


เครื่องกลึงซีเอ็นซีสองแกน

TWO-AXES CNC TURNING MACHINE



โดย
นายสุทธิพงษ์ วชิรพงศ์
นายอาทิตย์กานต์ อาชวาคม

เลขหน้.....
เลขทะเบียน..... 42484
วัน, เดือน, ปี 24 พ.ศ. 2545

b.....
i.....

ปริญญาบัตรฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมระบบควบคุม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2543

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปริญญาโท ปีการศึกษา 2543

ภาควิชา วิศวกรรมระบบควบคุม


คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง เครื่องกลึงซีเอ็นซี 2 แกน

2 AXES CNC TURNING MACHINE

ผู้จัดทำ

1. นาย สุทธิพงษ์ วชิรพงษ์ รหัสประจำตัว 40010879
2. นาย อาณัติกานต์ อาชวาคม รหัสประจำตัว 40010993



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เครื่องกลึงซีเอ็นซี 2 แกน

นายสุทธิพงษ์ วชิรพงศ์

นายอาณัติกานต์ อาชวาคม

อาจารย์เทพจิตร เขยโกคา อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2543

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการทำงานของเครื่องกลึงซีเอ็นซี 2 แกน โดยการคำนวณและออกแบบโครงสร้างของเครื่องกลึงซีเอ็นซี วงจรขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรงเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่ของแท่งกลึง โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทำงาน ซึ่งจะทำงานในรูปแบบของระบบควบคุมวงปิด และได้ทำการทดลองวาดรูปชิ้นงานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและสร้างเครื่องกลึงที่สามารถทำการกลึงชิ้นงานจริงได้ต่อไป

Abstract

This thesis presents the study of 2-axes CNC turning machine. By calculating and designing the structure of CNC turning machine. The DC motor driving circuit is designed and fabricate for CNC turning base moving. The operation is directly controlled by microcontroller that is in close-loop control. The result of the experiment is the drawing of the object that can develop for creating 2-axes CNC turning machine.

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการงาน CNC Turning	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการ	3
2.1 ทฤษฎีและหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี	3
2.1.1 พัฒนาการของเครื่องจักรกลเอ็นซี และซีเอ็นซี	3
2.1.2 เครื่องจักรกลเอ็นซี และซีเอ็นซี	5
2.1.3 ระบบควบคุมเครื่องจักรกลด้วยตัวเลข	7
2.1.4 ระบบควบคุมซีเอ็นซี (CNC Control System)	16
2.2 ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51	18
2.2.1 โครงสร้างของของ MCS-51	18
2.2.2 การจัดหาต่างๆของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51	19
2.2.3 โครงสร้างหน่วยความจำ(Special Function Register)	22
2.2.4 รีจิสเตอร์ฟังก์ชันพิเศษ	24
2.2.5 รีจิสเตอร์ควบคุมไทม์เมอร์ (Timer Control Register)	26
บทที่ 3 การคำนวณและการออกแบบ	28
3.1 การคำนวณโครงสร้าง	28
3.2 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์	32
3.2.1 วงจรขั้วมอเตอร์กระแสตรง	32
3.2.2 วงจรเอ็นโคเดอร์ (Encoder)	34
3.2.3 วงจรเซเวนเซกเมนต์ (Seven Segment)	34
3.3 การออกแบบโปรแกรม	37
3.3.1 ตั้งค่าเริ่มต้น	39
3.3.2 ส่วนรับข้อมูลทางคีย์บอร์ด และนำมาเก็บไว้ในหน่วยความจำ	40
3.3.3 ส่วนการเปรียบเทียบค่า	42
3.3.4 ส่วนการคำนวณค่าอัตราทด	44
3.3.5 ส่วนการเคลื่อนที่	44
3.3.6 การทำงานในแบบรหัสจี (G-Code)	45

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

	หน้า
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง	49
4.1 การทดลองหาความเร็วในเคลื่อนที่พร้อมกับวาดภาพ	49
4.2 การทดลองหาค่าผิดพลาดในแต่ละแกน	49
4.3 การวัดค่าผิดพลาดที่เกิดจากแรงเฉื่อยของมอเตอร์กระแสตรง	50
4.4 การทดลองวาดภาพจริงจากแบบที่กำหนดไว้	51
บทที่ 5 วิจัยและบทสรุป	
5.1 ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานและการทดลอง	55
5.2 แนวทางการแก้ปัญหาและการพัฒนา	55
ภาคผนวก	
กิตติกรรมประกาศ	
เอกสารอ้างอิง	



สารบัญรูป

หน้า

บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการ

รูปที่ 2.1 เครื่องกลึง NC แบบ 2 แนวแกน และแบบ 3 แนวแกน	6
รูปที่ 2.2 แสดงองค์ประกอบของเครื่องจักรกล CNC	7
รูปที่ 2.3 แสดงเครื่องกลึง NC	8
รูปที่ 2.4 แสดงเครื่องกลึง CNC แบบ 2 แนวแกน	9
รูปที่ 2.5 การเคลื่อนที่ตัดเฉือนของเครื่องมือ	9
รูปที่ 2.6 แสดง Diagram ระบบขับเคลื่อน	10
รูปที่ 2.7 การวัดตำแหน่งโดยตรง	11
รูปที่ 2.8 การวัดตำแหน่งโดยอ้อม	11
รูปที่ 2.9 แสดงการวัดแบบสัมบูรณ์	12
รูปที่ 2.10 การวัดตำแหน่งแบบต่อเนื่อง	13
รูปที่ 2.11 เพลงานของเครื่องกลึง	13
รูปที่ 2.12 หัวจับงานกลึง	14
รูปที่ 2.13 ชุดยื่นศูนย์ท้ายแท่น และแท่นประคองงานกลึง	14
รูปที่ 2.14 องค์ประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในงานกลึง	15
รูปที่ 2.15 อินเสิร์ตแบบถอดเปลี่ยนได้รูปแบบต่างๆ	15
รูปที่ 2.16 แสดงโครงสร้างภายในของ MCS-51	19
รูปที่ 2.17 แสดงขาต่างๆของ MCS-51	20
รูปที่ 2.18 ขาของ MCS-51 ที่ใช้ต่อกับ XTAL	22
รูปที่ 2.19 แสดงตำแหน่งของหน่วยความจำทั้งแบบไบต์และแบบบิต	23
รูปที่ 2.20 แสดงรายละเอียดในรีจิสเตอร์ TMOD	26

บทที่ 3 การคำนวณและการสร้าง

รูปที่ 3.1 แสดงโครงสร้างของเครื่องกลึงซีเอ็นซี	28
รูปที่ 3.2 แสดงชุดเฟืองทดรอบ	30
รูปที่ 3.3 การเคลื่อนที่ของแท่นกลึง	31
รูปที่ 3.4 แสดงวงจรถยายสัญญาณจากไมโครคอนโทรลเลอร์สู่ส่วนขับเคลื่อนมอเตอร์	32
รูปที่ 3.5 แสดงวงจรถยายมอเตอร์กระแสตรง	33

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

	หน้า
รูปที่ 3.6 แสดงวงจรเอ็น โคเดเดอร์	34
รูปที่ 3.7 การเรียงของเซเวนเซกเมนต์	35
รูปที่ 3.8 การเรียงตัวเลขของคิบอร์ด	35
รูปที่ 3.9 การต่อวงจรเซเวนเซกเมนต์ และคิบอร์ด	36
รูปที่ 3.10 แผนภาพการทำงานของโปรแกรม	38
รูปที่ 3.11 แผนภาพการทำงานของกาหนดจุดศูนย์	39
รูปที่ 3.12 การทำงานของส่วนการรับข้อมูลและเก็บข้อมูล	40
รูปที่ 3.13 แผนภูมิการทำงานของโปรแกรมย่อยการรับค่าจากคิบอร์ด	41
รูปที่ 3.14 แผนการทำงานของส่วนรับข้อมูลและเรียงเก็บข้อมูล	42
รูปที่ 3.15 แผนภาพการเปรียบเทียบข้อมูล	43
รูปที่ 3.16 แสดงการคำนวณการเคลื่อนที่แบบเฉียง	46
รูปที่ 3.17 แสดงการหารจำนวนพัลส์	47
รูปที่ 3.18 แสดงการคำนวณการเคลื่อนที่แบบเส้นโค้ง	48
รูปที่ 3.19 แสดงตัวอย่างการคำนวณการเคลื่อนที่แบบเส้นโค้ง	48
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง	
รูปที่ 4.1 แสดงรูปวัตถุที่ต้องการกลิ้ง	51
รูปที่ 4.2 แสดงการทดลองวาดรูปของชิ้นงาน	52
รูปที่ 4.3 รูปชิ้นงานที่ต้องการกลิ้ง	52
รูปที่ 4.4 แสดงการทดลองวาดรูปของชิ้นงานในลักษณะเส้นเฉียง	53
รูปที่ 4.5 รูปชิ้นงานที่ต้องการกลิ้ง	53
รูปที่ 4.6 แสดงการทดลองวาดรูปของชิ้นงานในลักษณะเส้นโค้ง	54

สารบัญตาราง

	หน้า
บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการ	
ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบการทำงานระหว่างเครื่องจักรกลทั่วไปกับเครื่องจักรกลเอ็นซี	4
ตารางที่ 2.2 แสดงไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 เบอร์ต่างๆ	18
ตารางที่ 2.3 แสดงบิตและหน้าที่ต่างๆของพอร์ต3	20
ตารางที่ 2.4 แสดงบิตและหน้าที่ต่างๆใน PSW	24
ตารางที่ 2.5 แสดงบิตและหน้าที่ต่างๆใน PSW	25
ตารางที่ 2.6 แสดงการเลือกโหมด Timer/Counter	26
ตารางที่ 2.7 แสดงความหมายของแต่ละบิตของรีจิสเตอร์ TCON	27
บทที่ 3 การคำนวณและการสร้าง	
ตารางที่ 3.1 แสดงสถานะของมอเตอร์	33
ตารางที่ 3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างแฉวและหลักของคิบอร์ด	36
ตารางที่ 3.3 แสดงลักษณะการทำงานของ G01	45
ตารางที่ 3.4 แสดงการคำนวณการเคลื่อนที่แบบเส้นโค้ง	48
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง	
ตารางที่ 4.1 แสดงเวลาและระยะทางสูงสุดที่สามารถเคลื่อนที่ได้ในแต่ละแกน	49
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าผิดพลาดจากการเคลื่อนที่ในแต่ละแกน	50
ตารางที่ 4.3 แสดงผลการทดลองวัดค่าผิดพลาดของมอเตอร์กระแสตรง	50

บทที่ 1

บทนำ

ปัจจุบันวงการอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้เจริญเติบโต ไปเป็นอย่างมาก เครื่องจักรที่มี การนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ จากใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต่างประเทศเข้ามาใช้อย่างกว้างขวาง ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้มีราคาค่อนข้างสูง โรงงานที่มีขนาดไม่ใหญ่มากมีเงินทุนไม่สูงมากนัก อาจไม่สามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้งานได้ ดังนั้นจึงมีผู้พยายามพัฒนาเทคโนโลยีให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ ผสมผสานไปกับการลดต้นทุนเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้อย่างแพร่หลาย

เครื่องกลึงในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม ในปัจจุบันยังใช้คนควบคุมอยู่ ซึ่งทำให้เกิดข้อผิดพลาด ค่าซ้ำ และผลิตได้จำนวนที่ไม่มากเพียงพอกับการเติบโตของอุตสาหกรรมด้านนี้

ในการกลึงชิ้นงานด้วยเครื่องจักรกลทั่วไป ช่างควบคุมเครื่องจะใช้มือหมุนเพื่อควบคุมแท่นจับยึดชิ้นงานเข้าหาใบมีด เพื่อกลึงให้เป็นรูปที่ต้องการ ลักษณะเช่นนี้ช่างควบคุมจะต้องคอยเฝ้าดูชิ้นงาน, ตำแหน่งและความลึกของใบมีดตลอดเวลา การทำงานช่างควบคุมจะต้องเลื่อนแท่นขึ้นลงตลอดเวลา เพื่อตรวจสอบรูปทรงของชิ้นงาน เมื่อได้รูปทรงที่ต้องการแล้ว ช่างจะหยุดหมุนมือหมุน แท่นวัตถุก็จะหยุดหมุนเคลื่อนที่ ในภาษาทางเทคนิคเรียกการควบคุมเหล่านี้ว่าการควบคุม (Control) และตำแหน่งของแท่นจับยึดชิ้นงานก็จะถูกควบคุม

นอกเหนือจากการควบคุมตำแหน่งจับยึดชิ้นงานแล้ว ช่างควบคุมยังต้องควบคุมอัตราการป้อน และความเร็วรอบของมีดกลึง ซึ่งขึ้นกับชนิดของชิ้นงาน ขนาดของชิ้นงาน ขนาดของใบมีด และลักษณะงานที่ต้องการ เพื่อให้ได้รูปร่างงานอย่างแท้จริง

เมื่อการควบคุมเกิดปัญหาและความยุ่งยากมากมายเช่นนี้ จึงมีการเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรกลซีเอ็นซี (CNC) ซึ่งเป็นเครื่องจักรกลสมัยใหม่ ที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูง แต่ในขณะเดียวกันก็มีราคาสูงตามไปด้วย

ในปี ค.ศ. 1948 นักวิทยาศาสตร์จึงสถาบัน MIT (Massachusetts Institute of Technology) ได้ริเริ่มพัฒนาเครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ขึ้นมา โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกา

เครื่องจักรซีเอ็นซีเครื่องแรกคือ Cincinnati Hydrotel Vertical-Spindle machine และนำออกมาใช้งานในปี ค.ศ. 1957

สำหรับประเทศไทยนั้นเริ่มนำเอาเครื่องจักรเก่าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาค่อนข้างต่ำ เพื่อเริ่มต้นนำมาศึกษาถึงความสามารถของเครื่องจักรนั้น เครื่องจักรส่วนใหญ่ที่นำเข้ามาจะเป็นเครื่องเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นับว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ที่ใช้ระบบเอ็นซี ดังนั้นจึงเริ่มมีความสนใจในการประยุกต์ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักรนั้นๆ ให้เทียบเท่ากับระบบซีเอ็นซี

1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการงาน 2 Axes CNC Turning Machine

1. สร้างตัวควบคุมการทำงานของเครื่องกลึงซีเอ็นซี ชนิด 2 แกน โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมการทำงาน โดยทำการวาดรูปขอบของชิ้นงานเพื่อการทำงานของตัวควบคุม
2. สามารถนำตัวควบคุมจากโครงการไปประกอบการเรียนการสอนในเรื่องเครื่องจักรกลซีเอ็นซีได้
3. สามารถนำโปรแกรมและหลักการ ไปประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรกลที่มีอยู่แล้วให้ทัดเทียมกับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

บทที่ 2

ทฤษฎีและหลักการ

2.1 ทฤษฎีและหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

2.1.1 พัฒนาการของเครื่องจักรกลเอ็นซี และซีเอ็นซี

ความหมายของเครื่องจักรกลเอ็นซี และซีเอ็นซี

เอ็นซี (NC) ย่อมาจากคำว่า Numeric Control หมายถึง การควบคุมเครื่องจักรกลด้วยระบบตัวเลขและตัวอักษร ซึ่งคำจำกัดความนี้ได้มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ การเคลื่อนที่ต่างๆตลอดจนการทำงานอื่นๆ ของเครื่องจักรกล จะถูกควบคุมโดยรหัสคำสั่งที่ประกอบด้วยตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์อื่นๆ ซึ่งจะถูกแปลงเป็นสัญญาณของกระแสไฟฟ้า หรือสัญญาณอื่นๆ ที่จะไปกระตุ้นมอเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้เครื่องจักรกลทำงานตามขั้นตอนที่ต้องการ

ซีเอ็นซี (CNC) ซึ่งย่อมาจากคำว่า Computerize Numeric Control หมายถึง ระบบควบคุมเอ็นซีที่เพิ่มคอมพิวเตอร์เข้าไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคำนวณ ทำให้สามารถจัดการประมวลผลข้อมูล เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้ไปควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกล

ความแตกต่างของเครื่องจักรกลเอ็นซี กับเครื่องจักรกลทั่วไป

ความแตกต่างในการใช้เครื่องจักรเอ็นซี เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องจักรกลทั่วไป ก็คือ การตัดสินใจในการกำหนดขั้นตอนในการทำงานต่างๆ จะกระทำเพียงครั้งเดียว กล่าวคือจะกระทำในขั้นตอนการวางแผน และสร้างโปรแกรมสำหรับควบคุมเครื่องจักรกลเท่านั้น ต่อจากนั้นโปรแกรมก็จะถูกนำไปใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกล สำหรับการผลิตชิ้นงานที่ต้องการ โดยสามารถทำการผลิตซ้ำกันกี่ครั้งก็ได้ตามต้องการ

	รายละเอียด	เครื่องจักรกลทั่วไป	เครื่องจักรกลซีเอ็นซี
1	การป้อนโปรแกรม	ไม่มี	มี
2	การยึดจับชิ้นงาน	มือ	มือ
3	การยึดจับเครื่องมือตัด	มือ	มือ หรือชุดควบคุม
4	การตั้งจุดอ้างอิง	มือ	มือ
5	การตั้งความเร็วรอบ	มือ	ระบบควบคุม
6	การเลื่อนแท่นเลื่อน	มือหมุน	ระบบควบคุม
7	การเปรียบเทียบระยะทาง	สายตา	ระบบควบคุม
8	การตรวจสอบขนาด	เครื่องมือวัด	ใช้เวลาน้อยกว่า

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบการทำงานระหว่างเครื่องจักรกลทั่วไปกับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

ระบบซีเอ็นซีเป็นระบบที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากระบบเอ็นซี ดังนั้นความแตกต่างระหว่างระบบเอ็นซีกับระบบซีเอ็นซี ก็จะอยู่ที่ความสามารถของระบบควบคุมนั้นคือคอมพิวเตอร์ เมื่อนำระบบซีเอ็นซีไปควบคุมเครื่องจักรกล ความสามารถในการทำงานต่างๆก็จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องเอ็นซีดังนี้

1. การแสดงผลจำลอง (Simulation) การทำงานตามโปรแกรมที่ป้อนเข้าไปในระบบทางจอภาพ
2. ความจุของหน่วยความจำเพิ่มมากขึ้น สามารถเก็บข้อมูลโปรแกรมได้มาก
3. การแก้ไขและลบโปรแกรมสามารถกระทำได้ที่เครื่องจักรโดยตรง
4. สามารถส่งข้อมูลไปเก็บไว้ยังหน่วยความจำภายนอกได้
5. ระบบความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
6. มีการชดเชยความผิดพลาด ที่เกิดจากการวัดและส่งกำลัง
7. มีโปรแกรมสำเร็จสำหรับการคำนวณต่างๆ เช่น ความเร็วรอบ อัตราป้อน เป็นต้น

ข้อดีและข้อเสียของเครื่องจักรซีเอ็นซี

ข้อดีของเครื่องจักรกล CNC เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องจักรกลอัตโนมัติประเภทอื่นๆ พอจะสรุปได้ดังนี้

1. มีความยืดหยุ่นสูง การจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานใหม่ ก็สามารถเพียงเปลี่ยนโปรแกรมเท่านั้น
2. ความเที่ยงตรง (Accuracy) จะอยู่ระดับเดียวกันตลอดช่วงความเร็วรอบและอัตราป้อนที่ใช้ในการผลิต
3. เวลาที่ใช้ในการผลิต (Production Time) สั้นกว่า
4. สามารถใช้ผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อนได้มากกว่า
5. การปรับแต่งชิ้นงานทำได้ง่ายกว่า ใช้เวลาน้อย
6. หลีกเลี่ยงความจำเป็นที่ต้องใช้ช่างควบคุมที่มีทักษะประสบการณ์สูง
7. ช่างควบคุมเครื่องอาจมีเวลาว่างจากการควบคุมเครื่อง สามารถที่จะจัดเตรียมงานอื่นๆล่วงหน้าได้
8. การตรวจสอบคุณภาพ ไม่จำเป็นต้องกระทำทุกขั้นตอนและทุกชิ้น

2.1.2 เครื่องจักรกลเอ็นซี และซีเอ็นซี

การทำงานของเครื่องจักรกลเอ็นซี

หลักการการทำงานของเครื่องเอ็นซี หรือซีเอ็นซี จะคล้ายคลึงกันกับเครื่องจักรกลทั่วไป กล่าวคือโดยพื้นฐานแล้วเครื่องจักรกลเอ็นซี จะทำการผลิตชิ้นงานเหมือนกับเครื่องจักรกลทั่วไปเช่น เครื่องกลึงเอ็นซี ก็จะทำงานเหมือนกับเครื่องจักรทั่วไป เพียงแต่ว่าระบบควบคุมเอ็นซีของเครื่องจะทำงานในขั้นตอนต่างๆ แทนช่างควบคุมเครื่อง อย่างไรก็ตามก็จำเป็นต้องมีการบอกกล่าวหรือป้อนโปรแกรมเสียก่อนว่าจะให้ทำอะไร และจะต้องบอกเป็นภาษาที่ระบบควบคุมเข้าใจ นั่นคือ จะต้องป้อนโปรแกรมเข้าไปในระบบควบคุมของเครื่องผ่านแป้นพิมพ์ (Key board) หรือเทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape) ก็ได้

เมื่อระบบควบคุมอ่านโปรแกรมที่ป้อนเข้าไปแล้ว ก็จะนำไปควบคุมเครื่องจักรกลให้ทำงาน แต่เนื่องจากเครื่องจักรกลจะมีการเคลื่อนที่ 2 แนวแกน ก็จะต้องมีมอเตอร์ป้อน 2 ตัว

เมื่อระบบควบคุมอ่านโปรแกรมแล้ว ก็จะประมวลผลทำให้ออกมาเป็นสัญญาณ

ไฟฟ้า เพื่อไปควบคุมให้มอเตอร์ทำงาน แต่เนื่องจากสัญญาณที่ออกจากระบบควบคุมมีกำลังน้อย เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ไม่สามารถไปหมุนมอเตอร์ให้ทำงานได้ ดังนั้น จึงต้องส่งสัญญาณนี้เข้าไปในภาคขยายสัญญาณของระบบขับ (Drive Amplified) และส่งต่อไปยังมอเตอร์ของแนวแกนที่ต้องการเคลื่อนที่

ความเร็วและระยะทางการเคลื่อนที่ของแท่นเลื่อน จะต้องกำหนดให้ระบบควบคุมรู้ ช่วงควบคุมเครื่องอาศัยสายตามองดูตำแหน่งของคมตัดกับชิ้นงาน ก็จะต้องรู้ว่าจะต้องเคลื่อนที่ไปอีกเป็นระยะทางเท่าใด แต่ระบบควบคุมซีเอ็นซีมองไม่ได้ ดังนั้น จึงต้องออกแบบอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จะสามารถบอกตำแหน่งของแท่นเลื่อนได้ถึง อุปกรณ์ชนิดนี้เรียกว่า ระบบวัดขนาด (Measuring System) ซึ่งประกอบด้วยสเกลแนวตรง (Linear Scale) มีจำนวนมากเท่ากับจำนวนแนวแกนในการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรกล ทำหน้าที่ส่งสัญญาณไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับระยะทางที่แท่นเลื่อนเคลื่อนที่กลับไปยังระบบควบคุม ทำให้รู้ว่าแท่นเคลื่อนที่ไปเป็นระยะทางเท่าใดแล้ว


หลังจากการควบคุมการทำงานดังกล่าว ทำให้เครื่องจักรกลซีเอ็นซีสามารถผลิตชิ้นงานให้มีรูปทรงและขนาดที่ต้องการได้ จากลักษณะสร้างและการทำงานที่เหนือกว่าเครื่องจักรกลทั่วไปทำให้เครื่องจักรกลเอ็นซี และซีเอ็นซี เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญมากในอุตสาหกรรมอัตโนมัติ และก็มีปริมาณความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ

เครื่องกลึงเอ็นซี (NC Latch Machines)

เครื่องกลึงเอ็นซีส่วนใหญ่จะมาแนวการเคลื่อนที่อยู่ที่ 2 แนวแกนเท่านั้น ลักษณะการออกแบบส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องกลึง ดังแสดงในรูปข้างล่างนี้



แบบ 2 แกน



แบบ 3 แกน


รูปที่ 2.1 เครื่องกลึง NC แบบ 2 แนวแกน และแบบ 3 แนวแกน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้拿去ใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.1.3 ระบบควบคุมเครื่องจักรกลด้วยตัวเลข

เครื่องจักรกลเอ็นซีจะประกอบด้วยองค์ประกอบใหญ่อยู่ 2 ส่วน คือ

1. เครื่องจักรกล เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ตัดเฉือนชิ้นงานตามขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้
2. ระบบเอ็นซี เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมขั้นตอนการตัดเฉือนทั้งหมด




รูปที่ 2.2 แสดงองค์ประกอบของเครื่องจักรกล CNC

ข้อมูลเดิมที่อธิบายรายละเอียดของขั้นตอนที่ใช้ในการเคลื่อนชิ้นงาน จะถูกป้อนเข้าไปในระบบควบคุมเครื่องจักรกลก่อน ในรูปแบบของโปรแกรมเอ็นซี ซึ่งถูกจัดเตรียมโดยช่างเขียนโปรแกรม ช่างควบคุมเครื่องอาจเป็นผู้ป้อนโปรแกรมเข้าไปในระบบควบคุม ซึ่งอาจจะป้อนด้วยมือผ่านแป้นพิมพ์โดยตรง หรือใช้กระดาษเจาะรู (Punch Tape) ก็ได้ หลังจากนั้นก็จะเดินเครื่องทดลองโปรแกรม และสังเกตภาวะการตัดเฉือนชิ้นงานในแต่ละขั้นตอน บ่อยครั้งที่ช่างควบคุมเครื่องจะต้องจัดเตรียมโปรแกรม หรือเขียนโปรแกรมด้วยตัวเอง หรือแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพในการตัดเฉือนสูงสุด ดังนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่างควบคุมเครื่องจะต้องมีความรู้ทั้งระบบควบคุมของเครื่องจักรกล และการเขียน โปรแกรมเอ็นซีด้วย

องค์ประกอบของเครื่องจักรกลที่ควบคุมได้

องค์ประกอบหรือชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล ที่ทำหน้าที่เคลื่อนที่เข้าตัดชิ้นงานและองค์ประกอบอื่นๆ ที่ช่วยเสริมการทำงานตัดเฉือนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จะถูกควบคุมโดยโปรแกรม เอกสารเกี่ยวกับวิธีการควบคุมแบบต่างๆกัน ใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.3 แสดงเครื่องกลึง NC

ช่างชำนาญงานที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลเอ็นซี หรือซีเอ็นซี จะต้องมีความคุ้นเคยกับการทำงานและขีดจำกัดในการทำงานของเครื่องจักรกลนั้นเป็นอย่างดี ช่างจะใช้วิธีการทำงานแบบต่างๆ โดยการจับยึดงานเข้ากับ โต๊ะงานและคาดว่าจะใช้วิธีการตัดเฉือนที่ดีที่สุดไม่ได้ ในทางตรงกันข้ามช่างต้องรู้อุปกรณ์ประกอบส่วนใดของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีที่สามารถควบคุมได้ และมีวิธีการควบคุมอย่างไร องค์ประกอบของเครื่องจักรกลเอ็นซี และซีเอ็นซีที่สามารถควบคุมได้ และจะกล่าวในที่นี้ได้แก่

- แนวแกนป้อน (Feed Axes)
- การขับป้อน (Feed Drive)
- อุปกรณ์วัดขนาด (Measuring Devices)
- เพลางาน (Work Spindle)
- อุปกรณ์จับงาน (Working Holding Devices)

1) แนวแกนป้อน (Feed Axes)


ในการกล่าวถึงเครื่องจักรกลเอ็นซีบ่อยครั้งที่เราจะได้ยินคำว่าแนวแกน (Axes) ซึ่งหมายถึงแนวแกนการเคลื่อนที่ขององค์ประกอบของเครื่องจักรกล เช่น โต๊ะงาน เพลา อุปกรณ์ลำเลียงเครื่องมือ (Tool Carriers) เป็นต้น

สำหรับเครื่องจักรกลทั่วไป การเคลื่อนที่ในแนวแกนต่างๆ จะเกิดจากการหมุนหรือยกป้อนอัตโนมัติ (Feed Levers)

เครื่องจักรกลซีเอ็นซีมีแนวแกนป้อนรวมกันอยู่หลายแนวแกนทำให้สามารถตัดเฉือนชิ้นงานให้เป็นรูปทรงต่างๆได้ การกำหนดแนวแกนต่างๆของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีจะกำหนด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

มาตรฐานสากลภายใต้หัวข้อเรื่อง Coordinate Axes and Direction of Movement for Numerically Controlled Machinery ซึ่งจะกำหนดแนวแกนเหล่านี้โดยใช้ตัวอักษร X, Y และ Z ดังแสดงในรูป




รูปที่ 2.4 แสดงเครื่องกลึง CNC แบบ 2 แนวแกน

เครื่องกลึงจะมีแนวการป้อนอยู่ 2 แนวแกน คือ แกน X และแกน Z ทั้งสองแนวแกนจะอยู่ที่ชุดแท่นเลื่อน (Compound Slide) ซึ่งมีอุปกรณ์ลำเลียงเครื่องมือ (Tool Carrier) ติดตั้งอยู่ ลักษณะนี้ทำให้สามารถกลึงชิ้นงานที่มีรูปร่างต่างๆ กันได้ตามต้องการ

2) การขับเคลื่อน (Feed Drive)


การเคลื่อนที่เรียงตามลำดับกันหรือพร้อมๆ กันอย่างต่อเนื่องของแนวแกนป้อน จะทำให้เกิดการตัดเฉือนของเครื่องมือในชิ้นงาน



รูปที่ 2.5 การเคลื่อนที่ตัดเฉือนของเครื่องมือ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การขับป้อนจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของแท่นเคลื่อน ในขณะที่เคลื่อน อาจพาให้ชิ้นงานเคลื่อนที่หรือคมตัดเคลื่อนที่ได้ ระบบขับป้อนโดยทั่วไปจะใช้มอเตอร์กระแสตรง ในการหมุนขับและควบคุมการทำงาน ด้วยวงจรรีเลย์ทรอนิกส์จากภายนอก มอเตอร์ชนิดนี้ จะสามารถหมุนและเบรกให้หยุดได้ทั้ง 2 ทิศทางขณะตัดเฉือนงาน การเคลื่อนที่ป้อนจะต้องเป็นไป อย่างสม่ำเสมอและสามารถต้านแรงกระทำจากภายนอกได้ เช่น แรงตัดเฉือน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ระบบขับป้อนจึงต้องออกแบบให้มีความแข็งแกร่งสูง การเคลื่อนที่คงที่สม่ำเสมอ สามารถตอบสนองต่ออัตราป้อนได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ในการทำงาน คมตัดอาจทื่อหรือการเคลื่อนที่ของ แท่นเคลื่อนอาจถูกกีดขวาง หรือเร่งอัตราป้อนให้เคลื่อนที่เร็วและหยุดโดยทันทีทันใด สาเหตุเหล่านี้ ทำให้มอเตอร์รับภาระมากเกินไป (Over Loading) ซึ่งอาจทำให้มอเตอร์เสียหายได้ ดังนั้นจึงต้องมีการป้องกันอุบัติเหตุเหล่านี้ โดยทั่วไปแล้วจะใช้คลัตช์แบบลู่กลิ้ง (Over Running Clutch) ร่วมกับวงจรรีเลย์ทรอนิกส์ ปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ระบบขับป้อนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็คือ การเลือกใช้อุปกรณ์ในระบบขับป้อนให้เหมาะสมกับการใช้งานของเครื่องจักร และกำรออกแบบวงจรรวมการทำงานที่มีประสิทธิภาพดังแสดงในรูป




รูปที่ 2.6 แสดง Diagram ระบบขับป้อน

3) ระบบวัดขนาด (Measuring System)

การเคลื่อนที่ยังตำแหน่งต่างๆ ในแต่ละแนวแกนของแท่นเคลื่อน จะถูกส่งไปยังระบบควบคุมโดยระบบการวัดขนาด การวัดตำแหน่งของแท่งเคลื่อนสามารถที่จะวัดได้ทั้งโดยตรง (Direct Measurement) และโดยทางอ้อม (Indirect Measurement)


การวัดตำแหน่งโดยตรง วิธีนี้จะใช้สเกลวัด (Measuring Scale) ยึดติดกับแท่นเคลื่อน หรือโต๊ะงานโดยตรงดังแสดงในรูป ข้อดีของวิธีวัดแบบนี้คือ ความไม่เที่ยงตรงของสกรูนำเคลื่อน (Lead screw) ระบบขับจะไม่มีผลกระทบต่อค่าที่อ่านได้ อุปกรณ์อ่านค่าวัด (Measuring

value resolver) จะอ่านข้อมูลในการวัดจากขีดสเกลวัด (Measuring scale grid) และแปลงข้อมูลนี้เป็นสัญญาณไฟฟ้า และส่งกลับไปยังระบบควบคุม



รูปที่ 2.7 การวัดตำแหน่งโดยตรง

การวัดตำแหน่งโดยอ้อม การเคลื่อนที่ของแท่นจะได้รับกำลังขับเคลื่อนจากการหมุนของบอลสกรู อุปกรณ์เปลี่ยนวัดค่า (Resolver) จะบันทึกการเคลื่อนที่หมุนของแผ่นจานสัญญาณ (Pulse Disk) ที่ต่ออยู่กับบอลสกรู และส่งต่อไปยังระบบควบคุมของเครื่อง ระบบควบคุมก็จะใช้สัญญาณที่ได้รับนี้ไปคำนวณหาระยะทางการเคลื่อนที่ของแท่นเลื่อนจากสัญญาณการหมุน (Rotation Pulses) ของจานแผ่นสัญญาณ ดังแสดงในรูป




รูปที่ 2.8 การวัดตำแหน่งโดยอ้อม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

นอกจากการวัดตำแหน่งทางตรงและทางอ้อมแล้ว ในระบบการวัดขนาดของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีที่ต้องการให้การวัดตำแหน่งมีความเที่ยงตรงตลอดแนวการป้อน จะต้องต่อระบบขับป้อนเข้ากับอุปกรณ์ที่เหมาะสม อุปกรณ์วัดโดยทั่วไปจะประกอบด้วยสเกลกับอุปกรณ์อ่านค่าที่สามารถอ่านสเกลได้ สเกลที่ใช้ในอุปกรณ์วัดมีอยู่ด้วยกัน 2 วิธีคือ การวัดตำแหน่งแบบสัมบูรณ์ กับการวัดตำแหน่งแบบต่อเนื่อง หรือแบบลูกโซ่ ซึ่งมีความแตกต่างกันดังรายละเอียดต่อไปนี้

การวัดตำแหน่งแบบสัมบูรณ์ หมายความว่า ค่าตำแหน่งต่างๆที่สามารถวัดได้ตลอดเวลา และเป็นอิสระจากสถานะของเครื่อง และระบบควบคุม ทั้งนี้เพราะค่าต่างๆ เหล่านี้จะวัดอ้างอิงจากจุดศูนย์ (Fixed Zero Datum) เสมอ

การวัดตำแหน่งแบบสัมบูรณ์ ดังแสดงในรูปถัดไป จะใช้สเกลวัดแบบรหัส (Coded Measuring Scale) ซึ่งจะได้ตำแหน่งที่ถูกต้องของแท่นเลื่อนตลอดเวลา โดยจุดอ้างอิงจากตำแหน่งจุดศูนย์ของเครื่อง (Machine Zero Point) ซึ่งเป็นตำแหน่งศูนย์ที่มีจุดอ้างอิงที่แน่นอนและถาวรของเครื่องจักรซีเอ็นซี




รูปที่ 2.9 แสดงการวัดแบบสัมบูรณ์

ข้อสำคัญในการวัดตำแหน่งแบบนี้ก็คือ ความยาวของช่วงอ่านวัดค่าของสเกลต้องยาวกว่าระยะเลื่อนทำงานของแท่นเลื่อนเพื่อให้ระบบควบคุมของเครื่องสามารถอ่านค่าวัดได้ทุกตำแหน่งสเกลนี้จะมีรหัสเป็นตัวเลขฐานสอง (Binary System)

การวัดตำแหน่งแบบต่อเนื่อง คำว่าต่อเนื่อง (Incremental) แปลว่า ระยะเคลื่อนสั้นๆ ตามความยาวที่กำหนด ดังนั้นในการวัดตำแหน่งอาจจะเป็นการเพิ่มหรือลดขนาดตามความยาวในการเคลื่อนที่ที่วัดอยู่ก็ได้ ในระหว่างการเคลื่อนที่ของแท่นเลื่อนระบบควบคุมจะทำการวัดนับจำนวนส่วนแบ่ง (Division) ที่ตำแหน่งใหม่แตกต่างจากตำแหน่งก่อนหน้านี้


วิธีวัดตำแหน่งแบบต่อเนื่องที่แสดงในรูปต่อไปนี้เป็นกริด (Grid) แบบง่าย ๆ โดยที่แต่ละช่องจะมีพื้นที่สว่างและมีดสลักกันไป เมื่อแท่นเคลื่อนที่ ช่องนี้ก็จะวิ่งผ่านอุปกรณ์วัด (Resolver) ซึ่งจะทำหน้าที่นับจำนวนช่องพื้นที่สว่างและมีด จากนั้นก็จะส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังระบบควบคุมของเครื่อง ระบบควบคุมก็จะนำสัญญาณนี้มาคำนวณหาตำแหน่งสุดท้ายของแท่นเคลื่อนที่ที่แตกต่างจากตำแหน่งก่อนหน้านี้ ในทางปฏิบัติที่ต้องการให้วิธีการวัดแบบนี้ทำงานได้ถูกต้อง เมื่อเริ่มเปิดสวิตระบบควบคุมของเครื่องควรจะต้องเลื่อนไปยังจุดที่ทราบค่าระยะห่างจากจุดศูนย์ของเครื่อง จุดนี้เรียกว่าจุดอ้างอิง (Reference Point) หลังจากนั้นที่แท่นเคลื่อนที่ในแนวแกนต่างๆได้เลื่อนไปยังจุดอ้างอิงแล้ว อุปกรณ์วัดค่าก็จะสามารถทำหน้าที่วัดตำแหน่งช่องสเกลได้



รูปที่ 2.10 การวัดตำแหน่งแบบต่อเนื่อง

4) เพลางาน (Work Spindle)

เพลางานเป็นชิ้นส่วน หรือองค์ประกอบของเครื่องจักรกลที่มีความสำคัญมาก มีหน้าที่ในการทำงาน คือจะทำหน้าที่จับพาเครื่องมือ เช่น มีดกลึง ดอกสว่าน เป็นต้น




รูปที่ 2.11 เพลางานของเครื่องกลึง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


5) อุปกรณ์จับชิ้นงาน (Workpiece holding device)

อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานจะจัดเตรียมไว้สำหรับยึดชิ้นงานเข้ากับเพลานงานกลึง (Latch) สามารถเลือกใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานต่าง ๆ กัน ได้หลายชนิด เช่น

- หัวจับแบบ 2 , 3 หรือ 4 ฟันจับ
- หน้างานจับ สำหรับจับยึดชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตร
- ยันศูนย์สำหรับเพลางาน และเพลายันศูนย์ท้ายแทน
- แท่นประคอง



รูปที่ 2.12 หัวจับงานกลึง



รูปที่ 2.13 ชุดยันศูนย์ท้ายแทน และแท่นประคองงานกลึง


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6) เครื่องมือ (Tools)


การทำงานของเครื่องจักรกลโดยทั่วไปจะต้องทำงานควบคู่กับเครื่องมือ (Tools) ซึ่งได้แก่ มีดกลึง ดอกสว่าน เป็นต้น เครื่องมือที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง และเป็นการช่วยเสริมการทำงานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด

องค์ประกอบของเครื่องมือที่สมบูรณ์สำหรับเครื่องมือซีเอ็นซี ซึ่งจะประกอบด้วย ส่วนต่างๆ ดังนี้

- อุปกรณ์จับยึดเครื่องมือ (Tool Holders)
- ค้ำยึดคัตคม (Tool Tip Carrier)
- คมตัด (Insert)



รูปที่ 2.14 องค์ประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในงานกลึง



รูปที่ 2.15 อินเสิร์ตแบบถอดเปลี่ยนได้รูปแบบต่างๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.1.4 ระบบควบคุมซีเอ็นซี (CNC Control System)

ชนิดของการควบคุม

ลักษณะการควบคุมการเคลื่อนที่ของแท่นเลื่อนต่างๆในเครื่องจักรกลเอ็นซี และซีเอ็นซี จะมีการเคลื่อนที่อยู่ที่ 2 ลักษณะคือ

การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง (Linear Interpolation หรือ Straight Line Interpolation) การเคลื่อนที่นี้ ระบบซีเอ็นซีจะคำนวณหาตำแหน่งต่างๆที่ต่อกันเป็นลูกโซ่ในแนวเส้นตรงระหว่างตำแหน่งของเครื่องมือ 2 ตำแหน่ง ในขณะที่เครื่องมือเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนั้น ระบบควบคุมซีเอ็นซีจะตรวจสอบและแก้ไขแนวแกนในการเคลื่อนที่ให้ถูกต้องอยู่ตลอดเวลา ทำให้การเคลื่อนที่ของเครื่องมือไม่ผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนออกจากจุดต่อของเส้นตรงมากกว่าค่าพิสัยความเผื่อของเครื่องที่กำหนดไว้

การเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้ง (Circular Interpolation) ระบบควบคุมซีเอ็นซี จะคำนวณหาตำแหน่งต่างๆเป็นเส้น โค้งตามรัศมีที่กำหนด ระหว่างตำแหน่งของเครื่องมือที่กำหนดไว้ 2 ตำแหน่ง ระบบควบคุมจะอาศัยจุดเหล่านี้ในการตรวจสอบ และแก้ไขแนวการเคลื่อนที่ให้ถูกต้องและอยู่ภายในพิสัยความเผื่อของเครื่องจักรกลที่กำหนด

ในระบบควบคุมซีเอ็นซีจะแบ่งการควบคุมการเคลื่อนที่ทั้งสองลักษณะตามลักษณะการเคลื่อนที่ป้อนออกเป็น 3 ชนิดคือ

1) **การควบคุมจุดต่อจุด (Point to Point Control)** การควบคุมแบบนี้ จะควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องมือระหว่างจุดสองจุดที่โปรแกรมไว้ในลักษณะการเคลื่อนที่เร็ว (Rapid Traverse) โดยที่เครื่องมือจะต้องไม่สัมผัสชิ้นงาน

แนวแกนในการเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับชนิดของระบบควบคุม กล่าวคือมอเตอร์ขับของระบบป้อน อาจจะเริ่มทำงานหลายๆแนวแกนพร้อมๆกัน หรือทำงานทีละแนวแกน จนกว่าจะเคลื่อนที่ถึงตำแหน่งของเครื่องมือที่โปรแกรมไว้ ทำให้ไม่สามารถควบคุมทางเดินของเครื่องมือ (Tool Path) ได้ การควบคุมแบบจุดต่อจุดมักจะใช้กับเครื่องเจาะ (Drilling Machine) เครื่องเชื่อมจุด (Spot Machine) เป็นต้น

2) **การควบคุมการตัดเนื้อแนวตรง (Straight-Cut Control)** การควบคุมชนิดนี้นอกจากจะสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องมือแบบเคลื่อนที่ได้เร็วแล้ว ยังสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องมือในแนวแกนขนานกันแนวแกนของเครื่องจักรกลตามค่าอัตราป้อนที่ต้องการได้อีกด้วย แต่จะสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ได้ครั้งละ 1 แนวแกนเท่านั้น การเคลื่อนที่

ของเครื่องมืออาจจะถูกควบคุมด้วยอัตราป้อน และความยาวในการเคลื่อนที่ ระบบการควบคุมการตัดเฉือนแนวเส้นตรงชนิดนี้จะใช้กับเครื่องกัดและเครื่องกลึงแบบง่าย

3) การควบคุมตามเส้นกรอรูป (Contouring Control) การควบคุมแบบนี้สามารถจะควบคุมการเคลื่อนที่ทำงานได้ดังนี้

- ควบคุมเครื่องมือให้เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการแบบเคลื่อนที่เร็วได้
- ควบคุมเครื่องมือให้เคลื่อนที่ขนานไปกับแนวแกนไปยังตำแหน่งที่ต้องการตามค่าอัตราที่ป้อนได้
- ควบคุมเครื่องมือให้เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งต่างๆบนชิ้นงานที่กำหนดในแนวเส้นตรงและเส้นโค้งตามค่าอัตราป้อนได้

การควบคุมหน้าที่การทำงานของเครื่องจักรกล (Control of Machine Function)

ระบบควบคุมซีเอ็นซีนั้นนอกจากจะสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตามรูปทรงเรขาคณิตของชิ้นงานแล้ว ยังสามารถควบคุมหน้าที่การทำงานอื่นๆที่ช่วยเสริมการทำงานตัดเฉือนของเครื่องจักรกลให้เหมาะสมกับสถานะการทำงานนั้นได้อีกด้วย จำนวนหน้าที่การทำงานและวิธีการควบคุมจะไม่ขึ้นอยู่กับตัวเครื่องจักรกลเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับชนิดของระบบควบคุมอีกด้วย

เครื่องจักรกลซีเอ็นซีที่สามารถใช้ระบบควบคุมสั่งการทำงานในหน้าที่ต่างๆได้ยิ่งมากเท่าใดก็จะเป็นระบบที่มีความเหมาะสมสำหรับการควบคุมแบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น

2.2 ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51

2.2.1 โครงสร้างของของ MCS-51


ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 มีด้วยกันหลายเบอร์ขึ้นกับโครงสร้างภายในของมัน บางเบอร์จะมีหน่วยความจำภายในเป็นแบบ ROM บางเบอร์เป็นแบบ EPROM บางเบอร์มี RAM ภายในไบต์ บางเบอร์มี 256 ไบต์ เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดจะศึกษาได้จากคู่มือได้โดยตรง และลักษณะของขาต่างๆจะเหมือนกัน คุณสมบัติที่สำคัญของ MCS-51 มีดังนี้

- มีหน่วยความจำ ROM 4K ไบต์
- มีหน่วยความจำ RAM 128 ไบต์
- มีพอร์ต I/O ขนาด 8 บิต 4 พอร์ต
- มี Timer 16 บิต 2 ตัว
- สามารถอินเทอร์รัพท์ได้ 5 แหล่ง
- มีวงจรรอสซิลเลเตอร์และวงจรมอดูเลชัน
- มีพอร์ตอนุกรมที่สามารถรับส่งข้อมูลแบบ Full Duplex ความเร็วสูง
- อ้าหน่วยความจำโปรแกรมภายนอกได้ 64K
- อ้าหน่วยความจำข้อมูลภายนอกได้ 64K
- สามารถประมวลผลทีละบิตได้
- สามารถอ้าหน่วยความจำแบบบิตได้
- หนึ่งไซเคิลคำสั่งกินเวลาประมาณ 1 ไมโครวินาที(ทำงานด้วย Clock 12 MHz)

เบอร์	หน่วยความจำโปรแกรมบนชิพ	หน่วยความจำข้อมูลบนชิพ	TIMER
8051	4K ROM	128 ไบต์	2
8031	-	128 ไบต์	2
8751	4K EPROM	128 ไบต์	2
8052	8K ROM	256 ไบต์	3
8032	-	256 ไบต์	3
8752	8K EPROM	256 ไบต์	3

ตารางที่ 2.2 แสดงไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 เบอร์ต่างๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.16 แสดงโครงสร้างภายในของ MCS-51

2.2.2 การจัดหาต่างๆของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51

ไอซี ไมโครคอนโทรลเลอร์ 8051 โครงสร้างมีขาทั้งหมด 40 ขา โดยขาต่างๆ จะใช้เป็นขาพอร์ท อินพุท, เอาท์พุท, ขาสัญญาณควบคุม, ขาดำแหน่งหน่วยความจำ และขาข้อมูล ความหมายของขาต่างๆ มีดังนี้


พอร์ท 0 ได้แก่ขาที่ 32-39 ของ MCS-51 สามารถใช้เป็นอินพุทเอาท์พุทได้นอกจากนี้ในการติดต่อกับหน่วยความจำภายนอกยังใช้เป็นขา Address Bus และ Data Bus อีกด้วย

พอร์ท 1 ได้แก่ขาที่ 1-8 เป็นพอร์ท 8 บิต สามารถอ้างที่ละบิตได้ คือ P1.0, P1.1,...etc

พอร์ท 2 ได้แก่ขาที่ 21-28 จะใช้งาน 2 หน้าที คือใช้เป็นพอร์ท 8 บิต กับใช้เป็นขาแอดเดรส 8 บิต ในการอ้างหน่วยความจำภายนอก

พอร์ท 3 ได้แก่ขาที่ 10-17 จะใช้งาน 2 หน้าทีคือ เป็นพอร์ทอินพุทและเอาท์พุท และยังใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นสำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.17 แสดงขาต่างๆของ MCS-51

บิต	ชื่อ	หน้าที่พิเศษ
P1.0	RXD	ใช้รับข้อมูลทางพอร์ตอนุกรม
P3.1	TXD	ใช้ส่งข้อมูลทางพอร์ตอนุกรม
P3.2	$\overline{\text{INT0}}$	อินเทอร์รัพท์ภายนอกหมายเลข 0
P3.3	$\overline{\text{INT1}}$	อินเทอร์รัพท์ภายนอกหมายเลข 1
P3.4	T0	ตัวจับเวลา / ตัวนับ ตัวที่ 0
P3.5	T1	ตัวจับเวลา / ตัวนับ ตัวที่ 1
P3.6	$\overline{\text{WR}}$	สัญญาณเขียนข้อมูลหน่วยความจำภายนอก
P3.7	$\overline{\text{RD}}$	สัญญาณอ่านข้อมูลหน่วยความจำภายนอก

ตารางที่ 2.3 แสดงบิตและหน้าที่ต่างๆของพอร์ท3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$\overline{\text{PSEN}}$ (**Programmable Store Enable**) เป็นขาที่ส่งสัญญาณออก เป็นขาที่ 29 ขานี้จะแอกทีฟเมื่อ MCS-51 ต้องการอ่าน โปรแกรมภายนอก โดยปกติหน่วยความจำภายนอกเป็น EPROM ขา $\overline{\text{PSEN}}$ จะต่อกับขา Output Enable ของ EPROM


ALE (Address Latch Enable) เนื่องจากพอร์ท 0 สามารถใช้เป็นขาอ้างตำแหน่ง และขาข้อมูล MCS-51 จะมีขา ALE ได้แก่ขา 30 ขานี้จะใช้ Multiplex สัญญาณ Address Bus ของพอร์ท 0 ในการใช้งานระบบ MCS-51 นั้นจะต้องมีอุปกรณ์มาต่อกับพอร์ท 0 ที่ทำหน้าที่ Latch สัญญาณ Address Bus เมื่อ MCS-51 ต้องการติดต่อกับหน่วยความจำภายนอก MCS-51 จะส่งสัญญาณ Address Bus ออกมาทาง พอร์ท 0 จากนั้นจะส่งสัญญาณ ALE มา Latch อุปกรณ์ภายนอก ให้เก็บค่า Address Bus ของ พอร์ท 0 ไว้เพื่อใช้ พอร์ท 0 เป็น Data Bus ต่อไป

$\overline{\text{EA}}$ (**External Access**) ได้แก่ขาที่ 31 ถ้าขานี้เป็นลอจิก “1” จะใช้กับเบอร์ 8051/8052 เพื่อบอกว่าให้โปรแกรมจากหน่วยความจำโปรแกรมภายใน แต่ถ้าเป็นลอจิก “0” จะบอกว่าให้ MCS-51 ทำโปรแกรมโดยอ่านจากหน่วยความจำภายนอก ถ้าหากเป็นเบอร์ 8031/8032 ขา $\overline{\text{EA}}$ จะเป็น “0” เสมอ เพราะไม่มีโปรแกรมในหน่วยความจำภายใน แต่ถ้าใช้เบอร์ 8051/8052 ซึ่งมีหน่วยความจำโปรแกรมภายในและให้ขา $\overline{\text{EA}}$ เป็น “0” ซึ่งจะ Disable ROM ภายในและจะอ่านโปรแกรมจาก EPROM แทน

RST (Reset) ขา RST ได้แก่ขาที่ 9 จะใช้ในการรีเซต MCS-51 โดยจะให้ขานี้ลอจิกเป็น “1” อย่างน้อย 2 เมกซ์วินไซเคิล จึงจะรีเซตระบบได้

การต่อกับแหล่งจ่ายไฟ ใน MCS-51 จะใช้แหล่งจ่ายไฟ 5 V ต่อเข้ากับขา Vcc ขา 40 ส่วนขา Vss ขา 20 จะต่อลง Ground

ความถี่สัญญาณนาฬิกาบนชิพ เป็นวงจร Oscillator บนชิพ ได้แก่ขา 18-19 โดยต่อ Crystal เข้ากับขานี้ โดยปกติมักใช้ Crystal ความถี่ 12 MHz กับตัวเก็บประจุหรืออาจจะใช้สัญญาณนาฬิกาจาก TTL Clock Source ต่อกับ XTAL1 และ XTAL2



รูปที่ 2.18 ขาของ MCS-51 ที่ใช้ต่อกับ XTAL

2.2.3 โครงสร้างหน่วยความจำ

หน่วยความจำสำหรับ MCS-51 จะมี 2 ชนิดคือ หน่วยความจำที่ใช้เก็บโปรแกรม (ROM) กับหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูลในการประมวลผล (RAM) MCS-51 บางเบอร์เช่น 8051,8052 จะมีหน่วยความจำโปรแกรมภายในชิพ ส่วนเบอร์ 8031,8032 จะไม่มีหน่วยความจำโปรแกรมภายในชิพ และ MCS-51 ทุกเบอร์สามารถอ้างหน่วยความจำโปรแกรมภายนอกได้มากที่สุด 64K และอ้างข้อมูลจากภายนอกได้มากที่สุด 64K สำหรับหน่วยความจำข้อมูลภายใน จะประกอบไปด้วยพื้นที่ใช้งานทั่วไป, รีจิสเตอร์แบงก์, พื้นที่ใช้งานระดับบิต และรีจิสเตอร์ฟังก์ชันพิเศษ (Special Function Register)


ใน 8031 จะมีหน่วยความจำภายในตั้งแต่ตำแหน่ง 00H ถึง FFH และสามารถอ้างหน่วยความจำโปรแกรมภายนอกได้ 64K ตำแหน่ง ถ้าอ่านข้อมูลจากหน่วยความจำโปรแกรมขา $\overline{\text{PSEN}}$ จะแอดทีฟ นอกจากนี้ 8031 สามารถอ้างหน่วยความจำข้อมูลภายนอกได้ 64K ตำแหน่ง โดยการติดต่อกับหน่วยความจำนี้ขา $\overline{\text{RD}}$ และขา $\overline{\text{WR}}$ จะแอดทีฟ สำหรับหน่วยความจำข้อมูลภายในนั้นจะแบ่งได้ดังนี้

- ชุดรีจิสเตอร์ 4 ชุดแต่ละชุดเรียกว่ารีจิสเตอร์แบงก์ ที่ตำแหน่ง 00H ถึง 1FH โดยแต่ละชุดประกอบด้วยรีจิสเตอร์ R0-R7
- หน่วยความจำที่สามารถเข้าถึงระดับบิตได้ ตำแหน่ง 20H-2FH
- หน่วยความจำใช้งานทั่วไปตำแหน่ง 30H-7FH
- รีจิสเตอร์ฟังก์ชันพิเศษตำแหน่ง 80H-FFH

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เลขตำแหน่งด้านนอก) หรือการอ้างไปที่ตำแหน่งของบิต (เขียนหมายเลขตำแหน่งด้านใน) โดยตำแหน่งของหน่วยความจำที่อ้างเป็นแบบบิตได้จะมีตำแหน่งตำแหน่งบิตที่แน่นอน

จากรูปที่ 2.19 จะเห็นว่าใน 8031 จะมีหน่วยความจำข้อมูลสำหรับใช้งานทั่วไปจำนวน 80 ไบต์ตั้งแต่ตำแหน่ง 30H-7FH ตำแหน่งเหล่านี้สามารถอ้างอิงแบบโดยตรง (Direct Addressing Mode) หรือแบบโดยอ้อม (Indirect Addressing Mode) ได้



รูปที่ 2.19 แสดงตำแหน่งของหน่วยความจำทั้งแบบไบต์และแบบบิต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2.4 รีจิสเตอร์ฟังก์ชันพิเศษ(Special Function Register : SFR)

ใน MCS-51 รีจิสเตอร์จะใช้หน่วยความจำข้อมูลภายในชิพ โดยส่วนหนึ่งเป็น รีจิสเตอร์พิเศษ ซึ่งมีทั้งหมด 21 ตัว โดยรีจิสเตอร์ฟังก์ชันพิเศษต่างๆ จะเริ่มที่หน่วยความจำตั้งแต่ 80H-FFH ซึ่งมีทั้งหมด 128 ตำแหน่ง แต่จะเป็นรีจิสเตอร์ฟังก์ชันพิเศษเพียง 21 ตำแหน่ง แต่ถ้าเป็นเบอร์ 8032 จะมีรีจิสเตอร์พิเศษ 26 ตัว

1. โปรแกรมสเตตัสเวิร์ด(Program Status Word)

เรียกรีจิสเตอร์นี้ย่อว่า PSW จะอยู่ที่ตำแหน่ง D0H ซึ่งสามารถเข้าข้อมูลระดับบิตได้โดยรีจิสเตอร์นี้จะเป็นตัวบอกสถานะต่างๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร์

CY	AC	F0	RS1	RS2	OV	-	P
----	----	----	-----	-----	----	---	---

ตารางที่ 2.4 แสดงบิตและหน้าที่ต่างๆ ใน PSW

แฟลกตัวทด Carry Flag (CY) บิตนี้เป็นบิตที่ 7 ของ PSW บิตนี้จะมีค่าสำคัญหากมีการกระทำทางคณิตศาสตร์ โดยบิตนี้จะเซต เมื่อเกิดการทดของบิตที่ 7 ขณะทำการบวกเลข หรือเซตเมื่อเกิดการยืมบิตที่ 7 เมื่อเกิดการลบเลข

แฟลกตัวช่วยทด Auxiliary Carry Flag (AC) เมื่อมีการบวกแบบ Binary-Code-Decimal (BCD) บิต AC หรือบิตตัวช่วยทดจะถูกเซต เมื่อมีการทดจากบิตที่ 3 ไปบิตที่ 4

แฟลกศูนย์ Flag 0 (F0) ผู้ใช้สามารถใช้งานทั่วไปได้

บิตเลือกรีจิสเตอร์แบงก์ Register Bank Select Bits MCS-51 จะมีรีจิสเตอร์อยู่ 4 ชุด ถ้าจะเลือกให้ชุดใดชุดหนึ่งจะกำหนดได้ในบิต RS1 และ RS2 ของ PSW และจะเคลียร์ตัวเองเมื่อระบบถูกรีเซต

แฟลกโอเวอร์โฟลว์ Overflow Flag (OV) แฟลก OV จะถูกเซตหลังจากการกระทำทางคณิตศาสตร์แล้วเกิดโอเวอร์โฟลว์ คือ จำนวนที่เกิดการบวกการลบ มีค่าเกินกว่าที่จำนวนไบต์จะเป็นไปได้คือ มากกว่า +128 หรือน้อยกว่า -128

บิตพาริตี Parity Bit (P) เป็นบิตที่บอกค่าพาริตีของรีจิสเตอร์ Accumulator ซึ่งอาจเป็นตัวตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ โดยจะเซตหรือเคลียร์ขึ้นกับผลที่เกิดขึ้นกับแอดคิวมิวเลเตอร์ (Accumulator)

บิต	ชื่อบิต	ตำแหน่ง	ความหมาย
PSW.7	CY	D7H	Carry Flag
PSW.6	AC	D6H	Auxiliary Carry Flag
PSW.5	F0	D5H	Flag 0
PSW.4	RS1	D4H	บิตสำหรับเลือกรีจิสเตอร์แบงก์ 1
PSW.3	RS0	D3H	บิตสำหรับเลือกรีจิสเตอร์แบงก์ 0
			00 = Bank 0; Address 00H-07H 01 = Bank 1; Address 08H-0FH 10 = Bank 2; Address 10H-17H 11 = Bank 3; Address 18H-1FH
PSW.2	OV	D2H	Overflow Flag
PSW.1	-	D1H	Reserved
PSW.0	P	D0H	Even Parity Flag

ตารางที่ 2.5 แสดงบิตและหน้าที่ต่างๆใน PSW

2. ตัวชี้สแตก (Stack Pointer)

Stack Pointer (SP) เป็นรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิตอยู่ที่ตำแหน่ง 81H การเขียนค่าเข้าไปตำแหน่งที่ SP อยู่เรียกว่า “Pushing” สำหรับการอ่านค่าที่ SP ชื่ออยู่เรียกว่า “Popping” ค่าของ SP จะเพิ่มขึ้นหนึ่งก่อนที่จะเขียนข้อมูลลงไป และจะลดลงหนึ่งเมื่ออ่านข้อมูลออกมาแล้ว หากโปรแกรมทำคำสั่ง Call จะใช้รีจิสเตอร์ตำแหน่งนี้เก็บค่าตำแหน่งเดิมของโปรแกรมก่อนที่จะทำโปรแกรมย่อยและเมื่อทำโปรแกรมย่อยเสร็จจะคืนค่าในสแตกให้ตามเดิม


3. รีจิสเตอร์ Data Pointer (DPTR)

รีจิสเตอร์นี้ใช้สำหรับชี้ตำแหน่งรหัสโปรแกรมหรือข้อมูลในหน่วยความจำ โดยรีจิสเตอร์ขนาดที่มีขนาด 16บิต ซึ่งประกอบไปด้วยรีจิสเตอร์ 2 ตัว คือ DPL ตำแหน่งที่ 82H โดยจะเก็บค่า 8 บิตต่ำ และ DPH ตำแหน่งที่ 83H โดยจะเก็บค่า 8 บิตสูง รีจิสเตอร์ทั้ง 2 ตัวนี้รวมกันกลายเป็นรีจิสเตอร์ขนาด 16 บิต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. Timer/Counter Mode Control Register (TMOD)

เป็นรีจิสเตอร์อยู่ที่ตำแหน่ง 89H ที่ใช้เลือกโหมดการทำงานเลือกได้ทั้งหมด 4 โหมด โดยเลือกบิตที่ M0 และ M1 ส่วนบิต Gate เป็นบิตที่ใช้เลือกสตาร์ท Timer/Counter โดยควบคุมร่วมกับ TRx ใน TCON ส่วนบิต C/T ใช้เลือก Timer หรือ Counter



รูปที่ 2.20 แสดงรายละเอียดในรีจิสเตอร์ TMOD

M1	M2	Operating Mode
0	0	0 13-bit Timer/Counter
0	1	1 16-bit Timer/Counter
1	0	2 8-bit Auto-Reload Timer/Counter
1	1	3 (Timer0) TL0 is an 8-bit Timer/Counter controlled by the standard Timer 0 control bits; TH0 is 8-bit Timer and is controlled by Timer 1 control bits. (Timer1) Timer/Counter 1 stopped

ตารางที่ 2.6 แสดงการเลือกโหมด Timer/Counter

5. Timer Control Register (TCON)

รีจิสเตอร์ TCON เป็นรีจิสเตอร์บอกสถานะและควบคุมบิตให้ Timer/Counter เริ่มนับโดยเซ็ทที่บิต TRx (TR0 หรือ TR1) อีกหน้าที่หนึ่ง ไข่แสดงการเกิดโอเวอร์โฟลว์ของ Timer/Counter โดยจะแสดงที่บิต TRx และอีกหน้าที่หนึ่งคือแสดงสถานะเมื่อเกิดการอินเตอร์รัพต์จากภายนอก โดยแสดงที่บิต IE0 หรือ IE1 หน้าที่สุดท้ายคือบิตเลือกสัญญาณอินเตอร์รัพต์ว่าจะใช้แบบ Trig ที่ขอบขาสูงหรือ Trig ที่ระดับศูนย์

TF1	TR1	TF0	TF0	IE0	IT1	IE0	IT0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

บิต	ชื่อ	ตำแหน่งบิต	ความหมาย
TCON 7	TF1	8FH	บิตแฟล็กแสดงการโอเวอร์โฟลว์ของ Timer1/Counter1 จะเซตโดย Hardware และเคลียร์โดย Software
TCON 6	TR1	8EH	บิตควบคุมการเปิด-ปิด Timer1/Counter1 เซตและเคลียร์โดย Software
TCON 5	TF0	8DH	แฟล็กแสดงการเกิดโอเวอร์โฟลว์ของ Timer0/Counter0
TCON 6	TR0	8CH	บิตแสดงการควบคุมเปิด-ปิด Timer0/Counter0
TCON	TF1	8FH	บิตแฟล็กแสดงการอินเตอร์รัพต์จาก INT1 จะเซตโดย Hardware และสามารถเคลียร์ได้ด้วย Software
TCON 6	TR1	8EH	บิตเลือกชนิดของสัญญาณอินเตอร์รัพต์จากภายนอก INT1 สามารถเซตและเคลียร์ได้ด้วย Software
TCON 5	TF0	8DH	บิตแฟล็กแสดงการอินเตอร์รัพต์จาก INT1
TCON 5	TF0	8DH	บิตเลือกชนิดสัญญาณอินเตอร์รัพต์จากภายนอก INT1


ตารางที่ 2.7 แสดงความหมายของแต่ละบิตของรีจิสเตอร์ TCON

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

การคำนวณและออกแบบ

3.1 การคำนวณโครงสร้าง



รูปที่ 3.1 แสดง โครงสร้างของเครื่องกลึงจำลองซีเอ็นซี

เครื่องกลึงจำลองนี้ประกอบด้วยชุดเพลาสําหรับการเคลื่อนที่ 2 แนวแกนคือ ในแนวแกน X และ Z โดยจะประกอบด้วยเพลาสองชุด และมอเตอร์จับ 2 ตัว ขนาด 8 โวลต์ โดยจะทำการวาดเส้นขอบของชิ้นงานแทนการกลึงชิ้นงานจริง (เสมือนให้ปลายดินสอคือตำแหน่งของปลายมีดกลึง และ ชิ้นงานกำลังหมุนโดยติดกับหัวจับงานกลึง) เพื่อตรวจสอบการทำงานของตัวคอนโทรลเลอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สําหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ระยะทางการเคลื่อนที่ของแกน X สามารถเคลื่อนที่ได้มากที่สุด 100 มิลลิเมตร ในทิศทาง +X และ -X

ระยะทางการเคลื่อนที่ของแกน Z สามารถเคลื่อนที่ได้มากที่สุด 100 มิลลิเมตร ในทิศทาง -Z


ทั้งในแนวแกน X และ Z จะมีชุดเฟืองทดซึ่งจะมีลักษณะดังรูป จะเห็นว่ามีเกียร์ทดเฟืองหลายช่วง โดยส่งกำลังจากมอเตอร์กระแสตรง จะทำให้แรงบิดหลังจากที่ผ่านชุดเฟืองทดแล้วนั้น สูงขึ้นมากตามความสัมพันธ์ดังนี้

$$T_2 = T_1 \times \text{อัตราส่วนจำนวนฟันเฟือง } 2:1$$

โดย T_1 คือ แรงบิดที่มอเตอร์ หรือ เฟืองคั่นกำลัง

T_2 คือ แรงบิดที่แกนเกลิยว หรือ เฟืองปลายกำลัง

อัตราส่วนจำนวนฟันเฟือง 2:1 คือ อัตราส่วนระหว่างจำนวนฟันเฟืองชุดที่ 2 ต่อจำนวนฟันเฟืองชุดที่ 1



ถ้าเฟืองตัวที่ 1 มีจำนวน N_1 ซึ่ง แล้วเฟืองตัวที่ 2 มีจำนวน N_2 ซึ่ง เมื่อเฟืองตัวที่ 1 หมุนไป 1 รอบ จะทำให้เฟืองตัวที่ 2 จะหมุนไป N_1/N_2 รอบ เขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ดังนี้

$$S_2 = S_1 \times \text{อัตราส่วนจำนวนฟันเฟือง } 1:2$$

โดย S_1 คือ จำนวนรอบของฟันเฟืองต้นกำลัง หรือ จำนวนรอบของมอเตอร์
 S_2 คือ จำนวนรอบของฟันเฟืองปลายกำลัง หรือ จำนวนรอบของแกนเกลียว
 อัตราส่วนจำนวนฟันเฟือง 2:1 คือ อัตราส่วนของจำนวนฟันเฟืองตัวที่ 1 ต่อ
 จำนวนฟันเฟืองตัวที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ขณะที่แกนเกลียวหมุนไป 1 รอบจะทำให้ แท่นกลิ้งเคลื่อนที่ไปเป็นระยะทางเท่ากับระยะห่างระหว่างซี่เกลียว ดังรูปซึ่งจะสามารถหาความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่ระหว่างแกนเกลียวกับแท่นกลิ้งได้ดังนี้

$$D = N \times d$$

โดย D คือ ระยะทางที่แท่นกลิ้งเคลื่อนที่ไปได้

d คือ ระยะห่างระหว่างซี่เกลียว

N คือ จำนวนรอบการหมุนของแกนเกลียว



รูปที่ 3.3 การเคลื่อนที่ของแท่นกลิ้ง


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

3.2.1 วงจรขับมอเตอร์กระแสตรง

วงจรขับมอเตอร์กระแสตรง ประกอบด้วย ส่วนขยายสัญญาณ และส่วนขับมอเตอร์

ส่วนขยายสัญญาณ เนื่องจากสัญญาณที่ออกจากไมโครคอนโทรลเลอร์มีค่า 5 โวลต์ซึ่งไม่เพียงพอในการใช้เป็นสัญญาณในวงจรขับมอเตอร์(10 โวลต์) จึงต้องใช้ออปแอมป์เข้ามาขยายสัญญาณ พิจารณาวจร



รูปที่ 3.4 แสดงวงจรขยายสัญญาณจากไมโครคอนโทรลเลอร์สู่ส่วนขับมอเตอร์

เนื่องจาก $V_a = V_{in}$ และ กระแสที่ไหลผ่าน R_1 มีค่าเท่ากับ กระแสที่ไหลผ่าน R_2


$$\frac{V_{in}}{R_2} = \frac{V_{out} - V_{in}}{R_1}$$

$$V_{out} = \left(\frac{R_1}{R_2} + 1 \right) V_{in}$$

$$R_1 = R_2 = 1K \quad V_{out} = 2 V_{in}$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับกรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ส่วนขับเคลื่อนมอเตอร์ ทำงานโดยใช้มอสเฟต (MOSFETs) ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ โดยต่อวงจรไบโพลาร์ดังรูป



รูปที่ 3.5 แสดงวงจรขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรง

วงจรมอเตอร์จะรับสัญญาณอินพุตจากไมโครคอนโทรลเลอร์ 2 สัญญาณ ซึ่งมีผลต่อมอเตอร์ดังนี้

สถานะของสัญญาณที่ 1	สถานะของสัญญาณที่ 2	สถานะของมอเตอร์
0	0	ไม่หมุน
0	1	หมุนตามเข็มนาฬิกา
1	0	หมุนทวนเข็มนาฬิกา
1	1	ไม่ใช้งาน


ตารางที่ 3.1 แสดงสถานะของมอเตอร์

หมายเหตุ สถานะ 1,1 จะไม่นำมาใช้ งาน เพราะจะทำให้มอสเฟตส์ (MOSFETs) ทั้ง 4 ตัวทำงานพร้อมกัน ซึ่งทำให้กระแสจำนวนมากไหลผ่านมอสเฟตส์ ลงกราวด์ อาจเป็นเหตุให้มอสเฟตส์เกิดการเสียหายได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2.2 วงจรเอ็นโคเดอร์ (Encoder)

วงจรถ่ายเอ็นโคเดอร์ (Encoder) สำหรับวัดจำนวนรอบของมอเตอร์ โดยส่งให้เคาน์เตอร์ในไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวนับเพื่อคำนวณหาระยะทางที่แท่นกึ่งเคลื่อนที่ไป วงจรนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนปล่อยแสง (LED) และส่วนรับแสง (Photo transistor) ซึ่งจะมีใบพัดที่ติดกับแกนของมอเตอร์มาตัดแสงระหว่างส่วนปล่อยแสงและส่วนรับแสง โดยถ้ามีใบพัดมาตัดแสงจะให้สัญญาณเอาต์พุตเท่ากับ 5 โวลต์ แต่ถ้าไม่มีใบพัดมาตัดแสงจะให้สัญญาณเอาต์พุตเท่ากับ 0 โวลต์ ทำให้สัญญาณที่ออกมาจะมีลักษณะเป็นพัลส์ขนาด 0-5 โวลต์ รูปแสดงวงจรถ่ายเอ็นโคเดอร์ดังนี้




รูปที่ 3.6 แสดงวงจรถ่ายเอ็นโคเดอร์

3.2.3 วงจรเซเวนเซกเมนต์ (Seven Segment)

วงจรถ่ายเซเวนเซกเมนต์ (Seven Segment) เป็นวงจรถ่ายที่นำหลอดแอลซีดี (LCD) 7 หลอดมาเรียงกันเพื่อแสดงผลในลักษณะตัวเลข(B0-B7 = A-H) ดังรูป เพื่อที่จะได้สามารถแสดงผลออกมาจากตัวคอนโทรลเลอร์ได้ วงจรจะประกอบด้วย 74LS145 ทำหน้าที่ในการเข้ารหัสโดยหากนำบิต C0 และ C1 ไปเข้ารหัสจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันทั้งหมด 4 แบบ สามารถนำสัญญาณนี้ไปเลือกให้เซเวนเซกเมนต์ทำงานได้ 4 ตัว อย่างไรก็ตาม ณ ช่วงเวลาในเวลานึงค่าของ C0 และ C1 สามารถมีได้เพียงค่าเดียวจึงทำให้เซเวนเซกเมนต์ทั้ง4ตัวนี้ไม่สามารถทำงานพร้อมกันได้ แต่หากให้ทั้ง4ตัวนี้ทำงานต่อๆกันอย่างรวดเร็ว จะสามารถทำให้ดูเหมือนเซเวนเซกเมนต์นี้ทำงานได้ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

พร้อมกัน โดนส่งค่าตัวเลขที่ต้องการแสดงผลเข้าทางพอร์ตบี (B0-B7) ให้สอดคล้องกับสัญญาณเลือก



รูปที่ 3.7 การเรียงของเซเวนเซกเมนต์

คีย์บอร์ด (Key Board) เป็นอุปกรณ์สำหรับป้อนข้อมูลให้กับตัวคอนโทรลเลอร์ โดยมีการต่อกันแบบแมทริก (Matrix) จะมี 4 แถวและ 3 หลัก โดยมีหน้าสัมผัสเป็นปุ่มคีย์บอร์ด เมื่อมีการกดคีย์บอร์ดจะทำให้แถวและหลักนั้นเชื่อมถึงกัน สามารถทำการตรวจสอบหน้าสัมผัสว่ากำลังสัมผัสกันหรือไม่ได้โดย กำหนดให้มีการเลือกทีละหลัก แล้วตรวจสอบดูว่ามีแถวใดเป็น 1 (5 โวลต์) หรือไม่ โดยจะเขียนเป็นตารางความสัมพันธ์ได้ดังนี้


แถวที่ 1	1	2	3
แถวที่ 2	4	5	6
แถวที่ 3	7	8	9
แถวที่ 4	Ent	0	#
หลักที่	1	2	3

รูปที่ 3.8 การเรียงตัวเลขของคีย์บอร์ด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

	แฉวที่1 = 0 โวลต์	แฉวที่2 = 0 โวลต์	แฉวที่3 = 0 โวลต์	แฉวที่4 = 0 โวลต์
เลือกหลักที่ 1	1 ถูกกกด	4 ถูกกกด	7 ถูกกกด	# ถูกกกด
เลือกหลักที่ 2	2 ถูกกกด	5 ถูกกกด	8 ถูกกกด	0 ถูกกกด
เลือกหลักที่ 3	3 ถูกกกด	6 ถูกกกด	9 ถูกกกด	Ent ถูกกกด

ตารางที่ 3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างแฉวและหลักของคิบอร์ด



รูปที่ 3.9 การต่อวงจรเซเวนเซกเมนต์ และคิบอร์ด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


3.3 การออกแบบโปรแกรม

เนื่องจากการกลิ้งในโครงงานนี้ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมการทำงาน จึงใช้ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ในการเขียนโปรแกรม เพราะระบบที่ต้องการควบคุมไม่ค่อยมีความซับซ้อนมากนัก อีกทั้งยังเป็นตัวคอนโทรลเลอร์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย มีขนาดเล็กกระทัดรัด มีพอร์ตที่สามารถติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้ โดยไฟล์ที่เขียนออกมานั้นจะมีนามสกุลเป็น .asm ซึ่งภาษานี้ยังไม่สามารถส่งไปควบคุมการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ทันที จะต้องทำการแปลงให้เป็นภาษาฮีก-อินเทล (Hex-Intel) เสียก่อนโดยใช้ตัวคอมไพเลอร์เอสเอ็กซ์เอ51 (SXA51) แปลง ทำให้ได้ไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .hex แล้วจึงสามารถทำการโหลดต่อไป

ในการเขียนโปรแกรมนั้นได้มีการนำบอร์ดแอนท์-32 (ANT-32) และ อาร์อีเอ็ม-31 (REM-31) มาช่วยใช้งานด้วย เนื่องจากการเขียนโปรแกรมนั้นจำเป็นต้องมีการโหลดโปรแกรมย่อยเพื่อทดสอบการทำงาน โดยปกติแล้วการโหลดโปรแกรมจะต้องนำตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือรอม (ROM) ไปโหลดที่เครื่องโหลด (BURN) โปรแกรม ซึ่งจะทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเขียนโปรแกรม และเสี่ยงต่อความเสียหายต่อตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือรอมนั้นๆ โดยบอร์ดแอนท์-32 และอาร์อีเอ็ม-31 นี้จะช่วยในการโหลดข้อมูล ก็จะสามารถโหลดข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ตอนุกรม (Serial Port) โดยใช้โปรแกรมติดต่อสื่อสารเอ็กซ์ทอล์ก (Xtalk)

การทำงานของโปรแกรมที่ 1 จะรับข้อมูลเข้ามาทางคีย์บอร์ด โดยจะรับเป็นค่าเส้นรัศมีของชิ้นงาน ทุกๆ 1 มิลลิเมตร โดยจะแบ่งการทำงานทั้งหมดออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ

1. ส่วนการตั้งค่าเริ่มต้น
2. ส่วนการรับข้อมูลทางคีย์บอร์ดและนำมาเก็บไว้ในหน่วยความจำ
3. ส่วนการเปรียบเทียบข้อมูล
4. ส่วนการคำนวณค่าอัตราทด
5. ส่วนการเคลื่อนที่




รูปที่ 3.10 แผนภาพการทำงานของโปรแกรมที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3.1 ตั้งค่าเริ่มต้น

ในตอนเริ่มต้นของโปรแกรมทุกครั้งจำเป็นต้องมีการตั้งค่าเริ่มต้นของโปรแกรมเสมอเพื่อเป็นการกำหนดตำแหน่งเริ่มต้น (0,0) ของการกลิ้ง การตั้งค่าเริ่มต้นนี้ทำได้โดยการกดคีย์บอร์ดด้วยมือทำให้ตัวแทนเคลื่อนที่ไปยังจุดศูนย์ที่เราต้องการ โดยมีกระบวนการทำงานของโปรแกรมดังนี้



รูปที่ 3.11 แผนภาพการทำงานของการทำงานของการกำหนดจุดศูนย์


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3.2 ส่วนรับข้อมูลทางคีย์บอร์ด และนำมาเก็บไว้ในหน่วยความจำ

ค่าที่ป้อนเข้ามานี้เป็นเป็นความยาวของรหัสของชิ้นงานทุกๆ 1 มิลลิเมตร โดยมีหน่วยเป็นเซนติเมตร และมีความละเอียดเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง เนื่องจากระยะการเคลื่อนที่ของแท่นกลึงมีขอบเขตเท่ากับ 10.00 เซนติเมตร หากจะนำไปเก็บในหน่วยความจำ จะต้องใช้หน่วยความจำขนาดมากกว่า 1000 และ 1 ไบท์มี 8 บิต ดังนั้นจะสามารถเก็บข้อมูลได้เพียง $2^8 = 256$ จึงจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลใน 2 ไบท์ โดยกำหนดให้เก็บข้อมูลที่เป็นจำนวนเต็มไว้ในไบท์ที่ 1 และนำข้อมูลที่อยู่หลังจุดทศนิยมไปเก็บไว้ที่ไบท์ที่ 2 โดยการอ่านค่าจากคีย์บอร์ดค่าของรหัส 1 ค่าต้องอ่านตัวเลขนาน 3 ครั้งคือ ตัวเลขจำนวนเต็ม และตัวเลขหลังจุดทศนิยมอีก 2 ตัว (ในกรณีค่าที่มากที่สุดที่สามารถรับเข้ามาได้คือ 9.99) นำตัวเลขที่อ่านมาค่าแรกไปเก็บไว้ในหน่วยความจำก่อน แล้วหลังจากนั้นก็นำตัวเลขที่อ่านมาลำดับ 2 มาคูณด้วย 10 แล้วมาบวกกับตัวเลขที่อ่านมาลำดับที่ 3 จากนั้นจึงนำไปเก็บไว้ในหน่วยความจำตำแหน่งถัดไป

ในขณะที่มีการรรับค่าจากคีย์บอร์ด หรือหลังจากรับค่าทางคีย์บอร์ดไปแล้วนั้นจำเป็นต้องมีการแสดงค่าออกทาง 7 เซกเมนต์ (Seven Segment) ด้วย เพื่อที่คนกดคีย์บอร์ดจะสามารถตรวจสอบว่าได้กดไปถูกต้องหรือไม่


การนำข้อมูลไปเก็บในแรม (RAM) นั้นจะทำการเก็บเรียงกันไปเรื่อยๆ ในหน่วยความจำคือ เรียงจำนวนเต็มของค่าที่ 1 แล้วต่อด้วยค่าหลังจุดทศนิยมของค่าที่ 1 แล้วต่อด้วยค่าจำนวนเต็มของค่าที่ 2 แล้วต่อด้วยค่าหลังจุดทศนิยมของตำแหน่งที่ 2 เช่นนี้ไปเรื่อยๆ การจะทำเช่นนี้ได้จำเป็นต้องมีการอ้างแอดเดรสแบบอินไดเรก หรือมีพ้อยเตอร์ (Pointer) ทำการชี้แอดเดรส



รูปที่ 3.12 การทำงานของส่วนการรับข้อมูลและเก็บข้อมูล


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในการอ่านค่าจากคีย์บอร์ดนั้นจะทำการวนรอบตรวจสอบว่ามีกรกดคีย์ใดๆหรือไม่ ซึ่งมักจะมีการอ่านข้อมูลจากคีย์บอร์ดอยู่บ่อยๆ จึงทำการสร้างโปรแกรมย่อยสำหรับเรียกใช้ได้ทันที เพื่อความสะดวก โดยมีแผนภาพการทำงานดังรูป



รูปที่ 3.13 แผนภูมิการทำงานของโปรแกรมย่อยการรับค่าจากคีย์บอร์ด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 3.14 แผนการทำงานของส่วนรับข้อมูลและเรียงเก็บข้อมูล

3.3.3 ส่วนการเปรียบเทียบค่า


หลังจากที่รับข้อมูลทั้งหมดมาเรียบร้อยแล้วก็จะทำการเปรียบเทียบค่านวนหาค่าระยะห่างระหว่างจุดที่อยู่ปัจจุบันกับจุดที่อยู่ถัดไป และทิศทางการเคลื่อนที่ โดยถ้าหากค่าตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันมีค่ามากกว่าค่าตำแหน่งที่อยู่ถัดไปก็ให้เคลื่อนที่แทนกลิ้งไปในทิศทาง $-X$ แต่ถ้าหากค่าตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันมีค่าน้อยกว่าค่าตำแหน่งที่อยู่ถัดไปก็ให้แทนกลิ้งเคลื่อนที่ไปในแนวแกน $+X$

ตามค่าระยะห่างระหว่าง 2 จุดนั้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



- กำหนดให้ $\boxed{1}$, $\boxed{2}$ เป็นจุดที่อยู่ปัจจุบัน
- $\boxed{3}$, $\boxed{4}$ เป็นจุดที่อยู่ถัดไป
- \boxed{A} , \boxed{B} เป็นค่าความต่างของจุดที่อยู่ปัจจุบันและจุดที่อยู่ถัดไป
- \boxed{C} หากมีค่าเป็น "1" จะเคลื่อนที่ขึ้น (ค่าถัดไปมีค่ามากกว่าค่าปัจจุบัน) แต่ถ้เป็น "0" จะเคลื่อนที่ลง (ค่าถัดไปมีค่าน้อยกว่าค่าปัจจุบัน)



รูปที่ 3.15 แผนภาพการเปรียบเทียบข้อมูล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3.4 ส่วนการคำนวณค่าอัตราทด

อัตราทดที่คำนวณได้มาจากการหาค่าเฉลี่ยวัดค่าที่เคาเตอร์นับจำนวนพัลส์ (Pulse) ที่ออกมาจากเอ็น โคดเดอร์ในการเคลื่อนที่ของแท่นกลิ้ง 1 เซนติเมตรจำนวน 10 ค่าตลอดช่วงการเคลื่อนที่ ได้อัตราทดในแนวแกน X คือ 1380 พัลส์ต่อเซนติเมตร และอัตราทดในแกน Z คือ 1200 พัลส์ต่อเซนติเมตร

หลังจากที่ได้ทำการคำนวณหาค่าระยะห่างระหว่างค่าตำแหน่งปัจจุบันและค่าตำแหน่งถัดไปแล้ว ก็นำค่านั้นมาคำนวณเป็นจำนวนพัลส์เพื่อเตรียมการเคลื่อนที่ต่อไป

$$\begin{aligned} \boxed{A} \cdot \boxed{B1} \boxed{B2} \times \text{ค่าอัตราทด} &= \boxed{A} \times \text{ค่าอัตราทด} + \boxed{B1} \boxed{B2} \times \frac{\text{ค่าอัตราทด}}{100} \\ &= \boxed{B} \boxed{\text{Acc}} + \boxed{B} \boxed{\text{Acc}} \\ &= \boxed{B} \boxed{\text{Acc}} \end{aligned}$$

โดย \boxed{A} คือ ค่าหน้าจุดทศนิยมของระยะห่างระหว่างจุดทั้ง 2

$\boxed{B1} \boxed{B2}$ คือ ค่าหลังจุดทศนิยมของระยะห่างระหว่างจุดทั้ง 2

\boxed{B} คือ ค่าในรีจิสเตอร์บี

$\boxed{\text{Acc}}$ คือ ค่าในรีจิสเตอร์แอกคูมูเลเตอร์

3.3.5 ส่วนการเคลื่อนที่

การขับป้อนด้วยมอเตอร์กระแสตรงนั้นจะมีปัญหาเกี่ยวกับค่าผิดพลาดของการเคลื่อนที่เนื่องจากหลังจากที่หยุดจ่ายไฟให้มอเตอร์กระแสตรงแล้วมอเตอร์จะมีความเฉื่อยเคลื่อนที่ต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยการขับมอเตอร์ด้วยความเร็ว 2 ค่า คือ ความเร็วสูงสุด และ ความเร็วที่จะไม่เกิดการหมุนหลังการหยุดจ่ายไฟ (หรือเกิดน้อยที่สุด) โดยการใช้สัญญาณที่มี-duty cycle (Duty Cycle) ที่ต่างกัน

ในการเคลื่อนที่ของแท่นกลิ้งในตอนแรกจะขับด้วยความเร็วสูงสุดและเมื่อถึงระยะหนึ่งก็จะขับมอเตอร์ด้วยความเร็วที่ไม่เกิดการหมุนหลังจากการจ่ายไฟ ซึ่งระยะนี้สามารถคำนวณได้จากการทดลองขับให้มอเตอร์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุด แล้วหยุดจ่ายไฟและทันทีที่หยุดจ่ายไฟก็ให้เคาเตอร์ทำการนับจำนวนรอบที่มอเตอร์ ที่หมุนเกินมาไปด้วย

ส่วนค่าความเร็วที่ไม่ทำให้เกิดการหมุนหลังจากหยุดจ่ายไฟสามารถหาได้จากการทดลองส่งสัญญาณที่มี-duty cycle ที่แตกต่างกันแล้วหาสัญญาณที่มี-duty cycle ที่มากที่สุดที่ไม่เกิดการหมุนหลังจากหยุดจ่ายไฟให้มอเตอร์หรือเกิดน้อยที่สุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2.6. การทำงานในแบบรหัสจี (G-Code)

จากการทำงานที่รับข้อมูลเข้าเป็นแบบเส้นผ่านศูนย์กลางนั้นจะต้องใช้เวลาในการคำนวณรูปของชิ้นงาน และพิมพ์ข้อมูลเหล่านั้นลงไปทางคีย์บอร์ดค่อนข้างมาก จึงได้ทำการออกแบบโปรแกรมที่สามารถรับข้อมูลเข้าเป็นรหัสจีได้ ซึ่งในโครงการนี้จะมีรหัสจีทั้งหมด 3 รหัสคือ

G01 X.... Z.... เป็นการสั่งการทำงานให้เคลื่อนที่แบบจุดถึงจุดในแนวเส้นตรง เพื่อแสดงการทำงานแบบตำแหน่ง โดยจะเคลื่อนที่จากจุดตำแหน่งปัจจุบันไปยังตำแหน่งที่อยู่ที่รับเข้ามา

G02 X.... Z.... R.... เป็นการสั่งการทำงานให้เคลื่อนที่ไปแบบเส้นโค้งทิสทางตามเข็มนาฬิกาจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังตำแหน่งที่รับเข้ามา โดยมีรัศมี R

G03 X.... Z.... R.... เป็นการสั่งการทำงานให้เคลื่อนที่ไปแบบเส้นโค้งเช่นเดียวกับ G02 ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา


การทำงานในแบบ G01

จะทำการหาค่าที่รับเข้ามาทางคีย์บอร์ดไปเก็บไว้ในหน่วยความจำ และทำการหาค่าความต่างระหว่างระหว่างจุดปัจจุบันและจุดถัดไป แล้วจึงนำมาคูณเข้ากับอัตราทด เช่นเดียวกับโปรแกรมที่ 1 ผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะแบ่งออกได้เป็น 3 กรณี

ระยะระหว่างจุด		ลักษณะการเคลื่อนที่
X = 0	Z ≠ 0	เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปในทิศทางตามแนวแกน Z
X ≠ 0	Z = 0	เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปในทิศทางตามแนวแกน X
X ≠ 0	Z ≠ 0	เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปแบบเฉียงระหว่างแนวแกน X และ Z

ตารางที่ 3.3 แสดงลักษณะการทำงานของ G01

ในการเคลื่อนที่ไปแบบเฉียงนั้นจะใช้การอินเตอร์โพล์ชันเส้นตรงโดยใช้หลักการของรูปสามเหลี่ยมคล้ายซึ่งจะเคลื่อนที่ไปแบบขั้นบันได โดยแต่ละขั้นนั้นจะมองเสมือนว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายที่มีขนาดแตกต่างกัน




รูปที่ 3.16 แสดงการคำนวณการเคลื่อนที่แบบเฉื่อย

โดยระยะ A นั้นจะสามารถคำนวณได้จาก

$$A = \frac{\text{ระยะแกน X ทั้งหมด} \times \text{ระยะแกน Z ทั้งหมด}}{\text{ระยะแกน Z ที่เคลื่อนที่ไป}}$$

จากการคำนวณนี้จะเห็นได้ว่าการคำนวณนี้หากใช้ตัวเลขจำนวนน้อยๆ (ระยะจริงเป็นมิลลิเมตร) จะทำให้เกิดการผิดพลาดในการคำนวณมาก จึงนำค่าอัตราตคูณเข้าไปก่อนทำการหารจะได้ระยะใหม่มาที่มีหน่วยเป็นฟุตซึ่งมีขนาด 2 ฟุต ทำให้ไม่สามารถทำคำสั่งหารในไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ จึงกระทำการหารโดยการสร้างเคเตอร์เสมือนขึ้นมาโดยมีการทำงานดังรูป




รูปที่ 3.17 แสดงการหารจำนวนพัลส์


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การทำงานในแบบ G02 และ G03

จะใช้การคำนวณดังรูป



รูปที่ 3.18 แสดงการคำนวณการเคลื่อนที่แบบเส้นโค้ง



รูปที่ 3.19 แสดงตัวอย่างการคำนวณการเคลื่อนที่แบบเส้นโค้ง

บวก	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	101	101	101	101	101	101	101	101	100	100	011	011	010	001
r_x	000	101	010	111	100	001	110	011	111	011	110	001	011	100
$dX(+p_x)$	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0
Y	000	000	000	001	001	010	011	011	100	100	101	101	110	110
r_y	000	000	000	001	010	100	110	010	110	010	110	100	010	000
$DY(-p_y)$	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1

ตารางที่ 3.4 แสดงการคำนวณการเคลื่อนที่แบบเส้นโค้ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

การทดลองและผลการทดลอง

การทดลองแบ่งได้ดังนี้

1. การทดลองหาความเร็วในเคลื่อนที่พร้อมกับความยาว
2. การทดลองหาค่าผิดพลาดในแต่ละแกน
3. การทดลองวาดภาพตามแบบที่ออกแบบไว้

4.1 การทดลองหาความเร็วในเคลื่อนที่พร้อมกับความยาว

การทดลองทำได้โดยจับเวลาในการเคลื่อนที่ในแต่ละแกน โดยทำการทดลอง 5 ครั้งและหาค่าเฉลี่ยออกมาได้ดังตารางที่ 4.1 และระยะทางมากที่สุดที่แต่ละแกนสามารถเคลื่อนที่ได้

ผลการทดลอง

แกน	ระยะทางสูงสุดที่เคลื่อนที่ได้ (มิลลิเมตร)	เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการเคลื่อนที่ 10 เซนติเมตร (วินาที)	ความเร็วในการเคลื่อนที่ (มิลลิเมตรต่อวินาที)
X	100	54	1.85
Z	100	48	2.08

ตารางที่ 4.1 แสดงเวลาและระยะทางสูงสุดที่สามารถเคลื่อนที่ได้ในแต่ละแกน

4.2 การทดลองหาค่าผิดพลาดในแต่ละแกน

การทดลองทำได้โดยวัดระยะที่แทนเคลื่อนที่ได้จริงจากระยะที่กำหนด 5 เซนติเมตร โดยทำการทดลอง 5 ครั้งและหาค่าเฉลี่ยออกมาได้

ผลการทดลอง

ช่วงที่ทำการวัด (มิลลิเมตร)	แกน X	แกน Z
10	10	9.9
20	20.5	20
30	30.5	30.5
40	40.5	40.5
50	51	50.5

ตารางที่ 4.2 แสดงค่าผิดพลาดจากการเคลื่อนที่ในแต่ละแกน

4.3 การวัดค่าผิดพลาดที่เกิดจากแรงเฉื่อยของมอเตอร์กระแสตรง

สามารถทำการทดลองได้โดยให้มอเตอร์กระแสตรงทำการขับเคลื่อนกึ่งด้วยความเร็วสูงสุด เมื่อความเร็วของมอเตอร์อยู่ในสภาวะคงตัว ก็ทำการหยุดจ่ายไฟ และวัดค่าที่มอเตอร์หมุนเกินไป โดยทำการทดลอง 5 ครั้งแล้วหาค่าที่มากที่สุด


ผลการทดลอง

แกน	จำนวนพัลส์ที่หมุนเกิน	คิดเป็นระยะทางที่เกิน(ม.ม.)
X	33	0.24
Z	41	0.35

ตารางที่ 4.3 แสดงผลการทดลองวัดค่าผิดพลาดของมอเตอร์กระแสตรง


4.4 การทดลองวาดภาพจริงจากแบบที่กำหนดไว้

ทำการทดลองโดยการออกแบบรูปที่จะวาด และทำการแบ่งช่วงเป็นช่วงๆในแนวแกน X ซึ่งแต่ละช่วงห่างกันช่วงละ 1 มิลลิเมตร และวัดค่าแกน Z (เส้นรัศมีของชิ้นงาน) เพื่อป้อนค่าสู่ตัวคอนโทรลเลอร์ทางคีย์บอร์ด เพื่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผลในการเคลื่อนที่




รูปที่ 4.1 แสดงรูปวัตถุที่ต้องการกลึง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.2 แสดงการทดลองวาดรูปของชิ้นงาน

รูปการทดลอง




รูปที่ 4.3 รูปชิ้นงานที่ต้องการกลึง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.4 แสดงการทดลองวาดรูปของชิ้นงานในลักษณะเส้นเฉียง



รูปที่ 4.5 รูปชิ้นงานที่ต้องการกลึง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.6 แสดงการทดลองวาดรูปของชิ้นงานในลักษณะเส้นโค้ง



บทที่ 5

บทวิจารณ์และบทสรุป

5.1 ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานและการทดลอง

1. เนื่องจากขอบข่ายของโครงการไม่ได้มีการจัดทำชุดคลังจริง เพราะแท่นกลิ้งมีและมอเตอร์มีขนาดเล็กเกินไป ส่วนหัวจับงานกลิ้ง, อุปกรณ์จับยึดเครื่องมือ (Tool - Holders) และค้ำยึดคมตัด (Tool Tip Carrier) มีขนาดใหญ่เกินไป ทำให้ไม่สามารถทำการติดตั้งได้จึงไม่สามารถทำการกลิ้งชิ้นงานจริงได้
2. ขาดเครื่องมือวัดที่มีความเที่ยงตรงแน่นอนทำให้ไม่สามารถรู้ค่าความละเอียดที่แน่นอนได้ ทำให้ไม่สามารถวัดค่าผิดพลาดของการเคลื่อนที่ที่เที่ยงตรงได้
3. เนื่องจากใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมการทำงาน ทำให้ไม่สะดวกที่จะควบคุมและประมวลผลการทำงานที่มีความซับซ้อนสูงได้

5.2 แนวทางการแก้ปัญหาและการพัฒนา

1. เปลี่ยนตัวชุดแท่นกลิ้งและมอเตอร์ใหม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและสามารถทำงานร่วมกับหัวจับงานกลิ้ง, อุปกรณ์จับยึดเครื่องมือ (Tool Holders) และค้ำยึดคมตัด (Tool Tip Carrier) มีขนาดใหญ่ได้
2. หาเครื่องมือวัดที่มีความละเอียด และความถูกต้อง
3. นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการควบคุมแทนไมโครคอนโทรลเลอร์เนื่องจากคอมพิวเตอร์สามารถใช้ภาษาระดับสูงในการเขียน โปรแกรมควบคุมที่มีความสลับซับซ้อนได้มากกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์และคอมพิวเตอร์สามารถแสดงข้อมูลออกมาในลักษณะรูปภาพ (Graphic Mode) ได้ทำให้เข้าใจได้ง่าย

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่อาจเสร็จได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ และร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่ายด้วยกัน บุคคลแรกที่ต้องกล่าวถึงเพราะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้วิทยานิพนธ์นี้เสร็จลงได้ก็คือ อาจารย์ เทพจิตร เชยไพศา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความเอาใจใส่ แนะนำ และช่วยเหลือเสมอมา ซึ่งต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

และต้องขอขอบพระคุณบุคคลสำคัญที่สุดที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ ก็คือ บิดา มารดา อันเป็นที่เคารพรักยิ่ง ซึ่งได้เลี้ยงดูผู้เขียนมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่ และยังให้กำลังใจ เอาใจใส่เสมอมา ในทุก ๆ ด้านอันหาที่เปรียบมิได้ ข้าพเจ้าขอระลึกในพระคุณอันสุดประมาณ และขอ กราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารอ้างอิง

1. ผศ.ชาติ ตรีภาคกุล, “เทคโนโลยีซีเอ็นซี”, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2538, 339หน้า
2. สุนทร วิฑูสรพจน์, “การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี ของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล 8051”, บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน), 198หน้า
3. รศ.สมยศ จุณณะปิยะ, “การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล MCS-51”, ภาควิชาโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 248หน้า
4. พิสุทธิ อภิขยกุล และ นาย อนุรัตน์ ณะโสธร, “การสร้างแบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องกลึง”, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 299หน้า
5. ชีรวัดน์ ประกอบผล “การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์”, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 188หน้า



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




1-OF-10 DECODER/DRIVER OPEN-COLLECTOR

The SN54/74LS145, 1-of-10 Decoder/Driver, is designed to accept BCD inputs and provide appropriate outputs to drive 10-digit incandescent displays. All outputs remain off for all invalid binary input conditions. It is designed for use as indicator/relay drivers or as an open-collector logic circuit driver. Each of the high breakdown output transistors will sink up to 80 mA of current. Typical power dissipation is 35 mW. This device is fully compatible with all TTL families.

- Low Power Version of 54/74145
- Input Clamp Diodes Limit High Speed Termination Effects

CONNECTION DIAGRAM DIP (TOP VIEW)



PIN NAMES

P_0, P_1, P_2, P_3
 Q_0 to Q_9

BCD Inputs
Outputs (Note b)


LOADING (Note a)

	HIGH	LOW
Open Collector	0.5 U.L.	0.25 U.L.
		15 (7.5) U.L.

NOTES:


- a) 1 TTL Unit Load (U.L.) = 40 μ A HIGH/1.6 mA LOW.
 b) The Output LOW drive factor is 2.5 U.L. for Military (54) and 15 U.L. for Commercial (74) Temperature Ranges.

LOGIC DIAGRAM




SN54/74LS145

1-OF-10 DECODER/DRIVER OPEN-COLLECTOR LOW POWER SCHOTTKY



J SUFFIX
CERAMIC
CASE 620-09



N SUFFIX
PLASTIC
CASE 648-08




D SUFFIX
SOIC
CASE 751B-03

ORDERING INFORMATION

- SN54LSXXXJ Ceramic
- SN74LSXXXN Plastic
- SN74LSXXXD SOIC

LOGIC SYMBOL



V_{CC} = PIN 16
 GND = PIN 8

FAST AND LS TTL DATA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

SN54/74LS145

TRUTH TABLE

INPUTS				OUTPUTS									
P ₃	P ₂	P ₁	P ₀	Q ₀	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄	Q ₅	Q ₆	Q ₇	Q ₈	Q ₉
L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H
L	L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H
L	L	H	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H
L	L	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H	H	H
L	H	L	L	H	H	H	H	L	H	H	H	H	H
L	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H
L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H	H	H
L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H	H
H	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H
H	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L
H	L	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
H	H	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
H	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H

H = HIGH Voltage Level
L = LOW Voltage Level

GUARANTEED OPERATING RANGES

Symbol	Parameter		Min	Typ	Max	Unit
V _{CC}	Supply Voltage	54	4.5	5.0	5.5	V
		74	4.75	5.0	5.25	
T _A	Operating Ambient Temperature Range	54	-55	25	125	C
		74	0	25	70	
V _{OH}	Output Voltage — High	54, 74			15	V
I _{OL}	Output Current — Low	54			12	mA
		74			24	

FAST AND LS TTL DATA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

SN54/74LS145

DC CHARACTERISTICS OVER OPERATING TEMPERATURE RANGE (unless otherwise specified)

Symbol	Parameter		Limits			Unit	Test Conditions
			Min	Typ	Max		
V_{IH}	Input HIGH Voltage		2.0			V	Guaranteed Input HIGH Voltage for All Inputs
V_{IL}	Input LOW Voltage	54		0.7	V	Guaranteed Input LOW Voltage for All Inputs	
		74		0.8			
V_{IK}	Input Clamp Diode Voltage			-0.65	-1.5	V	$V_{CC} = \text{MIN.}, I_{IN} = -18 \text{ mA}$
I_{OH}	Output HIGH Current	54, 74			250	μA	$V_{CC} = \text{MIN.}, V_{OH} = \text{MAX}$
V_{OL}	Output LOW Voltage	54, 74		0.25	0.4	V	$I_{OL} = 12 \text{ mA}$
		74		0.35	0.5	V	$I_{OL} = 24 \text{ mA}$
		54, 74		2.3	3.0	V	$I_{OL} = 80 \text{ mA}$
I_{IH}	Input HIGH Current				20	μA	$V_{CC} = \text{MAX.}, V_{IN} = 2.7 \text{ V}$
					0.1	mA	$V_{CC} = \text{MAX.}, V_{IN} = 7.0 \text{ V}$
I_{IL}	Input LOW Current				-0.4	mA	$V_{CC} = \text{MAX.}, V_{IN} = 0.4 \text{ V}$
I_{CC}	Power Supply Current				13	mA	$V_{CC} = \text{MAX.}, V_{IN} = \text{GND}$

AC CHARACTERISTICS ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

Symbol	Parameter		Limits			Unit	Test Conditions
			Min	Typ	Max		
t_{PHL} t_{PLH}	Propagation Delay P_n Input to Q_n Output				50 50	ns	$V_{CC} = 5.0 \text{ V}$ $C_L = 45 \text{ pF}$

AC WAVEFORMS




Figure 1




Figure 2

FAST AND LS TTL DATA