

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

การควบคุมเครื่องเจาะอัตโนมัติโดยไมโครคอนโทรลเลอร์


Controlling of drilling machine by microcontroller



T117465



เลขหมู่.....  
เลขทะเบียน..... 117465  
วัน,เดือน,ปี..... 5 ต.ค. 2554



ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2553

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การควบคุมเครื่องเจาะอัตโนมัติโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

Controlling of drilling machine by microcontroller



ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2553

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปริญญาานิพนธ์ ปีการศึกษา 2553

ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การควบคุมเครื่องเจาะอัตโนมัติโดยไมโครคอนโทรลเลอร์  
(Controlling of drilling machine by microcontroller)

ผู้จัดทำ

1. นายนพดล นภาอารักษ์ 50010735
2. นายนราชัย ถนัคคำ 50010760
3. นายนรินทร์ แก้วศรีงาม 50010765



(รศ.ดร. สุรพันธ์ เอื้อไพบูรณ์)

อาจารย์ที่ปรึกษา

## กิตติกรรมประกาศ

รายงานและชิ้นงานเครื่องแกะสลักควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ที่จัดทำขึ้นมาสำเร็จลุล่วงไป  
ได้ด้วยดีเพราะได้รับการสนับสนุน ความช่วยเหลือและคำปรึกษาที่ดีจาก รศ.ดร.สุรพันธ์ เอื้อไพบูลย์ ที่ให้  
คำแนะนำรวมทั้งเอื้อเฟื้อสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงานมาโดยตลอดปีการศึกษา รวมทั้งขอบคุณแรงใจ  
จากคุณพ่อ คุณแม่ที่คอยให้กำลังใจในการทำงานตลอดมา



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# การควบคุมเครื่องเจาะอัตโนมัติโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

นายพนพล            นภาอารักษ์ 50010735

นายนราชัย        ถนัดคำ        50010760

นายนรินทร์        แก้วศรีงาม 50010765

รศ.ดร. สุรพันธ์ เอื้อไพบูลย์ อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2553

## บทคัดย่อ

เครื่องเจาะควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นนี้ มีระบบการทำงานโดยการจำค่าของพิกัดต่างๆที่เราต้องการจะเจาะแล้วให้ไมโครคอนโทรลเลอร์สั่งเจาะอัตโนมัติโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการป้อนสัญญาณพัลส์ให้กับตัวควบคุมสเตปป์มอเตอร์และสั่งให้เครื่องเจาะอัตโนมัติที่มีการเคลื่อนที่ในระนาบ 3 มิติ



## Controlling of drilling machine by microcontroller

Mr. Noppadon Napa-arak ID. 50010735

Mr.Narachai Tanadka ID. 50010760


Mr.Narintorn Kawsringam ID. 50010765

Assist. Prof. Dr. Surapan Airphaiboon Advisor

Education Year 2010

### Abstract

Drilling Machine controlled by Microcontroller which invented ,There is the system to work by remembering the coordinates that we want to drill, then Microcontroller order to drill automation using Microcontroller for sent the pulse signals to control stepping motor and ordered the Drilling Machine controlled by Microcontroller move in three dimensions.



# สารบัญ

หน้า

กิตติกรรมประกาศ

IV

บทคัดย่อ

II

Abstract

III

สารบัญ

IV

สารบัญรูป

V

สารบัญตาราง

VI

บทที่ 1 เครื่องเจาะอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

1

บทที่ 2 หลักการทฤษฎี

3

2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์

3

2.1.1 คุณสมบัติเด่นของ ไมโครคอนโทรลเลอร์

3

2.1.2 คุณสมบัติทางเทคนิคของ ไมโครคอนโทรลเลอร์

5

2.1.3 หลักการทำงานของ ไมโครคอนโทรลเลอร์

5

2.1.3.1 คีอ็อก (Cogs)

5

2.1.3.2 ฮับ(Hub)

6

2.1.4 คุณสมบัติ VX-Propeller

7

2.1.5 โครงสร้างและบล็อกไดอะแกรมของ MCU P8X32A

9

2.1.6 การทำงานของวงจร

11

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2 สตีปิ้งมอเตอร์	13
2.2.1 ชนิดของสตีปมอเตอร์	14
2.2.2 ชนิดของสตีปเปอร์มอเตอร์แบ่งตามลักษณะสาย	17
2.2.2.1 แบบไบโพลาร์	17
2.2.2.2 แบบยูนิโพลาร์	18
2.2.3 วิธีการขับ	19
2.2.3.1. การกระตุ้นเฟสแบบเฟสเดียว	19
2.2.3.2. การกระตุ้นเฟสแบบคู่	19
2.2.3.3. การกระตุ้นเฟสแบบคู่-เดี่ยว	19
2.2.4 วิธีการจัดแรงดันที่เกิดจากสนามแม่เหล็กขั้วตัว	19
2.2.4.1. ใช้ไดโอดมาจำกัด	19
2.2.4.2. ใช้ความต้านทานร่วมกับไดโอด	20
2.3 การสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรม(Serial Transmission)	31
2.3.1 การแปลงสัญญาณข้อมูลระหว่างแบบอนุกรมและแบบขนาน	21
2.3.2 การส่งข้อมูลแบบอะซิงโครนัส	23
2.3.3 การส่งข้อมูลแบบซิงโครนัส	24

### บทที่ 3 การออกแบบ 28

#### 3.1 การทำงานของระบบ 28

#### 3.2 ขั้นตอนการออกแบบ 29

##### 3.2.1 การออกแบบวงจรส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์ 29

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2.2 การออกแบบวงจรจับสตีปมอเตอร์	30
บทที่ 4 การทดลอง	32
4.1. การทดสอบหา step ต่อระยะทาง 1 นิ้ว	32
4.2. การทดสอบหาความเป็นเชิงเส้น	35
4.3. การทดสอบหาความคาดเคลื่อนของเครื่องเจาะ	38
บทที่ 5 สรุปและวิจารณ์ผล	40
5.1 สรุปผลการทดลอง	40
5.2 ปัญหาที่พบจากการทำโครงการ	41
5.3 ประโยชน์ของ เครื่องเจาะอัตโนมัติ	41
ภาคผนวก	42
ภาคผนวก ก. รูปภาพส่วนประกอบของเครื่องเจาะอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์	43
ภาคผนวก ข. Code	46
เอกสารอ้างอิง	63



## สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 1.1 บล็อกไดอะแกรมของโครงการชิ้นนี้	1
รูปที่ 2.1 บอร์ด VX-Propeller	8
รูปที่ 2.2 แสดงบล็อกไดอะแกรมของ Chip P8X32A	9
รูปที่ 2.3 แสดงโครงสร้างของ Chip P8X32A(DIP 40 PIN)	10
รูปที่ 2.4 สเต็ปป์มอเตอร์	13
รูปที่ 2.5 ภาพแสดงโครงสร้างของสเต็ปมอเตอร์แบบวาริเวเบิลรีตักแทนซ์	14
รูปที่ 2.6 ภาพแสดงโครงสร้างของสเต็ปมอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวร	15
รูปที่ 2.7 สเต็ปเปอร์มอเตอร์ชนิดไฮบริดขนาด 5 เฟส	16
รูปที่ 2.8 สัญลักษณ์, โครงสร้างและวงจรขับที่ใช้กับมอเตอร์แบบไบโพลาร์ 2 เฟส	17
รูปที่ 2.9 สัญลักษณ์, โครงสร้างและวงจรขับที่ใช้กับมอเตอร์แบบยูนิโพลาร์ 2 เฟส	18
รูปที่ 2.10 วงจรที่ใช้ไดโอดมาจำกัด	19
รูปที่ 2.11 วงจรที่ใช้ความต้านทานร่วมกับไดโอด	20
รูปที่ 2.12 การส่งข้อมูลแบบอนุกรม	21
รูปที่ 2.13 การแปลงข้อมูลจากแบบอนุกรมไปเป็นแบบขนาน(Serial-to-Parallel)	22
รูปที่ 2.14 การแปลงข้อมูลจากแบบขนานไปเป็นแบบอนุกรม(Parallel-to-Serial)	23
รูปที่ 2.15 แสดงรายละเอียดของรูปแบบการส่งข้อมูลแบบอะซิงโครนัส	24
รูปที่ 2.16 ภาพแสดงการส่งข้อมูลแบบซิงโครนัสที่นำเสนอในรูปแบบง่าย	25

รูปที่ 2.17 ภาพแสดงการเข้าจังหวะระหว่างสัญญาณพิก้าและข้อมูลในการส่งข้อมูล	25
รูปที่ 2.18 แสดง โครงสร้างคอนเนคเตอร์ DB-9	26
รูปที่ 2.19 แสดงระดับแรงดันที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลของ RS232-C	27
รูปที่ 2.20 แสดงการเชื่อมต่อระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์กับคอมพิวเตอร์ผ่าน RS232-C	27
รูปที่ 3.1 การทำงานโดยรวมของระบบ	28
รูปที่ 3.2 แสดงวงจรเชื่อมต่อของไมโครคอนโทรลเลอร์	29
รูปที่ 3.3 แสดงวงจรขับสเต็ปมอเตอร์แบบยูนิโพลาร์	30
รูปที่ 3.4 แสดงขั้นตอนการทำงานของเครื่องเจาะcnc	31
รูปที่ 4.1 กราฟแสดงการหา step ต่อระยะทาง 1 นิ้ว	32
รูปที่ 4.2 กราฟแสดงความเป็นเชิงเส้น ของแกน X	35
รูปที่ 4.3 กราฟแสดงความเป็นเชิงเส้น ของแกน Y	36
รูปที่ 4.4 กราฟแสดงความเป็นเชิงเส้น ของแกน Z	37
รูปที่ 4.5 กราฟแสดงความผิดพลาดของเครื่องเจาะ	39

## สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 2.1 รายละเอียด PIN

11

ตารางที่ 4.1 ตารางแสดง Step ต่อระยะทาง 1 นิ้ว

32

ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงความเป็น Linear ของแกน X

35

ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงความเป็น Linear ของแกน Y

36

ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงความเป็น Linear ของแกน Z

37

ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงความผิดพลาดของเครื่องเจาะ โดยการใช้ 2 Operator

38




## บทที่ 1

### การควบคุมเครื่องเจาะอัตโนมัติโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

#### Controlling of drilling machine by microcontroller

ในปัจจุบันนี้มีการนำเทคนิคการเจาะและเทคนิคการสั่งการควบคุมการเคลื่อนที่มาใช้ทั้งในภาคการวิจัยและการใช้งานทางภาคอุตสาหกรรม ทางผู้จัดทำโครงการนี้จึงมีความคิดที่จะศึกษาและผลผลิตชิ้นงานโดยใช้ความรู้ที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการเครื่องเจาะอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นมาเพื่อนำความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ให้เกิดการประดิษฐ์พัฒนาอุปกรณ์ขึ้น โดยสามารถนำมาใช้งานได้จริง รวมถึงเรียนรู้ถึงการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นช่วงระหว่างทำโครงการ

ลักษณะการทำงานโดยรวมของเครื่องเจาะอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์นั้น ในขั้นแรกจะรับข้อมูลจากผู้ใช้งานผ่านปุ่มกดซึ่งจ่ายต่อการใช้งานไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประมวลผลการเคลื่อนที่อีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งงานและควบคุมการทำงานของเครื่องเจาะอัตโนมัติเคลื่อนที่ตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้งานในขั้นแรกนั่นเอง ในการทำงานของเครื่องเจาะสลักนี้จะใช้สเต็ปมอเตอร์เข้ามาควบคุมการเคลื่อนที่ของหัวเจาะในระนาบ 3 มิติ ซึ่งจะเป็นการเคลื่อนที่ไปตามจุดบนระนาบ 2 มิติ



รูปที่ 1.1 บล็อกไดอะแกรมของโครงการชิ้นนี้

## CNC คืออะไร

CNC เป็นคำย่อของ Computer Numerical Control แปลว่าการควบคุมเชิงตัวเลขด้วย คอมพิวเตอร์ เป็นการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลต่าง ๆ เช่น เครื่องกัดซีเอ็นซี เครื่องกลึงซีเอ็นซี เครื่องเจียระไน เครื่อง EDM ฯลฯ ซึ่งสามารถทำให้ผลิตชิ้นส่วนได้รวดเร็วถูกต้อง และเที่ยงตรง

เครื่องจักรซีเอ็นซีแต่ละแบบแต่ละรุ่นจะมีลักษณะเฉพาะ และการประยุกต์ใช้งานที่ต่างกันออกไปแต่เครื่องจักรกลซีเอ็นซีทั้งหมดมีข้อดีเหมือน ๆ กันคือ

1. เครื่องจักรกลซีเอ็นซีทุกเครื่อง ได้รับการปรับปรุงให้มีการทำงานอัตโนมัติทำให้ลดความวุ่นวายของผู้ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตชิ้นงาน เครื่องจักรซีเอ็นซีหลายเครื่องสามารถทำงานโดยที่ผู้ควบคุมไม่ต้องคอยนั่งเฝ้าในระหว่างวัฏจักรการทำงานของเครื่อง (Machining cycle) และผู้ควบคุมสามารถไปทำงานอย่างอื่นได้ สิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้เครื่องจักรซีเอ็นซีได้ประโยชน์หลายอย่างรวมทั้งลดความเหนื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากคนมีน้อยมากมีความคงเส้นคงวาในการผลิตและสามารถทำนายเวลาในการผลิตแต่ละชิ้นได้
2. เทคโนโลยีซีเอ็นซีคือความคงเส้นคงวาและความถูกต้องแม่นยำของชิ้นงาน ซึ่งหมายความว่าเมื่อ โปรแกรมที่เขียนทำงานอย่างถูกต้องแล้ว การผลิตชิ้นส่วน 2 ชิ้น 10 ชิ้น หรือ 1000 ชิ้นให้เหมือนกันทุกประการสามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยความสม่ำเสมอ
3. ความยืดหยุ่นในการทำงานเนื่องจากเครื่องจักรกลเหล่านี้ทำงานตามโปรแกรมการทำงานที่ต่างกันก็ง่ายเหมือนกับการโหลดโปรแกรมที่ต่างกัน เมื่อโปรแกรมประมวลผลและทำการผลิตชิ้นงานแล้ว เราสามารถเรียกโปรแกรมนั้นกลับมาใช้ใหม่ในครั้งต่อไปเมื่อต้องทำงานชิ้นนั้นอีก

## บทที่ 2

### หลักการและทฤษฎี

#### 2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์

**Propeller** มัลติคอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์นวัตกรรมใหม่ของไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต

**Propeller** หรือ โพรเพลเลอร์ คือชื่อของไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิตอนุกรมใหม่จาก **Parallax**

(www.parallax.com) ที่มีสถาปัตยกรรมที่พิเศษคือ มีซีพียูภายใน 8 ตัวหรือ 8 ค็อก (cog) ที่สามารถทำงานแยกจากกันอย่างอิสระหรือร่วมกันทำงานก็ได้ นับเป็นแนวคิดใหม่ที่ร่วมสมัย และนับเป็นการปฏิวัติวงการไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิตครั้งสำคัญ

การพัฒนาโปรแกรมสำหรับ โพรเพลเลอร์ทำได้ด้วยโปรแกรมภาษาใหม่ที่เรียกว่า สปิน (spin) และภาษาแอสเซมบลี โดยภาษาสปินนั้นเป็นภาษาสูงที่มีการทำงานแบบออบเจกต์ (high-level object-based language)

##### 2.1.1 คุณสมบัติเด่นของโพรเพลเลอร์

- ประกอบด้วย 8 ซีพียู หรือเรียกว่า 8 ค็อก ที่สามารถทำงานได้พร้อมกันอย่างเป็นอิสระ โดยมีการควบคุมการใช้ทรัพยากรร่วมกันผ่านทางตัวเชื่อมโยงกลางหรือ central hub
- มีความเร็วในการทำงานสูงและด้วยการทำงานที่เป็นอิสระของแต่ละค็อกทำให้สามารถรองรับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบได้อย่างเร็วเพียงพอ จึงไม่ต้องใช้กระบวนการอินเทอร์รัปต์ช่วยทำให้การเขียนโปรแกรมเพื่อรองรับการทำงานในแต่ละเหตุการณ์ลดความซับซ้อนลงได้อย่างมาก
- มีการใช้สัญญาณนาฬิกาของระบบร่วมกัน ทำให้สามารถอ้างอิงค่าเวลาหลักเดียวกันได้ทำให้การทำงานของแต่ละค็อกมีจังหวะที่สอดคล้องกัน
- ภาษาสปินซึ่งมีลักษณะเป็น โปรแกรมภาษาสูงแบบออบเจกต์ได้รับการออกแบบให้ง่ายต่อการเรียนรู้ และสามารถรองรับการทำงานของโพรเพลเลอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ภาษาแอสเซมบลีของโพรเพลเลอร์ได้จัดเตรียมคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไข และมีตัวแปรที่ใช้ในการตรวจสอบการทำงานอย่างสมบูรณ์ ทั้งยังสามารถรองรับการทำงานในลักษณะที่ต้องมีการตัดสินใจพร้อมๆ กันหลาย

เงื่อนไขด้วย พร้อมกันนั้นยังมีการคำนึงถึงการลดสัญญาณรบกวนและความเพี้ยนของสัญญาณที่เกิดขึ้นจากการประมวลผลคำสั่งและตัวคำสั่งเองมีรูปแบบการทำงานที่ตรงไปตรงมา ชัดเจน ส่งผลให้ผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถลดเวลาในการเขียนโปรแกรมลงได้อย่างมาก

- แต่ละค็อกจะประกอบด้วยตัวประมวลผลหรือโปรเซสเซอร์ที่มีการทำงานอย่างเป็นอิสระมีแรม 2 กิโลไบต์ ที่เมื่อกำหนดให้ทำงานเป็นรีจิสเตอร์ 32 บิต จะได้ทั้งสิ้นถึง 512 ตัว มีโมดูลตัวนับความสามารถสูงที่ทำงานร่วมกับเฟสล็อกคูล ทำให้แต่ละค็อกทำงานได้เร็วถึง 80 MHz มีวงจรกำเนิดสัญญาณและส่วนควบคุมพอร์ตอินพุตเอาต์พุตที่เป็นอิสระ
- สัญญาณนาฬิกาของระบบมาได้จาก 3 แหล่งคือ วงจรออสซิลเลเตอร์ RC ภายในเลือกได้ระหว่าง 12 หรือ 20 MHz จากแหล่งกำเนิดสัญญาณนาฬิกาภายนอก และจากการทวีคูณความถี่ของคริสตอลด้วยวงจรเฟสล็อกคูล โดยปกติแล้วจะเลือกใช้คริสตอล 5 MHz แล้วเลือก PLL×16 ทำให้ได้สัญญาณนาฬิกาของระบบที่มีความถี่ 80 MHz ในขณะที่ส่วนเชื่อมต่อโยกกลางจะทำงานด้วยความถี่ที่ลดลงครึ่งหนึ่งของสัญญาณนาฬิกาหลัก
- มีขาพอร์ตอินพุตเอาต์พุตรวม 32 ขา โดยกำหนดให้ใช้ 2 ขาสำหรับต่อหน่วยความจำอีพีรอมสำหรับเก็บโปรแกรมของผู้ใช้งาน และอีก 2 ขาสำหรับการควบคุมโหลดโปรแกรม สามารถขับกระแสเชิงบวกและลบสูงสุด 40mA ต่อขา
- โพรเพลเลอร์ใช้หน่วยความจำอีพีรอมภายนอกในการเก็บโปรแกรมของผู้ใช้งาน ทำให้อายุการใช้งานของตัวชิปจึงไม่ขึ้นกับจำนวนรอบของการลบและโปรแกรมใหม่ของหน่วยความจำโปรแกรม
- การควบคุมโหลดโปรแกรมทำได้ง่ายมากเพียงต่อเข้ากับวงจรเชื่อมต่อพอร์ตอนุกรม อาทิวงจรของไอซี MAX3232 หรือต่อผ่านชิปแปลงสัญญาณพอร์ต USB เป็นพอร์ตอนุกรมอย่าง FT232RL ไม่ต้องการเครื่องโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติม
- ด้วยความเร็วในการทำงานที่สูง และมีส่วนกำเนิดสัญญาณภาพที่มากถึง 8 ชุด ทำให้เหมาะสมอย่างมากในการนำโปรเพลเลอร์ไปใช้ในการกำเนิดสัญญาณภาพไม่ว่าจะแสดงผลด้วยจอโทรทัศน์ด้วยสัญญาณวิดีโอ หรือแสดงผลด้วยจอ VGA ด้วยสัญญาณแม่สีแสง นั่นคือพื้นฐานหลักในการสร้างเครื่องเล่นวิดีโอเกม และการสร้างระบบนำเสนอ (presentation) ภาพกราฟิกด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เพียงตัวเดียว
- สามารถเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดและเมาส์ได้ และเมื่อรวมกับความสามารถการสร้างสัญญาณภาพได้ จึงสามารถนำโปรเพลเลอร์ไปสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กแบบใช้จอโทรทัศน์เป็นตัวแสดงผลได้
- ใช้ไฟเลี้ยงในย่าน 2.7 ถึง 3.6 V กระแสไฟฟ้าสูงสุดเมื่อขับโหลดเต็มที่คือ 300 mA
- มีตัวถังให้เลือกใช้ 3 แบบคือ DIP 40 ขา, LQFP 44 ขา และ QFN 44 ขา

- มีซอฟต์แวร์ Propeller IDE ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถสร้างระบบไฟล์ที่มีรูปการต่อวงจรได้ ทำให้สามารถนำโค้ดไปถ่ายทอดต่อได้สะดวก และช่วยให้การเรียนรู้ทำได้ง่ายและสนุกสนานและที่สำคัญซอฟต์แวร์แจกฟรี สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดได้ที่ [www.parallax.com](http://www.parallax.com)

### 2.1.2 คุณสมบัติทางเทคนิคของโปรเพลเลอร์

- เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ภายในประกอบไปด้วยโปรเซสเซอร์ขนาด 32 บิตถึง 8 ชุด
- ทำงานที่แรงดัน 3.3 โวลต์ (2.7V ถึง 3.6V)
- ขาพอร์ตสามารถจ่ายกระแสซิงค์และซอร์สได้ 40 mA ต่อขา และ 100mA ต่อพอร์ต (8 ขา)
- มีวงจรกำเนิดสัญญาณพิกภายใน 12 MHz หรือ 20 kHz เลือกกำหนดค่าได้
- ทำงานด้วยสัญญาณพิกจากภายนอกความถี่ตั้งแต่ซีถึง 80 MHz
- สามารถใช้คริสตอล 4 MHz ถึง 8 MHz ร่วมกับตัวคูณสัญญาณพิกความถี่สูงสุด 80 MHz
- สามารถเชื่อมต่อคริสตอลภายนอกได้ โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อตัวเก็บประจุ
- หน่วยความจำของทั้งระบบแบ่งเป็นหน่วยความจำอีอีพรอม 32 กิโลไบต์ (KB) และหน่วยความจำ แรม 32 KB
- ในแต่ละโปรเซสเซอร์มีหน่วยจำแรม ตัวละ 2 KB
- การจัดการหน่วยความจำเป็นแบบ 32 บิต
- จำนวนพอร์ตอินพุตเอาต์ 32 ขา

### 2.1.3 หลักการทำงานของโปรเพลเลอร์

รูปที่ 1-2 แสดงให้เห็นบล็อกไดอะแกรมการทำงานของโปรเพลเลอร์ ซึ่งประกอบด้วยโปรเซสเซอร์ที่ทำงานแยกกันอิสระถึง 8 ชุด โดยจะเรียกโปรเซสเซอร์เหล่านี้ว่า Cog หมายเลข 0 ถึง 7

#### 2.1.3.1 ค็อก (Cogs)

ในแต่ละค็อกจะประกอบไปด้วยหน่วยความจำแรม 2 KB โดยกำหนดเป็นหน่วยความจำแบบ 32 บิต จำนวน 512 ตัว นอกจากนี้ภายในโปรเซสเซอร์แต่ละตัวยังมีโมดูลเคาน์เตอร์แบบพิเศษพร้อมเฟลลิ่งกลุ๊ป 2 ตัว โมดูลสร้างสัญญาณวิดีโอ รีจิสเตอร์พอร์ตเอาต์พุต รีจิสเตอร์กำหนดทิศทางของพอร์ตอินพุต และรีจิสเตอร์ตัวอื่นๆ ซึ่งไม่ได้แสดงให้เห็นในบล็อกไดอะแกรม

ค็อกทั้ง 8 ตัวทำงานด้วยวงจรกำเนิดสัญญาณพิกาลหลัก ซึ่งค็อกแต่ละตัวจะอ้างอิงการทำงานกันได้ด้วยสัญญาณพิกาล และจะเริ่มต้นทำงานพร้อมกันและใช้ทรัพยากรด้วยกัน ค็อกแต่ละตัวสามารถสั่งให้ทำงานหรือหยุดทำงาน ได้ในขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม และสามารถควบคุมให้แต่ละค็อกทำงานไปพร้อมๆ กันได้ โดยจะทำงานเป็นอิสระหรือ เชื่อมโยงถึงกันได้ผ่านหน่วยความจำแรมหลัก(Main RAM) ซึ่งแยกไปต่างหาก

หน่วยความจำภายในค็อกแต่ละตัว เรียกว่า ค็อกแรม (Cog RAM) โดยค็อกแรมจะแบ่งหน่วยความจำเป็นรีจิสเตอร์ขนาด 32 บิตจำนวน 512 ตัวสามารถใช้งานได้อย่างอิสระ ยกเว้น รีจิสเตอร์ 16 ตำแหน่งสุดท้ายซึ่งสงวนไว้สำหรับรีจิสเตอร์ฟังก์ชัน พิเศษ เช่น รีจิสเตอร์เคาน์เตอร์ , รีจิสเตอร์พอร์ตอินพุตเอาต์พุต เป็นต้น

### 2.1.3.2 ฮับ(Hub) : ส่วนเชื่อมโยงหลัก

ฮับทำหน้าที่จัดระเบียบการทำงานของระบบทั้งหมด โดยจะยอมให้ค็อกที่ละตัวเท่านั้นที่จะติดต่อกับทรัพยากรหลักของระบบ โดยจะหมุนเวียนติดต่อกับค็อกตั้งแต่หมายเลข 0 ถึง 7 แล้วกลับไปหมายเลข 0 ใหม่เป็นลักษณะวนรอบ ส่วนของฮับและระบบบัสของมันทำงานด้วยความเร็วครึ่งหนึ่งของสัญญาณพิกาลของทั้งระบบ ทำให้ค็อก 1 ตัวจะติดต่อกับทุกๆ 16 ไซเคิลของสัญญาณพิกาลและใช้เวลา 7 ไซเคิลเพื่อเอ็กซีคิวต์คำสั่ง ดังนั้น ฮับจะติดต่อกับค็อกตัวใดตัวหนึ่งได้ อาจใช้เวลาเพียง 7 ไซเคิล หรือนานถึง 22 ไซเคิล เนื่องจากจะต้องรอให้ฮับวนจนครบรอบ


### VX-Propeller

Propeller microcontroller Education Board  
บอร์ดเรียนรู้และใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ Propeller

VX-Propeller บนบอร์ดได้เลือกใช้ชิปโพรเพลเลอร์เบอร์ P8X32A-D40 คู่ร่วมกับชิป FT232RL เพื่อรองรับการดาวน์โหลดโปรแกรมผ่านพอร์ต USB มีการต่อชิปโพรเพลเลอร์เข้ากับอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตตั้งแต่ระดับพื้นฐานอย่าง LED และลำโพง จนถึงขั้นก้าวหน้าอย่าง SD การ์ด, จอภาพ VGA, จอโทรทัศน์ผ่านช่อง AV, คีย์บอร์ดหรือเมาส์แบบ PS2 และวงจรแปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิตอลแบบอนุกรม นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรขาพอร์ตอิสระมากถึง 14 ขา ให้สามารถนำไปใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้อย่างมากเพียงพอ

#### 2.1.4 คุณสมบัติ VX-Propeller

- ใช้ชิปโปรเซสเซอร์เบอร์ P8X32-D40 พร้อมคริสตอล 5MHz สามารถรันด้วยความถี่สัญญาณนาฬิกาสูงสุด 80MHz ด้วยวงจรเฟสล็อกคูล (PLLx16) ภายในตัวชิป มีความเร็วในการประมวลผล 160MIPS จาก 8 ค็อก แต่ละค็อกมีความเร็ว 20MIPS
- หน่วยความจำอีอีพรอม 32 กิโลไบต์จาก ไอซีอีอีพรอมภายนอกเบอร์ 24LC256
- หน่วยความจำแรมภายใน 32 กิโลไบต์
- มีจุดต่อพอร์ตสำหรับติดต่ออุปกรณ์ภายนอก 14 ขา
- ความนำไหลข้อมูลและโปรแกรมผ่านทางพอร์ต USB
- ต้องการแรงดันไฟตรงในย่าน +6 ถึง +12V บนบอร์ดมีวงจรควบคุมไฟเลี้ยงคงที่ที่ +5V และ +3.3V
- LED 8 ช่อง ทำงานด้วยลอจิก “1” (ต่อร่วมกับวงจรเชื่อมต่อจอภาพ VGA)
- มีวงจรเชื่อมต่อจอภาพ VGA (ต่อร่วมกับ LED)
- มีวงจรเชื่อมต่อจอภาพด้วยสัญญาณวิดีโอ รองรับทั้งระบบ PAL และ NTSC
- มีลำโพง 8W 100mW สำหรับขับเสียง
- มีวงจรเชื่อมต่อผ่านพอร์ต PS2 สามารถเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดและเมาส์ได้
- มีวงจรเชื่อมต่อซ็อกเก็ตของ SD การ์ด
- เชื่อมต่อไอซีแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล 10 บิต 4 ช่อง แบ่งเป็นจุดต่ออินพุตสัญญาณอนาล็อก 3 ช่อง และมีตัวต้านทานปรับค่าได้บนบอร์ดเพื่อทดสอบสัญญาณอนาล็อกอีก 1 ช่อง




รูปที่ 2.1 บอร์ด VX-Propeller




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.1.5 โครงสร้างและบล็อกโคะแกรมของ MCU P8X32A



รูปที่ 2.2 แสดงบล็อกโคะแกรมของ Chip P8X32A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.3 แสดง โครงสร้างของ Chip P8X32A(DIP 40 PIN)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ตารางที่ 2.1 รายละเอียด PIN

PIN Name	Direction	Description
P0-P31	I/O	เป็น Port I/O โดยมีระดับ Logic อยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งของ VDD หรือ 1.6 VDC ที่แรงดัน 3.3 VDC ใน 32 Pin นี้จะมียูต์ด้วยกัน 4 Pin ซึ่งจะ ถูกกำหนดให้ทำงานในหน้าที่พิเศษหลังจาก Power-up หรือ Reset ก็คือ P28 – I2C SCL ซึ่งจะ ใช้ต่อไปยัง EEPROM ภายนอก P29 – I2C SDA ซึ่งจะ ใช้ต่อไปยัง EEPROM ภายนอก P30 – Serial Tx ใช้สำหรับ Download Code และ ส่งข้อมูล ผ่านทาง RS232 P31 – Serial Rx ใช้สำหรับ Download Code และ รับข้อมูล ผ่านทาง RS232
VDD	---	3.3 V Power (2.7-3.6 VDC)
VSS	---	Ground
BOEn	I	Brown Out Enable(Active Low) จะใช้ต่อไปยัง VDD หรือ VSS ถ้ามันเป็น Low ขา RESn จะกลายเป็น Output แต่จะยังสามารถ Drive Low เพื่อ Reset Chip ได้ ถ้าเป็น high ขา RESn จะทำหน้าที่เป็น Input
RESn	I/O	Reset(Active Low) เมื่อเป็น Low ที่ Chip และ Cog ทั้งหมด จะถูก Disable PIN I/O จะถูกปล่อยลอย และ Chip จะ Restart ภายในเวลา 50ms หลังจาก Logic ที่ RESn เปลี่ยนจาก Low เป็น High
XI	I	Crystal Input
XO	O	Crystal Output

### 2.1.6 การทำงานของวงจร

บอร์ด VX-Propeller เป็นบอร์ดที่ดึงเอาความสามารถของไมโครคอนโทรลเลอร์ Propeller มาใช้อย่างเต็มที่ โดยแสดงรายละเอียดการเชื่อมต่อวงจรทั้งหมดรูปที่ 2.2 สามารถอธิบายการทำงานในส่วนต่างๆ ได้ดังนี้

ภาคจ่ายไฟจะรับแรงดันอินพุตจากแหล่งจ่ายไฟตรงสองแหล่งด้วยกันคือ จากจุดต่อแจ๊กอะแดปเตอร์และจุดต่อเทอมินอลบล็อก สำหรับจุดต่อแจ๊กอะแดปเตอร์จะมีไดโอดบริดจ์ต่อไว้เพื่อป้องกันการกลับขั้วของวงจร ก่อนส่งให้กับไอซี 78R05 เพื่อเรกูเลตแรงดันให้เหลือ 5 โวลต์ ใช้ไฟเลี้ยงวงจรในส่วนแรงดัน 5 โวลต์เช่นจุดต่อ VGA และจุดต่อคีย์บอร์ด จากนั้นส่งเข้าไปยังเรกูเลเตอร์เบอร์ 78R33 เพื่อเรกูเรตให้เหลือ 3.3 โวลต์ เป็นไฟเลี้ยงให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ

ภาคสื่อสารข้อมูลกับคอมพิวเตอร์และคาน์โหนดโปรแกรม เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB โดยใช้ไอซี FT232RL ทำหน้าที่แปลงรูปแบบการสื่อสารข้อมูลจาก USB ให้เป็นการสื่อสารแบบอนุกรม ซึ่ง Propeller ต้องการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สายสัญญาณในการเชื่อมต่อ 3 สาย ประกอบด้วย Tx, Rx และ DTR โดยขาสัญญาณ DTR จะต่อเข้ากับขา Reset ของ Propeller เพื่อรีเซ็ตตัวมันและเข้าสู่โหมดโปรแกรม แต่เนื่องจากจะต้องป้อนสัญญาณรีเซ็ตด้วยลอจิก “0” จึงจำเป็นต้องต่อทรานซิสเตอร์ Q1 ไว้เพื่อกลับสถานะลอจิกและจะรีเซ็ตเมื่อขา DTR มีลอจิก “1” ไอซี FT23RL เมื่อติดต่อกับคอมพิวเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะแสดงสถานะที่ LED 3 โดย LED 3 (สีน้ำเงิน) จะติดสว่าง และเมื่อมีการส่งข้อมูล LED 4 (สีเหลือง) ก็จะติดสว่าง

ส่วนหัวใจหลักของวงจรของวงจรเป็นชิปโพรเพลเลอร์ทำงานด้วยคริสตอลภายนอก 5 MHz ซึ่งสามารถใช้วงจรคูณสัญญาณภายในให้ได้ความถี่สูงถึง 80 MHz ตัวมันจะมีขาอินพุตเอาต์พุตทั้งหมดทั้งหมด 32 ขา ถูกใช้งานเพื่อสื่อสารข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ คือขา Rx และ Tx ใช้เชื่อมต่อกับหน่วยความจำอีอีพรอมเพื่อเก็บข้อมูลโปรแกรมอีก 2 ขา นอกนั้นใช้งานได้เอนกประสงค์

บอร์ด VX-Propeller ได้จัดการเชื่อมต่อขาพอร์ทกับขาอุปกรณ์ภายนอกไว้ดังนี้

P0 ถึง P3 ต่อกับซ็อกเก็ต SD การ์ด

P10 ต่อกับ ไอซีแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลเบอร์ QP410

P11 ต่อกับลำโพง

P12 ถึง P15 ต่อกับวงจรจัดสัญญาณวิดีโอ

P16 ถึง P23 ต่อกับวงจรจัดสัญญาณเพื่อเชื่อมต่อกับมอนิเตอร์ VGA และต่อพ่วงเข้ากับ LED จำนวน 8 ดวง โดยมีสวิทช์จัมเปอร์เลือกการทำงาน

P26 ถึง P27 ต่อกับจุดต่อ PS2 สำหรับต่อคีย์บอร์ดภายนอก

สำหรับขาที่เหลือต่อไปยังคอนเน็กเตอร์ PORT-1 และ PORT-2 ซึ่งออกแบบตำแหน่งให้สามารถสร้างบอร์ดเสริมในภายหลังได้โดยง่าย ไอซีแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล 4 ช่องจะสื่อสารกับโพรเพลเลอร์ในแบบอนุกรมด้วยสายสัญญาณเพียงเส้นเดียว มีการต่อขาอินพุตอนาล็อกเข้ากับจุดต่อแบบแจ็กสเตอริโอ 3 ช่อง ดังนั้นหากมีความต้องการการต่อใช้งานจะต้องทำสายสัญญาณที่มีหัวปลั๊กเป็นแบบสเตอริโอ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.2 สเต็ปป์มอเตอร์ (Stepping Motor)

มอเตอร์เป็นเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เปลี่ยนพลังงานทางไฟฟ้ามาทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นภายในมอเตอร์แล้วไปจับขดลวดตัวนำอาร์เมเจอร์หมุน ทำให้เพลลาของมอเตอร์หมุน ซึ่งจะได้พลังงานกลออกไปใช้งาน

สเต็ปป์มอเตอร์เป็นมอเตอร์นิยมนำไปใช้งานที่ต้องการความแม่นยำและทิศทางที่แน่นอนเนื่องจากสเต็ปป์มอเตอร์จะเคลื่อนที่ทีละขั้น ขั้นละ 0.9 , 1.8 , 5 , 7.5 , 15 หรือ 50 องศา ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติแต่ละชนิดของสเต็ปป์มอเตอร์ตัวนั้น ๆ ซึ่งมีจะแตกต่างจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงทั่วไป ( DC Motor ) ที่จะหมุนแบบต่อเนื่อง ไม่สามารถหมุนเป็นแบบสเต็ปๆ ได้ ดังนั้นในการนำไปกำหนดตำแหน่งจึงควบคุมได้ยากกว่า ส่วนใหญ่จะใช้สเต็ปป์มอเตอร์มาทำการควบคุมโดยใช้วิธีในระบบดิจิทัล เช่น ระบบขับเคลื่อนหัวแม่พิมพ์ในพรินเตอร์ ( Printer ) ระบบขับเคลื่อนตำแหน่งของปากกาในพล็อตเตอร์ ( X-Y Plotter ) ระบบขับเคลื่อนหัวอ่านในเครื่องอ่านบันทึกดิสก์ไดรฟ์ ( Disk drive )



รูปที่ 2.4 สเต็ปป์มอเตอร์

ข้อดีของสเต็ปป์มอเตอร์เมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอร์กระแสตรง

1. การควบคุมไม่ต้องอาศัยตัวตรวจจับการหมุน
2. ไม่ต้องใช้แปรงถ่าน ดังนั้นจึงทำให้ไม่มีส่วนที่จะต้องสึกหรอ และปัญหาของการสปาร์คที่ทำให้เกิดสัญญาณรบกวน
3. การควบคุมโดยทางวงจรดิจิทัลหรือไมโครโพรเซสเซอร์ ทำได้ง่าย และสะดวก

### 2.2.1 ชนิดของสเต็ปมอเตอร์ที่พบในปัจจุบันมี 3 ลักษณะดังนี้


2.2.1.1 วารีเอเบิลรีลักแตนซ์ (Variable Reluctance : VR) โรเตอร์(Rotor) ทำด้วยเหล็กอ่อนรูปทรงกระบอกและทำเป็นลักษณะฟัน (teeth) สเตเตอร์(Stator)จะมีลวดพันและจะทำเป็นลักษณะของฟันเช่นกันเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวดที่สเตเตอร์จะเกิดเป็นขั้วแม่เหล็กที่ฟันของสเตเตอร์และเหนี่ยวนำให้ฟันของโรเตอร์เกิดเป็นขั้วแม่เหล็กที่มีขั้วตรงกันข้ามกับสเตเตอร์ทำให้เกิดคู่กันเกิดการหมุนของโรเตอร์ขึ้น มอเตอร์ชนิดนี้โดยปกติจะมีขนาด 3 เฟส ในบางครั้งอาจพบถึง 4 เฟส มอเตอร์ชนิดนี้ถ้าไม่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวดบนสเตเตอร์ตัวโรเตอร์จะไม่เกิดแรงดึงดูดกับสเตเตอร์ มอเตอร์ชนิดนี้ไม่นิยมนำไปใช้งานอุตสาหกรรมแต่จะถูกนำไปใช้กับงานที่มีขนาดเล็ก เช่น Micro-positioning table เป็นต้น เพราะ ไม่มีส่วนที่เป็นแม่เหล็กถาวร ดังนั้นในขณะที่ไม่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวดที่สเตเตอร์จึงไม่เกิดแรงดึงดูด วิธีการขับ(Driving)หรือการกระตุ้นเฟส(Phase Excitation) จะทำดังนี้คือ ต่อปลายด้านcommon เข้ากับแหล่งจ่ายไฟขั้วบวก(+) แล้วทำการสวิตซ์ให้ปลายด้าน A , B ,C ต่อลงกราวด์(Ground)ตามลำดับ ทีละปลายแล้วทำเช่นนี้เรื่อยไป แต่ถ้าต้องการให้หมุนกลับก็สวิตซ์ย้อนกลับ และในการอธิบายต่อจากนี้ไปจะไม่ขอกกล่าวถึงมอเตอร์ชนิดนี้อีก



รูปที่ 2.5 ภาพแสดงโครงสร้างของสเต็ปมอเตอร์แบบวารีเอเบิลรีลักแตนซ์


2.2.1.2 แบบแม่เหล็กถาวร ( Permanent Magnet : PM)โรเตอร์( Rotor ) ทำด้วยแม่เหล็กถาวรรูปทรงกระบอกเรียบ สเตเตอร์(Stator)จะมีขดลวดพัน และก็จะทำเป็นฟัน เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวดที่สเตเตอร์จะเกิดเป็นขั้วแม่เหล็กที่ฟันของสเตเตอร์และจะดึงดูดกับขั้วของแม่เหล็กถาวรที่โรเตอร์ทำให้เกิดการหมุนของโรเตอร์ขึ้น มอเตอร์ชนิดนี้โดยจะมีตั้งแต่ขนาด 2 เฟสขึ้นไปมอเตอร์ชนิดนี้ไม่นิยมนำไปใช้งานอุตสาหกรรมแต่จะถูก นำไปใช้กับอุปกรณ์

คอมพิวเตอรืเช่นตัวขั้ววงล้อที่ใช้หมุนเพื่อเลื่อนกระดาษของเครื่องพิมพ์ เป็นต้นเพราะความเร็วต่ำแรงบิดต่ำ และนอกจากนี้ด้วยโครงสร้างของมอเตอร์ชนิดนี้ทำให้มุมที่หมุนไปแต่ละสเต็ป(Step Angle)ไม่ละเอียดเช่น สเต็ปละ 3.6 , 7.5 , 15 , 18 องศา เป็นต้น มอเตอร์ชนิดนี้ถึงไม่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวดบนสเตเตอร์ ( Stator ) ตัวโรเตอร์จะเกิดแรงดึงดูดกับสเตเตอร์ซึ่งเกิดจากอำนาจของแม่เหล็กถาวรที่โรเตอร์ทำให้หมุนได้ยาก จำนวนขั้วแม่เหล็กที่โรเตอร์สามารถนับได้จากจำนวนขั้วแม่เหล็กที่จะเกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดที่สเตเตอร์ชุดใดชุดหนึ่ง



รูปที่ 2.6 ภาพแสดง โครงสร้างของสเต็ปมอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวร

2.2.1.3 แบบผสม ( Hybrid : HB ) ใช้หลักการทํางานของทั้งสองแบบมาออกแบบโดยที่สเตเตอร์จะคล้ายกับแบบ VR ส่วนโรเตอร์จะคล้ายแบบPM แต่จะทําเป็นฟัน มอเตอร์แบบนี้นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมเพราะแรงบิดสูง ความละเอียดของสเต็ปในการหมุนสูง , ความเร็วสูงกว่าสองแบบที่กล่าวมาแล้ว มอเตอร์ชนิดนี้โดยปกติจะมีขนาด 2 เฟส ถึง 5 เฟส และมอเตอร์ชนิดนี้ได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ เหนือกว่าเดิมไปอีกโดยให้ชื่อว่า “Enhanced Hybrid” ซึ่งจะไม่อธิบาย




รูปที่ 2.7 สเต็ปเปอร์มอเตอร์ชนิดไฮบริดขนาด 5 เฟส

เฟสของสเต็ปเปอร์มอเตอร์ ( Stepper Motor Phase ) หมายถึง จำนวนขดลวดที่พันอยู่บนสเตเตอร์ซึ่งแยกออกจากกันอย่างอิสระ รูปที่ 2.3 แสดงตัวอย่างมอเตอร์ขนาด 3 เฟส ในกรณีของมอเตอร์แบบยูนิโพลาร์ 2 เฟสนั้นมักถูกจะเรียกเป็นมอเตอร์ขนาด 4 เฟสก็เพราะขดลวดที่พันอยู่บนสเตเตอร์แต่ละขดจะมี 2 ขด จึงเข้าใจว่ามี 4 ขดลวด แต่ถ้าพิจารณากันจริงๆจะพบว่าขดลวดทั้งสองนั้นเป็นขดลวดขดเดี่ยวแต่มีจุดต่อตรงกลางขดเท่านั้น


2.2.2 ชนิดของสเต็ปเปอร์มอเตอร์แบ่งตามลักษณะสายที่ใช้ต่อกับวงจรขับ แบ่งออกได้ 2 แบบคือ

2.2.2.1 แบบไบโพลาร์ (Bipolar) ขดลวดที่สเตเตอร์แต่ละชุดจะไม่มีจุดรวมการต่อเข้ากับวงจรขับจะใช้ปลายทั้งสอง ด้านของขดลวดแต่ละชุด การทำให้เกิดขั้วแม่เหล็กที่สเตเตอร์ทำได้โดยการจ่ายกระแสไฟจากปลายด้านหนึ่งไปยัง ปลายอีกด้านหนึ่งของขดลวดและการเปลี่ยนขั้วแม่เหล็กที่สเตเตอร์ชุดเดียวกันนี้ก็ได้โดยสลับทิศทางกรไหลของ กระแสไฟฟ้านั่นเอง ดังนั้นวงจรขับที่ใช้จึงจำเป็นต้องสามารถกลับทิศทางกรไหลของกระแสได้ กรณีเป็นมอเตอร์ 2 เฟสจะมีสายที่ใช้ต่อกับวงจร 4 สาย



รูปที่ 2.8 สัญลักษณ์, โครงสร้างและวงจรขับที่ใช้กับมอเตอร์แบบไบโพลาร์ 2 เฟส

2.2.2.2 แบบยูนิโพล ( Unipolar ) ขดลวดที่สเตเตอร์แต่ละชุดจะมีจตุรวม การพันขดลวดจะพันในแบบ Bifilar การต่อเข้ากับวงจรขับจะใช้ปลายของขดลวดแต่ละด้านต่อเข้ากับวงจรขับและใช้จตุรวมต่อเข้ากับขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟ การทำให้เกิดขั้วแม่เหล็กที่สเตเตอร์ทำได้โดยการจ่ายกระแสไฟให้ไหลจากจตุรวมลงกราวด์มาครบวงจรที่ปลายด้านหนึ่งของขดลวด การเปลี่ยนขั้วแม่เหล็กที่สเตเตอร์ชุดเดียวกันนี้ก็ได้โดยเปลี่ยนการจ่ายกระแส ไฟฟ้าจากขดหนึ่งไปยังอีกขดหนึ่งของขดลวดที่พันอยู่บนสเตเตอร์ชุดเดียวกัน ดังนั้นวงจรขับจึงเป็นวงจรสวิตช์ เพื่อให้จ่ายกระแสไฟที่ผ่านขดลวดครบวงจรเท่านั้น กรณีเป็นมอเตอร์ 2 เฟสจะมีสายที่ใช้ต่อเข้ากับวงจร 5 หรือ 6 สาย



รูปที่ 2.9 สัญลักษณ์, โครงสร้างและวงจรขับที่ใช้กับมอเตอร์แบบยูนิโพล 2 เฟส

### 2.2.3 วิธีการขับ(Driving)หรือวิธีการกระตุ้นเฟส (Phase Excitation)

การกระตุ้นเฟสของสเต็ปเปอร์มอเตอร์คือ การจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังขดลวดที่สเตเตอร์ของแต่ละเฟสเพื่อให้มอเตอร์หมุนนั่นเอง แบ่งออกเป็น 3 วิธีคือ

#### 2.2.3.1. การกระตุ้นเฟสแบบเฟสเดียว(One phase excitation) หรือ Half Drive

การกระตุ้นเฟสแบบนี้ทำได้โดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยัง ขดลวดบนสเตเตอร์ครึ่งละหนึ่งขดเรียงลำดับกันไปดังนี้

#### 2.2.3.2. การกระตุ้นเฟสแบบคู่ Two phase excitation หรือ Full Step

การกระตุ้นเฟสแบบนี้ทำได้โดยการจ่ายกระแสไฟฟ้า ไปยังขดลวดครึ่งละสองขดที่อยู่ใกล้กันบนสเตเตอร์ดังนี้

#### 2.2.3.3. การกระตุ้นเฟสแบบคู่-เดี่ยว One - Two phase excitation หรือ Half Step

การกระตุ้นเฟสแบบนี้ทำได้โดยการจ่ายกระแสไฟฟ้า ไปยังขดลวดครึ่งละสองขดที่อยู่ใกล้กันบนสเตเตอร์สลับกับการจ่ายกระแสไฟฟ้าครึ่งหนึ่งขดบนสเตเตอร์ ดังนี้

### 2.2.4 วิธีการกำจัดแรงดันที่เกิดจากสนามแม่เหล็กยุบตัว

2.2.4.1. ใช้ไดโอดมาจำกัด(Diode suppression) คือการนำไดโอดมาต่อขนานกับขดลวดนั้น ในขณะที่ทรานซิสเตอร์ on จะไม่มีกระแสไหลผ่านไดโอดเพราะเป็นการทำให้ไบอัสย้อนกลับแก่ไดโอด เมื่อทรานซิสเตอร์ off Back emf voltage ที่มีค่ามากกว่าแหล่งจ่ายจะถูกทำให้ลัดวงจรโดยกระแสจะไหลผ่านไดโอดและค่าความต้านทานของขดลวด เราเรียกไดโอดที่ทำหน้าที่นี้ว่า Flyback Diode หรือ Free wheeling diode




รูปที่ 2.10 วงจรที่ใช้ไดโอดมาจำกัด

2.2.4.2. ใช้ความต้านทานร่วมกับไดโอด(Diode + Resistance suppression) คือ

วิธีการนี้จะทำให้เวลาที่ใช้ในการกำจัด Back emf voltage เร็วกว่าการการใช้ไดโอดเพียงอย่างเดียว


การหาค่าความต้านทานหาได้ดังนี้  $R_s(max)=[R \cdot V_{ce(max)} / V] - 1$



รูปที่ 2.11 วงจรที่ใช้ความต้านทานร่วมกับไดโอด

### 2.3 การสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรม(Serial Transmission)


วิธีการสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรมนั้น สัญญาณจะทยอยส่งไปตามสายสื่อสารเพียงเส้นเดียวซึ่งแสดงได้ดังรูปที่ 2.18 จะเห็นว่าบิตจะทยอยส่งออกมาทีละบิตจากคันทงไปยังปลายทาง โดยปลายทางจะทำการรวบรวมสัญญาณหรือบิตที่ทยอยส่งมาจนครบ 8 บิต หรือ 1 ไบท์ เพื่อนำไปใช้งานต่อไป




รูปที่ 2.12 การส่งข้อมูลแบบอนุกรม

2.3.1 การแปลงสัญญาณข้อมูลระหว่างแบบอนุกรมและแบบขนาน

ในการแปลงรูปแบบข้อมูลระหว่างอนุกรมและขนาน จะอาศัยรีจิสเตอร์เพื่อเป็นบัฟเฟอร์ในการเก็บข้อมูลชั่วคราว เช่น ข้อมูลที่ส่งเข้ามาเป็นรูปแบบอนุกรมซึ่งจะส่งเรียงเข้ามาทีละบิต และเมื่อเข้ามาถึงปลายทาง บิตแต่ละบิตจะถูกนำมาจัดเก็บเรียงลำดับกันอยู่ในบัฟเฟอร์ จนกระทั่งครบตามจำนวนบิตที่ต้องการ เช่น เรียงกันจนครบ 8 บิต จากนั้นรีจิสเตอร์ก็จะส่งข้อมูลทั้งหมดนี้ออกไปด้วยการส่งสัญญาณให้หน่วยประมวลผลรับทราบ เพื่อให้โปรแกรมนำไปที่เหล่านั้นไปประมวลผลต่อไป ในขณะที่หากต้องการแปลงข้อมูลในรูปแบบขนานกลับไปเป็นแบบอนุกรม ก็สามารถทำได้ด้วยกระบวนการดังกล่าวในทิศทางตรงข้ามโดยพิจารณาจากรูปที่ 2.19 และรูปที่ 2.20 ที่แสดงขั้นตอนการแปลงข้อมูลระหว่างแบบอนุกรมและแบบขนาน ซึ่งกระบวนการแปลงสัญญาณข้อมูลเหล่านี้จะมีวงจรพิเศษที่เรียกว่า UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter) ที่ทำการแปลงข้อมูลแบบขนานเป็นแบบอนุกรมหรือแปลงกลับจากแบบอนุกรมเป็นแบบขนาน นอกจากนี้ยังมีวงจรที่เรียกว่า USART(Universal Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter) ซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ UART แต่จะมีส่วนของการทำงานกับการซิงโครไนส์ข้อมูลด้วย ปัญหาของการส่งข้อมูลแบบอนุกรม คือเรื่องแบ่งตัวอักษรแต่ละตัวว่าจะแบ่ง ณ ตำแหน่งบิตใดซึ่งทั้งฝ่ายต้นทางและปลายทางจะต้องมีข้อตกลงร่วมกัน กล่าวคือ ทั้งฝ่ายต้นทางและปลายทางจะต้องรับรู้ร่วมกันว่าจะต้องแบ่งแต่ละตัวอักษร ณ ตำแหน่งบิตใด เนื่องจากบิตแต่ละบิตจะทยอยส่งมาเป็นลำดับเรื่อยๆ ดังนั้น การส่งข้อมูลแบบอนุกรมจึงมีวิธีการอยู่ 2 วิธีด้วยกัน คือการส่งข้อมูลแบบอะซิงโครไนส์ และการส่งข้อมูลแบบซิงโครไนส์



รูปที่ 2.13 การแปลงข้อมูลจากแบบอนุกรมไปเป็นแบบขนาน(Serial-to-Parallel)




รูปที่ 2.14 การแปลงข้อมูลจากแบบขนานไปเป็นแบบอนุกรม(Parallel-to-Serial)


### 2.3.2 การส่งข้อมูลแบบอะซิงโครนัส(Asynchronous Transmission)

การส่งข้อมูลแบบอะซิงโครนัสเป็นการสื่อสารด้วยวิธีการส่งอักขระ(Character) แต่ละตัว ณ เวลาใดก็ได้โดยฝ่ายส่งข้อมูลและฝ่ายรับข้อมูลต่างก็มีสัญญาณนาฬิกาควบคุมจังหวะการทำงานด้วยตัวเอง จึงทำให้การทำงานของทั้งสองฝ่ายไม่สอดคล้องกันตามจังหวะนาฬิกา กล่าวคือจะเป็นอิสระต่อกัน แต่อย่างไรก็ตามสัญญาณนาฬิกาทั้งสองฝ่ายนั้นจะต้องมีความถี่เท่ากัน

ในสถานะนิ่งเฉย(Idle State)ที่ไม่มีมีการส่งข้อมูลใดๆ(บางครั้งเรียกสภาวะ Marking) จะถูกกำหนดให้สัญญาณมีค่าเป็น “1” แต่เมื่อมีการส่งข้อมูลระดับสัญญาณจะถูกกำหนดให้เป็น “0” อยู่ช่วงเวลาหนึ่งทำให้เกิดเป็นบิตขึ้นมามีหนึ่งบิตที่เรียกว่า บิตเริ่มต้น(Start Bit) เพื่อบ่งบอกเวลานับจากนี้ไปจะมีข้อมูลส่งมา และเมื่อฝ่ายส่งได้ส่งบิตข้อมูลจนครบตามจำนวนบิตที่ต้องการแล้ว จากนั้นก็จะส่งข้อมูลอีกบิตหนึ่ง ซึ่งระดับสัญญาณจะถูกกำหนดให้เป็น “1” เป็นตัวปิดท้ายที่เรียกว่า บิตสิ้นสุด(Stop Bit) เพื่อบ่งบอกให้รู้ว่าได้ส่งข้อมูลครบแล้ว โดยสัญญาณ “1” ที่เป็นบิตสิ้นสุดนี้จะส่งมานานช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทำให้ฝ่ายรับได้รับรู้ทันทีที่มีการส่งบิตสิ้นสุดมาแล้ว



(a) Character format




รูปที่ 2.15 แสดงรายละเอียดของรูปแบบการส่งข้อมูลแบบอะซิงโครนัส

หลังจากที่ได้รับข้อมูลครบตามจำนวนบิต ตัวอักษรตัวที่สองที่จะส่งเป็นลำดับถัดไป ก็ไม่ต้องมีเวลาเท่ากันเสมอ ซึ่งหากยังไม่มีข้อมูล สัญญาณก็จะอยู่ในสถานะนิ่งเฉยเพื่อรอการส่งข้อมูลลำดับถัดไป


### 2.3.3 การส่งข้อมูลแบบซิงโครนัส(Synchronous Transmission)

การส่งข้อมูลแบบซิงโครนัสเป็นการส่งข้อมูลแบบกลุ่ม โดยบิตที่ทยอยส่งเข้ามาจะมีการรวมกลุ่มกันให้มีขนาดใหญ่ขึ้นที่เรียกว่าเฟรมหรือบล็อกข้อมูล ซึ่งอาจจะประกอบด้วยหลายๆอักขระด้วยกัน โดยระหว่างการส่งจะปราศจากช่องว่าง รวมถึงบิตเริ่มต้นและบิตสิ้นสุด ซึ่งทำให้ไม่มีอะไรมาคั่นระหว่างข้อมูลแต่ละตัว จึงทำให้การกะจังหวะ(Timing) กลายเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการส่งข้อมูลแบบซิงโครนัส กล่าวคือ ทั้งฝ่ายส่งข้อมูลและฝ่ายรับข้อมูลจะต้องทำงานสอดคล้องกันตามจังหวะของสัญญาณนาฬิกา โดยฝ่ายรับข้อมูลจะได้รับสัญญาณนาฬิกาจากฝ่ายส่งข้อมูล


ดังนั้นวิธีการส่งข้อมูลชนิดนี้สัญญาณนาฬิกาทั้งฝ่ายรับและฝ่ายส่งจะต้องซิงโครไนซ์กันฝ่ายส่งอาจส่งสัญญาณนาฬิกาแยกออกมาพร้อมกับข้อมูลดังรูปที่ 2.23(a) แต่วิธีการนี้จะใช้ได้ดีกับระยะทาง ใกล้เคียงๆ เพราะจะเกิดปัญหาเรื่องของสัญญาณที่อ่อนตัวลง แต่ก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งดังรูปที่ 2.23(b)ซึ่งจะเป็นการนำเอาสัญญาณนาฬิกา รวมเข้ากับสัญญาณข้อมูล เช่น การเข้ารหัสแบบแมนเชสเตอร์ในระบบแลน เป็นต้น



รูปที่ 2.16 ภาพแสดงการส่งข้อมูลแบบซิงโครนัสที่นำเสนอในรูปแบบง่าย



(a) separately




(b) together

รูปที่ 2.17 ภาพแสดงการเข้าจังหวะระหว่างสัญญาณนาฬิกาและข้อมูลในการส่งข้อมูล


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

มาตรฐานRS232-C เป็นมาตรฐานในการรับและส่งข้อมูลระหว่าง DTE (Data Terminal Equipment)กับ DCE (Data Communication Equipment) โดยใช้เทคนิคการสื่อสารไบนารีแบบอนุกรม โดยการใช้สื่อสารแบบอนุกรมที่นิยมใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส รูปที่ 2.24 แสดงลักษณะโครงสร้างของคอนเนคเตอร์ DB-9 ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร




รูปที่ 2.18 แสดงโครงสร้างคอนเนคเตอร์ DB-9

- Received Line Signal Detect : ขานี้จะ active เมื่อมีการส่งสัญญาณ Carrier จากโมเด็ม
- Received Data : ขานี้สำหรับรับข้อมูลอนุกรมจากคอมพิวเตอร์
- Transmitted Data : ขานี้สำหรับส่งข้อมูลอนุกรมจากคอมพิวเตอร์
- DTE Ready : ใช้บอกอุปกรณ์ปลายทางว่าต้องการติดต่อ
- Signal Ground : กราวด์ของวงจร
- DCE Ready : ใช้คู่กับขา DTE Ready ในการตรวจสอบการติดต่อ
- Request To Send : ใช้บอกอุปกรณ์ปลายทางให้ส่งข้อมูลกลับมาให้
- Clear To Send : ใช้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ปลายทางพร้อมส่งข้อมูลหรือไม่
- Ring Indicator : ขานี้จะ active เมื่อ โมเด็ม ได้รับสัญญาณจาก โทรศัพท์



ในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นแต่ละส่วนมีมาตรฐานต่างกันจึงต้องทำการแปลงแรงดันให้อยู่ในมาตรฐานการใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้วงจรรวมเบอร์ ADM3232




รูปที่ 2.20 แสดงการเชื่อมต่อระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์กับคอมพิวเตอร์ผ่าน RS232-C

### บทที่ 3

#### การออกแบบ

##### 3.1 การทำงานของระบบ



รูปที่ 3.1 การทำงานโดยรวมของระบบ

ผู้ใช้งานจะกำหนดข้อมูลและคำสั่งต่างๆผ่านปุ่มกดในการรับข้อมูลจากผู้ใช้งานหลังจากนั้นจะส่งข้อมูลหรือคำสั่งไปยังคอนโทรลเลอร์ โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ในโครงการชิ้นนี้คือ VX-Propeller โดยใช้ชิปโปรเซสเซอร์เบอร์ P8X32-D40 LCP2138 โดยเมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์ได้รับคำสั่งจากปุ่มกดแล้วนำมาประมวลเพื่อส่งพัลส์และทิศทางไปยังตัวขับเคลื่อนปั๊มมอเตอร์แกน X และแกน Y และส่งเคลื่อนที่ส่วนหัวเจาะ การทำงานในแต่ละส่วนมีดังนี้

Motor Driver ของแกน X เป็นตัวรับสัญญาณพัลส์และทิศทางจากไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อทำการส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังเฟสต่างๆ ของสเต็ปปั๊มมอเตอร์ที่ควบคุมแกน X

Motor Driver ของแกน Y เป็นตัวรับสัญญาณพัลส์และทิศทางจากไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อทำการส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังเฟสต่างๆ ของสเต็ปปั๊มมอเตอร์ที่ควบคุมแกน Y

Motor Driver of Driller เป็นตัวรับสัญญาณควบคุมจากไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อส่งพัลส์และทิศทางไปยังมอเตอร์หัวเจาะ

Stepping Motor ของแกน X เป็นสเต็ปปั๊มมอเตอร์ควบคุมการเคลื่อนที่ทางแกน X


Stepping Motor ของแกน Y เป็นสเต็ปปั๊มมอเตอร์ควบคุมการเคลื่อนที่ทางแกน Y

Driller Motor เป็นมอเตอร์ควบคุมความสูงของหัวเจาะว่าต้องการความลึกขนาดไหน

### 3.2 ขั้นตอนการออกแบบ

#### 3.2.1 การออกแบบวงจรส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์

วงจรในส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์จะเป็นการรับข้อมูลจากการกดปุ่มทิศทางมาทำการประมวลผลและสั่งคำสั่งควบคุมการเคลื่อนที่ของสเต็ปมอเตอร์ทั้งในแกนx, แกนy และในแกน z โดยเราจะป้อนพัลส์กำหนดความเร็วในการเคลื่อนที่และเลือกทิศทางการเคลื่อนที่ให้กับวงจรขับสเต็ปมอเตอร์




รูปที่ 3.2 แสดงวงจรเชื่อมต่อของไมโครคอนโทรลเลอร์

จากรูปที่ 3.2 ขา P4 ป้อนพัลส์ให้วงจรขับสเต็ปมอเตอร์ควบคุมความเร็วการเคลื่อนที่ในแนวแกน X ขา P5 ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ในแกน X+ และควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ในแกน X- ขา P6 ป้อนพัลส์ให้วงจรขับสเต็ปมอเตอร์ควบคุมความเร็วการเคลื่อนที่ในแนวแกน Y ขา P7 ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ในแกน Y+ และควบคุมทิศ

ทางการเคลื่อนที่ในแกน Y- ขา P8 ป้อนพัลส์ให้วงจรขับสเต็ปมอเตอร์ควบคุมความเร็วการเคลื่อนที่ในแนวแกน Z ขาP9 ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ในแกน X+ และควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ในแกน X- และขา P2 ควบคุมการหมุนของหัวเจาะ

### 3.2.2 การออกแบบวงจรขับสเต็ปมอเตอร์

ในการทำโครงการครั้งนี้ใช้ตัวขับสเต็ปมอเตอร์แบบไบโพลาร์แบบสำเร็จรูปที่มีอยู่เดิมแล้วมาใช้ วงจรขับสเต็ปนี้เราจะป้อนทิศทางและพัลส์ความถี่เพื่อควบคุมความเร็ว แล้วตัวขับสเต็ปมอเตอร์จะทำการป้อนแรงดันเรียงเฟสของสเต็ปมอเตอร์โดยอัตโนมัติ



รูปที่ 3.3 แสดงวงจรขับสเต็ปมอเตอร์แบบยูนิโพลาร์



รูปที่ 3.4 แสดงขั้นตอนการทำงานของเครื่องเจาะcnc

## บทที่ 4


### การทดลอง

#### 4.1. การทดสอบหา step ต่อระยะทาง 1 นิ้ว

ตารางที่ 4.1 ตารางแสดง Step ต่อระยะทาง 1 นิ้ว

ครั้งที่	แกน	X	Y	Z
1		2093	2031	2653
2		2073	1999	2650
3		2078	2045	2666
4		2078	2098	2536
5		2011	2151	2519
เฉลี่ย		2066.6	2064.8	2604.8

กราฟแสดงการหา step ต่อระยะทาง 1 นิ้ว



รูปที่ 4.1 กราฟแสดงการหา step ต่อระยะทาง 1 นิ้ว

จากตารางแสดงผลการหา Step ต่อระยะทาง 1 นิ้ว เพื่อที่จะหาความละเอียดของ 1 Step ซึ่งจากการคำนวณ

**Stepping Motor X-AXIS 1Step = 12.3 um**

**Stepping Motor Y-AXIS 1Step = 12.3 um**

**Stepping Motor Z-AXIS 1Step = 9.75 um**

การหาความถี่ของ Pulse ที่ออกจาก Microcontroller

หาจาก การเทียบจาก clock ของตัว Microcontroller

12\_000\_000

ได้ 1 วินาที

10\_000

ได้ 1/1200 วินาที

จาก  $f = 1/T$

$T = 1/1200$  วินาที

ดังนั้น  $F = 1200$  Hz

การหาระยะทางของ 1 Step ของ Stepping Motor X-AXIS

หาจากเทียบระยะทาง

1 นิ้ว ได้ 2066.6 Step , 1 นิ้ว = 2.54 cm

หาระยะทาง 1 Step

$2.54/2066.6 = 0.00123$  cm or 12.3 um

ดังนั้น 1 Step = 12.3 um

#### การหาระยะทางของ 1 Step ของ Steping Motor Y-AXIS

หาจากเทียบระยะทาง

1 นิ้ว ได้ 2064.8 Step , 1 นิ้ว = 2.54 cm

หาระยะทาง 1 Step

$$2.54/2064.8 = 0.00123 \text{ cm or } 12.3 \text{ um}$$

ดังนั้น 1 Step = 12.3 um

#### การหาระยะทางของ 1 Step ของ Steping Motor Z-AXIS

หาจากเทียบระยะทาง

1 นิ้ว ได้ 2604.8 Step , 1 นิ้ว = 2.54 cm

หาระยะทาง 1 Step

$$2.54/2604.8 = 0.000975 \text{ cm or } 9.75 \text{ um}$$


ดังนั้น 1 Step = 9.75 um

#### 4.2. การทดสอบหาความเป็นเชิงเส้น

ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงความเป็น Linear ของแกน X

ระยะทาง(นิ้ว) ครั้งที่	1	2	4	6
1	2111	4090	8111	12190
2	2013	4091	8107	12191
3	2036	4084	8058	12183
4	2026	4009	8156	12196
5	2012	3995	8194	12151
เฉลี่ย	2039.6	4053.8	8125.2	12182.2

กราฟแสดงความเป็นเชิงเส้น ของแกน X




รูปที่ 4.2 กราฟแสดงความเป็นเชิงเส้น ของแกน X

จากตารางแสดงผลการหาความเป็น Linear ของแกน X ซึ่งคิดจากการวัดระยะทางที่แตกต่างกัน 1,2,4,6 นิ้ว เพื่อ  
ดูการเคลื่อนที่ของมอเตอร์

ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงความเป็น Linear ของแกน Y

ระยะทาง(นิ้ว) ครั้งที่	1	2	4	6
1	2100	4100	8050	12200
2	2075	4045	8113	12273
3	2096	4119	8083	12157
4	2111	4147	8116	12301
5	2074	4093	8036	12215
เฉลี่ย	2091.2	4100.8	8079.6	12229.2

กราฟแสดงความเป็นเชิงเส้น ของแกน Y



รูปที่ 4.3 กราฟแสดงความเป็นเชิงเส้น ของแกน Y


จากตารางแสดงผลการหาความเป็น Linear ของแกน Y ซึ่งคิดจากการวัดระยะทางที่แตกต่างกัน 1,2,4,6 นิ้ว เพื่อ  
ดูการเคลื่อนที่ของมอเตอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงความเป็น Linear ของแกน Z

ระยะทาง(นิ้ว) ครั้งที่	0.5	1	1.5	2
1	1320	2600	3799	5228
2	1333	2622	3750	5177
3	1300	2589	3772	5100
4	1260	2676	3766	5085
5	1416	2642	3820	5063
เฉลี่ย	1325.8	2625.8	3781.4	5130.6

กราฟแสดงความเป็นเชิงเส้น ของแกน Z



รูปที่ 4.4 กราฟแสดงความเป็นเชิงเส้น ของแกน Z

จากตารางแสดงผลการหาความเป็น Linear ของแกน Z ซึ่งคิดจากการวัดระยะทางที่แตกต่างกัน

0.5 , 1 , 1.5 , 2 นิ้ว เพื่อดูการเคลื่อนที่ของมอเตอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 4.3. การทดสอบหาความผิดพลาดของเครื่องเจาะ

ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงความผิดพลาดของเครื่องเจาะ โดยการใช้ 2 Operator

#### Operator 1


ครั้งที่	พิกัด	พิกัดที่ 1		พิกัดที่ 2		พิกัดที่ 3	
		ค่าเฉลี่ย	ความผิดพลาด	ค่าเฉลี่ย	ความผิดพลาด	ค่าเฉลี่ย	ความผิดพลาด
		4000 , 6000		8000 , 14000		14000 , 20000	
1		4018 , 5917		7982 , 14171		14021 , 19939	
2		3703 , 5989		7998 , 14087		14196 , 19878	
3		3809 , 5960		7984 , 13894		14744 , 19858	
4		3722 , 5969		7928 , 14071		14177 , 19963	
5		3883 , 5992		7931 , 13998		14485 , 19901	
	ค่าเฉลี่ย	3827 , 5965.4		7964.6 , 14044.2		14324.6 , 19907.8	
	ความผิดพลาด	0.04325 , 0.00577		0.00443 , 0.00316		0.02318 , 0.00461	

#### Operator 2

ครั้งที่	พิกัด	พิกัดที่ 1		พิกัดที่ 2		พิกัดที่ 3	
		ค่าเฉลี่ย	ความผิดพลาด	ค่าเฉลี่ย	ความผิดพลาด	ค่าเฉลี่ย	ความผิดพลาด
		4000 , 6000		8000 , 14000		14000 , 20000	
1		3940 , 6262		7815 , 14312		14365 , 20200	
2		3953 , 6121		7883 , 14249		14311 , 20079	
3		3766 , 5974		7984 , 14052		14246 , 20045	

4	3869 , 5976	7890 , 13966	14143 , 20109
5	3920 , 6121	8539 , 14098	15112 , 20120
ค่าเฉลี่ย	3889.6 , 6090.8	8002.2 , 14135.4	14435.4 , 20110.6
ความผิดพลาด	0.0276 , 0.01513	0.00027 , 0.00967	0.03110 , 0.00553

กราฟแสดงความผิดพลาดของเครื่องเจาะ



รูปที่ 4.5 กราฟแสดงความผิดพลาดของเครื่องเจาะ

จากตารางแสดงความผิดพลาดของเครื่องเจาะนี้ โดยการใช้ 2 operator ในการเจาะพิกัดจุด 3 จุด ที่ตำแหน่ง (X,Y) คือ (4000,6000) , (8000,14000) , (14000,20000) โดยทดลองทั้งหมด 5 ครั้ง ที่ใช้ในการทำการทดลองเพื่อหาความผิดพลาดในการทดลอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 5

### สรุปและวิจารณ์ผล

#### 5.1 สรุปผลการทดลอง

จากผลการทดลองเราสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมเครื่องเจาะอัตโนมัติ ให้รับ input ได้ และสามารถแสดงจำนวน Step ออกทางหน้าจอ VGA ได้ และสามารถสั่งการทำงานของเครื่องเจาะให้ทำงานอัตโนมัติตามค่าที่ได้ทำการจดจำไว้ ซึ่งเมื่อทำการเจาะเสร็จก็สามารถเคลื่อนที่กลับสู่จุดเริ่มต้นได้

จากการทดลองหาจำนวน Step ต่อระยะทาง 1 นิ้ว ซึ่งเราได้ระยะแกน X-AXIS 1Step = 12.3 um ,  
Y-AXIS 1Step = 12.3 um , Z-AXIS 1Step = 9.75 um

จากการทดลองหาความผิดพลาด จะเห็นว่ามีผิดพลาดเกิดขึ้นในการทำการทดลอง ซึ่งอาจจะเกิดจากตัวอุปกรณ์หรือตัวบุคคล ตัวอุปกรณ์เช่น เลเซอร์ ซึ่งมีความละเอียดของลำแสงน้อยจึงทำให้การคาดคะเนอาจเกิดการคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น วิธีแก้ไขอาจจะใช้ส่วนโปรแกรมอื่นๆ เสริมในการ detect find coordinate ที่แม่นยำยิ่งขึ้น

จากการทดลองตรวจสอบความเป็นเชิงเส้นสำหรับส่วนการทดลองหาความเป็น Linear จะเป็นการทดสอบการเคลื่อนที่ในระยะต่างๆ คือ 1,2,4,6 นิ้ว เพื่อดูความคงที่ของมอเตอร์(ความเป็นLinear)ซึ่งจากการทดลองจะเห็นว่าการเคลื่อนที่ของมอเตอร์มีความเป็นเชิงเส้น

## 5.2. ปัญหาที่พบจากการทำโครงการ

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดไม่มีความละเอียดเพียงพอ
2. ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ที่ใช้งานและตัวบุคคลที่ทำการใช้งาน
3. ความคลาดเคลื่อนจากระบบทางกลของเครื่องมือที่ใช้ในการทำโครงการ
4. ภาษาที่ใช้เขียน โปรแกรมเป็นภาษาใหม่จึงยากต่อการศึกษา
5. คู่มือที่ใช้ในการศึกษามีน้อย

## 5.3. ประโยชน์ของ เครื่องเจาะอัตโนมัติ

1. ลดความวุ่นวายของผู้ควบคุม
2. ลดความเหนื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน
3. สามารถทำนายเวลาในการผลิตแต่ละชิ้นได้
4. ความคงเส้นคงวาในการผลิตและความถูกต้องแม่นยำของชิ้นงาน
5. เราสามารถเรียกโปรแกรมนั้นกลับมาใช้ใหม่ในครั้งต่อไปเมื่อต้องทำงานชิ้นนั้นอีก
6. สามารถเห็นพิกัดที่เจาะออกทางหน้าจอ VGA ได้


ภาคผนวก




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ภาคผนวก ก.


## รูปภาพส่วนประกอบของเครื่องเจาะอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์




รูปที่ ก.1 เครื่องเจาะอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์



รูปที่ ก.2 ส่วนไมโครคอนโทรลเลอร์ (บอร์ด VX-Propeller)




รูปที่ ก.3 Power Supply




รูปที่ ก.4 ปุ่มกดที่ใช้งาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ ก.5 หน้าจอที่ใช้แสดงผล



รูปที่ ก.6 เครื่องเจาะอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ภาคผนวก ข. Code

```

{
+++++
*** DRILLING MACHINE *****
15/03/2011
// AE BIG PURE //

+++++
*** OUTPUTS ****
Pin 0 WD LED..... watch dog blinks when processor is running
stepper outputs are active LOW
Pin 2 is OUT for Spindle
Pin 4 is OUT for X stepper motor
Pin 5 is OUT for X direction
Pin 6 is OUT for Y stepper motor
Pin 7 is OUT for Y direction
Pin 8 is OUT for Z stepper motor
Pin 9 is OUT for Z direction
Pin16-Pin23 are OUTs for VGA
Use main VGA screen to align PB's in order
will be in order for other screens
Pin 24 PB w/ pull up SELECT [Far Right]
Pin 25 PB w/ pull up DOWN
Pin 26 PB w/ pull up UP
Pin 27 PB w/ pull up RESET [Far Left]
Pin 1 PB w/ pull up MEMMORY
}
CON _clkmode = xtall + pll16x
_xinfreq = 5_000_000

VAR long N1, Xstepper_stack[50], Ystepper_stack[50], Zstepper_stack[50] ' COG Space
VAR long Item,Mam, Old_Item,Old_Mam, base_color, sel_color, now_color ' item selected on VGA
monitor
var LONG WDvga, Z1' Watch dog flash to vga
VAR Long Xstep, Ystep, Zstep ' current motor postions
VAR long Xtime, Ytime, Ztime ' current motor speed
VAR Long width1,width2,width3,Deep,Radius ' Shared VAR Between shapes
Var long Xcut, Ycut, Zcut ' Target motor positions
VAR long CX ,CY, CZ,A1,A2,A3,B1,B2,B3 'Moves X stepper motor CY 'Moves Y stepper motor
CZ 'Moves Z stepper motor
VAR long OKcut ' motors may be trned on in autiomatic
var long Length1,Length2,Length3,spindle

OBJ

```

```

NUM : "Simple_numbers"
VGA : "vga_text"
CIR : "ED_Trig" 'uses COG.... does math for circles

```

```

PUB Main ' inits Watch dog & cogs & VGA

```

```

'+++++
' set up Watch Dog WD with just one counter ( takes NO processor time)
Dira[0] := 1 ' WD output
CtrB := %00010000000000000000000000000000 'MODE
FrqB := 325 'WD flash Speed BIGGER is faster
'+++++

```

```

cognew (Xstepper ,@Xstepper_stack) 'STARTS COG for X stepper motor
cognew (Ystepper ,@Ystepper_stack) 'STARTS COG for Y stepper motor
cognew (Zstepper ,@Zstepper_stack) 'STARTS COG for Z stepper motor
Cir.Start 'starts trig COG
VGA.start(16) ' SetUp VGA
Start 'Run Mill Machine
'+++++ END of MAIN +++++

```

```

PUB Start 'loop that keeps it all Happening

```

```

'splash_SCREEN 'SHOW current version !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VGA.out($0C) 'ready to set color
VGA.out(0) ' Color
VGA.str(string($0A,1,$0B,1,"CNC Drilling Machine Automatic",$0A,9,$0B,2,$C,7,"BY AE BIG
PURE"))
VGA.str(string($0A,6,$0B,6,$C,6,"2000 steps = 1 Inch"))
' send PB discriptions to VGA
Item := $FF ' UPDATE
Sequencer ' Select Item Helps Init main screen
Item := 4
Mam := $FF

```

```

Mam := 4

```

```

Repeat ' MAIN Loop

```

```

    updateXYZ 'Display XYZ & spin DOG wheel on VGA
    Sequencer
        ' Select Item updtae screen
    CheckPB 'read PB (select)
    CheckMem

```

```

+++++
Sub Sequencer | temp ' Picks Item to HighLight
base_color :=0
sel_color := 1

```

```

iF Old_Item == Item  ' No change
  Return

temp := item  ' deselect old
now_color := base_color
Item:= Old_Item  ' deselect old
Update_Item  ' DeSelect
Item := Temp  ' Select New
Now_color := sel_color
Update_Item  ' Select New
Old_Item := Item
RETURN
'+++++ END SEQUENCER ++++++

PUB Update_Item

  IF Item== $FF
    Now_color := base_color
' Always update X Y Z
  UpdateXYZ  'vga Displ

  IF Item == 4  OR Item == $FF  ' $FF update ALL  for refresh
    VGA.out($0C) 'ready to set color
    VGA.out(now_color)  ' Color
    VGA.str(string($0A,1,$0B,9,"Manual X"))

  IF Item == 5  OR Item == $FF  ' $FF update ALL  for refresh
    VGA.out($0C) 'ready to set color
    VGA.out(now_color)  ' Color
    VGA.str(string($0A,1,$0B,10,"Manual Y"))

  IF Item == 6  OR Item == $FF  ' $FF update ALL  for refresh
    VGA.out($0C) 'ready to set color
    VGA.out(now_color)  ' Color
    VGA.str(string($0A,1,$0B,11,"Manual Z"))

  IF Item == 7  OR Item == $FF  ' $FF update ALL  for refresh
    VGA.out($0C) 'ready to set color
    VGA.out(now_color)  ' Color
    VGA.str(string($0A,15,$0B,10,"Mememory use ", $04 ))

RETURN  ' default back to calling Prgm
'Item:= -200  ' set to rectangle Mode
'Item:= -100  ' set to circle Mode

```

```
+++++ END update item +++++
```

```
PUB Xstepper 'Moves X stepper motor
```

```
' uses own COG
```

```
' 1100 0110 0011 1001 sequence
```

```
CX :=0 ' starting DATA Location
```

```
xtime :=20_000
```

```
DirA[4] := %1 ' make outputs TURN ON Motor sig
```

```
Dira[5] := %1
```

```
Repeat
```

```
  CX :=0
```

```
  Repeat
```

```
    If Item ==4 ' Must be in Manual X mode
```

```
      if INA[26] ==0 ' FORWARDS active LO [5]
```

```
        Xfor 'Move motor by sequence of outpus ONE STEP per call
```

```
      if INA [25] ==0 ' BACKWARDS active LO [6]
```

```
        Xrev 'Move motor by sequence of outpus ONE STEP per call
```

```
      if ina [1] ==0
```

```
        Update_Mam
```

```
    if OKcut > 0
```

```
      Check_Pause ' see if Pause // STOP // RESET PB is pressed & do it
```

```
    If OKcut == 1 ' CUT if 1 // Pause if 3 // STOP if 0
```

```
      if Xstep < Xcut ' FORWARDS active LO [5] OR AUTO Matic
```

```
        Xfor 'Move motor by sequence of outpus ONE STEP per call
```

```
      if Xstep > Xcut ' BACKWARDS active LO [6] OR AUTO Matic
```

```
        Xrev 'Move motor by sequence of outpus ONE STEP per call
```

```
waitcnt (cnt + 1000) ' Motor settle TIME ??? Necessary ?
```

```
OutA[4] := %1111 ' TURN OFF motor sig [Active LO steppers]
```

```
PUB Xfor 'Move motor by sequence of outpus ONE STEP per call
```

```
  outa[5] := 1
```

```
  CX := CX +1 'DATA INC
```

```
  Xstep++ 'Display Position
```

```
  IF CX > 3
```

```
    CX:=0
```

```
  Outa [4]:=Step_Seq [CX] ' MOVE Motor
```

```
  waitcnt ( Xtime + cnt) ' sets speed of stepper
```

```
+++++
```

```
++
```

```
PUB Xrev 'Move motor by sequence of outpus ONE STEP per call
```

```

outa[5] := 0
CX := CX -1 'DATA DEC
Xstep-- 'Display Position
IF CX < 0
  CX:=3
Outa [4]:=Step_Seq [CX] ' MOVE Motor
waitcnt ( Xtime + cnt) ' sets speed of stepper
++++
++++

return
PUB Ystepper 'CY 'Moves Y stepper motor
' uses own COG
' 1100 0110 0011 1001 sequence
  CY :=0 ' starting DATA Location
  xtime :=20_000
  DirA[6] := %1 ' make outputs TURN ON Motor sig
  Dira[7] := %1
Repeat
  CY :=0
Repeat

IF Item == 5 ' Must be in Manual Y mode
  if INA[26] ==0 ' FORWARDS active LO [5]
    Yfor 'Move motor by sequence of outpus ONE STEP per call

  if INA [25] ==0 ' BACKWARDS active LO [6]
    Yrev 'Move motor by sequence of outpus ONE STEP per call
  if ina [1] ==0
    Update_Mam

if OKcut > 0
  Check_Pause ' see if Pause // STOP // RESET PB is pressed & do it
  If OKcut ==1 ' CUT if 1 // Pause if 3 // STOP if 0
    if Ystep < Ycut ' FORWARDS active LO [5] OR AUTO Matic
      Yfor 'Move motor by sequence of outpus ONE STEP per call

    if Ystep > Ycut ' BACKWARDS active LO [6] OR AUTO Matic
      Yrev 'Move motor by sequence of outpus ONE STEP per call

waitcnt (cnt + 1000) ' Motor settle TIME ??? Necessary ?
OutA[6] := %1111 ' TURN OFF motor sig [Active LO steppers]
++++
++++

PUB Yfor 'Move motor by sequence of outpus ONE STEP per call

```

```

outa[7] := 1
CY := CY +1 'DATA INC
Ystep++ 'Display Position
IF CY > 3
  CY:=0
Outa [6]:=Step_Seq [CY] ' MOVE Motor
waitcnt ( Xtime + cnt) ' sets speed of stepper

```

```

PUB Yrev 'Move motor by sequence of outpus ONE STEP per call
  outa[7] := 0
  CY := CY -1 'DATA DEC
  Ystep-- 'Display Position
  IF CY < 0
    CY:=3
  Outa [6]:=Step_Seq [CY] ' MOVE Motor
  waitcnt ( Xtime + cnt) ' sets speed of stepper

```

```

PUB Update_Mam

```

```

IF Mam == 4 OR Mam == $FF ' $FF update ALL for refresh
  A1 := Xstep
  B1 := Ystep
IF Mam == 5 OR Mam == $FF ' $FF update ALL for refresh
  A2 := Xstep
  B2 := Ystep
IF Mam == 6 OR Mam == $FF ' $FF update ALL for refresh
  A3 := Xstep
  B3 := Ystep

```

```

RETURN ' default back to calling Prgm
'Item:= -200 ' set to rectangle Mode
'Item:= -100 ' set to circle Mode
'+++++++ END update item ++++++
PUB Zstepper ' CZ 'Moves Y stepper motor
'uses own COG
' 1100 0110 0011 1001 sequence
  CZ :=0 ' starting DATA Location
  xtime :=20_000

```

```

DirA[8] := %1 ' make outputs TURN ON Motor sig
DirA[9] := %1
Repeat
  CZ :=0
  Repeat

    if Item == 6 ' Must be in Manual Z mode
      if INA[26] ==0 ' FORWARDS active LO [5]
        Zfor 'Move motor by sequence of outpus ONE STEP per call

        if INA [25] ==0 ' BACKWARDS active LO [6]
          Zrev 'Move motor by sequence of outpus ONE STEP per call
    if OKcut > 0
      Check_Pause ' see if Pause // STOP // RESET PB is pressed & do it
      If OKcut ==1 ' CUT if 1 // Pause if 3 // STOP if 0
      if Zstep < Zcut ' FORWARDS active LO [5] OR AUTO Matic
        Zfor 'Move motor by sequence of outpus ONE STEP per call

      if Zstep > Zcut ' BACKWARDS active LO [6] OR AUTO Matic
        Zrev 'Move motor by sequence of outpus ONE STEP per call
      waitcnt (cnt + 1000) ' Motor settle TIME ??? Necessary ?
      OutA[8] := %1111 ' TURN OFF motor sig [Active LO steppers]

PUB Zfor 'Move motor by sequence of outpus ONE STEP per call
  outa[9] := 1
  CZ := CZ +1 'DATA INC
  Zstep++ 'Display Position
  IF CZ > 3
    CZ:=0
  Outa [8]:=Step_Seq [CZ] ' MOVE Motor
  waitcnt ( Xtime + cnt) ' sets speed of stepper

PUB Zrev 'Move motor by sequence of outpus ONE STEP per call
  outa[9] := 0
  CZ := CZ -1 'DATA DEC
  Zstep-- 'Display Position
  IF CZ < 0
    CZ:=3
  Outa [8]:=Step_Seq [CZ] ' MOVE Motor
  waitcnt ( Xtime + cnt) ' sets speed of stepper

PUB Pause_disp ' Run / Pause to VGA

  VGA.out($0C) 'ready to set color

```

```
VGA.out(3) ' Color
```

```
RETURN
```

```
-----
'++++++
PUB UpdateXYZ ' Refresh VGA Screen for XYZ only
```

```
' Always update X Y Z
```

```
VGA.out($0C) 'ready to set color
VGA.out(base_color) ' Color
VGA.str(string($0A,4,$0B,4,"X", $0A,2,$0B,5 ))
VGA.str(num.decx (Xstep,5))
VGA.str(string(" ")) ' Gost Hunter
```

```
VGA.out($0C) 'ready to set color
VGA.out(base_color) ' Color
VGA.str(string($0A,15,$0B,4,"Y", $0A,13,$0B,5))
VGA.str(num.decx (Ystep,5))
VGA.str(string(" ")) ' Gost Hunter
```

```
VGA.out($0C) 'ready to set color
VGA.out(base_color) ' Color
VGA.str(string($0A,25,$0B,4,"Z", $0A,23,$0B,5))
VGA.str(num.decx (Zstep,5))
VGA.str(string(" ")) ' Gost Hunter
```

```
'spin wheel on VGA
```

```
IF OKcut == 1 'display status
VGA.str(string($0A,10,$0B,8,"*** Drilling ***"))
```

```
IF OKcut == 3 'display status
VGA.str(string($0A,10,$0B,8,"--- STOPPED ---"))
```

```
RETURN ' default back to calling Prgm
```

```
'+++++
+++++ END update XYZ
```

```
PUB CheckPB | ttt
```

```
Dira [27..24] := %0000 ' setup inputs for PBs
```

```
If ina [27..24] == %1111 ' NO PB Active Lo
```

```
Return
```

```
IF ina[24] == 0 ' Check for select PB [D]
```

```
waitcnt (1000 +cnt)
```

```
repeat
```

```
UpdateXYZ ' ?? keep XYZ Fresh
```

```
until ina [24] ==1 'Debounce
```

```

Item := Item +1 ' Next item
if item >7
    item:=4
RETURN
IF ina[1] == 0 ' Check for select PB [D]
waitcnt (1000 +cnt)
repeat
    Update_Mam '?? keep XYZ Fresh
until ina [1] ==1 ' Debounce
Mam := Mam +1 ' Next item
if Mam >6
    Mam:=4
RETURN

```

```

if item == 7
    Waitcnt (cnt + 50000) ' De bounce?
repeat
    ' wait for key release
Until InA[26] == 1
Rectangle

```

Return

```

if ina[27] == 0 ' RESET PB [4]
Xstep :=0
Ystep :=0
Zstep :=0
Return

```

RETURN ' default back to calling Prgm

▯UB CheckMem | ddd

```

IF ina[1] == 0 ' Check for select PB [D]
waitcnt (1000 +cnt)
repeat
    Update_Mam '?? keep XYZ Fresh
until ina [1] ==1 ' Debounce
Mam := Mam +1 ' Next item
if Mam >6
    Mam:=4
RETURN

```

```
RETURN ' default back to calling Prgm
```

```
PUB Rectangle | i, ii ' Prep to auto rectagle
```

```
Item:= -200 ' set to rectangle Mode
VGA.out($0C) 'ready to set color
VGA.out(4) ' Color center of screen
repeat i from 7 to 13 ' clear center of screen
  VGA.out($0A) 'X
  VGA.out(1)
  VGA.out($0B) 'Y
  VGA.out(i)
  repeat ii from 1 to 30 ' Do row
    VGA.out(" ")
```

```
VGA.out($0C) 'ready to set color
VGA.out(2) ' Color
VGA.str(string($0A,2,$0B,8," Auto Drilling mode "))
```

```
Xstep :=A3 'reset
Ystep :=B3 'reset
Zstep :=0 'reset
Xcut :=0 'Reset
Ycut :=0 'Reset
Zcut :=0 'Reset
```

```
Length1 := A1 ' INIT
Length2 := A2 ' INIT
Length3 := A3 ' INIT
Width1 := B1 ' INIT
Width2 := B2 ' INIT
Width3 := B3 ' INIT
Deep :=-3500 ' INIT
```

```
repeat until ina[24] == 0 ' Check for select PB [D]
  VGA.str(string($0A,2,$0B,10,"L1 "))
  VGA.str(num.decex ( Length1, 5))
```

```
'spin wheel on VGA 'slow down update rate
waitcnt (cnt + 1_000_000) 'slow down update rate
'spin wheel on VGA 'slow down update rate
if ina [26] == 0 'UP PB [5]
  length1 := length1 + 1
```

```

if ina[25] == 0 ' Down PB [6]
  if Length1 >0
    Length1 := Length1 -1
.....
waitcnt (cnt + 1_000_000) 'slow down
repeat

until ina[24] == 1 ' Check for select PB to be RELEASED
.....
repeat until ina[24] == 0 ' Check for select PB [D]
  VGA.str(string($0A,11,$0B,10,"L2 "))
  VGA.str(num.decx ( Length2,5))

  'spin wheel on VGA 'slow down update rate
  waitcnt (cnt + 1_000_000) 'slow down update rate
  'spin wheel on VGA 'slow down update rate
  if ina [26] == 0 'UP PB [5]
    length2 := length2 + 1

  if ina[25] == 0 ' Down PB [6]
    if Length2 >0
      Length2 := Length2 -1
.....
waitcnt (cnt + 1_000_000) 'slow down
repeat

until ina[24] == 1 ' Check for select PB to be RELEASED
.....
repeat until ina[24] == 0 ' Check for select PB [D]
  VGA.str(string($0A,20,$0B,10,"L3 "))
  VGA.str(num.decx ( Length3,5))

  'spin wheel on VGA 'slow down update rate
  waitcnt (cnt + 1_000_000) 'slow down update rate
  'spin wheel on VGA 'slow down update rate
  if ina [26] == 0 'UP PB [5]
    length3 := length3 + 1

  if ina[25] == 0 ' Down PB [6]
    if Length3 >0
      Length3 := Length3 -1
.....
waitcnt (cnt + 1_000_000) 'slow down
repeat

```

```
until ina[24] == 1 ' Check for select PB to be RELEASED
```

```
repeat until ina[24] == 0 ' Check for select PB [D]
```

```
VGA.str(string($0A,2,$0B,11,"W1 "))
```

```
VGA.str(num.decex ( width1,5))
```

```
'spin wheel on VGA 'slow down update rate
```

```
waitcnt (cnt + 1_000_000) 'slow down update rate
```

```
'spin wheel on VGA 'slow down update rate
```

```
if ina [26] == 0 'UP PB [5]
```

```
Width1 := width1 + 1
```

```
if ina[25] == 0 ' Down PB [6]
```

```
if Width1 >0
```

```
Width1 := Width1 -1
```

```
waitcnt (cnt + 1_000_000)
```

```
repeat
```

```
' Check for select PB to be RELEASED
```

```
until ina[24] == 1 ' Check for select PB to be RELEASED
```

```
repeat until ina[24] == 0 ' Check for select PB [D]
```

```
VGA.str(string($0A,11,$0B,11,"W2 "))
```

```
VGA.str(num.decex ( width2,5))
```

```
'spin wheel on VGA 'slow down update rate
```

```
waitcnt (cnt + 1_000_000) 'slow down update rate
```

```
'spin wheel on VGA 'slow down update rate
```

```
if ina [26] == 0 'UP PB [5]
```

```
Width2 := width2 + 1
```

```
if ina[25] == 0 ' Down PB [6]
```

```
if Width2 >0
```

```
Width2 := Width2 -1
```

```
waitcnt (cnt + 1_000_000)
```

```
repeat
```

```
' Check for select PB to be RELEASED
```

```
until ina[24] == 1 ' Check for select PB to be RELEASED
```

```
repeat until ina[24] == 0 ' Check for select PB [D]
```

```
VGA.str(string($0A,20,$0B,11,"W3 "))
```

```
VGA.str(num.decex ( width3,5))
```

```
'spin wheel on VGA 'slow down update rate
```

```
waitcnt (cnt + 1_000_000) 'slow down update rate
```

```
'spin wheel on VGA 'slow down update rate
```

```
if ina [26] == 0 'UP PB [5]
```

```

Width3 := width3 + 1

if ina[25] == 0 ' Down PB [6]
  if Width3 > 0
    Width3 := Width3 - 1
'
.....
waitcnt (cnt + 1_000_000)
repeat
' Check for select PB to be RELEASED
until ina[24] == 1 ' Check for select PB to be RELEASED
'
.....
repeat until ina[24] == 0 ' Check for select PB [D]
  VGA.str(string($0A,6,$0B,12," Enter DEEP "))
  VGA.str(num.decxc (Deep,5))
  'spin wheel on VGA 'slow down update rate
  waitcnt (cnt + 1_000_000) 'slow down update rate
  'spin wheel on VGA 'slow down update rate
  if ina [26] == 0 'UP PB [5]
    Deep := deep + 1

  if ina[25] == 0 'Down PB [6]
    if deep > 0
      Deep := Deep -1
repeat
' Check for select PB to be RELEASED
until ina[24] == 1 ' Check for select PB to be RELEASED
VGA.str(string($0A,2,$0B,13," press SELECT to Drilling"))
.....
repeat
  updateXYZ 'Display XYZ & spin DOG wheel on VGA
until ina[24] == 0 ' Check for select PB to be PRESSED

repeat

until ina[24] == 1 ' Check for select PB to be RELEASED
.....
.....
VGA.str(string($0A,2,$0B,13,"          ))) ' Blank Previos Message
VGA.out($0C) 'ready to set color
VGA.out ($03)
OKcut :=3 'stop // ON permission for AUTO FEED
Pause_disp ' Header to VGA
.....
CUT_Rect ' Moves cutter for rectangle
set up for multiple passes
Repeat

```

```

if InA [24] == 0
  Pause_disp ' Run / Pause to VGA
  OKcut :=1 'ON permission for AUTO FEED
  CUT_Rect ' Moves cutter for rectangle
  OKcut :=3 'stop // ON permission for AUTO FEED
  VGA.str(string($0A,3,$0B,8,"      ")) ' Blank Line
  VGA.str(string($0A,2,$0B,9,$0C, 3,"    %% Antother PASS %% "))
  VGA.out($0C) 'ready to set color
  VGA.out(3) ' Color

  UpdateXYZ ' keep XYZ & Dog Fresh
until InA [27] == 0 OR OKcut == 0 ' in 27 is "done" PB
'-----
' RAise cutter to clear workpiece
OKcut :=0 'OFF permission for AUTO FEED
'----- DONE move cutter -----
VGA.str(string($0A,5,$0B,8,"%% DONE Drill %%"))

repeat
  UpdateXYZ ' keep XYZ & Dog Fresh
  IF ina[27] == 0 ' Check for ---- PB GET out of Rectangle mode
    repeat
      UpdateXYZ ?? keep XYZ Fresh
      'spin wheel on VGA
      until ina [24] ==1 'Debounce

      VGA.out($0C) 'ready to set color
      VGA.out( base_color) ' Color center of screen
      repeat i from 7 to 13 ' NORMAL center of screen
        VGA.out ($0A ) 'X
        VGA.out (1 )
        VGA.out ($0B ) 'Y
        VGA.out (i )
        repeat ii from 1 to 30 ' Do row
          VGA.out (" ")
      Item:= $FF ' Done with Rectangle Mode REFRESH main screen
      ' to VGA
      Return ' Done with Rectangle
    ----- END -----
%UB CUT_Rect ' Moves cutter for rectangle
  dira[2] := %1
  ----- START move cutter -----
  ----- START move cutter -----
  outa[2] := 0
  Xcut := Length1 'turn on cutter

```

```

Repeat
  ' Wait while other COG moves motor
  UpdateXYZ ' Refresh VGA Screen for XYZ only
Until Xcut == Xstep OR OKcut ==0
Ycut := Width1 'turn on cutter
Repeat
  ' Wait while other COG moves motor
  UpdateXYZ ' Refresh VGA Screen for XYZ only
Until Ycut == Ystep OR OKcut ==0
outa[2] := 1
waitcnt (cnt + 80_000_000)
Zcut := Deep
Repeat
  UpdateXYZ
Until Zcut == Zstep OR OKcut ==0
Zcut := Zstep - Deep
Repeat
  UpdateXYZ
Until Zcut == Zstep OR OKcut ==0
outa[2] := 0
Xcut := Length2 'turn on cutter MOVE BACKWARDS
Repeat
  ' Wait while other COG moves motor
  UpdateXYZ ' Refresh VGA Screen for XYZ only
Until Xcut == Xstep OR OKcut ==0

Ycut := Width2 'turn on cutter
Repeat
  ' Wait while other COG moves motor
  UpdateXYZ ' Refresh VGA Screen for XYZ only
Until Ycut == Ystep OR OKcut ==0
outa[2] := 1
waitcnt (cnt + 80_000_000)
Zcut := Deep
Repeat

  UpdateXYZ
Until Zcut == Zstep OR OKcut ==0
Zcut := Zstep - Deep
Repeat

  UpdateXYZ
Until Zcut == Zstep OR OKcut ==0
outa[2] := 0
Xcut := length3 'turn on cutter MOVE BACKWARDS
Repeat

```

```

' Wait while other COG moves motor
UpdateXYZ ' Refresh VGA Screen for XYZ only
Until Xcut == Xstep OR OKcut ==0

Ycut := Width3 'turn on cutter
Repeat
' Wait while other COG moves motor
UpdateXYZ ' Refresh VGA Screen for XYZ only
Until Ycut == Ystep OR OKcut ==0
outa[2] := 1
waitcnt (cnt + 80_000_000)
Zcut := Deep
Repeat

UpdateXYZ
Until Zcut == Zstep OR OKcut ==0
Zcut := Zstep - Deep
Repeat

UpdateXYZ
Until Zcut == Zstep OR OKcut ==0
outa[2] := 0
Xcut := Xstep - length3 'turn on cutter MOVE BACKWARDS
Repeat
' Wait while other COG moves motor
UpdateXYZ ' Refresh VGA Screen for XYZ only
Until Xcut == Xstep OR OKcut ==0

Ycut := Ystep - Width3 'turn on cutter
Repeat
' Wait while other COG moves motor
UpdateXYZ ' Refresh VGA Screen for XYZ only
Until Ycut == Ystep OR OKcut ==0
'done elsewhere OKcut :=0 'OFF permission for AUTO FEED
----- DONE -----
PUB Check_Pause ' see if Pause // STOP PB is pressed & Pause if SEW

If InA [24..27] ==%1111 ' NO keys pressed
REturn

if InA [24] == 0 ' PAUSE/ run
Waitcnt (cnt + 50000) ' De bounce
If OKcut == 3 ' GO from STOP to RUN
OKcut := 1 ' CUT if 1 // Pause if 3 // STOP if 0
repeat
' wait for key release

```



## เอกสารอ้างอิง

1. คู่มือการใช้งานมัลติคอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์
- 2 . [www.parallax.com](http://www.parallax.com)
- 3 . [www.cncroom.com](http://www.cncroom.com)
- 4 . [www.cncinformation.com](http://www.cncinformation.com)

