

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

การพัฒนาระบบปลูกผลึกแบบโซคราลสกี

DEVELOPMENT OF A CZOCHRALSKI CRYSTAL GROWTH SYSTEM



หนังสืออ้างอิง
ห้ามนำออกนอกห้องสมุด

นิศภาพ เกียรติไพศาลโสภณ
MISS. NISAPORN KIETIPAISALSOPHON

เลขหมู่
เลขทะเบียน 21078
วัน, เดือน, ปี 29 ส.ย. 2537

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาฟิสิกส์ประยุกต์
บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2536

ISBN 974 - 621 - 095 - 5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

DEVELOPMENT OF A CZOCHRALSKI CRYSTAL GROWTH SYSTEM



**A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE
MASTER OF SCIENCE IN APPLIED PHYSICS
GRADUATE SCHOOL**

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

1993

ISBN 974 - 621 - 095 - 5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การพัฒนาระบบปลูกผลึกแบบโซคราลสกี
นักศึกษา	นางสาวนิศาพร เกียรติไพศาลโสภณ
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์	ผศ.ดร. เสน่ห์ เอกะวิภาค
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ร่วม	ผศ. อนุพงศ์ สรวงประภา
ระดับการศึกษา	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์
ภาควิชา	ฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา	2536

บทคัดย่อ

การพัฒนาการสร้างระบบปลูกผลึกแบบโซคราลสกี เพื่อให้เหมาะสมสำหรับการปลูกแท่งผลึกรูปเดี่ยวของซิลิกอน ส่วนประกอบหลัก ๆ ของระบบ ได้แก่ ห้องปลูกผลึกสุญญากาศ เป็นโลหะสแตนเลสทรงกระบอกขนาด 30 เซนติเมตร x 20 เซนติเมตร ตัวทำความร้อนกราไฟต์และฉนวนกันความร้อน แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าเพื่อทำความร้อนขนาด 10 กิโลวัตต์ พร้อมทั้งส่วนควบคุมอุณหภูมิ และส่วนหัวดึงผลึกที่ใช้สเตปปีงมอดเตอร์ซึ่งควบคุมโดยไมโครโปรเซสเซอร์

อัตราเร็วในการดึงและหมุนสามารถควบคุมได้ในช่วง 0~240 เซนติเมตรต่อชั่วโมง และ 0.25~188 รอบต่อนาทีตามลำดับโดยมีระยะทางในการเคลื่อนที่ถึง 300 มิลลิเมตร ใช้เวลา 40 นาที ในการทำให้ระบบเข้าสู่สภาวะคงตัวที่อุณหภูมิ $1,412 \pm 1$ องศาเซลเซียส โดยใช้กำลังไฟฟ้า 4.97 กิโลวัตต์ จากผลการทดลองได้กราฟแสดงผลตอบสนองของอุณหภูมิกับระยะทางในแนวตั้งของห้องปลูกผลึกพบว่าในบริเวณที่จะทำการปลูกผลึกมีความคงที่ของอุณหภูมิสูงสุดเป็นระยะ 2 เซนติเมตร

Thesis Title	Development of A Czochralski Crystal Growth System
Student	Miss. Nisaporn Kietipaisalsophon
Thesis Advisor	Assist.Prof.Dr. Sanay Akavipat
Thesis Coadvisor	Assist.Prof. Anupong Srongprapa
Level of study	Master of Science in Applied Physics
Department	Applied Physics, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Academic year	1993

ABSTRACT

A Czochralski crystal growth system has been developed for facilitate the growth of silicon ingot. The system mainly consists of a water-cooled 30 cm x 20 cm cylindrical stainless-steel vacuum chamber, a graphite heating element with shields, a 10 kW heater power supply with PID temperature control unit, and a microprocessor-controlled stepping motor-driven crystal pulling head.

The pulling and rotation speed can be controlled in the range of 0~240 cm/hr and 0.25~188 RPM respectively over a total traverse of 300 mm. The warm up time for the system to attain the steady-state temperature of $1,412 \pm 1$ °c is 40 minutes at the power consumption of 4.97 kW. The temperature profile was found to be maximum and flat for a distance of 2 cm at the crystal growth zone.

กิตติกรรมประกาศ

ความดีต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ขอมอบให้แก่คุณพ่อประคอง-คุณแม่พรมิตร เกียรติไพศาลโสภณ ซึ่งเป็นกำลังใจที่สำคัญที่สุดแก่ข้าพเจ้าจนสำเร็จการศึกษามาโดยตลอด รวมไปถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสน่ห์ เอกะวิภาค และผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุพงศ์ สรวงประภา อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ซึ่งได้ให้คำแนะนำและข้อคิดต่าง ๆ ในการทำวิจัยด้วยความทุ่มเทและเสียสละเวลาอย่างเต็มที่ตลอดมา

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณ กุศลาราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เครือวัลย์ ศีตะจิตต์ ดร.ปรีชา ยุพาพิน อาจารย์วิชิต ศิริโชติ อาจารย์จิตติ หนูแก้ว อาจารย์สนิท หมอกมิต ที่กรุณาชี้แนะแนวทางและคอยให้กำลังใจแก่ข้าพเจ้ามาด้วยดีเสมอ และขอขอบพระคุณ ดร. จิตินัย แก้วแดง อาจารย์วิชาญ กกกนกหา ผู้ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหบางประการและเป็นกำลังใจให้แก่ข้าพเจ้า รวมทั้งอาจารย์ทุก ๆ ท่านในภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ความสามารถแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่ต้นจนสำเร็จการศึกษา

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร. พุศิกดิ์ ชิวสุวิทย์ แห่งภาควิชาเทคโนโลยีการวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้ให้ความกรุณาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ เลเซอร์ปริ้นท์เตอร์ เครื่องฉายสไลด์และอุปกรณ์ในการทำงานหลายอย่าง พร้อมทั้งให้คำแนะนำและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งตลอดเวลา

ท้ายนี้ขอขอบคุณ พี่บ๊วย พี่อาร์ พี่นา น้องเอ๋ น้องเม้ง เพื่อน ๆ น้อง ๆ ทุก ๆ ท่าน ทั้งที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนช่วยเหลือทั้งแรงใจและแรงกายตลอดทั้งเวลาที่มีค่ามากมาย โดยทุก ๆ คนมีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยดลบันดาลให้ทุกท่านที่กล่าวถึงนั้นประสบความสำเร็จ ความสุข ความเจริญ ในชีวิตและหน้าที่การงานทุกประการ

นิสาพร เกียรติไพศาลโสภณ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	I
Abstract	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญรูป	VI
สารบัญตาราง	VIII
บทนำ	
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของงานวิจัย	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	2
1.3 การดำเนินงานวิจัย	2
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยนี้	3
บทที่ 2 เทคโนโลยีของการปลูกผลึก	
2.1 การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ	5
2.2 การทำซิลิกอนให้บริสุทธิ์	5
2.3 การเกิดผลึกซิลิกอน	7
2.4 หลักการปลูกผลึกซิลิกอนโดยสรุปด้วยวิธีการ ของโซคราลสกี	12
บทที่ 3 ระบบปลูกผลึกแบบโซคราลสกีที่พัฒนาขึ้น	
3.1 ห้องปลูกผลึก	19
3.2 ระบบหล่อเย็น	22
3.3 ตัวทำความร้อนและฉนวนกันความร้อน	24
3.4 ระบบก๊าซเฉื่อย	31
3.5 ระบบสุญญากาศ	33
3.6 ระบบหมุนและดึงผลึก	34
บทที่ 4 ระบบควบคุมการหมุนและดึงผลึก	
4.1 สเตปปีงมอเตอร์	40
4.2 ตัวควบคุม	43

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนุญตเห็นาไปใช้ประเขชนดานการค้

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3	โปรแกรมควบคุมการทำงานของสเตปป์มอเตอร์	45
4.4	ข้อมูลจำเพาะของระบบหมุนและดึงผลึก	50
บทที่ 5 ระบบจ่ายกำลังและควบคุมอุณหภูมิ		
5.1	แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า	51
5.2	ระบบควบคุมอุณหภูมิ	54
บทที่ 6 ผลการทดลอง		
6.1	การตรวจวัดอุณหภูมิโดยไม่มี การควบคุมอุณหภูมิ ด้วยเครื่องควบคุมอัตโนมัติ	58
6.2	การตรวจวัดอุณหภูมิโดยมี การควบคุมอุณหภูมิ ด้วยเครื่องควบคุมโดยอัตโนมัติ	62
บทที่ 7 บทสรุปและแนวทางในการพัฒนาต่อไป		
7.1	สรุป	68
7.2	ปัญหาที่เกิดขึ้น	69
7.3	แนวทางในการพัฒนาต่อไป	69
เอกสารอ้างอิง		
ภาคผนวก ก.	รูปแสดงระบบปลูกผลึกแบบโซคราลสกีที่พัฒนาขึ้น เมื่อมีอุณหภูมิภายในห้องปลูกผลึกเป็น 1,412 องศาเซลเซียส	ก-1~ก-3
ภาคผนวก ข.	แบบแปลนของชิ้นส่วนในการสร้างระบบปลูกผลึก	ข-1~ข-15
ภาคผนวก ค.	สเตปป์มอเตอร์ คู่มีวงจรถับและวงจรมอเตอร์โปรเซสเซอร์	ค-1~ค-87
ภาคผนวก ง.	ข้อมูลของเอสซีอาร์และโมดูลของเฟสทริกเกอร์	ง-1~ง-9
ภาคผนวก จ.	การควบคุมกระบวนการและคู่มือการใช้ตัวควบคุมพีไอดี	จ-1~จ-76

ประวัติผู้เขียน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 2.1 แสดงเตาปฏิกรณ์ของการปลูกผลึกด้วยวิธีการแยกโซนหลอม	8
รูปที่ 2.2 แสดงอุปกรณ์ของการปลูกผลึกรูปเดี่ยวโดยวิธีโพลติ่งโซน	9
รูปที่ 2.3 แสดงรูปร่างภายนอกในการปลูกผลึกแบบโซคราลสกี	11
รูปที่ 2.4 แสดงแบบจำลองของอุปกรณ์ซึ่งใช้ในการปลูกผลึกรูปเดี่ยว ของสารกึ่งตัวนำซิลิกอนโดยวิธีของโซคราลสกี	14
รูปที่ 2.5 แสดงรูปแบบของการปลูกผลึกภายใต้ความดัน บรรยากาศของกาซอาร์กอนโดยวิธีของโซคราลสกี	15
รูปที่ 2.6 แสดงการจำลองของการปลูกผลึกรูปเดี่ยวของ สารประกอบแกเลียมฟอสเฟส	17
รูปที่ 3.1 แสดงห้องปลูกผลึก ฐานรองห้องปลูกผลึก และโครงเหล็กที่สร้างขึ้น	21
รูปที่ 3.2 แสดงการหล่อเย็นรอบตัวห้องปลูกผลึก	22
รูปที่ 3.3 แสดงตัวทำความร้อนกราไฟต์	24
รูปที่ 3.4 แสดงฉนวนกันความร้อนกราไฟต์	25
รูปที่ 3.5 แสดงขั้วไฟฟ้าและฐานรองฉนวนกราไฟต์	26
รูปที่ 3.6 แสดงขั้วน้ำเข้า-ออก ของฐานรองตัวทำความร้อน ฐานรองฉนวนกราไฟต์และเป็นด้านล่างของห้องปลูกผลึก	27
รูปที่ 3.7 แสดงการประกอบตัวทำความร้อนและฉนวนกันความร้อน เข้ากับฐานรองและเป็นด้านล่างของห้องปลูกผลึก	28
รูปที่ 3.8 แสดงเบ้าหลอม ตัวทำความร้อนและฉนวนกันความร้อน	29
รูปที่ 3.9 แสดงภายในห้องปลูกผลึกเมื่อประกอบส่วนต่าง ๆ เข้าไปเรียบร้อยแล้ว	30
รูปที่ 3.10 แสดงเทจวัดต่าง ๆ	32
รูปที่ 3.11 แสดงระบบปั๊มสุญญากาศ	33
รูปที่ 3.12 แสดงส่วนควบคุมสเตปปีงมอเตอร์	34
รูปที่ 3.13 แสดงลักษณะของระบบหมุนและดึงผลึกที่สร้างขึ้น	36
รูปที่ 3.14 แสดงตำแหน่งของขาตั้งทั้งสามของหัวดึงผลึกและน็อต บนเป็นด้านบนของห้องปลูกผลึก	37
รูปที่ 4.1 แสดงส่วนการหมุนและดึงผลึกที่ประกอบอยู่บนห้องปลูกผลึก	41

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 4.2	แสดงการควบคุมการทำงานของสเตปป์มอดเตอร์	42
รูปที่ 4.3	แสดงแผนวงจรขั้วของสเตปป์มอดเตอร์	43
รูปที่ 4.4	แสดงแผนวงจรไมโครโปรเซสเซอร์	44
รูปที่ 4.5	แสดงการต่อส่วนควบคุม ภาคขับ และสเตปป์มอดเตอร์	44
รูปที่ 4.6	แสดงบล็อกไดอะแกรมของวงจรขั้วสเตปป์มอดเตอร์	45
รูปที่ 4.7	แสดงโฟลว์ชาร์ตลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมควบคุมสเตปป์มอดเตอร์ในการควบคุมการหมุนและการตั้ง	47
รูปที่ 5.1	แสดงบล็อกไดอะแกรมในการทดลองใช้หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม	51
รูปที่ 5.2	แสดงลักษณะหม้อแปลงไฟฟ้าที่จัดทำขึ้นใหม่	52
รูปที่ 5.3	แสดงบล็อกไดอะแกรมของการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าที่จัดทำขึ้นใหม่สำหรับระบบปลุกผลึกแบบโซคราลสกี	53
รูปที่ 6.1	แสดงบล็อกไดอะแกรมในการทดลองโดยไม่มีการควบคุมอุณหภูมิด้วยเครื่องควบคุมอัตโนมัติ	58
รูปที่ 6.2	แสดงกราฟของการตรวจวัดอุณหภูมิที่ตำแหน่งต่าง ๆ ภายในห้องปลุกผลึกโดยไม่มีการควบคุมด้วยเครื่องอัตโนมัติ	60
รูปที่ 6.3	แสดงบล็อกไดอะแกรมในการใช้หม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสูงโดยไม่มีการควบคุมอุณหภูมิด้วยเครื่องควบคุมอัตโนมัติ	61
รูปที่ 6.4	แสดงบล็อกไดอะแกรมในการใช้หม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสูงโดยมีการควบคุมอุณหภูมิด้วยเครื่องควบคุมอัตโนมัติ	62
รูปที่ 6.5	แสดงกราฟของการตรวจวัดอุณหภูมิในแนวที่จะดึงผลึกกับเวลาในการเข้าสู่สภาวะคงตัว	64
รูปที่ 6.6	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิในแนวที่จะดึงผลึกกับระยะทางภายในห้องปลุกผลึกที่สภาวะคงตัว	65
รูปที่ 6.7	แสดงลักษณะรูปสัญญาณที่เข้าสู่ตัวทำความร้อนโดยวัดที่สภาวะคงตัวของระบบที่อุณหภูมิ $1,412^{\circ}\text{C}$	66

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1.1	แสดงคุณสมบัติของสารกึ่งตัวนำเจอร์เมเนียมและซิลิกอน	4
ตารางที่ 2.1	แสดงจุดหลอมเหลวของสารต่าง ๆ	13
ตารางที่ 3.1	แสดงเทอร์โมคัปเปิลกับช่วงอุณหภูมิ	39



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของงานวิจัย

ปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีขั้นสูงส่วนใหญ่ใช้คุณสมบัติของผลึกเดี่ยว (single crystal) ชนิดต่าง ๆ เป็นตัวกำหนดการทำงาน อาทิเช่น การใช้ผลึกของสารกึ่งตัวนำในอุตสาหกรรมวงจรรวม (integrated circuit) ทรานสดิวเซอร์ (transducer) และการใช้ผลึกของออกไซด์ (oxide) บางชนิดเป็นตัวกลางของเลเซอร์ของแข็ง (solid-state laser) กำลังสูงชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

ธาตุซึ่งเป็นสารกึ่งตัวนำและใช้สำหรับสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ การเกาะเกี่ยวระหว่างอะตอมจะเป็นแบบโควาเลนต์ทั้งหมดซึ่งผลึกที่มีบอนด์แบบโควาเลนต์นี้จะแสดงคุณสมบัติแข็งและเปราะ ธาตุสำคัญที่เป็นสารกึ่งตัวนำได้แก่ คาร์บอน ซิลิกอน เจอร์เมเนียมและดีบุก ส่วนธาตุที่อยู่ในกลุ่มใกล้เคียงได้แก่ โบรอน อะลูมิเนียม แกลเลียม และอินเดียม หรือในกลุ่มฟอสฟอรัส สารหนู พลวง และบิสมัท ธาตุเหล่านี้เมื่อเติมลงไปในสารกึ่งตัวนำแล้วจะช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำให้สูงขึ้น ดังนั้นจึงมีความสำคัญมากในการควบคุมค่าความนำไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ ธาตุทั้งสองกลุ่มดังกล่าวนี้ถูกเรียกว่า สารเจือ (impurity) ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมการเติมสารเจือลงไปในสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ การควบคุมสารเจือนี้เรียกว่า การโด๊ป (doping) ปริมาณของสารเจือที่เติมลงไปในสารกึ่งตัวนำถึงจะมีจำนวนน้อยมากแต่จะมีผลทำให้ความนำไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การเตรียมสารกึ่งตัวนำที่มีการโด๊ปนี้เรียกว่า เป็นการเตรียมประเภทสารประกอบ ซึ่งการเตรียมสารกึ่งตัวนำประเภทสารประกอบให้อยู่ในสภาพผลึกรูปเดี่ยวที่สมบูรณ์และมีคุณภาพดีจะเป็นเรื่องยุ่งยากและลำบากกว่าการเตรียมผลึกสารกึ่งตัวนำที่เป็นธาตุแท้ อย่างไรก็ตามการศึกษาค้นคว้าและการทดลองการปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำที่เป็นธาตุแท้ก็สามารถนำไปสู่การพัฒนาเพื่อที่จะให้มีการโด๊ปในโอกาสต่อไป

สารกึ่งตัวนำที่ใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันคือ ซิลิกอน* (Si) ซึ่งในสมัยแรกนั้นสารกึ่งตัวนำที่ใช้กันมากจะเป็นเจอร์เมเนียม** (Ge) แต่เนื่องจากแหล่งของเจอร์เมเนียมมีไม่มากและสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำที่ใช้เจอร์เมเนียมมักจะมีคุณสมบัติสู้สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำที่ใช้ซิลิกอนไม่ได้ ดังนั้นความนิยมในการใช้เจอร์เมเนียมจึงมีน้อยมากในปัจจุบัน (* , ** ดูสมบัติจากตารางที่ 1.1)

ชั้นเปลือกโลกมีซิลิกอนอยู่ถึง 1 ใน 4 และส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นพวกซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO_2) ซึ่งรู้จักกันในชื่อของ ทราย ซึ่งจะต้องไปผ่านกระบวนการทำซิลิกอนบริสุทธิ์เพื่อให้ได้สิ่ง

ประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำที่มีคุณสมบัติ ปัญหาใหญ่ในการปฏิบัติคือ การผลิตสารกึ่งตัวนำให้มีความบริสุทธิ์สูงและมีข้อบกพร่อง (defect) ของโครงสร้างผลึกน้อย ความสมบูรณ์ของผลึกที่ใช้จะมีความหมายต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของสิ่งประติษฐ์นั้น ๆ อันเป็นสิ่งสำคัญประการแรก

มีอยู่สองวิธีที่นิยมทำให้เกิดแท่งผลึกเดี่ยวของซิลิกอน (single crystal silicon ingot) สำหรับสารกึ่งตัวนำคือวิธีแบ่งโซนหลอม (zone-refining) และวิธีของโซคราลสกี (Czochralski) ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดต่อไป แต่การปลูกผลึกรูปเดี่ยวซิลิกอนส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีการปลูกผลึกแบบโซคราลสกีมากกว่าเพราะสามารถให้แท่งผลึกที่ใหญ่กว่า

สำหรับประเทศไทยยังไม่มีสถาบันการศึกษาใดทำการปลูกผลึกด้วยวิธีการปลูกผลึกแบบโซคราลสกี ทั้งนี้สาเหตุหนึ่งเป็นได้ว่าระบบที่สมบูรณ์ซึ่งหาซื้อได้จากต่างประเทศนั้นมีราคาแพงมาก ดังนั้นได้จึงเห็นความสำคัญที่จะศึกษาและพัฒนาสร้างระบบปลูกผลึกแบบโซคราลสกีขึ้นโดยพยายามใช้วัสดุที่ได้ภายในประเทศประกอบเข้ากับชิ้นส่วนเครื่องมือที่มีอยู่เดิม

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

เพื่อสร้างและพัฒนาระบบปลูกผลึกแบบโซคราลสกีขึ้นจากชิ้นส่วนเครื่องมือที่มีอยู่เดิมและชิ้นส่วนที่หาได้ภายในประเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกผลึกรูปเดี่ยวของซิลิกอน ทั้งที่เป็นประเภทผลึกของสารบริสุทธิ์และสารประกอบต่อไปในอนาคต

1.3 การดำเนินงานวิจัย

ทำการค้นคว้าและศึกษาทฤษฎีของระบบปลูกผลึกแบบโซคราลสกีจากหนังสือ วารสารหรือเอกสารต่าง ๆ ออกแบบสร้างและพัฒนาระบบนี้ขึ้นจากชิ้นส่วนบางอย่างที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสมสำหรับการปลูกผลึกเดี่ยวซิลิกอนด้วยวิธีการของโซคราลสกี ซึ่งชิ้นส่วนที่มีอยู่เดิมได้แก่ ห้องปลูก (stainless-steel growth chamber) ระบบปั๊มสุญญากาศ (vacuum-pump system) และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าต่าง ๆ ระบบปลูกผลึกที่พัฒนาขึ้นมาจะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญดังนี้คือ ห้องปลูกผลึก (growth chamber) ระบบหล่อเย็น (cooling system) ตัวทำความร้อนและฉนวนกันความร้อน (heater element and shield) ระบบหมุนและดึงผลึก (crystal pulling head system) ระบบสุญญากาศ (vacuum pump system) ระบบก๊าซเฉื่อย (inert-gas system) ระบบควบคุมอุณหภูมิ (temperature control system) ตัวจ่ายกำลังไฟฟ้า (power supply) เมื่อประกอบชิ้นส่วนของทุกระบบเข้าด้วยกันแล้วทำให้ภายในห้องปลูกผลึกเป็นสุญญากาศและเปิดระบบหล่อเย็นให้กับห้องทดลองจ่ายกำลังไฟฟ้าเข้าสู่ระบบพร้อมทั้งมีการควบคุมอุณหภูมิ ทำการแก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น สรุปผลงานวิจัยและเสนอแนะแนวทางเพื่อการพัฒนาต่อไปในอนาคต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยนี้

ได้ศึกษาและเรียนรู้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องตลอดจนวิธีการสร้างเตาปลูกผลึกแบบโซคราลสกี อันเป็นวิธีมาตรฐานอันหนึ่งในการผลิตผลึกเดี่ยวของซิลิกอน ซึ่งจะเป็จุดเริ่มต้นของงานวิจัยการปลูกผลึกซิลิกอนแบบโซคราลสกี เป็นตัวอย่างและแนวทางในการพัฒนาวิธีการผลิตสารกึ่งตัวนำซึ่งนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงขึ้นไปในประเทศ



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สมบัติของสารกึ่งตัวนำเจอร์เมเนียมและซิลิกอน

สมบัติ	เจอร์เมเนียม	ซิลิกอน
จุดหลอมละลาย (melting point), °C	936	1412
ความหนาแน่นที่ 25°C (density), g/cm ³	5.323	2.329
สัมประสิทธิ์การยืดตัวความร้อน (thermal expansion coefficient) ที่ 25°C , ต่อ 1°C	6.1x10 ⁻⁶	4.2x10 ⁻⁶
ความนำเนื่องจากความร้อน (thermal conductivity) ที่ 25°C, cal/sec.cm.°C	0.14	0.20
ความร้อนจำเพาะ (specific heat) ที่ 0-100°C, cal/g.°C	0.074	0.181
น้ำหนักอะตอม (atomic weight)	72.60	28.08
จำนวนอะตอม (atomic number)	32	14
ค่าคงตัวแลตทิส (lattice constant) ที่ 25°C, cm	5.657x10 ⁻⁸	5.429x10 ⁻⁸
ความหนาแน่นของอะตอม, atoms/cm ³	4.42x10 ²²	4.96x10 ²²
ค่าคงตัวไดอิเล็กตริก (dielectric constant)	16	12
ความกว้างของช่องว่างพลังงาน (energy band gap) ที่ 300°k, eV	0.72	1.1
ความคล่องตัวของอิเล็กตรอน (electron mobility), cm ² /V-sec	3900	1350
ความคล่องตัวของโฮล (hole mobility), cm ² /V-sec	1900	480
ค่าคงที่ในการแพร่ของอิเล็กตรอน (electron diffusion constant) , cm ² /sec	100	34.6
ค่าคงที่ในการแพร่ของโฮล(hole diffusion constant), cm ² /sec	48.7	12.3

ตารางที่ 1.1 แสดงสมบัติของสารกึ่งตัวนำเจอร์เมเนียมและซิลิกอน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

เทคโนโลยีของการปลูกผลึก

2.1 การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ

สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำอาจนิยามได้ว่าเป็น อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่ ถูกผลิตขึ้นมาจากวัสดุประเภทสารกึ่งตัวนำ โดยอาจเป็นได้ทั้งอุปกรณ์ประเภทพาสซีฟ (passive elements) เช่น ตัวความต้านทานหรือตัวเก็บประจุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ หรืออุปกรณ์ ประเภทแอ็กทีฟ (active elements) เช่น ไดโอดชนิดต่าง ๆ หรือทรานซิสเตอร์ต่าง ๆ เป็นต้น สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำชนิดต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาจากผลึกของสาร กึ่งตัวนำ โดยมีลักษณะโครงสร้างผลึกเป็นแบบผลึกรูปเดี่ยว (single crystal) ความสมบูรณ์ของ ผลึกที่ใช้จะมีความหมายต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์นั้น ๆ ในทางปฏิบัติ สามารถจำแนกผลึกออกได้ตามคุณสมบัติของผลึกคือ ผลึกหลายรูป (polycrystal) ซึ่งหมายถึง ผลึกยังไม่สมบูรณ์ที่สุด กล่าวคือ ยังมีบางส่วนซึ่งมีสภาพไม่ใช่ผลึก อีกชนิดหนึ่งคือ ผลึกรูป เดี่ยว (single crystal) ผลึกชนิดนี้จัดได้ว่าเป็นผลึกที่สมบูรณ์ที่สุด กล่าวคือ มีสภาพเป็นผลึก ตลอดเนื้อสารนั้น ดังนั้นเพื่อการสร้างให้ได้สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ผลึกรูปเดี่ยวของสารกึ่งตัวนำจึงถูกนำไปใช้ในการสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ ชนิดต่าง ๆ

ในการสร้างผลึกรูปเดี่ยว ปกติมักจะใช้คำว่า 'ปลูกผลึก' ในการสร้างผลึกของสาร กึ่งตัวนำชนิดใด จำเป็นที่จะต้องใช้ เม็ดผลึก (seed) ของสารนั้นมาเป็นต้นแบบ และในปัจจุบัน นี้มีการสร้างผลึกรูปเดี่ยวที่นิยมกันมากอยู่สองวิธีดังได้กล่าวถึงมาแล้วในบทที่ 1 คือวิธีการแยก โชนหลอม และวิธีดึงผลึก (pulling method) หรือเรียกว่าวิธีของโซคราลสกีนั่นเอง

อย่างไรก็ตามในการปลูกผลึกรูปเดี่ยวของซิลิกอนนั้นจะต้องมีการเตรียมสารซิลิกอนที่ บริสุทธิ์เพื่อใช้ในการปลูกผลึกขึ้นมาก่อน โดยผ่านขั้นตอนที่เรียกว่า การทำซิลิกอนให้บริสุทธิ์ ดังต่อไปนี้


2.2 การทำซิลิกอนให้บริสุทธิ์

ดังที่กล่าวมาแล้วว่าสารกึ่งตัวนำพวกซิลิกอนเป็นที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันอีกทั้ง ซิลิกอนเป็นธาตุที่มีมากเป็นที่สองรองจากออกซิเจน มีอยู่ในธรรมชาติเป็นซิลิกาหรือทรายหรือ ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO_2) และเป็นแร่ซิลิเกตมากมายหลายชนิด ซิลิกอนมีลักษณะเป็นเงามัน คล้ายเงิน เตรียมได้ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขั้นตอนแรก

นำทราย (SiO_2) และคาร์บอน (C) มาผสมกันในเตาหลอมที่ใช้ไฟฟ้า (electric arc furnace) ซึ่งทำให้เกิดปฏิกิริยาดังนี้



จากขั้นตอนนี้ซิลิกอนไดออกไซด์กลายเป็นซิลิกอนที่มีความบริสุทธิ์ถึง 99 เปอร์เซ็นต์ มีคุณสมบัติทางโลหะ นั่นคือซิลิกอนนำไฟฟ้าได้ต่ำกว่าโลหะเล็กน้อย

ขั้นตอนที่สอง

ซิลิกอนที่ได้จากขั้นตอนแรกถูกทำให้บริสุทธิ์อีกครั้งโดยการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของไตรคลอโรซิลเลน ($SiHCl_3$) โดยเติมกรดไฮโดรคลอริก (HCl) และให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 1260 องศาเซลเซียส ซึ่งมีสมการปฏิกิริยาดังนี้




ไตรคลอโรซิลเลนเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง ทำให้บริสุทธิ์โดยการกลั่นและทำให้แข็งตัวด้วยคลอไรด์ชนิดต่าง ๆ เช่น คลอไรด์ของทองแดง, เหล็ก, ฟอสฟอรัสและโบรอน

ขั้นตอนที่สาม


เป็นขั้นตอนสุดท้าย โดยนำเอาไตรคลอโรซิลเลนบริสุทธิ์มาทำให้ร้อนร่วมกับไฮโดรเจน ทำให้เกิดซิลิกอนบริสุทธิ์และกรดไฮโดรคลอริก ปฏิกิริยานี้จะทำในเตาปฏิกรณ์เคมี (chemical vapour deposition ; CVD) ผลที่ได้ออกมาคือ แท่งซิลิกอนที่ยาว 2 ถึง 3 เมตร ได้เส้นผ่าศูนย์กลางถึง 20 เซนติเมตร และแท่งซิลิกอนที่ได้ในขั้นตอนนี้อาจนำไปใช้สำหรับทำเป็นผลึก (crystal) ต่อไป กระบวนการที่ทำซิลิกอนให้บริสุทธิ์ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ใช้เวลาหลายชั่วโมง อีกวิธีหนึ่งในการทำซิลิกอนให้บริสุทธิ์โดยการนำซิลิกอนไดออกไซด์มาทำปฏิกิริยาดังนี้



ซิลิกอนที่ได้จากปฏิกิริยานี้ยังไม่บริสุทธิ์ ต้องนำไปทำปฏิกิริยาโดยตรงกับคลอรีน จะได้สารประกอบซิลิกอนเตตระคลอไรด์



ซิลิกอนเตตระคลอไรด์เป็นสารที่ระเหยเป็นไอได้ จึงทำให้บริสุทธิ์ได้ง่ายโดยการกลั่นแล้วนำไปรีดิวซ์ด้วยก๊าซไฮโดรเจนเพื่อให้ได้ซิลิกอน



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


แล้วจึงนำซิลิกอนที่ได้มาทำให้บริสุทธิ์ โดยกระบวนการหลอมเหลวเป็นเขต (zone melting process) การทำให้บริสุทธิ์ด้วยกระบวนการนี้ ซิลิกอนจะหลอมเหลวออกมาตามราง เป็นช่วงสั้น ๆ เมื่อปล่อยให้ไหลไปช้า ๆ สารต่าง ๆ ที่เจือปนทำให้ไม่บริสุทธิ์จะรวมกันอยู่ทางตอนท้ายของแท่งซิลิกอน เมื่อทำซ้ำอีกเรื่อย ๆ และแยกท่อนซิลิกอนข้างที่มีสิ่งไม่บริสุทธิ์ออกแล้วจะได้แท่งซิลิกอนที่บริสุทธิ์ ซิลิกอนซึ่งมีความบริสุทธิ์เป็นพิเศษนั้นมีประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มาก คือใช้ทำทรานซิสเตอร์ ไดโอด และไอซี (integrated circuit) ซึ่งมีความสำคัญมากในยุคปัจจุบัน

2.3 การเกิดผลึกซิลิกอน

หลังจากที่ได้ซิลิกอนบริสุทธิ์มาแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนในการปลูกผลึก สำหรับการปลูกผลึกรูปเดียวซิลิกอนมีสองวิธีที่นิยมกันดังที่กล่าวมาแล้วคือ

2.3.1 วิธีการปลูกผลึกโดยวิธีการแยกโซนหลอม


วิธีการปลูกผลึกโดยวิธีการแยกโซนหลอมเป็นวิธีการสร้างผลึกรูปเดียว โดยมีอุปกรณ์ดังแสดงในรูปที่ 2.1 หลักการของวิธีนี้คือ การทำให้แท่งผลึกหลายรูปของสารกึ่งตัวนำถูกหลอมละลายกลายเป็นของเหลวเฉพาะในบางส่วนที่ถูกความร้อนหลอม ซึ่งส่วนของสารกึ่งตัวนำที่หลอมเหลวนี้อยู่ได้ระหว่างส่วนของสารกึ่งตัวนำที่เป็นของแข็ง เมื่อเลื่อนตำแหน่งของขดลวดเหนี่ยวนำ (induction coil) หรือเลื่อนแท่งผลึกหลายรูปก็ตามบริเวณหลอมละลายในแท่งผลึกหลายรูปก็จะเปลี่ยนไป ส่วนที่เคยหลอมเหลวก็จะแข็งตัวและกลายเป็นผลึกรูปเดียวขึ้น ในวิธีการแยกโซนหลอมแท่งซิลิกอนถูกใส่ไว้ในห้องปลูกผลึก (chamber) โดยยึดติดกับตัวจับเมล็ดผลึก (seed holder) ที่ปลายข้างหนึ่ง สิ่งซึ่งไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายก็จะถูกปิดออกมาไว้ที่ปลายทั้งสองด้านของแท่งผลึก ดังนั้นเมื่อตัดปลายทั้งสองด้านของแท่งผลึกนี้ทิ้ง ก็จะทำให้ได้แท่งผลึกรูปเดียวที่บริสุทธิ์มากและสมบูรณ์ยิ่ง จะสังเกตเห็นว่าการปลูกผลึกด้วยวิธีการแยกโซนหลอมจะไม่ใช้เบ้าหลอม จึงไม่มีออกซิเจนมาทำให้ผลึกไม่สมบูรณ์ได้



รูปที่ 2.1 แสดงเค้าปฏิกรณ์ของการปลุกผลึกด้วยวิธีการแยกโซนหลอม

การปลุกผลึกด้วยวิธีการแยกโซนหลอมนี้จะใช้สำหรับในกรณีที่ต้องการผลึกรูปเดียวที่มีความบริสุทธิ์มากหรือเมื่อต้องการที่จะได้ปด้วยสารเจือก็ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยการจัดให้แท่งผลึกหลายรูปอยู่ในลักษณะแนวตั้ง ซึ่งวิธีการนี้เรียกว่า วิธีฟลอตติ้งโซน (Floating Zone) ดังแสดงในรูปที่ 2.2. ห้องปลุกผลึกถูกเติมด้วยก๊าซเฉื่อยและเริ่มให้ความร้อนโดยใช้ขดลวดเหนี่ยวนำหรือขดลวดความถี่วิทยุ (RF coil) โดยเริ่มต้นที่ปลายเม็ดผลึก ส่วนที่หลอมเหลวและส่วนที่เป็นของแข็งของแท่งผลึก ขดลวดเหนี่ยวนำจะเคลื่อนที่ขึ้นข้างบนทำให้แท่งผลึกเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

(rod) เป็นโครงสร้างเดียวกันกับเม็ดผลึก โบรอนหรือฟอสฟอรัสใช้เป็นสารเจือปนในกระบวนการแยกโซนหลอม โดยใช้ในรูปของกาซเพื่อให้มีความต้านทานสม่ำเสมอตลอดทั้งแท่งและด้วยวิธีการดังกล่าวในที่สุดจะได้แท่งผลึกรูปเดี่ยวที่ถูกเจือด้วยสารเจืออย่างสม่ำเสมอ เส้นผ่าศูนย์กลางกลางของผลึกจะขึ้นอยู่กับความเร็วของการเคลื่อนที่ของขดลวดเหนียวน้ำ แต่วิธีการดังกล่าวมีข้อจำกัดอยู่ก็คือ ขนาดของแท่งผลึกที่สร้างได้จะมีขนาดไม่ใหญ่โตนัก คือมีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางไม่กี่เซนติเมตร ทั้งนี้เนื่องจากแรงตึงผิวมีค่าไม่มากพอที่จะทำให้ผลึกทรงตัวอยู่ได้ เพราะถ้ามีขนาดใหญ่เกินไปจะทำให้แท่งผลึกเสียหายได้



รูปที่ 2.2 แสดงอุปกรณ์การปลูกผลึกรูปเดี่ยวโดยวิธีฟูลต์ตั้งโซน

จากแท่งผลึกรูปเดี่ยวที่สร้างขึ้นมาได้ด้วยวิธีต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วนี้ แท่งผลึกก็จะถูกนำไปตัดออกเป็นแผ่นบาง ๆ ซึ่งเรียกกันว่า แผ่นผลึก (crystal wafer) มีขนาดความหนา 200-300 ไมครอน โดยการใช้เลื่อยชนิดพิเศษ แผ่นผลึกเหล่านี้จะนำไปสร้างสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำชนิดต่าง ๆ ต่อไป ตัวอย่างเช่นวัสดุที่มีความต้านทานสูงซึ่งผลิตโดยใช้วิธีการแยกโซนหลอม ได้แก่ SCR (Silicon Controlled Rectifier), ไดโอดกำลัง (power diode) และทรานซิสเตอร์ (transistor) ต่าง ๆ เป็นต้น

2.3.2 วิธีการดึงผลึกหรือวิธีของโซคราลสกี

เทคนิคการปลูกผลึกอีกอย่างหนึ่งคือ การดึงผลึกจากสารหลอมเหลว (melt) ที่อยู่ในเบ้าหลอม (crucible) ซึ่งเริ่มทำกันครั้งแรกโดยโซคราลสกี (Ozchralski) ในปี ค.ศ 1917 ผลที่ได้คือการปลูกผลึกที่ไม่มีการบังคับทางกายภาพ (ไม่กำหนดรูปร่าง) ดังแสดงในรูปที่ 2.3a เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สิ่งจำเป็นคือสารหลอมเหลวที่อยู่ในเบ้าหลอมมักจะมีปฏิกิริยากับสิ่งสกปรกซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากและเป็นข้อเสียหายของเทคนิคนี้ ได้มีการปรับปรุงเทคนิคนี้ไปหลายรูปแบบด้วยกัน แต่กฎเกณฑ์ที่จะทำให้เทคนิคการดึงผลึกประสบความสำเร็จได้นั้นคือ

1. ผลึกจะต้องหลอมละลายกลายเป็นสารหลอมเหลวเนื้อเดียวกันทั้งหมดในเบ้าหลอม โดยปราศจากสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ไม่เช่นนั้นผลึกที่ปลูกได้จากสารหลอมเหลวที่ไม่บริสุทธิ์อาจจะมีเสถียรภาพบางจุดเท่านั้น อย่างไรก็ตามการปลูกผลึกจากสารประกอบก็สามารถทำได้ด้วยวิธีการสร้างผลึกจากสารละลาย (solution growth) ถ้าสิ่งแปลกปลอมดังกล่าวเกิดจากอากาศก็เป็นไปได้ที่เราจะใช้วิธีการปลูกในระบบปิดที่ความดันเหมาะสม สิ่งแปลกปลอมก็จะไม่มีผลกับผลึก

2. ผลึกไม่ควรจะมีปฏิกิริยากับเบ้าหลอมหรือกับบรรยากาศตลอดการดึง ซึ่งในระบบปิดที่มีก๊าซเฉื่อยอยู่ การเกิดออกซิไดซ์หรือการเกิดปฏิกิริยากับบรรยากาศจะไม่มีผล

3. จุดหลอมเหลวของสารที่ใช้ควรจะอยู่ในขอบเขตที่ตัวทำความร้อนสามารถทำได้และควรต่ำกว่าจุดหลอมเหลวของเบ้าหลอมด้วย


4. ควรจะมีการควบคุมอัตราการดึงและเกรเดียนท์ (gradient) ของอุณหภูมิไว้จุดที่ซึ่งผลึกเดี่ยวสามารถก่อตัวได้

ประโยชน์ของหลักการดึงผลึกก็คือ การปลูกผลึกสามารถทำได้ด้วยเม็ดผลึก (seed) ภายใต้งैเอื่อนไขการควบคุมที่ตีมาก ๆ ผลของการควบคุมที่ตีนั้นเราสามารถเห็นเม็ดผลึกและผลึกที่ถูกปลูกขึ้นมาด้วยตาเปล่าตลอดการปลูกซึ่งสามารถทำให้ปรับปรุงการควบคุมให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นได้

เริ่มเดิมทีนั้นโซโคราลสกีใช้เป็นเทคนิคการดึงสำหรับโลหะที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ เช่น ตะกั่ว, ดีบุกและสังกะสี แสดงดังรูปที่ 2.3d แสดงให้เห็นหลักพื้นฐานในการทำ หลังจากนั้นต่อมาเทคนิคนี้ถูกใช้สำหรับหลอมละลายสารประกอบให้เป็นเนื้อเดียวกัน และคาดว่าจะสามารถประยุกต์ใช้ได้กว้างที่สุดโดยใช้ทำสารกึ่งตัวนำ (semiconductor material)

การปลูกผลึกด้วยวิธีนี้สามารถกำหนดทิศทางได้ง่ายโดยการควบคุมเม็ดผลึกให้สามารถพลิกหรือหันเปลี่ยนทิศทางได้ ถ้าเม็ดผลึกไม่สามารถหาได้หรือไม่ได้ใช้เม็ดผลึกในการปลูกผลึกจะเกิดขึ้นอย่างไร้ทิศทาง (spontaneously-nucleated crystallization) โดยเริ่มก่อตัวไปบนเส้นลวด (wire) เป็นระยะทางสั้น ๆ จากนั้นเส้นผ่าศูนย์กลางจะลดลง (ดังรูปที่ 2.3b) โดยการค่อย ๆ เพิ่มอุณหภูมิเล็กน้อยหรือโดยเพิ่มอัตราการดึง ในทางปฏิบัติการเพิ่มอัตราการดึงนั้นเป็นวิธีการที่ยากที่ใช้เพื่อทำให้เกิดส่วนคอ (neck) จนกระทั่งได้เม็ดผลึกออกมาจากสารหลอมเหลว หลังจากการเกิดส่วนคอแล้ว ผลึกเดี่ยวก็จะถูกสร้างขึ้นมา เส้นผ่าศูนย์กลางของผลึกจะเพิ่มขึ้นโดยใช้เทคนิคของการปลูกผลึกรูปเดี่ยวด้วยวิธีนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.3 แสดงรูปร่างภายนอกในการปลูกผลึกแบบโซคราลสกี

ถ้าเมล็ดผลึกสามารถหาได้ก็จะเริ่มปลูกผลึกบนเมล็ดผลึก (แสดงดังรูปที่ 2.3c) เริ่มจากเส้นผ่าศูนย์กลางน้อย ๆ และเพิ่มเส้นผ่าศูนย์กลางของผลึกอย่างช้า ๆ โดยการลดอุณหภูมิจนกระทั่งได้เส้นผ่าศูนย์กลางที่ต้องการ การกำเนิดนิวเคลียสของผลึกมักทำได้บนผลึกที่มีพื้นที่เล็ก ๆ ถ้าผลของการปลูกไม่ดีก็สามารถนำกลับลงไปหลอมเหลวใหม่ได้ง่ายเพื่อจะนำกลับมาปลูกขึ้นใหม่

Teal และ Little (1950) ได้เริ่มผลิตผลึกเดี่ยวของเจอร์เมเนียมและซิลิกอน และในงานนี้ทำให้ทราบถึงการเตรียมคุณสมบัติของผลึกที่ดีที่สุดของสารเซมิคอนดักเตอร์สำหรับการวิจัยและพัฒนาประยุกต์ต่อไป เทคนิคการดึงผลึกนี้เป็นเทคนิคทางการค้าที่สำคัญมากในเทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำในปัจจุบัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Nassau และ Van Uiter (1960) ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคนี้เพื่อสร้างสารประกอบที่ใช้เป็นตัวกลางของเลเซอร์ และในเอกสารต่าง ๆ ของ Nassau ก็ได้อธิบายถึงการปลูกผลึกและคุณสมบัติของ $CaWO_2 : Nd$ (Nassau & Broyer; 1962; Johnson & Nassau, 1961) และนับได้ว่า Gilman (1963) เป็นแนวทางที่ดีที่ทำให้เกิดการยอมรับเทคนิคการดึง และเป็นที่ยอมรับโดยนักวิชาการชน

สำหรับการปลูกผลึกแบบโซคราลสกีจำเป็นต้องมีสิ่งต่อไปนี้คือ

1. สิ่งที่จะทำความร้อนให้กับสารเพื่อหลอมเหลวและการควบคุมอุณหภูมิของสารหลอมเหลวนั้น
2. สิ่งที่จะใช้บรรจุสารหลอมเหลว
3. สิ่งที่จะใช้เป็นตัวจับผลึก ตัวหมุน และตัวดึงผลึกขึ้น
4. สิ่งที่จะใช้ควบคุมความดันบรรยากาศภายในบริเวณปลูกผลึก

ตัวทำความร้อนหลัก ๆ ได้แก่ความถี่คลื่นวิทยุ (radio-frequency) และตัวทำความร้อนแบบตัวต้านทาน (resistance heating) ตัวทำความร้อนแบบใช้ความถี่คลื่นวิทยุต้องคำนึงถึงสารหลอมเหลว และเบ้าหลอมที่จะเป็นตัวนำหรือส่งผ่านคลื่นที่ดีพอ หรือเตาหลอมจะต้องใช้ให้เหมาะสมกับสนามความถี่นั้น ๆ ด้วยเพื่อจะเป็นตัวส่งผ่านความร้อนที่ดีแก่สาร อย่างเช่นความถี่ 450 กิโลเฮิรซ์ (kHz) เหมาะสำหรับการให้ความร้อนแก่เบ้าหลอมที่เป็นควอทซ์ ขนาด 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm^3) ซึ่งบรรจุในเตากราฟไฟท์เพื่อหลอมสารกึ่งตัวนำเจอร์เมเนียมที่มีจุดหลอมเหลว* 937 องศาเซลเซียส ($^{\circ}C$), (* ตารางที่ 2.1) โดยใช้กำลังไฟฟ้า 5 กิโลวัตต์ (kW)


2.4 หลักการปลูกผลึกซิลิกอนโดยสรุปด้วยวิธีการของโซคราลสกี

เป็นการสร้างผลึกรูปเดี่ยวจากสารกึ่งตัวนำที่มีสภาพเป็นของเหลว (melt) โดยมีอุปกรณ์ในการสร้างผลึกดังแสดงในรูปที่ 2.4 และ 2.5

Compound	Formular	Melting Point (°C)	Crucible Material	Pulling Rate	Growth Direction	Atmosphere	References
Germanium	Ge	937					See Text
Silicon	Si	1412					See Text
Zinc	Zn	419	Pyrex	1.2 cm/min	Various	N ₂	hoyen and tyndall, 1929
Gallium Arsenide	GaAs	1240	Vitreous silica		Various	As	
Potassium Chloride	KCl	770	Pt or porcelain			Air	Kyropoulos, 1930
Water	H ₂ O	0	Glass		Various	Air	Jona and Scherrer, 1952
Calcium Tungstate	CaWO ₄	1535	Rh	0.5-2 cm/hr	Various	Air	See Text
Lithium Niobate	LiNbO ₃	1260	Pt	0.5-2 cm/hr	Various	Air	See Text
Sapphire	Al ₂ O ₃	2050	Ir	0.5-2 cm/hr		Air	See Text
Yttrium-Aluminum Garnet	Y ₃ Al ₅ O ₁₂	~1900	Ir	0.5-2 cm/hr	Various	Air	See Text

ตารางที่ 2.1* แสดงจุดหลอมเหลวของสารต่าง ๆ

* อ้างอิง R.A. Laudise, *The Growth of Single Crystal*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1970.



รูปที่ 2.4 แสดงแบบจำลองของอุปกรณ์ซึ่งใช้ในการปลูกผลึกรูปเดี่ยวของสารกึ่งตัวนำซิลิกอนโดยวิธีของโซคราลสกี


สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ที่สกัดมาได้แต่ยังไม่อยู่ในรูปของผลึกเดี่ยว จะถูกนำมาใส่ลงในเบ้าหลอม (crucible) ซึ่งกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ที่ใช้วิธีปลูกผลึกแบบโซคราลสกีจะใช้เบ้าหลอมที่ทำจากซิลิกอนไดออกไซด์บริสุทธิ์ (quartz) ซึ่งบรรจุภายในใจกลางเตาหลอมชนิดพิเศษหรือที่เรียกว่าห้องปลูกผลึก (growth chamber) และให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 1,412 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นจุดหลอมเหลวของซิลิกอน* (*ตารางที่ 2.1) ภายในเตาจะเป็นบรรยากาศของก๊าซเฉื่อย เช่น ก๊าซอาร์กอน (Ar) หรือฮีเลียม (He) ซึ่งเป็นก๊าซที่ไม่ทำปฏิกิริยากับสารใด ทำให้ไม่เกิดสารเจือปนขึ้นมา การให้ความร้อนมีทั้งวิธีทางความร้อน (thermal) หรือวิธีการเหนี่ยวนำโดยใช้พลังงานความถี่วิทยุ

เมื่อทำให้สารกึ่งตัวนำซิลิกอนหลอมละลายกลายเป็นของเหลวแล้ว การปลูกผลึกรูปเดี่ยวด้วยวิธีนี้ก็จะเริ่มต้นขึ้น โดยการจุ่มเม็ดผลึกที่ต้องการโครงสร้างแลตทิซ (lattice) ลงในสารกึ่งตัวนำหลอมเหลวที่อยู่ในเบ้าหลอมโดยให้ติดกับผิวบนของสารกึ่งตัวนำหลอมเหลวนั้น ปลายของเม็ดผลึกจะเริ่มหลอมละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันกับสารกึ่งตัวนำหลอมเหลวในเบ้าหลอม จากนั้นเม็ดผลึกจะถูกดึงขึ้น (pulling) อย่างช้า ๆ พร้อม ๆ กับหมุน (rotating) ไปด้วยอัตราที่เหมาะสม การที่จะให้เกิดการหลอมละลายตลอดเนื้อสารที่อุณหภูมิคงที่นั้นทำได้ด้วยการหมุนโดยการหมุนของตัวจับผลึก (seed holder)

โดยทั่วไปแล้วในทางปฏิบัติ อัตราการดึงที่เหมาะสมนั้นจะแบ่งเป็นช่วงคือ ตอนแรกอัตราการดึงอยู่ระหว่าง 5 ถึง 12 นิ้วต่อชั่วโมง และใช้อัตราเร็วในการดึง 2 ถึง 4 นิ้วต่อชั่วโมงในตอนสุดท้าย ส่วนที่เป็นคอแคบเรียกว่า " Neck " ซึ่งอยู่ติดกับตัวจับผลึกและแท่งผลึก (ดังแสดงในรูปที่ 2.4) นั้นจะถูกดึงขึ้นด้วยอัตราเร็วขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเคลื่อนจากที่ของผลึก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.5 แสดงรูปแบบของเตาปลูกผลึกภายใต้ความดันบรรยากาศของกาซอาร์กอน
โดยวิธีการของไซโครลสกี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สำหรับอัตราการหมุนจะอยู่ระหว่าง 6 ถึง 8 รอบต่อนาที เหนือระดับของสารกึ่งตัวนำที่ หลอมเหลวอยู่ อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย ทำให้สารกึ่งตัวนำที่หลอมเหลวและติดกับเม็ดผลึกขึ้น มานั้นเริ่มแข็งตัวและแปรสภาพเป็นผลึกรูปเดี่ยวเช่นเดียวกับเม็ดผลึกนั้น และด้วยอัตราการยก ขึ้นและหมุนไปรอบแกนอย่างช้า ๆ ที่เหมาะสมของเม็ดผลึก ทำให้ได้แท่งผลึกรูปเดี่ยวของสาร กึ่งตัวนำซึ่งมีแนวและระนาบเหมือนกับเม็ดผลึกทุกประการ

สิ่งสำคัญหลักสำหรับการปลูกผลึกที่ดีโดยวิธีโซคราลสกีคือการตั้งและการหมุนควรจจะ ราบเรียบและควบคุมอุณหภูมิของสารหลอมเหลวให้เที่ยงตรง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจริง ๆ ของผลึกขึ้นอยู่กับอัตราการตั้ง ความเร็วในการหมุน อุณหภูมิของสารหลอมเหลว และยังขึ้น กับขนาดของเม็ดผลึกที่ใช้ ปัจจุบันสามารถสร้างผลึกให้มีขนาดใหญ่ได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ถึง 10 เซนติเมตร ส่วนความยาวของแท่งผลึกก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้ในการสร้าง อย่างไรก็ตาม แท่งผลึกเดี่ยวที่ได้จะมีปริมาตรไม่เกินปริมาตรของสารกึ่งตัวนำหลอมเหลวที่มีอยู่ในเบ้าหลอม ด้วยวิธีการที่กล่าวมาแล้วนี้จะทำให้ได้แท่งผลึกรูปเดี่ยวของสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ ซึ่งในที่นี้ก็คือ แท่งผลึกรูปเดี่ยวซิลิกอน (silicon crystal ingot) นั่นเอง

นอกจากกรรมวิธีดังกล่าวแล้ว ยังมีข้อได้เปรียบที่ว่าเราสามารถจะผลิตผลึกรูปเดี่ยวที่มี ชนิดการนำกระแสหรือความต้านทานจำเพาะตามที่ต้องการได้ โดยการเปลี่ยนชนิดและจำนวน ของสารเจือปน ซึ่งจะต้องมีการเติมสารเจือปนเข้าไปในผลึกในขณะที่ยังหลอมเหลวอยู่ก่อนที่จะ เกิดการแข็งตัว


ควอทซ์ถูกใช้เป็นเบ้าหลอมในการปลูกผลึกซิลิกอน โดยควอทซ์เป็นผลึกชนิดหนึ่งของ ซิลิกา ซึ่งซิลิกาหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 1,710 องศาเซลเซียส เนื่องจากพันธะระหว่างซิลิกอน กับออกซิเจนเป็นพันธะที่แข็งแรงมาก จึงทำให้ซิลิกาไม่สลายตัวเมื่อให้ความร้อนและไม่ว่องไว ในการทำปฏิกิริยาเคมีกับสารต่าง ๆ นอกจากนี้ซิลิกายังเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมถึงแม้ที่ อุณหภูมิสูง ๆ และมีสัมประสิทธิ์ในการขยายตัวน้อยมากเมื่อร้อน

ปัญหาใหญ่และต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือ เรื่องความสะอาดภายในเตาหลอมรวมทั้ง เบ้าหลอม เพราะถ้าหากมีสารอื่นหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นที่ไม่ต้องการปะปนอยู่ภายในเตาแล้ว จะทำให้ผลึกที่สร้างขึ้นมาได้นั้นไม่บริสุทธิ์และไม่เป็นผลึกรูปเดี่ยวที่สมบูรณ์ มีข้อบกพร่องอยู่ สองประการที่อาจเกิดขึ้นในผลึก ประการแรกคือการเคลื่อนจากที่ (dislocation) และประการที่ สองคือระนาบผิดไป (planar slip) การเคลื่อนจากที่เกิดจากความไม่สม่ำเสมอของความร้อน หรือความเย็น และระนาบที่ผิดไปเกิดขึ้นเมื่อส่วนหนึ่งของผลึกถูกเฉือนไป ข้อบกพร่องดังกล่าว จะป้องกันได้ด้วยเทคนิคการผลิตที่ให้ความสมบูรณ์เพียงพอ แต่สิ่งเหล่านี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ อีกจากการจับผลึกในครั้งต่อ ๆ มา

อย่างไรก็ตามวิธีการปลูกผลึกแบบโซคราลสกีก็สามารถที่จะใช้สำหรับการปลูกผลึกรูป เดี่ยวของสารประกอบได้เช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างในรูปที่ 2.6 ซึ่งแสดงถึงการปลูกผลึกของ แกลเลียมฟอสเฟส (GaP) จะเห็นว่ามีตัวทำความร้อนอีกอันหนึ่งที่เหมาะสมเพื่อให้ความร้อนแก่ สารฟอสฟอรัสที่จะใช้เป็นสารเจือปน ไอของฟอสฟอรัสจะผ่านลงมาตามท่อควอทซ์ไปยังสาร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แกเลียมที่หลอมเหลว ซึ่งจะต้องมีการควบคุมกระบวนการให้สม่ำเสมอ สามารถทำให้เกิดผลึกรูปเดี่ยวของสารประกอบที่สมบูรณ์ขึ้นมาได้



รูปที่ 2.6 แสดงการจำลองการปลูกผลึกรูปเดี่ยวของสารประกอบแกเลียมฟอสเฟส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

ระบบปลูกผลึกแบบโซคราลสกีที่พัฒนาขึ้น

ได้ทำการออกแบบและสร้างระบบปลูกผลึกแบบโซคราลสกีสำหรับปลูกแท่งผลึกเดี่ยวของซิลิกอน (silicon crystal ingot) ภายใต้ความดันประมาณ 1 บรรยากาศของก๊าซอาร์กอน ส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับระบบปลูกผลึกแบบโซคราลสกีที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นมาประกอบด้วย

1. ห้องปลูกผลึก (growth chamber)
2. ระบบหล่อเย็น (cooling system)
3. ตัวทำความร้อนและฉนวนกันความร้อน (heating element and shield)
4. ระบบก๊าซเฉื่อย (inert-gas system)
5. ระบบปั๊มสุญญากาศ (vacuum pump system)
6. ระบบหมุนและดึงผลึก (crystal pulling and rotating system)
7. ระบบควบคุมอุณหภูมิ (temperature control system)
8. แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า (power supply)

ในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของส่วนประกอบ 6 ส่วน (1-6) ของระบบปลูกผลึกแบบโซคราลสกีที่ได้พัฒนาสร้างขึ้น โดยในส่วนที่ 6 จะกล่าวถึง โครงสร้าง สำหรับการควบคุมจะกล่าวอีกครั้งในบทที่ 4 สำหรับในส่วนประกอบที่ 7 และ 8 จะอธิบายรายละเอียดในบทที่ 5 ส่วนประกอบ 1-6 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 ห้องปลูกผลึก (growth chamber)

ได้ทำการพัฒนาห้องปลูกผลึกขึ้นมาจากชิ้นส่วนที่มีอยู่เดิมซึ่งเป็นโลหะสแตนเลส (Stainless Steel) ลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกแนวนอน มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร มีความลึก 20 เซนติเมตร และยังมีส่วนประกอบที่ยื่นออกมาจากตัวมีลักษณะเป็นปล่องคอทั้งหมด 4 ปล่อง โดยอยู่ที่ด้านบนและด้านล่างอย่างละ 1 ปล่อง ด้านข้างซ้าย 1 ปล่อง ด้านข้างขวา 1 ปล่อง และมีฝาประกบทั้ง 4 ด้านเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับส่วนอื่น ๆ ของระบบ ได้แก่

ด้านบน เป็นส่วนที่ต่อเข้ากับส่วนของระบบหมุนและดึงผลึก โดยมีช่องเล็ก ๆ ให้แทงควอทซ์ซึ่งเป็นแกนดึงและหมุนผลึกผ่านเข้ามาได้ และตรงส่วนปล่องคอด้านบนนี้มีข้อต่อซึ่งเป็นทางเข้าของก๊าซอาร์กอนโดยมีวาล์ว (valve) ชนิดพิเศษสำหรับเปิด-ปิด ก๊าซประกอบอยู่ด้วย

ด้านข้างซ้าย มีฝาประกบซึ่งกึ่งส่วนของข้อต่อให้มีช่องเล็ก ๆ เพื่อให้แทงเทอร์โมคัปเปิล (thermocouple) ผ่านเข้ามาได้ สำหรับจะใช้วัดอุณหภูมิทางด้านข้างของตัวทำความร้อน เป็นชนิดพลาตินัม-โรเดียม (ดูช่วงที่ใช้วัดในตารางที่ 3.1 หน้า 39)

ด้านข้างขวา มีฝาประกบซึ่งกึ่งส่วนของข้อต่อให้เชื่อมเข้ากับเกจวัดความดันบรรยากาศภายในห้องปลูกผลึก

ด้านล่าง มีฝาประกบที่ออกแบบให้ทำหน้าที่เป็นฐานรองตัวทำความร้อนและฉนวนกันความร้อน พร้อมทั้งเป็นที่ตั้งของขั้วไฟฟ้ากระแสสูง ฝาด้านนี้ทำเป็นสแตนเลสสองชั้น คือด้านในกลวงเพื่อใช้ในการหล่อเย็น ตรงส่วนปล่องคอมีข้อต่อซึ่งเป็นทางออกของก๊าซอาร์กอน โดยมีวาล์วเปิด-ปิด ประกอบอยู่ด้วย ฝาด้านล่างนี้จึงมีความยากลำบากในการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพราะเป็นส่วนสำคัญของระบบ และเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายความร้อนด้วย

ทั้ง 4 ฝาดังที่กล่าวมาแล้ว จะมีลักษณะเป็นแผ่นกลม และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 19.6 เซนติเมตร มีความหนา 1 เซนติเมตร ยกเว้นฝาด้านล่างที่มีความหนา 2 เซนติเมตร* (*ดูแบบแปลนในภาคผนวก ข.)

ด้านหน้า ไม่มีลักษณะเป็นปล่องคอยื่นออกมา แต่จะมีฝาประกบกับตัวห้องปลูกผลึก ฝาด้านหน้าออกแบบและสร้างให้เป็นสแตนเลสสองชั้น ด้านในกลวงเพื่อใช้ในการหล่อเย็นเช่นเดียวกับฝาด้านล่าง ฝาด้านหน้านี้มีลักษณะเป็นแผ่นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 30.6 เซนติเมตร มีความหนา 3 เซนติเมตร ฝาด้านนี้ออกแบบให้มีช่อง (window) เพื่อมองเข้าไปเห็นด้านในห้องปลูกผลึก โดยช่องมองจะทำมุมพอดีกับบริเวณที่ทำการปลูกผลึกและใช้กระจกชนิดพิเศษที่ทนความร้อนสูง และยังได้ออกแบบฝาด้านนี้ให้เปิด-ปิด ได้สะดวกด้วยการติดบานพับเพราะฝาด้านนี้ทำการเปิด-ปิด มากกว่าฝาด้านอื่น ๆ** (**ดูแบบแปลนในภาคผนวก ข.)

ด้านหลังของห้องปลูกผลึกต่อเข้ากับส่วนของระบบปั๊มสุญญากาศ และทุก ๆ ฝาดังที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดจะมียางวงกั๊ม (o-ring) รองรับอยู่ในร่องก่อนประกบฝาทั้งหมดเข้ากับตัวห้องปลูกผลึก เพื่อป้องกันการรั่วซึมของอากาศ ซึ่งได้ออกแบบกั๊มร่องเอาไว้บนปากปล่องของปล่อง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ด้านบน ด้านล่าง ด้านข้างทั้งสอง และบนตัวห้องปลุกผีสำหรับฝาด้านหน้า ลักษณะของห้องปลุกผีที่พัฒนาขึ้นมาเป็นดังแสดงในรูปที่ 3.1


จากนั้นได้ทำการออกแบบและสร้างฐานเพื่อรองรับห้องปลุกผี ใช้วัสดุที่เป็นเหล็กชุบโครเมียม โดยมีส่วนที่รองรับตามรัศมีส่วนโค้งของห้องปลุกผีทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ทั้งยังออกแบบให้มีที่ล็อก (lock) ประกอบส่วนบนห้องปลุกผีด้านหน้าเพื่อไม่ให้ตัวห้องปลุกผีเกิดการคลาดเคลื่อนได้ เพราะห้องปลุกผีมีรูปทรงที่เป็นทรงกระบอกค่อนข้างกลม ซึ่งทั้งห้องปลุกผีและฐานรองดังกล่าวจะตั้งอยู่บนโครงเหล็กที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของเตาปลุกผีและส่วนอื่น ๆ ของระบบ ดังแสดงในรูปที่ 3.1 โครงเหล็กนั้นออกแบบให้มีการปรับระดับสูงต่ำได้ เพื่อใช้ในกรณีที่ต้องการปรับระดับให้พอดีเมื่อประกอบห้องปลุกผีเข้ากับระบบปั๊มสุญญากาศ

ฐานรองห้องปลุกผีเป็นเหล็กชุบโครเมียม กว้าง 22 เซนติเมตร ยาว 44.5 เซนติเมตร และสูง 51 เซนติเมตร

โครงเหล็ก กว้าง 45 เซนติเมตร ยาว 170 เซนติเมตร และสูง 71 เซนติเมตร ปรับระดับได้ในระยะ 9 เซนติเมตร

3.1.1 การดำเนินการสร้าง

ออกแบบห้องปลุกผีใหม่และปรับปรุงสร้างจากห้องปลุกผีที่มีอยู่เดิม โดยเปลี่ยนฝาด้านหน้า เปลี่ยนฝาด้านล่าง เพิ่มส่วนข้อต่อต่าง ๆ จากนั้นออกแบบและสร้างฐานรองห้องปลุกผี โครงเหล็ก สูดท้ายประกอบและติดตั้ง




รูปที่ 3.1 แสดงห้องปลุกผลึก ฐานรองรับห้องปลุกผลึกและโครงเหล็กที่สร้างขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2 ระบบหล่อเย็น (cooling system)

ได้ออกแบบให้เป็นการหล่อเย็นด้วยน้ำ โดยส่งผ่านเข้าไปในท่อทองแดงที่วนไปมาตลอดทั้งตัวของห้องปลูกผลึก ฝาด้านบน ฝาด้านข้างซ้าย และฝาด้านข้างขวา โดยพยายามออกแบบให้การเดินท่อทองแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในเท่ากับ $1/4$ นิ้ว ครอบคลุมผ่านพื้นที่ให้มากที่สุด สำหรับฝาด้านบนกับฝาด้านล่างทำเป็นฝาเสตนเลสสองชั้นดั่งที่กล่าวมาแล้ว โดยมีทางน้ำเข้าและทางน้ำออกจากทุก ๆ ฝา รวมทั้งรอบ ๆ ตัวห้องปลูกผลึก เนื่องจากได้ใช้วิธีการหล่อเย็นด้วยน้ำที่ออกมาจากก็อกโดยตรงแล้วไหลเวียนผ่านรอบ ๆ ห้องปลูกผลึกแล้วปล่อยน้ำนั้นทิ้งไปเลย (ไม่มีการนำน้ำที่เข้าไปหล่อเย็นแล้วกลับมาไหลเวียนอีก) ดังนั้นจึงได้ออกแบบระบบการไหลของน้ำออกเป็นสามทางเดิน โดยทำแผงควบคุมวาล์วน้ำทั้งน้ำเข้าและน้ำออก ในรูปที่ 3.2 แสดงทางเดินน้ำตามท่อทองแดงที่ขดไปมารอบห้องปลูกผลึก



รูปที่ 3.2 แสดงการหล่อเย็นรอบตัวห้องปลูกผลึก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ทางเดินน้ำที่หนึ่ง

น้ำไหลออกจากก๊อกเป็นขาเข้า ไปยังขั้วไฟฟ้าซึ่งเป็นแท่งทองแดงอันที่หนึ่ง น้ำที่ออกจากขั้วไฟฟ้าอันที่หนึ่งจะผ่านไปยังสายยางอ่อนสีดำยาวประมาณ 5 เมตร เป็นการเพิ่มความต้านทานเพื่อลดประจุไฟฟ้าในน้ำที่ผ่านขั้วไฟฟ้าออกมา ไหลออกแล้วเข้าไปยังขั้วไฟฟ้าอันที่สอง ขั้วไฟฟ้าทองแดงทั้งสองอันนี้เป็นแท่งกลมกลวงด้านในเพื่อใช้ในการหล่อเย็น จากนั้นจึงไหลเข้าไปในแท่งสเตนเลสซึ่งทำหน้าที่เป็นขารองฉนวนกันความร้อนอันที่หนึ่ง ออกจากขารองอันที่หนึ่งก็ไหลเข้าไปในขารองฉนวนอันที่สอง แท่งสเตนเลสที่เป็นขารองฉนวนทั้งสองอันนี้เป็นแท่งกลมกลวงเช่นเดียวกับแท่งทองแดงที่เป็นขั้วไฟฟ้า เมื่อน้ำผ่านออกจากขารองฉนวนอันที่สองแล้วก็จะไหลไปยังทางน้ำเข้าของฝาด้านล่างแล้วไหลออก จากนั้นก็ไหลเวียนเข้าสู่ทางน้ำเข้าของฝาด้านหน้า เสร็จแล้วก็ไหลออกไปยังวาล์วน้ำขาออก (วาล์วน้ำขาออกที่ 1)

ทางเดินน้ำที่สอง

น้ำไหลออกจากวาล์วน้ำขาเข้าสู่ทางน้ำเข้าที่ตัวห้องปลุกผลึกไหลเวียนจากปล่องคอ ด้านขวาไปรอบ ๆ ตัวห้องปลุกผลึกทั้งหมด แล้วไหลออกไปยังวาล์วน้ำขาออก (วาล์วน้ำขาออกที่ 2)

ทางเดินน้ำที่สาม

ทางเดินน้ำที่สามนี้จะเป็นทางเดินน้ำที่ไหลเวียนเฉพาะที่ฝาท่อนั้น โดยเริ่มจากน้ำไหลออกจากวาล์วน้ำขาเข้าสู่ทางน้ำเข้าที่ฝาด้านข้างขวา ออกจากฝาด้านนี้ก็เข้าสู่ฝาด้านบน ไหลออกจากฝาด้านบนเข้าสู่ทางน้ำเข้าที่ฝาด้านข้างซ้าย จากนั้นก็ไหลออกไปยังวาล์วน้ำขาออก (วาล์วน้ำขาออกที่ 3)

การเชื่อมต่อทางเดินน้ำระหว่างฝาทัน้หมดกับตัวห้องปลุกผลึกนั้นใช้สายยางอ่อนสีดำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน $1/4$ นิ้ว โดยระหว่างปลายท่อทองแดงที่ซดไปมากับปลายสายยางจะใช้ข้อต่อทองเหลืองที่มีปลายด้านหนึ่งสามารถต่อท่อทองแดงขนาด $1/4$ นิ้ว และอีกปลายด้านหนึ่งเป็นท่อหด หรือที่เรียกกันว่า "หางหนู" เพื่อเอาสายยางขนาด $1/4$ นิ้วดังกล่าวมาสวมได้ ดังนั้นในการเลือกข้อต่อทองเหลืองจึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับชนิดและขนาดของสิ่งที่จะใช้ต่อกันด้วย

แผงควบคุมวาล์วน้ำนี้ สามารถใช้ได้กับน้ำที่จะออกมาจากตัวทำความเย็น (cooler) ถ้าหากว่ามีตัวทำความเย็นที่มีกำลังและมีที่เก็บน้ำเพียงพอที่จะหล่อเย็นระบบได้

3.2.1 การดำเนินการ


ออกแบบและทำทางเดินน้ำบนตัวห้องปลุกผลึก ฝาด้านบน ฝาด้านล่าง ฝาด้านข้างและฝาด้านหน้า โดยจัดหาท่อทองแดงขนาดที่เหมาะสมและพยายามให้ครอบคลุมพื้นที่ผิวของส่วนดังกล่าวให้มากที่สุด หาสายยางอ่อนสีดำที่สามารถงอโค้งได้โดยไม่ตีบตัน การใช้สายยางอ่อนสีดำก็เนื่องจากป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำในสายยาง หาข้อต่อทองเหลืองที่เหมาะสมกับท่อทอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แดงและสายยาง ทำแผงควบคุมวาล์วน้ำ ต่อน้ำเข้าและน้ำออกให้กับระบบบ่มสุญญากาศ และสุดท้ายทดสอบการไหลเวียนของน้ำทั้งระบบ

3.3 ตัวทำความร้อนและฉนวนกันความร้อน (heating element and shield)

สำหรับตัวทำความร้อนและฉนวนกันความร้อนนี้เป็นตัวทำความร้อนและฉนวนที่เป็นกราไฟต์ (graphite) ที่มีความบริสุทธิ์สูง มีค่าความต้านทาน (resistance) ถูกต้องแม่นยำสูง ค่าความต้านทานของตัวทำความร้อนที่สั่งทำมานี้มีค่าเท่ากับ 160 มิลลิโอห์ม (m Ω) โดยมีจุดหลอมเหลวของกราไฟต์มากกว่า 2000 องศาเซลเซียส ลักษณะของตัวทำความร้อนกราไฟต์แสดงดังในรูปที่ 3.3 ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 63.50 มิลลิเมตร สูง 139.70 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 76.90 มิลลิเมตร* (*ดูแบบแปลนในภาคผนวก ข.)




รูปที่ 3.3 แสดงตัวทำความร้อนกราไฟต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สำหรับฉนวนกันความร้อน* จะประกอบไปด้วยสองชั้นคือชั้นในเป็นฉนวนที่เป็นกราไฟต์มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกมีฝาประกบด้านบน มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายในเท่ากับ 101.6 มิลลิเมตร สูง 146.34 มิลลิเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 114.3 มิลลิเมตร (* ดูแบบแปลนในภาคผนวก ข.)

ชั้นที่สองเป็นฉนวนซึ่งเป็นแผ่นโมลิบดีนัม (molybdenum) เพื่อทำหน้าที่สะท้อนรังสีความร้อน โดยจะทำเป็นลักษณะของกล่องสี่เหลี่ยม กว้าง 120 มิลลิเมตร ยาว 120 มิลลิเมตรและสูง 150 มิลลิเมตร ในรูปที่ 3.4 แสดงลักษณะฉนวนกันความร้อนกราไฟต์และแผ่นโมลิบดีนัม




รูปที่ 3.4 แสดงฉนวนกันความร้อนกราไฟต์และแผ่นโมลิบดีนัม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ส่วนที่นำกระแสไฟฟ้ามายังตัวทำความร้อนหรือขั้วไฟฟ้าได้ทำเป็นแท่งทองแดงสองแท่ง มีความยาว 178 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 22 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 28 มิลลิเมตร มีลักษณะเป็นทรงกระบอกที่มีด้านในกลวงเพื่อใช้ในการหล่อเย็นดังที่กล่าวมาแล้ว แท่งทองแดงนั้นนอกจากจะเป็นส่วนนำกระแสหรือขั้วไฟฟ้าแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นฐานรองตัวทำความร้อนอีกด้วย โดยส่วนพื้นที่หน้าตัดของแท่งทองแดงจะทำรอยบากตามรัศมีโค้งของขาของตัวทำความร้อน และยึดน็อตเพื่อกันความคลาดเคลื่อนและลดช่องว่างระหว่างขาของตัวทำความร้อนกราไฟต์กับขั้วไฟฟ้าเพื่อให้มีผิวสัมผัสที่ดี พื้นที่หน้าตัดด้านล่างของขั้วไฟฟ้ามีส่วนของท่อน้ำเข้า-ออก (ดูแบบแปลนในภาคผนวก ข.)


ส่วนของฐานรองฉนวนที่เป็นกราไฟต์ ได้ทำเป็นแท่งสเตนเลสสองแท่ง โดยมีความยาว 170 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 18 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 24 มิลลิเมตร มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกด้านในกลวงเช่นเดียวกับแท่งทองแดง พื้นที่หน้าตัดด้านบนทำเป็นส่วนรองรับตามรัศมีโค้งของตัวฉนวนกราไฟต์* พื้นที่หน้าตัดด้านล่างมีส่วนของท่อน้ำเข้า-ออก ดังแสดงในรูปที่ 3.5 (* ดูแบบแปลนในภาคผนวก ข.)

รูปที่ 3.6-3.9 แสดงถึงการประกอบตัวทำความร้อน ฉนวนกันความร้อนเข้ากับฐานรองและห้องปลุกผลึก




รูปที่ 3.5 แสดงขั้วไฟฟ้าและฐานรองกราไฟต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 3.6 แสดงขั้วน้ำเข้า-ออก ของฐานรองตัวทำความร้อน ฐานรองฉนวนกราไฟต์ และแป้นด้านล่างของห้องปลุกผลึก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูป 3.7 แสดงการประกอบตัวทำความร้อนและฉนวนกันความร้อนเข้ากับฐานรอง
และแป้นด้านล่างของห้องปลุกผลึก



รูปที่ 3.8 แสดงเบ้าหลอม ตัวทำความร้อน และฉนวนกันความร้อน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.9 แสดงภายในห้องปลุกผลึกเมื่อประกอบส่วนต่าง ๆ เข้าไปเรียบร้อยแล้ว
 เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


3.3.1 การดำเนินการ

ออกแบบตัวทำความร้อน ฉนวนกันความร้อน และสั่งทำตามที่ออกแบบไว้ ออกแบบและสร้างฐานรองฉนวนกราฟไฟต์ ฐานรองตัวทำความร้อนโดยให้ทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าด้วย เมื่อได้ตัวทำความร้อนและฉนวนมาแล้ว นำมาประกอบเข้ากับฐานรองต่าง ๆ ให้อยู่ภายในห้องปลุกผลึกและหาตำแหน่งที่จะให้เทอร์โมมิเตอร์ทางด้านข้างผ่านเข้ามา เมื่อได้ตำแหน่งที่จะให้เทอร์โมมิเตอร์เข้ามาแล้ว ก็นำฉนวนทั้งที่เป็นกราฟไฟต์และโมลิบดีนัมไปเจาะรูตามตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายเอาไว้ด้วยเครื่องเจาะสว่านไฟฟ้า ทั้งนี้ต้องระมัดระวังอย่างมากในการเจาะเพราะกราฟไฟต์มีความแข็งแต่เปราะและระวางที่จะไม่สัมผัสกราฟไฟต์ด้วยมือเปล่า ขนาดของรูต้องพอเหมาะกับแท่งเทอร์โมคัมเบิลที่จะผ่านเข้ามาเพื่อวัดอุณหภูมิทางด้านข้างของตัวทำความร้อน

3.4 ระบบก๊าซเฉื่อย (Inert-gas system)

ได้ออกแบบและทำข้อต่อให้ก๊าซเข้า-ออก ในที่นี้ใช้ก๊าซอาร์กอน ก๊าซอาร์กอนเป็นก๊าซเฉื่อยซึ่งจะไม่ทำปฏิกิริยากับสารใดทำให้ไม่ก่อให้เกิดสิ่งเจือปนขึ้นภายในเตา ที่ข้อต่อทั้งทางก๊าซเข้าและออกจะมีวาล์วเปิด-ปิด โดยเลือกใช้วาล์วชนิดที่ออกแบบเพื่อใช้กับก๊าซโดยเฉพาะ ที่ถังก๊าซอาร์กอนจะมีเกจวัดความดันก๊าซที่ออกมาด้วย ระบบก๊าซเฉื่อยนี้ออกแบบให้ก๊าซเข้าที่ข้อต่อซึ่งอยู่ที่ปล่องคอด้านบนซ้ายของห้องปลุกผลึก และก๊าซออกที่ข้อต่อซึ่งอยู่ที่ปล่องคอด้านล่างขวา ทั้งนี้เพราะว่าก๊าซขาเข้าจะมีความเย็นทำให้อุณหภูมิบริเวณเหนือสารหลอมเหลวเย็นกว่าบริเวณที่หลอมเหลว เพื่อประโยชน์ในการแข็งตัวของผลึก ก๊าซร้อนจะออกจากระบบทางข้อต่อขาออก อย่างไรก็ตามความดันก๊าซรวมภายในห้องปลุกผลึกจะต้องมากกว่าความดันบรรยากาศภายนอกห้องปลุกผลึกเล็กน้อย เพื่อป้องกันมิให้ก๊าซจากภายนอกห้องปลุกผลึกไหลเข้าไปในระบบทางข้อต่อก๊าซขาออกได้ ดูรูปที่ 3.10

ดังนั้นเพื่อที่จะทราบค่าความดันของก๊าซภายในห้องปลุกผลึก (ในขณะที่มีการปล่อยก๊าซอาร์กอนเข้าไปในระบบแล้ว) จึงได้ติดตั้งเกจวัดความดันไว้บริเวณฝาด้านข้างขวาของห้องปลุกผลึก อย่างไรก็ตามเมื่อเปิดระบบปั๊มสุญญากาศ (ในขณะที่ยังไม่มีการปล่อยก๊าซเฉื่อยเข้าไปในระบบ) จนความดันลดลงต่ำ (ลดลงมากกว่า -760 mmHg) โดยสามารถอ่านค่าความดันขณะนั้นได้จากเกจวัดความดันของเครื่องปั๊มสุญญากาศ



รูปที่ 3.10 แสดงเกจวัดต่าง ๆ


3.4.1 การดำเนินการ

ออกแบบทางเดินก๊าซที่ต้องการให้ไหลผ่าน และทำข้อต่อทางเข้า-ออกของก๊าซ เชื่อมต่อกับห้องปลูกผลึกโดยคำนึงถึงจุดที่ต้องการให้ผลึกเกิดการเย็นตัวลง พร้อมทั้งจัดหาสายก๊าซ วาล์วเปิด-ปิดที่เหมาะสมกับระบบของก๊าซ เกจวัดความดันที่มีสเกลจากสูญญากาศถึงมากกว่าหนึ่งบรรยากาศ ก๊าซอาร์กอน และก่อนเปิดระบบให้ก๊าซไหล ต้องทำการปั๊มให้ภายในห้องปลูกผลึกเป็นสูญญากาศเสียก่อนโดยปิดวาล์วก๊าซทั้งหมด สุดท้ายทดลองเปิดระบบก๊าซ และตรวจดูการรั่วซึม แก๊ซรอยรั่วและวัดความดัน

3.5 ระบบสุญญากาศ (vacuum pump system)

ระบบปั๊มสุญญากาศจะติดตั้งเข้ากับด้านหลังของห้องปลูกผลึกเพื่อสูบอากาศออก การปั๊มเป็นสุญญากาศจะกระทำก่อนที่จะปล่อยก๊าซอาร์กอนเข้าไป โดยเมื่อติดตั้งตัวทำความร้อน ฉนวนกันความร้อน เบ้าหลอม และส่วนประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดของระบบปลูกผลึกแบบโซคราลสกีแล้ว จึงทำการเปิดระบบปั๊มสุญญากาศ ปั๊มสุญญากาศจะมีสองระบบคือโรตารีปั๊ม (rotary pump) และดิฟฟิวชันปั๊ม (diffusion pump) ในการปั๊มให้ระบบปิดเป็นสุญญากาศได้นั้นจะต้องมีการชิล (shield) ห้องปลูกผลึกและทุก ๆ ข้อต่อที่เชื่อมต่อกับห้องปลูกผลึกไว้เป็นอย่างดี

โรตารีปั๊มทำหน้าที่ปั๊มอากาศจากที่ความดันบรรยากาศลงไปจนถึงประมาณ 10^{-3} ทอร์ จากนั้นเปิดดิฟฟิวชันปั๊มให้ทำหน้าที่ปั๊มต่อไปจนถึงประมาณ 10^{-6} ทอร์ สำหรับดิฟฟิวชันปั๊มต้องมีการหล่อเย็นด้วยน้ำจากเครื่องทำความเย็น รูปที่ 3.11 แสดงระบบปั๊มสุญญากาศ



รูปที่ 3.11 แสดงระบบปั๊มสุญญากาศ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


3.5.1 การดำเนินการ

ต่อระบบปั๊มสุญญากาศเข้ากับห้องปลูกผลึกที่ได้ประกอบทุกส่วนไว้เรียบร้อยแล้ว เปิดโรตารีปั๊ม จนกระทั่งความดันภายในห้องปลูกผลึกลดลงต่ำกว่า -760 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) โดยจะสังเกตเห็นเข็มของเกจวัดความดันที่ด้านข้างของห้องปลูกผลึกตกลงมาต่ำสุด เปิดดิฟฟิวชันปั๊มให้ทำงานเมื่อสามารถใช้โรตารีปั๊มทำให้ระบบเป็นสุญญากาศได้ อ่านค่าความดันภายในห้องปลูกผลึกที่เกจวัดความดันของดิฟฟิวชันปั๊ม

3.6 ระบบการหมุนและดึงผลึก (crystal pulling and rotating system)

ส่วนหัวดึงผลึก (crystal pulling head) เป็นส่วนที่มีความสำคัญมากส่วนหนึ่งสำหรับการปลูกผลึก ในการสร้างจำเป็นที่จะต้องอาศัยความละเอียดสูง เป็นส่วนที่ติดตั้งอยู่ภายนอกของห้องปลูกผลึกแต่มีบางส่วนของส่วนดึงผลึกที่เข้าไปทำงานภายในห้องปลูกผลึก ซึ่งก็หมายถึงแท่งดึงผลึกนั่นเอง ส่วนนี้จะต้องทำงานด้วยความเที่ยงตรงสม่ำเสมอเพราะมีผลกับรูปร่างของผลึกที่จะเกิดขึ้น

สำหรับระบบการหมุนและดึงผลึกนี้ได้ออกแบบให้ทำงานเป็นสองส่วนที่สัมพันธ์กัน นั่นคือส่วนที่ทำงานเกี่ยวกับระบบการดึง (pulling) และส่วนที่ทำงานเกี่ยวกับระบบการหมุน (rotating) ซึ่งทั้งสองส่วนได้ออกแบบให้ใช้สเต็ปปีงมอเตอร์ (stepping motor) สองตัวในการทำงาน โดยมีการ์ด (card) ซึ่งทำหน้าที่เป็นวงจรขับมอเตอร์ทั้งสองตัวหนึ่งการ์ด และมีวงจรควบคุมความเร็วรอบของสเต็ปปีงมอเตอร์ทั้งสอง โดยการโปรแกรมผ่านทางคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถสั่งงานให้หมุนตามที่โปรแกรมไว้ จึงสามารถเลือกความเร็วรอบที่เหมาะสมสำหรับการปลูกผลึกที่ต้องการได้ มีการแสดงผลที่หน้าปัดซึ่งเป็น LCD ของส่วนควบคุมมอเตอร์ (stepping motor controller) ดังแสดงในรูปที่ 3.12



รูปที่ 3.12 แสดงส่วนควบคุมสเต็ปปีงมอเตอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.6.1 ส่วนโครงสร้างของหัวดึงผลึก

ส่วนโครงสร้างของระบบหมุนและดึงผลึก ส่วนใหญ่ใช้โลหะสแตนเลส ซึ่งประกอบด้วยส่วนหลัก ๆ ได้แก่ แป้นบน, แป้นล่าง, ขาดัง, แท่งเกลียว (ดูรายละเอียดได้ในแบบแปลนในภาคผนวก ข.) และสเตปป์มอเตอร์สองตัวซึ่งได้กล่าวถึงแล้วในตอนก่อนหน้านี้ และในภาคผนวก ค.

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงโครงสร้างที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นส่วนที่ใช้ทำหน้าที่ในการหมุนและดึงผลึกที่ทำการปลูกภายในห้องปลูกผลึก ลักษณะของส่วนนี้แสดงดังรูปที่ 3.13 รายละเอียดของส่วนประกอบต่าง ๆ จะกล่าวถึงต่อไป


แป้นบน

มีลักษณะเป็นแผ่นกลม เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 196 มิลลิเมตร มีความหนา 10 มิลลิเมตร แป้นด้านบนนี้จะเป็นที่ตั้งของสเตปป์มอเตอร์ตัวที่หนึ่งซึ่งวางอยู่ในแนวคว่ำลงเพลลาของมอเตอร์จะผ่านลงมาจากแป้นบนทางช่องกลมที่กลึงเอาไว้ โดยยังมีส่วนของเพลลาที่เหลืออยู่ด้านบนแป้นเพื่อทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนมอเตอร์ (booster) เพื่อหมุนสายพานไปจับส่วนที่ต่อกับแท่งเกลียวและมีสเตปป์มอเตอร์ตัวที่ 2 ที่มีเพลลาติดอยู่กับแท่งจับผลึกก็จะเคลื่อนที่ขึ้นตามเกลียวนี้ ดังนั้นสเตปป์มอเตอร์ตัวที่หนึ่งนี้จึงทำหน้าที่ ในแนวของการเคลื่อนที่ขึ้น (pullation) ของแท่งจับผลึกในระบบนี้

ส่วนโครงสร้างระหว่างแป้นบนกับแป้นล่าง

ในส่วนนี้จะประกอบไปด้วยสเตปป์มอเตอร์ตัวที่สอง ซึ่งจะวางอยู่บนฐานรองที่มีส่วนเชื่อมต่อกับแท่งเกลียว (ลักษณะเป็นเกลียวตัวผู้) โดยทำเป็นส่วนหนึ่งของเกลียวตัวเมียและเชื่อมต่อกับฐานรองมอเตอร์ตัวที่สอง ส่วนที่เป็นเกลียวตัวเมียนี้นี้จะสวมอยู่บนแท่งเกลียวด้วยเหตุนี้เองเมื่อสเตปป์มอเตอร์ตัวที่หนึ่งทำงานก็จะทำให้แท่งเกลียวหมุน ซึ่งทำให้สเตปป์มอเตอร์ตัวที่สองเคลื่อนที่ขึ้นลงได้ตามการหมุนของสเตปป์มอเตอร์ตัวที่หนึ่งเช่นเดียวกัน

สเตปป์มอเตอร์ตัวที่สองจะวางอยู่ในลักษณะคว่ำลงบนฐานรองมอเตอร์ที่ทำขึ้นมา ส่วนเพลลาของสเตปป์มอเตอร์ตัวนี้จะยื่นลงมา ได้ออกแบบทำข้อต่อเพื่อเชื่อมเพลลาของมอเตอร์เข้ากับแท่งควอทซ์ที่ใช้เป็นแท่งจับผลึก (แท่งควอทซ์นี้จะทำหน้าที่ในการคนสารหลอมเหลวในเบ้าหลอมด้วย) ในการออกแบบข้อต่อจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงวัสดุที่ต้องการเอามาทำงานร่วมกัน ในที่นี้ก็คือเพลลาของมอเตอร์ซึ่งเป็นแกนเหล็กกับแท่งควอทซ์ ข้อต่อดังกล่าวจึงมีส่วนที่ใช้ยึดเพลลาให้แน่นและส่วนที่ใช้ยึดแท่งควอทซ์ให้อยู่ในแนวเดียวกัน ส่วนของข้อต่อที่ใช้ยึดแท่งควอทซ์จะมียางรองอยู่ก่อนจะบีบยึดให้แน่น ดังนั้นเมื่อสเตปป์มอเตอร์ตัวที่สองทำงาน ก็จะทำให้แท่งควอทซ์ที่ต่ออยู่กับเพลลาของมอเตอร์หมุนไปด้วย สเตปป์มอเตอร์ตัวที่สองนี้จึงทำหน้าที่ในแนวการหมุน (rotation) ของแท่งจับผลึก



รูปที่ 3.13 แสดงลักษณะของระบบหมุนและดึงผลึกที่สร้างขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ดังนั้นถ้าสเตปป์มอเตอร์ทั้งสองตัวทำงานพร้อม ๆ กันแล้วก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของแท่งจับผลึก ทั้งในแนวการเคลื่อนที่ขึ้นลงและในแนวการหมุน ด้วยอัตราเร็วที่สามารถควบคุมได้ทั้งสองแนวการเคลื่อนที่

ส่วนของแท่งเกลียวจะมีฐานยึดประกบอยู่ ตั้งระหว่างแป้นบนกับแป้นล่างโดยที่ปลายทั้งสองของแท่งเกลียวจะมีตลับลูกปืนช่วยในการเคลื่อนที่ในขณะที่แท่งเกลียวหมุน เพื่อลดแรงเสียดทานและทำให้การเคลื่อนที่ราบเรียบ

แท่งควอร์ทซ์ที่ใช้มีลักษณะเป็นแท่งกลมตัน เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 6 มิลลิเมตร และยาว 350 มิลลิเมตร ผ่านลงมาจากแป้นล่างของหัวดึงผลึกเข้าไปยังห้องปลูกผลึกถึงส่วนที่เป็นสารหลอมเหลวในเบ้าหลอม

ขาตั้ง

ได้ออกแบบและทำเป็นแท่งกลมตัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 190 มิลลิเมตร ยาวทั้งหมด 580 มิลลิเมตร มีด้วยกันทั้งหมดสามขา โดยที่ส่วนปลายของขาทั้งสามจะมีลักษณะเป็นเกลียว (เกลียวตัวผู้) ระยะของเกลียวยาว 70 มิลลิเมตร ส่วนที่ไม่เป็นเกลียวจะอยู่ระหว่างแป้นบนกับแป้นล่าง และมีส่วนที่เป็นเกลียวผ่านแป้นล่างลงมาเพื่อใช้ทำหน้าที่เสมือนน็อตในการประกบส่วนทั้งหมดของหัวดึงผลึกเข้ากับแป้นด้านบนของห้องปลูกผลึก (โดยใช้ร่วมกับน็อตอีกสามตัว) ดังแสดง ในรูปที่ 3.14



รูปที่ 3.14 แสดงตำแหน่งขาตั้งทั้งสามของหัวดึงผลึกและน็อต

บนแป้นด้านบนของห้องปลูกผลึก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แป้นด้านล่าง

เป็นโลหะสแตนเลสกลมตันมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 196 มิลลิเมตร หนา 10 มิลลิเมตร เท่ากับแป้นด้านบน ที่แป้นด้านล่างจะกลึงเป็นช่องกลวงตรงกลางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 6.5 มิลลิเมตร ช่องนี้มีไว้เพื่อให้แท่งควอทซ์ที่ใช้ในการจับผลึกผ่านลงมาเพื่อเข้าไปยังห้องปลูกผลึก ดังนั้นที่แป้นด้านบนของห้องปลูกผลึกจึงต้องมีข้อต่อที่กลึงเป็นช่องและต้องมียางโอริงเอาไว้เพื่อปิดแท่งควอทซ์ที่ผ่านลงมา ช่องทั้งสองที่วางนี้จะต้องตรงกันเพื่อให้แท่งควอทซ์ผ่านได้สะดวกและเคลื่อนที่ในแนวตรงตามต้องการ

ส่วนของระบบดึงและหมุนผลึกจะไม่มีการหล่อเย็น เนื่องจากทำงานอยู่ภายนอกเตา และไม่ได้รับความร้อนมากนัก ส่วนของแท่งควอทซ์ที่ใช้ในการจับผลึกซึ่งจะต้องเข้าไปทำงานภายในห้องปลูกผลึกสามารถทนความร้อนที่อุณหภูมิภายในได้ และในการปลูกผลึกจะต้องมีการทำความสะอาดแท่งควอทซ์ดังกล่าวนี้เสียก่อนด้วยสารอะซิโตนเช่นเดียวกับภายในห้องปลูกผลึก และจะต้องไม่สัมผัสแท่งควอทซ์ด้วยมือเปล่าตลอดการปลูกผลึก

3.6.2 การดำเนินการ

ออกแบบและสร้างระบบการหมุนและดึงผลึก อันประกอบไปด้วย แป้นด้านบน แป้นด้านล่าง แกนหมุนและแกนดึงผลึก ข้อต่อและแท่งจับผลึก ทดลองการควบคุมในแนวการหมุนและการดึงขึ้นของสเตปปีงมอเตอร์ด้วยวงจรรีบและ ET-BOARD Z 80 V.3 นำไปประกอบเข้ากับแป้นด้านบนของห้องปลูกผลึก เปลี่ยนการควบคุมจาก ET-BOARD Z 80 V.3 โดยการทำให้เป็นส่วนควบคุมมอเตอร์ (stepping motors controller) สุดท้ายแก้ไขส่วนที่บกพร่อง

ชื่อ	ตัววัดบวก (positive element)	ตัววัดลบ (negative element)	ช่วงอุณหภูมิ ที่วัดได้ (°C)	อุณหภูมิที่จะ วัดได้สูงสุด (°C)
พลาตินัม-พลาตินัม- โรเดียม	90%Pt-10%Rh	พลาตินัม	0-1450	1700
พลาตินัม-พลาตินัม- โรเดียม	87%Pt-13%Rh	พลาตินัม	0-1450	1700
โครเมล-อลูเมล	โครเมล (90%Ni-10%Cu)	อลูเมล (94%Ni, 3%Al, 1%Si, 2%Mn)	-200~1100	1200
เหล็ก-คอนสแตนตัน	เหล็ก	คอนสแตนตัน (55%Cu-45%Ni)	-200~750	1000
ทองแดง-คอนสแตนตัน	ทองแดง	คอนสแตนตัน (55%Cu-45%Ni)	-200~350	600
โครเมล-คอนสแตนตัน	โครเมล (90%Ni-10%Cu)	คอนสแตนตัน (55%Cu-45%Ni)	-100~1000	600

ตารางที่ 3.1 แสดงชนิดของเทอร์โมคัปเปิลและช่วงของการวัดอุณหภูมิ

บทที่ 4

ระบบควบคุมการหมุนและดึงผลึก

ได้ออกแบบและสร้างระบบหมุนและดึงผลึก โดยใช้สเตปป์มอเตอร์สองตัวในการทำงาน และควบคุมโดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ (micro processor) สเตปป์มอเตอร์ตัวแรกทำหน้าที่ในการหมุนแท่งดึงผลึก ส่วนตัวที่สองทำหน้าที่ดึงแท่งจับผลึกให้เคลื่อนที่ขึ้นมา ทั้งสองส่วนนี้ทำงานสัมพันธ์กัน ระบบหมุนและดึงผลึกที่สร้างขึ้นประกอบด้วยส่วนสำคัญดังต่อไปนี้


1. สเตปป์มอเตอร์ (stepping motor)
2. ส่วนโครงสร้างของหัวดึงผลึก (mechanical of crystal pulling head)
3. ส่วนควบคุม (controller)

4.1 สเตปป์มอเตอร์

สเตปป์มอเตอร์* เป็นอุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งแปลงสัญญาณดิจิทัลพัลส์ (digital pulse) ไปเป็นการหมุน โดยลักษณะการหมุนหรือการเคลื่อนที่เป็นแบบทีละขั้นตามแต่พัลส์ (pulse) ที่จะป้อนเข้ามา ทำให้ทราบตำแหน่งได้ถูกต้อง ปัจจุบันสเตปป์มอเตอร์มักถูกนำไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลายเช่น เครื่องพิมพ์ หรือกลไกส่วนที่ใช้หมุนแผ่นจานแม่เหล็ก ฟูนิยนต์ เป็นต้น โดยขนาดของสเตปป์อยู่ในช่วงตั้งแต่ 0.1 องศา ถึง 30 องศา สเตปป์มอเตอร์มีหลายแบบ ที่ใช้กันส่วนมาก มีอยู่ 3 ชนิดคือ

1. แบบวีอาร์มอเตอร์ (variable reluctance; VR)
2. แบบพีเอ็มมอเตอร์ (permanent Magnet; PM)
3. แบบไฮบริดจ์มอเตอร์ (hybrid)

แต่แบบที่นิยมใช้มากที่สุดคือแบบที่มีโรเตอร์เป็นแกนแม่เหล็ก (* รายละเอียดและการใช้งานของแต่ละชนิดดูในภาคผนวก ค.)




รูปที่ 4.1 แสดงส่วนการหมุนและดึงผลึกที่ประกอบอยู่บนห้องปลุกผลึก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การใช้งานของสเตปป์มอเตอร์มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับอัตราเร็วของพัลส์ที่ป้อนเข้ามาและเงื่อนไขของภาระ (load) ภายใต้การใช้งาน จะมีเฟลาหมุนเป็นสเตป (step) เมื่อ

- ป้อนอินพุตด้วยพัลส์ที่มีความถี่ค่าหนึ่ง
- จะสเตปไปหนึ่งสเตปในแต่ละพัลส์
- ขนาดของสเตปขึ้นอยู่กับารออกแบบสเตปมอเตอร์

การทำงานของสเตปป์มอเตอร์ขึ้นอยู่กับพัลส์ที่ป้อนให้กับขดลวดเฟส (phase) ของมอเตอร์ในลำดับที่ถูกต้องโดยวงจรลอจิกสำหรับจัดลำดับ (sequencer logic) ด้วยกระแสที่พอเพียงโดยวงจรขับ (driver) พิจารณาตัวอย่างการควบคุมสเตปป์มอเตอร์ในรูปที่ 4.2.



รูปที่ 4.2 แสดงการควบคุมการทำงานของสเตปป์มอเตอร์

ในรูปที่ 4.2 สเตปป์มอเตอร์จะทำงานเมื่อเราป้อน

- สัญญาณพัลส์นาฬิกา
- อินพุตสำหรับควบคุมทิศทางการหมุน

ตัวควบคุมของสเตปป์มอเตอร์จะเชื่อมต่อ (interface) ได้โดยตรงกับไมโครโปรเซสเซอร์หรือไมโครคอมพิวเตอร์

สเตปป์มอเตอร์สามารถกำหนดตำแหน่งของโหลดได้อย่างเที่ยงตรงมากเนื่องจากแต่ละอินพุตพัลส์จะทำให้สเตปมอเตอร์เคลื่อนที่ไปหนึ่งสเตปอย่างเที่ยงตรง การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในการควบคุมสเตปป์มอเตอร์จะทำให้เราสามารถควบคุมการทำงานของมอเตอร์ประเภทนี้ได้โดยสะดวกคือ ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงลักษณะของวงจรเลย สามารถที่จะควบคุมความเร็วและจำนวนสเตปได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งยังสามารถจะควบคุมจำนวนองศาต่อสเตปและทิศทางในการหมุนได้อีกด้วย จึงเหมาะสำหรับระบบควบคุมที่ต้องการความคล่องตัวและความยืดหยุ่นได้สูง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 ตัวควบคุม


ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าได้ออกแบบการควบคุมการทำงานของสเตปป์มอเตอร์ด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ซึ่งสามารถควบคุมความเร็ว จำนวนสเตปป์ได้อย่างเที่ยงตรง เลือทิศทางการหมุนได้ และสามารถเปลี่ยนจำนวนองศาต่อสเตปป์ได้ด้วย ส่วนควบคุมสเตปป์มอเตอร์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ที่เป็นแบบซิงเกิลบอร์ด (single board) มี z8032 เป็นไมโครโปรเซสเซอร์

สเตปป์มอเตอร์เปรียบเสมือนทรานสดิวเซอร์เครื่องกลไฟฟ้า (electromechanical transducer) ซึ่งเมื่ออินพุตเป็นกลุ่มของไบนารีโวลต์เตจ (binary voltage) และมีเอาต์พุตเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่เชิงมุมเป็นสเตปป์ รูปที่ 4.3 และ 4.4 แสดงอุปกรณ์บนแผ่นวงจรควบคุมและแผ่นวงจรขับเคลื่อน

4.2.1 การสร้าง

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของวงจรควบคุมการทำงานของสเตปป์มอเตอร์คือ


1. วงจรซิงเกิลบอร์ดและแสดงผล (single board and display)
2. วงจรขับเคลื่อนมอเตอร์ (motor driver)
3. สเตปป์มอเตอร์ (stepping motor)
4. วงจรปรับแรงดัน (voltage regulator) 5 VDC 3 Amps



รูปที่ 4.3 แสดงแผ่นวงจรขับเคลื่อนของสเตปป์มอเตอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า


ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.4 แสดงแผ่นวงจรไมโครโปรเซสเซอร์

4.4.2 การทำงานของวงจรควบคุม


ส่วนควบคุมที่ใช้จะเป็น ET board version 3.5 ที่มีการต่อพอร์ต 8255 เพื่อใช้ในการส่งข้อมูล โดยใช้พอร์ต A ส่งสัญญาณควบคุมขนาด 8 บิตสำหรับสเตปป์มอเตอร์จำนวน 2 ตัว ซึ่งแบ่งกันใช้ตัวละ 4 บิต เมื่อทำการต่อส่วนควบคุม ภาคขับ และสเตปป์มอเตอร์ จึงสามารถแสดงได้ดังรูป



รูปที่ 4.5 แสดงการต่อส่วนควบคุม ภาคขับ และสเตปป์มอเตอร์

4.4.3 การทำงานของวงจรขับสเตปป์มอเตอร์

ในการควบคุมการหมุนของสเตปป์มอเตอร์ใช้วงจรการควบคุมแบบเปิดตั้งรูปข้างล่าง



รูปที่ 4.6 บล็อกไดอะแกรมของวงจรขับสเตปป์มอเตอร์

โดยเมื่อรับสัญญาณพัลส์ของข้อมูลขนาด 8 บิตที่เป็นรหัสควบคุมการหมุนเข้ามา จะนำมาผ่านวงจรเชื่อมต่อทางแสง (opto coupled device) เพื่อให้ตัดความสัมพันธ์ระหว่างวงจรขับจากวงจรควบคุมอย่างเด็ดขาด สัญญาณ 8 บิตที่ได้จะนำมาเข้าบัฟเฟอร์เพื่อทำการปรับปรุงสัญญาณอีกครั้ง และนำไปแสดงผลด้วย LED 1 บิตเพื่อกระพริบแสดงการเคลื่อนตัวของสัญญาณควบคุม สัญญาณเดียวกันนี้จะนำเข้าวงจรขับกำลังที่ใช้ทรานซิสเตอร์กำลังต่อกันเป็นคู่ในลักษณะ darlington เพื่อขยายกระแสให้สเตปป์มอเตอร์ โดยสเตปป์มอเตอร์ 1 ตัวจะใช้สัญญาณขนาด 4 บิต สำหรับไฟเลี้ยงของแผ่นวงจรขับนี้จะแยกต่างหากเพื่อให้ได้กระแสสูงตามที่สเตปป์มอเตอร์ต้องการ โดยจะแบ่งบางส่วนมาจ่ายให้อุปกรณ์ทั้งหมดบนแผ่นวงจรขับนี้ด้วย จึงไม่มีปัญหาในการโหลดกระแสจากวงจรควบคุม

4.3 โปรแกรมควบคุมการทำงานของสเตปป์มอเตอร์

โปรแกรมควบคุมการทำงานของสเตปป์มอเตอร์ ดังที่กล่าวมาแล้วแต่ต้นว่าการควบคุมการทำงานของสเตปป์มอเตอร์สามารถใช้วงจรไมโครโพรเซสเซอร์ที่มีอยู่ร่วมกับ ET BOARD Z 80 ได้ ดังนั้นโปรแกรมควบคุมจึงได้แบ่งออกเป็นสองโปรแกรมดังนี้คือ

1. โปรแกรมเมื่อใช้ควบคุมสเตปป์มอเตอร์ด้วย ET BOARD Z 80 เวอร์ชัน 3 ขึ้นไป
2. โปรแกรมเมื่อใช้ควบคุมสเตปป์มอเตอร์ด้วย Z 8032 microprocessor

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.4.4 โปรแกรมที่ 1


ใช้ควบคุมสเตปป์มอเตอร์ด้วย ET BOARD Z 80 เวอร์ชัน 3 ขึ้นไป มีลำดับการทำงานดังบล็อกไดอะแกรมรูปที่ 4.7 โดยเริ่มต้นจากการกำหนดจำนวนครั้งการวนรอบในการหมุนของมอเตอร์ทั้งสอง จากนั้นจะทำการตรวจสอบว่าเวลาในการหมุนของมอเตอร์ตัวใดหมดไปหรือยัง ถ้าตัวใดหมดจะให้การเอาท์พุทที่พอร์ตของสเตปป์มอเตอร์ตัวนั้น 1 ครั้ง โดยข้อมูลที่นำไปเอาท์พุทพอร์ตให้เป็นการเลื่อนข้อมูลไป 1 บิตต่อครั้ง การเลื่อนข้อมูลทางซ้ายคือให้มอเตอร์หมุนไปทางหนึ่ง เลื่อนทางขวาคือให้มอเตอร์หมุนกลับไปอีกทางหนึ่ง ซึ่งข้อมูลเริ่มต้นสำหรับการขับแบบ half drive คือ 0001 สำหรับการขับแบบ full drive คือ 0011 ในที่นี้เลือกที่จะใช้การขับแบบ full drive เพื่อที่จะให้แรงบิดได้สูงกว่า ข้อมูลในการควบคุมขนาด 8 บิตนี้จะส่งต่อไปให้กับวงจรขับเพื่อทำหน้าที่ในการขับต่อไป สำหรับการกำหนดค่าเริ่มต้นต่าง ๆ ในโปรแกรมสามารถกำหนดได้ดังนี้

- ◆ ในการให้มอเตอร์หมุนทางซ้ายคือการใช้คำสั่ง RLC (rotate left circle) หมุนทางขวาคือ RRC (rotate right circle) โดยเปลี่ยนแปลงได้ที่บรรทัด 2027H และ 2033H ของโปรแกรม

- ◆ ในการตั้งค่าเวลาในการหมุนของมอเตอร์ทั้งสอง สามารถตั้งได้ที่บรรทัด 2038H และ 2040H

- ◆ ในการตั้งค่ารูปแบบในการขับสามารถตั้งได้ที่บรรทัด 200CH โดยเป็น 0001 0001 0001 0001 สำหรับการขับแบบ half drive และเป็น 0011 0011 0011 0011 สำหรับการขับแบบ full drive

สำหรับโปรแกรมที่ 1 นี้เป็นโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อใช้ทดสอบเท่านั้นในการใช้งานจริงใช้โปรแกรมสำเร็จที่มีการรับตีบอร์คใช้ควบคุมทิศทางดังแสดงในภาคผนวก ค. หน้า ค-27



รูปที่ 4.7. แสดงโพลีชาร์ตลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมควบคุมสเตปป์ มอเตอร์ในการควบคุมการหมุนและการดึง

โปรแกรมที่ 1 แอสเซมบลี (assembly) ควบคุมสเตปมิ่งมอเตอร์

แอสแอส	รหัส	ลูป	คำสั่ง
2000	ED 4B 38 20		LD BC, (nn)
2004	ED 5B 40 20		LD DE, (nn)
2008	3E 80		LD A, 80
200A	D3 23		OUT (23), A
200c	21 33 33		LD HL, 3333H
200F	79	LOOP	LD A, C
2010	B0		OR A ,B
2011	FE 00		CP A, 0
2013	28 0B		JR Z, OUTPORT A
2015	7A		LD A, D
2016	B3		OR A, E
2017	FE 00		CP A, 0
2019	28 11		JR Z, OUTPORT B
201B	0B		DEC BC
201c	1B		DEC DE
201D	C3 0F 20		JP LOOP
2020	7C	OUTPORT A	LD A, H
2021	D3 20		OUT (20), A
2023	ED 4B 3820		LD BC, (2038H)
2027	CB 04 →CB 0C		RLC H→RRC H
2029	C3 0F 20		JP LOOP
202c	7D	OUTPORT B	LD A, L
202D	D3 21		OUT (21), A
202F	ED 5B 4020		LD DE, (2040H)
2033	CB 05 →CB 0D		RLC L→RRC L
2035	C3 0F 20		JP LOOP
2038	00 10		dellay time for motor A
2040	00 40		dellay time for motor B

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.5.2 โปรแกรมที่ 2

ใช้ควบคุมสเตปมิ่งมอเตอร์ด้วย CPU เบอร์ 8032 AH BASIC

```

10 REM      *stepping motor*
20 REM      *CP-32 & ET-BASIC 32*
30 PA=0E0E0H : PB=0E0E1H : PC=0E0E3H
40 XBY(PC)=80H
50 FOR I = 1 TO 4
60 READ A
70 XBY(PA) = A
80 GOSUB 200
90 NEXT I
100 DATA 11H, 22H, 44H, 88H
110 FOR I = 1 TO 100 : NEXT I
120 FOR I = 1 TO 4
130 READ A
140 XBY(PB) = A
150 GOSUB 250
160 NEXT I
170 DATA 11H, 22H, 44H, 88H
180 FOR I = 1 TO 100 : NEXT I
190 GOTO 50
200 FOR D1 = 1 TO 100 : NEXT D1 : RETURN ← หนึ่งเวลามอเตอร์ 1
250 FOR D2 = 1 TO 100 : NEXT D2 : RETURN ← หนึ่งเวลามอเตอร์ 2

```

4.6 ข้อมูลจำเพาะของระบบหมุนและดึงผลึก

จากที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดในบทนี้ พอที่จะบ่งบอกความสามารถของส่วนหมุนและดึงผลึกสำหรับระบบปลูกผลึกซิลิกอนแบบไซครอลสกีดังนี้คือ

specifications

Pulling Head

Hight	570	mm
Diameter of base flange	196	mm
Translation speed range	0 to 240	cm/hr
Maximum traverse	300	mm
Rotation speed range	0.25 to 188	rpm reversible

Control Unit

Dimensions	width	215	mm
	hight	85	mm
	depth	185	mm
Power supply	220 V AC, 50 Hz, 4 Amps		


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

ระบบจ่ายกำลังและควบคุมอุณหภูมิ

5.1 แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า (power supply)

แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้ามีส่วนสัมพันธ์กับอุณหภูมิที่ต้องการนั้นก็หมายความว่า จะต้องจ่ายกำลังเท่าใดจึงจะได้อุณหภูมิถึงจุดที่ต้องการ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการระบายความร้อนภายในระบบว่าเป็นอย่างไร ดังนั้นจึงต้องทำการทดลองจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ตัวทำความร้อน แล้วทำการวัดอุณหภูมิที่เกิดขึ้นภายในห้องปลุกผลึก โดยทดลองใช้หม้อแปลงไฟฟ้า (arc welding transformer) ที่มีอยู่เดิมซึ่งเป็นหม้อแปลงที่ใช้ในงานเชื่อมโลหะทำการจ่ายกำลังให้กับตัวทำความร้อนภายในห้องปลุกผลึกทางขั้วไฟฟ้าซึ่งเป็นแท่งทองแดงที่มีการหล่อเย็นดังที่กล่าวในหัวข้อ 3.2 รูปที่ 5.1 จะแสดงถึงบล็อกไดอะแกรมของการทดลองใช้หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม



รูปที่ 5.1 แสดงบล็อกไดอะแกรมในการทดลองใช้หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม

ในการทดลองใช้หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมทำการจ่ายกำลังไฟฟ้า เริ่มต้นจากการจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V เข้าที่วารีแอด (variac) เพื่อทำการลดค่าแรงดันไฟฟ้าลงก่อนจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับหม้อแปลงไฟฟ้า ปรากฏว่าที่เอาต์พุทของวารีแอดเป็น 50 โวลต์ (volt) 12.5 แอมป์ (amp) และเอาต์พุทของหม้อแปลงไฟฟ้าเป็น 5.13 โวลต์ 45 แอมป์ อุณหภูมิที่


เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นการสงวนเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้ กรุณาแจ้งชื่อผู้จัดทำเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เทอร์โมคัปเปิลอ่านค่าได้ประมาณ 400 องศาเซลเซียส (วัดที่ประมาณกึ่งกลางของตัวทำความร้อน) หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมก็เริ่มมีปัญหาเนื่องจากความไม่เหมาะสมในการทำงานเพื่อจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง จึงได้ค่าของอุณหภูมิที่ตำแหน่งต่าง ๆ ภายในห้องปลุกผลึกดังแสดงในบทที่ 6 ผลการทดลอง

อย่างไรก็ตามการทดลองดังกล่าวทำให้ทราบว่าระบบภายในห้องปลุกผลึกมีการระบายความร้อนได้ดีเพียงไร และควรจะใช้กำลังของหม้อแปลงไฟฟ้าโดยประมาณเท่าไรในการทำให้อุณหภูมิของจุดที่ต้องการวัดถึงค่าที่ต้องการ (ประมาณ 1,412 องศาเซลเซียส) จากการทดลองจึงประมาณเอาว่ากำลังของหม้อแปลงไฟฟ้าจะไม่เกิน 6 กิโลวัตต์ และต้องเหมาะสมในการใช้งานจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง และต้องมีการระบายความร้อนของตัวหม้อแปลงไฟฟ้าที่ดี


ดังนั้นจึงได้สั่งทำหม้อแปลงไฟฟ้าตัวใหม่ขึ้น จ่ายกระแสสูงสุดได้ 330 แอมป์แปร์ เป็นชนิดแปลงแรงดันลง (stepdown transformer) อินพุต 220 V AC เอาท์พุท 30 V AC แบบระบายความร้อนด้วยน้ำมัน มีกำลัง 10 กิโลวัตต์ (เนื่องจากราคาสั่งทำใกล้เคียงกัน) รูปที่ 5.2 แสดงหม้อแปลงไฟฟ้าที่จัดทำขึ้นใหม่

บล็อกไดอะแกรมในการใช้หม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสูงที่จัดทำขึ้นใหม่ดังแสดงในรูปที่ 5.3



No. of Phase...1
KVA Rating...10
Frequency...50
Pry. Rated Voltage...220
Sec. Rated Voltage...30
Sec. Amp...333

รูปที่ 5.2 แสดงลักษณะหม้อแปลงไฟฟ้าที่จัดทำขึ้นใหม่



รูปที่ 5.3 แสดงบล็อกไดอะแกรมของการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าที่จัดทำขึ้นใหม่
สำหรับระบบปลุกผลึกแบบโซคราลสกี

จากบล็อกไดอะแกรม เริ่มจากการจ่ายกระแสสลับ 220 V เข้าสู่วาริแอกซึ่งต่อเข้าสู่ด้านอินพุทของวงจรไฟรีหรือวงจรควบคุมเฟสทางไฟฟ้า ในการทดลองของระบบปลุกผลึกที่พัฒนาขึ้นมาได้ใช้โมดูลควบคุมกำลังของบริษัท SEMIKRON รุ่น SKPC 200-240 Phase angle trigger module 658-148* (*ดูรายละเอียดของบล็อกไดอะแกรมในภาคผนวก ง.) สำหรับค่าอินพุทของโมดูลควบคุมกำลังมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 5 โวลต์ รอรับการควบคุมมาจากตัวควบคุมพีไอดี (PID controller)

ค่าเอาต์พุทที่ออกมาจากโมดูลควบคุมกำลังจะถูกส่งไปควบคุมเอสซีอาร์ 2 ตัวที่ต่อขนานกลับขั้วกันอยู่เพื่อขับโหลดตัวละครึ่งช่วงคลื่นเพื่อทำให้เป็นการขับโหลดแบบเต็มช่วงคลื่น (full wave) โดยได้ใช้เอสซีอาร์เบอร์ SC70c-80 SYNRA** ทั้ง 2 ตัวซึ่งต่ออนุกรมกับขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสูง เอสซีอาร์ทั้งคู่มีอัตราทนแรงดันย้อนกลับต่อเนื่อง (repetitive peak reverse voltage) ได้สูงสุด 800 โวลต์ (**ดูการต่อเอสซีอาร์เข้ากับโมดูลและโหลดในภาคผนวก ง.)

โหลดของเอสซีอาร์คือหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสูงที่พยายามรักษาอัตราส่วนของกำลังไฟฟ้าอินพุทกับเอาต์พุทให้เท่ากับหนึ่ง ทางด้านปฐมภูมิเอาต์พุทที่ออกมาจากเอสซีอาร์สูงสุด 220 โวลต์ประมาณ 27 แอมป์ โดยให้เอาต์พุททางด้านทุติยภูมิสูงสุดเป็น 30 โวลต์ 200 แอมป์ ที่โหลด 0.16 โอห์มของกรราไฟต์ ทำให้มีกำลังสูงสุดประมาณ 6 กิโลวัตต์เพื่อใช้ในการทำความร้อนของกรราไฟต์

5.1.1 การดำเนินการ

เริ่มจากการทดลองใช้หม้อแปลงที่มีอยู่เดิมจ่ายกระแสให้ตัวทำความร้อนที่อยู่ภายในห้องปลุกผลึก วัดกระแส แรงดันที่ใช้ และอ่านค่าอุณหภูมิที่เกิดขึ้นตามจุด ต่าง ๆ ที่ทำการวัด (ดูในบทที่ 5 ผลการทดลอง) จากนั้นออกแบบและจัดทำหม้อแปลงไฟฟ้าขึ้นใหม่เพื่อความเหมาะสมในการทำงาน

5.2 ระบบควบคุมอุณหภูมิ (temperature control system)

ส่วนของคาร์วัดและการควบคุมอุณหภูมิเป็นส่วนที่สำคัญมากที่สุดสำหรับการปลุกผลึกแบบไซครัลส์กี้ เพราะอุณหภูมิเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดในการเกิดผลึก จึงต้องระมัดระวังและควบคุมเป็นพิเศษในเรื่องความถูกต้องแม่นยำและให้คงที่ที่สุด โดยเฉพาะตรงจุดปลุกผลึกได้พยายามออกแบบและทำการควบคุมอุณหภูมิให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ไม่เช่นนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจะทำให้ไม่ได้ผลึกตามที่ต้องการหรืออาจไม่สามารถปลุกผลึกขึ้นมาได้ ทั้งนี้ก่อนการปลุกผลึกจริงจึงต้องมีการทดลองวัดและเก็บข้อมูลของอุณหภูมิภายในห้องปลุกผลึกหลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะเห็นว่าเหมาะสมสำหรับการปลุกผลึกซิลิกอนได้จึงทำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การทดลองใส่สารกึ่งตัวนำซิลิกอนลงในเบ้าหลอมเพื่อทำการหลอมเหลวสำหรับการปลูกผลึกรูปเดี่ยวต่อไป

เนื่องจากระบบปลูกผลึกแบบไซครอลสกีที่พัฒนาขึ้นมุ่งหวังให้เหมาะสมสำหรับการปลูกผลึกซิลิกอน ดังนั้นในการเลือกใช้หัววัดอุณหภูมิจึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับช่วงของอุณหภูมิที่จะวัด ในที่นี้ได้ใช้เทอร์โมคัปเปิล (thermocouple) ชนิด R, Pt 13% Rh เป็นหัววัด การเลือกชนิดของเทอร์โมคัปเปิลกับช่วงอุณหภูมิที่จะวัดดูได้ดังตารางที่ 3.1 ในระบบปลูกผลึกแบบไซครอลสกีที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ใช้เทอร์โมคัปเปิลสองอันในการวัดอุณหภูมิ โดยมีการติดตั้งดังนี้

อันที่หนึ่งติดตั้งไว้ที่ข้อต่อซึ่งอยู่ที่ผาด้านข้างซ้ายของห้องปลูกผลึก ไว้สำหรับทำการตรวจวัดอุณหภูมิในแนวด้านข้างของห้องปลูกผลึกจากบริเวณผิวของตัวทำความร้อนมายังบริเวณผาด้านข้างซ้าย โดยผ่านทางรูผนังของฉนวนกันความร้อนทั้งที่เป็นกราไฟต์และแผ่นโมลิบดีนัมที่ได้รับการเจาะเตรียมเอาไว้

อันที่สองติดตั้งไว้ที่ข้อต่อซึ่งอยู่ตรงกลางของผาด้านล่างของห้องปลูกผลึก ไว้สำหรับทำการตรวจวัดอุณหภูมิในแนวตั้งของห้องปลูกผลึกซึ่งผลึกจะถูกดึงขึ้นมาในแนวนี้ เทอร์โมคัปเปิลอันนี้จะทำการวัดอุณหภูมิจากบริเวณเหนือส่วนบนของฉนวนกันความร้อนทั้งสองผ่านกึ่งกลางของตัวทำความร้อน บริเวณที่ตั้งของเบ้าหลอม ตลอดมาจนถึงบริเวณผาด้านล่าง อุณหภูมิทั้งหมดในส่วนนี้เป็นตัวแปรที่สำคัญยิ่งสำหรับการปลูกผลึกดังกล่าว สัญญาณเอาต์พุต (output) จากเทอร์โมคัปเปิลจะเข้ามายังเครื่องอ่านค่าเป็นอุณหภูมิทำให้ทราบค่าของอุณหภูมิของจุดที่ทำการวัดได้ทันที

5.2.1 การควบคุมอุณหภูมิสำหรับระบบปลูกผลึกแบบไซครอลสกี

ระบบควบคุมอุณหภูมิที่ใช้สำหรับระบบปลูกผลึกแบบไซครอลสกีที่ได้พัฒนาขึ้นมานี้ใช้กระบวนการควบคุม*แบบมีการป้อนกลับ (feedback control) เป็นการควบคุมแบบปิด (closed loop control) หรือแบบอัตโนมัติ (automatic control) โดยใช้เครื่องควบคุมแบบพีไอดี (proportional integral derivative; PID controller) (* รายละเอียดของกระบวนการควบคุมจะกล่าวไว้ในภาคผนวก จ.) โดยมีกระบวนการวัดและควบคุมอุณหภูมิสัมพันธ์กับการจ่ายกำลังไฟฟ้าดังแสดงในบล็อกไดอะแกรมในรูปที่ 5.3

ในการควบคุมอุณหภูมิภายในห้องปลูกผลึก ได้แบ่งการทำงานของกระบวนการควบคุมเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ

- ◆. การทำงานของส่วนอินพุต (input temperature)
- ◆. การทำงานของส่วนเอาต์พุต (output temperature)
- ◆. การแสดงผลของอุณหภูมิ (temperature display)

จากบล็อกไดอะแกรมรูป 5.3 อินพุตของตัวทำความร้อนจะรับมาจากด้านขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้า (secondary transformer) ส่วนทางด้านขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้า (primary transformer) จะถูกควบคุมแรงดันอินพุตโดยวงจรควบคุม

เอาต์พุตของตัวทำความร้อนจะถูกส่งออกมาโดยหัววัดเทอร์โมคัปเปิล เทอร์โมคัปเปิลอันหนึ่ง
เมื่อกำลังไฟแต่ละส่วน อีกทั้งยังมีเหตุเปลี่ยนแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ของตัวทำความร้อนจะถูกส่งออกมาโดยหัววัดเทอร์โมคัปเปิล เทอร์โมคัปเปิลอันหนึ่งทำการตรวจวัดอุณหภูมิ แล้วมาแสดงผลค่าอุณหภูมิที่ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ (digital thermometer) โดยไม่ผ่านการควบคุมอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิลอีกอันหนึ่งที่ทำการตรวจวัดอุณหภูมิจากตัวทำความร้อนจะส่งค่าเอาต์พุตออกไปยังตัวพีไอดีหรือเครื่องควบคุมอัตโนมัติ จากนั้นพีไอดีจะทำการเปรียบเทียบค่ากับอุณหภูมิที่ได้รับการตั้ง (set) ไว้ จากนั้นจะแปลงเป็นสัญญาณเอาต์พุตออกไปยังส่วนวงจรไฟริง ในส่วนของวงจรไฟริงจะมีการขยายสัญญาณอินพุตที่เข้ามาด้วยแล้วส่งเอาต์พุตไปทริก (trig) ขาเกต (gate) ของเอสซีอาร์ (SCR) ทั้งสองตัว ซึ่งเอสซีอาร์ทั้งสองตัวนี้ก็จะส่งเอาต์พุตไปยังขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้าต่อไป

จะเห็นได้ว่าเป็นกระบวนการควบคุมแบบที่มีการป้อนกลับได้ โดยตัวควบคุมพีไอดีจะเป็นตัวกำหนดว่าควรส่งเอาต์พุตออกไปควบคุมเท่าไรถึงจะให้จ่ายกำลังไฟฟ้าเพื่อให้ได้ค่าที่ต้องการและความคุมให้คงที่

5.2.2 ส่วนประกอบสำคัญในการควบคุมอุณหภูมิ

1. ตัวตรวจวัดอุณหภูมิ (temperature sensors)
2. ตัวทำความร้อน (heater element)
3. ตัวควบคุมพีไอดี (PID controller)
4. วงจรไฟริง (firing circuit)
5. แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า (power supply)

5.2.2.1 ตัวตรวจวัดอุณหภูมิ

ตัวตรวจวัดอุณหภูมิของระบบปลุกผลึกนี้ใช้เทอร์โมคัปเปิลชนิด R; Pt 13% Rh เพราะว่าอุณหภูมิที่ต้องการใช้วัดจะอยู่ในย่านสูงประมาณ 1,412 องศาเซลเซียส ซึ่งเทอร์โมคัปเปิลชนิดนี้เป็นชนิดที่เหมาะสมสำหรับอุณหภูมिय่านนี้ (* พิจารณาจากตารางที่ 3.1) และโดยที่กล่าวมาแล้วว่าเทอร์โมคัปเปิลอันหนึ่งทำการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วมาแสดงผลค่าอุณหภูมิที่ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ เทอร์โมคัปเปิลอีกอันหนึ่งที่ทำการตรวจวัดอุณหภูมิจากตัวทำความร้อนจะส่งค่าเอาต์พุตออกไปยังตัวพีไอดีหรือเครื่องควบคุมอัตโนมัติ

5.2.2.2 ตัวทำความร้อน

ดังที่ได้กล่าวมาในหัวข้อก่อนว่าใช้ตัวทำความร้อนที่เป็นกราไฟต์ซึ่งมีความต้านทานขณะที่ยังไม่ได้ทำการจ่ายกำลังไฟฟ้าเท่ากับ 160 มิลลิโอห์ม ตัวทำความร้อนกราไฟต์ดังกล่าวนี้ต่ออยู่กับแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า ซึ่งจากบล็อกไดอะแกรมในรูปที่ 5.3 จะเห็นว่าต่ออยู่ทางด้านขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสูงซึ่งได้รับการควบคุมมาจากทางด้านขดลวดปฐมภูมิ และสังเกตได้ว่าเป็นการควบคุมแบบมีการป้อนกลับได้โดยเทอร์โมคัปเปิลที่เป็นตัวตรวจวัดและควบคุมจะรับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของตัวทำความร้อนเข้ามาที่ตัวควบคุมพีไอดี ตัวควบคุมพีไอดีก็จะส่งเอาต์พุตออกไปผ่านวงจรควบคุมเกตของเอสซีอาร์เพื่อควบคุมกำลังไฟฟ้าทางด้านขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสูงดังกล่าวนั่นเอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5.2.2.3 ตัวควบคุมพีไอดี

ตัวควบคุมแบบพีไอดี* ที่ใช้ในระบบปลุกผลึกแบบไซครอลสกี (* ดูรายละเอียดได้ในภาคผนวก จ.) เป็นตัวควบคุมรุ่นที่ใช้สำหรับการควบคุมอุณหภูมิโดยตัวควบคุมนี้จะรับค่าอินพุตจากเทอร์โมคัปเบิลที่ต่อถึงกันอยู่แล้วส่งเอาท์พุทเป็นแรงดันไฟฟ้าออกมาเพื่อเข้าไปควบคุมกระบวนการจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อไป

5.2.2.4 แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า

ในกระบวนการควบคุมการจ่ายกำลังไฟฟ้าแก่ตัวทำความร้อน เริ่มต้นจากการใช้กระแสไฟฟ้าสลับ 220 โวลต์เข้ามาเสตปดาวน์ด้วยหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสูงก่อนจ่ายกำลังให้กับตัวทำความร้อน ดังนั้นการควบคุมการจ่ายกำลังไฟฟ้าที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเป็นการควบคุมทางด้านขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสูง ซึ่งได้กล่าวในหัวข้อ 5.1 นั้นเอง

5.2.3 ผลการควบคุมอุณหภูมิ

ผลการทดลองเมื่อจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับระบบปลุกผลึกและมีการควบคุมอุณหภูมิแล้วนั้น ดูได้จากผลการทดลองในบทที่ 6. ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองผลการทดลองใหญ่ ๆ คือ ผลการทดลองแรกทำการตรวจวัด (profile) อุณหภูมิที่ตำแหน่งต่าง ๆ ภายในห้องปลุกผลึกโดยไม่มีการควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติที่มีการป้อนกลับได้ ส่วนผลการทดลองหลังตรวจวัดอุณหภูมิในห้องปลุกผลึกเมื่อมีการควบคุมแบบอัตโนมัติแบบมีการป้อนกลับแล้ว

5.2.4 การดำเนินการ

ออกแบบและสร้างระบบควบคุมอุณหภูมิและจัดหาตัวควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้เทอร์โมคัปเบิลที่เหมาะสมและประกอบเข้ากับเครื่องอ่านค่าเอาท์พุท (ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์) ประกอบชุดวัด-ควบคุมอุณหภูมิ เข้ากับห้องปลุกผลึก ทดลองวัดอุณหภูมิและเก็บข้อมูล

บทที่ 6


ผลการทดลอง

ในบทผลการทดลองเป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดอุณหภูมิ (temperature profile) ที่ตำแหน่งต่าง ๆ ภายในห้องปลุกผลึกในแนวที่จะทำการตั้งผลึก ซึ่งในการทดลองได้ทำเป็นสองลักษณะนั้นคือ

1. ค่าของอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดอุณหภูมิโดยไม่มีการควบคุมอุณหภูมิด้วยเครื่องควบคุมอัตโนมัติ (PID)
2. ค่าของอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดอุณหภูมิโดยมีการควบคุมอุณหภูมิด้วยเครื่องควบคุมอัตโนมัติ (PID)

6.1 การตรวจวัดอุณหภูมิโดยไม่มีการควบคุมอุณหภูมิด้วยเครื่องควบคุมอัตโนมัติ

การดำเนินการทดลองจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับตัวทำความร้อนภายในห้องปลุกผลึกเพื่อทำการตรวจวัดอุณหภูมิแสดงดังบล็อกไดอะแกรมข้างล่างนี้



รูปที่ 6.1 แสดงบล็อกไดอะแกรมในการทดลองโดยไม่มีการควบคุมอุณหภูมิด้วยเครื่องควบคุมอัตโนมัติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เมื่อประกอบทุกชิ้นส่วนของระบบปลูกผลึกแบบโซคราลสกีเข้ากันและต่อกับแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแสดงในบล็อกไดอะแกรมรูปที่ 6.1 พร้อมทั้งเปิดระบบหล่อเย็นทั้งหมด จากนั้นทำการปั๊มอากาศออกเพื่อให้ภายในห้องปลูกผลึกเป็นสุญญากาศด้วยระบบปั๊มสุญญากาศ ซึ่งในการทดลองสามารถปั๊มลงถึง 10^{-4} ทอร์ เริ่มจ่ายกระแสสลับ 220 โวลต์ให้กับวาริแอก (autotransformer) โดยสามารถปรับค่าแรงดันไฟฟ้าตามต้องการให้เป็นอินพุทของหม้อแปลงไฟฟ้าทางด้านขดลวดปฐมภูมิ หม้อแปลงไฟฟ้างดกล่าวเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดสเตปดาวน์ (แปลงแรงดันไฟฟ้าลง) ดังนั้นแรงดันไฟฟ้าที่ออกจากขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้าจึงลดลงแล้วจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับตัวทำความร้อนภายในห้องปลูกผลึก ได้ผลการทดลองในระดับหนึ่งดังข้อมูล ต่อไปนี้

ข้อมูลเบื้องต้นก่อนทำการทดลองจ่ายกำลังไฟฟ้า

- วาริแอก 220 V AC - 0 V AC, 50 Amps.
- หม้อแปลงไฟฟ้า 220 V AC - 80 V AC, 300 Amps.
- ความดันสุญญากาศ 1.2×10^{-4} Torr.
- เทอร์โมคัปเปิลอันที่หนึ่ง (T_{C1}) สำหรับใช้วัดอุณหภูมิที่ตำแหน่งต่าง ๆ ภายในห้องปลูกผลึกในแนวที่จะทำการการดึงผลึก
- เทอร์โมคัปเปิลอันที่สอง (T_{C2}) สำหรับใช้วัดอุณหภูมิด้านข้างที่ตำแหน่งผิวด้านนอกของแผ่นโมลิบดีนัม
- เทอร์โมคัปเปิลอันที่สาม (T_{C3}) ตรวจวัดอุณหภูมิของน้ำขาออกของระบบหล่อเย็น

ข้อมูลเมื่อทำการจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับตัวทำความร้อนแล้ว

- วาริแอก อินพุท 220 VAC, เอาท์พุท 50 VAC, 12.5 Amps.
- หม้อแปลงไฟฟ้า อินพุท 50 VAC, เอาท์พุท 5.13 VAC, 45 Amps.
- T_{C1} จะแสดงในรูปของ T/T_{max} ดังรูปกราฟที่ 6.2
- T_{C2} อ่านค่าของอุณหภูมิสูงสุดได้ 128.7 องศาเซลเซียส
- T_{C3} อ่านค่าของอุณหภูมิสูงสุดได้ 29 องศาเซลเซียส

จากการวัดแสดงว่ากำลังไฟฟ้าที่สูญเสียไปในหม้อแปลงไฟฟ้าเท่ากับ

$$P_1 - P_2 = 625 - 230.85 \text{ วัตต์}$$



$$I_1 V_1 - I_2 V_2 = 394.15 \text{ วัตต์}$$

จะเห็นว่ากำลังไฟฟ้าที่หม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับตัวทำความร้อนน้อยกว่ากำลังไฟฟ้าที่สูญเสียไปในตัวหม้อแปลงเองซึ่งทำให้หม้อแปลงร้อนมากขึ้น ๆ ดังนั้นที่อินพุทของหม้อแปลงไฟฟ้าเท่ากับ 50 VAC จึงหยุดการทดลอง

ผลของอุณหภูมิที่อ่านได้จากเทอร์โมคัปเปิลอันที่หนึ่ง (profile) เป็นดังรูปที่ 6.2

จากข้อมูลของอุณหภูมิที่ได้นำมาเขียนกราฟ T/T_{max} ได้ดังนี้
(เปรียบเทียบกับระยะภายในห้องปลุกผลึกที่อัตราส่วนเดียวกัน)

อุณหภูมิ (T/T_{max})




รูปที่ 6.2 แสดงกราฟของการตรวจวัดอุณหภูมิที่ตำแหน่งต่าง ๆ ภายในห้องปลุกผลึก

โดยไม่มีการควบคุมด้วยเครื่องอัตโนมัติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากการทดลองครั้งที่หนึ่งทำให้ทราบถึงปัญหาเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าดังนั้นจึงพิจารณาทำหม้อแปลงตัวใหม่ดังที่ได้กล่าวรายละเอียดไว้ในบทที่ 5. จากนั้นนำหม้อแปลงไฟฟ้าตัวใหม่เป็นหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสูงมาทำการทดลองการทำงานดังบล็อกไดอะแกรมข้างล่างนี้



รูปที่ 6.3 แสดงบล็อกไดอะแกรมในการใช้หม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสูง โดยไม่มีการควบคุมด้วยเครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ

ข้อมูลเบื้องต้นก่อนทำการทดลองจ่ายกำลังไฟฟ้า

- หม้อแปลงไฟฟ้า 220 VAC-30 VAC.
- SCR* 800 V_{RRM} (* ดูรายละเอียดในภาคผนวก ง.)
- FIRING CIRCUIT** (** ดูรายละเอียดในภาคผนวก ง.)
- เทอร์โมคัปเปิลอันที่หนึ่ง (T_{C1}) ตรวจวัดอุณหภูมิภายในห้องปลุกผลึกที่ตำแหน่งใจกลางของตัวทำความร้อน
- เทอร์โมคัปเปิลอันที่สอง (T_{C2}) ตรวจวัดอุณหภูมิทางด้านข้างผิวด้านนอกของแผ่นโมลิบดีนัม
- เทอร์โมคัปเปิลอันที่สาม (T_{C3}) ตรวจวัดอุณหภูมิของน้ำขาออกของระบบหล่อเย็น
- ความดันสุญญากาศ 1×10^{-4} Torr.

ข้อมูลเมื่อทำการจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับตัวทำความร้อนแล้ว

- หม้อแปลงไฟฟ้า อินพุท 85 VAC, 21.5 Amps.,
เอาท์พุท 11.6 VAC, 154.5 Amps.
- T_{C1} อ่านค่าของอุณหภูมิสูงสุดได้ 1,020 องศาเซลเซียส
- T_{C2} อ่านค่าของอุณหภูมิสูงสุดได้ 480 องศาเซลเซียส
- T_{C3} อ่านค่าของอุณหภูมิสูงสุดได้ 36 องศาเซลเซียส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากการวัดแสดงว่ากำลังไฟฟ้าที่สูญเสียไปในหม้อแปลงไฟฟ้าเท่ากับ

$$P_1 - P_2 = 1827.5 - 1792.2 \quad \text{วัตต์}$$


$$I_1 V_1 - I_2 V_2 = 35.3 \quad \text{วัตต์}$$

จะเห็นว่ากำลังไฟฟ้าที่สูญเสียไปในหม้อแปลงมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับที่จ่ายให้กับตัวทำความร้อนและหม้อแปลงไฟฟ้าตัวใหม่ยังสามารถทำงานต่อไปได้ดี

ในการทดลองครั้งนี้ทำการปรับค่าแรงดันไฟฟ้าทางด้านขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้าโดยการควบคุมมุมทริกของเอสซีอาร์ได้โดยไม่ใช้เครื่องควบคุมพีไอดี พบว่าในการให้กำลังไฟฟ้าแก่ตัวทำความร้อนภายในห้องปลุกผลึกประมาณ 1.7 กิโลวัตต์ ทำให้บริเวณใจกลางของตัวทำความร้อนมีอุณหภูมิสูงถึง $1,020 \pm 2$ องศาเซลเซียสภายในเวลาประมาณ 15 นาที

6.2 การตรวจวัดอุณหภูมิโดยมีการควบคุมอุณหภูมิด้วยเครื่องควบคุมอัตโนมัติ (PID)

การดำเนินการทดลองจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับตัวทำความร้อนภายในห้องปลุกผลึกแสดงดังบล็อกไดอะแกรมข้างล่างนี้



รูปที่ 6.4 แสดงบล็อกไดอะแกรมในการใช้หม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสูงโดยมีการควบคุมอุณหภูมิด้วยเครื่องควบคุมอัตโนมัติ

จากบล็อกไดอะแกรมจะเห็นว่ามีการใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแบบพีไอดี (PID) เพิ่มเข้ามาดังนั้นเทอร์โมคัปเปิลอันหนึ่งจะต้องต่อเข้ากับเครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติเพื่อทำการรับค่าอินพุตที่จุดควบคุมอุณหภูมิภายในเตาปลุกผลึก ในการใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิพีไอดีนั้นพีไอดีจะเป็นตัวจัดการในการรับค่าอินพุตแล้วทำการเปรียบเทียบกับค่าที่ได้รับการตั้งไว้ (set point) จากนั้นจึงส่งสัญญาณออกไปเข้าสู่วงจรไฟรีงเพื่อทำการควบคุมระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าให้เหมาะสมเพื่อจะทำให้อุณหภูมิที่จุดควบคุมเป็นไปตามที่ตั้งค่าไว้ การตั้งค่าพารามิเตอร์ให้พีไอดีและหลักการควบคุมกระบวนการดูรายละเอียดได้ในภาคผนวก จ.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข้อมูลเบื้องต้นก่อนทำการทดลองจ่ายกำลังไฟฟ้า

- หม้อแปลงไฟฟ้า 220 VAC-30 VAC.
- SCR* 800 V_{RRM} (* ดูรายละเอียดในภาคผนวก ง.)
- FIRING CIRCUIT** (** ดูรายละเอียดในภาคผนวก ง.)
- เทอร์โมคัปเปิลอันที่หนึ่ง (T_{C1}) ตรวจวัดอุณหภูมิภายในห้องปลุกผลึกที่ตำแหน่งซึ่งอยู่ในแนวที่จะทำการดึงผลึก เริ่มต้นก่อนให้กำลังไฟฟ้าอ่านค่าได้ 34 องศาเซลเซียส
- เทอร์โมคัปเปิลอันที่สอง (T_{C2}) ตรวจวัดอุณหภูมิทางด้านข้างผิวด้านนอกของแผ่นโมลิบดีนัม
- เทอร์โมคัปเปิลอันที่สาม (T_{C3}) ตรวจวัดอุณหภูมิของน้ำขาออกของระบบหล่อเย็น
- ความดันสุญญากาศ 1×10^{-4} Torr.
- เครื่องควบคุมพีไอดี รุ่น UT37 YOKOGAWA

ค่าพารามิเตอร์ที่ตั้งไว้คือ

- SP 1412 °C (SP ≡ set point)
- P 5.0 % (P ≡ proportional band)
- I 240 sec (I ≡ integral time)
- D 60 sec (D ≡ derivative time)


ข้อมูลเมื่อทำการจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับตัวทำความร้อนแล้ว

(วัดที่สภาวะคงตัวของระบบ (steady state))

- หม้อแปลงไฟฟ้า อินพุท 178 VAC, 37.98 Amps.,
เอาต์พุท 23.2 VAC, 268 Amps.
- T_{C1} อ่านค่าของอุณหภูมิสูงสุดได้ $1,412 \pm 1$ องศาเซลเซียส
- T_{C2} อ่านค่าของอุณหภูมิสูงสุดได้ 441.6 องศาเซลเซียส
- T_{C3} อ่านค่าของอุณหภูมิสูงสุดได้ 50 องศาเซลเซียส
- เวลาที่ใช้ในการเข้าสู่อุณหภูมิควบคุม 30 นาที
- เวลาทั้งหมดที่ใช้จนกระทั่งระบบเข้าสู่สภาวะคงตัว 40 นาที


รูปที่ 6.5 จะแสดงรูปกราฟระหว่างอุณหภูมิกับเวลาในการเข้าสู่สภาวะคงตัวและรูปที่ 6.6 แสดงผลของอุณหภูมิที่อ่านได้จากเทอร์โมคัปเปิลอันที่หนึ่ง (profile) เทียบกับระยะทางในแนวที่จะทำการดึงผลึกภายในห้องปลุกผลึก โดยเปรียบเทียบกับระยะภายในห้องปลุกผลึกที่อัตราส่วนเดียวกัน พบว่าจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ในการที่ทำให้อุณหภูมิที่จุดควบคุมเข้าถึง 1,412 องศาเซลเซียส (set point) หลังจากนั้นอีกประมาณ 10 นาที ระบบก็เข้าสู่สภาวะคงตัวโดยมีอุณหภูมิ $1,412 \pm 1$ องศาเซลเซียส และจากรูป 6.6 พบว่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ภายในบริเวณเบ้าหลอมสารและมีความคงที่ของอุณหภูมิจุดนี้เป็นระยะ 2 เซนติเมตร เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 6.5 แสดงกราฟของการตรวจวัดอุมทภูมิในแนวที่จะตั้งผลึกกับเวลาในการเข้าสู่ภาวะคงตัว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 6.6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิจานวนในแนวที่จะตั้งผลึกกับระยะทางภายในห้องผลึกที่สภาวะคงตัว

ที่สภาวะคงตัวของระบบได้ทำการวัดอัตราการไหลของระบบหล่อเย็นได้ผลดังนี้

- อัตราการไหลของก๊าซอาร์กอนมีค่าเท่ากับ 10 มิลลิลิตรต่อวินาที
- อัตราการไหลของน้ำจากเครื่องทำความเย็นมีค่าเท่ากับ 33.33 มิลลิลิตรต่อวินาที
- อัตราการไหลของน้ำธรรมดาจากก๊อกรมีค่าเท่ากับ 50 มิลลิลิตรต่อวินาที

จากการทดลองโดยการตรวจจับสัญญาณที่ด้านทุติยภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสูงพบว่าที่ระบบอยู่ในสภาวะคงตัวมีลักษณะรูปสัญญาณเป็นดังรูปที่ 6.7 ซึ่งจะเห็นว่าสัญญาณที่เข้าสู่ตัวทำความร้อนถูกทริกสัญญาณด้านบวกที่มุม $\pi/10$ และสัญญาณด้านลบที่มุม $19\pi/10$ ดังแสดงในรูป



รูปที่ 6.7 แสดงลักษณะรูปสัญญาณที่เข้าสู่ตัวทำความร้อนโดยวัดที่สภาวะคงตัวของระบบ ที่อุณหภูมิ 1,412 °c

นำค่าที่อ่านได้จากรูปสัญญาณในรูปที่ 6.7 มาทำการคำนวณหากำลังไฟฟ้าที่ตัวทำความร้อนได้รับ จากสูตร

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{1}{2\pi} \int_{\pi/10}^{19\pi/10} \frac{A^2}{R} \sin^2 \omega t d(\omega t) \\
 &= \frac{40 \times 40}{0.16} \times \left\{ \frac{1}{\pi} \left[\left(\frac{\sqrt{5}}{8} - \frac{1}{8} \right) \cos \left(\frac{\pi}{10} \right) \right] + \frac{9}{20} \right\} \\
 &= 4967.75 \quad \quad \quad W \\
 &= 4.96775 \quad \quad \quad kW
 \end{aligned}$$

หมายความว่าสำหรับระบบปลุกผลึกแบบโซคราลสกีที่พัฒนาขึ้นมา (ตามสิ่งแวดล้อมของระบบดังที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด) จะต้องใช้กำลังไฟฟ้าประมาณ 4.97 กิโลวัตต์ จึงทำให้อุณหภูมิที่จุดควบคุมสูงถึง 1,412 องศาเซลเซียส (ตำแหน่งกึ่งกลางตัวทำความร้อนกราไฟต์) อย่างไรก็ตามหากสิ่งแวดล้อมของระบบเปลี่ยนแปลงไปแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าที่มีอยู่ก็เพียงพอที่จะจ่ายกำลังไฟฟ้าให้ตัวทำความร้อนกราไฟต์เพื่อให้ได้อุณหภูมิสูงถึง 1,412 องศาเซลเซียส หรือสำหรับอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการปลุกผลึกรูปเดี่ยวของซิลิกอน



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 7

บทสรุปและแนวทางในการพัฒนาต่อไป

7.1 สรุป

ในการทำชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงต่าง ๆ ต้องใช้ผลึกรูปเดี่ยวของสารกึ่งตัวนำชนิดต่าง ๆ มาเป็นตัวกำหนดการทำงาน สารกึ่งตัวนำที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือ สารกึ่งตัวนำซิลิกอน และการที่จะได้มาซึ่งผลึกรูปเดี่ยวของสารกึ่งตัวนำซิลิกอนนั้นต้องอาศัยวิธีที่เรียกว่า การปลูกผลึก ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้เสนอถึงรายละเอียดในการพัฒนาสร้างระบบปลูกผลึกขึ้นเรียกว่า ระบบปลูกผลึกแบบโซคราลสกี ซึ่งเป็นระบบที่นิยมใช้สำหรับการปลูกผลึกรูปเดี่ยวของสารกึ่งตัวนำซิลิกอนเพราะสามารถมองเห็นการทำงานได้ด้วยตาเปล่า สามารถปรับปรุงการควบคุมให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นได้ และได้แท่งผลึกที่มีขนาดใหญ่

การสร้างระบบปลูกผลึกแบบโซคราลสกีต้องคำนึงถึงสิ่งจำเป็นในการปลูกผลึก

- สิ่งที่จะทำให้ความร้อนให้กับสารเพื่อหลอมเหลวและการควบคุมอุณหภูมิของสารหลอมเหลวนั้น
- สิ่งที่จะใช้บรรจุสารหลอมเหลว
- สิ่งที่จะใช้เป็นตัวจับผลึก ตัวหมุน และตัวดึงผลึกขึ้น
- สิ่งที่จะใช้ควบคุมความดันบรรยากาศภายในบริเวณปลูกผลึก

และกฎเกณฑ์ที่จะทำให้การปลูกผลึกประสบความสำเร็จได้นั้นคือ

1. ผลึกจะต้องหลอมละลายกลายเป็นสารหลอมเหลวเนื้อเดียวกันทั้งหมดในเบ้าหลอมโดยปราศจากสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ไม่เช่นนั้นผลึกที่ปลูกได้จากสารหลอมเหลวที่ไม่บริสุทธิ์อาจจะมีเสถียรภาพบางจุดเท่านั้น

2. ผลึกไม่ควรจะมีปฏิริยากับเบ้าหลอมหรือกับบรรยากาศตลอดการดึง ซึ่งในระบบปิดที่มีก๊าซเฉื่อยอยู่ การเกิดออกซิไดซ์หรือการเกิดปฏิริยากับบรรยากาศจะไม่มีผล

3. จุดหลอมเหลวของสารที่ใช้ควรจะต้องอยู่ในขอบเขตที่ตัวทำความร้อนสามารถทำได้และควรต่ำกว่าจุดหลอมเหลวของเบ้าหลอมด้วย

4. ควรจะมีการควบคุมอัตราการดึงและเกรเดียนท์ (gradient) ของอุณหภูมิไว้จุดที่ซึ่งผลึกเดี่ยวสามารถก่อตัวได้

ดังนั้นในการพัฒนาสร้างระบบปลูกผลึกแบบโซคราลสกีขึ้นมาจึงประกอบไปด้วยส่วนสำคัญต่าง ๆ ดังนี้คือ ห้องปลูกผลึก ระบบหล่อเย็น ตัวทำความร้อนและฉนวนกันความร้อน ระบบก๊าซเฉื่อย ระบบปั๊มสุญญากาศ ระบบหมุนและดึงผลึก ระบบควบคุมอุณหภูมิ ตัวจ่ายกำลังไฟฟ้า ได้ทำการทดลองตรวจวัดอุณหภูมิในแนวที่จะดึงผลึก โดยมีการควบคุมด้วยระบบเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ควบคุมอัตราโนมิตแบบพีไอดี ดังนั้นที่อุณหภูมิจุดหลอมเหลวของสารกึ่งตัวนำซิลิกอนพบว่า ในเวลา 40 นาที อุณหภูมิภายในห้องปลูกผลึกอยู่ในสภาวะคงตัวและมีอุณหภูมิในแนวที่จะดึงผลึกเป็นดังรูปที่ 6.6 ซึ่งมีอุณหภูมิสูงสุด 1,412 องศาเซลเซียสและมีความคงที่ของอุณหภูมิเป็นระยะทาง 2 เซนติเมตร ในบริเวณปลูกผลึก โดยใช้กำลังไฟฟ้าในการทำความร้อน 4.97 กิโลวัตต์ และมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในช่วง $1,412 \pm 1$ องศาเซลเซียส

7.2 ปัญหาที่เกิดขึ้น

เนื่องจากเป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างและพัฒนา ปัญหาในการทำงานส่วนใหญ่เป็นเรื่องของวัสดุ อุปกรณ์และการทำให้ได้ชิ้นส่วนตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ เพราะส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่หาได้ในเมืองไทยเพื่อประหยัดเงินเวลาในการสั่งซื้อ ความล่าช้าอีกประการหนึ่งคือค่อนข้างจะใช้เวลามากและมีความรอบคอบสูงในการทำชิ้นส่วนทุก ๆ ชิ้นเพื่อจะให้ทุกส่วนประกอบเข้ากันได้ทั้งชิ้นส่วนที่มีอยู่แล้วและที่ทำขึ้นมาใหม่ ปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการทำให้ระบบเป็นสุญญากาศ ดังนั้นทุกชิ้นส่วนที่ประกอบเข้ากับห้องปลูกผลึกจะต้องมีการซีลที่ส่วนข้อต่อเป็นอย่างดีโดยใช้วัสดุที่ต้องทนความร้อนสูงและมีระบบหล่อเย็นที่ดีมากเพื่อจะได้มีระยะเวลาในการทำงานของระบบยาวนานและป้องกันความเสียหายของวัสดุที่ใช้

การระมัดระวังในเรื่องของการประกอบชิ้นส่วนโดยเฉพาะกราฟไฟต์ ในเรื่องของการสัมผัส การกระทบกระเทือน เพราะหากเกิดการแตกหัก เสียหาย จะต้องใช้เวลาในการสั่งซื้อจากต่างประเทศนานพอสมควร สิ่งที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือ การขาดวัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นในการปลูกผลึกเพื่อให้ได้ผลึกจริง ๆ อย่างเช่น เม็ดผลึก สารกึ่งตัวนำซิลิกอนบริสุทธิ์ สเตปป์มอเดอรัชนิคไม่โครสเตป ซึ่งมีจำนวนสเตปป์ละเอียดยิ่งสูงมาก ๆ ในหนึ่งรอบเพื่อลดการสั้นของแท่งดึงผลึก สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ต้องหาซื้อจากต่างประเทศซึ่งต้องใช้เวลาและเงินมากพอสมควร

7.3 แนวทางในการพัฒนาต่อไป

เนื่องจากสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ตามความเป็นจริงแล้วนั้น จะถูกนำไปใช้สร้างสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ (semiconductor devices) ได้น้อยเมื่อเทียบกับสารกึ่งตัวนำประเภทสารประกอบ ทั้งนี้เนื่องจากสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์มีสภาพความนำไฟฟ้าต่ำและมีค่าคงที่ สำหรับแต่ละชนิดของสารกึ่งตัวนำ สภาพความนำไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะกรณีที่ได้รับการกระตุ้นจากพลังงานภายนอก เช่น ความร้อนหรือแสง เป็นต้น การควบคุมค่าความนำไฟฟ้าจึงทำได้ยากและลำบาก

ดังนั้นสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์เมื่อถูกเติมด้วยสารเจือ (impurity) แล้วสภาพความนำไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของสารเจือที่เติมลงไป การควบคุมสารเจือเรียกว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การโด๊ป (doping) ปริมาณสารเจือที่เติมลงไปในการกึ่งตัวนำถึงแม้ว่าจะมีจำนวนน้อยมากแต่จะมีผลทำให้ความนำไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำเปลี่ยนแปลงอย่างมาก สารกึ่งตัวนำชนิดที่เติมสารเจือลงไปนั้นได้แบ่งออกเป็นสองชนิดคือ ชนิดเอ็น (n-type) และชนิดพี (p-type)

ถึงแม้ว่าการเตรียมสารกึ่งตัวนำประเภทสารประกอบให้อยู่ในสภาพผลึกรูปเดี่ยวที่สมบูรณ์และมีคุณภาพดี จะเป็นเรื่องยุ่งยากและลำบากกว่าการเตรียมผลึกสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ก็ตาม แต่ประโยชน์ที่ได้รับจากสารกึ่งตัวนำประเภทสารประกอบนั้นก็มากมาย เช่น มีช่องว่างพลังงานที่กว้างขึ้น ค่าความคล่องตัวของพาหะก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการเลือกชนิดของสารประกอบ ค่าของช่องว่างพลังงานและค่าความคล่องตัวมีความสำคัญมากต่อคุณสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ

ดังนั้นจึงขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาสำหรับระบบปลูกผลึกแบบโครคราลสกีที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นมาแล้วดังต่อไปนี้

1. ในส่วนของห้องปลูกผลึกได้ออกแบบให้มีช่องที่ติดข้อต่อเอาไว้สำหรับทำเป็นช่องเติมสารเจือ ดังนั้นจึงสามารถพัฒนาให้มีส่วนเติมสารเจือลงไปในการปลูกผลึกได้
2. ในส่วนของแท่งตั้งผลึก จะต้องมีส่วนที่ใช้จับเม็ดผลึกให้อยู่นิ่งคงที่ตามขนาดของเม็ดผลึกที่ใช้ ซึ่งต้องมีการออกแบบและสร้างขึ้นไป การควบคุมควรจัดหาไมโครสเตปปีงมอเตอร์ที่มีจำนวนสเตปสูงมาก ๆ
3. สำหรับระบบการหล่อเย็นด้วยน้ำธรรมดาควรเปลี่ยนเป็นการหล่อเย็นด้วยน้ำที่ผ่านเครื่องทำความเย็น ดังนั้นต้องจัดหาเครื่องทำความเย็นและที่เก็บน้ำเย็นที่เพียงพอกับระบบและระยะเวลาในการทำงาน
4. ในส่วนของการควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้คงที่หรือมีค่าความผิดพลาดน้อยที่สุดหรือไม่มีนั้น ต้องหาตัวควบคุมที่มีค่าความเที่ยงตรงสูง ๆ มาควบคุมซึ่งราคาค่อนข้างแพงมาก
5. จัดหาเม็ดผลึก สารเจือ และทดลองปลูกผลึก ในโอกาสต่อ ๆ ไป


เอกสารอ้างอิง

1. นิสافر เกียรติไพศาลโสภณ, ผศ. อนุพงศ์ สรวงประภา, ผศ.ดร. เสน่ห์ เอกะวิภาค, การพัฒนาระบบปลุกผลึกแบบโซคราลสกี, หนังสือประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 2536.
2. ชูเกียรติ วัฒนากุล, อุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชอก, วารสารเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์, ฉบับที่ 193, กรกฎาคม 2532.
3. Brain., Pamplin, Crystal Growth, Volume 6, Pergamon Press, Oxford-Newyork-Toronto-Sydney, 1975.
4. E.T., Schonholzer, Protection of Power Semi Conductor Devices, Reprinted, February, 1988.
5. ET., SMCC, Stepping Motor Control, ETT. CO., LTD., 1992.
6. J.J., Gilman, Editor, The Art and Science of Growing Crystals, John Wiley & Sons, Inc., 1963.
7. Nick Holonyak, Jr., Solid State Physical Electronics Series, Englewood Cliffs, New Jersey, 1970.
8. k, Ogata, Modern Control Engineering, Pretrical-Hall of India Prirate Limit, New Delhi, 1984.
9. R.A. Laudise, The Growth of Single Crystals, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1970.
10. R.F., Strickland-Constable, Kinetics and Mechanism of Crystallization, A cademic Press, London and New York, 1968.
11. RS Data Library, Power Controllers, Issued March, 1990.
12. T. Kenjo, Stepping Motor and Their Microprocessor Controls, Clarendon Press, Oxford, 1984.
13. T.J., Johnson, Temperature Controller, Practical Electronics, February 1984.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ก.

รูปแสดงระบบปลูกผลึกแบบโซคราลสกีที่พัฒนาขึ้น
เมื่อมีอุณหภูมิภายในห้องปลูกผลึกเป็น 1,412 องศาเซลเซียส



รูปที่ 1 แสดงลักษณะด้านหน้าของเครื่องต้นแบบขณะกำลังทำงาน



รูปที่ 2 แสดงเทอร์โมคัปเปิลซึ่งอยู่ในแท่งแก้วควอทซ์ที่ใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิ
ภายในห้องปลูกผลึกในสภาวะคงตัว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 3 แสดงลักษณะภายในห้องปลูกผลึก (ขณะปิดแผ่นสะท้อนรังสีความร้อน) เมื่อมองผ่านช่องมองจากเบ้าด้านหน้า



รูปที่ 4 แสดงลักษณะภายในห้องปลูกผลึก (ขณะเปิดแผ่นสะท้อนรังสีความร้อน) เมื่อมองผ่านช่องมองจากเบ้าด้านหน้า


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 5 แสดงระบบปลุกผลึกโดยรวมที่ได้พัฒนาขึ้น

ภาคผนวก ข.
แบบแปลนของชิ้นส่วนในการสร้างระบบปลูกผลึก

TOP VIEW	
ห้องปลูกผลึก	
แผ่นด้านหน้า	
SCALE	UNIT
1:2	mm.




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



SIDE VIEW	
ห้องปลูกผลึก	
แม่พิมพ์ด้านหน้า	
SCALE	UNIT
1:2	mm.


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ห้องปฏิบัติการ	
เบ็นต์านน	
SCALE	UNIT
1:2	mm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TOP VIEW




SIDE VIEW

ห้องปลูกเหล็ก	
แม่พิมพ์ข้าง	
SCALE	UNIT
1:2	mm.


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ห้องปลูกผัก	SCALE	UNIT
แม่พิมพ์ล้าง	1:2	mm.

5-16




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะวิธีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ห้องปรอทเหล็ก	
เป็นชิ้นล่าง	
SCALE	UNIT
1:2	มม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




TOP VIEW

SIDE VIEW

UNDER VIEW


ชื่อเรื่องงาน	
Stainless Steel	
SCALE	UNIT
1:2	mm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ช่างทองแดง	
SCALE	UNIT
1:2	mm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



แหล่งแดง	
SCALE	UNIT
1:1	mm.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



TEFLON RING	
SCALE	UNIT
1:2	mm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้





CI REF	11/EX/101
REVISIONS	



TITLE GRAPHITE HEATER				
ALL DIMENSIONS ARE IN MM				
SCALE	DRAWN BY	CHKD BY	DATE	APPROVAL
1:1	S. Roy		15.6.1992	A. [Signature]
				7.7.1992

PURELCO
CARBON INDUSTRIES
 PONDICHERY 605 003
 INDIA.

PCI REF	II/EX/101
REVISIONS	




TITLE	GRAPHITE SHIELD & LIDS			
ALL DIMENSIONS ARE IN MM				
SCALE	DRWN BY	CHKD BY	DATE	APPROVAL
1:2	S.ROY		15.6.1972	A. ... 7.7.1972

PURIFIED
CARBON INDUSTRIES
PONDICHERRY 605. 003
INDIA.



TOP VIEW

SIDE VIEW




ส่วนหัวสิ่งพิมพ์	
แบบด้านซ้าย	
SCALE	UNIT
1:2	mm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TOP VIEW

SIDE VIEW




ส่วนหัวตั้งหลัก	
เป็นด้านบน	
SCALE	UNIT
1:2	mm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ส่วนหัวตั้งหลัก	
ขนาด	
SCALE	UNIT
1:4	mm.




ทำ 3 ชุด



ภาคผนวก ค. สเตปป์มอเตอร์

การใช้สเตปป์มอเตอร์


จากการที่สามารถออกแบบระบบควบคุมการหมุนของสเตปป์มอเตอร์ได้โดยง่ายทำให้สเตปป์มอเตอร์เป็นที่นิยมนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างกว้างขวาง แนวความคิดเกี่ยวกับการใช้งานของสเตปป์มอเตอร์ในระบบควบคุมเริ่มเมื่อปี ค.ศ 1930 โดยนำไปประยุกต์ใช้เป็นอาวุธสงครามในราชนาวีอังกฤษ เช่นส่งท่อยุทโดและฐานปืนใหญ่ แต่ปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์เครื่องมือ ระบบควบคุมการผลิต อุปกรณ์รอบนอกของเครื่องคอมพิวเตอร์ (peripheral device) เช่น เครื่องกรูกระดาศ เครื่องหมุนแผ่นจานแม่เหล็ก เครื่องพิมพ์ ตลอดจนนำไปพัฒนากับหุ่นยนต์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม เป็นต้น กล่าวโดยทั่ว ๆ ไป สเตปป์มอเตอร์เป็นอุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนดิจิทัลพัลส์ที่ป้อนเข้ามา เป็นการเคลื่อนที่แบบไม่ต่อเนื่อง (discrete) เฟลาของมอเตอร์จะหมุนเป็นขั้น ๆ ขึ้นอยู่กับจำนวนพัลส์ที่ป้อนเข้ามา สเตปป์มอเตอร์มีหลายแบบ แต่แบบที่นิยมใช้มากที่สุดคือแบบที่มีโรเตอร์เป็นแกนแม่เหล็กซึ่งความสามารถและการใช้งานของแต่ละชนิดจะได้กล่าวต่อไป



รูปที่ 1. กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางจัดกับเวลาในขณะที่เคลื่อนแบบไม่ต่อเนื่อง


การใช้งานของสแตปปีงมอเตอร์มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับอัตราเร็วของพัลส์ที่ป้อนเข้ามาและเงื่อนไขของภาระ (load) ภายใต้การใช้งาน ถ้าสแตปปีงมอเตอร์ถูกกระตุ้นโดยพัลส์ที่มีอัตราเร็วต่ำ จะมีการหยุดเมื่อการเคลื่อนที่ของแต่ละขั้นสิ้นสุดลง ดังแสดงในรูปที่ 1. ซึ่งใช้ในงานที่มีการเคลื่อนที่ในระยะสั้น ๆ

เมื่อมีการเพิ่มอัตราเร็วของพัลส์ที่ป้อนเข้ามา การเคลื่อนที่จากแบบไม่ต่อเนื่องเป็นการเคลื่อนที่ใกล้เคียงกับแบบต่อเนื่อง (continuous) หรือเรียกว่าแบบสลิววิง (slewing) วิธีการเคลื่อนที่แบบนี้การหมุนจะไม่หยุดระหว่างขั้นเมื่อการเคลื่อนที่ในแต่ละขั้นสิ้นสุดลง ดูในรูปที่ 2. วิธีการนี้หากปราศจากการเลือกอัตราเร็วของพัลส์ที่ป้อนเข้ามาอย่างระมัดระวังอาจทำให้มอเตอร์เคลื่อนที่คลาดสแตป (miss step) ได้ ในรูปจะเห็นว่าความเร็วของสแตปปีงมอเตอร์ในขณะที่เคลื่อนที่แบบสลิววิงมีอัตราเร็วเฉลี่ยคงที่และค่าอัตราเร็วเฉลี่ยได้มาจากความเร็วที่สั้นไปมา



รูปที่ 2. กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางจัดกับเวลาในการเคลื่อนที่แบบสลิววิง


ในรูปที่ 3. เป็นเส้นโค้งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและอัตราเร็วของสแตปปีงมอเตอร์ในแต่ละวิธีใช้งาน พื้นที่ใต้เส้นประใช้สำหรับเคลื่อนที่แบบไม่ต่อเนื่อง ซึ่งถ้าภาระที่กำหนดให้ใช้ในระบบมีค่าต่ำเพียงพอจะทำให้มอเตอร์เคลื่อนที่โดยปราศจากการคลาดสแตป อย่างไรก็ตามการใช้งานแบบสลิววิงจะทำให้มอเตอร์สร้างแรงบิดได้มากกว่า แต่การเปลี่ยนอัตราเร็วต้องทำอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้แรงบิดที่ใช้งานสูงกว่าแรงบิดสูงสุด ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้มอเตอร์เคลื่อนที่คลาดสแตป ข้อได้เปรียบสิ่งหนึ่งของการใช้สแตปปีงมอเตอร์โดยการตรวจจลิมิตของแรงบิดกับอัตราเร็ว ถ้ามีแรงบิดต่ำเพียงพอจะสามารถใช้มอเตอร์ในการควบคุมแบบเปิด




รูปที่ 3. กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดกับอัตราเร็ว

ระบบการควบคุมของสเต็ปมิ่งมอเตอร์

ไดอะแกรมในรูปที่ 4. แสดงอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการควบคุมการหมุนของสเต็ปมิ่งมอเตอร์ ประกอบด้วยลอจิกซีเควนเซอร์ เพาเวอร์ไดรเวอร์ เพาเวอร์ซัพพลาย อุปกรณ์ป้อนกลับ ความเร็วหรือตำแหน่งซึ่งจะใช้ในกรณีควบคุมแบบป้อนกลับ ลอจิกซีเควนเซอร์ได้รับพัลส์ที่ป้อนเข้ามาพร้อมกับสัญญาณที่แสดงทิศทางการหมุน และจ่ายสัญญาณที่มีแรงเคลื่อนต่ำแก่วงจรรเพาเวอร์ไดรเวอร์ วงจรนี้จะเอาสัญญาณที่มีแรงเคลื่อนต่ำไปขยายกำลังเพื่อป้อนให้แก่สเต็ปมิ่งมอเตอร์อีกทีหนึ่ง




รูปที่ 4. ไดอะแกรมแสดงรายละเอียดอุปกรณ์ควบคุมการหมุนของสเต็ปมิ่งมอเตอร์



รูปที่ 5. แสดงการประยุกต์ใช้สเตปปีงมอเตอร์ในเครื่องเอ็นซี (numerically control machine)

สเตปปีงมอเตอร์มักถูกนำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องเอ็นซี เนื่องจากค่าผิดพลาดจากการเคลื่อนที่จะไม่มีการสะสมและไม่จำเป็นต้องใช้ระบบป้อนกลับ ตัวอย่างการใช้ระบบควบคุมแบบป้อนกลับของสเตปปีงมอเตอร์แสดงในรูปที่ 6. ถึงแม้ว่าสเตปปีงมอเตอร์ใช้กับการควบคุมแบบเปิด การควบคุมแบบป้อนกลับอาจจำเป็นสำหรับการประยุกต์ใช้ในบางกรณีที่ภาระไม่สามารถคาดคะเนได้ ซึ่งเป็นสิ่งทำให้มอเตอร์เคลื่อนที่เกิดการคลาดสเตป หรือตำแหน่งที่เคลื่อนที่ไม่ตรงกับเพลลาของมอเตอร์อันเนื่องมาจากเกียร์แบคแลช (gear backlash)



รูปที่ 6. แสดงการใช้ระบบควบคุมแบบป้อนกลับ


สเตปป์มอเตอร์เป็นอุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งแปลงสัญญาณดิจิทัลไปเป็นการหมุน โดยลักษณะการหมุนหรือการเคลื่อนที่เป็นแบบทีละขั้น ตามแต่พัลส์ที่จะป้อนเข้ามา ทำให้ทราบตำแหน่งได้ถูกต้อง ปัจจุบันสเตปป์มอเตอร์มักถูกนำไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลาย เช่น เครื่องพิมพ์ หรือกลไกส่วนที่ใช้หมุนแผ่นจานแม่เหล็ก เป็นต้น

ชนิดของสเตปป์มอเตอร์

สเตปป์มอเตอร์ที่ใช้งานโดยทั่ว ๆ ไปสามารถแบ่งออกเป็นชนิดตามลักษณะของโครงสร้างและการทำงานดังนี้

1. วีอาร์มอเตอร์ (VR motor)

วาริเอเบิลรีลัคแตนซ์ (Variable-reluctance) สเตปป์มอเตอร์ หรือ วีอาร์มอเตอร์ อาจจัดได้ว่าเป็นชนิดพื้นฐานที่สุดของสเตปป์มอเตอร์ รูปที่ 7. แสดงภาพหน้าตัดและรูปแบบการทำงานของมอเตอร์ซึ่งเป็นชนิด 3 เฟส จะเห็นได้ว่าที่สเตเตอร์มีฟัน 6 ฟันและฟันของสเตเตอร์ที่อยู่ตรงข้ามกันห่างกัน 180 องศา จะเป็นเฟสเดียวกันเรียกว่า คอยล์ (coil) ในแต่ละฟันของสเตเตอร์ที่อยู่ตรงข้ามกันจะต่อกันแบบอนุกรมหรือขนาน (ในรูปเป็นการต่อแบบอนุกรม) โรเตอร์จะมีจำนวน 4 ฟัน แกนของสเตเตอร์และโรเตอร์ปกติทำมาจากโลหะพวกที่มีค่า permeability สูง ซึ่งสามารถยอมให้เส้นแรงแม่เหล็กไหลผ่านตัวมันเองได้ดี




รูปที่ 7. แสดงภาพตัดขวางและการทำงานของวีอาร์สเตปป์มอเตอร์

เราจะเห็นว่าฟันของสเตเตอร์ที่อยู่ในเฟสเดียวกัน ควรจะมีขั้วแม่เหล็กเหมือนกันหรือตรงกันข้ามกัน ในที่นี้เราให้ฟันทั้งสองมีขั้วตรงข้ามกัน จากรูปที่ 7. ฟันที่ I II III เป็นขั้วเหนือและฟันที่ I' II' III' เป็นขั้วใต้เมื่อมีการกระตุ้นเกิดขึ้น


กระแสไฟที่จ่ายให้แก่แต่ละเฟสจะถูกควบคุมโดยสวิตช์ เปิด-ปิด s_1 , s_2 , s_3 ตามลำดับ ถ้าจ่ายกระแสไฟให้กับคอยล์ของเฟสที่ 1 หรืออีกในหนึ่งคือ Ph1 ถูกกระตุ้น จะมีเส้นแรงแม่เหล็กเกิดขึ้นดังแสดงในรูปที่ 8. โรเตอร์จะเคลื่อนที่ทันทีจนกระทั่งฟันของสเตเตอร์ I , I' และฟันของโรเตอร์อยู่ในแนวกัน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีค่าแมกเนติคริลักแตนซ์ (magnetic reluctance) น้อยที่สุด โรเตอร์จะหยุดการเคลื่อนที่ เราเรียกตำแหน่งนี้ว่า ตำแหน่งสมดุลย์ (equilibrium) แต่ถ้าโรเตอร์มีแนวโน้มเคลื่อนออกจากสมดุลย์ อันเนื่องมาจากแรงภายนอกกระทำต่อเพลลาของมอเตอร์จะเกิดแรงบิดรีสตอริง (restoring) ขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 9. ในรูปนี้จะเห็นว่า แรงภายนอกที่กระทำต่อเพลลาในทิศทางตามเข็มนาฬิกา (cw) และทำให้โรเตอร์เคลื่อนตัวเบี่ยงออกจากตำแหน่งสมดุลย์ในทิศทางเดียวกัน เป็นผลทำให้เส้นแรงแม่เหล็กเกิดการหักเบี่ยงไป ซึ่งจากกฎของแมกซ์เวลล์ (Maxwell) จะทำให้เกิดแรงบิดทวนเข็มนาฬิกาเพื่อรักษาเส้นแรงแม่เหล็กให้อยู่ในแนวเส้นตรงและสั้นที่สุด จึงทำให้เกิดแรงบิดรีสตอริงขึ้น

รูปที่ 8. แสดงตำแหน่งสมดุลย์เมื่อเฟสที่ 1 ถูกกระตุ้น



รูปที่ 9. แสดงเส้นแรงแม่เหล็กที่ทำให้เกิดแรงบิด

ในรูปเดียวกันเมื่อตำแหน่งฟันของสเตเตอร์และโรเตอร์ ไม่อยู่ในแนวเดียวกันในเฟสที่ถูกกระตุ้น จะทำให้เกิดค่าของแมกเนติกรีลัคแตนซ์ (magnetic reluctance) มาก วอเตอร์มอเตอร์มีการทำงานในลักษณะที่จะลดค่าแมกเนติกรีลัคแตนซ์ให้มีค่าน้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น เมื่อบิด Ph1 และ Ph2 ค่ารีลัคแตนซ์ของมอเตอร์จะเพิ่มขึ้นทันทีหลังจากสวิตช์เฟ็งจะเปลี่ยนไปดูในรูปที่ 10. โรเตอร์จะเคลื่อนที่ไป 1 สเตปแองเกิล (ในที่นี้ 30 องศา) ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา เพื่อที่จะลดค่ารีลัคแตนซ์ การเคลื่อนที่ไป 1 สเตปแองเกิล ในแต่ละสวิตซิงของการกระตุ้น เรียก 1 สเตป




รูปที่ 10. แสดงการเคลื่อนที่ 1 สเตปเมื่อเปลี่ยนการกระตุ้นจาก Ph1 เป็น Ph2

2. พีเอ็มสเตปปิงมอเตอร์ (PM stepping motor)

สเตปปิงมอเตอร์ที่ใช้แม่เหล็กถาวร (permanent magnet) เป็นโรเตอร์เรียกว่าพีเอ็ม (PM) มอเตอร์ ตัวอย่างของพีเอ็มสเตปปิงชนิด 4 เฟส แบบพื้นฐานแสดงในรูปที่ 11. แกนที่เป็นรูปทรงกระบอกคือ โรเตอร์ และฟันของสเตเตอร์มีทั้งหมด 4 ฟัน ถูกพันด้วยขดลวด วงจรพื้นฐานสำหรับขับเคลื่อนมอเตอร์ชนิดนี้แสดงให้เห็นในรูปที่ 12 เครื่องหมาย c ในแต่ละขั้วถูกต่อเข้ากับขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟ (power supply) ถ้าเฟสของมอเตอร์ถูกกระตุ้นโดยมีลำดับ Ph1 Ph2 Ph3 โรเตอร์จะถูกขับเคลื่อนในทิศทางตามเข็มนาฬิกา (cw) ดังแสดงในรูปที่ 13. ในที่นี้จะได้มุมของสเตปเป็น 90 องศา แต่ถ้าจำนวนฟันของสเตเตอร์และแมกเนติกโพล (magnetic poles) บนโรเตอร์เพิ่มเป็นสองเท่า จะมีสเตปแองเกิลเป็น 45 องศา




รูปที่ 11. แสดงภาพหน้าตัดของพีเอ็มมอเตอร์ชนิด 4 เฟส



รูปที่ 12. แสดงวงจรพื้นฐานสำหรับขับเคลื่อนมอเตอร์ 4 เฟส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 13. แสดงการเคลื่อนที่ของพีเอ็มมอเตอร์ชนิด 4 เฟส

เพื่อที่จะลดค่าสแต็บเองเกิลในพีเอ็มมอเตอร์ จำนวนของแมกเน็ตโพลและจำนวนฟันของสเตเตอร์จะต้องเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามจะมีลิมิตสำหรับจำนวนฟันของสเตเตอร์และโพลของแม่เหล็ก ทางเลือกอีกทางหนึ่งคือใช้โครงสร้างแบบไฮบริด (hybrid) เพื่อต้องการให้สแต็บเองเกิลมีค่าน้อย ลักษณะสำคัญของพีเอ็มมอเตอร์คือ โรเตอร์จะหยุดอยู่ที่ตำแหน่งผ่อนคลาย (detent position) ถ้าหากปราศจากการกระตุ้น มีข้อเสียสำหรับการใช้พีเอ็มมอเตอร์คือ แม่เหล็กมีราคาแพงและระดับความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กถูกจำกัดโดยแมกเน็ตครีมาแนนซ์ (magnetic remanance) ของแม่เหล็ก แม่เหล็กชนิดเฟอร์ไร (ferrie magnet) มีราคาถูกแต่ไม่สามารถผลิตแรงบิดได้สูงเพราะมีค่ารีมาแนนซ์ต่ำ


3. ไฮบริดสแต็ปมอเตอร์ (hybrid stepping motor)

อีกชนิดหนึ่งของสแต็ปมอเตอร์ที่มีโรเตอร์เป็นแม่เหล็กถาวร (permanent magnet) คือไฮบริดสแต็ปมอเตอร์ คำว่า ไฮบริด (hybrid) ได้มาจากการนำเอาวิธีการทำงานของพีเอ็ม และวัวร์สแต็ปมอเตอร์มารวมกัน ดูภาพตัดและไดอะแกรม จากรูปที่ 14. และ 15. โดยเฉพาะโครงสร้างของสเตเตอร์ คอรั (cor) มีลักษณะเหมือนกับวัวร์มอเตอร์



รูปที่ 14. แสดงภาพตัดของไฮบริดมอเตอร์


แต่การต่อขดลวดแตกต่างจากวีอาร์มอเตอร์ มีเพียงคอยล์ (coil) จาก 2 คอยล์ในเฟสที่พันอยู่ในโพล ในขณะที่ไฮบริดสเต็ปซิงมอเตอร์ชนิด 4 เฟส มี 2 คอยล์ซึ่งมีเฟสต่างกันพันอยู่ในโพลเดียวกัน ดังแสดงในรูปที่ 15 ดังนั้นโพลจะไม่ใช้ของเฟสเพียงเฟสเดียว การที่มี 2 คอยล์พันอยู่ใน โพลเดียวกันเรียก bifilar scheme




รูปที่ 15. แสดงโครงสร้างของไฮบริดมอเตอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ที่สำคัญอีกอย่างของไฮบริดมอเตอร์คือ โครงสร้างของโรเตอร์ที่มีแม่เหล็กฝังอยู่ในแกนของโรเตอร์ ดังแสดงในรูปที่ 16 และจะสร้างสนามแม่เหล็กดังรูปที่ 17 โดยเฉพาะโครงสร้างของสเตเตอร์ คอโรมีลักษณะเหมือนกับของวีอาร์มอเตอร์ แต่ละโพลของแม่เหล็กจะปกคลุมด้วยฟันที่เรียงกันอยู่อย่างสม่ำเสมอ ฟันของโรเตอร์แบ่งออกเป็นสองส่วนซึ่งมีแนวไม่ตรงกัน โดยอยู่เยื้องกัน 1/2 ของพิทซ์ ในไฮบริดมอเตอร์บางชนิด ฟันของโรเตอร์จะมีแนวตรงกัน แต่ฟันของสเตเตอร์จะเยื้องกัน



รูปที่ 16. แสดงภาพตัดของโรเตอร์ของไฮบริดมอเตอร์



รูปที่ 17. แสดงทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็กของไฮบริดมอเตอร์

วิธีการกระตุ้น (mode of excitation)

ในการอธิบายที่ผ่านมาเพียงอธิบายรูปแบบของการกระตุ้นแบบทีละเฟส ซึ่งเป็นวิธีการแบบพื้นฐานที่สุดของการขับเคลื่อนสเตปป์มอเตอร์ และมักจะใช้วิธีการกระตุ้นแบบนี้ในการวิเคราะห์ทางทฤษฎี ต่อไปจะกล่าวถึงวิธีการกระตุ้นแบบต่างๆ

1. การกระตุ้นแบบทีละเฟส (Single-phase excitation)

ตารางที่ 1 แสดงลำดับของการกระตุ้นแบบทีละเฟส สำหรับมอเตอร์ชนิด 3 เฟสหรือ 4 เฟส ส่วนที่แรงในตารางแสดงถึงสถานะของขดลวด (winding) ที่ถูกกระตุ้น เมื่อมอเตอร์หมุนตามเข็มในลำดับของการกระตุ้น Ph1, Ph2, Ph3, Ph1 และจะหมุนทวนเข็มในลำดับ Ph1, Ph3, Ph2, Ph1

(1) three-phase motor

	R	1	2	3	4	5	6	7	8
phase 1	■			■			■		
phase 2		■			■			■	
phase 3			■			■			■

(2) four-phase motor

	R	1	2	3	4	5	6	7	8
phase 1	■				■				■
phase 2		■				■			
phase 3			■				■		
phase 4				■				■	

pulse | | | | | | | |

note: symbol R indicates "reset"

ตารางที่ 1. แสดงลำดับการกระตุ้นแบบทีละเฟส

2. การกระตุ้นแบบทีละสองเฟส (two-phase excitation)

การที่มอเตอร์หมุนเนื่องจากการกระตุ้นในแบบทีละสองเฟส มักจะเรียกการขับเคลื่อนแบบนี้ว่า Two-phase-on พิจารณาในตารางที่ 2 ซึ่งแสดงลำดับของการกระตุ้นและดูความสัมพันธ์ของฟัน (teeth) โรเตอร์และสเตเตอร์ในตำแหน่งที่สภาวะสมดุลย์ในรูปที่ 18. ซึ่งจะเห็นว่าตำแหน่งของฟันจะไม่อยู่ในแนวเดียวกันเหมือนการกระตุ้นแบบทละเฟส


(1) three-phase motor

clock state	R	1	2	3	4	5	6	7	8
phase 1.	■	■	□	□	■	■	■	■	□
phase 2	□	□	■	■	■	■	□	□	■
phase 3	■	□	■	■	□	□	■	■	■

(2) four-phase motor


clock state	R	1	2	3	4	5	6	7	8
phase 1	■	■	□	□	■	■	□	□	■
phase 2	□	□	■	■	■	■	□	□	■
phase 3	□	□	■	■	□	□	■	■	■
phase 4	■	□	■	■	□	□	■	■	■

ตารางที่ 2. แสดงลำดับของการกระตุ้นแบบทีละ 2 เฟส




รูปที่ 18. แสดงความสัมพันธ์ของตำแหน่งในการกระตุ้นแบบ 2 เฟส

ลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างการขับเคลื่อนแบบทีละเฟสและทีละสองเฟส แสดงให้เห็นจาก transient response ดังในรูปที่ 18. จะเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนแบบทีละสองเฟส การสั่นจะเกิดขึ้นในช่วงที่สั้นกว่าการขับเคลื่อนแบบทีละเฟส ซึ่งสามารถอธิบายได้ในรูปที่ 19. และรูปที่ 20.




(a) แบบทีละเฟส




(b) แบบทีละสองเฟส

รูปที่ 19. แสดงความแตกต่างของการตอบสนองใน single step



รูปที่ 20. การสั้นของโรเตอร์ในการกระตุ้นแบบทีละสองเฟส



รูปที่ 21. แสดงวงจรไฟฟ้าของการกระตุ้นแบบสองเฟส

การทำงานแบบการกระตุ้นทีละสองเฟสนี้ วงจรไฟฟ้าของสองเฟสเป็นแบบปิดลูปและเมื่อมีการสั้นเกิดขึ้นในสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำ ทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งจากสภาวะสมดุลย์ที่ทำให้เกิด holding torque โดยสนามแม่เหล็กมีทิศทางตรงข้ามกัน ทำให้เกิดแรงบิดต้านการเคลื่อนที่ที่เกิดจากการสั้น ดังนั้นการกระตุ้นในแบบทีละสองเฟสทำให้ลดการสั้นของสเตปป์มอเตอร์ได้


3. วิธีการกระตุ้นแบบครึ่งสเตป (Half-step mode)

รูปแบบของการกระตุ้นแบบนี้ได้จากการรวมเอาวิธีการกระตุ้นทีละเฟสและสองเฟสมาใช้ เรียกวิธีนี้ว่า half-step ในตารางที่ 3 แสดงลำดับของการกระตุ้นแบบนี้กับมอเตอร์ 3 เฟส ในที่นี้


clock state ถูกนำเข้า 2 ทาง คือ (a) และ (b) ในทาง (a) การเคลื่อนตำแหน่งกระทำโดยการกระตุ้นแบบทีละเฟสเท่านั้น จะกระตุ้นแบบทีละสองเฟสในขณะที่หมุนจากตำแหน่งสมดุลย์ไปหยุดที่อีกตำแหน่งหนึ่ง การกระตุ้นแบบ half step ทำให้ได้สเตปแองเกิล (step angle) เป็นครึ่งหนึ่ง และสามารถลดการสั่นของการใช้งานได้ด้วย ในกรณีที่มอเตอร์มีมากกว่า 4 เฟส การขับแบบครึ่งสเตปจะเกิดการรวมวิธีการกระตุ้นแบบ 2 เฟสและ 3 เฟส

clock state (A)	R	1	2	3	4	5				
clock state (B)	R	1	2	3	4	5	6	7	8	9
phase 1		■	■			■	■	■		
phase 2			■	■	■			■	■	■
phase 3				■	■	■				■


ตารางที่ 3. แสดงลำดับของการกระตุ้นในแบบครึ่งสเตป



(a) single phase excitation



(b) two phase excitation




(c) half step

รูปที่ 22. แสดงการเปรียบเทียบระหว่างการกระตุ้นทั้งสามแบบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คู่มือวงจรควบคุมสเตปปีงมอเตอร์


EC-SMCC



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ET-SMCC (STEPPING MOTOR CONTROL CARD)



ลักษณะของ ET-SMCC



ET-SMCC จะเป็น CARD ต่อเข้ากับ PORT ของ 8255 หรือ PORT อื่นๆก็ได้โดยจะใช้ในการควบคุมการทำงานของ STEPPING MOTOR โดยสามารถจะต่อกับ STEPPING MOTOR ได้ 2 ตัวต่อหนึ่ง CARD หรือจะต่อพ่วงอีกหนึ่ง CARD เพื่อใช้กับ STEPPING MOTOR 4 ตัวต่อ PORT 8225 จำนวน 1 ตัวก็ใช้ได้ นอกจากนี้ ET-SMCC จะมี INPUT ในรูปลักษณะ OPTO อีก 4 INPUT สามารถต่อกับ SW. ต่างๆได้อีกด้วย เช่น ต่อกับ MICRO SW. ตรวจสอบการหมุนของ STEPPING MOTOR ว่าถึงจุดที่ต้องการแล้วหรือยัง เป็นต้น




การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆของ EIT

1. เราสามารถต่อกับ STEPPING MOTOR ตามรูปแบบของ STEPPING นี้ได้ดังรูป โดยต่อ MOTOR ได้ 2 ชุด





เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. ต่อกับกับ CARD ต่างๆของทางบริษัท อีทีที ทาง CONNECTOR 7210Z80 (34 PIN) หรือต่อกับ 8255 (40 PIN) ก็ได้ดังรูป :-




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. ต่อ POWER SUPPLY กับ ET-SMCC และ STEPPING MOTOR จาก CARD ET-SMCC นั้นจะมีส่วนจ่าย POWER ให้กับอุปกรณ์บอร์ดจาก POWER ชุดเดียวกับที่จ่ายให้ STEPPING MOTOR โดยจะใช้ 7805 ปรับโหมจาก +12V หรือ +24V ตามระดับโหมที่ป้อนให้ STEPPING MOTOR โดยอาจจะต้องใช้ R ต่อแทนสาย JUMP ถ้าในกรณีที่ต่อกับ STEPPING MOTOR ที่ต้องโหมมากกว่า 12V โดยควรต่อ R แทน JUMP (ในกรณีใช้ 24V ให้ต่อ R 50 OHM 5 W)




โดยวงจรภายใน ET-SMCC (โมดูล STEPPING MOTOR) ใช้กระแสโหมสูงสุด 250 mA

4. ถ้ามี INPUT จะต้องร่วมกับบอร์ด ET-SMCC ก็ได้ คือ INPUT PORT โดยเป็นลักษณะ OPTO ดังรูป โดยให้ POWER +5V และถ้าต้องการใช้โหม INPUT 24V ก็ให้เปลี่ยน R 1K ในส่วนของ INPUT เป็น R ค่า 3.3K ให้ดังรูป :-




การ DECODE PORT


CARD ET-SMCC จะมี JUMPER อยู่ 2 ชุด โดยชุดแรกจะเป็นการเลือกว่า STEPPING MOTOR เราจะใช้ PORT ใดในการควบคุมคือจะใช้ PORT A หรือ PORT B ก็ได้ดังรูป :-



จากลักษณะนี้ เราสามารถเลือก PORT A หรือ B ได้ทำให้ ET-SMCC สามารถต่อพ่วง ET-SMCC อีกชุดหนึ่งได้จากขั้ว 34 PIN (72IOZ80) ได้อีกด้วยโดยต้อง SET การใช้ PORT ในแต่ละ CARD ไม่ให้ตรงกันด้วยดังรูป :-



ชุดที่สองจะเป็นส่วนของ INPUT PORT โดยเราสามารถเลือกว่าจะรับ INPUT จาก PORT C ขั้ว 4 BIT HI หรือ 4 BIT LO ดังรูป :-



หลักการทํางานในการควบคุม STEPPING MOTOR

เราสามารถสั่งงานให้ STEPPING MOTOR แยกได้แบบง่ายๆ 3 แบบ ตามกระแสไฟที่เราป้อนแก่เฟสต่างๆดังนี้ (รายละเอียดของ STEPPING ให้อ่านต่อได้จากคู่มือ ET-HARDWARE LAB)

1. แบบจ่ายกระแสไฟให้เฟสเดียววนเวียนกันไป หรือ ONE EXCITATION หรือแบบ HALF DRIVE คือ OUTPUT จะได้เป็น 0001 , 0010 , 0100 , 1000

HALF DRIVE

	OUT4	OUT3	OUT2	OUT1
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	1	0	0
4	1	0	0	0

การ OUT EXCITATION แบบนี้แรงบิดจะน้อย

2. แบบจ่ายกระแสไฟให้พร้อมกันทีละ 2 เฟส หรือ TWO-EXCITATION หรือ FULL STEP คือ 00011 , 0110 , 1100 , 1001 หมุนเวียนกันไปแบบนี้แรงบิดจะมาก

FULL STEP

	OUT4	OUT3	OUT2	OUT1
1	0	0	1	1
2	0	1	1	0
3	1	1	0	0
4	1	0	0	1

3. แบบจ่ายกระแสไฟให้ทีละ 1 เฟส สลับกับ 2 เฟส เรียก ONE-TWO EXCITATION แต่แบบนี้จำนวน STEP จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของสองแบบแรกแต่แรงบิดจะน้อย การหมุนจะเป็น 0001 , 0011 , 0010 , 0110 , 0100 , 1100 , 1000 , 1001

ONE-TWO EXCITATION

	OUT4	OUT3	OUT2	OUT1
1	0	0	0	1
2	0	0	1	1
3	0	0	1	0
4	0	1	1	0

	OUT4	OUT3	OUT2	OUT1
5	0	1	0	0
6	1	1	0	0
7	1	0	0	0
8	1	0	0	1


ตัวอย่างการใช้ต่อกับบอร์ดต่างๆของอีกที



- ตัวอย่างขับ STEPPING MOTOR แบบ HALF DRIVE โดยใช้บอร์ด ET-BOARD V3.0 หรือ V3.5 โดยต่อกับ PORT 8255 (ใช้ PORT A)

```

; TEST STEPPING MOTOR
; FOR ET-BOARD V3.0,3.5
; ET-SMCC
; PROGRAM ASM "C16"
;
0000 CPU "Z80.TBL"
0000 HOF "INT8"
;
2000 ORG 2000H
;
0020 = PA: EQU 20H
0023 = PCC: EQU 23H
;
2000 3E80 START: LD A,80H ;CONTROL PORT OUT
2002 D323 OUT (PCC),A
2004 3E11 LD A,00010001B ;OUT STEP
2006 D320 OUT (PA),A
2008 07 RLCA
2009 CD0E20 CALL DELAY
200C 18F8 JR LOOP
;
200E F5 DELAY: PUSH AF
200F 210020 LD HL,2000H
2012 2B HL
2013 7C LD A,H
2014 B5 OR L
2015 20FB JR NZ,DEL1
2017 F1 POP AF
2018 C9 RET
0000 END
    
```

- ตัวอย่างขับ STEPPING MOTOR แบบ HALF DRIVE โดยสามารถโปรแกรมให้ต่อกับบอร์ด ET-BOARD V3.0 หรือ V3.5 กับ PORT 8255 (ใช้ PORT A) การใช้งานจะมี KEY 3 KEY ใช้งานคือ KEY 4 , 5 , 6 โดยถ้ากด KEY 4 จะเป็น KEY ให้ STEPPING MOTOR หมุนตามเข็มนาฬิกา ถ้ากด KEY 5 STEPPING MOTOR จะหมุนตามเข็มนาฬิกา และ KEY 6 จะเป็นคำสั่งให้ RUN หมุน STEPPING MOTOR ตามโปรแกรมที่เราใส่ KEY 4 และ KEY 5 ถ้าเราใช้ STEPPING MOTOR 2 ตัว ต่อในลักษณะแกน X และ Y เราก็สามารถจัดจําจุดตำแหน่งต่างๆได้อย่างแม่นยำนำไปต่อประยุกต์ใช้กับเมาส์ หรือ PLOTTER ได้





เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

```
*****
TEST STEPPING MOTOR *
STEP MEMMORY *
ET-BOARD V3.0,V3.5 *
ET-SMCC *
PROGRAM ASM "ZWC" *
*****
```

```

2000          ORG      2000H
0000          MON     EQU      0
000D          READY  EQU      0DH
0010          SYSCAL EQU      10H
2FFE          STMBUF EQU      2FFEH
3000          STMDAT EQU      3000H
3FFD          SYSFAG EQU      3FFDH
3FE7          DISPY  EQU      3FE7H
0002          SCAN   EQU      2
0002          DIGIT  EQU      2
0001          SEGM   EQU      1
0003          CLEAR  EQU      3
0020          STMOP  EQU      20H
0023          STMINT EQU      23H
;
2000          3E 80    STMST   LD      A,80H          ;INT
2002          D3 23    OUT     (STMINT),A
2004          DD 21 3000 LD     IX,STMDAT      ;ADDRESS DATA
2008          DD 22 2FFE LD     (STMBUF),IX
;
200C          3E 03    LD      A,CLEAR      ;CLEAR DISPLAY
200E          D7      RST     SYSCAL
200F          16 01    LD     D,1          ;DATA
2011          01 0000 LD     BC,0         ;NUMBER STEP
2014          D5      STM     PUSH DE          ;SAVE DATA
2015          C5      PUSH  BC          ;SAVE NUMBER STEP
2016          CD 209A CALL   STMDL        ;DELAY
;
2019          21 3FFD LD     HL,SYSFAG
201C          CB 86    RES     0,(HL)      ;AUTO KEY
201E          3E 80    LD     A,80H      ;DOT
2020          32 3FE7 LD     (DISPY),A
2023          3E 02    LD     A,SCAN
2025          D7      RST     SYSCAL      ;GET KEY
;
2026          DD 2A 2FFE LD     IX,(STMBUF)  ;LOAD ADDRESS DATA
202A          C1      POP     BC          ;POP NUMBER STEP
202B          D1      POP     DE          ;POP DATA STEP
;
202C          FE 04    STMR    CP      4          ;ROTATE RIGHT KEY 4
202E          20 0F    JR      NZ,STML
2030          CD 206B CALL   STMR
2033          07      RLCA
2034          FE 10    CP      10H
2036          20 02    JR      NZ,STMRI
;
2038          3E 01    LD     A,1
203A          CD 207B STMRI   CALL  STMRI
203D          18 D5    JR      STM

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

59
60 203F FE 05 ;STM L CP 5 ;ROTATE LEFT KEY 5
61 2041 20 0F JR NZ, STM RN
62 2043 CD 206B CALL STM RT
63 2046 0F RRCA
64 2047 FE 80 CP 80H
65 2049 20 02 JR NZ, STM L1
66
67 204B 3E 08 ; STM L1 LD A, 8
68 204D CD 207B CALL STM RT1
69 2050 18 C2 JR STM
70
71 2052 FE 06 ; STM RN CP 6 ;RUN STEP KEY 6
72 2054 20 BE JR NZ, STM
73 2056 DD 2B DEC IX ;DATA
74 2058 C5 PUSH BC ;START STEP
75 2059 CD 2084 STM RN1 CALL STM GO
76 205C 20 FB JR NZ, STM RN1
77 205E C1 POP BC
78 205F CD 2084 STM RN2 CALL STM GO ;FINAL
79 2062 DD 23 INC IX ;ADDRESS+1
80 2064 DD 23 INC IX
81 2066 20 F7 JR NZ, STM RN2
82
83 2068 3E 00 ; STM EN LD A, MON ;END
84 206A D7 RST SYSCAL
85
86 206B 3E 06 ; STM RT LD A, 6 ;STEP ROTATE
87 206D D3 02 OUT (DIGIT), A ;DISPLAY FLAG
88 206F 7A A, D LD A, D
89 2070 DD 77 00 LD (IX+0), A
90 2073 D3 01 OUT (SEGM), A
91 2075 D3 20 OUT (STMOP), A ;OUT STEP
92 2077 CD 209A CALL STM DL
93 207A C9 RET
94
95 207B 57 ; STM RT1 LD D, A ;STEP EXECITATION
96 207C DD 23 INC IX
97 207E DD 22 2FFE LD (STM BUF), IX ;STEP ADDRESS
98 2082 03 INC BC ;STEP+1
99 2083 C9 RET
100
101 2084 C5 ; STM GO PUSH BC
102 2085 3E 06 LD A, 6
103 2087 D3 02 OUT (DIGIT), A ;FLAG
104 2089 DD 7E 00 LD A, (IX+0)
105 208C D3 01 OUT (SEGM), A
106 208E D3 20 OUT (STMOP), A ;OUT
107 2090 CD 209A CALL STM DL ;STEP DELAY
108 2093 C1 POP BC
109 2094 DD 2B DEC IX
110 2096 0B DEC BC
111 2097 78 LD A, B
112 2098 B1 OR C
113 2099 C9 RET
114
115 209A 08 ; STM DL EX AF, AF'
116 209B 21 1500 LD HL, 1500H ;DELAY
117 209E 2B STM DL1 DEC HL
118 209F 7C LD A, H
119 20A0 B5 OR L
120 20A1 20 FB JR NZ, STM DL1
121 20A3 08 EX AF, AF'
122 20A4 C9 RET
123 END

```

0 Error(s) Detected.
165 Absolute Bytes. 28 Symbols Detected.

3. ตัวอย่างต่อกับบอร์ด CP-32 และใช้ ET-BASIC 32 โดยต่อจาก PORT 8255 (ใช้ PORT A)

```

LIST
10 REM * TEST STEPPING MOTOR *
20 REM * CP-32 & ET-BASIC32 *
30 REM * PROGRAM BASIC 32 *
40 PC=0E0E3H
50 PA=0E0E0H
60 XBY(PC)=80H
70 FOR I=1 TO 4
80 READ A
90 XBY(PA)=A
100 GOSUB 140
110 NEXT I
120 RESTORE
130 GOTO 70
140 FOR J=1 TO 20 : NEXT J : RETURN
150 DATA 11H,22H,44H,88H

```

4. ตัวอย่างต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC กับ CARD ET-PC 8255 โดยเราสามารถต่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ควบคุม STEPPING MOTOR ได้

Program ETSMCC;

```

{ Ex ET-SMCC & PCET-8255
  SET CARD PCET-8255 DIP SW PORT 300H USER 8255 #1 PORT A }
PROGRAM TURBO PASCAL V6.0

```

```

USES CRT;
VAR I:BYTE;
X:INTEGER;
TYPE AR_DATA =ARRAY [1..4] OF BYTE;
CONST PA1=S0300;
PCONT_1=S0303;
DATA_OUT :AR_DATA=(S11,S22,S44,S88);

```

```

BEGIN
  PORT[PCONT_1]:=S80; { PA1,PB1,PC1=OUTPUT PORT }
  FOR X:=1 TO 100 DO
    BEGIN
      FOR I:=1 TO 4 DO
        BEGIN
          PORT[PA1]:=DATA_OUT[I];
          DELAY(50);
        END;
      END;
    END;
  END.

```


SPECIFICATIONS

		<u>OUTPUT STEPPING MOTOR</u>
CHANNELS	:	4 OUTPUT 2 CHANNELS
PHOTO-COUPLED	:	4 N 33
CHANNEL STATUS	:	LED DOT DISPLAY
ISOLATION VOLTAGE	:	2500V (PEAK)
OUTPUT DRIVING	:	6 A 50 V

		<u>INPUT PHOTO-COUPLED INPUT</u>
CHANNELS	:	4 CHANNELS
PHOTO-COUPLED	:	4 N 33
CHANNEL STATUS	:	NOT
ISOLATION VOLTAGE	:	2500V (PEAK)
HIGH SIGNAL IMMUNITY	:	3-12V Photo-Coupling ON 0-1V Photo-Coupling OFF (R INPUT 1K OHM 1/4W)
CONNECTOR	:	1 40 PIN EXPANSION HEADER-STRIP (8255 BUS , ET-V3.0 , V3.5)
	:	2 34 PIN EXPANSION HEADER-STRIP (7210Z80 BUS)
	:	2 6 PIN EXPANSION (STEPPING MOTOR)
	:	4 2 PIN EXPANSION (INPUT PHOTO-COUPLED INPUT)
	:	1 2 PIN EXPANSION POWER
POWER SUPPLY	:	COMSUMPTION 5VDC & MAIN INPUT 7VDC-12VDC POWER SUPPLY CURRENT 250 mA
PCB SIZE	:	13 CM X 16 CM

คำแนะนำการประกอบชุด ET-SMCC

1. ควรใส่อุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กลงไปหาตัวสูงๆ แทน ควรจะเริ่มประกอบพวกตัวต้านทานก่อน , ไดโอด , ตัวเก็บประจุชนิดเล็กๆ , ซีอคเก็ทไอซี
2. ตัวเก็บประจุที่มีขั้วต้องใส่ให้ถูกขั้วรวมทั้งไดโอดและทรานซิสเตอร์
3. การบัดกรีให้บัดกรีด้านล่างเพียงด้านเดียวเท่านั้น ด้านบนไม่ต้องบัดกรี
4. การติดตั้งและบัดกรีไอซีเรกูเลเตอร์ 7805 และทรานซิสเตอร์ TIP3055 ให้ติดตั้งต่อดังรูป



5. การติดตั้ง HEAT SINK ให้ติดตั้งกับตัวอุปกรณ์ไม่ให้ HEAT SINK โปชนับ HEAT SINK ของอุปกรณ์ตัวอื่นๆด้วย

รายการอุปกรณ์ ET-SMCC (STEPPING MOTOR CONTROL CARD)

RESISTER 1/4 W

1. 100 = 8 ตัว
2. 1k = 24 ตัว
3. 560 = 1 ตัว
4. R-PACK 10 K = 1 ตัว

CAPACITER

1. 220 UF 16 V = 1 ตัว
2. 470 UF 16 V = 2 ตัว หรือ 470/25
3. 220 UF 25 V = 1 ตัว
4. 0.1 UF TAN = 4 ตัว

TRANSISTOR

1. BC 547 = 8 ตัว
2. TIP3055 = 8 ตัว

DIODE

1. 1N4001 = 12 ตัว
2. LED 3MM สีเหลือง = 8 ตัว
3. LED 3MM สีแดง = 1 ตัว

IC

1. OPTO 4N33 = 12 ตัว
2. 74LS245 = 1 ตัว
3. 74LS04 = 2 ตัว
4. LM 7805 = 1 ตัว

SOCKET IC

1. SOCKET 6 PIN = 12 ตัว
2. SOCKET 14 PIN = 2 ตัว
3. SOCKET 20 PIN = 1 ตัว





CONNECTOR

1. CONNECTOR (COM 6 P) ใหญ่ = 2 ตัว
2. CON 2 P เล็ก = 4 ตัว
3. TERMINAL 2 P = 1 ตัว
4. JACK ADAPTER = 1 ตัว
5. MINI JUPER = 12 ตัว
6. HEADER 40 P = 1 ตัว
7. HEADER 32 P = 1 ตัว
8. HEADER 8X3 P = 1 ตัว
9. HEADER 4X3 P = 1 ตัว


HEATSING

1. สีดำ = 9 ตัว

1788W BOARD CONNECTOR




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คู่มือวงจรควบคุมสเตปปีงมอเตอร์

CP32-BASIC



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CP32-BASIC

เริ่มต้นกับ CP32

เนื่องจาก CP32 ถูกออกแบบมาให้ใช้เชื่อมระบบร่วมกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล(PC) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปจำพวก COMMUNICATION PROGRAM ซึ่งก็แล้วแต่ผู้ใช้จะเลือกว่าจะใช้โปรแกรมใด แต่ในขั้นนี้จะกล่าวถึงการใช้ CP32 ร่วมกับโปรแกรม PROCOMM PLUS ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้

1. RUN โปรแกรมที่จะใช้ติดต่อระหว่าง PC กับ CP32-BASIC
2. ต่อสาย RS232 จาก PC เข้ากับบอร์ด CP32
3. จ่ายไฟให้กับบอร์ด CP32
4. กด SPACE BAR บนคีย์บอร์ดของ PC

ถ้าทุกอย่างทำงานปกติ ผู้ใช้จะพบข้อความดังข้างล่างนี้

HELLO CP32-BASIC V1.0

By ETT.1990

READY

>

แต่ในกรณีที่ผู้ใช้ ใช้ CPU เบอร์ 8052AH BASIC และใช้ตัวแปลภาษาเบสิกภายในตัวของ 8052 แล้วจะพบข้อความดังนี้

MCS-51(tm)-BASIC V1.1

READY

>

เมื่อมาถึงตรงจุดนี้ CP32 พร้อมทั้งจะรับคำสั่งต่างๆจากผู้ใช้ CP32-BASIC แบ่งการทำงานออกเป็น 2 MODE คือ

COMMAND MODE หรือ DIRECT MODE กับ RUN MODE

COMMAND MODE จะเป็นการสั่งการโดยตรงซึ่ง CP32-BASIC จะทำงานตามคำสั่งทันทีที่กดคีย์ ENTER

RUN MODE คือผู้ใช้ทำการเขียนคำสั่งต่างๆโดยมีหมายเลขบรรทัด (LINE NUMBER) และจะให้ CP32 ปฏิบัติตามคำสั่งได้คือต้องสั่ง RUN

STATEMENT : โปรแกรมภาษาเบสิกประกอบด้วยกลุ่มของคำสั่ง ซึ่งแต่ละคำสั่ง (STATEMENT) จะต้องนำด้วย หมายเลขบรรทัด (LINE NUMBER) และในหนึ่งบรรทัดอาจจะมีมากกว่า 1 คำสั่งก็ได้ โดยคั่นด้วยเครื่องหมาย :

ตัวเลขที่ใช้กับ CP32-BASIC สามารถใช้ได้ทั้งเลขฐาน 10 (DECIMAL) และ เลขฐาน 16 HEXADECIMAL โดยที่ผู้ใช้ต้องกำหนดอักษร H ตามหลังตัวเลขฐาน 16. มิฉะนั้น CP32-BASIC จะถือว่าเป็นเลขฐาน 10 และในกรณีที่เขียนเลข HEX ก็ขึ้นต้นด้วย A-F ผู้ใช้ต้องใช้เลข 0 นำหน้าตัวด้วยมิฉะนั้นจะถือว่าเป็นตัวแปร (VARIABLE) รายละเอียดต่างๆหาได้จากคู่มือ MCS BASIC52



การใช้ CP32 พิมพ์โปรแกรมควบคุมระบบ

เนื่องจากคู่มือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิก จึงจะไม่ขอลำดับรายละเอียดของวิธีการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิก เพราะว่า CP32-BASIC มีลักษณะเป็นมาตรฐานเหมือนภาษาเบสิกทั่วไป แต่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวอยู่บ้างซึ่งจะได้กล่าวต่อไปนี้

1. ระบบตัวเลขของ CP32-BASIC สามารถใช้ได้ทั้งเลขฐาน 10 และ เลขฐาน 16
ตัวอย่าง

```
10 FOR I= 1 TO 10          10 FOR I=1 TO OAH
20 PRINT"CP32-BASIC"      20 PRINT "CP32-BASIC"
30 NEXT                    30 NEXT
```

ซึ่งทั้งสอง โปรแกรมนี้จะทำงานเหมือนกันเมื่อสั่ง RUN

2. บริการการอินเทอร์รัพท์ได้ในระดับภาษาเบสิก

ตัวอย่าง

```
10 ONEX1 100
20 _____(CONTINUE STATEMENTS)
30 _____
100 PRINT"EXTERNAL INTERRUPT1"
110 RETI
```

3. สำหรับงานควบคุมบางอย่างที่ต้องการความเร็วสูง CP32-BASIC ยังสามารถ CALL โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีได้

ตัวอย่าง

```
10 CALL 9000H (ดูรายละเอียดการติดต่อกับภาษาแอสเซมบลีใน MCS-BASIC 52)
```

4. เมื่อใช้ CPU เบอร์ 8052AH BASIC สามารถโปรแกรม EPROM ได้ตั้งแต่เบอร์ 2764 ถึง 27128 ซึ่งแบ่งการโปรแกรมได้ 2 ลักษณะ คือ

4.1 การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกของผู้ใช้ลงในอีพรอม

4.2 โปรแกรมอีพรอมได้เป็นช่วงตามต้องการ โดยสามารถกำหนดได้ว่าจะให้นำข้อมูลส่วนใดในหน่วยความจำเขียนลงในอีพรอม (ดู BPROG)

5. โปรแกรมที่ถูกพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ หรือ RAM (Back up) แล้วสามารถกำหนดให้ RUN ได้ทันทีเมื่อเปิดเครื่องหรือมีการรีเซ็ตระบบ (AUTO EXECUTE)
6. มี VIRTUAL DISK ซึ่งอาจเป็น RAM (Back up) หรือ EEPROM แล้วแต่ผู้ใช้จะเลือกใช้ โดยมีคำสั่งที่ใช้ติดต่อกับ V.DISK คล้ายกับ DOS. คือสามารถ SAVE, LOAD, DEL ไม่ได้ ดูรายละเอียดในคำสั่งเพิ่มเติมของ CP32-BASIC



คำสั่งเพิ่มเติมใน CP32-BASIC V1.0

CP32 ยังมีคำสั่งเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ใน MCS BASIC-52 ซึ่งเป็นคำสั่งที่มีประโยชน์สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการทำงานในระดับภาษาแอสเซมบลี โดยมีคำสั่งที่เพิ่มเติมดังนี้

1 ARUN = RUN ASSEMBLY PROGRAM

MODE : COMMAND/RUN

การทำงาน : สั่งให้ CP32 รันโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี

รูปแบบของคำสั่ง

>ARUN [address]

address หมายถึงตำแหน่งที่อยู่ของโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี

คำสั่ง ARUN ที่มีได้กำหนด address หมายถึงการรันโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีในตำแหน่งที่ทำการ DOWN LOAD หรือรันในตำแหน่งเดียวกันกับการสั่ง RUN ครั้งสุดท้าย

2 BPROG = PROGRAM BLOCK (EPROM) (8052AH BASIC)

MODE : COMMAND/RUN

การทำงาน : นำข้อมูลในตำแหน่งที่อยู่ระหว่าง Start address ถึง Ending address เขียนลงใน EPROM ในตำแหน่งที่กำหนดด้วย Destination address

รูปแบบของคำสั่ง

>BPROG

Starting address :0200H

Ending address :0301H

Destination addr :8010H

Standard/Intelligen [S/I] :I (CR)

READY

หมายเหตุ ในขณะที่ทำ CP32 ทำการเขียนข้อมูลอยู่นั้นจะแสดงแอดเดรสของตำแหน่งที่ทำการเขียนไปถึง โดยจะแสดงทุกๆ 128 ไบต์

- การเลือกว่า MODE การโปรแกรม STANDARD นั้นจะใช้พัลส์ในการเขียนขนาด 50 ms
- ส่วนการโปรแกรมแบบ Intelligen นั้นจะใช้พัลส์ในการเขียน 1 ms

คำแนะนำ ก่อนการใช้คำสั่ง BPROG ผู้ใช้ควรเลือก VPP ที่จะใช้ให้เหมาะสมกับ EPROM ที่จะนำมาโปรแกรม ถ้าผู้ใช้มี VPROG CARD เสียบอยู่ที่ EXP1 อาจใช้คำสั่ง VPROG+ ในการเลือก VPP ถ้าฮาร์ดแวร์ของ VPROG CARD ได้ออกแบบมาให้เหมาะสมกับ LOGIC OUTPUT ของ EXP1 (ดูรายละเอียดทางฮาร์ดแวร์ในภาคผนวก)

- 3 **CLS** = CLEAR SCREEN
 MODE : COMMAND/RUN
 การทำงาน : ลบหน้าจอและนำ CURSOR ไปที่ตำแหน่งมุมบนซ้ายของจอภาพ

รูปแบบของคำสั่ง

>CLS

คำแนะนำ คำสั่ง CLS นี้ใช้ไม่ได้กับบาง TERMINAL เพราะในแต่ละ TERMINAL จะต้องการ CONTROL CODE ไม่เหมือนกัน ฉะนั้นคำสั่งนี้จึงใช้เพียงเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่เคยใช้คำสั่ง CLS ในการลบจอเท่านั้น

- 4 **DEL** = DELETE (ดูคำสั่ง SAVE, DIR ประกอบ)
 MODE : COMMAND
 การทำงาน : ลบโปรแกรมภาษาเบสิก (File(s)) ที่อยู่ใน VDISK
 รูปแบบของคำสั่ง
 >DEL * : เป็นการลบ File ที่มีอยู่ทั้งหมดใน VERSUAL DISK
 >DEL ROMn : สำหรับ File ที่ไม่มีชื่อ (No Name) ก็สามารถลบได้โดยกำหนดตำแหน่งของ File ได้จาก REF./LOC (ดู DIR)

ตัวอย่าง

>DEL ROM3

>DEL "File name" : เป็นการลบ File ใน VDISK ที่มีชื่อตรงกับชื่อที่ตามหลังคำสั่ง DEL

ตัวอย่าง

>DEL "PROGRAM1"

- หมายเหตุ 1. การลบแบบไม่มีชื่อ ชื่อ File จะต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูด
 2. ส่วนการลบ File จาก REF./LOC (ROMn) นั้นไม่ต้องมีเครื่องหมายคำพูด
 3. ในการลบที่มีการลบโดยไม่ได้ตั้งใจ (DEL *) ผู้ใช้สามารถกู้ File กลับมาได้ โดยการใส่ข้อมูล 55H ลงในตำแหน่ง 8010H

4. File ที่ถูกลบไปแล้วไม่สามารถกู้กลับคืนได้ (ยกเว้นในกรณีข้อ 3)

5. การลบ File ถ้าผู้ใช้ ให้ EEPROM เป็น VDISK การ DEL หรือ SAVE จะกระทำได้ช้ากว่าใน RAM (Back up)

5 **DIR** = DIRECTORY (ดูการปรับปรุงใน V2.0)

MODE : COMMAND

การทำงาน : แสดง File(s) ที่มีอยู่ทั้งหมดใน VDISK

รูปแบบของคำสั่ง

> DIR

ตัวอย่าง

>DIR

REF/LOC.	FILE NAME	SIZE	REF/LOC.	FILE NAME	SIZE
Rom01	CRAM	54	Rom02	BSHOW	270
Rom03	MOVECODE	104	Rom04	BURN	454
Rom05	No name	90			

5 File(s)

READY

จะเห็นว่าในบรรทัดแรก จะมีตัวแปร 3 ตัวซึ่งมีความหมายดังนี้

- REF/LOC. (Reference location) หมายถึงตำแหน่งของโปรแกรมภาษาเบสิคเรียงตามลำดับ

- FILE NAME หมายถึงชื่อของโปรแกรมภาษาเบสิคที่ผู้ใช้กำหนดในคำสั่ง SAVE

- SIZE หมายถึง ขนาดของโปรแกรมภาษาเบสิค

- No name หมายถึง โปรแกรมภาษาเบสิคที่ถูก SAVE ด้วยคำสั่ง ETPROG

6 **DLOAD** = DOWN LOAD (ดูการปรับปรุงใน V2.0)

MODE : COMMAND/RUN

การทำงาน : รับข้อมูล INTEL HEX FORMAT จากเครื่อง PC

รูปแบบของคำสั่ง

>DLOAD หมายถึง การรับข้อมูลมาแล้วนำไปเก็บในแอดเดรสที่กำหนดโดย ORIGIN address ที่ส่งมากับ INTEL HEX FORMAT

>DLOAD [offset] หมายถึง การรับข้อมูลมาแล้วนำไปเก็บในตำแหน่งที่กำหนดโดย ORIGIN

บวกด้วยค่าของ Offset address

7. DUMP = DUMP

MODE : COMMAND/RUN

การทำงาน : นำข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำที่กำหนดโดย Start address และ Final address มาแสดงบนจอ โดยจะถูกแบ่งเป็น 3 นิลด์ นิลด์แรกคือตำแหน่งของข้อมูล นิลด์ที่สองคือข้อมูล HEX และนิลด์ที่สามคือ ASCII ของข้อมูลนั้น

รูปแบบของคำสั่ง

>DUMP : ไม่กำหนดแอดเดรส หมายถึง นำข้อมูลที่ต่อจากการ DUMP ครั้งก่อนมาแสดงบนจอ

>DUMP 8010H : กำหนด Start address หมายถึงการนำเอาข้อมูลในตำแหน่งที่เริ่มต้นด้วยตำแหน่งที่กำหนดอยู่หลังคำสั่ง DUMP ขึ้นมาแสดงเป็นจำนวน 10 บรรทัด

>DUMP 8010H,8040H หมายถึงการนำข้อมูลในช่วงที่กำหนดขึ้นมาแสดง

ตัวอย่าง

>DUMP 8010H,806FH

```
8010H 00 0C 00 00 96 22 43 52 - 41 4D 32 22 0D 12 00 64 ..... "CRAM2"...d
8020H A0 49 EA 38 30 30 30 48 - A6 39 46 46 46 48 0D 09 .I.8000H.9FFFH..
8030H 00 6E 85 49 2C AA 2C 0D - 0A 00 78 BD E0 49 29 EA .n.I,..x..I).
8040H 30 0D 05 00 82 97 0D 01 - 55 0C 00 00 96 22 43 52 0.....U...."CR
8050H 41 4D 33 22 0D 0C 00 00 - 96 22 43 52 41 4D 32 22 AM3"....."CRAM2"
8060H 0D 12 00 64 A0 49 EA 38 - 30 30 30 48 A6 39 46 46 ...d.I.8000H.9FF
```

READY

8 ENTER = ENTER

MODE : COMMAND/RUN

การทำงาน : โส้ข้อมูลลงในหน่วยความจำโดยตรง ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าลงในหน่วยความจำในตำแหน่งที่ต้องการ

รูปแบบของคำสั่ง

>ENTER . -ถ้าผู้ใช้ไม่กำหนดแอดเดรส CP32 จะให้ค่าเริ่มต้นในแรมที่ตำแหน่ง 0200H

>ENTER 1000H - มีการกำหนดแอดเดรส

ตัวอย่าง

>ENTER 1000H

1000H:00

:0A5H - CP32 จะหยุดรอ ให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูล

1001H:00 - และจะนำข้อมูล ไปกักตุน ไปมาแสดง

: - และรอการใส่ข้อมูล

ถ้าผู้ใช้ต้องการหยุดการใส่ข้อมูลเพียงสั้น ให้กด ENTER เป็นการจบสิ้นขบวนการของคำสั่ง ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการใส่ข้อมูลหลาย ไบต์ติดต่อกัน ในครั้ง เดียวกันก็ทำได้ โดยการใส่ข้อมูลและ แต่ละข้อมูลคั่นด้วยเครื่องหมาย", "

ตัวอย่าง ใส่ข้อมูลจำนวน 4 ไบต์ (12H, 13H, 14H, 15H)

>ENTER 1000H

1000H:A5

:12H, 13H, 14H, 15H (CR)

1004H:00

: (CR)

9 EIPROG = ET.PROGRAM

MODE : COMMAND/RUN

การทำงาน : การทำงานเหมือนคำสั่ง PROG ใน 8052AH.BASIC คือเป็นการนำเอาโปรแกรมภาษาเบสิค ไปเก็บลงในหน่วยความจำตำแหน่ง 8010H เป็นต้นไป โดย CP32 จะหาตำแหน่งที่จะนำข้อมูลไปใส่เองในกรณีที่ ในตำแหน่ง 8010H มีโปรแกรมเก็บอยู่ก่อนแล้ว

รูปแบบของคำสั่ง

>EIPROG

Being copy to ROM01

Programming start at 8010H

READY

>

- หมายเหตุ
1. ในขณะที่ CP32 ทำคำสั่ง EIPROG อยู่นั้นอาจใช้เวลา นานกว่าปกติ ถ้าผู้ใช้ได้ EEPROM ในตำแหน่ง 8000H
 2. บนบอร์ด CP32 ถ้าผู้ใช้ได้ CPU เบอร์ 8032 ห้ามใช้คำสั่งที่เกี่ยวกับการ PROGRAM EPROM เช่น PROG, PGM, PROG1-6 หรือ FPROG1-6 โดยเด็ดขาด

10 FILL = FILL

MODE : COMMAND/RUN

การทำงาน : นำข้อมูลที่กำหนดไว้ลงในหน่วยความจำตำแหน่งที่เริ่มด้วย Start Address ถึง Final address

รูปแบบของคำสั่ง

>FILL <Start address>, <final address>

- ตัวอย่าง ได้ข้อมูล A5H ลงในตำแหน่ง 1000H ถึง 100FH

>FILL 1000H, 100FH, 0A5H

READY

>

11 LOAD = LOAD (คือ LOADX ด้วย)

MODE : COMMAND

การทำงาน : นำโปรแกรมภาษาเบสิคใน VDISK มาไว้ใน RAM เพื่อทำการแก้ไข หรือทดลองต่อไป

รูปแบบของคำสั่ง

>LOAD ROM3 - หมายถึงการนำโปรแกรมภาษาเบสิคโปรแกรมที่ 3 มาไว้ใน RAM การ LOAD ด้วย Ref/loc. นี้ไม่ต้องใส่เครื่องหมายคำพูด

>LOAD "File name"- หมายถึงการนำโปรแกรมภาษาเบสิคที่มีชื่อตรงกับชื่อ ที่กำหนดหลัง คำสั่ง LOAD มาไว้ใน RAM

ตัวอย่าง

>LOAD "PROGRAM1"

READY

>

LOAD ROM2 (ไม่ต้องใส่เครื่องหมายคำพูด)

READY

>

12 **MOVE** = MOVE

MODE : COMMAND/RUN

การทำงาน : ย้ายข้อมูลเป็นบล็อกโดยเริ่มจาก Start address ไปจนถึง Final address ไปไว้ในตำแหน่งที่กำหนดโดย Destination address คำสั่ง MOVE นี้สามารถย้ายข้อมูลในลักษณะกับตัวเองได้

รูปแบบของคำสั่ง

MOVE <Start addr>, <Final addr.>, <Destination addr>

ตัวอย่าง ย้ายข้อมูลที่ 0200H ถึง 0301H ไปไว้ที่ 8010H

>MOVE 0200H, 0331H, 8010H

READY

13 **SAVE** = SAVE

MODE : COMMAND

การทำงาน : เหมือนกับคำสั่ง ETPROG แต่สามารถตั้งชื่อ ไฟล์ ได้ โดยชื่อไฟล์ต้องยาวไม่เกิน 8 ตัวอักษร และตัวอักษรตัวใหญ่จะมีความหมายไม่เหมือนกับอักษรตัวเล็ก ชื่อไฟล์จะต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูด (โดยอาจจะละเครื่องหมายคำพูดก็ได้)

รูปแบบของคำสั่ง

>SAVE "File name"

ตัวอย่าง

>SAVE "MYFILE"

READY

>

คำแนะนำ

- 1 ในการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิคไม่ควรเริ่ม หมายเลขบรรทัดที่ 0 เพราะในขณะที่ทำคำสั่ง SAVE นั้น CP32 จะเพิ่มบรรทัดที่ 0 ขึ้นอีก 1 บรรทัด เพื่อทำการเก็บชื่อไฟล์ แต่ในขณะที่ LOAD โปรแกรมกลับด้วย คำสั่ง LOAD จะไม่พบ หมายเลขบรรทัด 0 แต่ถ้าผู้ใช้จะมีหมายเลขบรรทัด 0 ก็จะไม่ทำให้เกิดการผิดพลาดในโปรแกรมแต่อย่างใด
2. ในขณะที่ทำคำสั่ง SAVE นั้น ถ้าผู้ใช้ใส่ EEPROM ในตำแหน่ง 8000H จะทำให้การ SAVE โปรแกรมเสียเวลานานกว่าการใช้ RAM

14 **UPLOAD** = UP LOAD (ดูภาพปรับปรุงใน V2.0)

MODE : COMMAND/RUN

การทำงาน : ส่งข้อมูลจากตำแหน่งที่กำหนดโดย Start address ถึง Final address ไปยัง PC โดยอยู่ในรูปของ INTEL HEX FORMAT

รูปแบบของคำสั่ง

>UPLOAD 8010H,805FH

Strike any key when ready..

:10801000000C000096224352414D32220D120064A2

:10802000A049EA3830303048A639464646480D095E

:10803000006E85492CAA2C0D0A0078BDE04929EA7A

:10804000300D050082970D01550C00009622435219

:10805000414D33220D0C000096224352414D3222F5

:00000001FF

READY

หมายเหตุ เมื่อ CP32 แสดงคำว่า "Strike any key when ready." หมายถึงให้ผู้ใช้งานเตรียมการรับไฟล์ด้วยโปรแกรมที่ได้ติดต่อกับ CP32 (PROCOMM PLUS) เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดคีย์ใดก็ได้ CP32 จะทำการส่ง File ตามที่กำหนดทันที ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้กดคีย์ใดๆ CP32 จะรออยู่ 30 วินาที แล้วจะทำการส่งไฟล์ทันที

ขั้นตอนต่างๆ ในการรับ-ส่ง File ต้องศึกษาได้จากคู่มือของโปรแกรมสื่อสารนั้นๆ

15 **VPROG** = VOLTAGE PROGRAM EPROM

MODE : COMMAND/RUN

การทำงาน : ให้ LOGIC OUTPUT ทางพอร์ต 1 เพื่อสนับสนุนผู้ใช้ VPROG CARD โดยจะให้ OUTPUT ดังนี้

P1.7	P1.6	VPP(Volts)
1	1	12.5
1	0	13
0	1	21
0	0	25

รูปแบบของคำสั่ง

>VPROG + หมายถึง Turn on VPROG.

>VPROG - หมายถึง Turn off VPROG.

ตัวอย่าง เลือกไฟสูงสำหรับโปรแกรม EPROM ขนาด 21 volts

>VPROG +

SELECT VPP..[CA-D]

A. 12.5V

B. 13V

C. 21V

D. 25V

Select one :C

READY

- หมายเหตุ
1. สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการทำ VPROG CARD ให้ดูรายละเอียดทางฮาร์ดแวร์ได้จากภาคผนวก
 2. สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการทำ VPROG ก็ให้นำแหล่งจ่ายไฟตรงตามขนาดที่ต้องการ จ่ายเข้าทางคอนเนคเตอร์ VPROG ซึ่งอยู่ทางมุมล่างขวาของบอร์ด C232

วิธีการทำ SOURCE BASIC PROGRAM

การทำ SOURCE BASIC PROGRAM อาจแบ่งได้เป็น 2 วิธี คือ

1. เขียนในขณะที่อยู่ใน COMMAND MODE ของ CP32
2. ใช้ EDITOR เป็นเครื่องมือในการเขียน เช่น SIDE KICK เป็นต้น

ในกรณีที่ใช้ EDITOR เขียนโปรแกรมขึ้นมาแล้ว เราจะได้ TEXT FILE ไฟล์หนึ่ง ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ทันที เพราะว่า ไฟล์จะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำสำรองบน PC ก่อนที่จะส่งให้ CP32 ส่วนในกรณีที่ 1 นั้น ในขณะที่ทำการเขียนโปรแกรมอยู่ถ้าเกิดมีปัญหาก็อาจทำให้สูญเสียโปรแกรมไปก่อนที่จะทำการเก็บโปรแกรมไว้ แต่ว่าเมื่อเราใช้โปรแกรม PROCOMM PLUS แล้วเราก็ยังมีโอกาสที่จะเก็บไฟล์โปรแกรมภาษาเบสิคไว้ใน DISK จริงๆ ได้ โดยมีกรรมวิธีดังนี้

1. เมื่อเขียนไฟล์เสร็จแล้วให้ทำการเปิด LOG file ในโปรแกรม PROCOMM โดยการ
 - กด ALT-F1 โปรแกรมจะให้ตั้งชื่อไฟล์ซึ่งในขั้นตอนนี้อย่าใช้ตั้งชื่อที่เป็นชื่อของโปรแกรมภาษาเบสิคที่ต้องการจะเก็บ
 - ใช้คำสั่ง LIST ไฟล์จะถูก LIST ขึ้นมาที่หน้าจอจนจบ
 - กด ALT-F1 อีกครั้งเป็นการเปิด LOG file เท่านั้นเราก็จะได้ โปรแกรมภาษาเบสิคที่เราเขียนด้วย CP32 ไว้ใน DISK ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
2. ใช้คำสั่งเก็บไฟล์ไว้ในรูปของ HEX โดยมีขั้นตอนดังนี้
 - ทำการเปิด LOG file เหมือนเดิม
 - ใช้คำสั่ง UPLOAD ส่งโปรแกรมไปเก็บไว้ในรูปของ HEX ซึ่งไฟล์จะมีขนาดเล็กกึ่งและสามารถ ใช้คำสั่ง DLOAD นำข้อมูลกลับไปลงในหน่วยความจำได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านตัวแปลภาษาเบสิค
 - ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกโดยเรียก ไฟล์ที่ได้เข้าไปใน SIDE KICK และทำการลบส่วนที่ไม่ต้องการออก และ SAVE กลับไปใหม่

นอกจากนี้เรายังสามารถทำ "ฮาร์ดคอปปี" โปรแกรมภาษาเบสิคของเราได้อีกในกรณีที่ต้องการเอกสารอ้างอิง โดยมีขั้นตอนดังนี้

- ต่อ PRINTER เข้ากับเครื่อง PC
- สั่ง Turn on printer โดย กด ALT-L
- ใช้คำสั่ง LIST
- ในขณะที่ CP32 ทำการ LIST โปรแกรมขึ้นที่หน้าจอ PROCOMM ก็ทำการส่งตัวโปรแกรมนั้นออกทาง PRINTER ด้วย

คำชี้แจง

เนื่องจากการพัฒนาโปรแกรมควบคุมบอร์ด CP32 ร่วมกับ CP32-BASIC V 2.0 นั้นมีปัญหาของผู้ใช้คือ ต้องนำโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนั้นไปโปรแกรมลงในอินทรม ตัวเครื่องโปรแกรมอินทรม ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกขึ้นกับผู้ใช้งานทางบริษัท อี ที ที จึงพัฒนาการ์ดโปรแกรมอินทรมขนาดเล็กขึ้นมา ซึ่งให้ชื่อว่า EPP และได้เพิ่มคำสั่งให้กับ CP32-BASIC อีก 2 คำสั่ง เมื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการโปรแกรมอินทรม ซึ่งคำสั่งมีลักษณะเหมือนกับคำสั่ง PROG ใน 8032 AH-BASIC ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถใช้บอร์ด CP32 ในงานควบคุมได้สะดวก และโดยเฉพาอย่างยิ่งประหยัดต้นทุน และเวลาอันมีค่า

CP32-BASIC V3.0 นี้ใช้ได้กับบอร์ด CP32 และ CPAT32.

ทีมงานอีทีที



สารบัญ

หน้า

คำสั่งเพิ่มเติมใน CP32-BASIC V3.0 1

ตัวอย่างการทำ EPROM สำหรับการทำ AUTO EXECUTE 1


การใช้งานบอร์ด EPROM (บอร์ดโปรแกรมอินทรมขนาดเล็ก) 2

หน้าที่ของคำสั่ง

- WRITE 3

- BWRITE 3

การติดตั้ง 4



คำสั่งเพิ่มเติมใน CP32-BASIC V3.0

ใน CP32-BASIC V3.0 นี้ ได้เพิ่มคำสั่งขึ้นอีก 2 คำสั่ง นอกนั้นยังคงเดิม ทางบริษัท อีทีที จำกัด จึงจัดทำส่วนของคำสั่งที่เพิ่มเติมเป็นใบแทรกอย่างที่ท่านผู้ใช้เห็นอยู่ คำสั่งที่เพิ่มเติมได้แก่

- WRITE, WRITE# ทำงานเหมือนคำสั่ง PROG ของ 8052 AH-BASIC
ตัว n ในคำสั่ง WRITE คือตัวเลข 1-6 ซึ่งทำงานเหมือน PROG1-PROG6 หรือ ETPROG 1-6 (ใน V1.0, V2.0)
- BWRITE เป็นคำสั่งนำข้อมูลในหน่วยความจำช่วงใดช่วงหนึ่ง เขียนลงใน EPROM

ทั้งสองคำสั่งจะเป็น COMMAND ไม่ใช่ STATEMENT คือไม่สามารถเขียนไว้ในตัวโปรแกรมได้

ตัวอย่าง ต้องการทำ AUTO EXECUTE (รันโปรแกรมทันทีเมื่อจ่ายไฟเข้าระบบหรือหลังจากกด RESET)

เมื่อเข้าสู่ COMMAND MODE แล้วให้พิมพ์โปรแกรมดังนี้


```
> 10 CLS
> 20 FOR I = 1 TO 10
> 30 PRINT "TEST CP32 V3.0"
> 40 NEXT I
```

นำ EPROM ใส่ลงใน TEXTTOOL แบบบอร์ด EPP

```
> WRITE (เขียนข้อมูลลงใน EPROM)
> WRITE 2 (ทำ AUTO EXECUTE)
```

การใช้งานบอร์ด EPP (เครื่องโปรแกรมอีพรอม)

เนื่องจากบอร์ด EPP เป็นบอร์ดโปรแกรมอีพรอมขนาดเล็ก ทำการโปรแกรมอีพรอมได้ 2 เบอร์ คือ 2764(8KB) และ 27257(32KB) และเลือก VPP ได้ 2 ระดับ คือ 12.5V กับ 21V.



รูปที่ 1 แสดงตำแหน่ง JUMPER ต่าง ๆ และการเชท



วิธีการใช้

1. เสียบบอร์ด EPP เข้ากับบอร์ด CP32 หรือ CP AT-32 ตามรูปที่ 2
2. เลือก เบอร์อีพรอมโดยการเชท J3 ตามรูปที่ 1
3. เลือก VPP โดยการเชท J1
4. เชทสวิตซ์ RESET ตามชนิดของบอร์ดที่ใช้กับ EPP ในที่นี้เชทไว้ที่ CP32 (JUMPER อยู่ใกล้กับขา 40 ของ 8255)
5. J4 จะทำหน้าที่ตัดหรือต่อไฟ VPP เข้าที่ TEXT00L เมื่อให้บอร์ด EPP กับ EPROM ให้ใส่ JUMPER ไว้ได้เลข

ข้อควรระวังถ้านำ RAM PACK (BACKUP) มาใช้กับ EPP ให้ถอด JUMPER J4 ออกก่อนใช้คำสั่ง WRITE หรือ ERASE

เท่านี้ การ์ด EPP ก็พร้อมที่จะให้ใช้งาน ต่อไปเป็นหน้าที่ของผู้ใช้ว่าจะทำการโปรแกรมอีพรอมแบบใดในคำสั่งที่มีอยู่คือ WRITE และ ERASE

ถ้าใช้คำสั่ง WRITE จะต้องมีโปรแกรมภาษาเบสิคอยู่ในหน่วยความจำ



รูปที่ 2 ก. และ 2 ข. การใช้ EPP กับ CP32 หรือ CP AT32

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หน้าที่ของคำสั่ง

คำสั่ง : WRITE
 โหมด : COMMAND
 หน้าที่ : นำโปรแกรมภาษาเบสิกที่ BASIC POINTER ชื่อ (อาจจะอยู่ใน RAM 200H หรือ ROM 8000H) ไปเขียนลงใน EPROM บนบอร์ด EPP โดยไม่ต้องมีการกำหนดตำแหน่งแอดเดรสของข้อมูล เมื่อใช้คำสั่ง WRITE โปรแกรมจะตรวจสอบว่าในอินทรมมีโปรแกรมภาษาเบสิกอยู่ก่อนหรือไม่ถ้ามีอยู่ก็จะทำการโปรแกรมที่ชื่อโปรแกรมแรก
 การใช้คำสั่ง WRITE ตามด้วยเลข 1-6 จะทำงานเหมือนคำสั่ง PROGL-6 (คุ้ได้จากคู่มือ MCS 52) เช่น WRITE 2 จะทำ AUTO RUN โปรแกรมแรกในหน่วยความจำตำแหน่ง 801EH เมื่อจ่ายไฟเข้าระบบ หรือหลังจากการกตรีเท

คำสั่ง : BWRITE (BLOCK WRITE)
 โหมด : COMMAND
 หน้าที่ : นำข้อมูลช่วงใดช่วงหนึ่งตามที่กำหนด เขียนลงในอินทรมตามตำแหน่งที่กำหนด โดยตำแหน่งของอินทรมจะเริ่มจาก 0000-1FFFH เมื่อเลข J3 ไว้ที่ 2764 และ 0000-7FFFH เมื่อเลข J3 ไว้ที่ 27256:

ตัวอย่าง นำข้อมูลที่ 200H ถึง 220H ไปไว้ที่ 1000H บนอินทรม

> BWRITE 200H,220H,1000H

ตัวอย่าง นำโปรแกรมเบสิกไว้ยังตำแหน่ง 2000H บนอินทรม

> BWRITE 200H,220H+LEN,2000H

หมายเหตุ

1. ทั้งสองคำสั่งนี้ใช้ต้องตรวจสอบความยาวของข้อมูลเองว่าเกินความจุของตัวอินทรมหรือไม่

โดยที่ - EPROM 2764 มีความจุ 8,192 ไบต์ (0 - 1FFFH)

- EPROM 27256 มีความจุ 32,768 ไบต์ (0 - 7FFFH)

ถ้าต้องการตรวจสอบความยาวของโปรแกรมภาษาเบสิกที่จะเขียนลงในอินทรมทำ

ได้โดย

> PRINT LEN

เครื่องจะแสดงความยาวของโปรแกรมให้ทราบ



2. เมื่อทำขั้นตอนของการโปรแกรมเสร็จแล้วนำอินทรมมาเสียบที่ตำแหน่ง 8000H และพร้อมที่จะใช้ตามที่กำหนดของคำสั่ง WRITE เอาไว้
3. สำหรับผู้ที่มิชอบอร์ด CP32 แล้วนำบอร์ด EPROM ไปใช้แล้วพบว่าใช้ไม่ได้ ให้เปลี่ยน R ทรานซิสเตอร์จากเดิม 8.2 K เป็น 1-2 K ก็จะใช้ได้ตามปกติ

การติดตั้ง

1. CP32-BASIC V3.0 กับบอร์ด CP32
 - นำ EPROM CP32-BASIC V3.0 ใส่ลงใน SOCKET U3 (ใกล้ CPU) ต่อสาย RS 232 เข้ากับ PC อีกด้านหนึ่งต่อกับคอนเนคเตอร์ 4 ขา สำหรับ RS 232
2. CP32-BASIC V3.0 กับบอร์ด CP AT32
 - นำ EPROM CP32-BASIC V3.0 ใส่ลงในตำแหน่งช่องเกิด U3 เหนือ JUMPER ต่าง ๆ ดังนี้



- ตำแหน่ง U4 ใส่ RAM 6264 หรือ 62256 และเซต JP3 และ SP5
ดังนี้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คำนำ

คู่มือที่ท่านถืออยู่นี้เป็นคู่มือการใช้งานคำสั่งภาษาเบสิกเพิ่มเติมของ CP32-BASIC V2 ซึ่งได้มีการแก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเติมคำสั่งจาก VERSION 1.0 ทำให้ผู้ใช้ CP32-BASIC มีความคล่องตัวในการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบด้วยภาษาเบสิก อีกทั้งยังได้ขยายขีดความสามารถของ CP32-BASIC ให้มีความสามารถในการแปลภาษาแอสเซมบลีของ CPU ในตระกูล MCS-51 ได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาเบสิกติดต่อกับภาษาแอสเซมบลี อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถในการทำ RENUM(ber) ซึ่งแก้ปัญหาในการสอคแทรกหมายเลขบรรทัดในภาษาเบสิก นอกจากนี้คำสั่ง UP LOAD หรือ DOWN LOAD ไฟล์ ยังพัฒนาให้ติดต่อกับ DISK DRIVE ได้โดยตรง.

คู่มือเล่มนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือในส่วนแรกจะเป็นคำสั่งเดิมที่มีอยู่ใน VERSION 1.0 และส่วนที่สองจะกล่าวถึงคำสั่งที่เพิ่มเติมและปรับปรุงแก้ไขต่างๆ หมายถึงผู้ใช้ที่ใช้คู่มือเล่มนี้จะสามารถใช้ได้ทั้ง VERSION 1.0 และ VERSION 2.0 ส่วนรายละเอียดของบอร์ด CP32 นั้นได้จัดทำแยกต่างหาก

หากท่านผู้ใช้ CP32-BASIC พบปัญหาใดๆ หรือ มีปัญหาในการพัฒนาระบบด้วยภาษาเบสิก กรุณาแจ้งมาที่ บ. อีทีที ทางบริษัทอินดีโอคำปรึกษา

ขอขอบคุณ

บริษัท อีทีที จำกัด

1108/32 ศูนย์การค้าตะวันทอง น.สุขุมวิท

กรุงเทพฯ 10110 โทร. 3917215-6

สารบัญ

เริ่มต้นกับ CP32.....	1
การใช้ CP32 พัฒนาโปรแกรมควบคุมระบบ.....	3
คำสั่งเพิ่มเติมใน CP32-BASIC	
- ARUN :Run assembly program	5
- HPROG :Block programming	5
- CLS :Clear screen	6
- DEL :Delete file(s)	6
- DIR :Directory	7
- DLOAD :Down load INTEL hex format	7
- DUMP :Dump screen	8
- ENTER :Enter data to specified memory	8
- ETPROG :EIT save program	9
- FILL :Fill data to specified range of memory	10
- LOAD :Load file from VIRTUAL DISK	10
- MOVE :Move block of memory	11
- SAVE :Save basic file to VIRTUAL DISK	11
- UPLOAD :Up load data to PC	12
- VPROG :Voltage to program EPROM	12
วิธีทำ SOURCE BASIC PROGRAM	14
ผนวก ก.	
- การเช็ท DIP.SW และ JUMPER	15
- คำเตือน	16
ผนวก ข.	
- MEMORY MAP & MEMORY USAGE	18
- การดีโคดพอร์ต	19
คำสั่งเพิ่มเติมใน V2.0	20
- ASMS :Single line assmebly	20
- EDIT :Basic line edit	21
- RENUM :Renumber	23
- VERIFY / VERIFCY	24
- ASM / ASM#	25
- TEDIT :Text editor	29

- UPLASM	:Up load ASM.program	33
- DLASM	:Down load ASM.program	34
- LOADX	:Load basic file from current drive	34
คำสั่งที่พิมพ์มาจาก V1.0		35
- DLOAD	:Down load hex file from current drive	35
- UPLOAD	:Up load hex file to disk drive	36
- DIR	:Directory (DOS)	36
การใช้งาน CP32 ร่วมกับ PROCOMM PLUS		37
- การส่งไฟล์จาก PC ไปยังบอร์ด CP32		37
- การรับไฟล์จาก PC		37
- การตั้งค่า Character pacing และ Line pacing		37
- การกำหนด Software flow control (XON/XOFF)		38
- การทำ Auto Execute		39
- ตัวอย่างโปรแกรม		40

คำสั่งเพิ่มเติมใน v2.0

1. คำสั่ง ASMS จะทำการแปลภาษาแอสแซมบลีที่ผู้ใช้พิมพ์เข้าไปให้เป็นภาษาเครื่อง โดย CP32-BASIC จะทำการแปลแบบรวบรัดต่อบรรทัด โดยในการเขียนภาษาแอสแซมบลี เมื่ออยู่ในคำสั่ง ASMS นี้ ผู้ใช้สามารถเขียนได้ใกล้เคียงกับมาตรฐานดังนี้ :-

- สามารถอ้างถึง LABEL ที่กำหนดไว้ในบรรทัดที่ผ่านมาแล้ว (BACKWARD REFERENCED LABEL)
- ใช้คำสั่งเทียบ EQU ในการกำหนดค่าให้กับตัวแปรหรือ LABEL ก็ได้
- ใช้เครื่องหมาย % ในการกำหนดตำแหน่ง
- ใช้เครื่องหมาย +, - ร่วมกับตัวปฏิบัติการอื่นๆ ได้ เช่น
S JMP \$+5 หรือ S JMP \$-5
- ผู้ใช้สามารถกำหนดตำแหน่งของ SOURCE PROGRAM และ ตำแหน่งของ OBJECT CODE ได้โดยตรง โดยใช้ ORG และ LOC เช่น
ORG 1000H LOC 9000H
ASMS ไม่อนุญาตให้กำหนด LOC ที่ 0000-200H
- ถ้าผู้ใช้ใส่เครื่องหมาย # หลังคำสั่ง ASMS หมายถึงให้ LIST ออกทาง SOFTWARE SERIAL PORT (พอร์ต 1 ขา 7) ด้วย

การควบคุม ASMS

- พิมพ์ A เป็นการเพิ่มค่าแอดเดรสขึ้นอีกหนึ่งครั้งทุกครั้งที่ A (ADVANCE)
 - พิมพ์ B เป็นการลดค่าแอดเดรสลงหนึ่งค่าทุกครั้งที่ B
- ทั้งสองคำสั่งใช้ในการแก้ไขโปรแกรมแอสแซมบลีที่กำลังเขียนอยู่ โดยสามารถเลื่อนตำแหน่งของแอดเดรสไปอยู่ตรงใดก็ได้ แต่การแก้ไขจะเป็นการเขียนทับไม่มีการเลื่อนตัวโปรแกรมที่เขียนในบรรทัดที่อยู่ถัดไปได้

การออกจากคำสั่ง ASMS กระทำได้ 2 วิธีคือ

1. พิมพ์คำว่า END
2. กด ค C (CTRL-C)

ตัวอย่างการใช้ ASMS

>ASMS

เครื่องแปลให้	ผู้ใช้งาน
9000	ORG 9000H LOC 9000H
9000	TXSTRING EQU 499BH
9000: 78 05	MOV R0,#5
9002 12 49 9B	LOOP: LCALL TXSTRING
9005 54 45 53 54	DB 'TEST...!'
2E 2E 2E 21	
20	
900E 00	DB 00
900F D8 F1	DJNZ R0,LOOP
9011 E4	CLR A
9012 02 00 30	LJMP 30H ;Goto command mode
9015 END	

READY

>ARUN 9000H

TEST...! TEST...! TEST...! TEST...! TEST...!

READY

>

2. EDIT CLINE NUMBERI

MODE : COMMAND

วัตถุประสงค์ : แก้ไขโปรแกรมภาษาเบสิกในบรรทัดที่ต้องการแก้ไข

รูปแบบการใช้ : EDIT CLINE NUMBERI

ตัวอย่าง : EDIT 10 <CR>

ภายหลังการกด <CR> CP32-BASIC V2.0 จะแสดงโปรแกรมภาษาเบสิก บรรทัดที่กำหนดด้วยตัวเลขหลังคำสั่ง EDIT ในคำสั่ง EDIT ยังมีคำสั่งย่อย (SUB COMMAND) ดังนี้ :-

- SPACE BAR เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวา
- SPACE BACK เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายโดยลบข้อมูลบนจอ แต่จะไปลบข้อมูลในบัฟเฟอร์ของ CP32-BASIC

~A เป็นการเพิ่มเติมคำสั่งหรือ STRING เข้าไปในบรรทัดนั้นเริ่มที่ตำแหน่งของเคอร์เซอร์ปัจจุบัน โดยที่อักขรใดๆก็ตามที่ถูกพิมพ์ภายหลังการกด ~A จะถูกเพิ่มเติมเข้าไป และจะดันข้อมูลหลังเคอร์เซอร์ออกไป (เหมือน INSERT MODE ของเวิร์ดโปรเซส ทั่วไป) การออกจากคำสั่ง ~A กระทำได้โดยการกด ~A อีกครั้ง

ข้อสังเกต

เมื่อกด ~A ครั้งแรกจะทำให้ข้อความหลังเคอร์เซอร์ทั้งหมดหายไปจากจอแต่ไม่ได้ถูกลบออกจากบัฟเฟอร์ของ CP32-BASIC V2.0 และเมื่อกด ~A อีกครั้งเราสามารถเห็นข้อความเดิมได้โดยการกด SPACE BAR เลื่อนตำแหน่งของเคอร์เซอร์ไปทางขวา จะปรากฏข้อความที่หายไปทีละตัวจนจบบรรทัด ในกรณีที่เลื่อนเคอร์เซอร์มาถึงอักขรตัวสุดท้ายของบรรทัดแล้ว ถ้าผู้ใช้กด SPACE BAR อีกเครื่องจะส่งเสียงเตือน (BEEP)

~D ลบอักขระ ในตำแหน่งของเคอร์เซอร์ และทุกครั้งที่เกิด ~D จะลบอักขระในตำแหน่งถัดไป โดยที่อักขระที่เหลืออยู่จะเลื่อนขึ้นมาแทนที่ และเมื่อลบอักขระจนถึงจบบรรทัดเครื่องก็จะส่งเสียงเตือน (BEEP)

~Q ออกจากโหมด EDIT โดย SAVE การแก้ไขต่างๆในบรรทัดนั้นลงในโปรแกรมภาษาเบสิก (UPDATE)

~C ออกจากโหมด EDIT โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความเดิม

หมายเหตุ

การใช้คำสั่งย่อยอาจใช้คำสั่งย่อยมากกว่า 1 คำสั่ง และมากกว่า 1 ครั้ง ในการใช้ EDIT เช่น อาจใช้ ~A และหรือ ~D ตรงส่วนใดในบรรทัดก็ได้จนกว่าจะได้ข้อความตามต้องการแล้วจึงกด ~Q

ในการแก้ไขแบบพิมพ์ทับ (OVER WRITE) กระทำได้โดยเลื่อนเคอร์เซอร์มา
ยังตำแหน่งที่ต้องการจะแก้ไข และพิมพ์ข้อความที่ต้องการจะพิมพ์ทับข้อความเดิมได้ แต่อย่าลืมว่า
เมื่อต้องการให้มีการแก้ไขข้อมูลในบรรทัดนั้นต้องออกจาก EDIT โดยการกด ^Q

3 RENUM(ber)

MODE : COMMAND

วัตถุประสงค์ : กำหนดหมายเลขบรรทัดใหม่เพราะในการเขียนโปรแกรมต้องมีการ
การสอดแทรกบรรทัดระหว่างบรรทัดของโปรแกรมเดิม ซึ่งใน
บางครั้งถ้ามีการเพิ่มเติมบรรทัดขึ้นในระหว่างบรรทัดเดิมมากๆ
อาจจะทำให้ไม่มีหมายเลขบรรทัดในการที่จะสอดแทรก เช่น
ระหว่างบรรทัดที่ 5 - 10 ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมได้อีก 4
บรรทัด (6 - 9) เท่านั้น

รูปแบบของคำสั่ง :
RENUM : จะทำการเปลี่ยนหมายเลขบรรทัดทุกบรรทัดในโปรแกรมภาษา
เบสิก โดยจะกำหนดให้หมายเลขบรรทัดแรกคือ 10 และมีค่าการเพิ่มระหว่างบรรทัดเท่ากับ 10

RENUM CINTEGER : จะทำการเปลี่ยนหมายเลขบรรทัดตลอดโปรแกรม โดยมี
หมายเลขบรรทัดเริ่มต้น คือ 10 และมีค่าการเพิ่มขึ้นระหว่าง
บรรทัดเท่ากับตัวเลขที่กำหนดหลังคำสั่ง RENUM

RENUM CINTEGER , CINTEGER :
: จะทำการเปลี่ยนหมายเลขบรรทัดตลอดโปรแกรม โดยที่
หมายเลขบรรทัดเริ่มต้นด้วยค่าของ INTEGER ตัวแรกและมีค่าการ
เพิ่มระหว่างบรรทัดเท่ากับ INTEGER ตัวที่สอง

RENUM CINTEGER , CINTEGER , CINTEGER :
: จะทำการเปลี่ยนหมายเลขบรรทัดตั้งแต่บรรทัดที่ถูกกำหนดด้วย
INTEGER ตัวที่ 2 และบรรทัดที่จะเปลี่ยนจะต้องเปลี่ยนเป็น
บรรทัดที่กำหนดโดย INTEGER ตัวที่หนึ่ง และมีการเพิ่ม
ระหว่างบรรทัดถูกกำหนดโดย INTEGER ตัวสุดท้าย

ข้อควรระวัง หมายเลขบรรทัดใหม่ (ตัวที่หนึ่ง) จะต้องมีค่ามากกว่าบรรทัดเริ่มต้นที่จะทำการเปลี่ยน (ตัวที่สอง)

4. VERIFY / VERIFYC

MODE : COMMAND / RUN

วัตถุประสงค์ : ใช้เปรียบเทียบค่าในหน่วยความจำ. 2 ช่วง โดยที่หน่วยความจำช่วงแรกถูกกำหนดโดยตัวเลขที่ตามหลังคำสั่ง VERIFY ซึ่งตัวเลขตัวแรกกำหนดแอดเดรสเริ่มต้นของหน่วยความจำ และตัวเลขตัวที่ 2 กำหนดแอดเดรสสุดท้ายของหน่วยความจำในช่วงที่ 1 และตัวเลขตัวที่ 3 กำหนดแอดเดรสเริ่มต้นของหน่วยความจำในช่วงที่ 2 ส่วนคำสั่ง VERIFYC ใช้เปรียบเทียบหน่วยความจำที่เป็นข้อมูล (DATA MEMORY) กับหน่วยความจำโปรแกรม (CODE MEMORY)

ตัวอย่าง VERIFY

VERIFY 1000H , 1FFH , 8000H

เป็นการเปรียบเทียบค่าในหน่วยความจำ RAM ตั้งแต่ 1000 -1FFFH กับหน่วยความจำตำแหน่ง 8000H

ตัวอย่าง VERIFYC

VERIFYC 1000H , 1FFFH , 1000H

เป็นการเปรียบเทียบค่าในหน่วยความจำโปรแกรมในตำแหน่ง 1000H - 1FFFH (ROM) กับหน่วยความจำข้อมูลในตำแหน่ง 1000H (RAM)

** เมื่อใช้คำสั่ง VERIFY หรือ VERIFYC ถ้าปรากฏว่ามีข้อมูลในตำแหน่งใดไปตรงกัน CP32-BASIC V2.0 จะแสดงแอดเดรสและข้อมูลของหน่วยความจำทั้งช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 **

ตัวอย่าง

> VERIFY 1000H,1200H,8000

1000 00H 8000H 6FH
1001 00H 8001H 07H

READY

>

5 ASM / ASM#

MODE : COMMAND

วัตถุประสงค์ : ใช้แปลภาษาแอสเซมบลีเป็นภาษาเครื่อง โดยใช้ร่วมกับคำสั่ง EDIT (TEXT EDITOR) คำสั่ง ASM นี้ใช้สำหรับแปลโปรแกรมที่ไม่ใหญ่มากนัก ซึ่งกระทำหน่วยความจำและให้ MACHINE CODE หน่วยความจำของบอร์ด CP32 จึงเหมาะสำหรับการพัฒนาโปรแกรมเช่นภาคทดสอบ ROUTINE สั้นๆที่จะทำงานร่วมกับภาษาเบสิค ซึ่ง CODE ที่แปลเรียบร้อยแล้วถ้ากำหนดให้อยู่ที่ตำแหน่ง 8000H - 0DFFFH จะสามารถ RUN ได้โดยตรงโดยใช้คำสั่ง ARUN หรือถ้าถูกกำหนดให้ CODE ที่แปลได้ไปอยู่ที่หน่วยความจำข้อมูล (RAM) ก็สามารถโปรแกรมลง EPROM ได้โดยใช้คำสั่ง BPROG (ถ้าใช้ CPU เบอร์ 8052 AH BASIC) ภาษาแอสเซมบลีที่จะใช้กับคำสั่ง ASM นี้ให้ใช้ในชนิดมาตรฐานที่ INTEL กำหนดไว้สำหรับ CPU ในตระกูล MCS51 MICRO-CONTROLLER นอกจากนั้นชื่อของ SPECIAL FUNCTION (SFR'S) ยังสามารถใช้ได้ตามที่กำหนดไว้ในตัว CPU ในตระกูล MCS51

ลักษณะพิเศษของตัวแอสเซมเบลอร์นี้ คือทำการแปล 2 ครั้ง (TWO PASS) ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนด LABEL ซึ่งจะใช้เป็นจุดอ้างอิง ในการกระโดด (BRANCH) ซึ่งทำ

ให้สามารถกระโดด ไปข้างหน้าและกระโดดถอยหลังได้
นอกจากนี้ผู้เขียนยังสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ CODE ที่แปล
แล้วไปเก็บไว้ตำแหน่งใด โดยใช้คำสั่งเทียม ดังนี้ :-

ORG (ORIGIN)

ORG เป็นคำสั่งที่ไม่มีรหัสโคดในภาษาเครื่อง แต่จะ
เป็นตัวบอกตัวแอสเซมเบลอร์ว่าโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีนี้
จะเริ่มต้นที่แอดเดรสใด

ตัวอย่าง

ORG 1000H

**** ถ้าไม่ได้มีการกำหนด ORG ของโปรแกรม โคดจะเริ่มต้นที่แอดเดรส 0000H ****

LOC (LOCATION)

LOC เป็นคำสั่ง เทียมที่บอกตัวแอสเซมเบลอร์ว่าจะ ให้หา โคดที่แปล ได้ไปเก็บไว้
ที่ใด ถ้ามิได้กำหนด LOC ตัวแอสเซมเบลอร์จะแปลภาษาแอสเซมบลีและนำไปเก็บต่อท้าย
SOURCE PROGRAM ซึ่ง SOURCE PROGRAM ที่ผู้เขียนขึ้นจะอยู่ใน RAM ตำแหน่ง 210H
เป็นต้นไป คำสั่ง LOC นี้ไม่สามารถใช้ได้โดยอิสระต้องใช้ตามหลังคำสั่ง ORG และต้องอยู่
ในบรรทัดเดียวกันกับคำสั่ง ORG

CP32-BASIC สงวนเนื้อที่บนแรมในตำแหน่ง 0 - 512 ไว้ จึงไม่ควรกำหนด
LOC ไว้ที่ตำแหน่ง 0000

ตัวอย่าง

ORG 0000 LOC 1000H

คำแนะนำ ควรกำหนดตำแหน่ง LOC ให้มากกว่าตำแหน่งสุดท้ายของตัวโปรแกรม
ภาษาแอสเซมบลี เพราะในขณะที่ตัวแอสเซมเบลอร์ทำการแปลภาษาแอสเซมบลี นี้จะนำโคดที่แปล
ได้ไปใส่ลงหน่วยความจำในตำแหน่งที่กำหนดด้วย LOC ทั้งนี้ และอาจกับส่วนที่เป็น SOURCE
PROGRAM ทำให้โปรแกรมเสีย ไปซึ่งมีผลทำให้การแปลผิดพลาดและล้มเหลว

นอกจากนี้การใช้คำสั่งเทียม DB (DEFINE BYTE) ยังสามารถใช้กำหนดรหัส
ASCII ซึ่งเป็นข้อความได้ด้วย

ตัวอย่าง

DB 'THIS IS SOME TEXT'

การใช้ #HIGH

#LOW

ในการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีบางครั้งที่เราต้องการกำหนดค่าเพียงไบต์สูงหรือไบต์ต่ำของตำแหน่งที่อ้างด้วย LABEL ให้กับรีจิสเตอร์ ซึ่งในการแอสเซมบลีของคำสั่ง ASM สามารถใช้ได้โดยมีรูปแบบดังนี้ :-

MOV A, #HIGH 1234H

MOV A, #LOW 1234

หรือ

MOV A, #HIGH LABEL

ซึ่งคำสั่งเหล่านี้ไม่มีในภาษาแอสเซมบลีแต่เป็นคำสั่งชนิด DIRECTIVE ASSEMBLY

การ ADDRESSING แบบบิต

ตัวแอสเซมเบลอร์อนุญาตให้ใช้จุด (".") ในการอ้างถึงแอดเดรสของข้อมูลแบบบิตเดียว เช่น

CLR ACC.6 หมายถึงการเคลียร์บิตที่ 6 ของรีจิสเตอร์ A และยัง
สามารถใช้ร่วมกับ EQU ได้ เช่น

MY-BIT EQU ACC.1

เมื่อมีการอ้างถึง MY-BIT จะหมายถึงการกระทำต่อรีจิสเตอร์ A บิตที่ 1

หมายเหตุ

การตั้งชื่อ LABEL จะมีความยาวได้ไม่เกิน 128 ไบต์ และทุกตัวมีความสำคัญแต่การตั้งชื่อยาวทำให้สิ้นเปลืองหน่วยความจำและเวลา การตั้งชื่อกำหนดให้เริ่มต้นด้วยตัวอักษร (A - Z) และในชื่อของลาเบลอาจประกอบด้วยตัวเลขหรือเครื่องหมายขีดล่าง " - " (UNDER LINE)

ASM# นอกจากการแสดงผล LISTING ของการ ASSEMBLY ทางจอภาพแล้วยัง
ให้ผลอันเดียวกันทาง SOFTWARE SERIAL PORT (คำสั่ง ASMS#)

** ทุกครั้งที่มีการติดต่อกับ Software serial port ควรกำหนด BAUD ด้วย **

ERROR MESSAGE

ข้อความแสดงความผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีส่วนใหญ่จะมีความหมายในตัวเองอยู่แล้วดังจะ ได้แสดงต่อไปนี้ :-

: COMMA EXPECTED

ไม่มีเครื่องหมาย COMMA (,) เช่น MOV A 123

: EIGHT BIT VALUE EXPECTED.

การพยายามกำหนดข้อมูลขนาด 16 บิต ให้กับรีจิสเตอร์ 8 บิต - เช่น

MOV A , # 1000H

: SYNTAX ERROR

เป็นการผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ผิด

: NUMERIC VALUE EXPECTED

ปกติหมายถึง มีส่วนที่ต้องกำหนดด้วยเลขจำนวน แต่ผู้ใช้อาจจะกำหนดเป็นอย่างอื่น เช่น DB MOV

: DESTINATION OUT OF RANG

ในการ JUMP หรือ CALL ที่เกินกว่าขอบเขต - เช่น คำสั่ง AJMP หรือ ACALL หรือการ JUMP เกินค่า RELATIVE

: MEMORY NOT ACCEPTING OBJECT CODE

กำหนด LOC ในตำแหน่งที่ไม่สามารถเขียนข้อมูลของ OBJECT CODE ลงไปได้

: BIT ADDRESSING ERROR-

พยายามที่จะอ้างถึงแอดเดรสแบบบิตที่ไม่สามารถอ้างถึงได้ เช่น SETB ACC.9 หรือ CLR DPH.5

: LABEL ALREADY IN SYMBOL TABLE

กำหนดชื่อของ LABEL ซ้ำกัน

: LABEL NOT DEFINED

พยายามที่จะใช้ LABEL ที่ไม่เคยกำหนดค่าหรือไม่เคยกำหนดเป็น LABEL

: OUT OF MEMORY

หน่วยความจำไม่เพียงพอ

6 TEDIT (Text Editor)

MODE : COMMAND

วัตถุประสงค์ : เป็นการเรียกโปรแกรม EDITOR แมง่าษา ที่มีอยู่ใน CP32-BASIC V2.0 EDITOR ตัวนี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษา ASSEMBLY และมีลักษณะการใช้งานอยู่ 3 แบบคือ

1. COMMAND MODE
2. INSERT MODE
3. EDIT MODE

เมื่อใช้คำสั่ง TEDIT <CR> จะปรากฏข้อความดังในรูปข้างล่าง

TEXT EDITOR , SOURCE - P = PROM ; N = NEW FILE

ENTER P , OR N -

เมื่อผู้ใช้ต้องการสร้าง FILE ใหม่ใช้กด N <CR> , EDITOR จะแสดง PROMPT ดังนี้

(1 , 528 , 528) *

ตัวเลขตัวที่ 1 หมายถึง หมายเลขบรรทัด (LINE NUMBER)

ตัวเลขตัวที่ 2 หมายถึง ตำแหน่งสุดท้ายของโปรแกรม +1

ตัวเลขตัวที่ 3 หมายถึง ตำแหน่งเริ่มต้นของบรรทัดในขณะนั้น

ในกรณีที่ยังไม่มีโปรแกรมเลย PROMPT จะแสดงดังในตัวอย่างข้างบน การเขียนโปรแกรมด้วย TEDIT ผู้ใช้ต้องตรวจสอบเองว่าโปรแกรมไม่ยาวเกินหน่วยความจำที่มีอยู่ ตัว EDITOR จะไม่ตรวจสอบให้

PROMPT ที่มีตัวเลข 3 จำนวน หมายถึง อยู่ใน COMMAND MODE โดยที่คำสั่งใน COMMAND MODE ที่จะใช้ตัวอักษรเดียวเป็นคำสั่งดังจะได้แสดงต่อไปนี้

คำสั่งย่อย D(lete) = ลบโปรแกรมในบรรทัดที่แสดงด้วยจำนวนเลขตัวแรกของ PROMPT

คำสั่งย่อย E(dit) = เข้าสู่โหมดการแก้ไขในบรรทัดที่แสดงอยู่ในขณะนี้ (คู่ที่ PROMPT) ภายในคำสั่ง E ยังมีคำสั่งย่อย (SUB COMMAND) อีกดังนี้

SPACE BAR - เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวา 1 อักษร

SPACE BACK - เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้าย 1 อักษร



Control-A (^A) หมายถึง อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มเติม (ADD) ข้อความเข้าไปในบรรทัดนั้น โดยเริ่มตั้งแต่ตำแหน่งของเคอร์เซอร์ในขณะนั้น เมื่อกด ^A ข้อความตั้งแต่เคอร์เซอร์ไปจนจบบรรทัดจะหายไป ต่อไปผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมเข้าไปได้ตามต้องการ TEDIT จะทำการเลื่อนข้อมูลที่อยู่ที่ตำแหน่งของเคอร์เซอร์ก่อนกด ^A ไปเรื่อยๆ เท่ากับจำนวนอักขระที่ผู้ใช้พิมพ์เพิ่มเติมเข้าไป การออกจากคำสั่งการเพิ่มเติม (^A) กระทำได้โดยกด ^A อีกครั้ง

Control-D (^D) หมายถึง ลบตัวอักขระในตำแหน่งที่เคอร์เซอร์อยู่ในขณะนั้น

Control-Q (^Q) หมายถึง ออกจากคำสั่ง EDIT และเก็บข้อความที่แก้ไขกลับเข้าไปใน TEXT FILE นั้น

Control-C (^C) หมายถึง การออกจากคำสั่ง EDIT โดยไม่มีการแก้ไขข้อความใดในบรรทัดนั้น

การพิมพ์อักขระใดๆในคำสั่ง EDIT โดยมีได้กด ^A หมายถึงการพิมพ์ทับ(OVER-WRITE) ข้อความเดิม

คำสั่งข้อ F(ind)

F ASCII CHARACTER STRINGI เป็นคำสั่งค้นหาสตริงที่กำหนดหลังคำสั่ง F โดยพิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหาติดกับตัว F ไม่ต้องเว้นวรรค เมื่อพบข้อความที่ต้องการค้นหาเครื่องจะแสดงบรรทัดที่พบ ในกรณีที่ต้องการค้นหาค่าเดิมในตำแหน่งอื่นๆ ก็ต้องเลื่อนบรรทัดไปข้างหน้า (ดู คำสั่ง L) มิฉะนั้นโปรแกรมจะค้นหาที่เดิมอีก

คำสั่งข้อ I(serT)

ถ้าเป็นการใช้ในการสร้าง FILE ใหม่ (ใช้ตามหลังคำสั่ง N) จะเป็นการเขียนโปรแกรมตามปกติ ผู้ใช้สามารถพิมพ์คำสั่งภาษาแอสแซมบลีได้ทันทีหลังจากกด <CR> EDITOR จะเพิ่มบรรทัด ให้โดยอัตโนมัติ

แต่กรณีที่เรียกใช้ TEDIT โดยมี FILE อยู่แล้ว คำสั่ง I จะเป็นการสอดแทรกหรือเพิ่มเติมบรรทัด โดยจะดันส่วนของโปรแกรมที่อยู่ในบรรทัดที่ผู้ใช้สั่ง I(nsert) ไปเรื่อยๆ ก่าจะออกจากคำสั่ง I มีทางเดียวคือกด ^C

คำสั่งย่อย L(line)

เป็นการกำหนดบรรทัดให้กับตัวชี้ (POINTER) ถ้าไม่กำหนดเลขบรรทัดตามหลังคำสั่ง L โปรแกรมจะขึ้นบรรทัดที่ 1
ตัวอย่าง

(9 , 727 , 605) * L2

(2 , 727 , 540) * L

(1 , 727 , 528) * L

คำสั่งย่อย T [integer]

ใช้ในการแสดงโปรแกรมภาษาแอสเอ็มบลีที่อยู่ใน TEXT EDITOR ออกทางจอ MONITOR เลขจำนวนที่ตามหลังคำสั่ง T จะเป็นตัวบอกว่าจะให้แสดงผลเป็นจำนวนกี่บรรทัดนับจากบรรทัดที่อยู่ปัจจุบัน (ดูจาก PROMPT) ถ้าไม่ได้กำหนดจำนวนบรรทัดโปรแกรมจะแสดงบรรทัดปัจจุบันเพียงบรรทัดเดียว

ใช้เครื่องหมาย # ตามหลังคำสั่ง T จะเป็นการพิมพ์ FILE ออกทาง SOFTWARE SERIAL PORT (P1.7) เพียงอย่างเดียว ในกรณีจะไม่พิมพ์เลขบรรทัดออกทาง SOFTWARE SERIAL PORT

ตัวอย่าง

(1 , 727 , 528) * T3

(1) * THIS IS LINE 1

(2) * THIS IS LINE 2

(3) * THIS IS LINE 3

ตัวอย่าง พิมพ์โปรแกรมออกทาง SOFTWARE SERIAL PORT ในกรณีที่ต้องการพิมพ์โปรแกรมส่งให้ SERIAL PORT PRINTER

(1 , 727 , 528) * T # 3

THIS IS LINE 1

THIS IS LINE 2

THIS IS LINE 3

** (ดูคำสั่ง BAUD ด้วย) **

** สำหรับผู้ที่ต้องการ FILE ทาง PARARELL PRINTER ให้ดูคำสั่ง UPLASM **

คำสั่งย่อย P(rogram) ** (ใช้ได้กับ CPU 8052AH BASIC) **

เป็นคำสั่ง SAVE โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีที่เขียนลงใน EPROM แต่ในภาคนี้นั้น เบอร์ CP32 ต้องมี CPU เบอร์ 8052 AH BASIC V1.1 และต้องใช้เป็น INTERNAL PROGRAM โดยต้องถอด J1 เบอร์ CP32 ออก

หลังจากใช้คำสั่ง P โปรแกรมจะ ถามว่าพร้อมที่จะ SAVE หรือยัง :-

SAVE THE TEXT IN PROM ARE YOU READY (Y/N) ?

เมื่อผู้ใช้นพร้อมที่จะทำการ SAVE ให้พิมพ์ (Y) สำหรับการโปรแกรมเป็นธรรมดา และ (YI) สำหรับการโปรแกรมแบบ INTELLIGENT ในการใช้คำสั่ง p นี้

คำแนะนำ ก่อนจะทำการเขียนบน EPROM ให้ทำการเตรียมการโปรแกรม EPROM ให้พร้อม โดยมีขั้นตอนดังนี้ :-

1. ใส่ EPROM ลงใน SOCKET ด้วยวัสดุ
2. เช็ก DIP SWITCH ให้ถูกต้องตามเบอร์ของ EPROM
3. SW. 3 เลื่อนไปทางตำแหน่ง ON (ด้านบน)
4. เตรียมไฟ VPP
5. ที่ DIP SW จุดที่ 8 ให้เลื่อนไปที่ตำแหน่ง BURN (LED สีเขียวจะติด)

สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเขียนลง EPROM ก็อาจใช้ 8K RAM PACK PLUS เลียนแบบ EPROM ได้ แต่ ** ต้องไม่ใส่ไฟ VPP **

ส่วนกรณีที่ต้องการเก็บ FILE ไว้ในหน่วยความจำสำรอง (DISK) ให้คำสั่ง UPLASM (UP LOAD ASM. PROGRAM) และสำหรับทางเลือกของผู้ที่ไม่ได้ใช้ 8052 AH BASIC แต่ต้องการเก็บ TEXT FILE ไว้ในส่วน RAM ที่ BACKUP (มี BATTERY BACKUP) ให้ DUMP MEMORY ที่ตำแหน่ง 210H (ดูคำสั่ง DUMP) และตรวจสอบดูว่า TEXT ไล่ไปสิ้นสุด (OOH) ที่ ตำแหน่งใด เมื่อพบแล้วใช้คำสั่ง MOVE จาก 210- จบไฟล์ ไปไว้ที่ 800B

MOVE 210H , XXXX , 800BH

และที่ 800BH ใส 0FOH (ดูคำสั่ง ENTER)

ที่ 8009H - 800AH ใสความยาวของ TEXT ไล่ โดยไม่ใส่เลขที่ 8009H

หมายเหตุ ในกรณีที่ขังไม่ได้เขียน โปรแกรมภาษาเลข การใช้คำสั่ง P จะเป็นการโหลด โปรแกรมแอสเซมบลีจากหน่วยความจำ 800Bh มาที่ RAM

คำสั่งย่อย Q(uite)

ใช้สำหรับออกจากคำสั่ง TEDIT กลับสู่ COMMAND MODE ของ CP32-BASIC

คำสั่งย่อย Z

เพื่อกำหนด (POINTER) ไม้ที่ไปที่บรรทัดสุดท้ายของ TEXT ไม้

ตัวอย่าง

(1, 727, 528) * Z

(22, 727, 727) *

7 UPLASM : UP LOAD ASM.

MODE : COMMAND

วัตถุประสงค์ : ส่งไฟล์ ASM ที่เขียนด้วย TEDIT บน PC เพื่อเก็บไฟล์ไว้ในเครื่องต่อไป หรือ ใช้ในการตรวจสอบโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีที่เขียนไว้โดยการแสดงบนจอและสามารถหยุดดูได้

รูปแบบคำสั่ง

UPLASM <CR>

UPLASM "File name"

ตัวอย่าง

การแสดงผลตัวโปรแกรมแอสเซมบลี

> UPLASM <CR>

หลังจากกด <CR> โปรแกรมจะถูก list ขึ้นจอ

ตัวอย่าง

การเก็บไฟล์ลง DISK

> UPLASM "Myprog.asm" <CR>

การตั้งชื่อ ไฟล์ให้ใช้กฎการตั้งชื่อใน DOS คำสั่งนี้ไม่สามารถกำหนด PATH ได้

การเก็บจะเก็บลง DISK DRIVE ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

หมายเหตุ ** การพิมพ์ใช้ทำการ UP LOAD ไฟล์ไปเก็บไฟล์เรียบร้อยแล้ว ไฟล์ใหม่จะไปต่อท้ายไฟล์เดิมโดยไม่ลบไฟล์เดิม **

8 DLASM (Down load ASM.program)

MODE : COMMAND

วัตถุประสงค์ : โหลดโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีจาก DISK DRIVE ลงสู่หน่วยความจำ

รูปแบบคำสั่ง :

DLASM "File name"

ตัวอย่าง

>DLASM "Myprog.asm" <cr>

หลังจากกด <CR> ไฟล์จะถูกอ่านและส่งมาให้ CP32 จนจบ และจะเข้าสู่คำสั่ง TEDIT

โดยอัตโนมัติ ค่อยจากนั้นผู้ใช้สามารถใช้คำสั่งต่างๆของ TEDIT ได้ทันที

** แต่ในกรณีที่ไม่มีไฟล์ที่กำหนด โปรแกรมจะ ไม่บอกแต่จะเข้าสู่คำสั่ง TEDIT ผู้ใช้สามารถใช้คำสั่งของ TEDIT ได้ทันที (คือการใช้ TEDIT) **

9 LOADX

MODE : COMMAND

วัตถุประสงค์ โหลด BASIC ไฟล์ จาก DISK DRIVE โดยตรง

รูปแบบคำสั่ง

LOADX "File name"

ตัวอย่าง

>LOADX "Bshow.bas"

๙๖

คำสั่งที่ปรับปรุงจาก V1.0

นอกจาก BASIC32 V2.0 จะมีคำสั่งเพิ่มเติมขึ้นอีกหลายคำสั่งแล้ว ยังได้ทำการปรับปรุงคำสั่งบางคำสั่งที่มีอยู่ใน V1.0 ดังนี้

DLOAD (Down load ปรับปรุงจาก Version 1.0)

MODE : COMMAND/RUN

วัตถุประสงค์ : คำสั่ง DLOAD ได้มีการแก้ไขปรับปรุงจาก V1.0 คือ ผู้ใช้สามารถ
ได้ชื่อ (FILENAME) ตามหลังคำสั่ง DLOAD ได้ทันที ดังตัวอย่าง

DLOAD "FILENAME"

จากตัวอย่างข้างบนหมายความว่า ทำการ LOAD HEX ไฟล์จาก DISK DRIVE
ลงในหน่วยความจำตามตำแหน่งของ ORIGIN ของโปรแกรม การใช้คำสั่งในลักษณะนี้ใน
VERSION 2.0 CP32 จะทำการส่ง FILE จาก DISK DRIVE ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน การใช้
คำสั่ง DLOAD นี้ผู้ใช้ไม่สามารถกำหนด PATCH ได้ หมายความว่า ถ้าผู้ใช้ต้องการ LOAD FILE
ที่อยู่คนละ DIRECTORY ผู้ใช้มีทางเลือกได้ 2 ประการคือ ใช้คำสั่ง DLOAD ในลักษณะที่ใช้ใน V1.0
หรือประการที่ 2 เปลี่ยน PATCH โดยการกด ALT-F7 และกำหนด DRIVE ใหม่ . ต่อจากนั้นจึง
ใช้คำสั่ง DLOAD "File name" ได้

** การใช้ DLOAD ทั้ง 2 ลักษณะ คือ ใช้แบบเก่า (V1.0) หรือแบบใหม่ (V2.0)
ผู้ใช้สามารถใส่ค่า OFFSET ได้ทั้ง 2 ลักษณะ **

ตัวอย่าง

DLOAD 1000H

DLOAD "FILENAME" 1000H

หมายเหตุ ** กรณีที่โปรแกรมหาไฟล์ที่กำหนดให้ไม่พบ CP32 BASIC อาจติดอยู่ในโหมด
ของ DLOAD ให้ผู้ใช้กดคีย์ใดก็ได้ 5 ครั้ง โปรแกรมจะกลับมาที่
command mode ตามปกติ

UPLOAD (ปรับปรุงจาก VERSION 1.0)

MODE : COMMAND/RUN

วัตถุประสงค์ : ส่งไฟล์ในรูปของ INTELL HEX FORMAT จาก CP32 ไปที่เครื่อง PC

รูปแบบคำสั่ง

UPLOAD "File name" <start addr.>,<final addr.>

ตัวอย่าง

UPLOAD "Prog1.hex" 8000h,8100h

หมายเหตุ ** ในกรณีที่ผู้ใช้ทำการ UPLOAD ก็ต่อไฟล์ที่มีอยู่แล้ว ข้อมูลที่ทำการส่งขึ้น
ไปจะ ไม่ต่อท้ายไฟล์ที่มีอยู่เดิม โดยไม่ลบไฟล์เก่า **

DIR (ปรับปรุงจาก VERSION 1.0)

MODE : COMMAND

วัตถุประสงค์ : Directory จาก Disk drive ของเครื่อง PC โดยสามารถใช้
Wide card ที่เคยใช้ใน DOS ได้ เช่น *.* , ?????.* แต่ไม่
อนุญาตให้ใช้ '/' หรือ PATCH

รูปแบบคำสั่ง :

DIR " หมายถึง Directory ทุกไฟล์ (เหมือน DIR *.*)

DIR "wide card" เช่น DIR "*.ASM" หมายถึงขอลูไฟล์ที่นามสกุล
ASM ทุกไฟล์

คำแนะนำ ในการใช้คำสั่ง DIR พารามิเตอร์ที่ใช้ต้องอยู่ในเครื่องหมายถึงค่าชุดเสมอ
และไฟล์ที่ทำไม่พบจะไม่แสดงคำว่า "File not found" แต่จะกลับ
มาที่ Comand mode ทันที

การใช้งาน CP32 ร่วมกับ PROCOMM PLUS

เนื่องจากโปรแกรมสำเร็จรูป PROCOMM PLUS เป็นโปรแกรมขนาดใหญ่ที่มีความสามารถสูงพอสมควรจึงไม่สามารถนำรายละเอียดของ PROCOMM มากล่าวในที่นี้ได้ แต่จะขอลกล่าวไว้พอสังเขปดังนี้ :-

1. การส่ง FILE จากเครื่อง PC ไปยัง CP32

- กดคีย์ PgUp โปรแกรมจะแสดง MENU ให้เลือก PROTOCOL ซึ่งมีให้เลือก 16 รายการ ให้ผู้ใช้เลือกการส่ง FILE แบบ ASCII (เลือก เลข 4) และกด ENTER
 - กำหนดชื่อ ไฟล์ที่จะส่งพร้อมนามสกุล (ถ้ามี) กด ENTER
- PROCOMM จะทำการส่ง FILE ที่กำหนดมาซึ่ง CP32 ความเร็วในการส่งขึ้นอยู่กับค่า CHARACTER PACING และค่า LINE PACING (ดูรายละเอียดในการตั้งค่า)

2. การรับ FILE จาก CP32 เก็บลง DISK DRIVE

- กดคีย์ PgDn โปรแกรมจะแสดง MENU ให้เลือกเหมือนข้อ 1
- กำหนดชื่อที่จะนำไฟล์ไปเก็บไว้
- ในกรณีที่เลือกโปรโตคอลในการรับ ไฟล์แบบ ASCII นั้นทุกอย่างที่ถูกลงผ่านทาง RS232 จะถูกเขียนลงไฟล์ที่กำหนดชื่อไว้
- การจบไฟล์หรือการออกจากโหมดการรับไฟล์กระทำได้โดยการกด ESC

3. การตั้งค่า PARAMETER บางตัวที่สำคัญกับการใช้งานร่วมกับ CP32-BASIC

3.1 CHARACTER PACING และ LINE PACING

ในกรณีที่เลือกการส่ง FILE แบบ ASCII นั้นจะไม่มีกระบวนการตรวจสอบ (HAND CHEK) มากนัก จะมีก็แต่เพียง XON/XOFF ฉะนั้นจึงต้องมีการรอสักเวลาเพื่อให้ฝ่ายรับรับข้อมูลที่ส่งไปและทำการ PROCESS ได้ทัน ในกรณีที่ของ CP32 ที่เห็นได้ชัดคือ CP32 ทำการรับไฟล์ภาษา BASIC ถ้าผู้ใช้ตั้งค่า LINE PACING น้อยเกินไปเมื่อส่งบรรทัดที่ยาวมากไปแล้วในบรรทัดต่อไป CP32 จะรับไม่ได้หรือได้ไม่ครบเครื่องจากเมื่อรับข้อมูลได้ 1 บรรทัด CP32-BASIC จะทำการแปล (INTERPRET) ASCII ที่ส่งมาให้อยู่ในรูปที่ของรหัส (TOKEN) ของภาษาแปลจึงทำให้กลับมารับบรรทัดต่อไปไม่ทัน

การตั้งค่า CHARACTER PACING และ LINE PACING ทำได้โดยการ

- กด ALT-S
- เลือก MENU ของ ASCII

- เลือก D หรือ E เพื่อที่จะแก้ไข CHARACTER PACING หรือ LINE PACING ตามลำดับ

ในการที่ทำการส่งไฟล์ที่เป็น INTEL HEX FORMAT ผู้ใช้อาจตั้งค่า CHARACTER PACING และ LINE PACING อาจมีค่าต่ำสุดได้เนื่องจากคำสั่ง DLOAD ซึ่งใช้ในหารับข้อมูลที่ เป็น HEX นั้นทำงานได้เร็วพอ

3.2 การกำหนด SOFTWARE FLOW CONTROL (XON/XOFF)

ดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วว่า การรับและส่งไฟล์แบบ ASCII นั้นการทำ HAND CHECK น้อยที่สุดคือ มีเพียงตรวจสอบ XON/XOFF (^Q/^S) เมื่อเราใช้ CP32 ร่วมกับ เครื่อง PC ที่มีความเร็วต่ำเช่นเครื่อง PC/XI เมื่อทำการส่งไฟล์จาก CP32 มายัง PC จะพบปัญหา เมื่อ BUFFER ของ PC ในการรับไฟล์เกิดเต็มจะทำให้รับข้อมูลบางช่วงที่ CP32 ส่งมาไม่ได้ แต่ถ้า ผู้ใช้เซต SOFTWARE FLOW CONTROL ให้ ON เมื่อ CP32 ส่งข้อมูลมาจนเต็มใน BUFFER ของ PC ไพรคอมจะส่ง XOFF (^S) มาให้ CP32. เพื่อขอให้หยุดการส่งและเมื่อข้อมูลใน BUFFER ถูกนำออกไปแล้ว ไพรคอมจะส่ง XON (^Q) มาเพื่อให้ CP32 ทำการส่งข้อมูลต่อไป

การเซต SOFTWARE FLOW CONTROL ทำได้โดย

- กด ALT-S
- เลือก TERMINAL เลือก GENERAL (MENU ย่อ)
- กด C
- ใช้ SPACE BAR เป็นตัวเลือก ON/OFF
- กด ENTER

หมายเหตุ รายละเอียดทางเทคนิคอื่นๆ โปรดดูจากคู่มือของ PROCOMM PLUS V1.1B

การทำ AUTO EXECUTE

เนื่องจากโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วย CP32-BASIC ซึ่งต้องใช้ร่วมกับบอร์ด CP32 ผู้ใช้สามารถสั่งให้บอร์ด CP32 ปฏิบัติตามโปรแกรมนั้นได้ทันทีที่จ่ายไฟให้กับบอร์ด CP32 โดยที่ไม่ต้องรอการกดคีย์ SPACE BAR บนคีย์บอร์ด ในขณะที่โหมดระบบอยู่นั้นสามารถทดสอบการทำ AUTO EXECUTE ได้โดยการใช้ คำสั่ง ETPROG เก็บโปรแกรมที่กำลังโหลดมาไว้ที่หน่วยความจำ 8010H และใช้คำสั่ง ETPROG2 ซึ่งเก็บคำสั่งให้บอร์ด CP32 ปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรมแรกที่เก็บไว้ที่ 8010H ทันทีที่จ่ายไฟให้กับ CP32 ในกรณีที่ใส่ BATTERY BACK UP บนบอร์ด CP32 ผู้ใช้สามารถทดสอบได้โดยการปิดไฟที่จ่ายให้กับบอร์ด CP32 แล้วจ่ายไฟให้กับบอร์ด CP32 อีกครั้ง โปรแกรมแรกที่อยู่ที่ 8010H จะถูก EXECUTE ทันที

เมื่อโปรแกรมทำงานถูกต้องตามต้องการแล้วจึงจะนำโปรแกรมไป PROGRAM ลงใน EPROM ซึ่งวิธีการเตรียมไฟล์ที่จะนำไป PROGRAM EPROM ดังนี้

```
>ROM <CR>
```

```
>UPLOAD "File name" 8000h,8000h+LEN+16 <CR>
```

เมื่อส่งข้อมูลเสร็จก็จะได้ไฟล์ซึ่งอยู่ในรูปของ INTEL HEX FORMAT ซึ่งเป็นไฟล์ที่สามารถนำไป PROGRAM ลงใน EPROM ได้ ในกรณีที่ผู้ใช้ ใช้บอร์ด ET.BURNER สามารถทำการโหลด ไฟล์นี้ได้ทันทีเพราะ ไฟล์ที่ได้จะมี ORIGIN ที่ 8000H ซึ่งตรงกับ BUFFER ของบอร์ด ET.BURNER พอดี

ในกรณีที่ต้องการเก็บโปรแกรมภาษาเบสิคในที่อยู่ใน RAM ให้อยู่ในรูปของ INTEL HEX FORMAT เมื่อที่โหลดกลับลงมาในหน่วยความจำได้เร็วกว่าโหลด TEXT FILE ก็ สามารถทำได้เช่นเดียวกัน โดยพิมพ์คำสั่งดังนี้

```
>RAM <CR>
```

```
>UPLOAD "File name" 200h,200h+LEN-1 <CR>
```

และเมื่อต้องการโหลดกลับลงมาในหน่วยความจำ RAM เพื่อพัฒนาโปรแกรมต่อไป ก็เพียงแต่สั่ง

```
DLOAD "File name"
```

*** คำสั่ง PROG (1-6) ในคู่มือ MCS BASIC-52 ***

ตัวอย่างโปรแกรม

ตัวอย่างที่ 1 ชื่อ BSHOW.BAS เป็นโปรแกรมแสดงโครงสร้างของตัวโปรแกรมภาษาเบสิกในหน่วยความจำ ซึ่งแทนที่จะเก็บเป็น TEXT อย่างที่เราเห็นในขณะทำการ LIST แต่กลับประกอบด้วยส่วนต่างๆ มาก (รายละเอียดขอให้ดูในหนังสือ MCS BASIC-52 หน้า 188)

```

LIST
100 C=0200H
110 LNG=XBY(C)
120 IF LNG=01 THEN 250
130 PRINT "ADDRESS"
140 PH1. C
145 COUNT=0
150 FOR I=1 TO LNG
160 A=XBY(C)
170 PHO. A
180 C=C+1
185 IF I=COUNT+16 THEN GOSUB 270
190 NEXT
200 PRINT
210 LNG=XBY(C)
220 IF LNG=01 THEN END
230 GOTO 140
250 PRINT "NO BASIC PROGRAM"
260 PRINT CHR(7) : END
270 PRINT : PRINT
280 COUNT=COUNT+16
290 RETURN
300 END

```

READY

ตัวอย่างที่ 2 ชื่อ ERASE.BAS เป็นโปรแกรมลบในสเปกตรัม CLEAR EEPROM ในโปรแกรมจะทำให้ข้อมูลใน EEPROM แอสแอดเรส 8000-9FFFH เป็น FFH แต่ถ้าใครต้องการให้เป็น 00 ให้เปลี่ยนบรรทัดที่ 200 เป็น XBY(I)=00

```


LIST
100 C=0
120 PRINT "WAIT..."
140 FOR I=8000H TO 9FFFH
145 PHO. I : CR
160 A=XBY(I)
180 IF A=0FFH THEN 340
200 XBY(I)=0FFH
220 FOR D=1 TO 3 : NEXT
240 A=XBY(I)
260 IF A=0FFH THEN 340
280 PRINT "ERROR : ",
300 PHO. I
320 PRINT
340 C=C+1
360 IF C=1024 THEN 400
380 GOTO 460
400 C=0
420 PRINT "PASS : ",
440 PHO. I
460 NEXT
480 PRINT "ALL ERASED"

```

READY

ตัวอย่าง VPROG CARD

EXAMPLE OF "VPROG" HARDWARE




ผนวก ก.

การเซต DIP SW. และ JUMPER








บอร์ด CP32 มีหน่วยความจำที่ผู้ใช้เป็น DATA AREA ในระบบ 8K-32K ซึ่งเลือกได้โดย JUMPER J2 ดังนี้

JUMPER J2



นอกจากหน่วยความจำในตำแหน่ง 8000H ยังเลือกใช้ได้ทั้ง ROM และ RAM ดังนี้

DIP SW - 2

-  2764
-  27128
-  27256
-  6284
-  62256
-  BATT ON
-  BURN EPROM

หมายเหตุ ** สำหรับ 2764 sw2 ทุกตัวจะอยู่ในตำแหน่ง OFF **

J1 เป็นการเลือกว่าจะใช้หน่วยความจำภายใน หรือ ภายนอก ในกรณีที่ผู้ใช้ CPU 8052

J1 ใต้ JUMPER = ใช้หน่วยความจำภายนอก
 J1 ใต้ JUMPER = ใช้หน่วยความจำภายใน

SW-3 ใช้ในการ PROGRAM EPROM เท่านั้น

SW.3 Turn on (ขึ้นด้านบน) = จะทำการ PROGRAM EPROM

SW.3 Turn off (ลงด้านล่าง) = ใช้ได้ถึง RAM และ EPROM


J3 VPROG CONNECTOR สำหรับนำไฟสูงเข้าในการ PROGRAM EPROM

RS232 ใช้ต่อกับ เครื่อง PC

คำเตือน

- เมื่อทำการเปิดเครื่องหรือ กดปุ่มรีเซ็ต CP32 จะทำการหาขนาดของหน่วยความจำ ตั้งแต่ตำแหน่ง 0000H-DFFFH ถ้าผู้ใช้ใช้ RAM ขนาด 32K และที่ตำแหน่ง 8000H ก็เป็น RAM เช่นกัน ที่ตำแหน่ง 8000H จะถูก CLEAR ไปด้วย ในกรณีที่ผู้ใช้ หน่วยความจำที่ตำแหน่ง 8000H เป็น VIRTUAL DISK แล้วให้ทำการ WRITE PROTECT ก่อนที่จะทำการ ปิด-เปิดเครื่อง หรือ รีเซ็ตระบบ
- ก่อนการใช้ CP32 ทุกครั้งควรตรวจดูว่าที่ SW3 อยู่ในตำแหน่งการ PROGRAM EPROM หรือไม่ ซึ่งควรอยู่ในตำแหน่ง OFF สำหรับการใช้งานปกติ
- เมื่อจะทำการ PROGRAM EPROM ต้องปฏิบัติดังนี้
 - ตรวจดูว่า เซต DIP SW2 ถูกต้องตามเบอร์ไอซีหรือไม่
 - SW3 ต้องอยู่ในตำแหน่ง ON (SW อยู่ด้านบน)
 - SW2.7 ต้องอยู่ในตำแหน่ง ON (LED สีเขียวจะติด)
 - CPU ต้องเป็นเบอร์ 8052AH BASIC V1.1
 - J1 ต้องไม่ใช่ JUMPER
 - ไฟ VPP ได้เลือกไว้ถูกต้องแล้ว
- ในกรณีที่ผู้ใช้ EPROM หรือ E²PROM ต้องไม่ ON BACK UP


5. ขาวีเซตที่ต่อไว้ที่ EXP2 นั้นเป็น สัญญาณอินพุตให้กับ บอร์ด CP32 ซึ่งต้องการ LOGIC 1 จะเน้นการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ประกอบของ ET.BOARD V3.0 ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาณวีเซตด้วย ตัวอย่างเช่น การใช้งานร่วมกับ 72IO ที่บอร์ด 72IO ต้องเลือกสัญญาณวีเซตเป็นแบบ POWER ON RESET
6. เนื่องจาก CP32-BASIC ไม่มีระบบ FULL SCREEN EDIT จึงไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในบรรทัดที่ได้พิมพ์เรียบร้อยแล้ว มีทางเดียว คือ พิมพ์ใหม่(แต่ใน VERSION 2.0 ใช้คำสั่ง EDIT ได้



ผนวก ข.

MEMORY MAP/MEMORY USAGE

การจัดหน่วยความจำของ CP32 จะแยกกันระหว่างหน่วยความจำสำหรับข้อมูล (DATA MEMORY) กับหน่วยความจำที่เป็นโปรแกรม โดยแยกสัญญาณการติดต่อกับหน่วยความจำทั้งสองชนิด คือ ใช้ สัญญาณ PSEN ในการติดต่อกับหน่วยความจำที่เป็นโปรแกรม และ สัญญาณ RD,WR ในการติดต่อกับหน่วยความจำข้อมูล CP32 ได้จัดหน่วยความจำดังนี้



การ DECODE PORT

เนื่องจาก CPU ในตระกูล MSC51 ไม่มีสัญญาณ IORQ จึงจำเป็นต้องสร้างสัญญาณ IORQ เทียมขึ้นมาโดยการ ทำ PORT ให้เป็นเหมือนหน่วยความจำ ในการติดต่อกับ PORT นั้นให้อ้างไปที่ หน่วยความจำตำแหน่ง E000H จะทำให้เกิดสัญญาณ IORQ เทียมขึ้น ฉะนั้นเบอร์พอร์ตจึง DECODE ด้วย ไบท์ค่า ฉะนั้นเบอร์พอร์ตที่ CP32 มองเห็นจึงมีชื่อเป็น E0xxH ซึ่ง xx ก็คือแอดเดรสไบท์ค่านั่นเอง








พอร์ต 8255 ใน CP32 มีตำแหน่งอยู่ที่ E0E0-E0E3H โดยเป็นพอร์ต A,B,C และพอร์ต พอร์ตควบคุมตามลำดับ

การใช้หน่วยความจำภายใน (INTERNAL MEMORY USAGE)

เนื่องจากหน่วยความจำภายในถูกใช้ไปโดยตัวแปลภาษาเบสิกเป็นจำนวนมาก เหลือไว้ให้ผู้ใช้บ้างก็แต่ เพียง ตำแหน่ง 18H ถึง 21H แต่ในกรณีที่ผู้ใช้ ใช้คำสั่งที่เพิ่มเติมขึ้นจะทำให้หน่วยความจำภายในที่ เหลือในตำแหน่ง 18H ถึง 21H ถูกใช้ไปด้วย ฉะนั้นถ้าผู้ใช้ ต้องการใช้ภาษาเบสิคร่วมกับภาษาแอสเซมบลี ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นแล้วต้องระวังในการใช้หน่วยความจำช่วงดังกล่าว ในกรณีที่แนะนำให้ผู้ใช้หลบ ไปใช้ หน่วยความจำภายนอกแทน รายละเอียดของการใช้หน่วยความจำได้จาก คู่มือ MSC BASIC-52

หน่วยความจำที่ CP32 ใช้ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือคู่มือ MCS BASIC-52

1. หน่วยความจำภายใน ตำแหน่ง 18H ถึง 21H และ 44H
2. บิตที่เข้าถึงแบบบิต ตำแหน่ง 23H (ใช้เป็น FLAG)
3. หน่วยความจำภายนอก ตำแหน่ง 00-03H (RAM)



THYRISTOR



Data Library

Power controllers

Stock numbers 658-148, 658-154, 658-160


A range of trigger modules for use in general purpose thyristor drive applications.

SKPC 200-240 Phase angle trigger module 658-148

A phase angle trigger module to provide the control signals for an ac load, half controlled B2HZ or a half controlled B2HK single phase bridge eg. SKCH 28/08 262 999.

Features

- Separate 240V ac $\pm 10\%$ control supply allowing the load circuit to run on a lower supply voltage
- Output gate drive is short circuit protected
- Will operate on both 50 and 60Hz supplies
- Built in uncommitted op-amp for closed loop control use if required
- Improved control characteristics
- Low voltage and high voltage terminals with mechanical separation
- Screw terminals for ease of connection.



Absolute maximum ratings Unless otherwise stated: $V = 240V$, 50Hz $T_{m} = +20^{\circ}C$

Parameter	Conditions	Symbol	Limits			Units
			Min.	Typ.	Max.	
Supply voltage	V_{ic} across terminals 11 and 12	V_{ic}	210	240	264	V_{rms}
Gate driver withstand	V_{in} across terminals 7 and 9	V_{DPM}	600			V
Operating temperature		T_{OP}	0		55	$^{\circ}C$
Isolation voltage	60Hz ac for 1 minute	V_{B2M}	2500			V_{rms}
Gate drive s/c output duration	Thermal limiting	TI_{gr}	Continuous			
Input terminal voltage	V_{tr}	V_{tr}			25V	V
Operating frequency	V_{ic} across terminals 11 and 12	F_{op}	45		65	Hz
Power requirements	Terminals 11 and 12, $V_{ic} = \text{Max}$	P			2	VA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า


ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Electrical characteristics Unless otherwise stated: $V=240V$, $50Hz$ $T_{amb} = +20^{\circ}C$

	Parameter	Conditions	Symbol	Limits			Units	
				Min.	Typ.	Max.		
V reference	Reference output	Terminals 4 to 6	V_{ref}	+4.5	+5.0	+5.25	V	
	Current source ability	Terminals 4 to 6	I_{ref}	20			mA	
	Short circuit current	Terminals 4 to 6. $V_{ref}=0$			40		mA	
	Load regulation	$I_{ref}=0$ to 20mA	ΔV_{ref}		2		%	
	Temperature stability	Terminals 4 to 6	$\Delta V_{ref}/\Delta T$		2	5	mV/°C	
Uncommitted Op Amp	Input voltage range	Terminal 1 or Terminal 2	V_{AI}	-10.5		+10.5	V	
	Common mode range	Terminal 1 and Terminal 2	V_{ACM}	± 10			V	
	Common mode rejection ratio		CMRR	65	70		dB	
	Input offset voltage	Between terminals 1 and 2			± 2	± 7	mV	
	Large signal voltage gain	$R_L \geq 2K$ between 3 and 6	A_v	25	100		V/mV	
Phase angle input	Short circuit current	$R_L=0$ between 3 and 6				12	mA	
	Output swing	Terminal 3 $R_L=10K$		± 10			V	
	Control range maximum	Terminals 5 to 6	V_{IMAX}	+4.5	+5	+5.25	V	
	Input threshold	Terminals 5 to 6	V_{ITH}	0.1	0.3	0.6	V	
	Input impedance	Terminals 5 to 6	R_i	100K	110K		Ω	
Phase angle range	Input filter time constant	Terms. 5 to 6 (1st order LPF)	TC_f		0.5		ms	
	Controllable retard angle	$V_{IN}=V_{ITH}$ $f_{op}=45-65Hz$	$<F_{MAX}$		180		Degrees	
	Controllable advance angle	$V_{IN}=V_{IMAX}$ $f_{op}=45-65Hz$	$<F_{MIN}$	0		10	Degrees	
	Peak gate current	$V_s=Max.$ $<F=90^{\circ}$	I_{OMAX}			1.9	A	
	Short circuit protection time	$V_{AB}=V_s$ $<F=0^{\circ}$	$t_{S/C}$		250	500	ms	
Gate driver	Rep. forward voltage withstand	Between 7 and 9, or 9 and 10	V_{ODRM}	600			V	
	Breakover voltage	Between 7 and 9, or 9 and 10	V_{CBO}		480		V_{rms}	
	Rise time (10% to 90%)	$V_s=max.$ $0=90^{\circ}$	t_{OR}		10		μs	
	Offstate leakage current	$V_s=max.$ $V_{IN}=0V$	I_{OL}			1	μA	
	Critical rate of rise of off-state voltage	$V_{ODRM} = \frac{1}{2}$ Rated	$(dv/dt)_{CR}$	500			V/ μs	
	Isolation resistance input to output circuitry	$dc=500V$ $RH=40-60\%$		5×10^9	10^{11}		Ω	
	Typical gate current	$<F=0^{\circ}$	I_O		10^{-2}		A_{rms}	
	Mismatch of $\frac{1}{2}$ cycles firing				0	1	2	Degree

Parameter	Conditions	Symbol	Limits			Units
			Min.	Typ.	Max.	
Storage temperature		T_{ST}	-40		+125	°C
Operating humidity	Non-condensing	RH			80	%RH
Mounting torque	M5 bolt, 2 places	MT			2	Nm
Flame retardance	Surface flammability to US Underwriters' Laboratories		UL94-V0			
Weight		W		320		gm

Figure 1. Block diagram




Application circuits

The following application circuits illustrate the connections necessary for the various modes of operation. Optional snubber network components are shown where fast $\frac{dv}{dt}$ rise time conditions exist. A suitable unit is the RS 623-338 snubber network.

Metal oxide varistors are shown for protection against transient overvoltage.

Figure 2 Basic ac regulator (W1C) wiring



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Figure 3 ac regulator (W1C) with auxiliary supply




Figure 4 Half controlled dc bridge (B2HZ) wiring




Figure 5 Alternative half-controlled dc bridge (B2HKF) wiring




Figure 6 Closed loop isolated ac voltage controller




Figure 7 Closed loop isolated dc current controller




Figure 8 Control diagrams




Figure 9 Phase angle control voltage transfer

CHARACTERISTICS - RESISTIVE LOAD





Figure 10 Dimensions of SKPC200-240 module



ภาคผนวก จ.

หลักการเบื้องต้นของการควบคุมกระบวนการ


การควบคุมการผลิตสามารถแบ่งระบบควบคุมได้ 2 แบบ คือ ระบบควบคุมแบบลูปปิด (closed-loop) และแบบลูปเปิด (open-loop) ระบบควบคุมแบบลูปปิดจะเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า ระบบควบคุมแบบป้อนกลับ (feedback control) การควบคุมแบบนี้จะนำมาใช้เมื่อไม่ทราบการเปลี่ยนแปลงของอินพุต (input) การเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ (parameters) ของอุปกรณ์ในระบบ หรือการเกิดสัญญาณรบกวน (disturbance) โดยไม่คาดคิดมาก่อน สำหรับระบบควบคุมแบบลูปเปิดเป็นการควบคุมที่ไม่มีการป้อนกลับ ดังนั้นการควบคุมนี้จะเหมาะสมกับระบบที่ทราบว่าอินพุตของระบบจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร และแน่ใจว่าไม่มีการรบกวนทั้งภายในและภายนอก

ในกรณีระบบควบคุมแบบลูปปิด เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ของระบบ หรือการเกิดสัญญาณรบกวนโดยไม่คาดคิดมาก่อน ดังนั้นจึงต้องเลือกกิริยาการควบคุม (control action) ของหน่วยควบคุม (controller) และเลือกค่าพารามิเตอร์ของกิริยาควบคุมเพื่อให้การควบคุมมีเสถียรภาพ (stable) และมีผลตอบสนองตามต้องการ

การควบคุมแบบลูปปิดและลูปเปิด

ระบบการควบคุมแบบลูปปิด


ระบบการควบคุมแบบนี้ เป็นระบบควบคุมที่นำสัญญาณเอาต์พุต (output) ป้อนกลับมาเปรียบเทียบกับสัญญาณอินพุตที่ต้องการ สัญญาณค่าความคลาดเคลื่อน (actuating error signal) ซึ่งเป็นสัญญาณแตกต่างระหว่างสัญญาณอินพุตกับสัญญาณป้อนกลับ จะถูกให้กับหน่วยควบคุม เพื่อจะลดค่าความคลาดเคลื่อนให้น้อยลง และทำให้เอาต์พุตของระบบมีค่าตามที่ต้องการ บล็อกไดอะแกรม (block diagram) ของระบบควบคุมแบบลูปปิดแสดงดังรูปที่ 1.



รูปที่ 1. แสดงระบบควบคุมแบบลูปปิด

ระบบควบคุมแบบลูปเปิด

ระบบควบคุมแบบนี้ เป็นระบบควบคุมที่สัญญาณเอาต์พุทของระบบไม่มีผลต่อการควบคุม หรือสัญญาณเอาต์พุทของระบบจะไม่ถูกป้อนกลับมาเปรียบเทียบกับสัญญาณอินพุท รูปที่ 2. เป็นบล็อกไดอะแกรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอินพุทและเอาต์พุทของระบบควบคุมแบบลูปเปิด ดังนั้นความเที่ยงตรงของระบบควบคุมแบบนี้จึงขึ้นอยู่กับ การปรับเทียบ (calibrate) และความแม่นยำของอุปกรณ์ที่ใช้ ในทางปฏิบัติแล้วจะสามารถใช้การควบคุมแบบลูปเปิดได้ ถ้าทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างอินพุทและเอาต์พุทของระบบโดยจะต้องไม่มีสิ่งรบกวนทั้งภายในและภายนอก



รูปที่ 2. แสดงระบบควบคุมแบบลูปเปิด

ข้อเปรียบเทียบระหว่างระบบควบคุมแบบลูปปิดกับระบบควบคุมแบบลูปเปิด

จากลักษณะของระบบควบคุมแบบลูปปิด การนำเอาสัญญาณเอาต์พุตมาเปรียบเทียบกับสัญญาณอินพุต จะสามารถกำจัดหรือลดผลของสิ่งรบกวนจากภายนอกหรือภายในที่เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ของระบบให้น้อยลงได้ ดังนั้นบางครั้งจึงไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความเที่ยงตรงสูงหรือมีราคาแพง แต่ในกรณีของระบบควบคุมแบบลูปเปิดจะไม่เป็นเช่นนั้น กล่าวคือถ้ามีสิ่งรบกวนเกิดขึ้น ก็จะต้องทำการปรับอินพุตหรือพยายามกำจัดสิ่งรบกวนนั้นทิ้งไปเพื่อให้เอาต์พุตมีค่าคงเดิมตามที่ต้องการ ดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้จะต้องมีความเที่ยงตรงสูง

สำหรับเสถียรภาพของระบบควบคุมแบบลูปเปิดไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เพราะจะเห็นได้ทันทีว่าระบบควบคุมแบบลูปเปิดมีเสถียรภาพหรือไม่ต่ออินพุตที่มากกระทำ ดังนั้นการทำให้ระบบควบคุมแบบลูปเปิดเป็นระบบที่มีเสถียรภาพจึงเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากนัก แต่สำหรับระบบควบคุมแบบลูปปิดนั้นเสถียรภาพเป็นปัญหาที่สำคัญมากอย่างหนึ่ง ทั้งนี้เพราะการนำเอาสัญญาณเอาต์พุตมาเปรียบเทียบกับสัญญาณอินพุตเพื่อจะลดค่าความคลาดเคลื่อนนั้น อาจจะทำให้เกิดการแกว่ง (oscillate) ได้

กิริยาการควบคุมและหน่วยควบคุมอัตโนมัติ

หน่วยควบคุมอัตโนมัติที่ใช้ในระบบควบคุม จะทำหน้าที่เปรียบเทียบหาค่าความแตกต่าง (ค่าความคลาดเคลื่อน) ระหว่างค่าเอาต์พุตจริงของระบบกับค่าอินพุตอ้างอิง (ค่าที่ต้องการ) จากนั้นจะสร้างสัญญาณควบคุมขึ้นเพื่อที่จะนำไปทำให้ค่าความคลาดเคลื่อนมีค่าลดลงจนเป็นศูนย์ หรือมีค่าน้อยที่สุด ลักษณะของการสร้างสัญญาณควบคุมของหน่วยควบคุมอัตโนมัติจะเรียกว่า กิริยาการควบคุม

หน่วยควบคุมอัตโนมัติที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม สามารถจำแนกออกตามลักษณะของกิริยาการควบคุมได้ดังนี้

1. หน่วยควบคุมแบบสองตำแหน่ง (two-position) หรือแบบ on-off
2. หน่วยควบคุมแบบ proportional
3. หน่วยควบคุมแบบ integral
4. หน่วยควบคุมแบบ proportional-integral หรือเรียกง่าย ๆ ว่า หน่วยควบคุมแบบ PI
5. หน่วยควบคุมแบบ proportional-derivative หรือเรียกง่าย ๆ ว่า หน่วยควบคุมแบบ PD
6. หน่วยควบคุมแบบ proportional-integral-derivative หรือเรียกง่าย ๆ ว่า หน่วยควบคุม

แบบ PID

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิริยาการควบคุมแบบสองตำแหน่งหรือแบบ on-off

ในระบบควบคุมแบบสองตำแหน่งนั้น ตัวกระทำจะทำงานในตำแหน่งที่คงที่เพียงสองตำแหน่งเท่านั้น ในบางครั้งจึงเรียกอย่างสั้น ๆ ว่า on-off การควบคุมแบบสองตำแหน่งหรือแบบ on-off นี้จะเป็นการควบคุมแบบง่าย ๆ และราคาไม่แพง จึงนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในงานควบคุมทางอุตสาหกรรม



กำหนดให้สัญญาณเอาต์พุตของหน่วยควบคุมเป็น $m(t)$ และสัญญาณค่าความคลาดเคลื่อนเป็น $e(t)$ ดังนั้นในการควบคุมแบบสองตำแหน่ง สัญญาณ $m(t)$ จะมีค่าอยู่เพียงค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดเท่านั้น โดยขึ้นอยู่กับว่าสัญญาณค่าความคลาดเคลื่อนมีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบ นั่นคือ

$$m(t) = M \quad \text{สำหรับ } e(t) > 0 = -M \quad \text{สำหรับ } e(t) < 0$$

โดยที่ M และ $-M$ เป็นค่าคงที่

ค่าที่น้อยที่สุดของ M นั้นโดยทั่วไปจะมีค่าเป็นศูนย์มีค่าเท่ากับ $-M$ หน่วยควบคุมแบบสองตำแหน่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่นิยมใช้กันมากได้แก่ solinoid valve แบบไฟฟ้า

รูปที่ 3. แสดงถึงบล็อกไดอะแกรมของหน่วยควบคุมแบบสองตำแหน่ง และสำหรับในเวลาที่ยังสัญญาณค่าความคลาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปก่อนเกิดการเปลี่ยนตำแหน่ง (switching) ของการควบคุมเรียกว่า differential gap ดังแสดงในรูปที่ 3.(ข) ช่วง differential gap นี้เอาต์พุตของหน่วยควบคุม $m(t)$ จะยังคงรักษาค่าเดิมอยู่จนกระทั่งสัญญาณค่าความคลาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยจากศูนย์




รูปที่ 3. บล็อกไดอะแกรมของหน่วยควบคุมแบบสองตำแหน่ง


ในบางกรณี differential gap เป็นผลจากการเสียดทานที่ไม่ได้คาดคิดไว้ก่อน แต่ในบางครั้ง ก็ต้องทำให้มีช่วง differential gap เพื่อป้องกันการ on-off บ่อยเกินไป

พิจารณาระบบควบคุมระดับของของเหลวในรูปที่ 4. การควบคุมจะเป็นแบบ on-off นั้น ก็คือวาล์วควบคุม (control valve) จะปิดหรือเปิดเท่านั้น อัตราการไหลเข้าของน้ำจึงมีค่าเป็นบวก คงที่หรือค่าศูนย์เพียงสองค่า สำหรับรูปที่ 5. แสดงถึงสัญญาณเอาต์พุตซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องภายในช่วงที่กำหนด และเป็นสาเหตุให้ตัวกระทำเปลี่ยนจากตำแหน่งหนึ่งไปสู่อีกตำแหน่งหนึ่ง รูปแบบของเอาต์พุต

ในรูปที่ 5. นี้เป็นคุณลักษณะโดยทั่ว ๆ ไปของผลตอบสนองของระบบที่มีการควบคุมแบบสองตำแหน่ง



รูปที่ 4. ระบบควบคุมระดับของของเหลว



รูปที่ 5. กราฟแสดงถึงผลตอบสนองของระบบควบคุมระดับของของเหลว ที่มีหน่วยควบคุมแบบสองตำแหน่ง

จากรูปที่ 5. จะเห็นได้ว่าขนาดของสัญญาณเอาร์ทพุทในช่วงที่เกิดการแกว่งนั้นสามารถจะทำให้มีค่าลดลงได้โดยการลดช่วงของ differential gap ซึ่งหมายถึงจะทำให้จำนวนครั้งของการเปลี่ยนตำแหน่ง on-off ต่อหน้าที่มีจำนวนครั้งมากขึ้น ผลก็คือทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ลดลง ดังนั้นการพิจารณาถึงขนาดของช่วง differential gap จะต้องพิจารณาทั้งค่าของความเที่ยงตรงที่ต้องการ และอายุการใช้งานของอุปกรณ์ด้วย

กิริยาการควบคุมแบบ proportional

สำหรับหน่วยควบคุมที่มีกิริยาการควบคุมแบบ proportional นั้น ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณควบคุม (หรือเอาร์ทพุทของหน่วยควบคุม) $m(t)$ กับสัญญาณค่าความคลาดเคลื่อน $e(t)$ คือ

$$m(t) = K_p e(t)$$


หรือ

$$M(s)/E(s) = K_p$$

โดยที่ K_p จะอยู่ในเทอมของ proportional sensitivity หรือ gain

หน่วยควบคุมแบบ proportional ตัวขยาย (amplifier) ที่สามารถปรับค่าของ gain ได้

รูปที่ 6. แสดงถึงบล็อกไดอะแกรมของหน่วยควบคุมแบบ proportional ที่กล่าวมานี้



รูปที่ 6. แสดงบล็อกไดอะแกรมของหน่วยควบคุมแบบ Proportional

กิริยาการควบคุมแบบ Integral

ในหน่วยควบคุมแบบ integral นั้น ค่าของเอาร์ทพุทของหน่วยควบคุม $m(t)$ จะมีความสัมพันธ์กับค่าความคลาดเคลื่อน $e(t)$ ดังนี้

$$dm(t)/dt = (1/T_i) e(t)$$

หรือ
$$m(t) = (1/T_i) \int_0^t e(t) dt$$

โดยที่ T_i เป็นค่า integral time ที่สามารถปรับค่าได้

transfer function ของหน่วยควบคุมแบบ Integral คือ

$$\begin{aligned} M(s)/E(s) &= (1/T_i) s \\ &= K_i s \end{aligned}$$

โดยที่ $K_i = 1/T_i$

กริยาการควบคุมแบบ integral นี้บางครั้งจะเรียกว่า reset control รูปที่ 7. เป็นบล็อกไดอะแกรมของหน่วยควบคุมแบบ integral



รูปที่ 7. แสดงบล็อกไดอะแกรมของหน่วยควบคุมแบบ integral

กริยาการควบคุมแบบ proportional-Integral (PI)

กริยาการควบคุมแบบ proportional-integral นั้นสามารถแสดงได้ด้วยสมการต่อไปนี้


$$\begin{aligned} m(t) &= K_p e(t) + K_p/T_i \int e(t) dt \\ M(s)/E(s) &= K_p (1 + (1/T_i)s) \\ &= K_p (1 + K_i s) \end{aligned}$$

โดยที่ K_p เป็นค่าของ proportional sensitivity หรือ gain


T_i เป็นค่าของ integral time

ทั้ง K_p และ T_i เป็นค่าที่ปรับได้ โดยที่การปรับ T_i นั้นจะเป็นการปรับกริยาการควบคุมแบบ integral ส่วนการปรับค่าของ K_p นั้นจะมีผลต่อส่วน proportional และส่วน integral


ของกริยาการควบคุม และค่าของส่วนกลับของ T_i นั้นจะเรียกว่า reset rate รูปที่ 8.(ก) แสดงถึงบล็อกไดอะแกรมของหน่วยควบคุมแบบ proportional-integral ถ้าสัญญาณค่าความคลาดเคลื่อน $e(t)$ เป็นสัญญาณแบบ unit step ดังแสดงในรูปที่ 8.(ข) แล้ว สัญญาณค่าเอาต์พุตของหน่วยควบคุมแบบ PI จะแสดงดังรูปที่ 8.(ค)



(ก)



(ข)



(ค)

- รูปที่ 8. (ก) บล็อกไดอะแกรมของหน่วยควบคุมแบบ proportional - integral
 (ข) อินพุตของหน่วยควบคุมซึ่งเป็นแบบ unit step
 (ค) เอาต์พุตของหน่วยควบคุมแบบ PI เมื่ออินพุตเป็นแบบ unit step

กริยาการควบคุมแบบ proportional derivative (PD)

กริยาการควบคุมแบบ proportional derivative นี้จะอยู่ในรูปของสมการ

$$m(t) = K_p e(t) + K_p T_d \frac{d e(t)}{dt}$$

transfer function คือ

$$\begin{aligned} \frac{M(S)}{E(S)} &= K_p (1 + T_d S) \\ &= K_p (1 + K_d S) \end{aligned}$$




โดยที่ K_p เป็นค่าของ proportional sensitivity หรือ gain

$T_d(K_d)$ เป็นค่าของ derivative time

ค่าของ K_p และ T_d นั้นจะเป็นค่าที่สามารถปรับได้ และในบางครั้งจะเรียกริยาการควบคุมแบบ derivative ว่า rate control ทั้งนี้เพราะขนาดของสัญญาณเอาร์พุทของหน่วยควบคุม จะเป็นสัดส่วนกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณค่าความคลาดเคลื่อน รูปที่ 9.(ก) แสดงถึงบล็อกไดอะแกรมของหน่วยควบคุมแบบ PD

ถ้าสัญญาณค่าความคลาดเคลื่อน $e(t)$ เป็น unit ramp ดังแสดงในรูปที่ 9.(ข) แล้วสัญญาณเอาร์พุท $m(t)$ ของหน่วยควบคุมแบบ PD จะเป็นดังรูปที่ 9.(ค) จากรูปที่ 9. จะเห็นว่ากริยาการควบคุมแบบ derivative มีคุณลักษณะของการคาดการณ์ล่วงหน้า โดยที่ T_d จะเป็นช่วงเวลาซึ่งกริยาการควบคุมแบบ derivative ล้าหน้าการควบคุมแบบ proportional แต่อย่างไรก็ตามกริยาการควบคุมแบบ Derivative จะคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้ถ้ากระทำนั้นยังไม่เกิดขึ้น

ถึงแม้ว่ากริยาการควบคุมแบบ derivative มีข้อดีคือ มีคุณลักษณะของการคาดการณ์ล่วงหน้า แต่มีข้อเสียคือจะขยายสัญญาณรบกวนและอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิด saturation ในตัวกระทำได้ นอกจากนี้หน่วยควบคุมแบบ derivative ยังไม่สามารถจะใช้งานโดด ๆ ได้ เพราะกริยาการควบคุมจะมีผลเฉพาะในช่วงของ transient เท่านั้น



- รูปที่ 9 . (ก) บล็อกไดอะแกรมของหน่วยควบคุมแบบ PD
 (ข) อินพุทของหน่วยควบคุมซึ่งเป็นแบบ unit ramp
 (ค) เอาท์พุทของหน่วยควบคุมแบบ PD

กริยาการควบคุมแบบ proportional - Integral - derivative (PID)

กริยาการควบคุมแบบ proportional - integral derivative หรือเรียกง่าย ๆ ว่า PID นั้น ได้จากการนำเอากริยาการควบคุมแบบ proportional กริยาการควบคุมแบบ integral และกริยาการควบคุมแบบ derivative เข้าด้วยกัน กริยาการควบคุมแบบ PID ของหน่วยควบคุมอัตโนมัตินี้ สามารถจะแสดงในรูปของสมการต่อไปนี้


$$m(t) = K_p e(t) + K_p T_d \frac{de(t)}{dt} + K_p / T_i \int e(t) dt$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

transfer function คือ

$$\begin{aligned} M(s)/E(s) &= K_p (1 + T_d s + (1/T_i)s) \\ &= K_p (1 + K_d s + K_i s) \end{aligned}$$

บล็อกไดอะแกรมตลอดจนอินพุทและเอาต์พุทของหน่วยควบคุมแบบ PID จะแสดงดังรูปที่ 10.



- รูปที่ 10. (ก) บล็อกไดอะแกรมของหน่วยควบคุมแบบ PID
 (ข) สัญญาณอินพุทแบบ unit ramp
 (ค) สัญญาณเอาต์พุทของหน่วยควบคุม

การปรับค่าพารามิเตอร์ของหน่วยควบคุม

การปรับค่าพารามิเตอร์ของหน่วยควบคุม เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมที่ดีที่สุด ในหัวข้อนี้จะได้นำเสนอวิธีการปรับค่าพารามิเตอร์ของหน่วยควบคุมเพื่อให้ได้ผลตอบสนองที่ดี วิธีการปรับค่ามีหลายวิธีแต่ไม่มีวิธีไหนเป็นที่ยอมรับว่าดีที่สุด กล่าวคือบางวิธีจะต้องพิจารณาผลตอบสนองของระบบและอาศัยประสบการณ์ในการปรับค่า ในขณะที่บางวิธีจะอาศัยคณิตศาสตร์ในการพิจารณา โดยทั่วไปแล้วการปรับค่าพารามิเตอร์ของหน่วยควบคุมจะพิจารณาจากเงื่อนไขในโดเมนเวลา (time domain) มากกว่าเงื่อนไขในโดเมนความถี่ (frequency domain) ซึ่งจะอยู่ในรูปของ gain margin และ phase margin เงื่อนไขในโดเมนเวลาที่นิยมใช้เพื่อการปรับค่ามีดังต่อไปนี้

1. อัตราการเสื่อม 1/4 (quarter decay) กล่าวคือ peak overshoot อันที่สองต่อ peak overshoot อันแรก (maximum overshoot) ของผลตอบสนองของระบบที่มีการแกว่งจะต้องมีค่าเท่ากับ 1/4 รูปที่ 11. แสดงถึงเงื่อนไข

2. ดัชนีแสดงสมรรถนะแบบ integral of square error (ISE) ที่มีค่าน้อยที่สุด ดัชนีแสดงสมรรถนะแบบนี้แสดงได้ด้วยสมการ

$$ISE = \int_0^{\infty} [e(t)^2] dt = \text{น้อยที่สุด}$$

โดยที่ $e(t) =$ ค่าความคลาดเคลื่อน $= r(t) - c(t)$

3. ดัชนีแสดงสมรรถนะแบบ integral of absolute error (IAE) ที่มีค่าน้อยที่สุด สมการของดัชนีแสดงสมรรถนะแบบนี้คือ


$$IAE = \int_0^{\infty} [e(t)] dt = \text{น้อยที่สุด}$$

4. ดัชนีแสดงสมรรถนะแบบ integral of time multiplied absolute error (ITAE) ที่มีค่าน้อยที่สุด นั่นคือ

$$ITAE = \int_0^{\infty} t e(t) dt = \text{น้อยที่สุด}$$

เงื่อนไขทั้งสี่แบบที่กล่าวมานี้ แบบแรกจะเป็นแบบที่สะดวกเพราะสามารถวัดได้จากผลตอบสนองของระบบโดยตรง ส่วนแบบที่สองถึงแบบที่สี่มีข้อดีคือ จะมีความแม่นยำสูงกว่าแบบแรก กล่าวคือค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของหน่วยควบคุมอาจจะมีหลายค่าที่ทำให้ผลตอบสนองมีอัตราการ

เสียม $1/4$ แต่จะมีเพียงค่าเดียวที่ทำให้เงื่อนไขแบบที่สองหรือแบบที่สามหรือแบบที่สี่มีค่าน้อยสุด
 เงื่อนไขแบบอัตราการเสียมแบบ $1/4$ นั้นจะเงื่อนไขที่ดีในการประนีประนอมระหว่าง rise time ที่เร็วและ settling time ที่น้อย สำหรับเงื่อนไขแบบที่สองถึงแบบที่สี่นั้น เนื่องจากว่าผลตอบสนองของระบบแต่ละระบบจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นค่าของดัชนีแสดงสมรรถนะแต่ละแบบก็จะเปลี่ยนแปลงตามระบบด้วย แต่คุณลักษณะโดยทั่วไปของดัชนีแต่ละแบบนี้สามารถอธิบายได้ดังนี้คือ เงื่อนไขแบบที่สองซึ่งเป็นดัชนีแสดงสมรรถนะแบบ ISE นั้น ถ้าค่าความคลาดเคลื่อนมาก ค่าของดัชนีแสดงสมรรถนะก็จะมาก ดังนั้นการทำให้ดัชนีแสดงสมรรถนะแบบนี้มีค่าน้อยที่สุดก็คือ ผลตอบสนองของระบบจะต้องมี rise time ที่น้อยมาก ซึ่งทำให้มีข้อเสียคือมี overshoot ที่สูง สำหรับเงื่อนไขแบบ ITAE ซึ่งเป็นค่าของเวลาคูณกับค่าความคลาดเคลื่อนนั้น ถ้าต้องการทำให้มีค่าน้อยที่สุดแล้ว ผลตอบสนองของระบบจะต้องมี settling time ที่น้อย และมีอัตราการหน่วงสูง ส่วนเงื่อนไขแบบ IAE จะมีคุณลักษณะใกล้เคียงกับเงื่อนไขแบบอัตราเสียม $1/4$



รูปที่ 11. แสดงผลตอบสนองของระบบที่มีอัตราการเสียม $1/4$

วิธีการของผลตอบสนองของระบบแบบลูปปิด

เทคนิคในการปรับค่าพารามิเตอร์ของหน่วยควบคุมนั้นสามารถทำได้สองแบบคือ แบบแรกจะเป็นการปรับค่า โดยจะพิจารณาจากผลตอบสนองของระบบลูปปิด ซึ่งมีวิธีการปรับค่า อยู่สองสามวิธี แบบที่สองจะเป็นการปรับค่าโดยพิจารณาจากกราฟผลตอบสนองของระบบแบบลูปเปิด ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่า process reaction curve วิธีการปรับค่าโดยพิจารณาจากผลตอบสนองของระบบแบบลูปปิดนั้น หน่วยควบคุมจะถูกใส่ไว้ในระบบตั้งแต่ตอนแรก สำหรับแบบที่สองหรือ

หรือแบบ process reaction curve นั้นหน่วยควบคุมจะถูกนำมาใส่ในระบบหลังจากที่หาค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของหน่วยควบคุมได้แล้ว

วิธีการหาค่าพารามิเตอร์ของหน่วยควบคุมสำหรับระบบแบบลูปปิด นิยมใช้กันอยู่สองวิธีคือวิธี ultimate method และวิธี damped oscillation method

1. ultimate method

วิธีการปรับค่าแบบ ultimate method นั้นคิดค้นโดย Ziegler และ Nichols ในปี 1942 ที่เรียกว่า ultimate เพราะว่าวิธีนี้จะใช้ ultimate gain ซึ่งเป็นค่า gain สูงสุดก่อนที่ระบบจะไม่เสถียรภาพ และ ultimate period ซึ่งเป็นคาบเวลาสุดท้ายของผลตอบสนองของระบบก่อนที่จะเข้าสู่สภาวะไม่เสถียรภาพ (นั่นคือคาบเวลาของผลตอบสนองของระบบภายใต้ค่า gain สูงสุดนั่นเอง) มาใช้ในการหาค่าพารามิเตอร์ของหน่วยควบคุม รูปที่ 12. แสดงถึงผลตอบสนองของระบบแบบลูปปิดที่มีการควบคุมแบบ proportional โดยที่ค่า K_u คือ ultimate gain ที่ทำให้ผลตอบสนองเกิดการแกว่งอย่างต่อเนื่อง และ P_u คือ ultimate period

ในการหาค่าของ K_u และ P_u นั้นจะทำได้ดังนี้คือ ให้ปรับค่า gain K_p ของหน่วยควบคุมแบบ PID (โดยให้ค่าของ T_i เป็นอินฟินิตี้และ T_d เป็นศูนย์ ซึ่งก็หมายถึงว่าระบบนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมแบบ proportional นั่นเอง) จนทำให้ผลตอบสนองของระบบแบบลูปปิดนั้น ๆ เกิดการแกว่งอย่างต่อเนื่องกันไป ดังแสดงในรูปที่ 12. ค่าของ gain K_p ที่ทำให้ผลตอบสนองของระบบแบบลูปปิดเกิดการแกว่งอย่างต่อเนื่องกันไปก็คือค่า gain K_u และคาบเวลาของการแกว่งก็คือ P_u

Ziegler และ Nichols ได้กำหนดความสัมพันธ์ในการปรับค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของหน่วยควบคุมแต่ละแบบดังนี้

1. หน่วยควบคุมแบบ proportional (P)

$$K_p = 0.5 K_u$$

2. หน่วยควบคุมแบบ proportional-integral (PI)

$$K_p = 0.45 K_u$$

$$T_i = P_u / 1.2$$

3. หน่วยควบคุมแบบ proportional-derivative (PD)

$$K_p = 0.6 K_u$$

$$T_d = P_u / 8$$


4. หน่วยควบคุมแบบ proportional-integral-derivative (PID)

$$K_p = 0.6 K_u$$

$$T_i = 0.5 P_u$$

$$T_d = P_u / 8$$

ค่าต่าง ๆ เหล่านี้จะทำให้ผลตอบสนองของระบบมีอัตราการเสื่อม 1/4



รูปที่ 12. แสดงผลตอบสนองของระบบแบบลูปปิดเพื่อใช้ในการหาค่าของ K_u และ P_u โดย
 Curve A นั้นระบบจะไม่เสถียรภาพ
 Curve B ผลตอบสนองของระบบเกิดการแกว่งอย่างต่อเนื่อง
 Curve C ผลตอบสนองของระบบที่มีเสถียรภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. damped oscillation method

วิธี damped oscillation นั้นได้รับการปรับปรุงแก้ไขมาจากแบบ ultimate method โดย Harriott กล่าวคือ ในกรณีของระบบที่ถึงแม้ว่าจะปรับค่าของ gain ไปอย่างไรก็ตาม ผลตอบสนองของระบบก็ไม่เกิดการแกว่งอย่างต่อเนื่องกัน จึงไม่สามารถใช้วิธีแบบ ultimate method ได้ ดังนั้น Harriott จึงได้คิดค้นวิธี damped oscillation ขึ้นเพื่อใช้กับระบบแบบลูปปิดที่ใช้วิธี ultimate method ไม่ได้ วิธี damped oscillation นั้นทำได้ดังนี้คือ ปรับค่า gain K_p ของหน่วยควบคุม Proportional จนผลตอบสนองของระบบแบบลูปปิดมีอัตราการเสื่อม $1/4$ และวัดช่วงของ P (ดังแสดงในรูปที่ 11.) จากค่าของ P จะสามารถหาค่าของ T_i และ T_d ได้ดังนี้

$$T_i = P/1.5$$

$$T_d = P/6$$

เมื่อได้ค่าของ T_i และ T_d แล้ว ต้องทำการปรับค่า gain K_p ของระบบแบบลูปปิดที่มีหน่วยควบคุมแบบ PID ใหม่ จนกระทั่งผลตอบสนองของระบบมีอัตราการเสื่อม $1/4$

ข้อเสียของวิธีการของระบบแบบลูปปิดทั้งสองวิธีที่กล่าวมานี้ ที่มองเห็นได้ชัดคือ วิธีทั้งสองเป็นวิธีการลองผิดลองถูก (trial and error) ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรในการหาค่าของ gain K_u ที่ทำให้ผลตอบสนองของระบบเกิดการแกว่งอย่างต่อเนื่องกันไป หรือค่าของ G_a ที่ทำให้ผลตอบสนองของระบบมีอัตราการเสื่อม $1/4$ อนึ่งอินพุตที่ป้อนให้กับระบบแบบลูปปิดเพื่อทำการหาค่าของหน่วยควบคุมนี้จะเป็นอินพุตแบบ unit step ตารางที่ 1. จะสรุปถึงการกำหนดค่าต่าง ๆ ของหน่วยควบคุมจากวิธีของผลตอบสนองของระบบแบบลูปปิด


	ชนิดของหน่วยควบคุม	ค่าที่กำหนด
ultimate method	P	$K_p = 0.5 K_u$
(Zieler-Nichols)	PI	$K_p = 0.45 K_u$
		$T_i = P_u/1.2$
	PD	$K_p = 0.6 K_u$
		$T_d = P_u/8$
	PID	$K_p = 0.6 K_u$
		$T_i = 0.5 P_u$
		$T_d = P_u/8$
damped oscillation Method (Harriott)	PID	$K_p =$ ค่า Gain ที่ทำให้ อัตราการเสื่อม = $1/4$
		$T_i = P/1.5$
		$T_d = P/6$

ตารางที่ 1. การกำหนดค่าต่าง ๆ ของหน่วยควบคุมจากวิธีของผลตอบสนองของระบบแบบลูปปิด

- หมายเหตุ 1. ค่า K_u คือค่า Gain ที่ทำให้ผลตอบสนองของระบบแบบลูปปิดภายใต้การควบคุมแบบ proportional เกิดการแกว่งอย่างต่อเนื่อง
2. ค่า P_u และ P นั้นอ้างตามรูปที่ 11. ตามลำดับ

process reaction curve

วิธีการแบบ process reaction curve นี้ หน่วยการควบคุมจะไม่ได้ต่ออยู่กับระบบที่ทำการทดสอบ ดังนั้นวิธีนี้ก็ถือการหาคคุณลักษณะ (characteristic) ของระบบนั่นเอง จากนั้นจึงค่อยทำการหาค่าพารามิเตอร์ของหน่วยควบคุมจากคุณลักษณะของระบบโดยจะใช้วิธีการประมาณค่าจาก process reaction curve ซึ่งเป็นผลตอบสนองของระบบที่ทำการทดสอบโดยที่ อินพุทของระบบเป็น Unit Step วิธีการของระบบแบบลูปเปิดนี้จะง่ายกว่าวิธีของระบบแบบลูปปิด รูปที่ 13. แสดงถึง process reaction curve



รูปที่ 13. แสดง process reaction curve

process reaction curve นี้จะถูกประมาณด้วย first order lag บวกกับ time delay ขึ้นแรกให้ลากเส้นตรงสัมผัสกับจุดที่มีการเบี่ยงเบนสูงสุด (จุดเบี่ยงเบน) ซึ่งอาจจะเห็นว่าจุดนี้หาได้ง่าย แต่ในทางปฏิบัติแล้วจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก และอาจจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้โดยง่าย จึงต้องระมัดระวังให้ดีในการลากเส้นสัมผัสนี้ ความชันของเส้นสัมผัสจะกำหนดให้เป็น reaction rate R_r ส่วน L_r เป็น dead time หรือ delay time ของ process reaction curve สำหรับค่าของ gain K นั้นจะหาได้จากสมการต่อไปนี้

K = ค่าของเอาต์พุทของระบบที่ภาวะคงที่ ขนาดของอินพุทของระบบ
ค่าของ time delay และค่า time constant ของ first order lag คือ

$$\begin{aligned} \text{time delay } T_o &= t_r \\ \text{time constant } T &= K/R_r \end{aligned}$$

วิธีการประมาณค่าของ time delay และค่า time constant อีกวิธีหนึ่งสามารถทำได้ โดยการหาค่าของเวลาที่ process reaction curve มีค่า 63.2 % ของค่าสุดท้าย จากนั้นค่าของ time delay และ time constant ของ first order lag จากสมการข้างล่างนี้

$$\begin{aligned} \text{time delay } T_o &= L_r \\ \text{time constant } T &= K/R_r \end{aligned}$$

วิธีการประมาณค่าของ time delay และค่า time constant อีกวิธีหนึ่งสามารถทำได้โดยการหาค่าของเวลาที่ process reaction curve มีค่า 63.2 % ของค่าสุดท้าย จากนั้นหาค่าของ time delay และ time constant ของ first order lag จากสมการข้างล่างนี้

$$\begin{aligned} \text{time delay } T_0 &= L_r \\ \text{time constant } T &= t(0.632) - t(0) \end{aligned}$$

โดยที่ $t(0.632)$ คือเวลาที่ process reaction curve มีค่าเท่ากับ 63.2 % ของค่าสุดท้าย

Studies ได้พบว่าการประมาณค่า time constant ของ first order lag จากค่า $t(0.632)$ นั้นเป็นการประมาณค่าที่ดีกว่าการหาจากสมการที่ 28.

Ziegler และ Nichols ได้กำหนดความสัมพันธ์ในการปรับค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของหน่วยควบคุมจากค่าของ R_r และ L_r ดังนี้

1. หน่วยควบคุมแบบ proportional (P)

$$K_p = 1/L_r R_r$$

2. หน่วยควบคุมแบบ proportional-integral (PI)

$$K_p = 0.9/L_r R_r$$

$$T_i = 3.33 L_r$$

3. หน่วยควบคุมแบบ proportional-integral-derivative (PID)

$$K_p = 1.2/L_r R_r$$

$$T_i = 2.0 L_r$$

$$d = 0.5 L_r$$

ต่อมา Cohen และ Coon ได้เสนอวิธีการแห่งการกำหนดค่าอีกวิธีหนึ่งดังนี้

1. หน่วยควบคุมแบบ proportional (P)

$$K_p = (1+u/3) / (R_r L_r)$$

2. หน่วยควบคุมแบบ proportional-integral (PI)

$$K_p = 0.9(1+u/11) / (R_r L_r)$$

$$T_i = 3.33 L_r(1+u/11) / (1+11u/5)$$

3. หน่วยควบคุมแบบ proportional-integral-derivative (PID)

$$K_p = 1.35(1+u/5) / (R_r L_r)$$

$$T_i = 2.5 L_r(1+u/5) / (1+3u/5)$$

$$T_d = 0.37 L_r / (1+u/5)$$

โดยที่ $u = R_r L_r / K$

เงื่อนไขของค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของหน่วยควบคุมแต่ละแบบที่ได้คิดขึ้นนั้นโดย Ziegler และ Nichols หรือ Cohen และ Coon นั้นก็ที่จะทำให้ผลตอบสนองของระบบที่ถูกควบคุมมีอัตราการเสื่อม 1/4

ตารางที่ 2. จะสรุปถึงค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของหน่วยควบคุมแต่ละแบบที่ถูกกำหนดโดย Ziegler-Nichols และ Cohen-Coon จากวิธีของ process reaction curve

หน่วยควบคุม	Ziegler-Nichols	Cohen-Coon
P	$K_p = 1/L_r R_r$	$K_p = (1+u/3) / (R_r L_r)$
PI	$K_p = 0.9/L_r R_r$	$K_p = 0.9(1+u/11) / (R_r L_r)$
	$T_i = 3.33 L_r$	$T_i = 3.33 L_r (1+u/11) / (1+11u/5)$
PID	$K_p = 1.2/L_r R_r$	$K_p = 1.35(1+u/5) / (R_r L_r)$
	$T_i = 2.0 L_r$	$T_i = 2.5 L_r (1+u/5) / (1+3u/5)$
	$T_d = 0.5 L_r$	$L_d = 0.37 L_r / (1+u/5)$

หมายเหตุ 1. ค่าของ L_r , R_r อ้างตามรูปที่ 13.

ตารางที่ 2. ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของหน่วยควบคุมที่ถูกกำหนดจากวิธีของ process reaction curve

UT37/UT38
Digital Indicating Controller
Initial Setting Manual

Instruction Manual

CONTENTS

1. HANDLING PRECAUTIONS	2
1.1 Confirmation of Specifications and Accessories	3
1.2 Structure and Function	4
1.3 Confirmation of Measurement Input Range Code and Control Output Type Code	5
1.4 Before Beginning Operation	6
2. HOW TO CHANGE INPUT/OUTPUT TYPE	7
2.1 How to Change the Input Range Code	8
2.2 How to Change the Control Output Type Code (only for UT37)	10
3. VARIOUS SETTING AND MODE SELECTION USING DIP SWITCH	11
3.1 Setting of Control Output Value for Abnormality	11
3.2 Setting of Secondary Setpoint (2.SP)	11
3.3 Selection of Operation/Setup Parameter Setting Mode	12
4. MOUNTING	13
4.1 Mounting Location	13
4.2 Installation Procedure	13
4.3 External Dimensions and Panel Cut Dimensions	14
5. WIRING	16
5.1 How to Wire	16
5.2 Cautions	17
5.3 Terminal Wiring Diagram	18
6. FRONT PANEL DISPLAY PANELS AND CONTROL KEYS	22
7. KEY OPERATION	24
8. OPERATION PARAMETERS	26
8.1 Operation Parameter Setting Flow	26
8.2 Operation Parameter List	28
8.3 Description of Operation Parameters	30
9. SETUP PARAMETERS	36
9.1 Setup Parameter Setting Flow	36
9.2 Setup Parameter List	38
9.3 Description of Setup Parameters	42
9.3.1 Parameters for Key Lock	42
9.3.2 Parameters for Measure Input	43
9.3.3 Parameters for Remote Setting Input	41
9.3.4 Parameters for Target Setpoint (SP)	44
9.3.5 Control Parameters	48
9.3.6 Parameters for Retransmission Output and Alarm	51
9.3.7 Valve Calibration Parameters (Only for UT38)	54
10. OTHER FUNCTIONS	55
10.1 Ceased Operation	55
10.2 Transmitter Loop Power Supply	56
11. STANDARD SPECIFICATIONS	57

IM 5B4B7-01E
1893, June, 2nd Edition


YOKOGAWA
Yokogawa Electric Corporation

1. HANDLING PRECAUTIONS

The controller comes with two instruction manuals for your reference: This Initial Setting Manual and the separate Operation Manual.

Initial Setting Manual
<ul style="list-style-type: none"> ◎ Handling Precautions ◎ How to change input/output type ◎ Mounting ◎ Wiring ◎ Front panel displays and control keys ◎ Parameter lists and description ◎ Cooperated operation (General) ◎ Specifications

Operation Manual
<ul style="list-style-type: none"> ◎ Cautions ◎ Key operation <ul style="list-style-type: none"> • Setting Setpoint • Setting operation parameters <ul style="list-style-type: none"> • Alarm values • PID constants and others. ◎ Operation <ul style="list-style-type: none"> • Run/Stop • Mode selection and others ◎ Maintenance and Countermeasures against abnormality



For details, see the table of contents.

1.1 Confirmation of Specifications and Accessories

Confirm that the delivered controller has the same model and suffix codes specified in ordering.

Model and Codes

Model	Suffix Code	Description
UT37		Digital Indicating Controller (Continuous/Time-Proportional PID Output Type)
UT38		Digital Indicating Controller (Position-Proportional PID Output Type)
Optional codes	/RET	Retransmission Output Signal (4 to 20 mA DC)
	/RSP	Remote Setting Input
	/RS422	RS-422A Communication Interface
	/LPS	Transmitter Loop Power Supply

Confirm that the following items are all properly included.


- UT37 or UT38 controller 1
- Bracket (for mounting) 2
- Unit label 1
- Instruction Manual: Initial Setting Manual 1
- Instruction Manual: Operation Manual 1
- Instruction Manual: Communication Manual 1*

* This item is included only when the optional code /RS422 is specified.

4

1.2 Structure and Function

- UT37 or UT38 is made up as the below.



1.3 Confirmation of Input Range Code and Control Output Type Code


- Unless otherwise specified, UT37/UT38 is shipped from the factory with the following input range code and control output type code set.

	Input range code	Control Output type code
UT37	0 (TC: Type K, -200 to 1200°C) DIP switch No.1: ON	0 (Time-proportional PID/relay output)
UT38	0 (TC: Type K, -200 to 1200°C) DIP switch No.1: ON	Position-proportional PID output (No change of type is allowed.)

- The controller is also shipped from the factory with the control action set to reverse action.
- If any input/output type change is required for operation, see "2. How to Change Input/Output Type."

1.4 Before Beginning Operation

Prepare for use according to the flow chart below.



Note 1: This instrument itself has no power switch. It will begin to operate and generate a control output as soon as power is supplied to it. We recommend that the device to be controlled not be connected until immediately before operation is to begin.


Note 2: The parameters and setpoint (SP) for this instrument will be set when shipped from the factory as described in Operation Parameter List.

2. HOW TO CHANGE INPUT/OUTPUT TYPE

In the UT37/UT38, the measurement input range code and the control output type code can be changed using a switch provided in the internal assembly.

Draw out the internal chassis, following the procedure described below:

- ① Turn Off UT37/UT38 power.
- ② Pressing the stopper at the bezel bottom, pull the internal chassis forward.




Note: After changing is completed, insert the chassis into the case and then turn ON power.

2.1 How to Change the Input Range Code.

Change the input range code using the DIP switch No.1 and rotary switch (A) (p.7)

Use a jeweler's screwdriver (precision screwdriver) to set the arrow mark on the rotary switch (A) to the desired input range code No. (Unless otherwise specified, the input range code is preset to "TC: Type K, -200 to 1200°C" on shipment.)




To select the thermocouple (TC) input type, set No.1 DIP switch to ON.

Table 1. Thermocouple Input Range Code

TC Type	Instrument range	DIP Switch No.1	Input Range Code (Note 1)
K	-200-1200°C		0
K	-199.9-999.9°C		1
K	-199.9-500.0°C		2
J	-199.9-800.0°C		3
T	-199.9-400.0°C		4
T	0.0-400.0°C		5
B	-199.9-200.0°C		6
B	0-1800°C	ON	7
S	0-1700°C		8
R	0-1700°C		9
N	0-1300°C		A
W	0-2300°C		B
E	-199.9-800.0°C		C
L	-199.9-800.0°C		D
U	-199.9-400.0°C		E
U	0.0-400.0°C		F

Note 1: Set the arrow mark on the rotary switch (A) to the desired input range code No. (In the above illustration, Type J thermocouple is selected.)

To select the resistance temperature detector (RTD)/direct current voltage (DCV) input type, set No.1 switch to OFF.



To select RTD/DCV input type, set Dip switch No.1 to OFF.

Table 2. RTD/DCV Input Range Code

RTD/DCV Type	Instrument range	DIP Switch No.1	Input Range Code (Note 2)
Pt100	-199.9-500.0°C		0
	0.0-200.0°C		1
	0.0-100.0°C		2
	-100.0-100.0°C		3
Pt100	-199.9-400.0°C		4
	-199.9-500.0°C		5
	0.0-200.0°C		6
	0.0-100.0°C		7
	-100.0-100.0°C		8
	-199.9-200.0°C		9
0-10mV	Scaling available in the following four ranges.	OFF	A
0-10mV	-199.9 - 999.9		B
0-1V	-19.99 - 99.99		C
0-5V	-1.999 - 9.999		D
0-10V	(Decimal point position can be changed.)		E
			F

Note 2: Set the arrow mark on the rotary switch (A) to the desired input range code No. (In the above illustration, "DC voltage: 1 to 5V" is selected.)



Note: After changing is completed, insert the chassis into the case and then turn ON power. Set to °C or °F the engineering unit by the parameter: UNI (Setup parameter for measured input)

2.2 How to Change the Control Output Type Code (Only for UT37)

To change the control output type code, set the arrow mark on the rotary switch (B) to the desired control output type code No. using a jeweler's screwdriver. (Unless otherwise specified, the control output type code is preset to "Time-proportional PID (relay) output" on shipment.)



Set the arrow mark on the rotary switch (B) to the desired control output type code No. (In this illustration, the continuous output PID is specified.)

Control output type	Specifications	Control output type code
Time-proportional PID (relay) output (Note 1)	Contact capacity: 250V AC, 3A (resistive load) Cycle time: 1 to 240 sec (selectable)	0
Time-proportional PID (voltage pulse) output	ON voltage: Approx. 12V DC or more OFF voltage: 0.1V DC or less (load resistance: 600Ω or more) Cycle time: 1 to 240 sec (selectable)	1
Continuous PID output	Output current: 4 to 20mA DC (Load resistance: 600Ω or less) Accuracy: ±0.3% (of output span) Output update period: 200ms	2
ON/OFF relay output (Note 1)	Contact rating: 250V AC, 3A (resistive load) Output update period: 200ms	3


Note 1: If the control output relay deteriorates it should be replaced. The UT37 and UT38 use DSP1-DC12V relays (Matsushita Electric). They may be ordered from your YOKOGAWA SALES REPRESENTATIVE or MATSUSHITA ELECTRIC OFFICES.

3. VARIOUS SETTING AND MODE SELECTION USING DIP SWITCH

The DIP switch is provided on the internal chassis. (For how to draw out the assembly, see p.7. All DIP switch are preset to ON on shipment.)


3.1 Setting of Control Output Value for Abnormality (Refer to IMSB4B7-20E, chapter 7)

To set the output value for abnormality to 0% (or less) or 100% (or more), turn ON or OFF DIP switch No.2.




3.2 Setting of Secondary Setpoint (2.SP)

To set the secondary setpoint (2.SP), turn OFF DIP switch No.3. When DIP switch No.3 remains set to ON, the secondary setpoint cannot be setup. (When "2.SP" setting mode is selected, the operation parameter setting items exclusive to "2.SP" must be additionally set. See p.29.)



3.3 Selection of Operation/Setup Parameter Setting Mode

To select the operation parameter setting mode, turn ON DIP switch No.4. To select the setup parameter setting mode, turn OFF DIP switch No.4.



Note: To call up the selected operation parameter setting mode, press the **SET/ENT** key for three sec or more on the operation display panel. (See p.24)

4. MOUNTING

4.1 Mounting Location

To mount the controller, select a location as described below, where:

- (1) There is no mechanical vibration.
- (2) No corrosive gases are present.
- (3) Temperature is near the room temperature (23°C) and of low variation.
- (4) The controller is not subject to strong direct radiant heat.
- (5) The controller is not affected by electromagnetic fields.
- (6) The controller is not exposed to water splash or rain fall.

4.2 Installation Procedure

- (1) Insert this controller into the panel cutout from the front of the panel.
- (2) Mount the controller to the panel using the attached mounting brackets. When mounting, never fasten the brackets too tightly.

CAUTION





CAUTION: WHEN MOUNTING ON OR OVER A COMBUSTIBLE SURFACE, A PLATE OF AT LEAST 1.43mm GALVANIZED OR 1.6mm UNCOATED STEEL EXTENDED AT LEAST 150mm BEYOND THE EQUIPMENT ON ALL SIDES MUST BE INSTALLED

and

AVERTISSEMENT: LORSQUE L'APPAREIL EST INSTALLÉ SUR OU AU-DESSUS D'UNE SURFACE COMBUSTIBLE, ON DOIT PRÉVOIR UNE PLAQUE D'ACIER GALVANISÉ D'AU MOINS 1.43mm OU UNE PLAQUE D'ACIER SANS REVÊTEMENT DE 1.6mm SE PROLONGEANT SUR AU MOINS 150mm TOUT AUTOUR DE L'APPAREIL.

4.3 External Dimensions and Panel Cut Dimensions (Unit: mm)

(Common to both UT37 and UT38.)



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5. WIRING

5.1 How to Wire


Referring to "5.3 Terminal Wiring Diagram," make wiring connection according to the following descriptions.

- (1) For thermocouple inputs, use the proper compensation leadwires.
- (2) For RTD (Resistance Temperature Detector) inputs, use three wires each of which have low resistance and all of which have equal wire resistance.
- (3) For power supply wiring, use leadwires or cables which have performance characteristics equivalent to, or better than, 600V grade polyvinyl chloride insulated wires (JIS C3307). If necessary, insert a noise filter into the power supply circuit.
- (4) Perform grounding with a thick wire whose cross section is 2 mm² or more, so that the grounding resistance is 100Ω or less.
- (5) Correctly install input circuit wiring so as not to induce noise.
 - (a) Install input circuit wiring, keeping the circuits away from the power circuits and ground circuits.
 - (b) For noise due to static induction, use of shielded wire is recommended. Connect the shield wire to the earth terminal of the controller UT37/UT38 as necessary. (Be careful not to create two-point grounding as a result.)
- (6) When connecting wires to each terminal, it is recommended to use a crimping terminal lug with an insulating sleeve (for ISO 3.5 mm screws.)


5.2 Cautions

- (1) No fuse or power switch is provided for the controller. If necessary, provide them outside the controller.
Use a time lag fuse of 250V, at a rated current of 1A.
- (2) When a relay contact output exceeds the contact capacity (250V AC, 3A, resistive load for control output and 250V AC, 1A, resistive load for the alarm outputs), use an auxiliary relay for turning ON/OFF the load.
- (3) If an inductive load such as an auxiliary relay is used for the relay contact output circuit, connect a CR network (for AC) or a diode (for DC) in parallel, as a surge suppressor circuit for spark elimination.

● For DC Relay:




● For AC relay:




5.3 Terminal Wiring Diagram

UT37




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

UT38



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


6. FRONT PANEL DISPLAY PANELS AND CONTROL KEYS



No.	Display	Function
①	AL1 ○ (Alarm 1 lamp)	Lights when alarm 1 is activated.
②	AL2 ○ (Alarm 2 lamp)	Lights when alarm 2 is activated.
③	REM ○ (Remote mode indicating lamp)	Lights in REM (remote setting) mode. [Extinguishes in LOCAL (local setting) mode.]
④	STP ○ (Stop mode indicating lamp)	Lights in STP (operation stop) mode. [Extinguishes in RUN (operation) mode.]
⑤	○ ○ (Output monitor)	Functions only for UT38. ○ lights for L side output and ○ for H side output.
⑥	BBBB (PV display)	Displays measured value (PV).
⑦	▢▢▢▢▢▢ (Setpoint and parameter display)	Displays the setpoint (SP) and various parameters.
⑧	MAN O (Manual mode execution display lamp)	Lights in MAN (manual operation) mode. [Extinguishes in AUTO (automatic operation) mode.]
⑨	ATO (Auto-Tuning execution display lamp)	Flashes during auto-tuning.
⑩	◀ ▢ ▶ (Deviation monitor)	When deviation (PV-SP) is within ±1.0% of full scale (F.S.), ▢ (green) lights. If it is over +1.0% of F.S., ▶ (orange) lights. If it is under -1.0% of F.S., ◀ (orange) lights. These are displayed only on operation display panel.

Key	Function
(SET/ENT)	<ul style="list-style-type: none"> Transfers each operation display panel (when pressed within three sec). Alternatively transfers the operation display panel to the operation setting display panel and vice versa (when pressed for three sec or more). Calls up each parameter setting display panel. Registers numeric values.
▼	Changes displayed numeric values of target setpoint, parameter, and output value (in the manual operation mode).
▲	▼ (down) key for decrement and ▲ (up) key for increment. These keys change the numerical value by one every time pressed, but when held down change with increasing speed.
MAN	Used for selecting AUTO (automatic) or MAN (manual) operation.

7. KEY OPERATION




- ① UT37/UT38 controller displays Operation Display. [Note that Operation Display appears only when the DIP switch No.4 is set to ON (Initialized value is ON). For approx. 2 sec after power ON, the controller displays Model, Input Range, etc., in the PV Display.]
 - ② Operation Display consists of three display panels as standard: SP Display, Output Value Display, and Timer Display (for details, see Operation Manual (IM5B4B7-20E) KEY OPERATION). To changeover each Operation Display, press **SET/ENT** key.
 - Select SP Display to change the SP value, pressing **▼** or **▲** + **SET/ENT** keys.
 - Select Output Value Display to change the control output value using **▼** or **▲** key.
 - Select Timer Display to change the timer setpoint, pressing **▼** and **▲** + **SET/ENT** keys.
 - ③ To change Operation Display to Operation Parameter Setting Display, press and hold **SET/ENT** key for three sec or more.
 - ④ To change each operation parameter item, press **SET/ENT** key within three sec.
 - ⑤ To change the (displayed) settings of each operation parameter item, use **▼** or **▲** key. (During changing, the decimal point flashes.) After changing a setting, press **SET/ENT** key to enter (register) it.
 - ⑥ Operation Parameter Setting Display is changed to Operation Display when
 - **SET/ENT** key is pressed and held for three sec or more.
 - ⑦ To change the display panel to Setup Parameter Setting Display, set the DIP switch No.2 key to OFF and turn power ON (Note 1).
 - ⑧ To change display panel for each setup parameter item, press **SET/ENT** key within three sec.
 - ⑨ To change the (displayed) settings of each setup parameter item, use **▼** or **▲** key. (During changing, the decimal point flashes.) After changing, press **SET/ENT** key to enter (register) the changed value.
- Note 1: Be sure to reset DIP switch No.4 key to ON after completing setup parameter setting.

8. OPERATION PARAMETERS

8.1 Operation Parameter Setting Flow

All operation parameters are displayed in the order of this flow chart. Note that some parameters are displayed only by UT38 and other parameters are displayed only under special conditions.



- * Displayed only when /RSP (option) is specified. RT and RBS are not displayed when RSL (setup parameter) is OFF.
- ** Displayed only for UT38.
- Displayed only when "2.SP" is set. "1" is added on the displays of SP and P through OL, meaning No.1 (main).

1.SP

*** Only HY is displayed when ON/OFF relay output is specified (see p.10). P, I, D, MR, OH, and OL as well as those for secondary SP are not displayed.

8.2 Operation Parameter List

Display	Setting Item	Setting Range	Initial set value	Customer's set value	Reference page
R1 (A1)	Alarm 1	• EU (0%) to EU (100%) for PV (inquired value) alarm • EU (0%) S to EU (100%) S for deviation alarm • OFF or 0.00 to 50.99 min/sec (or hour/min) for A1 timer	EU (100%) as PV high limit alarm		P.30
R2 (A2)	Alarm 2		EU (0%) as PV low limit alarm		P.30
RE (RT)	Ratio	0.000 ~ 9.999	1.000		P.30
RS (RBS)	Remote bias	EU (-100%) S ~ EU (100%) S	EU (0%) S		P.30
RL (R/L)	Remote/Local mode selection	LOCL (local) or REM (remote)	LOCL		P.30
SC (SC)	"SUPER" function ON/OFF	ON or OFF	OFF		P.31
RE (AT)	Auto-tuning ON/OFF	ON or OFF	OFF		P.31
DB (DB)	Dead Band (only for UT38)	1.0 ~ 10.0% (Percentage to computed control output value)	3.0%		P.32
RY (R1Y)	Relay hysteresis (only for UT38)	0.1 ~ 0.5% (Percentage to computed control output value)	0.5%		P.32
SP (SP)	Setpoint (main)	EU (0%) ~ EU (100%)	EU (0%)		P.32
2SP (2.SP)	Secondary setpoint	EU (0%) ~ EU (100%)	EU (0%)		P.33

Display	Setting Item	Setting Range	Initial set value	Customer's set value	Reference page
P (P)	Proportional band	0.1 ~ 999.9%	5.0%		P.33
I (I)	Integral time	OFF or 1 ~ 6000 sec	240 sec		P.34
D (D)	Derivative time	OFF or 1 ~ 6000 sec	60 sec		P.35
MR (MR)	Manual reset value	-5.0 ~ 105.0%	50.0%		P.35
HY (HY)	ON/OFF control hysteresis	EU (0.0%) S ~ EU (100.0%) S	EU (0.5%) S		P.35
OH (OH)	Output high limit value	-5.0 ≤ OL < OH ≤ 105.0%	100.0%		P.35
OL (OL)	Output low limit value	(Percentage to computed control output value)	0.0%		P.35
2P (2.P)	Proportional band for secondary SP	0.1 ~ 999.9%	5.0%		P.35
2I (2.I)	Integral time for secondary SP	OFF or 1 ~ 6000 sec	240 sec		P.35
2D (2.D)	Derivative time for secondary SP	OFF or 1 ~ 6000 sec	60 sec		P.35
2MR (2.MR)	Manual reset value for secondary SP	-5.0 ~ 105.0%	50.0%		P.35
2HY (2.HY)	ON/OFF control hysteresis for secondary SP	EU (0.0%) S ~ EU (100.0%) S	EU (0.5%) S		P.35
2OH (2.OH)	Output high limit value for secondary SP	-5.0 ≤ OL < OH ≤ 105.0%	100.0%		P.35
2OL (2.OL)	Output low limit value for secondary SP	(Percentage to computed control output value)	0.0%		P.35

8.3 Description of Operation parameters (1/3)

Parameter	Description
Alarm 1 Al (A1)	<ul style="list-style-type: none"> Set alarm 1 and alarm 2 values. For AL1 and AL2 (setup parameters) to select alarm type, see p.40. The unit of A1 is hour/min or min/sec when A1 is set as timer function (see p.52).
Alarm 2 A2 (A2)	
Ratio rE (RT)	<p>RT and RBS are provided only when /RSP (option) is specified.</p> <ul style="list-style-type: none"> Set ratio and remote bias so that the controller can be adapted to applications such as load distribution on a zone basis or air fuel ratio control. The ratio is set as Ratio = 1, when the remote setting input span corresponds to the measured input span and represented with magnification to 1.
Remote bias rbs (RBS)	
Remote/Local mode selection r/L (R/L)	<p>R/L is provided only when /RSP (option) is specified.</p> <p>LOCL (Local) and REm (Remote) are switched by pressing each key.</p> <p>(Local and Remote can be also switched by using external terminals. Key-pressing selection is subject to external terminal selection.)</p>

Parameter	Description
"Super" function ON/OFF SL	<p>Use "Super" function (overshooting suppress function):</p> <ul style="list-style-type: none"> To prevent overshooting. To increase startup speed. To accommodate frequent load variations.
Auto-tuning ON/OFF AL (AT)	<p>When auto-tuning is started (AT "ON"), the control output becomes 100% (or OH). The controller maintains the 100% (OH) output until PV reaches SP. If PV exceeds SP, the control output becomes 0% (or OL). The controller repeats this cycle three times, automatically determining the PID constant (Note).</p>

Note: Auto-tuning can be started when UT37/UT38 operates AUTO and RUN mode.

8.3 Description of Operation Parameters (2/3)

Parameter	Description
Dead Band db (DB)	<p>Only UT38 displays DB and RHY.</p> <ul style="list-style-type: none"> Set dead band (DB) and relay hysteresis (RHY) to prevent relays (or motors) for position-proportional PID output from being frequently activated. DB is set for output action between two relays and RHY for each relay. When difference between computed PID output value and position signal at that time falls within the dead band, neither direct nor reverse action relays are activated. If the above difference exceeds the dead band on the positive side, direct action relays are activated. If the difference exceeds the dead band on the negative side, reverse action relays are activated (during reverse action).
Only for UT38 Relay hysteresis rhy (RHY)	<p>Hysteresis of position-proportional output relay</p> <p>Hysteresis of position-proportional output relay</p> <p>"Reverse" output ON</p> <p>"Direct" output ON</p> <p>Neutral output OFF</p> <p>Dead band</p> <p>0</p> <p>+</p> <p>(Computed PID output value — position signal)</p>
Only for UT38 Setpoint SP (SP)	<p>Setpoint (SP) can be changed in the operation display panel. (See Operation Manual (IMSB4B7-2)) KEY OPERATION</p> <p>SP parameter allows the controller to display/change SP value while control is performed on secondary setpoint basis.</p> <p>1.SP is displayed when secondary setpoint is setup.</p>

Parameter	Description
Secondary setpoint 2.SP (2.SP)	<p>"2.SP" is displayed only when "2.SP" setting mode" is selected by turning OFF DIP switch No.3 (See p.11). To change SP to "2.SP" and vice versa, use external contact terminals described below.</p> <p>When "2.SP" setting mode is selected, Parameter Setting Display shows each display from Proportional band for "2.SP" to Low Output Limit Value (2.OL) for secondary SP, as shown in Operation Parameter Setting Flow (see p.26).</p>
Relay hysteresis	<p>OFF (open): SP (Setpoint)</p> <p>ON (closed): "2.SP" (secondary setpoint)</p> <p>Volt-free contact (Contact capacity 12V DC and 10mA or more)</p>
Proportional band P (P)	<p>The proportional action control (P action) is a control method which generates control outputs whose values are proportional to deviations. For the control method, the measured-value changing (or deviation) which corresponds to 0 to 100% changing of control output (compounded control output) must be represented in percentage. The changing rate in percentage is referred to as proportional band.</p> <p>When a measured value agrees with the setpoint, the output is generally 50%.</p> <p>In the proportional action, output oscillation which is a disadvantage of ON/OFF action can be eliminated.</p> <p>Direct action</p> <p>Reverse action</p> <p>100%</p> <p>50%</p> <p>0%</p> <p>Output</p> <p>Setpoint</p> <p>Measured value or deviation</p> <p>Proportional band (P)</p> <p>- deviation</p> <p>+ deviation</p> <p>Deviation = Measured value (PV) — Setpoint</p>


8.3 Description of Operation Parameters (3/3)

Parameter	Description
Integral time I (I)	<p>In P action, the measured value does not necessarily agree with the setpoint and deviation may occur. The integral action [I] is a control method which automatically adjusts control outputs so that any deviation as described above is zero. I action uses a value, referred to as Integral Time, to determine output variation rate corresponding to the deviation. The shorter the integral time, the stronger the integral action (the larger the output variation rate).</p> <p>I action is usually used in combination with P action, as PI action. In this PI action, integral time [I] is the duration which the output controlled only by I action requires until it is equal to the output controlled only by P action after a step input is applied.</p>
Derivative time D (D)	<p>If the time constant or dead time of controlled system is large, P or PI action may cause the response to be late or to generate overshoot, leading the control system to an unstable state. Derivative action (D action) can control the output so that it is proportional to the input (derivative) rate-of-change, attaining faster response and more stable operation of the control system.</p> <p>D action is used in combination with P or PI action, as PID or PID action.</p> <p>In PD action, the derivative time [D] is duration which the output controlled only by P action requires until it becomes equal to the output controlled only by D action after a ramp input (a constant rate-of-change input) is applied. The longer the derivative time, the stronger the derivative action.</p>

Parameter	Description
Manual reset value MR (MR)	MR is effective only when integral time (I) is turned OFF. P and PD actions cannot always eliminate deviation, which is called offset. To eliminate the offset, adjust the manual reset value. (Integral action automatically performs this reset operation.)
ON/OFF control hysteresis HY (HY)	<p>HY is displayed only when ON/OFF relay output is selected using rotary switch (B) (seep. 10).</p> <p>ON/OFF control hysteresis is an operation gap which is set around ON/OFF operating point to prevent control output from chattering.</p>
Output high limit value OH (OH)	<p>The parameters limit the control output operating range between OL and OH values. OL and OH are useful to specify the maximum and minimum output values for system protection.</p>
Output low limit value OL (OL)	<p>The parameters from Proportional Band for secondary SP (2.P) to Low Output Limit Value for secondary SP (2.OL) are not explained, because their functions are virtually the same as those from Proportional Band (P) to Low Output Limit Value (OL).</p>

9. SETUP PARAMETERS

9.1 Setup Parameter Setting Flow



(Note) **[P-P]** is displayed on the Setpoint and parameter display (left side). "U" express, **▼** key and "U" does **▲** key. Parameter group is moved to the next by pressing **◀** or **▶** key, for example, from Key lock to Measured input.

** RET, RTL and RTL are displayed only when /RET is specified.
 *** Direct/Reverse action switching during 2.SP control

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

9.2 Setup Parameter List (1/2)

Related function	Code	Setting Item	Setting Range	Initial value	Customer's set value	Reference page		
Key lock	dAL (DAT)	Key lock	OFF or ON	OFF (Unlocked)		P.42		
	AAL (A/M)	Key lock	OFF or ON	OFF (Unlocked)		P.42		
	rLL (R/L)	Remote/Local switch lock	OFF or ON	OFF (Unlocked)		P.42		
	PAR (PAR)	Operation parameter setting/ changing lock	OFF or ON	OFF (Unlocked)		P.42		
	PiD (PID)	PiD parameter setting/ changing lock	OFF or ON	OFF (Unlocked)		P.42		
	Pd (PD)	Decimal point position	0, 1, 2, or 3	1		P.43		
	rH (RH)	Measurement range maximum value	EU (0%) ≤ RL < RU ≤ EU (100%)	EU (100%) 100 for linear input		P.43		
	rL (RL)	Measurement range minimum value	EU (0%) ≤ RL < RU ≤ EU (100%)	EU (0%) 10.0 for linear input		P.43		
	Uni (UNI)	Engineering unit	°C or F	°C		P.43		
	bS (BS)	Measured input bias	EU - 100.0%JS ~ EU (100.0%JS)	EU (0.0%JS)		P.43		
Measured input	FL (FL)	Measured input filter	OFF, 1 ~ 120 sec.	OFF (No filter)		P.43		
	Scpoint (SP)	SPH (SPH)	Scpoint high limit value	Measurement range maximum value	Same as RH		P.44	
		SPL (SPL)	Scpoint low limit value	Measurement range minimum value	Same as RL		P.44	
		UPR (UPR)	SP up-ramp slope	OFF or EU (0%) S/hr or min (Specify when setting "TMU.")	OFF (No slope)		P.45	
		UPR (UPR)	SP down-ramp slope	OFF or EU (0%) S/hr or min (Specify when setting "TMU.")	OFF (No slope)		P.45	
		SPT (SPT)	SP tracking selection	OFF or ON	ON (Tracking is specified.)		P.46	
		PVT (PVT)	PV tracking selection	OFF or ON	OFF (Tracking is not specified.)		P.47	
		TMU (TMU)	Slope setting unit	0 (hr) or 1 (min)	0 (hr)		P.47	
		Remote setting input	RMH (RMH)	Remote setting input range maximum value	-1999 ≤ RML < RMH ≤ 9999	Same as RH		P.44
			RML (RML)	Remote setting input range minimum value	-1999 ≤ RML < RMH ≤ 9999	Same as RL		P.44
RFL (RFL)			Remote setting input filter	OFF, 1 ~ 120 sec	OFF (No filter)		P.44	
RSL (RSL)	Remote setting input, Ratio, Ratio bias ON/OFF		OFF or ON	OFF		P.44		
SPH (SPH)	Scpoint high limit value		Measurement range maximum value	Same as RH		P.44		
SPL (SPL)	Scpoint low limit value		Measurement range minimum value	Same as RL		P.44		
UPR (UPR)	SP up-ramp slope		OFF or EU (0%) S/hr or min (Specify when setting "TMU.")	OFF (No slope)		P.45		
UPR (UPR)	SP down-ramp slope		OFF or EU (0%) S/hr or min (Specify when setting "TMU.")	OFF (No slope)		P.45		
SPT (SPT)	SP tracking selection		OFF or ON	ON (Tracking is specified.)		P.46		
PVT (PVT)	PV tracking selection		OFF or ON	OFF (Tracking is not specified.)		P.47		
TMU (TMU)	Slope setting unit	0 (hr) or 1 (min)	0 (hr)		P.47			

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

9.2 Setup Parameter List (2/2)

Related function	Code	Setting Item	Setting Range	Initial value	Customer's set value	Reference page
Control output	dr (DR)	Direct/reverse action operation switch	0 (Reverse) or 1 (Direct)	0 (Reverse)		P.48
	opr (OPR)	Output rate-of-change limit	OFF; 0.1 ~100.0% per sec (of output value)	OFF		P.48
	pst (RST)	Preset output value	-5.0 to 105.0% (of output value)	0.0%		P.49
	rst (RST)	Restart code	0, 1 or 2	0 (Continuing after power recovery)		P.49
	ct (CT)	Cycle time	1 ~ 240 sec	30 sec		P.49
Retransmission output and alarm	2.dr (2. DR)	Direct/Reverse action switch during 2.SP comm	0 (Reverse action) or 1 (Direct action)	0 (Reverse action)		P.50
	dis (DIS)	DI selection	0 (Run/Stop) or 1 (AUTO/MAN)	0 (Run/Stop) (②-④)		P.50
	ret (RET)	Retransmission output selection	0, 1, 2, 3 or 4	0		P.51
	rth (RTII)	Retransmission range maximum value	EU(0.0%)~RTL<RTII>EU (100.0%)	Same as RTI		P.51
	rtl (RTL)	Retransmission range minimum value	Same as RL	Same as RL		P.51
	rl (AL.1)	Alarm 1 type	OFF, 1 ~ 24	1 (Measured value high limit)		P.51

Related function	Code	Setting Item	Setting Range	Initial value	Customer's set value	Reference page
Retransmission output and alarm	AL2 (AL.2)	Alarm 2 type	OFF, 1 ~ 20	2 (Measured value high limit)		P.51
	HY1 (IIY.1)	Alarm 1 hysteresis	EU(0.0%)~EU(100.0%)S	EU(0.5%)S		P.54
	HY2 (IIY.2)	Alarm 2 hysteresis	EU(0.0%)~EU(100.0%)S	EU(0.5%)S		P.54
Communication	bps (BPS)	Baud rate	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 BPS	9600BPS		See Instruction Manual (Communication Manual)
	par (PAR)	Parity	NONE, EVEN or ODD	NONE (No parity)		
	stp (STP)	Stop bit	1 (1 bit) or 2 (2 bit)	1 (1 bit)		
	dl (DLN)	Transmission bit length	7 (7 bit) or 8 (8 bit)	8 (8 bit)		
	adr (ADR)	Communications address	1 to 98 (or 99 for coordination operation) (the maximum number of units to be connected is 16)	1		
	brs (V.RS)	Valve position reset	To reset the valve position to the pre-adjustment status, register "1"	—		
	rl (V.L)	fully closed position setting	Approx. 0%	—		
rh (V.II)	Fully open position setting	Approx. 100%	—			

9.3 Description of Setup Parameters

9.3.1 Parameters for Key Lock


Select ON (Key Lock) or OFF (No Key Lock) for the following parameters. Key Lock is provided against mis-operation. Operation display panel can be changed in Key Lock mode.

Parameter	Description (for Key Lock status)
Key lock DLK (DAT)	Disables you to set and change all parameters by key operation (except the key operation for canceling this Key Lock status).
Key lock AM (A/M)	Disables you to switch AUTO (automatic operation) / MAN (manual operation) using (A/M) key. • AUTO/MAN can be selected using external contact even when this parameter is set to ON.
Remote/Local switch lock RL (R/L)	Disables you to switch REM (remote)/LOCL (local) by key operation. (When this is set to ON, "R/L" parameter display disappears.) REM/LOCL can be selected using external contact.
Operation parameter setting/ changing lock PAR (PAR)	Disables you to set and change operation parameters by key operation.
PID parameter setting/ changing lock PID (PID)	Disables you to set and change the following operation parameters: P, I, D, MR, HY, OH, OL, 2.P, Z.I, 2.D, 2.MR, 2.HY, 2.OH, and 2.OL. (When this is set to ON, parameter displays disappear.)

9.3.2 Parameters for Measured Input




Parameter	Description
Decimal point position PD (PD)	Set decimal point position of input range for voltage input such as 1 to 5V DC. 0 : -1999 to 9999 (No decimal point) 1 : -199.9 to 999.9 (Up to first decimal point position) 2 : -19.99 to 99.99 (Up to second decimal point position) 3 : -1.999 to 9.999 (Up to third decimal point position)
Measurement range maximum value RH (RH)	Set the maximum and minimum values in a instrument range code to fix a measurement range as needed. Instrument range: -100% to 100% (100%: EU(100.0%)) Measurement range: Minimum value -10% to Maximum value 10%
Measurement range minimum value RL (RL)	Meter accuracy is not subject to measurement range changing.
Engineering unit UNI (UNI)	Set to °C or °F the engineering unit for temperature input (through TC or RTD). The unit cannot be set for voltage input. (Use an attached "unit" label.)
Measured input bias BS (BS)	Adds bias value to measured input value for the display and control. $\text{Measured value for the display and control} = \text{Measured input value} + \text{bias value}$ $\text{Bias value} = \text{EU}(-100.0\%)S - \text{EU}(100.0\%)S$
Measured input filter FL (FL)	Useful when noise in input signals causes noticeable fluctuation of displayed value. Set the parameter as a time constant of the first-order lag type filter. The longer the time constant, the better the filtering performance. Input → 2 sec filtering → 10 sec filtering

9.3.3 Parameters for Remote Setting Input

Parameter	Description
Remote setting input range maximum value RMH (RMH)	RMH and RML are set for scaling of remote setting input and not subject to instrument range. 
Remote setting input range minimum value RML (RML)	
Remote setting input filter RFL (RFL)	Remote setting input signal can be filtered. The function is the same as that of measured input filter (see p.43).
Remote setting input, ratio, ratio bias RSL (RSL)	Set RSL as ON when the function ratio and ratio bias is needed. RT and RBS is effective when RSL is set as ON (see p.30).

9.3.4 Parameters for Setpoint (SP)

Parameter	Description
Setpoint high limit value SPH (SPH)	SPH and SPL limit Setpoint range within Measurement range. This is effective for Remote setting input.
Setpoint low limit value SPL (SPL)	

Parameter	Description
SP up-ramp slope UPR (UPR)	Respectively set ascending and descending slope (rate-of-change) when rapid changing of setpoint (SP) is not desirable or when SP must be changed at a constant gradient (slope). Available in the following three cases. ① When target setpoint is changed: 
SP down-ramp slope DRR (DNR)	
Slope setting unit (TMU)	② When setpoint is switched to secondary setpoint ("2.SP") and vice versa: 
	③ When power is turned ON (or power failure is recovered); SP value changes at the gradient (slope) from the current measured value (PV) to setpoint. 

Parameter	Description
SP tracking selection SPT (SPT)	Use SPT parameter to select or not select SP Tracking. When SP Tracking is selected, the local (internal) setpoint is tracked to the remote setpoint in REM (remote) mode. SP Tracking therefore suppresses output variation due to deviation caused when REM is changed to LOCAL mode. OFF: Not select ON: Select

Parameter	Description
PV tracking selection PVT (PVT)	Use PVT parameter to select or not select PV Tracking. When PV tracking is selected, the setpoint (SP) is tracked to the measured value (PV). Thereby, PV Tracking suppresses output variation caused when an operation mode is changed to AUTO and RUN mode (as shown below). OFF: Not select ON: Select ① Change from MAN (manual) and RUN (operation) to AUTO (automatic) and RUN (operation) ② Change from MAN (manual) and STOP (operation stop) to AUTO (automatic) and RUN (operation) ③ Turning ON power, setting to AUTO (automatic) and RUN (operation)
Slope setting unit TMU (TMU)	When PV tracking is selected, the setpoint (SP) is tracked once to the measured value (PV) and then to the original SP value according to rate-of-change. [Note: PV tracking is not activated when UPR or DNR is set to OFF.] Set UPR or DNR (see p.45) rate-of-change unit to [0 (hour)] or [1 (min)].

9.3.5 Control Parameters

Parameter	Description												
Direct/Reverse Action operation switch dr (DIR)	<p>The direct/reverse action determines, as shown below, whether output increases or decreases when deviation (PV - SP) is positive or negative.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PV > SP</th> <th colspan="2">PV < SP</th> </tr> <tr> <th>Reverse</th> <th>Direct</th> <th>Reverse</th> <th>Direct</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> </tr> </tbody> </table> <p>Current decreases, Current increases, Current decreases, Current increases, ON time decreases, ON time increases, ON time decreases, ON time increases, L-C closes, L-C closes, L-C closes, L-C closes.</p>	PV > SP		PV < SP		Reverse	Direct	Reverse	Direct	ON	OFF	ON	OFF
PV > SP		PV < SP											
Reverse	Direct	Reverse	Direct										
ON	OFF	ON	OFF										
Output variation direction													
Output rate-of-change limit opr (OPR)	<p>Set the output rate-of-change limit to prevent rapid output changing from imparting shock to the process or actuators. This parameter limits the output rate-of-change. (Note: Setting of output rate-of-change limit may offset the derivative action effect.)</p> <p>Example Limiting rate-of-change = 2.0 (% per sec) To change output from 0 to 100% for 50 sec, set the parameter to 2.0 (% per sec).</p>												

Parameter	Description								
Preset output value pst (PST)	<p>PST allows preset output value, neither automatic nor manual output value, to be generated when operation mode is changed from RUN to STOP. The preset output value is not limited by Output High Limit Value nor by Low Limit Value. Change the mode from STOP to RUN in balanceless-bumpless mode using external terminals ④ and ⑤. (OFF: RUN, ON: STOP)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mode</th> <th>Output</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> RUN (operation) Control program is running. </td> <td> STOP Control program is stopped. </td> </tr> <tr> <td> AUTO Output value based on computed control results </td> <td> MAN Output value entered by manual key operation </td> </tr> <tr> <td> Output </td> <td> Preset output value </td> </tr> </tbody> </table>	Mode	Output	RUN (operation) Control program is running.	STOP Control program is stopped.	AUTO Output value based on computed control results	MAN Output value entered by manual key operation	Output	Preset output value
Mode	Output								
RUN (operation) Control program is running.	STOP Control program is stopped.								
AUTO Output value based on computed control results	MAN Output value entered by manual key operation								
Output	Preset output value								
Restart code rst (RST)	<p>Select status controller enters after recovery from power failure.</p> <p>0: Controller continues the operation before power failure. 1: Controller enters MAN (manual) mode. Control output is preset-output-value described above. 2: Controller continues the operation before power failure. Control output is preset-output-value described above.</p>								
Cycle time ct (CT)	<p>Controller outputs computed PID results in the form of ON/OFF signal pulse width when it operates in time-proportional PID output (relay or voltage pulse output) mode. This output time ratio (%) corresponds to the ratio of T-on time to the cycle time.</p>								

9.3.6 Parameters for Retransmission Output and Alarm


Parameter	Description
Retransmission output selection RET (RET)	<p>Displayed only when RET (option) is specified. (4 to 20mA DC output)</p> <p>Select retransmission output signal from among the following five values.</p> <p>0 : Measured value (Corresponding to Measurement range minimum value (RL) through Measurement range maximum value (RH))</p> <p>1 : Setpoint (same as above)</p> <p>2 : Output value</p> <p>3 : Measured value (corresponding to Retransmission range minimum value (RTL) through Retransmission range maximum value (RTH))</p> <p>4 : Setpoint (same as above)</p>
Retransmission range maximum value RET (RTH)	<p>If 3 or 4 is selected for retransmission output selection (RET), the retransmission range is represented with the measurement range scaled with RTH and RTL. Accuracy is consistent with the relationship between instrument range and measurement range. (See p.43.)</p>
Retransmission range minimum value REL (RTL)	
Alarm 1 type AL1 (AL1)	<p>Assign an alarm type respectively to Type of Alarm 1 or Type of Alarm 2 by selecting a type code from the table described on the next page.</p>
Alarm 2 type AL2 (AL2)	<p>Alarm 1 type has a timer function which is available by selecting a function from the table described on the next page.</p> <p>Alarm action with standby action operates as shown below.</p> <p>Example of Measured value low limit alarm with standby action</p>

Parameter	Description												
Direct/Reverse action selection during 2.SP operation 2.dr (2. DR)	<p>Select direct or reverse action while the controller operates for secondary setpoint. (This parameter can be set independently of main setpoint control.) For direct and reverse actions, see the description of DR (p.48).</p>												
DI selection dis (DIS)	<p>Function assigned to DI terminal changes depending on whether secondary setpoint (2.SP) is set using DIP switch No.3. When secondary setpoint (2.SP) is set, select a function using this DIS parameter.</p> <table border="1"> <tr> <td>DI terminal No.</td> <td>No "2.SP" setting mode</td> <td>"2.SP" setting mode</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>AUTO/MAN (automatic/manual) Selection</td> <td>1.SP/2.SP selection</td> </tr> <tr> <td>④</td> <td>RUN/STOP (operation/stop) selection</td> <td>(I) RUN/STOP (initial value) or (II) AUTO/MAN</td> </tr> <tr> <td>⑤</td> <td>COM terminal</td> <td></td> </tr> </table> <p>When DIS is set to 0, (I) RUN/STOP is selected. When DIS is set to 1, (II) AUTO/MAN is selected.</p>	DI terminal No.	No "2.SP" setting mode	"2.SP" setting mode	③	AUTO/MAN (automatic/manual) Selection	1.SP/2.SP selection	④	RUN/STOP (operation/stop) selection	(I) RUN/STOP (initial value) or (II) AUTO/MAN	⑤	COM terminal	
DI terminal No.	No "2.SP" setting mode	"2.SP" setting mode											
③	AUTO/MAN (automatic/manual) Selection	1.SP/2.SP selection											
④	RUN/STOP (operation/stop) selection	(I) RUN/STOP (initial value) or (II) AUTO/MAN											
⑤	COM terminal												
Only when 2.SP is used													

Timer function operation is described below.

Timer function turns ON the relay output for alarm 1 when time specified (by A1) for the internal UT37/38 timer elapses from the time when input measured value (PV) reaches setpoint (SP) (and its hysteresis width area specified by HY1).

Note: Timer does not work for 2.SP



Note: Timer start counting when PV reach the final target SP in case "SP up/down-ramp slope" function is used.

Table Alarm Type Code

Alarm Type	Alarm action	Alarm type	Alarm type code
Without alarm			
PV high limit	Hysteresis Open (Extinguished) Closed (Lit) PV alarm setting	Deviation on PV high limit alarm	1
PV low limit	Hysteresis Open (Extinguished) Closed (Lit) Alarm setting PV	Deviation on PV low limit	2
Deviation high limit	Hysteresis Open (Extinguished) Closed (Lit) PV SP setting	Deviation on PV high limit	3
Deviation low limit	Hysteresis Open (Extinguished) Closed (Lit) PV SP setting	Deviation on PV low limit	4
Deviation on PV high limit	Hysteresis Open (Extinguished) Closed (Lit) PV SP setting	Deviation on PV high limit	5
Deviation on PV low limit	Hysteresis Open (Extinguished) Closed (Lit) PV SP setting	Deviation on PV low limit	15

Note: Codes 1 to 10 are for alarm without standby action. Codes 11 to 20 are for alarm with standby action.

Table Timer Type Code (Only AL1)

Timer function details	Timer type code
Detection direction: Upward Time unit: Hour, min	21
Detection direction: Downward Time unit: Min, sec	22
Detection direction: Upward Time unit: Hour, min	23
Detection direction: Downward Time unit: Min, sec	24

Note 1: When timer codes listed at the left are specified for alarm type 1, setting range of alarm 1 (A1) setting is:
OFF, 00.00 to 99.59 hour/min
or
OFF, 00.00 to 99.59 min/sec

Note 2: For alarm 1 type, timer display appears when the timer codes listed at the left are specified. Instruction manual (IM311-417-20E) Operation Display ③


10. OTHER FUNCTIONS

10.0 Coordinated Operation

Coordinated operation works when `/RS422` is specified. (UT38 has no coordinated operation function.)

Feature of Coordinated operation

- With a UP27 as the master station, UT37s (up to 16 units) can be connected using the communications bus for program operation.



(Note: UT38 has no coordinated operation function.)

- Through coordinated operation, the following information can be downloaded by the UP27:

- Select UT37's PID parameters on a zone basis.
- Select UT37 operation mode.
- Transmit setpoints to UT37 without error.
- Transfer information required to optimize SUPER operation.

- In the details, see Instruction Manual (Communication Manual) IM5B4B7-50E.

Parameter	Description
Hysteresis of alarm 1 HY1 (11Y1)	Set the hysteresis width to suppress hysteresis error, when alarm repeats ON/OFF frequently. Alarm 1 and alarm 2 are used independently of each other. For hysteresis width for each alarm type (set by AL1 and AL2), see p.52 of the table "Alarm Type Code."
Hysteresis of alarm 2 HY2 (11Y2)	

For communication parameters, see the separate Instruction Manual (Communication Manual) (IM5B4B7-50). These parameters are displayed only when `/RS422` (optional code) is specified.

9.3.7 Valve Calibration Parameters (Only for UT38)

Parameter	Description
Valve position reset V.R.S (V.RS) Note	V.L and V.H are initialized when V.RS is set to "1" and <code>(SET/ENT)</code> key is pressed. Valve position is displayed when V.RS is set to "0" and <code>(SET/ENT)</code> key is pressed.
Fully closed position setting V.L (V.L) Note	V.L is flashing when V.L is not set. Fully closed position can be adjusted by V.L Press <code>▼</code> key to close the valve fully. After the valve is closed fully, press <code>(SET/ENT)</code> key to finish adjustment. When <code>(SET/ENT)</code> key is pressed, 0.0 is displayed and V.L lights.
Fully open position setting V.H (V.H) Note	V.H is flashing when V.H is not set. Fully open position can be adjusted by V.H Press <code>▲</code> key to open the valve fully. After the valve is open fully, press <code>(SET/ENT)</code> key to finish adjustment. When <code>(SET/ENT)</code> key is pressed, 100.0 is displayed and V.H lights.


Note: Be sure to adjust the valve because it is not adjusted by initial value.

10.2 Transmitter Loop Power Supply

The transmitter power supply can be built in. (Shunt resistor of 250Ω is required.)

Power supply voltage: 21.6 ~ 28.0V(30mA MAX)
Terminal No.: ①(+), ②(-)

Example of ZT1000 (2-wire temperature Transmitter Connection)



Note: LPS is not available if digital communication is simultaneously performed, overlapping the signal line.

11. STANDARD SPECIFICATIONS

Input: Universal Method (Input Type Selectable)	
Input sampling period:	200 ms
Input accuracy:	±0.2 (or ±0.25%) of F.S. ±1 digit
Input resistance:	Thermocouple input 1MΩ or more Voltage input Approx. 1MΩ
Permissible signal source resistance:	Thermocouple 2.5kΩ or less Voltage 2kΩ or less
Permissible wiring resistance:	RTD input 100Ω or less/wire
Permissible input voltage:	Thermocouple, DC voltage/current input within ±10V
Noise rejection ratio:	Normal mode 40 dB (50/400Hz) or more Common mode 120 dB (50/60 Hz) or more
Filter:	OFF, 1 to 120 sec (first order lag, OFF: no filter.) -100.0 to 100.0% of measuring span
Measured input bias:	IEC/DIN (U and L)/JIS
Thermocouple standards:	IEC/DIN/JIS '89 JPT100, PT100
Display function	Process variable (PV), setpoint/parameter, status lamps
Display contents:	(6) 4-digit, 7-segment LEDs (red)
Process variable display:	3-digit + 4-digit, 7-segment LEDs (red)
Setpoint or parameter display:	Green LED lights when deviation is within ±1.0 of F.S.
Deviation monitor:	If deviation exceeds this range, Orange LED lights.
Setting Specifications	
Setting range	Within instrument range
Measured input:	0 to 100% of the range
Target value (setpoint):	Setpoint high and low limits: 0 to 100% of the range
Proportional band (P):	0.1 to 999.9%
Integral time (I):	OFF, 1 to 6000 sec (OFF: Integral action is OFF)
Derivative time (D):	OFF, 1 to 6000 sec (OFF: Derivative action is OFF)
Setpoint Resolution for Process Input	1°C or 0.1°C (1°F or 0.1°F)
Thermocouple input	0.1°C (0.1°F)
RTD input	*
Target Value (Setpoint) Selection	
Number of selectable setpoints:	2
Number of PID settings:	2 (to be set for each setpoint)
Setpoint selection:	Voltage-free remote contact (External contact rating: 12V DC or more, 10mA or more)

Environmental Condition	
Normal operating condition	0 to 50°C
Ambient Temperature:	20 to 90% R.H. (non-condensing)
Ambient Humidity:	
Reference Junction	0 to 50°C; ±1°C
Temperature Compensation Error:	400 A/T/m or less
Magnetic Field:	30 min or more
Warm-up Time:	
Effects on operating conditions	Input stability
Ambient Temperature Effect:	Within (±) 1µV/°C or ±0.01%/°C, whichever is greater
Output stability	Within (4 to 20mA DC) ±0.05%/10V
Input stability	Within (±) 1µV/10V or ±0.01%/10V, whichever is greater
Output stability	Within (4 to 20mA DC) ±0.05% 10V
Power Supply Variation:	
Transmit/storage conditions	
Temperature:	-25 to 70°C
Humidity:	5 to 95% R.H. (non-condensing)
Construction, Dimensions, and Weight	
Construction:	Dustproof, drip-proof construction (front panel)
Mounting:	Flask mounting
Case:	Plastic molding (ABS resin)
Dimensions:	96W x 96H x 100D mm
Weight:	Approx. 1Kg

UT37 Output: Universal Method (Output Type Selectable)	
Output type:	Time proportional PID (relay output) Time proportional PID (voltage pulse output for driving external SSR) Continuous output PID (4 to 20mA DC output) ON/OFF (relay output) 250V AC, 3A (resistive load) ON voltage: Approx. 12V DC or more (load resistance: 60Ω or more) OFF voltage: 0.1V DC or less Load resistance: 600Ω or less, accuracy of ±0.3% of F.S., output updating period of 200 ms 1 to 240 sec (relay and voltage pulse output) -5 to 105%
Relay output contact rating:	250V AC, 3A (resistive load)
Voltage pulse output:	ON voltage: Approx. 12V DC or more (load resistance: 60Ω or more) OFF voltage: 0.1V DC or less Load resistance: 600Ω or less, accuracy of ±0.3% of F.S., output updating period of 200 ms 1 to 240 sec (relay and voltage pulse output) -5 to 105%
4 to 20mA DC output:	
Cycle time:	1 to 240 sec (relay and voltage pulse output)
Output high and low limits:	-5 to 105%
UT38 Output: Position Proportional PID Output Only	
Output type:	Position proportional PID relay output Output updating period: 100 ms 250V AC, 3A (resistive load) Feedback resistance: 100Ω to 2.5KΩ (arbitrary) Position proportional input resolution: 0.15 (display) Dead band: 1.0 to 10.0% (of position signal span) Relay gap: 0.1 to 1.5%
Relay output contact rating:	250V AC, 3A (resistive load)
Feedback resistance:	100Ω to 2.5KΩ (arbitrary)
Position proportional input resolution:	0.15 (display)
Dead band:	1.0 to 10.0% (of position signal span)
Relay gap:	0.1 to 1.5%
Output action selection:	Direct/reverse action selectable
AUTO/MAN selection:	Balanceless, humpless selection
Output velocity limit:	0.0 to 100.0%/sec (0.0%/sec means OFF)
Other functions:	Auto-tuning, key lock, input burn-out, and [SUPER].
Isolation:	Measured input and control output circuits are isolated from each other.
Alarm Function	
Setting content:	Process variable high and low limits, deviation high and low limits, etc. (selectable for each point from among 20 types. Timer function can be specified)
Alarm value:	0 to 100% of the set range
Number of settings:	2
Output:	Relay output contact rating: 250V AC 1A (resistive load)
Display:	LED lamp display on the front panel

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

General Specifications	
Insulation resistance:	Between each terminal and ground: 20 MΩ or more at 500 V DC
Withstand voltage:	Between power terminals and ground: 1.5kV AC for 1 min
	Between input terminals and ground: 1000 V AC for 1 min
Supply voltage:	Between output terminals and ground: 1500V AC for 1 min
	100 to 240V AC (universal power supply) (permissible supply voltage ranges: 90 to 250V AC)
Power frequency:	50/60 Hz common
Power consumption:	Approx. 12 A (100V)
Memory protection:	Nonvolatile memory
Recovery from Power Failure	
Power failure of 2 sec or less	Instrument continues normal operation as if there were no power failure. Alarm with standby action enters standby action
Power failure of more than 2 sec	Alarm with standby action restart at the status of standby
Alarm	Resistered Canceled
Setting parameter	For RST = 0
Auto-tuning	Operation continues before power failure
Control	For RST = 1 Controller enters MAN mode Control output is preset output value
	For RST = 2 Operation continues before power failure Control output is preset output value
If power failure occurs during setting using a key, error code XXXY may appear.	

Instruction Manual
UT37, UT38
Digital Indicating Controller
Operation Manual

CONTENTS

1. INTRODUCTION.....	2
2. HANDLING PRECAUTIONS.....	3
2.1 Cleaning.....	3
2.2 Component Names and Functions.....	4
2.3 Cautions For Key Operation.....	6
3. KEY OPERATION.....	7
3.1 Key Operation Rules.....	7
3.1.1 Operation Display ①.....	8
3.1.2 Operation Display ②.....	8
3.1.3 Operation Display ③.....	9
3.2 Key Lock Confirmation.....	10
3.3 Key Lock Release.....	10
4. PROCEDURE FOR SETTING AND CHANGING SETPOINT.....	12
5. OPERATION PARAMETER SETTING.....	14
5.1 Procedure for Alarm 1 (A1) Setting.....	14
5.2 Procedure for Alarm 2 (A2) Setting.....	16
5.3 Procedure for Ratio (RT) Setting.....	17
5.4 Procedure for Remote Bias (RBS) Setting.....	18
5.5 Procedure for Remote/Local Mode Selection (R/L) Setting.....	19
5.6 Procedure for "Super" Function ON/OFF (SO) Setting.....	21
5.7 Procedure for Auto-tuning ON/OFF (AT) Setting.....	22
5.8 Procedure for Dead Band (DB) Setting.....	23
5.9 Procedure for Relay Hysteresis (RH) Setting.....	24
5.10 Procedure for (Main) Setpoint (SP) Setting.....	25
5.11 Procedure for Secondary Setpoint (2.SP) Setting.....	25
5.12 Procedure for Propagation Time (PT) Setting.....	27
5.13 Procedure for Integral Time (IT) Setting.....	27
5.14 Procedure for Derivative Time (DT) Setting.....	28
5.15 Procedure for Manual Reset (MR) Setting.....	29
5.16 Procedure for ON/OFF Control Hysteresis (HV) Setting.....	30
5.17 Procedure for Output High Limit Value (OH) Setting.....	31
5.18 Procedure for Output Low Limit Value (OL) Setting.....	31
5.19 Procedure for the Other Operation Parameter Setting.....	34
6. OPERATION.....	36
6.1 Operation (RUN) Status at Power ON.....	36
6.2 Changing Operation Parameter.....	36
6.3 Changing Setpoint.....	36
6.4 Main Setpoint (LSP)/Secondary Setpoint (2.SP) Selection.....	37
6.5 Auto/MAN Selection.....	38
6.6 Output Value Operation in MAN mode.....	39
6.7 RUN/STOP Selection.....	40
6.8 LOCAL/REM Selection.....	40
6.9 When Power is Lost During Operation.....	42
6.10 In The Case of Error Display.....	42
7. MAINTENANCE.....	43
7.1 Replacement of Rubber Gasket for Dustproofing.....	44
7.2 Control Output Relay Replacement.....	44
7.3 Error Display.....	45
APPENDIX : OPERATION PARAMETERS LIST.....	46

1. INTRODUCTION

As this instruction manual "Operation" is for operators operating controllers UT37 and UT38, it mainly describes handling and key operation. (See the table below.)

To understand all the functions and specifications, refer to instruction manual "Initial Setting Manual" (IM5B4B7-20E).

Operation Manual


- ◎ Handling precautions
- ◎ Key operation
 - Setpoint setting
 - Operation parameter setting
 - Alarm setting
 - PID constants, and others
 - Operation
 - Start/Stop
 - Mode selection, etc.
- ◎ Maintenance and processing during abnormality

Note: For further details, see the contents of this manual. This manual does not describe setup parameters or setting procedures. For setup parameters, refer to instruction manual "Initial Setting Manual" (IM 5B4B7-01E).

2. HANDLING PRECAUTIONS



2.1 Cleaning

The front panel and keys should be softly cleaned using a dry cloth. Do not use solvents such as alcohol or benzine.



2.2 Component Names and Functions


- Controllers UT37 and UT38 are composed as shown in the figure below.



Key	Function	Display	Function
SET (ENT)	Transfers each operation display panel (when pressed within three sec). Alternatively transfers the operation display panel to the period for showing display panel and light turns (when pressed for three sec). Calls up each parameter setting display panel. Registers numeric values.	ALL AL1 AL2 AL3 AL4 AL5 AL6 AL7 AL8 AL9 AL0	Lights when alarm 1 is activated. Lights when alarm 2 is activated.
←	Changes displayed numeric values of target setpoint, parameter (in the operation display panel), (SP) (shown key for do not used) (set key) for increment. These keys change the numerical value by one every time pressed, but when held down change with increasing speed.	AL1 AL2 AL3 AL4 AL5 AL6 AL7 AL8 AL9 AL0	Lights in REM (remote setting) mode. (Extinguishes in LOCAL (local setting) mode.)
→	Changes displayed numeric values of target setpoint, parameter (in the operation display panel), (SP) (shown key for do not used) (set key) for decrement. These keys change the numerical value by one every time pressed, but when held down change with increasing speed.	AL1 AL2 AL3 AL4 AL5 AL6 AL7 AL8 AL9 AL0	Lights in STP (operation stop) mode. (Extinguishes in RUN (operation) mode.)
0	Used for selecting AUTO (automatic) or MAN (manual) operation.	AL1 AL2 AL3 AL4 AL5 AL6 AL7 AL8 AL9 AL0	Lights in STP (operation stop) mode. (Extinguishes in RUN (operation) mode.)
0	Registers numeric values.	AL1 AL2 AL3 AL4 AL5 AL6 AL7 AL8 AL9 AL0	Function only for LUT3.
0	Registers numeric values.	AL1 AL2 AL3 AL4 AL5 AL6 AL7 AL8 AL9 AL0	Lights for L side output and □ for H side output.
0	Registers numeric values.	AL1 AL2 AL3 AL4 AL5 AL6 AL7 AL8 AL9 AL0	Displays measured value (PV).
0	Registers numeric values.	AL1 AL2 AL3 AL4 AL5 AL6 AL7 AL8 AL9 AL0	Displays the setpoint (SP) and various parameters.
0	Registers numeric values.	AL1 AL2 AL3 AL4 AL5 AL6 AL7 AL8 AL9 AL0	Lights in MAN (manual operation) mode. (Extinguishes in AUTO (automatic operation) mode.)
0	Registers numeric values.	AL1 AL2 AL3 AL4 AL5 AL6 AL7 AL8 AL9 AL0	Flashes during auto-tuning.
0	Registers numeric values.	AL1 AL2 AL3 AL4 AL5 AL6 AL7 AL8 AL9 AL0	When deviation (PV-SP) is within ±1.0% of full scale (F.S.), (green) lights. If it is over +1.0% of F.S., (orange) lights. If it is under -1.0% of F.S., (red) lights. These are displayed only on operation display panel.
0	Registers numeric values.	AL1 AL2 AL3 AL4 AL5 AL6 AL7 AL8 AL9 AL0	Flashes during auto-tuning.
0	Registers numeric values.	AL1 AL2 AL3 AL4 AL5 AL6 AL7 AL8 AL9 AL0	When deviation (PV-SP) is within ±1.0% of full scale (F.S.), (green) lights. If it is over +1.0% of F.S., (orange) lights. If it is under -1.0% of F.S., (red) lights. These are displayed only on operation display panel.

2.3 Cautions for Key Operation

When operating keys, exercise caution for the following two points:




3. KEY OPERATION

3.1 Key Operation Rules (Operation display panels and operation parameter setting display panels)


Operation Display Panels

Three types of operation display panels 1, 2 and 3 are provided. However, their contents vary by setup parameter setting. (See page 8.)




• Display panels can be alternately changed by pressing **SET/ENT** key for three sec. or more.

Operation Parameter Setting Display Panel



Changing Operation Displays


①, ② and ③ in the figure below show each operation display panel No. (Note: If (SET/ENT) key is pressed within three sec.)



3.1.1 Operation Display Panel ①

Displays measured value (PV) and setpoint (SP).

- In local mode, setpoint (SP or 2.SP) can be changed using (▼) and (▲) keys. (Registration using (SET/ENT) key is needed. See page 12.)



- (R.SP) is displayed in remote mode only (when optional code "RSP" is specified). At this time, remote setpoint (R.SP) cannot be changed with (▼) and (▲) keys.
- In the operation display panel ①, if MAN (manual) mode is selected by pressing (A/M) key or if (SET/ENT) key is pressed, the controller displays the operation display panel ② (MAN).


Changing Operation Displays

In local mode, either (SP) or (2.SP) is displayed by turning the DIP switch No.3 to ON or OFF, or by selecting SP/2.SP using an external contact. Refer to "Initial Setting Manual" (IM5B4B7-01E).

3.1.2 Operation Display Panel ②

Displays measured value (PV) and control output.

- In the operation display panel ②, if MAN mode is selected the control output can be changed with (▼) and (▲) keys. (No registration is necessary using (SET/ENT) key.)




When MAN lamp lights (manual operation), the displayed value can be changed using the (▼) and (▲) keys to show the control output.

- In operation display panel ②, when AUTO mode is selected by pressing (A/M) key, the panel returns to the operation display panel ①.
- When (SET/ENT) key is pressed in the operation display panel ②, the panel changes to the operation display panel ③. (Only when the timer is used; refer to "Initialization Manual" IM5B4B7-01E) or returns to operation display panel ①.

3.1.3 Operation Display Panel ③

Displays measured value (PV) and time (timer function).

- Operation display panel ③ appears only when the timer function is used. (See page 53 of "Initialization Manual" IM5B4B7-01E.)
- In operation display panel ③, time (timer function) value can be changed using (▼) and (▲) keys. (Must be registered using (SET/ENT) key.)



- Changeable range of time is (0.00) to 99.99 (either hour/minute or minute/second)
- When the operation mode is set to MAN (manual operation) using (A/M) key, the panel transfers to the operation display panel ②. When (SET/ENT) key is pressed, the panel transfers to operation display panel ①.


3.2 Key Lock Confirmation

As this controller has a key lock function to prevent mis-operation, the controller occasionally does not operate in spite of key operation. When the required operation cannot be executed because of key lock, release the key lock before key operation. The following five types of key lock are provided.

drE	(←), (→) Key lock	All parameter setting and change by key operation are impossible.
Arh	(A/M) Key lock	AUTO/MAN transfer using (A/M) key is impossible.
rL	Remote/Local switch lock	REM/LOCL switch using key parameters is impossible.
PR	Operation parameter setting and changing lock	Setting and change of operation parameters using keys are impossible.
Pi d	PID parameter setting/changing lock	Setting and change of P, I, D, MR, HY, OH, OL, 2.P, 2.I, 2.D, 2.MR, 2.HY, 2.OH, and 2.OL among operation parameters are impossible.


3.3 Key Lock Release

1




- After turning OFF power, pull out the internal unit. (See page 4.)
- Set the DIP switch No.4 to OFF.


2



3




4





- Restore the internal unit in place and turn power ON.
"LOC" is displayed.
- Press (SET/ENT) key to call up a key lock code to be released.
- Lock is released by pressing (←) or (→) keys to display 'OFF' and registering using (SET/ENT) key.
After releasing lock, set the DIP switch No.4 to ON. (Refer to [4].)


4. PROCEDURE FOR SETTING AND CHANGING SETPOINT

1. • Display the operation display panel ①. (See page 8)




Measured value (PV)
Setpoint (Note 1)

2. Set the required setpoint using  and  keys.



Decimal point is flashing.

3. Press (SET/ENT) key once. (Note 2)
A new setpoint has been set. (In this case, the decimal point stops flashing.)



— Cautions —


Note 1: When  appears in step [1], it means that the secondary setpoint is to be set.

Note 2: In step [3], do not press (SET/ENT) key for three sec or more. (See 2.1 "Key Operation Rules" (page 7).)

When (SET/ENT) key is pressed twice in step [3], controller displays the operation display panel [2]. (See page 9.)

5. OPERATION PARAMETER SETTING


This chapter describes the procedures for setting operation parameters. At the time of setting, it is convenient to consult the operation parameter list (page 47, 48) attached at the end of this manual).



— Notes for operation parameter setting —

- Note 1** As described in 3.1 "Key Operation Rules", set parameters after calling up the operation parameter setting display panel by pressing **SET/ENT** key continuously for three sec or more with the operation display panel on the screen.
- Note 2** Operation parameter setting display panels (code display) vary depending on presence or not of optional specifications, use or not of the secondary SP(2, SP), and if the controller is UT37 or UT38. (See the figure at the right.)
- Note 3**
 - If another operation parameter setting is not needed after one parameter setting has been completed, press **SET/ENT** key for three sec or more in succession to return the display to the operation display panel ①.
 - If another operation parameter setting follows one parameter setting, press **SET/ENT** key one-time for each, to display the required parameter setting display panels.
 - Set each operation parameter by referring to the setting procedure (pages 16 to 35).

Note 4 For detailed explanation of each operation parameter function, see pages 29 to 35 of "Initial Setting Manual" (IM5B4B7-01E).




* RT and RBS is displayed when RSL is set as OFF.
 ** When 2.SP is set, "I" is added on the displays of SP and P though OL, meaning No.1 (main).

5.1 Procedure for Alarm 1 [A1] Setting


1

Press **SET/ENT** key for three sec or more with an operation display panel on the screen.
(Obtain the display shown in the left figure. Confirm **[A1]**.)




2

Set the required alarm 1 set value using **▼** and **▲** keys.
At this time, the decimal point flashes. (Note.)



3

Press **SET/ENT** key once. Setting is completed.
[At this time, the decimal point either lights or extinguishes (when the setpoint is an integer).]




Note: Refer to **[Note 3]** on page 14 of "Notes for operation parameter setting."

Note: If the value is returned to the value before change, the decimal point either lights or extinguishes (when the setpoint is an integer).

5.2 Procedure for Alarm 2 [A2] Setting


1

- Press **SET/ENT** key for three sec or more with the operation display panel on the screen to display alarm 1 setting display panel.
- Press **SET/ENT** key once again (within three sec).
(Obtain the display shown in the left figure. Confirm **[A2]**.)




2

Set the required alarm 2 set value using **▼** and **▲** keys.
[At this time, the decimal point flashes. See Note of p.16 below.]



3

Press **SET/ENT** key once. Setting is completed.
[At this time, the decimal point either lights or extinguishes (when the setpoint is an integer).]




Note: Refer to **[Note 3]** at page 14 of "Note for operation parameter setting."

5.3 Procedure for Ratio (RT) Setting

(Displayed only when /RSP is specified)


1

- Press **[SET/ENT]** key for three sec or more to display the alarm 1 setting display panel with the operation display panel on the screen.
- Press **[SET/ENT]** key two times in succession (within three sec for each), only when /RSP is specified. (Obtain the display shown in the left figure. Confirm **[RE]**.)




2

Set the required ratio value using **[>]** and **[<]** keys. [At this time, the decimal point flashes. See Note of p. 16 below.]



3

Press **[SET/ENT]** key once. Setting is completed. [At this time, the decimal point either lights or extinguishes (when the setpoint is an integer).]




Note: Refer to **[Note 3]** at page 14 of "Note for operation parameter setting."

5.4 Procedure for Remote Bias (RBS) Setting

(Displayed only when /RSP is specified.)


1

- Press **[SET/ENT]** key for three sec or more to display the alarm 1 setting display panel with the operation display panel on the screen.
- Press **[SET/ENT]** key three times in succession (within three sec for each), only when /RSP is specified. (Obtain the display shown in the left figure. Confirm **[RBS]**.)




2

Set the required ratio value using **[>]** and **[<]** keys. [At this time, the decimal point flashes. See Note of p. 16 below.]



3

Press **[SET/ENT]** key once. Setting is completed. [At this time, the decimal point either lights or extinguishes (when the setpoint is an integer).]






Note: Refer to **[Note 3]** at page 14 of "Note for operation parameter setting."

5.5 Procedure for Remote/Local Mode Selection (RL)




(Displayed only when /RSP is specified)

This operation parameter is used for remote/local mode selection.

<p>1</p>  <p>The operation parameter setting display panel appears after SET/ENT key is pressed for three sec or more with an operation display panel on the screen. Press (SET/ENT) key a few times (within three sec for each) to obtain the display shown in the left figure. (Confirm [RL].)</p>	<p>2</p>  <p>Display either LOCL (local) or REM (remote) using (▶) and (◀) keys. (Either is displayed alternately.) [At this time, the decimal point flashes. See Note of p. 16 below.]</p>	<p>3</p>  <p>After the required mode is displayed, enter the required mode by pressing the SET/ENT key (within three sec). At this instant, the mode is selected. [The decimal point extinguishes.]</p> <p>Note: Refer to [Note 3] at page 14 of "Note for operation parameter setting."</p>
--	--	--




5.6 Procedures for "Super" Function ON/OFF

Note: ● "Super" function cannot be selected in ON/OFF control
● "Super" function is effective only for PID control. Not effective for P, PI, and PD control.

<p>1</p>  <p>The operation parameter setting display panel appears after SET/ENT key is pressed for three sec or more with an operation display panel on the screen. Press (SET/ENT) key a few times (within three sec for each) to obtain the display shown in the left figure. (Confirm [SC].)</p>	<p>2</p>  <p>Display either "ON" or "OFF" using (▶) and (◀) keys. Display "ON" for using "Super" function. [At this time, the decimal point flashes. See Note of p. 16 below.]</p>	<p>3</p>  <p>Press SET/ENT key once. Setting is completed. (Note) At this time, the decimal point either lights or extinguishes (when the setpoint is an integer).</p> <p>Note: Refer to [Note 3] at page 14 of "Note for operation parameter setting."</p>
--	---	---

5.7 Procedure for Auto-Tuning ON/OFF




Note: Auto-Tuning cannot be executed in ON/OFF control.

1	<p>The operation parameter setting display panel appears after (SET/ENT) key is pressed for three sec or more with an operation display panel on the screen. Press (SET/ENT) key a few times (within three sec for each) to obtain the display shown in the left figure. (Confirm [RE].)</p> 
2	<p>Display either "ON" or "OFF" using (V) and (A) keys. ("ON" is displayed when auto-tuning is required.) [At this time, the decimal point flashes. See Note of p. 16 below.]</p> 
3	<p>Press (SET/ENT) key once. Setting is completed. [At this time, output display of the operation display panel appears.]</p> 

Note: Refer to [Note 3] at page 14 of "Note for operation parameter setting."

5.8 Procedure for Dead Band (DB) Setting

Note: Dead band (DB) is provided in UT38 only, not in UT37.

1	<p>The operation parameter setting display panel appears after (SET/ENT) key is pressed for three sec or more with an operation display panel on the screen. Press (SET/ENT) key a few times (within three sec for each) to obtain the display shown in the left figure. (Confirm [db].)</p> 
2	<p>Set the required dead band value using (V) and (A) keys. [At this time, the decimal point flashes. See Note of p. 16 below.]</p> 
3	<p>Press (SET/ENT) key once. Setting is completed. [At this time, the decimal point either lights or extinguishes (when the setpoint is an integer).]</p> 


Note: Refer to [Note 3] at page 14 of "Note for operation parameter setting."

5.9 Procedure for Relay Hysteresis (RHY) Setting

Note: Relay hysteresis (RHY) is provided in UT38 only, not in UT37.


1

The operation parameter setting display panel appears after **SET/ENT** key is pressed for three sec or more with an operation display panel on the screen. Press **SET/ENT** key a few times (within three sec for each) to obtain the display shown in the left figure. (Confirm **[RHY]**.)




2

Set the required relay hysteresis value using **▲** and **▼** keys. [At this time, the decimal point flashes. See Note of p.16 below.]



3

Press **SET/ENT** key once. Setting is completed. [At this time, the decimal point either lights or extinguishes (when the setpoint is an integer).]




Note: Refer to **[Note 3]** at page 14 of "Note for operation parameter setting."

5.10 Procedure for Main Setpoint (SP) Setting

Note: ● Setpoint (SP) can be changed by operations in the operation display panel ① (but in local mode). This parameter should be used for changing the (main) setpoint (SP) during operation with the secondary setpoint setting.


1

The operation parameter setting display panel appears after **SET/ENT** key is pressed for three sec or more with an operation display panel on the screen. Press **SET/ENT** key a few times (within three sec for each) to obtain the display shown in the left figure. (Confirm **[SP]**.)




2

Set the required setpoint (SP) using **▲** and **▼** keys. [At this time, the decimal point flashes. See Note of p.16 below.]



3




Press **SET/ENT** key once. Setting is completed. [At this time, the decimal point either lights or extinguishes (when the setpoint is an integer).]



Note: Refer to **[Note 3]** at page 14 of "Note for operation parameter setting."




5.11 Procedure for the Secondary Setpoint (2.SP) Setting

Note: ① These secondary setpoint (2.SP) can also be changed on the operation display panel ① (in local mode) during operation with the secondary setpoint (2.SP) setting.
(This parameter should be used for changing the secondary setpoint (2.SP) during operation with the (main) setpoint (SP) setting.)
② Displayed only when the secondary setpoint is used.

<p>1</p>  <p>The operation parameter setting display panel appears after (SET/ENT) key is pressed for three sec or more with an operation display panel on the screen. Press (SET/ENT) key a few times (within three sec for each) to obtain the display shown in the left figure. (Confirm [2.5P].)</p>	<p>2</p>  <p>Set the required secondary setpoint (2.SP) using (▲) and (▼) keys. [At this time, the decimal point flashes. See Note of p. 16 below.]</p>	<p>3</p>  <p>Press (SET/ENT) key once. Setting is completed. [At this time, the decimal point either lights or extinguishes (when the setpoint is an integer).]</p> <p>Note: Refer to Note 3 at page 14 of "Note for operation parameter setting."</p>
---	--	--




5.12 Procedure for Proportional Band (P) Setting

Note: Proportional band setting display panel is not displayed in ON/OFF control.

<p>1</p>  <p>The operation parameter setting display panel appears after (SET/ENT) key is pressed for three sec or more with an operation display panel on the screen. Press (SET/ENT) key a few times (within three sec for each) to obtain the display shown in the left figure. (Confirm [P].)</p>	<p>2</p>  <p>Set the required value of the proportional band using (▲) and (▼) keys. [At this time, the decimal point flashes. See Note of p. 16 below.]</p>	<p>3</p>  <p>Press (SET/ENT) key once. Setting is completed. [At this time, the decimal point either lights or extinguishes (when the setpoint is an integer).]</p> <p>Note: Refer to Note 3 at page 14 of "Note for operation parameter setting."</p>
--	---	--




5.13 Procedure for Integral Time (I) Setting

Note: Integral time (I) setting display panel is not displayed in ON/OFF control.

<p>1</p> <p>The operation parameter setting display panel appears after (SET/ENT) key is pressed for three sec or more with an operation display panel on the screen. Press (SET/ENT) key a few times (within three sec for each) to obtain the display shown in the left figure. (Confirm [I].)</p> 	<p>2</p> <p>Set the required integral time value using (▼) and (▲) keys. [At this time, the decimal point flashes. See Note of p.16 below.]</p> 	<p>3</p> <p>Press (SET/ENT) key once. Setting is completed. [At this time, the decimal point either lights or extinguishes (when the setpoint is an integer).]</p> <p>Note: Refer to [Note 3] at page 14 of "Note for operation parameter setting."</p> 
--	---	--




5.14 Procedure for Derivative Time (D) Setting

Note: Derivative time (D) setting display panel is not displayed in ON/OFF control.

<p>1</p> <p>The operation parameter setting display panel appears after (SET/ENT) key is pressed for three sec or more with an operation display panel on the screen. Press (SET/ENT) key a few times (within three sec for each) to obtain the display shown in the left figure. (Confirm [D].)</p> 	<p>2</p> <p>Set the required derivative time value using (▼) and (▲) keys. [At this time, the decimal point flashes. See Note of p.16 below.]</p> 	<p>3</p> <p>Press (SET/ENT) key once. Setting is completed. [At this time, the decimal point either lights or extinguishes (when the setpoint is an integer).]</p> <p>Note: Refer to [Note 3] at page 14 of "Note for operation parameter setting."</p> 
--	---	--




5.15 Procedure for Manual Reset Value (MR) Setting

Note: Manual reset value (MR) is effective only when integral time (I) is turned OFF.

<p>1</p>  <p>The operation parameter setting display panel appears after (SET/ENT) key is pressed for three sec or more with an operation display panel on the screen. Press (SET/ENT) key a few times (within three sec for each) to obtain the display shown in the left figure. (Confirm [MR].)</p>	<p>2</p>  <p>Set the required manual reset value using (UP) and (DOWN) keys. [At this time, the decimal point flashes. See Note of p.16 below.]</p>	<p>3</p>  <p>Press (SET/ENT) key once. Setting is completed. [At this time, the decimal point either lights or extinguishes (when the setpoint is an integer).]</p> <p>Note: Refer to Note 3 on page 14 of "Note for operation parameter setting."</p>
---	--	--




5.16 Procedure for ON/OFF Control Hysteresis (HY) Setting

Note: ON/OFF control hysteresis (HY) is displayed in ON/OFF control only.

<p>1</p>  <p>The operation parameter setting display panel appears after (SET/ENT) key is pressed for three sec or more with an operation display panel on the screen. Press (SET/ENT) key a few times (within three sec for each) to obtain the display shown in the left figure. (Confirm [HY].)</p>	<p>2</p>  <p>Set the required ON/OFF control hysteresis value using (UP) and (DOWN) keys. [At this time, the decimal point flashes. See Note of p.16 below.]</p>	<p>3</p>  <p>Press (SET/ENT) key once. Setting is completed. [At this time, the decimal point either lights or extinguishes (when the setpoint is an integer).]</p> <p>Note: Refer to Note 3 on page 14 of "Note for operation parameter setting."</p>
---	---	--




5.17 Procedure for Output High Limit Value (OH) Setting

Note: Output high limit (OHL) is not displayed in ON/OFF control.

<p>1</p>  <p>The operation parameter setting display panel appears after (SET/ENT) key is pressed for three sec or more with an operation display panel on the screen. Press (SET/ENT) key a few times (within three sec for each) to obtain the display shown in the left figure. (Confirm [OH].)</p>	<p>2</p>  <p>Set the required output high limit value using (▼) and (▲) keys. [At this time, the decimal point flashes. See Note of p.16 below.]</p>	<p>3</p>  <p>Press (SET/ENT) key once. Setting is completed. [At this time, the decimal point either lights or extinguishes (when the setpoint is an integer).]</p> <p>Note: Refer to [Note 3] at page 14 of "Note for operation parameter setting."</p>
--	--	---

5.18 Procedure for Output Low Limit Value (OL) Setting

Note: Output low limit (OL) is not displayed in ON/OFF control.

<p>1</p>  <p>The operation parameter setting display panel appears after (SET/ENT) key is pressed for three sec or more with an operation display panel on the screen. Press (SET/ENT) key a few times (within three sec for each) to obtain the display shown in the left figure. (Confirm [OL].)</p>	<p>2</p>  <p>Set the required output low limit value using (▼) and (▲) keys. [At this time, the decimal point flashes. See Note of p.16 below.]</p>	<p>3</p>  <p>Press (SET/ENT) key once. Setting is completed. [At this time, the decimal point either lights or extinguishes (when the setpoint is an integer).]</p> <p>Note: Refer to [Note 3] at page 14 of "Note for operation parameter setting."</p>
--	---	---

5.19 Procedures for the Other Operation Parameter Setting


- The other operation parameters include the following.

Table 5.1

Display	Code	Operation parameter setting items
2.P	2.P	Proportional band for the secondary setpoint (2.SP)
2.I	2.I	Integral time for the secondary setpoint (2.SP)
2.D	2.D	Derivative time for the secondary setpoint (2.SP)
2.MR	2.MR	Manual reset value for the secondary setpoint (2.SP)
2.HY	2.HY	ON/OFF control hysteresis for the secondary setpoint (2.SP)
2.OH	2.OH	Output high limit value for the secondary setpoint (2.SP)
2.OL	2.OL	Output low limit value for the secondary setpoint (2.SP)


- These parameters should be set after the above codes are confirmed on each parameter setting display panel.
- Operate the keys to set parameters according to steps [1],[2] and [3] on the page at the right.

1




The operation parameter setting display panel appears after (SEVENT) key is pressed for three sec or more with an operation display panel on the screen. Press (SEVENT) key a few times (within three sec for each) to obtain the display shown in the left figure. (Confirm the display of required parameter.)

2



Set the required parameter value using (DOWN) and (UP) keys. [At this time, the decimal point flashes. See Note of p.16 below.]

3



Press (SEVENT) key once. Setting is completed. [At this time, the decimal point either lights or extinguishes (when the setpoint is an integer).]

Note: Refer to [Note 3] at page 14 of "Note for operation parameter setting."

6. OPERATION

Notice

Refer to page 6 of the "Initial Setting Manual" (IM5B4B7-01E) to completely prepare for starting operation, such as mounting, wiring and parameter setting, etc.

6.1 Operation (RUN) Status at Power ON

- The UT37 or UT38 controllers enter "RUN" status when power is turned ON. At this time, the controller is in AUTO mode.
- However, the controllers enter "STOP" status when external contact terminal ⑩ is ON (closed). In this case, the STP lamp lights and the control output value is a preset output value. (See page 49 of "Initial Setting Manual" IM5B4B7-01E.)
- Controllers UT37 and UT38 have no power switch. If necessary, prepare one outside of the controllers.
- If failures are found while power is supplied, each faulty content is displayed. If the operation display panel ① (or setup parameter alarm 1 setting display panel) is not presented while power is supplied, refer to page 42.

6.2 Changing Operation Parameter

- Refer to pages 16 to 35.
- As for the operation parameter values when controllers are shipped from the factory, refer to "Operation Parameters List" at the end of this manual.

6.3 Changing Setpoint (SP or 2.SP)

- Use the operation display panel ① (See p.8 and p.12)

Note :

Selection of External Contact (DI) Terminal Function

- The function of external contact terminals varies if 2.SP is used.


When 2.SP is used, what function should be set on the DI terminals is selected by DI selection parameter (DIS).

DI Terminal No.	When 2.SP is not set	When 2.SP is set
⑨	AUTO/MAN selection	1.SP/2.SP selection
⑩	RUN/STOP selection	(I) RUN/STOP selection (II) AUTO/MAN selection
⑪		COM Terminal

(I) RUN/STOP selection at DIS = 0
(II) AUTO/MAN selection at DIS = 1

6.4 Main setpoint (1.SP)/secondary setpoint (2.SP) selection

- 1.SP/2.SP selection can be performed using external contact terminals.




OFF (Open) : 1.SP
ON (Close) : 2.SP
Volt-free contact (Contact capacity:
12V DC, 10mA or more)

6.5 AUTO (Automatic)/MAN (Manual) Selection


- AUTO/MAN selection can be performed using (A/M) key and external contact terminals. (See the figure below.)

Note: The external contact has priority over key operations. Therefore, MAN (manual) cannot be selected using (A/M) key when the contact is ON (closed).

- Mode selection by keys
During MAN (manual) operation, MAN lamp lights.
- Selection with an external contact



① Selected by (A/M) key. ((SET/ENT) key operation is not necessary.)



OFF (Open) : MAN (Manual)
ON (Close) : AUTO (Automatic)
Volt-free contact
(Contact rating: 12V DC, 10mA or more)
See Note of p.37 to select DI terminal No. (⑩-⑪ or ⑨-⑩)


- Operation display panels ①, ② and ③ transfer as shown in "Changing of Operation Display" on page 8 by switching AUTO/MAN.
- In MAN mode, MAN lamp lights.
- In AUTO mode, MAN lamp extinguishes and the internally computed control output value is output.

6.6 Output Value Operation in MAN (Manual) Mode

- Perform operation on the operation display panel ②. (Immediately after MAN is selected, the operation display panel always transfers to the display panel ①. See "Changing Operation Display Panels" on page 8.)

Note: Confirm, however, that MAN lamp lights showing MAN mode.


- The value displayed in the operation display panel ② is the control output value.



Control output value can be changed using (V) and (A) keys. (Displayed value is the control output value.)


6.7 RUN/STOP Selection

- RUN/STOP can be selected only by the external contact terminal.
- In RUN mode, STP lamp extinguishes, and the internally computed control output is output in AUTO mode. When in MAN mode, MAN lamp lights, and output value can be changed using \leftarrow and \rightarrow keys.
- In STOP mode, STP lamp lights, and Preset output is output.
- Selection with an external contact




6.8 LOCAL/REM selection

- LOCAL/REM selection can be performed using key operation and external contact terminals.
- Selection by keys
During REM mode, REM lamp lights.
- Selection with an external contact




LOCAL/REM is selected by operation parameter (R/L). (See p.20.)



OFF (Open) : LOCAL
ON (Close) : REM
Volt-free contact (Contact capacity: 12V DC, 10mA or more)

- When external contact is OFF (Open), REM mode is selected by key operation or communication.
- When external contact is ON (Close), LOCAL mode cannot be selected by key operation or communication. External contact must be OFF (Open) to select LOCAL mode.
- In REM mode, REM lamp lights. In LOCAL mode, REM lamp extinguishes. Setpoint is selected in REM/LOCAL mode as following figure.



* Selected by external contact (No.⑧-⑩)
** 2.SP is set by DIP switch No.3. See p.11 of Initial Setting Manual (IM5B4B7-01E).
*** Selected by external contact (⑧-⑩) or key operation.

6.9 When Power Is Lost During Operation

Momentary power failure in which power is lost for less than 20 ms have no effect on UT37/UT38 operation (operation continues normally).

In the case that power failure is for 20 ms or more, operation after recovery is as follows.

- Power failure of less than 2 sec
Operation continues normal operation as if there were no power failure. Alarm with standby action enters standby action.

- Power failure of 2 sec or more
[Alarm]
Alarm with standby action restarts at the status of standby.

[Setting parameters]

Set parameters are kept resistered

[Auto-tuning]

Auto-tuning is canceled.

[Control]

One of following occurs in accordance with Restart Code (RST).

0 : Controller continues the operation before power failure.

1 : Controller enters MAN mode.

Output applies the preset output value.

2 : Controller continues the operation before power failure.

Output applies the preset output value.

(Note) If power failure occurs during setting using a key, error code 'XXG G₂' may appear.


6.10 In The Case of Error Display

Respond to errors as indicated in the individual action entries of p.45.

7. MAINTENANCE

If the operating display panel is not displayed on the UT37 or U38 when power is applied, take action according to the following flowchart. If you suspect a serious problem, contact your sales representative or the nearest Yokogawa service center.

Troubleshooting flowchart




7.1 Replacement of Rubber Gasket for Dustproofing

Although the life of the rubber gasket for dustproofing is at least five or six years under normal operating conditions, when it deteriorates it should be replaced.

The part number and sales unit of the rubber gasket are as follows.

Type	Part number	Sales unit
UT37, UT38	B9877AJ	1 piece



Note: Turn the power OFF when removing the internal unit.

7.2 Control Output Relay Replacement


If the control output relay deteriorates it should be replaced. The UT37 and UT38 use DSP1-DC12V relays (Matsushita Electric).

They may be ordered from your YOKOGAWA SALES REPRESENTATIVE or MATSUSHITA ELECTRIC OFFICES.

7.3 Error Display

Display position (note 1)	Error content	Error code	Action to be taken	PV status	Output status
①	Input burnout	b o U E	Check the microphone or RTD connections.	105%	Preset output
①	Over-scale (105% or more of measurement range)	o U r	Check whether measurement value is appropriate and whether mode is properly connected.	105%	Control continues with input at 105%
①	Under-scale (15% or less of measurement range)	- o U r		-5%	Control continues with input at -5%
①	RAM error	F R I L			
①	ROM error	F R I L	Request repair		
①	Program overrun	F R I L			
①	System data error	E 0 0 2			
①	Output type selection error (if any code other than 0 to 3 is selected)	E 0 0 3	Check rotary switch position, and correct the setting.		Per setting of DIP switch No.2.
①	EEPROM protect error	X X 0 1	Request repair		
①	Input range data error	X X 0 2	Reset measurement input range		
①	Set parameter error	X X 0 4	Check parameters, and correct setups.	Normal	Manual output value
①	Backup data error	X X 1 0			
①	Reference junction compensation failure	r U E			
①	EEPROM error	r U E	Request repair	PV without R.I.C.	Normal
①	Sub-CPU error	A B F F		Normal	Normal
①	Auto-tuning time-out	E 2 0 0	Retry AT with another condition again.	Normal	Per setting of DIP switch No.2
①	AD converter error	E 3 0 0		Normal	(Control continues only PV) (Control continues from before Auto-tuning)
①	Exceeding of remote setpoint limit	L i m i t	Check whether the remote setpoint limit value is correct and whether remote setpoint input is properly connected	105%	Preset output

Note 1: The arrangement of the display unit is as follows.




Note 2: xx stands for symbol (value) of the operating power frequency and option designation status.
 Note 3: Measured value and r U E are displayed alternately.

APPENDIX: OPERATION PARAMETERS LIST

- Refer to the following list when setting each parameter according to Chapter 5 "OPERATION PARAMETER SETTING".
- Among units presented in the list, some presentations are specific to the UT37 and UT38, and are described below.

EU () and EU ()S are shown below (if the range is -200 to 1200°C)



Operation Parameter List

Display	Setting Item	Setting Range	Initial set value	Customer's set value	Reference page
A1 (A1)	Alarm 1	• EU (0%) to EU (100%) for PV (measured value) • EU (0%) S or EU (100%) S for deviation alarm • OFF or 0.00 to 99.99 min/sec (or hour/min) for A1 timer	EU (100%) as PV high limit alarm		P.30
A2 (A2)	Alarm 2		EU (0%) as PV low limit alarm		P.30
RT (RT)	Ratio	0.000 ~ 9.999	1.000		P.30
RS (RS)	Remote bias	EU (-100%) S ~ EU (100%) S	EU (0%) S		P.30
RL (R/L)	Remote/Local mode selection	LOCL (local) or REM (remote)	LOCL		P.30
SC (SC)	"SUPER" function ON/OFF	ON or OFF	OFF		P.31
AT (AT)	Auto-tuning ON/OFF	ON or OFF	OFF		P.31
DB (DB)	Dead Band (Only for UT38)	1.0 ~ 10.0% (Percentage to computed control output value)	3.0%		P.32
RHY (RHY)	Reby hysteresis (only for UT38)	0.1 ~ 0.5% (Percentage to computed control output value)	0.5%		P.32
SP (SP)	Setpoint (main)	EU (0%) ~ EU (100%)	EU (0%)		P.32
2.SP (2.SP)	Secondary setpoint	EU (0%) ~ EU (100%)	EU (0%)		P.33

This is the page No. of Initial Setting Manual (IMS4B7-01E).

Display	Setting Item	Setting Range	Initial set value	Customer's set value	Reference page
P (P)	Proportional band	0.1 ~ 999.9%	5.0%		P.33
I (I)	Integral time	OFF or 1 ~ 6000 sec	240 sec		P.34
D (D)	Derivative time	OFF or 1 ~ 6000 sec	60 sec		P.35
MR (MR)	Manual reset value	-5.0 ~ 105.0%	50.0%		P.35
HY (HY)	ON/OFF control hysteresis	EU (0.0%) S ~ EU (100.0%) S	EU (0.5%) S		P.35
OH (OH)	Output high limit value	-5.0 ≤ OL < OH ≤ 105.0%	100.0%		P.35
OL (OL)	Output low limit value	(Percentage to computed control output value)	0.0%		P.35
2.P (2.P)	Proportional band for secondary SP	0.1 ~ 999.9%	5.0%		P.35
2.I (2.I)	Integral time for secondary SP	OFF or 1 ~ 6000 sec	240 sec		P.35
2.D (2.D)	Derivative time for secondary SP	OFF or 1 ~ 6000 sec	60 sec		P.35
2.MR (2.MR)	Manual reset value for secondary SP	-5.0 ~ 105.0%	50.0%		P.35
2.HY (2.HY)	ON/OFF control hysteresis for secondary SP	EU (0.0%) S ~ EU (100.0%) S	EU (0.5%) S		P.35
2.OH (2.OH)	Output high limit value for secondary SP	-5.0 ≤ OL < OH ≤ 105.0%	100.0%		P.35
2.OL (2.OL)	Output low limit value for secondary SP	(Percentage to computed control output value)	0.0%		P.35

This is the page No. of Initial Setting Manual (IMS4B7-01E).

ประวัติผู้เขียน

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จัดทำโดย นางสาวนิศาพร เกียรติไพศาลโสภณ เกิดวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2511. ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ เกียรตินิยม อันดับ 2 เมื่อปีการศึกษา 2532 เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในปีการศึกษา 2533 ประสบการณ์การทำงานเป็นอาจารย์ในห้องปฏิบัติการ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2533 เป็นอาจารย์พิเศษในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในปีการศึกษา 2533-2534 เป็นผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง "ระบบปลูกผลึกแบบโซคราลสกี" ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยแห่งชาติ โดยเริ่มจาก พ.ศ. 2535-2536 เคยได้รับทุนการศึกษาจากราชกรีฑาสโมสร ในปี พ.ศ. 2533 และ 2534 ได้เสนอบทความวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบปลูกผลึกแบบโซคราลสกี" ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2536

1 เมษายน 2537 เริ่มทำงานที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. ประจำห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ (electro-optics lab)