



การควบคุมกระบวนการด้วยโปรแกรม GENESIS
PROCESS CONTROL BY GENESIS

โดย

นาย กานน ไสทอง
นาย สันธาน จินันทุยา

วัน เดือน ปี..... 29 ๑๑ 2541
เลขทะเบียน..... 038040
เลขเรียกหนังสือ..... T. 59060 ๑.1๑๓๓

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิศวกรรมการวัดคุมทางอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2539

ปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2539

ภาควิชา เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม

สาขาวิชา วิศวกรรมการวัดคุมทางอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การควบคุมกระบวนการด้วยโปรแกรมGENESIS
PROCESS CONTROL BY GENESIS

ผู้จัดทำ

นาย กานบ ไสทอง รหัส 36014026

นาย สันธาน จินันทยา รหัส 36014476


..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์ วิริยะ กองรัตน์)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การควบคุมกระบวนการด้วยโปรแกรม GENESIS

นาย กานน ไสทอง
นาย สันธาน จินันทุยา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ วิริยะ กองรัตน์
ปีการศึกษา 2539

บทคัดย่อ

โครงการการควบคุมกระบวนการด้วยโปรแกรม GENESIS เป็นการจำลองการควบคุมระดับของของเหลว โดยการใช้คอมพิวเตอร์มาเป็นตัวควบคุมซึ่งมีซอฟต์แวร์ GENESIS เป็นโปรแกรมในการใช้งาน และใช้ CARD INTERFACE คือ PCL 818 เป็นตัวรับส่งสัญญาณเข้าออกจากคอมพิวเตอร์ ซึ่งขั้นตอนในการสร้างกระบวนการควบคุมอันดับแรกคือต้องทราบลักษณะของกระบวนการที่จะทำการควบคุมก่อนแล้วจึงนำข้อมูลที่ได้ไปสร้างแบบแผนการควบคุม (STRATEGY BUILDER) และทำการสร้างแผนภาพแสดงค่าพารามิเตอร์ของกระบวนการควบคุม (DISPLAY BUILDER) โดยจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลที่ต้องการและจากแผนภาพแสดงค่าต่างๆ ของกระบวนการควบคุมนี้เราสามารถนำมาศึกษาถึงผลกระทบของค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมที่มีต่อกระบวนการนั้น ๆ ได้โดยการทดลองปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของค่าตัวแปรกระบวนการ(PV) จากแผนภาพ

PROCESS CONTROL BY GENESIS

Mr. KANON SAITONG

Mr. SUNTHAN CHINUNTUYA

ADVISOR

Mr. VIRIYA KONGRAT

ACADEMIC YEAR 1996

ABSTRACT

This project process an using of GENESIS program for controlling liquid level is a personal computer. The communication between personal computer and process can be done by using PCL 818 as an interface card. The first step for controlling the process is to find out the characteristic of the process .The obtained information will be used for STRATEGY BUILDER. Then, the next step is to draw the diagram for displaying on the monitor. Even block in the diagram will be connected together. The diagram can be shown the effect of process when the value of parameter are changed.

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	I
บทที่ 1 การควบคุมกระบวนการแบบอัตโนมัติ	1
อุปกรณ์หลักที่ใช้วัดและควบคุมในรูปการควบคุม	4
การควบคุมแบบป้อนกลับ	6
การควบคุมแบบป้อนไปข้างหน้า	7
เครื่องมือควบคุมกระบวนการ	9
ลักษณะสมบัติเฉพาะของโปรเซส	11
ตัวควบคุมและแบบการควบคุม	13
การปรับค่า PID	19
บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ GENESIS	28
โครงสร้างของ GENESIS	28
การนำ GENESIS มาใช้งาน	29
การเลือกใช้ GENESIS	31
บทที่ 3 ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ PCL818	33
ข้อมูลทั่วไป	33
การติดตั้ง	37
SIGNAL CONNECTION	46
วงจรที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการ	50
บทที่ 4 คู่มือการใช้โปรแกรม	52
บทนำ	52
การสร้างไฟล์รูปแบบการทำงาน (*.DDS)	54
การสร้างไฟล์รูปประกอบ (*.GDF)	58
วิธีเปิดไฟล์ที่สร้างเสร็จแล้ว	63
การคีย์อักขระลงในไฟล์ (*.GDF)	64
การสร้างไฟล์ REAL TREND	65
การติดตั้งโปรแกรมไดรเวอร์ลงในโปรแกรม	68
GENESIS for Windows	

บทที่ 5 แนวปฏิบัติเบื้องต้นในการใช้โปรแกรม GENESIS for Windows	69
บทที่ 6 การควบคุมระดับของเหลวแบบ CASCADE	80
บทที่ 7 การควบคุมระดับของเหลวแบบ SINGLE LOOP	88
บทที่ 8 การควบคุมระดับของเหลวแบบ FEEDFORWARD CONTROL	95
บทที่ 9 การทดลอง การรักษาระดับของเหลวใน TANK ให้อคงที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง LOAD	103
สรุปผลการทดลอง	113
กิตติกรรมประกาศ	114
บรรณานุกรม	115



บทนำ

เนื่องจากในปัจจุบันมีการแข่งขันกันทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมมากขึ้น มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินการผลิตและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพตามที่กำหนด

กระบวนการควบคุมการดำเนินการผลิตก็เป็นกระบวนการหนึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม โดยเครื่องควบคุมจะทำหน้าที่หลักในการที่จะหาสัญญาณที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ค่าตัวแปรที่ถูกควบคุมมีค่าเข้าใกล้ค่าเป้าหมาย โดยที่สามารถเลือกแบบควบคุมได้หลายแบบ ในปัจจุบันขนาดของการควบคุมมีขนาดใหญ่ขึ้น จึงเป็นที่นิยมใช้การควบคุมจากส่วนกลางเนื่องจากเป็นการง่ายในการควบคุม

การควบคุมจากส่วนกลางจะมี Computer เป็นองค์ประกอบสำคัญในการควบคุม และในปัจจุบันก็มีการผลิต Software ต่างๆมาช่วยในการควบคุมจากส่วนกลางมากขึ้น ซึ่งทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีความแม่นยำมากขึ้น


จากเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้เกิดแนวความคิดที่จะนำเอา Computer มาควบคุมในกระบวนการเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในโครงการนี้ได้มีการใช้ Genesis เป็น Software ในการควบคุมระดับของเหลว และมีการออกแบบทางด้าน Hardware บางอย่างเพิ่มเข้าไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมระดับของเหลวเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นความรู้ในการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต

บทที่ 1

การควบคุมกระบวนการแบบอัตโนมัติ (Automatic Process Control)

เป็นการควบคุมเพื่อรักษาตัวแปรของกระบวนการที่ต้องการให้คงที่ไว้โดยการใช้ตัวควบคุม (controller) ตัวแปรต่างๆ ได้แก่ อุณหภูมิ ความดัน ระดับของของเหลว อัตราการไหล และ ปริมาณ ต่างๆ ทางกายภาพ กระบวนการก็คือ ลักษณะทางพลศาสตร์ตาม ธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ได้มีการควบคุมให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ต้องการแล้วก็จะมีผลต่อ ความปลอดภัย คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอัตราการผลิต

การควบคุมโดยทั่วไปสามารถเขียนเป็น Block Diagram ดังนี้




Block Diagram ของการควบคุม

การควบคุมไม่ว่าจะเป็นการควบคุมด้วยมือหรืออัตโนมัติ ผลการควบคุมจะถูกวัดและป้อนกลับไปยังตัวควบคุมเพื่อทำการเปรียบเทียบ ตัดสิน และออกคำสั่ง ปรับใหม่ การกระทำจะดำเนินไปซ้ำๆ กันเช่นนี้โดยลำดับ การกระทำจะตามลูกศรจนกว่าค่าวัดจะเข้าใกล้ค่าที่ต้องการมากที่สุด จะสังเกตเห็นว่า สัญญาณในการควบคุมจะไหลเป็นวงจรมีการปิด การควบคุมแบบนี้บางครั้งเรียกว่า Closed Loop Control เพื่อแยกจากการควบคุมแบบ Open Loop Control ซึ่งมีแต่คำสั่งควบคุมแต่ไม่มีการป้อนกลับเพื่อตรวจสอบผลการควบคุม


ในวงรอบตัวควบคุมจะทำหน้าที่หาผลต่างระหว่างสัญญาณการวัดกับค่าเป้าหมายผลต่างนี้เรียกว่า Control Deviation ผลต่างนี้จะถูกนำมาคำนวณเพื่อหาสัญญาณปรับที่เหมาะสมเพื่อส่งออกไปให้ส่วนขับเคลื่อนซึ่งมีหน้าที่แปลงคำสั่งเป็นการกระทำเพื่อควบคุม Process อีกทีหนึ่ง

เอกสาร Block Diagram ของระบบควบคุมอัตโนมัติมักเขียนดังรูปข้างล่างนี้ อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น. อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



Block Diagram ของระบบควบคุม

ตัวอย่างการพิจารณาเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งใช้น้ำเป็นตัวกำเนิดความร้อนโดยพลังงานจะอยู่ในรูปความร้อนแฝงของการควบแน่น ดังรูป



รูปกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อน


จุดประสงค์เพื่อที่จะให้ความร้อนแก่ของไหลที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางเข้าที่มีอุณหภูมิ $T_i(t)$ มีอุณหภูมิสูงขึ้นตามต้องการที่ทางออก $T(t)$ โดยตัวกลางความร้อนคือไอน้ำที่เกิดการควบแน่นโดยพลังงานที่ของไหลได้รับก็จะเท่ากับพลังงานความร้อนที่ไอน้ำปลดปล่อยออกมา โดยสมมุติว่าไม่มีเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความร้อนสูญเสียให้กับสภาวะแวดล้อมแต่อย่างไรและนั่นก็แสดงว่าท่อและผนังจะต้องเป็นฉนวนความร้อนอย่างดี

ในกระบวนการนี้จะมีตัวแปรมากมายที่เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งเป็นเหตุให้อุณหภูมิทางออกเบี่ยงเบนไปจากค่าที่ต้องการ ถ้าเกิดขึ้นแล้วจะต้องสร้างกริยาบางอย่างไปแก้ไขการเบี่ยงเบนนี้ และนั่นก็คือการควบคุมเพื่อที่จะให้อุณหภูมิทางออกยังคงไว้ซึ่งค่าที่ต้องการ

สิ่งที่ต้องกระทำอันดับแรกก็คือวัดค่าของอุณหภูมิทางออก $T(t)$ จากนั้นเปรียบเทียบกับค่าที่ต้องการผลของการเปรียบเทียบจะนำมาซึ่งการตัดสินใจว่าจะต้องทำอะไรเพื่อที่จะแก้ไขการเบี่ยงเบนนี้ อัตราการไหลของไอน้ำสามารถที่จะใช้ในการแก้ไขความเบี่ยงเบน นั่นคือถ้าอุณหภูมิที่วัดได้อยู่เหนือค่าที่ต้องการ วาล์วควบคุมไอน้ำจะต้องทำการปิดเพื่อที่จะตัดอัตราการไหลของไอน้ำ (พลังงาน) ที่ไหลเข้าไปในส่วนของการแลกเปลี่ยนความร้อนถ้าอุณหภูมิต่ำกว่าค่าที่ต้องการวาล์ว ควบคุมก็จะต้องเปิดให้มากพอที่จะทำการเพิ่มอัตราการไหลของไอน้ำ (พลังงาน) ทั้งหมดนี้สามารถ ที่กระทำโดยบุคคลที่ปฏิบัติงานได้ อย่างไรก็ตามในกระบวนการต่างๆ จะมีตัวแปรมากมายที่จะต้องรักษาไว้ที่ค่าที่ต้องการการดูแลหรือแก้ไขค่าเหล่านี้จะต้องใช้ผู้ปฏิบัติการมาก และก็นำมาซึ่งการ ควบคุมแบบอัตโนมัติซึ่งจะมีอุปกรณ์ที่จะทำการควบคุมตัวแปรเหล่านี้โดยปราศจากผู้ปฏิบัติงาน

ระบบควบคุมก็จะต้องถูกออกแบบเพิ่มเติมอุปกรณ์ดังรูป



รูประบบควบคุมกระบวนการความร้อน

สิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือวัดค่าอุณหภูมิทางออกโดยใช้ *อุปกรณ์ตรวจจับ* (เทอร์โมคัปเปิล) อุปกรณ์ตรวจจับนี้ถูกต่ออยู่กับ *อุปกรณ์ส่งสัญญาณ* มีหน้าที่ทำให้สัญญาณที่ได้จากอุปกรณ์ตรวจจับมีขนาดและความแข็งแรงมากขึ้นพอที่จะส่งให้ *เครื่องควบคุม* เครื่องควบคุมเมื่อได้รับสัญญาณนี้ ที่เป็นความสัมพันธ์กับอุณหภูมิทำการเปรียบเทียบกับค่าที่ต้องการ การตัดสินใจว่าจะทำอะไรขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อยู่ กับผลของการเปรียบเทียบ และส่งสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งไปให้กับ **อุปกรณ์ควบคุมขั้นสุดท้าย** ซึ่งจะทำการปรับอัตราการไหลของไอน้ำต่อไป


จากที่กล่าวมาแล้วจะพบว่า มีอุปกรณ์พื้นฐานอยู่สี่อย่างในระบบควบคุม ได้แก่

1. **อุปกรณ์ตรวจจับ** โดยทั่วไปเรียกว่า Primary Element
2. **อุปกรณ์ส่งสัญญาณ** โดยทั่วไปเรียกว่า Secondary Element
3. **เครื่องควบคุม** เป็น "สมอง" ของระบบควบคุม
4. **อุปกรณ์ควบคุมขั้นสุดท้าย** โดยที่พบมากจะเป็นวาล์วควบคุมแต่ไม่เสมอไป อุปกรณ์ควบคุมขั้นสุดท้ายอื่น ได้แก่ ปัมป์ที่แปรค่าความเร็วได้ สายพานลำเลียง มอเตอร์ไฟฟ้า

ความสำคัญของอุปกรณ์เหล่านี้จะมีการกระทำโดยพื้นฐานอยู่สามการกระทำและจะต้องพบเห็นได้ทุกระบบควบคุม ซึ่งการกระทำเหล่านี้คือ

1. **วัดค่า** วัดค่าตัวแปรที่ถูกควบคุมปกติจะใช้ร่วมกันระหว่าง อุปกรณ์ตรวจจับและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ
2. **ตัดสินใจ** ผลของการวัดทำให้เครื่องควบคุมตัดสินใจว่า จะต้องทำอะไรเพื่อที่จะรักษาไว้ ซึ่งค่าที่ต้องการของตัวแปรที่ถูกควบคุม
3. **ส่งกริยาควบคุม** ผลของการตัดสินใจเครื่องควบคุมจะต้องส่งกริยาไปกระทำ โดยผ่านทางอุปกรณ์ควบคุมขั้นสุดท้าย

อุปกรณ์หลักที่ใช้วัดและควบคุมใน Loop การควบคุม



จากรูปเป็นเครื่องมือวัดและควบคุมใน Loop การควบคุมแบบป้อนกลับ Loop การควบคุมแบบเป็น Loop พื้นฐานซึ่งเรามักพบในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไป อุปกรณ์ต่างๆ จะทำหน้าที่ดังนี้

ตัววัด (Detector) คือ ตัววัดตัวแปร Process เช่น Therme Couple สำหรับวัดอุณหภูมิ แผ่น Orific สำหรับวัดการไหล Diaphragm สำหรับวัดความดัน

ตัวส่ง (Transmitter) คือ ตัวแปลงสัญญาณการวัดเป็นสัญญาณไฟฟ้าหรือลมนมาตรฐาน เพื่อส่งไปให้ตัวควบคุมซึ่งอยู่ห่างไกลออกไป ตัวส่งได้แก่ D/P Cell Electronic Transmitter เป็นต้น

ตัวควบคุม (Controller) คือ ตัวรับสัญญาณการวัด เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย แล้วคำนวณหาค่าที่เหมาะสมเพื่อส่งเป็นสัญญาณควบคุมออกไปควบคุม Process เราสามารถตั้งค่าเป้าหมายให้แก่ตัวควบคุมนี้ได้แบบของการควบคุมมีหลายแบบเช่น ON-OFF Control , P Control , PI Control , PID Control เป็นต้น

ตัวขับเคลื่อน Process (Final Operation) คือ ตัวที่รับสัญญาณควบคุมจากตัวควบคุม แล้ว ขับเคลื่อน Process ให้เป็นไปตามสัญญาณนั้นได้แก่ Solenoid Valve ซึ่งเปิดปิด สัญญาณควบคุม , วาล์วควบคุม (Control Valve) ที่สามารถเปิดได้กว้างตาม ขนาดของสัญญาณ ควบคุม

ตัวบันทึก (Recorder) เป็นตัวแสดงผล หรือตัวบันทึกสัญญาณการวัดมักจะติดอยู่ในสัญญาณควบคุม

Alarm คือ ตัวทำหน้าที่แจ้งเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น ตัว Process ไม่อยู่ในขอบเขตของการควบคุมอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายได้ Alarm จะส่งสัญญาณเป็นเสียงหรือไฟ กระพริบ


ตัวแปรที่สำคัญและจุดประสงค์ของกระบวนการควบคุมแบบอัตโนมัติ

ตัวแปรที่จำเป็นได้ถูกกำหนดเพื่อใช้ในกระบวนการควบคุมอัตโนมัติซึ่งตัวแปรแรกคือ ตัวแปรที่ถูกควบคุม (Controlled Variable) ตัวแปรนี้จะต้องถูกรักษาหรือควบคุมไว้ที่ค่าที่ต้องการ ใน ตัวอย่างที่แล้วมาอุณหภูมิทางออก $T(t)$ คือตัวแปรที่ถูกควบคุมตัวแปรตัวแปรที่สองคือ จุดเป้าหมาย (Set Point) เป็นค่าที่ต้องการของตัวแปรที่ถูกควบคุม ตัวแปรการจัดการ (Manipulated Variable) คือตัวแปรที่ถูกใช้ในการจัดการรักษาค่าของตัวแปรที่ถูกควบคุมไว้ที่จุดเป้าหมาย ใน ตัวอย่าง อัตราการไหลของไอน้ำคือตัวแปรการจัดการ ตัวแปรตัวสุดท้ายคือตัวแปรที่สามารถเป็นสาเหตุให้ตัวแปรที่ถูกควบคุมนั้นเกิดการเบี่ยงเบนไปจากจุดเป้าหมาย จะถูกกำหนดให้เป็น ตัวแปรรบกวน (Disturbance or Upset) ในกระบวนการส่วนใหญ่จะมีจำนวนของตัวแปรรบกวนที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นในกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนเป็นไปได้ที่ตัวแปรรบกวนคือ อุณหภูมิทาง เข้า $T_1(t)$ อัตราการไหลของของเหลว $q(t)$ คุณภาพของพลังงานที่ได้จากไอน้ำ สภาพแวดล้อม

การควบคุมแบบป้อนกลับ

จากกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนข้างต้น ตัวแปรที่ถูกควบคุมถูกใช้เป็นตัวป้อนกลับไปยังเครื่องควบคุมเพื่อที่จะทำการตัดสินใจในการควบคุมต่อไป

ถ้าอุณหภูมิทางเข้าของกระบวนการเพิ่มขึ้นแสดงว่ากระบวนการถูกรบกวนจากสภาวะภายนอกและผลของมันก็คือความร้อนจะแพร่กระจายเข้าไปภายในกระบวนการตลอดไปจนถึงทางออก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทางออกสัญญาณจากอุปกรณ์วัดที่ส่งให้เครื่องควบคุมก็จะเปลี่ยนแปลงด้วย และนั่นเองเครื่องควบคุมจะต้องออกค่าชดเชยสำหรับสิ่งรบกวนดังกล่าวโดย เปลี่ยนอัตราการไหลของไอน้ำคือทำการเปิดวาล์วเพื่อลดอัตราไหลของไอน้ำ ดังรูปซึ่งแสดงให้เห็น ความสัมพันธ์ของผลของสิ่งรบกวนที่เกิดขึ้นและரியตอบสนองของเครื่องควบคุม




รูปแสดงผลตอบสนองของระบบควบคุมขบวนการแลกเปลี่ยนความร้อน

มีสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือ เมื่ออุณหภูมิทางเข้าเพิ่มขึ้นมีผลให้อุณหภูมิทางออกเพิ่มขึ้นตามจากนั้นจะลดลงต่ำกว่าจุดเป้าหมายและแกว่งไปรอบๆ จุดเป้าหมายและสุดท้ายก็เข้าสู่เสถียร ผลตอบสนองที่มีการแกว่งนี้แสดงให้เห็นถึงการทำงานของระบบควบคุมแบบป้อนกลับคือเครื่องควบคุมเมื่อพบความผิดพลาดก็จะติดตามแก้ไขความผิดพลาดก็จะติดตามแก้ไขความผิดพลาดนั้นเรื่อยไป (Trial and Error) จนอุณหภูมิเข้าหาจุดเป้าหมายตามต้องการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การควบคุมแบบป้อนไปข้างหน้า (Feedforward Control)


การควบคุมแบบป้อนกลับเป็นยุทธวิธีที่ง่ายที่สุดในกระบวนการอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม กระบวนการบางแบบการควบคุมแบบป้อนกลับไม่สามารถตอบสนองสมรรถภาพที่ต้องการได้ ส่วนการควบคุมแบบป้อนไปข้างหน้าดังตัวอย่างของกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อน สมมุติว่าสิ่งรบ กวนหลัก ได้แก่ อุณหภูมิทางเข้า $T_i(t)$ และอัตราการไหล $q(t)$ เพื่อให้เป็นผลแก่การควบคุมแบบป้อนไปข้างหน้าสิ่งรบกวนทั้งสองนี้จะต้องถูกวัดและจากนั้นการตัดสินใจจะต้องกระทำอย่างไรที่จะให้อัตราการไหลของไอน้ำไปชุดเซยสิ่งรบกวนทั้งสองนี้ ดังรูปซึ่งแสดงให้เห็นถึงการควบคุมเครื่อง ควบคุมแบบป้อนไปข้างหน้าจะทำการตัดสินใจว่าจะไปควบคุมอัตราไหลของไอน้ำอย่างไรที่จะรักษาค่าของตัวแปรที่ถูกควบคุมให้อยู่ที่จุดเป้าหมายได้



รูป ระบบควบคุมแบบป้อนไปข้างหน้าของกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อน

Cascade Control

Cascade Control เป็นการควบคุมชนิด Combine Control ชนิดหนึ่งนิยมใช้มากในการควบคุม process การควบคุมแบบ Cascade Control จะมี Loop การควบคุมอยู่ 2 Loop ใน 2 Loop นี้จะมีตัวควบคุมคือ Master Controller และ Slave Controller สัญญาณออกของ Master Controller จะเป็นเป้าหมายของ Slave Controller Cascade Controller นี้จะใช้ได้ดีใน Process ที่ดี Disturbance มี Dead Time และ time lag มาก นอกจากนั้นในกรณีที่ต้องการรักษาของตัวแปร Proceed 2 ตัวให้คงที่จะเหมาะสมที่สุด



จากรูปเป็นตัวอย่าง Cascade Controller ของการควบคุมอุณหภูมิในเตา Loop การควบคุม อุณหภูมิจะเป็น Master และ Loop การควบคุมการไหลจะเป็น Slave สัญญาณออกของตัวควบคุมอุณหภูมิจะส่งไปเป็นค่าเป้าหมายของการควบคุมการไหล Loop การควบคุมการไหลจะควบคุมให้การไหลของ Gas เป็นไปตามสัญญาณจากตัวควบคุมอุณหภูมิเสมอ แม้ว่าความดันในท่อ Gas จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามจะไม่มีผลต่ออุณหภูมิในเตาเลย การลดลงหรือเพิ่มขึ้นของความดันในท่อนี้ เป็น Disturbance อย่างหนึ่ง ถ้าเราใช้ระบบการควบคุมแบบธรรมดาซึ่งสัญญาณออกของตัวควบคุมอุณหภูมิส่งมาควบคุมการเปิดของ Valve โดยตรงแล้ว Disturbance จะทำให้อุณหภูมิในเตาไม่คงที่หรือเท่ากับค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

เหตุผลสำหรับการควบคุมกระบวนการแบบอัตโนมัติ

จุดประสงค์ของการควบคุมกระบวนการก็คือรักษาค่าของตัวแปรที่ถูกควบคุมไว้ที่จุดเป้าหมายให้ได้แม้ว่าจะมีสิ่งรบกวนก็ตาม แต่ก็มีเหตุผลที่นอกเหนือจากนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

1. เพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายจากอุปกรณ์ของบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงงาน ความปลอดภัยจะต้องระลึกอยู่ในใจเสมอ
2. เพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิต (ส่วนประกอบ ความบริสุทธิ์ สี และ อื่น ๆ) เป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด
3. เพื่อรักษาอัตราการผลิตที่ต้นทุนต่ำสุด

ดังนั้นเราสามารถที่จะกล่าวได้ว่านี่เป็นเหตุผลสำหรับโรงงานอัตโนมัติที่ได้เตรียมพร้อมไว้สำหรับสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและในเวลาเดียวกันยังรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อีกทั้งยังสามารถลดความต้องการของแรงงานได้อีกด้วย

พื้นฐานที่จำเป็นในการควบคุมกระบวนการ

เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการฝึกฝนการควบคุมกระบวนการวิศวกรจะต้องเข้าใจหลักการ

ของวิศวกรรมการวัดค่า เพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงได้กล่าวหลักการที่เป็นพื้นฐานของเทอร์โมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ไดนามิกส์ กลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทความร้อน กระบวนการแยก กระบวนการทางปฏิกิริยา (เคมี) สำหรับการศึกษาการควบคุมกระบวนการสิ่งที่สำคัญที่จะต้องเข้าใจก็คือกระบวนการที่กำลังศึกษามีพฤติกรรมอย่างไรทางพลศาสตร์ฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างชุดของสมการที่ใช้สำหรับอธิบายการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ วิธีการนี้เรียกว่า การจำลองแบบ Modeling วิธีนี้ต้องใช้ความรู้พื้นฐานจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นตลอดจนคณิตศาสตร์ในเรื่องของ สมการ ความแตกต่าง ในการควบคุมกระบวนการวิธีการแปลงลาปลาซ (Laplace Transform) ถูกใช้เป็นอย่างมาเพื่อให้การปัญหาของสมการความแตกต่างและการวิเคราะห์พฤติกรรมทางพลศาสตร์ในกระบวนการและระบบควบคุมเหล่านั้นเป็นไปได้ง่าย

เครื่องมือควบคุมกระบวนการ (Process Control Instruments)

- วาล์วควบคุม (Control Valve)

วาล์วควบคุมเป็นอุปกรณ์ควบคุมสุดท้าย (final control element) ประเภทหนึ่งที่พบมากในกระบวนการทางอุตสาหกรรม วาล์วควบคุมจะทำหน้าที่ควบคุมอัตราการไหลของของไหลซึ่งได้แก่ water, steam, gas, chemical solution เป็นต้น โดยทั่วไปวาล์วควบคุมจะได้รับสัญญาณการควบคุมเป็นไปโดยอัตโนมัติ (Automatic control) แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ

1. Air to close วาล์วจะปิดเมื่อมีการจ่ายลม และจะเปิดเมื่อไม่มีการจ่ายลมหรือเกิดการ fail

2. Air to open วาล์วจะเปิดเมื่อมีการจ่ายลม และจะปิดเมื่อไม่มีการจ่ายลมหรือเกิดการ fail

วาล์วควบคุมแบ่งตามลักษณะของตัวปิดกั้นการไหลได้เป็น Globe valve, ball valve, Butterfly valve เป็นต้น

- ทรานสมิตเตอร์ (Transmitter)

ทรานสมิตเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตรวจจับสัญญาณกายภาพของกระบวนการที่ต้องการจะควบคุมแล้วทำการปรับแต่งสัญญาณ (Signal conditioning) และขยายสัญญาณให้อยู่รูปของสัญญาณมาตรฐาน เพื่อนำไปทำการแสดงผลหรือส่งให้กับตัวควบคุมต่อไป

ตัวอย่างของตัวทรานสมิตเตอร์สัญญาณความดันแตกต่าง (Differential Pressure Transmitter)

เช่น

- Level Transmitter ทำหน้าที่ตรวจจับระดับของของเหลว แล้วให้เอาท์พุทเป็นสัญญาณมาตรฐาน

- Flow Transmitter ทำหน้าที่ตรวจจับอัตราการไหล แล้วให้เอาท์พุทเป็นสัญญาณมาตรฐาน

- เครื่องบันทึกข้อมูล (Recorder)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต่าง ๆ ในกระบวนการ เพื่อนำไปใช้สำหรับการวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นที่เวลาต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจ

- อุปกรณ์เปลี่ยนกระแสเป็นความดันลม (current to Pneumatic (I/P) Converter)

เป็นอุปกรณ์ที่รับสัญญาณขาเข้าในลักษณะของกระแสไฟฟ้า (4-20 mA) แล้วเปลี่ยนและควบคุมให้มีสัญญาณในลักษณะของความดันลม (3-15 Psi) โดยทั่วไปอุปกรณ์ชนิดนี้จะได้รับสัญญาณขาเข้าจากสัญญาณขาออกของตัวควบคุมในวงรอบของการควบคุม (control loop) เพื่อเปลี่ยนสัญญาณแล้วส่งต่อไปเป็นสัญญาณขาออกให้กับวาล์วควบคุม เพื่อควบคุมกระบวนการให้ได้ค่าตามที่ต้องการ

- ตัวควบคุม (Controller)

ตัวควบคุมคืออุปกรณ์ที่มีหน้าที่ทำการเปรียบเทียบสัญญาณกระบวนการที่ได้มาจากตัวทรานสมิตเตอร์ ซึ่งเรียกว่าตัวแปรที่ถูกควบคุม (controlled variable) กับค่าเป้าหมาย (set point) แล้วส่งสัญญาณที่เหมาะสมออกไปให้กับวาล์วควบคุม หรืออุปกรณ์ควบคุมสุดท้ายอื่น ๆ เพื่อที่จะทำให้ตัวแปรที่ถูกควบคุมมีค่าเท่ากับค่าเป้าหมายที่ต้องการ


ลักษณะสมบัติเฉพาะของโปรเซส (Process Characteristic)

คุณสมบัติทั่วไปของโปรเซส

1. Dead Time


เมื่อ Input ของ Process เปลี่ยนแปลงไป Output จะไม่เปลี่ยนแปลงตามทันที แต่จะมีเวลาสูญเปล่าช่วงหนึ่งก่อนที่ขาออกจะเริ่มเปลี่ยนแปลง เวลาสูญเปล่านี้เรียกว่า Dead Time โปรเซสทั่ว ๆ ไป จะมี Dead time ยาว จะควบคุมได้ยากกว่าโปรเซสที่มี Dead Time สั้น

Step Response ผลตอบสนองของโปรเซสต่อ Input ที่เปลี่ยนแปลงแบบขั้น (Step)



รูปภาพ Step Response ของกระบวนการที่มี Dead Time

Ramp Response ผลตอบสนองของโปรเซสเมื่อ Input เพิ่มขึ้นตามเวลาด้วยอัตราคงที่ (Ramp input)




รูปภาพ Ramp Response ของกระบวนการที่มี Dead Time

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. Time Lag ในโปรเซส

ในขณะที่โปรเซสอยู่ที่จุดสมดุล ถ้าลองเปลี่ยนค่า Input ของโปรเซสไป Output ของโปรเซสจะเปลี่ยนตามไปด้วยจนกว่าจะถึงจุดสมดุลจุดใหม่ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของ Output จะไม่เปลี่ยนทันทีเพราะมี Time Lag ในโปรเซส

ถ้าลองปรับขนาดการเปิดวาล์วให้น้ำไหลเข้าใน Heat Exchanger มากขึ้น อุณหภูมิของน้ำขาออกจะเปลี่ยนไป



รูป Step Response of Heat Exchanger

สาเหตุที่มี Lag ใน Heat Exchanger

1. Heat Capacitance And Resistance of pipe
2. Heat Capacitance And Resistance of water
3. Heat Resistance between Stream with pipe and pipe with water
4. Heat Capacitance and resistance of thermometer


ชนิดของ Time Lag

- | | |
|----------------|--|
| 1 st order lag | lag ที่เกิดจากสาเหตุเดียว |
| n th order lag | lag ที่เกิดจาก First order lag n ชนิด ต่ออนุกรมกัน |
| High order lag | lag ที่เกิดจาก first order lag ต่ออนุกรมมากกว่า 2 |

ขึ้นไป


3. Process Gain

Process Gain หมายถึง อัตราขยายของ Process มีค่าเท่ากับอัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่ Output ต่อการเปลี่ยนแปลงที่ Input



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Process Gain : $K_p = (T_{w2} - T_{w1}) / (F_2 - F_1)$



รูปกราฟ Static Characteristic ของ Heat Exchanger

4. Disturbance

Disturbance คือ สาเหตุภายนอกที่รบกวนโปรเซสให้เปลี่ยนจุดสมดุล Disturbance นี้จะมีผลทำให้ Output ของโปรเซสเปลี่ยนแปลงไป Disturbance ของ Heat Exchanger ได้แก่


- การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
- การเปลี่ยนแปลงการไหลของไอน้ำ
- อุณหภูมิรอบ ๆ เปลี่ยนแปลงไป
- การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำ
- การเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ไอน้ำ (การเปลี่ยนแปลงของ Load)

ลักษณะสมบัติของ Disturbance

สถานที่เกิด เวลา ขนาด และรูปร่างไม่สม่ำเสมอ อาจเป็นสัญญาณ Step Ramp Pulse หรือ Sine Wave ก็ได้

ตัวควบคุมและแบบการควบคุม (Controller and Control Action)

ตัวควบคุมจะรับสัญญาณเข้ามาจากการวัด เพื่อทำการเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายหรือ Set Point ผลต่างของค่าทั้งสองจะถูกส่งให้แก่ภาคคำนวณ เพื่อผลิตสัญญาณควบคุมออกซึ่งจะถูกส่งไปยังส่วนขับเคลื่อนอีกทีหนึ่ง โครงสร้างภายในตัวควบคุมแสดงดังรูป



ความสัมพันธ์ ของผลต่างกับสัญญาณควบคุมขาออก กำหนดโดย ภาควิชาคำนวณ ซึ่งความสัมพันธ์นี้เรียกว่า Control Action สามารถแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ

On-Off action

Proportional action (P - control)

Integral or Reset action (I - control)

Derivative action (D- control)


การควบคุมจะมีการใช้ Action แต่ละชนิด หรือหลายชนิดผสมกัน เช่น On-Off , P , PI , PD , PID การควบคุมด้วยมือ นั้นถ้าหากคนงานมีความชำนาญมาก การปรับจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับ Control Action เหล่านี้

1. PROPORTIONAL ACTION คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณควบคุม (หรือ Output ของหน่วยควบคุม) $m(t)$ กับสัญญาณความคลาดเคลื่อน $e(t)$ จะเป็นดังนี้ คือ

$$m(t) = K_c * e(t)$$


หรือ $M(s)/E(s) = K_c$

โดย K_c จะอยู่ในเทอมของ Proportional Sensitivity หรือ Gian หน่วยควบคุมแบบ Proportional จึงเป็น Amplifier ที่มีความสามารถปรับค่าของ Gain ได้ดังแสดงในรูป ซึ่งเป็นการแสดงถึง Block Diagram ของหน่วยควบคุมแบบ Proportional ที่ได้กล่าวมาแล้ว



การควบคุมแบบนี้มักแสดงในรูป Proportional Band (%PB) ค่า PB คือ ค่าสัญญาณ Error ที่จะทำให้สัญญาณควบคุมเปลี่ยนไป 100% เมื่อ PB = 50% หมายถึง ถ้าสัญญาณ Error เกิดขึ้น 50% สัญญาณควบคุมเปลี่ยนไป 100% ดังรูป

$$PB = 1/K_c * 100$$



รูป Proportional Band

A : PB = 0%	, Kc = ∞	(100/0)
B : PB = 50%	, Kc = 2	(100/50)
C : PB = 100%	, Kc = 1	(100/100)
D : PB = 200%	, Kc = 0.5	(100/200)

จากรูปแสดงว่าค่า PB เป็นตัวบอกความไวของการแก้ความผิดพลาดจึงอาจจะเรียกได้ว่า Kc เป็นความไวของ Proportional Control

คุณสมบัติของ Proportional Action

1. เมื่อลด PB ลงไปจะทำให้อัตราการขยายสูงขึ้นการควบคุมจะมีความไวขึ้น มีผลทำให้โปรเซสเกิดการแกว่งขึ้นได้
2. เมื่อเพิ่มค่า PB อัตราขยายจะลดลง มีผลทำให้ค่าที่วัดได้กับค่าเป้าหมายแตกต่างกันมากขึ้น เราเรียกว่าเกิด Offset
3. เมื่อโหลดของโปรเซส มีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเราจะเรียกว่ามี Disturbance ก็จะทำให้เกิด Offset ได้ง่าย


OFFSET

Offset เป็นชื่อที่ใช้เรียกปรากฏการณ์ที่ตัวแปรโปรเซสหรือค่าวัดมีค่าไม่เท่ากับค่าเป้าหมาย ทำให้การควบคุมไม่เป็นไปตามต้องการ ดังรูปที่แสดงความหมายของ Offset ในระบบการควบคุมแบบป้อนกลับนี้ เมื่อดูอย่างผิวเผิน Offset ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เพราะตัวแปรโปรเซสจะป้อนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กลับมาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม Offset มักจะเกิดขึ้นในระบบควบคุมที่มีการใช้ Proportional Control ที่มีค่า PB ใหญ่ และ ขณะที่เกิด Disturbance ในโปรเซสซึ่งได้แก่การเปลี่ยนแปลงของโหลดสภาพแวดล้อม เป็นต้น

วิธีการแก้ Offset

1. ให้ทำการลดค่า PB ให้เล็กลง
2. เปลี่ยน BIAS ของการควบคุมด้วยมือ
3. เปลี่ยนค่าเป้าหมายใหม่
4. ใช้ในการควบคุมที่มี Reset Action



2. INTEGRAL ACTION (Reset Action)

Integral Action คือ ค่าของเอาต์พุตของหน่วยควบคุม $m(t)$ จะมีความสัมพันธ์กับค่าความคลาดเคลื่อน $e(t)$ ดังนี้

$$d m(t)/dt = 1/T_i * E(t)$$

หรือ


$$m(t) = 1/T_i * E(t) dt$$

โดยที่ T_i เป็นค่า Integral Time ที่สามารถปรับค่าได้

Transfer Function ของหน่วยควบคุมแบบ Integral คือ

$$\begin{aligned} M(s) / E(s) &= (1/T_i) * s \\ &= K_i * s \end{aligned}$$

โดยที่ $K_i = 1/T_i$



การทำงานของระบบควบคุมแบบ Integrall บางครั้ง เรียกว่า Reset Control การควบคุมแบบนี้ สัญญาณควบคุมจะแปรค่าอินทิเกรตต่อเวลาขอผลต่าง เมื่อผลต่างเปลี่ยนเป็นแบบ Step สัญญาณควบคุมจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามค่าของเวลา ซึ่งตามความหมายของ Integral Time (Ti) คือ เวลาที่มีการใช้ในการเพิ่มค่าของสัญญาณควบคุมจนมีขนาดเท่ากับผลต่าง e(t) ที่เปลี่ยนไป ดังนั้นเมื่อ Ti มีค่าน้อยผลของ Integral Action จะมากกว่าเมื่อค่าของ Ti มีค่ามาก

3. PROPORTIONAL - INTEGRAL (PI)

การควบคุมของหน่วยควบคุมแบบ PI นั้นสามารถที่จะแสดงได้ด้วยสมการดังต่อไปนี้

$$m(t) = K_c * (e(t) + 1/T_i \int e(t) dt)$$

หรือ


$$\begin{aligned} M(s) / E(s) &= K_c * (1 + T_i(s)) \\ &= K_c * (1 + K_i/s) \end{aligned}$$

โดยที่

K_c เป็นค่าของ Gain

T_i เป็นค่าของ Integral time

ทั้งนี้ K_c และ T_i เป็นค่าที่สามารถจะปรับได้ T_i นั้นจะเป็นการปรับ การทำงานของระบบควบคุมแบบ Integral นั้นจะมีผลต่อส่วน Proportional ดังรูปซึ่งแสดงถึง Block Diagram ของหน่วยควบคุม PI



คุณสมบัติของ Integral Action

1. Offset ที่เกิดขึ้นจาก P action จะถูก Integral Action แก้ไขหมด
2. เมื่อ T_i มีค่าน้อย ผลของ Integral Action จะมากทำให้เกิด การแกว่งได้ซึ่งจะมีผลให้

ระบบขาดเสถียรภาพ

4. DERIVATIVE ACTION (RATE ACTION)


การควบคุมแบบนี้จะเหมาะกับกระบวนการที่มี TIME LAG มาก ๆ เพราะสามารถที่จะแก้ข้อผิดพลาดโดยการกระทำล่วงหน้าก่อนที่จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นทั้งนี้เพราะสัญญาณควบคุมจะแปรตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของ สัญญาณ ERROR และในบางครั้งจะเรียกกริยาควบคุมแบบนี้ว่า RATE ACTION การควบคุมแบบ DERIVATIVE ACTION นี้ไม่สามารถที่จะนำไปใช้ตามลำพังได้เพราะว่า ERROR เป็น 0 หรือมีค่าคงที่ ค่าควบคุมจะไม่ได้ค่าเอาต์พุตออกมาเลย ดังนั้น DERIVATIVE ACTION จึงใช้ร่วมกับการควบคุมแบบ PROPORTIONAL ซึ่งสมการของการควบคุมแบบ D สามารถที่จะเขียนได้ดังนี้

$$m(t) = T_d * d e(t) / dt$$

หรือ

$$M(s) / E(s) = T_d * s$$

โดยที่ T_d เป็นค่าของ Derivative time



คุณสมบัติของ D Action

1. เหมาะสำหรับโปรเซสที่มี Time Lag มาก ๆ จะช่วยให้การควบคุมถึงจุดที่ต้องการเร็วขึ้น
2. ถ้า T_d มากไป ผลของ D Action จะมาก ทำให้ระบบทั้งระบบไวขึ้นขาดเสถียรภาพ
3. ไม่เหมาะกับโปรเซสที่มี Time Lag น้อย ๆ และตัวแปรโปรเซสเปลี่ยนแปลงได้ง่าย เช่น ระบบควบคุมการไหล ความดัน เป็นต้น

5. PROPORTIONAL-DERIVATIVE ACTION (PD)

การควบคุมของหน่วยควบคุมแบบ PD นี้ จะสามารถที่จะเขียนเป็นสมการได้ดังต่อไปนี้

$$m(t) = K_c * e(t) + T_d * d e(t) / dt$$


หรือ

$$M(s) / E(s) = K_c (1 + T_d * s)$$

โดยที่ K_c เป็นค่าของ Gain

T_d เป็นค่าของ Derivative Time

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ส่วนหนึ่งจะอ้างถึงว่าเป็นความลับและอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ค่าของ K_c และ T_d นั้น จะเป็นค่าที่สามารถปรับค่าได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูป Block Diagram ของการควบคุมแบบ PD-Action


6. PROPORTIONAL- INTEGRAL-DERIVATIVE (PID)

การควบคุมแบบ PID นั้นจะสามารถที่ทำได้จากการรวมเอากริยาควบคุมแบบ Proportional ซึ่งเป็นอัตราขยาย กริยาควบคุมแบบ Integral ซึ่งสามารถแก้ค่า Offset และ Overshoot ที่จะทำให้เกิดการ Oscillate และ กริยาควบคุมแบบ Derivative จะทำให้เกิดผลตอบสนองได้รวดเร็ว สมการของการควบคุมแบบ PID จะมีรูปแบบดังนี้

$$m(t) = K_c * (e(t) + T_d * d e(t) / dt + 1/T_i * e(t) dt)$$

จะได้ Transfer function คือ

$$\begin{aligned} M(s) / E(s) &= K_p * (1 + T_d * s + (1/T_i * s)) \\ &= K_p * (1 + K_d * s + K_i / s) \end{aligned}$$



รูป แสดง Block Diagram PID

การปรับค่า PID

การปรับค่าพารามิเตอร์ของการควบคุมแบบ PID เป็นสิ่งจำเป็นของการควบคุมที่ดีที่สุด ในหัวข้อนี้จะได้นำเสนอการปรับค่า พารามิเตอร์ ของการควบคุม PID เพื่อให้ได้ผลตอบสนองที่ดีที่สุด วิธีการปรับค่ามีหลายวิธี แต่ไม่มีวิธีไหนยอมรับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดกล่าวคือบางวิธีจะต้องพิจารณาผลตอบสนองของระบบและอาศัยประสบการณ์ในการปรับค่า

ในขณะที่บางวิธีจะอาศัยคณิตศาสตร์ในการพิจารณา โดยทั่วไปแล้วการปรับค่า พารามิเตอร์ของการควบคุมแบบ PID จะพิจารณาจากเงื่อนไขใน TIME DOMAIN มากกว่าเงื่อนไข ใน FREQUENCY Domain ที่นิยมใช้เพื่อการปรับค่ามีดังนี้

อัตราการเสื่อม 1/4 (Quarter Decay)

กล่าวคือ Peak Overshoot อันที่ 2 ต่อ Peak Overshoot อันแรก (Maximum Overshoot) ของผลตอบสนองของระบบที่มีการแกว่ง จะต้องมิต่ำเท่ากับ 1/4 ดังรูปซึ่งแสดงเงื่อนไขนี้

ดัชนีแสดงสถานะแบบ Integral Of Absolute Error (ISE) ที่มีค่าน้อยที่สุด ดัชนีแสดงสมรรถนะแบบนี้แสดงได้ด้วยสมการ

$$ISE = \int_0^{\infty} e(t)^2 dt = \text{น้อยที่สุด}$$


โดยที่ $e(t) = \text{ค่าความคลาดเคลื่อน} = sv(t) - mv(t)$

ดัชนีแสดงสมรรถนะแบบ integral of Absolute Error (ITAE) ที่มีค่าน้อยที่สุดนั้นคือ

$$ITAE = \int_0^{\infty} t \cdot e(t) dt = \text{น้อยที่สุด}$$

เงื่อนไขทั้ง 4 ที่กล่าวมานี้ แบบแรกเป็นแบบที่สะดวกเพราะสามารถวัดได้จากผลตอบสนองของระบบโดยตรง ส่วนแบบที่ 2 ถึงที่ 4 มีข้อดี คือ จะมีความแม่นยำสูงกว่าแบบแรก กล่าวคือ พารามิเตอร์ ๆ ของการควบคุมแบบ PID อาจมีหลายค่าที่ทำให้ผลตอบสนองมีอัตราการเสื่อม 1/4 แต่จะมีเพียงค่าเดียวที่ทำให้เงื่อนไขมีค่าน้อยที่สุด

เงื่อนไขแบบอัตราการเสื่อม 1/4 นั้นจะเป็นเงื่อนไขที่ดีในการเข้ากันได้ระหว่าง Rise Time ที่เร็วและ Setting Time ที่น้อย สำหรับเงื่อนไขแบบที่ 2 ถึงแบบที่ 4 นั้น เนื่องจากว่าผลตอบสนองของระบบแต่ระบบจะไม่เหมือนกันดังนั้นค่าของดัชนีแสดงสมรรถนะแต่ละแบบก็จะเปลี่ยนแปลงตามระบบด้วยแต่คุณลักษณะ โดยทั่วไปของดัชนีแต่ละระบบนั้นจะอธิบายได้ดังนี้คือ เงื่อนไขแบบที่ 2 ซึ่งเป็นดัชนีแสดงสมรรถนะแบบ ISE นั้นถ้าความคลาดเคลื่อนมาก ค่าดัชนีแสดงสมรรถนะก็จะมาก ดังนั้นการทำให้ดัชนีแสดงสมรรถนะแบบนี้มีค่าน้อยที่สุดคือ ผลตอบสนองของระบบจะต้องมี Rise Time ที่น้อยมาก ซึ่งทำให้มีข้อเสียคือมี Overshoot ที่สูง สำหรับเงื่อนไขแบบ ITAE ซึ่งเป็นค่าของเวลาคูณกับค่าของความคลาดเคลื่อนนั้น ถ้าต้องการให้มีค่าน้อยที่สุดแล้ว ส่วนเงื่อนไขแบบ ITAE จะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับเงื่อนไขแบบอัตราเสื่อม 1/4



รูป ผลตอบสนองของระบบที่มีอัตราการเสื่อม $\frac{1}{4}$

การปรับ

ได้มีนักคณิตศาสตร์คิดวิธีที่จะหาทางตั้งค่า PID เพื่อให้ได้การควบคุมที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดหลายวิธี ดังตัวอย่างที่ได้แสดงในตารางที่ 2.1 ด้านล่าง อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติยังไม่วิธีใดที่ดีที่สุดที่จะสามารถนำไปใช้ทุกระบบได้

ชื่อผู้เสนอ	แบบ	แบบควบคุม	Control Action			เกณฑ์
			PB(%)	Ti (min)	Td (min)	
Ziegler	A.B	P	2PBu	-	-	25%
		PI	2.2PBu	$0.03P_u$	-	demping
		PID	1.7PBu	$0.5P_u$	$0.125P_u$	ratio
Ziegle	A.B	P	100KpL/T	-	-	25%
		PI	110KpL/T	3.L	-	demping
		PID	83KpL/T	2L	0.5L	ratio
Takahashi	A	P	110KpL/T	-	-	minimum
		PI	110KpL/T	3.3L	-	
		PID	77KpL/T	2.2L	0.45L	
Chien Hrones Rewick	A	P	333KpL/T	-	-	no over
		PI	286KpL/T	1.2L	-	shoot
		PID	167KpL/T	T	0.5L	
Chien Hrones Rewick	A	P	143KpL/T	-	-	20% over
		PI	167KpL/T	T	-	shoot
		PID	105KpL/T	$0.5P_u$	$0.125P_u$	
Chien Hrones Rewick	B	P	333KpL/T	-	-	no over
		PI	167KpL/T	4L	-	shoot
		PID	105KpL/T	2.4L	0.4L	
Chien Hrones	B	P	143KpL/T	-	-	20% over
		PI	143KpL/T	2.3L	-	shoot
		PID	83 KpL/T	2L	0.42L	
Fuji Yoshikawa	A	P	100KpL/T	-	-	minimum
		PI L/T=1	167KpL/T	T+L	-	control
		L/T =1	250KpL/T	2L	-	area
		PIDL/T=1	133KpL/T	$0.5(T+L)$	$0.125(T+L)$	
		L/T=1	200KpL/T	0.25L	0.25L	

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในทางปฏิบัติวิธีที่นิยมในการปรับค่า PID สำหรับการควบคุมเพื่อให้ได้ 1/4 Damping Ratio มี 3 วิธี คือ

1. Reaction Curve Method
2. Ultimate Sensitivity Method
3. Trial and Error

1. Reaction Curve Method (transient Response Method)


วิธีการ

1. ให้เปลี่ยนระบบควบคุมเป็นระบบเปิด (OPEN LOOP)
2. ให้ทำการหาคุณสมบัติของกระบวนการ (Process Characteristic) โดยเปลี่ยนค่าสัญญาณควบคุมไป ΔPV แล้วบันทึกรูปคลื่นของตัวแปรกระบวนการ (Process Variable)
3. หา Process Gain (K_p), Dead Time (LE) และค่าคงเวลา (TE) จาก Process Characteristic


$$K_p = \Delta MV / \Delta PV$$

4. นำค่า K_p , LE, TE ที่หาได้ ไปคำนวณหา PB, Ti, Td จากตาราง

ชนิดการควบคุม	PB(%)	Ti(min)	Td(min)
P	$100K_p \cdot LE / TE$	∞	0
PI	$110K_p \cdot LE / Te$	3.3 LE	0
PID	$83 K_p \cdot LE / TE$	2.0 LE	0.5 LE



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูป แสดง Reaction Curve Method

2.Ultimate Sensivity Method

วิธีการ

1. ให้ระบบควบคุมเป็นระบบปิด
2. ตั้ง T_i สูงสุด และ T_d ต่ำสุด ใช้ P action ในการควบคุม
3. ครั้งแรกตั้งค่า PB ไว้ที่ต่ำสุด แล้วลดค่า PB ลงมา ลองเปลี่ยนค่าเป้าหมายเพื่อดู

ตอบสนองลดค่า PB ให้ต่ำลงเรื่อย ๆ จนถึงค่าที่เมื่อเปลี่ยนค่าเป้าหมายไปเล็กน้อย จะทำให้กระบวนการเกิดการแกว่งต่อเนื่องไปตลอดค่า PB ในขณะนั้นเรียกว่า PB_u (Ultimate Proportional band)



รูป แสดงการแกว่งแบบต่อเนื่อง

4. หาคาบเวลาในการแกว่ง ให้เท่ากับ P_u

เอกสารนี้เป็น 5. นำค่า PB_u และ P_u ที่หาได้ไปคำนวณหาค่า PB, T_i, T_d ม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชนิดการควบคุม	PB(%)	Ti(min)	Td(min)
P	$2PB_u$	∞	0
PI	$2.2PB_u$	$0.83P_u$	0
PID	$1.7PB_u$	$0.5P_u$	$0.125P_u$

3. Trial and error

เป็นวิธีการที่ใช้หลักการของ Ultimate Sensitivity Method เพียงแต่ไม่ต้องคำนวณค่าและใช้การทดลองปรับค่าต่าง ๆ เพื่อผลตอบที่เร็วที่สุด

P Control

- 1.ปรับตัวควบคุมไปที่ Manual Mode
- 2.ปรับ PB ไปสูงสุด Ti สูงสุด และ Td ต่ำ
- 3.ปรับค่าเป้าหมาย (Set Point) ไปสู่ค่าต้องการ
- 4.ปรับ Manual Control จนตัวแปรกระบวนการหรือค่าวัดได้เท่ากับค่าเป้าหมาย
- 5.ปรับตัวควบคุมไปที่ Automatic mode
- 6.เปลี่ยนค่าเป้าหมายไปเล็กน้อย เมื่อค่าวัดเริ่มเปลี่ยนจึงลดค่าเป้าหมายกับมาอยู่ที่เดิม
- 7.ลดค่า PB ลงมา และทำขั้น 6 ใหม่ โดยสังเกตผลตอบของค่าวัด
- 8.ทำขั้น 6 และ 7 หลาย ๆ ครั้ง จนได้อัตราส่วนช่วงกว้างของการแกว่งของผลตอบเป็น

1/4 Damping Ratio

PI Control


- 1.ทำเหมือน P Control จนถึงขั้น 1 ถึง 8 เพื่อหาค่า PB ที่ดีที่สุด
- 2.ลดค่า Ti จน Offset หายไป
- 3.เพิ่มค่า Ti ถ้าเกิดการแกว่งขึ้น
- 4.ทำขั้น 2 และ 3 จนกว่าจะให้ผลตอบสนองเป็น 1/4 Damping Ratio

PID Control

- 1.ทำเหมือน P Control จนถึงขั้น
- 2.ลดค่า PB ลงมา จนเกิดการแกว่งขึ้น
- 3.เพิ่ม Td จนการแกว่งหยุด

4.ลดค่า PB จนเกิดการแกว่งใหม่อีก

5. ทำขั้น 2 และ 4 หลาย ๆ ครั้ง จน Td ไม่สามารถหยุดการแกว่งได้
6. เพิ่มค่า PB จนหยุดการแกว่ง
7. ตั้งค่า Ti ให้เท่ากับ Td ค่าสุดท้าย ($T_i = T_d$ กรณี PID Interfere Coefficient เท่ากับ 2)
การรบกวนกันและกันของค่า PID (PID mutual interference)



จากรูปแสดง Block Diagram ของตัวควบคุมแบบอุดมคติ ซึ่งค่า PID จะสามารถที่จะตั้งค่าได้อย่างอิสระไม่มีการรบกวนซึ่งและกัน ตัวควบคุมแบบนี้ก็มีราคาแพงทั่ว ๆ ไปตัวควบคุมที่มีขายในท้องตลาดมักจะต้องดัดแปลงวงจรให้ง่ายลง โดยมี Block Diagram ดังรูป จะเห็นได้ว่า I & D Control ไม่ใช่ออย่างอุดมคติ และจะมีการรบกวนซึ่งกันและกัน (Mutual Interece) ซึ่งได้แก่การเปลี่ยนค่า t_i จะมีผลทำให้ PB & T_i เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน

การเลือกแบบการควบคุม (Control Mode Selection)

ตารางแสดงลักษณะสมบัติของขบวนการและแบบควบคุม

	อุณหภูมิ	การไหล	ความดัน	ระดับ
ลักษณะสมบัติ	2 nd order ขึ้น ไป	แปรผันโดยตรง	1 st order	1 st order
ความเร็วของผล ตอบสนอง	ช้า , ปานกลาง	เร็วมาก	ปานกลาง,เร็ว	ปานกลาง
ค่าคงตัวเวลา	ใหญ่ , ปาน กลาง	เล็ก	เล็กมาก	เล็ก,ปานกลาง
Dead Time	เล็ก , ปานกลาง	เล็ก	เล็ก	เล็ก
แบบการควบคุม	On-Off,P,PI,PID	P,PI	On-Off,P,PI	On-Off,P,PI

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ GENESIS

โครงสร้างของ GENESIS

โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของเจเนซิส สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนกำหนดสภาพระบบงาน (DEVELOPMENT ENVIRONMENT) และส่วนทำงานสภาพจริง (RUNTIME ENVIRONMENT) ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกันด้วยฐานข้อมูลที่เก็บข้อกำหนดคุณสมบัติและการแสดงค่า (CONFIGURATION AND DISPLAY DATABASE) ซึ่งเราสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

1.) ส่วนกำหนดสภาพระบบงาน (SYSTEM CONFIGURATION) เป็นส่วนที่ผู้ใช้กำหนดสภาพงานต่างๆ เช่น การกำหนดวิธีการดำเนินงานในส่วน STRATEGY BUILDER การกำหนดส่วนแสดงภาพ (DISPLAY) และส่วนที่เกี่ยวข้องของอุปกรณ์ (DEVICE DRIVER) เช่น PCL818 CARD, PLC เมื่อผู้ใช้ได้ทำการสร้างหรือแก้ไขส่วนกำหนดสภาพงานแล้ว จะถูกเก็บไปยังส่วนฐานข้อมูล

2.) ส่วนทำงานสภาพใช้งานจริง (REAL-TIME SYSTEM) เป็นส่วนที่ทำข้อมูลที่สร้างขึ้นจากส่วนกำหนดสภาพระบบมาดำเนินการตามขั้นตอนที่ผู้ใช้กำหนดไว้ ซึ่งจะมีหน้าที่กระทำในไฟล์ข้อมูล การแสดงแนวโน้ม การแสดงสัญญาณเตือน (ALARM) การควบคุมระบบ การติดต่อกับผู้ใช้งาน การรายงานข้อมูล การเก็บและรวบรวมข้อมูล ซึ่งงานทั้งหมดนี้จะทำงานในลักษณะที่เรียกว่า MULTI-TASKING สำหรับการตอบสนองเชิงเวลาจริง (REAL TIME) อันเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรแกรม GENESIS

โดยทั่วไปแล้วโปรแกรม GENESIS มีการใช้งานที่ง่ายมาก มีคำสั่งการใช้งานที่น้อย เนื่องจากทุกอย่างมีลักษณะเป็นกราฟฟิก สำหรับกระบวนการที่ต้องใช้เวลามากคือ กระบวนการการสร้างวิธีดำเนินงานของระบบ (STRATEGY BUILDER) และกระบวนการการสร้างภาพที่ต้องการแสดง (DISPLAY BUILDER) ซึ่งทั้งสองกระบวนการต้องใช้ความรู้ทางด้านการควบคุมกระบวนการ ซึ่งมีรายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้

1.) STRATEGY BUILDER จะใช้ FUNCTION BLOCK แทนส่วนของ INPUT-OUTPUT ส่วนของ CONTROLLER และอัลกอริทึมอื่นๆ แล้วนำส่วนประกอบต่างๆ มาเชื่อมต่อภาพกันในลักษณะคล้ายกับ FLOW CHART ผู้ใช้สามารถกำหนดค่า PARAMETER ในรายละเอียดของ FUNCTION BLOCK ต่างๆ ได้อีกด้วย โดยการเรียกหน้าเมนูย่อยที่ซ่อนไว้ภายใน

2.) DISPLAY BUILDER ลักษณะการใช้งานจะคล้ายกับ โปรแกรม PAINT BRUSH โดยแบ่งออกเป็นสองลักษณะ คือ ส่วนภาพที่แสดงเป็นพื้น และส่วนภาพที่เคลื่อนที่ ซึ่งในแต่ละส่วนการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข หรือการแก้ไขให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จะมีฟังก์ชันสนับสนุนต่อการใช้งานอีก ไม่ว่าจะเป็นเลือกสี ขนาด ลายเส้น รูปแบบ ตัวอักษร ทิศทางของการเคลื่อนที่ การแสดงผลการรับการป้อนข้อมูล และฟังก์ชันใช้งานอื่นๆอีกมากมาย

นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันช่วยให้การทำงานสะดวกสบายมากขึ้นอีกเช่น ระบบป้องกันส่วนผิดพลาด เช่น เมื่อผู้เขียนโปรแกรมกำหนดรายละเอียดของ FUNCTION BLOCK ไม่สมบูรณ์ก็ไม่สามารถเชื่อมโยง FUNCTION BLOCK ต่างๆได้ โดยจะมีการแจ้งเตือนให้ผู้เขียนโปรแกรมทราบด้วย

การนำ GENESIS มาใช้งาน

เมื่อได้มีการสร้าง STRATEGY BUILDER และ DISPLAY BUILDER แล้ว ก็สามารถที่จะนำมาใช้งานเพื่อการควบคุมกระบวนการ ซึ่งจะมีลักษณะการทำงานแบบ MULTI-TASKING โดยที่การทำงานจะให้ความสำคัญต่องานเก็บข้อมูลและงานการควบคุมระบบ ในอัตราสูงสุดในทุกๆ 0.05 วินาที

โปรแกรม GENESIS ยังอำนวยความสะดวกต่อผู้ควบคุมระบบ ในขณะที่ตรวจสอบข้อมูลจากจอภาพและสามารถป้อนข้อมูลเข้าไป โดยการคีย์คำสั่งโดยผู้ควบคุมระบบเองและสามารถสร้างเมนูเรียกดูกราฟได้

การเก็บข้อมูลใน GENESIS จะเป็นในรูปแบบของ ASCII และ EXCEL ด้วยขนาดไฟล์ที่ไม่จำกัด ซึ่งสามารถใช้งานกับโปรแกรม LOTUS 123 โดยตรง ไฟล์เหล่านี้สามารถพิมพ์แสดงผล เก็บค่าข้อมูลลงดิสก์หรือส่งผ่านไปยังส่วนข้อมูลกลางในระบบเครือข่าย ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลได้ใน

สองลักษณะ คือ

1.) การเก็บข้อมูลตามเหตุการณ์(EVEN DRIVER HISTORIAN) เป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่ค่อนข้างยืดหยุ่น ผู้ใช้สามารถกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดได้ ซึ่งอาจจะเป็นสภาวะหรือเหตุการณ์ภายนอกจากระบบข้อมูลที่เก็บเป็นไฟล์ได้มากถึง 40 ไฟล์ และมีจำนวนสัญญาณที่รับได้ทั้งหมด 800 สัญญาณ ซึ่งสามารถเลือกอัตราเร็วในการเก็บข้อมูลได้ 2 อัตรา หรือจะให้กระทำโดยสัญญาณกระตุ้นจากภายนอกก็ได้

2.) การเก็บข้อมูลตามเวลา(SHIFT HISTORIAN) เป็นระบบการเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับความต้องการเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลายาว ซึ่งจะมีอัตราการเก็บข้อมูลคงที่บนโครงสร้างการเก็บที่แน่นอน การเก็บลักษณะที่ได้ออกแบบมาสำหรับระบบงานที่ต่อเนื่องโดยจำเป็นต้องมีการรายงานข้อมูลทุกๆระยะ ในการเก็บข้อมูลแบบนี้ค่าสัญญาณจะถูกเก็บเข้ามาทุกๆ 10 วินาที โดยสุ่มเก็บ 3 ครั้ง เพื่อหาค่าเฉลี่ยและเก็บไว้ในไฟล์ในส่วนตัวโมง(HOURLY LIFE) ทุกๆ 30 วินาที ซึ่งในไฟล์ข้อมูลส่วนตัวโมงเมื่อถึงกำหนดก็จะหาค่าเฉลี่ยเพื่อนำมาเก็บไว้ในไฟล์ข้อมูลตามเวลา(SHIFT

FILE) ในกระบวนการตรงนี้ก็จะมีกระทำการรายงานสำหรับข้อมูลส่วนวันและส่วนสัปดาห์อีกด้วย ทั้งนี้ผู้ใช้จะเลือกใช้รูปแบบการเก็บข้อมูลได้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเท่านั้นสำหรับการใช้งาน

นอกจากนั้นในเรื่องการใช้งานในด้านอื่น เช่น การรายงานข้อมูล ซึ่งสามารถทำได้ทั้งในลักษณะของกราฟฟิคและตารางข้อมูล การแสดงข้อมูลแนวโน้มในเวลาจริง (REAL TIME TRENDING) ที่สามารถแสดงแนวโน้มข้อมูลในคราวเดียว 8 ตัวแปร ตามกรอบเวลาที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 0.5 วินาที ถึง 48 ชั่วโมง การแจ้งเตือนสัญญาณของระบบ การคีย์คำสั่งที่ผู้ควบคุมสามารถกำหนดขึ้นเองได้ตามถนัด

ระบบเครือข่าย (NETWORKING)

ในโปรแกรม GENESIS สามารถนำมาทำการเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นไปในลักษณะของเครือข่ายโดยทุกจุดทำงานแยกอิสระต่อกันสามารถใช้งานได้ทั้งในแบบ ETHERNET, ARCNET TOPOLOGY TOKEN-RING หรือ NOVELL LAN TOPOLOGY จึงมีความง่ายตายในการเพิ่มระบบเข้าไป

การเชื่อมต่อเชิงเครือข่ายจะไม่ก่อให้เกิดความล่าช้าแต่อย่างใด เมื่อมีการขยายส่วนเชื่อมโยงเพิ่ม และเมื่อเกิดความผิดปกติในส่วนทำงานจุดใดจุดหนึ่งก็จะมีผลกระทบต่อส่วนทำงานอื่นที่เชื่อมโยงอยู่ อีกทั้งในส่วนเพิ่มเติมส่วนนี้ยังมีส่วนตรวจค้นหาความผิดปกติของระบบ (FAULT-TOLERANT) และการแก้ไขความผิดพลาดด้วยการซ้อนระบบ (SYSTEM REDUNDANCY) ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ทำให้ระบบควบคุมการผลิตมีความปลอดภัยจากสาเหตุที่ระบบควบคุมล้มเหลวอย่างแน่นอน และยังมีระบบอื่นๆที่น่าสนใจคือ

ระบบสถานีสั่งการระยะไกล (REMOTE SUPERVISORY STATION) เป็นส่วนเสริมให้ผู้ใช้ที่ต้องการควบคุมระยะไกล โดยมีส่วนประกอบหลักอยู่สองส่วน คือ ส่วน RSS-REMOTE และส่วน RSS-MASTER ซึ่ง RSS-REMOTE เป็นส่วนโปรแกรมที่ทำการรับ-ส่งข้อมูลต่างๆ ผู้ตัวแม่ (MASTER) โดยปฏิบัติการในลักษณะเช่นเดียวกับส่วนเครือข่ายจึงทำให้ผู้ใช้สามารถมีระบบที่ผสมผสานในรูปแบบเครือข่ายพร้อมๆ กับการสั่งการระยะไกล ซึ่งสามารถเชื่อมต่อส่วนสถานีระยะไกล (REMOTE STATION) ได้ถึง 32 สถานี

ระบบควบคุมงานและคุณภาพเชิงสถิติ (STATISTICAL PROCESS CONTROL & STATISTICAL QUALITY CONTROL) ซึ่งใช้ความสามารถและกรรมวิธีทางคณิตศาสตร์สถิติมาใช้ในงานควบคุมและระบบคุณภาพการผลิต โดยนำรายละเอียดของข้อมูลที่ระบบรับเข้ามา มาประมวลผลและสรุปรายงานแสดงผลหน้าจอให้ผู้ใช้ได้ทราบ

ระบบติดต่อแบบสัมผัสหน้าจอ (TOUCH SCREEN INTERFACE) มีความสะดวกในการใช้งานต่อผู้ควบคุมระบบเป็นอย่างมาก และมีระบบการสร้างข้อความ (TEXT MESSAGING SYSTEM) ซึ่งให้ความสะดวกในการควบคุมผ่านหน้าจอภาพอย่างรวดเร็ว

ระบบช่วยติดต่อกับมินิคอมพิวเตอร์(HOST COMMUNICATION)มีไว้เพื่อการติดต่อกับ HOST COMPUTER ที่พร้อมจะสื่อสารทั้งในระบบ RS--232C และ RS--422 ด้วยมาตรฐานการสื่อสารโปรโตคอล KERMIT และอีกระบบที่ให้ความสะดวกกับผู้ใช้คือการติดต่อสื่อสารทางโมเด็ม(MODEM INTERFACE)

นอกจากนี้ผู้ใช้อย่างยังสามารถพัฒนาระบบสำหรับผู้ใช้(USER DEVELOPMENT KIT) และชุดพัฒนาอุปกรณ์ไดรเวอร์(DEVICE DRIVER DEVELOPMENT KIT) ที่เปิดกว้างทางสถาปัตยกรรม ให้ผู้ใช้ดำเนินการเอง

การเลือกใช้ GENESIS

เนื่องจาก GENESIS เป็นโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้และให้ความต้องการที่ตรงเป้าหมายในการใช้งาน และเนื่องจากความต้องการใช้งานของระบบที่แตกต่างกัน GENESIS จึงมีระดับที่ลดหลั่นกันในด้านการใช้งานและในฟังก์ชันในการทำงาน ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ถึง 3 แบบ คือ

1.) GEN--BASIC เป็นชุดที่เหมาะสมสำหรับสภาพงานที่ต้องการพัฒนาในงานควบคุมขนาดเล็ก อาทิ เช่น ในห้องแล็บ สายงานผลิตขนาดเล็ก ฯลฯ ซึ่งในชุดนี้จะมีความสามารถที่ครบถ้วนเหมือนในชุด CONTROL ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานหรือความเร็ว เพียงแต่มีความสามารถในการควบคุมจำนวนINPUT--OUTPUT ที่น้อยกว่านั่นเอง

2.) GEN--SCADA เป็นชุดที่เน้นความสามารถในการเก็บข้อมูลและการควบคุมที่ซับซ้อนขึ้น อาทิ เช่น การจัดการสัญญาณแจ้งเตือน การแสดงผลแนวโน้ม ความสามารถทางกราฟฟิกและการบันทึกรายงานข้อมูล ซึ่งครบครันไปทั้งส่วน STRATEGY BUILDER, DISPLAY BUILDER และRUNTIME SYSTEM

3.) GENESIS CONTROL SYSTEM เป็นชุดที่รวบรวมเอาความสามารถทั้งหมดของSCADA เข้าไว้ พร้อมเสริมส่วนที่มากขึ้นให้เหมาะกับงานควบคุมที่สมบูรณ์แบบ แบบนี้จะให้ความสมบูรณ์ต่อการใช้งานมากที่สุด พร้อมทั้งการให้ความสะดวกต่อผู้ใช้ในการดัดแปลงพัฒนาส่วนการใช้งานของผู้ใช้งานได้ด้วยโปรแกรมภาษาซีของไมโครซอฟต์

ซอฟต์แวร์ของ GENESIS แต่ละชุดมีโครงสร้างเดียวกัน ทำให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดของซอฟต์แวร์ได้ตามความต้องการเมื่อระบบงานมีส่วนขยายเพิ่มขึ้น ผลลัพธ์ที่ทั้งหมดนี้ผู้ใช้สามารถเลือกส่วนอุปกรณ์ไดรเวอร์(DEVICE DRIVER)ที่มีให้เลือกมากกว่า 100 ชนิดจากผู้ผลิตอุปกรณ์ควบคุมในงานอุตสาหกรรมชั้นนำทั่วโลก

นอกจากนั้น GENESIS ยังมีชุดซอฟต์แวร์ที่พิเศษไปกว่านั้นสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการติดตั้งในระบบงานที่มีลักษณะอย่างเดียวกันซึ่งเป็นส่วนประกอบของชุดใหญ่ที่แยกออกมา ให้ผู้ใช้งานเลือกได้ในรุ่น STAND ALONE RUNTIME SYSTEM ซึ่งจะเหมาะกับงานที่ต้องการการทำงานที่มี

คุณลักษณะเหมือนกันในหลายๆเครื่อง เพราะผู้ใช้สามารถนำไปใช้งานกับระบบอื่นได้ทันทีโดยไม่ต้องพัฒนาแต่อย่างใดเลย และสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการส่วนโปรแกรมติดต่อกับอุปกรณ์ไดรเวอร์ (DEVICE DRIVER) หลายตัว GENESIS ทั้งชุด SCADA และ CONTROL SYSTEM ก็ยังเชื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานควบคุมอุปกรณ์ได้มากถึง 6 ตัวในเวลาเดียวกัน แม้ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ต่างผู้ผลิตก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดในการใช้งาน



บทที่ 3
ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์
 PCL 818

3.1) ข้อมูลทั่วไป

บทนำ

พีซีแอลแปดหนึ่งแปด (PCL - 818) เป็นอุปกรณ์ที่มีความเร็วสูง , เป็นCARD ซึ่งทำหน้าที่รับข้อมูลได้มากมายกับไอบีเอ็มพีซีหรือเอ็กซ์ทีหรือเอที (IBM PC/XT/AT) มีคุณสมบัติสูงและมีซอฟต์แวร์สนับสนุนอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม และห้องทดลอง สิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง เป็นต้นว่าการรับข้อมูล , การควบคุมกระบวนการ , การทดสอบอัตโนมัติและการควบคุมโรงงานแบบอัตโนมัติ

(1) ส่วนประกอบที่สำคัญ (KEY FEATURE)

ส่วนประกอบที่สำคัญของแผงควบคุมการติดต่อประกอบด้วย

- สวิตช์เลือก 16 จุด (SWITCH SELECTABLE 16 SINGLE-ENDED) หรือ สวิตช์เลือก 8 จุด อนุาลอกอินพุตที่แตกต่างกัน (DIFFERENTIAL ANALOG INPUT CHANNEL CONFIGURATION)
 - ชุดแปลงสัญญาณอนุาลอกเป็นดิจิตอลแบบมาตรฐาน 12 บิต (AN INDUSTRIAL STANDARD 12 BITS SUCCESSIVE APPROXIMATION CONVERTER) ถูกใช้เปลี่ยนอินพุตอนุาลอก อัตราสูงสุดในการสุ่มตัวอย่างคือ 100 KHZ ใน DMA โหมด
 - สองโหมดการควบคุมย่านอินพุตอนุาลอก
 - 1.) โลกอลโหมด (LOCAL MODE) สามารถเลือกได้จากสวิตช์
 - 2.) รีโมทโหมด (REMOTE MODE) สามารถโปรแกรมผ่านซอฟต์แวร์ควบคุมซึ่งแต่ละ CHANNEL จะมีย่านวัดของตัวเองและการตั้งย่านการวัดจะถูกเก็บใน บรอด RAM
 - สวิตช์โลกอลโหมด หรือ ซอฟต์แวร์ (REMOTE MODE) สามารถเลือกได้อย่างกว้างขวางกับ ย่านอินพุตอนุาลอก
 - 1.) แบบสองขั้ว (BIPOLAR) : +/-0.5 V, +/-2.5 V, +/-5 V, +/-10 V
 - 2.) แบบขั้วเดียว (UNPOLAR) : 0 to +1 V, 0V to +2V, 0V to +5V, 0V to +10V
 - รหัสต่างๆ ของการควบคุมย่านวัดอินพุตอนุาลอกจะถูกเก็บไว้บนแรม (BOARD RAM) ซึ่งจุดเด่นนี้ทำให้พีซีแอลแปดหนึ่งแปด(PCL - 818) สามารถเปลี่ยนย่านวัดของแต่ละช่อง (CHANNEL) ได้อย่างอัตโนมัติเมื่อการเปลี่ยนช่องปราศจากการโปรแกรมซีพียูของพีซี

- สามโหมดการทริก A/D :ทริกโดยซอฟต์แวร์(SOFTWARE TRIGGER), ทริกโดยการโปรแกรม(PROGRAMMABLE PACER TRIGGER) และ การทริกโดยสัญญาณพัลส์จากภายนอก (EXTERNAL PULSE TRIGGER)

- การแปลงข้อมูลจากอนาลอกเป็นอินพุท(A/D CONVERSION DATA) สามารถถูกแปลงโดยโปรแกรมควบคุม (interrupt handler routine) หรือ ดีเอ็มทราન્สเฟอร์ (DMA transferr)

- AN INTEL 8254 - PROGRAMMABLE TIMER / COUNTER จัดหาความเร็ว(TRIGGER PULSE) ที่อัตรา 2.5 MHZ to 0.00023 HZ (71MIN/ PULSE) ฐานเวลาคือสวิตซ์ที่สามารถเลือก 10MHZ หรือ 1 MHZ มีตัวนับ 16 บิต หนึ่งแชนแนล (1 CHANNEL COUNTER CHANNEL 16 BIT) ถูกสำรองไว้สำหรับข้อกำหนดของการประยุกต์ของผู้ใช้

- มี 12 บิต มอนดิทิกมัลติพลายอิงแชนแนล ดิจิตอลเป็นอนาลอก 2 ชุด (TWO 12 BITMONDITHIC MULTIPLYING D/A OUTPUT CHANNELS) เอาท์พุทย่านจาก 0V to +5V (10 V) สามารถถูกสร้างขึ้นโดยการใช้บรอดอ้างอิงที่ -5V(-10V) แห่งจ่ายเอซี หรือ ดีซี ภายนอกสามารถถูกใช้จ่ายเป็นเอาท์พุทของตัวแปลงดิจิตอลเป็นอนาลอกอื่นๆ ได้

- มีอินพุทดิจิตอล 16 แชนแนล (TTL/DTL COMPATIBLE 16 DIGITAL INPUT) และมีดิจิตอลเอาท์พุท 16 แชนแนล(16 DIGITAL OUTPUT CHANNELS)

(2) ซอฟต์แวร์ที่รองรับ (SOFTWARE SUPPORT)

พีซีแอลแปดหนึ่งแปด มีศักยภาพ และง่ายต่อการใช้ฟังก์ชันซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ ที่สามารถถูกเข้าถึงโดยการกำหนดตัวแปรของผู้ใช้ตามตารางตัวแปร

DADISCP เป็นซอฟต์แวร์สำหรับออฟไลน์ (OFF-LINE) วิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลสัญญาณดิจิตอลจาก DSP DEVELOPEMENT CORP.

LABTECH NOTEBOOK เป็นซอฟต์แวร์รวมข้อมูลที่ได้รับกับการวิเคราะห์ในเวลาจริง (REALTIME ANALYSIS) , การแสดงผลและการควบคุมกระบวนการจาก LABORATORY

LABTECH ACQUIRE เป็นซอฟต์แวร์ซึ่งรวบรวมข้อมูลที่มีต้นทุนต่ำจาก LABORATORY TECHNOLOGY CORP.

PCLAB DAS มีวัตถุประสงค์ทั่วไปสำหรับรวบรวมข้อมูลจาก ADVANTAGE

PC-SCOPE ซอฟต์แวร์การเลียนแบบการเก็บภาพที่ซึ่งต่อจากพีซีไปยังออสซิลโลสโคป ADVANTECH

SNAP-MASTER for MICROSOFT WINDOWS เป็นซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากพีซี วิเคราะห์และแสดงผลกับงานบนไมโครซอฟวินโดว และเป็นชุดแรกบนวินโดวที่ยอมให้ควบคุม ตัวตรวจจับ(SENSOR) , ทรานสดิวเซอร์ (TRANSDUCERS) , แอคชูเอเตอร์ (ACTUATORS) และ

สภาวะต่างๆ ของสัญญาณ (SIGNAL CONDITIONERS) เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของระบบการรับข้อมูลจาก HEM DATA CORP.

GENESIS เป็นซอฟต์แวร์ควบคุมกระบวนการแรกที่ใช้ไอคอน (ICON) จาก ICONICS, INC. ซึ่งเปลี่ยนมาจากไอบีเอ็มพีซีจนถึงมัลติฟังก์ชันแคดเวอร์คสเตชัน (MULTI-FUNCTION CAD workstation) สำหรับการสร้างกราฟฟิก , การจำลองและการประมวลผลการรับข้อมูลในช่วงเวลาจริง (real time) และกลยุทธ์ในการควบคุมกระบวนการ (process control strategies)

3.2 PRODUCT SPECIFICATIONS

(1) ANALOG INPUT (A/D CONVERTER)

CHANNEL : 16 single-ended or 18 differential , switch selectable

RESOLUTION : 12 bits

INPUTS RANGE : unipolar : +10V,+5V,+2V,+1V

bipolar : +/-10V,+/-5V,+/-2.5V,+/-1V,+/-0.5V

All input range are switch selectable(local mode)or software programmable(remote mode)

OVER VOLTAGE:Continuous+/-30V max.

CONVERSION SPEED: 100KHz max.

ACCURACY: +/- (0.01% of reading) +/-1 bit

LINEARITY: +/-1 bit

TRIGGER MODE: Software trigger, on-board programmable pacer trigger or external trigger.

EXTERNAL TRIGGER: TTL compatible, the load is 0.4 mA max. at 0.5V and -0.05 mA max. at 2.7V

DATA TRANSFER : Program, interrupt or DMA .

(2) ANALOG OUTPUT (D/A CONVERTER)

CHANNELS : 2 Channels.

RESOLUTION : 12 bits

OUTPUT RANGE : 0 to +5V(+10V) with on-board -5V(-10V) reference Max. +10 V or -10V with external DC or AC reference.

REFERENCE : Internal -5V,-10V or external DC or AC,+/-10V max.

CONSERVATION TYPE : 12 bits monolithic multiplying

LINEARITY : +/-0.5 bit

OUTPUT DRIVE : +/- 5 mA max.

SETTING TIME : 5 microseconds.

(3) DIGITAL INPUT

CHANNEL : 16 bits

LEVEL: TTL compatible

INPUT VOLTAGE : Low-----0.8V max.

High-----0.2V max.

INPUT LOAD : Low-----0.4 mA max. at 0.5V

High-----0.05 mA max. at 2.7 V

(4) DIGITAL OUTPUT

CHANNEL : 16 bits

LEVEL : TTL compatible

OUTPUT VOLTAGE : Low ----- Sink 8 mA at 0.5V max.

High----- Source -0.4 mA at 2.4 V min.

(5) PROGRAMMABLE TIMER/ COUNTER

DEVICE : Intel 8254 or equivalent

COUNTERS : 3 channels, 16 bit 2 channels are permanently configured as programmable pacer, 1 channel is free for user's application

INPUT,GATE : TTL/DTL/CMOS compatible

TIME BASE : Pacer (channel 1 and 2) : 10 MHz or 1 MHz,switch selectable

Channel 0 : Internal 100 MHz or external clock (10 MHz max.)

The selection is controlled by the timer/counter Enable

Register (BASE+10)

PACER OUTPUT : 0.00023 Hz (71minutes/pulse) to 2.5 MHz

(6) INTERRUPT CHANNEL

LEVEL : IRQ 2 to 7 , software selectable

ENABLE: Via INTE bit of Control Register (BASE+9)

(7)GENERAL

POWER CONSUMPTION : +5V:700mA typical,1A max

+12V:140mA typical,200mA max.

-12V:14mA typical,20mA max.

I/O CONNECTOR: 20pin post headers for I/O connection Adapter available to converter to 37 pin D-type connector.

I/O BASE ADDRESS : Require 16 consecutive address definable by the DIP switch SW3 for address line A9-A4 (Factory setting is Hex 300)

OPERATING TEMP : 0 to +50 deg. C

STORAGE TEMP : -20 TO +65 deg. C

WEIGHT : 9.8 oz(277.6 gm)

3.2) การติดตั้ง (INSTALLATION)

3.2.1) SWITCH SETTING

พีซีแอลแปดหนึ่งแปด ถูกออกแบบให้จ่ายต่อการใช้งานซึ่งจะมี 6 สวิตช์สำหรับกำหนดหน้าที่ต่างๆบน พีซีแอลแปดหนึ่งแปดรูด ซึ่งข้อดีของสวิตช์ต่างๆจะกล่าวดังต่อไปนี้

(1) BASE ADDRESS SELECTION

ชื่อสวิตช์ : SW3

การทำงานของพีซีแอลแปดหนึ่งแปดถูกควบคุมผ่านอินพุทและเอาต์พุทพอร์ตซึ่งพอร์ตเหล่านี้จะถูกกำหนดที่อยู่ของที่ว่างของที่อยู ภาคนวง C จะช่วยในการกำหนดตำแหน่งสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม

I/O PORT BASE ADDRESS สำหรับ พีซีแอลแปดหนึ่งแปด จะสามารถเลือกโดย D/P SW6 ตำแหน่ง พีซีแอลแปดหนึ่งแปด ต้องการตำแหน่งของแอดเดรส 16 แอดเดรส ต่อเนื่องกันในที่ว่างของอินพุทเอาต์พุทที่มีแอดเดรสจาก 000H to 3F0H อย่างไรก็ตามคุณอาจจะมียางแอดเดรสที่ถูกใช้กับอุปกรณ์อื่นแล้ว การตั้งการเลือกฐานของแอดเดรส(BASE ADDRESS SELECTION)ของคุณจะเป็น 300H ในโรงงาน ถ้าคุณต้องการปรับมันไปยังแอดเดรสอื่น การตั้งสวิตช์สำหรับฐานของแอดเดรสต่าง ๆ ถูกแสดงดังต่อไปนี้

I/O ADDRESS RANGE (hex)	SWITCH POSITION					
	1	2	3	4	5	6
	A9	A8	A7	A6	A5	A4
000-00F	0	0	0	0	0	0
010-01F	0	0	0	0	0	1
.
.
300-30F*	1	1	0	0	0	0
.
.
3F0-3FF	1	1	1	1	1	1

NOTE : -ON = 0, OFF = 1

-A4...A9 correspond to the PC bus address line

-*means factory setting

(2) CHANNEL CONFIGURATION

ชื่อสวิตช์ : SW5

พืชีแอลแปดหนึ่งแปด มี 16 SINGLE-ENDED หรือ 8 DIFFERENTIAL INPUT CHANNELS การเลือกสวิตช์ควบคุมต่างๆ จะเป็นการเลือกข้อกำหนดของอนาล็อกอินพุต ถ้าเลือกสวิตช์ไปทางขวาจะบ่งบอกว่าเป็น "DIF", 8 DIFFERENTIAL INPUT , หรือไม่เช่นนั้นการเลือกสวิตช์ไปทางซ้ายจะหมายถึงว่าเป็น "S/E" 16 SINGLE ENDED INPUTS ซึ่งจากโรงงานจะตั้งไว้ที่ "DIF"

(3) INPUT RANGE CONTROL MODE

ชื่อสวิตช์ : SW 6

พืชีแอลแปดหนึ่งแปด จะมีการควบคุมอินพุตของตัวแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอล (A/D INPUT RANGE CONTROL) 2 โหมดคือ โลกคอล (LOCAL) และ รีโมท (REMOTE) และการทำงานแต่ละโหมดจะถูกตั้งโดยการเลือก SW 6 เมื่อ SW 6 ตั้งไว้ที่โลกคอล (LOCAL MOTE: LCL) ย่านอินพุตจะถูกลดความคมโดยการตั้งของ DIP สวิตช์ SW4 เมื่อ SW6 ถูกตั้งไว้ที่รีโมท (REMOTE

MODE : REM)ย่านอินพุทจะถูกควบคุมโดยความเหมาะสมกับแรมบนบอร์ด และการถูกควบคุมโดยซอฟต์แวร์ ซึ่งจากโรงงานจะตั้งไว้ที่ตำแหน่ง "REM"

(4) LOCAL MODE INPUT RANGE SELECTION

ชื่อสวิตช์ : SW 4

พีซี แอลหนึ่งแปดจะมีการเลือกอินพุทของอนาลอก(ANALOG INPUT RANGE) ซึ่งย่านอินพุทนี้ถูกแบ่งได้ 2 จำพวก คือ แบบขั้วเดียว (UNIPOLAR) และ แบบสองขั้ว (BIPOLAR) :ซึ่งคุณสมบัติของอินพุทของอนาลอก (ANALOG INPUT RANGE) จะเป็นแบบขั้วเดียว (UNIPOLAR) หรือ แบบสองขั้ว (BIPOLAR) จะถูกเลือกโดย DIP สวิตช์ SW4 จะมี 4 ตำแหน่ง DIP สวิตช์ โดยการตั้งสวิตช์ และย่านอินพุท จะแสดงได้ดังต่อไปนี้

SW4 SWITCH POSITION				UNIPOLAR/ BIPOLAR	INPUT RANGE
1 (D0)	2 D1	3 D2	4 D3)		
ON	ON	ON	ON	B	+/-5V
OFF	ON	ON	ON	B	+/-2.5V
ON	OFF	ON	ON	B	+/-1V
OFF	OFF	ON	ON	B	+/-0.5V
ON	ON	OFF	ON	U	0-10V
*OFF	ON	OFF	ON	U	0-5V
ON	OFF	OFF	ON	U	0-2V
OFF	OFF	OFF	ON	U	0-1V
ON	ON	ON	OFF	B	+/-10V

NOTE: -ON = 0 ,OFF = 1

-*mean factory setting

- SW4 function only when SW6 set to local

ชื่อสวิตช์ : SW2

การเลือกของการประมวลผลหน่วยความจำโดยตรงระดับหนึ่ง (DMA LEVEL 1) หรือการประมวลผลหน่วยความจำโดยตรงระดับสาม (DMA LEVEL 3) จะถูกควบคุมโดยการเลื่อนสวิตช์ไปทางซ้าย (DMA LEVEL 1) ถ้าไม่เช่นนั้นถ้าเลื่อนไปทางขวาจะหมายถึง การประมวลผลหน่วยความจำโดยตรงระดับสาม (DMA LEVEL 3)

(6) TIMER CLOCK SELECTION

ชื่อสวิตช์ SW1

พีซีแอลแปดหนึ่งแปด มีสองความถี่อินพุท (2 CLOCK INPUT FREQUENCIES) ไปยัง 8254 PROGRAMMABLE TIMER / COUNTER, 10MHz หรือ Mhz เพื่อผลิตพัลส์เพื่อเป็นตัวทริกตัวแปลงอนาลอกเป็นดิจิตอล (A /D) หลังจากที่เรากำหนดอัตราการสุ่มตัวอย่าง (SAMPLING) ของตัวแปลงอนาลอกเป็นดิจิตอล (A/D) และการโปรแกรมตัวแปรต่างๆ ตั้งสวิตช์เลื่อนนี้ที่ 10 MHz หรือ 1 MHz โดยที่อัตราความเร็วไปยังตัวแปลงอนาลอกเป็นดิจิตอล (A/D) ถูกคำนวณโดย


$$PACER\ RATE = FCLK / (DIV1 * DIV2)$$

เมื่อ FCLK คือ MHz หรือ 10 MHz และถูกกำหนดโดยสวิตช์นี้ SW1 DIV1, DIV2 คือชุดของตัวหารในเคาน์เตอร์ที่หนึ่ง (COUNTER1) และเคาน์เตอร์ที่สอง (COUNTER2) ตามลำดับซึ่งทางโรงงานจะตั้งไว้ที่ 1MHz

(7) D/A REFERENCE SELECTION

ชื่อ JUMPER : JP3, JP4

พีซีแอลแปดหนึ่งแปด จะมี 2 จัมเปอร์เพื่อเลือกจุดอ้างอิงของตัวแปลงดิจิตอลเป็นอนาลอก (D/A CONVERTER) ต่างๆ JP3 สำหรับตัวแปลงดิจิตอลเป็นอนาลอกแชนแนลศูนย์ (D/A CHANNEL 0) และ JP4 สำหรับตัวแปลงดิจิตอลเป็นอนาลอกแชนแนลศูนย์ (D/A CHANNEL 1) ตามลำดับดังรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1

เมื่อจัมเปอร์ถูกใส่ที่ด้านซ้ายของ JP3 (2PIN ด้ายซ้ายถูกขีด) อินพุตอ้างอิงของตัวแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอลเซนแนลศูนย์จะถูกต่อกับแรงดันอ้างอิงบนบอร์ด (อาจจะเป็น -5V หรือ -10V ขึ้นอยู่กับ JP5) และตัวแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอลเซนแนลศูนย์ จะมีย่านเอาต์พุต 0V to 5V หรือ 0V to 10V

เมื่อจัมเปอร์ถูกใส่ที่ตำแหน่งด้านขวาของ JP3 (2PIN ด้านขวาถูกขีด) อินพุตอ้างอิงของตัวแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอลเซนแนลศูนย์จะถูกต่อไปยังจุดต่อ CN2 PIN1 และแรงดันระหว่าง -10V to +10V สามารถถูกประยุกต์ไปยัง PIN นี้เพื่อเป็นแรงดันอ้างอิงภายนอกของตัวแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอลเซนแนลศูนย์

เมื่อแรงดันอ้างอิงภายนอกถูกใช้แรงดันนี้ คือ แรงดันอ้างอิง (Vref) ตัวแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอลเซนแนลศูนย์ สามารถถูกโปรแกรมจาก 0V to แรงดันอ้างอิงลบ(-Vref) อินพุตอ้างอิงอาจเป็นสัญญาณดิซี หรือ เอซีน้อยกว่า 100 KHz ก็ได้ในวิธีนี้ ตัวแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอล สามารถถูกใช้เหมือนกับตัวลดทอน (PROGRAMMABLE ATTENUATOR) ปัจจัยที่ลดทอนระหว่างอินพุตและอนาลอกอินพุต คือ $ATTENUATOR FACTOR = G / 4095$


เมื่อ G คือ ข้อมูลที่เขียนไปยังรีจิสเตอร์ตัวแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอล และค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 4095 ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อมูล G คือ 2048 ดังนั้น ปัจจัยการลดทอน(ATTENUATION FACTOR) คือ 0.5 และสัญญาณไซน์เวฟ ของการประยุกต์ขนาดแรงดัน 10 V เพื่ออินพุตอ้างอิงจะจ่ายไซน์เวฟของแรงดัน 5V บนอนาลอก เอาต์พุต JP4 จะทำงานเหมือนกับ JP3 การเลือก JP4 คือ สำหรับการเลือกการอ้างอิงของตัวแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอลเซนแนลหนึ่ง

จากโรงงานจะตั้งไว้ที่ INTERNAL REFERENCE สำหรับตัวแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอลทั้งสองเซนแนล

(8) INTERNAL VOLTAGE REFERENCE SELECTION

ชื่อ JUMPER : JP5

ถ้า JP3 และ JP4 ถูกตั้งเพื่อการเลือกแหล่งจ่ายอ้างอิงภายใน พีซีแอลแปดหนึ่งแปด จะมีแหล่งจ่ายแรงดันดิซี สองแหล่งจ่ายคือ -5V (5V) และ -10V (10V) และการเลือกจะโดย JP5 จากโรงงานที่ตั้งไว้ที่ -5V ดังรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2

2.2.9) TRIG 0 AND GATE 0 SELECTION

ชื่อ JUMPER : JP1,JP2


JP1 และ JP2 ถูกสำรองไว้สำหรับการต่อ TRIG 0 และ GATE 0 ซึ่งความหมายของการตั้งต่างๆ คือ

JP1 C-TRIG 0 และ DI 0 ถูกช้อนเข้าด้วยกัน

NC-TRIG 0 และ DI 0 ถูกแยกจากกัน

JP2 C-GATE 0 และ DI2 ถูกช้อนเข้าด้วยกัน

NC-GATE 0 และ DI2 ถูกแยกจากกัน ดังแสดงในรูป 3.3



รูปที่ 3.3

ซึ่งโดยทั่วไปจะตั้งไว้ที่ C เมื่อถูกต้องการโดยซอฟต์แวร์ และจากโรงงานจะตั้งไว้ที่ตำแหน่ง C ทั้ง JP1,JP2

3.2.3 CONNECTOR PIN ASSIGNMENT

พีซีแอลแปดหนึ่งแปด จะถูกติดตั้งกับคอนเนคเตอร์ 2 ตัวแบบ 20 PIN และคอนเนคเตอร์บนบอร์ดตัวอื่นๆ อีก 3 ตัว ซึ่งคอนเนคเตอร์ เหล่านี้สามารถถูกต่อได้เหมือนกับชนิด FLAT CABLE หรือถูกต่อไปยังคอนเนคเตอร์ 37 PIN ชนิด D-TYPE ผ่านชุดการเดินสาย PCLK-1050 สำหรับตำแหน่งของแต่ละคอนเนคเตอร์ สามารถอ้างอิงได้จากภาคผนวก B

ไดอะแกรมที่จะแสดงดังต่อไปนี้จะเป็นการกำหนดขาของแต่ละคอนเนคเตอร์ ตัวย่อต่างๆ

A/D S - Analog input (single-ended)

A/D H - Analog input high (differential)

A/D L - Analog input low (differential)

A GND - Analog ground

D/A - Analog output

D/O - Digital output

D/I - Digital input

D.GND - Digital and power supply ground

CLK - Clock input for the 8254

GATE - Gate input for the 8254

OUT - Signal output of the 8254

VREF - Voltage reference

REFIN - External voltage reference input

CONNECTOR 1 (CN1) - ANALOG INPUT (Single-ended channels)

A/D S0	1	2	A/D S8
A/D S1	3	4	A/D S9
A/D S2	5	6	A/D S10
A/D S3	7	8	A/D S11
A/D S4	9	10	A/D S12
A/D S5	11	12	A/D S13
A/D S6	13	14	A/D S14
A/D S7	15	16	A/D S15
A.GND	17	18	A.GND
A.GND	19	20	A.GND

รูปที่ 3.4

CONNECTOR 1 (CN1) - ANALOG INPUT (DIFFERENTIAL CHANNELS)

A/D H0	1	2	A/D L8
A/D H1	3	4	A/D L9
A/D H2	5	6	A/D L10
A/D H3	7	8	A/D L11
A/D H4	9	10	A/D L12
A/D H5	11	12	A/D L13
A/D H6	13	14	A/D L14
A/D H7	15	16	A/D L15
A.GND	17	18	A.GND
A.GND	19	20	A.GND

รูปที่ 3.5

CONNECTOR 2 (CN2) - ANALOG OUTPUT

D/A 0 REFIN	1	2	D/A LO
D/A 0 OUT	3	4	D/A 1 OUT
A.GND	5	6	A.GND
-VREF	7	8	
	9	10	
	11	12	
	13	14	
	15	16	
	17	18	
	19	20	

รูปที่ 3.6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CONNECTOR 3 (CN3) - DIGITAL OUTPUT

D/O 0	1	2	D/O 1
D/O 2	3	4	D/O 3
D/O 4	5	6	D/O 5
D/O 6	7	8	D/O 7
D/O 8	9	10	D/O 9
D/O 10	11	12	D/O 11
D/O 12	13	14	D/O 13
D/O 14	15	16	D/O 15
D.GND	17	18	D.GND
+5 V	19	20	+12 V

รูปที่ 3.7

CONNECTOR 4 (CN4) - DIGITAL INPUT

D/I 0	1	2	D/I 1
D/I 2	3	4	D/I 3
D/I 4	5	6	D/I 5
D/I 6	7	8	D/I 7
D/I 8	9	10	D/I 9
D/I 10	11	12	D/I 11
D/I 12	13	14	D/I 13
D/I 14	15	16	D/I 15
D.GND	17	18	D.GND
+5 V	19	20	+12 V

รูปที่ 3.8

CONNECTOR 5 (CN5) - COUNTER

TRIG0	1	2	
	3	4	
	5	6	
	7	8	CTRO CLK
	9	10	CTRO OUT
	11	12	CTRO GATE
	13	14	CTR2 OUT
	15	16	
D.GND	17	18	D.GND
+5 V	19	20	

รูปที่ 3.9

3.3) SIGNAL CONNECTION

การต่อสัญญาณให้ถูกต้องเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญเพื่อให้การประยุกต์ระบบการส่งเป็นที่แน่นอน หรือการรับข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องการต่อสัญญาณที่ดีต้องสามารถหลีกเลี่ยงการทำลายไปยังคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ซึ่งต่อไปนี้จะกล่าวถึงข้อมูลในการต่อสัญญาณในแบบต่างๆ ของการประยุกต์การได้มาซึ่งข้อมูล


3.3.1) ANALOG INPUT CONNECTION

พีซีแอลแปดหนึ่งแปดจะรองรับกับข้อกำหนดทั้ง 16 SINGLE- ENDED หรือ 8 DIFFERENTIAL ANALOG INPUT ซึ่งข้อกำหนดของอินพุท(INPUT CHANNEL) จะถูกเลือกผ่านการสวิตช์(SW5) บนCARD สิ่งที่แตกต่างกันที่สำคัญระหว่าง SINGLE - ENDED และ DIFFERENTIAL INPUT คือจำนวนของสายอินพุทต่อช่องอินพุท(INPUT CHANNEL)

(1) SIGNAL ENDED CHANNEL CONNECTION

ลักษณะของ SINGLE-ENDED มีเพียงสายสัญญาณ 1 เส้นของแต่ละแชนแนลแรงดันที่ถูกต้องคือแรงดันของสายนี้ที่อ้างอิงกับจุดร่วมกราวด์แหล่งจ่าย 1 แหล่งจ่ายที่ปราศจากกราวด์จะเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ถูกเรียกว่า FLOATING SOURCE : ซึ่งเป็นการง่ายในการต่อ SINGLE ENDED CHANNEL ไปยัง สัญญา FLOATING SOURCE ซึ่งโดยจะแถมการต่อสายมีลักษณะดังรูปที่ 3.10



รูปที่ 3.10

(2) DIFFERENTIAL CHANNEL CONNECTION

ลักษณะของ DIFFERENTIAL INPUT จะมีสายสัญญาณ 2 เส้นต่อแต่ละแกนแนล โดย DIFFERENTIAL INPUT จะตอบสนองต่อแรงดันแตกต่างระหว่าง HIGH และ LOW อินพุตเท่านั้น ถ้าแหล่งจ่ายสัญญาณไม่ได้ต่อกับกราวด์ จะถูกเรียกว่า FLOATING SOURCE การต่อจะต้องคงอยู่ระหว่าง LOW และกราวด์ เพื่อกำหนดจุดร่วมแรงดันอินพุตสำหรับ FLOATING SIGNAL SOURCE การวัด FLOATING SOURCE อินพุตแกนแนลควรถูกต่อดังรูปที่ 3.11



รูปที่ 3.11


ถ้าแหล่งจ่ายสัญญาณด้านที่ต่อกับโวลจกราวด์ การวัดของแหล่งจ่ายสัญญาณ และกราวด์พีซีแอลแปดหนึ่งแปดจะไม่ถูกต้องตามแรงดันเหมือนกับที่พวกมันถูกต่อกลับไปยังกราวด์ของอุปกรณ์และการต่อสายที่สร้างขึ้น ความแตกต่างของกราวด์แรงดันจะอยู่ในรูปของโหมดจุดร่วมแรงดัน (COMMON MODE VOLTAGE)

เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบของสัญญาณรบกวน (GROUND LOOP NOISE) สัญญาณกราวด์ ควรต่อกับอินพุต LOW และ LOW INPUT ไม่ควรต่อกับกราวด์ของพีซีแอลแปดหนึ่งแปดโดยตรง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3.2) ANALOG OUTPUT CONNECTION

พีซีแอลบอร์ดหนึ่งแปดจะมีตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาลอก 2 แชนแนล (2 D/A CHANNELS) ผู้ใช้จะใช้แหล่งจ่ายแรงดันอ้างอิงภายในเพื่อจ่าย 0 ถึง +5V(+10V) ไปยังตัวแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอลเอาต์พุต ผู้ใช้อาจสร้างย่านเอาต์พุตของตัวแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอลอื่น ๆ โดยผ่านการอ้างอิงจากภายนอก ย่านของแรงดันอินพุตสูงสุดคือ +/-10V และย่านของแรงดันเอาต์พุตสูงสุดคือ +/-10V ขั้วต่อ CN2 ของพีซีแอลบอร์ดหนึ่งแปดถูกใช้สำหรับ D/A-SIGNAL ส่วนที่สำคัญในขั้วต่อสัญญาณ ตัวแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอล เช่น อินพุตอ้างอิง,D/A OUTPUT และ ANALOG GROUND ดังแสดงดังต่อไปนี้ และกระแสไหลไม่ควรเกิน 5mA




รูปที่ 3.12 D/A CONVERTER SIGNAL CONNECTIONS

3.3) DIGITAL SIGNAL CONNECTION

พีซีแอลบอร์ดหนึ่งแปดมี 16 บิต อินพุตและ 16 บิตดิจิตอลเอาต์พุตแชนแนล ระดับของอินพุตเอาต์พุตดิจิตอลคือ ที่ต่อร่วมกับพีซีแอลได้ การส่งหรือการรับสัญญาณดิจิตอล ไปยัง หรือ จากอุปกรณ์พีซีแอลอื่นๆ


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การต่อจะมีลักษณะดังรูปที่ 3.13



รูปที่ 3.13

การรับสัญญาณเปิดหรือข้อต่อจากสวิทช์ หรือ รีเลย์ การใส่ตัวต้านทานจะเพิ่มความแน่นอนของระดับ HIGH เมื่อเปิดวงจรดังรูปที่ 3.14



รูปที่ 3.14

วงจรที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการ

ชื่อวงจร Voltage to Current Circuit (V to I convertor)


หลักการทำงาน

วงจรมีจุดประสงค์คือเพื่อเปลี่ยน แรงดันอินพุต 1-5 V ให้เป็นกระแสเอาต์พุต 0-20 mA ใช้ในการเปลี่ยน เอาต์พุตของ PID Controller ของโปรแกรม Genesis เป็นกระแสควบคุม Control Valve

ลักษณะของวงจรมีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงกระแสเอาต์พุตคือ Q_1 และ Q_2 เมื่อ Power supply จ่ายแรงดันคงที่ 12 V และแรงดันอินพุต 1-5 V การทำงานเริ่มจากแรงดันอินพุต 1 V บ่อนให้ Q_1 มี R_1 เป็นตัว Drop กระแสและ R_2 เป็นตัวจำกัดไบแอสให้กับขา B ของ Q_1 และ VR_5 เพื่อปรับให้ซีโร่ (Zero) ให้เอาต์พุตเท่ากับ 4 mA การปรับค่ากระแสให้ได้ตามมาตรฐาน (Caribration)

1. เมื่อ Q_1 รับอินพุต 1 V ทำให้ Q_1 นำกระแสได้ โดยไหลผ่านทาง D_2, R_7, Q_1, R_3, R_4 ไปได้ เป็นกระแสเอาต์พุต เมื่อ Q_1 ทำงานส่งผลให้ Q_2 ทำงานด้วยเพราะ แรงดันขา B ต่ำกับขา E มีกระแสไหล 2 ทาง ไปที่เอาต์พุตการปรับให้เอาต์พุตเท่ากับ 4 mA ทำได้ที่ VR_5 ซึ่งควบคุมไบแอสของ Q_1

2. การปรับสแปน (Span) คือปรับกระแสเอาต์พุตให้เท่ากับ 20 mA เมื่ออินพุตเท่ากับ 5 V โดยปรับ VR_4 ซึ่งเป็นการปรับไบแอสของ Q_1 ด้วยแต่เป็นการจัดไบแอส ที่ขา E อย่างเดียว ต่างกับ VR_5 ซึ่งส่งผลทั้งขา B และ E เพราะฉะนั้นหลังจากปรับ Span แล้วต้องทดสอบที่ซีโร่ (Zero) อีกจนกว่าทั้ง 2 ค่าจะได้ตามต้องการ



Voltage to Current Circuit (V to I converter)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

คู่มือการใช้ โปรแกรม GENESIS for Windows

1 บทนำ

โปรแกรมสำเร็จ Genesis for Windows ver 2.0 นี้ เป็นรุ่นที่พัฒนาจาก Genesis Dos ver 3.70, 3.72 และ 4.0 ทำให้สะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะรูปและกราฟต่างๆ สามารถพิมพ์ออกมาได้ชัดเจนและมีดีเหมือนที่หน้าจอ (เฉพาะPrinter สี) การใช้งานคล้ายกับเวอร์ชันเดิมคือมีการสร้างไฟล์รูปแบบการทำงาน (Strategy) เสียก่อนใน Icon RTS เพื่อเป็น Database สำหรับสร้างไฟล์รูปประกอบ (Display) ในการสร้างรูปประกอบจะสร้างเองทั้งหมดหรือนำมาจากไฟล์สกุล DXF, GRP, XDF ก็ได้ โดยผ่านขั้นตอนการแปลงไฟล์ที่เตรียมไว้

การนำโปรแกรมนี้นมาใช้ควบคุมจริง (Real World) ต้องมี I/O card interface และโปรแกรมไดรเวอร์ (Driver Program) ของ Card นี้ ตามที่ระบุไว้จึงจะใช้งานได้

สำหรับใช้เพื่อการศึกษา (Tutorial) มีองค์ประกอบดังนี้

1. ตัวโปรแกรมจำนวน 7 แผ่น
2. ไมโครคอมพิวเตอร์ 80486 RAM 8 Mbyte
3. Harddisk 430 Mbyte
4. เครื่องพิมพ์สีหรือขาวดำ

จากนั้นก็ดำเนินการติดตั้งต่อไป (Installation)

1.2 การติดตั้งโปรแกรม GFW:-

ทำได้โดย

- | | | |
|-----|----------------------------------|----------|
| (1) | ไปที่ Drive c | กด ENT |
| (2) | เข้าสู่โปรแกรม Windows โดย C:WIN | กด ENT |
| (3) | ไปที่ Program Manager | กด Mouse |
| (4) | ไปที่ File | กด Mouse |
| (5) | ไปที่ Run | กด Mouse |
| (6) | ไปที่ Browse | กด Mouse |
| (7) | เอาแผ่นที่ 1 ใส่ Drive A | |
| | เลือก Drive A | กด Mouse |
| (8) | ไปที่ Setup.exe | กด Mouse |
| (9) | ไปที่ OK | กด Mouse |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- (10) ไปที่ OK กด Mouse
รอ 1 นาที จะได้ Welcome to Genesis
- (11) ไปที่ Continue กด Mouse
- (12) ไปที่ OK กด Mouse
- (13) ไปที่ Continue กด Mouse
จะได้ Is this Registration
- (14) ไปที่ Yes กด Mouse
จะได้ Setup for use Gennet
- (15) ไปที่ No กด Mouse
- (16) ไปที่ OK กด Mouse
ใส่แผ่นที่ 2
- (17) ใส่แผ่นที่ 3, 4, 5, 6 และ 7
- (18) เมื่อครบ 7 แผ่นแล้วจะได้ Modifying .pif files
- (19) ไปที่ Yes กด Mouse
จะได้ Modifying Autoexec.bat
- (20) ไปที่ Yes กด Mouse
จะได้ modifying System.ini
- (21) ไปที่ Yes กด Mouse
จะได้ Modifying Config.sys
- (22) ไปที่ Yes กด Mouse
จะได้ Program Group
- (23) ไปที่ OK กด Mouse
จะได้ Would you like to read me
- (24) ไปที่ Yes กด Mouse
จะได้ 100% พร้อมกับ Read me
- (25) ไปที่ Yes กด Mouse
จะได้ Restart เอาแผ่นที่ 7 ออก จบขั้นตอน

2. การสร้างไฟล์รูปแบบการทำงาน (*.DDS) :-

(1) ในโปรแกรม GFW จะแบ่งกลุ่มไฟล์ออกเป็นหลายกลุ่ม เช่น

กลุ่ม EXAMPLE, CAROUSEL, PROJECT1 มีดังนี้

กลุ่ม EXAMPLE → SAMPLE.PRJ → SAMPLE.DDS

กลุ่ม CAROUSELS → CAROUSEL.PRJ → CAROUSEL.DDS

กลุ่ม PROJECT1 → PROJECT1.PRJ → RTS.DDS

เริ่มต้นสร้างไฟล์ใหม่ที่มีนามสกุล DDS ทำได้โดย เปิดเข้าสู่ GFW จะได้

C:\GFWEXAMPLE\SAMPLE.PRJ หรือ C:\GFWCAROUSEL.PRJ

อย่างใดอย่างหนึ่ง ในที่นี้สมมุติว่าเราเลือกกลุ่ม SAMPLE.PRJ

- (2)
- | | |
|--------------------------------|----------|
| ไปที่ FILE | กด MOUSE |
| ไปที่ OPEN | กด MOUSE |
| ไปที่ GFW | กด MOUSE |
| ไปที่ OK | กด MOUSE |
| ค้นหา EXAMPLES | |
| ไปที่ OK | กด MOUSE |
| ไปที่ SAMPLE.PRJ | กด MOUSE |
| ไปที่ OK | กด MOUSE |
| จะได้ C:\GFWEXAMPLE\SAMPLE.PRJ | |
- (3)
- | | |
|--------------------|---------------------------|
| ไปที่ ICON ของ RTS | กด MOUSE แบบ DOUBLE CLICK |
| ไปที่ YES | กด MOUSE |
| ไปที่รูปแผ่นดิสก์ | กด MOUSE |
| ไปที่ LOAD | กด MOUSE |
- เลือกไฟล์ที่ปรากฏหนึ่งไฟล์ (ยกเว้นไฟล์ SAMPLE.DDS ถ้าไม่มีไฟล์ใดๆให้ข้ามไปที่ข้อ(7) ซึ่งสามารถทำได้เหมือนกัน) เสร็จแล้ว
- | | |
|--|----------|
| ไปที่ OK | กด MOUSE |
| ไปที่รูปแผ่นดิสก์ | กด MOUSE |
| ไปที่ SAVE AS | กด MOUSE |
| ไปที่ช่องสี่เหลี่ยม คีย์ชื่อไฟล์ใหม่ลงไป เช่น AAA1 | กด MOUSE |
| ไปที่ OK | กด MOUSE |
| ไปที่รูปแผ่นดิสก์ | กด MOUSE |

ไปที่ LOAD

กด MOUSE

ไปที่ AAA1

กด MOUSE

ไปที่ OK

กด MOUSE

ลบบล็อกที่อยู่ในจอภาพออก โดยใช้ ICON รูปแมลงลบ

(4) เริ่มต้นสร้างไฟล์ใหม่ โดยใช้ เลือบบล็อกที่ต้องการเสร็จแล้วใส่รายละเอียดของแต่ละบล็อกได้ดังนี้

ไปที่บล็อก PID

กด MOUSE

จนได้กรอบล้อมรอบ

ไปที่?

กด MOUSE

คือ

TAG NAME	=	PID
HI RANGE	=	100
LO RANGE	=	0
INTRG	=	5
HI LIMIT	=	100
LO LIMIT	=	0

ไปที่บล็อก LLAG

กด MOUSE

จนได้กรอบล้อมรอบ


ไปที่ ?

กด MOUSE

คือ

TAG NAME	=	LLAG
HI RANGE	=	100
LO RANGE	=	0
HI LIMIT	=	100
LO LIMIT	=	0
FIL TIME	=	0.04
DYN GAIN	=	0.5

(5) ลากเส้นเชื่อมโยงระหว่างบล็อก โดย

ไปที่ 

กด MOUSE

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ไปที่ บล็อก และ จนเสร็จ
- (6) ไปที่รูปแผ่นดิสก์ กด MOUSE
 ไปที่ SAVE กด MOUSE
 ไปที่ EXIT กด MOUSE
 จบขั้นตอนการสร้างไฟล์ AAA1.DDS
- (7) วิธีการสร้างไฟล์ใหม่คือ ดำเนินการตามข้อ (1) ข้อ (2)
 แล้วใช้คำสั่ง NEW
 ไปที่ FILE กด MOUSE
 ไปที่ NEW กด MOUSE
 ไปที่ ICON ของ RTS กด MOUSE แบบ DOUBLE CLICK
 ไปที่ YES กด MOUSE
 ได้หน้าจอสำหรับสร้างไฟล์ใหม่
 ไปที่ SEL เลือกบล็อก ใส่รายละเอียดของบล็อก ตามวิธีการข้อ (4,5,6,) เสร็จแล้วจะ

ได้รูป



- ไปที่รูปแผ่นดิสก์ กด MOUSE
 คีย์ชื่อไฟล์ใหม่ AAA1
 ไปที่ SAVE กด MOUSE
 จบขั้นตอนการสร้างไฟล์ AAA1.DDS

2.1 การใช้รายละเอียดบล็อก AIN, DIN:-

- (1) ไปที่ บล็อก AIN กด MOUSE
 จนได้กรอบล้อมรอบ
 ไปที่ ? กด MOUSE

คีย์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TAG NAME = AIN#0

HI RANGE = 100

LO RANGE = 0

MANUAL = Y

(2) ไปที่ บล๊อค DIN กด MOUSE

จนได้กรอบล้อมรอบ

ไปที่ ? กด MOUSE

คีย์

TAG NAME = DIN#0

MANUAL = Y

2.2 การใส่รายละเอียดบล๊อค

(1) ไปที่ บล๊อค PID กด MOUSE

จนได้กรอบล้อมรอบ

ไปที่ ? กด MOUSE

คีย์

TAG NAME = PID

HI RANGE = 100

LO RANGE = 0

PBAND = 100

INTRG = 5

HI LIMIT = 100

LO LIMIT = 0

2.3 การตั้งพิมพ์รายละเอียดของไฟล์

(1) เปิดเข้าสู่บล๊อคของไฟล์ AAA1.DDS

(2) ไปที่แผ่นดิสก์ กด MOUSE

(3) ไปที่ REPORT กด MOUSE

(4) ไปที่ DATA BASE PRINT กด MOUSE

(5) เตรียมเครื่องพิมพ์

(6) ไปที่ YES กด MOUSE

2.4 การ COPY ไฟล์ *.DDS

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- (1) ต้องการสร้างไฟล์ชื่อ AAA2.DDS โดย COPY จาก AAA1.DDS ทำได้โดยการใช้ SAVE AS
- (2) ไปที่รูปแผ่นดิสก์ กด MOUSE
- (3) ไปที่ LOAD กด MOUSE
- (4) ไปที่ AAA1 กด MOUSE
- (5) ไปที่ OK กด MOUSE
- (6) ไปที่รูปแผ่นดิสก์ กด MOUSE
- (7) ไปที่ SAVE AS กด MOUSE
- (8) คีย์ชื่อไฟล์ AAA2 กด MOUSE
- (9) ไปที่ OK กด MOUSE
- (10) ทดสอบว่ามี AAA2 หรือไม่ โดยการใช้ LOAD .


2.5 การลบไฟล์ *.DDS

- (1) เปิดไฟล์ AAA2
 - (2) ไปที่รูปแผ่นดิสก์ กด MOUSE
 - (3) ไปที่ DELETE กด MOUSE
 - (4) ไปที่ AAA2 กด MOUSE
 - (5) ไปที่ OK กด MOUSE
 - (6) ไปที่ YES กด MOUSE
- ไฟล์ AAA2 จะถูกลบออกไป

3. การสร้างไฟล์รูปประกอบ (*.GDF)

- (1) เมื่อสร้างไฟล์ AAA1.DDS เสร็จเรียบร้อยแล้วกด LOAD ไฟล์ AAA1.DSS
- (2) แปลงไฟล์ AAA1.DDS เป็นไฟล์ AAA1.GDF ในโปรแกรม GFW 2.0 ทำได้ดังนี้
 - ไปที่ REPORT กด MOUSE
 - ไปที่ CREAT AUTOCAD กด MOUSE
 - จะได้ STRATEGY TO DXF OPTIONS
 - ไปที่ CONVERT ALL กด MOUSE
 - ออกจากหน้าจอได้ โดยไปที่ EXIT
 - ไปที่ YES กด MOUSE
 - ไปที่ ICON ของ GRAPHWORK กด MOUSE แบบ DOUBLE CLICK

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| ไปที่ FILE | กด MOUSE |
| ไปที่ IMPORT | กด MOUSE |
| ไปที่ AUTOCAD DXF | กด MOUSE |
| ไปที่ DXF | กด MOUSE |
| จะได้ AAA1.DXF | กด MOUSE |
| ไปที่ OK | กด MOUSE |
| ไปที่ CONVERT | กด MOUSE |
| จะได้ TRANSLATION COMPLETE | |
| ไปที่ EXIT | กด MOUSE |
| ไปที่ FILE | กด MOUSE |
| ไปที่ OPEN | กด MOUSE ค้นหา AAA1.GDF |
| ไปที่ AAA1.GDF | กด MOUSE |
- (3) ทำการเปลี่ยน BACKGROUND เป็นสีขาว สะดวกในการพิมพ์โดย
- | | |
|-------------------------|----------|
| ไปที่ TOOLS | กด MOUSE |
| ไปที่ BACKGROUND | กด MOUSE |
| ไปที่กลุ่มสี เลือกสีขาว | |
- (4) ไปที่ FILE
- | | |
|------------|----------|
| กด MOUSE | |
| ไปที่ SAVE | กด MOUSE |
- (5) ไปที่ FILE
- | | |
|-------------------|----------|
| กด MOUSE | |
| ไปที่ OPEN | กด MOUSE |
| ค้นหา AAA1.GDF | กด MOUSE |
| จะได้รูป AAA1.GDF | |



(6) ใส่ค่า PROCESS POINT คือแบบ UPDATE อย่างเดียว และแบบ UPDATE , DATA เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- (10) ไปที่ FILE กด MOUSE
 ไปที่ SAVE กด MOUSE
- (11) ไปที่ RUNTIME (รูปคนวิ่ง) กด MOUSE
 คีย์ค่า SETP, 25, 50, 75 คีย์ค่าไม่ซ้ำกันสามสี่ครั้ง จะพบว่า MEAS วิ่งเข้าหา SETP ส่วนค่า OUT ยังไม่ต้องสนใจ จบขั้นตอนการสร้างไฟล์ AAA1.GDF
- (12) ออกจากไฟล์โดย ไปที่ EXIT กด MOUSE
 ไปที่ EXIT RUNTIME กด MOUSE
 ไปที่ FILE ไปที่ EXIT ไปที่ YES, ไปที่ RUNTIME กด MOUSE
 ไปที่ SYSTEM SHUTDOWN กด MOUSE
 ไปที่ YES กด MOUSE
- (13) การแปลงไฟล์ AAA1.DDS เป็นไฟล์ AAA1.GDF ในโปรแกรม GFW 2.21 ให้วาดรูปบล็อก ประกอบก่อน แล้วไปนำเอาค่า PROCESS POINT มาวางไว้ใกล้กับบล็อกนั้นๆ

3.1 การสร้างไฟล์รูปขบวนการผลิต

- (1) เมื่อสร้างไฟล์ AAA1.DDS แล้ว สามารถสร้างไฟล์ประกอบเพื่อชดเชย ขยะการทำงาน ของไฟล์ โดย เปิดเข้าสู่ GFW จนได้
 C:\GFWEXAMPLES\SAMPLE.PRJ ถ้าไม่ได้
 ไปที่ FILE กด MOUSE
 ไปที่ OPEN กด MOUSE
 ไปที่ SAMPLE.PRJ กด MOUSE
 ไปที่ OK กด MOUSE
 จะได้ C:\GFWEXAMPLES\SAMPLE.PRJ
- (2) ไปที่ ICON ของ RTS กด MOUSE
 ไปที่อักษร RTS กด MOUSE แบบ DOUBLE CLICK
 ไปที่ AAA1.DDS กด MOUSE
 ไปที่ OK กด MOUSE
 จะได้หน้าจอ C:\GFWEXAMPLES\SAMPLE.PRJ
- (3) ไปที่ GRAPHWORK กด MOUSE แบบ DOUBLE CLICK

แล้วเลื่อนไปวางเป็น MEAS ของ

ไปที่ 486

กด MOUSE

ไปที่ OUT

ไปที่ OK

ไปที่ UPDATE

ไปที่ ANALOG

ไปที่ OK

แล้วเลื่อนไปวางเป็น OUT ของ PID

ไปที่ FILE

กด MOUSE

ไปที่ SAVE

กด MOUSE

ไปที่ OK

กด MOUSE

จบขั้นตอนการสร้างไฟล์ AAA101.GDF

ไปที่ RUNTIME

กด MOUSE

เปลี่ยนค่า SETP เป็น 25,50,75

3.2 วิธีใช้ ICON ของ FLASH ACTION :-

ในไฟล์ที่ต้องการ FLASH ACTION

ทำได้ดังนี้

- (1) สร้างวงกลมเล็ก ๆ หนึ่งวง โดยใช้ ICON ที่กำหนดให้
เลื่อน MOUSE ไปที่รูปวงกลมจนได้กรอบล้อมรอบ กด MOUSE
- (2) เลือกสีของวงกลม เช่น สีแดง กด MOUSE
- (3) ไปที่ ICON ของ FLASH ACTION กด MOUSE
- (4) เลือกชื่อของบล็อก ที่เราต้องการทำ FLASH ACTION
เช่น ที่ ALARM ของบล็อก PID
- (5) ไปที่ ICON ของ FLASH ACTION เลือกขนาดความถี่ 500
- (6) ไปที่ NORMALLY เลือก OFF
- (7) ไปที่ ALTERNATE COLOR เลือกสีแดง พื้นสีเทาอ่อน

4. วิธีเปิดไฟล์ที่สร้างเสร็จแล้ว :-

- (1) ไปที่ GFW

กด MOUSE แบบ DOUBLE CLICK

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จะได้ PROTECTION KEY NOT FOUND

- | | |
|----------------------|----------|
| (2) ไปที่ YES | กด MOUSE |
| (3) ไปที่ OK | กด MOUSE |
| (4) ไปที่ FILE | กด MOUSE |
| (5) ไปที่ OPEN | กด MOUSE |
| (6) ค้นหา SAMPLE.PRJ | กด MOUSE |
| ไปที่ OK | กด MOUSE |

จะได้ C:\GFWEXAMPLES\SAMPLE.PRJ

- | | |
|---|---------------------------|
| (7) ไปที่ ICON ของ RTS เลือกไฟล์ *. DDS ที่ตรงกับความต้องการ คือ AAA1.DDS | |
| (8) ไปที่ GRAPHWORX | กด MOUSE แบบ DOUBLE.CLICK |
| (9) ไปที่ FILE | กด MOUSE |
| (10) ไปที่ OPEN | กด MOUSE |
| (11) ไปที่ AAA101.GDF | กด MOUSE |
| (12) ไปที่ OK | กด MOUSE |
| (13) ไปที่ RUNTIME | กด MOUSE |
| (14) ใช้คำสั่ง DISPLAY ใช้กับไฟล์มีนามสกุล GDF ได้ทุกไฟล์ ถ้าไฟล์ เหล่านั้น
สร้างจากไฟล์ *.DDS เดียวกัน เพื่อประหยัดเวลา ไม่ต้องออกไปที่ SYSTEM SHUTDOWN | |
| (15) ปิดไฟล์ได้โดย | |
| ไปที่ EXIT | กด MOUSE |
| ไปที่ EXIT RUNTIME | กด MOUSE |
| ไปที่ FILE | กด MOUSE |
| ไปที่ YES | กด MOUSE |
| ไปที่ RUNTIME | กด MOUSE |
| ไปที่ SYSTEM SHUTDOWN | กด MOUSE |
| ไปที่ YES | กด MOUSE |

5. การคีย์อักขรลงในไฟล์ *.GDF :-

- | | |
|-----------------------------|----------|
| (1) ไปที่อักขร T | กด MOUSE |
| แล้วเลื่อนมาที่ว่างบนหน้าจอ | กด MOUSE |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จะได้ TEXT EDIT

ไปที่ FONT

กด MOUSE

(2) ไปที่ FONT เลือกหาไฟล์ CODIA . UPC

(3) ไปที่ FONT เลือก 18

(4) ไปที่ FONT STYLE เลือก NORMAL

(5) ไปที่ OK

กด MOUSE

(6) คีย์ข้อความที่ต้องการลงไป

กด MOUSE

(7) การกำหนดเวลาทำได้โดย

ไปที่ ICON รูปนาฬิกา

กด MOUSE

เลือกพื้นที่อะไรก็ได้

6. การสร้างไฟล์ REAL TREND :-

(1) เปิดเข้าสู่ AAA1. DDS

(2) เปิดเข้าสู่ AAA1. GDF

จัดรูปให้เล็กลง เพื่อเว้นเนื้อที่ไว้แสดง TREND

(3) ไปที่ ICON ของรูปภาพเส้น

กด MOUSE

จะได้กากบาทออกมา

เลื่อน MOUSE ไปที่ว่างใกล้กับบลิ๊อค AAA1.GDF

แล้วขยายกรอบให้ได้ขนาดเหมาะสม ได้ตารางกราฟออกมา

(4) ไปที่ EDIT

กด MOUSE

ไปที่ EDIT PEN

กด MOUSE

ไปที่ PEN บนสุด

กด MOUSE แบบ DOUBLE CLICK

ได้ POINT NAME SELECTION

ไปที่ PID ไปที่ O.K. ค้นหา SETP, ไปที่ O.K. ไปที่ O.K.

ได้กราฟเส้นออกมาหนึ่งเส้น

(5) ไปที่ EDIT

กด MOUSE

ไปที่ EDIT PEN

กด MOUSE

ไปที่ PEN บนสุด

กด MOUSE แบบ DOUBLE CLICK

ได้ POINT NAME SELECTION

- (6) ไปที่ EDIT กด MOUSE
 ไปที่ EDIT PEN กด MOUSE
 ไปที่ PEN ถัดมา กด MOUSE แบบ DOUBLE CLICK
 ได้ POINT NAME SELECTION
 ค้นหา OUT ไปที่ O.K. ไปที่ O.K. ได้กราฟเส้นที่สาม
- (7) ไปที่ EDIT กด MOUSE
 ไปที่ EDIT PEN กด MOUSE
 ได้ EDIT WINDOWS PEN
 ไปที่ PEN อันแรก กด MOUSE
 ไปที่ EDIT รูปดินสอ กด MOUSE
 ไปที่ STYLE + COLOR ไปที่ PEN COLOR กด MOUSE
 ค้นหาเลือกสีแดง กด MOUSE
 ไปที่ O.K. กด MOUSE
 ไปที่ O.K. กด MOUSE
 ได้ PEN อันแรกเป็นแดงตามต้องการ
- (8) ไปที่ PEN อันที่สอง กด MOUSE
 ไปที่ EDIT รูปดินสอ กด MOUSE
 ไปที่ STYLE + COLOR ไปที่ PEN COLOR กด MOUSE
 ไปที่ PEN COLOR กด MOUSE
 ไปเลือกสีเขียว กด MOUSE
 ไปที่ O.K. กด MOUSE
 ไปที่ O.K. กด MOUSE
- (9) สำหรับสีอื่นก็ทำได้ด้วยวิธีเดียวกัน
- (10) เมื่อกำหนดสีของ PEN แล้ว
 ไปที่ O.K. กด MOUSE
- (11) ไปที่ FILE กด MOUSE
 ไปที่ EXIT CONFIGURATION กด MOUSE
 กลับมาที่ AAA1.GDF
- (12) ไปที่ FILE กด MOUSE
 ไปที่ SAVE AS กด MOUSE

คีย์ชื่อ AAA102

ไปที่ O.K.

กด MOUSE

จะได้ไฟล์ AAA102.GDF ที่มีรูปแบบล๊อค และ REAL TREND

(13) ไปที่ RUNTIME

กด MOUSE

กำหนดค่า SETP = 25,50,75

เลื่อน MOUSE เข้าไปในกราฟ

กด MOUSE แบบ DOUBLE CLICK

ได้กลุ่ม TITLE ที่มี ICON

ไปที่ ICON ตัวที่สี่ล่างซ้าย

กด MOUSE

ไปที่ RESOLUTION AND RANGE

กด MOUSE

ไปที่ WINDOWS TIME RANGE เลือกเวลา 2 MIN

ไปที่ O.K.

กด MOUSE

ไปที่ส่วนบนของ TITLE กดปุ่มบนซ้าย

ปิดปุ่ม TITLE

(14) การใส่สัญลักษณ์ในกราฟระหว่าง RUNTIME

ทำได้โดย

ไปที่ EXIT

กด MOUSE

ไปที่ EXIT RUNTIME

กด MOUSE

ไปที่กราฟ

กด MOUSE

จนได้กรอบล้อมรอบ

กด MOUSE ขวา

ไปที่ EDIT ไปที่ EDIT WINDOWS

ไปที่ CONTROLS

เลือก WINDOW TITLE

เลือก PEN PRESENTATION

ไปที่ O.K.

กด MOUSE

ไปที่ FILE ไปที่ EXIT CONFIGURATION

ไปที่ FILE ไปที่ SAVE

การยกเลิก ICON ที่เลือกไว้แล้ว

กด MOUSE ซ้ำ ICON นั้นจะหายไป

(15) เพื่อความสะดวกในการเรียก TREND และ GRAPH กลับกันได้

เปิดเข้าสู่ FILE AAA102.GDF

กด MOUSE

ไปที่ ICON ของ PUSH BUTTON

กด MOUSE

จะได้กากบาทออกมา เลื่อนไปที่ว่าง

กด MOUSE

ไปที่ LOAD DISPLAY

กด MOUSE

คีย์ชื่อ AAA1.GDF

กด MOUSE

ไปที่ O.K.

กด MOUSE

ไปที่ O.K. กด MOUSE

ไปที่ FILE ไปที่ SAVE กด MOUSE

จะได้ PUSH BUTTON ของ FILE AAA1.GDF

อยู่ใน FILE AAA102.GDF

(16) เปิดเข้าสู่ไฟล์ AAA1.GDF

ไปที่ ICON ของ PUSH BUTTON กด MOUSE

จะได้กากบาทออกมา เลื่อนไปที่ว่าง กด MOUSE

ไปที่ LOAD DISPLAY กด MOUSE

คีย์ชื่อ AAA102.GDF กด MOUSE

ไปที่ O.K. กด MOUSE

ไปที่ O.K. กด MOUSE

ไปที่ FILE ไปที่ SAVE กด MOUSE

จะได้ไฟล์ AAA102.GDF ประปนอยู่ในไฟล์ AAA1.GDF

(17) ไปที่ RUNTIME กด MOUSE

7. การติดตั้งโปรแกรมไดร์เวอร์ลงในโปรแกรม Genesis for windows

หลังการติดตั้ง I/O Card PCL 818 ที่ CPU แล้ว ใส่แผ่นโปรแกรมไดร์เวอร์ที่ Drive A

c:\>a:

a:\> cd AAC

a:\> AAC >COPY *.* C:\GWF\RTS

จะได้ 3 file copied

เราจะได้ DEVICE ใน RTS ที่อยู่ใน I/O HARDWAREไว้สำหรับใช้งานในส่วน REAL WORLDต่อไป

บทที่ 5

แนวปฏิบัติเบื้องต้นในการใช้โปรแกรม GENESIS FOR WINDOWS

จากคู่มือข้างต้น การใช้โปรแกรม GENESIS FOR WINDOWS เป็นการใช้งานที่ง่ายมีลำดับขั้นตอนชัดเจนทำให้เราสามารถสร้างระบบควบคุมและแสดงผลค่าต่างๆในระบบได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลด้วยตัวเลข หรือการแสดงผลด้วยเส้นกราฟซึ่งในการที่จะสร้างระบบควบคุมหนึ่งๆ นั้น มีลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

- สร้าง STRATEGY BUILDER ใช้สำหรับเป็น DATA BASE สร้างใน ICON RTS
- สร้าง DISPLAY BUILDER ใช้แสดงรูป PROCESS ที่เปลี่ยนแปลงตาม PROCESS จริงซึ่งสร้างใน ICON GRAPHICX+ สามารถแสดงค่าต่างๆ ใน PROCESS ได้ด้วย
- สร้าง TRENDING BUILDER ใช้แสดงเส้นกราฟของค่าใน PROCESS ซึ่งสร้างใน ICONS GRAPHWORK เช่นเดียวกัน

การเริ่มต้นที่จะเขียน BUILDER ต่างๆ เราควรรู้โครงสร้างทาง SOFTWARE ของ GENESIS ตาม SUB DIRECTORY นี้ได้สร้างไว้ (PROJECT 2) ซึ่ง FILE ที่เปิดใหม่ต้องใส่ชื่อชื่อในที่นี้จะเป็นและวิธีการใช้ ICONSต่างๆ จากคู่มือเบื้องต้น และลักษณะของ PROCESS ที่เราจะนำ GENESIS ไปควบคุมว่ามีลักษณะของ INPUT, OUTPUT และการส่งสัญญาณควบคุมอย่างไร จึงข้อมูลเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่จะนำไปสร้าง STRATEGY BUILDER

เมื่อเราทราบถึงลักษณะของ PROCESS แล้วก็สามารถสร้าง STRATEGY ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ก่อนอื่นเราต้องสร้าง SUB DIRECTORY สำหรับเก็บข้อมูลทั้งหมดที่สร้างซึ่ง SUB DIRECTORY นี้จะเก็บไว้ใน SUB DIRECTORY GFW อีกที โดยที่ก่อนเข้า WINDOWS อยู่ที่ C:> พิมพ์ C:>CD GFW จะได้ C:\GFW> จากนั้นพิมพ์ C:\GFW>MD PROJECT 2 กด ENTER เราก็จะได้ SUBDIRECTORY PROJECT 2 ใน GFW
2. เข้าไปใน WINDOWS และเข้าไปในโปรแกรม GENESIS เปิด NEW FILE แล้ว SAVE AS ตัวอย่างการสร้าง FILE ชื่อ LAD2 สกุล PRJ
3. เมื่อสร้าง FILE ใหม่ชื่อ LAD2.PRJ แล้ว ต่อไปก็เป็นการสร้างระบบควบคุมโดยเข้าที่ ICON RTS กด MOUSE แบบ DOUBLE CLICK จะเข้าสู่พื้นที่การสร้าง STRATEGY ซึ่งประกอบด้วย ICON ต่างๆที่ใช้ในการสร้างต่อไปนี้
 - รูป แผ่นDISK ใช้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล เช่น SAVE,SAVE AS,LOAD,DEL,PRINT
 - รูป หัวลูกศร ใช้สำหรับเคลื่อนย้าย BLOCK ,เลือก BLOCK เป้าหมาย, COPY,GRID

- รูป ลูกศรหักจาก ใช้เชื่อมโยง BLOCK ให้รับส่งสัญญาณให้กัน
- รูป ? ใช้ในการใส่ข้อมูลรายละเอียด,ค่าต่างๆในแต่ละ BLOCK
- SEL เป็น FUNCTION ในการเลือกกลุ่ม BLOCK ที่เราจะนำมาใช้ เช่น, I/O, I/O HARDWARE, MATH, CONTROL และใช้ในการกำหนดการทำงานของระบบ
- EXIT ใช้ออกจาก STRATEGY เพื่อกลับไปที่ GFW PROGRAM MANAGER
- รูปยางลบ ใช้ลบ BLOCK เป้าหมายที่เราเลือกและไม่ต้องการหรือเส้นเชื่อมโยงที่ไม่ต้องการ
- รูป กรอบสี่เหลี่ยม 2 กรอบใช้จัดตำแหน่ง BLOCK ทั้งหมดบนหน้าจอบนหน้าจอบนหน้าจอ

เมื่อเราเลือกกลุ่ม BLOCK โดยใช้ SEL แล้ว BLOCK ต่างๆทางขวามือด้านล่างของจอจะเปลี่ยนแปลงตามกลุ่ม BLOCK ที่เราเลือก เช่น ถ้าเราเลือก SEL เป็น I/O BLOCK ต่างๆ ที่ปรากฏจะเป็น AIN, AOUT, DIN, DOUT หรือถ้าเราเลือกเป็น CONTROL เราก็จะได้ PID, PD, INTG, AMB, DGAP, TOT เป็นต้น

4. การสร้าง STRATEGY เมื่อเราทราบถึงระบบต่างๆของ PROCESS แล้วและทราบว่า BLOCK ในระบบ STRATEGY BUILDER มีหน้าที่อย่างไรเราก็สามารถนำ BLOCK ต่างๆเหล่านี้มาสร้างโดยมีหลักการดังนี้


สมมติให้ PROCESS นี้เป็น SINGLE LOOP CONTROL มี LT-01 วัดค่าระดับจาก PROCESS ผ่าน I/O CARD PCL818 เข้าสู่ BLOCK AIN ส่งให้ LIC-01 ซึ่งเป็น PID ซึ่งจะเปรียบเทียบค่า PV กับ SPที่เราตั้งให้และ LIC-01 ส่งสัญญาณควบคุมผ่าน BLOCK AOUT สู่อ I/O CARD PCL818 เพื่อส่งออกไปควบคุม CONTROL VALUE ต่อไป

4.1 เลือก BLOCK ให้สัมพันธ์กับ PROCESS คือ AIN ใช้รับสัญญาณจากภายนอกเข้ามาให้กับ BLOCK PID และ AOUT ส่งสัญญาณไฟฟ้า 1-5V DC ออกไปควบคุม ซึ่งก่อนจะไปควบคุม CONTROL VALUE ต้องผ่านการแปลงจาก 1-5 V เป็น 4-20 mA ด้วยวงจร V to I เสียก่อน

เลือก AIN และ AOUT จาก I/O โดย CLICK ที่ SEL

เลือก PID จาก CONTROL โดย CLICK ที่ SEL

เลือก DEV1 จาก I/O HARDWARE




4.2 ใส่ข้อมูลในแต่ละBLOCK ตามความเหมาะสมและความต้องการของเรา การใส่ข้อมูลที BLOCK ใดๆให้ CLICK ที่ BLOCKที่ต้องการ แล้ว CLICK ที่ ? เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วต้องกด จึงจะเสร็จสมบูรณ์ที่ PID ถ้าเราต้องการใส่ค่า SP ด้วยตนเองให้ SET ค่าใน REM SETP เป็น N

*ในการใส่ข้อมูลของ DEV1 ให้ CLICK ที่ DEV1 จนได้กรอบสีน้ำเงิน จากนั้น CLICK ที่ ? เลือก AAC CLICK MOUSE จะได้ PCL หลาย NUMBER ให้ CLICK ที่ PCL818 กำหนดค่า #ANALOG INPUT เป็น 8 DIFF แล้ว CLICK ที่ OK เป็นอันเสร็จสิ้น

จากนั้น CLICK ที่ SEL จะได้เมนูออกมา CLICK ที่ BLOCK SYSTEM CONFIGURATION จะได้ BLOCK ต่างๆใน SYSTEM CONFIGURATION ออกมา CLICK ที่ SYS CONFIG และ CLICK ที่ SYSTEM PARAMETER CLICK ที่ I/O SCANNER ให้เป็น ON CLICK ที่ OK

หลังจากนั้น CLICK ที่ COMM CNFG BLOCK ที่ STATUS ของทุก PORT เป็น INSTALLED และใส่ค่าที่ SCAN PERIOD ของทุก PORT เป็น 1 SEC จากนั้น CLICK ที่ OK

4.3 ทำการเชื่อมโยง BLOCK แต่ละ BLOCK เข้าด้วยกันตามความสัมพันธ์ ของ LOOP CONTROL



วิธีการเชื่อมโยง BLOCK

CLICK ที่ BLOCK รูปลูกศรหักฉาก แล้ว CLICK BLOCK เริ่มต้น เพื่อเลือก(OUTPUT)ของ BLOCK นั้นว่าเป็นสัญญาณชนิดไหน เมื่อเลือกแล้ว จะปรากฏเส้นให้เชื่อมกับ BLOCK อื่น จนกว่าจะครบตามต้องการ จากรูป ข้างบน

DEV1 ที่ OUT ใช้ AIN PORT#1 ไปที่ AIN 0 - 5 V

AIN ที่ OUT ไปที่ PID เป็นค่า MEAS

PID ที่ OUT ไปที่ AOUT เป็นค่า MEAS

AOUT ที่ OUT ไปที่ DEV1 AOUT PORT#0

ถ้าต้องการลบเส้นเชื่อมโยงออกทำได้โดย CLICK ที่เส้นให้ขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วตามด้วยการ CLICK ที่รูปยางลบ ก็จะลบเส้นนั้นออกไป เมื่อเชื่อมโยง BLOCK เสร็จถือว่าเสร็จขั้นตอนในส่วน STRATEGY BUILDER แล้ว SAVE ไปที่ LAD2.DDS

5. การสร้าง DISPLAY BUILDER คือการสร้างกราฟแสดงผลของ PROCESS โดยอ้างอิงข้อมูลจาก STRATEGT BUILDER ที่สร้างไว้ใช้เป็น DATABASE เสียก่อน ในที่นี่ใช้ FILE LAD2.DDS แล้วจึง DOUBLE CLICK MOUSE ที่ ICON GRAPHWORK

ก่อนอื่นขอแนะนำ ICON ในรูป BUTTOM ต่างๆใน GRAPHWORK ที่จำเป็นเสียก่อน

1. GRID เป็นการแสดงจุดบนจอภาพเป็นลักษณะที่มีความห่างเท่ากันเพื่อสะดวกในการกำหนดตำแหน่งในการเขียนกราฟพิด

2. DISPLAY STATISTIC ใช้แสดงข้อมูลทั้งหมดของ DISPLAY BUILDER ที่เราสร้างไว้ ซึ่งจะมี 3 กลุ่มคือ OBJECTS, ACTION และ COOP WINDOWS

3. CUT SELECT OBJECTS (รูปกรรไกร) ใช้ลบวัตถุที่เราเลือกทิ้งไป

4. TOGGLE DRAW PALLETTE CLICK เพื่อลบแถวของ BUTTOM ที่เกี่ยวกับการวาดรูปออกไป

5. TOGGLE DYNAMIC PALLETTE ใช้ CLICK เพื่อลบแถวของ BUTTOM ที่เกี่ยวกับ DYNAMIC ออกไป

6. TOGGLE COLOR PALLETTE ใช้ CLICK เพื่อลบ COLOR PALLETTE ออกไป

7. RUNTIME MODE (คนวิ่งสีแดง) ใช้ส่งให้ DISPLAY ที่สร้างทำงานตาม STRATEGY

8. SELECT OBJECTS (รูปลูกศร) ใช้ CLICK OBJECT ที่เราจะเลือกเพื่อกำหนดลักษณะต่างๆหรือกระทำการใดๆ

9. DRAW LINE ใช้วาดกราฟพิดที่เป็นเส้นตรง ซึ่งสามารถกำหนดลักษณะ, ขนาด, สีของเส้นได้จาก FUNCTION TOOL บน TOOL BAR

10. DRAW UNFILLED BOX ใช้วาดรูปสี่เหลี่ยมต่างๆเป็นเส้นกรอบที่ไม่ทึบ
11. DRAW FILLED BOX ใช้วาดรูปสี่เหลี่ยมทึบ
12. DRAW UNFILLED CIRCLE ใช้วาดวงกลมแบบไม่ทึบ
13. DRAW ELLIPSE ใช้วาดวงรี
14. DRAW ARC ใช้วาดส่วนโค้ง
15. DRAW PIE ใช้วาดส่วนของวงกลมโดยกำหนดขนาดมุมที่จุดศูนย์กลางเท่าใดก็ได้
16. DRAW CHORD ใช้วาดส่วนของวงกลมแบบเส้น CHORD
17. DRAW TEXT ใช้เขียนตัวอักษร หรือตัวเลขในบริเวณที่เราชี้
18. IMPORT BITMAP ใช้ LOAD ภาพที่เราสร้างไว้ จาก FILE สกุล BMP เข้ามา
19. FILL OBJECT ทำให้รูปที่เลือกด้วย SELECT OBJECT เป็นสีทึบ
20. UNFILL OBJECT ทำให้รูปที่เลือกเป็นรูปไม่ทึบ
21. SIZE ACTION ใช้กำหนดทิศทางการเปลี่ยนกราฟฟิคที่อ้างอิงจากค่า VARIABLE ของ PROCESS ใน DATABASE โดยที่ตำแหน่งคงเดิม
22. LOCATION ACTION ใช้กำหนดทิศทางการเปลี่ยนของกราฟฟิคที่อ้างอิงจากค่า VARIABLE ใน PROCESS โดยทั้งรูปจะเคลื่อนที่ไปหมดเป็นการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งด้วย
23. COLOR ACTION เป็นการกำหนดการเปลี่ยนของ VARIABLE โดยแสดงเป็นการเปลี่ยนสี รูปกราฟฟิคตามที่เรากำหนด
24. FLASH ACTION แสดงการเปลี่ยนแปลงโดยการกระพริบ
25. DIGITAL SELECTOR ACTION ใช้กำหนด ACTION ของเอ้าท์จาก FILE ต่างๆ
26. ANIMATE MODE ใช้เหมือน RUNTIME แต่สามารถเขียนกราฟฟิคเพิ่มลงไปขณะที่ RUNTIME ได้
27. ROTATE ACTION เป็นการกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงของกราฟฟิคในลักษณะการหมุนคล้ายกับ SIZE ACTION โดยกำหนดมุมการหมุนได้
28. PROCESS POINT ใช้แสดงค่าของ VARIABLE ของ PROCESS ซึ่งเป็นตัวเลข สามารถแสดงค่าตัวแปรตัวใดก็ได้และสามารถใส่ค่าก็ได้ โดยกำหนดเป็น
29. TIME AND DATE เป็นการกำหนดตัวแสดงค่าวันและเวลา ในที่นี้มีให้เลือกหลายรูปแบบ
30. SLIDER OBJECT เป็นการป้อนข้อมูลของตัวแปรต่างๆแบบ SIDE เช่น ปรับค่า PID, SP ฯลฯ
31. PUSH BUTTOM เป็นการสร้างสวิตช์เพื่อเปลี่ยนรูปกราฟฟิคจาก FILE หนึ่งไปอีก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

FILE หนึ่งได้ในขณะ RUNTIME

32. DISPLAY BUTTOM ทำหน้าที่คล้าย PUSH BUTTOM แต่จะแสดงกราฟพิกของ PROCESS ต่างๆให้เห็นแทนรูป สวิทช์ธรรมดาอย่าง PUSH BUTTOM

33. TRENDWORK+WINDOWS ใช้ในการสร้างรูปภาพแสดงค่าตัวแปรต่างๆเช่น PVของ LIC MVของ LIC หรือ SPของ LIC โดยแสดงในรูปของกราฟเส้นที่กำหนดเป็นสีต่างๆ เทียบกับการเปลี่ยนแปลงของเวลา

34. ALARMWORK+WINDOWS ใช้แสดง ALARM เมื่อเราได้ตั้งระดับของ ALARM ไว้

35. EDIT CONNECTION เป็นการเปลี่ยนแปลง FILE ที่จะมาแสดงผลของตัวแปรที่ DISPLAY เป็นข้อมูลจาก FILE อื่นๆ

36. SHOW ALL CONNECTION ใช้บอกว่ามีค่า DISPLAY ตัวไหนที่อ้างอิงจาก BLOCK STRATEGY ซึ่งจะมีกรอบล้อมรอบ DISPLAY ตัวนั้นๆ ทั้งหมด

37. CUT CONNECTION ใช้ยกเลิกการอ้างอิงข้อมูลจาก DATABASE ของ DISPLAY ตัวที่เรากำหนด

เมื่อทำความเข้าใจกับ FUNCTION ต่างๆแล้วต่อไป เป็นการสร้าง DISPLAY จาก STRATEGY ตัวอย่างมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) เข้าไปที่ GFW PROGRAM MANAGER OPEN FILE LAD2.DDS ออกมา

2) เข้าไปที่ ICON GRAPHWORK+

3) เปิด FILE NEW ได้หน้าจอที่มี FUNCTION ต่างๆแสดงอยู่ด้านบน


3.1) สร้างรูป TANK จาก ICON DRAW FILLED BLOCK

3.2) สร้างรูป PIPELINE จาก ICON DRAW LINE ซึ่ง ICON นี้ใช้สร้าง ROTAMETER และ เส้นประแสดงสัญญาณต่างๆ ที่เชื่อมโยงระหว่าง LT-01,LIC-01 และ CONTROL VALVE

3.3) PUMP และ CONTROL VALVE LOAD มาจาก SYMBOL บน TOOLBAR

3.4) รูปวงกลมที่เป็น LT-01 และ LIC-01 ใช้ ICON DRAW UNFILLED CIRCLE

4) การอ้างอิงข้อมูลเพื่อให้กราฟพิกเกิดการเปลี่ยนแปลงตาม PROCESS และแสดงผลค่าต่างๆเป็นตัวเลขมีวิธีการดังนี้

4.1) ระดับของเหลว ให้มีการเปลี่ยนแปลงโดย CLICK ที่ SIZE ACTION และอ้างอิงจาก LAD2.LIC-01.MEAS หมายถึงแสดงค่า PV ของ LIC-01และกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงแบบ  คือเปลี่ยนแปลงทิศทางเดียว

4.2) การแสดงค่าตัวเลข

- ค่า PV ของระดับของเหลวเลือกจาก ICON PROCESS POINT แล้วอ้างอิงข้อมูลจาก LAD.LIC -01.MEAS แล้วเลือก POINT .TYPE แบบ UPDATE , DATA TYPE แบบ ANALOG

- ค่า SP ของ LIC - 01 อ้างอิงข้อมูลจาก LAD2.LIC -01.SETP SET POINT TYPE เป็นแบบ UPDATE และ DATA ENTRY ซึ่งสามารถป้อนค่า SETPOINT ได้ทางคีย์บอร์ดและ SET DATA TYPE แบบ ANALOG

- ค่า MV ของ LIC-01 อ้างอิงข้อมูลจาก LAD.LIC-01.OUT มี POINT TYPE แบบ UPDATE, DATA TYPE แบบ ANALOG

- ค่า PB ของ LIC-01 อ้างอิงข้อมูลจาก LAD2.LIC-01 มี POINT TYPE แบบ UPDATE และ DATA ENTRY, DATA TYPE แบบ ANALOG

- ค่า INTG ของ LIC-01 อ้างอิงข้อมูลจาก LAD2.LIC- -01.INTG SET POINT TYPE และ DATA TYPE เหมือน PB

- ค่า DERV ของ LIC-01 อ้างอิงข้อมูลจาก LAD2.LIC-01DERV SET POINT TYPE และ DATA TYPE เหมือน PB

4.3) การสร้าง BOTTOM สำหรับเปลี่ยน DISPLAY ไปแสดงผล FILE อื่น เช่นจากรูป PROCESS ไปเป็นกราฟขณะ RUNTIME สามารถสร้างจาก ICON PUSH BOTTOM โดยป้อนชื่อ LABEL ตาม FILE ที่ต้องการสวิตช์ไป เช่น PIC2.GDF ทำให้ BOTTOM นี้เมื่อเรา CLICK ขณะ RUNTIME จะสวิตช์ไปยังรูปภาพของ FILE PIC2-G GDF เมื่อสร้าง DISPLAY เสร็จแล้ว SAVE AS ลงใน FILE ชื่อ PIC2.GDF จะได้ DISPLAY BUILDER ดังรูป <รูปของ PIC2.GDF ก่อน RUNTIME >

6. การสร้าง TRENDING คือการแสดงผลของตัวแปรต่างๆ ด้วยกราฟเส้น การสร้างกราฟสามารถสร้างได้ 2 ที่ คือ ที่ ICON TRENDWERX ได้ FILE ที่มีสกุล TWF หรือสร้างที่ GRAPHWORX ใน ICON TRENDWORX+WINDOWS ซึ่งแบบที่ 2 จะสะดวกกว่าจึงขออธิบายแบบที่ 2 คือ

6.1 เข้าไปที่ ICON GRAPHWORX+

6.2 เปิด FILE ใหม่ จะเป็นพื้นที่ว่างสำหรับสร้าง TRENDING การสร้างต้องใช้ ICON TRENDWORX ทำการวางขนาดของขอบเขตกราฟตามความเหมาะสมบนหน้าจอ

6.3 ไปที่ EDIT เลือก EDIT PEN ใช้สำหรับกำหนดสีของเส้นกราฟแต่ละเส้น

6.4 เลือกข้อมูลมาอ้างอิงจาก FILE สกุล DDS ในตัวอย่างนี้ เลือกข้อมูลจาก

LAD2.DDS

-ค่า SP ของ LIC อ้างอิงข้อมูลจาก LAD2.LIC -01.SET[ใช้สีแดง


-ค่า PV ของ LIC อ้างอิงข้อมูลจาก LAD2.LIC -01.MEAS ใช้สีเขียว

-ค่า MV ของ LIC อ้างอิงข้อมูลจาก LAD2.LIC -01.OUT ใช้สีน้ำเงิน

เมื่อเขียน TRENDING BUILDER เสร็จแล้ว ทำการ SAVE AS ในชื่อ PIC2-G.GDF จะมีลักษณะดังรูป หน้าถัดไป



LEVEL CONTROL GRAPH (SINGLE LOOP CONTROL)



— LIC-SP % SP= %

— LIC-MEAS %

— LIC-OUT %

LIC PARAMETER

PB =

INTG =

DERV =

7. การเข้าสู่ RUNTIME คือการสั่งให้ PROCESS ทำงานจริงโดยที่เราจะตั้ง SET POINT ให้ ระดับของเหลวเป็นเท่าใดก็ได้ ตั้งแต่ 0-100 % ซึ่งทำได้โดย

7.1 เข้าไปที่ ICON GRAPHWORX

7.2 OPENFILE PIC2.GDF

7.3 สั่ง RUNTIME โดย CLICK ที่ ICON RUNTIME MODแล้ว PROCESSจะเริ่มทำงาน

7.4 เราสามารถตั้งค่า SET POINT โดย CLICK ที่ SP ที่ อยู่ในกราฟพิกแล้วใส่ค่า SETPOINTทางคีย์บอร์ดตามที่เรต้องการ PROCESS ก็จะดำเนินการควบคุมให้ได้ระดับของเหลวตามที่เรที่ตั้งค่าไว้


7.5 เราสามารถปรับค่า P , I , D โดยป้อนค่าจากการ CLICK ที่กราฟพิกแต่ละตัวแล้วใส่ค่าได้เลย

7.6 สวิตซ์ที่สร้างไว้จะใช้ CLICK เพื่อเปลี่ยนไปดู DISPLAY อื่น

- PIC2-G ใช้ CLICK ไปดูกราฟ

- PIC2 ใช้ CLICK ไปดูรูป PROCESS

LEVEL CONTROL (SINGLE LOOP)



LIC-01

PB= ?????

INTG= ?????

DERV= ?????

บทที่ 6

การควบคุมระดับของเหลวแบบCASCADE

ในกระบวนการนี้เป็นการควบคุมระดับของเหลวใน TANK ให้อยู่ในระดับที่เราต้องการรักษาให้คงที่ ณ ระดับหนึ่ง หรือเรียกว่า จุด Set Point โดยเราใช้การควบคุมแบบ CASCADE :ซึ่งในกระบวนการนี้จะกำหนดให้รูปการควบคุมระดับของเหลวเป็น Master Controller และรูปการควบคุมอัตราการไหลของของเหลวเป็น Slave Controller

ในกระบวนการนี้มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้

- 1.) ตัวควบคุม(Controller) แบบ PID 2ตัว คือ Level Controller และ Flow Controller ซึ่งเราสามารถโปรแกรมได้ใน Software Genesis
- 2.) Level Transmitter ซึ่งมี Output Signal 4-20 mADC และ Power Supply 24 VDC
- 3.) Flow Transmitter ซึ่งมี Output Signal 4-20 mADC และ Power Supply 24 VDC
- 4.) Orifice Plate
- 5.) Control Valve ทำหน้าที่ ปิด-เปิด ตามสัญญาณ Output เพื่อควบคุมอัตราการไหลของของเหลว เพื่อที่จะรักษาระดับของเหลวให้อยู่ที่จุด Set Point
- 6.) I/P ซึ่งมี Input Signal 4-20 mADC และมี Output Signal 3-15 psi โดยที่มี Pressure Supply 20 psi
- 7.) V/I ทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้า(1-5 VDC) จาก AOUI ของ PCL 818 เป็นกระแสไฟฟ้า(4-20 mADC)

ซึ่งเราสามารถอธิบายขั้นตอนของการควบคุมแบบ CASCADE แบบนี้ได้คือ เมื่อเราตั้งระดับของเหลวไว้ที่จุด Set Point แล้ว Level Transmitter จะวัดระดับของเหลวใน TANK ขณะนั้นแล้วส่งสัญญาณออกมาเป็น 4-20 mADC โดยสัญญาณ 4-20 mADC นี้จะผ่านตัวแปลงกระแสไฟฟ้าเป็นแรงดันก่อน เพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้า 1-5 VDC แล้วจึงส่งไปยังตัว Level Controller ที่เราโปรแกรมขึ้นใน Software Genesis โดยผ่าน PCL 818 แล้ว Level Controller จะทำการเปรียบเทียบค่า PV(Process Variable) กับค่า SP(Set Point)แล้วจึงส่งสัญญาณOutput ออกมา โดยสัญญาณ Output นี้จะส่งเป็นค่าSet Point ของFlow Controller โดยทำการโปรแกรมลงในตัว Flow Controller เป็นแบบ Remote Set Point

ในรูปของการควบคุมอัตราการไหล Flow Transmitter จะวัดอัตราการไหลออกมาเป็นสัญญาณ 4-20 mADC แล้วจะผ่านตัวแปลงกระแสเป็นแรงดัน แล้วจึงส่งไปยัง Flow Controller แล้ว Flow Controller ก็จะทำกรเปรียบเทียบค่า PV(Process Variable)กับค่า SP(Set Point) แล้วจึงส่งสัญญาณ Output ออกมา โดยจะส่งผ่าน PCL 818 ออกมาเป็น แรงดันไฟฟ้า 1-5 VDC แล้วต้องผ่านตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าเป็นกระแสไฟฟ้า(1-5 VDC to 4-20 mADC)ก่อน แล้วจึงส่ง

ผ่าน I/P แล้วจึงไปควบคุม Control Valve เพื่อควบคุมระดับของเหลวให้อยู่ในระดับเป้าหมาย(จุด Set Point)

ซึ่งในการโปรแกรม Software Genesis นี้ในตัว Controller เราต้องกำหนดค่าของ Proportional Band(%PB),Integral Time(INTG),Derivative Time(DERV) ให้เหมาะสม เพื่อทำให้การควบคุมมีเสถียรภาพ มีผลตอบสนองเร็วและไม่เกิด Offset ซึ่งใน Controller แต่ละตัวมีค่าที่เหมาะสมดังนี้

LEVEL CONTROLLER(LIC--001)

PB =100.00--110.00

INTG =1.30--1.50

DERV =0.00

FLOW CONTROLLER(FIC--001)


PB =100.00--110.00


INTG =1.30--1.50

DERV =0.00

ซึ่งเราสามารถสร้าง STRATEGY BUILDER,DISPLAY BUILDER,TREND WINDOWS ของการควบคุมแบบ CASCADE ได้ดังนี้

LEVEL CONTROL (CASCADE CONTROL)





CASCADE CONTROL STRATEGY BUILDER

GENESIS Control Series (tm) Genesis For Windows
 CONNECTION SIGNAL LIST REPORT

File Name -LAD1.CIR Sat Mar 22 02:22:25 1997

conn #	TAG	BLOCK TYPE	VARIABLE		TAG	BLOCK TYPE	VARIABLE
0	DEV 1	PCL818	AIN #2	to	LT-001	(AIN)	AIN
1	LT-001	(AIN)	OUT	to	LIC-001	(PID)	MEAS
2	LIC-001	(PID)	OUT	to	FIC-001	(PID)	SP
3	DEV 1	PCL818	AIN #1	to	FT-001	(AIN)	AIN
4	FT-001	(AIN)	OUT	to	FIC-001	(PID)	MEAS
5	FIC-001	(PID)	OUT	to	MV	(AOUT)	MEAS
6	MV	(AOUT)	AOUT	to	DEV 1	PCL818 D/A	OUT #0



GENESIS Control Series (tm) Genesis For Windows
D A T A B A S E L I S T R E P O R T

File Name -LAD1.DBR Sat Mar 22 02:22:26 1997

ID = 0 *** Analog Input Block (AIN) ***

TAG NAME	LT-001	UNITS	PERCENT
DESC	=		
DISPLAY	=	SCAN	0.5
HI RANGE	100	FULL SCAN	N
LO RANGE	0.0	SQRT	N
INH ALM	N	PRIORITY	0
HI ALM	90	RATE ALM	0.0
LO ALM	10	ENT VAL	0.0
ALMDBAND	0.0	FIL TIME	0.0
TRACK	N	MANUAL	N
INSTR HRG	100	INSTR LRG	-25
ACK VALUE	N		

ID = 1 *** Analog Input Block (AIN) ***

TAG NAME	PT-001	UNITS	PERCENT
DESC	=		
DISPLAY	=	SCAN	0.5
HI RANGE	100	FULL SCAN	N
LO RANGE	0.0	SQRT	N
INH ALM	N	PRIORITY	0
HI ALM	100	RATE ALM	0.0
LO ALM	0.0	ENT VAL	0.0
ALMDBAND	0.0	FIL TIME	0.0
TRACK	N	MANUAL	N
INSTR HRG	100	INSTR LRG	-25
ACK VALUE	N		

ID = 2 *** Analog Output Block (AOUT) ***

TAG NAME	MV	UNITS	PERCENT
DESC	=		
DISPLAY	=	SCAN	0.5
RAW RNG	4096	DOWNLOAD	Y
RAW LOW	0	REVERSE	N
DEADBAND	0.0	MANUAL	N

ID = 4 *** PID Controller Block (PID) ***

TAG NAME	LIC-001	UNITS	PERCENT
DESC	=		
DISPLAY	=	SCAN	0.5
HI RANGE	100	HI LIMIT	100
LO RANGE	0.0	LO LIMIT	0.0
INH ALM	N	PRIORITY	0
HI ALM	90	DEV ALM	0.0
LO ALM	0.0	DV DBAND	0.0
ALMDBAND	0.0	EXT FBK	N
PBAND	100	BIAS	0.0
INTGR	5	KBIAS	0.0
DERV	0.0	MN LIMIT	N
REM SETP	N		
SETPT	0.0	INC/INC	N
TRACK	N	MANUAL	N


```

ID = 5      *** PID Controller Block (PID) ***
TAG NAME   PIC-001          UNITS   PERCENT
DESC       =
DISPLAY    =              SCAN   0.5
HI RANGE   100            HI LIMIT 100
LO RANGE   0.0            LO LIMIT 10
INH ALM    N              PRIORITY 0
HI ALM     100            DEV ALM  0.0
LO ALM     0.0            DV DBAND 0.0
ALMDBAND   0.0            EXT FBK  N
PBAND      100            BIAS    0.0
INTGR      5              KBIAS   0.0
DERV       0.0            MN LIMIT N
REM SETP   Y
SETPT      0.0            INC/INC  N
TRACK      N              MANUAL   N

```



LEVEL CONTROL GRAPH(CASCADE CONTROL)



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 7

การควบคุมระดับของเหลวแบบ SINGLE LOOP

กระบวนการนี้เป็นการควบคุมระดับของเหลวในTANK ให้อยู่ในระดับที่เราต้องการหรือที่จุด Set Point โดยจะเป็นการควบคุมแบบลูปเดียว(Single Loop) โดยจะใช้รูป Level Controller เป็นตัวควบคุม โดยการโปรแกรมลงใน Software Genesis

ในกระบวนการนี้มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้

- 1.) ตัวควบคุม(Controller)แบบ PID 1ตัว คือ Level Controller ซึ่งเราสามารถโปรแกรมลงใน Software Genesis
- 2.) Level Transmitter ซึ่งมี Output Signal 4-20 mADC และ Power Supply 24 VDC
- 3.) Control Valve ทำหน้าที่ปิด--เปิด ตามสัญญาณ Output จาก Controller
- 4.) I/P ทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าเป็นแรงดัน มี Input Signal 4-20 mADC และมี Output Signal 3--15 psi โดยที่มี Pressure Supply 20 psi
- 5.) V/I ทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าเป็นกระแสไฟฟ้า(1--5 VDC to 4--20 mADC)และแปลงกระแสไฟฟ้าเป็นแรงดันไฟฟ้า(4--20 mADC to 1--5 VDC)โดยจะรับ--ส่งสัญญาณจาก PCL 818

ขั้นตอนของการควบคุมระดับของเหลวแบบ Single Loop คือ เราจะโปรแกรมค่า Set Point ลงไปใน Software Genesis และ Level Transmitterจะวัดระดับของเหลวใน TANK ออกมาเป็นสัญญาณกระแสไฟฟ้า 4--20 mADC ซึ่งสัญญาณนี้จะเข้าสู่ R 250 Ω เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าเป็นแรงดันไฟฟ้า (4--20 mADC to 1--5 VDC)เพื่อถูกส่งไปยังช่อง AIN ของ Controller โดยผ่าน PCL 818 แล้วตัวController จะทำการเปรียบเทียบค่า PV(Process Variable) กับค่า SP(Set Point) แล้วส่งสัญญาณOutput ออกมาเป็น 1--5 VDC ซึ่งจะถูกส่งไปยัง V/I โดยผ่าน PCL 818 ทางช่อง AOUT ซึ่ง V/I จะแปลงแรงดันไฟฟ้าออกมาเป็นกระแสไฟฟ้า(1--5 VDC to 4--20 mADC) แล้วสัญญาณนี้จะผ่านตัว I/P เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าเป็นแรงดัน เพื่อไปบังคับให้ Control Valve ปิด--เปิด เพื่อควบคุมระดับของเหลวให้อยู่ในค่าที่ต้องการ

ซึ่งในการโปรแกรม Software Genesis ในตัวของ Level Controller เป็นการควบคุมแบบ PID

ต้องกำหนดค่าของ Proportional Band(%PB),Integral Time(INTG),Derivative Time(DERV)ให้เหมาะสม เพื่อทำให้การควบคุมมีเสถียรภาพ มีผลตอบสนองเร็วและไม่เกิด Offset ซึ่งในการควบคุมเราได้กำหนดค่าเป็น

LEVEL CONTROLLER(LIC--001)

PB =100.00--110.00

INTG =1.30--1.50


DERV =0.00


ซึ่งเราสามารถสร้าง STRATEGY BUILDER,DISPLAY BUILDER,TREND WINDOWS
ของการควบคุมแบบนี้ได้ดังนี้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

LEVEL CONTROL (SINGLE LOOP)





SINGLE LOOP CONTROL STRATEGY BUILDER

GENESIS Control Series (tm) Genesis For Windows
 CONNECTION SIGNAL LIST REPORT

File Name -LAD2.CIR Sat Mar 22 02:29:25 1997

conn #	TAG	BLOCK TYPE	VARIABLE		TAG	BLOCK TYPE	VARIABLE
0	DEV 1	PCL818	AIN #2	to	LT-001	(AIN)	AIN
1	LT-001	(AIN)	OUT	to	LIC-001	(PID)	MEAS
2	LIC-001	(PID)	OUT	to	MV	(AOUT)	MEAS
3	MV	(AOUT)	AOUT	to	DEV 1	PCL818 D/A	OUT #0



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

GENESIS Control Series (tm) Genesis For Windows
 DATABASE LIST REPORT

File Name -LAD2.DBR Sat Mar 22 02:29:25 1997

ID = 0 *** Analog Input Block (AIN) ***

TAG NAME	LT-001	UNITS	PERCENT
DESC	=		
DISPLAY	=	SCAN	0.5
HI RANGE	100	PULL SCAN	N
LO RANGE	0.0	SQRT	N
INH ALM	N	PRIORITY	0
HI ALM	90	RATE ALM	0.0
LO ALM	10	ENT VAL	0.0
ALMDBAND	0.0	PIL TIME	0.0
TRACK	N	MANUAL	N
INSTR HRG	100	INSTR LRG	-25
ACK VALUE	N		


ID = 1 *** Analog Output Block (AOUT) ***

TAG NAME	MV	UNITS	PERCENT
DESC	=		
DISPLAY	=	SCAN	0.5
RAW RNG	4096	DOWNLOAD	Y
RAW LOW	0	REVERSE	N
DEADBAND	0.0	MANUAL	N

ID = 3 *** PID Controller Block (PID) ***

TAG NAME	LIC-001	UNITS	=
DESC	=		
DISPLAY	=	SCAN	0.5
HI RANGE	100	HI LIMIT	100
LO RANGE	0.0	LO LIMIT	20
INH ALM	N	PRIORITY	0
HI ALM	100	DEV ALM	0.0
LO ALM	0.0	DV DBAND	0.0
ALMDBAND	0.0	EXT FBK	N
PBAND	100	BIAS	0.0
INTGR	5	KBIAS	0.0
DERV	0.0	MN LIMIT	N
REM SETP	N		
SETPT	0.0	INC/INC	N
TRACK	N	MANUAL	N

LEVEL CONTROL GRAPH (SINGLE LOOP CONTROL)



— LIC-SP ?????? % SP = ?????? %

— LIC-MEAS ?????? %

— LIC-OUT ?????? %

LIC PARAMETER

PB = ????????

INTG = ????????

DERV = ????????

บทที่ 8

การควบคุมระดับของเหลวแบบ FEEDFORWARD CONTROL

ในกระบวนการนี้เป็นการควบคุมระดับของเหลวใน TANK ให้อยู่ในระดับที่เราต้องการรักษาให้คงที่ ณ ระดับหนึ่ง หรือเรียกว่า จุด Set Point โดยเราใช้การควบคุมแบบ FEEDFORWARD CONTROL เพื่อทำการควบคุมร่วมกับ FEEDBACK CONTROL ซึ่งการควบคุมแบบ FEEDFORWARD จะทำให้กระบวนการเมื่อเกิดมีการรบกวนจาก Disturbance แล้วจะทำการควบคุมให้ค่าระดับของเหลวเข้าใกล้ค่า Set Point ได้ดีกว่า แบบ FEEDBACK CONTROL เพียงอย่างเดียว

ในกระบวนการนี้มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้

- 1.) ตัวควบคุม(Controller) แบบ PID 2ตัว คือ Level Controller และ Flow Controller ซึ่งเราสามารถโปรแกรมได้ใน Software Genesis
- 2.) Level Transmitter ซึ่งมี Output Signal 4-20 mADC และ Power Supply 24 VDC
- 3.) Flow Transmitter 2 ตัว เป็นตัววัด Flow In 1ตัว และเป็นตัววัด Flow Out 1ตัว ซึ่งมี Output Signal 4-20 mADC และ Power Supply 24 VDC
- 4.) Orifice Plate
- 5.) Control Valve ทำหน้าที่ ปิด-เปิด ตามสัญญาณ Output เพื่อควบคุมอัตราการไหลของของเหลว เพื่อที่จะรักษาระดับของเหลวให้อยู่ที่จุด Set Point
- 6.) Calculation Block เป็น Function Block ของ F(x) Block และ Sum Block ซึ่งทั้งสอง Block นี้ จะทำให้เกิดการควบคุมแบบ FEED FORWARD CONTROL โดยที่ F(x)จะมีการใส่ค่า GAIN ลงไป ได้ตามความเหมาะสมของ Process Range นั้นๆ
- 7.) BETA I/P POSITIONER มี Input Signal 4-20 mADC และมี Output Signal 3-15 psi โดยที่มี Pressure Supply 30-150 psi
- 8.) V/I ทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้า(1-5 VDC) จาก AOUTของ PCL 818 เป็นกระแสไฟฟ้า(4-20 mADC)

สามารถอธิบายขั้นตอนของการทำงานของกระบวนการที่มี FEEDFORWARD CONTROL ที่นำมาใช้ร่วมกับ FEEDBACK CONTROL ได้ดังนี้ เมื่อเราควบคุมระดับของเหลวไว้ที่จุด Set Point และใส่ค่า Gain เข้าไปใน F(x) Controller ในกระบวนการจะควบคุมระดับของเหลวให้เข้าสู่ Set Point เช่นเดียวกับ FEEDBACK CONTROL แบบ CASCADE แต่จะแตกต่างกันที่ค่า Set Point ของ Controller ตัวที่สอง คือ FIC-002 จะเป็นผลรวมระหว่างค่า MV จาก

Controller ตัวที่ 1 คือ LIC-001 กับค่าจากการวัดอัตราการไหลออก(PV) ของ FT-001 ที่คุณอยู่กับ Gain ค่าหนึ่ง (0.2-0.4) ซึ่งใช้เป็น FEEDFORWARD CONTROL เมื่อระดับของเหลวคงที่ที่ค่า Set Point แล้ว เราทำการเปลี่ยนแปลงตัวรบกวนในที่นี้เราให้สิ่งรบกวน คือ การเพิ่มหรือลด LOAD ด้าน Flow Out สมมติว่าเราทำการเพิ่ม LOAD ซึ่งจะทำให้อัตราการไหลออกจาก TANK จะเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่เดียวกันก็จะทำให้ระดับของเหลวลดลง ค่า PV ของ FT-001 จะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีผลทำให้ค่า Set Point ของ Controller ตัวที่สองคือ FIC-002 มีค่าเพิ่มขึ้นทันที FIC-002 ก็จะเพิ่มค่า MV ที่ส่งออกไปควบคุม Control Valve ให้เปิดมากขึ้นทำให้ระดับของเหลวลดลงและจะกลับเข้าสู่ Set Point ดั้งเดิม และเมื่อระดับของเหลวกลับเข้าสู่ Set Point แล้ว ในส่วน Controller ตัวที่ 1 คือ LIC-001 ก็จะลดค่า MV ลง ทำให้ค่าผลรวมของ Set Point ที่ส่งเข้าไปให้กับ FIC-002 กลับสู่ค่าที่สมดุลอีกครั้ง กระบวนการก็จะกลับเข้าสู่สภาวะคงที่ที่ค่า Set Point ที่เราตั้งไว้

ค่า Gain ที่เราใส่เข้าไปต้องไม่มากเกินไป มิฉะนั้นจะมีผลต่อ Set Point ของ FIC-002 ทำให้ค่า Set Point มีค่ามากเกินไปจนความเป็นจริง อาจทำให้การควบคุมขาดเสถียรภาพ

ซึ่งในการโปรแกรม Software Genesis นี้ในตัว Controller เราต้องกำหนดค่าของ Proportional Band(%PB), Integral Time(INTG), Derivative Time(DERV) ให้เหมาะสม เพื่อให้การควบคุมมีเสถียรภาพ มีผลตอบสนองเร็วและไม่เกิด Offset ซึ่งใน Controller แต่ละตัวมีค่าที่เหมาะสมดังนี้

LEVEL CONTROLLER(LIC-001)

PB = 90.00

INTG = 1.00

DERV = 0.00

FLOW CONTROLLER(FIC-002)

PB = 100.00


INTG = 1.30


DERV = 0.00

และค่า GAIN ของ CALCULATION BLOCK ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.25-0.4

ซึ่งเราสามารถสร้าง STRATEGY BUILDER, DISPLAY BUILDER, TREND WINDOWS ของ การควบคุมแบบ FEEDFORWARD CONTROL ที่ทำงานร่วมกับ FEEDBACK CONTROL ได้ดังนี้

LEVEL AND FLOW CONTROL FEEDBACK AND FEEDFORWARD CONTROL





FEEDBACK AND FEEDFORWARD CONTROL DISPLAY BUILDER

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

GENESIS Control Series (tm) Genesis For Windows
 CONNECTION SIGNAL LIST REPORT

File Name -LAD62.CIR

Thu Apr 03 18:40:08 1997

conn #	TAG	BLOCK TYPE	VARIABLE		TAG	BLOCK TYPE	VARIABLE
0	DEV 1	PCL818 AIN	#2	to	LT-001	(AIN)	AIN
1	DEV 1	PCL818 AIN	#3	to	FT-001	(AIN)	AIN
2	DEV 1	PCL818 AIN	#1	to	FT-002	(AIN)	AIN
3	FT-002	(AIN)	OUT	to	FIC-002	(PID)	MEAS
4	LT-001	(AIN)	OUT	to	LIC-001	(PID)	MEAS
5	FT-001	(AIN)	OUT	to	SUM UNIT	(ADD)	INP2
6	LIC-001	(PID)	OUT	to	SUM UNIT	(ADD)	INP
7	SUM UNIT	(ADD)	OUT	to	FIC-002	(PID)	SP
8	FIC-002	(PID)	OUT	to	MV	(AOUT)	MEAS
9	MV	(AOUT)	AOUT	to	DEV 1	PCL818 D/A	OUT #0



GENESIS Control Series (tm) Genesis For Windows
D A T A B A S E L I S T R E P O R T

File Name -LAD62.DBR Thu Apr 03 18:40:08 1997

ID = 0 *** Analog Input Block (AIN) ***

TAG NAME	LT-001	UNITS	PERCENT
DESC	=		
DISPLAY	=	SCAN	0.5
HI RANGE	100	FULL SCAN	N
LO RANGE	0.0	SQRT	N
INH ALM	N	PRIORITY	0
HI ALM	90	RATE ALM	0.0
LO ALM	10	ENT VAL	0.0
ALMDBAND	0.0	FIL TIME	0.0
TRACK	N	MANUAL	N
INSTR HRG	100	INSTR LRG	-25
ACK VALUE	N		

ID = 1 *** Analog Input Block (AIN) ***

TAG NAME	FT-001	UNITS	PERCENT
DESC	=		
DISPLAY	=	SCAN	0.5
HI RANGE	100	FULL SCAN	N
LO RANGE	0.0	SQRT	N
INH ALM	N	PRIORITY	0
HI ALM	90	RATE ALM	0.0
LO ALM	10	ENT VAL	0.0
ALMDBAND	0.0	FIL TIME	0.0
TRACK	N	MANUAL	N
INSTR HRG	100	INSTR LRG	-25
ACK VALUE	N		

ID = 2 *** Analog Input Block (AIN) ***

TAG NAME	FT-002	UNITS	PERCENT
DESC	=		
DISPLAY	=	SCAN	0.5
HI RANGE	100	FULL SCAN	N
LO RANGE	0.0	SQRT	N
INH ALM	N	PRIORITY	0
HI ALM	90	RATE ALM	0.0
LO ALM	10	ENT VAL	0.0
ALMDBAND	0.0	FIL TIME	0.0
TRACK	N	MANUAL	N
INSTR HRG	100	INSTR LRG	-25
ACK VALUE	N		

ID = 3 *** Analog Output Block (AOUT) ***

TAG NAME	MV	UNITS	PERCENT
DESC	=		
DISPLAY	=	SCAN	0.5
RAW RNG	4096	DOWNLOAD	Y
RAW LOW	0	REVERSE	N
DEADBAND	0.0	MANUAL	N

ID = 5 *** PID Controller Block (PID) ***

TAG NAME	LIC-001	UNITS	PERCENT
----------	---------	-------	---------

DESC	=		
DISPLAY	=	SCAN	0.5
HI RANGE	100	HI LIMIT	100
LO RANGE	0.0	LO LIMIT	0.0
INH ALM	N	PRIORITY	0
HI ALM	90	DEV ALM	0.0
LO ALM	10	DV DBAND	0.0
ALMDBAND	0.0	EXT FBK	N
PBAND	100	BIAS	0.0
INTGR	1.3	KBIAS	0.0
DERV	5	MN LIMIT	N
REM SETP	N		
SETPT	0.0	INC/INC	N
TRACK	N	MANUAL	N

ID = 7 *** PID Controller Block (PID) ***

TAG NAME	FIC-002	UNITS	PERCENT
DESC	=		
DISPLAY	=	SCAN	0.5
HI RANGE	100	HI LIMIT	100
LO RANGE	0.0	LO LIMIT	0.0
INH ALM	N	PRIORITY	0
HI ALM	90	DEV ALM	0.0
LO ALM	10	DV DBAND	0.0
ALMDBAND	0.0	EXT FBK	N
PBAND	100	BIAS	0.0
INTGR	1.3	KBIAS	0.0
DERV	0.0	MN LIMIT	N
REM SETP	Y		
SETPT	0.0	INC/INC	N
TRACK	N	MANUAL	N

ID = 9 *** Add Block (ADD) ***

TAG NAME	SUM UNIT	UNITS	PERCENT
DESC	=		
DISPLAY	=	SCAN	0.5
HI RANGE	100	HI LIMIT	100
LO RANGE	0.0	LO LIMIT	0.0
K1	1	K2	1

LEVEL CONTROL(FEEDBACK AND FEEDFORWARD CONTROL)

SP = 80.00

LIC-001 PARAMETER

PB = 90.00


INTG = 2.00

DERV = 5.00

FUNCTION BLOCK

GAIN = 0.00

PROCESS



LIC-001 SP = 80.00 FLOW OUT = 28.75

LIC-001 MEAS = 79.95 FLOW IN = 46.76

LIC-001 OUT = 46.83 % OF CV OPEN = 93.03

FIC-002 SP = 46.83 {FIC-002 SP = LIC-001 OUT+(GAIN*FLOW OUT)}

บทที่ 9

การทดลอง การรักษาระดับของเหลวใน TANK ให้คงที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง LOAD

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างของประสิทธิภาพในการรักษาระดับของเหลวของการควบคุมแบบ FEEDBACK CONTROL กับการควบคุมแบบ FEEDBACK CONTROL ที่มีการควบคุมแบบ FEEDFORWARD CONTROL เข้ามาช่วย ว่าแบบใดมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน

วิธีการทดลอง

1.) ใช้การควบคุมแบบ FEEDBACK CONTROL เพียงอย่างเดียว

1.1) ใช้ FEEDBACK CONTROL ควบคุมของเหลวให้อยู่ที่ระดับคงที่โดยตั้ง SET POINT ไว้ที่ 60 % ของความสูงของ TANK และเปิด LOAD ที่ด้าน FLOW OUT ไว้ประมาณ 80 % รอ จนกระทั่งของเหลวถูกรักษาอยู่ที่ระดับ 60 % คงที่


1.2) เปิด LOAD ที่ด้าน FLOW OUT เพิ่มเป็น 100 % บันทึกผลการทดลองโดยใช้กราฟ โดยดูที่ค่า PROCESS VARIABLE(PV) ของ LT-001 ว่าใช้เวลานานเท่าใดในการควบคุมให้ค่า PV กลับเข้าสู่ SET POINT และมีค่าคงที่ที่จุด SET POINT

2.) ใช้การควบคุมแบบ FEEDBACK CONTROL ที่มี FEEDFORWARD CONTROL เข้ามาช่วยในการควบคุม ทำเช่นเดียวกันกับข้อ (1.1) และ(1.2) แต่ให้ใส่ค่า GAIN ที่เหมาะสมเข้าไปใน CALCULATION BLOCK ของ FEEDFORWARD CONTROL เพื่อให้การควบคุมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

3.) ปรับระดับของค่า SET POINT เป็นที่ 70%, 80% ตามลำดับแล้วทำตามข้อ (1), (2)


4.) เปรียบเทียบความแตกต่างของระยะเวลาในการกลับเข้าสู่ค่า SET POINT ของค่าระดับของเหลวของการควบคุมทั้งสองแบบ

ผลการทดลอง จากการทดลองเราสามารถหาผลการทดลองจากกราฟดังต่อไปนี้




รูปแสดง กระบวนการควบคุมระดับของเหลว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปแสดง DISPLAY BUILDER ของกระบวนการควบคุมระดับของเหลวแบบ FEEDBACK CONTROL เพียงอย่างเดียว(GAIN = 0.00)




รูปแสดง DISPLAY BUILDER ของกระบวนการควบคุมระดับของเหลวแบบ FEEDBACK และ FEEDFORWARD CONTROL ทำงานร่วมกัน (GAIN = 0.25)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปแสดง กราฟบนหน้าจอของการควบคุมแบบ FEEDBACK CONTROL เพียงอย่างเดียวจะพบว่า ใช้เวลานานในการควบคุมให้ระดับของเหลวเข้าสู่ SET POINT เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง LOAD



รูปแสดง กราฟบนหน้าจอของการควบคุมแบบ FEEDBACK และ FEEDFORWARD CONTROL ทำงานร่วมกันจะพบว่าระดับของเหลวกลับเข้าสู่ SET POINT ได้รวดเร็วกว่า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

LEVEL CONTROL(FEEDBACK AND FEEDFORWARD CONTROL)

SP =

I.IC-001 PARAMETER


PB =

INTG =

DERV =

FUNCTION BLOCK

GAIN =



— LIC-001 SP 60.00 FLOW OUT = 20.54

— LIC-001 MEAS 60.26 FLOW IN = 43.65

— LIC-001 OUT 43.41 % OF CV OPEN = 90.72

FIC-002 SP = 43.41 {FIC-002 SP = LIC-001 OUT+(GAIN*FLOW OUT)}

LEVEL CONTROL(FEEDBACK AND FEEDFORWARD CONTROL)

	SP = 60.00	
LIC-001 PARAMETER		
PB =	90.00	
INTG =	2.00	
DERV =	0.00	
FUNCTION BLOCK		
GAIN =	0.25	
PROCESS		
LIC-001 SP	60.00	FLOW OUT = 20.70
LIC-001 MEAS	59.98	FLOW IN = 43.65
LIC-001 OUT	38.36	% OF CV OPEN = 90.59
FIC-002 SP = 43.61		(FIC-002 SP = LIC-001 OUT+(GAIN*FLOW OUT))

LEVEL CONTROL(FEEDBACK AND FEEDFORWARD CONTROL)

SP =

LIC-001 PARAMETER


PB =

INTG =

DERV =

FUNCTION BLOCK

GAIN =



FLOW OUT = 25.15

FLOW IN = 45.24

% OF CV OPEN = 92.79

FIC-002 SP = 45.91 {FIC-002 SP = LIC-001 OUT + (GAIN*FLOW OUT)}

LEVEL CONTROL(FEEDBACK AND FEEDFORWARD CONTROL)

SP = 70.00

LIC-001 PARAMETER

PB = 90.00


INTG = 1.00

DERV = 0.00

FUNCTION BLOCK

GAIN = 0.25

PROCESS



— LIC-001 SP 70.00 FLOW OUT = 26.01

— LIC-001 MEAS 70.30 FLOW IN = 45.91

— LIC-001 OUT 39.25 % OF CV OPEN = 91.97

FIC-002 SP = 45.74 {FIC-002 SP = LIC-001 OUT+(GAIN*FLOW OUT)}

LEVEL CONTROL(FEEDBACK AND FEEDFORWARD CONTROL)

SP = 80.00

LIC-001 PARAMETER

PB = 90.00


INTG = 2.00

DERV = 5.00

FUNCTION BLOCK

GAIN = 0.00

PROCESS



LIC-001 SP = 80.00 FLOW OUT = 29.88

LIC-001 MEAS = 81.65 FLOW IN = 46.86

LIC-001 OUT = 44.42 % OF CV OPEN = 92.53

FIC-002 SP = 44.42 {FIC-002 SP = LIC-001 OUT+(GAIN*FLOW OUT)}

LEVEL CONTROL (FEEDBACK AND FEEDFORWARD CONTROL)

SP = 80.00

LIC-001 PARAMETER

PB = 90.00


INTG = 2.00

DERV = 0.00

FUNCTION BLOCK

GAIN = 0.25

PROCESS



— LIC-001 SP 80.00 FLOW OUT = 29.37

— LIC-001 MEAS 80.10 FLOW IN = 47.31

— LIC-001 OUT 39.90 % OF CV OPEN = 92.70

FIC-002 SP = 47.24 (FIC-002 SP = LIC-001 OUT + (GAIN * FLOW OUT))

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองกระบวนการที่มีค่า $GAIN = 0.00$ นั้น หมายถึงกระบวนการที่มีการควบคุมแบบ FEEDBACK CONTROL เพียงอย่างเดียว ส่วนกระบวนการที่มีค่า $GAIN = 0.25$ นั้น หมายถึง กระบวนการที่มีการควบคุมแบบ FEEDBACK CONTROL ทำงานร่วมกับ FEEDFORWARD CONTROL จากกราฟสามารถสรุปได้ว่า

- 1.) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง LOAD ค่าระดับของเหลวของกระบวนการที่มีการควบคุมแบบ FEEDBACK CONTROL เพียงอย่างเดียวจะมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่ากระบวนการที่มีการใช้การควบคุมแบบ FEEDFORWARD CONTROL เข้าทำงานร่วมกัน
- 2.) ระยะเวลาที่ใช้ในการปรับค่าระดับของเหลวให้เข้าสู่ค่า SET POINT อีกครั้งของกระบวนการที่มีการใช้การควบคุมแบบ FEEDFORWARD CONTROL เข้าทำงานร่วมกับ FEEDBACK CONTROL จะใช้เวลาสั้นกว่ากระบวนการที่ใช้การควบคุมแบบ FEEDBACK CONTROL เพียงอย่างเดียว

จะเห็นได้ว่า FEEDFORWARD CONTROL มีส่วนอย่างมากในการช่วยรักษาระดับของเหลวให้คงที่แม้จะมีตัวรบกวนเข้ามาในกระบวนการ (ในที่นี้ คือ การเปลี่ยนแปลงของค่า FLOW OUT) เพราะเป็นการคำนวณล่วงหน้าในการที่จะสั่งให้ CONTROL VALVE เปิดหรือปิด เมื่อมีตัวรบกวนเข้ามาในกระบวนการ ซึ่งถัง TANK มีขนาดใหญ่เท่าใด FEEDFORWARD CONTROL ยิ่งจำเป็นต้องนำมาใช้ในการควบคุมมากขึ้น เพราะที่ TANK ใหญ่การที่ระดับของเหลวลดลงเพียงแค่เปอร์เซ็นต์เดียวก็ต้องใช้เวลานานกว่าที่จะเพิ่มระดับของเหลวให้เข้าสู่ค่า SET POINT แนวทางแก้ไขก็คือ ต้องมีส่วนที่เพิ่มมาเป็นตัวตรวจสอบถึงการเปลี่ยนแปลง(การมีตัวรบกวนเข้ามาในกระบวนการ)และส่งสัญญาณเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงนั้น ซึ่งก็คือ FEEDFORWARD CONTROL นั่นเอง

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญาานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เป็นเพราะความกรุณาให้คำปรึกษาและช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ตลอดจนความกรุณาทางด้านอุปกรณ์เครื่องมือและห้องทำการทดลอง จากอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาเทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม

ทางคณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณ อาจารย์ วิริยะ กองรัตน์ เป็นอย่างสูงที่กรุณาให้คำแนะนำปรึกษาและช่วยเหลือจัดหาอุปกรณ์ทำการทดลองที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อปริญญาานิพนธ์ฉบับนี้ และขอขอบพระคุณ อาจารย์ ประสิทธิ์ จุลเสวีวงศ์ ที่คอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการทำปริญญาานิพนธ์ฉบับนี้เช่นเดียวกัน

ขอขอบพระคุณ ท่าน ผอ. อุดร วิเศษสาร หัวหน้ากองเครื่องมือวัด การปะปานครหลวง และพี่ น้อย นวลปลอด วิศวกร ประจำกองเครื่องมือวัด การปะปานครหลวง ที่คอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการทำทดลองเขียนโปรแกรมที่การปะปานครหลวง

ขอขอบพระคุณ พี่สุชาติ เวสสะภักดี และพี่กัรติ อินทบัน ที่คอยให้ความช่วยเหลือทุก ๆ ด้านมาโดยตลอด

ขอขอบคุณน้อง ๆ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่คอยมาช่วยให้กำลังใจและช่วยเหลือเกี่ยวกับการทำปริญญาานิพนธ์ ฉบับนี้


สุดท้ายขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ของคณะผู้จัดทำที่คอยช่วยเหลือให้กำลังใจให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางด้านทุนทรัพย์มาด้วยดีโดยตลอดการทำปริญญาานิพนธ์

คณะผู้จัดทำ


24 มีนาคม 2540

บรรณานุกรม

- 1.) GENESIS FOR WINDOWS, DATABASE DEVELOPMENT USER'GUIDE
- 2.) GENESIS FOR WINDOWS TRAINING MANUAL
- 3.) PC-LABCARD USER'MANUAL
- 4.) อุดร วิเศษสาร, เอกสารประกอบการเรื่อง วิธีสร้างวงจรรควบคุมด้วยเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
- 5.) KATSUHIKO OKATA, MODERN CONTROL ENGINEERING 2nd
- 6.) กฤษดา วิศวธีรานนท์,พินิจ กฤตยรังสรรค์, การควบคุมอัตโนมัติเบื้องต้น
- 7.) PROCESS CONTROL SYSTEM LABORATORY




APPENDIX A BLOCK DIAGRAM



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

APPENDIX B CONNECTOR, SWITCH & VR LOCATIONS



APPENDIX C PC I/O PORT ADDRESS MAP

I/O Address Range (hex)	Function
000 - 1FF	Base system
200	Reserved
201	Game control
202 - 277	Reserved
278 - 27F	LPT2: (2nd printer port)
280 - 2F7	Reserved
2F8 - 2FF	COM2:
300 - 377	Reserved
378 - 37F	LPT1: (1st printer port)
380 - 3AF	Reserved
3B0 - 3BF	Mono Display/Print adapter
3C0 - 3CF	Reserved
3D0 - 3DF	Color/Graphics
3E0 - 3EF	Reserved
3F0 - 3F7	Floppy disk drive
3F8 - 3FF	COM1: