



ปีการศึกษา 2532
เครื่องเจาะ PCB อัตโนมัติ
โดย
นายธีรพันธุ์ ศิริสุนทรไพบุลย์ 29-1071
นายบุลย์ณรงค์ รุจนะไกรกานต์ 29-1103
นายวีระศักดิ์ ไต้ะสุวรรณเวณิช 29-1181
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ขนิษฐา แซ่ตั้ง
อาจารย์ดำรงศักดิ์ สุกใส

ปริญญาโทปีการศึกษา 2532

ภาควิชา อิเลคทรอนิคส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง เครื่องเจาะ PCB อัตโนมัติ (Automatic PCB Driller)

ผู้จัดทำ

1. นายธีรพันธุ์ ศิริสุนทรไพบูลย์ 29.1071
2. นายบุลย์ณรงค์ รุจนะไกรกานต์ 29.1103
3. นายวีระศักดิ์ โต้ะสุวรรณวิช 29.1181

.....อาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์ชนิษฐา แซ่ตั้ง)

.....อาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์ชำระศักดิ์ สุกใส)

026881

เครื่องเจาะ PCB อัตโนมัติ

ธีรพันธุ์ ศิริสุนทรไพบูลย์

บุลย์ณรงค์ รุจนะไกรกานต์

วิระศักดิ์ ไต้ะสุวรรณเวณิช

อาจารย์ ษนิษฐา แซ่ตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ชำรงศักดิ์ สุกใส

อาจารย์ที่ปรึกษา

บทคัดย่อ

เครื่องเจาะ PCB อัตโนมัติ (automatic PCB driller) นี้ ทำงานด้วย ไมโครโปรเซสเซอร์ โดยอาศัยหลักการทางลอจิกที่มีสถานะเพียงสองสถานะคือ 0 และ 1 มาสวิตช์ (switch) ทราานซิสเตอร์ ที่ใช้สำหรับขับมอเตอร์ ซึ่งควบคุมการ เคลื่อนที่ในแต่ละแกน และเปิด/ปิดรีเลย์ซึ่งใช้ขับมอเตอร์ลูกเบี้ยวและสว่านในการเจาะ การทำงานทั้งหมดนี้จะถูกควบคุมโดยชุดคำสั่งหรือซอฟต์แวร์ (software)

โครงงานนี้เป็นโครงงานต้นแบบที่สร้างขึ้น เพื่อประยุกต์ใช้งานไมโครโปร เซสเซอร์ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของแมคคาทรอนิกส์ (mechanics) ต่างๆ ซึ่งมีความ สำคัญอย่างยิ่งสำหรับงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

AUTOMATIC PCB DRILLER

Thiraphant Sirisoonthornphibul

Boonnarong Rujchanakraikarn

Weerasak Tohsuwanwanich

Kanitha Saetaung Advisor

Thamrongsak Suksai Advisor

Abstract

Automatic PCB Driller is controlled with microprocessor, which has only two logics that are 0 and 1. This characterization is used for switching transistors that drive stepping motors in each axis, and closing/opening relays that drive the driller section. All functions must be done by the set of instructions (software).

This project is a model which is the application of microprocessor for controlling the mechanical movement. It is very necessary in industrial now.

สารบัญ

บทที่ 1	บทนำ _____	1
บทที่ 2	ทฤษฎีเบื้องต้นของสเต็ปปีงมอเตอร์ _____	3
	2.1 โครงสร้างของ Stepping Motor _____	3
	2.2 โครงสร้างของ Stepping Motor แบบ VR _____	5
	2.3 การกระตุ้นเฟสขดลวด _____	7
บทที่ 3	วงจรขับสเต็ปปีงมอเตอร์ และแมคคาทรอนิกส์ _____	11
	3.1 โครงสร้างทางฮาร์ดแวร์ _____	11
	3.2 z80 ไมโครโปรเซสเซอร์ _____	11
	3.3 การใช้งาน 8255 _____	16
	3.4 สวิตซ์ชิงทรานซิสเตอร์ _____	20
	3.5 อุปกรณ์ที่ต่อกับ 8255 _____	21
	3.6 แรมแพค _____	22
	3.7 แท่นเจาะ _____	25
บทที่ 4	โปรแกรมควบคุมการทำงาน _____	29
	โฟลล์ชาร์ต _____	33
บทที่ 5	บทสรุปและวิจารณ์ _____	41
	ภาคผนวก _____	#
	กิตติกรรมประกาศ _____	#
	หนังสืออ้างอิง _____	#

บทที่ 1


บทนำ

ปัจจุบันงานทางด้านอุตสาหกรรมกำลังเติบโตอย่างขึ้นมาก งานแทบทุกด้านต้องการเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ งานออกแบบ ฯลฯ สำหรับอุตสาหกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้เทคโนโลยี

สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ก็คือแผ่นพิมพ์ลายวงจร (PCB- Printed circuit Board) ซึ่งในแผ่น PCB จะต้องมีการเจาะรูเพื่อที่จะใส่อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ความต้านทาน คาปาซิเตอร์ ไอซี ฯลฯ ถ้าเป็นงานในระดับอุตสาหกรรมแล้วความรวดเร็ว ความแม่นยำ เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง

ในรูปที่ 1 เป็นบล็อกไดอะแกรมของเครื่องเจาะ PCB อัตโนมัติ สำหรับแนวความคิดในการสร้าง คือ สแตมป์มอเตอร์สามารถที่จะทำให้แมคคาทรอนิกส์เคลื่อนที่ได้อย่างมีทิศทาง และแม่นยำ เพราะจะทราบตำแหน่งของโรเตอร์ได้ตลอดเวลา ส่วนไมโครโปรเซสเซอร์สามารถที่จะประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว สำหรับคุณสมบัติที่สำคัญของเครื่องเจาะ PCB อัตโนมัติคือ

- แสดงตำแหน่งโคออดิเนต ด้วยหน่วยแสดงผล
- สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยฟังก์ชันคีย์ (Function Key)
- จดจำโคออดิเนตได้
- สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้



รูปที่ 1 แสดงบล็อกโดยแกรมของเครื่องเจาะ PCB อัตโนมัติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ทฤษฎีเบื้องต้นของสเต็ปปีงมอเตอร์ (Stepping Motor)

สเต็ปปีงมอเตอร์ (Stepping Motor) เป็นดีซีมอเตอร์ชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องอาศัยแปรงถ่าน การทำงานของสเต็ปปีงมอเตอร์เราจะใช้ วงจรซีควเอนเชียล (Sequence) เป็นตัวกำเนิดสัญญาณขับผ่านภาคขับกำลัง (Power Drive) เข้าสู่สเต็ปปีงมอเตอร์ซึ่งเป็นการทำงานในลักษณะลูปเปิด (Open Loop)

สเต็ปปีงมอเตอร์ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิดตามลักษณะโรเตอร์ ดังนี้

1. แบบแอคทีฟ (Active Type)

แบ่งออกเป็น - แม่เหล็กถาวร (Permanent Magnetic)


- ดีซีเอเนอร์จายซ์ (DC Energize)

2. แบบรีแอคทีฟ (VR-Reactive Variable)

3. แบบไฮบริด (HYBRID) เป็นการรวมทั้ง VR และ PM เข้าด้วยกัน

2.1 โครงสร้างของสเต็ปปีงมอเตอร์

ภายในสเต็ปปีงมอเตอร์ประกอบด้วย สเตเตอร์ (Stator) , โรเตอร์ (Rotor) และ ขดลวด (Winding) ประกอบกันดังแสดงดังรูปที่ 2.1




รูปที่ 2.1 ภาพตัดขวางของสเต็ปปีงมอเตอร์ 3 เฟส

เนื่องจากสเต็ปปีง มอเตอร์ แบบ VR นี้ โรเตอร์เป็นเหล็กอ่อน ซึ่งมีคุณสมบัติคือ พยายามปรับตัวเองให้อยู่ในแนวที่เส้นแรงแม่เหล็กผ่านมากที่สุด ดังเช่นแสดง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า


ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในรูปที่ 2.2 เมื่อเกิดเส้นแรงแม่เหล็กขึ้นที่สเตเตอร์ ตัดผ่านโรเตอร์ ตัวโรเตอร์ก็จะพยายามปรับตัวเองให้เส้นแรงแม่เหล็กตัวผ่านตัวโรเตอร์มากที่สุด โดยที่โรเตอร์จะหมุนตัวเองและจะทำให้เกิดมุมของการหมุนขึ้น ทั้งนี้มอเตอร์จะหยุดหมุนเมื่อเส้นแรงแม่เหล็กตัดผ่านตัวมันมากที่สุด ดังเช่นรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.2 เส้นแรงแม่เหล็กที่ทำให้เกิดแรงบิด

ดังนั้นจึงสามารถทำให้สแตเตอร์มอเตอร์ หมุนได้โดยอาศัยหลักการนี้ แต่ต้องให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กเกิดขึ้นถัดไปเรื่อยๆ ดังแสดงอยู่ในรูปที่ 2.3 ,รูปที่ 2.4 และรูปที่ 2.5 ซึ่งแสดงการหมุนของมอเตอร์




รูปที่ 2.3 แสดงการเคลื่อนที่ที่ละ สแตเตอร์ เมื่อกระตุ้นเฟส 1 และ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2 โครงสร้างพื้นฐานสแต็ปปีงมอเตอร์แบบ VR

ช่องอากาศ (Air Gap) ระหว่างซี สเตเตอร์ ซึ่งจะแปรผกผันกับ แรงบิด และความแน่นอนของตำแหน่ง ดังนั้นถ้าต้องการให้ สแต็ปปีง มอเตอร์ มีแรงบิดสูง และมีตำแหน่งแน่นอน ก็จะต้องมีช่องอากาศช่วงแคบๆ

ในรูป 2.6 เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง สแต็ปปีงมอเตอร์ ที่มีช่องอากาศกว้างกับ สแต็ปปีงมอเตอร์ที่มีช่องอากาศแคบ จะเห็นว่าสแต็ปปีงมอเตอร์ที่มี ช่องอากาศแคบ มีความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กสูงกว่า ดังนั้นแรงบิด (torque) จึงมากกว่า และความแน่นอนของตำแหน่ง (accuracy in positioning) จึง สูงกว่ามอเตอร์ที่มีช่องอากาศกว้าง




รูปที่ 2.6 เปรียบเทียบเส้นแรงแม่เหล็กระหว่าง มอเตอร์ที่มี ช่องอากาศแคบ และที่มีช่องอากาศกว้าง

ในการทำงานของ สแต็ปปีงมอเตอร์นั้น ตำแหน่งของโรเตอร์จะไม่หยุดกินที่ที่ โรเตอร์หมุนจนเส้นแรงแม่เหล็กตัดผ่านมากที่สุด เนื่องจากโรเตอร์ขณะที่หมุนจะมี แรงเฉื่อยเกิดขึ้น จึงทำให้เกิด ชูต (shoot) ของระยะขจัด


จากนั้นโรเตอร์จึงหมุนกลับให้อยู่ในตำแหน่งที่เส้นแรงแม่เหล็กตัดผ่านมากที่สุด ดังรูปที่ 2.7 แสดงการเปลี่ยนตำแหน่งในแต่ละ สแต็ป ทั้งนี้ชูตที่เกิดขึ้นยังขึ้นอยู่กับ ช่องอากาศ และ เป็นการซับซ้อน

ทิศทางของการหมุนขึ้นอยู่กับ การถูกขับ (Drive) ว่าจะให้ไปในทางใดและ เมื่อต้องการให้มอเตอร์หยุดในตำแหน่งที่ต้องการก็หยุดการขับโรเตอร์ มอเตอร์ ก็จะหยุด ณ ตำแหน่งสุดท้ายที่มีการขับโรเตอร์ ดังนั้นเราจะสามารถทราบได้ว่า ตำแหน่งของมอเตอร์อยู่ที่ไหน โดยการนับพัลส์ (Pulse) ที่ป้อนให้มอเตอร์ และ ใช้สูตรดังนี้

$$\text{มุมที่เปลี่ยนไป} = \text{Step Angle} * \text{จำนวนพัลส์}$$




รูปที่ 2.4 แสดงการกระตุ้นแบบเดินหน้าและถอยหลัง



รูปที่ 2.5 แสดงการทำงานของสเต็ปปีงมอเตอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.7 กราฟแสดงตำแหน่งในแต่ละสเต็ป

สำหรับค่า T (Step Response) ขึ้นอยู่กับอัตราการสวิตช์ของกระแสในขดลวด สเตเตอร์ จำนวนขั้นต่อการหมุนรอบโรเตอร์ (SPR) หาได้ดังนี้

$$\text{STEP/REVOLUTION (SPR)} = 360/SA = m \cdot Nr$$

โดยที่ SA = ค่ามุมในแต่ละขั้น (Step Angle) หน่วยเป็นองศา

M = จำนวนเฟส

Nr = จำนวนขั้วของโรเตอร์

2.3 การกระตุ้นเฟสขดลวดสเตเตอร์

ดังที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในการทำให้ สเต็ปมอเตอร์ หมุนได้นั้นจะต้องกระตุ้นเฟสในทิศทางกลับกัน ซึ่งในการกระตุ้นเฟสของ สเตเตอร์เราไม่จำเป็นต้องกระตุ้นเฟสเพียงแค่เฟสเดียว อาจจะกระตุ้นทีละสองเฟสก็ได้ ในการกระตุ้นเฟส สเตเตอร์ มี 3 แบบคือ

- กระตุ้นเฟสเดียว (Single Phase Excitation)
 - กระตุ้นสองเฟส (Two Phase Excitation)
 - กระตุ้นเฟสครึ่ง (One and Two Phase Excitation)
- เป็นการกระตุ้นแบบผสมที่ใช้แบบเฟสเดียวร่วมกับแบบสองเฟส

	R	1	2	3	4	5	6	7	8
Phase 1									
Phase 2									
Phase 3									
Phase 4									

Pulses

Note: Symbol R indicates 'reset'.

รูปที่ 2.8 แสดงซีเควนเรียงของการกระตุ้นแบบเฟสเดียว

Clock state	R	1	2	3	4	5	6	7	8
Phase 1									
Phase 2									
Phase 3									
Phase 4									

รูปที่ 2.9 แสดงซีเควนเรียงของการกระตุ้นแบบสองเฟส

Clock state (A)	R	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Clock state (B)	R	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Phase 1										
Phase 2										
Phase 3										

รูปที่ 2.10 แสดงการกระตุ้นแบบผสม


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ในการกระตุ้นสเต็มปีบึงมอเตอร์แบบสองเฟส เส้นแรงแม่เหล็กจะไม่ผ่านแกน
 เหล็กเป็นเส้นตรงเลขที่เดียวเหมือนแบบเฟสเดียว แต่จะวกกลับมาเข้าสู่แกนทาง
 ด้านข้างๆ ดังแสดงในรูปที่ 2.11 และเส้นแรงส่วนหนึ่งจะมาจากแกนตรงข้ามกัน
 แสดงในรูปที่ 2.12




รูปที่ 2.11 เส้นแรงแม่เหล็กเมื่อกระตุ้นแบบสองเฟส



รูปที่ 2.12 ลักษณะเส้นแรงแม่เหล็กเมื่อขับมอเตอร์แบบสองเฟส

การขับสแต็ปปีงมอเตอร์แบบกระตุ้นทีละสองเฟสนี้มีลักษณะเดียวกันกับการ ขับแบบกระตุ้นเฟสเดียว แต่ในการกระตุ้นแต่ละครั้งนั้นจะกระตุ้นทีละ สองเฟส จะต่าง กันที่ช่วงทรานส์เซียน (Transient Response) ในการเปลี่ยนตำแหน่งแต่ละขั้นโดย สังกเกตจากรูปที่ 2.13



รูปที่ 2.13 แสดงข้อแตกต่างของทรานส์เซียนของการกระตุ้นแบบเฟสเดียว และ สองเฟส

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าขับแบบเฟสเดียวนั้นเกิดออสซิลเลชันแดมป์ (Oscillation Damps) ในช่วงตอบสนองของทรานส์เซียนมากกว่าการขับแบบสองเฟส ความเร็วของทั้งสองแบบจะเท่ากัน แต่การกระตุ้นแบบสองเฟสจะใช้กระแสมากกว่า 2 เท่า


จากหลักการการทำงานของสแต็ปปีงมอเตอร์ตามที่ได้กล่าวมา ได้นำข้อดีคือสามารถรู้ตำแหน่งของสแต็ปปีงมอเตอร์ได้ตลอดเวลาอย่างแม่นยำมาประยุกต์ใช้งาน โดยควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) มาสร้างเป็นต้นแบบเครื่องเจาะแผ่นวงจร พร้อมกันนี้ได้สร้างวงจรสแต็ปปีงมอเตอร์ และใช้โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีควบคุมการทำงาน

บทที่ 3

วงจรรับสแต็ปिंगมอเตอร์ และแมคคาณิกส์

3.1 โครงสร้างทางฮาร์ดแวร์ของวงจรรีโมทเวอร์

วงจรรีโมทเวอร์เป็นวงจรที่ต่ออยู่ระหว่าง ซีพียู และ แมคคาณิกส์ เพื่อที่จะสามารถควบคุมการทำงานของแมคคาณิกส์ให้เป็นไปตามความต้องการ สำหรับโครงสร้างฮาร์ดแวร์ของวงจรรีโมทเวอร์ได้แสดงด้วยบล็อกไดอะแกรมในรูปที่ 3.1 และรายละเอียดของวงจรได้แสดงไว้ในรูปที่ 3.2.1 และวงจรที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แสดงไว้ในรูปที่ 3.2.2



รูปที่ 3.1 บล็อกไดอะแกรมวงจรรีโมทเวอร์

3.2 Z80 ไมโครโปรเซสเซอร์ (MICROPROCESSOR)


Z80 ซีพียู เป็นไมโครโปรเซสเซอร์ขนาด 8 บิตที่นิยมแพร่หลายมาก เพราะใช้งานได้ง่าย และมีราคาถูก Z80 ได้รับการพัฒนามาจาก 8080 แต่มีข้อดีเหนือกว่า 8080 คือ มีชุดคำสั่งมากกว่า 8080 ถึง 78 คำสั่ง , รีจิสเตอร์มากกว่า 12 รีจิสเตอร์ และ 8080 ไม่สามารถนำไปใช้งานตัวเดียวได้ต้องมี ตัวกำเนิดสัญญาณนาฬิกา , ตัวควบคุมระบบแต่ใน Z80 ได้รวมเอาลักษณะพื้นฐานทั้งหมดไว้ในชิปเดียวกัน และเพิ่มประสิทธิภาพทางฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ และการอินเทอร์เฟส ให้สูงขึ้น

โครงสร้างภายในของ ซีพียู หรือ หน่วยประมวลผลกลาง ได้แสดงไว้โดยบล็อกไดอะแกรมในรูปที่ 3.3 ซึ่งแต่ละบล็อกมีลักษณะการทำงานดังนี้คือ

3.2.1 Arithmetic Logic Unit (ALU) เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่ในการคำนวณฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ และการกระทำฟังก์ชันทางลอจิก


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตเห็นใบใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.2.1 แสดงวงจรไดรฟ์เวอร์


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.2.2 แสดงอุปกรณ์ของวงจรมอเตอร์ขับเคลื่อน (Driver)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- 3.2.2 Control Unit เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณไปควบคุมอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่กับ ซีพียู ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
- 3.2.3 Data Bus เป็นบัสสองทางที่ใช้ส่งผ่านข้อมูลระหว่าง ซีพียู และ อุปกรณ์อื่นๆภายในระบบ โคธิ 280 มีดาต้าบัส 8 เส้น
- 3.2.4 Control Bus เป็นบัสทางเดียว ที่ใช้ส่งสัญญาณควบคุม แก่อุปกรณ์ต่างๆภายในระบบ
- 3.2.5 Address Bus เป็นบัสทางเดียว ใช้ส่งค่าแอดเดรสจาก ซีพียู ออกไปยังหน่วยความจำเพื่อระบุตำแหน่งที่ต้องการรับและส่งข้อมูล




รูปที่ 3.3 แสดงบล็อกไดอะแกรมของ Z80

สำหรับโครงสร้างภายนอกเป็น แพคเกจ 4 ขาแบบ DIP ซึ่งรายละเอียดของขาได้แสดงไว้ในรูปที่ 3.4 และมีดังนี้คือ
 A0-A15 เป็นขาสัญญาณที่สามารถบ่งบอกตำแหน่งได้ถึง 65536 ตำแหน่ง A0-A7 จะแสดงตำแหน่งของพอร์ทที่ Z80 ต้องการติดต่อกับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$\overline{DO-D7}$	เป็นขาสัญญาณอินพุตและเอาต์พุตแบบสองทิศทาง ใช้เพื่อส่งผ่านข้อมูลระหว่าง Z80 กับหน่วยความจำหรืออุปกรณ์ I/O
$\overline{M1}$	จะแอกทีฟเมื่อ Z80 ทำการเฟรชออฟโคดคำสั่ง
\overline{MREQ}	เป็นสายสัญญาณเพื่อติดต่อกันระหว่าง Z80 กับหน่วยความจำ
\overline{RD}	เป็นขาเอาต์พุต แอกทีฟเมื่อ Z80 ต้องการอ่านข้อมูล
\overline{WR}	เป็นขาเอาต์พุต และจะแอกทีฟเมื่อ Z80 ต้องการส่งข้อมูลออก
\overline{RFSH}	จะทำงานเมื่อ A0-A6 ของบัสแอดเดรสให้ค่ารีเฟรลอสองมา
\overline{HALT}	การสั่ง NOP (no operation) และจะหลุดจาก Halt ได้เมื่อถูกรีเซ็ต หรือถูกอินเทอร์รัพท์
\overline{WAIT}	เป็นสัญญาณอินพุตเพื่อให้อุปกรณ์ภายนอกทำงานให้ทันกับ Z80
\overline{INT}	สัญญาณขออินเทอร์รัพท์ (interrupt request)
\overline{NMI}	เป็นสัญญาณขออินเทอร์รัพท์ที่มีความสำคัญสูงกว่า \overline{INT}
\overline{RESET}	การรีเซ็ตจะทำให้โปรแกรมเคอร์เซอร์เป็น 0000 และในสภาวะการรีเซ็ตนี้ บัสแอดเดรสและบัสข้อมูลจะเป็น อิมพีแดนซ์สูง (high impedance)
\overline{BUSRQ}	เป็นสัญญาณที่ให้แก่ Z80 เมื่อต้องการใช้บัสข้อมูลและบัสแอดเดรส
\overline{BUSAk}	เป็นการตอบสนองของสัญญาณ \overline{BUSRQ}



รูปที่ 3.4 แสดงลักษณะของขาไอซี Z-80 ซิมิยู

การที่จะนำ Z80 ไปใช้งานได้จะต้องมีอุปกรณ์อื่นร่วมด้วย และการทำงานของ Z80 จะถูกควบคุมโดยชุดคำสั่ง หรือที่เรียกว่า ซอฟแวร์ ซึ่งซอฟต์แวร์ของระบบนี้จะได้กล่าวไว้ในบทที่ 4 ต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


3.3 8255 PIA

8255 PIA (Programmable Interface Adapter) เป็นอุปกรณ์ LSI บรรจุอยู่ใน Package ขนาด 40 ขาแบบ DIP (Dual-in-Line Package) เริ่มผลิตโดยบริษัท Intel Cooperation โดยเริ่มแรกมีจุดประสงค์จะใช้งานร่วมกับ 8080 แต่ในภายหลังได้มีการทำงานร่วมกับ ซีพียู เบอร์ต่างๆรวมทั้ง Z80 ด้วย ในรูปที่ 3.5 แสดงบล็อกไดอะแกรมและขาของ 8255

8255A/6255A-5 PROGRAMMABLE PERIPHERAL INTERFACE

- MCS-85™ Compatible 8255A-5
- 24 Programmable I/O Pins
- Completely TTL Compatible
- Fully Compatible with Intel® Micro-processor Families
- Improved Timing Characteristics
- Direct Bit Set/Reset Capability Easing Control Application Interface
- 40-Pin Dual In-Line Package
- Reduces System Package Count
- Improved DC Driving Capability

The Intel® 8255A is a general purpose, programmable I/O device designed for use with Intel® micro-processors. It has 24 I/O pins which may be individually programmed in 2 groups of 12 and used in 3 major modes of operation. In the first mode (MODE 0), each group of 12 I/O pins may be programmed in sets of 4 to be input or output. In MODE 1, the second mode, each group may be programmed to have 8 lines of input or output. Of the remaining 4 pins, 3 are used for handshaking and interrupt control signals. The third mode of operation (MODE 2) is a bidirectional bus mode which uses 8 lines for a bidirectional bus, and 5 lines, borrowing one from the other group, for handshaking.



รูปที่ 3.5 แสดงบล็อกไดอะแกรมและขาของ 8255

หน้าที่ของแต่ละบล็อกมีดังนี้คือ บล็อกกลุ่มแรกได้แก่ บล็อกจำนวน 4 บล็อกที่อยู่ทางด้านขวาของรูป ซึ่งจะเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกอื่นโดยมีสาย PA0-PA7, PBO-PB7 เป็นทางผ่านของข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ภายนอกกับ 8255 สายสัญญาณเหล่านี้จะถูกแบ่งออกเป็น 3 I/O พอร์ต ได้แก่ พอร์ต A (PA), พอร์ต B (PB), พอร์ต C (PC) แต่ละพอร์ตเป็นไปได้อินพุทและเอาต์พุท และแต่ละบล็อกจะมีสายสัญญาณเชื่อมต่อกับบัสข้อมูลภายในของ 8255

บล็อกกลุ่มที่ 2 คือ ชุดควบคุมเอ และ ชุดควบคุมบี ซึ่งเป็นตัวกำหนดลักษณะของทั้งเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3 I/O พอร์ต (8255 มีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันอยู่ 3 โหมด สามารถกำหนดได้ โดยการโปรแกรมส่ง คอนโทรลเวิร์ด-Control Word ให้กับ 8255) พอร์ต C จะประกอบด้วยพอร์ตขนาด 4 บิต 2 พอร์ต กลุ่มหนึ่งจะถูกควบคุมโดย ชุดคอนโทรลเอ (Group A Control) และอีกกลุ่มหนึ่งจะถูกควบคุมโดยชุดคอนโทรลบี (Group B Control)

บล็อกกลุ่มสุดท้ายที่จะกล่าวถึงได้แก่ บัฟเฟอร์ของตาต้าบัส และลอจิกควบคุมสัญญาณ ซึ่งบล็อกเหล่านี้จะเป็นส่วนที่ติดต่อกับ ซีพียู และลอจิกควบคุมข้อมูลจะเป็นส่วนที่ควบคุมให้ข้อมูลเข้าหรือออกจากรีจิสเตอร์ภายใน ตัวที่ถูกต้องและในเวลาที่เหมาะสม

รายละเอียดในการจัดเรียงขาของ 8255


DO-D7	เป็นสายข้อมูล อินพุท/เอาต์พุทแบบสองทิศทาง เป็นทางผ่านข้อมูลระหว่าง พอร์ตต่างๆของ 8255 กับบัสข้อมูลของ Z80
\overline{CS}	(chip select) เมื่อขานี้มีลอจิกเป็น 0 แล้ว ซีพียู จะสามารถติดต่อเพื่อ อ่านหรือเขียนกับ 8255 ได้
\overline{RD}	จะต้องแอดทิฟร่วมกับสัญญาณ CS คือเป็นลอจิก "0" แล้ว ซีพียู จะสามารถ อ่านข้อมูลออกไปได้
\overline{WR}	เช่นเดียวกับ \overline{RD} แต่เป็นการส่งข้อมูลให้แก่ 8255
RESET	เมื่อมีลอจิกเป็น 1 จะทำการรีเซ็ตพอร์ตของ 8255 ทุกพอร์ต
AO-A1	จะเป็นตัวกำหนดรีจิสเตอร์ภายในของ 8255
PA0-PA7	
PB0-PB7	ทั้งสองพอร์ตจะเป็น I/O ติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ
PC0-PC7	ขาสัญญาณเหล่านี้ถูกใช้เพื่อเป็นพอร์ต I/O ขนาด 8 บิตใช้ต่อกับอุปกรณ์ ภายนอกอื่นๆ แต่ กลุ่มขาของสัญญาณเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มแต่ละกลุ่มมีขนาด 4 บิต กลุ่มแรกจะใช้ควบคุม PBO-PB7 และอีกกลุ่มจะใช้ ควบคุม PA0-PA7

การต่อ 8255 กับ Z80

ในการต่อ 8255 เข้ากับ Z80 นั้น สัญญาณต่างๆจะเหมือนกับที่ Z80 ติดต่อกับ I/O อื่นๆ แต่เนื่องจาก 8255 มีขาอินพุท AO และ A1 อยู่แล้วโดยจะต่อตรงกับแอดเดรสบัส นั่นคือ 8255 สามารถที่จะถอดพอร์ตแอดเดรสได้ 4 ค่า (2^2)

สำหรับ โค้ดสำหรับเลือกของเครื่องเจาะ PCB นี้คือ 81H , 80H เป็นพอร์ต A 81H เป็นพอร์ต B , 82H เป็นพอร์ต C และ 83H เป็นคอนโทรลพอร์ต และในการใช้งาน ของ 8255 ในระบบนี้ได้กำหนดให้ทำงานในโหมด 0 ซึ่งรายละเอียดในการโปรแกรมให้ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

8255 ทำงานในโหมดต่างๆ ได้แสดงไว้ในรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.6 แสดงรายละเอียดแต่ละบิตของรีจิสเตอร์ควบคุมของ 8255

การใช้งาน 8255 ในกรณีนี้ต้องการให้ พอร์ต A เป็นเอาต์พุต , พอร์ต B เป็นเอาต์พุต, พอร์ต C ให้ 4 บิตล่างเป็นเอาต์พุต และ พอร์ต C ให้ 4 บิตบนเป็นอินพุต ดังนั้นจึง กำหนดให้ตั้งแต่ D1-D6 เป็น "0" หหมด , ให้ D1 เป็น "1" เพราะเป็นอินพุต และ ให้ D7 เป็น "1" เมื่อ กำหนดแฟล็ก จากการกำหนดทั้งหมดนี้ทำให้ได้คำสั่งควบคุมเท่ากับ "81H" คำสั่งของ Z80 ที่จะชี้ให้ 8255 อยู่ในลักษณะดังกล่าวได้แก่

```
LD A,80H ; control word
OUT (83H),A ; send to control port
```

ข้อมูลที่ส่งให้แก่ พอร์ต A และ B ของ 8255 จะเป็นสัญญาณที่ส่งให้แก่ขาเบสของทรานส์ซิสเตอร์ซึ่งจะต่อกับขดลวดของมอเตอร์ตั้งปิ้งมอเตอร์ ดังนั้นเมื่อต้องการให้ขดลวดของมอเตอร์ตั้งปิ้งมอเตอร์ขดใดแอดคิฟ ก็จะทำให้ลอจิก "1" ไปที่บิตนั้น ซึ่งรูปแบบการส่งข้อมูลเพื่อหมุนเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สแต็ปป์มอเตอร์ เป็นดังนี้คือ

โหมด	ค่าที่ส่ง	ค่าที่ส่ง (Binary)
หมุนขวา (ตามลำดับ)	33H	0011 0011
	66H	0110 0110
	CCH	1100 1100
	99H	1001 1001
หมุนซ้าย (ตามลำดับ)	99H	1001 1001
	CCH	1100 1100
	66H	0110 0110
	33H	0011 0011

ตาราง 3.1 แสดงข้อมูลที่ส่งเพื่อหมุนสแต็ปป์มอเตอร์

จากตารางที่ 3.1 จะเห็นว่าเราสามารถที่จะควบคุมการหมุนของสแต็ปป์มอเตอร์ไปในทิศทางที่เราต้องการได้ โดยการกำหนดค่าที่จะส่งออกไปทาง พอร์ต A (หรือ B) ดังที่แสดงไว้ในตาราง ซึ่งเป็นการกระตุ้นมอเตอร์ แบบ " Two Phase Excitation Sequential "

ส่วนในพอร์ต C นั้น 4 บิตล่างเป็นอินพุตเพื่อตรวจสอบสถานะในแต่ละแกนว่ามาอยู่ที่ตำแหน่ง 0 หรือไม่โดยที่


บิต	หน้าที่
C0	ตรวจสอบตำแหน่งในแกน X
C1	ตรวจสอบตำแหน่งในแกน Y
C2	ตรวจสอบตำแหน่งของลว่น
C3	-

ตาราง 3.2 แสดงการใช้แต่ละบิตในพอร์ต C ล่าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

และพอร์ท C ใน 4 บิตบน (PC4-PC7) จะต่อกับทรานซิสเตอร์ซึ่งต่อกับกับรีเลย์ เพื่อทำหน้าที่ปิดหรือเปิดส่วนของสวามให้ทำงาน โดยที่ PC4 จะเป็นตัวควบคุมสวาม และ PC5 จะควบคุมลูกเบี้ยว

จากที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะควบคุมการทำงานทั้งหมดได้โดยส่งข้อมูลให้แก่ 8255 ซึ่งจะทำให้ระบบทำงานได้ตามต้องการ



รูปที่ 3.7 แสดงการต่อระหว่าง 8255 และ Z80


3.4 สวิตซ์ิ่งทรานซิสเตอร์ (SWITCHING TRANSISTOR)

การป้อนไฟให้กับขดลวดเพื่อให้ สเต็ปมอเตอร์ หมุนได้นั้น จำเป็นต้องใช้ กระแสมาก แต่ในระบบดิจิตอลนั้นระดับของกระแสจะมีค่าต่ำมาก ดังนั้นเพื่อให้สัญญาณที่ส่งมาจาก 8255 สามารถควบคุมการทำงานของระบบได้ จึงได้นำเอา ทรานซิสเตอร์ มาทำหน้าที่สองประการคือ ตัวขับ (drive) กระแสและเป็นตัวสวิตซ์ิ่ง (switching) โดยอาศัยหลักการทำงานของทรานซิสเตอร์ ในย่านคัตออฟ (cutoff) และย่านอิ่มตัว (saturated)

ในรูปที่ 3.8 เป็นกราฟแสดงคุณสมบัติของวงจรทรานซิสเตอร์ที่ต่อแบบอิมิตเตอร์ร่วม (common-emitter characteristic curves) เมื่อทรานซิสเตอร์ทำงานอยู่ในแถบที่ต่ำกว่า I_{B1} จะเรียกย่านนี้ว่า "Cutoff" ทำให้ กระแสไม่มี หรือกระแสจะเป็น 0 และทำให้ไม่มีกระแสไหลผ่าน CE ของทรานซิสเตอร์ ในกรณีนี้ I_C จะประมาณ I_{CBO} มีค่าต่ำกว่า 1 μA . เมื่อทรานซิสเตอร์ทำงานในย่าน "Active" จะได้ $I_C = h_{FE} \times I_B$ ซึ่งจะมีการขยายกระแส และเมื่อทรานซิสเตอร์ทำงานในย่าน "saturated" จะทำให้กระแสสามารถไหลผ่านจากโวลต์กราวด์ไปได้ โดยที่ $R_{sat} = V_{c(sat)} / I_C$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.8 กราฟแสดงคุณสมบัติทางจรรยาวิเตอร์ร่วม

จากหลักการดังกล่าว เมื่อป้อนลอจิก "0" ให้แก่ขาเบสของทรานซิสเตอร์จะทำให้ทรานซิสเตอร์อยู่ในสภาวะคัตออฟ ไม่สามารถนำกระแสได้ และเมื่อป้อนลอจิก "1" ให้แก่ทรานซิสเตอร์ ก็จะทำให้ทรานซิสเตอร์ทำงานอยู่ในย่านอิ่มตัว และสามารถนำกระแสได้ จากรูปที่ 3.8 จะเห็นได้ว่า I_B มีหน่วยเป็นไมโครแอมป์ แต่ I_C นั้นมีหน่วยเป็นมิลลิแอมป์ ซึ่งค่าของ I_C ได้จาก h_{FE} (current gain) คูณกับ I_B ซึ่งสามารถที่จะ exist ขดลวดของสแต็ปป์มอเตอร์ได้

ในการสร้างวงจรไดรฟ์เวอร์นี้จะต้องขับกระแสมาก ดังนั้นจึงใช้คาร์ดิ่งตันทรานซิสเตอร์เบอร์ 2SD633 ซึ่งจะมีอัตราขยายกระแส เป็น $h_{FE} \times h_{FE}$

3.5 อุปกรณ์ที่ต่อกับ 8255

- 1) LED 4 ตัวแรกต่อเข้ากับขา PA0-PA3 ของ 8255 เพื่อแสดงการทำงานของสแต็ปป์มอเตอร์ในแกน X ตามคำสั่งจาก CPU
- 2) ทรานซิสเตอร์ เบอร์ 2SD633 (คาร์ดิ่งตันคอมมอนอีมิเตอร์) 4 ตัวแรกต่อเข้ากับ PA4-PA7 โดยที่ขาของ คอลเลคเตอร์ ต่ออยู่กับคอสส์ของ สแต็ปป์มอเตอร์ตามลำดับ และขา อีมิเตอร์ ต่อเข้ากับกราวด์ของวงจรเพื่อใช้ขับสแต็ปป์มอเตอร์ในแกน X ให้ทำงานตามคำสั่ง
- 3) LED อีก 4 ตัวทำหน้าที่แสดงสถานะในแกน Y รายละเอียดเช่นเดียวกับในข้อ 1)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อผู้ใดเห็นประโยชน์ประการใด

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โดยต่ออยู่กับ PBO-PB3

- 4) ทรานซิสเตอร์ เบอร์ 2SD633 (ดาร์ลิ่งตันคอมมอนอีมิเตอร์) 4 ตัวแรกต่อเข้ากับ PB4-PB7 โดยที่ขาของ คอลเลคเตอร์ ต่ออยู่กับคอสส์ของ สแต็ปปิ้ง มอเตอร์ ตามลำดับ และขา อีมิเตอร์ ต่อเข้ากับกราว์ของวงจรเพื่อใช้ขับสแต็ปปิ้งมอเตอร์ ในแกน Y ให้ทำงานตามคำสั่ง
- 5) ทรานซิสเตอร์ 2N2222 ซึ่งรับสัญญาณจาก PC4, PC5 ของ 8255 เข้าทางขาเบส และขา คอลเลคเตอร์ต่อกับ รีเลย์ ซึ่งเป็นตัวขับสว่านเจาะ และลูกเบี้ยวตามลำดับ โดยที่ขา อีมิเตอร์ ต่อลงกราว์ มี LED แสดงสถานะการทำงานของรีเลย์ คือ เมื่อ รีเลย์ ทำงาน LED ตัวนั้นจะสว่าง แสดงว่ากำลังขับรีเลย์ หรือ ลูกเบี้ยวอยู่
- 6) ขา RESET ต่ออยู่กับไฟ 5v โดยมีความต้านทาน 1K พูลดาวน์ (Pull Down) ไว้
- 7) ขา PC0-PC2 ของ 8255 ต่อกับลิมิตสวิทช์ (Limit switch) ของเครื่องเจาะ แผ่นปรับตั้ง ถ้า ลิมิตสวิทช์อยู่ในสถานะปิด (close) โปรแกรมจะสั่งให้สแต็ปปิ้งมอเตอร์นั้นหยุดทำงาน

3.6 แรมแพค (RAM PACK)

เนื่องจากหน่วยความจำบน ET-board ที่ใช้ทำงานอยู่มีจำนวนจำกัด หน่วยความจำส่วนหนึ่งใช้สำหรับเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน แต่ในการทำงานแบบอัตโนมัติมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เนื้อที่ของหน่วยความจำเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ในการเก็บโคออดิเนต ดังนั้นจึงต้องขยายหน่วยความจำออกมา โดยใช้ แรม 6264 ทั้งหมด 3 ตัว โดยที่ แรม แต่ละตัวมี แอดเดรส ดังนี้คือ


แรม	แอดเดรส
1	8000-9FFF
2	A000-BFFF
3	C000-DFFF

ตาราง 3.3 แสดงแอดเดรสของ แรม แต่ละตัว

โดยใช้ไอซี 74LS138 เป็นตัวดีโคดพอร์ทหน่วยความจำ และวงจรได้แสดงไว้ในรูป


3.9.1 และวงจรที่สร้างสมบูร์กแสดงดังรูปที่ 3.9.2

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.9.1 แสดงวงจรแรมแพค

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูป 3.9.2 แสดงอุปกรณ์ของวงจรมอดูแล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.7 แท่นเจาะ


แท่นเจาะเป็นส่วนของแมคคาไนคส์ โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ


- สเต็ปป์มอเตอร์ที่ควบคุมการเคลื่อนที่แกน x
- สเต็ปป์มอเตอร์ที่ควบคุมการเคลื่อนที่แกน y
- ดีซีมอเตอร์ขับสว่านและลูกเบี้ยว
- ลิมิตสวิทช์ตรวจสอบสถานะของการเคลื่อนที่

ในรูปที่ 3.10 เป็นภาพแสดงแท่นเจาะซึ่งมีส่วนประกอบตามที่กล่าวมา . ในรูปที่

3.11 จะแสดงตำแหน่งการวางสเต็ปป์มอเตอร์เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของแต่ละแกน และในรูปที่ 3.12 แสดงส่วนของสว่านอันประกอบด้วย สว่านและลูกเบี้ยว


การเคลื่อนที่ในแนวแกน x และ แกน y สามารถที่จะทราบได้ว่าเคลื่อนที่มายังตำแหน่งเริ่มต้นหรือไม่โดยดูจากสถานะของลิมิตสวิทช์ในแต่ละแกน เช่นเดียวกับสว่านเมื่อเคลื่อนที่ลงมาเจาะด้วยการหมุนของลูกเบี้ยว พอครบรอบก็จะกลับมาตำแหน่งเดิมและ ลิมิตสวิทช์ โปรแกรมก็จะสั่งหยุดหมุนทั้งมอเตอร์ของสว่านและลูกเบี้ยว โดยการตรวจสอบสถานะในแต่ละแกนนั้น จะอ่านค่าเข้ามาทางพอร์ต c ของ 8255 ใน 4 บิตบน ทำให้สามารถทราบได้ว่า






รูป 3.10 แสดงลักษณะของแท่นเจาชะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูป 3.11 แสดงตำแหน่งการวางสแตมป์มอเตอร์ในแต่ละแกน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูป 3.12 แสดงส่วนของส้วน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คีย์	หน้าที่
C	เพิ่มค่าของ x
B	ลดค่าของ x
F	เพิ่มค่าของ y
B	ลดค่าของ y
D	เพิ่มค่าของ x และเพิ่มค่าของ y
9	เพิ่มค่าของ x และลดค่าของ y
E	ลดค่าของ x และเพิ่มค่าของ y
A	ลดค่าของ x และลดค่าของ y
4	ทำงานอัตโนมัติ
5	เก็บโคออดิเนท
6	เจาะ
7	จัดเรียงลำดับ

ตาราง 4.1 หน้าที่ของแต่ละคีย์

4.2 routine แปลงค่า (CONVERT ROUTINE)

โปรแกรมส่วนนี้จะทำหน้าที่ในการแปลงค่าของ x และ y ในบัฟเฟอร์ (Buffer) ซึ่งเป็นตัวเลขฐานสิบหก เก็บอยู่ที่แอดเดรส 1300-1303

ในตอนแรกจะทำการแปลงเป็นตัวเลขฐานสิบ โดยเรียก Utility SubRoutine H - D มีโค้ด คือ OA

เมื่อทำการแปลงได้เลขฐานสิบ แล้วจะทำการแยกตัวเลขดังกล่าวออกเป็นสามหลัก

- หลักร้อยของ x อยู่ที่ แอดเดรส 1304 , ของ y อยู่ที่ แอดเดรส 1307
- หลักสิบ ของ x อยู่ที่ แอดเดรส 1305 , ของ y อยู่ที่ แอดเดรส 1308
- หลักหน่วยของ y อยู่ที่ แอดเดรส 1306 , ของ y อยู่ที่ แอดเดรส 1309

หลังจากที่ได้ค่าเหล่านี้มาแล้ว จะเรียก "Digit Routine" เพื่อทำการแปลงจากเลขฐานสิบให้เป็นโค้ดแสดงผล (Display Code) ดังแสดงในรูปที่ 4.3

4.3 โปรแกรมส่วนควบคุมการเคลื่อนที่

จากตารางที่ 4.1 จะเห็นว่า คีย์ที่ควบคุมการเคลื่อนที่มีทั้งหมดมี 8 คีย์ คือ C, B, F, B, D, 9, E, A ซึ่งจะครอบคลุมการเคลื่อนที่ได้ทั้ง 8 ทิศทาง ดังในรูปที่ 4.4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สำหรับการเคลื่อนที่นั้น ถ้าเป็นการเพิ่มค่าจะต้องเช็คก่อนว่าค่าที่เพิ่มนั้นเป็นค่าที่มากที่สุดหรือไม่ (ค่าที่มากที่สุดคือ 999 หรือ 03E7 ในฐานสิบหก) โดยมีรูนที่เช็คตรวจสอบคือ "CHKMX" หากพบว่ายังไม่เป็นค่าที่มากที่สุด ก็จะทำการเพิ่มค่าและสั่งให้สแต็ปปีงมอเตอร์ของแกนนั้นๆหมุนไปทางขวา และถ้าเป็นค่าที่มากที่สุดแล้วก็จะไม่มีการเพิ่มค่า

ในทางตรงกันข้าม ถ้าเป็นการลดค่าก็ต้องเช็คค่าที่ลดนั้นเป็นค่าน้อยที่สุดหรือไม่ (ค่านี้น้อยที่สุดคือ 000) โดยมีรูนที่เช็คตรวจสอบคือ "CHKMN" และหากพบว่ายังไม่เป็นค่าน้อยที่สุด ก็จะลดค่าและสั่งให้สแต็ปปีงมอเตอร์หมุนไปทางซ้าย

4.4 มาร์ค (MARK)

โปรแกรมนี้จะทำงานเมื่อมีการกดคีย์ "5" เมื่อเลื่อนสว่านมายังตำแหน่งที่ต้องการ และต้องการที่จะเก็บโคออดิเนตดังกล่าวไว้เพื่อทำการเจาะอัตโนมัติต่อไป

ในการเก็บโคออดิเนตทุกครั้งจะมีการนับจำนวนจุดไว้ด้วย โดยจำนวนจุดจะเก็บอยู่ที่ แอดเดรส 1360 และ แอดเดรส ที่ใช้เก็บโคออดิเนตจะถูกเก็บไว้ที่ แอดเดรส 1362 ดังแสดงในรูปที่ 4.5

4.5 เจาะ (DRILL)

ชุดเจาะของเครื่องเจาะ PCB นี้มีอยู่ 3 ส่วนคือ

- มอเตอร์ขับลูกเบี้ยว
- มอเตอร์ขับสว่าน
- ลิมิตสวิทช์

การทำงานในตอนแรก โปรแกรมจะทำให้สว่านหมุนก่อน (โดยส่งค่า 10 ที่พอร์ท C) หลังจากนั้นจึงสั่งให้ทั้งมอเตอร์ของสว่านและลูกเบี้ยวหมุน (ส่งค่า 30 ที่พอร์ท C) ซึ่งลูกเบี้ยวจะทำให้สว่านเคลื่อนที่ลงไปเจาะในตำแหน่งที่ต้องการ ในขณะที่เดียวกันก็ต้องมีการเช็คสถานะของลิมิตสวิทช์ (อินพอร์ท c และเช็คบิทที่ 2) เมื่อสว่านเคลื่อนที่กลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิม สถานะของลิมิตสวิทช์จะเป็น 0 ก็จะสั่งให้มอเตอร์ของลูกเบี้ยวและสว่านหยุดหมุน (โดยส่งค่า 00 ไปที่พอร์ท C) ดังแสดงในรูปที่ 4.6

4.6 โปรแกรมเรียงลำดับ

หลังจากที่มีการเก็บโคออดิเนตต่างๆมา เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่เมื่อจะใช้งานแบบอัตโนมัติ จึงนำเอาโคออดิเนตเหล่านั้นมาเรียงลำดับ โดยเรียงลำดับค่าของ x จากน้อยไปมาก

หลักการในการเรียงลำดับ คือกำหนดค่าที่เป็นตัวเช็คตั้งแต่ 000 (น้อยที่สุด) จนถึง 999 (มากที่สุด) นำค่านี้ไปเปรียบเทียบกับโคออดิเนตที่เก็บเอาไว้ เมื่อพบว่าเท่ากัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ก็จะตั้งโคออดิเนทนั้นไปเก็บไว้ในที่ใหม่ ดังนั้นก็จะได้โคออดิเนทชุดเดิมแต่เรียงลำดับ x อยู่ในที่ใหม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าเก็บโคออดิเนทไว้ 3 จุดคือ

จุดที่หนึ่ง	123, 230
จุดที่สอง	060, 100
จุดที่สาม	400, 340.

โดยค่าที่เป็นตัวชี้คเริ่มจาก 000 เมื่อเปรียบเทียบจุดทั้งสามแล้วไม่มีค่าเท่ากัน จะเพิ่มไปเรื่อยๆ จนถึงค่า $x=060$ จะเท่ากับจุดที่สอง ก็จะนำโคออดิเนทนี้ไปเก็บเป็นจุดแรกในที่ใหม่ และก็นำไปจนค่าตัวชี้คเท่ากับ 123 ซึ่งตรงกับจุดแรก ก็จะนำโคออดิเนทนี้เป็นเก็บเป็นจุดที่สอง และจุดที่สามตามลำดับ ดังนั้นเมื่อเรียงเสร็จแล้วจะได้ลำดับดังนี้


จุดที่หนึ่ง	060, 100
จุดที่สอง	123, 230
จุดที่สาม	400, 340

จะเห็นได้ว่าโคออดิเนทได้ถูกจัดใหม่โดยเรียงค่าของ x จากน้อยไปมาก ซึ่งขั้นตอนต่างๆ ได้แสดงไว้ในรูปที่ 4.7

4.7 อัตโนมัตติ (AUTOMATIC)


โปรแกรมนี้ได้แสดงไว้ในรูปที่ 4.8 หลักการสำคัญของโปรแกรมส่วนนี้ คือ การทำให้ส่วานเลื่อนไปยังโคออดิเนทที่เก็บตำแหน่งนั้นเอาไว้ และทำการเคลื่อนที่ไปเจาะได้เองจนหมดทุกจุด

เมื่อโคออดิเนทต่างๆถูกจัดเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะนำจุดเหล่านั้นมาลบกันเพื่อหาระยะทางที่จะเคลื่อนที่ไป เนื่องจาก x นั้นถูกเรียงลำดับจากน้อยมามากเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นในการเคลื่อนที่ในแกน x จะเพิ่มขึ้นตลอด แต่สำหรับในแกน y จะต้องแยกพิจารณาเป็น 3 กรณีคือ y ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง, y ที่เพิ่มขึ้น, y ที่ลดลง โดยเฉพาะกรณีที่ y มีค่าลดลง เมื่อลบแล้วจะต้องนำผลลัพธ์ที่ได้มาหาระยะที่แท้จริงโดยทำ $2'$ คอมพลีเมนต์ ดังนั้นระบบจะสามารถเคลื่อนที่ไปยังโคออดิเนทต่างๆได้อย่างถูกต้อง



รูปที่ 4.1 แสดงโฟลว์ชาร์ต
ของโปรแกรมหลัก


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่เอามาใช้ไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.2 แสดงโฟลว์ชาร์ต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารฉบับนี้

ของรุกรินเคลื่อนที่กลับ




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า


ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาลงในสื่ออื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

รูปที่ 4.3 แสดงโฟลว์ชาร์ตของรoutines แปลงฐานเลข


ครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.4 แสดงโฟลว์ชาร์ตของโปรแกรมส่วนควบคุมการเคลื่อนที่ 8 ทิศทาง




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการเรียนการสอนเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้โดยไม่ผ่านการคัดค้าน
 ไม่ว่ากรรมใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.5 แสดงโฟลว์ชาร์ตของโปรแกรมมาร์คจุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.6 แสดงโฟลว์ชาร์ตของโปรแกรมเจาะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.7 แสดงโฟลว์ชาร์ต
ของโปรแกรมส่วนจัดเรียงลำดับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนเวลาสำหรับการใช้งานที่... ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5
บทสรุปและวิจารณ์

การสร้างต้นแบบเครื่องเจาะ PCB อัตโนมัติชุดนี้ ได้ทำการพัฒนาและทดสอบเป็นลำดับและขั้นตอนดังนี้คือ

- การออกแบบ และการสร้างวงจรขับมอเตอร์
- การออกแบบ และการสร้างวงจรรวมแพค
- การเขียนโปรแกรมในส่วนการแสดงผล และการสแกนคีย์
- การเขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ 4 ทิศทาง
- การพัฒนาโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ให้เป็น 8 ทิศทาง
- การเขียนโปรแกรมเก็บโคออดิเนต และเจาะ
- การเขียนโปรแกรมส่วนเรียงลำดับ
- การเขียนโปรแกรมทำงานแบบอัตโนมัติ

ซึ่งการทำงานของเครื่องเจาะ PCB นี้สามารถทำงานได้ตามความต้องการ คือ แสดงตำแหน่งโคออดิเนตได้ด้วยหน่วยแสดง , ควบคุมการเคลื่อนไปในทิศทางต่างๆได้ , จดจำโคออดิเนตได้ และสามารถที่จะทำงานได้แบบอัตโนมัติ กล่าวคือเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่จดจำไว้ และทำการเจาะเองจนหมดทุกจุด ซึ่งการทำงานทั้งหมดนี้เป็นไปตามซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้น

ระหว่างที่ทำการสร้างเครื่องต้นแบบนี้ ได้ประสบปัญหาหลายประการ คือ อุปกรณ์ทางแมคคาทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นไม่สอดคล้องกัน อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น มอเตอร์แต่ละตัวจะใช้ไฟเลี้ยงต่างกันมาก ทำให้เกิดความยุ่งยากในการทดลองทุกครั้งเพราะต้องหาแหล่งจ่ายไฟหลายขนาด ปัญหาที่สำคัญอีกประการของแมคคาทรอนิกส์คือเรื่องของน้ำหนัก ซึ่งส่วนหัวเจาะมีน้ำหนักมากทำให้การเคลื่อนที่ไม่คล่องตัวนัก ดังนั้นการพัฒนาในส่วนของแมคคาทรอนิกส์อาจจะเป็นไปได้ ในอีกรูปแบบก็ได้ คือการทำให้แผ่นวงจรเคลื่อนที่ แทนที่จะให้ส่วนของส่วนเคลื่อนที่

นอกจากนี้การใช้ซิงเกิลบอร์ด (Single Board) สำหรับเขียนโปรแกรมควบคุมไม่ค่อยจะสะดวกนักเพราะจะต้องป้อนโปรแกรมเป็นออปโค้ด (Opcode) ซึ่งจะเกิดความยุ่งยากในการตรวจสอบโปรแกรม ซึ่งถ้าเป็นการพัฒนาบนไมโครคอมพิวเตอร์จะสะดวกกว่ามาก อีกประการหนึ่งก็คือหน่วยความจำของซิงเกิลบอร์ดมีอยู่จำกัดแต่สำหรับ

เครื่องเจาะ PCB ที่ทำงานแบบอัตโนมัติต้องใช้หน่วยความจำ จำนวนมากในการเก็บโค
ออดีเนตต่างๆ แต่ทั้งนี้และทั้งนี้ควรพิจารณาถึงความสะดวกในการติดตั้ง ต้นทุนในการ
ผลิต และการนำไปใช้งานเป็นสำคัญ

อนึ่งผู้จัดทำมีความหวังว่า หลักการในการควบคุมการเคลื่อนที่หรือการทำงานของ
แมคคาทรอนิกส์ด้วยไมโครโพรเซสเซอร์นี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาไปในรูปแบบอื่นๆต่อไป



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

;CONTROL PROGRAM

;THIS IS THE FIRST PROGRAM FOR INITIALING THE SYSTEM

;START AT ADDRESS 1000

;ADDRESS 1340 STORES MOVING STATUS OF X

;ADDRESS 1341 STORES MOVING STATUS OF Y

;AND DELAY ROUTINE IS AT ADDRESS 1350

DELAY : LD D,FF

LOOP_D : LD E,FF

LOOP_A : DEC E

JP NZ,LOOP_A

DEC D

JP NZ,LOOP_D

RET

INITIAL : LD A,81 ;LOAD CONTROL WORD
OUT (83),A ;SEND TO CONTROL PORT
LD A,99 ;SET FIRST VALUE TO EXIST X,Y
LD (1340),A
LD (1341),A
LD HL,0000
LD (1360),HL ;SET COUNTER
LD HL,A000
LD (1362),HL ;1st STORE ADDRESS
LD HL,C000
LD (1364),HL ;2nd STORE ADDRESS
LD HL,0000
LD (1366),HL ;CLEAR FLAG
CALL BACK
JP START

LD DE,130A ;DISPLAY WORD "START"

LD B,6F

```

LD C,06
LD A,0C
RST 10

;
; *****
; * MAIN PROGRAM *
; *****
START : LD B,50
CLEAR : LD HL,1300
      LD (HL),00 ;CLEAR ALL DATA
      INC HL
      DJNZ,CLEAR
DATA : LD HL,0000 ;LOAD INITIAL VALUE 0000
      LD (1300),HL ;STORE X
      LD (1302),HL ;STORE Y
      CALL NEXT_X
      CALL NEXT_Y
DISPLAY : LD DE,1304 ;FIRST ADDRESS FOR DISPLAY
        LD B,1F ;SET DELAY TIME
        LD C,06 ;NUMBER OF DIGIT
        LD A,0C ;LOAD DISPLAY CODE 0C
        RST 10
SCAN_KEY : XOR A
          LD (1FFB),A ;CLEAR ADDRESS 1FFB
          LD A,05 ;LOAD SCAN KEY CODE 05
          RST 10.
          LD A,(1FFB) ;LOAD KEY CODE TO A
          CP 0C
          JP Z,INCR_X ;0C FOR INCREMENT X
          CP 0B
          JP Z,DECR_X ;0B FOR DECREMENT X
          CP 0F
          JP Z,INCR_Y ;0F FOR INCREMENT Y
          CP 0B
          JP Z,DECR_Y ;0B FOR DECREMENT Y

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์เพื่อการใช้งานภายในเท่านั้นไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

CP OD
JP Z, INX_INY :OD FOR INCR X, INCR Y
CP 09
JP Z, INX_DEY :09 FOR INCR X, DECR Y
CP OE
JP Z, DEX_INY :OE FOR DECR X, INCR Y
CP OA
JP Z, DEX_DEY :OA FOR DECR X, DECR Y
CP 04
JP Z, AUTO :04 FOR AUTOMATIC FUNCTION
CP 05
JP Z, MARK :05 FOR GET POSOTION POINT
CP 06
JP Z, DRILL :06 FOR DRILL
CP 07
JP Z, ORDER :07 FOR SET ORDER OF POINTS
JP DISPLAY

```

```

;
;
; INCREASE AND DECREASE PROGRAM FOR X AND Y
; START AT ADDRESS 1110
;

```

```

INCR_X : LD HL, (1300)
        CALL CHKMX
        CALL INC_X
        JP DISPLAY
DECR_X : LD HL, (1300)
        CALL CHKMN
        CALL DEC_X
        JP DISPLAY
INCR_Y : LD HL, (1302)
        CALL CHKMX
        CALL INC_Y
        JP DISPLAY

```

```

CALL CHKMN
CALL DEC_Y
JP DISPLAY
INX_INY : LD HL,(1300)
CALL CHKMX
LD HL,(1302)
CALL CHKMX
CALL INC_Y
LD HL,(1300)
CALL INC_X
JP DISPLAY
INX_DEY : LD HL,(1300)
CALL CHKMX
LD HL,(1302)
CALL CHKMN
CALL DEC_Y
LD HL,(1300)
CALL INC_X
JP DISPLAY
DEX_INY : LD HL,(1300)
CALL CHKMN
LD HL,(1302)
CALL CHKMX
CALL INC_Y
LD HL,(1300)
CALL DEC_X
JP DISPLAY
DEX_DEY : LD HL,(1300)
CALL CHKMN
LD HL,(1302)
CALL CHKMN
CALL DEC_Y
LD HL,(1300)
CALL DEC_X
JP DISPLAY

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

; *****
; * NEXT_X AND NEXT_Y ROUTINE *
; *****
;
;START AT ADDRESS 11A0 AND NEXT_Y AT 11B0
;
NEXT_X : LD HL,1300 ;LOAD X-VALUE IN HEX.
        CALL CONVERT_X ;CHANGE TO BE DISPLAY CODE
POINT_X : LD A,(1306) ;ADD 80 FOR DISPLAY (.)
        ADD 80
        LD (1306),A
        RET
NEXT_Y : LD HL,(1302) ;LOAD Y-VALUE IN HEX.
        CALL CONVERT_Y ;CHANGE TO BE DISPLAY CODE-Y
POINT_Y : LD A,(1309)
        ADD 80
        LD (1309),A
        RET
;
; *****
; * THE RIGHT AND LEFT ROTATING ROUTINE *
; *****
;START AT ADDRESS 11C0 FOR RIGHT
;START AT ADDRESS 11D0 FOR LEFT
;OX AND OY ARE SCALE OF EACH AXIS
;
RIGHT : LD B,OX ;LOAD EXIST.PER SCALE
LOOP_R : RLC A ;ROTATE FOR MOVE RIGHT
        OUT (C),A ;OUT PORT
        CALL DELAY
        DJNZ,LOOP_R
        RET
LEFT : LD B,OY
LOOP_L : RRC A ;ROTATE FOR MOVE LEFT

```

```

OUT (C),A
CALL DELAY
DJNZ,LOOP_L
RET

```

```

;
; *****
; * CONVERT ROUTINE *
; *****
; THESE IS CONVERT_X AND CONVERT_Y ROUTINE WHICH IS COMPOSED
; OF 2 SECTIONS
; 1...SUB-ROUTINE FOR CHANGE HEX. TO DECIMAL
; 2...SUB-ROUTINE FOR CHANGE DECIMAL TO DISPLAY CODE
; THE START ADDRESS IS 1200
;
;

```

```

CONVERT_X : LD E,(HL)
            INC HL
            LD D,(HL)
            LD (1FF2),DE ;LOAD X(HEX) TO INPUT BUFFER
            LD A,0A ;LOAD HEX TO DECIMAL CODE
            RST 10
            LD A,(1FF5) ;LOAD DECIMAL CODE
            LD (1304),A
            LD A,(1FF4)
            LD (1305),A
            LD HL,1305
            LD A,00
            RLD ;SEPERATE DECIMAL IN 1305
            LD C,(HL)
            LD (HL),A
            LD B,04 ;FOUR TIMES FOR SHIFT BIT
SHIFT : SRL C
        DJNZ,SHIFT
        INC HL

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

LD HL,1304

CALL DIGIT ;CALL DIGIT ROUTINE FOR CHANGE TO

RET ;DISPLAY NUMBER CODE

CONVERT_Y : LD E,(HL)

INC HL

LD D,(HL)

LD (1FF2),DE

LD A,0A

RST 10

LD A,(1FF5)

LD (1307),A

LD A,(1FF4)

LD (1308),A

LD HL,1308

LD A,00

RLD

LD C,(HL)

LD (HL),A

LD B,04

SHIFT : SRL C

DJNZ,SHIFT

INC HL

LD (HL),C

LD HL,1307

CALL DIGIT

RET

;SUB-ROUTINE DIGIT

;NUMBER DISPLAY CODE AND THESE STORE AT ADDRESS 1330-1339

;1330 = 3F

;1331 = 06

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

;1333 = 4F
;1334 = 66
;1335 = 6D
;1336 = 7D
;1337 = 07
;1338 = 7F
;1339 = 6F

```

```

;
DIGIT      :   LD C,03          ;3 DIGITS CHANGE TO NUMBER CODE
MORE       :   LD DE,1330      ;CODE FOR DISPLAY DIGIT '0'
           :   LD B,00         ;START AT 00
AGAIN      :   LD A,(HL)
           :   XOR B           ;COMPARE
           :   JRZ EQUAL      ;IF IT'S THIS CODE,JUMP TO EQUAL
           :   INC DE
           :   INC B
           :   LD A,B
           :   XOR 0A         ;CHECK THAT IS LESS THAN 0A
           :   JR NZ,AGAIN
EQUAL      :   LD A,(DE)
           :   LD (HL),A
           :   INC HL
           :   DEC C
           :   JRNZ MORE
           :   RET

```

```

;
; *****
; * MOVE BACK ROUTINE *
; *****
;

```

```

MOVE_1     :   LD B,05
LOOP_1     :   LD A,(1340)
           :   RLC A          ;ROTATE 99 TO 33
           :   OUT (80),A     ;SEND TO PORT A

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ของสำนักงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการค้า
 ไม่ว่าการณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

CALL DELAY
LD (1340),A ;STORE THE X-STATUS
LD (1341),A ;STORE THE Y-STATUS
DJNZ,LOOP_1
;
SET_ZERO : IN A,(82) ;IMPORT C FOR CHECKING LIMIT SW.
CPL
AND 03
JP Z,MVBACK ;IF X AND Y NOT "1" GO TO MVBACK
CP 01 ;CHECK BIT 0 (SWITCH 1)
JP Z,BACK_Y
CP 02 ;CHECK BIT 1 (SWITCH 2)
JP Z,BACK_X
MVBACK : LD A,(1340) ;ONE EXIST FOR MOVING RIGHT X
RRC A
OUT (80),A
CALL DELAY
LD (1340),A
LD A,(1341) ;ONE EXIST FOR MOVING RIGHT Y
RRC A
OUT (81),A
CALL DELAY
LD (1341),A
JP SET_ZERO
BACK_Y : LD A,(1341)
RRC A ;ROTATE RIGHT
OUT (81),A ;OUT PORT A
CALL DELAY
LD (1341),A ;STORE THE X_STATUS
IN A,(82)
BIT 1,A
JP NZ,BACK_Y
RET
BACK_X : LD A,(1340)
RRC A ;ROTATE RIGHT

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่ออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

OUT (80),A      ;OUT PORT B
CALL DELAY
LD (1340),A     ;STORE THE Y_STATUS
IN A,(82)
BIT 0,A
JP NZ,BACK_X
RET

```

```

;
; *****
; * CHECK MAX AND MIN ROUTINE *
; *****

```

```

;START AT ADDRESS
;

```

```

CHKMX      : LD A,H
            CP 03      ;COMPARE HIGH BYTE WITH 03
            JR NZ,GO_1
            LD A,L
            CP E7      ;COMPARE LOW BYTE WITH E7
            JP Z,DISPLAY ;IF IT IS 03E7,JUMP TO DISPLAY
            RET
CHKMN      : LD A,L
            CP 00      ;COMPARE HIGH BYTE WITH 00
            JR NZ,GO_2
            LD A,L
            CP 00      ;COMPARE LOW BYTE WITH 00
            JP Z,DISPLAY ;IF IT IS 0000,JUMP TO DISPLAY
            RET

```

```

;
; *****
; * INCREMENT X,Y AND DECREMENT X,Y ROUTINE *
; *****

```

```

;INCREASING AND DECREASING VALUE

```

```

;AND OUTPUT FOR MOVING

```

```

;
INC_X      :   INC HL
              LD (1300),HL
              LD A,(1340)      ;LOAD X-STATUS
              LD C,80         ;LOAD X-PORT
              CALL RIGHT
              LD (1340),A      ;RESTORE X_STATUS
              CALL NEXT_X
              RET

DEC_X      :   DEC HL
              LD (1300),HL
              LD A,(1304)
              LD C,80
              CALL LEFT
              LD (1340),A
              CALL NEXT_X
              RET

INC_Y      :   INC HL
              LD (1302),HL
              LD A,(1341)      ;LOAD Y-STATUS
              LD C,81         ;LOAD Y-PORT
              CALL RIGHT
              LD (1341),A      ;RESTORE Y-STATUS
              CALL NEXT_Y
              RET

DEC_Y      :   DEC HL
              LD (1302),HL
              LD A,(1341)
              LD C,81
              CALL LEFT
              LD (1341),A
              CALL NEXT_Y
              RET

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
; *****
; * MARK ROUTINE *
; *****
```

```
;AT ADDRESS 1500
```

```
;
;
DELAY : LD D,06
A : LD E,FF
B : DEC E
JP NZ,B
DEC D
JP NZ,A
```

```
MARK : LD DE,(1360) ;NUMBER OF POINT
INC DE ;COUNTING
LD (1360),DE ;RESTORE
LD DE,(1300) ;LOAD THE FIRST VALUE OF X
LD HL,(1362) ;FIRST ADDRESS
LD (HL),E ;MOVE LOW BYTE OF X
INC HL
LD (HL),D ;MOVE HIGH BYTE OF X
INC HL
LD DE,(1302) ;LOAD Y
LD (HL),E
INC HL
LD (HL),D
INC HL
LD (1362),HL ;KEEP THE CURRENT ADDRESS
JP DISPLAY
```

```
;
; *****
; * DRILL ROUTINE *
; *****
```

```
;AT ADDRESS 1540
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CALL DRILL
JP DISPLAY

; DRILL IS AT 154A

DRILL : LD A,10 ;10 FOR DRIVE DRILL HEAD
OUT (82),A ;OUT TO PORT C

DELAY_Q : LD B,FF
DEC B
JP NZ,DELAY_Q

CONT : LD A,30 ;FOR DRIVE DRILL SET
OUT (82),A

TIL : IN A,(82) ;FOR CHECK LIMIT SWITCH
BIT 2,A
JP NZ,CONT
RET

* ALL POINT ORDERING ROUTINE *

; AT ADDRESS 1570

CALL BACK
LD HL,0000 ;SET INITIAL
LD (1300),HL
LD (1302),HL
CALL NEXT_X
CALL NEXT_Y
LD DE,1304
LD B,FF
LD C,06
LD A,0C

```

FLAG-CHK : LD A,(1366)
           CP 55
           JP Z,DISPLAY
ORDER : LD DE,0000 ;1st CHECKING VALUE
AA : LD HL,A000 ;1st STORE ADDRESS
    LD (1362),HL
    LD BC,(1360) ;NUMBER OF POINTS
BB : LD HL,(1362) ;FOR CHECK BY COMPARING
    LD A,E
    CP (HL) ;COMPARE THE FIRST X-VALUE
    JP NZ,NEXT_1
    INC HL
    LD A,D ;COMPARE THE SECOND X-VALUE
    CP (HL)
    JP Z,STORE ;IF OK.JUMP FOR STORE AT NEW PLACE
NEXT : INC HL
      INC HL
      INC HL
      LD (1362),HL ;KEEP CURRENT ADDRESS
NUMPO1 : DEC BC ;CHECK POINT
        LD A,B
        OR C
        JP NZ,BB
        INC DE ;IF POINT NUMBER ISN'T ZERO ,INC.
        LD A,D ;CHECKING-VALUE UNTILL IT'S 1000
        CP 03
        JP NZ,AA
        LD A,E
        CP E8 ;IF CHECKING-VALUE ISN'T 1000 ,
        JP NZ,AA ;JUMP TO DO THIS FUNCTION AGAIN
        LD A,55
        LD (1366),A ;SET FLAG 55 WHEN COMPLETE
        JP DISPLAY
STORE : PUSH BC
       PUSH DE

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ของสำนักงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

LD HL,(1362) ;LOAD THE OLD PLACE ADDRESS
LD DE,(1364) ;LOAD THE NEW PLACE ADDRESS
LD B,04 ;SET 4 TIMES
LOOP_STR : LD A,(HL)
LD (DE),A
INC HL
INC DE
DJNZ,LOOP_STR
POP DE
POP BC
JP NUMPO1

```

```

NEXT_1 : INC HL
JP NEXT

```

```

*****
* AUTOMATIC MOVING SECTION *
*****

```

```

; AT ADDRESS 1600
; DISPLACEMENT OF X IS ADDRESS 1370
; DISPLACEMENT OF +Y IS ADDRESS 1372
; DISPLACEMENT OF -Y IS ADDRESS 1374

```

```

CALL BACK
BEGIN : LD HL,C000
LD (1364),HL ;SET 1st ADDRESS FOR MOVING
LD BC,(1360) ;LOAD NUMBER OF POINTS
LD HL,0000
LD (1300),HL
LD (1302),HL ;FOR 1st IS 000,000

```

```

SOLO : PUSH BC
CALL NEXT_X

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์หรือมีเงื่อนไขอื่น ๆ สำหรับการศึกษานี้ ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

CALL NEXT_Y
LD DE,1304 ;DISPLAY PART
LD B,6F
LD C,06
LD A,0C
RST 10
LD HL,(1364) ;LOAD NEW POINT
LD A,(HL)
LD (130A),A
INC HL
LD A,(HL)
LD (130B),A
INC HL
LD A,(HL)
LD (130C),A
INC HL
LD A,(HL)
LD (130D),A
INC HL
LD (1304),HL ;STORE CURRENT ADDRESS
LD A,(130A) ;COMPARE X-VALUE IF X ISN'T EQUAL
LD D,A ;THE OLD,JUMP TO SUB_X
LD A,(1300)
CP D
JP NZ,SUB_X
LD A,(130B)
LD D,A
LD A,(1301)
CP D
JP NZ,SUB_X
SUB_Y : ADD A,00
LD HL,(130C)
LD DE,(1302)
SBC HL,DE
JP Z,RIGHT_X ;SUBTRACT Y AND GET 0:MOVE ONLY X

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

                JP P,RIGHT_Y ;POSITIVE:MOVE Y IN RIGHT DIM.
LEFT_Y : LD A,L
          CPL
          LD (1374),A
          LD A,H
          CPL
          LD (1375),A
          LD A,(1374) ;2'COMPLEMENT OF -Y
          ADD A,01
          LD (1374),A
          LD A,(1375)
          ADC A,01
          LD (1375),A
          LD DE,(1374) ;DISPLACEMENT OF LEFT-Y
AGAIN_1 : LD A,(1341) ;STATUS OF Y
          LD C,81 ;PORT Y CODE
          CALL LEFT
          LD (1341),A
          DEC DE
          LD A,E
          OR D
          JP NZ,AGAIN_1
          CALL DRILL
          CALL DELAY
STU : LD A,(130A) ;MOVE VALUE
      LD (1300),A ;LOW BYTE X
      LD A,(130B)
      LD (1301),A ;HIGH BYTE X
      LD A,(130C)
      LD (1302),A ;LOW BYTE Y
      LD A,(130D)
      LD (1303),A ;HIGH BYTE Y
      POP BC
      DEC BC

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์การใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

OR C

JP NZ,SOLO

JP LAST

;

; ADDRESS 16D0

;

RIGHT_Y : LD A,L
LD (1372),A
LD A,H
LD (1373),A
LD DE,1372 ;DISPLACEMENT FOR MOVE Y IN RIGHT
AGAIN_2 : LD A,(1341) ;STATUS OF Y
LD C,81
CALL RIGHT
LD (1341),A
DEC DE
LD A,E
OR D
JP NZ,AGAIN_2
CALL DRILL
CALL DELAY
JP STU

;

; ADDRESS 1700

;

SUB_X : ADD A,00
LD HL,(130A)
LD DE,(1300)
SBC HL,DE ;SUBTRACT X
LD (1370),HL ;STORE DISPLACEMENT AT 1370
LD DE,(1370)
AGAIN_3 : LD A,(1340)
LD C,80
CALL RIGHT
LD (1340),A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับครูใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
DEC DE
LD A,E
OR D
JP NZ,AGAIN_3
JP SUB_Y
```

```
; ADDRESS 1760
```

```
RIGHT_X : CALL DRILL
          CALL DELAY
          JP STU
```

```
; ADDRESS 1730
```

```
LAST : LD A,(130A) ;MOVE LAST VALUE
        LD (1300),A ;LOW BYTE X
        LD A,(130B)
        LD (1301),A ;HIGH BYTE X
        LD A,(130C)
        LD (1302),A ;LOW BYTE Y
        LD A,(130D)
        LD (1303),A ;HIGH BYTE Y
        CALL NEXT_X
        CALL NEXT_Y
        LD DE,1304 ;DISPLAY PART
        LD B,6F
        LD C,06
        LD A,0C
        RST 10
        JP DISPLAY
```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

พิธีกรรมประกาศ

โครงการนี้สำเร็จลงได้ ทั้งนี้ก็ด้วยความช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่าย จึงขอขอบคุณ

อ. ขนิษฐา แชนด์ตั้ง
อ. อารังศักดิ์ สุกใส
อ. เกียรติวรรณ ทรงสิทธิ์
คุณเนติพงษ์ ศรีหิรัญ
คุณเทพผล ลอตระกุล
คุณธีระพงษ์ เจริญคุณวิวัฒน์

ซึ่งได้ให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือเรื่องอุปกรณ์ต่างๆ เป็นผลให้โครงการและ
ปริกฏานิพนธ์ฉบับนี้ลุล่วง



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ

1. Takashi Kenjo, "Stepping Motors and their Microprocessor Controls", Clarendon Press, Oxford ,1984 ,pp 1-55
2. Rodney Zak, "Programming the Z80 " .
sybex, USA ,1979
3. James W. Coffron , " Z80 Application " .
Sybex, USA ,1983
4. Robert F.Coughlin, "Principle and Applications of Semiconductors and Circuits", Prentice-Hall inc.,New Jersey 1971,pp 50-64
5. Z80 ET-Board Version 2.0
User's Manual