

เครื่องใส่ตัวเก็บประจุอัตโนมัติ

PCB Assembly Automation



ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2545

เลขหมู่.....

เลขทะเบียน..... 49859

วัน,เดือน,ปี..... 2 มี.ย. 2547

.b.....
.i.....

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ในกิจการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามเผยแพร่ต่อสาธารณะและต้องสงวนลิขสิทธิ์ไว้ทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อปริญญานิพนธ์

เครื่องใส่ตัวเก็บประจุอัตโนมัติ

PCB Assembly Automation

นักศึกษา

นายสันติ บุญชูช่วย

นายสุธรรม อารีรักษ์สกุล

หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหกรรม

ปีการศึกษา

2545

อาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์

(อ. พลชัย โขติปราชญ์กุล)



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อปริญญานิพนธ์

เครื่องใส่ตัวเก็บประจุอัตโนมัติ

นักศึกษา

นายสันติ บุญชูช่วย

นายสุธรรม อารีรักษ์สกุล

หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหกรรม

ปีการศึกษา

2545

อาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์

อ. พลชัย โขติปราชญกุล

### บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาออกแบบและสร้างเครื่องใส่ตัวเก็บประจุอัตโนมัติ ซึ่งเครื่องจักรที่ทำกรออกแบบนั้นประกอบไปด้วยชุดแขนกลทำหน้าที่ในการจับตัวเก็บประจุ ชุดป้อนตัวเก็บประจุสำหรับป้อนตัวเก็บประจุให้กับชุดแขนกลและชุดแทนเดือนมีหน้าที่ในการเลื่อนแผ่นวงจรพิมพ์ โดยเครื่องจักรที่สร้างมีลักษณะการทำงานคือ ชุดป้อนตัวเก็บประจุทำการตัดขาของตัวเก็บประจุแล้วส่งให้กับชุดแขนกล ตัวแขนกลจะทำการจับตัวเก็บประจุจากนั้นชุดแทนเดือน 2 แกนจะทำการเลื่อนแผ่นวงจรพิมพ์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วชุดแขนกลก็จะทำการนำตัวเก็บประจุใส่ลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ ซึ่งเครื่องจักรลักษณะนี้ในปัจจุบันมีขนาดใหญ่และมีราคาสูงจึงเป็นสาเหตุให้ทำการศึกษาและออกแบบสร้างเครื่องจักรประเภทนี้ขึ้น โดยในส่วนของ การดำเนินการดำเนินงานนั้นเริ่มจากการวางแผนและออกแบบตัวเครื่องจักร ศึกษาและออกแบบวงจรสำหรับควบคุม ศึกษาวิธีการควบคุมเครื่องจักรผ่านคอมพิวเตอร์ จากนั้นจึงดำเนินการประกอบเครื่องจักรที่สร้างแล้วทำการทดสอบเครื่องจักรที่ประกอบเพื่อหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและสาเหตุของข้อผิดพลาดนั้นเพื่อนำไปวิเคราะห์หาวิธีดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสร้างเครื่องจักรที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงในอนาคต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

<b>Thesis Title</b>	PCB Assembly Automation
<b>Student</b>	Mr. Santi Boonchuchuay Mr. Sutham Areeruksakool
<b>Degree</b>	Bachelor of Engineering King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
<b>Major</b>	Industrial Engineering
<b>Year</b>	2002
<b>Thesis Advisor</b>	Mr. Pholchai Chotiprayanakul

### ABSTRACT

The objective of this thesis is to study, design, and build a PCB automated assembly machine. This machine consists of three main parts. The first part is a mechanical arm for grasping and inserting a capacitor on a printed circuit board. The second part is a feeder for feeding and cutting capacitors. The third part is working table for moving a printed circuit board in X-Y axis. A typical machine in the current market is very big and relatively expensive. Therefore, this type of automated machine should be designed and constructed. After the machine and the control unit are assembled, they are tested for a specific working condition in order to search for a coordination error. Moreover, Causes of the error are solved and the machine can be implemented.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## กิตติกรรมประกาศ

ปริญญาบัตรฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือของบุคคลหลายท่านทางผู้จัดทำจึงขอ  
ขอบคุณ

ขอบคุณ อาจารย์พรศักดิ์ อาจารย์สรพรพิสิทธิ์ ที่เป็นทั้งอาจารย์และคอยเป็นห่วงพวกเรามาโดยตลอด

ขอบคุณอาจารย์พลชัย อาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจกต์และอาจารย์สิทธิพร พิมพัสกุล ที่ได้ให้คำปรึกษา  
คำแนะนำต่างๆ และโอกาสในการทำงานหลายๆ ครั้งตลอดจนตรวจทานแก้ไข ตลอดจนตรวจทานแก้ไขปริญญา  
บัตรฉบับนี้จนสมบูรณ์เป็นอย่างดี

ขอบคุณพี่ต๋อง ที่กรุณาเปิดห้องให้เราได้ทำงานจนตึกคืน

ขอบคุณแป๊ะ พิช เต๋ ที่ช่วย เขียน โปรแกรม ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่แสนดีทุกคน ขอบคุณผู้ปกครองของพวก  
เราที่คอยให้กำลังใจในการทำงานครั้งนี้

และสุดท้ายขอบคุณคู่โปรเจกต์ที่อดทนต่อสู้มาด้วยกันจนทำให้สามารถทำงานชิ้นนี้ได้สำเร็จ



สันติ บุญชูช่วย  
สุธรรม อารีรักษ์สกุล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญ

หน้า

## บทที่

### 1. บทนำ

1.1 ที่มาโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ขอบเขตโครงการ	1
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	1

### 2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 สวิตซ์ที่ใช้และหลักการทำงาน	2
2.2 โซลินอยด์	5
2.3 สเต็ปมอเตอร์แบบยูนิโพลาร์	8
2.4 แผ่นภาพขั้วบันได	11
2.5 แผ่นภาพเหตุการณ์	11

### 3. วิธีการดำเนินการศึกษา

3.1 การดำเนินงานด้านออกแบบโครงสร้าง	12
3.2 การดำเนินงานด้านวงจรไฟฟ้า	15
3.3 การดำเนินงานด้านโปรแกรมควบคุม	17
3.4 แผนการทดสอบ	18

### 4. ผลการศึกษา

4.1 ผลการดำเนินงานด้าน โครงสร้าง	19
4.2 ผลการดำเนินงานด้านวงจรไฟฟ้าและ โปรแกรม	20
4.3 ผลการทดสอบ	22

### 5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา	23
5.2 แนวทางการพัฒนาในอนาคต	23

## ภาคผนวก

## บรรณานุกรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญภาพ

รูปที่	หน้า
รูปที่ 2.1 ตัวอย่างแสดงสวิตช์ปุ่มกด	2
รูปที่ 2.2 สวิตช์กดแบบปกติเปิด	2
รูปที่ 2.3 แสดงโครงสร้าง	3
รูปที่ 2.4 แสดงโครงสร้างและสัญลักษณ์	3
รูปที่ 2.5 รีเลย์	4
รูปที่ 2.6 โครงสร้างและการทำงานของรีเลย์	4
รูปที่ 2.7 โซลินอยด์	5
รูปที่ 2.8 วาล์ว 2/2 ปกติปิดเคลื่อนด้วยโซลินอยด์กลับสู่สภาพเดิมด้วยแรงสปริง	5
รูปที่ 2.9 วาล์ว 3/2 (สภาวะปกติ)	6
รูปที่ 2.10 วาล์ว 3/2 (สภาวะทำงาน)	6
รูปที่ 2.11 วาล์ว 5/2 (สภาวะปกติ)	7
รูปที่ 2.12 วาล์ว 5/2 (สภาวะทำงาน)	7
รูปที่ 2.13 วาล์ว 5/2 โซลินอยด์เปิดทางลมเป็นตัวเลื่อนวาล์วทั้งสองด้าน(สภาวะปกติ)	8
รูปที่ 2.14 วาล์ว 5/2 โซลินอยด์เปิดทางลมเป็นตัวเลื่อนวาล์วทั้งสองด้าน (สภาวะทำงาน)	8
รูปที่ 2.15 แผ่นภาพชั้นบันได	11
รูปที่ 2.16 แผ่นภาพเหตุการณ์	11
รูปที่ 3.1 การออกแบบโดยรวมทั้งหมด	12
รูปที่ 3.2 แทนเลื่อน 2 แกน สำหรับการเคลื่อนที่ในแนวแกน X และ Y	13
รูปที่ 3.3 ชุดแขนกล	13
รูปที่ 3.4 ชุดป้อนตัวเก็บประจุ	14
รูปที่ 3.5 โครงสร้างหลักของเครื่องจักร	15
รูปที่ 3.6 แผ่นภาพชั้นบันได	16
รูปที่ 3.7 แผ่นภาพเหตุการณ์	16
รูปที่ 4.1 โครงสร้างเมื่อทำสำเร็จ	19
รูปที่ 4.2 วงจรไฟฟ้าเมื่อทำสำเร็จ	20
รูปที่ 4.3 หน้าต่างโปรแกรมสำหรับควบคุม	21

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ที่มาโครงการงาน

เนื่องจากในช่วงฝึกงาน ได้พบกับเครื่องจักรใส่ตัวเก็บประจุอัตโนมัติ (PCB Assembly Automation) ซึ่งใช้ในการจับใส่ส่วนประกอบต่างๆของวงจรลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ (Print Circuit Board.; PCB) ทำให้เห็นลักษณะการทำงาน ของเครื่องจักรน่าสนใจมาก เครื่องจักรสามารถใส่ส่วนประกอบต่างๆของวงจร ได้อย่างรวดเร็ว มีความผิดพลาดในการทำงานต่ำและเนื่องจากราคาของเครื่องจักรยังมีราคาสูงมาก ทำให้เราเกิดความคิดว่าจะทำเครื่องใส่ตัวเก็บประจุอัตโนมัติ ขึ้นมาบ้างโดยทำให้มีขนาดเล็กกว่าเครื่องจริงและทำงานใกล้เคียงกับเครื่องจริง ราคาถูกกว่า ซึ่งสามารถพัฒนาเครื่องใส่ตัวเก็บประจุอัตโนมัติ ให้ขึ้นมาแทนที่เครื่องใส่ตัวเก็บประจุอัตโนมัติได้ด้วย สักยภาพใกล้เคียงแต่ราคาของเครื่องใส่ตัวเก็บประจุอัตโนมัติที่สร้างมี ถูกกว่ามาก

### 1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อทำการออกแบบเขียน โปรแกรมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมเครื่องจักรได้
2. สามารถออกแบบและอ่านแบบได้

### 1.3 ขอบเขตโครงการงาน

1. เป็นการสร้างเครื่องใส่ตัวเก็บประจุอัตโนมัติ(PCB Assembly Automation) แบบประหยัด
2. ชุดป้อนตัวเก็บประจุใช้สเต็ปมอเตอร์ เป็นต้นกำลัง
3. ชุดป้อนสามารถป้อนตัวเก็บประจุ ใช้ระบบนิวเมติก
4. แทนเดือน2แกน ใช้ บอลสกรูผนวกกับใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม  
ในส่วนของฮาร์ดแวร์
  - ชุดแขนกลสำหรับจับตัวเก็บประจุ
  - ชุดป้อนตัวเก็บประจุ
  - แทนเดือน2แกน
  - วงจรควบคุมมอเตอร์ในส่วนของซอฟต์แวร์
  - โปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ของชุดแทนเดือน2แกน

### 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความสะดวกสบายจากเครื่องจักรที่สร้างขึ้น
2. เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาผนวกกับการค้นคว้าเพิ่มเติมในการสร้างเครื่องจักร
3. ทำให้รู้ถึงการทำงานระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์


เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 2

### ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง


#### 2.1 สวิตช์ที่ใช้และหลักการทำงาน

##### 2.1.1 สวิตช์ปุ่มกด (Push button Switch)



รูปที่ 2.1 ตัวอย่างแสดงสวิตช์ปุ่มกด

สวิตช์กดแบบปกติเปิด (N.O; Normally Open): หลักการทำงานสวิตช์ปุ่มกดแบบนี้ในภาวะปกติสวิตช์จะตัดวงจร กระแสไฟจะไม่สามารถไหลจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งได้ แต่เมื่อสวิตช์ถูกกดจากภายนอกจะทำให้หน้าสัมผัสต่อถึงกันกระแสไฟจึงสามารถไหลผ่านจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งได้ และหากสวิตช์ไม่ถูกกดสปริงจะดันให้หน้าสัมผัสแยกออกจากกันสู่สภาพเดิม




รูปที่ 2.2 สวิตช์กดแบบปกติเปิด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สวิทช์ปุ่มกดแบบปกติปิด (N.C; Normally Close): หลักการทำงานสวิทช์ปุ่มกดแบบนี้ในสภาวะปกติ กระแสไฟจะสามารถไหลผ่านหน้าสัมผัสจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งได้แต่เมื่อสวิทช์ถูกกดจากแรงภายนอกหรือ สภาวะทำงานจะทำให้หน้าสัมผัสตัดวงจรไม่ให้กระแสไหลผ่านไปยังอีกด้านหนึ่งได้และหากสวิทช์ไม่ถูกกดสปริงจะ ดันให้หน้าสัมผัสกลับสู่สภาพเดิม


### 2.1.2 สวิทช์ตำแหน่ง (Limit Switch)



รูปที่ 2.3 แสดงโครงสร้าง

หลักการทำงาน : สวิทช์ประเภทนี้เป็นสวิทช์ที่ทำงานทางกล คือ ใช้แทนเครื่องก้านสูบฝาปิดเครื่องจักร ฯลฯ เป็นตัวกดในการเปลี่ยนตำแหน่งหน้าสัมผัส

### 2.1.3 สวิทช์แม่เหล็ก (Magnetic Switch)




รูปที่ 2.4 แสดงโครงสร้างและสัญลักษณ์

หลักการทำงาน : สวิทช์แม่เหล็กหรือบางครั้งอาจเรียกว่า รีดสวิทช์ (Reed Switch) เป็นที่ทำงานโดยไม่ต้อง สัมผัส แต่จะอาศัยอำนาจแม่เหล็กเป็นตัวสั่งการให้ทำงาน รีดสวิทช์นี้เหมาะสำหรับงานที่มีการตัดต่อสวิทช์สูง และ งานที่มีปัญหาการติดตั้งลิมิตสวิทช์ในระบบควบคุม รีดสวิทช์จะติดตั้งร่วมกับกระบอกสูบพิเศษที่มีแม่เหล็กถาวรติดอยู่ ภายใน ในสภาวะปกติยังไม่มีอำนาจแม่เหล็กเกิดขึ้นบริเวณที่ติดตั้งรีดสวิทช์ หน้าสัมผัสทั้ง 2 ยังไม่ต่อกัน แต่เมื่อ กระบอกสูบที่มีแม่เหล็กถาวรติดอยู่ภายในเคลื่อนที่ผ่านจะเหนี่ยวนำให้หน้าสัมผัสทั้ง 2 ต่อกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


## 2.1.4 รีเลย์ (RELAY)

ในวงจรควบคุมที่อยู่ยากในระบบนิวมคิกส์ไฟฟ้าจะไม่สามารถใช้สวิทช์เพียงอย่างเดียวในการควบคุม จำเป็นต้องนำรีเลย์เข้ามาช่วยเพราะภายในตัวของรีเลย์จะมีหน้าสัมผัสจำนวนมากอยู่ภายในจึงสามารถใช้ควบคุมงานที่อยู่ยากได้ รีเลย์เป็นสวิทช์ที่อาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยให้เกิดการติดต่อควบคุมวงจร



รูปที่ 2.5 รีเลย์

โครงสร้างและการทำงานของรีเลย์



รูปที่ 2.6 โครงสร้างและการทำงานของรีเลย์

โครงสร้างของรีเลย์ประกอบด้วยแกนเหล็ก 2 ชุด ชุดหนึ่งถูกยึดติดกับที่โดยมีขดลวดพันอยู่รอบๆ เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กในกรณีที่มีไฟไหลผ่านขดลวดและจะทำให้เกิดแรงดูดได้ สำหรับแกนเหล็กอีกส่วนจะเคลื่อนที่ได้ โดยแกนเหล็กชุดนี้หน้าสัมผัสติดอยู่

หลักการทำงาน ในสภาวะปกติเหล็ก 2 ชุดจะแยกออกจากกัน ด้วยแรงสปริง ชุดของหน้าสัมผัสในสภาวะนี้จะเรียกว่า ชุดหน้าสัมผัสปกติเปิดในกรณีที่หน้าสัมผัสแยกออกจากกันก็จะต่อกันเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าขดลวดที่พันอยู่รอบๆ แกนเหล็ก จะทำให้แกนเหล็กเป็นแม่เหล็กดูดแกนเหล็กชุดเคลื่อนที่ ทำให้ชุดหน้าสัมผัสเปลี่ยนการทำงานทันที คือ ชุดหน้าสัมผัสที่ต่อกันจะแยกออกจากกัน และชุดหน้าสัมผัสที่แยกจากกันก็จะต่อกัน หรืออาจจะสรุปไม่วากรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีกร ไรนุ เปไซ

ง่าย ๆ ได้ว่า ชุดหน้าสัมผัสเปิดจะเปลี่ยนเป็นปิดจากปิดจะเปลี่ยนเป็นเปิดและหากไม่มีกระแสไหลเข้าขดลวดชุดหน้าสัมผัสก็จะคืนกลับสู่ตำแหน่งเดิม


## 2.2 โซลินอยด์

ในการควบคุมอุปกรณ์ทำงานในระบบนิวแมติกส์ให้ทำงานตามที่ต้องการนั้นอุปกรณ์ที่ทำให้อุปกรณ์ทำงานเปลี่ยนตำแหน่งได้คือ วาล์ว ซึ่งในการเคลื่อนวาล์วควบคุมนั้นสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น เลื่อนวาล์วโดยใช้กล้ามเนื้อ การเคลื่อนโดยใช้กลไก การเคลื่อนโดยใช้ลม ใช้ไฟฟ้าควบคุม หรือการเคลื่อนโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งร่วมกัน



รูปที่ 2.7 โซลินอยด์

โครงสร้างของวาล์วควบคุมโดยทั่วไปซึ่งในที่นี้หมายถึงวาล์วด้วยโซลินอยด์วาล์วด้วย สามารถแบ่งออกได้ 2 ชนิดใหญ่ด้วยกัน คือ วาล์วแบบนั่งป่า และวาล์วแบบลูกสูบเลื่อน โดยที่วาล์วแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน




รูปที่ 2.8 วาล์ว 2/2 ปกติปิดเคลื่อนด้วยโซลินอยด์กลับสู่สภาพเดิมด้วยแรงสปริง

วาล์ว 2/2 ปกติปิดเคลื่อนด้วยโซลินอยด์กลับสู่สภาพเดิมด้วยแรงสปริง

สถานะปกติ : ยังไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าขดลวดโซลินอยด์ โซลินอยด์จึงไม่มีอำนาจแม่เหล็ก แรงสปริงจะดันให้ลิ้นของวาล์วปิดทางลมจาก P ไม่ให้ผ่านไปยัง A


สถานะทำงาน : เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดโซลินอยด์จะทำให้โซลินอยด์เกิดแรงดูดจากอำนาจแม่เหล็กเมื่อลิ้นของวาล์วที่เคลื่อนที่ขึ้นไปเปิดทางลมเป็นผลทำให้แรงดันลมจาก P ต่อถึง A ได้

วาล์ว 3/2 ปกติปิดเลื่อนด้วยโซลินอยด์กลับสู่สภาพเดิมด้วยแรงสปริง  
 สถานะปกติ : ยังไม่มีกระแสไฟไหลเข้าขดลวดโซลินอยด์ โซลินอยด์จึงไม่มีอำนาจแม่เหล็กดังนั้นสปริงจะดันให้ลิ้น  
 วาล์วปิดทางลมที่มาจาก P ส่วน A ต่อถึง R



รูปที่ 2.9 วาล์ว 3/2 (สถานะปกติ)


สถานะทำงาน : เมื่อมีกระแสไฟไหลผ่านขดลวดโซลินอยด์จะทำให้โซลินอยด์เกิดแรงดูดจากอำนาจแม่เหล็ก เมื่อลิ้น  
 ของวาล์วที่เคลื่อนที่ขึ้นทำให้แรงดันลมจาก P ต่อถึง A ส่วน R จะถูกปิด



รูปที่ 2.10 วาล์ว 3/2 (สถานะทำงาน)


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วาล์ว 5/2 ใช้โซลินอยด์และลมเป็นตัวเลื่อนวาล์วกลับสู่สภาพเดิมด้วยแรงสปริง  
 สภาวะปกติ : เมื่อยังไม่มีกระแสไฟไหลเข้าขดลวดโซลินอยด์ โซลินอยด์จึงไม่มีอำนาจแม่เหล็กแรงสปริงจะดันลิ้นเล็ก  
 ด้านบนปิดทางลมจาก P ลิ้นใหญ่จะไม่ถูกเลื่อน เป็นผลทำให้ P ต่อถึงรู B รู A จะต่อถึงรู R ส่วนรู S จะถูกปิด



รูปที่ 2.11 วาล์ว 5/2 (สภาวะปกติ)

สภาวะทำงาน : เมื่อมีกระแสไฟไหลผ่านขดลวดโซลินอยด์ จะทำให้โซลินอยด์เกิดแรงดูดจากอำนาจแม่เหล็ก เมื่อลิ้น  
 เล็กด้านบนขึ้นให้เปิดทางลม ลมจากรู P จะผ่านลิ้นเล็กด้านบนไปเลื่อนลิ้นใหญ่ ทำให้แรงดันลมจาก P เปลี่ยน  
 ทิศทาง คือ รู P จะต่อรู A รู B จะต่อรู S ส่วนรู R จะถูกปิด




รูปที่ 2.12 วาล์ว 5/2 (สภาวะทำงาน)

สภาวะทำงาน : เมื่อมีกระแสไฟไหลผ่านขดลวดโซลินอยด์ จะทำให้โซลินอยด์เกิดแรงดูดจากอำนาจแม่เหล็ก เมื่อลิ้น  
 เล็กด้านบนขึ้นให้เปิดทางลม ลมจากรู P จะผ่านลิ้นเล็กด้านบนไปเลื่อนลิ้นใหญ่ ทำให้แรงดันลมจาก P เปลี่ยน  
 ทิศทาง คือ รู P จะต่อรู A รู B จะต่อรู S ส่วนรู R จะถูกปิด  
 เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาดูเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


วาล์ว 5/2 โซลินอยด์เปิดทางลมเป็นตัวเลื่อนวาล์วทั้งสองด้าน

สภาวะปกติ : เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดโซลินอยด์ด้านซ้ายมือ จะทำให้โซลินอยด์เกิดแรงดูดจากอำนาจแม่เหล็กเคลื่อนลิ้นเล็กด้านซ้ายให้เปิดทางลม ลมจาก P จะไหลผ่านลิ้นเล็กไปเคลื่อนลิ้นของเมนวาล์วให้เลื่อนไปทางขวามือ เป็นผลทำให้แรงดันลมจาก P ต่อถึง B และ A ต่อถึง R ส่วนรู S จะถูกปิด



รูปที่ 2.13 วาล์ว 5/2 โซลินอยด์เปิดทางลมเป็นตัวเลื่อนวาล์วทั้งสองด้าน(สภาวะปกติ)

สภาวะทำงาน : เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดโซลินอยด์ด้านขวามือจะทำให้โซลินอยด์เกิดแรงดูดจากอำนาจแม่เหล็กเคลื่อนลิ้นเล็กด้านขวามือให้เปิดทางลม ลมจาก P จะไหลผ่านลิ้นเล็กไปเคลื่อนลิ้นของเมนวาล์วให้เลื่อนไปทางซ้ายมือ เป็นผลทำให้แรงดันลมจาก P เปลี่ยนทิศทางการไหล คือ รู P ต่อถึงรู A รู B ต่อถึงรู S ส่วนรู R จะถูกปิด



รูปที่ 2.14 วาล์ว 5/2 โซลินอยด์เปิดทางลมเป็นตัวเลื่อนวาล์วทั้งสองด้าน (สภาวะทำงาน)

### 2.3 สเต็ปมอเตอร์แบบยูนิโพลาร์

สเต็ปมอเตอร์เป็นมอเตอร์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบันสเต็ปมอเตอร์ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดและหาได้ง่ายคือ สเต็ปมอเตอร์แบบยูนิโพลาร์ (uni - polar stepper motor)

สเต็ปมอเตอร์แบบนี้มีการพันขดลวด 2 ขดบนแต่ละขั้วแม่เหล็กของสเตเตอร์ แต่ละขดแบ่งเป็น 2 เฟส รวมมอเตอร์แต่ละตัวจะมี 4 เฟส ทำให้สเต็ปมอเตอร์แบบนี้มีทั้งแบบ 5 สายและ 6 สาย ถ้าเป็นแบบ 5 สาย จะเป็นการนำไฟเลี้ยงจากขดลวดทั้งสองมาต่อรวมกันเป็นสายเดียว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### การกระตุ้นและการควบคุมการหมุนของสเต็ปมอเตอร์

การกระตุ้นและการควบคุมการหมุนของมอเตอร์ให้เคลื่อนที่ไปแต่ละสเต็ปทำได้โดยจ่ายกำลังไฟฟ้าไปยังขดลวดแต่ละขดบนสเตเตอร์ ซึ่งต้องป้อนเป็นลำดับตามรูปแบบที่ถูกต้อง สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบคือ แบบฟูลสเต็ปหนึ่งเฟส (full-step 1 phase) แบบฟูลสเต็ปสองเฟส (full-step 2 phase) แบบฮาล์ฟสเต็ป (half step)

แบบฟูลสเต็ปหนึ่งเฟสเป็นการกระตุ้นที่มีรูปแบบที่ง่ายที่สุด โดยทำการกระตุ้นขดลวดทีละขดในเวลาไล่เรียงติดกันไป เช่น เริ่มต้นที่ขดที่ 1, 2, 3, 4 แล้ววนกลับมาขดที่ 1 วนไปเรื่อย ๆ หรือเริ่มที่ขดที่ 1 แล้วย้อนไปยังขดที่ 4, 3, 2 แล้วกลับมาขดที่ 1 อีกครั้งซึ่งทำให้ทิศทางของการหมุนสวนทางกัน ในการกระตุ้นรูปแบบนี้จึงมีขดลวดเพียงขดเดียวในเวลาหนึ่งที่ถูกกระตุ้นเท่านั้นวงจรกระตุ้นแบบเวฟจึงราคาถูกและง่าย ขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ แสดงดังตารางที่ ก.

ตาราง ก. แสดงรูปแบบการขับสเต็ปมอเตอร์แบบฟูลสเต็ปหนึ่งเฟส

สเต็ปที่	เฟสที่1	เฟสที่2	เฟสที่3	เฟสที่4
1	ทำงาน	-	-	-
2	-	ทำงาน	-	-
3	-	-	ทำงาน	-
4	-	-	-	ทำงาน

แบบฟูลสเต็ปสองเฟสมีลักษณะคล้ายหนึ่งเฟส แต่จะทำการกระตุ้นโดยจ่ายแรงดันไปที่ขดลวด 2 ขด ที่อยู่ใกล้กันในเวลาเดียวกัน และเรียงติดกันไปเช่นเดียวกับแบบหนึ่งเฟส ขดลวดชุดแรกที่ถูกกระตุ้นจะเป็นขดที่ 1 และ 2 ตามด้วยการกระตุ้นขดที่ 3 และ 4 ต่อไปเป็นขดที่ 3 และ 4 ถัดไปเป็นขดที่ 4 และ 1 แล้วกลับมาขดที่ 1 และ 2 วนไปตามลำดับเช่นนี้หรือเริ่มที่ขด 1 และ 4 ตามด้วยขดที่ 4 และ 3 ถัดไปเป็นขดที่ 3 และ 2 ต่อไปเป็นขดที่ 2 และ 1 แล้ววนกลับมาที่ขดที่ 1 และ 4 ทิศทางการหมุนจะสวนทางกัน ดังแสดงขั้นตอนการกระตุ้นในตาราง ข.

ตาราง ข. รูปแสดงการขับสเต็ปมอเตอร์แบบฟูลสเต็ปสองเฟส

สเต็ปที่	เฟสที่1	เฟสที่2	เฟสที่3	เฟสที่4
1	ทำงาน	ทำงาน	-	-
2	-	ทำงาน	ทำงาน	-
3	-	-	ทำงาน	ทำงาน
4	ทำงาน	-	-	ทำงาน

การกระตุ้นสเต็ปมอเตอร์แบบนี้สามารถเพิ่มแรงบิดหรือทอร์ก(torque) ได้มากกว่าแบบหนึ่งเฟสแกนแม่เหล็กเคลื่อนที่หรือโรเตอร์(rotor) ภายในมอเตอร์จะเคลื่อนที่ด้วยแรงดึงอย่างเต็มแรงจาก 2 ขดลวดที่ถูกกระตุ้นพร้อมกัน และหมุนต่อไปอีกด้วยแรงดึงจากอีก 2 ขดลวดถัดไป สำหรับข้อเสียคือ ใช้กำลังไฟฟ้ามากขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์สงวนไว้สำหรับใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อผู้ญาติให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แบบฮาล์ฟสเต็ปเป็นรูปแบบที่ผสมผสานระหว่างการกระตุ้นแบบหนึ่งเฟสและสองเฟสเพื่อเพิ่มจำนวนและสเต็ปต่อรอบอีกเท่าตัวหนึ่ง ในระบบนี้จะทำการกระตุ้นขดลวดเรียงกันไปตามลำดับดังนี้ เริ่มจากขดลวดที่ 1, 1 และ 2, 2, 2 และ 3, 3, 3 และ 4, 4, 4 และ 1 แล้ววนกลับมาดังแสดงในตาราง ก. แรงบิดที่ได้จากการกระตุ้นแบบนี้จะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากช่วงของการเคลื่อนที่แต่ละสเต็ปมีระยะสั้นลง แต่ละสเต็ปเกิดจากแรงดึงของขดลวดสองขดที่ถูกกระตุ้นพร้อมกันความถูกต้องของตำแหน่งมีมากขึ้น แต่ต้องพึงระวังไว้อีกประการหนึ่งว่า เมื่อกระตุ้นให้ทำงานในรูปแบบนี้จะต้องทำการหมุนถึง 2 สเต็ป จึงจะได้ระยะเท่ากับการกระตุ้นแบบฟูลสเต็ป 1 สเต็ป สำหรับแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าต้องใช้เท่ากับแบบ 2 เฟสเป็นอย่างน้อย จึงจะเพียงพอ


ตาราง ก. แสดงรูปแบบการขับสเต็ปมอเตอร์แบบฮาล์ฟสเต็ป

สเต็ปที่	เฟสที่1	เฟสที่2	เฟสที่3	เฟสที่4
1	ทำงาน	-	-	-
2	ทำงาน	ทำงาน	-	-
3	-	ทำงาน	-	-
4	-	ทำงาน	ทำงาน	-
5	-	-	ทำงาน	-
6	-	-	ทำงาน	ทำงาน
7	-	-	-	ทำงาน
8	-	-	-	ทำงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.4 แผนผังขั้นบันได (Ladder Diagram)

แผนผังขั้นบันไดเป็นแผนภาพที่มีเส้นในแนวตั้ง 2 เส้น โดยเส้นทางซ้ายจะเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า (Voltage source) ส่วนเส้นทางขวาจะต่อเข้ากับเส้นกราวด์ (ground) โดยระหว่างเส้นทั้งสองจะเชื่อมต่อกันด้วยเส้นในแนวนอนซึ่งเส้นนี้จะใช้สำหรับจัดวางตำแหน่งสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า




รูปที่ 2.15 แผนผังขั้นบันได

สัญลักษณ์ใช้ในแผนผังขั้นบันไดจะมีสัญลักษณ์อยู่ 2 กลุ่มคือ กลุ่มสัญลักษณ์หน้าสัมผัสทางไฟฟ้า (Electrical Contact) และสัญลักษณ์การทำงานที่ได้ โดยที่ในส่วนของสัญลักษณ์หน้าสัมผัสทางไฟฟ้าจะเป็น สวิตช์เปิด-ปิด (Pushbutton Switch) สวิตช์ตำแหน่ง (Limit Switch) สวิตช์ความดัน สวิตช์อุณหภูมิหรือสวิตช์ตรวจจับชนิดอื่นๆ ส่วนสัญลักษณ์แสดงการทำงานได้แก่ กลไกขับเคลื่อน เช่น ขดลวดรีเลย์ โซลินอยด์ หลอดไฟ มอเตอร์หรือเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำการขับเคลื่อนด้วยวงจรทางไฟฟ้า

## 2.5 แผนผังเหตุการณ์ (Sequence Diagram)

แผนผังเหตุการณ์เป็นแผนภาพที่แสดงให้เห็นเหตุการณ์การสับเปลี่ยนระบบการทำงานของระบบ โดยแผนภาพจะแสดงขั้นตอนการทำงานตามลำดับที่ละขั้นตอน




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้ภายในเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 3

### การดำเนินงาน

#### 3.1 การดำเนินงานด้านการออกแบบโครงสร้าง

เริ่มจากการทำการศึกษาเก็บข้อมูลจากการเยี่ยมชมโรงงาน จากนั้นจึงเริ่มการออกแบบเครื่องจักร โดยแบ่งเครื่องจักรในการออกแบบออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ แท่นเลื่อน 2 แกน ชุดแขนกล ชุดป้อนตัวเก็บประจุ




รูปที่ 3.1 การออกแบบโดยรวมทั้งหมด

แท่นเลื่อน 2 แกน สำหรับการเคลื่อนที่ในแนวแกน X และ Y สามารถใช้กับแผ่นพีซีบีที่มีความหนาตั้งแต่ 1 มิลลิเมตร ถึง 3 มิลลิเมตร โดยรองรับแผ่นพีซีบีมากที่สุดที่ขนาด 230x112 มิลลิเมตร โดยแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นชั้นที่อยู่บนสุด โดยใช้สำหรับยึดจับแผ่นพีซีบี ชั้นที่ 2 เป็นชั้นที่อยู่ถัดจากชั้นที่ 1 ใช้สำหรับเคลื่อนที่ในแนวแกน Y และยังเป็นชั้นที่ใช้สำหรับติดตั้งชุดป้อนตัวเก็บประจุ และปรับขนาดที่ยึดจับแผ่นพีซีบี ชั้นที่ 2 ใช้สำหรับเคลื่อนที่ในแนวแกน Y ใช้สตัปมอเตอร์ในการขับเคลื่อนและยังเป็นชั้นที่ใช้สำหรับติดตั้งชุดป้อนตัวเก็บประจุ และปรับขนาดที่ยึดจับแผ่นพีซีบี ใช้เหล็กแผ่นหนา 6 มิลลิเมตร โดยตัดเป็น 4 ชิ้นให้มีขนาดคงรูป เจาระบุ และชั้นตอนต่อไปเป็นการกัดร่อง โดยใช้มีดกัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร และทำการเจียรนัยเหล็กแผ่นทั้งสองด้าน โดยทำการเจียรนัยทั้งหมด 4 แผ่น จากนั้นก็นำมาประกอบเข้ากับชั้นที่ 1 และ สไลด์บาร์ซึ่งใช้สไลด์บาร์ 2 ตัว ในการนำพาชั้นที่ 3 เป็นชั้นที่อยู่ถัดจาก

เอกรังนี้ยังมีให้นำประกอบเข้ากับชั้นที่ 1 และ สไลด์บาร์ซึ่งใช้สไลด์บาร์ 2 ตัว ในการนำพาชั้นที่ 3 เป็นชั้นที่อยู่ถัดจาก

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชั้นที่ 2 ใช้สำหรับเคลื่อนที่ในแนวแกน X โดยใช้ สเต็ปมอเตอร์เป็นต้นกำลังชั้นที่ 4 เป็นชั้นสุดท้ายซึ่งจะอยู่นิ่ง โดยยึดติดกับ โครงสร้างหลักของเครื่องจักร โดยการเคลื่อนที่ต่างๆ ใช้สเต็ปมอเตอร์เก็บต้นกำลังในการขับเคลื่อน



รูปที่ 3.2 แท่นเลื่อน 2 แกน สำหรับการเคลื่อนที่ในแนวแกน X และ Y


ชุดแขนกล สำหรับการเคลื่อนที่ในแนวแกน Z หนีบจับตัวเก็บประจุ โดยจะประกอบด้วยกระบอกลมนิวเมติก 2 ตัว ตัวที่อยู่ข้างบนใช้สำหรับเคลื่อนที่ในแนวแกน Z ส่วนตัวที่อยู่ข้างล่างใช้สำหรับหนีบจับตัวเก็บประจุ โดยมีลูกปืนสไลด์เป็นตัวพวง




รูปที่ 3.3 ชุดแขนกล

ชุดป้อนตัวเก็บประจุ สำหรับนำพาสายตัวเก็บประจุเข้ามาในตำแหน่งเริ่มต้นของเครื่องจักร โดยจะประกอบด้วยตัวนำพาสายของตัวเก็บประจุ ใช้สเต็ปมอเตอร์เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนตำแหน่งของตัวเก็บประจุ และมีชุดมีดตัดที่ใช้ในการตัดขาตัวเก็บประจุให้มีขนาดที่ที่ต้องการ โดยใช้กระบอกลมนิวเมติกเป็นต้นกำลังในการตัดชุดป้อนตัวเก็บประจุแบ่งเป็น 2 ส่วน 1. ชุดลำเลียงตัวเก็บประจุ โดยจะมีเพลาลูกเบี้ยวที่มีลักษณะดังรูป 3.4 ใช้การควบคุมตำแหน่งใช้

ของสายตัวเก็บประจุ ใช้สแตมป์มอเตอร์ในการส่งกำลัง โดยจะมีขอบที่ทำจากพลาสติกใช้ในการนำพาสายตัวเก็บประจุให้เคลื่อนที่ไปตามเส้นรอบวงของเพล่าที่ใช้ในการนำพาสายตัวเก็บประจุ 2. ชุดมีดตัดขาตัวเก็บประจุ โดยเหล็กที่นำมาทำมีดตัดจะมีความหนา 3 มิลลิเมตร มี 2 ชั้น ทำการเจาะรูและเจียรนัยทั้งสองด้าน จากนั้นทำส่วนซี่คของใบมีดเพื่อให้นำพาในการขยับมีดตัด โดยใช้กระบอบกลมนิวแมติก ในการขยับมีเพื่อตัดขาตัวเก็บประจุ โดยความสูงทั้งหมดของตัวเก็บประจุเท่ากับ 32 มิลลิเมตร เมื่อถูกตัดขาจะเหลือประมาณ 10 มิลลิเมตร



รูปที่ 3.4 ชุดบ่อนตัวเก็บประจุ




รูปที่ 3.5 โครงสร้างหลักของเครื่องจักร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.2 การดำเนินงานด้านวงจรไฟฟ้า

ใช้ออปโตคัพทริคซ์ในการตั้งตัดต่อเพื่อขับเคลื่อนสแต็ปมอเตอร์ โดยตั้งผ่านทางพอร์ตขนานหรือพอร์ตเครื่องพิมพ์ และใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการควบคุมชุดแขนกลและชุดป้อนตัวเก็บประจุ โดยจะมีโซลินอยด์วาล์ว ในการเลือกทิศทางของลม ใช้ไฟฟ้า 12 โวลต์ ชุดแขนกลเป็นระบบนิวเมติก

การออกแบบระบบนิวเมติก



รูปที่ 3.6 แผนภาพขั้นบันได

แผนภาพเหตุการณ์

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+									
-									
+									
-									
+									
-									

รูปที่ 3.7 แผนภาพเหตุการณ์

ให้กระบอกลมนิวเมติกใช้ในการขับเคลื่อนในการตัดขาตัวเก็บประจุมีค่าเท่ากับ A กระบอกลมนิวเมติกใช้ในการขับเคลื่อนแกน Z มีค่าเท่ากับ B กระบอกลมนิวเมติกใช้ในการขับเคลื่อนในการหนีบจับตัวเก็บประจุมีค่าเท่ากับ C

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### ลำดับการทำงาน

1. กระบอกกลมนิวมติกใช้ในการขับเคลื่อนในการหนีบจับตัวเก็บประจุจะถูกสั่งให้อ้าออกเพื่อรับตัวเก็บประจุแล้วก็จะทำการหนีบจับตัวเก็บประจุในเวลาต่อมา
2. จากนั้นกระบอกกลมนิวมติกใช้ในการขับเคลื่อนในการตัดขาตัวเก็บประจุ แล้วเลื่อนมีดกลับ
3. เมื่อเครื่องจักรหาพิกัดที่ต้องการเจอแล้วกระบอกกลมนิวมติกใช้ในการขับเคลื่อนแกน Z จะนำตัวเก็บประจุลงมาใส่บอร์ค
4. กระบอกกลมนิวมติกที่ใช้ในการขับเคลื่อนและหนีบจับตัวเก็บประจุจะทำการอ้าแล้วกระบอกกลมนิวมติกใช้ในการขับเคลื่อนในแนวตั้งจะดึงกระบอกกลมนิวมติกใช้ในการขับเคลื่อนในการหนีบจับตัวเก็บประจุขึ้นสู่ตำแหน่งเดิม

### 3.3 การดำเนินงานด้านโปรแกรมควบคุม

โปรแกรมที่ใช้ในการคอนโทรลคือ Visual Basic 6 จะทำการคิดต่อทางพอร์ตขนาน โดยจะสามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้ 14 ตัวในการสั่งเพียง 1 ครั้ง ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม

1. ใ้พิกัดที่ต้องการใส่ตัวเก็บประจุ ลงในช่องที่จัดสร้างขึ้น โดยตั้งชื่อว่า XY
2. ใ้จำนวนที่ตัวเก็บประจุที่ต้องการลงในช่องล่างซ้ายสุดของโปรแกรมโดยโปรแกรมนี้ถูกจำกัดจำนวนตัวเก็บประจุทั้งหมดเพียง 14 ตัว
3. คลิก OK ก็จะทำการใส่ตัวเก็บประจุอัตโนมัติ สำหรับช่องข้างขวาที่สร้างขึ้นจะใช้ในการปรับตั้งค่าต่างๆ เช่น ปรับความเร็วป้อน ใช้ในการหาพิกัดที่ต้องการ เมื่อเครื่องจักรเริ่มทำงานโดยตำแหน่งตัวเก็บประจุตำแหน่งแรกเป็นจุดเริ่มต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 3.4 แผนการทดสอบ

เป็นการนำตัวเก็บประจุมาใส่แผ่นวงจรพิมพ์ เริ่มต้นโดยนำสายของตัวเก็บประจุมารอที่จุดป้อนตัวเก็บประจุ โปรแกรมที่ใช้ในการคอนโทรลคือ Visual Basic 6 ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ไล่พิกัดที่ต้องการใส่ตัวเก็บประจุลงในช่อง X,Y ใส่จำนวนที่ตัวเก็บประจุที่ต้องการลงในช่องล่างซ้าย โดยโปรแกรมนี้ถูกจำกัดที่ 14 ตัว คลิก OK ก็จะทำให้การใส่ตัวเก็บประจุอัตโนมัติ โดยตัวเก็บประจุตัวแรกที่รออยู่ในจุดป้อนตัวเก็บประจุจะเป็นตำแหน่งเริ่มต้นการทำงาน ชุดแกนกลจะหนีบจับตัวเก็บประจุ จากนั้นชุดมีดตัดจะทำการตัดขาของตัวเก็บประจุทั้งสองข้าง ชุดขับเคลื่อน X,Y ก็จะหาพิกัดที่ต้องการลงในแผ่นวงจรพิมพ์ จะเป็นวงรอบการทำงานไปเรื่อยๆ จนครบ 14 ตัวจากการศึกษาค้นคว้าเก็บข้อมูลและการเยี่ยมชมโรงงาน ทำให้ทราบถึงกระบวนการทำงานของเครื่องจักรส่วนประกอบต่างในการทำงานของเครื่องใส่ตัวเก็บประจุอัตโนมัติตัวเก็บประจุ ซึ่งมีลักษณะเป็นสายของตัวเก็บประจุหลายตัวต่อกัน ความสูงทั้งหมด 32 มิลลิเมตร ความหนาของตัวเก็บประจุ 2 มิลลิเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางของขาตัวเก็บประจุ 0.6 มิลลิเมตร พิกซ์บี ขนาด 150x80 มิลลิเมตร ขนาดของรู 0.8 มิลลิเมตร เครื่องใส่ตัวเก็บประจุอัตโนมัติหม้อแปลงไฟฟ้า 12 โวลต์ 1 แอมป์ ขึ้นไป คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์และ Visual Basic 6 สายเชื่อมต่อ ไอดีซี-101 เส้นบอร์ดเชื่อมต่อพอร์ตขนาน 1 แผ่น สำหรับการทดสอบ


1. เตรียมเครื่องจักรให้พร้อม โดยต่อกับพอร์ตขนานของคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยและเครื่องจักรต้องอยู่ในสภาพพร้อมคือ ตำแหน่งของตัวเก็บประจุต้องอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้น
2. เตรียมแผ่นวงจรพิมพ์
3. นำสายตัวเก็บประจุซึ่งมีตัวเก็บประจุประมาณ 20 ตัวมาใส่ที่จุดป้อนตัวเก็บประจุ
4. กรอค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ลงใน โปรแกรมซึ่งเขียน โดย Visual Basic 6
5. คลิก OK จากนั้นเครื่องจะทำงานอัตโนมัติจนใส่ตัวเก็บประจุลงแผ่นวงจรพิมพ์ 14 ตัว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 4

### ผลการดำเนินงาน

#### 4.1 ผลการดำเนินงานด้านโครงสร้าง




รูปที่ 4.1 โครงสร้างเมื่อทำสำเร็จ

จากรูปแสดงเครื่องจักรที่ทำการสร้างจากการออกแบบ โดยโครงสร้างของเครื่องจักรจะประกอบด้วย 4 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นส่วนของชุดป้อนตัวเก็บประจุ ส่วนที่ 2 คือชุดแกนกลสำหรับจับตัวเก็บประจุ ส่วนที่ 3 คือ ชุดแท่นเลื่อนแผ่นวงจรพิมพ์ และส่วนสุดท้ายคือ โครงสร้างที่ใช้ยึด โครงสร้างทั้ง 3 ส่วนเข้าด้วยกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


## 4.2 ผลการดำเนินงานด้านวงจรไฟฟ้าและโปรแกรม



รูปที่ 4.2 วงจรไฟฟ้าเมื่อทำสำเร็จ

จากรูปด้านบนแสดงวงจรที่ใช้ควบคุมเครื่องจักรที่สร้างขึ้น โดยวงจรจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนวงจรที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยใช้พอร์ตขนาน โดยประกอบด้วยหลอดไดโอดเปล่งแสงทั้งหมด 12 หลอดเพื่อทำการตรวจสอบสถานะของสัญญาณที่ส่ง วงจรที่ใช้ในการขับเคลื่อนมอเตอร์และวงจรที่ใช้ในการควบคุมโซลินอยด์แล้ว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.3 หน้าต่างโปรแกรมสำหรับควบคุม

จากรูปด้านบนเป็นการใช้โปรแกรม Visual Basic6 เขียนขึ้นมาเพื่อใช้ควบคุมเครื่องจักร โดยขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมนั้นจะต้องทำการใส่ค่าพิกัดที่ต้องการลงในช่อง X, Y และใส่จำนวนตัวเก็บประจุที่ต้องการลงในช่องล่างซ้าย โดยโปรแกรมนี้ถูกจำกัดที่จำนวนตัวเก็บประจุทั้งหมด 14 ตัวเมื่อใส่ข้อมูลครบเครื่องจักรจะทำการใส่ตัวเก็บประจุอัตโนมัติหลังจากกดปุ่ม OK สำหรับช่องข้างขวาใช้ในการหาพิกัดที่ต้องการ โดยยึดตำแหน่งตัวเก็บประจุตำแหน่งแรกเป็นจุดเริ่มต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 4.3 ผลการทดสอบ

เมื่อทำการทดสอบพบว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้น มีความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งที่ตัวเก็บประจุจะลง ทำให้มีผลต่อการทำงานของเครื่องจักรซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการสร้างฮาร์ดแวร์ที่เป็นไปไม่สมบูรณ์ มีการเปลี่ยนคุณสมบัติของโลหะเมื่อถูกความร้อน จากการทดสอบพบว่าเครื่องจักรสามารถใส่ตัวเก็บประจุตัวแรกได้อย่างแม่นยำ แต่ตัวที่สอง และต่อไปเรื่อยๆ จะเกิดค่าความผิดพลาดแบบสะสม โดยค่าความผิดพลาดจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นผลทำให้เครื่องจักรไม่สามารถใส่ตัวเก็บประจุในตำแหน่งที่ต้องการ

ลำดับตัวเก็บประจุ	พิกัด (X,Y)	การทดลองครั้งที่				ค่าผิดพลาดของการทดลองครั้งที่			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	91,18	91.0,18.0	91.0,18.0	91.0,18.0	91.0,18.0	0.0,0.0	0.0,0.0	0.0,0.0	0.0,0.0
2	45,16	45.3,16	45.3,16.3	45.3,16.3	45.3,16.1	0.3,0.0	0.3,0.3	0.3,0.3	0.3,0.1
3	54,49	54.4,49	54.2,49.4	54.8,49.1	54.4,49.3	0.4,0.3	0.2,0.4	0.8,0.1	0.4,0.3
4	81,52	81.4,52.3	81.1,52.8	81.8,52.4	81.4,52.3	0.4,0.3	0.1,0.8	0.8,0.4	0.4,0.3
5	44,66	44.5,66.4	44.7,66.5	44.3,66.5	44.5,66.4	0.5,0.4	0.7,0.5	0.3,0.5	0.5,0.4
6	89,97	89.4,97.4	89.1,97.8	90.1,97.3	89.4,97.4	0.4,0.4	0.1,0.8	1.1,0.3	0.4,0.4
7	44,55	44.6,55.3	44.7,55.8	45.1,55.6	44.6,55.5	0.6,0.5	0.7,0.8	1.1,0.6	0.6,0.5
8	12,26	12.7,26.6	12.8,26.4	12.7,26.8	12.7,26.6	0.7,0.6	0.8,0.4	0.7,0.8	0.7,0.6
9	18,71	18.8,71.7	18.8,71.6	18.2,71.7	18.8,71.7	0.8,0.7	0.8,0.6	0.2,0.7	0.8,0.7
10	41,18	41.9,18.6	42.3,18.8	41.9,18.3	41.9,18.5	0.9,0.6	1.3,0.8	0.9,0.3	0.9,0.5
11	23,68	24.0,67.8	24.6,68.4	24.0,69.1	24.0,68.5	1.0,0.8	1.6,0.4	1.0,1.1	1.0,0.5
12	20,50	21.1,50.9	21.5,50.3	21.1,51.0	21.1,50.6	1.1,0.9	1.5,0.3	1.1,1.0	1.1,0.6
13	45,120	46.2,121	45.9,121	46.2,122	46.2,123	1.2,1.0	0.9,1.1	1.2,2.0	1.2,3.0
14	80,50	81.3,51.1	81.6,51.6	81.3,51.9	81.3,51.8	1.3,1.1	1.6,1.6	1.3,1.9	1.3,1.8

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 5

### สรุปผลการศึกษา

#### 5.1 สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาและทำโครงการนี้มีหลายวิธีที่จะนำไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ ออกแบบทางด้านฮาร์ดแวร์หรือการออกแบบทางด้านซอฟต์แวร์ จากการศึกษาเก็บข้อมูล และการเยี่ยมชมโรงงานเพื่อให้ง่ายต่อการสร้างเครื่องจักร ที่ถูกต้องตามหลักทฤษฎี และเป็นการสะดวกต่อการวางแผนดำเนินงานและช่วยย่นระยะเวลาการทำงานให้กระชับขึ้น จึงได้เลือกออกแบบดังที่กล่าวมาแล้ว และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง จนกระทั่งได้ผลสำเร็จออกมา ทำให้รู้ปัญหาต่างๆในการทำ ซึ่งมีผลต่อการทำโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์


#### 5.2 แนวทางการพัฒนาในอนาคต

เนื่องการทำโครงการนี้เป็นลักษณะ โอเพนลูปซึ่งเป็นผลทำให้ถ้ามีการผิดพลาดเกิดขึ้นจะทำให้มีความผิดพลาดแบบสะสม เป็นผลทำให้เครื่องจักรทำงานได้ดีในระยะแรก และจะมีความผิดพลาดของเครื่องจักรเกิดขึ้นในระยะหลัง ถ้ามีการปรับปรุงให้โครงการมีการทำงานแบบมี(Feedback Control System) เช่นการติดตั้งเซนเซอร์ที่จุดเริ่มต้น(Origin) หรือติดตั้งลิimitswitchที่จุดเริ่มต้น(Origin) จะทำให้ไม่เกิดค่าความผิดพลาดแบบสะสมเครื่องจักรจะสามารถทำงานได้ดีในระยะเวลาต่างๆ ได้





เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้







สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงสร้างของเครื่องจักร
โครงการงานเครื่องใส่ตัวเก็บประจุอัตโนมัติ




สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชุดแท่นเลื่อน 2 แกน

โครงการเครื่องใส่ตัวเก็บประจุอัตโนมัติ



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชุดแกนกล
โครงการเครื่องใส่ตัวเก็บประจุอัตโนมัติ



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชุดป้อนตัวเก็บประจุ

โครงการงานเครื่องใส่ตัวเก็บประจุอัตโนมัติ

Dim i As Integer	Next i	End Sub
Dim j As Integer	For i = 1 To 6000	Private Sub Command3_Click()
Dim l As Integer	Out &H378, &H40	Out &H37A, &H9
Private Sub Command1_Click()	Next i	For r = 1 To 10000
Dim i As Integer	For i = 1 To 4000	For i = 1 To 6000
Dim j As Integer	Out &H378, &HC0	Out &H378, &H10
For j = 1 To 500	Next i	Next i
Debug.Print j	For i = 1 To 6000	For i = 1 To 4000
For i = 1 To 14500	Out &H378, &H80	Out &H378, &H30
Out &H37A, &HA	Next i	Next i
Next i	For i = 1 To 4000	For i = 1 To 6000
For i = 1 To 14500	Out &H378, &H90	Out &H378, &H20
Out &H37A, &H9	Next i	Next i
Next i	Next r	For i = 1 To 4000
For i = 1 To 24500	End Sub	Out &H378, &H60
Out &H37A, &HF	Private Sub Command11_Click()	Next i
Next i	Out &H37A, 0	For i = 1 To 6000
For i = 1 To 24500	End Sub	Out &H378, &H40
Out &H37A, &H3	Private Sub Command2_Click()	Next i
Next i	Dim i As Integer	For i = 1 To 4000
Next j	Dim r As Integer	Out &H378, &HC0
End Sub	Out &H37A, &HA	Next i
Private Sub Command10_Click()	For r = 1 To 800	For i = 1 To 6000
Out &H37A, &H9	For i = 1 To 4000	Out &H378, &H80
For r = 1 To m.Text	Out &H378, &H1	Next i
For i = 1 To 6000	Next i	For i = 1 To 4000
Out &H378, &H10	For i = 1 To 4000	Out &H378, &H90
Next i	Out &H378, &H2	Next I
For i = 1 To 4000	Next i	Next r
Out &H378, &H30	For i = 1 To 4000	End Sub
Next i	Out &H378, &H4	Private Sub Command4_Click()
For i = 1 To 6000	Next i	Dim i As Integer
Out &H378, &H20	For i = 1 To 4000	Dim r As Integer
Next i	Out &H378, &H8	Out &H37A, &H9
For i = 1 To 4000	Next i	For r = 1 To 2000
Out &H378, &H60	Next r	For i = 1 To 4000

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Out &H378, &H8	For i = 1 To 2000	Out &H378, &H8
Next i	Out &H378, &H20	Next i
For i = 1 To 4000	Next i	Next r
Out &H378, &H4	Next r	End Sub
Next i	For r = 1 To 100	Private Sub Command7_Click()
For i = 1 To 4000	For i = 1 To 2000	Dim i As Integer
Out &H378, &H2	Out &H378, 0	Dim r As Integer
Next i	Next i	Out &H37A, 0
For i = 1 To 4000	Next r	For r = 1 To 4000
Out &H378, &H1	For r = 1 To 100	For i = 1 To 2500
Next i	For i = 1 To 4000	Out &H378, &H9
Next r	Out &H378, &H40	Next i
End Sub	Next i	For i = 1 To 2500
Private Sub Command5_Click()	Next r	Out &H378, &H8
For r = 1 To 100	For r = 1 To 100	Next i
For i = 1 To 2000	For i = 1 To 2000	For i = 1 To 2500
Out &H37A, &HA	Out &H378, &H10	Out &H378, &HC
Out &H378, 0	Next i	Next i
Next i	Next r	For i = 1 To 2500
Next r	Out &H378, 0	Out &H378, &H4
For r = 1 To 100	End Sub	Next i
For i = 1 To 2000	Private Sub Command6_Click()	For i = 1 To 2500
Out &H378, 0	Dim i As Integer	Out &H378, &H6
Next i	Dim r As Integer	Next i
Next r '40up down	Out &H37A, &H9	For i = 1 To 2500
For r = 1 To 100	For r = 1 To 2000	Out &H378, &H2
For i = 1 To 2000	For i = 1 To 4000	Next i
Out &H378, &H10	Out &H378, &H1	For i = 1 To 2500
Next i	Next i	Out &H378, &H3
Next r	For i = 1 To 4000	Next i
For r = 1 To 100	Out &H378, &H2	For i = 1 To 2500
For i = 1 To 2000	Next i	Out &H378, &H1
Out &H378, 0	For i = 1 To 4000	Next i
Next i	Out &H378, &H4	Next r
Next r	Next i	End Sub

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับก... For i = 1 To 4000 ศึกษาเท่านั้น ไม่อนุ... Private Sub Command8\_Click() การค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Out &H37A, &HA
For r = 1 To 1
For i = 1 To 4000
Out &H378, &H1
Next i
For i = 1 To 4000
Out &H378, &H2
Next i
For i = 1 To 4000
Out &H378, &H4
Next i
For i = 1 To 4000
Out &H378, &H8
Next i
n = n + 1
Next r
w.Text = w.Text + n
End Sub
Private Sub Command9_Click()
Out &H37A, &HA
'40up down 10 arr cut 20
For r = 1 To 100
For i = 1 To 2000
Out &H378, 0
Next i
Next r
For r = 1 To 100
For i = 1 To 2000
Out &H378, &H20
Next i
Next r
For r = 1 To 100
For i = 1 To 2000
Out &H378, 0
Next i
Next r

```

```

End Sub
Private Sub Form_Load()
Out &H378, 0
Out &H37A, &HB
End Sub
Private Sub OK_Click()
Dim i As Integer
Dim r As Integer
Dim l As Integer
Dim o As Integer
Dim h As Integer
Dim r1 As Integer
Dim k1 As Integer
Dim k2 As Integer
Dim s As Integer
*****
d = g.Text
For s = 0 To d - 1
*****
Out &H37A, &HIA
'40up down 10 arr cut 20
For r = 1 To 100
For i = 1 To 2000
Out &H378, &H10
Next i
Next r
Next r
For r = 1 To 100
For i = 1 To 2000
Out &H378, 0
Next i
Next r
Out &H37A, 0
For r = 1 To 100
For i = 1 To 2000
Out &H378, &H20
Next i
Next r

```

```

Next r
For r = 1 To 100
For i = 1 To 2000
Out &H378, 0
Next i
Next r
*****
c = Val(b.Text)
For i1 = 1 To 3
c = Val(b.Text)
l = x(s).Text
h = 1 - c
Out &H37A, &HA
If h < 0 Then
f = c - 1
For r1 = 1 To f
For i = 1 To 4000
Out &H378, &H8
Next i
For i = 1 To 4000
Out &H378, &H4
Next i
For i = 1 To 4000
Out &H378, &H2
Next i
For i = 1 To 4000
Out &H378, &H1
Next i
b.Text = Val(x(s).Text)
Next r1
Else
For r = 1 To h
For i = 1 To 4000
Out &H378, &H1
Next i
For i = 1 To 4000

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับกรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


Out &H378, &H2	Next r1	Next r
Next i	Else	Out &H37A, 0
For i = 1 To 4000	For r = 1 To h	*****
Out &H378, &H4	For i = 1 To 4000	r = 0
Next i	Out &H378, &H8	r1 = 0
For i = 1 To 4000	Next i	i = 0
Out &H378, &H8	For i = 1 To 4000	Out &H37A, &H9
Next i	Out &H378, &H4	For r1 = 1 To Val(y(s))
b.Text = Val(x(s).Text)	Next i	For i = 1 To 4000
Next r	For i = 1 To 4000	Out &H378, &H1
End If	Out &H378, &H2	Next i
Out &H37A, 0	Next i	For i = 1 To 4000
*****	For i = 1 To 4000	Out &H378, &H2
r = 0	Out &H378, &H1	Next i
r1 = 0	Next i	For i = 1 To 4000
i = 0	b1.Text = Val(y(s).Text)	Out &H378, &H4
c = Val(b1.Text)	Next r	Next i
l = y(s).Text	End If	For i = 1 To 4000
h = l - c	Out &H37A, 0	Out &H378, &H8
Out &H37A, &H9	Next i1	Next i
If h < 0 Then	*****	Next r1
f = c - l	For r = 1 To 100	r = 0
For r1 = 1 To f	For i = 1 To 2000	r1 = 0
For i = 1 To 4000	Out &H37A, &HA	i = 0
Out &H378, &H1	Out &H378, 0	Out &H37A, &HA
Next i	Next i	For r1 = 1 To Val(x(s))
For i = 1 To 4000	Next r	For i = 1 To 4000
Out &H378, &H2	For r = 1 To 100	Out &H378, &H8
Next i	For i = 1 To 4000	Next i
For i = 1 To 4000	Out &H378, &H40	For i = 1 To 4000
Out &H378, &H4	Next i	Out &H378, &H4
Next i	Next r	Next i
For i = 1 To 4000	For r = 1 To 100	For i = 1 To 4000
Out &H378, &H8	For i = 1 To 2000	Out &H378, &H2
Next i	Out &H378, &H10	Next i
b1.Text = Val(y(s).Text)	Next i	For i = 1 To 4000

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับกรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ควรคัดลอกไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Out &H378, &H1
Next i
Next r1
Out &H37A, 0
b.Text = 0
b1.Text = 0
*****
Next s
End Sub
Private Sub one_Click()
Dim i As Integer
Dim r As Integer
Out &H37A, &HA
For r = 1 To 800
For i = 1 To 4000
Out &H378, &H8
Next i
For i = 1 To 4000
Out &H378, &H4
Next i
For i = 1 To 4000
Out &H378, &H2
Next i
For i = 1 To 4000
Out &H378, &H1
Next i
Next r
End Sub
Private Sub yr_Click()
Out &H37A, &H9
For r = 1 To 1
For i = 1 To 4000
Out &H378, &H8
Next i
For i = 1 To 4000

```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าการณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บรรณานุกรม

- ฉัททวุฒิ พิษผล, พิษิต สันติภูพานนท์; “Visual Basic 6”, Provision.
- รศ. มนตรี พิรุณเกษตร; “กลศาสตร์ของวัสดุ”, ซีเอ็ดยูเคชั่น.
- รศ. กิตติ ตีระเศรษฐ, รศ. วิทยา ทิพย์สุวรรณพร; “วิศวกรรมระบบควบคุม”.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้