

**สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง**

แขนกล

Robot Arm

โดย

นายธนพงศ์ เสนแสง  
นายนพพร เชื่อมสุวรรณ

รับ  
รับ 29/1  
2549

เลขหมู่.....  
เลขทะเบียน 62427  
วันเดือนปี 18 ส.ค. 2549

b..... 116219: r
i.....

ปริญญาานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ปีการศึกษา 2548

แขนกล

Robot Arm

โดย

นายธนพงศ์ แสนแสง  
นายนพพร เชื้อมสุวรรณ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ปีการศึกษา 2548


ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง      **แขนกล**  
**Robot Arm**

ผู้จัดทำ	นายธนพงศ์	เสนาแสง	45010312
	นายนพพร	เชื่อมสุวรรณ	45010370

..........อาจารย์ที่ปรึกษา  
( ผศ. สุमितร์ พนาอุดมทรัพย์ )

## แขนกล

### Robot Arm

โดย

นายธนพงศ์ เสนแสง 45010312

นายนพพร เชื้ออมสุวรรณ 45010370

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ศุมิตร พนาอุดมทรัพย์

### บทคัดย่อ

ปัจจุบัน แขนกลได้ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ใช้ในการประกอบรถยนต์ เชื่อมวงจร เป็นต้น ข้อดีของการใช้แขนกลในการปฏิบัติงานคือความยืดหยุ่น และสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอ “การสร้างแขนกล” โดยที่สามารถใช้งานได้อย่างแพร่หลาย ซึ่งแขนกลนี้จะประกอบด้วยกัน 2 ส่วน คือส่วนทางเครื่องกล และส่วนควบคุม โดยมีจุดประสงค์ที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย และมีความละเอียด แม่นยำสูง

## แผนก

### Robot Arm

โดย

นายธนพงศ์ เสนแสง 45010312

นายนพพร เชื้อมสุวรรณ 45010370

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.สุมิตร พนาอุดมทรัพย์

### Abstract

Nowaday, the robot – arm are generally used in many industrial such as automobile assemble, circuit welding, etc. The advantage of robot – arm are about their high precision and accuracy.

This thesis presents “Robot arm”. The robot arm is used for general task which is designed in two main parts, mechanical and controller parts. The robot arm is flexible for modifying in any task and has high precision and accuracy.

## กิตติกรรมประกาศ

เนื่องจากโปรเจกชันนี้จะประสบความสำเร็จไม่ได้ถ้าขาดผู้อุปการะ และผู้ส่งเสริมที่มีส่วน ทั้งทางตรงและทางอ้อมทางคณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้เปิดโอกาส ให้มีการฝึกงานซึ่งได้จุดประกายแนวคิดในการทำโปรเจกชัน

ขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ของคณะผู้จัดทำที่ได้ส่งเสริม และเลี้ยงดูอบรมบ่มนิสัยที่ดี ให้เกิดขึ้น

ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.สุมิตร พนาอุดมทรัพย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจก ที่คอย สนับสนุน แนะนำแนวทางมุมมองที่แตกต่างออกไป ช่วยเหลือในการออกแบบ ให้ความรู้ แก้ปัญหา และดูแลการทำงานโปรเจกเป็นอย่างดีตลอดมา

ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.จกมล งามวิวิทย์ , ผศ.ถาวร เบญจนราษฎร์ และ ดร.ปรเมษฐ์ ประณยานันท์ ที่ได้ให้ความรู้ทางด้าน Control

ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์ ที่ได้ให้ความรู้ทางด้าน Electronics และ Sensor เป็นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี

ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ทวี เทศเจริญ ภาควิชาเครื่องกล ที่ได้ให้ความรู้ทางด้าน Machine Design

ขอกราบขอบพระคุณ อ.เทพจิตร เชยโกคา ที่ได้สอนการวาดแบบทางเครื่องกลโดยใช้ AutoCad จนสามารถประยุกต์ใช้ โปรแกรม Solid Work ได้เป็นอย่างดี

ขอกราบขอบพระคุณ อ.ธวัชชัย คำศรี ที่ได้ให้ความรู้ทาง Microcontroller และหลักการเขียน โปรแกรมภาษา C , แอชแซมบลี เบื้องต้น

ขอขอบพระคุณนาย ธานี อุทัยเจริญพงษ์ และนายเจษฎาพงษ์ วลัยโชคม ที่ได้สละเวลาและได้ ให้ความรู้ในการใช้โปรแกรม Protel 99 SE จนสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้งานได้

คณะผู้จัดทำ

นายธนพงศ์ แสนแสง

นายนพพร เชื้อมสุวรรณ

# สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	I
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญรูปภาพ	VI
สารบัญตาราง	VIII
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน	1
1.3 ขั้นตอนการศึกษาและจัดทำโครงการ	1
<b>บทที่ 2 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง</b>	
2.1 ค่าความปลอดภัย	3
2.2 คุณสมบัติทางกลของวัสดุ	4
2.3 ทฤษฎีการออกแบบเครื่องกล	6
2.3.1 ความเค้น	6
2.3.2 ความเครียด	8
2.3.3 โมเมนต์ดัด	8
2.4 Direct Kinematics The Arms Equation	9
2.5 ความรู้เกี่ยวกับ dsPIC30F2011 และ โมดูลสำคัญที่ใช้ในโครงการนี้	11
2.5.1 การใช้งานไทเมอร์ใน dsPIC	11
2.5.2 การทดลองสื่อสารข้อมูลอนุกรมโดยใช้โมดูล UART ใน dsPIC30F2011	12
2.5.3 การทดลองใช้งาน โมดูล แปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิตอล ภายใน dsPIC	15
2.6 การสื่อสารข้อมูลอนุกรม RS-232C	17
2.7 Visual Basic กับการเขียน โปรแกรมส่งไฟล์ข้อมูลผ่าน Serial Port	20
<b>บทที่ 3 หลักการออกแบบ</b>	
3.1 แนวคิดในการออกแบบ	25
3.2 การออกแบบคำนวณตามหลักการและทฤษฎี	25

3.3 การคำนวณวัสดุแต่ละชิ้น	28
3.4 แนวคิดในการออกแบบระบบควบคุม	36
3.5 การออกแบบโปรแกรมในการควบคุมแขนกลจาก Computer	37
3.6 การออกแบบ Microcontroller ในการควบคุมแขนกล	44
<b>บทที่ 4 ผลจากการออกแบบและทดลองใช้งาน</b>	
4.1 การประกอบชิ้นงานและผลจากการออกแบบ	51
4.2 การทดลองระบบควบคุม	52
<b>บทที่ 5 วิจัยและสรุป</b>	
5.1 สรุปผลจากการทดลอง	55
5.2 ปัญหาที่พบ	56
5.3 ขอบเขตการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนา	56
5.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ	56
<b>ภาคผนวก</b>	
ภาคผนวก ก.1 คุณสมบัติทางกลของอลูมิเนียมผสมเหนียวบางชนิด	57
ภาคผนวก ก.2 สูตรสำเร็จของคานและหน้าตัด	58
ภาคผนวก ข ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ dsPIC30F2011 เบื้องต้น	59
ภาคผนวก ค.1 Code คำสั่งเพื่อควบคุมการทำงานของโปรแกรม	73
ภาคผนวก ค.2 Code คำสั่งปุ่ม Compile	84
ภาคผนวก ค.3 Code คำสั่งปุ่ม Run	87
ภาคผนวก ค.4 Code คำสั่งปุ่ม Set Origin	91
ภาคผนวก ค.5 โปรแกรม dsPIC	94
ภาคผนวก ค.6 ฟังก์ชันรับข้อมูลและสั่งงาน Servo Motor ตัวที่ 1 – 5	116
ภาคผนวก ค.7 ฟังก์ชันรับข้อมูลและสั่งงาน DC Motor ตัวที่ 6 – 7	117
<b>เอกสารอ้างอิง</b>	122

## สารบัญภาพ

รูปที่	หน้า
2.1 แผนภาพความเค้น - ความเครียด	5
2.2 แรงชนิดต่างๆ	6
2.3 กานและแกนสะเทิน	9
2.4 รูปแสดง Link Parameters	10
2.5 Direct Kinematics	10
2.6 โค้ดแกรมการทำงานอย่างง่ายของโมดูล ADC ใน ไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC30F2010	16
2.7 การต่ออุปกรณ์ DTE เข้ากับ DCE	18
2.8 การต่ออุปกรณ์ DTE เข้ากับ DTE	19
2.9 รูปแบบของสัญญาณข้อมูลอนุกรมที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลอนุกรม	19
3.1 การออกแบบ Kinematics ของแขนกล	25
3.2 จุดหมุน A	28
3.3 จุดหมุน A(2)	29
3.4 จุดหมุน B	29
3.5 จุดหมุน B(2)	30
3.6 จุดหมุน B(3)	31
3.7 จุดหมุน C	31
3.8 จุดหมุน D	32
3.9 การหาค่า K ของสปริง	34
3.10 ส่วนประกอบของแขนกลแต่ละชิ้น	35
3.11 แนวคิดการออกแบบระบบควบคุม	36
3.12 หน้าต่างโปรแกรม Visual Basic	37
3.13 หน้าต่างโปรแกรมควบคุมแขนกล	40
3.14 พื้นที่ป้อนโปรแกรม	41
3.15 ส่วนแสดงผล	43
3.16 กราฟ Angle / dat	46
3.17 กราฟ Response / Time	47
3.18 อุปกรณ์ต่างๆ ภายในสายวงจร	48

3.19	ลายวงจรของกล่อง Controller	49
3.20	ลายวงจร PCB	50
4.1	รูปของแขนกลที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว	51
4.2	รูปของฐานที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว	52
4.3	ภาพการทดลอง 1	53
4.4	ภาพการทดลอง 2	53
4.5	ภาพการทดลอง 3	54
4.6	ทดลองจับวัสดุอื่น	54
5.1	แขนกล	55
ข.1	ไดอะแกรมการทำงานและส่วนประกอบทั้งหมดของ dsPIC30F210	61
ข.2	การจัดหาใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC30F2010	62
ข.3	แสดงรายละเอียดของอินเตอร์รัปต์เวกเตอร์หลักของ ไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC	70

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 ค่าความปลอดภัย	4
2.2 Link Parameters	10
2.3 แสดงขาสัญญาณของ RS-232 ทั้งแบบ 9 และ 25ขา	18
2.4 อัตราบอดและช่วงเวลาของแต่ละบิตข้อมูลในการสื่อสารข้อมูลอนุกรม	20
3.1 ตารางพารามิเตอร์	25
3.2 ตารางการควบคุมแขนกลจาก Computer	37
ก.1 คุณสมบัติทางกลของอลูมิเนียมผสมเหนียวบางชนิด	57
ก.2 สูตรสำเร็จของคานและหน้าตัด	58
ข.1 แสดงหมายเลขอินเตอร์รัปต์และชื่อของแหล่งกำเนิดอินเตอร์รัปต์ในไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC	68

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ประวัติความเป็นมาของโครงการ

ในปัจจุบันพบว่าในอุตสาหกรรมได้มีการนำเครื่องมือ และเครื่องจักรกลอัตโนมัติมาใช้ อย่างแพร่หลาย ซึ่งเครื่องมือและเทคโนโลยีเหล่านี้ได้มีบทบาทต่อมนุษย์ โดยใช้เป็นเครื่องมือทุ่นแรง ใช้ในงานอันตราย รวมถึงใช้ในการทำงานที่มีความละเอียดสูง ซึ่งเครื่องจักรเหล่านี้มีหลายประเภทเช่น เครื่องCNC,แขนกล ฯลฯ และในอนาคตข้างหน้าเครื่องจักรกลที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมไม่ว่าภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ก็คือ แขนกล เพราะสามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบ เพียงเปลี่ยนอุปกรณ์ต่อที่หัวของแขนกล จึงสามารถทำการ เชื่อม,ตัด,จับ,คัด ได้ตามต้องการ รวมทั้งตัวแขนกลมีหลากหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กและใหญ่ ซึ่งปัจจุบันมีใช้ในอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วน เช่น โรงงานประกอบรถยนต์ อุตสาหกรรม ประกอบเครื่องจักร

คณะผู้จัดทำ จึงได้คิดที่จะทำโครงการเกี่ยวกับการสร้างแขนกลขึ้นมาเองและออกแบบระบบควบคุมของแขนกลให้ทำงานได้อย่างอัตโนมัติ เพื่อเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีทางทั้งนี้ ได้มีการออกแบบและทำแขนกลขนาดเล็กขึ้นมาเพื่อเป็นต้นแบบในการออกแบบวงจรและเขียนโปรแกรมการทำงานต่อไป

โครงการนี้เป็นโครงการในการสร้างแขนกลโดยในครั้งแรกเราได้ศึกษาและดำเนินการ โดยสร้างแขนกล ซึ่งนำเอาหลักการและทฤษฎีต่างๆ มาใช้ และในส่วนนี้เราได้ทำการศึกษาและทำการออกแบบระบบควบคุมและเขียนโปรแกรมในการควบคุม

### 1.2 วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

1. เพื่อศึกษาการออกแบบวัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างแขนกล
2. เพื่อศึกษาคำนวณแรงของมอเตอร์แต่ละส่วนว่าทำงานได้หรือไม่
3. เมื่อประกอบแขนกลเสร็จ ก็จะออกแบบระบบควบคุมและเขียนโปรแกรมการทำงานได้ และสามารถพัฒนาปรับปรุงต่อไป
4. ในส่วนหลังเราได้ทำการออกแบบโปรแกรมและระบบควบคุม รวมทั้งทำวงจรในการควบคุมแขนกล และเมื่อทำระบบควบคุมและวงจรเสร็จแล้ว จะทำการทดลองควบคุมแขนกลโดยใช้โปรแกรมที่สร้างขึ้นมา เขียนให้แขนกลที่ได้สร้างขึ้นมานั้นทำงานได้จริง

### 1.3 ขั้นตอนในการศึกษาและจัดทำโครงการงาน

คณะผู้จัดทำได้เริ่ม โดยการออกแบบและคิดหารูปแบบของลักษณะแขนกลว่าจะมีความอิสระในการหมุนเท่าไร ตามวัตถุประสงค์ที่ใช้งาน โดยตอนปลายของแขนกลนั้นสามารถเปลี่ยนวัตถุประสงค์ที่จะใช้งานได้ โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ปลายแขนกล จากนั้นทำการศึกษา ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบทาง Mechanic ซึ่งจะสามารถออกแบบแขนกลได้อย่างถูกต้องและมีหลักการ และได้ทำการเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Solid Works เพื่อสร้าง Model ให้เห็นภาพจริงของแขนกล ต่อมาทำการสร้างชิ้นส่วนต่างๆ ตามที่ออกแบบไว้แต่ละชิ้น เมื่อสร้างชิ้นส่วนครบตามต้องการจึงทำการประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเป็น แขนกล

จากการประกอบแขนกลที่เสร็จสมบูรณ์นี้ พบว่ามีความแข็งแรงและตรงตามแบบที่คิดไว้ ทำให้เราสามารถออกแบบระบบควบคุมวงจรการทำงาน รวมทั้งเริ่มเขียนโปรแกรมที่จะใช้ควบคุมแขนกลที่เสร็จแล้ว เพื่อที่จะทำการชดเชยพารามิเตอร์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะชดเชยโดยการออกแบบวงจรหรือการเขียนโปรแกรมต่อไป คณะผู้จัดทำได้เริ่ม โดยการวางแผนว่าแขนกลนั้นมีระบบอะไรที่จะต้องควบคุมบ้างในที่นี้ มี Servo motor อยู่ 5 ตัว และ DC motor 2 ตัว รวมทั้งโพเทนทิอิมิเตอร์อีก 2 ตัว ที่ใช้ในการ Feedback เซ็นเซอร์ของ DC motor อีก 2 ตัว จากนั้นก็ได้คิดที่จะใช้ Microcontroller ชิ้นใดในการควบคุม ในที่นี้คณะผู้จัดทำเลือก dsPic30F2011 ในการ Control และจะควบคุมแขนกลผ่าน Computer โดยจะต้องสร้างโปรแกรมในการควบคุมขึ้นมาเอง จากแนวคิดข้างต้นคณะผู้จัดทำได้เริ่มศึกษาหาข้อมูลในเรื่อง Microcontroller dsPic และระบบ Drive motor รวมทั้งการรับส่งข้อมูลผ่าน Serial Port โดย RS 232 เขียนโปรแกรมควบคุม Controller โดยใช้ ภาษา C และเขียนโปรแกรมที่ใช้ควบคุมแขนกลใน Computer โดยใช้ Visaul Basic เมื่อทำการเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วและได้ทดลองบนบอร์ดทดลอง จากนั้นก็ทำการประกอบวงจรทั้งหมด ลงแผ่นปริ้น และทำการทดลองควบคุมแขนกลจริง เพื่อตรวจสอบว่าแขนกลทำงานได้ตามการควบคุมหรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็ทำการตรวจสอบและแก้ไขต่อไป

เมื่อแขนกลทำงานได้ตามโปรแกรมควบคุม ก็ได้ทำโปรแกรมตัวอย่างในการใช้งานจริง เพื่อตรวจสอบว่าแขนกลทำงานได้จริง

## บทที่ 2

# ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

### 2.1 ค่าความปลอดภัย

โดยทั่วไปแล้วค่าความปลอดภัย หมายถึง ตัวเลขที่นำไปหารค่าความต้านแรงดึงหรือความต้านแรงดึงครากของวัสดุ เพื่อให้ได้ความเค้นใช้งาน (working stress) ในชิ้นส่วนที่กำลังออกแบบ ซึ่งเรียกสั้นๆว่า ความเค้นออกแบบ (design stress) หรือความเค้นใช้งาน ตัวอย่างเช่น เหล็กกล้า ชนิดหนึ่งมีความต้านแรงดึง และความต้านแรงดึงครากเท่ากับ  $700 \text{ MN/m}^2$  และ  $420 \text{ MN/m}^2$  ตามลำดับและในการออกแบบชิ้นงานหนึ่งโดยใช้เหล็กกล้าชนิดนี้ ผู้ออกแบบคิดว่าตามลักษณะการใช้งานแล้วความเค้นใช้งานควรจะไม่เกิน  $140 \text{ MN/m}^2$  ฉะนั้นค่าความปลอดภัยเมื่อถือความต้านแรงดึงเป็นหลักคือ

$$N_u = \frac{700}{140} = 5$$

และค่าความปลอดภัยเมื่อถือความต้านแรงดึงครากเป็นหลักคือ

$$N_y = \frac{420}{140} = 3$$

ในกรณีที่ได้มีการกำหนดขนาดของชิ้นงานมาแล้ว ค่าความปลอดภัยของชิ้นงานนั้นคือ

$$N_u = \frac{\text{ความต้านแรงดึง}}{\text{ความเค้นที่คำนวณได้}} \quad (2.1)$$

$$N_y = \frac{\text{ความต้านแรงดึงคราก}}{\text{ความเค้นที่คำนวณได้}} \quad (2.2)$$

สำหรับปัญหาที่ไม่เป็นแบบเชิงเส้น (nonlinear) เช่น ท่อโลหะ หรือเสาที่อาจจะเสียหายเนื่องมาจากการโก่งงอ จะต้องใช้ค่าความปลอดภัยกับแรงที่มากระทำโดยตรงแทนที่จะใช้กับความเค้น ทั้งนี้เพราะในปัญหาแบบไม่ใช่เชิงเส้น ความเค้นที่เกิดขึ้นในชิ้นงานอาจจะมีได้แปรผันโดยตรงกับแรง ในกรณี เช่นนี้

$$N = \frac{\text{แรงที่ทำให้แตกหัก}}{\text{แรงที่ใช้ออกแบบ}} \quad (2.3)$$

ค่าความปลอดภัยที่จะเลือกใช้ขึ้นอยู่กับตัวประกอบจำนวนมากดังนี้

2.1.1 ชนิดของแรงที่มากระทำต่อชิ้นงาน ว่าเป็นแรงที่จัดอยู่ในประเภทอยู่นิ่งหรือ

เปลี่ยนแปลง ขนาดอยู่ตลอดเวลาขณะใช้งาน

2.1.2 ลักษณะการใช้งานของชิ้นงานว่าเกี่ยวข้องกับภาระที่อาจจะสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สินจำนวนมากหรือไม่

2.1.3 นำหนักของชิ้นงานว่าจะมีความจำเป็นที่จะต้องเบาที่สุดหรือไม่ เช่น ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องบิน เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้การใช้ค่าความปลอดภัยจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดเป็นพิเศษ

2.1.4 จำนวนของชิ้นงานที่จะผลิตออกมา ถ้าผลิตครั้งละหลายๆ ควรระมัดระวังในการใช้ค่าความปลอดภัยที่ไม่สูงจนเกินไป ทั้งนี้เพื่อที่จะให้ประหยัดวัสดุได้มากที่สุด

2.1.5 เนื้อวัสดุที่ผลิตออกมาอาจไม่สม่ำเสมอ ทำให้ความสามารถในการรับแรงต่างกัน

สำหรับผู้ที่มีความชำนาญในการออกแบบน้อย ก็อาจจะใช้ค่าที่แนะนำไว้ในตารางที่ 2.1 เป็นแนวทางในการคำนวณออกแบบได้

ตารางที่ 2.1 ค่าความปลอดภัย


ชนิดของแรง	เหล็กเหนียวและโลหะเหนียว		เหล็กหล่อและโลหะเปราะ
	$N_y$	$N_u$	$N_b$
แรงอยู่นิ่ง	1.5-2	3-4	5-6
แรงซ้ำทิศทางเดียวหรือแรงกระแทกเล็กน้อย	3	6	7-8
แรงซ้ำสองทิศทางหรือแรงกระแทกเล็กน้อย	4	8	10-12
แรงกระแทกอย่างหนัก	5-7	10-15	15-20

ค่าความปลอดภัยสำหรับแรงซ้ำทิศทางเดียว (repeated, one direction) หรือแรงซ้ำสองทิศทาง (repeated and reversed) ที่ให้ไว้ในตารางที่ 2.1 หมายถึงค่าความปลอดภัยที่จะนำไปใช้เมื่อสมมติให้เป็นแรงนิ่ง (dead load) ในขณะออกแบบสำหรับการวิเคราะห์ปัญหาโดยคิดละเอียดลงไปถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแรง และความทนของวัสดุต่อแรงที่เปลี่ยนอยู่เสมอ นี้จะใช้ค่าความปลอดภัยแตกต่างกันไป

## 2.2 คุณสมบัติทางกลของวัสดุ

ในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลจะต้องคำนวณหาขนาดของชิ้นส่วนต่างๆ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติทางกลของวัสดุเป็นสำคัญ ซึ่งจะพบว่า มีชื่อเรียกต่างๆ อยู่มาก ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงต่อไปจึงจะได้นิยามความหมายของชื่อต่างๆ ไว้พอสังเขปดังต่อไปนี้

ความต้านทานแรงดึงอัลติเมต (ultimate tensile strength),  $\sigma_u$  เป็นความเค้นสูงสุดที่วัสดุจะรับได้ ซึ่งคำนวณได้จากการนำแรงที่ใช้ดึงวัสดุตัวอย่างหารด้วยพื้นที่หน้าตัดเดิม และแทนด้วยจุด C บนกราฟความเค้น-ความเครียดในรูปที่ 2.1 ในบางครั้งอาจเรียกให้สั้นลงได้ว่าความต้านแรงดึง (tensile strength)



รูปที่ 2.1 แผนภาพความเค้น – ความเครียด

ขีดจำกัดความเป็นสัดส่วน (proportional limit) เป็นค่าความเค้นค่าสุดท้ายที่เป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเครียดดังจุด A ในรูปที่ 2.1(ก) เมื่อพ้นจุดนี้ไปแล้วกราฟจะเป็นเส้นโค้งในทางปฏิบัติจะหาจุดนี้ยากมาก ฉะนั้นในกาคำนวณจึงนิยมใช้ความต้านแรงดึงคราก (yield strength) แทน

ขีดจำกัดความยืดหยุ่น (elastic limit) อยู่ระหว่างจุด A และ B ในรูปที่ 2.1 (ก) เป็นจุดสุดท้ายที่เมื่อเอาแรงภายนอกออกแล้วชิ้นตัวอย่างทดสอบจะกลับมามีขนาดเท่าเดิม กราฟในช่วง AB นี้จะมีความโค้งเล็กน้อย

ความต้านแรงดึงคราก (yield strength),  $\sigma_y$  เป็นจุดที่ชิ้นทดสอบยืดออกได้มากโดยที่เพิ่มแรงอีกเล็กน้อยเท่านั้น (หรือไม่ได้เพิ่ม) ซึ่งแทนด้วยจุด B หรือเรียกว่าจุดคราก ความเค้นที่จุดนี้ถือเป็นหลักในการออกแบบต่างๆ ไป สำหรับวัสดุที่ไม่มีจุดคราก เช่น เหล็กหล่อ ก็อาจใช้ความต้านแรงดึงมาใช้แทนความต้านแรงดึงคราก โดยการลากเส้นขนานกับส่วนที่เป็นเส้นตรงของกราฟตามเปอร์เซ็นต์ของความเครียดที่ต้องการดังรูปที่ 2.1(ข) โดยทั่วไปแล้วมักจะใช้ 0.2% และเพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างความเค้นที่จุดยืดถาวรกับความต้านแรงดึงคราก จึงใช้สัญลักษณ์แทนความเค้นที่จุดยืดถาวร 0.2% ว่า  $\sigma_{0.2}$  หรืออาจเรียกสั้นๆ ว่าความเค้นพิสูจน์ 0.2%

ยังส์โมดูลัส (Yong's modulus) หรือ โมดูลัสความยืดหยุ่น (modulus of elasticity) เป็นอัตราส่วนระหว่างความเค้นต่อความเครียดในส่วนที่กราฟเป็นเส้นตรง

โมดูลัสเฉือน (shear modulus) หรือ โมดูลัสความแข็งแกร่ง (modulus of rigidity) ในการทดสอบชิ้นส่วนโดยใช้แรงเฉือนแล้วเขียนกราฟระหว่างความเค้นเฉือน (shear stress) กับความเครียดเฉือน (shear strain) ก็จะได้กราฟลักษณะเดียวกับการทดสอบแรงดึง อัตราส่วนระหว่างความเค้นเฉือนต่อความเครียดเฉือนในส่วนที่กราฟเป็นเส้นตรงเรียกว่า โมดูลัสเฉือน

ในการใช้คำนวณในระบบหน่วยเอสไอให้ทำการแปลงหน่วยดังนี้

$$1 \text{ ksi} = 6.895 \text{ MN/m}^2 \text{ หรือ } \text{N/mm}^2 \quad (2.4)$$


คุณสมบัติที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ความต้านแรงเฉือนคราก (yield strength in shear) ซึ่งใช้ในการออกแบบเสมอ แต่มีค่าให้ไว้ในตารางดังที่กล่าวมาแล้ว แต่อย่างไรก็ตามให้ใช้ค่าประมาณจากตารางได้ดังนี้คือ

$$\tau_y = 0.6\sigma_y \quad (2.5)$$

## 2.3 ทฤษฎีการออกแบบเครื่องกล

### 2.3.1 ความเค้น

นิยามของความเค้นคือ แรงหารด้วยพื้นที่หน้าตัดที่รับแรง ความเค้นอย่างง่าย (simple stress) มีอยู่ 3 ชนิดคือ ความเค้นดึง ความเค้นกด และความเค้นเฉือน



รูปที่ 2.2 แรงชนิดต่างๆ

พิจารณารูปที่ 2.2 (ก) และ(ข) ซึ่งเป็นท่อนโลหะกลมอยู่ภายใต้แรงดึง และแรงกด  $F$  ตามลำดับ ความเค้นดึงและความเค้นกดคือ

$$\sigma_t = \frac{F}{A} \quad (2.6)$$

$$\sigma_c = \frac{F}{A} \quad (2.7)$$

ในกรณีที่แผ่นโลหะยึดติดกันด้วยหมุดย้ำ ดังรูปที่ 2.2(ค) ตัวหมุดย้ำอาจจะขาดเนื่องจากแรงเฉือนกระทำที่หน้าตัด  $AB$  ถ้าพื้นที่หน้าตัด ของหมุดย้ำเท่ากับ  $A$  ความเค้นเฉือนในหน้าตัดของหมุดย้ำคือ

$$\tau = \frac{F}{A} \quad (2.8)$$

ถ้าหน้าตัดของชิ้นงานที่รับแรงเฉือนมีมากกว่าหนึ่งแห่ง ดังเช่นในรูปที่ 2.2 (ง) ซึ่งมีสองแห่งพื้นที่หน้าตัดที่รับแรงคือ  $2A$  ในกรณีเช่นนี้เรียกว่า หมุดย้ำรับแรงเฉือนคู่ (double shear) เพราะฉะนั้นความเค้นเฉือนที่เกิดขึ้นในหน้าตัดของหมุดย้ำนี้จะเท่ากับ

$$\tau = \frac{F}{2A} \quad (2.9)$$

พิจารณาหมุดย้ำในรูปที่ 2.2 (ค) จะเกิดการอัดกันระหว่างด้านข้างของตัวหมุดย้ำกับแผ่นโลหะด้วยความเค้นที่ผิวโลหะที่สัมผัสกันนี้ไม่สม่ำเสมอ ในทางปฏิบัติจึงหาความเค้นกดนี้โดยใช้พื้นที่ภาพฉาย (projected area) ของส่วนที่อัดกันอยู่ แทนการใช้พื้นที่จริงรอบหมุดย้ำ และมีชื่อเรียกว่าความเค้น (bearing stress) ถ้าหมุดย้ำมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  $d$  ความเค้นอัดนี้คือ

$$\sigma_c = \frac{F}{Dt} \quad (2.10)$$

### 2.3.2 ความเครียด

ความเครียด (strain)  $\epsilon$  หมายถึงอัตราส่วนระหว่างส่วนที่ยืดหรือหดของชิ้นงานกับความยาวเดิมจากรูป 3.1(ก) ส่วนที่ยืดออกเนื่องจากแรงดึง  $F$  เท่ากับ  $\sigma$  เพราะฉะนั้นความเครียดนี้จะเท่ากับ

$$\epsilon = \frac{\sigma}{L} \quad (2.11)$$

จากกฎของฮุก

$$\sigma = E\epsilon \quad (2.12)$$

แต่  $\sigma = F/A$  ฉะนั้นเมื่อแทนค่า  $\epsilon$  จากสมการที่ (1) ลงในสมการที่ (2) จะได้ว่า

$$\sigma = \frac{FL}{AE} \quad (2.13)$$

จากกลศาสตร์วัสดุยังทำให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างยังส์โมดูลัสและ โมดูลัสเฉือนอีกคือ

$$G = \frac{E}{2(1 + \nu)} \quad (2.14)$$

โดยที่  $\nu$  เป็นอัตราส่วนปัวซอง(Poisson's ratio)

### 2.3.3 โมเมนต์ดัด


ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลจำนวนมากรับแรงในแนวตั้งลักษณะเช่นเดียวกับคานทั่วไป ฉะนั้นจึงใช้ความเค้นดัด (bending stress) และการขยับตัว (deflection) เป็นข้อจำกัดในการออกแบบ ความเค้นดัดสูงสุดเกิดที่ผิวนอกสุดของคาน ณ ตำแหน่งที่โมเมนต์ดัด (bending moment) มีค่าสูงสุด ซึ่งคำนวณได้จากสมการ

$$\sigma_b = \frac{Mc}{I} \quad (2.15)$$

โดยที่  $M$  คือโมเมนต์ดัด

$c$  คือระยะจากแกนสะเทิน(neutral axis) ไปยังผิวนอกสุด ดังรูปที่ 2.3

$I$  คือโมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่



รูปที่ 2.3 คานและแกนสะเทิน

โดยทั่วไปแล้วความเค้นเฉือนที่เกิดขึ้นในคานจะมีค่าน้อยมาก จนกระทั่งไม่ต้องนำมาคิดในการออกแบบได้ แต่ถ้าคานสั้นและมีหน้าตัดสูงมาก ความเค้นเฉือนก็อาจจะมีค่ามากได้ สำหรับคานที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความเค้นเฉือนสูงสุดจะเกิดที่แกนสะเทิน และมีค่า 1.5 เท่าของความเค้นเฉือนเฉลี่ยหรือเท่ากับ

$$\tau = \frac{3V}{2A} \quad (2.16)$$

สำหรับหน้าตัดกลม


$$\tau = \frac{4V}{3A} \quad (2.17)$$

โดยที่  $V$  คือแรงเฉือนสูงสุด

$A$  คือพื้นที่หน้าตัด

#### 2.4 Direct Kinematics : The Arm Equation

Kinematics นี้ก็คือการหาความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นส่วนของวัตถุ โดยวัตถุทั้ง 2 จะยึดติดกันอยู่โดยใช้จุดหมุน (Revolute) หรือสไลด์ไปตามแนวแกนของอีกวัตถุหนึ่ง (Prismatic) โดยวัตถุที่ยึดติดกันอยู่นี้เมื่อนำมาต่อกันไปเรื่อยๆ จะทำให้เราต้องหาวิธีหาความสัมพันธ์ของชิ้นส่วนที่นำมาต่อกัน



รูปที่ 2.4 รูปแสดง Link Parameters


จากรูปจะมี Link Parameters ดังนี้

ตารางที่ 2.2 Link Parameters

Operation	Description
1	Rotate $L_{k-1}$ about $Z^{k-1}$ by $\theta_k$
2	Translate $L_{k-1}$ along $Z^{k-1}$ by $d_k$
3	Translate $L_{k-1}$ along $X^{k-1}$ by $a_k$
4	Rotate $L_{k-1}$ about $X^{k-1}$ by $\alpha_k$

พบว่าจะหาความสัมพันธ์ของชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่นำมา link กันได้ตามสมการดังนี้

ปลาย(tool)  
Tฐาน(base) = 
$$\begin{bmatrix} R & P \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



รูปที่ 2.5 Direct Kinematics

โดย R คือเมทริกขนาด 3\*3 ที่บ่งบอกทิศทางของการการหมุน และ P คือเมทริก 3\*1 เป็นจุดบนแกนอ้างอิง

จากสมการข้างบนจะทำให้สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างจุดปลาย (tool) กับจุดที่ฐาน (base) และหลักการนี้สามารถนำไปใช้กับการหาความสัมพันธ์ของวัตถุที่เชื่อมต่อกัน (link) ได้

## 2.5 ความรู้ที่เกี่ยวกับ dsPIC30F2011 และโมดูลสำคัญที่ใช้ในโครงการนี้

dsPIC คือชื่อของไมโครคอนโทรลเลอร์ 16 บิตจาก Microchip Technology Inc. ผู้ผลิตไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC ซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีในแวดวงนักพัฒนาระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ โดย Microchip Technology ได้กำหนดชื่ออย่างเป็นทางการสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์อนุกรมใหม่นี้ว่า Digital Signal Controller หรือ DSC นั้นหมายความว่า dsPIC เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ได้รับ การออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่องานประมวลผลสัญญาณดิจิทัล สำหรับสร้างระบบควบคุมอัตโนมัติที่มีความสามารถสูง

### 2.5.1 การใช้งานไทมเมอร์ใน dsPIC

ไทมเมอร์/เคาน์เตอร์หลักใน dsPIC มี 5 ตัวคือ ไทมเมอร์ 1 ถึงไทมเมอร์ 5 โดยแต่ละตัวมีขนาด 16 บิต สำหรับไทมเมอร์ 2 และ 3 กับไทมเมอร์ 4 และ 5 สามารถทำงานร่วมกันเป็นไทมเมอร์ขนาด 32 บิต เมื่อไทมเมอร์แต่ละตัวทำงานแยกกันสามารถกำหนดการทำงานได้อีก 3 แบบตามลักษณะของฐานเวลา คือ ฐานเวลาแบบ A,B และ C ซึ่งจะได้อัตราถึงในลำดับถัดไป

#### 2.5.1.1 คุณสมบัติของไทมเมอร์

ใน dsPIC30F2011 มีไทมเมอร์/เคาน์เตอร์ขนาด 16 บิตให้ใช้งานรวม 3 ตัว คือ ไทมเมอร์ 1 (T1), ไทมเมอร์ 2 (T2) และไทมเมอร์ 3 (T3)

##### - คุณสมบัติของไทมเมอร์ 1

- รีจิสเตอร์ตัวนับความละเอียด 16 บิต
- ทำงานได้ทั้งแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัสเคาน์เตอร์
- ทำงานร่วมกับขาอินพุตประจำตัวของไทมเมอร์ได้
- มีปริสเกลเลอร์สำหรับหารความถี่การนับ
- สามารถกำหนดการอินเอร์รัปต์จากการนับหรือจากการตรวจพบสัญญาณขอบขาของขาอินพุตของไทมเมอร์

### - คุณสมบัติของไทเมอร์ 2 และ 3

- ไทเมอร์ 2 และ 3 เมื่อทำงานแยกอิสระต่อกัน มีคุณสมบัติคล้ายกับไทเมอร์ 1
- เมื่อนำไทเมอร์ 2 และ 3 มาทำงานร่วมกัน รีจิสเตอร์ตัวนับมีความละเอียดเพิ่มเป็น 32 บิต
- ทำงานร่วมกับขาอินพุตประจำตัวไทเมอร์ได้ (ขา TxCKI)
- มีปริสเกลเลอร์สำหรับหารความถี่การนับ
- สามารถกำหนดการอินเตอร์รัปต์จากการนับหรือจากการตรวจพบสัญญาณขอบขาของขาอินพุตของไทเมอร์
- สามารถกำเนิดสัญญาณกระตุ้นการทำงานไปยังโมดูล ADC ได้

#### 2.5.1.2 รีจิสเตอร์ในโมดูลไทเมอร์ของ dsPIC30F2011

ในโมดูลไทเมอร์ของ dsPIC30F2011 มีรีจิสเตอร์ขนาด 16 บิตที่สำคัญอยู่ 3 กลุ่มคือ

**กลุ่มที่ 1** TMRx (16-bit timer count register) เป็นกลุ่มของรีจิสเตอร์เก็บค่าไทเมอร์ กลุ่มนี้มี 5 ตัวคือ TMR1, TMR2, TMR3, TMR4 และ TMR 5 แต่สำหรับ dsPIC30F2011 มี 3 ตัวคือ TMR1 ถึง TMR3

**กลุ่มที่ 2** PRx (16-bit period register associated with the timer) เป็นกลุ่มของรีจิสเตอร์คาบเวลาที่สัมพันธ์กับไทเมอร์ มี 5 ตัวเช่นกัน PR1 ถึง PR5 แยกกันตามไทเมอร์หลักทั้ง 5 ตัว (ไทเมอร์ 1 ถึงไทเมอร์ 5) แต่สำหรับ dsPIC30F2011 มี 3 ตัวคือ PR1 ถึง PR3

**กลุ่มที่ 3** TxCON (16-bit control register associated with the timer) เป็นกลุ่มของรีจิสเตอร์ที่ใช้ควบคุมการทำงานของไทเมอร์ มี 5 ตัวเช่นกัน TICON ถึง T5CON แยกกันตามไทเมอร์หลักทั้ง 5 ตัว สำหรับกลุ่มนี้จะมีความพิเศษตรงที่ยังสามารถแยกย่อยออกไปได้ 3 แบบภายใต้ชื่อรีจิสเตอร์เดียวกันเนื่องจากไทเมอร์สามารถทำงานได้อีก 3 แบบตามลักษณะของฐานเวลา จึงทำให้รีจิสเตอร์ TxCON สามารถระบุได้เป็น TxCON ในแบบ A,B และ C เวลาเขียนโปรแกรมเพื่อกำหนดค่าให้แกรีจิสเตอร์ TxCON จะต้องระมัดระวังในจุดนี้ด้วย

#### 2.5.2 การทดลองสื่อสารข้อมูลอนุกรมโดยใช้โมดูล UART ใน dsPIC30F2011

สำหรับการทดลองในบทนี้จะเป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อทดสอบการใช้งานโมดูล UART เพื่อการสื่อสารข้อมูลอนุกรมระหว่าง dsPIC30F2011 กับคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ตอนุกรม

##### 2.5.2.1 คุณสมบัติโดยสรุปของโมดูล UART ใน dsPIC30F2011

- สื่อสารข้อมูลแบบสองทิศทาง (ฟูลดูเพล็กซ์ : full-duplex) ในแบบ 8 และ 9 บิต

- เลือกการสื่อสารข้อมูลแบบตรวจสอบบิตพาริตีคู่ (Even) หรือคี่ (Odd) และไม่ตรวจสอบบิตพาริตี (None) สำหรับรูปแบบสื่อสารข้อมูลในแบบ 8 บิต มีบิตหยุด (Stop bit) 1 หรือ 2 บิต
- มีส่วนกำเนิดอัตราบอด (Baud Rate Generator) ขนาด 16 บิต สำหรับกำหนดจังหวะและอัตราเร็วในการสื่อสารข้อมูลอนุกรมแยกอิสระเพื่อลดภาระการทำงานของไมโครไพเออร์
- กำเนิดอัตราบอดได้ตั้งแต่ 38 บิตต่อวินาที (bps) ถึง 1.875 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)
- บัฟเฟอร์ข้อมูลขาส่ง (TX) และขารับ (RX) ขนาด 4 เวิร์ด แยกส่วนกัน
- มีบิตเฟล็กแจ็งข้อผิดพลาดในกรณีต่างๆ ของการสื่อสาร สามารถตรวจจับความผิดพลาดในการสื่อสารข้อมูลอนุกรม ได้แก่
  - ความผิดพลาดทางพาริตี (Parity Error : PE)
  - รับข้อมูลไม่ทัน (Buffer Overrun Error : OE)
  - เฟรมข้อมูลผิดพลาด (Framing Error : FE)
- สนับสนุนความสามารถในการอินเตอร์รัปต์แอสแตเรส (ข้อมูลบิต 9 เป็น "1")
- อินเตอร์รัปต์เวกเตอร์แยกตำแหน่งกันระหว่างการส่งและรับข้อมูล (RX)
- สามารถทำงานในโหมด Loopback

#### 2.5.2.2 รีจิสเตอร์ที่ใช้ในไมโคร UART มีทั้งสิ้น 5 ตัวคือ

- UxMODE ใช้กำหนดโหมดการทำงานของไมโคร UART โดยตัวอักษร x เป็นเลข 1 หรือ 2 เพราะใน dsPIC สามารถบรรจุไมโคร UART ได้ 2 ชุด สำหรับใน dsPIC30F2011 มี 1 ชุด จึงกำหนดเป็น U1MODE
- UxSTA ใช้แสดงสถานะการทำงานของไมโคร UART โดยตัวอักษร x เป็นเลข 1 หรือ 2 เพราะใน dsPIC สามารถบรรจุไมโคร UART ได้ 2 ชุด สำหรับใน dsPIC30F2011 มี 1 ชุด จึงกำหนดเป็น U1STA
- UxRXREG ใช้เก็บข้อมูลที่รับเข้ามาทางขาเชื่อมต่อพอร์ตอนุกรม โดยตัวอักษร x เป็นเลข 1 หรือ 2 เพราะใน dsPIC สามารถบรรจุไมโคร UART ได้ 2 ชุด สำหรับใน dsPIC30F2011 มี 1 ชุด จึงกำหนดเป็น U1RXREG
- UxTXREG ใช้เก็บข้อมูลสำหรับส่งออกทางขาเชื่อมต่อพอร์ตอนุกรม โดยตัวอักษร x เป็นตัวเลข 1 หรือ 2 เพราะใน dsPIC สามารถบรรจุไมโคร UART ได้ 2 ชุด สำหรับใน dsPIC30F2011 มี 1 ชุด จึงกำหนดเป็น U1TXREG

- UxBRG ใช้เก็บค่าสำหรับกำหนดอัตราบอด โดยตัวอักษร x เป็นเลข 1 หรือ 2 เพราะใน dsPIC สามารถบรรจุโมดูล UART ได้ 2 ชุดสำหรับใน dsPIC30F2011 มี 1 ชุดจึงกำหนดเป็น U1BRG

### 2.5.2.3 การกำหนดให้โมดูล UART ทำงาน

โมดูล UART ในไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC ใช้รูปแบบข้อมูลในมาตรฐาน NRZ นั่นคือ มีบิตเริ่มต้น 1 บิต, บิตข้อมูล 8 หรือ 9 บิต และบิตปิดท้าย 1 หรือ 2 บิต ส่วนบิตพาริตีสามารถเลือกได้แบบคู่ (even), คี่ (odd) หรือไม่มี (none) โดยปกติแล้วจะเลือกใช้รูปแบบ 8N1 คือ มีบิตเริ่มต้น 1 บิต, บิตข้อมูล 8 บิต และบิตปิดท้าย 1 บิต สำหรับ dsPIC30F2011 สามารถกำหนดได้ที่บิต PDSEL1, PDSEL0 และ STSEL ซึ่งเป็นบิต 2,1 และ 0 ตามลำดับในรีจิสเตอร์ UIMODE ส่วนการกำหนดอัตราบอดนั้นกระทำผ่านรีจิสเตอร์ UXBRO ขนาด 16 บิต

การรับส่งข้อมูลในโมดูล UART นั้นจะรับและส่งข้อมูลบิต LSB หรือบิตน้อยสำคัญที่สุดก่อนโดยตัวรับและส่งข้อมูลในโมดูล UART ของ dsPIC จะทำงานเป็นอิสระแยกจากกัน โดยใช้อัตราบอดและรูปแบบข้อมูลที่เหมือนกัน จึงสามารถรับส่งข้อมูล 2 ทิศทางพร้อมกันตลอดเวลา

#### - การเอ็นเอเบิลโมดูล UART ใน dsPIC30F2011 ให้ทำงาน

ทำได้โดยการเซตบิต UARTEN ซึ่งเป็นบิต 15 ในรีจิสเตอร์ UIMODE และเซตบิต UTXEN ซึ่งเป็น 10 ในรีจิสเตอร์ U1STA ทั้งนี้ที่เอ็นเอเบิล ขา U1TX และ U1RX จะถูกกำหนดให้ทำงานเป็นขาพอร์ต์เอาต์พุตและอินพุตตามลำดับ โดยไม่สนการกำหนดทิศทางที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้

#### - การดิสเอเบิลโมดูล UART ใน dsPIC30F2011

ทำได้โดยการเคลียร์บิต UARTEN ซึ่งเป็นบิต 15 ในรีจิสเตอร์ UIMODE โดยปกติโมดูล UART จะถูกดิสเอเบิลหลังจากที่เกิดการรีเซต ซึ่งเป็นการกำหนดสถานะในเบื้องต้น จากนั้นหากต้องการให้ทำงานจะต้องมีการเอ็นเอเบิลภายหลัง เมื่อโมดูล UART ถูกดิสเอเบิล ขา U1TX และ U1RX จะถูกปลดออกจากโมดูล UART สามารถนำไปใช้งานเป็นพอร์ต์อินพุตเอาต์พุตทั่วไปได้ทันที

นอกจากนั้นในกรณีที่โมดูล UART ถูกดิสเอเบิล ค่าในบัฟเฟอร์ทั้งหมดจะถูกเคลียร์ เช่นเดียวกับบิตแฟล็กแจ้งสถานะความผิดพลาดทั้งหมดจะถูกเคลียร์ด้วย ส่วนตัวนับอัตราบอดจะอยู่ในภาวะรีเซตหลังจากที่ดิสเอเบิลโมดูล UART แล้วกับมาเอ็นเอเบิลใหม่ การทำงานทั้งหมดจะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

### 2.5.3 การทดลองใช้งานโมดูลแปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิตอลภายใน dsPIC

#### 2.5.3.1 คุณสมบัติโดยสรุปของโมดูลแปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิตอล

- เป็น โมดูลแปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิตอลที่มีความละเอียด 10 บิต จำนวน 6 ช่อง

- ใช้วิธีการแปลงสัญญาณแบบประมาณค่าหรือซัคเซสซีฟ แอ็ปพร็อกซิเมชัน (Successive Approximation)

- มีอัตราเร็วในการสุ่มสัญญาณสูงสุด 500 กิโลแซมเปิลต่อวินาที (ksps) หรือ 500,000 จุดตัวอย่างต่อวินาที

- สามารถกำหนดให้ทำงานได้ขณะเข้าสู่โหมดสลีป (Sleep mode)


- สามารถกำหนดระดับแรงดันอ้างอิงได้ทั้งจากภายในผ่านทางขา  $AV_{DD}$  กับ  $AV_{SS}$  และภายนอกผ่านทางขา  $V_{REF+}$  และ  $V_{REF-}$

#### 2.5.3.2 การทำงานเบื้องต้นของโมดูล ADC ใน dsPIC30F2011

ในรูปที่ 2.6 เป็นไดอะแกรมการทำงานของโมดูล ADC ใน dsPIC30F2011 ซึ่งมีขาพอร์ต์อินพุตอะนาลอกทั้งสิ้น 6 ขาคือ AN0-AN5 โดยมี 2 ขาที่สามารถใช้รับแรงดันอ้างอิงเพื่อขยายค่าของแรงดันอินพุต ภายในโมดูลมีวงจรสุ่มและเก็บค่าสัญญาณ (Sample and Hold : S/H) จำนวน 4 ชุด โดยทำงานร่วมกับส่วนควบคุมการมัลติเพล็กซ์สัญญาณอินพุต ทำให้สามารถจัดสรรวงจร S/H ให้สามารถรองรับกับสัญญาณอินพุตอะนาลอกทั้ง 6 ช่องได้ด้วยความเร็วสูงสุด

สัญญาณที่ผ่านจากวงจร S&H จะถูกป้อนเข้าสู่วงจรแปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิตอลแบบซัคเซสซีฟ แอ็ปพร็อกซิเมชัน ขนาด 10 บิต ข้อมูลที่ได้จากการแปลงจะถูกพักไว้ในหน่วยความจำแรมจากนั้นจะได้รับการจัดรูปแบบตามที่ผู้พัฒนาโปรแกรมกำหนด ดังแสดงในรูปที่ 8-2 จากนั้นข้อมูลจะถูกถ่ายทอดลงบนบัสข้อมูลเพื่อส่งไปยัง CPU ต่อไป

อีกองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้โมดูล ADC สามารถแปลงสัญญาณได้รวดเร็วคือ ภายในโมดูล ADC มีบัฟเฟอร์ความจุ 16 เวิร์ด นั่นคือ สามารถรองรับข้อมูลที่ได้จากการแปลงสูงสุด 16 ชุดข้อมูล ดังนั้นเมื่อแปลงสัญญาณครั้งหนึ่งก็นำมาเก็บไว้ที่บัฟเฟอร์ หากบัฟเฟอร์ยังไม่เต็มก็สามารถกลับไปแปลงสัญญาณต่อได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้การถ่ายทอดข้อมูลไปยังรีจิสเตอร์ที่ใช้เก็บค่าการแปลงเสร็จสิ้น



รูปที่ 2.6 ไลอะแกรมการทำงานอย่างง่ายของโมดูล ADC ในไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC30F2010

### 2.5.3.3 การกำหนดค่าเพื่อใช้งานโมดูล ADC มีขั้นตอนโดยสรุปดังนี้

#### - ตั้งค่าของโมดูล ADC

- เลือกขาพอร์ตให้ทำงานเป็นอินพุตอะนาลอกที่รีจิสเตอร์ ADPCFG
- เลือกแหล่งจ่ายแรงดันอ้างอิงให้เหมาะสมกับขานแรงดันอะนาลอกทางอินพุตที่บิต 15 ถึง 13 ของรีจิสเตอร์ ADCON2
- เลือกสัญญาณนาฬิกาสำหรับการแปลงสัญญาณที่บิต 5 ถึง 0 ของรีจิสเตอร์ ADCON3
- กำหนดจำนวนช่องของวงจร S/H ที่ต้องใช้ที่บิต 9 และ 8 ของรีจิสเตอร์ ADCON2 และรีจิสเตอร์ ADPCFG
- กำหนดวิธีการสุ่มสัญญาณที่บิต 3 ของรีจิสเตอร์ ADCON1 และรีจิสเตอร์ ADCSSL
- กำหนดจำนวนอินพุตที่ต้องทำงานร่วมกับวงจร S/H ที่รีจิสเตอร์ ADCHS
- เลือกลำดับการสุ่มและแปลงสัญญาณที่บิต 7 ถึง 0 ของรีจิสเตอร์ ADCON1 และ บิต 12 ถึง 8 ของรีจิสเตอร์ ADCON3
- เลือกรูปแบบของผลลัพธ์ที่ต้องการที่บิต 9 และ 8 ของรีจิสเตอร์ ADCON1

- เลือกการอินเทอร์รัปต์ที่บิต 9 ถึง 5 ของรีจิสเตอร์ ADCON2
- เปิดการทำงานของโมดูล ADC ที่บิต 15 ของรีจิสเตอร์ ADCON1
- กำหนดการอินเทอร์รัปต์ (ถ้าต้องการ)
  - เคลียร์บิต ADIF
  - เลือกระดับความสำคัญของการอินเทอร์รัปต์

## 2.6 การสื่อสารข้อมูลอนุกรม RS-232C

พอร์ตสื่อสารข้อมูลอนุกรม RS-232C คุณสมบัติของ RS-232C

อัตราการรับส่งข้อมูล	: 0-20,000 บิตต่อวินาที
ระดับแรงดันเอาต์พุตสูงสุดในภาวะไม่มีโหลด	: -25 โวลต์ (ลอจิก "1") +25 โวลต์ (ลอจิก "0")
ระดับแรงดันเอาต์พุตสำหรับโหลด 3-7 กิโลโอห์ม	: ลอจิก "1" -15 โวลต์ (7 กิโลโอห์ม) -5 โวลต์ (3 กิโลโอห์ม) ลอจิก "0" -15 โวลต์ (7 กิโลโอห์ม) -5 โวลต์ (3 กิโลโอห์ม)
กระแสเอาต์พุต เมื่อลัดวงจร	: สูงสุด 500 มิลลิแอมป์
เอาต์พุตอิมพีแดนซ์เมื่อไม่จ่ายไฟเลี้ยง	: ต่ำสุด 300 โอห์ม
สจวร์ตทางเอาต์พุตสูงสุด	: 30 โวลต์ต่อไมโครวินาที
ความต้านทานอินพุตของภาครับ	: สูงสุด 7 กิโลโอห์ม ต่ำสุด 3 กิโลโอห์ม
ค่าความจุอินพุตของภาครับ	: สูงสุด 2,500 พิโกฟารัด
ย่านแรงดันอินพุตของภาครับ	: -25 โวลต์ ถึง +25 โวลต์


การจัดหาสัญญาณของ RS-232C มีด้วยกัน 2 แบบคือ แบบ 9 ขา และ 25 ขา ดังนี้

ตารางที่ 2.3 แสดงหาสัญญาณของ RS-232 ทั้งแบบ 9 และ 25ขา

ชื่อสัญญาณ		หมายเลขขา ในแบบ 9 ขา	หมายเลขขา ในแบบ 25 ขา
TD	Transmitted Data	3	2
RD	Received Data	2	3
RTS	Request to Send	7	4
CTS	Clear to Send	8	5
DSR	Data Set Ready	6	6
SG	Signal Ground	5	7
CD	Carrier Detect	1	8
DTR	Data Terminal Ready	4	20
RI	Ring indicator	9	22


การเชื่อมต่อสัญญาณของ RS-232C

มีลักษณะการเชื่อมต่อ 2 แบบด้วยกัน แบบแรกเป็นการเชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์ DTE (Data Terminal Equipment) เช่น คอมพิวเตอร์ กับอุปกรณ์ DCE (Data Circuit Terminal Equipment) เช่น โมเด็ม แสดงดังรูปที่ 2.7



รูปที่ 2.7 การต่ออุปกรณ์ DTE เข้ากับ DCE


แบบที่สองเป็นการต่อระหว่างอุปกรณ์ DTE ด้วยกันเองทั้งสองฝ่าย หรือเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 2 ตัวเข้าด้วยกัน เพื่อส่งผ่านถ่ายเทข้อมูล มีรูปแบบการต่อดังรูปที่ 2.8



รูปที่ 2.8 การต่ออุปกรณ์ DTE เข้ากับ DTE

**รูปแบบของข้อมูลอนุกรมและอัตราบอดในการสื่อสารข้อมูลอนุกรม**

อัตราบอด (baud rate) คือ ความเร็วในการรับส่งข้อมูลอนุกรม มีหน่วยเป็นบิตต่อวินาที



รูปที่ 2.9 รูปแบบของสัญญาณข้อมูลอนุกรมที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลอนุกรม

ตารางที่ 2.4 อัตราบอดและช่วงเวลาของแต่ละบิตข้อมูลในการสื่อสารข้อมูลอนุกรม

อัตราบอด	ช่วงเวลาของแต่ละบิต
110	9.091 ms
150	6.67 ms
300	3.33 ms
600	1.67 ms
1200	833 $\mu$ s
2400	417 $\mu$ s
4800	208 $\mu$ s
9600	104 $\mu$ s
19200	52.08 $\mu$ s

## 2.7 Visual Basic กับการเขียนโปรแกรมส่งไฟล์ข้อมูลผ่าน Serial Port

การติดควบคุมผ่านทางพอร์ตอนุกรม(Serial)ด้วย MSComm6

เริ่มต้นด้วยการเขียนโปรแกรมเพื่อส่งผ่านไฟล์(File)ข้อมูล โดยจะส่งผ่านทาง ComPort สิ่งแรกที่ต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลก่อน ใน Visual Basic สามารถเข้าถึงไฟล์ข้อมูลได้ 3 ลักษณะคือ Sequential File หรือ ไฟล์ข้อมูลแบบเรียงลำดับต่อเนื่อง มีลักษณะการบันทึก และอ่านไฟล์ข้อมูล ที่เราป้อนลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นลำดับจากต้นไฟล์จนถึงท้ายไฟล์ข้อมูล(First In First Out) ซึ่งข้อมูลที่น่าไปเก็บจะต่อเนื่องกัน โดยไม่มีช่องว่าง ทั้งนี้แม้ว่า แต่ละเรกคอร์ด(Record) จะมีความยาวข้อมูลไม่เท่ากัน

ข้อเสีย ของการบันทึกข้อมูลของไฟล์ประเภทนี้คือเมื่อจะใช้ข้อมูลทุกครั้งจากไฟล์จะต้องเริ่มใช้ตัวแรก เรียงลำดับกันไป หากจะเรียกเจาะจงข้อมูลไม่สามารถทำได้เป็นผลให้ทำงานช้าจึงไม่เหมาะกับการเก็บ ไฟล์ข้อมูลจำนวนเยอะๆ ครับ

Random File หรือ ไฟล์แบบสุ่ม

วิธีการจัดการข้อมูลของ Random File นี้สามารถจะเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วเพราะไม่ต้องมีการเรียงข้อมูลเหมือนอย่าง Sequential File ซึ่งเราสามารถเจาะจงใช้ข้อมูลได้โดยตรงยัง Record นั้นๆ แต่มีข้อดีที่ต้องข้อเสียเล็กน้อยคือการใช้งานจะซับซ้อนกว่า Sequential File

Binary File ระบบการจัดการไฟล์แบบนี้ จะทำให้เราสามารถรับส่งข้อมูลเป็นไปอย่างสมบูรณ์ เพราะไฟล์ประเภทนี้จะสามารถแทนข้อมูลในลักษณะใดๆก็ได้ และยังสามารถกำหนดรูปแบบโครงสร้างข้อมูล ตัวแปรและความยาวในการบันทึกข้อมูล ทั้งนี้ขนาดความจุของไฟล์ก็มีขนาดเล็ก

ผู้เขียนจะใช้รูปแบบจัดการ Binary File เป็นหลักในเนื้อหา เนื่องจากเราจะต้อง ส่งข้อมูลผ่าน Serial Port ที่มีบัพเฟอร์ข้อมูลไม่มาก แต่ด้วยข้อมูลที่มีขนาดเล็ก โดยสามารถที่จะรับส่งไฟล์ข้อมูลต่างๆได้ในระดับ Binary แล้ว เช่น ไฟล์รูปภาพ, ไฟล์เอกสาร, ไฟล์โปรแกรม เป็นต้น ซึ่งมีข้อดีที่แตกต่าง กว่าแบบ Sequential File และ Random File ที่จะมีข้อมูลในแต่ละ Record ขนาดใหญ่ จำกัดประเภท ไฟล์ที่รับส่งข้อมูล เข้าถึงข้อมูลได้ช้า ทั้งหมดนี้จึงเป็นสาเหตุที่ผู้เขียนเลือกใช้การรับส่งข้อมูลด้วยไฟล์ประเภท Binary

### เริ่มด้วยการเปิดไฟล์ข้อมูล

Open pathname For mode [Access access] [lock] As [#]filename [Len=reclength]

**Pathname** คือ ชื่อไฟล์ที่จะใช้งาน

**Mode** คือ คำสั่งที่ใช้ในเลือกโหมดของไฟล์มีคำว่า Append, Binary, Input, Output, or Random ถ้าไม่ได้กำหนด ค่าปกติจะตั้งไว้สำหรับ โหมด Random

**Access** คือ คำสั่งใช้ในการกระทำเพื่อเข้าถึงไฟล์ข้อมูลมีคำว่า Read, Write, or Read Write

**Lock** คือ คำสั่งที่ใช้กำหนดคุณสมบัติของไฟล์ข้อมูล มีคำว่า Shared, Lock Read, Lock Write, and Lock Read Write

**Filename** คือ หมายเลขของไฟล์ข้อมูลที่เราใช้ เปิด อยู่ในช่วง 1-511 ทั้งนี้เราสามารถหาหมายเลขไฟล์ที่ว่างด้วยคำสั่ง FreeFile

**Reclength** คือ ความยาวในการบันทึกข้อมูลกำหนดได้ถึง 32,767 bytes

### ตัวอย่าง

Open "TESTFILE" For Input As #1

Open "TESTFILE" For Binary Access Write As #1

Open "TESTFILE" For Output Shared As #1

ทุกครั้งที่เปิดด้วยคำสั่ง Open แล้วเมื่อไม่มีการใช้การอ่านและเขียนข้อมูลแล้ว จะต้องปิดไฟล์ข้อมูลด้วยคำสั่ง Close #filename

Close #1

### การอ่านและเขียนไฟล์ข้อมูล

คำสั่ง Get เรานำมาใช้เพื่อที่จะอ่านข้อมูลจากไฟล์ที่เราเปิดขึ้นมาเก็บไว้ในตัวแปร โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

Get [#]filename, [recnumber], varname

คำสั่ง Put ก็จะทำมาใช้เพื่อที่จะเขียนข้อมูลจากตัวแปรลงสู่ไฟล์ที่เราเปิดขึ้นมา โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

Put [#]filename, [recnumber], varname

Filename คือ หมายเลขไฟล์ที่เราเปิดขึ้นใช้อยู่ปัจจุบันในโปรแกรม

Recnumber คือ หมายเลขลำดับที่บันทึกข้อมูลในการเปิดไฟล์แบบ Random mode หรือหมายเลขที่ของ byte ในการเปิดไฟล์แบบ Binary mode เพื่อที่จะเริ่มการอ่านหรือการเขียนข้อมูล

Varname คือ ตัวแปรสำหรับเก็บบันทึกข้อมูลที่อ่านได้จากไฟล์ ตรวจสอบสถานะต่างๆของไฟล์

คำสั่ง Seek ที่ต้องนำมาใช้ก็เพื่อให้การเก็บบันทึกข้อมูลลงไฟล์ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยจะคืนค่าตำแหน่ง ปัจจุบันในการอ่านและเขียนข้อมูลของไฟล์ที่เราเปิดใช้อยู่ ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 2,147,483,647 ส่วนรูปแบบการใช้มีดังนี้

Seek(filename)

คำสั่ง LOF จะนำมาใช้เพื่อตรวจสอบขนาดของข้อมูลในไฟล์ที่เราเปิดใช้งาน โดยมีรูปแบบดังนี้

LOF(filename)

คำสั่งEOF สำหรับตรวจสอบสถานะของข้อมูลว่าสิ้นสุดขอบเขตไฟล์นั้นๆหรือยังถ้าใช่จะคืนค่าเป็นลักษณะ บูลีน(Boolean) เท่ากับ True ถ้ายังไม่สิ้นสุดจะคืนค่า False มีรูปแบบการใช้ดังนี้

EOF(filename)

Filename คือ หมายเลขไฟล์ที่เราเปิดขึ้นใช้อยู่ปัจจุบันในโปรแกรม

**การโปรแกรมเพื่อรับส่งข้อมูลผ่าน Port**

**การส่งไฟล์ข้อมูล**

1. กำหนดตัวแปรเพื่อใช้งานในรoutines
2. หาหมายเลขไฟล์ที่วางเพื่อเปิดใช้งานด้วยคำสั่ง FreeFile แล้วเก็บไว้ในตัวแปร noSend
3. ใช้คำสั่งเปิดไฟล์แบบ ไบนารี เพื่ออ่านข้อมูล
4. อ่านข้อมูลจากไฟล์ที่เปิด โดยให้ข้อมูลแต่ละชุด มีจำนวนเท่ากับหรือไม่เกินขนาดของ OutBufferSize ใน MSComm1 ซึ่งจะ เป็น Buffer สำหรับส่งข้อมูลออกผ่านทาง com port  
เมื่ออ่านข้อมูลจากไฟล์เป็น Block ข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็จะถูกส่งด้วยคำสั่ง  
MSComm1.Output  
รองนกว่าข้อมูลจะถูกส่งออกไปจนหมดจาก Buffer โดยใช้การตรวจสอบด้วยคำสั่ง  
MSComm1.OutBufferCount
5. ปิดไฟล์ข้อมูลตามหมายเลขที่เปิดขึ้นมาใช้

### การรับไฟล์ข้อมูล

ทำการหาหมายเลขไฟล์ที่วางและเปิดไฟล์ที่เราจะเก็บข้อมูลที่รับเข้ามาลักษณะของการบันทึกไฟล์ ข้อมูลใหม่

### ตรวจสอบข้อผิดพลาดขณะเปิดไฟล์

ใช้คำสั่ง Seek หาข้อมูลปัจจุบันเพื่อเพิ่มต่อข้อมูลของไฟล์ที่เปิดรับข้อมูลอยู่ คำสั่งส่วนนี้จะอยู่ใน โฟ  
ซีเคอร์แบบ Menu หรือ Command Button ก็ได้

การกำหนดคุณสมบัติของ MSComm Control ให้สามารถติดต่อกับพอร์ตได้

1. Property ชื่อ CommPort คือ เลือกคอมพอร์ตที่เราจะต่อใช้งาน  
ตัวอย่าง MSComm1.CommPort=1  
ในที่นี้เลือกจะใช้ Com1อยู่ที่ด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร์
2. Property ชื่อ Settings คือ การตั้งค่าของการรับส่งข้อมูล ซึ่งจะต้องรู้ด้วยว่าอัตราบอด ของ อุปกรณ์  
ที่จะติดต่อดังเป็นเท่าไร โดยมีรายละเอียดการใส่ต่างๆค่าดังนี้  
MSComm1.Settings="Baud(อัตราการรับส่งข้อมูล),  
Parity(ถ้าไม่ใช่ใส่N),จำนวนบิตข้อมูล,บิตสต๊อป"  
ตัวอย่าง MSComm1.Settings="1200,N,8,1"
3. Property ชื่อ InputLen คือ กำหนดขนาดขณะที่มีข้อมูลเข้ามาให้ไปอ่านข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ใน  
บัฟเฟอร์  
ตัวอย่าง MSComm1.InputLen=1
4. Property ชื่อ PortOpen คือ จะเปิดให้พอร์ตใช้งานหรือไม่ ถ้าเปิด =True ถ้าปิด =False

ตัวอย่าง MSComm1.PortOpen=True

5. Property ชื่อ Rthreshold คือ ทำให้เกิดการกระตุ้นด้วย Event-driven เมื่อมีข้อมูลในบัฟเฟอร์รับข้อมูล (Comport) มันทำให้เกิด CommEvent ใน OnComm Event

ตัวอย่าง MSComm1.Rthreshold =1

จากรายละเอียดที่กล่าวมา เราจะมาเขียนใน โพรซีเจอร์ VB ซึ่งจะไว้ที่ Sub Form\_Load() หรือจะสร้าง Sub ขึ้นใหม่ในกรณีที่จะเรียกใช้ภายหลัง

```
Private Sub Form_Load()
```

```
MSComm1.Settings="1200,N,8,1"
```

```
MSComm1.CommPort=1
```

```
MSComm1.InputLen=1
```

```
MSComm1.PortOpen=True
```

```
MSComm1.Rthreshold =1
```

```
End Sub
```

### วิธีการรับส่งข้อมูลจาก Serial Port

จากวิธีเขียน โค้ดด้านบนเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับคอมพอร์ตและเปิดใช้การรับและส่งของพอร์ต RS-232 ดังนั้นก็สามารถจะรับและส่งข้อมูลทางพอร์ตได้ โดยใช้ Property ดังนี้

Output = ซึ่งจะเป็นการส่งข้อมูลไปที่พอร์ต

Input = เป็นส่วนของการรับข้อมูลจากพอร์ต แต่ในส่วนนี้จะต้องนำคำสั่งไปเขียนที่ Event Property OnComm จะอยู่ใน Sub MSComm\_OnComm ซึ่ง จะอ่านข้อมูลเข้ามาจากทางพอร์ต RS232 นั้นเอง

## บทที่ 3


### หลักการออกแบบ

#### 3.1 แนวคิดในการออกแบบ

การสร้างแขนกลในโครงการนี้ พบว่าจำเป็นต้องทำการออกแบบระบบ Mechanics ก่อน โดยสร้างจากรัสต์ที่เป็นโลหะ เพื่อให้มีความแข็งแรง จากนั้นก็จะออกแบบระบบที่ใช้ในการควบคุมได้ โดยในขั้นแรกนี้ต้องมีแนวคิดที่จะออกแบบตัวโครงสร้างของแขนกลก่อนจากนั้นจึงทำวงจรควบคุมและเขียนโปรแกรมในภายหลัง ในการสร้างแขนกลได้เลือกอะลูมิเนียมเป็นโครงสร้าง เพราะมีความแข็งแรงและมีน้ำหนักเบา โดยวางแผนจะใช้มอเตอร์ทั้งหมด 6 ตัว จึงจะทำให้แขนกลนี้มีความอิสระและมีพื้นที่ใช้งานมาก

#### 3.2 การออกแบบคำนวณตามหลักการและทฤษฎี

เริ่มออกแบบโดยเขียน Kinematics ของแขนกล



รูปที่ 3.1 การออกแบบ Kinematics ของแขนกล

ตารางที่ 3.1 ตารางพารามิเตอร์

Axis	มุม	d	a	$\alpha$	Home
1	$\theta_1$	204	0	90	90
2	$\theta_2$	0	0	90	-90
3	$\theta_3$	0	182	0	90
4	$\theta_4$	0	148	0	0
5	$\theta_5$	0	0	90	90
6	$\theta_6$	d6	a6	0	0

เราพบว่าจาก Kinematics ของแขนกลสามารถเขียนค่าพารามิเตอร์ได้ดังตารางด้านบน โดยค่าของ  $d_6$  และ  $a_6$  สามารถใส่ค่าเท่าไรก็ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งปลายของ Tool ที่จะใช้งาน โดยเขียนเป็นเมทริก ได้เป็น  $d = [204, 0, 0, 0, 0, d_6]^T$  mm,  $a = [0, 0, 182, 148, 0, a_6]^T$  mm ส่วนค่า Home คือค่าที่บอกสภาพเริ่มต้นท่าทาง และตำแหน่งของแขนกล โดยตั้งแกนซึ่งมีทิศทางดังรูป โดยเมทริกของแขนกลนี้ จะเป็นตัวที่บอกว่า ที่ปลายแขนกล(Tool)สัมพันธ์กับ ตำแหน่งฐาน(Base) อย่างไร และพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปลายแขนกล(Tool)และตำแหน่งฐาน(Base) ของแขนกลที่เราได้ออกแบบนี้หาได้จาก

$$\begin{array}{l} \text{ปลาย(tool)} \quad 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \\ \text{Tฐาน(base)} \quad = T_0 T_1 T_2 T_3 T_4 T_5 \end{array}$$

$$= \begin{bmatrix} C1 & 0 & S1 & 0 \\ S1 & 0 & -C1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C2 & 0 & S2 & 0 \\ S2 & 0 & -C2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C3 & -S3 & 0 & a3C3 \\ S3 & C3 & 0 & a3S3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C4 & -S4 & 0 & a4C4 \\ S4 & C4 & 0 & a4S4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} C5 & 0 & S5 & 0 \\ S5 & 0 & -C5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C6 & -S5 & 0 & 0 \\ S6 & C6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \text{ปลาย(tool)} \\ \text{Tฐาน(base)} \end{array} = \begin{bmatrix} R & | & P \\ \hline 0 & 0 & 0 & | & 1 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} C1C2(a3C3 + a4C34 + d6S345) + S1(a3S3 + a4S34 - d6C345) \\ S1C2(a3C3 + a4C34 + d6S345) - C1(a3S3 + a4S34 - d6C345) \\ d1 - S2(a3C3 + a3C34 + d6S345) \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} (C1C2C345 + S1S345)C6 + C1S2S6 & C1S2C6 - (C1C2C345 + S1S345)S6 & -S1C345 + C1C2S345 \\ (S1C2C345 - C1S345)C6 + S1S2S6 & S1S2C6 - (S1C2C345 - C1S345)S6 & C1C345 + S1C2S345 \\ S2C345C6 - C2S6 & -C2C6 - S2C345S6 & S2S345 \end{bmatrix}$$

โดยที่

$$C1 = \cos\theta_1,$$

$$S12 = \sin\theta_1\cos\theta_2 + \cos\theta_1\sin\theta_2,$$

$$C12 = \cos\theta_1\cos\theta_2 - \sin\theta_1\sin\theta_2$$

ปลาย(Tool)


ซึ่งเมทริก  $T_{\text{ฐาน(Base)}}$  นี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเราผู้สมการเมทริก เพียงแค่ป้อนค่ามุม ( $\theta$ ) ก็จะสามารถรู้ได้ว่าที่ปลายของแขนกลนั้นอยู่ ณ ตำแหน่งใด เมื่อเทียบกับฐานของมันและมีประโยชน์ในการนำไปใช้เขียนโปรแกรม ในทางกลับกันถ้าเรารู้ว่าวัตถุอยู่ตำแหน่งใดเทียบกับฐาน แขนกล เราจะหามุมต่างๆ ได้อย่างไร ซึ่งเราก็ค้นหาได้ เพียงแต่เขียนหาสมการ Inverse Kinematics ของแขนกลซึ่งค่อนข้างยุ่งยากในการหา ซึ่งเรื่องนี้จะกล่าวในเทอมต่อไป

จากนั้นก็ทำการออกแบบแขนกลโดยใช้โปรแกรม Solid Works เพื่อเป็น Model ต้นแบบก่อนมีการสร้างจริง และทำให้เราสามารถทราบข้อผิดพลาดก่อนที่จะทำเพื่อเป็นการลด ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและลดงบประมาณได้ โดยแบบที่เขียนขึ้นมานี้เป็นแบบที่มีสเกลตาม ชิ้นงานจริง

จากการออกแบบข้างต้น เรายังไม่สามารถที่จะสร้างแขนกลได้จริงเพราะว่ายังไม่ทราบว่า ขนาดของอะลูมิเนียมที่ออกแบบนั้นจะมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักได้ มิฉะนั้น อะลูมิเนียมอาจจะหัก หรืองอได้ รวมทั้งยังไม่ทราบว่า Servo Motor และ DC Motor ต้องมี Spec เท่าไร จึงจะสามารถทำให้แขนกลทำงานได้จริง ดังนั้นเราจะต้องทำการคำนวณวัสดุแต่ละส่วนที่ เชื่อมต่อกันรวมทั้งหาว่า Spec มอเตอร์ที่สามารถทำงานได้นั้นต้องมีขนาดเท่าไร

### 3.3 การคำนวณวัสดุแต่ละชิ้นส่วน

#### จุดหมุน A



รูปที่ 3.2 จุดหมุน A


คิด โมเมนต์ (M) รอบจุด A

$$90X = (4.8 - X) 200$$

$$90X - 200X = 960$$

$$X = 3.5 \text{ cm.}$$

เพราะฉะนั้น  $C_g$  รวมของข้อแขนที่ห่างจุด A =  $4.1 \approx 4 \text{ cm.}$  #



รูปที่ 3.3 จุดหมุน A(2)


คิด

$$M_A = (90 \times 0.6) + (200 \times 5.4)$$

$$M_A = 1,134 \text{ g-cm.}$$

จาก Data Sheet ของมอเตอร์ GWS (S03N) ที่เราเลือกใช้สามารถรับได้ 4,000 g-cm.  
เพราะฉะนั้น มอเตอร์ของ GWS (S03N) ที่ใช้สามารถทำงานได้ #

## จุดหมุน B



รูปที่ 3.4 จุดหมุน B


คิด โมเมนต์ (M) รอบจุด B ให้ A1 หนา 3mm. , ความหนาแน่น A1 = 2.7 g/cm.<sup>3</sup> ในแนวตั้ง  
โมเมนต์รอบจุด B มอเตอร์ GWS (S666) รับสูงสุด 15,000 g-cm.

$$M_B = (60X) + (4+X)(300) + (X+2)(b)(h)(D_{A1})((X+2)/2)$$

$$M_B = (60X) + (4+X)(300) + (X+2)(0.3)(2.5)(2.7)((X+2)/2)$$

$$\begin{aligned}
 15,000 &= X^2 + (60X + 30X + 4X) + 1,204 \\
 0 &= X^2 + 94X - 13,796 \\
 X &= 34.6 \text{ cm.}
 \end{aligned}$$

เพราะฉะนั้นมอเตอร์ GWS (S666) สามารถรับทอร์กได้ระยะสูงสุด 34.6 cm. #



รูปที่ 3.5 จุดหมุน B(2)

### คิดความแข็งแรง

จากตารางพบว่า ค่า Yield Strength ของ A1 มีค่า 25 ksi

$$\begin{aligned}
 \sigma_y &= 25 \text{ ksi} \\
 &= 25 \times 6.895 \\
 &= 172.375 \text{ N/mm}^2 \\
 M_b &= 340 \times 0.06 \times 9.81 + 380 \times 0.3 \times 9.81 \\
 &= 1322.34 \text{ kg} \cdot \text{mm.}
 \end{aligned}$$

โมเมนต์ความเฉื่อยของ พื้นที่ I (หา I จากตาราง)


$$\begin{aligned}
 I &= (bh^3)/12 \\
 &= (b(25)^3)/12 \\
 &= 1,302b
 \end{aligned}$$

ความเค้นดัดในก้านหมุน

$$\begin{aligned}
 \sigma_b &= (MC)/I \\
 &= (M(h/2))/I \text{ ให้ค่าความปลอดภัย} = 2 \\
 172.375/2 &= (1322.374 \times 12.5) / 1302b \\
 b &= 0.15 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

เพราะฉะนั้นในแนวตั้ง สามารถใช้ A1 ที่มีความหนา b มากกว่าหรือเท่ากับ 0.15 mm. ได้ ฉะนั้นเราสามารถเลือกใช้ A1 ขนาด 3 mm. ได้ #

ระยะจากมอเตอร์แทนที่จะเลือกใช้ความยาวถึง 34 cm. ซึ่งเป็นความยาว Max แต่เราเลือกใช้ระยะ 15 cm.



รูปที่ 3.6 จุดหมุน B(3)

เราจะหา  $M_B$  จริง ที่ใช้สำหรับเลือกมอเตอร์


$$M_B = (1.65 \times 200) + (8 \times 50) + (15 \times 60) + (300 \times 19)$$

$$M_B = 7,333 \text{ g-cm.}$$

เพราะฉะนั้น เลือกมอเตอร์ GWS (S666) 15,000 g-cm. ถึงสามารถทำงานได้

### จุดหมุน C

เลือกภาวะที่รับ โมเมนต์มากที่สุดได้ดังรูป



รูปที่ 3.7 จุดหมุน C

$$M_C = (8 \times 50) + (60 \times 15) + (19 \times 300)$$

$$= 1,376 \text{ g-cm.}$$

เพราะฉะนั้น  $M_c = 1,376 \text{ g} \cdot \text{cm}$ . เราเลือกใช้มอเตอร์ GWS (S666 NMG) มีทอร์ค 38,000  $\text{g} \cdot \text{cm}$ . ได้ #

### คิดความแข็งแรง

จากตารางความเค้น Yield Strength ของ A1 มีค่า 25 ksi

$$\sigma_y = 172.375 \text{ N/mm}^2$$

$$I = (bh^3)/12$$

$$= (25xh^3)/12$$

$$\sigma_b = (MC)/I = (M(h/2))/I$$

ค่าความปลอดภัย = 2;

$$172.375 / 2 = (1376(h) \times 12) / 25 h^3 \times 2$$


$$86.1875 = (1376 \times 8) / 25 h^3$$

$$h = 1.25 \text{ mm.}$$

เพราะฉะนั้นต้องเลือกใช้ A1 หนากว่า 2 mm. แต่เราเลือกใช้ 3 mm. เพราะฉะนั้นจึงสามารถทนต่อการงอได้ #

### จุดหมุน D

เลือกภาวะที่รับโมเมนต์มากที่สุดได้ดังรูป



รูปที่ 3.8 จุดหมุน D

รวม อะลูมิเนียมที่ยึดมอเตอร์ 3 และ มอเตอร์ 4 =  $(0.2 \times 2 \times 2.7 \times 8.3) \approx 9 \text{ g}$

ให้ DC มอเตอร์ มีทอร์ค 25,000  $\text{g} \cdot \text{cm}$ . =  $M_D$

$$M_D = 220X + (X+6.4+1.65)(200) + (X+6.4+8)(50)$$

$$\begin{aligned}
& + (X+6.4+8+7)(60) + (X+6.4+8+7+4)(300) \\
& + ((X+2.4+2.3)/2) ((X+2.4+2.3)(0.3 \times 2.5 \times 2.7)) \\
= & 220X + 200X + 336.4 + 504 + 720 + 60X + 1284 + 300X \\
& + 7620 + X^2 + 9.4X + 22.1 \\
25,000 = & X^2 + 839.4X + 9,982.5 \\
X = & -856.924, 17.5 \text{ cm.}
\end{aligned}$$

เพราะฉะนั้นระยะ X ยาวสูงสุดได้ 17.5 cm.

แต่ในการออกแบบนี้เลือก  $X = 11.6 \text{ cm.}$

การคิดความแข็งแรง คิดเพียงทางแนวตั้งเท่านั้น เพราะแกนไม่ได้หมุนรับน้ำหนักทางแนวนอน

#### คิดค่าความแข็งแรง

$$\begin{aligned}
M_D & = (0.22 \times 9.81 \times 116) + (0.2 \times 9.81 \times 196.5) + (0.05 \times 9.81 \times 260) \\
& + (0.06 \times 9.81 \times 330) + (0.3 \times 9.81 \times 370) \\
& = 2,045.6 \text{ g-cm.} \\
\sigma_b & = 172.375 \text{ N/mm.}^2 \\
I & = (bh^3)/12 \\
& = (25 \times h^3)/12 \\
& = 1,302b \\
\sigma_b & = (MC)/I \\
& = M(1.25) / 1,302b \\
172.375 / 2 & = (2045.6 \times 12.5) / 1,302b \\
b & = 0.22 \text{ mm.}
\end{aligned}$$


เพราะฉะนั้นสามารถใช้ A1 ขนาดหนา 3 mm. ได้ #

เพื่อเป็นการลดภาระของมอเตอร์ 5 เพราะฉะนั้นจึงใส่สปริงเข้าไปช่วย

#### การหาค่า K

เพราะฉะนั้น น้ำหนักแขนกล ในแนวขนาดกึ่งพื้นโลก

$$300 + 60 + 50 + 200 + 220 + 100 = 930 \text{ g.} \quad \#$$




รูปที่ 3.9 การหาค่า K ของสปริง

$$\begin{aligned}
 2M &= 0 \\
 2.12 \times 21.5 - F_k \sin 30 \times 13.5 &= 0 \\
 F_k &= 29 \text{ N} \\
 F &= k \times 15 \times 10^{-2} \\
 k &= 29 / 0.15 \\
 k &= 193
 \end{aligned}$$

เพราะฉะนั้นใช้สปริงโดยมีค่า k ประมาณ 150 - 300

#

จากการคำนวณทั้งหมดนี้ทำให้เราสามารถนำแบบที่ได้ออกแบบไว้ นำมาสร้างแขนกลได้  
 จริงขั้นต่อไป เราก็ทำการผลิตชิ้นส่วนแต่ละชิ้นตามแบบที่เขียนไว้ดังนี้ เสร็จแล้วจึงทำการ  
 ประกอบต่อไป  
 ส่วนประกอบแต่ละชิ้น




รูปที่ 3.10 ส่วนประกอบของแขนกลแต่ละชิ้น

### 3.4 แนวคิดในการออกแบบระบบควบคุม

ในการออกแบบระบบควบคุมคณะผู้จัดทำได้คิดว่า เราจะควบคุมแขนกลโดยใช้หลักการเดียวกับ เครื่อง CNC โดยจะทำการโปรแกรม CODE เข้าไปในเครื่องโปรแกรมในที่นี้ เราจะโปรแกรมลงบน Computer โดย Code นี้จะไปสั่งการ Controller ทำงานโดยผ่านทางพอร์ตอนุกรม และ Controller จะควบคุมแขนกลให้ทำงานตามที่เราร้องการได้

โปรแกรมที่ใช้ควบคุมนี้ได้ใช้โปรแกรม Visual Basic ในการเขียน โดยทำการออกแบบโปรแกรมสำหรับป้อน Code และมีส่วนทำการ Compile เพื่อตรวจสอบว่าได้ป้อนโปรแกรมถูกต้องหรือไม่ จากนั้นก็จะทำการ Run code เพื่อส่งข้อมูลที่ป้อนไปยัง Controller dsPIC โดยผ่านพอร์ตอนุกรม ในส่วนของ dsPIC จะใช้โปรแกรม MPLAB เขียน โดยใช้ภาษา C โดยจะรับ Code มาทีละค่าจาก Computer จากนั้นก็สั่งให้ Motor แต่ละตัวหมุนไปตาม Code ที่ป้อนเข้าไป โดยการส่ง Code จาก Computer มายัง Controller เมื่อ Controller ได้รับข้อมูลก็จะส่งข้อมูลเดิมกลับไปยัง Computer เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าได้ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เป็นการป้องกันข้อผิดพลาด โดยในการออกแบบได้คำนึงถึงความละเอียดในการควบคุมมอเตอร์ และได้ตั้งจุดมุ่งหมายในการคุมมอเตอร์ให้มีความละเอียด 1 องศา


ในการออกแบบได้ แบ่งการทำโดยจะทำโปรแกรมในการเขียน Code ผ่าน Computer โปรแกรมควบคุม Controller และออกแบบแผงวงจร Circuits ในกล่องควบคุม



รูปที่ 3.11 แนวคิดในการออกแบบระบบควบคุม

### 3.5 การออกแบบโปรแกรมในการควบคุมแขนกลจาก Computer

ในการออกแบบตัวโปรแกรมในการป้อนCode โดยติดต่อทางพอร์ตอนุกรมนี้ ได้ใช้โปรแกรม Visual Basic ในการเขียน ได้ออกแบบหน้าต่างของตัวโปรแกรมดังนี้



รูปที่ 3.12 หน้าต่างโปรแกรม Visual Basic

ตารางที่ 3.2 ตารางการควบคุมแขนกลจาก Computer

Control	Properties	ค่าที่กำหนด
Form	Name	Fm
	Caption	โปรแกรมควบคุมแขนกล
Frame	Name	Famq
	Caption	แสดงค่ามุม
Label	Name	la 1
	Caption	มุม M1 =
Label	Name	la 2
	Caption	มุม M2 =
Label	Name	la 3
	Caption	มุม M3 =

Label	Name	la 4
	Caption	မှန် M4 =
Label	Name	la 5
	Caption	မှန် M5 =
Label	Name	la 6
	Caption	မှန် M6 =
Label	Name	la 7
	Caption	မှန် M7 =
TextBox	Name	Txm1
	Caption	
TextBox	Name	Txm2
	Caption	
TextBox	Name	Txm3
	Caption	
TextBox	Name	Txm4
	Caption	
TextBox	Name	Txm5
	Caption	
TextBox	Name	Txm6
	Caption	
TextBox	Name	Txm7
	Caption	
Label	Name	Lapro
	Caption	ပြန်ကွက်
TextBox	Name	Txpro
	Caption	
Command	Name	Come
	Caption	Clear
Command	Name	Comp


	Caption	Compile
Command	Name	Comr
	Caption	Run
Command	Name	Origin
	Caption	Set origin
Label	Name	Lanum
	Caption	จำนวนรอบที่วน
TextBox	Name	Txnum
	Caption	1
Timer	Name	Time 2
	MSComm	Name msc

Code คำสั่งเพื่อควบคุมการทำงานของโปรแกรมดังนี้

**\*\*\*ภาคผนวก ค.1 Code คำสั่งเพื่อควบคุมการทำงานของโปรแกรม\*\*\***

#### คำอธิบาย

Code ที่ใช้ในการสั่งงานแขนกลได้สร้าง Code ขึ้นมาเอง โดยกำหนดว่าให้ตัวแรกเป็นอักษร m ตัวที่ 2 เป็นตัวบอกว่าเป็นมอเตอร์ตัวที่เท่าไร ส่วน ตัวที่ 3 ถึงตัวที่ 5 เป็นค่าที่บอกว่าจะให้หมุนเป็นมุมเท่าไร เช่น โปรแกรมตัวอย่าง



รูปที่ 3.13 หน้าต่างโปรแกรมควบคุมแขนกล

บรรทัดแรก m1120 หมายความว่ามอเตอร์ตัวที่ 1 หมุนไป 120 องศา โดยที่ตัว m เป็นตัวชี้ค่า ถูกต้องตาม Code

บรรทัดที่ 2 m5110 หมายความว่า มอเตอร์ตัวที่ 5 หมุนไป 100 องศา  
Code ตัวบนนี้สามารถอธิบายโปรแกรมได้ดังนี้

พื้นที่ป้อน โปรแกรมใช้สำหรับป้อน โปรแกรมดังกล่าวอธิบายไปแล้วข้างต้น

โปรแกรม

```
m1120
m5100|
```

รูปที่ 3.14 พื้นที่ป้อนโปรแกรม

ปุ่ม  เป็นปุ่มที่ใช้ในการเคลียร์โปรแกรมมี Code ดังนี้


```
Private Sub come_Cick()
    Txpro.Text = ""
End Sub
```

เมื่อนำการป้อนโปรแกรมตัวอย่างข้างต้นแล้วต่อไปก็จะมาทำการคอมไพล์ Code ที่ป้อนไปว่าถูกต้องหรือไม่โดยใช้

ปุ่ม  มี Code ดังนี้

**\*\*\*ภาคผนวก ก.2 Code คำสั่งปุ่ม Compile\*\*\***

โดยโปรแกรมจะเช็คความยาวของ Code ที่ป้อนเข้าไป โดยเช็คว่าอักษรตัวแรกเป็นตัวอักษร m หรือไม้ม และค่าตัวเลขที่ 2 ที่บอกว่ามอเตอร์ตัวใด อยู่ระหว่างค่า 0 - 7 หรือไม้ม และตัวเลข 3 ตัวท้ายที่บอกขนาดมูมมีค่า 0 หรือระหว่าง 0 -186 หรือไม้ม ถ้าไม่อยู่โปรแกรมจะแสดงความผิดพลาดมาดังนี้



เมื่อทำการ Compile เสร็จ ต่อไปจะเป็นการรับส่งค่าไปยัง Controller โดยกด

ปุ่ม  โดยมี Code ดังนี้

### \*\*\*ภาคผนวก ก.3 Code คำสั่งปุ่ม Run\*\*\*

เมื่อทำการกดปุ่ม Run แล้ว จะทำโปรแกรมห่อย run() โดยโปรแกรมห่อย run() จะทำหน้าที่ในการรับส่งข้อมูลโดยจะแยกตัว เลขออกเป็นหมวดหมู่ โดยตัวที่บอกว่ามอเตอร์ตัวที่เท่าไร จะอยู่ในตัวแปร n(t;) โดยที่ t; จะเริ่มจาก 0 จนถึง 1000 คำสั่ง

จากโปรแกรมข้างต้น จะส่งหมายเลข 1 ออกไปก่อนให้ controller รับทราบว่าเป็นมอเตอร์ตัวที่ 1 จากนั้น controller จะตอบกลับ หมายเลข 1 มา เมื่อ Computer รับหมายเลข 1 กลับมาเป็นการเช็คว่าได้ส่งข้อมูลถูกต้อง แล้วก็ส่งค่ามูมออกไปก็คือ 120 ออกไป Controller อีก และ Controller จะรับทราบอีกว่าได้ส่งข้อมูลมูมขนาด 120 องศา และ Controller จะนำค่ามูมไปทำงานสั่ง Motor เมื่อสั่ง motor เสร็จก็จะส่ง ค่า 120 กลับมายัง Computer อีก เพื่อเป็นการแจ้งว่าส่งข้อมูลเสร็จสิ้น จากนั้นก็จะส่งตามขั้นตอนนั้นไปจนครบ Code ที่ป้อนเข้ามา

ปัญหาในการส่ง คือ ถ้ามูมมากกว่า 127 องศา Computer จะไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ต้องแก้โดยถ้าข้อมูลมากกว่า 127 องศา ให้ส่งค่าตัวอักษร e ไปก่อน ให้ Controller ทราบว่ามูมมากกว่า 127 องศา และจากนั้น Controller จะส่งค่า e กลับมา และ Computer จะส่งค่า 2 ตัวท้ายออกไป เช่น 170 องศา 2 ตัวท้ายคือ 70 ก็จะส่งค่า 70 ออกไป Controller ก็จะทราบว่าค่าที่ส่งมามีค่า 70 และต้องบวกกับ 100 เพื่อจะสั่ง Motor ให้ทำการหมุนไป 170 องศา

ปุ่ม  ใช้ในการ Set แชนกอลให้อยู่ในสถานะเริ่มต้นทำงานนั่นคือ สถานะ Home มี Code ดังนี้

**\*\*\*ภาคผนวก ก.4 Code คำสั่งปุ่ม Set Origin\*\*\***

โดยจะทำการ Set Motor ทั้ง 7 ตัว ให้อยู่สถานะเริ่มใช้งานโดยกำหนดค่ามมคงที่ในโปรแกรม สำหรับ Motor แต่ละตัว

การ Set จำนวนรอบที่จะใช้งาน

จำนวนรอบที่วน

เป็นการใส่ค่าว่าต้องกาทำฟังก์ชันเดิมจำนวนกี่ครั้ง

ส่วนแสดงผล

แสดงค่ามม

มม M1 =  มม M2 =  มม M3 =  มม M4 =   
 มม M5 =  มม M6 =  มม M7 =

**รูปที่ 3.15 ส่วนแสดงผล**

เป็นส่วนที่รับค่ามมต่างๆ มาจาก Controller เพื่อทราบว่าจะขณะนี้ Motor แต่ละตัวมีมมขนาดเท่าใด

### 3.6 การออกแบบ Micro Controller ในการควบคุมแขนกล

ในการออกแบบ Controller เราใช้ MPLAB ในการเขียนโปรแกรมภาษา C ควบคุม MicroController dsPIC30F2010 ขนาด 28 ขา โดย dsPIC มีโมดูลต่างๆมากมายแต่ มีโมดูลที่เราใช้คือ ไทเมอร์ 1 ใช้ในการสร้างสัญญาณพัลส์ เพื่อควบคุม Servo Motor โมดูล UART ในการติดต่อสื่อสารกับพอร์ตอนุกรม และโมดูลแปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิตอล ซึ่งเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

#### \*\*\*ภาคผนวก ค.5 โปรแกรม dsPIC \*\*\*

จากโปรแกรมข้างต้นจะมีการ interrupt 2 แหล่งคือ interrupt ของ Timmer และ interrupt ของ UART

ISR – T1Interrupt (Void)

ISR – U1TXInterrupt (Void)

ISR – U1RXInterrupt (Void)

ในโปรแกรมได้กำหนดให้ พอร์ต RE0 – RE4 เป็น Output ควบคุม Servo Motor ส่วน RE5, RE8 และ RC14, RD1 เป็น Output ควบคุม DC Motor ได้กำหนด Timmer 1 ใช้สัญญาณนาฬิกา 7.3728 MHz ที่ PLL 4X ดังนั้นคาบเวลาของสัญญาณพัลส์ที่ต้องการคือ 15 ms

$$T = \frac{\text{match Value}}{7372800} = \frac{110592}{7372800} = 0.015 = 15 \text{ ms} \quad (3.1)$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.015} = 66.67 \text{ Hz} \quad (3.2)$$

ซึ่งกำหนดค่า match\_Value คือ 110592 จะได้คาบ 15 ms ดังโปรแกรมคือ

```

ConfigIntTimer1(T1_INT_PRIOR_1 &          // Timer1 interrupt priority 1
                T1_INT_ON); // Enable interrupt for timer1

WriteTimer1(0);                          // Clear count value at TMR1 register

match_value = 110592;                      // Load value Interval 15 ms

OpenTimer1(T1_ON &                          // Start timer1
            T1_GATE_OFF &                  // Disable gate pin for timer1
            T1_IDLE_STOP &                // Stop timer in idle mode
            T1_PS_1_1 &                    // Prescaler 1:1
            T1_SYNC_EXT_OFF &             // Disable sync external source
            T1_SOURCE_INT, match_value); // Wait till the timer matches
                                         with the period value

```


จากนั้นกำหนด initial ที่ใช้คือ uart1\_init( ); ใช้ในการติดต่อพอร์ตอนุกรม และ adc\_init( ); ใช้ในการอ่านค่า A/D แล้วทำการอ่านค่า A/D channel AN0 และ AN1 ขาที่ 2 และ 3 ของ dsPIC เก็บในตัวแปร pay[ 0 ], pay [ 1 ] จากนั้นจะแก้ฟังก์ชัน while(1) เพื่อเช็คว่ามีข้อมูลเข้ามาจาก Computer หรือไม่ เมื่อมีข้อมูลเข้ามาตัวแรกคือค่าข้อมูลตั้งแต่ค่า 1 ถึง 7 เพื่อเช็คว่าเป็น Motor ตัวที่เท่าไร เก็บในตัวแปร dat

```
dat = Read UART1( ); // รับค่าจากพอร์ตอนุกรม
```

เมื่อรับค่ามาแล้วจะส่งค่ากลับออกไปด้วยคำสั่ง WriteUART1(dat); ถ้าเป็น Motor ตัวที่ 1- 5 (dat = 1-5) จะเขียนฟังก์ชันคล้ายกันแตกต่างกันตรงที่ Output ไปใช้งาน ยกตัวอย่าง ฟังก์ชันรับข้อมูลและสั่งงาน Servo Motor ตัวที่ 1 (dat =1)

**\*\*\*ภาคผนวก ก.6 ฟังก์ชันรับข้อมูลและสั่งงาน Servo Motor ตัวที่ 1\*\*\***

เมื่อส่งค่าว่าเป็น Motor ตัวใดแล้วก็จะรอรับค่า มุมที่ส่งมา ถ้ามุมมีขนาดมากกว่า 127 องศา ก็จะรอรับค่า e เมื่อมีค่ามุมเข้ามา จะเก็บในตัวแปร dat แล้วทำการแปลงค่าเพื่อควบคุมค่า คิวดีไซเคิล ใช้ในการส่งสัญญาณพัลส์ ควบคุม Servo Motor



รูปที่ 3.16 กราฟ Angle / dat

$$\text{Angle} = (65 \times \text{dat}) + 4800;$$

ซึ่งตัวแปร angle จะส่งค่าไปยังฟังก์ชันย่อย pwm1(angle); ดังนั้น

```
void pwm1(long num)
```

```
{
    long i;
    for(i=0;i<400000;i++)
        {timer_value = ReadTimer1(); // Read counter value
        if( timer_value <= num )
            {PORTEbits.RE0 = 1; // turn off LED on RD1 }
        else
            {PORTEbits.RE0 = 0; // turn off LED on RD1 }
        }
}
```

ซึ่งฟังก์ชันข้างบนนี้จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้สร้างสัญญาณพัลส์ โดยควบคุมค่าความถี่ที่เกิดจากค่าที่ผ่านตัวแปร num เข้ามาโดยใช้ Timer 1 เป็นตัวนับค่าเวลาแล้วส่งสัญญาณออกจากพอร์ต RE0 – RE4

เมื่อออกจากฟังก์ชัน pwm1(); แล้วก็จะส่งค่ามูมเข้ามากลับออกไปให้ Computer เพื่อเป็นการเช็คว่าได้ทำงานเสร็จสิ้นแล้วก็จะรอรับค่าตัวใหม่อีกต่อไป

ในกรณีที่ค่า dat = 6 และ dat = 7 หมายถึง Motor ตัวที่ 6 และ 7 ซึ่งเป็น DC Motor และเช็คค่ามูมด้วย โพลเทนท์โอมิเตอร์ ผ่านทาง A/D จะมีโปรแกรมดังนี้


**\*\*\*ภาคผนวก ค.7 ฟังก์ชันรับข้อมูลและสั่งงาน DC Motor ตัวที่ 6-7\*\*\***

เมื่อรับค่า 6 มาแล้วก็จะทราบว่าเป็น Motor ตัวที่ 6 จากนั้นจะส่งค่า 6 ออกไป ก็จะรอรับค่ามูม เมื่อรับค่ามูมแล้วจะแปลงเก็บค่าในตัวแปร Angle แล้วเอาไปเปรียบเทียบกับค่า pay[0] เมื่อ

ให้รู้ว่า มุมที่สั่งเข้ามามีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า มุมของแกนกลขณะนั้น ซึ่งค่า  $pay[0]$  เป็นค่าที่มาจาก A/D แล้วทำการแปลงค่าจนนิ่งด้วยฟังก์ชัน

```
// read channel 0 //
if (result[1] > old_result[1])
{
    tx = ( result[1] - old_result[1] ) >> 4;
    old_result[1] = ( old_result[1] + tx );
}
if (result[1] < old_result[1] )
{
    tx = ( old_result[1] - result[1] ) >> 4;
    old_result[1] = ( old_result[1] - tx );
}
// show LCD channel 0,1 //--
pay[1] = (old_result[1]-15)*be ;
```


สัญญาณ A/D ก่อนแปลงและหลังแปลงค่า



รูปที่ 3.17 กราฟ Response / Time


พบว่าหลังแปลงค่า Rise time จะมีค่ามากทำให้เกิดการ Delay ของสัญญาณเมื่อเช็คค่ามุมเสร็จแล้วก็จะ ส่งสัญญาณสั่ง DC Motor ให้หมุนทวนเข็มหรือตามเข็มนาฬิกาโดยออกทางขา RE5, RE8, RC14, RD1 จากนั้นก็จะส่งค่ามุมกลับไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อเช็คว่าได้ทำงานเสร็จแล้วและรอรับสัญญาณตัวอื่นต่อไป

วงจรควบคุมแขนกล




รูปที่ 3.18 อุปกรณ์ต่างๆ ภายในสายวงจร

### วงจรถ่าย Controller dsPIC



รูปที่ 3.19 ลายวงจรของกล่อง Controller

ลายวงจร PCB




รูปที่ 3.20 ลายวงจร PCB

## บทที่ 4


### ผลจากการออกแบบและทดลองใช้งาน

#### 4.1 การประกอบชิ้นงานและผลจากการออกแบบ

จากการออกแบบคำนวณตามหลัก Mechanic แล้ว ได้เลือกวัสดุที่ใช้ทำโครงสร้างของแขนกลโดยได้ใช้ อลูมิเนียม เป็นส่วนประกอบหลัก และใช้น็อต ขนาด 3 mm. เป็นตัวยึด ส่วนประกอบต่างๆ วัสดุและชิ้นส่วนต่างๆ ที่ได้จากการออกแบบและสร้างขึ้น ได้นำมาประกอบด้วยกันตาม Model ที่ออกแบบ พบว่าวัสดุแต่ละชิ้นสามารถประกอบเข้ากันได้ และมีความแข็งแรงและคงรูปได้โดยไม่มีการหักหรือหลุดออก แต่อาจมีบางชิ้นส่วนที่อาจจะมีการเบี้ยวได้ เนื่องจากความคลาดเคลื่อนของวัสดุ ที่ทำมาจากพลาสติกโดยเฉพาะบริเวณข้อต่อกับ Servo Motor แต่ก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดเล็กน้อย โดยสามารถปรับปรุงแก้ไขความคลาดเคลื่อนเหล่านี้ได้โดยการ โปรแกรมและออกแบบวงจรชุดเซช



รูปที่ 4.1 รูปของแขนกลที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว




รูปที่ 4.2 รูปของฐานที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

#### 4.2 การทดลองระบบควบคุม


เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วทำการประกอบวงจรลงกล่อง Control จากนั้นทำการติดตั้งระบบ Control และตัวแขนกลทดลองเขียน Code เพื่อสั่งแขนกล พบว่าแขนกลสามารถทำงานได้ดีมีความละเอียดในการทำงานสูง แต่จะมีปัญหาตรงที่ Motor ตัวที่ 6 และ 7 ซึ่งเป็น DC Motor และเชื่อมุมด้วยโพเทนทิโอมิเตอร์ จะมีความแม่นยำต่ำเพราะว่าสัญญาณจาก A/D มีค่า Rise time สูงจึงทำให้สัญญาณ Delay แต่ก็ยังทำงานได้ดี ถึงแม้ความแม่นยำไม่เท่า Servo Motor

โดยเราทดลองจับวัตถุบนพื้น โดยเราใช้ยางลบวางไว้ที่ตำแหน่งที่ 1 และที่ 2 จากนั้นทำการป้อน Code ผ่านโปรแกรมเพื่อควบคุมแขนกล ให้หยิบยางลบก้อนแรกวางไว้บนแท่น จากนั้นหยิบก้อนที่สอง วางไว้บนแท่นเช่นเดียวกัน โดยเป็นการทดลองควบคุมโดยเราเขียน Code ได้ดัง

m7145	m6130	m4180	m3060	m2045	m5060
m2055	m6072	m1025	m6125	m7060	m3090
m6092	m1090	m6120	m7100	m2090	m5090
m6080	m3100	m1025	m6130	m7060	m5060
m2055	m3090	m6095	m3120	m5070	m3110
m1090	m6120	m7120			




รูปที่ 4.3 ภาพการทดลอง 1



รูปที่ 4.4 ภาพการทดลอง 2



รูปที่ 4.5 ภาพการทดลอง 3



รูปที่ 4.6 ทดลองจับวัสดุอื่น


## บทที่ 5

### วิจารณ์และสรุปผล

#### 5.1 สรุปผลการทดลอง

พบว่าหลักการที่ใช้ในการคำนวณและทฤษฎีต่างๆ ที่นำมาใช้ในการออกแบบสามารถสร้างแขนกลได้ โดยอาศัยการออกแบบชิ้นส่วนต่างๆ ตามแนวคิด โดยอ้างอิงถึงทฤษฎีค่าความแข็งแรงของชิ้นส่วนนั้น แล้วสามารถประกอบ ชิ้นส่วนที่ออกแบบนั้นได้อย่างถูกต้อง และใกล้เคียงกับต้นแบบ(Model) ที่เขียนโดยใช้ Solid Works และแขนกลที่สร้างขึ้นมีความแข็งแรงพร้อมที่จะใช้งานได้ เพียงแต่ต้องมีวงจรระบบควบคุม และโปรแกรมที่ใช้ทำงาน แขนกลนี้มีความอิสระในการหมุนได้ 6 ข้อต่อ โดยใช้ Servo Motor ทั้งหมด 4 ตัว และ DC Motor ทั้งหมด 2 ตัว และมีฐานตั้งสามารถปรับแต่งระดับได้

จากการทดลองสั่งงานแขนกลพบว่า แขนกลสามารถทำงานได้ดีมีความแม่นยำสูง โดย Servo Motor สามารถคุมความละเอียดได้ 1 องศา ส่วน DC Motor ยังมีความผิดพลาดแต่การทำงานถือว่ายอมรับได้ โครงงานชิ้นนี้ประกอบด้วย แขนกลและระบบ Control โดยติดต่อกับ Computer โดยผ่านพอร์ตอนุกรม พบว่าสามารถทำงานได้



รูปที่ 5.1 แขนกล

## 5.2 ปัญหาที่พบ

ปัญหาที่พบนี้ก็คือ ขั้นตอนในการสร้างชิ้นส่วนต่างๆ อาจจะมีการคลาดเคลื่อนในการทำขึ้น ทั้งนี้เพราะชิ้นส่วนแต่ละชิ้นทำจากมือ โดยการวัดขนาดชิ้นส่วนต่างๆ อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้ แต่ทั้งนี้ก็มีผลกระทบกระเทือนต่อความสมดุลของแขนน้อยมาก และปัญหาอีกประการหนึ่งคือขั้นตอนในการประกอบชิ้นงานอาจจะเกิดการเบี้ยวของโครงสร้างฐาน แต่ก็มีผลกระทบเล็กน้อย และคณะผู้จัดทำได้แก้ปัญหาโดยการทำให้โครงสร้างฐานมีการปรับระดับกับพื้นได้

ปัญหาที่พบในการควบคุมแขนกลคือ ตรง Motor ตัวที่ 6 และ 7 ซึ่งเป็น DC Motor โดยเซ็นเซอร์เป็น A/D โดยโพเทนทิโอมิเตอร์ พบว่าค่าเซ็นเซอร์ที่ A/D มีความล่าช้ากว่าความเร็วของ Motor ในขณะที่หมุน ทำให้ค่าที่ได้ Delay กว่าค่าที่เป็นจริงเนื่องจากค่า Rise time ของ A/D มีค่ามากกว่าแต่มีความแม่นยำสูง ซึ่งสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยการชดเชยในโปรแกรม ทำให้แขนกลทำงานได้

## 5.3 ขอบเขตการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนา

ในทอมนี้ได้สร้างแขนกลเสร็จแล้วโดยมีวงจร Control และโปรแกรมที่ใช้ควบคุมจากโครงงานนี้ สามารถพัฒนาได้โดยทำให้แขนกลมีความละเอียดมากขึ้นและทำให้แขนกลมีความเร็วในการทำงานเพิ่มขึ้น และสามารถพัฒนาแขนกลนี้ไปใช้งานในอุตสาหกรรมขนาดเล็กได้ เช่นอาจนำไปใช้ในการหยิบจับสิ่งของต่างๆ ได้โดยแค่ป้อน Code เข้าไปใน Computer เท่านั้น และสามารถพัฒนาเป็นแขนกลขนาดใหญ่เพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้

## 5.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

1. สามารถนำความรู้ที่เรียนนำมาสร้างชิ้นงาน โครงสร้างแขนได้จริง
2. สอนให้สามารถทำงานกันเป็นทีมได้ ฝึกความสามัคคี และรับผิดชอบ
3. ฝึกกระบวนการคิดในการทำงาน
4. รู้จักกับอุปกรณ์ต่างๆทางอุตสาหกรรมในขณะที่ประกอบชิ้นงาน
5. รู้จักแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทำงาน
6. สามารถนำแนวคิดไปพัฒนาประยุกต์ในการทำงานต่อไป

## เอกสารอ้างอิง

- [1] สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. **คู่มือเขียนโปรแกรม Visual Basic 6.** (พิมพ์ครั้งที่ 3). นนทบุรี : สำนักพิมพ์ DEV BOOK, 2548.
- [2] ทวีศักดิ์ ศรีช่วย. **Solid Works.** (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท., 2546.
- [3] อภิชาติ ภู่อุป. **การควบคุมฮาร์ดแวร์ด้วย Visual Basic.** (พิมพ์ครั้งที่ 1). นนทบุรี : สำนักพิมพ์ DEV BOOK, 2546.
- [4] ศ.รศ.วริทธิ์ อึ้งพากรณ์, รศ.ชาน ถนัดงาน. **การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1.** กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์SE-ED Ucationจำกัด, 2546.
- [5] นคร ภักดีชาติ, ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล. **คู่มือการทดลอง dsPIC Microcontroller เบื้องต้น ด้วยโปรแกรมภาษา C กับ MPLAB C30.** กรุงเทพฯ : บ.อิน โนเวตีฟ เอ็กเพอริ เมนต์ จำกัด, 2547.
- [6] ทีมวิชาการโรงเรียนแสงทองอิเล็กทรอนิกส์. **การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยโปรแกรม Protel 99 SE.** กรุงเทพฯ : โรงเรียนแสงทองอิเล็กทรอนิกส์, 2547.
- [7] John J.Craig. **Introduction To Robotics Mechanic & Control.** (Third Edition). USA. : PEARSON Education, 2005.









ภาคผนวก ก.2

สูตรสำเร็จของแกนและหน้าตัด

ตารางที่ ก.2 สูตรสำเร็จของแกนและหน้าตัด

- $I_x$  คือโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกน x-x
- $J$  คือโมเมนต์ความเฉื่อยเชิงขั้วรอบแกนศูนย์กลาง
- $Z = I/c$  คือโมดูลัสหน้าตัดของรูปเหลี่ยมรอบแกน x-x
- $Z' = J/c$  คือโมดูลัสหน้าตัดเชิงขั้ว
- $k = \sqrt{I/A}$  คือรัศมีไจเรชัน

 $I_x = \frac{bh^3}{12}$ $Z_x = \frac{bh^2}{6}$ $k_x = \frac{h}{\sqrt{12}}$ $Z = \frac{2b^2h}{9} \text{ (สำหรับการบิด)}$	 $I_x = \frac{\pi}{64} (D_o^4 - D_i^4)$ $Z_x = \frac{\pi}{32} \left[ \frac{D_o^4 - D_i^4}{D_o} \right]$ $k_x = \sqrt{\frac{D_o^2 + D_i^2}{16}}$ $J = \frac{\pi}{32} (D_o^4 - D_i^4)$ $Z'_x = \frac{\pi}{16} \left[ \frac{D_o^4 - D_i^4}{D_o} \right]$
 $I_x = \frac{\pi D^4}{64}$ $Z_x = \frac{\pi D^3}{32}$ $k_x = \frac{D}{4}$ $J = \frac{\pi D^4}{32}$ $Z = \frac{\pi D^3}{16}$	 $I_x = \frac{\pi bh^3}{64}$ $Z_x = \frac{\pi bh^2}{32}$ $k_x = \frac{h}{4}; k_y = \frac{b}{4}$ $J = \frac{\pi bh}{64} (h^2 + b^2)$ $Z' = \frac{\pi b^2 h}{16} \text{ (สำหรับการบิด)}$ $A = \pi bh/4$
 $I_x = \frac{1}{12} (GH^3 - gh^3)$ $Z_x = \frac{GH^3 - gh^3}{6H}$ $k_x = \sqrt{\frac{1}{12} \left[ \frac{GH^3 - gh^3}{GH - gh} \right]}$	 $c_1 = \frac{aH^2 + bt^2}{2(aH + bt)}, c_2 = H - c_1$ $I_x = \frac{Bt^3}{12} + (Bt)d^2 + \frac{ah^3}{12} + (ah)e^2$ $\bar{r} = Bt + a(H - t); k = \sqrt{I/A}$

## ภาคผนวก ข

### ความรู้ที่เกี่ยวกับ dsPIC30F2011 เบื้องต้น

#### 1. คุณสมบัติเด่นโดยรวมของ dsPIC

##### 1.1 คุณสมบัติของCPU

1. เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ซีพียูแบบ RISC
2. ความเร็วในการทำงานสูงถึง 30 ล้านคำสั่งต่อวินาที
3. มี 84 คำสั่งภาษาแอสเซมบลีมาตรฐาน รองรับรูปแบบการอ้างแอดเดรสได้อย่างอิสระ
4. ชุดคำสั่งมีขนาด 24 บิต สามารถประมวลผลข้อมูลได้ 16 บิต
5. มีหน่วยความจำโปรแกรมเป็นแบบแฟลช สามารถลบและเขียนใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 100,000 ครั้ง สามารถป้องกันการอ่านได้ และสามารถโปรแกรมตัวเองโดยใช้กระบวนการทางซอฟต์แวร์
6. มีหน่วยความจำข้อมูลอีพรอมที่สามารถลบและเขียนใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 1,000,000 ครั้ง
7. มีอินเตอร์รัปต์เวกเตอร์จำนวนมาก จึงรองรับการตอบสนองสัญญาณอินเตอร์รัปต์ได้ดี
8. มีวงจรตรวจจับแรงดันไฟเลี้ยงต่ำกว่ากำหนดแบบโปรแกรมได้
9. มีเพาเวอร์-อนรีเซต, เพาเวอร์-อัปไทเมอร์ และออสซิลเลเตอร์สแตนด์-บายไทเมอร์
10. มีวอตช์ดีด็อกไทเมอร์แบบโปรแกรมได้
11. มีวงจรตรวจสอบการทำงานของวงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกา
12. รองรับการโปรแกรมในวงจรแบบอนุกรม (ICSP : In-Circuit Serial Programming)
13. สามารถเลือกโหมดการใช้พลังงานได้

##### 1.2 คุณสมบัติด้านการประมวลสัญญาณดิจิทัล

1. มีแอกคิวคูเลเตอร์ขนาด 40 บิต 2 ตัว รองรับการประมวลผลทางคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
2. มีหน่วยประมวลผลด้านการคูณและหารเลข 17 บิตในรูปของฮาร์ดแวร์ จึงทำให้สามารถคูณและหารเลขได้อย่างรวดเร็ว

3. ทำการคูณเลข 16 บิตได้ภายในสัญญาณนาฬิกาเพียง 1 ไชเคิล
4. มีตัวเลื่อนข้อมูลบาร์เรล 40 สเตจ ช่วยให้การประมวลผลข้อมูลที่จำนวนบิต  
หลายๆ สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว
5. มีวงจรเฟตซ์ข้อมูลคู่ จึงทำให้สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว


### 1.3 คุณสมบัติของโมดูลฟังก์ชันพิเศษ

2. สามารถจ่ายกระแสเอาท์พุททางขาพอร์ตได้ 25mA ทั้งแบบกระแสซิงก์และซอร์ส
3. ไทเมอร์/เคาน์เตอร์มีขนาด 16 บิต ไม่น้อยกว่า 3 ตัว ต่อใช้งานร่วมกันเป็นไทเมอร์ 32 บิตได้
4. มีโมดูลตรวจจับและเปรียบเทียบสัญญาณดิจิทัล
5. มีส่วนเชื่อมต่ออุปกรณ์อนุกรมทั้งแบบ SPI และผ่านระบบบัส I2C
6. มีโมดูลสื่อสารข้อมูลอนุกรม UART พร้อมบัฟเฟอร์แบบ FIFO
7. มีวงจรแปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิทัล ความละเอียด 10 หรือ 12 บิต\*
8. มีโมดูลสร้างสัญญาณ PWN สำหรับควบคุมมอเตอร์\*
9. มีโมดูลเชื่อมต่อตัวเข้ารหัสแบบควอคราเจอร์\*
  - \* เป็นคุณสมบัติที่มีในบางเบอร์


## 2. แนะนำ dsPIC30F2011

สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC ที่นำมาใช้ในการเรียนรู้และทดลองคือเบอร์ dsPIC30F2011 ซึ่งมีขาต่อใช้งาน 28 ขา ในรูปที่ ข.1 แสดงไดอะแกรมการทำงานและส่วนประกอบทั้งหมดของ dsPIC30F2011 และการจัดขา สำหรับหน้าที่ของแต่ละขาได้อธิบายโดยสรุปไว้ในรูปที่ ข.2

คุณสมบัติทางเทคนิคของ dsPIC30F2011



รูปที่ ข.1 ไดอะแกรมการทำงานและส่วนประกอบทั้งหมดของ dsPIC30F210



รูปที่ ข.2 การจัดขาใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC30F2010

## 2.1 คุณสมบัติของ CPU

1. มี 84 คำสั่งมาตรฐาน สามารถรองรับรูปแบบการอ้างแอดเดรสได้อย่างอิสระ
2. ชุดคำสั่งมีขนาด 24 บิต สามารถประมวลผลข้อมูลได้ 16 บิต
3. มีหน่วยความจำโปรแกรมแบบแฟลช ความจุ 12 กิโลไบต์ ลบและเขียนใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 100,000 ครั้ง สามารถป้องกันการอ่านได้
4. สามารถโปรแกรมหน่วยความจำโปรแกรมได้ด้วยตัวเอง โดยใช้กระบวนการทางซอฟต์แวร์
5. มีหน่วยความจำข้อมูลอีพรอม 1 กิโลไบต์ ลบและเขียนใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 1,000,000 ครั้ง
6. มีหน่วยความจำข้อมูลแรม 512 ไบต์
7. รีจิสเตอร์ W จัดในรูปแบบของอะเรย์ มีขนาด 16 บิต จำนวน 16 ตัว
8. ความเร็วในการทำงานสูงถึง 30 ล้านคำสั่งต่อวินาที
9. ความถี่สัญญาณนาฬิกาจากภายนอก ตั้งแต่ย่านไฟตรงจนถึง 40MHz
10. ความถี่สัญญาณนาฬิกาในกรณีใช้งานร่วมกับวงจรเฟลลือกูภายใน ตั้งแต่ 4 MHz ถึง 10 MHz เลือกได้ 3 ระดับคือ 4,8 หรือ 16 เท่า
11. รองรับแหล่งกำเนิดสัญญาณอินเตอร์รัปต์ได้สูงสุด 62 แหล่ง รวมทั้งการอินเตอร์รัปต์จากภายนอก 3 แหล่ง

12. สามารถกำหนดระดับความสำคัญในการตอบสนองอินเทอร์รัปต์ได้ 8 ระดับ
13. มีอินเทอร์รัปต์เวกเตอร์ 48 ตำแหน่ง
14. มีวงจรตรวจจับแรงดันไฟเลี้ยงต่ำกว่ากำหนดแบบโปรแกรมได้
15. มีเพาเวอร์-อนรีเซต, เพาเวอร์-อัปไทเมอร์ และออสซิลเลเตอร์สตาร์ท-อัปไทเมอร์
16. มีวอตช์ด็อกไทเมอร์แบบโปรแกรมได้
17. มีวงจรตรวจสอบการทำงานของวงจรถูกกำเนิดสัญญาณนาฬิกา หากผิดพลาดจะเข้าสู่โหมดสัญญาณนาฬิกา RC พลังงานต่ำทันที
18. รองรับการโปรแกรมในวงจรแบบอนุกรม (ICSP : In-Circuit Serial Programming)
19. สามารถเลือกโหลดการใช้พลังงานได้
20. ข่านไฟเลี้ยง 2.5 ถึง 5.5V กระแสไฟฟ้า 2.6 ถึง 44mA ที่ไฟเลี้ยง +5V ขึ้นอยู่กับการกำหนดความเร็วในการทำงาน

## 2.2 คุณสมบัติด้านการประมวลสัญญาณดิจิทัล

1. มีแอกคิวเมเตอร์ขนาด 40 บิต 2 ตัว รองรับการประมวลผลทางคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
2. มีหน่วยประมวลผลด้านการคูณและหารเลข 17 บิตในรูปของฮาร์ดแวร์ จึงทำให้สามารถทำการคูณและหารเลขได้อย่างรวดเร็ว
3. ทำการคูณเลข 16 บิตได้ภายในสัญญาณนาฬิกาเพียง 1 ไซเคิล
4. มีตัวเลื่อนข้อมูลบาร์เรล 40 สเตจ ช่วยให้ประมวลผลข้อมูลที่จำนวนบิตต่างๆ ทำได้รวดเร็ว
5. มีวงจรเพดซ์ข้อมูลคู่ จึงทำให้สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

## 2.3 คุณสมบัติของโมดูลฟังก์ชันพิเศษ

1. สามารถจ่ายกระแสออกทางขาพอร์ตได้ 25mA ทั้งแบบกระแสซิงก์และซอร์ส
2. ไทเมอร์/เคาน์เตอร์ 16 บิต 3 ตัว สามารถต่อใช้งานร่วมกันเป็นไทเมอร์/เคาน์เตอร์ 32 บิตได้
3. มีโมดูลตรวจจับสัญญาณดิจิทัลขนาด 16 บิต 4 ชุด
4. มีโมดูลเปรียบเทียบข้อมูลและกำเนิดสัญญาณ PWM ความละเอียด 16 บิต 2 ชุด
  - ในการเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกการทำงานได้ 2 โหมด
5. มีส่วนเชื่อมต่ออุปกรณ์อนุกรมแบบ SPI

6. มีส่วนเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านระบบบัส I<sup>2</sup>C ทั้งแบบ 7 และ 10 บิต กำหนดเป็น มาสเตอร์หรือสเลฟได้
7. มีโมดูลสื่อสารข้อมูลอนุกรม UART พร้อมบัฟเฟอร์แบบ FIFO
8. มีโมดูลสร้างสัญญาณ PWM สำหรับควบคุมมอเตอร์ 6 ช่อง
  - เลือกรูปแบบเอาต์พุตได้ทั้งแบบคอมพลิเมนต์และแบบอิสระ
  - มีโหมดปรับตำแหน่งการหมุนทั้งแบบปรับขอบสัญญาณและแบบกึ่งกลาง
    - มีส่วนกำเนิดควิตซ์ไซเคิล 4 ชุด
  - กำหนดฐานเวลาได้ 4 โหมด
  - สามารถเลือกขั้วของสัญญาณทางเอาต์พุตได้
  - มีสัญญาณกระตุ้นเพื่อให้ทำงานสัมพันธ์กับวงจรแปลงสัญญาณอะนาลอก เป็นดิจิทัลภายในไมโครคอนโทรลเลอร์
  - สามารถควบคุมสัญญาณเอาต์พุตได้
9. มีโมดูลเชื่อมต่อตัวเข้ารหัสแบบควอดรอนเจอร์
  - มีอินพุต Phase A, Phase B และรับสัญญาณพัลส์เพื่อกำหนดตำแหน่ง
  - มีตัวนับตำแหน่งขนาด 16 บิต นับได้ทั้งขึ้นและลง
  - แสดงสถานะของทิศทางการนับได้
  - กำหนดโหมดของการวัดตำแหน่งได้ 2 โหมดคือ x2 และ x4
  - มีวงจรกรองสัญญาณรบกวนแบบดิจิทัลจากอินพุตแบบโปรแกรมได้
  - สำหรับกำหนดให้ทำงานเป็น ไทเมอร์/เคาน์เตอร์ขนาด 16 บิตได้
  - กำเนิดสัญญาณอินเตอร์รัปต์จากตำแหน่งที่นับเกิน (rollover) หรือนับขาด (underflow)
10. มีวงจรแปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิทัล ความละเอียด 10 บิต 6 ช่อง
  - อัตราการสุ่มและแปลงสัญญาณ 500 กิโลแซมเปิลต่อวินาที
  - สามารถแปลงสัญญาณเมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานในโหมดสลิปและ ไอเดิลได้

### 3. สถาปัตยกรรมโดยสรุปของ dsPIC30F2011

#### 3.1 หน่วยประมวลผลกลาง

หน่วยประมวลผลของ dsPIC30F2011 ใช้คำสั่งที่มีความยาว 1 เวิร์ด ขนาด 24 บิต โดยมีโปรแกรมเคาน์เตอร์ขนาด 23 บิต (จริงๆ แล้วโดยโครงสร้างมี 24 บิตแต่ไม่สนใจบิต MSB ซึ่งก็คือบิต 23 และบิต LSB หรือบิต 0 กำหนดเป็น “0” จึงทำให้สามารถติดต่อหน่วยความจำโปรแกรมได้สูงสุด 4 เมกะเวิร์ด) เพื่อแอสแอด्रेसของหน่วยความจำโปรแกรมที่เข้าไปประมวลผล dsPIC30F2011 มีความจุของหน่วยความจำโปรแกรม 12 กิโลไบต์ เมื่อคำสั่งมีความยาว 24 บิต จึงบรรจุคำสั่งได้จริง 4 กิโลเวิร์ด

รีจิสเตอร์หลักที่ใช้ในการทำงานคือ รีจิสเตอร์ W (Working register) สำหรับใน dsPIC จะแตกต่างจากไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC อย่างมาก โดยรีจิสเตอร์ W ได้รับการจัดโครงสร้างเป็นอะเรย์ขนาด 16 บิต จึงทำให้สามารถรองรับทั้งข้อมูล, ค่าแอดเรส หรือค่าของรีจิสเตอร์ใดๆ ที่ต้องนำมาประมวลผลโดยใน dsPIC มีรีจิสเตอร์ W ให้ใช้งานถึง 16 ตัว ส่วนใหญ่ใช้ในการประมวลผลหลัก ส่วนอีกตัวหนึ่งคือรีจิสเตอร์ W15 จะใช้ทำงานร่วมกับตัวชี้สแต็กในการทำงานของโปรแกรมย่อยและบริการอินเตอร์รัปต์

ด้านการตอบสนองอินเตอร์รัปต์นั้น dsPIC30F2011 มีการจัดสรรพื้นที่เก็บค่าอินเตอร์รัปต์เวกเตอร์ไว้มากถึง 54 ตำแหน่ง และยังสามารถกำหนดระดับความสำคัญได้อีก 8 ระดับด้วย

#### 3.2 หน่วยความจำ

dsPIC30F2011 มีหน่วยความจำโปรแกรม 4 กิโลเวิร์ด แอดเรสอยู่ในช่วง 0x000100 ถึง 0x001FFF สามารถโปรแกรมหรือเขียนข้อมูลลงไปได้ 2 วิธีคือ

1. โดยใช้การโปรแกรมในวงจรแบบอนุกรมหรือ ICSP ผ่านทางขา PGD และ PGC (ขาที่ 17 และ 18) แล้วป้อนสัญญาณพัลส์แรงดันสูงสำหรับโปรแกรมผ่านเข้ามาทางขา MCLR

2. โปรแกรมตัวเองในขณะที่ทำงานหรือ RTSP (Run Time Self-Programming) ส่วนหน่วยความจำข้อมูลแรมนั้น dsPIC30F2011 ได้จัดสรรเป็น 2 ส่วนคือ หน่วยความจำข้อมูลแรม X และ Y แต่ละส่วนมีขนาด 16 บิต ความจุ 256 ไบต์ รวมเป็น 512 ไบต์ โดยในแต่ละส่วนจะมีตัวกำหนดแอดเรสแยกออกจากกัน เรียกว่า AGU (Address Generation Unit)

ในขณะที่หน่วยความจำข้อมูลอีพรอม dsPIC30F2011 จัดสรรไว้ที่แอดเรส 0x7FFC00 ถึง 0x7FFFFF มีความจุ 1 กิโลไบต์

### 3.3 ส่วนประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP Engine)

นับเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งของ dsPIC เนื่องจาก dsPIC ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานในด้านการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลเป็นหลัก ดังนั้นจึงต้องมีการเพิ่มความสามารถในหน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์และลอจิกอย่างมาก โดยในส่วนประมวลผลสัญญาณดิจิทัลมีหน่วยจัดการคูณเลขขนาด 17 x 17 บิตความเร็วสูง, หน่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และลอจิกหรือ ALU ขนาด 40 บิต, แอกลิวมูเลเตอร์ขนาด 40 บิต อีก 2 ตัว และตัวเลื่อนข้อมูล 2 ทิศทางแบบบารเรล (barrel shifter) ขนาด 40 บิต จึงทำให้สามารถจัดการข้อมูลขนาด 16 บิตได้เสร็จสิ้นภายในสัญญาณนาฬิกาเพียงไซเคิลเดียว

### 3.4 โมดูลฟังก์ชันพิเศษ

dsPIC30F2011 ได้รวมเอาโมดูลสำหรับทำงานเฉพาะทางไว้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโมดูลแปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิทัล ความละเอียด 10 บิต, โมดูลเชื่อมต่ออุปกรณ์อนุกรมหรือ SPI, โมดูลสื่อสารข้อมูลบนระบบบัส I<sup>2</sup>C, โมดูลสื่อสารข้อมูลผ่านพอร์ตอนุกรมหรือ UART, ไทเมอร์ขนาด 16 บิตถึง 3 ตัว และที่เป็นพิเศษอีก 2 โมดูลคือ โมดูลสร้างสัญญาณ PWM เพื่อการควบคุมมอเตอร์และโมดูลเข้ารหัสแบบควอดราเจอร์ โดยสามารถใช้งานร่วมกันเพื่อสร้างระบบควบคุมมอเตอร์แบบปิดประสิทธิภาพสูง

### 3.5 พอร์ตอินพุตเอาต์พุต

dsPIC30F2011 มีพอร์ตให้ใช้งานมากถึง 5 พอร์ต รวม 20 ขา ดังนี้

พอร์ต B มี 6 ขาคือ RB0-RB5 โดยทุกขาสามารถกำหนดให้เป็นพอร์ตอินพุตหรือเอาต์พุตได้ และยังสามารถขับกระแสทั้งแบบซิงก์และซอร์สได้สูงถึง 25mA

พอร์ต C มี 3 ขาคือ RC13—RC15

พอร์ต D มี 2 ขาคือ RD0 และ RD1

พอร์ต E มี 7 ขาคือ RE0-RE5 และ RE8

พอร์ต F มี 2 ขาคือ RF2 และ RF3

## 4. คุณสมบัติโดยสรุปของอินเทอร์รับต์ใน dsPIC

ในไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC ได้รับการเพิ่มเติมความสามารถด้านการจัดการและตอบสนองอินเทอร์รับต์อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณอินเทอร์รับต์และอินเทอร์รับต์เวกเตอร์ทำให้ข้อจำกัดด้านอินเทอร์รับต์ที่เคยมีในไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC หดหายไป อย่งไรก็ตาม แม้ว่าจะมีแหล่งกำเนิดสัญญาณอินเทอร์รับต์มากมาย แต่ด้วยการจัดการของโมดูลควบคุม

อินเทอร์รัปต์ (Interrupt controller module) สามารถทำให้การจัดการเกี่ยวกับการเลือกใช้และการตอบสนองอินเทอร์รัปต์ สามารถทำให้อย่างเป็นระบบและไม่ซับซ้อนเกินไป

คุณสมบัติเด่น โดยสรุปของโมดูลควบคุมอินเทอร์รัปต์ใน dsPIC30F2011 มีดังนี้

- 4.1 กำหนดระดับความสำคัญในการตอบสนองอินเทอร์รัปต์ได้ 8 ระดับ
- 4.2 มีแหล่งกำเนิดสัญญาณอินเทอร์รัปต์ 44 แหล่ง (สูงสุด 54 แหล่งใน dsPIC เบอร์ใหญ่สุด)
- 4.3 รองรับการขัดจังหวะจากโปรเซสเซอร์หรือโปรเซสเซอร์แทร็ป (processor trap) หรืออาจเรียกง่ายๆ ว่า การอินเทอร์รัปต์จากCPU ได้อีก 4 แบบ (สูงสุด 8 แบบใน dsPIC เบอร์ใหญ่สุด)

ตารางที่ ข.1 แสดงหมายเลขอินเทอร์รัปต์และชื่อของแหล่งกำเนิดอินเทอร์รัปต์  
ในไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC

หมายเลข	ชนิดแหล่งกำเนิด	ชื่อหลัก	ชื่อรอง
-	สงวนไว้	_ReserveTrap0	_AltReserveTrap0
-	อินเทอร์รัปต์จากการทำงานผิดพลาดของวงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกา	_OscillatorFail	_AltOscillatorFail
-	อินเทอร์รัปต์จากข้อผิดพลาด	_AddressError	_AltAddressError
-	อินเทอร์รัปต์จากข้อผิดพลาด	_StackError	_AltStackError
-	อินเทอร์รัปต์จากการทำงานผิดพลาดของหน่วยประมวลผลคณิตศาสตร์และลอจิก	_MathError	_AltMathError
-	สงวนไว้	_ReserveTrap5	_AltReserveTrap5
-	สงวนไว้	_ReserveTrap6	_AltReserveTrap6
-	สงวนไว้	_ReserveTrap7	_AltReserveTrap7
1	อินเทอร์รัปต์จากสัญญาณภายนอกที่ขา INT0	_INT0Interrupt	_AltINT0Interrupt
2	อินเทอร์รัปต์จากอินพุตแคปเจอร์ช่อง 1	_IC1Interrupt	_AltIC1Interrupt
3	อินเทอร์รัปต์จากโมดูลเปรียบเทียบข้อมูล ช่อง 1	_OC1Interrupt	_AltOC1Interrupt
4	อินเทอร์รัปต์จากไทมเมอร์ 1	_T1Interrupt	_AltT1Interrupt
5	อินเทอร์รัปต์จากอินพุตแคปเจอร์ช่อง 2	_IC2Interrupt	_AltIC2Interrupt
6	อินเทอร์รัปต์จากโมดูลเปรียบเทียบข้อมูล ช่อง 2	_OC1Interrupt	_AltOC1Interrupt
7	อินเทอร์รัปต์จากไทมเมอร์ 2	_T2Interrupt	_AltT2Interrupt
8	อินเทอร์รัปต์จากไทมเมอร์ 3	_T3Interrupt	_AltT3Interrupt
9	อินเทอร์รัปต์จากโมดูล SPI1	_SPI1Interrupt	_AltSPI1Interrupt
10	อินเทอร์รัปต์จากการรับข้อมูลของโมดูล UART1	_U1RXInterrupt	_AltU1RXInterrupt
11	อินเทอร์รัปต์จากการส่งข้อมูลของโมดูล UART1	_U1TXInterrupt	_AltU1TXInterrupt
12	อินเทอร์รัปต์จากโมดูล ADC	_ADCInterrupt	_AltADCInterrupt
13	อินเทอร์รัปต์จากแฟลชเมมโมรี่การเขียนข้อมูลในหน่วยควมจำโปรแกรมเสร็จสิ้น	_NVMInterrupt	_AltNVMInterrupt
14	อินเทอร์รัปต์จากโมดูล I2C ในโหมดสเลฟ	_SI2CInterrupt	_AltSI2CInterrupt
15	อินเทอร์รัปต์จากโมดูล I2C ในโหมดมาสเตอร์	_MI2CInterrupt	_AltMI2CInterrupt
16	อินเทอร์รัปต์จากการเปลี่ยนแปลงลอจิกที่ขา CN ใดๆ	_CNInterrupt	_AltCNInterrupt
17	อินเทอร์รัปต์จากสัญญาณภายนอกที่ขา INT1	_INT1Interrupt	_AltINT1Interrupt
18*	อินเทอร์รัปต์จากอินพุตแคปเจอร์ช่อง 7	_IC7Interrupt	_AltIC7Interrupt
19*	อินเทอร์รัปต์จากอินพุตแคปเจอร์ช่อง 8	_IC8Interrupt	_AltIC8Interrupt
20*	อินเทอร์รัปต์จากโมดูลเปรียบเทียบข้อมูล ช่อง 3	_OC3Interrupt	_AltOC3Interrupt
21*	อินเทอร์รัปต์จากโมดูลเปรียบเทียบข้อมูล ช่อง 4	_OC4Interrupt	_AltOC4Interrupt

หมายเลข	ชนิดแหล่งกำเนิด	ชื่อหลัก	ชื่อรอง
22*	อินเตอร์รัปต์จากไทมเมอร์ 4	_T4Interrupt	_AltT4Interrupt
23*	อินเตอร์รัปต์จากไทมเมอร์ 5	_T5Interrupt	_AltT5Interrupt
24*	อินเตอร์รัปต์จากสัญญาณภายนอกที่ขา INT2	_INT2Interrupt	_AltINT2Interrupt
25*	อินเตอร์รัปต์จากการรับข้อมูลของโมดูล UART2	_U2RXInterrupt	_AltU2RXInterrupt
26*	อินเตอร์รัปต์จากการส่งข้อมูลของโมดูล UART2	_U2TXInterrupt	_AltU2TXInterrupt
27*	อินเตอร์รัปต์จากโมดูล SPI2	_SPI2Interrupt	_altSPI2Interrupt
28*	อินเตอร์รัปต์จากโมดูล CAN ช่อง 1	_C1Interrupt	_AltC1Interrupt
29*	อินเตอร์รัปต์จากอินพุตแคปเจอร์ช่อง 3	_IC3Interrupt	_AltIC3Interrupt
30*	อินเตอร์รัปต์จากอินพุตแคปเจอร์ช่อง 4	_IC4Interrupt	_AltIC4Interrupt
31*	อินเตอร์รัปต์จากอินพุตแคปเจอร์ช่อง 5	_IC5Interrupt	_AltIC5Interrupt
32*	อินเตอร์รัปต์จากอินพุตแคปเจอร์ช่อง 6	_IC6Interrupt	_AltIC6Interrupt
33*	อินเตอร์รัปต์จากโมดูลเปรียบเทียบข้อมูล ช่อง 5	_OC5Interrupt	_AltOC5Interrupt
34*	อินเตอร์รัปต์จากโมดูลเปรียบเทียบข้อมูล ช่อง 6	_OC6Interrupt	_AltOC6Interrupt
35*	อินเตอร์รัปต์จากโมดูลเปรียบเทียบข้อมูล ช่อง 7	_OC7Interrupt	_AltOC7Interrupt
36*	อินเตอร์รัปต์จากโมดูลเปรียบเทียบข้อมูล ช่อง 8	_OC8Interrupt	_AltOC8Interrupt
37*	อินเตอร์รัปต์จากสัญญาณภายนอกที่ขา INT3	_INT3Interrupt	_AltINT3Interrupt
38*	อินเตอร์รัปต์จากสัญญาณภายนอกที่ขา INT4	_INT4Interrupt	_AltINT4Interrupt
39*	อินเตอร์รัปต์จากโมดูล CAN ช่อง 2	_C2Interrupt	_AltC2Interrupt
40	อินเตอร์รัปต์จากโมดูล PWM	_PWMInterrupt	_AltPWMInterrupt
41	อินเตอร์รัปต์จากโมดูล QEI	_QEIIInterrupt	_AltQEIIInterrupt
42*	อินเตอร์รัปต์จากโมดูล DCI	_DCIInterrupt	_AltDCIInterrupt
43	อินเตอร์รัปต์จากวงจรตรวจจับสนแรงดันต่ำ (LVD)	_LVDInterrupt	_AltLVDInterrupt
44	อินเตอร์รัปต์จากขา FLTA แยกดีฟ	_FLTAInterrupt	_AltFLTAInterrupt
45	อินเตอร์รัปต์จากขา FLTB แยกดีฟ	_FLTBIInterrupt	_AltFLTBIInterrupt
46	สงวนไว้	_Interrupt46	_AltInterrupt46
47	สงวนไว้	_Interrupt47	_AltInterrupt47
48	สงวนไว้	_Interrupt48	_AltInterrupt48
49	สงวนไว้	_Interrupt49	_AltInterrupt49
50	สงวนไว้	_Interrupt50	_AltInterrupt50
51	สงวนไว้	_Interrupt51	_AltInterrupt51
52	สงวนไว้	_Interrupt52	_AltInterrupt52
53	สงวนไว้	_Interrupt53	_AltInterrupt53

เวกเตอร์ RESET ของคำสั่ง GOTO	000000	พื้นที่ของตารางเวกเตอร์
เวกเตอร์ RESET	000002	
สำรองไว้	000004	
เวกเตอร์การตรวจสอบสัญญาณนาฬิกาล้มเหลว		
เวกเตอร์การตรวจสอบแอดเดรสผิดพลาด		
เวกเตอร์การตรวจสอบสเต็กผิดพลาด		
เวกเตอร์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการคำนวณ		
สำรองไว้		
สำรองไว้		
สำรองไว้		
อินเตอร์รัปต์เวกเตอร์ 0	000014	
อินเตอร์รัปต์เวกเตอร์ 1	000015	
•		
•		
อินเตอร์รัปต์เวกเตอร์ 52		
อินเตอร์รัปต์เวกเตอร์ 53	00007E	
	000080	
พื้นที่เก็บตารางของค่าเวกเตอร์อื่นๆ	0000FE	

รูปที่ ข.3 แสดงรายละเอียดของอินเตอร์รัปต์เวกเตอร์หลักของ ไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC

- มีอินเตอร์รัปต์เวกเตอร์ 44 ตำแหน่ง (สูงสุด 54 ตำแหน่งใน dsPIC เบอร์ใหญ่สุด) รวมกับอินเตอร์รัปต์เวกเตอร์อื่นเนื่องมาจากการทำงานของ CPU หรือ CPU แท้ไปเวกเตอร์อีก 4 ตำแหน่ง (สูงสุด 8 ตำแหน่งใน dsPIC เบอร์ใหญ่สุด) เป็น 48 ตำแหน่ง (สูงสุด 62 ตำแหน่งใน dsPIC เบอร์ใหญ่สุด) โดยได้รับการจัดสรรในรูปแบบของตาราง เรียกว่า ตารางอินเตอร์รัปต์เวกเตอร์ (Interrupt Vector Table : IVT)

- มีตารางอินเตอร์รัปต์เวกเตอร์เสริม (Alternate Interrupt Vector Table : AIVT) เพื่อรองรับการตีบั๊ก ในตารางที่ 4-1 แสดงข้อมูลของอินเตอร์รัปต์เวกเตอร์ทั้งหมดที่ dsPIC รองรับ แต่จะมีบางตัวที่ dsPIC30F2011 ไม่รองรับการทำงาน ส่วนในรูปที่ ข.3 แสดงรายละเอียดของตารางอินเตอร์รัปต์เวกเตอร์ที่มีใน dsPIC30F2011

## 5. กระบวนการอินเทอร์รัปต์ในไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC

### 5.1 การเตรียมการ

หากมีความต้องการใช้งานอินเทอร์รัปต์ในไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC จะต้องเตรียมการกำหนดค่าในรีจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ดังนี้

1. เซตบิต NSTDIS ซึ่งเป็นบิต 15 ของรีจิสเตอร์ INTCON1 ถ้าหากไม่ต้องการให้เกิดการอินเทอร์รัปต์ซ้อน
2. เลือกระดับความสำคัญของแหล่งกำเนิดอินเทอร์รัปต์ โดยกำหนดค่าลงในรีจิสเตอร์ IPCx ตัวที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดอินเทอร์รัปต์นั้นๆ
3. เคลียร์บิตแฟลคที่แจ้งสถานะการเกิดอินเทอร์รัปต์ในรีจิสเตอร์ IFSx ตัวที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดอินเทอร์รัปต์นั้นๆ
4. เอ็นเอเบิล แหล่งกำเนิดอินเทอร์รัปต์ที่ต้องการในรีจิสเตอร์ IECx ตัวที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดอินเทอร์รัปต์นั้นๆ

### 5.2 โปรแกรมย่อยบริการอินเทอร์รัปต์ หรือ ISR (Interrupt Service Routine)

เมื่อเกิดอินเทอร์รัปต์ขึ้น CPU จะกระโดดไปยังแอดเดรสอินเทอร์รัปต์แวกเตอร์ของแหล่งกำเนิดอินเทอร์รัปต์นั้นๆ และที่แอดเดรสอินเทอร์รัปต์แวกเตอร์ก็จะบรรจุคำสั่งเพื่อกำหนดให้ CPU ดำเนินการโดยปกติจะเป็นคำสั่งสั้นๆ เพื่อกำหนดให้กระโดดต่อไปยังโปรแกรมย่อยบริการอินเทอร์รัปต์ (ISR)

ที่บรรทัดแรกของ ISR จะต้องบรรจุคำสั่งเคลียร์บิตแฟลคของอินเทอร์รัปต์ที่กำลังตอบสนองขณะนั้นในรีจิสเตอร์ IFSx จากนั้นจึงกำหนดให้ CPU ทำงานตามที่ต้องการ CPU จะสามารถออกจาก ISR ได้ก็ต่อเมื่อพบคำสั่งภาษาแอสเซมบลี RETFIE จากนั้นก็จะกลับไปทำงานที่โปรแกรมหลักตามปกติ

### 5.3 โปรแกรมย่อยบริการอินเทอร์รัปต์จาก CPU หรือ TSR (Trap Service Routine)

การเขียนโปรแกรมย่อยบริการอินเทอร์รัปต์สำหรับ TSR คล้ายกับ ISR หากแต่การเคลียร์แฟลคจะต้องไปกระทำยังบิตที่เกี่ยวข้องในรีจิสเตอร์ INTCON1 เสียก่อน จากนั้นจึงเข้าสู่การทำงานในโปรแกรมย่อยต่อไป และการออกจากโปรแกรมย่อยจะใช้คำสั่ง RETFIE เช่นกัน

### 5.4 การคิฮเอเบิลอินเทอร์รัปต์

มีขั้นตอนโดยสรุป ดังนี้

1. เก็บค่าสถานะในปัจจุบันของรีจิสเตอร์ SR ลงในสแต็ก โดยใช้คำสั่ง PUSH

2. กำหนดระดับความสำคัญไว้ที่ระดับ 7 โดยการออร์ค่าใน 8 บิตล่างของ  
รีจิสเตอร์ SR ซึ่งก็คือ SRL ด้วยค่า 0xE0

เพียงเท่านี้ก็จะสามารถติสอเปิดการอินเตอร์รัปต์ได้แล้ว และหากต้องการให้สามารถ  
ใช้งานอินเตอร์รัปต์ ก็สามารทำได้โดยการคืนค่ารีจิสเตอร์ SR ด้วยการใส่คำสั่งภาษาแอสเซมบลี  
POP จากนั้นก็จะกลับเข้าสู่กระบวนการเขียนโปรแกรมตามปกติ

การอธิบายกระบวนการอินเตอร์รัปต์ที่ผ่านมานั้นจะอ้างอิงถึงคำสั่งภาษาแอสเซมบลี  
ให้เห็นภาพในเชิงลึก แต่ถ้าพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C ขึ้นตอนในรายละเอียดเหล่านี้จะถูก  
จัดการโดยกระบวนการคอมไพล์ ทำให้ช่วยลดขั้นตอนและความซับซ้อนของโปรแกรมอย่างมาก

## ภาคผนวก ก.1

## Code คำสั่งเพื่อควบคุมการทำงานของโปรแกรม

```

Private Sub come_Click() //คำสั่งควบคุมปุ่ม Compile
    txpro.Text = ""
End Sub

Private Sub comp_Click()
Dim num As Integer, num2 As Integer, resp As Boolean
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer, l As Integer, a As Boolean, n As Boolean, m As
Boolean
Dim c1(1 To 100) As String, c2(1 To 1000) As Integer, c3(1 To 1000) As Single, tex As String,
str As String
    tex = txpro.Text
    num = Len(txpro.Text)
    num2 = (num + 2) / 7
    j = 1
    k = 2
    l = 3
    resp = True
    comr.Enabled = True
    If txpro.Text = "" Then
        MsgBox "????????????", vbokoly + vbExclamation, "???????"
        comr.Enabled = False
    End If
    If 5 > Len(txpro.Text) Then
        MsgBox "????????????", vbokoly + vbExclamation, "???????"
        comr.Enabled = False
    End If
    For i = 1 To num2
        c1(i) = Mid(tex, j, 1)
        c2(i) = Val(Mid(tex, k, 1))
    
```

```

c3(i) = Val(Mid(tex, l, 3))
If c1(i) <> "m" Then
    a = True
Else
    a = False
End If
If c2(i) > 7 Then
    n = True
Else
    n = False
End If
If c3(i) > 180 Or c3(i) < 0 Then
    m = True
Else
    m = False
End If
If a Or n Or m Then
    resp = False
    Exit For
End If
j = j + 7
k = k + 7
l = l + 7
Next i
If resp = False Then
    MsgBox "?????????????", vbokoly + vbExclamation, "???????"
    comr.Enabled = False
End If
Debug.Print "/////////////////////////////////////"
Debug.Print "Len(num)" & Len(txpro.Text)
Debug.Print "Mid(str1,2,1)" & Mid(tex, 1, 1)
Debug.Print "Mid(str1,2,1)" & Mid(tex, 8, 1)

```

```
Debug.Print "Mid(str1,2,1)" & Mid(tex, 15, 1)
Debug.Print "c1(1)=" & c1(1)
Debug.Print "c1(2)=" & c1(2)
Debug.Print "c1(3)=" & c1(3)
Debug.Print "c1(4)=" & c1(4)
Debug.Print "c2(1)=" & c2(1)
Debug.Print "c2(2)=" & c2(2)
Debug.Print "c2(3)=" & c2(3)
Debug.Print "c2(4)=" & c2(4)
Debug.Print "c3(1)=" & c3(1)
Debug.Print "c3(2)=" & c3(2)
Debug.Print "c3(3)=" & c3(3)
Debug.Print "c3(4)=" & c3(4)
Debug.Print "num2 =" & num2
Debug.Print "tex =" & tex
Debug.Print "j=" & j
End Sub
Private Sub comr_Click()
If comr.Caption = "Run" Then
    comr.Caption = "Stop"
    'time1.Enabled = True
    run
Else
    comr.Caption = "Run"
    time1.Enabled = False
End If
End Sub
Private Sub Form_Load()
comr.Enabled = False
msc.CommPort = 2
msc.Settings = "9600,n,8,1"
msc.PortOpen = True
```

```
'time1.Enabled = False
'time1.Interval = 100
time2.Enabled = False
time2.Interval = 100
End Sub
```

```
Sub run() //คำสั่งควบคุมปุ่ม Run
Dim num22 As Integer, num222 As Integer, ti As Integer, tj As Integer, m(1 To 1000) As Long,
q(1 To 1000) As Long
Dim cm As Integer, cq As Integer, onl As String, tex2 As String
On Error Resume Next
    msc.DTREnable = False
    msc.DTREnable = True
    msc.InputLen = 0
    onl = txnum.Text
    cou = Val(onl)
    For ti = 1 To cou
        tex2 = txpro.Text
        num22 = Len(txpro.Text)
        num222 = (num22 + 2) / 7
        cm = 2
        cq = 3
        For tj = 1 To num222
            m(tj) = Val(Mid(tex2, cm, 1))
            q(tj) = Val(Mid(tex2, cq, 3))
            Select Case m(tj)
            Case 1
                tx = 1
            Case 2
                tx = 2
            Case 3
                tx = 3
```

```
Case 4
    tx = 4
Case 5
    tx = 5
Case 6
    tx = 6
Case 7
    tx = 7
End Select
msc.Output = Chr(m(tj))
bata = msc.Input
Do Until (Asc(bata) = m(tj))
    bata = msc.Input
Loop
qtx = q(tj)
If q(tj) > 127 Then
    msc.Output = "e"
    bata = msc.Input
    Debug.Print "bata=" & bata
    Do Until (bata = "e")
        bata = msc.Input
    Loop
    Debug.Print "Chr(Right(q(tj), 2))=" & Right(q(tj), 2)
    msc.Output = Chr(Val(Right(q(tj), 2)))
    Debug.Print "Chr(Right(q(tj), 2))=" & Chr(Val(Right(q(tj), 2)))
    bata = msc.Input
    Do Until (Asc(bata) = Right(q(tj), 2))
        bata = msc.Input
    Loop
Else
    msc.Output = Chr(q(tj))
    bata = msc.Input
```

```
Do Until (Asc(bata) = q(tj))
    bata = msc.Input
Loop
End If
Select Case tx
Case 1
    txm1.Text = qtx
Case 2
    txm2.Text = qtx
Case 3
    txm3.Text = qtx
Case 4
    txm4.Text = qtx
Case 5
    txm5.Text = qtx
Case 6
    txm6.Text = qtx
Case 7
    txm7.Text = qtx
End Select
cm = cm + 7
cq = cq + 7
Debug.Print "cou =" & cou
Debug.Print "num222 =" & num222
Debug.Print "m(1)=" & m(1)
Debug.Print "m(2)=" & m(2)
Debug.Print "m(3)=" & m(3)
Debug.Print "m(4)=" & m(4)
Debug.Print "q(1)=" & q(1)
Debug.Print "q(2)=" & q(2)
Debug.Print "q(3)=" & q(3)
Debug.Print "q(4)=" & q(4)
```

```

Debug.Print "tex2=" & tex2
Debug.Print "m1=" & Chr(m(1))
Debug.Print "m2=" & Chr(m(2))
Debug.Print "m3=" & Chr(m(3))
Debug.Print "q1=" & Chr(q(1))
Debug.Print "q2=" & Chr(q(2))
Debug.Print "q3=" & Chr(q(3))
Debug.Print "in=" & bata
Next tj
Next ti
comr.Caption = "Run"
comr.Enabled = False
End Sub
Private Sub Origin_Click() //คำสั่งควบคุมปุ่ม Set Origin
On Error Resume Next
msc.DTREnable = False
msc.DTREnable = True
msc.InputLen = 0
msc.Output = Chr(1)
pata = msc.Input
Do Until (Asc(pata) = 1)
pata = msc.Input
Loop
msc.Output = Chr(90)
pata = msc.Input
Do Until (Asc(pata) = 90)
pata = msc.Input
Loop
txm1.Text = 90
msc.Output = Chr(2)
pata = msc.Input
Do Until (Asc(pata) = 2)

```

```
pata = msc.Input
Loop
msc.Output = Chr(90)
pata = msc.Input
Do Until (Asc(pata) = 90)
    pata = msc.Input
Loop
txm2.Text = 90
msc.Output = Chr(3)
pata = msc.Input
Do Until (Asc(pata) = 3)
    pata = msc.Input
Loop
msc.Output = Chr(90)
pata = msc.Input
Do Until (Asc(pata) = 90)
    pata = msc.Input
Loop
txm3.Text = 90
msc.Output = Chr(4)
pata = msc.Input
Do Until (Asc(pata) = 4)
    pata = msc.Input
Loop
msc.Output = Chr(90)
pata = msc.Input
Do Until (Asc(pata) = 90)
    pata = msc.Input
Loop
txm4.Text = 90
msc.Output = Chr(5)
pata = msc.Input
```

```
Do Until (Asc(pata) = 5)
    pata = msc.Input
Loop
msc.Output = Chr(90)
pata = msc.Input
Do Until (Asc(pata) = 90)
    pata = msc.Input
Loop
txm5.Text = 90
msc.Output = Chr(6)
pata = msc.Input
Do Until (Asc(pata) = 6)
    pata = msc.Input
Loop
msc.Output = Chr(90)
pata = msc.Input
Do Until (Asc(pata) = 90)
    pata = msc.Input
Loop
txm6.Text = 90
msc.Output = Chr(7)
pata = msc.Input
Do Until (Asc(pata) = 7)
    pata = msc.Input
Loop
msc.Output = Chr(90)
pata = msc.Input
Do Until (Asc(pata) = 90)
    pata = msc.Input
Loop
txm7.Text = 90
```

```
End Sub
Private Sub time2_Timer()           //คำสั่ง Time2
Dim recdata As String, i As Integer
On Error Resume Next
    msc.DTREnable = False
    msc.DTREnable = True
    msc.InputLen = 0
    If (msc.Input = True) Then
        tata = msc.Input
        recdata = Asc(tata)
        i = i + 1
    End If
    Debug.Print "i=" & i
    If (i = 1) Then
        Select Case recdata
            Case 1
                tx = 1
            Case 2
                tx = 2
            Case 3
                tx = 3
            Case 4
                tx = 4
            Case 5
                tx = 5
            Case 6
                tx = 6
            Case 7
                tx = 7
        End Select
    End If
End If
```

```
Debug.Print "i=" & i
If (i = 2) Then
    qtx = recdata
    tx = qtx
    i = 0
End If
Debug.Print "i=" & i
Debug.Print "tx=" & tx
End Sub
```

## ภาคผนวก ค.2

### Code คำสั่งปุ่ม Compile

```

Private Sub comp_Click()
Dim num As Integer, num2 As Integer, resp As Boolean
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer, l As Integer, a As Boolean, n As Boolean, m As
Boolean
Dim c1(1 To 100) As String, c2(1 To 1000) As Integer, c3(1 To 1000) As Single, tex As String,
str As String

    tex = txpro.Text
    num = Len(txpro.Text)
    num2 = (num + 2) / 7
    j = 1
    k = 2
    l = 3
    resp = True
    comr.Enabled = True
    If txpro.Text = "" Then
        MsgBox "????????????????", vbokonly + vbExclamation, "?????????"
        comr.Enabled = False
    End If
    If 5 > Len(txpro.Text) Then
        MsgBox "????????????????", vbokonly + vbExclamation, "?????????"
        comr.Enabled = False
    End If
    For i = 1 To num2
        c1(i) = Mid(tex, j, 1)
        c2(i) = Val(Mid(tex, k, 1))
        c3(i) = Val(Mid(tex, l, 3))
        If c1(i) <> "m" Then
            a = True
        End If
    Next i
End Sub

```

```

Else
    a = False
End If
If c2(i) > 7 Then
    n = True
Else
    n = False
End If
If c3(i) > 180 Or c3(i) < 0 Then
    m = True
Else
    m = False
End If
If a Or n Or m Then
    resp = False
    Exit For
End If
j = j + 7
k = k + 7
l = l + 7
Next i
If resp = False Then
    MsgBox "?????????????", vbokoly + vbExclamation, "???????"
    comr.Enabled = False
End If
Debug.Print "/////////////////////////////////////"
Debug.Print "Len(num)" & Len(txpro.Text)
Debug.Print "Mid(str1,2,1)" & Mid(tex, 1, 1)
Debug.Print "Mid(str1,2,1)" & Mid(tex, 8, 1)
Debug.Print "Mid(str1,2,1)" & Mid(tex, 15, 1)
Debug.Print "c1(1)=" & c1(1)
Debug.Print "c1(2)=" & c1(2)

```

```
Debug.Print "c1(3)=" & c1(3)
Debug.Print "c1(4)=" & c1(4)
Debug.Print "c2(1)=" & c2(1)
Debug.Print "c2(2)=" & c2(2)
Debug.Print "c2(3)=" & c2(3)
Debug.Print "c2(4)=" & c2(4)
Debug.Print "c3(1)=" & c3(1)
Debug.Print "c3(2)=" & c3(2)
Debug.Print "c3(3)=" & c3(3)
Debug.Print "c3(4)=" & c3(4)
Debug.Print "num2 =" & num2
Debug.Print "tex =" & tex
Debug.Print "j=" & j
End Sub
```

### ภาคผนวก ค.3

#### Code คำสั่งปุ่ม Run

```

Private Sub comr_Click()
If comr.Caption = "Run" Then
    comr.Caption = "Stop"
    'time1.Enabled = True
    run
Else
    comr.Caption = "Run"
    time1.Enabled = False
End If
End Sub
-----
Sub run()
Dim num22 As Integer, num222 As Integer, ti As Integer, tj As Integer, m(1 To 1000) As Long,
q(1 To 1000) As Long
Dim cm As Integer, cq As Integer, onl As String, tex2 As String
On Error Resume Next
    msc.DTREnable = False
    msc.DTREnable = True
    msc.InputLen = 0
    onl = txnum.Text
    cou = Val(onl)
    For ti = 1 To cou
        tex2 = txpro.Text
        num22 = Len(txpro.Text)
        num222 = (num22 + 2) / 7
        cm = 2
        cq = 3
    
```

```
For tj = 1 To num222
m(tj) = Val(Mid(tex2, cm, 1))
q(tj) = Val(Mid(tex2, cq, 3))
Select Case m(tj)
Case 1
    tx = 1
Case 2
    tx = 2
Case 3
    tx = 3
Case 4
    tx = 4
Case 5
    tx = 5
Case 6
    tx = 6
Case 7
    tx = 7
End Select
msc.Output = Chr(m(tj))
bata = msc.Input
Do Until (Asc(bata) = m(tj))
    bata = msc.Input
Loop
qtx = q(tj)
If q(tj) > 127 Then
    msc.Output = "e"
    bata = msc.Input
    Debug.Print "bata=" & bata
    Do Until (bata = "e")
        bata = msc.Input
    Loop
Loop
```

```
Debug.Print "Chr(Right(q(tj), 2))=" & Right(q(tj), 2)
msc.Output = Chr(Val(Right(q(tj), 2)))
Debug.Print "Chr(Right(q(tj), 2))=" & Chr(Val(Right(q(tj), 2)))
bata = msc.Input
Do Until (Asc(bata) = Right(q(tj), 2))
    bata = msc.Input
Loop
Else
msc.Output = Chr(q(tj))
bata = msc.Input
Do Until (Asc(bata) = q(tj))
    bata = msc.Input
Loop
End If
Select Case tx
Case 1
    txm1.Text = qtx
Case 2
    txm2.Text = qtx
Case 3
    txm3.Text = qtx
Case 4
    txm4.Text = qtx
Case 5
    txm5.Text = qtx
Case 6
    txm6.Text = qtx
Case 7
    txm7.Text = qtx
End Select
cm = cm + 7
cq = cq + 7
```

```
Debug.Print "cou =" & cou
Debug.Print "num222 =" & num222
Debug.Print "m(1)=" & m(1)
Debug.Print "m(2)=" & m(2)
Debug.Print "m(3)=" & m(3)
Debug.Print "m(4)=" & m(4)
Debug.Print "q(1)=" & q(1)
Debug.Print "q(2)=" & q(2)
Debug.Print "q(3)=" & q(3)
Debug.Print "q(4)=" & q(4)
Debug.Print "tex2=" & tex2
Debug.Print "m1=" & Chr(m(1))
Debug.Print "m2=" & Chr(m(2))
Debug.Print "m3=" & Chr(m(3))
Debug.Print "q1=" & Chr(q(1))
Debug.Print "q2=" & Chr(q(2))
Debug.Print "q3=" & Chr(q(3))
Debug.Print "in=" & bata
Next tj
Next ti
comr.Caption = "Run"
comr.Enabled = False
End Sub
```

## ภาคผนวก ก.4

### Code คำสั่งปุ่ม Set Origin

```
Private Sub Origin_Click()
```

```
On Error Resume Next
```

```
    msc.DTREnable = False
```

```
    msc.DTREnable = True
```

```
    msc.InputLen = 0
```

```
    msc.Output = Chr(1)
```

```
    pata = msc.Input
```

```
    Do Until (Asc(pata) = 1)
```

```
        pata = msc.Input
```

```
    Loop
```

```
    msc.Output = Chr(90)
```

```
    pata = msc.Input
```

```
    Do Until (Asc(pata) = 90)
```

```
        pata = msc.Input
```

```
    Loop
```

```
    txm1.Text = 90
```

```
    msc.Output = Chr(2)
```

```
    pata = msc.Input
```

```
    Do Until (Asc(pata) = 2)
```

```
        pata = msc.Input
```

```
    Loop
```

```
    msc.Output = Chr(90)
```

```
    pata = msc.Input
```

```
    Do Until (Asc(pata) = 90)
```

```
        pata = msc.Input
```

```
    Loop
```

```
    txm2.Text = 90
```

```
msc.Output = Chr(3)
pata = msc.Input
Do Until (Asc(pata) = 3)
    pata = msc.Input
Loop
msc.Output = Chr(90)
pata = msc.Input
Do Until (Asc(pata) = 90)
    pata = msc.Input
Loop
txm3.Text = 90
msc.Output = Chr(4)
pata = msc.Input
Do Until (Asc(pata) = 4)
    pata = msc.Input
Loop
msc.Output = Chr(90)
pata = msc.Input
Do Until (Asc(pata) = 90)
    pata = msc.Input
Loop
txm4.Text = 90
msc.Output = Chr(5)
pata = msc.Input
Do Until (Asc(pata) = 5)
    pata = msc.Input
Loop
msc.Output = Chr(90)
pata = msc.Input
Do Until (Asc(pata) = 90)
    pata = msc.Input
Loop
```

```
txm5.Text = 90
msc.Output = Chr(6)
pata = msc.Input
Do Until (Asc(pata) = 6)
    pata = msc.Input
Loop
msc.Output = Chr(90)
pata = msc.Input
Do Until (Asc(pata) = 90)
    pata = msc.Input
Loop
txm6.Text = 90
msc.Output = Chr(7)
pata = msc.Input
Do Until (Asc(pata) = 7)
    pata = msc.Input
Loop
msc.Output = Chr(90)
pata = msc.Input
Do Until (Asc(pata) = 90)
    pata = msc.Input
Loop
txm7.Text = 90
End Sub
```

## ภาคผนวก ก.5

### โปรแกรม dsPIC

```

// Frequency          : 7.3738 MHz at PLL 4x
// Filename           : timer_01.c
// C compiler         : C30 Compiler by Microchip Technology
//-----//
#include <p30f2010.h> // Header file for dsPIC30F2010
#include<timer.h>    // Module function for Timer
#include<adc10.h>    // Module function for 10 bit ADC
#include<lcd.h>      //lcd
#include<uart.h>     // Module function for uart
unsigned int timer_value;// Keep interval for timer1
unsigned int OldValue;
//End Global
#define be 0.181268882 //180/993
//-----//
//----- Interrupt service routine for timer1-----//
//-----//
void _ISR_T1Interrupt(void)
{
    IFS0bits.T1IF = 0;          // Clear Timer interrupt flag
}
void _ISR_U1TXInterrupt(void)
{
    IFS0bits.U1TXIF = 0; // Clear TX interrupt flag
}
void _ISR_U1RXInterrupt(void)
{
    IFS0bits.U1RXIF = 0; // Clear RX interrupt flag
}

```

```

void uart1_init()
{
unsigned int baudvalue;      // Keep baud rate value for Load into U1BRG
unsigned int U1MODEvalue;   // Keep value for Load into U1MODE
unsigned int U1STAvalue;    // Keep value for Load into U1STA

CloseUART1();              // Disable UART1
ConfigIntUART1(UART_RX_INT_EN &      // Enable RX interrupt UART1
UART_RX_INT_PR6 &          // Set RX interrupt Priority ==>6
UART_TX_INT_EN &          // Enable TX interrupt UART1
UART_TX_INT_PR2);        // Set RX interrupt Priority ==>2
baudvalue = 47;           // Baud rate 9600 bps
U1MODEvalue =      UART_EN & // Enable UART1
UART_IDLE_CON &   // UART1 working in idle mode
UART_RX_TX&       // UART1 normal pin(TX==>RF3 pin,RX==>RF2 pin)
UART_DIS_WAKE &  // Disable wake-up on start UART
UART_DIS_LOOPBACK & // Disable loop back mode
UART_DIS_ABAUD & // Disable autobaud mode
UART_NO_PAR_8BIT & // Set data 8 bit ,no parity bit
UART_1STOPBIT;    // Set 1 stop bit
U1STAvalue = UART_INT_TX_BUF_EMPTY & // Interrupt on buffer empty mode
UART_TX_PIN_NORMAL & // TX Break bit normal
UART_TX_ENABLE &    // Enable TX for UART
UART_INT_RX_3_4_FUL& // UART interrupt receive mode
UART_ADR_DETECT_DIS & // Disable detect address mode
UART_RX_OVERRUN_CLEAR; // Reset buffer over run
OpenUART1(U1MODEvalue, U1STAvalue, baudvalue); // Execute configuration for UART1
}

```

```

//-----//
//----- Function initialize ACD module -----//
//-----//

void adc_init()
{
unsigned int Channel, PinConfig, Scansselect, Adcon3_reg, Adcon2_reg,
Adcon1_reg;

ADCON1bits.ADON = 0;           // Turn off ADC

Channel      = ADC_CH0_POS_SAMPLEA_AN0 & // Channel 0 positive input select AN0
ADC_CH0_POS_SAMPLEA_AN1 & // Channel 0 positive input select AN1
ADC_CH0_POS_SAMPLEA_AN2 & // Channel 0 positive input select AN2
ADC_CH0_POS_SAMPLEA_AN3 & // Channel 0 positive input select AN3
ADC_CH0_NEG_SAMPLEA_NVREF ; // Channel 0 negative VREF
SetChanADC10(Channel);        // Set channel configuration
ConfigIntADC10(ADC_INT_DISABLE); // Disable interrupt for ADC

PinConfig    =    ENABLE_AN0_ANA & // Enable AN0-AN3 analog port
                ENABLE_AN1_ANA &
                ENABLE_AN2_ANA &
                ENABLE_AN3_ANA ;

Scansselect  =    SKIP_SCAN_AN4 & // Scan for AN0-AN3
                SKIP_SCAN_AN5 &
                SKIP_SCAN_AN6 &
                SKIP_SCAN_AN7;

Adcon3_reg = ADC_SAMPLE_TIME_10 & // Sample for 10 time
            ADC_CONV_CLK_INTERNAL_RC & // Internal Clock
            ADC_CONV_CLK_13Tcy;

Adcon2_reg = ADC_VREF_AVDD_AVSS & // Vref at Vdd and Vss
            ADC_SCAN_ON & // Enable scan for ADC
            ADC_ALT_BUF_OFF & // Disable alternate buffer
            ADC_ALT_INPUT_OFF & // Disable alternate input
            ADC_CONVERT_CH0 & // Select CH0 convert
            ADC_SAMPLES_PER_INT_16; // 16 sample between interrupt

```

```

Adcon1_reg = ADC_MODULE_ON &                // Enable module ADC
            ADC_IDLE_CONTINUE &             // ADC run on idle mode
            ADC_FORMAT_INTG &              // Output value integer format
            ADC_CLK_MANUAL &               // ADC manual clock
            ADC_SAMPLE_SIMULTANEOUS &     // ADC sampling simultaneous
            ADC_AUTO_SAMPLING_ON;         // ADC auto sampling

OpenADC10(Adcon1_reg, Adcon2_reg, Adcon3_reg, PinConfig, Scanselect); // Turn on ADC
module
}

void display_adc_value(unsigned char addr, unsigned int val)
{
    char i;                                // Counter for send character
    lcd_command(2);                         // Set origin of LCD
    lcd_command(addr);                      // Set address of LCD
    for(i=0; i<4; i++)
    {
        lcd_text(0x20);                    // Send character to LCD
    }
    inttolcd(addr, val);                    // Display integer
}

void delay(unsigned int ms)
{
    unsigned int x, a;                      // Keep for counter loop
    for(x=0; x<ms; x++)
    {
        for(a=0; a<816; a++);              // Loop for delay 1 millisecc per unit
    }
}

void pwm1(long num)                        // ฟังก์ชันควบคุม Servo Motor ตัวที่ 1
{
    long i;
    for(i=0; i<400000; i++)

```

```

    {
        timer_value = ReadTimer1();    // Read counter value
        if( timer_value <= num )
        {
            PORTEbits.RE0 = 1;    // turn off LED on RD1
        }
        else
        {
            PORTEbits.RE0 = 0;    // turn off LED on RD1
        }
    }
}

void pwm2(long num) // ฟังก์ชันควบคุม Servo Motor ตัวที่ 2
{
    long i;
    for(i=0;i<400000;i++)
    {
        timer_value = ReadTimer1();    // Read counter value
        if( timer_value <= num )
        {
            PORTEbits.RE1 = 1;    // turn off LED on RD1
        }
        else
        {
            PORTEbits.RE1 = 0;    // turn off LED on RD1
        }
    }
}

void pwm3(long num) // ฟังก์ชันควบคุม Servo Motor ตัวที่ 3
{
    long i;
    for(i=0;i<400000;i++)

```

```

    {
        timer_value = ReadTimer1(); // Read counter value
        if( timer_value <= num )
        {
            PORTEbits.RE2 = 1; // turn off LED on RD1
        }
        else
        {
            PORTEbits.RE2 = 0; // turn off LED on RD1
        }
    }
}void pwm4(long num) //ฟังก์ชันควบคุม Servo Motor ตัวที่ 4
{
    long i;
    for(i=0;i<400000;i++)
    {
        timer_value = ReadTimer1(); // Read counter value
        if( timer_value <= num )
        {
            PORTEbits.RE3 = 1; // turn off LED on RD1
        }
        else
        {
            PORTEbits.RE3 = 0; // turn off LED on RD1
        }
    }
}void pwm5(long num) //ฟังก์ชันควบคุม Servo Motor ตัวที่ 5
{
    long i;
    for(i=0;i<400000;i++)
    {
        timer_value = ReadTimer1(); // Read counter value

```

```

        if( timer_value <= num )
        {
            PORTEbits.RE4 = 1;    // turn off LED on RD1
        }
    else
    {
        PORTEbits.RE4 = 0;    // turn off LED on RD1
    }
}
}

int main(void)                                //เปิดtimer
{
    long match_value;
    int Txdata = 120;                          // Table character
    int i,j;
    int data;
    char dat,datt;
    long anggle;
    unsigned int result[2], old_result[2],pay[2], tx,pay_adc;    // Keep data
    TRISE = 0;    // Configuration for RD1 to output
    TRISCbits.TRISC14 = 0;
    TRISDbits.TRISD1 = 0;
    PORTEbits.RE0 = 0;    // turn on LED on RE0
    PORTEbits.RE1 = 0;    // turn on LED on RE1
    PORTEbits.RE2 = 0;    // turn on LED on RE2
    PORTEbits.RE3 = 0;    // turn on LED on RE3
    PORTEbits.RE4 = 0;    // turn on LED on RE4
    PORTEbits.RE5 = 0;    // turn on LED on RE5
    PORTEbits.RE8 = 0;    // turn on LED on RE6
    PORTCbits.RC14 = 0;    // turn on LED on C14
    PORTDbits.RD1 = 0;    // turn on LED on RD1
    ConfigIntTimer1(T1_INT_PRIOR_1 &    // Timer1 interrupt priority 1

```

```

        T1_INT_ON);           // Enable interrupt for timer1
WriteTimer1(0);             // Clear count value at TMR1 register
match_value = 110592;      // Load value Interval 15 ms
OpenTimer1(T1_ON &        // Start timer1
           T1_GATE_OFF &  // Disable gate pin for timer1
           T1_IDLE_STOP & // Stop timer in idle mode
           T1_PS_1_1 &    // Prescaler 1:1
           T1_SYNC_EXT_OFF & // Disable sync external source
           T1_SOURCE_INT, match_value); // Wait till the timer matches with the
period value

uart1_init();              // Initial UART1
adc_init();                // Initial ADC
for(i=0;i<2;i++)
{
    ADCON1bits.SAMP = 1;   // Start Sampling
    while(!ADCON1bits.SAMP); // Wait for End Sampling process
    ConvertADC10();        // Convert ADC
    while(ADCON1bits.SAMP); // Ensure for Sampling success
    while(BusyADC10());    // Ensure for Sampling success
    old_result[i] = ReadADC10(i); // Keep value for ADC value.
}
pay[0]= (old_result[0]-15)*be ;
pay[1]= (old_result[1]-15)*be ;
while(1)
{
if(DataRdyUART1())        //Check data receive
{
    dat = ReadUART1();    // Load data into buffer variable
    if(dat==1)//-----
    {
        WriteUART1(dat);

```





```

if(dat==3)//-----
{
    WriteUART1(dat);
    while(1)
    {
        if(DataRdyUART1())
        {
            dat = ReadUART1();
            delay(100);
            if(dat=='e')
            {
                WriteUART1('e');
                while(1)
                {
                    if(DataRdyUART1())
                    {dat=ReadUART1();
                    angle = (65*(dat+100))+4800;
                    pwm3(angle);
                    WriteUART1(dat);
                    break;}
                }
                break;
            }
        }
        else
        {
            //dat=ReadUART1();
            angle = (65*dat)+4800;
            pwm3(angle);
            WriteUART1(dat);
            break;
        }
    }
}
}
}

```

```

if(dat==4)//-----
{
    WriteUART1(dat);
    while(1)
    {
        if(DataRdyUART1())
        {
            dat = ReadUART1();
            delay(100);
            if(dat=='e')
            {
                WriteUART1('e');
                while(1)
                {
                    if(DataRdyUART1())
                    {dat=ReadUART1();
                    anggle = (65*(dat+100))+4800;
                    pwm4(anggle);
                    WriteUART1(dat);
                    break;}
                }
                break;
            }
        }
        else
        {
            //dat=ReadUART1();
            anggle = (65*dat)+4800;
            pwm4(anggle);
            WriteUART1(dat);
            break;
        }
    }
}
}
}

```

```

if(dat==5)//-----
{
    WriteUART1(dat);
    while(1)
    {
        if(DataRdyUART1())
        {
            dat = ReadUART1();
            delay(100);
            if(dat=='e')
            {
                WriteUART1('e');
                while(1)
                {
                    if(DataRdyUART1())
                    {dat=ReadUART1();
                    anggle = (65*(dat+100))+4800;
                    pwm5(anggle);
                    WriteUART1(dat);
                    break;}
                }
                break;
            }
        }
        else
        {
            //dat=ReadUART1();
            anggle = (65*dat)+4800;
            pwm5(anggle);
            WriteUART1(dat);
            break;
        }
    }
}
}
}

```

```

if(dat==6)//-----
{
    WriteUART1(dat);           //ส่งค่า 6
    while(1)//ลูป 1
    {
        if(DataRdyUART1())    //ลูป1
        {
            dat = ReadUART1(); //เช็คมุม
            delay(100);
            if(dat=='e')
            {
                WriteUART1('e');
                while(1)
                {
                    if(DataRdyUART1())
                    {
                        dat=ReadUART1();
                        anggle = dat+100;
                    }
                }
            }
            while(1)
            {
                while( anggle > pay[0]) //mim----->max
                {
                    ADCON1bits.SAMP = 1; // Start Sampling
                    while(!ADCON1bits.SAMP); // Wait for End Sampling process
                    ConvertADC10(); // Convert ADC
                    while(ADCON1bits.SAMP); // Ensure for Sampling success
                    while(BusyADC10()); // Ensure for Sampling success
                    result[0] = ReadADC10(0) ; // Keep value for ADC value.
                    // read charnal 0 //
                    if (result[0] > old_result[0])
                    {
                        tx = ( result[0] - old_result[0] )>>4;
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

old_result[0] = ( old_result[0] + tx );
}
if (result[0] < old_result[0] )
{
tx = ( old_result[0] - result[0] )>>4;
old_result[0] = ( old_result[0] - tx );
}

// show LCD chanal 0,1 //--
pay[0] = (old_result[0]-15)*be ;

//display_adc_value(0x84,pay[0]);      // Display ADC value for channel 0
PORTCbits.RC14=1;
PORTDbits.RD1=0;
}
while(anggle < pay[0]) //max----->min
{
ADCON1bits.SAMP = 1;      // Start Sampling
while(!ADCON1bits.SAMP); // Wait for End Sampling process
ConvertADC10();           // Convert ADC
while(ADCON1bits.SAMP);  // Ensure for Sampling success
while(BusyADC10());       // Ensure for Sampling success
result[0] = ReadADC10(0) ; // Keep value for ADC value.

// read charnal 0 //
if (result[0] > old_result[0])
{
tx = ( result[0] - old_result[0] )>>4;
old_result[0] = ( old_result[0] + tx );
}
if (result[0] < old_result[0] )
{
tx = ( old_result[0] - result[0] )>>4;
old_result[0] = ( old_result[0] - tx );
}
}

```

```

// show LCD chanal 0,1 //--
pay[0] = (old_result[0]-15)*be ;
//display_adc_value(0x84,pay[0]);           // Display ADC value for channel 0
PORTCbits.RC14=0;
PORTDbits.RD1=1;
}
PORTCbits.RC14 = 0;
PORTDbits.RD1 = 0;
break;
}
WriteUART1(dat);
break;
}
}
else //มุมน้อยกว่า128
{
//dat=ReadUART1();
anggle = dat ;
while(1)//ดู12
{
while( anggle > pay[0])//min----->max
{
ADCON1bits.SAMP = 1;           // Start Sampling
while(!ADCON1bits.SAMP);      // Wait for End Sampling process
ConvertADC10();                // Convert ADC
while(ADCON1bits.SAMP);        // Ensure for Sampling success
while(BusyADC10());            // Ensure for Sampling success
result[0] = ReadADC10(0) ;     // Keep value for ADC value.
// read charnal 0 //
if (result[0] > old_result[0])
{

```

```

        tx = ( result[0] - old_result[0] )>>4;
        old_result[0] = ( old_result[0] + tx );
    }
    if (result[0] < old_result[0] )
    {
        tx = ( old_result[0] - result[0] )>>4;
        old_result[0] = ( old_result[0] - tx );
    }
    // show LCD chanal 0,1 //--
    pay[0] = (old_result[0]-15)*be ;
//display_adc_value(0x84,pay[0]);      // Display ADC value for channel 0
    PORTCbits.RC14=1;
    PORTDbits.RD1=0;
}
while(anggle < pay[0]//max----->min
{
    ADCON1bits.SAMP = 1;      // Start Sampling
    while(!ADCON1bits.SAMP); // Wait for End Sampling process
    ConvertADC10();          // Convert ADC
    while(ADCON1bits.SAMP); // Ensure for Sampling success
    while(BusyADC10());      // Ensure for Sampling success
    result[0] = ReadADC10(0) ; // Keep value for ADC value.
    // read charnal 0 //
    if (result[0] > old_result[0])
    {
        tx = ( result[0] - old_result[0] )>>4;
        old_result[0] = ( old_result[0] + tx );
    }
    if (result[0] < old_result[0] )
    {
        tx = ( old_result[0] - result[0] )>>4;
        old_result[0] = ( old_result[0] - tx );
    }
}

```

```

    }
    // show LCD chanal 0,1 //--
    pay[0] = (old_result[0]-15)*be ;
//display_adc_value(0x84,pay[0]);           // Display ADC value for channel 0
    PORTCbits.RC14=0;
    PORTDbits.RD1=1;
}
PORTCbits.RC14 = 0;
PORTDbits.RD1 = 0;
break;           //หยุดดู2
}               //หยุดดู2
}               //หยุดดู1
WriteUART1(dat);
break;
}}}
if(dat==7)//-----
{
    WriteUART1(dat);           //ส่งค่า 6
    while(1)//ดู 1
    {
        if(DataRdyUART1()) //ดู 1
        {
            dat = ReadUART1();//เก็บมุม
            delay(100);
            if(dat=='e')
            {
                WriteUART1('e');
                while(1)
                {
                    if(DataRdyUART1())
                    {
                        dat=ReadUART1();

```

```

        anggle = dat+100;
        while(1)
        {
            while( anggle > pay[1]) //mim----->max
            {
                ADCON1bits.SAMP = 1;          // Start Sampling
                while(!ADCON1bits.SAMP);      // Wait for End Sampling process
                ConvertADC10();               // Convert ADC
                while(ADCON1bits.SAMP);       // Ensure for Sampling success
                while(BusyADC10());           // Ensure for Sampling success
                result[1] = ReadADC10(1);     // Keep value for ADC value.
                // read charnal 0 //
                if (result[1] > old_result[1])
                {
                    tx = ( result[1] - old_result[1] )>>4;
                    old_result[1] = ( old_result[1] + tx );
                }
                if (result[1] < old_result[1] )
                {
                    tx = ( old_result[1] - result[1] )>>4;
                    old_result[1] = ( old_result[1] - tx );
                }
                // show LCD chanal 0,1 //--
                pay[1] = (old_result[1]-15)*be ;
                //display_adc_value(0x84,pay[1]);          // Display ADC value for channel 0
                PORTEbits.RE5=1;
                PORTEbits.RE8=0;

            }
            while(anggle < pay[1]) //max----->min
            {

```

```

ADCON1bits.SAMP = 1;           // Start Sampling
while(!ADCON1bits.SAMP);      // Wait for End Sampling process
ConvertADC10();               // Convert ADC
while(ADCON1bits.SAMP);      // Ensure for Sampling success
while(BusyADC10());           // Ensure for Sampling success
result[1] = ReadADC10(1);     // Keep value for ADC value.

    // read channel 0 //
    if (result[1] > old_result[1])
    {
        tx = ( result[1] - old_result[1] )>>4;
        old_result[1] = ( old_result[1] + tx );
    }
    if (result[1] < old_result[1] )
    {
        tx = ( old_result[1] - result[1] )>>4;
        old_result[1] = ( old_result[1] - tx );
    }
    // show LCD chanal 0,1 //--
    pay[1] = (old_result[1]-15)*be ;

//display_adc_value(0x84,pay[1]);           // Display ADC value for channel 0
    PORTCbits.RE5=0;
    PORTCbits.RE8=1;
    }

    PORTCbits.RE5 = 0;
    PORTCbits.RE8 = 0;
    break;
}

WriteUART1(dat);
break;
}}}
else //มุมมองน้อยกว่า128
{

```

```

//dat=ReadUART1();
anggle = dat ;
while(1)//q12
{
    while( anggle > pay[1])//min----->max
    {
        ADCON1bits.SAMP = 1;        // Start Sampling
        while(!ADCON1bits.SAMP);    // Wait for End Sampling process
        ConvertADC10();             // Convert ADC
        while(ADCON1bits.SAMP);    // Ensure for Sampling success
        while(BusyADC10());         // Ensure for Sampling success
        result[1] = ReadADC10(1);   // Keep value for ADC value.

        // read charnal 0 //
        if (result[1] > old_result[1])
        {
            tx = ( result[1] - old_result[1] )>>4;
            old_result[1] = ( old_result[1] + tx );
        }
        if (result[1] < old_result[1] )
        {
            tx = ( old_result[1] - result[1] )>>4;
            old_result[1] = ( old_result[1] - tx );
        }
        // show LCD chanal 0,1 //--
        pay[1] = (old_result[1]-15)*be ;
//display_adc_value(0x84,pay[1]);        // Display ADC value for channel 0
        PORTEbits.RE5=1;
        PORTEbits.RE8=0;
    }
    while(anggle < pay[1])//max----->min
    {

```

```

ADCON1bits.SAMP = 1;           // Start Sampling
while(!ADCON1bits.SAMP);      // Wait for End Sampling process
ConvertADC10();                // Convert ADC
while(ADCON1bits.SAMP);       // Ensure for Sampling success
while(BusyADC10());           // Ensure for Sampling success
result[1] = ReadADC10(1);      // Keep value for ADC value.
    // read charnal 0 //
    if (result[1] > old_result[1])
    {
        tx = ( result[1] - old_result[1] )>>4;
        old_result[1] = ( old_result[1] + tx );
    }
    if (result[1] < old_result[1] )
    {
        tx = ( old_result[1] - result[1] )>>4;
        old_result[1] = ( old_result[1] - tx );
    }
    // show LCD chanal 0,1 //--
    pay[1] = (old_result[1]-15)*be ;
//display_adc_value(0x84,pay[1]);    // Display ADC value for channel 0
    PORTEbits.RE5=0;
    PORTEbits.RE8=1;
}

    PORTEbits.RE5 = 0;
    PORTEbits.RE8 = 0;
    break;           //หยุดดูบ2

}           //หยุดดูบ1
}           //หยุดดูบ1
WriteUART1(dat);
break;
}}}}}}

```



## ภาคผนวก ก.7

## ฟังก์ชันรับข้อมูลและสั่งงาน DC Motor ตัวที่ 6-7

```

if(dat==6)//-----
{
WriteUART1(dat);    //ส่งค่า 6
while(1)//ลูป 1
{
if(DataRdyUART1()) //ลูป1
{
dat = ReadUART1(); //เช็คมุม
delay(100);
if(dat=='e')
{
WriteUART1('e');
while(1)
{
if(DataRdyUART1())
{
dat=ReadUART1();
anggle = dat+100;
while(1)
{
while( anggle > pay[0]) //mim----->max
{
ADCON1bits.SAMP = 1;    // Start Sampling
while(!ADCON1bits.SAMP); // Wait for End Sampling process
ConvertADC10();        // Convert ADC
while(ADCON1bits.SAMP); // Ensure for Sampling success
while(BusyADC10());    // Ensure for Sampling success
result[0] = ReadADC10(0); // Keep value for ADC value.
}
}
}
}
}
}
}

```

```

// read channel 0 //
if (result[0] > old_result[0])
{
tx = ( result[0] - old_result[0] )>>4;
old_result[0] = ( old_result[0] + tx );
}
if (result[0] < old_result[0] )
{
tx = ( old_result[0] - result[0] )>>4;
old_result[0] = ( old_result[0] - tx );
}
// show LCD channel 0,1 //--
pay[0] = (old_result[0]-15)*be ;
// display_adc_value(0x84,pay[0]); // Display ADC value for channel 0
PORTCbits.RC14=1;
PORTDbits.RD1=0;
}
while(anggle < pay[0]) //max----->min
{
ADCON1bits.SAMP = 1;      // Start Sampling
while(!ADCON1bits.SAMP); // Wait for End Sampling process
ConvertADC10();           // Convert ADC
while(ADCON1bits.SAMP);  // Ensure for Sampling success
while(BusyADC10());       // Ensure for Sampling success
result[0] = ReadADC10(0) ; // Keep value for ADC value.
// read channel 0 //
if (result[0] > old_result[0])
{
tx = ( result[0] - old_result[0] )>>4;
old_result[0] = ( old_result[0] + tx );
}
if (result[0] < old_result[0] )

```



```

// read channel 0 //
if (result[0] > old_result[0])
{
tx = ( result[0] - old_result[0] )>>4;
old_result[0] = ( old_result[0] + tx );
}
if (result[0] < old_result[0] )
{
tx = ( old_result[0] - result[0] )>>4;
old_result[0] = ( old_result[0] - tx );
}
// show LCD channel 0,1 //--
pay[0] = (old_result[0]-15)*be ;
//display_adc_value(0x84,pay[0]);      // Display ADC value for channel 0
PORTCbits.RC14=1;
PORTDbits.RD1=0;
}
while(anggle < pay[0])      //max----->min
{
ADCON1bits.SAMP = 1;      // Start Sampling
while(!ADCON1bits.SAMP); // Wait for End Sampling process
ConvertADC10();           // Convert ADC
while(ADCON1bits.SAMP);  // Ensure for Sampling success
while(BusyADC10());      // Ensure for Sampling success
result[0] = ReadADC10(0) ; // Keep value for ADC value.
// read channel 0 //
if (result[0] > old_result[0])
{
tx = ( result[0] - old_result[0] )>>4;
old_result[0] = ( old_result[0] + tx );
}
if (result[0] < old_result[0] )

```

```
{
tx = ( old_result[0] - result[0] )>>4;
old_result[0] = ( old_result[0] - tx );
}
// show LCD chanal 0,1 //--
pay[0] = (old_result[0]-15)*bc ;
//display_adc_value(0x84,pay[0]); // Display ADC value for channel 0
PORTCbits.RC14=0;
PORTDbits.RD1=1;
}
PORTCbits.RC14 = 0;
PORTDbits.RD1 = 0;
break; //หยุดลูป2
} //สุดลูป2
} //หยุดหูลูป1
WriteUART1(dat);
break;
}}}
```