



รายงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์

เครื่องทอร์กสกรูอัตโนมัติโดยใช้หุ่นยนต์  
Automated Torque Screw by Robotic



นางสาวกุลลณี ศรีใจ  
นายณัฐพล มาลัย

หลักสูตรวิศวกรรมระบบควบคุม

ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2561



## รายงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์

เครื่องทอร์กสกรูอัตโนมัติโดยใช้หุ่นยนต์

Automated Torque Screw by Robotic

นางสาวกุลลณี ศรีใจ

นายณัฐพล มาลัย

หลักสูตรวิศวกรรมระบบควบคุม

ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2561

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อโครงการสหกิจศึกษา	เครื่องทอร์กสกรูอัตโนมัติโดยใช้นุ่นยนต์
ชื่อ - สกุล นักศึกษา	นางสาวกุลสินี ศรีใจ นายณัฐพล มาลัย
ภาควิชา	วิศวกรรมการวัดและควบคุม
คณะ	วิศวกรรมศาสตร์
ชื่อ - สกุล อาจารย์นิเทศ	ผศ.ดร.ทัตยา ปุคคะฉนันทน์
ชื่อ - สกุล ผู้นิเทศงาน	นายสรกฤษณ์ วิทยานันท์
ชื่อสถานประกอบการ	บริษัท ซีเลชติกา (ประเทศไทย) จำกัด

### บทคัดย่อ

โครงการสหกิจศึกษานี้นำเสนอการทอร์กสกรูอัตโนมัติโดยนำหุ่นยนต์มาใช้ในการทอร์กสกรูแทนแรงงานคน ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในไลน์การผลิตได้ อาทิ เช่น ความผิดพลาดในการทอร์กสกรู การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ถูกวิธี คุณภาพของชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน ค่า UPH (Unit Per Hours) ที่สูงกว่าที่ตั้งไว้ เป็นต้น ซึ่งการนำหุ่นยนต์มาใช้จะสามารถช่วยลดปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นได้ โดยระบบการทอร์กสกรูแบบใหม่นั้นจะเป็นระบบการทำงานร่วมกันระหว่าง PLC กับ ABB Robot โดยสั่งงานผ่าน HMI ซึ่งระบบที่ออกแบบมาใหม่นั้นง่ายต่อการใช้งานและมีความยืดหยุ่นในการใช้งานกล่าวคือสามารถเพิ่มโมเดลที่ต้องการทอร์กเข้ามาใหม่ได้เรื่อย ๆ โดยภายในโครงการจะมีการระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่การออกแบบการ Wiring I/O ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ผ่านโปรแกรม RobotStudio และเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของ PLC ผ่านโปรแกรม TIA Portal

คำสำคัญ : UPH, ABB Robot, Robot Studio, TIA Portal

**Cooperative Title:** Automated Torque Screw by Robotic  
**Student interns name:** Ms. Kullasinee Srijai  
Mr. Nutthaphon Malai  
**Department:** Instrumentation and Control Engineering  
**Faculty:** Engineering  
**Advisor name:** Asst.Prof.Dr. Tattaya Pukkalanun  
**Mentor name:** Mr.Sorakrit Witthayanan  
**Company:** Celestica (Thailand) Co., Ltd

## ABSTRACT

This cooperative project presents automatic screw torqueing by applying robot to the torque screw instead human. Which can help reduce problems caused by the work of the operator in the production line, such as the error in the torque screw, troubleshooting Incorrect, the quality of workpieces is non – standard, UPH (Unit Per Hours) value that is higher than the set, etc. The use of robot can help reduce such problems. New torque screw system which is a collaboration system between ABB Robot and PLC via HMI Screen. The newly designed system is easy to use and flexible to use able to add models that require a new torque to be added in the project. This project has identified the procedure since designing wiring I/O of various devices as well as writing program to control the robot’s work through RobotStudio program and writing program to control the PLC’s work through TIA Portal program.

Keyword: UPH, ABB Robot, Robot Studio, TIA Potral

## กิตติกรรมประกาศ

ในการจัดทำโครงการสหกิจศึกษาเล่มนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้โอกาสในโครงการสหกิจศึกษา อีกทั้งขอขอบพระคุณ คุณสรภฤกษ์ วิทยานันท์ ซึ่งเป็นผู้นิเทศงานที่คอยให้ความรู้และการดูแลตลอดระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา ขอขอบพระคุณพนักงานทุกท่านในแผนก Automation Development Center (ADC) ที่คอยให้คำแนะนำในการทำงานเป็นผลให้โครงการเล่มนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ทัตยา ปุคคละนันท์ ที่ได้ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือแก่ผู้จัดทำตลอดมา ขอขอบคุณอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลืออันเป็นประโยชน์ต่อการทำรายงานสหกิจศึกษาระดับสมบูรณฉบับนี้

ผู้จัดทำรายงานสหกิจศึกษาระดับสมบูรณขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนเอื้ออื้อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ และประโยชน์อันพึงมีจากรายงานสหกิจศึกษาระดับสมบูรณฉบับนี้ผู้จัดทำขอขอบแต่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

กุลสินี ศรีใจ  
ณัฐพล มาลัย

# สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญภาพ.....	IX
สารบัญตาราง.....	XII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของการดำเนินงาน.....	2
1.4 ขั้นตอนการศึกษา.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	5
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	6
2.1 แนวคิดและกระบวนการทำงานของเครื่องทอร์กสกรูอัตโนมัติโดยใช้หุ่นยนต์.....	6
2.1.1 แนวคิดและที่มา.....	6
2.1.2 กระบวนการทำงานของเครื่องทอร์กสกรูอัตโนมัติโดยใช้หุ่นยนต์.....	6
2.2 พีแอลซี (PLC).....	7
2.3 โครงสร้างพีแอลซี (PLC Structure).....	8
2.3.1 ซีพียู (CPU: Central Process Unit).....	9
2.3.2 หน่วยความจำ (Memory Unit).....	9
2.3.2.1 หน่วยความจำชั่วคราว (RAM: Random Access Memory).....	9
2.3.2.2 หน่วยความจำถาวร (ROM: Read Only Memory).....	10
2.3.3 ภาควินพุต (Input Unit).....	10
2.3.3.1 วงจรภาควินพุต (Input Circuit PLC).....	11
2.3.3.1.1 ดิจิทัลอินพุต (Digital Input).....	11
2.3.3.1.2 แอนะล็อกอินพุต (Analog Input Type).....	14

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.3.4 ภาคเอาต์พุต (Output Unit) .....	16
2.3.4.1 ดิจิทัลเอาต์พุต (Digital Output) .....	17
2.3.4.1.1 เอาต์พุตชนิด Relay Contact Output .....	17
2.3.4.1.2 เอาต์พุตชนิดทรานซิสเตอร์ (Transistor Output) .....	18
2.3.4.1.3 เอาต์พุตชนิดโซลิตสเตตรีเลย์ (Solid State Relay: SSR) .....	21
2.3.4.2 แอนะล็อกเอาต์พุต (Analog Output) .....	23
2.3.5 ภาคแหล่งจ่ายพลังงาน (Power Supply Unit) .....	24
2.4 ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมพีแอลซี .....	26
2.5 พีแอลซี Siemens S7 - 1200 .....	27
2.6 STEP 7 (TIA Portal) .....	28
2.6.1 ส่วนประกอบโปรแกรม TIA Portal Version 14 .....	28
2.6.1.1 Portal view หรือหน้าต่างแรกของโปรแกรม TIA Portal V14.....	28
2.6.1.2 Project view หรือหน้าต่างการทำงานสำหรับสร้างและแก้ไขโปรเจค.....	29
2.6.1 การกำหนดตำแหน่งของอินพุต เอาต์พุต และหน่วยความจำ.....	30
2.6.2 โอเปอเรนด์ (Operand).....	32
2.6.4 ชนิดของบล็อกสำหรับ Simatic S7.....	32
2.6.5 แถบเครื่องมือมาตรฐาน.....	33
2.6.6 แถบเครื่องมือตรวจแก้.....	34
2.6.7 แถบเครื่องมือคำสั่ง .....	35
2.7 IRB 910SC SCARA .....	36
2.7.1 ความยาวแขนที่แตกต่าง 3 ระยะ .....	36
2.7.2 การประยุกต์ใช้งาน.....	36
2.8 IRC5 Compact Controller.....	37
2.8.1 IRC5 Compact.....	38
2.8.2 ความปลอดภัย .....	38
2.8.3 การควบคุมการเคลื่อนไหว .....	38

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.8.4 ภาษาการเขียนโปรแกรม RAPID .....	38
2.8.5 การสื่อสาร .....	38
2.8.6 FlexPendant.....	38
2.8.7 เปิดใช้งานบริการในระยะไกล.....	39
2.8.8 RobotStudio.....	39
2.9 RobotStudio .....	39
2.9.1 Ribbon Area .....	39
2.9.1.1 Tab.....	40
2.9.1.2 Groups.....	40
2.9.1.3 Control Ribbon .....	41
2.9.2 Working Area.....	41
2.9.3 Dockable Areas.....	42
2.10 Micro Torque Screwdriver .....	43
2.10.2 Features .....	43
2.10.2 หลักการการทอร์กสกรู.....	44
2.11 Vision Sensor.....	44
2.11.1 features.....	45
2.11.2 การติดตั้งโปรแกรม .....	46
2.11.2.1 SensoFind .....	46
2.11.2.2 SensoConfig.....	46
2.11.2.3SensoView & SensoWeb .....	47
บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงาน .....	48
3.1 แนวคิด .....	48
3.1.1 รูปแบบการทอร์กสกรูของระบบการผลิตแบบเก่า .....	49
3.1.2 รูปแบบการทอร์กสกรูของระบบการผลิตแบบใหม่.....	49
3.2 วิธีการดำเนินงาน.....	50

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.2.1 ออกแบบ Flow Chart การทำงานของระบบ.....	50
3.2.2 ออกแบบ I/O Wiring ของพีแอลซี.....	50
3.2.3 ออกแบบ I/O Wiring ของ Controller ABB Robot.....	52
3.2.4 การติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์.....	52
3.2.4.1 การติดต่อสื่อสารผ่านระบบ PROFINET.....	53
3.2.4.2 การติดต่อสื่อสารผ่านระบบ TCP/IP.....	58
3.2.4.3 การติดต่อสื่อสารผ่านระบบ DeviceNet.....	59
3.2.5 การ Configuration โปรแกรมของ Atlas Auto Torque Driver.....	60
3.2.6 แกน WorkObject ของ Fixture.....	63
3.2.7 วิธีการคำนวณหา Delta X, Delta Y.....	63
3.2.7.1 การคำนวณหา Delta X, Delta Y และ Angle สำหรับ Wobj1.....	63
3.2.7.2 การคำนวณหา Delta X, Delta Y และ Angle สำหรับ Wobj2.....	65
3.2.8 การสร้าง Detector ในโปรแกรม VISOR Vision sensor.....	67
3.2.9 การเขียนโปรแกรมควบคุมการทอร์กสกรูของ ABB Robot.....	71
3.2.10 การใช้โปรแกรม TIA Portal.....	77
3.2.10.1 Create New Project.....	77
3.2.10.2 Configure Device.....	77
3.2.10.3 Program blocks.....	78
3.2.10.4 Create parameter.....	79
3.2.10.5 Download Program to PLC.....	79
3.2.10.6 Create Screen.....	80
<b>บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน.....</b>	<b>81</b>
4.1 กล่าวนำ.....	81
4.2 ขั้นตอนการทดสอบ.....	81
4.3 ผลการทดสอบ.....	81
4.3.1 ผลการทดสอบการทอร์กสกรูของโมเดล Agelnib.....	81

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.3.2 ผลการทดสอบการทอ์ร็กสกรูของโมเดล Bellatrix .....	82
4.3.3 ผลการทดสอบการทอ์ร็กสกรูของโมเดล Pegatrix Slim.....	83
4.3.4 Percent Yield ในการทอ์ร็กของแต่ละโมเดล .....	83
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ .....	82
5.1 สรุปผล .....	82
5.2 ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา.....	82
5.2.1 ปัญหาที่พบ .....	82
5.2.2 วิธีการแก้ไขปัญหา.....	82
5.2.3 ข้อเสนอแนะ.....	82
เอกสารอ้างอิง .....	84
ภาคผนวก.....	86

## สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 Main Diagram .....	7
2.2 ตัวอย่างพีแอลซี S7-1200 ของ Siemens .....	7
2.3 โครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ .....	8
2.4 แสดงอุปกรณ์อินพุตต่างๆ .....	10
2.5 ตัวอย่างวงจรอินพุตไฟตรง .....	11
2.6 การต่อวงจรอินพุตแบบ DC Source/Sink .....	12
2.7 วงจรอินพุตแบบ AC .....	13
2.8 การต่อวงจรอินพุตแบบ AC .....	14
2.9 สัญญาณแบบต่างๆ ที่ส่งให้แอนะล็อกอินพุต .....	15
2.10 ไดอะแกรมการส่งข้อมูลแอนะล็อกให้พีแอลซี .....	15
2.11 วงจรแอนะล็อกอินพุตของพีแอลซี .....	16
2.12 กลุ่มอุปกรณ์ที่ต่อกับภาคเอาต์พุตพีแอลซี .....	16
2.13 วงจรเอาต์พุตแบบรีเลย์ .....	17
2.14 วงจรภายในเอาต์พุตทรานซิสเตอร์แบบ NPN .....	18
2.15 การต่อใช้งานเอาต์พุตทรานซิสเตอร์แบบ NPN .....	19
2.16 วงจรภายในเอาต์พุตทรานซิสเตอร์แบบ PNP .....	20
2.17 การต่อใช้งานเอาต์พุตทรานซิสเตอร์แบบ PNP .....	20
2.18 วงจรภายในเอาต์พุตโซลิดสเตทรีเลย์ .....	21
2.19 การต่อใช้งานเอาต์พุต SSR .....	22
2.20 ส่งสัญญาณแบบกระแส/แรงดันของอนาล็อกเอาต์พุต .....	23
2.21 ตำแหน่งขั้วอนาล็อกเอาต์พุต .....	24
2.22 ไดอะแกรมภาคแหล่งจ่ายไฟพีแอลซี .....	24
2.23 วงจรแลตเตอร์ (PLC Ladder Logic Diagram) .....	26
2.24 SIMATIC S7-1200 .....	27
2.25 หน้าต่าง Portal view .....	28

## สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
2.26 Project view.....	29
2.27 แถบเครื่องมือมาตรฐาน.....	33
2.28 แถบเครื่องมือตรวจแก้.....	34
2.29 แถบเครื่องมือคำสั่ง.....	35
2.30 ความยาวแขนของ IRB 910SC ที่ระยะ 450 มม., 550 มม. และ 650 มม. ตามลำดับ.....	36
2.31 IRC5 Compact Controller.....	37
2.32 FlexPendant.....	38
2.33 หน้าต่างโปรแกรม RobotStudio.....	39
2.34 Ribbon Area แสดงแถบเครื่องมือ.....	40
2.35 Ribbon Area แสดง Groups.....	40
2.36 3D View.....	41
2.37 Event Manager.....	42
2.38 Micro Torque Tightening MTF6000.....	43
2.39 กระบวนการ Tightening 3 ขั้นตอน.....	44
2.40 VISOR V10 Object sensor.....	45
2.41 หน้าต่าง SensoFind.....	46
2.42 หน้าต่าง SensoConfig.....	47
2.43 SensoView & SensoWeb.....	47
3.1 แสดง Flowchart การทำงานของระบบ.....	48
3.2 แสดงพื้นที่สำหรับการทำการทอร์กสกรูของ Operator.....	49
3.3 แสดงพื้นที่สำหรับการทอร์กสกรูของหุ่นยนต์.....	50
3.4 แสดงการออกแบบการ Wiring อินพุตของพีแอลซี.....	51
3.5 แสดงการออกแบบการ Wiring เอาต์พุตของพีแอลซี.....	51
3.6 แสดงการออกแบบ I/O Wiring ของ Controller ABB Robot.....	52
3.7 แสดงการติดต่อสื่อสาร (communication) ของอุปกรณ์ต่างๆในระบบ.....	53
3.8 แสดงหน้าต่างโปรแกรม ToolsTalk MT.....	60

## สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3.9 แสดง Pset ในโปรแกรม ToolsTalk MT .....	61
3.10 การเซตค่าสำหรับการ Tightening ที่มี Step Style แบบ Thread Engagement Step.....	61
3.11 แสดงการเซตค่าสำหรับการ Tightening ที่มี Step Style แบบ Angle Step .....	62
3.12 แสดงการเซตค่าสำหรับการ Tightening ที่มี Step Style แบบ Angle Step .....	62
3.13 แสดงการเซตค่าสำหรับการ Loosing.....	62
3.14 แสดง WorkObject ของแผ่นเพลตทั้ง 2 ด้านที่ใช้สำหรับการทอร์กสกรู .....	63
3.15 แสดงการคำนวณหามุม $\theta$ .....	64
3.16 แสดงตำแหน่ง Frequencial Mark เพื่อใช้คำนวณหามุม .....	65
3.17 แสดงการคำนวณหามุม $\theta$ .....	66
3.18 แสดงตำแหน่ง Frequencial Mark เพื่อใช้คำนวณหามุม .....	67
3.19 แสดงหน้าต่างโปรแกรม VISOR Vision sensor .....	68
3.20 แสดงการสร้าง Job ขึ้นมาใหม่ โดยการคลิกที่ New .....	68
3.21 แสดงการ Calibration ของกล้องโดยใช้วิธี Scaling (Measurement) .....	69
3.22 แสดงการสร้าง Detector ขึ้นมาใหม่ โดยใช้ Detector แบบ Contour Detection .....	69
3.23 แสดงการครอบ Detector รอบ Frequencial Mark .....	70
3.24 แสดงการแก้ไข Interfaces ของ Output .....	70
3.25 แสดงการแก้ไข Telegram ของ Output .....	70
3.26 แสดงการ Start Sensor .....	71
3.27 แสดงหน้าต่างโปรแกรม RobotStudio .....	71
3.28 แสดงการ Add Controller ของ ABB Robot .....	72
3.29 แสดงการสร้างสัญญาณที่รับ Model ที่ถูกเลือกจากพีแอลซี .....	72
3.30 แสดงฟังก์ชัน Read_Name_Model .....	73
3.31 แสดงฟังก์ชัน ReadNumber_Model_P1 และ ReadNumber_Model_P2.....	74
3.32 แสดงตัวอย่าง rotarget ที่สร้างจากตำแหน่ง Frequencial Mark.....	74
3.33 แสดงตัวอย่าง rotarget ที่สร้างจากตำแหน่งทอร์ก .....	75
3.34 แสดงสมการการคำนวณหา DeltaAngle .....	75

## สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3.35 แสดงฟังก์ชัน Change_job ใน Special_module .....	76
3.36 แสดงการ Create New Project ในโปรแกรม TIA Portal .....	77
3.37 แสดงการ Configure Device .....	77
3.38 หน้าต่าง Device View .....	78
3.39 การ Create parameter ใน Data Block .....	79
3.40 Download Program to PLC .....	80
3.41 การออกแบบหน้าจอ HMI .....	80
4.1 กราฟแสดงเวลาที่ใช้ในการทอร์กสกรูในแต่ละบอร์ดของโมเดล Agelnib .....	81
4.2 กราฟแสดงเวลาที่ใช้ในการทอร์กสกรูในแต่ละบอร์ดของโมเดล Bellatrix .....	82
4.3 กราฟแสดงเวลาที่ใช้ในการทอร์กสกรูในแต่ละบอร์ดของโมเดล Pegatrix Slim .....	83
ข.1 แสดงระบบการทอร์กสกรูอัตโนมัติโดยใช้หุ่นยนต์ .....	100
ข.2 แสดง ABB Robot และ Tool ที่ใช้สำหรับการทอร์กสกรู .....	100
ข.3 แสดง HMI ที่ใช้สำหรับควบคุมการทอร์กสกรู .....	101
ข.4 แสดงการ Wiring ในส่วนของ PLC Controller .....	101
ข.5 แสดง Base ของระบบการทอร์กสกรูอัตโนมัติโดยใช้หุ่นยนต์ .....	102
ข.6 แสดง Fixture ของโมเดล Agelnib .....	102
ข.7 แสดง Fixture ของโมเดล Bellatrix .....	103
ข.8 แสดง Fixture ของโมเดล Pegatrix Slim .....	103

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 ระยะเวลาการทำงาน .....	3
2.1 ตัวอย่างคุณสมบัติภาคอินพุต (DC) .....	12
2.2 คุณสมบัติภาคอินพุต (AC) .....	13
2.3 คุณสมบัติภาคเอาต์พุตชนิดรีเลย์ .....	18
2.4 คุณสมบัติภาคเอาต์พุตทรานซิสเตอร์แบบ NPN .....	19
2.5 คุณสมบัติภาคเอาต์พุตทรานซิสเตอร์แบบ PNP .....	21
2.6 คุณสมบัติภาคเอาต์พุตแบบโซลิตสเตทรีเลย์ (SSR) .....	22
2.7 แสดงตัวอักษรที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งของอินพุต เอาต์พุต และหน่วยความจำ .....	30
2.8 แสดงตัวอักษรที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งและขนาดของอินพุต เอาต์พุต และหน่วยความจำ.....	30
2.9 การกำหนดตัวอักษรให้กับอินพุตเอาต์พุตและหน่วยความจำของพีแอลซี .....	31
3.1 แสดง I/O Mapping via PROFINET ของ ABB Robot .....	55
3.2 แสดง I/O Mapping via PROFINET ของพีแอลซี .....	56
3.3 แสดง Command การสื่อสารผ่านโปรโตคอล TCP/IP .....	58
3.4 แสดง I/O Mapping via DeviceNet ของ ABB Robot .....	60
4.1 แสดง Percent Yield ในการทอรักรของแต่ละโมเดล.....	83
ก.1 แสดงผลการทอรักรสกรูของโมเดล Agelnib .....	87
ก.2 แสดงผลการทอรักรสกรูของโมเดล Bellatrix.....	90
ก.3 แสดงผลการทอรักรสกรูของโมเดล Prgatrix Slim.....	93

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีอัตราการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งมีสาเหตุมาจากหลากหลายปัจจัย อาทิเช่น การเกิดตลาดใหม่ การเพิ่มขึ้นของคู่แข่งในภูมิภาคและประเทศคู่แข่งทางการผลิตที่มีความพร้อมของค่าจ้างแรงงาน ทำให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมผลิตในไทยทั้งด้านต้นทุน คุณภาพ และความสามารถในการผลิต จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกับคู่แข่งในระดับภูมิภาคและระดับโลกซึ่งโรงงานที่ข้าพเจ้าได้ทำโครงการร่วมกันนั้นเป็นโรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และระบบการผลิตส่วนใหญ่มักใช้แรงคนเป็นหลัก โดยปัญหาที่มักพบจากการใช้ระบบการผลิตแบบเดิมก็คือ ความผิดพลาดในการทอร์กสกรู การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ถูกวิธี คุณภาพของชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน ค่า UPH (Unit Per Hours) ที่สูงกว่าที่ตั้งไว้ เป็นต้น เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนระบบการผลิตแบบเดิม โดยการจะปรับเปลี่ยนระบบการผลิตแบบเดิมนั้นไม่ได้เพียงแค่คำนึงถึงปัจจัยเฉพาะด้านต้นทุน คุณภาพ และความสามารถในการผลิตเพียงเท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยในเรื่องความยากง่ายในการใช้งาน การอัปเดต การซ่อมบำรุง การใช้พลังงาน และตัวบุคคลากรผู้ใช้งาน

จากความสำคัญที่กล่าวมาข้างต้น การนำหุ่นยนต์มาใช้ร่วมกับระบบการผลิตแบบอัตโนมัติแทนที่ระบบการผลิตแบบเดิม ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ โดยโครงการที่กลุ่มของข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้นในโรงงานแห่งนี้เป็นเครื่องทอร์กสกรูอัตโนมัติโดยใช้หุ่นยนต์ (Automated Torque Screw by Robotic) ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหจากระบบการผลิตแบบเดิมได้ กล่าวคือเมื่อนำหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตทำให้มาตรฐานในการผลิตชิ้นงานสูงขึ้น, ช่วยลดระยะเวลาในการทำงานลง, การควบคุมสั่งงานของเครื่องทอร์กสกรูอัตโนมัติได้ง่ายไม่ซับซ้อน อีกทั้งยังยืดหยุ่นต่อการใช้งานสามารถเพิ่ม - เปลี่ยนโมเดลในการทอร์กได้ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานคน

### 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทอร์กสกรูแบบเดิมไปสู่แบบใหม่โดยการนำเอาหุ่นยนต์มาใช้ร่วมกับระบบอัตโนมัติ

### 1.3 ขอบเขตของการดำเนินงาน

1. โมเดลที่ใช้สำหรับการทอร์กมี 3 โมเดล โดยโมเดลแรกมีจุดที่ต้องทอร์ก 2 จุด, โมเดลที่สอง 10 จุดและโมเดลที่สาม 11 จุด
2. ในการวัดประสิทธิภาพในการทำงานจะวัดออกมาในรูปของค่า Cycle time และค่า Yield
3. การออกแบบโครงสร้างสำหรับเครื่องทอร์กสกรูอัตโนมัติโดยใช้หุ่นยนต์ได้ถูกออกแบบไว้อยู่แล้วโดยทีมวิศวกรเครื่องกลในแผนกที่เข้าร่วมทำสหกิจศึกษา
4. ในการควบคุมการทำงานของเครื่องทอร์กสกรูอัตโนมัติโดยใช้หุ่นยนต์ จะสั่งงานผ่าน HMI โดยในการทอร์กสกรูจะทอร์กเฉพาะ TOP Plane ของบอร์ดเท่านั้น

### 1.4 ขั้นตอนการศึกษา

1. ได้รับมอบหมายหัวข้อโครงการสหกิจศึกษา
2. ศึกษาการใช้งานโปรแกรม RobotStudio เพื่อใช้สำหรับควบคุมการทำงานของ ABB Robot
3. ศึกษาและเรียนรู้โปรแกรม VISOR Vision Sensor เพื่อใช้สำหรับควบคุมการทำงานของกล้อง Sensopart
4. ศึกษาและเรียนรู้การใช้งานพีแอลซี โดยพีแอลซีที่ใช้เป็นของ Siemens และเขียนคำสั่งการใช้งานในโปรแกรม TIA Portal
5. ทำการศึกษาคุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณ์ต่างๆ และหลังจากนั้นจึงทำการลิสต์รายการอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ
6. ขอใบเสนอราคาและสั่งซื้ออุปกรณ์ที่ได้ทำการลิสต์ไว้
7. ออกแบบ Flowchart การทำงานของระบบและออกแบบ I/O ของพีแอลซี
8. Wiring I/O ของพีแอลซีและทำการประกอบ Mechanic Assembly ของ Base ที่ได้ถูกออกแบบไว้
9. เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบ
10. ทดสอบการทำงานของโปรแกรมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ทั้งหมด
11. ปรับปรุงและแก้ไขโปรแกรมในส่วนที่ยังเกิดข้ออยู่
12. รันระบบและเก็บผลข้อมูลผลการทอร์กสกรูและคำนวณหาค่า Yield และค่า Cycle time
13. จัดทำเอกสารสำหรับระบบใหม่ทั้งหมด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาการทำงาน

เดือน-สัปดาห์ หัวข้อ	มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม				พฤศจิกายน			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.ได้รับมอบหมายหัวข้อ โครงการสหกิจศึกษา																								
2.ศึกษาการใช้โปรแกรม RobotStudio เพื่อใช้ สำหรับควบคุมการ ทำงานของ ABB Robot																								
3.ศึกษาและเรียนรู้ โปรแกรม VISOR Vision Sensor เพื่อใช้ สำหรับควบคุมการ ทำงานของกล้อง Sensopart																								
4.ศึกษาและเรียนรู้การ ใช้งานพีแอลซีของ Siemens และเขียน คำสั่งการใช้งานใน โปรแกรม TIA Portal																								
5.ศึกษาคุณสมบัติเฉพาะ ของอุปกรณ์ต่างๆและ ลิสต์รายการอุปกรณ์ที่ ต้องใช้ในโครงการ																								
6.ขอใบเสนอราคาและ สั่งซื้ออุปกรณ์ที่ได้ลิสต์ไว้																								

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาการทำงาน(ต่อ)

เดือน-สัปดาห์ หัวข้อ	มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม				พฤศจิกายน							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
7.ออกแบบ Flowchart การทำงานของระบบ และออกแบบ I/O ของ พีแอลซี																												
8. wiring I/O ของพี แอลซีและประกอบ Mechanic Assembly ของ Base ที่ได้ถูก ออกแบบไว้																												
9.เขียนโปรแกรมควบคุม การทำงานของระบบ																												
10.ทดสอบการทำงาน ของซอฟต์แวร์และ ฮาร์ดแวร์ทั้งหมด																												
11.ปรับปรุงและแก้ไข โปรแกรมในส่วนที่ยัง เกิดบักอยู่																												
12.รันระบบและเก็บผล ข้อมูลผลการทอร์กสกรู และคำนวณหาค่า Yield และค่า Cycle time																												
13.จัดทำเอกสารสำหรับ ระบบใหม่ทั้งหมด																												

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. การทออร์กสกรูมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพของชิ้นงานสูงขึ้น
2. ลดระยะเวลาในการทำงาน ทำให้ Cycle time ลดลง
3. ลดความผิดพลาดจากการทออร์กสกรูของผู้ปฏิบัติหน้างาน
4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานคน
5. หน้า Interface การใช้งานเรียบง่ายทำให้สะดวกต่อการใช้งานของผู้ปฏิบัติหน้างาน
6. ง่ายต่อการแก้ไขและตรวจสอบโปรแกรมในอนาคต



## บทที่ 2

### ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 แนวคิดและกระบวนการทำงานของเครื่องทออร์กสกรูอัตโนมัติโดยใช้หุ่นยนต์

##### 2.1.1 แนวคิดและที่มา


ในปัจจุบันหุ่นยนต์ได้มีบทบาทสำคัญกับชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น และเทคโนโลยีก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถนำหุ่นยนต์มาทำงานแทนมนุษย์ได้ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี เราจึงได้มีการพัฒนานำหุ่นยนต์มาทำการทออร์กสกรูแทนมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์ยังมีข้อจำกัดบางอย่างที่ไม่สามารถทำได้ดีเท่าหุ่นยนต์ เช่น ข้อจำกัดในด้านความแม่นยำและความถูกต้อง ในบางครั้ง operator อาจลืมหออร์กสกรูบางจุดบนบอร์ด, เมื่อเกิดความผิดพลาดในการทำงาน operator ไม่ทราบวิธีการแก้ไขที่ถูกต้อง, ชิ้นงานที่ได้มีประสิทธิภาพไม่คงที่ เป็นต้น ทำให้เป็นสาเหตุในการนำหุ่นยนต์มาช่วยปรับปรุงข้อเสียเหล่านี้

ในส่วนที่ได้รับการมอบหมายนั้น คือการสั่งซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในโปรเจกต์, การเดินสายระหว่างตู้ติดตั้งอุปกรณ์ไปยังมอเตอร์, แผงควบคุม และอุปกรณ์อื่นๆ, การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ โปรแกรมที่ใช้มีชื่อว่า RobotStudio และควบคุมพีแอลซี โดยใช้โปรแกรมมีชื่อว่า TIA Portal ของ SIEMENS โดยโครงสร้างทั้งหมดของโปรเจกต์ได้ถูกออกแบบแล้วโดยคุณกฤษณะ เมืองธรรม (วิศวกรเครื่องกล แผนก ADC)

##### 2.1.2 กระบวนการทำงานของเครื่องทออร์กสกรูอัตโนมัติโดยใช้หุ่นยนต์

ขั้นตอนของกระบวนการทำงานของเครื่องทออร์กสกรูอัตโนมัติโดยใช้หุ่นยนต์นั้นมีความง่ายสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน จะมีกระบวนการผลิต 5 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

1. ตรวจสอบสถานะแผ่น Printed Circuit Board (PCB) โดยใช้ Diffuse Photoelectric Sensor
2. เมื่อมีแผ่น Printed Circuit Board (PCB) ภาดจะทำการเลื่อนเข้า
3. Image Processing ทำการตรวจสอบความถูกต้องของโมเดล
4. หุ่นยนต์ทำการทออร์กสกรูอัตโนมัติ
5. เมื่อทออร์กสกรูเสร็จ ภาดจะทำการเลื่อนออกมา



ภาพที่ 2.1 Main Diagram

## 2.2 พีแอลซี (PLC)

โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Control : PLC) เป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร หรือกระบวนการทำงานต่างๆ โดยภายในมีไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นมันสมองสั่งการที่สำคัญ พีแอลซีจะมีส่วนที่เป็นอินพุตและเอาต์พุตที่สามารถต่อออกไปใช้งานได้ทันที ตัวตรวจวัดหรือสวิตช์ต่างๆ จะต่อเข้ากับอินพุต ส่วนเอาต์พุตจะใช้ต่อออกไปควบคุมการทำงานของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เป็นเป้าหมายของเรา เราสามารถสร้างวงจรหรือแบบของการควบคุมได้โดยการป้อนเป็นโปรแกรมคำสั่งเข้าไปในพีแอลซี ซึ่งในปัจจุบันนอกจากเครื่องพีแอลซีจะใช้งานแบบเดี่ยว (Stand alone) แล้วยังสามารถต่อพีแอลซีหลายๆตัวเข้าด้วยกันเรียกว่า เครือข่าย (Network) เพื่อควบคุมการทำงานของระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจะเห็นได้ว่าการใช้งานพีแอลซีมีความยืดหยุ่นมากดังนั้นในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จึงเปลี่ยนมาใช้พีแอลซีมากขึ้น




ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างพีแอลซี S7-1200 ของ Siemens

พีแอลซีเป็นอุปกรณ์ชนิดโซลิด – สเตท (Solid State) ที่ทำงานแบบลอจิก (Logic Functions) การออกแบบการทำงานของพีแอลซี จะคล้ายกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ จากหลักการพื้นฐานแล้วพีแอลซี จะประกอบด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า Solid-State Digital Logic Elements เพื่อให้ทำงานและตัดสินใจแบบลอจิก พีแอลซีใช้สำหรับควบคุมกระบวนการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม

การใช้พีแอลซีสำหรับควบคุมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะมีข้อได้เปรียบกว่าการใช้ระบบของรีเลย์ (Relay) ซึ่งจำเป็นจะต้องเดินสายไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า Hard- Wired ฉะนั้นเมื่อมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนกระบวนการผลิต หรือลำดับการทำงานใหม่ ก็ต้องเดินสายไฟฟ้าใหม่ ซึ่งเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายสูง แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้พีแอลซีแล้ว การเปลี่ยนกระบวนการผลิตหรือลำดับการทำงานใหม่นั้นทำได้โดยการเปลี่ยนโปรแกรมใหม่เท่านั้น นอกจากนี้แล้วพีแอลซียังใช้ระบบโซลิด – สเตท ซึ่งน่าเชื่อถือกว่าระบบเดิม การกินกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า และสะดวกกว่าเมื่อต้องการขยายขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักร

### 2.3 โครงสร้างพีแอลซี (PLC Structure)

โครงสร้างภายในของพีแอลซีแต่ละส่วนจะประกอบเข้าด้วยกันทำงานเป็นระบบควบคุมที่เราเรียกว่าพีแอลซี ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนสำคัญดังภาพที่ 2.3



ภาพที่ 2.3 โครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์

จากไดอะแกรมดังภาพที่ 2.3 พีแอลซีจะมีส่วนประกอบสำคัญด้วยกันทั้งหมด 5 ส่วนดังนี้

1. ซีพียู (CPU: Central Processing Unit)

2. หน่วยความจำ (Memory Unit)
3. ภาคอินพุต (Input Unit)
4. ภาคเอาต์พุต (Output Unit)
5. ภาคแหล่งจ่ายพลังงาน (Power Supply Unit)

ยูนิตทั้ง 5 ส่วนเมื่อประกอบเข้าด้วยกันแล้วก็จะกลายเป็นพีแอลซีชุดหนึ่งที่สามารถทำงานได้ แต่ละยูนิตจะมีหน้าที่และคุณสมบัติดังนี้

### 2.3.1 ซีพียู (CPU: Central Process Unit)

ซีพียู หรือหน่วยประมวลผลกลาง ทำหน้าที่ ประมวลผลการทำงานตามคำสั่งของส่วนต่างๆ ตามที่ได้รับมา ผลจากการประมวลผลก็จะถูกส่งออกไปส่วนต่างๆ ตามที่ระบุไว้ด้วย คำสั่งนั่นเอง ซีพียูจะใช้เวลาในการประมวลผลช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับการเลือกขนาดของซีพียู และความยาวของโปรแกรมที่เขียนด้วย ปกติแล้วซีพียูจะใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ขนาดตั้งแต่ 4 บิต, 8 บิต, 16 บิต, 32 บิต, 64 บิต หรือ 128 บิตมาทำงาน โดยที่ซีพียูแต่ละขนาดก็มีความสามารถจำกัดไม่เท่ากัน จึงทำให้พีแอลซีในแต่ละรุ่นมีความสามารถต่างกัันนั่นเอง หรือแม้กระทั่งว่าภายในพีแอลซีบางรุ่นจะใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ถึง 2 ตัวช่วยกันทำงาน เวลาการประมวลผลก็จะเร็วกว่าพีแอลซีที่ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เพียงแคตัวเดียว

โดยปกติแล้วการเลือกใช้งานพีแอลซีจะเลือกจากการประยุกต์ใช้งานจึงทำให้ผู้ใช้งาน (User) ไม่รู้ว่าผู้ผลิตใช้ไมโครโพรเซสเซอร์รุ่น หรือเบอร์อะไรในการสร้างเครื่องพีแอลซี ดังนั้น เวลาพิจารณาเลือกใช้พีแอลซีซึ่งไม่มีการระบุเบอร์หรือรุ่นของไมโครโพรเซสเซอร์ผู้ใช้งานสามารถเลือกจากคุณสมบัติอื่น เช่น จำนวนอินพุต/เอาต์พุต, ความเร็วในการประมวลผลของคำสั่ง, ขนาดความจุโปรแกรม และข้อมูล เป็นต้น

### 2.3.2 หน่วยความจำ (Memory Unit)

หน่วยความจำเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บโปรแกรมและข้อมูลต่างๆ ของพีแอลซี กรณีที่สั่งให้พีแอลซีทำงาน (RUN) มันจะนำเอาโปรแกรมและข้อมูลในหน่วยความจำมาประมวลผลการทำงาน สำหรับหน่วยความจำที่ใช้งานมีด้วยกัน 2 ชนิด คือ

#### 2.3.2.1 หน่วยความจำชั่วคราว (RAM: Random Access Memory)

โปรแกรมและข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้งานจะถูกจัดเก็บในส่วนนี้ คุณสมบัติของ RAM เมื่อไม่มีไฟเลี้ยงจะทำให้โปรแกรมและข้อมูลหายไปทันที ดังนั้นภายในพีแอลซีเราจะพบว่าต้องมีแบตเตอรี่สำรองข้อมูล (Backup Battery) เอาไว้สำรองข้อมูล (Backup Data) กรณีที่ไฟหลัก (Main Power Supply) ไม่จ่ายไฟให้กับพีแอลซีข้อควรระวังคือ ไม่ควรที่จะถอดแบตเตอรี่สำรอง (Backup Battery) กรณีที่ไม่มีไฟจ่ายให้พีแอลซี

### 2.3.2.2 หน่วยความจำถาวร (ROM: Read Only Memory)

เป็นหน่วยความจำอีกชนิดหนึ่ง โดยที่ข้อมูลใน ROM ไม่จำเป็นต้องมีแบตเตอรี่สำรองข้อมูล แต่ก็มีปัญหาเรื่องเวลาในการเข้าถึงข้อมูล (Time Access) ช้ากว่า RAM จึงปรากฏให้ ผู้ใช้เห็นว่าพีแอลซีจะมีหน่วยความจำใช้งานทั้ง RAM และ ROM ร่วมกันอยู่

### 2.3.3 ภาคอินพุต (Input Unit)

ภาคอินพุตของพีแอลซี ทำหน้าที่รับสัญญาณอินพุตเข้ามาแปลงสัญญาณ ส่งเข้าไปภายในพีแอลซี อุปกรณ์อินพุต (Input Device) ต่างๆ ที่นำมาต่อกับภาคอินพุตได้นั้น สามารถแสดงตัวอย่างได้ตามภาพที่แสดงดังนี้



ภาพที่ 2.4 แสดงอุปกรณ์อินพุตต่างๆ

อุปกรณ์ที่สามารถนำมาต่อกับภาคอินพุตพีแอลซีได้จัดออกเป็นกลุ่มๆ ดังภาพที่ 2.4 โดยกลุ่มอุปกรณ์แต่ละกลุ่มจะมีวิธีต่อวงจรเข้าภาคอินพุตพีแอลซีที่แตกต่างกันออกไป เวลาใช้งานอุปกรณ์แต่ละกลุ่ม จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของอุปกรณ์แต่ละชนิดก่อน เพื่อความเข้าใจ ขั้นตอนการทำงาน และสามารถต่อวงจรได้ถูกต้อง

อุปกรณ์ที่นำมาต่อกับภาคอินพุตของพีแอลซีอุปกรณ์บางกลุ่มจะมีสัญญาณทั้ง อินพุต/เอาต์พุต เช่น Inverter, Digital Signal, Controller, ตัวควบคุมอุณหภูมิ, เซนเซอร์รุ่นพิเศษ เป็นต้น จำเป็นต้องต่อ

ใช้งานให้ถูกต้อง ซึ่งสามารถแนะนำได้ในขั้นต้นคือ ต่อวงจรภาคเอาต์พุตของ อุปกรณ์นั้นๆ เข้ากับภาค อินพุตพีแอลซี

ภาคเอาต์พุตของอุปกรณ์จะมีเอาต์พุตให้เลือกใช้งานหลายแบบ ซึ่งภาคอินพุตพีแอลซีมีวงจรภาค อินพุตอยู่หลายแบบเช่นกัน เพื่อรองรับอุปกรณ์อินพุตในแต่ละแบบให้เหมาะสม

### 2.3.3.1 วงจรภาคอินพุต (Input Circuit PLC)


วงจรภาคอินพุตแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

#### 2.3.3.1.1 ดิจิทัลอินพุต (Digital Input)

ดิจิทัลอินพุต หมายถึง อินพุตที่รับรู้สัญญาณได้เพียงแค่ “ON” หรือ “OFF” เท่านั้น ตาม โครงสร้างจะมีดิจิทัลอินพุต 2 แบบคือ

##### 1. วงจรอินพุตไฟตรง (DC Input)

จะใช้อุปกรณ์ที่ทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงตัวอย่างวงจรอินพุตไฟตรงแสดงดังภาพที่ 2.5



ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างวงจรอินพุตไฟตรง


หมายเหตุ : ค่าความต้านทาน R1 และ R2 ดูได้จากคู่มือของพีแอลซี รุ่นนั้นๆ

จากภาพที่ 2.5 ภาคอินพุตจะใช้วงจรลดทอนแรงดันแล้วขับออปโตทรานซิสเตอร์จากออปโตทรานซิสเตอร์ก็จะไปขับภาคอินพุตของไอซีเพื่อส่งสัญญาณไปให้ซีพียูอีกทีหนึ่ง ซึ่งการใช้อุปกรณ์ประเภท ออปโต (Opto) ทำให้ระบบพีแอลซี สามารถแยกสัญญาณกราวด์ (Ground) ของภาคอินพุตออกจากวงจร ภายในได้ สำหรับวงจรภาคอินพุตดังภาพที่ 2.5 สามารถสรุปคุณสมบัติได้ดังตารางที่ 2.1


ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างคุณสมบัติภาคอินพุต (DC)

	คุณสมบัติ
แรงดันอินพุต	24 VDC+10%/+15% (26.4V-18V)
อินพุตอิมพีแดนซ์	2 k $\Omega$
กระแสอินพุต	12 mA
แรงดันอินพุตขณะทำงาน	“ON” 14.4 VDC min. “OFF” 5.0 VDC max.
เวลาตอบสนองอินพุต	“ON Delay”: 8 mS max. “OFF Delay”: 8 mS max. สามารถปรับค่าได้ตั้งแต่ 1,2,4,8,16,32,64,128 mS โดยใช้โหมด PC Setup

สำหรับวงจรภาคอินพุตดังภาพที่ 2.5 จะพบว่า ภาคอินพุตของออปโตทรานซิสเตอร์มีไดโอด (Diode) ต่อสลับขั้วกันอยู่ เพื่อเวลาใช้งาน สามารถเลือกต่อวงจรได้ 2 แบบ ดังภาพที่ 2.6



ก. การต่ออินพุตแบบ Source




ข. การต่ออินพุตแบบ Sink

ภาพที่ 2.6 การต่อวงจรอินพุตแบบ DC Source/Sink

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2. วงจรอินพุตไฟสลับ (AC Input)

ใช้ไฟสลับผ่านแรงดันทำให้ไม่มี ปัญหาเรื่องแรงดันตกคร่อมในสายมากเกินไปเหมือนวงจรอินพุตไฟตรงโดยที่ผ่านแรงดันอินพุตตั้งแต่ 100-220 VAC สำหรับพีแอลซีบางรุ่นก็จะแบ่งอินพุตแบบนี้ออกเป็น 2 ย่านคือ 100-120 VAC และ 200-240 VAC ลักษณะวงจรอินพุตแสดงดังภาพที่ 2.7



ภาพที่ 2.7 วงจรอินพุตแบบ AC


คุณสมบัติของวงจรอินพุตไฟสลับทั้งแรงดันอินพุตระบบไฟ 110V หรือ 220V ดังแสดงตารางที่

2.2

ตารางที่ 2.2 คุณสมบัติภาคอินพุต (AC)

	คุณสมบัติ	
	100-120 VAC	200-240 VAC
แรงดันอินพุต	100-120 VAC+10%/+15% 50/60Hz	200-240 VAC+10%/+15% 50/60Hz
อินพุตอิมพีแดนซ์	2 k $\Omega$ (50Hz), 17 k $\Omega$ (60 Hz)	38 k $\Omega$ (50Hz), 32 k $\Omega$ (60 Hz)
กระแสอินพุต	5 mA (at 100 VAC)	6 mA (at 200 VAC)
แรงดันอินพุตขณะทำงาน	“ON” 60 VAC min. “OFF” 20 VAC max.	“ON” 150 VAC min. “OFF” 40 VAC max.
เวลาตอบสนองอินพุต	“ON Delay”: 35 mS max. “OFF Delay”: 55 mS max.	


ลักษณะการต่อวงจรใช้งานสำหรับภาคอินพุตแบบ AC จะมีลักษณะการต่อดังภาพที่ 2.8




ภาพที่ 2.8 การต่อวงจรอินพุตแบบ AC

### 2.3.3.1.2 แอนะล็อกอินพุต (Analog Input Type)

แอนะล็อกอินพุตจัดเป็นอินพุตที่สามารถรับสัญญาณที่บอกเป็นปริมาณที่เปลี่ยนแปลงค่าได้เช่น 0-10 VDC,  $\pm 10$  VDC 1-5 V และ 4-20 mA ดังภาพที่ 2.9




ก. สัญญาณขนาด  $\pm 10$  VDC



ข. สัญญาณขนาด 0-10 VDC

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ค. สัญญาณขนาด 1-5 V (4-20 mA)

ภาพที่ 2.9 สัญญาณแบบต่างๆ ที่ส่งให้แอนะล็อกอินพุต

สัญญาณแอนะล็อกทั้ง 3 แบบ จัดเป็นขนาดสัญญาณมาตรฐานที่กำหนดไว้ใช้ในอุตสาหกรรม ดังนั้นอุปกรณ์ที่มีภาคเอาต์พุตเป็นแบบแอนะล็อกเช่น แอนะล็อกเซนเซอร์, ภาคแอนะล็อกเอาต์พุตของ Digital Signal Controller, Temperature Controller เป็นต้น ก็จะมีขนาดของสัญญาณตามมาตรฐานเช่นกัน ซึ่งตัวอุปกรณ์อาจจะมีการเอาต์พุตแบบใดแบบหนึ่งหรือทั้ง 3 แบบเลยก็ได้ ดังนั้นภาคแอนะล็อกอินพุตของพีแอลซีก็ต้องสามารถเลือกตรวจสอบได้ทั้ง 3 แบบเช่นกัน

หลักการทำงานของแอนะล็อกอินพุตของพีแอลซี นำค่าที่วัดได้แปลงเป็นสัญญาณดิจิทัล สามารถแสดงได้ดังไดอะแกรมภาพที่ 2.10



สัญญาณแอนะล็อก

±10 VDC


0 - 10 VDC

4 - 20 mA

ภาพที่ 2.10 ไดอะแกรมการส่งข้อมูลแอนะล็อกให้พีแอลซี

อุปกรณ์ที่วัดค่าออกมาเป็นปริมาณแอนะล็อกส่วนมากเป็นการวัดระยะทาง, วัดความเร็ว, วัดอุณหภูมิ, วัดปริมาณแสง, วัดความดัน เป็นต้น แล้วแปลงค่าเป็น สัญญาณทางไฟฟ้าออกมา ดังนั้นเวลาที่


อุปกรณ์เหล่านี้วัดค่าออกมาเป็นแอนะล็อก ค่าใดๆ ผู้ใช้จำเป็นต้องทำตารางเปรียบเทียบค่าด้วย เพื่อที่จะกำหนดขนาดข้อมูล ให้กับพีแอลซีให้ควบคุมตามที่ต้องการ วงจรภาคอินพุตแบบแอนะล็อกของพีแอลซีจะมี ลักษณะวงจรตามภาพที่ 2.11



ภาพที่ 2.11 วงจรแอนะล็อกอินพุตของพีแอลซี

### 2.3.4 ภาคเอาต์พุต (Output Unit)

ภาคเอาต์พุตของพีแอลซีทำหน้าที่ส่งสัญญาณออกไปขับโหลดชนิดต่างๆตามเงื่อนไขที่ได้โปรแกรมเอาไว้ ชนิดของโหลดที่สามารถนำมาต่อกับภาคเอาต์พุต สามารถแยกออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้



ภาพที่ 2.12 กลุ่มอุปกรณ์ที่ต่อกับภาคเอาต์พุตพีแอลซี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากภาพที่ 2.12 กลุ่มอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต่อกับภาคเอาต์พุตพีแอลซีนั้น ในแต่ละกลุ่มก็จะควบคุมลักษณะของงานแตกต่างกันไปตามคุณสมบัติของอุปกรณ์นั้นๆ การต่อวงจรเข้าภาคเอาต์พุตพีแอลซีจะมีมาตรฐานทางอุตสาหกรรมกำกับอยู่เช่นกัน จึงทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมมาก เพียงแต่ดูรายละเอียดการต่อให้เข้าใจก็เพียงพอแล้ว


ชนิดเอาต์พุตของพีแอลซีจะมีให้เลือกใช้อยู่ 2 ลักษณะคือ

#### 2.3.4.1 ดิจิทัลเอาต์พุต (Digital Output)

อุปกรณ์ที่สามารถสั่งการทำงานได้เพียง “ON” หรือ “OFF” จัดว่าเป็นการควบคุมแบบดิจิทัล เอาต์พุตโดยมีชนิดของเอาต์พุตให้เลือกใช้ 3 แบบคือ

##### 2.3.4.1.1 เอาต์พุตชนิด Relay Contact Output

เอาต์พุตชนิดรีเลย์สามารถนำเอาต์พุตไปขับโหลด AC หรือ DC ก็ได้ลักษณะวงจรดังภาพที่ 2.13



ภาพที่ 2.13 วงจรเอาต์พุตแบบรีเลย์

การเปิด/ปิดหน้าสัมผัสของรีเลย์จะอาศัยหลักการทำงานของสนามแม่เหล็ก ดังนั้นเวลาที่นำหน้าสัมผัสรีเลย์ไปใช้งานจึงเปรียบได้เหมือนสวิตช์ควบคุมแบบ NO หรือ NC จึงสามารถที่จะใช้หน้าสัมผัสไปควบคุมโหลดได้ทั้งชนิด AC หรือ DC ซึ่งข้อพิจารณาในการเลือกใช้ต้องพิจารณาความสามารถทนกระแสและแรงดันได้สูงสุดเท่าไร ปกติแล้วภาคเอาต์พุตของพีแอลซีที่เลือกเป็นชนิดรีเลย์ เอาต์พุตทนกระแสใช้งานตามปกติได้ 2A จึงไม่เหมาะที่จะนำไปขับโหลด AC หรือ DC ที่มีกระแสสูงกว่า 2A คุณสมบัติต่างๆ ของภาคเอาต์พุตชนิดรีเลย์ แสดงไว้ในตารางที่ 2.3 กรณีโหลดที่ใช้งานมีกระแสกระชากสูงกว่า 2A มากๆ ไม่ควรใช้อาต์พุตรีเลย์ต่อกับโหลดนั้น โดยตรงควรต่อผ่านรีเลย์บัฟเฟอร์ที่สามารถทนกระแสได้ดีกว่า

ตารางที่ 2.3 คุณสมบัติภาคเอาต์พุตชนิดรีเลย์


รายละเอียด		คุณสมบัติ	
อัตราการทำงานสูงสุด (Max. switching capacity)		2 A/250 VAC (COS $\Phi$ = 1) 2 A/24 VDC	
อัตราการทำงานต่ำสุด (Min. switching capacity)		10 mA/5 VDC	
อายุการใช้งาน (Relay Service Life)	ระบบไฟฟ้า	Resistance Load	300,000 ครั้ง
		Inductive Load	100,000 ครั้ง
	ระบบกลไก (Mechanical)		10 ล้านครั้ง
	Switching Rate		30 ครั้งต่อนาที
เวลาตอบสนอง	OFF Delay	15 mS (max)	
	ON Delay	15 mS (max)	

อายุการใช้งานจะขึ้นอยู่กับขนาดโหลดที่ใช้ต่อกับเอาต์พุตชนิดรีเลย์ไปควบคุม จากตารางโหลดที่เป็นขดลวด (Inductive Load) จะทำให้อายุการใช้งาน รีเลย์สั้นกว่าโหลดจำพวกหลอดไฟถึง 3 เท่า ส่วนในเรื่องเวลาตอบสนองตาม คุณสมบัติภาคเอาต์พุตแบบรีเลย์ จะตอบสนองคำสั่งช้าที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ ภาคเอาต์พุตแบบอื่นๆ

#### 2.3.4.1.2 เอาต์พุตชนิดทรานซิสเตอร์ (Transistor Output)

เอาต์พุตแบบทรานซิสเตอร์ มีให้เลือกใช้อยู่ 2 ประเภทคือ


1. เอาต์พุตทรานซิสเตอร์แบบ NPN มีลักษณะวงจรดังภาพที่ 2.14



ภาพที่ 2.14 วงจรภายในเอาต์พุตทรานซิสเตอร์แบบ NPN

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากวงจรภายในจะใช้ทรานซิสเตอร์ผลิตสัญญาณขับทรานซิสเตอร์ Q1 โดย Q1 จะทำหน้าที่ขับโหลดอีกที วงจรลักษณะนี้ทำให้วงจรภายในแยกสัญญาณกราวด์ออกจากวงจร ภาคเอาต์พุตได้ ส่วนลักษณะการต่อวงจรใช้งานนั้นสามารถต่อใช้งานขับโหลดได้เฉพาะ DC เท่านั้น ดังภาพที่ 2.15



ภาพที่ 2.15 การต่อใช้งานเอาต์พุตทรานซิสเตอร์แบบ NPN

การต่อขับโหลดดังภาพที่ 2.15 เป็นการต่อแบบซิงค์ (Sink type) คือดึงกระแสเข้าสู่ ภาคเอาต์พุต ดังนั้นทรานซิสเตอร์ต้องทนกระแสซิงค์ได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ทรานซิสเตอร์พังที่ขาอิมิตเตอร์ Q1 เขียนว่า COM (COMMON) เนื่องจากว่าเวลานำภาคเอาต์พุตแบบนี้ไปใช้งานจริงจะมี วงจรลักษณะนี้ต่ออยู่หลายชุดเช่น 8, 16, 32 ชุดเป็นต้น วงจรใช้งานจริงก็จะต่อขาอิมิตเตอร์ร่วมกัน แล้วดึงออกมาเป็นขาที่เขียนว่า “COM” นั้นเองและที่ขั้ว +V ก็ต่อร่วมเช่นกัน


คุณสมบัติส่วนต่างๆ ของภาคเอาต์พุตทรานซิสเตอร์แบบ NPN นี้ สามารถดูรายละเอียดได้ดัง ตารางที่ 2.4

ตารางที่ 2.4 คุณสมบัติภาคเอาต์พุตทรานซิสเตอร์แบบ NPN

รายละเอียด		คุณสมบัติ
แหล่งจ่ายไฟ +V		5 -24 VDC (40mA min)±10% (2.5 mA X จำนวนบิตที่ “ON”)
อัตราการทำงานสูงสุด		50 mA ที่แรงดัน 4.5 V - 300 mA ที่แรงดัน 26.4 V
กระแสรั่วไหล (Leakage Current)		0.1 mA (สูงสุด)
แรงดันไฟฟ้า (Residual Voltage)		0.8 VDC (สูงสุด)
เวลาตอบสนอง	OFF Delay	0.1 mS (สูงสุด)
	ON Delay	0.4 mS (สูงสุด)


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. ภาคเอาต์พุตทรานซิสเตอร์แบบ PNP มีลักษณะวงจรดังภาพที่ 2.16



ภาพที่ 2.16 วงจรภายในเอาต์พุตทรานซิสเตอร์แบบ PNP

ลักษณะวงจรคล้ายวงจรของเอาต์พุตทรานซิสเตอร์แบบ NPN เพียงแต่เปลี่ยนวงจร ส่วน Q1 เท่านั้น ลักษณะการต่อวงจรสามารถต่อได้ดังรูปที่ 1.27



ภาพที่ 2.17 การต่อใช้งานเอาต์พุตทรานซิสเตอร์แบบ PNP

ต่อวงจรโดยขั้วที่เขียนว่า COM ของภาคเอาต์พุต ให้ต่อไฟบวก (+V) ขา 0V ต่อกับ ไฟ 0V และขา OUT ต่อกับโหลด

การต่อวงจรลักษณะแบบนี้เป็นการต่อแบบซอร์ส (Source type) โดยที่ ทรานซิสเตอร์ Q1 ต้องทนกระแสที่จะจ่ายให้โหลดได้ เราอาจจะเรียกว่า กระแสซอร์ส (I source) คุณสมบัติของวงจรเอาต์พุตแบบนี้แสดงไว้ ดังตารางที่ 2.5


## ตารางที่ 2.5 คุณสมบัติภาคเอาต์พุตทรานซิสเตอร์แบบ PNP

รายละเอียด		คุณสมบัติ
แหล่งจ่ายไฟ +V(COM)		5 -24 VDC (60mA min) $\pm 10\%$ (3.5 mA X จำนวนบิตที่ "ON")
อัตราการทำงานสูงสุด (Max. switching capacity)		50 mA ที่แรงดัน 4.5 V - 300 mA ที่แรงดัน 26.4 V
กระแสรั่วไหล (Leakage Current)		0.1 mA (สูงสุด)
แรงดันไฟฟ้า (Residual Voltage)		0.8 VDC (สูงสุด)
เวลาตอบสนอง	OFF Delay	0.1 mS (สูงสุด)
	ON Delay	0.4 mS (สูงสุด)

ภาคเอาต์พุตทรานซิสเตอร์แบบ PNP จะมีคุณสมบัติในเรื่องอัตราการทำงานสูงสุด (Max switching capacity) เหมือนกับภาคเอาต์พุตทรานซิสเตอร์แบบ NPN


### 2.3.4.1.3 เอาต์พุตชนิดโซลิตสเตทรีเลย์ (Solid State Relay: SSR)

เอาต์พุตประเภทนี้ จะนำมาใช้ควบคุมโหลด AC ที่ต้องการควบคุมความเร็วในการตอบสนองที่ดีกว่าใช้เอาต์พุตแบบรีเลย์ อุปกรณ์ภาคเอาต์พุตที่ใช้จะใช้ไทรแอดเป็นสวิตช์ควบคุมโหลด ลักษณะวงจรเอาต์พุตแบบ SSR นี้ แสดงไว้ดังภาพที่ 2.18



ภาพที่ 2.18 วงจรภายในเอาต์พุตโซลิตสเตทรีเลย์

คุณสมบัติของไทรแอดจะทำให้สามารถควบคุมโหลด AC ได้ทั้งซีกบวกและซีกลบของรูปคลื่นไซน์ (Sine wave) ส่วนวงจรทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่กระตุ้นไทรแอดให้ทำงานสอดคล้องกับรูปคลื่นไซน์ อย่างน้อยก็เป็นการป้องกันไทรแอดได้ระดับหนึ่ง การต่อวงจรเอาต์พุตแบบ SSR สามารถต่อใช้งานได้ตามภาพที่ 2.19



ภาพที่ 2.19 การต่อใช้งานเอาต์พุต SSR

ลักษณะการต่อวงจรโหลดกับภาคเอาต์พุต SSR จะต่อในลักษณะอนุกรมกันโดย ขาข้างหนึ่งของ โหลดต่อกับขา OUT อีกข้างต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟสลับ ส่วนขาอีกข้างหนึ่งคือขา COM นำไปต่อกับขั้ว แหล่งจ่ายไฟสลับอีกข้าง คุณสมบัติของเอาต์พุต SSR ดูได้จากตารางที่ 2.6


ตารางที่ 2.6 คุณสมบัติภาคเอาต์พุตแบบโซลิตสเตทรีเลย์ (SSR)

รายละเอียด		คุณสมบัติ
อัตราการทำงานสูงสุด (Max. switching capacity)		100-240 VAC (0.4A)
กระแสรั่วไหล (Leakage Current)		0.1 mA (สูงสุด) ที่ 100 VAC 2 mA (สูงสุด) ที่ 200 VAC
แรงดันไฟฟ้า (Residual Voltage)		1.5 V (สูงสุด) (0.4A)
เวลาตอบสนอง	OFF Delay	6 mS (สูงสุด)
	ON Delay	½ cycle + 5 mS (สูงสุด)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


### 2.3.4.2 แอนะล็อกเอาต์พุต (Analog Output)

ภาคเอาต์พุตของพีแอลซีแบบแอนะล็อกเป็นการเพิ่มความสามารถให้พีแอลซีส่งสัญญาณควบคุมเชิงปริมาณได้ ค่าที่ส่งออกไปก็จัดเป็นค่าสัญญาณมาตรฐานเหมือนภาคอินพุตแบบแอนะล็อก คือ สัญญาณ 0-10 VDC,  $\pm 10$  VDC และ 1-5 V (4-20mA) ลักษณะกราฟภาคเอาต์พุต ที่จะส่งสัญญาณออกไปเหมือนกับกราฟแอนะล็อกอินพุต การส่งสัญญาณของแอนะล็อกเอาต์พุตจะส่งสัญญาณ 2 แบบคือ แรงดันและกระแส การต่อสายสัญญาณเพื่อเลือกสัญญาณเป็น กระแสหรือแรงดันของภาคเอาต์พุตแอนะล็อกจะมีสัญญาณกำกับไว้ สามารถแยกการต่อได้ 2 ลักษณะดังภาพที่ 2.20



ภาพที่ 2.20 ส่งสัญญาณแบบกระแส/แรงดันของแอนะล็อกเอาต์พุต

วิธีการสังเกตขั้วต่อสายของแอนะล็อกเอาต์พุตจะมีสัญลักษณ์แยกไว้ว่าเป็นของแอนะล็อกเอาต์พุตชนิดใด ดังภาพที่ 2.21




หมายเหตุ : ตั้งแต่ขั้ว A4-A8/B4-B8 ว่าง

ภาพที่ 2.21 ตำแหน่งขั้วแอนะล็อกเอาต์พุต

### 2.3.5 ภาคแหล่งจ่ายพลังงาน (Power Supply Unit)

ภาคแหล่งจ่ายพลังงาน จะทำหน้าที่จ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ภายในพีแอลซี ได้แก่ อุปกรณ์ไอซี, ไฟเลี้ยงวงจรกำหนดการทำงานแบบต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังจ่ายพลังงานเลี้ยง วงจรที่จะนำมาต่อกับพีแอลซีทั้งภาคอินพุต/เอาต์พุต ไดอะแกรมของแหล่งจ่ายพลังงานเขียน ไดอะแกรมได้ดังภาพที่ 2.22



ภาพที่ 2.22 ไดอะแกรมภาคแหล่งจ่ายไฟพีแอลซี

แหล่งจ่ายพลังงานของพีแอลซีจะแบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดหนึ่งสำหรับอุปกรณ์และวงจรภายใน แต่ ละโมดูลต่างๆ ของพีแอลซีอีกชุดหนึ่งเป็นตัวจ่ายพลังงาน (Service Unit 24VDC) 24VDC สำหรับการต่อ วงจรภาคอินพุตหรือเอาต์พุตก็ได้ โดยปกติแล้วชุดบริการ 24VDC ชุดนี้จะจ่ายกระแสได้ค่อนข้างต่ำ ไม่ เหมาะสำหรับการนำไปจ่ายโหลดที่ดึงกระแสสูง ส่วนมากจะนำไปต่อใช้งานเฉพาะวงจรภาคอินพุตพีแอลซี เท่านั้น แต่ถ้านำไปต่อสำหรับทดสอบเครื่องพีแอลซีหรือชุดฝึกทดลองก็ไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายภายนอก เพิ่ม

โดยปกติแล้วแหล่งจ่ายพลังงานที่ผลิตออกมาสำหรับขายทั่วโลกนั้นจะออกแบบให้ใช้ระบบไฟได้ หลายแบบ เพื่อที่จะทำให้พีแอลซีใช้ควบคุมระบบไฟฟ้าได้หลายแบบนั่นเอง คุณสมบัติของแหล่งจ่ายไฟ ของพีแอลซี จะมีคุณสมบัติดังนี้

แหล่งจ่ายไฟ: 100-240 VAC 50/60 Hz หรือ 24 VDC


ชุดบริการ 24 VDC: 24 V (0.5A)

ส่วนการเลือกขนาดวัตต์จะคำนวณจากโมดูลต่างๆ ของพีแอลซีใช้งาน



## 2.4 ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมพีแอลซี

ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมพีแอลซีมีมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้มาตรฐาน IEC1131-3 จะมี 5 ชนิด ได้แก่ อินสตรักชันลิสต์ (Instruction List ; IL) ซีควนเชียลฟังก์ชันชาร์ท (Sequential Function Chart ; SFC) ฟังก์ชันบล็อกไดอะแกรม (Function Block Diagram ; FBD) สตรักเจอร์เท็กซ์ (Structured Text ; ST) และแลดเดอร์ลอจิก (Ladder Logic ; LAD) การเขียนโปรแกรมด้วยแลดเดอร์จะเป็นที่นิยมมากที่สุด ใน 5 ภาษา เมื่อพีแอลซีอยู่ในสถานะพร้อมทำงานแล้ว โปรแกรมจะถูกป้อนเข้าไปยังหน่วยความจำของซีพียู ทำให้ซีพียูประมวลผลและได้ผลลัพธ์เป็นสัญญาณเอาต์พุต อนาคตของพีแอลซีจะเป็นชนิดปกติเปิด เพราะฉะนั้น ถ้าอนาคตคอนแทค 001 และ 002 ต่อกัน ก็จะทำให้เกิดเอาต์พุต 009 หรืออนาคตคอนแทค 003 ต่อกัน ก็ทำให้เกิดเอาต์พุต 009 ได้เช่นกัน ลักษณะนี้เรียกว่า รัง (Rung) คือมีสัญญาณอินพุตหนึ่งหรือมากกว่าที่ทำให้เกิดเอาต์พุตหนึ่งหรือมากกว่า




ภาพที่ 2.23 วงจรแลดเดอร์ (PLC Ladder Logic Diagram)

## 2.5 พีแอลซี Siemens S7 - 1200

S7 - 1200 จัดอยู่ในกลุ่ม Basic controller ที่เหมาะกับงานควบคุมอัตโนมัติ ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง โดยมีจุดเด่นในเรื่องของการสื่อสารด้วย PROFINET โพรโทคอล และ เทคโนโลยีโมดูลต่างๆ เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงมีรุ่นที่รับมาตรฐาน Safety อีกด้วย

Siemens S7-1200 เป็นพีแอลซีรุ่นเล็กที่เหมาะกับผู้ที่จะเริ่มต้นเรียนรู้การใช้งานพีแอลซีเบื้องต้น และพัฒนาต่อยอดไปถึงรุ่นใหญ่ได้ต่อไป เพราะทาง Siemens ได้ใช้ซอฟต์แวร์ใน platform เดียวกัน แต่แยกระดับการใช้งานของพีแอลซีแต่ละรุ่นเอาไว้

SIMATIC S7-1200 สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการได้อย่างง่ายดาย โซลูชันการทำงานอัตโนมัติมีขนาดกะทัดรัดยืดหยุ่นและยืดหยุ่น CPU S7-1200 มีให้ใช้งานในรูปแบบมาตรฐานและ failsafe สามารถปรับขนาดได้ และมีการติดตั้ง IOs แบบบูรณาการสวนติดต่อกับ PROFINET inter grated สำหรับการเขียน โปรแกรมการเชื่อมต่อ HMI กระจาย IOs และสถาปัตยกรรมไดรฟ์ distri-buted S7-1200 สามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการได้อย่างเหมาะสมโดยใช้โมดูลสัญญาณเสียงและโมดูลการสื่อสาร



ภาพที่ 2.24 SIMATIC S7-1200


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.6 STEP 7 (TIA Portal)

STEP 7 (TIA Portal) เป็นซอฟต์แวร์หลักในการพัฒนาโปรแกรมพีแอลซีซึ่งอยู่ใน TIA Portal แพลตฟอร์ม โดยรวมอุปกรณ์ต่างๆไว้ใน แพลตฟอร์มเดียวกัน เพื่อง่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน SIMATIC S7-1200: Distributed I/O ด้วย PROFINET Interface ทำให้ S7-1200 พีแอลซีสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นเช่น PLCI/O, PLC-PLC, PLC-Drive เป็นต้น

### 2.6.1 ส่วนประกอบโปรแกรม TIA Portal Version 14

#### 2.6.1.1 Portal view หรือหน้าต่างแรกของโปรแกรม TIA Portal V14



ภาพที่ 2.25 หน้าต่าง Portal view


จากภาพที่ 2.25 หน้าต่าง Portal view ประกอบไปด้วย

1. Portals for the different tasks ฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับจัดการโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ซึ่งการจัดการของโปรแกรมเมเบิลนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับติดตั้งของโปรแกรม
2. Actions for the selected portal เมนูสำหรับการดำเนินงานต่างๆ ในโปรแกรม เช่น การสร้างโปรเจคใหม่ การเปิดโปรเจคเก่า และยังมีเมนู Help สำหรับช่วยเหลือเรื่องต่างๆ ในโปรแกรม
3. Selection panel for the selected action จะแสดงโปรเจคที่เคยสร้างไว้ ซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการค้นหาโปรเจคที่เคยสร้างไว้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. Switch to project view สำหรับเปลี่ยนมุมมองของหน้าต่างโปรแกรม
5. Display of the project that is currently open แถบแสดงข้อมูลโพลเดอร์ที่อยู่ของโปรเจค

### 2.6.1.2 Project view หรือหน้าต่างการทำงานสำหรับสร้างและแก้ไขโปรเจค



ภาพที่ 2.26 Project view

จากภาพที่ 2.26 หน้าต่าง Project view ประกอบไปด้วย

1. Menu bar หรือแถบเมนู ประกอบด้วยชุดคำสั่งต่างๆ สำหรับการทำงานในโปรแกรม
2. Toolbar หรือแถบเครื่องมือ ประกอบด้วยปุ่มเครื่องมือต่างๆ ที่ จำเป็นต้องใช้งานช่วยให้การเข้าถึงคำสั่งได้ง่ายและรวดเร็วกว่าผ่านทางแถบเมนู
3. Project tree หรือแถบโครงสร้างของโปรเจค ช่วยให้การเข้าถึง ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรเจคได้ง่ายขึ้น และการดำเนินงานต่างๆ ในโปรเจคได้ง่าย เช่น เพิ่ม/แก้ไข ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรเจค (เช่น Block, Device) และการแก้ไขส่วนประกอบของโปรเจค เช่น การแก้ไข Tag, Data types การเชื่อมต่อโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์กับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. Work area พื้นที่สำหรับสร้างหรือแก้ไขโปรแกรม
5. Task cards ภายใน Task cards จะประกอบไปด้วยกลุ่มคำสั่งต่างๆ แถบนี้จะอยู่ทางด้านขวาของหน้าจอ
6. Details view จะแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ข้อความ หรือ Tags ที่เลือก
7. Inspector window ภายในแถบนี้จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมของวัตถุที่เลือกหรือแสดงการดำเนินงานของโปรเจค
8. Switching to portal view สำหรับเปลี่ยนมุมมองของหน้าต่างโปรแกรมไปเป็นมุมมอง portal

### 2.6.2 การกำหนดตำแหน่งของอินพุต เอาต์พุต และหน่วยความจำ

ตารางที่ 2.7 แสดงตัวอักษรที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งของอินพุต เอาต์พุต และหน่วยความจำ

	Siemens S7
Digital Input	I
Digital Output	Q
Memory	M

โครงสร้างการกำหนดตำแหน่งอินพุตโมดูลและเอาต์พุตโมดูลมีชื่อแตกต่างกัน คือ การกำหนดแอดเดรสของดิจิทัลอินพุต เอาต์พุตโมดูล จะมีลักษณะเป็นบิต ไบท์ เวิร์ด และดับเบิลเวิร์ดได้ โดยที่ดิจิทัลอินพุต / เอาต์พุต 1 จุด จะใช้ตำแหน่ง 1 บิต ส่วนแอนะล็อกโมดูล จะกำหนดแอดเดรสเป็น เวิร์ด ได้เท่านั้น ตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของอินพุตและเอาต์พุตของหน่วยความจำ เราสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลที่มีขนาดเป็นบิต ไบท์ เวิร์ด และดับเบิลเวิร์ด ได้โดยการกำหนดตัวอักษรเพิ่มเติมจากตัวอักษรตัวแรก ซึ่งตามมาตรฐาน IEC 1131 เราจะใช้ตัวอักษรเพื่อกำหนดขนาดของข้อมูลดังนี้

ตารางที่ 2.8 แสดงตัวอักษรที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งและขนาดของอินพุต เอาต์พุต และหน่วยความจำ

	Bit	Byte	Word	Double Word
Digital Input	I	IB	IW	ID
Digital Output	Q	QB	QW	QD
Memory	M	MB	MW	MD

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หลังจากที่เรากำหนดตัวอักษรเพื่อใช้ในการกำหนดขนาดแอดเดรสของข้อที่เราต้องการเข้าถึงแล้วต่อไปเราก็ต้องทำการกำหนดตัวเลขที่ใช้ในการระบุตำแหน่งของข้อมูลที่เราต้องการ ซึ่งพีแอลซีหลายๆยี่ห้อจะมีลักษณะกำหนดที่แตกต่างกัน ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงการกำหนดตัวอักษรเพื่อใช้ระบุชนิดและขนาดของข้อมูล และการกำหนดตัวเลขเพื่อใช้ในการระบุตำแหน่งของข้อมูล

ตารางที่ 2.9 การกำหนดตัวอักษรให้กับ อินพุต เอาต์พุต และหน่วยความจำ ของพีแอลซียี่ห้อ Siemens Simatic Step 7

Indirect Access	Digital Input	I
	Digital Output	Q
Direct Access	Analog/Digital Input/Output	P
	Memory	M

ในการกำหนดตำแหน่งของอินพุต เอาต์พุต และ หน่วยความจำแบบบิตของ PLC – Simatic S7 สามารถที่จะใช้ตัวอักษร I, Q, และ M ได้เลย แต่ถ้าต้องการที่จะเข้าถึงตำแหน่งของอินพุต เอาต์พุต และ หน่วยความจำ แบบไบต์ แบบเวิร์ด และดับเบิลเวิร์ด จะต้องระบุตัวอักษรเพิ่มเติมเข้าไป คือ

B เป็นการกำหนดการเข้าถึงข้อมูลขนาด ไบต์

W เป็นการกำหนดการเข้าถึงข้อมูลขนาด เวิร์ด

D เป็นการกำหนดการเข้าถึงข้อมูลขนาด ดับเบิลเวิร์ด

ตัวอย่างการกำหนดตำแหน่งอินพุต เอาต์พุต และหน่วยความจำ

I 1.7	ตำแหน่งของอินพุต	ไบต์ที่ 1	บิตที่ 7
Q 5.0	ตำแหน่งของเอาต์พุต	ไบต์ที่ 5	บิตที่ 0
M2.5	ตำแหน่งของหน่วยความจำ	ไบต์ที่ 1	บิตที่ 7
IB1	ตำแหน่งของอินพุต	ไบต์ที่ 1	
QB 5	ตำแหน่งของเอาต์พุต	ไบต์ที่ 5	
MD 2	ตำแหน่งของหน่วยความจำ	ดับเบิลเวิร์ดที่ 2	
PB 128	ตำแหน่งของอินพุต/เอาต์พุต	ไบต์ที่ 128	
IWO	ตำแหน่งของอินพุต	เวิร์ดที่ 0	
QW14	ตำแหน่งของเอาต์พุต	เวิร์ดที่ 14	

### 2.6.3 โอเปอร์แรนด์ (Operand)

โอเปอร์แรนด์ จะเป็นส่วนที่ถูกปฏิบัติการ ตามคำสั่งที่กำหนด ภายในระบบ Simatic Step 7 นอกจากจะมี อินพุต เอาต์พุต และหน่วยความจำ (Memory) เป็นโอเปอร์แรนด์แล้ว ยังมีโอเปอร์แรนด์อื่น ๆ ดังต่อไปนี้

1. I (Input) ทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลจากอุปกรณ์อินพุตมายังพีแอลซีโดยผ่าน Input Table (PII)
2. Q (Output) ทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลจากพีแอลซีมายังอุปกรณ์โดยผ่าน Output Table (PIQ)
3. M (Memory) เป็นโอเปอร์แรนด์ของหน่วยความจำภายในที่ทำหน้าที่เก็บสถานะทางลอจิก
4. L (Local Data) เป็นโอเปอร์แรนด์ของหน่วยความจำชั่วคราวทำหน้าที่เก็บสถานะภายในบล็อก
5. T (Timer) เป็นโอเปอร์แรนด์ของหน่วยความจำภายในสำหรับตั้งเวลา
6. C (Counter) เป็นโอเปอร์แรนด์ของหน่วยความจำภายในสำหรับ นับจำนวน
7. P (Peripherals) เป็นโอเปอร์แรนด์ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลจากโมดูลอินพุต/เอาต์พุตกับ

พีแอลซีโดยตรง

8. OB, FC, FB, SFC, SFB เป็นโอเปอร์แรนด์ที่ใช้ในการกำหนดถึงบล็อกต่างๆที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม

9. DB เป็นโอเปอร์แรนด์ที่ใช้ในการกำหนดถึงบล็อกที่เก็บข้อมูล

### 2.6.4 ชนิดของบล็อกสำหรับ Simatic S7

ในการเขียนโปรแกรมควบคุม สำหรับ Simatic S7 ได้มีการกำหนดชนิดของบล็อกไว้ 7 ชนิดคือ

1. Organization Block (OB)

จะเป็นบล็อกที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างระบบปฏิบัติการของพีแอลซีกับโปรแกรมควบคุมภายใน OB เอง และ โปรแกรมควบคุมที่อยู่ในบล็อกต่างๆสำหรับการควบคุมและการประมวลผล

2. Function Block (FB)

คือ ฟังก์ชัน หรือ ลำดับของฟังก์ชันในบล็อกปฏิบัติการที่มีหน่วยความจำส่วนหนึ่งถูกกำหนด เอาไว้สำหรับ เก็บตัวแปร FB จะต้องการหน่วยความจำเพิ่มเติมในลักษณะของ Instance Data Block ส่วนข้อมูลชั่วคราวอื่นๆจะถูกเก็บไว้ใน Local Stack (L)

3. Functions (Function Call)

มีลักษณะคล้ายๆกับ FB เพียงแต่ไม่มีหน่วยความจำกำหนดไว้ให้ใช้ FC ไม่ต้องมี Instance Data Block ตัวแปรต่างๆจะถูกเก็บไว้ใน L Stack จนกว่าฟังก์ชันจะเสร็จสิ้นลง

4. System Function Block (SFB)

คือโปรแกรมส่วนหนึ่งของ Simatic S7 มีลักษณะคล้ายๆกับ SFC เพียงแต่ SFB จะต้องกำหนด DB ให้กับ บล็อกนั้นๆ

## 5. System Function (SFC)

















คือโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาอยู่ในตัว S7 เช่น พารามิเตอร์ของโมดูล การสื่อสารข้อมูล เป็นต้น โดยที่ SFC สามารถที่จะถูกเรียกโดยโปรแกรมผู้ใช้งาน และไม่จำเป็นต้องกำหนด DB

6. Data Block (DB) จะเป็นบล็อกที่ใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ในการประมวลผลโปรแกรม









## 2.6.5 แถบเครื่องมือมาตรฐาน



ภาพที่ 2.27 แถบเครื่องมือมาตรฐาน

1.  New project สร้างโปรเจกใหม่
2.  Open project เปิดโปรเจกเก่าที่บันทึกไว้มาใช้งาน
3.  Save project บันทึกโปรเจก
4.  Print สั่งพิมพ์โปรเจกลงบนกระดาษ
5.  Cut ลบข้อมูล คำสั่ง หรือส่วนที่เลือกไว้ออกจากโปรเจก และนำข้อมูล คำสั่งหรือส่วนที่เลือกเดียวกันไปวางไว้ในคลิปบอร์ด
6.  Copy คัดลอกข้อมูล คำสั่ง หรือส่วนที่เลือกไว้ แล้วนำไปไว้ในคลิปบอร์ด
7.  Paste นำข้อมูล คำสั่ง หรือส่วนที่เลือกไว้มาวางในโปรเจกในตำแหน่งที่ต้องการ
8.  Delete ลบข้อมูล คำสั่ง ส่วนที่เลือก
9.  Undo ยกเลิกคำสั่งหรือการทำงานครั้งล่าสุด
10.  Redo ทำคำสั่งหรือการทำงานครั้งล่าสุดอีกครั้ง
11.  Find in editor ค้นหาสิ่งที่ต้องการแก้ไข
12.  Compile ตรวจสอบข้อผิดพลาด (Error) ในการเขียนโปรแกรมในโปรเจกปัจจุบัน
13.  Download to device นำโปรเจกที่เขียนบน TIA Portal ดาวนโหลดลงโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PC)
14.  Upload from device (software) นำโปรแกรมจากโปรแกรม เมเบิลคอนโทรลเลอร์ ขึ้นมาบนโปรแกรม TIA Portal บนคอมพิวเตอร์
15.  Start simulation เริ่มทดสอบโปรแกรม
16.  Start Runtime on the PC
















เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้









17.  **Go online** เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ PC แบบ online
18.  **Go offline** เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ PC แบบ offline
19.  Accessible devices ค้นหาคอนโทรลเลอร์ที่ต่อกับคอมพิวเตอร์
20.  Start CPU สั่งเริ่มการทำงานของ PC
21.  Stop CPU สั่งหยุดการทำงานของ PC
22.  Cross-references
23.  Split editor space horizontally รูปแบบพื้นที่แก้ไขโปรแกรม ในแนวนอน
24.  Split editor space vertically รูปแบบพื้นที่แก้ไขโปรแกรมใน แนวตั้ง

### 2.6.6 แถบเครื่องมือตรวจแก้



ภาพที่ 2.28 แถบเครื่องมือตรวจแก้







1.  Insert network แทรก Network ในการเขียนโปรแกรมบนโปรเจค
2.  Delete network ลบ Network ที่เลือกบนโปรเจค
3.  Insert row แทรกแถว
4.  Add row เพิ่มแถว
5.  Reset start values รีเซ็ตเป็นเริ่มต้น
6.  Expanded mode โหมดขยาย
7.  Open all networks แสดง Network ทั้งหมดบนโปรเจค
8.  Close all networks ไม่แสดง Network ทั้งหมดบนโปรเจค
9.  Free comments on/off เปิด/ปิด การแสดงข้อความ
10.  Absolute/symbolic operands เปิด/ปิด ตำแหน่ง Address
11.  Shows the tag information แสดงรายละเอียดของ Tag
12.  Network comments on/off เปิด/ปิด ข้อความที่กำหนด
13.  Display favorites in the editor
14.  Go to previous error
15.  Go to next error

16.  Go to read/write access
17.  Back to read/write access
18.  Update inconsistent block calls
19.  Comment out selection
20.  Remove comment
21.  Detailed comparison
22.  Monitoring on/off เปิด/ปิด แสดงสถานะการทำงาน
23.  Download without reinitialization

### 2.6.7 แถบเครื่องมือคำสั่ง



ภาพที่ 2.29 แถบเครื่องมือคำสั่ง

1.  Normally open contact
2.  Normally closed contact
3.  Assignment ชุดคำสั่งต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบ Coil เช่น Output, Set, Reset เป็นต้น
4.  Empty box ชุดคำสั่งต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบบล็อก เช่น Timer, Counter, Move เป็นต้น
5.  Open branch แทรกรั้ง (Rung)
6.  Close branch ปิดการแทรกั้ง (Rung)

## 2.7 IRB 910SC SCARA

หุ่นยนต์หยิบจับ รุ่น IRB 910SC – SCARA ของ ABB เหมาะสำหรับการประกอบและจัดการชิ้นส่วนขนาดเล็ก โดยหุ่นยนต์ตระกูล SCARA ของ ABB เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ผลิตที่ต้องการการผลิตที่รวดเร็ว มีความแม่นยำสูง โดย ABB มีแอปพลิเคชัน Small Parts Assembly ที่ใช้งานคู่กับหุ่นยนต์ เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น

IRB 910SC – SCARA เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็ก (Small Parts Assembly), การใช้ในห้องปฏิบัติการอัตโนมัติ

### 2.7.1 ความยาวแขนที่แตกต่าง 3 ระยะ

SCARA นั้นสามารถรองรับน้ำหนักสูงสุด 6 กิโลกรัม โดยรุ่น IRB 910SC มีให้เลือกสามรูปแบบ คือ IRB 910SC - 3 / 0.45, IRB 910SC - 3 / 0.55, และ IRB 910SC - 3 / 0.65 ซึ่งแต่ละรุ่นถูกออกแบบให้มีความยาวแขนที่แตกต่างกัน ด้วยระยะ 450 มม., 550 มม. และ 650 มม. ตามลำดับ โปรแกรมเครื่องทอร์คสกรูอัตโนมัติโดยใช้หุ่นยนต์นั้นได้เลือกใช้หุ่นยนต์รุ่น IRB 910SC - 3 / 0.65 เพราะ Working area จากมุมมอง top view เป็นระยะที่เพียงพอต่อการ torque screw เพราะถ้าเลือก robot ที่มี reach น้อยกว่านี้ จะไม่สามารถ torque screw ในพื้นที่ที่ต้องการได้



ภาพที่ 2.30 ความยาวแขนของ IRB 910SC ที่ระยะ 450 มม., 550 มม. และ 650 มม. ตามลำดับ

### 2.7.2 การประยุกต์ใช้งาน

IRB 910SC –SCARA ของ ABB ได้รับการออกแบบมาสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องมีการเคลื่อนไหวแบบจุดต่อจุด-รวดเร็ว-ซ้ำ ๆ เช่น การจัดเรียง-หยิบออก, การขนถ่ายวัสดุเข้า-ออกและการประกอบเครื่อง

ตัวอย่างแอปพลิเคชันหลัก

1. การประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็ก

2. การขันสกรู (Screw driving)
3. การสอดแทรก (Inserting)
4. การประกอบ / ถอดชิ้นส่วน (Assembly / disassembly)
5. การติด (Mounting)
6. การจัดการวัสดุ
7. การหยิบและการวาง (Picking and placing)
8. การถ่ายโอนชิ้นส่วน (Parts transfer)
9. การจัดการชิ้นส่วน (Parts handling)
10. การเรียงลำดับ (Sorting)
11. การบรรจุหีบห่อ (Packaging)
12. การตรวจสอบ
13. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (Product inspection)
14. การทดสอบ (Testing)
15. การควบคุมคุณภาพ (Quality control)

## 2.8 IRC5 Compact Controller

จากกว่าสี่ทศวรรษของประสบการณ์หุ่นยนต์นั้น IRC5 เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของเทคโนโลยีในการควบคุมหุ่นยนต์ นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวที่เป็นเอกลักษณ์ของ ABB แล้วนั้น การควบคุม IRC5 ยังนำมาซึ่งความยืดหยุ่น, ความปลอดภัย, ส่วนต่อประสานประยุกต์ (Application Interfaces), ควบคุมได้หลายหุ่นยนต์ และสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์



ภาพที่ 2.31 IRC5 Compact Controller

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.8.1 IRC5 Compact

คอนโทรลเลอร์ IRC5 อันทรพพลังในรูปแบบกระทัดรัด และยังมีข้อดีในด้านการประหยัดพื้นที่ และง่ายต่อการทำงานผ่านพาวเวอร์อินพุต 1 เฟส, ตัวเชื่อมต่อภายนอกสำหรับสัญญาณทั้งหมดและสามารถขยายระบบ I/O เพิ่มได้อีก 16 in , 16 out

### 2.8.2 ความปลอดภัย

ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นข้อดีหลักของ IRC5 Compact ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งผ่านการรับรองโดยผู้ตรวจสอบ

### 2.8.3 การควบคุมการเคลื่อนไหว

จากการสร้างแบบจำลองไดนามิกขั้นสูงนั้น IRC5 จะปรับประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติโดยลดรอบเวลาและให้ความแม่นยำอย่างเที่ยงตรง

### 2.8.4 ภาษาการเขียนโปรแกรม RAPID

ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมคือภาษา RAPID เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวของความเรียบง่าย ความยืดหยุ่น และการใช้พลังงาน RAPID ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของ Structured Design ด้วยการพัฒนาระบบให้มีขั้นตอนการทำงานที่รวบรัดมากขึ้น เพื่อช่วยให้การพัฒนาระบบนั้นดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

### 2.8.5 การสื่อสาร

IRC5 รองรับระบบ Fieldbus สำหรับ I/O และสามารถทำงานได้ดีในแต่ละจุดของระบบเครือข่าย

### 2.8.6 FlexPendant

FlexPendant มีลักษณะเด่นด้านความเรียบง่าย, หน้าจอแบบสัมผัสและคั่นโยกบังคับทิศทาง 3D เพื่อง่ายต่อการควบคุมหุ่นยนต์



ภาพที่ 2.32 FlexPendant

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


## 2.8.7 เปิดใช้งานบริการในระยะไกล

การตรวจสอบการทำงานระยะไกลหุ่นยนต์สามารถทำได้ โดยผ่านเครือข่ายการสื่อสารมาตรฐาน (GSM หรือ Ethernet) วิธีการตรวจสอบขั้นสูงช่วยให้สามารถตรวจสอบความผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับการตรวจสอบสภาพของหุ่นยนต์ตลอดการใช้งาน

## 2.8.8 RobotStudio

RobotStudio เป็นซอฟต์แวร์การจำลองของ ABB และ RobotStudio สามารถเขียนโปรแกรมแบบออฟไลน์ได้

## 2.9 RobotStudio



ภาพที่ 2.33 หน้าต่างโปรแกรม RobotStudio

RobotStudio User Interface ประกอบไปด้วย

### 2.9.1 Ribbon Area

Ribbon Area จะแสดงเมนูและแถบเครื่องมือการใช้งานหลักๆ ซึ่งประกอบด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.9.1.1 Tab

ใช้สำหรับจัดระเบียบการควบคุมภายใน Ribbon สำหรับการทำงานต่างๆที่ ผู้ใช้ทำการออกแบบ ด้วยเหตุนี้ทุกโปรแกรมจะมีชุดของ Tab เฉพาะที่สัมพันธ์กับการใช้งานของผู้ใช้



ภาพที่ 2.34 Ribbon Area แสดงแถบเครื่องมือ

1. Home tab ประกอบไปด้วยตัวควบคุมที่จำเป็นสำหรับการสร้าง Station, ระบบการเขียนโปรแกรมและการเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆ
2. Modeling Tab ประกอบไปด้วยตัวควบคุมสำหรับการสร้างและจัดองค์ประกอบต่างๆ, การสร้างรูปร่าง, การวัดและการใช้ CAD
3. Simulation tab ประกอบไปด้วยตัวควบคุมการตั้งค่า, การคอนฟิก, การควบคุม, การแสดงผลและการบันทึกผลการทำงาน
4. Offline tab ประกอบด้วยตัวควบคุมสำหรับการซิงโครไนซ์ การกำหนดค่า และการกำหนดงานให้ Virtual Controller (VC)
5. Online tab ประกอบด้วยตัวควบคุมสำหรับการจัดการตัวควบคุมจริง
6. Add-Ins tab ประกอบด้วยตัวควบคุมสำหรับ PowerPacs และ VST

### 2.9.1.2 Groups

ใช้ในการจัดระเบียบตัวควบคุมที่เกี่ยวข้องบน Tap ทำให้ง่ายในการเปิด Ribbon



ภาพที่ 2.35 Ribbon Area แสดง Groups


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.9.1.3 Control Ribbon

จะแสดงตัวควบคุมหลากหลายชนิด อาทิเช่น ปุ่ม เมนู ปุ่มแยก กล่องคำสั่งผสม และแกเลอรี นอกจากนี้ Ribbon สามารถแสดงตัวควบคุมได้หลากหลายเวอร์ชัน เมื่อใช้การจัดกลุ่มตัวควบคุมขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่สัมพันธ์กับตัวควบคุมบน Ribbon ในการสื่อสารกับผู้ใช้ การจัดเรียงตัวควบคุมนี้ทำให้ให้ผู้ใช้เรียกดู Ribbon และทำงานใหม่ได้ง่าย

### 2.9.2 Working Area

เป็นหน้าต่างที่ผู้ใช้งานใช้สำหรับทำงานหลัก นอกจากนี้ยังสามารถอธิบายเป็น UI ที่ผู้ใช้จะทำงานได้ซึ่งผู้ใช้สามารถเป็นเจ้าของพื้นที่ทำงานได้ ตัวอย่าง Working Area ใน RobotStudio ได้แก่ 3D View, Event Manager เป็นต้น



ภาพที่ 2.36 3D View

Type	Code	Title	Category	Seq. Number	Date and Time
Information	10011	Motors ON state	Operational	24	3/18/2011 4:50:53 AM
Information	10017	Automatic mode confirmed	Operational	23	3/18/2011 4:50:51 AM
Information	10016	Automatic mode requested	Operational	22	3/18/2011 4:50:51 AM
Information	10129	Program stopped	Operational	21	3/18/2011 4:50:42 AM
Information	10002	Program pointer has been reset	Operational	20	3/18/2011 4:50:42 AM
Information	10155	Program restarted	Operational	19	3/18/2011 4:50:42 AM
Information	10015	Manual mode selected	Operational	18	3/18/2011 4:50:42 AM
Information	10010	Motors OFF state	Operational	17	3/18/2011 4:50:42 AM
Information	10045	System restarted	Operational	15	3/18/2011 4:50:40 AM
Information	10011	Motors ON state	Operational	14	2/18/2011 5:53:41 AM
Information	10017	Automatic mode confirmed	Operational	13	2/18/2011 5:53:39 AM
Information	10010	Motors OFF state	Operational	12	2/18/2011 5:53:39 AM
Information	10016	Automatic mode requested	Operational	11	2/18/2011 5:53:39 AM
Information	100129	Program stopped	Operational	10	2/18/2011 5:53:35 AM
Information	10002	Program pointer has been reset	Operational	9	2/18/2011 5:53:35 AM
Information	10011	Motors ON state	Operational	8	2/18/2011 5:53:35 AM
Information	10150	Program started	Operational	7	2/18/2011 5:53:35 AM
Information	10015	Manual mode selected	Operational	6	2/18/2011 5:53:35 AM
Information	10010	Motors OFF state	Operational	5	2/18/2011 5:53:35 AM
Information	10002	Program pointer has been reset	Operational	4	2/18/2011 5:53:32 AM
Information	10045	System restarted	Operational	2	2/18/2011 5:53:31 AM
Information	10046	System restarted in cold mode	Operational	1	1/14/2011 6:40:40 AM

ภาพที่ 2.37 Event Manager

### 2.9.3 Dockable Areas

สามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนได้ดังนี้

- Property Area ใช้ในการแสดงฟังก์ชัน ตัวอย่างเช่น สร้างกล่อง, สร้าง Target เป็นต้น
- TreeView Area นำมาใช้ในการแสดงวัตถุพิเศษและสามารถมีคุณลักษณะเฉพาะใน TreeView นั้น
- Temporary Window Area สามารถนำมาใช้ทำงานสองอย่างพร้อมกันได้ ตัวอย่างเช่น Document Window เป็นต้น
- Horizontal Area สามารถแสดงหน้าต่างของ log message ได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.10 Micro Torque Screwdriver

### 2.10.1 features



ภาพที่ 2.38 Micro Torque Tightening MTF6000

- A. ดีไซน์กระทัดรัด ประหยัดพื้นที่
- B. จอแสดงผลมองเห็นได้ชัดเจนและข้อมูลสามารถกำหนดค่าได้
- C. พื้นหลังสี ง่ายต่อการมองเห็น
- D. มีการควบคุมทิศทางที่ง่ายโดยผ่านปุ่มควบคุม
- E. Vacuum adapter
- F. Bit grounding
- G. รูเกลียวเพื่อความสะดวกและติดตั้งง่าย
- H. การออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดและน้ำหนักเบา
- I. ไฟ LED แสดงสถานะการทอร์คสกรู

### 2.10.2 หลักการการทอร์กสกรู

การทอร์กสกรูมีกระบวนการทั้งหมด 3 ขั้นตอนดังนี้

#### ขั้นตอนที่ 1 : Engagement


ขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนการทอร์กสกรูให้ตรงกับหัวบิต จะหมุนไปเรื่อยๆ ถ้ามี ค่า torque แสดงว่ารูแฉกหัวบิตกับ screwdriver ตรงกันแล้ว พอได้รับสัญญาณ torque engage ถึงค่อยไป ขั้นตอนที่ 2

#### ขั้นตอนที่ 2 : Rundown

ขั้นตอนนี้จะใช้มุม (Angle) ประมาณ 60 – 80 % ของมุมทั้งหมด จะใช้ speed ที่เร็วที่สุด แต่ยังคงอยู่ในช่วง limit torque อยู่ จะมีค่า torque เฉลี่ยคงที่ จนถึงจุด Seating

#### ขั้นตอนที่ 3 : Tightening

จะเป็นช่วงที่ใช้ค่า torque มากที่สุดตามที่เราได้ตั้งค่าไว้



ภาพที่ 2.39 กระบวนการ Tightening 3 ขั้นตอน

### 2.11 Vision Sensor


Vision Sensor เป็นส่วนหนึ่งของระบบ Machine vision หรือ เครื่องจักรที่ใช้ระบบประมวลผลภาพในกระบวนการตรวจสอบชิ้นงาน ซึ่งถูกใช้สำหรับคัดกรองชิ้นงานในส่วนของกระบวนการควบคุมคุณภาพในการผลิต Vision Sensor จะใช้การถ่ายภาพชิ้นงานด้วยกล้องดิจิทัลความเร็วสูง จากนั้น จะทำการประมวลผลภาพที่ได้กับภาพมาตรฐานว่ามีข้อแตกต่างกันอย่างไร เพื่อส่งผลให้ตัวคอนโทรลเลอร์สั่งงานต่อไป Vision Sensor สามารถทำงานได้ดีในกระบวนการตรวจสอบแบบซ้ำๆ ช่วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เพิ่มความเร็วในการผลิตได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเก็บข้อมูลชิ้นงานที่ได้จากการถ่าย เพื่อเป็นหลักฐานการตรวจสอบผ่านระบบฐานข้อมูลการผลิตได้อีกด้วยทั้งหมดนี้คือโซลูชันในการตรวจจับปัญหาในกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถทำงานได้เร็วกว่าการใช้พนักงานคอยตรวจจับ

Vision Sensor ใช้รูปภาพที่ถ่ายโดยกล้องเพื่อวิเคราะห์ชิ้นงานในลักษณะต่างๆ เช่น การเอียง ความถูกต้องของชิ้นงาน ซึ่งจะแตกต่างกับระบบ Image inspection ทั่วไป เพราะ Vision sensor จะรวมเอาตัวกล้อง หน้าจอแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบแสงที่ใช้ถ่ายภาพ และส่วนของคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ในการควบคุมสั่งงานเข้าไว้ภายในตัวทำให้ง่ายต่อการใช้งานและการติดตั้งที่รวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้การตรวจจับความผิดปกติของชิ้นงานแบบหลายตำแหน่งได้อีกด้วย

### 2.11.1 Features



ภาพที่ 2.40 VISOR V10 Object sensor

- A. VISOR® Object
- B. เลเซอร์เป้าหมาย
- C. ประสิทธิภาพสูง, รวมแสง LED (สีขาว, สีแดง, อินฟราเรด), สามารถรวมกับแสงภายนอก
- D. มีเลนส์ในตัว (กว้าง, กลาง, แคบ), ปรับโฟกัสด้วยมอเตอร์
- E. ความละเอียดของภาพสูง
- F. สถานะ LED
- G. แหล่งจ่ายไฟ I/O 12 พิน

- H. สามารถการกำหนดค่าและการส่งข้อมูลผ่าน Ethernet, EtherNet/IP, PROFINET, sFTP/SMB, SensoWeb
- I. หน่วยประมวลผลประสิทธิภาพสูง

## 2.11.2 การติดตั้งโปรแกรม

### 2.11.2.1 SensoFind

แสดงรายการทั้งหมดของ VISOR® vision sensors ที่มีในเครือข่าย โหมดการกำหนดค่าหรือโหมด Viewer สามารถเข้าถึงได้โดยตรงจากที่นี้และสามารถเริ่มการจำลองแบบออฟไลน์ได้



ภาพที่ 2.41 หน้าต่าง SensoFind

### 2.11.2.2 SensoConfig

ซอฟต์แวร์กำหนดค่าของ VISOR® งานที่มีการตรวจสอบที่ซับซ้อนสามารถตั้งค่าได้อย่างง่ายดายและขั้นตอน ผลลัพธ์ของการตั้งค่าแต่ละอย่างจะปรากฏขึ้นทันทีบนจอภาพ เครื่องบันทึกภาพในตัวจะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและการจำลองง่ายขึ้น



ภาพที่ 2.42 หน้าต่าง SensoConfig

### 2.11.2.3 SensoView & SensoWeb

เมื่อการกำหนดค่าเสร็จสมบูรณ์ Vision Sensor จะทำงานอย่างอิสระโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ตลอดเวลาในขณะที่เซ็นเซอร์ทำงานอยู่



ภาพที่ 2.43 SensoView & SensoWeb


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### บทที่ 3

#### ขั้นตอนการดำเนินงาน

#### 3.1 แนวคิด

การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตแบบเดิมที่ใช้ Operator ในการทอร์กเป็นหลักนั้น ไปเป็นระบบการผลิตแบบใหม่ซึ่งเป็นระบบการผลิตแบบกึ่งอัตโนมัติที่ใช้หุ่นยนต์ในการทอร์กเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงานของ Operator อาทิเช่น ความผิดพลาดจากการทอร์ก, มาตรฐานของชิ้นงานไม่คงที่, เวลาในการทอร์กสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้และเพิ่มประสิทธิภาพในการทอร์กให้สูงขึ้น ซึ่งระบบการผลิตแบบใหม่ที่ใช้หุ่นยนต์ในการทอร์กนั้นมีหลักการทำงานดังภาพที่ 3.1




ภาพที่ 3.1 แสดง Flowchart การทำงานของระบบ

จากภาพที่ 3.1 จะแสดง Flowchart การทำงานของระบบการทอ์กรัสกรูโดยใช้หุ่นยนต์ซึ่งเมื่อ Operator ทำการกดปุ่ม Start การทำงานผ่าน HMI ระบบจะเริ่มการทำงานโดยทำการเช็คบอร์ดบน Fixture หลังจากนั้น Operator จะกด Push-Button switch เพื่อให้บอร์ดเคลื่อนที่เข้าไปยังตำแหน่งที่จะทำการทอ์กรัสกรู พอบอร์ดเข้ามาถึงบริเวณที่จะทอ์กรัสกรู Vision Sensor จะถ่ายภาพและ Compensate ค่า DeltaX และ DeltaY ออกมา เพื่อใช้สำหรับคำนวณหาค่า DeltaAngle ตามสมการ เมื่อหุ่นยนต์ Move offset ตามค่าที่ได้แล้ว หลังจากนั้นหุ่นยนต์จะทอ์กรัสกรู เมื่อทอ์กรัสกรูเสร็จหุ่นยนต์จะส่งสัญญาณไปที่แอลซีว่าทอ์กรัสกรูเสร็จเรียบร้อย หลังจากนั้นบอร์ดจะเคลื่อนที่ออกมาเมื่อบอร์ดเคลื่อนที่มายังตำแหน่งที่ไว้ใส่บอร์ด Operator จะยกบอร์ดออกเป็นการจบการทำงาน

### 3.1.1 รูปแบบการทอ์กรัสกรูของระบบการผลิตแบบเก่า

สำหรับการทอ์กรัสกรูในระบบการผลิตแบบเก่านั้นจะใช้ Operator ในการทอ์กรัสกรู ซึ่งปัญหาที่พบในการทอ์กรัสกรูแบบเก่าก็คือความผิดพลาดในการทอ์กรัสกรู การแก้ไข้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ถูกวิธี คุณภาพของชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน ค่า UPH (Unit Per Hours) ที่สูงกว่าที่ตั้งไว้ เป็นต้น โดยพื้นที่สำหรับการทอ์กรัสกรูของ Operator เป็นดังภาพที่ 3.2




ภาพที่ 3.2 แสดงพื้นที่สำหรับการทำการทอ์กรัสกรูของ Operator

### 3.1.2 รูปแบบการทอ์กรัสกรูของระบบการผลิตแบบใหม่

สำหรับการทอ์กรัสกรูในระบบการผลิตแบบใหม่นั้นได้นำหุ่นยนต์มาใช้ในการทอ์กรัสกรูซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาจากการทอ์กรัสกรูของ Operator ได้เป็นอย่างมาก กล่าวคือ เมื่อนำหุ่นยนต์มาใช้ใน

การผลิตทำให้มาตรฐานในการผลิตชิ้นงานสูงขึ้น, ช่วยลดระยะเวลาในการทำงานลง, การควบคุมสั่งงานของเครื่องทอร์กสกรูอัตโนมัติง่ายไม่ซับซ้อน อีกทั้งยังยืดหยุ่นต่อการใช้งานสามารถเพิ่ม - เปลี่ยนโมเดลในการทอร์กได้ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานคน โดยภาพที่ 3.3 แสดงพื้นที่สำหรับการทอร์กสกรูของหุ่นยนต์



ภาพที่ 3.3 แสดงพื้นที่สำหรับการทอร์กสกรูของหุ่นยนต์

### 3.2 วิธีการดำเนินงาน

#### 3.2.1 ออกแบบ Flow Chart การทำงานของระบบ


สำหรับการออกแบบ Flow Chart การทำงานของระบบนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ Flow Chart หลักและ Flow Chart ย่อย โดย Flow Chart หลักจะแสดงถึงการทำงานร่วมกันของฟังก์ชันย่อยต่างๆและ Flow Chart ย่อยจะแสดงถึงการทำงานของฟังก์ชันย่อยๆ ซึ่งเมื่อนำฟังก์ชันย่อยต่างๆมาทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบจะทำให้การทำงานเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการออกแบบ Flow Chart ได้ทำการออกแบบผ่านโปรแกรม Microsoft VISIO

#### 3.2.2 ออกแบบ I/O Wiring ของพีแอลซี

สำหรับการออกแบบ I/O Wiring ของพีแอลซีได้ทำการออกแบบผ่านโปรแกรม Microsoft VISIO โดยได้ทำการออกแบบเป็น 2 ส่วนหลักๆก็คือ ส่วนอินพุต (Input) ของพีแอลซีและส่วนเอาต์พุต


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

(Output) ของพีแอลซีเพื่อใช้สำหรับการ Wiring อุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ากับ I/O ของพีแอลซีต่อไป โดยภาพด้านล่างจะแสดงการออกแบบ I/O Wiring ของพีแอลซี



ภาพที่ 3.4 แสดงการออกแบบการ Wiring อินพุตของพีแอลซี

จากภาพจะแสดงการออกแบบอินพุตของพีแอลซีโดยเราได้ออกแบบการเชื่อมต่อภาคอินพุตให้เป็นแบบ PNP




ภาพที่ 3.5 แสดงการออกแบบการ Wiring เอาท์พุตของพีแอลซี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากภาพจะแสดงการออกแบบเอา9Nพุตของพีแอลซีโดยเราได้ออกแบบการเชื่อมต่อภาค เอา9Nพุตให้เป็นแบบ NPN

### 3.2.3 ออกแบบ I/O Wiring ของ Controller ABB Robot

สำหรับการออกแบบ I/O Wiring ของ Controller ABB Robot ได้ทำการออกแบบผ่านโปรแกรม Microsoft VISIO ซึ่งจะแสดงการ Wiring ของอุปกรณ์ต่างๆในภาคส่วนของหุ่นยนต์ซึ่งมีอุปกรณ์หลักๆที่ต้อง Wiring ดังนี้ คือ Controller Robot, Flexpendant, Camera, Ethernet HUB และ Robot



ภาพที่ 3.6 แสดงการออกแบบ I/O Wiring ของ Controller ABB Robot


### 3.2.4 การติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์

ในการติดต่อสื่อสารข้อมูลผ่านทางเครือข่ายนั้น จำเป็นต้องมีโปรโตคอลที่เป็นข้อกำหนดตกลงในการสื่อสารขึ้น เพื่อช่วยให้ระบบสองระบบที่แตกต่างกันสามารถสื่อสารกันอย่างเข้าใจได้ โปรโตคอลนี้เป็น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข้อตกลงที่กำหนดเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งวิธีการส่งและรับข้อมูล วิธีการตรวจสอบข้อผิดพลาดของการส่งและรับข้อมูลการแสดงผลข้อมูลเมื่อส่งและรับกันระหว่างเครื่องสองเครื่อง โพรโตคอลมีความสำคัญมากในการสื่อสารบนเครือข่าย หากไม่มีโปรโตคอลแล้วการสื่อสารบนเครือข่ายจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้

ดังนั้นการที่อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบอัตโนมัติขั้นสูงสามารถสื่อสารกันได้นั้นจะต้องมีโปรโตคอลสำหรับการติดต่อสื่อสาร ซึ่งโครงการ Automated Torque Screw By Robotic ได้ใช้โปรโตคอลสำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ทั้งหมด 3 โปรโตคอลคือ PROFINET, TCP/IP และ DEVICENET



ภาพที่ 3.7 แสดงการติดต่อสื่อสาร(communiction)ของอุปกรณ์ต่างๆในระบบ

### 3.2.4.1 การติดต่อสื่อสารผ่านระบบ PROFINET

ภายใต้การทำงานของ Totally Integrated Automation (TIA) ได้พัฒนา PROFINET ขึ้นมาจาก PROFIBUS DP ของระบบ Fieldbus และ Industrial Ethernet

PROFINET มีรากฐานมาจากความสำเร็จมาเป็นเวลา 15 ปีของระบบ PROFIBUS DP และการรวมกันของผู้ใช้งานกับแนวคิดนวัตกรรมใหม่ของ Ethernet ทำให้การเปลี่ยนแปลงระบบ PROFIBUS DP ไปเป็นระบบ PROFINET เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตามส่วนหนึ่งของ IEC 61158 PROFINET ถูกอ้างอิงตามอีเธอร์เน็ตมาตรฐานสากล (IEE 802.3) รู้จักกันในชื่อของอีเธอร์เน็ตความเร็วสูง (100 Mbit/s) และเทคโนโลยีสวิชชิง (Switching Technology) ซึ่งคุณสมบัติที่เด่นของ Profinet ก็คือการสื่อสารแบบเรียลไทม์และการสื่อสารแบบ TCP บนหนึ่งบรรทัด เช่นเดียวกับการสื่อสารแบบเรียลไทม์ปรับขนาดได้สำหรับตัวควบคุมการกระจาย I/O ช่วยให้สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

องค์กร PROFIBUS & PROFINET นานชาติ ได้กำหนดมาตรฐานการเชื่อมต่อ Profinet I/O โดยตรงจาก Field device ไปยัง Industrial Ethernet โดย Field device จะทำการส่งข้อมูลไปยังกระบวนการของการควบคุมผ่านมาตรฐานนี้ ระบบ Profinet สามารถส่งข้อมูลได้ถึง 1440 bytes/message frame per field device ในกระบวนการนี้ซึ่งมีค่าสูงกว่าการส่งข้อมูลในระบบ Fieldbus นอกจากนี้ Profinet ยังช่วยในด้านบริการไอทีเช่น การทำงานออนไลน์หรือการตรวจสอบเครือข่ายผ่าน Simple Network Management Protocol (SNMP) เพื่อใช้สำหรับ Field device

PROFINET คือ มาตรฐาน Ethernet ที่ได้รับการแก้ไขสำหรับใช้งานในวงการอุตสาหกรรมแต่มีลักษณะใกล้เคียงกับอีเธอร์เน็ตที่มีไว้ที่บ้านหรือในสำนักงานมากขึ้น เนื่องจากความคล้ายคลึงกันจึงสามารถตั้งค่าโดยใช้ฮับ, สวิตช์หรือข้ามผ่านไปยังเครือข่ายแบบไร้สายและอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านทาง WLAN หรือบลูทูธได้ ดังนั้น แม้ว่าจะมีข้อจำกัดมากกว่าในการที่จะต้องตั้งค่าในโพรโตคอลเครือข่ายแบบที่เก่ากว่า แต่คุณสมบัติของความยืดหยุ่นในการที่สามารถอินเทอร์เฟกกับอุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ ก็ช่วยให้ PROFINET ประสบความสำเร็จในฐานะที่เป็นเครือข่ายการสื่อสารสำหรับการใช้งานทางอุตสาหกรรม ระบบ PROFINET สนับสนุนรูปแบบการใช้งานเพื่อโต้ตอบระหว่างตัวควบคุมกับ I/O ตัวส่งสามารถส่งข้อมูลไปยังตัวรับได้เลยโดยไม่ต้องทำการขออนุญาตจากระบบสื่อสาร การกำหนดตัวรับตัวส่งจะถูกทำผ่านการ configuration นอกจากโครงสร้างแบบ Star, Tree และ Ring แล้ว Profinet ยังสนับสนุนโครงสร้างการเชื่อมต่อแบบเส้น(Line) ด้วยซึ่งเป็นลักษณะของระบบ Fieldbus ด้วยการผสมรวมฟังก์ชันการทำงานของสวิตช์เข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ใช้งานสามารถเดินสายได้โดยตรงไปหาเครื่องจักรหรือระบบได้เลย ซึ่งสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายการเดินสายไฟและอุปกรณ์ต่างๆเช่น สวิตช์ เป็นต้น ระบบ PROFINET จะมีลักษณะคล้ายกับ Profibus บน Ethernet ซึ่ง Profibus ใช้วงจรสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับตัวควบคุมที่ความเร็วสูงสุด 12Meg baud โดย Profinet ใช้วงจรการถ่ายโอนข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับโปรแกรมควบคุมบน Ethernet เช่นเดียวกับ Profibus โดย PROFINET เป็นระบบเทคโนโลยีที่ช่วยให้เข้าถึงเครือข่ายได้ตลอดเวลา ซึ่งช่วยให้เครือข่ายส่งข้อมูลได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผ่านการส่งข้อมูลพลั่มกันหลายๆโหนด โดยการรับ-ส่งข้อมูลเป็นแบบ Full-duplex มี bandwidth of 100 Mbit/s โดยจุดประสงค์หลักในการพัฒนาระบบ PROFINET คือ เปิดใช้งาน Ethernet Standard บนพื้นฐาน Industrial Ethernet ถึงแม้ว่า Industrial Ethernet และ Standard Ethernet สามารถใช้ร่วมกันได้อยู่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แล้วอุปกรณ์ Industrial Ethernet ต้องมีความทนทานและเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม (อุณหภูมิ, การรบกวนต่าง ๆ), ใช้มาตรฐาน TCP/IP และ IT, การทำงานในระบบอัตโนมัติต้องทำงานแบบเรียลไทม์ (real time), สามารถทำงานกับระบบ Field bus ได้

สำหรับการติดต่อสื่อสารผ่านโปรโตคอล PROFINET นั้น ต้องทำการ Configuration ในแต่ละอุปกรณ์ให้เปิดใช้โดยโปรโตคอลนี้ โดยอุปกรณ์ที่ต้องทำการ Configuration ในโครงการนี้คือพีแอลซีกับ ABB Robot ซึ่งเมื่อทำการ Configuration เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ทำการ Mapping เพื่อให้อุปกรณ์สามารถสื่อสารกันได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้

ตารางที่ 3.1 แสดง I/O Mapping via PROFINET ของ ABB Robot

Device Mapping	Type	Name
16	DI	FPLC_Continue_CheckScrewOnBoard
18	DI	FPLC_Continue_OutOfScrew
15	DI	FPLC_Continue_Pick_Screw
13	DI	FPLC_ContinueCamera
11	DI	FPLC_ContinueTorque
10	DI	FPLC_EMERGENCY
2	DI	FPLC_MODEL1_PLATE1_SELECTED
5	DI	FPLC_MODEL1_PLATE2_SELECTED
3	DI	FPLC_MODEL2_PLATE1_SELECTED
6	DI	FPLC_MODEL2_PLATE2_SELECTED
4	DI	FPLC_MODEL3_PLATE1_SELECTED
7	DI	FPLC_MODEL3_PLATE2_SELECTED
8	DI	FPLC_MODEL4_PLATE1_SELECTED
9	DI	FPLC_MODEL4_PLATE2_SELECTED
14	DI	FPLC_NextBoardCamera
12	DI	FPLC_NextBoardTorque
17	DI	FPLC_PickNew_CheckScrewOnBoard
19	DI	FPLC_PP_TO_MAIN
0	DI	FPLC_ReadyToTorqueP1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 3.1 แสดง I/O Mapping via PROFINET ของ ABB Robot (ต่อ)

Device Mapping	Type	Name
20	DI	FPLC_START_AT_MAIN
11	DO	INT_TORQUE_FINISH
4	DO	TPLC_CameraP1_Err
5	DO	TPLC_CameraP2_Err
10	DO	TPLC_Check_ScrewOnBoardErr
12	DO	TPLC_Out_Of_Screw1
6	DO	TPLC_Out_Of_Screw2
9	DO	TPLC_PickScrewErr
2	DO	TPLC_SAFETY_PLATE1
3	DO	TPLC_SAFETY_PLATE2
0	DO	TPLC_TorqueComplete1
1	DO	TPLC_TorqueComplete2
7	DO	TPLC_TorqueP1Err
8	DO	TPLC_TorqueP2Err
13	DO	TPLC_TorquingP1
14	DO	TPLC_TorquingP2

ตารางที่ 3.2 แสดง I/O Mapping via PROFINET ของพีแอลซี

Function	Type	I/O Mapping
wait robot finish left	DI	I100
wait robot finish right	DI	I100.1
safety robot left	DI	I100.2
safety robot right	DI	I100.3
camera error left	DI	I100.4
camera error right	DI	I100.5
feeder empty right	DI	I100.6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 3.2 แสดง I/O Mapping via PROFINET ของพีแอลซี (ต่อ)

Function	Type	I/O Mapping
torque error left	DI	I100.7
screw cannot pickup	DI	I101.1
screw is not detected	DI	I101.2
feeder empty left	DI	I101.4
signal torque left	DI	I101.5
signal torque right	DI	I101.6
ready to torque left	DO	Q100.0
ready to torque right	DO	Q100.1
model agelnib left	DO	Q100.2
model bellatrix left	DO	Q100.3
model pegatrix left	DO	Q100.4
model agelnib right	DO	Q100.5
model bellatrix right	DO	Q100.6
model pegatrix right	DO	Q100.7
model aMAKAB left	DO	Q101.0
model aMAKAB right	DO	Q101.1
interrup(EMG)	DO	Q101.2
button OK torque error	DO	Q101.3
button RESTART torque error	DO	Q101.4
button OK camera error	DO	Q101.5
button RESTART camera error	DO	Q101.6
button VACUUM CAN'T PICKUP SCREW	DO	Q101.7
button Screw Is Not DETECTED ON Board	DO	Q102.1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 3.2 แสดง I/O Mapping via PROFINET ของพีแอลซี (ต่อ)

Function	Type	I/O Mapping
button FEEDER EMPTY	DO	Q102.2
PP to main	DO	Q102.3
Start at main	DO	Q102.4

### 3.2.4.2 การติดต่อสื่อสารผ่านระบบ TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

TCP/IP คือชุดของโปรโตคอลที่ถูกใช้ในการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถใช้สื่อสารจากต้นทางข้ามเครือข่ายไปยังปลายทางได้และสามารถหาเส้นทางที่จะส่งข้อมูลไปได้เองโดยอัตโนมัติ TCP/IP มีจุดประสงค์ของการสื่อสารตามมาตรฐานสามประการคือ

1. เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างระบบที่มีความแตกต่างกัน
2. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่าย เช่นในกรณีที่ผู้ส่งและผู้รับยังคงมีการติดต่อกันอยู่ แต่ไหนดกลางที่ใช้เป็นผู้ช่วยรับ-ส่งเกิดเสียหายใช้การไม่ได้ หรือสายสื่อสารบางช่วงถูกตัดขาด กฎการสื่อสารนี้จะสามารถจัดหาทางเลือกอื่นเพื่อให้การสื่อสารดำเนินต่อไปได้โดยอัตโนมัติ
3. มีความคล่องตัวต่อการสื่อสารข้อมูลได้หลายชนิดทั้งแบบที่ไม่มีความเร่งด่วน เช่น การจัดส่งแฟ้มข้อมูล และแบบที่ต้องการรับประกันความเร่งด่วนของข้อมูล เช่น การสื่อสารแบบ real-time และทั้งการสื่อสารแบบเสียง (Voice) และข้อมูล (data)

สำหรับการสื่อสารผ่านโปรโตคอล TCP/IP จะใช้สำหรับการสื่อสารระหว่าง Atlas Driver Torque Screw และ ABB Robot โดยจะทำการรับ-ส่งข้อมูลโดยใช้ Command ดังตารางข้างล่างนี้

ตารางที่ 3.3 แสดง Command การสื่อสารผ่านโปรโตคอล TCP/IP

Command	Description
00200001006000000000	Connect
00200003001000000000	Disconnect
0023022400100000000001	Set Tightening
0023022500100000000001	Reset Tightening
0023022400100000000003	Set Loosening
0023022400100000000003	Reset Loosening

ตารางที่ 3.3 แสดง Command การสื่อสารผ่านโปรโตคอล TCP/IP (ต่อ)

Command	Description
002300180010 001	Select Pset1
002300180010 002	Select Pset2
002300180010 003	Select Pset3
00230224001000000000006	Reset Atlas
006000080010000000001201001311000 000000000000000000000000000000	Tightening Result Subscribe
00230224001000000000005	Set StopOperation
00230225001000000000005	Reset StopOperation
00230224001000000000007	Set DisableCommunication
00230225001000000000007	Reset DisableCommunication
00230224001000000000008	Set DisableTool
00230225001000000000008	Reset DisableTool
00230224001000000000009	Set Initialize Tool
00230225001000000000009	Reset Initialize Tool
00230225001000000000010	Set ClearEvent
00230225001000000000010	Reset ClearEvent
00230224001000000000012	Set ClearAllEvents
00230225001000000000012	Reset ClearAllEvents

### 3.2.4.3 การติดต่อสื่อสารผ่านระบบ DeviceNet

DeviceNet ถูกพัฒนาขึ้นมาจาก CAN bus (Controller Area Network) ที่ใช้กันอยู่ในระบบอัตโนมัติ สำหรับใช้ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆผ่าน Network แทนการ wiring สายเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แบบเดิม ข้อดีคือช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายของการเดินสาย

สำหรับการใช้งาน DeviceNet ในโครงการนี้นั้นสามารถใช้งานได้ผ่านพอร์ต I/O ของ ABB Robot ซึ่งเป็นการสื่อสารผ่าน controller ABB Robot โดยตรง สำหรับการสื่อสารผ่าน I/O นั้นอินพุตจะมีลอจิกเป็น 1 เมื่อรับแรงดันไฟ 24 Vdc และเมื่อเอาต์พุตมีลอจิกเป็น 1 จะจ่ายแรงดันไฟ 24 Vdc โดยตารางด้านล่างแสดงการ Mapping I/O โดยใช้โปรโตคอล DeviceNet

ตารางที่ 3.4 แสดง I/O Mapping via DeviceNet ของ ABB Robot

Device Mapping	Type	Name
0	DI	SIGNAL_FROMPRESSURE
2	DI	SIGNAL_SCREWFEEDER1
1	DI	SIGNAL_SCREWFEEDER2
0	DO	SIGNAL_VACUUMOFF
1	DO	SIGNAL_VACUUMON

### 3.2.5 การ Configuration โปรแกรมของ Atlas Auto Torque Driver


สำหรับการ Configuration เพื่อควบคุมการทำงานของ Atlas Auto Torque Screw Driver จะทำการ Configuration ผ่านโปรแกรม ToolsTalk MT ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทาง Atlas ได้เปิดดาวน์โหลดให้ใช้งานได้ฟรี



ภาพที่ 3.8 แสดงหน้าต่างโปรแกรม ToolsTalk MT

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในการ Configuration โปรแกรมนี้ ต้องทำการสร้าง Pset สำหรับการทอร์กก่อนเสมอ โดย Pset แต่ละ Pset จะมี Step การทอร์กที่แตกต่างกันไปขึ้นกับจุดประสงค์การใช้งานในแต่ละ Pset นั้น



ภาพที่ 3.9 แสดง Pset ในโปรแกรม ToolsTalk MT

โดยในแต่ละ Pset นั้น จะมีการสร้าง Step การทอร์กให้เหมาะสมกับงานที่นำไปใช้ โดยในแต่ละ Step จะต้อง Configuration การ Tightening และการ Loosing เสมอ ซึ่งการ Configuration การ Tightening นั้นต้องทำการเซต Step Style ว่าเป็นแบบใด โดย Step Style ที่ใช้ในโครงการนี้มี 3 แบบ คือ Thread Engagement Step, Torque Step และ Angle Step โดยใน Thread Engagement Step ต้องทำการเซตค่า Speed, Transition Torque, Transition Angle, Direction, Vacuum Pump และ Max. Step Time เป็นหลัก



ภาพที่ 3.10 การเซตค่าสำหรับการ Tightening ที่มี Step Style แบบ Thread Engagement Step

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ใน Angle Step ต้องทำการเซตค่า Speed, Target Angle, Direction, Max. Torque และ Max. Step Time เป็นหลัก

2. Step 2: Angle step

Step type: Angle step

Vacuum pump:  Disabled  Enabled

Fast speed change:  Disabled  Enabled

Step start delay: 0.00 s (0.00 - 5.00 s)

Min. step time: 0.00 s (0.00 - 5.00 s)

Max. step time: 5.00 s (0.00 - 25.00 s (0=>∞))

Step config:

Speed: 700 rpm (20 - 1000 rpm)

Target angle: 1000 degrees (0 - 10800 degrees)

Direction:  CW  CCW

Limits:

Min. torque: 0.000 in.lbf (0.000 - 6.000 in.lbf)

Max. torque: 6.000 in.lbf (0.000 - 14.60 in.lbf)

ภาพที่ 3.11 แสดงการเซตค่าสำหรับการ Tightening ที่มี Step Style แบบ Angle Step และสำหรับ Torque Step ต้องทำการเซตค่า Speed, Target Torque, Direction, Max. Angle และ Max. Step Time เป็นหลัก

3. Step 3: Torque step

Step type: Torque step

Vacuum pump:  Disabled  Enabled

Step start delay: 0.00 s (0.00 - 5.00 s)

Min. step time: 0.00 s (0.00 - 5.00 s)

Max. step time: 5.00 s (0.00 - 25.00 s (0=>∞))

Step config:

Speed: 350 rpm (113 - 371 rpm)

Target torque: 6000 in.lbf (3.319 - 13.28 in.lbf)

Direction:  CW  CCW

Limits:

Min. torque: 0.000 in.lbf (0.000 - 6.000 in.lbf)

Max. torque: 6.000 in.lbf (0.000 - 14.60 in.lbf)

Rescinding torque limit: 0.000 in.lbf (0.000 - 13.28 in.lbf)

Min. angle: 0 degrees (0 - 1640 degrees)

Max. angle: 1440 degrees (0 - 10800 degrees (0=>∞))

Triggers:

Tightening angle trigger: 0.000 in.lbf (0.000 - 13.28 in.lbf)

Min. tightening angle: 0 degrees (0 - 10800 degrees)

Max. tightening angle: 10800 degrees (0 - 10800 degrees (0=>∞))

ภาพที่ 3.12 แสดงการเซตค่าสำหรับการ Tightening ที่มี Step Style แบบ Angle Step ส่วนการ Configuration ค่าการ Loosing นั้นต้องทำการเซต Loosing Torque, Loosing Angle, Loosing Speed และ Loosing Max. Time เป็นหลัก

CONFIGURATION

Tightening **Loosing** Custom view Screw pickup

Loosing speed: 900 rpm (50 - 1000 rpm)

Loosing vacuum pump:  Disabled  Enabled

Loosing torque: 6000 in.lbf (0.000 - 15.93 in.lbf)

Loosing angle: ∞ degrees (0 - 10800 degrees (0=>∞))


Loosing max time: 2.50 s (0.00 - 25.00 s (0=>∞))

Loosing start delay: 0.00 s (0.00 - 5.00 s)

ภาพที่ 3.13 แสดงการเซตค่าสำหรับการ Loosing

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.2.6 แกน WorkObject ของ Fixture ที่ใช้สำหรับการทอริกสกรูทั้ง 2 ข้าง



ภาพที่ 3.14 แสดง WorkObject ของแผ่นเพลตทั้ง 2 ด้านที่ใช้สำหรับการทอริกสกรู


### 3.2.7 วิธีการคำนวณหา DeltaX, DeltaY

เพื่อใช้สำหรับการเลื่อน offset จากตำแหน่งเดิมและคำนวณหามุม (Angle) สำหรับใช้ในการหมุน WorkObject

#### 3.2.7.1 การคำนวณหา DeltaX,DeltaY และ Angle สำหรับ Wobj1

เราจะใช้การถ่ายภาพ 2 ครั้ง ที่ตำแหน่ง Frequential Mark ที่เรากำหนดไว้จากนั้นให้กล้อง return ค่า DeltaX,DeltaY เพื่อใช้ในการ offset และใช้สำหรับการหมุน WorkObject

1.สร้างตำแหน่งมาร์คอ้างอิง (Frequential Mark) เริ่มต้นไว้ 2 ตำแหน่ง เป็น point 1 และ point 2 ซึ่งอยู่ที่ตำแหน่ง  $(x_1,y_1)$  และ  $(x_2,y_2)$  ตามลำดับ (point 1 ต้องอยู่ฝั่งขวา point 2 เสมอ)




ภาพที่ 3.15 แสดงการคำนวณหามุม  $\theta$

จากภาพที่ 3.15 จะได้ว่า

$$\theta = \arctan\left(\frac{\Delta x}{\Delta y}\right) = \arctan\left(\frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1}\right) \quad (3.1)$$

2. ถ่ายภาพตำแหน่ง point 1 ซึ่งกล้องจะ return ค่า DeltaX1 และ DeltaY1 และหลังจากนั้นไปถ่ายภาพ point 2 ด้วยค่า offset จากตำแหน่งเริ่มต้นเป็นระยะ DeltaX1 และ DeltaY1 ซึ่งถ้าหากบอร์ดไม่มีการหมุนกล้องจะ return ค่า DeltaX2 และ DeltaY2 เท่ากับ 0 แต่บอร์ดอาจมีการหมุนจึง return ค่า DeltaX2 และ DeltaY2 เราสามารถคำนวณหามุมที่หมุนได้ดังต่อไปนี้



ภาพที่ 3.16 แสดงตำแหน่ง Frequential Mark เพื่อใช้คำนวณหามุม  
จากภาพเราสามารถคำนวณหามุมที่หมุน ( $\alpha$ ) ได้จาก

$$\alpha = \theta_2 - \theta_1$$


$$\alpha = \arctan\left(\frac{x_2 - x_1 + \Delta X_2}{y_2 - y_1 + \Delta Y_2}\right) - \arctan\left(\frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1}\right) \quad (3.2)$$

ดังนั้น ต้องหมุน WorkObject กลับมาเป็นมุม  $\alpha$  องศา

### 3.2.7.2 การคำนวณหา DeltaX, DeltaY และ Angle สำหรับ Wobj2

เราจะใช้การถ่ายภาพ 2 ครั้ง ที่ตำแหน่ง Frequential Mark ที่เรากำหนดไว้จากนั้นให้กล้อง return ค่า DeltaX, DeltaY เพื่อใช้ในการ offset และใช้สำหรับการหมุน WorkObject

1. สร้างตำแหน่งมาร์คอ้างอิง (Frequential Mark) เริ่มต้นไว้ 2 ตำแหน่ง เป็น point 1 และ point 2 ซึ่งอยู่ที่ตำแหน่ง (x1, y1) และ (x2, y2) ตามลำดับ (point 1 ต้องอยู่ฝั่งซ้าย point 2 เสมอ)




ภาพที่ 3.17 แสดงการคำนวณหามุม  $\theta$

จากภาพที่ 3.17 จะได้ว่า

$$\theta = \arctan\left(\frac{\Delta x}{\Delta y}\right) = \arctan\left(\frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1}\right) \quad (3.3)$$

2.ถ่ายภาพตำแหน่ง point 1 ซึ่งกล้องจะ return ค่า DeltaX1 และ DeltaY1 และหลังจากนั้นไปถ่ายภาพ point 2 ด้วยค่า offset จากตำแหน่งเริ่มต้นเป็นระยะ DeltaX1 และ DeltaY1 ซึ่งถ้าหากบอร์ดไม่มีการหมุนกล้องจะ return ค่า DeltaX2 และ DeltaY2 เท่ากับ 0 แต่บอร์ดอาจมีการหมุนจึง return ค่า DeltaX2 และ DeltaY2 เราสามารถคำนวณหามุมที่หมุนได้ดังต่อไปนี้



ภาพที่ 3.18 แสดงตำแหน่ง Frequential Mark เพื่อใช้คำนวณหามุม  
จากภาพเราสามารถคำนวณหามุมที่หมุน( $\alpha$ )ได้จาก

$$\alpha = \theta_2 - \theta_1$$

$$\alpha = \arctan\left(\frac{x_2 - x_1 + \Delta x_2}{y_2 - y_1 + \Delta y_2}\right) - \arctan\left(\frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1}\right) \quad (3.4)$$


ดังนั้น ต้องหมุน WorkObject กลับมาเป็นมุม  $-\alpha$  องศา

3.2.8 การสร้าง Detector ในโปรแกรม VISOR Vision sensor เพื่อใช้สำหรับตรวจจับ Frequential Mark

สำหรับการสร้าง Detector เพื่อตรวจจับ Frequential Mark และทำการ Compensate ค่า DeltaX, DeltaY ออกมาสามารถทำผ่านโปรแกรม VISOR Vision sensor ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทาง SENSOPART เปิดให้ดาวน์โหลดได้ฟรี โดยการสร้าง Detector สามารถทำได้โดย


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 1. เปิดโปรแกรม VISOR Vision sensor



ภาพที่ 3.19 แสดงหน้าต่างโปรแกรม VISOR Vision sensor


2. คลิกเข้าไปในกล่อง Sensopart เพื่อทำการแก้ไขโปรแกรม(IP Address 192.168.125.100)
3. สร้าง Job ขึ้นมาใหม่ โดย Job 1 Job ต่อ Detector 1 Detector



ภาพที่ 3.20 แสดงการสร้าง Job ขึ้นมาใหม่ โดยการคลิกที่ New


4. ทำการ Calibrate กล้อง โดยระดับความสูงที่ทำการ Calibrate ต้องอยู่ระดับเดียวกับระดับที่จะถ่ายภาพ

4.1 วิธีการ Calibrate ที่ใช้จะใช้วิธีแบบ Scaling (Measurement) เมื่อลากเส้นตรงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งตามความยาวบนภาพที่ได้ถ่าย (Distance Image) แล้วจากนั้นจึงแก้ไขความยาวของเส้นตรงนั้นตามความยาวจริงที่วัดได้ (Distance World)



ภาพที่ 3.21 แสดงการ Calibration ของกล้องโดยใช้วิธี Scaling(Measurement)


5.สร้าง Detector ขึ้นมาใหม่โดยเลือก Detector เป็นแบบ Contour จากนั้นพยายามปรับหน้ากล้องให้ขนานกับแผ่นบอร์ด(ดูได้จากเส้นขอบของRegionที่จะ Detect ขนานกับขอบของบอร์ด)



ภาพที่ 3.22 แสดงการสร้าง Detector ขึ้นมาใหม่ โดยใช้ Detector แบบ Contour Detection

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


5.1 ทำการครอบ Detector รอบ Frequential Mark (พยายามให้ Frequential Mark อยู่ตรงกลางกล้องให้มากที่สุดและ Delta Angle, Delta X และ Delta Y ที่ return จากกล้องควรใกล้เคียง 0 )



ภาพที่ 3.23 แสดงการครอบ Detector รอบ Frequential Mark


## 6. ทำการแก้ไขที่ Output

6.1 แก้ไขที่ Interfaces คลิกเลือก Enable Ethernet ที่มี IN(2005) และ OUT(2006)



ภาพที่ 3.24 แสดงการแก้ไข Interfaces ของ Output


6.2 ทำการแก้ไข Telegram โดยเลือก ASCII ในช่อง Trailer และ Separator ให้ใส่ X และในช่อง Payload ที่จะส่งออกให้เลือก Detector1 และ Value เป็น DeltaX, DeltaY และ Score ตามลำดับ



ภาพที่ 3.25 แสดงการแก้ไข Telegram ของ Output

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 7. คลิก Start Sensor



ภาพที่ 3.26 แสดงการ Start Sensor

### 3.2.9 การเขียนโปรแกรมควบคุมการทอร์กสกรูของ ABB Robot

การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของโรบอทสามารถเขียนผ่านโปรแกรม RobotStudio โดยโปรแกรมที่เราได้เขียนขึ้นมายืดหยุ่นต่อการใช้งานสามารถ Add Model ได้เรื่อย ๆ, สามารถหยิบสกรูได้หลาย Type และปรับเปลี่ยน Target Torque ได้ โดยขั้นตอนการ Add Model ใหม่สามารถทำได้ดังนี้


#### 1. เปิดโปรแกรม RobotStudio



ภาพที่ 3.27 แสดงหน้าต่างโปรแกรม RobotStudio


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. คลิก Controller จากนั้นจึงทำการ Add Controller โดยเลือก One Click Connect (ต้องทำการเสียบสาย LAN เรียบร้อยแล้ว)




ภาพที่ 3.28 แสดงการ Add Controller ของ ABB Robot

3. สร้างสัญญาณที่ใช้สำหรับเลือก Model จากพีแอลซี โดยสร้าง New Signal จาก I/O system แล้วจึงทำการ Mapping ให้ตรงกับสัญญาณจากพีแอลซีและตั้งชื่อให้สัมพันธ์กับสัญญาณที่รับเช่น FPLC\_MODEL1\_P1\_SELECTED คือ เป็นสัญญาณที่แทน Model 1 Plate 1 เป็นต้น



4. ทำการแก้ไขชื่อของ Model ที่จะ Add ใน Main Module ซึ่งอยู่ในฟังก์ชัน Read\_Name\_Model อาทิเช่น Model ที่ 1 มีชื่อว่า AGELNIB ก็ทำการแก้ไขในโปรแกรมทั้ง selected\_plate = 1 และ selected\_plate = 2



```

439 FUNC string Read_Name_Model()
440
441 IF selected_plate = 1 THEN
442
443 IF FPLC_MODEL1_P1_SELECTED = 1 THEN
444 RETURN "AGELNIB";
445 ELSEIF FPLC_MODEL2_P1_SELECTED = 1 THEN
446 RETURN "BELLATRIX";
447 ELSEIF FPLC_MODEL3_P1_SELECTED = 1 THEN
448 RETURN "PEGATRIX SLIM";
449 ENDIF
450
451 ELSEIF selected_plate = 2 THEN
452 IF FPLC_MODEL1_P2_SELECTED = 1 THEN
453 RETURN "AGELNIB";
454 ELSEIF FPLC_MODEL2_P2_SELECTED = 1 THEN
455 RETURN "BELLATRIX";
456 ELSEIF FPLC_MODEL3_P2_SELECTED = 1 THEN
457 RETURN "PEGATRIX SLIM";
458 ENDIF
459 ENDIF
460 ENDFUNC

```

ภาพที่ 3.30 แสดงฟังก์ชัน Read\_Name\_Model

5. ใส่จำนวนจุดที่จะทอร์ก (Hole) ในฟังก์ชัน ReadNumber\_Model\_P1 และ ReadNumber\_Model\_P2 ซึ่งอยู่ใน Main\_Module จากนั้นจึงเปลี่ยนเลขที่ของ Pset ให้ตรงกับ Pset ต้องการ (ในการทอร์กนี้ใช้ Pset = 1 เพราะได้ทำการเปลี่ยน Target Torque ให้ตรงกับตามที่ต้องการแล้ว) และทำการ RETURN ค่าตามลำดับของ Model (AGELNIB ลำดับ 1, BELLATRIX ลำดับ 2 และ PEGATRIX SLIM ลำดับ 3 เป็นต้น)

```

FUNC num ReadNumber_Model_P1()
    IF FPLC_MODEL1_P1_SELECTED = 1 THEN
        Pset_Atlas:=1;
        Hole:=2;
        RETURN 1;
    ELSEIF FPLC_MODEL2_P1_SELECTED = 1 THEN
        Pset_Atlas:=1;
        Hole:=10;
        RETURN 2;
    ELSEIF FPLC_MODEL3_P1_SELECTED = 1 THEN
        Pset_Atlas:=1;
        Hole:=11;
        RETURN 3;
    ENDIF
ENDFUNC

FUNC num ReadNumber_Model_P2()
    IF FPLC_MODEL1_P2_SELECTED = 1 THEN
        Pset_Atlas:=1;
        Hole:=2;
        RETURN 1;
    ELSEIF FPLC_MODEL2_P2_SELECTED = 1 THEN
        Pset_Atlas:=1;
        Hole:=10;
        RETURN 2;
    ELSEIF FPLC_MODEL3_P2_SELECTED = 1 THEN
        Pset_Atlas:=1;
        Hole:=11;
        RETURN 3;
    ENDIF
ENDFUNC

```

ภาพที่ 3.31 แสดงฟังก์ชัน ReadNumber\_Model\_P1 และ ReadNumber\_Model\_P2

6. ทำการกำหนด Frequencial Mark บนบอร์ด 2 ตำแหน่ง (อ้างอิงตามวิธีการคำนวณ) เปลี่ยน Mode การทำงานของโรบอทมาเป็น Manual Mode หากทำการ Mark บนบอร์ด Plate1 ให้ทำการ Jogging โรบอทโดยใช้ Wobj1 และ Tool\_Camera มายังตำแหน่งที่มาร์คไว้ตำแหน่งแรก (พยายามปรับตำแหน่งที่ถ่ายจาก Sensopart ให้ชัดเจนและอยู่ตำแหน่งกลางกล้องและขอบ Detector ขนานกับบอร์ด) ทำการสร้าง Detector ในโปรแกรม SENSOR Vision Sensor ตามวิธีการสร้าง Detector ที่กล่าวมาแล้ว จากนั้นจึงทำการสร้าง robtarger ใน Main\_Module ณ ตำแหน่งที่จะถ่ายโดยกำหนดชื่อ robtarger ให้สัมพันธ์กับตำแหน่งนั้น ดังตัวอย่าง Position\_Mo1\_P1\_Mark1 คือ Mark ที่ 1 ของ Model 1 Plate 1 เป็นต้น จากนั้นจึงทำการตั้งที่กล่าวมาข้างต้นกับ Mark ที่ 2 เช่นเดียวกัน หากทำการกำหนดตำแหน่ง Mark บน Plate2 ให้ใช้ Wobj2 แทน

```

CONST robtarger Position_Mo1_P1_Mark1:=[[97.09,237.79,-69.31],[0.748954,-7.00898E-06,-2.48792E-06,-0.662623],[0,0,0,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarger Position_Mo1_P1_Mark2:=[[88.29,95.74,-69.31],[0.748954,-7.00899E-06,-2.48792E-06,-0.662622],[0,0,0,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];

```

ภาพที่ 3.32 แสดงตัวอย่าง robtarger ที่สร้างจากตำแหน่ง Frequencial Mark

7. ทำการกำหนดตำแหน่งที่จะทอร์กโดยหากเป็น Plate1 ใช้ Wobj1 และ Tool\_Atlas จากนั้นจึง jogging jogging โรบอทไปยังตำแหน่งที่จะทอร์กและทำการกำหนด robtarger ใน Main\_Module

โดยตั้งชื่อให้สัมพันธ์กับตำแหน่งนั้นตัวอย่างเช่น Position\_Mo1\_P1\_Ho1 แสดงตำแหน่ง Hole ที่ 1 Plate ที่ 1 Model 1 เป็นต้น และทำการสร้าง robtarger ให้ครบทุกตำแหน่งที่จะทอร์ก(หากเป็น Plate2 ให้ใช้ Wobj2 และ Tool\_Atlas)

```
CONST robtarger Position_Mo1_P1_Ho1:=[[219.65,88.38,-68.1],[0.748953,-7.00898E-06,-2.48793E-06,-0.662623],[0,-1,0,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarger Position_Mo1_P1_Ho2:=[[219.05,245.43,-68.1],[0.74895,-7.00897E-06,-2.48796E-06,-0.662627],[0,-1,0,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
```

ภาพที่ 3.33 แสดงตัวอย่าง robtarger ที่สร้างจากตำแหน่งทอร์ก

8. ทำการสร้างสมการเพื่อคำนวณหา DeltaAngle จากสูตร  $\Delta\text{Angle} = \arctan\left(\frac{x_2-x_1+\Delta\text{DeltaX2}}{y_2-y_1+\Delta\text{DeltaY2}}\right) - \arctan\left(\frac{x_2-x_1}{y_2-y_1}\right)$  จากนั้นจึงนำไปแทนใน Calculate\_DeltaAngle ใน Special\_Module ตัวอย่างเช่น หากทำการ Mark ตำแหน่ง Frequencial Mark ของ Model 1 Plate 1 ไว้ 2 ตำแหน่งและทำการสร้าง robtarger เสร็จเรียบร้อยแล้วดังภาพที่ 3.33 จะได้สมการ

$$\begin{aligned} \Delta\text{Angle} &= \arctan\left(\frac{88.29-97.09+\Delta\text{DeltaX2}}{95.74-237.79+\Delta\text{DeltaY2}}\right) - \arctan\left(\frac{88.29-97.09}{95.74-237.79}\right) \\ &= \arctan\left(\frac{-8.8+\Delta\text{DeltaX2}}{-142.05+\Delta\text{DeltaY2}}\right) - \arctan\left(\frac{-8.8}{-142.05}\right) \\ &= \arctan\left(\frac{8.8-\Delta\text{DeltaX2}}{142.05-\Delta\text{DeltaY2}}\right) - \arctan\left(\frac{8.8}{142.05}\right) \end{aligned}$$

```
PROC Calculate_DeltaAngle()
  IF Read_Number_Model = 1 THEN
    IF selected_plate = 1 THEN
      DeltaAngle:= ATan((8.8-rXoffset)/(142.05-rYoffset))-ATan(8.8/142.05);
    ELSEIF selected_plate = 2 THEN
      DeltaAngle:= ATan((7.56-rXoffset)/(142.79-rYoffset))-ATan(7.56/142.79);
    ENDIF
  ELSEIF Read_Number_Model = 2 THEN
    IF selected_plate = 1 THEN
      DeltaAngle:= ATan((0.51-rXoffset)/(149.45-rYoffset))-ATan(0.51/149.45);
    ELSEIF selected_plate = 2 THEN
      DeltaAngle:= ATan((2.85-rXoffset)/(149.49-rYoffset))-ATan(2.85/149.49);
    ENDIF
  ELSEIF Read_Number_Model = 3 THEN
    IF selected_plate = 1 THEN
      DeltaAngle:= ATan((41.63-rXoffset)/(123.25-rYoffset))-ATan(41.63/123.25);
    ELSEIF selected_plate = 2 THEN
      DeltaAngle:= ATan((0.95-rXoffset)/(162.76-rYoffset))-ATan(0.95/162.76);
    ENDIF
  ENDIF
ENDPROC
```

ภาพที่ 3.34 แสดงสมการการคำนวณหา DeltaAngle

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

9. ทำการเปลี่ยน Job การถ่ายรูปของกล้อง Sensopart ให้สอดคล้องกับ Model และ Plate ที่ จะทำการทอกร์ก โดยทำการเพิ่มที่ Change\_Job ใน Special\_Module โดยหากเป็น model1 และ Plate 1 แล้ว Job\_Camera = 1, model1 และ Plate 2 แล้ว Job\_Camera = 3, model2 และ Plate 1 แล้ว Job\_Camera = 5 เป็นลำดับต่อไปเรื่อยๆ

```
PROC Change_Job()
```

```

IF Read_Number_Model = 1 THEN
  IF selected_plate=1 THEN
    Job_Camera:=1;
  ELSEIF selected_plate = 2 THEN
    Job_Camera:=3;
  ENDIF
ELSEIF Read_Number_Model = 2 THEN
  IF selected_plate=1 THEN
    Job_Camera:=5;
  ELSEIF selected_plate = 2 THEN
    Job_Camera:=7;
  ENDIF
ELSEIF Read_Number_Model = 3 THEN
  IF selected_plate=1 THEN
    Job_Camera:=9;
  ELSEIF selected_plate = 2 THEN
    Job_Camera:=11;
  ENDIF
ENDIF
ENDPROC


```

ภาพที่ 3.35 แสดงฟังก์ชัน Change\_job ใน Special\_module

### 3.2.10 การใช้โปรแกรม TIA Portal

#### 3.2.10.1 Create New Project


1. กดสร้างโปรเจกต์ใหม่ที่ Create New Project
2. ตั้งชื่อโปรเจกต์ที่ช่อง Project Name, ที่เก็บบันทึก และชื่อผู้สร้าง แล้วกด Create



ภาพที่ 3.36 แสดงการ Create New Project ในโปรแกรม TIA Portal

#### 3.2.10.2 Configure Device


1. กด Configure a device และเลือก Add new device



ภาพที่ 3.37 แสดงการ Configure Device

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. เลือกรุ่นที่แอลซีที่ใช้
3. set up พีแอลซี โดยการกดไปที่ device ที่ได้ทำการ add เข้า
4. set IP address ของ device แต่ละตัวที่เรานำมาต่อ



ภาพที่ 3.38 หน้าต่าง Device View


### 3.2.10.3 Program blocks

1. สร้างโปรแกรมที่ Main[OB1] เป็นโปรแกรมหลักในทุกๆครั้งที่ซีพียูรันจะรันที่ Main[OB1] เป็นอันดับแรก
2. กดลากหน้า contact จากแถบเครื่องมือ ตั้งชื่อและ Address ให้แต่ละ contact
3. ถ้าต้องการสร้าง block อื่นๆเพิ่ม เพื่อเอาไว้ สร้างตัวแปรที่จะ Modifyค่า สามารถสร้างได้ที กด Add new blocks
4. เลือกชนิดของ block ในการเขียนโปรแกรมควบคุม สำหรับ Simatic S7 ตั้งชื่อ block แล้วกด OK

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.2.10.4 Create parameter

สร้างตัวแปรสำหรับสั่ง Start, Reset ต่างๆ แยกหัวข้อให้ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการนำมาใช้งาน และกำหนด Data type ให้เหมาะสมกับตัวแปร




ภาพที่ 3.39 การ Create parameter ใน Data Block

### 3.2.10.5 Download Program to PLC

1. คลิกขวาที่ PLC
  2. กด Download to Device
  3. เลือก Hardware and Software กด Load
  4. ทำการ Online อุปกรณ์เพื่อสั่งการ โดยการกดที่อุปกรณ์ที่ต้องการสั่งการแล้วกดที่ Go Online
- จะเห็นว่าไฟสีเขียวขึ้นที่อุปกรณ์ ซึ่งไฟสีเขียวแทน สถานะ Online


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 3.40 Download Program to PLC

### 3.2.10.6 Create Screen

1. เลือกวัตถุที่ต้องการ จากแถบเครื่องมือ Toolbox ขวามือ
2. เลือก Properties สามารถปรับแต่งพื้นหลัง วัตถุ แทรกสัญลักษณ์ต่างๆ ได้จากฟังก์ชันนี้
3. เลือก Animations จะสามารถเชื่อมกับ HMI Tag ได้ แต่จะต้องสร้าง Tag ไว้ใน HMI Tag ก่อน



ภาพที่ 3.41 การออกแบบหน้าจอ HMI

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 4

### ผลการดำเนินงาน

#### 4.1 กล่าวนำ


จากบทที่ 3 ได้มีการกล่าวถึงการทำงานของระบบเดิม, การทำงานของระบบการผลิตแบบใหม่, หลักการคำนวณเพื่อใช้สำหรับ offset ตำแหน่งสกรูที่เปลี่ยนแปลงไป, การแก้ไขโปรแกรมเพื่อเพิ่มโมเดลที่จะทำการทอร์กสกรูใหม่ สำหรับเนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนการทดสอบและติดตามผลการทำงาน

#### 4.2 ขั้นตอนการทดสอบ

1. ทดสอบโปรแกรมแยกเป็นส่วนๆ เพื่อทดสอบหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
2. ทดสอบการรันโปรแกรมนำส่วนย่อยๆ มารวมกันและหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
3. รันการทอร์กสกรูของโมเดล Agelnib และบันทึกผลการทอร์กสกรู
4. รันการทอร์กสกรูของโมเดล Bellatrix และบันทึกผลการทอร์กสกรู
5. รันการทอร์กสกรูของโมเดล Pegatrix Slim และบันทึกผลการทอร์กสกรู

#### 4.3 ผลการทดสอบ


##### 4.3.1 ผลการทดสอบการทอร์กสกรูของโมเดล Agelnib



ภาพที่ 4.1 กราฟแสดงเวลาที่ใช้ในการทอร์กสกรูในแต่ละบอร์ดของโมเดล Agelnib

จากกราฟแสดงเวลาที่ใช้ในการทอริกสกรูในแต่ละบอร์ดของโมเดล Agelnib พบว่าใช้เวลาในการทอริกสกรูแต่ละบอร์ดเฉลี่ย 27.90 วินาที โดยทอริกสกรูทั้งหมด 2 locations

#### 4.3.2 ผลการทดสอบการทอริกสกรูของโมเดล Bellatrix



ภาพที่ 4.2 กราฟแสดงเวลาที่ใช้ในการทอริกสกรูในแต่ละบอร์ดของโมเดล Agelnib

จากกราฟแสดงเวลาที่ใช้ในการทอริกสกรูในแต่ละบอร์ดของโมเดล Bellatrix พบว่าใช้เวลาในการทอริกสกรูแต่ละบอร์ดเฉลี่ย 106.18 วินาที โดยทอริกสกรูทั้งหมด 10 locations

### 4.3.3 ผลการทดสอบการทอรัทสกูของโมเดล Pegatrix Slim



ภาพที่ 4.3 กราฟแสดงเวลาที่ใช้ในการทอรัทสกูในแต่ละบอร์ดของโมเดล Pegatrix Slim

จากกราฟแสดงเวลาที่ใช้ในการทอรัทสกูในแต่ละบอร์ดของโมเดล Pegatrix Slim พบว่าใช้เวลาในการทอรัทสกูแต่ละบอร์ดเฉลี่ย 132.46 วินาที โดยทอรัทสกูทั้งหมด 11 locations

### 4.3.4 Percent Yield ในการทอรัทของแต่ละโมเดล

ตารางที่ 4.1 แสดง Percent Yield ในการทอรัทของแต่ละโมเดล

Model	จำนวนบอร์ดที่ทำการทอรัทสกู	Pass	Fail	Percent Yield
Agelnib	100	95	5	95 %
Bellatrix	100	93	7	93 %
Pegatrix Slim	100	90	10	90 %

จากตารางแสดง Percent Yield ในการทอรัทของแต่ละโมเดลพบว่า เมื่อทำการทดลองทอรัทสกูโมเดล Agelnib ทั้งหมด 100 บอร์ด มีบอร์ดที่ผ่านเกณฑ์ 95 บอร์ดและไม่ผ่านเกณฑ์ 5 บอร์ด มี Percent Yield 95 %, ทำการทอรัทโมเดล Bellatrix ทั้งหมด 100 บอร์ด มีบอร์ดที่ผ่านเกณฑ์ 93 บอร์ด

และไม่ผ่านเกณฑ์ 7 บอร์ด มี Percent Yield 93 % และทำการทอริกโมเดล Pegatrix Slim ทั้งหมด 100 บอร์ด มีบอร์ดที่ผ่านเกณฑ์ 90 บอร์ดและไม่ผ่านเกณฑ์ 10 บอร์ด มี Percent Yield 90 %



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 5

### สรุปผลและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผล

จากการดำเนินงานโปรเจกต์เครื่องทอกรัสกรูอัตโนมัติโดยใช้หุ่นยนต์นั้น ในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของเครื่องทอกรัสกรู ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการทำงานของพีแอลซีและหุ่นยนต์ผ่านหน้าจอ HMI โดยสื่อสารผ่านทาง Profinet ซึ่งการทำโปรเจกต์นี้จะมุ่งเน้นไปที่ Quality product ต้องการปรับปรุงในด้านการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วย สามารถช่วยลดความผิดพลาดจากการทอกรัสกรูแบบเดิม, เพิ่มประสิทธิภาพของชิ้นงานให้มีค่าสูงขึ้น, ลดระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานหนึ่งชิ้น (Cycle time), ลดความผิดพลาดจากการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้ปฏิบัติหน้างานอย่างผิดวิธีและช่วยลดภาระการทำงานของ ผู้ปฏิบัติหน้างาน

#### 5.2 ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา

##### 5.2.1 ปัญหาที่พบ

1. ความรู้และความชำนาญในด้านการใช้ฮาร์ดแวร์ เช่น อุปกรณ์ภายในตู้ควบคุม และซอฟต์แวร์ เช่น โปรแกรม RobotStudio, TIA Portal, VISOR Vision Sensor เป็นต้น มีไม่มากพอ
2. อุปกรณ์ที่สั่งซื้อมีความล่าช้า
3. การทำงานผิดพลาดจากการเปลี่ยนแปลงแท็ก
4. การสื่อสารระหว่างพีแอลซีกับหุ่นยนต์ไม่ตรงกัน

##### 5.2.2 วิธีการแก้ไขปัญหา

1. ศึกษาการใช้งานในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เข้าใจก่อน
2. ประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อย่างอื่นไปก่อนเพื่อไม่ให้เสียเวลา
3. ตรวจสอบการทำงานที่หน้างานก่อนเริ่มทำงาน
4. ผู้เขียนโปรแกรมในส่วนของพีแอลซีและหุ่นยนต์ควรมีการสื่อสารกันให้ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มการเขียนโปรแกรม

#### 5.3 ข้อเสนอแนะ

การทำเครื่องทอกรัสกรูอัตโนมัติโดยใช้หุ่นยนต์ที่มีลักษณะเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจลักษณะการทำงานของระบบเคลื่อนไหวทั้งหมด เช่น หุ่นยนต์ (Robot) และยังคงมีพื้นฐาน

การใช้โปรแกรมที่ค่อนข้างดี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และ ครบถ้วน



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## การอ้างอิง

*IRB 910SC SCARA*. (ม.ป.ป.). เข้าถึงได้จาก ABB:

<https://new.abb.com/products/robotics/industrial-robots/irb-910sc>

*IRC5 Industrial Robot Controller*. (2018). เข้าถึงได้จาก ABB: [https://search-](https://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=ROB0295EN&LanguageCode=en)

[ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=ROB0295EN&LanguageCode=en](https://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=ROB0295EN&LanguageCode=en)  
&DocumentPartId=&Action=Launch

*Micro Torque tightening MTF6000*. (ม.ป.ป.). เข้าถึงได้จาก Atlas Copco:

<https://f.nordiskemedier.dk/23mlspkgjzqqp3ka.pdf>

Poyadanai Pachanapan. (ม.ป.ป.). *คู่มือปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ การควบคุมด้วยพีแอลซี (PLC Controller)*. เข้าถึงได้จาก

[http://www.ecpe.nu.ac.th/piyadanai/content/49\\_01/303407\\_1\\_49/File/Lab05%20PLC.pdf](http://www.ecpe.nu.ac.th/piyadanai/content/49_01/303407_1_49/File/Lab05%20PLC.pdf)

*SIMATIC S7-1200*. (1996). เข้าถึงได้จาก SIEMENS:

<https://new.siemens.com/global/en/products/automation/systems/industrial/plc/simatic-s7-1200.html>

*Simens AG*. (24 พฤศจิกายน 2561). เข้าถึงได้จาก Simens AG:

<https://w3.siemens.com/mcms/water-industry/en/Documents/PROFINET.pdf>

*Sinamics G120 Speed Control*. (2017). เข้าถึงได้จาก [https://siemens.asia/e-](https://siemens.asia/e-Pass/DocumentCenter/201785224634MGVNIWJNQG_A005_S7-1200_Speed%20control%20SINAMICS%20G120%20via%20PROFINET_S.pdf)

[Pass/DocumentCenter/201785224634MGVNIWJNQG\\_A005\\_S7-1200\\_Speed%20control%20SINAMICS%20G120%20via%20PROFINET\\_S.pdf](https://siemens.asia/e-Pass/DocumentCenter/201785224634MGVNIWJNQG_A005_S7-1200_Speed%20control%20SINAMICS%20G120%20via%20PROFINET_S.pdf)

*Thaicontrol's blog*. (24 พฤศจิกายน 2561). เข้าถึงได้จาก Thaicontrol's blog:

<https://thaicontrol.wordpress.com/2014/01/19/devicenet-network/>

*Vision Sensor วิชั่นเซนเซอร์*. (2017). เข้าถึงได้จาก factomart:

<https://mall.factomart.com/machine-vision/vision-sensor/>

การจัดการโปรเจกต์ด้วยโปรแกรม TIA Portal. (2014). เข้าถึงได้จาก

<http://www.pttc.ac.th/pttc/images/pdf/17.pdf>

ชวลิต ทินกรสุติบุตร และทีมงาน ThaiCERT. (24 พฤศจิกายน 2561). เข้าถึงได้จาก T-NET:

[http://www.tnetsecurity.com/content\\_basic/tcp\\_ip\\_knowledge.php](http://www.tnetsecurity.com/content_basic/tcp_ip_knowledge.php)

บริษัท ออมรอน อิเลคทรอนิกส์ จำกัด. (2550). *การใช้งาน PLC ระดับ 1*.

อาจารย์นครินทร์ คฤหาสสุวรรณ. (17 กันยายน 2556). *พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม*. เข้าถึงได้จาก

<http://mechatronic2day.blogspot.com/2013/09/7.html>

อาจารย์นิรุต วันยะโต. (18 กุมภาพันธ์ 2560). *PLC คืออะไร*. เข้าถึงได้จาก advance-electronic:

[http://www.advance-electronic.com/blog/detail/113/th/PLC-](http://www.advance-electronic.com/blog/detail/113/th/PLC-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html)

[%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD-](http://www.advance-electronic.com/blog/detail/113/th/PLC-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html)

[%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html](http://www.advance-electronic.com/blog/detail/113/th/PLC-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html)





ภาคผนวก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ก  
แสดงตารางแสดงผลการทอรั๊กสกรู

ตารางที่ ก.1 ตารางแสดงผลการทอรั๊กสกรูของโมเดล Agelnib

No	Date	Summary		Issue	Description	Damaged	Cycle Time (Sec)	Troubleshoot
		PASS	FAIL					
1	25/10/18	1	0				40.32	
2	25/10/18	1	0				34.5	
3	25/10/18	1	0				29.15	
4	25/10/18	1	0				35.45	
5	25/10/18	1	0				31	
6	25/10/18	1	0				34.91	
7	25/10/18	1	0				27.53	
8	25/10/18	1	0				39.34	
9	25/10/18	1	0				37.16	
10	25/10/18	1	0				31.43	
11	25/10/18	1	0				31.17	
12	25/10/18	1	0				31.47	
13	25/10/18	1	0				49.41	
14	25/10/18	0	1	feeder error	vacuum cannot pickup screw	cannot pickup screw from auto feeder screw	60.72	press button from HMI
15	25/10/18	1	0				50.01	
16	25/10/18	1	0				30.93	
17	5/11/18	1	0				27.48	
18	5/11/18	1	0				24.74	
19	5/11/18	1	0				23.44	
20	5/11/18	1	0				26.13	
21	5/11/18	1	0				30.5	
22	5/11/18	1	0				33.74	
23	5/11/18	1	0				24.41	
24	5/11/18	1	0				36.24	
25	5/11/18	1	0				25.7	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ก.1 ตารางแสดงผลการทอรักรสกรูของโมเดล Agelnib (ต่อ)

No	Date	Summary		Issue	Description	Damaged	Cycle Time (Sec)	Troubleshoot
		PASS	FAIL					
26	5/11/18	1	0				26.78	
27	5/11/18	1	0				25.19	
28	5/11/18	1	0				26.16	
29	5/11/18	1	0				24.31	
30	5/11/18	1	0				25.37	
31	5/11/18	1	0				24.22	
32	5/11/18	1	0				25.16	
33	5/11/18	1	0				25.1	
34	5/11/18	1	0				24.89	
35	5/11/18	1	0				29.35	
36	5/11/18	1	0				27.41	
37	5/11/18	1	0				25.83	
38	5/11/18	1	0				26.09	
39	5/11/18	1	0				23.86	
40	5/11/18	1	0				26.54	
41	5/11/18	1	0				26.23	
42	5/11/18	1	0				28.64	
43	5/11/18	1	0				24.87	
44	5/11/18	1	0				36.35	
45	5/11/18	1	0				25.15	
46	5/11/18	0	1	screw on board error	screw undetected		38.81	press button from HMI
47	5/11/18	1	0				23.84	
48	5/11/18	1	0				28.56	
49	5/11/18	1	0				23.56	
50	5/11/18	1	0				26.42	
51	5/11/18	1	0				25.64	
52	5/11/18	1	0				25.89	
53	5/11/18	1	0				26.66	
54	5/11/18	1	0				26.47	
55	5/11/18	1	0				23.66	
56	5/11/18	1	0				30.78	
57	5/11/18	1	0				25.8	
58	5/11/18	1	0				25.64	
59	5/11/18	1	0				25.85	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ก.1 ตารางแสดงผลการทอรักรสกรูของโมเดล Agelnib (ต่อ)

No	Date	Summary		Issue	Description	Damaged	Cycle Time (Sec)	Troubleshoot
		PASS	FAIL					
60	5/11/18	1	0				26.36	
61	5/11/18	1	0				25.26	
62	5/11/18	1	0				24.51	
63	5/11/18	1	0				25.1	
64	5/11/18	1	0				26.14	
65	5/11/18	1	0				24.99	
66	5/11/18	1	0				26.41	
67	5/11/18	1	0				30.44	
68	5/11/18	1	0				26.33	
69	5/11/18	1	0				26.64	
70	5/11/18	1	0				26.13	
71	5/11/18	1	0				24.89	
72	5/11/18	1	0				25.17	
73	5/11/18	1	0				24.99	
74	5/11/18	1	0				25.63	
75	5/11/18	1	0				25	
76	5/11/18	1	0				25.02	
77	5/11/18	1	0				26.13	
78	5/11/18	1	0				25.65	
79	5/11/18	1	0				25.44	
80	5/11/18	1	0				26.94	
81	5/11/18	1	0				25.89	
82	5/11/18	1	0				24.39	
83	5/11/18	1	0				25.1	
84	5/11/18	1	0				22.88	
85	5/11/18	1	0				24.04	
86	5/11/18	1	0				25.83	
87	5/11/18	1	0				24.5	
88	5/11/18	1	0				25.77	
89	5/11/18	0	1	screw on board error	screw undetected on board		38.96	press button from HMI
90	5/11/18	1	0				23.13	
91	5/11/18	1	0				24.44	
92	5/11/18	1	0				26.18	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ก.1 ตารางแสดงผลการทอร์คสกรูของโมเดล Agelnib (ต่อ)

No	Date	Summary		Issue	Description	Damaged	Cycle Time (Sec)	Troubleshoot
		PASS	FAIL					
93	5/11/18	0	1	screw on board error	screw undetected on board		33.53	press button from HMI
94	5/11/18	1	0				25.63	
95	5/11/18	1	0				25.54	
96	5/11/18	1	0				57.55	
97	5/11/18	1	0				24.04	
98	5/11/18	1	0				25.05	
99	5/11/18	1	0				24.74	
100	5/11/18	0	1	torque error	torque right error (hole no.2)		156.41	press button from HMI

ตารางที่ ก.2 ตารางแสดงผลการทอร์คสกรูของโมเดล Bellatrix

No	Date	Summary		Issue	Description	Damaged	Cycle Time (Sec)	Troubleshoot
		PASS	FAIL					
1	6/11/18	1	0				129.05	
2	6/11/18	1	0				110.11	
3	6/11/18	1	0				110.11	
4	6/11/18	1	0				100.69	
5	6/11/18	1	0				105.21	
6	6/11/18	1	0				100.53	
7	6/11/18	1	0				103.61	
8	6/11/18	1	0				132.17	
9	6/11/18	1	0				104.92	
10	6/11/18	1	0				101.95	
11	6/11/18	1	0				100.56	
12	6/11/18	1	0				104.36	
13	6/11/18	1	0				104	
14	6/11/18	1	0				127.67	
15	6/11/18	1	0				100.94	
16	6/11/18	1	0				101.01	
17	6/11/18	1	0				105.57	
18	6/11/18	1	0				111.51	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ก.2 ตารางแสดงผลการทอรั้งสกรูของโมเดล Bellatrix (ต่อ)

No	Date	Summary		Issue	Description	Damaged	Cycle Time (Sec)	Troubleshoot
		PASS	FAIL					
20	6/11/18	1	0				114.73	
21	6/11/18	0	1	torque error			232.57	press button from HMI
22	6/11/18	1	0				100.3	
23	6/11/18	1	0				112.32	
24	6/11/18	1	0				101.67	
25	6/11/18	1	0				100.83	
26	6/11/18	1	0				10	
27	6/11/18	1	0				102.62	
28	6/11/18	0	1	torque error	torque left error	torque error (at hole no.10)	167.72	press button from HMI
29	6/11/18	1	0				105.65	
30	6/11/18	0	1	torque error	torque left error	torque error (at hole no.1)	163.15	
31	7/11/18	1	0				110.97	
32	7/11/18	1	0				102.34	
33	7/11/18	1	0				101.8	
34	7/11/18	1	0				102.69	
35	7/11/18	1	0				101.45	
36	7/11/18	1	0				113.02	
37	7/11/18	1	0				100.57	
38	7/11/18	1	0				99.95	
39	7/11/18	1	0				104.03	
40	7/11/18	1	0				100.43	
41	7/11/18	1	0				100.68	
42	7/11/18	1	0				102.53	
43	7/11/18	1	0				113.43	
44	7/11/18	1	0				107.43	
45	7/11/18	1	0				100.44	
46	7/11/18	1	0				104.2	
47	7/11/18	1	0				99.89	
48	7/11/18	1	0				100.17	
49	7/11/18	1	0				107	
50	7/11/18	1	0				102.4	
51	7/11/18	1	0				119.48	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ก.2 ตารางแสดงผลการทอร์คสกรูของโมเดล Bellatrix (ต่อ)

No	Date	Summary		Issue	Description	Damaged	Cycle Time (Sec)	Troubleshoot
		PASS	FAIL					
52	7/11/18	1	0				105.39	
53	7/11/18	1	0				119.14	
54	7/11/18	1	0				105.61	
55	7/11/18	1	0				104.97	
56	7/11/18	1	0				102.48	
57	7/11/18	1	0				111.25	
58	7/11/18	1	0				103.23	
59	7/11/18	1	0				103.52	
60	7/11/18	1	0				121.72	
61	7/11/18	1	0				105.44	
62	7/11/18	1	0				113	
63	7/11/18	1	0				102.99	
64	7/11/18	1	0				114.46	
65	7/11/18	1	0				106.71	
66	7/11/18	1	0				124.77	
67	7/11/18	0	1	torque error	torque right error	torque right error at hole no.3,6	215.39	press continue button
68	7/11/18	1	0				113.58	
69	7/11/18	1	0				104.49	
70	7/11/18	1	0				117.78	
71	7/11/18	1	0				105.35	
72	7/11/18	1	0				103.53	
73	7/11/18	1	0				104.12	
74	7/11/18	1	0				103.25	
75	7/11/18	0	1	torque error	torque right error	torque right error at hole no.8	199.28	press continue button
76	7/11/18	1	0				99.29	
77	7/11/18	1	0				101.41	
78	7/11/18	1	0				97.68	
79	7/11/18	1	0				97.92	
80	7/11/18	1	0				102.37	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ก.2 ตารางแสดงผลการทอรั้งสกรูของโมเดล Bellatrix (ต่อ)

No	Date	Summary		Issue	Description	Damaged	Cycle Time (Sec)	Troubleshoot
		PASS	FAIL					
81	7/11/18	0	1	torque error	torque right error	torque right error at hole no.4	172.21	press continue button
82	7/11/18	1	0				103.72	
83	7/11/18	1	0				104.19	
84	7/11/18	1	0				105.48	
85	7/11/18	1	0				101.17	
86	7/11/18	1	0				100.94	
87	7/11/18	1	0				100.02	
88	7/11/18	1	0				125.35	
89	7/11/18	1	0				104.01	
90	7/11/18	1	0				99.36	
91	7/11/18	1	0				100.29	
92	7/11/18	1	0				99.29	
93	7/11/18	1	0				101.3	
94	7/11/18	1	0				99.98	
95	7/11/18	0	1	torque error	torque right error	torque right error at hole no.4,8	257.08	press continue button
96	7/11/18	1	0				110	
97	7/11/18	1	0				98.54	
98	7/11/18	1	0				97.67	
99	7/11/18	1	0				97.92	
100	7/11/18	1	0				97.09	

ตารางที่ ก.3 ตารางแสดงผลการทอรั้งสกรูของโมเดล Pegatrix Slim

No	Date	Summary		Issue	Description	Damaged	Cycle Time (Sec)	Troubleshoot
		PASS	FAIL					
1	1/11/18	1	0				112	
2	1/11/18	1	0				129.51	
3	1/11/18	1	0				130.12	
4	1/11/18	1	0	pick screw error 1 time, torque error 1 time			142.38	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ก.3 ตารางแสดงผลการทอร์กสกรูของโมเดล Pegatrix Slim (ต่อ)

No	Date	Summary		Issue	Description	Damaged	Cycle Time (Sec)	Troubleshoot
		PASS	FAIL					
5	1/11/18	1	0	pick screw error 1 time, torque error 2 times			152.07	
6	1/11/18	1	0	pick screw error 1 time			131.1	
7	1/11/18	1	0	pick screw error 1 time			132.78	
8	1/11/18	1	0	pick screw error 2 times, torque error 1 times			141.61	
9	1/11/18	1	0				129.24	
10	1/11/18	1	0	pick screw error 2 times			140.22	
11	1/11/18	1	0	pick screw error 2 times, torque error 1 time			144.56	
12	1/11/18	1	0	torque error 1 time			143.75	
13	1/11/18	1	0	torque error 1 time			131.41	
14	1/11/18	1	0	pick screw error 2 times, torque error 1 time			130.89	
15	1/11/18	1	0	pick screw error 1 time			121.1	
16	1/11/18	1	0				176.97	
17	1/11/18	1	0	pick screw error 1 time			176.97	
18	1/11/18	1	0				178.85	
19	1/11/18	1	0	pick screw error 2 times			123.23	
20	1/11/18	1	0	pick screw error 2 times			124.35	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ก.3 ตารางแสดงผลการทอร์คสกรูของโมเดล Pegatrix Slim (ต่อ)

No	Date	Summary		Issue	Description	Damaged	Cycle Time (Sec)	Troubleshoot
		PASS	FAIL					
21	1/11/18	0	1	torque error 1 time, fail to pick screw	Alarm not pick screw		145.45	Press continue in HMI
22	1/11/18	1	0				117.1	
23	1/11/18	1	0				119.26	
24	1/11/18	1	0				118.65	
25	1/11/18	1	0				119.33	
26	1/11/18	1	0				120.77	
27	1/11/18	1	0				118.38	
28	1/11/18	0	1	torque fail	Alarm torque fail(Vacuum)		214.68	Press continue in HMI
29	1/11/18	0	1	pick screw error 1 time, torque failed	Alarm torque fail		182.65	Press continue in HMI
30	1/11/18	1	0	torque error 1 time			129.54	
31	1/11/18	1	0	pick screw error 1 time			121.93	
32	1/11/18	1	0	torque error 1 time			133.54	
33	1/11/18	0	1	pick screw error 2 times, torque fail	alarm torque fail		182.53	Press continue in HMI
34	1/11/18	1	0	pick screw error 2 times			124.12	
35	1/11/18	1	0	pick screw error 2 times			131	
36	1/11/18	1	0				127.27	
37	1/11/18	1	0	torque error 2 times			147.03	
38	1/11/18	1	0				127.49	
39	1/11/18	1	0	pick screw error 3 times			126.43	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ก.3 ตารางแสดงผลการทอรักรสกรูของโมเดล Pegatrix Slim (ต่อ)

No	Date	Summary		Issue	Description	Damaged	Cycle Time (Sec)	Troubleshoot
		PASS	FAIL					
40	1/11/18	1	0	pick screw error 1 time			124.75	
41	2/11/18	1	0	pick screw error 2 times			124.17	
42	2/11/18	1	0				122.11	
43	2/11/18	1	0	pick screw error 2 times, torque error 1 time			135.41	
44	2/11/18	1	0	torque error 2 times, pick error 1 time			141.07	
45	2/11/18	1	0				119.58	
46	2/11/18	1	0	torque error 1 time			131.68	
47	2/11/18	1	0	pick screw error 1 time, torque error 1 time			135.62	
48	2/11/18	1	0				122.88	
49	2/11/18	1	0	pick screw error 3 times, torque error 1 time			135.68	
50	2/11/18	1	0	pick screw error 1 time			122.66	
51	2/11/18	1	0	pick screw error 2 times, torque error 1 time			136.21	
52	2/11/18	1	0	pick screw error 1 time, torque error 1 time			134.28	
53	2/11/18	0	1	torque failed	alarm torque failed		286.06	Press cotinue in HMI
54	2/11/18	1	0	torque error 2 times			144.76	
55	2/11/18	1	0				122.48	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ก.3 ตารางแสดงผลการทอรั้งสกรูของโมเดล Pegatrix Slim (ต่อ)

No	Date	Summary		Issue	Description	Damaged	Cycle Time (Sec)	Troubleshoot
		PASS	FAIL					
56	2/11/18	1	0	torque error 1 time			134.74	
57	2/11/18	1	0				123.41	
58	2/11/18	1	0	torque error 1 time			135.25	
59	2/11/18	1	0	torque error 2 times			141.57	
60	2/11/18	1	0	torque error 2 times			161.48	
61	2/11/18	1	0	pick screw error 1 time, torque error 1 time			135.86	
62	2/11/18	1	0	pick screw error 1 time, torque error 2 times			143.31	
63	2/11/18	0	1	torque fail	alarm torque fail (point 11)		195.6	Press continue in HMI & change screw
64	2/11/18	1	0				121.88	
65	2/11/18	0	1	torque failed	alarm torque fail (point7)		185.7	Press continue in HMI & change screw
66	2/11/18	1	0	pick screw error 1 time			122.97	
67	2/11/18	0	1	pick screw fail & torque fail	Alarm torque fail & check screw on board fail(point 11)		190.97	Press continue in HMI & change screw
68	2/11/18	0	1	pick screw error 1 time & torque fail	Alarm torque fail (point 11)		186.56	Press continue in HMI & change screw

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ก.3 ตารางแสดงผลการทอร์คสกรูของโมเดล Pegatrix Slim (ต่อ)

No	Date	Summary		Issue	Description	Damaged	Cycle Time (Sec)	Troubleshoot
		PASS	FAIL					
69	2/11/18	1	0	torque error 1 time & pick screw error 1 time			136.61	
70	2/11/18	1	0	pick screw error 1 time & torque error 1 time			136.25	
71	2/11/18	1	0	torque error 2 times			141.5	
72	2/11/18	1	0	torque error 1 times			132.91	
73	2/11/18	1	0	pick screw error 3 times			129.69	
74	2/11/18	1	0	pick screw error 2 times			122.66	
75	2/11/18	1	0	pick screw error 1 time			125.25	
76	2/11/18	1	0	pick screw error 1 time			123.51	
77	2/11/18	1	0	pick screw error 1 time & torque error 1 time			131.11	
78	2/11/18	1	0	torque error 2 times			144.32	
79	2/11/18	1	0				123.51	
80	2/11/18	1	0				127.71	
81	2/11/18	0	1	torque error 2 times & torque fail	alarm torque fail (point 9)		250.11	Press cotinue in HMI
82	2/11/18	1	0	torque error 2 times & pick fail error 1 time			146.89	
83	2/11/18	1	0				129.67	
84	2/11/18	1	0	torque error 1 time			133.44	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ก.3 ตารางแสดงผลการทอร์กสกรูของโมเดล Pegatrix Slim (ต่อ)

No	Date	Summary		Issue	Description	Damaged	Cycle Time (Sec)	Troubleshoot
		PASS	FAIL					
85	2/11/18	1	0				122.83	
86	5/11/18	1	0	torque error 3 times, pick screw error 1 time			150.56	
87	5/11/18	1	0	pick screw error 1 time, torque error 1 time			137.13	
88	5/11/18	1	0	pick screw error 2 times			122.83	
89	5/11/18	1	0				121.27	
90	5/11/18	1	0				135.6	
91	5/11/18	1	0				124.71	
92	5/11/18	1	0				119.86	
93	5/11/18	1	0	pick screw error 1 time			123.62	
94	5/11/18	1	0				122.96	
95	5/11/18	1	0				121.75	
96	5/11/18	1	0	torque error 2 times			143.48	
97	5/11/18	1	0	torque error 1 time			138.06	
98	5/11/18	1	0	torque error 1 time			132.97	
99	5/11/18	1	0	torque error 3 times			153.82	
100	5/11/18	1	0				120.7	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ภาคผนวก ข

## แสดงรูปภาพของระบบ Automated Torque By Robotic




ภาพที่ ข.1 แสดงระบบการทอร์กสกรูอัตโนมัติโดยใช้หุ่นยนต์




ภาพที่ ข.2 แสดง ABB Robot และ Tool ที่ใช้สำหรับการทอร์กสกรู

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ ข.3 แสดง HMI ที่ใช้สำหรับควบคุมการทอริกสกรู



ภาพที่ ข.4 แสดงการ Wiring ในส่วนของ PLC Controller

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ภาพที่ ข.5 แสดง Base ของระบบการทอริกสกรูอัตโนมัติโดยใช้นุ่นยนต์




ภาพที่ ข.6 แสดง Fixture ของโมเดล Agelnib

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ ข.7 แสดง Fixture ของโมเดล Bellatrix



ภาพที่ ข.8 แสดง Fixture ของโมเดล Pegatrix Slim

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้