


การพัฒนาระบบวัดแวนเดอร์พาวและปรากฏการณ์ฮอลล์ควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์

DEVELOPMENT OF COMPUTER-BASED SYSTEM FOR VAN DER
PAUW AND HALL EFFECT MEASUREMENT



โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2557

การพัฒนาระบบวัดแวนเดอร์พาวและปรากฏการณ์ฮอลล์ควมด้วย
คอมพิวเตอร์

DEVELOPMENT OF COMPUTER-BASED SYSTEM FOR VAN DER
PAUW AND HALL EFFECT MEASUREMENT



โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2557
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษานั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

DEVELOPMENT OF COMPUTER-BASED SYSTEM FOR VAN DER
PAUW AND HALL EFFECT MEASUREMENT



A SPECIAL PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIRMENTS FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN APPLIED PHYSICS DEPARTMENT OF PHYSICS
FACULTY OF SCIENCE
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อโครงการพิเศษ การพัฒนาระบบวัดแวนเดอร์พาวและปรากฏการณ์ฮอลล์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
DEVELOPMENT OF COMPUTER-BASED SYSTEM FOR VAN DER PAUW AND HALL EFFECT MEASUREMENT

ชื่อนักศึกษา นายกรณิศ นาคศิษฐ์คุณงาม รหัสนักศึกษา 54050477
นายกิตติทัต บุญธรรมหนัก รหัสนักศึกษา 54050483
นางสาวปวีณา เมฆสุกใส รหัสนักศึกษา 54050551

ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ประยุกต์
ภาควิชา ฟิสิกส์
ปีการศึกษา 2557
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. วรารุณี เถาถัดดา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดร. ศ.ทิพวรรณ คล้ายบุญมี

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2557

คณะกรรมการสอบ	ลายมือชื่อ
ดร. พิษานันท์ ธีเศรษฐ์โสภาน	พิษานันท์ ธีเศรษฐ์โสภาน
อ. ธนภรณ์ ธีลาวัฒนานนท์	ธนภรณ์ ธีลาวัฒนานนท์
อ. สุรชาติ กมลดีลัก	สุรชาติ กมลดีลัก
รศ.ดร. วรารุณี เถาถัดดา	วรารุณี เถาถัดดา
ดร. ศ.ทิพวรรณ คล้ายบุญมี	ศ.ทิพวรรณ คล้ายบุญมี

ลิขสิทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อโครงการพิเศษ	การพัฒนาระบบวัดแวนเตอร์พาวและปรากฏการณ์ฮอลล์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์		
ชื่อนักศึกษา	นายกรณิศ	นาคศิษฏ์คุณงาม	รหัสนักศึกษา 54050477
	นายกิตติทัต	บุญธรรมหนัก	รหัสนักศึกษา 54050483
	นางสาวปวีณา	เมฆสุกใส	รหัสนักศึกษา 54050551
ปริญญา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต ฟิสิกส์ประยุกต์		
ภาควิชา	ฟิสิกส์		
ปีการศึกษา	2557		
อาจารย์ที่ปรึกษา	รศ.ดร.วราวุฒิ เถาถัดดา		
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	ดร.ศ.ทิพวรรณ คล้ายบุญมี		

บทคัดย่อ

โครงการพิเศษนี้เป็นการพัฒนาระบบวัดสารกึ่งตัวนำโดยการวัดปรากฏการณ์ฮอลล์และแวนเตอร์พาวควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ชิ้นงานที่ต้องการวัดจะถูกต่อขั้วไฟฟ้าด้วยวิธีของแวนเตอร์พาว กระแสจะถูกป้อนและความต่างศักย์ไฟฟ้าจะถูกวัดด้วยเครื่องจ่ายกระแสคงที่ แบบโปรแกรมได้ของ Keithley รุ่น 220 และดิจิตอลมัลติมิเตอร์ของ Agilent รุ่น 34401A ตามลำดับ ปรากฏการณ์ฮอลล์ ถูกวัดภายในสนามแม่เหล็กขนาด 5000-6000 เกาส์คู่ของขั้วไฟฟ้าที่ถูกป้อนกระแสและคู่ของขั้วไฟฟ้าที่ใช้วัดความต่างศักย์จะถูกต่อผ่านรีเลย์ชนิด 1 หน้าสัมผัส จำนวน 16 ตัวและการสลับขั้วการวัดตามวิธีของแวนเตอร์พาวจะถูกควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ET-EASY MEGA1280 การควบคุมระบบการวัดและแสดงผลจะทำงานผ่านทางคอมพิวเตอร์พีซี ซึ่งโปรแกรมควบคุมการทำงานถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา Visual basic คำสั่งการสลับขั้วการวัดจะถูกส่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านทางพอร์ต USB คำสั่งควบคุมกระแสและควบคุมการอ่านค่าความต่างศักย์จะถูกส่งไปยังเครื่องจ่ายกระแส และเครื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร์ผ่านทางพอร์ต IEEE488 ตามลำดับ ผลการวัดจะถูกส่งเข้าสู่คอมพิวเตอร์พีซีเพื่อประมวลผลและแสดงผลการวัด ระบบที่พัฒนาขึ้นถูกทดสอบโดยการวัดสารกึ่งตัวนำซิลิกอนพบว่าค่าที่วัดได้ได้แก่ ค่าความต้านทานเชิงแผ่น สภาพต้านทานไฟฟ้า สภาพนำไฟฟ้า ความหนาแน่นพาหะ สภาพคล่องของพาหะข้างมากและชนิดของการโด๊ป มีค่าที่ยอมรับได้เมื่อเทียบกับผลการวัดจากระบบอื่น

คำสำคัญ : ปรากฏการณ์ฮอลล์ ระบบวัดแวนเตอร์พาว สารกึ่งตัวนำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Title	DEVELOPMENT OF COMPUTER-BASED SYSTEM FOR VAN DER PAUW AND HALL EFFECT MEASUREMENT		
Students	Mr. Kroranid	Nakkasitkunngam	Student ID 54050477
	Mr. Kittitat	Boonthamnak	Student ID 54050483
	Miss Paveena	Meksuksai	Student ID 54050551
Degree	Bachelor of science in Applied Physics.		
Department	Physics		
Academic Year	2014		
Advisor	Associate Professor Dr. Warawoot Thowladda		
Co-Advisor	Dr. S.Tipawan Khalayboonme		

ABSTRACT

This special project proposes development of a computer-based system for determination of semiconductor properties by Hall effect measurement. Four electrodes with ohmic contacts are prepared on a surface of a tested sample by Van der Pauw method. Current is applied and potential difference is measured by a Keithley 220 programmable Current Source and an Agilent 34401A Digital Multimeter, respectively. The Hall effect is measured under a magnetic field of 5000-6000 G. The current and voltage electrodes are connected via sixteen 1-contact relays. The alternation of a pair of current and voltage electrodes are controlled by ET-EASY MEGA1280 microcontroller. The measurement system is controlled by computer PC. A controlled program is developed by Visual Basic programming. A control command to alter the pair of electrodes is transferred to the controller via an USB port. A current control command and voltage-measuring control command are transferred to the current source and multimeter via IEEE 488 port, respectively. The measurement results are processed and displayed by PC. The developed system was tested by measuring the properties of silicon wafers. The measurement results of sheet resistance, resistivity, conductivity, carrier concentration, majority mobility and doping type are in agree with those of another

Keywords : Hall effect, Semiconductor, Van der Pauw Method

กิตติกรรมประกาศ

โครงการพิเศษนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนื่องจากได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือและความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายท่าน ซึ่งต้องกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

รศ.ดร. วราวุฒิ เถาลัดดา ผู้ซึ่งถ่ายทอดวิชาความรู้และให้คำปรึกษาในการสร้างเครื่องมือ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำโครงการพิเศษนี้และยังเป็นประโยชน์ในการนำความรู้และเทคนิคต่างๆไปใช้ในหน้าที่การงานในอนาคตได้อีกด้วย อีกทั้งยังอดทนให้คนไม่ชำนาญได้ทำงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จนเกิดความรู้ความสามารถในด้านใหม่ๆ จึงกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ดร. ศ.ทิพวรรณ คล้ายบุญมี ผู้ซึ่งคอยแนะนำและสนับสนุนการทำโครงการพิเศษนี้ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านทักษะความรู้ความสามารถในการทำงานและสนับสนุนเครื่องมือต่างๆการใช้เครื่องมือต่างๆเป็นอย่างดี จึงกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณบุคคลที่มีความสำคัญที่สุดในชีวิต ได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา และยาย ผู้คอยอบรมเลี้ยงดูและสนับสนุนทุกอย่างในทางที่ดี เนื่องจากกำลังใจเหล่านี้จึงทำให้โครงการพิเศษนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงกราบขอบพระคุณท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

นายกรณิศ นาคศิษฐ์คุณงาม
นายกิตติทัต บุญธรรมหนัก
นางสาวปวีณา เมฆสุกใส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญรูป	ช
คำย่อและสัญลักษณ์	ฎ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของงานวิจัย	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	1
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย	1
1.4 ขั้นตอนการวิจัยและวิธีดำเนินงาน	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	
2.1 สารกึ่งตัวนำ	4
2.1.1 คุณสมบัติของอิลีกตรอนนำไฟฟ้าและโฮล	5
2.1.2 สารกึ่งตัวนำ เอ็กทรีนซิค	9
2.1.3 สารกึ่งตัวนำ ชนิดเอ็น	10
2.1.4 สารกึ่งตัวนำ ชนิดพี	10
2.2 ความต้านทานไฟฟ้า	11
2.3 Van der Pauw Method	12
2.4 ปรากฏการณ์ฮอลล์	14
2.4.1 พาหะที่อยู่บนแผ่นสารตัวอย่างเป็นอิลีกตรอน	14
2.4.2 พาหะที่อยู่บนแผ่นสารตัวอย่างเป็นโฮล	15
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย	
3.1 ระบบวัดค่าสนามแม่เหล็ก	20
3.1.1 ชุดสนามแม่เหล็กถาวร	20
3.1.2 ระบบขับเคลื่อน	21
3.1.3 โปรแกรมควบคุมและบันทึกผล	24
3.2 ระบบวัดค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ	26
3.2.1 วงจรสวิตซ์รีเลย์และตัวควบคุม	27

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ(ต่อ)

หน้า

3.2.2 Digital multimeter และ Current source	30
3.2.3 แผ่ขวาง Sample	30
3.2.4 โปรแกรมควบคุมและบันทึกผล	31

บทที่ 4 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

4.1 ขั้นตอนการวัดกับระบบวัดค่าสนามแม่เหล็ก	33
4.1.1 ผลการทดลอง	37
4.2 ขั้นตอนการวัดกับระบบวัดหาค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ	39
4.2.1 ผลการทดลอง	42
4.3 สอบเทียบเครื่องมือ	63

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปการทดลอง	66
5.2 ข้อเสนอแนะ	68
เอกสารอ้างอิง	69
ภาคผนวก	70
ภาคผนวก ก	71
ภาคผนวก ข	85



สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน	2
2.1 แสดงการวัดฮอลล์ตาม van der Pauw configuration	19
4.1 ค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำสองชั้นที่ทราบค่าแล้ว	42
4.2 ผลจากการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าโดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบแวนเดอร์พาวของ Si wafer ชนิดที่ 1	43
4.3 ผลจากการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าโดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบปรากฏการณ์ฮอลล์ของ Si wafer ชนิด 1 ในลักษณะสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งขึ้น	47
4.4 ผลจากการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าโดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบปรากฏการณ์ฮอลล์ของ Si wafer ชนิด ที่ 1 ในลักษณะสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งลง	48
4.5 ผลจากการคำนวณหาค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำของ Si wafer ชนิดที่ 1	52
4.6 ผลจากการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าโดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบแวนเดอร์พาวของ Si wafer ชนิด 2	53
4.7 ผลจากการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าโดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบปรากฏการณ์ฮอลล์ของ Si wafer ชนิด 2 ในลักษณะสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งขึ้น	58
4.8 ผลจากการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าโดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบปรากฏการณ์ฮอลล์ของ Si wafer ชนิด 2 ในลักษณะสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งลง	58
4.9 ผลจากการคำนวณหาค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำของ Si wafer ชนิดที่ 1	63
4.10 ค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำจาก American Society for Testing and Materials Licensed by Information Handling Service	63
4.11 ผลจากการคำนวณหาค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำของ Si wafer ชั้นที่ 1	64
4.12 ผลจากการคำนวณหาค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำของ Si wafer ชั้นที่ 2	65

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า	
2.1	โครงสร้างอะตอม	4
2.2	วาเลนซ์อิเล็กตรอนและพันธะโคเวเลนต์ของสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์	5
2.3	แสดงการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนำไฟฟ้าและโฮลใน แถบพลังงานขณะได้รับสนามไฟฟ้า \mathcal{E}	6
2.4	แสดงการเคลื่อนที่ของน้ำและที่ว่างในหลอดแก้วเปรียบเทียบกับ และการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนและโฮลในสารกึ่งตัวนำ	7
2.5	แสดงแบบจำลองการกระจายของอิเล็กตรอนในโลหะซึ่งมีลักษณะ เป็นเมฆหมอกอิเล็กตรอนที่กระจายอยู่ท่ามกลางอะตอมที่มีสภาพคล้ายไอออนบวก	9
2.6	แสดงทิศทางการเพิ่มขึ้นของพลังงานของอิเล็กตรอน และโฮลมีทิศตรงกันข้าม	9
2.7	ความต้านทานของจุดสัมผัส	11
2.8	ความต้านทานของสายดิน	11
2.9	ความต้านฉนวน	12
2.10	แสดงลักษณะการติดคอนแทคส์ของสารตัวอย่างแบบต่างๆ	12
2.11	แสดงการติดคอนแทคส์เพื่อวัดความต้านทาน	13
2.12	แสดงปรากฏการณ์ฮอลล์บนพาหะ ที่เป็นอิเล็กตรอนและโฮลล์	17
2.13	แสดงการวัดฮอลล์แบบ van der Pauw	17
3.1	ชุดสนามแม่เหล็กถาวร	20
3.2	MMC-2 5 Phase stepping motor driver	21
3.3	USB/GPIB Agilent Technolog	22
3.4	ไดอะแกรมควบคุมระบบขับเคลื่อนของสเต็ปมอเตอร์ 5 เฟส	22
3.5	สเต็ปมอเตอร์ 5 เฟส	23
3.6	หม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V เป็น 110 V	24
3.7	โปรแกรม Agilent connection expert IO Library suite 16	24
3.8	โปรแกรม PC5180 1.4	25
3.9	USB/GPIB เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้แล้ว	25
3.10	การต่อขั้วแบบแวนเดอร์พาว	26
3.11	วงจรวัดซีรี่ส์	27
3.12	ET-EASY MEGA1280	28
3.13	โปรแกรม Arduino 23	28

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.14 วงจรสวิตช์รีเลย์ และ ET-EASY MEGA1280	29
3.15 ไฟ LED แสดงสถานะการทำงานของเครื่องวัดหาค่าสมบัติทางไฟฟ้า	29
3.16 Digital multimeterและ Current source	30
3.17 สาย 408JE ใช้ต่อขนาบนระหว่าง Digital multimeterและ Current source	30
3.18 แผ่นพีซีบีที่นำมากัดเป็นแผ่นสำหรับวาง Sample เสร็จเรียบร้อยแล้ว	31
3.19 ลักษณะการต่อขั้วของ Sample เพื่อวัดหาค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ ด้วยเทคนิคแวนเดอร์พาวและเทคนิคปรากฏการณ์ฮอลล์	31
3.20 ET-EASY MEGA1280 สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้แล้ว	32
3.21 SAVE ค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าเป็นไฟล์ XLS	32
4.1 USB/GPIB เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้	33
4.2 คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมกับGauss meterได้ จะสามารถเปิดโปรแกรม PC51801.4 ได้	34
4.3 การจัดวางอุปกรณ์กับระบบวัดค่าสนามแม่เหล็ก	34
4.4 ใส่ Address ของ MMC-2	35
4.5 ใส่ค่าต่างๆลงไป	35
4.6 กดปุ่ม ขึ้น, ลง, ซ้าย, ขวา	36
4.7 ข้อมูลตัวอักษร	36
4.8 ข้อมูลตัวเลข	37
4.9 ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กที่ระดับจุดกึ่งกลางระหว่างแม่เหล็ก 2 อัน	37
4.10 ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กที่ระดับบนระหว่างแม่เหล็ก 2 อัน	38
4.11 ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กที่ระดับล่างระหว่างแม่เหล็ก	38
4.12 รูปการจัดวางอุปกรณ์เพื่อวัดหาค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ	39
4.13 สายต่อจากเครื่องวัดหาค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำไปยังแผ่นวาง Sample	40
4.14 การต่อขั้วกับแผ่นวาง Sample แบบถูกต้อง	40
4.15 หน้าต่างการตั้งค่าของพารามิเตอร์	40
4.16 หน้าต่างแสดงค่าการวัดแบบ van der pauw	41
4.17 หน้าต่างการวัดในโหมดของ hall effect	41
4.18 หน้าต่างผลลัพธ์จากการคำนวณทั้งหมด	42
4.19 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขั้วที่ 1, 2 กับแรงดันไฟฟ้า 4, 3	43

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.20 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขั้วที่ 2, 3 กับแรงดันไฟฟ้า 1,4	44
4.21 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขั้วที่ 3,4 กับแรงดันไฟฟ้า 2,1	44
4.22 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขั้วที่ 4,1 กับแรงดันไฟฟ้า 3,2	45
4.23 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขั้วที่ 1,4 กับแรงดันไฟฟ้า 2,3	45
4.24 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขั้วที่ 4,3 กับแรงดันไฟฟ้า 1,2	46
4.25 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขั้วที่ 3,2 กับแรงดันไฟฟ้า 4,1	46
4.26 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขั้วที่ 2,1 กับแรงดันไฟฟ้า 3,4	47
4.27 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ขั้ว 3,1 กับแรงดันที่ขั้ว 2,4 ในสนามแม่เหล็กทิศพุ่งขึ้น	48
4.28 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ขั้ว 1,3 กับแรงดันที่ขั้ว 2,4 ในสนามแม่เหล็กทิศพุ่งขึ้น	49
4.29 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ขั้ว 2,4 กับแรงดันที่ขั้ว 1,3 ในสนามแม่เหล็กทิศพุ่งขึ้น	49
4.30 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ขั้ว 4,2 กับแรงดันที่ขั้ว 1,3 ในสนามแม่เหล็กทิศพุ่งขึ้น	50
4.31 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ขั้ว 3,1 กับแรงดันที่ขั้ว 2,4 ในสนามแม่เหล็กทิศพุ่งลง	50
4.32 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ขั้ว 1,3 กับแรงดันที่ขั้ว 2,4 ในสนามแม่เหล็กทิศพุ่งลง	51
4.33 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ขั้ว 2,4 กับแรงดันที่ขั้ว 1,3 ในสนามแม่เหล็กทิศพุ่งลง	51
4.34 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ขั้ว 4,2 กับแรงดันที่ขั้ว 1,3 ในสนามแม่เหล็กทิศพุ่งลง	52
4.35 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขั้วที่ 1,2 กับแรงดันไฟฟ้า 4,3	54
4.36 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขั้วที่ 2,3 กับแรงดันไฟฟ้า 1,4	54
4.37 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขั้วที่ 3,4 กับแรงดันไฟฟ้า 2, 1	55
4.38 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขั้วที่ 4,1 กับแรงดันไฟฟ้า 3,2	55
4.39 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขั้วที่ 1,4 กับแรงดันไฟฟ้า 2,3	56
4.40 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขั้วที่ 4,3 กับแรงดันไฟฟ้า 1,2	56

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.41 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขั้วที่ 3,2 กับแรงดันไฟฟ้า	57
4.42 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขั้วที่ 2,1 กับแรงดันไฟฟ้า	57
4.43 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ขั้ว 3,1 กับแรงดันที่ขั้ว 2,4 ในสนามแม่เหล็กทิศพุ่งขึ้น	59
4.44 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ขั้ว 1,3 กับแรงดันที่ขั้ว 2,4 ในสนามแม่เหล็กทิศพุ่งขึ้น	59
4.45 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ขั้ว 4,2 กับแรงดันที่ขั้ว 1,3 ในสนามแม่เหล็กทิศพุ่งขึ้น	60
4.46 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ขั้ว 2,4 กับแรงดันที่ขั้ว 1,3 ในสนามแม่เหล็กทิศพุ่งขึ้น	60
4.47 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ขั้ว 3,1 กับแรงดันที่ขั้ว 2,4 ในสนามแม่เหล็กทิศพุ่งลง	61
4.48 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ขั้ว 1,3 กับแรงดันที่ขั้ว 2,4 ในสนามแม่เหล็กทิศพุ่งลง	61
4.49 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ขั้ว 2,4 กับแรงดันที่ขั้ว 1,3 ในสนามแม่เหล็กทิศพุ่งลง	62
4.50 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ขั้ว 4,2 กับแรงดันที่ขั้ว 1,3 ในสนามแม่เหล็กทิศพุ่งลง	62

คำย่อ/สัญลักษณ์

Si	คือ ซิลิคอน
Ge	คือ เยอรมันเนียม
E_g	คือ ช่องว่างพลังงาน
E_c	คือ พลังงานต่ำสุดของแถบพลังงานไฟฟ้า
E_v	คือ พลังงานสูงสุดของแถบวาเลนซ์
E_A	คือ ระดับผู้รับ
E_D	คือ ระดับผู้ให้
E_H	คือ สนามไฟฟ้าฮอลล์
F_B	คือ แรงสนามแม่เหล็ก
R_H	คือ สัมประสิทธิ์ฮอลล์
V_H	คือ ความต่างศักย์ฮอลล์
n_s	คือ ความเข้มของพาหะที่ผิวหน้า
μ_m	คือ ความคล่องตัวของพาหะ
ρ	คือ สภาพต้านทานไฟฟ้า
R_s	คือ ความต้านทานที่ผิวหน้า
I	คือ กระแสไฟฟ้า
V	คือ ความต่างศักย์ไฟฟ้า
J	คือ ความหนาแน่นของกระแส
B	คือ สนามแม่เหล็ก
n	คือ ความหนาแน่นของพาหะ
Ohm	คือ โอห์มหน่วยของความต้านทาน
K	คือ เคลวินหน่วยอุณหภูมิ
R	คือ ความต้านทาน
N-type	คือ สารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น
P-type	คือ สารกึ่งตัวนำชนิดพี
USB	คือ Universal Serial Bus

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของงานวิจัย

การวัดสมบัติของสารกึ่งตัวนำ เช่น ความต้านทาน ความหนาแน่นของพาหะ สภาพความคล่องของพาหะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ โดยการวัดส่งผลให้ทราบถึงสมบัติ รวมทั้งสามารถทำให้ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อกระบวนการผลิตจะได้สมบัติของสารตามต้องการ ระบบการวัดแวนเดอร์พาวและปรากฏการณ์ฮอลล์นั้น เป็นวิธีการที่สามารถวัดผลและคำนวณหาค่าต่างๆของสารกึ่งตัวนำได้หลายค่าด้วยการวัดเพียงครั้งเดียว เช่น ความต้านทานที่ผิวหน้า (sheet resistance : R_s) ความเข้มข้นของพาหะที่ผิวหน้า (sheet carrier concentration : n_s) ความคล่องตัวของพาหะข้างมาก (majority carrier mobility: μ_m) สภาพต้านทานไฟฟ้า (bulk electrical resistivity: ρ) เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นวิธีที่สามารถวัดได้อย่างง่ายดายด้วย จึงทำให้การวัดผลของปรากฏการณ์ฮอลล์นี้ เป็นวิธีการวัดคุณสมบัติของสารกึ่งตัวนำที่มีการนำไปใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่เนื่องจากการวัดผลของแวนเดอร์พาวและปรากฏการณ์ฮอลล์ในห้องปฏิบัติการที่เราใช้ส่วนใหญ่เป็นการวัดมือ ซึ่งต้องใช้เวลาในการจดบันทึกผลและคำนวณผล

งานวิจัยชิ้นนี้จะช่วยให้การวัดโดยใช้ระบบฮอลล์ง่ายขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับห้องปฏิบัติการที่ต้องใช้วัดคุณสมบัติสารกึ่งตัวนำ โดยประยุกต์จากการวัดมือที่ใช้อยู่เข้ากับวงจรเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อควบคุมการทำงานให้สามารถใช้งานและประมวลผลได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น และใช้ในงบประมาณที่ไม่มากเหมาะสมกับการใช้งานในห้องปฏิบัติการ

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่อศึกษาทฤษฎีและหลักการทำงานพื้นฐานของปรากฏการณ์ฮอลล์และแวนเดอร์พาว
2. เพื่อทำการออกแบบและสร้างระบบวัดคุณสมบัติของสารกึ่งตัวนำด้วยระบบการวัดผลของปรากฏการณ์ฮอลล์และแวนเดอร์พาว
3. เพื่อการสอบเทียบการทำงานของเครื่องมือกับชิ้นสารที่ได้มาตรฐาน

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

1. ศึกษาประวัติความเป็นมาของปรากฏการณ์ฮอลล์และแวนเดอร์พาว
2. ศึกษาทฤษฎีและหลักการทำงานพื้นฐานของระบบการวัดผลของปรากฏการณ์ฮอลล์
3. ออกแบบและสร้างระบบการวัดคุณสมบัติของสารกึ่งตัวนำด้วยระบบการวัดผลของปรากฏการณ์ฮอลล์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. ทำการสอบเทียบการใช้ระบบการวัดผลของปรากฏการณ์ฮอลล์กับสารตัวอย่างมาตรฐานที่ทราบค่า
5. วิเคราะห์ผลและสรุปผลการทดลองของระบบการวัดผลของปรากฏการณ์ฮอลล์

1.4 ขั้นตอนการวิจัยและวิธีดำเนินงาน

ตารางที่ 1.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	ขั้นตอนการดำเนินงาน
สิงหาคม -กันยายน พ.ศ. 2557	<ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาประวัติความเป็นมาของปรากฏการณ์ฮอลล์ - ศึกษาคุณลักษณะและหลักการทำงานของระบบการวัดผลปรากฏการณ์ฮอลล์ - ศึกษาสมบัติพื้นฐานของสารกึ่งตัวนำ
ตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2557	<ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้ในการวิจัย - ออกแบบชุดวางแม่เหล็กของระบบการวัดผลของปรากฏการณ์ฮอลล์ - วางแผนการสร้างระบบ เขียนโปรแกรม และวิเคราะห์ผล
ธันวาคม พ.ศ. 2557 – มกราคม พ.ศ. 2558	<ul style="list-style-type: none"> - ทดลองการวัดสารกึ่งตัวนำกับเครื่องมือที่มีอยู่ในการวัดมื่อวัดความสม่ำเสมอของสนามแม่เหล็ก - ทำการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของระบบวัด - ทำการทดลองใช้ระบบที่สร้างขึ้นมาว่าใช้ได้ดีหรือไม่
กุมภาพันธ์ - เมษายน พ.ศ. 2558	<ul style="list-style-type: none"> - ทำการสอบเทียบและบันทึกผลระบบที่สร้างขึ้นมากับสารตัวอย่างมาตรฐานที่ทราบค่า - วิเคราะห์ผลการทดลองและสรุปผลการทดลองและสรุปผลการทดลองเพื่อทำการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้มีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักการทำงานของระบบการวัดผลของปรากฏการณ์ฮอลล์และแวนเดอร์พาฟ
2. ทำให้มีความรู้และความเข้าใจคุณสมบัติพื้นฐานของสารกึ่งตัวนำ
3. ทำให้ทราบถึงหลักการทำงานของโปรแกรมที่ใช้ในการสั่งงานของระบบ
4. สามารถทำการออกแบบให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจากระบบวัดมือเป็นระบบการวัด แบบอัตโนมัติ
5. สามารถนำอุปกรณ์เครื่องมือการวัดไปใช้ในการทดลองได้จริง



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 สารกึ่งตัวนำ

สารกึ่งตัวนำเป็นธาตุอย่างหนึ่ง ซึ่งในธาตุทุกชนิดจะประกอบไปด้วยอะตอม โดยที่ภายในอะตอมของธาตุเหล่านี้จะ ประกอบไปด้วยโปรตอน นิวตรอนและอิเล็กตรอน โปรตอนกับนิวตรอนจะ อยู่ภายในนิวเคลียส ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของอะตอมและมีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบนอกคล้ายๆ กับวงโคจรในระบบสุริยะ โดยที่อิเล็กตรอนที่อยู่ในวงโคจรใกล้กับนิวเคลียสจะมีระดับพลังงานต่ำเนื่องจาก นิวเคลียสสามารถดึงดูดอิเล็กตรอนเหล่านี้ไว้ได้ ขณะที่อิเล็กตรอนที่โคจรรอบนิวเคลียสที่อยู่ห่างไกลออกไปจะมีระดับพลังงานสูง และพร้อมที่จะเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ถ้าได้รับพลังงานกระตุ้นจาก ภายนอกอย่างเพียงพอ อิเล็กตรอนในวงโคจรนอกสุดของอะตอมนั้นๆ เรียกว่า วาเลนซ์อิเล็กตรอน ดัง แสดงในรูป



รูปที่ 2.1 โครงสร้างอะตอม

สารกึ่งตัวนำเป็นสารที่มีคุณสมบัติอยู่ระหว่างตัวนำและฉนวน เช่น ซิลิกอน เยอรมันเนียม เทลลูเรียม เป็นต้น สารดังกล่าวเหล่านี้มีคุณสมบัติเป็นสารกึ่งตัวนำ คือมีจำนวนอิเล็กตรอนอิสระอยู่น้อยจึงไม่สามารถให้กระแสไฟฟ้าไหลเป็นจำนวนมาก ฉะนั้นลำพังสารนี้อย่างเดียวแล้วไม่สามารถทำประโยชน์อะไรได้มากนัก ดังนั้น เพื่อให้จะได้กระแสไฟฟ้าไหลเป็นจำนวนมากเราจึงต้องมีการปรุงแต่งโดยการเจือปนอะตอมของธาตุอื่นลงไปเนื้อสารเนื้อเดียวเหล่านี้ หรือเอาอะตอมของธาตุบางชนิดมาทำปฏิกิริยากันให้ได้สารประกอบที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ สารกึ่งตัวนำที่สร้างขึ้นโดยวิธีดังกล่าวนี้เรียกว่า สารกึ่งตัวนำไม่บริสุทธิ์ หรือสารกึ่งตัวนำแบบสารประกอบตามลำดับ ซึ่งจะเป็นสารที่ใช้ทำทรานซิสเตอร์ และไดโอดชนิดต่าง ๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


การได้ปสารกึ่งตัวนำ สารกึ่งตัวนำจะเป็นสารที่มีอยู่ใน ตารางธาตุหมู่ที่ 4 ซึ่งมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนวงนอกสุดจำนวน 4 ตัว เช่น ซิลิคอน (Si:Silicon) และเจอร์มาเนียม (Ge:Germanium) ที่มีโครงสร้างอะตอม ดังแสดงในรูปที่ 2.2 (ก) เมื่ออะตอมของซิลิคอนและเจอร์มาเนียมอยู่รวมกันเป็นผลึกจะยึดกันด้วยพันธะแบบโควาเลนซ์ (Covalent bond) ซึ่งอะตอมจะมีเสถียรภาพถ้าจำนวนวาเลนซ์อิเล็กตรอนมีจำนวนครบ 8 ตัว ดังนั้นอะตอมของซิลิคอนและเจอร์มาเนียมจึงจับกลุ่มกัน ดังแสดงในรูปที่ 2.2 (ข)



2.1.1 คุณสมบัติของอิเล็กตรอนนำไฟฟ้าและโฮล

ในสารกึ่งตัวนำมีประจุนำไฟฟ้า 2 ชนิด คืออิเล็กตรอนนำไฟฟ้า และโฮล อิเล็กตรอนนำไฟฟ้านี้ เป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบ มีขนาดเท่ากับ 1.6×10^{-19} คูลอมบ์ เคลื่อนที่อยู่ในแถบนำไฟฟ้า มวลของอิเล็กตรอนในแถบพลังงานของสารกึ่งตัวนำถูกเรียกว่า “มวลยังผล” (Effective mass: m_n^*) ซึ่งมีค่าแตกต่างจากมวลของอิเล็กตรอนอิสระในสุญญากาศ ที่เรียกว่า “มวลนิ่ง” (Rest mass: m_0) ในสารกึ่งตัวนำที่ต่างชนิดกันมวลยังผลจะมีค่าแตกต่างกัน พลังงาน(E) ของอิเล็กตรอนนำไฟฟ้าที่อยู่ในแถบนำไฟฟ้านี้ ถูกพิจารณาว่ามีค่าเท่ากับหรือมากกว่าระดับพลังงานต่ำสุดของแถบนำไฟฟ้า(E_c) หรือ ก็คือ $E \geq E_c$ ซึ่งในการวิเคราะห์และคำนวณต่างๆ เราจะประมาณง่าย ๆ ว่าพลังงานของอิเล็กตรอนในแถบนำไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ E_c หรือ $E \approx E_c$ สำหรับอิเล็กตรอนที่อยู่ในเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยามให้เข้าไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


แถบวาเลนซ์คืออิเล็กตรอนที่ถูกยึดไว้กับอะตอม ไม่เป็นอิสระและนำไฟฟ้าไม่ได้ พลังงานของอิเล็กตรอนในแถบวาเลนซ์จึงมีค่าติดลบ หรือ ต่ำกว่าศูนย์ ($E < 0$) โดยมีค่าเท่ากับหรือน้อยกว่าค่าพลังงานสูงสุดของแถบวาเลนซ์ (E_v) แต่ในการวิเคราะห์เบื้องต้น เราจะประมาณว่า พลังงานของอิเล็กตรอนในแถบวาเลนซ์มีค่าเท่ากับ E_v หรือ $E \approx E_v$ ดังแสดงในรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 แสดงการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนำไฟฟ้าและโฮล ในแถบพลังงานขณะได้รับสนามไฟฟ้า

ความกว้างของ “ช่องว่างพลังงาน” E_g (Energy gap) หมายถึงความแตกต่างของระดับพลังงานที่ขอบของแถบทั้งสอง หรือก็คือ $E_g = E_c - E_v$ ดังแสดงในรูปที่ 2.3 สำหรับโฮลเป็นอนุภาคที่มีประจุเท่ากับประจุของอิเล็กตรอน แต่เป็นชนิดบวก ($+q$) มีมวลยังผลคือ m_p^* เคลื่อนที่อยู่ในแถบวาเลนซ์ สามารถนำไฟฟ้าได้เช่นเดียวกับอิเล็กตรอนอิสระ เมื่อได้รับสนามไฟฟ้า โฮลจะเคลื่อนที่ในทิศเดียวกับสนามไฟฟ้า ซึ่งต่างจากอิเล็กตรอนดังในรูปที่ 2.3 แต่กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นของพาหะทั้งสองจะมีทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้แล้ว เพื่อให้เข้าใจการเคลื่อนที่ และการนำไฟฟ้าของโฮลได้ดียิ่งขึ้น เราจะ พิจารณาเปรียบเทียบโฮลกับที่ว่าง หรือฟองอากาศ ที่อยู่ในของเหลวหรือในน้ำ ในหลอดแก้ว ดังแสดงในรูปที่ 2.4 โดยน้ำจะเปรียบเสมือนอิเล็กตรอน ที่อุณหภูมิต่ำๆ หรือ 0 K แถบนำไฟฟ้ามี สภาพว่างเปล่า ไม่มีอิเล็กตรอน จึงเปรียบได้กับหลอดแก้วที่ว่าง (หลอดบน) ซึ่งไม่มีน้ำ และที่แถบวาเลนซ์ มีอิเล็กตรอนอยู่เต็มทุกสถานะ ไม่มีโฮลเลย จึงเปรียบได้กับหลอดแก้วที่มีน้ำบรรจุอยู่เต็ม (หลอดล่าง) ซึ่งไม่มีที่ว่างเลย ดังในรูปที่ 2.4 (ก)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.4 แสดงการเคลื่อนที่ของน้ำและที่ว่างในหลอดแก้วเปรียบเทียบกับ การเกิดและการเคลื่อนที่ของ อิเล็กตรอน และโฮล ในสารกึ่งตัวนำ
(ก) ที่อุณหภูมิต่ำๆ หรือ 0 K และ(ข) ที่อุณหภูมิสูงขึ้น ขณะได้รับสนามไฟฟ้า

ในขณะที่แม่สารกึ่งตัวนำ จะได้รับสนามไฟฟ้า ก็จะไม่มีการแสไฟฟ้าไหล เพราะไม่มีพาหะนำไฟฟ้า เปรียบได้กับหลอดแก้วทั้งสอง แม้จะถูกรบกวนเช่น เอียงหลอดแก้วอย่างไรก็ตาม จะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหล ซึ่งการเอียงหลอดแก้วเปรียบได้กับการให้สนามไฟฟ้าแก่สารกึ่งตัวนำ นั่นเอง แต่เมื่อหลอดแก้วด้านบนมีน้ำอยู่แม้เพียงเล็กน้อย หรือหลอดแก้วด้านล่างมีที่ว่าง เพียงเล็กน้อย ดังแสดงในรูป(ข) ซึ่งเปรียบได้กับสารกึ่งตัวนำ ที่อุณหภูมิสูงกว่า 0 K จะเกิดมีอิเล็กตรอนอิสระที่แถบด้านบน และเกิดโฮลที่แถบด้านล่าง ในขณะนี้ ถ้าแก้วน้ำถูกทำให้เอียง จะมีกระแสไฟฟ้าไหลได้ทั้งสองหลอดแก้ว โดยที่หลอดด้านล่างมีกระแสไฟฟ้าไหลได้ เนื่องจากมีน้ำเกิดขึ้น แต่ในหลอดแก้วด้านล่าง กระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นได้เพราะมีที่ว่าง หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ กระแสของที่ว่างนั่นเอง ปริมาณของกระแสไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นกับปริมาณของน้ำ แต่จะขึ้นกับปริมาณของที่ว่าง ยังมีที่ว่างมากน้ำจะไหลมาก มีที่ว่างน้อยน้ำจะไหลน้อย หรือถ้าไม่มีที่ว่างเลย ก็จะไม่มีการแสไฟฟ้าเลย

ดังนั้นจะเห็นได้ชัดว่าที่ว่างในหลอดแก้วด้านล่างเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญ ปริมาณของที่ว่างเป็นตัวกำหนดปริมาณกระแส เราจึงสามารถเรียกกระแสนี้ว่า “กระแสของที่ว่าง” เช่นเดียวกับสารกึ่งตัวนำ “โฮล” ที่อยู่ในแถบวาเลนซ์ คล้ายกับที่ว่างในหลอดแก้วด้านล่าง ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เกิดเนื่องจากประจุเคลื่อนที่ในแถบวาเลนซ์ จึงเกี่ยวข้องและถูกกำหนดด้วยความหนาแน่นของ

โพลโดยตรง ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนในแถบนำไฟฟ้า และความหนาแน่นของโพลในแถบวาเลนซ์จึงเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญ ในการวิเคราะห์ คุณสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ เนื่องจากเป็นประจุต่างชนิดกัน ดังนั้นอิเล็กตรอน และโพลจะเคลื่อนที่ในทิศตรงกันข้าม เช่นเดียวกับน้ำในหลอดแก้วด้านบน และที่ว่างในหลอดแก้วด้านล่างจะเคลื่อนที่ในทิศตรงกันข้าม เมื่อหลอดแก้วทั้งสองถูกเอียงในทิศเดียวกันในกรณีของตัวนำ เช่น โลหะ จะมีพาหะนำ ประจุเพียงชนิดเดียว คืออิเล็กตรอน ซึ่งอิเล็กตรอนวาเลนซ์ในโลหะ มีสภาพเป็นอิเล็กตรอนอิสระ เพราะโคจรอยู่ห่างจากนิวเคลียส ของอะตอมดั้งเดิมมาก จึงเหมือนกับไม่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างนิวเคลียส และอิเล็กตรอนเหล่านี้เลยนั่นคือ ไม่มีแถบพลังงานต้องห้าม หรือช่องว่างพลังงาน ($E_g = 0$) ที่อิเล็กตรอนต้องเอาชนะเพื่อกลายเป็นอิเล็กตรอนอิสระ ดังนั้นในโลหะจึงไม่มีโพล เช่นในสารกึ่งตัวนำ แบบจำ ลองของโลหะจึงคล้ายกับว่า ในโลหะ ประกอบด้วยไอออนบวก (Core atom) จำนวนมากมายเรียงรายอยู่ในโลหะท่ามกลาง กลุ่มก๊าซของอิเล็กตรอนอิสระ ดังในรูปที่ 2.5 ซึ่งอิเล็กตรอนเหล่านี้ พร้อมทั้งจะนำ ไฟฟ้าทันทีที่ได้รับสนามไฟฟ้า ประมาณกันว่าในโลหะโดยทั่วไป มีอิเล็กตรอนอิสระอยู่ราว 10^{20} อิเล็กตรอน/ ลบ.ซม. ในขณะที่ในสารกึ่งตัวนำ ซิลิคอน ที่อุณหภูมิห้อง มีอิเล็กตรอนอิสระเพียง 10^{10} อิเล็กตรอน / ลบ.ซม.เท่านั้น โลหะจึงมีความนำ ไฟฟ้าสูงกว่าสารกึ่งตัวนำมาก สำหรับค่าพลังงาน ที่แสดงในรูปแถบพลังงาน หมายถึงพลังงานของอิเล็กตรอน กล่าวคือ เมื่ออิเล็กตรอนได้รับพลังงานเพิ่มขึ้น อิเล็กตรอนจะเปลี่ยนไปอยู่ที่ระดับที่สูงขึ้น




รูปที่ 2.5 แสดงแบบจำลองการกระจายของอิเล็กตรอนในโลหะซึ่งมีลักษณะเป็นเมฆหมอก อิเล็กตรอนที่กระจายอยู่ท่ามกลางอะตอมที่มีสภาพคล้ายไอออนบวก

และกฎเกณฑ์ดังกล่าวนี้ สามารถใช้ได้กับอิเล็กตรอนตลอดทุกแถบพลังงาน เช่นอิเล็กตรอนที่แถบวาเลนซ์ เมื่อได้รับพลังงานมากพอที่จะย้ายขึ้นไปอยู่ที่ระดับพลังงานในแถบนำไฟฟ้า กลายเป็นอิเล็กตรอนนำไฟฟ้า อิเล็กตรอนที่ขอบล่างสุดของแถบนำไฟฟ้า (E_c) ถือว่าเป็นอิเล็กตรอนนำไฟฟ้าที่มีพลังงานน้อยที่สุด คือ มีพลังงานจลน์เป็นศูนย์ และมีพลังงานศักย์เท่ากับ E_c กรณีที่อิเล็กตรอนอยู่สูงกว่าระดับ E_c แสดงว่ามีพลังงานจลน์ เกิดขึ้น และในทางกลับกันค่าพลังงานของโพลมีทิศตรงข้ามกับกรณีอิเล็กตรอน โพลที่ระดับขอบบนสุดของแถบวาเลนซ์ (E_v) ถือว่าเป็นโพลที่มีพลังงานน้อยที่สุด คือมีพลังงานจลน์เป็นศูนย์ และมีพลังงานศักย์ เท่ากับ E_v เมื่อโพลได้รับพลังงานเพิ่มขึ้น โพลจะเปลี่ยนไปอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ากว่าเดิมในแถบวาเลนซ์ โพลที่อยู่ต่ำกว่าระดับ E_v แสดงว่า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

มีพลังงานจลน์เกิดขึ้น และค่าของพลังงานจลน์หาได้จาก ค่าที่แตกต่างระหว่างระดับพลังงานที่พาหะ อยู่ กับระดับขอบของแถบพลังงาน ดังแสดงในรูปที่ 2.6



รูปที่ 2.6 แสดงทิศทางการเพิ่มขึ้นของพลังงานของอิเล็กตรอน และโฮลมีทิศตรงกันข้าม

2.1.2 สารกึ่งตัวนำ เอ็กทรินซิก (Extrinsic semiconductor)

ในสารกึ่งตัวนำ ที่บริสุทธิ์ ความหนาแน่นของอิเล็กตรอน และโฮลมีค่าน้อย เช่นในซิลิคอน ที่ 300 K, $n_i \approx 10^{10}$ อนุภาค/ลบ.ซม. ซึ่งถ้าคำนวณเป็นค่าความนำไฟฟ้าแล้ว จะมีค่าน้อยกว่าวัสดุตัวนำมาก ดังนั้น สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ จะถูกนำไปใช้งานน้อยมาก และในทางปฏิบัติ เพื่อที่จะให้สารกึ่งตัวนำ สามารถถูกนำไปใช้งานได้กว้างขวาง เช่นการนำไปสร้าง เป็นสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ ชนิดต่างๆ กรณีนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเติมหรือเจือปน ด้วยอะตอมของธาตุบางธาตุลงไป ในสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ อะตอมของธาตุเจือปนนี้ถูกเรียกว่า “อะตอมสารเจือ” (Impurity atoms) เมื่อสารกึ่งตัวนำ บริสุทธิ์ถูกเจือปนด้วยอะตอมของธาตุอื่น สารกึ่งตัวนำ จะมีสภาพเป็นสารกึ่งตัวนำที่ไม่บริสุทธิ์ ซึ่งเราเรียกว่า “สารกึ่งตัวนำ เอ็กทรินซิก” (Extrinsic semiconductor)

ผลของอะตอมสารเจือที่เติมเข้าไปในสารกึ่งตัวนำ ด้วยสัดส่วนที่น้อยมาก จะทำให้สารกึ่งตัวนำ สามารถนำ ไฟฟ้าได้ดีขึ้นอย่างมาก และยังสามารถควบคุมค่าความนำไฟฟ้าได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น จากการเลือกชนิดของอะตอมสารเจือ จะทำให้สามารถกำหนดชนิดของพาหะที่นำ ไฟฟ้าได้ด้วย เช่น อะตอมสารเจือชนิดเอ็น (n-Type impurity atoms) จะทำให้สารกึ่งตัวนำ มีอิเล็กตรอนนำ ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และมีความหนาแน่นมากกว่าโฮลมาก สารกึ่งตัวนำ เช่นนี้ถูกเรียกว่า “สารกึ่งตัวนำ ชนิดเอ็น” (n-Type Semiconductor) หรือ อะตอมสารเจือชนิดพี จะทำให้สารกึ่ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตัวนำ มีโฮล เพิ่มขึ้น และมีความหนาแน่นมากกว่า อิเล็กตรอนมาก บรรพ คคสารกึ่งตัวนำ เช่นนี้ถูกเรียกว่า “สารกึ่งตัวนำ ชนิดพี” (*p*-Type Semiconductor)

2.1.3 สารกึ่งตัวนำ ชนิดเอ็น (*n* - Type Semiconductor)

สารกึ่งตัวนำ ชนิดเอ็น หมายถึง สารกึ่งตัวนำที่ถูกเติมด้วยอะตอมสารเจือชนิดเอ็น เช่น ซิลิคอนถูกเติมด้วยอะตอมฟอสฟอรัส สารกึ่งตัวนำ เช่นนี้ จะเป็นสารกึ่งตัวนำ ที่ไม่บริสุทธิ์ ซึ่งเรียกว่า “สารกึ่งตัวนำ เอ็กทรินซิก” (Extrinsic semiconductor) อะตอมสารเจือชนิดเอ็น หรืออะตอมผู้ให้ ที่มี 5 อิเล็กตรอนวาเลนซ์ เมื่อเข้าไปอยู่ในผลึกสารกึ่งตัวนำ ซึ่งแต่ละอะตอมมี 4 อิเล็กตรอนวาเลนซ์ จะเกาะเกี่ยวกับอะตอมสารกึ่งตัวนำ ที่อยู่ข้างเคียง 4 อะตอม ด้วยพันธะโควาเลนต์ 4 พันธะ อิเล็กตรอนตัวที่ 5 ไม่มีพันธะโควาเลนต์อยู่ จึงโคจรอยู่ห่างๆรอบๆนิวเคลียสของอะตอมผู้ให้ และมีคุณสมบัติคล้ายกับอิเล็กตรอนอิสระ อย่งไรก็ดีที่อุณหภูมิ 0 K ไม่มีพลังงานจากความร้อน อิเล็กตรอนตัวที่ 5 นี้ จึงยังคงถูกยึดเหนี่ยวไว้ที่อะตอมสารเจือ โดยโคจรอยู่รอบๆอะตอม ลักษณะแถบพลังงานของสารกึ่งตัวนำ ซิลิคอนชนิดเอ็น ซึ่งถูกเติมด้วยอะตอมฟอสฟอรัส ซึ่งอะตอมสารเจือ ฟอสฟอรัส จะทำให้เกิด “ระดับผู้ให้” (E_D : Donor Level) ขึ้นในช่องว่างพลังงาน โดยอยู่ต่ำกว่า “ระดับนำไฟฟ้า” (E_C : Conduction Level) เพียงเล็กน้อยราว 0.044 eV ระดับพลังงานนี้ก็คือค่าพลังงานของอิเล็กตรอนตัวที่ 5 นั้นเอง และอาจหมายถึงพลังงานที่อิเล็กตรอนถูกยึดเหนี่ยวไว้ในอะตอม โดยปกติค่าพลังงานที่อะตอมสารเจือยึดเหนี่ยวอิเล็กตรอนตัวที่ 5 ไว้ มีค่าน้อยมากเราเรียกพลังงานนี้ว่า “พลังงานยึดเหนี่ยว” (Binding energy) ซึ่งเราสามารถคำนวณหาค่าพลังงานยึดเหนี่ยว หรือระดับผู้ให้ และรัศมีของวงโคจรของอิเล็กตรอนตัวที่ 5 ที่โคจรรอบๆนิวเคลียสของอะตอมสารเจือได้ โดยแทนอะตอมสารเจือนี้ ด้วยแบบจำลองของอะตอมไฮโดรเจนที่บอห์นเสนอไว้ เพราะมีอิเล็กตรอน 1 อิเล็กตรอน โคจรอยู่รอบๆ นิวเคลียสเหมือนกัน

2.1.4 สารกึ่งตัวนำ ชนิดพี (*p* - Type Semiconductor)

สารกึ่งตัวนำ ชนิดพี หมายถึง สารกึ่งตัวนำ ที่ถูกเติมด้วยอะตอมสารเจือชนิดพี ที่นิยมใช้มากที่สุดได้แก่อะตอมโบรอน อะตอมสารเจือผู้รับนี้ แต่ละอะตอมมี 3 อิเล็กตรอนวาเลนซ์ เมื่อเข้าไปอยู่ในผลึกสารกึ่งตัวนำ จะเกาะเกี่ยวกับอะตอมสารกึ่งตัวนำ ที่อยู่ข้างเคียง เกิดเป็นพันธะโควาเลนต์ที่สมบูรณ์ได้เพียง 3 พันธะ อีกหนึ่งพันธะจะไม่สมบูรณ์ เพราะขาดอิเล็กตรอนอีก หนึ่งอิเล็กตรอน ที่อุณหภูมิ 0 K แบบจำลองพันธะโควาเลนต์ และลักษณะแถบพลังงาน ของผลึกสารกึ่งตัวนำ ชนิดพี เขียนได้ ดังแสดงในรูปที่ 7.16 (ก) และ(ข) ตามลำดับ จะสังเกตเห็นว่า อะตอมสารเจือผู้รับทำให้เกิดมีระดับพลังงานที่เรียกว่า “ระดับผู้รับ” (E_A : Acceptor Level) ขึ้นที่ช่องว่างพลังงาน โดย ระดับพลังงานนี้จะอยู่เหนือ “ระดับวาเลนซ์” (E_V : Valence Level) เพียงเล็กน้อย ซึ่งระดับพลังงานค่านี้ก็คือ ค่าพลังงานไอออนไนซ์ของอะตอมสารเจือนั่นเอง ซึ่งอะตอมสารเจือที่ต่างชนิดกัน จะมีค่าแตกต่างกัน เช่นอะตอมโบรอนในสารกึ่งตัวนำ ซิลิคอนระดับผู้รับ E_A จะอยู่สูงกว่าระดับวาเลนซ์ E_V เพียง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

0.045 eV นั้นแสดงว่าเมื่ออิเล็กตรอนวาเลนซ์ได้รับพลังงานจากภายนอก เพียงเล็กน้อย คือ 0.045 eV ก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ที่ระดับ E_4 ในอะตอมผู้รับได้

2.2 ความต้านทานไฟฟ้า


เมื่อกระแสไฟฟ้าไหล หมายถึง มีการเคลื่อนไหวยของอิเล็กตรอนในลวดสายไฟ และอิเล็กตรอนจะวิ่งชนกับอะตอมของเส้นลวด เกิดการต้านทานการไหลของอิเล็กตรอนขึ้น เรียกว่าความต้านทาน(Resistance) ความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์ม (Ohm) ความต้านทานเกิดขึ้นทุกๆ ที่ที่มีกระแสไฟฟ้าไหล ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสายไฟเท่านั้น ตัวอย่างความต้านทานต่างๆ มีดังนี้

- ความต้านทานของตัวนำ ได้แก่ ความต้านทานของลวดสายไฟฟ้าเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
- ความต้านทานของสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ความต้านทานของสารละลายกรดเกลือ กรดกำมะถัน น้ำเกลือ เป็นต้น
- ความต้านทานของจุดสัมผัส ได้แก่ ความต้านทานที่เกิดขึ้นที่จุดสัมผัสของสวิตช์หรือรอยเชื่อมต่อระหว่างสายไฟ ที่จุด สัมผัสนี้กระแสจะไหลได้ยากเพราะมีความต้านทานสูง ความต้านทานของจุดสัมผัสนี้จะ เป็นปัญหา มากเมื่อให้กระแสไหลผ่าน เป็นจำนวนมากค่าความต้านทานนี้จะลดลงโดยการขัดผิวที่จุดสัมผัสให้เรียบหรือเพิ่มแรงกดที่จุดสัมผัส หรือบัดกรีเชื่อมต่อ ระหว่างสายไฟเสีย



รูปที่ 2.7 ความต้านทานของจุดสัมผัส


- ความต้านทานของสายดิน ได้แก่ ความต้านทานที่เกิดขึ้นระหว่างดินและแผ่นโลหะฝังลงดิน



รูปที่ 2.8 ความต้านทานของสายดิน


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ความต้านทานของฉนวน เพื่อป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ารั่วจากสายไฟจะใช้ไวโอลหรือยางซึ่ง เป็นวัสดุที่มีค่าความต้านทานจำเพาะ สูงหุ้มสายไฟนั้นไว้ เราเรียกการป้องกันกระแสไฟฟ้า รั่วนี้ว่า การฉนวน และวัสดุที่ใช้ในการฉนวนนี้ว่า ฉนวน แต่การฉนวนนั้นมิได้หมายความว่า กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านไม่ได้เลย



2.3 Van der Pauw Method


Van der Pauw Method วิธีนี้ได้พัฒนาโดย Van der Pauw มีหลักการคิดดังนี้เมื่อ พิจารณาสารตัวอย่างที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสดังรูปที่ 2.11



รูปที่ 2.10 แสดงลักษณะการติดคอนแทคส์ของสารตัวอย่างแบบต่างๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เมื่อติดคอนแทกส์ตรงมุมทั้งสี่มุม และจ่ายกระแสจากจุดที่ 1 ไปยังจุดที่ 2 (I_{12}) จากนั้นวัดความต่างศักย์บริเวณจุด 4 เทียบกับจุด 3 (V_{43}) ดังแสดงในรูปที่ 2.11



รูปที่ 2.11 แสดงการติดคอนแทกส์เพื่อวัดความต้านทาน

$$R_a = \frac{1}{4} \left(\frac{V_{43} + V_{12}}{I_{12}} + \frac{V_{34} + V_{21}}{I_{21}} \right) \quad (2.1)$$

และ

$$R_b = \frac{1}{4} \left(\frac{V_{23} + V_{32}}{I_{14}} + \frac{V_{14} + V_{23}}{I_{14}} \right)$$

จากสมการที่ (2.1) จะได้ค่าสภาพต้านทานตามแบบของ Van der Pauw เป็น

$$\rho = \frac{\pi t}{\ln(2)} \left(\frac{R_a + R_b}{2} \right) F \quad (2.2)$$

กำหนดให้ $R_r = \frac{R_a}{R_b}$ และ F เป็น Correction factor มีค่าเป็น

$$\frac{R_r - 1}{R_r + 1} = \frac{F}{\ln(2)} \cosh^{-1} \left(\frac{e^{\frac{\ln(2)}{F}}}{2} \right) \quad (2.3)$$

ถ้าสมมุติสารตัวอย่างสมมาตร จะได้ว่า $R_r = 1 (R_a = R_b)$ และ $F=1$ สมการ 2.2 เขียนใหม่ได้เป็น เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$\rho = \frac{\pi t}{\ln(2)} R = 4.532tR \quad (2.4)$$

และ Sheet resistance (ρ_s) มีค่าเป็น

$$R_s = \frac{\rho}{t} = \frac{\pi}{\ln(2)} R = 4.532R \quad (2.5)$$

2.4 ปรากฏการณ์ฮอลล์ (Hall effect)

ปรากฏการณ์ฮอลล์เกิดจากการจ่ายกระแสเข้าไปในสารตัวอย่างที่อยู่ในสนามแม่เหล็ก จะทำให้เกิดแรงลอเรนซ์ (Lorentz force) กระทำต่อประจุพาหะบนแผ่นสารตัวอย่าง โดยแรงนี้จะทำให้พาหะถูกผลักไปสะสมที่ผิวด้านใดด้านหนึ่งของสารตัวอย่าง ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของพาหะ ซึ่งปรากฏการณ์นี้ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นเรียกว่า สนามฮอลล์ E_H โคนทิศทางของสนามฮอลล์ ทิศทางของแรงหรือทิศทางเคลื่อนที่ของประจุพาหะบนแผ่นสารตัวอย่าง สามารถพิจารณาได้เป็น 2 กรณี ดังนี้คือ

2.4.1 พาหะที่อยู่บนแผ่นสารตัวอย่างเป็นอิเล็กตรอน

พิจารณาแผ่นสารตัวอย่าง กว้าง w และหนา t ดังรูปที่ 2.12 เมื่อให้สนามแม่เหล็กแก่สารตัวอย่างในทิศ $-x$ และผ่านกระแสเข้าไปในทิศ $+y$ พบว่าอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ไปในทิศทาง $-y$ ด้วยความเร็ว v ทำให้เกิดแรงจากสนามแม่เหล็ก (F_B) กระทำต่ออิเล็กตรอนในทิศทาง $+z$ ตามสมการลอเรนซ์ คือ

$$\vec{F}_E = -e\vec{v} \times \vec{B} \quad (2.6)$$

ทำให้อิเล็กตรอนถูกผลักไปอยู่ด้าน $+z$ เกิดสนามไฟฟ้าฮอลล์ (E_H) ในทิศทาง $+z$ ทำให้เกิดแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้าเป็น

$$\vec{F}_E = -e\vec{E}_H \quad (2.7)$$

และเมื่ออยู่ในสภาพสมดุลขนาดของแรงทางแม่เหล็กจะเท่ากับขนาดของแรงทางไฟฟ้า ดังนั้นสมการ (2.6) = (2.7) จะได้

$$eE_H = evB$$

$$E_H = vB \quad (2.8)$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

และจากความหนาแน่นของกระแส

$$j = \frac{i}{A} = nev$$

ดังนั้นจะได้ว่า

$$v = \frac{j}{ne} \quad (2.9)$$

แทนสมการ 2.8 ในสมการ 2.9 จะได้

$$E_H = \frac{jB}{ne} = R_H jB \quad (2.10)$$

เมื่อ R_H คือสัมประสิทธิ์ฮอลล์ (Hall coefficient) โดย $R_H = \frac{1}{ne}$

2.4.2 พาหะที่อยู่บนแผ่นสารตัวอย่างเป็นอิเล็กตรอน

เมื่อให้สนามแม่เหล็กแก่สารตัวอย่างในทิศ $-X$ และผ่านกระแสเข้าไปในทิศ $+y$ พบว่าโฮลจะเคลื่อนที่ไปในทิศทาง $+y$ ด้วยความเร็ว v ทำให้เกิดแรงจากสนามแม่เหล็ก (F_B) กระทำต่ออิเล็กตรอนในทิศทาง $+Z$ ดังรูปที่ 2.12 จะได้สมการโลเรนซ์ คือ

$$F_B = e\vec{v} \times \vec{B} \quad (2.11)$$

เมื่อประจุของโฮลเท่ากับประจุของอิเล็กตรอนแต่มีค่าบวก ทำให้โฮลถูกผลักไปอยู่ด้าน $+Z$ เกิดสนามไฟฟ้าฮอลล์ E_H ในทิศทาง $-Z$ ทำให้เกิดแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้าเป็น

$$F_E = eE_H \quad (2.12)$$

และจากสมการ 2.10 สามารถเขียน R_H ใหม่ได้เป็น

$$R_H = \frac{E_H}{jB} \quad (2.13)$$

และเนื่องจาก $E = \frac{V}{d}$ จากรูปความกว้างของแผ่นสารเป็น w จะได้ว่า

$$E_H = \frac{V_H}{w} \quad (2.14)$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

และ $j = \frac{i}{A}$ เมื่อ $A = wt$ คือ พื้นที่ๆ กระแสวิ่งผ่านจะได้ว่า

$$j = \frac{i}{wt} \quad (2.15)$$

แทนค่าจากสมการ (2.14) และ (2.15) ลงในสมการ 2.13 จะได้

$$R_H = \frac{V_H t}{iB} \quad (2.16)$$

เมื่อเปลี่ยนให้อยู่ในหน่วย ของ cm^3 / C จะได้

$$R_H (cm^3 / C) = \frac{V_H (mV) t (\dot{A})}{i (mA) B (G)} \quad (2.17)$$

เมื่อ	R_H	คือ สัมประสิทธิ์ฮอลล์ในหน่วย cm^3 / C
	V_H	คือ ความต่างศักย์ฮอลล์ (Hall voltage) ในหน่วย mV
	t	คือ ความหนาแน่นของสารในหน่วย \dot{A}
	B	คือ ความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กในหน่วย Gauss
	i	คือ กระแสในหน่วย mA

และนอกจากนี้ยังสามารถหาค่าอื่นๆ ได้อีกคือ

$$n = \frac{6.25 \times 10^{18}}{R_H (cm^3 / C)} \quad (2.18)$$


$$\mu_H = \frac{R_H (cm^3 / C)}{\rho (\Omega \cdot cm)} \quad (2.19)$$

เมื่อ n คือ ความหนาแน่นของพาหะ


ρ คือ ค่าสภาพต้านทานในหน่วย $\Omega \cdot cm$

μ_H คือ ค่าโมบิลิตีในหน่วย $cm^2 / V \cdot s$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.12 แสดงปรากฏการณ์ฮอลล์บนพาหะ ที่เป็นอิเล็กตรอนและโฮลล์



รูปที่ 2.13 แสดงการวัดฮอลล์แบบ van der Pauw

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โดยวิธีการวัดฮอลล์แบบ van der Pauw ดังรูปที่ 2.13 แสดงสมการดังนี้

$$\bar{E} = \rho \bar{j} + \rho \mu_H (\bar{j} \times \bar{B}) \quad (2.20)$$

โดยถือว่าสมการ 2. เทอมของ Magneto resistive ($\mu_H^2 B^2$) มีค่าน้อยมากและ ถ้า $B = 0$ ความต่างศักย์ระหว่างจุดที่ 2 และ 4 คือ

$$(V_4 - V_2)_{B=0} = \int_{r_2}^{r_4} \bar{E} \cdot d\bar{r} = \rho \int_{r_2}^{r_4} \bar{j} \cdot d\bar{r} \quad (2.21)$$

และถ้าใส่สนามแม่เหล็กเข้าไปจะได้

$$(V_4 - V_2)_B = \rho \int_{r_2}^{r_4} \bar{j}' \cdot d\bar{r} + \rho \mu_H \int_{r_2}^{r_4} (\bar{j}' \times \bar{B}) \cdot d\bar{r} \quad (2.22)$$

ถ้าถือว่าความหนาแน่นกระแส (Current density) ไม่เปลี่ยนแปลงในสนามแม่เหล็กดังนั้น $\bar{j}' = j$ สมการ (2.) เขียนใหม่ได้เป็น

$$V_{H42} = (V_4 - V_2)_B - (V_4 - V_2)_{B=0} = \rho \mu_H \int_{r_2}^{r_4} (\bar{j} \times \bar{B}) \cdot d\bar{r} \quad (2.23)$$

เนื่องจากสนามแม่เหล็กตั้งฉากกับสารตัวอย่าง ดังนั้นสมการ (2.) เขียนใหม่ได้เป็น

$$V_{H42} = \frac{\rho \mu_H B I}{t} \quad (2.24)$$

และจากสมการ (2.) นำไปหาค่าสัมประสิทธิ์ฮอลล์ได้ดังนี้

$$R_H = \frac{V_{H42} t}{IB} \quad (2.25)$$

จากนั้นหาความหนาแน่นพาหะ และค่าโมบิลิตี ตามสมการ (2.18) และ (2.19)

ในการทดลองต้องพยายามกำจัด Error จากการทดลองให้ได้มากที่สุด ดังนั้นจะจ่ายกระแสและวัดความต่างศักย์ในรูปแบบต่างๆ 4 แบบ ดังรูปที่ 2.13 โดยในแต่ละแบบจะเปลี่ยนทิศทางของสนามแม่เหล็กพุ่งเข้าและพุ่งออกจากสารตัวอย่าง และนำมาหาค่าเฉลี่ยดังตารางที่ 2.1 การหาค่าความต่างศักย์เฉลี่ย แสดงดังสมการ

$$V_H = \frac{V_1 - V_2 - V_3 - V_4}{4} \quad (2.26)$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2.1 แสดงการวัดฮอลล์ตาม van der Pauw configuration ทั้ง 4 กรณี

I	B	Case I	Case II	Case III	Case IV
		I_{24}	I_{42}	I_{13}	I_{31}
		V_{13}	V_{31}	V_{42}	V_{24}
+	+	$V_1(I)$	$V_1(II)$	$V_1(III)$	$V_1(IV)$
-	+	$V_2(I)$	$V_2(II)$	$V_2(III)$	$V_2(IV)$
+	-	$V_3(I)$	$V_3(II)$	$V_3(III)$	$V_3(IV)$
-	-	$V_4(I)$	$V_4(II)$	$V_4(III)$	$V_4(IV)$
V_H		$V_H(I)$	$V_H(II)$	$V_H(III)$	$V_H(IV)$
$V_{H(avg)}$		$\frac{1}{4}\{V_H(I) \pm V_H(II) + V_H(III) + V_H(IV)\}$			

*เมื่อสนามแม่เหล็กเป็นบวกคือสนามแม่เหล็กพุ่งออกจากสารตัวอย่างดังรูปที่ 2.13

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงานวิจัย

ในการสร้างเครื่องมือวัดแวนเดอร์เพอร์และวัดปรากฏการณ์ฮอลล์นี้ จะต้องมีการสร้างส่วนประกอบใหม่ขึ้นมาอีกสองส่วนหลักๆคือ ส่วนของระบบวัดค่าสนามแม่เหล็ก และระบบวัดค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ จากนั้นนำส่วนประกอบเหล่านี้มาใช้งานควบคู่กับเครื่องมือวัดสำเร็จรูปอื่นๆ ที่เรามีอยู่โดยรายละเอียดในการสร้างส่วนประกอบต่างๆมีดังนี้

3.1 ระบบวัดค่าสนามแม่เหล็ก

3.1.1 ชุดสนามแม่เหล็กถาวร

ชุดสนามแม่เหล็กถาวรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างเครื่องวัดปรากฏการณ์ฮอลล์ ดังนั้นชุดแม่เหล็กถาวรจะต้องมีความสม่ำเสมอของสนามแม่เหล็กอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ และต้องทราบค่าสนามแม่เหล็กที่แท้จริงที่เราใช้ เราจะต้องทำการสร้างและวัดสนามแม่เหล็กของชุดแม่เหล็กถาวรนี้ โดยเริ่มต้นต้องออกแบบชุดในการยึดและวางของแผ่นแม่เหล็กโดยใช้โปรแกรม Solid Work จากนั้นทำการสร้างตามแบบที่ได้ออกแบบไว้



รูปที่ 3.1 ชุดสนามแม่เหล็กถาวร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เมื่อสร้างชุดแม่เหล็กถาวรเรียบร้อยแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญเราจะทราบค่าของสนามแม่เหล็ก โดยเครื่องมือที่ใช้วัดคือ Gauss meter ยี่ห้อ F.W. Bell รุ่น 5180 เนื่องจากมีหัววัดขนาดเล็กและสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB ได้ จากนั้นเราจะทำการวัดจุดต่างๆ โดยการใช้ออเตอร์สองแกน “ในระนาบ X, Y” ควบคุมการเคลื่อนที่

3.1.2 ระบบขับเคลื่อน

3.1.2.1 ชุดขับสเต็ปมอเตอร์ MMC-2 5 Phase stepping motor driver และ USB/GPIB

MMC-2 5 Phase stepping motor driver ดังรูป 3.2 เป็นชุดขับสเต็ปมอเตอร์ที่สามารถโปรแกรมเพื่อควบคุมการหมุนของสเต็ปมอเตอร์ 5 เฟส ด้วยคอมพิวเตอร์ผ่าน USB/GPIB ดังรูป 3.3




รูปที่ 3.2 MMC-2 5 Phase stepping motor driver

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.3 USB/GPIB Agilent Technology



รูปที่ 3.4 ไดอะแกรมควบคุมระบบขับเคลื่อนของสเต็ปมอเตอร์ 5 เฟส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.1.2.2 สเต็ปป์มอเตอร์ 5 เฟส

เนื่องจากเราต้องการความแม่นยำในตำแหน่งการวัด ความสะอาด และความรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องใช้สเต็ปป์มอเตอร์ 5 เฟส เนื่องจากสเต็ปป์มอเตอร์ 5 เฟส สามารถหมุนได้ตำแหน่งที่แม่นยำ และละเอียดกว่ามอเตอร์ทั่วไป โดยความละเอียดสูงสุดของสเต็ปป์มอเตอร์ที่ใช้คือ 0.72 องศาต่อสเต็ป




รูปที่ 3.5 สเต็ปป์มอเตอร์ 5 เฟส

3.1.2.3 ภาควัดจ่ายไฟ

เนื่องจาก MMC-2 5 Phase stepping motor driver จะต้องใช้ไฟกระแสสลับ 110 V ความถี่ 50 Hz จึงต้องมีหม้อแปลงเพื่อแปลงไฟกระแสสลับจาก 220 V ความถี่ 50 Hz เป็นไฟกระแสสลับ 110 V ความถี่ 50 Hz ดังรูป 3.6 เพื่อนำไปใช้กับ MMC-2 5 Phase stepping motor driver


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.6 หม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V เป็น 110 V


3.1.3 โปรแกรมควบคุมและบันทึกผล

เนื่องจากต้องการให้เป็นระบบอัตโนมัติ ดังนั้นจำเป็นต้องมีโปรแกรมมาควบคุม และบันทึกผล คอมพิวเตอร์ที่ถ้าต้องการติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกจะต้องติดตั้งโปรแกรมหรือ Driver เพื่อให้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้ คือโปรแกรม Agilent connection expert IO Library suite 16 ดังรูป 3.7 เพื่อ USB/GPIB และโปรแกรม PC5180 1.4 เพื่อ FW BELL5180 Gauss meter ดังรูป 3.8




รูปที่ 3.7 โปรแกรม Agilent connection expert IO Library suite 16

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.8 โปรแกรม PC5180 1.4

จากนั้นลองเสียบสาย USB/GPIB รอประมาณหนึ่งนาทีสังเกต LED ที่สาย USB/GPIB จะติดเป็นสีเขียวอ่อนที่คำว่า “READY” แสดงว่า USB/GPIB เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ดังรูป 3.9 ต่อไปให้เปิดโปรแกรม PC5180 1.4 ถ้าสามารถเปิดโปรแกรม PC5180 1.4 ได้ ดังรูป 3.8 แสดงว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมกับ Gauss meter ได้แล้ว




รูปที่ 3.9 USB/GPIB เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้แล้ว

ต่อไปต้องเขียน User ให้ผู้ใช้งานด้วย Visual basic โดยที่ User นี้ต้องสามารถควบคุมการทำงานของเซตปีปิงมอเตอร์ 5 เฟสกับ FW BELL5180 Gauss meter ให้ทำงานสัมพันธ์กันและต้องสามารถเก็บข้อมูลไว้ในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อสร้างกราฟให้ได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2 ระบบวัดค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ

การวัดค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ ในที่นี้จะใช้เทคนิคแวนเดอร์พาวและเทคนิคปรากฏการณ์ฮอลล์วิธีวัดก็จะต้องใช้เทคนิคแวนเดอร์พาวเพื่อหาค่า Sheet resistance ก่อน เนื่องจากต้องใช้ในการคำนวณหาค่าอื่น ๆ การวัดแบบแวนเดอร์พาวจะต้องต่อขั้วแบบแวนเดอร์พาวให้ถูกต้องดังรูปที่ 3.10



รูปที่ 3.10 การต่อขั้วแบบแวนเดอร์พาว


จากนั้นต้องจ่ายกระแสให้ไหลจากขั้วหนึ่งไปยังขั้วหนึ่ง (ตัวอย่างเช่นจ่ายกระแสจากขั้วที่หนึ่งไปยังขั้วที่สอง ; I_{12}) และวัดแรงดันเทียบกับขั้วที่ตรงกันข้าม จากตัวอย่างขอบตรงข้ามของขั้วที่หนึ่งและขั้วที่สองก็คือขั้วที่สี่เทียบกับขั้วที่สามจะได้ V_{43} ต่อไปให้นำค่ากระแสและแรงดันไปคำนวณหาค่าความต้านทานจากสมการ $R_{12,43} = V_{43}/I_{12}$ และใช้วิธีเดิมนี้นหา $R_{23,14}$, $R_{34,21}$, $R_{41,32}$, $R_{14,23}$, $R_{43,12}$, $R_{32,41}$ และ $R_{21,34}$ จากนั้นนำความต้านทานทั้งแปดค่ามาเฉลี่ย $R_{ave} = [(R_{12,43} + R_{23,14} + R_{34,21} + R_{41,32} + R_{14,23} + R_{43,12} + R_{32,41} + R_{21,34})/8]$ และใช้สมการแวนเดอร์พาวคำนวณหาค่า Sheet resistance ; R_s สมการแวนเดอร์พาว คือ $R_s = \frac{\pi R_{ave}}{\ln 2}$ f จะได้ค่าต่อไปคือค่า Resistivity ; ρ จาก $\rho = R_s(Thickness)$ เสร็จการวัดแบบแวนเดอร์พาวแล้วต่อไปจะวัดแบบปรากฏการณ์ฮอลล์ โดยต้องนำ Sample ใส่ไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กทิศพุ่งขึ้น จ่ายกระแสค่าคงที่ให้จากขั้วที่หนึ่งไปยังขั้วที่สามและวัดแรงดันขั้วที่สองเทียบกับขั้วที่สี่ ; $V_H 1$ และจ่ายกระแสค่าคงที่ให้จากขั้วที่สามไปยังขั้วที่หนึ่งและวัดแรงดันขั้วที่สองเทียบกับขั้วที่สี่ ; $V_H 2$ จ่ายกระแสค่าคงที่ให้จากขั้วที่สองไปยังขั้วที่สี่และวัดแรงดันขั้วที่หนึ่งเทียบกับขั้วที่สาม ; $V_H 3$ และจ่ายกระแสค่าคงที่ให้จากขั้วที่สี่ไปยังขั้วที่สองและวัดแรงดันขั้วที่หนึ่งเทียบกับขั้วที่สาม ; $V_H 4$ จากนั้นทำการกลับทิศสนามแม่เหล็กเป็นทิศพุ่งลงและทำการวัดเช่นเดิม จะได้ค่า $V_H 5$, $V_H 6$, $V_H 7$ และ $V_H 8$ ตามลำดับ ซึ่งตามทฤษฎี V_{24} ต้องเท่ากับ $(V_H 1 + V_H 2 - V_H 5 - V_H 6)/4$ และ V_{13} ต้องเท่ากับ $(V_H 3 + V_H 4 - V_H 7 - V_H 8)/4$ จะได้ V_{hall} เท่ากับ $(V_{24} + V_{13})/2$ ต่อไปก็จะได้ค่า Sheet carrier concentration ; n_s จาก $n_s = |4 \times 10^{-8} (IB)/q(V_{hall})|$ Bulk carrier concentration ; N_b จาก $N_b = n_s / Thickness$ ค่า Mobility ; μ จาก $\mu = 1/[q(n_s)(R_s)]$ ค่า Conductivity ; σ จาก $\sigma = 1/q$ และชนิดของสาร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กึ่งตัวนำจากเครื่องหมายของแรงดันฮอลล์ถ้าตรงข้ามกับเครื่องหมายของกระแสแสดงว่าเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น แต่ถ้าเครื่องหมายเหมือนกับเครื่องหมายของกระแสแสดงว่าเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดพี


3.2.1 วงจรสวิตช์รีเลย์และตัวควบคุม

การวัดค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ ในที่นี้จะใช้เทคนิคแวนเดอร์พาว และเทคนิคปรากฏการณ์ฮอลล์ ซึ่งสองวิธีนี้จะต้องมีการสลับขั้วไฟฟ้าในการจ่ายกระแสไฟฟ้าและวัดแรงดันไฟฟ้า ดังนั้นวงจรสวิตช์รีเลย์ ดังรูป 3.11 และตัวควบคุมจึงสำคัญมากสำหรับการวัดเพราะสามารถควบคุมการสับสวิตช์ด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านตัวควบคุมได้ ตัวควบคุมที่ใช้ในโครงการนี้คือ ET-EASY MEGA1280 ดังรูป 3.12 เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กที่มีพอร์ตเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB และสามารถใช้โปรแกรม Arduino23 สั่งการโดยใช้ภาษาซีแล้วอัปโหลดลงบอร์ด




รูปที่ 3.11 วงจรสวิตช์รีเลย์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้拿去ใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.12 ET-EASY MEGA1280




รูปที่ 3.13 โปรแกรม Arduino 23

ตัวควบคุม ET-EASY MEGA1280 นอกจากจะควบคุมวงจรสวิตช์รีเลย์แล้ว ยังควบคุมไฟ LED แสดงสถานะการทำงานของเครื่องอีกด้วย ไฟ LED แสดงสถานะการทำงานของเครื่องจะติดอยู่ที่หน้าของเครื่องทั้งหมดสี่ดวงดังรูป 3.14

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.14 วงจรสวิตช์รีเลย์ และ ET-EASY MEGA1280



รูป 3.15 ไฟ LED แสดงสถานะการทำงานของเครื่องวัดหาค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2.2 Digital multimeter และ Current source

เนื่องจากการวัดค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำด้วยเทคนิคแวนเดอร์พาวและปรากฏการณ์ฮอลล์ จะต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าและวัดแรงดันไฟฟ้า ดังนั้นจะต้องมี Digital multimeter และ Current source เพื่อวัดแรงดันไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้างดรูป 3.16



รูปที่ 3.16 Digital multimeter(ซ้าย)และ Current source (ขวา)


Digital multimeter และ Current source สามารถควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่าน GPIB/USB โดยการ Interface และเราจะใช้สาย 408JE ดังรูป 3.17 เพื่อควบคุมทั้งสองเครื่องพร้อมกัน โดยต่อแบบขนานระหว่างเครื่องทั้งสองเครื่อง



รูปที่ 3.17 สาย 408JE ใช้ต่อขนานระหว่าง Digital multimeterและ Current source

3.2.3 แผ่นวาง Sample

การวัดหาค่าคุณสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ ด้วยเทคนิคแวนเดอร์พาว และเทคนิคปรากฏการณ์ฮอลล์ จำเป็นต้องสร้างแผ่นวาง Sample ด้วยโปรแกรม Altium designer เพื่อนำไปกัดแผ่นพีซีบี เพื่อที่จะวาง Sample และต่อขั้วของ Sample เข้ากับ Digital multimeter เพื่อวัดแรงดันไฟฟ้าที่ Sample และ Current source เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ Sample เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยญาติให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.18 แผ่นพีซีบีที่นำมากัดเป็นแผ่นสำหรับวาง Sample เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รูปที่ 3.19 ลักษณะการต่อขั้วของ Sample เพื่อวัดหาค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ ด้วยเทคนิค แวนเดอร์พาวและเทคนิคปรากฏการณ์ฮอลล์


3.2.4 โปรแกรมควบคุมและบันทึกผล

จะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Arduino0023 โดยโปรแกรม Arduino0023 จะรวม Driver ของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ET-EASY MEGA1280 ไว้ในโปรแกรมแล้ว Driver ตัวนี้ชื่อ FTDI USB

จากนั้นต้องเขียน User ให้ผู้ใช้งานด้วยโปรแกรม Visual basic โดยที่ User ต้องสามารถควบคุมการทำงานของ ET-EASY MEGA1280, Digital multimeter และ Current source ให้ทำงานสัมพันธ์กัน โดยเริ่มจากการเขียนโปรแกรม Arduino23 อัปโหลดให้กับ ET-EASY MEGA1280 เพื่อควบคุมวงจรสวิตซ์รีเลย์ และพร้อมรับคำสั่งจากโปรแกรม Visual basic เพื่อสั่งงาน ET-EASY MEGA1280, Digital multimeter และ Current source เพื่อที่จะวัดหาค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ

ผลจากการวัดนั้นจะต้องเขียนให้ Save ได้ทุกค่าที่วัดได้สำหรับค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ Save เป็นไฟล์ CVS ซึ่งสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เปิดได้หลายโปรแกรม ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าแรงดันไฟฟ้า Save เป็นไฟล์ XLS ไว้ใคร่พใดใคร่พหนึ่งของคอมพิวเตอร์ จะต้องใช้เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Microsoft Excel เปิดโปรแกรมเท่านั้น ส่วนกราฟ Save เป็นไฟล์ภาพ PNG ไว้เดิรฟ์ไดร์ฟหนึ่งของคอมพิวเตอร์



รูปที่ 3.20 ET-EASY MEGA1280 สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้แล้ว

ต่อไปต้องเขียน User ให้ผู้ใช้งานด้วยโปรแกรม Visual basic โดยที่ User นี้ต้องสามารถควบคุมการทำงานของ ET-EASY168STAMP, Digital multimeter และ Current source ให้ทำงานสัมพันธ์กัน โดยเริ่มจากเขียนโค้ดโปรแกรมจากโปรแกรม Arduino23 อัฟโหลดให้กับ ET-EASY168STAMP เพื่อที่จะควบคุมวงจรสวิตซ์รีเลย์ และพร้อมรับคำสั่งจากโปรแกรม Visual basic ในคอมพิวเตอร์ จากนั้นเขียนโค้ดในโปรแกรม Visual basic เพื่อสั่งงาน ET-EASY168STAMP, Digital multimeter และ Current source เพื่อที่จะวัดหาค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ

ผลจากการวัดนั้นจะต้องเขียนให้ Save ได้ทุกค่าที่วัดได้สำหรับค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ Save เป็นไฟล์ Excel ซึ่งสามารถใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์เปิดได้หลายโปรแกรม ดังรูป

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Current µA	VH1	VH2	VH3	VH4	VH5	VH6	VH7	VH8	VHall	ความหนาแน่นของ
2	100	-0.02202	0.11316	-0.76875	0.27921	-0.02202	0.2609	-0.05202	0.37042	-0.18907	6.61131E+11
3	150	-0.06137	0.13872	-0.938	0.32193	-0.09137	0.30558	-0.12137	0.45928	-0.26281	7.13443E+11
4	200	-0.16487	0.15994	-1.08094	0.35779	-0.16557	0.37966	-0.18557	0.54125	-0.42386	5.89817E+11
5	250	-0.22172	0.17883	-1.17791	0.39091	-0.23172	0.44588	-0.25172	0.62604	-0.54255	5.75984E+11
6	300	-0.28618	0.19787	-1.29512	0.41708	-0.29618	0.51678	-0.32618	0.70696	-0.69165	5.42182E+11
7	350	-0.34356	0.21711	-1.40258	0.44065	-0.35356	0.58882	-0.36356	0.7749	-0.79467	5.50543E+11
8	400	-0.39025	0.22836	-1.48414	0.46132	-0.39077	0.66688	-0.41077	0.84565	-0.91803	5.44645E+11
9											5.96821E+11

รูป 3.21 SAVE ค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าเป็นไฟล์ XLS

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


บทที่ 4

ผลการทดลองและอภิปรายผล

4.1 ขั้นตอนการวัดกับระบบวัดค่าสนามแม่เหล็ก


สำหรับจุดมุ่งหมายในการวัดค่าสนามแม่เหล็ก เพื่อสนองความต้องการที่อยากทราบว่าค่าสนามแม่เหล็กในแท่นแม่เหล็กนั้นมีค่าคงที่หรือไม่ ถ้าค่าสนามแม่เหล็กในแท่นแม่เหล็กคงที่ จึงจะนำค่าสนามแม่เหล็กไปใช้ในการคำนวณในระบบวัดหาค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำต่อไปได้ แต่ถ้าค่าสนามแม่เหล็กในแท่นแม่เหล็กมีค่าไม่คงที่จะนำค่าสนามแม่เหล็กไปคำนวณในระบบวัดหาค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำไม่ได้ ดังนั้นต้องทำการจัดยึดแม่เหล็กใหม่หรือเปลี่ยนระยะห่างระหว่างแม่เหล็กเพื่อให้ได้ค่าสนามแม่เหล็กที่คงที่ให้ได้

เริ่มจากการติดตั้งโปรแกรม Interface Gaussmeter and MMC-2 For scan Full V.1, โปรแกรม Agilent connection expert IO Library suite 16 และ โปรแกรม PC5180 1.4 ให้เรียบร้อย จากนั้นจัดวางอุปกรณ์และเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อย ดังรูปที่ 4.3 รอประมาณหนึ่งนาที่สังเกต LED ที่สาย USB/GPIB จะติดเป็นสีเขียวอ่อนที่คำว่า "READY" ดังรูปที่ 4.1 แสดงว่า USB/GPIB เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้แล้วต่อไปให้เปิดโปรแกรม PC5180 1.4 ถ้าสามารถเปิดโปรแกรม PC5180 1.4 ได้ดังรูปที่ 4.2 แสดงว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมกับ Gauss meter ได้แล้ว และระบบพร้อมที่จะวัดแล้ว



รูปที่ 4.1 USB/GPIB เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.2 คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมกับ Gauss meter ได้ จะสามารถเปิดโปรแกรม PC5180 1.4 ได้




รูปที่ 4.3 การจัดวางอุปกรณ์กับระบบวัดค่าสนามแม่เหล็ก

จากนั้นเปิดโปรแกรม Interface Gaussmeter and MMC-2 For scan Full V.1 และทำตามขั้นตอนดังนี้


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. ป้อนค่า Address ของ MMC-2 ปกติคือเลข 7 ถ้า Address ถูกต้องปุ่มกดจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว กรณีไม่ทราบ Address ให้ใช้โปรแกรม Agilent connection expert IO Library suite 16 ซึ่งสามารถบอก Address ผู้ใช้งานได้



รูปที่ 4.4 ใส่ Address ของ MMC-2


2. ใส่ค่าความละเอียดทางแกน X, ระยะแกน X, ความละเอียดทางแกน Y, ระยะแกน Y, ลงในหน้าต่างของโปรแกรม ตามแสดงดังรูป 4.5



รูปที่ 4.5 ใส่ค่าต่างๆลงไป


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. กดปุ่มขึ้น, ลง, ซ้าย, ขวา จัดให้แกนมอเตอร์อยู่ที่จุด (0, 0) ตามผู้ใช้งาน จากนั้นกดปุ่ม SCAN ดังรูปที่ 4.6



รูปที่ 4.6 กดปุ่ม ขึ้น, ลง, ซ้าย, ขวา

4.8 ทำการแปลงค่าข้อมูลจากตัวอักษรเป็นตัวเลข เพื่อนำไปสร้างกราฟดังรูปที่ 4.7 และ รูปที่ 4.8




รูปที่ 4.7 ข้อมูลตัวอักษร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 4.8 ข้อมูลตัวเลข


4.1.1 ผลการทดลอง

ในการวัดค่าสนามแม่เหล็ก เพื่อต้องการที่จะทราบว่าค่าสนามแม่เหล็กในแท่นแม่เหล็กนั้นมีค่าคงที่หรือไม่ ถ้าค่าสนามแม่เหล็กในแท่นแม่เหล็กคงที่ จึงจะนำค่านามแม่เหล็กไปใช้ในการคำนวณในระบบวัดหาค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำต่อไปได้




รูปที่ 4.9 ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กที่ระดับจุดกึ่งกลางระหว่างแม่เหล็ก 2 อัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.10 ค่าความชื้นสนามแม่เหล็กที่ระดับบนระหว่างแม่เหล็ก 2 อัน



รูปที่ 4.11 ค่าความชื้นสนามแม่เหล็กที่ระดับล่างระหว่างแม่เหล็ก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับอาจารย์ใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ควรนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 ขั้นตอนการวัดกับระบบวัดหาค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ

ชิ้นงานที่ใช้ทดลองคือ Si wafer สองชิ้นที่ทราบค่าความหนาและค่า Resistivity ซึ่งข้อมูลมาจากบริษัทที่น่าเชื่อถือที่ทำการขายชิ้นงานสองชิ้นนี้ ส่วนค่า Bulk carrier concentration ทราบจาก American Society for Testing and Materials Licensed by Information Handling Services ซึ่งเป็นค่าที่น่าเชื่อถือ ดังนั้นเราจึงทำการกับเครื่องมือของเราเพื่อเปรียบเทียบผลจากการวัดว่าได้ผลการวัดใกล้เคียงหรือไม่


เริ่มจากการติดตั้งโปรแกรม Hall Effect Measurement, โปรแกรม Agilent connection expert IO Library suite 16 และ โปรแกรม Arduino0023 ให้เรียบร้อย จากนั้นจัดวางอุปกรณ์และเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยรอบประมาณหนึ่งนาที่สังเกต LED ที่สาย USB/GPIB จะติดเป็นสีเขียวอ่อนที่คำว่า "READY" แสดงว่า USB/GPIB เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้แล้วต่อไปให้เช็คค่า ET-EASY168STAMP สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้เรียบร้อย ดังรูปที่ 4.12



รูปที่ 4.12 รูปการจัดวางอุปกรณ์เพื่อวัดหาค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ

การเชื่อมต่อเครื่องวัดหาค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำเข้ากับแผ่นวาง Sample นั้น ต้องต่อให้ถูกขั้วด้วยโดยให้ใช้สายต่อจากเครื่องไปยังแผ่นวาง Sample ที่ได้จัดทำไว้ให้ดังรูปที่ 4.13 และให้ใช้สายสีแดงต่อที่ขั้วที่หนึ่ง แล้วสายถัดไปก็คือขั้วที่สอง ขั้วที่สาม ขั้วที่สี่ ตามลำดับ ดังรูปที่ 4.14 ถ้าต่อไม่ถูกขั้วจะทำให้ไม่สามารถเครื่องวัดหาค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำได้ถูกต้อง จากนั้นให้เปิดโปรแกรม Hall Effect Measurement จะอยู่ในหน้า Setting และทำตามขั้นตอนการวัด


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.13 สายต่อจากเครื่องวัดค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำไปยังแผ่นวาง Sample


ขั้นตอนการวัดมีดังต่อไปนี้

1. เลือก GPIB ADDRESS ของ Digital millimeter และ Current source โดย Current source จะต้องเลือก โวลต์ลิมิต โดยให้ใส่ค่าสูงสุดของเครื่อง คือ 100 โวลต์ จากนั้นให้เลือก ตำแหน่งของ Serial port เมื่อใส่ค่าครบทุกตัวแล้ว ให้กดปุ่ม connect และใส่ช่วงของการจ่ายกระแส คือ กระแสสูงสุด, กระแสต่ำสุด และ ความละเอียดในการเพิ่มกระแสสำหรับ ขึ้นงาน เมื่อใส่ค่าครบทุกตัวให้เลือกโหมด van der pauw และกดปุ่ม measurement




รูปที่ 4.15 หน้าต่งการตั้งค่าของพารามิเตอร์
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ภายในเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. โปรแกรมจะทำการวัดในโหมดของ van der pauw เราสามารถที่จะดูผลของการวัดรวมของทุกค่าความต้านทานจาก Tab control all หากต้องการดูผลการวัดแต่ละความต้านทานให้กดที่ Tab control R1 R8 เมื่อผลการวัดเสร็จแล้วจะแสดงค่า Resistivity, Sheet Resistance ที่ Text box ใน Tab control all และ Tab control result



รูปที่ 4.16 หน้าต่างแสดงค่าการวัดแบบ van der pauw


3. ให้เปลี่ยนโหมดการวัดเป็นแบบ Hall effect นำชิ้นงานใส่ในสนามแม่เหล็กและกดปุ่ม measurement โดยสามารถดูผลจากการวัดรวมได้ที่ Tab control all ในโหมดของ Hall effect และดูผลจากการวัดแรงดันไฟฟ้าที่จุดต่างๆ ได้ที่ Tab control VH1,VH2-VH8 เมื่อมี message box ขึ้นมาให้ทำการกลับชิ้นงาน และกดปุ่ม OK



รูปที่ 4.17 หน้าต่างการวัดในโหมดของ hall effect

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. เมื่อทำการวัดเสร็จแล้วจะมีค่า Sheet carrier concentration, mobility, Bulk carrier concentration, Conductivity, Type ใน Tab control all และ Tab control result



รูปที่ 4.18 หน้าต่างผลลัพธ์จากการคำนวณทั้งหมด

4.2.1 ผลการทดลอง

ตารางที่ 4.1 ค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำสองชั้นที่ทราบค่าแล้ว

Si wafer	Doping	Type	Resistivity (Ω.cm)	ความหนา (μm)	Bulk carrier concentration (cm ⁻³)
ชั้นที่ 1	Boron(B)	P	30-50	700	1.33x10 ¹⁴ -1.35x10 ¹⁵
ชั้นที่ 2	Antimony(Sb)	N	300-700	500	4.20x10 ¹² -4.27x10 ¹³


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.2 ผลจากการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าโดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบแวนเดอร์พาวของ Si wafer ชนิดที่ 1


Current (mA)	V43/I12	V14/I23	V21/I34	V32/I41
1	0.10509	0.01318	0.12762	0.19027
2	0.22956	0.16653	0.26169	0.39313
3	0.35709	0.32867	0.39896	0.58089
4	0.48451	0.49334	0.5395	0.77142
5	0.61831	0.66907	0.68305	0.94873

ตารางที่ 4.2 ผลจากการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าโดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบแวนเดอร์พาวของ Si wafer ชนิดที่ 1 (ต่อ)


Current (mA)	V23/I14	V12/I43	V41/I32	V34/I21
1	0.31155	0.07667	0.13211	0.02511
2	0.46627	0.23419	0.29499	0.18641
3	0.57099	0.37779	0.45331	0.31728
4	0.68494	0.52549	0.6067	0.44675
5	0.82143	0.67884	0.75314	0.57776



รูปที่ 4.19 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขั้วที่ 1,2 กับแรงดันไฟฟ้า 4,3 เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.20 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขั้วที่ 2,3 กับแรงดันไฟฟ้า 1,4




รูปที่ 4.21 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขั้วที่ 3,4 กับแรงดันไฟฟ้า 2,1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.22 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขั้วที่ 4,1 กับแรงดันไฟฟ้า 3,2




รูปที่ 4.23 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขั้วที่ 1,4 กับแรงดันไฟฟ้า 2,3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.24 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขั้วที่ 4,3 กับแรงดันไฟฟ้า 1,2



รูปที่ 4.25 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขั้วที่ 3,2 กับแรงดันไฟฟ้า 4,1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.26 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขั้วที่ 2,1 กับแรงดันไฟฟ้า 3,4


ตารางที่ 4.3 ผลจากการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าโดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบปรากฏการณ์ฮอลล์ของ Si wafer ชนิด 1 ในลักษณะสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งขึ้น

Current (mA)	VH1(I31/V24)	VH2(I113/V24)	VH3(I24/V13)	VH4(I42/V13)
1	-0.18571	0.18623	-0.12615	0.07668
2	-0.20344	0.23682	-0.12878	0.17888
3	-0.22568	0.27645	-0.13119	0.26281
4	-0.24678	0.32547	-0.13472	0.32612
5	-0.26873	0.38135	-0.13876	0.38154

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ตารางที่ 4.4 ผลจากการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าโดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบปรากฏการณ์ฮอลล์ของ Si wafer ชนิด ที่ 1 ในลักษณะสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งลง

Current (mA)	VH5(I31/V24)	VH6(I13/V24)	VH7(I24/V13)	VH8(I42/V13)
1	-0.20578	-0.00183	-0.15853	0.04368
2	-0.22631	0.00753	-0.18922	0.11228
3	-0.24904	0.0144	-0.21765	0.17287
4	-0.26871	0.021345	-0.24567	0.21847
5	-0.28103	0.02594	-0.27502	0.24898




รูปที่ 4.27 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ขั้ว 3,1 กับแรงดันที่ขั้ว 2,4 ในสนามแม่เหล็กทิศพุ่งขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.28 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ขั้ว 1,3 กับแรงดันที่ขั้ว 2,4 ในสนามแม่เหล็กทิศพุ่งขึ้น




รูปที่ 4.29 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ขั้ว 2,4 กับแรงดันที่ขั้ว 1,3 ในสนามแม่เหล็กทิศพุ่งขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.30 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ขั้ว 4,2
กับแรงดันที่ขั้ว 1,3 ในสนามแม่เหล็กทิศพุ่งขึ้น




รูปที่ 4.31 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ขั้ว 3,1
กับแรงดันที่ขั้ว 2,4 ในสนามแม่เหล็กทิศพุ่งลง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.32 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ขั้ว 1,3 กับแรงดันที่ขั้ว 2,4 ในสนามแม่เหล็กทิศพุ่งลง



รูปที่ 4.33 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ขั้ว 2,4 กับแรงดันที่ขั้ว 1,3 ในสนามแม่เหล็กทิศพุ่งลง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.34 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ขั้ว 4,2 กับแรงดันที่ขั้ว 1,3 ในสนามแม่เหล็กทิศพุ่งลง

ตารางที่ 4.5 ผลจากการคำนวณหาค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำของ Si wafer ชนิดที่ 1

Sheet resistance	618.489 Ω
Resistivity	43.294 $\Omega \cdot \text{cm}$
Sheet carrier concentration	$1.099 \times 10^{13} \text{ cm}^{-2}$
Majority mobility	$426.005 \text{ cm}^2 / \text{V} \cdot \text{s}$
Bulk carrier concentration	$4.428 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$
Conductivity	0.023 $1 / \Omega \cdot \text{cm}$
Type	P

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ตารางที่ 4.6 ผลจากการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าโดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบแวนเดอร์พาวของ Si wafer ชนิด 2

Current (μA)	V43/I12	V14/I23	V21/I34	V32/I41
100	0.21653	0.11980	0.25588	0.31229
150	0.28716	0.20106	0.29855	0.40688
200	0.35836	0.28336	0.33388	0.51700
250	0.42444	0.35791	0.36809	0.61566
300	0.48187	0.43510	0.39796	0.69043
350	0.53517	0.50581	0.43061	0.77232
400	0.58740	0.57570	0.45691	0.86870


ตารางที่ 4.6 ผลจากการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าโดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบแวนเดอร์พาวของ Si wafer ชนิด 2 (ต่อ)

Current (μA)	V23/I14	V12/I43	V41/I32	V34/I21
100	0.34511	0.01435	0.55146	0.01994
150	0.43384	0.12890	0.66049	0.06617
200	0.52072	0.18039	0.71759	0.11041
250	0.60989	0.22999	0.71667	0.15301
300	0.68863	0.27874	0.75371	0.18903
350	0.76876	0.32881	0.78541	0.22565
400	0.83035	0.37544	0.83280	0.26188

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.35 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขั้วที่ 1,2 กับแรงดันไฟฟ้า 4,3




รูปที่ 4.36 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขั้วที่ 2,3 กับแรงดันไฟฟ้า 1,4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.37 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขั้วที่ 3,4 กับแรงดันไฟฟ้า 2, 1




รูปที่ 4.38 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขั้วที่ 4,1 กับแรงดันไฟฟ้า 3,2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.39 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขั้วที่ 1,4 กับแรงดันไฟฟ้า 2,3




รูปที่ 4.40 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขั้วที่ 4,3 กับแรงดันไฟฟ้า 1,2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.41 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขั้วที่ 3,2 กับแรงดันไฟฟ้า 4,1



รูปที่ 4.42 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขั้วที่ 2,1 กับแรงดันไฟฟ้า 3,4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ตารางที่ 4.7 ผลจากการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าโดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบปรากฏการณ์ฮอลล์ของ Si wafer ชนิด 2 ในลักษณะสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งขึ้น

Current μA	VH1(I31/V24)	VH2(I13/V24)	VH3(I24/V13)	VH4(I42/V13)
100	-0.02202	0.11316	-0.76875	0.27921
150	-0.06137	0.13272	-0.93800	0.32193
200	-0.16487	0.15994	-1.08094	0.35779
250	-0.22172	0.17383	-1.17791	0.39091
300	-0.28618	0.18247	-1.29512	0.41708
350	-0.34356	0.21711	-1.40258	0.44065
400	-0.39025	0.22836	-1.48414	0.46132


ตารางที่ 4.8 ผลจากการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าโดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบปรากฏการณ์ฮอลล์ของ Si wafer ชนิด 2 ในลักษณะสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งลง

Current μA	VH5(I31/V24)	VH6(I13/V24)	VH7(I24/V13)	VH8(I42/V13)
100	-0.02202	0.2609	-0.05202	0.37042
150	-0.09137	0.30558	-0.12137	0.45928
200	-0.16557	0.37966	-0.18557	0.54125
250	-0.23172	0.44588	-0.25172	0.62604
300	-0.29618	0.51678	-0.32618	0.70696
350	-0.35356	0.58882	-0.36356	0.7749
400	-0.39077	0.66688	-0.41077	0.84565

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.43 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ขั้ว 3,1 กับแรงดันที่ขั้ว 2,4 ในสนามแม่เหล็กทิศพุ่งขึ้น




รูปที่ 4.44 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ขั้ว 1,3 กับแรงดันที่ขั้ว 2,4 ในสนามแม่เหล็กทิศพุ่งขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.45 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ขั้ว 4,2 กับแรงดันที่ขั้ว 1,3 ในสนามแม่เหล็กทิศพุ่งขึ้น




รูปที่ 4.46 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ขั้ว 2,4 กับแรงดันที่ขั้ว 1,3 ในสนามแม่เหล็กทิศพุ่งขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.47 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ขั้ว 3,1 กับแรงดันที่ขั้ว 2,4 ในสนามแม่เหล็กทิศพุ่งลง




รูปที่ 4.48 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ขั้ว 1,3 กับแรงดันที่ขั้ว 2,4 ในสนามแม่เหล็กทิศพุ่งลง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.49 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ขั้ว 2,4 กับแรงดันที่ขั้ว 1,3 ในสนามแม่เหล็กทิศพุ่งลง



รูปที่ 4.50 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ขั้ว 4,2 กับแรงดันที่ขั้ว 1,3 ในสนามแม่เหล็กทิศพุ่งลง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.9 ผลจากการคำนวณหาค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำของ Si wafer ชนิดที่ 2

Sheet resistance	7855.998 Ω
Resistivity	392.799 $\Omega \cdot \text{cm}$
Sheet carrier concentration	$5.9682 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$
Majority mobility	$1333.014 \text{ cm}^2 / \text{V} \cdot \text{s}$
Bulk carrier concentration	$1.194 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$
Conductivity	$0.003 \text{ 1} / \Omega \cdot \text{cm}$
Type	N

4.3 สอบเทียบเครื่องมือ

ในการสอบเทียบเครื่องมือวัดคุณสมบัติเพื่อต้องการความแม่นยำ - ความคลาดเคลื่อนในการวัด โดยจะทำการสอบเทียบกับ Silicon wafer ซึ่งค่าถูกวัดมาแล้วจากระบบที่นำเชื่อถือที่ American Society for Testing and Materials Licensed by Information Handling Services ว่ามีค่าใกล้เคียงกันกับค่าที่วัดจากระบบที่เราสร้างขึ้นและมีความผิดพลาดอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้หรือไม่ ก่อนอื่นต้องนำ Silicon wafer มาวางบนแผ่นวาง Sample และลวดเงินเชื่อมขั้วไฟฟ้าโดยใช้กาเงินทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ให้กาเงินแห้งสนิท จากนั้นค่อยนำไปวัด ซึ่งค่าที่เราทราบจาก American Society for Testing and Materials Licensed by Information Handling Service มีค่าตามตารางที่ 8 ซึ่งบางค่าที่ไม่ทราบก็สามารถอ้างอิงจากค่าที่ทราบได้ทั้งนั้น เนื่องจากค่าที่ไม่ทราบนั้นได้มาจากการคำนวณจากค่าที่เราทราบโดยไม่มีค่าอื่นมาเกี่ยวข้องทั้งนั้น

ตารางที่ 4.10 ค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำจาก American Society for Testing and Materials Licensed by Information Handling Service

Si wafer	Doping	Type	Resistivity ($\Omega \cdot \text{cm}$)	ความหนา (μm)	Bulk carrier concentration (cm^{-3})
ชั้นที่ 1	Boron(B)	P	30-50	700	$1.33 \times 10^{14} - 1.35 \times 10^{15}$
ชั้นที่ 2	Antimony(Sb)	N	300-700	500	$4.20 \times 10^{12} - 4.27 \times 10^{13}$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.11 ผลจากการคำนวณหาค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำของ Si wafer ชั้นที่ 1

สมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ	ค่าจากเครื่องมือที่เราสร้างขึ้น	ค่าจาก American Society for Testing and Materials Licensed by Information Handling Service
Sheet resistance (Ω)	618.48784	-
Resistivity ($\Omega \cdot \text{cm}$)	43.29415	30-50
Sheet carrier concentration cm^{-2}	1.099×10^{13}	-
Majority mobility $\text{cm}^2 / \text{V} \cdot \text{s}$	426.00454	-
Bulk carrier concentration cm^{-3}	4.428×10^{14}	$1.33 \times 10^{14} - 1.35 \times 10^{15}$
Conductivity ($1 / \Omega \cdot \text{cm}$)	0.0231	-
Type	P	P

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.12 ผลจากการคำนวณหาค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำของ Si wafer ชั้นที่ 2

สมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ	ค่าจากเครื่องมือที่เราสร้างขึ้น	ค่าจาก American Society for Testing and Materials Licensed by Information Handling Service
Sheet resistance (Ω)	7855.998	-
Resistivity ($\Omega \cdot \text{cm}$)	392.799	300-700
Sheet carrier concentration (cm^{-2})	5.968×10^{11}	-
Majority mobility ($\text{cm}^2 / \text{V} \cdot \text{s}$)	1333.014	-
Bulk carrier concentration (cm^{-3})	1.194×10^{13}	4.20×10^{12} - 4.27×10^{13}
Conductivity ($1 / \Omega \cdot \text{cm}$)	0.003	-
Type	N	N

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปการทดลอง

จากการทดลองเรื่องการพัฒนากระบวนการผลิตเวเฟอร์พาวและปรากฏการณ์ฮอลล์ควมด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นการทดลองเพื่อสร้างเครื่องมือขึ้นมาเพื่อสามารถใช้งานวัดได้จริง มีขั้นตอนการทดสอบระบบเครื่องมือที่สร้างขึ้น โดยทำการวัดแล้วเปรียบเทียบกับค่าที่นำเชื่อถือจาก American Society for Testing and Materials Licensed by Information Handling Services ด้วยชิ้นงาน Si wafer สองชิ้นที่มีค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำที่แตกต่างกัน ได้ผลการทดลองดังนี้

ค่า Sheet resistance ของชิ้นงาน Si wafer ชิ้นที่หนึ่งจากเครื่องมือที่สร้างขึ้นและจากค่าที่นำเชื่อถือจาก American Society for Testing and Materials Licensed by Information Handling Services ได้ผลตามลำดับดังนี้ 7855.998 โอห์ม และค่าที่นำเชื่อถือสามารถอ้างอิงจากค่า Resistivity

ค่า Sheet resistance ของชิ้นงาน Si wafer ชิ้นที่สองจากเครื่องมือที่สร้างขึ้นและจากค่าที่นำเชื่อถือจาก American Society for Testing and Materials Licensed by Information Handling Services ได้ผลตามลำดับดังนี้ 618.488 โอห์ม และค่าที่นำเชื่อถือสามารถอ้างอิงจากค่า Resistivity

ค่า Resistivity ของชิ้นงาน Si wafer ชิ้นที่หนึ่งจากเครื่องมือที่สร้างขึ้นและจากค่าที่นำเชื่อถือจาก American Society for Testing and Materials Licensed by Information Handling Services ได้ผลตามลำดับดังนี้ 392.799โอห์ม.ซม. และ 300-700 โอห์ม.ซม.

ค่า Resistivity ของชิ้นงาน Si wafer ชิ้นที่สองจากเครื่องมือที่สร้างขึ้นและจากค่าที่นำเชื่อถือจาก American Society for Testing and Materials Licensed by Information Handling Services ได้ผลตามลำดับดังนี้ 43.294 โอห์ม.ซม. และ 30 - 50 โอห์ม.ซม.

ค่า Sheet carrier concentration ของชิ้นงาน Si wafer ชิ้นที่หนึ่งจากเครื่องมือที่สร้างขึ้นและจากค่าที่นำเชื่อถือจาก American Society for Testing and Materials Licensed by Information Handling Services ได้ผลตามลำดับดังนี้ $5.968 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$ และค่าที่นำเชื่อถือสามารถอ้างอิงจากค่า Bulk carrier concentration

ค่า Sheet carrier concentration ของชิ้นงาน Si wafer ชิ้นที่สองจากเครื่องมือที่สร้างขึ้นและจากค่าที่นำเชื่อถือจาก American Society for Testing and Materials Licensed by Information Handling Services ได้ผลตามลำดับดังนี้ $1.099 \times 10^{13} \text{ cm}^{-2}$ และค่าที่นำเชื่อถือสามารถอ้างอิงจากค่า Bulk carrier concentration

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ค่า Majority mobility ของชิ้นงาน Si wafer ชั้นที่หนึ่งจากเครื่องมือที่สร้างขึ้นและจากค่าที่นำเชื่อถือจาก American Society for Testing and Materials Licensed by Information Handling Services ได้ผลตามลำดับดังนี้ $1333.014 \text{ cm}^2 / \text{โวลต์.วินาที}$ และค่าที่นำเชื่อถือสามารถอ้างอิงจากค่า Sheet resistance และค่า Sheet carrier concentration

ค่า Majority mobility ของชิ้นงาน Si wafer ชั้นที่สองจากเครื่องมือที่สร้างขึ้นและจากค่าที่นำเชื่อถือจาก American Society for Testing and Materials Licensed by Information Handling Services ได้ผลตามลำดับดังนี้ $426.00 \text{ cm}^2 / \text{โวลต์.วินาที}$ และค่าที่นำเชื่อถือสามารถอ้างอิงจากค่า Sheet resistance และค่า Sheet carrier concentration

ค่า Bulk carrier concentration ของชิ้นงาน Si wafer ชั้นที่หนึ่งจากเครื่องมือที่สร้างขึ้นและจากค่าที่นำเชื่อถือจาก American Society for Testing and Materials Licensed by Information Handling Services ได้ผลตามลำดับดังนี้ $1.193 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$ และ $4.20 \times 10^{16} - 4.27 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$

ค่า Bulk carrier concentration ของชิ้นงาน Si wafer ชั้นที่สองจากเครื่องมือที่สร้างขึ้นและจากค่าที่นำเชื่อถือจาก American Society for Testing and Materials Licensed by Information Handling Services ได้ผลตามลำดับดังนี้ $2.428 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ และ $1.33 \times 10^{14} - 134 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$

ค่า Conductivity ของชิ้นงาน Si wafer ชั้นที่หนึ่งจากเครื่องมือที่สร้างขึ้น และจากค่าที่นำเชื่อถือจาก American Society for Testing and Materials Licensed by Information Handling Services ได้ผลตามลำดับดังนี้ $0.00255 \text{ 1 / โอห์ม.ซม.}$ และค่าที่นำเชื่อถือสามารถอ้างอิงจากค่า Resistivity

ค่า Conductivity ของชิ้นงาน Si wafer ชั้นที่สองจากเครื่องมือที่สร้างขึ้นและจากค่าที่นำเชื่อถือจาก American Society for Testing and Materials Licensed by Information Handling Services ได้ผลตามลำดับดังนี้ $0.0231 \text{ 1 / โอห์ม.ซม.}$ และค่าที่นำเชื่อถือสามารถอ้างอิงจากค่า Resistivity

ชนิดของสารกึ่งตัวนำของชิ้นงาน Si wafer ชั้นที่หนึ่งจากเครื่องมือที่สร้างขึ้นและจากค่าที่นำเชื่อถือจาก American Society for Testing and Materials Licensed by Information Handling Services ได้ผลตามลำดับดังนี้ ชนิดเอ็น และชนิดเอ็น

ชนิดของสารกึ่งตัวนำของชิ้นงาน Si wafer ชั้นที่สองจากเครื่องมือที่สร้างขึ้นและจากค่าที่นำเชื่อถือจาก American Society for Testing and Materials Licensed by Information Handling Services ได้ผลตามลำดับดังนี้ ชนิดพี และชนิดพี

จะเห็นได้ว่าจากการทดลองระบบวัดหาค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำที่เราสร้างขึ้นสามารถวัดหาค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำได้ค่าใกล้เคียงกับค่าที่นำเชื่อถือจาก American

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Society for Testing and Materials Licensed by Information Handling Services จึงสรุปได้ว่าเครื่องมือของเราสามารถใช้ในการทดลองได้จริง และมีผลการทดลองที่น่าเชื่อถือได้

5.2 ข้อเสนอแนะ

1. ในการเตรียม Sample ที่ใช้ในการทดลองผลทำการทดลองต้องมีความชำนาญในการเตรียมสาร ทำความสะอาดชิ้นงานตัวอย่างและต้องต่อขั้วไฟฟ้าให้ถูกต้องตามระเบียบของแวนเดอร์พาวริงจะได้ค่าที่แม่นยำ ควรเลือกใช้แผ่นวาง Sample ที่มีสัมผัสสัมผัสกับ Sample ได้โดยตรง
2. ควรเลือกใช้ Digital multimeter ที่สามารถวัดค่าแรงดันไฟฟ้าได้ละเอียดมากกว่านี้
3. ควรเลือกช่วงของการจ่ายกระแสให้เหมาะกับชิ้นงาน ตามข้อจำกัดของเครื่อง Current source และ Digital multimeter
4. ควรใช้ Current source ที่มีค่า Volt Limit สูง เพื่อที่จะทำให้เลือกจ่ายกระแสได้หลายช่วงตามชิ้นงานต่างๆ
5. เมื่อมีการกลับชิ้นงานควรมีการรอสักระยะเพื่อให้ประจุนั้นอยู่ในสภาพที่สมดุล จะทำให้ได้ค่าที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารอ้างอิง

นรเศรษฐ์ พิกุลเงิน, ณิชภัทร เร่งรัด, เสาวณีย์ท ไชยสาลี. 2556 “การปรับปรุงระบบวัดแวนเดอร์พาว และปรากฏการณ์ฮอลล์ควมคุมด้วยคอมพิวเตอร์.” วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร.

2557. สารกึ่งตัวนำ. [Online]. Available : <http://www.kmitl.ac.th/~s2010384/diode.htm>.

2557. ปรากฏการณ์ฮอลล์. [Online]. Available :
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet7/phy3_1.htm

2557. ความต้านทานไฟฟ้า. [Online]. Available :
<http://www.edu.nu.ac.th/wbi/355203/resistance1.htm>



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ก

โปรแกรม Visual studio 2010 สำหรับออกแบบ windows application ที่ใช้ควบคุมการทำงานของระบบสนามแม่เหล็กและวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ

Imports System.Windows.Forms.TabPage

Imports System.IO

Imports System.IO.Ports

Imports System.Threading

Imports System.Math

Imports System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting

Imports Microsoft.Office.Core

Imports Microsoft.Office.Interop

Public Class Form1

Private dmm As Ivi.Visa.Interop.IFormattedIO488

Private cur As Ivi.Visa.Interop.IFormattedIO488

Dim Rsheet As Double

Dim Unit As String

Dim R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, Ra, Rb, f As Double

Dim VH1(), VH2(), VH3(), VH4(), VH5(), VH6(), VH7(), VH8(), VHa, VHb, VHc As Double

Dim Rave As Double

Dim Resistivity As Double

Dim mobility As Double

Dim n As Double

Dim q As Double = $1.6 * 10^{(-19)}$

Dim ln2 As Double = 0.6931471806

Dim Vhall() As Double

Dim Nave, NB As Double

Dim d As Double

Dim conductivity As Double

Dim B As Double

Dim min, max As Double

Dim i, j As Integer

Dim z As Double

Dim a As Double

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Dim current() As Double
Dim unit2 As Double
Dim U As String
Dim Va, Vb, Vc, V1(), V2(), V3(), V4(), V5(), V6(), V7(), V8() As Double
Dim N1() As Double
Dim l As Double
Dim currenth() As Integer
Dim t As Integer = 0
Dim oXL As Excel.Application
Dim oWB As Excel.Workbook
Dim oSheet As Excel.Worksheet
Dim oRng As Excel.Range
Dim Vxcl(), VHxcl(), VHallxcl(), nxcl(), lxcl(), IHxcl(), Rxcl() As String
Dim Vhall2() As Double

```

```

Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button2.Click

```

```

    Dim IODMM As String
    Dim mgr As Ivi.Visa.Interop.ResourceManager

```

```

    Try

```

```

        IODMM = "GPIB::" & NumericUpDown1.Value.ToString()

```

```

        mgr = New Ivi.Visa.Interop.ResourceManager

```

```

        dmm = New Ivi.Visa.Interop.FormattedIO488

```

```

        dmm.IO() = mgr.Open(IODMM)

```

```

        dmm.IO.Timeout = 7000

```

```

        Button2.Enabled = False

```

```

        Delay(1)

```

```

        NumericUpDown1.Enabled = False

```

```

        Button2.BackColor = Color.PaleGreen

```

```

        Delay(0.5)

```

```

        Button2.Enabled = True

```

```

Catch ex As Exception

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
    MessageBox.Show("Unable to connect ", "DMM", MessageBoxButtons.OK,  
    MessageBoxIcon.Error)  
    End Try  
End Sub
```

```
Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As  
System.EventArgs) Handles Button3.Click
```

```
    Dim IOCS As String
```

```
    Dim mgr As Ivi.Visa.Interop.ResourceManager
```

```
    Try
```

```
        IOCS = "GPIB::" & NumericUpDown2.Value.ToString()
```

```
        mgr = New Ivi.Visa.Interop.ResourceManager
```

```
        cur = New Ivi.Visa.Interop.FormattedIO488
```

```
        cur.IO() = mgr.Open(IOCS)
```

```
        cur.IO.Timeout = 7000
```

```
        cur.WriteString("REN X")
```

```
        Delay(0.05)
```

```
        cur.WriteString("D1 X")
```

```
        Delay(0.05)
```

```
        cur.WriteString("V" + NumericUpDown3.Value.ToString() + ".00E+00 X")
```

```
        Delay(1)
```

```
        cur.WriteString("D0 X")
```

```
        Delay(0.05)
```

```
        Button3.BackColor = Color.PaleGreen
```

```
        NumericUpDown2.Enabled = False
```

```
        NumericUpDown3.Enabled = False
```

```
    Catch ex As Exception
```

```
        MessageBox.Show("Unable to connect ", "Current source",  
    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
```

```
    End Try
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As  
System.EventArgs) Handles Button4.Click
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Try

```
SerialPort1.PortName = "COM" & NumericUpDown4.Value.ToString  
Delay(0.5)  
Button4.Enabled = True  
SerialPort1.Open()  
SerialPort1.Write(0)  
SerialPort1.Close()
```

```
Button4.BackColor = Color.PaleGreen
```

```
NumericUpDown4.Enabled = False
```

Catch ex As Exception

```
MessageBox.Show("Unable to connect ", "Serial Port", MessageBoxButtons.OK,  
MessageBoxIcon.Error)
```

End Try

End Sub

```
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As  
System.EventArgs) Handles Button1.Click
```

```
Button1.BackColor = Color.PaleGreen
```

```
RadioButton1.Enabled = False
```

```
RadioButton2.Enabled = False
```

```
Dim s As Double
```

```
Double.TryParse(txtCmin.Text, min)
```

```
Double.TryParse(txtcMax.Text, max)
```

```
Double.TryParse(resolution.Text, a)
```

```
Dim k As Integer
```

```
Double.TryParse(txtCmin.Text, min)
```

```
Double.TryParse(txtcMax.Text, max)
```

```
Double.TryParse(resolution.Text, a)
```

```
Double.TryParse(TextBox3.Text, B)
```

```
Double.TryParse(TextBox4.Text, d)
```

```
z = ((max - min) / a)
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
Dim R() As Double
```

```
ReDim lxc(z + 1, 1)
```

```
ReDim vxcl(z + 1, 1)
```

```
ReDim rxcl(z + 1, 1)
```

```
'หน่วย ความหนา
```

```
If RadioButton7.Checked Then
```

```
ElseIf RadioButton8.Checked Then
```

```
    d = d * 10 ^ -4
```

```
ElseIf RadioButton9.Checked Then
```

```
    d = d * 10 ^ -7
```

```
End If
```

```
***** Van dar pauw
```

```
*****
```

```
If RadioButton1.Checked = True Then
```

```
    oSheet = oWB.ActiveSheet
```

```
    oSheet.Name = ("Van Der Pauw")
```

```
    oSheet.Cells(1, 1).Value = "Current" & U
```

```
    oSheet.Cells(1, 2).Value = "V1"
```

```
    oSheet.Cells(1, 3).Value = "R1"
```

```
    oSheet.Cells(1, 4).Value = "V2"
```

```
    oSheet.Cells(1, 5).Value = "R2"
```

```
    oSheet.Cells(1, 6).Value = "V3"
```

```
    oSheet.Cells(1, 7).Value = "R3"
```

```
    oSheet.Cells(1, 8).Value = "V4"
```

```
    oSheet.Cells(1, 9).Value = "R4"
```

```
    oSheet.Cells(1, 10).Value = "V5"
```

```
    oSheet.Cells(1, 11).Value = "R5"
```

```
    oSheet.Cells(1, 12).Value = "V6"
```

```
    oSheet.Cells(1, 13).Value = "R6"
```

```
    oSheet.Cells(1, 14).Value = "V7"
```

```
    oSheet.Cells(1, 15).Value = "R7"
```

```
    oSheet.Cells(1, 16).Value = "V8"
```

```
    oSheet.Cells(1, 17).Value = "R8"
```

```
With oSheet.Range("A1", "Q1")
```

```
    .Font.Bold = True
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
.ColumnWidth = "13"
.VerticalAlignment = Excel.XlVAlign.xlVAlignCenter
End With
```

```
TabControl1.SelectTab(1)
TabControl2.SelectTab(0)
```

```
***** 1
```

```
*****
```

```
i = 1
j = 0
R1 = 0
SerialPort1.Open()
SerialPort1.Write(i)
SerialPort1.Close()

If max - min >= max Then
    ReDim V1(z - 1)
    ReDim R(z - 1)
    ReDim current(z - 1)
    For s = min To max Step a
        If s = 0 Then
            Else
                s.ToString()
                cur.WriteString("I" & s & "E" & Unit & "X")
                Delay(1)
                dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
                Va = dmm.ReadNumber
                Delay(0.5)
                dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
                Vb = dmm.ReadNumber
                Delay(0.5)
                dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
                Vc = dmm.ReadNumber
                V1(j) = Format(((Va + Vb + Vc) / 3), "#0.00000")
                R(j) = Format(V1(j) / (s * unit2), "#0.00000")
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

current(j) = s
ListBox2.Items.Add(V1(j) & " V")
ListBox1.Items.Add(current(j) & U)

lxcl(j, t) = current(j)
oRng = oSheet.Range("A2", Reflection.Missing.Value)
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
oRng.Value = lxcl

```

```

Vxcl(j, t) = Format(V1(j), "#0.00000")
oRng = oSheet.Range("B2", Reflection.Missing.Value)
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
oRng.Value = Vxcl

```

```

Rxcl(j, t) = Format(R(j), "#0.00000")
oRng = oSheet.Range("C2", Reflection.Missing.Value)
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
oRng.Value = Rxcl.ToString

Chart3.Series(0).Points.AddXY(s, V1(j))
Chart3.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart3.Series(0).IsVisibleInLegend = True
Chart1.Series(0).Points.AddXY(s, V1(j))
Chart1.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart1.Series(0).IsVisibleInLegend = True
R1 = R1 + R(j)
j = j + 1

```

End If

Next

```

R1 = Format(R1 / (z), "#0.00000")
oSheet.Cells(z + 2, 3).value = "ave" & R1
TextBox21.Text = R1
TextBox5.Text = R1

```

Else

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ReDim V1(z)

ReDim R(z)

ReDim current(z)

For s = min To max Step a

 s.ToString()

 cur.WriteString("I" & s & "E" & Unit & "X")

 Delay(1)

 dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")

 Va = dmm.ReadNumber

 Delay(0.5)

 dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")

 Vb = dmm.ReadNumber

 Delay(0.5)

 dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")

 Vc = dmm.ReadNumber

 V1(j) = Format(((Va + Vb + Vc) / 3), "#0.00000")

 R(j) = Format(V1(j) / (s * unit2), "#0.00000")

 current(j) = s

 ListBox2.Items.Add(V1(j) & " V")

 ListBox1.Items.Add(current(j) & U)

 Ixcl(j, t) = current(j)

 oRng = oSheet.Range("A2", Reflection.Missing.Value)

 oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)

 oRng.Value = Ixcl

 Vxcl(j, t) = Format(V1(j), "#0.00000")

 oRng = oSheet.Range("B2", Reflection.Missing.Value)

 oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)

 oRng.Value = Vxcl

 Rxcl(j, t) = Format(R(j), "#0.00000")

 oRng = oSheet.Range("C2", Reflection.Missing.Value)

 oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)

 oRng.Value = Rxcl

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Chart3.Series(0).Points.AddXY(s, V1(j))
Chart3.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart3.Series(0).IsVisibleInLegend = True
Chart1.Series(0).Points.AddXY(s, V1(j))
Chart1.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart1.Series(0).IsVisibleInLegend = True

```

```
R1 = R1 + R(j)
```

```
j = j + 1
```

```
Next
```

```
R1 = Format(R1 / ((z + 1)), "#0.00000")
```

```
oSheet.Cells(z + 3, 3).value = "ave" & R1
```

```
TextBox21.Text = R1
```

```
TextBox5.Text = R1
```

```
End If
```

```
***** 2
```

```
*****
```

```
i = 2
```

```
j = 0
```

```
R2 = 0
```

```
SerialPort1.Open()
```

```
SerialPort1.Write(i)
```

```
SerialPort1.Close()
```

```
If max - min >= max Then
```

```
ReDim V2(z - 1)
```

```
ReDim R(z - 1)
```

```
For s = min To max Step a
```

```
  If s = 0 Then
```

```
    Else
```

```
      s.ToString()
```

```
      cur.WriteString("I" & s & "E" & Unit & "X")
```

```
      Delay(1)
```

```
      dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Va = dmm.ReadNumber
Delay(0.5)
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
Vb = dmm.ReadNumber
Delay(0.5)
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
Vc = dmm.ReadNumber
V2(j) = Format(((Va + Vb + Vc) / 3), "#0.00000")
R(j) = Format(V2(j) / (s * unit2), "#0.00000")
ListBox3.Items.Add(V2(j) & " V")
ListBox4.Items.Add(s & U)

Vxcl(j, t) = Format(V2(j), "#0.00000")
oRng = oSheet.Range("D2", Reflection.Missing.Value)
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
oRng.Value = Vxcl

Rxcl(j, t) = Format(R(j), "#0.00000")
oRng = oSheet.Range("E2", Reflection.Missing.Value)
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
oRng.Value = Rxcl

Chart4.Series(0).Points.AddXY(s, V2(j))
Chart4.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart4.Series(0).IsVisibleInLegend = True
Chart1.Series(1).Points.AddXY(s, V2(j))
Chart1.Series(1).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart1.Series(1).IsVisibleInLegend = True
R2 = R2 + R(j)
j = j + 1
End If

Next
R2 = Format(R2 / (z), "#0.00000")
oSheet.Cells(z + 2, 5).value = "ave" & R2
TextBox6.Text = R2

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

    TextBox22.Text = R2
Else
    ReDim V2(z)
    ReDim R(z)
    For s = min To max Step a
        s.ToString()
        cur.WriteString("I" & s & "E" & Unit & "X")
        Delay(1)
        dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
        Va = dmm.ReadNumber
        Delay(0.5)
        dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
        Vb = dmm.ReadNumber
        Delay(0.5)
        dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
        Vc = dmm.ReadNumber
        V2(j) = Format(((Va + Vb + Vc) / 3), "#0.00000")
        R(j) = Format(V2(j) / (s * unit2), "#0.00000")
        ListBox3.Items.Add(V2(j) & " V")
        ListBox4.Items.Add(s & U)

        Vxcl(j, t) = Format(V2(j), "#0.00000")
        oRng = oSheet.Range("D2", Reflection.Missing.Value)
        oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
        oRng.Value = Vxcl

        Rxcl(j, t) = Format(R(j), "#0.00000")
        oRng = oSheet.Range("E2", Reflection.Missing.Value)
        oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
        oRng.Value = Rxcl

        Chart4.Series(0).Points.AddXY(s, V2(j))
        Chart4.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine
        Chart4.Series(0).IsVisibleInLegend = True
        Chart1.Series(1).Points.AddXY(s, V2(j))

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Chart1.Series(1).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart1.Series(1).IsVisibleInLegend = True
R2 = R2 + R(j)
j = j + 1
Next
R2 = Format(R2 / ((z + 1)), "#0.00000")
oSheet.Cells(z + 3, 5).value = "ave" & R2
TextBox22.Text = R2
TextBox6.Text = R2
End If

```

```

***** 3
*****

```

```

i = 3
j = 0
R3 = 0
SerialPort1.Open()
SerialPort1.Write(i)
SerialPort1.Close()

If max - min >= max Then
  ReDim V3(z - 1)
  ReDim R(z - 1)
  For s = min To max Step a
    If s = 0 Then
      Else
        s.ToString()
        cur.WriteString("I" & s & "E" & Unit & "X")
        Delay(1)
        dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
        Va = dmm.ReadNumber
        Delay(0.5)
        dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
        Vb = dmm.ReadNumber
        Delay(0.5)

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
Vc = dmm.ReadNumber
V3(j) = Format(((Va + Vb + Vc) / 3), "#0.00000")
R(j) = Format(V3(j) / (s * unit2), "#0.00000")
ListBox5.Items.Add(V3(j) & " V")
ListBox6.Items.Add(s & U)

```

```

Vxcl(j, t) = Format(V3(j), "#0.00000")
oRng = oSheet.Range("F2", Reflection.Missing.Value)
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
oRng.Value = Vxcl

```

```

Rxcl(j, t) = Format(R(j), "#0.00000")
oRng = oSheet.Range("G2", Reflection.Missing.Value)
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
oRng.Value = Rxcl

```

```

Chart5.Series(0).Points.AddXY(s, V3(j))
Chart5.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart5.Series(0).IsVisibleInLegend = True
Chart1.Series(2).Points.AddXY(s, V3(j))
Chart1.Series(2).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart1.Series(2).IsVisibleInLegend = True
R3 = R3 + R(j)
j = j + 1

```

End If

Next

```

R3 = Format(R3 / (z), "#0.00000")
oSheet.Cells(z + 2, 7).value = "ave" & R3
TextBox23.Text = R3
TextBox7.Text = R3

```

Else

ReDim V3(z)

ReDim R(z)

For s = min To max Step a

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

s.ToString()
cur.WriteString("I" & s & "E" & Unit & "X")
Delay(1)
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
Va = dmm.ReadNumber
Delay(0.5)
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
Vb = dmm.ReadNumber
Delay(0.5)
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
Vc = dmm.ReadNumber
V3(j) = Format(((Va + Vb + Vc) / 3), "#0.00000")
R(j) = Format(V3(j) / (s * unit2), "#0.00000")
ListBox5.Items.Add(V3(j) & " V")
ListBox6.Items.Add(s & U)

Vxcl(j, t) = Format(V3(j), "#0.00000")
oRng = oSheet.Range("F2", Reflection.Missing.Value)
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
oRng.Value = Vxcl

Rxcl(j, t) = Format(R(j), "#0.00000")
oRng = oSheet.Range("G2", Reflection.Missing.Value)
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
oRng.Value = Rxcl

Chart5.Series(0).Points.AddXY(s, V3(j))
Chart5.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart5.Series(0).IsVisibleInLegend = True
Chart1.Series(2).Points.AddXY(s, V3(j))
Chart1.Series(2).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart1.Series(2).IsVisibleInLegend = True
R3 = R3 + R(j)
j = j + 1

```

Next

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

R3 = Format(R3 / ((z + 1)), "#0.00000")
oSheet.Cells(z + 3, 7).value = "ave" & R3
TextBox23.Text = R3
TextBox7.Text = R3

```

End If

```

***** 4
*****

```

```

i = 4
j = 0
R4 = 0
SerialPort1.Open()
SerialPort1.Write(i)
SerialPort1.Close()

If max - min >= max Then
    ReDim V4(z - 1)
    ReDim R(z - 1)
    For s = min To max Step a
        If s = 0 Then
            Else
                s.ToString()
                cur.WriteString(" " & s & "E" & Unit & "X")
                Delay(1)
                dmm.WriteString("Meas:Volt:DC?.DEF,DEF")
                Va = dmm.ReadNumber
                Delay(0.5)
                dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
                Vb = dmm.ReadNumber
                Delay(0.5)
                dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
                Vc = dmm.ReadNumber
                V4(j) = Format(((Va + Vb + Vc) / 3), "#0.00000")
                R(j) = Format(V4(j) / (s * unit2), "#0.00000")
                ListBox7.Items.Add(V4(j) & " V")
            End If
        Next s
    End If

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

ListBox8.Items.Add(s & U)

Vxcl(j, t) = Format(V4(j), "#0.00000")
oRng = oSheet.Range("H2", Reflection.Missing.Value)
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
oRng.Value = Vxcl

Rxcl(j, t) = Format(R(j), "#0.00000")
oRng = oSheet.Range("I2", Reflection.Missing.Value)
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
oRng.Value = Rxcl

Chart6.Series(0).Points.AddXY(s, V4(j))
Chart6.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart6.Series(0).IsVisibleInLegend = True
Chart1.Series(3).Points.AddXY(s, V4(j))
Chart1.Series(3).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart1.Series(3).IsVisibleInLegend = True
R4 = R4 + R(j)
j = j + 1
End If
Next
R4 = Format(R4 / (z), "#0.00000")
oSheet.Cells(z + 2, 9).value = "ave" & R4
TextBox24.Text = R4
TextBox8.Text = R4

Else
ReDim V4(z)
ReDim R(z)
For s = min To max Step a
s.ToString()
cur.WriteString("I" & s & "E" & Unit & "X")
Delay(1)
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
Va = dmm.ReadNumber

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Delay(0.5)
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
Vb = dmm.ReadNumber
Delay(0.5)
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
Vc = dmm.ReadNumber
V4(j) = Format(((Va + Vb + Vc) / 3), "#0.00000")
R(j) = Format(V4(j) / (s * unit2), "#0.00000")
ListBox7.Items.Add(V4(j) & " V")
ListBox8.Items.Add(s & U)

```

```

Vxcl(j, t) = Format(V4(j), "#0.00000")
oRng = oSheet.Range("H2", Reflection.Missing.Value)
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
oRng.Value = Vxcl

```

```

Rxcl(j, t) = Format(R(j), "#0.00000")
oRng = oSheet.Range("I2", Reflection.Missing.Value)
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
oRng.Value = Rxcl

```

```

Chart6.Series(0).Points.AddXY(s, V4(j))
Chart6.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart6.Series(0).IsVisibleInLegend = True
Chart1.Series(3).Points.AddXY(s, V4(j))
Chart1.Series(3).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart1.Series(3).IsVisibleInLegend = True
R4 = R4 + R(j)
j = j + 1

```

Next

```

R4 = Format(R4 / ((z + 1)), "#0.00000")
oSheet.Cells(z + 3, 9).value = "ave" & R4
TextBox24.Text = R4
TextBox8.Text = R4

```

End If

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

***** 5

```
i = 5
```

```
j = 0
```

```
R5 = 0
```

```
SerialPort1.Open()
```

```
SerialPort1.Write(i)
```

```
SerialPort1.Close()
```

```
If max - min >= max Then
```

```
ReDim V5(z - 1)
```

```
ReDim R(z - 1)
```

```
For s = min To max Step a
```

```
  If s = 0 Then
```

```
    Else
```

```
      s.ToString()
```

```
      cur.WriteString("I" & s & "E" & Unit & "X")
```

```
      Delay(1)
```

```
      dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
```

```
      Va = dmm.ReadNumber
```

```
      Delay(0.5)
```

```
      dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
```

```
      Vb = dmm.ReadNumber
```

```
      Delay(0.5)
```

```
      dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
```

```
      Vc = dmm.ReadNumber
```

```
      V5(j) = Format(((Va + Vb + Vc) / 3), "#0.00000")
```

```
      R(j) = Format(V5(j) / (s * unit2), "#0.00000")
```

```
      ListBox9.Items.Add(V5(j) & " V")
```

```
      ListBox10.Items.Add(s & U)
```

```
  Vxcl(j, t) = Format(V5(j), "#0.00000")
```

```
  oRng = oSheet.Range("J2", Reflection.Missing.Value)
```

```
  oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

oRng.Value = Vxcl

Rxcl(j, t) = Format(R(j), "#0.00000")
oRng = oSheet.Range("K2", Reflection.Missing.Value)
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
oRng.Value = Rxcl

Chart7.Series(0).Points.AddXY(s, V5(j))
Chart7.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart7.Series(0).IsVisibleInLegend = True
Chart1.Series(4).Points.AddXY(s, V5(j))
Chart1.Series(4).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart1.Series(4).IsVisibleInLegend = True
R5 = R5 + R(j)
j = j + 1
End If
Next
R5 = Format(R5 / (z), "#0.00000")
oSheet.Cells(z + 2, 11).value = "ave" & R5
TextBox25.Text = R5
TextBox9.Text = R5
Else
ReDim V5(z)
ReDim R(z)
For s = min To max Step a
s.ToString()
cur.WriteString("I" & s & "E" & Unit & "X")
Delay(1)
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
Va = dmm.ReadNumber
Delay(0.5)
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
Vb = dmm.ReadNumber
Delay(0.5)
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
Vc = dmm.ReadNumber
V5(j) = Format(((Va + Vb + Vc) / 3), "#0.00000")
R(j) = Format(V5(j) / (s * unit2), "#0.00000")
ListBox9.Items.Add(V5(j) & " V")
ListBox10.Items.Add(s & U)
```

```
Vxcl(j, t) = Format(V5(j), "#0.00000")
oRng = oSheet.Range("J2", Reflection.Missing.Value)
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
oRng.Value = Vxcl
```

```
Rxcl(j, t) = Format(R(j), "#0.00000")
oRng = oSheet.Range("K2", Reflection.Missing.Value)
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
oRng.Value = Rxcl
```

```
Chart7.Series(0).Points.AddXY(s, V5(j))
Chart7.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart7.Series(0).IsVisibleInLegend = True
Chart1.Series(4).Points.AddXY(s, V5(j))
Chart1.Series(4).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart1.Series(4).IsVisibleInLegend = True
R5 = R5 + R(j)
j = j + 1
```

Next

```
R5 = Format(R5 / ((z + 1)), "#0.00000")
oSheet.Cells(z + 3, 11).value = "ave" & R5
TextBox25.Text = R5
TextBox9.Text = R5
```

End If

```
***** 6
```

```
*****!
```

i = 6

j = 0

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

R6 = 0
SerialPort1.Open()
SerialPort1.Write(i)
SerialPort1.Close()

```

```

If max - min >= max Then

```

```

    ReDim V6(z - 1)

```

```

    ReDim R(z - 1)

```

```

    For s = min To max Step a

```

```

        If s = 0 Then

```

```

            Else

```

```

                s.ToString()

```

```

                cur.WriteString("I" & s & "E" & Unit & "X")

```

```

                Delay(1)

```

```

                dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")

```

```

                Va = dmm.ReadNumber

```

```

                Delay(0.5)

```

```

                dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")

```

```

                Vb = dmm.ReadNumber

```

```

                Delay(0.5)

```

```

                dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")

```

```

                Vc = dmm.ReadNumber

```

```

                V6(j) = Format(((Va + Vb + Vc) / 3), "#0.00000")

```

```

                R(j) = Format(V6(j) / (s * unit2), "#0.00000")

```

```

                ListBox11.Items.Add(V6(j) & " V")

```

```

                ListBox12.Items.Add(s & U)

```

```

                Vxcl(j, t) = Format(V6(j), "#0.00000")

```

```

                oRng = oSheet.Range("L2", Reflection.Missing.Value)

```

```

                oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)

```

```

                oRng.Value = Vxcl

```

```

                Rxcl(j, t) = Format(R(j), "#0.00000")

```

```

                oRng = oSheet.Range("M2", Reflection.Missing.Value)

```

```

                oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

oRng.Value = Rxcl

Chart8.Series(0).Points.AddXY(s, V6(j))
Chart8.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart8.Series(0).IsVisibleInLegend = True
Chart1.Series(5).Points.AddXY(s, V6(j))
Chart1.Series(5).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart1.Series(5).IsVisibleInLegend = True
R6 = R6 + R(j)
j = j + 1
End If
Next
R6 = Format(R6 / (z), "#0.00000")
oSheet.Cells(z + 2, 13).value = "ave" & R6
TextBox26.Text = R6
TextBox10.Text = R6
Else
ReDim V6(z)
ReDim R(z)
For s = min To max Step a
s.ToString()
cur.WriteString("I" & s & "E" & Unit & "X")
Delay(1)
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
Va = dmm.ReadNumber
Delay(0.5)
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
Vb = dmm.ReadNumber
Delay(0.5)
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
Vc = dmm.ReadNumber
V6(j) = Format(((Va + Vb + Vc) / 3), "#0.00000")
R(j) = Format(V6(j) / (s * unit2), "#0.00000")
ListBox11.Items.Add(V6(j) & " V")
ListBox12.Items.Add(s & U)

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
Vxcl(j, t) = Format(V6(j), "#0.00000")
oRng = oSheet.Range("L2", Reflection.Missing.Value)
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
oRng.Value = Vxcl
```

```
Rxcl(j, t) = Format(R(j), "#0.00000")
oRng = oSheet.Range("M2", Reflection.Missing.Value)
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
oRng.Value = Rxcl
```

```
Chart8.Series(0).Points.AddXY(s, V6(j))
Chart8.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart8.Series(0).IsVisibleInLegend = True
Chart1.Series(5).Points.AddXY(s, V6(j))
Chart1.Series(5).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart1.Series(5).IsVisibleInLegend = True
R6 = R6 + R(j)
j = j + 1
```

Next

```
R6 = Format(R6 / ((z + 1)), "#0.00000")
oSheet.Cells(z + 3, 13).value = "ave" & R6
TextBox26.Text = R6
TextBox10.Text = R6
```

End If

```
***** 7
```

```
*****
```

```
i = 7
j = 0
R7 = 0
SerialPort1.Open()
SerialPort1.Write(i)
SerialPort1.Close()
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

If max - min >= max Then
    ReDim V7(z - 1)
    ReDim R(z - 1)
    For s = min To max Step a
        If s = 0 Then
            Else
                s.ToString()
                cur.WriteString("I & s & "E" & Unit & "X")
                Delay(1)
                dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
                Va = dmm.ReadNumber
                Delay(0.5)
                dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
                Vb = dmm.ReadNumber
                Delay(0.5)
                dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
                Vc = dmm.ReadNumber
                V7(j) = Format(((Va + Vb + Vc) / 3), "#0.00000")
                R(j) = Format(V7(j) / (s * unit2), "#0.00000")
                ListBox13.Items.Add(V7(j) & " V")
                ListBox14.Items.Add(s & U)

                Vxcl(j, t) = Format(V7(j), "#0.00000")
                oRng = oSheet.Range("N2", Reflection.Missing.Value)
                oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
                oRng.Value = Vxcl

                Rxcl(j, t) = Format(R(j), "#0.00000")
                oRng = oSheet.Range("O2", Reflection.Missing.Value)
                oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
                oRng.Value = Rxcl

                Chart9.Series(0).Points.AddXY(s, V7(j))
                Chart9.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine
                Chart9.Series(0).IsVisibleInLegend = True

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Chart1.Series(6).Points.AddXY(s, V7(j))
Chart1.Series(6).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart1.Series(6).IsVisibleInLegend = True
R7 = R7 + R(j)
j = j + 1
End If
Next
R7 = Format(R7 / (z), "#0.00000")
oSheet.Cells(z + 2, 15).value = "ave" & R7
TextBox27.Text = R7
TextBox11.Text = R7
Else
ReDim V7(z)
ReDim R(z)
For s = min To max Step a
s.ToString()
cur.WriteString(" " & s & "E" & Unit & "X")
Delay(1)
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
Va = dmm.ReadNumber
Delay(0.5)
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
Vb = dmm.ReadNumber
Delay(0.5)
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
Vc = dmm.ReadNumber
V7(j) = Format(((Va + Vb + Vc) / 3), "#0.00000")
R(j) = Format(V7(j) / (s * unit2), "#0.00000")
ListBox13.Items.Add(V7(j) & " V")
ListBox14.Items.Add(s & U)

Vxcl(j, t) = Format(V7(j), "#0.00000")
oRng = oSheet.Range("N2", Reflection.Missing.Value)
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
oRng.Value = Vxcl

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Rxcl(j, t) = Format(R(j), "#0.00000")
oRng = oSheet.Range("O2", Reflection.Missing.Value)
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
oRng.Value = Rxcl

```

```

Chart9.Series(0).Points.AddXY(s, V7(j))
Chart9.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart9.Series(0).IsVisibleInLegend = True
Chart1.Series(6).Points.AddXY(s, V7(j))
Chart1.Series(6).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart1.Series(6).IsVisibleInLegend = True
R7 = R7 + R(j)
j = j + 1

```

Next

```

R7 = Format(R7 / ((z + 1)), "#0.00000")
oSheet.Cells(z + 3, 15).value = "ave" & R7
TextBox27.Text = R7
TextBox11.Text = R7

```

End If

```

***** 8

```

```

*****

```

i = 8

j = 0

R8 = 0

SerialPort1.Open()

SerialPort1.Write(i)

SerialPort1.Close()

If max - min >= max Then

ReDim V8(z - 1)

ReDim R(z - 1)

For s = min To max Step a

If s = 0 Then

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Else

```
s.ToString()
cur.WriteString("I" & s & "E" & Unit & "X")
Delay(1)
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
Va = dmm.ReadNumber
Delay(0.5)
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
Vb = dmm.ReadNumber
Delay(0.5)
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
Vc = dmm.ReadNumber
V8(j) = Format(((Va + Vb + Vc) / 3), "#0.00000")
R(j) = Format(V8(j) / (s * unit2), "#0.00000")
ListBox15.Items.Add(V8(j) & " V")
ListBox16.Items.Add(s & U)

Vxcl(j, t) = Format(V8(j), "#0.00000")
oRng = oSheet.Range("P2", Reflection.Missing.Value)
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
oRng.Value = Vxcl

Rxcl(j, t) = Format(R(j), "#0.00000")
oRng = oSheet.Range("Q2", Reflection.Missing.Value)
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
oRng.Value = Rxcl

Chart10.Series(0).Points.AddXY(s, V8(j))
Chart10.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart10.Series(0).IsVisibleInLegend = True
Chart1.Series(7).Points.AddXY(s, V8(j))
Chart1.Series(7).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart1.Series(7).IsVisibleInLegend = True
R8 = R8 + R(j)
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

        j = j + 1
    End If
Next
R8 = Format(R8 / (z), "#0.00000")
oSheet.Cells(z + 2, 17).value = "ave" & R8
TextBox28.Text = R8
TextBox12.Text = R8
Else
ReDim V8(z)
ReDim R(z)
For s = min To max Step a
    s.ToString()
    cur.WriteString("I" & s & "E" & Unit & "X")
    Delay(1)
    dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
    Va = dmm.ReadNumber
    Delay(0.5)
    dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
    Vb = dmm.ReadNumber
    Delay(0.5)
    dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
    Vc = dmm.ReadNumber
    V8(j) = Format(((Va + Vb + Vc) / 3), "#0.00000")
    R(j) = Format(V8(j) / (s * unit2), "#0.00000")
    ListBox15.Items.Add(V8(j) & " V")
    ListBox16.Items.Add(s & U)

    Vxcl(j, t) = Format(V8(j), "#0.00000")
    oRng = oSheet.Range("P2", Reflection.Missing.Value)
    oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
    oRng.Value = Vxcl

    Rxcl(j, t) = Format(R(j), "#0.00000")
    oRng = oSheet.Range("Q2", Reflection.Missing.Value)
    oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

oRng.Value = Rxcl

Chart10.Series(0).Points.AddXY(s, V8(j))
Chart10.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart10.Series(0).IsVisibleInLegend = True
Chart1.Series(7).Points.AddXY(s, V8(j))
Chart1.Series(7).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart1.Series(7).IsVisibleInLegend = True
R8 = R8 + R(j)
j = j + 1
Next
R8 = Format(R8 / ((z + 1)), "#0.00000")
oSheet.Cells(z + 3, 17).value = "ave" & R8
TextBox28.Text = R8
TextBox12.Text = R8
End If
cur.WriteString("|+0.0000E-00 X")
SerialPort1.Open()
SerialPort1.Write(0)
SerialPort1.Close()
Button1.BackColor = Color.LightCoral
RadioButton1.Enabled = True
RadioButton2.Enabled = True
"คำนวณ vanderpauw
Ra = (R1 + R8 + R3 + R6) / 4
Rb = (R2 + R7 + R4 + R5) / 4
Rave = (Ra + Rb) / 2
f = (1 - (ln2 / 2) * ((Ra - Rb) / (Ra + Rb)) ^ 2)
Rsheet = Format(((Math.PI * Rave) / ln2) * f, "#0.00000")
Resistivity = Format(Rsheet * d, "#0.00000")
TextBox1.Text = Rsheet
TextBox2.Text = Resistivity
TextBox29.Text = Rsheet
TextBox30.Text = Resistivity
Else

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

ReDim IHxcl(z + 1, 1)
ReDim VHxcl(z + 1, 1)
RadioButton1.Enabled = False
RadioButton2.Enabled = False
Button1.BackColor = Color.PaleGreen

```

```

***** Hall Effect

```

```

*****

```

```

If RadioButton2.Checked = True Then

```

```

    oSheet = oWB.Worksheets(2)
    oSheet.Name = ("Hall")
    oSheet.Cells(1, 1).Value = "Current" & U
    oSheet.Cells(1, 2).Value = "VH1"
    oSheet.Cells(1, 3).Value = "VH2"
    oSheet.Cells(1, 4).Value = "VH3"
    oSheet.Cells(1, 5).Value = "VH4"
    oSheet.Cells(1, 6).Value = "VH5"
    oSheet.Cells(1, 7).Value = "VH6"
    oSheet.Cells(1, 8).Value = "VH7"
    oSheet.Cells(1, 9).Value = "VH8"
    oSheet.Cells(1, 10).Value = "VHall"
    oSheet.Cells(1, 11).Value = "ความหนาแน่นพาหะ"

```

```

With oSheet.Range("A1", "K1")

```

```

    .Font.Bold = True

```

```

    .ColumnWidth = "13"

```

```

    .VerticalAlignment = Excel.XlVAlign.xlVAlignCenter

```

```

End With

```

```

***** A

```

```

*****

```

```

TabControl1.SelectTab(2)

```

```

TabControl3.SelectTab(0)

```

```

j = 0

```

```

SerialPort1.Open()

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
SerialPort1.Write("A")
SerialPort1.Close()
```

```
If max - min >= max Then
```

```
ReDim currenth(z - 1)
```

```
ReDim VH1(z - 1)
```

```
For s = min To max Step a
```

```
If s = 0 Then
```

```
Else
```

```
s.ToString()
```

```
cur.WriteString("I" & s & "E" & Unit & "X")
```

```
Delay(1)
```

```
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
```

```
VHa = dmm.ReadNumber
```

```
Delay(0.5)
```

```
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
```

```
VHb = dmm.ReadNumber
```

```
Delay(0.5)
```

```
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
```

```
VHc = dmm.ReadNumber
```

```
VH1(j) = Format(((VHa + VHb + VHc) / 3), "#0.00000")
```

```
VHxcl(j, t) = Format(VH1(j), "#0.00000")
```

```
oRng = oSheet.Range("B2", Reflection.Missing.Value)
```

```
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
```

```
oRng.Value = VHxcl
```

```
ListBox18.Items.Add(s & U)
```

```
ListBox34.Items.Add(s & U)
```

```
ListBox17.Items.Add(VH1(j) & " V")
```

```
currenth(j) = s
```

```
IHxcl(j, t) = currenth(j)
```

```
oRng = oSheet.Range("A2", Reflection.Missing.Value)
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
oRng.Value = IHxcl
```

```
Chart11.Series(0).Points.AddXY(s, VH1(j))
Chart11.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart11.Series(0).IsVisibleInLegend = True
Chart2.Series(0).Points.AddXY(s, VH1(j))
Chart2.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart2.Series(0).IsVisibleInLegend = True
```

```
    j = j + 1
  End If
Next
Else
  ReDim currentth(z)
  ReDim VH1(z)
  For s = min To max Step a
    s.ToString()
    cur.WriteString("'" & s & "E" & Unit & "X")
    Delay(1)
    dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
    VHa = dmm.ReadNumber
    Delay(0.5)
    dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
    VHb = dmm.ReadNumber
    Delay(0.5)
    dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
    VHc = dmm.ReadNumber
    VH1(j) = Format(((VHa + VHb + VHc) / 3), "#0.00000")
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
VHxcl(j, t) = Format(VH1(j), "#0.00000")
oRng = oSheet.Range("B2", Reflection.Missing.Value)
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
oRng.Value = VHxcl
```

```
ListBox18.Items.Add(s & U)
ListBox17.Items.Add(VH1(j) & " V")
ListBox34.Items.Add(s & U)
currenth(j) = s
```

```
IHxcl(j, t) = currenth(j)
oRng = oSheet.Range("A2", Reflection.Missing.Value)
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
oRng.Value = IHxcl
```

```
Chart11.Series(0).Points.AddXY(s, VH1(j))
Chart11.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart11.Series(0).IsVisibleInLegend = True
Chart2.Series(0).Points.AddXY(s, VH1(j))
Chart2.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart2.Series(0).IsVisibleInLegend = True
```

```
j = j + 1
```

Next

End If

```
***** B
```

```
*****
```

```
j = 0
SerialPort1.Open()
SerialPort1.Write("B")
SerialPort1.Close()
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

If max - min >= max Then
    ReDim VH2(z - 1)
    For s = min To max Step a
        If s = 0 Then
            Else
                s.ToString()
                cur.WriteString("I" & s & "E" & Unit & "X")
                Delay(1)
                dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
                VHa = dmm.ReadNumber
                Delay(0.5)
                dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
                VHb = dmm.ReadNumber
                Delay(0.5)
                dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
                VHC = dmm.ReadNumber
                VH2(j) = Format(((VHa + VHb + VHC) / 3), "#0.00000")
                ListBox20.Items.Add(s & U)
                ListBox19.Items.Add(VH2(j) & " V")

                VHxcl(j, t) = Format(VH2(j), "#0.00000")
                oRng = oSheet.Range("C2", Reflection.Missing.Value)
                oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
                oRng.Value = VHxcl

                Chart12.Series(0).Points.AddXY(s, VH2(j))
                Chart12.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine
                Chart12.Series(0).IsVisibleInLegend = True
                Chart2.Series(1).Points.AddXY(s, VH2(j))
                Chart2.Series(1).ChartType = SeriesChartType.FastLine
                Chart2.Series(1).IsVisibleInLegend = True
            j = j + 1
        End If
    
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Next

Else

ReDim VH2(z)

For s = min To max Step a

s.ToString()

cur.WriteString("I" & s & "E" & Unit & "X")

Delay(1)

dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")

VHa = dmm.ReadNumber

Delay(0.5)

dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")

VHb = dmm.ReadNumber

Delay(0.5)

dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")

VHc = dmm.ReadNumber

VH2(j) = Format(((VHa + VHb + VHc) / 3), "#0.00000")

ListBox20.Items.Add(s & U)

ListBox19.Items.Add(VH2(j) & " V")

VHxcl(j, t) = Format(VH2(j), "#0.00000")

oRng = oSheet.Range("C2", Reflection.Missing.Value)

oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)

oRng.Value = VHxcl

Chart12.Series(0).Points.AddXY(s, VH2(j))

Chart12.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine

Chart12.Series(0).IsVisibleInLegend = True

Chart2.Series(1).Points.AddXY(s, VH2(j))

Chart2.Series(1).ChartType = SeriesChartType.FastLine

Chart2.Series(1).IsVisibleInLegend = True

j = j + 1

Next

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

End If

***** C

j = 0

SerialPort1.Open()

SerialPort1.Write("C")

SerialPort1.Close()

If max - min >= max Then

ReDim VH3(z - 1)

For s = min To max Step a

If s = 0 Then

Else

s.ToString()

cur.WriteString("I" & s & "E" & Unit & "X")

Delay(1)

dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")

VHa = dmm.ReadNumber

Delay(0.5)

dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")

VHb = dmm.ReadNumber

Delay(0.5)

dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")

VHc = dmm.ReadNumber

VH3(j) = Format(((VHa + VHb + VHc) / 3), "#0.00000")

ListBox22.Items.Add(s & U)

ListBox21.Items.Add(VH3(j) & " V")

VHxcl(j, t) = Format(VH3(j), "#0.00000")

oRng = oSheet.Range("D2", Reflection.Missing.Value)

oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)

oRng.Value = VHxcl

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Chart13.Series(0).Points.AddXY(s, VH3(j))
Chart13.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart13.Series(0).IsVisibleInLegend = True
Chart2.Series(2).Points.AddXY(s, VH3(j))
Chart2.Series(2).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart2.Series(2).IsVisibleInLegend = True
j = j + 1
End If
Next

Else
ReDim VH3(z)
For s = min To max Step a
s.ToString()
cur.WriteString("I" & s & "E" & Unit & "X")
Delay(1)
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
VHa = dmm.ReadNumber
Delay(0.5)
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
VHb = dmm.ReadNumber
Delay(0.5)
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
VHc = dmm.ReadNumber
VH3(j) = Format(((VHa + VHb + VHc) / 3), "#0.00000")
ListBox22.Items.Add(s & U)
ListBox21.Items.Add(VH3(j) & " V")

VHxcl(j, t) = Format(VH3(j), "#0.00000")
oRng = oSheet.Range("D2", Reflection.Missing.Value)
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
oRng.Value = VHxcl

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Chart13.Series(0).Points.AddXY(s, VH3(j))
Chart13.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart13.Series(0).IsVisibleInLegend = True
Chart2.Series(2).Points.AddXY(s, VH3(j))
Chart2.Series(2).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart2.Series(2).IsVisibleInLegend = True
j = j + 1

```

Next

End If

```

***** D

```

```

*****

```

```

j = 0
SerialPort1.Open()
SerialPort1.Write("D")
SerialPort1.Close()

If max - min >= max Then
    ReDim VH4(z - 1)
    For s = min To max Step a
        If s = 0 Then
        Else
            s.ToString()
            cur.WriteString("I" & s & "E" & Unit & "X")
            Delay(1)
            dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
            VHa = dmm.ReadNumber
            Delay(0.5)
            dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
            VHb = dmm.ReadNumber
            Delay(0.5)
            dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
            VHC = dmm.ReadNumber

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
VH4(j) = Format(((VHa + VHb + VHc) / 3), "#0.00000")
ListBox24.Items.Add(s & U)
ListBox23.Items.Add(VH4(j) & " V")
```

```
VHxcl(j, t) = Format(VH4(j), "#0.00000")
oRng = oSheet.Range("E2", Reflection.Missing.Value)
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
oRng.Value = VHxcl
```

```
Chart14.Series(0).Points.AddXY(s, VH4(j))
Chart14.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart14.Series(0).IsVisibleInLegend = True
Chart2.Series(3).Points.AddXY(s, VH4(j))
Chart2.Series(3).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart2.Series(3).IsVisibleInLegend = True
```

```
j = j + 1
```

```
End If
```

```
Next
```

```
Else
```

```
ReDim VH4(z)
```

```
For s = min To max Step a
```

```
s.ToString()
```

```
cur.WriteString(" " & s & "E" & Unit & "X")
```

```
Delay(1)
```

```
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
```

```
VHa = dmm.ReadNumber
```

```
Delay(0.5)
```

```
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
```

```
VHb = dmm.ReadNumber
```

```
Delay(0.5)
```

```
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
```

```
VHc = dmm.ReadNumber
```

```
VH4(j) = Format(((VHa + VHb + VHc) / 3), "#0.00000")
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

ListBox24.Items.Add(s & U)
ListBox23.Items.Add(VH4(j) & " V")

VHxcl(j, t) = Format(VH4(j), "#0.00000")
oRng = oSheet.Range("E2", Reflection.Missing.Value)
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
oRng.Value = VHxcl

```

```

Chart14.Series(0).Points.AddXY(s, VH4(j))
Chart14.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart14.Series(0).IsVisibleInLegend = True
Chart2.Series(3).Points.AddXY(s, VH4(j))
Chart2.Series(3).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart2.Series(3).IsVisibleInLegend = True
j = j + 1
Next
End If
cur.WriteString("I+0.0000E-00 X")
SerialPort1.Open()
SerialPort1.Write(9)
SerialPort1.Close()
Button1.BackColor = Color.Khaki
MsgBox("กลับชิ้นงาน เสร็จแล้วคลิก OK", MsgBoxStyle.OkOnly)

```

***** กลับทิศสนามแม่เหล็ก

*****!

***** A

*****!

```

Button1.BackColor = Color.PaleGreen
j = 0
SerialPort1.Open()
SerialPort1.Write("A")
SerialPort1.Close()

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

If max - min >= max Then
    ReDim VH5(z - 1)
    For s = min To max Step a
        If s = 0 Then
            Else
                s.ToString()
                cur.WriteString("I" & s & "E" & Unit & "X")
                Delay(1)
                dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
                VHa = dmm.ReadNumber
                Delay(0.5)
                dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
                VHb = dmm.ReadNumber
                Delay(0.5)
                dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
                VHC = dmm.ReadNumber
                VH5(j) = Format(((VHa + VHb + VHC) / 3), "#0.00000")
                ListBox26.Items.Add(s & U)
                ListBox25.Items.Add(VH5(j) & " V")

                VHxct(j, t) = Format(VH5(j), "#0.00000")
                oRng = oSheet.Range("F2", Reflection.Missing.Value)
                oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
                oRng.Value = VHxct

                Chart15.Series(0).Points.AddXY(s, VH5(j))
                Chart15.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine
                Chart15.Series(0).IsVisibleInLegend = True
                Chart2.Series(4).Points.AddXY(s, VH5(j))
                Chart2.Series(4).ChartType = SeriesChartType.FastLine
                Chart2.Series(4).IsVisibleInLegend = True
            j = j + 1
        End If
    
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Next

Else

ReDim VH5(z)

For s = min To max Step a

s.ToString()

cur.WriteString("I" & s & "E" & Unit & "X")

Delay(1)

dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")

VHa = dmm.ReadNumber

Delay(0.5)

dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")

VHb = dmm.ReadNumber

Delay(0.5)

dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")

VHc = dmm.ReadNumber

VH5(j) = Format(((VHa + VHb + VHc) / 3), "#0.00000")

ListBox26.Items.Add(s & U)

ListBox25.Items.Add(VH5(j) & " V")

VHxcl(j, t) = Format(VH5(j), "#0.00000")

oRng = oSheet.Range("F2", Reflection.Missing.Value)

oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)

oRng.Value = VHxcl

Chart15.Series(0).Points.AddXY(s, VH5(j))

Chart15.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine

Chart15.Series(0).IsVisibleInLegend = True

Chart2.Series(4).Points.AddXY(s, VH5(j))

Chart2.Series(4).ChartType = SeriesChartType.FastLine

Chart2.Series(4).IsVisibleInLegend = True

j = j + 1

Next

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

End If

***** B

```
j = 0
SerialPort1.Open()
SerialPort1.Write("B")
SerialPort1.Close()
```

```
If max - min >= max Then
    ReDim VH6(z - 1)
    For s = min To max Step a
        If s = 0 Then
        Else
            s.ToString()
            cur.WriteString("I & s & "E" & Unit & "X")
            Delay(1)
            dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
            VHa = dmm.ReadNumber
            Delay(0.5)
            dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
            VHb = dmm.ReadNumber
            Delay(0.5)
            dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
            VHc = dmm.ReadNumber
            VH6(j) = Format(((VHa + VHb + VHc) / 3), "#0.00000")
            ListBox28.Items.Add(s & U)
            ListBox27.Items.Add(VH6(j) & " V")

            VHxcl(j, t) = Format(VH6(j), "#0.00000")
            oRng = oSheet.Range("G2", Reflection.Missing.Value)
            oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
            oRng.Value = VHxcl
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Chart16.Series(0).Points.AddXY(s, VH6(j))
Chart16.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart16.Series(0).IsVisibleInLegend = True
Chart2.Series(5).Points.AddXY(s, VH6(j))
Chart2.Series(5).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart2.Series(5).IsVisibleInLegend = True
j = j + 1

```

```
End If
```

```
Next
```

```
Else
```

```
ReDim VH6(z)
```

```
For s = min To max Step a
```

```
s.ToString()
```

```
cur.WriteString("I & s & "E" & Unit & "X")
```

```
Delay(1)
```

```
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
```

```
VHa = dmm.ReadNumber
```

```
Delay(0.5)
```

```
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
```

```
VHb = dmm.ReadNumber
```

```
Delay(0.5)
```

```
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
```

```
VHc = dmm.ReadNumber
```

```
VH6(j) = Format(((VHa + VHb + VHc) / 3), "#0.00000")
```

```
ListBox28.Items.Add(s & U)
```

```
ListBox27.Items.Add(VH6(j) & " V")
```

```
VHxcl(j, t) = Format(VH6(j), "#0.00000")
```

```
oRng = oSheet.Range("G2", Reflection.Missing.Value)
```

```
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
```

```
oRng.Value = VHxcl
```

```
Chart16.Series(0).Points.AddXY(s, VH6(j))
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Chart16.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart16.Series(0).IsVisibleInLegend = True
Chart2.Series(5).Points.AddXY(s, VH6(j))
Chart2.Series(5).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart2.Series(5).IsVisibleInLegend = True
j = j + 1
Next

```

End If

```

***** C
*****

```

```

j = 0
SerialPort1.Open()
SerialPort1.Write("C")
SerialPort1.Close()

If max - min >= max Then
  ReDim VH7(z - 1)
  For s = min To max Step a
    If s = 0 Then
    Else
      s.ToString()
      cur.WriteString("'" & s & "E" & Unit & "X")
      Delay(1)
      dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
      VHa = dmm.ReadNumber
      Delay(0.5)
      dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
      VHb = dmm.ReadNumber
      Delay(0.5)
      dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
      VHc = dmm.ReadNumber
      VH7(j) = Format(((VHa + VHb + VHc) / 3), "#0.00000")
    End If
  Next s
End If

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
ListBox30.Items.Add(s & U)
ListBox29.Items.Add(VH7(j) & " V")
```

```
VHxcl(j, t) = Format(VH7(j), "#0.00000")
oRng = oSheet.Range("H2", Reflection.Missing.Value)
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
oRng.Value = VHxcl
```

```
Chart17.Series(0).Points.AddXY(s, VH7(j))
Chart17.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart17.Series(0).IsVisibleInLegend = True
Chart2.Series(6).Points.AddXY(s, VH7(j))
Chart2.Series(6).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart2.Series(6).IsVisibleInLegend = True
j = j + 1
End If
Next
Else
ReDim VH7(z)
For s = min To max Step a
s.ToString()
cur.WriteString("'" & s & "E" & Unit & "X")
Delay(1)
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
VHa = dmm.ReadNumber
Delay(0.5)
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
VHb = dmm.ReadNumber
Delay(0.5)
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
VHc = dmm.ReadNumber
VH7(j) = Format(((VHa + VHb + VHc) / 3), "#0.00000")
ListBox30.Items.Add(s & U)
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
ListBox29.Items.Add(VH7(j) & " V")
```

```
VHxcl(j, t) = Format(VH7(j), "#0.00000")
```

```
oRng = oSheet.Range("H2", Reflection.Missing.Value)
```

```
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
```

```
oRng.Value = VHxcl
```

```
Chart17.Series(0).Points.AddXY(s, VH7(j))
```

```
Chart17.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine
```

```
Chart17.Series(0).IsVisibleInLegend = True
```

```
Chart2.Series(6).Points.AddXY(s, VH7(j))
```

```
Chart2.Series(6).ChartType = SeriesChartType.FastLine
```

```
Chart2.Series(6).IsVisibleInLegend = True
```

```
j = j + 1
```

```
Next
```

```
End If
```

```
***** D
```

```
*****
```

```
j = 0
```

```
SerialPort1.Open()
```

```
SerialPort1.Write("D")
```

```
SerialPort1.Close()
```

```
If max - min >= max Then
```

```
ReDim VH8(z - 1)
```

```
For s = min To max Step a
```

```
If s = 0 Then
```

```
Else
```

```
s.ToString()
```

```
cur.WriteString("I" & s & "E" & Unit & "X")
```

```
Delay(1)
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
VHa = dmm.ReadNumber
Delay(0.5)
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
VHb = dmm.ReadNumber
Delay(0.5)
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
VHc = dmm.ReadNumber
VH8(j) = Format(((VHa + VHb + VHc) / 3), "#0.00000")
ListBox32.Items.Add(s & U)
ListBox31.Items.Add(VH8(j) & " V")

VHxcl(j, t) = Format(VH8(j), "#0.00000")
oRng = oSheet.Range("I2", Reflection.Missing.Value)
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
oRng.Value = VHxcl

Chart18.Series(0).Points.AddXY(s, VH8(j))
Chart18.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart18.Series(0).IsVisibleInLegend = True
Chart2.Series(7).Points.AddXY(s, VH8(j))
Chart2.Series(7).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart2.Series(7).IsVisibleInLegend = True
j = j + 1
End If
Next

```

Else

```

ReDim VH8(z)
For s = min To max Step a
    s.ToString()
    cur.WriteString("'" & s & "E" & Unit & "X")
    Delay(1)
    dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

VHa = dmm.ReadNumber
Delay(0.5)
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
VHb = dmm.ReadNumber
Delay(0.5)
dmm.WriteString("Meas:Volt:DC? DEF,DEF")
VHc = dmm.ReadNumber
VH8(j) = Format(((VHa + VHb + VHc) / 3), "#0.00000")
ListBox32.Items.Add(s & U)
ListBox31.Items.Add(VH8(j) & " V")

VHxcl(j, t) = Format(VH8(j), "#0.00000")
oRng = oSheet.Range("I2", Reflection.Missing.Value)
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
oRng.Value = VHxcl

Chart18.Series(0).Points.AddXY(s, VH8(j))
Chart18.Series(0).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart18.Series(0).IsVisibleInLegend = True
Chart2.Series(7).Points.AddXY(s, VH8(j))
Chart2.Series(7).ChartType = SeriesChartType.FastLine
Chart2.Series(7).IsVisibleInLegend = True
j = j + 1

```

Next

End If

```

cur.WriteString("I+0.0000E-00 X")
SerialPort1.Open()
SerialPort1.Write(0)
SerialPort1.Close()
Button1.BackColor = Color.LightCoral
RadioButton1.Enabled = True
RadioButton2.Enabled = True

```

End If

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

"คำนวณ Vhall

If max - min >= max Then

ReDim Vhall(z - 1)

ReDim N1(z - 1)

ReDim VHallxcl(z, 1)

ReDim nxcl(z, 1)

ReDim Vhall2(z - 1)

For k = 0 To z - 1

Vhall(k) = Format(((VH1(k) + VH2(k) - VH5(k) - VH6(k)) + (VH3(k) + VH4(k) - VH7(k) - VH8(k)) / 8), "#0.00000")

ListBox33.Items.Add(Vhall(k) & " V")

N1(k) = (((Math.Abs((currenth(k) * B * 4 * 10 ^ -8) / (q * (Vhall(k)))))) * unit2))

ListBox35.Items.Add(N1(k) & " cm-2")

VHallxcl(k, t) = Format(Vhall(k), "#0.00000")

oRng = oSheet.Range("J2", Reflection.Missing.Value)

oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)

oRng.Value = VHallxcl

nxcl(k, t) = Format(N1(k), "#0.00000000")

oRng = oSheet.Range("K2", Reflection.Missing.Value)

oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)

oRng.Value = nxcl

Nave = Nave + N1(k)

Next

Nave = Format((Nave / z), "#0.00000000")

NB = Nave / d

oSheet.Cells(z + 3, 11).value = Nave

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
TextBox31.Text = Nave
```

```
TextBox35.Text = NB
```

```
Else
```

```
ReDim Vhall(z)
```

```
ReDim N1(z)
```

```
ReDim VHallxcl(z + 1, 1)
```

```
ReDim nxcl(z, 1)
```

```
ReDim Vhall2(z)
```

```
For k = 0 To z
```

```
Vhall(k) = Format(((VH1(k) + VH2(k) - VH5(k) - VH6(k)) + (VH3(k) + VH4(k) - VH7(k) - VH8(k)) / 8), "#0.00000")
```

```
ListBox33.Items.Add(Vhall(k) & " V")
```

```
N1(k) = (((Math.Abs((currenth(k) * B * 4 * 10 ^ -8) / (q * (Vhall(k)))))) * unit2))
```

```
ListBox35.Items.Add(N1(k) & " cm-2")
```

```
VHallxcl(k, t) = Format(Vhall(k), "#0.00000")
```

```
oRng = oSheet.Range("J2", Reflection.Missing.Value)
```

```
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
```

```
oRng.Value = VHallxcl
```

```
nxcl(k, t) = Format(N1(k), "#0.00000000")
```

```
oRng = oSheet.Range("K2", Reflection.Missing.Value)
```

```
oRng = oRng.Resize(z + 1, 1)
```

```
oRng.Value = nxcl
```

```
Nave = Nave + N1(k)
```

```
Next
```

```
Nave = Format((Nave / (z + 1)), "#0.00000000")
```

```
NB = Nave / d
```

```
oSheet.Cells(z + 3, 11).value = Nave
```

```
TextBox31.Text = Nave.ToString
```

```
TextBox35.Text = NB.ToString
```

```
End If
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

If Vhall(0) > 0 Then
    TextBox13.Text = "P"
Elseif Vhall(0) < 0 Then
    TextBox13.Text = "N"
End If
mobility = Format(1 / (q * Nave * Rsheet), "#0.00000")
conductivity = Format(1 / Resistivity, "#0.00000")
TextBox32.Text = mobility.ToString
TextBox33.Text = Nave.ToString
TextBox34.Text = conductivity.ToString

```

End If

```

oSheet = oWB.Worksheets(3)
oSheet.Name = ("Result")
oSheet.Cells(1, 1).Value = "SHEET RESISTANCE (ohm)"
oSheet.Cells(1, 2).Value = "RESISTIVITY (ohm*cm)"
oSheet.Cells(1, 3).Value = "MOBILITY (cm2/V-s)"
oSheet.Cells(1, 4).Value = "SHEET CARRIER CONCENTRATION (cm-2)"
oSheet.Cells(1, 5).Value = "BULK CARRIER CONCENTRATION (cm-3)"
oSheet.Cells(1, 6).Value = "CONDUCTIVITY (cm-3)"
oSheet.Cells(1, 7).Value = "TYPE"
With oSheet.Range("A1", "G1")
    .Font.Bold = True
    .Font.Color = Color.Blue

    .ColumnWidth = "15"
    .VerticalAlignment = Excel.XlVAlign.xlVAlignCenter

```

End With

```

oSheet.Cells(2, 1).Value = Rsheet.ToString
oSheet.Cells(2, 2).Value = Resistivity.ToString
oSheet.Cells(2, 3).Value = mobility.ToString
oSheet.Cells(2, 4).Value = Nave.ToString
oSheet.Cells(2, 5).Value = NB.ToString

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
oSheet.Cells(2, 6).Value = conductivity.ToString  
oSheet.Cells(2, 7).Value = TextBox13.Text
```

```
End Sub
```

```
Private Sub RadioButton3_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e  
As System.EventArgs) Handles RadioButton3.CheckedChanged
```

```
Unit = "-03"  
unit2 = 10 ^ (Unit)  
U = " mA"
```

```
End Sub
```

```
Private Sub RadioButton4_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e  
As System.EventArgs) Handles RadioButton4.CheckedChanged
```

```
Unit = "-06"  
unit2 = 10 ^ (Unit)  
U = "  $\mu$ A"
```

```
End Sub
```

```
Private Sub RadioButton5_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e  
As System.EventArgs) Handles RadioButton5.CheckedChanged
```

```
Unit = "-09"  
unit2 = 10 ^ (Unit)  
U = " nA"
```

```
End Sub
```

```
Private Sub RadioButton6_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e  
As System.EventArgs) Handles RadioButton6.CheckedChanged
```

```
Unit = "-12"  
unit2 = 10 ^ (Unit)  
U = " pA"
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)  
Handles Me.Load
```

```
oXL = CreateObject("Excel.Application")  
oWB = oXL.Workbooks.Add
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
SerialPort1.Open()  
SerialPort1.Write(0)  
SerialPort1.Close()  
End Sub
```

```
Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As  
System.EventArgs) Handles Button5.Click
```

```
cur.WriteString("I+0.0000E-00 X")
```

```
SerialPort1.Open()
```

```
SerialPort1.Write(0)
```

```
SerialPort1.Close()
```

```
If CheckBox1.Checked Then
```

```
    *****หน้า vanderpauw รวม*****
```

```
    Chart1.Series(0).Points.Clear()
```

```
    Chart1.Series(1).Points.Clear()
```

```
    Chart1.Series(2).Points.Clear()
```

```
    Chart1.Series(3).Points.Clear()
```

```
    Chart1.Series(4).Points.Clear()
```

```
    Chart1.Series(5).Points.Clear()
```

```
    Chart1.Series(6).Points.Clear()
```

```
    Chart1.Series(7).Points.Clear()
```

```
    TextBox21.Clear()
```

```
    TextBox22.Clear()
```

```
    TextBox23.Clear()
```

```
    TextBox24.Clear()
```

```
    TextBox25.Clear()
```

```
    TextBox26.Clear()
```

```
    TextBox27.Clear()
```

```
    TextBox28.Clear()
```

```
    TextBox29.Clear()
```

```
    TextBox30.Clear()
```

```
    *****หน้า vanderpauw 1-8*****
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
Chart3.Series(0).Points.Clear()  
Chart4.Series(0).Points.Clear()  
Chart5.Series(0).Points.Clear()  
Chart6.Series(0).Points.Clear()  
Chart7.Series(0).Points.Clear()  
Chart8.Series(0).Points.Clear()  
Chart9.Series(0).Points.Clear()  
Chart10.Series(0).Points.Clear()
```

```
"R1-8
```

```
TextBox5.Clear()  
TextBox6.Clear()  
TextBox7.Clear()  
TextBox8.Clear()  
TextBox9.Clear()  
TextBox10.Clear()  
TextBox11.Clear()  
TextBox12.Clear()
```

```
"current&v1-8
```

```
ListBox1.Items.Clear()  
ListBox2.Items.Clear()  
ListBox3.Items.Clear()  
ListBox4.Items.Clear()  
ListBox5.Items.Clear()  
ListBox6.Items.Clear()  
ListBox7.Items.Clear()  
ListBox8.Items.Clear()  
ListBox9.Items.Clear()  
ListBox10.Items.Clear()  
ListBox11.Items.Clear()  
ListBox12.Items.Clear()  
ListBox13.Items.Clear()  
ListBox14.Items.Clear()  
ListBox15.Items.Clear()  
ListBox16.Items.Clear()
```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

"หน้า result

TextBox1.Clear()

TextBox2.Clear()

End If

If CheckBox2.Checked Then

*****หน้า hall รวม*****

Chart2.Series(0).Points.Clear()

Chart2.Series(1).Points.Clear()

Chart2.Series(2).Points.Clear()

Chart2.Series(3).Points.Clear()

Chart2.Series(4).Points.Clear()

Chart2.Series(5).Points.Clear()

Chart2.Series(6).Points.Clear()

Chart2.Series(7).Points.Clear()

ListBox33.Items.Clear()

ListBox34.Items.Clear()

ListBox35.Items.Clear()

TextBox31.Clear()

"หน้า hall 1-8*****

Chart11.Series(0).Points.Clear()

Chart12.Series(0).Points.Clear()

Chart13.Series(0).Points.Clear()

Chart14.Series(0).Points.Clear()

Chart15.Series(0).Points.Clear()

Chart16.Series(0).Points.Clear()

Chart17.Series(0).Points.Clear()

Chart18.Series(0).Points.Clear()

"current&Vh1-8

ListBox17.Items.Clear()

ListBox18.Items.Clear()

ListBox19.Items.Clear()

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
ListBox20.Items.Clear()  
ListBox21.Items.Clear()  
ListBox22.Items.Clear()  
ListBox23.Items.Clear()  
ListBox24.Items.Clear()  
ListBox25.Items.Clear()  
ListBox26.Items.Clear()  
ListBox27.Items.Clear()  
ListBox28.Items.Clear()  
ListBox29.Items.Clear()  
ListBox30.Items.Clear()  
ListBox31.Items.Clear()  
ListBox32.Items.Clear()
```

```
"result  
TextBox32.Clear()  
TextBox33.Clear()  
TextBox34.Clear()  
TextBox35.Clear()
```

End If

End Sub

Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button6.Click

With SaveFileDialog1

```
.Filter = "Excel File(*.xlsx)|*.xlsx"  
.Title = "บันทึกไฟล์"  
.AddExtension = True  
.DefaultExt = ".xlsx"  
.FileName = "*.xlsx"
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
.ValidateNames = True  
.OverwritePrompt = True
```

```
End With
```

```
If SaveFileDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then  
    Dim filename As String = SaveFileDialog1.FileName
```

```
End If
```

```
oWB.SaveAs(SaveFileDialog1.FileName())
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Form1_FormClosing(ByVal sender As Object, ByVal aaa As  
FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing
```

```
    Dim xlp() As Process = Process.GetProcessesByName("EXCEL")
```

```
    Dim msgResult As DialogResult
```

```
    msgResult = MessageBox.Show("Do you want exit program", "Exit",  
MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Question)
```

```
    If msgResult = DialogResult.OK Then
```

```
        aaa.Cancel = False
```

```
        For Each Process As Process In xlp
```

```
            Process.Kill()
```

```
            If Process.GetProcessesByName("EXCEL").Count = 0 Then
```

```
                Exit For
```

```
            End If
```

```
        Next
```

```
    Else
```

```
        aaa.Cancel = True
```

```
    End If
```

```
End Sub
```

```
End Class
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โปรแกรม Arduino 1.6.4 สำหรับควบคุมการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์

```
int f;  
  
void setup()  
{  
  Serial.begin(115200);  
  
  pinMode(22,OUTPUT);  
  
  pinMode(23,OUTPUT);  
  
  pinMode(24,OUTPUT);  
  
  pinMode(25,OUTPUT);  
  
  pinMode(26,OUTPUT);  
  
  pinMode(27,OUTPUT);  
  
  pinMode(28,OUTPUT);  
  
  pinMode(29,OUTPUT);  
  
  pinMode(30,OUTPUT);  
  
  pinMode(31,OUTPUT);  
  
  pinMode(32,OUTPUT);  
  
  pinMode(38,OUTPUT);  
  
  pinMode(34,OUTPUT);  
  
  pinMode(35,OUTPUT);  
  
  pinMode(36,OUTPUT);  
  
  pinMode(37,OUTPUT);
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
pinMode(40,OUTPUT);  
pinMode(41,OUTPUT);  
pinMode(42,OUTPUT);  
digitalWrite(22,LOW);  
digitalWrite(23,LOW);  
digitalWrite(24,LOW);  
digitalWrite(25,LOW);  
digitalWrite(26,LOW);  
digitalWrite(27,LOW);  
digitalWrite(28,LOW);  
digitalWrite(29,LOW);  
digitalWrite(30,LOW);  
digitalWrite(31,LOW);  
digitalWrite(32,LOW);  
digitalWrite(38,LOW);  
digitalWrite(34,LOW);  
digitalWrite(35,LOW);  
digitalWrite(36,LOW);  
digitalWrite(37,LOW);  
digitalWrite(40,LOW);  
digitalWrite(41,LOW);  
digitalWrite(42,LOW);
```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
void loop(){  
  
start:  
  
if (Serial.available(>0){  
  
f=Serial.read();  
  
if (f==48) // 0  
  
{  
  
digitalWrite(22,LOW);  
  
digitalWrite(23,LOW);  
  
digitalWrite(24,LOW);  
  
digitalWrite(25,LOW);  
  
digitalWrite(26,LOW);  
  
digitalWrite(27,LOW);  
  
digitalWrite(28,LOW);  
  
digitalWrite(29,LOW);  
  
digitalWrite(30,LOW);  
  
digitalWrite(31,LOW);  
  
digitalWrite(32,LOW);  
  
digitalWrite(38,LOW);  
  
digitalWrite(34,LOW);  
  
digitalWrite(35,LOW);  
  
digitalWrite(36,LOW);  
  
digitalWrite(37,LOW);  
  
digitalWrite(40,HIGH);
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไม่สามารถเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
digitalWrite(41,LOW);  
  
digitalWrite(42,LOW);  
  
Serial.flush();  
  
}
```

```
if (f==49) // 1
```

```
{  
  
digitalWrite(22,HIGH);  
digitalWrite(23,LOW);  
digitalWrite(24,LOW);  
digitalWrite(25,LOW);  
digitalWrite(26,LOW);  
digitalWrite(27,HIGH);  
digitalWrite(28,LOW);  
digitalWrite(29,LOW);  
digitalWrite(30,LOW);  
digitalWrite(31,LOW);  
digitalWrite(32,LOW);  
  
digitalWrite(38,HIGH);  
digitalWrite(34,LOW);  
digitalWrite(35,LOW);  
digitalWrite(36,HIGH);  
digitalWrite(37,LOW);
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
digitalWrite(40,LOW);  
  
digitalWrite(41,LOW);  
  
digitalWrite(42,HIGH);  
  
Serial.flush();  
  
}
```

```
if (f==50) //2  
{  
digitalWrite(22,LOW);  
digitalWrite(23,HIGH);  
digitalWrite(24,LOW);  
digitalWrite(25,LOW);  
digitalWrite(26,LOW);  
digitalWrite(27,LOW);  
digitalWrite(28,HIGH);  
digitalWrite(29,LOW);  
digitalWrite(30,HIGH);  
digitalWrite(31,LOW);  
digitalWrite(32,LOW);  
digitalWrite(38,LOW);  
digitalWrite(34,LOW);  
digitalWrite(35,LOW);
```

เอกสารนี้ `digitalWrite(36,LOW);` ทรัพยากรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
digitalWrite(37,HIGH);  
  
digitalWrite(40,LOW);  
  
digitalWrite(41,LOW);  
  
digitalWrite(42,HIGH);  
  
Serial.flush();  
  
}
```

```
if (f==51)//3  
{  
  
digitalWrite(22,LOW);  
digitalWrite(23,LOW);  
digitalWrite(24,HIGH);  
digitalWrite(25,LOW);  
digitalWrite(26,LOW);  
digitalWrite(27,LOW);  
digitalWrite(28,LOW);  
  
digitalWrite(29,HIGH);  
  
digitalWrite(30,LOW);  
  
digitalWrite(31,HIGH);  
  
digitalWrite(32,LOW);  
  
digitalWrite(38,LOW);  
  
digitalWrite(34,HIGH);
```



เอกสารนี้ **digitalWrite(35,LOW);** ทรัพยากรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
digitalWrite(36,LOW);  
  
digitalWrite(37,LOW);  
  
digitalWrite(40,LOW);  
  
digitalWrite(41,LOW);  
  
digitalWrite(42,HIGH);  
  
Serial.flush();  
  
}  
  
if (f==52) //4  
{  
digitalWrite(22,LOW);  
digitalWrite(23,LOW);  
digitalWrite(24,LOW);  
digitalWrite(25,HIGH);  
digitalWrite(26,HIGH);  
digitalWrite(27,LOW);  
digitalWrite(28,LOW);  
digitalWrite(29,LOW);  
digitalWrite(30,LOW);  
digitalWrite(31,LOW);  
digitalWrite(32,HIGH);  
digitalWrite(38,LOW);
```



เอกสารนี้ `digitalWrite(34,LOW);` ทรัพยากรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
digitalWrite(35,HIGH);  
  
digitalWrite(36,LOW);  
  
digitalWrite(37,LOW);  
  
digitalWrite(40,LOW);  
  
digitalWrite(41,LOW);  
  
digitalWrite(42,HIGH);  
  
Serial.flush();  
  
}  
  
if (f==53) //5  
{  
digitalWrite(22,HIGH);  
digitalWrite(23,LOW);  
digitalWrite(24,LOW);  
digitalWrite(25,LOW);  
digitalWrite(26,LOW);  
digitalWrite(27,LOW);  
digitalWrite(28,LOW);  
digitalWrite(29,HIGH);  
digitalWrite(30,LOW);  
digitalWrite(31,HIGH);  
digitalWrite(32,LOW);  
digitalWrite(38,LOW);
```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์การใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
digitalWrite(34,LOW);  
  
digitalWrite(35,LOW);  
  
digitalWrite(36,HIGH);  
  
digitalWrite(37,LOW);  
  
digitalWrite(40,LOW);  
  
digitalWrite(41,LOW);  
  
digitalWrite(42,HIGH);  
  
Serial.flush();  
}  
  
if (f==54) //6  
{  
digitalWrite(22,LOW);  
digitalWrite(23,LOW);  
digitalWrite(24,LOW);  
digitalWrite(25,HIGH);  
digitalWrite(26,LOW);  
digitalWrite(27,LOW);  
digitalWrite(28,HIGH);  
digitalWrite(29,LOW);  
digitalWrite(30,HIGH);  
digitalWrite(31,LOW);  
digitalWrite(32,LOW);
```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

digitalWrite(38,LOW);

digitalWrite(34,LOW);

digitalWrite(35,HIGH);

digitalWrite(36,LOW);

digitalWrite(37,LOW);

digitalWrite(40,LOW);

digitalWrite(41,LOW);

digitalWrite(42,HIGH);

Serial.flush();
}
if (f==55) //7
{
digitalWrite(22,LOW);
digitalWrite(23,LOW);
digitalWrite(24,HIGH);
digitalWrite(25,LOW);
digitalWrite(26,LOW);
digitalWrite(27,HIGH);
digitalWrite(28,LOW);
digitalWrite(29,LOW);
digitalWrite(30,LOW);
digitalWrite(31,LOW);
digitalWrite(32,LOW);

```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

digitalWrite(38,HIGH);

digitalWrite(34,HIGH);

digitalWrite(35,LOW);

digitalWrite(36,LOW);

digitalWrite(37,LOW);

digitalWrite(40,LOW);

digitalWrite(41,LOW);

digitalWrite(42,HIGH);

Serial.flush();
}
if (f==56) //8
{
digitalWrite(22,LOW);
digitalWrite(23,HIGH);
digitalWrite(24,LOW);
digitalWrite(25,LOW);
digitalWrite(26,HIGH);
digitalWrite(27,LOW);
digitalWrite(28,LOW);
digitalWrite(29,LOW);
digitalWrite(30,LOW);
digitalWrite(31,LOW);

```



เอกสารนี้ `digitalWrite(32,HIGH);` ทรัพยากรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

digitalWrite(38,LOW);

digitalWrite(34,LOW);

digitalWrite(35,LOW);

digitalWrite(36,LOW);

digitalWrite(37,HIGH);

digitalWrite(40,LOW);

digitalWrite(41,LOW);

digitalWrite(42,HIGH);

Serial.flush();
}
if (f==65) //A V24 I31
{
digitalWrite(22,LOW);
digitalWrite(23,LOW);
digitalWrite(24,HIGH);
digitalWrite(25,LOW);

digitalWrite(26,HIGH);

digitalWrite(27,LOW);

digitalWrite(28,LOW);

digitalWrite(29,LOW);

```



เอกสารนี้ `digitalWrite(30,LOW);` ทรัพยากรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
digitalWrite(31,HIGH);

digitalWrite(32,LOW);

digitalWrite(38,LOW);

digitalWrite(34,LOW);

digitalWrite(35,LOW);

digitalWrite(36,LOW);

digitalWrite(37,HIGH);

digitalWrite(40,LOW);
digitalWrite(41,HIGH);
digitalWrite(42,LOW);
Serial.flush();
}
if (f==66) //B V24 I13
{

digitalWrite(22,HIGH);

digitalWrite(23,LOW);

digitalWrite(24,LOW);

digitalWrite(25,LOW);

digitalWrite(26,LOW);

digitalWrite(27,LOW);
```



เอกสารนี้ `digitalWrite(27,LOW);` ทรัพยากรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
digitalWrite(28,HIGH);
```

```
digitalWrite(29,LOW);
```

```
digitalWrite(30,LOW);
```

```
digitalWrite(31,HIGH);
```

```
digitalWrite(32,LOW);
```

```
digitalWrite(38,LOW);
```

```
digitalWrite(34,LOW);
```

```
digitalWrite(35,LOW);
```

```
digitalWrite(36,LOW);
```

```
digitalWrite(37,HIGH);
```

```
digitalWrite(40,LOW);
```

```
digitalWrite(41,HIGH);
```

```
digitalWrite(42,LOW);
```

```
Serial.flush();
```

```
}
```

```
if (f==67) //C V13 I24
```

```
{
```

```
digitalWrite(22,LOW);
```

```
digitalWrite(23,HIGH);
```

```
digitalWrite(24,LOW);
```

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
digitalWrite(25,LOW);
```

```
digitalWrite(26,LOW);
```

```
digitalWrite(27,LOW);
```

```
digitalWrite(28,LOW);
```

```
digitalWrite(29,HIGH);
```

```
digitalWrite(30,HIGH);
```

```
digitalWrite(31,LOW);
```

```
digitalWrite(32,LOW);
```

```
digitalWrite(38,LOW);
```

```
digitalWrite(34,LOW);
```

```
digitalWrite(35,LOW);
```

```
digitalWrite(36,HIGH);
```

```
digitalWrite(37,LOW);
```

```
digitalWrite(40,LOW);
```

```
digitalWrite(41,HIGH);
```

```
digitalWrite(42,LOW);
```

```
Serial.flush();
```

```
}
```

เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
{
```

```
digitalWrite(22,LOW);
```

```
digitalWrite(23,LOW);
```

```
digitalWrite(24,LOW);
```

```
digitalWrite(25,HIGH);
```

```
digitalWrite(26,LOW);
```

```
digitalWrite(27,HIGH);
```

```
digitalWrite(28,LOW);
```

```
digitalWrite(29,LOW);
```

```
digitalWrite(30,HIGH);
```

```
digitalWrite(31,LOW);
```

```
digitalWrite(32,LOW);
```

```
digitalWrite(38,LOW);
```

```
digitalWrite(34,LOW);
```

```
digitalWrite(35,LOW);
```

```
digitalWrite(36,HIGH);
```

```
digitalWrite(37,LOW);
```

```
digitalWrite(40,LOW);
```

เอกสารนี้ `digitalWrite(41,HIGH);` ทรัพยากรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
digitalWrite(42,LOW);

Serial.flush();

}

if (f==57) // 9 Blink
{

digitalWrite(22,LOW);

digitalWrite(23,LOW);

digitalWrite(24,LOW);

digitalWrite(25,LOW);

digitalWrite(26,LOW);

digitalWrite(27,LOW);

digitalWrite(28,LOW);

digitalWrite(29,LOW);

digitalWrite(30,LOW);

digitalWrite(31,LOW);

digitalWrite(32,LOW);

digitalWrite(38,LOW);

digitalWrite(34,LOW);

digitalWrite(35,LOW);

digitalWrite(36,LOW);

digitalWrite(37,LOW);
```



เอกสารนี้ `digitalWrite(41,LOW);` ทรัพยากรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
digitalWrite(42,LOW);  
  
Blink:  
  
digitalWrite(40,HIGH);  
  
delay(250);  
  
digitalWrite(40,LOW);  
  
delay(250);  
  
Serial.flush();  
  
if(Serial.available(>0)  
{  
  goto start;  
}  
goto Blink;  
}  
}  
}
```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โปรแกรม Visual studio 2010 สำหรับแสกนแม่เหล็ก

```
Imports System.Data
```

```
Imports System.Data.SqlClient
```

```
Imports Microsoft.Office.Interop
```

```
Public Class Form1
```

```
    Dim mgr As Ivi.Visa.Interop.ResourceManager
```

```
    Dim mmc As Ivi.Visa.Interop.FormattedIO488
```

```
    Dim ioadderss As String
```

```
    Dim connector As PC5180Lib.PC5180Connector = Nothing
```

```
    Dim rangeY As Integer = 0
```

```
    Dim Dgauss(,) As Object
```

```
    Dim gauss() As String
```

```
    Private Sub btnOpenPort_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnOpenPort.Click
```

```
        ioadderss = "GPIB0:" & cbxNumPort.SelectedItem.ToString
```

```
        mgr = New Ivi.Visa.Interop.ResourceManager
```

```
        mmc = New Ivi.Visa.Interop.FormattedIO488
```

```
        mmc.IO() = mgr.Open(ioadderss)
```

```
        mmc.IO.Timeout = 7000
```

```
        MsgBox("IO Address Ture", MsgBoxStyle.OkOnly)
```

```
    End Sub
```

```
    Private Sub btnscan_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnscan.Click
```

```
        Try
```

```
            connector = New PC5180Lib.PC5180Connector
```

```
        Catch ex As Exception
```

```
            MessageBox.Show("Unable to connect to PC5180: (" & ex.Message & ")")
```

```
            MsgBox("Auto exit program ", MsgBoxStyle.Exclamation)
```

```
            Environment.Exit(0)
```

```
        End Try
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Dim StpX As Double                                '--ความละเอียดแกน X
Dim StpY As Double                                '--ความละเอียดแกน Y
Double.TryParse(txtAxisX.Text, StpX)
Double.TryParse(txtAxisY.Text, StpY)
Dim goX As Double = (-500) * StpX
Dim backX As Double = -goX
Dim goy As Double = StpY * (500)
Dim z As Integer
Dim x As Double
Dim y As Double
Dim i As Integer
Integer.TryParse(txtDX.Text, x)
Integer.TryParse(txtDY.Text, y)
Dim y2 As Integer
Dim objApp As Excel.Application
Dim objBook As Excel.Workbook
Dim objBooks As Excel.Workbooks
Dim objSheets As Excel.Sheets
Dim objSheet As Excel.Worksheet
Dim range As Excel.Range
objApp = New Excel.Application()
objBooks = objApp.Workbooks
objBook = objBooks.Add
objSheets = objBook.Worksheets
objSheet = objSheets(1)
range = objSheet.Range("A1", Reflection.Missing.Value)

```

```

X
Y
x = x / StpX                                     '--จำนวนครั้งการสแกน axis-
y = y / StpY                                     '--จำนวนครั้งการสแกน axis-
range = range.Resize(x, y)
ReDim Dgauss(0 To y - 1, 0 To x - 1)

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

If (y Mod 2 = 0) Then

y2 = (y - 2) / 2

For z = 1 To y2 Step 1

For i = 0 To x - 1 Step 1

ReDim Preserve gauss(0 To x - 1)

gauss(i) = (connector.executeScpiCommand(":MEASURE:FLUX?"))

Dgauss(rangeY, i) = gauss(i)

mmc.WriteString("P:14P0")

mmc.WriteString("P:15P0")

mmc.WriteString("A:WP" & goX.ToString & "P0")

System.Threading.Thread.Sleep(500)

If i >= x - 1 Then

gauss(i) = (connector.executeScpiCommand(":MEASURE:FLUX?"))

Dgauss(rangeY, i) = gauss(i)

mmc.WriteString("P:14P0")

mmc.WriteString("P:15P0")

mmc.WriteString("A:WPOP" & goY.ToString)

System.Threading.Thread.Sleep(500)

rangeY = rangeY + 1

End If

Next

For i = x - 1 To 0 Step -1

ReDim Preserve gauss(0 To x - 1)

gauss(i) = (connector.executeScpiCommand(":MEASURE:FLUX?"))

Dgauss(rangeY, i) = gauss(i)

mmc.WriteString("P:14P0")

mmc.WriteString("P:15P0")

mmc.WriteString("A:WP" & backX.ToString & "P0")

System.Threading.Thread.Sleep(500)

If i <= 0 Then

gauss(i) = (connector.executeScpiCommand(":MEASURE:FLUX?"))

Dgauss(rangeY, i) = gauss(i)

mmc.WriteString("P:14P0")

mmc.WriteString("P:15P0")

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

        mmc.WriteString("A:WP0P" & goy.ToString)
        System.Threading.Thread.Sleep(500)
        rangeY = rangeY + 1
    End If
Next
Next
ReDim Preserve gauss(0 To x - 1)
For i = 0 To x - 1 Step 1
    gauss(i) = (connector.executeScpiCommand(":MEASURE:FLUX?"))
    Dgauss(rangeY, i) = gauss(i)
    mmc.WriteString("P:14P0")
    mmc.WriteString("P:15P0")
    mmc.WriteString("A:WP" & goX.ToString & "P0")
    System.Threading.Thread.Sleep(500)
    If i >= x - 1 Then
        gauss(i) = (connector.executeScpiCommand(":MEASURE:FLUX?"))
        Dgauss(rangeY, i) = gauss(i)
        mmc.WriteString("P:14P0")
        mmc.WriteString("P:15P0")
        mmc.WriteString("A:WP0P" & goy.ToString)
        System.Threading.Thread.Sleep(500)
        rangeY = rangeY + 1
    End If
Next
For i = x - 1 To 0 Step -1
    ReDim Preserve gauss(0 To x - 1)
    gauss(i) = (connector.executeScpiCommand(":MEASURE:FLUX?"))
    Dgauss(rangeY, i) = gauss(i)
    mmc.WriteString("P:14P0")
    mmc.WriteString("P:15P0")
    mmc.WriteString("A:WP" & backX.ToString & "P0")
    System.Threading.Thread.Sleep(500)
    If i = 0 Then
        gauss(i) = (connector.executeScpiCommand(":MEASURE:FLUX?"))
        Dgauss(rangeY, i) = gauss(i)
    End If
Next

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

End If
Next
Else
y2 = (y - 2) / 2
For z = 1 To y2 Step 1
  For i = 0 To x - 1 Step 1
    ReDim Preserve gauss(0 To x - 1)
    gauss(i) = (connector.executeScpiCommand(":MEASURE:FLUX?"))
    Dgauss(rangeY, i) = gauss(i)
    mmc.WriteString("P:14P0")
    mmc.WriteString("P:15P0")
    mmc.WriteString("A:WP" & goX.ToString & "P0")
    System.Threading.Thread.Sleep(500)
    If i >= x - 1 Then
      gauss(i) = (connector.executeScpiCommand(":MEASURE:FLUX?"))
      Dgauss(rangeY, i) = gauss(i)
      mmc.WriteString("P:14P0")
      mmc.WriteString("P:15P0")
      mmc.WriteString("A:WP0P" & goY.ToString)
      System.Threading.Thread.Sleep(500)
      rangeY = rangeY + 1
    End If
  Next
For i = x - 1 To 0 Step -1
  ReDim Preserve gauss(0 To x - 1)
  gauss(i) = (connector.executeScpiCommand(":MEASURE:FLUX?"))
  Dgauss(rangeY, i) = gauss(i)
  mmc.WriteString("P:14P0")
  mmc.WriteString("P:15P0")
  mmc.WriteString("A:WP" & backX.ToString & "P0")
  System.Threading.Thread.Sleep(500)
  If i <= 0 Then
    gauss(i) = (connector.executeScpiCommand(":MEASURE:FLUX?"))
    Dgauss(rangeY, i) = gauss(i)
    mmc.WriteString("P:14P0")
  End If
Next

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

        mmc.WriteString("P:15P0")
        mmc.WriteString("A:WP0P" & goY.ToString)
        System.Threading.Thread.Sleep(500)
        rangeY = rangeY + 1
    End If
Next
Next
For i = 0 To x - 1 Step 1
    ReDim Preserve gauss(0 To x - 1)
    gauss(i) = (connector.executeScpiCommand(":MEASURE:FLUX?"))
    Dgauss(rangeY, i) = gauss(i)
    mmc.WriteString("P:14P0")
    mmc.WriteString("P:15P0")
    mmc.WriteString("A:WP" & goX.ToString & "P0")
    System.Threading.Thread.Sleep(500)
    If i = x - 1 Then
        gauss(i) = (connector.executeScpiCommand(":MEASURE:FLUX?"))
        Dgauss(rangeY, i) = gauss(i)
    End If
Next
End If
range.Value = Dgauss
objApp.Visible = True
End Sub

Private Sub btnRWXY_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles btnRWXY.Click
    mmc.WriteString("P:14P0")
    mmc.WriteString("P:15P0")
    mmc.WriteString("A:WP30000P0")
End Sub

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button1.Click
    mmc.WriteString("P:14P0")
    mmc.WriteString("P:15P0")
    mmc.WriteString("A:WP-30000P0")
End Sub

```

```

Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button2.Click
    mmc.WriteString("P:14P0")
    mmc.WriteString("P:15P0")
    mmc.WriteString("A:WPOP30000")
End Sub

```

```

Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button3.Click
    mmc.WriteString("P:14P0")
    mmc.WriteString("P:15P0")
    mmc.WriteString("A:WPOP-30000")
End Sub

```

```

Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs)
    killxcl()
End Sub

```

```

Private Sub killxcl() "ไว้ลบ process ของ computer
    Dim xlp() As Process = Process.GetProcessesByName("EXCEL")

    For Each Process As Process In xlp
        Process.Kill()
    If Process.GetProcessesByName("EXCEL").Count = 0 Then
        Exit For
    End If
End Sub

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
End If
Next
End Sub
```

```
Private Sub Form1_FormClosing(ByVal sender As Object, ByVal aaa As
FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing
    Dim xlp() As Process = Process.GetProcessesByName("EXCEL")
    Dim msgResult As DialogResult
    msgResult = MessageBox.Show("Do you want exit program ", "Exit",
MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Question)
    If msgResult = DialogResult.OK Then
        aaa.Cancel = False
        For Each Process As Process In xlp
            Process.Kill()
            If Process.GetProcessesByName("EXCEL").Count = 0 Then
                Exit For
            End If
        Next
    Else
        aaa.Cancel = True
    End If
End Sub
End Class
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ข

HRS2(H) Relay

1.COIL DATA

1-1.Nominal Voltage	3 VDC to 24 VDC
1-2.Coil Resistance	Refer to Table 1
1-3.Operate Voltage	Refer to Table 1
1-4.Release Voltage	Refer to Table 1
1-5.Nominal Power Consumption	150 to 360 mW

HUIGANG
UL E164730
IRE 1A 120V AC
1A 24V DC

2.CONTACT DATA


2-1.Contact Arrangement	2 Form C
2-2.Contact Material	AuAg
2-3.Contact Rating	1A 24 VDC / 120VAC
2-4.Max. Switching Voltage	60 VDC / 120 VAC
2-5.Max. Switching Current	2A
2-6.Max. Switching Power	60 VA , 24W
2-7.Contact Resistance (Initial)	100 mΩ. at 6 VDC 1A
2-8.Life Expectancy	Electrical 100,000 operations at nominal load Mechanical 10,000,000 operations

3.GENERAL DATA


3-1.Insulation Resistance	Min. 100MΩ at 500 VDC
3-2.Dielectric Strength	1,000VAC , 1min between open contact 1,500VAC , 1min between contact and coil
3-3.Surge Strength	2,000 VAC (20 μs)
3-4.Operate Time	Max. 6ms
3-5.Release Time	Max. 4ms
3-6.Temperature Range	-30 to +60 °C
3-7.Shock Resistance	15G
3-8.Vibration Resistance	10 - 55 Hz , Amplitude 1.5mm
3-9.Weight	5 gr.
3-10.Safety Standard	UL NO. E164730 CSA NO. LR109368

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. DIMENSIONS (in mm)



5. ORDERING CODE




6. COIL DATA CHART

ORDERING CODE	COIL NOMINAL VDC	COIL RESISTANCE Ω ± 10%	OPERATE VOLTAGE VDC	RELEASE VOLTAGE VDC	COIL NOMINAL mW
HRS2-S DC3V	3	25	2.25	0.30	360
HRS2-S DC5V	5	70	3.75	0.50	
HRS2-S DC6V	6	100	4.50	0.60	
HRS2-S DC9V	9	220	6.75	0.90	
HRS2-S DC12V	12	400	9.00	1.20	
HRS2-S DC24V	24	1600	18.00	2.40	
HRS2H-S DC3V	3	45	2.25	0.30	200
HRS2H-S DC5V	5	120	3.75	0.50	
HRS2H-S DC6V	6	180	4.50	0.60	
HRS2H-S DC9V	9	400	6.75	0.90	
HRS2H-S DC12V	12	700	9.00	1.20	
HRS2H-S DC24V	24	2800	18.00	2.40	

Table 1


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

7.HRS2(H) CHARACTERISTIC DATA



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ET-EASY MEGA1280 (Duino Mega)




จากการที่ Arduino ที่เป็นโครงการพัฒนาระบบ MCU ของ AVR แบบ Open Source ได้รับการแนะนำเผยแพร่ออกมาสู่สาธารณะ ซึ่งได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายจากผู้คนทั่วโลก ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทางด้านของ Software ก็มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในขณะนี้ (สิงหาคม 2552) โปรแกรมของ Arduino ได้รับการปรับปรุงเป็น Version "arduino-0016" แล้ว โดยทางด้าน Hardware เองก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องควบคู่กันไปด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งจากเดิมที่มีการพัฒนาโปรแกรมให้รองรับกับการใช้งานได้กับชิพ MCU รุ่นเล็ก 28 ขา อย่าง ATMEGA8, ATMEGA88/ATMEGA168/ATMEGA328 สำหรับเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้สนใจได้ใช้เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ในการศึกษาทดลองเรียนรู้ ตลอดจนจนถึงนำไปประยุกต์ใช้งานกันนั้น มาถึงวันนี้ ขนาดของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งขนาดของหน่วยความจำ สำหรับเขียนโปรแกรม ที่มีอยู่ในชิพ AVR รุ่นเล็กที่มีอยู่เริ่มไม่เพียงพอกับการประยุกต์ใช้งานในงานบางประเภทแล้ว ทาง Arduino เอง จึงได้ทำการพัฒนาให้ Arduino สามารถรองรับการใช้งานขนาดใหญ่ขึ้นอีก โดยปรับปรุงโปรแกรมให้ใช้กับชิพ AVR รุ่นใหญ่ขึ้น เพื่อให้มีจำนวน I/O ทั้ง Digital, Analog, PWM, UART และ ขนาดหน่วยความจำเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม แต่ก็ยังคงใช้แนวทางในการพัฒนาโปรแกรม แบบเดียวกันกับรุ่นเล็กทุกประการ โดยได้เลือกใช้ชิพ AVR เบอร์ ATMEGA1280 และออกแบบพัฒนา Hardware บอร์ดขึ้นมารองรับ โดยใช้รหัสชื่อรุ่นว่า "Arduino Mega" ออกวางจำหน่าย และได้มีการเผยแพร่รายละเอียดทาง Hardware ต่างๆ ให้ผู้สนใจนำไปพัฒนาต่อยอดกันได้เอง แต่เนื่องจากชิพดังกล่าวมีโครงสร้างตัวถังเป็นแบบ SMD จึงทำให้เป็นอุปสรรคสำหรับผู้ใช้งานจำนวนมากไม่น้อยในการที่จะผลิตหรือสร้างบอร์ดขึ้นใช้งานเอง


ทาง ETT จึงได้นำ ATMEGA1280 มาพัฒนาเป็นบอร์ด โดยให้มีโครงสร้างการทำงานเช่นเดียวกับ Arduino Mega ขึ้นมา โดยใช้ชื่อว่า "ET-EASY MEGA1280" โดยได้ออกแบบให้มีการจัดสรร Pin I/O ต่างๆ รวมทั้งขนาดให้ตรงตามมาตรฐานของบอร์ด "Arduino Mega" เพียงแต่ได้มีการปรับปรุงข้อจำกัดบางอย่างให้ดีขึ้นกว่า Arduino Mega รุ่นมาตรฐาน เพื่อเพิ่มความสะดวกกับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของบอร์ด


- ใช้ ATMEGA1280 เป็น MCU ประจำบอร์ด Run ความถี่ 16MHz จาก Crystal Oscillator
- 128KByte Flash(สงวนไว้ 4KByte สำหรับ Bootloader) / 8KByte SRAM / 4KByte EEPROM
- รองรับการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C++ ของ Arduino ตามแบบ Arduino Mega ได้ 100%
- ใช้ USB Bridge ของ FTDI เบอร์ FT232RL พร้อม Over Current Protection สำหรับติดต่อสื่อสาร และ Download Code จากคอมพิวเตอร์ให้บอร์ด พร้อม Jumper สำหรับปรับใช้งานบอร์ดเป็นการ Program Bootloader ให้กับ MCU จากพอร์ต USB ในบอร์ดได้เอง โดยไม่ต้องใช้เครื่องโปรแกรม AVRISP จากภายนอก
- 54 Pin Digital I/O โดยมี 14Pin สามารถโปรแกรมหน้าที่เป็น PWM ได้
- 16 Pin Analog Input (ADC ขนาด 10 บิต 16 ช่อง)
- 4 UART(Hardware Serial Port) แบบ TTL Logic
- ขนาดของ PCB บอร์ด และ ตำแหน่ง Pin Connector ต่างๆ ตรงกันกับ Arduino Mega ทั้งหมด ทำให้สามารถนำไปติดตั้งใช้งานร่วมกับบอร์ด Shield แบบต่างๆที่มีการผลิตขึ้นมาใช้งานร่วมกับบอร์ด Arduino Mega ได้ทั้งหมด โดยบอร์ดมีขนาด PCB Size 5.3cm x 10.2cm
- มีหัว Header 10Pin IDE ของ 8 บิต Digital I/O(D22...D29) สำหรับเชื่อมต่อกับ LCD หรือ บอร์ด I/O แบบต่างๆ ของ อีทีที ที่เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
- รองรับการใช้งานกับ External Supply ทั้งแบบ AC และ DC ขนาด 7-20V โดยเลือกใช้ Regulate แบบ Switching ขนาด 1A (LM2575-5V) ลดปัญหาเรื่องความร้อนเมื่อมีการใช้กระแสสูงๆ สามารถใช้แหล่งจ่ายจากพอร์ต USB ได้ในกรณีใช้กระแสไม่เกิน 500mA โดยมีวงจรเลือกแหล่งจ่ายอัตโนมัติ โดยจะตัดการใช้ไฟเลี้ยงจาก USB โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการต่อแหล่งจ่ายจากภายนอกให้บอร์ด



ความแตกต่างระหว่าง Arduino Mega กับ ET-EASY MEGA1280(Duino Mega)




รูปแสดง ลักษณะของบอร์ด Arduino Mega



รูปแสดง ลักษณะของบอร์ด ET-EASY MEGA1280

1. วงจรภาค Supply ของบอร์ด ET-EASY MEGA1280 ปรับปรุงให้ใช้วงจร Bridge Rectifier และ ใช้ Switching Regulate ทำให้สามารถใช้ได้กับแหล่งจ่ายทั้งแบบ AC และ DC โดยไม่จำกัดขั้วไฟฟ้า และ ช่วยลดความร้อนที่เกิดจากไอซี Regulate ได้เป็นอย่างมาก ในขณะที่วงจร Arduino Mega ใช้ Half wave Rectifier ซึ่งต้องใช้กับ DC Adapter แบบ แกนโน เป็น ขั้วบวกเท่านั้น และใช้ไอซี Regulate ธรรมดา ซึ่งจะเกิดความร้อนสูงกว่าเมื่อต้องจ่ายกระแสมากๆ
2. บอร์ด ET-EASY MEGA1280 ออกแบบให้มีระบบ Jumper สำหรับใช้ทำหน้าที่เป็นตัวเลือกการทำ Auto Reset และการ Program Bootloader ด้วย FTDI BitBang ไว้ให้ด้วยทำให้มีความสะดวกมากขึ้นในการใช้งาน ในขณะที่ Arduino Mega ต้องใช้การต่อสาย Jump เอง


โครงสร้างบอร์ด ET-EASY MEGA1280 (Duino Mega)




รูปแสดง โครงสร้างของบอร์ด ET-EASY MEGA1280 (Duino MeGA)

- หมายเลข 1 คือ ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงจากภายนอก สามารถใช้ได้กับแหล่งจ่ายทั้งแบบ AC และ DC หรือมาจากร Bridge Rectifier และ Regulate แบบ Switching ช่วยลดความร้อนของ IC Regulate เมื่อมีการดึงกระแสมากๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้กับแรงดัน Input 7-20V
- หมายเลข 2 เป็นขั้วต่อ USB สำหรับติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ PC โดยใช้ FT232RL เป็น USB Bridge ในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ PC และ MCU ในบอร์ด และยังสามารถใช้ไฟจาก พอร์ต USB เป็นแหล่งจ่ายให้กับบอร์ดได้ด้วย โดยจะมี Poly Fuse ขนาด 500mA สำหรับป้องกันการดึงกระแสเกินจากพอร์ต USB ด้วย และที่พิเศษคือมีวงจรมีงจรสำหรับตรวจสอบแหล่งจ่ายเพื่อสลับการใช้งานแหล่งจ่ายจาก USB ไม่เป็น External Supply ได้เอง โดยอัตโนมัติ โดยเมื่อไม่ได้ต่อ External Supply บอร์ดจะให้ไฟจากพอร์ต USB เป็นแหล่งจ่ายในการทำงาน แต่เมื่อมีการต่อ External Supply วงจรจะสลับไปใช้แหล่งจ่ายจาก External Supply เองโดยอัตโนมัติ
 - LED +VCC ให้แสดงสถานะเมื่อมีการจ่ายไฟให้กับบอร์ด
 - LED VEXT ให้แสดงสถานะเมื่อมีการจ่ายไฟจาก External Supply
- หมายเลข 3 เป็น LED VEXT ให้แสดงสถานะเมื่อมีการจ่ายไฟเลี้ยงจาก External Supply
- หมายเลข 4 เป็น LED +VCC ให้แสดงสถานะของแหล่งจ่ายไฟเลี้ยง (+VCC) ของบอร์ด โดยเมื่อบอร์ดใช้แหล่งจ่ายจาก External Supply จะแสดงสถานะโดยการให้ LED VEXT และ LED +VCC ติดสว่างพร้อมกันทั้งคู่ แต่ถ้าบอร์ดใช้แหล่งจ่ายจากพอร์ต USB จะแสดงสถานะโดยการให้ LED +VCC ติดสว่างเพียงดวงเดียว


- หมายเลข 5 เป็น LED แสดงสถานะของ RX และ TX ใช้สำหรับแสดงการรับส่งข้อมูลระหว่างบอร์ด ET-EASY MEGA1280 กับคอมพิวเตอร์ PC ผ่านทางพอร์ต USB
- หมายเลข 6 เป็น LED D13 ใช้สำหรับทดสอบการทำงานของ Bootloader และ ใช้ทดสอบการทำงานของบอร์ดจากการควบคุมของ Pin Digital-13 ทำงานด้วย Logic “1” และ หยุดทำงานด้วย Logic “0”
- หมายเลข 7 เป็นสวิตช์ Reset ใช้สำหรับสั่ง Reset การทำงานของบอร์ด
- หมายเลข 8 เป็นชุด Jumper สำหรับเลือก การ Program Bootloader ผ่าน USB Port และ การใช้งานตามปกติ





- หมายเลข 9 เป็นขั้วต่อ AVRISP ใช้สำหรับ Download Code ให้กับ MCU โดยขั้วต่อ AVRISP นี้จะสามารถใช้งานได้กับเครื่องโปรแกรมเมอร์รุ่นที่รองรับการใช้งานกับ ATMEGA1280 และใช้ขั้วต่อตรงตามมาตรฐาน AVRISP ดังรูป




- หมายเลข 10 เป็นขั้วต่อสัญญาณจาก D[22..29] สำหรับเชื่อมต่อกับบอร์ด I/O ของ ซีทีที รวมทั้งจอแสดงผล LCD โดยใช้ร่วมกับ 10PIN LCD หรือ ET-CONV SPI TO LCD




โดยในกรณีที่ต้องการนำขั้วต่อ 10PIN ไปเชื่อมต่อเพื่อใช้ควบคุมการแสดงผลของ LCD นั้น เพื่อความสะดวกในการทำงาน ขอแนะนำให้จัดหาชุด ET-10PIN CLCD (ET-CONV 10 TO LCD) มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่าง ขั้ว IDE 10PIN ของบอร์ด ET-EASY MEGA1280 ดังตัวอย่างโดยเมื่อนำ LCD มาติดตั้งเข้ากับชุด ET-10PIN CLCD เรียบร้อยแล้วจะทำให้สามารถเชื่อมต่อสายสัญญาณระหว่างขั้ว ET-10PIN CLCD กับ 10PIN ได้โดยง่าย โดยใช้การเชื่อมต่อผ่านทางสายแพร 10PIN ได้ทันทีดังตัวอย่าง






รูปแสดง ตัวอย่างการต่อ LCD ด้วยขั้ว 10Pin กับ ET-CONV 10 TO LCD



รูปแสดง ตัวอย่างการต่อ บอร์ด I/O ของ อีทีที ด้วยขั้ว 10Pin

คุณสมบัติของสัญญาณต่าง ๆ ของบอร์ด ET-EASY MEGA1280

- RESET# เป็นสัญญาณ Input Logic Reset ของ MCU เมื่อเป็น Logic Low จะทำให้ MCU อยู่ในสภาวะรีเซ็ต เมื่อเป็น Logic High จะทำให้ MCU อยู่ในสภาวะทำงานตามปกติ โดยสัญญาณ RESET# นี้จะถูกควบคุมจาก 2 แหล่ง คือ จาก สวิตช์ RESET ภายในบอร์ด และ จากสัญญาณ DTR ของ FT232RL ถ้ามีการเลือก Enable Jumper ของ Auto Reset จาก DTR ได้



- +3V3 เป็นแหล่งจ่ายไฟขนาด +3.3V ที่ได้จากวงจร Regulate ภายในของ FT232RL สามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด 50mA ซึ่งเมื่อต้องการนำแหล่งจ่าย +3.3V นี้ไปใช้งานเป็นแหล่งจ่ายให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ต้องระมัดระวังเรื่องการดึงกระแสของโหลดด้วย ถ้าโหลดมีการดึงกระแสมากกว่า 50mA อาจทำให้ FT232RL เกิดความเสียหายได้
- +VIN เป็นไฟ DC ที่รับมาจาก Jack VIN(External Supply) แต่ผ่านการ Rectifier และ Filter เป็น DC แล้ว มีขนาดแรงดันเฉลี่ยตามขนาดแรงดันที่ป้อนให้กับบอร์ดทาง Jack VIN

- +5V เป็นจุดต่อแหล่งจ่ายไฟของบอร์ดออกไปใช้งาน ซึ่งมาจากแหล่งกำเนิด 2 แหล่ง คือ จากพอร์ต USB และจาก External Supply ซึ่งถ้าต่อแหล่งจ่ายให้บอร์ดจาก External Supply ผ่านทาง Jack VIN แหล่งจ่าย +5V นี้จะมาจาก Switching Regulate (LM2575-5V) สามารถจ่ายกระแสได้สูงสุดถึง 1A แต่ถ้าใช้แหล่งจ่ายจากพอร์ต USB แหล่งจ่าย +5V นี้จะมาจากพอร์ต USB โดยตรงโดยจะมีฟิวส์ แบบ Poly ขนาด 500mA ต่อป้องกันการดึงกระแสเกินเพื่อป้องกันความเสียหายของพอร์ต USB โดยจะจ่ายกระแสได้สูงสุดไม่เกิน 500mA ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติในการจ่ายกระแสของพอร์ต USB และการ Configure ค่าให้กับ FT232RL ด้วย
- A0-A15 เป็นขาสัญญาณ Analog Input แบบ ADC มีขนาดความละเอียด 10บิต มี 16 Pin สามารถรับแรงดัน Analog Input ได้ 0-5VDC
- D0-D53 เป็นขาสัญญาณ Digital Input/Output แบบ TTL มีทั้งหมด 54 Pin สามารถใช้ทำหน้าที่เป็น Input หรือ Output ตามการกำหนดจากโปรแกรม โดยมีบาง Pin สามารถกำหนดหน้าที่ใช้งานเป็นฟังก์ชันพิเศษต่างๆเพิ่มเติมได้อีก
 - D0-D1 ถูกสงวนไว้ใช้ทำหน้าที่เป็นพอร์ตสื่อสารอนุกรม RS232 (UART0) โดยได้ทำการเชื่อมต่อกับ USB Bridge ของ FT232RL เพื่อใช้ Upload Code ให้กับบอร์ด และยังสามารถใช้ทดลองติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูลระหว่างบอร์ดกับคอมพิวเตอร์ PC ได้ด้วย
 - D2-D13 สามารถ โปรแกรมหน้าที่เป็น PWM ขนาด 8 บิต มี 14 Pin ได้
 - D14 สามารถ โปรแกรมหน้าที่เป็น TX3 สำหรับ ส่งข้อมูลของ UART3 ได้ด้วย
 - D15 สามารถ โปรแกรมหน้าที่เป็น RX3 สำหรับ รับข้อมูลให้กับ UART3 ได้ด้วย
 - D16 สามารถ โปรแกรมหน้าที่เป็น TX2 สำหรับ ส่งข้อมูลของ UART2 ได้ด้วย
 - D17 สามารถ โปรแกรมหน้าที่เป็น RX2 สำหรับ รับข้อมูลให้กับ UART2 ได้ด้วย
 - D18 สามารถ โปรแกรมหน้าที่เป็น TX1 สำหรับ ส่งข้อมูลของ UART1 ได้ด้วย
 - D19 สามารถ โปรแกรมหน้าที่เป็น RX1 สำหรับ รับข้อมูลให้กับ UART1 ได้ด้วย
 - D20 สามารถ โปรแกรมหน้าที่เป็น SDA ของ I2C Bus สำหรับ ใช้สื่อสารกับ I2C ได้ด้วย
 - D21 สามารถ โปรแกรมหน้าที่เป็น SCL ของ I2C Bus สำหรับ ใช้สื่อสารกับ I2C ได้ด้วย
- AREF เป็นสัญญาณ Analog Reference จากภายนอกที่ต้องการป้อนให้กับ MCU ซึ่งตามปกติแล้ว ATMEGA1280 สามารถโปรแกรมให้เลือกให้แรงดันอ้างอิงจากภายในได้อยู่แล้วโดยสามารถเลือกเป็น 1.1V หรือ 2.56V หรือ AVCC(+5V) โดยไม่จำเป็นต้องป้อนแรงดันอ้างอิงจากภายนอกให้กับบอร์ดอีก แต่ถ้าต้องการแรงดันอ้างอิงที่มีความแตกต่างจากที่กล่าวมาแล้วก็สามารถป้อนเป็นแรงดันอ้างอิงจากภายนอกผ่านทางขา AREF นี้เข้าไปเองได้ระหว่าง 0-5V

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ - นามสกุล นายกรณิศ นาคศิษฏ์คุณงาม
วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 1 กรกฎาคม 2536
ที่อยู่ 42 หมู่ 4 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
ประวัติการศึกษา 2553 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแจรงร้อนวิทยา
2557 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อ - นามสกุล นายกิตติทัต บุญธรรมหนัก
วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 30 เมษายน 2536
ที่อยู่ 59/2 หมู่ 18 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
ประวัติการศึกษา 2553 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
2557 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อ - นามสกุล นางสาวปวีณา เมฆสุกใส
วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 6 กันยายน 2535
ที่อยู่ 74/3 หมู่ 5 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
ประวัติการศึกษา 2553 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
2557 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้