

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

รายงานการวิจัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ด้วยเงินรายได้คณะ

ประเภทส่งเสริมนักวิจัย

เรื่อง

การพัฒนาระบบสแกนเพื่อการทำสัญลักษณ์ด้วยเลเซอร์

SCANNING SYSTEM DEVELOPMENT FOR LASER MARKING

โดย

นาย สุรชาติ กมลดีดก

ภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

RCH

TK

4882

S3

81185

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเอกสารต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เลขหมู่..... 58935

เลขทะเบียน..... 17 ก.พ. 2549

วัน,เดือน,ปี.....

11480348
b.....
i.....

บทคัดย่อ

ในงานวิจัยนี้จะเป็นการพัฒนาเครื่องทำสัญลักษณ์บนวัตถุด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์กำลังต่ำ โดยการควบคุมชุดขับเคลื่อนด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมภาษา Visual C++ การส่งข้อมูลทำโดยผ่านพอร์ตขนานเพื่อการทำสัญลักษณ์ เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ABSTRACT

This research presents the development of laser marking system using low power CO₂ laser. This machine is controlled by computer programming using Visual C++. Controlled data are sent via parallel port to make the designated figure such as circle, rectangle and triangle so that CO₂ lasers system are used for marking .



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องจากความสนับสนุนช่วยเหลือ และความอนุเคราะห์ด้านการเงินจากคณะวิทยาศาสตร์โดยใช้งบรายได้คณะ ประเภทส่งเสริมนักวิจัย ซึ่งต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	จ
สารบัญรูป	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาของโครงการพิเศษ	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย	1
1.4 ขั้นตอนการวิจัยและวิธีการดำเนินการ	2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการ	3
2.1 หลักการเบื้องต้นของเลเซอร์	3
2.2 คุณสมบัติของลำแสงเซอร์	5
2.3 คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์	6
2.4 โครงสร้างและส่วนประกอบของระบบคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ชนิดหลอดปิด	6
2.4.1 คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ชนิดหลอดปิด	6
2.4.2 อิเล็กโทรด	7
2.4.3 ระบบระบายความร้อนสำหรับเลเซอร์	7
2.4.4 แหล่งจ่ายไฟ	8
2.5 หัวตัดเลเซอร์	8
2.6 หลักการทำงานเบื้องต้นของสแต็ปปีงมอเตอร์	9
2.7 การทำสัญลักษณ์ด้วยเลเซอร์	11
2.8 ตัวแปรที่มีผลต่อการทำสัญลักษณ์ด้วยเลเซอร์	12
2.8.1 ระบบทางแสง	12

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.9 การทำสัญลักษณ์โลหะบางด้วยเลเซอร์	12
2.10 ผิวของวัสดุ	12
2.11 การประยุกต์ใช้เลเซอร์ในขบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม	13
2.12 ข้อดีของการทำสัญลักษณ์วัสดุด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์	13
2.13 ข้อจำกัดของการประยุกต์ใช้คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ในการตัดวัสดุ	14
บทที่ 3 วิธีดำเนินงานวิจัย	15
3.1 การควบคุมระบบขับเคลื่อน	15
3.2 ระบบขับเคลื่อน	16
3.3 โครงสร้างสำหรับวางระบบขับเคลื่อน	17
3.4 การพัฒนาระบบขับเคลื่อน 2 แกน	18
3.5 หัวตัดของเลเซอร์	18
3.6 ชุดตัดแสงเลเซอร์	18
3.7 แผนผังแนวคิด	19
บทที่ 4 วิธีการทดลองและผลการทดลอง	21
4.1 วิธีการจัดแนวแสง	21
4.2 การทดลองเบื้องต้น	22
บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ	31
5.1 สรุปผลการทดลองและการดำเนินงาน	31
5.2 วิจารณ์ผลการทดลอง	31
5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา	31
เอกสารอ้างอิง	32

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 วิธีการขับสตีปปีงมอเตอร์ 5 เฟส	16
ตารางที่ 2 แสดงค่าที่บันทึกได้จากการทดลองบนแผ่นไม้และหาเปอร์เซ็นต์ ความผิดพลาดระหว่างระยะทางที่หัวตัดเลเซอร์เคลื่อนที่ได้จาก การทดลองกับระยะทางตามที่กำหนดโดยโปรแกรม	27
ตารางที่ 3 แสดงค่าที่บันทึกได้จากการทดลองบนแผ่นอะคริลิกและหาเปอร์เซ็นต์ ความผิดพลาดระหว่างระยะทางที่หัวตัดเลเซอร์เคลื่อนที่ได้จากการทดลอง กับระยะทางตามที่กำหนดโดยโปรแกรม	29



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 2.1 การเกิดประชากรผกผัน	3
รูปที่ 2.2 ตัวสั้นพ้องเชิงทัศนที่ประกอบด้วยกระจกเลเซอร์ 2 บาน	4
รูปที่ 2.3 หลอดคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ชนิดหลอดปิด	7
รูปที่ 2.4 ระบบระบายความร้อนสำหรับคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์	7
รูปที่ 2.5 แหล่งจ่ายไฟ	8
รูปที่ 2.6 หัวตัดเลเซอร์	8
รูปที่ 2.7 กระจกเจอร์มาเนียมเคลือบด้วยทองซึ่งเอียงเป็นมุม 45 องศา	9
รูปที่ 2.8 สเต็ปิงมอเตอร์	9
รูปที่ 2.9 ลักษณะการจ่ายไฟมอเตอร์แบบไบโพลาร์	10
รูปที่ 2.10 ลักษณะการจ่ายไฟมอเตอร์แบบยูนิโพลาร์	10
รูปที่ 2.11 วงจรการจ่ายไฟให้กับสเต็ปมอเตอร์	11
รูปที่ 2.12 การทำสัญลักษณ์ (Marking) ด้วยเลเซอร์	11
รูปที่ 3.1 พอร์ตขนาน	15
รูปที่ 3.2 ระบบขับเคลื่อน (XY-Plotter)	16
รูปที่ 3.3 โครงสร้างของสเต็ปิงมอเตอร์ 5 เฟส	16
รูปที่ 3.4 ไทม์มิงไดอะแกรมในการขับเคลื่อนสเต็ปิงมอเตอร์ 5 เฟส	17
รูปที่ 3.5 ส่วนประกอบของโครงสร้าง	17
รูปที่ 3.6 เลนส์รวมแสงความยาวโฟกัส 5 เซนติเมตร ทำจากซิงค์ซัลไฟด์	18
รูปที่ 3.7 ชุดตัดแสงเลเซอร์	19
รูปที่ 3.8 แผนผังแนวคิดการเขียนโปรแกรมเพื่อทำสัญลักษณ์รูปวงกลม	19
รูปที่ 3.9 แผนผังแนวคิดการเขียนโปรแกรมเพื่อทำสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยม	20
รูปที่ 3.10 แผนผังแนวคิดการเขียนโปรแกรมเพื่อทำสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยม	20
รูปที่ 4.1 การจัดแนวแสง	21
รูปที่ 4.2 การทำสัญลักษณ์บนไม้รูปวงกลม	28
รูปที่ 4.3 การทำสัญลักษณ์บนไม้รูปสี่เหลี่ยม	28
รูปที่ 4.4 การทำสัญลักษณ์บนไม้รูปสามเหลี่ยม	28

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญรูป(ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 4.5 การทำสัญลักษณ์บนอะคริลิกรูปวงกลม	30
รูปที่ 4.6 การทำสัญลักษณ์บนอะคริลิกรูปสี่เหลี่ยม	30
รูปที่ 4.7 การทำสัญลักษณ์บนอะคริลิกรูปสามเหลี่ยม	30



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการวิจัย

ปัจจุบันมีการใช้คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ กันอย่างแพร่หลายในทางอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น เครื่องมือสำหรับตัดวัสดุด้วยเลเซอร์ หรือ ทำสัญลักษณ์บนวัสดุด้วยเลเซอร์ โดยการทำสัญลักษณ์บนวัสดุด้วยเลเซอร์ ซึ่งวิธีแบบเชิงกลเดิมที่มีอยู่นั้น ไม่สะดวกในการใช้งาน และขาดความแม่นยำ จากปัญหาที่ผ่านมามีการทำสัญลักษณ์บนวัสดุด้วยเลเซอร์แต่เดิมนั้นจะวางวัสดุที่ต้องการตัดอยู่บนแท่นรับของระบบขับเคลื่อน 2 แกน และยิงแสงเลเซอร์ออกมาจากด้านบน วัสดุจะเคลื่อนที่ไปตามแนวแกน X และแกน Y โดยการหมุนของมอเตอร์ซึ่งควบคุมทิศทางด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำให้มีขอบเขตในการตัดค่อนข้างจำกัด จึงเป็นที่มาของงานวิจัยและพัฒนา ระบบการตัดวัสดุด้วยแสงเลเซอร์ ให้ส่วนหัวตัดของแสงเลเซอร์เป็นส่วนที่เคลื่อนที่โดยใช้การสะท้อนของแสงเลเซอร์จากกระจกที่เอียงทำมุม 45 องศา เพื่อให้แสงเลเซอร์พุ่งเข้าสู่หัวตัดซึ่งวางตั้งฉากกับระนาบของชิ้นงาน หัวตัดเลเซอร์จะถูกยึดติดกับระบบขับเคลื่อน 2 แกน ทำให้หัวตัดสามารถเคลื่อนที่ได้ ทางผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเครื่องทำสัญลักษณ์นี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ในการพัฒนางานวิจัยต่อไปได้

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษากระบวนการทำสัญลักษณ์บนวัสดุด้วยเลเซอร์
2. สร้างชุดทดลองสำหรับกระบวนการทำสัญลักษณ์บนวัสดุด้วยเลเซอร์

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

1. ออกแบบและสร้างชุดทดลองสำหรับกระบวนการทำสัญลักษณ์บนวัสดุด้วยเลเซอร์
2. ชุดทดลองที่สร้างขึ้นสามารถทำสัญลักษณ์บนวัสดุด้วยเลเซอร์ได้

1.4 ขั้นตอนการวิจัยและวิธีการดำเนินงาน

1. ศึกษาและตั้งปัญหา พร้อมทั้งแสดงแนวคิดในการแก้ปัญหา
2. สร้างชุดทดลองสำหรับกระบวนการทำสัญลักษณ์บนวัตถุด้วยเลเซอร์
3. ทำการทดลองสำหรับกระบวนการทำสัญลักษณ์บนวัตถุด้วยเลเซอร์

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ในการศึกษาเกี่ยวกับสเต็มปีงมอเตอร์
2. ได้รับความรู้ในการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบวงจรควบคุม
3. สามารถทำสัญลักษณ์บนวัตถุให้ได้รูปทรงเรขาคณิตเบื้องต้น



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ทฤษฎีและหลักการ

แสงเลเซอร์ที่เกิดจากระบบคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแสงเลเซอร์แบบต่อเนื่องที่มีความยาวคลื่น 10.6 ไมครอน โดยจะอยู่ในย่านอินฟราเรดซึ่งเป็นคลื่นความร้อนและเป็นแสงที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า มีคุณสมบัติในการตัด เจาะ เชื่อม หรือกรีดวัสดุได้

2.1 หลักการเบื้องต้นของเลเซอร์

องค์ประกอบที่สำคัญในการทำให้เกิดแสงเลเซอร์ มีดังนี้

1. วัสดุที่ต้องการกระตุ้นให้เกิดปล่อยแสงเลเซอร์(อาจจะเป็นของแข็ง,ของเหลว,แก๊ส หรือสารประกอบ) ซึ่งเรียกว่า แอคทีฟมีเดีย
2. กระบวนการที่ทำให้เกิดประชากรผกผัน (Population inversion) ใน แอคทีฟมีเดีย กระบวนการนี้เรียกว่า การปั๊มเลเซอร์ (Laser pumping)

ถ้า N_0 = จำนวนอะตอมที่ระดับพลังงาน E_0 หรือ สถานะพื้น

N_i = จำนวนอะตอมที่ สถานะกระตุ้น




เมื่อ $N_i > N_0$ เรียกว่าเกิด Population inversion

รูปที่ 2.1 การเกิดประชากรผกผัน

เมื่อ $N_i > N_0$ เรียกว่าเกิด ประชากรผกผัน(Population inversion) การปั๊มก็คือการให้พลังงานแก่อะตอมหรือโมเลกุลของ แอคทีฟมีเดีย เพื่อให้อะตอมหรือโมเลกุลถูกกระตุ้น (excited) จาก สถานะพื้น ไปยัง สถานะกระตุ้น ซึ่งมีหลายวิธี เช่น

- ใช้แสงปั๊มที่เรียกว่า "Optical pumping"
- ใช้ไฟฟ้า(Electrical discharge)

3. ตัวสันพ้องเชิงทัศน (Optical Resonator) เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการสะท้อนกลับไปมาของแสงภายในควาวิตีเพื่อเพิ่มขยาย(Amplify)ความเข้มของแสงจนสามารถปล่อยแสงเลเซอร์ออกมาได้ กระบวนการนี้จะเกี่ยวข้องกับกระจกเลเซอร์



รูปที่ 2.2 ตัวสันพ้องเชิงทัศนที่ประกอบด้วยกระจกเลเซอร์ 2 บาน

สำหรับ M_1 เป็นกระจกด้านหลังของเลเซอร์ซึ่งสะท้อนแสงเลเซอร์ได้ 100% (Reflectivity $R_1 = 100\%$)

สำหรับ M_2 เป็นกระจกหน้าหรือด้านที่ปล่อยให้ลำแสงเลเซอร์ออกจะสะท้อนแสงได้ประมาณ 60-90 % (R_2)

เมื่อจ่ายพลังงานให้แก่ แอตกที่มีเดียม อะตอมหรือโมเลกุลของตัวกลางเลเซอร์จะถูกบีบหรือถูกกระตุ้นจากสถานะพื้นไปสู่สถานะกระตุ้นโดยที่อะตอมหรือโมเลกุลของตัวกลางเลเซอร์จะอยู่ที่สถานะกระตุ้นนี้ระยะเวลาหนึ่งจากนั้นอะตอมหรือโมเลกุลของตัวกลางเลเซอร์จะตกกลับสู่สถานะพื้นและจะมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งการปลดปล่อยโฟตอนแบบนี้เป็นการปลดปล่อยโฟตอนแบบเกิดขึ้นเอง (Spontaneous Emission) โดยที่โฟตอนบางตัวจะถูกปล่อยออกในทิศใด ๆ ก็ได้ คือบางตัวอาจจะออกมาทางด้านข้างซึ่งจะผ่านออกมาโดยเปล่าประโยชน์ แต่บางตัวจะมีทิศทางขนานกับแกนของตัวกลางเลเซอร์จะเข้าไปกระตุ้นอะตอมซึ่งอยู่ที่สถานะกระตุ้นให้เกิดการปลดปล่อยโฟตอน โดยกระบวนการปลดปล่อยโฟตอนด้วยการถูกกระตุ้น (Stimulated Emission) จะเห็นว่าโดยวิธีนี้จำนวนโฟตอนจะถูกขยายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากหลักการดังกล่าวข้างต้น กระจกเลเซอร์จะทำหน้าที่สะท้อนโฟตอนให้วิ่งกลับไปกลับมา ระหว่างกระจก M_1 และ M_2 เพื่อทำให้เกิดการเพิ่มขยายจำนวนโฟตอน โดยวิธีขบวนการปลดปล่อยโฟตอนด้วยการถูกกระตุ้น (Stimulated emission) เมื่อผ่านตัวกลางเลเซอร์ จนกระทั่งถึง

จุดที่เกิดการสั่นของเลเซอร์ (Laser Oscillation) ลำแสงเลเซอร์ก็จะถูกปล่อยผ่านออกมาทางกระจก M_2 จะเห็นว่าโฟตอนที่ถูกสะท้อนจากกระจกเลเซอร์เข้าไปในตัวกลางเลเซอร์เพื่อทำให้เกิดกระบวนการปลดปล่อยโฟตอนด้วยการถูกกระตุ้น (Stimulated emission) ได้นั้น อะตอมหรือโมเลกุลของตัวกลางจะต้องอยู่ที่สถานะกระตุ้นอยู่แล้วในจำนวนที่มากกว่าจำนวนอะตอมหรือโมเลกุลที่ยังไม่ได้ถูกกระตุ้น นั่นคือ ตัวกลางอยู่ในสภาวะที่เกิดประชากรผกผันนั่นเอง

2.2 สมบัติของลำแสงเลเซอร์

สำหรับแหล่งกำเนิดแสงโดยทั่วไปมีสมบัติดังนี้

1. แสงโดยทั่วไปเกิดจากอะตอมปลดปล่อยโฟตอนแต่ละตัวจะมีเฟสต่างกัน ลำแสงจึงไม่เสริมกันและลำแสงโดยทั่วไปจะลู่ออก (Diverge) ทำให้ความเข้มของแสงลดลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งหายไปเมื่อเดินทางเป็นระยะทางไม่ไกลนัก
2. แสงโดยทั่วไปจะมีหลายความถี่หรือหลายความยาวคลื่นหรือหลายสี และถึงแม้จะทำให้เป็นแสงที่มีความถี่เดียว เช่น ใช้ฟิลเตอร์กรองแสงแต่ละโฟตอนของแสงสีเดียวกันก็ยังมีเฟสต่างกัน ดังนั้นต้นกำเนิดแสงโดยทั่วไปจึงไม่เป็นโคฮีเรนต์ หรือมีความเป็นโคฮีเรนต์น้อยมาก

สำหรับแสงเลเซอร์มีสมบัติดังนี้

1. **Directionality** คือมีทิศทางเดียวที่แน่นอน ซึ่งจากไดอะแกรมของเลเซอร์ในรูปที่ 2.2 จะเห็นว่าลำแสงเลเซอร์จะมีทิศอยู่ในแนวแกนของ ตัวกลางเลเซอร์ หรือท่อที่บรรจุเท่านั้น
2. **Monochromatically** หมายถึงเลเซอร์เป็นแสงที่มีความถี่เดียว
3. **Coherence** การที่แสงเลเซอร์มีความเป็นอาพันธ์สูงมากเนื่องจากว่าแสงเลเซอร์มีความถี่เดียวและทุกโฟตอนมีเฟสเดียวกัน ดังนั้นลำแสงเลเซอร์จะถูกปล่อยออกมาเป็นลำแสงขนานกับแกนของตัวกลางเลเซอร์ลำแสงเลเซอร์จึงสามารถเดินทางได้เป็นระยะไกล ๆ โดยที่ลำแสงจะบานออกน้อยมาก
4. **Brightness** แสงเลเซอร์เป็นแสงที่มีความสว่างสูงมาก

2.3 คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์

คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์โดยแท้จริงแล้วเป็นเลเซอร์ซึ่งได้จากส่วนผสมของแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ในโตรเจน (N_2) และฮีเลียม(He)องค์ประกอบสำคัญในการทำให้เกิด คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ซึ่งการจะทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์จะต้องอาศัย องค์ประกอบหลักที่สำคัญ 3 อย่างคือ


1. สารตัวกลางเลเซอร์ เป็นสารที่ต้องสามารถทำให้เกิดสภาวะประชากรผกผัน และ สภาวะการปลดปล่อยด้วยการถูกกระตุ้น (stimulated emission) ได้ ซึ่งในที่นี้คือ แก๊สผสมระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์(CO_2) ในโตรเจน(N_2) และฮีเลียม(He)
2. กระจกเลเซอร์ (Laser mirror) จะมีสองชิ้น คือ กระจกเลเซอร์ด้านหน้าซึ่งสร้างจาก วัสดุที่ไม่ดูดกลืนพลังงานของเลเซอร์ ได้แก่ ซิงค์ซีลีไนด์ (ZnSe) มีเปอร์เซ็นต์การ สะท้อนแสงเลเซอร์อยู่ระหว่าง 65 - 95 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกระจกเลเซอร์ด้านหลังมี เปอร์เซ็นต์การสะท้อนแสงเลเซอร์ที่ความยาวคลื่น $0.6\mu\text{m}$ ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ สร้าง จากเจอร์มาเนียม(Ge) ที่เคลือบด้วยทองคำ
3. แหล่งพลังงานสำหรับกระตุ้นตัวกลางเลเซอร์ (Laser power supply) เพื่อทำให้เกิด สภาวะประชากรผกผัน(Population inversion) และ ขบวนการปลดปล่อยด้วยการ ถูกกระตุ้น (Stimulated emission) โดยทั่วไปแล้วสามารถทำได้หลายแบบ แต่ สำหรับคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้จะใช้แหล่งจ่ายไฟ (Powersupply) ซึ่งมีค่าความต่างศักย์ 15 กิโลโวลต์ มาใช้ในการกระตุ้นตัวกลาง เลเซอร์

2.4 โครงสร้างและส่วนประกอบของระบบคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ชนิดหลอดปิด

มีส่วนประกอบต่างๆดังนี้

2.4.1 คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ชนิดหลอดปิด

สำหรับหลอดเลเซอร์แบบปิดจะเป็นหลอดที่กระจกเลเซอร์ติดถาวรและมีการเติมแก๊สอยู่ ภายในหลอดเรียบร้อยแล้วซึ่งแก๊สนี้เป็นแก๊สผสมระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์ ในโตรเจน และ ฮีเลียม ด้วยอัตราส่วน 10: 10:80 ที่ความดันของแก๊ส 15 Torr [the laser guide book]



รูปที่ 2.3 หลอดคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ชนิดหลอดปิด

2.4.2 อิเล็กโทรด

เป็นขั้วไฟฟ้าสำหรับป้อนสนามไฟฟ้าแรงสูงที่ใช้กระตุ้นสารตัวกลางเลเซอร์ ซึ่งจะมีสองขั้ว แต่ละขั้วจะมีส่วนประกอบสองชิ้นคือ แท่งทังสเตนและวงแหวนอลูมิเนียมซึ่งสามารถกระจายความร้อนได้ดี โดยเส้นผ่าศูนย์กลางจะใหญ่กว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของบริเวณทำงาน เพื่อให้ไม่ให้งานแนวแสงเพราะวงแหวนอลูมิเนียมจะใส่ไว้ภายในบริเวณทำงานซึ่งเป็นบริเวณที่แสงสะท้อนกลับไปกลับมามีผ่านสารตัวกลางเลเซอร์ ส่วนแท่งทังสเตนจะเป็นทางผ่านของกระแสไฟฟ้าจากภายนอกตัวหลอดไปถึงวงแหวนอลูมิเนียมซึ่งจะผ่านหลอดแก้วชั้นนอกซึ่งเป็นส่วนระบายความร้อน

2.4.3 ระบบระบายความร้อนสำหรับหลอดเลเซอร์


ใช้น้ำเย็นขนาดบรรจุน้ำ 150 ลิตร โดยน้ำเย็นจากถังน้ำจะถูกปั๊มผ่านทางท่อไประบายความร้อนออกจากเลเซอร์โดยการส่งผ่านน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำ เข้าไปนำพาความร้อนที่เกิดขึ้นภายในหลอดเลเซอร์เพื่อให้อุณหภูมิภายในหลอดเลเซอร์ไม่สูงจนเกินไป



รูปที่ 2.4 ระบบระบายความร้อนสำหรับคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์

2.4.4 แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply)

ลักษณะการจ่ายไฟให้กับเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์โดยมีแหล่งจ่ายไฟทำหน้าที่จ่ายไฟให้กับขั้วแคโทด(cathode) แอโนด(anode) และควบคุมแหล่งจ่ายไฟโดยใช้วารีแอกเป็นตัวปรับแรงดันไฟฟ้าสามารถให้แรงดันไฟฟ้าได้ถึง 15 กิโลโวลต์



รูปที่ 2.5 แหล่งจ่ายไฟ


2.5 หัวตัดของเลเซอร์ (Laser Cutting Head)

แสงเลเซอร์จะถูกบังคับให้ผ่านเข้าไปในท่ออคูมิเนียมในแนวนอนกับหลอดเลเซอร์แล้วไปสะท้อนที่กระจกเงาที่เคลือบด้วยทองซึ่งเยื้องเป็นมุม 45 องศา แสงจะสะท้อนผ่านเข้าไปในท่ออคูมิเนียมต่อไปในแนวตั้งแล้วถูกโฟกัสโดยเลนส์รวมแสงซึ่งทำด้วยซิงค์ซีลีไนต์ (ZnSe) มีความยาวโฟกัส 5 เซนติเมตร สำหรับตำแหน่งของเลนส์ได้ออกแบบให้สามารถปรับขึ้นลงได้ในแนวตั้งเพื่อปรับจุดโฟกัสของลำแสงเลเซอร์




รูปที่ 2.6 หัวตัดของเลเซอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.7 กระจกเจอร์มานเนียมเคลือบด้วยทองซึ่งเอียงเป็นมุม 45 องศา

2.6 หลักการทำงานเบื้องต้นของสเต็ปปีงมอเตอร์ (Principle operation of stepping motor)



รูปที่ 2.8 สเต็ปปีงมอเตอร์


สเต็ปปีงมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ที่มีลักษณะเมื่อเราป้อนไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ทำให้หมุนเพียงเล็กน้อยตามเส้นรอบวงและหยุด ซึ่งต่างจากมอเตอร์ทั่วไปที่จะหมุนทันทีและตลอดเวลาเมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้าข้อดีของสเต็ปปีงมอเตอร์ สามารถกำหนดตำแหน่งของการหมุนด้วยตัวเลข(องศาหรือระยะทาง) ได้อย่างละเอียดโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุม สเต็ปปีงมอเตอร์สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

2.6.1 ชนิดไบโพลาร์

จะมีการพันขดลวดหนึ่งขด(จะกักรอบก็แล้วแต่ลักษณะการใช้งาน)ในแต่ละขั้วแม่เหล็กของสเตเตอร์ โดยขั้วแม่เหล็กที่เกิดขึ้นที่สเตเตอร์จะถูกกำหนดโดยทิศทางของการไหลของ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


กระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถทำให้เกิดขั้วแม่เหล็กในทิศทางตรงกันข้ามได้เพียงการกลับทิศทางของการไหลในกระแสไฟฟ้า โดยมาจากการควบคุมของวงจรสวิตช์ซึ่งให้กับขั้วไฟฟ้า



รูปที่ 2.9 ลักษณะการจ่ายไฟมอเตอร์แบบไบโพลาร์


2.6.2 ชนิดยูนิโพลาร์

แบบนี้มี 2 ขด บนแต่ละขั้วแม่เหล็กของสเตเตอร์ ทำให้แต่ละขดลวดเกิดขั้วแม่เหล็กในทิศทางตรงกันข้าม เช่น การกลับทิศทางขั้วแม่เหล็กทำได้โดยใช้วงจรสวิตช์ซึ่งให้สลับขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง



รูปที่ 2.10 ลักษณะการจ่ายไฟมอเตอร์แบบยูนิโพลาร์

การพันขดลวดทั้ง 2 แบบที่กล่าวมา แบบยูนิโพลาร์จะทำให้เกิดแรงบิดน้อยกว่าแบบไบโพลาร์ สังเกตดูจากสายไฟที่ต่อมาจากตัวสเต็ปมอเตอร์ซึ่งแบบไบโพลาร์จะมี 4 สาย ส่วนเป็นแบบยูนิโพลาร์จะมี 5 สายหรือ 6 สาย



รูปที่ 2.11 วงจรการจ่ายไฟให้กับสแต็ปมอเตอร์


2.7 การทำสัญลักษณ์ด้วยเลเซอร์ (Laser Marking)

การทำสัญลักษณ์เป็นสิ่งที่ต้องการในการทำวัสดุให้เหมือนกันทุกอย่าง, ข่าวสารของผลิตภัณฑ์หรือการป้องกันการโจรกรรม เมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกทำสัญลักษณ์ที่เล็กและเบาบางซึ่งจะถูกทำด้วยความเร็วสูง และบริเวณนั้นต้องไม่มีการทำรอยต่อหรือการปนเปื้อนของสารเคมีจากน้ำหมึกซึ่งจะทำให้ไม่สามารถทำสัญลักษณ์ได้ เลเซอร์จึงถูกนำมาใช้ในเทคนิคนี้มากที่สุด

วิธีทั่วไปในการทำสัญลักษณ์ด้วยเลเซอร์ มี 3 ข้อดังต่อไปนี้

1. การทำแม่พิมพ์หรือการแกะสลัก (Engraving)
2. การทำสัญลักษณ์แบบดอทเมทริกซ์ (Dot matrix marking)
3. การทำภาพหน้าทาก (Mask imaging)

การทำสัญลักษณ์ด้วยเลเซอร์นี้จะคล้ายกับการแกะสลักทางกลศาสตร์ ในที่นี้เลเซอร์จะถูกใช้เป็น “ไมโคร-มิลลิ” (micro-milli) เพื่อทำร่องลงบนชิ้นงาน ในกระบวนการทั่วไปเลเซอร์จะทำให้ชิ้นงานเกิดการระเหิดและหลุดออกไปเป็นร่องไอนี้เนื่องจากความร้อนซึ่งมีความกว้างประมาณ 12 ไมโครเมตรถึง 1 มิลลิเมตร



รูปที่ 2.12 การทำสัญลักษณ์ (Marking) ด้วยเลเซอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.8 ตัวแปรที่มีผลต่อการทำสัญลักษณ์ด้วยเลเซอร์

เนื่องจากที่มีตัวแปรที่เกี่ยวข้องมากมายทำให้ค่าไม่คงที่ตามทฤษฎีนอกเหนือจากขนาดของกำลังเลเซอร์ที่ใช้และสมบัติต่างๆของวัสดุที่มีผลต่อการทำสัญลักษณ์ด้วยเลเซอร์แล้ว ยังมีตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

2.8.1 ระบบทางแสง (Optical System)

ระบบทางแสงสำหรับเลเซอร์ที่มีผลต่อการตัดวัสดุ ได้แก่

2.8.1.1 การออกแบบเลเซอร์ควาิตี้ ซึ่งเป็นตัวกำหนดการกระจายของลำแสง และยังมีผลต่อขนาดของลำแสงที่ออกจากเอาต์พุทก่อนที่จะถูกโฟกัสด้วยเลนส์ที่ใช้ในการรวมแสงให้ไปตกบนชิ้นงานที่ต้องการตัด

2.8.1.2 การโฟกัส ได้แก่ ความลึกของระยะโฟกัส ขนาดของจุดโฟกัส และตำแหน่งจุดโฟกัส

2.9 การทำสัญลักษณ์โลหะบางด้วยเลเซอร์

ในกระบวนการตัดโดยใช้ลำแสงเลเซอร์จะพบว่าปัญหาเกิดขึ้นบางประการ เช่น การเพิ่มพลังงานของแสงเลเซอร์ให้พอเหมาะ แต่ปัญหาที่สำคัญที่เกิดขึ้นนั้นเนื่องมาจากการประพาดตัวของวัสดุที่นำมาใช้ในการตัดทำให้ยากแก่การทำนายผลโดยทั่วไปเมื่อแสงเลเซอร์ถูกโฟกัสลงบนชิ้นงานจะเกิดการก่อตัวของพลาสมา (สภาวะที่ของเหลวและก๊าซอยู่รวมกัน) ขึ้นที่ชิ้นงานอย่างรวดเร็ว การใช้เลเซอร์ในการทำสัญลักษณ์จะเกิดจากการลากแสงเลเซอร์ให้เป็นรูปร่างตามต้องการ หลังจากการลากผ่านของลำแสงเลเซอร์จะมีความร้อนจำนวนมากตกค้างอยู่ ซึ่งมีผลอย่างมากในกระบวนการทางโลหะ ในทันทีที่แสงเลเซอร์วิ่งผ่านชิ้นงานจะอยู่ในสภาพไม่สมดุลทางความร้อน การที่จะได้ผลการทำสัญลักษณ์ที่ดีต้องพยายามกำจัดสภาวะนี้ออกไปซึ่งคือการดึงเอาความร้อนที่ตกค้างออกจากชิ้นงานให้เร็วที่สุด การแก้ปัญหานี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนซึ่งไม่สามารถใช้การคำนวณแก้ไขได้ จำเป็นต้องใช้ในการคาดคะเนจากผลการทดลองและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง

2.10 ผิวของวัสดุ (Material Surfaces)

ผิวของวัสดุเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการดูดกลืนลำแสงตกของเลเซอร์ทั้งนี้ผิวของวัสดุแต่ละชนิดจะสะท้อนแสงเลเซอร์ต่างกัน ค่าสภาพการสะท้อนแสง (reflectivity) ของโลหะเกือบทุกชนิดจะเพิ่มขึ้นตามความยาวคลื่นของแสง จะเห็นว่าเมื่อความยาวคลื่นมาก โลหะเกือบทุกชนิดให้ค่าสภาพการสะท้อนแสงมาก ซึ่งที่ความยาวคลื่นมากค่าสภาพการสะท้อนแสงจะขึ้นกับสภาพนำไฟฟ้า (electrical conductivity) ดังนั้นโลหะที่มีค่าสภาพนำไฟฟ้าสูงจะสะท้อนแสงในย่าน

อินฟราเรดได้ดี นั่นคือทองคำจะสะท้อนแสงในย่านอินฟราเรดได้ดีกว่าอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมจะสะท้อนได้ดีกว่าเหล็กเป็นต้น

2.11 การประยุกต์ใช้เลเซอร์ในขบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม (Laser Processing)

การประยุกต์ใช้เลเซอร์ในขบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมหมายถึง อุตสาหกรรมด้านต่างๆซึ่งสามารถใช้เลเซอร์กระทำต่อชิ้นงานแล้วทำให้เนื้อวัสดุเกิดการหลอม (melting) หรือถูกทำให้หายไป (removal) ไป เช่น การระเหยกลายเป็นไอ การประยุกต์ใช้เลเซอร์ในขบวนการผลิตที่เป็นไปได้ ได้แก่ การเชื่อม, การเจาะรู, การตัด, การอบผิวด้วยความร้อน, การสกัด, การขลิบหรือแต่ง, การกรีด, การเขียน, การพอกผิวแข็งและการเตรียมโลหะผสม เป็นต้น

อย่างไรก็ตามในโครงการวิจัยนี้จะทดสอบการทำงานของระบบเลเซอร์เฉพาะการทำสัญลักษณ์เท่านั้น เพราะว่าการทำสัญลักษณ์และการเจาะมีหลักการเดียวกัน

2.12 ข้อดีของการทำสัญลักษณ์วัสดุด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์

1. ในการทำสัญลักษณ์ไม่มีการสัมผัสของหัวเลเซอร์กับชิ้นงานดังนั้นหลีกเลี่ยงความไม่บริสุทธิ์ของชิ้นงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเสียดสีสัมผัส นอกจากนั้นในการทำสัญลักษณ์วัสดุที่ยืดหยุ่นได้ง่าย เช่น ผ้าและยาง จะได้รับรอยตัดที่แน่นอนไม่บิดเบี้ยวเหมือนการตัดด้วยวิธีธรรมดา เช่น การใช้มีด
2. ไม่มีการสึกหรอของชิ้นงาน
3. รอยทำสัญลักษณ์ด้วยเลเซอร์จะคมมาก ดังนั้นขอบของชิ้นงานจะเรียบมาก หลังจากตัดแล้วไม่ต้องมาขัดหรือเจียรรอยทำสัญลักษณ์ดังเช่น การทำสัญลักษณ์ด้วยเลื่อยหรือแก๊สที่ใช้กันอยู่ทั่วไป
4. ความร้อนจากเลเซอร์ที่ใช้ในการทำสัญลักษณ์วัสดุจะไม่ทำให้เนื้อวัสดุบริเวณใกล้เคียงของรอยทำสัญลักษณ์เสียรูปหรือบิดเบี้ยวคงอเนื่องจากความร้อน
5. วัสดุที่มีความแข็งหรือความยากในการทำสัญลักษณ์ สามารถตัดได้โดยง่ายโดยเลเซอร์
6. ไม่มีเศษผงหรือเศษวัสดุหลงเหลือเนื่องจากการทำสัญลักษณ์และปัจจุบันเครื่องเลเซอร์ทำงานได้ด้วยระบบอัตโนมัติ ดังนั้นจึงง่ายต่อการใช้งาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.13 ข้อจำกัดของการประยุกต์ใช้คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ในการตัดวัสดุ

1. ราคาของเครื่องเลเซอร์ค่อนข้างแพงมาก จึงยากต่อการลงทุน
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูงกว่าวิธีธรรมดา
3. ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านเลเซอร์ดีพอ ในการบำรุงดูแลรักษาเครื่องให้ใช้งานได้ตลอดเวลา



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

เดิมในการทำสัญลักษณ์ชิ้นงานนั้น แสงเลเซอร์ที่ออกมาจะอยู่กับที่และชิ้นงานจะถูกทำให้เคลื่อนที่ แต่ในงานวิจัยนี้จะให้แสงเลเซอร์ที่ออกมาจะเคลื่อนที่และชิ้นงานจะอยู่กับที่โดยแสงเลเซอร์นั้นจะถูกควบคุมโดยการติดตั้งกระจกสะท้อนและหัวคัตของเลเซอร์ไว้ที่ระบบขับเคลื่อนเพื่อให้แสงเลเซอร์ที่ออกมาสะท้อนกระจกเข้าไปยังหัวคัตของเลเซอร์และแสงเลเซอร์นั้นจะถูกโฟกัสลงไปยังชิ้นงานเพื่อทำสัญลักษณ์ตามที่ต้องการ ด้วยวิธีนี้จะทำให้พื้นที่ในการทำงานของหัวคัตเลเซอร์เพิ่มมากขึ้นและในงานวิจัยนี้ยังได้จัดทำในส่วนของกรอกแบบวงจรและสร้างชุดควบคุมระบบขับเคลื่อน(XY-Plotter)


3.1 การควบคุมระบบขับเคลื่อน

ส่วนควบคุมระบบขับเคลื่อนประกอบด้วยส่วนที่เป็น Hardware และ Software โดยส่วนของ Hardware ประกอบไปด้วยพอร์ตขนาน(Parallel Port), IC 74HCT573, Opto 4N25, IRF 510, รีเลย์ 12 โวลต์,มอเตอร์ 5 เฟส, ระบบขับเคลื่อน (Plotter) X-Y และส่วนของ Software นั้นใช้โปรแกรมภาษา Visual C++ ในการควบคุมระบบขับเคลื่อน



รูปที่ 3.1 พอร์ตขนาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.2 ระบบขับเคลื่อน (XY-Plotter)

3.2 ระบบขับเคลื่อน

ระบบขับเคลื่อนจะถูกควบคุมจากโปรแกรมควบคุมสตีปิ้งมอเตอร์จากคอมพิวเตอร์ โดยส่งผ่านพอร์ตขนานเข้าสู่วงจรควบคุมสตีปิ้งมอเตอร์




รูปที่ 3.3 โครงสร้างของสตีปิ้งมอเตอร์ 5 เฟส

ตารางที่ 1 วิธีการขับสตีปิ้งมอเตอร์ 5 เฟส

Phase/Step	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	บวก	บวก	บวก	บวก	บวก	ลบ	ลบ	ลบ	ลบ	ลบ
2	บวก	ลบ	ลบ	ลบ	ลบ	ลบ	บวก	บวก	บวก	บวก
3	ลบ	ลบ	บวก	บวก	บวก	บวก	บวก	ลบ	ลบ	ลบ
4	บวก	บวก	บวก	ลบ	ลบ	ลบ	ลบ	ลบ	บวก	บวก
5	ลบ	ลบ	ลบ	ลบ	บวก	บวก	บวก	บวก	บวก	ลบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 3.4 ไทม์มิงไดอะแกรมในการขับสเต็ปมอเตอร์ 5 เฟส

ลักษณะการขับสเต็ปมอเตอร์ที่ใช้มีค่า 0.72 องศาต่อหนึ่งสเต็ป ดังนั้นถ้าต้องการให้สเต็ปมอเตอร์หมุนครบหนึ่งรอบ (ครบ 360 องศา) จะต้องขับสเต็ปมอเตอร์จำนวน 500 สเต็ป

3.3 โครงสร้างสำหรับวางระบบขับเคลื่อน

โครงสร้างนี้ทำจากเหล็กฉากนำมาตัดให้ได้ขนาดตามต้องการหลังจากนั้นนำมาเชื่อมต่อกันให้ได้ตามแบบที่เตรียมไว้เนื่องจากโครงเหล็กนี้มีความสูงพอสมควรเมื่อระบบขับเคลื่อนในขณะที่สำคัญลักษณะจะทำให้โครงเหล็กถล่ม ทำให้การตัดออกมาไม่ดีจึงทำการเสริมเหล็กด้านข้างเพื่อไม่ให้โครงเหล็กถล่ม ซึ่งโครงเหล็กที่ออกแบบไว้เป็นดังรูปที่ 3.5




รูปที่ 3.5 ส่วนประกอบของโครงสร้าง

3.4 การพัฒนาระบบขับเคลื่อน 2 แกน

ในตอนแรกจะวางวัสดุที่ต้องการทำสัญลักษณ์อยู่บนแท่นรับของระบบขับเคลื่อน 2 แกน และยิงแสงเลเซอร์ออกมาจากด้านบน วัสดุจะเคลื่อนที่ไปตามแนวแกน X และแกน Y โดยการหมุนของมอเตอร์ซึ่งควบคุมทิศทางด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำให้มีขอบเขตในการตัดค่อนข้างจำกัด จึงเป็นที่มาของงานวิจัยและการพัฒนาระบบการทำสัญลักษณ์วัสดุด้วยแสงเลเซอร์โดยให้ส่วนหัวตัดของแสงเลเซอร์เป็นส่วนที่เคลื่อนที่โดยใช้การสะท้อนของแสงเลเซอร์จากกระจกที่เอียงทำมุม 45 องศา เพื่อให้แสงเลเซอร์วิ่งเข้าสู่หัวตัดซึ่งวางตั้งฉากกับระนาบของชิ้นงาน หัวตัดเลเซอร์จะถูกยึดติดกับระบบขับเคลื่อน 2 แกน ทำให้หัวตัดสามารถวิ่งได้เป็นพื้นที่กว้างกว่าเดิม โดยที่การออกแบบให้หัวตัดเลเซอร์เคลื่อนที่นี้จะทำให้หัวตัดเลเซอร์เคลื่อนที่ได้พื้นที่ประมาณ 0.75 ตารางเมตร

3.5 หัวตัดของเลเซอร์ (Laser Cutting Head)


แสงเลเซอร์จะถูกบังคับให้ผ่านเข้าไปในท่อออลูมิเนียมในแนวขนานกับหลอดเลเซอร์แล้วไปสะท้อนที่กระจกเยอรมันเนียมเคลือบทองซึ่งเอียงเป็นมุม 45 องศา เลเซอร์จะสะท้อนผ่านเข้าไปในท่อออลูมิเนียมต่อไปในแนวตั้งแล้วถูกรวมแสงโดยเลนส์รวมแสงซึ่งทำด้วยซิงค์ซีลีไนต์ มีความยาวโฟกัส 5 เซนติเมตร สำหรับตำแหน่งของเลนส์ได้ออกแบบให้สามารถปรับขึ้นลงได้ในแนวตั้งเพื่อปรับจุดโฟกัสของลำแสงเลเซอร์



รูปที่ 3.6 เลนส์รวมแสงความยาวโฟกัส 5 เซนติเมตร ทำจากซิงค์ซีลีไนต์

3.6 ชุดตัดแสงเลเซอร์ (Shutter)

เป็นชุดตัดแสงเลเซอร์ทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวเปิด-ปิด แสงเลเซอร์ในการทำสัญลักษณ์ ซึ่งมีตัวควบคุมชุดตัดแสงเลเซอร์ด้วยรีเลย์




รูปที่ 3.7 ชุดตัดแสงเลเซอร์

3.7 แผนผังแนวคิด (Flow Chart)

ก่อนการเขียน โปรแกรมจะต้องมีการเขียนแผนผังแนวคิดก่อนเสมอ ในงานวิจัยนี้จะมีการเขียนแผนผังแนวคิดเพื่อให้เครื่องทำสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นสามารถวาดรูปเรขาคณิตได้อย่างงายได้ ซึ่งรูปทรงที่วาดได้คือวงกลม สามเหลี่ยม และสี่เหลี่ยม ดังรายละเอียดต่อไปนี้


3.7.1 วงกลม



รูปที่ 3.8 แผนผังแนวคิดการเขียน โปรแกรมเพื่อทำสัญลักษณ์รูปวงกลม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.7.2 สี่เหลี่ยม



รูปที่ 3.9 แผนผังแนวคิดการเขียนโปรแกรมเพื่อทำสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยม

3.7.3 สามเหลี่ยม



รูปที่ 3.10 แผนผังแนวคิดการเขียนโปรแกรมเพื่อทำสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




บทที่ 4

วิธีการทดลองและผลการทดลอง

หลังจากได้ออกแบบและทำการประกอบระบบต่างๆที่จะใช้ในการทดลองทำสัญลักษณ์บนวัสดุด้วยเลเซอร์แล้ว ต่อจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการทดสอบเครื่องมือและทำการทดลองเบื้องต้น

4.1 การจัดแนวแสง (Alignment)

ทำการจัดแนวแสง ให้แสงเลเซอร์ตกลงบนจุดโฟกัสที่ผิววัสดุ ซึ่งในการทดลองได้ใช้เลเซอร์ไดโอดจัดแนวแสงแบบหยาบๆก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าลำแสงจากคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์จะไม่หลุดไปจากแนวกระจกมาก จากนั้นทำการเปิดสวิทช์และหมุนวาริแอกไปประมาณ 200 โวลต์ เพื่อให้เลเซอร์ทำงาน เมื่อลำแสงออกมาแล้วทำการจัดแนวแสงอีกครั้งแล้วใช้แผ่นกระดาษบังบริเวณหน้ากระจกสะท้อนเพื่อทำการปรับให้ลำแสงเข้าที่จุดโฟกัสพอดี



รูปที่ 4.1 การจัดแนวแสง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 การทดลองเบื้องต้น

จุดประสงค์


1. เพื่อเปรียบเทียบระหว่างระยะทางที่หัวตัดเลเซอร์เคลื่อนที่ได้กับระยะทางตามที่โปรแกรมกำหนด
2. เพื่อหาเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดระหว่างระยะทางที่หัวตัดเลเซอร์เคลื่อนที่ได้กับระยะทางตามที่โปรแกรมกำหนด
3. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะการทำสัญลักษณ์ของวัสดุทั้งสองชนิดคือ ไม้และอะคริลิก

วิธีการทดลอง

1. เตรียมแผ่นชิ้นงานที่ใช้ทำการทดลอง ได้แก่ แผ่นไม้และแผ่นอะคริลิก
2. วางชิ้นงานลงบนแท่นรอง
3. ปรับค่าแรงดันที่จ่ายให้เลเซอร์เป็น 200 โวลต์ เพื่อให้หลอดเลเซอร์ทำงาน
4. เปิด โปรแกรม K2S.Exe กำหนดรูปและกำหนดขนาดของชิ้นงานเป็น 4 เซนติเมตร
5. วัดและบันทึกระยะรัศมีของวงกลม ระยะด้านของสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมบนชิ้นงานตามลำดับ โดยใช้เวอร์เนียสคาลิเปอร์และค่านวนเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดเมื่อเทียบกับระยะที่กำหนดใน โปรแกรม
6. ทำการทดลองเช่นเดิม แต่เปลี่ยนขนาดของชิ้นงานเป็น 5 และ 6 เซนติเมตร


วิธีใช้โปรแกรม

1. ดับเบิลคลิกที่ K2S.EXE จะได้ดังรูป




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. เมื่อคลิกที่เมาส์ด้านซ้ายจะได้ดังรูปให้ใส่ค่ารัศมีของวงกลม




3. จะแสดงภาพวงกลม โดยเป็นภาพที่สามารถดูขอบเขตของวงกลมที่ทำได้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. เมื่อคลิกที่เมาส์ด้านซ้ายจะได้ดังรูปให้ใส่ค่าด้านของสามเหลี่ยม




5. จะแสดงภาพสามเหลี่ยม โดยเป็นภาพที่สามารถดูขอบเขตของสามเหลี่ยมที่ทำได้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


6. เมื่อคลิกที่เมาส์ด้านซ้ายจะได้ดังรูปให้ใส่ค่าด้านของสี่เหลี่ยม



7. จะแสดงภาพสี่เหลี่ยม โดยเป็นภาพที่สามารถดูขอบเขตของสี่เหลี่ยมที่ทำไว้




8. คลิกที่ Files->All in one




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


9.หรือ กดคีย์บอร์ด Ctrl + A จะ ได้ดังรูป (โดยที่เช็คบอซ์ Auto)



10.ภาพนี้เป็นคำสั่งให้ชุดขับเคลื่อนรันงานเป็นวงกลม,สามเหลี่ยม หรือ สี่เหลี่ยม โดยการใส่ค่าเหมือนการแสดงผลก่อนหน้า



11.เป็นการยืนยันการคำสั่งงานให้ชุดขับเคลื่อน โดยจะทำงานต่อเมื่อกดที่ OK




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3 ผลการทดลอง


ตารางที่ 2 แสดงค่าที่บันทึกได้จากการทดลองบนแผ่นไม้และหาเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดระหว่างระยะทางที่หัวตัดเลเซอร์เคลื่อนที่ได้จากการทดลองกับระยะทางตามที่กำหนดโดยโปรแกรม

วัสดุ	แผ่นไม้								
	วงกลม								
รูปแบบ	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 3		เฉลี่ย		เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดของรัศมี
	รัศมี (ซม)	เวลา (วินาที)	รัศมี (ซม)	เวลา (วินาที)	รัศมี (ซม)	เวลา (วินาที)	รัศมี (ซม)	เวลา (วินาที)	
4	4.700	22.89	4.600	22.46	4.500	22.22	4.600	22.52	15
5	5.200	25.34	5.300	25.57	5.100	24.87	5.200	25.26	4
6	5.800	24.27	6.000	25.12	5.800	24.27	5.870	24.56	2.1
รูปแบบ	สี่เหลี่ยม								
	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 3		เฉลี่ย		เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดของด้าน
ระยะด้าน (ซม)	ด้าน (ซม)	เวลา (วินาที)	ด้าน (ซม)	เวลา (วินาที)	ด้าน (ซม)	เวลา (วินาที)	ด้าน (ซม)	เวลา (วินาที)	
4	4.000	8.21	3.900	8.02	4.000	8.03	3.970	8.08	0.75
5	5.000	9.34	4.900	9.32	5.000	9.66	4.970	9.44	0.6
6	6.000	10.55	6.000	10.67	5.900	10.22	5.970	10.48	0.5
รูปแบบ	สามเหลี่ยม								
	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 3		เฉลี่ย		เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดของด้าน
ระยะด้าน (ซม)	ด้าน (ซม)	เวลา (วินาที)	ด้าน (ซม)	เวลา (วินาที)	ด้าน (ซม)	เวลา (วินาที)	ด้าน (ซม)	เวลา (วินาที)	
4	3.800	13.06	3.900	13.21	4.000	13.66	3.900	13.31	2.5
5	4.900	17.99	5.100	18.51	5.000	18.22	5.000	18.24	0
6	6.100	21.04	6.200	21.34	6.300	22.02	6.200	21.47	3.3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.2 การทำสัญลักษณ์บนไม้รูปวงกลม



รูปที่ 4.3 การทำสัญลักษณ์บนไม้รูปสี่เหลี่ยม



รูปที่ 4.4 การทำสัญลักษณ์บนไม้รูปสามเหลี่ยม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ตารางที่ 3 แสดงค่าที่บันทึกได้จากการทดลองบนแผ่นอะคริลิกและหาเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดระหว่างระยะทางที่หัวตัดเลเซอร์เคลื่อนที่ได้จากการทดลองกับระยะทางตามที่กำหนดโดยโปรแกรม

วัสดุ	แผ่นอะคริลิก								
	วงกลม								
รูปแบบ	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 3		เฉลี่ย		เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดของรัศมี
ระยะรัศมี (ชม)	รัศมี (ชม)	เวลา (วินาที)	รัศมี (ชม)	เวลา (วินาที)	รัศมี (ชม)	เวลา (วินาที)	รัศมี (ชม)	เวลา (วินาที)	
4	4.800	23.02	4.600	22.46	4.500	22.22	4.640	22.57	16
5	5.300	25.55	5.250	25.32	5.100	24.87	5.210	25.25	4.2
6	5.900	24.65	6.100	25.44	5.800	24.27	5.930	24.79	1.2
รูปแบบ	สี่เหลี่ยม								
รูปแบบ	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 3		เฉลี่ย		เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดของด้าน
ระยะด้าน (ชม)	ด้าน (ชม)	เวลา (วินาที)	ด้าน (ชม)	เวลา (วินาที)	ด้าน (ชม)	เวลา (วินาที)	ด้าน (ชม)	เวลา (วินาที)	
4	4.000	8.21	3.900	8.02	3.800	7.89	3.900	8.04	2.5
5	5.000	9.34	5.000	9.45	5.000	9.66	5.000	9.48	0
6	5.800	10.03	6.000	10.67	5.900	10.22	5.900	10.30	1.67
รูปแบบ	สามเหลี่ยม								
รูปแบบ	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 3		เฉลี่ย		เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดของด้าน
ระยะด้าน (ชม)	ด้าน (ชม)	เวลา (วินาที)	ด้าน (ชม)	เวลา (วินาที)	ด้าน (ชม)	เวลา (วินาที)	ด้าน (ชม)	เวลา (วินาที)	
4	4.000	13.44	3.900	13.21	3.900	13.24	3.930	13.30	1.75
5	5.000	18.10	5.100	18.51	5.100	18.64	5.070	18.42	1.40
6	6.200	21.87	6.250	21.94	6.300	22.02	6.250	21.94	4.17

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.5 การทำสัญลักษณ์บนอะคริลิกรูปวงกลม



รูปที่ 4.6 การทำสัญลักษณ์บนอะคริลิก
รูปสี่เหลี่ยม



รูปที่ 4.7 การทำสัญลักษณ์บนอะคริลิกรูปสามเหลี่ยม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลองและการดำเนินงาน

จากการที่ได้สร้างชุดทดลองสำหรับกระบวนการทำสัญลักษณ์บนวัสดุด้วยเลเซอร์ จะเห็นได้ว่าชุดทดลองที่ได้สร้างขึ้นมาสามารถใช้ร่วมกับคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ได้จริง ซึ่งในงานวิจัยนี้สามารถทำสัญลักษณ์รูปทรงเรขาคณิตเบื้องต้นได้ จะเห็นได้ว่าลักษณะการทำสัญลักษณ์ของวัสดุทั้งสองชนิดมีความแตกต่างกันตรงที่ความลึกของชิ้นงาน โดยความลึกที่ได้บนแผ่นไม้จะมีความลึกมากกว่าที่ทำบนแผ่นอะคริลิก และระยะทางที่หัวตัดเลเซอร์เคลื่อนที่ได้จากการทดลองเมื่อเทียบกับระยะทางตามที่กำหนด โดยโปรแกรมจะมีความแตกต่างกันไม่มากนักสามารถยอมรับได้

5.2 วิเคราะห์ผลการทดลอง

จากผลการทดลองในการทำสัญลักษณ์พบว่ามีความผิดพลาดอยู่บ้างเนื่องจาก


1. ปัญหาด้านระบบกลไกของชุดขับเคลื่อนมีความไม่เสถียรทำให้ลายเส้นที่ได้มีลักษณะไม่เรียบ
2. เมื่อใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานาน ชุดควบคุมจะร้อนมากทำให้การรับส่งคำสั่งจากคอมพิวเตอร์มีการผิดพลาด
3. เนื่องจากระนาบของชุดขับเคลื่อนไม่ตรงกับระนาบของแสงเลเซอร์ทำให้การจัดลำแสงเป็นไปได้อย่างยากและยังส่งผลทำให้พื้นที่ในการทำงานลดน้อยลง
4. เนื่องจากชุดขับเคลื่อนมีพื้นที่สำหรับติดมอเตอร์อย่างจำกัดทำให้การเลือกสเต็ปมอเตอร์มาใช้ที่นั่นค่อนข้างจำกัดในเรื่องกำลังของมอเตอร์
5. เนื่องจากมีปัญหาจากชุดขับเคลื่อนส่งผลให้ผลที่ได้ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ

5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา

1. ควรเปลี่ยนชุดขับเคลื่อนให้เสถียรมากขึ้น เช่น ชุดขับเคลื่อนชนิดฐานเลื่อนแบบใช้เกลิยว
2. ควรเพิ่มพื้นที่ของชุดควบคุมเพื่อให้ระบบระบายความร้อนทำงานได้ดีขึ้น
3. ควรใช้มอเตอร์ที่มีกำลังสูง เพื่อให้ชุดขับเคลื่อนเคลื่อนที่ได้ดี

เอกสารอ้างอิง

- [1] ยุทธนา ลีลาศวัฒน์กุล. คู่มือการเขียนโปรแกรมและใช้งาน Visual C++ 6.0 ฉบับโปรแกรมเมอร์ กรุงเทพฯ : อินโฟเพรส 2544
- [2] สุรพล รักวิชัย. เลเซอร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์ (Laser) กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า 2544
- [3] อภิชาติ กุฬลัภ. เริ่มต้นเขียนโปรแกรมติดต่อ และควบคุมฮาร์ดแวร์ด้วย Visual Basic. พิมพ์ครั้งที่ 1 นนทบุรี : อินโฟเพรส. 2546
- [4] Joseph.T. Verdeyen Laser Electronics 2nd Ed. New York: Prentice Hall 1989
- [5] Arnold. L Bloom Gas Laser New York: Robert. E. Krieger 1978



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้