

ระบบจัดเก็บและเรียกใช้แผ่นซีดีอัตโนมัติ

AUTOMATION CD CHANGER



นายเทชิตฐ์ ทองชิตร์
 Mr.Techit Thongchit
 นายบัณฑิต ตันตระภูต
 Mr.Bundit Tuntrakool
 นายสุรเกียรติ์ เหมวิมล
 Mr.Surakead Hemvimol

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2544

เลขหมู่.....
 เลขทะเบียน... 45811
 วัน, เดือน, ปี 18 ก.พ. 2546

.b.....
.i.....

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระบบการจัดเก็บและเรียกใช้แผ่นซีดีอัตโนมัติ

Automation CD Changer

นักศึกษา

นายเดชชัย ทองสิทธิ์

รหัสประจำตัว 41014618

นายบัณฑิต ตันตระกูล

รหัสประจำตัว 41014656

นายสุรเกียรติ เหมวิมล

รหัสประจำตัว 41014787

ปริญญา

วิศวกรรมศาสตร์

สาขา

วิศวกรรมอุตสาหการ

ปีการศึกษา

2544

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อปริญญานิพนธ์
นักศึกษา

ระบบจัดเก็บและเรียกใช้แผ่นซีดีจากฐานข้อมูลอัตโนมัติ

นาย เติชชัฐ ทองชิตร์
รหัสประจำตัว 41014618
นาย บัณฑิต ตันตระกูล
รหัสประจำตัว 41014656
นายสุรเกียรติ เหมวิมล
รหัสประจำตัว 41014787

ระดับการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา

2544

อาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์

อาจารย์พลชัย โชติปรายนกุล


บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์เป็นการออกแบบและสร้าง ระบบจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลจากแผ่น CD แบบอัตโนมัติโดยใช้กลไกทางกลศาสตร์โดยมีส่วนสำคัญคือ แขนกล (Robot Arm) แบบทรงกระบอก (Cylinder) ทำหน้าที่เคลื่อนที่หยิบย้ายแผ่นCDโดยเครื่องสามารถใช้ข้อมูลบนแผ่น CD ที่เป็นลักษณะของไฟล์ภาพยนตร์ (DAT, MPEG FILE) โดยใช้เครื่องเล่น VCD เป็นหน่วยในการอ่าน,เล่นข้อมูลที่อยู่บนแผ่น CD / VCD และทำการควบคุมการทำงานทั้งหมดโดยคอมพิวเตอร์ โดยมีกรอ้างอิงตำแหน่งและข้อมูลของแผ่นจากฐานข้อมูลจนไปถึงการตั้งงานและควบคุมเครื่องเล่น VCD ให้ทำงานตามที่ต้องการ

Thesis Title	Automatic CD changer	
Student	Mr. Thechit	Thongchit
	Mr. Bundit	Tuntrakul
	Mr.Surakead	Hemvimol
Degree	Bachelor of Engineering in Industrial Engineering	
	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang	
Advisor	Mr. Pholachai	Chotipraynakul

ABSTRACT

This Thesis is designed and constructed for data storage system, CD which it can be automatically recalled by cylindrical robot arm to tray of VCD player. References position of each CD is memorized and picked up by programming. This system can be applied to CD jukebox, which choose CD and song. Computer can control this system as reference the position until control VCD player.



กิตติกรรมประกาศ

ปริญญาบัตรฉบับนี้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีด้วยคำแนะนำพร้อมคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานและจัดสร้างโครงการจาก อ. เอกพจน์ ตันตราภิววัฒน์ และ อ. พลชัย โชติปราชญ์กุล ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมปริญญาบัตรฉบับนี้ และกรุณาให้ความรู้ในเรื่องที่เป็นประโยชน์และคอยดูแลในส่วนของปฏิบัติงานจนสำเร็จลุล่วง

ขอขอบคุณ ผศ.พรศักดิ์ อรรถวานิช ที่เคารพและนับถือของทางคณะผู้จัดทำ นอกจากนี้ยังคอยเอาใจใส่พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำสิ่งต่างๆเสมอมา

ขอขอบคุณ อ. อุคม จันทร์จรัสสุข ที่กรุณาให้คำปรึกษาและความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนคอยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน

ขอขอบคุณอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมทุกท่านที่ทำให้ปริญญาบัตรฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณน้องๆและเพื่อนทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างจนทำให้สามารถปฏิบัติงานและโครงการนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี



นาย เคชัช จูทองชิตร์
นาย บัณฑิต ตันตระกุล
นาย สุรเกียรติ เหมวิมล

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VI
สารบัญภาพ.....	VII
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและจุดเริ่มต้นของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน.....	1
1.3 ขอบเขตของการดำเนินงาน.....	1
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี	
2.1 ทฤษฎีของสตีปปีงมอเตอร์.....	3
2.2 ทฤษฎีของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง.....	10
2.3 ทฤษฎีของรีเลย์.....	15
2.4 ทฤษฎีของทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพลาร์.....	17
2.5 ทฤษฎีของสวิตช์ตำแหน่ง.....	18
2.6 ทฤษฎีของการติดต่อกับไมโครคอมพิวเตอร์.....	20
2.7 ทฤษฎีการ์ดอินเตอร์เฟซ 8255.....	23
2.8 เทคโนโลยีหุ่นยนต์.....	25
บทที่ 3 การดำเนินงาน	
3.1 การดำเนินงานในส่วนของการเคลื่อนที่และจัดเก็บ.....	33
3.2 การดำเนินงานในส่วนของวงจรรีเลย์คทรอนิกส์.....	38
3.3 กี่ดำเนินงานในส่วนของโปรแกรม.....	41
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน	
4.1 วิธีการทดลอง.....	48
4.2 ผลการทดลอง.....	48

บทที่ 5	สรุปผลการดำเนินงาน	
5.1	สรุปผลการดำเนินงาน.....	51
5.2	วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน.....	51
5.3	แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง.....	52
	บรรณานุกรม	54
	ภาคผนวก	55



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 2.1	ตัวอย่างของมมตเต็ปป์มอเตอร์.....	4
ตารางที่ 2.2	การกำหนดตำแหน่งของพอร์ตสำหรับ การ์ด 8255.....	24
ตารางที่ 2.3	ตำแหน่งพอร์ตเริ่มต้นที่ 300 H 280H และ 200 ตามลำดับ.....	25
ตารางที่ 3.1	รายการอุปกรณ์และรายละเอียดที่จัดหามาได้.....	34
ตารางที่ 3.2	ความต้องการลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ชนิดต่างๆ.....	38
ตารางที่ 3.3	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการวงจรควบคุมปุ่มเครื่องเล่นวีซีดี.....	41
ตารางที่ 4.1	การทดสอบกับตั้งเก็บแผ่น วีซีดี ตั้งที่ 1.....	48
ตารางที่ 4.2	การทดสอบกับตั้งเก็บแผ่นวีซีดีตั้งที่ 2.....	49



สารบัญรูปภาพ

	หน้า	
รูปที่ 2.1	ภาพหน้าตัดและการพันขดลวดของสเต็ปโป้มอเตอร์.....	5
รูปที่ 2.2	เส้นแรงแม่เหล็กขณะกระตุ้นเฟสที่ 1.....	5
รูปที่ 2.3	ขั้นตอนการหมุนเมื่อมีการกระตุ้นเฟส.....	6
รูปที่ 2.4	ภาพหน้าตัดของ PM สเต็ปโป้มอเตอร์.....	6
รูปที่ 2.5	วงจรกระตุ้นเฟสพื้นฐาน.....	7
รูปที่ 2.6	ลำดับขั้นการหมุนในมอเตอร์ 4 เฟส.....	7
รูปที่ 2.7	แสดงสเต็ปการหมุนในโหมดการทำงานแบบหมุนเป็นสเต็ป.....	8
รูปที่ 2.8	แสดงสเต็ปการหมุนในโหมดการทำงานแบบหมุนต่อเนื่อง.....	8
รูปที่ 2.9	แสดงการกระตุ้นเฟสแบบเฟสเดียว.....	9
รูปที่ 2.10	แสดงการกระตุ้นเฟสแบบเฟสคู่.....	9
รูปที่ 2.11	แสดงการกระตุ้นเฟสแบบกึ่งสเต็ป.....	10
รูปที่ 2.12	แสดงไดอะแกรมของระบบควบคุมสเต็ปโป้มอเตอร์.....	10
รูปที่ 2.13	แสดงโครงสร้างเครื่องกลมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง.....	11
รูปที่ 2.14	การหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง.....	12
รูปที่ 2.15	วงจรแรงเคลื่อนไฟฟ้ามอเตอร์กระแสตรง.....	12
รูปที่ 2.16	วงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง.....	13
รูปที่ 2.17	Torque Speed Curve ของมอเตอร์.....	14
รูปที่ 2.18	แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Torque กับ $T\omega$	14
รูปที่ 2.19	แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Torque, ω และกำลังของมอเตอร์.....	15
รูปที่ 2.20	แสดงแผนผังภายในรีเลย์อย่างง่าย.....	15
รูปที่ 2.21	แสดง E.M.R.....	16
รูปที่ 2.22	แสดงการใช้รีเลย์ควบคุมโหลดกระแสสูง.....	16
รูปที่ 2.23	ความสัมพันธ์ของ I_b และ I_c	17
รูปที่ 2.24	ความสัมพันธ์ของ I_c และ I_c	18
รูปที่ 2.25	แสดงถึง ลิมิตรัสวิตช์ชนิดต่างๆ.....	19
รูปที่ 2.26	แสดงสัญลักษณ์ของลิมิตรัสวิตช์.....	19
รูปที่ 2.27	ตัวอย่างวงจรควบคุมที่ใช้ในการเปิด – ปิดมอเตอร์.....	20
รูปที่ 2.28	แสดงการ์ดอินเตอร์เฟส 8255.....	23
รูปที่ 2.29	แสดงค่าควบคุมการทำงานของ 8255.....	24
รูปที่ 2.30	แสดงหุ่นยนต์เคลื่อนที่ในระบบพิกัดตามแนวแกน XYZ.....	25
รูปที่ 2.31	แสดงหุ่นยนต์เคลื่อนที่ในลักษณะเป็นทรงกระบอก.....	26
รูปที่ 2.32	แสดงหุ่นยนต์เคลื่อนที่ในลักษณะทรงกลม.....	26

รูปที่ 2.33	แสดงหุ่นยนต์แบบเชื่อมต่อแขน.....	27
รูปที่ 2.34	แสดงหุ่นยนต์แบบ SCARA.....	27
รูปที่ 2.35	แสดงพื้นที่การทำงานของหุ่นยนต์ชนิดต่างๆ.....	28
รูปที่ 2.36	แสดงส่วนประกอบของหุ่นยนต์.....	29
รูปที่ 2.37	แสดงกลไกการทำงานของแขนหุ่นยนต์.....	30
รูปที่ 2.38	ตัวอย่างการของมือที่ลักษณะเป็นแบบ GRIPPER.....	31
รูปที่ 2.39	แสดงลักษณะของมือหุ่นยนต์ที่เป็นอุปกรณ์.....	31
รูปที่ 3.1	แบบของระบบการเคลื่อนที่ในการหยิบจับแผ่นซีดี.....	35
รูปที่ 3.2	ชั้นเก็บแผ่นซีดี.....	36
รูปที่ 3.3	แสดงส่วนรองแผ่นซีดีในชั้นเก็บแผ่นที่ ได้ออกแบบ.....	36
รูปที่ 3.4	แสดงตำแหน่งของระบบจัดเก็บแผ่นซีดี.....	37
รูปที่ 3.5	แสดงวงจรควบคุมป้อนการทำงานของเครื่องเล่นวีซีดี 1 ปุ่ม.....	39
รูปที่ 3.6	แสดงวงจรที่ได้ทำการต่อและติดตั้งเรียบร้อยแล้ว.....	40
รูปที่ 3.7	แสดงถึงการทำงานโดยรวม.....	43
รูปที่ 3.8	แสดงถึงการทำงานของแขนเก็บ และ เครื่องเล่น วีซีดี 1.....	44
รูปที่ 3.9	แสดงถึงการทำงานของแขนเก็บ และ เครื่องเล่น วีซีดี 2.....	45
รูปที่ 3.10	แสดงถึง การทำงานของแขนเก็บ และ เครื่องเล่น วีซีดี 3.....	46
รูปที่ 3.11	แสดงถึง การทำงานของแขนเก็บ และ เครื่องเล่น วีซีดี 4.....	47



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและจุดเริ่มต้นของโครงการ

ในปัจจุบันการร้องเพลงคาราโอเกะเป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากการผ่อนคลายความเครียดและเป็นกิจกรรมแบบกลุ่มที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นที่พักปะสังสรรค์ในหมู่เพื่อนหรือบุคคลประเภทต่างได้ เช่น ในกลุ่มนักธุรกิจ เป็นต้น ดังนั้นจึงมีการผลิตเครื่องเล่นคาราโอเกะเป็นที่แพร่หลายทั่วไป ซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามสถานที่ต่างๆ เครื่องเล่นคาราโอเกะเป็นการประยุกต์มาจากระบบจัดเก็บอัตโนมัติ เพื่อให้มีความสะดวกสบายในการใช้งาน และประหยัดเวลาในการจัดเก็บโดยไม่ต้องใช้แรงงาน เพราะเป็นการจัดเก็บและเรียกใช้งานแผ่นโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะใช้คอมพิวเตอร์มาควบคุมในการจัดเก็บและเรียกแผ่นขึ้นมาใช้งาน นอกจากนี้มีระบบฐานข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะจัดทำอยู่ในรูปของโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ในส่วนของการป้อนข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นรายการที่จะใช้ในการดำเนินการ ซึ่งป้อนเข้าทางคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์ และมีโปรแกรมของคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการดำเนินการทั้งในเรื่องของการจัดเก็บ, การเรียกแผ่นขึ้นมาใช้งานและกระทำการเล่นตามรายการที่ได้ถูกป้อนเข้ามาในตอนแรก นอกจากนี้ยังมีส่วนแสดงผลทางจอมอนิเตอร์ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้รู้ว่ามีการเรียกเข้ามาในรายการแล้วหรือยัง ซึ่งทำให้มีความสะดวกขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อศึกษาการทำงานของระบบอัตโนมัติ
- เพื่อศึกษาการทำงานของหุ่นยนต์แบบทรงกระบอก
- เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์
- เพื่อประยุกต์การใช้งานหุ่นยนต์แบบทรงกระบอก
- เพื่อสามารถออกแบบการทำงานและ โครงสร้างของหุ่นยนต์

1.3 ขอบเขตของโครงการ

โครงการของระบบจัดเก็บและเรียกแผ่นซีดีอัตโนมัติได้แบ่งขอบเขตของโครงการเพื่อให้สามารถประคิษฐ์โครงการออกมาให้มีความเหมาะสมกับข้อจำกัดต่างๆที่เกิดขึ้นและในสภาวะแวดล้อมที่มีอยู่ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรและเทคโนโลยีที่มี โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนคือ

ส่วนของฐานข้อมูล (Data Base) เป็นการศึกษาในส่วนของโปรแกรมที่ใช้ในการเรียกและเก็บแผ่นซีดีจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ โดยข้อมูลของแผ่นจะถูกป้อนเข้าไปในส่วนของโปรแกรม ทำให้สามารถทราบถึงสิ่งต่างๆอาทิเช่น มีแผ่นอยู่หรือไม่ในชั้นเก็บแผ่น แผ่นไหนถูกเก็บไว้ที่ไหน เป็นต้น ส่วนของระบบการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ใน 3 แกน คือ 1. แกนที่ใช้ในการหมุน 2. แกนที่ใช้ในแนวระดับ 3. แกนที่ใช้ในการเคลื่อนที่ไปหยิบแผ่น มีความเร็วที่ใช้ในการเคลื่อนที่พอสมควรและมีความแน่นอน ชั้นเก็บแผ่นซีดี สามารถใช้ในการเก็บแผ่นได้จำนวน 500 แผ่น โดยจัดทำชั้นที่ใช้เก็บแผ่นซีดีชั้นละ 64 แผ่น

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์
2. รู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบและทีมงาน
3. สามารถเข้าใจหลักการทำงานของหุ่นยนต์แบบทรงกระบอก
4. สามารถประยุกต์การใช้งานวัสดุประเภทต่างๆให้เกิดประโยชน์ได้



บทที่ 2

หลักการ ทฤษฎี และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 สเต็ปป์มอเตอร์ (STEPPING MOTOR)

สเต็ปป์มอเตอร์เป็นอุปกรณ์จำพวกเชิงกลทางไฟฟ้าที่มีอินพุทเป็นกลุ่มของ Binary Rotate และเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่แบบเชิงมุม หรือหมุนไปตามสเต็ป (แต่ละสเต็ปจะอยู่ในช่วง 0.1 – 90 องศา ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของสเต็ปป์มอเตอร์) ตามสัญญาณพัลส์ที่ป้อนให้กับขั้วสเตเตอร์จึงเกิดแรงผลักต่อโรเตอร์ ทำให้โรเตอร์หมุนไป แต่ลักษณะของสเต็ปป์มอเตอร์จะมีขั้วของสเตเตอร์อยู่หลายขดซึ่งเรียกว่า เฟส นั้นเมื่อป้อนสัญญาณพัลส์ในลักษณะของ Sequence ของเลข Binary โดยผ่านวงจร Driver จะทำให้โรเตอร์หมุนได้อย่างต่อเนื่อง

2.1.1 คุณสมบัติของสเต็ปป์มอเตอร์

การใช้สเต็ปป์มอเตอร์ในระบบควบคุมตำแหน่งมีข้อดีอยู่หลายประการดังนี้

1. เป็นลักษณะการควบคุมแบบไม่ต้องการการป้อนกลับ ไม่ว่าจะป้อนตำแหน่งหรือความเร็ว
2. ความผิดพลาดเกี่ยวกับตำแหน่งแทบจะไม่มีเลย เนื่องจากการเคลื่อนที่ของสเต็ปป์มอเตอร์นั้นเคลื่อนที่เป็นสเต็ปด้วยจำนวนองศาที่แน่นอน
3. สเต็ปป์มอเตอร์ถูกนำมาใช้กับเครื่องมือที่ต้องการความละเอียดแม่นยำ และใช้อยู่ในเครื่องมือประเภทดิจิทัล เช่น เครื่องวาดรูป
4. ไม่จำเป็นต้องใช้วงจรแปลงดิจิทัลเป็นอินเทอร์เฟสกับ Microcomputer
5. สเต็ปป์มอเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนสัญญาณดิจิทัลไปเป็นการเคลื่อนที่ทางกล ดังนั้นการติดต่อกับอุปกรณ์ดิจิทัลก็เป็นไปโดยง่าย และวงจรขยายกำลังจากสัญญาณดิจิทัลที่ใช้ก็ถูกกว่าวงจรถวายกำลังเชิงเส้น
6. การออกแบบวงจรควบคุมสเต็ปป์มอเตอร์สามารถทำได้ง่ายกว่าวงจรถวายควบคุมแบบเซอร์โวมอเตอร์ และยังสามารถออกแบบวงจรในสเต็ปป์มอเตอร์ ให้สามารถทำงานหรือหยุดได้แบบทันทีทันใด

2.1.2 คุณลักษณะของสเต็ปป์มอเตอร์

ความถูกต้องเที่ยงตรงของมุมของสเต็ปป์มอเตอร์ ขณะไม่มีโหลดจะถูกระบุตำรับมอเตอร์ทุกชนิดเช่นมอเตอร์ที่มี 7.5 องศา ขณะที่เคลื่อนที่ไปหนึ่งสเต็ปเป็นต้น

มอเตอร์ที่มีจำนวนสเต็ปต่อรอบเท่ากับ 4 จะมีค่าผิดพลาดเป็นศูนย์เมื่อหมุนครบ 1 รอบ เพราะขณะที่หมุนมา ณ ตำแหน่งเดิมขณะเริ่มค้นขั้วแม่เหล็กและทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็ก (Flux) วงเดิม ด้วยเหตุนี้การเปลี่ยนตำแหน่งของสเต็ปป์มอเตอร์ ที่ต้องการความถูกต้องสูงๆ จะต้องแบ่งจำนวนสเต็ปต่อรอบเป็นจำนวนเท่าของ 4 สเต็ป เพื่อลดการสะสมของค่าผิดพลาด (Step Angle Error) ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงาน 4 สเต็ป

ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างของมุมสเต็ป

มุมสเต็ป(องศา)	จำนวนสเต็ปต่อรอบ
0.9	400
1.8	200
3.6	100
3.75	93
7.5	48
15	24

2.1.3 แรงบิด (Torque)


การทำงานของสเต็ปปีงมอเตอร์มีแรงบิดเกี่ยวข้องอยู่ 3 ชนิดคือ

1. โฮลดิ้งทอร์ก (Holding Torque) คือแรงบิดที่ทำให้สเต็ปปีงมอเตอร์หมุนไป 2 สเต็ปขณะหยุดนิ่ง ถ้าแรงบิดที่ทำให้สเต็ปปีงมอเตอร์มีขนาดมากกว่า Holding Torque จะทำให้สเต็ปปีงมอเตอร์สูญเสียการหมุนแบบสเต็ป กลายเป็นการหมุนแบบต่อเนื่อง โดยปกติขณะการทำงานของมอเตอร์ Torque จะน้อยกว่าระดับ Holding
2. ดีเทนทอร์ก (Detent Torque) เป็นสเต็ปปีงมอเตอร์แบบ Hybrid และแบบแม่เหล็กถาวร จะมีส่วนประกอบของโรเตอร์ เป็นแม่เหล็กซึ่งจะสร้างแรงบิดมาเบรคการหมุนของมอเตอร์อย่างสม่ำเสมอในขณะที่ไม่มีการป้อนกระแสเข้าขดสเตเตอร์ แรงบิดดังกล่าวนี้เรียกว่า Detent Torque
3. ไดนามิกทอร์ก (Dynamic or Working Torque) คือแรงบิดขณะทำงานซึ่งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนอัตราเร็วของมอเตอร์ โดยปกติการเปลี่ยนอัตราเร็วของมอเตอร์จะอยู่ในย่านระหว่างเส้นโค้งพูลอิน (Pull – in Curve) และเส้นโค้งพูลเอาท์ (Pull – out Curve) เพราะถ้าปรับอัตราเร็ว ณ จุดนอกโค้งพูลเอาท์ มอเตอร์จะสูญเสียการหมุนแบบสเต็ปได้ เกิดการหมุนแบบต่อเนื่องนั่นเอง

2.1.4 ชนิดของสเต็ปปีงมอเตอร์และการทำงาน

สเต็ปปีงมอเตอร์แบ่งออกได้หลายชนิดด้วยกัน เช่น Variable - reluctance, hybrid, permanent magnet เป็นต้น แต่ที่ใช้งานบ่อยๆ คือ แบบ Variable - reluctance และ permanent magnet ดังนั้นจะอธิบายหลักการทำงานของ 2 ชนิดนี้เท่านั้น


Variable - reluctance หรือเรียกสั้นๆว่า VR มอเตอร์ จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการทำงานของสเต็ปปีงมอเตอร์ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจการทำงานของสเต็ปปีงมอเตอร์ชนิดอื่นๆ ได้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถพิจารณาส่วนประกอบของมอเตอร์ชนิดนี้ได้ดังรูป ซึ่งเป็นภาพหน้าตัดของมอเตอร์



รูปที่ 2.1 ภาพหน้าตัดและการพันขดลวดของสเต็ปิ้งมอเตอร์ 3 เฟส

จากรูปแสดงถึงส่วนประกอบต่างๆของมอเตอร์ซึ่งเป็นมอเตอร์แบบ 3 เฟส และนอกจากนี้ยังแสดงถึงการพันขดลวดของมอเตอร์ด้วย โดยมอเตอร์นี้จะมีขั้วเหนือและขั้วใต้อยู่ตรงข้ามกัน 3 คู่ โดยจะพันขดลวดแบบอนุกรมกันในแต่ละชุด

การทำงานจะเริ่มจากการกระตุ้นที่เฟส 1 ก่อน (S_1 "ON") ซึ่งจะทำให้เส้นแรงแม่เหล็กเกิดขึ้น ตัวโรเตอร์จะพยายามวางตำแหน่งของตัวเองให้อยู่ในทิศทางที่ทำให้เกิดค่าความต้านทานแม่เหล็กน้อยที่สุด ดังรูป



รูป 2.2 แสดงเส้นแรงแม่เหล็กขณะกระตุ้นเฟสที่ 1

ในขณะที่เริ่มกระตุ้นที่เฟสที่ 2 (S_1 "OFF", S_2 "ON") ดังรูปที่ 2.10 เส้นแรงแม่เหล็กจะไม่อยู่ในแนวทางเดินที่สะดวก จึงทำให้ค่าความต้านทานแม่เหล็กมีค่าสูง ตัวโรเตอร์จะพยายามปรับตัวเองเพื่อให้ค่าความต้านทานแม่เหล็กน้อยที่สุด ด้วยการหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ซึ่งแรงบิดที่ใช้ในการหมุนเกิดจากแรงของเส้นแรงแม่เหล็ก แล้วจะไปหยุดที่ตำแหน่งที่ความต้านทานแม่เหล็กน้อยที่สุด นั่นคือ จะหมุนไป 1 สเต็ป หรือ 30 องศาแน่นอน ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนสเต็ปของการหมุนโรเตอร์ไป 1 รอบ แสดงได้ดังสมการดังนี้


$$S = \frac{360}{\theta_s} = mN_r \quad (2.1)$$

โดย S : จำนวนสเต็ปของการหมุนโรเตอร์ 1 รอบ

m : จำนวนของสเตเตอร์


θ_s : มุมที่เปลี่ยนไปใน 1 สเต็ป

N_r : จำนวนฟันของโรเตอร์




รูปที่ 2.3 แสดงขั้นตอนการหมุนเมื่อมีการกระตุ้นเฟสจาก เฟส 1 ไปยัง เฟส 2

สำหรับสเต็ปปิ้งมอเตอร์ชนิด Permanent magnet หรือเรียกสั้นๆ ว่า PM มอเตอร์ จะมีข้อแตกต่างที่สำคัญจาก VR มอเตอร์ คือ โรเตอร์จะเป็นแม่เหล็กถาวร จึงทำให้การพันลวดที่สเตเตอร์ต้องแตกต่างกันไปด้วย ดังแสดงดังรูปที่ 2.4




รูป 2.4 แสดงภาพหน้าตัดของ PM สเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบ 4 เฟส

จะเห็นว่าสเตเตอร์ในแต่ละขั้วคือหนึ่งเฟส ดังนั้นจากรูปจึงมีทั้งหมด 4 เฟส ด้วยกัน สำหรับการต่อวงจรกระตุ้นเฟสมอเตอร์อย่างง่ายแสดงได้ดังรูปที่ 2.5



รูป 2.5 แสดงวงจรกระตุ้นเฟสพื้นฐาน สำหรับ PM มอเตอร์ 4 เฟส

จะเห็นว่าปลายขดลวด (C) ของทุกเฟสจะต่อร่วมกันถึงขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟ ดังนั้นเมื่อเกิดการกระตุ้นที่เฟสใดแล้วขั้วสเตเตอร์ที่เฟสนั้นก็จะกลายเป็นขั้วเหนือ คูได้จากรูป จะเป็นการแสดงตำแหน่งของโรเตอร์ในแต่ละสเต็ป หลังจากถูกกระตุ้นที่เฟส 1-2-3-4 ตามลำดับ และจะหมุนไปตามทิศทางตามเข็มนาฬิกา ทุก 90 องศาต่อสเต็ป ถ้าต้องการจะให้มุมองศาต่อสเต็ปมีค่าลดลงหรือมีความละเอียดในตำแหน่งมากขึ้นก็จะต้องเพิ่มจำนวนเฟสของสเตเตอร์ และจำนวนขั้วแม่เหล็กของโรเตอร์ให้มากขึ้น ข้อเสียของ PM มอเตอร์คือ มีราคาแพงมาก และความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กจะถูกจำกัดโดยเส้นแรงแม่เหล็กภายในของแม่เหล็กถาวร ทำให้ไม่สามารถผลิตแรงบิดได้มาก




รูปที่ 2.6 แสดงลำดับขั้นการหมุนในมอเตอร์ 4 เฟส

2.1.5 โหมดการทำงานของสตีปปีงมอเตอร์


ถ้าจะแบ่งการทำงานของสตีปปีงมอเตอร์ตามอัตราเร็วของสตีปแต่ละสตีปจะแบ่งออกเป็น 2 โหมด คือ หมุนเป็นสตีป และแบบหมุนอย่างต่อเนื่อง

โดยถ้าการหมุนเป็นแบบสตีปและมีเวลาหยุดนิ่งก่อนที่จะเปลี่ยนสตีปถัดไป จะเรียกการทำงานในโหมดนี้ว่าการหมุนเป็นสตีป ดังแสดงในรูปที่ 2.7



รูปที่ 2.7 กราฟแสดงสตีปการหมุนในโหมดการทำงานแบบหมุนเป็นสตีป

ถ้าเพิ่มอัตราเร็วของในแต่ละสตีปให้เร็วขึ้น และเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่มีการหยุดนิ่งจะเรียกการหมุนแบบนี้ว่าการหมุนอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในรูปที่ 2.8



รูปที่ 2.8 กราฟแสดงสตีปการหมุนในโหมดการทำงานแบบหมุนแบบต่อเนื่อง

2.1.6 วิธีการกระตุ้นเฟส

การที่จะทำให้สเต็มปีจิ้งมอเตอร์หมุนได้อย่างต่อเนื่องเหมือนกับการหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนั้นต้องมีการจ่ายพัลส์เป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง วิธีการที่จะกระตุ้นเฟสมีด้วยกันหลายวิธี แต่ที่นิยมใช้กันมี ดังนี้

การกระตุ้นแบบเฟสเดียว (Single – phase excitation)

วิธีนี้เป็นการกระตุ้นเฟสเพียงเฟสเดียวเท่านั้นที่จังหวะสัญญาณนาฬิกาหนึ่งๆ

จังหวะสัญญาณนาฬิกา	R	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
เฟส 1	■			■			■			■	
เฟส 2		■			■			■			■
เฟส 3			■			■			■		

รูปที่ 2.9 แสดงการกระตุ้นเฟสแบบเฟสเดียว

การกระตุ้นแบบเฟสคู่ (Two – phase excitation)

การกระตุ้นแบบนี้จะเป็นการกระตุ้นเฟสสองเฟสพร้อมกันในคราวเดียวกันในจังหวะสัญญาณนาฬิกาหนึ่งๆ

จังหวะสัญญาณนาฬิกา	R	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
เฟส 1	■	■			■	■			■	■	
เฟส 2			■	■			■	■			■
เฟส 3					■	■			■	■	

รูปที่ 2.10 แสดงการกระตุ้นเฟสแบบเฟสคู่

การกระตุ้นแบบกึ่งสเต็ป (Half – step excitation)


การกระตุ้นแบบนี้เป็นการรวมเอาการกระตุ้นทั้งสองแบบแรกเข้าด้วยกัน โดยจะกระตุ้นเฟสแบบที่เฟสเดียว และจะกระตุ้นแบบเฟสคู่สลับกันไปอย่างต่อเนื่อง

จังหวะสัญญาณนาฬิกา	R	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
เฟส 1	■	■				■	■				
เฟส 2			■	■				■	■		
เฟส 3					■	■				■	■

รูปที่ 2.11 แสดงการกระตุ้นเฟสแบบกึ่งสเต็ป

2.1.7 การควบคุมสเต็ปมอเตอร์

บล็อกไดอะแกรมสำหรับการควบคุมสเต็ปมอเตอร์ จะแสดงได้ดังรูป 2.12



รูปที่ 2.12 แสดงบล็อกไดอะแกรมของระบบควบคุมสเต็ปมอเตอร์

จากบล็อกไดอะแกรมซึ่งวงจรมอเตอร์ซีควเอนเชียลลอจิกจะรับพัลส์อินพุทและคำสั่งควบคุมทิศทาง แล้วจึงจ่ายพัลส์ที่ใช้ในการกระตุ้นเฟสของสเต็ปมอเตอร์ออกไป แต่จะมีระดับของสัญญาณต่ำจึงต้องนำสัญญาณนี้ไปผ่านวงจรขับ เพื่อให้ระดับของสัญญาณสูงขึ้น และจะมีวงจรจำกัดกระแสและแรงดันซึ่งทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ให้กับวงจรขับและมอเตอร์ จากบล็อกไดอะแกรมจะเห็นว่าไม่จำเป็นต้องต่อวงจรเอนโค้ดเดอร์ป้อนสัญญาณกลับมาเพื่อควบคุมตำแหน่งและความเร็ว แต่ในบางครั้งเช่นในกรณีที่ความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่ระหว่างแกนหมุนของมอเตอร์กับตำแหน่งของโหลดไม่ตรงกัน อันเกิดจากความผิดพลาดของเฟืองเกียร์ หรือในกรณีที่โหลดบางอย่างทำให้เกิดความผิดพลาดของสเต็ปขึ้น ก็จำเป็นที่จะต้องมีการใช้สัญญาณป้อนกลับเพื่อควบคุมตำแหน่งและความเร็วให้ถูกต้อง


2.1.8 วงจรขับ (Drive Circuit)

สัญญาณควบคุมที่ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของสเต็ปมอเตอร์มักจะเป็นสัญญาณที่สร้างจากวงจรมอเตอร์ดิจิทัล เช่น จากไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์จำพวก TTL แรงดันที่ใช้มีค่าเท่ากับ 5 โวลต์ และสามารถจ่ายกระแสได้ไม่มากนัก แต่เนื่องจากการทำงานของสเต็ปมอเตอร์ต้องการแรงดันกระแสที่สูงกว่านั้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีวงจรขับ เพื่อทำหน้าที่จ่ายแรงดันและกระแสที่เพียงพอให้กับตัวสเต็ปมอเตอร์ โดยทั่วไปวงจรขับมักจะสร้างจากไปโพลาร์ทรานซิสเตอร์ที่นำมาต่อใช้งานเป็นสวิตช์เปิด / ปิด ให้กระแสไหลผ่านไปยังขดลวดในทิศทางเดียว เราเรียกวงจรขับแบบนี้ว่า ยูนิโพลาร์ ซึ่งมีการจ่ายกระแสเพียงทิศทางเดียว แต่ถ้าใช้สเต็ปมอเตอร์แบบไฮบริดหรือแบบแม่เหล็กถาวรซึ่งมักจะมี 2 เฟส จะต้องใช้วงจรขับที่สามารถจ่ายกระแสตรงได้ 2 ทิศทาง เราเรียกวงจรขับแบบนี้ว่า ไบโพลาร์ ซึ่งประกอบด้วยทรานซิสเตอร์หลายตัวต่อเป็นวงจรแบบบริดจ์

2.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Motor)

2.2.1 ลักษณะโครงสร้างโดยทั่วไป


ลักษณะโครงสร้างโดยทั่วไปของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจะเหมือนกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง



รูปที่ 2.13 แสดงโครงสร้างเครื่องกลมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

2.2.2 หลักการของมอเตอร์ (Motor 'Principle)

มอเตอร์เป็นตัวเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลเพื่อที่จะนำไปใช้กับอุปกรณ์อื่น โดยอาศัยหลักการคือ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลในตัวนำเมื่ออยู่ในสนามแม่เหล็กนั้นย่อมทำให้เกิดแรงขึ้นในทิศทางที่หาได้จากกฎมือซ้ายของเฟลมมิ่ง (Fleming's Left Hand Rule) ดังรูปที่ 2.14



รูปที่ 2.14 การหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง


- เมื่อให้ T_u : แรงบิดที่เกิดขึ้น (Torque) ในตัวนำอาร์เมเจอร์, หน่วย Newton – Meter (N-M)
 F : แรงที่เกิดขึ้น (Force) ในตัวนำอาร์เมเจอร์, หน่วย Newton (N)
 B : ความเข้มสนามแม่เหล็ก, หน่วย Wb / m²
 i : กระแสที่ไหลในตัวนำ, แอมแปร์ (A)
 l : ความยาวของตัวนำที่ตัดเส้นแรงแม่เหล็ก, เมตร
 r : รัศมีความยาวของอาร์เมเจอร์, เมตร

สามารถหาแรงที่เกิดขึ้นในตัวนำได้ $F = B \times i \times l$ (2.2)

แรงบิด (Torque) ที่เกิดขึ้นได้ $T = F \times r$ (2.3)

แรงเคลื่อนไฟฟ้าสวน (Back E.M.F)

เมื่ออาร์เมเจอร์เริ่มหมุน จะทำให้ตัวนำที่อยู่ในอาร์เมเจอร์ตัดเส้นแรงแม่เหล็กที่มาจากสนามแม่เหล็กหลัก หรือสนามแม่เหล็กถาวรที่เกิดในมอเตอร์นั้น ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำแรงเคลื่อนไฟฟ้าขึ้นบนตัวนำภายในอาร์เมเจอร์ ซึ่งมีทิศทางสวนกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ใส่เข้าไปให้กับมอเตอร์ แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่า “แรงเคลื่อนไฟฟ้าสวน” (Back E.B.F) ดังรูป



รูปที่ 2.15 วงจรแรงเคลื่อนไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

วงจรมวลที่เขียนแทนแรงเคลื่อนไฟฟ้าสวนด้วยแบตเตอรี่

โดยทั่วไปสามารถหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าสวนได้จาก

$$E_b = K_c \Phi \omega \quad (2.4)$$

โดยที่ K_c : ค่าคงที่ในเครื่องกลไฟฟ้า

Φ : Flux Per Pole, Wb.

ω : ความเร็วรอบของอาร์เมเจอร์, รอบต่อนาที (rpm)

Electromagnetic Torque หรือ Developing Torque (T_{DEV})

เป็นแรงบิดที่มอเตอร์สร้างขึ้นมาเมื่อกระแสไหลผ่านตัวนำ ซึ่งหาได้จาก

$$T_{DEV} = K_T I \quad (2.5)$$

เมื่อ K_T : ค่าคงที่ของมอเตอร์

Output Torque, T_{out}

เป็น Torque ที่ออกจากมอเตอร์ สามารถหาได้จาก


$$T_{out} = \frac{60\rho}{2\pi\omega} \quad (2.6)$$

เมื่อ P : กำลังที่เกิดจากการหมุนของมอเตอร์, Watt

ผลต่างของ T_{DEV} กับ T_{out} เรียกว่า “Mechanical Drag” (แรงต้านทางกล)

สมการแรงเคลื่อนไฟฟ้าทางกลของ DC Motor (Voltage equation of motor)

พิจารณาจากรูป



รูปที่ 2.16 วงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

จากกฎของ Kirchoff จะได้

$$V = iR + \frac{Ldi}{dt} + E_b \quad (2.7)$$

ที่ Steady State ($di/dt = 0$) จะได้

$$V = iR + E_b \quad (2.8)$$

Torque Speed Curve ของมอเตอร์


จาก
$$V = iR + E_b \quad (2.9)$$

$$V = \frac{TR}{K_T} + K_e\omega \quad (2.10)$$

จะได้
$$T = \frac{VK_T}{R} - \frac{K_eK_T\omega}{R} \quad (2.11)$$

ดังนั้น
$$T = f(V, \omega)$$

สามารถเขียนกราฟเส้นตรงได้ดังรูปที่ 2.17




รูปที่ 2.17 Torque Speed Curve ของมอเตอร์

การเลือกใช้มอเตอร์

จาก

$$P = T\omega$$

(2.12)



รูปที่ 2.18 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Torque กับ $T\omega$

จากลักษณะกราฟ Power ของมอเตอร์

จาก

$$V = iR + E_b$$

(2.13)

จะได้

$$E_b = V - iR = K_e \omega$$

(2.14)

$$\omega = \frac{V - iR(\cos \phi \tan \theta)}{K_e (\cos \phi \tan \theta)}$$

(2.15)

ดังนั้น $\omega = f(V)$

จาก

$$T = K_t i$$


(2.16)

ดังนั้น $T = f(i)$

เนื่องจากมอเตอร์แต่ละตัวจะมีค่า I_{max} และ V_{max} ไม่เท่ากัน ส่งผลให้ค่า T_{max} และ ω_{max} มีค่าจำกัดค่าหนึ่งดังนั้น เมื่อนำกราฟ Power ของมอเตอร์ และ Torque Speed Curve ของมอเตอร์มา Plot รวมกัน โดยคำนึงถึงข้อจำกัดด้าน T_{max} และ ω_{max} แล้วก็สามารถหามอเตอร์ตัวนั้นสามารถนำมาใช้ขับโหลด ณ Torque และ Speed ตามที่ต้องการได้

หรือไม่โดยดูว่าจุดดังกล่าว (ω , T) อยู่ภายใต้กราฟ Power ของมอเตอร์กับข้อจำกัดด้าน T_{max} และ ω_{max} หรือไม่ดังรูปที่

2.19




รูปที่ 2.19 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Torque, ω และกำลังของมอเตอร์

2.3 รีเลย์ (Relay)

2.3.1 หลักการของรีเลย์


รีเลย์ คือ ตัวถ่ายทอดกำลัง เพราะเมื่อป้อนกำลังไฟฟ้าให้แก่รีเลย์เพียงเล็กน้อยก็สามารถควบคุมกำลังงานสูงๆ ที่ต่ออยู่กับหน้าสัมผัสของรีเลย์ได้ ไม่ว่าจะรีเลย์แบบธรรมดาหรือแบบเฉพาะงาน ถ้าถอดส่วนประกอบออกมาแล้วจะมีเหลืออยู่เพียง หน่วยสร้างสนามแม่เหล็ก และกลุ่มของหน้าสัมผัส ดังรูปที่ 2.20



รูปที่ 2.20 แสดงแผนผังภายในรีเลย์อย่างง่าย


เวลาใช้งานก็เพียงแต่ป้อนกระแสไฟฟ้าแก่หน่วยสร้างสนามแม่เหล็ก ซึ่งมักจะเป็นขดลวดพันรอบแกนเหล็ก ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กจากแกนเหล็กไปดูดเหล็กอ่อนที่เรียกว่าอาร์เมเจอร์ให้โน้มต่ำลงมา ที่ปลายของอาร์เมเจอร์ด้านหนึ่งมักจะยึดติดกับสปริง และอีกปลายหนึ่งยึดติดกับหน้าสัมผัส การเคลื่อนอาร์เมเจอร์จึงเป็นการควบคุมการเคลื่อนที่ของหน้าสัมผัสให้แยกออกจากกัน หรือแตะกับหน้าสัมผัสอีกอันหนึ่ง ซึ่งยึดติดกับที่ เมื่อหยุดป้อนกระแสเข้าขดลวด อาร์เมเจอร์ก็จะกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมด้วยแรงหดตัวของสปริง ซึ่งเป็นแบบที่เมื่อป้อนกระแสแล้ว หน้าสัมผัสทั้งสองจะแตะกัน

โดยปกติการควบคุมด้วยรีเลย์จะเป็นชุดควบคุมช่วยเหลือ การควบคุมวงจรและโหลดได้แก่ มอเตอร์ขนาดเล็ก เราอาจจะใช้รีเลย์ไฟฟ้าเชิงกล (Electromechanical Relay: EMR) เพื่อควบคุมโหลดแรงดันสูงด้วยวงจรควบคุมแรงดันต่ำ ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ขดลวดและคอนแทคของรีเลย์เป็นฉนวนซึ่งกันและกัน



รูปที่ 2.21 EMR

การประยุกต์รีเลย์อีกประการหนึ่งคือการควบคุมโหลดกระแสสูงด้วยวงจรควบคุมกระแสต่ำ ที่เป็นเช่นนี้ เพราะว่าคอนแทคทนกระแสได้สูงกว่ากระแสที่กระตุ้นขดลวด ขดลวดรีเลย์ยังสามารถควบคุมด้วยสัญญาณกระแสต่ำ จากวงจร IC และทรานซิสเตอร์ ดังในรูปที่ 2.22 ในวงจรดังกล่าวนี้สวิทช์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมสัญญาณให้เปิดหรือปิด ทรานซิสเตอร์ได้ จึงทำให้ขดลวดได้รับการกระตุ้นหรือไม่ได้รับการกระตุ้นกระแสในวงจรควบคุม ซึ่งประกอบด้วย ทรานซิสเตอร์และขดลวดรีเลย์มีขนาดเล็กมาก กระแสของวงจรกำลังซึ่งประกอบด้วยคอนแทคและมอเตอร์ขนาดเล็ก จะมีค่ามากกว่ามาก



รูปที่ 2.22 การใช้รีเลย์ควบคุมโหลดกระแสสูง

ระดับแรงดันที่กระตุ้นรีเลย์ เป็นผลให้เกิดคอนแทกสวิตซ์ซึ่ง มีชื่อเรียกว่าแรงดันพิค-อัพ หลังจากรีเลย์ได้รับการกระตุ้น ระดับแรงดันของขดลวดรีเลย์ที่คอนแทกจะย้อนกลับไปที่เดิม เราเรียกแรงดันนี้ว่าแรงดันครีโปปเอาท์ โดยปกติจะออกแบบรีเลย์ไม่ครีโปปเอาท์ จนกว่าแรงดันจะตกลงมีค่าน้อยที่สุดประมาณ 85% ของอัตราแรงดัน และในขณะที่เดียวกันขดลวดรีเลย์จะไม่พิค-อัพ จนกว่าแรงดันเพิ่มเป็น 85% ของอัตราแรงดัน โดยปกติขดลวดจะทำงานอย่างต่อเนื่องถึง 110% ของอัตราแรงดันโดยที่ขดลวดไม่เสียหายได้

มีความแตกต่างของกระแสในขดลวดรีเลย์จากเวลาที่ขดลวดถูกกระตุ้นครั้งแรก กับเมื่อคอนแทกทำงานอย่างสมบูรณ์ เมื่อขดลวดได้รับการกระตุ้น พลังเจอร์จะเคลื่อนที่ออกมา เนื่องจากมีช่องว่างระหว่างเส้นทางแม่เหล็ก จึงทำให้กระแสเริ่มต้นในขดลวดมีค่าสูง กระแสในขณะเวลาดังกล่าวนี้มีชื่อเรียกว่า อิน - รัช เคอร์เรนท์ ขณะที่พลังเจอร์เคลื่อนที่กลับเข้าไปในขดลวด จะทำให้ช่องว่างลดลง ระดับของกระแสจะลดลงมีค่าต่ำลง ซึ่งมีชื่อเรียกว่า ซิลด์ - เคอร์เรนท์ อิน - รัช เคอร์เรนท์จะมีค่าประมาณ 8 เท่าของซิลด์ - เคอร์เรนท์ เราจำแนกชนิดของรีเลย์ออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะการใช้งาน คือ รีเลย์กระแสตรงและรีเลย์กระแสสลับ การใช้งานในแรงดัน กระแส ความต้านทานและกำลัง ขดลวดรีเลย์ที่มีความไวสูงอาจจะมีอัตรากระแสเป็น mA ซึ่งใช้กันมากในทรานซิสเตอร์หรือ IC


รายละเอียดที่สำคัญที่ควรทราบของรีเลย์คือ อัตราทนกระแส ซึ่งเป็นขนาดกระแสสูงสุดที่คอนแทกของรีเลย์ทนได้ อัตรากระแสของรีเลย์มี 3 แบบ คือ

- 1) อิน - รัช หรือเมคคอนแทก คาปาซิตี
- 2) กระแสปกติหรือต่อเนื่อง คาปาซิตี
- 3) โอเพนนิ่งหรือเบรก คาปาซิตี

แต่ละคอนแทกจะระบุอัตราระดับแรงดันไม่ว่าจะเป็นไฟสลับหรือไฟตรงไว้ รีเลย์ที่ใช้ในวงจรควบคุมจะมีอัตราแรงดันจาก 0 ถึง 5 A และแรงดันสูงสุด 600 V ซึ่งแสดงอัตราที่รีเลย์ทำงานได้ แม้ว่ารีเลย์ที่ผลิตจากหลายๆโรงงานซึ่งมีลักษณะและโครงสร้างที่ต่างกัน แต่ถ้ามีการระบุรายละเอียดไว้ครบถ้วน สามารถใช้งานได้เหมือนกัน


2.4 ทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อไบโพลาร์

ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์มักนิยมใช้ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่เป็นสวิตซ์ ข้อได้เปรียบของการใช้ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่เป็นสวิตซ์คือ ส่วนหนึ่งของทรานซิสเตอร์เคลื่อนไหวได้แต่สามารถสวิตซ์ “ON”หรือ “OFF”ได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยการขับเคลื่อนด้วยแรงดันและกระแสไม่มากนัก



(a) No current passes from emitter to collector when base is not activated

รูปที่ 2.23 ความสัมพันธ์ของ I_b และ I_c



รูปที่ 2.24 ความสัมพันธ์ของ I_b และ I_c

รูปแสดงการทำงานเป็นสวิตช์ของทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพลาร์แบบ NPN โดย อิมิตเตอร์ (Emitter) เป็นส่วนที่มีการโต้ตอบอย่างมากเป็นแหล่งของกระแสอิเล็กตรอน เบส (Base) เป็นส่วนที่มีการโต้ตอบไม่มากนักทำหน้าที่ควบคุมการไหลของอิเล็กตรอน ในทรานซิสเตอร์ NPN คอลเลกเตอร์ (Collector) มีการโต้ตอบไม่มากนักและรับอิเล็กตรอนจากอิมิตเตอร์ กระแสไหลในเบสที่ชื่อว่า (Base Current)

จากกระแสคอลเลกเตอร์ I_c เมื่อไม่มีกระแสเบสจะพบว่ากระแสคอลเลกเตอร์จะเป็นศูนย์ เรียกว่าทรานซิสเตอร์ปิดปกติ (Normally off) เมื่อมีกระแสเบสเพียงเล็กน้อยจะทำให้ค่ากระแสในคอลเลกเตอร์มีค่าสูงมากดังนั้นกระแสเบสจะเป็นปริมาณกระแสคอลเลกเตอร์

เกนกระแส (Current gain) มีอัตราส่วนของกระแสคอลเลกเตอร์กับกระแสเบส ทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพลาร์มี 2 ชนิด คือ NPN และ PNP ซึ่งมีหลักการทำงานอย่างเดียวกันเพียงแต่ขั้วต่างกัน


2.5 สวิตช์ตำแหน่ง (Limit Switch)

Limit Switch ประกอบด้วยหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าซึ่งเป็นส่วนที่ถูกกระตุ้นทางกล หน้าสัมผัสจะเปิดหรือปิดเมื่อส่วนประกอบของตัวมันเองมาถึงตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้ และกระตุ้นการทำงานของสวิตช์ Limit Switch ถูกใช้มาหลายปี เนื่องจากเป็นสวิตช์ที่มีการใช้งานง่ายและราคาถูก และมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะถูกใช้งานอีกหลายปี แม้ว่าต้องแข่งขันกับเซ็นเซอร์ที่สลับซับซ้อนและสามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้

2.5.1 วิธีการกระตุ้นการทำงาน

ส่วนมากแบ่งออกเป็น 4 ชนิดดังแสดงในรูป 2.25

1. Overtravel Plunger: ถูกใช้ในการเคลื่อนที่ของการทำงานที่มีขอบเขต ซึ่งการเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นต้องจัดให้เหมาะสม
2. Roller Actuation: อนุญาตให้การเคลื่อนที่ผ่านไปได้ ช่วยลดแรงที่มากระตุ้นและบ่อยครั้งที่ถูกใช้ในการเคลื่อนที่ของระบบนิวเมตริก และกระบอกสูบไฮดรอลิก
3. The Pin – plunger Actuation: ถูกใช้ในการประยุกต์กับการเคลื่อนที่ของการทำงานที่ถูกจำกัดและการเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่มีความแม่นยำและการทำซ้ำสูง
4. Lever Actuation: ถูกใช้ในการกระตุ้นที่แรงน้อยๆ ความยืดหยุ่นของคานจะอนุญาตสำหรับการเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน



รูป 2.25 แสดงถึง Limit Switch ชนิดต่างๆ

2.5.2 ช่วงการทำงานของ Limit Switch


Limit Switch มีช่วงการทำงานตามขนาด ได้แก่

- ช่วง tiny light - duty : สวิตช์จะถูกใช้ในการวัด หรือในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลไกเล็กๆ
- ช่วง large heavy - duty : สวิตช์จะถูกใช้ในงานเครื่องกลขนาดใหญ่ และติดตั้งป้องกันอย่าง

รอบคอบ

2.5.3 การแบ่งประเภทและสัญลักษณ์ของ Limit Switch


เราสามารถแบ่งชนิดหน้าสัมผัสเป็นแบบปกติเปิด (NO) และปกติปิด (NC) ดังแสดงได้ในรูปที่ 2.26



รูปที่ 2.26 สัญลักษณ์ของ Limit Switches

- หน้าสัมผัสแบบ Single – pole single – throw (SPST) ซึ่งจะมี Common pole เพียงอันเดียว
- หน้าสัมผัสแบบ Single - pole double – throw ซึ่งจะมีหน้าสัมผัส Change over หรือ Transfer สัญลักษณ์ของหน้าสัมผัสเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราไม่สับสน ช่วยทำให้เห็นภาพการทำงานของสปริงใน Limit Switch ซึ่งไม่ได้แสดงในภาพสัญลักษณ์ “ตำแหน่งปกติ” สวิตช์จะเปิดสุดหรือปิดสุดจากแรงสปริงภายใน ตำแหน่งกระสุนสวิตช์จะอยู่ในสภาวะที่มีแรงมาต้านแรงสปริงภายใน

ในวงจรไฟฟ้า เราจะวาดสัญลักษณ์ Limit Switch ในขณะเริ่มต้นของเครื่องจักร ดังเช่นในรูปที่ 2.27



รูปที่ 2.27 ตัวอย่างวงจรควบคุมที่ใช้ในการเปิด – ปิดมอเตอร์

2.5.4 การประยุกต์การใช้งาน

ในการประยุกต์ระบบอัตโนมัติ Limit Switch จะเกิดการผิดพลาดได้ง่ายที่สุดของระบบควบคุมประมาณ 90 % ของความผิดพลาดของ Limit Switch และเซ็นเซอร์อื่นๆ สามารถอธิบายได้จากตำแหน่งที่มันติดตั้งที่ต้องพบกับความร้อน, ความชื้น, บรรยากาศที่กัดกร่อน, การสั่นสะเทือนและอื่นๆ อย่างไรก็ตาม มีบ่อยครั้งที่ความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการใช้งานที่ผิดๆ โดยการใช้งานที่มากเกินไปจะทำให้เกิดผล ดังนี้

- การใช้ Limit Switch เป็นอุปกรณ์หยุดเครื่องจักรจะได้รับความผิดพลาดทันที โดยตัวกระสุนการทำงานควรจะวางในตำแหน่งที่ไม่กระทบกับระดับสวิตช์ หรือลูกสูบควรอยู่ห่างจากขอบเขตของสวิตช์ ถ้าจำเป็นควรจะมีบล็อกจำกัดการเคลื่อนที่ของตัวกระสุน การถูกแรงปะทะอย่างแรง ควรหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ ตัวกระสุนควรมีลูกล้อกับความชันน้อยๆ
- การประยุกต์แรงดันข้างบนสวิตช์โรลเลอร์สามารถสร้างความเสียหายกับแม่แรงสวิตช์ได้อย่างรวดเร็ว แรงกระสุนต้องอยู่ในทิศทางที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับการออกแบบสวิตช์

2.6 การติดต่อกับไมโครคอมพิวเตอร์

การอินเตอร์เฟซกับคอมพิวเตอร์หรือไมโครโปรเซสเซอร์ คือการทำงานติดต่อกันระหว่างซีพียูกับอุปกรณ์อื่นๆ กับการถ่ายข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ นอกเหนือจากจะต้องทำงานติดต่อกับ RAM, ROM แล้วยังต้องมีการติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกที่มีการส่งข้อมูลอินพุต, เอาท์พุทอีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบสมบูรณ์ ในระบบต่างๆของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะทำงานต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ ดังเช่น การรับส่งข้อมูลจากซีพียูไปยังส่วนอื่นๆเป็นต้น

การที่จะโอนย้ายข้อมูลทุกตัวนั้นจะต้องมีแหล่งที่ส่งข้อมูล และแหล่งที่รับข้อมูลสำหรับขบวนการเหล่านั้นจะมีส่วนที่สำคัญว่า ข้อมูลนั้นเป็นแอดเดรสหรือว่าเป็นค่าที่จะส่งไปยังจุดไหน ตัวอย่างเช่น ว่าไปยังหน่วยความจำ หรือ

อุปกรณ์อินพุท / เอาท์พุท และจะส่งเมื่อไร การทำงานเหล่านี้โดยทั่วไปจะต้องมีสัญญาณในการตรวจสอบอุปกรณ์ว่าพร้อมที่จะส่ง/รับข้อมูลหรือยังก่อนเสมอ เนื่องจากจุดที่ส่งและรับข้อมูลจะต้องมีสัญญาณตรวจสอบความพร้อมเสมอ เพื่อที่จะให้ข้อมูลที่เรากำลังใช้งานนั้นๆเป็นระเบียบ ตัวอย่างเช่น ส่งข้อมูลจากชิพไปที่อุปกรณ์รอบข้าง เป็นต้น ซึ่งจุดรับส่งข้อมูลต่างๆจะเป็นระหว่างชิพด้วยกัน หรือ ชิพกับหน่วยความจำ ก็ได้ สำหรับข้อมูลที่โอนย้ายไปมานั้นจะอยู่ในลักษณะของเลขฐานสอง ตัวอย่างเช่น 01101100₂ ซึ่งเลขแต่ละตัวจะแทนด้วย 1 bit อาจ เป็น 8 bit หรือ 16 bit ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของระบบนั้นๆ ถ้าหากเป็นการต่อจากพอร์ตพีซีไม่ว่าจะเป็น Serial หรือ Parallel ในสัญญาณที่ส่งมาจะมีระบบแรงดันไฟฟ้า

- Serial port (RS-232) ใช้แรงดันไฟประมาณ +3 ถึง +25 Vdc
- Parallel port(Printer port) ใช้แรงดันไฟฟ้าประมาณ

2.6.1 การอินเตอร์เฟสกับการ์ด PARALLEL PRINTER PORT

เราสามารถใช้อินเตอร์เฟสกับการ์ด Parallel Printer Port เป็นตัวรับสัญญาณอินพุทและเอาท์พุทแบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการอินเตอร์เฟสกับอุปกรณ์อื่นๆ การ์ดนี้มีรีจิสเตอร์อยู่หลายแบบ ได้แก่ รีจิสเตอร์เอาท์พุทขนาด 8 บิต ซึ่งเราสามารถอ่านข้อมูลที่ส่งออกไปกลับเข้ามาตรวจสอบได้, รีจิสเตอร์ขนาด 4 บิต ซึ่งสามารถอ่านข้อมูลกลับมาตรวจสอบและใช้เป็นรีจิสเตอร์อินพุทได้, รีจิสเตอร์อินพุทขนาด 5 บิต และสุดท้ายรีจิสเตอร์อินพุทขนาด 1 บิต ซึ่งสามารถใช้ส่งสัญญาณในระดับที่ 7 ได้ นอกจากนี้ค่าแอดเดรสของรีจิสเตอร์แต่ละตัวในการ์ด Parallel Printer Port มีค่าแอดเดรสกำกับอยู่ 2 ค่า ดังนั้นสมมุติว่าถ้าในระบบของเรามีการ์ด Parallel Printer Port อยู่ 2 แผ่น เราสามารถกำหนดค่าแอดเดรสที่ต่างกันให้แก่รีจิสเตอร์แต่ละตัวในการ์ดแต่ละแผ่น เพื่อกันไม่ให้รีจิสเตอร์ชนิดเดียวกันในการ์ดทั้ง 2 แผ่นทำงานขึ้นพร้อมกัน ซึ่งก่อให้เกิด Conflict ขึ้น ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลที่ส่งผิดพลาดไป เอาท์พุทและอินพุทของรีจิสเตอร์ที่กล่าวมาข้างต้นจะต่อเข้ากับขาของคอนเน็คเตอร์ 25 ขา แบบ D ที่อยู่ด้านหลังการ์ดทำให้การใช้งานทำได้สะดวก

2.6.2 วิธีการแก้ไขค่าแอดเดรสของการ์ด

ค่าแอดเดรสของรีจิสเตอร์ต่างๆในการ์ด Parallel Printer Port มีค่าเท่ากับ 0378, 0379 และ 037A ทั้งหมดนี้เป็นเลขฐาน 16 เราสามารถแก้ไขค่าแอดเดรสให้มีค่าเป็น 0278, 0279 และ 027A ทั้งหมดนี้เป็นเลขฐาน 16 เช่นกัน สำหรับรายละเอียดของการ์ดและวงจรจากคู่มือของการ์ด การแก้ไขค่าแอดเดรสให้เป็นค่าใหม่ทำได้โดยตัดทางเดินสัญญาณออกหนึ่งเส้นตำแหน่งของทางเดินสัญญาณนี้อยู่ระหว่างขาทั้งสองขา Jump สองขา ซึ่งบนการ์ดระบุไว้ด้วยตัวอักษร J1 เมื่อเราตัดทางเดินระหว่างขาทั้งสองนี้ ในการถอดรหัสการเลือกใช้งานรีจิสเตอร์ต่างๆต้องใช้ค่าแอดเดรสใหม่ทั้งหมด

2.6.3 การอินเตอร์เฟสกับ GAME CONTROL CARD

หน้าที่หลักของการ์ดชนิดนี้คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อ จอยสติค เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ก็สามารถใช้ในการอินเตอร์เฟสกับอุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ลักษณะสำคัญข้อหนึ่งของการ์ดชนิดนี้คือ สามารถรับข้อมูลได้อย่างเดียว โดยมีอินพุทซึ่งรับสัญญาณดิจิทัลอยู่ 4 อินพุทและอินพุทอีก 4 อินพุทที่รับสัญญาณผ่านทางความต้านทานเพื่อใช้เป็นค่าหน่วงเวลาให้กับวงจร อินพุททั้งหมดนี้ใช้ในการตรวจจับสัญญาณจากปุ่มกดและจากตำแหน่งของความต้านทานปรับค่าได้ในจอยสติค แอดเดรสของการ์ดนี้มีค่าเท่ากับ 0201 เป็นเลขฐาน 16 การใช้คำสั่ง OUT เพื่อ OUT ข้อมูลใดๆมาที่พอร์ตนี้จะเป็นคำสั่งให้วงจร one – shot ทั้ง 4 ทำงาน เอาท์พุทที่ได้จากวงจร one – shot ทั้ง 4 สามารถอ่านกลับไปยังงานได้โดยใช้คำสั่ง IN กับแอดเดรส 0201 สำหรับช่วงเวลาของเอาท์พุทที่ได้จากวงจร one –

shot จะถูกกำหนดโดยตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ ซึ่งถูกต่อเข้ากับวงจร one – shot แต่ละชุด สำหรับค่าความต้านทานที่ใช้เป็นค่า time – constant นี้ได้จากอุปกรณ์ภายนอกที่เรานำมาอินเตอร์เฟส ดังนั้นเมื่อเราวัดช่วงเวลาของสัญญาณเอาต์พุตที่ได้จากวงจร one – shot และทราบค่าตัวเก็บประจุที่ใช้ในวงจร เราจะสามารถทราบค่าความต้านทานที่ใช้ได้ ค่าความต้านทานตัวนี้ต้องถูกต่อขึ้นไฟบวก 5 โวลต์ เพื่อให้วงจรทำงานอย่างถูกต้อง จากหลักการนี้ ถ้าเราสร้างเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งขึ้นมาซึ่งสามารถแทรกตัวความต้านทานได้ เราจะสามารถตรวจจับและรับข้อมูลผ่านทางวงจรได้

2.6.4 ลักษณะสัญญาณที่ใช้ในการอินเตอร์เฟสตามมาตรฐานต่างๆ

ปกติการอินเตอร์เฟสที่ออกแบบและจัดให้ใช้ควบคุมและตรวจสอบข้อมูลจะเป็นการอินเตอร์เฟสที่ใช้สัญญาณดิจิทัลเป็นหลัก สัญญาณพวกนี้จะถูกส่งและรับจากรีจิสเตอร์อินพุต / เอาต์พุต, อินพุตของ Interrupt – request, พอร์ตที่ใช้ในการทำ DMA และ ไทม์เมอร์ / เคาท์เตอร์ การอินเตอร์เฟสที่กล่าวมานี้ทุกตัวเป็นการใช้สัญญาณดิจิทัลที่มีระดับสัญญาณแบบ TTL ในการอินเตอร์เฟส ดังนั้นถ้าเรานำอุปกรณ์อื่นที่ใช้ระดับสัญญาณ TTL ในการอินเตอร์เฟสด้วยเช่นกัน การทำการอินเตอร์เฟสเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ จะทำได้โดยตรง แต่หลายกรณีสัญญาณที่ใช้ไม่ได้เป็นระดับสัญญาณ TTL หรือไม่ได้เป็นสัญญาณดิจิทัล และระยะทางที่ทำการอินเตอร์เฟสก็มีระยะห่างมากซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยการใช้การอินเตอร์เฟสแบบต่างที่ดังนี้

การอินเตอร์เฟสตามมาตรฐาน RS – 232

มาตรฐาน RS – 232 เป็นมาตรฐานที่ได้รับการพัฒนามานานและถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เราใช้ RS – 232 เชื่อมต่อ DTE (Data Terminal Equipment) เข้ากับ DCE (Data Communication Equipment) เช่น การต่อเทอร์มินอลเข้ากับโมเดม มาตรฐาน RS – 232 กล่าวถึงลักษณะทางกล, ลักษณะของสัญญาณทางไฟฟ้าและลักษณะการทำงานที่ใช้ในการอินเตอร์เฟส ตัวอย่างของอุปกรณ์ที่ใช้ในการอินเตอร์เฟสตามมาตรฐาน RS – 232 ได้แก่ เทอร์มินอล, พล็อตเตอร์ ถ้าการประยุกต์ใช้งานของเราต้องทำการอินเตอร์เฟสอุปกรณ์เข้ากับอินเตอร์เฟสตามมาตรฐาน RS – 232 เราจำเป็นต้องแปลงระดับสัญญาณ TTL ให้เป็นระดับสัญญาณแบบอื่น

ลักษณะสัญญาณที่ใช้ในการอินเตอร์เฟสตามมาตรฐาน RS – 232

มาตรฐาน RS – 232 ใช้สายส่งสัญญาณเพียงเส้นเดียวในการส่งสัญญาณ โดยสัญญาณที่ส่งไปได้ทิศทางเดียวในกรณีที่อัตราเร็วในการส่งข้อมูลมีค่าเท่ากับ 20k bps (กิโลบิต ต่อวินาที) ซึ่งค่านี้เป็นค่าสูงสุดที่ใช้ในการส่งข้อมูลระยะทางที่ใช้ในการส่งไม่ควรเกิน 50 ฟุต สำหรับการแทนแรงดันของระดับสัญญาณ มีข้อกำหนดดังนี้ “1” แทนระดับแรงดันที่มีค่าระหว่าง +5 ถึง +15 โวลต์ “0” แทนระดับแรงดันที่มีค่าระหว่าง - ถึง -15 โวลต์

2.6.5 การอินเตอร์เฟสที่ใช้มาตรฐาน RS- 423

มาตรฐาน RS- 423 เป็นมาตรฐานที่ได้รับการพัฒนาจากมาตรฐาน RS – 232 อุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นมาใหม่ๆ มักจะใช้การอินเตอร์เฟสแบบนี้ โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ต้องการให้อัตราเร็วในการส่งข้อมูลมีค่าสูง

ลักษณะสัญญาณที่ใช้ในการอินเตอร์เฟสตามมาตรฐานแบบนี้จะใช้สายสัญญาณเส้นเดียวในการส่งสัญญาณ โดยสัญญาณที่ส่งจะส่งไปได้ในทิศทางเดียว อัตราเร็วในการส่งข้อมูลมีค่าสูงถึง 100k bps ที่ระหว่าง 40 ฟุต ตัวรับข้อมูลเป็นแบบ Balanced- Line ดังรูป ดังนั้นตัวรับข้อมูลจึงรับข้อมูลแบบขยายความแตกต่างของสัญญาณระหว่างสายกราวด์กับตัวขับสัญญาณ การทำเช่นนี้จะช่วยแก้ปัญหาในกรณีที่เกิดความแตกต่างระหว่างแรงดันที่กราวด์ของตัวรับข้อมูลกับตัวขับสัญญาณ สำหรับการแทนระดับแรงดันนั้น “1” แทนระดับแรงดันที่อยู่ระหว่าง +4 ถึง +6 โวลต์ ส่วน “0” แทนระดับแรงดันที่อยู่ระหว่าง -4 ถึง -6 โวลต์

2.6.6 การดักจับสัญญาณที่ส่งจากสวิทช์

บ่อยครั้งที่เคียวที่ใช้สวิทช์เป็นตัวระบุสถานะการทำงานของระบบสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เช่น ใช้ในการควบคุมระยะในการเคลื่อนที่ (Limit Switch) เราสามารถสร้างสวิทช์ที่สามารถส่งสัญญาณ TTL ไปยังพอร์ตอินพุตที่ใช้ระดับสัญญาณ TTL ได้คังวงจรในรูป 12.5 เมื่อสวิทช์เปิดวงจร ระดับแรงดัน +5 โวลต์ จะถูกส่งไปยังวงจรจับสัญญาณ เมื่อสวิทช์ปิดวงจร ระดับแรงดันที่ส่งไปจะเป็นแรงดันที่กราวนด์แทน


2.6.7 การอินเตอร์เฟสร่วมกับรีเลย์

ในการอินเตอร์เฟสร่วมกับรีเลย์ เพื่อใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ที่ต้องการกำลังสูงๆ ต้องมีการเพิ่มอุปกรณ์พิเศษบางตัวเข้าไป อุปกรณ์พวกนี้ไม่สามารถจับได้โดยตรงจากอุปกรณ์ TTL เนื่องจากกระแสที่จ่ายจากอุปกรณ์ TTL ไม่มีกำลังพอที่จะทำให้รีเลย์ทำงานได้ นอกจากนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการจับรีเลย์ยังต้องเพิ่มอุปกรณ์ที่เป็นตัวป้องกันการเกิด Inductive Kickback ที่เกิดขึ้นในรีเลย์ ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการอินเตอร์เฟสแบบนี้ได้แก่ ไอซีเบอร์ SN75475

2.7 PC CARD SERIAL 8255

2.7.1 ลักษณะของ ET-PC CARD SERIAL 8255

การ์ด 8255 จะเป็นการ์ดที่ต่อขยายระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีส่วนของอินพุต, เอาท์พุทพอร์ตให้ใช้งานได้มากขึ้น โดยจะมีพอร์ตอินพุทหรือเอาท์พุทจำนวน 9 พอร์ต หรือ 72 บิต ตำแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆของชุดการ์ดที่ใช้ในการอินเตอร์เฟส สามารถแสดงได้คังรูป 2.26คังนี้



รูปที่ 2.28 ของการ์ด ของ ET-PC CARD SERIAL 8255

2.7.2 การทำงานของ ET-PC CARD SERIAL 8255


การ์ดจะประกอบไปด้วย 2ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วน IC 8255 ซึ่งเป็น IC ทำหน้าที่เป็นอินพุท, เอาท์พุท พอร์ต และ ส่วนของวงจร IC DECODE ซึ่งทำหน้าที่เลือกตำแหน่งของพอร์ต 8255 คือ IC 74LS688, 74LS139 และ ดิพ สวิทช์

2.7.3 การใช้งาน IC 8255

IC 8255 ประกอบด้วยพอร์ตใช้งาน 3 พอร์ต และอีก 1 พอร์ต ควบคุม ก่อนที่จะใช้งาน 8255 ซึ่งต้องส่งข้อมูลที่ใช้งาน 8255 ต้องส่งข้อมูล ไปยังพอร์ตควบคุมก่อนว่าจะให้พอร์ตทั้ง 3 พอร์ต ของ 8255 ที่เหลือทำหน้าที่อะไร เป็น อินพุตหรือ เอาท์พุต พอร์ต

2.7.4 การ ดีโค้ดพอร์ต

ดีโค้ด พอร์ต 8255 บน การ์ด ใช้ IC TTL 74LS688, IC TTL 74LS169 และ DIP SWITCH 8 ฟิน เป็นวงจรีโค้ด เพื่อให้สามารถปรับเซตคิฟ สวิตซ์ ตั้งตำแหน่งเบอร์พอร์ตของการ์ดได้โดยการปคิฟ สวิตซ์ โดยการปรับคิฟ สวิตซ์ ต้องปรับ ไม่ไปตรงกับตำแหน่งพอร์ตของเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย



รูปที่ 2.29 การทำงานค่าควบคุมการทำงานของ 8255

ตารางที่ 2.2 การกำหนดตำแหน่งของพอร์ตสำหรับ Card I / O 8255 ที่มี 3 Connector

Connector No.1	Connector No.2	Connector No.3
PortA = XX0H	PortA = XX4H	PortA = XX8H
PortB = XX1H	PortB = XX5H	PortB = XX9H
PortC = XX2H	PortC = XX6H	PortC = XXAH
Control Port = XX3H	Control Port = XX7H	Control Port = XXBH

เครื่องหมาย XX คือค่าที่เราสามารถเลือกตำแหน่งเริ่มต้นของพอร์ตโดยจากการตั้งค่าที่ Dip SW. ใน Card I / O 8255 ตามตารางดังต่อไปนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2.3 ตำแหน่งพอร์ตเริ่มต้นที่ 300H 280H และ 200 ตามลำดับ

1	2	3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	

2.7.5 ข้อจำกัดการใช้งาน

การใช้งาน ET-PC CARD SERIAL 8255 จะใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่มีระบบสัญญาณบัสต่ำกว่า 100 ลงไป ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบสัญญาณบัสสูงกว่า 100 ต้องทำการปรับตั้งเครื่องใหม่จากเมนบอร์ดของเครื่องคอมพิวเตอร์


2.8 เทคโนโลยีหุ่นยนต์

2.8.1 ชนิดของหุ่นยนต์ (Robot Configuration)

หุ่นยนต์ที่มีการใช้งานในปัจจุบันมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับชนิดของงานที่นำหุ่นยนต์ไปใช้งาน การแบ่งชนิดของหุ่นยนต์โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งโดยอาศัยการเคลื่อนที่ของแขนหุ่นยนต์ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 5 ชนิดใหญ่ๆ คือ

2.8.1.1 หุ่นยนต์ที่มีการเคลื่อนที่ในระบบพิกัดตามแนวแกน (Cartesian or Rectangular Robot)


หุ่นยนต์ชนิดนี้จะมีการเคลื่อนที่ในแนวแกน XYZ หรือในลักษณะการเคลื่อนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม โดยการเคลื่อนที่ของแนวแกนของหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงเท่านั้นดังรูป



รูปที่ 2.30 หุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ในระบบพิกัดตามแนวแกน XYZ

2.8.1.2 หุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ในลักษณะเป็นทรงกระบอก (Cylindrical or Post Type Robot)

หุ่นยนต์ชนิดนี้จะคล้ายกับแบบที่มีการเคลื่อนที่ในแนวแกน แต่แตกต่างกันตรงที่เสาของหุ่นยนต์นั้นสามารถหมุนได้รอบ ทำให้แขนของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ในลักษณะเป็นทรงกระบอกคังรูป




รูปที่ 2.31 หุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ในลักษณะเป็นทรงกระบอก

2.8.1.3 หุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ในลักษณะเป็นทรงกลม (Spherical or Polar Robot)

หุ่นยนต์แบบนี้แขนของหุ่นยนต์จะกวาดไปในลักษณะเป็นทรงกลม โดยมีข้อของหุ่นยนต์สามารถหมุนได้ 2 ทาง และเคลื่อนที่เข้า / ออก อีกหนึ่งทิศทาง คือ หมุนรอบแกน Z ได้ 360 องศา หมุนรอบแกน Y ได้ประมาณ 180 องศาหรือมากกว่านั้น และเคลื่อนที่เข้า / ออก ในแนวแกน X


ส่วนมือของหุ่นยนต์นั้นสามารถเคลื่อนที่ได้ 3 ทิศทาง คือ A = Roll, B = Pitch และ C = Yaw ดังในรูป



รูปที่ 2.32 หุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ในลักษณะเป็นทรงกลม

2.8.1.4 หุ่นยนต์ที่มีการเคลื่อนที่โดยเชื่อมต่อแขน (Jointed Arm or Articulated Robot)


หุ่นยนต์ชนิดนี้จะถูกออกแบบให้มีลักษณะการทำงานที่คล้ายๆกับการทำงานของแขนมนุษย์ เช่น ให้ส่วนของแขนหุ่นยนต์นั้นสามารถ ขีด / หดเช่นเดียวกับไหล่ ข้อศอก หรือข้อมือ การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์สามารถหมุนได้รอบทั้ง 3 แกน คือ X, Y, Z ดังรูป




รูปที่ 2.33 หุ่นยนต์แบบเชื่อมต่อแขน

2.8.1.5 หุ่นยนต์แบบ SCARA (Selective Compliance Articulate Robot Arm)


หุ่นยนต์ชนิดนี้จะมีลักษณะการทำงานที่คล้ายกับแบบที่มีการเคลื่อนที่โดยเชื่อมต่อแขน ก็จะมีการเชื่อมต่อแขน 2 ตำแหน่ง และจำกัดการเคลื่อนที่ของแขนในแนวตั้ง ส่วนมือของหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ขึ้น / ลง ดังรูป




รูปที่ 2.34 หุ่นยนต์แบบ SCARA




(ก) แบบเคลื่อนที่อนตรกัในระบอบที่กัศตามแนวแกน




(ง) แบบเคลื่อนที่อนตรกัในลักษณะวงกระบอกล



(ค) (ง) แบบเคลื่อนที่อนตรกัในลักษณะเป็นทรงกลม




(จ) แบบที่มีกรเคลื่อนที่โดยการเชื่อมต่อกัน



รูปที่ 2.35 แสดงพื้นที่การทำงานของหุ่นยนต์ชนิดต่างๆ

2.8.2 โครงสร้างของหุ่นยนต์

หุ่นยนต์ที่ใช้งานในปัจจุบันจะมีโครงสร้างที่สำคัญๆอยู่ 3 ส่วนดังในรูป




รูปที่ 2.36 แสดงส่วนประกอบของโรบอท

จากรูปจะเห็นว่าโครงสร้างของหุ่นยนต์ประกอบไปด้วย 3 ส่วนดังนี้

1. หน่วยควบคุม (Controller) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ ในส่วนนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้อนข้อมูลรวมทั้งโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ เช่น เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์สำหรับป้อนข้อมูล เป็นต้น
2. ส่วนที่ประกอบเป็นตัวหุ่นยนต์ (Manipulator) ประกอบด้วยฐาน (Base) แขนหุ่นยนต์ (Arm) ระบบการขับเคลื่อน (Drive Systems)
3. ส่วนที่เป็นเครื่องมือ (Tool) เป็นส่วนที่เป็นอุปกรณ์ในการทำงานจริงๆ ของหุ่นยนต์ เช่น การยกชิ้นงาน วัดขนาดชิ้นงาน

2.8.3 กลไกการทำงานของแขนหุ่นยนต์ (Mechanical Arm)

แขนของหุ่นยนต์เป็นกลไกที่สำคัญในการกำหนดตำแหน่งและทิศทางการเคลื่อนที่หรือการหมุน กลไกการเคลื่อนที่ของแขนหุ่นยนต์สามารถทำได้ 6 ทิศทางการเคลื่อนที่หรือ 6 ระดับขั้นความอิสระซึ่งทิศทางการเคลื่อนที่ทั้ง 6 ทิศทางนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ การเคลื่อนที่ของลำตัวและแขน 3 ทิศทาง และการหมุนของมืออีก 3 ทิศทาง ดังรูป



รูปที่ 2.37 กลไกการทำงานของแขนหุ่นยนต์

2.8.4 การเคลื่อนที่ของลำตัวและแขนหุ่นยนต์ประกอบด้วย

1. การหมุนในแนวตั้งรอบแกน Z (Z-axis motion)
2. การหมุนหรือเคลื่อนที่เข้าออกในแนวรัศมีในแนวแกน Y (in and out or Y-axis motion)
3. การเคลื่อนที่หรือหมุนในตำแหน่งซ้าย-ขวา ในแนวแกน X ของฐาน

2.8.5 การเคลื่อนที่ของมือหุ่นยนต์ ประกอบด้วย



1. การหมุนของข้อมือ (Pitch) เป็นลักษณะการต่อแบบ R-type โดยจะเชื่อมต่อกับแขนของหุ่นยนต์เพื่อยกขึ้น / ยกลง
2. การบิดของข้อมือ (Roll) เป็นลักษณะการต่อแบบ T-type เพื่อหมุนชิ้นงาน
3. การหันเหข้อมือ (Yaw) เป็นการเชื่อมต่อแบบ R-type เพื่อเคลื่อนที่ชิ้นงาน ไปทางซ้าย / ขวา

2.8.6 มือของหุ่นยนต์ (End Effectors)

มือของหุ่นยนต์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานจริงของหุ่นยนต์ ซึ่งในส่วนของแขนจะทำหน้าที่เพียงเคลื่อนและเคลื่อนตำแหน่งของมือ ลักษณะของงานที่หุ่นยนต์ทำเช่น งานเชื่อม งานพันสี เป็นต้น

ลักษณะของงานที่แตกต่างกันนี้ เราสามารถที่จะจัดแบ่งชนิดของมือออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้คือ


2.8.6.1 ลักษณะของมือที่ใช้จับ หรือที่เราเรียกว่า Gripper แสดงได้ดังรูป



รูปที่ 2.38 ตัวอย่างของมือที่มีลักษณะเป็นแบบ Gripper

2.8.6.2 ลักษณะของมือที่เป็นอุปกรณ์ (Tools as End Effectors)

เป็นลักษณะของมือที่ออกแบบให้สามารถใช้กับงานได้หลายประเภท โดยจะเป็นอุปกรณ์ที่ยึดติดตายตัวหรือสามารถถอดเปลี่ยนได้ ซึ่งสามารถแสดงได้ดังรูป



รูปที่ 2.39 แสดงลักษณะของมือของหุ่นยนต์ที่เป็นอุปกรณ์

2.8.7 หลักการทำงานของหุ่นยนต์ ซึ่งสามารถแบ่งส่วนต่างๆที่สำคัญได้ดังนี้

2.8.7.1 ระบบการขับเคลื่อน (Drive System)

ระบบการขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ในปัจจุบันจะมีอยู่ 3 ลักษณะการเคลื่อนที่ คือ

1. ระบบไฮดรอลิก ซึ่งเป็นระบบที่ง่ายต่อการดูแลรักษา ทนทาน การเคลื่อนที่ทำได้รวดเร็วและเหมาะกับงานที่มีขนาดใหญ่
2. ขับเคลื่อนโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ที่ใช้ขับเคลื่อนสำหรับหุ่นยนต์จะเป็นมอเตอร์ชนิดเซอร์โว มอเตอร์ หรือ สเตป มอเตอร์ การขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านี้ให้ความละเอียดในการเคลื่อนที่ได้ดี
3. ขับเคลื่อนโดยใช้ลมดัน การขับเคลื่อนระบบนี้จะใช้กับหุ่นยนต์ขนาดเล็กและเป็นระบบที่ไม่ยุ่งยากในการใช้งาน

2.8.7.2 ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ (Control System)

การเคลื่อนที่ของแขนหุ่นยนต์ โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

1. การเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง แบบนี้เป็นการสั่งให้มือของหุ่นยนต์เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งตามที่ต้องการ โดยไม่ระบุเส้นทาง ตัวอย่างหุ่นยนต์ที่ใช้งานในลักษณะนี้ คือ การใช้หุ่นยนต์จับยกของ หรืองานเชื่อมเป็นจุด เป็นต้น
2. การเคลื่อนที่แบบต่อเนื่อง การเคลื่อนที่แบบนี้เป็นการสั่งให้แขนหรือมือของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปตามตำแหน่งที่ต้องการ โดยการกำหนดแนวทางการเคลื่อนที่ให้แน่นอน งานที่ใช้หุ่นยนต์ลักษณะนี้ได้แก่ งานพ่นสีรดงานเชื่อม เป็นต้น

2.8.7.3 การรับสัญญาณ (Robot Sensors)

อุปกรณ์ที่เรียกว่า เซ็นเซอร์ นี้เป็นอุปกรณ์ที่นำมาใช้ร่วมกับระบบอื่นๆ ในหุ่นยนต์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานให้กับหุ่นยนต์ เป็นการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ให้ทำงานในลักษณะอื่นๆ นอกเหนือจากการจับยกชิ้นงาน เช่น ใช้หุ่นยนต์ในการตรวจสอบคุณภาพหรือการแยกชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

ลักษณะของอุปกรณ์รับสัญญาณแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. ระบบสัมผัสในลักษณะการมองเห็น (Visual Sensor) เป็นการเพิ่มความสามารถในการทำงานของหุ่นยนต์โดยเพิ่มอุปกรณ์ในการทำงานเข้าไป เช่น กล้องวิดีโอ ตัวกำเนิดแสงและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการกับข้อมูลในลักษณะภาพ

2. ระบบสัมผัสในลักษณะการจับต้อง (Tactile Sensor) เซ็นเซอร์ในระบบนี้จะทำให้หุ่นยนต์ทราบขนาดของแรงที่มากระทำระหว่างตัวหุ่นยนต์กับชิ้นงาน ตัวอย่างของเซ็นเซอร์ ระบบนี้ได้แก่

- ระบบการสัมผัสโดยการแตะชิ้นงาน (Touch Sensor)
- ระบบสัมผัสโดยใช้ความเค้น (Stress Sensor)

ระบบการสัมผัสโดยการแตะชิ้นงานนี้ จะใช้บอกให้ทราบว่าเกิดการแตะสัมผัสขึ้นหรือไม่ ลักษณะเซ็นเซอร์แบบนี้ เช่น ไมโครสวิตช์ หรือ ลิมิตรสวิตช์

ระบบสัมผัสโดยใช้ความเค้น จะใช้บอกขนาดของแรงที่มากระทำ ซึ่งอาจใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความเครียด

บทที่ 3

การดำเนินงาน

การดำเนินงานในการออกแบบและการสร้างระบบการเรียกและจัดเก็บแผ่นซีดีอัตโนมัติได้แบ่งส่วนการดำเนินการออกเป็น 3 ส่วนหลักในการดำเนินงาน คือ ส่วนแรกเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการเคลื่อนที่และการจัดเก็บแผ่นทั้งหมด ส่วนที่สองเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ควบคุมด้านต่างๆ และส่วนสุดท้ายเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมควบคุมการจัดเก็บ

3.1 การดำเนินงานในส่วน of ระบบการเคลื่อนที่และการจัดเก็บ

การดำเนินงานในส่วน of ระบบการเคลื่อนที่และการจัดเก็บแผ่นซีดีสามารถแบ่งขั้นตอนการดำเนินงานออกเป็น 3 ขั้นตอนหลักดังนี้

3.1.1 การวางแผนการดำเนินงาน

การวางแผนการดำเนินงานในส่วน of ระบบการเคลื่อนที่และการจัดเก็บแผ่นซีดี โดยจะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

1. วิเคราะห์งานออกเป็น ส่วนต่างๆ พร้อมกับวิเคราะห์ปริมาณงานเพื่อที่จะสามารถจัดสรรปริมาณงานได้ถูกต้องและเหมาะสมต่อจำนวนคนและความสามารถของแต่ละบุคคล
2. จัดทำแผนดำเนินงานในส่วนต่างๆตามที่ได้แบ่งปริมาณงานในขั้นตอนที่แล้ว และกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
3. ศึกษาโครงสร้างต่างๆเพื่อให้มีความเหมาะสมและตรงตามขอบเขตที่วางไว้ และวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของแบบต่างๆ เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องในการเลือกรูปแบบที่ใช้
4. ศึกษาระบบการเคลื่อนที่ในแบบต่างๆ และวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของแบบต่างๆ เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องในการเลือกรูปแบบที่ใช้ในการเคลื่อนที่
5. ศึกษากลไกที่จะใช้ในการหยิบแผ่นซีดี และวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของแบบต่างๆ เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องในการเลือกรูปแบบที่ใช้
6. ออกแบบส่วนประกอบต่างๆตามที่ได้ศึกษา พร้อมกับกำหนดเป็นขนาดมาตรฐานขึ้นเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติ
7. ดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล เพื่อทำให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพในการทำงาน

3.1.2 การออกแบบของระบบการเคลื่อนที่และการจัดเก็บ


การออกแบบของระบบการเคลื่อนที่และการจัดเก็บนั้นจะถูกออกแบบในขั้นตอนการวางแผนการดำเนินงาน แต่การออกแบบที่สามารถนำไปปฏิบัติงานจริงนั้นต้องขึ้นอยู่กับวัสดุและอุปกรณ์ที่สามารถจัดซื้อมาได้ เนื่องจากวัสดุและอุปกรณ์มีจำนวนจำกัด และบางประเภทไม่สามารถจัดหามาได้ตรงตามขนาดมาตรฐานที่ได้ออกแบบไว้ในเบื้องต้น จึงต้องทำการปรับปรุงแบบให้สอดคล้องตามวัสดุและอุปกรณ์ที่จัดหามาได้ ทำให้เกิดโครงสร้างที่เหมาะสมต่อสภาวะการทำงานและทรัพยากรแวดล้อมที่มีอยู่อย่างพอดี

รายการของวัสดุและอุปกรณ์ที่สามารถจัดซื้อมาได้ และรายละเอียดต่างๆของวัสดุและอุปกรณ์จะแสดงได้ดังตารางที่ 3.1 ต่อไปนี้


ตารางที่ 3.1 แสดงรายการอุปกรณ์และรายละเอียดที่จัดหามาได้

ชนิดของวัสดุและอุปกรณ์	จำนวน	รายละเอียดของอุปกรณ์และลักษณะของอุปกรณ์
ชุดสเต็ปปีงมอเตอร์ที่มี	1	ขนาดของชุดมอเตอร์ คือ 7.5 * 9.5 ซม.
ชุดเฟืองทดในตัวเอง		ลักษณะของมอเตอร์ คือ ใช้ไฟตรง 4.9 โวลต์
		2 แอมแปร์ และ 3 เฟส
สเต็ปปีงมอเตอร์	1	ขนาดของมอเตอร์ คือ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง คือ 5.5 ซม.
		ลักษณะของมอเตอร์ คือ ใช้ไฟตรง 5 โวลต์
เซอร์โวมอเตอร์	1	ขนาดของเซอร์โวมอเตอร์ คือ 2.7 * 1.5 ซม.
		ลักษณะของมอเตอร์ คือ ใช้ไฟตรง 12 โวลต์
แผ่นอะลูมิเนียมที่ใช้ทำตัว	3	ลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วโดยมีขนาดดังนี้
ระบบการเคลื่อนที่และจัดเก็บ		ฐานมีขนาด 10.5 ซม. ความสูงตั้งฉากจากฐานถึงยอด
		มีขนาด 12.5 ซม.
		น้ำหนักต้องเบา
ชุดที่ใช้ในการเคลื่อนที่หีบ	1	ประกอบด้วย ตัวสไลด์บาร์เป็นอุปกรณ์พาเคลื่อนที่
และจัดเก็บแผ่นซีดี		ขนาดของชุด คือ 21.5 * 5 * 4.7 ซม.
		สามารถเคลื่อนที่ได้ดีในแนวแกนของสไลด์บาร์
ชนิดของวัสดุและอุปกรณ์	จำนวน	รายละเอียดของอุปกรณ์และลักษณะของอุปกรณ์
แหล่งต้นกำลังไฟฟ้า	1	เป็น Power Supply ของคอมพิวเตอร์ที่สามารถจ่าย
		แรงดันไฟฟ้าได้ทั้ง 5 และ 12 โวลต์
		มีขนาด 14.5 * 15 ซม.


แบบที่ได้รับการปรับปรุงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้ ซึ่งทำให้ได้รูปแบบที่มีความเหมาะสมต่อสภาวะการทำงาน และมีความยืดหยุ่นในตัวเอง




รูปที่ 3.1 แบบของระบบการเคลื่อนที่ในการหนีบจับแผ่นซีดี



รูปที่ 3.2 ชั้นเก็บแผ่นซีดี



รูปที่ 3.3 แสดงส่วนรองแผ่นซีดีในชั้นเก็บแผ่นที่ได้ออกแบบ



รูปที่ 3.4 แสดงตำแหน่งของระบบจัดเก็บแผ่นซีดี

3.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนของการเคลื่อนที่และการจัดเก็บแผ่น

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนของการเคลื่อนที่และการจัดเก็บแผ่นซีดีนั้นประกอบไปด้วยต่างๆ ดังต่อไปนี้คือ

1. ศึกษารายละเอียดต่างๆ ในแบบขั้นสุดท้ายที่ได้รับการออกแบบอย่างสมบูรณ์ เพื่อดำเนินการจัดสร้างโครงการให้ได้ตามขนาดมาตรฐานที่ออกแบบ
2. สร้างชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ตามขนาดมาตรฐานที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานและการประกอบของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเข้าด้วยกัน ได้อย่างพอดี
3. ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ พร้อมกับวัสดุและอุปกรณ์ที่ได้จัดหามาในขั้นตอนที่ 3.12 โดยได้โครงสร้างของส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนที่ในแนวแกนต่างๆ
4. ติดตั้งวงจรที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ตามตำแหน่งที่ออกแบบไว้ในขั้นตอนการออกแบบ โดยประกอบเข้าไปในโครงสร้างการเคลื่อนที่ในแนวต่างๆ ที่กระทำในขั้นตอนที่แล้ว
5. ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมตำแหน่ง ซึ่งจะส่งสัญญาณป้อนกลับไปยังหน่วยควบคุมการเคลื่อนที่ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ถูกต้อง อุปกรณ์นี้คือ ลิมิตสวิตช์
6. ทำการทดลองการเคลื่อนที่ในแนวต่างๆ เช่น แกนที่ใช้ในการหมุนหรือ แกนที่ใช้ในการเคลื่อนที่ไปหยิบแผ่นซีดี เป็นต้น และการจัดเก็บพร้อมกับเรียกแผ่นซีดีขึ้นมา
7. เก็บข้อมูลของความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นขณะทำการทดลอง
8. ทำการวิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะทำการทดลอง พร้อมหาแนวทางในทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
9. ปฏิบัติตามแนวทางต่างๆ ที่ได้วิเคราะห์มาแล้วพร้อมกับเก็บผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการเลือกแนวทางที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน
10. เลือกแนวทางที่ดีที่สุดต่อการทำงานของระบบการเคลื่อนที่และจัดเก็บแผ่นซีดีอัตโนมัติ

3.2 การดำเนินงานในส่วนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์

การดำเนินงานในส่วนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์สามารถแบ่งขั้นตอนการทำงานออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการวางแผนการทำงาน ขั้นตอนการออกแบบวงจร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยจะแสดงขั้นตอนต่างได้ดังต่อไปนี้

3.2.1 การวางแผนการดำเนินงาน

ในส่วนของการวางแผนการดำเนินงานในเรื่องของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงาน ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ศึกษาความต้องการของลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวควบคุมการทำงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์
2. กำหนดขอบเขตลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องการ เพื่อใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการทำงาน
3. ศึกษาวงจรที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงาน โดยต้องอยู่ในขอบเขตที่ได้กำหนดขึ้น
4. ศึกษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ใช้ในวงจรสำหรับการควบคุมอุปกรณ์ชนิดต่างๆให้ทำงานได้ตามความต้องการ
5. จัดทำตารางการดำเนินงานในส่วนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ตารางที่ 3.2 ตารางแสดงความต้องการลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ชนิดต่างๆ

ชนิดของอุปกรณ์	ความต้องการการทำงานของอุปกรณ์ชนิดต่างๆ
เซอร์โวมอเตอร์	- สามารถหมุนได้ใน 2 ทิศทางคือ หมุนตามเข็มนาฬิกา และหมุนทวนเข็มนาฬิกา
สเต็ปมอเตอร์	- สามารถหมุนได้ใน 2 ทิศทางคือ หมุนตามเข็มนาฬิกา และหมุนทวนเข็มนาฬิกา
	- สามารถเคลื่อนที่ได้ตามความเร็วที่เหมาะสม
	- ตำแหน่งของการเคลื่อนที่ที่มีความแน่นอน
ปุ่มทำงานต่างๆของ	- สามารถแสดงการทำงานได้ใน 2 ลักษณะ คือ ทำงาน
เครื่องเล่นซีดี	และไม่ทำงาน โดยใช้แรงดันไฟจากคอมพิวเตอร์หรือ
	แหล่งจ่ายไฟอื่นๆเป็นตัวควบคุม

3.2.2 การออกแบบวงจรที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ชนิดต่างๆ

การออกแบบวงจรที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ชนิดต่างๆ จะทำการออกแบบตามฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์ชนิดนั้นๆ ที่ได้ถูกกำหนดขึ้นตามตารางความต้องการในหัวข้อที่ 3.1 โดยจะแสดงแบบวงจรถามอุปกรณ์ชนิดต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบดังนี้


3.2.1.1 วงจรควบคุมปุ่มการทำงานของเครื่องเล่นวีซีดี

วงจรถวลคุมปุ่มการทำงานของเครื่องเล่นวีซีดีสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3.3 ซึ่งวงจรมนี้ใช้ควบคุมได้เพียงวงจระ 1 ปุ่มการทำงานของเครื่องเล่นวีซีดี โดยปุ่มการทำงานของเครื่องเล่นวีซีดีมีทั้งหมด 7 ปุ่มการทำงานดังนี้

1. ปุ่ม Play
2. ปุ่ม Stop
3. ปุ่มFF
4. ปุ่มREW
5. ปุ่ม Copy
- 6 ปุ่ม Pause
7. ปุ่มEject



รูปที่ 3.5 แสดงวงจรถวลคุมปุ่มการทำงานของเครื่องเล่นวีซีดี 1 ปุ่ม



รูปที่ 3.6 แสดงวงจรที่ได้ทำการต่อและติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

จากรูปเป็นวงจรที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของปั๊มของเครื่องเล่นวีซีดี ซึ่งมีรีเลย์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของปั๊มเครื่องเล่นวีซีดี โดยมีสัญญาณไฟฟ้าจากเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นตัวสั่งงานให้มีการกระทำหรือไม่มีการกระทำในหน้าคอนแทกของรีเลย์ เนื่องจากรีเลย์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องได้รับสัญญาณไฟฟ้ากระตุ้นที่ขดลวดเหนี่ยวนำในตัวรีเลย์ หน้าคอนแทกของรีเลย์จึงจะมีการทำงานเกิดขึ้น ดังนั้นรีเลย์จึงต้องการใช้สัญญาณไฟฟ้าจากคอมพิวเตอร์เป็นตัวกระตุ้นขดลวดเพื่อให้หน้าคอนแทกทำงาน สัญญาณไฟฟ้าที่ใช้ในการกระตุ้นเป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้า 5 V จากคอมพิวเตอร์ โดยสัญญาณไฟฟ้าแรงดัน 5 V หมายถึงให้มีการกระตุ้นที่ขดลวดของรีเลย์ ส่วนสัญญาณไฟฟ้าแรงดันเป็น 0 V หมายถึงไม่มีการกระตุ้นที่ขดลวดของรีเลย์หน้าคอนแทกก็จะไม่มีการทำงาน

3.2.2.2 วงจรขับเซอร์โวมอเตอร์

วงจรที่ใช้ในการขับเซอร์โวมอเตอร์เป็นวงจรกำเนิดสัญญาณพัลส์ ซึ่งสัญญาณพัลส์นี้จะถูกนำไปใช้ในการควบคุมการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์ให้มีการหมุนของมอเตอร์ในสองทิศทาง คือ หมุนตามเข็มนาฬิกา และหมุนทวนเข็มนาฬิกา ของกลไกการหยิบจับแผ่นซีดีเพื่อทำให้เกิดการหยิบจับแผ่นซีดีและปล่อยแผ่นซีดี เหตุผลของการใช้วงจรกำเนิดสัญญาณพัลส์เพื่อควบคุมการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์ เนื่องจากง่ายต่อการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ที่มีขนาดเล็กและสามารถหาอุปกรณ์ได้ง่าย

3.2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์สามารถแสดงขั้นตอนการทำงานได้ดังนี้

1. จัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบวงจรที่ได้ออกแบบมา โดยสามารถแสดงอุปกรณ์ต่างตามแต่ละวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการควบคุมได้ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 3.3 แสดงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในวงจรควบคุมปุ่มการทำงานของเครื่องเล่นวีซีดี

ชนิดของอุปกรณ์	จำนวน
1. ตัวต้านทาน 800 โอห์ม	1
2. ตัวต้านทาน 15 โอห์ม	1
3. ทรานซิสเตอร์ เบอร์ C1815	1
4. ไดโอดเปล่งแสง	1
5 ไดโอด IN4001	1

- 2 ศึกษาหาความรู้ในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และการควบคุมการทำงานของวงจร
- 3 ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆตามแต่ละวงจรที่ได้ออกแบบไว้ในหัวข้อ 3.2.2
- 4 ทดลองการทำงานของแต่ละวงจรที่ได้จัดทำขึ้น โดยตรวจสอบว่ามีความผิดพลาดอย่างไร
- 5 วิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

3.3 การดำเนินงานในส่วนของโปรแกรม

ขั้นตอนการดำเนินงานส่วนโปรแกรมสามารถปฏิบัติได้ดังนี้

- ศึกษาการทำงานของระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษาโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมระบบต่างๆ
- ออกแบบรูปแบบการทำงานของโปรแกรม
- ทดลองการทำงานของโปรแกรม

3.3.1 การศึกษาการทำงานของระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

การศึกษา Input Output ต่างๆ ของระบบ และรูปแบบการใช้งานนั้น เป็นส่วนสำคัญที่จะใช้ออกแบบโปรแกรม ซึ่งนอกจากจะใช้ความรู้ทางด้านการ Interface แล้ว ยังจำเป็นต้องใช้ความรู้ หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล (Database) อีกอย่างหนึ่ง เพื่อความสะดวกในการสร้าง Application สำหรับใช้งาน ศึกษาโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมระบบต่างๆ


3.3.2 ศึกษาโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมระบบต่างๆ

จากการศึกษาทางด้านต่างๆ สมาชิกภายในกลุ่มได้เลือกโปรแกรม Delphi 5 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง Application ต่างๆ ทั้งการ Interface และ Database บน Windows เพื่อความสะดวกสำหรับการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก Delphi 5 เป็นโปรแกรมเชิงวัตถุ(Object Oriented Programming – OOP) หมายถึง โปรแกรมสามารถสร้างออบเจ็ค(Object) ที่มีลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ ตามที่ผู้สร้างกำหนด โดยเป็นการพัฒนาโปรแกรมแบบวิซวล(Visual Programming) คือการพัฒนาโดยเห็นผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อรันโปรแกรมได้ตั้งแต่ในขณะกำลังสร้าง โปรแกรมอยู่ สำหรับ Delphi 5 ยังมีส่วนที่ใช้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล และระบบที่สามารถจัดการกับฐานข้อมูลแบบง่ายๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้แก่ dBase , Paradox , MS Access จำพวกนี้จะเรียกว่าเป็น Local Database คือ Database ที่ทำงานบนเครื่องๆ เดียว โดยจะใช้โปรแกรม Database Desktop ซึ่งติดมากับ Delphi 5 เป็นเครื่องมือในการทำงานกับฐานข้อมูล


3.3.3 ออกแบบรูปแบบการทำงานของโปรแกรม

จากการศึกษาภาพรวมของระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้สามารถออกแบบกระบวนการทำงาน และ แผนภาพ เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ และการเขียน โปรแกรมอย่างมีระบบ






รูปที่ 3.7 Flow Chart แสดงถึงการทำงานโดยรวม




รูปที่ 3.8 แสดงถึงการทำงานของแขนกล และ เครื่องเล่น วีซีดี 1




รูปที่ 3.9 แสดงถึงการทำงานของแขนกล และ เครื่องเล่น วีซีดี 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.10 แสดงถึง การทำงานของแขนกล และ เครื่องเล่น วีซีดี 3



รูปที่ 3.11 แสดงถึง การทำงานของแขนกล และ เครื่องเล่น วีซีดี4

บทที่ 4

ขั้นตอน และ ผลการทดลอง

4.1 วัตถุประสงค์การทดลอง

1. เพื่อทดสอบขีดความสามารถของแขนกล และประสิทธิภาพในส่วนต่างๆ ของระบบการทำงาน จากการทำงานจริง
2. เพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดต่างๆ และปริมาณของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
3. เป็นแนวทางในการแก้ไข และพัฒนาส่วนต่างๆ ต่อไป

4.2 วิธีการทดลอง

จะทำการทดลองโดยป้อนค่า Input ซึ่งเป็นเลข 1 เพลงเข้าสู่โปรแกรมการใช้งาน แล้วเริ่มสั่งให้ระบบทำงาน จากนั้นรอนจนจบเพลง ทำซ้ำอย่างเดิมโดยเปลี่ยน Input เป็นเพลงที่อยู่ในแผ่นอื่นไปเรื่อยๆ จนครบ หมายถึง ขั้นตอนการทำงานของแขนกล จะเป็นดังนี้

1. เริ่มเคลื่อนที่จากจุด Set Up ไปหยิบแผ่นตาม Input ของ โปรแกรม
2. หยิบแผ่นจากช่องเก็บไปใส่ในเครื่องเล่น VCD
3. รอนจนจบเพลง
4. หยิบแผ่น VCD จากเครื่องเล่น VCD ไปเก็บใส่ในช่องเก็บที่เดิม
5. เคลื่อนที่กลับไปที่จุด Set Up

ทำซ้ำ 10 ครั้ง ต่อ 1 ช่องเก็บแผ่น ไปเรื่อยๆ จนครบทุก ช่องเก็บ เพื่อทดสอบความสารถ และความแม่นยำของแขนกล

4.3 ผลการทดลอง

ข้อมูลประสิทธิภาพทั่วไปของแขนกล

ความเร็วของแขนกลในแนวแกน Z = 3.75 cm/s

ความเร็วแกนหมุนรอบแกน Z = 0.20 rad/s

เวลาเฉลี่ยรวมที่ใช้ในการหยิบแผ่น VCD จากคั้งที่ 1 = 48.97 วินาที

เวลาเฉลี่ยรวมที่ใช้ในการหยิบแผ่น VCD จากคั้งที่ 2 = 37.10 วินาที

(เป็นเวลาที่ใช้แขนกลใช้ใน 1 ขบวนการ)

ตารางที่ 1 ทดสอบกับตั้งเก็บแผ่น VCD ตั้งที่ 1

ช่องที่	หยิบแผ่น VCD ออกจากช่องเก็บ	หยิบแผ่น VCD ไป ใส่ในเครื่องเล่น VCD	หยิบแผ่น VCD ออกจากเครื่องเล่น VCD	หยิบแผ่น VCD ไป เก็บที่เดิม
1	10	9	9	9
2	10	9	9	9
3	10	9	9	9
4	10	9	9	9
5	10	9	9	9
6	10	9	9	9
7	10	9	9	9
8	10	9	9	9
9	10	9	9	9
10	10	9	9	9
11	10	9	9	9
12	10	8	8	8
13	10	9	9	9
14	10	9	9	9
15	10	8	8	8
16	10	8	8	8
17	10	8	8	8
18	10	9	9	9
19	10	8	8	8
20	10	8	8	8
21	10	7	7	7
22	ไม่สามารถหยิบ แผ่น VCD ได้	ไม่สามารถดำเนิน การต่อได้	ไม่สามารถดำเนิน การต่อได้	ไม่สามารถดำเนิน การต่อได้

- เลขที่ใส่ในช่องตาราง คือ จำนวนครั้งที่หยิบได้

ตารางที่ 1 ทดสอบกับตั้งเก็บแผ่น VCD ตั้งที่ 2

ช่องที่	หยิบแผ่น VCD ออกจากช่องเก็บ	หยิบแผ่น VCD ไป ใส่ในเครื่องเล่น VCD	หยิบแผ่น VCD ออกจากเครื่องเล่น VCD	หยิบแผ่น VCD ไป เก็บที่เดิม
1	10	8	8	8
2	10	8	8	8
3	10	8	8	8
4	10	7	7	7
5	10	7	7	7
6	10	7	7	7
7	10	8	8	8
8	10	7	7	7
9	10	7	7	7
10	10	8	8	8
11	10	7	7	7
12	10	7	7	7
13	10	7	7	7
14	10	7	7	7
15	10	7	7	7
16	10	7	7	7
17	ไม่สามารถหยิบ แผ่น VCD ได้	ไม่สามารถดำเนิน การต่อได้	ไม่สามารถดำเนิน การต่อได้	ไม่สามารถดำเนิน การต่อได้
18	ไม่สามารถหยิบ แผ่น VCD ได้	ไม่สามารถดำเนิน การต่อได้	ไม่สามารถดำเนิน การต่อได้	ไม่สามารถดำเนิน การต่อได้
19	ไม่สามารถหยิบ แผ่น VCD ได้	ไม่สามารถดำเนิน การต่อได้	ไม่สามารถดำเนิน การต่อได้	ไม่สามารถดำเนิน การต่อได้

* เลขที่ใส่ในช่องตาราง คือ จำนวนครั้งที่หยิบได้

จากตารางที่ 1,2 จะเห็นได้ว่า ขั้นตอนที่เกิดการผิดพลาดคือขั้นตอนที่ 2 ทำให้ขั้นตอนอื่นๆ เกิดการผิดพลาดไปด้วย มีสาเหตุมาจากการขั้นตอนที่ 4 ของขบวนการที่ผ่านมา ซึ่งทำให้แขนกลไม่สามารถหยิบแผ่น VCD ไปใส่ในเครื่องเล่น VCD ในตำแหน่งที่เหมาะสมได้

จากในส่วนของช่องเก็บที่ 22 ของตั้งที่ 1 และช่องเก็บที่ 17 ของตั้งที่ 2 ขึ้นไป จนถึง ช่องเก็บที่ 65 นั้นแขนกล จะไม่สามารถหยิบแผ่น VCD ไว้ได้ ทำให้ขบวนการต่อมาไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากข้อผิดพลาดของช่องเก็บแผ่น VCD ที่ทำขึ้นมาไม่ได้ระนาบที่ควรจะเป็น คือ เอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง

คิดโอกาสที่แขนกลจะทำงานได้โดยไม่มีข้อผิดพลาดเป็น 86.20 %
(เป็นโอกาสการทำงานของแขนกลกับตั้งเก็บแผ่น VCD ตั้งที่ 1)
คิดโอกาสที่แขนกลจะทำงานได้โดยไม่มีข้อผิดพลาดเป็น 73.12 %
(เป็นโอกาสการทำงานของแขนกลกับตั้งเก็บแผ่น VCD ตั้งที่ 2)



บทที่ 5

สรุปผลการทดลอง

5.1 สรุปผลการทดลอง

5.1.1 การทำงานของแขนกล

สิ่งที่สนใจในผลการทดลองนี้มากที่สุดคือ แขนกลจะสามารถเคลื่อนย้ายแผ่น CD ได้หรือไม่ จากผลข้อมูล จะเห็นได้ว่าในช่วงการทำงานแรกแทบจะไม่มี ความผิดพลาดเลย ความผิดพลาดจะอยู่ในตอนที่นำแผ่น VCD ไปใส่ในเครื่องเล่น VCD ซึ่งจะเกิดจากการวางแผ่น VCD ไม่ตรงกับถาดรับแผ่นของเครื่องเล่น VCD สาเหตุความผิดพลาดจะเกิดจากหลายอย่าง

- แผ่น VCD ติดอยู่กับแขนจับเนื่องจากการปรับตั้งตำแหน่งจับของเซอร์โวมอเตอร์ให้จับแผ่น CD แน่นเกินไป
- แขนจับหยิบแผ่น VCD มาไม่ดีตั้งแต่แรก ซึ่งเกิดจากช่องเก็บที่ทำด้วยมือทำให้แต่ละช่องมีขนาดและระดับไม่เท่ากันเช่นเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งทำให้แขนไม่สามารถหยิบได้ดีเท่าที่ควรหรือหยิบไม่ตรงตำแหน่งที่ตั้งไว้ซึ่งก็คือตรงกลางแผ่น CD ทำให้เมื่อนำไปวางบนเครื่องเล่น VCD จะทำให้แผ่น CD ไม่ตรงกับถาดใส่ของเครื่องเล่น VCD
- สัญญาณไฟไม่สม่ำเสมอ ทำให้แขนกลแกว่งและแกว่งขึ้นลงเกิดการกระตุกและพลาดจากตำแหน่งที่ตั้งไว้
- สายไฟและอุปกรณ์อื่นๆไปขัดขวางการทำงานของระบบ

จากปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทำการแก้ไขในส่วนที่สามารถแก้ไขได้แล้วทำการทดสอบอีกครั้งจนระบบทั้งหมดสามารถทำงานได้เกือบสมบูรณ์

5.1.2 การทำงานของวงจร

ในการทำการทดลองวงจรที่ใช้งานทั้งหมดสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยแต่ละวงจรจะมีสัญญาณไฟแสดงการทำงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบในกรณีที่สั่งงานจากคอมพิวเตอร์หรือรับคำสั่งจากคอมพิวเตอร์

5.2 วิเคราะห์ผลการทดลอง

จากผลการทดลองและสรุปผลการทดลองสามารถนำมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนได้ดังนี้

- ในส่วนของแขนกลทั้งหมดสามารถเคลื่อนที่ได้ตรงตามตำแหน่งที่ตั้งงานไป ปัญหาในการทดลองส่วนมากจะเป็นการหยิบจับแผ่น CD หรือส่วนของปากจับแผ่น
- การทำงานของวงจรเป็นไปตามปกติไม่เกิดการโอเวอร์โหลด หรือเกิดการลัดวงจรเนื่องจากคุณสมบัติของวงจรทั้งหมดเพียงพอที่จะสามารถขับ โหลดแต่ละอย่างได้ รวมถึงการจัดตำแหน่งและการเดินสายไฟทำให้ให้เรียบร้อยทำให้ไม่ไปขัดขวางการทำงานของแขนกล
- การสั่งงานจากคอมพิวเตอร์สามารถสั่งงานได้หลายรูปแบบทำให้ในการทดลองสามารถเลือกและปรับการทำงานของแขนกลได้มากและทำให้ได้ลักษณะการทำงานที่เสถียรที่สุดในการทดลอง

- การควบคุมและการแสดงผลของเครื่องเล่น VCD นั้นออกมาเป็นที่น่าพอใจ จากการปรับเปลี่ยนการทำงานของโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องเล่น VCD ให้คล้ายกับการเล่นแผ่น CD จากเครื่องโดยตรงเช่น การเล่นข้ามเพลง การหยุดเพลง นอกจากนี้ยังนำเอาส่วน INPUT และ OUTPUT ของเครื่องเล่น VCD ออกมาให้สามารถต่อใช้งานได้ตามปกติ เช่น ช่องต่อไมค์ โวลุ่มปรับต่าง ส่วนฟังก์ชันต่างๆของเครื่องเล่น VCD สามารถที่จะใช้งานได้ตามปกติโดยใช้ REMOTE ที่มีให้มากับเครื่อง

5.3 แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนาและการประยุกต์การใช้งานของโครงการนี้ ซึ่งในโครงการนี้เป็นการนำเอาแขนกลมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บแผ่น CD เพียงเพื่อแสดงให้เห็นถึงรูปแบบหนึ่งของการใช้งานแขนกลเท่านั้น ดังนั้นในการประยุกต์โครงการก็สามารถนำเอาแขนกลไปใช้ในงานอื่นๆได้เช่นกัน เช่น แขนกลเชื่อมแบบทรงกระบอก หรือนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ส่วนแนวทางการคิดในการปรับปรุงโครงการต่อไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นดังนี้

- ปรับปรุงโปรแกรมการควบคุมโดยเพิ่มการทำงานในส่วนของการหยิบและจัดเก็บแผ่นซีดีให้จัดเก็บแผ่นในชั้นเก็บแผ่นซีดีได้สมบูรณ์มากขึ้น
- จัดทำในส่วนของควบคุมกับรีโมทก่อนโทรด โดยต่อวงจรไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมา
- สร้างชั้นจัดเก็บแผ่นซีดีให้มีขนาดของช่องว่างที่ใช้ในการเก็บแผ่นซีดีเท่ากันทุกช่องว่าง

บรรณานุกรม


1. รศ. สุรพล รักวิชัย , อิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรม, แมคกรอ – ฮิล อินเทอร์เน็ต , 2541
2. บุญเลิศ เอี่ยมทัศนาศนา “ Delphi ” สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
3. สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร, จักรพงษ์สุขประเสริฐ “ Delphi ” สำนักพิมพ์อินโฟเพรส
4. ไชยันต์ สุวรรณชีวะศิริ “ บทความเรื่องเจาะกินหุ่นยนต์ ” วารสารเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 116
2535 หน้า 102 –110
5. ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์ “ คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD Release 14 : 3D Modeling ”
6. อำนาจ ทองแสน , เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิต, สมคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น), 2542,
296หน้า





ภาคผนวก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



Industrial Engineering


Automation CD Changer

A Axis


Code A 001

Scale N/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




Industrial Engineering	
Automation CD Changer	Compose A Axis 2
Code A 0012	Scale N/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




Industrial Engineering	
Automation CD Changer	B Axis
Code B001	Scale N/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้





Industrial Engineering	
Automation CD Changer	C Axis
Code C001	Scale N/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



Industrial Engineering	
Automation CD Changer	Compose C Axis 1
Code C0011	Scale N/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



Industrial Engineering	
Automation CD Changer	Compose C Axis 2
Code C0012	Scale N/A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้