

การศึกษาเพื่อหาวิธีการลดเวลาในการผลิตเครื่องซังกีโลปอนด์

A Study of Methods for Reducing Kilo-Pound

Manufacturing Time



นาย รุ่งโรจน์ ไกรศรีศิริกุล
Mr. Rungroj Kraisisirikul

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2545

เลขหมู่.....

เลขทะเบียน 49850



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ในชั้นเรียนเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
วัน เดือน ปี 2 2545
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อปริญญานิพนธ์

การศึกษาเพื่อหาวิธีการลดเวลาในการผลิตเครื่องชั่งกิโลปอนด์

A Study of Methods for Reducing Kilo-Pound Manufacturing Time

นักศึกษา

นาย รุ่งโรจน์ ไกรศรีศิริกุล

รหัสประจำตัว

43015694

ปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา

2545

อาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์



(ดร.สิทธิพร พิมพ์สกุล)



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การศึกษาเพื่อหาวิธีการลดเวลาในการผลิตเครื่องชั่งกิโลปอนด์ A Study of Methods for Reducing Kilo-Pound Manufacturing Time
นักศึกษา	นาย รุ่งโรจน์ ไกรศรีศิริกุล
รหัสประจำตัว	43015694
ปริญญา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา	2545
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์	ดร.สิทธิพร พิมพ์สกุล

บทคัดย่อ

โรงงาน เอส ที เอฟ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องชั่งกิโลปอนด์รายสำคัญของประเทศไทย แต่ทางโรงงานยังไม่สามารถผลิตเครื่องชั่งได้เพียงพอตามความต้องการของลูกค้า เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพ คือ มีการขนถ่ายวัสดุในขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อน จึงทำให้เกิดการสูญเสียเวลาและแรงงานเป็นจำนวนมาก

โครงการนี้จึงได้นำเสนอถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้หลักการการวางผังโรงงานในการวิเคราะห์การไหลของงาน และการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดยมีการจัดเรียงลำดับขั้นตอนในการทำงานใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการผลิตได้ประมาณ 20% และทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มมากขึ้น ผู้จัดทำโครงการคาดว่าถ้าโรงงาน เอส ที เอฟ ได้นำแนวคิดที่เสนอมานี้ไปใช้ทางโรงงาน จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

Thesis Title A Study of Methods for Reducing Kilo-Pound Manufacturing Time
Student Mr. Rungroj Krairisirikul
Degree Bachelor of Engineering in Industrial Engineering
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Year 2002
Thesis Advisor Dr.Sittiporn Pimsakul

ABSTRACT

STF company Ltd. is one of the major manufactures producing a high quality kilo-pound in Thailand. The main problem in this manufacturing company is that its production capacity cannot fulfill its customer demand. For example, handling materials in this factory is very complicated which yields a lot of waste in labor manufacturing time.

This study presents a possible solution by applying a plant layout concept. It analyzes the work flow and enhances the production efficiency by means of work flow re-arrangement. After improvement, the manufacturing time can be approximately reduced by 20% resulting in increased production efficiency. As such the problem of production capacity is solved with a satisfied result to the factory management.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำโครงการนี้จะสำเร็จไม่ได้ หากไม่ได้รับความเอาใจใส่แนะนำและให้คำปรึกษาจาก ผศ.พรศักดิ์ อรรถวานิช ผศ.ดร.สรรพสิทธิ์ ลิ้มบรรณรัตน์ และดร.สิทธิพร พิมพ์สกุล ในการดำเนินโครงการ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งไว้ ณ ที่นี้

ขอขอบพระคุณคุณชูศักดิ์ ศรีเพชรดานนท์ ผู้จัดการโรงงาน เอส ที เอฟ ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและสถานที่ในการดำเนินโครงการเป็นอย่างดี

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและอาจารย์ทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ ที่กรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินโครงการนี้

รุ่งโรจน์ ไกรศรีศิริกุล



สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VI
สารบัญภาพ	VII
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ขอบเขตการศึกษา	1
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	
2.1 การไหลของวัสดุ	3
2.2 องค์ประกอบในการพิจารณาการวางแผนการไหลของวัสดุ	3
2.3 รูปแบบต่างๆ ไปของการไหล	5
บทที่ 3 การดำเนินงาน	
3.1 สถานที่ที่เข้าไปดำเนินงาน	8
3.2 ผลิตภัณฑ์ที่โรงงานได้ทำการผลิต	8
3.3 องค์ประกอบของเครื่องจักรกลโพลอนด์	10
3.4 กำลังการผลิตและยอดการผลิต	18
3.5 ขั้นตอนการทำงานในโรงงาน	18

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 ผลการดำเนินงานและสรุปผล	
4.1 สรุปผลการทำงานปัจจุบัน	27
4.2 สรุปผลหลังการปรับปรุง	28
4.3 การเปรียบเทียบปัจจัยในการผลิตก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง	29
บทที่ 5 สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน	32
5.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	32
5.3 ปัญหาที่พบในระหว่างการทำงาน	32
5.4 ข้อเสนอแนะ	33
บรรณานุกรม	34
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก	
ภาคผนวก ข	
ภาคผนวก ค	



สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 3.1 ยอดการผลิต (จำนวนเครื่อง/เดือน) ตั้งแต่เดือน มกราคม-กรกฎาคม พศ. 2545	18
ตารางที่ 3.2 ลำดับขั้นตอนการทำงานในปัจจุบันของพนักงานคนที่ 1 กลุ่ม A ทองเหลือง-อะไหล่ย่อย	19
ตารางที่ 3.3 ลำดับขั้นตอนการทำงานตามองค์ประกอบของไบท์	20
ตารางที่ 3.4 ลำดับขั้นตอนการทำงานตามองค์ประกอบของตัวถัง	21
ตารางที่ 4.1 การ เรียงลำดับขั้นตอนการทำงาน ในปัจจุบันของไบท์	27
ตารางที่ 4.2 การเรียงลำดับขั้นตอนการทำงานในใหม่ของไบท์	28
ตารางที่ 4.3 การเปรียบเทียบเวลาในกระบวนการผลิตก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง	29
ตารางที่ 4.4 การเปรียบเทียบจำนวนอุปกรณ์ในการผลิตก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง	30



สารบัญภาพ

	หน้า
รูปที่ 2.1 การไหลแบบเส้นตรง	5
รูปที่ 2.2 การไหลแบบซิกแซก	6
รูปที่ 2.3 การไหลแบบตัวยู	6
รูปที่ 2.4 การไหลแบบวงกลม	6
รูปที่ 2.5 การไหลแบบไร้รูปแบบหรือการไหลแบบมูมิไม่เท่ากัน	7
รูปที่ 3.1 เครื่องซังกิโพลอนด์ชนิดเหล็กเหนียว	8
รูปที่ 3.2 เครื่องซังกิโพลอนด์ชนิดเหล็กหล่อ	9
รูปที่ 3.3 คานทองเหลือง	10
รูปที่ 3.4 โครงหลัก	10
รูปที่ 3.5 มีดกระดูก	11
รูปที่ 3.6 มีดคาน	11
รูปที่ 3.7 ตะขอเกี่ยวคาน	12
รูปที่ 3.8 ชุดกระเช้าแขวนคาน	12
รูปที่ 3.9 ชุดปรับศูนย์	13
รูปที่ 3.10 ฝาครอบ	13
รูปที่ 3.11 ล้อ	14
รูปที่ 3.12 กระดูก	14
รูปที่ 3.13 ตะขอเกี่ยวสี่มุม	15
รูปที่ 3.14 ประตู่	15
รูปที่ 3.15 ไบท์	16
รูปที่ 3.16 ชุดคล้องหัวเสา	16
รูปที่ 3.17 ตัวถัง	17
รูปที่ 3.18 เสา	17
รูปที่ 3.19 วิเคราะห์การทำงานและการไหลตามพนักงานของงานในปัจจุบัน (ไบท์ และ ตัวถัง)	22
รูปที่ 3.20 วิเคราะห์การทำงานและการไหลตามแผนกของงานในปัจจุบัน (ไบท์ และ ตัวถัง)	23

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญของโครงการ

ปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมได้เจริญเติบโตขึ้นมากในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จนถึงอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ดังเช่น โรงงาน เอส ที เอฟ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องชั่งกิโลปอนด์รายสำคัญของประเทศไทย แต่ทางโรงงานยังไม่สามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า เนื่องจากวิธีการผลิตที่กำลังปฏิบัติกันอยู่นั้นยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่สมบูรณ์ในการจัดสายการผลิต อันจะก่อให้เกิดความสูญเสีย (Muda) ขึ้นในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียเวลาในการผลิต รวมไปถึงการสูญเสียกำลังคนในการผลิตไปอย่างสูญเปล่า อันจะนำมาซึ่งการสูญเสียกำลังที่ควรจะได้

ดังนั้นโครงการนี้จึงได้เสนอถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้หลักการการวางผังโรงงานร่วมกับการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เรียนมา เช่น การวางผังโรงงาน เป็นต้น ในการวิเคราะห์การไหลของงานและการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดยมีการจัดเรียงลำดับขั้นตอนในการทำงานใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการผลิตได้ประมาณ 20% ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้โรงงานสามารถผลิตเครื่องชั่งได้ตามความต้องการ

1.2 วัตถุประสงค์

เนื่องจากโรงงาน เอส ที เอฟ ประสบปัญหาเกี่ยวกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์เครื่องชั่งกิโลปอนด์ ซึ่งส่งไม่ทันตามความต้องการของลูกค้า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อทำการศึกษาระบบการผลิตของเครื่องชั่งกิโลปอนด์
2. เพื่อปรับปรุงสายการผลิตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
3. เพื่อเป็นแนวทางในการลดเวลาที่สูญเสียในกระบวนการผลิต

1.3 ขอบเขตการศึกษา

ทางโรงงาน เอส ที เอฟ ผลิตเครื่องชั่งกิโลปอนด์ 2 ชนิด คือ ชนิดที่ผลิตจากเหล็กเหนียว และเหล็กหล่อ แต่โครงการนี้ได้ศึกษาถึงขั้นตอนการผลิตเครื่องชั่งกิโลปอนด์ชนิดเหล็กเหนียว 500 กิโลกรัม คอ 50 ซึ่งเป็นเครื่องชั่งที่ฐานทำด้วยเหล็กเหนียว สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 500 กิโลกรัม และสเกลบนคานแสดงน้ำหนักได้ 50 กิโลกรัมเท่านั้น เพราะมีการผลิตเป็นจำนวนมากที่สุด ซึ่งพบว่าขั้นตอนการผลิตมีความซับซ้อนมาก เนื่องจากแต่ละองค์ประกอบของเครื่องชั่งเกิดจากบุคคลหลาย ๆ ฝ่ายผลิต นอกจากนี้ในขั้นตอนการผลิตยังมีการขนถ่ายวัสดุที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นจึงได้มีการจัดสายการผลิตใหม่ โดยมีการจัดให้บุคคลเดียวทำการผลิตแต่ละองค์ประกอบของเครื่องชั่งจนเสร็จสมบูรณ์ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของบุคคลที่ทำการผลิตด้วย

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

จากการศึกษาและการดำเนินโครงการนี้ คาดว่าถ้ามีการนำแนวคิดที่เสนอมานี้ไปใช้ ทางโรงงาน เอส ที เอฟ จะได้รับประโยชน์ดังนี้

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการใช้แรงงาน
2. ทำให้งานมีความซับซ้อนน้อยลง ซึ่งสามารถลดความเสียหายของผลิตภัณฑ์และลดการเกิดอุบัติเหตุจากกระบวนการผลิตได้
3. สามารถลดเวลาที่สูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด
4. สามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้ง่าย
5. ทำให้การทำงานเป็นไปตามลำดับและเป็นระบบ



บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 การไหลของวัสดุ (Flow of Materials)

ในการวิเคราะห์การไหลของวัสดุเพื่อให้ได้ลำดับขั้นตอนของการเคลื่อนย้ายวัสดุที่ดีที่สุด ตลอดจนขั้นตอนสำคัญของกระบวนการที่เกี่ยวกับความเข้มของการไหลและขนาดของการเคลื่อนย้ายการไหลของวัสดุที่มีประสิทธิภาพนั้น วัสดุที่ไหลผ่านกระบวนการจะต้องเป็นทางตรง ไม่เป็นระบบทางอ้อม หรือวนไปวนมา หรือไหลย้อนกลับ

2.1.1 วิธีการวิเคราะห์การไหลของวัสดุ

1. สำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียว จะใช้แผนภูมิกระบวนการผลิต (Operation Process Chart) หรือแผนภูมิการไหล (Flow Chart)
2. สำหรับผลิตภัณฑ์หรือรายการหลาย ๆ อย่าง จะใช้แผนภูมิกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิด (Multi-Product Process Chart) โดยไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นงานประกอบหรือไม่ก็ตาม
3. สำหรับผลิตภัณฑ์หรือรายการที่มีจำนวนมาก ๆ
 - 3.1 รวมกันแล้วจัดเป็นกลุ่มทำการวิเคราะห์โดยอาศัยวิธีการตามข้อ 1 หรือ 2
 - 3.2 เลือกเอาตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือรายการแล้วทำการวิเคราะห์โดยอาศัยวิธีการตามข้อ 1 หรือ 2
4. หากมีการขยายการผลิตผลิตภัณฑ์หลาย ๆ ชนิด จะใช้แผนภูมิจาก-ไป (From-To-Chart)

2.2 องค์ประกอบในการพิจารณาการวางแผนการไหลของวัสดุ

2.2.1 วัสดุของเครื่องจักร

วัสดุของเครื่องจักรที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้

1. คุณสมบัติของวัสดุ
2. จำนวนของชิ้นส่วนที่แตกต่างกัน
3. จำนวนของหน่วยทำงาน
4. จำนวนที่ต้องการเก็บในคลัง

2.2.2 การเคลื่อนที่

การเคลื่อนที่ของวัสดุ ควรจะทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ในการเคลื่อนที่ดังนี้

1. ความถี่ในการเคลื่อนที่
2. ความเร็วในการเคลื่อนที่
3. ปริมาตรในการเคลื่อนที่
4. ขอบเขตและพื้นที่ในการเคลื่อนที่
5. ระยะทางในการเคลื่อนที่
6. แหล่งของวัสดุในการเคลื่อนที่

7. จุดปลายทางในการเคลื่อนที่
8. ความต้องการการไหลระหว่างพื้นที่ทำงานในการเคลื่อนที่
9. ที่ตั้งของแผนกรับของและส่งของ ในการเคลื่อนที่

2.2.3 วิธีการขนถ่ายวัสดุ

วิธีในการขนถ่ายวัสดุมีด้วยกันหลายวิธี ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้

1. หน่วยที่บรรจุเพื่อการขนถ่าย
2. ความเป็นไปได้ในการใช้แรงโน้มถ่วงในการขนถ่าย
3. กฎการขนถ่าย
4. ความยืดหยุ่นที่ต้องการในการขนถ่าย
5. อุปกรณ์ที่ต้องการในการขนถ่าย
6. ทางเลือกที่เป็นไปได้ในการขนถ่าย
7. การวางแผนการขนถ่ายขั้นต้น

2.2.4 กระบวนการผลิต

การวางแผนกระบวนการผลิตที่ดี ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้

1. ชนิดของกระบวนการผลิต
2. ลำดับขั้นตอนการทำงานของกระบวนการผลิต
3. การปฏิบัติงานระหว่างการเคลื่อนที่ของกระบวนการผลิต
4. คุณลักษณะที่ต้องการของกิจกรรมต่างๆของกระบวนการผลิต
5. การวางผังโรงงานตามชนิดผลิตภัณฑ์ หรือ กระบวนการผลิต
6. ปริมาณของอุปกรณ์ของกระบวนการผลิต
7. เนื้อที่ที่ต้องการของกระบวนการผลิต
8. จำนวนของหน่วยประกอบย่อยของกระบวนการผลิต

2.2.5 อาคารโรงงาน

การวางแผนการไหลที่ดี ต้องคำนึงถึงอาคาร โรงงาน และต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้

1. ขนาดและรูปร่างของอาคาร
2. ชนิดของอาคาร
3. จำนวนชั้นของอาคาร
4. ตำแหน่งประตูและเสาของอาคาร
5. ความกว้างระหว่างแนวเครื่องจักรของอาคาร
6. ความสูงเพดานของอาคาร
7. ทำเลที่ตั้งที่ต้องการของแต่ละแผนก

2.2.6 ที่ตั้งโรงงาน

การวางแผนการไหลของวัสดุต้องขึ้นอยู่กับการเลือกที่ตั้ง โรงงานด้วย และต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้

1. ลักษณะภูมิประเทศของที่ตั้งโรงงาน
2. สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งของที่ตั้งโรงงาน
3. ความเป็นไปได้ที่จะขยายโรงงาน

2.2.7 บุคลากร

บุคลากรเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการผลิตและการไหลของกระบวนการผลิต ต้องคำนึงถึงปัจจัยดังนี้

1. จำนวนบุคลากร
2. การเคลื่อนที่ของบุคลากร
3. ความปลอดภัยของบุคลากร
4. สภาพแวดล้อมการทำงานของบุคลากร
5. ความต้องการด้านควบคุมดูแลของบุคลากร

2.2.8 อื่นๆ

การวางแผนการไหลของวัสดุที่ดี ต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ดังนี้

1. ตำแหน่งที่ตั้งของกิจกรรมช่วยหรือกิจกรรมแบบบริการ
2. ความเป็นไปได้ที่จะทำให้วัสดุเสียหาย
3. ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
4. การควบคุมการผลิต
5. ความยืดหยุ่น
6. ความสามารถในการขยาย
7. ระดับความสูงของกิจกรรมต่างๆ

2.3 รูปแบบต่างๆ ไปของการไหล

2.3.1 การไหลแบบเส้นตรง


การไหลแบบนี้เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตสั้น ๆ และเป็นแบบง่าย ๆ หน่วยประกอบที่มีชิ้นส่วนน้อย ๆ หรือมีเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตได้มาก แสดงดังรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 การไหลแบบเส้นตรง

2.3.2 การไหลแบบซิกแซ็ก


การไหลแบบนี้เหมาะสำหรับกระบวนการการผลิตที่ยาวกว่าแบบแรกและเหมาะสำหรับโรงงานที่มีขนาดเนื้อที่รูปทรงและอาคารโรงงานแบบประหยัด แสดงดังรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.2 การไหลแบบซิกแซ็ก

2.3.3 การไหลแบบตัวยู


การไหลแบบนี้เหมาะสำหรับกระบวนการการผลิตที่ป้อนวัสดุตั้งแต่จุดเริ่มต้น และได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จที่จุดสุดท้ายของกระบวนการผลิต ซึ่งจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายอยู่ด้านเดียวกัน ใช้สำหรับการจัดวางเครื่องจักรแบบธรรมดา ส่วนด้านอาคาร และสถานที่ เหตุผลเดียวกับข้อ 2 แสดงดังรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 การไหลแบบตัวยู

2.3.4 การไหลแบบวงกลม

เหมาะสำหรับเมื่อต้องการให้วัสดุหรือสินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วออกมาด้านเดียวกับจุดเริ่มต้น เช่น แผนกส่งของและรับของอยู่ที่เดียวกัน หรือต้องการใช้เครื่องจักรนั้นเป็นรอบที่สอง แสดงดังรูปที่ 2.4




รูปที่ 2.4 การไหลแบบวงกลม

2.3.5 การไหลแบบไร้รูปแบบหรือการไหลแบบหมุนไม่เท่ากัน

การไหลแบบนี้เป็นการไหลที่มีรูปแบบไม่แน่นอน แต่เป็นการไหลแบบง่าย ๆ แสดงดังรูปที่ 2.5 เหมาะสำหรับกรณีต่อไปนี้

- การไหลขั้นแรกเป็นแบบสั้นๆ อยู่ระหว่างกลุ่มของพื้นที่ที่สัมพันธ์กัน
- ในที่ซึ่งระบบการขนถ่ายใช้ระบบกลไก
- มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ไม่สามารถจัดระบบการไหลเป็นแบบอื่นได้
- สิ่งอำนวยความสะดวกติดตั้งถาวรอยู่ก่อนแล้ว



รูปที่ 2.5 การไหลแบบไร้รูปแบบหรือการไหลแบบหมุนไม่เท่ากัน

บทที่ 3

การดำเนินงาน

3.1 สถานที่ที่เข้าไปดำเนินงาน

โรงงาน เอส ที เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นโรงงานที่ดำเนินกิจการด้านการผลิตและจำหน่ายเครื่องชั่งมาตรฐานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย บริหารโดย คุณชูศักดิ์ ศรีพีเชรคานนท์ ซึ่งมีที่ตั้ง โรงงานอยู่ที่ 49 ถนนปทุม-ลากหลุมแก้ว ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี


ปัจจุบัน โรงงาน ได้ทำการผลิตเครื่องชั่งมาตรฐานทั้งหมด 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

1. เครื่องชั่งขนาดเล็ก คือ เครื่องชั่งสำหรับชั่งของที่มีน้ำหนักน้อย เช่น ผัก ผลไม้
2. เครื่องชั่งขนาดกลาง คือ เครื่องชั่งที่ใช้สำหรับชั่งน้ำหนักของคนเรา
3. เครื่องชั่งขนาดใหญ่ (เครื่องชั่งกิโลปอนด์) คือ เครื่องชั่งสำหรับชั่งของที่มีน้ำหนักมาก เช่น การใช้ชั่งสุกร ซึ่งเป็นเครื่องชั่งกิโลปอนด์ที่โรงงานนี้ได้นำมาศึกษา

3.2 ผลิตภัณฑ์ที่โรงงานได้ทำการผลิต

ประเภทของเครื่องชั่งกิโลปอนด์แบ่งได้ 2 ประเภทตามลักษณะของฐานเครื่องชั่งกิโลปอนด์ ดังนี้

1. เหล็กเหนียว คือ เครื่องชั่งที่ฐานทำด้วยเหล็กเหนียว ซึ่งสามารถทนแรงกระแทกได้ดีมาก แสดงดังรูปที่ 3.1
2. เหล็กหล่อ คือ เครื่องชั่งที่ฐานทำด้วยเหล็กหล่อ สามารถทนแรงกระแทกได้น้อยกว่าเครื่องชั่งที่ทำด้วยเหล็กเหนียว แสดงดังรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.1 เครื่องชั่งกิโลปอนด์ชนิดเหล็กเหนียว



รูปที่ 3.2 เครื่องชั่งกิโลปอนด์ชนิดเหล็กหล่อ

3.2.1 ประเภทเครื่องชั่งกิโลปอนด์แบบเหล็กเหนียว

โรงงาน เอส ที เอฟ ได้ทำการผลิตเครื่องชั่งกิโลปอนด์แบบเหล็กเหนียว ซึ่งทางโรงงานใช้เป็นกรณีศึกษา แบ่งได้ 5 ประเภทดังนี้

1. เหล็กเหนียว 500 กิโลกรัม คอ 50 คือ เครื่องชั่งที่ฐานทำด้วยเหล็กเหนียว สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 500 กิโลกรัม และสเกลบนคานแสดงน้ำหนัก 50 กิโลกรัม
2. เหล็กเหนียว 500 กิโลกรัม คอ 25 คือ เครื่องชั่งที่ฐานทำด้วยเหล็กเหนียว สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 500 กิโลกรัม และสเกลบนคานแสดงน้ำหนัก 25 กิโลกรัม
3. เหล็กเหนียว 300 กิโลกรัม คอ 50 คือ เครื่องชั่งที่ฐานทำด้วยเหล็กเหนียว สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 300 กิโลกรัม และสเกลบนคานแสดงน้ำหนัก 50 กิโลกรัม
4. เหล็กเหนียว 200 กิโลกรัม คอ 50 คือ เครื่องชั่งที่ฐานทำด้วยเหล็กเหนียว สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 200 กิโลกรัม และสเกลบนคานแสดงน้ำหนัก 50 กิโลกรัม
5. เหล็กเหนียว 500 กิโลกรัม คอ 50 คานคู่ คือ เครื่องชั่งที่ฐานทำด้วยเหล็กเหนียว สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 500 กิโลกรัม และสเกลบนคานแสดงน้ำหนัก 50 กิโลกรัม โดยที่คานมีลักษณะเป็นคู่

3.2.2 ประเภทเครื่องชั่งกิโลปอนด์แบบเหล็กหล่อ


โรงงาน เอส ที เอฟ ได้ทำการผลิตเครื่องชั่งกิโลปอนด์แบบเหล็กหล่อ แบ่งได้ 5 ประเภทดังนี้

1. เหล็กหล่อ 500 กิโลกรัม คอ 50 คือ เครื่องชั่งที่ฐานทำด้วยเหล็กหล่อ สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 500 กิโลกรัม และสเกลบนคานแสดงน้ำหนัก 50 กิโลกรัม
2. เหล็กหล่อ 500 กิโลกรัม คอ 25 คือ เครื่องชั่งที่ฐานทำด้วยเหล็กหล่อ สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 500 กิโลกรัม และสเกลบนคานแสดงน้ำหนัก 25 กิโลกรัม
3. เหล็กหล่อ 300 กิโลกรัม คอ 50 คือ เครื่องชั่งที่ฐานทำด้วยเหล็กหล่อ สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 300 กิโลกรัม และสเกลบนคานแสดงน้ำหนัก 50 กิโลกรัม
4. เหล็กหล่อ 200 กิโลกรัม คอ 50 คือ เครื่องชั่งที่ฐานทำด้วยเหล็กหล่อ สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 200 กิโลกรัม และสเกลบนคานแสดงน้ำหนัก 50 กิโลกรัม
5. เหล็กหล่อ 500 กิโลกรัม คอ 50 คานคู่คือ เครื่องชั่งที่ฐานทำด้วยเหล็กหล่อ สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 500 กิโลกรัม และสเกลบนคานแสดงน้ำหนัก 50 กิโลกรัม โดยที่คานมีลักษณะเป็นคู่

3.3 องค์ประกอบของเครื่องชั่งกิโลปอนด์


โรงงาน เอส ที เอฟ ไดทำการผลิตเครื่องชั่งกิโลปอนด์จะประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งหมด 16 องค์ประกอบดังนี้

1. คานทองเหลือง มีหน้าที่แสดงน้ำหนักเป็นสเกล ซึ่งสามารถมองเห็น ได้ง่าย แสดงดังรูปที่ 3.3




รูปที่ 3.3 คานทองเหลือง

2. โครงหลัก มีหน้าที่กระจายน้ำหนักของชิ้นงานที่จะวัด แสดงดังรูปที่ 3.4




รูปที่ 3.4 โครงหลัก

3. มีดกระดูก มีหน้าที่รับน้ำหนักจาก โครงหลัก แล้วถ่ายน้ำหนักไปยังมีดคาน แสดงดังรูปที่ 3.5




รูปที่ 3.5 มีดกระดูก

4. มีดคาน มีหน้าที่รับน้ำหนักจากมีดกระดูกแล้วแสดงน้ำหนักที่แท้จริง แสดงดังรูปที่ 3.6




รูปที่ 3.6 มีดคาน

5. ตะขอเกี่ยวคาน มีหน้าที่รองรับมีดคาน แสดงดังรูปที่ 3.7




รูปที่ 3.7 ตะขอเกี่ยวคาน

6. ชุดกระเช้าแขวนคาน มีหน้าที่วางน้ำหนักจากปลายคาน แสดงดังรูปที่ 3.8



รูปที่ 3.8 ชุดกระเช้าแขวนคาน

7. ชุดปรับศูนย์ มีหน้าที่ปรับนำหนักให้ได้ศูนย์ถ่วง แสดงดังรูปที่ 3.9




รูปที่ 3.9 ชุดปรับศูนย์

8. ฝาครอบ มีหน้าที่ถ่ายน้ำหนักตรงจากชั้นงาน แสดงดังรูปที่ 3.10




รูปที่ 3.10 ฝาครอบ

9. ล้อ มีหน้าที่เป็นตัวเคลื่อนย้ายเครื่องชั่ง แสดงดังรูปที่ 3.11



รูปที่ 3.11 ล้อ

10. กระจุก มีหน้าที่รองรับมีดคาน แสดงดังรูปที่ 3.12




รูปที่ 3.12 กระจุก

11. ตะขอเกี่ยวสี่มุม มีหน้าที่รองรับโครงหลักและเป็นตัวเกี่ยวมีคระดูค แสดงดังรูปที่ 3.13




รูปที่ 3.13 ตะขอเกี่ยวสี่มุม

12. ประตูลูก มีหน้าที่ เปิดหรือปิดการทำงานของเครื่องชั่ง แสดงดังรูปที่ 3.14




รูปที่ 3.14 ประตู

13. ไบท์ มีหน้าที่ยึดเสาและยึดประตูให้ติดกัน แสดงดังรูปที่ 3.15




รูปที่ 3.15 ไบท์

14. ชุดกล่องหัวเสา มีหน้าที่เก็บชุดลูกตุ้มและยึดตะขอเกี่ยวคาน แสดงดังรูปที่ 3.16



รูปที่ 3.16 ชุดกล่องหัวเสา

15. ตัวถัง มีหน้าที่ยึดกระดูก ล้อ และเสาให้เป็นรูปร่าง แสดงดังรูปที่ 3.17



รูปที่ 3.17 ตัวถัง

16. เสา มีหน้าที่ยึดคานและตัวถัง แสดงดังรูปที่ 3.18



รูปที่ 3.18 เสา

3.4 กำลั้งการผลิตและยอดการผลิต

ปัจจุบัน โรงงาน เอส ที เอฟ มีกำลั้งการผลิตเครื่องซังกิโปลอนด์ 70 เครื่อง/เดือน และมียอดการผลิตเฉลี่ย 82 เครื่อง/เดือน ซึ่งจะพบปัญหาคือผลิตสินค้าไม่ทันตามความต้องการของลูกค้า ตารางที่ 3.1 แสดงยอดการผลิต (จำนวนเครื่อง/เดือน จากข้อมูลในอดีต)

ตารางที่ 3.1 ยอดการผลิต (จำนวนเครื่อง/เดือน) ตั้งแต่เดือน มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. 2545

เดือน ชนิด	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม
เหล็กเหนียว 500 คอ 50	40	30	40	30	30	40	40
เหล็กเหนียว 500 คอ 25	10	10	20	20	20	10	10
เหล็กเหนียว 300	10	10	10	10	10	20	10
เหล็กเหนียว 200	20	10	20	20	20	10	10
เหล็กเหนียว 500 คานคู่	-	-	30	-	-	-	-
เหล็กหล่อ 500 คอ 50	-	-	-	-	-	-	-
เหล็กหล่อ 500 คอ 25	-	-	-	-	-	-	-
เหล็กหล่อ 300	-	-	-	-	-	-	-
เหล็กหล่อ 200	-	10	-	-	-	-	10
เหล็กหล่อ 500 คานคู่	-	10	-	-	-	-	-

3.5 ขั้นตอนการทำงานในโครงการ

1. ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาลักษณะการทำงานของโรงงานในปัจจุบัน โดยศึกษาลำดับและขั้นตอนในกระบวนการผลิต รวมถึงเวลาที่ใช้ในกระบวนการผลิต
2. เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานในปัจจุบันใหม่ คือ ทำการรวบรวมและจัดลำดับขั้นตอนการทำงานในแต่ละองค์ประกอบของเครื่องซังกิโปลอนด์ใหม่
3. วิเคราะห์การทำงานและการไหลของงานในปัจจุบัน คือ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของกระบวนการผลิต
4. การปรับปรุงสายการผลิต

3.5.1 ลักษณะการทำงานในปัจจุบัน

โรงงาน เอส ที เอฟ ได้มีการแบ่งลักษณะการทำงานออกเป็นกลุ่มและพนักงานซึ่งแบ่งได้ทั้งหมด 7 คน ดังนี้

พนักงานคนที่ 1 กลุ่ม A ประจำอยู่แผนกทองเหลือง-อะไหล่ย่อย กำหนดให้เป็น (1A)

พนักงานคนที่ 2 กลุ่ม A ประจำอยู่แผนกทองเหลือง-อะไหล่ย่อย กำหนดให้เป็น (2A)

พนักงานคนที่ 1 กลุ่ม B ประจำอยู่แผนกเชื่อม-อะไหล่ย่อย กำหนดให้เป็น (1B)

พนักงานคนที่ 2 กลุ่ม B ประจำอยู่แผนกเชื่อม-อะไหล่ย่อย กำหนดให้เป็น (2B)

พนักงานคนที่ 1 กลุ่ม C ประจำอยู่แผนกสี-อะไหล่และประกอบ กำหนดให้เป็น (1C)

พนักงานคนที่ 2 กลุ่ม C ประจำอยู่แผนกสี-อะไหล่และประกอบ กำหนดให้เป็น (2C)

พนักงานคนที่ 3 กลุ่ม C ประจำอยู่แผนกสี-อะไหล่และประกอบ กำหนดให้เป็น (3C)

ซึ่งแต่ละพนักงานในกลุ่มและแผนกต่าง ๆ จะมีงานย่อยต่าง ๆ ดังตารางที่ 3.2 ซึ่งจะแสดงไว้เป็นตัวอย่างเพียงลำดับขั้นตอนการทำงาน of พนักงานคนที่ 1 กลุ่ม A ทองเหลือง-อะไหล่ย่อย ส่วนลำดับขั้นตอนการทำงาน of พนักงานที่เหลือแสดงในภาคผนวก ก

ตารางที่ 3.2 ลำดับขั้นตอนการทำงานในปัจจุบันของพนักงานคนที่ 1 กลุ่ม A ทองเหลือง – อะไหล่ย่อย

ลำดับการทำงาน	ขั้นตอนการทำงาน	จำนวนที่ผลิต(ชุด)	เวลาผลิต (นาที)
1	ลับสะโล๊ปที่ปลายมีดคาน	1	3.00
2	ตะไบสะโล๊ปที่ปลายมีดคาน	1	4.00
3	ลับและตะไบมีดปรับน้ำหนัก	1	1.00
4	ตะไบลูกเลื่อนให้เลื่อนคล่องขึ้น	1	6.00
5	ตีเบอร์ลูกเลื่อนให้คู่กับคาน	1	0.40
6	เจาะท้ายคานเพื่อใส่มีดปรับศูนย์	1	0.80
7	เจาะคานที่ใช้ยึดตะกั่ว	1	0.30
8	ตะไบศรกับลูกเลื่อนให้ตรงขีด	1	4.60
9	ใส่มีดคาน	1	15.00
10	ย่ำปรับคาน	1	3.00
11	ย่ำตะกั่วและตีเบอร์คาน	1	2.00
12	วัดตะขอเกี่ยวคานให้ได้ระนาบ	1	3.00
13	ตะไบร่องตะขอเกี่ยวคาน	1	6.00
14	ถูร่องตะขอเกี่ยวคานให้ลื่นด้วยตะไบเก่า	1	1.00
15	ประกอบมีดใส่ห้วงปลายคาน	1	2.10
16	ถอดมีดคานถูกระดาษทรายและใส่มีดคืนที่คาน	1	5.00
17	ประกอบห้วงและใส่มีดปลายคาน	1	1.00
18	ประกอบมีดปรับศูนย์และใส่ที่คาน	1	2.30
19	ตั้งคานเช็คสภาพคล่อง	1	10.00

3.5.2 ลำดับขั้นตอนการทำงานตามองค์ประกอบของเครื่องชั่งกิโลปอนด์

ลำดับขั้นตอนการทำงานของแต่ละองค์ประกอบได้ชัดเจน และแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าองค์ประกอบหนึ่ง ๆ จะมีผู้
ที่ดำเนินการอยู่หลายคนด้วยกัน แสดงไว้ในตารางที่ 3.3 และ 3.4 ซึ่งจะแสดงไว้เป็นตัวอย่างเพียง 2 องค์ประกอบ(ได้แก่
ไบท์ และตัวถ่วง) ชั้นส่วนที่เหลือมีลำดับขั้นตอนการทำงานแสดงในภาคผนวก ข

ตารางที่ 3.3 ลำดับขั้นตอนการทำงานตามองค์ประกอบของไบท์

ชั้นส่วน	ขั้นตอนการทำงาน	พนักงาน ที่ทำ	ลำดับ พนักงาน	เวลาทำงาน (นาที)	เวลาเคลื่อนย้าย (นาที)
ไบท์	1. เคาะมุมไบท์และมุมประตู	3C	1	1.00	3.83
	2. เชื่อมมุมไบท์และเชื่อมเหล็ก 2 แผ่น	1B	1	2.80	0.75
	3. เชื่อมประกอบกล่องไบท์	2B	4	8.00	1.66
	4. เจียรรอยเชื่อมมุมกล่องไบท์	2C	5	1.60	0.50
	5. ทาสีด้านในกล่องไบท์	3C	5	0.60	0.50
	6. โป้วรอยเจียรมุมกล่องไบท์	2C	6	0.70	1.66
	7. ขัดสี โป้วมุมกล่องไบท์	2C	7	2.00	
	8. ล้างเบนซินกล่องไบท์ ขัดและเช็ดให้แห้ง	2C	10	3.60	-
	9. พันสีกันสนิมกล่องไบท์	1C	10	1.50	-
	10. พันสีจริงกล่องไบท์	1C	14	2.60	-

ตารางที่ 3.4 ลำดับขั้นตอนการทำงานตามองค์ประกอบของตัวถัง

ชิ้นส่วน	ขั้นตอนการทำงาน	พนักงาน ที่ทำ	ลำดับ พนักงาน	เวลาทำงาน (นาที)	เวลาเคลื่อนย้าย (นาที)
ตัวถัง	1. เชื่อมตัวถัง	2B	2	12.00	} 0.75
	2. เชื่อมรอยและผ่าหัวตัวถัง	2B	3	24.00	
	3. เชื่อมต่อหัวและเชื่อมกันมีคหตุคตัวถัง	1B	2	1.00	0.75
	4. กำหนดจุดครุเพลตัวถัง	1C	2	3.00	1.66
	5. เจาะรูเพลตัวถัง	2C	2	7.00	0.50
	6. ชัดสีไปิวตัวถัง	3C	12	1.50	3.33
	7. กระทบมุมตัวถังให้ได้ระดับ	1C	3	3.00	3.33
	8. ทาสีด้านในตัวถัง	3C	4	5.00	3.33
	9. เจียรรอยเชื่อมตัวถัง	1C	4	10.00	} 1.66
	10. ไปิวรอยเจียรตัวถัง	1C	5	6.00	
	11. ชัดสีไปิวตัวถัง	1C	6	13.30	} 1.66
	12. ปั้นสนิมตัวถัง	2C	8	7.00	
	13. ชัดล้างเช็ดเป็นชินตัวถัง	1C	7	8.90	-
	14. ฟันสีกันสนิมตัวถัง	1C	8	4.00	-
	15. ฟันสีจริงตัวถัง	1C	12	5.14	-


3.5.3 วิเคราะห์การทำงานและการไหลของงานในปัจจุบัน

วิเคราะห์การทำงานและการไหลของงานในปัจจุบันของแต่ละองค์ประกอบได้ชัดเจน และแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า องค์ประกอบหนึ่ง ๆ จะมีผู้ที่ดำเนินการอยู่หลายคน แสดงไว้ในรูปที่ 3.19 ส่วนรูปที่ 3.20 แสดงการไหลของงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งองค์ประกอบส่วนที่เหลืออยู่ในภาคผนวก ค

พนักงานที่ทำ ลำดับงาน	1A	2A	1B	2B	1C	2C	3C
1			2				1
2			3	1	4	5	6
3				2	7		
4				3	9		8
5					10	4	5
6					11	6	
7					13	7	
8					14	12	
9							
10					9	8	
11							
12							
13							
14					10		
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

รูปที่ 3.19 วิเคราะห์การทำงานและการไหลตามบุคคลของงานในปัจจุบัน (ไบท์ และตัวถัง)

- คือ ตำแหน่งการทำงานของไบท์ - - - - -> คือ การไหลของไบท์
 ○ คือ ตำแหน่งการทำงานของตัวถัง ———> คือ การไหลของตัวถัง



รูปที่ 3.20 วิเคราะห์การทำงานและการไหลตามแผนกของงานในปัจจุบัน (ไบท์ และตัวถัง)


-----> คือ การไหลของไบท์

—————> คือ การไหลของตัวถัง

3.5.4 ขั้นตอนในการประกอบของเครื่องชั่ง

ขั้นตอนในการประกอบเครื่องชั่งกิโลปอนด์มีด้วยกันทั้งหมด 18 ขั้นตอน ซึ่งจะประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังรูปที่

3.21



รูปที่ 3.21 ขั้นตอนการประกอบของเครื่องชั่ง

จากรูปที่ 3.21 จะได้เวลารวมในกระบวนการผลิตเท่ากับ 48,617 นาที/100 เครื่อง เมื่อหารกับจำนวนคนที่มีอยู่ 7 คน จะได้เท่ากับ 6,945 นาที / คน/100 เครื่อง ซึ่งเวลาที่ได้นี้จะไปทำการแบ่งกลุ่มการทำงานใหม่

3.5.5 การปรับปรุงสายการผลิต

การปรับปรุงสายการผลิตใหม่นั้น เราจะทำการแบ่งกลุ่มงานใหม่ โดยเอาเวลาจากการผลิตทั้งหมด ซึ่งรวมเวลาได้ 48,617 นาที / 100 เครื่อง เมื่อหารกับจำนวนคนที่มีอยู่ 7 คน จะได้เท่ากับ 6,945 นาที / คน / 100 เครื่อง และจะแบ่ง ได้ 3 กลุ่มใหญ่ ๆ โดยที่แต่ละบุคคลจะถูกแบ่งได้ 7 คนดังนี้

พนักงานคนที่ 1, 2 และ 3 ทำ

- คานทองเหลือง (1)
- โครงหลัก (2)
- มีดกระดูก (3)
- มีดคาน (3)
- ชุดปรับศูนย์ (3)
- ตะขอเกี่ยว (3)
- ชุดกระเช้าแขวนคาน (3)
- ฝาครอบ (3)
- โครงหลัก (2)

รวมเวลาได้ 20,897 นาที / 100 เครื่อง โดยที่คนที่ 2 และ 3 เมื่อเสร็จงานแล้วจะมาช่วยคนที่ 1 ทำ

อุปกรณ์ในการผลิตที่ต้องเพิ่มขึ้นมาได้แก่

1. ชุดตัดเป็กลีขียว 1 ชุด
2. เครื่องเชื่อม 1 เครื่อง
3. ไขควง 1 ชุด
4. หินเจียร 2 เครื่อง
5. ตะไบ 2 ชุด
6. สว่าน 1 เครื่อง

พนักงานคนที่ 4 และ 5

- ล้อ (4)
- กระดูก (4)
- ตะขอเกี่ยว 4 มุม (4)
- ประตู่ (5)
- ไบท์ (5)
- ชุดกล่องหัวเสา (5)
- ลูกคีม (5)

รวมเวลาได้ 13,796 นาที / 100 เครื่อง โดยที่คนที่ 4 เมื่อเสร็จงานแล้วจะมาช่วยคนที่ 5 ทำ

อุปกรณ์ในการผลิตที่ต้องเพิ่มขึ้นมาได้แก่

1. สว่าน 2 ชุด
2. เครื่องเชื่อม 2 เครื่อง

- | | |
|--------------------|-----------|
| 3. ไชควง | 2 ชุด |
| 4. ชุดตัดป่าเกลียว | 1 ชุด |
| 5. หินเจียร | 1 เครื่อง |

พนักงานคนที่ 6 และ 7

- | | |
|----------|-----|
| - ตัวถัง | (6) |
| - เสา | (7) |

รวมเวลาได้ 13,924 นาที / 100 เครื่อง โดยที่คนที่ 7 เมื่อเสร็จแล้วจะมาช่วยคนที่ 6 ทำ

อุปกรณ์ในการผลิตที่ต้องเพิ่มขึ้นมา ได้แก่

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. หินเจียร | 2 เครื่อง |
| 2. เครื่องเชื่อม | 2 เครื่อง |
| 3. สว่าน | 1 เครื่อง |



บทที่ 4

ผลการทำงานและสรุปผล

4.1 สรุปผลการทำงานปัจจุบัน

ขั้นตอนในการทำงานปัจจุบัน พบว่ามีความซับซ้อนในการทำงาน มีพนักงานหลายคนทำงาน ทำให้เกิดการสูญเสียเวลาจากการเคลื่อนย้ายของงาน จะแสดงดังตารางที่ 4.1 ได้แก่ ลำดับขั้นตอนการทำงานตามองค์ประกอบของไบท์ ส่วนที่เหลือมีลำดับขั้นตอนการทำงานแสดงไว้ในภาคผนวก ข

ตารางที่ 4.1 ลำดับขั้นตอนการทำงานตามองค์ประกอบของไบท์

ชิ้นส่วน	ขั้นตอนการทำงาน	พนักงาน ที่ทำ	เวลาทำงาน (นาที)	เวลาเคลื่อนย้าย (นาที)	เวลารวม (นาที)
ไบท์	1. เคาะมุมไบท์-มุมประตู	3C	1.00	3.83	4.83
	2. เชื่อมมุมไบท์และเชื่อมเหล็ก2แผ่น	1B	2.80	0.75	3.55
	3. เชื่อมประกอบกล่องไบท์	2B	8.00	1.66	9.66
	4. เจียรรอยเชื่อมมุมกล่องไบท์	2C	1.60	0.50	2.10
	5. ทาสีด้านในกล่องไบท์	3C	0.60	0.50	1.10
	6. โป้วรอยเจียรมุมกล่องไบท์	2C	0.70	-	0.70
	7. ขัดสีโป้วมุมกล่องไบท์	2C	2.00	-	2.00
	8. ล้างเบนซินกล่องไบท์ ขัด เช็ดให้แห้ง	2C	3.60	1.66	5.26
	9. พันสีกันสนิมกล่องไบท์	1C	1.50	-	1.50
	10. พันสีจริงกล่องไบท์	1C	2.60	-	2.60
รวมเวลาทั้งหมด					33.30

4.2 สรุปผลหลังการปรับปรุง

ผลหลังจากการทำงานที่ปรับปรุงแล้ว งานจะมีความซับซ้อนน้อยลง จะเหลือเพียงแค่พนักงานคนเดียวทำงาน ทำให้ลดการเคลื่อนย้ายของงาน ได้ถึง 36.47 เปอร์เซ็นต์ของเวลาในการทำงานทั้งหมดของไบท์ แสดงดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ลำดับขั้นตอนการทำงานตามองค์ประกอบของไบท์ใหม่

ชิ้นส่วน	ขั้นตอนการทำงาน	พนักงาน ที่ทำ	เวลาทำงาน (นาที)	เวลาเคลื่อนย้าย (นาที)	เวลารวม (นาที)
ไบท์	1. เคาะมุมไบท์-มุมประตู	3C	1.00	-	1.00
	2. เชื่อมมุมไบท์และเชื่อมเหล็ก 2 แผ่น	3C	2.80	-	2.80
	3. เชื่อมประกอบกล่องไบท์	3C	8.00	-	8.00
	4. เจียรรอยเชื่อมมุมกล่องไบท์	3C	1.60	-	1.60
	5. ทาสีด้านในกล่องไบท์	3C	0.60	-	0.60
	6. โป้วรอยเจียรมุมกล่องไบท์	3C	0.70	-	0.70
	7. จัดสีโป้วมุมกล่องไบท์	3C	2.00	-	2.00
	8. ล้างเบนจีนกล่องไบท์ ชัด เช็ดให้แห้ง	3C	3.60	-	3.60
	9. พันสีกันสนิมกล่องไบท์	3C	1.50	-	1.50
	10. พันสีจริงกล่องไบท์	3C	2.60	-	2.60
				รวมเวลาทั้งหมด	24.40

4.3 การเปรียบเทียบปัจจัยในการผลิตก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง

4.3.1 การเปรียบเทียบเวลาในกระบวนการผลิตก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง

ผลหลังจากการปรับปรุง จะเห็นได้ว่าเวลาที่ลดลงได้ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ได้จากการรวมเวลาที่ลดลงได้เป็นเปอร์เซ็นต์ หารกับเวลาทำงานทั้งหมด ซึ่งจะแสดงไว้ในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 การเปรียบเทียบเวลาของกระบวนการผลิตก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง

ชิ้นส่วน	เวลาทำงานทั้งหมด (ก่อนการปรับปรุง)	เวลาทำงานทั้งหมด (หลังการปรับปรุง)	เวลาที่ลดได้เป็น เปอร์เซ็นต์
คานทองเหลือง	91.66	74.50	23.03
ตะขอเกี่ยวคาน	27.40	17.40	57.47
มีดคาน	15.50	10.50	47.61
กระดุก	44.91	35.60	26.15
มีดกระดุก	13.57	13.57	0
ชุดปรับศูนย์	4.50	4.50	0
ชุดกระเช้าแขวนคานครบวงจร	3.00	3.00	0
เสา	35.55	28.40	25.17
โครงหลัก	62.24	52.10	19.46
ประตู	21.24	13.59	56.29
ตัวถัง	127.81	110.84	15.31
กล่อง	4.77	4.77	0
ล้อ	16.70	16.70	0
ลูกตุ้ม	28.40	28.40	0
ฝาครอบ	14.50	14.50	0
ชุดตะขอเกี่ยวที่มุมตัวถัง	12.70	10.54	20.57

4.3.2 การเปรียบเทียบจำนวนอุปกรณ์ของกระบวนการผลิตก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง

การเปรียบเทียบจำนวนอุปกรณ์ของกระบวนการผลิตก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงในเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้นจะแสดงไว้ในตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 การเปรียบเทียบจำนวนอุปกรณ์ของกระบวนการผลิตก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง

อุปกรณ์ในการผลิต (ยี่ห้อ)	ก่อนการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง	ค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้น(บาท)
- ตีปาเกลียว (Tesco)	1 ชุด	2 ชุด	2400
- เครื่องเชื่อม (Makita 200 w)	1 เครื่อง	5 เครื่อง	9500
- ไขควง (Champion)	1 ชุด	3 ชุด	750
- หินเจียร (Maktac)	1 เครื่อง	5 เครื่อง	7500
- ตะไบ (Top man)	1 ชุด	2 ชุด	800
- สว่าน (Maktac)	1 เครื่อง	4 เครื่อง	6800

ผลกระทบหลังการปรับปรุง

1. เพิ่มค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ เป็นเงิน 27,750 บาท แต่ผลต่างของยอดขายที่เพิ่มขึ้น 32,000 บาท /เดือน
2. แก้ปัญหาในเรื่องของการผลิตสินค้าไม่ทันตามความต้องการ
3. เพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัท

เหตุผลที่ต้องใช้วิธีนี้

1. ลำดับของงานมีขั้นตอนที่มาก
2. แต่ละงานมีลำดับขั้นตอนที่ไม่เท่ากัน
3. วิธีนี้ไม่จำเป็นต้องใช้คนมาก

ข้อจำกัดของงาน

1. มีจำนวนพนักงานที่น้อย
2. มีขั้นตอนการทำงานที่มาก
3. มีจำนวนขั้นตอนการทำงานที่ไม่แน่นอน

ข้อดีของสายการผลิตใหม่

1. ลดเวลาที่สูญเสียจากการเคลื่อนย้ายงาน (20% ของเวลาในการผลิต)
2. ควบคุมดูแลได้ง่าย
3. ทำให้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. กำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้นจากเดิม 70 ตัว/เดือน เป็น 84 ตัว/เดือน

ข้อเสียของสายการผลิตใหม่

1. ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์
2. ต้องเสียเวลาในการเรียนรู้งานบางอย่าง



บทที่ 5

สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

การศึกษาเพื่อหาวิธีการลดเวลาในการผลิตเครื่องซังกิโพลอนด์ จะแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน คือ

5.1.1 การศึกษาข้อมูล

การศึกษาข้อมูลนั้น จะต้องทำการศึกษาถึง

1. องค์ประกอบของเครื่องซังกิโพลอนด์และขั้นตอนการผลิตแต่ละองค์ประกอบนั้น ๆ
2. ชนิดของเครื่องซังกิโพลอนด์ว่าผลิตจากวัสดุชนิดใด มีข้อแตกต่าง ข้อดีและข้อเสียอย่างไร
3. หลักการทำงานของเครื่องซังกิโพลอนด์และลำดับขั้นตอนในการประกอบเครื่องซังกิโพลอนด์
4. ลักษณะการไหลของวัสดุในระหว่างกระบวนการผลิต โดยต้องคำนึงถึงลักษณะที่เหมาะสมในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในสายการผลิตนั้น

5.1.2 การปรับปรุงสายการผลิตใหม่

หลังจากได้ทำการศึกษาข้อมูลในด้านต่าง ๆ แล้ว ในส่วนของงานดำเนินงานได้มีการปรับปรุงสายการผลิตตามที่ได้ทำการศึกษาค้นคว้า สามารถลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการผลิตได้ประมาณ 20% ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น และทางโรงงานยังสามารถผลิตเครื่องซังกิโพลอนด์ได้ตามความต้องการอีกด้วย

5.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ แม้ว่าในการปรับปรุงสายการผลิตใหม่จะสามารถลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการผลิตได้ประมาณ 20% แต่ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ได้มีการเพิ่มค่าใช้จ่ายในด้านอุปกรณ์บางส่วนเพิ่มเติม ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายนี้เทียบกับกำไรที่ได้จากการปรับปรุงต่อเดือนแล้ว จะเห็นว่าทางโรงงานยังสามารถทำกำไรเพิ่มมากขึ้นจากการปรับปรุงสายการผลิตอีกด้วย

5.3 ปัญหาที่พบในระหว่างการทำงาน

ในระหว่างการทำงาน ณ โรงงาน เอส ที เอฟ นั้น พบว่ามีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นดังนี้

1. ลำดับขั้นตอนการผลิตองค์ประกอบของเครื่องซังกิโพลอนด์และการประกอบเครื่องซังกิโพลอนด์มีความซับซ้อนมาก ส่งผลให้การทำงานมีความล่าช้า
2. ในช่วงแรก ๆ ของการทำงาน พนักงานให้ความร่วมมือค่อนข้างน้อย เนื่องจากพนักงานยังมีความเคยชินกับการปฏิบัติงานแบบเดิมอยู่ จึงมีความกลัวที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสายการผลิตใหม่

3. จำนวนพนักงานที่ทำการผลิตเครื่องซังกิโปลอนด์มีน้อยเมื่อเทียบกับลำดับขั้นตอนการทำงานที่มาก ทำให้การจัดสายการผลิตค่อนข้างจำกัด

5.4 ข้อเสนอแนะ

ผลจากการศึกษาและการดำเนินงานปรับปรุงสายการผลิตของโรงงาน เอส ที เอฟ นั้น กระบวนการผลิตยังไม่มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากอุปกรณ์และขั้นตอนในกระบวนการผลิตยังไม่ได้มาตรฐานทำให้ต้องสูญเสียเวลาในการแก้ไขชิ้นส่วนบางอย่าง เช่น ในขั้นตอนการการตัดชิ้นงานเพื่อให้ได้มุมฉากนั้น เครื่องจักรมีการตัดชิ้นงานไม่ได้มุมฉากตามที่ต้องการ ทำให้พนักงานต้องเสียเวลาในการตกแต่งชิ้นงานใหม่อีกครั้งเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ในการศึกษากระบวนการผลิตทั้งหมด ต้องใช้เวลาในการศึกษากระบวนการทำงานและการออกแบบเครื่องมือเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ศึกษาโรงงาน ได้ศึกษาการลดเวลาในการเคลื่อนที่ของงานเท่านั้น



บรรณานุกรม

สมศักดิ์ ตรีสัตย์. 2540. การออกแบบและวางผังโรงงาน. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). พิมพ์ครั้งที่ 8

กรุงเทพมหานคร

อรณพ เพ็ชรเลิศ. กรณีศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้การบำรุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วมของ
บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด. สารนิพนธ์ของการศึกษิตตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.2542

สุปรียา สุขพันธุ์ถาวร และคณะ. เตาหลอมอลูมิเนียมไฟฟ้า. ปริญญานิพนธ์ของการศึกษิตตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรม-

ศา สตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง.254





ภาคผนวก ก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ก-1 ลำดับขั้นตอนการทำงานในปัจจุบันของพนักงานคนที่ 2 กลุ่ม A ทองเหลือง – อะไหล่ย่อย

ลำดับการทำงาน	ขั้นตอนการทำงาน	จำนวนที่ผลิต(ชุด)	เวลาผลิต(นาที)
1	กัดมิลลิ่งมีดคาน	1	2.50
2	เจียรและแต่งมีดกระดูก	1	1.57
3	ประกอบชุดมีดกระดูก มีดคาน มีดปรับน้ำหนัก และร่องกคคมมีด	1	12.00
4	เจาะลูกเลื่อนซังและใส่น็อตยึดไม่ให้หลุด	1	6.00
5	เจียรปากตะขอเกี่ยวคาน	1	2.50
6	เลื่อยที่ใส่ปรับคาน	1	2.50
7	ล้างและเคาะเพลาดี	1	5.00
8	ล้างและทาสีกันสนิมลือ	1	5.00
9	ประกอบลือและใส่เพลา	1	4.00
10	ทาสีค้ำที่ลือ	1	2.70
11	หุบตะขอเกี่ยวคานและตะขอเกี่ยวตัวปรับน้ำหนัก	1	2.40
12	ทำชุดปรับศูนย์ทั้งหมดครบวงจร	1	4.00
13	ขัดและจุ่มสีตะขอเกี่ยวคาน	1	2.50
14	ทาสีเม็ดปรับศูนย์และจุ่มสีห้วงปลายคาน	1	0.50
15	ทาสีคานทองเหลือง	1	2.00
16	เจาะลูกค้ำและคว้านรูเพื่อใส่เม็ดทองเหลือง	1	3.00
17	ลับลูกค้ำซัง	1	9.00
18	โป๊วและขัดเฉพาะลูกค้ำที่มีรูไม่เรียบ	1	3.60
19	ตีเบอร์ลูกค้ำ	1	2.00
20	จุ่มสีลูกค้ำ	1	1.80
21	ซังตะเขี่ยลูกค้ำ	1	9.00
22	เจาะตลับเกลียวที่ยึดน็อตกันตะขอกกลางหลุด	1	4.00

ก-1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ก-2 ลำดับขั้นตอนการทำงานในปัจจุบันของพนักงานคนที่ 1 กลุ่ม B เชื่อม-อะไหล่ย่อย

ลำดับการทำงาน	ขั้นตอนการทำงาน	จำนวนที่ผลิต(ชุด)	เวลาผลิต(นาที)
1	เชื่อมมุม ไบท์และเชื่อมเหล็ก 2 แผ่น	1	2.80
2	เชื่อมรอยผ่าหัวตัวถัง	1	1.00
3	เชื่อมต่อหัวและเชื่อมกันเป็นมีดหลุดตัวถัง	1	240
4	เชื่อมกระดูก	1	1.40
5	ใส่มีดปรับนำหนักเชื่อมและตัดปเกลิยว	1	1.80
6	ไขน็อตยึดตัวปรับนำหนักและใส่กระดูก	1	0.80
7	เทียบ 4 มุม	1	10.50
8	เชื่อมมีดกระดูก	1	1.50
9	เชื่อมฐานเสริมขา โครงหลัก	1	7.50
10	เชื่อมเพลาล้อให้ยึดติดกับตัวถัง	1	4.20
11	ลงทรายคานและลูกเลื่อน	1	3.00
12	ขัดเงาคานและลูกเลื่อน	1	16.00
13	ล้างคานและลูกเลื่อนจากนั้นพ่นแลคเกอร์	1	2.00
14	ประกอบลูกเลื่อนใส่คาน	1	0.50
15	ประกอบคานใส่เครื่อง และเลือกเบอร์ประจำเครื่อง	1	2.00
16	เทียบนำหนักเต็มพิกัด	1	12.00
17	เทียบนำหนักปลายคาน	1	3.00
18	ตั้งศูนย์รถตรวจ และทวนนำหนักหนุนล้อ	1	4.50

ตารางที่ ก-3 ลำดับขั้นตอนการทำงานในปัจจุบันของพนักงานคนที่ 2 กลุ่ม B เชื่อม-อะไหล่ย่อย

ลำดับการทำงาน	ขั้นตอนการทำงาน	จำนวนที่ผลิต(ชุด)	เวลาผลิต(นาที)
1	คว้านรูใหญ่กระดุก	1	5.00
2	เชื่อมตัวถัง	1	12.00
3	เชื่อมน็อตใส่เสา	1	5.00
4	เชื่อมประกอบกล่อง ไขท์	1	8.00
5	เชื่อมประกอบปิด - เปิดประตู	1	6.00
6	เชื่อมน็อตตัวเมียใส่ฉาก กล่องและประตู	1	4.00
7	เชื่อมเม็ดปรับศูนย์	1	3.00
8	คว้านรู ตีแปเกลียวและขันน็อตตัวเสริมขาโครงเหล็ก	1	3.00
9	เชื่อมตาย 4 มุม โครงหลักและเชื่อมหัวน็อต	1	7.00
10	เจียรตัวเสริมขาโครงหลักกันเบียดประตู	1	5.00
11	ประกอบร่องกคคมืดและใส่ขาโครงหลัก	1	2.00
12	เจียรรอยเชื่อมประตู	1	1.50
13	เชื่อมอุดรอยและตีปมตะขอเกี่ยว 4 มุม	1	3.40
14	ตะไบโค้งตะขอเกี่ยว 4 มุม	1	5.00
15	เจ็ค โครงหลักให้สมดุล	1	10.00
16	ทำชุดกระเช้าแขวนคานกรบวงจร	1	3.00
17	เชื่อมน็อตยึดร่องกคคมืดและทาสีรอยเชื่อม	1	5.00
18	เทียบตะกร้า	1	4.80

ตารางที่ ก-4 ลำดับขั้นตอนการทำงานในปัจจุบันของพนักงานคนที่ 1 กลุ่ม C สี-อะไหล่และประกอบ

ลำดับการทำงาน	ขั้นตอนการทำงาน	จำนวนที่ผลิต(ชุด)	เวลาผลิต(นาที)
1	ขนย้ายอะไหล่ทุกชนิดออกมา	1	7.20
2	มาร์ครูเพลาดัดถึง	1	3.00
3	กระแทกมุมตัวถังให้ได้ระดับ	1	3.00
4	เจียรรอยเชื่อมตัวถัง	1	10.00
5	โป๊วรอยเจียรตัวถัง	1	6.00
6	ขัดสีโป๊วตัวถัง	1	13.30
7	ขัดล้างเช็ดเบนซินตัวถัง	1	8.90
8	พ่นสีกันสนิมตัวถัง	1	4.00
9	พ่นสีกันสนิมเสา	1	1.50
10	พ่นสีกันสนิมกล่องใบท์	1	1.50
11	พ่นสีกันสนิมประตู	1	0.70
12	พ่นสีจริงตัวถัง	1	5.14
13	พ่นสีจริงเสา	1	4.50
14	พ่นสีจริงกล่องใบท์	1	2.60
15	พ่นสีจริงประตู	1	0.85
16	ประกอบกล่องและที่เสียบตุ้มใส่เสา	1	5.14
17	บีบและใส่ตัวรองตะขอ 4 มุมตัวถัง	1	2.50
18	วางตะขอเกี่ยว 4 มุม ตามเครื่อง	1	0.40
19	วางกระดูกสัน - ยาว ตามเครื่อง	1	2.40
20	ประกอบกระดูกใส่เครื่อง	1	4.80
21	ตีเบอร์ฝาครอบ	1	1.00
22	ทาสีกันสนิมฝาครอบ	1	2.00
23	ขัดสนิมฝาครอบเช็ดเบนซิน	1	3.00
24	พ่นสีกันสนิมฝาครอบ	1	0.50
25	พ่นสีฝาครอบ	1	0.80

ตารางที่ ก-5 ลำดับขั้นตอนการทำงานในปัจจุบันของพนักงานคนที่ 2 กลุ่ม C สี-อะไหล่และประกอบ

ลำดับการทำงาน	ขั้นตอนการทำงาน	จำนวนที่ผลิต(ชิ้น)	เวลาผลิต(นาที)
1	ขนย้ายอะไหล่ทุกชนิดออกมา	1	7.20
2	เจาะรูเพลาดัดถึง	1	7.00
3	วัดและเจาะตัดแปะเกลียวรูยึดน็อตที่ปรับน้ำหนัก	1	2.00
4	เจียรหัวและท้ายเสาให้จับคู่กับตัวถัง	1	10.70
5	เจียรรอยเชื่อมมุมกล่องไบท์	1	1.60
6	โป๊วรอยเจียรมุมกล่องไบท์	1	0.70
7	ขัดสีโป๊วมุมกล่องไบท์	1	2.00
8	ป่นสนิมตัวถัง	1	7.00
9	ป่นสนิมเสา	1	3.00
10	ล้างเบนซินกล่องไบท์ ขัดและเช็ดให้แห้ง	1	3.60
11	ประกอบโครงหลัก	1	7.00
12	ประกอบเพลาลูกและใส่ตัวถัง	1	6.00
13	เช็ดระดับเพลาลูก	1	3.00
14	เลือกวางเสาเข้ากับตัวถังตามเบอร์และหมุนน็อตใส่เสา	1	3.40
15	ไขน็อตให้แน่นเพื่อยึดเสาดัดกับตัวถัง	1	0.80
16	เลือกเบอร์ไบท์	1	1.07
17	เช็ดระดับเสาและไบท์	1	7.50
18	ประกอบไบท์และใส่เสา	1	1.20
19	ประกอบกันชนหน้า - หลัง ใส่โครงหลัก	1	2.30
20	วางโครงหลักใส่ตามเครื่อง	1	0.80
21	ใส่น็อตกันตะขอกกลางหลอด	1	1.50
22	ใส่ตัวเสียบล้อกันโครงหน้าหลอด	1	2.00

ตารางที่ ก-6 ลำดับขั้นตอนการทำงานในปัจจุบันของพนักงานคนที่ 3 กลุ่ม C สี-อะไหล่และประกอบ

ลำดับการทำงาน	ขั้นตอนการทำงาน	จำนวนที่ผลิต(ชุด)	เวลาผลิต(นาที)
1	เคาะมุมไบท์และมุมประตูด	1	1.00
2	วัดและเจาะรูป้ายหัวต่อตัวถัง	1	1.50
3	ไขน็อตตัวเมียใส่ประตูดฉากและกล่อง	1	2.50
4	ทาสีด้านในตัวถัง	1	5.00
5	ทาสีด้านในกล่องไบท์	1	0.60
6	ขัดล้างเบนซินเสา	1	3.70
7	ขัดล้างเบนซินประตูด	1	2.00
8	ช่วยยกพ่นสีทั้งหมด	1	20.50
9	ล้างเบนซินกล่องและที่แขวนคัม	1	0.90
10	จุ่มสีกล่องและที่แขวนคัม	1	0.80
11	ประกอบฉากใส่กล่อง	1	2.57
12	แต่งเกลียวฉากและกล่อง	1	0.50
13	ทาสีกระดูก	1	8.60
14	ทาสีโครงหลัก	1	10.00
15	จุ่มสีกันชนหน้าหลังโครงหลัก	1	0.30
16	จุ่มสีตะขอเกี่ยว 4 มุม	1	2.14
17	ทาสีรอยเชื่อมเพล	1	0.90
18	ทาสีตะกร้า	1	0.80



ภาคผนวก ข

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ข-1 ลำดับขั้นตอนการทำงานตามองค์ประกอบของเสา

ชั้นส่วน	ขั้นตอนการทำงาน	พนักงาน ที่ทำ	ลำดับ พนักงาน	เวลาทำงาน (นาที)	เวลาเคลื่อนย้าย (นาที)
เสา	1. เจียรหัวท้ายเสาจับคู่กับตัวถัง	2C	4	10.70	1.66
	2. เชื่อมน็อตใส่เสา	2B	3	5.00	1.66
	3. ปั่นสนิมเสา	2C	9	3.00	0.50
	4. จัดล้างเบนซินเสา	3C	6	3.70	3.33
	5. พ่นสีกันสนิมเสา	1C	9	1.50	-
	6. พ่นสีจริงเสา	1C	13	4.50	-

ตารางที่ ข-2 ลำดับขั้นตอนการทำงานตามองค์ประกอบของโครงหลัก

ชั้นส่วน	ขั้นตอนการทำงาน	พนักงาน ที่ทำ	ลำดับ พนักงาน	เวลาทำงาน (นาที)	เวลาเคลื่อนย้าย (นาที)
โครงหลัก	1. คว้านรู-ตีบเกลียว-ขันน็อตตัว เสริมขา โครงหลัก	2B	8	3.00	-
	2. เชื่อมตาย4มุม โครงหลักและ เชื่อมหัวน็อต	2B	9	7.00	0.75
	3. เชื่อมฐานเสริมขาโครงหลัก	1B	9	7.50	0.75
	4. เจียรตัวเสริมขาโครงหลักกันเบียดกระดูก	2B	10	5.00	1.66
	5. ประกอบกันชนหน้า-หลัง ใส่โครงหลัก	2C	19	2.30	0.50
	6. จุ่มสีกันชนหน้าหลัง โครงหลัก	3C	15	0.30	2.16
	7. ประกอบร่องคคคมมีดใส่ขาโครงหลัก	2B	11	2.00	2.16
	8. เช็ดโครงหลักไม่ให้ 3ขา	2B	15	10.00	-
	9. ทาสีโครงหลัก	3C	14	10.00	2.16
	10. เชื่อมน็อตยึดร่อง คคคมมีดและทาสีรอยเชื่อม	2B	17	5.00	-

ตารางที่ ข-3 ลำดับขั้นตอนการทำงานตามองค์ประกอบของประตู

ชิ้นส่วน	ขั้นตอนการทำงาน	พนักงาน ที่ทำ	ลำดับ พนักงาน	เวลาทำงาน (นาที)	เวลาเคลื่อนย้าย (นาที)
ประตู	1. ไขน็อตตัวเมียใส่ประตู-ฉาก-กล่อง	3C	3	2.50	2.16
	2. เชื่อมน็อตตัวเมียใส่ฉาก-กล่อง-ประตู	2B	6	4.00	2.16
	3. เชื่อมประกอบเปิด-ปิดประตู	2B	5	6.00	-
	4. เจียรรอยเชื่อมประตู	2B	12	1.50	-
	5. ขัดล้างเบนซินประตู	3C	7	2.00	3.33
	6. พันสีกันสนิมประตู	1C	11	0.70	-
	7. พันสีจริงประตู	1C	15	0.85	-

ตารางที่ ข-4 ลำดับขั้นตอนการทำงานตามองค์ประกอบของกล่อง

ชิ้นส่วน	ขั้นตอนการทำงาน	พนักงาน ที่ทำ	ลำดับ พนักงาน	เวลาทำงาน (นาที)	เวลาเคลื่อนย้าย (นาที)
กล่อง	1. แต่งเกลียวจากและกล่อง	3C	9	0.90	-
	2. ล้างเบนซินกล่องและที่แขวนคืม	3C	10	0.80	-
	3. จุ่มสีกล่องและที่แขวนคืม	3C	11	2.57	-
	4. ประกอบฉากใส่กล่อง	3C	12	0.50	-

ตารางที่ ข-5 ลำดับขั้นตอนการทำงานตามองค์ประกอบของล้อ

ชิ้นส่วน	ขั้นตอนการทำงาน	พนักงาน ที่ทำ	ลำดับ พนักงาน	เวลาทำงาน (นาที)	เวลาเคลื่อนย้าย (นาที)
ล้อ	1. ล้าง-เจาะเพลาล้อ	2A	7	5.00	-
	2. ล้างทาสีกันสนิมล้อ	2A	8	5.00	-
	3. ประกอบล้อใส่เพลา	2A	9	4.00	-
	4. ทาสีดำล้อ	2A	10	2.70	-

ตารางที่ ข-6 ลำดับขั้นตอนการทำงานตามองค์ประกอบของลูกคู้ม

ชิ้นส่วน	ขั้นตอนการทำงาน	พนักงาน ที่ทำ	ลำดับ พนักงาน	เวลาทำงาน (นาทึ)	เวลาเคลื่อนย้าย (นาทึ)
ลูกคู้ม	1. เจาะลูกคู้มและคว้านรูเพื่อใส่เม็ดทองเหลือง	2A	16	3.00	-
	2. ลับลูกคู้ม	2A	17	9.00	-
	3. ไขว-ขัดเฉพาะลูกคู้มที่มีรูไม่เรียบ	2A	18	3.60	-
	4. ตีเบอร์ลูกคู้ม	2A	19	2.00	-
	5. จุ่มสีลูกคู้ม	2A	20	1.80	-
	6. ชั่งละเอียดลูกคู้ม	2A	21	9.00	-

ตารางที่ ข-7 ลำดับขั้นตอนการทำงานตามองค์ประกอบของฝาครอบ

ชิ้นส่วน	ขั้นตอนการทำงาน	พนักงาน ที่ทำ	ลำดับ พนักงาน	เวลาทำงาน (นาทึ)	เวลาเคลื่อนย้าย (นาทึ)
ฝาครอบ	1. ตีเบอร์ฝาครอบ	1C	21	1.00	-
	2. ทาสีกันสนิมฝาครอบ	1C	22	2.00	-
	3. ขัดสนิมฝาครอบที่เคาน์เตอร์	1C	23	3.00	-
	4. พ่นสีกันสนิมฝาครอบ	1C	24	0.50	-
	5. พ่นสีจริงฝาครอบ	1C	25	8.00	-

ตารางที่ ข-8 ลำดับขั้นตอนการทำงานตามองค์ประกอบ ของชุดตะขอเกี่ยว 4 มุม

ชิ้นส่วน	ขั้นตอนการทำงาน	พนักงาน ที่ทำ	ลำดับ พนักงาน	เวลาทำงาน (นาทึ)	เวลาเคลื่อนย้าย (นาทึ)
ชุดตะขอ เกี่ยว4มุม	1. เชื่อมอุครอยตีปุมตะขอเกี่ยว4มุม	2B	13	3.40	-
	2. ตะไบโค้งตะขอเกี่ยว4มุม	2B	14	5.00	2.16
	3. จุ่มสีตะขอเกี่ยว4มุม	3C	16	2.14	-

ตารางที่ ข-9 ลำดับขั้นตอนการทำงานตามองค์ประกอบของทองเหลือง

ชิ้นส่วน	ขั้นตอนการทำงาน	พนักงาน ที่ทำ	ลำดับ พนักงาน	เวลาทำงาน (นาที)	เวลาเคลื่อนย้าย (นาที)
ทอง เหลือง	1. ตะไบลูกเลื่อนให้เดือนคล่อง	1A	4	6.00	-
	2. ตีเบอร์ลูกเลื่อนคู่กับคาน	1A	5	0.40	-
	3. เจาะตุคคานเพื่อใส่เม็ดปรับศูนย์	1A	6	0.80	-
	4. เจาะคานที่ใช้ยึดตะกั่ว	1A	7	0.30	-
	5. ตะไบศรกับลูกเลื่อนให้ตรงขีด	1A	8	4.60	-
	6. ใส่เม็ดคาน	1A	9	15.00	-
	7. ย้ำปรินคาน	1A	10	3.00	-
	8. ย้ำตะกั่วตีเบอร์คาน	1A	11	2.00	5.00
	9. เจาะลูกเลื่อนซึ่งใส่น็อต	2A	4	6.00	-
	10. เลื่อยที่ใส่ปรินคาน	2A	6	2.50	3.33
	11. ลงทรายคานและลูกเลื่อน	1B	11	3.00	-
	12. ชัดเงาคานและลูกเลื่อน	1B	12	16.00	-
	13. ดึงคานและลูกเลื่อนผ่านแลคเกอร์	1B	13	2.00	3.33
	14. ทาสีคานทองเหลือง	2A	15	2.00	5.00
	15. ประกอบเม็ดใส่ห้วงปลายคาน	1A	15	2.10	-
	16. ถอดเม็ดคานถูกระดาษทรายใส่เม็ดคาน	1A	16	5.00	-
	17. ประกอบห้วงใส่เม็ดปลายคาน	1A	17	1.00	-
	18. ประกอบเม็ดปรับศูนย์ใส่คาน	1A	18	2.30	0.50
	19. ประกอบลูกเลื่อนใส่คาน	1B	14	0.50	-

ตารางที่ ข-10 ลำดับขั้นตอนการทำงานตามองค์ประกอบของชุดปรับศูนย์

ชิ้นส่วน	ขั้นตอนการทำงาน	พนักงาน ที่ทำ	ลำดับ พนักงาน	เวลาทำงาน (นาที)	เวลาเคลื่อนย้าย (นาที)
ชุดปรับ ศูนย์	1. ชุดปรับศูนย์ทั้งหมดครบวงจร	2A	12	4.00	-
	2. ทาสีเม็ดปรับศูนย์ - จุ่มสีห้วงปลายคาน	2A	14	0.50	-

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ข-11 ลำดับขั้นตอนการทำงานตามองค์ประกอบของชุดตะขอเกี่ยวคาน

ชิ้นส่วน	ขั้นตอนการทำงาน	พนักงาน ที่ทำ	ลำดับ พนักงาน	เวลาทำงาน (นาที)	เวลาเคลื่อนย้าย (นาที)
ตะขอ เกี่ยวคาน	1. เจียรปากตะขอเกี่ยวคาน	2A	5	2.50	5.00
	2. วัดตะขอเกี่ยวคานให้ ได้ระนาบ	1A	12	3.00	-
	3. ตะไบร่องตะขอเกี่ยวคาน	1A	13	6.00	-
	4. ถูร่องตะขอเกี่ยวคานให้ลื่น	1A	14	1.00	5.00
	5. ชุบตะขอเกี่ยวคาน-ตะขอเกี่ยวตัวปรับน้ำหนัก	2A	11	2.40	-
	6. ชัด-จุ่มสีตะขอเกี่ยวคาน	2A	13	2.50	-

ตารางที่ ข-12 ลำดับขั้นตอนการทำงานตามองค์ประกอบของชุดมีดคาน

ชิ้นส่วน	ขั้นตอนการทำงาน	พนักงาน ที่ทำ	ลำดับ พนักงาน	เวลาทำงาน (นาที)	เวลาเคลื่อนย้าย (นาที)
มีดคาน	1. กัดมีดลึงมีดคาน	2A	1	2.50	5.00
	2. ลับสะไลป์ปลายมีดคาน	1A	1	3.00	-
	3. ตะไบสะไลป์ปลายมีดคาน	1A	2	4.00	-
	4. ลับและตะไบมีดปรับน้ำหนัก	1A	3	1.00	-

ตารางที่ ข-13 ลำดับขั้นตอนการทำงานของขั้นตอนการทำงานน้ำหนัก

ชิ้นส่วน	ขั้นตอนการทำงาน	พนักงาน ที่ทำ	ลำดับ พนักงาน	เวลาทำงาน (นาที)	เวลาเคลื่อนย้าย (นาที)
ขั้นตอน การทำงาน น้ำหนัก	1. ตั้งคานเช็คสภาพคล่อง	1A	19	10.00	0.50
	2. เทียบน้ำหนักเต็มพิกัด	1B	16	10.00	-
	3. เทียบน้ำหนักปลายคาน	1B	17	3.00	0.75
	4. เทียบตะกร้า	2B	18	4.80	0.75
	5. ตั้งศูนย์รอตตรวจ ทวนน้ำหนักหมุนล้อ	1B	19	4.50	-

ตารางที่ ข-14 ลำดับขั้นตอนการทำงานตามองค์ประกอบของชุดกระดูก

ชิ้นส่วน	ขั้นตอนการทำงาน	พนักงาน ที่ทำ	ลำดับ พนักงาน	เวลาทำงาน (นาที)	เวลาเคลื่อนย้าย (นาที)
กระดูก	1. คว้านรูกระดูก	2B	1	5.00	1.66
	2. เจาะตัดปลายเกลียวที่ยึดน็อตกันตะขอกกลางหลุด	2A	22	4.00	1.66
	3. วัลคเจาะตัดปลายเกลียวรูยึดน็อตปรับน้ำหนัก	2C	3	2.00	2.41
	4. เชื่อมกระดูก	1B	4	1.40	-
	5. ใส่มีดปรับน้ำหนักเชื่อมและตัดปลายเกลียว	1B	5	1.80	-
	6. ไขน็อตยึดตัวปรับน้ำหนักใส่กระดูก	1B	6	0.80	-
	7. เทียบ4มุม	1B	7	10.50	-
	8. เชื่อมมีดกระดูก	1B	8	1.50	3.58
	9. ทาสีกระดูก	3C	13	8.60	-

ตารางที่ ข-15 ลำดับขั้นตอนการทำงานตามองค์ประกอบของชุดมีดกระดูก

ชิ้นส่วน	ขั้นตอนการทำงาน	พนักงาน ที่ทำ	ลำดับ พนักงาน	เวลาทำงาน (นาที)	เวลาเคลื่อนย้าย (นาที)
มีดกระดูก	1. เจียรแต่งมีดกระดูก	2A	2	1.57	-
	2. ซูบมีดกระดูก-มีดคาน-มีดปรับน้ำหนัก-ร่องกคค คมมีด	2A	3	12.00	-

ตารางที่ ข-16 ลำดับขั้นตอนการทำงานตามองค์ประกอบของชุดกระเช้าแขวนคานครบวงจร

ชิ้นส่วน	ขั้นตอนการทำงาน	พนักงาน ที่ทำ	ลำดับ พนักงาน	เวลาทำงาน (นาที)	เวลาเคลื่อนย้าย (นาที)
ชุดกระเช้า แขวนคาน ครบวงจร	1. ทำชุดกระเช้าแขวนคานครบวงจร	2B	16	3.00	-


ตารางที่ ข-17 ลำดับขั้นตอนการทำงานของการประกอบ

ชั้นส่วน	ขั้นตอนการทำงาน	พนักงาน ที่ทำ	ลำดับ พนักงาน	เวลาทำงาน (นาที)	เวลาเคลื่อนย้าย (นาที)
การประกอบ	1. ประกอบโครงหลัก	2C	11	7.00	-
	2. ประกอบเพลาล้อใส่ตัวถัง	2C	12	6.00	-
	3. เชื้อระดับเพลาล้อ	2C	13	3.00	2.41
	4. เชื่อมเพลาล้อยึดติดกับตัวถัง	1B	10	4.20	2.41
	5. เลือกวางเสาคู่กับตัวถังตามเบอร์หมุนใส่ น็อต	2C	14	3.40	-
	6. ไขแน่นเสายึดติดกับตัวถัง	2C	15	0.80	1.66
	7. ประกอบกล่องและที่เสียบตุ้ม ใส่เสา	1C	16	5.14	1.66
	8. เลือกเบอร์ไบท์วาง	2C	16	1.07	-
	9. เชื้อระดับเสาไบท์	2C	17	7.50	-
	10. ประกอบไบท์ใส่เสา	2C	18	1.20	0.50
	11. ทาสีรอยเชื่อมเพลาล้อ	3C	17	0.90	2.16
	12. บีบและใส่ตัวรองตะขอตีมุมตัวถัง	1C	17	2.50	-
	13. วางตะขอเกี่ยวตีมุมตามเครื่อง	1C	18	0.40	-
	14. วางกระดูกสันยาวตามเครื่อง	1C	19	2.50	-
	15. ประกอบกระดูกใส่เครื่อง	1C	20	4.80	1.66
	16. วางโครงหลักใส่ตามเครื่อง	2C	20	0.80	-
	17. ใส่น็อตกันตะขอกกลางหลุด	2C	21	1.50	-
	18. ใส่ตัวเสียบบล็อกกันโครงหน้าหลุด	2C	22	2.00	2.41
	19. ประกอบคานใส่เครื่องเลือกเบอร์ประจำเครื่อง	1B	15	3.00	-



ภาคผนวก ก


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ ก-1 วิเคราะห์การทำงานและการไหลตามแผนกของโครงหลัก

ก-1


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ ค-2 วิเคราะห์การทำงานและการไหลตามแผนกของกระดุก

ค-2


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ ค-3 วิเคราะห์การทำงานและการไหลตามแผนกของเสา

ค-3


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ ก-4 มิเคราะห์การทำงานและการไหลตามแผนของประตู

ก-4


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ ค-5 วิเคราะห์การทำงานและการไหลตามแผนของไบท์

ค-5


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ ค-6 วิเคราะห์การทำงานและการไหลตามแผนกของชุดตะขอกี่ 4 มุมตัวตั้ง

ค-6


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ ค-7 วิเคราะห์การทำงานและการไหลตามแผนกของมิดคาน


ค-7

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ ค-8 วิเคราะห์การทำงานและการไหลตามแผนกของคานทองเหลือง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ ค-9 วิเคราะห์การทำงานและการไหลตามแผนกของตะขอกี่ควาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ ค-10 วิเคราะห์การทำงานและการไหลตามแผนกของตัวถัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้