

**สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง**

การผลิตผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ : ส่วนหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์

**COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING**

**HUMANOID ROBOT SECTION**



T119403

นางสาวกมลมาลย์

พันธ์คงดี

นางสาวกฤติกา

ศรีดี

นายกิตติราช

บัวหลวง

เลขหมู่.....**119403**  
เลขทะเบียน.....**-7 S.H. 2554**  
วัน,เดือน,ปี.....

b.....  
i.....

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2553

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING :**  
**HUMANOID ROBOT SECTION**



THE THESIS IS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT  
OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF  
BACHELOR OF ENGINEERING IN MECHATRONICS ENGINEERING  
FACULTY OF ENGINEERING  
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG  
ACADEMIC YEAR 2010

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ปริญญาานิพนธ์ปีการศึกษา 2553

สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การผลิตผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ : ส่วนหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์  
COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING: HUMANOID ROBOT SECTION

ผู้จัดทำ นางสาวกมลมาลย์ พันธุ์คงดี 50010018  
นางสาวกฤติกา ศรีดี 50010038  
นายกิตติราช บัวหลวง 50010125

.....อาจารย์ที่ปรึกษา

(รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ธีร์รุจา)

.....อาจารย์ที่ปรึกษา

(อาจารย์เทพจิตร เชยโกคา)

.....อาจารย์ที่ปรึกษา

(ดร.วรรณดี เพชรหมณีล้ำค่า)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# การผลิตผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ : ส่วนหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์

โดย

นางสาวกมลมาลย์ พันธุ์คงดี 50010018

นางสาวกฤติกา ศรีดี 50010038

นายกิตติราช บัวหลวง 50010125

อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ธีรรัฐจา

อาจารย์เทพจิตร เชยโกคา

ดร.วรรณดี เพชรมณีล้ำค่า

ปีการศึกษา 2553

## บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ นำเสนอหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ โดยโครงสร้างของหุ่นยนต์ประกอบด้วยแผ่นอะคริลิก เซอร์โวมอเตอร์ และวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป จุดมุ่งหมายเพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์นำมาประยุกต์ใช้ในการทำปริญญานิพนธ์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมเชิงตัวเลข การใช้โปรแกรมภาษาซี เป็นต้น

ขั้นตอนการดำเนินการ เริ่มจากการศึกษาและออกแบบตัวหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ โดยใช้โปรแกรมโซลิดเวิร์ค และเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมเชิงตัวเลข ซึ่งแต่ละข้อต่อของตัวหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์จะถูกขับเคลื่อนด้วยเซอร์โวมอเตอร์ แล้วจึงศึกษาและออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของหุ่นยนต์ได้แก่ วงจรควบคุมการทำงานของตัวหุ่นยนต์ และวงจรสวิตช์ควบคุมจากการศึกษาพบว่าหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์สามารถทำได้ตามท่าทางที่กำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นท่าทางการเดิน ท่าทางการเดินเลียช้วยเลียขววา ท่าทางการไหว้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING :

## HUMANOID ROBOT SECTION

By

MissKamolmal Punkongdee

MissKittika Sridee

Mr.Kittirat Bualuang

Advisors

Assoc.Prof. Dr. Vanchai Riewruja

Mr. Thepjit Cheypoca

Dr. Wandee Petchmaneelumka

Academic Year 2010

### ABSTRACT

This thesis presents humanoid robot. The structure of robot comprises few pieces of acrylic, servo motor and electronic circuits. The purpose of this thesis is to apply knowledge in field of mechatronics engineering for humanoid robot such as computer numerical control machine and C programming language.

Procedure of this thesis begins at study and design humanoid robot with Solid works program and computer numerical control (CNC). Each joint of robot is driven by servo motor. Then, electronic circuits are studied and designed for robot such as switch and control circuits. The results shows humanoid robot can walk, turn left, turn right and gesture of respect.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำปริยฐานิพนธ์ฉบับนี้ สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี จาก รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ธีรรุจา ที่ได้ให้คำปรึกษาแนะนำที่ดีมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นรวมทั้งเอื้อเฟื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น และความช่วยเหลืออื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ ผู้จัดทำรู้สึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง

ขอขอบพระคุณ อาจารย์เทพจิตร เชยโกศา ที่คอยให้คำปรึกษาในทุกเรื่องและในทุกปัญหาของโครงการนี้และดร.วรรณดี เพชรมณีล้ำค่า ที่คอยถามถึงความคืบหน้าอยู่ตลอดเวลา

ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่ให้กำลังใจ สนับสนุนอุปกรณ์ที่ขาดเหลือ กระตุ้นเตือน รวมทั้งคอยถามไถ่ความคืบหน้าของโครงการอยู่เสมอ

สุดท้ายนี้ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ที่คอยเป็นกำลังใจที่ดีตลอดมา รวมถึงการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณที่ขาดเหลือ ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จสมบูรณ์ลงได้

ผู้จัดทำ

นางสาวกมลมาลย์ พันธุ์คงดี

นางสาวกฤติกา ศรีดี

นายกิตติราช บัวหลวง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญ

## หน้า

บทคัดย่อ	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญภาพ	VII
สารบัญตาราง	IX
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา	1
1.3 ขอบเขตของการศึกษา	2
1.4 รายละเอียดของปริญญาานิพนธ์	2
บทที่ 2 การผลิตผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์	
2.1 ภาพรวมของระบบการผลิตผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์	3
2.2 ปัจจัยที่ทำทหาย	4
2.3 ส่วนประกอบภายในระบบจำลองกระบวนการการผลิต	4
2.3.1 ระบบลำเลียง	4
2.3.1.1 รถลำเลียงสินค้า	4
2.3.1.2 สถานีรับ-ส่งสินค้า	5
2.3.2 แขนกล	5
2.3.2.1 ส่วนควบคุม	5
2.3.2.2 ส่วนประมวลผล	6
2.3.2.3 ส่วนเซอร์โวมอเตอร์	6
2.3.2.4 ส่วนที่ประกอบเป็นแขนกล	6
2.3.3 ส่วนแสดงผล	6
2.4 หลักการทำงานของระบบ	7
2.4.1 โหมดควบคุมด้วยมือ	7

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญ(ต่อ)

## หน้า

2.4.2 โหมดควบคุมอัตโนมัติ	8
2.5 การติดต่อสื่อสารกันของระบบ	8
<b>บทที่ 3 หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ (Humanoid Robot)</b>	
3.1 ขั้นตอนการทำงาน	10
3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์	11
3.2.1 ฮาร์ดแวร์	11
3.2.2 ซอฟต์แวร์	11
3.3 การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์	12
3.3.1 ตัวอย่างชิ้นส่วนหุ่นยนต์จากโปรแกรมโซลิดเวิร์ค	13
3.4 มอเตอร์กระแสตรง	16
3.4.1 การควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์กระแสตรง	16
3.4.2 การควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสตรง	16
3.5 เซอร์โวมอเตอร์	17
3.5.1 ความหมายของเซอร์โวมอเตอร์	17
3.5.2 ส่วนประกอบภายในของเซอร์โวมอเตอร์	17
3.5.3 หลักการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์	18
3.6 ส่วนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์	20
3.7 หลักการของพัลส์ วิต มอดดูเรชัน (Pulse Width Modulation, PWM)	20
3.8 วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป	21
3.9 เซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้ในโครงงาน	22
3.10 วงจรของหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์	25
3.10.1 วงจรบอร์ดสวิตช์ควบคุม (Keypad Joystick)	26
3.11 หลักการทำงาน	29
<b>บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง</b>	
4.1 การออกแบบทำต่างๆให้หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์	31
4.2 ทำและการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์	32
4.2.1 ทำโดยตรง	32
4.2.2 ทำยื่นย่อเข้า	32
4.2.3 ทำยื่นโค้งก้านับ	32

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ในการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นหากมีเหตุที่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
4.2.4 ทำยื่นสวัสดิ์	32
4.2.5 ทำเดินไปข้างหน้าระยะการก้าวสั้น	33
4.2.6 ทำเดินไปข้างหน้าระยะการก้าวยาว	33
4.2.7 ทำเดินถอยหลังระยะการก้าวยาว	33
4.2.8 ทำหันตัวไปทางซ้าย	34
4.2.9 ทำหันตัวไปทางขวา	34
<b>บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป</b>	
5.1 สรุปผลการทดลอง	35
5.2 ปัญหาและอุปสรรค	35
5.3 แนวทางการแก้ไข	36
5.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการค้นคว้าพัฒนา	36
<b>ภาคผนวก ก โปรแกรมการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนหุ่นยนต์</b>	38
<b>ภาคผนวก ข เอกสารคู่มืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์</b>	45
<b>เอกสารอ้างอิง</b>	52

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญภาพ

รูปที่	หน้า
2.1 รถลำเลียงสินค้า	5
2.2 สถานีรับ-ส่งสินค้า	5
2.3 แขนกล	6
2.4 โปรแกรมควบคุม	7
2.5 ระบบจำลองการผลิตอัตโนมัติ	8
3.1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของหุ่นยนต์	10
3.2 ส่วนประกอบของหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์	12
3.3 โครงสร้างหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์	13
3.4 ชั้นส่วนลำตัว 1	13
3.5 ชั้นส่วนลำตัว 2	14
3.6 ชั้นส่วนลำตัวด้านล่าง	14
3.7 ชั้นส่วนลำตัวด้านบน	15
3.8 ชั้นส่วนแขน	15
3.9 ชั้นส่วนหัว	16
3.10 โครงสร้างของเซอร์โวมอเตอร์	18
3.11 สัญญาณพัลส์กับเซอร์โวมอเตอร์	19
3.12 ตัวอย่างการต่อ บอร์ดอินพุท/เอาต์พุท ของ อีทีที ด้วยขั้ว 10 พิน	21
3.13 เซอร์โวมอเตอร์ รุ่น MG945	22
3.14 เซอร์โวมอเตอร์รุ่น S3003	23
3.15 Digital servo motor EK 2-0508	24
3.16 วงจรของหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์	25
3.17 วงจรบอร์ดสวิตช์ควบคุม (Keypad Joystick)	26
3.18 บอร์ดสวิตช์ควบคุม (Keypad Joystick)	27
3.19 การเชื่อมต่อเซอร์โวมอเตอร์ กับขาของเอวี่อาร์ เมก้า 1280	27

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญภาพ(ต่อ)


รูปที่	หน้า
3.20 การเชื่อมต่อเซอร์โวมอเตอร์กับขาของเอวี่อาร์ เมก้า 1280	28
3.21 วงจรบอร์ดสวิทช์ควบคุม ต่อกับ วงจรเอวี่อาร์	28
3.22 ขั้นตอนการทำงานของหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์	29
4.1 ตำแหน่งเซอร์โวมอเตอร์แต่ละตัวของหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์	31



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
4.1 มุมมองสาขาของเซอร์ไวโมเตอร์แต่ละตัวในทำยื่นตรง	32
4.2 มุมมองสาขาของเซอร์ไวโมเตอร์แต่ละตัวในทำยื่นย่อเข้า	32
4.3 มุมมองสาขาของเซอร์ไวโมเตอร์แต่ละตัวในทำยื่นโค้งก้านับ	32
4.4 มุมมองสาขาของเซอร์ไวโมเตอร์แต่ละตัวในทำยื่นส่วสติ	32
4.5 มุมมองสาขาของเซอร์ไวโมเตอร์แต่ละตัวในทำเดิน ไปข้างหน้าระยะการก้าวสั้น	33
4.6 มุมมองสาขาของเซอร์ไวโมเตอร์แต่ละตัวในทำเดิน ไปข้างหน้าระยะการก้าวยาว	33
4.7 มุมมองสาขาของเซอร์ไวโมเตอร์แต่ละตัวในทำเดินถอยหลังระยะการก้าวยาว	33
4.8 มุมมองสาขาของเซอร์ไวโมเตอร์แต่ละตัวในทำหันตัวไปทางซ้าย	34
4.9 มุมมองสาขาของเซอร์ไวโมเตอร์แต่ละตัวในทำหันตัวไปทางขวา	34



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การศึกษาในสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เป็นการศึกษาและประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่างๆ ในการออกแบบและควบคุมให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ได้เข้ามามีบทบาททางด้านการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมมากขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติจึงเข้ามามีบทบาทในวงการอุตสาหกรรมผนวกเข้ากับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ จึงได้มีการคิดค้นและพัฒนาหุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆ ในระบบอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีความต้องการใช้หุ่นยนต์ที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง มีความสามารถในการขนส่งสินค้า มีการประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว และมีความใกล้เคียงกับสิ่งมีชีวิต ด้วยเหตุนี้ได้มีการคิดค้นและจำลองระบบอุตสาหกรรมขึ้น โดยประกอบไปด้วยรถที่ใช้ในระบบขนส่ง และหุ่นยนต์ โดยหุ่นยนต์ส่วนใหญ่เป็นแขนกลชนิดยึดอยู่กับที่(Fixed robot) และหุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ด้วยขา(Walking robot) ซึ่งมีหุ่นยนต์ 2 ขา(Humanoid robot) และหุ่นยนต์แมลง(Insect robot)

หุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ด้วยขาสองขา(humanoid robot) มีความสามารถในการเคลื่อนที่ได้ดีกว่าหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ด้วยขาแบบอื่น แต่เนื่องจากหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์มีส่วนประกอบของโครงสร้างหลายชิ้นส่วนจึงทำให้การควบคุมให้หุ่นยนต์มีเสถียรภาพทั้งขณะที่อยู่กับที่และก้าวเดินเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและซับซ้อน ดังนั้นจึงได้มีการทำวิจัยการควบคุมดังกล่าว

### 1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.2.1. เพื่อศึกษาการทำงานของระบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์(Computer Integrated Manufacturing,CIM )

1.2.2. ทำการศึกษาและประดิษฐ์หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์(Humanoid robot) ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ประกอบเป็นโครงสร้างทางกล อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นระบบควบคุม รวมถึงส่วนของการควบคุมและประมวลผล

1.2.3 ทำการออกแบบชิ้นงานที่ใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำ และเลือกใช้วัสดุที่มีความเหมาะสมกับการทำชิ้นงาน เพื่อการจำลองระบบจากงานอุตสาหกรรม

1.2.4 สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 1.3 ขอบเขตของการศึกษา

- 1.3.1 ศึกษาและออกแบบหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์
- 1.3.2 หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์สามารถเคลื่อนไหวได้
- 1.3.3 หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์สามารถแสดงท่าทางได้ตามที่กำหนดได้
- 1.3.4 สามารถเป็นแนวทางในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมได้

### 1.4 รายละเอียดของปฏิญานิพนธ์

เนื้อหาที่จะกล่าวในปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย

บทที่ 1 บทนำ กล่าวนำถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา และรายละเอียดของปฏิญานิพนธ์ของแต่ละบท

บทที่ 2 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง กล่าวถึงหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการออกแบบตัวหุ่นยนต์ การใช้งานพอร์ตของวงจรรีเลย์ทรานซิสต์ที่เกี่ยวข้องและนำความรู้ไปใช้ประยุกต์ในการทำโครงงาน

บทที่ 3 หลักการออกแบบและนำเสนอ โครงสร้างของระบบ รวมถึงแนวคิดในการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

บทที่ 4 การทดลอง เป็นส่วนของการทดสอบองค์ประกอบต่างๆในระบบ ตลอดจนการทดลองโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุม

บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป จะสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงงานนี้ต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 2

### การผลิตผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์

การผลิตผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Integrated Manufacturing ,CIM) เป็นระบบการผลิตที่ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมกระบวนการผลิตทั้งหมด การผสมผสานของระบบทำให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานแต่ละหน่วยได้ ทำให้แต่ละหน่วยรับรู้ความก้าวหน้าซึ่งกันและกัน ข้อดี คือ ระบบการผลิตจะมีความรวดเร็วและมีข้อผิดพลาดน้อย แม้ว่าข้อดีหลักของ CIM คือ ความสามารถในการสร้างกระบวนการผลิตอัตโนมัติ โดยทั่วไปแล้วระบบ CIM จะเป็นกระบวนการควบคุมแบบปิด (Closed-loop Control Processes) บนพื้นฐานของข้อมูล ณ ปัจจุบันที่ได้รับจากตัวตรวจรู้ (Sensor)

#### 2.1 ภาพรวมของระบบการผลิตผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์

CIM เป็นทั้งกระบวนการผลิตและชื่อของระบบอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ โดยมีหน้าที่สนับสนุนการทำงานและเป็นระบบการจัดการของระบบการผลิตที่ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายงานวิศวกรรม ฝ่ายงานการผลิต ฝ่ายการตลาด และฝ่ายการสนับสนุนอื่นๆ ขอบข่ายหน้าที่การทำงานของระบบการผลิตผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ มีหลากหลายอย่าง เช่น ออกแบบ วิเคราะห์วางแผน จัดซื้อ จัดการบัญชีต้นทุน ควบคุมคลัง และการกระจายผลิตภัณฑ์ เหล่านี้จะถูกเชื่อมโยงโดยคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ หรือหน่วยต่างๆ ภายในองค์กรการผลิตผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ จะทำให้สามารถควบคุมกระบวนการได้โดยตรงและสามารถแสดงการทำงานปัจจุบันของทุกกระบวนการทำงาน

ข้อแตกต่าง 3 ประการ ที่ทำให้การผลิตผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์แตกต่างจาก ระบบการผลิตแบบอื่นๆ คือ

1. สื่อที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การคืนสภาพกระบวนการ การควบคุม และการนำเสนอ
2. กลไกการตรวจจับและการตัดแปลงกระบวนการต่างๆ
3. อัลกอริทึมของการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจจับและการตัดแปลงส่วนประกอบต่างๆ

การผลิตผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ จะประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน 2 เครื่องขึ้นไป เช่น ตัวควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial robot) กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมเชิงตัวเลข (Computer Numerical Control ,CNC) สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการติดตั้ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ระบบการผลิตผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ คือ ปริมาณการผลิต ประสิทธิภาพขององค์กรและไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บุคลากรระดับการผสมผสานของส่วนการผลิตและส่วนต่างๆ การผลิตผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ มีประโยชน์มากที่สุดในการที่มีระดับการใช้ข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กรสูง

## 2.2 ปัจจัยที่ทำทนาย

สิ่งที่ทำทนายในการพัฒนาระบบการผลิตผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพ มีอยู่ 3 สิ่งหลักๆ ด้วยกัน คือ

2.2.1 การผสมผสานของส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งมีที่มาจากหลายๆ ซัพพลายเออร์ เมื่อมีเครื่องจักรที่แตกต่างกัน เช่น การผลิตผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ สายพานลำเลียง และหุ่นยนต์ อุปกรณ์เชื่อมต่อย่อมแตกต่างกันไป กรณีของระบบขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติ (Automated Guided Vehicle System, AGV) ก็มีระยะเวลาของแบตเตอรี่ที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการจัดการระบบ

2.2.2 การผสมผสานของข้อมูล ในการระบบอัตโนมัติระดับสูงๆ การผสมผสานระหว่างข้อมูลที่ใช้ในเครื่องจักรและจากแรงงานที่ควบคุมเครื่องจักร ต้องมีความเหมาะสมถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดของสัญญาณที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจักร

2.2.3 การควบคุมกระบวนการคอมพิวเตอร์ถูกใช้ในการช่วยมนุษย์ในการดำเนินงาน ส่วนใหญ่จะต้องใช้วิศวกรคอมพิวเตอร์ เพื่อออกแบบระบบและโปรแกรมให้เข้ากับระบบการผลิตผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ที่ได้จัดตั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำทนายมากเช่นกัน


## 2.3 ส่วนประกอบภายในระบบจำลองกระบวนการการผลิต

การจำลองระบบโรงงานนี้ประกอบไปด้วย รถลำเลียงสินค้าที่ทำตามคำสั่งที่ส่งผ่านมาทางมอนิเตอร์ โดยรถลำเลียงสินค้าจะวิ่งบนรางไฟฟ้า ซึ่งทำหน้าที่ลำเลียงสินค้าจากหน่วยการทำงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยการทำงานหนึ่ง และมีแขนกลทำการหยิบจับในการขนส่งสินค้าเข้า-ออก ระหว่างรถลำเลียงกับหน่วยการทำงาน ซึ่งจะมีหุ่นยนต์แมลง 6 ขา มารับสินค้าจากแขนกลไปยังหุ่นยนต์ 2 ขา เพื่อไปเก็บในคลังสินค้าต่อไป

2.3.1 ระบบลำเลียง ประกอบไปด้วยรถลำเลียงสินค้าและสถานีรับ - ส่งสินค้า

2.3.1.1 รถลำเลียงสินค้า ทำหน้าที่รับส่งสินค้าจากสถานีหนึ่งไปยังสถานีหนึ่ง ซึ่งใช้หลักการของการส่งข้อมูลผ่านทางสัญญาณอินฟราเรด (Infrared) โดยรถจะเคลื่อนที่ไปตามรางไฟฟ้า และเมื่อตัวรถนั้นเคลื่อนที่มาจอดที่สถานี จากนั้นวงจรรับ-ส่งสัญญาณจะเริ่มทำงาน โดยตัวรถจะส่งสัญญาณไปยังสถานี ส่วนที่ทำหน้าที่รับสัญญาณที่ส่งไปก็คือ สถานี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



**รูปที่ 2.1** รถลำเลียงสินค้า

2.3.1.2 สถานีรับ-ส่งสินค้า ทำหน้าที่รับข้อมูลทางตัวควบคุมหลัก และตรวจเงื่อนไขของรถรับ-ส่งสินค้า ซึ่งใช้หลักการของการส่งข้อมูลผ่านทางสัญญาณอินฟราเรด เช่นเดียวกัน โดยจะเริ่มทำงานเมื่อรถเคลื่อนที่เข้ามาจอดที่สถานี และส่วนสถานีได้รับสัญญาณอินฟราเรด ก็จะส่งมายังตัวควบคุมหลัก ให้ทำการประมวลผลและตัดสินใจ



**รูปที่ 2.2** สถานีรับ-ส่งสินค้า

2.3.2 แขนกล ทำหน้าที่เคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างรถลำเลียงกับสถานีรับ-ส่งสินค้า ซึ่งแขนกลมีส่วนประกอบ 4 ส่วนหลักได้แก่

2.3.2.1 ส่วนควบคุม แขนกลจะถูกควบคุมการทำงานทั้งหมดจากบอร์ดสวิทช์

ควบคุม(Keypad, Joystick)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3.2.2 ส่วนประมวลผล ทำหน้าที่ในการประมวลผลคำสั่งที่ได้จากส่วนควบคุม จากบอร์ดสเตมปี 168 (STAMP 168) แล้วทำการประมวลผลค่าที่ได้มา จากนั้นทำการส่งข้อมูลที่ได้ไปยังเซอร์โวมอเตอร์ให้ทำงาน

2.3.2.3 ส่วนเซอร์โวมอเตอร์ เป็นส่วนที่ขับเคลื่อนแขนกลให้เคลื่อนไหวไปยังตำแหน่งที่ต้องการ เซอร์โวมอเตอร์จะถูกติดตั้งไว้ในส่วนของข้อต่อต่างๆของแขนกลจำนวน 6 จุด


2.3.2.4 ส่วนที่ประกอบเป็นแขนกล จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ คลิปเปอร์ แขน และฐาน ซึ่งชิ้นส่วนทุกชิ้นทำมาจากแผ่นอะคริลิกและได้ทำการออกแบบจากโปรแกรมโซลิดเวิร์ค เวอร์ชัน 2010 แล้วนำไปแปลงเป็นค่าจีโค้ด ออกมาแล้วนำค่าจีโค้ดที่ได้นำไปกั๊ดชิ้นงานผ่านเครื่องซีเอ็นซีและนำชิ้นงานที่ได้นำไปประกอบเข้ากับเซอร์โวมอเตอร์



**รูปที่ 2.3** หุ่นยนต์แขนกล

2.3.3 ส่วนแสดงผล ทำหน้าที่แสดงผลการทำงานของระบบ เพื่อให้เห็นภาพการทำงานของแขนกลและการเคลื่อนที่ของรถขนส่งสินค้าในแต่ละสถานี โดยการทำงานมีทั้งระบบอัตโนมัติและระบบควบคุมด้วยมือ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.4 ส่วนแสดงผล

## 2.4 หลักการทำงานของระบบ


จะมีด้วยกัน 2 โหมด คือ

### 2.4.1 โหมดควบคุมด้วยมือ

ในการทำงานของโหมดควบคุมด้วยมือ เราจะเป็นผู้สั่งการทำงานของระบบว่าเราต้องการให้รถวิ่งออกจากสถานีใด แล้วไปจอดที่สถานีใด โดยรถที่เหลืออีก สามคัน จะวิ่งไปจอดถัดไปอีกหนึ่งสถานี อย่างเช่น ถ้าเราต้องการให้รถคันที่หนึ่ง วิ่งไปยังสถานีที่สี่ ดังนั้น รถคันที่สองจะวิ่งไปจอดที่สถานีที่หนึ่ง รถคันที่สามจะวิ่งไปจอดที่สถานีที่สอง และรถคันที่สี่จะวิ่งไปจอดสถานีที่สาม จะเป็นอย่างไรไปเรื่อยๆ ไม่ว่าเราจะทำการเลือกรถคันที่เท่าไร สถานีต้นทางหรือปลายทางใด รถคันที่เหลือจะวิ่งไปจอดตามสถานีตามที่กล่าวข้างต้น

ถ้าเรามองจากรูปภาพข้างล่างแล้วกำหนดให้รถคันที่หนึ่ง สอง สาม และ สี่ เป็น 1 , 2 , 3 และ 4 ส่วนสถานีที่หนึ่ง สอง สาม และ สี่ เป็น A , B , C และ D โดยเลือกให้รถคันที่ 1 วิ่งไปยังสถานีที่ D จะได้  $1D - 2A - 3B - 4C$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



**รูปที่ 2.5** การทำงานของระบบการผลิตผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์

#### 2.4.2 โหมคควบคุมอัตโนมัติ

เมื่อเราทำการเขียน โปรแกรมและทำการสั่งให้ระบบทำงาน ระบบจะทำงานตามที่เรากำหนด ซึ่งจะคล้ายกับโหมคควบคุมด้วย แต่จะต่างกันตรงที่ ถ้าให้รถคันที่ 1 วิ่งไปยังสถานีที่ B ดังนั้นรถคันที่ 2 จะวิ่งไปยังสถานีที่ C รถคันที่ 3 จะวิ่งไปยังสถานีที่ D และรถคันที่ 4 จะวิ่งไปยังสถานีที่ A และจะวิ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ตลอดการทำงาน (1B – 2C – 3D – 4A )

### 2.5 การติดต่อสื่อสารกันของระบบ

ในการติดต่อกันระหว่างรถกับสถานีเราใช้สัญญาณอินฟราเรดในการติดต่อสื่อสาร ตัวส่งคือ หลอดอินฟราเรด และตัวรับ คือ โมดูลรับสำเร็จรูป (3ขา) จะส่งด้วยความถี่ 40 กิโลเฮิร์ตซ์ โดยประมาณ ประโยชน์เพื่อเป็นความถี่หลักในการตรวจรับว่าเป็นสัญญาณตัวจริง ไม่ใช่สัญญาณรบกวน ตัวรับแบบ โมดูล (3ขา) โมดูลจะรับสัญญาณที่กระพริบด้วยความถี่ประมาณ 40 กิโลเฮิร์ตซ์ ถ้าตรงก็จะให้เอาท์พุทที่ขาเอาท์พุทเป็น 0 หลักการของมันก็มีแค่ส่งแสงอินฟราเรดไปยังวัตถุที่ต้องการตรวจจับ ถ้าพบวัตถุนั้นก็จะสะท้อนแสงกลับมายังตัวรับ โดยจะติดตั้งตัวรับและส่งสัญญาณนี้ไว้ที่ รถ กับ สถานี อย่างละ 1 ชุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ส่วนการติดต่อกันระหว่างตัวควบคุมหลักกับสถานีนั้น เราใช้สายแพในการรับส่งข้อมูล โดยส่วนตัวควบคุมหลัก จะทำหน้าที่เป็นตัวส่งข้อมูลไปยังสถานี เพื่อสั่งการว่าให้รถที่มาจอด เคลื่อนที่ไปสถานีใดต่อไป

และการติดต่อกันระหว่างตัวควบคุมหลักกับคอมพิวเตอร์จะใช้สายยูเอสบี ในการเชื่อมต่อ เพื่อที่จะส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปยังตัวควบคุมหลัก ซึ่งตัวควบคุมหลักจะได้สั่งงานไปยังสถานี




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 3

# หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ (Humanoid robot)

### 3.1 ขั้นตอนการทำงาน



เอกสารนี้เป็นเอกสารรูปที่ 3.1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์

### 3.2.1 ฮาร์ดแวร์

- อีซี เมก้า 1280 (Easy Mega1280) จำนวน 1 บอร์ด
- เซอร์โว เอ็มจี945 (Servo MG945) จำนวน 14 ตัว
- เซอร์โว เอส3003 (Servo S3003) จำนวน 4 ตัว
- ดิจิตอล เซอร์โว อีเค2-0508 (Digital servo EK2-0508) จำนวน 5 ตัว
- อะคริลิก 2 มิลลิเมตร จำนวน 5 แผ่น
- อะคริลิก 3 มิลลิเมตร จำนวน 5 แผ่น


### 3.2.2 ซอฟต์แวร์

- โปรแกรมออดิโน เวอร์ชัน 2008 (Program Arduino version 2008)
- โปรแกรมโซลิดเวิร์ค เวอร์ชัน 2008 (Program SolidWorks version 2008)
- โปรแกรมโซลิดแคม เวอร์ชัน 2008 (Program SolidCam version 2008)
- โปรแกรม Mach 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


### 3.3 การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์

วัสดุที่ใช้คือ อะคริลิกเนื่องจากอะคริลิกเป็นวัสดุที่มีความเหนียว(toughness) ความโปร่งใส (transparent) สามารถขึ้นรูปได้ง่าย โดยมีคุณสมบัติที่น่าสนใจแล้วได้เลือกนำมาใช้ทำคือ ทนต่อจุดเดือด จุดหลอมเหลวสูง สามารถทนต่อแรงกระแทก(impact strength) สูง แต่อาจเกิดรอยขีดขีดได้ง่ายและไม่ทนทานต่อตัวทำละลายหลายชนิด เนื่องจากมีเนื้อพลาสติกอ่อน รวมทั้งยังมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย




รูปที่ 3.2 ส่วนประกอบของหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



**รูปที่ 3.3** โครงสร้างหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์

3.3.1 ตัวอย่างชิ้นส่วนหุ่นยนต์จากโปรแกรม ซอลิดเวิร์ค



**รูปที่ 3.4** ชิ้นส่วนลำตัว 1


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 3.5 ชั้นส่วนลำตัว 2

รูปที่ 3.6 ชั้นส่วนลำตัวด้านล่าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 3.7 ชิ้นส่วนลำตัวด้านบน



รูปที่ 3.8 ชิ้นส่วนแขน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.9 ชิ้นส่วนหัว

### 3.4 มอเตอร์กระแสตรง

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงมอเตอร์กระแสตรง (DC motor) ในแง่ของทฤษฎีการทำงาน นอกจากนี้ก็จะกล่าวถึงพื้นฐานควบคุมการทำงานของมอเตอร์กระแสตรงทั้งการควบคุมทิศทาง การหมุนและการควบคุมความเร็วในการหมุน มอเตอร์กระแสตรงเป็นเครื่องกลไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานทางกลผ่านทางแกนหมุนหรือเพลามอเตอร์ สามารถที่จะหมุนได้เนื่องจากจะต้องมีสนามแม่เหล็กจาก 2 แหล่ง กระทำต่อกัน โดยที่สนามแม่เหล็กทั้ง 2 แหล่งอาจจะเป็นแบบที่ได้จากการผ่านกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดสเตเตอร์ (Stator winding) และลวดอาร์เมเจอร์ (Armature winding) แต่มอเตอร์กระแสตรงที่นิยมใช้จะเป็นแบบที่มีแม่เหล็กถาวร (Permanent magnet) เป็นตัวสร้างสนามแม่เหล็กแทนขดลวดสเตเตอร์ และใช้การผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่ขดลวดอาร์เมเจอร์ เนื่องจากจะลดความสูญเสียจากการที่ไม่มี Field winding นั่นคือประสิทธิภาพที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีขนาดเล็ก ราคาถูก สนามแม่เหล็กที่เกิดจากแม่เหล็กถาวร และเกิดจากการผ่านไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปในขดลวดอาร์เมเจอร์ จะทำให้เกิดแรงบิด (Torque) เกิดขึ้นที่โรเตอร์ ซึ่งจะทำให้เกิดการหมุนได้นั่นเอง

#### 3.4.1 การควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์กระแสตรง

สามารถทำได้โดยการควบคุมทิศทางกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดอาร์เมเจอร์ ซึ่งสามารถทำได้โดยการกลับขั้วไฟฟ้าของแหล่งจ่าย โดยที่การควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้านั้นส่วนใหญ่แล้วจะใช้วิธีการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า เอช-บริจ (H-Bridge) เข้ากับมอเตอร์

#### 3.4.2 การควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสตรง

เนื่องจากส่วนขดลวดสเตเตอร์ ถูกแทนด้วยแม่เหล็กถาวร การควบคุมความเร็วของมอเตอร์จึงทำได้โดยการเปลี่ยนค่าแรงดันอาร์เมเจอร์ นั่นคือ เราสามารถที่จะควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ได้แต่จะไม่เกินความเร็วพื้นฐาน (ที่จำกัดด้วยสนามแม่เหล็กจากแม่เหล็กถาวรและข้อจำกัดเรื่องการทนกระแสได้ของขดลวดอาร์เมเจอร์ และข้อกำหนดของแหล่งจ่ายไฟฟ้า)

ความเร็วของมอเตอร์กระแสตรงนี้ จะขึ้นกับความต่างศักย์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่มอเตอร์ต่ออยู่ โดยที่ความเร็วในการหมุนของมอเตอร์กระแสตรงจะแปรผันโดยตรงกับค่าความต่างศักย์ นั่นคือ หากเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์

สำหรับอีกวิธีหนึ่งที่นิยมให้มากที่สุดคือ การเปลี่ยนระดับความต่างศักย์ไฟฟ้าเพื่อที่จะควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสตรง จะใช้วิธีการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ได้จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ได้จากแหล่งที่เป็นคลื่นรูปสี่เหลี่ยมที่สามารถเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาในการเปิดและปิดแหล่งจ่ายได้ ซึ่งเรียกว่า การมอดูเลตความกว้างพัลส์ (Pulse Width Modulation ,PWM) ซึ่งก็คือการที่ให้แหล่งจ่ายไฟฟ้าเปิดและปิดสลับกันไปโดยหากแหล่งจ่ายเปิดมากกว่าปิด ก็จะทำให้ค่าเฉลี่ยของความต่างศักย์ที่มากขึ้นคือ มอเตอร์จะหมุนเร็ว แต่หากมีการปิดมากกว่าเปิด ก็จะทำให้ค่าเฉลี่ยของความต่างศักย์ที่น้อยกว่าและมอเตอร์ก็จะหมุนช้าลงนั่นเอง

### 3.5 เซอร์โวมอเตอร์

ในการทำโครงการครั้งนี้ ตัวมอเตอร์ที่ใช้ขับเคลื่อนข้อต่อต่างๆ นั้นที่จะต้องมียุทศาสตร์ที่มากพอ และสามารถควบคุมองศาของมอเตอร์ได้โดยง่ายเนื่องจากมีจำนวนข้อต่อเป็นจำนวนมาก จึงนำเซอร์โวมอเตอร์ 5 ขนาด เข้ามาใช้งานในเหตุผลดังกล่าว

#### 3.5.1 ความหมายของเซอร์โวมอเตอร์

เซอร์โวมอเตอร์คือมอเตอร์ที่นำมาใช้ในระบบการควบคุมทางความเร็วและตำแหน่งร่วมกันโดยระบบเซอร์โวมอเตอร์ที่ดีจะต้องตอบสนองต่อความเร็วและการเข้าถึงตำแหน่งหรือการเคลื่อนที่ไปที่ระยะเป้าหมายอย่างเหมาะสม ระบบเซอร์โวมอเตอร์จะมีการป้อนกลับของความเร็วและตำแหน่งกลับมาที่ส่วนควบคุมหรือการขับ แล้วแต่การออกแบบ การป้อนกลับความเร็วอาจใช้ Tachometer และการป้อนกลับตำแหน่งจะใช้โพเทนชิโอมิเตอร์ (Potentiometer), เอ็นโคเดอร์ (Encoder) หรือตัวกำเนิดสัญญาณพัลส์ (Pulse Generator) หรือบางครั้งจะใช้ รีเซอร์โว (Resover) ก็ได้ (ที่มีหลักการเหมือน AC Generator เพราะสัญญาณออกเป็นไซน์)

#### 3.5.2 ส่วนประกอบภายในของเซอร์โวมอเตอร์


เซอร์โวมอเตอร์เป็นอุปกรณ์สำหรับขับเคลื่อนหุ่นยนต์หรืองานที่จำเป็นต้องกำหนดการหมุนเป็นช่วงๆ หรือตามองศาที่ต้องการ โดยกำหนดการหมุนในลักษณะครึ่งวงกลมโดยจะรับสัญญาณพัลส์ เข้ามาเป็นตัวบอกให้มอเตอร์ปรับตำแหน่ง ภายในตัวเซอร์โวมอเตอร์ประกอบด้วยแผงควบคุมซึ่งทำหน้าที่รับสัญญาณจากไมโครคอนโทรลเลอร์มาควบคุมการหมุนหรือเคลื่อนที่ไป ยังตำแหน่งที่ต้องการชุดฟันเฟืองที่ติดตั้งไว้ภายในประกอบด้วยเฟืองพลาสติก ซึ่งทำหน้าที่เพิ่ม

กำลังหรือแรงบิดให้กับตัว เซอร์โวมอเตอร์การรับสัญญาณพัลส์ จากไมโครคอนโทรลเลอร์จะรับสัญญาณเพียงหนึ่ง I/O เท่านั้นจึงประหยัดขา I/O ได้มากกว่าการใช้สเต็ปมิงมอเตอร์ (Stepping motor) ติดตั้งง่ายเพราะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมและมีขนาด 1.6 x 0.8 x 1.4 นิ้ว น้ำหนัก 49 กรัม ใช้ไฟได้ตั้งแต่ 4.8 - 6 โวลต์ ไฟฟ้ากระแสตรงกินกระแส 7.2 มิลลิแอมแปร์ เมื่อไม่มีโหลด

### 3.5.3 หลักการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์

เซอร์โวมอเตอร์เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงดีซี มอเตอร์ประกอบด้วยชุดเกียร์ และส่วนควบคุมต่างๆ ไว้ในโมดูลเดียวกัน มีสายต่อใช้งานเพียง 3 เส้นเท่านั้น คือ VCC, GND และสายสัญญาณควบคุม (Control Line) ซึ่งสามารถควบคุมให้เซอร์โวมอเตอร์หมุนซ้าย หรือ ขวาได้ +90 องศา - 90 องศา (180 องศา) โดยสัญญาณที่ใช้ควบคุมนี้จะเป็นสัญญาณ PWM แบบ TTL Level ระดับแรงดันที่จ่ายให้มอเตอร์นี้จะอยู่ในช่วงประมาณ 4 ถึง 6 โวลต์ โดยสามารถสั่งงานในการหมุนให้หมุนไปได้ตามองศาต่างๆที่ต้องการได้ด้วยตัวของเซอร์โวมอเตอร์เอง ไม่ต้องมีส่วนควบคุม หรือ เซนเซอร์ใดๆ กลับมาตรวจสอบอีกทำให้ง่าย และสะดวกในการในการนำไปประยุกต์ใช้งานต่างๆ


- การควบคุมการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์ทำได้โดยการป้อนสัญญาณความกว้างของพัลส์ให้กับตัวเซอร์โวมอเตอร์ซึ่งจะได้ทิศทางการหมุนและตำแหน่งของการหมุน
- สามารถใช้งานกับไฟดีซี (DC) ได้ 4 - 6 โวลต์, หมุนได้ 180 องศา และสามารถปรับแต่งตัวเซอร์โวมอเตอร์ให้สามารถหมุนได้รอบตัวได้
- ขั้วต่อจะเป็นแบบมาตรฐาน : ขั้ว JR TYPE



รูปที่ 3.10 โครงสร้างของเซอร์โวมอเตอร์ [2]

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การควบคุมการทำงานทำได้โดย การป้อนสัญญาณความกว้างพัลส์ ให้กับมอเตอร์ซึ่ง ตำแหน่งและทิศทางการหมุนของมอเตอร์นี้จะขึ้นอยู่กับขนาดของความกว้างของพัลส์นั้นๆ โดยทั่วไปแล้วความกว้างของสัญญาณพัลส์จะมีจุดให้อ้างอิง 3 จุด ดังรูป



รูปที่ 3.11 สัญญาณพัลส์กับเซอร์โวมอเตอร์ [2]

- สัญญาณความกว้างพัลส์ขนาด 1.5 ms จะควบคุมให้เซอร์โวมอเตอร์หมุนไปอยู่ที่ตำแหน่งมุม 0 องศา หรือ จุดกึ่งกลางของมอเตอร์
- สัญญาณความกว้างพัลส์ขนาด 1 ms จะควบคุมให้เซอร์โวมอเตอร์หมุนไปอยู่ที่ตำแหน่งมุม -90 หรือในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
- สัญญาณความกว้างพัลส์ขนาด 2 ms จะควบคุมให้เซอร์โวมอเตอร์หมุนไปอยู่ที่ตำแหน่งมุม +90 องศา หรือในทิศทางตามเข็มนาฬิกา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ส่วนการที่จะควบคุมให้มอเตอร์หมุนเป็นมุมอื่นๆนั้น ก็สามารถทำได้โดยการป้อน สัญญาณพัลส์เป็นระดับความกว้างต่างๆ โดยอ้างอิงจากจุด ทั้ง 3 จุดที่กล่าวมานี้ ซึ่งสัญญาณพัลส์นี้ จะต้องจ่ายให้มอเตอร์ทุกๆ 20 ms เพื่อรักษาสภาพตำแหน่งของมอเตอร์ไว้ก็คือ จะอาศัยการ เปรียบเทียบช่วงเวลาของความกว้างพัลส์ที่จ่ายให้กับมอเตอร์ทางขาสัญญาณควบคุมกับค่าเวลาของ วงจรอาร์ซี (RC) ภายในบอร์ดควบคุมในตัวของมอเตอร์ ซึ่งค่าเวลาของวงจรอาร์ซี นี้จะมีการ เปลี่ยนแปลงตามการหมุนของมอเตอร์ เนื่องจากตัวต้านทานปรับค่าจะถูกยึดติดอยู่กับแกนหมุนของ มอเตอร์ ซึ่งการหมุนของมอเตอร์จะทำให้ค่าความต้านทานของตัวต้านทานปรับค่าอิอาร์(VR) เปลี่ยนแปลงไป เป็นผลทำให้ค่าเวลาของวงจรอาร์ซี เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยในขณะที่เราป้อน สัญญาณความกว้างพัลส์ให้กับมอเตอร์ทางขาสัญญาณควบคุม สัญญาณนี้จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับค่าเวลาของวงจรอาร์ซี หากค่าทั้ง 2 ไม่เท่ากันมอเตอร์ก็จะหมุนทำให้ค่าเวลาของวงจรอาร์ซี เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งค่าเวลาความกว้างพัลส์ของ วงจรอาร์ซีเปลี่ยนแปลงจนเท่ากับสัญญาณพัลส์ ทางขาควบคุม มอเตอร์จึงจะหยุดหมุน

### 3.6 ส่วนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์

3.6.1 หน่วยประมวลผล (Central Processor Unit) เป็นส่วนที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการทำงาน ต่างๆ ซึ่งจะทำงานตามโปรแกรมที่เราเขียนและอัดเข้าไปในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์

3.6.2. หน่วยความจำ (Memory) หน่วยนี้จะเป็นตัวที่จะเก็บข้อมูลต่างๆ ที่ต้องใช้ใน ไมโครคอนโทรลเลอร์ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยความจำโปรแกรมหรือหน่วยความจำข้อมูล โดย หน่วยความจำที่ใช้ได้แก่ รอม(Rom), อีพ롬(EPROM), อีอีพ롬(EEPROM), แรม(RAM) รวมทั้งหน่วยความจำแฟลช(FLASH)

3.6.3. พอร์ตสัญญาณเข้าและสัญญาณออก เป็นส่วนที่จะใช้ในการติดต่อกับอุปกรณ์ ภายนอก

3.6.4. คุณสมบัติอื่นๆ ไมโครคอนโทรลเลอร์สมัยใหม่ จะมีฟังก์ชันพิเศษเพิ่มเติม เช่น ไทม์ (Time) / เคาน์เตอร์(Counter) / อนุโลก ทู ดิจิตอล(Analog to Digital Converter) / อนุโลก คอม พารเตอร์(Analog Comparator) / ยูอาร์ท(UART) / ยูสอาร์ท(USART)


### 3.7 หลักการของการมอดูเลตความกว้างพัลส์ (Pulse Width Modulation,PWM)

PWM เป็นเหมือนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานในการนำเอาสัญญาณ ที่ใช้ไปควบคุมอุปกรณ์เพื่อให้ได้เอาต์พุตที่ต้องการและยังสามารถใช้งานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ กำลัง งานด้านสื่อสารและงานทางด้านเครื่องมือวัด เป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

PWM ก็คือสัญญาณแบบพัลส์ ที่สามารถปรับช่วงเวลา (Duration) หรือตำแหน่ง (Relative position) ของสัญญาณพาห้ได้โดยเราสามารถนำเอาสัญญาณข้างต้นมาใช้งานควบคุมการทำงานของมอเตอร์เพื่อให้สามารถปรับความเร็วของมอเตอร์ให้ช้าหรือเร็วได้ โดยการเพิ่มรูปคลื่นทางซิกบวกให้มากกว่าด้านลบมอเตอร์จะหมุนเร็วขึ้น ถ้าให้ด้านลบมากกว่าด้านบวกมอเตอร์จะหมุนช้าลง ซึ่งในโครงการนี้ต้องการความเร็วของมอเตอร์ที่ช้าเพราะจะสามารถควบคุมแขนกลได้ง่ายและมีค่าความผิดพลาดที่น้อย

### 3.8 วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป




**รูปที่ 3.12** ตัวอย่างการต่อบอร์ดอินพุท/เอาต์พุทของอีทีที ด้วยขั้ว 10 พิน [2]

มีการปรับปรุงโปรแกรมให้ใช้กับชิพเอวีอาร์(AVR) รุ่นใหญ่ขึ้น เพื่อให้มีจำนวนอินพุท/เอาต์พุท ทั้งดิจิตอล(Digital), แอนาล็อก(Analog), พัลส์เบร็ดยูเอ็ม(PWM), ยูอาร์ท(UART) และ ขนาดหน่วยความจำเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.9 เซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้ในโครงการ

เซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้ในโครงการนี้คือ MG945 S3003 และ Digital servo E-sky EK2-0508 โดยเซอร์โวมอเตอร์ แต่ละตัวมีรายละเอียดดังนี้




รูปที่ 3.13 เซอร์โวมอเตอร์ รุ่น MG945 [4]

#### - เซอร์โวมอเตอร์รุ่น MG945

##### Detailed Specifications

Operation speed:	0.25Sec/60degrees
Stall Torque:	12 kg·cm
Voltage Range:	4.8v – 7.2v
Dimension:	40.7mm x 19.7mm x 42.9mm
Weight:	55g

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.14 เซอร์โวมอเตอร์รุ่น S3003 [4]

- เซอร์โวมอเตอร์รุ่น S3003

#### Detailed Specifications

Control System:	+Pulse Width Control 1520usec Neutral
Required Pulse:	3-5 Volt Peak to Peak Square Wave
Operating Voltage:	4.8 – 6.0 Volts
Operating Temperature Range:	-20 to +60 Degree C
Operating Speed (4.8V):	0.23 sec/60 degrees at no load
Operating Speed (6.0V):	0.19 sec/60 degrees at no load
Stall I Torque (4.8V):	44 oz/in. (3.2 kg.cm)
Stall Torque (6.0V):	56,8 oz/in. (4.1 kg.cm)
Operating Angle:	45 Deg. One side pulse traveling 400 usec360
Modifiable:	Yes
Current Drain (4.8V):	7.2mA/idle
Current Drain (6.0V):	8mA/idle
Direction:	Counter Clockwise Pulse Traveling 1520-1900 usec
Motor Type:	3 Pole Ferrite
Potentiometer Drive:	Indirect Drive

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษานี้ ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Bearing Type:	Plastic Bearing
Gear Type:	All Nylon Gears
Connector Wire Length:	12"
Dimensions:	1.6" x 0.8" x 1.4" (41 x 20 x 36mm)



รูปที่ 3.15 Digital servo motor EK 2-0508 [4]

#### - Digital servo motor EK 2-0508


##### Detailed Specifications

Standard Voltage:	DC5V +/- 1V
PWM Input Range:	Pulse Cycle 20+-2ms, Positive Pulse 1~2ms
Speed:	60 degrees / 0.1s
Torque:	> 1 kg·cm (Vcc=5V)
Max Corner:	> 150 degrees
Operation Temperature:	-20 degrees ~ 70 degrees
Weight:	7.5g
Dimensions:	22.8 * 11.5 * 20.8mm

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.10 วงจรของหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์


ในการควบคุมหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ได้ใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ เอวีอาร์ เมก้า 1280 (Microcontroller AVR MEGA 1280) ในการควบคุมการทำงาน



รูปที่ 3.16 วงจรของหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ [2]

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ภายในห้องปฏิบัติการเท่านั้น มิควรนำออกไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


### 3.10.1 วงจรบอร์ดสวิตช์ควบคุม (Keypad Joystick)




รูปที่ 3.17 วงจรบอร์ดสวิตช์ควบคุม (Keypad Joystick)

ในการควบคุมหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ในเบื้องต้น ในการจัดทำหุ่นยนต์ ได้ทำการประยุกต์ใช้ วงจรควบคุมการจัดท่าของหุ่นยนต์แบบกลมาใช้ในการจัดทำการเดินทางของหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ โดยใช้ดิจิทัล ขาคี2-คี9(Digital Pin D2-D9) ซึ่งแต่ละขาจะส่งสัญญาณลอจิก1 (Logic 1) ออกมา เช่น สวิตช์ เอส1 (S1) จะมีขาคี2-คี6 (Pin D2 กับ D6) เชื่อมกันอยู่ เมื่อกดปุ่มเอส1( S1) ลอจิก(Logic) จากคี2 - คี9(D2 - D9) จะเชื่อมถึงกัน ทำให้ไมโครคอนโทรลเลอร์รู้ว่าการกดปุ่มเอส1(S1) ตามที่เขียนโปรแกรมไว้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.18 บอร์ดสวิตช์ควบคุม




รูปที่ 3.19 วิธีการเชื่อมต่อเซอร์โวมอเตอร์ กับขาของเอวีอาร์ เมก้า 1280 [4]


หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ ประกอบด้วยเซอร์โวมอเตอร์ จำนวน 23 ตัว ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ โดยเชื่อมต่อสายสัญญาณกับขาดี22-ดี44(Pin D22 – D44) ที่กำหนดให้ปล่อยค่าดิวตี้

ไซเคิลพัลส์ (Duty Cycle Pulse) ตามที่เขียนโปรแกรมไว้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.20 การเชื่อมต่อเซอร์โวมอเตอร์กับขาของเอวีอาร์ เมก้า 1280





รูปที่ 3.21 วงจรบอร์ดสวิตช์ควบคุมต่อกับวงจรเอวีอาร์



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.11 หลักการทำงาน

ในการควบคุมหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ได้ใช้เอวีอาร์ เมก้า 1280 (AVR MEGA 1280) ในการควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ และได้ทำการประยุกต์ใช้วงจรควบคุมการจัดท่าในลักษณะต่างๆ ของหุ่นยนต์แขนกลมาใช้ในการจัดทำกาเดินของหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ โดยใช้ดิจิตอล ขาคี2-คี9 (Digital Pin D2-D9) ซึ่งแต่ละขาจะส่งสัญญาณลอจิก 1 ออกมา เช่น สวิตซ์เอส1(S1) จะมีขาคี2 - คี6 (Pin D2 - D6) เชื่อมกันอยู่ เมื่อคคปั๊มเอส1(S1) ลอจิกจากขาคี2 - คี9(D2 - D9) จะเชื่อมถึงกันทำให้ไมโครคอนโทรลเลอร์รู้ว่ามีกรกดปั๊มเอส1 (S1) ตามที่เขียนโปรแกรมไว้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




**รูปที่ 3.22** ขั้นตอนการทำงานของหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์  
 เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์หรือมีเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 4

### การทดลองและผลการทดลอง

#### 4.1 การออกแบบท่าต่างๆให้หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์

การออกแบบท่าทางของหุ่นยนต์ ทำได้โดยเขียน โปรแกรมสำหรับหาค่ามุมของเซอร์โวมอเตอร์แต่ละตัว แล้วแสดงค่ามุมนั้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ แล้วจับบันทึกค่ามุมทุกตัวในทำนองๆ กำหนดตำแหน่งเซอร์โวมอเตอร์ ตามรูปภาพนี้



รูปที่ 4.1 ตำแหน่งเซอร์โวมอเตอร์แต่ละตัวของหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 4.2 ทำและการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์

### 4.2.1 ทำยืนตรง

**ตารางที่ 4.1** มุมองศาของเซอร์โวมอเตอร์ แต่ละตัวในทำยืนตรง

STEP/SV	LL1	LL2	LL3	LL4	LL5	LL6	LR1	LR2	LR3	LR4	LR5	LR6
ยืนตรง	92	110	90	102	58	54	106	122	56	84	96	96

### 4.2.2 ทำยื่นย่อเข้า

**ตารางที่ 4.2** มุมองศาของเซอร์โวมอเตอร์ แต่ละตัวในทำยื่นย่อเข้า

STEP/SV	LL1	LL2	LL3	LL4	LL5	LL6	LR1	LR2	LR3	LR4	LR5	LR6
ย่อเข้า	92	114	94	86	42	60	106	124	50	106	116	98

### 4.2.3 ทำยื่นโค้งก้านับ

**ตารางที่ 4.3** มุมองศาของเซอร์โวมอเตอร์ แต่ละตัวในทำยื่นโค้งก้านับ

STEP/SV	LL1	LL2	LL3	LL4	LL5	LL6	LR1	LR2	LR3	LR4	LR5	LR6
โค้งก้านับ	92	110	72	132	60	60	110	122	72	60	92	98

### 4.2.4 ทำยื่นสวัสดี

**ตารางที่ 4.4** มุมองศาของเซอร์โวมอเตอร์ แต่ละตัวในทำยื่นสวัสดี

STEP1/SV	HL1	HL2	HL3	HL4	HL5	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5		
พนมมือ	40	180	0	82	90	150	0	160	142	90		
STEP2/SV	LL1	LL2	LL3	LL4	LL5	LL6	LR1	LR2	LR3	LR4	LR5	LR6
ย่อเข้า	92	110	72	132	60	60	110	122	72	60	92	98
STEP3/SV	LL1	LL2	LL3	LL4	LL5	LL6	LR1	LR2	LR3	LR4	LR5	LR6
ยืนตรง	92	110	90	102	58	54	106	122	56	84	96	96
STEP4/SV	HL1	HL2	HL3	HL4	HL5	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 138 156 46 82 90 60 14 92 134 90  
 ไม่เว้นแต่หาก ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 4.2.5 ทำเดินไปข้างหน้าระยะการก้าวสั้น

ตารางที่ 4.5 มุมองศาของเซอร์ไวมอเตอร์ แต่ละตัวในทำเดินไปข้างหน้าระยะการก้าวสั้น

STEP/SV	LL1	LL2	LL3	LL4	LL5	LL6	LR1	LR2	LR3	LR4	LR5	LR6
เดินสั้น 1	92	110	82	114	58	60	106	122	44	94	94	100
เดินสั้น 2	92	110	102	90	54	60	106	122	44	94	94	100
เดินสั้น 3	92	110	100	88	56	60	106	122	68	72	92	100
เดินสั้น 4	92	110	100	88	56	60	106	122	54	86	90	100

## 4.2.6 ทำเดินไปข้างหน้าระยะการก้าวยาว

ตารางที่ 4.6 มุมองศาของเซอร์ไวมอเตอร์ แต่ละตัวในทำเดินไปข้างหน้าระยะการก้าวยาว

STEP/SV	LL1	LL2	LL3	LL4	LL5	LL6	LR1	LR2	LR3	LR4	LR5	LR6
เดินยาว 1	92	92	90	102	60	28	106	104	42	84	90	72
เดินยาว 2	96	94	90	102	60	38	118	118	130	14	82	72
เดินยาว 3	92	128	98	110	55	80	106	146	130	14	95	118
เดินยาว 4	92	128	18	160	61	80	106	156	130	14	112	136
เดินยาว 5	92	110	90	102	58	54	106	122	56	84	96	96

## 4.2.7 ทำเดินถอยหลังระยะการก้าวยาว

ตารางที่ 4.7 มุมองศาของเซอร์ไวมอเตอร์ แต่ละตัวในทำเดินถอยหลังระยะการก้าวยาว

STEP/SV	LL1	LL2	LL3	LL4	LL5	LL6	LR1	LR2	LR3	LR4	LR5	LR6
ถอยหลัง 1	92	128	18	160	61	80	106	156	130	14	112	136
ถอยหลัง 2	92	128	98	110	55	80	106	146	130	14	95	118
ถอยหลัง 3	96	94	90	102	60	38	118	118	130	14	82	72
ถอยหลัง 4	92	128	18	160	61	80	106	156	130	14	112	136
ถอยหลัง 5	92	92	90	102	60	28	106	104	42	84	90	72

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 4.2.8 ทำหันทัวไปทางซ้าย

ตารางที่ 4.8 มุมองศาของเซอร์ไวมอเตอร์ แต่ละตัวในทำหันทัวไปทางซ้าย

STEP/SV	LL1	LL2	LL3	LL4	LL5	LL6	LR1	LR2	LR3	LR4	LR5	LR6
ซ้าย 1	88	110	50	132	62	78	106	146	56	84	106	116
ซ้าย 2	134	110	68	116	62	78	106	146	56	84	106	116
ซ้าย 3	92	90	106	84	58	40	110	124	92	56	96	105
ซ้าย 4	92	110	90	102	58	54	106	122	56	84	96	96

## 4.2.9 ทำหันทัวไปทางขวา

ตารางที่ 4.9 มุมองศาของเซอร์ไวมอเตอร์ แต่ละตัวในทำหันทัวไปทางขวา

STEP/SV	L1	L2	L3	L4	L5	L6	R1	R2	R3	R4	R5	R6
ขวา 1	92	90	90	102	58	28	106	118	56	76	96	80
ขวา 2	92	122	100	102	58	76	72	142	56	94	92	114
ขวา 3	92	122	100	102	58	76	106	142	42	108	92	114
ขวา 4	92	110	90	102	58	54	106	122	56	84	96	96

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 5

# บทวิจารณ์และสรุป

### 5.1 สรุปผลการทดลอง

จากการที่ได้ศึกษาระบบ CIM และได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ เพื่อการขยายตัวทางอุตสาหกรรมขึ้นมานั้น เป็นการสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเลียนแบบการเคลื่อนไหวของมนุษย์ได้ โดยสามารถควบคุมให้เคลื่อนไหวในช่วงขาและช่วงแขน คือ เดินได้แบบมนุษย์และสามารถหนีวัตถุขึ้นและวางวัตถุลงได้ โดยในแต่ละข้อต่อ่นั้นจะใช้เซอร์โวมอเตอร์ในการเคลื่อนไหวข้อต่อ จากนั้นทำการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ให้หมุนไปในตำแหน่งต่างๆ เพื่อสร้างท่าทางของหุ่นยนต์ออกมา ในการควบคุมหุ่นยนต์นั้นนอกจากต้องเขียนโปรแกรมแล้ว ยังมีอุปกรณ์ที่สำคัญคือแหล่งจ่ายไฟซึ่งได้ออกแบบให้สามารถรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าของ Servo motor ได้

ซึ่งหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ที่ทำได้นั้น สามารถเดินได้ และทำท่าทางได้ตามที่กำหนด เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวาและทำท่าทางการไหว้ได้ เนื่องจากหุ่นยนต์มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะ ช่วงขาของหุ่นยนต์ยังไม่แข็งแรงพอ จึงทำให้ยากต่อการเดินและการก้าวขา เวลาเดินหุ่นยนต์อาจเสียหลักและล้มลงได้ จึงจะต้องมีการพัฒนาโปรแกรมและแก้ไขโครงสร้างตัวหุ่นยนต์ให้สมบูรณ์และมีเสถียรภาพต่อไป

### 5.2 ปัญหาและอุปสรรค

5.2.1 เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเรียนรู้การทำงานของตัวหุ่นยนต์ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน

5.2.2 ชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบตัวหุ่นยนต์ มีขนาดไม่พอดีกัน ทำให้หุ่นยนต์ที่ประกอบออกมาแล้วมีรูปร่างไม่สวยงามเท่าที่ควร

5.2.3 หุ่นยนต์นั้นจะต้องมีการเซ็ตค่าต่างๆ ในระบบเป็นเวลานานพอสมควรก่อนที่หุ่นยนต์จะทำงาน และเมื่อหุ่นยนต์ทำงานแล้วเกิดการล้มลงแล้ว จะต้องทำการเซ็ตค่าใหม่ ก่อนที่หุ่นยนต์จะทำงานต่อไป

5.2.4 การทำงานของหุ่นยนต์ไม่ต่อเนื่องกัน

5.2.5 ขาดความรู้ความสามารถที่เพียงพอในการประดิษฐ์หุ่นยนต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไปลงภาคให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
5.2.6 หุ่นยนต์ที่ประดิษฐ์มาแล้วนั้น ระบบยังขาดเสถียรภาพอยู่  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 5.3 แนวทางการแก้ไขปัญห

- 5.3.1 จะต้องออกแบบและเลือกใช้วัสดุในการทำตัวหุ่นยนต์ให้เหมาะสม
- 5.3.2 มีความสนใจและใฝ่รู้ที่จะศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการทำงาน
- 5.3.3 ควรวัดขนาดชิ้นงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และใช้ความละเอียดในการวัดชิ้นงาน  
เพื่องานที่สมบูรณ์ และสวยงาม
- 5.3.4 ปรับปรุงระบบให้มีเสถียรภาพมากขึ้น
- 5.3.5 ศึกษาข้อมูลของหุ่นยนต์กับผู้รู้ ค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตหรือหนังสือเพิ่มเติม

### 5.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการค้นคว้าพัฒนา

จากการที่ทำการศึกษาจะต้องมีการค้นคว้าและศึกษาการทำงานของหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อการออกแบบและเขียนโปรแกรมที่สมบูรณ์มากขึ้น ควรมีหลักการคำนวณเพื่อหาจุดที่สมดุลในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ รวมทั้งพัฒนาและนำผลการทดลองที่มีมาทำให้หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์สามารถใช้งานได้จริงในเชิงอุตสาหกรรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



# ภาคผนวก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ภาคผนวก ก

## โปรแกรมการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนหุ่นยนต์

โปรแกรมโซลิดเวิร์ค ซึ่งเขียนเพื่อใช้ออกแบบหุ่นยนต์สองขาและทำการแปลงเป็นจีโค้ด (G-code) โดยใช้โปรแกรมโซลิดแคม (Solid CAM) เพื่อผลิตชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ ซึ่งมีหลักการเขียนโปรแกรมโค้ดและตัวอย่างของโค้ด ดังต่อไปนี้

## G CODE LIST

command	Description
G00	เดินเป็นเส้นตรง ควบคุมความเร็วตามRAPID
G01	เดินเป็นเส้นตรง ควบคุมความเร็วตามFEED OVERRIDE
G02	เดินเป็นเส้น โค้ง ทิศทางตามเข็มนาฬิกา CW
G03	เดินเป็นเส้น โค้ง ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา CCW
G04	หยุดทำงานชั่วขณะDwell, Exact stop
G09	หยุดตรงตำแหน่ง Exact stop
G10	ตั้งค่าข้อมูล Programmable data input
G17	การทำงานพร้อมกันของแกนXpYp plane selection
G18	การทำงานพร้อมกันของแกนZpXp plane selection
G19	การทำงานพร้อมกันของแกนYpZp plane selection
G20	การทำงานในระบบนิ้ว Input in inch
G21	การทำงานในระบบเมตริก Input in mm
G22	เปิดการทำงานฟังก์ชัน Stored stroke check function on
G23	ปิดการทำงานฟังก์ชัน Stored stroke check function off
G25	ปิดการทำงานฟังก์ชัน Spindle speed fluctuation detection off
G26	เปิดการทำงานฟังก์ชัน Spindle speed fluctuation detection on
G27	ตรวจสอบการเลื่อนกลับตำแหน่งอ้างอิง Reference position
G28	เลื่อนกลับตำแหน่งอ้างอิง Automatic return to reference position
G29	เลื่อนออกจากตำแหน่งอ้างอิง Automatic return from reference position
G30	เลื่อน กลับตำแหน่งอ้างอิงที่ 2nd, 3rd and 4th
G40	ยกเลิกคำสั่ง G41 G42
G41	ชดเชยคาร์ซีมของมีด ตัดทางด้านซ้าย(มีดตัดอยู่ด้านซ้ายของทิศทางการเดิน)
G42	ชดเชยคาร์ซีมของมีด ตัดทางด้านขวา(มีดตัดอยู่ด้านขวาของทิศทางการเดิน)

- G43 ค่าความยาวของมิดตัด เป็นบวก
- G44 ค่าความยาวของมิดตัด เป็นบวก
- G45 เพิ่มค่ารัศมีของมิด ตัด Tool offset increase
- G46 ลดค่ารัศมีของมิด ตัด Tool offset decrease
- G47 เพิ่มค่ารัศมีของมิด ตัด 2 เท่า Tool offset double increase
- G48 ลดค่ารัศมีของมิด ตัด 2 เท่า Tool offset double decrease
- G49 ยกเลิกค่าความยาวของ มิดตัด Tool length
- G50 Scaling cancel
- G51 Scaling
- G52 การตั้งระบบ Local coordinate system setting
- G53 เลือก Machine coordinate system selection
- G54 ค่า X0 Y0 Z0 ของงานตัวที่ 1
- G55 ค่า X0 Y0 Z0 ของงานตัวที่ 2
- G56 ค่า X0 Y0 Z0 ของงานตัวที่ 3
- G57 ค่า X0 Y0 Z0 ของงานตัวที่ 4
- G58 ค่า X0 Y0 Z0 ของงานตัวที่ 5
- G59 ค่า X0 Y0 Z0 ของงานตัวที่ 6
- G61 โหมดหยุดตรง ตำแหน่ง Exact stop mode
- G30 เลื่อน กลับตำแหน่งอ้างอิงที่ 2nd, 3rd and 4th
- G40 ยกเลิกคำสั่ง G41 G42
- G41 ชดเชยค่ารัศมีของมิด ตัดทางด้านซ้าย(มิดตัดอยู่ด้านซ้ายของทิศทางการเดิน)
- G42 ชดเชยค่ารัศมีของมิด ตัดทางด้านขวา(มิดตัดอยู่ด้านขวาของทิศทางการเดิน)
- G43 ค่าความยาวของมิดตัด เป็นบวก
- G44 ค่าความยาวของมิดตัด เป็นบวก
- G45 เพิ่มค่ารัศมีของมิด ตัด Tool offset increase
- G46 ลดค่ารัศมีของมิด ตัด Tool offset decrease
- G47 เพิ่มค่ารัศมีของมิด ตัด 2 เท่า Tool offset double increase
- G48 ลดค่ารัศมีของมิด ตัด 2 เท่า Tool offset double decrease
- G49 ยกเลิกค่าความยาวของ มิดตัด Tool length
- G50 Scaling cancel
- G51 Scaling
- G52 การตั้งระบบ Local coordinate system setting

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่หวังผลใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นแต่มีเหตุที่เปลี่ยนแปลงเนื้อหา และต้องขออนุญาตถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

G53	เลือกMachine coordinate system selection
G54	ค่า X0 Y0 Z0 ของงานตัวที่ 1
G55	ค่า X0 Y0 Z0 ของงานตัวที่ 2
G56	ค่า X0 Y0 Z0 ของงานตัวที่ 3
G57	ค่า X0 Y0 Z0 ของงานตัวที่ 4
G58	ค่า X0 Y0 Z0 ของงานตัวที่ 5
G59	ค่า X0 Y0 Z0 ของงานตัวที่ 6
G61	โหมดหยุดตรง ตำแหน่งExact stop mode
G62	โหมดเดินมุมAutomatic corner override
G65	เรียกมาโคร โปรแกรม Macro call
G67	ยกเลิกคำสั่งมาโคร โปรแกรมMacro modal call cancel
G73	การเจาะแบบ Peck drilling cycle
G74	การทำเกลียวCounter tapping cycle
G76	การคว้านละเอียดFine boring cycle
G80	ยกเลิกคำสั่งCanned cycle cancel
G81	การเจาะDrilling cycle, spot boring cycle
G82	การเจาะDrilling cycle or counter boring cycle
G83	การเจาะPeck drilling cycle
G84	การทำเกลียวTapping cycle
G85	การใช้ดอกกริมเมอร์ Boring cycle
G86	การคว้านBoring cycle
G87	การคว้านBack boring cycle
G88	การคว้านBoring cycle
G89	การคว้านBoring cycle
G90	คำสั่งโดยคิดจากจุด อ้างอิงAbsolute command
G91	คำสั่งโดยคิดจากจุดที่อยู่ครั้งสุดท้าย Increment command
G92	เปลี่ยนระบบ coordinate system or clamp at maximum spindle speed
G94	ฟีดต่อนาที Feed per minute
G95	ฟีดต่อรอบ Feed per rotation
G98	การเลื่อนกลับสู่ ตำแหน่ง Z+ ตัวสุดท้าย
G99	การเลื่อนกลับสู่ ตำแหน่ง R

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ของศูนย์การเรียนรู้และการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


## M CODE LIST

command	Description
M00	Program Stop หยุดการทำงานของโปรแกรม
M01	Optional Program Stop หยุดการทำงานของเครื่องจักร
M02	End-of-Program จบการทำงานโปรแกรม
M30	End-of-Program จบการทำงานโปรแกรม
M03	Spindle Start Forward หัวหมุนตามเข็มนาฬิกา (CW)
M04	Spindle Start Reverse หัวหมุนทวนเข็มนาฬิกา (CCW)
M05	Spindle Stop หัวหยุดหมุน
M06	Run Tool Change Cycle , เปลี่ยนทูลM6 Txx
M07	Thru Spindle
M08	Coolant ON- Flood Coolant เปิดน้ำหล่อเย็น
M09	Coolant OFF ปิดน้ำหล่อเย็น
M11	Set Tool Carousel position to 1(ATC Tool Changer ONLY)
M19	cycle positioning(Not for spindle orientation) หัวอยู่ในตำแหน่งเปลี่ยนทูล
M20	Does nothing Standard.
M22	Chip Conveyor Toggle ON/OF option
M29	Rigid Tap M29 Sxxxx in block prior to G84
M41	Low Gear Select
M42	High Gear Select
M48	100%Spindle Speed Override Forced
M49	Released
M60	A Axis Brake ON
M61	A Axis Brake OFF
M62	B Axis Brake ON
M63	B Axis Brake OFF
M64	M64/65 Output ON
M65	M64/65 Output OFF
M66	M66/67 Output ON, Chip Conveyor ON
M67	M66/67 Output OFF, Chip Conveyor ON
M68	M68/69 Output ON, Wash Down ON

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ผิดใดๆ ทั้งสิ้น ขอสงวนสิทธิ์ในสิ่งที่ปรากฏ และขอสงวนสิทธิ์ในเงื่อนไขการใช้งานจริง

M69	M68/69 Output OFF, Wash Down OFF
M78	M78/79 Output ON, Cooled spindle ON(2016 &3016L)
M79	M78/79 Output OFF, Cooled spindle OFF(2016 &3016L)
M80	MIDACO Pallet Changer 2 When the machine has MIDACO pallet option
M85	A Axis Rotary Table Enable
M86	A Axis Rotary Table Disable
M87	B Axis Rotary Table Enable
M88	B Axis Rotary Table Disable
M98	Sub-Program Call เรียก sub โปรแกรม
M99	Sub Program End จบ sub โปรแกรม ย้อนกลับ Program หลัก

ตัวอย่าง โค้ดที่ใช้ในการผลิตชิ้นงาน



รูปที่ ก.1 ชิ้นงานที่ใช้ในการเขียนโค้ด

%

O1 (FOOT)

N5 G0 G40 G49 G80 G21 (Initialisation)

N10 G0 G53 Z0 (Retour aux origines machine)

N15 G0 G53 X0 Y0

N20 (Outil นิ้ว 1 - Diametre 2.0 D1 H1)

N25 T1 M6 D1 H1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

N30 S1000 M3

N35 G0 Z5  
 N40 (F-contour-T1)  
 N45 G0 G54 X-1. Y20.  
 N50 G43 H1 Z5.  
 N55 G0 Z2.  
 N60 G1 Z-0.875 F33  
 N65 G1 Y80. F100  
 N70 G2 X0. Y81. I1. J0.  
 N75 G1 X120.  
 N80 G2 X121. Y80. I0. J-1.  
 N85 G1 Y0.  
 N90 G2 X120. Y-1. I-1. J0.  
 N95 G1 X0.  
 N100 G2 X-1. Y0. I0. J1.  
 N105 G1 Y20.  
 N110 G1 Z-1.75 F33  
 N115 G1 Y80. F100  
 N120 G2 X0. Y81. I1. J0.  
 N125 G1 X120.  
 N130 G2 X121. Y80. I0. J-1.  
 N135 G1 Y0.  
 N140 G2 X120. Y-1. I-1. J0.  
 N145 G1 X0.  
 N150 G2 X-1. Y0. I0. J1.  
 N155 G1 Y20.  
 N160 G1 Z-2.625 F33  
 N165 G1 Y80. F100  
 N170 G2 X0. Y81. I1. J0.  
 N175 G1 X120.  
 N180 G2 X121. Y80. I0. J-1.  
 N185 G1 Y0.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

N195 G1 X0.  
 N200 G2 X-1. Y0. I0. J1.  
 N205 G1 Y20.  
 N210 G1 Z-3.5 F33  
 N215 G1 Y80. F100  
 N220 G2 X0. Y81. I1. J0.  
 N225 G1 X120.  
 N230 G2 X121. Y80. I0. J-1.  
 N235 G1 Y0.  
 N240 G2 X120. Y-1. I-1. J0.  
 N245 G1 X0.  
 N250 G2 X-1. Y0. I0. J1.  
 N255 G1 Y20.  
 N260 G1 Y80.  
 N265 G2 X0. Y81. I1. J0.  
 N270 G1 X120.  
 N275 G2 X121. Y80. I0. J-1.  
 N280 G1 Y0.  
 N285 G2 X120. Y-1. I-1. J0.  
 N290 G1 X0.  
 N295 G2 X-1. Y0. I0. J1.  
 N300 G1 Y20.  
 N305 G0 Z5.  
 N310 G0 G53 Z5  
 N315 G0 G53 X0 Y0 M5  
 M30  
 %



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


## ภาคผนวก ข

## เอกสารคู่มืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

## เอกสารคู่มือการใช้งานของ Easy Mega1280

จากการที่ Arduino ที่เป็นโครงการพัฒนาระบบ MCU ของ AVR แบบ Open Source ได้รับการแนะนำเผยแพร่ออกมาสู่สาธารณะ ซึ่งได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายจากผู้คนทั่วโลก ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทางด้านของ Software ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในขณะนี้ (สิงหาคม 2552) โปรแกรมของ Arduino ได้รับการปรับปรุงเป็น Version “arduino-0016” แล้ว โดยทางด้าน Hardware เองก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องควบคู่กันไปด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งจากเดิมที่มีการพัฒนาโปรแกรมให้รองรับกับการใช้งานได้กับชิพ MCU รุ่นเล็ก 28 ขา อย่าง ATMEGA8, ATMEGA88/ATMEGA168/ATMEGA328 สำหรับเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้สนใจได้ใช้เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ในการศึกษาทดลองเรียนรู้ ตลอดจนถึงนำไปประยุกต์ใช้งานกันนั้น มาถึงวันนี้ ขนาดของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งขนาดของหน่วยความจำ สำหรับเขียนโปรแกรม ที่มีอยู่ในชิพ AVR รุ่นเล็กที่มีอยู่เริ่มไม่เพียงพอต่อการประยุกต์ใช้งานในงานบางประเภทแล้ว ทาง Arduino เอง จึงได้ทำการพัฒนาให้ Arduino สามารถรองรับการใช้งานขนาดใหญ่ขึ้นอีก โดยปรับปรุงโปรแกรมให้ใช้กับชิพ AVR รุ่นใหญ่ขึ้น เพื่อให้มีจำนวน I/O ทั้ง Digital, Analog, PWM, UART และ ขนาดหน่วยความจำเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม แต่ก็ยังคงใช้แนวทางในการพัฒนาโปรแกรม แบบเดียวกันกับรุ่นเล็กทุกประการ โดยได้เลือกใช้ชิพ AVR เบอร์ ATMEGA1280 และออกแบบพัฒนา Hardware บอร์ดขึ้นมารองรับ โดยใช้รหัสชื่อรุ่นว่า “Arduino Mega” ออกวางจำหน่าย และได้มีการเผยแพร่รายละเอียดทาง Hardware ต่างๆ ให้ผู้สนใจนำไปพัฒนาต่อยอดกันได้เอง แต่เนื่องจากชิพดังกล่าวมีโครงสร้างตัวถังเป็นแบบ SMD จึงทำให้เป็นอุปสรรคสำหรับผู้ใช้งานจำนวนมากไม่น้อยในการที่จะผลิตหรือสร้างบอร์ดขึ้นใช้งานเอง ทาง อีทีที จึงได้นำ ATMEGA1280 มาพัฒนาเป็นบอร์ด โดยให้มีโครงสร้างการทำงานเช่นเดียวกันกับ Arduino Mega ขึ้นมา โดยใช้ชื่อว่า **”ET-EASY MEGA1280”** โดยได้ออกแบบให้มีการจัดสรร Pin I/O ต่างๆ รวมทั้งขนาดให้ตรงตามมาตรฐานของบอร์ด **“Arduino Mega”** เพียงแต่ได้มีการปรับปรุงข้อจำกัด บางอย่างให้ดีขึ้นกว่า Arduino Mega รุ่นมาตรฐาน เพื่อเพิ่มความสะดวกกับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ ข.1 ET EASY MEGA1280 (Duino Mega)

#### คุณสมบัติของบอร์ด

- ใช้ ATMEGA1280 เป็น MCU ประจําบอร์ด Run ความถี่ 16MHz จาก Crystal Oscillator
- 128KByte Flash (สงวนไว้ 4KByte สำหรับ Boot loader) / 8KByte SRAM / 4KByte EEPROM
- รองรับการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C++ ของ Arduino ตามแบบ Arduino Mega ได้ 100%
- ใช้ USB Bridge ของ FTDI เบอร์ FT232RL พร้อม Over Current Protection สำหรับติดต่อสื่อสารและ Download Code จากคอมพิวเตอร์ให้บอร์ด พร้อม Jumper สำหรับปรับใช้งานบอร์ดเป็นการ Program Boot loader ให้กับ MCU จากพอร์ต USB ในบอร์ดได้เอง โดยไม่ต้องใช้เครื่องโปรแกรม AVRISP จากภายนอก
- 54 Pin Digital I/O โดยมี 14Pin สามารถโปรแกรมหน้าที่เป็น PWM ได้
- 16 Pin Analog Input (ADC ขนาด 10 บิต 16 ช่อง)
- 4 UART(Hardware Serial Port) แบบ TTL Logic
- ขนาดของ PCB บอร์ด และ ตำแหน่ง Pin Connector ต่างๆ ตรงกันกับ Arduino Mega ทั้งหมด ทำให้สามารถนำไปติดตั้งใช้งานร่วมกับบอร์ด Shield แบบต่างๆที่มีการผลิตขึ้นมาใช้งานร่วมกันกับบอร์ด Arduino Mega ได้ทั้งหมด โดยบอร์ดมีขนาด PCB Size 5.3cm x 10.2cm
- มีขั้ว Header 10Pin IDE ของ 8 บิต Digital I/O(D22...D29) สำหรับเชื่อมต่อกับ LCD หรือ บอร์ด I/O แบบต่างๆ ของ อีทีที ที่เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ไม่ควรนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- รองรับการใช้งานกับ External Supply ทั้งแบบ AC และ DC ขนาด 7-12V โดยเลือกใช้ Regulate แบบ Switching ขนาด 1A (LM2575-5V) ลดปัญหาเรื่องความร้อนเมื่อมีการใช้กระแสสูงๆ สามารถใช้แหล่งจ่ายจากพอร์ต USB ได้ในกรณีใช้กระแสไม่เกิน 500mA โดยมีวงจรเลือกแหล่งจ่ายอัตโนมัติ โดยจะตัดการใช้ไฟเลี้ยงจาก USB โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการต่อแหล่งจ่ายจากภายนอกให้บอร์ด

- **หมายเลข 1** คือ ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงจากภายนอก สามารถใช้ได้กับแหล่งจ่ายทั้งแบบ AC และ DC พร้อมวงจร Bridge Rectifier และ Regulate แบบ Switching ช่วยลดความร้อนของ IC Regulate เมื่อมีการดึงกระแสมากๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้กับแรงดัน Input 7-12V

- **หมายเลข 2** เป็นขั้วต่อ USB สำหรับติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ PC โดยใช้ FT232RL เป็น USB Bridge ในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ PC และ MCU ในบอร์ด และยังสามารถใช้ไฟจาก พอร์ต USB เป็นแหล่งจ่ายให้กับบอร์ดได้ด้วย โดยจะมี Poly Fuse ขนาด 500mA สำหรับ ป้องกันการดึงกระแสเกินจากพอร์ต USB ด้วย และที่พิเศษคือมีวงจรสำหรับตรวจสอบแหล่งจ่ายเพื่อสลับการใช้งานแหล่งจ่ายจาก USB ไปเป็น External Supply ได้เอง โดยอัตโนมัติ โดยเมื่อไม่ได้ต่อ External Supply บอร์ดจะใช้ไฟจากพอร์ต USB เป็นแหล่งจ่ายในการทำงาน แต่เมื่อ มีการต่อ External Supply วงจรจะสลับไปใช้แหล่งจ่ายจาก External Supply เองโดยอัตโนมัติ

o LED +VCC ใช้แสดงสถานะเมื่อมีการจ่ายไฟให้กับบอร์ด

o LED VEXT ใช้แสดงสถานะเมื่อมีการจ่ายไฟจาก External Supply

- **หมายเลข 3** เป็น LED VEXT ใช้แสดงสถานะเมื่อมีการจ่ายไฟเลี้ยงจาก External Supply


- **หมายเลข 4** เป็น LED +VCC ใช้แสดงสถานะของแหล่งจ่ายไฟเลี้ยง (+VCC) ของบอร์ด โดยเมื่อบอร์ดใช้แหล่งจ่ายจาก External Supply จะแสดงสถานะโดยการให้ LED VEXT และ LED +VCC ติดสว่างพร้อมกันทั้งคู่ แต่ถ้าบอร์ดใช้แหล่งจ่ายจากพอร์ต USB จะแสดงสถานะโดยการให้ LED +VCC ติดสว่างเพียงดวงเดียว

- **หมายเลข 5** เป็น LED แสดงสถานะของ RX และ TX ใช้สำหรับแสดงการรับส่งข้อมูลระหว่างบอร์ด ET-EASY MEGA1280 กับคอมพิวเตอร์ PC ผ่านทางพอร์ต USB

- **หมายเลข 6** เป็น LED D13 ใช้สำหรับทดสอบการทำงานของ Bootloader และ ใช้ทดสอบการทำงานของบอร์ดจากการควบคุมของ Pin Digital-13 ทำงานด้วย Logic "1" และ หยุดทำงานด้วย Logic "0"

- **หมายเลข 7** เป็นสวิทช์ Reset ใช้สำหรับสั่ง Reset การทำงานของบอร์ด

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ของ บริษัท อีทีอีเอส เทคโนโลยี จำกัด - **หมายเลข 8** เป็นชุด Jumper สำหรับเลือก การ Program Bootloader ผ่าน USB Port และการตั้งค่า  
ไม่ว่ากรณีการใช้งานตามปกติให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ ข.2 การใช้งานของ bootloader

- หมายเลข 9 เป็นขั้วต่อ AVRISP ใช้สำหรับ Download Code ให้กับ MCU โดยขั้วต่อ AVRISP นี้ จะสามารถใช้งานได้กับเครื่องโปรแกรมทุกรุ่นที่รองรับการใช้งานกับ ATMEGA1280 และใช้ขั้วต่อตรงตามมาตรฐาน AVRISP
- หมายเลข 10 เป็นขั้วต่อสัญญาณจาก D[22..29] สำหรับเชื่อมต่อกับบอร์ด I/O ของ อีทีที รวมทั้ง จอแสดงผล LCD โดยใช้ร่วมกับ 10PIN LCD หรือ ET-CONV SPI TO LCD โดยในกรณีที่ต้องการนำขั้วต่อ 10PIN ไปเชื่อมต่อเพื่อใช้ควบคุมการแสดงผลของ LCD นั้น เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ขอแนะนำให้จัดหาชุด ET-10PIN CLCD (ET-CONV 10 TO LCD) มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่าง ขั้ว IDE 10PIN ของบอร์ด ET-EASY MEGA1280 ดังตัวอย่าง โดยเมื่อนำ LCD มาติดตั้งเข้ากับชุด ET-10PIN CLCD เรียบร้อยแล้วจะทำให้สามารถเชื่อมต่อสายสัญญาณระหว่างขั้ว ET-10PIN CLCD กับ 10PIN ได้โดยง่าย โดยใช้การเชื่อมต่อผ่านทางสายแพร 10PIN ได้ทันที

#### คุณสมบัติของสัญญาณต่างๆของบอร์ด ET-EASY MEGA1280

- **RESET#** เป็นสัญญาณ Input Logic Reset ของ MCU เมื่อเป็น Logic Low จะทำให้ MCU อยู่ในสภาวะรีเซ็ต เมื่อเป็น Logic High จะทำให้ MCU อยู่ในสภาวะทำงานตามปรกติ โดยสัญญาณ RESET# นี้จะถูกควบคุมจาก 2 แหล่ง คือ จาก สวิตช์ RESET ภายในบอร์ด และจากสัญญาณ DTR ของ FT232RL ถ้ามีการเลือก Enable Jumper ของ Auto Reset จาก DTR ไว้

- **+3V3** เป็นแหล่งจ่ายไฟขนาด +3.3V ที่ได้จากวงจร Regulate ภายในของ FT232RL สามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด 50mA ซึ่งเมื่อต้องการนำแหล่งจ่าย +3.3V นี้ไปใช้งานเป็น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่วางไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ควรเอาไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แหล่งจ่ายให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ต้องระมัดระวังเรื่องการดึงกระแสของโหลดด้วย ถ้าโหลดมีการดึงกระแสมากกว่า 50mA อาจทำให้ FT232RL เกิดความเสียหายได้

- **+VIN** เป็นไฟ DC ที่รับมาจาก Jack VIN(External Supply) แต่ผ่านการ Rectifier และ Filter เป็น DC แล้ว มีขนาดแรงดันเฉลี่ยตามขนาดแรงดันที่ป้อนให้กับบอร์ดทาง Jack VIN

- **+5V** เป็นจุดต่อแหล่งจ่ายไฟของบอร์ดออกไปใช้งาน ซึ่งมาจากแหล่งกำเนิด 2 แหล่ง คือ จากพอร์ต USB และจาก External Supply ซึ่งถ้าต่อแหล่งจ่ายให้บอร์ดจาก External Supply ผ่านทาง Jack VIN แหล่งจ่าย +5V นี้จะมาจาก Switching Regulate (LM2575-5V) สามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด ถึง 1A แต่ถ้าใช้แหล่งจ่ายจากพอร์ต USB แหล่งจ่าย +5V นี้จะมาจากพอร์ต USB โดยตรงโดยจะมี ฟิวส์ แบบ Poly ขนาด 500mA ต่อป้องกันการดึงกระแสเกิน เพื่อป้องกันความเสียหายของพอร์ต USB โดยจะจ่ายกระแสได้สูงสุดไม่เกิน 500mA ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติในการจ่ายกระแสของพอร์ต USB และการ Configure ค่าให้กับ FT232RL ด้วย

- **A0-A15** เป็นขาสัญญาณ Analog Input แบบ ADC มีขนาดความละเอียด 10บิต มี 16 Pin สามารถรับแรงดัน Analog Input ได้ 0-5VDC

- **D0-D53** เป็นขาสัญญาณ Digital Input/Output แบบ TTL มีทั้งหมด 54 Pin สามารถใช้ทำหน้าที่เป็น Input หรือ Output ตามการกำหนดจากโปรแกรม โดยมีบาง Pin สามารถกำหนดหน้าที่ใช้งานเป็นฟังก์ชันพิเศษต่างๆเพิ่มเติมได้อีก

o **D0-D1** ถูกสงวนไว้ใช้ทำหน้าที่เป็นพอร์ตสื่อสารอนุกรม RS232 (UART0) โดยได้ทำการเชื่อมต่อกับ USB Bridge ของ FT232RL เพื่อใช้ Upload Code ให้กับบอร์ด และยังสามารถใช้ทดลองติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูลระหว่างบอร์ดกับคอมพิวเตอร์ PC ได้

o **D2-D13** สามารถ โปรแกรมหน้าที่เป็น PWM ขนาด 8 บิต มี 14 Pin ได้

o **D14** สามารถ โปรแกรมหน้าที่เป็น TX3 สำหรับ ส่งข้อมูลของ UART3 ได้

o **D15** สามารถ โปรแกรมหน้าที่เป็น RX3 สำหรับ รับข้อมูลให้กับ UART3 ได้

o **D16** สามารถ โปรแกรมหน้าที่เป็น TX2 สำหรับ ส่งข้อมูลของ UART2 ได้

o **D17** สามารถ โปรแกรมหน้าที่เป็น RX2 สำหรับ รับข้อมูลให้กับ UART2 ได้

o **D18** สามารถ โปรแกรมหน้าที่เป็น TX1 สำหรับ ส่งข้อมูลของ UART1 ได้ด้วย

o **D19** สามารถ โปรแกรมหน้าที่เป็น RX1 สำหรับ รับข้อมูลให้กับ UART1 ได้

o **D20** สามารถ โปรแกรมหน้าที่เป็น SDA ของ I2C Bus สำหรับใช้สื่อสารกับ I2C

o **D21** สามารถ โปรแกรมหน้าที่เป็น SCL ของ I2C Bus สำหรับใช้สื่อสารกับ I2C

- **AREF** เป็นสัญญาณ Analog Reference จากภายนอกที่ต้องการป้อนให้กับ MCU ซึ่งตาม

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ของ บริษัท อีทีเอส จำกัด การนำเอกสารนี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าผิดกฎหมาย การนำเอกสารนี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าผิดกฎหมาย การนำเอกสารนี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าผิดกฎหมาย

แล้วโดยสามารถเลือกเป็น 1.1V หรือ 2.56V หรือ AVCC(+5V) โดยไม่จำเป็นต้องป้อนแรงดันอ้างอิงจากภายนอกให้กับบอร์ดอีก แต่ถ้าต้องการแรงดันอ้างอิงที่มีความแตกต่างจากที่กล่าวมาแล้วก็สามารถป้อนเป็น แรงดันอ้างอิงจากภายนอกผ่านทางขา AREF นี้เข้าไปเองได้ระหว่าง 0-5V





เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



# สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

## King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang


### Humanior (หุ่นยนต์สองขา)



#### อุปกรณ์ที่ต้องใช้

มอเตอร์		
• Easy Mega1280	จำนวน	1 ชิ้น
• Servo MG945	จำนวน	14 ตัว
• Servo S3003	จำนวน	4 ตัว
• Digital servo EK2-0508	จำนวน	5 ตัว
• Acrylic 2 mm	จำนวน	5 แผ่น
• Acrylic 3 mm	จำนวน	5 แผ่น
ซอฟต์แวร์		
- Arduino (version 0038)		- SolidWorks (version 2008)
- SolidCam (version 2008)		- Mach3

#### ขั้นตอนการออกแบบ



ในภาพรวมหุ่นยนต์สองขาที่ใช้ AVR MEGA 1280 ในการทำงานด้วยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าการปะติดใช้วิธีการเชื่อมการเชื่อมของหุ่นยนต์เช่นกลไกใช้ในการขับเคลื่อนของหุ่นยนต์สองขา โดยใช้ Digital Pin D2-D9 ซึ่งแต่ละ Pin จะทำหน้าที่ตาม Logic 1 ของขา เช่น ตัวที่ S1 จะใช้ Pin D2 กับ D6 เชื่อมกันต่อ เมื่อกลุ่ม S1 Logic 1 ที่ D2 และ D6 จะเชื่อมถึงกัน ทำให้ Microcontroller รู้ว่ามีที่รวมตัวเป็น S1 ตามที่เขียนโปรแกรมไว้

#### การประยุกต์ใช้งาน

โครงการนี้เป็นการพัฒนาหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ คือ หุ่นยนต์ที่สามารถเดินได้ด้วย 2 ขาและสามารถขยับหัวขึ้นและวางหัวลงได้ เพื่อนำไปใช้ในระบบอุตสาหกรรมในการเก็บของสินค้าลดจำนวนแรงงานคน และเพิ่มความปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยเชิงการผลิตด้านอุตสาหกรรมต่อไป

CONTROL & MECHATRONICS  
ENGINEERING




รูปที่ ข.3 โปสเตอร์หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## เอกสารอ้างอิง

- [1] Mitchell,F.H. “**system : an introduction to computer-integrated manufacturing/F.H. Mitchell.**” Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall International , C 1991
- [2] ETT CO.,LTD. “คู่มือการใช้งานบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น **ET-EASY MEGA1280 (Duino Mega).**” [Online]. Available : [www.ett.co.th](http://www.ett.co.th). 2009.
- [3] Schönung, A. Stemmler, H. “**Pulse-width modulation.**” [Online]. Available : [http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width\\_modulation](http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation) . 2009
- [4] MINI-RC SHOP “**เซอร์โวมอเตอร์.**” [Online]. Available : <http://www.minircflying.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=414042> . 2010



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้