



โครงการออกแบบปรับปรุง เครื่องวัดความกัมมันตภาพรังสี



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาคำหลักสูทครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาครุศาสตร์ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชาครุศาสตร์บัณฑิต

คณะครุศาสตร์บัณฑิต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2534



เอกสารนี้เป็นเอกสาร

การศึกษาเท่านั้น

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน..... 843 020610
วัน เดือน ปี..... 27. 3. 2535

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีก A020610

และต้องอ้างอิง

เข้าขอเอกสารทุกครั้งที่มีภาระนาเข้า

วิทยานิพนธ์เรื่อง.....โครงการออกแบบปรับปรุง เครื่องวัดความชื้นโลหิต.....
ชื่อนักศึกษา..... นายภูสิต ทองเปรมจิกท.....
อาจารย์ที่ปรึกษา..... อาจารย์ชอุ่มศักดิ์ สาริบุตร.....
..... อาจารย์ขวัญใจ สนั่นวานิช.....
..... อาจารย์เกษม เข้าวดี.....

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ กรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ ได้ตรวจพิจารณาและเห็นชอบแล้วจึงอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาคำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2534



(กร. ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์)
คณบดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในที่สาธารณะ
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสาร

จุดประสงค์ สารนิพนธ์

คำนำ

ปัจจุบันเครื่องวัดความดันโลหิตเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้วัดความดัน เพื่อที่จะประเมินการทำงานของหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ การเต้นของหัวใจ และ หลอดเลือด ซึ่งทางวงการแพทย์ใช้ในการวัด และผู้ป่วยทั่วไปที่มีโรคประจำตัวเช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหัวใจ และโรคที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมค่าต่างๆ เป็นต้น เพราะผู้ป่วยจะต้องมีอาการหรือความผิดปกติ การรักษาโรคประจำตัวของตนเองตามที่แพทย์แนะนำจะช่วยในการวินิจฉัย และการประเมินอาการของผู้ป่วยว่ามีอาการผิดปกติอย่างไร และยังเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้คู่กับเครื่องฟังการเต้นของหัวใจก่อนที่จะนำไปตรวจด้วยวิธีทางการแพทย์ ดังนั้นเครื่องวัดความดันโลหิต จึงเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง

ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นความสำคัญของเครื่องวัดความดันโลหิต จึงมีแนวความคิดที่จะนำออกมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานให้มีความสะดวกสบาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะสามารถผลิตได้ในประเทศไทยในระบบอุตสาหกรรม

ดุสิต ทองเปรมจิตต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลมกัน, ลีนปล่อยลมกัน

3.2 ส่วนผ้าพันแขน ใช้ผ้าพลาสติก กรรมวิธีการผลิตโดยการบีบด้วยความร้อน การสวมผ้าพันแขนใช้ระบบสอด มีส่วนประกอบดังนี้ คือ ท่อลมกัน, แจ็คเสียบท่อลมกัน, เหล็กคดของผ้าพันแขน

3.3 ส่วนข้อต่อลมกันภายในเครื่อง ใช้ยางสังเคราะห์ กรรมวิธีการผลิตแบบฉีด ข้อต่อลมกันทำหน้าที่เชื่อมต่อกับระบบ 4 ระบบ คือ บีบลมกัน, ทาวล์, ลีนปล่อยลม และแจ๊คตัวเมีย จะต่อเชื่อมระบบ 3 ทาง คือ ข้อต่อลมกัน, ระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และแจ๊คเสียบลมกัน

3.4 โครงสร้าง ประกอบไปด้วย ส่วนฐานเครื่อง, ส่วนฝาปิดเครื่อง, ส่วนฝาปิดแบคเทอริ และส่วนหน้าปัดแสดงผล วัสดุที่ใช้ทำโครงสร้างส่วนใหญ่ใช้วัสดุพลาสติก ประเภทเทอร์โมพลาสติก เพราะมีความแข็งแรงทนทาน ทนกรดด่าง มีน้ำหนักเบา ง่ายต่อการผลิต

3.5 ส่วนรองพื้นเครื่อง ใช้ยางสังเคราะห์ เพราะยึดเกาะติดกับพื้นได้ดี ไม่ลื่นหลุดง่าย รับน้ำหนักได้ดี

3.6 โครงสร้างส่วนฐานใช้สีเทา ให้ความรู้สึกเย็น ไม่สกปรกง่าย ง่ายต่อการทำความสะอาด ให้ความรู้สึกแข็งแรงทนทาน

3.7 สีโครงสร้างส่วนฝาและหน้าปัดแสดงผล ใช้สีครีม ให้ความรู้สึกสะอาด ปรอดภัย

3.8 สีของผ้าพันแขนใช้สีเทา ให้ความรู้สึกที่มั่นใจ ไม่สกปรกง่าย จากการศึกษาข้อมูลทั้งหมดแล้ว จึงได้แนวทางการแก้ไขปัญหาค้างๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจะมีระบบการทำงานที่ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน ค่าแสดงผลที่ได้ออกมาเป็นตัวเลข และสามารถบอกค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นของหัวใจได้ สามารถวัดได้ด้วยตนเอง มีขั้นตอนในการวัดลดลง และง่ายต่อการจัดเก็บ สามารถผลิตได้ในระบบอุตสาหกรรมภายในประเทศ

ที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงบางส่วนของความคิดเห็นของวัตถุประสงค์ในการทำวิทยานิพนธ์และเหตุผลในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามความตั้งใจในครั้งนี้อย่างเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเครื่องวัดความดันโลหิตต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร และ เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเครื่องวัดความดันโลหิตต่อไป

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ สำเร็จได้ด้วยดี จากความช่วยเหลือของท่านผู้มี
อุปการคุณ ซึ่งรอกล่าวด้วยความเคารพอย่างสูง ดังนี้

บิดา มารดา พี่น้อง และรุ่นน้อง ผู้เป็นกำลังใจและกำลังทรัพย์
พร้อมทั้งเพื่อนร่วมชั้นเรียน ที่ได้คำปรึกษาและแนวความคิด เพื่อมุ่งหวังให้ข้าพเจ้า
ประสบความสำเร็จ ในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อุคมศักดิ์ สาริบุตร ผู้เป็นที่ปรึกษาทางด้าน
ข้อมูลและการออกแบบ อาจารย์ขวัญใจ สันนพานิช ผู้เป็นที่ปรึกษาด้านข้อมูลและ
ระเบียบการเขียนวิทยานิพนธ์, อาจารย์เกษม เข้าวัก อาจารย์दनอม
จันทร์หมื่นไวย

และท้ายสุด ผู้วิจัยขอขอบคุณ บริษัท อาร์ แอนค ที คอมพิวเตอร์ ผู้ให้
ความร่วมมือในการศึกษาระบบการทำงานและวิจัยระบบวงจร รวมถึงการทำวงจร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ มา ณ ที่นี้ด้วย

คุณิต ทองเปรมจิตต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทกี่ยว.....	ก
กิจกรรมประกาศ.....	ง
สารบัญ.....	จ
รายการตารางประกอบ.....	ฉ
รายการภาพประกอบ.....	ฐ

บทที่

1. บทนำ.....	1
1.1 คำนำ.....	1
1.2 เหตุผลในการทำวิทยานิพนธ์.....	1
1.3 วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์.....	2
1.4 ที่มาของปัญหา.....	2
1.5 ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ปัญหา.....	2
1.6 ขอบเขตในการศึกษาข้อมูล.....	9
1.7 ขอบเขตของการออกแบบ.....	9
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการทำวิทยานิพนธ์.....	10
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างระบบหมุนเวียนของโลหิต.....	11
2.1 โครงสร้างของระบบหมุนเวียนเลือด.....	11
2.2 การทำงานของหัวใจ.....	13
2.3 ความดันโลหิต.....	16
2.3.1 ลักษณะปกติและผิดปกติ.....	16
2.3.2 สาเหตุที่ทำให้ความดันเลือดเปลี่ยนแปลงในคนปกติ..	17
2.3.3 ค่าความดันโลหิต.....	20
2.3.4 ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง.....	20

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ 2-3-5 ภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง..... 21 คำ
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

	หน้า
2.6 วิธีวัดค่าความกัน.....	21
3. วิธีดำเนินงานและศึกษาข้อมูล.....	26
3.1 วิธีสำรวจและรวบรวมข้อมูล.....	26
3.2 แหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูล.....	26
3.3 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล.....	27
3.4 ข้อมูลผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง.....	27
3.4.1 ชนิดปรอท.....	27
3.4.2 ชนิดสปริง.....	28
3.4.3 ชนิดของผ้า.....	29
3.4.4 พู่กัน.....	32
3.5 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้ป่วย.....	32
3.5.1 โรคความดันโลหิตสูง.....	32
3.5.2 โรคความดันโลหิตต่ำ.....	33
3.5.3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัยสูงอายุ.....	34
3.5.4 พฤติกรรมการวัดความดันโลหิต.....	37
3.6 ข้อมูลสัปดาห์การทำงานของคนไทยที่เกี่ยวข้อง.....	41
3.6.1 ขนาดของนิ้วมือและการเคลื่อนไหวต่างๆ.....	41
3.6.2 รูปการวิเคราะห์ขนาดสัปดาห์ในการออกแบบ.....	46
3.7 ระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องวัดความดันโลหิต.....	47
3.7.1 หลักการทำงานเบื้องต้น.....	47
3.7.2 วงจรที่ใช้และหลักการทำงาน.....	51
3.8 การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และกรรมวิธีการผลิต.....	66
3.8.1 เครื่องอักษณ.....	66
3.8.2 สวิทช์เปิด-ปิด.....	70
3.8.3 แมคคเตอร์.....	73

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

	หน้า
3.9 การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิตโครงสร้าง..	76
3.9.1 พลาสติก.....	76 ✓
3.9.2 เหล็ก.....	90
3.9.3 เหล็กแผ่น.....	91
3.9.4 อลูมิเนียม.....	93
3.9.5 โลหะผสมอลูมิเนียม.....	94 ✓
3.9.6 สนิทมนิล.....	97
3.9.7 ฉาบพลาสติก.....	98
3.9.8 พลาสติกทอ.....	99
3.9.9 หนังเทียม.....	99
3.9.10 ย๊าไบ.....	101
3.9.11 ยาง.....	102 ✓
3.10 การศึกษาเกี่ยวกับสี.....	104
3.10.1 ชนิดของสี.....	105
3.10.2 การวิจัยสีกับจิตวิทยา.....	107
3.10.3 เทคนิคการใช้สี.....	110
3.10.4 มาตรฐานงานกับสัญลักษณ์.....	110
3.10.5 ข้อแนะนำในการใช้สี.....	111
3.10.6 ลักษณะการมองเห็น.....	115
3.10.7 อิทธิพลของสี.....	116
3.10.8 การตกแต่ง.....	118
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ.....	120
4.1 การวิเคราะห์ระบบการทำงานของเครื่องวัดความดันโลหิต... ..	120
4.2 การวิเคราะห์ระบบของลมคั่น.....	121
4.3 การวิเคราะห์ชนิดของเครื่องอัดลมคั่น.....	122
4.4 การวิเคราะห์การเลือกใช้สวิตช์.....	123
4.5 การวิเคราะห์ผลของสวิตช์.....	124

	หน้า
4.6 การวิเคราะห์รูปแบบปุ่มกดทำงาน.....	125
4.7 การวิเคราะห์ชนิดของแมทเทอริ.....	126
4.8 การวิเคราะห์ชนิดของผ้าพันแขน.....	127
4.9 การวิเคราะห์ชนิดของวัสดุของผ้าพันแขน.....	128
4.10 การวิเคราะห์วิธีสวมผ้าพันแขน.....	129
4.11 การวิเคราะห์สีของผ้าพันแขน.....	130
4.12 การวิเคราะห์รูปทรงของโครงสร้าง.....	131
4.13 การวิเคราะห์เลือกใช้วัสดุทำโครงสร้าง.....	135
4.14 การวิเคราะห์ชนิดของพลาสติกในการผลิตโครงสร้าง.....	136
4.15 การวิเคราะห์กรรมวิธีการผลิตโครงสร้าง.....	137
4.16 การวิเคราะห์ลักษณะการยึดต่อโครงสร้าง.....	138
4.17 การวิเคราะห์เลือกใช้สีของโครงสร้าง.....	139
4.18 การวิเคราะห์วัสดุที่ใช้ทำหน้าปกปิดหน้าปัดแสดงผล.....	140
4.19 การวิเคราะห์การจิก ระบบของอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์.....	141
4.20 การวิเคราะห์ลักษณะการถอดขอมอุปกรณ์ภายใน.....	143
4.21 การวิเคราะห์ระบบการยึดแผ่นวงจร.....	145
4.22 การวิเคราะห์ตำแหน่งของสวิทช์.....	146
4.23 การวิเคราะห์ตำแหน่งการเสียบคอหอยสายยาง.....	147
4.24 การวิเคราะห์เลือกวัสดุทำแจ๊คเสียบคอหอยลมและลื่นปล่อยลม.....	148
4.25 การวิเคราะห์ชนิดพลาสติกชนิดลื่นแจ๊คเสียบคอหอยลมและลื่นปล่อยลม.....	149
4.26 การวิเคราะห์ชนิดของยางในการผลิตคอหอย.....	150
4.27 การวิเคราะห์เลือกใช้วัสดุรองพื้น.....	151
4.28 การวิเคราะห์การจิกเก็บอุปกรณ์และเครื่องวัดความดัน.....	152
4.29 การวิเคราะห์การเปิด-ปิดลิ้นผ้าพันแขน.....	154
4.30 การวิเคราะห์แกนยึดผ้า.....	155
4.31 การวิเคราะห์การยึดหน้าปัดแสดงผลกับโครงสร้าง.....	156

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่โดยไม่ขออนุญาต

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

	หน้า
4.32 การวิเคราะห์การเสียบแฉัก.....	157
4.33 สรุปผลการวิเคราะห์.....	158
5. การออกแบบ.....	163
5.1 สรุปพฤติกรรมของผู้ใช้.....	163
5.2 สรุปขั้นตอนการทำงาน.....	163
5.3 ส่วนประกอบของระบบอิเล็กทรอนิกส์.....	164
5.4 โครงสร้างและวัสดุอุปกรณ์.....	165
5.5 ผังการจัดระบบการทำงาน.....	166
5.6 มัลติคโคอะแกรมของเครื่องวัดความดันโลหิต.....	166
5.7 ลักษณะกราฟฟิคที่ใช้กับเครื่องวัด.....	167
5.8 การเสนอแบบร่าง.....	167
5.9 เสนอการออกแบบ.....	170
5.10 การเขียนแบบเพื่อการผลิต.....	173
5.11 การทำ MODEL.....	179
6. สรุปวิจัยและขอเสนอแนะ.....	180
6.1 สรุปการวิจัย.....	180
6.2 ขอเสนอแนะ.....	182
บรรณานุกรม.....	183

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รายการตารางประกอบ

หน้า

ตารางที่

1.	แสดงค่าอายุและค่าความถี่โลหิตที่ปกติ.....	21
2.	แสดงขั้นตอนการวัดความถี่โลหิต.....	38
3.	แสดงขนาดสัณฐานในการออกแบบ.....	45
4.	แสดง FUNCTION	55
5.	แสดงลักษณะทางกายภาพของ PS	80
6.	แสดงลักษณะทางกายภาพของ ABS	81
7.	แสดงลักษณะทางกายภาพของ PC	82
8.	แสดงการสะท้อนของแสงและสีต่าง ๆ.....	113
9.	แสดงวิเคราะห์ระบบการทำงานของเครื่องวัดความถี่โลหิต...120	
10.	แสดงวิเคราะห์ชนิดของลมกัน.....	121
11.	แสดงวิเคราะห์ชนิดของเครื่องอัดลมกัน.....	122
12.	แสดงวิเคราะห์การเลือกใช้สวิตช์.....	123
13.	แสดงวิเคราะห์สีของสวิตช์.....	124
14.	แสดงวิเคราะห์รูปแบบปุ่มกดทำงาน.....	125
15.	แสดงวิเคราะห์ชนิดของแบตเตอรี่.....	126
16.	แสดงวิเคราะห์ชนิดของผ้าพันแขน.....	127
17.	แสดงวิเคราะห์ชนิดของวัสดุของผ้าพันแขน.....	128
18.	แสดงวิเคราะห์วิธีสวมผ้าพันแขน.....	129
19.	แสดงวิเคราะห์สีของผ้าพันแขน.....	130
20.	แสดงการวิเคราะห์รูปทรงของโครงสร้าง.....	134
21.	แสดงวิเคราะห์เลือกใช้วัสดุทำโครงสร้าง.....	135
22.	แสดงวิเคราะห์ชนิดของพลาสติกในการผลิตโครงสร้าง.....	136
23.	แสดงวิเคราะห์การผลิตโครงสร้าง.....	137
24.	แสดงวิเคราะห์ลักษณะการยึดต่อโครงสร้าง.....	138

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ผู้อื่นนำเอกสารนี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

	หน้า
25. แสดงวิเคราะห์เลือกใช้สีของโครงสร้าง.....	139
26. แสดงวิเคราะห์วัสดุที่ใช้ทำหน้ากากบิกหน้าปัทม์แสดงผล.....	140
27. แสดงวิเคราะห์การจึก ระบบของอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส์.....	142
28. แสดงวิเคราะห์ลักษณะการถอดซ่อมอุปกรณภายใน.....	144
29. แสดงวิเคราะห์ระบบการยึกแผ่นวงจร.....	145
30. แสดงวิเคราะห์ตำแหน่งสวิทซ์.....	146
31. แสดงวิเคราะห์ตำแหน่งการเสียบต่อท่อสายยาง.....	147
32. แสดงวิเคราะห์เลือกวัสดุทำแจ็ก เสียบต่อลมและลีนปล่อยลม....	148
33. แสดงวิเคราะห์ชนิดของพลาสติกชนิดลิกแจ็ก เสียบต่อลมและลีนปล่อยลม.....	149
34. แสดงวิเคราะห์ชนิดของยางในการผลิตมีลม.....	150
35. แสดงวิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุรองพื้น.....	151
36. แสดงวิเคราะห์การจึกเก็บอุปกรณและเครื่องมือวัดความดัน....	152
37. แสดงวิเคราะห์การเปิก-บิกลอคย้าพื้นแขน.....	154
38. แสดงวิเคราะห์การลอคย้า.....	155
39. แสดงวิเคราะห์การยึกจอแสดงผลกับโครงสร้าง.....	156
40. แสดงวิเคราะห์การเสียบแจ็ก.....	157

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รายการรูปประกอบ

หน้า

รูปที่

1.	แสดงโครงสร้างของ ระบบหมุนเวียนโลหิต.....	11
2.	แสดงการไหลเวียนของโลหิต.....	12
3.	แสดงการบีบและทักตัวของหัวใจ.....	14
4.	แสดงค่าความดันเทียบเวลา.....	15
5.	แสดงตัวอย่างรูปคลื่นความดันในจุดต่าง ๆ.....	15
6.	แสดงวิธีวัดโดยทางตรง.....	22
7.	แสดงถึงโครงสร้างของทรานสคิวเซอร์วัดความดันของคาทีเตอร์... ..	23
8.	แสดงการวัดทางอ้อม.....	23
9.	แสดงการไหลของเลือด.....	24
10.	แสดงเครื่องมือวัดความดันโลหิตชนิดปรอท.....	27
11.	แสดงเครื่องมือวัดความดันโลหิตชนิดสปริง.....	28
12.	แสดงลักษณะของผ้าพัน.....	29
13.	แสดงหูฟัง.....	30
14.	แสดงเครื่องมือวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล.....	31
15.	แสดงเครื่องนวดและเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า.....	31
16.	แสดงสัดส่วนมือและการหยิบจับ.....	42
17.	แสดงมิติส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย.....	42
18.	แสดงมุมมองต่าง ๆ ในระนาบจากด้านข้าง.....	43
19.	แสดงมุมมองต่าง ๆ ในระนาบด้านบน.....	44
20.	แสดงสัดส่วนรัศมีการเอื่อมในท่าต่าง ๆ.....	45
21.	แสดงโครงสร้างภายนอกของ MORON 295	48
22.	แสดงโครงสร้างภายในของ MORON 295	42
23.	แสดงวงจรสัญญาณจากตัวเซนเซอร์.....	51
24.	แสดงวงจรรองความถี่สูงที่ใช้.....	52

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่เผยแพร่โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หากมีข้อผิดพลาดประการใด
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

	หน้า
25. แสดงลักษณะของ เอาท์พุทที่ได้ เทียบกับอินพุทของวงจรความถี่.	53
26. แสดงวงจรเปรียบเทียบแรงดัน.....	54
27. แสดงวงจรเสียงของเครื่อง.....	54
28. แสดงวงจรป้อนกระแสคงที่.....	56
29. แสดงวงจรรขยายสัญญาณจากทรานซิสทอร์.....	57
30. แสดงวงจรรขยายสัญญาณ ที. ซี.....	58
31. แสดงลักษณะของวงจรเปลี่ยนค่าอนาลอกเป็นดิจิทัล.....	59
32. แสดงลักษณะของวงจรแสดงผลและควบคุม.....	62
33. แสดงนิวมเมตริกคัลคูลาตอร์ที่ขอลดขยับที่ยังไม่มีไบอัส.....	63
34. แสดงนิวมเมตริกคัลคูลาตอร์ที่ขอลดขยับเมื่อจ่ายไบอัสเข้าไป.....	64
35. แสดงลักษณะการทำงานของเครื่องอักษรมแบบลูกสูบ.....	66
36. แสดงลักษณะการทำงานของเครื่องอักษรมแบบไอซี.....	65
37. แสดงลักษณะการทำงานของเครื่องอักษรมแบบไอซีเฟรม.....	67
38. แสดงลักษณะการทำงานของเครื่องอักษรมแบบแวนโรทาร์.....	67
39. แสดงลักษณะการทำงานของเครื่องอักษรมแบบสกรู.....	68
40. แสดงลักษณะการทำงานของเครื่องอักษรมแบบใบพัดหมุน.....	69
41. แสดงลักษณะการทำงานของเครื่องอักษรมแบบกึ่งตัน.....	69
42. แสดงสวิตช์กัก.....	71
43. แสดงสวิตช์โยก.....	71
44. แสดงสวิตช์เลื่อน.....	71
45. แสดงสวิตช์แบบหมุน.....	71
46. แสดงเครื่องหมายบนปุ่มคอนโทล.....	72
47. แสดงค่าที่ใช้กับปุ่มคอนโทล.....	72
48. แสดงทฤษฏีหรือทิศทางการหมุน.....	73
49. แสดงรายละเอียดของชนิดแม่คเตอร์ชนิดกะกั้วกับสารละลาย.....	76

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

	หน้า
50. แสดงการพัฒนาแบบ.....	168
51. แสดง SK.D 1.....	168
52. แสดง SK.D 2.....	169
53. แสดง SK.D 3.....	169
54. แสดงภาพไอโซเมตริก.....	170
55. แสดงภาพแยกชิ้นส่วน.....	170
56. แสดงภาพทัก.....	171
57. แสดงภาพด้าน.....	171
58. แสดงภาพด้าน.....	172
59. แสดงภาพด้าน.....	172
60. แสดงภาพไอโซเมตริก.....	173
61. แสดงภาพด้าน.....	173
62. แสดงภาพด้าน และ ภาพทัก.....	174
63. แสดงภาพแยกชิ้นส่วน.....	174
64. แสดง PART A,B,C.....	175
65. แสดง PART D,E.....	175
66. แสดง PART F.....	176
67. แสดง PART G.....	176
68. แสดง PART H,I,J.....	177
69. แสดง PART K,L,M,N.....	177
70. แสดง PART Q,P,Q,R,S,T.....	178
71. แสดงเครื่องวัดความดันโลหิต.....	179

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.1 คำนำ

ในวงการแพทย์การวัดค่าความดันโลหิต จะเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่แพทย์สามารถวินิจฉัยได้ว่าสภาพร่างกายขณะนั้นอยู่ในสภาพที่ปกติหรือไม่

เครื่องมือวัดความดันโลหิตโดยทั่วไปแพทย์จะใช้หูฟังร่วมกัน เครื่องวัดความดันแบบปรอทหรือเกลจ จะเห็นได้ว่าการวัดในลักษณะนี้ จะต้องคอยฟังเสียงครีอก ครอพ จากหูฟังแล้วไปเปรียบกับสเกลเครื่องวัดความดัน ซึ่งทำให้เกิดความไม่สะดวกสบายในการวัด และยังเกิดความผิดพลาดขึ้นได้เนื่องจากการวัดความดันโลหิต เครื่องวัดความดันโลหิตที่สร้างขึ้นนี้จะช่วยลดปัญหาข้างต้น และยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยบางประเภท เพื่อให้สามารถวัดด้วยตนเองได้ นอกจากนี้อนาคตต่อไป เครื่องนี้ยังสามารถถูกพัฒนาให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้อีกหลายอย่าง เช่น การพัฒนาให้ เครื่องวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจแบบอัตโนมัติ ฯลฯ

1.2 เหตุผลในการทำวิทยานิพนธ์

เนื่องจากในวงการแพทย์ได้รับการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก ซึ่งส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่ามาจากความสามารถและประสิทธิภาพของเครื่องมือทางการแพทย์ที่ผลิตขึ้นตามความจำเป็น เพื่อพัฒนาควบคู่ไปกับการวิจัยต่าง ๆ แต่เท่าที่ผ่านมา นั้น เครื่องมือทั้งหมดต้องสั่งมาจากต่างประเทศในราคาแพงทั้งสิ้น ทำให้ประเทศไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ และยังมีผลทำให้ขาดดุลย์การค้ามากขึ้น เครื่องมือวัดความดันโลหิตก็เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่สั่งมาจากต่างประเทศในราคาที่สูงมาก และเครื่องมือวัดความดันโลหิตที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ยังขาดการคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัยทั้งความจำเป็นในทางการแพทย์ และการที่ตอบสนองพฤติกรรมของผู้ใช้และผู้ป่วย นอกจากนี้ยังขาดการบำรุงรักษา และการซ่อมแซมที่ยุงยาก

ข้าพเจ้าได้มองเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงสนใจอยากศึกษาอุปกรณ์ทางการแพทย์คือ "เครื่องมือวัดความดันโลหิต" ก็เพราะว่าภาควิชาวัดความดันโลหิตเป็นการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มาไปใช้

ประเมินการทำงานของหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ การเต้นของหัวใจ และหลอดเลือด ซึ่งเหมาะสมกับผู้ใช้และผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถผลิตได้ภายในประเทศ ในระบบอุตสาหกรรม

1.3 วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์


เพื่อออกแบบปรับปรุง เครื่องวัดความดันโลหิตสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ใช้ประจำบ้านพักอาศัย เพื่อพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีระบบการทำงานที่ทันสมัย และสามารถผลิตได้ในประเทศ

1.4 ที่มาของปัญหา

จากการศึกษาสภาพปัญหาการใช้งานของเครื่องพบว่าเป็นเครื่องที่ใช้ระบบการวัดความดันโลหิตแบบปรอทและยังใช้ระบบป้อนลมการใช้งานในการตรวจใช้ผู้ป่วยไม่สะดวก และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไม่ดี และระบบการวัดความดันของปรอทมองเห็นยากในการมอง ฉะนั้นความผิดพลาดจึงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และไม่คอยจะสะดวกในการทำงานทำงานมากนัก ต้นทุนการผลิตสูง ราคาแพง ยากต่อการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

1.5 ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ปัญหา

1.5.1 เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตที่ใช้ปรอทแสดงค่าการทำงานของเครื่องใช้ระบบอัตโนมัติ ขั้นตอนการทำงานยุ่งยาก และยังไม่สะดวกในการตรวจวัดความดัน



แนวทางแก้ปัญหา ศึกษากระบวนการทำงานของเครื่องวัดความดันโลหิต หาระบบอื่นที่เหมาะสม เช่น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบความจำและค่าเฉลี่ย


1.5.2 ตำแหน่งมุมมองของชุดปรอทยังไม่เหมาะสม และไม่สอดคล้องกับระดับสายตาของผู้ใช้ทองกัมดู

แนวทางแก้ปัญหา ออกแบบให้มีตำแหน่งมุมมองของค่าความดันที่เหมาะสมกับสายตาในการทำงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.5.3 ชุกของปรอทเมื่อได้รับการกระแทก เครื่องอาจตกหรือหลุดมือ ในขณะที่ใช้งานทำให้ปรอทแตกหรือเสียหายได้ อาจได้รับอันตรายจากเศษแก้วหรือปรอทและยังแก้ไขหาซื้อเปลี่ยนได้ยาก


แนวทางแก้ปัญหา ให้มีระบบป้องกันการกระแทกกระเทือนของปรอท ใส่ลูกยางป้องกันการกระแทก ออกแบบให้มีฝาครอบปิดทับชุกปรอทหรือหาระบบอื่นมาใช้ทดแทนชุกปรอท



1.5.4 ตัวเลขแสดงค่าความดันมีสีขาว-ดำ และสีของปรอทเป็นสีบรอนซ์ มีขนาดเล็กมองเห็นได้ยากอาจเกิดการผิดพลาดในการตรวจ สร้างความลังเลใจแก่ผู้ตรวจ

เอกสาร แนวทางแก้ปัญหา วัสดุ ออกแบบให้มีช่องตัวเลขแสดงค่าความดันให้เห็นชัด ชัดอาจใช้แสงสี
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งที่ เข้าม้าช่วยเหลือ เช่น ตัวเลขสีเขียว-แดง ขอ เพื่อให้เห็นเด่นชัดขึ้นนำไปใช้

1.5.5 ชุดอุปกรณ์โมเดลชำรุดเสียหายง่าย ระยะเวลาการใช้งานน้อย
หาชิ้นงานตามท้องตลาดได้ยาก และยากต่อการซ่อมบำรุงรักษา




แนวทางแก้ปัญหา เลือกวัสดุที่เหมาะสมเช่น ยาง, ยางสังเคราะห์, พลาสติก
เป็นต้น

1.5.6 ปุ่มจับหมุนของระบบปรับแรงดัน และยังไม่สะดวกต่อการหมุน
ในการใช้งานในการเปิด-ปิด ปลดขลอม

แนวทางแก้ปัญหา ออกแบบให้มีระบบการเปิด-ปิด ที่สะดวก เช่น ระบบกลี้อค
เปิด-ปิด ออกแบบให้มีพื้นผิวที่ป้องกันการลื่น หรือทาลักษณะของ
ปุ่มปรับที่เหมาะสมกับการใช้งาน


1.5.7 ฝักรักษาเพื่อวัดความดัน ไม่เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งาน
กลไกการยึดเกาะทำได้ไม่สะดวกและปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน และต้นทุนในการ
ผลิตสูง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



แนวทางแก้ปัญหา

ออกแบบให้มีระบบล็อคที่เหมาะสมแก่การใช้งาน สะทวกลอก-
กัยต่อผู้ปวยและผู้ปฏิบัติงาน เช่น ระบบกดคิกหรือระบบเกี่ยวล็อค




1.5.8 ระบบล็อคภายในยุ่งยากในการผลิต ยังเป็นที่กักเก็บฝุ่นและทำ

เอกสารนี้ ความสะอาดไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แนวทางแก้ปัญหา ออกแบบให้มีระบบล็อคที่เหมาะสมกับการใช้งาน และสามารถถอด
ทำความสะอาด ใ้สะดวก

1.5.9 ลักษณะของเครื่องใหญ่และยังไม่สะดวกในการนำพาหรือการนำ
ออกมาใช้งาน



แนวทางแก้ปัญหา ออกแบบให้มีลักษณะของเครื่องเล็กลง ให้มีที่เกี่ยวหรือมือจับเพื่อ
ความสะดวกในการนำออกมาใช้งานและการนำพา

1.5.10 วัสดุโครงสร้างทั้งหมดเป็นโลหะขึ้นรูป ทำให้เครื่องมีน้ำหนักมาก
และเครื่องมีขนาดใหญ่เกินไป ราคาต้นทุนในการผลิตสูง


แนวทางแก้ปัญหา เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับการทำงานของเครื่อง เช่น พลาสติก,
อลูมิเนียมเป็นต้น และออกแบบให้มีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.5.11 ลักษณะของตัวเครื่องไม่สามารถป้องกันฝุ่นละอองได้ และยังมีช่องว่างที่ฝุ่นละอองสามารถลอคเข้าได้

แนวทางแก้ปัญหา ออกแบบให้มีฝาปิดอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันมิให้ฝุ่นละอองไม่สามารถเข้าได้

1.5.12 ระบบลอคเปิด-ปิด ยังอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม และไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน



แนวทางแก้ปัญหา ออกแบบให้มีตำแหน่งระบบลอคที่เหมาะสม และสะดวกกับการใช้งาน เช่น ก้านหน้า, ก้านข้าง, ก้านหลัง เป็นต้น

1.5.13 ฐานรองรับไม่มี Texture เพื่อป้องกันการลื่น ไหล ในขณะที่ปฏิบัติงาน อาจทำให้เครื่องตกหรือเสียหายได้

แนวทางแก้ปัญหา ออกแบบให้มี Texture เพื่อป้องกันการลื่น ไหล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.5.14 ลักษณะสีสรร รูปทรงยังไม่สวยงามและยังไม่น่าใช้

แนวทางแก้ปัญหา ออกแบบรูปร่าง รูปทรง สีให้มีความน่าใช้เพื่อชักจูงให้นำมาทำงาน เช่น ศึกษาจิตวิทยาของสีที่มีผลต่อสายตาและสภาพการทำงาน ตลอดจนสภาพแวดล้อม

1.6 ขอบเขตในการศึกษาข้อมูล

- 1.6.1 ศึกษาข้อมูลทฤษฎีทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวัดความดันโลหิต
- 1.6.2 ศึกษาพฤติกรรมรวมเกิน และสภาพหลักการทำงานของเครื่องวัดความดันโลหิต
- 1.6.3 ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว
- 1.6.4 ศึกษาขนาดสัดส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวัดความดันโลหิต
- 1.6.5 ศึกษาระบบการทำงานและกลไกที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ
- 1.6.6 ศึกษาถึงวัสดุกรรมวิธีการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
- 1.6.7 ศึกษาถึงจิตวิทยาของสีและแสงที่มีผลต่อสายตา

1.7 ขอบเขตของการออกแบบ

- 1.7.1 ออกแบบอุปกรณ์ เครื่องวัดความดันโลหิตที่ใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- 1.7.2 เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป
- 1.7.3 ใช้สำหรับวัดโดยวิธีทางอ้อมเท่านั้น
- 1.7.4 เป็นเครื่องมือรับอิทธิกรการแทนของหัวใจได้
- 1.7.5 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดที่แขนเท่านั้น
- 1.7.6 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ระบบทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้อง
- 1.7.7 เป็นเครื่องมือที่สามารถผลิตได้ในระบบอุตสาหกรรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการทำวิทยานิพนธ์

- 1.8.1 ได้เครื่องวัดความดันโลหิตที่มีประสิทธิภาพที่ทันสมัย
- 1.8.2 เป็นอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของพฤติกรรมกรการใช้งาน
- 1.8.3 ช่วยประหยัดงบประมาณ เพราะเป็นเครื่องมือที่คนไทยสามารถผลิตได้เอง โดยไม่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ที่ราคาถูกและใช้งานได้ดีกว่า



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


บทที่ 2

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างระบบหมุนเวียนของโลหิต

ภายในร่างกายของมนุษย์จะมีระบบหมุนเวียนของพลาสมาและเลือด โดยเลือดจะทำหน้าที่นำเอาออกซิเจนที่ได้รับจากปอด และสารอาหารที่ได้จากกระเพาะ เลือดจะถูกส่งมาจากหัวใจไปตามหลอดเลือดต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อเลี้ยงร่างกาย ในขณะที่เดียวกันเลือดก็จะนำเอาสิ่งขับถ่ายจากเซลล์ทั่วไปในร่างกาย ออกไปนอกร่างกาย

2.1 โครงสร้างของระบบหมุนเวียนเลือด

เนื่องจากความสำคัญของเลือดก็ข้างต้นแล้ว ระบบการหมุนเวียนของเลือดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการครบวงจรการทำงานทั่วร่างกาย พิจารณารูปที่ 1 แสดงถึงการหมุนเวียนของเลือด



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างของระบบหมุนเวียนโลหิต

ปริมาณของเลือดในร่างกายคนเราจะมีค่าเป็น $1/13$ ของน้ำหนักของร่างกายทั้งหมด โดยเลือดส่วนมากนี้จะเคลื่อนที่อยู่ในหัวใจและหลอดเลือด หน้าทีของเลือดนั้นมีดังต่อไปนี้คือ

ก. ช่วยนำอาหารจากระบบย่อยอาหารและออกซิเจนที่ได้จากปอด ไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และในเวลาเดียวกันก็จะขับเอาของเสีย เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนอกร่างกาย

ข. ช่วยป้องกัน ท่อสู้เชื้อโรคต่าง ๆ ที่เข้าสู่ร่างกาย


ค. ช่วยรักษาระดับความร้อนของร่างกาย โดยช่วยเฉลี่ยความร้อนไปให้ทั่ว ๆ กัน

เลือดประกอบด้วย เม็ดเลือด (Corpuscles) และพลาสมา (Plasma) โดยเม็ดเลือดจะประกอบด้วย

- เม็ดเลือดแดง (Erythrocytes)
- เม็ดเลือดขาว (Leucocytes)
- แผ่นเลือดเล็ก ๆ (Thrombocytes)

สำหรับพลาสมา (Plasma) จะประกอบไปด้วย

- ไฟบรินเจน (Fibrinogen) โดยจะเป็นเส้นเลือดเล็ก ๆ ลอยอยู่ในน้ำเหลืองใส ๆ ที่เรียกว่า เซรัม (Serum)
- เม็ดน้ำเหลือง (Thrombocytes)



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งรูปที่ 2 แสดงการไหลเวียนของโลหิต

รูปที่ 2 แสดงการไหลเวียนของโลหิต จะเห็นว่าหัวใจทำหน้าที่เสมือน เครื่องสูบลม เลือดจะไหลผ่านเส้นเลือดแดงหรือที่เรียกว่าท่อไปเลี้ยงหลอดเลือดเล็ก ๆ กิ่ง ๆ และหลอดเลือดเล็ก ๆ เหล่านี้ จะทำหน้าที่รับเปลี่ยนสาร ก่อจากนั้น เลือดจากหลอดเลือดเล็ก (Capillaries) ก็จะมีท่อที่เรียกว่า เส้นเลือดดำใหญ่ (Vein) แล้วไหลเข้าสู่หัวใจอย่างเดิม ซึ่งจะเป็นระบบหมุนเวียนที่เป็น วงจรปิด (Close Loop)

ระบบหมุนเวียนเลือดของคนเรานั้นจะแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ จากหัวใจด้านขวาก็ออกมาเข้าปอด เพื่อปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปสูดออกซิเจน เข้าสู่หัวใจด้านซ้ายออกมานำมาที่ร่างกายส่วนต่าง ๆ เพื่อส่งออกซิเจนและอาหารไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

2.2 การทำงานของหัวใจ

หัวใจจะทำการหดตัวและพองตัวอย่างถูกต้องแน่นอนกลับไปกลับมา การควบคุมการทำงานอันนี้ก็คือของอวัยวะกล้ามเนื้อพิเศษชนิดหนึ่งที่เรียกว่า กล้ามเนื้อหัวใจ

ในรูปที่ 3 แสดงรูปร่างของหัวใจ หัวใจของคนจะมีขนาดเท่ากับกำปั้นของเจ้าของ รูปร่างของหัวใจคล้ายกับดอกบัวตูมตอนบนผนังขวา เรียกว่าเอเทรียม (Atrium) หรือออริเคิล (Auricle) ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ห้อง คือซีกขวาและซีกซ้าย ส่วนตอนล่างเป็นผนังหนาแข็ง เรียกว่า เวนทริเคิล (Ventricle) ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ซีกเหมือนกัน ดังนั้นหัวใจจึงมี 4 ห้อง ซีกซ้ายของหัวใจมีเลือดบริสุทธิ์หรือที่เรียกว่า เลือดแดง (Arterial Blood) ซีกขวามีเลือดที่กลับมาจากร่างกายซึ่งเป็นเลือดที่สีแล้ว หรือที่เรียกว่า เลือดดำ (Venous Blood) ซึ่งแต่ละห้องจะมีตัว เปิด-ปิด เพื่อป้องกันการไหลของเลือดไม่ให้ออกไปได้


หัวใจของเราในชั่วเวลาที่มีชีวิตอยู่นั้นจะทำการบีบตัวและหดตัวประมาณ สองแสนครั้ง การทำงานของหัวใจนั้นสามารถอธิบายได้ดังรูปที่ 3 คือในลำดับแรก

ตามรูป ก. เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจที่ออริเคิลหดตัว เลือดที่อยู่ในออริเคิลก็จะออกไปที่เวนทริเคิลหรือหัวใจส่วนล่าง ในคอนันต์กล้ามเนื้อหัวใจที่ออริเคิลก็จะคลาย ๆ หดตัว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับครูใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากส่วนบนลงมา เลือกลงในอริเคลก็จะไหลออกมาที่เวนทริเคิล

ต่อมาในรูป ข. เลือกที่สะสมอยู่ในเวนทริเคิล ก็จะถูกส่งไปตามเส้น-
เลือกแดง ซึ่งตอนนี้เวนทริเคิล จะหดตัวและขยายตัวออก จึงทำให้เลือกเข้ามา
สะสมอยู่ใน อริเคล ต่อมาทั้งในรูป ค. เวนทริเคิลก็เริ่มขยายตัวออกเพื่อที่จะ
เตรียมตัวส่ง เลือกใหม่ออกไป




การทำงานของหัวใจนี้ จะทำงานทั้งที่ได้กล่าวมาซ้ำ ๆ กันไป โดยปกติ
หัวใจของคนเรานั้นจะมีการหดตัวประมาณ 60 - 80 ครั้งก่อนนที การหดตัวและ
ขยายตัวของหัวใจนี้จะมีผลทำให้เกิดค่าความดันเลือดขึ้นมา โดยการหดตัวของ
เวนทริเคิล เลือกจะถูกส่งไปตามเส้นเลือกแดง ด้วยความดันที่มีค่าสูง ความดันภายใน
ท่อเลือกเมื่อเทียบกับค่าความดันบรรยากาศเราเรียกว่า ความดันเลือด ความดัน
ของเลือกตามตำแหน่งของท่อเลือกต่าง ๆ จะแตกต่างกันไป ฉะนั้นหลอดเลือด


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ การค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ก็จะยังมีค่าค่า ค่าความดันสามารถแสดงได้จากรูปที่



รูปที่ 4 ตารางค่าความดันเทียบกับเวลา



รูปที่ 5 แสดงตัวอย่างรูปคลื่นความดันในจุดต่าง ๆ ในระบบหมุนเวียนโลหิต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ศึกษาเท่านั้น จะสังเกตเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงค่าความดันสูงสุดและกักรวดลักษณะค่า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและข้อมูลใดๆ ที่มีการนำไปใช้
ของแรงดันเฉลี่ย เมื่อโลหิตไหลออกไปยังส่วนต่างๆ

2.3 ความดันโลหิต

ความดันโลหิต (Blood pressure) หมายถึง แรงดันของเลือดที่มีที่ผนังหลอดเลือด เมื่อหัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวและมีเลือดไหลผ่านมากกระทบกับผนังของหลอดเลือด ความดันเลือดจะสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับความแรงในการบีบตัวของหัวใจห้องล่าง (Ventricle)¹

2.3.1 ลักษณะปกติและผิดปกติ

ความดันสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อหัวใจห้องล่างบีบตัวแล้ว เลือดถูกดันออกมากระทบกับผนังของเอออร์ตา (Aorta) เรียกความดันตอนนี้ว่า ความดันระยะหัวใจบีบตัว หรือความดันซิสโตลิก (Systolic pressure) และความดันระยะหัวใจคลายตัว ซึ่งเป็นความดันที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาตามผนังของหลอดเลือด เรียกว่า ความดันไดแอสโตลิก (Diastolic pressure) ความแตกต่างระหว่างความดันทั้งสอง เรียกความดันชีพจร (Pulse pressure) ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงปริมาณของเลือดที่ถูกฉีดออกจากหัวใจ ถ้าความดันชีพจรสูงแสดงว่าหัวใจมีประสิทธิภาพสูง (Cardiac volume) ค่าของความดันซิสโตลิกและไดแอสโตลิก เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่บอกร่องการทำงานของหัวใจ และความต้านทานของหลอดเลือด หน่วยวัดความดันเลือดใช้มิลลิเมตรปรอท (mm.Hg) ซึ่งหมายถึงความดันที่สามารถจะดันปรอทขึ้นไปสูงกว่าความดันของบรรยากาศที่มีลิเมตร. (Atmospheric pressure mm.Hg)

ในหมู่สาวปกติจะพบว่ามีความดันซิสโตลิกระหว่าง 115-120 มิลลิเมตรปรอทและความดันไดแอสโตลิก ระหว่าง 75-80 มิลลิเมตรปรอท อย่างไรก็ตามอาจจะพบว่าบางคนมีความดันซิสโตลิกต่ำกว่า 115 มิลลิเมตรปรอทและสูงกว่า แต่ก็ถือว่าปกติได้ ถ้าความดันเป็นเช่นนี้มาโดยสม่ำเสมอการจมน้ำเกี่ยวกับความดันเลือดเขียนดังนี้ คือความดันซิสโตลิกก่อนความดันไดแอสโตลิก เช่น 120/80 มิลลิเมตรปรอท และความดันไดแอสโตลิก ระหว่าง 75-80 มิลลิเมตรปรอท

¹ รัชนิพร ภูกร "การปฐมพยาบาล" 2530 วิทยาลัยครูพิษณุโลกสงคราม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
พิษณุโลก, หน้า 30-32.

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อย่างไรก็ตามอาจจะพบว่าบางคนมีความดันซิสโตลิกต่ำกว่า 115 มิลลิเมตรปรอท หรือสูงกว่าหรือสูงกว่า 130 มิลลิเมตรปรอท และมีความดันไดแอสโตลิกต่ำกว่า 75 มิลลิเมตรปรอทและสูงกว่า แต่ก็ถือว่าปกติได้ ถ้าความดันเป็นเช่นนี้มาโดยสม่ำเสมอ การจذبบันทึกเกี่ยวกับความดันเลือดเขียนดังนั้นก็ความดันซิสโตลิกก่อนความดันไดแอสโตลิก เช่น 120/80 มิลลิเมตรปรอท, 90/160 มิลลิเมตรปรอท เมื่อความดันซิสโตลิกเท่ากับ 120 มิลลิเมตรปรอท และความดันไดแอสติกเท่ากับ 80 มิลลิเมตรปรอท ความดันชีพจรก็จะเท่ากับ 40 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพในการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจนั่นเอง

เมื่อใดก็ตามที่พบว่าความดันเลือดเปลี่ยนจากปกติไปสู่ระดับที่สูงขึ้น เรียกว่าความดันเลือดสูง (Hypertension) และถ้าต่ำลงเรียกว่า ความดันเลือดต่ำ (Hypotension)

สาเหตุที่ทำให้ความดันเลือดคงตัวอยู่ได้ในระดับปกติคือ

- ก. อัตราการบีบตัวของหัวใจ ถ้าหัวใจบีบตัวเร็วแรง จะทำให้ความดันเลือดสูง เพราะหัวใจเหมือนเครื่องสูบลม เมื่อใดก็ตามที่หัวใจเปลี่ยนแปลงไป จะทำให้ความดันเลือดเปลี่ยนแปลงไปด้วย
- ข. การยืดหยุ่นของหลอดเลือดแดงใหญ่ หลอดเลือดที่มีความยืดหยุ่นน้อย จะทำให้มีความต้านทานสูงกว่าหลอดเลือดที่มีความยืดหยุ่นสูง เมื่อความต้านทานทางสูงชัน ก็จะทำให้ความดันสูงชันด้วย จึงพบว่าในคนอ้วนหรือคนสูงอายุ จะมีความดันสูงเพราะหลอดเลือดมีไขมันมาเกาะอยู่มากและหลอดเลือดแข็ง
- ค. ความต้านทานส่วนปลาย ถ้าหลอดเลือดแดงส่วนปลายเล็กมาก ความดันทางเลือดแดงจะสูง แต่ในทางเลือดดำจะต่ำ และถ้าหลอดเลือดแดงส่วนปลายกว้างมาก จะทำให้ความดันทางเลือดแดงต่ำแต่ในทางหลอดเลือดดำสูง
- ง. จำนวนหลอดเลือด เมื่อจำนวนหลอดเลือดลดลงความดันเลือดก็จะต่ำลงด้วย เช่น ภายหลังการเสียเลือด การเพิ่มจำนวนของเลือดจะทำให้ความดันเลือดเพิ่มขึ้นด้วย

จ. ความเหนียวหนืดของเลือด ขึ้นอยู่กับความเข้มข้น ซึ่งเนื่องมาจากเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ในการค้า
จำนวนของเม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด เลือดที่มีความเหนียวหนืดสูงจะพบว่าทำให้
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีเหตุที่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงเองเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความดันเลือดสูงขึ้นด้วย

2.3.2 สาเหตุที่ทำให้ความดันเลือดเปลี่ยนแปลงในคนปกติ

- ก. อายุ ทำให้สภาพของหลอดเลือดเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นจึงทำให้ความดันเลือดเปลี่ยนแปลงได้
- ข. เพศ มีอิทธิพลต่อความดันเลือด เพศหญิงจะมีความดันโลหิตต่ำกว่าเพศชายในอายุเท่ากัน แต่ในระยะหมดประจำเดือนจะสูงกว่า
- ค. รูปร่าง ผู้ที่มีร่างกายใหญ่ จะมีความดันเลือดสูงกว่าผู้ที่มีร่างกายเล็ก
- ง. การออกกำลังกาย และการรับประทานอาหารก็ทำให้ความดันเลือดสูงกว่าปกติ
- จ. สภาพของอารมณ์ การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ในสภาพที่ตื่นเต้น จะทำให้ความดันเลือดสูงขึ้นด้วย
- ฉ. ท่าทาง การนอนจะทำให้ความดันเลือดต่ำกว่าการนั่ง หรือการยืน
- ช. ฤทธิ์ของยาที่ใช้ในการรักษาโรคบางอย่าง บุหรี่ทำให้ความดันเลือดสูงขึ้น หลังสูบบุหรี่ใหม่ๆ จะทำให้ความดันสูง

เครื่องมือที่ใช้วัดความดันเลือด เรียกว่า สฟิงโมมาโนมิเตอร์

(Sphygmomanometer) ซึ่งจะทองใช้คู่กับหูฟัง (Stethoscope)

2.3.3 ค่าของความดันโลหิต²

- ก. ค่าความดันสูงสุด เกิดขณะหัวใจบีบตัว สุ่มฉับเลือดออกมายังหลอดเลือดแดงใหญ่สุด เรียกความดันนี้ว่า Systolic pressure

² รัชนีพร ภูกร, เล่มเกม, หน้า 35-36.

ในผู้ใหญ่ปกติประมาณ 100 - 120 มิลลิเมตรปรอท โดยทั่วไป
ค่าปกติคือเอา 90 มวกกับอายุของคน ๆ นั้น เช่น 140 มิลลิเมตร
ปรอทเป็นค่าปกติของคนอายุ 50 ปี

ข. ค่าความดันต่ำสุดในขณะที่หัวใจคลายตัว หรืออยู่ในระยะพัก
เรียกความดันนี้ว่า Diastolic pressure ค่าปกติประมาณ
60 - 80 มิลลิเมตรปรอท

pulse pressure คือค่าแตกต่างระหว่าง Systolic กับ diastolic

ในคนปกติประมาณ 40 มิลลิเมตรปรอท

องค์การอนามัยโลกได้กำหนดค่าความดันเลือดที่สูงมากกว่า 160/95
มิลลิเมตรปรอท เป็นค่าความดันเลือดที่สูงผิดปกติ และยี่กระับ 140/90 มิลลิเมตร-
ปรอทหรือต่ำกว่าเป็นความดันปกติ

ตามความเป็นจริงแล้วความดันเลือดปกติอาจขึ้น ๆ ลง ๆ มากบ้างน้อย
บ้างมีได้ยู่คงที่ ในเวลาตื่นเต้นตกใจ โกรธ หรือออกกำลังกายความดันเลือดจะสูง
ขึ้นแต่ถ้านอนหลับหรือพักผ่อนความดันเลือดจะต่ำลง

สำหรับความดันเลือดต่ำ จะพบได้ในรายที่เกิดอาการช็อค ตกเลือด
เป็นลม

ความดันเลือดสูงพบในบางโรค เช่น โรคกับอักเสบเฉียบพลัน
(acute nephritis) หรือต่อมไร้ท่อต่าง ๆ เช่น ต่อมพิตูทารี ต่อมธัยรอยด์
หรือต่อมหมวกไตและโรคพิษแห่งครรภ์

นอกจากนี้ยังพบในโรคที่ไม่ทราบสาเหตุ (essential hypertension)

ตารางที่ 1 อายุและค่าความดันโลหิตที่ปกติ

วันและอายุ	ค่าความดันขณะหัวใจบีบตัว (Systolic Pressure)	ค่าความดันขณะหัวใจ คลายตัว (Diastolic Pressure)
เด็กอ่อน (แรกเกิด- 1 เดือน)	40-80 มม.ปรอท	ประมาณ 50 มม.ปรอท
ทารก (2 เดือน- 2 ปี)	75-90 มม.ปรอท	ใน 5 ปีแรก หลังจาก
วัยเด็ก (2 ปี- 12 ปี)	90-110 มม.ปรอท	นั้นจะอยู่ประมาณ
วัยรุ่น (12 ปี- 18 ปี)	100-120 มม.ปรอท	60-80 มม.ปรอท
ผู้ใหญ่ (18 ปี- 60 ปี)	125-130 มม.ปรอท	
วัยสูงอายุ (มากกว่า 60 ปี)	140-150 มม.ปรอท	

2.3.4 ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดภาวะแรงดันเลือดสูง

มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้โอกาสที่จะเกิดภาวะแรงดันเลือดสูง

ได้ง่ายขึ้น คือ

- ก. อายุมีโอกาสเกิดภาวะแรงดันสูงได้มากขึ้นตามอายุที่สูงขึ้น
- ข. เพศ โดยทั่วไปชายเป็นได้มากกว่าหญิง
- ค. เชื้อชาติ ในคนผิวขาวเป็นภาวะแรงดันเลือดสูงได้มากกว่าในคนผิวขาวในทุกอายุ และอัตราการตายจากภาวะนี้ในคนผิวดำก็สูงกว่าด้วย
- ง. ประวัติทางครอบครัว เป็นที่ยอมรับว่ากรรมพันธุ์มีความสำคัญทางระบาดวิทยาในภาวะความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งในครอบครัวเดียวกันมีสิ่งแวดล้อมเหมือน ๆ กันจึงอาจมีอิทธิพลที่เสริมกรรมพันธุ์อยู่ด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- จ. ปริมาณเกลือที่บริโภค ผู้ที่รับประทานอาหารที่มีเกลือมาก มีโอกาสเกิดภาวะนี้ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้การลดเกลือในอาหารก็สามารถทำให้ความดันโลหิตลดลงด้วย
- ฉ. ความอ้วน มีความเกี่ยวข้องกับความดันโลหิตสูงอยู่บ้าง ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะมีน้ำหนักโดยเฉลี่ยมากกว่าปกติ
- ช. ภาวะคอเลสเตอรอลสูงในเลือด ภาวะไขมันสูงในเลือด เบาหวาน ภาวะกรดยูริกสูงในเลือด การสูบบุหรี่ ทำให้เกิดภาวะแรงดันเลือดสูงได้ง่ายขึ้น
- ซ. ภาวะทางจิตใจและสังคม เชื่อว่ามีอิทธิพลในการเกิดภาวะนี้หรือทำให้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น แต่จะมีความสำคัญแค่ไหน ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด

2.3.5 ภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง

- ก. ผลต่อสมอง เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ทั้งหลอดเลือดเลี้ยงสมองแตกหรืออุดตันในพวกที่หลอดเลือดแตกจะถึงแก่กรรมได้มากกว่าพวกที่อุดตัน
- ข. ผลต่อหัวใจ มีโอกาสเกิดภาวะหัวใจวาย และกล้ามเนื้อหัวใจตายได้ ถ้ารักษาความดันโลหิตภาวะหัวใจวายจะไม่เกิดขึ้น แต่พบว่ากล้ามเนื้อหัวใจวาย ยังคงเป็นสาเหตุการตายในคนที่กำลังได้รับการรักษาความดันโลหิตสูงอยู่
- ค. ผลต่อไต การเกิดโรคไตจากความดันโลหิตสูง มักจะท้องมีความดันโลหิตสูงมากและนานพอสมควร
- ง. ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของจอภาพนัยน์ตา ความดันสูงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของจอภาพนัยน์ตา


2.3.6 วิธีการวัดค่าความดัน

วิธีการวัดค่าความดันโดยใช้เครื่องวัดความดัน มีอยู่ 2 วิธีคือ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับวัดโดยวิธีตรง ารศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีกรณีนำไปใช้

ก. วัดโดยวิธีตรง

วิธีนี้จำเป็นต้องเปิดหลอดเลือด หรือใช้เข็มที่มึ่เข้าไปในหลอดเลือด เลือดจะเข้าไปในเข็มไปกันแผ่นยาว ๆ ทำให้แผ่นยาว ๆ นี้เคลื่อนที่ไปมาได้ เครื่องมือนี้เรียกว่า อิเล็กโทรแมนโมมิเตอร์




รูปที่ 6 แสดงวิธีวัดโดยทางตรง

วิธีการนี้จะใช้ในกรณีที่ต้องการค่าความดันของเลือดที่มีความถูกต้อง หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ต้องการค่าความดันเลือดที่ออกมาจากหัวใจ โดยส่วนมากตำแหน่งที่จะใช้เข็มที่มึ่ก็คือ ตำแหน่งของเส้นเลือดแดงใหญ่ที่ออกมาจากหัวใจ โดยส่วนมากตำแหน่งที่จะใช้เข็มที่มึ่ก็คือ ตำแหน่งของเส้นเลือดแดงใหญ่ที่ออกมาจากเวนทริเคิล หรือจะใช้วัดค่าความดันเลือดเฉพาะตำแหน่งที่ต้องการวัดก็ได้

หลักการทํางานของเครื่องแสดงในรูปที่ 7 ซึ่งจะใช้ขั้วที่เรียกว่า คาทีเตอร์ ซึ่งจะมีสารละลายบรรจุอยู่แล้วทางขั้วคาทีเตอร์นี้เข้าไปในบริเวณที่ต้องการวัดค่าความดันเลือดในหลอดเลือด เลือดจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกลนี้ ไปต่อกับตัวทรานสดิวเซอร์ (transducer) เพื่อเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงของ

เอกสารนี้เป็นเอกสารของกรมการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
ความดันมาเป็นปริมาณทางไฟฟ้า เพื่อนำสัญญาณทางไฟฟ้าที่ได้มาจากทรานสดิวเซอร์
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ไปเข้าวางจรรยาขยต่อไป



รูปที่ 7 แสดงถึงโครงสร้างของทรานสดิวเซอร์ วัดความดันของค่าที่เทอร์

ช. วัดโดยวิธีอ้อม

เครื่องวัดความดันโดยวิธีอ้อม หรือโดยการวัดจากภายนอกร่างกาย ปัจจุบันที่หมอใช้วัดความดันกันอยู่จะใช้หลักการที่เอาผ้า (Cuff) มาวัดที่คั่นแขนเอาไว้ แล้วใช้หูฟัง ฟังตรงปลายที่ถูกหูฟังนี้จะอยู่บนตำแหน่ง เส้น เลือดแดง ความดันที่เข้าไปนี้จะประมาณ 150-200 มม.ปรอท





เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 8 การวัดทางอ้อม



เมื่อค่อย ๆ คลายความดันออกจากผ้าช้า ๆ หลอดเลือดที่ถูกบีบก็จะพยายาม
กันผ้าที่กดไว้ ดังรูปที่ 9 (ก) ในเวลานี้เลือดจะยังไม่ไหลไปไม่ได้จนกระทั่งเมื่อความ
ดันภายในผ้าที่บีบไว้มีค่าเท่ากับค่าความดันสูงสุดของหลอดเลือดก็จะมีเสียงเกิดขึ้น
เราเรียกเสียงนี้ว่า เสียงซิสโตลิต (Systolies) เสียงนี้ก็คือ เสียงที่เลือด
ไหลผ่านหลอดเลือดที่ถูกผ้ารัดไว้ โดยเลือดจะชนกับผนังหลอดเลือดทำให้เกิดเสียง
ขึ้นดังรูปที่ 9 (ข) เสียงนี้จะตรงกับเสียงของอวัยวะการเต้นของหัวใจในช่วง

เมื่อความดันในผ้าลดลงมาอีกเสียงนี้ก็ยังมีอยู่เมื่ออยู่ดังรูปที่ 9 (ค) จนกระทั่ง
เมื่อความดันภายในผ้าที่รัดนี้มีค่าตรงกับค่าความดันต่ำสุดของเลือด เสียงนี้จะ
หายไปซึ่งเราเรียกว่า เสียงไดแอสโตลิต (Diastolic) เสียงที่เราได้ยิน
ในช่วงนี้เราเรียกว่าเสียงครีอก ครอท (Krot - Krot sound)



รูปที่ 9 (ก) แสดงถึงค่าความดัน
ภายใน Cuff บีบหลอดเลือดทำให้
เลือดไม่สามารถไหลผ่านได้

รูปที่ 9 (ข) เมื่อความดันภายใน cuff
ลดลงไปถึงค่า systolic จะทำให้
เลือดไหลได้ ทำให้เกิดเสียงขึ้น



รูปที่ 9 (ค) เสียงครีอก ครอท
จะปรากฏให้ได้ยินในช่วงนี้

รูปที่ 9 (ง) เลือดจะไหลได้สะดวกเมื่อมี
เสียงดังครั้งสุดท้ายก็คือเสียง diastolic

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความดันเลือดมีค่าเกินปกติโดยทั่วไป หรือที่เรียกว่า โรคความดันโลหิตสูงนั้น เกิดจากกรณีที่หลอดเลือดมีขนาดผิดปกติไปจากเดิม โดยอาจเกิดจากการอุดตันของไขมัน ทำให้ขนาดของหลอดเลือดเล็กลง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถไปหล่อเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายได้ หัวใจก็ต้องทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตให้ได้แรงขึ้น ดังนั้นกล้ามเนื้อหัวใจจำเป็นต้องบีบตัวเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ทำให้ค่าความดันโลหิตมีค่าสูงขึ้นไปอีก ค่าความดันโลหิตนั้น ๆ โดยทั่วไปจะแสดงในรูปของหน่วย มิลลิเมตรปรอท โดยจะมีค่าบอกค่าสเกลความดันเป็นแบบ เกจจ์ หรือระดับท่อที่บรรจุปรอทที่เห็นโดยทั่วไป

จากวิธีการวัดโดยวิธีอ้อมนี้ เราจะนำเสียง คีรอก-ครอท ที่ได้ยินนี้มา เป็นตัวกำหนดค่าความดันโลหิตสูงสุดและค่าต่ำสุดของเครื่องวัดค่าความดันโลหิตที่หาขึ้น ซึ่งเครื่องวัดความดันเลือดแบบใช้วิธีอ้อมจะให้ผลดีกว่าแบบวิธีตรง ก็คือสามารถใช้ได้สะดวกและง่าย การบำรุงรักษาก็ไม่แพง ส่วนข้อเสียก็คือให้ค่าความดันผิดไปจากค่าที่แท้จริงซึ่งข้อเสียก็มีได้สำคัญมากนัก ถ้าในกรณีนี้ผู้ป่วยนั้นไม่มีอาการผิดปกติของร่างกายมากนัก ซึ่งถ้าจำเป็นจะต้องวัดค่าความดันเลือดที่มีค่าละเอียดแล้ว เช่นในกรณีของผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจ ก็อาจจะต้องใช้วิธีวัดโดยตรง ซึ่งวิธีนี้จะใช้เครื่อง manometer เป็น monitor blood pressure

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิธีดำเนินงานและศึกษาข้อมูล

3.1 วิธีสำรวจและรวบรวมข้อมูล

การรวบรวมข้อมูลโดยการรวบรวมมาจากแหล่งต่าง ๆ นำมาศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย ซึ่งถือเป็นข้อมูลพื้นฐานแล้วนำมาสรุป นำผลจากการสรุปต่าง ๆ มาวิเคราะห์ โดยมีหลักการพิจารณา ดังนี้

- 3.1.1 การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริม และชนิดหลักการทำงานของเครื่องวัดความดันโลหิต
- 3.1.2 การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมของผู้ป่วยและผู้ใช้
- 3.1.3 การศึกษาขนาดสัดส่วนที่เหมาะสมเกี่ยวกับเครื่องวัดความดันโลหิต
- 3.1.4 การศึกษาเกี่ยวกับระบบการทำงาน และกลไกที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ
- 3.1.5 การศึกษาวัสดุ และกรรมวิธีการผลิต
- 3.1.6 การศึกษาจิตวิทยาของสีที่มีผลต่อสายตา

3.2 แหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูล

สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการทำเนื้องานวิจัย เครื่องวัดความดันโลหิตนี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแห่งด้วยกัน ดังนี้

- 3.2.1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 3.2.2 มหาวิทยาลัยมหิดล
- 3.2.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
- 3.2.4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- 3.2.5 โรงพยาบาลจุฬา
- 3.2.6 จากการสัมภาษณ์ คุณหมอสระสม ศรพระพันธ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


3.3 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล โดยการนำเสนอข้อมูลทั้งหมดมาสรุป แล้วนำผลสรุป ข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ แล้วนำผลวิเคราะห์นั้นมาสรุปผล จากการ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำผลการวิเคราะห์มาสังเคราะห์ข้อขัดแย้งกัน เพื่อนำการ ออกแบบมาแก้ปัญหาของเครื่องวัดความดันโลหิตให้มีประสิทธิภาพ และสะดวก รวดเร็วในการใช้งานที่กว่าเดิม

3.4 ข้อมูลผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เครื่องวัดความดันโลหิตที่ใช้ในปัจจุบันตามโรงพยาบาล แบ่งได้ 2 ชนิด ดังนี้

3.4.1 ชนิดปรอท ลักษณะของเครื่องมีหลอดแก้วยาว คิวเลข 0-250, 300 มีปรอทเป็นตัวบอกระดับความดันโลหิตและนิยมใช้ในการวัดมาก ส่วนใหญ่นิยม ใช้วัดในหอผู้ป่วย ชนิดนี้ใช้วัดได้ถูกต้องแต่รูปร่างเทอะทะ พกพาลำบาก



รูปที่ 10 เครื่องมือวัดความดันโลหิตชนิดปรอท

ขนาดมิติของเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอท

- ก. ระยะความกว้าง 10 เซนติเมตร
- ข. ระยะความยาว 35 เซนติเมตร
- ค. ระยะความสูง 45 เซนติเมตร
- ง. ระยะองศาเอียงของปรอทขณะใช้งาน 90 องศา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการอ้างอิงเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ลักษณะของ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอท ลักษณะของ รูปแบบ เป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีลักษณะของ เครื่องแบ่งออกเป็น ส่วนสำคัญคือ ทิวกลอง, ชุดปรอท,
ผ้าพันแขน, ชุดถุงยาง, สกรูเปิด-ปิด, ถูขยางใช้หนีบ

3.4.2 ชนิดสปริง

ชนิดสปริงมีหน้าปัดเข็มเป็นรูปกลมคล้ายนาฬิกา เข็มมีเข็มเดียว
เข็มนั้นจะหมุนจาก 0-250, 300 รูปร่างกระทัดรัดแค่สปริงเสื่อง่าย ลักษณะของ
ชนิดสปริงแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ

- ก. แบบธรรมดา เป็นแบบที่ต้องใช้การจับชีพจรหรือใช้เครื่อง
ฟังโคโยแพทย์ แบบธรรมดานี้ในปัจจุบันไม่นำออกมาใช้
เพราะไม่เที่ยงตรง
- ข. แบบอัตโนมัติ จะมีเสียงหรือแสงอื่น ๆ เพื่อให้อ่านระดับ
ความดันโลหิตได้เลย

เครื่องวัดชนิดสปริงทั้งสองแบบ ทั้งแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติ ใน
ปัจจุบันไม่นิยมนำออกมาใช้งาน เพราะชนิดสปริงนี้ราคาแพง ผลที่วัดได้ไม่แน่นอน
และเสื่อง่าย



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
รูปที่ 11 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบชนิดสปริง
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ออกทั้งหมดให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขนาดมิติของเครื่องวัดความดันชนิดสปริง

ลักษณะของหน้าปัดเป็นรูปวงกลมแบบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7-ซม. ลักษณะของเครื่องจะประกอบไปด้วย ตัวเครื่อง, ฉวยยาง, หน้าปัด, ผ้าพัน, สกรู, ลูกยางบีบลม

3.4.3 ชนิดของผ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้กับเครื่องวัดความดัน

ชนิดของผ้าในเครื่องวัดความดันมีอยู่ 2 แบบ คือ

- ก. ชนิดเหน็บ มีลักษณะเป็นผ้าผืนยาว หนาและสามารถถอดออกมาได้นำมาซักได้เมื่อนำมาใช้งานจะรู้สึกนุ่มนวลและไม่คอยสะดวกนักในการใช้งาน
- ข. ชนิดเกี่ยว เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นส่วนแรกและมีฉวยยางสวมอยู่ภายใน



รูปที่ 12 แสดงลักษณะของผ้าพัน

ขนาดของผ้าพันควรใช้ขนาดที่มีความกว้าง 2 ใน 3 ของความยาวต้นแขน ขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ป่วยในวัยต่าง ๆ คือ

เด็กอายุไม่เกิน 1 ขวบ	ใช้ผ้าขนาด	$1 - \frac{1}{2}$ นิ้ว
อายุ 2-8 ปี	ใช้ผ้าขนาด	3 นิ้ว
อายุ 7-12 ปี	ใช้ผ้าขนาด	4 นิ้ว
ผู้ใหญ่หรือเด็กอ้วน	ใช้ผ้าขนาด	5 นิ้ว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น ไม่อนุญาติให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีเมล: lib@kku.ac.th โทร: 0-2942-3111-1111 หรือโทรแจ้งถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.4.4 ฟู่ฟัง ประเภทลักษณะของฟู่ฟังแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ


- ก. แบบกรวย เป็นแบบโบราณใช้ไม้ เหล็ก กิโนเบา ที่สามารถเอาปลายข้างหนึ่งใส่ในหูได้
- ข. แบบใช้ฟู่ 2 หู มีฟู่ฟัง 2 ข้างเป็นหลอดโลหะกลวง เชื่อมกับส่วนที่เป็นสายยางและส่วนที่เป็นกรวยสำหรับฟัง ซึ่งอาจเป็นทิวคัลมได้ชนิดของกรวยรับเสียงต่ำได้ดีกว่าเสียงสูง คือ ได้ยินชัดกว่า ส่วนชนิดทิวคัลมใช้วัดเสียงสูงหรือเสียงทั่วไปได้ดีกว่า คือ ได้ยินเสียงชัดกว่า




รูปที่ 13 ฟู่ฟัง (Stethoscope)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลักษณะเครื่องมือและเครื่องวัดความดันโลหิตของต่างประเทศ



รูปที่ 14 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบกิจิตอล



รูปที่ 15 เครื่องนวดและเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ป่วย

ลักษณะพฤติกรรมของผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่ไม่ติดต่อ และรักษาให้หายชากยาก และความพิการที่เกิดจากความเสื่อมหรือ ความชรา ก็มีผลต่อพฤติกรรมของระบบความดันโลหิต ลักษณะของอาการของโรคต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ป่วย ซึ่งมีลักษณะอาการที่แตกต่างกัน และจำเป็นที่จะต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่องและถูกวิธีคือ

3.5.1 โรคความดันโลหิตสูง

ลักษณะพฤติกรรมของความดันเส้นเลือดสูงเกินกว่าปกติที่กำหนดไว้คือ 165/95 มิลลิเมตรปรอทมักจะพบกับผู้ใหญ่อายุ 40 ปีขึ้นไป แต่จะพบมากในช่วงอายุ 60-70 ปี ผู้หญิงมักจะเป็นมากกว่าผู้ชาย

สาเหตุ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้โลหิตไปเลี้ยงร่างกายไม่เพียงพอและเกิดจากกรรมพันธุ์ อายุมาก การสูบบุหรี่มากเกินไป ความอ้วน ความเครียด และโรคบางชนิดเช่น

- โรคเบาหวาน โรคไต โรคหัวใจ และคอสมชัยรอยด์และการทำงานมากเกินไป

อาการ ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงอาจจะมีอาการผันแปรแต่ไม่รู้สึกว่ามีอาการผิดปกติจนกระทั่งผิดปกติอย่างรุนแรงและอาจถึงตายได้ เพราะไม่เคยตรวจเช็คความดัน ซึ่งจะพบอาการดังนี้

- มึนงง วิงเวียนศีรษะบ่อย ๆ
- ปวดศีรษะรู้สึกหนัก ๆ ที่ก้านหลังของศีรษะมักเป็นช่วงเช้า และช่วงกลางวัน
- ใจสั่น คื่นแก่ง่ายอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ทายใจสั่น เจ็บหน้าอก
- อาจมีอาการบวมที่เท้า

ผลเสียต่อสุขภาพ ทำให้หัวใจวาย เส้นเลือดในสมองแตก เป็น

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษานี้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า อัมพาทไต หรือภาวะบัสสภาวะเป็นพิษ เป็นคน ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การป้องกัน

- งดสูบบุหรี่
- ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
- ลดความตึงเครียดในเรื่องต่าง ๆ
- มีการควบคุมอาการ
- ควรตรวจเช็คความดันโลหิตสม่ำเสมอ
- ควรปรึกษาแพทย์และปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์

3.5.2 โรคความดันโลหิตต่ำ คือค่าความดันโลหิตต่ำกว่าปกติ

สาเหตุ เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังอยู่นาน ๆ เช่น วัณโรค โรคหัวใจ โรคของต่อมไร้ท่อขาดสมรรถภาพ

อาการ อาการของโรคความดันโลหิตต่ำ

- วิงเวียนศีรษะ
- เป็นลมได้ง่าย

ผลเสียต่อสุขภาพ ความดันโลหิตต่ำ ถ้าต่ำกว่าปกติจะทำให้มีอาการโลหิตไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ เช่น เป็นลม หน้ามืด ดังนั้นผู้เป็นโรคความดันโลหิตต่ำไม่ควรเปลี่ยนอิริยาบถเร็วเกินไป เช่น ลุกขึ้นยืนหรือนั่งอย่างรีบร้อนอาจทำให้หน้ามืดเป็นลมง่าย

การป้องกัน

- ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ
- รับประทานอาหารที่มีคุณค่าสำหรับร่างกาย
- งดเสพยาเสพติดต่าง ๆ ก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกาย
- การใช้ยาบางชนิด ควรได้รับการปรึกษาจากแพทย์ก่อน
- ควรตรวจเช็คความดันอย่างสม่ำเสมอ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.5.3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัยสูงอายุ

วัยสูงอายุ หรือวัยผู้ใหญ่ตอนปลายที่ใกล้เข้าสู่วัยชราจะเริ่มตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป เมื่อย่างเข้าสู่วัยกลางคนในช่วง 3-4 ปีแรกจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ มากจนเจ้าตัวเกิดความกังวล เมื่ออายุย่างเข้าสู่วัย 50 จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนนยิ่งขึ้นคือ ความคล่องแคล่วที่เคยมีความว่องไวทางกาย ความนับไวของสมองก็จะถดถอยลง

การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมนี้จะค่อยเป็นค่อยไปซึ่งผู้ใหญ่แต่ละคนจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนกัน

เป็นที่ยอมรับกันว่าทางวงการแพทย์ ความเจริญทางด้านนี้ทำให้มนุษย์มีอายุที่ยาวนานขึ้น มีจำนวนผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้นตามด้วย

การเปลี่ยนแปลงและความต้องการของคนวัยสูงอายุ

ก. ระบบหัวใจและการไหลเวียนของโลหิต

เป็นระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงเด่นชัดมากในผู้สูงอายุ เพราะพบว่าสาเหตุของการเสียชีวิตในผู้สูงอายุมักเกิดจากความผิดปกติในระบบนี้ เช่น หัวใจโต กล้ามเนื้อหัวใจหดตัวไม่ไค้คักตามปกติ จำนวนเลือดที่ถูกบีบออกมาจากหัวใจน้อยลง เป็นต้น

สำหรับหลอดเลือดจะมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างและส่วนประกอบทางเคมีของเส้นเลือดทำให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นน้อย เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ใ้ค้่น้อยลง โรคทางระบบเลือดที่พบบ่อยได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด ความดันโลหิตสูง โรคเส้นเลือดอุดตัน

ข. ระบบหายใจ

กระดูกซี่โครงผู้สูงอายุจะเคลื่อนไหวได้ช้าลง เป็นผลให้ภาวะการขยายตัวและความหคักตัวของทรวงอกลดลง ความจุของปอดลดลง ปริมาตรอากาศค้างในปอดเพิ่มขึ้น การระบายอากาศเลวลง เป็นเหตุให้ได้รับออกซิเจนต่ำ อัตราการหายใจช้าลง มีความรู้สึกเหมือนหายใจไม่อิ่ม ไม่เพียงพอที่จะถ่ายเทปริมาณอากาศในปอดได้เต็มที่ ฉะนั้น

ระยะนี้โรคของปอดจะเกิดขึ้นได้ง่าย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ก. ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

กระดูกของผู้สูงอายุจะบางลงและเปราะง่าย เนื่องจากการเสื่อมของระบบการไหลเวียนโลหิต และอาหารที่ได้รับ ไชกระดูกจะน้อยลงตามจำนวนอายุที่เพิ่มขึ้นในคนที่มีอายุมาก เมื่อประสบอุบัติเหตุแค่เพียงเล็กน้อยกระดูกจึงหักง่าย และหายช้า

นอกจากนี้ข้อต่อของกระดูกสันหลัง หมอนรองของกระดูกสันหลังในผู้สูงอายุมักเป็นส่วนที่พบว่ามีการเหี่ยวแห้งมากที่สุด ซึ่งเป็นผลทำให้ผู้สูงอายุปวดหลัง หลังโก่งหรือค่อมกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ยกเหยียดหลังอ่อนกำลังลง ข้อต่อต่าง ๆ ของร่างกายเริ่มเสื่อม ทำให้การเคลื่อนไหวไม่คล่องตัว เกิดการเจ็บปวดบริเวณข้อต่อต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อเข่า

ง. ระบบการย่อยอาหาร

ผู้สูงอายุจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารมากขึ้นทั้งแต่ปากซึ่งมีพื้นที่โยกคลอน เจ็บปวด หรือหักจนไม่เหลือ คงเหลือแค่เหงือกซึ่งไม่มีสมรรถภาพในการเคี้ยวอาหารทำให้การกินไปอย่างลำบาก ต้องเลือกลักษณะอาหารที่อ่อนเคี้ยวง่าย ทำให้ขาดธาตุอาหาร เช่น โปรตีน วิตามิน แคลเซียม ใยอาหาร การหลั่งน้ำย่อยของกระเพาะอาหารน้อยลง กรดเกลือในกระเพาะอาหารอยู่ในระดับต่ำ อาหารถูกย่อยไม่สมบูรณ์ ทำให้ท้องอืด ท้องเฟ้อ การดูดซึมของอาหารบางประเภทลดลง ซึ่งได้แก่ แคลเซียมและเหล็ก ฉะนั้นผู้สูงอายุจึงมักจะเป็นโรคขาดอาหาร และซีดได้ง่ายปลายประสาทสำหรับรับรสในลิ้นเสื่อมลง ค่อมน้ำลายเล็กน้อย ผลค่อมน้ำลายก็น้อยลง การเคลื่อนไหวของกระเพาะและลำไส้ลดลง

จ. ระบบผิวหนัง

ผิวหนังของผู้สูงอายุจะบางลง เนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ จะขาดความตึงตัว เนื่องจากการลดจำนวนน้ำใน เซลล์ คอมไคผิวหนังหลังสารของคอมน้อยลง น้ำมันใต้ผิวหนังมีน้อย เลือดมาเลี้ยงผิวหนังน้อย ผิวหนังเริ่มแห้งเหี่ยว ทึบ การลดของจำนวนไขมันใต้ผิวหนังหยาบ รอยย่นปรากฏชัดเจนขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงในเซลล์ของผิวหนังมักจะมีจุดสีน้ำตาลเกิดขึ้นที่หลังมือ แขน ใบหน้า คนวัยนี้จะหนาวง่าย เพราะ

ไขมันใต้ผิวหนังที่เคยทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนน้อยลง ขนคิ้วจะลดลง ขนคิ้วจะลดลง ผมจะเป็นสีเทาหรือสีขาว เนื่องจากการเสื่อมของเซลล์สีเต็มจะออก

ข้าง หน้า แข็ง และเปราะ เนื่องจากการไหลเวียนของเลือดส่วนปลายน้อยลง

ฉ. ผู้สูงอายุจะมีการถ่ายปัสสาวะบ่อย เนื่องจากกระเพาะปัสสาวะเล็กลง จะเก็บปัสสาวะได้เพียง 250 ซีซี. (ประมาณ 1 ถ้วยแก้ว) หรือประมาณครึ่งหนึ่งของ วัยหนุ่ม เนื่องจากการเสื่อมของหลอดเลือดที่มาเลี้ยงไต ทำให้ไตได้รับเลือดน้อยลง อัตรากรองและจำนวนน้ำที่ขับออกน้อยลง จึงควรมีน้ำในแก้วละวันให้มีปริมาณมากพอ เพื่อลดโรคแทรกที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดน้ำ เช่น นิ่วไตอีกเสบ

๓. ระบบประสาท

ความสามารถในการทำงานของระบบประสาทลดลง การรับรู้ความรู้สึก จากประสาททั้งห้าลดลง การมองเห็นและการได้ยินเสื่อมลง

- ประสาทตา มีความไวต่อแสงน้อย การมองเห็นจะลดลง การปรับตัว ในความมืดจะค่อยช้าลง

- ประสาทหู ประสาทรับเสียงในหูชั้นในเปลี่ยนแปลง การได้ยินต่างๆ ลดลง หูตึง เนื่องจากเกิดภาวะเนื้อเยื่อในช่องหูส่วนกลางแข็งตัว เพราะแคลเซียมจาก กระดูกสลายตัวไป เกาะจับการส่งคลื่นเสียงไม่ เป็นไปตามปกติ ฟังเสียงไม่ชัดเจน

๓. ระบบสัมผัส

เพศหญิง เยื่อหุ้มช่องคลอดบางลงแลผิว ของเหลวที่ช่วยในการหล่อลื่นจาก ช่องคลอดลดน้อยลง ช่องคลอดเปลี่ยนแปลงไป คือมีการหดสั้นและแคบเข้า เมื่อมีเพศ สัมพันธ์จะปวดจนเป็นเหตุให้ท้องหลิกเหลียงและกักเก็บความรู้สึกที่ท้องการไว้ทำให้มีการ เปลี่ยนแปลงทางสภาพจิตใจอย่างมาก อารมณ์ไม่มั่นคง โภครง่าย จุนเจียวง่าย บางราย เรียกร่องมากกว่าปกติ


3.5.4 พฤติกรรมการวัดความดันโลหิต

วัตถุประสงค์

- ก. เพื่อทราบความดันโลหิตของผู้ป่วย
- ข. เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค

เครื่องมือ

- ก. เครื่องวัดความดันโลหิต
- ข. ยูฟิง
- ค. สำลี แอลกอฮอล์ 70 % (สำหรับใช้เช็ดยูฟิงก่อนและหลังการใช้)



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ตารางที่ 2 ขั้นตอนการวัดความกังวลโลหิต

พฤติกรรม	เหตุผล
1. ให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่สบาย หงายแขนขึ้น ปล่อยให้ปลายแขนตรง	1. ในท่านี้จะทำให้ชีพจรอยู่ห่างจากแขนบน สะดวกในการใช้หูฟังบริเวณนี้
2. วางเครื่องวัดความกังวลโลหิตให้ปรอท อยู่ในระดับข้อมือ	2. เพื่อให้อ่านค่าได้ถูกต้องเมื่อส่วนบนของปรอทอยู่ในระดับของข้อมือ ถ้าอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าหรือค่าไปจะ ทำให้การอ่านค่าคลาดเคลื่อนได้
3. พันผ้าให้ผูกลงอยู่ทางคางคอกหน้าของแขน บริเวณเหนือข้อศอก	3. เพราะชีพจรอยู่ที่อกกับผิวของแขน คางคอกหน้า
4. พันผ้าให้ เรียบไปจนรอบแขนและเหนือ ปล่อยให้ เรียบร้อย	4. ถ้าพันไม่ เรียบหรือบิดจะทำให้ผูกลง หมดขยายได้ไม่เท่ากัน ซึ่งจะทำให้ ค่าจากการวัดผิดไป
5. ใช้ปลายนิ้วมือคลำหาชีพจรที่อยู่ติดกับ ผิวของแขนคางคอกหน้า	5. การวัดความกังวลโลหิตที่ถูกต้อง เสียงที่ได้ยินจากหูฟังจะต้องเป็นเสียงที่ได้ยินจากชีพจรโดยตรง
6. ชันเกลียวทรงปากถุงให้สนิท บีบลม เข้าผูกลงให้ดันปรอทขึ้นสูงกว่าระดับ ของค่าความกังวลขณะหัวใจบีบตัวปกติ	6. ความดันในผูกลง ทำให้เส้นเลือด คีบ เลือดผ่านชีพจรไปยังปลาย แขนไม่ได้
7. ค่อย ๆ คลายเกลียวปากถุง ปล่อยให้ ลมออกจากผูกลง ปรอทจะลดต่ำลง ในขณะที่เดียวกันฟัง เสียงที่ได้ยินเป็น เสียงแรกจากหูฟัง เสียงแรกที่ไ้ยินนี้คือค่าความกังวลหัวใจบีบตัว	7. ค่าของความกังวลขณะหัวใจบีบตัวคือ จุดแรกที่เลือดสามารถผ่านชีพจร ไปได้ เมื่อแรงดันในชีพจรมีระดับสูงกว่าในผูกลง

พฤติกรรม	เหตุผล
<p>8. ปลดข้อมออกจากจุดลมไปเรื่อย ๆ และสังเกตเสียงที่ดังเป็นระยะ ๆ เสียงสุดท้ายที่ได้ยินคือ ค่าความถี่ขณะหัวใจคลายตัว</p>	<p>8. ค่าความถี่ขณะหัวใจคลายตัวคือ แรงดันปกติของ เลือดที่ไปกระทบผนังของหลอดเลือดแดง ขณะหัวใจคลายตัว</p>
<p>9. ปลดข้อมออกจากจุดลม และเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย</p>	
<p>10. ทำความสะอาดบริเวณหูฟังและแป้นของหูฟังด้วยผ้าชุบแอลกอฮอล์ 70 %</p>	<p>10. ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค จากคนหนึ่ง ไปสู่อีกคนหนึ่ง</p>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลักษณะโครงสร้างของพฤติกรรมการใช้เครื่องวัด



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.6 ข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนการหางานของคนไทยและการจับ

การหางานหรือการวัดที่มีประสิทธิภาพนั้นย่อมจะต้องสอดคล้องกับสัดส่วนที่ถูกต้อง และต้องมีลักษณะการหางานที่เหมาะสม จึงจะทำให้การวัดนั้นสำเร็จและไม่เป็นอุปสรรคต่อการหางาน ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการหางานที่ถูกต้อง เนื่องจากการออกแบบวิจัยครั้งนี้ เพื่อทำการผลิตอุปกรณ์เครื่องวัดความกั้นโลหิตให้ได้สัดส่วนที่ถูกต้อง และมีระยะเวลาการมองที่ที่จะทำให้ผู้ใช้ได้เกิดความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาระยะมุมมองและการหางานของกล้ามเนื้อส่วนข้อมือเท่านั้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการออกแบบ

3.6.1 ขนาดของนิ้วมือรวมทั้งการเคลื่อนไหวต่าง ๆ

ในการออกแบบเครื่องวัดความกั้นโลหิต เครื่องมือต่าง ๆ จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับมือและนิ้วมือของมนุษย์ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการหยิบจับ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาถึงขนาดและลักษณะการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของมือและของนิ้วมือ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นพื้นฐานและแนวทางในการออกแบบหรือการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานและสรีระร่างกายมนุษย์


ก. การทำงานของมือ

1. กางนิ้วออก
2. กระจับ, กำหรือจับสิ่งของต่าง ๆ
3. ปล่อยให้นิ้วกางออก
4. การเคลื่อนที่ของมือในการทำงานสัมพันธ์กับการทำงานของแขน
5. การปล่อยนิ้วกลาง ถือ จับ หรือกำสิ่งของต่าง ๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 16 แสดงสัดส่วนมือและการหยิบจับ


HAND MEASUREMENTS OF MEN, WOMEN AND CHILDREN



HAND DATA	MEN			WOMEN			CHILDREN			
	2.5% tile	50.% tile	97.5% tile	2.5% tile	50.% tile	97.5% tile	6 yr.	8 yr.	11 yr.	14 yr.
hand length	6.8	7.5	8.2	6.2	6.9	7.5	5.1	5.6	6.3	7.0
hand breadth	3.2	3.5	3.8	2.6	2.9	3.1	2.3	2.5	2.8	-
3 d. finger lg.	4.0	4.5	5.0	3.6	4.0	4.4	2.9	3.2	3.5	4.0
dorsum lg.	2.8	3.0	3.2	2.6	2.9	3.1	2.2	2.4	2.8	3.0
thumb length	2.4	2.7	3.0	2.2	2.4	2.6	1.6	2.0	2.2	2.4

© 1960 HENRY DREYFUSS งานไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การศึกษาเกี่ยวกับมุมมองต่าง ๆ ในระนาบจากคานข้าง



รูปที่ แสดงมุมมองต่าง ๆ ในระนาบจากคานข้าง


จากการศึกษามุมมองคานข้างสามารถสรุปตัวเลขต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐาน และแนวทางในการออกแบบภาชนะให้เหมาะสมต่อไป

มุมเงยสูงสุด	50°
มุมมองที่คี่ของสีมากที่สุด ชั้นบน	30°
มุมมองที่คี่ของสีมากที่สุด ลงล่าง	40°
มุมเหลือบคาชามากที่สุด	25°

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

มุมเหลื่อมตาลงมากที่สุด	30°
มุมสายตาทกคิขณะยื่น	10°
มุมสายตาทกคิขณะนั่ง	15°

การศึกษาเกี่ยวกับมุมมองต่าง ๆ ในระนาบจากค่านบน



รูปที่ 31 แสดงมุมมองต่าง ๆ ในระนาบจากค่านบน

จากการศึกษามุมมองจากค่านบน สามารถสรุปตัวเลขต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐาน และแนวทางในการออกแบบภาชนะให้เหมาะสมต่อไป

มุมมองตัวหนังสือ 10° - 20°


มุมมองของสัญลักษณ์ 5° - 30°

มุมมองที่ตีที่สุดของสี 30° - 60°

มุมมองกว้างที่สุด 94° - 104°

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมีเหตุดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 20 แสดงสัดส่วนรัศมีการเชื่อมในท่าต่าง ๆ



ตารางที่ 3 ขนาดสัดส่วนในการออกแบบ

กรรมคา	รัศมีการเชื่อม		ระยะกว้าง		ระยะไกล		ระยะห่าง		ระยะเชื่อมห่างตา	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	จากโต๊ะ	ชาย	หญิง	
	600	565	1530	1450	650	500	20	630	480	
	650	615	1530	1450	700	615	20	780	480	
	600	565	1530	1450	850	705	20	830	685	
	650	615	1630	1550	1000	815	20	800	795	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ในการค้า
 ใ้ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้จัดทำมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต่ออ้างถึงดีใจเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

๘ 3.6.2 สรุปการวิเคราะห์รูปแบบและขนาดสัดส่วนกับความสัมพันธ์ในงานออกแบบ

การจับเปิด - ปิด การกกดสวิตช์

- พื้นที่สำหรับกด ควรมี ϕ ค่าสุด 1.5 ซม.
- การจับสองนิ้ว นิ้วโป้งและนิ้วชี้ ควรมีพื้นที่ 1.7 ซม. 1.5 (ความสูง)

มุมมองกับความสัมพันธ์กับการออกแบบ

- มุมมองสายตาศาปทิกสำหรับยืน 10°
- มุมมองสายตาศาปทิกสำหรับนั่ง 15°
- มุมมองตัวหนังสือ $10^\circ - 20^\circ$
- มุมมองสัญญาณ $5 - 30^\circ$
- กำหนดระยะของค่าของจอแสดงผลกิจิตอล 15°

ระยะความสัมพันธ์ในการออกแบบผ้าพันแขน

- ระยะเออมนแขนไปข้างหน้าค่าสุด 70.00 ซม.
= กำหนดความยาวของผ้าพันแขนกับยางคั่นลม
- ระยะรอบแขน 36 ซม.
= กำหนดความยาวของดงลม $\frac{2}{3}$ ระยะรอบแขน = 24 ซม.
- = กำหนดความยาวของผ้าพันแขน $\frac{4}{3}$ ระยะรอบแขน = 48 ซม.
- ระยะข้อศอกถึงไหล่ เฉลี่ย 26 ซม.
= กำหนดความกว้างของดงลมคั่น $\frac{26}{2} = 13$ ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.7 ระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องวัดความดันโลหิต

3.7.1 หลักการทำงานของเบื้องต้น

เครื่องวัดความดันโลหิต หรือเครื่องวัดความดันโลหิตที่ทำขึ้นมาเป็นเครื่องวัดความดันเลือดที่ใช้วิธีการทางอ้อม โดยใช้ตัวทรานสดิวเซอร์วัดความดันเลือดในกรเปลี่ยนแปลงค่าสัญญาณทางกลที่ได้ให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า บล็อกไดอะแกรมของเครื่องวัดความดันเลือด³


ชนิดของทรานสดิวเซอร์ที่นำมาใช้

เครื่องวัดความดันโลหิตและวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ควบคุมโดยไมโครโพรเซสเซอร์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาขึ้น ใช้ทรานสดิวเซอร์ 2 ชนิดคือ คอนเดนเซอร์ไมค์และทรานสดิวเซอร์วัดความดันแบบ Strain gauge โดยใช้ทำหน้าที่แตกต่างกันดังนี้


- คอนเดนเซอร์ไมค์ ใช้ในการตรวจจับเสียง ครอท-ครอบ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นตัวกำหนดค่าความดันสูงสุดและต่ำสุด และอัตราการเต้นของหัวใจ โดยที่ตัวคอนเดนเซอร์ไมค์นั้นจะเปลี่ยนค่าของการสั่นสะเทือนของเสียงให้เป็นค่าของสัญญาณทางไฟฟ้า

- ทรานสดิวเซอร์ วัดความดันแบบ Strain gauge ซึ่งใช้หลักการเปลี่ยนแปลงของความต้านทาน โดยค่าความต้านทานนี้จะแปรผันโดยตรงกับความยาวและแปรผันเป็นปฏิภาคผกผันกับพื้นที่หน้าตัด ซึ่งคุณสมบัติทางไฟฟ้าแสดงได้ดังรูปที่

³ ประยูร กัมพูศิริ, วีระมล อ่อนศิริ, เครื่องวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจ (ปริญญาโท, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร- เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น เมื่อผู้ใดเห็นใจและประสงค์ในการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ (ฉบับที่ 2529), หน้า 20-22. และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 33 โครงสร้างภายนอกของ OMRON 295M



รูปที่ 34 โครงสร้างภายในของ OMRON 295 M

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การจำกัดของอุปกรณ์

ทรานสดิวเซอร์นั้นจะให้ผลที่ได้ออกมาในรูปของสัญญาณไฟฟ้าที่มีค่าน้อยจึงจำเป็นต้องมีวงจรขยายสัญญาณไฟฟ้านี้ให้มีค่ามากขึ้น แล้วจึงนำเอาสัญญาณที่ถูกขยายนี้ไปใช้งานต่อไป ในปัจจุบันนี้การเปลี่ยนค่าจากอนาลอกไปเป็นค่าทางดิจิทัล (Analog to Digital) นั้นเริ่มแพร่หลายขึ้น ซึ่งก็ต้องการวงจรไฟฟ้าทางไฟฟ้าเพิ่มเข้าไปสำหรับการแสดงผล ดังนั้นค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็จะมีมากขึ้นเนื่องจากการเพิ่มจำนวนของอุปกรณ์

ขนาด

ทรานสดิวเซอร์ที่ใช้งานแต่ละชนิดเพื่อจุดมุ่งหมายของงานแต่ละอย่างนั้นขนาดของทรานสดิวเซอร์นั้นบางทีก็ต้องคำนึงถึงด้วย ถ้าสิ่งแวดล้อมของระบบที่มีขนาดเล็ก เราอาจไม่สามารถใช้ทรานสดิวเซอร์ที่มีขนาดใหญ่ได้ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องหาทรานสดิวเซอร์ชนิดอื่นใช้ทดแทน ซึ่งต้องคำนึงถึงค่าความถูกต้องของค่าที่ได้

คุณสมบัติที่ใช้สำหรับทรานสดิวเซอร์ (transducer characteristic)

มีดังนี้คือ 4

1. ความดัน (pressure)
2. แรงและทอร์ก (force and torque)
3. การเคลื่อนที่ (motion) ซึ่งใช้ในการวัดความเร็วอัตราเร่งหรือเจิร์ก (Jerk) สำหรับคุณสมบัติของทรานสดิวเซอร์ในหัวข้อแรงและทอร์กกับการเคลื่อนที่นั้นจะไม่ขอก้าวโดยละเอียด จะขอก้าวถึงหัวข้อความดันเพียงอย่างเดียว

ความดันในการใช้เครื่องมือวัดในทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับความดันนั้น ความดันสมบูรณ์ที่มีค่าน้อยกว่าความดันบรรยากาศนั้นจะถูกแสดงในหน่วยของ มม.ปรอท หรือทอร์ หรือนิวของน้ำ หรือปอนด์กิโลคาร์ราจนิ้ว หรือกายน์คือคาร์ราจ-

⁴ พงศ์พันธ์ สุนทรศารทูล, เครื่องวัดความดันโลหิต (ปริญาพนธ์, เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง, 2527), หน้า 8-9.
ไม่ว่ากรณีใดๆ พงศ์พันธ์ สุนทรศารทูล ขอสงวนสิทธิ์ในเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เซนติเมตร ส่วนความดันที่มีค่าเหนือกว่าความดันบรรยากาศนั้นจะถูกแสดงในหน่วยของปอนต์ต่อตารางนิ้วสมบูรณ์

หลักใหญ่ของสัญญาณเอาท์พุททางไฟฟ้าของเครื่องมือที่วัดค่าความดันนั้นก็คือผลลัพธ์ที่ผิดไปจากเดิมของความดันที่สมมูลย์ และเราก็นำค่าของแรงนั้นมาวัดค่าของความดัน โดยส่วนมากนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการตรวจสอบนี้ก็จะ เป็นพวก strain gauge , potentiometer, piezoelectric อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่มีค่าความต้านทาน ค่าความเหนียวนำ หรือค่าความจุของตัวนำที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นต้น

ค่าสัญญาณที่ไต่ทางไฟฟ้าที่ไต่จากทรานสดิวเซอร์ ส่วนมากจะอยู่ในรูปของสัญญาณอนาลอก แล้วจึงนำค่าสัญญาณที่ไต่ไปเข้าวงจรขยายเพื่อนำสัญญาณที่ไต่ไปแสดงผลค่าความดัน เช่น มิเตอร์เป็นต้น แต่ในปัจจุบันนี้การเปลี่ยนค่าสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิทัล เริ่มแพร่หลายถึงขั้นในการสร้างเครื่องมือวัดค่าความดัน เลือคนั้นขึ้นมา ก็จะทำการแสดงผลในรูปของดิจิทัลแทนแบบอนาลอก ซึ่งจะแสดงผลให้ทราบค่าโดยอัตโนมัติ

หลักการทำงานเบื้องต้นก็คือ เราจะนำเอาสัญญาณ ครัวท-ครอบ ที่ตรวจจับไต่มาเป็นตัวควบคุมวงจรมแสดงผล แสดงค่าตัวเลขของความดันสูงสุดและความดันต่ำสุดให้ทราบ สามารถอธิบายพอสังเขปได้ดังนี้คือ เราจะนำเอาตัวเซนเซอร์ และตัวทรานสดิวเซอร์ที่วัดค่าความดันจะติดอยู่ที่เครื่อง โดยที่สายยางท่อที่ Cuff มายังตัวทรานสดิวเซอร์อีกทีหนึ่ง เมื่อเราต้องการวัดค่าความดัน เลือกกก็เอา Cuff รัคแขนไว้ แล้วให้ความดันเข้าไปใน Cuff ประมาณ 160 - 180 มม.ปรอท แล้วจึงปล่อยให้ความดันลดลง ทรานสดิวเซอร์ที่วัดค่าความดันก็จะแปลงค่าความดันผ่านวงจรเปลี่ยนสัญญาณจากอนาลอกเป็นดิจิทัลให้แสดงค่าความดันขณะนั้นให้ทราบ ถ้าความดันที่ลดลงมีค่าความดันสูงสุดของร่างกายแล้วจะมีเสียงเกิดขึ้น ตัวเซนเซอร์นี้จะนำเอาเสียงที่เกิดขึ้นนี้ผ่านวงจรขยายสัญญาณให้ค่าของสัญญาณแรงขึ้นแล้วผ่านวงจร

⁵ พงศ์พันธ์ สุนทรสารทูล, เครื่องวัดความดันโลหิต, (กรุงเทพฯ :ปริญญาเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับบริการในงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้รับใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง, 2527), หน้า 16.

ขยายสัญญาณให้ค่าของสัญญาณแรงขึ้นแล้วผ่านวงจร Low pass filter เพื่อกรองความถี่ที่ไม่ต้องการทิ้งไป จากนั้นจึงไปผ่านวงจรเปรียบเทียบแรงกัน (comparator) เพื่อเปลี่ยนค่าสัญญาณของสัญญาณที่ได้ไปส่งวงจรควบคุมในการแสดงค่าความดันอีกทีหนึ่ง และเอาสัญญาณที่ได้จากวงจรเปรียบเทียบแรงกันนี้ไปเข้าวงจร monostable ออกไปยังอวโพง เพื่อให้ทราบขณะที่เกิดเสียงคร็อก-ครอท นี้

3.7.2 วงจรที่ใช้และหลักการทำงาน

จากรูปที่ 23 นี้จะเห็นว่าเครื่องวัดความดันนี้ประกอบด้วยวงจร 2 ภาคใหญ่ ๆ คือ

- ก. วงจรภาคตรวจจับสัญญาณเสียงคร็อก-ครอท
- ข. วงจรภาคแสดงผลค่าความดันและวงจรควบคุม


ก. วงจรภาคตรวจจับสัญญาณเสียงคร็อก-ครอท แบ่งได้เป็น

1. วงจรขยายสัญญาณจากตัวเซนเซอร์ (Amplifier)
2. วงจรกรองความถี่ (Low-pass filter)
3. วงจรเปรียบเทียบแรงกัน (Comparator)
4. วงจรเสียง

ข. วงจรขยายสัญญาณจากตัวเซนเซอร์ (Amplifier)

ตัวเซนเซอร์ที่ใช้เป็นแบบคอนเดนเซอร์ไมคซึ่งต้อง

จ่ายกำลังงานหรือป้อนไฟไปให้กับตัวเซนเซอร์วงจรขยาย



รูปที่ 23 วงจรขยายสัญญาณจากตัวเซนเซอร์


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับควรใช้เฉพาะสถานศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สัญญาณเสียงจากตัวเซนเซอร์แสดงไค้กักรูปที่ ซึ่งเป็นวงจรมายายสัญญาณแบบ inverting amplifier โดยค่าอัตรายายของวงจรมันจะขึ้นกับค่า R_3 และ R_2 สัญญาณอินพุตที่ไ้จากตัวเซนเซอร์นี้จะมีค่าค่า" มีค่าประมาณ 2-4 มิลลิโวลท์ (2-4 mv) และค่าความถี่ประมาณ 0.4-1.6 เฮิร์ต (Hz) วงจรมายายสัญญาณจากตัวเซนเซอร์นี้จากรูปที่ 16 นี้จะให้อัตรายาย (A_v) มีค่าอัตรายายประมาณ 50 เท่า

สำหรับ OP-AMP ที่ไ้ใช้ไ้เบอร์ LM 2904 ซึ่งมีค่าแรงกั้นออฟเซ็ทที่มีค่าค่า ซึ่งจากการทดลองจะไ้ค่าออฟเซ็ทมีค่าประมาณ 5 มิลลิโวลท์

2. วงจรมองความถี่สูง


วงจรมองความถี่สูงนั้นแสดงไ้กักรูปที่ 17 ซึ่งวงจรมองความถี่นี้เป็นแบบ second order butterworth ซึ่งความถี่ที่จุกคัค (frequency cut-off) จะมีค่าขึ้นกับ R_1, R_2, C_1 และ C_2 โดยวงจรมองความถี่สูงนี้จะคัคความถี่ที่สูงกว่าความถี่จุกคัค กัวยอ้การลดทอน 6 dB / octave



รูปที่ 24 วงจรมองความถี่สูงที่ไ้

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ลักษณะของสัญญาณ (output) ที่วัดได้จากวงจรรองความถี่เทียบกับ
อินพุต แสดงไว้ดังรูปที่ 37



รูปที่ 25 - ลักษณะของเอาต์พุตที่ได้เทียบกับอินพุตของวงจรรองความถี่

3. วงจรเปรียบเทียบแรงดัน (Comparator)

สัญญาณที่ได้จากวงจรรองความถี่นี้จะมาพักยังวงจรเปรียบเทียบแรงดันเพื่อที่จะทำการเปลี่ยนรูปสัญญาณให้เป็นรูปสัญญาณ pulse เพื่อเข้าไปยังวงจรควบคุมอันที่หนึ่ง วงจรเปรียบเทียบแรงดันนี้จะใช้ OP-AMP เบอร์ LM 311 ซึ่งเป็น OP-AMP ที่ทำหน้าที่โดยเฉพาะลักษณะของวงจรแสดงไว้ดังรูปที่ 38




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 26 วงจรเปรียบเทียบแรงดัน

วงจรเปรียบเทียบแรงดันนี้จะตั้งค่า V_{ref} ไว้ที่ค่าค่าหนึ่ง ซึ่งถ้าอินพุตที่เข้ามานี้มีค่าสูงกว่า V_{ref} ก็จะทำให้เอาต์พุตของวงจรมีค่าเป็น $V+$ โวลต์ ซึ่งเท่ากับค่าแรงดันที่ป้อนให้กับ OP-AMP โดยเครื่องวัดค่าความดันเลือดที่ทำงานนี้จะตั้งค่า V_{ref} ให้สูงกว่าค่า แรงดันออฟเซตของวงจรที่ได้จากวงจรรองความถี่สูง ซึ่งมีค่าแรงดันออฟเซตประมาณ 20 มิลลิโวลต์ ค่า V_{ref} ที่ตั้งไว้มีค่าประมาณ มิลลิโวลต์ ค่า V_{ref} ที่ตั้งไว้มีค่าประมาณ 25 มิลลิโวลต์ สำหรับเอาต์พุตที่ได้นี้ จะนำไปใช้ในการควบคุมให้วงจรแสดงผล แสดงค่าความดันสูงและต่ำสุดให้ทราบ และเอาต์พุตนี้จะไปสั่งการให้วงจรเสียงทำงานด้วย

4. วงจรเสียง











วงจรเสียงนี้มีไว้เพื่อทราบว่าขณะนี้เครื่องกำลังทำการวัดค่าความดันอยู่ โดยวงจรให้เสียงดังในช่วงความดันสูง (Systolic) และความดันต่ำ (diastolic) ลักษณะของวงจร แสดงไว้ที่รูปที่ 39 โดยเราจะใช้วงจร monostable TTL เบอร์ 121 ทำหน้าที่หนึ่ง TTL เบอร์ 121 นี้



รูปที่ 27 วงจรเสียงของเครื่อง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4 แสดง FUNCTION

inputs			outputs	
A_1	A_2	B	Q	\bar{Q}
L	X	H	L	H
X	L	H	L	H
X	X	L	L	H
H	H	X	L	H
H	↓	H		
↓	H	H		
↓	↓	H		
L	X	↑		
X	L	↑		

ในการทำเครื่องวัดความดันนี้จะมีค่าอินพุต A_1, A_2 ลงกราวน์ เพื่อให้มีสถานะเป็น 0 และถ้ามีสัญญาณอินพุตจากวงจรเปรียบเทียบแรงดันเข้ามาจะทำให้ วงจร monostable ทำงานโดยอินพุต B จะทริกสัญญาณขึ้นจากเอาต์พุตของวงจร เปรียบเทียบแรงดัน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ Q ของไอซีมีค่าเป็น High ซึ่งความถี่ของเอาต์พุตสามารถตั้งได้จาก C ที่คือระหว่างขา 10 กับขา 11 จากนั้นจึงนำเอาต์พุตนี้ไปผ่านทรานซิสเตอร์ Q 1 เพื่อขับกระแสให้กับลำโพงทำให้มีเสียงปรากฏขึ้นมา

ข. วงจรภาคแสดงผลค่าความดันและวงจรควบคุมความบดกไออะแกมม ที่ 15 นั้น วงจรภาคนี้แบ่งได้เป็น

1. วงจรป้อนกระแสคงที่ (Fix current source)

2. วงจรขยายสัญญาณจากทรานสดิวเซอร์ (Transducer

amplifier circuit)

ไม่ว่ากรณีใดๆ ฟังสั้น อีกทีหนึ่งห้ามให้ตัดแบ่งเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


3. วงจรเปลี่ยนค่าจากอนาลอกเป็นดิจิทัล (Analog to

digital circuit)

4. วงจรควบคุมและแสดงผล (Control and display circuit)

1. วงจรป้อนกระแสคงที่ (Fix current source)

ทรานสดิวเซอร์ที่ใช้ในเครื่องวัดความดันเลือกนี้เป็นแบบ strain gauge ซึ่งมีค่าความต้านทาน 4 คิว ภายในต่อกันแบบบริจ (bridge) ค่าเอาต์พุตที่ได้จากตัวทรานสดิวเซอร์จะมีค่าเป็นผลต่างของค่าเอาต์พุต (Differential output) ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีแหล่งกำเนิดจ่ายเข้าไปยังตัวทรานสดิวเซอร์นี้ ดังนั้นจึงต้องมีวงจรป้อนกระแสคงที่ จะต้องมีแหล่งกำเนิดจ่ายเข้าไปยังตัวทรานสดิวเซอร์ โดยวงจรมันสามารถแสดงได้ดังรูปที่



รูปที่ 28 วงจรป้อนกระแสคงที่


ซึ่งตามรูปแล้วจะได้อำนาจ I_2 มีค่า 4 มิลลิแอมป์ (ma) ค่ากระแสที่ได้นี้จะป้อนให้กับตัวทรานสดิวเซอร์ต่อไป

2. วงจรขยายสัญญาณจากทรานสดิวเซอร์ที่ใช้นี้เป็นขยาย

สัญญาณอินพุตที่แตกต่าง (Different amplifier) โดยเมื่อมีความดันเข้ามายังตัว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษานี้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ทรานสดิวเซอร์จะทำให้เอาต์พุตที่ได้จากทรานสดิวเซอร์นี้เปลี่ยนไป ลักษณะของ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วงจรมายาสัญญาณจากทรานสดิวเซอร์นี้ แสดงไว้ดังรูปที่




รูปที่ 29 วงจรมายาสัญญาณจากทรานสดิวเซอร์

ตามรูปวงจรมายาสัญญาณที่เป็น คี.ซี (D.C. level) ของสัญญาณอินพุท โดยอัตราขยายของวงจรมีค่าเป็นอัตราขยายเป็น 6 เท่า สัญญาณเอาต์พุตที่ได้ของวงจรมายา นี้ เราจำเป็นต้องปรับให้มีค่าเป็น 0 โวลต์ เมื่อยังไม่มีความดันเข้ามายังตัวทรานสดิวเซอร์ ดังนั้นเราจึงต้องทำการปรับค่าออฟเซตของวงจรมายา โดย R_5 , R_6 นี้เป็นตัวปรับออฟเซตของวงจรมายาให้มีค่าเป็น 0 โวลต์ ค่า CMRR (common rejection ration) ของวงจรมายาจำเป็นต้องมีค่าที่ตีเพื่อขจัดสัญญาณรบกวนออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาณไฟบ้าน A.C. 50 Hz ซึ่งค่า CMRR นี้สามารถปรับได้โดยค่า R_4/R_3 ต้องมีค่าเท่ากับ R_1/R_2 เพื่อค่า CMRR ที่ดีที่สุด

สัญญาณเอาต์พุตจากทรานสดิวเซอร์นี้มีค่าที่ต่ำมาก (เป็นมิลลิโวลต์) ซึ่งจากการทดลองจะได้ว่าสัญญาณที่ได้จากทรานสดิวเซอร์มีค่าอยู่ในช่วง 4-20 มิลลิโวลต์ ที่กระแสแรงที่ 4 มิลลิแอมป์ มีความดัน 0-300 มม.ปรอท ณ.อุณหภูมิห้อง ($T_a = 25^\circ\text{C}$) สัญญาณเอาต์พุตที่ได้จากวงจรมายาชุดนี้ก็จะต้องผ่านวงจรมายาอีกภาคหนึ่งซึ่ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 30 วงจรขยายสัญญาณ คี.ซี

วงจรถ่ายทอดจะมีค่าขยายทาง คี.ซี ขึ้นกับค่า R_1 และ R_2 โดยเป็นแบบ non - inverting D.C. amplifier โดยค่า R_1 นั้นเราจะปรับให้มีขนาดเต็มสเกลที่ 200 มิลลิโวลต์ ที่ $P = 200$ มม.ปรอท โดยการเปลี่ยนแปลง 1 มม.ปรอท จะทำให้เอาต์พุตมีค่าเปลี่ยนไป 1 มิลลิโวลต์ และมีค่า 0 โวลต์ เมื่อความดันมีค่าเป็น 0 มม.ปรอท โดยการปรับค่าออฟเซ็ทของวงจรในที่นี้ วงจรถ่ายทอด IC_1 , IC_2 และ IC_3 นั้นใช้ IC เบอร์ LF 351 ทั้งนี้เนื่องจาก OP - AMP ตัวนี้มิชอบปรับค่าออฟเซ็ทไว้ให้ทำให้การปรับแต่งของวงจรไม่ยุ่งยากมากนัก เอาต์พุตที่ได้จากวงจรมีจะนำไปเข้าวงจรเปลี่ยนสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิทัลต่อไป

3.7.3 วงจรสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิทัล (Analog to digiter circuit)

สัญญาณที่ได้จากวงจรถ่ายทอดทรานสดิวเซอร์นั้นก็จะนำมาเข้ายังวงจรเปลี่ยนสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิทัลโดยวงจรมี หัวข้อสำคัญอยู่ที่ เบอร์ 7106 ; ซึ่งทำหน้าที่เป็น Digital volt meter . โดยลักษณะของวงจรแสดงไว้ดังรูปที่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TYPICAL CONNECTION DIAGRAMS

ICL7106 with Liquid Crystal Display

ICL7107 with LED Display

ORDERING INFORMATION				PIN CONFIGURATION	
Part	Package	Temp. Range	Order Part #		
7106	40 pin ceramic DIP	0°C to +70°C	ICL7106CDL		
7106	40 pin plastic DIP	0°C to +70°C	ICL7106CPL		
7107	40 pin ceramic DIP	0°C to +70°C	ICL7107CDL		
7107	40 pin plastic DIP	0°C to +70°C	ICL7107CPL		
7106 Kit	Evaluation kits contain IC, display, circuit board, passive components and hardware		ICL7106EV/Kit		
7107 Kit			ICL7107EV/Kit		
		See page 10			

รูปที่ 31 ลักษณะการต่อของวงจรเปลี่ยนค่าอนาลอกเป็นดิจิทัล

รูปที่ 32 วงจรเปลี่ยนสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิทัล

ซึ่งเราจะประยุกต์การใช้งานให้เหมาะสมกับเครื่องวัดความดันโลหิตที่ทำงาน สัญญาณอินพุตของวงจรจะมีค่าตั้งแต่ 0-200 มิลลิโวลต์ โดยวงจรนี้จะแสดงผลให้ทราบเป็นค่าตัวเลข ดังนั้นเราจำเป็นต้องปรับสัญญาณที่ได้จากวงจรขยายให้มีค่าเทียบเท่ากับค่าความดันเป็น mmHg โดยปรับให้การเปลี่ยนแปลง 1 มิลลิโวลต์คือ 1mmHg จะอ่านค่าความดันได้ในช่วง 0-199 mmHg โดยเอาท์พุทที่ได้นี้จะถูกควบคุมเพื่อให้แสดงผล (display circuit) และวงจรควบคุม (control circuit)

วงจรแสดงผลของเครื่อง จะมีอยู่ด้วยกัน 2 ชุดคือ ค่าที่เป็นความดันสูงสุด 2 หลักครั้ง โดยเอาท์พุทที่ได้จากวงจรเปลี่ยนสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิทัลนี้จะผ่านวงจร Latch โดยที่นี้ใช้ IC เบอร์ 373 สำหรับ Latch ค่าในการควบคุมการวางค่าของ 373 จะแสดงได้ดังนี้คือ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

OUTPUT CONTROL	ENABLE G	D	OUTPUT
L	H	H	H
L	H	L	L
L	L	X	Q ₀
H	X	X	Z

สำหรับค่าความดันสูงสุดนั้น เราจะเอาสัญญาณที่ได้จากวงจรควบคุมมาเข้าขา enable (Q) และ output control จะของลงกราวด์ สำหรับวงจรที่ใช้ควบคุมคือ TTL เบอร์ 74LS74 ทำหน้าที่เป็น D FLIP-FLOP ซึ่งมีตารางค่าต่าง ๆ ดังนี้

INPUT				OUTPUT	
PRESET	CLEAR	CLOCK	D	Q	\bar{Q}
L	H	X	X	H	L
H	L	X	X	L	H
L	L	X	X	H	H
H	H	↑	H	H	L
H	H	↑	L	L	H
H	H	L	X	Q ₀	\bar{Q}_0


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โดย Preset ท่อกับ + Vcc ไว้พร้อมกั้ CLEAR และขา D ท่อกับกราวนไว้เมื่อมี CLOCK เข้ามา ซึ่งก็คือ เสียง ครอบ-ครอบ ที่ได้จากวงจรเปรียบเทียบแรงกั้ก็จะทำให้ Q เป็น L ซึ่งขา Q นี้จะท่อกับ ENABLE ของ 373 ทำให้ค่า OIP คงสถานะไว้ (Qo) ซึ่งตอนนั้เครื่องก็จะแสดงค่าความกั้สูงสุกั้ให้ทราบ

สำหรับค่าความกั้สูงสุกั้นั้นขา OIP Control ก็จะมีท่อกับขา Q ของ D F และขา ENABLE ก็จะมีท่อกับเสียงครอบ-ครอบ ที่ได้จากวงจรเปรียบเทียบแรงกั้ ซึ่งเมื่อมีสัญญาณครอบ-ครอบ เข้ามาก็จะทำให้ขา ENABLE เป็น HIGH และ CID CONTRAL เป็น LOW ก็จะทำให้ LED ทักตามค่าของความกั้ที่ปรากฏจนหมดกั้เสียงครอบ-ครอบ ค่าสุกั้ท้ายที่ปรากฏกั้ก็คือค่าความกั้สูงสุกั้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



วงจรเปรียบเทียบ

แรงดัน 311


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ **รูปที่ 32** ลักษณะของวงจรแสดงผลและควบคุม ขนาดให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แอลซีดี


แอลซีดี (LCD) ย่อมาจากคำว่า Liquid Crystal Display ซึ่งเราจะใช้สำหรับวงจรพิเศษระบบตัวเลขในเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ในยุคปัจจุบันซึ่งจะอยู่ในภาคแสดงผล (Display) ของเครื่องคิดเลข นาฬิกา หน้าปัดเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ เครื่องมือวัดและทดสอบระบบดิจิทัล วงจรแสดงผลทางดิจิทัล ฯลฯ

ทำไมเราจึงต้องใช้แอลซีดีแทนแอลอีดี ก็เพราะว่าแอลอีดีกินกำลังเป็นมิลลิวัตต์ ซึ่งถ้าเอามาใช้กับวงจรบางอย่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าได้จากตัวอย่างมัลติมิเตอร์ นาฬิกา เครื่องคิดเลข ฯลฯ จะสิ้นเปลืองมากต้องเปลี่ยนถ่านอยู่บ่อย แต่ถ้าวางหน้ามาใช้แอลซีดี ซึ่งกินกำลังเป็นไมโครวัตต์แล้วอายุการใช้งานของถ่านก่อนเล็ก ๆ ที่บรรจุไว้นั้นจะใช้ได้นานกว่า

ผลึกเหลว (Liquid Cryst) อันเป็นหัวใจของแอลซีดี นี้เป็นสสารชนิดหนึ่งซึ่งมีสภาพการไหลเหมือนอย่างของเหลว แต่การรวมตัวของโมเลกุลของมันจะรวมตัวกันแบบโมเลกุลของแข็ง ซึ่งการรวมตัวแบบนี้ เราเรียกว่าการรวมตัวแบบนีแมติกคริสทอล (Nematic Liquid Crystal) ดังแสดงโครงสร้างและโมเลกุลความที่ปรากฏในรูป 8.14 และ 8.15



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ผู้จัดทำส่วนนี้เป็นการคัดลอกสิ่งของของผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
รูปที่ 3 แสดงนี้แมติกคริสทอลที่ขะที่ยัง ไม่มีไบอัส
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 34 แสดงนิแมตคลิควิกคริสทอลเมื่อจ่ายไบอัสเข้าไป


เมื่อเราจ่ายไบอัสเข้าไป (โดยทั่วไปแอสซีทีที่มีจำหน่ายในปัจจุบันจะให้แรงเคลื่อนไบอัสอยู่ในระดับ 6 หรือ 20 โวลต์สำหรับแอสซีที ขนาดใหญ่) จะทำให้เกิดความต้านศักย์ขึ้นภายใน ลักษณะนี้เองที่ทำให้โมเลกุลภายในของผลึกเกิดการสะท้อนแสงผ่านตลอดแก้วคาร์กิล์ออกมา สำหรับอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 10000 ชั่วโมง

แอสซีทีที่ใช้อยู่ทั่วไปในปัจจุบันมีอยู่ 2 ชนิดคือ ชนิดไดนามิคสแกทเทอริง (Dynamic Scattering) กับชนิดฟิลด์เอฟเฟ็ค (Field-effect LCD) แอสซีทีชนิดหลังนิยมใช้มากกว่าชนิดแรก เพราะกินกระแสเพียง 20 % ของชนิดแรก และยังสามารถให้แสงได้ชัดแม้ในขณะที่แสงสว่างจากภายนอกมาก นอกจากนี้แล้ว แอสซีที ชนิดฟิลด์เอฟเฟ็คยังแยกละเอียดออกไปอีกเป็นชนิดสะท้อนแสง ชนิดให้แสงผ่านได้ และชนิดทรานสเฟล็คทีฟ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ก. แสดงเช็คเม้นท์ของแอลซีดี



ข. แสดงวงจรมาตรฐานในการขับแอลซีดี.

ข. แสดงวงจรมาตรฐานในการขับแอลซีดี

รูปที่ 35 แสดงเช็คเม้นท์และการให้ไบอัส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.8 การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และกรรมวิธีการผลิต

3.8.1 เครื่องอัดลม


ในระบบนิวเมติกเราใช้ลมอัดเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานกล ทวีการที่ทำให้เกิดลมอัดก็ได้อีก เครื่องอัดลม (compressor) โดยที่ตัวเครื่องอัดลมจะมีหน้าที่ดูดอากาศให้มีความดันสูงขึ้นกว่าเดิม⁶

ชนิดของเครื่องอัดลม

เครื่องอัดลมที่มีใช้อยู่ทั่วไปมีอยู่หลายประเภท แต่อาจจำแนกได้เป็น 6 ประเภท คือ


ก. เครื่องอัดลมแบบลูกสูบ ทำงานโดยการอัดอากาศภายในกระบอกสูบให้มีปริมาตรลดลงเพื่อให้ความดันเพิ่มขึ้น เครื่องอัดลมแบบนี้มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ เครื่องอัดลมแบบลูกสูบชัก (reciprocating piston compressor) และเครื่องอัดลมแบบลูกสูบหมุน (rotary piston compressor)

เครื่องอัดลมแบบลูกสูบสามารถสร้างความดันได้ตั้งแต่ 4 ถึง 300 บาร์ ขึ้นอยู่กับจำนวนชั้นการอัด และสามารถจ่ายลมได้ตั้งแต่ 2 ถึง 500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ถ้าชั้นในการอัดมากก็จะสามารถสร้างความดันให้สูงขึ้นตามไป



รูปที่ 36 ลักษณะการทำงานของเครื่องอัดลมแบบลูกสูบ


⁶ ปานเพชร ชิโนธร, ชาญชัย สันทิพย์สมบุรณ์, นิวเมติกอุตสาหกรรม, เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ในการค้า (กรุงเทพฯ: 2521), หน้า 21-27.
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 37 ลักษณะการทำงานของเครื่องอักษมนแบบไคอะแฟรม

ข. เครื่องอักษมนแบบไคอะแฟรม ในกรณีที่เรากต้องการให้อากาศอัดไม่มีสิ่งเจือปน เช่น น้ำมันหล่อลื่น เพื่อไปใช้งานทางด้านเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ควรจะเลือกใช้เครื่องอักษมนชนิดนี้ เพราะน้ำมันหล่อลื่นไม่สามารถผ่านแผ่นไคอะแฟรมเข้าไปในห้องอัดได้

ค. เครื่องอักษมนแบบเวนโรทารี การทำงานของเครื่องอักษมนชนิดนี้จะมีเสียงไม่ดัง การหมุนทำงานได้เรียบ การผลิตลมเป็นไปอย่างคงที่ ไม่มีการขาดเป็นห่วง ๆ ความสามารถในการผลิตลมสามารถทำได้ 4 ถึง 100 ลบ.ซม. ก่อนหน้าที ในกรณีที่เครื่องอักษมนมีจำนวนชั้นการอัดเพียงชั้นเดียว จะได้ความดันบาร์ 7 บาร์ แต่ถ้าเป็น 2 ชั้น จะได้ความดันถึง 7 บาร์



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งรูปที่ 38 ลักษณะการทำงานของเครื่องอักษมนแบบเวนโรทารีครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 39 ลักษณะการทำงานของเครื่องอัดลมแบบสกอร์

ง. เครื่องอัดลมแบบสกอร์ โครงสร้างของเครื่องอัดลมแบบสกอร์เป็นการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ใหม่ โดยคอมเพรสเซอร์ชนิดนี้จะมีเพลลาที่หมุนซบกัน กว่ำซบกันของเพลลาสกอร์ทั้งสองจะทองหมุนซบกันไค้พอดีตลอด โดยที่เพลลาทัวหนึ่งจะมีสกอร์ ซึ่งมีสันนูน เรียกว่า เพลลาทัวผู้ และอีกเพลลาหนึ่งจะมีสกอร์ที่มีสันเพลลาเว้า เรียกว่า เพลลาทัวเมีย เพลลาสกอร์ทั้งสองจะประกอบอยู่ในทัว เรือนเดียวกันโดยหมุนทัวด้วยความเร็วรอบเกือบเท่ากัน ซึ่งเพลลาทัวผู้จะหมุนเร็วรอบเกือบเท่ากัน ซึ่งเพลลาทัวผู้จะหมุนเร็วกว่าเพลลาทัวเมียเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และมีทิศทางหมุนเข้าหากัน ทำให้ถูกลมจากค้ำนหนึ่งอัดส่งค่อไปอีกค้ำนหนึ่งไค้ โดยสามารถทำให้ค้ำความดันสูงถึง 10 บาร์ และมีอัตราการจ่ายลมไค้ถึง 170 ลบ.ซม.ต่อนาที

จ. เครื่องอัดลมแบบใบพัดหมุน มีลักษณะโครงสร้างคล้ายคลึงกับเกียร์บีม โดยใช้เกียร์ 2 ทัวซบกัน แต่เกียร์ของเครื่องอัดลมแบบนี้ลักษณะพิเศษคือ มีเพียง 2 ฟัน หมุนซบกันทัวด้วยความเร็วรอบที่เท่ากัน โดยที่ปลายอีกซ้างของฟันเฟืองจะทองหมุนเกือบและสัมพันธ์กับผนังเครื่องอัดลม ริกและอัดลมขณะหมุนไปได้อากาศจะถูกอัดจากค้ำนหนึ่งไปสู่อีกค้ำนหนึ่ง โดยไม่ถูกเปลี่ยนแปลงปริมาตร นั่นคืออากาศไม่ถูกขณะถูกจากค้ำนหนึ่งไปสู่ค้ำนหนึ่ง แต่อากาศจะถูกอัดทัวค้ำนกับความดันทานที่เกิเกิดขึ้นภายในถึง


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 40 แสดงลักษณะการทำงานของเครื่องอัดลมแบบไบเพคัทหมุน

ข้อควรระวัง เนื่องจากระยะห่างระหว่างโรเตอร์กับผนัง เครื่องมีช่องว่างเพียงเล็กน้อย ดังนั้นจึงควรระวังฝุ่นละอองที่จะปนเข้าไปกับอัดลม ซึ่งจะทำให้โรเตอร์เกิดการสึกหรอได้รวดเร็ว

ฉ. เครื่องอัดลมแบบกึ่งตัน เครื่องอัดลมนี้ใช้หลักการของกึ่งตัน ไบเพคัท จะถูกผสมเข้าหาเครื่องและหมุนอัดลม การคิดทั้งกระทำไค้ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง ใช้เนื้อที่ในการคิดคั้งน้อย



รูปที่ 41 แสดงลักษณะการทำงานของเครื่องอัดลมแบบกึ่งตัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เครื่องอัดลมแบบกังหันสามารถผลิตอัตราการจ่ายลมได้ตั้งแต่ 170 ถึง 20,000 ลบ.ซม. ต่อนาที ส่วนความสามารถในการทำความดันสามารถทำได้ประมาณ 4 ถึง 10 บาร์

ความดันใช้งาน

ในระบบนิวแมติก จะมีค่าความดันใช้งานอยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 16 บาร์ ซึ่งเป็นช่วงที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง แต่โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 6 ถึง 8 บาร์ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตสร้างขึ้น อย่างไรก็ตามความดันที่ออกไปจากเครื่องอัดลมควรจะสูงกว่าความดันใช้งาน เนื่องจากการส่งผ่านทางท่อส่งจะมีความดันตกคร่อม (pressure drop) เกิดขึ้นในท่อทางการผลิตความดันได้มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องอัดลม

3.9.2 สวิตช์เปิด-ปิด (Switch)

สวิตช์ สวิตช์จะเป็นตัวกำหนดการเปิด-ปิดวงจร สวิตช์อาจประกอบด้วยขั้วเดียวหรือหลายขั้วได้ เช่น อาจจะมีขั้วเพียงขั้วเดียว สองขั้วหรือมากกว่านั้น โดยทั่วไปสวิตช์มักจะใช้เป็นตัวเปิด-ปิด ใช้งานทำงานของสวิตช์ครอบคลุมโดยระบบแมคคาณิก

ลักษณะของสวิตช์มีมากมายหลายชนิด แล้วทำหน้าที่ของการทำงานหรือลักษณะวงจรปิด แบ่งออกเป็น

ก. แบบกด (Push Button Switch) ทำงานโดยการไข่มือกด แบ่งออกเป็น

1. สวิตช์กดติดปล่อยดับ (Momentary Switch) เมื่อกดจะทำให้วงจรเปิด เมื่อปล่อยจะทำให้วงจรปิด เช่น สวิตช์กดออกเขียนต้น สวิตช์แบบนี้เหมาะสำหรับงานพวงจรรั่วฉะ

2. สวิตช์กดติดกดดับ (Lock Switch) เมื่อกดจะทำให้วงจรปิด การทำงานวงจรเปิดก็กดอีกครึ่งหนึ่งวงจรก็จะเปิด บางสวิตช์มีไฟอยู่ในตัว

เมื่อกดปิดให้รู้ว่าเครื่องกำลังทำงานและกดอีกครึ่งวงจรจะเปิดจะดับ เป็นที่นิยมใช้กัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ทั่วไป

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.2 แสดงสวิตช์กค

ช. สวิตช์โยก (Toggle Switch) ลักษณะการใช้งานเป็นการโยกก้าน สวิตช์ให้ทำงาน จำนวนของสวิตช์ แล้วแก่การใช้งานโดยมากจะมีตั้งแต่ 2 ขาขึ้นไป




รูปที่ 4.3 แสดงสวิตช์โยก

ค. สวิตช์เลื่อน (Slide Switch) คล้ายกับสวิตช์โยกแต่การใช้งาน โดยการเปลี่ยนปุ่มสวิตช์ซึ่งอาจจะมีจังหวะการเลื่อนหลาย ๆ ช่อง



รูปที่ 4.4 แสดงสวิตช์เลื่อน

ง. สวิตช์หมุน (Rotary or Selector Switch) ส่วนมากจะเป็นการ ใช้ในหน้าที่เลือกเดินไฟฟ้าหลายตำแหน่ง เช่นการเลือกแบนด์ในวิทยุ เป็นต้น



เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ของสำนักงานเพื่อสิทธิมนุษยชน ผลิตและเผยแพร่โดยไม่แสวงหากำไร

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


รูปที่ 45 แสดงสวิตช์แบบหมุน

SLIDE SWITCHES

สวิตช์เลื่อน (Slide Switches) ชนิดนี้ใช้หัวแม่มือในการใช้งาน มีปุ่มเป็นแบบเรียบ และแบบมีหัวเป็นสันปลาจะใช้ได้ดีกว่าชนิดเรียบ ถ้าต้องใช้แรงตั้งแต่ 10 INCH OUNCES ขึ้นไป

การแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์การใช้งานของส่วนควบคุม

ควรแสดงไว้บนตัวปุ่มหรือสวิตช์นั้น ๆ ในปุ่มคอนโทลที่มีการเลือกระหว่าง 2 ตำแหน่ง ควรใช้เครื่องหมายที่เอนไปตามลักษณะการใช้งานที่สะดวก เช่น การกดไปข้างบนหรือข้างขวา สำหรับการเปิดและการกดไปข้างล่างหรือทางซ้าย สำหรับการปิด เป็นต้น




รูปที่ 46 แสดงเครื่องหมายบนปุ่มคอนโทล

คำหรือเครื่องหมายที่ใช้ควรจะเป็นคำที่สั้นที่สุด และให้ความหมายที่ถูกต้องหรือเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสากล (Standard) ทุกคนสามารถเข้าใจได้ ไม่ทำให้เกิดการสับสนหรือเข้าใจผิด

สำหรับปุ่มคอนโทลที่มีขนาดเล็กมาก จนไม่สามารถแสดงเครื่องหมายควรวางไว้ในตำแหน่งที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น วางไว้ใต้อุปกรณ์หรือไว้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เหมือนกันหมด

on - off




on-off

รูปที่ 47 แสดงคำที่ใช้กับปุ่มคอนโทล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สำหรับปุ่มคอนโทลที่เป็นแบบหมุนและแบบเลื่อนควรมีลูกศร หรือชี้กแสดงทิศทางการหมุนหรือเลื่อนไว้บนตัวปุ่ม และควรมีคำหรือเครื่องหมาย, อยู่บนหน้าปัทม์ เพื่อแสดงการทำงานของปุ่ม



รูปที่ 48 แสดงลูกศรหรือทิศทางการหมุน

3.8.3 แบคเตอร์ (ด้านไฟฉาย)

พูดถึงแบคเตอร์ หลาย ๆ คนคงจะนึกถึงแบคเตอร์สำหรับรถยนต์ หรือรถเครื่อง อะไรทำนองนี้ที่จริงแล้ว แบคเตอร์หมายถึงแหล่งกำเนิดไฟฟ้า กระแสตรงประเภทด้านไฟฉายเข้าค่าย ชนิดของแบคเตอร์มีดังนี้ 7

แบคเตอร์ชนิดคาร์บอน-สังกะสี

แบคเตอร์ชนิดคาร์บอน-สังกะสี คือด้านไฟฉายที่เรารู้จักกันดี ทั้งนี้เพราะใช้กันมาตั้งแต่พ.ศ. 2443 ด้านไฟฉายชนิดคาร์บอน-สังกะสี เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงชนิดราคาถูกที่สุด และเรียกได้ว่าเป็นด้านไฟฉายเอนกประสงค์ การใช้งานค่อนข้างปลอดภัย เว้นแต่จะนำไปใช้งานที่ผิด ๆ

7สมพร ปิติกมล, เรื่อนำรู้เทคนิคไฟฟ้า, (กรุงเทพ: สำนักพิมพ์

แอมแอนด์ซี, 2532), หน้า 175-177.

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แบคทีเรียชนิดอัลคาไลน์

ถ่านไฟฉายชนิดอัลคาไลน์ถูกพัฒนาเพื่อใช้กับงานที่ทองการกระแสไฟฟ้าสูงที่ถ่านไฟฉายธรรมดาไม่อาจจะนำไปใช้ได้ ถ่านอัลคาไลน์มีลักษณะคล้ายกับถ่านไฟฉายธรรมดาอย่างหนึ่งคือเมื่อใช้ ๆ ไป สักคาไฟฟ้าหรือโวลท์จะค่อย ๆ ลดลง แต่ก็ลดลงในอัตราที่ช้ากว่าถ่านไฟฉายธรรมดาและมีอายุการใช้งานเป็นสิบเท่า เมื่อทองจ่ายกระแสไฟฟ้าสูง

แบคทีเรียชนิดลิเทียม

โดยทางทฤษฎีธาตุลิเทียมมีระดับพลังงานสูงที่สุดเมื่อเทียบกับโลหะอื่น ๆ ดังนั้นแบคทีเรียที่ให้กระแสไฟฟ้าโดยปฏิกิริยาเคมีระหว่างซัลโฟนาโนดที่เป็นลิเทียมกับคาโอด อะไรก็ตามจะเป็นแบคทีเรียที่มีอายุการใช้งานนานที่สุด

แบคทีเรียลิเทียมมี 2 ชนิด คือ ชนิดที่เป็นคาโอดแข่งกับชนิดที่เป็นของเหลว

แบคทีเรียชนิดปรอทออกไซด์

แบคทีเรียชนิดสังกะสีกับปรอทออกไซด์ให้ระดับพลังงานสูงกว่าแบคทีเรียแบบคาร์บอน-สังกะสีและแบคทีเรียอัลคาไรต์ นอกจากนี้ 80-90 % ของสารต่าง ๆ ที่บรรจุในแบคทีเรียชนิดปรอทออกไซด์จะทำปฏิกิริยาให้พลังไฟฟ้าได้ตลอดอายุขัยของแบคทีเรีย (แบคทีเรียแบบอื่น ๆ มักทำปฏิกิริยาไม่หมดก็ ก็ใช้ไม่ได้แล้ว)

แบคทีเรียชนิดเงินออกไซด์

มีคุณสมบัติเหมือนแบคทีเรียชนิดปรอทออกไซด์ แต่ให้ความต่างศักย์สูงถึง 1.5 โวลท์ ซัลโฟนาโนดหรือซัลฟอนเป็นเงินออกไซด์ผสมกับแมงกานีสออกไซด์ของผสมนี้ทำหน้าที่เป็นกัโพรราโรเซอร์กัวย ซัลโฟนาโนดหรือซัลฟอนเป็นสังกะสี ของผสมนี้ส่วนอิเล็กโทรไลต์เป็นโพแทสเซียมออกไซด์หรือโซเดียมออกไซด์ แล้วแคโทดประสงค์ทองการใช้งาน กล่าวคือสำหรับเครื่องช่วยฟังถึงกระแสต่ำ แต่ติดต่อกันนาน ๆ จะให้อิเล็กโทรไลต์เป็นโพแทสเซียมไอออกไซด์ ถ้าใช้สำหรับนาฬิกาข้อมือซึ่งกระแสต่ำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

มาก ๆ และอายุการใช้งานนานมาก ๆ จะใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์

แบคเตอร์ชนิดอ็อกไฟซ่าได้


ได้แก่ แบคทีเรียอ็อกไฟซ่าใหม่ได้เมื่อถูกใช้หมดไป ที่รู้จักกันดีก็ว่าได้แก่ แบคทีเรียชนิดตะกั่ว - สารละลาย - กรด ที่ใช้กับรถยนต์และรถเครื่อง แบคทีเรีย มักเป็นแบคทีเรียสำรองสำหรับระบบไฟสว่างในสถานที่ต่าง ๆ แบคทีเรียชนิดอ็อกไฟซ่า ได้แบ่งเป็น 2 ชนิด

1. แบคทีเรียแบบตะกั่ว-สารละลาย-กรด บรรจุในกล่องยาวปิดแน่น เป็นที่รู้จักค่อนข้างดี แบคทีเรียชนิดนี้ 1 เซลล์จะให้ไฟ 2 โวลต์ ถ้าไม่ใช้งานกำลังไฟจะตกเรื่อย ๆ ถ้าจะให้แบคทีเรียชนิดนี้อายุยืนยาวก็ขึ้นอยู่กับสภาพอ็อกไฟซ่าเต็ม ตลอดจนเวลา มิฉะนั้นจะเกิดลัดวงจรภายในเมื่ออ็อกไฟซ่าใหม่ อย่างไรก็ตามถ้าอ็อกไฟซ่ามากเกินไปก็จะเกิดปัญหาอิเล็กทรอนิกส์กลายเป็นไอระเหยออกและบางครั้งอาจจะทำให้เกิดความดันภายในถึง 30-50 PSIG จึงต้องมีระบบป้องกันระเบิดด้วย แบคทีเรียที่ได้รับการพัฒนาใหม่ ๆ จะเป็นแบบแห้งคือ อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นกรดถูกดูดซึมในแผ่นกัน เพื่อมิให้เกิดการระเหยของอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ยี่สิบอายุการใช้งานไปได้มาก แบคทีเรียแบบแห้งนี้มีลักษณะเป็นทรงกระบอก

2. แบคทีเรียแบบตะกั่วกับสารละลายกรด ยังมีแบบที่อิเล็กทรอนิกส์ เป็นขุ่นของกรดและรูปทรงแบน ๆ ความดันที่เกิดขึ้นเมื่อปฏิกิริยาจะอยู่ระดับ 2 ถึง 5 ทำให้แบคทีเรียชนิดนี้ไม่ต้องระมัดระวังเรื่องการระเบิดเนื่องจากอ็อกไฟซ่าเกิน และสามารถตั้งใช้ได้ทุกลักษณะ อย่างไรก็ตามผู้ผลิตส่วนใหญ่มักจะแนะนำให้ใช้แบบตั้งตรง เพื่อว่ารูระบายที่เชื่อไว้กรณีเกิดความดันภายในมากเกินไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 49 รายละเอียดของชนิดแม่เตอริชนิคที่เกี่ยวกับสารละลายกรก



3.9 การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุ และกรรมวิธีการผลิตโครงสร้าง

ในการศึกษา เรื่องวัสดุและการผลิตนี้ ผู้วิจัยได้เลือกทำการศึกษาเฉพาะวัสดุที่เห็นว่าเป็นวัสดุซึ่งจัดอยู่ในข่ายที่เหมาะสมในการนำมาใช้สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรม ซึ่งมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะทำให้การศึกษามีความวิจักษณ์ เช่น พลาสติก วัสดุต่าง ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมเป็นวัสดุที่ต้องการในการผลิตโครงสร้างเครื่อง เพื่อสนองความต้องการในการเรียน ผู้วิจัยไม่ได้ทำการศึกษาวิจัย ซึ่งวัสดุนี้รวมไปถึงวัสดุที่นำมาใช้ในเปอร์เซ็นต์ที่ใช้น้อยมาก เช่น ไม้ กระดาษ ซึ่งนำมาประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เล็กๆ น้อยๆ ผู้วิจัยขอสงวนลิขสิทธิ์ในการศึกษาวิเคราะห์หาข้อมูล

3.9.1 พลาสติก

การศึกษานวัตกรรมและคุณสมบัติของพลาสติก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า พลาสติกเป็นสารสังเคราะห์ชนิดใหม่ที่มีมีการคิดค้นเมื่อไม่นานนี้ ไม่่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามเผยแพร่ข้อมูลและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

มานี้เอง และปัจจุบันนี้มีการนำเอาพลาสติกเข้ามาใช้ในงานอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมต่างๆ พลาสติกเป็นวัสดุที่เหมาะสมสำหรับการผลิตจำนวนมากๆ และมีคุณสมบัติทางการออกแบบที่ดีหลายประการ

พลาสติกเป็นสารประกอบอินทรีย์ ORGANIC MATERIAL COMPOUND ประกอบขึ้นจากโครงสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่เชื่อมต่อกันในลักษณะสายโซ่ พลาสติกเป็นสารสังเคราะห์ SYNTHETIC MATERIALS ที่มนุษย์ทำขึ้นมีธาตุประกอบหลักคือ ออกซิเจน ไนโตรเจนคลอรีน และคาร์บอน คุณสมบัติของพลาสติกแต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปเนื่องจากการเกาะเรียงตัวของธาตุทั้ง 5 ในโครงสร้างโมเลกุลของพลาสติกนั้นๆ สารประกอบอินทรีย์ดังกล่าวจะมีน้ำหนักโมเลกุลที่สูง จึงเรียกสารประกอบนี้เป็น "โพลิเมอร์" (โพลิเมอร์ หมายความว่า มากหลาย)

ก. ประเภทของพลาสติก

พลาสติกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1. เทอร์โมเซตส์
2. เทอร์โมพลาสติก

เทอร์โมเซตส์ (THERMOSET TS.) คือสารโพลิเมอร์ที่ยังใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ หากอยู่ในสภาพของวัตถุดิบ แต่ถ้านำวัตถุดิบโพลิเมอร์เทอร์โมเซตส์มาให้ความร้อนจนถึงอุณหภูมิจุดหนึ่ง จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีขึ้นในสารโพลิเมอร์นั้น ในโมเลกุลจะเกาะจับตัวกันตามขบวนการทางเคมีฟิสิกส์ เรียกว่า "CROSS LINK BOND" ปฏิกิริยาที่จับกันเป็นสายโซ่นี้เรียกว่า POLYMERIZATION (นิยมเรียกว่า TS) เป็นสารพลาสติกที่มีรูปร่างทรงถาวร จะนำไปหลอมละลายอีกไม่ได้แล้ว (ในประเทศอังกฤษเรียกพลาสติกประเภทนี้ว่า "DULOPLASTIC")

เทอร์โมพลาสติก (THERMOPLASTIC TP.) เป็นสารพลาสติกที่มีความไวต่อความร้อนที่อุณหภูมิห้อง (ROOM TEMPERATURE) จะอยู่ในสถานะเป็นของแข็ง เมื่อเพิ่มอุณหภูมิถึงจุดหนึ่ง สารพลาสติกจะเริ่มอ่อนตัวและในที่สุดจะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เป็นการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เช่นเดียวกับโลหะต่างๆไป ซึ่งสามารถนำกลับมาขุดหลอมทำผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อีกไม่มีที่
สิ้นสุด

ข. คุณสมบัติทั่วไปของพลาสติก

พลาสติกเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่เกินกว่าวัสดุอื่น ๆ ที่เคยใช้กันมา
ก่อนอย่างมากมายเพราะสามารถใช้ทดแทนวัสดุอื่นๆ ได้เกือบหมด เช่น

- แข็ง
- อ่อนนุ่ม
- ยืดตัว
- เหนียวทนทาน
- ใส
- ทึบ
- เบา
- ลอยน้ำได้
- ทนความร้อน
- ทนการสึกกร่อน
- ทนสารเคมี
- เป็นฉนวนไฟฟ้า
- กันน้ำ
- ไม่ติดง่าย
- หลอดนในครัว
- ทำเป็นสีต่าง ๆ ได้

ฯลฯ

พลาสติกมีคุณสมบัติทางโครงสร้างพิเศษ คือหนึ่งโมเลกุลมีจำนวน
อะตอมมากกว่าสารชนิดอื่นมากมาย จึงทำให้คุณสมบัติหลายอย่างพร้อมกันไป คือ

คุณสมบัติทางกายภาพ (MECHANICAL) มีความแข็งแรง
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ขึ้นด้านการค้า
เหนียว ยืดหยุ่นได้ดี ฯลฯ
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คุณสมบัติทางไฟฟ้า (ELECTRICAL) เป็นฉนวนไฟฟ้า

คุณสมบัติทางเคมี (CHEMICAL) ทนกรดด่าง และสารเคมีอื่นๆ

ลักษณะของพลาสติกในรูปวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

วัตถุดิบพลาสติกที่ใช้สำหรับการผลิตมี 3 ชนิด คือ ⁸

1. ผง (POUNDER)

2. เม็ด (PELLET & GRANULE)

3. เหลว (LIQUID)

แต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับเครื่องจักรอุปกรณ์ และกรรมวิธีการผลิตชนิดผง และเม็ดเหมาะสำหรับประกอบเป็นอุตสาหกรรมที่มี ปริมาณการผลิตเป็นจำนวนมาก ต้องลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์สูง ชนิดเหลว เหมาะสำหรับการประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือในครอบครัว

จากที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นคุณสมบัติโดยทั่วไปของพลาสติก จากความต้องการที่จะให้ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมภายในประเทศทั้งทางด้านวัตถุดิบ และกรรมวิธีการผลิต จึงต้องหันมาดูถึงอุตสาหกรรมพลาสติกที่ผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ ภายในประเทศ อุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทย เรานิยมใช้พลาสติก POLYSTYRENE และ ABS แต่เดิมนิยมใช้ PHENATIC แต่ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมใช้เนื่องจากมีราคาแพง แต่ด้วยเหตุผลทางด้านการศึกษาจึงควรนำมาเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเหมาะสมต่าง ๆ และเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุด⁹

โพลีสไตรีน (POLYSTYRENE) เป็นพลาสติก ที่ใช้กันมาก แต่เดิม โพลีสไตรีนได้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเลย ซึ่งตามความจริงโพลีสไตรีนถูกค้นพบในปี คศ. 1830 จนกระทั่งปี คศ. 1938 และในปัจจุบันเป็นพลาสติกที่มีปริมาณ

⁸ คน รัตนทัศนีย์, เทคโนโลยีเบื้องต้น สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก (แผนกเอกสารการพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า, 2524), หน้า 1.

⁹ พิชิต เลี่ยมทอง, พลาสติก (กรุงเทพฯ : มิตรนาการพิมพ์, 2524), หน้า 16-17. ห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การผลิตสูงที่สุดชนิดหนึ่ง

โพลีสไตรีน เป็นพลาสติกที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในพลาสติกแข็ง (RIALD PLASSTIC) มี ด.พ. 0.89-1.1 มีความหนาแน่นน้อยมาก มีความคงรูปแข็งแก่เปราะ มีการดูดความชื้นต่ำ ทนต่อความร้อนได้พอสมควร ทนต่อการกัดกร่อนๆ ทนต่อสารเคมีที่ใช้ภายในบ้าน ไม่ทนต่อสารไฮโดรคาร์บอน เช่น น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ น้ำมันสน เหมาะสมสำหรับใช้ทำผลิตภัณฑ์ใช้ภายในบ้านไม่เหมาะสำหรับใช้การภายใน

โพลีสไตรีน นิยมใช้ทำกล่องบรรจุอาหารชนิดใส กล่องใส่บรรจุของใช้อื่นๆ ทำของเด็กเล่น ทำไม้บรรทัดราคาถูก แฉงและตู้โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ ในรูปโฟมเราจะรู้จักกันในชื่อสไตรีนโฟม (STYRENE FOAM) ใช้ทำป้ายและสิ่งประดับในงานต่างๆ วัสดุกันแฉกในกล่องบรรจุของแน่นอนฉนวนกันความร้อน และเสียง ฯลฯ

โพลีสไตรีน สามารถทำให้มีคุณสมบัติพิเศษเกิดขึ้นได้โดยผสมสารเคมีบางอย่างเข้าไปจะทำให้กลายเป็นพลาสติกใหม่ขึ้นมา และมีคุณสมบัติที่แตกต่างออกไปเช่น ABS. (AGRYLONITEILE - BULYADIENE - STYRENE . .) โดยเติมสารเคมีบางอย่างเข้าไปเช่นเติม POLYBUTADIENE และ STYRENE BUTDIENE ลงไปตั้งแต่ 10-40 % ความความต้องการทางคุณสมบัติที่จะทำให้เกิดความทนทานต่อแรงกระแทกได้ดีขึ้น พลาสติกเป็นที่รู้จักกันใช้ทำผลิตภัณฑ์ เช่น โทรทัศน์ ฝาและถาดภายในตู้เย็น ฝ้าผนังกล่องถ้วยรูป สันรองเท้า กระเบื้องปูพื้น

ลักษณะทางกายภาพของ POLYSTYRENE

ตารางที่ 5 แสดงลักษณะทางกายภาพของโพลีสไตรีน

ชนิดของพลาสติก	THERMORASSTIC
ความถ่วงจำเพาะ	1.04-1.10
ปริมาตร ลบ. นิ้ว/ปอนด์	25.2-28
ทนแรงดึง	1,900-12,000
ทนแรงอัด	4,000-16,000
ทนแรงกระแทก	150°-180° ฟ.
ความใส	ใส ทึบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชนิดของพลาสติก	THE MORASSTIC
ทนแสงแดด ทนกรก ทนค่าง ทนสารละลาย	เหลือง ทนชนิดอ่อนได้ ได้ ละลายได้ใน

เอบีเอส (ABS -ACRYLONITRILE -BUTADIENE - STYRENE)

เป็นสโโครินที่ได้ปรับปรุงขึ้นในปีค.ศ. 1948 คุณสมบัติ รับแรงกระแทกได้
ดีมาก ทนความร้อนได้ถึง 212° ฟ ทนกรกค่างได้ดีพอสมควร เป็นฉนวนไฟฟ้ามี
คุณสมบัติพิเศษที่รับโครเมียมได้ดี จึงนิยมนำไปทำปุ่มหมุนวิทยุโทรทัศน์ การใช้ประ
โยชน์ใช้ทำหมวกกันน็อค ยางตู้เย็น เครื่องรับโทรทัศน์ แผงเครื่องปรับอากาศ
ปุ่มหมุนวิทยุ โทรทัศน์ ถาดอาหาร ชิ้นส่วนในรถยนต์ ชิ้นส่วนพัดลม ฯลฯ

ตารางที่ 6 ลักษณะทางกายภาพของ ABS (ACRYLONITRILE - BUTADIENE-STYRENE)

กรรมวิธีการผลิต	
อุณหภูมิที่ใช้ในการผลิต	380-550° ฟ
ความหนืดหลังการผลิต	0.003-0.008 นิ้ว/นิ้ว
ความตวงจำเพาะ	1.02-1.08
ทนแรงดึง	4,000-9,000 ปอนด์/ตร. นิ้ว
ทนแรงอัด	7,000-12,000 ปอนด์/ตร. นิ้ว
ทนแรงกระแทก	2-8 ที่ 70° ฟ
ความแข็ง	0.8-3.5 ที่ -40° ฟ
ทนความร้อนโดยปกติ	75-115
ความดูดซึมน้ำ (24 ชม.)	140-0.45

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โพลีคาร์บอเนต (POLYCARBONETE) เป็นสารพลาสติก ที่เรียกว่าเป็นพลาสติกทางวิศวกรรม มีคุณสมบัติสูงมากทางด้านความแข็งแรงทนทาน คือนับว่าเป็นพลาสติกที่แข็งแรงที่สุด ทนความร้อนขณะใช้งานได้ถึง 240 ฟ. โดยไม่เสียคุณสมบัติทางกายภาพ ทนต่อแรงกระแทก เป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดี ทนกรดทนด่างได้ดี เมื่อนำไปใช้กับใยแก้วเป็นผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทานมากใช้ทำอุปกรณ์ทดแทนทางด้านแมคคานิค เช่น เฟืองเกียร์ ใช้ทำตู้เครื่องปรับอากาศ ค้ำจับเครื่องมือ ฝาครอบเครื่องไฟฟ้า โคมไฟสาธารณะ แก้วโพลีคาร์บอเนตไม่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีพวกไฮโดรคาร์บอน

ตารางที่ 7 ลักษณะทางกายภาพของ POLYCARBONETE

ชนิดของพลาสติก	
ความตวงจำเพาะ	1.2
ปริมาตร ลบ. นิ้ว/ปอนด์	23
ทนแรงดึง	9,000 ปอนด์/ตร. นิ้ว
ทนแรงอัด	18,000 ปอนด์/ตร. นิ้ว
ทนแรงกระแทก	15
ทนกรด	ได้ดี
ทนด่าง	ได้ดี
ทนสารละลาย	ทนได้เกือบทุกชนิดยกเว้น Aromatic

กรรมวิธีการผลิตในระบบอุตสาหกรรมพลาสติก

1. ประเภทหล่อพลาสติกเม็ทและผงโดยใช้ความร้อนและแรงอัดในแม่แบบ (MOLDING)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับงานวิจัยเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ไปใช้ประโยชน์ด้วยการค้า
 - แบบอัด COMPRESSION - แบบอัดส่ง TRANSFER
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- แบบฉีด INJECTION
 - แบบเป่า BLOW
 - แบบอัดแผ่น LAMINATING
 - แบบรีก EXTRUSION
 - แบบดัดกลิ้ง CALENDERING
 - แบบอัดเย็น COLD
2. ประเภทหล่อพลาสติกเหลว (CASTING)
- แบบหล่อเป็น SIMPLE
 - แบบหล่อร้อน PLASTISOL
3. ประเภทอัดขึ้นรูปพลาสติกแผ่น (THERMOFORMING)
- แบบอัดถ้วยแม่แบบ
 - แบบสูญญากาศ
 - แบบอัดลม
4. ประเภทหล่อพลาสติกเหลวกับวัสดุเสริมกำลัง (REINFORCING)
- แบบใช้มือทา
 - แบบใช้เครื่องพ่น
 - แบบอัดเหลว
 - แบบใช้แม่แบบอัด
 - แบบฉลุงอัดอากาศ
 - แบบฉลุงสูญญากาศ
5. ประเภทหล่อโฟม (FOAMING)
- แบบหล่อพลาสติกเม็ค
 - แบบหล่อพลาสติกเหลว

การวิธีการผลิตในระบบอุตสาหกรรมที่นำมากล่าวถึง (แบบที่ฉีดเส้นใ้) ในที่นี้เป็นกรรมวิธีการผลิตที่เลือกมาแล้วว่า อาจจะใช้ในการออกแบบกล่อง สำหรับเครื่องมือวัดความดันโลหิต ซึ่งจะกล่าวในลักษณะกรรมวิธีและผลิตภัณฑ์ที่ได้ แต่เพียงสังเขป

กรรมวิธีการผลิต "พลาสติก"

ประเภทหล่อพลาสติกเม็คและผง โดยให้ความร้อนและแรงอัดในแม่แบบ (Molding)

แบบฉีด (INJECTION MOLDING)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อการค้าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กรรมวิธีการผลิตแบบฉีด เป็นกรรมวิธีที่ออกแบบเพื่อใช้กับเทอร์พลาสติกโดย เฉพาะผลิตได้ประมาณมากและรวดเร็ว

ชนิดของพลาสติก ใช้พลาสติกพวกเทอร์โมพลาสติกเกือบทุกชนิด เช่น แอสเซทอล, อะคริลิก, ฟลูออไรด์คาร์บอน, โพลียาไมด์, โพลีโอเลฟิน, โพลีสไตรีน และ ไวนิล

ชนิดของผลิตภัณฑ์ ใช้ผลิตภัณฑ์ได้กว้างขวางเกือบทุกประเภท วิธีสังเกต ง่าย ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้กรรมวิธีชนิดนี้คือ ให้ดูรอย กลมบนที่คานหลัง หรือส่วนที่มองไม่เห็นของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นรอยที่พลาสติกเหลวถูกอัดเข้าไปในแม่แบบ

จากการวิเคราะห์ได้เลือกชนิดของพลาสติก คือ เอบีเอส (ABS) ซึ่งเป็นพลาสติกประเภท Thermoplastic และนอกเหนือจากการศึกษากรรมวิธีการผลิตจะเห็นได้ว่าสามารถผลิตได้กับโครงสร้างภายนอก (Body) เป็นกรรมวิธีที่เหมาะสมกับงานชิ้นนี้คือ การผลิตประเภทอัดขึ้นพลาสติกแผ่นทั้ง 3 แบบเมื่อเทียบระหว่างทั้ง 2 ประเภท จะสามารถหากรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมได้คือ¹⁰

- ราคาเมื่อเริ่มผลิต
- ราคาเมื่อผลิตในจำนวนมากตามระบบอุตสาหกรรม
- ความสะดวกในการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
- คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

จากการวางเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่า วิธี จะมีราคาสูงเมื่อเริ่มต้นผลิตเท่านั้น เมื่อผลิตเป็นจำนวนมากต้นทุนจะลดต่ำลง และวิธีนี้จะมีความสะดวกมากที่สุด เมื่อต้องการผลิตในระบบอุตสาหกรรม และวิธีนี้จะ

¹⁰ พิชิต เลี่ยมทอง, พลาสติก (กรุงเทพฯ : กองบริการอุตสาหกรรม เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า กระทั่งวางอุตสาหกรรม, ไบรบุท.ศ.), หน้า 106-107.
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีข้อตกลงเบื้องต้น และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความละเอียดและซับซ้อนได้มากกว่า จึงเห็นว่าวิธี INJECTION MOLDING มีความเหมาะสมที่สุด สำหรับโครงสร้างภายนอก

กรรมวิธีการผลิตด้วยวิธี INJECTION MOLDING มีกรรมวิธีคร่าวๆ กล่าวคือเป็นกรรมวิธีที่ใช้กับ THERMOPLASTIC โดยเฉพาะผลิตได้ปริมาณมากทำให้ได้รวดเร็ว ขั้นตอนการผลิตมีดังนี้

1. เทพลาสติกผงหรือเม็ดลงในช่องเท (HOPPER)
2. ลูกสูบจะอัดเม็ดพลาสติกให้ผ่านไปที่ส่วนทำความร้อน (HEATING CYLINDER) ซึ่งมีอุณหภูมิ $300^{\circ}-650^{\circ}$ ฟ. โดยแยกผ่านเครื่องแยก TORPEDO หรือ SPREADER เพื่อให้ได้รับความร้อนสม่ำเสมอ
3. พลาสติกเหลวจะถูกอัดผ่านหัวฉีด (NOZZIE) ไปยังแม่แบบบิกด้วยแรง $5,000-40,000$ ปอนด์/ตร.นิ้ว
4. พลาสติกจะเย็นและแข็งตัวโดยระบบระบายความร้อนด้วยน้ำในช่องเนื้อแม่แบบ
5. เปิดแม่แบบ แล้วนำชิ้นงานออกไปตัดตกแต่งต่อไป (ชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่จะถูกวางในโครมบังก์ก่อนแล้วทิ้งไว้จนเย็นลงกับการบิกของ

ชนิดของพลาสติก ใช้พลาสติกแวนเทอร์โมพลาสติกเกือบทุกชนิด เช่น แอสเซทอล อะคริลิก ฟลูออโรคาร์บอน โพลีเอไมด์ โพลีโอเลฟิน และ ไวนิล

ชนิดของผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีการผลิตชนิดนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างกว้างขวางเกือบทุกประเภท วิธีซึ่งเก่ายๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้กรรมวิธีในการผลิตชนิดนี้ให้ดูรอยกลมมนที่ด้านล่างที่มองไม่เห็นของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นรอยที่พลาสติกเหลวถูกอัดเข้าไปในแม่แบบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กรรมวิธีการทำ "พลาสติก"

ประเภทที่ขึ้นรูปพลาสติกแผ่น (THERMOFORMING)

กรรมวิธีการผลิตประเภทที่ขึ้นรูปพลาสติกแผ่นนี้ มีหลักใหญ่คือ นำแผ่นเทอร์โมพลาสติกไปลงไฟให้ร้อนจนอ่อนตัว แล้วนำไปขึ้นรูปทิ้งไว้ให้เย็น แผ่นพลาสติกจะคงรูปตามแม่แบบที่อัด ใช้กับงานที่ผลิตไม่มาก บางครั้งใช้กับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ทดสอบ (PROTOTYPE) ซึ่งทำแม่แบบได้รวดเร็ว และผลิตชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ได้หากใช้กรรมวิธีแบบฉีด (INJECTION MOLDING) จะต้องลงทุนทำแม่แบบจำนวนมากใช้เวลาในการเตรียมการผลิตนานและบางครั้งไม่มีเครื่องผลิตที่ใหญ่พอกับขนาดของชิ้นงาน

กรรมวิธีชนิดนี้แบ่งออกได้ 3 แบบ คือ

1. อัดด้วยแม่แบบ (MECHANICAL THERMOFORMING)
2. แบบสูญญากาศ (VACUUM THERMOFORMING)
3. แบบพองลม (BLOW THERMOFORMING)

ชนิดของพลาสติก เทอร์โมพลาสติกแผ่นทุกชนิดใช้ได้กับกรรมวิธีนี้ ที่นิยมใช้คือ โพลีโพรพิลีน เซลลูลอสติก อะคริลิก มักจะใช้พลาสติกแผ่นที่ผ่านกรรมวิธีกรผลิตแบบรีก (EXTRUSION) มากกว่าแบบอื่น เพราะราคาถูกและยึดตัวได้ดี

ชนิดของผลิตภัณฑ์ มีมากมาย เช่น ภาชนะบรรจุชนิดต่างๆ ป้ายชื่อร้าน ป้ายโฆษณา ผนังชั้นในของตู้เย็น เครื่องเล่น ฯลฯ

จากการวิเคราะห์ได้เลือกชนิดของพลาสติก คือ โพลีโพรพิลีน (PP) ซึ่งเป็นพลาสติกประเภทที่ขึ้นรูปพลาสติกแผ่น --(THERMOFORMING) และจากการศึกษากรรมวิธีการผลิตที่สามารถผลิตทำเป็นโครงสร้างภายในสำหรับลอคควางเครื่องมือต่างๆ ซึ่งกรรมวิธีนี้ใช้แบบอัดด้วยแม่แบบ (MECHANICAL THERMOFORMING) เมื่อได้เปรียบเทียบระหว่าง THERMOFORMING กับ FORMING (หล่อโพน) จะสามารถหากรรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานหรือการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
วิธีการผลิตที่เหมาะสมได้

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กรรมวิธีการทำ "โฟม" หรือ หลอโฟม (FOAMING)

โฟม คือ วัตถุที่มีน้ำหนักเบา ภายในเนื้อจะมีรูฟองอากาศเต็มไปหมด ลักษณะทั่วไปคล้ายกับฟองน้ำธรรมชาติ

ชนิดของพลาสติกที่ใช้ทำโฟม มีทั้งเทอร์โมเซตติงและเทอร์โมพลาสติก เช่น สไตรีน, ยูเรเทน, ไวนิล, อีพอกซี, โพลีเอทอล, ซิลิโคน, เป็นต้น ที่นิยมใช้กันมาก คือ สไตรีน และยูเรเทน

วิธีการผลิตวัตถุดิบพลาสติกโฟม ทำได้ 2 วิธีด้วยกัน คือ

1. ทางกายภาพ ใช้แก๊สอัด หรือผสมสารเคมีทำให้เกิดแก๊ส (LIQUID VOLATILE) เข้าไปในเนื้อวัตถุดิบพลาสติกขณะทำการผลิต เมื่อนำไปผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อน แก๊สที่อยู่ภายในจะขยายตัวทำให้น้ำหนักพลาสติกฟูขึ้นเป็นโฟม (EXPANDABLE POLYSTYRENE)

2. ทางเคมี ใช้ปฏิกิริยาของสารเคมีสองชนิดทำให้เกิดโฟม วัตถุดิบที่ใช้ประกอบด้วยของเหลวสองชนิดหรือมากกว่า ชนิดหนึ่งเป็นพลาสติกเหลว (RESIN) อีกชนิดหนึ่งเป็นส่วนผสมของวัตถุตกผลึก (CATALYST) และสารเคมีทำปฏิกิริยากับพลาสติกเหลวให้เกิดแก๊สขึ้น (FOAMING AGENT) เมื่อของเหลวทั้งสองชนิดแยกกันอยู่จะไม่เกิดปฏิกิริยาใดทั้งสิ้น เช่น โพลียูเรเทน (POLYURETHANE FOAM

กรรมวิธีการหลอโฟม แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

ก. แบบหลอพลาสติกเม็ด (MOLDING EXPANDABLE POLYSTYRENE)

ชนิดของพลาสติก ที่นิยมใช้ชนิดเดียว คือ สไตรีนหรือโพลีสไตรีน ซึ่งนิยมใช้กันมาก

ชนิดของผลิตภัณฑ์ คือ โพลีสไตรีนโฟม หรือแผ่นโฟมสีขาว ซึ่งนิยมใช้ทำตัวหนังสือ ใช้ในงานหัตถ์ต่างๆ โฟมบรรจุผลิตภัณฑ์ แผ่นฉนวนกันความร้อนหุ้มท่อชั้นในหมวกกันน็อก ชั้นในกระติกน้ำแข็ง ฯลฯ

ข. แบบหลอพลาสติกเหลว (CASTING RIGID & FLEXIBLE

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามเผยแพร่ต่อผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

POLYURETHANE FOAM)

ชนิดของพลาสติก ที่นิยมใช้ คือ ยูเรเทนหรือโพลียูเรเทน
ชนิดของผลิตภัณฑ์ โพลียูเรเทนชนิดคงรูป (RIGID POLYURETHANE
 FOAM) ใช้เครื่องหมาย และ สิ่งประทับ
 ชั้นในผนังตู้เย็นชนิดใหม่ ฉีกใต้ท้องเรือ ฉีกในเฟอร์
 นิเจอร์ ฯลฯ โพลียูเรเทนชนิดอ่อนตัว (FLEXIBLE
 POLYURETHANE FOAM) ใช้ทำฟองน้ำชนิดต่างๆ
 เบาะรถยนต์ เบาะเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

การออกแบบตกแต่งพลาสติก DESIGN DECORATION PLASTIC

ชิ้นงานพลาสติกเมื่อผ่านกรรมวิธีการผลิตโดยใช้แม่พิมพ์ (MOLDED
 PLASTIC PART) เสร็จออกมาเป็นรูปร่างแล้วส่วนมากจะคงผ่านชั้นทอน
 สุกท้ายก่อนการนำไปประกอบเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จ ชั้นทอนสุกท้ายก่อนนำไปประกอบนี้
 คือการตกแต่งทั่วไป การตกแต่งพลาสติกมีจุดประสงค์เพื่อความงามทางสายตา
 EYEAPPEAL แต่สำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์จะต้องคำนึงถึงเรื่องอื่นๆ นอก;
 เหนือไปจากนั้นอีก การออกแบบตกแต่งจะต้องคำนึงถึงความดูไปด้วยก็คือ เพิ่มความคง
 ทนให้แก่พลาสติกนั้น ๆ หรือส่วนนั้น ๆ เช่น ทนต่อสารเคมี ทนแดดทนฝน เป็นสื่อ
 หรือฉนวนกันไฟฟ้า ทนต่อความร้อน ทนต่อการสึกหรอ ทนต่อแสงสว่าง และท้าย
 ที่สุดที่จำเป็นคือ การออกแบบตกแต่งเพื่อโชว์เครื่องหมายการค้า หรือสัญลักษณ์
 ต่างๆ ที่จำเป็นจะต้องแสดงให้เห็นออกมาอย่างเด่นชัดด้วย

วัตถุประสงค์ที่กล่าวมานี้ สามารถทำได้ด้วยการออกแบบล่วงหน้าเอาไว้
 ก่อนในชิ้นงานพลาสติกแต่ละชิ้น ทั้งนี้ นักออกแบบจำเป็นจะต้องทราบล่วงหน้าว่าชิ้น
 งานจะได้รับการตกแต่งพลาสติกนั้นมีหลายอย่างด้วยกัน เช่น การพ่นสี การชุบสี
 การพิมพ์สี การเคลือบสี การชุบโลหะ และอื่นๆอีกมากมายทั้งก็มีเทคนิคที่แตก
 ต่างกันออกไปเท่าที่ควรทราบมีกรรมวิธีการและเทคนิคที่สำคัญที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป
 ได้แก่

1. การตกแต่งผิวพื้นทั่วไป ในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกชิ้นส่วนบาง

เอกสารนี้เป็นชิ้นส่วนอาจต้องการ SURFACE FINISHING เท่านั้นที่มี TEXTURE ไปใช้ กางกันออกไป
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การที่จะทำให้เกิด TEXTURE ต่างๆที่บนพื้นผิวพลาสติกนั้นๆ นักร้องแบบจะท้องบอง เจะจงลงไปในแม่พิมพ์ WORING DARWING เพื่อให้ข้างพิมพ์เข้าใจ และเตรียม การทำ TEXTURE นั้น ๆ ลงไปในแม่พิมพ์โดยตรงเลยที่เดียว ลวดลายคือ TEXTURE ต่างๆสามารถทำได้ เช่นเดียวกันกับงานโลหะแต่สำหรับงานพลาสติก INJECTION สามารถทำหลาย หรือ TEXTURE ได้ละเอียดมากถึงขนาดลายไม้ ลายหนังก็ได้

2. สีเคลือบกับงานพลาสติก วัสดุพลาสติกทั่วไปสามารถใช้ทกแก่ผิวได้ คงทนก็พอสมควร สีเคลือบที่ใช้ถ้าเป็นสีธรรมดาจะไม่ติดคงทน บางครั้งอาจทำให้เกิด ความเสียหายแก่ผิวพลาสติกได้ ดังนั้นควรใช้สีพิเศษที่ใช้สำหรับพลาสติกโดยเฉพาะ มี 2 ชนิด คือ

- ENAMELS เป็นสีที่ส่วนผสมเป็น THERMOSETTING RESING เจือปนอยู่แล้วจึงจับติดผิวพลาสติกอื่นๆได้ดี และไม่ทำลายผิวพลาสติกเหมาะสมสำหรับ พลาสติกพวก TS. ENAMELS เป็นสีที่มีคุณสมบัติเป็นเงามันเมื่อแห้ง และผิว ที่แข็งไม่เป็นรอยขีดข่วนง่ายแก่สีที่ทอในชีวิตการอบความร้อนเพื่อให้แห้งแล้วจึงจะได้ คุณสมบัติดังกล่าว ENAMELS ที่มีส่วนผสมของ EPOZY หรือ POLYURETHANE จะช่วยเป็นตัวเคลือบที่ช่วยให้ความคงทนต่อการสึกหรอและทนกินฟ้าอากาศได้มากที่สุด

- LACQUERS เป็นสีที่มีส่วนผสมเป็น THERMOPLASTIC RASIN เจือปนอยู่ เหมาะสำหรับพลาสติกพวก TP สีชนิดนี้แห้งเร็วโดยใช้อุณหภูมิต่ำ คือ อุณหภูมิห้อง ROOM TEMPERRATURE มีความคงทนพอสมควร

3. การเคลือบสีทกแก่งานพลาสติก การเคลือบสีลงบนผิวหน้าพลาสติก มีด้วยกันหลายวิธี แต่ที่นิยมใช้กันทั่วไปในงานอุตสาหกรรมได้แก่

- MASK SPRAY PAINTING
- FLOW COATING
- DIP COATING
- ROLLER COATING
- SPRAY AND WIPE
- SILKSCREEN DECORATING

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้เฉพาะเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นที่พิมพ์โดยหนังสือพิมพ์และห้องสมุด

4. การทกแก่ด้วยน้ำร้อน (HOT STAMPING) เป็นกรรม

วิธีที่ใช้กับพลาสติกชีวเวียบแก้วแม่พิมพ์เป็นโลหะ ทำโลหะให้ร้อนใช้แม่พิมพ์ลงบนผิวพลาสติก โดยมีแผ่นผ้าหมึกสีชั้นกลางแม่พิมพ์สีละลายเป็น NEGATIVE และใช้แม่พิมพ์ช่วยแรงกดกันสูง มีอุณหภูมิประมาณ 275° ถึง 305° ผิวพลาสติกจะถูกกดให้เป็นลายตามของแม่พิมพ์พิมพ์ พร้อมมีสีแต่งแต้มในตัวโดยแผ่นผ้าหมึกพิมพ์ที่ชั้นอยู่แล้ว

แม่พิมพ์มี 2 ชนิดด้วยกัน คือ แม่พิมพ์กรวย กับแม่พิมพ์หมึกพิมพ์ แม่พิมพ์กรวยใช้สำหรับทำลวดลายพร้อมพิมพ์สีลงบนชิ้นงานที่ไม่มีลวดลาย ส่วนแม่พิมพ์ที่มีผิวหน้าเรียบมีความนุ่มนวลพอสมควร ใช้สำหรับพิมพ์ลงบนลวดลายของชิ้นงานพลาสติก

3.9.2 เหล็ก

เหล็กบริสุทธิ์มีความเหนียว อ่อนตัวสูง มีความหนาแน่นที่อุณหภูมิ 20 ซ. เท่ากับ 7.87 กรัม/ลบ.ซม. หลอมเหลวที่ 1539° ซ. และจะเดือดที่ 2450° และเดือดที่ 2450° ความร้อนแฝงของการหลอมละลาย 65 แคลรี/กรัม ถ้าอุณหภูมิเหล็กสูง 768° แม่เหล็กจะเกาะไม่ติด

แต่เหล็กมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือ สามารถรวมตัวกับออกซิเจนได้ก็จริง ไม่มีคุณสมบัติต้านทานการเป็นสนิม

ชนิดของเหล็กที่ผลิตออกมาสู่ตลาด

1. เหล็กหล่อ ใต้แก่ เหล็กดิบ มีหลายชนิดด้วยกัน เช่น เหล็กหล่อ สีขาว สีเทา คุณสมบัติทั่วไปของเหล็กมีความแข็งแรงสูงมาก จะเปราะแตกง่าย และเหล็กหล่อเหนียวมาก เหล็กหล่อพิเศษจะมีความเหนียวสามารถรับแรงไต่สูง

2. เหล็กอ่อน สามารถตีเป็นรูปได้ง่าย

3. เหล็กกล้า มี 3 ชนิด คือ

3.1 เหล็กกล้าชนิดอ่อน ใต้แก่ เหล็กเส้นก่อสร้าง ตะปู

3.2 เหล็กกล้าปกติ ใช้ทำเครื่องมือช่างไม้ เครื่องจักรรถแทรกเตอร์

3.3 เหล็กกล้าแข็ง ใช้ทำมีดกลึง ตะไบ เหล็กกัด ฯลฯ

4. เหล็กคาร์บอนและเหล็กผสม มีความแข็งแรงมากขึ้นแต่ส่วนผสม

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนไว้สำหรับครูใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ในเนื้อเหล็ก เช่น ผสม
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คาร์บอน	-	ทำให้แข็งแรง
นิเกิล	-	ทำให้เหนียว แข็ง ทนความร้อน
โครเมียม	-	ช่วยป้องกันสนิม
แมงกานีส	-	ช่วยทำให้แข็งแรง ทนแรงกระแทก สึกหรอ
ทังสเตน	-	ช่วยให้แข็งในอุณหภูมิ

3.9.3 เหล็กแผ่น

เหล็กแผ่นจึ๊กอยู่ในโลหะพวกโลหะแผ่น ซึ่งรีดออกมาเป็นแผ่น ๆ มีความหนาไม่เกิน 3/16 นิ้ว เป็นโลหะเคลือบโดยใช้โลหะที่กองการเคลือบลงบนผิวเหล็ก เช่น เหล็กอาบสังกะสีหรืออาบทีบุก เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากสนิมเหล็ก ทั้งนี้ ในการใช้งานจึงไม่ควรให้มีการขั้กที่ผิวให้โลหะที่เคลือบผิวหลุดไป

เหล็กอาบสังกะสี (GALVANIZED STEEL) เป็นเหล็กแผ่นที่นำสังกะสี ซึ่งทนต่อการกัดกร่อนได้มาก มาเคลือบบนแผ่นเหล็ก ช่วยให้เหล็กมีการใช้งานที่ยาวนาน หากสังกะสีที่เคลือบอยู่หลุดไปจะเกิดสนิมที่สนิมเหล็ก ความคงทนการกัดกร่อนของเหล็กอาบสังกะสี จะขึ้นอยู่กับสภาพของสังกะสีที่เกาะเคลือบอยู่ ถ้าคุณภาพจะสามารถกัดไ้ คงอและทั้บให้ เกิดความแข็งแรง ได้โดยที่สังกะสีไม่ระเหาะร้อนออกจากผิวเหล็กได้ง่าย

เหล็กอาบสังกะสีสามารถมีคักริไ้ได้ง่าย แต่ถ้านำไปเชื่อมจะเกิดปัญหายุ่งยากมาก เนื่องจากสังกะสีมีออกเดาจะเกิดกาชและควันชัน การเผาไหม้ทำให้เชื่อมติดไ้ยาก และยังเป็นการทำลายสังกะสีที่เคลือบผิวเหล็กอีกด้วย

การทกแก้งผิวเหล็กแผ่นอาบสังกะสี ทั้ด้วยการพ่นเชลือบก็ สามารถทำได้ แต่ถ้านำไปเกิดผลคัควรล้างน้ำกรร่อนๆ ก่อนที่จะพ่นสีพื้นการล้างออกด้วยน้ำกรจะช่วยให้สีพื้นเกาะติดผิวงานไ้ดีขึ้น เหล็กแผ่นอาบสังกะสีที่นำมาพ่นสีจะนำไปใช้งานไ้ในบรรยากาศที่มีการกัดกร่อน เช่น ใอน้ำ กรคที่มีควันชันมาก การใช้งานในบรรยากาศปกติจะมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 5-10 ปี โดยไม่ทั้ทองหาสี

เหล็กกล้าแผ่นอีกประเภทที่นำมาใช้งานในรูปโลหะแผ่นเปลือย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.9.4 อลูมิเนียม (ALUMINIUM)

อลูมิเนียมมีลักษณะภายนอกเป็นสีขาวเงิน น้ำหนักเบา ความหนาแน่น 2.7 กก./ก.ม.³. (เหล็กหนักกว่าประมาณ 3 เท่า) ผิวของโลหะอลูมิเนียมเป็นโลหะที่ทนต่อการผุกร่อน กรรหินทรีย์ทุกชนิด นอกจากกรรหินประสิ่ว อลูมิเนียมเป็นโลหะที่มีความคงทนต่อแรงดึงที่ประมาณ 7-18 กก/ก.ม.² มีความยืดหยุ่นสูง (20% ถึง 35%) สามารถตี กัด หรืออัดเป็นรูปได้ง่าย หรือเจาะได้ง่าย คุณสมบัติของอลูมิเนียมจะดีขึ้นมากเมื่อผสมโลหะอื่นเข้าไป (ALLOY)

โลหะอลูมิเนียม สามารถตี กัด เคาะ กิ่ง และอัดพิมพ์และอัดขึ้นรูปเป็นรูปต่างๆได้ในสถานที่เย็น จากการทำขึ้นส่วนในสภาพที่เย็นจะทำให้อลูมิเนียมแข็งขึ้นรูปโดยเผาให้ร้อนและทำให้เย็นโดยเร็วในอุณหภูมิประมาณ 350 องศาเซลเซียสถึง 400 องศาเซลเซียสจะทำให้อลูมิเนียมอ่อนตัวเหมือนเคม และสามารถดึงหรืออัดได้ต่อไป อลูมิเนียมเป็นโลหะที่สามารถใช้งานเชื่อมได้ มีกรรหินซึ่งและยึดติดด้วยกาวซึ่งทำขึ้นจากวัสดุสังเคราะห์ (synthetic resins) ได้ดี

ข้อดีข้อเสียของอลูมิเนียม

- ข้อดีของอลูมิเนียม ขึ้นรูปได้ง่าย
- ข้อเสียของอลูมิเนียม ไม่ทนต่อการกระทบกระแทก ไม่ทนสารเคมีบางชนิด เช่น กรรหินประสิ่ว ทนแรงดึงต่ำ

อลูมิเนียม ถ้าใช้ชนิดบริสุทธิ์เกิดการอ่อนตัวมาก ควรใช้ชนิดผสมธาตุอื่น เพราะมีกำลังมากมีน้ำหนัก 1/3 ของเหล็ก กำลังของอลูมิเนียมที่ผลิตไว้ทั่วไปมีแรงประลัยถึง 1,400 กก. ต่อ ซม.² แรงปลอกกัยใช้ 1,500 กก./ซม.² คุณสมบัติทางความยืดหยุ่นประมาณ 1/3 ของเหล็ก ถ้ามีขนาดเท่ากับอลูมิเนียมจะอ่อนตัวมากกว่าเหล็กถึง 3 เท่า ดังนั้นจึงต้องเลือกใช้หน้าล็กมากขึ้น ทวทหน้าคัทบาง ๆ ต้องป้องกันการ กิ่งเคาะเฉพาะแท่ง LOCAL BUCKLING โดยเฉพาะกั้วตั้งแกน กิ่ง WEB อาจเสียหายง่าย ควรใช้หน้าคัททวทมีปีกยื่น FLANG หรือมีหน้าคัทอ้วน ล้ำหรือมีหน้าคัทเป็นรูปกลม หรือมีปลายยื่นเป็นขุมหรือมุมปมนก่อนจะเกิดการเสียหาย อลูมิเนียมมีการยืดหยุ่นเพียงเล็กน้อย มีการแปรรูปพลาสติกน้อย ทนสนิมได้ดี การยึด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ทางการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ท้วมมากเป็น 2 เท่าของเหล็ก ต้องเตรียมการป้องกันการยืงตัวเนื่องจากอุณหภูมิถึง กล่าวจะเห็นว่างานโครงสร้างมีน้ำหนักบรรทุกน้อยเบาๆ ใช้ได้เหมาะสม ส่วนพวก โครงสร้างกว้างมาก ๆ มีอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักคานกับน้ำหนักบรรทุกมากก็ใช้ได้ พวกที่มีความมั่นคงตัวอยู่มากแล้ว พวกไม้ทองรับแรงบิด (torsion) มากกว่าพวกโครงท่อนสั้น ๆ บรรทุกน้ำหนักน้อย พวกโครงสร้างจะเป็นการวางรับน้ำหนัก (grid structure) ใช้อลูมิเนียมได้คือ

3.9.5 โลหะผสมอลูมิเนียม

ถ้าเราผสมโลหะอื่น เช่น ทองแดง แมกนีเซียม ซิลิกอน แมงกานีส ลงไปในอลูมิเนียมจะได้โลหะผสมอลูมิเนียมที่มีความคงทนและความแข็งแรงสูงแก่เปลี่ยนแปลงรูปได้ง่ายและการเปลี่ยนสถานะไฟฟ้าที่ค่อนข้างเป็นคุณสมบัติของ อลูมิเนียมบริสุทธิ์จะเสื่อมไป โลหะผสมอลูมิเนียมที่ใช้ในงานช่าง มากมาย โลหะผสมอลูมิเนียมบางชนิด เช่น ชนิดที่มีทองแดงผสมอยู่ด้วยจะสามารถชุบให้แข็งได้ ในการนี้จะทำให้โลหะชนิดนี้มีความคงทนเท่ากับเหล็กเหนียวอย่างก็

โลหะผสมอลูมิเนียมแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. โลหะผสมเหนียวใช้ทำวัสดุตั้งสำเร็จโดยการรีด
2. โลหะผสมหล่อใช้ทำวัสดุตั้งสำเร็จโดยการหล่อ

โลหะอลูมิเนียมอย่างเหนียวใช้รีดหรือดึงเป็นแผ่น แถบ แท่งหรือท่ออลูมิเนียมตาม BIN 1783 ถึง 84 และ 1795 ถึง 97 ขนาดของวัสดุตั้งสำเร็จเหล่านี้จะถูกจัดเข้ามาระรานตาม ทั่ว

โลหะอลูมิเนียมหล่อจะถูกหล่อให้เป็นชิ้นส่วนต่างๆโดยใช้แบบหล่อทรายแบบดวาร และแบบหล่ออักษิ ในการหล่อแบบดวาร เราเทโลหะที่หลอมเหลวลงบนแบบที่ทำด้วยเหล็กหล่อชิ้นส่วนที่ได้จากการหล่อชนิดนี้ซึ่งขนาดที่แน่นอนกว่าและมีความคงทนสูงกว่าชิ้นส่วนที่ทำด้วยแบบทราย การหล่อแบบหล่ออักษิโลหะที่หลอมเหลวจะถูกอักษิด้วยความดันสูงในแบบทำด้วยเหล็กเหนียว ซึ่งถูกทำให้มีขนาดที่แน่นอน

ลักษณะภายนอกของโลหะผสมอลูมิเนียม คือ มีสีซึ่งเป็นสีขาว

เงิน เราอาจทราบชนิดของโลหะที่ใช้ผสมอลูมิเนียมได้โดยการตรวจใช้วิธีทำผิวด้วย
 เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ของ บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะกรรม จำกัด
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

น้ำยา test by spot method ถ้าเราใช้น้ำยาโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NCOH) ทาผิวของโลหะผสม AL CU MG และทิ้งไว้ประมาณ 5 นาทีถึง 10 นาที จะเห็นส่วนที่ทาน้ำยาไว้เป็นสีค่า สำหรับอลูมิเนียมบริสุทธิ์ และโลหะผสม อลูมิเนียมจะถูกออกซิไดส์เป็นสีขาว รอยสีค่าที่ผิวของโลหะผสม AL CU MG จะสามารถลบให้หายได้โดยใช้กระดาษทราย ในการทำงานกับชิ้นส่วนที่ทำด้วยโลหะผสม อลูมิเนียมจะต้องใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากผิวของโลหะชนิดนี้ถูกซุกซิ่นรีด เป็นรอยได้ง่ายถึงแม้โลหะเนืวยผสมอลูมิเนียมจะมีความคงทนสูงแต่ก็สามารถเผาให้อ่อนตัวและใช้ในงานกัด ปาก เคาะ และกัดได้ ในการกัดจะต้องรองปากกาท้ายชิ้นอลูมิเนียม ชัดตรง รอยที่กัดด้วยดินสออย่าใช้เหล็กขีดเพราะจะทำให้เป็นรอยลึกเวลาที่จะทำ โลหะฉีก

แผ่นโลหะผสมอลูมิเนียมที่ใช้ในงานกัด หรือหัดทบ ควรจะมีความหนาเท่ากับรัศมีของส่วนโค้งที่กัด ทั้งนี้เพื่อป้องกันกรัดขาดในการกัด เขาใช้ข้อนที่ทำด้วยไม้ยาง หรือโลหะเบาต่อโลหะจะถูกเผาให้ร้อนแดงก่อนการกัด และจะถูกบรรจุด้วยทรายหรือ โคลเฟเนียงจนเต็ม และใช้กัดกับไม้สำหรับกัด หรือกัดกับแบบที่ทำไว้แผ่นโลหะชั้นรูปจะเคาะแก่งด้วยข้อนสำหรับเคาะแก่งด้วยข้อนสำหรับเคาะแก่งโดยใช้ท่อนเหล็กที่ซึก เรียงรายในการตีแผ่นโลหะชั้นเป็นรูปต่างๆ เขาใช้ข้อนไม้หรือที่เป็นรูปกลมและใช้รองกับแท่งสำหรับตีขุ่นทรายหรือแบบไม้

ในการตะไบชิ้นโลหะผสมอลูมิเนียม เราใช้ตะไบชนิดเดียวกันที่ใช้กับเหล็ก ในการตะไบชิ้นตัน เขามักจะใช้ตะไบสำหรับโลหะเบา ทอดส่วนสำหรับโลหะเบา มีมุมเกลียว 40-45° (สำหรับเหล็ก) ปลายส่วนจะถูกฝนในมุม 140° ในการเจานั้น สามารถใช้ความเร็วในการเจาะได้สูงกว่าเหล็ก

โดยการฉาบด้วยไฟฟ้า โดยการกัดด้วยโลหะอื่นจะทำให้โลหะผสมอลูมิเนียมชนิดต่างๆ มีความคงทนต่อการถูกร่อนดีขึ้น การฉาบผิวด้วยไฟฟ้าชบวนการ ELOMA (elektlyshe oxydletes alumimium) คือ การใช้ไฟฟ้าทำให้เกิดชั้นออกไซด์ชั้นที่ผิวของโลหะซึ่งทำหน้าที่หนากว่าออกไซด์ที่เกิดขึ้นเอง ชั้นออกไซด์นี้จะแข็งและคงทนต่อกินฟ้าอากาศได้ดี การกัดผิวด้วยโลหะอื่นโดยมากเท่ากับโลหะอลูมิเนียม

เขาใช้อลูมิเนียมบริสุทธิ์แผ่นบางๆ หรือโลหะผสมชนิดที่ไม่ต้องมีทอง

เอกสารนี้แจก แจกฟรีอยู่บิ๊กรีดลง ไปบนโลหะผสมอลูมิเนียมในสภาพที่ร้อนให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คุณสมบัติของอลูมิเนียม

ลักษณะภายนอกของอลูมิเนียมคือ สีขาวเงิน น้ำหนักเบา ความหนาแน่น 27 กก./มม. (หนักกว่าประมาณ 2 เท่า) ทรงผิวของอลูมิเนียมเป็นโลหะที่ทนต่อการผุกร่อน กรกอินทรีย์ทุกชนิดนอกจากดินประสิวมีปฏิกิริยากับอลูมิเนียมอย่างรวดเร็ว กรกอินทรีย์ เช่น กรกมะนาว กรกน้ำส้มไม่มีปฏิกิริยากับอลูมิเนียม ดังนั้นอลูมิเนียมจึงใช้ได้ดีในการทำภาชนะสำหรับหุงต้ม

ในการประกอบชิ้นส่วนที่ทำด้วยอลูมิเนียม หรือโลหะผสมอลูมิเนียมกับโลหะหนัก เช่น ทองแดงหรือเหล็กมักทำให้โลหะอลูมิเนียมเสียทรงรอยต่อ เมื่อเวลาเกิดความชื้น จะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านซึ่งทำให้โลหะอลูมิเนียมผุกร่อน วิธีป้องกันโดยบุทรงแบบนั้นด้วยฉนวนเสียก่อน อลูมิเนียมเป็นโลหะที่มีความคงทนต่อแรงดึงค่าประมาณ 7-18 กก./มม. เท่านั้น โดยเหตุที่โลหะชนิดนี้มีความยืดหยุ่นสูง เราจึงสามารถดัด ทิ่มหรือพิมพ์ให้เป็นรูปต่างๆ ได้โดยง่าย เราสามารถเจาะหรือกลึงชิ้นส่วนที่ทำด้วยอลูมิเนียมได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเหล็ก เพราะเครื่องกลึงหรือเครื่องเจาะสามารถทำงานได้รวดเร็วกว่า

อลูมิเนียมเป็นโลหะที่มีความคงทน และแข็งแรงน้อยจึงไม่ค่อยมีใช้ในรูปของวัสดุโครงสร้าง คุณสมบัติของอลูมิเนียมจะดีมากเมื่อโลหะผสมลงไป

อลูมิเนียมเป็นโลหะที่อ่อน พันผิวจึงไม่ทนต่อการกระทบกระแทก วัสดุถึงสำเร็จที่ทำจากอลูมิเนียม เช่น แผ่นอลูมิเนียม ท่ออลูมิเนียม แท่งอลูมิเนียม และอลูมิเนียมขึ้นรูป จึงต้องมีการป้องกันการขีดข่วน และกับการกระทบกระแทกเวลาในการจักรวางแผ่นอลูมิเนียมในโกดัง เก็บควรระวังตั้งให้เอียงเป็นมุมประมาณ 75° เวลาตั้งออกมาใช้จะไค้คคี่ แค่ขอมเท่านั้นที่จะเสียดสีกัน ถ้าเราตั้งเป็นมุมฉากกับพื้น เวลาตั้งออกมา แผ่นโลหะก็จะเสียดสีกันทั้งแผ่นอาจเกิดเป็นรอยขีดได้ ท่ออลูมิเนียม และแท่งอลูมิเนียมก็เหมือนกันควรวางไว้ให้ตั้งกับพื้น

โลหะอลูมิเนียมสามารถที่ อัด เคาะ กิ่ง และที่พิมพ์ได้และอภัยให้ เป็นรูปต่าง ๆ ได้ในสภาพที่เย็น จากการทำชิ้นส่วนในสภาพที่เย็นจะทำให้อลูมิเนียม

แข็งขึ้นโดยการเผาให้ร้อนและเย็นโดยรวดเร็วในอุณหภูมิประมาณ 350° - 500°

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จะทำให้ทองม้วนนิยมนุ่มเหมือนเค็ม และสามารถดึงหรือยืดได้ต่อไป ในการทำชิ้นส่วนที่บิดหักและมีแฉ่งมุมมาก ๆ จะต้องเผาให้อ่อนตัวหลาย ๆ ครั้ง สำหรับโลหะทองม้วนนิยมนำมาใช้บ่อยครั้งโดยไม่จำกัดในการกัดให้ทรง รวาววางทองม้วนนิยมนำไม้หรือแผ่นเหล็กที่ผิวเรียบ

3.9.6 สแตนเลส (STAINLESS STEEL)

สแตนเลสเป็นโลหะเปราะประเภท FERROUS METAL ซึ่งมีส่วนประกอบด้วยเหล็ก โครเมียม นิกเกิล และธาตุอื่น ๆ อีกเล็กน้อย สแตนเลสมีหลายชนิดที่สามารถที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้งการได้ โดยปกติผิวของโลหะจะมีสีคล้ายเงินและมีลักษณะเป็นมัน

สแตนเลสนิยมใช้ทำเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ภาชนะใส่อาหารหรืองานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมอย่างละเอียด ที่ต้องการความสวยงามให้ได้ดีทั้งภายนอกและภายในตัวอาคาร โดยไม่ต้องการทาสีหรือเคลือบผิวหน้าเพื่อไม่ต้องการกัดกร่อนด้วยวัสดุอื่นใดทั้งสิ้น

คุณสมบัติทางกายภาพของสแตนเลสก็เหมือนโลหะผสมชนิดอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับส่วนผสมของธาตุต่าง ๆ ที่ผสมอยู่ ขณะที่ยังหลอมละลายอยู่ซึ่งจะต้องระมัดระวังควบคุมอุณหภูมิและบรรยากาศของกาชต่าง ๆ ด้วย ธาตุต่าง ๆ ที่ผสมเข้าเป็นโลหะสแตนเลสได้แก่

นิกเกิล (NIKLE) จะเพิ่มความแข็งแรง ความเหนียว ป้องกันการกัดกร่อนได้ดีและเพิ่มความยืดหยุ่นตัวขณะโค้งงอไม่ให้ฉีกขาดหรือแตกร้าวได้ง่าย

แมงกานีส (MANGANESE) ช่วยเพิ่มความแข็งแรง ความเหนียว และความทนแรงดึงได้สูง

โครเมียม (CHROMIUM) จะช่วยเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อน ความแข็งแรงและความสามารถทนต่อแรงต้านได้สูง

วานาเดียม (VANADIUM) จะช่วยเพิ่มความเหนียวให้กับ

สแตนเลส

โมลิบดีนัม และ โคลัมเบียม (MOLYBDENUM AND COLUMBIUM)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปเผยแพร่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ค้ำทานการกัดกร่อน

ทิตาเนียม และ แมกนีเซียม (TITANIUM AND MAGNESIUM)
จะทำให้สแตนเลสมีน้ำหนักเบา

สแตนเลสแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท ตามชนิด
ของโครงสร้างซึ่งได้แก่

1. AUSTENITIC STAINLESS จะประกอบไปด้วยส่วนผสมของ
ธาตุโครเมียม 18 % นิกเกิล 8 % และธาตุอื่นผสมอยู่ประมาณ 2-4 % ประเภทนี้
จัดอยู่ในหมู่ 300 และมีความแข็งแรงสูงมากกว่าแต่มีความเหนียวต่ำ และไม่มี
คุณสมบัติความเป็นแม่เหล็กเลย

2. MARTENSITIC STAINLESS STEEL จะประกอบไปด้วย
ส่วนผสมของธาตุโครเมียมอยู่ระหว่าง 11.5-17 % และมีส่วนผสมของธาตุคาร์-
บอนอีกไม่เกิน 1.2 % ประเภทนี้จะมีค่าความแข็งแรงอยู่มาก แต่จะมีความเปราะมาก

3. FERRITIC STAINLESS STEEL ซึ่งประกอบไปด้วยส่วน
ผสมของธาตุโครเมียมอยู่ระหว่าง 17-27 % และมีส่วนผสมของธาตุคาร์บอนอีก
ไม่เกิน 0.2 % สแตนเลสประเภทนี้มีคุณสมบัติอ่อนและเหนียวมาก

สแตนเลสเป็นโลหะที่มีราคาแพง แต่อายุการใช้งานยาวนานมาก
ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี และเสียค่าบำรุงรักษาถูกอีกด้วยเมื่อเทียบกับโลหะอื่น
ดังนั้นในการทำงานควร เลือกสแตนเลสที่เหมาะสมกับการทำงานด้วย

3.9.7 ผ้าพลาสติก

ผ้าพลาสติก มีลักษณะคล้ายคลึงกับหนังเทียม แต่จะแตกต่างกัน
ตรงที่ผ้าพลาสติกนั้นประกอบด้วยวัสดุผ้าเป็นหลัก ส่วนหนังเทียมนั้นประกอบด้วยวัสดุ
หนังเทียมเป็นหลัก

ผ้าพลาสติก ผลิตขึ้นโดยกระบวนการ 2 วิธีรวมกัน โดยการนำผ้า
ชนิดต่าง ๆ อาจเป็นผ้าอ็อกเส้นใย ผ้าทอหรือผ้าทอก็ได้ แล้วนำพลาสติกเหลวมา
เคลือบปิดเพื่อป้องกันมิให้ทกและยับ ทั้งยังเป็นสารเสริมความแข็งแรงทนทานของผ้า
อีกด้วย ซึ่งมีทั้งการเคลือบเพียงบาง ๆ น้ำหนักจะเพิ่มขึ้นได้เพียงเล็กน้อย หรือ

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เคลือบหนา ๆ จนสามารถกันน้ำได้ ซึ่งกรรมวิธีดังกล่าวนี้เรียกอีกหนึ่งอย่างว่า "การทกแต่งผ้า" แบ่งเป็น 2 วิธีด้วยกันคือ

1. ใช้ในลักษณะผ่งแห้งอภิกคิมบ่นผ้ารองพื้น
2. ละลายให้เป็นของเหลวแล้วพ่น

คุณสมบัติโดยทั่วไป คือ อ่อนนุ่มไปพิมมาได้ เช่นเดียวกับผ้าไม่ดูคน้ำ ผิวไม่เรียบ ไม่เปื้อนง่าย สามารถทำความสะอาดได้โดยการซักล้าง

3.9.8 พลาสติกทอ

เป็นการนำพลาสติกในฐานะเส้นค้าย มาทำการทอเหมือนกับ การทอผ้าธรรมดา แต่พลาสติกจะทอออกมาเป็นเส้นใยเกี่ยวเสี่ยก่อนแล้วจึง นำเส้นใยนี้มาทอมีกัโซทำนุงลวด ทำผ้าฟูเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

คุณสมบัติทั่วไป อ่อนนุ่มไปพิมมาได้ เช่นเดียวกับผ้า นุ่มไม่ดูคน้ำ ผิวเรียบ รักษาความสะอาดง่าย ราคาถูก ทนความร้อนสูงไม่ได้

3.9.9 หนังเทียม

เนื่องจากในปัจจุบันหนังคิมมีราคาแพงขึ้น จึงทำให้ชาวเคลนหนังคิมที่จะนำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์หนังแท้ จึงทำให้ผู้หันมาใช้หนังเทียมแทนหนังแท้ ซึ่งมีราคาถูกกว่ากันมากขึ้น ประกอบกับหนังเทียมมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับหนังแท้ สามารถนำมาใช้แทนกันได้ยกยั้งและมีราคาถูกกว่า ทั้งยังสามารถปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น หรือนำมาคักแปลงให้เหมาะกับการใช้ไค้มากกว่าหนังแท้ จึงมีผู้นิยมใช้หนังเทียมแทนหนังแท้เพิ่มขึ้นตามลำดับ

หนังเทียมเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูบชนิดหนึ่ง นิยมใช้ทำเบาะรถยนต์ กระจเป่า เข็มขัด รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้แทนหนัง หนังเทียมมีหลายชนิด โดยแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ไค้ 2 ประเภท

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประเภทของหนังเทียม

ก. PVC LEATHER แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ

1. PVC LEATHER CLOTH คือหนังเทียมที่ประกอบด้วยชั้น 2 ชั้นนอกเป็นชั้นของหนังเทียม ชั้นในเป็นชั้นผ้าฝ้ายนิยมนำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์จำพวกกระเป๋าต่าง ๆ ของชำร่วย ฯลฯ

2. SPONGE LEATHER CLOTH คือหนังเทียมที่ประกอบด้วยชั้นต่าง ๆ 3 ชั้น คือ ชั้นหนังเทียม ชั้นฟองน้ำตรงกลาง และชั้นผ้าฝ้าย นิยมนำมาใช้ทำเครื่องเฟอร์นิเจอร์ เบาะรถยนต์

หนังเทียมชนิด PVC LEATHER ดังกล่าวมานี้เป็นหนังเทียมชนิดที่มีหลังผ้าซึ่งมีประโยชน์ในการเสริมความเหนียวให้แก่หนังเทียม ไม่ฉีกขาดง่าย

ข. PVC FILM & SHEET แบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ

1. PVC FILM มีลักษณะใส โปร่งแสง มีหลายสีและมีความหนาต่างกัน นิยมนำมาใช้เป็นแผ่นพลาสติกหุ้มสมุด หนังสือ ฯลฯ

2. PVC SHEET มีลักษณะทึบแสง มีทั้งชนิดหนาและบาง ชนิดบางนิยมนำใช้ทำรองเท้า ชนิดหนาใช้ทำเข็มขัด ผ้าใบ ผ้ากันน้ำและผ้าปูโต๊ะ เป็นต้น

หนังเทียมชนิด PVC FILM & SHEET ดังกล่าวนี้ไม่มีหลังผ้า มีเพียงชั้นของหนังเทียมชั้นเดียว ดังนั้นฉีกขาดได้ง่ายเมื่อโดนรอยขีดข่วน

คุณสมบัติโดยทั่วไป

1. หนังเทียมเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบา
2. สามารถกันน้ำได้ แต่จะมีรูเล็ก ๆ ที่อากาศสามารถผ่านเข้าออกได้
3. สามารถซักล้างทำความสะอาดได้ง่าย
4. หนังเทียมเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้พอสมควร
5. สามารถผลิตให้มีสีต่าง ๆ พื้นผิวและพิมพ์ให้มีลวดลายต่าง ๆ ได้ตามต้องการ
6. มีราคาถูกมาก เมื่อเทียบกับวัสดุอื่น ๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขนาดของหนังเทียม

ขนาดของหนังเทียมที่มีขายตามท้องตลาด ปัจจุบันจะขายเป็นม้วน ซึ่งมีหน้ากว้างต่าง ๆ กันดังนี้คือ หน้ากว้าง 36" 40" และ 60" ตามลำดับ

การประกอบเข้ารูปทรง

PVC LEATHER CLOTH สามารถประกอบเข้ารูปทรงเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้โดยการเย็บ ซึ่งจักรที่ใช้ในการเย็บจะต้องเป็นจักรที่สามารถเย็บหนังเทียมได้ เพราะหนังเทียมชนิดนี้มีความหนากว่าผ้าธรรมดา และไม่สามารถเข้ารูปทรงได้โดยการอัดความร้อน เพราะจะทำให้เนื้อหนังเทียมไหม้จนขาดได้

PVC FILM & SHEET สามารถประกอบเข้ารูปทรงได้ทั้งการเย็บเข้ารูปและการทำให้เกิดตะเข็บติดกันโดยอภัยความร้อน แต่เนื่องจากผ้าไม่มีหลังผ้า ความเหนียวทนทานมีน้อย ทำให้รอยเย็บมักฉีกขาดได้ง่าย

3.9.10 ผ้าใบ

ผ้าใบหมายถึง ผ้าผ้ายที่ทอแบบลายจก (PLAIN WEAVE) มีเนื้อแน่นและแข็งแรง มีน้ำหนักต่อตารางเมตรตั้งแต่ 200-1700 กรัม เส้นด้ายขิดและเส้นด้ายพุ่งที่โหดอาจเป็นเส้นด้ายเดี่ยวหรือหลายเส้นควบกัน (DOUBLED YERN) หรือที่เกลียวกัน

คุณสมบัติโดยทั่วไปของผ้าใบ มีดังนี้คือ

1. มีเนื้อแน่นและแข็งแรง
2. มีน้ำหนักค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับผ้าชนิดอื่น คือน้ำหนักต่อตารางเมตรตั้งแต่ 200-1700 กรัม
3. ทนทานต่อการฉีกขาดและแรงดึง
4. เมื่อนำมาเย็บประกอบเข้ารูปทรงเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แล้ว จะมีความคงรูป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5. มีการตกแต่งย้อมสีได้หลากหลายสี สามารถทำความสะอาดได้โดยการซักล้าง

ผ้าใบได้ถูกนำไปใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์หลายชนิดตามความต้องการความคงทนแข็งแรงหรือการรับน้ำหนัก เช่น เก้าอี้ผ้าใบ กระเป๋าผ้าใบ, ถุงบรรจุของ ฯลฯ นับว่าเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมมากอย่างหนึ่ง แต่มีข้อเสียคือสีมักจะซีดลงไปเมื่อถูกแสงอุลตราไวโอเล็ต

3.9.11 ยาง (RUBBER)

ยางเป็นวัสดุที่สำคัญ เพราะยืดหยุ่นได้ดีมาก ใช้ทำทุกอย่างในรถยนต์ ยางเครื่องบิน สายพาน ร่องเท้า ลูกยางต่าง ๆ 13

ประเภทของยาง

ก. ยางธรรมชาติ เป็นยางที่ได้มาจากยางพารา วัตถุดิบชนิดนี้มีมากในประเทศไทย มีคุณสมบัติพอสรุปได้ดังนี้

1. ทนต่อการสึกหรอ
2. เหนียว
3. ทนแรงกระแทก
4. มีความยืดหยุ่นสูง
5. เป็นฉนวนไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางธรรมชาติที่พบเห็นมากที่สุดได้แก่ ยางรถยนต์ ร่องเท้า ท่อยาง ยางขอบตู้เย็น ที่นอนยางพองน้ำ สายพาน กาว และใช้ฉาบค้ำหลังพรมปูพื้น

ข. ยางเทียม ยางเทียมเป็นพลาสติกชนิดยืดหยุ่นได้ ยางเทียมมีความยืดหยุ่นหรือความยืดหยุ่นสู้ยางธรรมชาติไม่ได้ แต่ยางเทียมมีคุณสมบัติทางเคมีในด้านอื่น ๆ ดีกว่ายางธรรมชาติ เช่น ยางธรรมชาติใช้กับน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้ แต่ยางเทียมใช้ได้

คุณสมบัติของยางเทียม

1. เก็บได้นาน
2. แก๊สซึมผ่านได้ยาก
3. ทนต่อน้ำมันแร่, สารละลาย
4. ทนความร้อน

การผสมยาง

การผสมยางคือ การใช้ยางดิบจะเป็นยางธรรมชาติหรือยางเทียมก็ตาม นำมาตีจนอ่อนตัวแล้วเอาสารแอดทีฟ, ฟิลเลอร์, นอน แอดทีฟ, พิกเจอร์ ออกซิเวอรั, แอคซีลี เรเตอร์ สกัดส่วนที่ผสมแล้วแก่ต้องการแล้วแต่ความเหมาะสม ผสมลงไปให้เข้ากันกับยางดิบจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจึงนำมาเข้าแบบพิมพ์เป็นรูปต่าง ๆ ตามที่ต้องการ การผสมยางอะไรก็ตาม ผู้ผลิตต้องคำนึงถึงการใช้งานเป็นหลัก แล้วจึงเลือกประเภทของยางเพื่อสนองประโยชน์ใช้สอยได้ก็เหมาะสมนี้ต้องคำนึงถึงต้นทุนด้วย

กรรมวิธีการผลิตยางแบ่งออกเป็น หลายประเภท

1. การรีก

การรีกเป็นกรรมวิธีการผลิตยาง ที่มีลักษณะเป็นท่อ เส้นยาว ๆ ขึ้นตอนคล้ายกับการรีกโลหะเส้นแบบต่าง ๆ กล่าวคือนำยางที่ผสมไว้แล้ว มาเพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้อ่อนตัว แล้วอัดผ่านแผ่นแบบที่เตรียมไว้

2. การอัด

การอัดเป็นกรรมวิธีการผลิตยางที่มีลักษณะต่าง ๆ เช่นยางสวมซาโต๊ะเก้อ้อ ลูกกลิ้ง ยางรถยนต์ วงแหวน ส่วนประกอบของเครื่องจักรกรรมวิธีการผลิตคล้ายการผลิตพลาสติกที่นำยางที่ผสมเสร็จเตรียมไว้แล้วในลักษณะเป็นแผ่น แท่ง (แล้วแต่ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ) ใส่ลงในแบบที่เตรียมไว้แล้ว กัดด้วยเครื่องอัด ไฮโดรลิกที่มีความร้อนสูง ความร้อนจะทำให้ยางละลายเข้ากัน จะได้ผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการ (ยางที่ผ่านการอัดด้วยความร้อนหรือการอบ เรียกว่า ยางสุก)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การฉีก

การฉีกเป็นกรรมวิธีการผลิตยางที่มีลักษณะของผลิตภัณฑ์คล้ายกับการฉีก กรรมวิธีการฉีกก็คล้ายกับการฉีกพลาสติก แต่เนื่องจากเป็นกรรมวิธีที่ต้องลงทุนสูงผลิตเป็นจำนวนมาก ๆ ดังนั้นในเมืองไทยจึงยังไม่มีการผลิตยางในวิธีนี้จะใช้กรรมวิธีการฉีกแทน เพราะลงทุนต่ำกว่าแต่ได้ผลใกล้เคียงกัน

3.10 การศึกษาเกี่ยวกับสี

ทฤษฎีสี

ทฤษฎีสี เราแบ่งออกเป็น 3 สีคือ

1. สีแดง
2. สีเหลือง
3. สีน้ำเงิน

เมื่อผสมแม่สีทั้งสามสีจะทำให้เกิดสีใหม่ขึ้น เมื่อนำมาเรียงกันเป็นวงจร โคจรอาทิตย์หลักทฤษฎี สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ

1. สีร้อน
2. สีเย็น

สีร้อน

คือสีที่ดึงดูดความรู้สึก (ADANCING COLOURED) มีความสะทกตาเมื่อมองไกล ๆ เป็นสีที่ให้ความกระชุ่มกระชวย

สีเย็น

คือสีที่ไม่ดึงดูดความรู้สึก ไม่สะทกตา ให้ความรู้สึกสบายตา สามารถมองไค่นาน ๆ โดยไม่ระคายเคืองนัยน์ตา

การเลือกใช้สีกับผลิตภัณฑ์

นอกจากต้องการความสวยงามแล้ว **สียังมีผลทำให้เกิดความรู้สึก** ในทางก้านอื่นซึ่ง เป็นผลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์อยู่มาก เอกสารนี้ในทางก้านอื่นซึ่ง เป็นผลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์อยู่มาก ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การใช้สีเพื่อการออกแบบ

การใช้สีตกแต่งผิวงานออกเพื่อให้เกิดความสวยงามตามลักษณะของสุนทรียภาพ และเพื่อชักจูงใจสำหรับการขายและความชอบนั้น ๆ ส่วนใหญ่มักมีการตกแต่งผลิตภัณฑ์ทุกชนิดด้วยสี การตกแต่งผิวเพื่อชักนำโน้มน้าวให้เกิดผลทั้งทางการขาย ความสะดู-
 ทาและความหมาย ความงามทั้งหลายแล้วโดยประโยชน์ของสีก็ยังแยกได้ประโยชน์
 หลายชนิด อาจารย์ทั้งสีกันสนิม กันน้ำหรือค่อต้านภาวะการทำลายจากภายนอกสำหรับ
 วัตถุหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ด้วย

3.10.1 ชนิดของสี

ในชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน สิ่งที่จะช่วยเพิ่มความงามให้ธรรมชาติมีชีวิต
 ชีวามากขึ้นก็คือ สีต่าง ๆ นั่นเอง สีนับว่ามีอิทธิพลต่อมนุษย์มากบางครั้งจะให้ความรู้
 สกชั้นหรือเศร้าก็ได้ สีมียุคที่มาจากมาตั้งแต่สมัยโบราณยุคประวัติศาสตร์มาแล้วโดย
 การเริ่มรู้จักใช้สีมากตามผนังถ้ำ ซึ่งเป็นการตกแต่งหรือศิลปะอย่างหนึ่งนั่นเอง เช่น
 ปัจจุบันสียังมีอิทธิพลในการบันดาลให้เกิดความรู้สึกต่อความเป็นอยู่อย่างมากมายทั้งแต่
 เครื่องใช้ เครื่องประดับ เล็กน้อยตลอดไปจนถึงสถานที่อยู่อาศัย อาคารขนาดใหญ่
 ด้วยเหตุนี้จึงนับว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะขาดเสียมิได้

คุณลักษณะของสี

สีมีคุณลักษณะต่าง ๆ ที่สำคัญดังนี้

1. สีมีคุณลักษณะที่สำคัญ 3 ประการ คือ มี HUE, VALUE และ
 CHROMA

1.1 HUE คือ ทวีตสีของแต่ละชนิด เช่น สีแดง เขียว ฟ้า
 VALUE คือ ความเข้มของสี อ่อนหรือแก่ เช่น แดงเข้ม
 ฟ้าอ่อน

CHROMA คือ ความแรงของสี เช่น แดงสด จะมี
 สูง

TINT คือ พวงสีจาง สีเบา หรือสีที่มีสีขาวผสม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

SHADE คือ พวงสีเข้ม

COMPLEMENTARY คือ พวงสีตรงกันข้ามกัน เช่น แดงกับเขียว

WARME COD COLOR คือ พวงสีร้อนและสีเย็น

1.2 อิทธิพลของสีที่มีต่อความรู้สึก

SIZE สีอ่อน ทำให้ดูของใหญ่ขึ้น

สีเข้ม ทำให้ดูของเล็กลง

WEIGHT สีอ่อน สีเย็น ทำให้รู้สึกเบา

สีเข้ม สีร้อน ทำให้รู้สึกหนัก

STRENGTH สีร้อน ทำให้รู้สึกแข็งแรงมาก

สีเย็น ทำให้รู้สึกอ่อน ไม่สบายใจ

TEMPERATURE สีเย็น ให้เกิดความรู้สึกเย็น สบายใจ

2. สีจะช่วยให้ทัศนวิสัยที่แจ่มใสที่สุด เมื่อนำมาใช้ดังนี้

- สีอ่อนทักกับสีแก่
- สีสดใสทักกับสีสกดใส
- สีอุ่นทักกับสีสกดใส
- สีอุ่นทักกับสีเย็น

3. สีที่ทักกันเองอยู่แล้วตามปกติ เช่น

- สีดำบนพื้นเหลือง
- สีเหลืองบนพื้นดำ
- สีแดงบนพื้นขาว
- สีเหลืองบนพื้นสีน้ำเงิน
- สีส้มบนพื้นน้ำตาล
- สีชมพูบนพื้นดำ

4. สีสามารถทำให้เห็นเป็นว่า เข้ามาใกล้หรือห่างออกไปได้

ตามปกติสีอุ่นซึ่ง ได้แก่ สีเหลืองนี้ดูแล้วคล้ายกับว่าเข้ามาอยู่ใกล้ดูใน

เมื่อสีเย็นคือ สีน้ำเงิน สีน้ำเงินเขียว ม่วง ห่างจากผู้ดูออกไป

5. สีที่เมื่อเราใช้ในเรื่องที่มาก ๆ แล้วไม่มีงานนั้น ถ้าใช้เพียงเล็กน้อย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จะทำให้หน้าสนใจขึ้นและอาจเสริมความน่าเชื่อถือแก่ผู้อื่นได้

6. เมื่อใช้สีเข้มจกติดกับสีอ่อนจก จะทำให้แลเห็นเด่น และมีชีวิตชีวาว่าใช้สีที่มีค่าของความเข้มหรือจากใกล้เคียงกันมาก

7. สีที่มีความสกลีสหพอ ๆ กัน เมื่อใช้ด้วยกันจะช่วยดึงดูดความสนใจได้เร็ว มักใช้ในการออกแบบป้าย หรือโฆษณา

8. หลักการเรื่องความเกินของสี มีอยู่ว่าควรจะต้องมีสีชนิดใดชนิดหนึ่งปรากฏเกินออกมามากกว่าเพื่อจะเป็นสีเด่นหรือสีเข้มก็แล้วแต่ การใช้สีที่ไม่น่าดูอย่างหนึ่งก็คือ แต่ละสีที่ใช้ปริมาณเท่ากันหมด ถ้าให้ปริมาณหรือเนื้อที่ของสีเปลี่ยนไปสีที่กินเนื้อที่มากย่อมเกินกว่า นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับค่าแปรเปลี่ยนและความสกลีสหของสีอีก

3.10.2 การวิจัยสีกับจิตวิทยา

การวิจัยเรื่อง " COLOR & MOOD = TONES " ของ DAVID C. MARRAY และ HARDIS L. DEABLER จาก WERWER ได้ทำหทารทดลอง เรื่องสีกับอารมณ์ โดยมีความมุ่งหมายจะดูว่านิสิตในมหาวิทยาลัยจะแทนความรู้สึกต่าง ๆ ด้วยสีอะไร เรากำหนดอารมณ์ (MOOD + TONES) 11 ชนิดและสี 8 ชนิดคือ

อารมณ์

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - มั่นคง | - สงบเสงี่ยม |
| - ตื่นเต้น เร้าใจ | - ภาควุฒิ |
| - บุ่มนวล | - สนุกสนานร่าเริง |
| - ชุกช่ออยู่ในความลำบาก | - เกลียกขัง |
| - ป้องกัน | - มีอำนาจ |
| - ใจคอหทู่ | |

สีที่ได้รับเลือกแทน MOOD - TONES คือ

- | | | | |
|------------|-----|----------------------|----------|
| - สีแคง | แทน | ความตื้นเต้น ร่าเริง | มีอำนาจ |
| - สีดำ | แทน | ความชุกช่อ | การทำนาย |
| - สีน้ำตาล | แทน | การคุ้มครอง | ป้องกัน |
| - สีม่วง | แทน | ความสง่างาม | |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- สีเหลือง แทน ความร่าเริงสนุกสนาน
- สีส้ม แทน ความสลอกใจ มีอำนาจ สง่าภาคภูมิ

DR. PADOLSKY ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสีผู้หนึ่ง ได้ทดลองเกี่ยวกับสีและจิตวิทยา-
ซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อน เขาได้พบความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ที่ว่า สีมียุทธิพลต่อ
ร่างกายมนุษย์และคนเราทุกคนย่อมถูกควบคุมด้วยอิทธิพลของสีที่แวดล้อมรอบ ๆ ตัวเรา
จึงนับว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะมียุทธิพลต่อสุขภาพและประสิทธิภาพของเรา

DR. PADOLSKY กล่าวถึงสีต่าง ๆ ดังนี้ซึ่งเป็นผลเฉพาะ

- สีน้ำเงิน เป็นสีที่ดึงดูด สงบเย็นทำให้เกิดสมาธิ เป็นที่นิยมชมชอบของ
พวกผู้ชมมาก และพวกที่มีสติปัญญาส่วนมากก็ชอบสีนี้ด้วย
- สีเหลือง เร้า กั้นเด่น ช่วยให้เกิดความคิด บุคคลที่ชอบพูดโอ้อวดแต่
เรื่องของตัวเองมักชอบสีนี้
- สีเหลืองสก แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง แสงแดด ความมั่นคง
สมบูรณ์ บางคนก็หมายถึงการแต่งทำเป็นนาย หวากกล่าว เชื้อโรค
- สีแดง เป็นสีที่จับใจของผู้หญิง ถ้าเป็นนักกีฬาไม่ว่าหญิงหรือชายชอบ
สีนี้มาก ในญี่ปุ่นแสดงถึงไฟ และการทำลายล้าง เป็นที่นิยมของชาว
อินเดีย บางคนว่าแสดงถึงความกล้าหาญและกระตุ้นกำลังพวกออกหัด
มีความโน้มเอียงไปในทางสีแดง
- สีขาว ชาวจีนถือเป็นเรื่องหมายไว้ทุกข์ แต่พวกอเมริกันถือเป็น
ความหมายของความบริสุทธิ์ ร่าเริง ถ้าใช้โลกเกี่ยวจะให้ความรู้สึกเย็น
- สีน้ำตาล เป็นสีอื่น ถ้าใช้โลกเกี่ยวจะให้ความรู้สึกสด
- สีม่วง ให้ความสงบ ความเป็นจริงและทำให้ง่วง บางคนว่าแสดงถึง
ความจริงรักภักดี ให้ความสง่า ภาคภูมิ ความเป็นเจ้านาย ความกล้าหาญ
แต่คนบางพวกจะมีทัศนคติว่าสีม่วงเป็นสีแห่งความเศร้า ลึกลับ
- สีเทา ให้ความรู้สึกเศร้าและเย็น
- สีเขียวใบไม้สด ทำให้จิตใจสงบเยือกเย็น
- สีอุทลดาบ ทำให้จิตใจกระชุ่มกระชวย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การศึกษาถึงลักษณะของสี เกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อสีบางสีละเอียดกว่าเดิม

- สีแดง ให้ความรู้สึกมั่นคง สมบูรณ์ ขวนจุ่มหลง คั่นแน่น ไร่ใจ
- สีเหลือง ให้ความรู้สึกร่าเริง แจ่มใส สีเหลืองอ่อนจะให้ความรู้สึกของความสะอาด ความสว่าง สีเหลืองเข้มมาก จะทำให้สมองเกิดความหงุดหงิดได้ สีเหลืองที่ไล่ไปทางสีส้มจะมองดูคล้ายกับของเล่นสมัยใหม่ที่ตกแต่งไว้อย่างเรียบร้อย สีเหลืองเนย (BUTTER YELLOW) ทำให้ห้องมีทัศนวิสัยสว่างขึ้น สีเหลืองเขียวช่วยในก้านความเย็น
- สีเขียว ไม่ทำให้เกิดการลวงตาเวลามอง จะไม่ใช่ใกล้เคียงกับสีแดงในจำนวนเท่ากัน สีเขียวให้ความรู้สึกกระชุ่มกระชวยเสมอและใช้ทักสายตาได้ โดยธรรมชาติจะให้สีเขียวสมควรใช้ในการนำความหมายบางอย่างจากส่วนคนไม้สีเทา ส้มอ ๆ หรือแก่นั้น ส่วนมากจะใช้ได้ก็อย่างมากที่เกี่ยวในการเน้นสีนั้น ที่นิยมสำหรับเรือนพักอาศัยไม้เมเบิลหรือไม้สัก สีเขียวใส่ให้ความรู้สึกสดชื่นขึ้น
- สีน้ำเงิน สีน้ำเงินเข้มให้ความรู้สึกสงบและลึกซึ้ง น้ำเงินอ่อนเช่นสีน้ำหรือฟ้ามีความสดใสของสีเขียวอยู่ด้วยแม้ว่าจะปราศจากตัวสีเขียวอยู่ด้วยก็ตาม สำหรับผนังหรือเฟอร์นิเจอร์สีฟ้าหรือสีที่ใกล้เคียงกับน้ำหรือสีน้ำเงินที่ใส่มากไปจะทำให้เกิดความเบื่อกวน สีน้ำเงินอมเขียวให้ความรู้สึกคั่นแน่น เช่น แสงของโอบอด การแพนหางของนกยูง เป็นสีซึ่งมีเสน่ห์ทั้งงาม
- สีดำ การใช้สีดำบ้างขาวบ้าง ในพื้นที่รวมกับสีอื่น ๆ จะทำให้เกิดความมีชีวิตชีวา ร่าเริง เมื่อสีดำและสีขาวมีความติดกัน นำมาใช้กับสีอื่น ๆ สีเทาสามารถทำให้เกิดความกลมกลืนระหว่างสีอื่น ๆ สามารถจะใช้เป็นสีกลางได้ตลอดทุกสี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.10.3 เทคนิคการใช้สี

ก. สีกับรูปร่าง (color and form) หากรูปร่างของวัสดุมีลักษณะที่เปลี่ยน เช่น กล่องสี่เหลี่ยม ถ้าต้องการให้มีลักษณะเด่นในด้านความแข็งแรง เราก็ควรเลือกสีมอ ๆ เช่น สีเทาแก่ สีน้ำเงินหรือดำ หากเป็นวัตถุไม่มีเหลี่ยม เช่น รูปทรงกลม ถ้าต้องการให้ดูหนักแข็งแรง เราก็ควรเลือกสีกำ น้ำตาลแก่ หรือบรอนซ์

ข. สีกับลักษณะผิว (color and texture) บางครั้งสีกับลักษณะผิวไม่เรียบของวัตถุที่ทำ ก็ให้ความรู้สึกต่ออารมณ์ที่ต่างกัน เช่น วัสดุกลมเกลี้ยงเหมือนลูกบิลเลียดกับวัสดุกลมผิวขรุขระเหมือนมะรุค ถ้าทาสีดำก็จะทำให้เห็นว่าเกิดความรู้สึกแตกต่างกัน ลูกบิลเลียดจะน่าจับต้องมากกว่าลูกมะรุค

ค. สีของเนื้อวัสดุ (material color) การปรากฏของสีของเนื้อวัสดุเอง ก็ให้ความรู้สึกต่อความคิดของมนุษย์ถึงตัววัสดุนั้น หากเราผสมสีของอคูมิเนียม แล้วนำไปทากล่องกระดาษก็สามารถเบนความรู้สึกทำให้เห็นว่ากล่องกระดาษนั้นเป็นกล่องอคูมิเนียมได้เช่นกัน

3.10.4 มาตรฐานงานกับสัญลักษณ์

มาตรฐานสัญลักษณ์โดยสากลแล้วนิยมใช้สีตรงกับเครื่องหมาย แต่มาตรฐานสากลแล้วก็นิยมใช้สีเป็นสัญลักษณ์นอกเป็นส่วนใหญ่ เช่น สัญลักษณ์ของสีในงานจราจร ซึ่งอาจกำหนดสัญลักษณ์ของสี เช่น การรถไฟ ทามถนน แทนความหมายต่าง ๆ เช่น

สีแดง	คือ	อันตราย, หยุด
สีม่วง	คือ	หยุด
สีเหลือง	คือ	เตือน, ระวัง
สีน้ำเงิน	คือ	ระวังคนทำงาน
สีเขียว	คือ	ปลอดภัย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ก. ความสัมพันธ์ของสีคือยลัทธิ

1. ขนาด (SIZE)

- 1.1 สีอ่อน (light value) ทำให้ยลัทธิใหญ่ขึ้น
- 1.2 สีเข้ม (dark color) ทำให้ยลัทธิเล็กลง

2. น้ำหนัก (WEIGHT)

- 2.1 สีอ่อนและสีร้อน (wark color) ทำให้ยลัทธิดูเบา
- 2.2 สีเข้มและสีเย็น (cool color) ทำให้ยลัทธิดูหนัก

3. ความแข็งแรง

- 3.1 สีร้อน ทำให้ความรู้สึกแข็งแรงมาก
- 3.2 สีเย็น ทำให้ความรู้สึกแข็งแรงน้อย

4. อุณหภูมิ (TEMPERATURE)

- 4.1 สีร้อน ทำให้รู้สึกอบอุ่น ไม่สบายใจ
- 4.2 สีเย็น ทำให้รู้สึกสดชื่น สงบเยือกเย็น สบายใจ

3.10.5 ข้อแนะนำในการใช้สี

ก. การใช้สีคล้อยไปกับสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้สีจะต้องคิดว่าสีที่ใช้ นั้น กลมกลืนหรือต่างกับสิ่งแวดล้อม เช่น ภูมิประเทศ ทัศนียภาพ อาคารบ้านเรือนข้างเคียง เป็นต้น ถ้าใช้สีเหมือนธรรมชาติมากเกินไปทำให้มองไม่เห็นเด่นออกมา และถ้าหากใช้สีแตกต่างกับสีของธรรมชาติมากเกินไปก็ทำให้เกิดความไม่น่าดูไปได้ ตัวอย่างเช่น อาคารที่อยู่ในชนบทควรใช้สีเป็นสีที่คล้าย เช่นเดียวกับท้องฟ้าท้องนา แต่อาจเน้นให้สดชื่นขึ้นได้ เช่นใช้สีส้มหม่น ๆ เป็นต้น

ข. การใช้สีให้คล้อยไปตามโครงสร้าง คือ แยกออกเป็นส่วนหนึ่งทีรับน้ำหนัก เช่น เสาตัง คาน เป็นต้น ส่วนที่ไม่ได้รับน้ำหนัก เช่น ฝา เพดาน ประตู หน้าต่างสีที่ใช้จะช่วยให้หยุงความรู้สึกในน้ำหนักของสีได้ และยังช่วยถ่วงน้ำหนักของอาคารให้อยู่ในดุลยภาพที่ดีด้วย การใช้สีไล่น้ำหนักของอาคารจากอ่อนไปหาแก่ ทำให้เกิดการลวงตาเป็นมุมขึ้นหรือเว้าตง ถ้าใช้สีมีส่วนหนักส่วนล่างเบา

จะทำให้อาคารเบาต้อยอยู่เป็นกัน การศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผสมสีของแสงอีกด้วย ภายใต้แสงไฟที่มีมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น (แสงเทียน) ก็ทำให้สีของวัตถุเปลี่ยนไป ทั้งนี้เพราะหลอดไฟฟ้ากำเนิดแสงแต่ละชนิด เช่น หลอดนีออน หลอดทังสเตน หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดโซเดียมต่างก็เปล่งแสงสว่างในความถี่ไม่เท่ากัน

ค. ขอบเขตและความไวในการรับสีของประสาทตา

การมองเห็นสีของมนุษย์ภายใต้แสงสว่างที่ปกตินั้น ความรู้สึกไวต่อการรับสีต่าง ๆ นั้นจะไม่เท่ากันทุกสี แม้จะมองวัตถุจนถึงเส้นขอบนอกของวัฏจักรเคมิก แต่การมองเห็นเป็นบางสีจะแปรเปลี่ยนไปจากความเป็นจริง เพราะสีบางสีสามารถจกจำได้ดีในมุมมองที่กว้างมากกว่าสีอื่น ๆ

ง. ความสัมพันธ์ระหว่างแสงกับตา

แสงกับตามีความสัมพันธ์กันถ้าหากแสง เราจะมองไม่เห็นวัตถุ "ดวงตามนุษย์มีความไวต่อคลื่นแสงในความถี่ต่าง ๆ กัน" ตาไวสูงสุดต่อคลื่นแสงขนาดคลื่นประมาณ 5,500 อังสตรอมมิก ซึ่งได้แก่สีเหลือง

การที่เรามองเห็นวัตถุได้ เกิดจากสีที่แสงพุ่ง ไปกระทบวัตถุแล้วสะท้อนสู่ตาของเรา ส่วนการมองเห็นสีของวัตถุเกิดจากวัตถุอันนั้นมีคุณสมบัติดูดซึมได้ เราจึงมองไม่เห็นคลื่นของสีนั้น เราจะเห็นเฉพาะคลื่นสีที่วัตถุนั้นสามารถดูดซึมได้ และสะท้อนกลับมา ถ้าวัตถุดูดซึมคลื่นได้หมดทุกความถี่ของวัตถุนั้น เราจะมองเห็นเป็นสีดำ หรือที่เราเรียกว่า "สีดำ" ซึ่งความจริงสีดำ คือ สีที่ไม่มีคลื่นแสงสะท้อนกลับให้เห็นนั่นเอง

ตารางที่ 8 แสดงการสะท้อนของแสงและสีต่าง ๆ

สี	สะท้อนแสงได้ร้อยละ	สี	สะท้อนแสงได้ร้อยละ
ขาว	80 - 90	ฟ้า	35.50
งาช้าง	70 - 80	เขียวอ่อน	25 - 50
ครีม	65 - 75	เขียวแก่	15 - 25
ชมพูอมม่วง	60 - 65	เขียวทึบ	41.0
ชมพู	40 - 70	น้ำเงินแก่	10 - 20
เนื้อ	56.0	น้ำเงินอ่อน	45.5
เหลือง	65.0	น้ำตาล	8 - 12
เหลืองอมน้ำตาล	55 - 65	แกง	15.25
เทา	35 - 50	แกงเข้ม	7.0
เทาอ่อน	53 - 60	ดำ	2 - 5

จ. สีของแสง

สีของแสง มีความสำคัญมากในการมองของตา มันจะทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บหรือหลอดลม ทำให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ ความเครียดหรือบวมและความรู้สึกแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ELECTROMAGNETIC) ช่วงหนึ่งที่ประสาทตาของมนุษย์รับรู้ช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงนี้อยู่ในความถี่ระหว่าง 3,000 - 7,500 กิโลเฮิรตซ์ที่แตกต่างกันและรวมกันเป็นสีขาว ความถี่คลื่นที่อยู่ต่ำลงไป มนุษย์มองไม่เห็น คือ (ULTRAVIOLET - RAY) และความถี่คลื่นที่อยู่สูงขึ้นไป คือ (INFARARED - RAY) ซึ่งตามองไม่เห็น เช่นกัน มีข้อสังเกตว่าความถี่ของคลื่นแม่เหล็กนี้ นอกจากมนุษย์จะมองเห็นได้ช่วงหนึ่งแล้ว มนุษย์ก็ยังสามารถรู้สึกได้ทางผิวหนังอีก ความรู้สึกร้อนจะเป็นความถี่สูง และความรู้สึกเย็นจะเป็นคลื่นความถี่ต่ำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ค. การใช้สีให้คล้ายความวัสดุก่อสร้าง เช่น สิ่งก่อสร้างทำด้วยอิฐ ควรให้ความรู้สึกเป็นอิฐถ้าเป็นวัสดุอื่น เช่น ไม้ กระจุก โลหะต่าง ๆ ก็ไม่ควรที่จะนึกถึงว่าปรากฏความเป็นจริงหรือความเป็นตัวของมันเองเสียจนน่าเกลียด เช่น ทำอิฐด้วยสีฟ้า ทำให้ความรู้สึกธรรมชาติของวัสดุจากความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย สีที่มีอยู่ตามธรรมชาติของวัสดุจากความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย สีที่มีอยู่ตามธรรมชาติจะเป็นสีซึ่งใช้ไ้มาก ๆ โดยไม่มีผลเสีย เพราะสีของมันจะถูกเบรคอยู่ในตัว

ง. ควรใช้สีตามประโยชน์ใช้สอย การให้สีที่ที่จะเป็นการบอกลักษณะประโยชน์ใช้สอยของมันเสร็จ เช่น สีที่ทาโรงเรียน บ้านพักอาศัย สถานที่ราชการ เป็นต้น หลักของการใช้สีที่เป็นบ้านพักอาศัยไม่ควรเป็นสีดูฉูด ควรให้มีสีอ่อนหรือสีที่ถูกเบรคลงบ้าง เพราะสีที่ดูฉูดจะทำให้ประสาทตาของเราเหนื่อยเมื่อยถ้าไม่รู้สึกรู้ว่าไ้พักผ่อนในบ้าน เมื่อเราเห็นแค่สีดูฉูดตรงกันข้ามกับสีของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นที่ ๆ เราต้องการความเปลี่ยนแปลงเพื่อสนุกตื่นเต้นเพียงชั่วคราวจึงสามารถใช้สีสด ๆ ดูฉูดทกต่างได้

3.10.6 ลักษณะการมองเห็น

ก. ขนาด (size) ความเข้มของสีทำให้การมองเห็นขนาดของวัตถุแตกต่างกันออกไป สีอ่อนจางมีวาวจะให้ความรู้สึกถึงขนาดที่ใหญ่และกว้างกว่าสีเข้ม เช่น รถยนต์ขนาดเท่ากันนั้น สีเทาจะให้ความรู้สึกว่ามีขนาดใหญ่กว่า

ข. ระยะของภาพ (viewing distance) วัตถุที่อยู่ใกล้ย่อมมองเห็นได้ชัดกว่าวัตถุที่อยู่ไกล หากวัตถุอยู่ไกลตาเกินไปจะทำให้การเห็นภาพนั้นไม่ชัดเจน เพราะภาพกึ่งกลางจะปรากฏหลังจอ เราสามารถอ่านหนังสือได้ดีในระยะปกติ 16 นิ้ว ส่วนเด็กนั้นสามารถมองเห็นได้ใกล้ที่สุด 6 นิ้ว

ค. มุมของการมองเห็น (angle of view) การมองเห็นตามปกตินั้นประมาณมุมกว้าง $90^{\circ} - 94^{\circ}$ เช่น ระยะไกลของภาพทีวีทัศน์ แต่ถ้าเป็นวัตถุมุมมองประมาณ 20° เช่น วัตถุมีขนาดสูง 7 นิ้ว ระยะห่างจากตาประมาณ 20" การมองเห็นสามารถประเมินมุมมองได้ระหว่าง $10^{\circ} - 16^{\circ}$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ง. ความสว่าง (orightness) การที่เรามองเห็นวัตถุใด เกิดจากแสงสว่างมากกระทบวัตถุแล้วจึงสะท้อนเข้าสู่ตา เพราะฉะนั้นวัตถุที่ได้รับ แสงสว่างพอเหมาะจะสามารถมองเห็นได้ชัดเจกว่าวัตถุที่ได้รับแสงน้อย วัตถุที่สามารถสะท้อนแสงได้ดี (ผิววัตถุสีขาวมันวาว) จะมองเห็นได้ชัดเจกว่าวัตถุผิวทึบ (สีดำ - เทาเข้ม) สีที่เห็นชัดที่สุดคือสีเหลืองและสีส้ม

จ. การสะท้อนของแสง (reflection) สีของแสงนั้น ทำให้เกิดความชัดเจนหรือลางตา ทำให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ ต่อความรู้สึกรับรู้ได้ แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic) ช่วงคลื่นไฟฟ้าช่วงนี้อยู่ใน ที่ระหว่าง 3800 - 7500 อังสตรอมมูนิต ความถี่นี้ประสาที่จะแปรสัณฐานออกมา เป็นความรู้ ที่เราเรียกว่าสีที่แตกต่างกันและรวมกันเป็นสีขาว ความถี่คลื่นที่อยู่ต่ำ ลงไป มนุษย์มองไม่เห็นคือ ULTRA VIOLET RAY คลื่นความถี่ที่สูงขึ้นไปอีกคือ INFRARED RAY ซึ่งตามองเห็นไม่ชัดกัน มีข้อสังเกตว่าความถี่ของคลื่นแม่เหล็กนี้ นอกจากมนุษย์จะมองเห็นได้ช่วงหนึ่งแล้ว มนุษย์ก็ยังสามารถรับรู้ได้ทางผิวหนังอีก ความรู้สึกร้อนจะเป็นคลื่นความถี่สูง ความรู้สึกเย็นจะเกิดได้จากคลื่นความถี่ต่ำ แสงกระทบวัตถุแล้วสะท้อนสู่ตา เราจึงเห็นภาพเห็นสี คือเกิดจาก วัตถุสะท้อนสีของแสงในช่วงคลื่นต่าง ๆ ถ้าวัตถุถูกข่มคลื่นใดหมดความถี่ วัตถุนั้นจะ มองเห็นว่ามีสี เรียกว่า "สีทึบ" ความจริงแล้ว "สีทึบ" คือการไม่มีคลื่นแสงสะท้อน กลับมาให้เห็นนั่นเอง

3.10 7 อิทธิพลของสี

- ก. มีผลถึงน้ำหนัก สีเข้มให้ความรู้สึกว่าหนัก ส่วนสีอ่อนทำให้ดูเบา
- ข. มีผลให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรง สีร้อนจะดูแข็งแรงกว่าสีเย็น
- ค. มีผลถึงอุณหภูมิ จิตวิทยาการใช้สีทำให้มีผลกระทบท่ออารมณ์ มนุษย์ได้ เช่น สีร้อนและสีเย็น
- ง. มีผลต่อความสง่าภาคภูมิ ความสะอาด เช่นสีเทาอมน้ำเงิน ให้ความสง่างาม สีขาว ฟ้ำอ่อน งามข้าง ูแล้วสะอาดตา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


- จ. ความเข้มจะมากหรือน้อยของแสงสว่าง ซึ่งอยู่บริเวณรอบ ๆ ของวัตถุ
- ฉ. คุณสมบัติของตา คือประสิทธิภาพทั้งสายตาสกปรกหรือไม่ คือผู้มองมีสายตาก็ สายตายาว สายตาสั้น สายตาเอียง เป็นต้น
- ช. การใส่ใจ หรือ ความตั้งใจของผู้มอง (การเพ่งมอง หรือ : เจตนามองคล้ายการวิเคราะห์)



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.10.8 การตกแต่งส่วน (DECORATE)


ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกจำหน่ายทุกชนิดจะต้องมี LOGO แสดงถึงชื่อการค้า หรือแสดงเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันกรรมวิธีในการผลิต LOGO ใน ท้องตลาดมีดังนี้คือ



1. อลูมิเนียมไนโคสแต่งลาย GRIP เคลือบด้วย EPOXY



2. อลูมิเนียมไนโคสตกแต่งด้วยวิธี PHOTO CHENCEL




3. พลาสติก INJECTION ปักทับฟิล์มตกแต่งของ SILK SCREEN



4. พลาสติก OMKEECTGEN ใช้ SILK SCREEN ลงบนอักษรที่นูนขึ้นมา



5. พลาสติก INJECTION ยกระดับตัวหนังสือให้นูนขึ้น (BASS - RENLIFE)



6. พลาสติก INJECTION ยกระดับตกแต่งด้วยวิธี HOT STAMP

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ET.

7. พลาสต์ทิก INJECTION ทกแท่ง
ถ้วยวิธี SILK STAME

IN

8. ออคูมิเนียมมอไนโคส หวีอวีสคู่อินใน
ลักษณะ BASS-REALIFE ทกแท่งถ้วย
วิธีอไนโคสหรือซุมโครเมียม



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ

จากการศึกษาข้อมูลและพฤติกรรม เพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบหาข้อสรุปเพื่อที่จะทำการออกแบบต่อไป ลักษณะของเครื่องวัดความดันโลหิตสามารถแบ่งหน้าที่ให้สอยเพื่อสะดวกต่อการวิเคราะห์และการดำเนินการออกแบบ ดังนี้

4.1 การวิเคราะห์ระบบการทำงานของเครื่องวัดความดันโลหิต

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ชนิดของระบบการทำงานของเครื่องวัดความดันโลหิต สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดใหญ่ ๆ คือ

1. ชนิดปรอท
2. ชนิดสปริง
3. ชนิดอิเล็กทรอนิกส์

ตารางที่ 9 วิเคราะห์ระบบการทำงานของเครื่องวัดความดันโลหิต

ข้อพิจารณา	ชนิดปรอท	ชนิดสปริง	ชนิดอิเล็กทรอนิกส์
ประสิทธิภาพในการทำงาน	2	1	3
สะดวกต่อการทำงาน	2	2	3
ความปลอดภัย	2	2	2
ง่ายในการผลิต	2	2	3
ราคา (ถูก)	2	1	2
น้ำหนักเบา	1	2	3
รวม	11	10	16

สรุป เลือกชนิดอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสมที่สุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น อนุญาตให้ทั่วไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
หมายเหตุ 3 ก็มาก, 2 พอใช้, 1 ไม่ดี
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมีเหตุเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 การวิเคราะห์ระบบของลมกัน

ชนิดของลมกันนั้นจะขึ้นอยู่กับความสะดวกในการใช้งาน และสะดวกในการจัดเก็บและการบำรุงรักษา ชนิดของลมกันมี 3 ชนิด คือ

1. บีมแบบกก
2. บีมแบบป๊อบ
3. บีมแบบใช้เครื่องอัดลม

ตารางที่ 10 วิเคราะห์ชนิดของลมกัน

ข้อพิจารณา	บีมแบบกก	บีมแบบป๊อบ	บีมแบบเครื่องอัดลม
สะดวกในการใช้งาน	3	1	3
สะดวกในการผลิต	2	2	2
ราคา (ถูก)	2	2	2
น้ำหนัก	2	2	2
ความปลอดภัย	2	2	3
ประสิทธิภาพในการทำงาน	1	1	3
รวม	12	10	15

สรุป เลือกชนิดของลมกันและเครื่องอัดลมกัน

หมายเหตุ 3 = ดีมาก, 2 = พอใช้, 1 = ไม่ดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3 การวิเคราะห์ชนิดของเครื่องอักษณกัน

จากการศึกษาข้อมูลของเครื่องอักษณกันในระบบนิวเมติก เราใช้ลมนกัน
เปลี่ยนรูปเป็นพลังงานกล จำแนกออกเป็น 6 ประเภท คือ

1. เครื่องอักษณแบบลูกสูบ
2. เครื่องอักษณแบบแวนโรคารี
3. เครื่องอักษณแบบสกรู
4. เครื่องอักษณแบบใบพัดหมุน
5. เครื่องอักษณแบบกั๊งหัน
6. เครื่องอักษณแบบไคอะแพม

ตารางที่ 11 วิเคราะห์ชนิดของเครื่องอักษณกัน

ข้อพิจารณา	แบบที่ 1	แบบที่ 2	แบบที่ 3	แบบที่ 4	แบบที่ 5	แบบที่ 6
ระบบการทำงาน	1	3	3	2	2	3
ราคาประหยัด	2	2	2	2	2	2
เหมาะสม	2	2	2	2	2	3
สิ่งเจือปน	1	2	1	3	2	3
ลมคงที่	2	3	2	2	2	3
เสียงเบา	2	3	2	2	2	2
รวม	10	15	12	13	12	16

สรุป เลือกใช้แบบที่ 6 เครื่องใช้ระบบไคอะแพม

หมายเหตุ 3 = ดีมาก, 2 = พอใช้, 1 = ไม่ดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.4 การวิเคราะห์การเลือกใช้สวิทช์

สวิทช์จะทำหน้าที่คักวงจรเข้าด้วยกัน คือการสัมผัสของตัวนำไฟฟ้า ใต้ครบวงจร การทำงานของสวิทช์ควบคุมโดยระบบแมคคานิค ปุ่มสวิทช์ที่นำมา พิจารณาได้แก่



ตารางที่ 12 แสดงการเลือกใช้สวิทช์

ข้อพิจารณา	แบบเลื่อน	แบบกก	แบบโยก	แบบแม่เหล็ก	แบบหมุน
ทนทาน	3	2	2	1	3
ใช้สะดวก	2	3	2	3	2
ประกอบง่าย	1	3	3	3	2
ประสิทธิภาพ	2	3	3	2	3
ราคา	3	3	2	1	3
รวม	11	14	12	10	13

สรุป เลือกใช้สวิทช์แบบกก

หมายเหตุ 3 = ดีมาก, 2 = พอใช้, 1 = ไม่ดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.5 การวิเคราะห์สีของสวิตช์

สีของสวิตช์มีความจำเป็นในการใช้งาน เพื่อความสะดวกสบายความเหมาะสมและลักษณะความเก๋ไก๋ รวมถึงความรู้สึกและความสวยงามน่าใช้ สีที่นำมาพิจารณามีดังนี้ คือ

1. สีดำ
2. สีแดง
3. สีน้ำเงิน
4. สีเขียว

ตารางที่ 13 แสดงการวิเคราะห์สีของสวิตช์

ข้อพิจารณา	สีดำ	สีแดง	สีน้ำเงิน	สีเขียว
ขนาด	2	3	2	3
ความแข็งแรง	3	3	3	2
กลมมองเห็น	2	3	2	2
ความสว่าง	1	2	1	3
รวม	8	11	8	10


สรุป เลือกใช้สีแดงและสีเขียว

หมายเหตุ 3 = ดีมาก, 2 = พอใช้, 1 = ไม่ดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.6 การวิเคราะห์รูปแบบปุ่มกดทำงาน

เพื่อความแน่นอนในการกด กิ่งต่อการผลิตและการประกอบรวมถึงความเหมาะสมในการใช้งาน รูปแบบปุ่มกดที่นำมาพิจารณามีดังนี้



ตารางที่ 14 วิเคราะห์รูปแบบปุ่มกดทำงาน

ข้อพิจารณา	แบบที่ 1	แบบที่ 2
ความแน่นอนในการใช้งาน	3	1
ความง่ายในการประกอบ	3	2
การรักษาความสะอาด	2	3
การซ่อมแซม	3	2
การป้องกันฝุ่นละออง	2	3
ราคาถูก	3	2
ความสวยงาม	2	3
รวม	18	16

สรุป เลือกแบบที่ 1 ระบบ SOFT TOUCH เป็นรูปแบบปุ่มกดทำงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 หมายเหตุ 3 = ดีมาก, 2 = พอใช้, 1 = ไม่ดี
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.7 การวิเคราะห์ชนิดของแบคทีเรีย

จากข้อมูลแบคทีเรียที่มีหลายชนิด นำมาพิจารณาใช้กับระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้ไฟ 6 โวลต์ แบคทีเรียที่นำมาพิจารณามี 3 ชนิดคือ

1. แบคทีเรียชนิดคาร์บอน-สังกะสี
2. แบคทีเรียชนิดอ็อกไฟไนท์
3. แบคทีเรียชนิดปรอทออกไซด์

ตารางที่ 15 การวิเคราะห์ชนิดของแบคทีเรีย

ข้อพิจารณา	ชนิดคาร์บอน-สังกะสี	ชนิดอ็อกไฟไนท์	ชนิดปรอทออกไซด์
การบำรุงรักษา	3	2	2
กำลังไฟสม่ำเสมอ	3	3	3
ความปลอดภัยในการใช้งาน	3	2	3
สะดวก	3	2	2
ราคาถูก	3	1	1
ติดตั้งง่าย	3	1	2
ความคงทน	2	3	2
ความเหมาะสม	3	1	2
รวม	23	15	17

สรุป เลือกใช้แบคทีเรียชนิด คาร์บอน-สังกะสี

หมายเหตุ 3 = ดีมาก, 2 = พอใช้, 1 = ไม่ดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับใช้ในการศึกษาเท่านั้น เมื่อผู้ใดให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.8 การวิเคราะห์ชนิดของผ้าพันแขน

จากการศึกษาข้อมูลชนิดผ้าพันแขนที่ใช้กับเครื่องวัดความดัน เพื่อความเหมาะสม สะดวกในการใช้งาน ชนิดที่นำมาพิจารณา มี 2 ชนิด คือ

1. ชนิดเหน็บโดยไขเมจิกเข็ม
2. ชนิดเกี่ยวด้วยตะขอ

ตารางที่ 16 การวิเคราะห์ชนิดของผ้าพันแขน

ข้อพิจารณา	ชนิดเหน็บ	ชนิดเกี่ยว
สะดวกต่อการใช้งาน	3	2
อายุการใช้งาน	2	3
ทำความสะอาดง่าย	3	2
ง่ายต่อการจัดเก็บ	3	1
น้ำหนักเบา	3	2
ราคาถูก	3	3
ง่ายในการผลิต	3	2
รวม	20	15

สรุป เลือกใช้ชนิดเหน็บ ไขผ้าพัน

หมายเหตุ 3 = ดีมาก, 2 = พอใช้, 1 = ไม่ดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.9 การวิเคราะห์เทคนิคของวัสดุของผ้าพันแขน

การเลือกใช้วัสดุของผ้าพันแขนมีส่วนสำคัญยิ่งในการใช้งาน เพราะลักษณะของคุณสมบัติและความเหมาะสมของผ้าพันแตกต่างกัน จากการศึกษาข้อมูลวัสดุที่นำมาพิจารณา คือ

1. ผ้าพลาสติก
2. พลาสติกทอ
3. หนังเทียม
4. ผ้าใบ

ตารางที่ 17 แสดงการวิเคราะห์เทคนิคของวัสดุของผ้าพันแขน


ข้อพิจารณา	ผ้าพลาสติก	พลาสติกทอ	หนังเทียม	ผ้าใบ
เหนียวและแข็งแรง	2	2	2	3
น้ำหนักเบา	3	3	2	2
ทนต่อการขีดข่วน	2	2	2	3
ทนความร้อน	2	1	1	2
ทนต่อการกัดกร่อน	2	2	1	3
ทำความสะอาดง่าย	3	3	2	1
ราคาถูก	3	3	2	1
ง่ายต่อการผลิต	3	3	2	3
รวม	20	19	14	18

สรุป เลือกใช้ผ้าพลาสติก เหมาะสมที่สุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.10 การวิเคราะห์วิธีสวมผ้าพันแขน

เพื่อความสะดวกในการวัดและเหมาะสมกับพฤติกรรมกรรมการวัดด้วยตนเอง จึงควรมีการพิจารณาให้เหมาะสมกับเครื่องวัดความดันโลหิต ดังนี้ คือ



1. แบบสอก

2. แบบพัน

3. แบบสวม

ตารางที่ 18 วิเคราะห์วิธีสวมผ้าพันแขน

ข้อพิจารณา	แบบสอก	แบบพัน	แบบสวม
สะดวกในการใช้งาน	2	1	2
ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ	2	2	1
เหมาะสมกับพฤติกรรม	3	1	2
ราคา (ถูก)	2	3	1
รวม	9	7	6

สรุป เลือกใช้แบบสอกเป็นวิธีสวมผ้าพันแขน

หมายเหตุ 3 = ดีมาก, 2 = พอใช้, 1 = ไม่ดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.11 การวิเคราะห์สีของผ้าพันแขน

สีของผ้าพันแขนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำมาวิเคราะห์ความเหมาะสม เพราะมีผลกับการวัดความดันโลหิตและอารมณ์ของผู้ป่วย สีที่นำมาพิจารณาคือ

1. สีขาว
2. สีดำ
3. สีนํ้าตาล
4. สีเทา
5. สีแดง

ตารางที่ 19 วิเคราะห์สีของผ้าพันแขน

ข้อพิจารณา	สีขาว	สีดำ	สีนํ้าตาล	สีเทา	สีแดง
ไม่สกปรกง่าย	1	3	3	2	2
ไม่สะท้อนแสง	2	3	3	2	3
ความแข็งแรง	2	2	2	3	2
อุณหภูมิต่ำ	3	3	2	3	1
อารมณ์ความรู้สึก	3	1	2	3	1
ไม่เป็นอันตราย	3	1	2	3	1
รวม	14	13	14	16	10

สรุป เลือกใช้สีเทา

หมายเหตุ 3 = ดีมาก, 2 = พอใช้, 1 = ไม่ดี


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.12 การวิเคราะห์รูปทรงของโครงสร้าง

มีรูปทรงที่ควรนำมาพิจารณา เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของโครงสร้างของเครื่องวัดความดันโลหิต เพื่อสอดคล้องกับระบบภายในและการจัดเก็บอุปกรณ์ภายใน รูปทรงที่นำมาพิจารณากันนี้ คือ

1. ลักษณะ รูปทรงสี่เหลี่ยม
2. ลักษณะ รูปทรงสามเหลี่ยม
3. ลักษณะ รูปทรงวงกลม

1. ลักษณะ รูปทรงสี่เหลี่ยม




ข้อดี	ข้อเสีย
<ol style="list-style-type: none"> 1. ประหยัดเนื้อที่ในการจัดวาง 2. มีความสมบูรณ์โดยรอบตัว 3. ฐานมั่นคงไม่ล้มง่าย 4. กรรมวิธีการผลิตง่าย และรวดเร็ว 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีแง่มุมที่ทำให้เกิดอันตรายได้

สรุป

1. ฐานมั่นคงไม่ล้มง่าย เพราะมีจุดศูนย์กลางถ่วงซึ่งอยู่ห่างจากเส้นกอบรูปเท่า ๆ กัน ฉะนั้นทำให้ไม่ล้มง่าย
2. ประหยัดเนื้อที่ในการจัดวาง
3. กรรมวิธีการผลิตง่ายและรวดเร็ว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. ลักษณะ รูปทรงสามเหลี่ยม




ข้อดี	ข้อเสีย
1. การขนส่งหรือการจัดวางใช้วิธีเรียง สลับกันก็ประหยัดเนื้อที่ได้ 2. สะดวกในการใช้สอยพอสมควร	1. พื้นที่ในการใช้งานน้อย 2. เกิดมุมอคมมากมาย 3. กรรมวิธีการผลิตยุ่งยาก 4. จุดสัมผัส 3 จุดทำให้ล้มง่าย 5. ทำความสะอาดชอกมุมยาก

สรุป

1. การขนส่งหรือการจัดวางใช้วิธีเรียงสลับกัน สามารถทำให้ประหยัดเนื้อที่ได้
2. กรรมวิธีการผลิตยุ่งยากและเสียเศษวัสดุ
3. สะดวกในการใช้สอยพอสมควร
4. มีแฉกมุมมากเกินไปทำให้เกิดชอกมุมเล็ก ๆ ทำความสะอาดยาก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. ลักษณะ รูปทรงกลม



ข้อดี	ข้อเสีย
1. มีความสมทูลย์รอบตัว 2. ฐานมั่นคง ไม่ล้มง่าย 3. ปลดทกภัยในการใช้งาน 4. รับแรงอัทักระแทกได้ดีกว่า	1. การบังคับความสูงในการผลิตนั้น ทำยาก 2. การจัดวางต่อเนื่องกันมีน้อย 3. เสีย

สรุป

1. มีความสมทูลย์รอบตัว ไม่ล้มง่าย
2. สะดวกในการใช้สอยพอสมควร
3. ไม่มีแรงมุมให้เกิอกันตราย
4. เปลี่ยนเนื้อที่ในการจัดวาง เพราะไม่ต่อเนื่อง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 20 วิเคราะห์รูปทรงของโครงสร้าง

ข้อพิจารณา	รูปทรงสี่เหลี่ยม	รูปทรงสามเหลี่ยม	รูปทรงกลม
โครงสร้างมีความมั่นคง	3	3	2
ประหยัดเนื้อที่	3	1	1
กรรมวิธีการผลิตง่าย	3	1	1
สะดวกในการใช้สอย	3	2	1
ความสมบูรณ์รอบตัว	3	3	2
รวม	15	10	7

สรุป เลือกใช้รูปทรงสี่เหลี่ยม

หมายเหตุ 3 = ดีมาก, 2 = พอใช้, 1 = ไม่ดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.13 การวิเคราะห์เลือกใช้วัสดุทำโครงสร้าง

จากการศึกษาข้อมูลในการเลือกใช้วัสดุในการทำโครงสร้าง ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการพิจารณา 4 ชนิด คือ

1. พลาสติก
2. เหล็กแผ่น
3. อลูมิเนียม
4. สแตนเลส

ตารางที่ 21 วิเคราะห์เลือกใช้วัสดุทำโครงสร้าง

ข้อพิจารณา	พลาสติก	เหล็กแผ่น	อลูมิเนียม	สแตนเลส
ความแข็งแรง	2	3	2	2
ทนแรงกระแทก	2	2	1	1
คงทนต่อสภาพหินฟ้าอากาศ	2	1	2	1
ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี	3	1	1	2
ฉนวนต่อการดูดซึบ	2	1	1	2
ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า	3	1	1	1
ฝุ่นไม่จับผิว	3	1	2	2
ขึ้นรูปง่าย	3	2	2	2
ทกแต่งง่าย	2	1	2	2
รวม	22	13	14	15

สรุป วัสดุที่เหมาะสมในการทำโครงสร้างคือ พลาสติก

หมายเหตุ 3 = ดีมาก, 2 = พอใช้, 1 = ไม่ดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.14 การวิเคราะห์ชนิดของพลาสติกในการผลิตโครงสร้าง

ชนิดของพลาสติกที่สำคัญมีหลายชนิด แต่ละชนิดคุณสมบัติแตกต่างกัน พลาสติกที่จะนำมาวิเคราะห์ความเหมาะสมสำหรับเครื่องวัดความกัมมันตภาพรังสี 9 ประเภท คือ

1. เซลลูลอส อะซิเตท CA
2. เซลลูลอส อะซิเตท บัทยาเรท CAB
3. โพลีสไตรีน ชนิดทนแรงกระแทก PS₃
4. ABS
5. โพลีคาร์บอเนต PC
6. ไฮเดนดริก โพลีเอทิลีน PE_{hd}
7. โพลีไวนิล คลอไรด์ PVC
8. โพลีโพรพิลีน PP

ตารางที่ 22 วิเคราะห์ชนิดของพลาสติกในการผลิตโครงสร้าง

ข้อพิจารณา	ชนิดของพลาสติก							
	CA	CAB	PS ₃	ABS	PC	PE _{hd}	PVC	PP
แข็งแรง	2	3	3	3	3	3	3	2
ทนแรงกระแทก	2	3	3	3	3	2	3	2
คงสภาพ	1	3	2	3	3	3	3	3
ทนสารเคมี	2	1	1	3	2	2	3	3
ทนผิวการถูกรูด	3	2	2	3	3	3	2	3
ฝุ่นไม่จับผิว	3	3	2	3	2	3	3	3
ราคาถูก	2	2	1	2	2	2	3	2
ความงาม	2	2	1	3	2	1	1	3
รวม	17	19	15	23	20	19	21	21

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยเท่านั้น ไม่ควรนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น **สรุป** เลือกใช้ชนิดของพลาสติกแบบ ABS ของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.15 การวิเคราะห์กรรมวิธีการผลิตโครงสร้าง

ที่เหมาะสมต่อการผลิตพลาสติกและการผลิตในระบบอุตสาหกรรม เมื่อเปรียบเทียบระหว่างทั้ง 2 ประเภท จะสามารถหากรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมได้ คือ

1. Injection molding

2. Thermoforming

ตารางที่ 23 วิเคราะห์การผลิตโครงสร้าง


ข้อพิจารณา	Injection	Thermoforming
ราคาเมื่อเริ่มทำการผลิต	1	3
เมื่อผลิตมากในระบบอุตสาหกรรม	3	1
ความสะดวกในการผลิตระบบ- อุตสาหกรรม	3	2
รวม	7	6

สรุป เลือกใช้ระบบที่ 1 คือ

หมายเหตุ 3 = ก็มาก, 2 = พอใช้, 1 = ไม่ก็

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


4.16 การวิเคราะห์ลักษณะการยึดต่อโครงสร้าง



แบบที่ 1



แบบที่ 2



แบบที่ 3

ตารางที่ 24 วิเคราะห์ลักษณะการยึดต่อโครงสร้าง

ข้อพิจารณา	แบบที่ 1	แบบที่ 2	แบบที่ 3
การผลิตทำได้ง่าย	4	2	2
ทำแบบพิมพ์ได้ง่าย	4	2	2
ถอดออกมาได้ง่าย	3	3	3
รวม	11	7	7

สรุป เลือกใช้การยึดต่อโครงสร้างแบบที่ 1

หมายเหตุ · 3 = ดีมาก, 2 = พอใช้, 1 = ไม่ดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.17 การวิเคราะห์เลือกใช้สีของโครงสร้าง

ลักษณะของสีที่ใช้กับเครื่องวัดความกันโลหิต ควรพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สถานที่และความรู้สึก สีที่เหมาะสมในการพิจารณามีดังนี้คือ

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. สีครีม | 5. สีดำ |
| 2. สีฟ้า | 6. สีนํ้าตาล |
| 3. สีเหลือง | 7. สีมรอนท์ |
| 4. สีแดง | 8. สีเทา |

ตารางที่ 25 วิเคราะห์เลือกใช้สีของโครงสร้าง

ข้อพิจารณา	สีครีม	ฟ้า	เหลือง	แดง	ดำ	สีนํ้าตาล	มรอนท์	เทา
ความสะอาด	7	6	3	3	2	3	6	7
ความแข็งแรง	5	6	4	4	4	4	6	7
ขนาด (ใหญ่)	4	5	3	4	3	4	4	5
น้ำหนักเบา	6	5	2	4	3	3	3	6
อุณหภูมิ (ต่ำ)	6	6	2	1	6	3	4	6
ความภูมิฐาน	6	4	3	4	6	4	5	7
เหมาะสมสำหรับ- บรรยากาศ	6	5	3	1	3	3	5	6
ความสว่าง	7	6	4	3	1	3	5	6
ไม่เป็นอันตราย	7	5	3	1	1	4	2	4
รวม	54	48	27	25	29	31	40	54

สรุป เลือกใช้สีเทาและสีครีม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
หมายเหตุ 7 = ดีมากที่สุด, 6 = ดีมาก, 5 = ดี, 4 = ปานกลาง,
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงผู้เป็นเจ้าของเอกสารทุกครั้งหากนำไปใช้
 3 = พอใช้, 2 = พอใช้บาง, 1 = ไม่ดี

4.18 การวิเคราะห์วัสดุที่ใช้ทำหน้ากากปิดหน้าบัทม์แสงผล

วัสดุที่ใช้ทำหน้ากากปิดหน้าบัทม์เป็นวัสดุที่โปร่งแสง และมีความแข็งแรง ทนทานต่อการชุกชืด ส่วนใหญ่จะใช้พลาสติก ชนิดของพลาสติกที่นำมาพิจารณา มีดังนี้คือ

1. อะคริลิก (Acrylic)
2. โพลี คาร์บอนเนต (PC)
3. โพลีสไตรีน (PS)

ตารางที่ 26 วิเคราะห์วัสดุที่ใช้ทำหน้ากากปิดหน้าบัทม์แสงผล

ข้อพิจารณา	Acrylic	PC	PS
ทนต่อการเคมี	3	3	2
แข็งแรงทนทาน	2	3	2
ทนทานต่อการชุกชืด	2	3	3
น้ำหนักเบา	3	3	3
ราคาถูก	3	2	2
รวม	13	14	12

สรุป เลือกใช้พลาสติกโพลีคาร์บอนเนต (PC) ใช้ทำหน้ากากปิดหน้าบัทม์แสงผล

หมายเหตุ 3 = ดีมาก, 2 = พอใช้, 1 = ไม่ดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


4.19 การวิเคราะห์การจัดระบบของอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์

การจัดวางระบบภายในเครื่อง ควรมีความสัมพันธ์กับการใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของตัวเครื่อง ส่วนประกอบหลัก ๆ ของระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ มีดังนี้


1. แผงวงจรควบคุม กว้าง 7 ซม. ยาว 10 ซม.หนา ๑.5 ซม.
2. หน้าปัทม์แสดงผล กว้าง 2.3 ซม. ยาว 5.2 ซม.หนา 0.3 ซม.
3. เครื่องอักษมนชนิดโคอะเฟรม ϕ 2.5 ซม. ยาว 7 ซม.
4. วาล์วควบคุมลมกิน กว้าง 1.5 ซม. ยาว 3 ซม. สูง 1.5 ซม.
5. แบตเตอรี่แบบคาร์บอน-สังกะสี 6 โวลต์ กว้าง 3 ซม. ยาว 11 ซม.หนา 1.5 ซม.

การจัดวางระบบที่เหมาะสมที่นำมาพิจารณา มี 3 แบบ คือ

แบบที่ 1




แบบที่ 2



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แบบที่ 3



ตารางที่ 27 วิเคราะห์การจัดระบบของอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อพิจารณา	แบบที่ 1	แบบที่ 2	แบบที่ 3
สะดวกต่อการทำงาน	2	3	2
ประกอบง่าย	2	2	2
ความสมดุล	2	3	1
ปลอดภัย	2	3	2
สัมพันธ์กับการใช้งาน	1	3	2
ซ่อมแซมง่าย	2	2	2
ลักษณะพื้นที่	1	3	1
รวม	12	19	12

สรุป เลือกการจัดระบบแบบที่ 2

หมายเหตุ 3 ดีมาก, 2 พอใช้, 1 ไม่ดี


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.20 การวิเคราะห์ลักษณะการถอดช่อรูปทรงภายใน

การถอดช่อรูปทรงภายใน จะต้องคำนึงถึงขั้นตอนการผลิตและการประกอบที่ไม่ซับซ้อนและมีโครงสร้างที่แข็งแรง ลักษณะการถอดฝาครอบที่นำมาพิจารณา มีดังนี้


แบบที่ 1

ดึงออกทางด้านบน




แบบที่ 2

เป็นกลองเลื่อนออกทางด้านหลัง



แบบที่ 3

เว้าออก 2 ข้าง ซ้าย-ขวา



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 28 วิเคราะห์ลักษณะการถอดข้ออุปกรณภายใน

ข้อพิจารณา	แบบที่ 1	แบบที่ 2	แบบที่ 3
ขั้นตอนไม่ซับซ้อน	3	2	1
โครงสร้างแข็งแรง	2	3	2
ชิ้นส่วนน้อย	3	3	2
การผลิตน้อย	3	2	2
รวม	11	10	7


สรุป เลือกถอดฝาครอบแบบดอกกำบน

หมายเหตุ 3 = ดีมาก, 2 = พอใช้, 1 = ไม่ดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.21 การวิเคราะห์ระบบการยึดแผ่นวงจร

ระบบยึดแผ่นวงจร มีความสำคัญอย่างยิ่งในการออกแบบการถอดหรือการประกอบและการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก ระบบการยึดแผ่นวงจรที่นำมาพิจารณากันนี้ คือ



แบบที่ 1. แบบน๊อตยึด แบบที่ 2. แบบใช้ตัวล๊อค แบบที่ 3. แบบใช้ SLOT

ตารางที่ 29 วิเคราะห์ระบบการยึดแผ่นวงจร

ข้อพิจารณา	แบบที่ 1	แบบที่ 2	แบบที่ 3
ราคาถูก	3	2	1
รักษา, ซ่อมแซมง่าย	3	2	3
ใช้เนื้อที่ในการลดน้อย	2	2	3
การประกอบไม่ยุ่งยาก	3	2	3
เหมาะกับจำนวนแผ่นวงจร	3	3	1
รวม	14	11	11


สรุป เลือกแบบที่ 1 ระบบยึดแผ่นวงจรแบบใช้น๊อตยึด

หมายเหตุ 3 = ดีมาก, 2 = พอใช้, 1 = ไม่ดี


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.22 การวิเคราะห์ตำแหน่งของสวิทช์


ตำแหน่งของสวิทช์กับการใช้งานควรมีความสัมพันธ์กัน เพื่อความสะดวก และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้



แบบที่ 1 ก้านหน้า



แบบที่ 2 ก้านบน



แบบที่ 3 ก้านหลัง

ตารางที่ 30 วิเคราะห์ตำแหน่งสวิทช์

ข้อพิจารณา	แบบที่ 1	แบบที่ 2	แบบที่ 3
ใช้สะดวก	1	2	3
ประกอบง่าย	2	2	1
ปลอดภัยในการใช้งาน	2	3	3
ความสัมพันธ์ภายใน	1	3	1
รวม	6	10	6


สรุป เลือกใช้แบบที่ 2 เหมาะสมที่สุด

หมายเหตุ 3 คีมาก, 2 พอใช้, 1 ไม่ดี


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.23 การวิเคราะห์ตำแหน่งการเสียบท่อสายยาง


ตำแหน่งการเสียบท่อสายยางกับการใช้งานของพฤติกรรม ควรมีความสัมพันธ์กัน หรือความสะดวกและสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้



แบบที่ 1 ด้านหน้า



แบบที่ 2 ด้านข้าง



แบบที่ 3 ด้านหลัง

ตารางที่ 31 วิเคราะห์ตำแหน่งการเสียบท่อสายยาง

ข้อพิจารณา	แบบที่ 1	แบบที่ 2	แบบที่ 3
ใช้สะดวก	3	3	1
ประกอบง่าย	2	1	2
ปลอดภัยในการใช้งาน	3	3	2
ความสัมพันธ์กับระบบภายนอก	3	1	1
รวม	11	8	6

สรุป เลือกแบบที่ 1 เหมาะสมกับตำแหน่งเสียบท่อสายยาง

หมายเหตุ 3 ก็มาก, 2 พอใช้, 1 ไม่ใช่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.24 การวิเคราะห์เลือกวัสดุทำแจ็กเสียบท่อลมและลึนปลั๊กลม

จากการศึกษาข้อมูลในการเลือกใช้วัสดุทำแจ็กเสียบท่อลม และลึนปลั๊กลมเข้า วัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการพิจารณามี ดังนี้ คือ

1. เหล็กหล่อ
2. อลูมิเนียม
3. พลาสติก

ตารางที่ 32 วิเคราะห์เลือกวัสดุทำแจ็กเสียบท่อลมและลึนปลั๊กลม

ข้อพิจารณา	เหล็กหล่อ	อลูมิเนียม	พลาสติก
ความแข็งแรง	3	2	2
ทนแรงกระแทก	3	1	2
ทนต่อการกัดกร่อน	2	1	3
ขึ้นรูปง่าย	2	1	3
เป็นฉนวนไฟฟ้า	1	3	3
ราคาถูก	1	3	3
รวม	12	11	16

สรุป เลือกใช้พลาสติกเป็นวัสดุทำแจ็กเสียบท่อลมและลึนปลั๊กลมเข้า

หมายเหตุ 3 = ดีมาก, 2 = พอใช้, 1 = ไม่ดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.25 การวิเคราะห์ชนิดพลาสติกชนิดลิกแจ๊คเสียบท่อลมและลึนปล๋อยลม

ชนิดของพลาสติกที่นำมาพิจารณาชนิดลิกแจ๊คเสียบท่อลมและลึนปล๋อยลมเข้า
กันนี้ คือ

1. โพลีสไตรีน (PS)
2. โปลีโอพริน (PP)
3. โพลีคาร์บอเนต (PC)
4. โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)

ตารางที่ 33 วิเคราะห์ชนิดของพลาสติกชนิดลิกแจ๊คเสียบท่อลมและลึนปล๋อยลม

ข้อพิจารณา	PS	PP	PC	PVC
ทนต่อการเคมี	2	3	2	3
แข็งแรงทนทาน	2	3	3	3
น้ำหนักเบา	3	3	2	3
ทนต่อการชุกชึค	3	3	3	2
ราคาถูก	2	2	2	3
ทนความร้อน	2	3	3	1
รวม	14	17	15	15

สรุป เลือกใช้ โปลีโอพริน (PP) เหมาะสมที่สุด

หมายเหตุ 3 = ดีมาก, 2 = พอใช้, 1 = ไม่ดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.26 การวิเคราะห์ชนิดของยางในการผลิตทอลม

จากการศึกษาข้อมูล ยางเป็นวัสดุที่อ่อนตัวง่ายและยืดหยุ่นได้ดี ทนต่อแรงดึงและการฉีกขาด เหมาะสำหรับนำมาทำเป็นวัสดุขดทอลม แต่ยางแบ่งออกเป็นหลายประเภท ซึ่งพอจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ที่จะนำมาพิจารณา คือ

1. ยางธรรมชาติ เป็นยางที่ได้มาจากยางพารา วัตถุดิบชนิดนี้มีมากในประเทศไทย
2. ยางสังเคราะห์ เนื่องจากความไม่สามารถทนต่อความร้อนและน้ำมัน จึงมีผู้ประดิษฐ์ยางเทียมหรือยางสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการ

ตารางที่ 34 วิเคราะห์ชนิดของยางในการผลิตทอลม

ข้อพิจารณา	ยางธรรมชาติ	ยางสังเคราะห์
ค่าความทนต่อแรงดึง	3	3
ความสามารถในการยืดหด	3	3
ทนต่อแรงบีบ	2	3
ทนต่อการฉีกขาด	3	3
ทนต่อการกัก-ค้าง	1	3
ทนต่อความร้อน	1	3
ราคา (ถูก)	3	2
รวม	16	20

สรุป เลือกใช้ยางสังเคราะห์ เหมาะที่สุด

หมายเหตุ 3 = ดีมาก, 2 = พอใช้, 1 = ไม่ดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.27 การวิเคราะห์เลือกใช้วัสดุรองพื้น

วัสดุที่นำมาพิจารณามีดังนี้

1. ยาง มีความยืดหยุ่นดีสามารถผลิตได้ง่าย เป็นวัสดุที่ผลิตได้ง่าย ในประเทศเพราะเป็นแหล่งวัตถุดิบ ต้นทุนจึงค่อนข้างต่ำ มีคุณสมบัติในการถ่ายเทความร้อนต่ำพอควร การถูกความชื้นไม่มาก
2. ผ้า การถูกความชื้นสูง การขึ้นรูปไม่สะดวก การถ่ายเทความร้อนต่ำ ต้นทุนการผลิตต่ำ
3. พลาสติก สามารถขึ้นรูปง่าย ถ่ายเทความร้อนต่ำ สามารถเลือกใช้ได้หลายชนิด ไม่ถูกความชื้น แต่วัตถุดิบมีต้นทุนสูงกว่า

ตารางที่ 35 วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุรองพื้น


ข้อพิจารณา	ยาง	ผ้า	พลาสติก
ยึดเกาะกับพื้นได้ดี	3	1	1
ไม่ลื่นหุดง่าย	3	1	2
แข็งแรงทนทาน	2	2	3
เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน	3	2	2
รับน้ำหนักได้ดี	3	2	3
อายุการใช้งานนาน	2	2	3
ประกอบง่าย	3	1	3
รวม	19	11	17

สรุป เลือกใช้ยาง เป็นวัสดุรองพื้น


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้รวมเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 หมายเหตุ 3 = ดีมาก, 2 = พอใช้, 1 = ไม่ดี
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.28 การวิเคราะห์การจกเก็บผ้าพันแขน


การจกเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือวัดความดันโลหิต เพื่อความสะดวกในการจกเก็บและนำออกมาใช้งานให้สอดคล้องกับพฤติกรรมกว่าใช้งาน และเพื่อป้องกันฝุ่นละออง, ความร้อน, หนูหรือแมลงสาบต่าง ๆ ซึ่งอาจจะทำให้เสียหายโดยไม่จำเป็น จึงควรมีที่จกเก็บอย่างเหมาะสม ลักษณะการจกเก็บที่นำมาพิจารณา มี 3 แบบ คือ



แบบที่ 1 แบบเก็บลงไปในกล่องมีฝาเปิด-ปิด
ล็อคเก็บ



แบบที่ 2 แบบเก็บยวบีกติกหรืออยู่ส่วนเดียวกับ
ตัวเครื่อง ประกอบไปด้วยฝาเปิด-
ปิด และยื่กตัวล็อค



แบบที่ 3 แบบซองบรรจุโดยมีฝาเปิด-ปิด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 36 วิเคราะห์การจัดเก็บผ้าพันแขน


ข้อพิจารณา	แบบที่ 1	แบบที่ 2	แบบที่ 3
สะดวกต่อการใช้งาน	2	3	2
ป้องกันฝุ่นละออง	2	1	2
ป้องกันความร้อน	2	1	2
ป้องกันความอับชื้น	1	3	1
ป้องกันแมลงต่าง ๆ	2	1	2
ลักษณะของเครื่อง	1	3	2
ราคาถูก	2	2	2
รวม	12	14	13

สรุป เลือกใช้แบบเกี่ยวกับยี่ห้อที่เหมาะสมที่สุด

หมายเหตุ 3 = ดีมาก, 2 = พอใช้, 1 = ไม่มี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.29 การวิเคราะห์ลักษณะการเปิด-ปิด ล็อคฝาพื้นแขน



ตารางที่ 37 ลักษณะการเปิด-ปิด ล็อคฝาพื้นแขน

ข้อพิจารณา	แบบที่ 1	แบบที่ 2	แบบที่ 3	แบบที่ 4
สัมพันธ์กับการใช้งาน	2	3	2	1
เหมาะสมในการติดตั้ง-ยึดประกอบ	1	2	2	1
สะดวกในการเปิด-ปิด	2	2	2	1
สวยงาม	1	2	2	2
รวม	6	9	8	5

สรุป เลือกแบบที่ 2

หมายเหตุ 3 = ดีมาก, 2 = พอใช้, 1 = ไม่ดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.30 การวิเคราะห์การล็อกแกนยึกย้า

1. ระบบสปริงล็อก
2. ระบบคั่นล็อก
3. ระบบกก

ตารางที่ 38 แสดงการวิเคราะห์การล็อกแกนยึกย้า


ข้อพิจารณา	ระบบสปริง LOCK	ระบบคั่น LOCK	ระบบกก LOCK
เหมาะสมกับรูปทรง	1	2	3
หนาทนต่อการใช้งาน	3	3	3
สะดวกในการเปิด	4	2	3
กรรมวิธีการผลิตง่าย	2	3	4
รวม	10	10	13

สรุป เลือกระบบกก เหมาะสมที่สุด

หมายเหตุ 4 = ดีมาก, 3 = ดี, 2 = พอใช้, 1 = ไม่ดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.31 วิเคราะห์การยึดหน้าพิมพ์แสดงผลการโครงสร้าง



ตารางที่ 39 แสดงการวิเคราะห์การยึดจอแสดงผลกับโครงสร้าง


ข้อพิจารณา	แบบที่ 1	แบบที่ 2	แบบที่ 3
แข็งแรง	2	3	2
ง่ายต่อการผลิต	3	2	3
ทนทานต่อการใช้งาน	2	3	3
เหมาะสมกับการใช้งาน	2	2	3
รวม	9	10	11

สรุป เลือกใช้แบบที่ 3 เหมาะสมที่สุด

หมายเหตุ 3 = ดีมาก, 2 = พอใช้, 1 = ไม่ดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.32 การวิเคราะห์การเสียบแจ๊ค



1. แบบเกลียว

2. แบบ

3. แบบปุ่มล็อก

ตารางที่ 40 วิเคราะห์ลักษณะการเสียบแจ๊ค

ข้อพิจารณา	แบบเกลียว	แบบ	แบบปุ่มล็อก
สะดวกต่อการใช้งาน	1	3	2
ความคงทน แข็งแรง	1	1	3
ง่ายในการผลิต	2	2	2
ระยะเวลาในการเสียบน้อย	1	2	2
สวยงาม	2	2	2
รวม	7	10	11


สรุป เลือกใช้แบบปุ่มล็อก

หมายเหตุ 3 = ดีมาก, 2 = พอใช้, 1 = ไม่ดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 • ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1. เลือกระบบการทำงาน แบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบการทำงานของเครื่อง-
วัดความดันโลหิต
2. ระบบของลมคั้น แบบเครื่องอัดลมคั้น
3. ชนิดของเครื่องอัดลมคั้น แบบโคอะเฟรม
4. ระบบสวิตช์เลือกใช้สวิตช์ แบบกด




5. สีของสวิตช์ ใช้สีเดียวกับสีแดง
6. รูปแบบของปุ่มกดทำงานใช้ระบบ SOFT TOUCH

แผ่นพลาสติก




7. ชนิดของแบตเตอรี่ใช้แบบ คาร์บอน-สังกะสี
8. ชนิดของผ้าพันแขน ใช้แบบ เหน็บด้วยเมจิกเทป
9. ใช้ผ้าทอพลาสติก เป็นวัสดุของผ้าพันแขน
10. วิธีสวมผ้าพันแขนใช้ ระบบสอด



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


11. สีของบ้ำหันแกน ใช้สีเทา
 12. รูปทรงของโครงสร้างใช้ รูปทรงสี่เหลี่ยม



13. วัสดุที่เหมาะสมในการผลิตโครงสร้างคือ พลาสติก
 14. ใช้พลาสติก ชนิดABS ในการผลิตโครงสร้าง
 15. กรรมวิธีการผลิตพลาสติกใช้ แบบ injection molding (แบบฉีด)
 16. การยึक्त่อโครงสร้างใช้ แบบที่ 1




17. สีของโครงสร้างใช้ สีเทากัมมี่กรีน
 18. วัสดุปกหน้าบ้ำหันแม่ของผลใช้พลาสติกชนิด โพลีคาร์บอเนต (PC)
 19. การจักรระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ แบบที่ 2 เหมาะสมที่สุด




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


20. ลักษณะของการดัดขอบภายในเลือก การดัดคดฝาครอบแบบดัดคดกำแพง




21. ระเบียบฝึกแผ่นวางจรวด แบบน็อกยึด



22. ตำแหน่งสวิตช์เลือกใช้ตำแหน่ง ก้านบน




23. ตำแหน่งการเสียบท่อสายทางเลือกตำแหน่ง ก้านหน้า



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


24. วัสดุทำแจ็กเสียบท่อลม และลิ่มปล่อยลมเลือกใช้ พลาสติก
25. ภารกิจของพลาสติกชนิดแจ็กและลิ่มปล่อยลมเลือกใช้พลาสติกชนิด โพรทิลไปริไลต์
26. ใช้ยางสังเคราะห์ ชนิดท่อลม
27. วัสดุรองพื้นตัวเครื่องเลือกใช้ ยาง เป็นวัสดุรองพื้น
28. การจกเก็บอุปกรณ์และเครื่องวัดความดัน เลือกใช้แบบเก็บว่ามีกติดอยู่ส่วนบน-
ตัวเครื่อง

29. ลักษณะการเปิด-ปิด ล็อคย้ายชิ้นแซน เปิดจากท้ายไปขวา



30. การล็อคย้ายใช้ระบบ กค LOCK

31. การยึดหน้าหัวแม่เหล็กผลกับโครงสร้าง แบบที่ 3



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

32. ลักษณะการเขียนแจคใช้ แบบปุ่มล็อก



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การออกแบบ

จากข้อมูลที่ได้ศึกษาและวิเคราะห์ สามารถรวบรวมข้อมูลสรุปเพื่อเป็น
แนวทางการออกแบบปรับปรุงเครื่องวัดความดันโลหิต ดังนี้

5.1 เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ พอสรุปได้ดังนี้

ลักษณะพฤติกรรมของผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นโรค
ที่ไม่ติดต่อกันและรักษาให้หายขาดได้ยาก มักเกิดกับวัยสูงอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป แก่ มัก
จะพบมากในช่วงอายุตั้งแต่ 60 - 70 ปี ซึ่งมีผลต่อระบบความดันโลหิต อาจทำให้เกิด
โรคต่าง ๆ ได้ เช่น โรคความดันโลหิตสูง - ต่ำ, โรคหัวใจ, โรคไต, โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ท่อน้ำเหลือง, วัณโรค, โรคโลหิตจาง ฯลฯ ซึ่งแต่ละโรคมีลักษณะของอาการที่แตกต่างกัน

ลักษณะพฤติกรรมของผู้ป่วยวัยสูงอายุ

1. โรคประสาทและสมอง
2. สายตา เนื้อแก้วตาแข็ง สายตายาวมองใกล้ไม่ชัด ภูโกลเห็นใกล้
3. ชูคิง เส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมตามวัย
4. อวัยวะในการทรงตัวและในการเคลื่อนไหวไม่สะดวก มีอาการปวด
กระดูก
5. การสูบบุหรี่ เลือด และการทำงานของหัวใจไม่สะดวก ซากการออกกำลัง

5.2 เกี่ยวกับขั้นตอนการสรุปได้ มี 6 ขั้นตอนคือ

- ขั้นตอนที่ 1 นำยาให้มาสวมให้เรียบร้อย เสียแรงเข้าเครื่องวัด
- ขั้นตอนที่ 2 กดสวิทช์ควบคุมระบบ ON / OFF
- ขั้นตอนที่ 3 กดสวิทช์ START เครื่องวัดความดันโลหิต
- ขั้นตอนที่ 4 อ่านค่าที่หน้าปัดแสดงผล
- ขั้นตอนที่ 5 กดสวิทช์ควบคุมระบบ
- ขั้นตอนที่ 6 เก็บยารักษาพร้อมกับตัวเครื่องให้เรียบร้อย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5.3 ส่วนประกอบของ ระบบอิเล็กทรอนิกส์

5.3.1 แผงวงจรควบคุม จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์และระบบการทำงานทางอิเล็กทรอนิกส์และหน้าปัดแสดงผลดิจิทัล ขนาดของแผงวงจรกว้าง 7 ซม. ยาว 10 ซม. สูง 1.5 ซม. ก้านล่างของแผงวงจรจะประกอบด้วยสายท่อต่อลมกับและก้านข้างของแผงวงจรจะเป็นส่วนเชื่อมสายโยงไปสู่ระบบการทำงาน 3 ระบบ คือ แบตเตอรี่, ไมโครคอนโทรลเลอร์ และวาล์ว ใช้นอกยี่ห้อแผงวงจร

5.3.2 หน้าปัดแสดงผลดิจิทัล จะแสดงค่าความดันเป็นตัวเลขและกราฟที่ผิดปกติ ขนาดของตัวเลขแสดงผล กว้าง 5 ซม. ยาว 1 ซม.

5.3.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ชนิดเครื่องอัตโนมัติไออะพีเอ็ม ใช้ไฟ 6 โวลต์ รุ่น 910110 ขนาด ϕ 3 ซม. ยาว 7 ซม. ต่อสายเข้ากับระบบวงจรและ เสียบท่อลมเข้ากับท่อแยกลมกัน

5.3.4 แบตเตอรี่ แบบคาร์บอน-สังกะสี ขนาด 1.5 โวลต์ จำนวน 4 ก้อน ขนาด กว้าง 3 ซม. ยาว 11 ซม. สูง 1.5 ซม. ต่อสายเข้ากับแผงวงจร

5.3.5 สวิทช์ ใช้แบบกดระบบ SOFT TOUCHปุ่มพลาสติกกดกรรวิธี การผลิตแบบดีค สีของสวิทช์ใช้สีเดียวกับสีแดงแยกให้ความหมายของสวิทช์กว้าง 5 ซม. ยาว 1.7 ซม.

5.3.6 วาล์วควบคุมลมกัน รุ่น TDS-VO 58 DC - 6V. ขนาด กว้าง 1.5 ซม. ยาว 3 ซม. สูง 1.5 ซม. หน้าหน้าที่ปลุกลมกันเมื่อได้รั้วสัญญาณควบคุม ตั้งแต่ 0 ถึง 100 %

5.3.7 ผ้าพันแขนแบบเหนียวด้วยเมจิกเหนียว วัสดุที่ใช้พลาสติกเหนียวโดย ใช้ระบบความร้อน การสวมผ้าพันแขนใช้ระบบสกรู ผ้าพันแขนประกอบไปด้วย ท่อลมกัน ใต้วัสดุอย่างสังเคราะห์ผลิตโดยการรีด ที่คืออยู่ตำแหน่งจุดลมลมที่บริเวณ กลางจุดลมแสดงแถบสีเขียว เพื่อแสดงตำแหน่งที่ถูกต้องในการวัดจะอยู่ในตำแหน่งที่ ถูกต้องในการวัดจะอยู่ในตำแหน่งกลางของแขน พอดีกับเส้นเลือดใหญ่ขนาดสี่ส่วนของ ผ้าพันแขนมีดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับบุคลากรภายในเท่านั้น ไม่สามารถให้นำไปใช้ประโยชน์ด้วยประการ
- จุดลมวัดความดัน กว้าง 13 ซม. ยาว 24 ซม. หน้า 2 มม.
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ขนาดของผ้าพันแขน กว้าง 14 ซม. ยาว 48 ซม.หนา 1.5 ซม.
- ขนาดของท่อลมกัน ϕ 8 ซม. ยาว 70 ซม. หนา 1.5 ซม.

5.4 โครงสร้างและวัสดุอุปกรณ์

ขนาดของโครงสร้าง มาจากขนาดของระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงขนาดของเครื่องจะต้องไม่น้อยกว่า กว้าง 7 ซม. ยาว 15 ซม. สูง 3.5 ซม.

5.4.1 ส่วนของฐานเครื่อง เป็นพลาสติก ABS กรรมวิธีการผลิตแบบฉีด มีส่วนยึดล็อกและยึดเก็บอุปกรณ์ ก้านกลางของฐานมียางสังเคราะห์รองรับเพื่อป้องกันการสั่นไหว และแสดงกราฟฟิกและข้อจำกัดต่าง ๆ ที่สำคัญ ใสสีเทา

5.4.2 ฝาปิดฐาน ใช้พลาสติก ABS กรรมวิธีการผลิตแบบฉีดเปิดช่องสำหรับสวิตช์ทางคานขวา 2 ช่อง มีส่วนยึดระบบภายในเครื่อง ใสสีกรม

5.4.3 ฝาเปิด-ปิดช่องแบตเตอรี่ ใช้พลาสติก ABS กรรมวิธีการผลิตแบบฉีด มีตัวล็อกและมีลatches เพื่อสะดวกในการเปิด-ปิด อยู่ตำแหน่งส่วนกลางของฐาน ใสสีเทา

5.4.4 ส่วนจอแสดงผล ใช้พลาสติก PC กรรมวิธีการผลิตแบบฉีด สีขาว


5.4.5 ส่วนล็อกผ้าพันแขน ใช้พลาสติก ABS กรรมวิธีการผลิตแบบฉีด ใสสีกรม

5.4.6 แจ็กเสียบลมกัน และลิ้นปล่อยลมเข้าพลาสติก PP กรรมวิธีการผลิตแบบฉีด แจ็กเสียบอยู่ตำแหน่งคานหน้าของเครื่อง ลิ้นปล่อยลมกัน จะปล่อยให้ลมเข้าอย่างเร็ว ออกไม่ได้


5.4.7 ข้อต่อลมกันภายในเครื่อง ใช้ยางสังเคราะห์ กรรมวิธีการผลิตแบบฉีด การต่อระบบท่อลมภายในเครื่อง แบ่งออกเป็น 4 จุด คือ ท่อมีลมกัน, วาล์วลิ้นปล่อยลมเข้า, แจ็กเสียบท่อผ้าพันแขน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5.5 ผังการจักระบบการทำงาน



5.6 บล็อกไดอะแกรมของเครื่องวัดความดันโลหิต



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5.7 ลักษณะของกราฟฟิคที่ใช้กับเครื่องวัด

ลักษณะกราฟฟิคที่ใช้กับเครื่องวัด 49

A แสดงตัวเลขดิจิทัลบอกค่าความดันโลหิตสูง (Systolic)
ลักษณะตัวเลข 3 หลัก คือ หลักหน่วย, หลักสิบ,
หลักร้อย

B แสดงตัวเลขดิจิทัลบอกค่าความดันโลหิตต่ำ (Diastolic)
ลักษณะตัวเลข 3 หลัก คือ หลักหน่วย, หลักสิบ,
หลักร้อย

C สัญลักษณ์แสดงแรงพร้อมที่จะวัดความดันโลหิต

D ตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ

E สัญลักษณ์หมายถึง วัดได้ค่าความดันโลหิตเรียบร้อยแล้ว

F สัญลักษณ์บอกระดับคอรีหมด

5.8 การเสนอแบบร่าง

IDEA DEVELOPMENT 50

1

2

3

4

5

6


7

8


9

AUTOMATIC SPLYCROMANOMETER

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์สำหรับใช้เองในเพื่อการรณรงค์เท่านั้น เมื่อผู้เผยแพร่ฉบับนี้หรือเจ้าหน้าที่การค้ำ
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 50 การพัฒนาแบบ




รูปที่ 51 SKETCH DESIGN I.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 52 SKETCH DESIGN 2



รูปที่ 53 SKETCH DESIGN 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


5.9 เสนอการออกแบบ




รูปที่ 54 แสดงภาพไอโซเมตริก

รูปที่ 55 แสดงภาพแยกชิ้นส่วน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 56 แสดงภาพตัด



รูปที่ 57 แสดงภาพด้าน


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีกวนนำไปใช้




รูปที่ 59 แสดงภาพด้าน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5.10 การเขียนแบบเพื่อการผลิต




รูปที่ 60 แสดงภาพไอโซเมตริก




รูปที่ 61 แสดงภาพทวน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับกรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 64 แสดง PART A,B,C




รูปที่ 65 แสดง PART D,E

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 66 แสดง PART F




รูปที่ 67 แสดง PART G

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 68 แสดง PART H,I,J



รูปที่ 69 แสดง PART K,L,M,N


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 70 แสดง PART O,P,Q,R,S,T

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5.11 การทำ MODEL



รูปที่ 71 แสดงเครื่องวัดความดันโลหิต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สรุปการวิจัยและข้อเสนอแนะ

สรุปการวิจัย

ความคิดเริ่มแรก จากการศึกษาความดันโลหิต ในวงการแพทย์ เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถที่จะวินิจฉัยว่า สภาพร่างกายปกติหรือไม่อย่างไร เครื่องมือแบบเดิมนั้นจะต้องใช้ร่วมกับหูฟัง เครื่องวัดเป็นแบบปรอท มีหลักการทำงานค่อนข้างยุ่งยาก

การรวบรวมปัญหา ในลักษณะของปัญหาจะเป็นปัญหาในเรื่องของระบบการทำงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างเต็มที่ การทำงานซับซ้อนหลายขั้นตอน ความผิดพลาดจึงเกิดขึ้นได้โดยง่าย การบำรุงรักษาที่ต้องทะนุถนอมค่อนข้างมาก เพราะชิ้นส่วนราคาค่อนข้างแพง หาซื้อได้ยาก ระบบการป้องกันอุปกรณ์ภายในไม่สมบูรณ์พอ การนำมาใช้งานไม่สะดวก

การแก้ปัญหา จากปัญหาข้างต้นก็จะนำมาวิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข ในลักษณะของการแยกเป็นส่วน ๆ ไป ในเรื่องของระบบการทำงานโดยหาแบบอื่นที่เหมาะสม เช่น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดสัดส่วนการใช้งาน โดยศึกษาลักษณะของพฤติกรรมของผู้ใช้ การเลือกใช้น้ำพันแขน และวัสดุที่เหมาะสม

การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยเริ่มจากโครงสร้างของระบบหมุนเวียนโลหิต, ลักษณะของความดันโลหิตที่ปกติและไม่ปกติ, ลักษณะการวัดความดันโลหิต มี 2 วิธี คือ วิธีวัดทางตรง โดยใช้เข็มทิ่มเข้าไปในหลอดเลือด จะใช้ในกรณีที่ต้องการความถูกต้องและแน่นอน วิธีวัดทางอ้อม การตรวจวัดภายนอกร่างกาย ตรวจวัดโดยการบีบลมคัมเข้าไปประมาณ 150-200 มม.ปรอท แล้วตรวจวัดความดันโดยใช้หูฟังช่วยในการตรวจวัดความดันโลหิต

ความดันโลหิตที่ปกติคือ

วัยรุ่น (12ปี - 15ปี)	จะมีค่าความดันสูง	100-120 มม.ปรอท
ผู้ใหญ่ (18ปี - 60ปี)	"	140-150 "
วัยสูงอายุ (มากกว่า 60ปี)	"	120-150 "

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ค่าความถี่ต่ำจะอยู่ประมาณ 60-80 มม.ปรอท

ค่าอัตราการเต้นของหัวใจ 60-80 ครั้งก่อนาที

การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ ในการออกแบบนี้จะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เกม คือเครื่องวัดแบบปรอท และแบบสปริง, พูห์ง สาเหตุของการที่ทองวัดความดันโลหิต เกิดจากลักษณะพฤติกรรมของผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่ไม่ติดต่อกัน และรักษาให้หายขาดได้ยาก มักเกิดกับวัยสูงอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป แต่จะพบมากในช่วงอายุตั้งแต่ 60-70 ปี ซึ่งมีผลต่อระบบความดันโลหิต อาจทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ เช่น โรคความดันโลหิตสูง-ต่ำ, โรคหัวใจ, โรคเบาหวาน, โรคไต, โรคต่อมไทรอยด์, ต่อมไทรอยด์, วัณโรค ฯลฯ ซึ่งแต่ละโรคมีอาการที่แตกต่างกัน ลักษณะพฤติกรรมของผู้ป่วยวัยสูงอายุ เกิดจากโรคสมอง, ประสาท, สายตาขาว, หูตึง, อาการปวดกระดูก, การสูบบุหรี่ เลือด

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ระบบการทำงาน ระบบของลมกัน, ชนิดของเครื่องอัดลมกัน, การเลือกใช้สวิทช์, ชนิดของแบคเตอร์, ชนิดของผ้าพันแขน, วัสดุของผ้าพันแขน, วิธีสวมผ้าพันแขน, รูปทรงของโครงสร้าง และวัสดุผลิตโครงสร้าง, กรรมวิธีการผลิตโครงสร้าง, การยึดต่อโครงสร้าง, วัสดุทำหน้าปกปิดจอแสดงผล, การจักรระบบอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์, การถอดซ่อมอุปกรณ์, ระบบยึดแผ่นวงจร, ตำแหน่งการเสียบแจ๊ค, ตำแหน่งของสวิทช์, วัสดุทำแจ๊คและลิ้นปล่อยลม, ชนิดของยางผลิตท่อลม, เลือกใช้วัสดุรองพื้น, การเปิด-ปิดล็อคผ้าพันแขน, การจักรเก็บอุปกรณ์, การล็อคแกนยึดผ้า, การยึดหน้าปัดแสดงผลกับโครงสร้าง, ลักษณะการเสียบแจ๊ค

การตกลงใจออกแบบ จากปัญหาที่เกิดขึ้นและนำมาศึกษา ก็สามารรถเลือกระบบการทำงานที่เหมาะสมคือ เลือกใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์, ใช้ระบบอัดลมแบบโคอะเฟรม รูปแบบของการทำงาน ทางด้านผู้ให้สามารถวัดได้ด้วยตนเอง มีระบบการจักรเก็บที่สะดวกต่อการนำออกมาใช้วัด ระบบล็อคของแจ๊ค ที่ป้องกันการหลุดออกใช้พลังงานแบคเตอร์ 1.5 จำนวน 4 ก้อน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การทำให้เป็นผลสำเร็จ จากการวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลในครั้งแรก ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมานี้ จะมีระบบการทำงานที่ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ค่าแสดงผลที่ได้ออกมาเป็นตัวเลข และสามารถบอกค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นของหัวใจได้ สามารถใช้วัดได้ด้วยตนเอง ขั้นตอนในการวัดลดลง ขนาดของเครื่องลดลง และง่ายต่อการจกเก็บ สามารถผลิตได้ในระบบอุตสาหกรรม

ข้อเสนอแนะ

เมื่อได้ทำการศึกษาข้อมูลและทำการออกแบบ จึงได้แนวทางในการแก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดขึ้น ตามสภาพความต่องการที่แท้จริง พอที่จะสรุปได้ดังนี้ คือ

- ส่วนของแบตเตอรี่ ควรศึกษาระบบของแบตเตอรี่ ราคา การจกซื้อ และควรออกแบบให้สามารถใช้กับไฟฟ้าภายในบ้านได้
- ลักษณะของการจกเก็บ ควรมีการออกแบบให้มีระบบลือคหรือการนำออกมาใช้งานให้สะดวกกว่าเดิม
- ลักษณะของแจคเสียบลมกัน ควรมีการแก้ไขส่วนที่ป้องกันการหักของสายที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงบางส่วนของที่ได้ทำควมวัดจุดประสงค์และเหตุผลในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามความตั้งใจ และเป็นแนวทางในการออกแบบปรับปรุงพัฒนาเครื่องวัดความดันโลหิตต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

- กนก รัตนหัตถ์นีย์, ขบวนการออกแบบศิลปอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญ-
หัตถ์นีย์, 2524.
- กนก รัตนหัตถ์นีย์, เทคโนโลยีเบื้องต้นสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก. แผนก-
เอกสารการพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2524.
- ปานเพชร จิโนธร, ชวัญชัย สนิทภัยสมบูรณ์, นิเวศกรีกอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ:
2521.
- ประมวล ใจสะอาด, วัสดุช่าง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์อักษรบัณฑิตการพิมพ์, 2524.
- ประยูร กัมพูศิริ, วิกรมล อ่อนศิริ, เครื่องวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของ-
หัวใจ. ปรินญาพันธ์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2529.
- พงศ์พันธ์ สุนทรสารบูล, เครื่องวัดความดันโลหิต. ปรินญาพันธ์, คณะวิศวกรรมศาสตร์,
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2527.
- พิจิต เลี่ยมทอง, พลาสติก. กรุงเทพฯ: มิตรนราการพิมพ์, 2524.
- สมพร บิติกมล, เรื่องน้ำเทคโนโลยีไฟฟ้า. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ แอม แอนท์ ที, 2532.
- รัชนิพร ภูกร, การประมงพยามาล. วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม, พิษณุโลก, 2530.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติของผู้ทำวิจัย



ชื่อ. นายสุสิทธิ์ ทองเปรมจิตต์ (บอย) บ้านเกิด จ.ตาก

ประวัติการศึกษา

- ระดับประถมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย 1-6 จากโรงเรียนอนุบาลตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1-3 จากโรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกเคหภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย
- ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์ศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้