



การควบคุมแบบ PID ด้วย 68HC11

SINGLE LOOP PID
CONTROLLER WITH 68HC11



ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีการควบคุมทางอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2535


ภาควิชา เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง

การควบคุม PID แบบช่องเดียวโดยใช้ MC68HC11
SINGLE LOOP PID CONTROLLER BY MC68HC11

ผู้จัดทำ

1. นายพนพล พันธุ์พิช 34161111
2. นายนิคม นาคะโยธินสกุล 34161114
3. นายชัยรัตน์ ฤทธิรงค์ 34161203


.....อาจารย์ที่ปรึกษา


(อ. วิทยา ทิพย์สุวรรณพร)

บทคัดย่อ

ปริญญาบัตรฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานเกี่ยวกับการวิจัยชุดควบคุมขบวนการโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 68HC11 เป็นหน่วยควบคุมหลักและหน่วยรับส่งข้อมูล จากไมโครคอมพิวเตอร์ (MICROCOMPUTER) โดยส่วนของภาคการศึกษานี้จะมุ่งศึกษาทางด้าน HARD WARE ซึ่งจะศึกษาการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 68HC11 และนำมาใช้งานร่วมกับ วงจรภายนอกทั้งทางด้าน ANALOG และ DIGITAL โดยจุดประสงค์เพื่อจะนำไปใช้ และพัฒนาเป็นตัวควบคุมอัตโนมัติแบบ PID ในภาคการศึกษาต่อไป

ABSTRACT


THIS THESIS IS A FRACTION OF PROCESS CONTROLLER UNIT IS USED BY MICROCONTROLLER 68HC11. MICROCONTROLLER USED TO BE CONTROL UNIT & DATA COMMUNICATION WITH MICROCOMPUTER. THIS SEMESTER WILL BE EDUCATION FOR SOFTWARE TO POERATING OF CONTROLLER.IT IS USED COOPERATE BETWEEN ANALOG AND DIGITAL CIRCUIT FOR CONTROL PROCESS.THIS PURPOSE OF PROJECT IS USED DEVELOPMENT FOR PID CONTROLLER .



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทนำ

จากอุตสาหกรรมในปัจจุบันจะเห็นว่าต้องการความรวดเร็ว แม่นยำ การประมวลผลที่ถูกต้อง และความสะดวกรสบายในการใช้งาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จะช่วยลดต้นทุน ในขบวนการผลิต ดังนั้น จึงเป็นเหตุให้เกิดความต้องการระบบอัตโนมัติมาใช้ทำหน้าที่ดังกล่าวมา ซึ่งในปัจจุบันนี้ระบบการควบคุมอัตโนมัติจะแบ่งออกเป็น หลายแบบหลายชนิดโดยขึ้นกับจุดประสงค์ของ การใช้งาน โดยส่วนมากแล้วในอุตสาหกรรมต่างๆ จะนิยมใช้ตัวควบคุมอัตโนมัติแบบ PID เพราะสามารถตอบสนองต่อระบบที่ถูกควบคุมได้ดี และลดค่าผิดพลาดต่างๆ ดังนั้น ปรินญาณิพนธ์ฉบับนี้ จะศึกษาค้นคว้า ตัวควบคุมแบบ PID



วัตถุประสงค์ของปริศยานิพนธ์

จากระบบควบคุมแบบ PID ที่ผ่านมาจะเห็นว่า มีความเข้าใจในการประมวลผลตลอดจนเกิดข้อผิดพลาดต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดทางด้าน HARD WARE เช่น วงจร I TO V และ A TO D เวลาที่ใช้ในการประมวลผล และ FUNCTION ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ของ CPU ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ เนื่องจากข้อจำกัดต่างๆ มีมาดังนั้นเราจึงหันมาสนใจในอุปกรณ์ควบคุมตัวใหม่จะนั้น ในปริศยานิพนธ์ฉบับนี้จะเลือกใช้ตัวควบคุมแบบไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ 68HC11 A ซึ่งมีคุณสมบัติในตัวเองที่เหมาะสมกับระบบควบคุม PID ที่เรามีอยู่ อาทิเช่น จำนวนคำสั่งการทำงานในระดับ BIT ความไวในการประมวลผล นิ่งก็ขึ้นทางคณิตศาสตร์ และ HARD WARE ภาสในตัวเอง

ดังนั้น ในปริศยานิพนธ์ของโครงการนี้ จัดทำขึ้นมาเพื่อนำเอาคุณสมบัติต่าง ๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ 68HC11 นี้ มาประยุกต์และใช้งานสำหรับเป็นหน่วยประมวลผลกลางและควบคุม LOOP ของ PROCESS ต่าง ๆ โดยใช้งานเป็นแบบ SINGLE LOOP PID CONTROLLER ซึ่งจะทำการทำงาน การควบคุมในลักษณะนี้เกิดความแม่นยำ ถูกต้อง และมีข้อผิดพลาดน้อยลง

ขอบเขตของปริศยานิพนธ์

ในปริศยานิพนธ์ฉบับนี้ จะแบ่งแยกเป็นส่วนหลัก ๆ ได้ 2 ส่วนคือ

- HARD WARE
- SOFT WARE

ในส่วน HARD WARE จะทำการออกแบบวงจรตัวควบคุมแบบ PID โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 68HC11A1 ซึ่งเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ของบริษัทโมโตโรล่าซึ่งในตระกูล 68HC11 นอกจากเบอร์ A1 แล้ว ยังมี A0, A2, A8, B, E, F เป็นต้น เหตุที่ใช้เบอร์ A1 ก็เพราะจะมีอุปกรณ์ที่เกือบจะครบทุกอย่างซึ่งบางเบอร์ไม่มี แต่บางเบอร์ก็มีมากกว่าซึ่งไม่ค่อยสำคัญเพราะจะทำให้เพิ่มค่าใช้จ่ายสูงเช่น เบอร์ A8 จะมี ROM ภายใน 8 kbyte จะเห็นว่าถ้าเราตัดส่วนนี้ไปโดยการนำ ROM ภายนอกแทนคือ เบอร์ 2764 จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายลงพร้อมกับลดความยุ่งยากในการโปรแกรมใน ROM เพราะการโปรแกรมที่ ROM ภายนอกจะสะดวกมากกว่า ในวงจร PID นอกจากการออกแบบวงจรที่สนับสนุน 68HC11A1 แล้วก็จะออกแบบส่วนการรับข้อมูลเข้ามาป้อนให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมกับออกแบบส่วนการส่งข้อมูลออกไปภายนอก ซึ่งสัญญาณที่รับเข้ามาและสัญญาณที่ส่งออกจะอยู่ในรูปของกระแสที่ระดับ 4-20 mA ซึ่งเป็นระดับมาตรฐาน ดังนั้นส่วนการรับข้อมูลที่รับสัญญาณเข้ามาจะต้องทำการแปลงจากกระแสไปเป็นแรงดันโดยภาค I TO V โดยระดับแรงดันที่ได้นี้จะป้อนให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์โดยตรง เพราะที่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์จะมีภาคแปลงสัญญาณ ANALOG TO DIGITAL อยู่ภายใน(จะมีอยู่ 8 ช่อง) ส่วนตอนส่งข้อมูลออกนั้นเราจะส่งสัญญาณ DIGITAL ไปที่ IC 74373 โดยมันจะทำการ LATCH สัญญาณไว้คั่นจากนั้นสัญญาณ DIGITAL จะถูกแปลงเป็นระดับแรงดันในภาค DIGITAL TO ANALOG โดยใช้ IC เบอร์ MC1408 ส่วนสุดท้ายก็จะทำการแปลง ระดับแรงดันที่ได้ขึ้นไปเป็นระดับกระแสในภาค V TO I สำหรับส่งไปควบคุมอุปกรณ์ภายนอก นอกจากนั้น ที่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์จะมีภาคส่งและรับข้อมูลแบบอนุกรมตามมาตรฐาน RS232 ซึ่งเราจะนำส่วนนี้ไปใช้สำหรับติดต่อกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เพื่อสำหรับรับค่าและแสดงผล

ในส่วน SOFT WARE จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

- โปรแกรมบนตัวควบคุม PID
- โปรแกรมบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

โดยโปรแกรมบนตัวควบคุม PID จะแบ่งเป็นโปรแกรมสำหรับควบคุมส่วนต่าง ๆ ทางด้าน HARD WARE การสื่อสารแบบอนุกรม, การ SCAN DISPLAY โดยใช้ LED SEVENT SEGMENT และโปรแกรมในการรับสัญญาณ ANALOG เป็นต้น และจะมีโปรแกรมส่วนหนึ่งที่จะทำหน้าที่ประมวลผลแบบ PID คือ จะรับสัญญาณเข้ามาแทนค่าในสูตร PID และส่งค่าที่ได้ไปควบคุมอุปกรณ์ภายนอก

ส่วนโปรแกรมบนเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์จะเป็นโปรแกรมที่จะรับค่าต่าง ๆ สำหรับ SET
ตัวควบคุม PID ได้แก่ ค่า KP, TI, TD, SV, MV นอกจากนั้นจะแสดงค่าที่ประมวลผลได้จากตัว
ควบคุม PID โดยจะแสดงในรูปกราฟและรูปจำลอง PROCESS มาดูได้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

- บทคัดย่อ
- ABSTRACT
- บทนำ
- วัตถุประสงค์ของปริิถยานิพนธ์
- ขอบเขตของปริิถยานิพนธ์

เนื้อเรื่อง

บทที่ 1

- หลักการเบื้องต้นของการควบคุมการ 5
- PID CONTROLLER 21
- การปรับค่า PID 23

บทที่ 2

- ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 68HC11 35
- โหมดการทำงาน 35
- ลักษณะของสัญญาณ 36
- Input/Output Ports 38
- Registers 40
- Reset 43
- Interrupts 44
- Registers ควบคุมชนิดต่างๆ 45
- Analog to Digital 49

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่- Real Time กิ่งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 50

- Pulse Accumulater	50
- Serial Communication Interface	50
- Serial Peripheral Interface	51
- การทำงานของ Control Board โดย 68HC11	52
- Voltage to Current Converter	53
- Current to Voltage Converter	57
- Digital to Analog Converter	60

บทที่ 3

- การทดลองและผลการทดลอง	61
-------------------------	----

บทสรุป

กิติกรรมประกาศ	65
----------------	----

เอกสารอ้างอิง	66
---------------	----

APPENDIX A

- KEYBOARD PROGRAM	67
--------------------	----

APPENDIX B

- GRAPHICS PROGRAM	
--------------------	--


APPENDIX C

- SYSTEM PROGRAM	
------------------	--

หลักการเบื้องต้นของการควบคุมกระบวนการและการคำนวณ

1. ระบบควบคุมแบบลูปเปิด (Close Loop Control System)

ระบบควบคุมแบบนี้ เป็นระบบควบคุมที่นำเอาสัญญาณเอาที่นุกย้อนกลับ (Feedback Output) มาเปรียบเทียบกับสัญญาณอินพุตที่ต้องการ สัญญาณความคลาดเคลื่อน (Actuating Error Signal) ซึ่งเป็นสัญญาณ ระหว่าง สัญญาณอินพุตกับสัญญาณย้อนกลับ และจะถูกป้อนให้หน่วยควบคุม เพื่อจะลดค่าความคลาดเคลื่อนให้น้อยลง




รูปที่ 1.1 ระบบการควบคุมแบบลูปปิด

2. ชนิดของระบบควบคุม

ระบบควบคุมอัตโนมัติ

คือ การใช้ตัวควบคุมซึ่งทำหน้าที่เปรียบเทียบตัดสินใจและปรับแทนมนุษย์นั่นเอง การทำงานของระบบอัตโนมัติเป็นการนำค่าเป้าหมายกับค่าของการตรวจวัดในโปรเซสเข้ามาทำการคำนวณหาค่าที่เหมาะสมเพื่อส่งเป็นสัญญาณควบคุมออกไปควบคุมโปรเซส ให้มีค่าเท่ากับค่าเป้าหมายอยู่ตลอดเวลา แบบของการควบคุมมีอยู่หลายแบบเช่น on-off




รูปที่ 1.2 บล็อกไดอะแกรมของระบบควบคุมอัตโนมัติ


ระบบการควบคุมแบบสัดส่วน (Ratio control)

เป็นการควบคุมให้ตัวแปรโปรเซสสองค่ารักษา อัตราส่วนของมันและกันให้คงที่อยู่เสมอ มักจะพบในการควบคุมอัตราการไหลของอากาศและน้ำมันเชื้อเพลิง ในระบบเผาไหม้ต่างๆ และการควบคุมการผสมของเหลวสองชนิด ตัวอย่างของ Ratio control แสดงดังรูป 1.3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



การควบคุมแบบสัดส่วน ชนิดอนุกรม




การควบคุมแบบสัดส่วน ชนิดขนาน

รูปที่ 1.3 ระบบควบคุมแบบ Ratio Control

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ระบบการควบคุมแบบร่วมกัน (Cascade Control)

Cascade control เป็นการควบคุมชนิด Combine Control ชนิดหนึ่ง นิยมใช้กันมากในการควบคุมโปรเซส การควบคุมแบบ Cascade Control นี้จะมีรูปการควบคุมอยู่ 2 รูป ใน 2 รูปนี้จะมีตัวควบคุมคือ Master Controller และ Slave Controller สัญญาณออกของ Master Controller จะเป็นค่าเป้าหมายของ Slave Controller Cascade control นี้ จะใช้ได้ดีในโปรเซสที่มี Disturbance มี Dead Time มาก นอกจากนี้ ในกรณีที่ต้องการรักษาความล้นน้้นของตัวแปรโปรเซสสองตัวให้คงที่ จะเหมาะสมที่สุด ดังในรูป 1.4 เป็นตัวอย่าง Cascade control ของการควบคุมอุณหภูมิในเตา รูปการควบคุมอุณหภูมิ จะเป็น Master และรูปการควบคุมการไหลจะเป็น slave สัญญาณออกของตัวควบคุมอุณหภูมิจะส่งไปเป็นค่าเป้าหมายของตัวควบคุมการไหล รูปการควบคุมการไหลจะควบคุมให้การไหลของของก๊าซเป็นไปตามสัญญาณจากตัวควบคุมอุณหภูมิเสมอ แม้ว่าความดันในท่อก๊าซจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม จะไม่มีผลต่ออุณหภูมิในเตาเลย การลดลงหรือเพิ่มขึ้นของความดันก๊าซในท่อนับเป็น Disturbance อย่างหนึ่ง ถ้าเราใช้ระบบการควบคุมแบบธรรมดาซึ่งสัญญาณออกของตัวควบคุมอุณหภูมิ ส่งมาควบคุมการเปิดของ Valve โดยตรงแล้ว Disturbance จะทำให้อุณหภูมิในเตาไม่คงที่หรือเท่ากับค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้




เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ของวิศวกรรมเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้อุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ตัวควบคุมและแบบการควบคุม (Controller and Control Action)

ตัวควบคุมจะรับสัญญาณเข้าจากการวัด เพื่อทำการเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย หรือ Set point ผลต่างของค่าทั้งสองจะถูกส่งให้ภาคคำนวณ เพื่อผลิตสัญญาณควบคุมขาออกซึ่งจะถูกส่งออกไปให้ส่วนขับเคลื่อนอีกทีหนึ่ง โครงสร้างภายในตัวควบคุมแสดงในรูป 1.5



รูปที่ 1.5. โครงสร้างภายในตัวควบคุม

ความสัมพันธ์ของผลต่างกับสัญญาณควบคุมขาออก กำหนดโดย ภาคคำนวณ ความสัมพันธ์นี้เรียกว่า Control Action แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ

- On-Off action
- Proportional action (P-control)
- Integral or Reset action (I-action)
- Derivative action (D-action)

การควบคุมจะใช้ Action แต่ละชนิด หรือหลายชนิดผสมกันเช่น On-off, P, PI, PID การควบคุมด้วยมีอนั้นถ้าคนงานมีความชำนาญมาก การปรับจะมีลักษณะ

คล้ายคลึงกับ Control Action เหล่านี้ **PROPORTIONAL ACTION** -คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการเรียนการสอน ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต


ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หว่างสัญญาณควบคุม(หรือ OUTPUT ของหน่วยควบคุม) $m(t)$ กับสัญญาณความคลาดเคลื่อน $e(t)$ คือ

$$m(t) = K_c * e(t)$$


$$\text{หรือ } M(s)/E(s) = K_c$$

โดย K_p จะอยู่ในเทอมของ Proportional Sensitivity หรือ Gain หน่วยควบคุมแบบ Proportional จึงเป็น Amplifier ที่สามารถปรับค่าของ Gain ได้ดังรูป 1.6! แสดงถึง Block Diagram ของหน่วยควบคุมแบบ Proportional ที่กล่าวมานี้




รูปที่ 1.6 Block Diagram ของหน่วยควบคุมแบบ P

ค่าวัด




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 1.7 ผลตอบสนองของ Proportion action

การควบคุมแบบนี้มักแสดงในรูป Proportional Band (%PB) ค่า PB คือ ค่าสัญญาณ ERROR ที่ทำให้สัญญาณควบคุมเปลี่ยนไป 100% เมื่อ PB = 50% หมายถึง ถ้าสัญญาณ ERROR เกิดขึ้น 50% สัญญาณควบคุมเปลี่ยนไป 100% ดังในรูป 1.8

$$PB = 1/K_c * 100 \quad (\%)$$



รูปที่ 1.8 Proportional Band

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

A : PB = 0%	,	Kc = ∞	(100/0)
B : PB = 50%	,	Kc = 2	(100/50)
C : PB = 100%	,	Kc = 1	(100/100)
D : PB = 200%	,	Kc = 0.5	(100/200)

จากรูป 1.8 แสดงว่าค่า PB เป็นตัวบอกความไวของการแก้ความผิดพลาดจึงอาจเรียกได้ว่า K_p เป็น ความไวของ Proportional Control

คุณสมบัติของ Proportional Action

1. เมื่อลด PB ลงไปจะทำให้อัตราขยายสูงขึ้น การควบคุมจะไวขึ้น ทำให้โปรเซสเกิดการแกว่งขึ้นได้
2. เมื่อเพิ่มค่า PB อัตราขยายจะลดลง จะทำให้ค่าวัดกับค่าเป้าหมายแตกต่างกันมากขึ้น เราเรียกว่าเกิด Offset
3. เมื่อโหลดของโปรเซส สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป ซึ่งเราเรียกว่ามี Disturbance ก็จะทำให้เกิด Offset ได้ง่าย

OFFSET

Offset เป็นชื่อที่ใช้เรียกปรากฏการณ์ที่ตัวแปรโปรเซสหรือค่าวัดมีค่าไม่เท่ากับค่าเป้าหมาย ทำให้การควบคุมไม่เป็นไปตามความต้องการ รูป 1.9 แสดงความหมายของ Offset ในระบบการควบคุมแบบป้อนกลับนี้เมื่อดูอย่างผิวเผิน Offset ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ เพราะตัวแปรโปรเซสจะถูกป้อนกลับมาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม Offset มักจะเกิดขึ้นในระบบการควบคุมที่ใช้ Proportional Control ที่มีค่า PB ใหญ่และขณะที่เกิด Disturbance ในโปรเซสซึ่งได้แก่การเปลี่ยนแปลงของโหลดสภาพแวดล้อม เป็นต้น

วิธีการแก้ Offset


1. ให้ลด PB ให้เล็กลง

2. เปลี่ยน BIAS ของการควบคุมด้วยมือ
เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์หรือการเป็นงานที่ลิขสิทธิ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. เปลี่ยนค่าเป้าหมายใหม่

4. ใช้การควบคุมที่มี Reset Action

process variable



รูปที่ 1.9 Show offset

Integral Action (Reset Action)

Integral Action คือ ค่าของเอาต์พุตของหน่วยควบคุม $m(t)$ จะมีความสัมพันธ์กับความคลาดเคลื่อน $e(t)$ ดังนี้

$$\frac{d m(t)}{dt} = \frac{1}{T_i} * e(t)$$

หรือ


$$m(t) = \frac{1}{T_i} * \int e(t) dt$$

โดยที่ T_i เป็นค่า Integral Time ที่สามารถปรับค่าได้


Transfer Function ของหน่วยควบคุมแบบ Integral คือ,

$$\begin{aligned} M(s)/E(s) &= (1/T_i) * s \\ &= K_i * s \end{aligned}$$

โดยที่ $K_i = 1/T_i$



กริยาการควบคุมแบบ Integral นี้บางครั้งเรียกว่า Reset Control การควบคุมแบบนี้สัญญาณควบคุมจะแปรค่าตามอินทิเกรตต่อเวลาของผลต่าง เมื่อผลต่างเปลี่ยนเป็น step สัญญาณควบคุมจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามค่าของเวลา ดังรูป 1.11 ตามรูปความหมายของ Integral time (T_i) คือเวลาที่ให้ไปในการเพิ่มค่าของสัญญาณควบคุมจนมีขนาดเท่ากับผลต่าง e ที่เปลี่ยนไป ดังนั้นเมื่อ T_i มีค่าน้อยผลของ Integral action จะมากกว่าเมื่อ T_i มีค่ามาก



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
รูปที่ 1.11 ผลตอบสนองของ Reset action
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Proportional - Integral (PI)

การควบคุมของหน่วยควบคุมแบบ PI นั้นสามารถจะแสดงได้
 ด้วยสมการดังต่อไปนี้

$$m(t) = K_c * (e(t) + 1/T_i \int e(t) dt)$$

หรือ

$$M(s)/E(s) = K_c * (1 + (T_i(s)))$$


$$= K_c * (1 + K_i/s)$$

โดยที่

K_c เป็นค่าของ Gain


T_i เป็นค่าของ Integral Time

ทั้งนี้ K_c และ T_i เป็นค่าที่ปรับ T_i นั้นจะเป็นการปรับกิริยาการควบคุมแบบ Integral นั้นจะมีผลต่อส่วน Proportional รูป 1.12 แสดงถึง Block Diagram ของหน่วยควบคุม PI และผลตอบของ PI Action




ค่าวัด

ค่าเป้าหมาย



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 1.12 Block Diagram & Response of PI Action

คุณสมบัติของ Integral Action

1. Offset ที่เกิดจาก P Action จะถูก Integral Action กำจัดหมดไป
2. เมื่อ T_i มีค่าน้อยลง ผลของ Integral Action จะมาก ทำให้เกิด การแกว่งขึ้นได้ ซึ่งจะทำให้ระบบขาดเสถียรภาพ

Derivative action (Reset Action)


การควบคุมแบบนี้เหมาะกับกระบวนการที่มี Time Lag มากๆ เพราะสามารถแก้อัปเดตผิดพลาดโดย การกระทำล่วงหน้าก่อนที่จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ทั้งนี้เพราะสัญญาณควบคุมจะแปรตาม อัตราการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณ ERROR และในบางครั้งจะเรียก กิริยาการควบคุมแบบนี้ว่า Rate Action การควบคุมแบบ Derivative Action นี้ ไม่สามารถนำไปใช้งานตามลำพังได้ เพราะว่า ERROR เป็น 0 หรือมีค่าคงที่ ค่าควบคุมจะไม่ให้ค่าเอาท์พุทเลย ดังนั้น Derivative Action จึงใช้รวมกับการควบคุม Proportional

$$m(t) = T_d \cdot d e(t) / dt$$

หรือ

$$M(s) / E(s) = T_d \cdot s$$

โดยที่ T_d เป็นค่าของ Derivative Time



รูปที่ 1.13 โดอะแกรมของ D Action

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากรูปจะเห็นว่า T_d จะเท่ากับช่วงเวลาที่ผลต่าง e แปร
เปลี่ยนไปจนมีค่าเท่ากับค่าความชันของการเปลี่ยนแปลงนี้ ถ้า T_d มากจะทำให้ผลของ D
Action มาก

คุณสมบัติของ D Action

1. เหมาะสำหรับโปรเซสที่มี Time lag มากๆ จะช่วยให้
การควบคุมถึง จุดที่ต้องการเร็วขึ้น
2. ถ้า T_d มากไป ผลของ D จะมากทำให้ระบบทั้งระบบไว
ขึ้น ขาดเสถียรภาพ
3. ไม่เหมาะกับโปรเซสที่มี Time lag น้อยๆ และ ตัวแปร
โปรเซสเปลี่ยนแปลงได้ง่าย เช่น ระบบควบคุมการไหล
ความดัน เป็นต้น

Proportional - Derivative Action (PD)

การควบคุมของหน่วยควบคุมแบบ PD นี้ จะอยู่ในรูปของสมการ

$$m(t) = K_c * (e(t) + T_d * d e(t) / dt)$$


หรือ


$$M(s) / E(s) = K_c * (1 + T_d * s)$$

โดยที่ K_c เป็นค่าของ Gain

T_d เป็นค่าของ Derivative Time

ค่าของ K_c และ T_d นั้น จะเป็นค่าที่สามารถปรับได้





1.15 การควบคุมแบบ PD

Proportional - Integral - Derivative (PID)


การควบคุมแบบ PID นั้นได้จากการรวมเอากรียาควบคุมแบบ Proportional ซึ่งเป็นอัตราขยาย กรียาควบคุมแบบ Integral สามารถแก้ค่า Offset และ Overshoot ที่จะทำให้เกิดการ oscillate และกรียาควบคุมแบบ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Derivative จะทำให้เกิดผลตอบสนองได้รวดเร็วสมการของ PID มีรูปแบบดังต่อไปนี้

$$m(t) = K_c * (e(t) + T_d * d e(t)/dt + 1/T_i * \int e(t) dt)$$


Transfer function คือ

$$\begin{aligned} M(s)/E(s) &= K_p * (1 + T_d * s + (1/T_i * s)) \\ &= K_p * (1 + K_d * s + K_i / s) \end{aligned}$$



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สัญญาณควบคุม



1.16 การควบคุมแบบ PID

2.4 PID CONTROLLER

โดยการใช้สัญญาณเอาต์พุตที่คำนวณได้เป็นช่วงเวลาสั้นๆแทนที่จะเป็นเวลาที่ต่อเนื่อง สมการ PID รูปทั่วไปคือ

$$m(t) = Kc\{e(t) + 1/Ti \int e(t) dt + Td de(t)/dt\} + p(0)$$

$$e(t) = sv(t) - mv(t)$$

เราสามารถเขียนในรูปของสมการความแตกต่างได้ดังนี้

$$\int e(t) dt = \sum_{k=1}^n e_k \Delta t$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$\frac{de(t)}{dt} = \frac{e(n) - e(n-1)}{\Delta t}$$

$$m(n) = K_c [e(n) + \frac{1}{T_i} \sum_{k=1}^n e_k \Delta t + T_d (e(n) - e(n-1))] + p(0)$$

เมื่อ Δt = ช่วงเวลาของการ sampling

$m(n)$ = ค่าของสัญญาณควบคุมแต่ละครั้ง

$e(n)$ = ค่าความคลาดเคลื่อนของแต่ละช่วง

Velocity Algorithm

ขั้นตอนของการประมวลผลในรูปแบบ Digital ที่รวดเร็ว
ของการควบคุมแบบ PID เราสามารถเขียนสมการขึ้นมาใหม่ได้ดังนี้

$$\Delta m(n) = m(n) - m(n-1)$$

$$\Delta m(n) = K_c \{ (e(n) - e(n-1)) + \Delta t * e(n) / T_i + T_d * (e(n) -$$


$$2 * e(n-1) + e(n-2) / \Delta t \}$$

$$m(n) = \Delta m(n) + m(n-1)$$

$$m(n) = K_c \{ (e(n) - e(n-1)) + \Delta t * e(n) / T_i + T_d * (e(n) -$$

$$2 * e(n-1) + e(n-2) / \Delta t \} + p(n-1)$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ในงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 1.17 Block Diagram การคำนวณ PID

2.5 การปรับค่า PID

การปรับค่าพารามิเตอร์ของการควบคุมแบบ PID เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมที่ดีที่สุด ในหัวข้อนี้จะได้นำเสนอวิธีการปรับค่า parameter ของการควบคุม PID เพื่อให้ได้ผลตอบสนองที่ดีที่สุด วิธีการปรับค่ามีหลายวิธี แต่ไม่มีวิธีไหนที่ยอมรับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด กล่าวคือบางวิธีจะต้องพิจารณาผลตอบสนองของระบบและอาศัยประสบการณ์ในการปรับค่า ในขณะที่บางวิธีจะอาศัยคณิตศาสตร์ในการพิจารณา โดยทั่วไปแล้วการปรับค่า parameter ของการควบคุมแบบ PID จะพิจารณาจากเงื่อนไขใน Time Domain มากกว่าเงื่อนไขใน Frequency Domain ซึ่งจะอยู่ในรูปของ GAIN Margin

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

& Phase Margin เงื่อนไขใน Time Domain ที่นิยมใช้เพื่อการปรับค่ามีดังต่อไปนี้

2.5.1 อัตราการเสื่อม 1/4 (Quarter Decay)

กล่าวคือ Peak Overshoot อันที่ 2 ต่อ Peak Overshoot อันแรก (Maximum Overshoot) ของผลตอบสนองของระบบที่มีการแกว่งจะต้องมีค่าเท่ากับ 1/4 รูปที่ แสดงถึงเงื่อนไข

2.5.2 ดัชนีแสดงสถานะแบบ Integral of Square Error (ISE) ที่มีค่าน้อยที่สุด ดัชนีแสดงสมรรถนะแบบนี้แสดงได้ด้วยสมการ

$$ISE = \int e(t)^2 dt = \text{น้อยที่สุด}$$

โดยที่ $e(t) = \text{ค่าความคลาดเคลื่อน} = sv(t) - mv(t)$

2.5.3 ดัชนีแสดงสมรรถนะแบบ Integral of Absolute Error (IAE) ที่มีค่าน้อยที่สุด สมการของดัชนีแสดงสมรรถนะแบบนี้คือ

$$IAE = \int |e(t)| dt = \text{น้อยที่สุด}$$

2.5.4 ดัชนีแสดงสมรรถนะแบบ Integral of Time Multiplied Absolute Error (ITAE) ที่มีค่าน้อยที่สุด นั่นคือ


$$ITAE = \int t * e(t) dt = \text{น้อยที่สุด}$$

เงื่อนไขทั้ง 4 ที่กล่าวมานี้ แบบแรกเป็นแบบที่สะดวกเพราะสามารถวัดได้จากผลตอบสนองของระบบโดยตรง ส่วนแบบที่ 2 ถึงแบบที่ 4 มีข้อดีคือ จะมีความแม่นยำสูงกว่าแบบแรก กล่าวคือ parameter ต่างๆ ของการควบคุมแบบ PID

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อาจมีหลายค่าที่ทำให้ผลตอบสนองมีอัตราการเสื่อม $1/4$ แต่จะมีเพียงค่าเดียวที่ทำให้เงื่อนไขมีค่าน้อยที่สุด

เงื่อนไขแบบอัตราการเสื่อม $1/4$ นั้นจะเป็นเงื่อนไขที่ดี ในการเข้ากันได้ระหว่าง Rise Time ที่เร็วและ Setting Time ที่น้อย สำหรับเงื่อนไขแบบที่ 2 ถึงแบบที่ 4 นั้น เนื่องจากว่าผลตอบสนองของระบบแต่ละระบบจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นค่าของดัชนีแสดงสมรรถนะแต่ละแบบก็จะเปลี่ยนแปลงตามระบบด้วย แต่คุณลักษณะโดยทั่วไปของดัชนีแต่ละระบบนั้นสามารถจะอธิบายได้ดังนี้คือ เงื่อนไขแบบที่ 2 ซึ่งเป็นดัชนีแสดงสมรรถนะแบบ ISE นั้นถ้าค่าความคลาดเคลื่อนมาก ค่าดัชนีแสดงสมรรถนะก็จะมาก ดังนั้นการทำให้ดัชนีแสดงสมรรถนะแบบนี้มีค่าน้อยที่สุดคือ ผลตอบสนองของระบบจะต้องมี Rise Time ที่น้อยมาก ซึ่งทำให้มีข้อเสียคือมี Overshoot ที่สูง สำหรับเงื่อนไขแบบ ITAE ซึ่งเป็นค่าของเวลาคูณกับค่าของความคลาดเคลื่อนนั้น ถ้าต้องการให้มีค่าน้อยที่สุดแล้ว ล้วนเงื่อนไขแบบ IAE จะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเงื่อนไขแบบอัตราการเสื่อม $1/4$



รูปที่ 1.18 ผลตอบสนองของระบบที่มีอัตราการเสื่อม $1/4$ |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.6 การปรับ

ได้มีนักคณิตศาสตร์คิดวิธีที่จะหาทางตั้งค่า PID เพื่อให้ได้ การควบคุมที่มีคุณภาพที่ดีที่ลุดหลายวิธี ตั้งตัวอย่างที่แสดง ในตารางที่ 1.1 ด้านล่างอย่าง ไรก็ตามในทางปฏิบัติก็ยังไม่มียวิธีใดที่ดีพอที่จะสามารถนำไปใช้ในทุกระบบได้

ชื่อ ผู้เสนอ	แบบ	แบบ การควบคุม	Control Action			เกณฑ์
			PB (%)	Ti(min)	Td(min)	
zieg- ler	A.B	P	$2PB_u$	-	-	25%
		PI	$2.2PB_u$	$0.83Pu$	-	damp-
		PID	$1.7PB_u$	$0.5Pu$	$0.125Pu$	ratio
zieg- ler	A.B	P	100kpL/T	-	-	25%
		PI	110kpL/T	33L	-	damp-
		PID	83kpL/T	2L	0.5 L	ratio
Taka- hashi	A	P	110kpL/T	-	-	mini-
		PI	110kpL/T	3.3L	-	mum
		PID	77kpL/T	2.2L	0.45L	
Chien Hrones Rewick	A	P	333kpL/T	-	-	no
		PI	286kpL/T	1.2L	-	over
		PID	167kpL/T	T	0.5L	shoot

ตาราง 1.1 (ต่อ)

ชื่อ ผู้เสนอ	แบบ	แบบ การควบคุม	Control Action			เกณฑ์
			PB (%)	Ti(min)	Td(min)	
chien		P	143KpL/T	-	-	20%
Hrones	B	PI	167KpL/T	T	-	over-
Rewick		PID	105KpL/T	0.5Pu	0.125Pu	shoot
chien		P	333kpL/T	-	-	no
Hrones	B	PI	167kpL/T	4L	-	over-
Rewick		PID	105kpL/T	2.4L	0.4 L	shoot
chien		P	143kpL/T	-	-	20%
Hrones	B	PI	143kpL/T	2.3L	-	over
		PID	83kpL/T	2L	0.42L	shoot
Fuji		P	100kpL/T	-	-	mini-
Yoshi-	A	PI L/T=1	167kpL/T	T+L	-	mum
kawa		L/T=1	250kpL/T	2L	-	cont-
		PIDL/T=1	133kpL/T	0.5*	0.125*	-rol
				(T+L)	(T+L)	area
		L/T=1	200kpL/T	0.25L	0.25L	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในทางปฏิบัติวิธีที่นิยมใช้ในการปรับค่า PID สำหรับการควบคุมเพื่อให้ได้ $1/4$ Damping Ratio มี 3 วิธี คือ

2.6.1 Reaction Curve Method

2.6.2 Ultimate Sensitivity Method

2.6.3 Trial and error

2.6.1 Reaction Curve Method (transient Response Method)

วิธีการ

2.6.1.1 ให้เปลี่ยนระบบควบคุมเป็นแบบลูปเปิด (open Loop)

2.6.1.2 ให้ทำการหาคุณสมบัติของกระบวนการ (Process Characteristic) โดยเปลี่ยนค่าสัญญาณควบคุมไป ΔPV แล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรกระบวนการ (Process Variable)

2.6.1.3 หา Process Gain (K_p), Dead Time (LE) และค่าคงเวลา (TE) จาก Process Characteristic จากรูปที่

$$K_p = \Delta MV / \Delta PV$$

2.6.1.4 นำค่า K_p, LE, TE ที่หามาได้ไปคำนวณหา PB, T_i และ T_d

จากตาราง 1.2


ตาราง 1.2

ชนิดการควบคุม	PB (%)	T_i (min)	T_d (min)
P	$100 K_p \cdot LE / TE$	∞	0

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตาราง 1.2 (ต่อ)

PI	110 Kp.LE/TE	3.3 LE	0
PID	83 Kp.LE/TE	2.0 LE	0.5 LE



Reaction Curve Method

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.6.2 Ultimate Sensitivity Method

วิธีการ

2.6.2.1 ให้ระบบควบคุมเป็นแบบลูปปิด


2.6.2.2 ตั้ง T_i สูงสุด และ T_d ต่ำสุด ให้ P action ใน

การควบคุมอย่างเดี่ยว

2.6.2.3 ครั้งแรกตั้งค่า PB ไว้ที่ค่าสูงสุด แล้วลดลงค่า

PB ลงมา ลองเปลี่ยนค่าเป้าหมายเพื่อดูผลตอบสนองลดค่า PB ให้ต่ำลงเรื่อยๆ จนถึงค่า
ที่เมื่อเปลี่ยนค่าเป้าหมายไปเล็กน้อย จะทำให้กระบวนการเกิดการแกว่งต่อเนื่องไป

ตลอดค่า PB ในขณะนั้นเรียกว่า PB_u (Ultimate proportional band)



การแกว่งแบบต่อเนื่อง

2.6.2.4 หาคาบเวลาในการแกว่ง ให้เท่ากับ P_u (ตาม

รูป 2.20)

2.6.2.5 นำค่า PB_u และ P_u ที่หาได้ไปคำนวณ

หาค่า PB, T_i & T_d จากตารางที่ 1.3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตาราง 1.3

ชนิดการควบคุม	PB (%)	Ti (min)	Td (min)
P	$2 PB_u$	∞	0
PI	$2.2 PB_u$	$0.83P_u$	0
PID	$1.7PB_u$	$0.5P_u$	$0.125P_u$

2.6.3 Trial and error

เป็นวิธีการที่ใช้หลักการของ Ultimate Sensitivity

Method เพียงแต่ว่าไม่ต้องคำนวณค่าและใช้การทดลองปรับค่าต่างๆ เพื่อหาผลตอบที่เร็วที่สุด

2.6.3.1 P control

1. ปรับตัวควบคุมไปที่ Manual Mode
2. ปรับ PB ไปสูงสุด Ti สูงสุด และ Td ต่ำสุด
3. ปรับค่าเป้าหมาย (Set point) ไปสู่ค่าที่ต้องการ
4. ปรับ Manual control จนตัวแปรกระบวนการหรือค่าวัดได้เท่ากับค่าเป้าหมาย
5. ปรับตัวควบคุมไปที่ Automatic mode
6. เปลี่ยนค่าเป้าหมายไปเล็กน้อย เมื่อค่าวัดเริ่มเปลี่ยน จึง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการศึกษา ค่าเป้าหมายกับมาอยู่ที่เดิมอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

7. ลดค่า PB ลงมา และทำขั้น 6 ใหม่ โดยสังเกตผลตอบของค่าวัด
8. ทำขั้น 6 และ 7 หลายๆครั้ง จนได้อัตราส่วนช่วงกว้างของการแกว่งของผลตอบเป็น $1/4$ Damping Ratio

2.6.3.2 PI Control

1. ทำเหมือน P Control จากขั้น 1 ถึง 8 เพื่อหาค่า PB ที่ดีที่สุด
2. ลดค่า Ti จน Offset หายไป
3. เพิ่มค่า Ti ถ้าเกิดการแกว่งขึ้น
4. ทำขั้น 2 และ 3 จนกว่าจะให้ผลตอบสนองเป็น $1/4$ Damping ratio


2.6.3.3 PID Control

1. ทำเหมือน P Control จากขั้น 1 ถึง 2
2. ลดค่า PB ลงมาจนเกิดการแกว่ง
3. เพิ่ม Td จนการแกว่งหยุด
4. ลดค่า PB จนเกิดการแกว่งใหม่อีก
5. ทำขั้น 2 ถึง 4 หลายๆครั้ง จน Td ไม่สามารถหยุดการแกว่งได้
6. เพิ่มค่า PB จนหยุดการแกว่ง
7. ตั้งค่า Ti ให้เท่ากับ Td ค่าสุดท้าย ($T_i = T_d$ กรณีที่ PID interfere Coefficient เท่ากับ 2)

2.7 การรบกวนกันและกันของค่า PID (PID mutual

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และเผยแพร่ไปยังเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

interference)



ตัวควบคุมแบบพีดีไอดี

ตัวควบคุมทั่วไป

แสดง Block Diagram ของตัวควบคุมแบบอนุกรมคัตติ ซึ่งค่า

PID จะสามารถตั้งค่าได้อย่างอิสระไม่มีการรบกวนซึ่งกันและกัน ตัวควบคุมแบบนี้ก็มีเรา เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า คณาฯ ทักๆไปตัวควบคุมที่มีขายในท้องตลาดมักจะคัดแปลงวงจรให้ง่ายลง โดยมี Block ไม่ว่ากันแต่ก็ยังมีอีกหลายแบบที่เห็นบ่อยๆในท้องตลาดของเอกสารทุกครั้งหมดการนำไปใช้

Diagram ดังรูป จะเห็นได้ว่า I & D Control ไม่เป็นอย่างอุดมคติ และจะมีการรบกวนซึ่งกันและกัน (Mutual Interference) ซึ่งได้แก่การเปลี่ยนค่า T_i จะมีผลทำให้ PB & T_d เปลี่ยนแปลงไป หรือถ้าเปลี่ยนค่า T_d ก็จะมีผลทำให้ PB & T_i เปลี่ยนไปเช่นกัน

การเลือกแบบการควบคุม (Control Mode Selection)

ตารางที่ 1.4 ลักษณะสมบัติของกระบวนการและแบบการควบคุม

	อุณหภูมิ	การไหล	ความดัน	ระดับ
ลักษณะสมบัติ	2 nd order ขึ้นไป	แปรผันโดยตรง	1 st order	1 st order
ความเร็วของผลตอบสนอง	ช้า, ปานกลาง	เร็วมาก	ปานกลาง, เร็ว	ปานกลาง
ค่าคงตัวเวลา	ใหญ่, ปานกลาง	เล็ก	เล็กมาก	เล็ก, ปานกลาง
Dead Time	เล็ก, ปานกลาง	เล็ก	เล็ก	เล็ก
แบบการควบคุม	on-off, P, PI, PID	P, PI	on-off, P, PI	on-off, P, PI

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 68HC11

MC68HC11 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ประเภท CMOS (HCMOS) ที่มีความเร็วสูงและกินกำลังไฟต่ำ ที่ความถี่ของระบบ 2 MHz โดยใช้ A-XTAL 8 MHz โดยผ่านความถี่นี้ใช้ได้ตั้งแต่ความถี่สูงสุดจนกระทั่งระดับไฟ DC

ข้อดีของ MC68HC11

1. มี TIMER OUTPUT ขนาด 16 BIT 4 ตัว
2. มี TIMER INPUT ขนาด 16 BIT 3 ตัว
3. มี SERIES PERIPHERAL INTERFACE (SPI) สำหรับนำมาต่อกัน เป็นระบบมัลติโปรเซสเซอร์
4. มี SERIES COMMUNICATIONS INTERFACE (SCI) สำหรับทำหน้าที่เป็นตัวรับส่งข้อมูลแบบอนุกรมชนิด FULL DUPLEX
5. มีวงจรถูก PULSE ACCUMULATOR ขนาด 8 BIT
6. มีวงจรถูก REAL-TIME INTERRUPT
7. มีคำสั่งในการตรวจสอบบิตและกระโดดไปที่ตำแหน่งต่างๆ
8. มี MODE ในการลดการใช้กำลังงาน (STOP AND WAIT MODE)
9. มี EEPROM ขนาด 512 BYTE
10. มี STATIC RAM ขนาด 256 BYTE
11. มี วงจรถูก A/D ขนาด 8 ช่องสัญญาณ ขนาด 8 BIT

โหมดการทำงาน (OPERATING MODES)

MCU จะใช้ขา MODA และ MODB สำหรับเลือกโหมดการทำงานแบ่งได้เป็น 4 โหมด

1. SINGLE-CHIP MODE

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ในโหมดนี้ MCU จะทำหน้าที่เป็น MICROCONTROLLER แบบเดี่ยวโดยมันจะไม่ใช้ขา ADDRESS
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีโหมดแบบส่งเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

และ DATA BUS ภายนอกเลย โดย PROT B,C, STROBE A,B ทำหน้าที่เป็น PARALLEL I/O PORT และสัญญาณ HANDSHAKE ในโหมดนี้โปรแกรมการควบคุมต่าง ๆ จะอยู่ใน CPU

2. EXPANDED MULTIPLEXED MODE

ในโหมดนี้ PORT B,C, STROBE A,B จะทำหน้าที่เป็นขา ADDRESS และ DATA กับสัญญาณ R/W, AS โดยสามารถอ้างหน่วยความจำภายนอกได้ 64 KBYTE โดยสัญญาณ ADDRESS และ DATA จะ MULTIPLEX ที่ PORT C

3. BOOTSTRAP MODE

ในโหมดนี้จะมีลักษณะการทำงานคล้ายแบบ SINGLE CHIP MODE แต่มีโปรแกรม BOOT-LOADER ขนาด 192 BYTE ซึ่งอยู่ใน ROM ภายในตัว MCU จุดประสงค์ของโปรแกรมนี้นั้นจะทำการ LOAD ข้อมูลภายนอกเข้ามาไว้ใน INTERNAL RAM โดยผ่านทาง PORT สื่อสารแบบอนุกรม

4. TEST MODE

ในโหมดนี้จะใช้ในการทดสอบการทำงานต่างๆ ของ MCU โดยโรงงานผู้ผลิตจะเป็นผู้ทดสอบ

ลักษณะของสัญญาณ

-VDD และ VSS เป็นขาที่จ่ายกำลังให้กับ MICROCONTROLLER โดย VDD ใช้ไฟ DC 5 V. (± 0.5 v) ส่วน VSS คือ GROUND

-RESET จะทำหน้าที่ ACTIVE LOW ขานี้สามารถควบคุมได้ 2 ทิศทางโดยถ้าใช้เป็น INPUT ในการเริ่มทำงานของ CPU ซึ่งเรียกว่า START UP STATE หรือใช้เป็น OPEN DRAIN OUTPUT เพื่อแสดงความผิดพลาดของสัญญาณ CLOCK และแสดงความผิดพลาดจากโปรแกรมในการใช้ COMPUTER OPERATING PROPERTY (COP) หรือเรียกว่า WATCH DOG และความผิดพลาดที่เกิดจาก EXECUTE คำสั่ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ภายในงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่สามารถให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
-XTAL, EXTAL 2 ขานี้ไว้ต่อกับ CRYSTAL ภายนอกหรือใช้สัญญาณ CLOCK จากภายนอกป้อน
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เข้าที่ขา XTAL โดยตรง โดยความถี่ CYATAL จะสูงเป็น 4 เท่าของความถี่ของระบบ ขา E ขานี้จะทำหน้าที่เป็นขา OUTPUT โดยเป็นตัวกำเนิดสัญญาณ E CLOCK ภายนอก คือมันสามารถใช้เป็นสัญญาณ CLOCK อ้างอิงโดยความถี่ของสัญญาณ E CLOCK นี้จะเป็น 1/4 เท่าของความถี่ที่ขา XTAL, EXTAL

-IRQ ขานี้ทำหน้าที่เป็น INTERRUPTS ของ MCU โดยสัญญาณที่ป้อนให้จะเป็นสัญญาณระบบ ต่ำ (0 V.) หรือสัญญาณขอบขาลงโดยขึ้นกับการเลือกภายในโปรแกรม ขานี้ต้องต่อ R PULL UP ภายนอกกับ VDD

-XIRQ เป็นขา NON MASKABLE INTERRUPTS ของ MCU โดยสัญญาณที่ป้อนให้จะเป็นสัญญาณ ระดับต่ำ (0 V.) โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ X บิต ภายใน CONDITON CODE REGISTER ขานี้ต้องต่อ R PULL UP ภายนอกกับ VDD

-MODA/LIR and MODB/VSTBY ขานี้ใช้ทำหน้าที่สำหรับเลือกโหมด การทำงานต่าง ๆ ที่อธิบายผ่านมาแล้ว โดยลักษณะการใช้จะเป็นดังตาราง

MODB	MODA	MODE SELECTED
1	0	SINGLE CHIP
1	1	EXPANDED MULTIPLEXED
0	0	SPCIAL BOOTSTRAP
0	1	SPCIAL TEST

- V_{RL} AND V_{RH} ขานี้เป็นแรงดันอ้างอิงสำหรับวงจร A/D CONVERTER

-R/W/STRB ขานี้ทำหน้าที่แตกต่างกัน 2 อย่างโดยจะขึ้นอยู่กับโหมดในการทำงานใน SINGLE CHIP MODE จำทำหน้าที่เป็นขา OUTPUT STOB (STRB) ใน EXPANDED MULTIPLEXED MODE จะทำหน้าที่เป็น R/W โดย R/W จะใช้ในการควบคุมทิศทางส่งและรับข้อมูลบน DATA BUS ภายนอกใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

-AS/STRA ขานี้ทำหน้าที่แตกต่างกัน 2 อย่าง โดยขึ้นอยู่กับโหมดในการทำงานใน SINGLE CHIP Mode ขานี้ทำหน้าที่เป็น INPUT STROBE (STRA) ส่วนใน EXPANDED MULTIPLEXED MODE จะทำหน้าที่เป็น ADDRESS STROBE (AS) โดย AS นี้ใช้เป็นสัญญาณ DEMULTIPLEX ระหว่างสัญญาณ ADDRESS และ DATA ที่ PORT C

-INPUT/OUTPUT LINE (PA0-PA7,PB0-PB7,PC0-PC7,PDO-PD5,PE0-PE7) ขาพวกนี้จะทำหน้าที่เป็น I/O PORT ขนาด 8 BIT 4 PORT(A,B,C,E)และขนาด 6 บิต 1 PORT(D) โดยทุก PORT สามารถทำงานได้หลายลักษณะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์บนการทำงานในโหมดต่างๆ ดังตาราง

Table 2-2. Port Signal Summary

Port-Bit	Single-Chip and Bootstrap Mode	Expanded Multiplexed and Special Test Mode
A-0	PA0 IC3	PA0IC3
A-1	PA1 IC2	PA1IC2
A-2	PA2 IC1	PA2IC1
A-3	PA3 OC5'and-or OC1	PA3'OC5'and-or OC1
A-4	PA4 OC4'and-or OC1	PA4'OC4'and-or OC1
A-5	PA5 OC3'and-or OC1	PA5'OC3'and-or OC1
A-6	PA6 OC2'and-or OC1	PA6'OC2'and-or OC1
A-7	PA7 PAI'and-or OC1	PA7'PAI'and-or OC1
B-0	PB0	A8
B-1	PB1	A9
B-2	PB2	A10
B-3	PB3	A11
B-4	PB4	A12
B-5	PB5	A13
B-6	PB6	A14
B-7	PB7	A15
C-0	PC0	A0'D0
C-1	PC1	A1'D1
C-2	PC2	A2'D2
C-3	PC3	A3'D3
C-4	PC4	A4'D4
C-5	PC5	A5'D5
C-6	PC6	A6'D6
C-7	PC7	A7'D7
D-0	PD0 RxD	PD0 RxD
D-1	PD1 TxD	PD1 TxD
D-2	PD2 MISO	PD2 MISO
D-3	PD3 MOSI	PD3 MOSI
D-4	PD4 SCK	PD4 SCK
D-5	PD5 SS	PD5 SS
	STRA	AS
	STRB	R/W
E-0	PE0 AN0	PE0 AN0
E-1	PE1 AN1	PE1 AN1
E-2	PE3 AN2	PE2 AN2
E-3	PE3 AN3	PE3 AN3
E-4	PE4 AN4##	PE4 AN4##
E-5	PE5 AN5##	PE5 AN5##
E-6	PE6 AN6##	PE6 AN6##
E-7	PE7 AN7##	PE7 AN7##

##Not Bonded in 48-Pin Versions

INPUT/OUTPUT PORTS

ฟังก์ชันในการทำงานของ PORTS จะถูกควบคุมโดยการเลือก MODES แบบต่าง ๆ ใน SINGLE CHIP MODES และ BOOTSTRAP MODES จะมีอยู่ 4 PORTS ที่ทำหน้าที่เป็น PORTS ขนาน เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แบบ I/O และ PORTS E สามารถใช้ทำงานทั่วไปหรือจะทำหน้าที่เป็น A/D CONVERTER ก็ได้ ส่วนใน EXPANDED MULTIPLEXED MODES โดย PORTS B,C,AS และ R/W ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายข้อมูลภายนอก

-PORT A

ในทุก MODES การทำงาน PORT A จะใช้สำหรับเป็น TIMER INPUT 3 ตัว TIMER OUTPUT 3 ตัว และ PULSE ACCUMULATOR INPUT (PAI) โดยแต่ละขาของ TIMER INPUT จะใช้สำหรับเป็นการ TRIG แทนสัญญาณ CLOCK ของระบบโดยค่าของ TIMER นี้จะถูกเก็บไว้ใน INPUT CAPTURE REGISTER ขนาด 16 BIT โดยที่ OUTPUT TIMER แต่ละขาจะ Active ก็ต่อเมื่อค่าใน FREE RUNNING COUNTER มีค่าเท่ากับค่าที่เราใส่เข้าไปใน OUTPUT COMPARE REGISTER ส่วนขาที่ 7 ของ PORT A ทำหน้าที่เป็น PAI คือมันจะทำหน้าที่นับสัญญาณ PULX จากภายนอกที่ป้อนเข้ามาที่ขานี้ นอกจากนั้น PORT A ยังใช้เป็น I/O PORT แบบทั่ว ๆ ไป

-PORT B

ใน SINGLE CHIP MODES ทุกขาของ PORT B จะให้ทำหน้าที่เป็น OUTPUT PORT แต่ถ้าใน EXPANDED MULTIPLEXED MODES ทุกขาของ PORT B จะใช้เป็น ADDRESS BYTE BYTE สูง (A8-A15)

-PORT C

ในแบบ SINGLE CHIP MODES ทุกขาของ PORT C จะใช้ทำหน้าที่เป็น I/O PORT แต่ถ้าใน EXPANDED MULTIPLEXED MODES PORT C นี้จะทำหน้าที่ MULTIPLEXED กันระหว่างขา ADDRESS โดยระหว่าง CYCLE ของ ADDRESS BIT 0 - BIT 7 ของ PORT C ก็คือ A0 - A7 แต่ถ้าในระหว่าง CYCLE ของข้อมูล BIT 0 - BIT 7 จะเป็น D0 - D7 ดังนั้นขาของ PORT C ใน MODES นี้ จะส่งข้อมูลได้สองทิศทาง จะถูกควบคุมโดยสัญญาณ R/W


-PORT D

ในทุก MODES PORT D ที่ BIT 0 - BIT 5 จะใช้ทำหน้าที่เป็น I/O PORT หรือจะทำหน้าที่เป็น PORT สื่อสารแบบอนุกรม [SERIAL COMMUNICATION INTERFACE (SCI)] และ SERIAL PERIPHERAL INTERFACE (SPI) ซึ่งใช้สำหรับทำหน้าที่เป็น MULTIPROCESSING โดย BIT 0 เป็นขารับข้อมูล (RxD) และ BIT 1 ใช้เป็นขาส่งข้อมูล (TxD) สำหรับการส่งข้อมูลแบบอนุกรม (SCI) ส่วน BIT 2 ถึง BIT 5 จะใช้เป็น SPI

-PORT E

จะใช้เป็น INPUT PORT หรือจะทำหน้าที่เป็น A/D สำหรับการ ทำงานของทุกๆ MODES MEMORY แผนที่ส่งมอบไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการสื่อสารเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับชิปใด ๆ ได้เลย โดยที่แผนผังของหน่วยความจำของแต่ละ MODES แสดงไว้ดังรูปที่ 2 ใน SINGLE CHIP ไม่วากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MODE โดยที่ MCU จะไม่ใช่ ADDRESS ภายนอก ดังนั้นตำแหน่งหน่วยความจำภายในจะแสดงด้วยพื้นที่ที่แรเงาใน EXPANDED MULTIPLEXED หน่วยความจำพื้นฐานจะเหมือนกับ SINGLE CHIP MODES ยกเว้นตำแหน่งหน่วยความจำระหว่างพื้นที่ที่แรเงา จะใช้สำหรับหน่วยความจำภายนอกและ I/O PORT ส่วน SPECIAL BOOTSTRAP MODES จะคล้ายกับ SINGLE CHIP MODES ยกเว้นส่วนของ BOOTSTRAP โปรแกรมใน ROM ที่หน่วยความจำตำแหน่ง BF40H-BFFFH และ SPECIAL TEST MODE จะคล้ายกับ EXPANDED MULTIPLEXED MODES ยกเว้น VECTOR ในการ INTERRUPT ที่ตำแหน่งหน่วยความจำภายนอก




- NOTE:
1. Either or both the internal RAM and registers can be remapped to any 4K boundary by software.
 2. The EEPROM can be disabled using a control register (CONFIG), which is implemented with EEPROM cells.

REGISTERS


-ACCUMULATOR A และ B

ACCUMULATOR A และ B จะเป็น REGISTER ขนาด 8 BIT จะใช้เป็น HOLD OPERANDS และตัวแสดงผลทางคณิตศาสตร์ โดย ACCUMULATORS 2 ตัวนี้สามารถนำมารวมกันเป็น ACCUMULATOR ขนาด 16 BIT ซึ่งถูกเรียกว่า ACCUMULATOR D โดยจะใช้คำสั่งเหมือนเดิมทุกประการ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า การไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




-INDEX REGISTER X (IX)

INDEX REGISTER นี้จะเป็น REGISTER ขนาด 16 BIT ใช้สำหรับเป็นตัวชี้ตำแหน่งข้อมูล โดยค่า 16 BIT ใน INDEX REGISTER นำมาบวกกับ OFFSET ขนาด 8 BIT ใช้ในคำสั่งประเภท INDEX ADDRESSING MODES



-INDEX REGISTER Y (IY)


INDEX REGISTER นี้จะเป็น REGISTER ขนาด 16 BIT โดยจะมีการทำงานเหมือนกับ INDEX REGISTER X ทุกประการแต่จะแตกต่างกันที่ขนาดของคำสั่งจะมากกว่าคำสั่งของ INDEX REGISTER X อยู่ 1 BYTE



-PROGRAM COUNTER (PC)

PROGRAM COUNTER เป็น REGISTER ขนาด 16 BIT โดยจะบรรจุด้วยคำสั่งต่อไปที่จะถูกไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

FETCHED เข้ามา




-STACK POINTER (SP)

STACK POINTER คือ REGISTER ขนาด 16 BIT โดยลักษณะของ SP นี้จะเป็นแบบเข้าหรือออกก่อน (LAST-IN-FIRST-OUT) โดยมันจะทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่สำคัญ เพราะในระหว่างการใช้ INTERRUPT และเรียก SUBROUTINE ในแต่ละครั้งที่ DATA BYTE ใหม่ถูกเก็บเข้าไปใน STACK SP จะลดค่าในตัวมันเองลงและในแต่ละครั้งที่ Data ถูกนำออกจาก STACK SP จะเพิ่มค่าขึ้น



-CONDITION CODE REGISTER (CCR)

CONDETION CODE REGISTER เป็น REGISTER ขนาด 8 BIT ซึ่งใช้แสดงผลของการประมวลผลของคำสั่ง โดยแต่ละบิตสามารถทดสอบโดยตรงโดยการใช้โปรแกรม



-CARRY/BORROW (C)

เมื่อ BIT นี้ SET จะแสดงตัวทศหรือตัวยืมที่เกิดขึ้นใน ALU ในการทำคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับทางไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณิตศาสตร์และ BIT นี้จะมีผลกับคำสั่งประเภท SHIFT และ ROTATE ด้วย

-OVERFLOW (V)

BIT OVERFLOW นี้จะ SET ถ้าการประมวลผลทางคณิตศาสตร์เกิดการ OVERFLOW ขึ้น
นอกนั้น V BIT นี้จะเป็น LOGIC 0

-ZERO (Z)

เมื่อ BIT นี้ SET แสดงว่าผลของการประมวลผลทางคณิตศาสตร์ทาง LOGIC หรือ DATA
MANIPULATION จะมีค่าเป็น 0

-NEGATIVE (N)

เมื่อ BIT นี้ SET แสดงว่าผลของการประมวลผลทางคณิตศาสตร์ทาง LOGIC หรือ DATA
MANIPULATION มีค่าเป็นค่าลบ (MSB BIT จะให้ผลเป็น LOGIC 1)

-INTERRUPT (I)

BIT นี้จะถูก SET โดย HARD WARE หรือคำสั่งในโปรแกรมที่จะ DISABLE มันสำหรับทุกๆ
INTERRUPT แบบ MASKABLE ทั้งภายในและภายนอก

-HALF CARRY (H)

BIT นี้จะ SET ในระหว่างการทำงานของคำสั่งคือ ADD, ABA และ ADC โดยมันจะแสดงการ
ทดขึ้นระหว่าง BIT ที่ 3 และ 4 โดย BIT นี้มีประโยชน์ในการคำนวณทาง BCD

-X INTERRUPT MASK (X)

MASK BIT นี้จะถูก SET โดย HARD WARE เท่านั้น (RESET หรือ XIRQ) และจะถูก
CLEAR โดยคำสั่งโปรแกรมเท่านั้น (TAP หรือ RTI)

-STOP DISABLE (S)

BIT นี้จะถูกควบคุมด้วยโปรแกรมถ้า SET แสดงว่าไม่สามารถใช้คำสั่ง STOP ได้ และถ้า
CLEAR แสดงว่าใช้คำสั่ง STOP ได้

RESET

MCU สามารถจะ RESET ได้ 4 วิธีคือ

1. ให้ LOGIC 0 ที่ขา RESET

2. โดย POWER ON RESET

3. ใช้ระบบ WATCH DOG-TIMER

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น ไม่มเห็นหนังสือขออนุญาตและขออนุญาตของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. จากการผิดพลาดของสัญญาณ CLOCK ของระบบ (CLOCK MONITOR FAILURE)

INTERRUPTS

MCU เบอร์นี้จะมีการ INTERRUPTS ทาง HARD WARE 17 ชนิด และทาง SOFT WARE 1 ชนิด (โดยจะรวมการ INTERRUPTS ชนิด RESET ด้วย) INTERRUPTS นี้ แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือแบบ MASKABLES และ NONMASKABLES INTERRUPTS และมี INTERRUPTS อยู่ 15 ชนิด ที่สามารถกำหนดได้โดย CONDITION CODE REGISTER ที่ตำแหน่ง BIT 1 โดย SOFT WARE INTERRUPTS จะเป็นชนิด NON MASKABLES ส่วน INTERRUPTS ภายนอกนี้จะเข้าที่ขา XIRQ ซึ่งเป็นชนิด NON MASKABLES INTERRUPTS โดยไม่สามารถกำหนดได้โดย SOFT WARE ส่วน INTERRUPTS สุดท้ายคือ ILLEGAL OPCODE จะเป็นชนิด NON MASKABLE INTERRUPTS ส่วนตารางที่ 3 จะแสดงรายการของ INTERRUPT แบบต่างๆโดยจะแสดงพร้อมกับตำแหน่ง VECTOR แต่ละตัวที่อยู่ภายใน ROM ส่วนในรูปที่ 4 แสดงการเก็บค่า REGISTER ต่างๆเมื่อเกิดการ INTERRUPTS

Table 9-2. Interrupt Vector Assignments

Vector Address	Interrupt Source	CC Register Mask	Local Mask
FFC0, C1	Reserved	—	—
FFD4, D5	Reserved	—	—
FFD6, D7	SCI Serial System	1 Bit	See Table 9-3
FFD8, D9	SPI Serial Transfer Complete	1 Bit	SPIE
FFDA, DB	Pulse Accumulator Input Edge	1 Bit	PAIE
FFDC, DD	Pulse Accumulator Overflow	1 Bit	PAOVI
FFDE, DF	Timer Overflow	1 Bit	TOI
FFE0, E1	Timer Output Compare 5	1 Bit	OC5I
FFE2, E3	Timer Output Compare 4	1 Bit	OC4I
FFE4, E5	Timer Output Compare 3	1 Bit	OC3I
FFE6, E7	Timer Output Compare 2	1 Bit	OC2I
FFE8, E9	Timer Output Compare 1	1 Bit	OC1I
FFEA, EB	Timer Input Capture 3	1 Bit	OC3I
FFEC, ED	Timer Input Capture 2	1 Bit	OC2I
FFEE, EF	Timer Input Capture 1	1 Bit	OC1I
FFF0, F1	Real Time Interrupt	1 Bit	RTI
FFF2, F3	IRQ (External Pin or Parallel I/O)	1 Bit	See Table 9-4
FFF4, F5	XIRQ Pin (Pseudo Non-Maskable Interrupt)	X Bit	None
FFF6, F7	SWI	None	None
FFF8, F9	Illegal Opcode Trap	None	None
FFFA, FB	COP Failure (Reset)	None	NOCOP
FFFC, FD	COP Clock Monitor Fail (Reset)	None	CME
FFFE, FF	RESET	None	None




Figure 9-4. Interrupt Stacking Order

REGISTER ความคุมชนิดต่างๆ

หน่วยความจำแรกภายใน MCU แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ แรมที่ใช้ในการอ่านเขียนข้อมูล และรีจิสเตอร์ โดยตั้งแต่แอดเดรส 0000H-00FFH (256 BYTE) เป็นหน่วยความจำที่ใช้ในการเขียนข้อมูลทั่วไป ซึ่งหน่วยความจำบริเวณนี้จะสามารถเก็บข้อมูลได้แม้ไฟเลี้ยงของวงจรจะหายไป ข้อมูลบางส่วนนี้ในสภาวะปกติจะได้อุปจ่ายไฟเลี้ยงจาก VDD แต่เมื่อ VDD หายไปจะรับไฟเลี้ยงจากอีกทางหนึ่ง โดยก่อนที่ VDD จะหายไปจะต้องมีสัญญาณรีเซ็ตเพื่อทำให้ซีพียูหยุดการทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเขียนข้อมูลในหน่วยความจำ และเมื่อมี VDD เข้ามาก็จะไปจ่ายให้กับแรมในส่วนนี้แทนไฟเลี้ยงอีกชุดหนึ่งได้ทันที โดยข้อมูลที่อยู่ในแรมจะไม่เปลี่ยนแปลง กระแสที่ใช้ในการเลี้ยงแรมนี้ใช้กระแสไฟน้อยมากจึงสามารถใช้แบตเตอรี่เล็ก ๆ เป็นไปเลี้ยงให้กับแรมนี้ได้ ส่วนแรมอีกส่วนหนึ่งที่เป็นรีจิสเตอร์จะถูกใช้ในการควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของซีพียูโดยมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปดังนี้

- DDRD รีจิสเตอร์ควบคุมทิศทางการติดต่อของพอร์ต D
- PORTE รีจิสเตอร์พอร์ต E ใช้สำหรับอ่านข้อมูลของพอร์ต E
- CRORC รีจิสเตอร์บอกผลของการเปรียบเทียบของไทเมอร์ต่าง ๆ
- OCIM รีจิสเตอร์ที่ใช้สำหรับกำหนดบิตของข้อมูลในพอร์ต A ที่มีการเปรียบเทียบกับ OCI
- OCID รีจิสเตอร์สำหรับเก็บข้อมูลของการเปรียบเทียบระหว่างพอร์ต A กับ OCI
- OCIM รีจิสเตอร์สำหรับเซตผลการเปรียบเทียบบิตต่อ BIT ระหว่างพอร์ต A กับรีจิสเตอร์ TOCI

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเอกสารได้ หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเอกสาร เจ้าของเอกสารจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Table 3-1. Register and Control Bit Assignments (Sheet 1 of 2)

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
\$1000	Bit 7	—	—	—	—	—	—	Bit 0	PORTA	I/O Port A
\$1001									Reserved	
\$1002	STAF	STAI	CWOM	HNDS	OIN	PLS	EGA	INVB	PIOC	Parallel I/O Control Register
\$1003	Bit 7	—	—	—	—	—	—	Bit 0	PORTC	I/O Port C
\$1004	Bit 7	—	—	—	—	—	—	Bit 0	PORTB	Output Port B
\$1005	Bit 7	—	—	—	—	—	—	Bit 0	PORTCL	Alternate Latched Port C
\$1006									Reserved	
\$1007	Bit 7	—	—	—	—	—	—	Bit 0	DDRC	Data Direction for Port C
\$1008			Bit 5	—	—	—	—	Bit 0	PORTD	I/O Port D
\$1009			Bit 5	—	—	—	—	Bit 0	DDRD	Data Direction for Port D
\$100A	Bit 7	—	—	—	—	—	—	Bit 0	PORTE	Input Port E
\$100B	FOC1	FOC2	FOC3	FOC4	FOC5				CFORC	Compare Force Register
\$100C	OC1M7	OC1M6	OC1M5	OC1M4	OC1M3				OC1M	OC1 Action Mask Register
\$100D	OC1D7	OC1D6	OC1D5	OC1D4	OC1D3				OC1D	OC1 Action Data Register
\$100E	Bit 15	—	—	—	—	—	—	Bit 8	TCNT	Timer Counter Register
\$100F	Bit 7	—	—	—	—	—	—	Bit 0		
\$1010	Bit 15	—	—	—	—	—	—	Bit 8	TIC1	Input Capture 1 Register
\$1011	Bit 7	—	—	—	—	—	—	Bit 0		
\$1012	Bit 15	—	—	—	—	—	—	Bit 8	TIC2	Input Capture 2 Register
\$1013	Bit 7	—	—	—	—	—	—	Bit 0		
\$1014	Bit 15	—	—	—	—	—	—	Bit 8	TIC3	Input Capture 3 Register
\$1015	Bit 7	—	—	—	—	—	—	Bit 0		
\$1016	Bit 15	—	—	—	—	—	—	Bit 8	TOC1	Output Compare 1 Register
\$1017	Bit 7	—	—	—	—	—	—	Bit 0		
\$1018	Bit 15	—	—	—	—	—	—	Bit 8	TOC2	Output Compare 2 Register
\$1019	Bit 7	—	—	—	—	—	—	Bit 0		
\$101A	Bit 15	—	—	—	—	—	—	Bit 8	TOC3	Output Compare 3 Register
\$101B	Bit 7	—	—	—	—	—	—	Bit 0		
\$101C	Bit 15	—	—	—	—	—	—	Bit 8	TOC4	Output Compare 4 Register
\$101D	Bit 7	—	—	—	—	—	—	Bit 0		
\$101E	Bit 15	—	—	—	—	—	—	Bit 8	TOC5	Output Compare 5 Register
\$101F	Bit 7	—	—	—	—	—	—	Bit 0		

ON-CHIP MEMORIES

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Table 3-1. Register and Control Bit Assignments (Sheet 2 of 2)

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
\$1020	OM2	OL2	OM3	OL3	OM4	OL4	OM5	OL5	TCTL1	Timer Control Register 1
\$1021			EDG1B	EDG1A	EDG2B	EDG2A	EDG3B	EDG3A	TCTL2	Timer Control Register 2
\$1022	OC1I	OC2I	OC3I	OC4I	OC5I	IC1I	IC2I	IC3I	TMSK1	Timer Interrupt Mask Register 1
\$1023	OC1F	OC2F	OC3F	OC4F	OC5F	IC1F	IC2F	IC3F	TFLG1	Timer Interrupt Flag Register 1
\$1024	TOI	RTII	PA0VI	PA1I			PR1	PR0	TMSK2	Timer Interrupt Mask Register 2
\$1025	TOF	RTIF	PA0VF	PA1F					TFLG2	Timer Interrupt Flag Register 2
\$1026	DDRA7	PAEN	PAMOD	PEDGE			RTR1	RTR0	PACTL	Pulse Accumulator Control Register
\$1027	Bit-7	—	—	—	—	—	—	Bit 0	PACNT	Pulse Accumulator Count Register
\$1028	SPIE	SPE	DWOM	MSTR	CPOL	CPHA	SPR1	SPR0	SPCR	SPI Control Register
\$1029	SPIF	WCOL		MODF					SPSR	SPI Status Register
\$102A	Bit 7	—	—	—	—	—	—	Bit 0	SPDR	SPI Data Register
\$102B	TCLR		SCP1	SCP0	RCKB	SCR2	SCR1	SCR0	BAUD	SCI Baud Rate Control
\$102C	R8	T8		M	WAKE				SCCR1	SCI Control Register 1
\$102D	TIE	TCIE	RIE	ILIE	TE	RE	RWU	SBK	SCCR2	SCI Control Register 2
\$102E	TDRE	TC	RDRF	IDLE	OR	NF	FE		SCSR	SCI Status Register
\$102F	Bit 7	—	—	—	—	—	—	Bit 0	SCDR	SCI Data (Read RDR, Write TDR)
\$1030	CCF		SCAN	MULT	CD	CC	CB	CA	ADCTL	A/D Control Register
\$1031	Bit 7	—	—	—	—	—	—	Bit 0	ADR1	A/D Result Register 1
\$1032	Bit 7	—	—	—	—	—	—	Bit 0	ADR2	A/D Result Register 2
\$1033	Bit 7	—	—	—	—	—	—	Bit 0	ADR3	A/D Result Register 3
\$1034	Bit 7	—	—	—	—	—	—	Bit 0	ADR4	A/D Result Register 4
\$1035 Thru \$1038										Reserved
\$1039	ADPU	CSEL	IRQE	DLY	CME		CR1	CR0	OPTION	System Configuration Options
\$103A	Bit 7	—	—	—	—	—	—	Bit 0	COPRST	Arm/Reset COP Timer Circuitry
\$103B	ODD	EVEN		BYTE	ROW	ERASE	EELAT	EEPGM	PPROG	EEPROM Programming Control Register
\$103C	RBOOT	SMOD	MDA	IRV	PSEL3	PSEL2	PSEL1	PSEL0	HPRIO	Highest Priority I-Bit Int and Misc
\$103D	RAM3	RAM2	RAM1	RAM0	REG3	REG2	REG1	REG0	INIT	RAM and I/O Mapping Register
\$103E	TILOP		OCCR	CBYP	DISR	FCM	FCOP	TCON	TEST1	Factory TEST Control Register
\$103F	—	—	—	—	NOSEC	NOCOP	ROMON	EEON	CONFIG	COP, ROM, and EEPROM Enables

ON-CHIP MEMORIES

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- TCNT รีจิสเตอร์ 16 BIT ใช้เป็นตัวฟรีเคาน์เตอร์ของระบบไทมเมอร์โดยจะทำการนับตั้งแต่ 0000-FFFF แล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่
- TIC1 รีจิสเตอร์ 16 BIT เป็นอินพุตไทมเมอร์ 1
- TIC2 รีจิสเตอร์ 16 BIT เป็นอินพุตไทมเมอร์ 2
- TIC3 รีจิสเตอร์ 16 BIT เป็นอินพุตไทมเมอร์ 3
- TOC1 รีจิสเตอร์ 16 BIT ใช้ในการเปรียบเทียบกับไทมเมอร์เคาน์เตอร์
- TOC2 รีจิสเตอร์ 16 BIT ใช้ในการเปรียบเทียบกับไทมเมอร์เคาน์เตอร์
- TOC3 รีจิสเตอร์ 16 BIT ใช้ในการเปรียบเทียบกับไทมเมอร์เคาน์เตอร์
- TOC4 รีจิสเตอร์ 16 BIT ใช้ในการเปรียบเทียบกับไทมเมอร์เคาน์เตอร์
- TOC5 รีจิสเตอร์ 16 BIT ใช้ในการเปรียบเทียบกับไทมเมอร์เคาน์เตอร์
- TCTL1 เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้ในการเลือกลักษณะเอาต์พุตจากการใช้ฟังก์ชันการเปรียบเทียบเอาต์พุต
- TCTL2 เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้ในการเลือกลักษณะของอินพุตเพื่อใช้ฟังก์ชันอินพุตแคปเจอร์ (INPUT CAPTURE) CAPTURE ฟังก์ชัน
- TMSK1 เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้สำหรับอานาเบิล หรือดิสเอเบิ้ลอินเตอร์รัลต์ ของตัวเปรียบเทียบเอาต์พุตกับตัวเปรียบเทียบอินพุต
- TFLG1 เป็นรีจิสเตอร์ที่แสดงถึงการเท่ากันของไทมเมอร์เคาน์เตอร์กับตัวเปรียบเทียบเอาต์พุตกับอินพุต
- TFSK2 เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้ในการอานาเบิลหรือดิสเอเบิ้ลอินเตอร์รัลต์ของรีลไทม์และเป็นตัวกำหนดตัวหารของเวลาริลไทม์
- TFLG2 เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้แสดงการทำงานต่าง ๆ เป็นรีลไทม์อินเตอร์รัลต์โอเวอร์โฟลว์
- PACTL เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมพัลส์แอกคิวมูลเตอร์
- PACNT เป็นรีจิสเตอร์เคาน์เตอร์ของพัลส์แอกคิวมูลเตอร์
- APCR เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมการทำงานแบบ SPI (SERIAL PERIPHERAL INTERFACE)
- SPSR เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้ในการบอกลักษณะการติดต่อแบบ SPI
- SPDR เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้ในการรับข้อมูลและส่งข้อมูลของ SPI
- BACD เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้ในการกำหนดเร็วในการส่งข้อมูลแลล SCI (SERIAL COMMUNICATION INTERFACE)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับกรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

-SCCR1 เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบในการส่งข้อมูลแบบ SCIS CCR2 เป็นรีจิส

เตอร์ที่ใช้ในการควบคุมการอินเตอร์รัพต์

- SCCR เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้ในบอกลสถานะการรับส่งข้อมูลแบบ SCI
- SCDR เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากการรับหรือส่งข้อมูลแบบ SCI
- ADCTL เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้เลือกการอ่านข้อมูลแบบอะนาล็อกและแสดงสถานะการอ่านข้อมูล
- ADRI เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้เก็บข้อมูลที่ได้จากวงจร A/D
- ADR2 เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้เก็บข้อมูลที่ได้จากวงจร A/D
- ADR3 เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้เก็บข้อมูลที่ได้จากวงจร A/D
- ADR4 เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้เก็บข้อมูลที่ได้จากวงจร A/D
- OPTION เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้ในการกำหนดเวลาของการใช้ระบบCOP (COMPUTER OPERATING PROPERLY) การเปิดสัญญาณนาฬิกาสำหรับการแชมป์ลิ่งในวงจร A/D
- COPRST การเปิดสัญญาณนาฬิกาเลือกกรีเซตค่าเวลาในระบบ COP
- PPROG เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้กำหนดรูปแบบของการติดต่อกับอีพรอม
- HPIRO เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้ในการจัดลำดับการอินเตอร์รัพต์
- INIT เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งของแรมและรีจิสเตอร์
- TEST1 เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบของโรงงานผู้ผลิต
- CONFIG เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้ในการบ่งบอกอุปกรณ์ภายในตัวชิพ

ANALOG TO DIGITAL

เป็นวงจรแปลงสัญญาณอะนาล็อกให้เป็นดิจิตอลขนาด 8 BIT โดยสามารถรับอินพุตได้ถึง 8 ช่องจะทำการรับครั้งละช่องโดยการโปรแกรมเลือกจะทำการแปลงสัญญาณที่ช่องใด ผลลัพธ์ที่ได้จากแปลงจะเป็นอัตราส่วนระหว่างสัญญาณอินพุตกับแหล่งจ่ายที่เป็นไฟอ้างอิงของวงจร A/D โดยแรงดันที่ใช้จะอยู่ในช่วง 2.5-5 โวลต์เวลาที่ใช้ในการแปลงสัญญาณนั้นจะใช้จำนวนสัญญาณนาฬิกา 32 ลูกต่อหนึ่งครั้ง หรือที่เวลา 16 ไมโครวินาที ที่ความถี่ 8 เมกะเฮิรตซ์ ผลลัพธ์ที่อ่านเข้ามาได้แล้วจะถูกเก็บอยู่ในรีจิสเตอร์ ADR1 - ADR4 ดังในตารางที่ 5

TIMER

68HC11มีไทเมอร์ขนาด16 BIT ที่ทำงานในลักษณะรีรันนิ่ง คือจะทำการนับตั้งแต่ 0000H - FFFFH และกลับมาเริ่มต้นนับใหม่ โดยจะใช้สัญญาณนาฬิกาจากภายในตัวชิพ ไทเมอร์นี้จะนำไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ใช้เป็น ตัวเปรียบเทียบกับรีจิสเตอร์ไทเมอร์อินพุต และไทเมอร์เอาต์พุตรีจิสเตอร์ไทเมอร์อินพุต (INPUT CAPTURE) เป็นรีจิสเตอร์ที่อ่านได้อย่างเดียวมีทั้งหมด 3 ตัวถ้ามีสัญญาณลอจิก 0 ที่ขาอินพุตของแต่ละตัวหลังจากที่ได้ทำการโหลดค่าจากฟรียันไทเมอร์แล้ว สามารถที่จะทำการอินเตอร์รัทซ์ซีพียูได้ และยังสามารถนำค่าที่โหลดมา ใช้ในการวิเคราะห์คาบเวลาได้ว่าเป็นความถี่เท่าไร รีจิสเตอร์ไทเมอร์เอาต์พุต(OUTPUT COMPARE) เป็นรีจิสเตอร์ที่เขียนและอ่านได้มีทั้งหมด 5 ตัว อยู่ตำแหน่งตั้งแต่แอดเดรส 1016H-101FH เราสามารถเขียนค่าลงไปยังรีจิสเตอร์ไทเมอร์เอาต์พุต เพื่อที่จะนำไปเปรียบเทียบกับฟรียันไทเมอร์ เมื่อค่าทั้งสองเท่ากันจะทำการอินเตอร์รัทซ์ MCU หรือจะทำการหารความถี่จากสัญญาณนาฬิกาไปยังเอาต์พุตได้ทั้ง 5 ตัว ซึ่งสามารถควบคุมโดยการกำหนดค่าในรีจิสเตอร์ TMSK1 และ TCTL1

REAL - TIME

เป็นวงจรส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นฐานเวลาให้กับโปรแกรม โดยสามารถโปรแกรมเลือกเวลาไปยังรีจิสเตอร์ PACTL ที่บิต RTRO และ RTR1 บิต RTIF ในรีจิสเตอร์ TFLG2 จะเป็นตัวกำหนดว่าจะให้ทำการอินเตอร์รัทซ์หรือไม่ ถ้าต้องการก็ควบคุมให้บิต RTIF มีเท่ากับ 1

PULSE ACCUMULATOR

68HC11 มีรีจิสเตอร์สำหรับนับพัลส์จากภายนอกขนาด 8 BIT โดยความถี่ที่สามารถนับได้สูงสุดจะเท่ากับความถี่ของสัญญาณนาฬิกาภายในตัวซีพียูหารด้วย 64 ลักษณะของการนับจะเป็นการนับขึ้น และถ้านับจนเกินค่าของรีจิสเตอร์ แล้วจะทำการอินเตอร์รัทซ์ซีพียูได้ โดยการเซตที่ BIT PAOVI ของรีจิสเตอร์ TMSK2


SERIAL COMMUNICATION INTERFACE

พอร์ตอนุกรมของ 68HC11 มีลักษณะเหมือนกับพอร์ตอนุกรมในไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยทั่วไปการรับส่งข้อมูลเป็นแบบฟูลดูเพล็กซ์คือ สามารถรับส่งข้อมูลได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันก่อนจะรับข้อมูลมายังรีจิสเตอร์ จะต้องอ่านข้อมูลเดิมออกไปก่อน มิฉะนั้นข้อมูลที่ส่งมาใหม่จะมาทับข้อมูลเดิม แอดเดรสของรีจิสเตอร์อยู่ที่ตำแหน่ง 102FH การรับส่งข้อมูลสามารถที่จะกำหนดการรับส่งข้อมูลได้ว่าจะเป็นแบบ 10 BIT หรือ 11 BIT แต่ลักษณะที่พิเศษของพอร์ตอนุกรมสำหรับ 68HC11

นี้คือ สามารถที่จะทำการตรวจสอบสัญญาณรบกวนได้ โดยความกว้างของสัญญาณรบกวนจะต้องไม่เกิน 1/16 ของอัตราความเร็วในการส่ง

SERIAL PERIPHERAL INTERFACE

นอกจากการติดต่อข้อมูลแบบพอร์ตอินพุต เอาต์พุต และอนุกรมแล้ว 68HC11 ยังมีการติดต่อแบบมัลติโปรเซสเซอร์ที่สามารถนำซีพียูมาต่อหลาย ๆ ตัวได้โดยมี MCU ตัวหนึ่งเป็นมาสเตอร์และมี MCU ตัวอื่น ๆ เป็นสเลฟจะใช้สัญญาณที่ขา SS, SCK, MISO, MOSI เป็นตัวติดต่อดังแสดงในรูปที่ 6 จากที่กล่าวมาทั้งหมด คงพอที่จะสามารถนำ 68HC11 ไปประยุกต์ใช้งานได้กว้างขวางด้วยความเร็วในการทำงานสูง และมีระบบป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน



การทำงานของ CONTROL BOARD โดย 68HC11

จากวงจรจะเห็นว่าประกอบด้วยส่วนหลัก คือ หน่วยประมวลผล, วงจร RESET, หน่วยความจำ, หน่วยสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรม, และหน่วย INPUT และ OUTPUT PORT

-หน่วยประมวลผลจะใช้ MICROCONTROLLER เบอร์ 68HC11เป็นตัวประมวลผลพร้อมทั้งควบคุมส่วนต่างๆของวงจร โดยจะใช้ความถี่จาก CRYSTAL ขนาด 8 MHz ต่อเข้ากับ ขา XTAL และ EXTAL โดยต่อผ่าน C1, C2 ลง GND ส่วนขา IRQ, MODA, MODB, XIRQ ผ่าน R2 ถึง R5 เข้าที่ VCC ขา V_{RH} , V_{RL} ต่อที่ VDD และ GND ตามลำดับ

-วงจร RESET จะประกอบด้วยสองส่วนคือ โดยส่วนแรกจะเป็นวงจร LOW VOLTAGE INHIBIT (LVI) คือจะให้ระดับสัญญาณที่ ขา C ของ Q1 เป็น LOW หรือประมาณ 0 V เมื่อระดับแรงดันที่จ่ายให้กับ MCU น้อยกว่าระดับแรงดันต่ำสุดที่ MCU จะทำงานได้ โดยระดับแรงดันจะถูกควบคุมด้วย R7, R8, R9 และ Q3 ส่วนอีกวงจรถือเป็นวงจร POWER ON RESETคือเมื่อป้อนไฟเข้าวงจรจะทำให้ขา C ของ Q1 เป็นระดับ LOW อยู่ช่วงเวลาหนึ่ง โดยช่วงเวลานี้จะถูกกำหนดได้โดยค่า R15 และ C7 นอกจากนั้นเราสามารถทำการ RESET ได้ทุกสภาวะโดยกดที่ SW1

-หน่วยความจำ จะใช้ IC 4 ทำการ DECODE ตำแหน่งของหน่วยความจำโดยหน่วยความจำ ROM ซึ่งมีขนาด 8 KBYTE ที่ตำแหน่ง E000H ถึง FFFFH และหน่วยความจำ RAM ขนาด 8 KBYTE ที่ตำแหน่ง 2000H ถึง 3FFFH คือ IC7 และ IC6 ตามลำดับส่วนสัญญาณ R/W ที่ออกจากขา R/W ของ MCU จะถูก LATCH ตำแหน่ง ADDRESS BYTE ต่ำ คือจาก A0 - A7 เพราะที่ขาของ MCU นี้ จะเป็น MULTIPLEXED กัน ระหว่าง DATA และ ADDRESS

-หน่วยสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรม ซึ่งในส่วนนี้จะอยู่ภายใน MCU แล้วส่วน IC3 จะเปลี่ยนสัญญาณ 0V ถึง 5V เป็นสัญญาณ -12V ถึง +12V ตามมาตรฐาน RS232

-หน่วย INPUT และ OUTPUT PORT ได้แก่ IC11 ที่จะทำเป็น INPUT และ OUTPUT PORT โดยขึ้นกับ PROGRAM ส่วน ADDRESS ของ PORT จะถูก DECODE ด้วย IC9, IC10 ที่ ADDRESS 8FF0H ถึง 8FF3H

V TO I CONVERTER CIRCUIT

เนื่องจากการส่งสัญญาณเป็นแรงดันมีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งทำให้เกิด %ERROR ขึ้นได้ กระแสนั้นมีบทบาทสำคัญมากในการส่งสัญญาณเป็นแบบ LOOP การเปลี่ยนสัญญาณเป็นกระแส และการส่งสัญญาณไปยังโหลด นั้น จะไม่มีการสูญเสียของสัญญาณ เนื่องจากค่าความต้านทานของสายไฟ หรือจุดต่อที่ไม่ดีในการส่งสัญญาณให้กับกระบวนการมาตรฐานที่ใช้ในการส่งสัญญาณคือถ้าเป็นความดัน จะมีค่า 3-15 PSI , แรงดันไฟฟ้าใช้ 1-5 VOLT และถ้าเป็นกระแส จะใช้ 4-20 mA ในการส่งสัญญาณ 0-100 % สาเหตุที่ 0% สัญญาณที่ส่งมีค่าไม่เท่ากับ 0 นั้นเพราะว่าจะได้ทำให้ทราบว่ามีสัญญาณควบคุมอยู่หรือไม่โดยแสดงค่า 3 PSI, 1 VOLT และ 4 mA ให้เราได้ทราบ การเลือกวงจร V TO I จะขึ้นอยู่กับความต้องการของโหลด และการต่อกราวด์ของ โหลดแบบ FLOATION LOAD จะช่วยลดสัญญาณรบกวนและอีกแบบหนึ่งคือ GROUND LOAD ซึ่งก็เหมาะกับการใช้ในการขับสัญญาณเพราะ ส่วนแสดงผลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการควบคุมส่วนใหญ่จะออกกแบบมาในลักษณะเดียวกับแบบ GROUND LOAD

วงจรอย่างง่ายสำหรับ V/I ดังแสดงในรูป ซึ่งเป็น NON INVERTING AMPLIFIER CIRCUIT การส่งสัญญาณและการควบคุม LOAD นี้ได้จากสัญญาณที่ขับจากส่วนป้อนกลับแบบลบซึ่งเราสามารถวิเคราะห์ห้วงจรง่าย ๆ คือ OP-AMP เป็นตัวทำหน้าที่ต่อครบ LOOP และแรงดันที่ขา NON INVERTING จะปรากฏที่ขา NON INVERTING ด้วย แต่แรงดันนี้จะตกคร่อมความต้านทานอยู่ ดังนั้นกระแสที่ไหลผ่าน R คือ I




Figure 10.21 Voltage-controlled current source.

วงจรการเปลี่ยนกระแสเป็นแรงดันง่าย ๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า


$$I = e^{-\pi h} / R$$
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

มีข้อพิจารณาหลายข้อที่ต้องพิจารณาในการใช้วงจร V/I แบบ โหลดลอย ดังวงจรในรูป

- ค่าความต้านทานในรูปที่ใช้ในการส่ง ($R_{load} = R_{wire} + R_{load}$) จะไม่มีผลต่อกระแสในการส่ง แต่แรงดันเอาท์พุทจะขึ้นอยู่กับ R_{load}

$$V_{out} = (I + R_{load}/R) E_{in} < V_{sat}$$

โดยต้องพยายามทำให้ R_{load} มีค่ามากเกินไป จนทำให้เกิดการ saturation ได้ Op-amp ต้องสามารถจ่ายกระแสได้เพียงพอตามความต้องการ เพราะมีการส่งสัญญาณอยู่หลายมาตราฐานที่ต้องใช้กระแส 20-60 mA ซึ่ง OP-AMP ทั่วไปไม่สามารถจ่ายได้จึงต้องใช้ TRANSISTOR ช่วยดังรูป



วงจร V/I แบบมีตัวขับกระแส

เนื่องจาก Transistor อยู่ใน LOOP การป้อนกลับแบบลบ OP-AMP จึงสามารถทำการชดเชย TRANSISTOR ในเรื่องการ BIAS, การ OFFSET & NON-LINEARITY ถ้าสัญญาณต้องเปลี่ยนไปถึงช่วงล่าง ซึ่งมีกระแสไหลกลับทิศทางเราต้องใส่ Q2 (PNP) ซึ่งเป็น COMPLEMENT ของ Q1 สำหรับจ่ายกระแสช่วงลบกระแสจากโหลด ต้องไหลกลับมาตามท่ีสายที่ต่อกลับ OP-AMP เพราะวงจรไม่สามารถขับกระแสต่อลงกราวด์ได้เลย ซึ่งเป็นสัญญาณที่ต้องใช้สาย 2 เส้นในการทำงานของวงจรซึ่งกระแสที่ไหลในสายทั้งสองมีทิศทางตรงกันข้ามกันเราสามารถให้ความแตกต่างหรือวงจรขยายของเครื่องมือวัดที่โหลด เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่สายสัญญาณทั้ง 2 เส้นระหว่างการส่งสัญญาณควบคุม

-ห้ามทำการเปิดโหลด เพราะถ้าถอดโหลดออกจะทำให้มีการป้อนกลับแบบลบซึ่งจะส่งผลให้ OP-AMP เกิดการ SATURATION โดยเราสามารถป้องกันได้โดยการ SHOT OUTPUT ซึ่งจะทำให้งานวงจรมีการทำงานเหมือน วงจรตามแรงดันสัญญาณกระแสก็จะมีผลต่อวงจร NON-INVERTION ไม่วาร์ณใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้กดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จะเป็นตัวป้องกันแหล่งจ่ายแรงดันอินพุตถูกไหลลงถึงกระแส เราสามารถสร้าง วงจร $I \text{ to } V$ โดยใช้วงจรขยายแบบ INVERTING ได้

จากวงจรในรูป ปัญหาที่จะเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อ

$$e_{in} = 0$$

$$I_1 = 0$$

ในลักษณะเดียวกันถ้าเปิดโหนดหรือการส่งสัญญาณของ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกิดการผิดพลาดก็จะทำให้เกิดการผิดพลาดก็จะทำให้เกิด $I_1 = 0$ เช่น


กระแสจะตกลงเป็นศูนย์เมื่อ $e_{in} = 0$

เราสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยการปรับ OFFSET ให้

$$e_{in} = 0 \text{ หรือ } e_{in} = \text{MINIMUM}$$

$$I_1 = I_{offset} > 0$$

แรงดันอินพุตที่มีค่าแรงดันเกินเป็นศูนย์ จะทำให้กระแสในลูปมีค่าไม่เท่ากับศูนย์ วงจร OFFSET จะทำให้กระแสในลูปที่มีค่ามากหรือเท่ากันมีค่าเท่ากับ $I(0)$ ถ้าวงจรเกิดการผิดพลาด



วงจรและเส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ของ V/I CONVERTER

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า วงจร V/I ที่มี OFFSET ดังแสดงในรูป โดยใช้วงจรขยาย NON - INVERTING แบบมีไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

SUMMING แทนในวงจรรูป กระแสเอาต์พุตจะเปลี่ยนตามแรงดันอินพุต (e_{in}) และ แรงดันอ้างอิง (e_{ref}) ค่าความต้านทานสองตัวจะป้องกันการไหลของแหล่งจ่ายของแรงดันตัวอื่น

เส้นกราฟดังแสดงในรูป มีความเป็นเชิงเส้นติดต่อด้านที่อยู่ในควอดแดนท์ที่กำหนดโดยให้อินพุต e_{in} , ควบคุมเอาต์พุต I_{out} , และอินพุต e_{ref} , ควบคุมเอาต์พุต I_{out} , โดยเราสามารถหาค่าต่าง ๆ ในวงจรได้จาก

$$R = \frac{e(B) - e(A)}{2(I_{(B)} - I_{(A)})}$$

$$E = 2RI(B) - e(B)$$

เราสามารถแก้สมการได้ตามนี้ เพราะว่า OP-AMP มีการป้อนกลับแบบลบ

$$v_x = v_r$$

$$I_1 = v_x / R$$

ผลรวมของลูปจาก e_{in} ถึง e_{ref} ถ้าเราไม่พิจารณา R 10 กิโลโอห์ม เมื่อทำการเปรียบเทียบ

$$e_{in} - I_{in}(1M) - I_{in}(1M) - e_{ref} = 0$$

หาค่า I_{in} ได้จาก

$$I_{in} = (e_{in} - e_{ref}) / 2M$$

ผลรวมของลูปจาก e_{in} ถึง v_x ได้ดังนี้

$$e_{in} - I_{in}(1M) - v_x = 0$$

$$v_x = e_{in} - (e_{in} - e_{ref}) * 1M / 2M$$

$$= (e_{in} + e_{ref}) / 2$$

จากสมการด้านบนเราจะได้ว่า

$$I_L = (e_{in} - e_{ref}) / 2R$$

และที่จุด A เราจะได้

$$I_u = (e_u + e_{ref}) / 2R$$

และที่จุด B เราจะได้

$$I_b = (e_b + e_{ref}) / 2R$$

$$2R * I_a = e_a + e_{ref}$$

$$2R * I_b = e_b + e_{ref}$$

หาค่า R ได้โดยการทำให้ค่า e_{ref} หกตไป

$$2R (I_a - I_b) = e_b - e_a$$

หรือ

$$R = (e_b - e_a) / 2\{I(B) - I(A)\}$$

เราสามารถหาค่า e_{ref} ได้จาก

$$e_{ref} = 2RI(B) - e(B)$$

เราสามารถคำนวณหาค่า R และค่า e_{ref} ของวงจรได้เมื่อกำหนดค่าตัวแปรดังนี้

$$e(A) = 0 \text{ V.} \quad I(A) = 4 \text{ mA}$$

$$e(B) = 5 \text{ V.} \quad I(B) = 20 \text{ mA}$$

$$R = (e(B) - e(A)) / 2\{I(B) - I(A)\} = (5 \text{ V} - 0 \text{ V}) / 2\{20 \text{ mA} - 4 \text{ mA}\}$$

ดังนั้นเราจะได้อค่าความต้านทาน

$$R = 156.25 \text{ โอห์ม}$$

จากค่า R เราสามารถนำมาหาค่า e_{ref} ได้ดังนี้

$$e_{ref} = 2RI(B) - e(B) = 2(156.25 \text{ โอห์ม})(20 \text{ mA}) - 5 \text{ VOLT} = 1.25 \text{ VOLT}$$

ในการปรับแต่งวงจร v/i ขั้นแรก เราต้องทำการปรับค่า R เพื่อทำการปรับย่านการวัดให้มีขนาดความต้องการ และปรับค่า e_{ref} เพื่อตั้งค่า ZERO ให้กับวงจรด้วย

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้เผยแพร่สิ่งเหล่านี้ไปยังผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

I/V CONVERTER

ในการใช้การส่งสัญญาณแบบกระแส นั้นเราจะต้องมีการเปลี่ยนสัญญาณกระแสกลับมาเป็นสัญญาณแรงดัน ซึ่งเราสามารถทำได้ง่ายๆ โดยการใช้ความต้านทานมาต่อกับ OP-AMP สำหรับโหนดที่ใช้ GROUND เป็นจุดอ้างอิงดังนี้

CIRCUITS USING THE OP AMP




Figure 10.22 Current-to-voltage converter.

I/V CIRCUIT แบบใช้กราว์อ้างอิง

กระแสที่ใช้ในการส่งสัญญาณจะถูกเปลี่ยนเป็น สัญญาณแรงดันโดย R_f ซึ่งก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรเพราะไม่สามารถปรับค่า SPAN & ZERO ได้เพื่อที่ปรับค่าทั้งสองได้จึงต้องต่อ U2 & U3 เข้าไปไว้ในวงจรส่วนวงจรตามแรงดัน V_i จะทำหน้าที่เป็นตัวกันระหว่าง R_i & R_f วงจรนี้มีปัญหามากมาย ซึ่งต้องมีกราว์สำหรับกระแสไหลกลับของระหว่างตัวส่งกับตัวรับสัญญาณ ค่าความต้านทานในสายที่ใช้ในการส่งจะทำให้เกิดแรงดันตกคร่อมในสาย ถึงแม้จะมีการปรับแต่ง ค่าแล้วก็ตาม ความแตกต่างของค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นระหว่างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต้องการสถานะแรงดันจากโหนดลอย

การส่งจะถูกเปลี่ยนไปเป็นแรงดันโดย R_{SPAN} , OPAMP U1, R_i , R_f จากวงจรขยายความแตกต่าง ซึ่งมี R_{SPAN} เป็นตัวกันให้กับแรงดันที่ตกคร่อมอยู่ที่ถูกขยายด้วย R_f/R_i และต้องมีกราว์อ้างอิงให้กับเอาท์พุทด้วยในการห่อกันความผิดพลาดกับโหนดต้องใช้ค่า $R_i \gg R_{SPAN}$

การปรับ OFFSET ให้เป็นศูนย์สามารถปรับได้โดยใช้ R_{POT} และ U2 เอาท์พุท U1 จะขึ้นอยู่กับกระแส I , R_{SPAN} ของโหนดลอย อัตราขยายของ R_f/R_i และแรงดัน OFFSET 0 ของ V_x

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเฉพาะเท่านั้น $V_{OUT} = (R_f/R_i)IR_{SPAN} + V_x$ ไม่อนุญาติให้นำไปใช้ (A) ยกเว้นการดำเนินการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$V(a) = (Rf/Ri)I(a)R_{SPAN} + V_x \tag{B}$$

ที่จุด b.

$$V(b) = (Rf/Ri)I(b)R_{SPAN} + V_x \tag{C}$$

(B) - (C) :

$$\begin{aligned} V(a) - V(b) &= (Rf/Ri)I(a)R_{SPAN} - (Rf/Ri)I(b)R_{SPAN} \\ &= (Rf/Ri)R_{SPAN} (I(a) - I(b)) \end{aligned} \tag{D}$$

ดังนั้น

$$R_{SPAN} = (V(a) - V(b)) / ((Rf/Ri)(I(a) - I(b))) \tag{E}$$

จากสมการ (b)

$$V_x = V(a) - (Rf/Ri)I(a)R_{SPAN} \tag{F}$$

ซึ่งเราสามารถคำนวณหาค่า R_{SPAN} กับ V_x ได้ดังนี้ จากรูปที่

$$I(a) = 4 \text{ mA} \quad V(a) = 0 \text{ V.}$$

$$I(b) = 20 \text{ mA} \quad V(b) = 5 \text{ V.}$$


เราเลือกใช้ $Rf/Ri = 10$ คำนวณค่า R_{SPAN} ได้จากสมการ

$$R_{SPAN} = \frac{5 \text{ V} - 0 \text{ V}}{(10)(20 \text{ mA} - 4 \text{ mA})} = 31.25 \text{ โอห์ม}$$

เลือกใช้ R-TRIMPOT ขนาด 100 โอห์ม ในการปรับค่า R_{SPAN} และเมื่อให้ค่า โดยกำหนด $R_i \gg R$ กิโลโอห์ม

หลักการของ D/A แบบง่าย ๆ คือ หลักการความต้านทานลงค่า โดยใช้ค่าความต้านทาน เป็นอัตราส่วนทำให้คำนวณได้ง่ายขึ้น

410 LINEAR INTEGRATED CIRCUITS




ในโครงงานนี้ใช้วงจร D/A ขนาด 8bit คือ MC 1408 ซึ่งมีผังแสดงการทำงานในรูปที่

แสดงผังการทำงานของ MC1408

ใน 1408 R/2R LADDER แบ่งกระแสที่ได้จาก ภาคขยายเป็น 8 ระดับ ขึ้นอยู่กับค่าของ เลขฐานสอง TRANSISTOR แบบ BIPOIAR จะสวิตช์ให้กระแสที่ได้สอดคล้องกับอินพุต A1 ถึง A8 การเรียงจากบิต MSB ถึง LSB จะกลับกันกับวงจรนับทั่ว ๆ ไป MC1408 มีกระแสเอาต์พุตที่สามารถเปลี่ยนเป็นแรงดันสามารถคำนวณได้โดย

$$V_{OUT} = V_{REF} / R_{14} * R_0 (A_1 / 2 + A_2 / 4 + A_3 / 8 + A_4 / 16 + A_5 / 32 + A_6 / 64 + A_7 / 128 + A_8 / 256)$$



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า แสดงการต่อใช้งาน D/A ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลักษณะคุณสมบัติของ D/A

ความละเอียดซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนบิตทางด้านอินพุต เช่น วงจรเปลี่ยนสัญญาณขนาด 8 บิต มีระดับเอาต์พุตอยู่ 256 ระดับดังนั้น ความละเอียดคือ 1 ใน 256 ความละเอียดบางครั้งจะคิด% คือ $1/256$ มีค่าเท่ากับ 0.39% ความถูกต้อง เป็นค่าที่ได้จากการเปรียบเทียบระหว่างเอาต์พุตและเอาต์พุตที่ปรากฏ โดยคือที่เต็มสเกล ถ้าวงจรเปลี่ยนสัญญาณมีเอาต์พุตเต็มสเกล 5v01t มีค่าความถูกต้อง + 0.19% ดังนั้นความผิดพลาดสูงสุดคือ $0.0019 * 5v01t$ หรือ 9.5 mv ในทฤษฎีแล้ว ความถูกต้องของวงจร D/A ไม่ควรต่ำกว่า $+1/2$ ของค่าที่ LSB



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การทดลองและผลการทดลอง

ในการทดลองนี้เป็นการนำเอาเครื่องควบคุมที่ได้ออกแบบ มาต่อทดลองใช้กับขบวนการจำลอง ซึ่งเป็นลักษณะแบบ 1 ลูปหรือ 1 ขบวนการ

การทำงานของขบวนการจำลอง

ในการทดลองนี้เป็นการควบคุมระดับของของเหลว โดยจะทำการวัดระดับของเหลวในกระบอกแก้วแล้วส่งสัญญาณเอาท์พุทเป็นความดันลม 3 ถึง 15 psig ไปยังหน่วยเปลี่ยนสัญญาณความดันลมเป็นสัญญาณไฟตรง สัญญาณนี้จะเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสัดส่วนกับระดับของของเหลว โดยเรียกสัญญาณนี้ว่า ค่าตัวแปรขบวนการ (PROCESS VARIABLE : PV) ค่าตัวแปรนี้จะถูกส่งไปที่หน่วยควบคุมเพื่อทำการประมวลผลเปรียบเทียบกับค่าที่กำหนดไว้ (SET POINT : SP) การประมวลผลนี้จะเป็นลักษณะแบบ PID โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลเรียกว่าค่าตัวแปรจัดการ (Manipulated Variable : MV) ซึ่งเป็นสัญญาณดิจิตอล ค่าตัวแปรนี้จะมีหน้าที่ควบคุมกระบวนการให้มีค่าตามที่กำหนดไว้ จะถูกส่งไปแปลงเป็นสัญญาณกระแสไฟตรง แล้วจึงถูกส่งเข้าหน่วยแปลงสัญญาณกระแสไฟตรงเป็นสัญญาณความดันลม จากนั้นจึงส่งออกไปเป็นสัญญาณอินพุทให้กับวาล์วควบคุม โดยวาล์วควบคุมนี้จะทำหน้าที่ควบคุมระดับของของเหลวตามค่าตัวแปรจัดการ ที่ส่งมาจากหน่วยควบคุมหลัก เพื่อให้ระดับของของเหลวเป็นไปตามค่าที่ต้องการ

ลำดับขั้นการทดลอง

1. ทำการปรับเทียบ (Calibrate) อุปกรณ์ทุกๆ หน่วยให้ได้ค่าตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
2. ต่ออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ากับกระบวนการจำลอง
3. เริ่มขบวนการควบคุม โดยการเซตค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น SP KP KI Kd จากการป้อนค่าเริ่มแรกจากคีย์บอร์ดที่ตัวคอนโทรลเลอร์ หรือป้อนทาง PC ก็ได้ เมื่อป้อนพารามิเตอร์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว กำหนดให้อยู่ในโหมดออโตเมตริกและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของขบวนการ ว่าระดับของเหลวมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าที่ตั้งไว้หรือไม่
4. ทดลองเปลี่ยนค่า SP หลังจากเลือกค่าพารามิเตอร์ต่างๆ สังเกตดูว่าคอนโทรลเลอร์สามารถควบคุมขบวนการได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้แสดงว่าพารามิเตอร์ที่เลือกไว้ยังไม่ถูกต้อง ให้เลือกค่าพารามิเตอร์ใหม่
5. ทดลองเปลี่ยนแปลงโหลดเพื่อทำให้เกิดสัญญาณรบกวนขึ้นในขบวนการ แล้วสังเกตดูว่ายังสามารถควบคุมขบวนการได้หรือไม่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลการทดลอง

ผลจากการทดลอง ในการควบคุมขบวนการจำลองปรากฏว่าสามารถควบคุมได้เป็นอย่างดี รูปต่างๆต่อไปนี้จะแสดงถึงผลที่ได้จากการทดลองคือ


รูปที่ 3.1 แสดงถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของ SP และค่าพารามิเตอร์ของหน่วยควบคุมหลักถูกเลือกไว้อย่างเหมาะสม ดังนี้

$$SP = 50 \%$$

$$KP = 2.5$$

$$KI = 1.0 \text{ sec}$$

$$Kd = 0.04 \text{ sec}$$



รูปที่ 3.1 การเปลี่ยนแปลงของค่าตัวแปรกระบวนการ เมื่อ SV เปลี่ยนแปลงโดยที่ค่าพารามิเตอร์ของหน่วยควบคุมหลักถูกกำหนดไว้อย่างเหมาะสม

รูป 3.2 แสดงถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของ SV แต่ค่าพารามิเตอร์ของหน่วยควบคุมถูกกำหนดไว้อย่างไม่เหมาะสม และค่าพารามิเตอร์ของหน่วยควบคุมหลักถูกเลือกไว้ ดังนี้


$$SP = 25 \%$$

$$KP = 15.0$$


$$KI = 2.5 \text{ sec}$$

$$Kd = 0.5 \text{ sec}$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษานั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.2 การเปลี่ยนแปลงของค่าตัวแปรกระบวนการ เมื่อ SV เปลี่ยนแปลงโดยที่ค่าพารามิเตอร์ของหน่วยควบคุมหลักถูกกำหนดไว้ไม่เหมาะสม



รูปที่ 3.3 การเปลี่ยนแปลงของค่าตัวแปรกระบวนการเมื่อเกิดสัญญาณรบกวนโดยที่ค่าพารามิเตอร์ของหน่วยควบคุมหลักถูกเลือกไว้เหมาะสม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


รูปที่ 3.3 แสดงถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของค่าตัวแปรกระบวนการเมื่อเกิดสัญญาณรบกวนและค่าพารามิเตอร์ของหน่วยควบคุมหลักถูกเลือกไว้อย่างเหมาะสม ดังนี้

$$SP = 50 \%$$

$$KP = 2.5$$

$$KI = 1.0 \text{ sec}$$

$$Kd = 0.04 \text{ sec}$$



รูปที่ 3.4 การเปลี่ยนแปลงของค่าตัวแปรกระบวนการเมื่อเกิดสัญญาณรบกวนโดย การกำหนดค่าพารามิเตอร์ของหน่วยควบคุมไม่เหมาะสม

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองหน่วยควบคุมกับกระบวนการจำลองปรากฏว่า สามารถควบคุมกระบวนการได้ดี โดยเราสามารถใส่ค่าพารามิเตอร์ต่างๆผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือใส่ค่าที่ตัวเครื่องได้โดยตรง

ช่วงของค่าพารามิเตอร์

- Sampling Time (Dt) = 1 - 999 milisec
- Proportional Gain (KP) = 0 - 255.99
- Integral Time (KI) = 0 - 255.99 sec
- Derivative Time (Kd) = 0 - 255.99 sec
- Initial Error (DC0) = 0 - 100 %

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทสรุป

เนื่องจากโครงงานนี้ เป็นการนำเอา ไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ 68HC11A1 และไมโครคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้งานทางอุตสาหกรรม โดยใช้เป็นหน่วยการรับส่งข้อมูลและ เป็นหน่วยประมวลผล โดยการควบคุมจะเป็นลักษณะแบบ PID CONTROL และยังสามารถเปลี่ยนแปลงค่า PARAMETERS ต่างๆของการควบคุมได้ โดยการเปลี่ยนค่าจาก ไมโครคอมพิวเตอร์ซึ่งจะมีส่วน SOFTWARE ช่วยในการสนับสนุน ในส่วนของการรับค่าและป้อนค่าจากคีย์บอร์ด

สำหรับการทดลองนี้ ได้นำเอาไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ 68HC11 เป็นหน่วยควบคุมหลัก ซึ่งจะทำการทำงานติดต่อกันระหว่าง HARD WARE ต่างๆในส่วน DIGITAL ให้มีการทำงานประสานสัมพันธ์กันอย่างมีประสิทธิภาพ และจากการทดลองในส่วนนี้ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

ในส่วนของการรับส่ง INPUT และ OUTPUT หรือในส่วน ANALOG ซึ่งออกแบบเพื่อรับค่าและส่งค่าในรูปแบบของ VOLTAGE และ CURRENT ซึ่งในส่วนนี้ได้ทดลองแล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทดลองครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 2 ข้อด้วยกันคือ


1. ในส่วนของหน่วยควบคุมหลัก
2. ในส่วนของหน่วยรับ-ส่ง INPUT และ OUTPUT

ในส่วนของหน่วยควบคุมหลัก ปัญหาจะอยู่ที่ แหล่งจ่ายแรงดัน DC ต้องมีเสถียรภาพดีคือหมายถึง RIPPLe จะต้องให้มีน้อยที่สุดและกระแสต้องมีเพียงพอสำหรับจ่ายให้กับอุปกรณ์ต่างๆเนื่องจาก ปัญหาเหล่านี้เป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ วงจรหน่วยควบคุมหลักสามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเสถียรภาพที่สุด

ในส่วนของหน่วยรับส่ง INPUT และ OUTPUT ปัญหาอยู่ที่ความไม่เป็นเชิงเส้นของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบกัน ทำให้เสถียรภาพของวงจรไม่ดีเพียงพอ ในการปรับแต่งวงจรมันเราจึงต้องทำการปรับแต่งหลายๆครั้ง เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องและมีเสถียรภาพจนเป็นที่น่าพอใจและสามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิติกรรมประกาศ


ขอขอบพระคุณ อ.วิทยา ทิพย์สุวรรณพร , อ.เกษตร์ ศิริสันติสัมฤทธิ์ , อ.ภากร หุตะสัง
 ภาศ และ อ.ชนิตย์ ตริสุวรรณ อย่างสูง ที่ได้ให้การประสิทธิ์ประสาทวิชา ให้คำแนะนำปรึกษาใน
 เรื่องต่างๆ แก่คณะผู้จัดทำ และขอขอบคุณ พยุงศักดิ์ ใจคำ คุณธีรพล ปวีตรปก และ คุณนิพนธ์ วั
 นานาพูนชัย ตลอดจนเพื่อนๆทุกคนที่ได้ให้ความช่วยเหลือคำแนะนำต่างๆ และ กำลังใจแก่พวกเรา
 ตั้งแต่ต้นตลอดมา ในการทำปริญญานิพนธ์จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารอ้างอิง


1. JOHN B. PEATMAN "DISIGN WITH MICROCONTROLLERS"
SINGAPORE, McGRAW - HILL, 1988
2. MOTOROLA HANDBOOK, "MC68HC11A1 TECHNICAL DATA"
,MOTOROLA INC., 1991
3. NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION
"LINEAR DATABOOK 1,2 " NATIONAL SEMI
CONDUCTOR CORP, 1987
4. UNIVERSAL CROSS-ASSEMBLERS
"CROSS-32 META - ASSEMBLER USER'S GUIDE"
UNIVERSAL CROSS - ASSEMBLERS BEDFORD,
NOVA SCOTIA CANADA, 1988
5. BEN EZZELL "GRAPHICS PROGRAMMING IN TURBO C++"
ADDISON-WESLEY PUBLISHING COMPANY, INC., 1990




วงจรควบคุมหลัก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรรมใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีให้ดูที่แปลงของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วงจรถอดผล SEVEN SEGMENTS




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



วงจร D TO A CONVERTER


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



CURRENT TO VOLTAGE
(FLOAT GROUND)

วงจรเปลี่ยนกระแสเป็นแรงดัน (I TO V CONVERTER)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



วงจรเปลี่ยนแรงดันเป็นกระแส (V TO I CONVERTER)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

APPENDIX A



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

ORG      0000H

BUF1KEYDIP EQU 08H      ;INTERNAL RAM WITHIN 8051
                        ;BUFFER FOR KEY AND DISPLAY FOR ASCII
                        ; $$$ .XXXXXX
                        ;08H -> 0AH = $$$
                        ;0BH = POINT
                        ;0CH -> 11H = .XXXXXX
                        ;TOTAL = 10 BYTE

ADDRESS1CHAR EQU 12H
VALUE1CHAR   EQU 13H
KEEP1DATA    EQU 14H    ;KEEP DATA DECIMAL (4BIT)
LAST1ADDRESS EQU 15H    ;KEEP ADDRESS INTERNAL RAM (LAST VALUE)
ADDRESS1DIS  EQU 16H    ;KEEP ADDRESS FOR DISPLAY
CHECK1SUM    EQU 17H    ;KEEP DATA CHECK1SUM
FIRST1KEY    EQU 2000H
KEEP1CON1SEL EQU 2001H
KEEP1CON1PAT EQU 2002H
BUF1HEX      EQU 2010H  ;9010H -> 9011H = 0*** : 2 BYTE
                        ;9012H -> 9014H = .XXXXXX : 3 BYTE
                        ;TOTAL = 5 BYTE

BUF1DEC      EQU 2020H  ;9020H -> 9021H = 0*** : 2 BYTE
                        ;9022H -> 9024H = .XXXXXX : 3 BYTE
                        ;TOTAL = 5 BYTE

BUF1DECHEX   EQU 2026H  ;9026H -> 2028H = DEC : 3 BYTE
                        ;9029H -> 202AH = HEX : 2 BYTE

BUF1POINT    EQU 2030H  ;9030H -> 9032H = .XXXXXX : 3 BYTE

BUF1DATA     EQU 2040H

DATA1KP      EQU 2050H

DATA1KI      EQU 2060H

DATA1TD      EQU 2070H

```

```

DATA1DC0      EQU    2080H
DATA1SPMV     EQU    2090H
DATA1PATTERN  EQU    20A0H
DATA1BAUDRATE EQU    20B0H
DATA1ACTION   EQU    20C0H
COMMAND       EQU    0E0C0H    ;Read-Write Register
READBUSY      EQU    0E0C1H    ;Read BF(Busy Flag) and address
WRITEDATA     EQU    0E0C2H    ;Write character
READDATA      EQU    0E0C3H    ;Read Data from DD ram
PORTA18255    EQU    0E0E0H    ;PORT A
PORTB18255    EQU    0E0E1H    ;PORT B
PORTC18255    EQU    0E0E2H    ;PORT C
PORTCON18255  EQU    0E0E3H    ;PORT CONTROL
MARK1HIGH     EQU    00001111B ;HIGH NIBBER = 0 (D4..D7)
MARK1LOW      EQU    11110000B ;LOW NIBBER = 0 (D0..D3)
CODE1DIRE     EQU    12H      ;DIRECT ACTION
CODE1REVE     EQU    15H      ;REVERSE ACTION
CODE1AUTO     EQU    22H      ;AUTOMATIC
CODE1MANU     EQU    25H      ;MANUAL
CODE19600     EQU    30H      ;BAUD RATE = 9600
CODE14800     EQU    31H      ;BAUD RATE = 4800
CODE12400     EQU    32H      ;BAUD RATE = 2400
CODE11200     EQU    33H      ;BAUD RATE = 1200
CODE1600      EQU    34H      ;BAUD RATE = 600
CODE1300      EQU    35H      ;BAUD RATE = 300
CODE1150      EQU    36H      ;BAUD RATE = 150
CODE175       EQU    37H      ;BAUD RATE = 75
COMMAND1RE1BAUJRAT EQU    0A0H    ;RECEIVE BAUD RATE FROM 68HC11
COMMAND1RE1CONJPAT EQU    90H    ;RECEIVE PATTERN(AUTO OR MANU)

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ;FROM 68HC11
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

COMMAND|RE|CON|ACT    EQU    80H    ;RECEIVE ACTION(DIR OR REV)
                                ;FROM 68HC11

COMMAND|RE|KP        EQU    0B0H    ;RECEIVE KP FROM 68HC11

COMMAND|RE|KI        EQU    0B1H    ;RECEIVE KI FROM 68HC11

COMMAND|RE|TD        EQU    0B2H    ;RECEIVE TD FROM 68HC11

COMMAND|RE|DCO       EQU    0B3H    ;RECEIVE DCO FROM 68HC11

COMMAND|RE|SP        EQU    0B4H    ;RECEIVE SP FROM 68HC11

COMMAND|RE|MV        EQU    0B5H    ;RECEIVE MV FROM 68HC11

COMMAND|SE|BAU|RAT   EQU    0A5H    ;SEND BAUD RATE TO 68HC11

COMMAND|SE|CON|PAT   EQU    95H     ;SEND PATTERN(AUTO OR MANU)
                                ;FROM 68HC11

COMMAND|SE|CON|ACT   EQU    85H     ;SEND ACTION(DIR OR REV)
                                ;FROM 68HC11

COMMAND|SE|KP        EQU    0C0H    ;SEND KP FROM 68HC11

COMMAND|SE|KI        EQU    0C1H    ;SEND KI FROM 68HC11

COMMAND|SE|TD        EQU    0C2H    ;SEND TD FROM 68HC11

COMMAND|SE|DCO       EQU    0C3H    ;SEND DCO FROM 68HC11

COMMAND|SE|SP        EQU    0C4H    ;SEND SP FROM 68HC11

COMMAND|SE|MV        EQU    0C5H    ;SEND MV FROM 68HC11

STX                   EQU    02H     ;START TEXT

ETX                   EQU    03H     ;END TEXT

ENQ                   EQU    05H     ;START BLOCK

ACK                   EQU    06H     ;

NAK                   EQU    15H     ;FAIL

STATUS                BIT    0F0H

STATUS|LINE          BIT    0F1H

SAVE|CF              BIT    0F2H    ;KEY STATUS CARRY FLAG

POINT|NUM            BIT    0F3H

NO|DATA              BIT    0F4H

BIT|WAIT|KEY         BIT    0F5H

```

DATA1FAIL BIT 0F6H

LJMP 0100H

ORG 0100H

***** POWER ON RESET *****

; R5 : HIGH BYTE

; R4 : LOW BYTE

MOV R5,#0A0H
SUB1POWER: MOV R4,#0A0H
DJNZ R4,\$
DJNZ R5,SUB1POWER
MOV PSW,#00H
MOV IE,#00H
MOV SP,#18H ;STACK = 12H ->

***** INITIAL 8255 (MODE 0) *****

; PC0 -> PC3 : OUTPUT

; PC4 -> PC7 : INPUT

; PBO -> PB7 : OUTPUT

; PA0 -> PA7 : INPUT

; CONTROL WORD : 98H

MOV DPTR,#PORTCON18255

MOV A,#98H

MOVX @DPTR,A

MOV A,#00001011B ;PC0 : ACK = 1 INITIAL

;PC1 : STB = 1

;PC3 : INT (IRQ 68HC11)(ACTIVE LOW)

MOV DPTR,#PORTC18255

MOVX @DPTR,A

----- INITIAL LCD -----

MOV DPTR,#COMMAND

MOV A,#38H ;8bit, 2 line, 5x7 dot

MOVX @DPTR,A

LCALL WAITBF

MOV A,#0FH

MOVX @DPTR,A

LCALL WAITBF

MOV A,#6 ;increment cursor

MOVX @DPTR,A

LCALL WAITBF

MOV A,#1 ;clear and home

MOVX @DPTR,A

LCALL WAITBF

----- INTRO DISPLAY -----

; DISPLAY

; " KMITL "

; " SINGLE LOOP CONTROL "

INTRO: MOV DPTR,#INTRO1

LCALL SCANLINE1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับงานใช้เพื่อการศึกษเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MOV DPTR,#INTRO2

LCALL SCANJLINE2

;----- MAIN PROGRAM -----

TESTJKEYJM: LCALL SCANKEY

MOV DPTR,#FIRSTJKEY ;= KEY M (mode)?

MOVB A,@DPTR

CJNE A,#'M',TESTJKEYJM ;Not equal : jump SCANKEY

LCALL CLEARJLCD ;Clear screen LCD

MOV DPTR,#MODE

LCALL SCANJLINE1 ;Display "MODE"

LCALL SCANJINPUT ;Display "->"

SUBJFOX: LCALL SCANKEY

MOV DPTR,#FIRSTJKEY

MOVB A,@DPTR

CJNE A,#'1',TESTJKEYJ2 ;= KEY 1 (CONTROL SELECT)?

SJMP BAUJSELECT

TESTJKEYJ2: CJNE A,#'2',TESTJKEYJ3 ;= KEY 2 (CONTROL PATTERN)?

SJMP CONJIPATTERN

TESTJKEYJ3: CJNE A,#'3',TESTJKEYJ4 ;= KEY 3 (SET PARAMETER)?

SJMP SETJPARAMETER

TESTJKEYJ4: CJNE A,#'4',MODEJERROR

SJMP CONJACTION

MODEJERROR: LJMP MAINJERROR ;Display " ERROR "

;----- BAUD RATE -----

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

BAU]SELECT:  MOV    DPTR,#BAU]SEL1    ;Display " BAUD RATE "
              LCALL  SCAN]LINE1
              MOV    DPTR,#BAU]SEL2
              LCALL  SCAN]LINE2

              LCALL  SCANKEY
              MOV    DPTR,#FIRST]KEY
              MOVX   A,@DPTR
              CJNE   A,#'W',BAU]SEL]KEY]N ;Jump at KEY -
              LJMP   MAIN]BAU]SELECT    ;Jump at program BAUD RATE
BAU]SEL]KEY]N: CJNE   A,#'-',BAU]SEL]KEY]P ;Jump at KEY +
              LJMP   CON]ACTION
BAU]SEL]KEY]P: CJNE   A,#'+',BAU]SEL]ERROR
              LJMP   CON]PATTERN
BAU]SEL]ERROR: LJMP   MAIN]ERROR

;----- CONTROL PATTERN -----

CON]PATTERN: MOV    DPTR,#CON]PAT1    ;Display " CONTROL PATTERN"
              LCALL  SCAN]LINE1
              MOV    DPTR,#CON]PAT2
              LCALL  SCAN]LINE2

              LCALL  SCANKEY
              MOV    DPTR,#FIRST]KEY
              MOVX   A,@DPTR
              CJNE   A,#'W',CON]PAT]KEY]N ;Jump at KEY -
              LJMP   MAIN]CON]PATTERN    ;Jump at program CONTROL SELECT
CON]PAT]KEY]N: CJNE   A,#'-',CON]PAT]KEY]P ;Jump at KEY +
              LJMP   BAU]SELECT

```

```

CONJPARKEYIP: CJNE    A,#'+',CONJPARERROR
                LJMP    SETJPARAMETER
CONJPARERROR: LJMP    MAINJERROR

```

;----- SET PARAMETER -----

```

SETJPARAMETER: MOV     DPTR,#SETJPAR1    ;Display " SET PARAMETER"
                LCALL  SCANJLINE1
                MOV     DPTR,#SETJPAR2
                LCALL  SCANJLINE2

                LCALL  SCANKEY
                MOV     DPTR,#FIRSTJKEY
                MOVX    A,@DPTR
                CJNE    A,#'W',SETJPARKEYIN ;Jump at KEY -
                LJMP    MAINJSETJPARAMETER ;Jump at program CONTROL SELECT
SETJPARKEYIN:  CJNE    A,#'-',SETJPARKEYIP ;Jump at KEY +
                LJMP    CONJPATTERN
SETJPARKEYIP:  CJNE    A,#'+',SETJPARJERROR
                LJMP    BAUSELECT
SETJPARJERROR: LJMP    MAINJERROR

```

;----- CONTROL ACTION -----

```

CONJACTION:  MOV     DPTR,#CONJACT1    ;Display " CONTROL PATTERN"
                LCALL  SCANJLINE1
                MOV     DPTR,#CONJACT2
                LCALL  SCANJLINE2

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สแกนสำหรับ SCANKEY เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MOV     DPTR,#FIRSTKEY
MOVX   A,@DPTR
CJNE   A,#'W',CONJACTIKEYIN  ;Jump at KEY -
LJMP   MAINCONJACTION        ;Jump at program CONTROL ACTION
CONJACTIKEYIN: CJNE   A,#'-',CONJACTIKEYIP  ;Jump at KEY +
LJMP   SETIPARAMETER
CONJACTIKEYIP: CJNE   A,#'+',CONJACTIERROR
LJMP   BAUISELECT
CONJACTIERROR: LJMP   MAINERROR

```

```

;----- MAIN BAUD RATE SELECT -----

```

```

;***** TRANSFER DATA FROM 68HC11 *****

```

```

MAINJBAUISELECT:  MOV     07,#00          ;SEND COMMAND
MOV     06,#COMMANDIREJBAUIRAT      ;NO SEND ADDRESS DATA
MOV     DPTR,#DATAJBAUDIRATE
LCALL  SENDIDATA
MOV     DPTR,#DATAJBAUDIRATE
MOVX   A,@DPTR
MOV     R7,A

LCALL  CLEARILCD          ;Clear display

CJNE   R7,#CODEJ9600,DIPJ4800
MOV     DPTR,#BARJ9600          ;Display " 9600 "
SJMP   BAUIDISJFIRST
DIPJ4800: CJNE   R7,#CODEJ4800,DIPJ2400
MOV     DPTR,#BARJ4800          ;Display " 4800 "
SJMP   BAUIDISJFIRST

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้拿去ใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 DIPJ2400: CJNE R7,#CODEJ2400,DIPJ1200
 ไม่วาทกรรมใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MOV     DPTR,#BARJ2400      ;Display " 2400 "
SJMP    BAUDISJFIRST
DIPJ1200: CJNE    R7,#CODEJ1200,DIPJ600
MOV     DPTR,#BARJ1200      ;Display " 1200 "
SJMP    BAUDISJFIRST
DIPJ600: CJNE    R7,#CODEJ600,DIPJ300
MOV     DPTR,#BARJ600       ;Display " 600 "
SJMP    BAUDISJFIRST
DIPJ300: CJNE    R7,#CODEJ300,DIPJ150
MOV     DPTR,#BARJ300       ;Display " 300 "
SJMP    BAUDISJFIRST
DIPJ150: CJNE    R7,#CODEJ150,DIPJ75
MOV     DPTR,#BARJ150       ;Display " 150 "
SJMP    BAUDISJFIRST
DIPJ75:  CJNE    R7,#CODEJ75,BAUJDAJERR
MOV     DPTR,#BARJ75        ;Display " 75 "
SJMP    BAUDISJFIRST

BAUJDAJERR: MOV     DPTR,#RS232JERR ;Transfer data ERROR
          LCALL    SCANLINE1
          LJMP     MAINJERROR

BAUDISJFIRST: LCALL    SCANJLINE1
              LCALL    SCANJINPUT ;" -> "

BAUJINKEY: LCALL    SCANKEY
              MOV     DPTR,#FIRSTJKEY ;Move key code
              MOVX   A,@DPTR

```

```

        SJMP      SUB19600
NUM14800: CJNE    A,#'1',NUM12400    ;= 4800 ?
        SJMP      SUB14800
NUM12400: CJNE    A,#'2',NUM11200    ;= 2400 ?
        SJMP      SUB12400
NUM11200: CJNE    A,#'3',NUM1600     ;= 1200 ?
        LJMP      SUB11200
NUM1600:  CJNE    A,#'4',NUM1300     ;= 600 ?
        LJMP      SUB1600
NUM1300:  CJNE    A,#'5',NUM1150     ;= 300 ?
        LJMP      SUB1300
NUM1150:  CJNE    A,#'6',NUM175      ;= 150 ?
        LJMP      SUB1150
NUM175:   CJNE    A,#'7',NUM1BAU     ;= 75 ?
        LJMP      SUB175
NUM1BAU:  SJMP    BAU1INKEY

```

```

;----- 9600 -----

```

```

SUB19600: MOV     RO,#4
        MOV     DPTR,#WORD19600
        LCALL  SCANJWORD
SUB19600]SCANK: LCALL  SCANKEY
        MOV     DPTR,#FIRSTIKEY
        MOVX    A,@DPTR
        MOV     R4,A
        CJNE    R4,#'W',SUB19600]N  ;= W?
        MOV     DPTR,#BAR19600

```

```

MOV     A, #CODE19600      ; 9600 = CODE 30H
LJMP    END1BAU1RAT

SUB19600JN:  CJNE    R4, #'-', SUB19600JP      ;= -(N)?
            LJMP    SUB175

SUB19600JP:  CJNE    R4, #'+', SUB19600JERR    ;= +(P)?
            SJMP    SUB14800

SUB19600JERR: LJMP    SUB19600JSCANK

```

```

;----- 4800 -----

```

```

SUB14800:  MOV     R0, #4
            MOV     DPTR, #WORD14800
            LCALL   SCAN1WORD

SUB14800JSCANK: LCALL   SCAN1KEY
            MOV     DPTR, #FIRST1KEY
            MOVX    A, @DPTR
            MOV     R4, A

            CJNE    R4, #'W', SUB14800JN      ;= W?
            MOV     DPTR, #BAR14800
            LCALL   SCAN1LINE1
            MOV     A, #CODE14800             ; 4800 = CODE 31H
            LJMP    END1BAU1RAT

SUB14800JN:  CJNE    R4, #'-', SUB14800JP      ;= -(N)?
            SJMP    SUB19600

SUB14800JP:  CJNE    R4, #'+', SUB14800JERR    ;= +(P)?
            SJMP    SUB12400

SUB14800JERR: SJMP    SUB14800JSCANK

```

```

SUBJ2400:  MOV     R0,#4
           MOV     DPTR,#WORD12400
           LCALL  SCAN1WORD

SUBJ2400JSCANK:  LCALL  SCANKEY
           MOV     DPTR,#FIRST1KEY
           MOVX   A,@DPTR
           MOV     R4,A

           CJNE   R4,#'W',SUBJ2400JN    ;= W?
           MOV     DPTR,#BAR12400
           LCALL  SCAN1LINE1
           MOV     A,#CODE12400        ; 2400 = CODE 32H
           LJMP   END1BAU1RAT

SUBJ2400JN:   CJNE   R4,#'-',SUBJ2400JP    ;= -(N)?
           SJMP   SUBJ14800

SUBJ2400JP:   CJNE   R4,#'+',SUBJ2400JERR  ;= +(P)?
           SJMP   SUBJ11200

SUBJ2400JERR: SJMP   SUBJ2400JSCANK

```

```

;----- 1200 -----

```

```

SUBJ1200:  MOV     R0,#4
           MOV     DPTR,#WORD11200
           LCALL  SCAN1WORD

SUBJ1200JSCANK:  LCALL  SCANKEY
           MOV     DPTR,#FIRST1KEY
           MOVX   A,@DPTR
           MOV     R4,A

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

CJNE    R4,#'W',SUB112001N    ;= W?

MOV     DPTR,#BAR11200

LCALL   SCANJLINE1

MOV     A,#CODE11200          ; 1200 = CODE 33H

LJMP    ENDJBAU1RAT

SUB112001N:  CJNE    R4,#'-',SUB112001P    ;= -(N)?

            SJMP     SUB12400

SUB112001P:  CJNE    R4,#'+',SUB112001ERR ;= +(P)?

            LJMP     SUB1600

SUB112001ERR: SJMP     SUB112001SCANK

;----- 600 -----

SUB1600:  MOV     R0,#3

            MOV     DPTR,#WORD1600

            LCALL   SCAN1WORD

SUB16001SCANK: LCALL   SCANKEY

            MOV     DPTR,#FIRST1KEY

            MOVX    A,@DPTR

            MOV     R4,A

            CJNE    R4,#'W',SUB16001N    ;= W?

            MOV     DPTR,#BAR1600

            LCALL   SCANJLINE1

            MOV     A,#CODE1600          ; 600 = CODE 34H

            LJMP    ENDJBAU1RAT

SUB16001N:  CJNE    R4,#'-',SUB16001P    ;= -(N)?

            SJMP     SUB11200

SUB16001P:  CJNE    R4,#'+',SUB16001ERR ;= +(P)?

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ **SJMP** ไว้สำหรับงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

SUB16001ERR: LJMP SUB16001SCANK

;----- 300 -----

SUB1300: MOV R0,#3
MOV DPTR,#WORD1300
LCALL SCANJWORD

SUB13001SCANK: LCALL SCANKEY

MOV DPTR,#FIRST1KEY

MOVX A,@DPTR

MOV R4,A

CJNE R4,#'W',SUB13001N ;= W?

MOV DPTR,#BAR1300

LCALL SCANLINE1

MOV A,#CODE1300 ; 300 = CODE 35H

LJMP END1BAU1RAT

SUB13001N: CJNE R4,#'-',SUB13001P ;= -(N)?

SJMP SUB1600

SUB13001P: CJNE R4,#'+',SUB13001ERR ;= +(P)?

SJMP SUB1150

SUB13001ERR: SJMP SUB13001SCANK

;----- 150 -----

SUB1150: MOV R0,#3
MOV DPTR,#WORD1150
LCALL SCANJWORD

SUB11501SCANK: LCALL SCANKEY

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MOVX    A,@DPTR

MOV     R4,A

CJNE   R4,#'W',SUB1150JN    ;= W?

MOV     DPTR,#BAR1150

LCALL  SCANJLINE1

MOV     A,#CODE1150        ; 150 = CODE 36H

LJMP   END1BAU1RAT

SUB1150JN: CJNE   R4,#'-',SUB1150JP    ;= -(N)?

          SJMP   SUB1300

SUB1150JP: CJNE   R4,#'+',SUB1150JERR  ;= +(P)?

          SJMP   SUB175

SUB1150JERR: SJMP  SUB1150JSCANK

;----- 75 -----

SUB175:  MOV     R0,#2

          MOV     DPTR,#WORD175

          LCALL  SCANJWORD

SUB175JSCANK: LCALL  SCANKEY

          MOV     DPTR,#FIRST1KEY

          MOVX   A,@DPTR

          MOV     R4,A

CJNE   R4,#'W',SUB175JN    ;= W?

MOV     DPTR,#BAR175

LCALL  SCANJLINE1

MOV     A,#CODE175        ; 75 = CODE 37H

LJMP   END1BAU1RAT

```

```

        SJMP     SUB1150
SUB1751P:  CJNE     R4,#'+',SUB1751ERR ;= +(P)?
        LJMP     SUB19600
SUB1751ERR: SJMP     SUB1751SCANK

```

```

;***** SEND DATA TO 68HC11 *****

```

```

ENDJBAU1RAT:  MOV     DPTR,#DATA1BAUD1RATE
              MOVX   @DPTR,A
              MOV     07,#1
              MOV     06,#COMMAND1SE1BAU1RAT
              LCALL  SEND1DATA
              MOV     DPTR,#OK
              LCALL  SCAN1LINE2
              LCALL  DELAY
              LJMP   INTRO

```

```

;----- MAIN CONTROL PATTERN -----

```

```

;TRANSFER DATA FROM 68HC11

```

```

MAIN1CON1PATTERN:  MOV     07,#00           ;SEND COMMAND
                  MOV     06,#COMMAND1RE1CON1PAT ;NO SEND ADDRESS DATA
                  MOV     DPTR,#DATA1PATTERN
                  LCALL  SEND1DATA

                  MOV     DPTR,#DATA1PATTERN
                  MOVX   A,@DPTR
                  MOV     R7,A

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

LCALL CLEARLCD          ;Clear display

CJNE R7,#CODE1AUTO,DIP1MANU  ;= AUTOMATIC ?
MOV DPTR,#BAR1AUTO
SJMP PAT1FIRST

DIP1MANU: CJNE R7,#CODE1MANU,PAT1ERR  ;= MANUAL ?
MOV DPTR,#BAR1MANU
SJMP PAT1FIRST

PAT1ERR: MOV DPTR,#RS2321ERR  ;Transfer data ERROR
LCALL SCAN1LINE1
LJMP MAIN1ERROR

PAT1FIRST: LCALL SCAN1LINE1
LCALL SCAN1INPUT  ; " -> "

PAT1LOOP: LCALL SCANKEY
MOV DPTR,#FIRST1KEY  ;Move key code
MOVX A,@DPTR

CJNE A,#'0',NUM1MANU  ;= AUTOMATIC ?
SJMP SUB1AUTO

NUM1MANU: CJNE A,#'.' ,PAT1LOOP  ;= MANUAL ?
SJMP SUB1MANU

```

;----- AUTOMATIC -----

```

SUB1AUTO: MOV R0,#10
MOV DPTR,#WORD1AUTO

```

LCALL SCAN1WORD

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของสำนักงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

SUBIAUTO1: LCALL  SCANKEY

           MOV    DPTR,#FIRSTKEY

           MOVX   A,@DPTR

           MOV    R4,A

           CJNE   R4,#'W',SUBIAUTO1N    ;= W?

           MOV    DPTR,#BARIAUTO

           LCALL  SCANLINE1

           MOV    A,#CODEIAUTO           ; AUTOMATIC = CODE 22H

           LJMP   ENDICONJPAT

```

```

SUBIAUTO1N: CJNE   R4,#'-',SUBIAUTO1P    ;= -(N)?

           SJMP   SUBIMANU

SUBIAUTO1P: CJNE   R4,#'+',SUBIAUTO1     ;= +(P)?

           SJMP   SUBIMANU

```

;----- MANUAL -----

```

SUBIMANU:  MOV    R0,#6

           MOV    DPTR,#WORDIMANU

           LCALL  SCANWORD

SUBIMANU1: LCALL  SCANKEY

           MOV    DPTR,#FIRSTKEY

           MOVX   A,@DPTR

           MOV    R4,A

```

```

           CJNE   R4,#'W',SUBIMANU1N    ;= W?

           MOV    DPTR,#BARIMANU

           LCALL  SCANLINE1

           MOV    A,#CODEIMANU          ; MANUAL = CODE 25H

```

```

           LJMP   ENDICONJPAT

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

SUBJMANUJN:  CJNE  R4,#'-',SUBJMANUJP  ;= -(N)?
              SJMP  SUBJAUTO
SUBJMANUJP:  CJNE  R4,#'+',SUBJMANU1   ;= +(P)?
              SJMP  SUBJAUTO

```

```

; ++++++ SEND DATA TO 68HC11 ++++++

```

```

ENDJCONJPAT: MOV    DPTR,#DATAJPATTERN
              MOVX   @DPTR,A
              MOV    07,#1
              MOV    06,#COMMANDISEJCONJPAT
              LCALL  SENDIDATA
              MOV    DPTR,#OK
              LCALL  SCANLINE2
              LCALL  DELAY
              LJMP   INTRO

```

```

;----- MAIN CONTROL ACTION -----

```

```

;TRANSFER DATA FROM 68HC11

```

```

MAINJCONJACTION:  MOV    07,#00          ;SEND COMMAND
                  MOV    06,#COMMANDREJCONJACT  ;NO SEND ADDRESS DATA
                  MOV    DPTR,#DATAJACTION
                  LCALL  SENDIDATA
                  MOV    DPTR,#DATAJACTION
                  MOVX   A,@DPTR
                  MOV    R7,A

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

LCALL CLEARLCD          ;Clear display

CJNE R7,#CODEIDIRE,DIPIREVE  ;= DIRECT ?
MOV DPTR,#BARIDIRE
SJMP ACTIFIRST
DIPIREVE: CJNE R7,#CODEIREVE,ACTIERR  ;= REVERSE ?
MOV DPTR,#BARIREVE
SJMP ACTIFIRST
ACTIERR: MOV DPTR,#RS232IERR  ;Transfer data ERROR
LCALL SCANLINE1
LJMP MAINERROR

ACTIFIRST: LCALL SCANLINE1
LCALL SCANINPUT  ; " -> "

ACTILOOP: LCALL SCANKEY
MOV DPTR,#FIRSTIKEY  ;Move key code
MOVX A,@DPTR

CJNE A,#'9',NUMIREVE  ;= DIRECT ?
SJMP SUBIDIRE
NUMIREVE: CJNE A,#'8',ACTILOOP  ;= REVERSE ?
SJMP SUBIREVE

```

;----- DIRECT -----

```

SUBIDIRE: MOV R0,#6
MOV DPTR,#WORDIDIRE
LCALL SCANWORD

```

```

SUBIDIRE1: LCALL SCANKEY

```

```

MOV     DPTR,#FIRSTKEY
MOVX   A,@DPTR
MOV     R4,A

CJNE   R4,#'W',SUBDIRE1N    ;= W?
MOV     DPTR,#BARJDIRE
LCALL  SCANJLINE1
MOV     A,#CODEJDIRE        ; DIRECT = CODE 12H
LJMP   ENDJCONJACT

SUBDIRE1N: CJNE   R4,#'-',SUBDIRE1P    ;= -(N)?
          SJMP   SUBJREVE
SUBDIRE1P: CJNE   R4,#'+',SUBDIRE1     ;= +(P)?
          SJMP   SUBJREVE

;----- REVERSE -----

SUBJREVE: MOV     R0,#7
          MOV     DPTR,#WORDJREVE
          LCALL  SCANIWORD
SUBJREVE1: LCALL  SCANKEY
          MOV     DPTR,#FIRSTKEY
          MOVX   A,@DPTR
          MOV     R4,A

          CJNE   R4,#'W',SUBJREVE1N    ;= W?
          MOV     DPTR,#BARJREVE
          LCALL  SCANJLINE1
          MOV     A,#CODEJREVE        ; REVERSE = CODE 15H
          LJMP   ENDJCONJACT

SUBJREVE1N: CJNE   R4,#'-',SUBJREVE1P    ;= -(N)?

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

        SJMP     SUBJDIREF
SUBJREVEIP:  CJNE     R4,#'+',SUBJREVE1    ;= +(P)?
        SJMP     SUBJDIREF

```

```

; ++++++ SEND DATA TO 68HC11 ++++++

```

```

ENDJCONJACT:  MOV     DPTR,#DATAJACTION
              MOVX    @DPTR,A
              MOV     07,#1
              MOV     06,#COMMANDJSEJCONJACT
              LCALL   SENDJDATA

              MOV     DPTR,#OK
              LCALL   SCANJLINE2
              LCALL   DELAY
              LJMP    INTRO

```

```

;----- MAIN SET PARAMETER -----

```

```

;***** KP = 999.9999 *****

```

```

;      KP = 4 BYTE

```

```

;**** TRANSFER DATA FROM 68HC11 ****

```

```

;      BY KEEP HEX-DATA TO BUFJHEX

```

```

MAINJSETJPARAMETER:  NOP

```

```

PARJKP:  MOV     07,#0          ;SEND COMMAND
         MOV     06,#COMMANDJREJKP ;NO SEND ADDRESS DATA
         MOV     DPTR,#BUFJHEX
         LCALL   SENDJDATA

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

LCALL    HTOD

LCALL    DTOA ;Internal ram at 08H -> 10H

LCALL    CLEARLCD

MOV      DPTR,#BARJKP      ;DISPLAY '[ KP =      ]'

LCALL    SCANJLINE1

LCALL    SCANJVALUEJLINE1 ;DISPLAY '[ KP = ****.****]'

LCALL    SCANJINPUT ; " -> "

PARJKP1: LCALL    SCANKEY

MOV      DPTR,#FIRSTJKEY ;Move key code

MOVX     A,@DPTR

MOV      R4,A

CJNE    R4,#'W',PARJKPIN ;= W?

LCALL    SCANJVALUEJLINE2

LCALL    SCANKEY

LCALL    CLEARJC2HJLCD

LCALL    SCANJVALUEJKEYJTOJDIS

JB      NOJDATA,PARJKPJEXIT

LCALL    CHECKJMAX999J9999

LCALL    ATOD

LCALL    DTOH

```

***** TRANSFER DATA TO 68HC11 *****

```

MOV      DPTR,#BUFJHEX

MOV      07,#4

MOV      06,#COMMANDJSEJKP

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

LCALL SENDIDATA

MOV DPTR,#OK

LCALL SCANLINE2

LCALL DELAY

PARJKPEXIT: SJMP PARJKI

PARJKPIN: CJNE R4,#'-',PARJKPIP ;= -(N)?

LJMP PARJMV

PARJKPIP: CJNE R4,#'+',PARJKPIERR ;= +(P)?

SJMP PARJKI

PARJKPIERR: SJMP PARJKP1

***** KI = 999.9999 *****

; KI = 4 BYTE

***** TRANSFER DATA FROM 68HC11 *****

; BY KEEP HEX-DATA TO BUF1HEX

PARJKI: MOV 07,#0 ;SEND COMMAND

MOV 06,#COMMANDIREJKI ;NO SEND ADDRESS DATA

MOV DPTR,#BUF1HEX

LCALL SENDIDATA

LCALL HTOD

LCALL DTOA ;Internal ram at 08H -> 10H

LCALL CLEARILCD

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MOV     DPTR,#BARJKI      ;DISPLAY '[ KI =      ]'
LCALL  SCANJLINE1
LCALL  SCANJVALUEJLINE1  ;DISPLAY '[ KI = ###.###]'
LCALL  SCANJINPUT      ; " -> "

```

```

PARJKI1: LCALL  SCANKEY
MOV     DPTR,#FIRSTJKEY   ;Move key code
MOVX   A,@DPTR
MOV     R4,A

```

```

CJNE   R4,#'W',PARJKI1N  ;= W?
LCALL  SCANJVALUEJLINE2
LCALL  SCANKEY
LCALL  CLEARJ2HJLCD
LCALL  SCANJVALUEJKEYJTOJDIS
JB     NOJDATA,PARJKI1EXIT
LCALL  CHECKJMAX999J9999
LCALL  ATOD
LCALL  DTOH

```

***** TRANSFER DATA TO 68HC11 *****

```

MOV     DPTR,#BUFJHEX
MOV     07,#4
MOV     06,#COMMANDJSEJKI
LCALL  SENDJDATA

MOV     DPTR,#OK
LCALL  SCANJLINE2
LCALL  DELAY

```

PARJKIEXIT: SJMP PARJTD

PARJKIIN: CJNE R4,#'-',PARJKIJP ;= -(N)?

LJMP PARJKP

PARJKIJP: CJNE R4,#'+',PARJKIERR ;= +(P)?

SJMP PARJTD

PARJKIERR: SJMP PARJKI1

***** TD = 999.9999 *****

; TD = 4 BYTE

***** TRANSFER DATA FROM 68HC11 *****

; BY KEEP HEX-DATA TO BUFJHEX

PARJTD: MOV 07,#0 ;SEND COMMAND

MOV 06,#COMMANJREJTD ;NO SEND ADDRESS DATA

MOV DPTR,#BUFJHEX

LCALL SENDJDATA

LCALL HTOD

LCALL DTOA ;Internal ram at 08H -> 10H

LCALL CLEARJLCD

MOV DPTR,#BARJTD ;DISPLAY '[TD =]'

LCALL SCANJLINE1

LCALL SCANJVALUEJLINE1 ;DISPLAY '[TD = ***.****]'

LCALL SCANJINPUT ; " -> "

PARJTD1: LCALL SCANKEY

MOV DPTR,#FIRSTJKEY ;Move key code

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MOVX    A,@DPTR
MOV     R4,A

CJNE    R4,#'W',PAR1TD1N    ;= W?

LCALL   SCAN1VALUE1LINE2

LCALL   SCANKEY

LCALL   CLEAR1C2H1LCD

LCALL   SCAN1VALUE1KEY1TO1DIS

JB      NO1DATA,PAR1TD1EXIT

LCALL   CHECK1MAX99919999

LCALL   ATOD

LCALL   DTOH

```

***** TRANSFER DATA TO 68HC11 *****

```

MOV     DPTR,#BUF1HEX
MOV     07,#4
MOV     06,#COMMAND1SE1TD
LCALL   SEND1DATA

MOV     DPTR,#OK
LCALL   SCAN1LINE2

LCALL   DELAY

```

```

PAR1TD1EXIT: SJMP    PAR1DC0

```

```

PAR1TD1N:    CJNE    R4,#'-',PAR1TD1P    ;= -(N)?

```

```

LJMP     PAR1KI

```

```

PAR1TD1P:    CJNE    R4,#'+',PAR1TD1ERR    ;= +(P)?

```

```

SJMP     PAR1DC0

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

PAR1TD1ERR: SJMP PAR1TD1

;***** DCO = 100.00 *****

; DCO = 3 BYTE

;***** TRANSFER DATA FROM 68HC11 *****

; BY KEEP HEX-DATA TO BUF1HEX

PAR1DC0: MOV 07,#0 ;SEND COMMAND
MOV 06,#COMMAND1RE1DC0 ;NO SEND ADDRESS DATA
MOV DPTR,#BUF1DEC
LCALL SEND1DATA
LCALL DTOA ;Internal ram at 08H -> 10H
LCALL CLEAR1LCD
MOV DPTR,#BAR1DC0 ;DISPLAY '[DCO =]'
LCALL SCAN1LINE1
LCALL SCAN1VALUE1LINE1 ;DISPLAY '[DCO = 100.001'
LCALL SCAN1INPUT ; " -> "

PAR1DC01: LCALL SCANKEY
MOV DPTR,#FIRST1KEY ;Move key code
MOVB A,@DPTR
MOV R4,A
CJNE R4,#'W',PAR1DC01N ;= W?
LCALL SCAN1VALUE1LINE2
LCALL SCANKEY
LCALL CLEAR1C2H1LCD

LCALL SCANIVALUEIKEYI1O1DIS

JB NO1DATA,PAR1DCO1EXIT

LCALL CHECK1MAX100100

***** TRANSFER DATA TO 68HC11 *****

MOV DPTR,#BUF1DECHEX

MOV 07,#5 ;SEND DEC AND HEX

MOV 06,#COMMAND1SE1DCO

LCALL SEND1DATA

MOV DPTR,#OK

LCALL SCAN1LINE2

LCALL DELAY

PAR1DCO1EXIT: SJMP PAR1SP

PAR1DCO1N: CJNE R4,#'-',PAR1DCO1P ;= -(N)?

LJMP PAR1TD

PAR1DCO1P: CJNE R4,#'+',PAR1DCO1ERR ;= +(P)?

SJMP PAR1SP

PAR1DCO1ERR: SJMP PAR1DCO1

***** SP = 100.00 *****

; SP = 3 BYTE

***** TRANSFER DATA FROM 68HC11 *****

; BY KEEP HEX-DATA TO BUF1HEX

PAR1SP: MOV 07,#0 ;SEND COMMAND

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MOV     06,#COMMANDIREISP ;NO SEND ADDRESS DATA
MOV     DPTR,#BUFIDEC
LCALL  SENDIDATA

```

```

; SAVE DATA TO DATAJSPMV (DECIMAL)
; DATAJSPMV(POINT NUMBER): 00
; DATAJSPMV+1 : 00, DATAJSPMV+2 : 01 == 100.00

```

```

LCALL  TRANIDECJSPMV

```

```

LCALL  DTOA ;Internal ram at 08H -> 10H

```

```

LCALL  CLEARLCD

```

```

MOV     DPTR,#BARISP ;DISPLAY '[ SP = ]'

```

```

LCALL  SCANLINE1

```

```

LCALL  SCANVALUEILINE1 ;DISPLAY '[ SP = 100.001]'

```

```

LCALL  SCANINPUT ; " -> "

```

```

PARJSP1: LCALL  SCANKEY

```

```

MOV     DPTR,#FIRSTKEY ;Move key code

```

```

MOVX   A,@DPTR

```

```

MOV     R4,A

```

```

CJNE   R4,#'W',PARJSP1N ;= W?

```

```

LCALL  SCANVALUEILINE2

```

```

SETB   BITWAITKEY ;NO WAIT KEY

```

```

PARJSP11STA: LCALL  SCANKEY

```

```

MOV     DPTR,#FIRSTKEY

```

```

MOVX   A,@DPTR

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
CJNE    A,#'W',PARISP2
CLR     BITWAITKEY    ; WAIT KEY
MOV     DPTR,#OK
LCALL   SCANJLINE2
LCALL   DELAY
SJMP    PARISPIEXIT
```

```
PARISP2: CLR     C
MOV     R7,#00
MOV     DPTR,#DATAISPMV

CJNE    A,#'+',PARISPIKEY11
SETB    C
LCALL   ADDJNUM
SJMP    PARISPIDIS
```

```
PARISPIKEY11: CJNE  A,#'-',PARISPIKEY12
SETB    C
LCALL   SUBJNUM
SJMP    PARISPIDIS
```

```
PARISPIKEY12: CJNE  A,#'P',PARISPIKEY13
MOV     R7,#01
LCALL   ADDJNUM
SJMP    PARISPIDIS
```

```
PARISPIKEY13: CJNE  A,#'O',PARISPIKEY14
MOV     R7,#05
LCALL   ADDJNUM
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่เผยแพร่ไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

PAR1SP1KEY14: CJNE A,#'N',PAR1SP1KEY15

MOV R7,#01

LCALL SUB1NUM

SJMP PAR1SP1DIS

PAR1SP1KEY15: CJNE A,#'M',PAR1SP1KEY13

MOV R7,#05

LCALL SUB1NUM

PAR1SP1DIS: LCALL TRAN1SPMVIDEC

LCALL DTOA

LCALL SCAN1VALUE1LINE1

;***** TRANSFER DATA TO 68HC11 *****

MOV DPTR,#BUF1DECHEX

MOV 07,#5

MOV 06,#COMMAND1SE1SP

LCALL SEND1DATA

SJMP PAR1SP11STA

PAR1SP1EXIT: SJMP PAR1HV

PAR1SP1N: CJNE R4,#'-',PAR1SP1P ;= -(N)?

LJMP PAR1DC0

PAR1SP1P: CJNE R4,#'+',PAR1SP1ERR ;= +(P)?

SJMP PAR1HV

PAR1SP1ERR: LJMP PAR1SP1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่เผยแพร่ไว้สำหรับใช้ในงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

;***** MV = 100.00 *****

; MV = 3 BYTE

;***** TRANSFER DATA FROM 68HC11 *****

; BY KEEP HEX-DATA TO BUF1HEX

;***** TEST MANUAL MODE ? *****

```
PAR1MV:  MOV    07,#0          ;SEND COMMAND
          MOV    08,#COMMAND|RE|CON|PAT ;NO SEND ADDRESS DATA
          MOV    DPTR,#DATA|PATTERN
          LCALL  SEND|DATA
          MOV    DPTR,#DATA|PATTERN
          MOVX   A,@DPTR
          CJNE  A,#CODE|AUTO,START1MV
          LCALL  CLEAR|LCD
          MOV    DPTR,#USE|AUTO1
          LCALL  SCAN|LINE1
          MOV    DPTR,#USE|AUTO2
          LCALL  SCAN|LINE2
          LCALL  SCANKEY
          LJMP  PAR1MV
```

```
START1MV: CJNE  A,#CODE|MANU,LINE1MV|ERR
```

```
          SJMP  START1MV
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
LINE1MV|ERR: MOV DPTR,#RS232|ERR ;Transfer data ERROR
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

LCALL SCANLINE1

LJMP MAINERROR

START11MV: MOV 07,#00

MOV 06,#COMMANDIRE1MV ;NO SEND ADDRESS DATA

MOV DPTR,#BUF1DEC

LCALL SEND1DATA

; SAVE DATA TO DATA1SPMV (DECIMAL)

; DATA1SPMV(POINT NUMBER): 00

; DATA1SPPV+1 : 00, DATA1SPPV+2 : 01 == 100.00

LCALL TRAN1DEC1SPMV

LCALL DTOA ;Internal ram at 08H -> 10H

LCALL CLEAR1LCD

MOV DPTR,#BAR1MV ;DISPLAY '[PV =]'

LCALL SCANLINE1

LCALL SCAN1VALUE1LINE1 ;DISPLAY '[PV = 100.00]'

LCALL SCAN1INPUT ; " -> "

PAR1MV1: LCALL SCANKEY

MOV DPTR,#FIRST1KEY ;Move key code

MOVB A,@DPTR

MOV R4,A

CJNE R4,#'W',PAR1MV1N ;= W?

LCALL SCAN1VALUE1LINE2

SETB BIT1WAIT1KEY ;NO WAIT KEY

```

PARJMV1]STA: LCALL SCANKEY
              MOV    DPTR,#FIRST]KEY
              MOVX   A,@DPTR

              CJNE   A,#'W',PARJMV2
              CLR    BIT]WAIT]KEY    ; WAIT KEY
              MOV    DPTR,#OK
              LCALL  SCAN]LINE2
              LCALL  DELAY
              SJMP   PARJMV]EXIT

```

```

PARJMV2:     CLR    C
              MOV    R7,#00
              MOV    DPTR,#DATA]SPMV

              CJNE   A,#'+',PARJMV]KEY]1
              SETB   C
              LCALL  ADD]NUM
              SJMP   PARJMV]DIS

```

```

PARJMV]KEY]1: CJNE   A,#'-',PARJMV]KEY]2
              SETB   C
              LCALL  SUB]NUM
              SJMP   PARJMV]DIS

```

```

PARJMV]KEY]2: CJNE   A,#'P',PARJMV]KEY]3
              MOV    R7,#01
              LCALL  ADD]NUM
              SJMP   PARJMV]DIS

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
PARJMVJKEY13: CJNE    A,#'0',PARJMVJKEY14
                MOV     R7,#05
                LCALL   ADDJNUM
                SJMP    PARJMVJDIS
```

```
PARJMVJKEY14: CJNE    A,#'N',PARJMVJKEY15
                MOV     R7,#01
                LCALL   SUBJNUM
                SJMP    PARJMVJDIS
```

```
PARJMVJKEY15: CJNE    A,#'M',PARJMVJKEY13
                MOV     R7,#05
                LCALL   SUBJNUM
```

```
PARJMVJDIS: LCALL   TRANJSPMVJDEC
```

```
LCALL   DTOA
```

```
LCALL   SCANVALUELINE1
```

```
;***** TRANSFER DATA TO 68HC11 *****
```

```
MOV     DPTR,#BUFJDECHEX
```

```
MOV     07,#5
```

```
MOV     06,#COMMANDJSEJMV
```

```
LCALL   SENDJDATA
```

```
SJMP    PARJMVJ1STA
```

```
PARJMVJEXIT: LJMP    PARJMV
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


```

CLR    C          ;CHECK OVER 100.00
SUBB   A,#01     ;IF A < 01 THEN CARRY = 1
JZ     EQU1100
JC     NOT1OVER
EQU1100: POP     DPH
        POP     DPL
CLR    A
MOVX   @DPTR,A
INC    DPTR
MOVX   @DPTR,A
INC    DPTR
MOV    A,#01
MOVX   @DPTR,A
NOT1OVER: RET
;----- SUB POINT NUMBER -----
; INPUT : ADDRESS POINT NUMBER
;        : (DPTR)
;        : R7 (NUMBER FOR ADD : -(R7))
;        : C (POINT NUMBER:-00.01)
; OUTPUT : (DPTR)
;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

```

```

SUB1NUM: PUSH   DPL
        PUSH   DPH
        MOVX   A,@DPTR    ;ADD POINT NUMBER
        SUBB   A,#00
        DA    A
        MOVX   @DPTR,A
        INC    DPTR

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MOVX    A,@DPTR
SUBB    A,R7
DA      A
MOVX    @DPTR,A
INC     DPTR
MOVX    A,@DPTR
SUBB    A,#00
DA      A
MOVX    @DPTR,A
JNC     NOJUNDER
POP     DPH
POP     DPL
CLR     A
MOV     R5,#3
SUBJNUM1: MOVX    @DPTR,A
DJNZ   R5,SUBJNUM1
NOJUNDER: RET

```

;----- TRANSFER DATA FROM BUFIDEC TO DATAJSPMV -----

```

TRANJDECJSPMV: MOV     DPTR,#BUFIDEC
MOVX    A,@DPTR
MOV     DPTR,#DATAJSPMV+2
MOVX    @DPTR,A

MOV     DPTR,#BUFIDEC+1
MOVX    A,@DPTR
MOV     DPTR,#DATAJSPMV+1
MOVX    @DPTR,A

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
MOV     DPTR, #BUF1DEC+2
MOVX    A, @DPTR
MOV     DPTR, #DATA1SPMV
MOVX    @DPTR, A
```

```
RET
```

```
;----- TRANSFER DATA FROM DATA1SPMV TO BUF1HEX -----
```

```
TRAN1SPMV1DEC:  MOV     DPTR, #DATA1SPMV+2
```

```
MOVX    A, @DPTR
MOV     DPTR, #BUF1DEC
MOVX    @DPTR, A
MOV     DPTR, #DATA1SPMV+1
MOVX    A, @DPTR
MOV     DPTR, #BUF1DEC+1
MOVX    @DPTR, A

MOV     DPTR, #DATA1SPMV
MOVX    A, @DPTR
MOV     DPTR, #BUF1DEC+2
MOVX    @DPTR, A

RET
```

```
;----- TRANSFER DATA FROM BUF1DEC, BUF1HEX TO BUF1DECHEX -----
```

```
TRAN1TO1DECHEX:  MOV     DPTR, #BUF1DEC
```

```
MOVX    A, @DPTR
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MOVX  @DPTR, A

MOV   DPTR, #BUF1DEC+1

MOVX  A, @DPTR

MOV   DPTR, #BUF1DECHEX+1

MOVX  @DPTR, A

```

```

MOV   DPTR, #BUF1DEC+2

MOVX  A, @DPTR

MOV   DPTR, #BUF1DECHEX+2

MOVX  @DPTR, A

```

```

LCALL DTOH

MOV   DPTR, #BUF1HEX+1

MOVX  A, @DPTR

MOV   DPTR, #BUF1DECHEX+3

MOVX  @DPTR, A

```

```

MOV   DPTR, #BUF1HEX+2

MOVX  A, @DPTR

MOV   DPTR, #BUF1DECHEX+4

MOVX  @DPTR, A

RET

```

```

;----- DISPLAY ERROR -----
;      DISPLAY      "      ---- ERROR ----      "
;-----

```

MAINJERROR: MOV วนไว้ DPTR, #ERROR เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

LCALL SCANLINE2

LCALL SCANKEY

LJMP INTRO

```

```

;----- DELAY -----

```

```

DELAY:      MOV    R5,#03H

SUPERJSUB:  MOV    R6,#0FFH

MAINJSUB:   MOV    R7,#0FFH

SUBJDELAY:  NOP

NOP

NOP

DJNZ  R7,SUBJDELAY
DJNZ  R6,MAINJSUB
DJNZ  R5,SUPERJSUB
RET

```

```

;----- SCAN VALUE AT LINE 1 -----

```

```

; INPUT   : INTERNAL RAM AT 08H -> 11H
; OUTPUT  : RAM AT LCD
;
; EXAMPLE DISPLAY
; DISPLAY INPUT : '[KP =      ]'
;_ DISPLAY OUTPUT : '[KP = ****.****]'

```

```

SCANVALUE]LINE1:  MOV    A,#04H      ;DEC. INTERNAL RAM WITHIN LCD
                  MOV    DPTR,#COMMAND
                  MOVX   @DPTR,A
                  LCALL  WAITBF

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MOV    A,#91H          ;START INTERNAL RAM AT 11H WITHIN LCD
MOVX   @DPTR,A
LCALL  WAITBF

```

```

;**** TEST LAST VALUE ****

```

```

MOV    R0,#11H        ;INTERNAL RAM ADDRESS = 11H
SVABA1: CJNE   @R0,#00,SVABA2
DEC    R0
SJMP   SVABA1

```

```

;**** DISPLAY VALUE ****

```

```

; INPUT : A

```

```

SVABA2: MOV    LASTIADDRESS,R0 ;KEEP LASTIADDRESS
SVABA3: CJNE   R0,#08H,SVABA4  ;08H = START ADDRESS
SJMP   SVABA5
SVABA4: MOV    A,@R0
LCALL  WRITE
DEC    R0
SJMP   SVABA3

```

```

SVABA5: MOV    A,#06H          ;increment cursor
MOVX   @DPTR,A
LCALL  WAITBF

```

```

RET

```

```

; INPUT : INTERNAL RAM AT 08H -> 11H
; : ADDRESS LAST VALUE KEEP TO LASTIADDRESS(13H)
; OUTPUT : RAM AT LCD
; EXAMPLE DISPLAY
; DISPLAY INPUT : '->.'
; DISPLAY OUTPUT : '->***.***'

```

```
SCANIVALUEJLINE2: LCALL CLEARIC2HILCD
```

```

MOV R1,#08H
INC LASTIADDRESS ;INC.DATA AT ADDRESS 13H(INTERNAL RAM)
SCVALIO: MOV A,R1
CJNE A, LASTIADDRESS, SCVALI
SJMP SCVALIEND
SCVALI: MOV A, R1
LCALL WRITE
INC R1
SJMP SCVALIO
SCVALIEND: RET

```

```
;----- SCAN CHAR ONLY ONE -----
```

```

; INPUT : ADDRESS]CHAR
; : VALUE]CHAR
; OUTPUT : LCD
;-----

```

```

SCANJONE]CHAR: PUSH DPL
PUSH DPH
MOV A, ADDRESS]CHAR ;New line
MOV DPTR, #COMMAND

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการเรียนเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MOVX    @DPTR,A
LCALL   WAITBF      ;wait busy flag

MOV     A,VALUE1CHAR
LCALL   WRITE

PUSH    DPH
PUSH    DPL

RET                                           ; Dynamic stop

```

```

;----- DISPLAY LINE NUM 1 -----
;      DATA ADDRESS : DPTR
;-----

```

```

SCANLINE1: PUSH    DPL
           PUSH    DPH
           MOV     A,#80H      ;New line
           MOV     DPTR,#COMMAND
           MOVX    @DPTR,A
           LCALL   WAITBF      ;wait busy flag

```

```

           POP     DPH
           POP     DPL
           MOV     RO,#20
SUBLINE1: MOVX    A,@DPTR
           LCALL   WRITE
           INC     DPTR
           DJNZ    RO,SUBLINE1

```

```
RET
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
;----- DISPLAY LINE NUM 2 -----  
;  
; DATA ADDRESS : DPTR  
;-----
```

```
SCANJLINE2: PUSH DPL
```

```
    PUSH DPH
```

```
    MOV    A,#0COH      ;New line
```

```
    MOV    DPTR,#COMMAND
```

```
    MOVX   @DPTR,A
```

```
    LCALL  WAITBF      ;Wait busy flag
```

```
    POP    DPH
```

```
    POP    DPL
```

```
    MOV    RO,#20
```

```
SUBJLINE2: MOVX   A,@DPTR
```

```
    LCALL  WRITE
```

```
    INC    DPTR
```

```
    DJNZ   RO,SUBJLINE2
```

```
    RET    ; Dynamic stop
```

```
;----- DISPLAY SCAN INPUT -----  
;  
; DISPLAY "->"  
;-----
```

```
SCANJINPUT: MOV    A,#0COH      ;New line
```

```
    MOV    DPTR,#COMMAND
```

```
    MOVX   @DPTR,A
```

```
    LCALL  WAITBF      ;Wait busy flag
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MOV     DPTR,#INPUT
MOV     RO,#2
SUBJINPUT: MOVX  A,@DPTR
          LCALL  WRITE
          INC    DPTR
          DJNZ   RO,SUBJINPUT
          RET                                ; Dynamic stop

```

```

;----- SCAN WORD -----

```

```

;          RO : NUMBER CHAR
;-----

```

```

SCANWORD: ACALL  CLEARIC2H1LCD
SUBJCONSEL: MOVX  A,@DPTR
          LCALL  WRITE
          INC    DPTR
          DJNZ   RO,SUBJCONSEL
          RET

```

```

;----- CLEAR RAM WITHIN LCD AT START ADDRESS C2H -----

```

```

CLEARIC2H1LCD: PUSH  DPL
              PUSH  DPH
              MOV   A,#0C2H      ;Addrss 42 within LCD
              MOV   DPTR,#COMMAND
              MOVX  @DPTR,A
              LCALL WAITBF      ;Wait busy flag
              MOV   R2,#18
              MOV   A,#' '

```

```

SUBJSCAN: LCALL  WRITE

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

DJNZ    R2,SUB1SCAN
MOV     A,#0C2H      ;Addrss 42 within LCD
MOV     DPTR,#COMMAND
MOVX    @DPTR,A
LCALL   WAITBF      ;Wait busy flag

POP     DPH
POP     DPL

RET

```

;----- CLEAR SCREEN DISPLAY -----

```

CLEARLCD: MOV     DPTR,#COMMAND      ;Clear screen LCD
MOV     A,#1
MOVX    @DPTR,A
LCALL   WAITBF
RET

```

;----- WRITE ASCII TO LCD -----

; INPUT DATA : REG.A

;-----

```

WRITE:   PUSH    DPL
         PUSH    DPH
         MOV     DPTR,#WRITEDATA
         MOVX    @DPTR,A
         LCALL   WAITBF      ;Wait LCD module ready
         POP     DPH
         POP     DPL

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

RET

```
;----- WAIT FOR READY -----  
;  
; By mean of check busy flag  
;  
; TEST AT REGA.7  
;-----
```

```
WAITBF:  PUSH  DPL  
         PUSH  DPH  
         MOV   DPTR,#READBUSY  
RDY1:    MOVX  A,@DPTR  
         JB   ACC.7,RDY1 ;Busy Flag  
         POP  DPH  
         POP  DPL  
         RET
```

```
;----- SCAN INPUT VALUE -----  
;  
; INPUT : FROM KEYBROAD  
;  
; OUTPUT : INTERNAL RAM 08H -> 11H  
;  
; BIT NO]DATA : '1' = NO DATA  
;  
;               : '0' = DATA  
;-----
```

```
SCAN]VALUE]KEY]TO]DIS:  MOV  R0,#08  
                        MOV  R3,#10  
VAKPID:  MOV  @R0,#'0'  
         INC  R0  
         DJNZ R3,VAKPID
```

```
MOV    R0,#08H      ;START ADDRESS INTERNAL RAM
CLR    NOJDATA
```

```
STAJVAKPID:  PUSH  00      ;00 = R0
```

```
CALL   SCANKEY
```

```
POP    00      ;00 = R0
```

```
MOV    DPTR,#FIRSTIKEY
```

```
MOVB  A,@DPTR
```

```
CJNE  A,'#W',VAKPID1
```

```
CJNE  R0,#08H,STAJPID1  ;= START ADDRESS?
```

```
SETB  NOJDATA
```

```
STAJPID1:  SJMP  ENDIJAKPID
```

```
VAKPID1:  CJNE  A,'#M',VAKPID2  ;DEL CHAR
```

```
CJNE  R0,#08,NOJVAKPID1
```

```
SJMP  STAJVAKPID
```

```
NOJVAKPID1: DEC  R0
```

```
DEC  ADDRESSICHAR
```

```
MOV  @R0,'#0'
```

```
MOV  ADDRESSICHAR,'# '
```

```
LCALL SCANIONEICHAR
```

```
SJMP  STAJVAKPID
```

```
VAKPID2:  CJNE  A,'#-',VAKPID3
```

```
SJMP  STAJVAKPID
```

```
VAKPID3:  CJNE  A,'#+',VAKPID4
```

```
SJMP  STAJVAKPID
```

VAKPID4: CJNE R0,#11,WRIKPID

SJMP STAJVAKPID

WRIKPID: MOV @R0,A

MOV VALUE1CHAR,A

LCALL SCAN1ONE1CHAR ;DISPLAY NUMBER

INC R0

INC ADDRESS1CHAR ;INC ADDRESS FOR DISPLAY

SJMP STAJVAKPID

ENDJVAKPID: RET

;----- CHECK MAX. = 999.9999 -----

; INPUT : INTERNAL RAM 08H -> 11H

CHECK1MAX99919999: CLR POINT1NUM

MOV R1,#08

MOV R6,#10 ;CHECK POINT

MOV R4,#0

MOV R5,#0

STAJTESTPO: CJNE @R1,#'.',STAJNOPOINT

JB POINT1NUM,KPIDJERROR

SETB POINT1NUM

SJMP STV1PID2

KPIDJERROR: LCALL CLEAR1LCD

MOV DPTR,#DATA1ERR

LCALL SCAN1LINE1

SJMP \$;SIMILAR HALT COMMAND

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

;EXIT BY RESET HARDWARE

STAINOPOINT: JB POINT1NUM,STV1PID2

INC R4

CJNE R4,#4,STV1PID2 ;CHECK *** = 37

SJMP KPIDJERROR

STV1PID2: INC R1

DJNZ R6,STAJTESTPO

MOV R1,#10H ;CHECK = 07

CJNE @R1,#'0',KPIDJERROR

INC R1

CJNE @R1,#'0',KPIDJERROR

RET

;----- CHECK MAX. = 100.00 -----

; INPUT : INTERNAL RAM 08H -> 11H

;-----

CHECK1MAX100100: CLR POINT1NUM

MOV R1,#08 ;START ADDRESS

MOV R6,#10 ;CHECK POINT

MOV R4,#0 ;100 = 3

MOV R5,#0 ;.00 = 2

CHMAX: CJNE @R1,#'.',CHMAX1

JB POINT1NUM,CHMAX1ERROR

SETB POINT1NUM

SJMP CHMAX2

CHMAX1ERROR: LCALL CLEAR1LCD

MOV DPTR,#DATA1ERR

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

LCALL SCANLINE1

SJMP * ;SIMILAR HALT COMMAND

;EXIT BY RESET HARDWARE

CHMAX1: JB POINTNUM, CHMAX2

INC R4

CJNE R4, #4, CHMAX2

SJMP CHMAX1ERROR

CHMAX2: INC R1

DJNZ R6, CHMAX

CJNE R4, #3, CHMAX5

MOV R1, #08

CJNE @R1, #'1', CHMAX1ERROR

INC R1

CJNE @R1, #'0', CHMAX1ERROR

INC R1

CJNE @R1, #'0', CHMAX1ERROR

INC R1 ;VALUE = '.'

INC R1

CJNE @R1, #'0', CHMAX1ERROR

INC R1

CJNE @R1, #'0', CHMAX1ERROR

CHMAX5: MOV R1, #0EH

MOV R2, #4 ;CHECK = 0?

CHMAX6: CJNE @R1, #'0', CHMAX1ERROR

INC R1

DJNZ R2, CHMAX6

RET

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

        LCALL SCANLINE1

        SJMP $           ;SIMILAR HALT COMMAND
                        ;EXIT BY RESET HARDWARE

CHMAX1:  JB    POINTJNUM,CHMAX2

        INC    R4

        CJNE   R4,#4,CHMAX2

        SJMP   CHMAXJERROR

CHMAX2:  INC    R1

        DJNZ   R6,CHMAX

        CJNE   R4,#3,CHMAX5

        MOV    R1,#08

        CJNE   @R1,#'1',CHMAXJERROR

        INC    R1

        CJNE   @R1,#'0',CHMAXJERROR

        INC    R1

        CJNE   @R1,#'0',CHMAXJERROR

        INC    R1           ;VALUE = '.'

        INC    R1

        CJNE   @R1,#'0',CHMAXJERROR

        INC    R1

        CJNE   @R1,#'0',CHMAXJERROR

CHMAX5:  MOV    R1,#0EH

        MOV    R2,#4           ;CHECK = 0?

CHMAX6:  CJNE   @R1,#'0',CHMAXJERROR

        INC    R1

        DJNZ   R2,CHMAX6

```

เอกสารนี้เป็น **RET** ที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
;----- SCAN KEYBORAD -----  
;  
; KEY CODE : ADDRESS 2000H  
;-----
```

```
SCANKEY: LCALL KEYPRESS  
JZ SCANKEY  
LCALL DECODEKEY  
JBC STATUS,SCANKEY ;If status = 1 for not decode  
;If status = 0 for decode  
MOV DPTR,#FIRSTKEY  
MOVX @DPTR,A ;Keep code
```

```
;***** DELAY TIME *****
```

```
; R5 : HIGH BYTE  
; R4 : LOW BYTE
```

```
DELAYKEY: MOV R5,#01H ;Debounce
```

```
SUBDELAY1: MOV R4,#0A0H
```

```
DJNZ R4,$
```

```
DJNZ R5,SUBDELAY1
```

```
LCALL KEYPRESS
```

```
JZ SCANKEY
```

```
LCALL DECODEKEY
```

```
JBC STATUS,SCANKEY
```

```
MOV R7,A
```

```
MOV DPTR,#FIRSTKEY
```

```
MOVX A,@DPTR
```

```
CJNE A,07H,SCANKEY ;If no equal so than error
```

```
;R7 = 07H
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

        JB      BIT1WAIT1KEY,END1SCANKEY    ;=1 :NO WAIT
WAIT1KEY:  LCALL  KEYPRESS
        JNZ     WAIT1KEY
END1SCANKEY:  RET

```

```

;----- KEY PRESS -----
;
;      CODE   :  KEEP TO R1 (BANK #0)
;
;      If REG.A = 0 so than NO PRESS
;-----

```

```

KEYPRESS:  JNB     BIT1WAIT1KEY,GRUOP1ONE
          MOV     A,#11111110B    ;CHECK TWICE KEY EX. '+'AND'.'
          ;,OR '+'AND'0','-' SIMILAR
          MOV     P1,A
          MOV     R0,P1
          ORL    00H,#00001110B
          ANL    00H,#11111110B
          XRL    A,R0
          JZ     GRUOP1ONE
          SJMP   END1KEYPRESS

```

```

GRUOP1ONE:  MOV     A,#01111111B    ;P1.7 = 0 for test 4 row
          MOV     P1,A
          MOV     R0,P1
          ORL    00H,#01110000B    ;Mark bit P1.7
          ANL    00H,#01111111B    ;R0 = 00H
          XRL    A,R0
          JZ     GRUOP1TWO
          SJMP   END1KEYPRESS

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

_GROUPJTWO:  MOV    A,#10111111B    ;P1.6 = 0 for test 4 row
              MOV    P1,A
              MOV    R0,P1
              ORL    00H,#10110000B  ;Mark bit P1.6
              ANL    00H,#10111111B  ;R0 = 00H
              XRL    A,R0
              JZ     GROUPJTHREE
              SJMP   ENDJKEYPRESS

```

```

GROUPJTHREE: MOV    A,#11011111B    ;P1.5 = 0 for test 4 row
              MOV    P1,A
              MOV    R0,P1
              ORL    00H,#11010000B  ;Mark bit P1.5
              ANL    00H,#11011111B  ;R0 = 00H
              XRL    A,R0
              JZ     GROUPJFOUR
              SJMP   ENDJKEYPRESS

```

```

GROUPJFOUR:  MOV    A,#11101111B    ;P1.6 = 0 for test 4 row
              MOV    P1,A
              MOV    R0,P1
              ORL    00H,#11100000B  ;Mark bit P1.6
              ANL    00H,#11101111B  ;R0 = 00H
              XRL    A,R0

```

```

ENDJKEYPRESS: MOV    01H,R0          ;Keep code to R1
              RET                    ;R1 = 01H

```

```

;----- DECODE KEYBORAD -----

```

```

;      KEY 0      :  CODE = 0

```

```

;      KEY 1      :  CODE = 1

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

; KEY 2 : CODE = 2
; KEY 3 : CODE = 3
; KEY 4 : CODE = 4
; KEY 5 : CODE = 5
; KEY 6 : CODE = 6
; KEY 7 : CODE = 7
; KEY 8 : CODE = 8
; KEY 9 : CODE = 9
; KEY . : CODE = A
; KEY - : CODE = B
; KEY + : CODE = C
; KEY W : CODE = D
; KEY M : CODE = E

```

```

DECODEKEY: CLR STATUS
           JNB BIT[WAIT]KEY,ZERO

           MOV A,#'P' ;'P' = KEY '+' + '.'
           CJNE R1,#10101110B,DUB11
           LJMP RETURN|CODE

```

```

DUB11: MOV A,#'O' ;'O' = KEY '+' + '0'
       CJNE R1,#01101110B,DUB12
       SJMP RETURN|CODE

```

```

DUB12: MOV A,#'N' ;'N' = KEY '-' + '.'
       CJNE R1,#10011110B,DUB13
       SJMP RETURN|CODE

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

DUB13:    MOV     A,#'M'                ;'M' = KEY '-' + '0'
          CJNE   R1,#01011110B,ZERO
          SJMP   RETURNICODE

ZERO:     MOV     A,#'0'
          CJNE   R1,#01111110B,ONE    ;If equal KEY 0 ?
          SJMP   RETURNICODE         ;R1 = 01H

ONE:      MOV     A,#'1'
          CJNE   R1,#01111101B,TWO    ;If equal KEY 1 ?
          SJMP   RETURNICODE         ;R1 = 01H

TWO:      MOV     A,#'2'
          CJNE   R1,#10111101B,THREE  ;If equal KEY 2 ?
          SJMP   RETURNICODE         ;R1 = 01H

THREE:    MOV     A,#'3'
          CJNE   R1,#11011101B,FOUR   ;If equal KEY 3 ?
          SJMP   RETURNICODE         ;R1 = 01H

FOUR:     MOV     A,#'4'
          CJNE   R1,#01111011B,FIVE   ;If equal KEY 4 ?
          SJMP   RETURNICODE         ;R1 = 01H

FIVE:     MOV     A,#'5'
          CJNE   R1,#10111011B,SIX    ;If equal KEY 5 ?
          SJMP   RETURNICODE         ;R1 = 01H

SIX:      MOV     A,#'6'

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
 กระทรวงพาณิชย์ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ก่อน และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข
 ไม่ว่าการแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

        SJMP    RETURN]CODE          ;R1 = 01H

SEVEN:   MOV    A,#'7'
        CJNE   R1,#01110111B,EIGHT ;If equal KEY 7 ?
        SJMP   RETURN]CODE          ;R1 = 01H

EIGHT:   MOV    A,#'8'
        CJNE   R1,#10110111B,NINE  ;If equal KEY 8 ?
        SJMP   RETURN]CODE          ;R1 = 01H

NINE:    MOV    A,#'9'
        CJNE   R1,#11010111B,ONE]ZERO ;If equal KEY 9 ?
        SJMP   RETURN]CODE          ;R1 = 01H

ONE]ZERO: MOV    A,#'.'
        CJNE   R1,#10111110B,ONE]ONE ;If equal KEY . ?
        SJMP   RETURN]CODE          ;R1 = 01H

ONE]ONE:  MOV    A,#'-'
        CJNE   R1,#11011110B,ONE]TWO ;If equal KEY - ?
        SJMP   RETURN]CODE          ;R1 = 01H

ONE]TWO:  MOV    A,#'+'
        CJNE   R1,#11101110B,ONE]THREE ;If equal KEY + ?
        SJMP   RETURN]CODE          ;R1 = 01H

ONE]THREE: MOV    A,#'W'
        CJNE   R1,#11101101B,ONE]FOUR ;If equal KEY W ?
        SJMP   RETURN]CODE          ;R1 = 01H

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

ONEIFOUR:  MOV    A,#'M'
           CJNE   R1,#11101011B,ERRORKEY ;If equal KEY M ?
           SJMP  RETURNCODE                ;R1 = 01H
ERRORKEY:  SETB   STATUS
RETURNCODE: RET

```

```

;----- SEND DATA TO 68HC11 -----

```

```

; INPUT : R7 = NUMBER BYTE
;        : R6 = COMMAND
;        : DPTR = START ADDRESS DATA
; OUTPUT : TO 68HC11
;-----

```

```

SENDIDATA: PUSH   DPL
           PUSH   DPH

           MOV    DPTR,#PORTC18255
           MOVX   A,@DPTR
           CLR    ACC.3           ;BEGIN INTERUPT TO 68HC11
           MOVX   @DPTR,A

           MOV    R4,06           ;06 = R6
           LCALL  WRITE18255      ;SEND COMMAND

           MOV    DPTR,#PORTC18255
           MOVX   A,@DPTR
           SETB   ACC.3           ;BEGIN INTERUPT TO 68HC11
           MOVX   @DPTR,A

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

LCALL WRITE18255      ;SEND NUMBER BYTE

MOV    R7,07

CJNE  R7,#00,NEXT1SEND ;IF = 00 THEN JUMP

LJMP  NEXT1RECEIVE

NEXT1SEND:  POP    DPH
           POP    DPL

SEND1DATA1: MOVX   A,@DPTR
           MOV    R4,A      ;SEND DATA
           LCALL WRITE18255
           INC    DPTR
           DJNZ  R7,SEND1DATA1
           LJMP  STEP1RECEIVE

NEXT1RECEIVE: POP    DPH
            POP    DPL

STEP1RECEIVE: LCALL READ18255      ;READ COMMAND
            MOV    R4,R4

           LCALL READ18255      ;READ NUMBER BYTE
           MOV    R7,R4

           MOV    R7,07

           CJNE  R7,#00,RECEIVE1DA1 ;IF <> 00 THEN JUMP
           SJMP  END1RECEIVE

RECEIVE1DA1: LCALL READ18255      ;READ DATA
           MOV    A,R4

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
MOVX  @DPTR,A
INC   DPTR
DJNZ  R7,RECEIVE1DA1
```

```
END1RECEIVE:  RET
```

```
;----- WRITE DATA TO 8255 -----
```

```
;      INPUT : R4 (DATA FOR SEND)
```

```
;-----
```

```
WRITE18255:  PUSH  DPL
              PUSH  DPH
              MOV   A,R4
              MOV   DPTR,#PORTB18255
              MOVX  @DPTR,A           ;OUT DATA AT PORTB
              MOV   DPTR,#PORTC18255
              MOVX  A,@DPTR           ;PC1(NORMAL = 1)
              CLR   ACC.1            ;PC1:ACTIVE (0)
              MOVX  @DPTR,A
              MOV   DPTR,#PORTC18255
WRITE825511: MOVX  A,@DPTR           ;PC6(NORMAL = 0)
              JB   ACC.6,WRITE825511 ;PC6(ACTIVE =1)
              MOV   DPTR,#PORTC18255
              MOVX  A,@DPTR
              SETB  ACC.1
              MOVX  @DPTR,A
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

POP DPH

POP DPL

RET

;----- READ DATA FROM 8255 -----

; OUTPUT : R4

;-----

READ18255: PUSH DPL

PUSH DPH

MOV DPTR,#PORTC18255

READ825511: MOVX A,@DPTR

JB ACC.7,READ825511

MOV DPTR,#PORTA18255

MOVX A,@DPTR

MOV R4,A

MOV DPTR,#PORTC18255

MOVX A,@DPTR

CLR ACC.0

MOVX @DPTR,A

READ825512: MOVX A,@DPTR

JNB ACC.7,READ825512

MOVX A,@DPTR

SETB ACC.0

MOVX @DPTR,A

POP DPH

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

POP DPL

RET

;----- ASCII TO DECIMAL. ----

; INPUT : BUF1KEYDIP

; OUTPUT : BUF1DEC

;-----

ATOD: MOV DPTR,#BUF1DEC

MOV R7,#5 ;CLEAR

CLR A

ATOD1: MOVX @DPTR,A

INC DPTR

DJNZ R7,ATOD1

;***** CHECK NUMBER OF \$\$\$ *****

; OUTPUT = R5

MOV R5,#0 ;R5 = NUMBER OF \$\$\$

MOV DPTR,#BUF1DEC+1

MOV R0,#BUF1KEYDIP ;R0 = POINTER

ATOD3: CJNE @R0,#'.',NOPOINT ;IF EQU THEN POINT ADDRESS

;***** CONVERT ASCII TO DEC (POINT NUMBER (%%%%)) *****

; %%%% : 3 BYTE

; START ADDRESS TO KEEP : 9012H

; INPUT : DATA POINT BY R0 (ASCII)(INTERRAM)

; OUTPUT : DATA POINT BY DPTR (DECIMAL)(EXTERRAM)

; : HIGH NIBBLE OR LOW NIBBLE

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับใช้ภายในเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

CHECKP1:  INC    R0
          INC    DPTR
          MOV    A,@R0
          ACALL HINIBJATOD
          INC    R0
          MOV    A,@R0
          ACALL LONIBJATOD
          DJNZ  R4,CHECKP1
          SJMP  ATOD4

```

```

NOPOINT:  INC    R0
          INC    R5
          SJMP  ATOD3

```

```

;***** CONVERT ASCII TO DECIMAL (0$$$) *****
; 0$$$ : 2 BYTE
; START ADDRESS TO KEEP : 9011H
; INPUT : DATA POINT BY R0 (ASCII)(INTERRAM)
; OUTPUT : DATA POINT BY DPTR (DECIMAL)(EXTERRAM)
; : HIGH NIBBLE OR LOW NIBBLE

```

```

ATOD4:   MOV    R0,#BUF1KEYDIP
          MOV    DPTR,#BUF1DEC

          CJNE  R5,#0,NUMONE ;NO NUMBER
          SJMP  ENDJATOD

```

```

NUMONE:  CJNE  R5,#1,NUMTWO ;ONE NUMBER ($)
          INC    DPTR
          MOV    A,@R0

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ACALL LONIBJATOD

SJMP ENDJATOD

NUMTWO: CJNE R5,#2,NUMTHREE ;TWO NUMBER (**)

INC DPTR

MOV A,@R0

ACALL HINIBJATOD

INC R0

MOV A,@R0

ACALL LONIBJATOD

SJMP ENDJATOD

NUMTHREE: MOV A,@R0 ;THREE NUMBER (***)

ACALL LONIBJATOD

INC DPTR

INC R0

MOV A,@R0

ACALL HINIBJATOD

INC R0

MOV A,@R0

ACALL LONIBJATOD

ENDJATOD: RET

;----- CONVERT ASCII(8BIT) TO DECIMAL(4BIT) HIGH NIBBLE -----

; INPUT : A (ASCII : 8 BIT)

; OUTPUT ADDRESS : DPTR

; OUTPUT : DECIMAL (4BIT) AT ADDRESS BY DPTR

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่เผยแพร่สำหรับการใช้งานเท่านั้น ไม่ควรเผยแพร่ไปยังหน่วยงานอื่นใดที่ใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

HINIBJATOD:  SUBB  A,#'0'      ;TRANSFER TO DECIMAL 0..9
              SWAP  A
              MOV   KEEP1DATA,A
              MOVX  A,@DPTR
              ANL  A,#MARK1HIGH ;00001111B
              ORL  A,KEEP1DATA  ;KEEP DECIMAL TO HIGH NIBBLE
              MOVX @DPTR,A
              RET

```

```

;----- CONVERT ASCII(8BIT) TO DECIMAL(4BIT) LOW NIBBLE -----
;
; INPUT  : A (ASCII : 8 BIT)
;
; OUTPUT ADDRESS : DPTR
;
; OUTPUT : DECIMAL (4BIT) AT ADDRESS BY DPTR
;-----

```

```

LONIBJATOD:  SUBB  A,#'0'      ;TRANSFER TO DECIMAL 0..9
              MOV   KEEP1DATA,A
              MOVX  A,@DPTR
              ANL  A,#MARK1LOW  ;11110000B
              ORL  A,KEEP1DATA  ;KEEP DECIMAL TO HIGH NIBBLE
              MOVX @DPTR,A
              RET

```

```

;----- DECIMAL TO ASCII -----
;
; INPUT  : BUF1DEC
;
; OUTPUT : BUF1KEYDIPS
;-----

```

```

DTOA:        MOV   R0,#BUF1KEYDIP
              MOV   R7,#10      ;CLEAR
              CLR   A

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
SUBDTOA:  MOVX  @R0,A
          INC   R0
          DJNZ  R7,SUBDTOA
```

***** CONVERT DECIMAL (###) TO ASCII *****

```
MOV  R0,#BUF1KEYDIP
MOV  DPTR,#BUF1DEC
MOVX A,@DPTR          ;CHECK NUMBER (0###)
```

```

CJNE A,#00,DTOA1
SJMP DTOA2
DTOA1: MOVX  A,@DPTR
ACALL LONIB1DTOA
INC   DPTR
INC   R0
MOVX  A,@DPTR
ACALL HINIB1DTOA
INC   R0
MOVX  A,@DPTR
ACALL LONIB1DTOA
SJMP  DTOA6
```

```
DTOA2:  INC   DPTR
        MOVX  A,@DPTR
        MOV   KEEP1DATA,A
        ANL  A,#MARK1LOW      ;11110000H
        SWAP A
        CJNE A,#00,DTOA3
        SJMP  DTOA4
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

DTOA3:  MOVX  A,@DPTR
        ACALL HINIBJDTOA
        INC   R0
        MOVX  A,@DPTR
        ACALL LONIBJDTOA
        SJMP  DTOA6

```

```

DTOA4:  MOV   A,KEEPJDATA
        ANL  A,#MARKJHIGH    ;00001111H
        CJNE A,#00,DTOA5
        MOV  A,#00           ;=0.
        ACALL LONIBJDTOA
        SJMP DTOA6

```

```

DTOA5:  MOVX  A,@DPTR
        ACALL LONIBJDTOA

```

***** CONVERT DECIMAL (POINT NUMBER(%%%%)) TO ASCII *****

```

DTOA6:  INC   R0
        MOV  @R0,#'.'      ;MARK POINT

        MOV  R4,#3         ;FIRST POINT NUMBER
        MOV  DPTR,#BUFJDEC+1

```

```

DTOA7:  INC   DPTR
        MOVX  A,@DPTR
        INC   R0
        ACALL HINIBJDTOA
        MOVX  A,@DPTR
        INC   R0
        ACALL LONIBJDTOA

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

DJNZ R4, DTOA7

RET

----- CONVERT DECIMAL(4BIT) TO ASCII(8BIT) HIGH NIBBLE -----

; INPUT : A (ASCII : 4 BIT)
; OUTPUT ADDRESS : R0
; OUTPUT : ASCII (8BIT) AT ADDRESS BY R0

HINIBJDTOA: ANL A, #MARKJLOW ;1111000B
SWAP A
ADD A, #'0' ;TRANSFER TO ASCII 0..9
MOV @R0, A
RET

----- CONVERT DECIMAL(4BIT) TO ASCII(8BIT) LOW NIBBLE -----

; INPUT : A (ASCII : 4 BIT)
; OUTPUT ADDRESS : R0
; OUTPUT : ASCII (8BIT) AT ADDRESS BY R0

LONIBJDTOA: ANL A, #MARKJHIGH ;00001111B
ADD A, #'0' ;TRANSFER TO ASCII 0..9
MOV @R0, A
RET

----- DECIMAL TO HEXADECIMAL -----

; INPUT : BUFJDEC
; OUTPUT : BUFJHEX

DTOH: นี่เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MOV R3,#5 ;0000.00000 = 5 BYTE
CLR A
D1TOH1: MOVX @DPTR,A
INC DPTR
DJNZ R3,D1TOH1

;***** CONVERT DECIMAL TO HEXADECIMAL (0000) *****
; INPUT : BUF1DEC (ADDRESS 9020H : HIGH)
; (ADDRESS 9021H : LOW)
; OUTPUT : BUF1HEX (ADDRESS 9010H : HIGH)
; (ADDRESS 9011H : LOW)

MOV R5,#16
INTD1TOH1: MOV R4,#2
CLR A
CLR C ;CLEAR CARRY FLAG
MOV DPTR,#BUF1DEC
INTD1TOH2: MOVX A,@DPTR
RRC A
MOV SAVE1CF,C
CLR C
JNB ACC.7,INTD1TOH3
SUBB A,#30H
INTD1TOH3: JNB ACC.3,INTD1TOH4
SUBB A,#3
INTD1TOH4: MOVX @DPTR,A
INC DPTR
MOV C,SAVE1CF
DJNZ R4,INTD1TOH2

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MOV DPTR, #BUF1HEX

MOVX A, @DPTR

RRC A

MOVX @DPTR, A

INC DPTR

MOVX A, @DPTR

RRC A

MOVX @DPTR, A

DJNZ R5, INTDTH1

***** CONVERT DECIMAL TO HEXADECIMAL (.%****) *****

; INPUT : BUF1DEC (ADDRESS 9022H : HIGH)

; (ADDRESS 9024H : LOW)

; OUTPUT : BUF1HEX (ADDRESS 9012H : HIGH)

; (ADDRESS 9014H : LOW)

MOV R5, #24

POIDTH1: MOV R4, #3

CLR A

CLR C ;CLEAR CARRY FLAG

MOV DPTR, #BUF1DEC+4

POIDTH2: MOVX A, @DPTR

MOV KEEP1DATA, A

ADD C A, KEEP1DATA ;= x2 (MUL 2)

DA A ;CONVERT TO BCD

POIDTH3: MOVX @DPTR, A

LCALL DECDPTR

DJNZ R4, POIDTH2

MOV R2, #3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MOV DPTR,#BUF1HEX+4
POIDTOH4: MOVX A,@DPTR
RLC A
MOVX @DPTR,A
LCALL DECDPTR
DJNZ R2,POIDTOH4
DJNZ R5,POIDTOH1

RET

```

```

;----- HEXADECIMAL TO DECIMAL -----
; INPUT : BUF1HEX
; OUTPUT : BUF1DEC
;-----

```

```

HTOD: MOV DPTR,#BUF1DEC
MOV R3,#5 ;0###.##### = 5 BYTE
CLR A
HTOD1: MOVX @DPTR,A
INC DPTR
DJNZ R3,HTOD1

```

```

;***** CONVERT HEXADECIMAL TO DECIMAL (0###) *****

```

```

; INPUT : BUF1HEX (ADDRESS 9010H : HIGH)
; (ADDRESS 9011H : LOW)
; OUTPUT : BUF1DEC (ADDRESS 9020H : HIGH)
; (ADDRESS 9021H : LOW)

```

```
MOV R4,#16
```

```
HTOD2: MOV DPTR,#BUF1HEX+1
CLR C
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MOVX A,@DPTR
RLC A
MOVX @DPTR,A
LCALL DECDPTR
MOVX A,@DPTR
RLC A
MOVX @DPTR,A

```

```

MOV R6,#2
MOV DPTR,#BUF1DEC+1
HTOD3: MOVX A,@DPTR
MOV KEEP1DATA,A
ADDC A,KEEP1DATA
DA A
MOVX @DPTR,A
LCALL DECDPTR
DJNZ R6,HTOD3
DJNZ R4,HTOD2

```

```

;***** CONVERT HEXADECIMAL TO DECIMAL (.%****) *****

```

```

; INPUT : BUF1HEX (ADDRESS 9012H : HIGH)
; (ADDRESS 9014H : LOW)
; OUTPUT : BUF1DEC (ADDRESS 9022H : HIGH)
; (ADDRESS 9024H : LOW)

```

```

MOV R7,#24
MOV A,#50H ;INITIAL VALUE =0.500000
MOV DPTR,#BUF1POINT
MOVX @DPTR,A

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

POIHTOD0:  MOV  R6,#3
           CLR  C           ;CLEAR CARRY
           MOV  DPTR,#BUF1HEX+4
POIHTOD1:  MOVX  A,@DPTR
           RLC  A
           MOVX @DPTR,A
           LCALL DECDPTR
           DJNZ R6,POIHTOD1

           JNC  POIHTOD2

           CLR  C
           MOV  DPTR,#BUF1POINT+2
           MOVX A,@DPTR
           MOV  R2,A
           MOV  DPTR,#BUF1DEC+4
           MOVX A,@DPTR
           ADDC A,R2
           DA  A
           MOVX @DPTR,A

           MOV  DPTR,#BUF1POINT+1
           MOVX A,@DPTR
           MOV  R2,A
           MOV  DPTR,#BUF1DEC+3
           MOVX A,@DPTR
           ADDC A,R2
           DA  A
           MOVX @DPTR,A

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MOV DPTR,#BUF1POINT+0

MOVX A,@DPTR

MOV R2,A

MOV DPTR,#BUF1DEC+2

MOVX A,@DPTR

ADDC A,R2

DA A

MOVX @DPTR,A

POIHTOD2: MOV R4,#3 ;BUILD 1/2,1/4,1/8,1/16...

CLR A

CLR C ;CLEAR CARRY FLAG

MOV DPTR,#BUF1POINT

POIHTOD3: MOVX A,@DPTR

RRC A

MOV SAVE1CF,C

CLR C

JNB ACC.7,POIHTOD4

SUBB A,#30H

POIHTOD4: JNB ACC.3,POIHTOD5

SUBB A,#3

POIHTOD5: MOVX @DPTR,A

INC DPTR

MOV C,SAVE1CF

DJNZ R4,POIHTOD3

DJNZ R7,POIHTOD0

RET

;------ DECREMENT DPTR (ONE STEP) -----;

DECDPTR: MOV SAVE1CF,C

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MOV  A,DPL
CLR  C
SUBB A,#1
MOV  DPL,A
MOV  A,DPH
SUBB A,#0
MOV  DPH,A
MOV  C,SAVE1CF
RET

```

```

INTRO1:  DB  '      KMITL      '
INTRO2:  DB  'SINGLE LOOP CONTROL '
MODE:    DB  ' ***** MODE ***** '
SENDJERR: DB  ' --- SEND ERROR --- '
RECEJERR: DB  ' - RECEIVE ERROR - '
DATAJERR: DB  ' --- DATA ERROR --- '
ERROR:   DB  ' ---- ERROR ---- '
KEY:     DB  ' ---- KEY ---- '
RS232JERR: DB  ' - TRANSFER DATA - '
OK:      DB  ' ***** OK ***** '
BAUDJSEL1: DB  ' <- BAUD RATE -> '
BAUDJSEL2: DB  ' <- SELECT -> '
CONJPAT1:  DB  ' <- CONTROL -> '
CONJPAT2:  DB  ' <- PATTERN -> '
SETJPAR1:  DB  ' <- SET -> '
SETJPAR2:  DB  ' <- PARAMETER -> '
CONJACT1:  DB  ' <- ACTION -> '
CONJACT2:  DB  ' <- CONTROL -> '
USEJAUTO1: DB  ' ---- SYSTEM -- '
USEJAUTO2: DB  ' - AUTOMATIC MODE - '


```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

BARJ9600: DB ' [9600] '
 BARJ4800: DB ' [4800] '
 BARJ2400: DB ' [2400] '
 BARJ1200: DB ' [1200] '
 BARJ600: DB ' [600] '
 BARJ300: DB ' [300] '
 BARJ150: DB ' [150] '
 BARJ75: DB ' [75] '
 INPUT: DB '->'
 CLEJINPUT: DB '->'
 WORDJ9600: DB '9600'
 WORDJ4800: DB '4800'
 WORDJ2400: DB '2400'
 WORDJ1200: DB '1200'
 WORDJ600: DB '600'
 WORDJ300: DB '300'
 WORDJ150: DB '150'
 WORDJ75: DB '75'
 BARJAUTO: DB ' [AUTOMATIC] '
 BARJMANU: DB ' [MANUAL] '
 BARJDIRE: DB ' [DIRECT] '
 BARJREVE: DB ' [REVERSE] '
 WORDJAUTO: DB 'AUTOMATRIC'
 WORDJMANU: DB 'MANUAL'
 WORDJDIRE: DB 'DIRECT'
 WORDJREVE: DB 'REVERSE'
 BARJKP: DB '[KP =] '
 BARJKI: DB '[KI =] '
 BARJTD: DB '[TD =] '

BARJDCO: DB '[DCO =]' ระเบียบการที่ส่งมอบงานให้รับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

#include <graphics.h>

#include <dos.h>

#include <math.h>

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

#include <stdarg.h>

#include <stdlib.h>

#include <alloc.h>

#include <sys\stat.h>

#include <fcntl.h>

#include <errno.h>

#include <io.h>

#include <bios.h>

#include <ctype.h>

#define TRUE 1

#define FALSE 0

/***** MAIN ROUTINE *****/

#define MAIN 0

#define PARAMETER 1

#define LEVEL 2

#define HELP 3

#define QUIT 4

#define CTRLJQUIT 5

#define TIMER 0x1C

void interrupt clock(void) ;

void menuselect(), area(), cursor(), grlgetlfname() ;

int pullldown(), getlfname() ;

void graphlscale(), ylaxis() ;

void zerokey() ;

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่เผยแพร่เพื่อใช้ในการเรียนการสอนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

void Show() ;

void graphllevel();

void Levelpro(),Animatlpro();

/*****INTERFACE INPUT $ OUTPUT ROUTINE *****/

#define UPKEY 0x4800

#define DOWNKEY 0x5000

#define LEFTKEY 0x4b00

#define RIGHTKEY 0x4d00

#define PageUP 0x4900

#define PageDn 0x5100

#define AJKEY 0x1e61

#define MJKEY 0x326d

#define Enter '\x0D'

#define Esc '\x1B'

#define Null '\x0'

#define EOT '\x04' /*0x04 END OF TRANSMIT*/

#define STX 0x02 /*START TEXT*/

#define ETX 0x03 /*END TEXT*/

#define ENQ 0x05 /*START BLOCK*/

#define ACK 0x06

#define NAK 0x15 /*FAIL*/

#define COM1 1

#define COM2 2

#define PORTOUTPUT 0x3F8

#define PORTINTENABLE 0x3F9

#define PORTINTIDENTIFIC 0x3FA

#define PORTLINECONTROL 0x3FB

#define PORTMODEMCONTROL 0x3FC

#define PORTLINESTATUS 0x3FD

#define PORTSTATUSMODEM 0x3FE

```

```

#define BAUDRATE]9600 . 0xE3 /*(ALL) 1 stop,no parity,8 data bit */
#define BAUDRATE]4800 0xC3
#define BAUDRATE]2400 0xA3
#define BAUDRATE]1200 0x83
#define BAUDRATE]600 0x63
#define BAUDRATE]300 0x43
#define BAUDRATE]150 0x23
#define baud]9600]hight 0x00
#define baud]9600]low 0x0C
#define baud]4800]hight 0x00
#define baud]4800]low 0x18
#define baud]2400]hight 0x00
#define baud]2400]low 0x30
#define baud]1200]hight 0x00
#define baud]1200]low 0x60
#define baud]600]hight 0x00
#define baud]600]low 0xC0
#define baud]300]hight 0x01
#define baud]300]low 0x80
#define baud]150]hight 0x03
#define baud]150]low 0x00
#define baud]75]hight 0x06
#define baud]75]low 0x00
#define max]hex 5
#define max]ascii 11
#define abort 0
#define vecter]time 0x1C
#define CODE]DIRE 0x12 /*DIRECT ACTION*/
#define CODE]REVE 0x15 /*REVERSE ACTION*/
#define CODE]AUTO 0x22 /*AUTOMATIC*/

```

```

#define CODE]MANU      0x25    /*MANUAL*/
#define CODE]9600      0x30    /*BAUD RATE = 9600*/
#define CODE]4800      0x31    /*BAUD RATE = 4800*/
#define CODE]2400      0x32    /*BAUD RATE = 2400*/
#define CODE]1200      0x33    /*BAUD RATE = 1200*/
#define CODE]600       0x34    /*BAUD RATE = 600*/
#define CODE]300       0x35    /*BAUD RATE = 300*/
#define CODE]150       0x36    /*BAUD RATE = 150*/

#define COMMAND]RE]BAU]RAT  0xA0  /*RECEIVE BAUD RATE FROM 68HC11*/
#define COMMAND]RE]CON]PAT  0x90  /*RECEIVE PATTERN(AUTO OR MANU)*/
    /*FROM 68HC11*/

#define COMMAND]RE]CON]ACT  0x80  /*RECEIVE ACTION(DIR OR REV)*/
    /*FROM 68HC11*/

#define COMMAND]RE]KP      0xB0  /*RECEIVE KP FROM 68HC11*/
#define COMMAND]RE]KI      0xB1  /*RECEIVE KI FROM 68HC11*/
#define COMMAND]RE]TD      0xB2  /*RECEIVE TD FROM 68HC11*/
#define COMMAND]RE]DC0     0xB3  /*RECEIVE DC0 FROM 68HC11*/
#define COMMAND]RE]SP      0xB4  /*RECEIVE SP FROM 68HC11*/
#define COMMAND]RE]MV      0xB5  /*RECEIVE MV FROM 68HC11*/
#define COMMAND]RE]DT      0xB6  /*RECEIVE DT FROM 68HC11*/
#define COMMAND]RE]SPPV    0xD8  /*RECEIVE SP+PV FROM 68HC11*/
#define COMMAND]RE]MVPV    0xDA  /*RECEIVE MV+PV FROM 68HC11*/

#define COMMAND]SE]BAU]RAT  0xA5  /*SEND BAUD RATE TO 68HC11*/
#define COMMAND]SE]CON]PAT  0x95  /*SEND PATTERN(AUTO OR MANU)*/
    /*TO 68HC11*/

#define COMMAND]SE]CON]ACT  0x85  /*SEND ACTION(DIR OR REV)*/
    /*TO 68HC11*/

#define COMMAND]SE]KP      0xC0  /*SEND KP TO 68HC11*/
#define COMMAND]SE]KI      0xC1  /*SEND KI TO 68HC11*/

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

#define COMMANDISEIDCO      0xC3      /*SEND DC0 TO 68HC11*/
#define COMMANDISEISP      0xC4      /*SEND SP TO 68HC11*/
#define COMMANDISEIMV      0xC5      /*SEND MV TO 68HC11*/
#define COMMANDISEIDT 0xC6      /*SEND DT TO 68HC11*/

volatile int  countldisplay = 0;
volatile unsigned char numberldatainterrupt;
volatile codeinterrupt;
unsigned char data[maxlhex];**** volatile unsigned char data[5]; ****/
char data[asciilmaxlasciil];
unsigned char num;
double numld;
int PORTCOM;
unsigned char superldatareceive;
unsigned char codein; /* input code */
int countlfox;
volatile int portlinterrupt;
void atoh(int pointlnumber);
void changeldtoh(int datald);
void htoa(int pointlnumber,int numberldigit);
void changelhtod(unsigned char datalf);
void transfer(int nodata,unsigned char numberldata
, unsigned char codeItran);
void send(unsigned char dataIsend);
void SET8250(unsigned char baudlrateIhigh,unsigned char baudlrateIlow);
void receive();
divlt x;
void wait();
void static interrupt (*oldcom)(void);
void static interrupt newcom(void);

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารตัวอย่าง ไม่ควรนำมาใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
{  
  
    setvect(vecterltime,oldcom);  
  
    printf("CONTROL - BREAK HIT.");  
  
    return(abort);  
  
}
```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

char *mainlmenu[] = { "Parameter", "Level", "Help", "Quit" } ;
char *parameterlmenu[] = { "Kp", "Ki", "Kd", "Sv", "Mv", "DCO", "DT", "Port", "Status", "Action" } ;
char *levellmenu[] = { "Process", "Graph" } ;
char *Helplmenu[] = { "kp,ki,kd", "Sv,Mv", "DCO", "DT", "Port,Status", "Action" } ;
char *quitlmenu[] = { "Yes", "No" } ;

// MAIN

char filename[20] = "" ;

int menu1status[6] = {0, 0, 0, 0, 1, 1} ;

int graphdriver, graphmode, maxcolors, errorcode = 0 ;

int maxx, maxy, maxcolor ;

int data1in = FALSE ;

int graph1area[4] = {160-10 , 80, 640-10, (int)80+150*2.5} ;

char save1[9] ;

int save2, save3 ;

float save4, save5, save6, save7, save8 ;

void inititiallgraphic() ;

void far *printlimage ;

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

#include "a:\source2\concrete.i"
#include "a:\source2\variable.i"
void main()
{
int temp ;
unsigned int size ;
extern char data[ascii][max]ascii];
extern unsigned char data[max]hex];
int point,k;
extern int PORT]COM;
extern int count]fox; /******/

clrscr();
PORT]COM = 2;
SET8250(baud]9600]high,baud]9600]low);
count]fox = 0; /*****/

/* Prepare memory for save printer area */
initial]graphic() ;
menulselect() ;
for(;;)
{
settextjustify(LEFT]TEXT, TOP]TEXT) ;
menulstatus[MAIN] = menulselect1() ; /* P L F Q */
switch(menulstatus[MAIN])
{
case 0 : temp = pull]down(27, 44, 9, parameter]menu, PARAMETER) ;
menulstatus[PARAMETER] = (temp==-1) ? menulstatus[PARAMETER] : temp ;
switch(temp)

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

case -1 :
    break;

case 0 : /* kp */
transfer(0, '\x00', COMMAND]RE]KP);
htoa(3,7);
code]in = COMMAND]SE]KP;
get]fname(100, 100, "1/GAIN", RED, YELLOW);
    break ;

case 1 : /* ki */
transfer(0, '\x00', COMMAND]RE]KI);
htoa(3,7);
code]in = COMMAND]SE]KI;
get]fname(100,100, "Integral Time",BLUE,WHITE);
    break ;

case 2 :/* kd */
transfer(0, '\x00', COMMAND]RE]TD);
htoa(3,7);
code]in = COMMAND]SE]TD;
get]fname(100,100, "Derivative Time",RED,YELLOW);
    break ;

case 3 :/* sp */
transfer(0, '\x00', COMMAND]RE]SP);
htoa(3,7);
code]in = COMMAND]SE]SP;
get]fname(100,100, "Set Point",BLUE,WHITE);
    break;

case 4 :/* mv */
get]fname(100,100, "Measure Value",RED,YELLOW);
    break;

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 case 5 :/* dc0 */
 ไม่วารณิใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

transfer(0,'\x00',COMMAND|RE|DC0);

htoa(3,7);

codelin = COMMAND|SE|DC0;

getJfname(100,100, "Zero Error",BLUE,WHITE);

break;

case 6 :/* dt */

transfer(0,'\x00',COMMAND|RE|DT);

htoa(3,3); /* 0 - 100 */

codelin = COMMAND|SE|DT;

getJfname(100,100, "Delay Time",RED,YELLOW);

break;

case 7 :/* port */

getJfname(100,100, "Communication",BLUE,WHITE);

break;

case 8 :/* status */

transfer(0,'\x00',COMMAND|RE|CON|PAT);

codelin = COMMAND|SE|CON|PAT;

getJfname(100,100, "Function",RED,YELLOW);

break;

case 9 :/* Action */

transfer(0,'\x00',COMMAND|RE|CON|ACT);

codelin = COMMAND|SE|CON|ACT;

getJfname(100,100, "Action",BLUE,WHITE);

break;

}

break ;

case 1 : temp = pullJdown(178, 44, 1, levelJmenu, LEVEL) ;

menuJstatus[LEVEL] = (temp== -1) ? menuJstatus[LEVEL] : temp ;

switch(temp)

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

case -1 :
break ;
case 0 :
Levellpro();
Animatlpro();
break ;
case 1 :
graphllevel();
break ;
}
break ;
case 2 : temp = pulldown(335, 44, 5, Helplmenu, HELP) ;
menulstatus[HELP] = (temp== -1) ? menulstatus[HELP] : temp ;

switch(temp)
{
case -1 : break ;

case 0 :
Show(0,60,maxx,maxy,1,"",LIGHTGRAY,LIGHTGRAY);
Show(10,70,maxx-10,maxy-10,2,"",LIGHTGRAY,LIGHTGRAY);
Show(200,80,400,110,2,"Parameter Kp",LIGHTGRAY,DARKGRAY);
settextstyle(TRIPLEXIFONT,HORIZIDIR,1);
setcolor(BLACK);
outtextxy(30,130,"Kp :");
settextstyle(TRIPLEXIFONT,HORIZIDIR,3);
setcolor(DARKGRAY);
outtextxy(60,130,"Is 1/Gain I want floating point");
k = bioskey(0);

```

เอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

{
case PageUP :
Show(0,60,maxx,maxy,1,"",LIGHTGRAY,LIGHTGRAY);
Show(10,70,maxx-10,maxy-10,2,"",LIGHTGRAY,LIGHTGRAY);
Show(200,80,400,110,2,"Parameter Ki",LIGHTGRAY,DARKGRAY);
settextstyle(TRIPLEXJFONT,HORIZJDIR,1);
setcolor(BLACK);
outtextxy(30,130,"Ki :");
setcolor(DARKGRAY);
outtextxy(55,130,"Integral Time of nikhom");
break;
case PageDn :
break;
}
/* graphlscale() ;
control() ; */
case 1 :
break ;
}
break ;
case 3 : temp = pullldown(490, 44, 1, quitlmenu, QUIT) ;
menulstatus[QUIT] = (temp== -1) ? menulstatus[QUIT] : temp ;
switch(temp)
{
case -1 : break ;
case 0 :
farfree(printlimage) ;
// closegraph() ;

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

    break ;
case 1 :
    break ;
}
break ;
case -1 : menu1status[MAIN] = 0 ;
    break ;
}
zerokey() ;
}
}

void initiallgraphic()
{
    graphdriver = DETECT ;
    initgraph(&graphdriver, &graphmode, "c:\\tcpp\\bgi") ;
    errorcode = graphresult() ;
    if(errorcode != grOk)
    {
printf("Graphics System Error : %s\n", grapherrormsg(errorcode)) ;
exit(1) ;
    }

    maxcolors = getmaxcolor() ;
    maxx = getmaxx() ;
    maxy = getmaxy() ;
}

int menu1color[4] = {LIGHTGRAY, BLACK, BLUE, WHITE} ;
/* Bk1gnd, Fr1gnd BAR Bk1gnd, Fr1gnd */

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

{
int menucount = 3 ; /* Amount of menu choice start from 0 */
int xstart = 10, ystart = 10 ;
int dy = 30, dx ;
int i, choice = menustatus[0] ;
union inkey
{
char ch[2];
int i;
} c;
int arrowlchoice ;

setusercharsize(2, 1, 2, 1) ;
settextstyle(SANSISERIF]FONT, HORIZ]DIR, 1) ;
dx = ( maxx-(xstart*2) ) / (menucount+1) ;
Show(xstart+(choice*dx), ystart, xstart+(dx*(choice+1)),
ystart+dy, 1, main]menu[choice], menu]color[2], menu]color[3]) ;

for(;;)
{
while(!bioskey(1)) ; /* Wait for key stroke */
c.i = bioskey(0); /* read key */
if(c.ch[0] == '\r')
{
Show(xstart+(choice*dx), ystart, xstart+(dx*(1+choice)),
ystart+dy, 2, main]menu[choice], menu]color[2], menu]color[3]) ;
return choice ;
}

if(c.ch[0] == 27) /* ESC */

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Show(xstart+(choice*dx), ystart, xstart+(dx*(1+choice)),
     ystart+dy, 1, main]menu[choice], menu]color[0], menu]color[1]) ;
return -1 ;
}

Show(xstart+(choice*dx), ystart, xstart+(dx*(1+choice)),
     ystart+dy, 1, main]menu[choice], menu]color[0], menu]color[1]) ;
switch(c.ch[1])
{
case 75 : /* Left */
choice-- ;
break;
case 77 : /* Right */
choice++ ;
break;
}
if(choice == menu]count+1) choice = 0;
if(choice < 0) choice = menu]count;
Show(xstart+(choice*dx), ystart, xstart+(dx*(1+choice)),
     ystart+dy, 1, main]menu[choice], menu]color[2], menu]color[3]) ;
}
}

void beep()
{
sound(800) ;
delay(50) ;
sound(600);
delay(50) ;
nosound() ;
}

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
void cursor(x, y, bklcolor, folcolor, string)
```

```
int x, y, bklcolor, folcolor ;
```

```
char *string ;
```

```
{
```

```
    setfillstyle(SOLID_FILL, bklcolor) ;
```

```
    bar(x, y, x+112, y+19) ;
```

```
    setcolor(folcolor) ;
```

```
    outtextxy(x+20, y, string) ;
```

```
}
```

```
void menuselect()
```

```
{
```

```
int menucount = 3 ; /* Amount of menu choice start from 0 */
```

```
int xstart = 10, ystart = 10 ;
```

```
int x = 0 ; /* Location of x, y start */
```

```
int dy = 30, dx ;
```

```
int i ;
```

```
setfillstyle(SOLID_FILL, BLACK) ;
```

```
bar(0, 0, maxx, 70) ;
```

```
setusercharsize(2, 1, 2, 1) ;
```

```
settextstyle(SANS_SERIF_FONT, HORIZ_DIR, 1) ;
```

```
settextjustify(LEFT_TEXT, TOP_TEXT) ;
```

```
Show(3, 3, maxx-3, 50, 2, "", LIGHTGRAY, LIGHTGRAY) ;
```

```
dx = ( maxx-(xstart*2) ) / ( menucount+1) ;
```

```
x = xstart ;
```

```
for(i = 0; i <= menucount; i++, x+=dx)
```

```
{
```

```
Show(x, ystart, xstart+(dx*(i+1)), ystart+dy, 1, mainmenu[i],
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อผู้ใดเห็นว่าเป็นประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

    menucolor[0], menucolor[1]) ;
}
}

int pullldown(x, y, count, menu, menuNumber) /* Count start from 0 */
int x, y, count ;
char *menu[] ;
int menuNumber ;
{
    int i ;
    int endx, endy ;
    int dy = 20, dx = 122 ;
    int choice = menustatus[menuNumber] ;
    int yoffset = dy/2 ;
    unsigned size ;
    void far *imagePtr ;
    union inkey
    {
        char ch[2];
        int i;
    } c;

    size = imagesize(x, y, x+dx+10, y+((count+2)*dy)+10) ; /* Shadow */
    if ((imagePtr = farmalloc(size)) == NULL)
    {
        closegraph();
        farfree(printImage) ;
        printf("Error: not enough heap space in pullldown().\n");
        exit(1);
    }

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

getimage(x, y, x+dx+10, y+((count+2)*dy)+10, imageIptr) ; /* Shadow */
setusercharsize(2, 1, 2, 1) ;
settextstyle(SANS|SERIF|FONT, HORIZ|DIR, 1) ;
settextjustify(LEFT|TEXT, TOP|TEXT) ;
setcolor(WHITE) ;
setfillstyle( CLOSE|DOT|FILL, CYAN) ;
bar(x+10, y+10, x+dx+10, y+((count+2)*dy)+10) ; /* Shadow */
setfillstyle(SOLID|FILL, LIGHTGRAY) ;
bar(x, y, x+dx, y+((count+2)*dy)) ;
rectangle(x, y, x+dx, y+((count+2)*dy)) ;
setcolor(BLACK) ;
for(i = 0; i <= count; i++)
{
    cursor(x+5, y+yoffset+(i*dy), LIGHTGRAY, BLACK, menu[i]) ;
}
cursor(x+5, y+yoffset+(dy*choice), RED, WHITE, menu[choice]) ;

for(;;)
{
while(!bioskey(1)) ; /* Wait for key stroke */
c.i = bioskey(0); /* read key */
if(c.ch[0] == '\r')
{
putimage(x, y, imageIptr, COPY|PUT) ;
farfree(imageIptr) ;
return(choice) ;
}

if(c.ch[0] == 27) /* ESC */
{
putimage(x, y, imageIptr, COPY|PUT) ;

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

farfree(imageptr) ;
return(-1) ;
}
cursor(x+5, y+yoffset+(choice*dy), LIGHTGRAY, BLACK, menu[choice]) ;
switch(c.ch[1])
{
case 72 : /* Up */
choice-- ;
break ;
case 80 : /* Down */
choice++ ;
break ;
}
if(choice > count)
{
choice = count ;
beep() ;
}
if(choice<0)
{
choice = 0 ;
beep() ;
}
cursor(x+5, y+yoffset+(dy*choice), RED, WHITE, menu[choice]) ;
}
}

int getlfname(x, y, text, bkcolor, frcolor) /* make input code */
int x, y;
char *text ;

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

FILE *fp ;

int type, count = 0,i = 0,error = 0,k,data,resaut;

float step =.05;

extern char dataascii[maxascii];

extern unsigned char codelin;

char ch ;

//char oldstr[15] ;

char str[15] = "" ;

char text[15] = "" ;

strcpy(filename, "") ;

//strcpy(oldstr,dataascii);

while(dataascii[i++] != '.');

    if(dataascii[i+2] > '5') /* after point more than 5 --> +1 */
    {
        ++dataascii[i+1];
        if(dataascii[i+1] > '9')
        {
            ++dataascii[i];
            i -- 1;
        }
    }

    dataascii[i+2] = '\0';

if(dataascii[0] == '0')

    dataascii[0] = '\0';

outtextxy(x,y,dataascii);

while( ch != '\x20') /* Space bar & Esc to clear str */

    if(kbhit()) ch = getch();

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

setcolor(bklcolor) ;
outtextxy(x,y,data1ascii);

/**/    oldcom = getvect(vecter1time);
        setvect(vecter1time,newcom); /***/

do
{
type = -2;
k = bioskey(0);
switch(k)
{
case UPKEY:
break;
case DOWNKEY: outtextxy(x,y,"down");
break;
case LEFTKEY: outtextxy(x,y,"left");
break;
case RIGHTKEY:outtextxy(x,y,"right");
break;
case AIKEY:outtextxy(x,y," AUTO ");
break;
case MIKEY:outtextxy(x,y," MANUAL ");
break;
default:
{
ch = (char)(k &= 0x00FF);

if ((ch>='0')&&(ch<='9')) type = 1 ; /* input 0-9 */
if(ch=='.')
{

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

if(error==0)
{
    error = 1;
    type = 1;
}
else type = 3 ;
}

if(ch==13) type = 0 ; /* input Enter */
if(ch==27) type = -1 ; /* input Esc */
if(ch==8) type = 2 ; /* input back space */
switch(type)
{
    case -1 : str[0] = '\0' ; /* Esc */
        break ;
    case 0 : str[count] = '\0' ; /* Enter */
        break ;
    case 1 : if( (ch>='A')&&(ch<='Z') )ch -= ('A'-'a') ;
        str[count] = ch ; /* A-Z, a-z, 0-9 */
        count++ ;
        str[12] = '\0' ;
        break ;
    case 2 : count--1 ; /* Back space */
        if(str[count] == '.')
            error = 0;
        str[count] = '\0' ;
        break ;
    default : beep() ;
        break ;
}

```

หาก **if(count<0)** รหัสที่ส่งวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

{
    count = 0 ;
beep() ;
}
if(count==13)
{
    count = 12 ;
beep() ;
}
setcolor(bk|color) ;
outtextxy(x, y, text) ; /* clear old message */
setcolor(fr|color) ;
outtextxy(x, y, str) ;
strcpy(text, str) ;
strcat(text, " ") ;
}
}
}
while( (type!=0)&&(type!=-1) ) ;
strcpy(filename, str) ;
if(count != 0)          /* return value from Hardware */
{
    strcpy(data|ascii, str);  /* out to Hardware */
atoh(3);
transfer(1, '\x03', code|in);
beep();
}
}

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์การใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

{
int i,j,number1;
double number2,high;
unsigned char keep;
char data[maxascii];
extern char dataascii[maxascii];
extern unsigned char num,data[maxhex];

for(j=0;j < pointnumber;j++)
    data[j] = dataascii[j];
    data[j] = Null;
number1 = atoi(data);
number2 = atof(dataascii);
number2 -= number1;
x = div(number1,16);
data[0] = 0x00;
changeldtoh(x.quot); /*highnibble = x.quot;*/
data[0] = num;      /*high*/
data[0] <<= 4;
changeldtoh(x.rem); /*lownibble = x.rem;*/
data[0] != num;    /*low*/

for(i=1;i<=2;i++)
{
/**** number2 *= 16; ****/
high = modf((number2 *= 16),&number2);
changeldtoh(number2); /****number2 = double *****/
/**** num <<= 4; ****/
data[i] = (num <<= 4);

```

```

number2 = modf((high *= 16), &high);
changeIdtoh(high); /****** high = double *****/
data[i] := num;
    }
}
void changeIdtoh(int dataId)
{
extern unsigned char num;
    switch(dataId)
    {
case 0: num = 0x0;
    break;
case 1: num = 0x1;
    break;
case 2: num = 0x2;
    break;
case 3: num = 0x3;
    break;
case 4: num = 0x4;
    break;
case 5: num = 0x5;
    break;
case 6: num = 0x6;
    break;
case 7: num = 0x7;
    break;
case 8: num = 0x8;
    break;
case 9: num = 0x9;

```

เอกสาร **break;** สารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

case 10:num = 0x0A;
    break;
case 11:num = 0x0B;
    break;
case 12:num = 0x0C;
    break;
case 13:num = 0x0D;
    break;
case 14:num = 0x0E;
    break;
case 15:num = 0x0F;
    break;
default:
    printf(" Convert decimal to hex error \n");
    exit(1);
    }
}
void htoa(int point,number,int numberldigit)
{
extern unsigned char data[max]hex];
extern char data[ascii[max]ascii];
extern double numld;
unsigned char dec1;
double decldata;
char *point[ascii];
    dec1 = data[0];
    changelhtod(dec1 >>=4); /* high nibble */
    decldata = numld * 16;
    changelhtod(data[0] &= 0x0F); /* low nibble */

```

เอกสาร **decldata += numld;** ทรัพยากรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

dec1 = data[1];
changehtod(dec1 >>4);
decldata = decldata + (numld * pow(16,-1));
changehtod(data[1] &= 0x0F);
decldata = decldata + (numld * pow(16,-2));

if(point]number == 2)
{dec1 = data[2];
changehtod(dec1 >>4);
decldata = decldata + (numld * pow(16,-3));
changehtod(data[1] &= 0x0F);
decldata = decldata + (numld * pow(16,-4));
}
gcvt(decldata,numberldigit,datalascii);
}
void changehtod(unsigned char data1f)
{
extern double numld;
switch(data1f)
{
case 0x00:numld = 0;
break;
case 0x01:numld = 1;
break;
case 0x02:numld = 2;
break;
case 0x03:numld = 3;
break;

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

case 0x04:numld = 4;
    break;
case 0x05:numld = 5;
    break;
case 0x06:numld = 6;
    break;
case 0x07:numld = 7;
    break;
case 0x08:numld = 8;
    break;
case 0x09:numld = 9;
    break;
case 0x0A:numld = 10;
    break;
case 0x0B:numld = 11;
    break;
case 0x0C:numld = 12;
    break;
case 0x0D:numld = 13;
    break;
case 0x0E:numld = 14;
    break;
case 0x0F:numld = 15;
    break;
default:
    printf(" Convert hex to decimal error \n");
    exit(1);
}

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

void transfer(int nodata, unsigned char numberldata, unsigned char code|tran)

```

{
int i,numIfox=0;
unsigned char number,command;
extern unsigned char data[max]hex];
extern unsigned char superldata]receive;

switch(nodata)
{
case 0 : /* nodata = 0 :no data for send */
send(ENQ);
receive();
if(superldata]receive != ACK)
{
printf("Handshaking error (case0.0)\n");
exit(1);
}
send(code]tran);
send(0x00); /* number data */

receive();
if(superldata]receive != ENQ)
{
send(NAK);
printf("Handshaking error (0.1)\n");
exit(1);
}
send(ACK);

```

เอกสาร **receive()**; ที่ส่งจนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ **command = superldata]receive;** หากและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

receive();

(int)numlfox = superldatareceive;
for(i=0;i< numlfox;i++)
{
    receive();
    data[i] = superldatareceive;
}
break;

case 1 : /* nodata = 1 ;data for send */
send(ENQ);
receive();
if(superldatareceive != ACK)
{
    printf("Handshaking error\n");
    exit(1);
}
send(codeltran);
send(numberldata);
numlfox = (int)numberldata;
for(i=0;i< numlfox;i++)
{
    send(data[i]);
}
break;

default :
printf("code error (transfer) \n");
exit(1);
break;

```

```

    }

}

void SET8250(unsigned char baudRateHigh,unsigned char baudRateLow)
{
extern int PORT1COM;
    switch(PORT1COM)
    {
        case 1 : /* port COM1 */
            outportb(0x3FB,0x80); /* set DLAB = 1 */
            outportb(0x3F8,baudRateLow); /* Boud rate = 9600 */
            outportb(0x3F9,baudRateHigh); /* baud rata(hex=0x000C)*/
            outportb(0x3FB,0x03); /* 1 stop bit, 8 data bit */
/* DLAB = 0 */
            outportb(0x3FC,0x00); /* set DTR,set RTS */
            outportb(0x3FC,0x01); /* set DTR */
            break;

        case 2 : /* port COM2) */
            outportb(0x2FB,0x80); /* set DLAB = 1 */
            outportb(0x2F8,baudRateLow); /* Boud rate = 9600 */
            outportb(0x2F9,baudRateHigh); /* baud rata(hex=0x000C)*/
            outportb(0x2FB,0x03); /* 1 stop bit, 8 data bit */
/* DLAB = 0 */
            outportb(0x2FC,0x00); /* set DTR,set RTS */
            outportb(0x2FC,0x01); /* set DTR */
            break;

        default:
            printf(" Assignment PORT ERROR (COM1 = 1)(COM2 = 2)(mode SET8250) \n");
            exit(1);
    }
}

```

```

    }
}

void wait()
{
extern int countlfox;
extern unsigned char superldatareceive;
receive();

printf("countlfox : %d \n ",++countlfox);
    printf("fox data : %x \n",superldatareceive);

    if(superldatareceive != 0x2E){
        printf("Communication error\n");
        exit(1);
    }
}

void send(unsigned char data|send)
{
extern int PORT1COM;
/***** START PROGRAM SEND DATA TO 68HC11 *****/
    switch(PORT1COM)
    {
case 1 : /* port COM1 */
while ((inportb(0x3FD) & 0x20) != 0x20) /* LINE STATUS */
    if(kbhit())
    {
printf("Error since press key (mode SEND DATA) \n");
getch();
exit(1);

```

```

outportb(0x3F8,dataIsend); /* OUTPUT */
break;

case 2 : /* port COM2 */
while ((inportb(0x2FD) & 0x20) != 0x20) /* LINE STATUS */
    if(kbhit())
    {
        printf("Error since press key (mode SEND DATA) \n");
        getch();
        exit(1);
    }
outportb(0x2F8,dataIsend); /* OUTPUT */
break;

default:
    printf(" Assignment PORT ERROR (COM1 = 1)(COM2 = 2)(mode SEND DATA)\n");
    exit(1);
}
}

void receive()
{
extern int PORTI COM;
extern unsigned char superldataIreceive;

/***** PROGRAM RECVICE DATA FROM 68HC11 *****/
superldataIreceive = 0x00;

switch(PORTI COM)
{
case 1 : /* port COM1 */

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่เผยแพร่โดยทางโรงเรียนเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรรมใดๆ หากมีให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

{
    printf("Error since press key (mode RECEIVE DATA) \n");
    getch();
    exit(1);
}
superldatareceive = inportb(0x3F8);
break;

case 2 : /* port COM2 */
while ((inportb(0x2FD) & 0x01) != 0x01)
    if(kbhit())
    {
        printf("Error since press key (mode RECEIVE DATA) \n");
        getch();
        exit(1);
    }
superldatareceive = inportb(0x2F8);
break;

    default:
        printf(" Assignment PORT ERROR (COM1 = 1)(COM2 = 2)(mode RECEIVE DATA)\n");
        exit(1);
    }
}

void static interrupt newcom(void)
{
    int i=0,digldog;
    unsigned char command;

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์สงวนไว้เพื่อการใช้งานเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

{
disable();
countldisplay = 0;

send(ENQ);
receive();
if(superldatareceive != ACK)
{
printf("Handshaking error (within interrupt) \n");
exit(1);
}
send(codelinterrupt);
send(0x00);
receive();
if(superldatareceive != ENQ)
{
send(NAK);
printf("Handshaking error (within interrupt)\n");
exit(1);
}

send(ACK);

receive();
command = superldatareceive;
receive();
digldog = (int)superldatareceive;
for(i=0;i< digldog;i++)

```

เอก: **receive();** รที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม้ว่า **data[i] = superldatareceive;** อ้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

}
    enable();
}
}

```

```

void Show(x1, y1, x2, y2, type, Info, color, colorlf)
int x1, y1, x2, y2, type ;
char Info[] ;
int color, colorlf ;
{
    #define thick 3
    int inx1, inx2, iny1, iny2;
int x, y;
int w, h, textx, texty ;

inx1 = x1 + thick ; iny1 = y1 + thick - 1;
inx2 = x2 - thick ; iny2 = y2 - thick + 1;

setwritemode(COPY|PUT); // Draw button and put string
setfillstyle(SOLID|FILL,LIGHTGRAY);

if (type==3)
{
    int px = (x2-x1)/2+x1;
    int py = (y2-y1)/2+y1;

```

เอกสารนี้เป็น `setcolor(BLACK);` รับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใด `ellipse(px, py, 0, 360, inx2-px+1, y2-py+1);` งดเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

ellipse(px, py, 0, 360, x2-px, y2-py);
setfillstyle(SOLID\FILL,WHITE);
fillellipse(px, py, x2-px-1, y2-py-1);
setfillstyle(SOLID\FILL,LIGHTGRAY);
fillellipse(px, py, x2-px-thick, y2-py-thick);
}
else {
bar(x1+1,y1+1,x2-1,y2-1);
setcolor(BLACK);
rectangle(x1,y1,x2,y2);
rectangle(x1-1,y1,x2+1,y2);
rectangle(inx1,iny1,inx2,iny2);
line(x1,y2,inx1,iny2);
line(x2,y1,inx2,iny1);

setfillstyle(SOLID\FILL,color);
    floodfill(inx1+1,iny1+1,BLACK);

    if (type==1) setfillstyle(SOLID\FILL,WHITE);
else      setfillstyle(SOLID\FILL,DARKGRAY);
    floodfill(x1+1,y1+1,BLACK);

    if (type==1) setfillstyle(SOLID\FILL,DARKGRAY);
else      setfillstyle(SOLID\FILL,WHITE);
    floodfill(x2-1,y2-1,BLACK);

setcolor(LIGHTGRAY);
line(x1,y2,inx1,iny2);
line(x2,y1,inx2,iny1);
rectangle(inx1,iny1,inx2,iny2);

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าการใช้เอกสารนี้จะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

    setcolor(BLACK);
    rectangle(x1,y1,x2,y2);
}

w = textwidth(Info);
h = textheight(Info);
textx = ((inx2-inx1-w)/2)+inx1;
texty = ((iny2-iny1-h)/2)+iny1;
setcolor(color1f);
outtextxy(textx,texty,Info);
}

/* type 1,2[Line, dot] */
void grid(x1, y1, x2, y2, stepx, stepy, type, color)
int x1, y1, x2, y2, stepx, stepy, type, color ;
{
int x, y ;
setcolor(color) ;
for(y = y1; y <= y2; y += stepy) /* ----- grid */
switch(type)
{
case 1 : line(x1, y, x2, y) ;
break ;
case 2 : for(x = x1; x <= x2; x += stepx)
putpixel(x, y, color) ;
break ;
}

for(x = x1; x <= x2; x += stepx) /* : grid */
switch(type)
/* : grid */

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ควรนำเอกสารนี้ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต; เนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

break ;

case 2 : for(y = y1; y <= y2; y += stepy)

putpixel(x, y, color) ;

break ;

}

}

void graphscale()

{

setfillstyle(SOLID\FILL, BLACK) ;

bar(0,50, maxx, maxy) ;

bar(graphlarea[0],graphlarea[1],graphlarea[2],graphlarea[3]) ;

rectangle(graphlarea[0]-1,graphlarea[1]-1,graphlarea[2]+1,graphlarea[3]+1) ;

/*grid(graphlarea[0],graphlarea[1],graphlarea[2],graphlarea[3], 20, 37, 2,

WHITE) ;*/

grid(150,80,630,455,20,37,2,WHITE);

}

void graphlevel()

{

Show(0,60,maxx,maxy,1,"",LIGHTGRAY,BLACK); /* black ground graph */

Show(20,80,maxx-150,330,2,"",BLACK,LIGHTGRAY); /* window graph */

grid(23,83,maxx-154,323,12,12,2,LIGHTCYAN); /* window scal */

Show(maxx-130,130,maxx-110,330,2,"",CYAN,LIGHTGRAY);/* sp bar */

Show(maxx-90,130,maxx-70,330,2,"",CYAN,LIGHTGRAY); /* mv bar */

Show(maxx-50,130,maxx-30,330,2,"",CYAN,LIGHTGRAY); /* pv bar */

Show(100,375,200,405,2,"",LIGHTGRAY,LIGHTGRAY); /* show status */

Show(100,425,200,455,2,"",LIGHTGRAY,LIGHTGRAY); /* show action */

Show(270,375,370,405,2,"",LIGHTGRAY,LIGHTGRAY); /* show sp */

Show(270,425,370,455,2,"",LIGHTGRAY,LIGHTGRAY); /* show mv */

Show(440,375,540,405,2,"",LIGHTGRAY,LIGHTGRAY); /* show pv */

Show(maxx-80,maxy-20,maxx-5,maxy-5,1,"",LIGHTGRAY,LIGHTGRAY);

```

```

/* logo group */
setcolor(RED);
settextstyle(TRIPLEX\FONT,HORIZ\DIR,1);
outtextxy(170,340,"graph level control");
outtextxy(maxx-133,105,"Sp");
outtextxy(maxx-92,105,"Mv");
outtextxy(maxx-52,105,"Pv");
outtextxy(35,377,"Status");
outtextxy(35,427,"Action");
outtextxy(240,377,"Sp");
outtextxy(237,427,"Mv");
outtextxy(410,377,"Pv");
setcolor(DARKGRAY);
settextstyle(SMALL\FONT,HORIZ\DIR,4);
outtextxy(maxx-60,maxy-17,"VTY 06");
}

void AnimatIpro()
{
int i;
setcolor(LIGHTCYAN);
for(i=0;i<=108;i++)
{
line(378-i,383,378-i,386); /* tank2 to pump */
delay(10);
}
for(i=0;i<=22;i++)
{
line(229-i,375,229-i,379); /* pump to control valve 1 */
delay(10);
}
}

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 (ไม่ว่า) ทรัพย์สินใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

for(i=0;i<=148;i++)
{
line(205,376-i,208,376-i); /* pump to control valve 2 */
delay(10);
}
for(i=0;i<=70;i++)
{
line(208+i,225,208+i,228); /* pump to control valve 3 */
delay(10);
}
for(i=0;i<=96;i++)
{
line(302+i,225,302+i,228); /* control valve to tank1 */
delay(10);
}
setlinestyle(SOLID|LINE,0,NORM|WIDTH);
for(i=0;i<=100;i++)
{
line(402,229-i,498,229-i); /* level tank1 up */
delay(10);
}
}

void Level1pro()
{
int i;
setfillstyle(SOLID|FILL,BLACK);
setcolor(0);
bar(0,60,maxx,maxy);
setcolor(YELLOW);
rectangle(0,60,maxx,maxy);

```

```

setcolor(LIGHTRED);
setlinestyle(SOLIDLINE,0,THICKWIDTH);
line(400,120,400,230);    /* tank */
line(500,120,500,230);
line(400,230,500,230);    /* line cross tank */
line(400,230,430,260);
line(500,230,470,260);
line(430,260,445,260);
line(470,260,455,260);
line(445,260,445,275);    /* pipe end tank */
line(455,260,455,275);
line(443,275,458,275);    /* valve end tank */
line(443,295,458,295);
line(443,275,458,295);
line(443,295,458,275);
line(450,285,460,285);
line(460,280,460,290);
setfillstyle(SOLIDFILL,LIGHTCYAN);
floodfill(440,255,LIGHTRED);
line(447,295,447,310);    /* pipe under valve */
line(454,295,454,310);
line(380,350,380,390);    /* tank 2 */
line(520,350,520,390);
line(380,390,520,390);
circle(250,380,20);    /* pump */
line(230,405,270,405);    /* base pump thick */
line(280,223,280,233);    /* control valve */
line(300,223,300,233);
line(280,223,300,233);
line(280,233,300,223);

```

```

line(290,227,290,220); /* shaft control valve */
rectangle(550,120,565,250); /* bar SV */
line(550,230,565,230);
setfillstyle(XHATCHFILL,WHITE);
floodfill(560,235,LIGHTRED);
setcolor(LIGHTCYAN);
for(i=0;i<=32;i++)
{
line(382,355+i,518,355+i); /* water tank2 */
}
setlinestyle(SOLIDLINE,0,NORMWIDTH);
setcolor(LIGHTRED);
circle(250,380,10); /* inside motor */
line(380,383,270,383); /* pipe to pump */
line(380,388,270,388);
line(240,397,230,405); /* base pump */
line(260,397,270,405);
line(230,375,210,375); /* pipe out pump */
line(230,380,205,380);
line(210,375,210,230); /* pipe up */
line(205,380,205,225);
line(210,230,280,230); /* pipe turn right */
line(205,225,280,225);
line(300,225,400,225); /* pipe out control valve to tank */
line(300,230,400,230);
line(285,220,295,220); /* base input signal valve */
ellipse(290,220,0,180,5,5);
circle(380,170,12); /* LT */

```

```

line(380,130,400,130); /* to tank */
line(380,220,400,220);
circle(250,170,12); /* PV */
line(290,215,290,170);
line(290,170,262,170);
circle(300,130,15); /* LIC */
setlinestyle(DOTTEDLINE,0,NORMWIDTH);
line(238,170,230,170); /* signal to LIC */
line(230,170,230,130);
line(230,130,285,130);
line(315,130,340,130); /* signal to LT */
line(340,130,340,170);
line(340,170,368,170);
setcolor(YELLOW);
settextstyle(SMALLIFONT,HORIZDIR,4);
outtextxy(376,166,"LT");
outtextxy(245,166,"PV");
outtextxy(294,126,"LIC");
outtextxy(553,105,"SV");
}

/* draw Y-axis */
void yaxis(x, ytop, ylength, maxlvalue, item, dorf, color, info)
int x, ytop, ylength, maxlvalue, item, color, dorf ;
char *info ;
{
float valuelstep, ystep ;
char strlvalue[10] ;
int i, j, y ;

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ $value\!step = \text{float} \max\!value / \text{item}$; ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

y1step = (float)y1length/item ;
setcolor(color) ;
settextstyle(SMALL1FONT, HORIZ1DIR, 4) ;
settextjustify(RIGHT1TEXT, CENTER1TEXT) ;
line(x, y1top, x, y1top+y1length) ;
for(i = 0; i <= item; i++)
{
y = y1top+(y1step*i) ;
line(x, y, x+5, y) ;
switch(dorf)
{
case 1 : sprintf(str1value, "%d", (int)( max1value-(value1step*i)));
// itoa( (int)max1value-(value1step*i), str1value, 10) ;
break ;
case 2 : sprintf(str1value, "%3.1f", (float)
(max1value-(value1step*i)) ) ;
break ;
}
outtextxy(x-2, y, str1value) ;
}
settextstyle(DEFAULT1FONT, VERT1DIR, 1) ;
settextjustify(CENTER1TEXT, BOTTOM1TEXT) ;
outtextxy(x+10, y1top+y1length, info) ;
}
void erasestr(xloc, yloc, str)
int xloc, yloc ;
char *str ;
{

```

```

void far *textimage ;

gettextsettings(&textinfo) ;

switch(textinfo.direction)

{

case HORIZ|DIR : xdim = textwidth(str) ;

ydim = textheight(str) ;

xloc-- ;

break ;

case VERT|DIR : ydim = textwidth(str) ;

xdim = textheight(str) ;

yloc-- ;

break ;

}

switch(textinfo.horiz)

{

case LEFT|TEXT : break ;

case CENTER|TEXT : xloc -= xdim/2 ;

break ;

case RIGHT|TEXT : xloc -= xdim ;

break ;

}

switch(textinfo.vert)

{

case BOTTOM|TEXT :yloc -= ydim ;

break ;

case CENTER|TEXT : yloc -= ydim/2 ;

break ;

case TOP|TEXT :break ;

}

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ควรนำเอกสารไปเผยแพร่หรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

while(yloc<0){yloc++; ydim--;}

textimage = malloc(imagesize(xloc, yloc, xdim, ydim) );
getimage(xloc, yloc, xloc+xdim, yloc+ydim, textimage) ;
putimage(xloc, yloc, textimage, XOR|PUT) ;
free(textimage) ;
}

```

```

void gprintf(int *xloc,int *yloc,char *fmt, ...)

```

```

{
vallist argptr ;
char str[40] ;
struct textsettingstype textinfo ;
int posladj = *xloc ;
valstart(argptr, fmt) ;
vsprintf(str, fmt, argptr) ;
gettextsettings(&textinfo) ;
outtextxy(posladj, *yloc, str) ;
switch(textinfo.direction)
{
case HORIZ|DIR:*yloc += textheight(str)+2 ;
break ;

case VERT|DIR : *xloc += textheight(str)+2 ;
break ;

} ;
valend(argptr) ;
}

```

```

void gprintc(int *xloc, int *yloc, char *fmt, ...)

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

หากมีให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
char str[40] ;
struct textsettingstype textinfo ;
int posladj = *xloc;
```

```
valstart(argptr, fmt) ;
vsprintf(str, fmt, argptr) ;
gettextsettings(&textinfo) ;
erasestr(*xloc, *yloc, str) ;
outtextxy(posladj, *yloc, str) ;
switch(textinfo.direction)
```

```
{
case HORIZDIR : *yloc += textheight(str)+2 ;
break ;
case VERTDIR : *xloc += textheight(str)+2 ;
break ;
};
valend(agrptr) ;
}
```

```
void gprintxy(int xloc, int yloc, char *fmt, ...)
```


```
{
vallist argptr ;
char str[40] ;
struct textsettingstype textinfo ;
valstart(argptr, fmt);
vsprintf(str, fmt, argptr) ;
gettextsettings(&textinfo) ;
erasestr(xloc, yloc, str) ;
```

outtextxy(xloc, yloc, str) ;การใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
valend(argptr) ; อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
}  
  
void zerokey()  
{  
    while( bioskey(1)) getch() ;  
}
```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

----- MAIN PROGRAM -----

```
CPU      "68HC11.TBL"  
HOF      "INT8"  
LIST     "OFF"  
INCL     "RSMEMORY.ASM"  
INCL     "DEFINE.ASM"  
INCL     "REGISTER.ASM"  
INCL     "MACRO.ASM"  
LIST     "ON"
```

```
EXTRA]DISPLAY]SP:    EQU    0E16EH  
EXTRA]DISPLAY]MV:    EQU    0E19AH  
EXTRA]DISPLAY]PV:    EQU    0E142H  
EXTRA]CHECK]COMMAND: EQU    0E1DBH  
EXTRA]SHIFT]DATA:    EQU    0E1C9H  
EXTRA]HTOD]MV:       EQU    0E0BEH  
EXTRA]RECEIVE:       EQU    0E6FEH  
EXTRA]SEND:          EQU    0E71CH
```

```
START:    ORG    0E000H    ;Start program at address h'E000
```

```
LDX      #1000H          ;SET IRQ = 1 (LEVEL)
```

```
BSET     OPTION,X,00100000B
```

```
; SET]MEMORY]MAP
```

```
POWER]ON]RESET    2857D    ;Time of delay : 10 msec
```

```
SET]SYSTEM                ;Set flag,stack pointer
```

```
SET]SCI                ;SET SERIAL COMMUNICATION
```

```
ON]ADC                ;ON ANALOG TO DIGITAL
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารสำหรับ 88H ใช้งานเพื่อศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

;port A,B,C0..C3 : output

;port C4..C7 :input

SETIPORT2      83H      ;MODE 0      ;83H CODE

;port A,C4..C7 :out put

;port B,C0..C3 :in put

INITIALVALUE

CLI              ;CLEAR INTERUPT (I BIT = ENABLE)

START2:        JSR      EXTRAIDISPLAYJSP

                JSR      EXTRAIDISPLAYJMV

                JSR      EXTRAIDISPLAYJPV

                ;***** DELAY *****

                LDX      #OFFFH

DELAY1START2:  DEX

                BNE      DELAY1START2

                BRA      START2

;----- MAIN PROGRAM -----

;EXTRAJMAINJPROGRAM      EQU      $

;***** ANALOG TO DIGITAL *****

;      output      : reg. A

;      wait      = 16 usec

;*****

                LDA      #00000000B      ;Select channel 0

                STAA     ADCTL+1000H ;Begin conversion :WAIT 16 usec

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับกรณีสรรพสิทธิ์ของหน่วยงานนั้น ไม่อนุญาตให้ไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

LDAB #3 ;1 usec

LDAB #3 ;1 usec

LDAB #3 ;1 usec

LDAB #3 ;1 usec

WAIT]DATA]CHANNEL: DECB ;3 x 1 usec

BNE WAIT]DATA]CHANNEL ;3 x 1.5 usec

PULB ;2 usec

RTS ;2.5 usec

LDAA ADR1+1000H ;Get result at
;channel 0

STAA DATA]PV ;KEEP DATA PROCESS VALUE

;***** DSP/64H *****
; DSP/64H = (SP *OFFH)/64H
; 64H = 100D
; OFFH = 255D

LDAA DATA]SP+4
LDAB #OFFH
MUL
STD DSP+2
LDAA DATA]SP+3
LDAB #OFFH
MUL
CLC
ADDB DSP+2
STAB DSP+2
ADCA #00
STAA DSP+1

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

***** DE/64H *****

; DE/64H = ((DV*64H) - DSP)/64H

CLRA

STAA DE ;SIGN = +

LDAA DATAJPV

LDAB #64H

MUL

XGDX

CLRA

SUBA DSP+3 ;.00 - .(DSP+3)

STAA DE+3

XGDX

SBCB DSP+2

SBCA DSP+1

STD DE+1

BCC SUBIDDE ;JUMP CARRY CLEAR (SIGN = +)

XGDX

LDAB DSP+3 ;00 - (DSP+3) = - (DSP + 3)

STAB DE+3

XGDX

COMB ;TWO COMPLEMENT

COMA

ADDB #1

ADCA #0

STD DE+1

LDAA #OFFH ;SIGN = -

STAA DE

; DDE/64H = (DE/64H) - (DE0/64)

SUB1DDE: CLAR ;INITIAL DDE = +
STAA DDE
LDAA DE ;CHECK SING
CMPA #00
BNE SUB1DDE1NEG ;JUMP IF NEGATIVE
LDAB DE0
CMPB #0FFH
BNE SUB1DDE1DE1POG ;JUMP IF DE = +

;**** DDE = (+DE)-(-DE0) ****

LDD DE+2 ;DE0 = -
ADDD DE0+2
STD DDE+2
LDAA DE+1
ADCA DE0+1
STAA DDE+1
BRA SUB1DE0

;**** DDE = (+DE)-(+DE0) ****

SUB1DDE1DE1POG: LDD DE+2 ;DE0 = +
SUBD DE0+2
STD DDE+2
LDAA DE+1
SBCA DE0+1
STAA DDE+1
BCC NEXT1DDE1POS ;JUMP IF RESUTE = +
COM DDE+3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

COM      DDE+1
LDD      DDE+2
ADDD     #1          ;MAKE TWO COMPLEMENT
STD      DDE+2
LDAB     DDE+1
ADCB     #0          ;+ CARRY
LDAA     #OFFH      ;SIGN = -
STD      DDE

```

```

NEXTIDDEIPOS:  BRA  SUBIDE0

```

```

SUBIDDEINEG:  LDAB  DE0

```

```

CMPB     #00H

```

```

BNE      SUBIDDEINEGIDDEINEG

```

```

;%%%% DDE = (-DE)-(+DE0) %%%

```

```

LDD      DE+2      ;DE0 = +

```

```

ADDD     DE0+2

```

```

STD      DDE+2

```

```

LDAB     DE+1

```

```

ADCB     DE0+1

```

```

LDAA     #OFF      ;DDE = -

```

```

STD      DDE

```

```

BRA      SUBIDE0

```

```

;%% DDE = (-DE)-(-DE0) = DE0 - DE %%%

```

```

SUBIDDEINEGIDDEINEG:  LDD  DE0+2      ;DE0 = -

```

```

SUBD     DE+2

```

```

STD      DDE+2

```

```

LDAA     DE0+1

```

```

SBCA     DE+1

```

```

STAA    DDE+1
BCC     SUBIDE0      ;JUMP IF RESUTE = +
COM     DDE+3
COM     DDE+2
COM     DDE+1
LDD     DDE+2
ADDD    #1           ;MAKE TWO COMPLEMENT
STD     DDE+2
LDAB    DDE+1
ADCB    #0           ;+ CARRY
LDAA    #0FFH       ;SIGN = -
STD     DDE

;***** DE0 = DE *****
SUBIDE0: LDD     DE
STD     DE0         ;DE0 = SIGN
LDD     DE+2
STD     DE0+2

;***** SUM/64H *****
; SUM/64H = (SUM/64) + (DE/64)
SUBISUM: LDAA    SUM      ;CHECK SING
CMPA    #00
BNE     SUBISUM]NEG  ;JUMP IF NEGATIVE
LDAB    DE
CMPB    #00
BNE     SUBISUM]DE]NEG ;JUMP IF DE = +

;%%% SUM = (+SUM)+(DE) %%%
LDD     SUM+2      ;DE = +

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการวิจัยเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

ADDD    DE+2
STD     SUM+2
LDAA   SUM+1
ADCA   DE+1
STAA   SUM+1
BRA    SUBIDCP

```

```

;**** SUM = (+SUM)-(+DE) ****

```

```

SUBISUMIDENEG: LDD    SUM+2          ;DE = -
                SUBD    DE+2
                STD     SUM+2
                LDAA   SUM+1
                SBCA   DE+1
                STAA   SUM+1
                BCC    NEXTISUMIPPOS ;JUMP IF RESUTE = +
                COM    SUM+3
                COM    SUM+2
                COM    SUM+1
                LDD    SUM+2
                ADDD   #1             ;MAKE TWO COMPLEMENT
                STD     SUM+2
                LDAB   SUM+1
                ADCB   #0             ;+ CARRY
                LDAA   #OFFH         ;SIGN = -
                STD     SUM
NEXTISUMIPPOS: BRA    SUBIDCP

```

```

SUBISUMINEG: LDAB   DE
              CMPB   #OFFH

```

```

              BNE    SUBISUMINEGIDENEG

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

;*** SUM = (-SUM)+(-DE) *******

LDD SUM+2 ;DE = -
ADDD DE+2
STD SUM+2
LDAB SUM+1
ADCB DE+1
LDAA #OFF ;SUM = -
STD SUM
BRA SUBIDCP

;* SUM = (-SUM)+(DE) = DE - SUM *****

SUBIDDE|NEG|DE|NEG: LDD DE+2 ;DE = +
SUBD SUM+2
STD SUM+2
LDAA DE+1
SBCA SUM+1
STAA SUM+1
BCC SUBIDCP ;JUMP IF RESUTE = +
COM SUM+3
COM SUM+2
COM SUM+1
LDD SUM+2
ADDD #1 ;MAKE TWO COMPLEMENT
STD SUM+2
LDAB SUM+1
ADCB #0 ;+ CARRY
LDAA #OFFH ;SIGN = -
STD SUM

;***** DCP = (KP*DE)/64H *****

; DCP = (%000000.0000)/64H

;%%% DCP INITIAL = 000000.000000 %%%

```
SUB1DCP:  CLRA
          TAB
          STD  MAIN]CARRY+1
          STD  DCP+1
          STD  DCP+3
          STD  DCP+5

          LDAA DE
          STAA DCP      ;SIGN DCP = SIGN DE (DIRECT ACTION)
          LDAA DE+3     ;&&&&.00
          LDAB DATA]KP+2 ;&&.00
          MUL
          STD  DCP+4

          LDAA DE+2     ;&&00.&&
          LDAB DATA]KP+2 ;&&.00
          MUL
          ADDB DCP+4
          ADCA #00      ;ADD CARRY
          STD  DCP+3

          LDAA DE+1     ;00&&.&&
          LDAB DATA]KP+2 ;&&.00
          MUL
          ADDB DCP+3
          ADCA #00
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของสำนักงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
LDAA DE+2 ;&&00.&&
LDAB DATA]KP+1 ;00.&&
MUL
STD SUB]MUL1+1
```

```
LDAA DE+3 ;&&&&.00
LDAB DATA]KP+1 ;00.&&
MUL
```

```
CLR SUB]MUL1+3
ADDD SUB]MUL1+2 ;LOW BYTE
```

```
BCC SUB]DCP1
INC MAIN]CARRY+1
```

SUB]DCP1:

```
ADDD DCP+3
BCC SUB]DCP2
INC MAIN]CARRY+1
```

SUB]DCP2:

```
STDD DCP+3
```

```
LDAA DE+1 ;00&&.&&
LDAB DATA]KP+1 ;00.&&
```

MUL

```
CLR SUB]MUL1
```

```
ADDD SUB]MUL1 ;ADD WITH LOWBYTE (SUB]MUL1+1)
```

```
BCS SUB]DCP3
```

```
ADDD DCP+1
```

```
BCS SUB]DCP3
```

```
ADDD MAIN]CARRY ;ADD WITH LOW BYTE (MAIN]CARRY+1)
```

```
BCS SUB]DCP3
```

```
STDD DCP+1
```

```
BRA DCP]DIV]64
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

SUBJDCP3: LDAA #0FFH ;VALUE MAX = FFFFFFF.FFFF

LDAB #0FFH

STD DCP+1

STD DCP+3

STD DCP+5

DCPJDIV164: LDD DCP+1

LDX #0064H

IDIV

STX DCP+1

TBA

LDAB DCP+3

LDX #0064H

IDIV

XGDX

STAB DCP+3

XGDX

TBA

LDAB DCP+4

LDX #0064H

IDIV

XGDX

STAB DCP+4

XGDX

TBA

LDAB DCP+5

LDX #0064H

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

IDIV

XGDX

STAB DCP+5

***** DCPI = (KP*DE*KI*SUM)/(64H*3CH) *****

; DCPI = (%0000000000.000000)/(64H*3CH)

;%%% DCPI INITIAL = 0000000000.000000 %%%

SUB]DCPI: CLRA

TAB

STD MAIN]CARRY

STD MAIN]TWO]CARRY

STD MAIN]THR]CARRY

STD DCPI+1

STD DCPI+3

STD DCPI+5

STD DCPI+7

STD KP]DE+1

STD KP]DE+3

STD KI]SUM+1

STD KI]SUM+3

STD KI]SUM+5

LDAA SUM

STAA DCPI ;SIGN DCPI = SIGN DE (DIRECT ACTION)

;%%% KP*DT %%%

;%% !!&&&&&. && %%

LDAA DATA]KP+2 ;&&.00

LDAB DATA]DT+2 ;&&00

MUL

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

STD    KP1DT+3

LDAA   DATA1KP+1    ;00.&&
LDAB   DATA1DT+2    ;&00
MUL
ADDB   KP1DT+3
ADCA   #00            ;ADD CARRY
STD    KP1DT+2

```

```

LDAA   DATA1KP+1    ;00.&&
LDAB   DATA1DT+1    ;0&&
MUL
STD    SUB1MUL1+1

LDAA   DATA1KP+2    ;&&.00
LDAB   DATA1DT+1    ;0&&
MUL
CLR    SUB1MUL1+3
ADDD   SUB1MUL1+2    ;LOW BYTE
BCC    SUB1KP1DT1
INC    MAIN1CARRY+1

```

```

SUB1KP1DT1: ADDD   KP1DT+2
BCC    SUB1KP1DT2
INC    MAIN1CARRY+1

```

```

SUB1KP1DT2: STDD   KP1DT+2

LDAB   SUB1MUL1+1
ADDB   MAIN1CARRY+1
ADDB   KP1DT+1
STAB   KP1DT+1

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
BCC    SUBJ|KI|SUM
LDAA   #0FFH          ;VALUE MAX = FFFFFFF.FFFF
LDAB   #0FFH
STD    KP|DT+1
STD    KP|DT+3
```

```
;%%%% KI*SUM %%%
```

```
; KI*SUM = (%000000.0000)
```

```
SUBJ|KI|SUM: CLRA
```

```
TBA
```

```
STD    MAIN|CARRY
```

```
LDAA   SUM+3          ;&&&&.00
```

```
LDAB   DATA|KI+2    ;&&.00
```

```
MUL
```

```
STD    KI|SUM+4
```

```
LDAA   SUM+2          ;&&00.&&
```

```
LDAB   DATA|KI+2    ;&&.00
```

```
MUL
```

```
ADDB   KI|SUM+4
```

```
ADCA   #00           ;ADD CARRY
```

```
STD    KI|SUM+3
```

```
LDAA   SUM+1          ;00&&.&&
```

```
LDAB   DATA|KI+2    ;&&.00
```

```
MUL
```

```
ADDB   KI|SUM+3
```

```
ADCA   #00
```

```
STD    KI|SUM+2
```

```

LDA  SUM+2          ;2200.22
LDAB  DATA[KI+1   ;00.22
MUL
STD   SUBJMUL1+1

LDA  SUM+3          ;2222.00
LDAB  DATA[KI+1   ;00.22
MUL
CLR   SUBJMUL1+3
ADDD  SUBJMUL1+2   ;LOW BYTE
BCC   SUBJKIISUM
INC   MAINJCARRY+1
SUBJKIISUM: ADDD   KIIISUM+3
BCC   SUBJKIISUM2
INC   MAINJCARRY+1
SUBJKIISUM2: STDD  KIIISUM+3

LDA  SUM+1          ;0022.22
LDAB  DATA[KI+1   ;00.22
MUL
CLR   SUBJMUL1
ADDD  SUBJMUL1     ;ADD WITH LOWBYTE (SUBJMUL1+1)
BCS   SUBJKIISUM3
ADDD  KIIISUM+1
BCS   SUBJKIISUM3
ADDD  MAINJCARRY   ;ADD WITH LOW BYTE (MAINJCARRY+1)
BCS   SUBJKIISUM3
STDD  KIIISUM+1
BRA   DCPI

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

SUB1KI1SUM3: LDAA #0FFH ;VALUE MAX = FFFFFFFF.FFFF
LDAB #0FFH
STD KI1SUM+1
STD KI1SUM+3
STD KI1SUM+5

```

```

;%%% KI*SUM*KP*DT %%%

```

```

; KI*SUM*KP*DT = (%000000000000.000000)

```

```

MAINJDCPI: CLRA
TBA
STD MAINJCARRY
LDAA KI1SUM+5 ;๕๕๕๕๕.๕๕๐๐
LDAB KP1DT+4 ;๕๕๕๕.๐๐
MUL
STD DCPI+8
LDAA KI1SUM+4 ;๕๕๕๕๕.๐๐๕๕
LDAB KP1DT+4 ;๕๕๕๕.๐๐
MUL
ADDB DCPI+8
ADCA #00 ;ADD CARRY
STD DCPI+7
LDAA KI1SUM+3 ;๕๕๕๕๐๐.๕๕๕๕
LDAB KP1DT+4 ;๕๕๕๕๕.๐๐
MUL
ADDB DCPI+7
ADCA #00
STD DCPI+6

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

LDAA KIISUM+2 ;๕๕๐๕๕.๕๕๕๕

LDAB KP1DT+4 ;๕๕๕๕.๐๐

MUL

ADDB DCPI+6

ADCA #00 ;ADD CARRY

STD DCPI+5

LDAA KIISUM+1 ;๐๐๕๕๕.๕๕๕๕

LDAB KP1DT+4 ;๕๕๕๕.๐๐

MUL

ADDB DCPI+5

ADCA #00

STD DCPI+4

LDAA KIISUM+4 ;๕๕๕๕๕.๐๐๕๕

LDAB KP1DT+3 ;๕๕๕๐๐.๕๕

MUL

STD SUBJMUL1+1

LDAA KIISUM+2 ;๕๕๐๕๕.๕๕๕๕

LDAB KP1DT+3 ;๕๕๕๐๐.๕๕

MUL

STD SUBJMUL3+1

LDAA KIISUM+5 ;๕๕๕๕๕.๕๕๐๐

LDAB KP1DT+3 ;๕๕๕๐๐.๕๕

MUL

CLR SUBJMUL1+3

ADDD SUBJMUL1+2 ;LOW BYTE

```

      BCC    SUB1DCPI1
      INC    MAIN1CARRY+1
SUB1DCPI1:  ADDD   DCPI+7
      BCC    SUB1DCPI2
      INC    MAIN1CARRY+1
SUB1DCPI2:  STDD   DCPI+7

      LDAA   KI1SUM+3      ;&&&&&00.&&&&&
      LDAB   KP1DT+3      ;&&&&00.&&&
      MUL
      ADDD   MAIN1CARRY
      BCC    SUB1DCPI3
      INC    MAIN1TWO1CARRY+1
SUB1DCPI3:  CLR    SUB1MUL1
      ADDD   SUB1MUL1
      BCC    SUB1DCPI4
      INC    MAIN1TWO1CARRY+1
SUB1DCPI4:  CLR    SUB1MUL3+3
      ADDD   SUB1MUL3+2
      BCC    SUB1DCPI5
      INC    MAIN1TWO1CARRY+1
SUB1DCPI5:  ADDD   DCPI+5
      BCC    SUB1DCPI6
      INC    MAIN1TWO1CARRY+1
SUB1DCPI6:  STDD   DCPI+5

      LDAA   KI1SUM+1      ;00&&&&&. &&&&&
      LDAB   KP1DT+3      ;&&&&00.&&&
      MUL

```

เอกสารนี้เป็นเอกสาร ADDD ว่าน MAIN1TWO1CARRY ที่การศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

BCC    SUB1DCPI8
INC    MAIN]THR]CARRY+1
SUB1DCPI8: CLR    SUB1MUL3
        ADDD   SUB1MUL3
BCC    SUB1DCPI9
INC    MAIN]THR]CARRY+1
SUB1DCPI9: ADDD   DCPI+3
        BCC    SUB1DCPI10
INC    MAIN]THR]CARRY+1
SUB1DCPI10: STDD  DCPI+3
        LDAA  MAIN]THR]CARRY+1
        STAA  DCPI+2
        CLRA
        CLRB
        STD  MAIN]CARRY
        STD  MAIN]TWO]CARRY
        STD  MAIN]TWO]CARRY

        LDAA  KI]SUM+4      ;&&&&&&&.00&&
        LDAB  KP]DT+2      ;&&0&&&. &&
        MUL
        STD  SUB1MUL1+1

        LDAA  KI]SUM+2      ;&&00&&&. &&&&
        LDAB  KP]DT+2      ;&&0&&&. &&
        MUL
        STD  SUB1MUL3+1

```

```

LDAB    KP1DT+2      ;&00&&. &&
MUL
CLR     SUB1MUL1+3
ADDD   SUB1MUL1+2    ;LOW BYTE
BCC    SUB1DCPI11
INC    MAIN1CARRY+1
SUB1DCPI11: ADDD    DCPI+6
BCC    SUB1DCPI12
INC    MAIN1CARRY+1
SUB1DCPI12: STDD   DCPI+6

LDAA   KI1SUM+3      ;&&&&&00. &&&&
LDAB   KP1DT+2      ;&00&&. &&
MUL
ADDD   MAIN1CARRY
BCC    SUB1DCPI13
INC    MAIN1TWO1CARRY+1
SUB1DCPI13: CLR    SUB1MUL1
ADDD   SUB1MUL1
BCC    SUB1DCPI14
INC    MAIN1TWO1CARRY+1
SUB1DCPI14: CLR    SUB1MUL3+3
ADDD   SUB1MUL3+2
BCC    SUB1DCPI15
INC    MAIN1TWO1CARRY+1
SUB1DCPI15: ADDD   DCPI+4
BCC    SUB1DCPI16
INC    MAIN1TWO1CARRY+1
SUB1DCPI16: STDD   DCPI+4

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

LDAI KIISUM+1 ;001111.1111
LDAB KPJDT+2 ;10011.11
MUL
ADDD MAINJTWOJCARRY
BCC SUBJDCPI18
INC MAINJTHRJCARRY+1
SUBJDCPI18: CLR SUBJMUL3
ADDD SUBJMUL3
BCC SUBJDCPI19
INC MAINJTHRJCARRY+1
SUBJDCPI19: ADDD DCPI+2
BCC SUBJDCPI20
INC MAINJTHRJCARRY+1
SUBJDCPI20: STDD DCPI+2
LDAI MAINJTHRJCARRY+1
STAA DCPI+1
CLRA
CLRB
STD MAINJCARRY
STD MAINJTWOJCARRY
STD MAINJTWOJCARRY

LDAI KIISUM+4 ;111111.0011
LDAB KPJDT+1 ;01111.11
MUL
STD SUBJMUL1+1

LDAI KIISUM+2 ;110011.1111
LDAB KPJDT+1 ;01111.11

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารงานไม่ใช้งานแก้ไขเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MUL
STD SUBJMUL3+1

LDAA KIISUM+5 ;&&&&&&. &&00
LDAB KP1DT+1 ;0&&&&. &&

MUL

CLR SUBJMUL1+3
ADDD SUBJMUL1+2 ;LOW BYTE

BCC SUB1DCPI21

INC MAINJCARRY+1

SUB1DCPI21: ADDD DCPI+5

BCC SUB1DCPI22

INC MAINJCARRY+1

SUB1DCPI22: STDD DCPI+5

LDAA KIISUM+3 ;&&&&&00. &&&&&

LDAB KP1DT+1 ;0&&&&. &&

MUL

ADDD MAINJCARRY

BCC SUB1DCPI23

INC MAINJTWOJCARRY+1

SUB1DCPI23: CLR SUBJMUL1

ADDD SUBJMUL1

BCC SUB1DCPI24

INC MAINJTWOJCARRY+1

SUB1DCPI24: CLR SUBJMUL3+3

ADDD SUBJMUL3+2

BCC SUB1DCPI25

INC MAINJTWOJCARRY+1

SUB1DCPI25: ADDD DCPI+3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมีเหตุดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

BCC    SUB1DCPI26
INC    MAIN1TWO1CARRY+1
SUB1DCPI26: STDD    DCPI+3

```

```

LDAA   KI1SUM+1      ;002222.2222
LDAB   KP1DT+1      ;02222.22

```

```

MUL
ADDD   MAIN1TWO1CARRY

```

```

BCS    SUB1DCPI28

```

```

CLR    SUB1MUL3

```

```

ADDD   SUB1MUL3

```

```

BCS    SUB1DCPI28

```

```

ADDD   DCPI+1

```

```

BCS    SUB1DCPI28

```

```

STDD   DCPI+2

```

```

BRA    SUB1DCPI1DIV

```

```

SUB1DCPI28: LDD    #0FFFFH

```

```

STD    DCPI+1

```

```

STD    DCPI+3

```

```

STD    DCPI+5

```

```

STD    DCPI+7

```

```

STA    DCPI+9

```

```

;%% DCPI = (KP*SUM*KI*DT)/(3CH*64H) %%

```

```

SUB1DCPI1DIV: LDD    DCPI+1    ;DIV 64H

```

```

LDX    #0064H

```

```

IDIV

```

```

STX    DCPI+1

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

LDAB DCPI+3

LDX #0064H

IDIV

XGDX

STAB DCPI+3

XGDX

TBA

LDAB DCPI+4

LDX #0064H

IDIV

XGDX

STAB DCPI+4

XGDX

TBA

LDAB DCPI+5

LDX #0064H

IDIV

XGDX

STAB DCPI+5

XGDX

TBA

LDAB DCPI+6

LDX #0064H

IDIV

XGDX

STAB DCPI+6

XGDX

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่เผยแพร่ไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TBA
LDAB DCPI+7
LDX #0064H
IDIV
XGDX
STAB DCPI+7
XGDX

TBA
LDAB DCPI+8
LDX #0064H
IDIV
XGDX
STAB DCPI+8
XGDX

TBA
LDAB DCP+9
LDX #0064H
IDIV
XGDX
STAB DCP+9

LDD DCPI+1 ;DIV 3CH
LDX #003CH
IDIV
STX DCPI+1

LDAB DCPI+3
LDX #003CH
IDIV
XGDX
STAB DCPI+3
XGDX

TBA
LDAB DCPI+4
LDX #003CH
IDIV
XGDX
STAB DCPI+4
XGDX

TBA
LDAB DCPI+5
LDX #003CH
IDIV
XGDX
STAB DCPI+5
XGDX

TBA
LDAB DCPI+6
LDX #003CH
IDIV
XGDX
STAB DCPI+6
XGDX

TBA
LDAB DCPI+7
LDX #003CH
IDIV
XGDX
STAB DCPI+7
XGDX

TBA
LDAB DCPI+8
LDX #003CH
IDIV
XGDX
STAB DCPI+8
XGDX

TBA
LDAB DCP+9
LDX #003CH
IDIV
XGDX
STAB DCP+9

***** DCPD = (KD*DDE*KP*3C)/(DT*64H) *****
; DCPI = (%~~0000000000.000000~~)/(DT*64H)
;%%% DCPI INITIAL = 0000000000.000000 %%%

SUB1DCPD: CLRA

TAB

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่งาน MAINICARRY งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

STD MAIN]TWO]CARRY

STD MAIN]THR]CARRY

STD DCPD+1

STD DCPD+3

STD DCPD+5

STD DCPD+7

STD KP13C+1

STD KP13C+3

STD KDIDDE+1

STD KDIDDE+3

STD KDIDDE+5

LDAA DDE

STAA DCPD ;SIGN DCPI = SIGN DE (DIRECT ACTION)

;%%% KP*3CH %%%

;%% !!&&&&&&. && %%

LDAA DATA]KP+2 ;&&.00

LDAB #3CH ;00

MUL

STD KP13C+2

LDAA DATA]KP+1 ;00.&&

LDAB #3CH ;00

MUL

ADDB KP1DT+2

ADCA #00 ;ADD CARRY

STD KP1DT+1

; KD*DDE = (%000000.0000)

SUBIKDIDDE: CLRA

TBA

STD MAIN]CARRY

LDAA DDE+3 ;&&&&.00

LDAB DATA]KD+2 ;&&.00

MUL

STD KDIDDE+4

LDAA DDE+2 ;&&00.&&

LDAB DATA]KD+2 ;&&.00

MUL

ADDB KDIDDE+4

ADCA #00 ;ADD CARRY

STD KDIDDE+3

LDAA SUM+1 ;00&&.&&

LDAB DATA]KD+2 ;&&.00

MUL

ADDB KDIDDE+3

ADCA #00

STD KDIDDE+2

LDAA DDE+2 ;&&00.&&

LDAB DATA]KD+1 ;00.&&

MUL

STD SUB]MUL1+1

เอกสารนี้เป็นเอกสาร LDAA งาน DDE+3 ใช้งานที่ ;&&&&.00 เท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

LDAB DATAJKD+1 ;00.&&
MUL
CLR SUBJMUL1+3
ADDD SUBJMUL1+2 ;LOW BYTE
BCC SUBJKDIDDE
INC MAINJCARRY+1
SUBJKDIDDE: ADDD KDIDDE+3
BCC SUBJKDIDDE2
INC MAINJCARRY+1
SUBJKDIDDE2: STDD KDIDDE+3

LDAA DDE+1 ;00&&. &&
LDAB DATAJKD+1 ;00.&&
MUL
CLR SUBJMUL1
ADDD SUBJMUL1 ;ADD WITH LOWBYTE (SUBJMUL1+1)
BCS SUBJKDIDDE3
ADDD KDIDDE+1
BCS SUBJKDIDDE3
ADDD MAINJCARRY ;ADD WITH LOW BYTE (MAINJCARRY+1)
BCS SUBJKDIDDE3
STDD KDIDDE+1
BRA SUBJMAINIDCPD
SUBJKDIDDE3: LDAA #0FFH ;VALUE MAX = FFFFFFF.FFFF
LDAB #0FFH
STD KDIDDE+1
STD KDIDDE+3
STD KDIDDE+5

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

;*** KD*DDE*KP*3C ***

; KD*DDE*KP*3C = (%0000000000.000000)

MAINJDCPD: CLRA

TBA

STD MAINJCARRY

LDAA KD1DDE+5 ;*****.1100

LDAB KP13C+3 ;****.00

MUL

STD DCPD+7

LDAA KD1DDE+4 ;*****.0011

LDAB KP13C+3 ;****.00

MUL

ADDB DCPD+7

ADCA #00 ;ADD CARRY

STD DCPD+6

LDAA KD1DDE+3 ;*****.1111

LDAB KP13C+3 ;****.00

MUL

ADDB DCPD+6

ADCA #00

STD DCPD+5

LDAA KD1DDE+2 ;**0011.1111

LDAB KP13C+3 ;****.00

MUL

ADDB DCPD+5

ADCA #00 ;ADD CARRY

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

STD DCPD+4

LDAA KDIDDE+1 ;000000.0000

LDAB KP13C+3 ;0000.00

MUL

ADDB DCPD+4

ADCA #00

STD DCPD+3

LDAA KDIDDE+4 ;000000.0000

LDAB KP13C+2 ;0000.00

MUL

STD SUBJMUL1+1

LDAA KDIDDE+2 ;000000.0000

LDAB KP13C+2 ;0000.00

MUL

STD SUBJMUL3+1

LDAA KDIDDE+5 ;000000.0000

LDAB KP13C+2 ;0000.00

MUL

CLR SUBJMUL1+3

ADDD SUBJMUL1+2 ;LOW BYTE

BCC SUB1DCPD1

INC MAINJCARRY+1

SUB1DCPD1: ADDD DCPD+6

BCC SUB1DCPD2

INC MAINJCARRY+1

SUB1DCPD2: STDD DCPD+6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

LDA  KDIDDE+3      ;๒๒๒๒๐๐.๒๒๒๒
LDAB  KP13C+2      ;๒๒๐๐.๒๒
MUL
ADD  MAIN1CARRY
BCC  SUB1DCPD3
INC  MAIN1TWO1CARRY+1
SUB1DCPD3: CLR  SUB1MUL1
ADD  SUB1MUL1
BCC  SUB1DCPD4
INC  MAIN1TWO1CARRY+1
SUB1DCPD4: CLR  SUB1MUL3+3
ADD  SUB1MUL3+2
BCC  SUB1DCPD5
INC  MAIN1TWO1CARRY+1
SUB1DCPD5: ADD  DCPD+4
BCC  SUB1DCPD6
INC  MAIN1TWO1CARRY+1
SUB1DCPD6: STDD DCPD+4

LDA  KDIDDE+1      ;๐๐๒๒๒๒.๒๒๒๒
LDAB  KP13C+2      ;๒๒๐๐.๒๒
MUL
ADD  MAIN1TWO1CARRY
BCC  SUB1DCPD8
INC  MAIN1THR1CARRY+1
SUB1DCPD8: CLR  SUB1MUL3
ADD  SUB1MUL3
BCC  SUB1DCPD9

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

SUBJDCPD9: ADDD DCPD+2
BCC SUBJDCPD10
INC MAIN]THR]CARRY+1

SUBJDCPD10: STDD DCPD+2

CLRA

CLRB

STD MAIN]CARRY

STD MAIN]TWO]CARRY

STD MAIN]TWO]CARRY

LDAА KD]DDE+4 ;&&&&&&.00&&

LDAB KP]3C+1 ;00&&.&&

MUL

STD SUB]MUL1+1

LDAА KD]DDE+2 ;&&00&&.&&&&

LDAB KP]3C+1 ;00&&.&&

MUL

STD SUB]MUL3+1

LDAА KD]DDE+5 ;&&&&&&.&&00

LDAB KP]3C+1 ;00&&.&&

MUL

CLR SUB]MUL1+3

ADDD SUB]MUL1+2 ;LOW BYTE

BCC SUBJDCPD11

INC MAIN]CARRY+1

SUBJDCPD1: ADDD DCPD+5

BCC SUBJDCPD12

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ใช้เฉพาะในการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

INC     MAIN]CARRY+1
SUB]DCPD12: STDD  DCPD+5

LDAA   KD]DDE+3      ;&&&&&&&&&. &&&&&&
LDAB   KP]3C+1       ;&&&&&. &&&
MUL

ADDD   MAIN]CARRY
BCC    SUB]DCPD13
INC    MAIN]TWO]CARRY+1
SUB]DCPD13: CLR   SUB]MUL1
ADDD   SUB]MUL1
BCC    SUB]DCPD14
INC    MAIN]TWO]CARRY+1
SUB]DCPD14: CLR   SUB]MUL3+3
ADDD   SUB]MUL3+2
BCC    SUB]DCPD15
INC    MAIN]TWO]CARRY+1
SUB]DCPD15: ADDD  DCPD+3
BCC    SUB]DCPD16
INC    MAIN]TWO]CARRY+1
SUB]DCPD16: STDD  DCPD+3

LDAA   KD]DDE+1      ;&&&&&&&&&. &&&&&&
LDAB   KP]3C+2       ;&&&&&. &&&
MUL

ADDD   MAIN]TWO]CARRY
BCS    SUB]DCPD18
CLR    SUB]MUL3
ADDD   SUB]MUL3

```

เอกสารนี้เป็นเอกสาร BCS งานใน SUB]DCPD18 งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

        ADDD   DCPD+1
        BCS   SUB1DCPD18
        STDD  DCPD+1
        BRA   SUB1DCPD1DIV
SUB1DCPI18:  LDD   #0FFFFH
        STD   DCPD+1
        STD   DCPD+3
        STD   DCPD+5
        STD   DCPD+7

```

```

;%% DCPD = (KD*DDE*KP*3CH)/(64H*DT) %%

```

```

SUB1DCPI1DIV:  LDD   DCPD+1 ;DIV 64H

```

```

        LDX   #0064H

```

```

        IDIV

```

```

        STX   DCPD+1

```

```

        TBA

```

```

        LDAB  DCPD+3

```

```

        LDX   #0064H

```

```

        IDIV

```

```

        XGDX

```

```

        STAB  DCPD+3

```

```

        XGDX

```

```

        TBA

```

```

        LDAB  DCPD+4

```

```

        LDX   #0064H

```

```

        IDIV

```

```

        XGDX

```

```

        STAB  DCPD+4

```

XGDX

TBA

LDAB DCPD+5

LDX #0064H

IDIV

XGDX

STAB DCPD+5

XGDX

TBA

LDAB DCPD+6

LDX #0064H

IDIV

XGDX

STAB DCPD+6

XGDX

TBA

LDAB DCPD+7

LDX #0064H

IDIV

XGDX

STAB DCPD+7

XGDX

TBA

LDAB DCPD+8

LDX #0064H

IDIV

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

XGDX

STAB DCPD+8

LDD DCPD+1

LDX DATAJDT

IDIV

STX DCPD+1

ASLD

ASLD

ASLD

ASLD

XGDX

LDAA DCPD+3

LSRA ;HIGH NIBBLE

LSRA

LSRA

LSRA

STAA SAVEJDATA

XGDX

ORAB SAVEJDATA

LDX DATAJDT

IDIV

ASLD

ASLD

ASLD

ASLD

XGDX ;KEEP DATA

LSLB ;RESULT

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

LSLB
LSLB
LSLB
STAB SAVE]DATA+1 ;SAVE DATA (HIGH NIBBLE)
LDAB DCPD+3
ANDB #0FH ;LOW NIBBLE DATA
STAB SAVE]DATA
XGDX
ORAB SAVE]DATA
LDX DATA]DT
IDIV
ASLD
ASLD
ASLD
ASLD
XGDX
ORAB SAVE]DATA+1
STAB DCPD+3
LDAA DCPD+4
LSRA ;HIGH NIBBLE
LSRA
LSRA
LSRA
STAA SAVE]DATA
XGDX
ORAB SAVE]DATA
LDX DATA]DT
IDIV

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

ASLD
ASLD
ASLD
XGDX
LSLB                ;RESULT
LSLB
LSLB
LSLB
STAB  SAVE]DATA+1   ;SAVE DATA (HIGH NIBBLE)
LDAB  DCPD+3
ANDB  #0FH          ;LOW NIBBLE DATA
STAB  SAVE]DATA
XGDX
ORAB  SAVE]DATA
LDX   DATA]DT
IDIV
ASLD
ASLD
ASLD
ASLD
XGDX
ORAB  SAVE]DATA+1
STAB  DCPD+4
LDAA  DCPD+5
LSRA                ;HIGH NIBBLE
LSRA
LSRA
LSRA

```

```

XGDX
ORAB   SAVE1DATA
LDX    DATA1DT
IDIV
ASLD
ASLD
ASLD
ASLD
XGDX
LSLB           ;RESULT
LSLB
LSLB
LSLB
STAB   SAVE1DATA+1   ;SAVE DATA (HIGH NIBBLE)
LDAB   DCPD+3
ANDB   #0FH           ;LOW NIBBLE DATA
STAB   SAVE1DATA
XGDX
ORAB   SAVE1DATA
LDX    DATA1DT
IDIV
ASLD
ASLD
ASLD
ASLD
XGDX
ORAB   SAVE1DATA+1
STAB   DCPD+5

```

```
LDAA   DCPD+6
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

LSRA                ;HIGH.NIBBLE

LSRA

LSRA

LSRA

STAA    SAVE1DATA

XGDX

ORAB    SAVE1DATA

LDX     DATA1DT

IDIV

ASLD

ASLD

ASLD

ASLD

XGDX

LSLB    ;RESULT

LSLB

LSLB

LSLB

STAB    SAVE1DATA+1    ;SAVE DATA (HIGH NIBBLE)

LDAB    DCPD+3

ANDB    #0FH          ;LOW NIBBLE DATA

STAB    SAVE1DATA

XGDX

ORAB    SAVE1DATA

LDX     DATA1DT

IDIV

ASLD

ASLD

ASLD

ASLD

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

XGDX
ORAB   SAVE1DATA+1
STAB   DCPD+6

LDAA   DCPD+7
LSRA
LSRA
LSRA
LSRA
STAA   SAVE1DATA
XGDX
ORAB   SAVE1DATA
LDX    DATAJDT
IDIV
ASLD
ASLD
ASLD
ASLD
XGDX
LSLB   ;RESULT
LSLB
LSLB
LSLB
STAB   SAVE1DATA+1   ;SAVE DATA (HIGH NIBBLE)
LDAB   DCPD+3
ANDB   #0FH          ;LOW NIBBLE DATA
STAB   SAVE1DATA
XGDX
ORAB   SAVE1DATA
LDX    DATAJDT

```

IDIV
ASLD
ASLD
ASLD
ASLD
XGDX
ORAB SAVEJDATA+1
STAB DCPD+7

LDAA DCPD+8

LSRA ;HIGH NIBBLE

LSRA

LSRA

LSRA

STAA SAVEJDATA

XGDX

ORAB SAVEJDATA

LDX DATAJDT

IDIV

ASLD

ASLD

ASLD

ASLD

XGDX

LSLB ;RESULT

LSLB

LSLB

LSLB

STAB SAVEJDATA+1 ;SAVE DATA (HIGH NIBBLE)

LDAB DCPD+3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ANDB #0FH ;LOW NIBBLE DATA

STAB SAVE1DATA

XGDX

ORAB SAVE1DATA

LDX DATA1DT

IDIV

ASLD

ASLD

ASLD

ASLD

XGDX

ORAB SAVE1DATA+1

STAB DCPD+8

INCL "DISPLAY.ASM"

ORG 0F700H

INCL "CHECK.ASM"

ORG 0FA00H

INCL "COMISER.ASM"

ORG 0FC00H

INCL "COM18255.ASM"

;------ VECTOR FOR SUB ROUTINE -----

; FOR SERIAL COMMUNICATION

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์การใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
; DWM SERIALCOMINF ;Sci Serial System
DWM OFA00H
```

```
;----- END -----
```

```
;----- VECTOR FOR SUB ROUTINE -----
```

```
; FOR 8255 COMMUNICATION
```

```
ORG OFFF2H
```

```
; DWM COMMU18255
```

```
DWM OFC00H
```

```
;----- END -----
```

```
;----- VECTOR FOR BEGIN -----
```

```
; Reset : Offfeh..Offffh
; Cop Clock monitor fail(reset) : Offfch..Offfdh
; Cop Failure (reset) : Offfah..Offfbh
; illegal opcode trap : Offf8h..Offf9h
```

```
;-----
```

```
ORG OFFF8H
```

```
DWM START2 ;Lllegal Opcode Trap
```

```
DWM START2 ;COP Failure (Reset)
```

```
DWM START2 ;COP Clock Monitor Fail (Reset)
```

```
DWM START ;Reset
```

```
;----- END -----
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้