



ปีการศึกษา 2531

เครื่องกำหนดปริมาตรบรรจุนมพลาสเจอร์ไรส์

ระบบสูญญากาศ

THE PASEURIZED MILK FILER :
VACUUM TYPE WITH FIXED VOLUME

โดย


นายสุทัศน์ เจริญกุล

นางสาวรุจิภรณ์ ภูครองตา

อาจารย์ที่ปรึกษา

นายวิบูลศักดิ์ กาวีละ

นายเกรียงศักดิ์ สุวรรณโพธิ์ศรี



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต่อ 023231 ของเอกสาร 10.ล.ก. 2532 นำไปใช้

ปริญญาโทปีการศึกษา 2531

ภาควิชา วิศวกรรมเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง เครื่องกำหนดปริมาณการบรรจุเมล็ดสเจอร์โรสระบบสูญญากาศ

ผู้จัดทำ

1. นาย สุทธิพันธ์ เจริญกุล
2. นางสาว รุจีภรณ์ ภูครองกา



.....อาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์ วิบูลศักดิ์ กาวิลละ)


.....อาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์ เกரியงศักดิ์ สุวรรณโพธิ์ศรี)

เครื่องกำหนดปริมาตรบรรจุหมพลาสเจอร์โร้ระบบสูญญากาศ

นาย สุทธินันท์ เจริญกุล

นางสาว รุจีภรณ์ ภูครองตา

นาย วิบูลศักดิ์ ทาวีละ อาจารย์ที่ปรึกษา

นาย เกรียงศักดิ์ สุวรรณโพธิ์ศรี อาจารย์ที่ปรึกษา

บทคัดย่อ

ในปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ เรียบเรียงจากการสร้างและการทดลองเครื่องกำหนดปริมาตรบรรจุหมพลาสเจอร์โร้ระบบสูญญากาศ โดยการทำให้ช่องว่างภายในร่องกระบอกลาสติกเป็นสูญญากาศ เปิดช่องทางให้น้ำนมไหลเข้ามาภายในกระบอกลาสติกจนได้ปริมาตรตามที่ต้องการ (สำหรับเครื่องนี้ต้องการปริมาตร 250 ซีซี.) แล้วจึง ปิดช่องทางน้ำนมเข้า และเปิดช่องทางน้ำนมออกให้น้ำนมไหลออกสู่ภาชนะรองรับ (อาจเป็นถุงหรือขวดก็ได้) จนน้ำนมไหลออกจนหมดจึงปิดช่องทางน้ำนมออก ภายในร่องกระบอกลาสติกก็จะเป็นสูญญากาศอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเปิดช่องทางให้น้ำนมไหลเข้ากระบอกลาสติก เป็นวัฏจักรเช่นนี้จนจบสิ้นการบรรจุ

THE PASEEURIZED MILK FILER : VACUUM TYPE WITH FIXED VOLUME

Mr.Suthinan Chareonkul

Miss.Rujeepron Pookrongta

Mr.Vibulsak Kavila ADVISER

Mr.Khraengsak Suwanphosri ADVISER

1988

ABSTRACT

This project is aimed to establish and test the pasteurized milk filler : vacuum type with fixed volume. The principle of the machine is to make the space in plastic bottle to be vacuum, let milk pass in to. The bottle untill the required volume is reached (250 cc.) and then close a milk inlet and open a milk drain valve. The left milk will pass through bottle or pasticbag. Untill there is no milk left and close the milk drain valve. The asmosphere in pastic bottle is vacuum again tolet milk pass again in to the other plastic bottle.

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ

ก

ABSTRACT

ข

สารบัญ

ค

สารบัญรูปภาพ

จ

สารบัญตาราง

ช

สัญลักษณ์

ฅ

บทที่ 1 บทนำ

1

บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการ

2.1 การแปรรูปนม

2

2.2 คุณภาพหรือมาตรฐานของนมสด

2

2.3 นมสดผ่านความร้อน

3

2.4 คุณภาพและมาตรฐานของนมสดที่ผ่านความร้อน

4

2.5 พลาสมา

4

2.6 คุณลักษณะเด่นของพลาสมา

5

2.7 ประเภทของพลาสมา

5

2.8 สุนัขอากาศเกิดขึ้นอย่างไร

6

2.9 แบบของปั๊มสุนัขอากาศ

7

2.10 การเลือกใช้ปั๊มสุนัขอากาศ

8

2.10.1 ค่าความต่องการสุนัขอากาศสูงสุดของระบบ

8

2.10.2 ค่าความต่องการอัตราการสุนัขอากาศออก

9

2.10.3 ต้นกำลังที่ใช้ปั๊ม

9

2.10.4 ผลของความร้อน

10

2.10.5 ข้อพิจารณาอื่นๆ

10

บทที่ 3 การคำนวณและการสร้างเครื่องทดสอบ

3.1 ชุดปั๊มสุนัขอากาศ

12

3.2 ชุดควบคุมการไหลของน้ำนม

14

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3	ชุดกระบอกปริมาตรและฝาครอบ	หน้า 15
3.3.1	กระบอกปริมาตร	15
3.3.2	แท่งพลาสติกกำหนดปริมาตร	15
3.3.3	ชุดฝาครอบ	16
3.4	ชุดโถรองรับและระบบเท้าเหยียบ	16
3.4.1	ชุดฐานล่าง	16
3.4.2	ชุดเสากลาง	16
บทที่ 4	การทดลองและผลการทดลอง	
4.1	อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง	29
4.2	ขั้นตอนในการทดลอง	29
บทที่ 5	บทสรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง	37
ภาคผนวก		
ภาคผนวก ก.	กำหนดคนมโคเป็นอาหารควบคุมเฉพาะและกำหนดคุณภาพและมาตรฐานและวิธีการผลิต	38
ภาคผนวก ข.	พลาสติก	45
ภาคผนวก ค.	สุญญากาศ	50
กิตติกรรมประกาศ		60
เอกสารอ้างอิง		61

สารบัญรูปภาพ

		หน้า
รูปที่ 1	แสดงถึงแผนภูมิย่อยๆ ของขบวนการแปรรูปนม	2
รูปที่ 2	แสดงภาพแรงดันบรรยากาศที่ดันให้ด้วยสูญญากาศแนบกับผนัง	6
รูปที่ 3	กราฟแสดงสมรรถนะของปั๊มสูญญากาศชนิดหนึ่ง	9
รูปที่ 4	แสดงถึงชุดปั๊มสูญญากาศ	
	(ก) ปั๊มสูญญากาศ	12
	(ข) ขวากัดของเหลว	13
รูปที่ 5	แสดงภาพชุดควบคุมการไหลของน้ำนม	14
รูปที่ 6	แสดงภาพชุดกระบอกปริมาตรและฝาครอบ	17
รูปที่ 7	แสดงภาพระบบเท้าเหยียบ	17
รูปที่ 8	แสดงภาพตัวกักฝาครอบ	18
รูปที่ 9	แสดงภาพชุดประกอบโครงรับ	18
รูปที่ 10	แสดงภาพชุดประกอบโครงรับ	19
รูปที่ 11	แสดงภาพตัวควบคุมการไหลของสูญญากาศ	19
รูปที่ 12	แสดงภาพชุดประกอบของระบบทั้งหมดของเครื่องทดสอบ	20
รูปที่ 13	แสดงแบบแผนสแตนด์สแตนด์ล่างของห้องน้ำนม	21
รูปที่ 14	แสดงแบบแผนเพลทพลาสติกควบคุมการปิด-เปิดห้องน้ำนม	22
รูปที่ 15	แสดงแบบแผนสแตนด์สแตนด์บนเป็นค้ำยันกับกระบอกปริมาตร	23
รูปที่ 16	แสดงแบบสลักสแตนเลส	24
รูปที่ 17	แสดงแบบกระบอกปริมาตรพลาสติก	25
รูปที่ 18	แสดงแบบแท่งพลาสติกกำหนดปริมาตร	26
รูปที่ 19	แสดงแบบฝาครอบ	27
รูปที่ 20	แสดงแบบชุดโครงรับ	28
รูปที่ 21	แสดงภาพอุปกรณ์ในการทดสอบ	29
รูปที่ 22	กราฟแสดงถึงปริมาตรในการบรรจุ และจำนวนจุดในการบรรจุ	32
รูปที่ 23	กราฟแสดงปริมาตรในการบรรจุและจำนวนจุดในการบรรจุใน	

เอกสารนี้เป็นช่วงเวลา 3.24 วินาทีใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ 6 ระโยชน์ด้านการค้า


ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ ค. 1 แสดงภาพบาโรมิเตอร์ที่ใช้หาค่าความดันบรรยากาศ	51
รูปที่ ค. 2 แสดงภาพบาโรมิเตอร์ที่ใช้วัดค่าความเป็นสภาวะอากาศอย่าง หนึ่ง	52
รูปที่ ค. 3 แสดงภาพเกจแบบท่อเบอร์คอนที่นำมาใช้กับระบบสภาวะอากาศ	53
รูปที่ ค. 4 แสดงภาพเกจวัดสภาวะอากาศแบบความดันสมบูรณ์ที่ใช้ความแตกต่าง ทางของระดับมองปรอทจากชาหลอก 2 ชา	54
รูปที่ ค. 5 แสดงภาพลักษณะห่าบิมสภาวะอากาศแบบลูกสูบ	55
รูปที่ ค. 6 แสดงภาพมอเตอร์ขับเคลื่อนปั๊มสูบลูกสูบให้แผ่นไดอะแฟรมขยับตัว ขึ้น-ลง	56
รูปที่ ค. 7 แสดงภาพบิมสภาวะอากาศแบบโรตารีแวน	56
รูปที่ ค. 8 แสดงภาพหลักการทำงานของบิมแบบสกรู	57
รูปที่ ค. 9 แสดงภาพบิมแบบไหลบ	58
รูปที่ ค. 10 แสดงภาพหลักการห่าสภาวะอากาศของรีเอนเนอเรทีฟโบลเวอร์	58
รูปที่ ค. 11 แสดงภาพหลักการห่าสภาวะอากาศโดยไม่ต้องใช้บิมสภาวะอากาศ	59

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 1	แสดงค่าสูญอากาศของป้อนนิกต่างๆ	8
ตารางที่ 2	แสดงการทดลองหาปริมาตรและเวลาโดยใช้น้ำแทนน้ำมัน	31
ตารางที่ 3	แสดงสรุปการบรรจุในการทดลอง	33
ตารางที่ 4	แสดงสรุปเวลาที่ใช้ในการบรรจุในช่วงน้ำมันไหล	33
ตารางที่ 5	แสดงสรุปเวลาที่ใช้ในการบรรจุในช่วงเวลาเริ่มเปิดน้ำ นมเข้าจนกระทั่งน้ำมันไหลลงภาชนะ	34
ตารางที่ 6	แสดงการทดลองที่เวลา 3.24 วินาที	35
ตารางที่ ๗.	แสดงคุณสมบัติของพลาสติก	45
ตารางที่ ค.1	แสดงเปรียบเทียบค่าความกันสูญอากาศในหน่วยต่างๆ	51



สัญลักษณ์

R_a	คือ	ค่าสัมประสิทธิ์จําเพาะ เมื่อแก้มความดันบรรยากาศแล้ว
R_c	คือ	ค่าสัมประสิทธิ์จําเพาะ ที่ปั๊มสามารถทำได้ ซึ่งผู้ผลิตกำหนดมา
P_a	คือ	ค่าความดันบรรยากาศรอบๆ ปั๊มที่จุดใช้งาน
P_s	คือ	ค่าความดันบรรยากาศ
c_{fm}	คือ	หน่วยลูกบาศก์ฟุตก่อนหน้า
V_1	คือ	ปริมาตรของทรงกระบอก หน่วย ลบ.ซม.
r_1	คือ	รัศมีภายในของทรงกระบอก หน่วย ซม.
h_1	คือ	ความสูงของทรงกระบอก หน่วย ซม.
V_2	คือ	ปริมาตรของแท่งพลาสติกกัน หน่วย ลบ.ซม.
r	คือ	รัศมีของแท่งพลาสติกกัน หน่วย ซม.
h_2	คือ	ความสูงของแท่งพลาสติกกัน หน่วย ซม.
ψ_{ia}	คือ	หน่วยปอนด์กิโลกรัม น้ำส้มบูรณ
ψ_i	คือ	หน่วยปอนด์กิโลกรัม น้ำ

บทที่ 1

บทนำ

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์นมมีบทบาทมากในกิจการตลาด วรณา(2528) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์นมที่วางจำหน่ายมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน บางชนิดบรรจุในกล่องกระดาษ, ถุงพลาสติก, หรือบางชนิดก็บรรจุในกระป๋อง สามารถแบ่งผลิตภัณฑ์นมออกเป็น สองกลุ่มใหญ่ๆ คือ Fluid หรือ Market milk products ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์นมที่จำหน่ายในท้องตลาดในสภาพของเหลว หรือพร้อมดื่มได้ เช่น นมสด, นมปรุง-แต่ง, นมเปรี้ยว เป็นต้น อีกชนิดหนึ่งคือ Manufactured milk products ได้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นเครื่องดื่ม เช่น ไอศกรีม, นมผง, เนย, เนย-แข็ง, นมข้นหวาน, เป็นต้น


ผลิตภัณฑ์นมมักเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แต่ก็ยังมีผลิตภัณฑ์นมที่ทำเป็น อุตสาหกรรมขนาดเล็ก คือ การทำนมสดพาสเจอร์ไรส์(Pasteurization) ซึ่ง บรรจุใส่ถุง หรือขวด ขนาดที่ไซ้บรรจุ 250 ซีซี. ฉะนั้นจึงต้องมีเครื่องกำหนด - ปริมาตร และพร้อมบรรจุใส่ถุง หรือขวดไปในตัวด้วย ดังนั้นจึงได้มีการปรับปรุงแก้ไข และคิดค้นเครื่องนั้นขึ้นมา เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในอุตสาหกรรมขนาด-เล็ก หรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน เครื่องนี้นอกจากไซ้บรรจุนมสดพาสเจอร์ไรส์แล้ว ยังใช้ได้กับ น้ำผลไม้, น้ำหวาน, หรือเครื่องดื่มที่มีลักษณะเป็นของเหลว.

บทที่ 2

สุขภาพและหลักการ

2.1 การแปรรูปนม

ปรียา(252๓) กล่าวว่า ขบวนการผลิตนมสด เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบคุณภาพนมนมดิบ ที่รวบรวมได้จากฟาร์ม และเก็บรักษาในถังพักนมที่มีอุณหภูมิค่าประมาณ 40°ฟ. และนำไปผ่านขบวนการตามขั้นตอนดังแผนภูมิย่อๆ ดังนี้



รูปที่ 1. แสดงถึงแผนภูมิย่อๆ ของขบวนการแปรรูปนม
ที่มา ปรียา , 2524

2.2 คุณภาพหรือมาตรฐานของนมสด

กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2522) ประกาศไว้ว่า นมสด มีคุณภาพและมาตรฐานดังนี้ คือ

1. ปราศจากเชื้อโรคอันอาจติดต่อกับคนได้
2. ไม่มีน้ำนมเน่าเหลืองเจือปน
3. ไม่มีสารที่อาจเป็นพิษในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น สารปฏิชีวนะ, สารตกค้างจากยาฆ่าแมลง
4. มีไขมันรวมไม่รวมมันเนย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.5 ของน้ำหนัก และมีมันเนยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.2 ของน้ำหนัก สำหรับนมสดที่ไม่ได้แยกออก หรือ เติมน้ำเข้าไปซึ่งวัตถุอื่นใด
5. มีไขมันรวมและไม่รวมมันเนย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.5 ของน้ำหนัก และมีมันเนยไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 และไม่ถึงร้อยละ 3.2 ของน้ำหนัก สำหรับนมสดพร่องมันเนย
6. มีไขมันรวมไม่รวมมันเนยไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.8 ของน้ำหนัก และมีมันเนยไม่ถึงร้อยละ 0.1 ของน้ำหนัก สำหรับนมสดขาดมันเนย
7. ผ่านความร้อนจากกรรมวิธี พาสเจอร์ไรส์, สเตอริไลส์, หรือ ยูเอชที. ก่อนจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง

2.3 นมสดผ่านความร้อน

กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2522) ประกาศไว้ว่า นมสดที่ผ่านความร้อน ได้แก่ นมสดที่ผ่านความร้อนตามกรรมวิธีดังนี้ คือ

1. พาสเจอร์ไรส์ หมายความว่า กรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนไม่ต่ำกว่า 63°C . และคงอยู่อุณหภูมินี้ไม่น้อยกว่า 30 นาที หรือทำให้ร้อนไม่ต่ำกว่า 72°C . และคงอยู่ที่อุณหภูมินี้ไม่น้อยกว่า 16 วินาที แล้วจึงทำให้เย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ 5°C . หรือต่ำกว่า ทั้งนี้จะผ่านกรรมวิธีที่นมสดให้เป็นเนื้อเดียวกันหรือไม่ก็ได้
2. สเตอริไลส์ หมายความว่า กรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนไม่ต่ำกว่า 100°C . โดยใช้เวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้จะต้องผ่านกรรมวิธีที่นมสดให้เป็นเนื้อเดียวกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. ยูเอชที. หมายความว่า กรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อน ไม่ต่ำกว่า 1 วินาที แล้วบรรจุในภาชนะและในสภาวะที่ปราศจากเชื้อ ทั้งนี้จะคงผ่านกรรมวิธีทำนมสกีให้เป็นเนื้อเดียวกัน

รายละเอียดของกรรมวิธีที่มีได้เป็นไปตามข้อ (1), (2), (3) ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2.4 คุณภาพและมาตรฐานของนมสกีผ่านความร้อน

กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 26 (2522) ได้ประกาศว่า นมสกีผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์, สเตอริไลส์, หรือยูเอชที ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังนี้คือ

1. มีกลิ่นคาวลักษณะเฉพาะของนมชนิดนั้น
2. มีลักษณะเหลวไม่เป็นเมือกหรือก้อน
3. ไม่มีวัตถุตกตะกอนเสีย
4. ไม่มีเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
5. ไม่มีสารพิษจากเชื้อจุลินทรีย์ในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
6. ตรวจไม่พบแบคทีเรีย ชนิด *E. coli* ในอาหาร 0.1 มิลลิลิตร
7. ตรวจไม่พบแบคทีเรียในนมสกีสเตอริไลส์ 0.1 มิลลิลิตร และมีแบคทีเรีย ก. ไม่เกิน 50,000 ในนมสกีพาสเจอร์ไรส์ 1 มิลลิลิตร
ข. ไม่เกิน 10 ในนมสกี ยูเอชที. 1 มิลลิลิตร

นมสกีผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ ต้องเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 10

°ซ. และระยะเวลาที่จำหน่ายต้องไม่เกิน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่บรรจุในภาชนะบรรจุ

2.5 พลาสติก (Plastics)

วรวิทย์ (2526) กล่าวว่า พลาสติกคือ สารสังเคราะห์ที่มีมนุษย์คิดขึ้นมาประกอบด้วยธาตุสำคัญ คือ คาร์บอน, ออกซิเจน, ไฮโดรเจน, ไนโตรเจน และคลอรีน คำว่า พลาสติกเป็นชื่อสามัญที่ใช้เขียนแทนวัตถุที่ประกอบด้วยสารหลายอย่างมีน้ำหนักโมเลกุลสูง ลักษณะอ่อนตัวขณะทำการผลิต ซึ่งโดยมากใช้กรรมวิธีการผลิตด้วยความร้อนและแรงอัด หรือทั้งสองอย่าง พลาสติกเป็นสารสังเคราะห์ที่ได้มาจากธรรมชาติทั้งสิ้น มีแหล่งกำเนิด 5 แหล่งใหญ่ๆ คือ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ทางกึ่งการ เช่น เซลลูโลส ไนเตรท อะซิเตท แอลกอฮอล์ การค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เล็ก

2. ผลึกผลทางการเกษตร และน้ำมัน มีไม่มากนัก เช่น พูราน
3. น้ำมันและถ่านหิน เป็นแหล่งที่ให้ผลึกผลพลาสติกชนิดต่างๆมากที่สุด เช่น โพลีสไตรีน ฟีนอลฟอลมาลดีไฮด์ เมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ ไนลอน โพลีไวนิล ซิลิโคน อะคริลิก อีพอกซ์
4. น้ำมันและสินแร่ เช่น โพลีเอสเตอร์
5. สินแร่ มีน้อย เช่น แคลเซียมออกไซด์เป็นซิลิเกต

2.6 คุณลักษณะเด่นของพลาสติก

ซึ่งวาลย์() กล่าวว่า คุณลักษณะเด่นของพลาสติกมีดังนี้

1. ความหนาแน่นต่ำ
2. คุณสมบัติ ใล่อิเล็กทริกที่ดี (Dielectric)
3. ทนทานต่อการดูดร้อน ทนกรด ก้าง เกลือ และสารเคมี
4. เป็นฉนวนความร้อน
5. รองรับการสิ้นสะเทือน กระทบกระแทก
6. กระบวนการผลิตต้นทุนต่ำ ประหยัดพลังงาน
7. ราคาจำหน่ายต่ำ
8. มลภาวะระหว่างการผลิตต่ำ

2.7 ประเภทของพลาสติก

สุธรรม(2527) กล่าวว่า ในชีวิตประจำวัน พลาสติกเป็นวัสดุที่มีบทบาทสำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง พลาสติกเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน ตลอดจนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในงานด้านอุตสาหกรรม โดยทั่วไปพลาสติกแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ


1. เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) เป็นพลาสติกชนิดที่จะอ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อนถึงระดับหนึ่ง และจะกลับคืนสู่รูปเดิมเมื่อทำให้เย็นตัวลง
2. เทอร์โมเซตติง (Thermosetting) เป็นพลาสติกชนิดที่จะแข็งตัวเมื่อได้รับความร้อนถึงระดับหนึ่งและไม่หลอมละลายอีก แม้ได้รับความร้อนต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.8 สูญญากาศ เกิดขึ้นได้อย่างไร

วิฑูร (2531) กล่าวว่า ในระบบลมอัด อากาศที่เพิ่มมากขึ้นจะเป็นตัวทำให้เกิดแรงในการทำงาน แต่ในระบบสูญญากาศนั้นจะไ้แรงทำงานจากแรงดันบรรยากาศ โดยแรงดันจากลมถูกลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งมีระดับต่ำกว่าแรงดันบรรยากาศที่อยู่รอบๆ ทำให้ไ้แรงดันที่มากกว่า สามารถนำไปใช้งานไ้ ในรูปที่ 2 แสดงหลักการพื้นฐานของสูญญากาศ เมื่อโยกตัวด้วยสูญญากาศจะทำให้ความดันทั้งค้ำในและค้ำนอกเท่ากัน แต่เมื่อค้ำด้วยสูญญากาศให้แนบกับผนัง อากาศที่อยู่ค้ำในจะถูกค้ำออกสู่ภายนอก ทำให้ความดันภายในลดลง เมื่อถึงค้ำนี้ความดันบรรยากาศที่มีค่าสูงกว่าไ้จะค้ำให้ค้ำด้วยแนบกับผนัง

ในอุตสาหกรรมจริงๆ แล้ว เครื่องมือที่ใช้งานเปรียบเทียบเหมือนกับภาชนะที่ถูกปิด ส่วนปั้มสูญญากาศก็ไ้ทำหน้าที่ถูกอากาศออกจากระบบทำให้ไ้เกิดความแตกต่างของความดันขึ้น ตัวอย่างภาชนะปิดในงานต่างๆ เช่น ในระบบการเก็บของเหลวก็คือค้ำขวดหรือภาชนะบรรจุ เมื่อเกิดสูญญากาศขึ้นภายในแล้วแรงดันบรรยากาศจะค้ำให้ของเหลวหรือผงวัสดุที่ต้องการบรรจุไหลเข้าสู่ภาชนะในระบบนิวแมติกคอนเวเยอร์ ภาชนะปิดคือค้ำเก็บ (Storage tank) และการใช้งานในงานยกภาชนะปิดก็ไ้ด้วยสูญญากาศนั่นเอง



รูปที่ 2 แสดงภาพแรงดันบรรยากาศค้ำให้ด้วยสูญญากาศแนบกับผนัง

ที่มา วิฑูร , 2531

2.9 แบบของปั๊มสุญญากาศ

วิจอร์ (2531) กล่าวว่า ปั๊มสุญญากาศมีทั้งแบบบวก-อัด (Positive displacement) และแบบดูดเหวี่ยงหรือไดนามิก(non positive displacement or Dynamic) ปั๊มแบบแรงดูดอัด มีขนาดปริมาตรของห้องอัดที่คงที่ เช่น ปั๊มแบบลูกสูบ, ปั๊มแบบโรตารีเวน, ปั๊มแบบโหลบ(lobe rotor)และสกรู ส่วนปั๊มแบบดูดเหวี่ยงจะทำการดูดอากาศ โดยวิธีเปลี่ยนพลังงานศักย์ให้เป็นพลังงานจลน์ (kinetic energy) ดูดอากาศออกจากระบบ ปั๊มพวกนี้ให้อัตราการไหลสูงแก่จะให้อัตราสุญญากาศไม่มากนัก ปั๊มแบบนี้ เช่น ปั๊มแรงเหวี่ยงแบบหลายสเตจ และปั๊มรีเยนเนอเรทีฟโบลเวอร์

2.10 การเลือกใช้ปั๊มสุญญากาศ

วิจอร์ (2531) กล่าวว่า การเลือกใช้ปั๊มสุญญากาศมีข้อพิจารณาอยู่หลายอย่าง ดังนี้ คือ

2.10.1 ค่าความต้องการสุญญากาศสูงสุดของระบบ

สิ่งสำคัญสิ่งแรกในการเลือกใช้ปั๊มสุญญากาศก็คือ เปรียบเทียบการทำงานของปั๊มสุญญากาศกับค่าความต้องการสุญญากาศสูงสุดของระบบ ถ้าหากต้องการค่าความเป็นสุญญากาศในระบับต่ำจะมีปั๊มให้เลือกใช้มาก แต่หากต้องการค่าความเป็นสุญญากาศในระบับสูงๆ ก็จะทำให้ตรงกันข้าม จนอาจกล่าวได้ว่าไม่มีให้เลือกก็ได้อีก

ส่วนการหาค่าความต้องการสุญญากาศของระบบ ซึ่งเกิดจากการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบสุญญากาศ จะหาได้จากค่าความดันจากสูตร, หลุมฉี, แคลคูลาต็อก, เส้นโค้งแสดงสมรรถนะ, หรือการทดลองสร้างระบบกันแบบขึ้นมา และเมื่อหาค่าสุญญากาศที่ต้องการได้แล้ว ท่อมาก็ต้องมาดูปั๊มสุญญากาศกัน โดยปกติผู้ผลิตส่วนใหญ่จะบอกค่าสุญญากาศจำเพาะสูงสุด(maximum vacuum rating) ซึ่งเป็นปริมาณความดันที่ปั๊มจะนำออกไปจากระบบ เพื่อให้ระบบมีความดันต่ำกว่าบรรยากาศมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยจะบอกเป็นนิ้วปรอทหรือมิลลิเมตรปรอท(in-Hg, mm-Hg) ขึ้นอยู่กับการทำงานด้วยว่าเป็นไปแบบต่อเนื่อง หรือหยุดๆ เกินๆ ในตารางที่ 1. ใ้แสดงว่าสุญญากาศสูงสุดที่ปั๊มแต่ละแบบ สามารถทำได้ในขณะที่เดินปั๊มอย่างต่อเนื่อง

ระบับสุญญากาศต่ำสุดที่สามารถทำได้ที่ระบับน้ำทะเลคือ 29.92 นิ้วปรอท ถือว่าเป็นค่าหลุมฉี แต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อใช้งานปั๊มจะหาสุญญากาศได้สูงสุดเพียง

93 ถึง 98 เปอร์เซ็นต์ ของค่าทางหลุมฉีนี้คือ ประมาณ 28 ถึง 29.5 นิ้วปรอท เนื่องไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากเกิดการรั่วไหลภายใน และยังขึ้นอยู่กับชนิดของบีมคีย์ บีมสูญญากาศบางแบบหาก
 ได้มีการจัดให้มีการระบายความร้อนที่ดี ก็อาจจะหาสูญญากาศได้มากกว่าที่กำหนดก็ได้
 นอกจากนี้ค่าสูญญากาศที่บีมสามารถจะทำไ้ก็ยังขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมที่นำบีมตัวนั้นไป-
 ติดตั้ง หากความดันรอบๆบีมที่จุดนั้นต่ำกว่าค่าความดันบรรยากาศ ก็จะทำให้ค่าสูญญ-
 ากาศที่บีมทำได้มีค่าต่ำลงด้วย ซึ่งจะเป็นไปตามความสัมพันธ์ดังนี้

$$R_a = R_c(P_a/P_s)$$

- โดย R_a คือ ค่าสูญญากาศจำเพาะเมื่อแก้ความดันบรรยากาศแล้ว
 R_c คือ ค่าสูญญากาศจำเพาะที่บีมสามารถทำได้ ซึ่งผู้ผลิตกำหนดมา
 P_a คือ ค่าความดันบรรยากาศรอบๆ บีมที่จุดใช้งาน
 P_s คือ ค่าความดันบรรยากาศ

ตารางที่ 1. แสดงค่าสูญญากาศของบีมชนิดต่างๆ

ชนิดของบีม	ค่าสูญญากาศจำเพาะสูงสุดเมื่อเดินบีมอย่างต่อเนื่อง (นิ้วปรอท)
โรตารีเวน (หลายสแตจ)	29.5
ลูกสูบ	29.0
โคอะแฟรม (สแตจเดียวและหลายสแตจ)	29.0
ลูกสูบ (หลายสแตจ)	28.5
โรตารีสกรู	28.5
โรตารีเวน (หล่อลื่นด้วยน้ำมัน)	25.0
โรตารีเวน (ไม่มีสารหล่อลื่น)	26.0
โพลีโรเตอร์	15.0
รีเซนเนอเรทีฟ โบทวอร์.	7.0

ที่มา วิฑูร , 2531

2.10.2 ค่าความต้องการอัตราการดูดอากาศออก

สิ่งสำคัญอันดับที่สองในการเลือกบีมสูญญากาศก็เห็นจะได้แก่ ค่าความต้อง
 การการดูดอากาศออก(Air flow requirements) ของระบบสูญญากาศซึ่งเป็นข้อ-
 ระบุความสามารถของบีมจะหาได้ดังนี้

1. หาอัตราการดูดอากาศออก(Free air) จากอุปกรณ์การทำงานที่


ต่อเข้ากับระบบแล้วจึงเลือกที่มีอัตราการดูดอากาศออกให้ได้ตามระดับสูญญากาศที่ห้องการการค้า
 ไม่่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ซึ่งค่าอัตราการถูกอากาศออกนี้ หาได้จากผลรวมจากปริมาณของ Free air ที่ต้องปล่อยออกจากอุปกรณ์ทำงานแต่ละตัวของระบบในแต่ละรอบการทำงาน ค่านี้จะหาได้จากสูตร, แคลคูลัส, กราฟแสดงสมรรถนะภาพ, หรือการทดสอบใช้งานจริง

2. คุณค่าผลรวมปริมาตรของ Free air นี้ด้วยจำนวนรอบการทำงานในแต่ละนาที จะทำให้ได้ค่าอัตราการถูกอากาศออกที่กองการเป็นลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ซึ่งค่านี้นับเป็นค่าความต้องการสูงสุดที่ระบบต้องการ เมื่อได้ค่านี้แล้ว ก็จะนำไปเปรียบเทียบกับค่าอัตราการถูกอากาศ หรือ Capacity ของปั๊มที่มีจำหน่าย โดยปกติจะบอกค่าอัตราการถูกอากาศนี้เป็นลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (cfm) ซึ่งจากเส้นกราฟในรูปที่ 3. นั้นแสดงให้เห็นว่าในขณะที่ระดับสูญญากาศสูงขึ้น ค่าอัตราการถูกอากาศจะลดลง เส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์นี้ผู้ผลิตปั๊มจะเป็นผู้กำหนด

ในขณะที่ปั๊มทำงานที่สภาพความดันทางเข้าปั๊มเป็น 0 นิ้วปรอทนั้น ค่าอัตราการถูกอากาศจะอยู่ที่จุดสูงสุด (ไม่เกิดสูญญากาศ) ทั้งนี้จึงควรเลือกใช้ปั๊มที่มีค่าอัตราการถูกอากาศออกให้ตรงกับค่าความต้องการของระบบ ซึ่งจะทำให้ได้ค่าความเป็นสูญญากาศในระดับที่ต้องการ



รูปที่ 3. กราฟแสดงสมรรถนะของปั๊มสูญญากาศชนิดหนึ่ง
ที่มา วิฑูร , 2531

2.10.3 เทคนิคการเลือกใช้ปั๊ม

สำหรับข้อพิจารณาอันที่สามก็คือ ความต้องการเทคนิคการใช้น้ำมาใช้กับปั๊ม เมื่อเปรียบเทียบกับระลอกแล้ว จะพบว่า ปั๊มสูญญากาศต้องการใช้พลังงานในกรณีขับเคลื่อนน้อยมาก โดยทั่วไปการเลือกใช้น้ำกับปั๊มขึ้นอยู่กับว่า มีกำลังด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เพียงพอหรือไม่ที่จะทำให้ปั๊มทำงานได้ กฎโดยทั่วไปแล้ว พลังงานในแต่ละ 1 แรงม้า จะทำให้อัตราการดูดอากาศที่ 20 ลูกบาศก์กอนาที (cfm) ต้นกำลังที่ใช้ขับปั๊มสูญญากาศมีทั้งแบบที่มีมอเตอร์อยู่ร่วมกับตัวปั๊ม และแบบแยกออกจากตัวปั๊ม แบบที่มีมอเตอร์ในตัวปั๊ม เป็นแบบที่เลือกใช้ได้ง่ายมีขนาดกะทัดรัด และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ คุ้ม ส่วนต้นกำลังแบบแยกนั้นมีทั้งใช้เครื่องยนต์แก๊สโซลีน หรือมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน อย่างไรก็ตามในการเลือกใช้ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือ ประสิทธิภาพในการขับปั๊ม ซึ่งทำให้เกิดความแตกต่างของประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของปั๊มสูญญากาศ

2.10.4 ผลของความร้อน

ความร้อนที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน ที่จะต้องนำมาพิจารณาในการเลือกใช้ปั๊มสูญญากาศ ความร้อนที่เพิ่มมากขึ้นภายในและภายนอกปั๊ม จะมีผลทำให้สมรรถนะของปั๊มและอายุการใช้งานน้อยลง

อุณหภูมิภายในของปั๊มจะเพิ่มขึ้น เมื่อระดับสูญญากาศสูงขึ้น ปั๊มจะถูกความร้อนที่เกิดขึ้นเอาไว้ในตัว ในระบบที่ปั๊มที่ทำงานตลอดเวลา หรือปั๊มที่ทำสูญญากาศในระดับสูงๆ จะต้องมีระบบระบายความร้อน ส่วนในปั๊มที่ทำงานในช่วงระยะเวลาสั้นๆ จะมีการระบายความร้อนไปด้วยในตัวระหว่างที่ทำงาน อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของตัวปั๊มอาจจะเกิดจากอยู่ใกล้แหล่งความร้อน, เกิดการรั่วไหลภายใน, เกิดจากอากาศอัดตัว, ความเสียดทานต่างๆ และการเพิ่มของอุณหภูมิรอบๆปั๊ม

2.10.5 ข้อพิจารณาอื่นๆ

การเลือกใช้ปั๊มสูญญากาศ นอกจากจะมีข้อต่างๆที่แนะนำไปแล้ว ยังมีข้อพิจารณาอื่นๆที่จะกล่าวถึงนี้คือ

ก. คุณภาพลม เลือกใช้ปั๊มที่ทำงานแบบที่ไม่มีการหล่อลื่น (oil free) ถ้าต้องการให้ลมที่ระบายออกจากตัวปั๊มไม่มีน้ำมัน

ข. อัตราการไหลของอากาศที่ราบเรียบ, ปั๊มแบบโรตารีเวน, โรตารีสกรู และรีเยนเนอเรทีฟ โบลเวอร์จะให้กระแสอากาศที่ราบเรียบ สามารถนำไปใช้กับสูญญากาศได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ไม่ต้องการถังเก็บสูญญากาศก็ได้

ค. ความง่ายในการบำรุงรักษา เลือกใช้ปั๊มที่ไม่ต้องการการหล่อลื่น ทำให้หลีกเลี่ยงปัญหาที่คงมาจุน้ำมันในปั๊ม และการตรวจสอบประจำทั้งไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ เรื่องของเสียงและความสั่นสะเทือน ปั๊มแบบลูกสูบเป็นปั๊มที่เสียง-
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ดังมากที่สุด เพราะลูกสูบเกิดการเสียดสีอยู่ตลอดเวลาช่วงชัก บีบโรทาร์เวนเสียงที่เกิดจากการทำงานนี้น้อย และมีอัตราการดูดอากาศออกสูง ส่วนบีบแบบโคอะแฟรมจะเกิดเสียงน้อยที่สุดแต่จะใช้ระบบ ที่ต้องการอัตราการดูดอากาศออกที่ต่ำด้วย อุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันการสั่นสะเทือนและเสียง จะต้องนำมาฉกฉัก หากข้อจำกัดในเรื่องของเสียง และการสั่นสะเทือนเป็นเรื่องสำคัญ

จ. พื้นที่ใช้ที่ทั้งบีบ ถ้าพื้นที่มีจำกัดหรือน้อย บีบแบบโรทาร์เวนจะมีขนาดกะทัดรัด และใช้กันโดยทั่วไปมากที่สุด




บทที่ 3

การคำนวณและการสร้างเครื่องทดสอบ

เครื่องทดสอบ(เครื่องกำหนดปริมาตรบรรจุนมพลสเจอร์ไรส์) ที่ใช้ในการทดลอง มีส่วนประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้


3.1 ชุดปั๊มสุญญากาศ

ชุดปั๊มสุญญากาศ ประกอบด้วย ปั๊มสุญญากาศซึ่งมีค่าสุญญากาศสูงสุด 26 นิ้วปรอท (in - Hg) อัตราการไหลของอากาศ(Free air flow) 0.25 ลบ.ฟุตต่อวินาที รัศมี 4 (cm) แสดงถึงปั๊มสุญญากาศ สำหรับรูปที่ 4 (ข.) แสดงถึงซาวลิกซ์ของเหลว โดยท่อต่อจากปั๊มสุญญากาศเข้าซาวลิกซ์ของเหลว และท่อต่อออกไปยังเครื่องทดสอบ



ก) ปั๊มสุญญากาศ

รูปที่ 4. แสดงถึงชุดปั๊มสุญญากาศ




ข) ขวคคกขงเหลว
รูปที่ 4. แสคกงถงชุกบม้สญญากาศ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2 ชุดควบคุมการไหลของน้ำมัน

ชุดควบคุมการไหลของน้ำมัน ประกอบด้วย แผ่นสแตนเลสกลมหนา 35 มม. แผ่นเพลทพลาสติกกลมหนา 6 มม. และแผ่นสแตนเลสกลมหนา 10 มม. ชิ้นงานทั้ง 3 จะถูกยึดด้วยสลักสแตนเลส กังรูปที่ 5 โดยแผ่นสแตนเลสชั้นบนและชั้นล่าง จะถูกยึดอยู่กับที่ แต่แผ่นเพลทพลาสติกจะเคลื่อนที่ได้ ซึ่งจะเป็นตัวปิด-เปิดทางเข้าและทางออกของน้ำมัน



รูปที่ 5. แสดงภาพชุดควบคุมการไหลของน้ำมัน

3.3 ชุดกระบอกปริมาตร และฝาครอบ

ชุดกระบอกปริมาตร และฝาครอบ มีชิ้นส่วนต่างๆ ดังนี้

3.3.1 กระบอกปริมาตร ทำด้วยท่อพลาสติกชนิดอะครีลิก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. หนา 3 มม. และสูง 80 มม. เพื่อนำไปคำนวณหาปริมาตรในการสร้างเครื่องทดสอบ ดังรูปที่ 6

วิธีการคำนวณหาปริมาตรของกระบอก

จากสมการหาปริมาตรของทรงกระบอก

$$V_1 = \pi r_i^2 h_1$$

เมื่อ V_1 คือ ปริมาตรของทรงกระบอก

r_i คือ รัศมีภายในของทรงกระบอก

h_1 คือ ความสูงของทรงกระบอก

ฉะนั้นกระบอกปริมาตรที่ใช้ในการทดลองจะมีปริมาตร

$$\begin{aligned} V_1 &= 3.14 \times (4.7)^2 \times 7.9 \\ &= 547.9 \text{ ลบ.ซม.} \end{aligned}$$

เพราะฉะนั้น กระบอกมีปริมาตร 547.9 ลบ.ซม.

3.3.2 ภายในกระบอกปริมาตรจะมีแท่งพลาสติกตัน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 82 มม. สูง 56 มม. แท่งพลาสติกนี้มีหน้าที่ กำหนดปริมาตรในกระบอกปริมาตร คือถ้าต้องการปริมาตรของการบรรจุผสมสาคูเจอร์ไรส์ 250 ลบ.ซม. หรือซีซี. ต้องหาปริมาตรที่เหมาะสมไปหักออกจากปริมาตรของกระบอกพลาสติก ให้เหลือช่องว่างในกระบอกพลาสติกเท่ากับ 250 ลบ.ซม. ดังรูปที่ 6

วิธีการคำนวณหาปริมาตรของแท่งพลาสติก

จากสมการหาปริมาตรของแท่งพลาสติก

$$V_2 = \pi r^2 h$$

เมื่อ v_2 คือ ปริมาตรของแท่งพลาสติก

r คือ รัศมีของแท่งพลาสติก

h_2 คือ ความสูงของแท่งพลาสติก

ฉะนั้นแท่งพลาสติกที่ใช้ในการทดลองจะมีปริมาตร

$$v_2 = 3.14 \times (4.1)^2 \times 5.6$$

$$= 295.58 \text{ ลบ.ซม.}$$

เพราะฉะนั้น แท่งพลาสติกมีปริมาตร 295.58 ลบ.ซม.

จากการสร้างเครื่องทดสอบต้องการปริมาตรในการบรรจุ 250 ลบ.ซม. ฉะนั้นจะหาปริมาตรที่ต้องการได้จาก

ปริมาตรที่ต้องการบรรจุ = ปริมาตรของทรงกระบอก - ปริมาตรของแท่งพลาสติก

$$252.32 = 547.9 - 295.58$$

จากการคำนวณจะได้อัตราปริมาตร 252.32 ลบ.ซม. หรือ 2.32 ซึ่งค่าจากการคำนวณจะมากกว่าค่าที่ต้องการคือ 250 ลบ.ซม. เพียง 2.32 ลบ.ซม.

3.3.3 ชุดฝาครอบ ฝาครอบทำด้วยสแตนเลส ส่วนบนของฝาครอบจะมีท่อสแตนเลสสำหรับก่อกับสายยาง เพื่อเชื่อมโยงกับระบบสูญญากาศ ภายในฝาครอบจะมีลูกลอยเพื่อทำหน้าที่ ปิดทางของสูญญากาศเมื่อไคระคัมบน้ำหนักที่ต้องการ แสดงในรูปที่ 6

3.4 ชุดโครงรับและระบบเท้าเหยียบ


ชุดโครงรับและระบบเท้าเหยียบ มีชิ้นส่วนต่างๆ ดังนี้

3.4.1 ชุดฐานล่าง ใช้สำหรับกักถังเก็บเหยียบและเสากลาง ซึ่งทำด้วยท่อเหล็กและเหล็กสี่เหลี่ยม ที่กลมจะเจาะรูเพื่อ ใช้ในการปรับระดับความสูงค่าของเสากลาง กังรูปที่ 7


3.4.2 ชุดเสากลาง เสากลางทำด้วยท่อแป้นน้ำซึ่งเจาะรู 3 รู เพื่อใช้ในการปรับระดับได้ตามต้องการ ที่เสากลางจะมีแขนยื่นออกมาสำหรับวางชุดเครื่องทดสอบ และส่วนบนของเสากลางจะมีน็อกสแตนเลสใช้สำหรับปรับทวนกึ่งที่ติดกับน็อก -

สแตนเลสให้กลิ้งที่ฝาครอบของเครื่องทดสอบให้แน่น กังรูปที่ 8

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 6. ซุกกระบอกจากปริมากร และฝาครอบ




รูปที่ 7. ระบับทเวเหี้ยบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้จำหน่ายหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศูนย์บริการข้อมูล
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้นำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 8. ท้ากคฝาครอบ




รูปที่ 9. ชุดประกอบโครงรับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ในการฝึกอบรมเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 10. ชุดประกอบโครงรับเครื่องทดสอบ




รูปที่ 11. ทิวควบคุมการไหลของสูญญากาศ


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ขึ้นด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 12. ชุดประกอบของระบบทั้งหมดของเครื่องทดสอบ




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 13. แสดงภาพแผ่นสแตนเลสชิ้นล่างของท่อน้ำนม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเฉพาะโครงการวิจัยในด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และถือลิขสิทธิ์เอกสารที่ปรากฏใน


	PROJECT	
	ภาควิชา วิศวกรรมเกษตร	
SCALE	พระจอมเกล้า ลาดกระบัง	14 มี.ค. 32
1 : 1 mm : mm.		NO. 1



รูปที่ 14. แสดงภาพแผ่นพลาสติกก้วคลุม
การปิด-เปิดท่อน้ำนม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่สามารถนำออกจากรั้วมหาวิทยาลัยได้


	PROJECT	
	ภาควิชา วิศวกรรมเกษตร	
SCALE	พระจอมเกล้า ลาดกระบัง	14 ธ.ค. 32
1 : 1		
mm : mm		NO. 2



รูปที่ 15. แสดงภาพแผ่นสแตนเลส
 ขึ้นบนเป็นควียกกับกระ-
 บอกปริมาตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเท่านั้น
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้นอีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา
 และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มาขอใช้

	PROJECT		
	ภาควิชา วิศวกรรมเกษตร		
SCALE	พระจอมเกล้า	ลาดกระบัง	14 มี.ค. 32
1:1			
mm : mm			NO. 3




รูปที่ 16. แสงภาพสลักสแกนเลส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

	PROJECT		
	ภาควิชา	วิศวกรรมเกษตร	
SCALE	พระจอมเกล้า	ลาดกระบัง	14 ส.ค. 32
1 : 1	mm : mm.		NO.4



รูปที่ 17. แสดงภาพระบอบอกปริมาณพลาศกติก


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งาน
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา

	PROJECT	
	ภาควิชา ชีววรรณกรรม พระจอมเกล้า ลาดกระบัง	
SCALE		14 มี.ค. ๖๒
1 : 1 mm. : mm.		NO. 5



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มาไปใช้


	PROJECT		
	ภาควิชา วิศวกรรมเกษตร		
SCALE	พระจอมเกล้า	ลาดกระบัง	14 มี.ค. 32
1 : 1			
mm. : mm.			NO. 6



รูปที่ 19. แสดงภาพฝาครอบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มาใช้

	PROJECT		
	ภาคีฯ จิตวิศวกรรมเกษตร		
SCALE	พระจอมเกล้า ลาดกระบัง	14 มี.ค. 32	
1:1 mm: mm	ฝาครอบ.	NO. 7	



รูปที่ 20. แสดงแบบชุดโครรับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่หรือใช้ชนด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และตัดใจจกอีก


	PROJECT		
	ภาควิชา วิศวกรรมเกษตร		
SCALE	นร:จอมเกล้า	ลาดกระบัง	14 มี.ค.
1:1.5	59		

บทที่ 4

การทดลอง และผลการทดลอง

4.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง เป็นกระป๋องลักษณะทรงกระบอก บรรจุปริมาณมาตรได้ 300 ลบ.ซม. กับเครื่องซึ่งสเกลละเอียดสามารถอ่านเป็นส่วนของกรัมได้ และน้ำ(ซึ่งในที่นี้ใช้แทนน้ำมัน) นอกจากนี้ยังใช้ถ้วยตวงขนาด 0.18 ลิตร และนาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัล ตามรูปที่ 21



รูปที่ 21. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

4.2 ขั้นตอนในการทดลอง

ในการทดลองการบรรจุน้ำมันพาสเจอร์ไรส์ใส่ภาชนะบรรจุ โดยใช้เครื่องกำหนดปริมาตรบรรจุพาสเจอร์ไรส์ระบบสูญญากาศ มีขั้นตอนดังนี้

1. ประกอบชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องทดสอบ โดยการประกอบคองล่างทุกชิ้นส่วนให้สะอาด เพื่อป้องกันจุลินทรีย์ภายในน้ำมันสูงกว่ามาตรฐาน
2. ท่อสายเข้ามีสูญญากาศ ทดลองดูว่ามีการรั่วที่บริเวณจุดต่างๆ มี-

เอกสารหรือไม่ว่าการนี้ใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. เลื่อนแผ่นเพลทให้อยู่ในจังหวะที่เปิดให้น้ำนมเข้า ในจังหวะนี้ก็จะไปปิดท่อทางสุญญากาศด้วย เมื่อภายในเป็นสุญญากาศน้ำนมจะถูกดูดเข้ามาได้ปริมาณที่กำหนดไว้ ในที่นี้กำหนดไว้ 250 ลบ.ซม.

4. เมื่อน้ำนมเข้ามาในกระบอกปริมาตร ลูกลอยก็จะลอยสูงขึ้นเรื่อยๆ จนปิดท่อทางสุญญากาศ น้ำนมก็จะไหลกลับ เมื่อน้ำนมลดระดับลงมามากๆ เป็นการเปิดท่อทางสุญญากาศ ก็จะเกิดสุญญากาศอีกครั้งดูดให้น้ำนมไหลเข้ามาอีก

5. เมื่อได้จังหวะที่น้ำนมเข้าจนได้ปริมาตรตามต้องการแล้ว เลื่อนแผ่นเพลทพลาสติกมาให้ถูกรงกัน แผ่นเพลทพลาสติกจะไปปิดรูสุญญากาศ แคเปิดรูระบายอากาศ ทำให้น้ำนมไหลออกจากท่อน้ำนมออกสู่ภาชนะบรรจุ

6. การบรรจุครั้งต่อไปก็ทำตามขั้นตอนทั้งแก๊ซ 3 โดยเลื่อนแผ่นเพลทพลาสติกกลับไปตำแหน่งเปิดให้น้ำนมเข้า



ตารางที่ 2. แสดงการทดลองหาปริมาณโดยใช้น้ำแทนน้ำมัน

ครั้งที่	ปริมาตรที่ได้	เวลา	ครั้งที่	ปริมาตรที่ได้	เวลา
1	240	3.65	26	240	5.53
2	255	3.12	27	245	5.10
3	240	4.14	28	250	5.43
4	245	4.02	29	255	5.22
5	240	3.78	30	245	5.12
6	245	3.93	31	240	6.00
7	240	4.14	32	255	5.53
8	255	3.25	33	245	5.16
9	255	3.12	34	255	5.68
10	260	3.31	35	255	5.68
11	255	3.40	36	260	5.50
12	255	3.35	37	245	6.13
13	255	3.38	38	250	5.15
14	260	3.47	39	250	5.78
15	240	3.71	40	260	4.28
16	245	3.99	41	250	5.75
17	255	3.25	42	240	5.58
18	245	3.74	43	240	5.70
19	255	3.18	44	250	5.18
20	260	3.05	45	245	5.20
21	255	3.36	46	245	5.35
22	250	4.10	47	250	5.70
23	260	3.29	48	255	5.50
24	260	3.43	49	250	5.65
25	255	3.14	50	255	5.58

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้รวมเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแบบลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 3. สรุปการบรรจุในการทดลอง 50 จุด

ปริมาตร (ลบ.ซม.)	จำนวนจุด
240	9
245	10
250	8
255	16
260	7

ตารางที่ 4. สรุปเวลาที่ใช้ในการบรรจุในช่วงน้ำหนักเต็มกระบอกปริมาตร

ปริมาตร (ลบ.ซม.)	240	245	250	255	260
เวลา (วินาที)	3.65	4.02	4.10	3.12	3.31
	4.14	3.39		3.25	3.47
	3.78	3.99		3.12	3.05
	3.84	3.74		3.40	3.29
	3.71			3.35	3.43
				3.38	
				3.25	
				3.18	
				3.14	
เฉลี่ยเวลาที่ใช้	3.82	3.78	4.10	3.24	3.31

สรุปผลการทดลอง

เวลาที่เหมาะสมในการบรรจุควรใช้เวลาที่ 3.24 วินาที จะทำให้การบรรจุเป็นไปได้ค่อยข้างแน่นอน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 5. สรุปเวลาที่ใช้ในการบรรจุในช่วงเวลาเริ่ม -
เปิดน้ำนมเข้าจนกระทั่งน้ำนมไหลลงดูภาชนะ

ปริมาตร (ลบ.ซม.)	240	245	250	255	260	
เวลา(นาที)	5.53	5.10	5.43	5.22	5.50	
	6.00	5.12	5.15	5.53	4.28	
	5.58	5.16	5.18	5.68		
	5.70	6.13	5.75	5.68		
			5.20	5.18	5.58	
			5.35	5.70	5.50	
เฉลี่ยเวลาที่ใช้	5.70	5.38	5.33	5.53	4.89	

สรุปผลการทดลอง

จากตารางที่ 5. จะเห็นได้ว่า เวลาที่ใช้ในการบรรจุตั้งแต่เปิดน้ำนมเข้าจนกระทั่งเปิดน้ำนมออกไหลลงสู่ถุงรองรับที่เหมาะสมอยู่ในช่วงเวลา 5.33-5.53 วินาทีจะใ้ปริมาตรที่เหมาะสมคือ 250 ลบ.ซม. ซึ่งมีค่า บวก,ลบ 5 ซึ่งอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้

การหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องทดสอบ

จากการทดลอง 50 ถุง มีจำนวน 34 ถุงที่ได้ปริมาตรตามต้องการ และ 16 ถุง ที่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานกำหนด ฉะนั้นจะหาประสิทธิภาพการทำงานได้ดังนี้

จากการทดลองทำได้ 50 ถุง คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์

แต่ในการทดลองได้ 34 ถุง คิดเป็น $\frac{100 \times 34}{50} = 68$ %

ฉะนั้นจากการทดลองจะได้ประสิทธิภาพการทำงาน 68 เปอร์เซ็นต์

จากการทดลองครั้งแรกได้เวลาที่เหมาะสมที่ 3.24 วินาที ถึงลองทำการบรรจุในเวลาที่เวลานี้ จะได้ผลดังตาราง ที่ 6.

ตารางที่ 6. แสดงการทดลองที่เวลา 3.24 วินาที

ครั้งที่	ปริมาตรที่ไค	ครั้งที่	ปริมาตรที่ไค	ครั้งที่	ปริมาตรที่ไค
1	245	11	250	21	260
2	245	12	255	22	255
3	255	13	260	23	250
4	250	14	250	24	245
5	240	15	240	25	255
6	245	16	245	26	260
7	250	17	250	27	250
8	240	18	260	28	250
9	245	19	255	29	255
10	255	20	250	30	255


ผลการทดลอง

จากการทดลองจะมีจุดที่ต่ำกว่ามาตรฐานหรือต่ำกว่า 245 ลบ.ซม. อยู่ 3 จุด และสูงกว่ามาตรฐานหรือสูงกว่า 255 ลบ.ซม. อยู่ 4 จุด และที่ได้มาตรฐานหรืออยู่ในช่วง 245-255 ลบ.ซม. อยู่ 23 จุด คิดประสิทธิภาพการทำงานได้ดังนี้

จากการทดลองถ้าได้ 30 จุด คิดเป็น 100 เปอร์เซนต์

แต่ในการทดลองได้ 23 จุด คิดเป็น $\frac{100 \times 23}{30} = 76.67 \%$

ฉะนั้นจากการทดลองโดยใช้เวลาในการบรรจุ 3.24 วินาที จะได้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องทดสอบ 76.67 เปอร์เซนต์



รูปที่ 23. กราฟแสดงปริมาณในการบรรด และ จำนวนต้น ในช่วงเวลา 3.24 วินาที



บทที่ 5

บทสรุป และ วิจารณ์ผลการทดลอง

จากการทดสอบ ผลที่ได้จากการทดลองบรรจุน้ำ(แทนน้ำมัน) พบว่า เมื่อเริ่มการทำงานของปั๊มสูญญากาศ แผ่นเพลทจะถูกดูดทำให้หมุน เปิดปิดช่องทางท่อเข้าออกของน้ำ(แทนน้ำมัน) โดยยากของออกแรงมากกว่าปกติที่ตั้งไว้ และเมื่อทำงานเกิดการรั่วของสูญญากาศที่บริเวณระหว่าง แผ่นสแตนเลสกับแผ่นเพลทพลาสติก กับแผ่นสแตนเลสกับตัวล่าง ซึ่งเกิดจากการโค้งงอของแผ่นสแตนเลส เนื่องจากโชนความร้อนจากการเชื่อมไฟฟ้า และแผ่นเพลทพลาสติก เนื่องจากการโค้งงอของตัวมันเอง หลังจากถูกน้ำขึ้นไปแล้ว ลูกลอยจะลอยขึ้นไปปิดรูสูญญากาศที่ฝาครอบ แต่เนื่องจากแรงดูดสูญญากาศมากทำให้ลูกลอยถูกดูดค้างติดอยู่ น้ำก็จะไหลกลับสู่ถังตามเดิม ทำให้ไม่สามารถปล่อยน้ำออกมาทางท่อออกได้ แต่สามารถให้น้ำค้างอยู่ได้ในกระบอกพลาสติกได้โดยไม่ต้องเลื่อนแผ่นเพลทพลาสติกให้ไปปิดท่อน้ำเข้าและเปิดท่อน้ำออก โดยกะเวลาให้พอดีกับลูกลอยขึ้นสูงสุด ก็จะได้ปริมาณของน้ำตามต้องการ

จากการวางผลการทดลองและรูปภาพ ก็จะได้เห็นว่า ประสิทธิภาพของเครื่องสามารถทำงานได้โดยเฉลี่ย 1 ลูกต่อเวลา 5.33-5.55 วินาที เพราะฉะนั้นภายในเวลา 1 ชั่วโมง สามารถบรรจุน้ำมันได้ 650 ลูก ในปริมาณ 250 ซีซี. จะได้อัตราการทำงาน 650ลูก/ชั่วโมง

ในการใช้งานจริง จะต้องใช้โอริง(ซีล)ใส่ลงระหว่าง แกนสลักกับแผ่นเพลทพลาสติกเพื่อยุติการรั่วที่เกิดขึ้นบริเวณนี้ ส่วนการรั่วในส่วนอื่นไม่จำเป็นเท่าไร เพราะจะคงมีการรั่วเกิดขึ้นบ้าง และปัญหาเรื่องการค้างของลูกลอยจะต้องทำให้ลูกลอยมีน้ำหนักมากกว่าเดิม เพื่อชนะแรงดูดของสูญญากาศ

ในการปรับปรุง ต้องทำการปรับปรุงมิให้น้ำมันหยด ในขณะที่ทำการบรรจุ โดยจะคงให้น้ำมันไหลออกมาให้พร้อมกัน และไม่มีการหยดภายหลังการบรรจุ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.

(สำเนา)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ 26(พ.ศ. 2522)

เรื่อง กำหนดนมโคเป็นอาหารควบคุม เฉพาะและกำหนดคุณภาพและมาตรฐาน และวิธีการผลิต

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1) (2) (4) (5) (6) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. นมโคที่กึ่งคอกไปนึ่งเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ

- (1) นมโคชนิดนมสดที่จำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง
- (2) นมโคชนิดผง
- (3) นมโคชนิดนมข้น
- (4) นมโคชนิดนมคั้นรูป
- (5) นมโคชนิดนมแปดลงไขมัน

ข้อ 2. นมสด ไขมันที่รีดมาจากแม่โคมี 3 ชนิด

- (1) นมสดที่มีไขมันแยกออกหรือเติมเข้าไปซึ่งวัตถุประสงค์
- (2) นมสดพร้อมไขมันเนยที่ไขมันแยกบางส่วนออกจากนมสด
- (3) นมสดขาดไขมันเนยที่ไขมันแยกแล้วเต็มหมกจากนมสด

ข้อ 3. นมสด ไขมันที่รีดที่ทำให้น้ำระเหยออกด้วยกรรมวิธีต่างๆ จนเป็นผงมี 3 ชนิด

- (1) นมผงธรรมดา
- (2) นมผงพร้อมไขมันเนย
- (3) นมผงขาดไขมันเนย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข้อ 4. นมข้นไขมันนมสดที่ระเหยเอาน้ำบางส่วนออก และอาจทำให้หวานโดยเติมน้ำตาล มี 4 ชนิด

- (1) นมข้นไม่หวาน
- (2) นมข้นหวาน
- (3) นมข้นชากมันเนยไม่หวาน
- (4) นมข้นชากมันเนยหวาน

ข้อ 5. นมคั้นรูปไข่แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำเอาส่วนประกอบของนมสด ซึ่งได้จากการแยกออกแล้วนำมาผสมกันขึ้นใหม่ ให้มีลักษณะเช่นเดียวกับนมสดหรือนมข้น มี 5 ชนิด

- (1) นมคั้นรูปธรรมชาติ
- (2) นมคั้นคั้นรูปไม่หวาน
- (3) นมคั้นคั้นรูปหวาน
- (4) นมคั้นชากมันเนยคั้นรูปไม่หวาน
- (5) นมคั้นชากมันเนยคั้นรูปหวาน

ข้อ 6. นมแปลงไขมันไข่แก่ นมโคตามข้อ 1. (1)ถึง(4) ซึ่งใช้ไขมันอื่นบางส่วน หรือทั้งหมดแทนมันเนยที่มีอยู่ และอาจเติมวัตถุอื่นที่มีคุณค่าทางอาหารอีกด้วยก็ได้ มี 4 ชนิด

- (1) นมแปลงไขมันธรรมชาติ
- (2) นมผงแปลงไขมัน
- (3) นมคั้นแปลงไขมันไม่หวาน
- (4) นมคั้นแปลงไขมันหวาน

ข้อ 7. นมสดต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังต่อไปนี้

- (1) ปราศจากเชื้อโรคอันเป็นอันตรายต่อคนได้
- (2) ไม่มีน้ำนมเหลืองเจือปน
- (3) ไม่มีสารที่อาจเป็นพิษในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น สารปฏิชีวนะ สารตกค้างจากยาฆ่าแมลง
- (4) มีไขมันน้ำนมไม่รวมมันเนย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.5 ของ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับเจ้าหน้าที่และมิมีนเนยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.2 ของน้ำหนัก
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สำหรับนมสดค่อม (1) ของข้อ 2.

(5) มีไขมันน้ำนมและไม่รวมมันเนย ไม่น้อยกว่า 8.5 ของน้ำหนัก และมีมันเนยไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 และไม่ถึงร้อยละ 3.2 ของน้ำหนัก สำหรับนมสดพร้อมมันเนย

(6) มีไขมันน้ำนมไม่รวมมันเนยไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.8 ของน้ำหนัก และมีมันเนยไม่ถึงร้อยละ 0.1 ของน้ำหนักสำหรับนมสดขาดมันเนย

(7) ผ่านความร้อนตามข้อ 8 ก่อนจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง
ข้อ 8. นมสดผ่านความร้อน ใ้แก่นมสดที่ผ่านความร้อนตามกรรมวิธีข้างต่อไปนี้

(1) พาสเจอร์ไรส์ หมายความว่ากรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนไม่ต่ำกว่า 63°ซ. และคงอยู่ที่อุณหภูมินี้ไม่น้อยกว่า 30 นาที หรือทำให้ร้อนไม่ต่ำกว่า 72°ซ. และคงอยู่ที่อุณหภูมินี้ไม่น้อยกว่า 16 วินาทีแล้วจึงทำให้เย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ 5°ซ. หรือต่ำกว่า ทั้งนี้จะผ่านกรรมวิธีทำนมสดให้เป็นเนื้อเดียวกันหรือไม่ก็ได้

(2) สเตอริไลส์ หมายความว่ากรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนไม่ต่ำกว่า 100°ซ. โดยใช้เวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้จะต้องผ่านกรรมวิธีทำนมสดให้เป็นเนื้อเดียวกัน

(3) ยูเอชที หมายความว่ากรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนไม่ต่ำกว่า 133°ซ. ไม่น้อยกว่า 1 วินาที แล้วบรรจุในภาชนะและในสภาวะที่ปราศจากเชื้อ ทั้งนี้ต้องผ่านกรรมวิธีทำนมสดให้เป็นเนื้อเดียวกัน

รายละเอียดของกรรมวิธีที่มีได้เป็นไปตาม (1) (2) และ (3) ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาด้วย

ข้อ 9. นมสดที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ สเตอริไลส์ หรือ ยูเอชที ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามข้อ 7. และมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังต่อไปนี้ด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ (1) มีกลิ่นคาวลักษณะเฉพาะของมันชนิดนี้ ตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- (3) มีธาตุน้ำนมไม่รวมมันเนยไม่น้อยกว่าร้อยละ 17.5 ของน้ำหนักและมีมันเนยไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.5 ของน้ำหนักสำหรับนมข้นไม่หวาน
- (4) มีธาตุน้ำนมไม่รวมมันเนยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของน้ำหนักและมีมันเนยไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ของน้ำหนัก สำหรับนมข้นหวาน
- (5) มีธาตุน้ำนมทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของน้ำหนักสำหรับนมข้นชากมันเนยไม่หวาน
- (6) มีธาตุน้ำนมทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 24 ของน้ำหนักสำหรับนมข้นชากมันเนยหวาน
- (7) ตรวจไม่พบบักเตรีในนมข้นไม่หวานและนมข้นชากมันเนยไม่หวาน 0.1 มล.
- (8) มีบักเตรีไม่เกิน 10,000 ในนมข้นหวานและนมข้นชากมันเนยหวาน 1 กรัม
- (9) ตรวจไม่พบบักเตรีจำพวก โคลิฟอร์ม ในนมข้นและนมข้นชากมันเนยหวาน 0.1 กรัม
- (10) มียีสต์และเชื้อรารวมกันไม่เกิน 10 ในนมข้นหวานและนมข้นชากมันเนยหวาน 1 กรัม
- (11) ไม่มีวัตถุกันเสีย
- (12) ไม่มีเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค
- (13) ไม่มีสารเป็นพิษจากเชื้อจุลินทรีย์ในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ข้อ 13. นมคั้นรูปคองมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังต่อไปนี้

- (1) มีคุณภาพหรือมาตรฐาน เช่นเดียวกับนมสดผ่านความร้อนสำหรับนมคั้นรูปธรรมดา
- (2) มีคุณภาพหรือมาตรฐาน เช่นเดียวกับนมข้นไม่หวานสำหรับนมคั้นรูปไม่หวาน
- (3) มีคุณภาพหรือมาตรฐาน เช่นเดียวกับนมข้นหวานสำหรับนมคั้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เฉพาะในพิธีการเท่านั้น มิใช่เพื่อเผยแพร่เป็นอันขาด
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คืนรูปหวาน

(4) มีคุณภาพหรือมาตรฐาน เช่นเดียวกับนมข้นชากมันเนยไม่หวาน สำหรับนมข้นชากมันเนยคืนรูปไม่หวาน

(5) มีคุณภาพหรือมาตรฐาน เช่นเดียวกับนมข้นชากมันเนยหวาน- สำหรับนมข้นชากมันเนยคืนรูปไม่หวาน

ข้อ 14. นมคืนรูปธรรมดาต้องผ่านกรรมวิธีตามข้อ 8 และในกรณีของความ ร้อนตามกรรมวิธีใน (1) ของข้อ 8. ต้องปฏิบัติตามข้อ 10. ด้วย

ข้อ 15. นมแปลงไขมันต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังต่อไปนี้

(1) มีชากุน้ำมันรวมไขมันไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.5 ของน้ำหนัก และมีไขมันทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.2 ของน้ำหนัก สำหรับนมแปลงไขมันธรรมดาที่ผ่านกรรมวิธีสเตอริไลส์หรือนม แปลงไขมันธรรมดาที่ผ่านกรรมวิธี ยูเอชที ต้องมีคุณภาพหรือ มาตรฐานตาม (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) ของข้อ 9.

(2) มีไขมันทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 26 ของน้ำหนักและมีคุณภาพหรือมาตรฐาน เช่นเดียวกับนมผงตาม (1)(2)(3)(5) (6)(7) และ (8) ตามข้อ 11. สำหรับนมผงแปลงไขมัน

(3) มีชากุน้ำมันรวมไขมันไม่น้อยกว่าร้อยละ 17.5 ของน้ำหนักและมีไขมันทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ของน้ำหนักและ ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน เช่นเดียวกับคุณภาพหรือมาตรฐาน ของนมข้นตาม (1)(2)(7)(11)(12) และ (13) ของข้อ 12. สำหรับนมข้นแปลงไขมันไม่หวาน

(4) มีชากุน้ำมันรวมไขมันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของน้ำหนัก และมีไขมันทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของน้ำหนัก และ ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน เช่นเดียวกับคุณภาพหรือมาตรฐาน ของนมข้นตาม (1)(2)(8)(9)(10)(11)(12) และ (13) ของข้อ 12. สำหรับนมข้นแปลงไขมันหวาน

ข้อ 16. นมแปลงไขมันธรรมดาต้องผ่านกรรมวิธีตามข้อ 8. และในกรณีที่

ผ่านความร้อนตามกรรมวิธีใน (1) ของข้อ 8. ท้องปฏิบัติตามข้อ 10 ก้วย

ข้อ 17. ภาชนะบรรจุนมโคที่จำหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคต้อง

(1) สะอาด

(2) ไม่เคยใช้ใส่อาหารหรือวัตถุอื่นใดมาก่อน เว้นแต่ภาชนะบรรจุที่เป็นแก้ว

(3) เป็นภาชนะบรรจุที่ไม่มีสารออกมาปนเปื้อนกับอาหารในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ข้อ 18. การผลิตนมโค ถ้าจำเป็นต้องใช้วัตถุเจือปนในอาหาร นอกจากวัตถุกันเสียจะต้องใช้ในปริมาณและชนิดที่ไม่เป็นอันตรายหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นชอบก้วย

ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ-
เบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2522

(ลงชื่อ)

บุญสม มาร์ติน

(นายแพทย์บุญสม มาร์ติน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

(คัดจากราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96 ตอนที่ 163 ลงวันที่ 21 กันยายน 2522)

ภาคผนวก ข.

พลาสติก

ตารางที่ ข. คุณสมบัติของพลาสติก

ชื่อพลาสติก	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์	วิธีตรวจสอบแบบง่ายๆ โดยเผาไฟ
เอมีเอส (Acrylonitrile-Butadiene Styrene)	เครื่องรับโทรทัศน์, หน้ากากเครื่องแอร์, ชิ้นส่วนพลาสติก, ปุ่มหมุนวิทยุ, โทรศัพท์ (ซบโครเมียม) ฯลฯ	ดักไฟง่ายปานกลาง ไม่คืบเอง เปลวสีเหลืองมีควันเขม่า หลอมและเป็นฟอง กลิ่นสไตรีน
โพลีเอสเทอร์ (POLYESTER)	เส้นใยห่อเสื้อ, ฟิล์มไมลาร์, เทป, ฟิล์มถ่ายภาพ ฯลฯ	ดักไฟง่าย ไม่คืบเอง เปลวสีเหลืองมีควันทึบ หลอมตัวสีน้ำตาล กลิ่นสไตรีน
เซลลูโลสไนเตรท (CELLULOSE-NITRATE)	ฟิล์ม, แผ่นกระจก, ลูกบิลเลียด, ลูกโป่งปอง, ส่นกรองเท้า, น้ำยาเคลือบไม้, แล็กเกอร์ ฯลฯ	ดักไฟง่ายรวดเร็ว ไม่คืบเอง เปลวสีขาว-สก กลิ่นกาบुर
เซลลูโลสอะซิเตท (CELLULOSE ACETATE)	กระดาษแก้ว, ฟิล์มบรรจุผลิตภัณฑ์, ฟิล์มถ่ายภาพ, กรอบแว่นตา, เส้นใย, เทปบันทึกเสียง, ฯลฯ	ดักไฟง่าย ไม่คืบเอง หลอมเป็นหยด เปลวเหลือง ควันดำ กลิ่นฉุนเหมือนน้ำส้ม (ACETIC ACID)
เซลลูโลสอะซิเตทบิวเตอไรต์ (CELLULOSE ACETATE BUTYRATE)	ฟิล์มบรรจุผลิตภัณฑ์, พวงมาลัยรถยนต์, ก้านเครื่องมือ, กรอบแว่นตา, ฯลฯ	ดักไฟง่าย ไม่คืบเอง เปลวน้ำเงินปลายเหลือง หลอมเป็นหยด ฟู กลิ่นเหมือนเนยเปรี้ยว

ตาราง(ต่อ)

<p>เซลลูโลสโปรปิ- โอเนท (CELLULOSE PROPIONATE)</p>	<p>ฟิล์มบรรจุผลิตภัณฑ์, ปาก- กา, แบลงสีฟัน, หวี ฯลฯ</p>	<p>เหมือนเซลลูโลสอาซีเททบูโทเรท กลิ่นหอม</p>
<p>เทอร์โมพลาสติก อะครีลิก (ACRYLIC)</p>	<p>แผ่นพลาสติกทำป้าย, กรอบพระ, เครื่องใช้ส ภัณฑ์ต่างๆ, ฯลฯ</p>	<p>ไวไฟไม่ดับเอง เปลวสีน้ำเงินปลาย- เหลือง มีควันเล็กน้อย กลิ่นเหมือนผลไม้</p>
<p>ฟลูออโรคาร์บอน หรือ เทฟลอน (FLUOROCARBON OR TEFLON)</p>	<p>นู้ช, แบร์ริง, ประเก็นหน- ความร้อน, พลาสติกเคลือบ ภายในหม้อกระทะ, น้ำยา ลอกแบบในรูปสเปรย์, และยางแป้ง, ฯลฯ</p>	<p>ติดไฟยาก ไม่มีกลิ่น</p>
<p>โพลีเอไมด์ หรือ ไนลอน (POLYAMIDE OR NYLON)</p>	<p>นู้ช, แบร์ริง, ขนแปรงสีฟัน, เส้นใยทำถุงเท้าและสิ่ง- ทอ, ผ้าพิมพ์ซิลค์สกรีน, เส้นเอ็น, ฯลฯ</p>	<p>ติดไฟง่ายปานกลาง ส่วนมากจะดับเอง เปลวสีน้ำเงินปลายเหลือง หลอมและ หยก กลิ่นคล้ายเส้นผมไหม</p>
<p>โพลีโพรพิลีน (POLYPROP YLENE)</p>	<p>ถุงร้อน, เชือกปอ, แถบ- มัดลึง, ซาก, ถังใส่น้ำ, หลอดดูด, ฯลฯ</p>	<p>ติดไฟง่ายไม่ดับเอง หยก เปลวสีน้ำ- เงินปลายเหลือง กลิ่นคล้ายพาราฟิน แต่หอมหวาน (SWEET)</p>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตาราง(ต่อ)

โพลีเอทิลีน (POLYETHYLENE)	ดุนิ่ม, ดอกไม้พลาสติก, ขวักและกระป๋องบรรจุของเหลว, ลังใส่ผ้าขาว, ถ้วย, ฯลฯ	ทึบใฝ่ง่ายไม่คืบเอง หยด เปลวสีน้ำเงินปลายเหลือง กลิ่นคล้ายพาราฟิน-แก๊สหอมหวาน(SWEET)
โพลีสไตรีน (POLYSTYRENE)	กล่องบรรจุเทป แอลกอฮอล์ และอาหาร, ถ้วยหู โทรทซ์นึ้น มีควันสีค้ำมีเขม่าหลอม และเป็นถ้วยไอศกรีม, ฯลฯ	ทึบใฝ่ง่ายไม่คืบเอง เปลวสีเหลือง-ฟอง กลิ่นสไตรีน แคอันครายมาก
พี.วี.ซี. (POLYVINYL CHLORIDE)	ฉ้ายาง, ผนังเทียม, สายไฟ, สายยาง, ทัพระปา, ขวักบรรจุของเหลว, ฯลฯ	ทึบใฝ่ง่ายปานกลาง คืบเอง เปลวสีเหลืองมีควัน หลอม หยด กลิ่นกรกเกลือ (ไฮโครคลอริก)
โพลีคาร์บอนเนท (POLYCARBONATE)	ขวักนมชนิดคึก, โคมไฟสารณะ, แฉงใส่หน้าหมวก นักบินอวกาศ, ฯลฯ	ทึบใฝ่ยาก คืบเอง อ่อนตัวและมีฟอง-เปลวสีเหลือง มีควัน กลิ่นหอม
เทอร์โมเซตติ้ง ยูเรีย (UREA)	กาวรูปกรณไฟฟ้า(สี-อ่อน) ฯลฯ	ทึบใฝ่ยากคืบเอง เปลวสีเหลืองขอบสีเขียวเงิน ฟองร้าวและแตก มีกลิ่นเหม็นคาวปลา กลิ่นจุนของฟอร์มาลดีไฮด์
เมลามีน (MELAMINE)	ซาม, จาน, ที่เชี่ยบุตร, แผ่นฟูฟอร์นิเจอร์ไฟเมก้า ฯลฯ	ทึบใฝ่ยาก คืบเอง เปลวสีเหลืองเป็น-เง้าไม่มีสีและแตกร้าว กลิ่นจุนของ-ฟอร์มาลดีไฮด์ กลิ่นคาวปลา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตาราง(ต่อ)

<p>ฟีโนลิก หรือ เบกไลท์ (PHENOLIC OR BAKELITE)</p>	<p>ก้ามเขารีก, ขุหม้อ, อุปกรณ์ไฟฟ้าสีเข้ม, กาว, ฯลฯ</p>	<p>ติดไฟง่ายปานกลาง คับเอง เปลวสี-เหลือง ควั่นค้ำหีบ กลิ่นสโครีน</p>
<p>โพลีเอสเตอร์ (POLYESTER)</p>	<p>ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส, พลาสติกหล่อ, หินอ่อน-เทียม, แก้วเทียม, เคลือบรูป ฯลฯ</p>	<p>ติดไฟง่าย ไม่คับเอง เปลวเหลือง ควั่นค้ำหีบ กลิ่นสโครีน</p>
<p>โพลียูรีเทน (POLYURETHANE)</p>	<p>เบาะพองน้ำชนิดนุ่ม, โฟมแข็งชนิดกึ่งในอุยเย็น เรือ และห้องเย็น ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักเทียม น้ำยาเคลือบผิวไม้และโลหะ ฯลฯ</p>	<p>ติดไฟง่าย ไม่คับเอง เปลวเหลือง ควั่นค้ำ</p>
<p>อีพอกซี (EPOXY)</p>	<p>กาวชนิดกึ่ง, แม่แบบอุตสาหกรรมหล่อโฟม, น้ำยาเคลือบผิว, ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสชนิดกึ่ง เช่น ไบพัค เฮลิกอปเตอร์ ฯลฯ</p>	<p>ติดไฟง่าย ไม่คับเอง. เปลวเหลืองมี-ควั่นอ่อนตัวมีสีค้ำ กลิ่นชื้นใจเหมือนแป้งคั่ว</p>

ตาราง(ต่อ)

ซิลิโคน (SILICINE)	น้ำยาดอกแบบ, แม่แบบยาง- ในอุตสาหกรรมพลาสติกหล่อ, และเครื่องประทับสกรีน, ฉนวนในอุปกรณ์ไฟฟ้า, ฯลฯ	คิกไฟง่ายปานกลาง เปลวสีเหลืองและ ขาว มีควัน ไหม้และเหลือขี้เถ้าสีขาว ด้วยเอง
-----------------------	--	--

ที่มา วรวิทย์ , 2526



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ค.

สูญญากาศ

หน่วยวัดสูญญากาศ


วิฑูร (2531) กล่าวว่า หน่วยวัดที่นิยมใช้วัดค่าความเป็นสูญญากาศคือ นิ้วปรอท (Mercury - inHg) ส่วนในระบบเมตริกจะวัดเป็นมิลลิบาร์ ในรูปที่ ค.1 แสดงให้เห็นบาโรมิเตอร์ซึ่งประกอบด้วยหลอดแก้วที่ภายในถูกดูดอากาศออก(สูญญากาศ)ปลายปิด ส่วนอีกด้านหนึ่งเปิดให้จมลงไปใ้ในภาชนะบรรจุปรอทที่เปิดสู่บรรยากาศภายนอกความดันหรือน้ำหนักที่เกิดจากบรรยากาศจะพยายามออกแรงกระทำกับผิวหน้าของปรอท และดันให้ปรอทเข้าสู่หลอดแก้วสูง 29.92 นิ้ว (760 มิลลิเมตร) ที่ระดับน้ำทะเล ในตารางที่ ค.1 ก็แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบค่าความเป็นสูญญากาศในหน่วยต่างๆ โดยที่จุดความดันบรรยากาศมีค่าเป็น 0 นิ้วปรอท (14.7 ปอนด์/ตารางนิ้ว) ในทางกลับกัน ที่จุดอ้างอิง 0 ปอนด์/ตารางนิ้วสมบูรณ์ (Psia) จะเป็นจุดที่เรียกว่า สูญญากาศสมบูรณ์ (Perfect vacuum) ส่วนมากแล้วบนหน้าปิดของเกจวัดความดันจะแสดงค่าความดันที่ 0 แต่ในระบบสูญญากาศนั้นมีค่าความดันจะต่ำกว่า 0 หรือมีค่าลบ ซึ่งเป็นตัวแสดงความแตกต่างระหว่างแรงดันของระบบสูญญากาศกับแรงดันบรรยากาศ

ส่วนความดันสมบูรณ์ในระบบสูญญากาศ (absolute pressure) ในหน่วยปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นค่าความดันที่สูงกว่าจุดสูญญากาศสมบูรณ์ ซึ่งมีค่าเท่ากับแรงดันบรรยากาศลบค่าความดันเกจ (14.7 - P_g) นอกจากนี้ยังมีหน่วยวัดค่าสูญญากาศอื่นๆ อีกคือ ทอร์ (Torr) และ ไมครอน ซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้วัดค่าความดันที่เป็นสูญญากาศที่สูงมากๆ คือใกล้จุดสูญญากาศสมบูรณ์หนึ่ง ทอร์มีค่าเท่ากับ $\frac{1}{760}$ ของค่าความดันบรรยากาศมาตรฐาน ส่วนหน่วยที่เล็กยิ่งกว่านี้ก็คือ 1 ไมครอน (micron) เท่ากับ 0.001 ของทอร์

อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่าสูญญากาศ

วิฑูร (2531) กล่าวว่า อุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าแรงดันสูญญากาศมีอยู่หลายชนิดซึ่งส่วนใหญ่จะแสดงค่าเป็นค่าความสูงของปรอทหรือมิลลิเมตร ซึ่งตรงกับหน่วยของปั๊มที่ไ้้้ออก

เอกแบบไว้เหมือนกัน การทำความเข้าใจหลักการทํางานของอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดค่าความ-
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ ค.1 บารอมิเตอร์ที่ใช้หาค่าความดันบรรยากาศ
ที่ท่า วิบูล , 2531

ตารางที่ ค.1 เปรียบเทียบค่าความดันสุญญากาศในหน่วยต่างๆ

ความดันเกจ (ปอนด์/ตารางนิ้ว) P _g -psig	ความดันสัมบูรณ์ Pa-Psia	นิ้วปรอท P _m .
0	14.7	0
ความดันสุญญากาศที่ระดับน้ำทะเล		
-1.0	13.7	2.04
-2.0	12.7	4.07
-4.0	10.7	8.14
-6.0	8.7	12.20
-8.0	6.7	16.30
ระดับความดันสุญญากาศที่ใช้งาน		
-10.0	4.7	20.40
-12.0	2.7	24.40
-14.0	0.7	28.50
-14.6	0.1	29.70
-14.7	0	29.92
สุญญากาศสัมบูรณ์ (แรงดันอ้างอิงเป็นศูนย์)		


โดยที่ Pa = 0.149 Pm
 Pm = 2.04 Pa
 Pa = 14.7 - P_g

ที่ท่า วิบูล , 2531

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีก้ารนำไปใช้

เป็นสูญญากาศแต่ละชนิดจะช่วยให้เข้าใจหลักการพื้นฐานของการนำสูญญากาศไปใช้งาน
ได้ดังนี้ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดค่าความเป็นสูญญากาศมีดังนี้

1. มาโนมิเตอร์ (Mercury U-tube manometer) อุปกรณ์ชนิดนี้
เมื่อนำไปใช้งานจะแสดงค่าแรงดันออกมาในรูปความแตกต่างของแรงดัน ซึ่งเป็นความ
ดันที่ต่ำกว่าความดันบรรยากาศหรือเป็นความดันลบ (Negative gage pressure)
ลักษณะของมาโนมิเตอร์ที่แสดงเอาไว้ตามรูปที่ ค.2 กว๊วหลอดจะเหมือนตัวยู (U)
โปร่งใสบรรจุปรอทเอาไว้ภายในทั้ง 2 ข้างของก๊ววหลอด และเมื่อเราวัดค่าสูญญา-
กาศโดยก๊ววหลอดด้านหนึ่งเข้ากับระบบสูญญากาศ ส่วนอีกด้านหนึ่งปิดอยู่ระดับของปรอท
ของด้านนี้จะถูกยกขึ้น ส่วนอีกด้านหนึ่งจะตกลง ค่าความแตกต่างระหว่างความสูงของ-
ปรอทของก๊ววหลอดจะเป็นตัวเลขแสดงค่าความเป็นสูญญากาศในขณะนั้น มาโนมิเตอร์นี้
สามารถวัดค่าความดันสูญญากาศโดยตรงได้ถึง 29.25 นิ้วปรอทที่เกือบจะถึงค่าสูญญา-
กาศสมบูรณ์ทีเดียว




รูปที่ ค.2 มาโนมิเตอร์ที่ใช้วัดค่าความเป็นสูญญากาศอย่างหนึ่ง
ที่มา วิสูตร ,2531

2. เกจวัดความดันแบบเบอร์คอง (Bourdon tube gage) อุปกรณ์
ชนิดนี้นับได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าสูญญากาศที่นำมาใช้กันอย่างกว้างขวาง และถือได้ว่า
มีประสิทธิภาพที่ดี การวัดอาศัยการเปลี่ยนรูป (Deformation) ของท่อเบอร์คอง ที่มี
ลักษณะโค้งงอเล็กน้อยได้ตามรูปที่ ค.3 เมื่อต่อระบบสูญญากาศความโค้งงอของท่อจะเปลี่ยน-
แปลง ไปมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับสูญญากาศที่เกิดขึ้นในระบบ

ข้อต่อที่ต่ออยู่กับปลายของท่อเบอร์คอง จะส่งต่อการเปลี่ยนแปลงรูปของ
ท่อไปเป็นการเคลื่อนไหลของเข็มชี้บนหน้าปัดของเกจวัด นอกจากนี้เกจแบบท่อเบอร์-
คองนี้ยังใช้วัดค่าความดันที่มากกว่าความดันบรรยากาศ (Positive pressure)

ได้ออกกาย โดยปรับตั้งที่ตัวช้อทอ



รูปที่ ค.3 เกจแบบท่อเบอร์คอนที่นำมาใช้กับระบบสุญญากาศ
ที่มา วิบูล , 2531

3. เกจวัดความดันสัมบูรณ์ (Absolute pressure gage) เกจแบบนี้ใช้แสดงค่าความดันที่มีค่าสูงกว่าค่าความดันที่สุญญากาศสัมบูรณ์ ลักษณะของเกจคล้ายกับมาโนมิเตอร์ แต่มีหลอดรูปตัวยูอยู่ 2 ตัว ซึ่งแสดงตามรูปที่ ค.4 มาโนมิเตอร์ตัวหนึ่งจะปิดสนิททั้งสองข้างสุบบรรยากาศ ส่วนอีกตัวหนึ่งจะเปิดสุบบรรยากาศเพียงข้างเดียว อีกข้างหนึ่งจะต่อกับระบบสุญญากาศ ค่าความเป็นสุญญากาศจะรู้ได้จาก กระจกปรอทที่หลอดที่เปิดสุบบรรยากาศ ของหลอดทางขวามือ ซึ่งจะมีสเกลเลื่อน วางอยู่ที่จุด 0 เทียบกับค่าความดันบรรยากาศของมาโนมิเตอร์ทางซ้ายมือ ใช้สำหรับเปลี่ยนค่าความดันบรรยากาศ


ระดับความดันสุญญากาศที่ใช้จะมี 3 ระดับด้วยกัน คือ

- ก. ระดับทั่วไป (Rough or coarse) ความดันอยู่ในช่วง 28 นิ้วปรอท
- ข. ระดับปานกลาง (Middle or Fine) ความดันอยู่ในช่วง 1 ไมครอน (0.001 ของทอร์)
- ค. ระดับสูงมาก (High) ความดันจะมากกว่า 1 ไมครอน

ในระบบออกสาคกรรรมโดยส่วนมากแล้ว จะใช้สุญญากาศในระดับทั่วไปและระดับปานกลาง จะมีการใช้งาน เช่น ในขบวนการต้มกลั่น, แฉ่แข็ง, หลอมละลาย, และเคลือบสี ส่วนระดับสูงมาก จะนำไปใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ-

อิเล็กทรอนิกส์ไมโครสโคป, สเปกโตรมิเตอร์สำหรับแยกมวล, และเครื่องเร่งอนุภาค ฯลฯ

ส่วนประกอบของระบบสุญญากาศก็คล้ายกับระบบลมอัด ซึ่งจะประกอบด้วย คันกำลังที่จะขับปั๊ม, ระบบท่อ, อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมและป้องกันระบบ นอกจากนี้ยังมี ตัวเก็บสุญญากาศที่เหมือนกับระบบลมอัดที่มีถังเก็บลม สิ่งแรกที่ท่องู้ เมื่อจะทำการออกแบบระบบสุญญากาศ ก็คือปั๊มสุญญากาศ ในเรื่องแบบของปั๊มและการเลือกใช้ปั๊มซึ่ง จะเป็นสิ่งที่ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพสูง และใช้งานไต่ยาวนาน



รูปที่ ค.4 เกสวัดสุญญากาศแบบความดันสมบูรณ์ใช้ความแตกต่างของระดับของปรอทจากชาหลอก 2 ชา


ที่มา วิชกร , 2531

ชนิดของปั๊มสุญญากาศ

วิชกร (2531) กล่าวว่า สามารถแบ่งชนิดของปั๊มสุญญากาศได้ดังนี้คือ

1. ปั๊มแบบลูกสูบ (Reciprocation piston pumps) ปั๊มแบบนี้เป็นชนิดที่ทำสุญญากาศได้สูง รูปที่ ค.5 แสดงให้เห็นลักษณะของปั๊ม ซึ่งอาจจะมีลูกสูบต่อกับเพลลาข้อเหวี่ยงอยู่ 1 หรือ 2 ลูก อากการเคลื่อนที่ของลูกสูบ ทำให้อากาศถูกดูดผ่านลิ้นก้นกลับ และเกิดสุญญากาศขึ้นที่ช่องพอร์ททางเข้า ปั๊มแบบนี้สามารถทำสุญญากาศได้สูง 27 ถึง 28.5 นิ้วปรอท ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน มีข้อเสียคือ มีเสียงดังและสิ้นเปลืองขณะทำงาน ดังนั้นจะก่อกังกักทั้งเครื่องให้มันคงและแข็งแรง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ ค.5 ลักษณะของปั๊มสูญอากาศแบบลูกสูบ
ที่มา วิฑูร , 2531


2. ปั๊มแบบโคอะแฟรม (Diaphragm pumps) เป็นปั๊มแบบชักขึ้นลง อีกชนิดหนึ่ง ที่สร้างสูญอากาศด้วยการเคลื่อนขึ้น-ลง ของแผ่นโคอะแฟรมในห้องอีกที่อยู่ภายในปั๊ม ดังรูปที่ ค.6 แผ่นโคอะแฟรมทำด้วย วัสดุสังเคราะห์ชื่ออีลาโตเมอร์ (Elastomer) มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่น ดังนั้นการทำงานจึงไม่ต้องการน้ำมัน ปั๊มแบบนี้ทั้งสเตรจเคียวที่สามารถทำสูญอากาศได้ 24 นิ้วปรอท และสองสเตรจเคียวทำสูญอากาศได้ 29 นิ้วปรอท

3. ปั๊มแบบโรตารีแวน (Rotary vane pumps) ปั๊มแบบนี้เหมือนกับเครื่องอากาศดังรูปที่ ค.7 จะมีเพลาสวมในกระบอกปั๊ม และเมื่อใบพัดหมุนจะถูกเอาอากาศ จากช่องทางเข้าไปออกที่ช่องพอร์ตทางออก ทำให้เกิดสูญอากาศขึ้นที่ช่องทางเข้า ปั๊มชนิดนี้นับว่ามีอัตราการดูดออกสูงมาก ปั๊มมีขนาดกะทัดรัด ค่าใช้จ่ายค่าต้องการใช้เทอร์คที่ใช้สำหรับเริ่มเดินปั๊มต่ำ ระบายความร้อนขณะเดินเครื่อง และเสียงรบกวนต่ำมาก อัตราการไหลของอากาศเป็นไปอย่างค่อเนื่อง ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ สามารถทำสูญอากาศที่สูงๆ ได้ในระยะเวลานั้นๆ ดังนั้นจึงสามารถเดินปั๊มได้แบบเดินๆ หยุดๆ ส่วนข้อจำกัดของการใช้ปั๊มแบบนี้คือ เรื่องของอุณหภูมิและการระบายความร้อน ความสามารถในการทำสูญอากาศของปั๊มแบบนี้ชนิดสเตรจเคียวคือ 28 นิ้วปรอท แต่ถ้ามักมีการหล่อลื่น และระบายความร้อนที่ดี จะเพิ่มระดับสูญอากาศได้อีก 1 นิ้วปรอท

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น เมื่อผู้ผู้ใดเห็น ใบเขียวระเบียบขั้นตอนการดำเนินงานที่ผิดๆ หรือเห็นว่ามีข้อผิดพลาดใดๆ กรุณาแจ้งให้ทราบโดยด่วน



รูปที่ ค.6 มอเตอร์ขับเคลื่อนโดยทำให้แผ่นโคะแพร้มขยับตัวขึ้น-ลง
เกิดสูญญากาศในบั้นแบบโคะแพร้ม
ที่มา วิบูล , 2531



รูปที่ ค.7 บั้นสูญญากาศแบบโรคารี่เวน
ที่มา วิบูล , 2531

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. ปั๊มแบบโรตารีสกรู (Rotary screw pumps) ปั๊มแบบนี้มีข้อดีคือ การดูดอากาศเป็นไปอย่างราบเรียบ โดยใช้เฟืองโรเตอร์ 2 ตัวขบกัน เวลาหมุนจะสวนทางกัน ทำให้เกิดสุญญากาศหรือ ลดปริมาตรของอากาศลงทางด้านหลัง และเพิ่ม ปริมาตรของอากาศทางด้านหน้าโรเตอร์ สามารถทำสุญญากาศได้เท่ากับ ปั๊มดูดสูญคือ 27 ถึง 28.5 นิ้วปรอท ลักษณะของปั๊มแสดงตามรูปที่ ค. 8




รูปที่ ค.8 หลักการทำงานของปั๊มแบบสกรู
ที่มา วิเชียร , 2531

5. ปั๊มแบบโหลบ (Lobed rotor pumps) เป็นปั๊มที่ทำงานทั้งถูก-อัด และถูกเหวี่ยง โครงสร้างจะประกอบด้วยตัวโหลบ หรือใบพัดหมุน 2 ตัว หมุนไปทิศ ทางตรงกันข้าม ดูดอากาศจากระบบที่ต้องการสุญญากาศ ตัวใบพัดหมุนไม่สัมผัสกัน แต่ จะมีช่องว่างอยู่เล็กน้อย ปั๊มแบบนี้มีข้อจำกัดในการทำสุญญากาศในระดับ 10 ถึง 15 นิ้วปรอท ลักษณะของปั๊มแสดงตามรูปที่ ค.9

6. ปั๊มแบบรีเจนเนอเรทีฟโบลเวอร์ (Regenerative blowers)

เป็นปั๊มที่ราคาถูก ลักษณะของปั๊มจะมีใบพัดที่จะทำให้อัตราการดูดอากาศออก ได้มากกว่า 1,000 ลูกบาศก์ฟุตก่อนาที และแสดงสุญญากาศได้ในระดับ 7 นิ้วปรอท โดยสุญญากาศจะเกิดขึ้นหลายๆสัปดาห์ ในขณะที่ใบพัดหมุนไปเพียงรอบเดียว เนื่องจาก เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อากาศถูกดูดออกอย่างต่อเนื่อง โดยแรงเหวี่ยงที่เกิดขึ้นรอบๆ แก้วใบหัก จึงแสดงตาม
รูปที่ ศ.10




รูปที่ ศ.9 ปัมแบบโหลบ
ที่มา สุรชาติ , 2527

รูปที่ ศ.10 หลักการทำงานสุญญากาศของรีเวนเนอร์เคทีฟ โบลเวอร์
ที่มา วิฑูร , 2531

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

นอกจากปั๊มแบบต่างๆแล้ว ยังมีวิธีที่จะทำให้เกิดสูญญากาศได้ หากมีปั๊มลมอยู่แล้ว และต้องการใช้งานสูญญากาศเพียงระบบเดียว เพียงแค่ต่อระบบลมอีกเข้ากับหัวฉีดสูญญากาศ หรือหัวเป่าลม (Vacuum ejector) ตามรูปที่ ค.11 ซึ่งจะมีการทำงานดังนี้ หัวฉีดสูญญากาศทำงานได้โดยอาศัย หลักการพื้นฐานของคอขวด (Venturi) อากาศที่ผ่านการกรอง ก่อนจะถึงจุด A จะต้องมีน้ำมันหล่อลื่นผสมอยู่ เมื่ออากาศผ่านคอขวดไปยังจุด B ความเร็วของอากาศจะเพิ่มขึ้น และจะถึงอากาศที่อยู่บริเวณจุด C ทำให้บริเวณจุด C เดือดเป็นสูญญากาศ อากาศที่ถูกพัดออกสู่อากาศจะไหลผ่านตัวเก็บเสียงที่จุด D ซึ่งระดับสูญญากาศจะเกิดขึ้นมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความเร็วและปริมาณของลมที่ผ่านคอขวด จะเห็นได้ว่า การสร้างสูญญากาศด้วยระบบนี้เป็นระบบที่ง่าย และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะมีชิ้นส่วนในการทำงานน้อย โดย เฉพาะตัวหัวพ่นลม หรือหัวฉีดสูญญากาศมีราคาไม่แพงนัก แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าคิดถึงความสูญเสียลมอีกที่ค่อนข้างสูงแล้ว ก็นับได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง ซึ่งจะทำให้ระบบนี้ไม่มีประโยชน์เลยก็ได้ ระบบนี้เหมาะกับอุตสาหกรรมที่ต้องการสูญญากาศเป็นครั้งคราว แต่หากว่าจะต้องใช้สูญญากาศกันเป็นประจำ หรือตลอดเวลาแล้วละก็ ขอแนะนำให้ใช้ปั๊มสูญญากาศจะดีกว่า



รูปที่ ค.11 หลักการทำงานสูญญากาศโดยไม่คองโซปั๊มสูญญากาศ
ที่มา วิฑูร ,2531

กิตติกรรมประกาศ

การทำโครงการวิศวกรรมเกษตรโครงการนี้ จะสำเร็จไม่ไ้โดย ถ้าไม่
ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันและท่านผู้มีอุปการะคุณดังนี้

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

คณะ เกษตรศาสตร์ (เกษตรบางพระ)

อาจารย์ วิบูลย์ กาวิตะ

ภาควิชา เทคโนโลยีการผลิสัตว์

อาจารย์ เกรียงศักดิ์ สุวรรณโพธิ์ศรี

ภาควิชา วิศวกรรมเกษตร

ซึ่งได้ให้คำปรึกษา , ขอเสนอแนะที่ดี และผลักดันให้โครงการนี้สำเร็จ

จุลวงไปควยก็



เอกสารอ้างอิง

1. ธัชวาทย์ สุรัสวดี, "ความรู้เรื่องพลาสติกเพื่อการใช้งาน", วารสารพลาสติก, ปีที่ 3, ฉบับที่ 16, หน้า 4-5
2. ปรีญา วิบูลย์เศรษฐ์, "หลักการแปรรูปนม", คณะอุตสาหกรรมมิถุนคร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524, หน้า 1-30
3. วรณา ทั้งเจริญชัย, "นมและผลิตภัณฑ์นม", คณะเทคโนโลยีการเกษตร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2528, หน้า 96
4. วรวิทย์ , "พลาสติก", วารสารบ้านและสวน, ปีที่ 8, ฉบับที่ 86, 2526, หน้า 112-116
5. วิบูลย์ศักดิ์ กาวิละ, "นมและผลิตภัณฑ์นม", คณะเทคโนโลยีการเกษตร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2528, หน้า 96
6. วิชิต รัตนศักดิ์, "สุขุณาการกับการใช้งาน", วารสารเทคนิค, ปีที่ 5, ฉบับที่ 39, 2531, หน้า 65-72
7. สุธรรม วาณิชเสณี, "เทอร์โมพลาสติก", วารสารเทคนิค, ปีที่ 1, ฉบับที่ 6, 2527, หน้า 62
8. สุรชาติ ชินโชคสันต์, "คอมเพรสเซอร์และปั๊มสุญญากาศขนาดเล็กสำหรับงานคอนโทรล", วารสารคอนดัคทีงเมคคานิก, ปีที่ 1, ฉบับที่ 4, 2527, หน้า 40-47