

เครื่องปรับอากาศผู้ป่วยด้วยความร้อน
(HYPERTHERMIA)



ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2544

รพ.
๗๖๕๓
๘๕๕๑

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน..... 46530
วัน, เดือน, ปี- 4 เม.ย. 2546

.b.....
.i.....

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อปริญญานิพนธ์ เครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยความร้อน

นักศึกษา นายจรัส ปัญโญใหญ่ รหัส 42015550
 นายนิเวศน์ มณีลังกา รหัส 42015556

ภาควิชา เทคนิคอุตสาหกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.อรลภก แสงอรุณ
 ผศ.นภพินท์ อนันตรศิริชัย

ปีการศึกษา 2544

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอนุมัติให้ปริญญาฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์

ประธานกรรมการ

()

กรรมการ

()

กรรมการ

()

กรรมการ

()

กรรมการ

()

กรรมการ

()

กรรมการ

()

กรรมการ

()

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อหัวข้อ	เครื่องปรับอากาศภูมิผู้ป่วยด้วยความร้อน	
นักศึกษา	นายจรัส ปัญโญใหญ่	รหัส 42015550
	นายนิเวศน์ มณีลังกา	รหัส 42015556
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.อรลภก แสงอรุณ	
	ผศ.นภพินท์ อนันตรศิริชัย	
ภาควิชา	เทคนิคอุตสาหกรรม	
ปีการศึกษา	2544	

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอ เครื่องปรับอากาศภูมิผู้ป่วยด้วยความร้อน เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับเพิ่มอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย เพื่อให้อุณหภูมิร่างกายอยู่ในสภาวะปกติ คือ 37°C โดยที่เครื่องจะใช้ระบบพรอพเพอร์ชันนัล คอนโทรล คือระบบควบคุมแบบสัดส่วน เพื่อเป็นตัวควบคุมการทำงานของตัวทำความร้อน และมีการแสดงผลของอุณหภูมิทางส่วนแสดงผลที่เป็นแบบ แอลอี ดี 7 เซ็กเมนต์ สามหลัก มีระบบการไหลเวียนของน้ำอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เครื่องทำงาน ซึ่งเป็นปั๊ม ชนิดแม็กเนติกปั๊ม น้ำนี้จะไหลเวียนผ่านผ้าห่ม และยัดตัวเซ็นเซอร์ ไรท์ผ้าห่ม เพื่อการควบคุมที่ถูกต้อง เพราะเป็นอุณหภูมิที่ผู้ป่วยได้รับโดยตรง แต่ถ้าอุณหภูมิเกิน 42.0°C จะมีการเตือนว่ามี การตรวจจับของตัวเซ็นเซอร์ว่าอุณหภูมิสูงเกินค่าที่กำหนด และถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า 30.0°C เครื่อง จะแสดงสภาวะและเตือนว่ามี การตรวจจับของตัวเซ็นเซอร์ว่าอุณหภูมิต่ำเกินค่าที่กำหนด

PROJECT TITLE HYPERTHERMIA

STUDENT MR.JUMRUS PANYOYAI 42015550
 MR.NIVES MANEELANGKA 42015556

ADVISOR ASSIS.PROF. ORNLARP SANGAROON
 ASSIS.PROF. NOPPIN ANANTRASIRICHAI

LEVEL OF STUDY BACHELOR'S DEGREE IN INDUSTRIAL
 (ELECTRONIC TECHNOLOGY)

ACADEMIC YEAR 2001


SUBSTRACT

This thesis presents hyperthermia , the machine is used to increase temperature of patient to normal condition , that is 37° C. Hyperthermia uses proportional control system, that controls the working of heater and present the result of temperature by LED 7 SECMET three's place. Hyperthermia has water cycle system all the time while the machine is working that is Mecnetic Pump. The water will flow into machine and flow out the blanket. We will stick sensor at the blanket for correctly control because the patient can receive temperature directly. If the temperature is more than 42.0° C , it will be warned by temperature sensor that is over than limit. And if the temperature is lower than 30° C , it will be warned by temperature sensor that is lower than limit 30.0° C

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ถูกลงไปด้วยดีเนื่องมาจาก ความร่วมมือของสมาชิกภายใน กลุ่มทุกท่าน ขอขอบคุณ ผศ.อรตาท แสงอรุณ ผศ.นภพินท์ อนันตรศิริชัย และอาจารย์ประจำภาค วิชาเทคนิคอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำ แนวความคิดความรู้ต่าง ๆ แนวทางการแก้ปัญหา ในการจัดทำปริญญานิพนธ์ ขอขอบคุณ ผศ. สมศรี ดาวฉาย ผู้อำนวยการ โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับคำปรึกษาและข้อมูลที่สำคัญ ขอขอบคุณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีที่ เอื้อเฟื้อสถานที่ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือสุดท้าย ควรระลึกถึงอย่างยิ่ง บิดา มารดา ที่ให้การสนับสนุนในด้านการศึกษา และเป็นกำลังใจมาโดยตลอด

ขอขอบพระคุณอย่างสูง
คณะผู้จัดทำ



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
หัวข้อปริญญานิพนธ์	I
บทคัดย่อภาษาไทย	II
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	III
กิตติกรรมประกาศ	IV
สารบัญ	V
สารบัญรูป	VIII
สารบัญตาราง	X
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1
1.2 ชื่อโครงการ	1
1.3 วัตถุประสงค์	1
1.4 คุณสมบัติของเครื่อง	2
1.5 เนื้อหาโดยสังเขป	3
บทที่ 2 ทฤษฎีทางการแพทย์	4
2.1 ข้อมูลทางการแพทย์	4
2.2 ปัญหาและความต้องการทางการแพทย์	7
บทที่ 3 หลักการทำงาน	9
3.1 หลักการทำงานของเครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยความร้อนตามบล็อคดีอะแกรม	9
บทที่ 4 การออกแบบและสร้างเครื่อง	12
4.1 การออกแบบวงจร	12
4.1.1 ภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ (Temperature Set)	12
4.1.2 ภาควงจรตรวจจับอุณหภูมิ (Temperature Sensor)	13
4.1.3 ภาควงจรอินสตรูเมนต์เดชัน แอมป์ลิฟายเออร์ (Instrumentation Amplifier)	14
4.1.4 ภาควงจรพรอพอร์ชันนัล คอนโทรล (Proportuonal Control)	15
4.1.5 ภาควงจรโซลิดสเตท รีเลย์ (Solid state relay)	16

เรื่อง	สารบัญญ (ต่อ)	หน้า
	4.1.6 ภาควงจรแสดงผล (Display)	16
	4.1.7 ภาควงจรตรวจจับอุณหภูมิความร้อนสูง (Heat Over Detector)	17
	4.1.8 ภาควงจรแสดงสภาวะเตือนเมื่ออุณหภูมิ สูง/ต่ำ (High/Low Temperature Alarm)	18
	4.2 การออกแบบและสร้างส่วนประกอบของตัว เครื่องเครื่อง	20
บทที่ 5	การทดลองและผลการทดลอง	26
	5.1 การทดลองทางเทคนิคของเครื่อง (Technical Testing)	26
	5.1.1 การทดลองภาควงจรตรวจวัดอุณหภูมิ(Temperature Sensor)	26
	5.1.2 การทดสอบภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ(Temperature Set)	29
	5.1.3 การทดลองภาควงจรอินสตรูเมนต์เทชัน แอมพลิฟายเออร์ (Instrumentation Amplifier)	34
	5.1.4 การทดสอบภาควงจรรอปอร์ชันนัล คอนโทรลและ ภาควงจรโซลิด สเตท รีเลย์	36
	5.1.5 การทดสอบภาควงจรแสดงสภาวะเตือนเมื่ออุณหภูมิ สูง/ต่ำ (High / Low Temperature Alarm)	44
	5.1.6 การทดสอบภาควงจรตรวจจับอุณหภูมิความร้อนสูง (Heat Over Detector)	48
	5.1.7 การทดสอบภาคแสดงผล (Display)	50
	5.2 การทดสอบการใช้งานของเครื่อง (functional Testing)	52
บทที่ 6	การใช้งาน	66
	6.1 การเปรียบเทียบแรงดันส่วนต่าง ๆ ของวงจร(caribration Testing)	66
	6.2 การใช้เครื่องฮัยเปอร์เทอร์เมีย (Hyperthermai)	68
	6.3 ข้อปฏิบัติ	69
บทที่ 7	อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและสรุป	70
	7.1 อภิปรายผล	70
	7.2 ข้อเสนอแนะ	71
	7.3 สรุป	71
บรรณานุกรม		

สารบัญรูป

รูป	หน้า
รูปที่ 1.1(ก) ช่วงของอุณหภูมิของคนปกติในภาวะต่าง ๆ กัน	4
รูปที่ 1.1(ข) ช่วงอุณหภูมิ ° C กับ ° F	4
รูปที่ 1.2 ระบบควบคุมอุณหภูมิ	5
รูปที่ 3.1 บล็อกไดอะแกรม(Block Diagram) ของเครื่อง ฮัยเปอร์เทอร์เมีย(Hyperthermia)	9
รูปที่ 4.1 ภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ (Temperature Set)	13
รูปที่ 4.2 ภาควงจรตรวจจับอุณหภูมิ (Temperature Sensor)	14
รูปที่ 4.3 ภาควงจรอินสตรูเมนต์เดชัน แอมป์ลิฟายเออร์ (Instrumentation Amplifier)	15
รูปที่ 4.4 ภาควงจรพรอพอร์ชันนัล คอนโทรล (Proportuonal Control)	15
รูปที่ 4.5 ภาควงจรโซลิดสเตท รีเลย์ (Solid state relay)	16
รูปที่ 4.6 ภาควงจรแสดงผล (Display)	17
รูปที่ 4.7 ภาควงจรตรวจจับอุณหภูมิความร้อนสูง (Heat Over Detector)	17
รูปที่ 4.8 ภาควงจรแสดงสภาวะเตือนเมื่ออุณหภูมิ สูง/ต่ำ (High/Low Temperature Alarm)	18
รูปที่ 4.9 วงจรทั้งหมดของเครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยความร้อน	19
รูปที่ 4.10 แหล่งจ่ายไฟ (Power supply)	20
รูปที่ 4.11 ส่วนของฐานเครื่อง	21
รูปที่ 4.12 ส่วนของฝาครอบเครื่อง	21
รูปที่ 4.13 ถังเก็บน้ำ	22
รูปที่ 4.14 การติดตั้งตัวทำความร้อน	22
รูปที่ 4.15 ระบบการไหลเวียนของน้ำ	23
รูปที่ 4.16 ด้านหน้าของเครื่องฮัยเปอร์เทอร์เมีย	24
รูปที่ 4.17 ด้านหลังของเครื่องฮัยเปอร์เทอร์เมีย	25
รูปที่ 5.1 ภาควงจรตรวจจับอุณหภูมิ (Temperature Sensor)	26
รูปที่ 5.2 ภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ (Temperature Set)	29
รูปที่ 5.3 ภาควงจรอินสตรูเมนต์เดชัน แอมป์ลิฟายเออร์ (Instrumentation Amplifier)	34

สารบัญรูป (ต่อ)

รูป	หน้า
รูปที่ 5.4 ภาควงจรพรีอเพอร์ชันนัล คอนโทรล และภาควงจรโซลิต สเตท รีเลย์	36
รูปที่ 5.5 รูปคลื่นที่ขาต่าง ๆ ของ IC TCA 785 และ TRIAC ที่อุณหภูมิ 32.0° C	37
รูปที่ 5.6 รูปคลื่นที่ขาต่าง ๆ ของ IC TCA 785 และ TRIAC ที่ อุณหภูมิ 33.0° C	38
รูปที่ 5.7 รูปคลื่นที่ขาต่าง ๆ ของ IC TCA 785 และ TRIAC ที่อุณหภูมิ 34.0° C	39
รูปที่ 5.8 รูปคลื่นที่ขาต่าง ๆ ของ IC TCA 785 และ TRIAC ที่อุณหภูมิ 35.0° C	40
รูปที่ 5.9 รูปคลื่นที่ขาต่าง ๆ ของ IC TCA 785 และ TRIAC ที่อุณหภูมิ 36.0° C	41
รูปที่ 5.10 รูปคลื่นที่ขาต่าง ๆ ของ IC TCA 785 และ TRIAC ที่อุณหภูมิ 37.0° C	42
รูปที่ 5.11 รูปคลื่นที่ขาต่าง ๆ ของ IC TCA 785 และ TRIAC ที่อุณหภูมิ 38.0° C	43
รูปที่ 6 ลายวงจร ของวงจรแสดงสภาวะเตือนเมื่ออุณหภูมิ สูง/ต่ำ (HIGH/LOW Temperature Alarm)	75
รูปที่ 7 ลายวงจร ของวงจรอินสตรูเมนต์เดชัน คอนโทรล (Instrumentation Amplifier)	76
รูปที่ 8 ลายวงจร ของวงจรภาคพรีอเพอร์ชันนัล คอนโทรล (Proportuonal Control)	77
รูปที่ 9 ลายวงจร ของวงจรแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply)	78

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
ตารางที่ 5.1 แสดงการเปลี่ยนแปลงแรงดันที่ตกคร่อมตัวตรวจวัด อุณหภูมิไอซี (LM335)	27
ตารางที่ 5.2 แสดงการเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันที่ตกคร่อมตัวตรวจวัด อุณหภูมิ (LM335) ตั้งแต่ 36.0°C ถึง 38.0°C	28
ตารางที่ 5.3 แสดงค่าแรงดันที่ได้จากการปรับตั้งอุณหภูมิจากภาควงจรปรับ ตั้งอุณหภูมิและแรงดันที่ตกคร่อมตัวตรวจวัดอุณหภูมิไอซี (LM335)	30
ตารางที่ 5.4 แสดงการเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันตกคร่อมตัวตรวจวัดอุณหภูมิไอซี (LM335) ตั้งแต่ 36.0°C ถึง 38.0°C	31
ตารางที่ 5.5 แสดงค่าแรงดันที่ขา 7 ของ IC 3B LM358 และขา 3 ของ LC 3A LM358	33
ตารางที่ 5.6 แสดงค่าแรงดันที่จุดต่าง ๆ ของภาควงจรอินสตรูเมนต์เตชัน แอมป์ลิไฟเออร์	35
ตารางที่ 5.7 แสดงค่าแรงดันที่จุดต่าง ๆ ของภาควงจรแสดงสถานะเตือนเมื่ออุณหภูมิสูง และสถานะของ แอล อี ดี และ บัชเชอร์	45
ตารางที่ 5.8 แสดงค่าแรงดันที่จุดต่าง ๆ ของภาควงจรแสดงสถานะเตือนเมื่ออุณหภูมิต่ำ และแสดงสถานะของ แอล อี ดี , บัชเชอร์ และ รีเลย์	47
ตารางที่ 5.9 แสดงค่าแรงดันและสภาวะการทำงานต่าง ๆ ของภาควงจรตรวจวัดอุณหภูมิ ความร้อนสูงและรีเลย์ 2	49
ตารางที่ 5.10 แสดงค่าแรงดันที่ขา Vin High ของ IC ICA7107 ที่ค่าอุณหภูมิต่าง ๆ ที่ได้จากภาควงจรตรวจวัดอุณหภูมิ และภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ	51
ตารางที่ 5.11 แสดงค่าอุณหภูมิที่ห้าม และถึงเก็บน้ำ	53
ตารางที่ 5.12 แสดงค่าอุณหภูมิที่จอแสดงผลกับอุณหภูมิที่ห้าม	54
ตารางที่ 5.13 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิกับเวลา	55
ตารางที่ 5.14 แสดงเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเพิ่มขึ้นครั้งละ 1.0°C	57
ตารางที่ 5.15 แสดงเวลาที่ใช้ในการทำให้อุณหภูมิลดลงครั้งละ 1.0°C	58
ตารางที่ 5.16 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิขณะที่มีผู้ทดสอบนอนบนผ้าห่มและ ไม่มีผู้ทดสอบนอนบนผ้าห่มที่อุณหภูมิ 37.0°C	60

สารบัญตาราง (ต่อ)

รูป	หน้า
ตารางที่ 5.17 การเปรียบเทียบอุณหภูมิของผ้าห่มในขณะที่ผู้ถูกทดสอบนอน ที่ผ้าห่ม น้ำหนักต่างกัน	63
ตารางที่ 5.18 ค่าของอุณหภูมิของผ้าห่ม ที่จอแสดงผลขณะที่มีโหลด อุณหภูมิคงที่วางอยู่ที่บน ผ้าห่ม	64
ตารางที่ 5.19 อัตราการไหลเวียนของน้ำของเครื่องที่สภาวะต่างๆ	66



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมา

ในปัจจุบันมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก มีผลทำให้หน้าที่และภาระในการดูแลผู้ป่วยให้ทั่วถึงของโรงพยาบาลมีเพิ่มมากขึ้น ในสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยหรือการผ่าตัดในด้านการปรับอุณหภูมิของร่างกายผู้ป่วยด้วยความร้อนจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือที่จะสามารถปรับอุณหภูมิในตัวผู้ป่วย ซึ่งมักจะมีอุณหภูมิที่ต่ำให้สูงขึ้นโดยวิธีอัตโนมัติ เพื่อจะได้ลดภาระในการดูแลได้

จึงได้มีแนวความคิดที่จะออกแบบและสร้างเครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยความร้อนสำหรับผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหรือผู้ป่วยที่มีไข้สูงและมีอาการหนาวสั่น ผู้ดูแลผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นตัวนำความร้อนได้ และปลอดภัยต่อผิวหนังของผู้ป่วย เช่น ถุงน้ำร้อน ถุงน้ำเย็น (Cold Hot Pack) กับผู้ป่วย ถึงแม้ว่าจะมีกรรมวิธีในการทำงานง่ายแต่การรักษาอุณหภูมิได้ไม่คงที่นานเท่าที่ผู้ป่วยต้องการและอุณหภูมิจะสูงมากเกินไปในช่วงแรก ในขณะที่การใช้งานซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผิวหนังของผู้ป่วยได้ เครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยความร้อน จึงเข้ามามีบทบาทในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในด้านนี้เป็นอย่างมาก

1.2 วัตถุประสงค์

เครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยความร้อนจึงจำแนกวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องปรับอุณหภูมิด้วยความร้อนมีดังนี้

1. สามารถนำมาใช้ในการปรับอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยความร้อนแทนการใช้ถุงน้ำร้อน เนื่องจากสามารถที่จะรักษาระดับของอุณหภูมิให้คงที่ได้ยาวนานกว่าถุงน้ำร้อน
2. ใช้งบประมาณในการออกแบบสร้างเครื่องต่ำเพื่อช่วยในการประหยัดงบประมาณและเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือทางการแพทย์ใช้เองในประเทศ
3. สามารถใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายจากในประเทศเพื่อความสะดวกในการออกแบบและสร้างหรือทำการซ่อมแซมเมื่อเครื่องเกิดการขัดข้องขึ้น
4. เพื่อนำวิชาความรู้ที่ได้รับการศึกษามาประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 คุณสมบัติของเครื่อง

คุณสมบัติทั่วไป

1. ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. สามารถปรับตั้งอุณหภูมิได้
3. มีระบบการไหลเวียนของน้ำเพื่อนำอุณหภูมิความร้อนจากผ้าห่มไปสู่ตัวผู้ป่วยได้
4. ผ้าห่มมีคุณสมบัติที่ดีในการนำอุณหภูมิความร้อนสู่ตัวผู้ป่วยและสามารถรักษาระดับอุณหภูมิได้คงที่และเท่ากับอุณหภูมิที่ทำการปรับตั้งไว้ได้ตลอดเวลาการทำงานของเครื่อง
5. มีจอค่าของอุณหภูมิที่ให้กับผู้ป่วย (อุณหภูมิผ้าห่ม) และอุณหภูมิที่ทำการปรับตั้งไว้ขณะที่เครื่องเปิดใช้งานอยู่ตลอดเวลา
6. มีสัญญาณเตือน (Alarm) เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติและตัดการทำงานของเครื่องในส่วนที่ผิดปกตินั้น

คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีหลอดไฟสภาวะการทำงานของเครื่องในสภาวะต่าง ๆ ดังนี้
 - การ เปิด/ปิด เครื่อง (Power ON/OFF)
 - การทำงานของตัวทำความร้อน (Heater ON/OFF)
 - สภาวะการอุณหภูมิที่จอผลซึ่งบอกให้ทราบถึงการอุณหภูมิที่ทำการตรวจวัดได้จากตัวตรวจจับอุณหภูมิที่ผ้าห่ม (Blanket Temperature sensor) และอุณหภูมิที่ทำการปรับตั้ง (Temperature Set)
 - สภาวะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงกว่าปกติกำหนด (High Temperature Alarm)
 - สภาวะอุณหภูมิลดต่ำกว่ากำหนด (Low Temperature Alarm)
2. สามารถทำการปรับตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 26.0°C ถึง 41.0°C (อุณหภูมิที่ปรับตั้งใช้งานจริง 30.0 ถึง 41.0°C) โดยการปรับตั้งอุณหภูมิด้วยปุ่มแบบใช้การหมุนโดยมีความละเอียดในการปรับตั้งอุณหภูมิได้ครั้งละ 0.1°C
3. มีระบบควบคุมอุณหภูมิของน้ำแบบสัดส่วน ระบบพรอพอร์ชันนัล คอนโทรล
4. ใช้ตัวทำความร้อน (Heater) ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 220 โวลต์ ขนาดกำลัง 700 วัตต์
5. มีระบบสัญญาณเตือนด้วยแสงและเสียงเมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ
 - สภาวะเตือนเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงกว่าปกติกำหนด เมื่ออุณหภูมิที่ให้กับผู้ป่วยคืออุณหภูมิที่ผ้าห่ม สูงเกิน 42.0°C พร้อมทั้งตัดการทำงานของตัวทำความร้อนทันที
 - สภาวะเตือนเมื่ออุณหภูมิลดต่ำกว่ากำหนด เมื่ออุณหภูมิที่ให้กับผู้ป่วยคืออุณหภูมิที่ผ้าห่ม สูงกว่า 32.0°C และลดลงต่ำกว่า 30.0°C
6. สามารถทำการเลือกรูปแบบในการเตือนได้ โดยจะให้มีการเตือนทั้งแบบแสงและเสียงหรือเตือนแบบใช้แสงเพียงอย่างเดียว
7. ถังเก็บน้ำ ขนาด 2.6 ลิตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

8. ผ้าห่ม ขนาด 60×140 เซนติเมตร
9. อัตราการไหลของน้ำ 1400 ลิตร/ ชั่วโมง
10. ใช้ปั๊มเพื่อทำการหมุนเวียนน้ำชนิด แม็กเนติกปั๊ม AC 220 – 240 โวลท์ 50 เฮิรท์ 18 วัตต์
11. สามารถเลือกที่จะค่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดที่ผ้าห่มจากตัวตรวจจับอุณหภูมิ อุณหภูมิที่ทำการปรับตั้งไว้โดยการกดสวิทช์เลือกและค่าของอุณหภูมิด้วย แอล อี ดี 7 เซ็คเมนต์ ขนาด 3 หลัก
12. ความผิดพลาดในการควบคุมอุณหภูมิของเครื่อง $\pm 1^\circ \text{C}$




บทที่ 2

ทฤษฎีทางการแพทย์


2.1 ข้อมูลทางการแพทย์

อุณหภูมิร่างกายของคนมีค่าคงที่ ประมาณ 37°C หรือ 98.6°F และอุณหภูมิจะถูกควบคุมให้คงที่อยู่เสมอ ภายในช่วง 1°F ใดๆก็ตาม อุณหภูมิร่างกายของคนปกติสามารถแปรผันไปได้มาก ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยบางอย่าง เช่น ในขณะที่ออกกำลังกายอย่างหนัก จะทำให้อุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ้น อีกนัยหนึ่งถ้าร่างกายต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เย็นจัดก็อาจทำให้อุณหภูมิลดต่ำลง



รูปที่ 1.1(ก) ช่วงของอุณหภูมิของคนปกติในภาวะต่างๆ กัน

CELSIUS – FAHRENHEIT CONVERSION TABLE



รูปที่ 1.1(ข) ช่วงอุณหภูมิ °C กับ °F

การเสียความร้อนจากร่างกายอาศัยวิธีการต่าง ๆ กันคือ การนำ (Conduction) การพา (Convection) การแผ่รังสี (Radiation) และการระเหย (Evaporation) การจะ เสียความร้อนโดยวิธีใด มากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพของอากาศภายนอก ที่สำคัญที่สุดคืออุณหภูมิของอากาศภายนอก


ร่างกายมีกลไกควบคุมอุณหภูมิภายในให้มีค่าคงที่อยู่เสมอ แม้ว่าอุณหภูมิแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงก็ตาม ทั้งนี้อาศัยการทำงานของระบบประสาทเป็นสำคัญ

ร่างกายมีตัวรับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยู่ทั้งบริเวณรอบนอก และที่ส่วนกลางตัวรับ บริเวณรอบนอก (Peripheral Receptor) รับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ผิวหนัง และมี 2 พวก คือ ตัวรับความเย็น (Cold Receptor) กับตัวรับความร้อน (Warm Receptor) ตัวรับทั้ง 2 พวก ปรับตัว ได้เร็ว ฉะนั้นจึงไวมาก ต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเท่านั้น อย่างไรก็ตาม มีตัวรับความเย็นมากกว่า ตัวรับความร้อนถึง 10 เท่า ดังนั้นตัวรับที่อยู่รอบนอกจึงรายงานและรับรู้ความเย็นเป็นสำคัญ

ตัวรับอุณหภูมิที่ส่วนลึกของร่างกาย ก็สามารถพบได้ที่อวัยวะภายใน เช่น ภายในช่อง ท้องที่ไขสันหลังและที่บริเวณหลอดเลือดใหญ่ ดังนั้นจะช่วยรายงานผลของอุณหภูมิ

(Core Temperature) ตัวรับทางส่วนกลาง (Central Receptor) รับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในร่างกาย โดยมีเซลล์ประสาทอยู่ที่พรีออปติก แอเรีย (Preoptic Area) ของฮัยโปทาลามัส (Hypothalamus) โดยพบว่าประสาทในการรับรู้ความร้อน (Heat - Sensitive Neurons) ที่ทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อปรับอุณหภูมิภายในร่างกายให้ลดต่ำลง

เมื่อตัวรับอุณหภูมิจากทั้งทางรอบนอกและส่วนกลาง รับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแล้วจึง ส่งไปยังศูนย์ประสานงาน ศูนย์ประสานงานเหล่านี้จะทำหน้าที่รวมสัญญาณนำเข้า เพื่อตั้งระดับ อุณหภูมิ และส่งสัญญาณออกไปตามประสาทนำออก



รูปที่ 1.2 แสดงระบบการควบคุมอุณหภูมิ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตัวรับทั้งสองอย่างต้องทำงานร่วมกัน แต่ตัวรับส่วนกลางบริเวณฮัยโปทาลามัส เป็นตัวบอกสัญญาณที่แท้จริงของอุณหภูมิภายในเพื่อให้จัดการแก้ไขอุณหภูมิของผิวหนังสำคัญน้อยกว่า ตัวอย่างเช่น เมื่ออุณหภูมิของตัวรับส่วนกลางเพิ่มขึ้น แต่อุณหภูมิของผิวหนังกลับลดลงจากการระเหยของเหงื่อ ฉะนั้นกลไกการควบคุมอุณหภูมิจึงต้องอาศัยสัญญาณป้อนกลับจากตัวรับส่วนกลางเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ในบางภาวะ การควบคุมอุณหภูมิอาศัยสัญญาณจากตัวรับรอบนอก เช่น เมื่อเข้าไปอยู่ในที่อากาศหนาวเย็นจะเกิดการสั่นทันทีเพื่อเพิ่มความร้อนให้แก่ร่างกายทั้ง ๆ ที่อุณหภูมิของตัวรับส่วนกลางไม่ได้ลดลง แต่กลับสูงขึ้นเล็กน้อยด้วยซ้ำ

ภายหลังที่ ฮัยโปทาลามัสรวบรวมข้อมูลและประมวลผลแล้ว จะส่งสัญญาณนำออกไปยังอวัยวะที่แสดงผล ซึ่งแยกได้ 3 อย่าง คือ

1. การควบคุมทางหลอดเลือด
2. การควบคุมทางเมตาบอลิซึม
3. การควบคุมทางการหลั่งเหงื่อ

1). ระดับที่ควบคุมโดยหลอดเลือด

เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย หรือมีการออกกำลังกาย อย่างเช่น การควบคุมอุณหภูมิจะใช้เพียงการเปลี่ยนแปลงฉนวนของผิวหนัง โดยการเปลี่ยนแปลงการไหลของเลือดที่มาสู่ผิวหนังก็ยอมเพียงพอในการปรับปรุงสมดุลระหว่างการสร้างและการเสียความร้อน อุณหภูมิของผิวหนังที่อยู่ในช่วงการควบคุมนี้ จะอยู่ระหว่าง $(31 - 34)^{\circ}C$ และจะทำให้รู้สึกว้าก่าลึงสบายดี คืออุณหภูมิไม่ร้อน หรือไม่เย็น ที่เรียกว่า เทอร์มัล นิวทรัลลิตี (Thermal Neutrality) ตามปกติคนจะเลือกสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมเพื่อให้กลไกการควบคุมอุณหภูมิอยู่ในช่วงนั้น ๆ คือเมื่ออยู่ในอากาศแวดล้อมเย็นจะสวมเสื้อผ้าหนาและปกปิดมาก สำหรับกลไกการทำงานนั้น เชื่อว่าการไหลของเลือดไปยังผิวหนังนั้นถูกปรับให้ได้สัดส่วนกับสัญญาณที่ได้รับจากตัวรับอุณหภูมิ

2). ระดับที่ควบคุมโดยทางเมตาบอลิซึม

เมื่อร่างกายอาศัยการเพิ่มฉนวนของผิวหนังยังไม่เพียงพอที่จะป้องกันการเสียความร้อนได้ ร่างกายต้องเพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้ออาจเป็นการทำงานที่อยู่ในอำนาจจิตใจ หรือเป็นการสั่น (Shivering) ที่อยู่นอกเหนืออำนาจจิตใจ กลไกการสั่นของร่างกายนั้นเชื่อว่าเกิดจากการกระตุ้นฮัยโปทาลามัสโดยที่บริเวณ ดอร์โซเมดิอัล (Dorsomedial) ของโปสทีเรียร์ ฮัยโปทาลามัส (Posterior Hypothalamus) ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับผนังของ เซอร์คัล เวนทริเคิล (Third Ventricle) ตามปกติบริเวณนี้จะถูกยับยั้งโดยสัญญาณจากตัวกลางรับความร้อน (Heat Center) คือศูนย์ที่ถูกกระตุ้นเมื่ออุณหภูมิภายในต่ำกว่าอุณหภูมิวิกฤต (Critical Temperature) แล้วจะส่งสัญญาณไป

ตามก้านสมองเพื่อส่งไปสู่ แอนทีเรียร์ มอเตอร์นิวรอน (Anterior Motor Neurons) ของไขสันหลัง โดยให้ความตึงของกล้ามเนื้อทั่วร่างกายเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มถึงจุดหนึ่งก็จะทำให้มีการสัน

การสันมีประสิทธิภาพอยู่ในขีดจำกัด เนื่องจากไม่สามารถจะทำให้ร่างกายสันอยู่ได้ตลอดเวลา ความร้อนที่เกิดขึ้นจะทำให้เพิ่มมากกว่าขณะพักเพียง 3 เท่า ยิ่งกว่านั้นการสันยังต้องการให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยให้เลือดจากส่วนกลางไปยังส่วนรอบนอก เพื่อรับความเย็นจากอากาศแวดล้อมอีกประการหนึ่ง วิธีการสันนี้นอกจากจะทำให้ความร้อนในร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังทำให้ผิวหนังเสียความร้อนไปได้อีกด้วย

นอกเหนือจากกลไกการควบคุมอุณหภูมิกายที่อาศัยการควบคุมซึ่งอยู่นอกเหนือจากอำนาจจิตใจแล้วอุณหภูมิกายยังถูกควบคุมภายใต้อำนาจจิตใจอีกด้วย คือเมื่ออุณหภูมิร่างกายสูงเกินไปก็จะส่งสัญญาณทำให้บุคคลนั้นรู้สึกร้อน หรือเมื่ออุณหภูมิกายเย็นมากไปก็จะทำให้บุคคลนั้นรู้สึกเย็นและไม่สบายดังนั้นจึงเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้บุคคลนั้นต้องจัดหาหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางด้านอุณหภูมิทำให้รู้สึกเย็นสบายขึ้น ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นกลไกการควบคุมและปรับอุณหภูมิร่างกายที่มีประสิทธิภาพ

3). ระดับที่ควบคุมโดยการหลังห้อง

เมื่อความร้อนสะสมในร่างกายมากขึ้น จากการออกกำลังกายมากหรือการได้รับความร้อนจากภาวะแวดล้อม กลไกการรับความร้อนโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงขนาดของหลอดเลือดอย่างเดียวไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ จึงต้องอาศัยการหลังห้องช่วยเพื่อช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยลดความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อุณหภูมิร่างกายส่วนกลาง (Central Body Temperature) เปลี่ยนแปลงไปประมาณ 2°C จากปกติ (37.6°C) จะไปทำให้การทำงานของร่างกายผิดปกติมากแต่ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นไปอีกจะเกิดภาวะอุณหภูมิสูงเกิน ฮัยเปอร์เทอร์เมีย ทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำหน้าที่ผิดปกติได้ แต่ถ้าอุณหภูมิกาย ลดลงจะทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะอุณหภูมิต่ำกว่าฮัยโปเทอร์เมียซึ่งจะทำให้การทำงานของระบบประสาทลดลง

2.2 ปัญหาและความต้องการทางการแพทย์


ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ต้องการความอบอุ่นต่อร่างกาย เช่น ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหรือผู้ป่วยที่มีไข้สูงและมีอาการหนาวสั่น ผู้ดูแลผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นตัวนำความร้อนได้ และปลอดภัยต่อผิวหนังของผู้ป่วย เช่น ถุงน้ำร้อน (Cold Hot Pack) กับผู้ป่วย ถึงแม้ว่าจะมีกรรมวิธีการใช้งานง่ายแต่การรักษาอุณหภูมิได้ไม่คงที่นานเท่าที่ผู้ป่วยต้องการและอุณหภูมิจะสูงมากเกินไปในช่วงแรก ในขณะที่ใช้งานซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผิวหนังของผู้ป่วยได้ เครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยความร้อน จึงเข้ามามีบทบาทในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในด้านนี้เป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบันนี้

เครื่องที่มีใช้ในโรงพยาบาลทั่วไปจะเป็นเครื่องที่ใช้งานร่วมกันระหว่างเครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยความร้อนและความเย็น หรือมีทั้งระบบการทำความร้อนและระบบการทำความเย็นในตัวและจะมีราคาสูงกว่าที่จะเลือกใช้เฉพาะเครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยความร้อน หรือเครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยความเย็นเพียงอย่างเดียว ในบางครั้งพบว่ามีความจำเป็นที่จะเลือกใช้เครื่องปรับอุณหภูมิด้วยความร้อนเท่านั้น จึงไม่จำเป็นจะต้องใช้งานในส่วนหนึ่งของเครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยความเย็นเลย ดังนั้นจึงได้ทำการศึกษาและออกแบบสร้างเครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยความร้อนเพียงอย่างเดียว เพื่อความสะดวกเหมาะสมในการเลือกใช้งานและเพื่อความสะดวก สำหรับเครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยความร้อนทั่วไปนั้นเมื่อได้ทำการศึกษาในส่วนของการออกแบบและการสร้างพร้อมหลักการการทำงานของเครื่องแล้ว พบว่าเครื่องที่ทำการตรวจวัดอุณหภูมิความร้อนในถังเก็บน้ำ (Reservoir) เพื่อที่จะควบคุมการทำงานของเครื่อง ซึ่งไม่ได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิจากบริเวณที่ผู้ป่วยสัมผัส จะมีข้อเสียคือ เครื่องจะไม่ได้รับอุณหภูมิที่ให้กับผู้ป่วยจริง เพราะเมื่อน้ำจากถังเก็บน้ำไหลเวียนมาที่ผ้าห่ม (บริเวณที่ผู้ป่วยสัมผัสเพื่อรับอุณหภูมิความร้อน) จะมีการสูญเสียอุณหภูมิไปบ้างซึ่งจะไม่ใช่อุณหภูมิที่ทำการตรวจวัดและควบคุมในถังเก็บน้ำ

ดังนั้นในการศึกษาออกแบบและสร้างเครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยความร้อนจึงถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อปรับปรุงวิธีการตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อการควบคุมให้เหมาะสมกับการใช้งาน และ ตอบสนองต่อความต้องการ ที่จะใช้งานเครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยความร้อนกับผู้ป่วยในโรงพยาบาล เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการเลือกใช้งานเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อเครื่องมือต่อไป

บทที่ 3

หลักการทํางาน



รูปที่ 1.3 บล็อกไดอะแกรม (BLOCK DIAGRAM) ของเครื่อง ฮัยเปอร์เทอร์เมีย

3.1 หลักการทํางานของเครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยความร้อนตามบล็อกไดอะแกรม

1. ภาคปรับตั้งอุณหภูมิ (Temperature Set)

ทำหน้าที่ปรับตั้งอุณหภูมิของเครื่องตั้งแต่ $26.0-41.0^{\circ}\text{C}$ อุณหภูมิที่ปรับตั้งใช้งานจริงคือ $30.0-41.0^{\circ}\text{C}$ เพื่อให้เครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ให้กับผู้ป่วยได้เท่ากับอุณหภูมิที่ทำการปรับตั้งไว้และนำค่าของอุณหภูมิที่ทำการปรับตั้งไว้ส่งไปยังภาคแสดงผล เพื่อทำการแสดงผลต่อไป

2. ภาคตรวจจับอุณหภูมิ (Temperature Sensor)

ทำหน้าที่เป็นการตรวจวัดอุณหภูมิที่จะให้กับผู้ป่วยผ่านทางผ้าห่ม โดยจะเปลี่ยนค่าจากอุณหภูมิที่ตรวจวัดได้เป็นระดับแรงดันไฟฟ้าโดยจะนำค่าที่ได้ไปทำการเปรียบเทียบกับค่าของ

อุณหภูมิที่ทำการปรับตั้งไว้เพื่อนำไปควบคุมระดับของอุณหภูมิและนำค่าของอุณหภูมิที่ทำการตรวจวัดได้ไปแสดงผลของอุณหภูมิที่ผ่านผ้าห่มให้กับผู้ป่วยในขณะนั้น

3. ภาคอินสตรูเมนต์เตชัน แอมป์ลิฟายเออร์ (Instrumentation Amplifier)

ทำหน้าที่เปรียบเทียบและขยายความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากการตรวจวัดของภาคตรวจจับอุณหภูมิและปรับตั้งไว้ที่ ภาคปรับตั้งอุณหภูมิ เพื่อนำผลต่างของแรงดันอ้างอิงส่งไปให้ภาคพรอพอร์ชันนัลคอนโทรลผลิตสัญญาณไฟควบคุมภาคโซลิด สเตท รีเลย์ (Solid State Relay) ต่อไป

4. ภาคพรอพอร์ชันนัล คอนโทรล (Proportional Control)

ทำหน้าที่ผลิตสัญญาณเพื่อนำไปควบคุมการทำงานของตัวทำความร้อนโดยรับสัญญาณจากภาคอินสตรูเมนต์เตชัน แอมป์ลิฟายเออร์ ไปเปรียบเทียบกับสัญญาณซิง (Sync) ที่สร้างขึ้นมาจากตัว ไอซี พรอพอร์ชันนัลคอนโทรลเพื่อผลิตสัญญาณพัลส์ ออกมาที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสัญญาณอินพุตที่ได้จากภาคอินสตรูเมนต์เตชัน แอมป์ลิฟายเออร์

5. ภาคโซลิดสเตท รีเลย์ (Solid-State Relay)

จะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของตัวทำความร้อนให้มีระดับมากหรือน้อยตามการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณที่ได้จากภาค พรอพอร์ชันนัล คอนโทรล

6. ภาครีเลย์ (Relay)

เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับตัวทำความร้อนในลักษณะ ปิด/เปิด จากภาคโซลิดสเตท รีเลย์ มายังตัวทำความร้อน

7. ภาคตัวทำความร้อน (Heater)

ทำหน้าที่แผ่อุณหภูมิความร้อนแก่น้ำที่อยู่ในถังเก็บน้ำเพื่อให้อุณหภูมิที่จะให้กับผู้ป่วย อุณหภูมิที่ผ้าห่ม เท่ากับอุณหภูมิที่ทำการปรับตั้งไว้

8. ถังเก็บน้ำ และ ปั๊ม (Reservoir & Pump)

- Reservoir คือถังเก็บน้ำ ทำหน้าที่เก็บรักษาระดับของน้ำ และรักษาระดับอุณหภูมิของน้ำที่ควบคุมให้คงที่ก่อนที่จะให้น้ำหมุนเวียนผ่านผ้าห่ม สู่อุปกรณ์ผู้ป่วย

- Pump คือปั๊มน้ำทำหน้าที่หมุนเวียนน้ำจากถังเก็บน้ำไปสู่ผ้าห่ม และจากผ้าห่ม กลับมาสู่อุปกรณ์ผู้ป่วยโดยจะทำงานตลอดเวลาขณะที่เครื่องเปิดใช้งาน

9. ผ้าห่ม (Blanket)

เป็นสื่อตัวนำความร้อนจากน้ำที่อยู่ข้างในผ้าห่ม ที่มีการควบคุมอุณหภูมิที่ทำการปรับตั้งไว้ โดยจะนำอุณหภูมิความร้อนจากผ้าห่ม ตรงบริเวณที่ผู้ป่วยสัมผัสผ่านทางผิวหนังสู่อุปกรณ์ผู้ป่วย

10. ภาคตรวจจับอุณหภูมิความร้อนสูง (Heat Over Detector)

จะนำสัญญาณที่ได้จากอุณหภูมิที่ตรวจวัดได้มาเปรียบเทียบกับค่าที่ตั้งไว้เพื่อควบคุมการทำงานของรีเลย์ เมื่ออุณหภูมิที่ให้กับผู้ป่วยที่ได้จากการตรวจวัดอยู่ในช่วงอุณหภูมิปกติของเครื่องคือ $26.0-41.0^{\circ}\text{C}$ หรือต่ำกว่า 42.0°C ลงมา จะควบคุมให้รีเลย์อยู่ในสภาวะเปิด เพื่อให้ตัวทำความร้อนทำงานและเมื่ออุณหภูมิที่ให้กับผู้ป่วยสูงกว่า 42.0°C จะส่งสัญญาณไปควบคุมรีเลย์ให้อยู่ในสภาวะปิด เพื่อตัดการทำงานของตัวทำความร้อนและจะให้ตัวทำความร้อนทำงานอีกครั้งเมื่ออุณหภูมิลดลงต่ำกว่า 42.0°C

11. ภาคสถานะเตือนเมื่ออุณหภูมิ สูง/ต่ำ (High/Low Temperature Alarm)

ทำหน้าที่ส่งสัญญาณเตือน แบบแสงจาก แอล อี ดี เพื่อแจ้งสภาวะอุณหภูมิ สูง/ต่ำ เกินไป และเสียงจากลำโพงซึ่งสามารถที่จะเลือกรูปแบบให้ทำการเตือนในลักษณะของแสงและเสียงหรือแบบแสงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยการเลือกสวิตช์ ปิด/เปิดเสียง ในกรณีที่อุณหภูมิที่ให้กับผู้ป่วยที่ได้จากการตรวจวัดมีอุณหภูมิสูงกว่า 42.0°C เครื่องจะส่งสัญญาณเตือนแสดงการเตือนสภาวะอุณหภูมิสูงเกินไปและในกรณีที่อุณหภูมิที่ให้กับผู้ป่วยมีค่ามากกว่า 32.0°C และได้ลดลงต่ำกว่า 30.0°C จะทำการเตือนและแสดงภาวะการเตือนอุณหภูมิต่ำเกินไป

12. ภาคแสดงผล (Display)

ทำหน้าที่เป็นส่วนแสดงผลแสดงค่าของอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดที่ฝ่าห่ม หรือการปรับตั้งจากภาคตรวจจับอุณหภูมิ หรือภาคปรับตั้งอุณหภูมิ (Setting Temperature) โดยการแสดงผลของแอล อี ดี 7 เซ็กเมนต์ ขนาด 3 หลักทศนิยม 1 ตำแหน่งโดยมีสวิตช์เพื่อเลือกการแสดงผลของอุณหภูมิที่ให้กับผู้ป่วยจากการตรวจวัดที่ฝ่าห่ม หรือจากการปรับตั้ง

บทที่ 4

การออกแบบและสร้างเครื่อง

การออกแบบและสร้างเครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยความร้อนได้คำนึงถึงหลักการและความถูกต้องที่จะใช้งานกับผู้ป่วยในสภาวะฮัยโปเทอร์เมีย เนื่องจากอุณหภูมิในร่างกายของผู้ป่วยลดลงต่ำกว่าปกติคือน้อยกว่า 35.0°C ในส่วนของเครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยความร้อนนี้ยังช่วยเพิ่มอุณหภูมิของผู้ป่วยโดยอาศัยการนำอุณหภูมิความร้อนผ่านทางผ้าห่ม ที่สัมผัสถูกตัวผู้ป่วยโดยการนอนทับหรือห่มซึ่งผู้ป่วยสามารถที่จะได้รับอุณหภูมิตามที่ร่างกายต้องการจากการปรับตั้งของเครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยความร้อนซึ่งจะอยู่ในช่วง $30.0^{\circ}\text{C} - 40.0^{\circ}\text{C}$ การออกแบบและสร้างเครื่องจึงมุ่งเน้นที่จะให้เครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยความร้อนสามารถที่จะให้อุณหภูมิแก่ผู้ป่วยได้ในช่วงที่ร่างกายต้องการเมื่อผู้ป่วยตกอยู่ในสภาวะฮัยโปเทอร์เมียและสามารถเก็บรักษาระดับของอุณหภูมิที่ให้กับผู้ป่วยโดยการนำความร้อนผ่านทางผ้าห่ม สูตัวผู้ป่วย ซึ่งการทำงานหลักของแต่ละส่วนจะได้อธิบายในขั้นต่อไป


การออกแบบและสร้างเครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยความร้อนนั้นจะทำให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานกับผู้ป่วย ง่ายต่อการบำรุงรักษาง่ายต่อการตรวจสอบเครื่องและง่ายต่อการปรับแต่งค่าต่าง ๆ ของเครื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องเน้นในการใช้ประโยชน์และปลอดภัยเป็นที่สุดมีระบบการควบคุมอุณหภูมิที่มีความแม่นยำ มีระบบการไหลเวียนน้ำในการนำความร้อนสูตัวผู้ป่วยโดยผ่านทางผ้าห่ม มีการควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบควบคุมแบบสัดส่วน พรอพอร์ชันนัลคอนโทรล ซึ่งจะควบคุมการทำงานของตัวทำความร้อน

4.1 การออกแบบวงจร

4.1.1 ภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ (Temperature Set)

ภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิมี ไอซี LM336/2.5 V ทำหน้าที่สร้างแรงดันอ้างอิงโดยมี R1 19 k Ω จำกัดกระแสที่จ่ายให้กับไอซี LM336/2.5 V ทำให้ไอซี LM336 มีค่าแรงดันตกคร่อมเท่ากับ 2.5 โวลต์ โดยจะมีไอซี LM358 ทำหน้าที่เป็นวงจรบัฟเฟอร์ (Buffer) ค่าแรงดัน 2.5 โวลต์ จากไอซี LM336/2.5 V ชึ่งนำไปเป็นแรงดันอ้างอิง (V_{ref}) ให้กับภาคแสดงผล โดยผ่าน R14 10 k Ω แรงดันอ้างอิงนี้ใช้เพื่อทำการปรับตั้งอุณหภูมิของภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ โดยมีไอซี LM358 อีกตัวทำหน้าที่เป็นวงจรขยายแรงดันที่ได้จากไอซี LM358 ที่ทำหน้าที่เป็นวงจรบัฟเฟอร์ เพื่อให้ได้แรงดันตามค่าที่ต้องการปรับตั้งและเพื่อให้เครื่องสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตามที่ต้องการจะทำได้โดย

ปรับค่าที่ VR4 2 k Ω ซึ่งจะทำให้อัตราขยายของไอซี LM358 ที่ต่อเป็นวงจรถยายแรงดัน เปลี่ยนแปลงตามที่ปรับตั้งโดยจะมี VR3 10 k Ω ทำหน้าที่เป็นค่าความต้านทานดิไวเดอร์ (Divider) ร่วมกับ R9 100 k Ω ก่อนที่จะจ่ายแรงดันให้กับภาควงจรอินสตรูเมนต์เดชัน แอมป์พลิฟายเออร์ เพื่อลดแรงดันให้ต่ำกว่าที่ทำการปรับตั้งไว้จริง เนื่องจากต้องการทำให้ภาควงจรอินสตรูเมนต์เดชัน แอมป์พลิฟายเออร์ เริ่มลดการทำงานก่อนที่จะถึงอุณหภูมิที่ทำการปรับตั้งไว้ที่ 4 $^{\circ}$ C จึงทำการปรับตั้งให้ VR3 10 k Ω เท่ากับ 10 mV / 1 $^{\circ}$ C โดยที่ 0 $^{\circ}$ C มีค่าเท่ากับ 2.732 โวลต์ เพราะจะสัมพันธ์กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตรวจจับ (Sensor) ไอซี LM 335 และแรงดันที่ได้จากการปรับตั้งของไอซี LM 358 ที่ VR 2 k Ω จะนำไปแสดงผลค่าของอุณหภูมิที่ภาคแสดงผล (Display)




รูปที่ 4.1 ภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ (Temperature Set)

4.1.2 ภาควงจรตรวจจับอุณหภูมิ (Temperature Sensor)

ภาควงจรตรวจจับอุณหภูมิทำหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิที่จะให้กับผู้ปวยทางผ้าห่ม โดยจะมี ไอซี LM 335 ทำหน้าที่ตรวจจับ (Sensor) ระดับอุณหภูมิโดยจะเปลี่ยนแปลงเป็นระดับแรงดันตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ค่ามันจะมีความสัมพันธ์กันที่ 10 mA / 1 $^{\circ}$ C R1 9 k Ω จะต่อกับไอซี LM 335 เพื่อทำหน้าที่จำกัดกระแสให้ไอซี LM 335 โดยจะมี VR1 10 k Ω ต่อขนานกับไอซี LM 335 เพื่อทำหน้าที่ปรับให้ค่าแรงดันของไอซี LM 335 ได้แรงดันเท่ากับอุณหภูมิที่ตรวจวัดได้ จะส่งผ่านไอซี LM 358 ซึ่งทำหน้าที่เป็นวงจรถยายแรงดัน (Buffer) ให้แรงดันที่ได้จากการตรวจวัดของไอซี LM 335 ค่าแรงดันที่ได้จะถูกนำไปต่อกับ ภาควงจรแสดงสภาวะเตือนเมื่ออุณหภูมิ สูง/ต่ำ, ภาควงจรอินสตรูเมนต์เดชัน แอมป์พลิฟายเออร์, ภาคแสดงผล

ปรับค่าที่ VR4 2 k Ω ซึ่งจะทำให้อัตราขยายของไอซี LM358 ที่ต่อเป็นวงจรรขยายแรงดัน เปลี่ยนแปลงตามที่ปรับตั้งโดยจะมี VR3 10 k Ω ทำหน้าที่เป็นค่าความต้านทานคิโวลด์เดอร์ (Divider) ร่วมกับ R9 100 k Ω ก่อนที่จะจ่ายแรงดันให้กับภาควงจรอินสตรูเมนต์เดชัน แอมป์พลิฟายเออร์ เพื่อลดแรงดันให้ต่ำกว่าที่ทำการปรับตั้งไว้จริง เนื่องจากต้องการทำให้ภาควงจรอินสตรูเมนต์เดชัน แอมป์พลิฟายเออร์ เริ่มลดการทำงานก่อนที่จะถึงอุณหภูมิที่ทำการปรับตั้งไว้ที่ 4 $^{\circ}$ C จึงทำการปรับตั้งให้ VR3 10 k Ω เท่ากับ 10 mV / 1 $^{\circ}$ C โดยที่ 0 $^{\circ}$ C มีค่าเท่ากับ 2.732 โวลท์ เพราะจะสัมพันธ์กับ อัตราการเปลี่ยนแปลงของตรวจจับ (Sensor) ไอซี LM 335 และแรงดันที่ได้จากการปรับตั้งของไอซี LM 358 ที่ VR 2 k Ω จะนำไปแสดงผลค่าของอุณหภูมิที่ภาคแสดงผล (Display)




รูปที่ 4.1 ภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ (Temperature Set)

4.1.2 ภาควงจรตรวจจับอุณหภูมิ (Temperature Sensor)

ภาควงจรตรวจจับอุณหภูมิทำหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิที่จะให้กับผู้ช่วยทางผ้าห่ม โดยจะมี ไอซี LM 335 ทำหน้าที่ตรวจจับ (Sensor) ระดับอุณหภูมิโดยจะเปลี่ยนแปลงเป็นระดับแรงดันตาม อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ค่านั้นจะมีความสัมพันธ์กันที่ 10 mA / 1 $^{\circ}$ C R1 9 k Ω จะต่อกับไอซี LM 335 เพื่อทำหน้าที่จำกัดกระแสให้ไอซี LM 335 โดยจะมี VR1 10 k Ω ต่อขนานกับไอซี LM 335 เพื่อทำหน้าที่ปรับให้ค่าแรงดันของไอซี LM 335 ได้แรงดันเท่ากับอุณหภูมิที่ตรวจวัดได้ จะส่งผ่านไอซี LM 358 ซึ่งทำหน้าที่เป็นวงจรรบัฟเฟอร์ (Buffer) ให้แรงดันที่ได้จากการตรวจวัดของไอซี LM 335 ค่าแรงดันที่ได้จะถูกนำไปต่อกับ ภาควงจรแสดงสภาวะเตือนเมื่ออุณหภูมิ สูง/ต่ำ, ภาควงจรอินสตรูเมนต์เดชัน แอมป์พลิฟายเออร์, ภาคแสดงผล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.2 ภาควงจรตรวจจับอุณหภูมิ (Temperature Sensor)


4.1.3 ภาควงจรอินสตรูเมนต์เตชัน แอมป์ลิฟายเออร์ (Instrumentation Amplifier)

การต่อวงจรในลักษณะของวงจรถวนสตรูเมนต์เตชัน แอมป์ลิฟายเออร์ จะนำสัญญาณที่ได้จากตัวตรวจจับ (Sensor) ซึ่งจะเปลี่ยนอุณหภูมิ เป็นความดัน เข้ามายังวงจรถวนสตรูเมนต์เตชัน แอมป์ลิฟายเออร์ (Differential Amplifier) และเพื่อขยายความแตกต่างระหว่าง แรงดันที่เข้ามา กับแรงดันอ้างอิง โดยจะมีอัตราการขยายของวงจรถวนสตรูเมนต์เตชัน ดังนี้

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \left[1 + \frac{2(R4 * R7)}{(R5 + P2)} \right] * \left[\frac{(R9 * R10)}{(R6 * R8)} \right]$$

(โดยที่เราสามารถปรับอัตราการขยายได้จากการปรับตั้งค่าความต้านทาน VR2)

จะได้อัตราการขยายสูงสุด 105 เท่า โดยรับสัญญาณเข้ามาทางด้านอินพุตของภาควงจรถวนสตรูเมนต์เตชัน แอมป์ลิฟายเออร์ จากภาควงจรตรวจจับอุณหภูมิ และภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของสัญญาณและขยายความแตกต่างของสัญญาณ โดยที่สัญญาณที่ออกมาทางเอาต์พุต จะมีค่าเป็นแรงดันบวกหรือแรงดันลบ ตามอินพุต ซึ่งจะต่อร่วมกับไดโอด ซึ่งเมื่อแรงดันที่ได้จากการตรวจจับแล้ววัดค่าได้มากกว่าแรงดันที่ได้จากการปรับตั้ง หรืออุณหภูมิจากการตรวจจับมากกว่าอุณหภูมิของการปรับตั้ง จะทำให้แรงดันที่ได้จากภาควงจรถวนสตรูเมนต์เตชัน แอมป์ลิฟายเออร์ มีค่าเป็นแรงดันบวก ตามอัตราการขยายที่ได้จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของแรงดันที่ได้จากการตรวจจับ (อุณหภูมิจากการปรับตั้งมีค่ามากกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการเซ็นเซอร์) จะทำให้แรงดันที่ได้จากภาควงจรถวนสตรูเมนต์เตชัน แอมป์ลิฟายเออร์ มีค่าเป็นแรงดันลบนั้น จะไม่สามารถผ่านไดโอดไปได้




DIFFERENTIAL AMPLIFIER
(INSTRUMENTATION AMPLIFIER)

รูปที่ 4.3 ภาควงจรอินสตรูเมนต์เดชัน แอมป์พลิฟายเออร์ (Instrumentation Amplifier)

4.1.4 ภาควงจรพรอพพอร์ชันนัล คอนโทรล (Proportional Control)

เมื่อมีสัญญาณแรงดันบวกจาก ภาควงจรอินสตรูเมนต์เดชัน แอมป์พลิฟายเออร์ (ผ่านไดโอด D1 ทำให้มีสัญญาณเฉพาะบวกเท่านั้น ที่สามารถผ่านได้ จากนั้นจะถูกส่งผ่าน R17 2.2 k Ω และ C1 100 μ F/25 V ซึ่งต่อแบบวงจรกรองความถี่ต่ำ (Low Pass Filter) กรองเอาสัญญาณความถี่สูงลงกราวด์ สัญญาณความถี่ต่ำที่ได้จะเข้าที่ขา 11 ของไอซี TCA 785 ที่นำไปเปรียบเทียบกับสัญญาณแรมป์ (Ramp) โดยถูกควบคุมด้วยสัญญาณซิงค์ (Sync) จากขา 5 ซึ่งทำหน้าที่ผลิตสัญญาณซิงค์ ทำให้เกิดสัญญาณ แรมป์ จากขา 9 , ขา 10 มีค่าต่ำ หรือเข้าใกล้ศูนย์ ความกว้างของสัญญาณพัลส์ (Pulse) กว้างขึ้น โดย สัญญาณพัลส์ (Pulse) ช่วง 1-180 องศาเรเดียน จะผ่านออกขา 14 และ ช่วง 180-260 องศาเรเดียน จะออกไปทางขา 15 ผ่านไดโอด D4 , D5 เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของสัญญาณไฟดีซี สัญญาณที่ได้จะถูกส่งไปควบคุมตัวทำความร้อนโดยผ่านภาคโซลิดสเตท รีเลย์




รูปที่ 4.4 ภาควงจรพรอพพอร์ชันนัล คอนโทรล (Proportional Control)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.1.5 ภาควงจรโซลิดสเตท รีเลย์ (Solid state relay)


ภาควงจรโซลิดสเตท รีเลย์ จะรับสัญญาณ พัลส์ จากภาควงจรเพรอปอร์ชันนัล คอนโทรล เข้าตัวเชื่อมทางแสง (Opto-Coupler) แบบแอด อี ดี (LED) โดยถ้ามีสัญญาณพัลส์ เข้ามา ทำให้มีสัญญาณผ่านโฟโต ไตรแอค (Photo Triac) ไปทริกขาเกต (Gate) ของ ไตรแอค ก็จะทำให้ ไตรแอคนำกระแสโดยถ้าสัญญาณ พัลส์ มีความกว้างมาก ก็จะทำให้ ไตรแอค และตัวทำความร้อน (Heater) ทำงานมากแต่ถ้าสัญญาณ พัลส์ จากอินพุตเข้ามา มีความกว้างน้อยก็จะทำให้ ไตรแอค และ ตัวทำความร้อน (Heater) ทำงานน้อยตามไปด้วย



รูปที่ 4.5 ภาควงจรโซลิดสเตท รีเลย์ (Solid state relay)

4.1.6 ภาควงจรแสดงผล (Display)


วงจรมีไอซี IC 7107 เปลี่ยนสัญญาณจากสัญญาณอนาล็อก (Analog) เป็นสัญญาณดิจิทัล (Digital) โดยมีการต่อสัญญาณอนาล็อก ที่ต้องการถูกคัดแปลงมาจากวงจรถิจรดิจิทัล โวลท์ มิเตอร์ (Digital Voltmeters) ซึ่ง โวลท์มิเตอร์ ทั่วไปจะวัดแรงดันเทียบกราวด์ หรือ 0 โวลท์ แต่คุณสมบัติของไอซี LM 335 ที่ 0°C จะมีแรงดันตกคร่อมตัวเอง 2.732 โวลท์ ดังนั้นสร้างแรงดัน 2.732 โวลท์ แทนกราวด์ของมิเตอร์เมื่ออุณหภูมิขึ้น 25.0°C จะมีแรงดันเป็น 2.982 โวลท์ มิเตอร์ดิจิทัล จะแสดงออกมาเป็น 25.0°C จะมีแรงดันเป็น 2.982 โวลท์ มิเตอร์ดิจิทัล จะแสดงออกมาเป็น 25.0°C (ย่านวัดสูงสุดเท่ากับ 1 โวลท์) วงจรแสดงผล (Display) นี้จะใช้แสดงอุณหภูมิทั้ง TEMPERATURE SET และ TEMPERATURE SENSOR เพื่อเป็นการลดต้นทุนจึงมีสวิทซ์เลือกว่าจะให้เครื่องแสดงค่า อุณหภูมิที่ทำการปรับตั้ง หรือ อุณหภูมิที่ได้จากการตรวจจับอุณหภูมิ



รูปที่ 4.6 ภาควงจรแสดงผล (Display)

4.1.7 ภาควงจรตรวจจับอุณหภูมิความร้อนสูง (Heat Over Detector)

วงจรมีไอซี LM 358 ทำหน้าที่เป็น วงจรเปรียบเทียบแรงดัน (Comparater) เพื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิที่สูงกว่า 42.0°C (Overheat Detector) โดยอุณหภูมิที่ได้จากตัวตรวจจับเปลี่ยนเป็นค่าแรงดันไฟฟ้าเข้ามาที่ไอซี LM 358 ซึ่งจะเปรียบเทียบ แรงดันกับแรงดันอ้างอิง (V_{ref}) ที่ได้จากแรงดันตกคร่อมไอซี LM 336 โดยรับแรงดันเท่ากับ 3.152 โวลท์ (42.0°C) เมื่อแรงดันที่ขา 5 น้อยกว่าขา 6 ที่ไอซี LM 358 (อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 42.0°C) เอาท์พุท ที่ขา 7 ออกเป็นแรงดันลบ ทำให้ทรานซิสเตอร์ Q1 BD 139 ไม่ทำงาน รีเลย์ เพาเวอร์ ที่ต่อกับขาคอลเลคเตอร์ ของทรานซิสเตอร์ Q1 ไม่ทำงาน รีเลย์อยู่ในสถานะ NC ทำให้ไฟฟ้าแรงดัน 220 โวลท์ ที่จะจ่ายให้ตัวทำความร้อนผ่านไป ที่ขา NC ของรีเลย์ ได้เพราะตัวทำความร้อนต่ออยู่กับขา NC ทำให้ตัวทำความร้อนสามารถทำงานได้โดยจะถูก ควบคุมที่ภาควงจรโซลิดสเตท รีเลย์ แต่เมื่อแรงดันที่ขา 5 มากกว่า 3.152 โวลท์ อุณหภูมิมากกว่า 42.0°C เอาท์พุทที่ขา 7 ของไอซี LM 358 ออกเป็นแรงดันบวกรีเลย์อยู่ตำแหน่ง NO จึงทำให้ตัวทำความร้อนไม่สามารถทำงานได้เพราะไม่มีแรงดันจ่ายให้กับตัวทำความร้อน




รูปที่ 4.7 ภาควงจรตรวจจับอุณหภูมิความร้อนสูง (Heat Over Detector)

4.1.8 ภาควงจรแสดงสถานะเตือนเมื่ออุณหภูมิ สูง/ต่ำ (High/Low Temperature Alarm)


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การทำงานของวงจรใช้หลักการการทำงานของตัวเปรียบเทียบแรงดัน Comparator เป็นตัวเปรียบเทียบแรงดันตรวจจับกับแรงดันอ้างอิงที่มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิที่ตัวตรวจจับ (ที่ $0^{\circ}\text{C} = 2.732$ โวลต์) วงจรสร้างแรงดันอ้างอิงใช้ไอซี LM 336 / 5.0 V มีความแม่นยำกว่าเซ็นเซอร์ ไดโอดแล้วส่งเข้าวงจรบัฟเฟอร์ เพื่อให้แรงดัน 5.0 โวลต์คงที่เมื่อจ่ายกระแสมา ๆ แล้วหลังจากนั้นจึงนำมาเข้าวงจรโวลต์เตจ ดิไวเดอร์ (Voltage Divider) วงจรแสดงสถานะเตือนเมื่ออุณหภูมิ สูง/ต่ำ ใช้ไอซี LM 358 ซึ่งเป็น Dual Op-Amp นำมาต่อเป็นวงจร (Window Comparator) โดยกำหนดให้ทำงานเป็น (High Alarm) เมื่ออินพุตมากกว่าหรือต่ำกว่าแรงดันอ้างอิงจะมีอยู่ 2 ค่า คือ กำหนดให้แรงดันอ้างอิงด้าน High = 3.152 โวลต์ (ที่ 42.0°C) และแรงดันอ้างอิงด้าน Low = 3.032 โวลต์ (ที่ 30.0°C) แต่ถ้าอินพุตอยู่ในช่วง 3.032 โวลต์ ถึง 3.152 โวลต์ เอาท์พุทของ วินโดว์ คอมพาราเตอร์ต่อไว้กับไดโอด จึงทำให้เอาท์พุทเป็น High เพียงอย่างเดียว เมื่อเอาท์พุทเป็น High ก็จะมีเสียงและมีแสงเพื่อบอกสถานะการเตือนโดยจะมีแสงที่ แอล อี ดี และมีเสียงที่ บัซเซอร์ (Buzzer) ใช้ทรานซิสเตอร์ Q2 เป็นสวิทช์ให้กับ บัซเซอร์ 12 โวลต์ ในขณะที่ทำการเปิดเครื่องตอนเริ่มต้นใช้งานอุณหภูมิยังไม่ถึงที่ตั้งไว้เครื่องจะ Low Alarm จึงนำเอาเอส ซี อาร์ SCR เข้ามาแก้ปัญหาตอนเปิดเครื่องโดยให้ SCR ON RELAY ก็ต่อเมื่อเกินอุณหภูมิ Low Alarm (30.0°C) เมื่ออุณหภูมิของเครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยความร้อนสูงกว่า 32.0°C ขึ้นไปโดยที่หลอดไฟแสดงสถานะ Low (LED) และ บัซเซอร์ จะต่อขั้วขา NO ของ รีเลย์ ลงกราวด์ เมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 32.0°C ก็จะทำให้ SCR ON RELAY อยู่ในสถานะ ON และเมื่อเอาท์พุทจากไอซี LM 358 เป็น High ก็จะทำให้หลอด แอล อี ดี ติดและมีเสียงสถานะ Low Alarm ได้



รูปที่ 4.8 ภาควงจรแสดงสถานะเตือนเมื่ออุณหภูมิ สูง/ต่ำ (High/Low Temperature Alarm)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.9 แสดงวงจรทั้งหมดของเครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยความร้อน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือใช้ประโยชน์ด้านธุรกิจ
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

9. แหล่งจ่ายไฟ (Power supply)


ภาคแหล่งจ่ายไฟ ของวงจรทั้งหมดจะประกอบด้วย แหล่งจ่ายไฟฟ้า กระแสตรง (DC) และกระแสสลับ (AC) โดยที่ T1 จะผ่านวงจรเรกกูเลเตอร์ (Regulate) เพื่อให้ได้ไฟกระแสตรง (DC) +12 โวลท์, -12 โวลท์, +5 โวลท์, -5 โวลท์ กระแส 700 mA โดยจะจ่าย ให้กับส่วนต่าง ๆ ของวงจร




รูปที่ 4.10 แหล่งจ่ายไฟ (Power supply)

4.2 การออกแบบและสร้างส่วนประกอบของตัวเครื่องเครื่อง

ในการออกแบบส่วนของตัวเครื่องเครื่องได้นั้นถึงความประหยัด ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1. ส่วนฐาน 2. ส่วนฝาครอบ 3. ส่วนของถังเก็บน้ำ ซึ่งส่วนฐานและส่วนฝาครอบมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมทำด้วยโลหะชุบซิงค์ ส่วนของถังเก็บน้ำเป็นโลหะอลูมิเนียม ซึ่งสามารถกระจายความร้อนสู่водаได้ดีโดยการติดตัวทำความร้อนไว้ตรงด้านใต้ของถังเก็บน้ำ โลหะอลูมิเนียมที่นำมาทำถังเก็บน้ำซึ่งสามารถทำความสะอาดภายในถังเก็บน้ำได้ง่าย ในถังเก็บน้ำจะทำการติดตั้งปั๊มเป่าไว้สำหรับการไหลเวียนของน้ำ หรือระบบการไหลเวียนของน้ำจากถังเก็บน้ำเข้าสู่ตู้ฟ้าห่ม ส่วนของถังเก็บน้ำมีฝาที่สามารถเปิด ปิด ได้ง่าย สำหรับการเติมน้ำ ตรงบริเวณส่วนบนของฝา ในส่วนของถังเก็บน้ำสามารถดูระดับน้ำได้จากสเกลวัดระดับน้ำที่อยู่บริเวณด้านข้างของตัวเครื่องซึ่งสามารถที่จะรู้ได้ว่ามีน้ำมากน้อยแค่ไหนอยู่ภายในถังเก็บน้ำซึ่งมีรายละเอียดรูปการออกแบบดังต่อไปนี้




รูปที่ 4.11 ส่วนของฐานเครื่อง



รูปที่ 4.12 ส่วนของฝาครอบเครื่อง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.13 ถังเก็บน้ำ


รูปที่ 4.14 การติดตั้งตัวทำความร้อน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ระบบการไหลเวียนของน้ำในเครื่องเป็นระบบวงจรปิด (Close loop) ซึ่งใช้ปั๊มน้ำแบบแมกเนติกปั๊มทำหน้าที่เป็นตัวทำให้เกิดการไหลเวียนของน้ำโดยจะทำหน้าที่ปั๊มน้ำจากถังเก็บน้ำแล้วส่งผ่านสายยางเข้าไปยังผ้าห่ม เมื่อน้ำไหลผ่านผ้าห่ม ก็จะไหลกลับเข้ามายังถังเก็บน้ำอีกครั้ง ซึ่งจะทำงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ทำการเปิดเครื่องใช้งานจนกระทั่งหยุดการทำงาน



รูปที่ 4.15 ระบบการไหลเวียนของน้ำ



รูปที่ 4.16 ด้านหน้าของเครื่องฮีเปอร์เทอร์เมีย




รูปที่ 4.17 ด้านหลังของเครื่องฮีปอร์เทอร์เมีย

บทที่ 5

การทดลองและผลการทดลอง

5.1 การทดลองทางเทคนิคของเครื่อง (Technical Testing)

5.1.1 การทดลองภาควงจรตรวจวัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor)



รูปที่ 5.1 ภาควงจรตรวจวัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor)

5.1.1.1 การทดลอง

การวัดค่าแรงดันที่ตกคร่อมตัวตรวจวัดอุณหภูมิไอซี (LM335) ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 20.0°C ถึง 50.0°C

จุดประสงค์การทดลอง

1. เพื่อทราบค่าแรงดันที่ตกคร่อมตัวตรวจวัดอุณหภูมิไอซี (LM335) ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 20.0°C ถึง 50.0°C
2. เพื่อสามารถที่จะทราบถึงการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ตัวตรวจวัดอุณหภูมิไอซี (LM335) และสามารถประยุกต์ใช้งานได้ถูกต้อง

อุปกรณ์การทดลอง

- | | |
|--|-----------|
| 1. มัลติมิเตอร์ ดิจิตอล | 1 เครื่อง |
| 2. เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ | 1 ตัว |
| 3. เครื่องฮัยเปอร์ทอร์เมียที่ทำการศึกษาและออกแบบ | 1 เครื่อง |

วิธีการทดลอง

1. ให้อุณหภูมิที่ตัวตรวจวัดอุณหภูมิไอซี (LM335) ที่อุณหภูมิค่าต่าง ๆ ตามที่ตารางการทดลองที่ 5.1.1.1 (ตารางที่ 5.1) กำหนดให้
2. วัดค่าความดันที่ตกคร่อมตัวตรวจวัดอุณหภูมิไอซี (LM335) บันทึกค่าแรงดันลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 5.1.1.1 (ตารางที่ 5.1)

ตารางที่ 5.1 การเปลี่ยนแปลงแรงดันที่ตกคร่อมตัวตรวจวัดอุณหภูมิไอซี (LM335)

อุณหภูมิ(° C)	แรงดันที่ตกคร่อม LM335(V)	อุณหภูมิ(° C)	แรงดันที่ตกคร่อม LM335(V)
20.0	2.932	35.0	3.082
21.0	2.942	36.0	3.092
22.0	2.952	37.0	3.102
23.0	2.962	38.0	3.112
24.0	2.972	39.0	3.122
25.0	2.982	40.0	3.132
26.0	2.992	41.0	3.142
27.0	3.002	42.0	3.152
28.0	3.012	43.0	3.162
29.0	3.022	44.0	3.172
30.0	3.032	45.0	3.182
31.0	3.042	46.0	3.192
32.0	3.052	47.0	3.202
33.0	3.062	48.0	3.212
34.0	3.072	49.0	3.222
		50.0	3.232

สรุปผลการทดลอง

จากตารางการทดลองที่ 5.1.1.1 จะเห็นว่าค่าที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงของแรงดันที่ตกคร่อมตัวตรวจวัดอุณหภูมิไอซี (LM335) จะมีการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิที่ได้รับคือ

$$10 \text{ mV}/1.0^\circ \text{C}$$

5.1.1.2 การทดลอง

การวัดแรงดันที่ตกคร่อมตัวตรวจวัดอุณหภูมิไอซี (LM335) ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 36.0°C ถึง 38.0°C

จุดประสงค์การทดลอง

1. เพื่อทราบค่าแรงดันที่ตกคร่อมตัวตรวจวัดอุณหภูมิไอซี (LM335) เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงในช่วง 1°C
2. เพื่อสามารถที่จะทราบถึงการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ตัวตรวจวัดอุณหภูมิไอซี (LM335) อย่างละเอียด

อุปกรณ์การทดลอง

- | | |
|---|-----------|
| 1. มัลติมิเตอร์ ดิจิตอล | 1 เครื่อง |
| 2. เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ | 1 ตัว |
| 3. เครื่องฮับเปอร์เทอร์เมียที่ทำการศึกษาและออกแบบ | 1 เครื่อง |

วิธีการทดลอง

1. ให้อุณหภูมิที่ตัวตรวจวัดอุณหภูมิไอซี (LM335) ที่อุณหภูมิต่าง ๆ ตามตารางการทดลองที่ 5.1.1.2 (ตารางที่ 5.2) กำหนดให้
2. ทำการตรวจวัดแรงดันที่ตกคร่อมตัวตรวจวัดอุณหภูมิไอซี (LM335) บันทึกค่าแรงดันลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 5.1.1.2 (ตารางที่ 5.2)

ตารางที่ 5.2 การเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันที่ตกคร่อมตัวตรวจวัดอุณหภูมิ (LM335) ตั้งแต่ 36.0°C ถึง 38.0°C


อุณหภูมิ($^{\circ}\text{C}$)	แรงดันที่ตกคร่อม LM335(V)	อุณหภูมิ($^{\circ}\text{C}$)	แรงดันที่ตกคร่อม LM335(V)
36.0	3.012	37.1	3.103
36.1	3.093	37.2	3.104
36.2	3.094	37.3	3.105
36.3	3.095	37.4	3.106
36.4	3.096	37.5	3.107
36.5	3.097	37.6	3.108
36.6	3.098	37.7	3.109
36.7	3.099	37.8	3.110
36.8	3.100	37.9	3.111

36.9	3.101	38.0	3.112
37.0	3.102		

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองจะทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของแรงดันที่ตกคร่อมตัวตรวจวัดอุณหภูมิไอซี (LM335) เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 0.1°C จะทำให้แรงดันที่ตกคร่อมตัวตรวจวัดอุณหภูมิไอซี (LM335) เพิ่มขึ้น $0.1\text{ mV}/0.1^{\circ}\text{C}$

5.1.2 การทดสอบภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ (Temperature Set)



รูปที่ 5.2 ภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ (Temperature Set)

5.1.2.1 การทดลอง

การวัดค่าแรงดันที่ได้จากการปรับตั้งอุณหภูมิจากภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ เปรียบเทียบวัดแรงดันที่ตกคร่อมตัวตรวจวัดอุณหภูมิ ไอซี (LM335)

จุดประสงค์การทดลอง

1. เพื่อเปรียบเทียบค่าแรงดันที่ได้จากการปรับตั้งอุณหภูมิจากภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ เปรียบเทียบค่าแรงดันที่ได้จากแรงดันตกคร่อมตัวตรวจวัดอุณหภูมิเดียวกัน
2. เพื่อทราบและเข้าใจในการทำงานของภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ

อุปกรณ์การทดลอง

- | | |
|--|-----------|
| 1. มัลติมิเตอร์ คิวติคอล | 1 เครื่อง |
| 2. เทอร์โมมิเตอร์สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ | 1 เครื่อง |

3. เครื่องฮัยเปอร์เทอร์มิชที่ทำการศึกษาและออกแบบ 1 เครื่อง

วิธีการทดลอง

1. ทำการปรับตั้งอุณหภูมิจากภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิตามตารางที่กำหนดให้ (ตารางที่ 5.3)
2. สังเกตค่าอุณหภูมิจากจอแสดงผลเครื่องวัดแรงดันจากภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ ที่ขา 7 ของ IC 2B LM358
3. บันทึกค่าแรงดันที่ได้ลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 5.1.2.1 (ตารางที่ 5.3)
4. เปรียบเทียบค่าแรงดันที่ได้จากการปรับตั้งภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ ที่ขา 7 ของ IC 2B LM358 กับค่าแรงดันที่ได้จากการตกคร่อมตัวตรวจตั้งอุณหภูมิไอซี (LM335) ที่อุณหภูมิเดียวกัน

ตารางที่ 5.3 ค่าแรงดันที่ได้จากการปรับตั้งอุณหภูมิจากภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิและแรงดันที่ตกคร่อมตัวตรวจวัดอุณหภูมิไอซี (LM335)

อุณหภูมิที่การปรับตั้ง(°C)	ค่าแรงดันที่ได้จากการปรับตั้งจากภาค Temperature Set (V)	ค่าแรงดันที่ตกคร่อมตัวตรวจวัดอุณหภูมิ (LM335) (V)
30.0	3.032	3.032
31.0	3.042	3.042
32.0	3.052	3.052
33.0	3.062	3.062
34.0	3.072	3.072
35.0	3.082	3.082
36.0	3.092	3.092
37.0	3.102	3.102
38.0	3.112	3.112
39.0	3.122	3.122
40.0	3.132	3.132
41.0	3.142	3.142

สรุปผลการทดลอง

จากตารางที่ 5.3 เป็นการเปรียบเทียบค่าแรงดันที่ได้จากการปรับตั้งภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิจะมีการเปลี่ยนแปลง $10\text{mV}/1.0^{\circ}\text{C}$ ซึ่งจะทำกับการเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันที่ตกคร่อมของอุณหภูมิไอซี (LM335) คือ $0\text{mV}/1.0^{\circ}\text{C}$ เหมือนกัน

5.1.2.2 การทดลอง

การวัดค่าแรงดันที่ได้จากการปรับตั้งอุณหภูมิจากภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ อย่างละเอียด ครั้งละ 0.1°C

จุดประสงค์การทดลอง

1. เพื่อทราบค่าแรงดันที่ได้จากการปรับตั้งอุณหภูมิภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิอย่างละเอียด ครั้งละ 0.1°C เปรียบเทียบกับค่าแรงดันที่ตกคร่อมตัวตรวจวัดอุณหภูมิไอซี (LM335)
2. เพื่อทราบและเข้าใจการทำงานของภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ

อุปกรณ์การทดลอง

1. มัลติมิเตอร์ ดิจิตอล 1 เครื่อง
2. เทอร์โมมิเตอร์สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ 1 เครื่อง
3. เครื่องฮัยเปอร์เทอร์เมียที่ทำการศึกษาค้นคว้าและออกแบบ 1 เครื่อง

วิธีการทดลอง

1. ทำการปรับตั้งอุณหภูมิจากภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิตามตารางทดลองที่ 5.1.2.3 (ตารางที่ 5.4)
2. สังเกตอุณหภูมิที่แสดงผลของเครื่องวัดแรงดันที่ขา 7 ของ IC 2B LM358
3. บันทึกค่าแรงดันที่ได้บันทึกลงในตารางการทดลองที่ 5.1.2.3 (ตารางที่ 5.4)

ตารางที่ 5.4 การเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันตกคร่อมตัวตรวจวัดอุณหภูมิไอซี (LM335) ตั้งแต่ 36.0°C ถึง 38.0°C

อุณหภูมิที่ปรับตั้ง ($^{\circ}\text{C}$)	ค่าแรงดันที่ได้จากการปรับตั้งจากภาค Temperature Set (V)	อุณหภูมิที่ปรับตั้ง ($^{\circ}\text{C}$)	ค่าแรงดันที่ได้จากการปรับตั้งจากภาค Temperature Set (V)
36.0	3.092	37.1	3.103
36.1	3.093	37.2	3.104
36.2	3.094	37.3	3.105
36.3	3.095	37.4	3.106

36.4	3.096	37.5	3.107
36.5	3.097	37.6	3.108
36.6	3.098	37.7	3.109
36.7	3.099	37.8	3.110
36.8	3.100	37.9	3.111
36.9	3.101	38.0	3.112
37.0	3.102		

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองจะทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแรงดันที่ได้จากการปรับตั้งอุณหภูมิที่ภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ เมื่อทำการปรับตั้งอุณหภูมิเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1°C จะทำให้แรงดันที่ได้จากการปรับตั้งจากภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ เพิ่มขึ้นครั้งละ $0.1\text{ mV}/0.1^{\circ}\text{C}$

5.1.2.3 การทดลอง

การวัดค่าแรงดันที่ได้จากการปรับตั้งอุณหภูมิจากภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ ก่อนที่จะจ่ายให้กับภาควงจรอินสตรูเมนต์เดชัน แอมป์ลิฟายเออร์

จุดประสงค์การทดลอง

1. เพื่อทราบค่าแรงดันนี้ ได้จากการปรับอุณหภูมิจากภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมินี้ก่อนจะจ่ายแรงดันให้กับภาควงจรอินสตรูเมนต์เดชัน แอมป์ลิฟายเออร์
2. เข้าใจและทราบถึงความสัมพันธ์ของการปรับอุณหภูมิจากภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิกับการทำงานของภาควงจรอินสตรูเมนต์เดชัน แอมป์ลิฟายเออร์

อุปกรณ์การทดลอง

1. มัลติมิเตอร์ ดิจิตอล 1 เครื่อง
2. เครื่องซัยเปอร์เทอร์เมียที่ทำการศึกษาและออกแบบ 1 เครื่อง

วิธีการทดลอง

1. ทำการปรับตั้งอุณหภูมิของเครื่องที่ภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ ตามค่าที่กำหนดไว้ในตารางการทดลองที่ 5.1.2.3 (ตารางที่ 5.5)
2. สังเกตค่าอุณหภูมิจากการปรับตั้งที่จอผลของเครื่อง
3. วัดค่าแรงดันที่ขา 3 ของ IC 3A LM358 และแรงดันที่ตกคร่อมขา 7 ของ IC 3B LM358 บันทึกการทดลองลงในตารางทดลองที่ 5.1.2.3 (ตารางที่ 5.5)


ตารางที่ 5.5 ค่าแรงดันที่ขา 7 ของ IC 3B LM358 และขา 3 ของ LC 3A LM358

อุณหภูมิที่ปรับตั้ง (°C)	แรงดันที่ขา 3 IC 3A LM358 (V)	แรงดันที่ขา 7 IC 3B LM 335 (V)
30.0	3.032	2.992
31.0	3.042	3.002
32.0	3.052	3.012
33.0	3.062	3.022
34.0	3.072	3.030
35.0	3.082	3.042
36.0	3.092	3.052
37.0	3.102	3.062
38.0	3.112	3.072
39.0	3.122	3.082
40.0	3.132	3.092
41.0	3.142	3.102

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองที่ 5.1.2.3 เมื่อทำการปรับตั้งอุณหภูมิที่ภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ จะทำให้แรงดันเปลี่ยนแปลงที่เอาท์พุทของภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ ที่ขา 7 IC 2B LM 358 เท่ากับ 10 mV/1.0° C ซึ่งจะเท่ากับค่าแรงดันที่ตกรวมตรวจวัดที่อุณหภูมิไอซี (LM335) ที่ค่าอุณหภูมิเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดลองที่ 5.1.2.1 และ 5.1.2.2 แต่ค่าแรงดันที่จ่ายให้ภาควงจรอิน สตรูเมนต์ เดชัน แอมป์ลิฟายเออร์ จะลดลง 40 mV (หรือเท่ากับอุณหภูมิ 4.0° C) แสดงว่าค่าอุณหภูมิที่ภาควงจรอินสตรูเมนต์ เดชัน แอมป์ลิฟายเออร์ เปรียบเทียบค่าอุณหภูมิได้จากการตรวจวัดลดลงจากค่าอุณหภูมิที่ทำการปรับตั้งไว้ 4.0° C ก็จะทำให้มีการควบคุมอุณหภูมิเพื่อเริ่มลดการทำงานของขดลวดความร้อน เมื่ออุณหภูมิที่ทำการวัดได้เข้าได้กับอุณหภูมิที่ทำการปรับตั้งไว้ 4.0° C

5.1.3 การทดลองภาควงจรอินสตรูเมนต์เดชัน แอมป์ลิฟายเออร์ (Instrumentation Amplifier)



รูปที่ 5.3 ภาควงจรอินสตรูเมนต์เดชัน แอมป์ลิฟายเออร์ (Instrumentation Amplifier)

5.1.3.1 การทดลอง

การเปรียบเทียบและขยายความแตกต่างค่าของอุณหภูมิที่ได้จากภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ และภาควงจรตรวจวัดอุณหภูมิ ของภาควงจรอินสตรูเมนต์เดชัน แอมป์ลิฟายเออร์

จุดประสงค์และการทดลอง

1. เพื่อเข้าใจการทำงานของภาควงจรอินสตรูเมนต์เดชัน แอมป์ลิฟายเออร์
2. เพื่อทราบหรือการควบคุมอุณหภูมิเครื่องฮัยเปอร์เทอร์เมียจากการทำงานของภาควงจรอินสตรูเมนต์เดชัน แอมป์ลิฟายเออร์

อุปกรณ์การทดลอง

- | | |
|---|-----------|
| 1. มัลติมิเตอร์ ดิจิตอล | 1 เครื่อง |
| 2. เทอร์โมมิเตอร์สำหรับการวัดอุณหภูมิ | 1 เครื่อง |
| 3. เครื่องฮัยเปอร์เทอร์เมียที่ทำการศึกษาและออกแบบ | 1 เครื่อง |

วิธีการทดลอง

1. ทำการปรับตั้งอุณหภูมิที่ภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ ค่าที่กำหนดให้ไว้ในตารางการทดลองที่ 5.1.3.1 (ตารางที่ 5.6)
2. วัดค่าแรงดันที่ขา 7 ของ IC 3B LM358 (เอาท์พุทของภาควงจรอินสตรูเมนต์เดชัน แอมป์ลิฟายเออร์)
3. บันทึกค่าแรงดันที่ได้จากข้อ 2 ลงในตารางทดลองที่ 5.1.3.1(ตารางที่ 5.6)


ตารางที่ 5.6 ค่าแรงดันที่จุดต่าง ๆ ของภาควงจรอินสตรูเมนต์เคชัน แอมป์พลิฟายเออร์

ค่าอุณหภูมิที่ปรับ ตั้งค่าอุณหภูมิที่ ตัวตรวจวัด อุณหภูมิ(LM358)		ค่าแรงดันที่จุดต่าง ๆ (V)			
		ที่ขา 3 IC 3A LM358	ที่ขา 5 IC 1B LM358	ที่ขา 7 IC 3B LM358	ที่ขา 11 TCA785
37.0	30.0	3.072	3.032	-4.20	0
37.0	31.0	3.072	3.042	-3.15	0
37.0	32.0	3.072	3.052	-2.10	0
37.0	33.0	3.072	3.062	-1.05	0
37.0	34.0	3.072	3.072	0	0
37.0	35.0	3.072	3.082	+1.05	+0.80
37.0	36.0	3.072	3.092	+2.10	+1.40
37.0	37.0	3.072	3.102	+3.15	+2.45
37.0	38.0	3.072	3.112	+4.20	+3.50
37.0	39.0	3.072	3.122	+5.25	+4.55
37.0	40.0	3.072	3.132	+6.30	+5.60
37.0	41.0	3.072	3.142	+7.35	+6.65

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองจะเห็นได้ว่าเมื่ออุณหภูมิที่ภาควงจรตรวจวัดอุณหภูมิมากกว่าอุณหภูมิที่ภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ 4°C จะทำให้มีเอาต์พุตของภาควงจรตรวจวัดอุณหภูมิมีค่าเป็น 0 และจะเพิ่มขึ้นเป็นแรงดันบวกก็ต่อเมื่ออุณหภูมิจากภาควงจรตรวจวัดอุณหภูมิมากกว่าภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แรงดันเอาต์พุตของภาควงจรอินสตรูเมนต์เคชัน แอมป์พลิฟายเออร์จะลดลงเป็นค่าแรงดันลบก็ต่อเมื่ออุณหภูมิจากภาควงจรตรวจวัดอุณหภูมิน้อยกว่าอุณหภูมิที่ภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิซึ่งจะมีค่าแรงดันที่ถูกขยายตามอัตราขยายของวงจรเท่ากับ 105 เท่าซึ่งแรงดันได้จากเอาต์พุตของภาควงจรอินสตรูเมนต์เคชัน แอมป์พลิฟายเออร์นี้จะนำไปควบคุมการทำงานของ ภาค วงจรพรอพเพอร์ชันนัล คอนโทรล

5.1.4 การทดสอบภาควงจรพอร์พอร์ชันนัล คอนโทรล และภาควงจรโซลิด สเตท รีเลย์



รูปที่ 5.4 ภาควงจรพอร์พอร์ชันนัล คอนโทรล และภาควงจรโซลิด สเตท รีเลย์

5.1.4.1 การทดลอง

การควบคุมการทำงานของภาควงจรพอร์พอร์ชันนัล คอนโทรลร่วมกับภาควงจรโซลิด สเตท รีเลย์

จุดประสงค์การทดลอง


1. เพื่อเข้าใจการทำงานของภาควงจรพอร์พอร์ชันนัล คอนโทรลร่วมกับภาควงจรโซลิด สเตท รีเลย์
2. เพื่อให้เข้าใจการควบคุมการทำงานของขดลวดความร้อน เพื่อควบคุมอุณหภูมิที่จะให้แก่ผู้ป่วยผ่านทางผ้าห่ม

อุปกรณ์การทดลอง


- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. มัลติมิเตอร์ ดิจิตอล | 1 เครื่อง |
| 2. ออสซิลอสโคป | 1 เครื่อง |
| 3. เทอร์โมมิเตอร์สำหรับวัดอุณหภูมิ | 1 เครื่อง |
| 4. เครื่องฮัยเปอร์เทอร์เมีย | 1 เครื่อง |

วิธีการทดลอง


1. ทำการปรับตั้งอุณหภูมิที่ภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 37.0°C สังเกตอุณหภูมิที่จอแสดงผล
2. วัดรูปคลื่นของ ICA 785 และขา MT1 , MT2 ของไตรแอก BTA 10/400 ที่อุณหภูมิ 32.0°C , 33.0°C , 34.0°C , 35.0°C , 36.0°C , 37.0°C และ 38.0°C
3. บันทึกรูปคลื่นของสัญญาณที่ขาต่าง ๆ ของ IC TCA 785 และไตรแอก BTA 10/400 ลงในการทดลองที่ 5.1.4.1




รูปที่ 5.5 รูปคลื่นที่ขาต่าง ๆ ของ IC TCA 785 และ TRIAC ที่อุณหภูมิ 32.0°C




รูปที่ 5.6 รูปคลื่นที่ขาต่างๆ ของ IC TCA 785 และ TRIAC ที่อุณหภูมิ 33.0° C




รูปที่ 5.7 รูปคลื่นที่ขาต่างๆ ของ IC TCA 785 และ TRIAC ที่อุณหภูมิ 34.0°C




รูปที่ 5.8 รูปคลื่นที่ขาต่างๆ ของ IC TCA 785 และ TRIAC ที่อุณหภูมิ 35.0°C



รูปที่ 5.9 รูปคลื่นที่ข่าต่าง ๆ ของ IC TCA 785 และ TRIAC ที่อุณหภูมิ 36.0°C



รูปที่ 5.10 รูปคลื่นที่ขาต่าง ๆ ของ IC TCA 785 และ TRIAC ที่อุณหภูมิ 37.0° C




รูปที่ 5.11 รูปคลื่นที่ขาต่างๆ ของ IC TCA 785 และ TRIAC ที่อุณหภูมิ 38.0°C

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองที่ 5.1.4.1 จะเห็นว่าเมื่อทำการวัดรูปคลื่นที่ขาต่าง ๆ ของ IC TCA785 และ ไตรแอก BTA 10/400 จะทำให้ทราบการทำงานของภาควงจรพรอพเพอร์ชันนัล คอนโทรลและภาควงจรโซลิด สเตท รีเลย์ เมื่อแรงดันที่ได้จากภาควงจรอินสตรูเมนต์เดชัน แอมป์พลิฟายเออร์ มีค่ามากขึ้นจะทำให้เอาท์พุทที่ไปจ่ายให้ภาควงจรโซลิด สเตท รีเลย์ ซึ่งเป็นสัญญาณพัลซ์เพื่อทำการควบคุมการทำงานของขดลวดความร้อน โดยการควบคุมมีความกว้างลดลงจะทำให้ขดลวดความร้อนถูกลดการทำงานลง โดยการควบคุมทางเฟสของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ ที่จ่ายให้กับขดลวดความร้อน และเมื่อแรงดันที่ได้จากภาควงจรอินสตรูเมนต์เดชัน แอมป์พลิฟายเออร์มีค่าน้อยลงจะทำให้เอาท์พุทที่ไปจ่ายให้ภาควงจรโซลิด สเตท รีเลย์ ซึ่งเป็นสัญญาณ พัลซ์ เพื่อทำการควบคุมการทำงานของขดลวดความร้อนมีความกว้างมากขึ้น จะทำให้ขดลวดความร้อนถูกเพิ่มการทำงานมากขึ้น โดยการควบคุมทางเฟสของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ ที่จ่ายให้กับขดลวดความร้อน เช่นกัน

5.1.5 การทดสอบภาควงจรแสดงสถานะเตือนเมื่ออุณหภูมิ สูง/ต่ำ (High/Low Temperature Alarm)



รูปที่ 5.12 ภาควงจรแสดงสถานะเตือนเมื่ออุณหภูมิ สูง/ต่ำ (High/Low Temperature Alarm)

5.1.5.1 การทดลอง

การทำงานของภาควงจรแสดงสถานะเมื่ออุณหภูมิสูง (High Temperature Alarm)

จุดประสงค์การทดลอง

1. เพื่อเข้าใจการทำงานของภาควงจรแสดงสถานะเมื่ออุณหภูมิสูง และการทำงานของเครื่อง เมื่อเกิดสถานะเมื่ออุณหภูมิสูง

อุปกรณ์การทดลอง

- | | |
|---|-----------|
| 1. มัลติมิเตอร์ ดิจิตอล | 1 เครื่อง |
| 2. เทอร์โมมิเตอร์สำหรับวัดอุณหภูมิ | 1 เครื่อง |
| 3. เครื่องฮัยเปอร์เทอร์เมียที่ทำการศึกษาและออกแบบ | 1 เครื่อง |

วิธีการทดลอง

1. ทำการปรับตั้งอุณหภูมิของเครื่อง ไว้ที่ 37.0°C
2. ให้อุณหภูมิที่ตัวตรวจวัดอุณหภูมิไอซี(LM335) ตั้งแต่ 37.0°C จนถึง 43.0°C โดยสังเกตความร้อนของอุณหภูมิที่แสดงผลตามตารางการทดลองที่ 5.1.5.1 (ตารางที่ 5.7)
3. สังเกตอุณหภูมิที่จอแสดงผลบันทึกค่าแรงดันที่ขา 5,6,7 ของ IC 5B LM358
4. บันทึกสถานะของหลอด แอล อี ดี แสดงที่สถานะเมื่ออุณหภูมิสูงและสถานะของ บัชเซอร์

ตารางที่ 5.7_ค่าแรงดันที่จุดต่าง ๆ ของภาควงจรแสดงสถานะเตือนเมื่ออุณหภูมิสูง และสถานะของ แอล อี ดี และบัชเซอร์

อุณหภูมิของตัวตรวจวัดอุณหภูมิ (LM335) ($^{\circ}\text{C}$)	ค่าแรงดันขาต่าง ๆ ของ IC 5B LM 358 (V)			สถานะของ LED	สถานะของ Buzzer
	ขา 7	ขา 6	ขา 5		
37.0	-12	3.152	3.102	ดับ	ไม่ดัง
38.0	-12	3.152	3.112	ดับ	ไม่ดัง
39.0	-12	3.152	3.122	ดับ	ไม่ดัง
40.0	-12	3.152	3.132	ดับ	ไม่ดัง
41.0	-12	3.152	3.142	ดับ	ไม่ดัง
42.0	0	3.152	3.152	ดับ	ดัง
42.1	+12	3.152	3.153	ติด	ดัง
43.0	+12	3.152	3.162	ติด	ดัง

สรุปผลการทดลอง

จากการสร้างทดลองที่ 5.1.5 สามารถสรุปได้ว่าจะมีการเกิดภาวะเตือนเมื่ออุณหภูมิสูง ได้ก็ต่อเมื่ออุณหภูมิที่ตรวจวัดได้จากภาควงจรตรวจวัดอุณหภูมิที่ไอซี (LM335) มากกว่า 42.0°C ซึ่งจะมีแรงดันเอาต์พุตเป็นค่า +12 V ไปทำให้และแอล อี ดี ที่แสดงสภาวะเตือนเมื่ออุณหภูมิสูง และบัชเซอร์เกิดการเตือนโดยมีเสียงเตือนให้ทราบ

5.1.5.2 การทดลอง

การทำงานของภาควงจรแสดงสภาวะเตือนเมื่ออุณหภูมิต่ำ (Low Temperature Alarm)

จุดประสงค์การทดลอง

1. เพื่อให้เข้าใจในการทำงานของภาควงจรแสดงสภาวะเตือนเมื่ออุณหภูมิต่ำเมื่อเกิดสภาวะเตือนเมื่ออุณหภูมิต่ำ

อุปกรณ์การทดลอง


1. คิวติคูล มัลติมิเตอร์ 1 เครื่อง
2. เทอร์โมมิเตอร์สำหรับวัดอุณหภูมิ 1 เครื่อง
3. เครื่องฮัยเปอร์เทอร์เมีย 1 เครื่อง

วิธีการทดลอง

1. ทำการปรับตั้งอุณหภูมิของเครื่องที่ 37.0°C
2. ให้อุณหภูมิที่ตัวตรวจวัดอุณหภูมิไอซี (LM335) เท่ากับ 28.0°C และเพิ่มอุณหภูมิขึ้นตามตารางการทดลองที่ 5.1.5.2 (ตารางที่ 5.8) กำหนดตั้งแต่ 29.0°C ถึง 34.0°C
3. สังเกตค่าอุณหภูมิที่จอแสดงผล วัดค่าแรงดันที่ขา 1,2 และ 3 ของ IC 6A LM358 และแรงดันที่ขาเกตของแรงดันไดรแอก BTA 10/400 ทำการบันทึกสภาวะของหลอดแอล อี ดี แสดงสภาวะเตือนเมื่ออุณหภูมิต่ำ สภาวะของบัชเซอร์ และสภาวะของรีเลย์
4. ให้อุณหภูมิที่ตัวตรวจวัดอุณหภูมิไอซี (LM335) ลดลงตั้งแต่ 34.0°C ถึง 28.0°C ตามตารางการทดลองที่ 5.1.5.2 (ตารางที่ 5.8)
5. ทำตามขั้นตอนในข้อที่ 3 และ 4

ของ บัซเซอร์ และแอล อี ดี แสดงสถานะเตือนเมื่ออุณหภูมิต่ำ ไม่ถูกต้องกราวด์เพราะว่ารีเลย์ ไม่ทำงานแต่รีเลย์จะต้องทำงานก็ต่อเมื่อมีแรงดันมาทริกที่ขาเกทของ ไตรแอก BTA 10/400 ซึ่ง ไตรแอก BTA 10/400 จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีแรงดันทริกจาก ขา 7 ของ IC 6B LM358 ก็ต่อเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นมากกว่า 32.0°C และลดลงต่ำกว่า 30.0°C

5.1.6 การทดสอบภาควงจรตรวจจับอุณหภูมิความร้อนสูง (Heat Over Detector)และ รีเลย์



รูปที่ 5.13 ภาควงจรตรวจจับอุณหภูมิความร้อนสูง (Heat Over Detector)และ รีเลย์

5.1.6.1 การทดลอง

การทำงานของภาควงจรตรวจจับอุณหภูมิความร้อนสูง ร่วมกับรีเลย์

จุดประสงค์การทดลอง

1. เพื่อเข้าใจในการทำงานของภาควงจรตรวจวัดอุณหภูมิความร้อนสูง ร่วมกับรีเลย์ ที่ทำหน้าที่ควบคุมทำงานของขดลวดความร้อน

อุปกรณ์การทดลอง

- | | |
|--|-----------|
| 1. มัลติมิเตอร์ ดิจิตอล | 1 เครื่อง |
| 2. เทอร์โมมิเตอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ | 1 เครื่อง |
| 3. เครื่องฮัยเปอร์เทอร์เมียที่ทำการศึกษและออกแบบ | 1 เครื่อง |

วิธีการทดลอง

1. ทำการปรับตั้งอุณหภูมิของเครื่องวัดไว้ 37.0°C
2. ให้อุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิไอซี (LM 335) เพิ่มขึ้นตั้งแต่ 25.0°C จนถึง 45.0°C และลดลงจนถึง 25.0°C ตามตารางการทดลอง ที่ 5.1.6.1(ตารางที่ 5.9)

3. สังเกตค่าของอุณหภูมิที่จอแสดงผล บันทึกผลการทดลองโดยการบันทึกค่าแรงดันที่ขา 7 ของ IC 5B LM 358 และสภาวะการทำงานของทรานซิสเตอร์ (Q1) และ รีเลย์ 2 ลงในตารางทดลองที่ 5.1.6.1 (ตารางที่ 5.9)

ตารางที่ 5.9 ค่าแรงดันและสภาวะการทำงานต่าง ๆ ของภาควงจรตรวจวัดอุณหภูมิความร้อนสูงและรีเลย์ 2

อุณหภูมิตัวตรวจวัด อุณหภูมิ LM335 (° C)	แรงดันที่ขา 7 ของ IC 5B LM358 (V)	สภาวะการทำงานของ ทรานซิสเตอร์ Q1 On/Off	สภาวะการทำงานของ Relay 2 On/Off
25.0	-12	Off	Off
31.0	-12	Off	Off
35.0	-12	Off	Off
40.0	-12	Off	Off
41.0	-12	Off	Off
42.0	0	Off	Off
42.1	+12	On	On
43.0	+12	On	On
45.0	+12	On	On
43.0	+12	On	On
42.0	0	Off	Off
41.9	-12	Off	Off
40.0	-12	Off	Off
35.0	-12	Off	Off
30.0	-12	Off	Off
25.0	-12	Off	Off


- หมายเหตุ - Relay ที่สภาวะ ON หน้าสัมผัสจะต่อ Common กับตำแหน่ง NO
- Relay ที่สภาวะ OFF หน้าสัมผัสจะต่อ Common กับตำแหน่ง NC

สรุปผลการทดลอง

จากตารางที่ 5.9 จะเห็นได้ว่าทรานซิสเตอร์ Q1 จะทำงานสภาวะเดียวกับ รีเลย์ 2 โดยที่ได้รับการควบคุมการทำงานจากวงจรคอมพาราเตอร์ ที่ IC 5B LM358 ขนาดภาควงจรแสดงสภาวะเตือน

เมื่ออุณหภูมิสูง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเมื่ออุณหภูมิของเครื่องทำให้ผู้ป่วยต่ำกว่า 42.1°C ลงมาเครื่องจะยอมให้ตัวทำความร้อนทำงานควบคุมจากภาควงจรพรอพเพอร์ชันนัล คอนโทรล แต่ถ้าอุณหภูมิ สูงสุดกว่า 42.0°C (42.0°C ขึ้นไป) จะทำให้ขั้วควบคุมความร้อน หยุดทำงานและจะเริ่มทำงานก็ต่อเมื่ออุณหภูมิตกลงต่ำกว่า 41.1°C ลงมา

5.1.7 การทดสอบภาคแสดงผล(Display)



รูปที่ 5.14 ภาคแสดงผล (Display)

5.1.7.1 การทดลอง

การแสดงผลค่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดอุณหภูมิที่ห้าม (อุณหภูมิที่ให้กับผู้ป่วย) หรือค่าของอุณหภูมิจากภาควงจรตรวจวัดอุณหภูมิ

จุดประสงค์การทดลอง

1. เพื่อเข้าใจการทำงานของภาคแสดงผล ที่จะแสดงค่าของอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดที่ภาควงจรตรวจจับอุณหภูมิและการปรับตั้งที่ภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ

อุปกรณ์การทดลอง

- | | |
|---|-----------|
| 1. คิวติคัล มัลติมิเตอร์ | 1 เครื่อง |
| 2. เทอร์โมมิเตอร์สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ | 1 เครื่อง |
| 3. เครื่องฮัยเปอร์เทอร์เมียที่ทำการศึกษาและออกแบบ | 1 เครื่อง |

วิธีการทดลอง

1. ตัดการทำงานของขดลวดความร้อน ปรับให้สวิตช์ (SW1) อยู่ที่ตำแหน่ง Senser ที่หน้าปิดของเครื่อง
2. ทำการปรับตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 37.0° C
3. ให้อุณหภูมิที่ตัวตรวจวัดอุณหภูมิไอซี(LM335) ตามที่กำหนดให้ตามตารางการทดลองที่ 5.1.7.1 (ตารางที่ 5.10)
4. สังเกตอุณหภูมิที่จอแสดงผลวัดค่าแรงดันที่ขา Vin High (ขา 31) ของ IC ICA 7107 ที่ภาคแสดงผล บันทึกผลในตาราง 5.10
5. เปลี่ยนตำแหน่งสวิตช์ (SW1) อยู่ที่ตำแหน่ง Set ที่มีหน้าปิดของเครื่อง
6. ปรับอุณหภูมิตามค่าในตารางการทดลองที่ 5.1.7.1 (ตามตารางที่ 5.10)
7. ทำการทดลองตามวิธีการในข้อ 4

ตารางที่ 5.10 ค่าแรงดันที่ขา Vin High ของ IC ICA7107 ที่ค่าอุณหภูมิต่าง ๆ ที่ได้จากภาควงจรตรวจวัดอุณหภูมิ และภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ

อุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัด (ภาค Temperature Sensor) (°C)	ค่าแรงดันที่ขา Vin High (V)	อุณหภูมิที่ได้ (Temperature Set) (°C)	ค่าแรงดันที่ขา Vin High (V)
30.0	3.032	30.0	3.032
31.0	3.042	31.0	3.042
32.0	3.052	32.0	3.052
33.0	3.062	33.0	3.062
34.0	3.072	34.0	3.072
35.0	3.082	35.0	3.082
36.0	3.092	36.0	3.092
37.0	3.102	37.0	3.102
38.0	3.112	38.0	3.112
39.0	3.122	39.0	3.122
40.0	3.132	40.0	3.132
41.0	3.142	41.0	3.142

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองจะเห็นว่าค่าอุณหภูมิที่แสดงที่จอแสดงผลจะเปลี่ยนแปลง ความค่าของแรงดันที่ตกคร่อมตัวตรวจอุณหภูมิไอซี (LM335) และการปรับตั้งอุณหภูมิ (ภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ) ที่จ่ายให้กับ ICA 7107 โดยที่มีการเปลี่ยนแปลง $10 \text{ mV}/1^\circ \text{C}$

5.2 การทดสอบการใช้งานของเครื่อง (Functional Testing)

5.2.1 การทดลอง

การเปรียบเทียบอุณหภูมิของเครื่องที่ทำอุณหภูมิของเครื่องที่ทำอุณหภูมิในถังเก็บน้ำและอุณหภูมิที่ผ้าห่ม

จุดประสงค์การทดลอง

3. เพื่อทราบถึงอุณหภูมิในถังเก็บน้ำและอุณหภูมิที่สูญเสียไปเมื่อน้ำถูกไหลเวียนไปที่ผ้าห่ม
4. เพื่อนำค่าอุณหภูมิที่เครื่องได้จริงเปรียบเทียบกับอุณหภูมิที่ผ้าห่มนำไปปรับการแสดงผลของจอแสดงผล
5. เพื่อให้ผู้ใช้เครื่องทราบถึงอุณหภูมิที่ผู้ป่วยได้รับ

อุปกรณ์การทดลอง

- | | |
|---|-----------|
| 1. เทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอท | 1 อัน |
| 2. เทอร์โมมิเตอร์ชนิดแอลกอฮอล์ | 1 อัน |
| 3. เทอร์โมมิเตอร์ชนิดดิจิตอลมิเตอร์ | 1 เครื่อง |
| 4. นาฬิกาจับเวลา | 1 เรือน |
| 5. เครื่องฮัยเปอร์เทอร์เมียที่ทำการศึกษาและออกแบบ | 1 เครื่อง |

วิธีการทดลอง

1. เปิดเครื่องฮัยเปอร์เทอร์เมียปรับตั้งอุณหภูมิตามตารางการทดลองที่ 5.2.1 (ตารางที่ 5.11) นำเทอร์โมมิเตอร์ชนิดต่าง ๆ คือปรอท, แอลกอฮอล์, ดิจิตอล เทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิในถังเก็บน้ำ และที่ผ้าห่ม
2. สังเกตอุณหภูมิและบันทึกผลอุณหภูมิที่ได้
3. ปรับตั้งอุณหภูมิต่าง ๆ ตามที่กำหนดในตารางการทดลองที่ 5.2.1 (ตารางที่ 5.11) และทำการทดลองวัดอุณหภูมิจนครบ

ตารางที่ 5.11 ค่าอุณหภูมิที่ ผ้าห่ม และถังเก็บน้ำ

อุณหภูมิที่ ปรับ ตั้ง (°C)	อุณหภูมิที่ Reservoir(°C)			อุณหภูมิ เฉลี่ย (°C)	อุณหภูมิที่Blanket(°C)			อุณหภูมิ เฉลี่ย (°C)
	ปรอท	แอลกอฮอล์	Digital		ปรอท	แอลกอฮอล์	Digital	
30	30.2	30.5	30.4	30.4	30.0	30.0	29.9	30.0
31	31.2	31.4	31.3	31.0	31.0	31.0	31.2	31.0
32	32.0	32.5	32.4	32.2	32.2	32.0	32.4	32.2
33	33.0	33.5	33.5	33.5	33.5	33.0	32.5	33.0
34	36.0	36.5	36.4	36.3	34.0	34.2	34.3	34.2
35	37.5	37.8	37.7	37.7	35.0	35.0	35.0	35.0
36	38.8	39.0	38.9	38.9	36.5	36.0	36.2	36.2
37	39.8	40.0	39.9	39.9	37.0	37.6	37.4	38.3
38	41.3	41.6	41.5	41.5	38.5	38.2	38.0	38.2
39	42.5	42.8	42.6	42.6	39.0	39.2	38.9	39.0
40	43.5	43.2	43.1	43.3	40.1	40.0	40.3	40.1
41	44.4	44.6	44.8	44.6	41.2	41.3	41.0	41.1

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองจะเห็นว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดที่ผ้าห่มและอุณหภูมิของน้ำในถังเก็บน้ำ จะมีค่าต่างกันอยู่ประมาณ 2.1°C ซึ่งแสดงว่าค่าอุณหภูมิที่ให้กับผู้ป่วย(อุณหภูมิที่ผ้าห่ม) จะมีค่าต่างกับกับอุณหภูมิที่เครื่องต้องทำจริงที่ถังเก็บน้ำ โดยจะมีอุณหภูมิที่ถังเก็บน้ำมากกว่าอุณหภูมิของผ้าห่ม ประมาณ 2.1°C

5.2.2 การทดลอง

การเปรียบเทียบอุณหภูมิที่จอแสดง กับอุณหภูมิ ผ้าห่ม

จุดประสงค์การทดลอง

1. เพื่อทราบถึงอุณหภูมิที่ผู้ป่วยได้รับจริงเปรียบเทียบอุณหภูมิที่เครื่องแสดง
2. เพื่อทราบถึงความแม่นยำในการแสดงค่าอุณหภูมิของเครื่อง

อุปกรณ์การทดลอง

1. เทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอท	1 อัน
2. เทอร์โมมิเตอร์ชนิดแอลกอฮอล์	1 อัน
3. เทอร์โมมิเตอร์ชนิดดิจิตอลมิเตอร์	1 เครื่อง
4. นาฬิกาจับเวลา	1 เรือน
5. เครื่องฮัยเปอร์ทอร์เมียที่ทำการศึกษาและออกแบบ	1 เครื่อง

วิธีการทดลอง

1. เปิดเครื่องฮัยเปอร์ทอร์เมียปรับตั้งอุณหภูมิตามตารางนำเทอร์โมมิเตอร์ชนิด ปรอท, แอลกอฮอล์และ ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ ที่กำหนดวัดอุณหภูมิที่ผ้าห่ม
2. สังเกตอุณหภูมิที่จอแสดงผลเปรียบเทียบกับอุณหภูมิที่วัดได้ผ้าห่ม
3. บันทึกค่าอุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์ชนิดต่าง ๆ ลงในตารางการทดลองที่ 5.2.2 (ตารางที่ 5.12)
4. ปรับตั้งอุณหภูมิต่าง ๆ ตามที่กำหนดและทำการทดลองวัดอุณหภูมิจนครบ

ตารางที่ 5.12 แสดงค่าอุณหภูมิที่จอแสดงผลกับอุณหภูมิที่ผ้าห่ม

อุณหภูมิที่ ปรับตั้ง (°C)	อุณหภูมิที่ Blanket (°C)			ค่าอุณหภูมิเฉลี่ย ของ Blanket (°C)	อุณหภูมิที่แสดงที่ Display (°C)
	ปรอท	แอลกอฮอล์	Digital		
30	30.6	30.2	30.4	30.3	30.0
31	31.2	31.3	30.3	31.2	31.0
32	32.2	32.3	32.2	32.2	32.0
33	34.5	31.4	30.5	31.5	33.0
34	34.5	34.6	34.1	34.4	34.0
35	35.1	35.6	35.3	35.5	35.0
36	36.2	36.4	36.0	36.3	36.0
37	37.2	37.1	37.5	37.3	37.0
38	38.0	38.4	38.2	38.3	38.0
39	39.0	38.9	39.1	39.3	39.0
40	39.8	40.2	40.1	40.1	40.0
41	41.2	40.9	41.4	41.5	41.0

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองจะสังเกตเห็นว่าอุณหภูมิที่ได้จากผ้าห่ม มีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ตรวจวัดได้ (ที่แสดงในส่วนแสดงผล) แสดงว่าเครื่องสามารถตรวจวัดอุณหภูมิจากตัวตรวจวัดอุณหภูมิจากตัวตรวจวัดอุณหภูมิ (LM335) ของเครื่อง ได้ค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ผ้าห่มจึงสรุปได้ว่าเครื่องสามารถแสดงค่าของอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจโดยเทอร์โมมิเตอร์ ชนิดปรอท แอลกอฮอล์ และดิจิตอล เทอร์โมมิเตอร์โดยมีความผิดพลาดไม่เกิน $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ เพราะอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจจับอุณหภูมิ ของไอซี (LM335) จะถูกนำไปควบคุมการทำงานของเครื่องซึ่งแสดงว่าเครื่องฮัยเปอร์เทอร์เมีย สามารถควบคุมอุณหภูมิโดยมีค่าความผิดพลาดของการทำงานไม่เกิน $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$

5.2.3 การทดลอง

การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเมื่อเทียบกับเวลา

จุดประสงค์การทดลอง

1. เพื่อทราบถึงความคงที่ของอุณหภูมิของเครื่องเมื่อใช้ไปเป็นระยะเวลานาน ๆ

อุปกรณ์การทดลอง

1. นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน
2. เครื่องฮัยเปอร์เทอร์เมียที่ทำการศึกษาและออกแบบ 1 เครื่อง

วิธีการทดลอง

1. เปิดเครื่องฮัยเปอร์เทอร์เมีย ที่ทำการศึกษาและออกแบบ
2. จับเวลาและบันทึกค่าอุณหภูมิที่เครื่องแสดงบนจอแสดงผลเป็นช่วงระยะเวลาที่กำหนด
3. ปรับตั้งอุณหภูมิระดับต่าง ๆ ตามที่กำหนดและทำการทดลองสังเกตค่าอุณหภูมิที่แสดงที่ปรากฏบนจอแสดงผล ช่วงระยะเวลาต่าง ๆ จนครบ

ตารางที่ 5.13 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิกับเวลา

อุณหภูมิที่ ปรับตั้ง ($^{\circ}\text{C}$)	อุณหภูมิที่เวลาต่าง ๆ (นาที) ($^{\circ}\text{C}$)												
	0	5	10	15	20	30	35	40	45	50	55	60	

30	28.0	28.5	29.0	30.0	30.2	32.4	33.5	33.0	32.7	32.1	31.7	31.4
33	28.0	30.2	31.4	32.8	34.9	34.9	35.7	35.2	34.6	34.3	33.9	33.8
35	28.0	31.2	32.7	33.8	35.1	36.7	37.6	38.4	39.8	38.1	37.5	37.2
36	28.0	31.4	32.8	34.3	36.0	37.1	38.0	38.9	39.3	38.5	38.2	37.7
37	28.0	31.8	33.0	35.2	37.0	37.9	38.7	38.4	38.2	37.7	37.6	37.5
38	28.0	32.0	33.4	35.8	37.7	38.5	39.6	38.6	38.6	38.3	38.6	38.5
39	28.0	32.6	35.2	38.4	39.3	40.2	39.8	39.6	39.5	39.4	39.2	39.7
40	28.0	32.6	36.2	38.5	40.6	40.9	41.2	41.3	41.2	41.1	40.9	40.8
41	28.0	32.6	35.8	38.5	39.5	41.3	41.9	41.8	41.6	41.7	41.7	41.3

อุณหภูมิ ที่ปรับ ตั้ง (°C)	อุณหภูมิที่เวลาต่างๆ (นาที) (°C)											ค่าเฉลี่ย อุณหภูมิห้อง (°C)
	65	70	75	80	85	90	120	150	180	210	240	
30	30.9	30.6	30.7	30.6	30.5	30.2	30.1	29.9	29.8	30.2	30.5	30.5
33	33.7	33.5	33.2	33.0	32.6	32.8	33.0	33.4	33.5	33.1	32.7	31.2
35	36.2	35.8	35.4	35.6	35.5	35.2	34.8	34.9	35.3	35.4	35.2	30.7
36	37.3	37.2	36.8	36.6	36.4	36.2	35.5	35.8	36.4	36.2	36.0	30.8
37	37.2	37.9	37.8	37.7	37.6	37.3	36.8	37.4	37.6	36.4	36.9	31.5
38	38.6	38.2	38.4	37.8	38.4	38.1	38.2	37.8	37.9	38.2	38.4	31.6
39	39.5	38.8	39.6	39.5	39.2	39.1	39.6	38.7	39.2	38.6	39.5	31.7
40	40.7	40.4	40.1	40.5	39.8	40.7	40.6	40.2	40.5	40.2	33.8	31.8
41	40.9	40.8	41.2	41.5	41.6	41.4	41.2	41.6	41.2	40.7	40.5	31.0

- หมายเหตุ ทุกตารางการทดลองเริ่มต้นอุณหภูมิที่ 28.0° C

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองจะเห็นได้ว่าเมื่อทำการปรับตั้งอุณหภูมิในช่วง 30.0-41.0° C อุณหภูมิที่ได้จากการทำงานของเครื่องในตอนแรกคือในช่วงเวลา 0 - 60 นาที จะมีการเพิ่มอุณหภูมิขึ้นสูงกว่าอุณหภูมิที่ทำการปรับตั้งไว้และจะค่อย ๆ ลดลงจนถึงอุณหภูมิที่ทำการปรับตั้งไว้ โดยที่ทำการปรับ

ตั้งอุณหภูมิที่อยู่ในช่วง $30.0-36.0^{\circ}\text{C}$ จะใช้เวลาในการเพิ่มขึ้นและลดลงของอุณหภูมิที่ได้จากการทำงานของเครื่องมากกว่าการปรับตั้งอุณหภูมิในช่วง $37.0-40.0^{\circ}\text{C}$ เนื่องจากอุณหภูมิที่ทำการปรับตั้งไว้มีค่าใกล้เคียงหรือต่ำกว่าอุณหภูมิของห้องจึงทำให้อุณหภูมิของเครื่องใช้เวลาในการลดจนานจึงสรุปได้ว่าก่อนจะใช้งานเครื่องในแต่ละครั้งจะต้องทำการเปิดเครื่องทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง หลังจากทำการปรับตั้งอุณหภูมิเรียบร้อยแล้ว

5.2.4 การทดลองการหาเวลาที่ใช้ในการปรับตั้งอุณหภูมิของเครื่อง

5.2.4.1 การทดลอง

การเปลี่ยนแปลงของเวลาเมื่อทำการปรับตั้งอุณหภูมิให้เพิ่มขึ้นครั้งละ 1°C

จุดประสงค์การทดลอง

1. เพื่อทราบเวลาในการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของเครื่องที่เพิ่มขึ้นครั้งละ 1°C

อุปกรณ์การทดลอง

1. นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน
2. เครื่องฮัยเปอร์เทอร์เมียที่ทำการศึกษาและออกแบบ 1 เครื่อง

วิธีการทดลอง

1. เปิดเครื่องฮัยเปอร์เทอร์เมียเริ่มจับเวลาจนกว่าจะถึงอุณหภูมิที่กำหนด
2. ปรับตั้งอุณหภูมิให้เพิ่มขึ้นครั้งละ 1°C บันทึกเวลาที่ใช้ไปในการเปลี่ยนอุณหภูมิเพิ่มขึ้นลงในตารางทดลองที่ 5.2.4.1 (ตารางที่ 5.14)
3. ทำการทดลองจนครบอุณหภูมิที่กำหนด

ตารางที่ 5.14 แสดงเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเพิ่มขึ้นครั้งละ 1.0°C

อุณหภูมิที่ปรับตั้ง ($^{\circ}\text{C}$)	เวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนอุณหภูมิ (นาที)
28-30	5
30-31	5
31-32	5
32-33	5
33-34	3
34-35	3
35-36	3

36-37	4
37-38	3
38-39	2
39-40	4
40-41	2

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองจะเห็นได้ว่าการปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นครั้งละ 1°C จะใช้เวลาในการเพิ่มอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกันตั้งแต่อุณหภูมิ $30-41^{\circ}\text{C}$ จะใช้เวลาประมาณ 2-5 นาที

5.2.4.2 การทดลอง

การเปลี่ยนแปลงของเวลาเมื่อทำการปรับตั้งอุณหภูมิให้ลดลงครั้งละ 1.0°C

จุดประสงค์การทดลอง

1. เพื่อทราบเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนอุณหภูมิของเครื่องลดลงทีละ 1.0°C

อุปกรณ์การทดลอง

1. นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน
2. เครื่องฮัยเปอร์เทอร์เมียที่ทำการศึกษาและออกแบบ 1 เครื่อง

วิธีการทดลอง

1. เปิดเครื่องฮัยเปอร์เทอร์เมียปรับตั้งอุณหภูมิให้สูงสุด 41.0°C
2. ปรับตั้งอุณหภูมิให้ลดลงครั้งละ 1°C บันทึกเวลาที่ใช้ไปในการเปลี่ยนอุณหภูมิลดลงในตารางทดลองที่ 5.2.4.2 (ตารางที่ 5.15)
3. ทำการทดลองจนครบอุณหภูมิที่กำหนด

ตารางที่ 5.15 แสดงเวลาที่ใช้ในการทำให้อุณหภูมิลดลงครั้งละ 1.0°C

อุณหภูมิที่ปรับตั้ง($^{\circ}\text{C}$)	เวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนอุณหภูมิ(นาที)
41-40	5
40-39	10
39-38	15
38-37	24
37-36	30

36-35	45
35-34	50
34-33	60
33-32	80
32-31	100
31-30	120

หมายเหตุ ที่อุณหภูมิ 33.0°C - 32.0°C , 32.0°C - 31.0°C , 31.0°C - 30.0°C ทำการทดลองตอนอุณหภูมิห้องเท่ากับ 28.0°C - 30.0°C

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองจะเห็นได้ว่าเมื่อทำการปรับตั้งให้อุณหภูมิของเครื่องลดลงครั้งละ 1.0°C เวลาที่ใช้ในการลดลงของอุณหภูมิจะไม่เท่ากัน โดยที่เมื่อทำการปรับตั้งให้อุณหภูมิลดลงต่ำจะทำให้ใช้เวลาในการลดอุณหภูมินานมากขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิของเครื่องที่ให้ปรับลดลงมีค่าใกล้เคียงหรือต่ำกว่าอุณหภูมิห้องจึงทำให้อุณหภูมิลดลงได้ช้า และถ้าอุณหภูมิที่จะปรับตั้งให้ลดลงต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง เครื่องจะไม่สามารถลดอุณหภูมิตได้

5.2.5 การทดลอง

การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของเครื่องขณะที่ทำการทดสอบโดยการใช้งานขณะที่มีผู้ถูกทดสอบนอนที่ ผ้าห่ม และ ไม่มีผู้ถูกทดสอบนอนที่ ผ้าห่ม

จุดประสงค์การทดลอง

1. เพื่อทราบถึงความแตกต่างของเครื่องที่เปิดใช้งานขณะที่มีผู้ถูกทดสอบนอนบน ผ้าห่ม และไม่มีผู้ถูกทดสอบนอนบน ผ้าห่ม
2. เพื่อทราบถึงความคงที่ของอุณหภูมิของเครื่องขณะที่มีผู้ถูกทดสอบนอนบนผ้าห่ม และไม่มีผู้ถูกทดสอบนอนบนผ้าห่ม

อุปกรณ์การทดลอง

1. นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน
2. เครื่องฮัยเปอร์เทอร์เมียที่ทำการศึกษาและออกแบบ 1 เครื่อง

วิธีการทดลอง

1. เปิดเครื่องฮัยเปอร์เทอร์เมีย ปรับตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 37.0°C

2. ผู้ถูกทดสอบนอนบนผ้าห่ม สังเกตอุณหภูมิที่จ่อแสดงผล ในช่วงระยะต่าง ๆ ตามที่กำหนดบันทึกอุณหภูมิที่ได้ลงในตารางทดลองที่ 5.2.5 (ตารางที่ 5.16)
3. ให้เครื่องทำงานโดยไม่มีผู้ถูกทดสอบนอนบนผ้าห่มสังเกตอุณหภูมิที่จ่อแสดงผล ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ตามที่กำหนดบันทึกผลอุณหภูมิที่ได้

ตารางที่ 5.16 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิขณะที่มีผู้ถูกทดสอบนอนบนผ้าห่มและไม่มีผู้ถูกทดสอบนอนบนผ้าห่มที่อุณหภูมิ 37.0° C

เวลา(นาที)	อุณหภูมิของเครื่อง (° C)	
	ขณะมีผู้ถูกทดสอบ	ขณะไม่มีผู้ถูกทดสอบ
0	30.0	31.2
5	32.0	33.5
10	35.8	36.5
15	36.4	38.5
20	37.5	38.6
25	38.3	37.8
30	38.5	37.6
35	38.7	38.5
40	38.4	38.4
45	38.2	37.7
50	38.0	37.5
55	37.6	37.5
60	36.9	37.2
65	37.0	36.8
70	37.4	36.7
75	37.7	37.8
80	37.2	37.4
85	36.3	37.4
90	36.7	37.4
95	37.2	37.5

100	37.5	37.9
105	37.7	38.0
110	38.0	37.7
115	37.2	37.5
120	37.2	37.8
125	36.5	36.9
130	36.9	36.6
135	37.1	37.5
140	37.4	36.9
145	36.8	36.8
150	36.7	36.7
155	37.3	37.0
160	37.2	37.5
165	37.2	37.7
170	37.0	37.4
175	37.5	36.7
180	36.5	36.8
185	36.7	37.5
191	37.7	37.2
195	37.8	37.1
200	37.5	37.0
205	37.8	37.4
210	37.4	37.7
215	37.2	36.6
220	37.3	37.3
225	37.5	37.5
230	37.4	37.1
245	37.7	37.2
250	37.0	36.6
255	36.9	36.8

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

260	36.8	37.1
360	37.7	37.1
480	37.3	37.5
600	37.1	36.9
ค่าอุณหภูมิเฉลี่ย(°C)	37.2	37.4

หมายเหตุ ผู้ถูกทำการทดสอบมีน้ำหนัก 60 กิโลกรัม

สรุปผลการทดลอง

จากผลการทดลองจะเห็นว่าเมื่อทำการเปรียบเทียบค่าความแตกต่างอุณหภูมิเฉลี่ยของเครื่องขณะที่เปิดใช้งาน โดยมีผู้ถูกทดสอบและไม่มีผู้ถูกทดสอบบนผ้าห่ม มีค่าใกล้เคียงกันมาก

5.2.6 การทดลอง

การทดสอบใช้งานเครื่องขณะที่มีผู้ถูกทดสอบนอนบนผ้าห่ม โดยที่ผู้ถูกทดสอบมีน้ำหนักต่างกัน

จุดประสงค์การทดลอง

เพื่อทราบความแตกต่างของอุณหภูมิของเครื่องขณะที่มีผู้ถูกทดสอบนอนบนผ้าห่มที่มีน้ำหนักต่างกัน

อุปกรณ์การทดลอง

- นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน
- เครื่องอัยเปอร์เทอร์เมียที่ทำการศึกษาและออกแบบ 1 เครื่อง

วิธีการทดลอง

- เปิดเครื่องอัยเปอร์เทอร์เมียปรับตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 37.0° C
- ผู้ถูกทดสอบน้ำหนัก 45 กิโลกรัมนอนบนผ้าห่ม สังเกตอุณหภูมิที่จอแสดงผล ในช่วงเวลาที่กำหนดบันทึกอุณหภูมิที่ได้ลงในตารางทดลองที่ 5.2.6 (ตารางที่ 5.17)
- เปลี่ยนผู้ถูกทดสอบที่มีน้ำหนัก 60 กิโลกรัม และ 80 กิโลกรัม ตามลำดับ
- สังเกตอุณหภูมิที่จอแสดงผล ตามระยะเวลาที่กำหนด บันทึกผลอุณหภูมิที่ได้ลงในตารางการทดลองที่ 5.2.6 (ตารางที่ 5.17)

ตารางที่ 5.17 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิของผ้าห่มในขณะที่ผู้ถูกทดสอบนอนที่ผ้าห่ม น้ำหนักต่างกัน

เวลา(นาที)	อุณหภูมิของ Blanket เมื่อใช้กับผู้ถูกทดสอบที่มีน้ำหนักต่างกัน (° C)		
	45 ก.ก.	60 ก.ก.	80 ก.ก.
0	28.0	28.0	28.0
5	31.5	31.4	32.0
10	34.6	34.7	35.8
15	35.4	36.0	36.5
20	36.5	37.2	37.2
25	37.2	37.5	37.9
30	37.9	38.0	38.9
35	38.6	38.8	40.0
40	38.9	39.5	39.3
45	39.2	39.3	38.7
50	38.4	38.6	38.4
55	37.7	38.2	37.8
60	37.5	37.5	37.4
70	37.2	37.4	37.2
80	37.4	37.2	36.8
90	37.8	37.0	36.7
100	37.8	36.8	37.6
120	37.5	37.6	37.3
150	37.4	37.2	36.9
180	36.9	37.2	37.1

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองเมื่อทำการเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิเฉลี่ยจากการทำงานของเครื่องที่ ผ้าห่มจะเห็นได้ว่ามีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกันถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันที่น้ำหนักของผู้ทำการทดสอบนอนบนผ้าห่มและค่าของอุณหภูมิจะมีค่าใกล้เคียงอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ปรับตั้งไว้

5.2.7 การทดลอง

การทดลองใช้เครื่องขณะที่มีโพลีออกซิมิติกที่อยู่ที่ผ้าห่ม

จุดประสงค์การทดลอง

1. เพื่อทราบการทำงานของเครื่องขณะที่มีโพลีออกซิมิติกที่วางอยู่ที่ ผ้าห่ม
2. เพื่อทราบความคงที่ของอุณหภูมิที่เครื่องสามารถรักษาได้ขณะที่มีโพลีออกซิมิติกที่วางอยู่ที่ผ้าห่ม

อุปกรณ์การทดลอง

- | | |
|--|-----------|
| 1. เทอร์โมมิเตอร์สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ | 1 เครื่อง |
| 2. น้ำอุ่นอุณหภูมิ 35.0° C พร้อมภาชนะบรรจุ | 1 แก้ว |
| 3. นาฬิกาจับเวลา | 1 เรือน |
| 4. เครื่องฮัยเปอร์ทอร์เมียที่ทำการศึกษาและออกแบบ | 1 เครื่อง |

วิธีการทดลอง

1. ให้อุณหภูมิของน้ำในถังเก็บน้ำเท่ากัน
2. เปิดเครื่อง ฮัยเปอร์ทอร์เมียทำการปรับตั้งอุณหภูมิไปที่ 37.0° C
3. นำน้ำอุ่นอุณหภูมิ 35.0° C ที่เตรียมบรรจุภาชนะวางที่บนผ้าห่มและเปลี่ยนน้ำอยู่ตลอดเวลาเมื่ออุณหภูมิของน้ำต่างจากค่า 35.0° C มาก ๆ
4. บันทึกค่าของอุณหภูมิลงในตารางตามเวลาที่กำหนดไว้ในตารางการทดลองที่ 5.2.7 (ตารางที่ 5.18)

ตารางที่ 5.18 แสดงค่าของอุณหภูมิของผ้าห่ม ที่จอแสดงผลขณะที่มีโพลีออกซิมิติกที่วางอยู่ที่บนผ้าห่ม

เวลา (นาที)	อุณหภูมิของ Blanket ที่จอแสดงผล (° C)
0	28.0
5	30.5
10	32.3
15	34.1
20	35.7
25	37.8
30	38.6
35	39.8

40	39.0
45	38.7
50	38.4
55	37.9
60	37.4
65	37.1
70	36.8
80	37.0
90	37.4
120	37.6
150	37.3
180	36.8
240	36.7
360	37.5

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองจะเห็นว่าเมื่อนำเอาโหลดที่มีอุณหภูมิคงที่ตลอดที่อุณหภูมิ 33.0°C มาวางไว้ที่บนผ้าห่ม เมื่อบันทึกค่าอุณหภูมิเทียบระดับเวลาเปลี่ยนไปจะทราบว่าอุณหภูมิอยู่ในช่วงที่ทำการปรับตั้งไว้ตลอดเวลาหลังจากผ่านช่วงเวลาการอุ่นเครื่องแล้วแสดงว่าเครื่องฮัยเปอร์เทอร์เมียสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้มีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิได้มีขณะที่มีโหลดอุณหภูมิคงที่หรือ (ในที่นี้ 35.0°C)

5.2.8 การทดลอง

การทดสอบอัตราการไหลของน้ำ

จุดประสงค์การทดลอง

1. เพื่อทราบอัตราการไหลเวียนของน้ำ
2. เพื่อทราบความเปลี่ยนแปลงของอัตราการไหลของน้ำเมื่อมีผู้นอนบนผ้าห่มน้ำหนักต่าง ๆ

อุปกรณ์การทดลอง

- | | |
|---|-----------|
| 1. บีกเกอร์สำหรับวัดปริมาตรของน้ำ 1000 ml | 1 อัน |
| 2. นาฬิกาสำหรับจับเวลา | 1 แก้ว |
| 3. เครื่องฮัยเปอร์เทอร์เมียที่ทำการศึกษาและออกแบบ | 1 เครื่อง |

วิธีการทดลอง

1. ถอด จัมเปอร์ออกเพื่อตัดการทำงานของ ตัวทำความร้อน
2. จัดเครื่องฮัยเปอร์เทอร์เมียและ ผ้าห่มให้อยู่ใช้ระบบเดียวกัน
3. เปิดเครื่องฮัยเปอร์เทอร์เมียขณะที่ปั๊มบีบน้ำทำการไหลเวียนน้ำทำให้ปลดข้อต่อที่น้ำจาก ผ้าห่ม เข้าสู่กับน้ำออก ปล่อยน้ำลงในโอเกร็ง ที่เตรียมไว้ ทำการจับเวลาขณะที่น้ำเริ่ม ไหลเข้าสู่บีกเกอร์เมื่อน้ำได้ปริมาตร 1000 ml การทดลองที่ 5.2.8 (ตารางที่ 5.19) บันทึกค่าที่ได้ลงในตารางคำนวณค่าอัตราการไหลเวียนของค่าให้ได้หน่วย ลิตร/ นาที
4. ปิดสวิทซ์ เพาเวอร์ของเครื่องต่อข้อต่อเข้าที่เดิม
5. ทำการทดลองซ้ำข้อ 2 ถึง 5 ข้อแต่เปลี่ยนให้มีผู้ทดสอบนอนบนผ้าห่มน้ำหนัก 45, 60 และ 80 กิโลกรัม ตามลำดับบันทึกค่าลงในตารางการทดลองที่ 5.2.8 (ตารางที่ 5.19)

ตารางที่ 5.19 แสดงอัตราการไหลเวียนของน้ำของเครื่องที่สภาวะต่าง ๆ

น้ำหนักของผู้ทดสอบนอนบน Blanket (กิโลกรัม)	อัตราการไหลเวียนของน้ำ (ลิตร/นาที)
ไม่มีผู้ทดสอบนอนบน Blanket	60
45	60
60	58
80	55

สรุปผลการทดลอง

จากอัตราไหลของน้ำจะเห็นได้ว่าเมื่อมีผู้ทดสอบน้ำหนักต่างกันนอนบนผ้าห่มจะทำให้ อัตราการไหลเวียนของน้ำเปลี่ยนแปลงน้อยมากซึ่งอยู่ในช่วงที่มีต่างกับค่าของอัตราการไหลของน้ำ ขณะที่ไม่มีผู้ทดสอบนอนบนผ้าห่ม

บทที่ 6

การใช้งาน

6.1 การเปรียบเทียบแรงดันส่วนต่าง ๆ ของวงจร (Caribration Testing)

6.1.1 การปรับตั้งแรงดันที่ตกคร่อมไอซี LM 335

วัดแรงดันที่ตกคร่อมขา 1 กับขา 2 ของ IC LM335 ทำการปรับค่าความต้านทานที่ตัวต้านทาน VR1 10K โดยที่ให้อุณหภูมิ IC LM335 เป็น 25° C จะได้แรงดันตกคร่อมที่ตัว IC LM335 เป็น 2.982 V

6.1.2 การปรับตั้งภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ (Temperature Set)

ตรวจวัดแรงดันที่ขา 3 ของ IC 2A LM336 ต้องได้แรงดันเป็น 2.5.V เพราะนำมาเป็นแรงดันอ้างอิง Vref ให้ทำการปรับตั้งภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิปรับค่าความต้านทาน VR4 2K ให้ลดลงต่ำสุด (หมุนทวนเข็มนาฬิกา) จะได้แรงดันที่ขา 7 ของ IC 2B LM358 เป็น 2.992 V (ได้อุณหภูมิต่ำสุดที่ทำการปรับตั้งได้ 26.0° C) ปรับความต้านทาน VR4 2K ให้สูงสุด (หมุนปรับตามเข็มนาฬิกา) จะได้แรงดันที่ขา 7 IC 2B LM358 เป็น 3.142 V (ได้อุณหภูมิสูงสุดที่ทำการปรับตั้งได้ 41.0° C) เพื่อจ่ายให้กับภาควงจรอินสตรูเมนต์เดชัน แอมป์ป्लीฟายเออร์

6.1.3 การปรับตั้งภาควงจรอินสตรูเมนต์เดชัน แอมป์ป्लीฟายเออร์

ถอดตัวทำความร้อนออกไปเพื่อไม่ให้ทำงาน ให้อุณหภูมิที่ตัวตรวจวัดอุณหภูมิไอซี LM335 เท่ากับ 4.0° C จะได้แรงดันตกคร่อมที่ขา 5 IC 1B LM358 เป็น 3.072V ปรับตั้งอุณหภูมิที่ภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ (VR4 2K) ให้ได้อุณหภูมิ 38.0° C จะมีแรงดันตกคร่อมที่ขา 3 ของ IC 3A LM358 เท่ากับแรงดันที่ขา 5 IC 1B LM358 เป็น 3.072 V วัดแรงดันที่ตกคร่อมขา 7 ของ IC 3B LM358 ปรับค่าความต้านทานตัว VR2 2K ให้ได้แรงดันที่ขา 7 ของ IC 3B LM358 เป็น 0 V หรือใกล้เคียงมากที่สุดทำการตรวจสอบโดยทำการปรับค่าความต้านทาน VR4 2K ที่ภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ ให้เท่ากับอุณหภูมิที่ตำแหน่ง ตัวตรวจวัดอุณหภูมิจะได้แรงดันที่ขา 3 ของ IC 1A LM358 มีค่าเท่ากับ 4.20 V

$$\begin{aligned} \text{จาก } V_o &= [1 + (2 \times R_4) / (R_5 + VR_2)] \times [R_3 / R_2] \times [V \text{ sensor} - V \text{ set}] \\ &= [1 + (2 \times 10K) / (100 + 2K)] \times [100K / 10K] \times [40 \text{ mV}] \\ &= 4.20V \end{aligned}$$

หรือทำการทดสอบโดยการปรับค่าความต้านทาน VR4 2K ภาควงจรปรับตั้งอุณหภูมิ ให้มีแรงดันตกคร่อมที่ ขา 3 IC 3A LM358 มีค่าเป็น -4.20 V

$$\begin{aligned} \text{จาก } V_o &= -[1 + [2 \times R_4/R_5 + VR_2]] \times [R_8/R_7] \times [V_{\text{set}} - V_{\text{sen}}] \\ &= -[1 + [2 \times 10\text{K}/100 + 2\text{K}]] \times [10\text{K}] \times [10\text{K}] \times [40\text{mV}] \\ &= -4.20\text{V} \end{aligned}$$

6.1.4 การปรับตั้งภาควงจรพอร์ซันนัล คอนโทรล (Proportional Control)

ทำการวัดรูปคลื่นที่ขา 5 จะได้สัญญาณที่มีลักษณะเป็นรูปคลื่นพัลส์ ซึ่งจะมีค่าแอมป์ปลิดู (Amplitude) ของสัญญาณประมาณ 0.7 V วัดรูปคลื่นที่ขา 11 จะได้แรงดันไฟตรง DC 4.2 V ขณะที่อุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดอุณหภูมิตามค่าอุณหภูมิที่ทำการปรับตั้งไว้ 4°C วัดรูปคลื่นที่ขา 10 จะได้สัญญาณแอมป์ ที่ขา 10 มี แอมป์ปลิดู สูงสุดไม่เกิน 4.2 V หรือใกล้เคียง วัดรูปคลื่นที่ขา 14 และ 15 จะได้รูปคลื่นเปลี่ยนแปลงตามแรงดันที่ขา 11 ของ IC TCA 785

6.1.5 การปรับตั้งภาคแสดงผล (Display)

ทำการปรับค่าความต้านทานที่ VR5 5K ให้ได้แรงดันที่ขา 1 ของ IC 4A LM358 เท่ากับ 2.732 V ซึ่งจะเป็น $V_{\text{in Low}}$ ให้กับ IC 7107 ที่ขา 30 ทำการปรับค่าความต้านทานที่ VR1 ของ ภาควงจรแสดงผล ให้ LED 7 Segment แสดงผลเท่ากับ 37.0°C ให้อุณหภูมิที่ตัวตรวจวัดอุณหภูมิ ไอซี (LM335) ที่อุณหภูมิ 37.0°C เปลี่ยนตำแหน่ง Switch S2 ที่ทำการเลือกการแสดงผลของ อุณหภูมิที่ Display ไปที่ ตัวตรวจวัดอุณหภูมิ อ่านค่าอุณหภูมิได้เท่ากับ 37.0°C วัดแรงดันที่ขา $V_{\text{in High}}$ (ขา 31) ของ IC 7107 เป็น 3.102 V

6.1.6 การปรับตั้งภาควงจรเตือน (Alarm)

วัดแรงดันอ้างอิงด้านสูง $V_{\text{ref High}}$ ที่ขา 6 ของ IC 5B LM358 ทำการปรับค่าความต้านทาน VR9 ให้ได้แรงดันที่ขา 6 ของ IC 5B LM358 เป็น 3.152 V (High Temperature Alarm $=42.0^\circ\text{C}$) วัดแรงดันอ้างอิงด้านต่ำ $V_{\text{ref Low}}$ ที่ขา 3 ของ IC 6A LM358 ทำการปรับค่าความต้านทาน VR8 ให้ได้แรงดันที่ขา 3 ของ IC 6A LM358 เป็น 3.052 V

วัดแรงดันอ้างอิง V_{ref} ที่ขา 6 ของ IC 6B LM 358 ปรับความต้านทานของ VR7 ให้ได้แรงดันที่ขา 6 ของ IC 6B LM358 เป็น 3.152 V นำตัวตรวจวัดอุณหภูมิไปวัดอุณหภูมิที่มากกว่า 42.0°C จะต้องเกิดการเตือนการแสดงผลสถานะเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงเกินค่าที่กำหนดขึ้นในภาวะของ High Temperature Alarm ทำอุณหภูมิที่ตัวตรวจวัดอุณหภูมิ ให้ต่ำกว่า 32.0°C ค่อย ๆ เพิ่มอุณหภูมิขึ้นจนถึง 32.0°C จะได้แรงดันที่ขา 7 IC 6B LM358 เป็น 12 V จะมีแรงดันตกคร่อมขาเกทของ SCR 12 V

และ รีเลย์ 1 เปลี่ยนตำแหน่งหน้าสัมผัสสมาที่ NO ให้อุณหภูมิที่ตัวตรวจวัดอุณหภูมิไอซี LM335 ลดต่ำกว่า 30.0°C จะทำให้เกิดการเตือนขึ้นในส่วนของวงจร Low Temperature Alarm

6.1.7 การปรับตั้งภาควงจรตรวจจับอุณหภูมิสูง (Overheat Detector)

เมื่ออุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดอุณหภูมิสูงกว่า 42.0°C แรงดันที่ขา 1 ของ IC 5A LM358 จะมีค่าเป็น +12 V รีเลย์ 2 จะเปลี่ยนตำแหน่งหน้าสัมผัสสมาที่ตำแหน่ง NO ทำให้ตัวทำความร้อนไม่สามารถทำงานได้ ปรับค่าความต้านทาน VR7 20K ให้ได้แรงดัน 3.052 V (32.0°C) เมื่ออุณหภูมิของเครื่องต่ำกว่า 32.0°C ที่ขา 7 ของ IC 6B LM358 เป็นแรงดันลบ -12 V SCR Q3 ไม่นำกระแส รีเลย์ 2 อยู่ในสภาวะ NO ซึ่งบัสเซอร์ และ แอล อี ดี แสดงสภาวะ Low Alarm ต่อผ่านขา NC ลงกราวด์ ทำให้ไม่เกิดการเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 32.0°C แรงดันที่ขา 7 ของ IC 6B LM358 เป็นแรงดัน +12 V SCR Q3 นำกระแสทำให้รีเลย์ 2 อยู่ในสภาวะ NC ทำให้เกิดการเตือนได้เมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 42.0°C และลดลงต่ำกว่า 30.0°C


6.2 การใช้เครื่องฮีเปอร์เทอร์เมีย (Hyperthermia)

1. ตรวจสอบระดับน้ำภายในถังเก็บน้ำ เต็มให้อยู่ในระดับที่กำหนดเอาไว้ถ้าระดับน้ำต่ำกว่าที่กำหนดโดยการเปิดฝาส่วนบนของตัวเครื่องเติมน้ำให้ได้ระดับ
2. ต่อข้อต่อสายผ้าห่มเข้าที่ข้อต่อที่อยู่ด้านหน้าของเครื่องทั้งสองเส้นให้เรียบร้อย
3. จัดผ้าห่มให้อยู่ในแนวระนาบพร้อมใช้งาน
4. เปิดสวิตช์ ไปที่ตำแหน่ง ON ที่ด้านหลังเครื่องในขณะที่ปั๊มยังไม่ทำงาน
5. ปรับสวิตช์ให้อยู่ในตำแหน่งของ Set และหมุน Volume จนกระทั่งจอแสดงผล แสดงค่าอุณหภูมิที่ต้องการ
6. ปรับสวิตช์ให้อยู่ในตำแหน่งของ Sensor เครื่องจะเริ่มทำอุณหภูมิให้ได้เท่ากับที่ปรับตั้งเอาไว้และเครื่องจะรักษาระดับอุณหภูมิเท่ากับที่ปรับตั้งไว้ตลอดเวลาการใช้งาน
7. ปรับสวิตช์ปั๊มให้อยู่ในตำแหน่ง Start เพื่อให้ปั๊มเริ่มทำงาน น้ำก็จะเริ่มไหลวนเข้าไปในผ้าห่ม
8. ในขณะที่เครื่องทำงานจะมีไฟแสดงสภาวะการทำงานของ Heater ให้เห็น
9. ถ้าเกิดการเตือน Alarm ขึ้นจะมีไฟแสดงสภาวะ Low Temperature Alarm หรือ High Temperature Alarm และมีเสียงเตือน Alarm จากบัสเซอร์สามารถทำการปิดสวิตช์เพื่อไม่ให้มีเสียงจากการเตือนได้
10. การเกิด สภาวะ Low Temperature Alarm (อุณหภูมิต่ำกว่า 30.0°C) ให้ทำการปิดสวิตช์ การทำงานของเครื่องโดยทันที

11. ถ้าเกิดสภาวะ High Temperature Alarm (อุณหภูมิสูงกว่า 42.0° C) ให้ทำการปิดสวิทซ์การทำงานของเครื่อง ทิ้งเครื่องไว้ระยะหนึ่งจนแน่ใจว่าอุณหภูมิลดลงต่ำแล้วจึงเริ่มใช้งานได้อีกครั้ง ถ้าเครื่องยัง แสดงสภาวะการเตือนอยู่ให้ตรวจสอบทันที
12. เมื่อต้องการเลิกใช้งานเครื่องให้ปิด Switch Power ไปที่ตำแหน่ง OFF ที่ด้านหลังเครื่อง
13. ถอดข้อต่อสายฟ้าห่มออกทิ้งให้ฟ้าห่มเย็นลงจึงค่อยเก็บเข้าที่ (จะเทน้ำในฟ้าห่มออกหรือ
ไม่ตามสะดวก ข้อต่อของฟ้าห่มจะมีระบบการปิดกั้นน้ำเมื่อทำการถอดออกจากส่วนของตัวเครื่อง)

6.3 ข้อปฏิบัติ

- ควรตรวจระดับน้ำให้อยู่ในระดับที่กำหนดก่อนการใช้เครื่องทุกครั้ง
- ก่อนใช้งานเครื่องต้องทำการอุ่นเครื่อง (Warm) ก่อนอย่างน้อย 1 ชั่วโมง (หลังจากการปรับอุณหภูมิตามที่ต้องการใช้)



บทที่ 7

อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและสรุป

7.1 อภิปรายผล

ในการออกแบบและสร้างเครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยความร้อนฮัยเปอร์เทอร์เมีย (Hyperthermia) ได้นำหลักการของการควบคุมอุณหภูมิของวงจรรพพรพอร์ชันนัล คอนโทรล (Proportional control) มาใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องหลังจากที่ได้ศึกษาและทำการทดลองการทำงานของ วงจรรพพรพอร์ชันนัล คอนโทรล และ ได้ทำการศึกษการทำงานของเครื่องฮัยโป/ฮัยเปอร์เทอร์เมีย (Hypo/ Hyperthermia) ของบริษัท GAYMAR จึงได้ทำการออกแบบและสร้างส่วนของวงจรรควบคุมการทำงานของเครื่องให้สามารถรักษาระดับอุณหภูมิได้ตามที่ทำการปรับตั้งไว้โดยที่จะใช้น้ำเป็นสื่อในการทำอุณหภูมิขจากเครื่อง ไปสู่ผ้าห่มเพื่อจะนำอุณหภูมิที่ปรับตั้งไว้ไปสู่ผู้ป่วยได้ โดยการให้น้ำมีการไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจากการทำงานของปั๊มบี โดยการให้ผู้ป่วยนอนทับผ้าห่มหรือทำการห่ม จากการทดลองใช้งานของเครื่องจะเห็นได้ว่าเครื่องสามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้ตามที่ต้องการคือช่วง $30.0^{\circ}\text{C} - 40.0^{\circ}\text{C}$ โดยที่อุณหภูมิที่ให้กับผู้ป่วยจะมีค่าใกล้เคียงกับค่าที่ได้ทำการปรับตั้งไว้ คือ จะมีความผิดพลาดของการควบคุมอุณหภูมิ $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ แต่ยังมีปัญหาในส่วนของการทำงานในเวลาเริ่มต้นขณะเปิดเครื่องใช้งานตอนแรกคือ เมื่อทำการปรับตั้งอุณหภูมิไว้แล้วเครื่องจะทำงานโดยให้อุณหภูมิสูงกว่าที่ตั้งไว้และใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อจะทำให้อุณหภูมิลดลงเท่ากับอุณหภูมิที่ทำการปรับตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากความร้อนที่สะสมในน้ำและอุณหภูมิของห้องมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ทำการปรับตั้งจึงทำให้อุณหภูมิของเครื่องลดลงช้าจึงเป็นข้อสรุปให้ทำการเปิดเครื่องทิ้งไว้ในตอนแรกหลังจากทำการปรับตั้งอุณหภูมิไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง ในส่วนของการติดตั้งตำแหน่งตัวตรวจวัดอุณหภูมิไอซี LM335 จะติดไว้ที่ผ้าห่มเพื่อให้ได้อุณหภูมิเท่ากับหรือใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ผู้ป่วยได้รับมากที่สุดซึ่งสามารถควบคุมให้เครื่องทำงานได้แม่นยำมากขึ้นซึ่งอาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมในส่วนของ การออกแบบโครงสร้างของเครื่องในเรื่องของความสวยงามแต่ก็เป็นตำแหน่งที่วัดอุณหภูมิที่ผู้ป่วยได้รับใกล้เคียงกับอุณหภูมิจริงมากที่สุด แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็คือว่าเครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยความร้อนได้ผลในการทำงานเป็นที่น่าพอใจสามารถควบคุมอุณหภูมิได้อยู่ในช่วงที่ร่างกายยอมรับ จึงถือว่าเครื่องนี้ได้ประสบความสำเร็จในการสร้างและออกแบบ

7.2 ข้อเสนอแนะ

จากการทดลองการใช้งานของเครื่องจึงสรุปข้อเสนอแนะได้ดังนี้

1. ควรจะออกแบบให้วงจรควบคุมการทำงานเครื่องจะสามารถที่จะควบคุมให้อุณหภูมิให้อุณหภูมิของเครื่องได้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ทำการปรับตั้งไว้มากที่สุด
2. ควรออกแบบในการควบคุมการทำงานของเครื่องเพื่อให้อุณหภูมิของผ้าห่มใช้เวลาในการลดอุณหภูมิได้น้อยที่สุด ในขณะที่ทำการปรับตั้งเครื่องให้ลดอุณหภูมิจึงโดยการใช้พัดลมระบายอากาศบริเวณถึงเก็บน้ำ
3. การเลือกใช้ปั๊มที่ทำหน้าที่ไหลเวียนน้ำจากถังเก็บน้ำไปสู่ผ้าห่มและนำน้ำจากผ้าห่มเข้าสู่ถังเก็บน้ำ ควรเป็นปั๊มที่มีกำลังในการไหลเวียนน้ำมากกว่านี้ เพราะทำให้สามารถวางตำแหน่งของผ้าห่มสูงกว่าตำแหน่งของตัวเครื่องได้หลายระดับและจะทำให้อุณหภูมิน้ำลดลงได้เร็วกว่าเดิมเมื่อทำการปรับตั้งให้เครื่องลดอุณหภูมิจึง
4. จากการออกแบบวงจรของเครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยความร้อนนั้น ยังสามารถนำไปประยุกต์ทำเป็น เครื่องตู้อบทารกป่วย (Infant Incubator) , เครื่องส่งอาหารตัวเหลือง (Radaint warmer) ได้

ดังนั้นจึงเห็นว่าหากจะมีการสร้างและออกแบบเครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยความร้อน (Hyperthermia) ต่อไปควรจะคำนึงถึงข้อเสนอแนะที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ด้วย


7.3 สรุป

หลังจากที่ได้ทำการออกแบบและสร้างเครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยความร้อน (Hyperthermia) และได้ทำการทดลองให้เครื่องซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตามที่ต้องการและอยู่ในช่วงที่สามารถใช้งานได้โดยมีความผิดพลาดในการควบคุมอุณหภูมิ $\pm 1.0^{\circ} \text{C}$ และได้ใช้งบประมาณในการสร้างเครื่องไม่สูงมากนักตามที่กำหนดไว้แต่แรก

จึงถือได้ว่าการออกแบบและการสร้างเครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยความร้อน (Hyperthermia) ได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้


บรรณานุกรม

1. ชัยวัฒน์ ลิมพรจิตรวิไล , คู่มือนักอิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพมหานคร : หจก. เอช.เอ็น การพิมพ์ , 2538.
2. ชูศักดิ์ เวชแพศน์ , การจัดการการบำรุงรักษา หลักการซ่อมอุปกรณ์การแพทย์และโปรแกรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล . กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524.
3. ชูศักดิ์ เวชแพศน์ , สมศรี ดาวฉาย , วัสดุทางการแพทย์และอวัยวะเทียม . กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล , 2532.
4. เรณู กวยอะไพ , สมศรี ดาวฉาย , วิชาอุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้ป่วยหนัก I.C.U. Instrumentation . กรุงเทพมหานคร : สวัสดิการพิมพ์ , 2540
5. วิโรจน์ อัสวรงค์ และคณะ , การใช้งานอปแอมป์และลิเนียร์ไอซี . กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอช.เอ็น.กรุ๊ป จำกัด , 2536.







เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 6 แสดงลายวงจร ของวงจรแสดงสถานะเตือนเมื่ออุณหภูมิ สูง/ต่ำ
(HIGH/LOW Temperature Alarm)



รูปที่ 7 แสดงลายวงจร ของวงจรอินสตรูเมนต์แอมป์ คอนโทรล
(Instrumentation Amplifier)



รูปที่ 8 แสดงลายวงจร ของวงจรภาคพอร์พรชันนัล คอนโทรล (Proportional Control)



รูปที่ 9 แสดงลายวงจร ของวงจรแหล่งจ่ายไฟ

(Power Supply)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

LM2904, LM358/LM358A


Dual Operational Amplifier

Features


- Internally frequency compensated for unity gain
- Large DC voltage gain: 100dB
- Wide power supply range:
LM358/LM358A: 3V~32V (or $\pm 1.5V\sim 16V$)
LM2904 : 3V~26V (or $\pm 1.5V\sim 13V$)
- Input common-mode voltage range Includes ground
- Large output voltage swing: 0V DC to $V_{CC} - 1.5V$ DC
- Power drain suitable for battery operation.

Description

The LM2904, LM358/LM358A consist of four independent, high gain, internally frequency compensated operational amplifiers which were designed specifically to operate from a single power supply over a wide range of voltage. Operation from split power supplies is also possible and the low power supply current drain is independent of the magnitude of the power supply voltage. Application areas include transducer amplifier, DC gain blocks and all the conventional OP amp circuits which now can be easily implemented in single power supply systems.




Internal Block Diagram



Schematic Diagram

(One section only)



Absolute Maximum Ratings

Parameter	Symbol	LM358/LM358A	LM2904	Unit
Supply Voltage	VCC	±16 or 32	±13 or 26	V
Differential Input Voltage	VI(DIFF)	32	26	V
Input Voltage	VI	-0.3 to +32	-0.3 to +26	V
Output Short Circuit to GND VCC ≤ V, TA = 25 °C (One Amp)	-	Continuous	Continuous	-
Operating Temperature Range	TOPR	0 ~ +70	-40 ~ +85	°C
Storage Temperature Range	TSTG	-65 ~ +150	-65 ~ +150	°C

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

2 ไม่วารณี่ใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Electrical Characteristics

($V_{CC} = 5.0V$, $V_{EE} = GND$, $T = 25^\circ C$, unless otherwise specified)

Parameter	Symbol	Conditions	LM358			LM2904			Unit
			Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	
Input Offset Voltage	V_{IO}	$V_{CM} = 0V$ to $V_{CC} - 1.5V$ $V_{O(P)} = 1.4V$, $R_S = 0\Omega$	-	2.9	7.0	-	2.9	7.0	mV
Input Offset Current	I_{IO}	-	-	5	50	-	5	50	nA
Input Bias Current	I_{BIAS}	-	-	45	250	-	45	250	nA
Input Voltage Range	$V_{I(R)}$	$V_{CC} = 30V$ (LM2904, $V_{CC} = 26V$)	0	-	$V_{CC} - 1.5$	0	-	$V_{CC} - 1.5$	V
Supply Current	I_{CC}	$R_L = \infty$, $V_{CC} = 30V$ (LM2902, $V_{CC} = 26V$)	-	0.8	2.0	-	0.8	2.0	mA
		$R_L = \infty$, over full temperature range	-	0.5	1.2	-	0.5	1.2	mA
Large Signal Voltage Gain	G_V	$V_{CC} = 15V$, $R_L \geq 2K\Omega$ $V_{O(P)} = 1V$ to $11V$	25	100	-	25	100	-	V/mV
Output Voltage Swing	$V_{O(H)}$	$V_{CC} = 30V$, $R_L = 2K\Omega$	26	-	-	22	-	-	V
		$V_{CC} = 26V$ for 2904, $R_L = 10K\Omega$	27	28	-	23	24	-	V
	$V_{O(L)}$	$V_{CC} = 5V$, $R_L \geq 10K\Omega$	-	5	20	-	5	100	mV
Common-Mode Rejection Ratio	CMRR	-	65	80	-	50	80	-	dB
Power Supply Rejection Ratio	PSRR	-	65	100	-	50	100	-	dB
Channel Separation	CS	$f = 1KHz$ to $20KHz$	-	120	-	-	120	-	dB
Short Circuit to GND	ISC	-	-	40	60	-	40	60	mA
Output Current	ISOURCE	$V_{I(+)} = 1V$, $V_{I(-)} = 0V$ $V_{CC} = 15V$, $V_{O(P)} = 2V$	10	30	-	10	30	-	mA
		$V_{I(+)} = 0V$, $V_{I(-)} = 1V$ $V_{CC} = 15V$, $V_{O(P)} = 2V$	10	15	-	10	15	-	mA
	ISINK	$V_{I(+)} = 0V$, $V_{I(-)} = 1V$ $V_{CC} = 15V$, $V_{O(P)} = 200mA$	12	100	-	-	-	-	μA
Differential Input Voltage	$V_{I(DIFF)}$	-	-	-	V_{CC}	-	-	V_{CC}	V

Electrical Characteristics

($V_{CC}=5.0V$, $V_{EE}=GND$, unless otherwise specified)

The following specification apply over the range of $0^{\circ}C \leq T_A \leq +70^{\circ}C$ for the LM358 ; and the $-40^{\circ}C \leq T_A \leq +85^{\circ}C$ for the LM2904

Parameter	Symbol	Conditions	LM358			LM2904			Unit
			Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	
Input Offset Voltage	V_{IO}	$V_{CM} = 0V$ to $V_{CC} = 1.5V$ $V_{O(P)} = 1.4V$, $R_S = 0\Omega$	-	-	9.0	-	-	10.0	mV
Input Offset Voltage Drift	$\Delta V_{IO}/\Delta T$	$R_S = 0\Omega$	-	7.0	-	-	7.0	-	$\mu V/^{\circ}C$
Input Offset Current	I_{IO}	-	-	-	150	-	45	200	nA
Input Offset Current Drift	$\Delta I_{IO}/\Delta T$	-	-	10	-	-	10	-	$pA/^{\circ}C$
Input Bias Current	I_{BIAS}	-	-	40	500	-	40	500	nA
Input Voltage Range	$V_{I(R)}$	$V_{CC} = 30V$ (LM2904 , $V_{CC} = 26V$)	0	-	$V_{CC}=2.0$	0	-	$V_{CC}=2.0$	V
Large Signal Voltage Gain	G_V	$V_{CC} = 15V$, $R_L \geq 2.0K\Omega$ $V_{O(P)} = 1V$ to $11V$	15	-	-	15	-	-	V/mV
Output Voltage Swing	$V_{O(H)}$	$V_{CC} = 30V$ $R_L = 2K\Omega$	26	-	-	26	-	-	V
		$V_{CC} = 26V$ for 2904 $R_L = 10K\Omega$	27	28	-	27	28	-	V
	$V_{O(L)}$	$V_{CC} = 5V$, $R_L \geq 10K\Omega$	-	5	20	-	5	20	mV
Output Current	I_{SOURCE}	$V_{I(+)} = 1V$, $V_{I(-)} = 0V$ $V_{CC} = 15V$, $V_{O(P)} = 2V$	10	30	-	10	30	-	mA
	I_{SINK}	$V_{I(+)} = 0V$, $V_{I(-)} = 1V$ $V_{CC} = 15V$, $V_{O(P)} = 2V$	5	9	-	5	9	-	mA
Differential Input Voltage	$V_{I(DIFF)}$	-	-	-	V_{CC}	-	-	V_{CC}	V

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

4 ไม่วารณใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Electrical Characteristics

($V_{CC} = 5.0V$, $V_{EE} = GND$, $T_A = 25^\circ C$, unless otherwise specified)

Parameter	Symbol	Conditions	LM358A			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
Input Offset Voltage	V_{IO}	$V_{CM} = 0V$ to $V_{CC} = 1.5V$ $V_{O(P)} = 1.4V$, $R_S = 0\Omega$	-	2.0	3.0	mV
Input Offset Current	I_{IO}	-	-	5	30	nA
Input Bias Current	I_{BIAS}	-	-	45	100	nA
Input Voltage Range	$V_{I(R)}$	$V_{CC} = 30V$	0	-	$V_{CC} = 1.5$	V
Supply Current	I_{CC}	$R_L = \infty$, $V_{CC} = 30V$	-	0.8	2.0	mA
		$R_L = \infty$, over full temperature range	-	0.5	1.2	mA
Large Signal Voltage Gain	G_V	$V_{CC} = 15V$, $R_L \geq 2K\Omega$ $V_O = 1V$ to $11V$	25	100	-	V/mV
Output Voltage Swing	V_{OH}	$V_{CC} = 30V$ $R_L = 2K\Omega$	26	-	-	V
		$V_{CC} = 26V$ for 2904 $R_L = 10K\Omega$	27	28	-	V
	V_{OL}	$V_{CC} = 5V$, $R_L \geq 10K\Omega$	-	5	20	mV
Common-Mode Rejection Ratio	$CMRR$	-	65	85	-	dB
Power Supply Rejection Ratio	$PSRR$	-	65	100	-	dB
Channel Separation	CS	$f = 1KHz$ to $20KHz$	-	120	-	dB
Short Circuit to GND	I_{SC}	-	-	40	60	mA
Output Current	I_{SOURCE}	$V_{I(+)} = 1V$, $V_{I(-)} = 0V$ $V_{CC} = 15V$, $V_{O(P)} = 2V$	20	30	-	mA
	I_{SINK}	$V_{I(+)} = 1V$, $V_{I(-)} = 0V$ $V_{CC} = 15V$, $V_{O(P)} = 2V$	10	15	-	mA
		$V_{in+} = 0V$, $V_{in-} = 1V$ $V_{O(P)} = 200mV$	12	100	-	μA
Differential Input Voltage	$V_{I(DIFF)}$	-	-	-	V_{CC}	V

Electrical Characteristics

($V_{CC} = 5.0V$, $V_{EE} = GND$. unless otherwise specified)

The following specifications apply over the range of $0^\circ C \leq T_A \leq +70^\circ C$ for the LM358A

Parameter	Symbol	Conditions	LM358A			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
Input Offset Voltage	V_{IO}	$V_{CM} = 0V$ to $V_{CC} = 1.5V$ $V_{O(P)} = 1.4V$, $R_S = 0\Omega$	-	-	5.0	mV
Input Offset Voltage Drift	$\Delta V_{IO}/\Delta T$	-	-	7.0	20	$\mu V/^\circ C$
Input Offset Current	I_{IO}	-	-	-	75	nA
Input Offset Current Drift	$\Delta I_{IO}/\Delta T$	-	-	10	300	$pA/^\circ C$
Input Bias Current	I_{BIAS}	-	-	40	200	nA
Input Common-Mode Voltage Range	$V_{I(R)}$	$V_{CC} = 30V$	0	-	$V_{CC}=2.0$	V
Output Voltage Swing	$V_{O(H)}$	$V_{CC} = 30V$ $R_L = 2K\Omega$	26	-	-	V
		$V_{CC} = 30V$ $R_L = 10K\Omega$	27	28	-	V
	$V_{O(L)}$	$V_{CC} = 5V$, $R_L \geq 10K\Omega$	-	5	20	mV
Large Signal Voltage Gain	G_V	$V_{CC} = 15V$, $R_L \geq 2.0K\Omega$ $V_{O(P)} = 1V$ to $11V$	15	-	-	V/mV
Output Current	I_{SOURCE}	$V_{I(+)} = 1V$, $V_{I(-)} = 0V$ $V_{CC} = 15V$, $V_{O(P)} = 2V$	10	30	-	mA
	I_{SINK}	$V_{I(+)} = 1V$, $V_{I(-)} = 0V$ $V_{CC} = 15V$, $V_{O(P)} = 2V$	5	9	-	mA
Differential Input Voltage	$V_{I(DIFF)}$	-	-	-	V_{CC}	V

Typical Performance Characteristics




Figure 1. Supply Current vs Supply Voltage




Figure 2. Voltage Gain vs Supply Voltage




Figure 3. Open Loop Frequency Response




Figure 4. Large Signal Output Swing vs Frequency




Figure 5. Output Characteristics vs Current Sourcing




Figure 6. Output Characteristics vs Current Sinking

Typical Performance Characteristics (continued)




Figure 7. Input Voltage Range vs Supply Voltage




Figure 8. Common-Mode Rejection Ratio




Figure 9. Current Limiting vs Temperature




Figure 10. Input Current vs Temperature




Figure 11. Voltage Follower Pulse Response




Figure 12. Voltage Follower Pulse Response (Small Signal)

Ordering Information

Product Number	Package	Operating Temperature
LM358N	8-DIP	0 ~ + 70°C
LM358AN		
LM358M	8 SOP	
LM358AM		
LM2904N	8-DIP	-40 ~ + 85 °C
LM2904M	8 SOP	





LIFE SUPPORT POLICY

FAIRCHILD'S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF THE PRESIDENT OF FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTERNATIONAL. As used herein:

1. Life support devices or systems are devices or systems which, (a) are intended for surgical implant into the body, or (b) support or sustain life, and (c) whose failure to perform when properly used in accordance with instructions for use provided in the labeling, can be reasonably expected to result in a significant injury of the user.
2. A critical component in any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

LM135/LM235/LM335, LM135A/LM235A/LM335A Precision Temperature Sensors

General Description

The LM135 series are precision, easily-calibrated, integrated circuit temperature sensors. Operating as a 2-terminal zener, the LM135 has a breakdown voltage directly proportional to absolute temperature at +10 mV/°K. With less than 1Ω dynamic impedance the device operates over a current range of 400 μA to 5 mA with virtually no change in performance. When calibrated at 25°C the LM135 has typically less than 1°C error over a 100°C temperature range. Unlike other sensors the LM135 has a linear output.

Applications for the LM135 include almost any type of temperature sensing over a -55°C to +150°C temperature range. The low impedance and linear output make interfacing to readout or control circuitry especially easy.


The LM135 operates over a -55°C to +150°C temperature range while the LM235 operates over a -40°C to +125°C

temperature range. The LM335 operates from -40°C to +100°C. The LM135/LM235/LM335 are available packaged in hermetic TO-46 transistor packages while the LM335 is also available in plastic TO-92 packages.

Features

- Directly calibrated in °Kelvin
- 1°C initial accuracy available
- Operates from 400 μA to 5 mA
- Less than 1Ω dynamic impedance
- Easily calibrated
- Wide operating temperature range
- 200°C overrange
- Low cost


Schematic Diagram



TL/H/5698-1

Connection Diagrams


**TO-92
Plastic Package**



TL/H/5698-8

Order Number **LM335Z** or **LM335AZ**
See NS Package Number **Z03A**


**SO-8
Surface Mount Package**



TL/H/5698-25

Order Number **LM335M** or **LM335AM**
See NS Package Number **M08A**

**TO-46
Metal Can Package***



TL/H/5698-26

*Case is connected to negative pin
Order Number **LM135H**,
LM135H-MIL, **LM235H**, **LM335H**,
LM135AH, **LM235AH** or **LM335AH**
See NS Package Number **H03H**

LM135/LM235/LM335, LM135A/LM235A/LM335A Precision Temperature Sensors

Absolute Maximum Ratings

If Military/Aerospace specified devices are required, please contact the National Semiconductor Sales Office/Distributors for availability and specifications.

Reverse Current	15 mA
Forward Current	10 mA
Storage Temperature	
TO-46 Package	-60°C to +180°C
TO-92 Package	-60°C to +150°C
SO-8 Package	-65°C to +150°C

Specified Operating Temp. Range

	Continuous	Intermittent (Note 2)
LM135, LM135A	-55°C to +150°C	150°C to 200°C
LM235, LM235A	-40°C to +125°C	125°C to 150°C
LM335, LM335A	-40°C to +100°C	100°C to 125°C
Lead Temp. (Soldering, 10 seconds)		260°C
TO-92 Package:		300°C
TO-46 Package:		300°C
SO-8 Package:		215°C
Vapor Phase (60 seconds)		220°C
Infrared (15 seconds)		220°C

Temperature Accuracy LM135/LM235, LM135A/LM235A (Note 1)

Parameter	Conditions	LM135A/LM235A			LM135/LM235			Units
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
Operating Output Voltage	$T_C = 25^\circ\text{C}, I_R = 1\text{ mA}$	2.97	2.98	2.99	2.95	2.98	3.01	V
Uncalibrated Temperature Error	$T_C = 25^\circ\text{C}, I_R = 1\text{ mA}$		0.5	1		1	3	°C
Uncalibrated Temperature Error	$T_{\text{MIN}} \leq T_C \leq T_{\text{MAX}}, I_R = 1\text{ mA}$		1.3	2.7		2	5	°C
Temperature Error with 25°C Calibration	$T_{\text{MIN}} \leq T_C \leq T_{\text{MAX}}, I_R = 1\text{ mA}$		0.3	1		0.5	1.5	°C
Calibrated Error at Extended Temperatures	$T_C = T_{\text{MAX}}$ (Intermittent)		2			2		°C
Non-Linearity	$I_R = 1\text{ mA}$		0.3	0.5		0.3	1	°C

Temperature Accuracy LM335, LM335A (Note 1)

Parameter	Conditions	LM335A			LM335			Units
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
Operating Output Voltage	$T_C = 25^\circ\text{C}, I_R = 1\text{ mA}$	2.95	2.98	3.01	2.92	2.98	3.04	V
Uncalibrated Temperature Error	$T_C = 25^\circ\text{C}, I_R = 1\text{ mA}$		1	3		2	6	°C
Uncalibrated Temperature Error	$T_{\text{MIN}} \leq T_C \leq T_{\text{MAX}}, I_R = 1\text{ mA}$		2	5		4	9	°C
Temperature Error with 25°C Calibration	$T_{\text{MIN}} \leq T_C \leq T_{\text{MAX}}, I_R = 1\text{ mA}$		0.5	1		1	2	°C
Calibrated Error at Extended Temperatures	$T_C = T_{\text{MAX}}$ (Intermittent)		2			2		°C
Non-Linearity	$I_R = 1\text{ mA}$		0.3	1.5		0.3	1.5	°C

Electrical Characteristics (Note 1)

Parameter	Conditions	LM135/LM235 LM135A/LM235A			LM335 LM335A			Units
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
Operating Output Voltage Change with Current	$400\ \mu\text{A} \leq I_R \leq 5\text{ mA}$ At Constant Temperature		2.5	10		3	14	mV
Dynamic Impedance	$I_R = 1\text{ mA}$		0.5			0.6		Ω
Output Voltage Temperature Coefficient			+10			+10		mV/°C
Time Constant	Still Air		80			80		sec
	100 ft/Min Air		10			10		sec
	Stirred Oil		1			1		sec
Time Stability	$T_C = 125^\circ\text{C}$		0.2			0.2		°C/khr

Note 1: Accuracy measurements are made in a well-stirred oil bath. For other conditions, self heating must be considered.












Note 2: Continuous operation at these temperatures for 10,000 hours for H package and 5,000 hours for Z package may decrease life expectancy of the device.

Note 3: Thermal Resistance

	TO-92	TO-46	SO-8
θ_{JA} (junction to ambient)	202°C/W	400°C/W	165°C/W
θ_{JC} (junction to case)	170°C/W	N/A	N/A

Note 4: Refer to RETS135H for military specifications.

Typical Performance Characteristics



TL/H/5698-3

Application Hints

CALIBRATING THE LM135

Included on the LM135 chip is an easy method of calibrating the device for higher accuracies. A pot connected across the LM135 with the arm tied to the adjustment terminal allows a 1-point calibration of the sensor that corrects for inaccuracy over the full temperature range.

This single point calibration works because the output of the LM135 is proportional to absolute temperature with the extrapolated output of sensor going to 0V output at 0°K (-273.15°C). Errors in output voltage versus temperature are only slope (or scale factor) errors so a slope calibration at one temperature corrects at all temperatures.

The output of the device (calibrated or uncalibrated) can be expressed as:

$$V_{OUT_T} = V_{OUT_{T_0}} \times \frac{T}{T_0}$$

where T is the unknown temperature and T₀ is a reference temperature, both expressed in degrees Kelvin. By calibrating the output to read correctly at one temperature the output at all temperatures is correct. Nominally the output is calibrated at 10 mV/°K.

To insure good sensing accuracy several precautions must be taken. Like any temperature sensing device, self heating can reduce accuracy. The LM135 should be operated at the lowest current suitable for the application. Sufficient current, of course, must be available to drive both the sensor and the calibration pot at the maximum operating temperature as well as any external loads.


If the sensor is used in an ambient where the thermal resistance is constant, self heating errors can be calibrated out. This is possible if the device is run with a temperature stable current. Heating will then be proportional to zener voltage and therefore temperature. This makes the self heating error proportional to absolute temperature the same as scale factor errors.

WATERPROOFING SENSORS

Meltable inner core heat shrinkable tubing such as manufactured by Raychem can be used to make low-cost waterproof sensors. The LM335 is inserted into the tubing about 1/2" from the end and the tubing heated above the melting point of the core. The unfilled 1/2" end melts and provides a seal over the device.


Typical Applications

Basic Temperature Sensor



TL/H/5698-2


Calibrated Sensor



TL/H/5698-9


*Calibrate for 2.982V at 25°C

Wide Operating Supply




TL/H/5698-10

Minimum Temperature Sensing




TL/H/5698-4

Average Temperature Sensing



TL/H/5698-18

Remote Temperature Sensing



TL/H/5698-19


Wire length for 1°C error due to wire drop

AWG	I _R = 1 mA FEET	I _R = 0.5 mA* FEET
14	4000	8000
16	2500	5000
18	1600	3200
20	1000	2000
22	625	1250
24	400	800

*For I_R = 0.5 mA, the trim pot must be deleted.

Typical Applications (Continued)


Ground Referred Fahrenheit Thermometer



TL/H/5698-22

*Adjust R2 for 2.554V across LM336.
Adjust R1 for correct output.


Centigrade Thermometer



TL/H/5698-23

*Adjust for 2.7315V at output of LM308


Fahrenheit Thermometer



TL/H/5698-24

*To calibrate adjust R2 for 2.554V across LM336.
Adjust R1 for correct output.

THERMOCOUPLE COLD JUNCTION COMPENSATION Compensation for Grounded Thermocouple



TL/H/5698-6

*Select R3 for proper thermocouple type

THERMO-COUPLE	R3 (± 1%)	SEEBECK COEFFICIENT
J	377Ω	52.3 μV/°C
T	308Ω	42.8 μV/°C
K	293Ω	40.8 μV/°C
S	45.8Ω	6.4 μV/°C


Adjustments: Compensates for both sensor and resistor tolerances

1. Short LM329B
2. Adjust R1 for Seebeck Coefficient times ambient temperature (in degrees K) across R3.
3. Short LM335 and adjust R2 for voltage across R3 corresponding to thermocouple type

J	14.32 mV	K	11.17 mV
T	11.79 mV	S	1.768 mV


Typical Applications (Continued)

Differential Temperature Sensor



TL/H/5698-14

Variable Offset Thermometer†




- †Adjust for zero with sensor at 0°C and 10T pot set at 0°C
- *Adjust for zero output with 10T pot set at 100°C and sensor at 100°C
- ‡Output reads difference between temperature and dial setting of 10T pot

TL/H/5698-15

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


Typical Applications (Continued)

Ground Referred Centigrade Thermometer



TL/H/5698-16

Air Flow Detector*



TL/H/5698-17

*Self heating is used to detect air flow

Definition of Terms

Operating Output Voltage: The voltage appearing across the positive and negative terminals of the device at specified conditions of operating temperature and current.


Uncalibrated Temperature Error: The error between the operating output voltage at $10 \text{ mV}/^\circ\text{K}$ and case temperature at specified conditions of current and case temperature.

Calibrated Temperature Error: The error between operating output voltage and case temperature at $10 \text{ mV}/^\circ\text{K}$ over a temperature range at a specified operating current with the 25°C error adjusted to zero.




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Physical Dimensions inches (millimeters)




Metal Can Package (H)
 Order Number LM135H, LM235H, LM335H, LM135AH, LM235AH or LM335AH
 NS Package Number H03H




8-Lead Molded Small Outline Package (M)
 Order Number LM335M or LM335AM
 NS Package Number M08A

Physical Dimensions inches (millimeters) (Continued)




Plastic Package
 Order Number LM335Z or LM335AZ
 NS Package Z03A



LIFE SUPPORT POLICY

NATIONAL'S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF THE PRESIDENT OF NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION. As used herein:

1. Life support devices or systems are devices or systems which, (a) are intended for surgical implant into the body, or (b) support or sustain life, and whose failure to perform, when properly used in accordance with instructions for use provided in the labeling, can be reasonably expected to result in a significant injury to the user.
2. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

 <p>National Semiconductor Corporation 1111 West Bardin Road Arlington, TX 76017 Tel: 1(800) 272-9959 Fax: 1(800) 737-7018</p>	<p>National Semiconductor Europe Fax: (+49) 0-180-530 85 86 Email: cnjwgo@tsem2.nsc.com Deutsch Tel: (+49) 0-180-530 85 85 English Tel: (+49) 0-180-532 78 32 Français Tel: (+49) 0-180-532 93 58 Italiano Tel: (+49) 0-180-534 16 80</p>	<p>National Semiconductor Hong Kong Ltd. 13th Floor, Straight Block, Ocean Centre, 5 Canton Rd., Tsimshatsui, Kowloon Hong Kong Tel: (852) 2737-1600 Fax: (852) 2736-9960</p>	<p>National Semiconductor Japan Ltd. Tel: 81-043-299-2309 Fax: 81-043-299-2408</p>
--	--	--	---

National does not assume any responsibility for use of any circuitry described, no circuit patent licenses are implied and National reserves the right at any time without notice to change said circuitry and specifications.


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Phase Control IC TCA 785

Bipolar IC

Features

- Reliable recognition of zero passage
- Large application scope
- May be used as zero point switch
- LSL compatible
- Three-phase operation possible (3 ICs)
- Output current 250 mA
- Large ramp current range
- Wide temperature range



P-DIP-16-1


Type	Ordering Code	Package
TCA 785Q6	7000-A2321P	DIP-16-1

This phase control IC is intended to control thyristors, triacs, and transistors. The trigger pulses can be shifted within a phase angle between 0 and 180°. Typical applications include converter circuits, AC controllers and three-phase current controllers.

This IC replaces the previous types TCA 780 and TCA 780 D.

Pin Definitions and Functions

Pin	Symbol	Function
1	GND	Ground
2	$\overline{Q2}$	Output 2 inverted
3	QU	Output U
4	$\overline{Q2}$	Output 1 inverted
5	V_{SYNC}	Synchronous voltage
6	I	Inhibit
7	QZ	Output Z
8	V_{REF}	Stabilized voltage
9	R_9	Ramp resistance
10	C_{10}	Ramp capacitance
11	V_{11}	Control voltage
12	C_{12}	Pulse extension
13	LL	long pulse
14	Q1	Output 1
15	Q2	Output 2
16	V_S	Supply voltage



Pin Configuration (top view)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษานี้เท่านั้น กรุณาอย่าตีความหรือตีความราคา
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Functional Description

The synchronization signal is obtained via a high-ohmic resistance from the line voltage (voltage V_s). A zero voltage detector evaluates the zero passages and transfers them to the synchronization register.

This synchronization register controls a ramp generator, the capacitor C_{10} of which is charged by a constant current (determined by R_9). If the ramp voltage V_{10} exceeds the control voltage V_{11} (triggering angle φ), a signal is processed to the logic. Dependent on the magnitude of the control voltage V_{11} , the triggering angle φ can be shifted within a phase angle of 0 to 180.

For every half wave, a positive pulse of approx. 30 μs duration appears at the outputs Q 1 and Q 2. The pulse duration can be prolonged up to 180 via a capacitor C_{12} . If pin 12 is connected to ground, pulses with a duration between φ and 180 will result.


Outputs $\overline{Q1}$ and $\overline{Q2}$ are the inverse signals of Q 1 and Q 2.

A signal of $\varphi + 180$ which can be used for controlling an external logic, is available at pin 3.

A signal which corresponds to the NOR link of Q 1 and Q 2 is available at output Q Z (pin 7).


The inhibit input can be used to disable outputs Q1, $\overline{Q1}$ or Q2.

Pin 13 can be used to extend the output $\overline{Q1}$ and $\overline{Q2}$ full pulse length ($180 - \varphi$).



Block Diagram

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไมออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ทางการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



Pulse Diagram

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Absolute Maximum Ratings

Parameter Symbol		Limit Values		Unit
		min.	max.	
Supply voltage	V_S	- 0.5	18	V
Output current at pin 14, 15	I_Q	- 10	400	mA
Inhibit voltage	V_6	- 0.5	V_S	V
Control voltage	V_{11}	- 0.5	V_S	V
Voltage short-pulse circuit	V_{13}	- 0.5	V_S	V
Synchronization input current	V_S	- 200	± 200	μA
Output voltage at pin 14, 15	V_Q		V_S	V
Output current at pin 2, 3, 4, 7	I_Q		10	mA
Output voltage at pin 2, 3, 4, 7	V_Q		V_S	V
Junction temperature	T_j		150	C
Storage temperature	T_{stg}	- 55	125	C
Thermal resistance system - air	$R_{th SA}$		80	K/W

Operating Range

Supply voltage	V_S	8	1	V
Operating frequency	f	10	500	Hz
Ambient temperature	T_A	- 25	85	C

Characteristics

$8 \leq V_S \leq 18 \text{ V}; -25 \text{ C} \leq T_A \leq 85 \text{ C}; f = 50 \text{ Hz}$

Parameter Symbol		Limit Values			Unit	Test Circuit
		min	typ	max.		
Supply current consumption S1 ... S6 open $V_{11} = 0 \text{ V}$ $C_{10} = 47 \text{ nF}; R_9 = 100 \text{ k}\Omega$	I_S	4	6..5	105	mA	1
Synchronization pin 5 Input current	$I_{S \text{ rms}}$	3		0 200	μA	1
Offset voltage	ΔV_S		30	75	mV	4
Control input pin 11 Control voltage range	V_{11}	0		$V_{10 \text{ peak}}$	V	1
Input resistance	R_{11}		15		k Ω	5

Application Hints for External Components

Ramp capacitance C_{10} $\overset{\text{m i n m a x}}{500 \text{ p F } 1 \mu\text{F}^{1)}$


The minimum and maximum values of I_{10} are to be observed

Triggering point $t_{tr} = \frac{V_{11} \times R_9 \times C_{10}}{V_{REF} \times K} \quad 2)$

Charge current $I_{10} = \frac{V_{REF} \times K}{R_9} \quad 2)$

Ramp voltage $V_{10 \text{ max}} = V_S - 2 \text{ V} \quad V_{10} = \frac{V_{REF} \times K \times t}{R_9 \times C_{10}} \quad 2)$


Pulse Extension versus Temperature




1) Attention to flyback times

2) $K = 1.10 \pm 20 \%$


Output Voltage measured to + V_S



Supply Current versus Supply Voltage



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




It is necessary for all measurements to adjust the ramp with the aid of C_{10} and R_9 in the way that $3V \leq V_{\text{ramp max}} \leq V_s - 2V$
 e.g. $C_{10} = 47 \text{ nF}$; 18 V : $R_9 = 47 \text{ k}\Omega$; 8 V : $R_9 = 120 \text{ k}\Omega$

Test Circuit 1


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Semiconductor Group 9



The remaining pins are connected as in test circuit 1



Test Circuit 2



The remaining pins are connected as in test circuit 1



Test Circuit 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้





Remaining pins are connected as in test circuit 1
The 10 μF capacitor at pin 5 serves only for test purposes



Test Circuit 4



Test Circuit 5 Test Circuit 6




Inhibit 6 Long Pulse 13




Pulse Extension 12 Reference Voltage 8

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




Application Examples
Triac Control for up to 50 mA Gate Trigger Current

A phase control with a directly controlled triac is shown in the figure. The triggering angle of the triac can be adjusted continuously between 0 and 180 with the aid of an external potentiometer. During the positive half-wave of the line voltage, the triac receives a positive gate pulse from the IC output pin 15. During the negative half-wave, it also receives a positive trigger pulse from pin 14. The trigger pulse width is approx. 100 μs.



IES00375

Half-Controlled Single-Phase Bridge Circuit with Trigger Pulse Transformer and Direct Control for Low-Power Thyristors



Half-Controlled Single-Phase Bridge Circuit with Two Trigger Pulse Transformers for Low-Power Thyristors

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้