

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

การหล่ออลูมิเนียมแบบสูญญากาศด้วยกระสวนโฟม

Lost Foam Casting



นายภัทรพงษ์ สุวรรณพรม

Mr. Phatthraphong Suwonnaphom

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลขหมู่.....


ปีการศึกษา 2545

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

เลขทะเบียน.....

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในเนื้อหาและต้องอ้างถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วัน,เดือน,ปี..... 2 เดือน 2547



หัวข้อปริญญานิพนธ์

การหล่ออลูมิเนียมแบบสูญญากาศด้วยกระสวนโฟม

Lost Foam Casting

นักศึกษา

นายภัทรพงษ์ สุวรรณพรม

รหัสนักศึกษา

42010586

ปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ

ปีการศึกษา

2545

อาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์



(อ.พลชัย โชติปราชญ์กุล)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อปริญญานิพนธ์	การหล่ออลูมิเนียมแบบสูญญากาศด้วยกระสวนโฟม
	Lost Foam Casting
นักศึกษา	นายภัทรพงษ์ สุวรรณพรม
รหัสนักศึกษา	42010586
ปริญญา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ
ปีการศึกษา	2545
อาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์	อ.พลชัย โชติปราชญ์กุล

บทคัดย่อ

โครงการที่จะนำเสนอเป็น การหล่อโลหะแบบโฟมหาย (Lost foam) ใช้แม่แบบ(pattern) เป็น โฟม โพลีสไตรีน มีอุปกรณ์หลัก คือ หนีบหล่อโลหะและปั๊มสูญญากาศ โดยอาศัยหลักการแทนที่ของน้ำโลหะในโฟม ใช้แบบหล่อทรายที่อัดแน่นกันอยู่ด้วยแรงดูดจากปั๊มสูญญากาศ และช่วยในการดึงให้น้ำโลหะไหลเข้าสู่แบบหล่อ ได้โดยง่าย พร้อมกับดูดไอของโฟมและลดฟองอากาศในงานหล่อ


การทดลองหล่ออลูมิเนียมมีจุดประสงค์ เพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอน วิธีการหล่อแบบสูญญากาศ สามารถสร้างความเข้าใจจากผลการทดลอง ลักษณะการวางชิ้นงานทดลองทั้งแนวระดับและแนวตั้ง ชนิดของ อลูมิเนียมที่ใช้ ขนาดของหนีบหล่อ ความซับซ้อนของกระสวนโฟม มีส่วนสัมพันธ์กับความสมบูรณ์ของชิ้นงาน และความดันสูญญากาศเมื่อมีค่ามาก ส่งผลให้เมื่อทำการเทน้ำโลหะแบบหล่อ ทรายยังคงความแข็งได้นานตาม ความดันสูญญากาศ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Thesis Title Lost Foam Casting
Student Mr.Phathraphong Suwonnaphom
Degree Bachelor of Engineering in Industrial Engineering
 King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Academic Year 2002
Advisor Mr.Phochai Chotiprayanakul

Abstract

The propose of this project is to build lost foam casting by vacuum and using knowledge of Manufacturing Process subject in the part of casting ,using knowledge of Machine Design subject in the part of design casting box which operates under the following principle. This project a casting box is invented firstly used with pattern were polystyryline foam. This process used principle is instead of foam by metal fluid and dry sand casting, sand is packed by vacuum pump and it help better fluidity after that pour the melt Aluminums instead of foam. After experiment conclude are situation of pattern (horizontal or vertical), ingot or recycle aluminums, a complex of pattern and pressure had relation with successful specimen.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้อาจไม่สำเร็จ หากไม่ได้รับความเมตตา ความช่วยเหลือ
จากอาจารย์ทุกท่านในภาควิชา ที่ให้คำปรึกษา คำชี้แนะดีๆ ที่ทำให้ได้รับความรู้
ทักษะในการทำงาน การแบ่งเวลาการทำงาน

ขอบคุณ อ.พรศักดิ์ อรรถวานิช สำหรับความเอาใจใส่ ดูแล แนะนำและการติดต่อสำหรับอนุมัติ
ใช้ในการทดลอง

ขอบคุณ พี่เต๋า สำหรับกำลังใจสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน

ขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ สำหรับความรัก ความห่วงใยในการทำงาน

ขอบคุณ เพื่อน ๆ ทุกคนที่ช่วยเหลือในทุกๆ เรื่อง

ขอบคุณ นัท จอม เอ จัม เบทส์ ที่ช่วยเหลือทุกอย่างทั้ง VDO ,กล้อง Digital และอื่น ๆ

และสุดท้าย ขอขอบคุณ อ.พลชัย โชติปราชญ์กุล อาจารย์ที่ปรึกษา และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ที่มอบโอกาสที่ดีในชีวิตให้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VI
สารบัญภาพ	VII

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความสำคัญของ โครงการงาน	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ขอบเขตวิทยานิพนธ์	1
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 กรรมวิธีการทำแบบหล่อสุญญากาศ	3
2.1.1 กระจก	3
2.1.2 หีบหล่อ	3
2.1.3 ทรายที่ใช้ทดลอง	6
2.1.4 แผ่นพลาสติก	8
2.1.5 การทำแบบ	8
2.1.6 การเทน้ำโลหะ	8
2.2 ลักษณะของน้ำโลหะ	9
ความหนืด	9
2.3 ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์	9
2.4 ข้อดีและข้อเสีย	11
2.4.1 ข้อดี	11
2.4.2 ข้อเสีย	11

บทที่ 3 การดำเนินงานการทดลอง

3.1 อุปกรณ์การทดลอง	12
3.1.1 กระจกหล่อ	12

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.1.2	หีบหล่อ	13
3.1.3	พลาสติกฟิล์ม	14
3.1.4	เครื่องทำสุญญากาศ	14
3.1.5	ตะแกรงร่อนทราย	15
3.1.6	เตาไฟฟ้า	16
3.2	การเตรียมการทดลอง	21
3.2.1	การวางกระสวน	21
3.2.2	การเติมทราย	22
3.2.3	การปิดแผ่นพลาสติกด้านบน	23
3.2.4	การเทน้ำโลหะ	23
3.2.5	การรื้อแบบหล่อ	24
3.2.6	ในการทดลองเกี่ยวกับการหล่อโลหะ	26
บทที่ 4 ผลการทดลอง		
4.1	ผลการทดลองครั้งที่ 1	27
4.2	ผลการทดลองครั้งที่ 2	28
4.3	ผลการทดลองครั้งที่ 3	28
4.4	ผลการทดลองครั้งที่ 4	29
4.5	ผลการทดลองครั้งที่ 5	29
4.6	ผลการทดลองครั้งที่ 6	30
4.7	ผลการทดลองครั้งที่ 7	30
4.8	ผลการทดลองครั้งที่ 8	31
4.9	ผลการทดลองครั้งที่ 9	31
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ		
5.1	สรุปผล	32
5.1.1	การเทน้ำโลหะ	32
5.1.2	อุณหภูมิที่นำมาใช้ในการทดลอง	32
5.1.3	พลาสติกฟิล์ม	33
5.1.4	ขนาดของหีบหล่อ	33
5.1.5	ขนาดของชิ้นงานที่ทำการหล่อ	33
5.1.6	ลักษณะของการนำน้ำหนักมากค้ำบริเวณกระสวนโม่	33
5.2	ข้อเสนอแนะ	33

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1	6
แสดงขนาดความหนาต่ำสุดของ อลูมิเนียมผสมหล่อที่ผลิตโดยกรรมวิธีต่างๆ	
ตารางที่ 2.2	8
ตัวอย่างคุณสมบัติของทรายหล่อขึ้น (Green Sand) จากญี่ปุ่น	
ตารางที่ 2.3	9
แสดงสัมประสิทธิ์ของความหนืดและความตึงผิวของโลหะ	



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญญภาพ

หน้า

รูปที่ 3.1	กระสวนโพนพร้อมรูเท	12
รูปที่ 3.2	ทึบหล่อขนาด 0.6*0.6*0.6 เมตรหนา 4 มิลลิเมตร	13
รูปที่ 3.3	ทึบหล่อขนาด 0.36*0.36*0.36 เมตรหนา 4 มิลลิเมตร	13
รูปที่ 3.4	ปั๊มสุญญากาศ	14
รูปที่ 3.5	ตระแกรงร่อนทราย	15
รูปที่ 3.6	เตาไฟฟ้า	16
รูปที่ 3.7	หน้าจอหลัก (Operation)	16
รูปที่ 3.8	หน้าจอโปรแกรม (Programs)	17
รูปที่ 3.9	หน้าจอโปรแกรมทำงาน (Program Active)	17
รูปที่ 3.10	หน้าจอ การทำงานของโปรแกรม (Programmer)	18
รูปที่ 3.11	หน้าจอการปรับค่าเริ่มต้น (Reset)	18
รูปที่ 3.12	หน้าจอเริ่มการทำงาน (Start)	19
รูปที่ 3.13	หน้าจอการทำงาน (Run)	19
รูปที่ 3.14	หน้าจอการควบคุม (Controller)	20
รูปที่ 3.15	หน้าจอแสดงอุณหภูมิ	20
รูปที่ 3.16	แสดงชุดควบคุม	21
รูปที่ 3.17	การวางกระสวน	21
รูปที่ 3.18	การเติมทราย	22
รูปที่ 3.19	การปิดแผ่นพลาสติก	23
รูปที่ 3.20	การเทน้ำโลหะ	24
รูปที่ 3.21	การเทน้ำโลหะสิ้นสุด	24
รูปที่ 3.22	การรื้อแบบหล่อ	25
รูปที่ 3.23	การรื้อแบบหล่อ	25
รูปที่ 4.1	ผลการทดลองครั้งที่ 1	27
รูปที่ 4.2	ผลการทดลองครั้งที่ 2	28
รูปที่ 4.3	ผลการทดลองครั้งที่ 3	28
รูปที่ 4.4	ผลการทดลองครั้งที่ 4	29
รูปที่ 4.5	ผลการทดลองครั้งที่ 5 ด้านหน้าและด้านล่าง	29
รูปที่ 4.6	ผลการทดลองครั้งที่ 6 ด้านบนและด้านล่าง	30
รูปที่ 4.7	ผลการทดลองครั้งที่ 7	30
รูปที่ 4.8	ผลการทดลองครั้งที่ 8	31

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 4.9 ผลการทดลองครั้งที่ 9

31

รูปที่ 5.1 อลูมิเนียมแบบแท่ง (Ingot)

32



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา **WHH** และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

กรรมวิธีการทำแบบหล่อวิธีสูญญากาศ (V-Process, Vacuum Scaled Molding Process) ได้ถูกแนะนำโดยโรงหล่อชื่อ คาบูชิกิ คาอิชา อคิตะ (อยู่ในเมืองนากาโน ประเทศญี่ปุ่น) ในปีค.ศ. 1971 ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ใหม่ ต่อมาได้ถูกนำมาใช้ในประเทศเยอรมันตะวันตก ตามรายงานของ Prof. Ph. Schneider ในปี ค.ศ. 1973 กล่าวไว้หลังจากกลับไปเยี่ยมชมโรงงานที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว และได้นำเสนอรายงานให้แก่ผู้ประกอบการหล่อโลหะทั่วไปทรายในงาน GIFA '74 ที่เมืองดัชเชลคอฟ ต่อจากนั้นก็มีการนำการหล่อด้วยวิธีนี้ไปใช้ในโรงหล่อโลหะ เพื่อใช้ผลิตชิ้นงานกันมากขึ้น

กรรมวิธีการทำแบบหล่อด้วยสูญญากาศ “เป็นการที่นำทรายมาทำแบบหล่อโดยไม่ต้องใช้ตัวประสานเมื่อใส่ทรายในหีบหล่อแล้วใช้สูญญากาศในการดูดและอัดทรายให้แน่นและผ่านการอัดขึ้นในรูปเพื่อทำแบบหล่อ ด้วยกระสวนโฟม ในขณะที่เทน้ำเหล็กเข้าไปในแบบดังกล่าว โดยใช้สูญญากาศดูดทรายคืนได้แบบหล่ออีกเพื่อนำความร้อนและแก๊สที่เกิดขึ้นให้ออกไปจากแบบหล่อนั้นเอง การหล่อโลหะด้วยวิธีนี้สามารถขึ้นรูปโลหะที่มีคุณภาพดี เช่น ชิ้นงานอลูมิเนียมคุณภาพสูง (High quality Aluminums parts), อ่างเหล็กหล่อเทา (gray iron bath), เหล็กกล้าอัลลอย (Alloy steel) เป็นต้น [1]

1.1 ความสำคัญของโครงการ

เนื่องจาก การหล่อโลหะเป็นพื้นฐานในวิชา กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Process) ซึ่งพบว่า มีนักศึกษาบางกลุ่มยังไม่เข้าใจ จึงมีแนวคิดที่จัดทำสื่อที่สามารถ อธิบาย วิธีการ ขั้นตอนการหล่อโลหะ โดยเลือกการหล่อแบบสูญญากาศเนื่องจากข้อจำกัด ทางด้าน สถานที่และ อุปกรณ์การหลอมโลหะและขนาดเบ้าหลอม

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาขั้นตอนและอุปกรณ์การดำเนินงานในการทำ และใช้ประโยชน์ได้
2. เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้เรื่องการหล่อโลหะ
3. ทำการทดลองเพื่อวิเคราะห์ค่า อุณหภูมิในการเท, ความดัน (Pressure) ที่เหมาะสม

1.3 ขอบเขตวิทยานิพนธ์

การทำทดลองวิจัยในครั้งนี้ เป็นการทดลองที่จะหาหลักการหล่อที่ดีและสะดวก โดยเน้นลักษณะงานหล่อที่มีขนาดบาง, รายละเอียดมาก ซึ่งมักจะเป็นอุปสรรคของการหล่อโดยวิธีธรรมดาทั่วไป แต่การทำแบบหล่อโดยวิธีสูญญากาศสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้

1. สร้างแบบทดลองการหล่อโลหะแบบโฟมหาย (Lost Foam)
2. ทำการศึกษาโดยใช้ขนาดของสิ่งทดลองต่างๆ หลายขนาดในการทดลองค่า อุณหภูมิการเทความดัน (Pressure) ที่เหมาะสม
3. วัดผลของการศึกษา สามารถทำเป็น การทดลองได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เป็นการทดลองใน Lab ของภาค วิศวกรรมอุตสาหกรรมทำให้มีความรู้ เกี่ยวกับการหล่อ โลหะพร้อมทั้งมีความเข้าใจมากขึ้น
2. วิเคราะห์พร้อมทั้งแก้ไข อุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรม



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ทฤษฎี

2.1 กรรมวิธีการทำแบบหล่อสุญญากาศ

2.1.1 กระจกวน

กระจกวนที่จะนำมาใช้ในการทดลองนี้ ทำเป็นรูปแบบ ง่ายๆ เช่น วงกลม หรือ สี่เหลี่ยม โดยทำมาจาก โฟม โดยมีขนาดต่างๆ กัน โดยแปรผันตามขนาดน้ำหนักของน้ำโลหะอลูมิเนียมที่จะนำมาทำการเทดั่งจะกล่าวต่อไป

2.1.2 หีบหล่อ

นำหีบหล่อวางครอบลงบนกระจกวนนี้จะมีท่อที่มีรูพรุนวางขวางตามแนวหีบอยู่ด้วยเพื่อทำให้เป็นสุญญากาศขึ้น ท่อ แสตนเลสมีรูพรุน 1000 เมช ติดตะแกรงไว้ โดยกระจกวนที่ทำจาก โฟม โพลีสไตรีน ต้องมีวัสดุเคลือบผิว คือ ฟงเซอร์คอน เพื่อทำให้ชิ้นงานอลูมิเนียมมีผลที่เรียบมากขึ้น

การคำนวณความหนาแน่นของแผ่นเหล็กในการทำหีบหล่อ

-จากการหาข้อมูลจะพบว่าอลูมิเนียม มีความหนาแน่นหลายค่าแต่ในการทำงานนี้ จะเลือกใช้ที่ = 2700 กรัมต่อลิตร

-ในการคำนวณใช้อลูมิเนียม ทดสอบที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 3 กิโลกรัม แต่ต้อง เผื่อขนาด รู และทางวิ่งของอลูมิเนียม ในที่นี้ใช้ที่มีน้ำหนักมากที่สุด 5 กิโลกรัม

-ทรายที่ใช้ในการทำงาน กำหนดให้มีขนาด 120 A.F.S. number (120 เมช) และทรายที่ใช้ในการทำงานมีความถ่วงจำเพาะคือ 2.6

- จาก $D = M/V$ จะได้ว่า น้ำหนักของ อลูมิเนียม ที่มากที่สุด ที่ใช้ในการทดลองคือ 3 กิโลกรัม

$$2700 \text{ g/lit} = 300 \text{ g/V}$$

$$V = 1.111 \text{ ลิตร}$$

โดย

D = ความหนาแน่น

M = มวล

V = ปริมาตร

กำหนดให้ชิ้นงานทดสอบเป็นแบบ วงกลม มีความหนาต่าง ๆ กัน

ถ้าหนา 1 เซนติเมตร จะได้คาร์ซีมของวงกลม คือ 18.8 เซนติเมตร

2 เซนติเมตร จะได้คาร์ซีมของวงกลม คือ 13.2 เซนติเมตร

3 เซนติเมตร จะได้คาร์ซีมของวงกลม คือ 10.85 เซนติเมตร

ในการทดลองนี้เราจะใช้ การหล่อ บางๆ เนื่องจาก เป็นคุณสมบัติพิเศษ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กำหนดให้ ชิ้นงานทดสอบเป็นแบบ สี่เหลี่ยม มีความหนาต่าง ๆ กัน

ถ้าหนา 1 เซนติเมตร จะได้ค่ากว้างยาว คือ 33.3*33.3 เซนติเมตร

ถ้าหนา 2 เซนติเมตร จะได้ค่ากว้างยาว คือ 23.5*23.5 เซนติเมตร

ถ้าหนา 0.5 เซนติเมตร จะได้ค่ากว้างยาว คือ 47.1*47.1 เซนติเมตร

คิดแรงพื้นฐานของหีบหล่อ

มาจาก น้ำหนัก อลูมิเนียม + น้ำหนัก ทราาย +แรง ของ ปัม

กำหนดให้ หีบหล่อมี ความ กว้าง* ยาว* สูง คือ 0.8*0.8*0.6 เมตร

กำหนดให้ น้ำหนัก pump มี แรงดูด อากาศออก มากที่สุด 250 ทอร์

$$\begin{aligned} \text{น้ำหนัก ทราาย} &= 0.8*0.8*0.6 \text{ เมตร} * 2.6 \text{ กิโลกรัมต่อเมตร} * 9.81 \\ &= 9.794 \text{ กิโลนิวตัน} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{น้ำหนักอลูมิเนียม มากที่สุด} &= 5*9.81 \\ &= 49.05 \text{ กิโลนิวตัน} \end{aligned}$$

$$\text{ความดัน ของ ปัม} = 250 \text{ ทอร์}$$

$$P = F/A$$

$$F = PA$$

$$F = 34286.975*0.8*0.8$$

$$= 21943.66 \text{ นิวตัน}$$

$$= 21.9 \text{ กิโลนิวตัน}$$

โดย

$$P = \text{ความดัน}$$

$$F = \text{แรง}$$

$$A = \text{พื้นที่หน้าตัด}$$

$$\text{SI unit } 1 \text{ Pascal} = 1 \text{ newton/m}^2 \quad 1 \text{ บรรยากาศ} = 1.01*10^5 \text{ pascal}$$

$$\text{จาก } 1 \text{ Kpa} = 0.01 \text{ bar} = 0.145 \text{ psi} = 7.501 \text{ mmHg (Torr)} = 0.00989 \text{ atm}$$

$$\text{จะได้ } 1 \text{ mmHg (Torr)} = 1.33322*10^{-3} \text{ Kpa} = 1.3579*10^{-3} \text{ atm}$$

$$\text{ที่ } 250 \text{ Torr} = 0.3394 \text{ atm} = 34286.975 \text{ pascal}$$

รวมเป็นแรงที่กระทำพื้นฐานทั้งหมด 80.78 กิโลนิวตัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากทฤษฎี ภาชนะถึงความดัน ความเครียด (Stress) ในถัง [2 : P.3-53 ,3-54]

ความเครียด(Stress) ในถัง

$$\sigma = P \cdot a / t \dots\dots\dots(2.1)$$

เป็น ค่าความเค้นในแนวระดับ

$$\sigma = P \cdot a / 2t \dots\dots\dots(2.2)$$

เป็นค่าความเค้นในแนวตั้ง

โดย t = ความหนาของผนัง

a = ความกว้างของค้ำ

เลือกใช้ เหล็ก st37 รับแรง 370 นิวตันต่อ ตารางมิลลิเมตร

จาก (2.1) $\sigma = 80.78(0.8)/t$ จะได้ $t = 1.74$ มิลลิเมตร ในที่นี้ ใช้ 2 มิลลิเมตร



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2.1 แสดงขนาดความหนาต่ำสุดของอุโมงค์ของอุโมงค์นิยมนิยมผสมหล่อที่ผลิตโดยกรรมวิธีต่างๆ [3 :P 230]

ความหนาหน้าตัด : นิ้ว		ความยาว : นิ้ว		ความหนาหน้าตัด : นิ้ว		ความยาว : นิ้ว	
แบบหล่อทราย (Sand Castings)				แบบหล่อทรายละเอียดประณีต (Precision Sand Castings)			
1/8		ต่ำกว่า 3 นิ้ว		0.080		ต่ำกว่า 3 นิ้ว	
5/32		3-6 นิ้ว		0.100		3-6 นิ้ว	
3/16		ยาวกว่า 6 นิ้ว		0.125		ยาวกว่า 6 นิ้ว	
แบบหล่อถาวร (Permanent-mold Castings)				แบบหล่อขึ้นฝั่งหาย Investment Castings			
0.100		ต่ำกว่า 3 นิ้ว		0.035		1 /4 นิ้ว	
0.125		3-6 นิ้ว		0.060		2 นิ้วหรือต่ำกว่า	
0.160		ยาวกว่า 6 นิ้ว		0.090		2-4 นิ้ว	
แบบหล่อแม่พิมพ์ (Die Castings)				หล่อเหวี่ยง ด้วยแบบหล่อถาวร (Centrifugal Permanent mold casting)			
0.050		ชิ้นเล็กๆ		0.125		4-8 นิ้ว	
0.080		ชิ้นใหญ่ๆ		0.150		ยาวกว่า 8 นิ้ว	
แบบหล่อปูนพลาสเตอร์ (Plaster-mold Castings)				หล่อเหวี่ยง ด้วยแบบหล่อถาวร (Centrifugal Permanent mold casting)			
1/16		2 นิ้วหรือต่ำกว่า		0.070		นิ้วสำหรับพื้นที่งาน 4 ตารางนิ้วต่อชิ้น	
3/32		3-6 นิ้ว		0.080		สำหรับพื้นที่ 5-10 ตร.นิ้ว , 0.090	
1/8		ยาวกว่า 6 นิ้ว				สำหรับ 11-20 ตร.นิ้ว, 0.100 สำหรับ 21-30	
แบบหล่อเปลือก (Shell mold Castings)				สำหรับ 31-70 ตร.นิ้ว, 0.110 สำหรับ 71-100 ตร.นิ้ว, และ 0.156 นิ้วสำหรับ			
1/16		ต่ำกว่า 1/2 นิ้ว				พื้นที่งานมากกว่า 100 ตร.นิ้ว ต่อชิ้น	
3/32		1/2 -3 นิ้ว					
1/8		3-6 นิ้ว					

2.1.3 ทรายที่ใช้ในการทดลอง [3 :P.13]

เราจะใช้ทรายแห้ง (Silica sand) ไม่มีตัวประสาน และเป็นทรายที่มีการคัดขนาดให้ได้ประมาณ 100 เมช (100 A.F.S. Number) อาจจะใช้พวก ตัวสั้นหรือตัวเข่าเพื่อให้ทรายเรียงตัวดี และมีความหนาแน่นสม่ำเสมอ หากเลือกใช้ทรายสังเคราะห์หรือทรายวิทยาศาสตร์ (Synthetic green molding Sand) ทรายประเภทนี้เป็นทรายหล่อที่เรานำเอาทรายแก้ว (ทรายขาว Silica Sand or SiO₂- Sand) ซึ่งมีซิลิกา (SiO₂) มากถึง 95% ขึ้นไป มาผสมกับตัวประสาน คือเบนโทไนท์ (Bentonite) ในอัตราส่วนที่พอเหมาะประมาณ 4-7% พร้อมทั้งตัวเติมช่วยเพิ่มคุณภาพอีกเล็กน้อยไม่เกิน 1% และน้ำ 4-5 % จะให้ความแข็งแรงสูงทนแรงอัดได้ 4-10 ปอนด์ต่อตารางนิ้วหรือ 0.4 –4.0 กิโลกรัม ต่อตารางซม. อัตราลมผ่านคือถึง 70-150 เหมาะกับงานหล่อเหล็กหล่อ ,เหล็กกล้า และ โลหะบอกรวมเหล็กทั่วไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความแข็งแรง : (Hardness) [3 :P 16-19]

ความแข็งของผิวทรายหล่อขึ้น (Green Sand) จะมีความแข็งเป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมช่างหล่ออเมริกัน โดยใช้ลูกบอลเหล็กกลิ้งตกลงไปที่ผิวทรายหล่อที่กระทุ้งด้วยแรงมาตรฐานแล้ว (เช่นเดียวกับที่กระทุ้งตอนหาความแข็งแรงทางอัด หรือการหาอัตราลมผ่าน) ความแข็งจะปรากฏ บนหน้าปัทม์เครื่องหาความแข็งสำเร็จรูปได้ทันที ซึ่งมีขนาดความแข็งดังนี้

อ่อนมาก	20-40
อ่อนพอใช้	40-60
ปานกลาง	60-70
แข็ง	70-80
แข็งมาก	80-100

การวัดการปล่อยซึม (Permeability Test) เม็ดทรายหล่อที่ดีต้องมีช่องว่างระหว่างเม็ด เพื่อให้ก๊าซสามารถซึมออกได้หาได้โดยการนำขึ้นทดสอบ (ทำมาจากทรายหล่อ) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร มาใส่เครื่องทดสอบ แล้วทำการวัดค่าความดัน และเวลาที่ต้องใช้ในการอัดอากาศขนาด 5,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ให้ไหลผ่านขึ้นทดสอบ และหาค่าการปล่อยซึมได้จากสูตร

$$P = \frac{Q \cdot L}{p \cdot A \cdot T} \dots \dots \dots (2.3)$$

- P = การปล่อยซึม
- Q = ปริมาตรอากาศที่ไหลผ่านขึ้นทดสอบ
(5, ลูกบาศก์เซนติเมตร ให้ L = ความขึ้นทดสอบ (5 เซนติเมตร)
- A = พื้นที่หน้าตัดของขึ้นทดสอบ (19.625 ตารางเซนติเมตร)
- p = ความดันของอากาศ (คิดเป็นเซนติเมตร ของน้ำ)
- T = เวลาที่ต้องใช้ Q ผ่าน นาที (min)

ในขั้นตอนการทำงานนั้น ให้นำทราย 150 - 155 กรัม นำมาใส่ในอุปกรณ์

ตารางที่ 2.2 ตัวอย่างคุณสมบัติของทรายหล่อชิ้น (Green Sand) จากญี่ปุ่น

Natural Molding Sand

Sand use / Property	Small casting (less than 20 kg)		Small casting (10-50 kg)	
	Face sand	Back sand	Face sand	Back sand
Moisture %	6.5 – 7.5	6.5 – 8.0	7.0 – 8.0	7.0 – 8.5
Permeability	25 – 30	30 – 40	30 – 50	40 – 60
Comp strength	0.5 – 0.8	0.4 – 0.7	0.6 – 0.9	0.5 – 0.8
Hardness	50 – 80	50 – 80	50 – 80	50 – 80
Fineness No	180 - 260	180 - 260	140 - 180	140 - 180

2.1.4 แผ่นพลาสติก

หลังจากที่เราเอามือแต่งทรายเพื่อทำเป็นแอ่งเทแล้วเราก็เอาแผ่นพลาสติกคลุมอีกครั้ง ซึ่งเป็นพลาสติกตอนนี้จะเป็นชนิดธรรมดาก็ได้ หนา 0.5 มิลลิเมตร

2.1.5 การทำแบบ

ในการทดลองนั้นทำได้โดยให้แรงดันของอากาศไปในทางลบ (ทำให้เป็นสุญญากาศ) แยกหีบหล่อและทรายที่อยู่ระหว่างชั้นพลาสติก ทรายแข็งตัวเนื่องจากแรงดันของบรรยากาศ แต่สุญญากาศที่ในการทดลองนั้นในแบบหล่อจะประมาณ 300 ถึง 500 ทอร์ เท่านั้นเอง ซึ่งตอนนี้แบบหล่อแข็งตัวแล้วแต่ปากกรูเทให้เรียบร้อย เพราะจะมีแผ่นพลาสติกกั้นอยู่

2.1.6 การเทน้ำโลหะ

การเทน้ำโลหะ ในการเทน้ำโลหะนั้นเราจะต้องเปิดวาล์วสุญญากาศอยู่เสมอ จนกว่าโลหะจะแข็งตัวหมด เพื่อเป็นการดึงน้ำโลหะให้เต็มแบบ โฟม และคูเอา โฟมที่ระเหย ช่วยในการลด ก๊าซที่จะทำให้เกิดรูพรุนในงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2 ลักษณะของน้ำโลหะ

ความหนืด (Viscosity) [4 : P11-12]

จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ คือ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นความหนืดจะมีค่าต่ำลง ความหนืดจะขึ้นกับชนิดของน้ำโลหะด้วยดังตารางที่ 2.3 แสดงค่าความหนืดของโลหะชนิดต่างๆ ที่จุดหลอมเหลวอย่างสมบูรณ์เมื่อเทียบกับความหนืดของน้ำ และยังแสดงให้เห็นว่าโลหะบางชนิดมีความหนืดเท่ากับหรือต่ำกว่าน้ำ เช่น อลูมิเนียม และดีบุก

ตารางที่ 2.3 แสดงสัมประสิทธิ์ของความหนืดและความตึงผิวของโลหะ

ชนิดของสาร	จุดหลอมละลาย (°C)	ความหนาแน่น (g/cm ³)	สัมประสิทธิ์ของความหนืด (g/cm .sec)	ความตึงผิว (dyne/cm)
น้ำ	0	0.9982(20°C)	0.010046(20°C)	72(20°C)
ปรอท	-38.9	13.56(20)	0.01547(20)	465(20)
ดีบุก	232	5.52(232)	0.01100(250)	540(247)
ตะกั่ว	327	10.55(440)	0.016509(400)	450(330)
สังกะสี	420	6.21(420)	0.03160 (420)	750(500)
อลูมิเนียม	660	2.35(760)	0.0055(760)	520(750)
ทองแดง	1,083	7.84(1,200)	0.0310(1,200)	581(1,200)
เหล็ก	1,537	7.13(1,600)	0.0400(1,600)	970(1,600)
เหล็กหล่อ	1,170	6.9(1,300)	0.016(1,300)	1.15(1,300)

2.3 ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

ความคุ้มค่าของการใช้งานในระบบทำแบบหล่อด้วยสูญญากาศ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการลดราคาต้นทุนการสร้างแบบหล่อภายในโรงงาน และการประเมินราคาในการผลิตของแต่ละสายการผลิต ซึ่งจากการวิเคราะห์ ระบบการหล่อด้วยสูญญากาศพบว่า สามารถลดต้นทุนการผลิตในปริมาณมากได้เป็นอย่างดี และนำมาทดแทนการใช้กรรมวิธีการหล่อแบบ CO₂ หรือแบบหล่อทรายขึ้น (Green Sand) ในการทำแบบหล่อโลหะทั่วไปได้เป็นอย่างดี

อลูมิเนียมบริสุทธิ์นั้นว่าเป็นโลหะหล่อที่ใช้งานเกือบไม่ดี เพราะมีคุณภาพต่ำเกือบทุกกรณี ส่วนใหญ่มักจะใช้อลูมิเนียมผสมหล่อเป็นชิ้นงานต่าง ๆ เพราะอลูมิเนียมผสมมีสมบัติพิเศษหลายอย่างเหมาะกับจุดประสงค์ในงานหล่อ โดยเหตุที่อลูมิเนียมผสมหล่อจำนวนมากหาได้ง่าย มันมีคุณสมบัติเด่นเฉพาะ อย่างกว้างขวางต่างกันไปตามที่ผสมนั้น อลูมิเนียมผสมทุกชนิดจะต้องมีคุณสมบัติสองประการที่ต้องพิจารณา

ประการแรก : คุณสมบัติทางการหล่อลักษณะทั้งหมดของธาตุที่ผสมจะเป็นตัวกำหนดว่าหล่อได้หรือยากที่จะหล่องานนั้นๆ ได้ดี

ประการที่สอง : สมบัติทางวิศวกรรม ผู้ใช้หรือนักออกแบบงานหล่อจะสนใจคุณสมบัติด้านนี้เป็นพิเศษ ช่างหล่อจึงจำเป็นต้องทราบคุณสมบัติขั้นพื้นฐานทั้งสองประการนี้ควบคู่กันไปด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข้อได้เปรียบของอลูมิเนียมผสมหล่อ : [5]

ข้อได้เปรียบจริงๆ ทางวิศวกรรมของอลูมิเนียมผสมหล่อก็คือน้ำหนักเบา (ต่อหน่วยปริมาตร) เบากว่าเหล็กประมาณ 3 เท่า จึงได้เปรียบกว่าเหล็กในเรื่องความแข็งแรง ต่อน้ำหนัก หมายความว่าถ้าใช้อลูมิเนียมผสมหนักเท่ากับเหล็ก ก็จะได้ความแข็งแรงเท่ากับเหล็ก แต่จะได้ความหนาเพิ่มขึ้น เช่นชิ้นส่วนอากาศยาน ถ้าใช้เหล็กจะได้ความหนาถึง 1/16 นิ้วหรือ 0.0625 นิ้ว สำหรับข้อได้เปรียบอื่นๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติที่ต้องการมีหลายประการดังนี้

1. มีคุณสมบัติทางกลกว้างขวางกว่า : กล่าวคือ ความแข็งแรง , ความแข็ง , และคุณสมบัติทุกชนิดจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากตามธาตุผสมและหรือการอบชุบ ถ้าเปรียบเทียบกับเหล็กหล่อหรือเหล็กเหนียวที่มีความแข็งแรงต่ำ อลูมิเนียมผสมจะได้เปรียบเรื่องน้ำหนักเบาว่ามีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและศิลปะตกแต่ง

2. มีคุณสมบัติด้านการสึกกร่อน : เช่นทนการสึกกร่อนต่อบรรยากาศธรรมดาหรือน้ำจืด

3. ไม่มีพิษ (no toxicity) จึงนิยมทำภาชนะต่างๆ และเครื่องครัวพวกหม้อหุงข้าวเป็นต้น

4. เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี จึงนิยมใช้ทำชิ้นส่วนเครื่องไฟฟ้า

5. การตัดแต่งด้วยเครื่องมือกลกระทำได้ง่าย

6. มีคุณสมบัติทางการหล่อหลอมดี : เพราะมีอุณหภูมิหลอมละลายเพียง 550 องศา เทียบกับเหล็กหล่อ 1135 องศา และเหล็กเหนียว 1539 องศา นับได้ว่าอลูมิเนียมผสมใช้อุณหภูมิต่ำมาก จึงไม่มีปัญหาเรื่องวัสดุทนไฟของเตาหลอม และทรายหล่อ เพราะอุณหภูมิเตาต้านออกจากรุ่น ในทางปฏิบัติยังนิยมใช้แบบหล่อถาวร และแบบหล่อแม่พิมพ์กันอย่างกว้างขวางอีกด้วย

7. ค่าขนส่งงานหล่ออลูมิเนียมค่อนข้างถูกกว่าเหล็กเพราะน้ำหนักเบาของมันเอง

ข้อเสียเปรียบของอลูมิเนียมผสมหล่อ

1. ราคาแพงกว่าเหล็กหล่อและเหล็กเหนียวหรือเหล็กกล้า แต่ถ้าพิจารณาการใช้คิดเป็นปริมาตรมาก แต่น้ำหนักน้อยส่วนเหล็กปริมาตรเท่ากันจะต้องมีน้ำหนักมาก (หนักกว่าอลูมิเนียม 2.90 เท่าหรือประมาณ 3 เท่า)

2. ไม่ทนต่อการขัดสี (abrasion) และการสึกกร่อน (wear)

3. ไม่สามารถทำให้อลูมิเนียมผสมมีความแข็งแรงสูง ความเหนียวสูง และความแข็งสูงพร้อมกันเหมือนกับเหล็กผสม

4. ทนการสึกกร่อน (Corrosion) หลายอย่างสู้พวกทองแดงหรือนิกเกิลผสม และเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) ไม่ได้

ธาตุผสมหลักของอลูมิเนียม

อลูมิเนียมผสมอาจมีคุณลักษณะทั่วไปทางโลหะวิทยาเป็นการรวมตัวในระบบยูเทคติก (Eutectic) ประกอบด้วยสารประกอบโลหะ (Intermetallic Compound) หรือธาตุที่มีหลายสภาพ (Phase) เนื่องจากอลูมิเนียมสามารถละลายธาตุผสมได้ในอัตราต่ำ จึงทำให้เกิดธาตุผสมแข็งขึ้นขึ้นมากอลูมิเนียมผสมบางชนิดอาจมีสภาพทางโลหะ (Metallic Phases) หลายชนิดปนกัน ซึ่งมีส่วนผสมที่ซับซ้อนตามปกติสภาพเหล่านี้ (Phase) มักจะละลายได้ดีที่อุณหภูมิใกล้ๆ อุณหภูมิยูเทคติก (Eutectic Temperature) มากที่อุณหภูมิห้อง อลูมิเนียมผสมบางตัวจึงทำการอบชุบให้ได้ (Solution and aging heat treatment) (ดูการอบชุบอลูมิเนียมผสมในหนังสือโลหะวิทยาทั่วไปประกอบด้วย)

ตามปกติคุณสมบัติต่างๆ ของอลูมิเนียมผสมมีอิทธิพลมาจากผลของธาตุต่างๆ ที่ผสมในอลูมิเนียม นั้น ธาตุเหล็กใช้ผสมในอลูมิเนียมผสมมีอยู่หลายตัว เช่นทองแดง ซิลิกอน แมกนีเซียม สังกะสี โครเมียม แมงกานีส คีบุก ไทเทเนียม สำหรับเหล็กที่มีผสมอยู่ด้วยนั้น ส่วนมากเราว่าเป็นธาตุมลทิน (impurity)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา 10% ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ทางเข้าและรูล้นสำหรับอลูมิเนียมผสม [3 :P 232-233]

(Gating and Riser of Aluminiums)

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า องค์ประกอบที่สำคัญในการผลิตชิ้นงานหล่อให้ได้ชิ้นงานนั้นจะต้องทำรูล้นและทางเข้าให้ถูกต้องการที่จะจัดระบบการป้อนน้ำโลหะและทางเข้าที่ดีทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้อง จะต้องคำนึงถึงคุณลักษณะของอลูมิเนียมผสมที่จะหล่อเป็นอย่างดี กล่าวคือ

- 1) แนวโน้มที่เกิดครันง่าย
- 2) การดูดแก๊สเข้าได้ง่าย
- 3) การหดตัวจากการแข็งตัว
- 4) กำจัดคราบลำบาก
- 5) การนำความร้อนสูง

ขณะเทอลูมิเนียมเหลวลงแบบหล่อ อลูมิเนียมจะดูดซับก๊าซออกซิเจนและไฮโดรเจนไว้ทันที การเทน้ำโลหะให้เกิดการไหลวน และการไหลของน้ำโลหะไปตามทางเข้าก็จะช่วยให้น้ำโลหะทำปฏิกิริยากับก๊าซได้เป็นอย่างดี ชีตะกรันหรือกากโลหะจะเกิดตอนนี้ ก๊าซไฮโดรเจนละลายรวมกับน้ำโลหะเข้าแบบหล่อไป นอกจากนั้นฟองอากาศก็จะเกิดไหลเข้าไปทำให้งานหล่อเป็นโพรงได้

2.4 ข้อดีและข้อเสีย

2.4.1 ข้อดี

1. ได้ชิ้นงานที่มีผิวเรียบ และมีการตกแต่งน้อย
2. ไม่ทำลายสภาวะแวดล้อมมากนัก (เช่น เสียง , แก๊ส , ฝุ่นผงและอื่นๆ)
3. ไม่ต้องใช้ตัวประสาน , ปราศจากน้ำในแบบเหล็กหล่อ
4. ทราสามารถนำกลับมาใช้ได้อีก (สูญเสีย 1-2 %)
5. ขนาดที่ได้มีความเที่ยงตรงแน่นอนกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระบบการหล่อโดยวิธีธรรมดาทั่วไป
6. โลหะหลอมเหลวสามารถไหลได้ดีกว่าการหล่อแบบธรรมดา เนื่องจาก บั้มสูญญากาศ
7. กรรมวิธีในการเทน้ำโลหะทำได้สะดวกกว่า
8. จำนวนชิ้นงานเสียน้อยกว่า
9. ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดและการคัดส่วนที่ไม่ใช่ชิ้นงานหล่อออกลดลง

2.4.2 ข้อเสีย

1. การลงทุนสูง
2. มีปัญหาผองฝุ่นมากตอนถอดชิ้นงานออกจากแบบหล่อ
3. พลาสติกเป็นส่วนผสมของ ไฮโดรคาร์บอน ซึ่งมีผลต่อเปอร์เซ็นต์คาร์บอนในเนื้อโลหะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

การดำเนินงานการทดลอง

3.1 อุปกรณ์การทดลอง

3.1.1 กระจกหลอ

กระจกหลอที่สร้างขึ้นจะต้องมีผิวเรียบ ทำจากโพลี โพลีสไตรีน เมื่อเทน้ำโลหะอลูมิเนียม จะเข้ามาแทนที่โพลี กลายเป็น รูปตามแบบโพลีที่ทำไว้




รูปที่ 3.1 ตัวอย่างกระจกโพลี พร้อมรูเท


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.1.2 หีบหล่อ

หีบหล่อมีรูปทรงลูกเต๋าจัดทำขึ้น 2 ขนาด คือ $0.6*0.6*0.6$ เมตร และ $0.36*0.36*0.36$ เมตร และหนา 4 มิลลิเมตร หีบต้องปิดสนิท ภายในหีบต่อท่อดูดอากาศขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร เจาะรูที่ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2 เซนติเมตร ห่างกัน 3 เซนติเมตรรอบท่อทั้งหมด แล้วก็พันรอบท่ออีกครั้งหนึ่งด้วยตะแกรงลวดขนาด 1,000 เมช



รูปที่ 3.2 หีบหล่อ ขนาด $0.6*0.6*0.6$ เมตร หนา 4 มิลลิเมตร



รูปที่ 3.3 หีบหล่อขนาด $0.36*0.36*0.36$ เมตร หนา 4 มิลลิเมตร


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.1.2 พลาสติกฟิล์ม

จากการทดลองเลือกใช้พลาสติกฟิล์มมีความหนาประมาณ 0.025 เซนติเมตร เป็นวัสดุประเภทอ่อนเมื่อได้รับความร้อน

3.1.4 เครื่องทำสุญญากาศ

โดยจะต้องสามารถทำให้เกิดสุญญากาศจากแรงดันบรรยากาศได้ ประมาณ 250 – 500 ทอร์ โดย จะเท่ากับ 25-50 เซนติเมตรปรอท




รูปที่ 3.4 บีมสุญญากาศ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.1.5 ตะแกรงร่อนทราย

มีขนาดของตะแกรง 100 เมช เพื่อใช้ในการทำงานหล่อ และทดสอบอัตราการผ่าน (Permeability) ของทราย
หล่อ




รูปที่ 3.5 ตะแกรงร่อนทราย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.1.6 เตาไฟฟ้า


เป็นเตาที่ใช้ไฟฟ้าในการให้กำเนิดความร้อน โดยสามารถกำหนด อุณหภูมิ และ เวลาในการทำงาน ได้อย่างแม่นยำด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์



รูปที่ 3.6 เตาไฟฟ้า

การทำงานของเตาไฟฟ้าและโปรแกรม

1. หน้าจอหลัก การทำงาน (operation)




รูปที่ 3.7 หน้าจอหลัก (operation)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. หน้าจอ โปรแกรม (Programs)


กดลูกศรลง จะพบคำว่า โปรแกรม



รูปที่ 3.8 หน้าจอ โปรแกรม (Programs)

3. หน้าจอ เลือกโปรแกรมทำงาน (Program Active)

กดตัวอักษร E และกดลูกศรลงจนพบ โปรแกรม ที่ 4
กดตัวอักษร F เพื่อเลือก



รูปที่ 3.9 หน้าจอ เลือกโปรแกรมทำงาน (Program Active)

4. หน้าจอ การทำงานของโปรแกรมเมอร์ (Programmer)


กดตัวอักษร M จะพบคำว่า operation กดลูกศรลงจนพบคำว่า Programmer



รูปที่ 3.10 หน้าจอ การทำงานของ โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

5. หน้าจอ การปรับค่าเริ่มต้น (Reset)


กดตัวอักษร E จะพบคำว่า Reset เป็นการเตรียมเข้าสู่ Program



รูปที่ 3.11 หน้าจอการปรับค่าเริ่มต้น (Reset)

6. หน้าจอ เริ่มการทำงาน (Start)

ก่อนการ Start เครื่องจะทำการ Reset 30 วินาที ก่อนทุกครั้ง โดยกดลูกศรลงจนพบคำว่า Start พร้อมทั้งกดอักษร E



รูปที่ 3.12 หน้าจอ เริ่มการทำงาน (Start)

7. หน้าจอ การทำงาน (Run)

เครื่องจะทำงานอย่างต่อเนื่อง




รูปที่ 3.13 หน้าจอการทำงาน (Run)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

8. หน้าจอการควบคุม (Controller)


กดอักษร M ให้กลับมาหน้าจอหลัก operation กดลูกศรลงจนพบหน้าจอ Controller กดอักษร E



รูปที่ 3.14 หน้าจอการควบคุม (Controller)

9. หน้าจอแสดงอุณหภูมิ


กดอักษรลงจะเป็นการแสดง อุณหภูมิภายในเตา



รูปที่ 3.15 หน้าจอ แสดงอุณหภูมิ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

10. หน้าจอ แสดงลักษณะชุดควบคุม



รูปที่ 3.16 รูปแสดง ชุดควบคุม

3.2 การเตรียมการทดลอง

3.2.1 การวางกระสวย

วางกระสวย โฟม ลงในหีบหล่อที่เตรียมไว้ โดย มีการทำรูเท่อกับกระสวยทำจากโฟมด้วย ก่อนการวางกระสวยนั้น เปิดเครื่องปั๊ม สูญญากาศ ให้ทรายอัดตัวก่อน




รูปที่ 3.17 การวางกระสวย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2.2 การเติมทราย

เป็นขั้นตอนการนำทรายที่ไม่มีตัวประสานอะไรเลยเติมให้เต็มหีบหล่อและเขย่าหีบหล่อเพื่อให้ทรายเรียงตัวดี
สม่ำเสมอ




รูปที่ 3.18 การเติมทราย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2.3 การปิดแผ่นพลาสติกด้านบน


หลังจากเอาทรายใส่เต็มหีบหล่อแล้ว ตกแต่งให้เรียบ จากนั้นนำแผ่นพลาสติกคลุมอีกครั้งหนึ่ง



รูปที่ 3.19 การปิดแผ่นพลาสติก

3.2.4 การเทน้ำโลหะ

หลังจากการปิดพลาสติกแล้ว ให้นำน้ำหนักมากกดทับบนหีบหล่อพร้อมทั้ง สร้างจุดที่เป็นที่สังเกต ที่เป็นทางเข้าของน้ำโลหะ ให้ตรงกับรูเทแล้วเทน้ำโลหะที่มีอุณหภูมิเหมาะสม เทลงไปอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็วในการเทน้ำโลหะนั้น ให้เปิดวาล์วสุญญากาศเสมอจนกว่าโลหะจะแข็งตัว



รูปที่ 3.20 การ เหน้ำโลหะ



รูปที่ 3.21 การ เหน้ำโลหะสิ้นสุด

3.2.5 การรื้อแบบหล่อ

หลังจากแข็งตัวหมดแล้ว ทำการรื้อแบบหล่อโดยการปีควาตัวสุญญากาศให้อากาศในบรรยากาศเข้าไป เมื่อทรายเย็นตัว ก็สามารถนำไปใช้ได้ใหม่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.22 การรื้อแบบหล่อ



รูปที่ 3.23 การรื้อแบบหล่อ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2.6 ในการทดลองเกี่ยวกับการหล่อโลหะ

ทำการทดลอง โดยใช้กระสวยขนาดต่างๆ กัน ให้มีน้ำหนักคงต่อไปนี้ คือ 1 กิโลกรัม, 2 กิโลกรัม, 3 กิโลกรัม และบันทึกค่าปัจจัยที่มีผลต่อการทดลอง เพื่อหาค่าที่เหมาะสม



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

ผลการทดลอง

ผลการทดลองครั้งที่ 1


ควบคุมความดันที่ 22 เซนติเมตรปรอท ใช้ที่บหล่อขนาดใหญ่ (0.6*0.6*0.6 เมตร) กระสวน โฟมวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว ขึ้นวานที่เกิดขึ้นมีลักษณะขอบน่าพอใจ ใช้ในการหล่อแท่งอลูมิเนียม (ingot) ไม่มีอิฐในการกดทับ แต่ลักษณะผิวด้านล่างของงานไม่เป็นรูปร่างเกิดจากการยุบตัวของทรายมีการบิดเบี้ยว



รูปที่ 4.1 ผลการทดลอง ครั้งที่ 1

ผลการทดลองครั้งที่ 2

ควบคุมความดันไว้ที่ 25 เซนติเมตรปรอท ใช้หีบหล่อขนาดใหญ่ กระสวน โฟมวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว ใช้แท่งอลูมิเนียมผสมเศษอลูมิเนียมได้ ไม่มีอิฐในการกดทับ ขอบของชิ้นงาน่าพอใจ ลักษณะผิวด้านบน และด้านล่างชิ้นงานบิดเบี้ยวไม่ได้รูป



รูปที่ 4.2 ผลการทดลองครั้งที่ 2

ผลการทดลองครั้งที่ 3

ควบคุมความดันไว้ที่ 26 เซนติเมตรปรอท ใช้หีบหล่อขนาดใหญ่ กระสวนวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 นิ้ว ใช้แท่งอลูมิเนียม (ingot) ผสมเศษอลูมิเนียม ได้ชิ้นงานบิดเบี้ยว ไม่ได้รูป เป็นรอยบุคด้านล่างของชิ้นงาน และ น้ำโลหะจากเป้าเทไม่เพียงพอ ทำให้ได้ชิ้นงานไม่เต็ม ไม่มีอิฐในการกดทับ




รูปที่ 4.3 ผลการทดลองครั้งที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลการทดลองครั้งที่ 4



ควบคุมความดันไว้ที่ 30 เซนติเมตรปรอท ใช้หีบหล่อขนาดใหญ่ กระสวนวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว วางกระสวนโพนในแนวระดับ ใช้แท่งอลูมิเนียม (ingot) และเศษอลูมิเนียมในการเท เกิดรอยปูดด้านล่างของชิ้นงาน เหมือนชิ้นก่อนๆ จึงตั้งสมมติฐานใหม่ว่า การเปลี่ยนรูปแบบการวางกระสวนทั้งแนวตั้งและแนวระดับ จะมีผลต่อรูปร่างผิวของชิ้นงาน การทดลองครั้งนี้มีอิฐในการกดทับ



รูปที่ 4.4 ผลการทดลองครั้งที่ 4

ผลการทดลองครั้งที่ 5

ควบคุมความดันไว้ที่ 36 เซนติเมตรปรอท ใช้หีบหล่อขนาดใหญ่ กระสวนวงกลมขนาด 7 นิ้ว ในแนวตั้ง ใช้เศษอลูมิเนียมในการทดลองหล่อเท่านั้น (เนื่องจาก ingot หหมด) จะเห็นว่าจะได้งานที่ไม่เต็มแบบ เพราะเกิด สแลค ที่บริเวณด้านล่างของเป่าเทจำนวนมาก แต่จะ พบว่า ผิวด้านล่างของชิ้นงานมีความเรียบน่าพอใจ มีอิฐในการกดทับ ในหีบหล่อขนาดใหญ่นี้ ด้วยเหตุผลทางพื้นที่หน้าตัด ที่มีผลต่อความดันของปั๊มสุญญากาศ ซึ่งมีค่าสูงสุดที่ทดลองได้เพียง 36 เซนติเมตรปรอท เท่านั้น จึงเปลี่ยนขนาดของหีบหล่อ




รูปที่ 4.5 ผลการทดลองครั้งที่ 5 ด้านหน้าและ ผลการทดลองครั้งที่ 5 ด้านล่าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลการทดลองครั้งที่ 6


ควบคุมความดันไว้ที่ 34 เซนติเมตรปรอท ใช้หีบหล่อขนาดเล็ก (0.36*0.36*0.36 เมตร) โฟมกระสวนวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 นิ้ว ใช้เศษอลูมิเนียม รวมกับ การนำผลการทดลองครั้งก่อน ๆ มาทำการหล่อโฟม ยังคงวางกระสวนโฟมในแนวระดับ ไม่มีอิฐในการกดทับ จะพบว่าได้งาน ผิวไม่เรียบทั้งด้านบนและด้านล่าง



รูปที่ 4.6 ผลการทดลองครั้งที่ 6 ด้านบน และ ผลการทดลองครั้งที่ 6 ด้านล่าง

ผลการทดลองครั้งที่ 7

ควบคุมความดันไว้ที่ 45 เซนติเมตรปรอท ใช้หีบหล่อขนาดเล็ก กระสวนโฟมเป็นรูป 1 ใน 4 ส่วนของวงกลมขนาด 12 นิ้ว ใช้แท่งอลูมิเนียม (ingot) ในการทดลอง วางกระสวนโฟมในแนวตั้ง ไม่มีอิฐในการกดทับ พบว่าประสบความสำเร็จในการทดลอง ได้งานมีผิวเรียบ สมบูรณ์




รูปที่ 4.7 ผลการทดลองครั้งที่ 7

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลการทดลองครั้งที่ 8


ควบคุมความดันไว้ที่ 45 เซนติเมตรปรอท ใช้หีบหล่อขนาดเล็ก กระจกวน โฟมเป็นรูป 1 ใน 4 ส่วนของวงกลม ขนาด 12 นิ้ว ใช้แท่งอลูมิเนียม (ingot) วางกระจกวนโฟมในแนวระดับ มีอิฐในการกดทับ พบว่ายังคงได้ผิวงานที่ผิวไม่เรียบ



รูปที่ 4.8 ผลการทดลองครั้งที่ 8

ผลการทดลองครั้งที่ 9

ควบคุมความดันไว้ที่ 54 เซนติเมตรปรอท ใช้หีบหล่อขนาดเล็ก กระจกวน โฟมเป็นรูป IE ใช้แท่งอลูมิเนียม (ingot) ในการทดลอง วางกระจกวนในแนวตั้ง ไม่มีอิฐในการกดทับ พบว่า รูปร่างที่ซับซ้อนอาจทำการทดลองด้วยวิธีการหล่อแบบสูญญากาศ ได้ไม่ดีพอ หากซับซ้อนมากๆ เนื่องจากหากเวลาเหนียวโลหะแล้ว ความแข็งของทรายสามารถคงไว้ ณ เวลาจำกัดเท่านั้น



รูปที่ 4.9 ผลการทดลองครั้งที่ 9

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาใดๆ ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย และ ข้อเสนอแนะ

จากการทดลองและวิจัยการหล่อโดยวิธีสูญญากาศในครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นหลายประการ ดังจะสรุปผลและวิธีแก้ไขต่างๆดังนี้


5.1 สรุปผล

5.1.1 การเทน้ำโลหะ

จากการทดลองพบว่าวิธีการเทน้ำโลหะมีผลอย่างมากในการทำให้งานหล่อออกมาสมบูรณ์ คือน้ำโลหะจะต้องมีอุณหภูมิที่พอเหมาะแล้วเทน้ำโลหะอย่างรวดเร็วและอย่างต่อเนื่อง เพราะถ้าช้าหรือขาดตอน จะทำให้ทรายหล่อหลุดร่วงเข้าไปได้ ซึ่งจะให้เกิดความเสียหายแก่ชิ้นงานที่ได้อาจไม่เต็มแบบ , ทรายร่วงฝังในชิ้นงาน

5.1.2 อลูมิเนียมที่นำมาใช้ในการทดลอง

ในการทดลองนี้ได้ใช้อลูมิเนียมอยู่สองลักษณะ คือ อลูมิเนียมที่ผ่านการแปรรูปแล้วนำมาทำการหล่อ จะประสบปัญหาคือ เกิดตะกอนของทั้งอลูมิเนียมออกไซด์และออกไซด์ของโลหะชนิดอื่น ออกไซด์ที่เกิดขึ้นจะแปรผันตรงกับ พื้นที่หน้าตัดของเศษอลูมิเนียมต้องใช้เศษอลูมิเนียมจำนวนมากกว่าจะได้ น้ำโลหะที่สามารถเทได้เต็มแบบ ซึ่งไม่สามารถรู้ได้โดยตาเปล่าเนื่องจากไม่รู้ระดับปริมาณของตะกอนที่นองกันในเป้าเทน้ำโลหะ อลูมิเนียมอีกชนิดหนึ่งคืออะลูมิเนียมที่ยังไม่ผ่านการแปรสภาพ ลักษณะเป็นแท่ง (ingot) จะมีความบริสุทธิ์มากกว่า ชนิดแรก อีกทั้งทำการหลอมแล้วจะได้ปริมาณน้ำโลหะมากกว่า ขจัดปัญหาตะกอนและสแลคที่เกิดขึ้นได้ ข้อเสนอแนะคือ ควรใช้อลูมิเนียมทั้งสองชนิดผสมกัน เพื่อเป็นการ รีไซเคิลอะลูมิเนียมด้วย



รูปที่ 5.1 อลูมิเนียมแบบแท่ง (Ingot)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา³²ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5.1.3 พลาสติกฟิล์ม

เป็นส่วนปกคลุมทราย ด้านบนเป็นส่วนที่ปกปิดทำให้เกิดสุญญากาศพลาสติกที่ใช้เป็นแบบใช้ได้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง เนื่องจากการเทของน้ำอลูมิเนียม จึงเลือกชนิดที่มีราคาถูก อันอาจพบปัญหาคือ มีความบางทำให้เกิดการขาดได้ง่ายจากการดูดโดย ปั๊ม สุญญากาศ อันเป็นผลกระทบโดยตรงต่อ ความดันของปั๊ม ข้อเสนอแนะ คือ นำพลาสติกที่ใช้ก่อนหน้ามาซ้อนทับด้านบนของชั้นใหม่ เป็นสองชั้นป้องกันการรั่วของอากาศได้บางส่วน ทำให้ได้ความดันมากขึ้น

5.1.4 ขนาดของหีบหล่อ

ในการทดลองช่วงแรกนั้น ได้ใช้หีบหล่อขนาด $0.6*0.6*0.6$ เมตร อันเป็นผลมาจากการคำนวณแบบเผื่อขนาดตามขนาดของชิ้นงานที่จะทำการหล่อ ซึ่งจะพบปัญหาคือ ทรายไม่แข็งตัวเพียงพอที่จะทำการหล่อ ความดันที่วัดได้จากปั๊มสุญญากาศคือ มากที่สุด 36 เซนติเมตรปรอท ลักษณะของงานหล่อที่ออกมาคือ ที่ฐานของงานหล่อเกิดการยุบตัวของอลูมิเนียม ไม่เรียบตามแบบโพน จึงเปลี่ยนหีบหล่อใหม่มาเป็นขนาด $0.36*0.36*0.36$ เมตร จากทฤษฎีว่า ความดัน = แรง/พื้นที่ เมื่อพื้นที่ลดลง เพราะฉะนั้นจะได้ความดันมากขึ้น ปั๊มสุญญากาศจะดูดได้ความดันสูงสุดที่ 60 cmHg ในช่วงแรกของการทดลองด้วยถึงขนาดเล็กลงนี้จะพบปัญหาเพียง อลูมิเนียมไม่เต็มแบบเท่านั้น แต่รูปร่างของงานหล่อมี่ ขนาด น่าพอใจ

5.1.5 ขนาดของชิ้นงานที่ทำการหล่อ

ในการทดลองตอนต้นที่กำหนด ขนาดชิ้นงานทดลองไว้ที่ 1 กิโลกรัม ,2 กิโลกรัม และ 3 กิโลกรัม นั้นจะเกิดข้อจำกัดในการปฏิบัติจริงที่เตาหลอมอลูมิเนียม ซึ่งมีขนาดเล็ก รวมถึงเข้าน้ำเข้าเตาหลอมด้วย จึงไม่สามารถทำได้ถึงขนาด 3 กิโลกรัม. อีกทั้งขนาดของหีบหล่อมี่ขนาดเล็กลงเพื่อให้ได้ความดันสูงขึ้น จึงทำการทดลองหล่อที่ขนาดใหญ่ที่สุดเพียง 2 กิโลกรัม

5.1.6 ลักษณะของการนำน้ำหนักมากดทับบริเวณกระสวนโพน


ใช้อิฐทนไฟ มากดทับบริเวณส่วนบน ของกระสวนโพน เพื่อเปรียบเทียบกับ ไม่ใช้อิฐทนไฟในการกดทับกระสวนโพน

5.2 ข้อเสนอแนะ

จากการทดลองวิจัยในครั้งนี้ เป็นเพียงการพัฒนาในขั้นต้นเท่านั้น แต่ก็สามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้ ซึ่งก็ควรจะมีการทดลองถึงกรรมวิธีการหล่อให้กว้างขวางมากกว่านี้ เพื่อจะได้พัฒนารูปแบบการหล่อในเมืองไทยให้มากยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง

1. Davies, G.J. “Solidification And Casting” Applied Science Publishers Ltd. London 1970
2. การออกแบบเครื่องจักรกล โดย ผ.ศ.เสนีย์ ศิริชัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กันยายน 2531
3. การหล่อโลหะ ภาคผลิต สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
4. หล่อโลหะ โดย ดร. หริส ตูตะบุตร และ เคนยิ จิยิอิวา
5. สมาคมช่างหล่อแห่งประเทศไทย “การพัฒนากรรมวิธีการทำแบบหล่อ” โดย ฉมาดล ชมเชิงแพทย์ พ.ศ. 2524



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา 34 จะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาคผนวก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




VACUM PUMPS

Japan


ปั๊มสุญญากาศ โอพี รุ่น ซีวี



Displacement curves for CV Type



รุ่น	ราคา
CV-0	18,500.-
CV-1	25,000.-
CV-2	34,000.-
CV-3N	57,000.-




หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวไม่รวมมอเตอร์และแท่น

SPECIFICATION :


Model	CV-0	CV-1	CV-2	CV-3N
Free Air Displacement, l/m	25	60	150	350
Ultimate Pressure, Torr	8×10^{-3}	8×10^{-3}	8×10^{-3}	8×10^{-3}
Number of Stage	1	1	1	1
Pump Speed, rpm		770	750	600
Motor(4 poles), kW(HP)		0.2(1/4)	0.4(1/2)	0.75(1)
Oil Capacity, ltrs.	0.6	1.6	2.5	5.7
Intake Connection(nipple thread)	7 mm	11 mm	12 mm	24.5 mm
Exhaust Connection(thread)	7 mm			
Weight (pump only), kgs	4	9	15	52

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



Top view

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang	
Title : Lost foam casting	
Drawn by : Mr. Phatthraphong S.	Date : 28/7/2002

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang	
Title : Lost foam casting	
Drawn by : Mr. Phatthraphong S.	Date : 28/7/2002

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การหล่อโลหะแบบ Lost Foam

Lost Foam Casting

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาขั้นตอนและอุปสรรคการดำเนินงานในการทำ และใช้ประโยชน์ได้
2. เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้เรื่องการหล่อโลหะ
3. ทำการทดลองเพื่อวิเคราะห์ค่า อุณหภูมิในการเท, ความดัน (Pressure) ที่เหมาะสม

วัสดุอุปกรณ์

1. กระจกหล่อ
2. หนีบล้อ
3. พลาสติกฟิล์ม
4. เครื่องทำสุญญากาศ
5. ตะแกรงร่อนทราย
6. เต้าไฟฟ้า

ขั้นตอนการทดลอง

1. เตรียมหลอมเหลวอลูมิเนียม

เตรียมน้ำโลหะ โดยใช้การหลอมเหลวจากเต้าไฟฟ้า

2. การวางกระสวน

วางกระสวนโม่ ลงในหนีบล้อที่เตรียมไว้ โดย มีการทำรูเท่อกับกระสวนทำจากโม่ด้วย ก่อนการวางกระสวนนั้น เปิดเครื่องปั๊ม สุญญากาศ ให้ทรายอัดตัวก่อน

3. การเติมทราย

เป็นขั้นตอนการนำทรายที่ไม่มีตัวประสานอะไรเลยเติมให้เต็มหนีบล้อและเขย่าหนีบล้อเพื่อให้ทรายเรียงตัวดี สม่ำเสมอ

4. การปิดแผ่นพลาสติกด้านบน

หลังจากเอาทรายใส่เต็มหนีบล้อแล้ว ตกแต่งให้เรียบ จากนั้นนำแผ่นพลาสติกคลุมอีกครั้งหนึ่ง

5. การเทน้ำโลหะ

หลังจากการปิดพลาสติกแล้ว ให้นำน้ำหนักมากกดทับบนหีบหล่อพร้อมทั้ง สร้างจุดที่เป็นที่สังเกต ที่เป็นทางเข้าของน้ำโลหะ ให้ตรงกับรูเทแล้วเทน้ำโลหะที่มีอุณหภูมิเหมาะสม เทลงไปอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็วในการเทน้ำโลหะนั้น ให้เปิดวาล์วสุญญากาศเสมอจนกว่าโลหะจะแข็งตัว

6. การรื้อแบบหล่อ

หลังจากแข็งตัวหมดแล้ว ทำการรื้อแบบหล่อโดยการปิดวาล์วสุญญากาศให้อากาศในบรรยากาศเข้าไป เมื่อทรายเย็นตัว ก็สามารถนำไปใช้ได้ใหม่



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ใบงานการทดลอง หล่ออตุมิเนียมแบบใช้สูญญากาศ

ความดัน		
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง กลางของวงกลม	25 เซนติเมตรปรอท	45 เซนติเมตรปรอท
7 นิ้ว วางแนวระดับ		
7 นิ้ว วางแนวตั้ง		
เปลี่ยนรูปแบบกระสวน เป็นแบบต่างๆ	25 เซนติเมตรปรอท	45 เซนติเมตรปรอท
¼ ของวงกลม 12 นิ้ว		
รูปแบบตามที่นักศึกษา ออกแบบ		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตอบคำถาม

1. นักศึกษามีความคิดเห็นว่า ความดันสุญญากาศมีผลอย่างไรกับการทดลองครั้งนี้
2. นอกจากความดันสุญญากาศ และขนาดของกระสวยโฟม นักศึกษาคิดว่ามีปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบต่อผลการทดลองครั้งนี้

สรุปผลการทดลอง

