

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ป้ายหมอนโฆษณา

TRI - VISION



นายจักรินทร์ กัดันเงิน
นายชูนันท์ สมบูรณ์
นายปราการ อานันธิโก
นายสมเกียรติ เกษกัจจ

ปริญญาบัตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2545

100
49873
2545

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน..... 49873

b.....
i.....

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

105

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ป้ายหมื่น โฆษณา
TRI – VISION
นักศึกษา นายจักรินทร์ กลั่นเงิน
รหัสนักศึกษา 43015670
 นายชุนนัส สมบูรณ์
 43015675
 นายปรการ อานันธิโก
 43015687
 นายสมเกียรติ เกษกัจจร
 43015700

ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
ปีการศึกษา 2545
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์



(อาจารย์ พลชัย ไชติปราชญ์กุล)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อปริญญานิพนธ์
นักศึกษา

ป้ายหมุนโฆษณา
นาย จักรินทร์ กลั่นเงิน

นาย ชุมนัต สมบูรณ์

นาย ปราการ อานันธิโก

นาย สมเกียรติ เกษกัจจร

ระดับการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา

2545

อาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์

อาจารย์ พลชัย โชติปราชญกุล

บทคัดย่อ

โครงการเป็นการศึกษาและการสร้างป้ายหมุนโฆษณา เนื่องจากในปัจจุบันการทำป้ายหมุนโฆษณานี้มีต้นทุนที่สูง และมีผู้ผลิตจำนวนน้อยเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างป้ายหมุนโฆษณาขึ้นโดยใช้ต้นทุนที่ต่ำ, ใช้อุปกรณ์ที่มีราคาถูกและหาซื้อได้ง่าย

โครงการสร้างป้ายหมุนโฆษณาขนาด 3×1 เมตร ลักษณะการหมุนของป้ายมีลักษณะหมุนไปในทิศทางเดียวกัน และน้ำหนักของป้ายทั้งหมด 130 กิโลกรัม ในขั้นตอนการออกแบบเริ่มต้นจากการศึกษาลักษณะของโครงสร้างของตัวป้ายต่าง ๆ รวมทั้งส่วนประกอบของตัวป้าย การคำนวณโครงสร้างของป้ายและการเลือกใช้วัสดุในการจัดทำต้องตรงตามหลักการทางวิศวกรรม การจัดสร้างโครงการนี้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นตัวส่งกำลังและใช้โซ่เป็นตัวส่งถ่ายกำลังจากมอเตอร์ไปยังตัวป้าย โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ช่วยในการควบคุมจังหวะการหมุนของมอเตอร์ ผลของโครงการนี้ได้ติดตั้งป้ายพร้อมทำงานได้เป็นอย่างดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Thesis Title	Tri-Vision
Student	Mr. Jakkarin Klunngien Mr. Chumanat Somboon Mr. Prakarn Arnanthiko Mr. Somkeart Keatkomjorn
Degree	Bachelor of Engineering in Industrial Engineering King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Academic	2002
Advisor	Mr. Pholchai Chotiprayanakul

ABSTRACT

The project of the Tri-Vision is started by solving the problem of high cost in production and less of producer in the market. Because our the Tri-Vision's project can reduce the cost of production by use the cheaper material and affordable.

The dimation of the Tri-Vision is 3x1 meters, weight 130 kgs. It revolve in same direction. The Tri-Vision's implementation start from 1.Studying structure and details of the Tri-Vision 2.Calculating the structure of the Tri-Vision 3.Selecting the material by engineering's standard. The project of the Tri-Vision have already setup and working effectively by using the DC-motor together with the chain to drive, and the Microcontroller will control the static movement of the Tri-Vision.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

โครงการฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ดีโดยได้รับความกรุณาจากอาจารย์ทุกท่านในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ขอขอบคุณท่านอาจารย์พรศักดิ์ อรรถวานิช, ดร.สรรพสิทธิ์ ลีมนรรัตน์ ที่คอยเอาใจใส่และกระตุ้นให้พวกเราตั้งใจทำงาน ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์พลชัย โชติปราชญกุล ที่ให้คำปรึกษาและคำแนะนำดีๆ ที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จ ขอขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัว สำหรับความรักและกำลังใจตลอดมา ขอขอบคุณเพื่อนๆ สำหรับความช่วยเหลือยามคับขัน ขอขอบคุณที่แตกกับแอนที่ให้ความช่วยเหลือและกำลังใจ สุดท้ายขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมที่เปิดโอกาสให้เกิดโครงการนี้ขึ้น ถ้าผู้ใดที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

เด็ย, กอล์ฟ, อย, เป็ล

มีนาคม 2546



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VII
สารบัญภาพ	VIII

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ขอบเขตปริญญาเนพนธ์	1
1.3.1 ด้าน โครงสร้าง	1
1.3.2 ด้าน ชุมคววมคุม	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 คาน	3
2.1.1 กอกร โกงงของคาน	3
2.1.2 การหาคาร โกงงของคานด้วยวิธีอินทิกรัล 2 ชั้น	3
2.1.3 ขั้นตอนการออกแบบ	5
2.1.4 ระบบการออกแบบคาน	5
2.2 เสาขาวปานกลาง และสั้น	6
2.3 เพลา	8
2.3.1 กำตั้งงานและภาระ	9
2.3.2 ค่าคววมปลอดคภัย (Safety factor)	9
2.3.3 การ โกงงจอ (Deflection)	9
2.3.4 การลั่นตัวของเพลา (Critical speed)	10
2.3.5 การออกแบบเพลา	10
2.4 โซ่ส่งกำลิ่ง (Chain Drives)	10
2.4.1 ชนิดของโซ่	12
2.4.2 การยี่ดข้อต่อโซ่	14

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.4.3	ลือโซ่	15
2.4.4	ปฏิกิริยาหลายเหลี่ยม	15
2.4.5	ลักษณะรูปร่างของลือโซ่	16
2.4.6	จำนวนฟันโซ่และความเร็วโซ่ใช้งาน	16
2.4.7	การตั้งกำลังโซ่	17
2.4.8	โซ่มาตรฐาน	19
2.4.9	ขั้นตอนการเลือกขนาดโซ่	21
2.5	แบริ่ง	27
2.5.1	การแบ่งประเภทของแบริ่ง	27
2.5.2	วัสดุที่ใช้ทำรองลื่น	27
2.5.3	วัสดุสำหรับรองลื่นที่ใช้งานทั่วไป	28
2.5.4	รองลื่นกันรุน	28
2.5.5	การนำน้ำมันเข้าไปหล่อลื่นรองลื่นกาบเพลลา	29
2.5.6	ดัลบลูกปืนชนิดต่างๆ	30
2.5.7	ความสามารถในการใช้งานของดัลบลูกปืน	31
2.5.8	วัสดุทำดัลบลูกปืน	32
2.6	งานเชื่อม	32
2.6.1	ประเภทของงานเชื่อม	32
2.6.2	วัสดุที่สามารถเชื่อมต่อกัน	32
2.6.3	คุณภาพของงานเชื่อม	33
2.7	มอเตอร์ไฟฟ้า	33
2.7.1	ชนิดของมอเตอร์	33
2.7.2	มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	34
2.8	ภาษาแอสเซมบลี	35
2.8.1	คำสั่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโปรแกรม	37
2.8.2	ไทมเมอร์ในไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51	38
2.8.3	การทำงานเป็นไทมเมอร์	38
2.8.4	รีจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไทมเมอร์ 0 และ 1	38

บทที่ 3 การออกแบบ และการดำเนินงาน

3.1	การออกแบบและการดำเนินงานด้านโครงสร้าง	40
3.1.1	ปี่สามเหลี่ยม	40
3.1.2	แกนของปี่สามเหลี่ยมบน และล่าง	41
3.1.3	คานบนและคานล่าง	41
3.2	การออกแบบและการดำเนินงานด้านชุดส่งถ่ายกำลัง	41
3.2.1	การส่งถ่ายกำลังโดยโซ่	41

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2.2 การส่งถ่ายกำลังจากมอเตอร์	42
3.3 การออกแบบและการดำเนินงานด้านชุดควบคุม	43
บทที่ 4 ผลการทดลอง	
4.1 ผลการดำเนินงานด้านโครงสร้าง	44
4.1.1 ป้ายสามเหลี่ยม	44
4.1.2 โครงของป้ายโฆษณา	44
4.1.3 ชุดส่งถ่ายกำลัง	45
4.2 ผลการดำเนินงานด้านวงจรควบคุม	45
4.3 ผลการทดลอง	46
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน	47
5.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	47
5.3 แนวทางปรับปรุงและพัฒนา	47
บรรณานุกรม	48
ภาคผนวก	49



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1 ข้อดีและข้อเสียเทียบกับสายพานแบนและสายพานร่อง	11
ตารางที่ 2.2 ข้อดีและข้อเสียเทียบกับเฟือง	11
ตารางที่ 2.3 ข้อดีและข้อเสียของการขับเคลื่อนด้วยโซ่	11
ตารางที่ 2.4 โซ่โรลเลอร์ตามมาตรฐาน ISO/R 606-1976 (E) (ขนาดเป็น mm)	20
ตารางที่ 2.5 มวลของโซ่โรลเลอร์ต่อความยาว	21
ตารางที่ 2.6 ตัวประกอบใช้งานสำหรับแรงกระทำสม่ำเสมอ	22
ตารางที่ 2.7 ตัวประกอบใช้งานสำหรับแรงกระทำที่มีการกระทำกระทันหัน	24
ตารางที่ 2.8 ตัวประกอบใช้งานสำหรับแรงกระทำที่มีการกระทำถี่มาก	25
ตารางที่ 2.9 จำนวนฟันของเฟืองโซ่	26
ตารางที่ 2.10 ระยะห่างระหว่างศูนย์กลางเฟืองโซ่	26



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ

	หน้า
รูปที่ 2.1 แสดงการโค้งงอของคานที่เกิดจากการระคายกรณอกกระทำ	3
รูปที่ 2.2 เส้นโค้งออยเลอร์	6
รูปที่ 2.3 σ_{max} เสาเหล็กยึดปลาย	7
รูปที่ 2.4 ผลการทดลองอัดเสา	7
รูปที่ 2.5 แสดงการเปลี่ยนแปลงที่ราบเรียบจากเส้นโค้งของออยเลอร์ถึง σ_{yc} ที่แกนตั้ง	8
รูปที่ 2.6 ลักษณะภาพประกอบโซ่ลูกกลิ้งและโซ่บูช พร้อมด้วยสปริงล็อก	12
รูปที่ 2.7 โซ่โบลต์	12
รูปที่ 2.8 โซ่ฟัน	13
รูปที่ 2.9 โซ่ลำเลียง	13
รูปที่ 2.10 โซ่ห่วงกลม	14
รูปที่ 2.11 รูปแบบการยึดปลายโซ่	14
รูปที่ 2.12 ขนาดรูปร่างของล้อโซ่และขนาดโซ่ (ด้านข้าง)	15
รูปที่ 2.13 ปฏิกริยาจากหลายเหลี่ยม	15
รูปที่ 2.14 อุปกรณ์จับยึดโซ่	16
รูปที่ 2.15 รูปร่างของโซ่ขนาดต่างๆ	16
รูปที่ 2.16 การส่งกำลังจากเฟืองโซ่ไปยังโซ่โรลเลอร์	17
รูปที่ 2.17 การแยกแรงหนีศูนย์กลาง F_c ออกเป็นแรงย่อย F_{c1}	18
รูปที่ 2.18 กฎมือขวา	34
รูปที่ 2.19 ลำดับการแปลงโปรแกรมจากภาษาชั้นสูงเป็นโปรแกรมปฏิบัติการ	36
รูปที่ 3.1 การออกแบบโครงสร้างของป้าย	40
รูปที่ 3.2 ลักษณะการส่งถ่ายกำลัง	41
รูปที่ 3.3 ลักษณะการส่งกำลังจากมอเตอร์	42
รูปที่ 3.4 ลักษณะการยึดมอเตอร์กับตัวป้าย	42
รูปที่ 3.5 แผนการทำงานของวงจรควบคุม	43
รูปที่ 4.1 ลักษณะของป้ายสามเหลี่ยม	44
รูปที่ 4.2 ลักษณะของป้ายโฆษณาโดยรวม	44
รูปที่ 4.3 การใช้โซ่ส่งถ่ายกำลัง	45
รูปที่ 4.4 ชุดควบคุมการทำงานของป้ายโฆษณา	45
รูปที่ 4.5 ไมโครสวิทช์	46
รูปที่ 4.6 ลักษณะของป้าย	46

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา www.vtu.ac.th ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญของโครงการ

เนื่องในสภาพปัจจุบันนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ หลายรูปแบบผ่านทางสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น การสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่างๆ รวมทั้งป้ายโฆษณาอีกด้วย และป้ายโฆษณานี้ก็มีอีกหลายรูปแบบเช่นกัน ซึ่งมีทั้งรูปแบบที่เคลื่อนไหวไม่ได้ และเคลื่อนไหวได้ (TRI-VISION) โดยในโครงการนี้ผู้จัดทำจะกล่าวถึงป้ายโฆษณาที่เคลื่อนไหวได้

อนึ่ง ในปัจจุบันวงการอุตสาหกรรมที่จัดสื่อโฆษณาประเภทนี้มีปริมาณน้อย เนื่องจากการผลิตสื่อโฆษณาประเภทนี้ต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงมาก เพราะขบวนการนี้ค่อนข้างที่จะซับซ้อนและยุ่งยาก บริษัทผู้ผลิตต่างๆ จึงพยายามที่จะลดความยุ่งยากในการผลิตให้ขบวนการผลิตมีคุณภาพเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิม แต่ก็ต้องลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำลงรวมทั้งลดน้ำหนักของตัวป้ายหมุนโฆษณา (TRI-VISION) ลง เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดตั้ง อีกทั้งต้องมีความแข็งแรงด้วย จากเหตุผลดังกล่าว จึงได้มีการจัดทำป้ายหมุนโฆษณา (TRI-VISION) นี้ขึ้น

ผู้จัดทำพยายามจัดทำป้ายหมุนโฆษณา (TRI-VISION) ให้ใช้ค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุด มีน้ำหนักเบาที่สุด แต่มีความแข็งแรงและสามารถใช้งานได้จริง โดยใช้หลักทางวิศวกรรมในการออกแบบและจัดทำ การควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวป้าย รวมทั้งชุดควบคุมนี้จะพิจารณาจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์

1. ศึกษาการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC-Motor)
2. ศึกษาหลักการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC-Motor)
3. รู้จักการวางแผนการทำงานอย่างมีขั้นตอน
4. สามารถนำไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้
5. สามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานในอนาคตได้

1.3 ขอบเขตปริญญาณิพนธ์

1.3.1 ด้านโครงสร้าง (Hard Ware)

1. ป้ายมีขนาด 3 x 1 เมตร
2. ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC-Motor) ในการควบคุมการหมุนของตัวป้าย
3. การหมุนของตัวป้ายมีลักษณะไปในทิศทางเดียวกัน
4. ใช้โซ่ในการส่งถ่ายกำลังจากป้ายตัวหนึ่งไปยังป้ายอีกตัวหนึ่ง
5. มีน้ำหนักประมาณ 100 กิโลกรัม หรือใกล้เคียง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.3.2 ด้านควบคุม (Soft Ware)

1. นำหลักการของไมโครคอนโทรลเลอร์ (Micro Controller) มาทำการควบคุมการเคลื่อนที่ของมอเตอร์
2. นำไมโครสวิตช์มาช่วยในการควบคุมการหยุดหมุนของมอเตอร์
3. นำหลักการของการหน่วงเวลาในไมโครคอนโทรลเลอร์มาช่วยในการหยุดหมุนของมอเตอร์
4. นำหลักการของไมโครคอนโทรลเลอร์ (Micro Controller) มาประยุกต์ใช้งาน

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สร้างสื่อหมอนโฆษณา (TRI-VISION)
2. เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในงานทางด้านวิศวกรรม
3. เสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
4. รู้จักการวางแผนการทำงานและการดำเนินงาน
5. สร้างทักษะทางด้านเศรษฐศาสตร์ในการพิจารณาการใช้งบประมาณ
6. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 คาน

2.1.1 การโก่งของคาน (Deflection of Beams)

ในหัวข้อนี้เราจะพิจารณาถึงคานที่ถูกภาระภายนอกกระทำ การออกแบบคานจะพิจารณาถึงความแข็งแรงของคานด้วย ตัวอย่างในการออกแบบเครื่องมือคานโลหะ สำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำ เช่น เผลาเครื่องกลึง เครื่องกัด หรือเครื่องเจียระไน ต้องรักษาไม่ให้เกิดการเปลี่ยนรูป การเปลี่ยนรูปที่ต้องคำนึงถึงอย่างหนึ่งก็คือ การโก่งของคาน

2.1.2 การหาระยะโก่งของคานด้วยวิธี อินทิกรัล 2 ครั้ง (Double Integration Method)



รูปที่ 2.1 แสดงการโก่งของคานที่เกิดจากภาระภายนอกกระทำ

จากรูป 2.1 แสดงการโก่งของคาน โดยเลือกปลายคานทางด้านซ้าย เป็นจุดกำเนิดของแกน X ตลอดความยาว และ แกน y ทิศทางเครื่องเป็นบวก เป็นระยะโก่งของคาน การโก่งจะเกิดขึ้นดังรูป 2.1

ค่าของ $\tan \theta = \frac{dy}{dx}$

เมื่อ θ เล็กมาก $\tan \theta = \theta$

$$\therefore \theta = \frac{dy}{dx}$$

Differential 2 ข้าง

จะได้ $\frac{d\theta}{dx} = \frac{d^2y}{dx^2}$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ถ้าเราพิจารณาการแปรเปลี่ยนของ θ ที่ตำแหน่งความยาว ds ต่าง ๆ กัน ซึ่งสาเหตุเกิดจากการดัดในคาน เราจะได้ค่า

$$ds = \rho d\theta$$

ค่า ρ เป็นรัศมีของส่วนโค้ง

$$\therefore \frac{1}{\rho} = \frac{d\theta}{ds} \approx \frac{d\theta}{dx}$$

หรือ

$$\frac{1}{\rho} = \frac{d^2y}{dx^2}$$

จากสูตรของการดัดงอ (Flexure Formula) จะได้

$$\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI}$$

\therefore แทนค่า

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{M}{EI}$$

$$EI \cdot \frac{d^2y}{dx^2} = M$$

สมการนี้เป็นสมการความแตกต่างของส่วนโค้งยืดหยุ่นของคาน ค่า EI เราเรียกว่า Flexural Rigidity ของคาน โดยปกติแล้วค่า EI จะคงที่ตลอดความยาวของคาน แต่ถ้าเปลี่ยนชนิดของคานหรือเปลี่ยนหน้าตัดในเพลงเดียวกัน ค่า EI จะไม่คงที่

ถ้าเรา take Integrate จะได้

$$EI \cdot \frac{dy}{dx} = \int M dx + C_1$$

take Integrate อีกครั้งหนึ่งเราจะได้

$$\begin{aligned} EI \int dy &= \iint M dx \cdot dx + c_1 x + C_2 \\ EI y &= \iint M dx \cdot dx + C_1 x + C_2 \end{aligned} \quad (2.1)$$

สมการ $EI y$ นี้ เป็นสมการหาระยะโค้งของคาน โดยการอินทิกรัลจากสมการ โมเมนต์ของคาน 2 ครั้ง ณ ตำแหน่ง นั้น ๆ บนหน้าตัดคาน เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.1.3 ขั้นตอนการออกแบบ

หลักการทั่วไปต่อไปนี้จะใช้สำหรับการคำนวณออกแบบคาน

1. สำหรับคานที่มีความยาวปานกลางเฉลี่ยทั่วไป ที่รองรับแรงกดเฉพาะจุดและแรงกระจายต่าง ๆ ความเค้นดัดมักจะเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุด
2. สำหรับคานที่มีขนาดสั้น และรองรับแรงกดขนาดมาก ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเค้นเฉือนขนาดมหาศาล จึงมักจะใช้ความเค้นเฉือนนี้ เป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดในการออกแบบ
3. สำหรับคานที่มีขนาดยาวมาก จะมีแนวโน้มจะเกิดการเสยรูปมาก ในปัญหาใดที่มีการระบุการเสยรูปสูงสุด คานแบบนี้จะใช้การเสยรูปสูงสุดนี้เป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดในการออกแบบ

ข้อสำคัญ: หลักการทั่วไปนี้ ให้ใช้เพียงแต่ในการวิเคราะห์และการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น คือให้ใช้ในการเริ่มต้นคำนวณการออกแบบคาน ในความจริง จะค่อนข้างเป็นการยากที่จะพิจารณาว่า ตัวแปรตัวไหน (ความเค้นดัด, ความเค้นเฉือน หรือการเสยรูปสูงสุด) เป็นตัวแปรควบคุมหรือตัวแปรที่สำคัญที่สุดในการออกแบบสำหรับโจทย์ปัญหาต่าง ๆ

2.1.4 ระบบการออกแบบคาน

มีวิธีหลายวิธีในการแก้ปัญหาการออกแบบคาน ขั้นตอนต่อไปนี้ได้พิจารณาแล้วว่า เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผลในทางปฏิบัติในหลาย ๆ กรณี

1. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นไปได้ทั้งหมดของปัญหา: ขนาดของแรง, จุดที่กระทำ, และลักษณะของแรงที่กระทำ มีข้อจำกัดใดเกี่ยวกับแบบของคานที่จะใช้, ข้อมูลกำหนดเฉพาะของวัสดุที่ใช้, ระดับความเค้นสูงสุดที่ตั้งไว้ ก่อนของคาน, การเสยรูปอนุญาตสูงสุด, หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ก่อนการออกแบบ ทั้งหมดนี้ต้องนำมาพิจารณา ก่อนด้วย
2. ให้พิจารณาว่าจะใช้วัสดุใด และแบบของคานชนิดใด แต่ในหนังสือนี้ ได้มีการกำหนดไว้ในปัญหาแล้ว แต่ในความเป็นจริง การตัดสินใจเลือกนี้ค่อนข้างยากและสลับซับซ้อน
3. ใช้หลักการทั่วไปในหัวข้อที่ 2.5 ในการคาดการณ์ว่า ตัวแปรใดระหว่าง ความเค้นเฉือน, ความเค้นดัดหรือการเสยรูปสูงสุด เป็นตัวแปรในการออกแบบ ถ้ามีการเลือกผิดในตอนแรกนี้ ท่านจะค้นพบความผิดพลาดนี้ในตอนหลัง ดังนั้นการคาดเดาผิดนี้ จะไม่ทำให้การทำงานทั้งหมดเสียหาย
4. กำหนดค่าตัวแปรควบคุม ในกรณีของการเสยรูปสูงสุด จะเป็นการคำนวณค่าโมเมนต์ของความเฉื่อย (I) ในกรณีของความเค้นดัด จะเป็นการคำนวณ โมดูลัสของหน้าตัด และในกรณีของความเค้นเฉือน จะเป็นการคำนวณพื้นที่หน้าตัด (A หรือ t_d)
5. ใช้ตัวแปรควบคุม กำหนดหารูปแบบของคานก่อน สำหรับในปัญหาและข้อกำหนดต่าง ๆ มักจะมีทางเลือกที่เป็นไปได้หลายทางเป็นธรรมดา เมื่อจะทำการเลือกคานจากรูปลักษณะมาตรฐาน ให้เริ่มต้นจากคานที่มีตัวแปรควบคุมที่น้อยที่สุดมากกว่าผลลัพธ์จากคำนวณเสมอ อย่างไรก็ตามก็ยังควรมีตัวแปรอื่นที่ใช้ประกอบการคำนวณด้วย นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดในการพิจารณาปัญหาส่วนใหญ่คือ หน้าหนักของคาน ทั้งนี้เพราะว่าราคาค่าก่อสร้างจะแปรผันเป็นสัดส่วนโดยตรงกับน้ำหนักของมัน ดังนั้นจึงมักจะเลือกรูปแบบของคานที่เบาสุดจากที่เป็นไปได้ทั้งหมด แต่หารูปแบบของคานทั้งหมดที่เป็นไปได้มีน้ำหนักโดยประมาณเท่าๆ กันก็ให้เลือกรูปแบบของคานที่มีค่าตัวแปรเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งก็คือเป็นคานที่มีโมเมนต์ความเฉื่อย หรือ โมดูลัสของหน้าตัดสูงสุดนั่นเอง ในบางปัญหาความลึกหรือความกว้างของคาน อาจจะเป็นสิ่งสำคัญ และในบางครั้งอาจจะต้องเลือกคานที่มีขนาดตามแนวตั้งที่น้อยที่สุด

6. ถ้าน้ำหนักของคานมีขนาดมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ของผลรวมของแรงกระทำที่กำหนดให้ทั้งหมด ให้รวมค่าน้ำหนักของคานเข้ารวมคำนวณกับแรงกระทำที่ให้มาด้วย และควรตรวจสอบค่าตัวแปรควบคุมอีกครั้ง ตรวจสอบเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ค่าตัวแปรในการออกแบบอื่นๆ ถ้าเราเลือกใช้ความเค้นตัดในการเลือกคาน ให้ตรวจสอบค่าความเค้นเฉือนและการเสี
 รูป ถ้าเราเลือกใช้การเสีรูปในการเลือกคาน ให้ตรวจสอบค่าความเค้นเฉือนและความเค้นตัด ถ้าเราเลือกใช้ความเค้น
 เฉือนในการเลือกคาน ให้ตรวจสอบค่าความเค้นตัดและการเสีรูป ถ้าการตรวจสอบค่าต่างๆ เหล่านี้ แล้วได้ค่ามากเกินไป
 กว่าค่าความเค้นอนุญาต ต้องมีการเลือกเปลี่ยนใช้คานที่มีความแข็งแรงมากกว่าและทำการตรวจสอบค่าทั้งหมดต่ออีก
 ครั้ง เมื่อได้มั่นใจกับผลการคำนวณของตัวแปรต่างๆ ที่ได้ออกแบบจนถูกต้องแล้ว จึงค่อยยืนยันการตัดสินใจเลือกคาน
 เป็นที่สุด

2.2 เสายาว ปานกลาง และสั้น


เมื่อเสามีอัตราส่วนความบอบบางสูงมาก จะเกิดการโก่งงอก่อนที่ความเค้นอัดจะมีค่าถึงขีดจำกัดสัดส่วนของ
 วัสดุ จึงใช้เส้นโค้งของออยเลอร์ช่วง BC ดังแสดงในรูปที่ 2.2 เป็นรากฐานของการออกแบบสำหรับทุกกรณีของเสาอบ
 บางดังกล่าว ในกรณีตรงกันข้ามถ้าอัตราส่วนความบอบบางมีค่าต่ำมาก ๆ ความเสียหายก็จะเกิดขึ้นเนื่องจากความด้น
 แรงของวัสดุ เช่นกรณีเหล็กกล้าจะเสียหายภายใต้ขีดจำกัดของความด้นแรงคราก ในบางกรณีอาจใช้ความเค้นอัดสูง
 เป็นขีดจำกัดของความด้นแรงและเลือกโหนดใช้งานที่ปลอดภัยเทียบกับขีดจำกัดนี้ขีดจำกัดของความด้นแรงแทนด้วย
 เส้นแนวระดับ DF ในรูปที่ 2.2 จุด E เป็นจุดสุดท้ายที่ความเค้นมีค่าถึงขีดจำกัดของความด้นแรงก่อนที่เสาจะเกิดการ
 โก่งงอ ระหว่างจุด E และ B ลากเส้นตรงเชื่อม ใช้ทำนายว่าเสาจะโก่งงอที่ค่าความเค้นเท่าไร (ใช้สูตรของออยเลอร์
 ไม่ได้) ดังนั้นไม่สามารถใช้เส้น DEBC ในรูปที่ 2.2 สำหรับออกแบบเสาที่มีความยาวใดๆ ได้ดังนี้ ช่วง DE สำหรับเสา
 สั้น ช่วง EB สำหรับเสาปานกลางและช่วง BC สำหรับเสายาว



รูปที่ 2.2 เส้นโค้งออยเลอร์

พิจารณากรณีเสาเหล็กกล้า ที่มีปลายทั้งสองข้างยึดด้วยสลัก เหล็กกล้าทำเสามีค่า $E = 207 \text{ Gpa}$, $\sigma_{pl} = 210 \text{ MPa}$
 และ $\sigma_{yp} = 280 \text{ MPa}$ ให้ความเค้นคลาก σ_{cr} เป็นขีดจำกัดความด้นแรงของวัสดุ จากผลการทดลองอัดเสาสั้นมากจะ
 เห็นได้ว่าอัตราส่วน $L/r = 60$ เป็นขีดสูงสุดของอัตราส่วนความบอบบางที่เสายังคงเกิดความเสียหายภายใต้ความเค้นอัด
 โดยไม่เกิดการโก่งงอ ดังนั้นสำหรับเสาเหล็กกล้าที่มีอัตราส่วนความบอบบางช่วง $0-60$ สามารถใช้ $\sigma_{max} = \sigma_{yp} = 280 \text{ Mpa}$
 ดังเส้น DE ในรูปที่ 2.3 สำหรับอัตราส่วนความบอบบาง $L/r > 100$, $\sigma_{max} = \sigma_{cr}$ ใช้ช่วง BC ของเส้นโค้งออยเลอร์
 สำหรับอัตราส่วนความบอบบางช่วงกลาง ($60 < L/r < 100$) ใช้เส้นตรง BE ในรูปที่ 2.3 เส้น DEBC ในรูปที่ 2.3 ให้หา
 σ_{max} สำหรับกรณีเสาเหล็กกล้าที่มีปลายทั้งสองข้างยึดด้วยสลัก ผลการทดลองอัดเสาหลายพันต้น ดังแสดงในรูป 2.4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.3 σ_{max} เสาเหล็กยึดปลาย

รูปที่ 2.4 ผลการทดลองอัดเสา

ความเค้นใช้งานสำหรับออกแบบเสาเหล็กกล้า คือ

$$\sigma_w = \frac{\sigma_{max}}{n} \quad (2.2)$$

เมื่ออัตราคูณเพื่อความปลอดภัย n เป็นการเผื่อสำหรับเหตุการณ์ ซึ่งคาดล่วงหน้าไม่ถึงหรืออุบัติเหตุที่ทำให้โหลด P เพิ่มขึ้น เพื่อการกระทำที่คาดเคลื่อนจากจุดเช่นทรอยด์และเพื่อการรองรับดินที่อาจจะเกิดขึ้นในเสา ก่อนได้รับ โหลด สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป แนะนำให้ใช้อัตราคูณเพื่อความปลอดภัย $n = 2.5$

จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าผลของการกระทำที่คาดเคลื่อนจากจุดเช่นทรอยด์และการรองรับดินของเสา มีแนวโน้มที่จะทำให้อัตราส่วนความบอบบางมีค่าสูงขึ้น จึงมีคำแนะนำให้ใช้อัตราคูณเพื่อความปลอดภัยเพิ่มขึ้นเป็นเชิงเส้นกับ L/r เช่น งานโครงสร้างบางอย่างแนะนำให้ใช้

$$n = 2.0 + 0.015 \frac{L}{r} \quad \text{เมื่อ} \quad 0 < \frac{L}{r} < 100$$

$$n = 3.5 \quad \text{เมื่อ} \quad \frac{L}{r} > 100$$


มีคำแนะนำให้ใช้สูตรต่างๆ กัน สำหรับเสาที่ยาวปานกลางถึงสั้น แต่สูตรของ J.B. Johnson นิยมใช้กันอย่าง กว้างขวางในงานเครื่องจักรกล, ยานยนต์อากาศยาน และ โครงสร้างเหล็กกล้า สูตรของจอห์นสันคือ

$$\sigma_{cr} = \sigma_{yc} - \left(\frac{\sigma_{yc}}{2\pi} \right)^2 \frac{1}{E} \left(\frac{KL}{r} \right)^2 \quad (2.3)$$

เมื่อ σ_{yc} เป็นความเค้นอัดคราก
 KL/r เป็นอัตราส่วนความบอบบางประสิทธิผล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากสมการ (2.3) สามารถพล็อตกราฟได้ดังแสดงในรูปที่ 2.5 แสดงการเปลี่ยนแปลงที่ราบเรียบจากเส้นโค้งของออยเลอร์ถึง σ_{yc} ที่แกนตั้ง



รูปที่ 2.5 แสดงการเปลี่ยนแปลงที่ราบเรียบจากเส้นโค้งของออยเลอร์ถึง σ_{yc} ที่แกนตั้ง

รูปที่ 2.5 เป็นการแทนค่าความเค้นวิกฤตของเสาได้อย่างสมบูรณ์สำหรับค่าของอัตราส่วนความบอบบางจากศูนย์ถึงเกือบอนันต์ สำหรับเสายาว เส้นโค้งออยเลอร์จะให้การทำนาย σ_{cr} ได้อย่างถูกต้อง สำหรับเสาปานกลางถึงเสาสั้น เส้นโค้งจากสูตรของจอร์จสันจะทำนาย σ_{cr} ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เส้นโค้งทั้งสองนี้จะสัมผัสกันที่อัตราส่วนความบอบบางประสิทธิผลค่าหนึ่ง ซึ่งจะเรียกอัตราส่วนความบอบบางประสิทธิผลช่วงเปลี่ยนแปลง แทนด้วย $C_c = (KL/r)_c$ ที่อัตราส่วนความบอบบางช่วงเปลี่ยนแปลงนี้ ค่า σ_{cr} ที่หาจากสูตรของออยเลอร์และสูตรของจอร์จสันจะมีค่าเท่ากับและส่วนมากจะใช้ค่าความเค้นวิกฤต

$$\sigma_{cr} = \frac{\sigma_{yc}}{2} \quad (2.4)$$

ดังแสดงในรูปที่ 2.5 เมื่อแทนสมการ (2.4) ลงในสมการ (2.3) จะได้อัตราส่วนความบอบบางประสิทธิผลช่วงเปลี่ยนแปลง คือ

$$C_c = \left(\frac{KL}{r} \right)_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{\sigma_{yc}}} \quad (2.5)$$

2.3 เพลลา

เพลลาเป็นชิ้นส่วนเครื่องมือกล ที่มีความสำคัญของระบบการส่งผ่านกำลัง กำลังที่ส่งผ่านเพลลาอยู่ในรูปของโมเมนต์แรงบิด (Torque) ในการส่งผ่านกำลังระหว่างเพลลาหนึ่งไปอีกเพลลาหนึ่ง จำเป็นต้องอาศัยตัวกลาง เช่น เฟือง, โช้, สายพาน ฯลฯ ดังนั้น จึงเกิดแรงเนื่องจากแรงกดของโช้ หรือแรงดึงของสายพานมากระทำต่อเพลลาอันเป็นผลให้เกิด โมเมนต์ดัด (bending moments) ขึ้นบนเพลลา และบางกรณีอาจมีแรงกระทำตามแนวแกนของเพลลาด้วย ดังนั้น ในขณะที่เพลลาทำหน้าที่ส่งผ่านกำลัง เพลลาจะรับโมเมนต์บิดและโมเมนต์ดัดพร้อม ๆ กัน

โดยปกติทั่วไปรูปหน้าตัดของเพลลาจะเป็นวงกลม ขนาดไม่เท่ากันแต่จะดกบ่าเป็นชั้น ๆ บางตำแหน่งจะมีร่องกลมเพื่อใช้ในการติดตั้ง มุ่เลย์, เฟือง, แบริ่ง หรือชิ้นส่วนอื่น ๆ เพลลาที่ใช้ทั่วไปมีทั้งเพลลาตรงและเพลลาคั่นเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนูญาติเห็นว่าไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สำหรับวัสดุที่ใช้ทำเพลาส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กเหนียว (Steel) เช่น St 50, St 60, หรือ St 70 ในกรณีที่ต้องการความแข็งแรงสูง ๆ และคงทนต่อการใช้งานมาก ๆ อาจใช้พวกเหล็กผสม (Alloy Steel) เช่น Chrom-nickel หรือ Chrom-Vanadium Steel (40 Mn 4, 34 Cr 4, 16 Mn Cr 5 หรือ 18 CrNi 8 เป็นต้น)

2.3.1 กำลังงานและภาระ

ในการคำนวณกำลังงาน และภาระของเพลลา สามารถคำนวณได้จากสูตร

$$P = 2\pi TN / (60 \cdot 1000) \quad (2.6)$$

เมื่อ P = กำลังงานที่เพลารับหรือส่ง (kW)
 T = โมเมนต์แรงบิดของเพลลา (Nm)
 N = ความเร็วรอบของเพลลา (rpm)

2.3.2 ค่าความปลอดภัย (Safety factor)

การตรวจสอบค่าความปลอดภัยของเพลลา จะต้องตรวจสอบบริเวณที่อันตราย เช่น บริเวณที่มีโมเมนต์คดสูง ๆ บริเวณที่มีการเปลี่ยนรูปร่างลักษณะของเพลลา (การตกบ่า ตกร่อง หรือทำร่องลิ้ม เป็นต้น) ค่า Equivalent stress (σ_e) ที่เกิดขึ้นบริเวณนั้นจะต้องน้อยกว่าค่าความเค้นที่ยอมให้ใช้งาน ได้ของเพลลาบริเวณนั้น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเพลลาบริเวณนั้นจะไม่เกิดการเสียหายเมื่อนำไปใช้งาน

$$\sigma_{As} / \sigma_e \geq 1.5 - 2.5 \quad (2.7)$$

ค่า 1.5 - 2.5 นี้คือ ค่าความปลอดภัย (SF)
 เมื่อ $Sf = \sigma_{As} / \sigma_e$
 Sf = ค่าความปลอดภัย (safety factor)
 σ_{As} = ค่าความเค้นที่ยอมให้ใช้งาน ได้ของเพลลาบริเวณตรวจสอบ (N/mm^2)
 σ_e = ความเค้นรวมบริเวณตรวจสอบ (N/mm^2)

2.3.3 การโก่งงอ (Deflection)

เมื่อเพลลาอยู่ภายใต้แรง ที่พื้นที่หน้าตัดหนึ่ง ๆ จะมี bending moment และ shear force ซึ่งทำให้มีความเค้นขึ้นดิ่งที่กล่าวมาแล้ว เพลลาเหล่านี้นอกจากจะทนความเค้นได้แล้วจะต้องไม่โก่งงอมากอีกด้วย มิฉะนั้นจะใช้งานไม่ได้ดีตามต้องการ ในหัวข้อนี้จะพิจารณาระยะยวบตัวของคานในแนวดิ่ง เรียกว่า Deflection ของคาน

การหาค่า Deflection มีวิธีการหาได้หลายวิธี เช่น

- Double integrating method
- Moment area method
- Graphic method

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การหา deflection ด้วยวิธี Double integrating เหมาะสมในกรณีที่เพลามีขนาดเท่ากันตลอดทั้งท่อน ส่วนวิธี Moment area ไม่เหมาะสมกับการหา deflection ของเพลานี้ เนื่องจากแรงต่าง ๆ ที่กระทำต่อเพลานี้ไม่สม่ำเสมอตลอดทั้งท่อน และตำแหน่งของแบร์ริง ไม่อยู่บริเวณปลายสุดของเพลานี้ ดังนั้นวิธีที่เหมาะสม ควรจะเป็นวิธี Graphic ซึ่งจะหาค่า deflection ได้ทุก ๆ ตำแหน่งบนเพลานี้ที่ต้องการ ถึงแม้ว่าขนาดของเพลานี้จะไม่เท่ากันก็ตาม

2.3.4 การลั่นของเพลานี้ (Critical speed)

เมื่อเพลานี้หมุนถึงความเร็วจุดหนึ่ง ซึ่งแรงหนีศูนย์กลางเนื่องจาก Deflection มีค่าเท่ากับแรงดึงกลับของเนื้อวัสดุเพลานี้ (Elastic force) จะก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนขึ้นอย่างมาก ความเร็วจุดนี้เรียกว่า Critical speed ดังนั้นความเร็วใช้งานจะต้องหนีจุดนี้ และจะต้องให้ความเร็วของเพลานี้วิ่งผ่านจุด Critical speed นี้โดยเร็ว

2.3.5 การออกแบบเพลานี้

ในการออกแบบหาขนาดของเพลานี้จะต้องพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้ คือ

1. กำลังงาน (Power) และภาระ (load) ที่ใช้เพลานี้ส่งกำลัง
2. ความเค้นที่เกิดขึ้นกับเพลานี้รวมทั้งรูปร่าง ขนาด วัสดุ และผิวงานสำเร็จ ซึ่งจะเป็สาเหตุในการเกิด Stress concentration ขึ้น ณ ตำแหน่งต่างเพลานี้
3. ความแกร่ง (Stiffness หรือ Rigidity) หมายถึง ความคงทนต่อการแอ่นตัวหรือการบิดไปของเพลานี้เมื่อใช้รับภาระ
4. Critical Speed (Whirling speed) หมายถึง การลั่นตัวของเพลานี้ อันเป็นผลต่อเนื่องมาจากการแอ่นตัวในการออกแบบขนาดของเพลานี้สำหรับงานปรกติทั่วไป จะพิจารณาเฉพาะกำลังงาน ภาระ และคำนวณ ตรวจสอบความเค้นที่เกิดขึ้นกับเพลานี้เพื่อให้ได้ความปลอดภัยเพียงพอ สำหรับงานพิเศษในบางกรณี จึงจะพิจารณาถึงความแกร่ง และ Critical Speed

สรุป วิธีการหาขนาดเพลานี้

1. หาขนาดของเพลานี้จากความเค้นดัด (bending stress) หรือ ความเค้นแรงบิด (Torsional stress)
2. ตรวจสอบค่า safety factor (sf) ที่ต้องอยู่ระหว่าง 1.5 – 2.5
3. ตรวจสอบความแกร่งของเพลานี้
 - มุมบิด (Angle twist)
 - การโก่งงอ (Deflection)

2.4 โซ่ส่งกำลัง (Chain Drives)

โซ่ส่งกำลังสามารถส่งกำลังเพื่อให้ได้แรงบิด (หมุน) สูงมากโดยที่ให้เป็นชุดส่งกำลังมีขนาดเล็กได้ เป็นลักษณะการส่งกำลังด้วยรูปร่างและที่รองเพลานี้จะรับภาระน้อยมาก ไม่มีการลื่นไถลในขณะที่ส่งกำลังข้อต่อโซ่จะรับความเสียดทานลื่น (Slide Friction) จึงต้องมีการหล่อลื่นที่เพียงพอ โซ่ส่งกำลังจะใช้งานในที่ที่มีการใช้งานประเภทภาระดึง แต่ในที่ที่อุณหภูมิสูงหรือโรงงานเคมี, ความชื้นที่สายพานไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2.1 ข้อดีและข้อเสียเทียบกับสายพานแบนและสายพานร่อง

ข้อดี	ข้อเสีย
<ul style="list-style-type: none"> - ส่งถ่ายกำลังได้สูง โดยที่ไม่มีการลื่นที่ระยะห่างระหว่างเพลาน้อยและให้อัตราทดสูง - เปลืองเนื้อที่น้อย - ไม่ต้องมีการตั้งให้แน่นมาก 	<ul style="list-style-type: none"> - มีอัตราทดเบี่ยงเบนเนื่องจากมุมข้อต่อโซ่ - รับภาระกระแทกและสั่นสะเทือนได้น้อย - ไม่สามารถวางเพลาชั่วกันได้ - มีราคาสูงกว่า - เสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษามากกว่า

ตารางที่ 2.2 ข้อดีและข้อเสียเทียบกับเฟือง

ข้อดี	ข้อเสีย
<ul style="list-style-type: none"> - แก้ปัญหาระยะห่างระหว่างเพลานที่ห่างกันมากๆ ได้ - มีความไวต่อสิ่งสกปรกน้อยกว่า 	<ul style="list-style-type: none"> - มีความเร็วรอบหรือมีความเร็วขอบน้อยกว่า - ที่ความเร็วรอบสูงจะต้องใช้ตัวประกบการลื่นของโซ่ - เพลาคต้องวางให้ขนานกันและส่วนใหญ่วางในแนวนอน

โซ่สามารถส่งกำลังได้ถึง 3700 kw และให้ความเร็วขอบถึง 30 m/s มีอัตราทดได้ถึง 10 เท่า มีประสิทธิภาพ 95-99%

ตารางที่ 2.3 ข้อดีและข้อเสียของการขับด้วยโซ่

ข้อดี	ข้อเสีย
<ul style="list-style-type: none"> - ในการติดตั้งไม่ต้องการความเที่ยงตรงเท่ากับเฟือง - ไม่จำเป็นต้องมีแรงดึงขั้นต้นเหมือนสายพาน - ไม่มีการสลิปในขณะที่กำลังส่งกำลัง - มีขนาดกะทัดรัด - ติดตั้งง่าย - ใช้งานได้ในที่มีอุณหภูมิสูง 	<ul style="list-style-type: none"> - มีเสียงดัง - เนื่องจากความเร็วขอบสูง จึงอันตรายเมื่อโซ่ขาด - ไม่มีความอ่อนตัวในการส่งกำลัง เพลาคต้องขนานกัน - ส่งกำลังแบบไขว้ไม่ได้ - มีราคาแพง - ต้องมีการหล่อลื่น


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.4.1 ชนิดของโซ่ (Chain Types)

ชนิดของโซ่จะแบ่งตามการใช้งานของโซ่ จะนำมาใช้ส่งกำลัง, ลำเลียง, ใช้ขับ, ยกและส่งน้ำหนัก, ส่งถ่ายแรงบิดแบบโมเมนตัมบิด โซ่จึงแบ่งตามลักษณะรูปร่างได้ดังนี้

2.4.1.1 โซ่ลูกกลิ้งและโซ่บุช


โซ่ลูกกลิ้งและโซ่บุชจะประกอบไปด้วยแผ่นปิดข้างโซ่ด้านนอก และด้านในที่ยึดด้วยบุชและโบลต์เข้าด้วยกัน (ตามรูปที่ 2.6) โซ่ลูกกลิ้งส่วนใหญ่ที่มีการใช้งานจะมีลูกกลิ้งที่ชุบแข็งร้อย (หมุนได้) อยู่ในบุช ลูกกลิ้งนี้จะช่วยลดความเสียดทานและการสึกหรอของด้านข้างของเฟืองโซ่ในขณะที่ล้อของเฟืองโซ่ขับ และมีเสียงดังน้อยมากเมื่อมีความเร็วโซ่สูง



รูปที่ 2.6 ลักษณะภาพประกอบโซ่ลูกกลิ้งและโซ่บุช พร้อมด้วยสปรिंगล็อก

2.4.1.2 โซ่โบลต์

โซ่โบลต์จะมีรูปร่างของแผ่นปิดข้างโซ่ทั้งด้านในและด้านนอกเหมือนกัน โดยร้อยเข้ากับโบลต์ การใช้แผ่นปิดข้างโซ่หลายแผ่นติดกัน (ดังรูปที่ 2.7) จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของแรงดึงที่ไว้ต้องรับ เมื่อเปรียบเทียบกับโซ่ลูกกลิ้งและโซ่บุชแล้ว โซ่โบลต์จะมีแรงเสียดทานระหว่างโบลต์กับแผ่นปิดข้างโซ่มากกว่า ด้วยเหตุนี้จึงนิยมนำโซ่โบลต์มาใช้กับงานที่มีความเร็วโซ่ต่ำ โซ่โบลต์มีความมั่นคงแข็งแรงมาก จึงนิยมนำมาใช้งานเป็นโซ่ยกของและการลำเลียง



รูปที่ 2.7 โซ่โบลต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.4.1.3 โฉ่ฟัน

โฉ่ฟันจะมีรูปร่างฟันแต่ละข้อชัดเจน ฟันของโฉ่จะจับลงในร่องฟันของส้อมโฉ่พอดี (รูปที่ 2.8 (ค)) โฉ่ฟันที่ใช้ในงานที่รับกำลังงานสูงๆ แผ่นฟันที่ข้อต่อจะไม่ยึดด้วยโบลต์ แต่จะยึดด้วยข้อต่อลูกกลิ้งที่มีความเสียดทานน้อยและทนต่อการสึกหรอได้ดี โฉ่ฟันใช้รับกำลังงานได้สูง และแทบจะไม่มีเสียงดังเมื่อมีความเร็วโฉ่ถึง 40 m/s

สำหรับส้อมโฉ่ที่ใช้กับฟัน โฉ่จะต้องมีจำนวนฟันอย่างน้อยที่สุด 17 ฟัน มิฉะนั้นจะเกิดสัดส่วนการจับของโฉ่ฟันที่ไม่เหมาะสมที่ทำให้เกิดแรงเสียดทานมากเพิ่มขึ้นได้ และถ้าใช้งานรับภาระกระแทกแล้วโฉ่ฟันจะยึด และมีผลทำให้เกิดสัดส่วนการจับของโฉ่ฟันที่ไม่เหมาะสมอีกเช่นกัน



รูปที่ 2.8 โฉ่ฟัน

2.4.1.4 โฉ่ลำเลียง

ตามมาตรฐาน DIN 8165, 8175, 8176 เป็น โฉ่แบบข้อต่อชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่นำพาชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์โดยที่ จะออกแบบรูปร่างแผ่นปิดด้านข้างให้มีรูปร่างต่างๆ กัน เพื่อให้สามารถนำพาผลิตภัณฑ์ตามรูปร่างที่ต้องการได้ โฉ่ ลำเลียงส่วนใหญ่จะนำมาใช้งานให้รับภาระไม่มากนักและมีความเร็วโฉ่ต่ำ




รูปที่ 2.9 โฉ่ลำเลียง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.4.1.5 โข่ห้วงกลม

โข่ห้วงกลมแบ่งตามมาตรฐานได้เป็น โข่ชนิดสั้น (DIN 766) ชนิดกึ่งยาว (DIN 764) และชนิดยาว (DIN 762) มักนำมาใช้งานเป็น โข่รับภาระลำเลียงแบบต่อเนื่อง โข่เหล่านี้ที่ปลายห้วง โข่แต่ละห้วงจะนิยมเชื่อมต่อกันด้วยไฟฟ้า



รูปที่ 2.10 โข่ห้วงกลม

2.4.2 การยึดข้อต่อโข่

การยึดปลายโข่ที่จะยึดต่อกันจะสามารถผลิตตามที่ใช้ต้องการได้โดยจะขอยกตัวอย่างการยึดปลายโข่ ดังรูปต่อไปนี้




รูปที่ 2.11 รูปแบบการยึดปลายโข่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.4.3 ล้อโซ่ (Sprockets)


ตามปกติล้อโซ่จะทำจากเหล็กหล่อ เหล็กกล้าหล่อ หรือเหล็กกล้า ส่วนการจัดให้ขับส่งกำลังด้วยโซ่ที่ถูกต้องตามรูปที่ 2.12



รูปที่ 2.12 ขนาดรูปร่างของล้อโซ่และขนาดโซ่ (ด้านข้าง)

2.4.4 ปฏิกริยาจากหลายเหลี่ยม (Polygon Effect)


โซ่จะร้อยอยู่บนเฟืองโซ่เป็นรูปหลายเหลี่ยม โซ่ที่สวมอยู่ทุกจุดทุกข้อโซ่จะมีการเบี่ยงเบนของระยะแขนข้อต่อโซ่ นั่นคือทุกจุดที่ข้อต่อโซ่หมุนไป (ดูรูปที่ 2.13 ประกอบ) แรงตามแนววงกลมพิศซ์ของเฟืองโซ่ระหว่างระยะรัศมี r_{min} และ r_{max} จะทำให้เกิดความเร็วรอบเป็น v_{min} และ v_{max} ด้วยเช่นกัน ปฏิกริยาจากหลายเหลี่ยมนี้จะเกิดขึ้นมากหากระยะพิศซ์เฟืองโซ่โตมากขึ้นหรือมีจำนวนฟันของเฟืองโซ่น้อยลง ผลของปฏิกริยาหลายเหลี่ยมก็คือ จะทำให้โซ่เกิดอาการสั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ความเร็วสูง แต่การประกบตรึงโซ่ หรือรางเลื่อนจะช่วยระงับการสั่นนี้ได้ (ดูรูปที่ 2.13 ประกอบ)



รูปที่ 2.13 ปฏิกริยาจากหลายเหลี่ยม

นอกจากนี้อุปกรณ์ตรึงโซ่ยังใช้ทำหน้าที่ช่วยให้เกิดสมดุลในระหว่างทำงานไปนานๆ แต่จะทำให้เกิดการสึกหรอหรือเกิดการยึดตัวของโซ่ได้


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.14 อุปกรณ์จับยึดโซ่

2.4.5 ลักษณะรูปร่างของล้อโซ่

ล้อโซ่จะมีขนาดเล็กและโตแตกต่างกัน โดยจะสัมพันธ์กับการใช้งาน ดังนั้นล้อโซ่จึงสามารถผลิตจากวัสดุและวิธีการต่างๆ เช่น ล้อโซ่ขนาดเล็กจะผลิตโดยการกลึงเหล็กกล้ารีดขึ้นรูป ส่วนล้อโซ่ขนาดใหญ่ จะนิยมทำการยึดคัมล้อ (Hub) กับแผ่นล้อด้วยสกรูหรือการเชื่อมประสาน สำหรับล้อโซ่ขนาดใหญ่โตมากๆ จะขึ้นรูปด้วยการหล่อขึ้นรูป



รูปที่ 2.15 รูปร่างของโซ่ขนาดต่างๆ

2.4.6 จำนวนฟันโซ่และความเร็วโซ่ใช้งาน

โดยปกติแล้วนั้นฟันโซ่จะเป็นจำนวนคู่ สำหรับงานส่งกำลังด้วยโซ่จะมีเกณฑ์กำหนดดังต่อไปนี้

2.4.6.1 ล้อโซ่ตัวเล็ก

Z1 = 9...11 ใช้กับความเร็วโซ่ (v) ต่ำกว่า 4 m/s

Z1 = 11...13 ใช้กับความเร็วโซ่ (v) ถึง 4 m/s รับภาระไม่หนักมาก

Z1 = 14...16 ใช้กับความเร็วโซ่ (v) ถึง 7 m/s รับภาระปานกลาง

Z1 = 17...25 ใช้กับความเร็วโซ่ (v) ถึง 24 m/s รับภาระมาก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

2.4.6.2 ล้อโซ่ตัวใหญ่

$Z_2 = 30 \dots 80$ มีใช้งานทั่วไป

$Z_2 = \dots 120$ เป็นล้อโซ่ที่มีจำนวนฟันมากที่สุด

$Z_2 = \dots 150$ ใช้งานในกรณีพิเศษ ควรหลีกเลี่ยง

โดยทั่วไปจะกำหนดให้มีอัตราทดของระบบโซ่กำลัง $i < 7$ หรือ $i = 10$ แต่ต้องใช้งานที่มีความเร็วโซ่ต่ำ

2.4.6.3 จำนวนฟันล้อโซ่มาตรฐานที่นิยมใช้งาน

1. สำหรับล้อโซ่ขนาดเล็ก (13), (15), 17, 19, 21, 23, 25

2. สำหรับล้อโซ่ขนาดโต 38, 57, 76, 95, 114

จำนวนฟันที่อยู่ใน () ถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยง

2.4.7 การส่งกำลังโซ่

การส่งกำลังในขณะที่ทำการส่งกำลังในแนวเส้นสัมผัส F_t ที่เกิดจากโซ่ที่กระทำกับฟันเฟืองโซ่ มีลักษณะดังรูปที่ 2.16 ซึ่งจะเห็นได้ว่าแรงตามแนวยาวของโซ่ F_a จะลดลงจากฟันหนึ่ง ไปยังอีกฟันหนึ่ง แผนภาพของแรงดังรูปจะสร้างขึ้นโดยถือว่าที่ข้อต่อทุกข้อ ผลรวมของแรงบนข้อต่อตามแนวยาว F_a และในแนวตั้งฉากกับ F_a จะมีค่าเท่ากับศูนย์ จะเห็นได้ว่าถ้ามุมสัมผัสกับโซ่กับเฟืองมีค่าน้อย และมุมกด γ มีค่ามาก จะมีแรงหลงเหลืออยู่ในโซ่ทางด้านหย่อนมาก (แรง F_{14})



รูปที่ 2.16 การส่งกำลังจากเฟืองโซ่ไปยังโซ่โรสเตอร์

แรงตามแนวยาวของโซ่ F_a เป็นแรงที่ทำให้โซ่ยืด ถ้ามีค่าน้อย โซ่ก็จะยืดน้อย มุมที่ข้อต่อโซ่หมุนไปในขณะขับโดยเฟืองโซ่มีค่าเท่ากับ 180 องศา หากด้วยจำนวนฟัน z ของเฟืองโซ่ ดังนั้นถ้าโซ่มีจำนวนฟันน้อย มุมหมุนของข้อต่อโซ่จะมีมาก ทำให้เกิดการสึกหรอที่บูชและสลักมากขึ้น และถ้าเฟืองโซ่มีระยะพิชช์เท่ากัน เฟืองโซ่ที่โตกว่าจะส่งกำลังได้น้อยกว่าเฟืองโซ่เล็ก ซึ่งในทางปฏิบัติจึงได้มีข้อเสนอแนะในการเลือกใช้จำนวนฟันของเฟืองโซ่ดังนี้ คือ

ความเร็วต่ำมาก $z_{\min} = 12$

ความเร็วต่ำ $z_{\min} = 17$

ความเร็วต่ำปานกลาง $z_{\min} = 21$

ความเร็วต่ำสูง $z_{\min} = 25$

สำหรับการขับเพื่อลดเพิ่มความเร็ว ให้ใช้ $z_{\min} = 23$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

49873

โดยปกติแล้วมักจะใช้จำนวนฟันของเฟืองโซ่เป็นเลขคี่ และจำนวนข้อต่อโซ่เป็นเลขคู่ เพื่อที่จะช่วยในการกระจายความถี่ในการสัมผัสกันระหว่างฟันของเฟืองโซ่กับข้อต่อโซ่น้อยลง ช่วยให้โซ่มีประสิทธิภาพ และมีการสึกหรอสม่ำเสมอ

2.4.7.1 แรงในแนวสัมผัส

ในการส่งกำลังถ้าโซ่รับแรงสม่ำเสมอและเฟืองโซ่หมุนด้วยความเร็วเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ v และมีแรงในแนวสัมผัส F_t ซึ่งจะหาได้จากกำลังที่ส่ง w_p ที่ต้องการส่ง T

ความเร็วของโซ่หาได้จาก

$$V = \pi \cdot d \cdot n = p_c \cdot z \cdot n = p \cdot z \cdot n \quad (2.8)$$

แรงในแนวเส้นสัมผัส

$$F_t = W_p / v \quad (2.9)$$

หรือ

$$F_t = 2\pi \cdot n \cdot T / v \approx 2\pi \cdot n \cdot T / p \cdot z \cdot n = 2\pi \cdot T / z \cdot n = 2T / d \quad (2.10)$$

- โดยที่
- F_t = แรงในแนวเส้นสัมผัส
 - W_p = กำลังงาน
 - T = โมเมนต์บิด
 - v = ความเร็วรอบของเฟืองโซ่
 - z = จำนวนฟันของเฟืองโซ่
 - n = ความเร็วรอบของเฟืองโซ่

2.4.7.2 แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง

ในขณะที่ส่งกำลังที่ข้อต่อโซ่จะมีแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางในแนวรัศมีของเฟืองโซ่ ดังรูปที่ 2.17 ซึ่งมีค่าเท่ากับ



รูปที่ 2.17 การแยกแรงหนีศูนย์กลาง F_c ออกเป็นแรงย่อย F_{ct}

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$F_c = m \cdot r \omega^2 = mv^2/r = wv^2/g \cdot 2 \sin \alpha \quad (2.11)$$

โดยที่ F_c = แรงหนีศูนย์กลางในแนวรัศมี
 w = น้ำหนักโซ่ต่อความยาวหนึ่งมวล

และ ความยาวโซ่ $\approx 2r \sin \alpha$

เมื่อแยกแรงนี้ออกเป็นแรงย่อยในแนวของข้อต่อโซ่ F_{ct} จะได้ว่า

$$0.5 F_c/F_{ct} = \sin \alpha$$

ดังนั้น $F_{ct} = F_c/2 \sin \alpha = wv^2/g \quad (2.12)$

จะเห็นได้ว่า F_{ct} ไม่ขึ้นอยู่กับมุม α และจำนวนฟันของเฟืองโซ่ แต่จะขึ้นอยู่กับความเร็วรอบ v เป็นสำคัญ

และ $F = F_t + F_{ct} \quad (2.13)$

2.4.8 โซ่มาตรฐาน

องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO) ได้กำหนดมาตรฐานของโซ่โรลเลอร์สำหรับใช้ส่งกำลังไว้ใน ISO/R 606-1976 (E) ซึ่งครอบคลุมถึงโซ่โรลเลอร์ตามมาตรฐานอังกฤษ (BS) และมาตรฐานสหรัฐอเมริกา (ANSI) โดยใช้อักษร B และ A

ในทางปฏิบัติ การคำนวณหาขนาดโซ่มักจะใช้วิธีการเลือกขนาดโซ่จากแคตตาล็อกของบริษัทผู้ผลิตโซ่ โดยทำตามคำแนะนำในแคตตาล็อกนั้น หลังจากที่เลือกขนาดโซ่ได้แล้วอาจตรวจสอบว่าโซ่จะใช้งานได้หรือไม่ด้วยสมการ

$$F = \frac{F_b}{N_b} \quad (2.14)$$

โดยที่ F_b = แรงแอกหักน้อยที่สุดของโซ่
 N_b = ค่าความปลอดภัยมีค่าระหว่าง 7 ถึง 15 เท่า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตาราง 2.4 โซ่วโรลเลอร์ตามมาตรฐาน ISO/R 606-1976 (E) (ขนาดเป็น mm)

ISO	พิตช์ P	d ₁ max	b ₁ min	d ₂ max	b ₃ min	แรงแตกหัก KN		
						หนึ่งชั้น	สองชั้น	สามชั้น
05B	8.00	5.00	3.00	2.31	4.90	4.51	7.85	11.18
06B	9.525	6.35	5.72	3.28	8.66	8.93	16.97	24.92
08A	12.70	7.95	7.95	3.96	11.31	13.83	27.66	41.50
08B	12.70	8.51	7.75	4.45	11.43	17.85	31.20	44.54
10A	15.875	10.16	9.53	5.08	13.97	21.78	43.56	65.33
10B	15.875	10.16	9.65	5.08	13.41	22.27	44.54	66.81
12A	19.05	11.91	12.70	5.94	17.88	31.20	62.39	93.59
12B	19.05	12.07	11.68	5.72	15.75	28.94	57.88	86.82
16A	25.40	15.88	15.88	7.92	22.74	55.62	111.25	166.87
16B	25.40	15.88	17.02	8.28	25.58	42.28	84.56	126.84
20A	31.75	19.05	19.05	9.53	27.59	86.82	173.64	260.46
20B	31.75	19.05	19.56	10.19	29.14	64.55	129.10	193.65
24A	38.10	22.23	25.40	11.10	25.59	124.59	249.17	373.76
24B	38.10	25.40	25.40	14.63	38.05	97.90	195.81	293.71
28A	44.45	25.40	25.40	12.70	37.32	169.12	338.25	507.37
28B	44.45	27.94	30.99	15.90	46.41	129.10	258.20	387.30
32A	50.80	28.58	31.75	14.27	45.34	222.49	444.98	667.47
32B	50.80	29.21	30.99	17.81	45.70	169.12	338.25	507.37
40A	63.50	39.68	38.10	19.84	55.02	347.08	694.16	1041.23
40B	63.50	39.37	38.10	22.89	55.88	262.61	525.23	787.84
48A	76.20	47.63	47.63	23.80	67.95	500.60	1001.21	1501.81
48B	76.20	48.26	45.72	29.24	70.69	400.54	800.99	1201.43
56B	88.90	53.98	53.34	34.32	81.46	542.89	1085.77	-
64B	101.60	63.50	60.96	39.40	92.15	712.01	1423.92	-
72B	114.30	72.39	68.58	44.48	103.94	898.89	1797.78	-

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตาราง 2.5 มวลของโซโรลเลอร์ต่อความยาว

ISO	มวลของโซ่, kg/m			ISO	มวลของโซ่, kg/m			
	หนึ่งชั้น	สองชั้น	สามชั้น		หนึ่งชั้น	สองชั้น	สามชั้น	สี่ชั้น
06B	0.39	0.74	1.10	06A	0.33	0.65	0.98	
08B	0.68	1.34	1.99	08A	0.61	1.22	1.83	2.44
10B	0.85	1.70	2.55	10A	0.98	1.96	2.95	3.93
12B	1.16	2.31	3.45	12A	1.59	3.05	4.54	6.10
16B	2.71	5.42	8.13	16A	2.50	5.00	7.50	10.00
20B	3.70	7.40	11.10	20A	3.68	7.35	11.03	14.70
24B	6.70	13.75	20.75	24A	5.54	11.07	16.61	22.14
28B	8.25	16.80	25.40	28A	7.52	15.00	22.60	30.10
32B	9.22	18.45	27.67	32A	9.67	19.34	29.02	38.69
40B	15.48	31.55	47.62	40A	15.48	30.95	46.43	61.90
48B	24.71	50.00	75.45	48A				
56B	33.20	67.60		56A				
64B	44.64	89.29		64A				
72B	59.50			72A				

2.4.9 ขั้นตอนการเลือกขนาดโซ่

ขั้นตอนการเลือกขนาดโซ่มีดังนี้ คือ

ก. หาจำนวนฟันของพินเนียน (คือจำนวนฟันบนเฟืองโซ่เล็ก)

- ในการขับเคลื่อนมากจะใช้จำนวนพิชของโซ่เป็นเลขคู่ และใช้พินเนียนที่มีฟันเป็นเลขคี่
- โดยทั่วไปถ้าขับอย่างสม่ำเสมอไม่ควรน้อยกว่า 17 ฟันเฟือง เนื่องจากโซ่จะวางตัวบนพินเนียนในลักษณะของรูปสามเหลี่ยม ทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจะน้อยมากเมื่อพินเนียนมีจำนวนฟันมากขึ้น นั่นคือ เมื่อมีมากกว่า 17 ฟัน

- ถ้ามีการกระตุกเล็กน้อยควรใช้พินเนียนที่มีจำนวนฟันอย่างน้อย 23 ฟัน พินเนียนควรผ่านกรรมวิธีทางความร้อนให้มีความแข็งแรง HV 10-550

ข. ตัวประกอบใช้งาน N_s สำหรับโซ่เพื่อใช้ประกอบในการเลือกขนาดโซ่ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามลักษณะการใช้งาน

กลุ่มที่ 1 แรงกระทำสม่ำเสมอ เช่น

เครื่องกวาดและเครื่องผสมของเหลว กิ่งของเหลว

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เครื่องเป่าแบบหอยโข่ง (centrifugal blower)

พัดลมขนาดเล็ก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เครื่องอัดอากาศแบบหอยโข่ง

อุปกรณ์ลำเลียง ลิฟท์

บรรจุโคเคลื่อน

เครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เช่น

เครื่องบรรจุขวด

เครื่องบรรจุกระป๋อง

เครื่องสูบแบบเฟือง

เครื่องสูบแบบโรตารี

ตัวประกอบใช้งานในกลุ่มนี้ดูได้จากตาราง 2.6

ตารางที่ 2.6 ตัวประกอบใช้งานสำหรับแรงกระทำสม่ำเสมอ

โซโรลเลอร์แบบ B				โซโรลเลอร์แบบ A			
จำนวนพื้น บนพินเนียน	อุปกรณ์ขับ			จำนวนพื้น บนพินเนียน	อุปกรณ์ขับ		
	สม่ำเสมอ	กระตุกปาน กลาง	กระตุกมาก		สม่ำเสมอ	กระตุกปาน กลาง	กระตุกมาก
ใช้กับแผนภูมิ รูป 2.15				ใช้กับแผนภูมิ รูป 2.16			
11	1.72	2.16	2.59	11	1.41	1.41	1.69
12	1.59	1.98	2.38	12	1.28	1.25	1.54
13	1.47	1.84	2.21	13	1.19	1.19	1.43
14	1.35	1.69	2.03	14	1.10	1.10	1.32
15	1.27	1.58	1.90	15	1.00	1.00	1.20
16	1.19	1.49	1.79	16	0.93	0.93	1.11
17	1.12	1.40	1.69	17	0.86	0.86	1.03
18	1.05	1.63	1.58	18	0.81	0.81	0.98
19	1.00	1.25	1.50	ใช้กับแผนภูมิ รูป 2.17			
20	0.95	1.19	1.43	19	1.00	1.00	1.20
21	0.91	1.14	1.36	20	0.93	0.93	1.12
22	0.86	1.08	1.29	20	0.93	0.93	1.12
23	0.83	1.03	1.24	21	0.88	0.88	1.06
24	0.79	0.99	1.19	22	0.84	0.84	1.01
25	0.76	0.95	1.14	23	0.80	0.80	0.96
				24	0.75	0.78	0.93
				25	0.75	0.75	0.90

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2.7 ตัวประกอบใช้งานสำหรับแรงกระทำที่มีการกระทำกระทัดกลาง

โซ่โรลเลอร์แบบ B				โซ่โรลเลอร์แบบ A			
จำนวนฟันบนพินเนียน	อุปกรณ์ซี่ *			จำนวนฟันบนพินเนียน	อุปกรณ์ซี่ **		
	สม่ำเสมอ	กระทัดกลาง	กระทัดมาก		สม่ำเสมอ	กระทัดกลาง	กระทัดมาก
ใช้กับแผนภูมิ รูป 2.15				ใช้กับแผนภูมิ รูป 2.16			
11	2.16	2.59	3.02	11	1.69	1.83	1.97
12	1.95	2.38	2.78	12	1.54	1.67	1.79
13	1.84	2.21	2.57	13	1.43	1.55	1.67
14	1.69	2.03	2.36	14	1.32	1.43	1.54
15	1.58	1.90	2.22	15	1.20	1.30	1.40
16	1.49	1.79	2.08	16	1.11	1.20	1.30
17	1.40	1.69	1.97	17	1.03	1.12	1.21
18	1.32	1.58	1.84	18	0.98	1.06	1.14
19	1.25	1.50	1.75	ใช้กับแผนภูมิ รูป 2.17			
20	1.19	1.43	1.67	19	1.20	1.30	1.40
21	1.14	1.36	1.59	20	1.12	1.21	1.31
22	1.08	1.29	1.51	21	1.06	1.15	1.24
23	1.03	1.24	1.45	22	1.01	1.09	1.18
24	0.99	1.19	1.39	23	0.96	1.04	1.12
25	0.95	1.14	1.33	24	0.93	1.01	1.09
				25	0.90	0.97	1.04

กลุ่มที่ 3 แรงกระทำที่มีการกระทัดมาก เช่น
 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เช่น เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
 เครื่องเป่าและพัดลมแบบ Positive displacement
 เครื่องจักรกลในโรงงานน้ำตาล
 เครื่องยกกรดและลากรด
 เครื่องบดซีเมนต์
 เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบที่มีลูกสูบหนึ่งหรือสองลูกสูบ
 อุปกรณ์ลำเลียง ลิฟท์แบบเลื่อนไปกลับ และแบบเขี่ย
 เครื่องมือกล เช่น เครื่องไส
 เครื่องจักรกลในเหมืองแร่

ตัวประกอบใช้งานในกลุ่มนี้ดูได้จากตาราง 2.8

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2.8 ตัวประกอบใช้งานสำหรับแรงกระทำที่มีการกระตุกมาก

โซ่โรลเลอร์แบบ B				โซ่โรลเลอร์แบบ A			
จำนวนฟัน บนพินเนียน	อุปกรณ์จับ *			จำนวนฟัน บนพินเนียน	อุปกรณ์จับ **		
	สม้าเสมอ	กระตุกปาน กลาง	กระตุกมาก		สม้าเสมอ	กระตุกปาน กลาง	กระตุกมาก
ใช้กับแผนภูมิ รูป 2.15				ใช้กับแผนภูมิ รูป 2.16			
11	3.02	3.45	3.88	11	1.97	2.11	2.39
12	2.78	3.17	3.57	12	1.79	1.92	2.18
13	2.57	2.94	3.31	13	1.67	1.79	2.02
14	2.36	2.70	3.04	14	1.54	1.65	1.87
15	2.22	2.53	2.85	15	1.40	1.50	1.70
16	2.08	2.38	2.68	16	1.30	1.39	1.57
17	1.97	2.25	2.53	17	1.21	1.29	1.47
18	1.84	2.11	2.37	18	1.14	1.22	1.38
19	1.75	2.00	2.25	ใช้กับแผนภูมิ รูป 2.17			
20	1.67	1.90	2.14	19	1.40	1.50	1.70
21	1.59	1.82	2.05	20	1.31	1.40	1.59
22	1.51	1.72	1.94	21	1.24	1.33	1.50
23	1.45	1.65	1.86	22	1.18	1.26	1.43
24	1.39	1.59	1.79	23	1.12	1.20	1.36
25	1.33	1.52	1.70	24	1.09	1.16	1.32
				25	1.04	1.12	1.27

ค. จำนวนหาอัตราทดที่ต้องการได้จากอัตราทด

$$M_w = \frac{\text{ความเร็วรอบของเพลาารอบสูง}}{\text{ความเร็วรอบของเพลาารอบต่ำ}} = \frac{n_1}{n_2} \quad (2.15)$$

ง. กำหนดหาจำนวนฟันบนเฟืองโซ่ใหญ่ โดยการคูณจำนวนฟันบนพินเนียนด้วยอัตราทด ถ้าจำนวนฟันที่ได้ไม่เหมาะสมก็ให้เลือกใช้พินเนียนที่มีจำนวนมากขึ้น และมีอัตราทดตามต้องการ เพื่อให้โซ่มีอายุการใช้งานอย่างอำนวยประโยชน์ที่สุด จำนวนฟันของเฟืองไม่ควรมากกว่า 120 ฟัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2.9 จำนวนฟันของเฟืองโซ่

11	12	13	14	15	17	19	20	21	23
25	27	30	38	57	76	95	114	150	

จ. คำนวณหากำลังที่ใช้เลือกโซ่ P โดยการคูณกำลังที่ต้องการส่งด้วยตัวประกอบใช้งานที่หาได้จากข้อ 2 จะได้

$$p = W_p \cdot N_s \quad (2.16)$$

ฉ. เลือกขนาดโซ่ที่ต้องการโดยพิจารณารูป 2.13 , 2.14 , 2.15 ในช่องหมายเลข 1 โดยพยายามเลือกใช้โซ่ที่มีระยะพิชชั้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อน ด้วยการใช้ความเร็วรอบของเฟืองในการเลือก ซึ่งจะได้โซ่ที่ประหยัดที่สุด ถ้าต้องการให้มีขนาดกะทัดรัด ใช้งาน ได้ที่ความเร็วสูง และขับ ได้อย่างราบรื่น ก็ควรใช้โซ่หลายชั้นที่มีระยะพิชชั้น้อย

เมื่อกำลังที่มีการเฟืองส่งมีค่ามากกว่าค่าในช่องหมายเลข 1 ก็อาจเลือกใช้โซ่หลายชั้นในช่องหมายเลข 2, 3 และ 4 ตามลำดับ สำหรับโซ่ในแผนภูมิทั้งสามที่กล่าวมานี้ ถ้าใช้งานอย่างเต็มที่มีอายุการใช้งานประมาณ 15,000 ชั่วโมง

ช. คำนวณหาระยะห่างระหว่างศูนย์กลางเฟืองโซ่ และความยาวโซ่ เพื่อให้โซ่มีอายุการใช้งานอย่างอำนวย ประโยชน์ที่สุด ระยะห่างระหว่างศูนย์กลางเฟืองโซ่ควรอยู่ระหว่าง 30 ถึง 50 เฟก. ของระยะพิชชั้นโซ่

ระยะห่างระหว่างศูนย์กลางเฟืองโซ่ C ที่แนะนำให้ใช้ได้ได้จากตาราง 2.10

ตารางที่ 2.10 ระยะห่างระหว่างศูนย์กลางเฟืองโซ่ C

ระยะพิชชั	ระยะห่างระหว่างศูนย์กลาง	ระยะพิชชั	ระยะห่างระหว่างศูนย์กลาง
Mm	Mm	mm	Mm
9.525	450	38.10	1350
12.70	600	44.45	1500
15.875	750	50.80	1700
19.05	900	63.50	1800
25.40	1000	46.20	2000
31.75	1200		

เมื่อทราบระยะห่างระหว่างศูนย์กลางเฟืองโซ่โดยประมาณแล้ว ก็อาจหาจำนวนข้อต่อโซ่ได้จากสมการ

$$X = \frac{2C}{P} + \frac{Z+z}{2} + \frac{(Z-z)^2}{8PC} \quad (2.17)$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- โดยที่ X = จำนวนข้อ โข่หรือจำนวนพิคซ์ของโข่ (ต้องเป็นเลขคู่)
 C = ระยะห่างระหว่างศูนย์กลางเฟืองโข่
 P = ระยะพิคซ์ของโข่
 z = จำนวนฟันบนพินเนียน
 Z = จำนวนฟันบนเฟืองโข่

2.5 แบบริ้ง

2.5.1 การแบ่งประเภทของแบบริ้ง

การแบ่งประเภทของกบเพลลาพิจารณาได้หลายทาง เช่น เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างของเพลลาบริเวณที่กบเพลลาหุ้มอยู่ การแบ่งแบบนี้ หรือเมื่อพิจารณาตามชนิดของรอกลั่น จะแบ่งได้เป็น

2.5.1.1 รอกลั่นรัศมี ซึ่งอาจแบ่งย่อยออกไปอีกเป็น

1) แบบที่อยู่กับที่ ซึ่งอาจจะมีรูปเป็นแบบทรงกรบอก ทรงกระบอกผ่าซีกส่วนหนึ่งของทรงกระบอก หรือแบบรูปรี ๆ

2) แบบมิเชล (Michel type)

2.5.1.2 กบเพลลาถื่นรุน แบ่งย่อยออกไปอีกเป็น

1) แบบไพลอท (pivot type)

2) แบบมีป้า

3) แบบมิเชล

2.5.1.3 กบเพลลาแบบพิเศษ (แบบทรงกลม, ฯลฯ)

ถ้าแบ่งตามวิธีการใช้งาน อาจแบ่งออกเป็น

1) แบบที่ใช้งานทั่ว ๆ ไป

2) รอกลั่นประธานที่ใช้กับเพลลาข้อเหวี่ยง

3) รอกลั่นประธานที่ใช้กับเครื่องมีอกต และ

4) รอกลั่นสำหรับล้อรถไฟ

รอกลั่นที่นิยมใช้กับรถยนต์ยังอาจแยกออกไปอีกเป็น

1) กบเพลลาแบบทั่ว ๆ ไป (บางครั้งเรียกปลอก)

2) รอกลั่นทำจากผงโลหะอัด

3) รอกลั่นพลาสติก

4)

2.5.2 วัสดุที่ใช้ทำรอกลั่น

วัสดุที่ใช้ทำรอกลั่นควรมีลักษณะและคุณสมบัติดังนี้

1) จะต้องมีความแข็งแรงพอ (ความต้านทานต่อ โหลดและการล้าตัว)

2) จะต้องมีความสมบัติปรับตัวให้เข้ากับการ โกงของเพลลา

3) มีความต้านทานต่อการกัดกร่อนสูง

4) จะต้องมีความสมบัติต้านการเกาะติดกับเพลลา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- 5) ทนทานต่อการสึกหรอได้พอประมาณ
 - 6) สามารถอม ปลดปล่อยฝุ่นผงให้จมลงไปในเนื้อร่องลื่น
 - 7) ราคาถูก
 - 8) ไม่ค่อยจะเปลี่ยนคุณสมบัติไปตามอุณหภูมิ
- แต่ในทางปฏิบัติ วัสดุใด ๆ ที่มีคุณสมบัติครบตามนี้จริง ๆ ค่อนข้างจะหาได้ยาก

2.5.3 วัสดุสำหรับร่องลื่นที่ใช้งานทั่ว ๆ ไป

ก) ทองแดงผสม รวมทั้งพวกสั้มฤทธิ์ ตะกั่วสั้มฤทธิ์ พวกนี้มีความแข็งแรง ทนต่อการกัดกร่อน ด้านทานต่อการล้าตัว และมีคุณสมบัติที่เป็นตัวนำดีเยี่ยม ความแข็งแรงของทองแดงผสม ทำให้มีคุณสมบัติทำร่องลื่นของเครื่องมือกลได้อย่างดีเยี่ยม และถ้ามีตะกั่วผสมอยู่มากจะทำให้มีคุณสมบัติในการต้านการเกาะติดกับเพลาคีขึ้น

ข) โลหะขาว รวมทั้งโลหะขาวที่มีดีบุกเป็นเนื้อหลัก (โดยทั่ว ๆ ไปมักเรียกรวมกันกว่า โลหะแบบบิท (babbit metal)) และโลหะขาวที่มีตะกั่วเป็นเนื้อหลักใช้เคลือบลงบนผิวของโครงโลหะ

วัสดุที่ใช้ทำร่องลื่นดังกล่าวข้างต้น ได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติขึ้น โดยการผสมสารบางอย่างเข้าไป เช่น ดีบุก ทองแดง ถึงแม้ว่าสารเหล่านี้จะ ไปทำให้ความแข็งแรง และความต้านทานการล้าตัว หรือความต้านต่ออุณหภูมิสูง ลดลงก็ตาม แต่ก็ทำให้ความต้านทานต่อการกัดกร่อนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การเพิ่มตะกั่วเข้าไป จะทำให้คุณสมบัติการปรับตัวให้เข้ากับการ โกงของเพลาคีขึ้น

2.5.4 ร่องลื่นกันรุน

ร่องลื่นกันรุน ใช้สำหรับรับโหลดในทางแนวแกนของเพล่า แบ่งออกได้เป็นแบบใหญ่ ๆ 2 แบบ คือ ร่องลื่นกันรุนแบบไพลอท (thrust bearing) และแบบเพลามีป้า สำหรับร่องลื่นกันรุนแบบไพลอทความดันที่เกิดขึ้นที่ผิวหน้าของร่องลื่นจะมีค่ามากขึ้น เมื่อเข้าใกล้จุดศูนย์กลางของร่องลื่น ดังนั้น จึงต้องมีการทำรอยเว้าไว้ที่บริเวณจุดศูนย์กลาง และถ้าให้ d_1 (มม.) เป็นขนาดของเพล่าส่วนที่มีร่องลื่นรองรับ d_2 (มม.) เป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรอยเว้า จะได้

$$d_2 = (0.5 - 0.7)d_1 \quad (2.18)$$

เนื่องจากรัศมีเฉลี่ยของเพล่าส่วนที่มีร่องลื่นรองรับ คือ

$$\frac{(d_1 + d_2)}{4}, \text{ (สำหรับเพล่าที่ไม่มีรอยเว้า, } d_2 = 0) \text{ โมเมนต์ของแรงความเสียดทาน } M_f \text{ (กก.เมตร) จะหาได้}$$

โดย

$$M_f = \frac{\mu W(d_1 + d_2)}{4000} \quad (2.19)$$

ให้ H_f = งานความเสียดทานต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ต่อหนึ่งหน่วยเวลา
 และ N = เป็นความเร็วของเพลลา (รอบ / นาที) แล้ว จะได้

$$H_f = \frac{M_f \left(\frac{2\pi(n)}{60} \right)}{\left(\frac{\pi}{4} \right) (d_1^2 - d_2^2)}$$

$$= \frac{\mu WN}{30000(d_1 - d_2)} \quad ; \text{ (กก.เมตร/มม.}^2 \text{วินาที)}$$
(2.20)

$$d_1 - d_2 = \frac{\mu WN}{30000H_f} = \frac{WN}{C}$$
(2.21)

โดย

$$C = \frac{30000H_f}{\mu}$$

ให้ v_n (เมตร/วินาที) = ความเร็วที่เส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย

$$v_n = \frac{\pi(d_1 + d_2)N}{2 \times 60 \times 1000}$$

ดังนั้น

$$\left(\rho v_n \right) = \frac{C}{30000}$$

(2.22)

2.5.5 การนำน้ำมันเข้าไปหล่อลื่นร่องลื่นกัปเพลลา

การเลือกวิธีการนำน้ำมันหล่อลื่นเข้าไปหล่อลื่นนั้น ต้องพิจารณาถึงโครงสร้าง สภาพการใช้งาน และตำแหน่งร่องลื่นเป็นสำคัญ ส่วนตำแหน่งและที่ตั้งของจุดที่จะนำน้ำมันเข้า รูปร่าง และความหยาบที่ผิวของร่องน้ำมัน เป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญรองลงมา การเลือกวิธีการนำน้ำมันหล่อลื่นเข้าไปหล่อลื่น จะออกแบบโดยอาศัยประสบการณ์เสียมากกว่า

(1) ใช้มือนำน้ำมันเข้า

เป็นวิธีการที่นิยมใช้กัน ในกรณีที่ไหลค่น้อย ความเร็วต่ำ หรืองานที่มีการใช้งานไม่บ่อยมากนัก แต่แบบนี้มีข้อเสียที่ว่าน้ำมันหล่อลื่นที่เข้าไปไม่สม่ำเสมอ

(2) การปล่อยให้หยดลงมา

น้ำมันหล่อลื่นที่บรรจุอยู่ในถังเก็บ และจะค่อยๆ หยดผ่านลิ้นรูปเข็ม (needle valve) ลงมาในอัตราส่วนที่ค่อนข้างจะแน่นอน วิธีนี้มักใช้กับพวกที่มีไหลค่น้อยถึงปานกลาง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

(3) แบบซึมผ่านไส้ตะเกียง

น้ำมันที่เข้าไปหล่อลื่นจะซึมผ่านไส้ตะเกียงที่จมอยู่ในถ้วยบรรจุน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันที่ขึ้นมาจะถูกกรองผ่านไส้ตะเกียงขึ้นมา ที่ใช้ของวิธีนี้ก็เช่นเดียวกับวิธีที่สอง

(4) แบบวิทยาศาสตร์

แบบนี้ น้ำมันหล่อลื่นจะบรรจุอยู่ในอ่างน้ำมัน และจะถูกวิทยาศาสตร์ขึ้นมาหล่อเลี้ยงบริเวณที่จะทำการหล่อลื่นวิธีนี้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่นการหล่อลื่นลูกสูบและกระบอกสูบของเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบหมุนเร็ว

(5) แบบวงแหวนน้ำมัน

น้ำมันหล่อลื่นจะถูกนำเข้าไปโดยการหมุนของวงแหวนน้ำมันที่ประกบติดกับเพลลา วิธีนี้ใช้กับการใช้งานขนาดปานกลาง

(6) แบบใช้ปั๊มน้ำมัน

โดยการใช้ปั๊มอัดน้ำมันเข้าไปในร่องลื่นโดยตรง วิธีนี้ใช้กับงานที่ปรารถนิต และน้ำมันเข้าไปได้ยาก เช่น ที่ร่องลื่นประธานของเครื่องยนต์หมุนเร็วต่างๆ แบบใช้ปั๊มน้ำมันที่เหมาะสมกับงานประเภทที่ต้องการความเร็วสูง และรับโหลดหนักๆ

(7) แบบใช้แรงโน้มถ่วง

น้ำมันจะอยู่ในถังที่ตั้งอยู่สูงกว่าร่องลื่น และจะค่อยๆ หยดลงมาโดยแรงโน้มถ่วงของโลก วิธีนี้ใช้กับงานที่ทำงานด้วยความเร็วปานกลาง-ค่อนข้างสูง หรือที่ความเร็วที่ผิวเพลลาประมาณ 10-15 (เมตร/วินาที)

(8) แบบอ่องน้ำมัน

ส่วนหนึ่งของร่องลื่นจะจมอยู่ในน้ำมัน วิธีนี้เหมาะกับการหล่อลื่นที่อยู่ในแนวตั้ง เช่น ในเครื่องกังหันน้ำ แต่วิธีนี้ต้องพิจารณาถึงกำลังที่สูญเสียไปเนื่องจากความต้านทานของน้ำมันอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น และการมีสารอื่นแปลกปลอมเข้าไป นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วนี้ ก็ได้แก่การใช้ น้ำมันจาระบี และการหล่อลื่นด้วยละอองน้ำมัน

2.5.6 ตลับลูกปืนชนิดต่าง ๆ

ประโยชน์ของตลับลูกปืน คือ จะให้ความฝืดหมุนต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับความฝืดเลื่อน ไกลทำให้ความร้อนที่เกิดจากความเสียดทานต่ำ

ลูกปืนกลม หรือทรงกระบอกที่ได้สร้างมาอย่างถูกต้อง ทั้งรูปร่างขนาดและความเรียบ ถูกสอดไว้ระหว่างรางนอกและรางใน หรืออยู่ระหว่างรางที่หมุน และรางที่อยู่หนึ่ง ๆ โดยการหมุนรางใดรางหนึ่ง ลูกปืนกลมหรือทรงกระบอก จะกลิ้งอยู่ในรางที่จัดไว้ และทำให้ความฝืดระหว่างรางและลูกปืนลดลงอย่างมาก แต่เนื่องจากพื้นผิวที่สัมผัสกันน้อยมาก ดังนั้น โหลดต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่จึงมีค่าสูงด้วยเหตุนี้ วัสดุที่ใช้ทำจึงควรจะต้องมีความแข็งแรง และมีความแข็งสูงด้วย

ตลับลูกปืนก็คล้าย ๆ กับกบเพลลา คือ จัดออกเป็นแบบต่าง ๆ หลายแบบ เช่นตลับลูกปืนในแนวรัศมีซึ่งใช้รับโหลดทางแนวรัศมีเป็นส่วนใหญ่ โดยมีโหลดในแนวแกนได้บ้างเล็กน้อย และตลับลูกปืนที่รับโหลดตันรุนในแนวขนานกับแนวแกนของเพลลา แต่เมื่อพิจารณาจากรูปร่างของลูกปืน ตลับลูกปืนอาจจะแบ่งออกได้เป็น ลูกปืนกลมและลูกปืนทรงกระบอก นอกจากนี้ อาจจะแบ่งต่อออกไปได้อีก โดยพิจารณาจากจำนวนแถวและโครงสร้างภายในของตลับลูกปืน ตลับลูกปืนที่รงนอกหรือรางในสามารถถอดแยกออกจากกันได้ เรียกว่า แบบถอดแยกได้ ส่วนแบบที่แยกออกจากกันไม่ได้เรียกว่า แบบถอดแยกไม่ได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หากพิจารณาตามขนาดของรางนอกหรือรางในของตลับลูกปืน ยังอาจแบ่งได้คร่าว ๆ อีกดังนี้

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 800 (มม.)	ขนาดใหญ่พิเศษ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 180 – 800 (มม.)	ขนาดใหญ่
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 80 – 180 (มม.)	ขนาดปานกลาง
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 80 (มม.) หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10 (มม.) หรือมากกว่า	ขนาดเล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในเล็กกว่า 10 (มม.) หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9 (มม.) หรือมากกว่า	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเล็กกว่า 9 (มม.)	ขนาดเล็กพิเศษ

เมื่อพิจารณาตามที่ใช้ ตลับลูกปืนอาจแบ่งออกได้เป็น ตลับลูกปืนสำหรับใช้กับรถยนต์ ตลับลูกปืนสำหรับเครื่องจักรกลต่าง ๆ และตลับลูกปืนสำหรับเครื่องมือวัด ตลับลูกปืนธรรมดาทั่ว ๆ ไป มีการกำหนดขนาด และมีมิติต่าง ๆ ไว้ในมาตรฐานของ ISO (International Organization for Standardization) ยกเว้นตลับลูกปืนที่ใช้กับรถยนต์ซึ่งมีมิติและขนาดพิเศษ ขึ้นอยู่กับงานที่จะใช้โดยเฉพาะ

2.5.7 ความสามารถในการใช้งานของตลับลูกปืน

2.5.7.1 ความสามารถในการรับโหลดในแนวรัศมี

ตลับลูกปืน รัศมีที่มีมุมสัมผัสระหว่างลูกปืนและรางมาก สามารถรับโหลดในแนวแกนได้บ้างเช่นกัน สำหรับแบบรางลึก และแบบลูกปืนทรงกระบอกเรียวที่มีมุมสัมผัสมาก สามารถรับโหลดในแนวแกน (โหลดคั่นรุน) ได้บ้าง ส่วนแบบที่ปรับตัวเองได้นั้น ลูกปืนกลม หรือทรงกระบอกกลม สามารถจะจัดตำแหน่งของตัวเองตามการโค้งของเพลลา แต่แบบนี้ สามารถรับ โหลดในแนวแกนได้น้อยกว่าแบบที่กล่าวมาแล้ว

ส่วนตลับลูกปืนแบบลูกปืนทรงกระบอก โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว ใช้เพื่อรับแต่โหลดในแนวรัศมีอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม บางแบบก็ได้มีการออกแบบขึ้นมาพิเศษเพื่อ ให้รับ โหลดในแนวแกนได้ด้วย

2.5.7.2 ความสามารถในด้านความเร็ว

ขีดจำกัดทางด้านความเร็วของตลับลูกปืน คือตัวเลขที่ได้จากผลคูณระหว่างความโตของเพลลา d (มม.) กับความเร็ว n (รอบ / นาที) แต่ทั้งนี้ ยังขึ้นอยู่กับทำให้การหล่อลื่น และชนิดของตลับลูกปืนด้วย แต่ส่วนใหญ่แล้วตลับลูกปืนกลมที่มีรางลึกหรือสัมผัสมุม และแบบลูกปืนทรงกระบอก เหมาะที่จะใช้กับงานที่มีความเร็วสูง ๆ ตลับลูกปืนแบบลูกปืนทรงกระบอกเรียว กับพวกที่ปรับตัวเองได้เหมาะกับงานที่มีความเร็วปานกลางส่วนตลับลูกปืนกันรุนนั้นจะใช้กับงานที่มีความเร็วต่ำ ๆ เท่านั้น

2.5.7.3 ความสามารถในด้านความฝืด

ตลับลูกปืนแบบลูกปืนกลม หรือทรงกระบอกกลม มีค่าความฝืดต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับร่องลื่นแบบอื่น ๆ ยิ่งเมื่อใช้ร่องลื่นกับพวกเครื่องมือวัดต่าง ๆ ด้วยแล้ว ความสามารถในด้านความฝืดจะเป็นแฟกเตอร์สำคัญที่ต้องพิจารณาในขณะออกแบบ

2.5.7.4 ความสามารถในทางการลั่นสะเทือน และการส่งเสียงดัง

องค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องนี้คือ ความกลมของลูกปืน ความโค้งมนของราง ความหยวบของผิวลูกปืน และราง สภาพของตัวแยกลูกปืน และความบริสุทธิ์ของน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ ตัวประกอบอื่น ๆ ที่รองลงมาได้แก่ความ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ถูกต้องในการประกอบ และความละเอียดในการผลิต ต้นเหตุของการสันตะเทียนและสะเก็ดมีหลายตัวประกอบกัน และจนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ใดสามารถเอาชนะได้โดยเด็ดขาดจริง ๆ

2.5.8 วัสดุทำตัลลูปปืน

รางและลูกปืนส่วนมากแล้วทำด้วยเหล็กที่มีคาร์บอนสูงผสมกับโครเมียมจากนั้น ใช้กระบวนการทางความร้อนช่วยเพิ่มความแข็งให้กับวัสดุ เพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน และทำให้ทนต่อการสึกหรอได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีการค้นคว้าปรับปรุงวัสดุที่ใช้ทำตัลลูปปืนที่ได้มาจากการหลอมเหล็กในสุญญากาศ แต่วิธีนี้ยังไม่เหมาะกับการผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก อย่างที่มีทำกันในโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากราคาแพงส่วนมากแล้วการหลอมชนิดนี้มักจะใช้เพื่อการผลิตเหล็กบริสุทธิ์เสียมากกว่า

ยังมีการผลิตลูกปืนด้วยเหล็กที่ได้รับการหลอมเป็นพิเศษอีกแบบหนึ่ง คือการหลอมเหล็กให้ละลายในอากาศธรรมดาแล้วนำไปไว้ในที่ ๆ มีความดันต่ำ ๆ (เกือบสุญญากาศ) ทำให้ก๊าซที่ผสมอยู่ในเหล็กลอยหนีออกมาเหล็กที่ได้จากกรรมวิธีนี้จะมีแข็งแรงกว่าแบบที่ได้มาจากการหลอมธรรมดาสำหรับตัลลูปปืนที่ออกแบบให้รับการกระแทกโดยตรง มักจะทำด้วยเหล็กผสมที่มีคาร์บอนต่ำ ๆ และได้ผ่านกระบวนการทางความร้อนจนมีโครงสร้างเป็นซีเมนต์ไคท์สำหรับตัลลูปปืนที่ต้องการให้ทนทานต่อการกระแทก และต้านทานต่อการกัดกร่อนด้วย

2.6 งานเชื่อม (WELDING JOINT)

ในงานเชื่อม คือ การนำชิ้นงานสองชิ้นหรือมากกว่ามาประสานกัน โดยมีหลักอยู่ว่า ชิ้นงานจะต้องต่อกันโดยการหลอมละลายของโลหะทั้งสอง ณ อุณหภูมิที่เหมาะสม โดยจะมีการเติมตัวประสานโลหะ (Filler metal) หรือไม่เติมก็ได้

2.6.1 ประเภทของงานเชื่อมอาจแบ่งเป็น 2 พวกใหญ่ๆ คือ

1. Fusion welding ชิ้นส่วนของงานเชื่อมนี้จะติดกันโดยที่โลหะบริเวณแนวเชื่อมจะหลอมละลาย (melted condition) เข้าติดกัน โดยมีการเติมโลหะ (Filler metal) หรือไม่เติมก็ได้
2. Pressure welding ชิ้นส่วนของงานเชื่อมชนิดนี้จะเชื่อมติดกัน โดยที่โลหะบริเวณแนวเชื่อมจะอยู่ในสภาวะที่เริ่มจะเป็นของเหลว (Plastic condition) แล้วใช้แรงกดบริเวณแนวเชื่อมให้อัดติดกัน การเชื่อมแบบนี้จะไม่มีการเติมโลหะเชื่อม (Filler metal)

2.6.2 วัสดุที่สามารถเชื่อมต่อกันได้นั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1. Low carbon steel เหล็กที่มีคาร์บอนผสมต่ำ คือ จะมีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนอยู่ไม่เกิน 0.3% แต่ถ้าเกินไปได้แก่ เหล็กชนิด High carbon steels จะเชื่อมได้ก็ควรใช้ลวดเชื่อม Electrode ชนิดพิเศษ และจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความชำนาญพอสมควร
2. โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก Non-ferrous metals ได้แก่ โลหะพวกทองแดง ทองเหลือง บรอนซ์ สังกะสี และอลูมิเนียม
3. พลาสติกประเภท Thermoplastic materials สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยใช้ลมร้อน และลวดเชื่อมพลาสติก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.6.3 คุณภาพของงานเชื่อม

ในงานเชื่อมเราต้องคำนึงถึงข้อมูลต่างๆ ที่จะทำให้คุณภาพของงานเชื่อมดี สำหรับข้อมูลต่างๆ มีดังนี้

1. ชนิดของโลหะที่จะนำมาเชื่อม หมายถึง วัสดุชิ้นงานนั่นเองจะต้องสามารถนำมาเชื่อมได้หรือ รู้ว่าโลหะที่จะเชื่อมแบบไหนจึงเหมาะสม
2. การเตรียมชิ้นงาน หมายถึง การเตรียมชิ้นงานก่อนเชื่อม เช่น การบากชิ้นงาน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ช่างผู้เชี่ยวชาญควรควบคุมให้ถูกต้องด้วย
3. โลหะของลวดเชื่อม หมายถึง ชนิดของ โลหะของ Electrods หรือ Filler-Material สามารถเข้ากับชิ้นงานที่ทำให้การเชื่อมได้
4. ความสามารถในการเชื่อม หมายถึง ความชำนาญ ความสามารถของช่างเชื่อม หรือ ฝีมือในการเชื่อม
5. การทดสอบ หมายถึง การหาข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดของงานเชื่อม ซึ่งการทดสอบจะเป็นปัจจัยที่บอกคุณภาพว่าดีหรือไม่ดี ส่วนสาเหตุอาจเกิดจากข้อมูล ข้อที่ 1 ถึง 5 ก็ได้ ตัวอย่างเครื่องมือ ได้แก่ เครื่องตรวจสอบแบบ X-ray เป็นต้น

สำหรับคุณภาพในการเชื่อมนี้แบ่งออกเป็น 3 ชั้น

คุณภาพชั้นที่ 1 สำหรับงานเชื่อมชั้นนี้จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่ข้อที่ 1 ถึง 6

คุณภาพชั้นที่ 2 สำหรับงานเชื่อมชั้นนี้จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่ข้อที่ 1 ถึง 5

คุณภาพชั้นที่ 3 สำหรับงานเชื่อมชั้นนี้ไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลใดเลย หรือมีบ้างก็ได้

2.7 มอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้าจัดว่าเป็นเครื่องต้นกำลังอย่างหนึ่งซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก เรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้านับเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งใช้คนมากในโรงงานต่างๆ โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีมอเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีกำลังมาก

ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีใหม่ เราสามารถสร้างมอเตอร์ให้มีขนาดเล็กลงมาก มีอายุการใช้งานนานขึ้น และทนทานต่อฝุ่นกับการกัดกร่อนได้ดีมากขึ้นตามลำดับ ตามโรงงานต่างๆ นิยมใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เพราะเหตุว่าในปัจจุบันมีไฟฟ้ากระแสสลับใช้กันอยู่อย่างกว้างขวาง แต่มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงก็ยังคงมีใช้กันอยู่เพราะงานบางอย่างก็ยังจำเป็นต้องใช้มอเตอร์กระแสตรงอยู่ เช่น มอเตอร์สตาร์ทของรถยนต์ รถจักรยาน เป็นต้น

โดยเหตุที่มอเตอร์ คือเครื่องจักรไฟฟ้าที่รับกระแสไฟฟ้าเข้ามาทำให้เพลลาหมุนเป็นต้นกำลังขับเคลื่อน แต่แหล่งจ่ายไฟมีทั้งกระแสสลับและกระแสตรง จึงได้มีการแบ่งมอเตอร์ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ เนื่องจากวงการงานอุตสาหกรรมทั่วไปจะใช้มอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ และเป็นมอเตอร์กระแสสลับเสียส่วนมาก ส่วนในงานโครงการเครื่องนับเอกสารที่สร้างขึ้นนี้ใช้มอเตอร์ขนาดเล็ก และเป็นมอเตอร์กระแสตรงทั้งหมด

2.7.1 ชนิดของมอเตอร์

2.7.1.1 มอเตอร์ขนานกระแสตรง

มีความเร็วค่อนข้างคงที่ แรงบิดออกตัวน้อย แต่จะเพิ่มมากขึ้นตามกระแสและโหลดที่เพิ่มขึ้น สามารถปรับความเร็วได้โดยต่อค่าความต้านทานที่ปรับค่าได้ขนานกับขดลวดสนาม โดยความเร็วของมอเตอร์จะมีค่าเพิ่มขึ้นตามค่าของขดลวดสนามที่เพิ่มขึ้น ข้อควรระวังก็คือ อย่าให้ขดลวดสนามขาดเพราะความต้านทานจะสูงมากจนทำให้ความเร็วของมอเตอร์ขนานกระแสตรงขึ้นสูงมากจนทำให้เกิดความเสียหายได้ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การใช้งานของมอเตอร์ขานานกระแสตรง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความเร็วคงที่ มีการใช้งานในเครื่องมือต่างๆ เช่น โบลเวอร์ พัดลม และอื่นๆ

2.7.1.2 มอเตอร์อนุกรมกระแสตรง

คุณสมบัติของมอเตอร์อนุกรมกระแสตรงคือ จะมีความเร็วขณะที่โหลดไม่สูงมากจนทำให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้นจะต้องให้มีการโหลดอยู่ตลอดเวลา แรงบิดออกตัวต่ำและสูงขึ้นตามกระแสหรือโหลดที่มากขึ้น โดยแรงบิดจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อโหลดหรือกระแสเพิ่มขึ้นเพียงการใช้งานของมอเตอร์อนุกรมกระแสตรง จะใช้ในงานที่มีการโหลดไม่คงที่ และการเปลี่ยนแปลงตามความเร็วของมอเตอร์ไม่ค่อยมีผลกับการทำงาน เนื่องจากความเร็วของชุดมอเตอร์ไม่คงที่ อุปกรณ์ขับเคลื่อนที่ต่อเชื่อมจะต้องเป็นเกียร์หรืออุปกรณ์อื่นที่ลื่นไม่หลุดขาดง่าย ห้ามใช้กับระบบสายพานเด็ดขาด

2.7.1.3 มอเตอร์ผสมกระแสตรง

คุณสมบัติของมอเตอร์ผสมกระแสตรงคือ จะได้คุณสมบัติที่ผสมกันของมอเตอร์ขานานกระแสตรง กับคุณสมบัติของมอเตอร์อนุกรมกระแสตรง โดยที่ความเร็วขณะไม่มีโหลดจะไม่สูงมากจนเกิดความเสียหาย แต่ความเร็วจะค่อยๆ ลดลง เมื่อมีกระแสมากขึ้น แต่ไม่ลดลงมากเหมือนมอเตอร์อนุกรมกระแสตรง แรงบิดจะอยู่ระหว่างมอเตอร์ขานานและมอเตอร์อนุกรม

2.7.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC MOTORS)

หลักการทำงานพื้นฐานของดีซีมอเตอร์ คือ การจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านลวดทองแดงซึ่งเป็นตัวเหนี่ยวนำ โดยตัวเหนี่ยวนำจะวางอยู่ในสนามแม่เหล็กถาวร เมื่อเกิดกระแสไหลผ่านลวดทองแดงจึงเกิดสนามไฟฟ้าตัดกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของตัวเหนี่ยวนำโดยเป็นไปตามกฎมือขวาตามรูปที่ 2.18



รูปที่ 2.18 กฎมือขวา

นิ้วโป้งจะบอกทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวเหนี่ยวนำ

นิ้วชี้จะบอกทิศทางของสนามแม่เหล็ก

นิ้วกลางแสดงถึงทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า

ดีซีมอเตอร์ ถูกออกแบบให้มีคุณลักษณะพิเศษคือ แรงบิดของเพลจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับกระแสแอมแปร์ แรงบิดของเพลาดีซีมอเตอร์จะได้จากผลระหว่างสนามแม่เหล็กและขดลวดเหนี่ยวนำ แร่แสดที่ไหลผ่านขดลวดเหนี่ยวนำมีความสัมพันธ์กับเส้นแรงแม่เหล็กเป็นผลให้เกิดแรงบิดของเพลาดังสมการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$T = k\phi I \quad (2.23)$$

- เมื่อ T คือ แรงบิดของเพล (นิวตัน-เมตร)
 ϕ คือ เส้นแรงแม่เหล็ก (เวเบอร์)
 I คือ กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์)
 k คือ ค่าคงที่

เมื่อขดลวดเหนี่ยวนำเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก ก็จะทำให้เกิดแรงดันตกคร่อม ซึ่งแรงดันจะเป็นสัดส่วนกับความเร็วมอเตอร์ และด้านการไหลของกระแสโดยมีความสัมพันธ์ดังนี้

$$E = k\phi\omega \quad (2.24)$$

- เมื่อ E คือ แรงดันย้อนกลับ emf (โวลต์)
 ϕ คือ เส้นแรงแม่เหล็ก (เวเบอร์)
 ω คือ ความเร็วของมอเตอร์ (เรเดียน/วินาที)

แรงบิดในมอเตอร์ (Torque)

จาก $T = F \times r$

งานที่ได้จากแรงใน 1 รอบของการหมุน = แรง*ระยะทาง
 $= F \cdot 2\pi r$ จูล
 $= F \cdot 2\pi r \cdot N/60$ จูล/วินาที
 $= (F \cdot r) \cdot 2\pi N/60$ จูล/วินาที

เมื่อ $2\pi N/60 =$ ความเร็วเชิงมุม ω มีหน่วยเป็น เรเดียน/วินาที

และ $F \cdot r =$ แรงบิด (Torque)

ดังนั้น กำลังที่เกิดขึ้น $= T \cdot \omega$ จูล/วินาที หรือ วัตต์ (2.25)

2.8 ภาษาแอสเซมบลี

คอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล (Digital Computer) ซึ่งคุ้นเคยกันดีในชีวิตประจำวันนั้น จะทำงานตามลำดับของชุดคำสั่งที่ผู้เขียนได้เขียนขึ้นที่เรียกว่า โปรแกรม ชุดคำสั่งที่คอมพิวเตอร์จะเข้าใจและทำงานได้ดีตามที่ต้องการนั้นจะต้องอยู่ในรูป เลขฐานสอง เช่น 1011011 ชุดคำสั่งลักษณะนี้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ทันทีว่าต้องทำงานอะไร ชุดคำสั่งที่ประกอบด้วยเลขฐานสองซึ่งจะสามารถเข้าใจได้โดยที่เป็น ภาษาของเครื่อง (Machine Language) แต่การที่มนุษย์จะเขียนคำสั่งต่างๆ ด้วยเลขฐานสองที่เดียวเลยนั้น จะทำได้ยากมากและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายแล้วมีตัวแปลภาษา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ที่มนุษย์เข้าใจไปเป็นภาษาที่เครื่องเข้าใจด้วย ภาษาที่มนุษย์เข้าใจได้ง่ายและนำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมนี้เรียกว่า ภาษาชั้นสูง (High Level Language) ได้แก่ ภาษาฟอร์แทรน (Fortran , Formular), ภาษาเบสิก (Basic Language) หรือ ภาษาปาสคาล (Pascal) เป็นต้น

คำสั่งที่จะควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ในภาษาเหล่านี้ มนุษย์จะเข้าใจได้ง่ายเพราะ เป็นภาษาที่คล้ายกับ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ต้องการให้อาค่าของตัวแปร A และ B บวกกันแล้วเก็บผลลัพธ์ไว้ในค่าของตัวแปร A ก็สามารถใช้คำสั่งที่ใช้งานดังต่อไปนี้

$A := A+B$ ในภาษา Pascal


หรือ $A = A+B$ ในภาษา Basic และ Fortran

จะเห็นได้ว่า ลักษณะของคำสั่งของภาษาชั้นสูงแต่ละแบบก็แตกต่างกัน ดังนั้น ถ้าผู้ใช้ต้องการเขียนโปรแกรม ภาษาใด ก็ศึกษาโครงสร้างของโปรแกรมและชุดคำสั่งของภาษานั้นๆ เสียก่อน เมื่อเขียนโปรแกรมในภาษาชั้นสูงได้แล้ว จะต้องป้อนเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้

โปรแกรมประมวลคำ หรืออาจใช้โปรแกรม Editor สำหรับภาษาชั้นสูงนั้นๆ โปรแกรมเหล่านี้จะทำการเก็บชุดคำสั่งที่ป้อนเข้าไปเก็บไว้ เช่นเพิ่มข้อมูลที่เรียกว่า โปรแกรมต้นกำเนิด (Source Program) โปรแกรมนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาเครื่องโดยการใช้ตัวแปลโปรแกรม (Compiler) ซึ่งภาษาชั้นสูงแต่ละภาษาก็จะมีโปรแกรมเฉพาะตัวของภาษานั้นๆ โดยการแปลภาษาชั้นสูงไปเป็นภาษาเครื่องมี 2 วิธี

วิธีที่ 1 การแปลแบบ Interpreter ตัวแปลภาษาแบบนี้จะอ่านโปรแกรมต้นกำเนิดมาทีละ 1 บรรทัด แล้วแปลเป็นภาษาเครื่องเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เมื่อทำงานเสร็จแล้วก็จะอ่านบรรทัดต่อไป จาก โปรแกรมต้นกำเนิดมาเป็นภาษาเครื่องเพื่อทำงาน ตัวแปลภาษาที่ทำงานลักษณะนี้นั้นจะมีผลให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้า เพราะตัวโปรแกรมจะต้องแปลภาษาชั้นสูงเป็นภาษาเครื่องทุกครั้งที่มีการทำงาน แม้ว่าจะเป็นการทำงานวนรอบ (Loop)ก็ตาม

วิธีที่ 2 ภาษาชั้นสูงทั้งหมดใน โปรแกรมต้นกำเนิดจะถูกแปลเป็นรหัส (Code) สำหรับเรียกโปรแกรมย่อย (Subroutine) ที่เก็บไว้ในไลบรารีไฟล์ (Library File) ในช่วงการแปลนี้จะเรียกว่าการคอมไพล์ (Compile) ซึ่งจะทำได้เพิ่มข้อมูลที่เก็บรหัส อันเกิดจากการแปลภาษาชั้นสูงเรียกว่า โปรแกรมประสงค์ (Object Program) จากนั้นจะต้องมีโปรแกรมที่สามารถอ่าน โปรแกรมประสงค์และเพิ่มข้อมูลไลบรารีเข้ามายังคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีการถอดรหัสจากโปรแกรมประสงค์เป็นคำสั่งไปยัง โปรแกรมย่อยจากเพิ่มข้อมูลมาสร้างเป็น โปรแกรมภาษาเครื่องที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้เรียกว่า โปรแกรมปฏิบัติการ (Executable Program) วิธีนี้นิยมใช้กันมากในภาษาชั้นสูง ขั้นตอนการทำงานสามารถเขียนได้ดังนี้



รูปที่ 2.19 ลำดับการแปลงโปรแกรมจากภาษาชั้นสูงเป็นโปรแกรมปฏิบัติการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาษาชั้นสูงแม้ว่าจะมีข้อดีมากกว่าที่มนุษย์เข้าใจได้ยาก แต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของความเร็วในการทำงานของคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจึงมีภาษาหนึ่งที่มีมนุษย์และเครื่องสามารถที่จะเข้าใจกันได้ง่ายนั่นก็คือ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) เป็นภาษาที่สูงกว่าเครื่องแต่ต่ำกว่าภาษาชั้นสูง ซึ่งวิธีนี้ผู้เขียนจำเป็นต้องเข้าใจโครงสร้างภายในของตัวประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) และ รหัสคำสั่งช่วยจำ (Memo Code) ของคอมพิวเตอร์นั้น แต่ว่าการเขียนภาษาแอสเซมบลีนั้นมีลักษณะคล้ายภาษาอังกฤษอย่างง่าย ทำให้เขียนโปรแกรมได้สะดวก ในโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีนั้นจะประกอบไปด้วยชุดคำสั่งที่เรียกว่า รหัสคำสั่งช่วยจำ ที่ป้อนเข้าไปเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ด้วย โปรแกรมประมวลผลคำสั่งเก็บไว้ในโปรแกรมต้นกำเนิด จากนั้นจะใช้โปรแกรมที่เรียกว่า แอสเซมเบอร์ทำการแปลภาษาแอสเซมบลีเป็นภาษาเครื่องโดยตรง การแปลของภาษาแอสเซมบลีมี 2 แบบ คือ

แบบที่ 1 เรียกว่า One-pass Assembler แอสเซมเบอร์แบบนี้จะมีการทำงานโดยการแปลรหัสคำสั่งช่วยจำเป็นภาษาเครื่องตั้งแต่ บรรทัดที่ 1 จนถึงบรรทัดสุดท้าย โดยที่ในโปรแกรมต้นกำเนิดจะต้องไม่มีตัวแปลสัญลักษณ์ หรือสัญลักษณ์อื่นใดนอกจากรหัสคำสั่งช่วยจำ ทำให้ไม่ค่อยสะดวกสำหรับการเขียนโปรแกรม จึงไม่เป็นที่นิยมทั่วไป ยกเว้นในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบบอร์ดเดียว (Single Board Microcomputer)

แบบที่ 2 เรียกว่า Two-pass Assembler แอสเซมเบอร์แบบนี้จะมีการทำงานโดยการแปลรหัสคำสั่งช่วยจำเป็นภาษาเครื่องตั้งแต่ บรรทัดที่ 1 จนถึงบรรทัดสุดท้าย 2 รอบ ในรอบแรกเป็นการตรวจสอบรูปแบบ (Form) ของโปรแกรมและกำหนดค่าให้กับสัญลักษณ์ หรือตัวแปรในโปรแกรมต้นกำเนิด สัญลักษณ์หรือตัวแปรนี้อาจจะเป็นตำแหน่งของหน่วยความจำที่ต้องการอ้างอิงถึง ส่วนในการวนรอบที่ 2 นั้น จะทำการแปลรหัสคำสั่งช่วยจำเป็นภาษาเครื่อง และแทนค่าสัญลักษณ์หรือตัวแปรจากค่าที่เก็บไว้ในรอบที่ 1 รหัสภาษานี้จะถูกเก็บไว้ในโปรแกรมปฏิบัติการ

ในคอมพิวเตอร์จะมีไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor) จะมีเบอร์มีความแตกต่างกัน ซึ่งตัวของไมโครโพรเซสเซอร์นี้จะมีรหัสคำสั่งช่วยจำและภาษาเครื่องแตกต่างกัน ดังนั้นในคู่มือเฉพาะ (Data Sheet) ของไมโครโพรเซสเซอร์นั้น และในคู่มือนั้นก็จะบอกรหัสภาษาเครื่องแต่รหัสคำสั่งช่วยจำด้วย โปรแกรมแอสเซมเบอร์สำหรับการแปลรหัสช่วยจำ ให้เป็นภาษาเครื่องที่สามารถให้ไมโครโพรเซสเซอร์รู้จักถึงสิ่งที่ต้องการได้

2.8.1 คำสั่งต่างๆ ที่มีอยู่ภายในโปรแกรม

LD XX,XX คำสั่งนี้จะนำค่าที่อยู่ทางขวามือของเครื่องหมายจุดภาคไปไว้ในตัวแปรที่อยู่ทางซ้ายมือ โดยที่ XX จะเป็นชื่อตัวแปรรีจิสเตอร์หรือค่าตัวเลขก็ได้ หากเป็นชื่อตัวแปรจะต้องอยู่ในเครื่องหมาย ()

INC, DEC เป็นคำสั่งเพิ่มหรือลดค่าตัวแปร หรือค่าที่อยู่ในรีจิสเตอร์ลง 1 ตามลำดับ

DAA ใช้ในโปรแกรมเปลี่ยนเลขฐาน 16 ให้เป็นเลขไบนารี BCD เพื่อให้สามารถแสดงออกทางแผงตัวเลขได้

CALL XX,XXXXXX เป็นคำสั่งเรียกโปรแกรมน้อยโดยมีเงื่อนไข (XX) ได้ดังนี้

-Z, NZ จะทำคำสั่งนี้ก็ต่อเมื่อ คำสั่งก่อนหน้านั้นให้ผลลัพธ์เป็น 0 หรือ ไม่เป็น 0 ตามลำดับ

-C, NC จะทำคำสั่งนี้ก็ต่อเมื่อ คำสั่งก่อนหน้านั้นมีการทด หรือ ไม่มีการทดตามลำดับ

JP XX,XXXXXX เป็นคำสั่งที่ใช้กระโดดไปทำงานต่อยังส่วนที่ระบุไว้ (XXXXXX) โดยสามารถใช้เงื่อนไขต่างๆ ได้เหมือนคำสั่ง CALL XX,XXXXXX

PUSH, POP เป็นคำสั่งที่ใช้เก็บค่าของรีจิสเตอร์ มักใช้ในโปรแกรมน้อย และต้องใช้คู่กันเสมอ

CP XX เป็นคำสั่งเปรียบเทียบข้อมูลที่อยู่ในรีจิสเตอร์ A กับค่า XX โดยที่ XX อาจเป็นรีจิสเตอร์ตัวอื่นๆ ก็ได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.8.2 ไทเมอร์ในไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS – 51

ไทเมอร์ (Timer) เป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบที่สำคัญของไมโครคอนโทรลเลอร์ เนื่องจากในการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์จะต้องมีการเก็บและตรวจสอบค่าของเวลาและจำนวนของสัญญาณนาฬิกาอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการสร้างฐานเวลา สร้างสัญญาณพัลส์ เปรียบเทียบค่าเวลา หรือเปรียบเทียบค่าของการนับ รวมไปถึงการกำหนดอัตราเร็วในการสื่อสารข้อมูลของพอร์ตอนุกรมด้วย

ในไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 แบบแฟลชเบอร์ AT89C51 มีวงจรไทเมอร์/เคาน์เตอร์ขนาด 16 บิต 2 ตัว โดยค่าของวงจรไทเมอร์/เคาน์เตอร์นี้จะเก็บไว้ในรีจิสเตอร์ขนาด 16 บิตที่ชื่อ ไทเมอร์ 0(Timer0) และ ไทเมอร์ 1(Timer1) เรียกสั้น ๆ ว่า T0 และ T1 ในไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 แบบแฟลชเบอร์ AT89C51 และอนุกรม AT89C52 และอนุกรม AT89Sxx จะมีไทเมอร์/เคาน์เตอร์ถึง 3 ตัวคือ มีไทเมอร์ 2(Timer2:T2) เพิ่มเติมเข้ามา โดยรีจิสเตอร์ไทเมอร์/เคาน์เตอร์ทั้งสามตัวสามารถกำหนดให้ทำงานเป็นตัวตั้งเวลาหรือไทเมอร์และตัวนับหรือเคาน์เตอร์ได้อย่างอิสระต่อกัน การนับค่าของไทเมอร์/เคาน์เตอร์ในไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 จะเป็นการนับขึ้นหรือเพิ่มค่าเพียงทางเดียว

2.8.3 การทำงานเป็นไทเมอร์

เมื่อกำหนดให้ทำงานเป็นตัวตั้งเวลาหรือไทเมอร์ ค่าของรีจิสเตอร์จะเพิ่มขึ้นในทุก ๆ แมกซีนไซเคิล ดังนั้นเมื่อทำงานเป็นไทเมอร์ รีจิสเตอร์จะทำการนับค่าของแมกซีนไซเคิลนั่นเอง และเนื่องจากแมกซีนไซเคิลประกอบด้วยคาบเวลาของวงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกา 12 คาบเวลา ดังนั้นอัตราในการนับของรีจิสเตอร์จึงเท่ากับ 1/12 ของความถี่สัญญาณนาฬิกา

2.8.4 รีจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไทเมอร์ 0 และ 1

ในการทำงานของไทเมอร์ 0 และ 1 ในไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 แบบแฟลสมีรีจิสเตอร์ที่ต้องเกี่ยวข้องเป็นพื้นฐานอยู่ 6 ตัว ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

2.8.4.1 รีจิสเตอร์ไทเมอร์

มีด้วยกัน 4 ตัวคือ TLO มีแอดเดรสอยู่ที่ 8AH, TH0 มีแอดเดรสอยู่ที่ 8CH, TL1 มีแอดเดรสอยู่ที่ 8BH และ TH1 มีแอดเดรสอยู่ที่ 8DH รีจิสเตอร์ทั้ง 4 ตัวจะอยู่ในพื้นที่ของรีจิสเตอร์ฟังก์ชันพิเศษ หรือ SFR รีจิสเตอร์แต่ละตัวมีขนาด 8 บิต แต่ในการใช้งานโดยทั่วไปมักใช้ร่วมกันโดยจัดเป็นคู่คือ TLO กับ TH0 รวมกันเป็นรีจิสเตอร์ Timer 0 ขนาด 16 บิต และ TL1 กับ TH1 รวมกันเป็นรีจิสเตอร์ Timer 1 ขนาด 16 บิต โดยใน TLO และ TL 1 จะเก็บข้อมูล 8 บิตล่าง ส่วนTH0 และ TH1 จะเก็บข้อมูล 8 บิตบน รีจิสเตอร์ไทเมอร์ทั้ง 2 คู่เมื่อนำมาใช้งานร่วมกันจะสามารถเก็บค่าของการนับได้สูงสุด 65,536 ค่าหรือ FFFFH เมื่อนับถึงค่านี้อัตราจะวนไปเริ่มนับ 0000H ใหม่ และเมื่อเกิดการนับรอบใหม่จะมีการเซตบิต TFO หรือ TFI ในรีจิสเตอร์ TCON ที่ใช้ควบคุมการทำงานของไทเมอร์ เพื่อแจ้งให้ทราบว่าเกิดการนับเกินค่าสูงสุดแล้ว การเซตบิต TFO หรือ TFI ขึ้นอยู่กับว่าเลือกใช้งานรีจิสเตอร์ไทเมอร์ตัวใดอยู่

2.8.4.2 รีจิสเตอร์ควบคุมการทำงานของไทเมอร์ หรือ TCON (Timer Control Register)

เป็นรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิต มีแอดเดรสอยู่ที่ 88H ในพื้นที่ของรีจิสเตอร์ SFR สามารถเข้าถึงได้ในระดับบิต มีรายละเอียดการทำงานดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บิต 7	บิต 6	บิต 5	บิต 4	บิต 3	บิต 2	บิต 1	บิต 0
TF1	TR 1	TF 0	TR 0	IE 1	IT 1	IE 0	IT 0

TF 1 (Timer 1 overflow flag) : เซตด้วยกระบวนการทางฮาร์ดแวร์เมื่อค่าของรีจิสเตอร์ Timer 1 เกิดการนับเกินหรือเกิดโอเวอร์โฟลว การเคลียร์บิตนี้ทำได้ด้วยกระบวนการทางฮาร์ดแวร์เช่นกัน โดยบิตนี้จะเคลียร์เมื่อมีการอินเทอร์รัปต์เกิดขึ้น

TR 1 (Timer 0 run control bit) : ใช้ในการเปิดปิดการทำงานของไทมเมอร์ 1 (อีนานัลหรือดิสเอเบิล) ทำการเซตและเคลียร์ด้วยกระบวนการทางซอฟต์แวร์ ถ้าต้องการให้ไทมเมอร์ 1 ทำงานต้องเซตบิตนี้ให้เป็น “1”

TF 0 (Timer 0 overflow flag) : เซตด้วยกระบวนการทางฮาร์ดแวร์เมื่อค่าของรีจิสเตอร์ Timer 0 เกิดการนับเกินหรือเกิดโอเวอร์โฟลว การเคลียร์บิตนี้ทำได้ด้วยกระบวนการทางฮาร์ดแวร์เช่นกัน โดยบิตนี้จะเคลียร์เมื่อมีการอินเทอร์รัปต์เกิดขึ้น

TR 0 (Timer 0 run control bit) : ใช้ในการเปิดปิดการทำงานของไทมเมอร์ 0 (อีนานัลหรือดิสเอเบิล) ทำการเซตและเคลียร์ด้วยกระบวนการทางซอฟต์แวร์ ถ้าต้องการให้ไทมเมอร์ 0 ทำงานต้องเซตบิตนี้ให้เป็น “1”

IE 1 (External Interrupt 1 edge flag) : บิตนี้จะใช้ในกระบวนการอินเทอร์รัปต์ สามารถเซตได้ด้วยกระบวนการทางฮาร์ดแวร์ เมื่อสามารถตรวจสอบขาของสัญญาณอินเทอร์รัปต์จากภายนอกที่ขาอินพุตอินเทอร์รัปต์ 1 (INT1) ได้ และจะทำการเคลียร์เมื่อมีการบริการอินเทอร์รัปต์เกิดขึ้น

IT1 (Interrupt 1 type control bit) : บิตนี้จะใช้ในกระบวนการอินเทอร์รัปต์ โดยใช้ในการเลือกลักษณะของสัญญาณอินเทอร์รัปต์จากภายนอกที่ต้องการให้ทำการตอบสนองสำหรับขาอินพุตอินเทอร์รัปต์ 1 (INT1) การเซตและเคลียร์ทำได้ด้วยกระบวนการซอฟต์แวร์

“0” เลือกลงของขาของสัญญาณ (falling edge)


“1” เลือกระดับลอจิกต่ำ (low level triggered)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

การออกแบบและการดำเนินงาน

3.1 การออกแบบและการดำเนินงานด้านโครงสร้าง



รูป 3.1 การออกแบบโครงสร้างของป้าย

3.1.1 ป้ายสามเหลี่ยม

ป้ายสามเหลี่ยมเลือกใช้เหล็กแผ่นอบสังกะสีเป็นวัสดุในการทำ โดยใช้ที่ความหนา 0.8 มิลลิเมตร สามารถรับน้ำหนักในแนวตั้งได้ประมาณ 5000 กิโลกรัม และจะเกิดการโก่งงอในแนวนอนประมาณ 1.844×10^{-5} องศา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.1.2 แกนของปายสามเหลี่ยมบนและล่าง

เลือกใช้เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตรเป็นแกนเฟลาบนและล่าง โดยสามารถรับแรงบิดได้ประมาณ 200 นิวตันเมตร และเกิดการโก่งงอประมาณ 2.625×10^{-3} องศา


3.1.3 คานบนและคานล่าง

ใช้เหล็กรูปตัวซีในการทำเป็นคานบน คานล่าง และเสา 2 ข้าง ใช้ขนาดความกว้าง 5 นิ้ว ความสูง 2 นิ้ว ความหนา 3.2 เซนติเมตร โดยมีระยะการโก่งของคานเมื่อรับน้ำหนักในแนวนอนซึ่งมีชุดส่งถ่ายกำลังทั้งหมดแล้วประมาณ 2.97×10^{-3} เมตร

3.2 การออกแบบและการดำเนินงานด้านชุดส่งถ่ายกำลัง

3.2.1 การส่งถ่ายกำลังโดยโซ่

ลักษณะการส่งถ่ายกำลังของแต่ละปายนั้นเลือกใช้โซ่ในการส่งถ่ายกำลัง โดยออกแบบให้มีตัวค้ำยันโซ่ทำให้โซ่ไม่หลุดออกจากเฟืองที่ติดกับแกนของปายสามเหลี่ยม ดังรูป




รูปที่ 3.2 ลักษณะการส่งถ่ายกำลัง


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2.2 การส่งกำลังจากมอเตอร์

เลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 28 โวลต์ 39 วัตต์ จำนวน 2 ตัว ลักษณะการส่งกำลังจากมอเตอร์มีลักษณะเช่นเดียวกับการยึดกับเพลลาของปั๊วสามเหลี่ยม



รูปที่ 3.3 ลักษณะการส่งกำลังจากมอเตอร์




รูปที่ 3.4 ลักษณะการยึดมอเตอร์กับตัวปั๊ว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.1.3 ชุดส่งถ่ายกำลัง


การส่งถ่ายกำลังด้วยโซ่ โดยมีตัวขับเคลื่อนโซ่ตามที่ออกแบบ สามารถส่งถ่ายกำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ ดังรูป



รูปที่ 4.3 การใช้โซ่ส่งถ่ายกำลัง


4.2 ผลการดำเนินงานด้านวงจรควบคุม

เมื่อต่อวงจรควบคุมตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ สามารถทำการควบคุมการทำงานของปั๊มโฆษณาได้ตามขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้



รูปที่ 4.4 ชุดควบคุมการทำงานของปั๊มโฆษณา


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.5 ไมโครสวิตช์

4.3 ผลการทดลอง

จากการทดลองการทำงานของป้ายหมอน โฆษณานั้น ลักษณะการหมุนสามารถหมุนได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้



รูปที่ 4.6 ลักษณะของป้าย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานออกแบบและสร้างป้ายหมุนโฆษณา โดยมีการห้วงเวลาในการหยุดหมุนประมาณ 5 วินาทีในแต่ละช่วงจังหวะ ลักษณะการส่งถ่ายกำลังของป้ายสามเหลี่ยมแต่ละตัวใช้โซ่ในการส่งถ่ายโดยใช้แหล่งส่งกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 2 ตัว

จากการทดลองการทำงานของป้ายหมุนโฆษณานี้สามารถทำงานได้จริงตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้

5.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ป้ายหมุนโฆษณาสามารถทำงานได้ตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้ ส่วนระนาบของป้ายไม่สามารถทำให้เท่ากันได้มากกว่านี้ เนื่องจากเกิดการผิดพลาดจากการขึ้นรูป ทำให้ลักษณะของป้ายสามเหลี่ยมในแต่ละตัวมีขนาดที่ไม่เท่ากันเท่าที่ควร และเกิดการบิดจากการบัดกรีทำให้รูปทรงเสีย จึงทำให้ระนาบในการหมุนไม่เท่ากันเท่าที่ควร

5.3 แนวทางปรับปรุงและพัฒนา

1. ปรับปรุงกรรมวิธีการขึ้นรูปของตัวป้ายสามเหลี่ยม
2. เลือกหาวัสดุที่มีน้ำหนักเบาในการทำโครงสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกติดตั้ง
3. ถ้ามีการทำงานของป้ายหมุนโดยไม่มีกรหยุดพัก ควรออกแบบชุดควบคุมการทำงานใหม่ เพราะ การใช้ชุดควบคุมนี้มีกระแสย้อนกลับในวงจร อาจทำให้เกิดการหมุนผิดระนาบได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

1. ชนะ กสิการ์, ความแข็งแรงของวัสดุ, กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. รศ. ชาญ ถนังงาน, ศ.ดร. วริทธิ์ อึ้งภากรณ์, การออกแบบเครื่องกล เล่ม 1, กรุงเทพมหานคร สำนักพิมพ์ บริษัท เอช. เอ็น. กรุป, พิมพ์ครั้งที่ 1, 2534
3. มานพ ต้นตระกูลบัณฑิตย์, สำดี แสงแก้ว, สุทิน จิตต์เจริญ, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
4. สมพงษ์ บุญธรรมจินดา, มอเตอร์ไฟฟ้า, บริษัท ซีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด, 2538
5. รศ. บรรเลง ศรีนิต, ผศ. ประเสริฐ ก๊วยสมบูรณ์, ตารางงานโลหะ, กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6. หัสรังสี ศิริวิมลวรรณ, เทคนิคการเขียนโปรแกรมแอสแซมบลี, กรุงเทพมหานคร, บริษัท ซีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด, พิมพ์ครั้งที่ 2, 2532



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาคผนวก


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



2. จำนวนหน้างาน		100 หน้า	IV-01-02	
วันที่	จำนวน	ขนาดจอ	จังหวัด	มหาวิทยาลัย
ติดตั้ง	นายอัครินทร์ คุ้มขัน			
ตรวจสอบ	อ.เชษฐา ใสสีประทุม			ศูนย์เทคโนโลยีฯ (ศูนย์ฯ)
สนับสนุน				สำนักวิทยบริการฯ
สนับสนุน	สำนักงาน			
1-10	Abraham (In Vision)			มหาวิทยาลัย IV-01

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5



5	จำนวนใบ	๑17x110	St.37	TV - 01 - 05	32
ชนิด	รายการ	ขนาดวัสดุ	วัสดุ	ขนาดของแบบ	จำนวน
ชนิด	นายจักรินทร์ กัญจน์				
ผู้จัดทำ	อ.ศศิธร ไชดีประจักษ์				งานเขียนแบบสถาปัตย์
ผู้ควบคุม					งานเขียนแบบสถาปัตย์
การรับงาน	ชื่อรับงาน				งานเขียนแบบสถาปัตย์
1 : 1	ชื่อโครงการ (Tri-Vision)				TV - 01

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

