

ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์  
ELECTRICAL DEVICES CONTROLLER



ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาอุตสาหกรรมบัณฑิต

พ.ศ.

๒๕๖๓

๒๕๖๓

ภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปีการศึกษา 2544

เลขหมู่.....  
เลขทะเบียน..... 46410  
วัน, เดือน, ปี..... 1 เม.ย. 2546

b.....  
i.....

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

377ค

**ELECTRICAL DEVICES CONTROLLER**



**A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF  
THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF  
BACHELOR IN DEPARTMENT OF INFORMATION ENGINEERING  
FACULTY OF ENGINEERING  
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG**

**2001**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อปริญญานิพนธ์  
ชื่อนักศึกษา

ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์  
นายกิตติพงศ์ หนูช่วย รหัสประจำตัว 43015801  
นายศักดิ์ศิริ ดิษฐนวล รหัสประจำตัว 43015842

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.อุทัย ศรีธีระวิโรจน์  
ผศ.ประดิษฐ์ วัชรพิบูลย์

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรีอุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ภาควิชา

วิศวกรรมสารสนเทศ

ปีการศึกษา

2544

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ได้รับอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา  
อุตสาหกรรมบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระ  
บัง

( ผศ. อุทัย ศรีธีระวิโรจน์ )

อาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลิขสิทธิ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

**Thesis title** ELECTRICAL DEVICES MICROCONTROLLER  
**Student** Mr.Kittipong Knoochuay  
Mr.Saksiri Dittanual  
**Advisor** Asst.Prof.Authai Sriteraviroj  
**Graduat Level** Bachelor'sdegree of industrial tecnology telecommunication  
**Department** Information Engineerin  
**Academic Year** 2001

---

Accepted by the faculty of Engineering, King Mongkut's Institute of Technology

Ladgrabang in fulfillment for the bachelor's degree

Project Report Committee

..... Advisor  
( Ass.Prof.Authai Sriteraviroj )  
Advisor

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อปริญญานิพนธ์	ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ชื่อนักศึกษา	นายกิตติพงศ์ หนูช่วย รหัสประจำตัว 43015801
	นายศักดิ์ศิริ ดิษฐนวล รหัสประจำตัว 43015842
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.ประคิษฐ์ วัชรพิบูลย์
	ผศ.อุทัย ศรีธีระวิโรจน์
ระดับการศึกษา	ปริญญาตรีอุตสาหกรรมบัณฑิต
	สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ภาควิชา	วิศวกรรมสารสนเทศ
ปีการศึกษา	2544

บทคัดย่อ

ในปริญญานิพนธ์นี้กล่าวถึงการออกแบบ และสร้างชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์จะแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลักๆคือส่วนของภาคส่งข้อมูลไปควบคุมและตัวรับข้อมูลเพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนที่เป็นภาคส่งนี้จะรับข้อมูลเข้ามาทางสวิทช์ต่าง ๆ แล้วส่งออกพอร์ตอนุกรม เพื่อส่งให้ภาครับ ส่วนชุดควบคุมทางภาครับนั้นอาจจะมีได้หลายชุด โดยแต่ละชุดจะมีหลายหมายเลขประจำชุดภาครับไม่เหมือนกัน ชุดควบคุมภาครับจะทำงานเมื่อข้อมูลในส่วนที่เป็นหมายเลขชุด ตรงกับภาครับชุดนั้น ๆ ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กล่าวถึงในที่นี้จะเป็นตัวควบคุมทิศทางและความเร็วในการหมุนของมอเตอร์ และควบคุมหลอดไฟให้เป็นไปตามชุดควบคุมหลักทางภาคส่ง

<b>Thesis title</b>	ELECTRICAL DEVICES MICROCONTROLLER
<b>Student</b>	Mr.Kittipong Knoochuay Mr.Saksiri Dittanual
<b>Advisor</b>	Asst.Prof.Pradit Vacharapibool Asst.Prof.Authai Sriteraviroj
<b>Graduat Level</b>	Bachelor'sdegree of industrial tecnology telecommunication
<b>Department</b>	Information Engineering
<b>Academic Year</b>	2001

### ABSTRACT

In this thesis described the designing of electrical device controlled by AT89S8252 Microcontroller. There are two main part of this project.

1. Master controlled (Encoder) for sending the controlling data via a pair of wire.
2. Slave controlled (Decoder) for control the electrical devices.

By above controller the lamp and the direction of rotate and speed of D.C. motor can be controlled as desired.

## กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้จัดทำใคร่ขอขอบพระคุณ ผศ. ประดิษฐ์ วัชรพิบูลย์ และผศ.อุทัย ศรีธีระวิโรจน์ที่  
ให้คำแนะนำในการทำโครงการนี้ ให้คำปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และให้  
ความช่วยเหลือ ตลอดจนดูแลตรวจสอบโครงการวิศวกรรมฉบับนี้ล่วงหน้าได้ด้วยความดี รวมทั้งรุ่นพี่  
เพื่อนๆร่วมสถาบันที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับอุปกรณ์ การทำงานและให้คำปรึกษาในการทำงาน  
ตลอดจนขอขอบคุณภาควิชาอุตสาหกรรมที่ให้โอกาสและสนับสนุนการศึกษามาย่างสม่ำเสมอ

ท้ายนี้ ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณ บิดา - มารดา และคณะอาจารย์ทุกท่านที่คอยให้กำลังใจ  
และสนับสนุนมาโดยตลอดจนสำเร็จการศึกษาไปได้ด้วยดี

คณะผู้จัดทำ



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญรูป	VI
สารบัญตาราง	VIII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ขอบเขตโครงการในภาคเรียนที่ 1	1
1.2 แผนผังของชุดควบคุมมอเตอร์	2
บทที่ 2 ทฤษฎีทั่วไปไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล MCS – 51	3
2.1 คุณสมบัติไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลเบอร์ AT89S252	3
2.1.1 ทฤษฎีไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล MCS – 51	3
2.1.2 คุณสมบัติไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ AT 89S8252	3
2.1.3 หน่วยความจำของ AT 89S8252	4
2.1.4 หน้าที่ของขาต่างๆ ของ AT 89S8252	6
2.1.5 โครงสร้างทั่วไปของไมโครคอนโทรลเลอร์	8
2.1.6 การทำงานในโหมดต่างๆของ TIMER	20
2.1.7 มาตรฐานการสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรม	21
2.2 ทฤษฎี การแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัล	22
2.2.1 วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัล	
แบบการเปรียบเทียบแบบขนาน	23
2.2.2 วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัล	
แบบคูอัลส โคป	24
2.2.3 วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัล	
แบบ Successive Approximate	26
2.3 หลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	28
2.3.1 การแยกประเภทของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	29

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.3.2 ข้อดีของมอเตอร์แบบฟิลด์แม่เหล็กถาวร	32
บทที่ 3 การออกแบบและสร้างชุดควบคุมภาคส่งและภาครับ	33
3.1 การออกแบบ HARD WARE ชุดควบคุมภาคส่ง	33
3.2 การออกแบบ HARD WARE ชุดควบคุมภาครับ	39
3.3 การออกแบบโปรแกรม	41
บทที่ 4 คุณสมบัติและการใช้งานของชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและผลการทดลอง	44
4.1 คุณสมบัติชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า	44
4.2 ขั้นตอนการใช้ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า	44
4.3 วงจรชุดควบคุมทางภาคส่ง (KEY CONTROL)	45
4.4 วงจรขับเคลื่อนไฟมอเตอร์ (DRIVE)	45
4.5 โปรแกรม	48
บทที่ 5 บทสรุป	49
บรรณานุกรม	
ภาคผนวก	
- วงจรของโครงการทั้งหมด	
- โปรแกรมชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งภาคส่งและภาครับ	
- แผนภาพลายทองแดงและการวางอุปกรณ์ของโครงการ	
- รายละเอียดของข้อมูล ไมโครคอนโทรลเลอร์ AT 89S8252	
- รายละเอียดข้อมูลของวงจรขับเคลื่อนมอเตอร์ L293D	
- รายละเอียดข้อมูลของวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัล ADC0804	

## สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1.1 แผนผังชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์	2
รูปที่ 2.1 สถาปัตยกรรมภายในไมโครคอนโทรลเลอร์	5
รูปที่ 2.2 ไคอะแกรมขาของ AT 89S8252	6
รูปที่ 2.3 วงจรออสซิลเลเตอร์และเวลา	8
รูปที่ 2.4 รีจิสเตอร์ PSW	10
รูปที่ 2.5 หน่วยย่อยต่างๆ ของแรมภายใน	11
รูปที่ 2.6 การทำงานของสแตค	12
รูปที่ 2.7 รีจิสเตอร์ที่ใช้ควบคุมการรับ – ส่งอนุกรม	15
รูปที่ 2.8 รีจิสเตอร์การเลือกโหมดของไทม์เมอร์	16
รูปที่ 2.9 รีจิสเตอร์ที่บอกสถานะและการควบคุม ไทม์เมอร์	17
รูปที่ 2.10 รีจิสเตอร์การควบคุมไทม์เมอร์	18
รูปที่ 2.11 แสดงแหล่งกำเนิดสัญญาณจักระหวะ	20
รูปที่ 2.12 ชุดข้อมูลอนุกรมในโหมด 1	21
รูปที่ 2.13 ชุดข้อมูลอนุกรมในโหมด 2	22
รูปที่ 2.14 ลักษณะของวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล	22
รูปที่ 2.15 วงจรเปลี่ยนแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลแบบเปรียบเทียบขนาน	23
รูปที่ 2.16 วงจรเปลี่ยนแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลแบบคู่อัสโคป	24
รูปที่ 2.17 เอาท์พุทที่ได้จากอินทิเกรเตอร์	25
รูปที่ 2.18 วงจรเปลี่ยนแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลแบบ Successive Approximation	26
รูปที่ 2.19 แผนภูมิแสดงการทำงานของวงจร Successive Approximation	27
รูปที่ 2.20 แรงบิดในตัวมอเตอร์กระแสตรง	29
รูปที่ 2.21 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบอมเจอร์ต่ออนุกรมกับขดลวดสนามแม่เหล็ก	30
รูปที่ 2.22 คุณสมบัติระหว่างความเร็วและแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง อนุกรมภายใต้แรงดันคงที่	30
รูปที่ 2.23 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบแยกปรับสนามแม่เหล็กได้	31
รูปที่ 2.24 แสดงคุณสมบัติระหว่างความเร็วและแรงบิดของมอเตอร์ขนาน ภายใต้ภาวะอมเจอร์แรงดันคงที่และการกระตุ้นสนามแม่เหล็กคงที่	31

## สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 2.5 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบฟิลด์เป็นแม่เหล็กถาวร	32
รูปที่ 3.1 การต่อขาใช้งานของ ไมโครคอนโทรลเลอร์ภาคส่ง	33
รูปที่ 3.2 รูปลักษณ์สวิทช์เลือก Slave	35
รูปที่ 3.3 รูปลักษณ์สวิทช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า	36
รูปที่ 3.4 วงจรภาคจ่ายไฟ +5 V	37
รูปที่ 3.5 วงจรภาคจ่ายไฟ +12 V	37
รูปที่ 3.6 วงจรความเร็วของมอเตอร์	38
รูปที่ 3.7 การต่อวงจรส่วนแสดงผลชุดควบคุมภาคส่ง	38
รูปที่ 3.8 การต่อขาใช้งานของ ไมโครคอนโทรลเลอร์ภาครับ	39
รูปที่ 3.9 วงจรขับกำลังมอเตอร์	41
รูปที่ 3.10 FLOWCHAT การออกแบบโปรแกรมชุดควบคุมภาคส่ง	42
รูปที่ 3.11 FLOWCHAT การออกแบบโปรแกรมชุดควบคุมภาครับ	43
รูปที่ 4.1 สัญญาณที่ได้อินพุตมาทางสวิทช์	45
รูปที่ 4.2 สัญญาณ PWM ที่ออกมาทางที่วงจรถับกระแส ขณะที่ปรับความเร็วน้อยที่สุด	46
รูปที่ 4.3 สัญญาณ PWM ที่ออกมาทางที่วงจรถับกระแส ขณะที่ปรับความเร็วปานกลาง	46
รูปที่ 4.4 สัญญาณ PWM ที่ออกมาทางที่วงจรถับกระแส ขณะที่ปรับความเร็วมากที่สุด	47
รูปที่ 4.5 รูปสัญญาณที่ออกมาทางที่วงจรถับกระแสขณะที่ไม่มีสัญญาณ PWM	47
รูปที่ 4.6 ขณะไม่เปิดสวิทช์ไฟ L1 และ L2	48
รูปที่ 4.7 ขณะที่เปิดสวิทช์ไฟ L1 และ L2	48

## สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงวีธีสเตอร์	13
ตารางที่ 2.2 แสดงการเลือกโหมคการทำงานของพอร์ทอนุกรม	16
ตารางที่ 2.3 แสดงการทำงานของไทม์เมอร์ 2	19



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# บทที่ 1

## บทนำ

เนื่องจากปัจจุบันนี้มีงานทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ และการขนส่งมวลชนบางชนิดได้มีการใช้มอเตอร์ในงานกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งมอเตอร์มีทั้งแบบใช้ไฟกระแสสลับ และใช้ไฟกระแสตรงซึ่งมอเตอร์ทั้งสองระบบมีการควบคุมที่แตกต่างกันไป แต่เพื่อใช้ในการทำงานที่ต่างกัน เราจำเป็นต้องมีการควบคุมความเร็วในการหมุนของมอเตอร์ตัวต่าง ๆ ซึ่งเป็นการยุ่งยากหากจะใช้บุคลากรหลายคนในการควบคุมความเร็วของมอเตอร์แต่ละตัว ดังนั้นจะเป็นการง่ายถ้าเราใช้ชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์ซึ่งเป็นระบบกึ่งอัตโนมัติ มาใช้ในการควบคุมความเร็วมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งทำให้สะดวกและประหยัด

### 1.1 ขอบเขตของโครงการ


1. สามารถโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทำงานของโครงการได้
2. โครงการมีการเข้าและถอดรหัสข้อมูลอย่างไม่มีผิดพลาด
3. สามารถควบคุมทิศทางในการหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้โดยการสั่งการผ่านพอร์ตอนุกรมของไมโครคอนโทรลเลอร์
4. สามารถควบคุมความเร็วในการหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้โดยการสั่งการผ่านพอร์ตอนุกรมของไมโครคอนโทรลเลอร์

### 1.2 โครงสร้างของโครงการ

โครงการนี้จะประกอบไปด้วยส่วนหลัก ๆ อยู่ 2 ส่วนด้วยกันคือ

1. ส่วนของชุดควบคุมภาคส่ง
2. ส่วนของชุดควบคุมภาครับ

โดยที่แต่ละส่วนจะมีส่วนย่อยๆ ในการทำงานอีกที การทำงานในส่วนของชุดควบคุมภาคส่งจะทำหน้าที่รับข้อมูลที่อยู่ในส่วนของภาคส่งซึ่งมี รหัสประจำตัวของชุดควบคุมภาครับและรับข้อมูลที่รับจากสวิทช์ต่างๆ แล้วส่งออกพอร์ตอนุกรมไปยังชุดควบคุมภาครับ แล้วชุดควบคุมภาครับจะทำการถอดรหัสเลขประจำตัวและทำการประมวลผลข้อมูลที่ส่ง ดังแสดงในรูปที่ 1.1



รูปที่ 1.1 แผนผังชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 2

### ทฤษฎีทั่วไป

#### 2.1 สถาปัตยกรรมของ AT89S8252

ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ AT89S8252 เป็นส่วนที่ใช้ประมวลผลที่รับคำสั่งมาจากชุดสวิตช์ เนื่องจากไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลนี้สามารถประยุกต์ใช้งานได้ง่าย และครอบคลุมการใช้งานได้ อย่างกว้างขวาง ซึ่งภายในประกอบไปด้วย หน่วยประมวลผล หน่วยความจำ พอร์ตอินพุต และเอาต์พุต โดยใช้อุปกรณ์ร่วมน้อยมาก ทำให้ประหยัดและสะดวกการใช้งาน โดยโครงงานนี้เลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ AT89S8252

##### 2.1.1 ทฤษฎีไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51

ในการออกแบบการควบคุมนั้น เราใช้ IC ไมโครเมตรคอนโทรลเลอร์ในตระกูล MCS-51 เป็นหัวใจในการควบคุม โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลนี้สามารถประยุกต์ใช้งานได้ง่าย และครอบคลุมการนำไปใช้งานอย่างกว้างขวางซึ่งภายในประกอบไปด้วย หน่วยการทำงานหลักของระบบคอมพิวเตอร์อย่างครบถ้วน เช่นหน่วยประมวลผล CPU หน่วยความจำ พอร์ตอินพุต และพอร์ตเอาต์พุต โดยใช้อุปกรณ์ภายนอกมาต่อร่วมน้อยมาก ทำให้ประหยัดและสะดวกในการใช้งาน โดยที่ชุดควบคุมนี้ใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ AT89S8252 ของบริษัท ATMEL

##### 2.1.2 คุณสมบัติของไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ AT89S8252

- มีโครงสร้างและชุดคำสั่งเหมือนกันกับไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล MCS-51 มีหน่วยความจำชนิด Flash Memory ขนาด 8 Kbyte สามารถโปรแกรมซ้ำได้มากกว่าพันครั้ง
- สามารถต่อกับหน่วยความจำภายนอกได้ถึง 64 Kbytes
- มีหน่วยความจำแบบแรม(RAM) 8บิต ขนาด 256 Byte (Internal RAM)
- ทำงานที่แรงดัน 2.7 – 6 โวลท์
- มีพอร์ตสื่อสารอนุกรม 1 แชนแนล (UART)
- มีวงจรถ่ายเก็บและวงจรถ่ายขนาด 16 บิต 3 ชุด เลือกการได้ 4 โหมด
- มีสัญญาณอินเตอร์รัปต์ 6 แหล่ง แบ่งลำดับตามความสำคัญได้ 2 ระดับ

### 2.1.3 หน่วยความจำของ AT89S8252

ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ AT89S8252 ประกอบด้วยหน่วยความจำ 2 ส่วน คือ หน่วยความจำโปรแกรมภายนอก (Program Memory) และหน่วยความจำข้อมูล (Data Memory) หน่วยความจำทั้งสองนี้หน้าที่แตกต่างกัน และใช้วิธีการอ้างแอดเดรสสัญญาณติดต่อแยกออกจากกัน


#### หน่วยความจำโปรแกรม

เป็นหน่วยความจำที่ใช้เก็บคำสั่งในรูปแบบภาษาเครื่อง (Machine Language) ซึ่งต้องการให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทำงานเมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานจะอ่านข้อมูลที่เก็บในหน่วยความจำประเภทนี้ไปถอดรหัสแล้วสร้างสัญญาณควบคุมส่วนอื่น ๆ ตามการทำงานของแต่ละคำสั่งนั้น หน่วยความจำนี้เป็นแบบ Read Only Memory (ROM) และผู้ใช้ต้องเขียนข้อมูลในแต่ละตำแหน่งของหน่วยความจำเป็นรหัสภาษาเครื่องของ MCS-51 ตามลำดับการทำงานที่ต้องการแล้วทำการโปรแกรมลงในไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้วยเครื่องมือพิเศษซึ่งในระหว่างการใช้งานของ MCS - 51 ผู้ใช้จะไม่สามารถเขียนโปรแกรมลงในหน่วยความจำได้ จำนวนตำแหน่งสูงสุดของหน่วยความจำแบบแบบนี้ที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ AT89S8252 จะใช้งานได้คือ 64 Kbytes ค่าของตำแหน่ง (Address) จะเขียนเป็นเลขฐาน 16 ได้ตั้งแต่ 0000H ถึง FFFFH หน่วยความจำตำแหน่ง 0000H ถึง 0FFFH จำนวน 8 Kbytes นั้น ผู้ใช้จะเลือกได้ว่าเป็นตำแหน่งของ ROM ที่อยู่ในหรือภายนอกถ้าต้องการให้ทำงานใน ROM ที่อยู่ในหรือภายนอก ถ้าต้องการให้ทำงานใน ROM ภายในก็ป้อน Logic “1” เข้าที่ขา EA แต่ถ้าต้องการให้ทำงานใน โปรแกรมที่เก็บไว้ใน ROM ภายนอกก็ให้ต่อ Logic “0” เข้าที่ขา EA ส่วนหน่วยความจำที่ตำแหน่ง 2FFFH ถึง FFFFH ต่ออยู่ภายนอกเสมอ

#### หน่วยความจำข้อมูล

เป็นหน่วยความจำที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถเขียนหรืออ่านข้อมูลได้ ใช้สำหรับเก็บข้อมูลตัวแปรที่เกิดขึ้นในขณะที่กำลังประมวลผลชั่วคราว ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วจะเป็นแบบสแต็คแรม การอ่านหรือเขียนข้อมูลจากหน่วยความจำจะกระทำโดยคำสั่งที่เก็บไว้ใน Program Memory หน่วยความจำแบบนี้ประเภท Random Access Memory (RAM) ถ้ามีไฟเลี้ยงอยู่ข้อมูลที่เก็บไว้ในจะไม่สูญหาย แต่ถ้าปิดเครื่องหรือไม่จ่ายไฟแก่ RAM แล้วข้อมูล RAM จะสูญหายไป การสูญหายของข้อมูลไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรอยู่เลย แต่เป็นการที่มีข้อมูลใหม่ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลเดิมมาแทนที่ หน่วยความจำเป็นแบบ Data Memory ของไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ AT89S8252 จะมีอยู่ 2 ชุด ชุดหนึ่งอยู่ในจำนวน 256 Byte อยู่ในตำแหน่ง 00H ถึง FFH ที่ตำแหน่ง 80H ถึง FFH ยังเป็นตำแหน่งของรีจิสเตอร์พิเศษ (SFR) และอีกชุดหนึ่งจะต้องต่ออยู่ภายนอกของวงจรรวมแล้วมีได้สูงสุด 64 Kbytes

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.1 สถาปัตยกรรมภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

(T2) P1.0	1	40	VCC
(T2 EX) P1.1	2	39	P0.0 (AD0)
P1.2	3	38	P0.1 (AD1)
P1.3	4	37	P0.2 (AD2)
( $\overline{SS}$ ) P1.4	5	36	P0.3 (AD3)
(MOSI) P1.5	6	35	P0.4 (AD4)
(MISO) P1.6	7	34	P0.5 (AD5)
(SCK) P1.7	8	33	P0.6 (AD6)
RST	9	32	P0.7 (AD7)
(RXD) P3.0	10	31	$\overline{EA}/VPP$
(TXD) P3.1	11	30	ALE/PROG
( $\overline{INT0}$ ) P3.2	12	29	$\overline{PSEN}$
( $\overline{INT1}$ ) P3.3	13	28	P2.7 (A15)
(T0) P3.4	14	27	P2.6 (A14)
(T1) P3.5	15	26	P2.5 (A13)
(WR) P3.6	16	25	P2.4 (A12)
(RD) P3.7	17	24	P2.3 (A11)
XTAL2	18	23	P2.2 (A10)
XTAL1	19	22	P2.1 (A9)
GND	20	21	P2.0 (A8)

รูปที่ 2.2 โค้ดแกรมขาของ AT89S8252

#### 2.1.4 หน้าที่ของขาต่างๆ ของ AT89S8252 มีดังนี้

Vcc : ขา 40 เป็นขาที่ต้องป้อนไฟเลี้ยง +5 โวลต์เข้าไปเพื่อให้วงจรรวมทำงานได้ ระดับโวลต์เตจของลอจิก 0 และ 1 จึงต่อเข้ากับอุปกรณ์โดยตรง

Vss : ขา 20 เป็นขาที่ต้องการต่อกับกราวด์ (Ground) ของแหล่งจ่ายไฟ การต่ออุปกรณ์ทั้งหมดมีกราวด์ของอุปกรณ์ต่อเข้าด้วยกัน

Prot 0 : เป็นพอร์ตขนานขนาด 8 บิต อยู่ที่ขา 39- 32 เริ่มจากบิต 0 – 7 ตามลำดับ พอร์ต 0 นี้ใช้ได้ทั้งการรับ – ส่งตำแหน่งข้อมูลกับหน่วยความจำหรือใช้เป็นพอร์ตรับ – ส่งข้อมูลก็ได้

Prot 1 : เป็นพอร์ตขนานขนาด 8 บิต อยู่ที่ขา 21 – 28 เริ่มที่บิต 0 – 7 ตามลำดับ พอร์ต 1 นี้ใช้เป็นพอร์ตรับ – ส่งข้อมูลเท่านั้น

Prot 2 : เป็นพอร์ตขนานขนาด 8 บิต อยู่ที่ขา 21 – 28 พริ่เริ่มจากบิต 0 – 7 ตามลำดับ พอร์ต 2 นี้ใช้เพียง 2 ลักษณะคือใช้ส่งค่าตำแหน่งหน่วยความจำภายนอกที่ต้องการติดต่อกับตำแหน่งนี้ เป็น 8 บิตบนตำแหน่งใช้เป็นพอร์ตรับและส่งข้อมูลกับภายนอก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Prot 3 : เป็นพอร์ตขนานขนาด 8 บิต อยู่ที่ขา 10 – 17 เริ่มจากบิต 0 – 7 ตามลำดับมีหน้าที่เป็นพอร์ตรับ – ส่งข้อมูล และแต่ละบิตของพอร์ต 3 จะมีฟังก์ชันอื่นอีกคือ

P.3/RXD(Serial Input Port) เป็นขาที่ใช้รับข้อมูลแบบอนุกรม

P3.1/TXD(Serial Output Port) เป็นขาที่ใช้ส่งข้อมูลแบบอนุกรม

P3.3/Int0(External Interrupt) ใช้รับสัญญาณขัดจังหวะจากภายนอก

P3.3/Int1(External Interrupt) ใช้รับสัญญาณขัดจังหวะจากภายนอก

P3.4/T0(Time/counter 0 External Input) ขารับสัญญาณเข้าไปยังวงจรร Time/Counter 0 ทำหน้าที่นับจำนวนไซเคิลของสัญญาณ T0 นี้ หรือสัญญาณนาฬิกา

P3.5/T1(Time/counter 1 External Input) ขารับสัญญาณเข้าไปยังวงจรร Time/Counter 1 ทำหน้าที่เหมือน กับ T0

P3.7/WR(External Data Memory Write Strobe) ขาสัญญาณควบคุมการเขียนข้อมูลไปยังหน่วยความจำสำหรับข้อมูลภายนอก AT89S8252

P3.7RD(External Data Memory Read Strobe) ขาสัญญาณควบคุมการอ่านข้อมูลไปยังหน่วยความจำสำหรับข้อมูลภายนอก

RST : ขารีสี่ขาที่ใช้ในการทำงานของ AT89S8252 ที่ขา RST ภายใน AT89S8252 จะมีตัวต้านทานต่อระหว่างขาเข้ากับกราวด์ (Ground) ถ้าป้อนสัญญาณที่มีสถานะลอจิก 1 เข้าไปในที่ขานี้ จะเป็นการเช็ดการทำงานของ AT89S8252

ALE : Address Latch Enable ขานี้จะส่งสัญญาณที่มีความถี่ 1/6 เท่าของสัญญาณนาฬิกา จากออสซิลเลเตอร์ สัญญาณนี้จะส่งออกมาตลอดเวลายุ่งเวียนบางครั้งของการติดต่อกับหน่วยความจำสำหรับข้อมูลภายนอก AT89S8252 สัญญาณนี้จะบอกกับอุปกรณ์ภายนอก AT89S8252 ว่าขณะนี้สัญญาณนี้ Active (เป็นลอจิก 1) จะมีการส่งข้อมูลที่เป็น 8 บิตล่างของตำแหน่งหน่วยความจำภายนอก AT89S8252 ที่ต้องการติดต่อกออกไปทางพอร์ต 0 อุปกรณ์ภายนอกจะใช้สัญญาณนี้ในการ Latch ข้อมูลไว้เพราะพอร์ต 0 จะใช้รับ – ส่งข้อมูลกับหน่วยความจำออกมาเพียงชั่วขณะเท่านั้น ซึ่งในเวลาต่อมาพอร์ต 0 จะใช้รับ – ส่งข้อมูลกับหน่วยความจำภายนอก สัญญาณ ALE จะสามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์ TTL ชนิด LS ได้ถึง 8 อินพุท


PSEN : Program Store Enable เป็นขาที่ 29 ขานี้ปกติจะให้ลอจิก 1 แต่จะส่งลอจิก 0 เมื่อต้องการอ่านคำสั่ง (Fetch Instruction) ที่จะนำไปทำงานจากหน่วยความจำสำหรับโปรแกรมภายนอก AT89S8252 ในกรณีที่อ่านคำสั่งซึ่งเก็บในหน่วยความจำสำหรับโปรแกรมภายใน AT89S8252 แล้วสัญญาณนี้จะไม่เปลี่ยนลอจิก 0 ขา PSEN นี้สามารถต่อไปยังขาอินพุทของ TTL ชนิด LS ได้ถึง 8 อินพุท

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

EA : External Access ขา 31 ขานี้เป็นขาอินพุทที่ต่อเข้าไปยังวงจร Timing and Control เพื่อควบคุมการสร้างสัญญาณ PSEN ถ้าสัญญาณ ลอจิก 0 เข้าไปที่ขา EA นี้แสดงว่าโปรแกรมในตำแหน่ง 0000H ถึง 0FFFH ที่ต้องการให้ทำงานถูกเก็บไว้ภายนอก AT89S8252 จะต้องสร้างสัญญาณ PSEN ออกไปยังภายนอก เพื่อทำการ FETCH คำสั่งเข้าทำงาน แต่ถ้าสัญญาณที่ป้อนให้ขา EA เป็น 1 หมายความว่าโปรแกรมในตำแหน่ง 0000H ถึง 0FFFH ถูกเก็บไว้ใน AT89S8252 การทำงานในตำแหน่งหน่วยความจำช่วงนี้จะอ่านคำสั่งต่างๆ จาก ROM ภายใน AT89S8252

XTAL,XTAL2 : ขาที่ 19 – 20 ขานี้จะต่อเข้าวงจรออสซิลเลเตอร์ ที่ประกอบไปด้วย CRYSTAL และ CAPCAITOR

### 2.1.5 โครงสร้างทั่วไปของไมโครคอนโทรลเลอร์ออสซิลเลเตอร์



### รูปที่ 2.3 วงจรออสซิลเลเตอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การคำนวณเวลาที่ใช้ในเวลาที่ใช้ในคำสั่ง หรือเวลาของโปรแกรมช่วงเวลาเราต้องทราบ ความถี่ของพัลส์นาฬิกาที่ต่อให้กับไมโครโทรลเลอร์ การต่อวงจรกำเนิดพัลส์นาฬิกา STAL1,XTAL2 ต่อกับวงจรรีโซแนนซ์เป็นออสซิลเลเตอร์ เช่น ใช้คริสตัล (Crystal) และตัวเก็บประจุ ความถี่คริสตัลเป็นความถี่นาฬิกาภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์

เซรามิกรีโซแนนซ์อาจถูกนำมาใช้เพราะมีราคาต่ำ แต่เสถียรภาพทางความถี่จะลดลงและความแน่นอนไม่ค่อยดี ถ้าเป็นการสื่อสารอนุกรมด้วยความเร็วสูงก็อาจเกิดภาวะวิกฤตขึ้นได้

ออสซิลเลเตอร์ที่เป็นคริสตัล , ตัวเก็บประจุ และอินเวอร์เตอร์บนชิพ จะสร้างขบวนพัลส์ความถี่ของคริสตัล ความถี่นาฬิกาต้องมีช่วงเวลาของไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่น้อยที่สุดเรียกว่าช่วงเวลาของพัลส์ช่วงที่น้อยที่สุดที่สามารถทำคำสั่งง่าย หรือซับบัยอน เรียกว่า Machine cycle ซึ่งประกอบด้วย 6 สถานะ แต่ละสถานะเป็นช่วงเวลาสำหรับการทำงาน ที่แยกจากกันของไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น เฟรชคำสั่ง , ทำคำสั่ง หรือเขียนข้อมูลแต่ละสถานะที่มีสองพัลส์

โปรแกรมคำสั่งอาจเป็น 1 , 2 หรือ 4 Machine cycle ขึ้นอยู่กับชนิดของคำสั่ง คำสั่งจะถูกเฟรชและทำโดยไมโครคอนโทรลเลอร์แบบอัตโนมัติ โดยเริ่มต้นที่ตำแหน่งที่ 0000H ที่เวลาเกิดการรีเซ็ตครั้งแรก

#### โปรแกรมเคาท์เตอร์ และคาต้าพอยเตอร์

AT89S8252 ประกอบด้วยรีจิสเตอร์ขนาด 16 บิต 2 ตัว คือ PC(Program Count) และ DPTR (Data Pointer) แต่ละตัวที่เก็บค่าแอดเดรสขนาด 1 ไบต์ โปรแกรมคำสั่งจะถูกเฟรชจากตำแหน่งแอดเดรสใน Program Counter รอบบนชิพอาจมีแอดเดรส 0000H ถึง 0FFFH รวมภายนอกจะมากกว่า 0FFFH โดย Program Counter จะเพิ่มอัตโนมัติ หลังจากเฟรชคำสั่ง และอาจเปลี่ยนโดยบางคำสั่ง Program Counter เป็นรีจิสเตอร์ตัวเดียวที่ไม่มีแอดเดรสภายใน Data Pointer (DPTR) ประกอบด้วยรีจิสเตอร์ 8 บิต สองตัวเรียกว่า DPH และ DPL จะเก็บค่าแอดเดรสสุดท้ายหลังจากเข้าถึงโค้ดทั้งในและนอกชิพ ข้อมูลก็เช่นเดียวกัน DPTR อยู่ภายใต้การควบคุมของโปรแกรมคำสั่งและอ้างอิงโดยชื่อของมัน (DPTR) หรือแต่ละไบต์ย่อย DPH และ DPL

#### รีจิสเตอร์ A และ B

AT89S8252 มีรีจิสเตอร์ที่ใช้งานทั่วไป 34 ตัว และ 2 ตัวในนี้คือ รีจิสเตอร์ A และรีจิสเตอร์ B ใช้เป็นหลักในทางคณิตศาสตร์ของ AT89S8252 ที่เหลือ 32 ตัว ถูกจัดเป็นช่วงของแรมภายใน 4 แบนด์ ถึง B0 – B3 แบนด์ละ 8 ตัว (R0 – R7) รีจิสเตอร์ A หรือ แอดคิวมูลเลเตอร์เป็นตัวที่ใช้มากที่สุด เช่น การบวก , การลบ , การคูณ , การหารเลขจำนวนเต็ม , การทำบิตลีน รีจิสเตอร์ A ใช้เคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่าง MCS-51 และหน่วยความจำภายนอก รีจิสเตอร์ B ใช้กับรีจิสเตอร์ A สำหรับการคูณและการหาร และไม่มีหน้าที่อื่นนอกเหนือจากเก็บข้อมูล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### แฟลคและโปรแกรมสเตตัสเวิร์ด (PSW : Program Status Word)


แฟลคเป็นรีจิสเตอร์ 1 บิต ที่เก็บผลลัพธ์ของบางคำสั่ง คำสั่งอื่นไม่สามารถทดสอบสถานะของแฟลค และตัดสินใจ แฟลคสามารถที่จะเป็นแอดเดรสที่ต้องการได้ และอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม PSW และ PCONMCS-51 มีแฟลคทางคณิตศาสตร์ 4 แฟลค ซึ่งให้ผลลัพธ์โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการทำงานทางคณิตศาสตร์ และมี 3 แฟลคที่ใช้งานทั่วไป ซึ่งสามารถเซต 1 หรือเคลียร์ 0 ได้ตามต้องการ (P) แฟลคที่ใช้งานทั่วไปมีชื่อว่า F0 , GF0 , GF1 ซึ่งโปรแกรมเมอร์สามารถใช้กำหนดโปรแกรมได้ ความจำเป็นแฟลคทั้งหมดสามารถเซต หรือรีเซต โดยโปรแกรม ส่วนแฟลคคณิตศาสตร์ มีผลโดยคำสั่งทางคำสั่งทางคณิตศาสตร์ PSW ในรูปประกอบด้วยแฟลคคณิตศาสตร์ แฟลคสำหรับผู้ใช้ (F0) และแฟลคเลือกรีจิสเตอร์ในแบงก์แฟลค 2 ตัวที่เหลือ (GF0 , GF1) เก็บใน PSW ในรูป

7	6	5	4	3	2	1	0
CY	AC	F0	RS1	RS0	OV	-	P

รูปที่ 2.4 รีจิสเตอร์ PSW

### สแตคและสแตคพอยต์เตอร์


สแตคเป็นพื้นที่ของแรมภายในที่ใช้เก็บข้อมูลและส่งออกอย่างรวดเร็ว SP 8 บิตของ AT89S8252 ใช้เก็บแอดเดรสของแรมภายใน โดยเป็นแอดเดรสสุดท้ายของการกำหนดบนสแตค เมื่อข้อมูลเก็บบนสแตค SP จะเพิ่มค่าก่อนเก็บข้อมูลออกจากสแตค ข้อมูลจะถูกอ่านก่อนและ SP จะลดค่าลงเพื่อให้ข้อมูลสามารถเก็บได้



รูปที่ 2.5 หน่วยย่อยต่าง ๆ ของแรมภายใน

การทำงานของสแตคและ SP แสดงในรูปที่ 2.6 เซคที่ 07H เมื่อ AT89S8252 รีเซตและสามารถเปลี่ยนแอดเดรสได้โดยโปรแกรมเมอร์สแตคถูกจำกัดด้วยขนาดของแรมภายในถ้าโปรแกรมเมอร์ไม่ระวังสแตคอาจเก็บข้อมูลเกินพื้นที่แรมที่แอดเดรสบีทได้ และพื้นที่แรมใช้งานทั่วไปโปรแกรมเมอร์ต้องมั่นใจว่าสแตคจะไม่เกินขอบเขตที่กำหนดไว้ก่อนโดยปกติสแตคจะอยู่ส่วนบนของแรมภายในโดยเลือกจำนวนที่อยู่บน SP เพื่อหลีกเลี่ยงการเกินขอบเขตของแรมภายใน ควรจำไว้ว่า PC ไม่ใช่ส่วนของ SFR และไม่มีแอดเดรสแรมภายใน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.6 การทำงานของสแตค

### รีจิสเตอร์ทำหน้าที่

การทำงานของ MCS-51 จะไม่ใช่แรมภายใน 128 ไบต์ตำแหน่ง 00h ถึง 7Fh ซึ่งเป็นกลุ่มของรีจิสเตอร์ภายใน (SFR) ซึ่งอาจทำเป็นแอดเดรสเหมือนกับแรมภายใน โดยใช้แอดเดรสจาก 80H ถึง FFH ชื่อของ SFR แอดเดรสของแรมภายในอยู่ในตาราง

ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงรีจิสเตอร์

NAME	FUNCTION	INTERNAL.RAM ADDRESS(HEX)
A	Accumulator	0E0
B	Arithmetic	0F0
DPH	Addressing external memory	83
DPL	Addressing external memory	82
IE	Interrupt enable control	0A8
IP	Interrupt priority	0B8
P0	Input/output port latch	80
P1	Input/output port latch	90
P2	Input/output port latch	A0
P3	Input/output port latch	0B0
PCON	Power control	87
PSW	Program status word	0D0
SCON	Serial port control	98
SBUF	Serial port data buffer	99
SP	Stack pointer	81
TMOD	Time/counter mode control	89
TCON	Time/counter control	88
TLO	Time 0 low byte	8A
THO	Time 0 low byte	8C
TLI	Time 1 low byte	8B
RHI	Time 1 low byte	8D

**SFRs** เป็นชื่อของบางออฟโค้ดตามชื่อของฟังก์ชัน เช่น A หรือ TH0 และถูกอ้างอิงโดยแอดเดรสของมัน เช่น 0E0H หรือ 8CH ควรสังเกตว่าแอดเดรสที่จะเริ่มด้วยตัวเลข ดังนั้นแอดเดรส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

EOH สำหรับ A SFR จึงต้องเริ่มต้นด้วย 0 ข้อผิดพลาดในการใช้ตัวเลขจะมีผลต่อความผิดพลาดของแอสเซมเบอรี่เมื่อโปรแกรมนำมาใช้งานร่วมกัน

### TIMER

ถ้าเคาน์เตอร์ถูกตั้งเป็นไทม์เมอร์ ก็นับความถี่นาฬิกาภายใน AT89S8252 ออสซิลเลเตอร์หารด้วย 12 เช่น ความถี่คริสตัล 12 MHz จะได้ไทม์เมอร์ 500kHz

วงจรรนาฬิกานับที่นับ จะถูกเก็บไปที่ไทม์เมอร์โดยใช้วงจรคั่งรูป สัญญาณนาฬิกาของออสซิลเลเตอร์จะพักเป็นพัลส์มาสู่ไทม์เมอร์ บิต C/T ใน TMOD ต้องเป็น 0 บิต TRX ใน TCON ต้องเป็น 1 (ไทม์เมอร์ทำงาน) และบิตเกตใน TMOD ต้องเป็น 0 และขา INTX ต้องเป็น 1 ในทางตรงกันข้ามเคาน์เตอร์ทำหน้าที่เป็นตัวนับได้โดยเก็บไปที่เคาน์เตอร์ โดยบิตทำงาน(run bit) และเกต (Gate bit) หรือ INTX

### PORT 0 ถึง 3

Spectral Function Register ชื่อ P0 , P1 , P2 และ P3 เป็นรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิต ของหน่วยความจำ สำหรับข้อมูลภายใน AT89S8252 ที่ตำแหน่ง 80H , 90H , 0B0H ตามลำดับ การเขียนข้อมูลไปยังหน่วยความจำและตำแหน่งเป็นการส่งข้อมูลไปยังพอร์ตนั้น ๆ ของ AT89S8252 ข้อมูลที่เขียนออกไปจะถูก LATCH ค้างไว้และปรากฏที่แต่ละบิตของพอร์ทเช่น MOV 80H , #18H จะปรากฏสถานะลอจิก LLLHHLLL ที่ขาบิต 7 ถึง 0 ของพอร์ท 0 ตามลำดับในการอ่านข้อมูลจากพอร์ทจะต้องเขียนข้อมูล 1111111B ไปไว้ที่พอร์ทนั้นๆ เสียก่อน ทุกบิตของพอร์ท 0 ถึง 3 จะสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยคำสั่ง SETB bit และ CLR bit

### Serial Data Buffer

รีจิสเตอร์นี้มีขนาด 8 บิตและมีตำแหน่งของหน่วยความจำสำหรับข้อมูลภายในไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ AT89S252 เท่ากับ 99H โครงสร้างภายในแล้วรีจิสเตอร์นี้มี 2 ตัวที่มีชื่อเดียวกันตัวหนึ่งสำหรับเก็บข้อมูลที่จะส่งแบบอนุกรมออกจาก AT89S8252 และอีกตัวสำหรับข้อมูลแบบอนุกรมที่เข้ามา ดังนั้น Serial Port จึงมีการทำงานแบบ Full Duplex เพราะสามารถส่งและรับข้อมูลได้ในเวลาเดียวกันเนื่องจากรีจิสเตอร์แยกออกจากกัน ข้อมูลที่ต้องการส่งออกก็ให้เขียนไปยัง SBUF แล้งสั่งให้ข้อมูลออกมา และจะเริ่มส่งจากบิต 0-7 ข้อมูลที่เข้ามาทางขา RXD บิตแรกคือบิต 0

### SCON (Serial Port Control Register)

เป็นรีจิสเตอร์ 8 บิต ใช้ควบคุมการรับ – ส่งข้อมูลทาง Serial Port แต่ละบิตมีความหมายของข้อมูลในรีจิสเตอร์นี้มีความหมายเฉพาะดังในรูปที่

**SCON:SERIAL PORT CONTROL REGISTER.BIT ADDRESSABLE**

7	6	5	4	3	2	1	0
SM0	SM1	SM2	SEN	TB8	RB8	TI	RI

**รูปที่ 2.7 รีจิสเตอร์ที่ใช้ควบคุมการรับ – ส่งอนุกรม**

**RI (Receive Interrupt Flag)**

จะถูกกำหนดโดย ฮาร์ดแวร์ ให้มีค่าเป็น 0 หรือ 1 โดยที่ในการรับข้อมูลโหมด 0 นั้น RBS จะมีค่าเป็น 1 ส่วนโหมดอื่นๆ จะเป็น 1 ได้ก็ต่อเมื่อ ข้อมูลเข้ามาถึงครึ่งหนึ่ง ของ Stop bit สามารถ clear ให้เป็น 0 ได้ บิตนี้มีประโยชน์เพื่อให้รู้ว่าข้อมูลที่เข้ามาที่ SBUF นั้นครบแล้ว

**TI (Transmit Interrupt Flag)**

จะถูกกำหนดโดย ฮาร์ดแวร์ ให้มีค่าเป็น 0 หรือ 1 โดยที่ในการรับข้อมูลโหมด 0 นั้น RBS จะมีค่าเป็น 1 ส่วนโหมดอื่นๆ จะเป็น 1 ได้ก็ต่อเมื่อ เริ่มการส่ง Stop bit สามารถ Clear ให้เป็น 0 ได้ บิตนี้มีประโยชน์เพื่อให้รู้ว่าส่งข้อมูลออกไปครบแล้ว

**RB8**

ในการส่งข้อมูลแบบอนุกรม โหมด 2 และ 3 จะใช้บิตนี้สำหรับเก็บข้อมูลบิตที่ 9 ที่ออกมาทางพอร์ทอนุกรม ส่วนโหมด 1 นั้นบิตนี้จะเก็บ Stop bit ซึ่งมีค่าเป็น 1 นั้นเองในโหมด 0 บิตนี้จะไม่ถูกใช้งานค่าตำแหน่งของบิตนี้คือ 9AH

**TB8**

ในการส่งข้อมูลแบบอนุกรมโหมด 2 และ 3 จะใช้บิตนี้เก็บข้อมูลบิตที่ 9 ส่วนโหมดอื่นจะไม่ใช้งานในบิตนี้สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง SETB bit หรือ CLR bit ค่าตำแหน่งของบิตนี้คือ 9BH

**REN (Receive Enable)**

เป็นบิตที่ใช้กำหนดให้ทำการรับข้อมูลจาก Serial Port ถ้าเป็น 1 ก็จะรับข้อมูลเข้ามา ถ้าเป็น 0 จะไม่รับที่ขา RXD

**SM2**

เป็นบิตควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ที่จะทำให้ RI เป็น 1 หรือไม่ถ้าเป็น 0 จะเป็นไปตามปกติ แต่ถ้าเป็น 1 ในโหมด 2 และ 3 RI จะเป็น 1 เมื่อข้อมูลบิตที่ 9 เข้ามาเป็น 1 ในโหมด 1 RI จะเป็น 1 เมื่อมี Stop bit เข้ามา โหมด 0 เป็น 0 เสมอ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**SM0 , SM1**

ใช้ร่วมกัน เพื่อเลือกการทำงานว่าทำงานในโหมดไหน กำหนดได้ตามตารางนี้

ตารางที่ 2.2 แสดงการเลือกโหมดการทำงานของพอร์ทอนุกรม

SM0	SM1	MODE	Description
0	0	0	Shift register
0	1	1	8-bit UART
1	0	2	9-bit UART
1	1	3	9-bit UART

**TMOD (Timer/counter mode register)**

เป็นรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิต มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของ Time 0 และ Time 1

7	6	5	4	3	2	1	0
GATE	C/T	MI	M0	GATE	C/T	MI	M0

รูปที่ 2.8 รีจิสเตอร์การเลือกโหมดของ Timer

ในรูปรีจิสเตอร์นี้จะแบ่งเป็น 2 ชุดๆ ละ 4 บิต ซึ่งมีหน้าที่เหมือนกัน

**GATE**

เป็นบิตที่ใช้ควบคุมว่า Timer ทำงานหรือไม่ ถ้าเป็น 1 จะทำงานเมื่อ INTx และบิต TRx

เป็น 1 ด้วย

**C/T**

ใช้เลือกการทำงานว่าจะใช้งานเป็น Timer หรือ Counter โดยเป็น 1 เป็น Counter

**M0 , M1**

เป็น 2 บิต ที่ใช้ร่วมกันเพื่อเลือกโหมดการทำงานของ การทำงานของโหมด 0 และ 2 จะเหมือนกัน แต่ ในโหมด 3 การทำงานของทั้งสองจะแตกต่างกัน ค่าในและจะเลือกโหมดการทำงานดังนี้

**TCON (Timer control Register)**

เป็นรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิต ใช้บอกสถานะของ Timer 0 และ Timer 1 ประกอบไปด้วย

TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

รูปที่ 2.9 รีจิสเตอร์ที่บอกสถานะและควบคุมไทม์เมอร์

**IT0**

ใช้กำหนดวิธีการจัดการขัดจังหวะจากสัญญาณที่เข้ามาทาง INTO ถ้าเป็น 0 จะดูที่สถานะที่เป็นถ้าเป็น 1 ดูที่ของขาลง

**IE0**

จะเป็น 1 เมื่อ เกิดการขัดจังหวะ เมื่อเสร็จแล้วบิตนี้จะกลับเป็น 0 โดยดูที่ INTO

**IT1**

เหมือนกับ IT0 แต่จะดูสัญญาณที่เข้ามาทาง INT1

**IE1**

เหมือนกับ IE0 แต่จะดูสัญญาณที่เข้ามาทาง INT1

**TR0**

ถ้าบิตนี้เป็น 0 Timer 0 จะไม่ทำการนับไม่ว่ากรณีใดๆ แต่ถ้าเป็น 1 จะขึ้นอยู่กับสัญญาณ GATE, INTO

**TF0**

เมื่อการนับใน Timer 0 เกิด Overflow ขึ้นจะทำให้บิตนี้เป็น 1 แล้วทำการขัดจังหวะจะทำให้บิตนี้กลับเป็น 0

**TR1**

เหมือนกับ TR0 แต่จะทำงานกับ Timer 1

**TF1**

เหมือนกับ TF0 แต่จะทำงานกับ Timer 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**T2 CON (Timer 2 Control Register) เป็นรีจิสเตอร์ขนาด 8บิต**

TF2	EFX2	RCLK	TCLK	EXEN2	TR2	C/T2	CP8RL2
7	6	5	4	3	2	1	0

### รูปที่ 2.10 รีจิสเตอร์การควบคุมไทม์เมอร์

#### TF2

เป็นบิตแสดงการเกิด โอเวอร์ โฟลว์ของไทม์เมอร์ 2 ถูกเซต โดยฮาร์ดแวร์และเคลียร์โดยใช้คำสั่งในโปรแกรมเท่านั้น และจะไม่ถูกเซตเองเมื่อใช้เป็นตัวกำหนดค่า บอร์ดเรด

#### EXF2

บิตแสดงการอินเตอร์รัปต์จากภายนอกของไทม์เมอร์ 2 ระหว่างการทำงานในโหมด ออโตรีโพลดและแคปเตอร์ หากบิต EXEN2 เป็น 1และมีการเปลี่ยนสถานะที่ขา T2EX จะทำให้บิตนี้เซตเมื่อบิตควบคุมการตอบสนองต่อสัญญาณอินเตอร์รัปต์ของไทม์เมอร์ 2 และบิต EXF2 เซต จะกระโดดไปทำงานที่โปรแกรมอินเตอร์รัปต์ทันที

#### RCLK

บิตเลือกใช้ไทม์เมอร์ 2 เป็นตัวกำหนด บอร์ดเรด ในการรับข้อมูล

- 1 ใช้ไทม์เมอร์ 2 เป็นตัวกำหนด
- 0 ใช้ไทม์เมอร์ 1 เป็นตัวกำหนด

#### TCLK

บิตเลือกใช้ไทม์เมอร์ 2 เป็นตัวกำหนด บอร์ดเรด ในการรับข้อมูล

- 1 ใช้ไทม์เมอร์ 2 เป็นตัวกำหนด
- 0 ใช้ไทม์เมอร์ 1 เป็นตัวกำหนด

#### EXEN2

บิตเลือกการทำงานจากสัญญาณที่ขา T2EX

- 1 พิจารณาสัญญาณที่ขา T2EX
- 0 ไม่พิจารณาสัญญาณที่ขา T2EX

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**TR2**

บิตที่ใช้ควบคุมการทำงานของไทม์เมอร์ 2

1 เริ่มการนับของไทม์เมอร์ 2

0 หยุดการนับของไทม์เมอร์ 2

**C/T2**

บิตเลือกการทำงาน

1 เลือกการทำงานแบบ แคปเตอร์

0 เลือกการทำงานแบบ ไทม์เมอร์

**CP/RL2**

บิตเลือกการทำงาน

1 เลือกทำงานแบบ แคปเตอร์



0 เลือกการทำงานแบบ ออโต้รีโโหลด

ตารางที่ 2.3 แสดงโหมดการทำงานของไทม์เมอร์ 2

RCLK+TCLK	CP/RL2	TR2	MODE
0	0	1	16 bit Auto-reload
0	1	1	16 bit Capture
1	X	1	Band Rate Generator
X	X	0	(Off)

**IE Interrupt Enable Register** ตำแหน่งหน่วยความจำภายในเท่ากับ 0A8H

การขัดจังหวะการทำงาน เป็นการที่มีสัญญาณหนึ่งหรือคำสั่งหนึ่งที่ (ไม่ใช่คำสั่ง หรือ) ที่จะทำให้การทำงานการปกติของ โปรแกรมถูกขัดจังหวะ แล้วข้ามไปทำงานยังตำแหน่งที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่กำหนดไว้ เมื่อเสร็จการทำงานแล้วจะกลับมาทำงานในโปรแกรมที่ตำแหน่งถัดไป ไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถรับสัญญาณ INTERRUPT ได้อย่างน้อย 5 ชนิดด้วยกัน แต่บางเบอร์สามารถรับได้ 6 ชนิดส่วน ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ในโครงงานนี้สามารถรับสัญญาณของการ INTERRUPT ได้ 6 ชนิด แหล่งกำเนิด สัญญาณ INTERRUPT ทั้ง 5 ชนิดมีดังนี้



รูปที่ 2.11 แสดงแหล่งกำเนิดสัญญาณขัดจังหวะ

## 2.1.6 การทำงานในโหมดต่างๆ ของ Timer

### โหมด 0

ในโหมดนี้สามารถใช้ได้ทั้ง Timer 0 และ Timer 1 จะทำหน้าที่เป็นตัวนับ 13 บิต โดยมี 5 บิตล่างของ TLx และ THx ในการควบคุมการนับโดยการกำหนดบิต GATE เมื่อเป็น 1 จะถูกควบคุมโดยใช้สัญญาณที่เข้ามาทางขา INTx เป็นตัวเริ่มนับ (จะต้องทำการเซต TRx ก่อน) แต่ถ้าเป็น 0 จะใช้ TRx เป็นตัวควบคุมถ้าเป็น 1 จะเกิดการอินเตอร์รัปต์ ที่ตำแหน่งของการอินเตอร์รัปต์ที่กำหนด

### โหมด 1

ในโหมดนี้จะเหมือนกับโหมด 0 ทุกประการแต่จะมีตัวนับเป็น 16 บิต

## โหมด 2

เป็นโหมด Auto Load การนับสูงสุดจะทำได้เพียง 8 บิต เท่านั้นแต่จะมีข้อดีคือเราสามารถที่จะโหลดข้อมูลที่ THx เข้าไปยัง TLx ได้โดยอัตโนมัติ เมื่อการนับเกิดการ โอเวอร์ โฟลว์ เพื่อทำการรอนับครั้งต่อไป และในส่วนอื่น ๆ จะไม่แตกต่างกัน

## โหมด 3


Timer 1 จะไม่มีการทำงานใน โหมดนี้ และ โหมด 0 จะมีตัวนับ 2 ตัวคือ TLO และ TH0 โดย T10 โดยจะใช้ควบคุมเช่นเดิมแต่ใน TH0 สัญญาณการนับจะได้  $1/12$  ของความถี่ OSC และใช้ TR1 เป็นตัวควบคุมเท่านั้นและเมื่อเกิดการ โอเวอร์ โฟลว์จะแยกเป็น 2 ตัวคือ TF0 และ TF1 จาก TLO และ TH0 ตามลำดับ

### 2.1.7 มาตรฐานการสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรม (UART)

แบ่งการทำงานได้ 4 โหมด

**MODE 0 :** โหมดนี้จะส่งสัญญาณ Clock ที่ใช้สำหรับเลื่อนข้อมูล 1 ชุด ซึ่งจะมีเพียง 8 บิต เท่านั้น อัตราการส่งจะเท่ากับ  $1/12$  เท่าของความถี่สัญญาณนาฬิกา


**MODE 1:** ข้อ 1 ชุดจะมี 10 บิต เริ่มด้วย Start bit (เป็น 0) , ข้อมูล 8 บิต , Stop bit (เป็น 1)



รูปที่ 2.12 ชุดข้อมูลอนุกรมในโหมด 1

เมื่อรับข้อมูลเข้ามา ข้อมูล 8 บิต จะถูกเก็บไว้ใน SBUF และ Stop bit จะถูกเก็บไว้ในบิต RB8 ใน SCON ในการส่งข้อมูลที่ต้องการส่งไปยังรีจิสเตอร์ SBUF อัตราการส่งข้อมูลในโหมดนี้สามารถกำหนดได้โดยจะขึ้นกับการเกิด Overflow ใน Timer 1


**MODE 2:** ในโหมด 1 จะมี 11 บิตเริ่มด้วย Start bit (เป็น 0), ข้อมูล 8 บิต (เริ่มจากบิต 0) ข้อมูลบิตที่ 9 และ Stop bit บิตที่ 9 นี้ที่จะส่งออกสามารถกำหนดได้ว่าจะเป็น 1 หรือ 0 โดยการกำหนดบิต RBS เมื่อรับข้อมูลเข้ามา บิตที่ 9 ก็จะถูกส่งไปเก็บไว้ใน RBS ดังรูป



รูปที่ 2.13 ชุดข้อมูลอนุกรมในโหมด 2

**MODE 3** : จะมี 11 บิตเหมือนโหมด 2 แต่ต่างกันตรงที่อัตราการส่งข้อมูลเท่านั้น ก็จะกำหนดได้เหมือนกับโหมด 1


## 2.2 การแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล (Analog to digital Conversion)



รูปที่ 2.14 ลักษณะของวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัล

วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัล จะมีลักษณะเหมือนกับวงจรแปลงสัญญาณดิจิทัล แต่เป็นอนาล็อกและจะมีคุณสมบัติพิเศษอีก 1 อย่าง คือการเปลี่ยนแปลงเวลา (Conversion Time) ดังนั้นหมายถึงช่วงเวลาที่ยังแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัล ใช้ในการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัลได้ 1 ค่า วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัลที่ดีควรเปลี่ยนแปลงเวลาน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัลที่ดีการได้หลายแบบ โดยจะกล่าวเป็นข้อดังนี้

## 2.2.1 วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัลแบบการเปรียบเทียบแบบขนาน



รูปที่ 2.15 วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัลแบบการเปรียบเทียบ


จากรูปที่ 2.15 วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัลแบบนี้ใช้หลักการของการเปรียบเทียบแบบขนาน โดยสัญญาณที่นำมาแปลงนี้จะต่อขนานกับตัวเปรียบเทียบทุกตัวสัญญาณที่จะเข้าแทนที่ขาบวก ส่วนขาลบของตัวเปรียบเทียบจะต่อกับแรงดันอ้างอิงของแต่ละระดับโดยมากได้มาจากการต่อแบ่งของความต้านทาน จากวงจรนี้ถ้าสัญญาณที่มามีค่าเท่ากับจุดเปรียบเทียบใดๆ ก็จะทำให้เอาต์พุตของตัวเปรียบเทียบอันนั้นเป็น 1 เช่นถ้าสัญญาณเข้ามา 2.6 โวลต์ จะทำให้ A1 และ A2 มีค่าเป็น 1 เอาต์พุต A1, A2, A3 นี้ไม่ได้อยู่ในรูปของไบนารี ดังนั้นจึงจำเป็นต้องแปลงโดยใช้วงจรลอจิกทั่ว ๆ ไปได้ จุดเด่นของวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัลแบบนี้ก็คือสามารถทำการเปลี่ยนแปลง (Converter) ได้เร็วมาก ซึ่งค่าทั่วไปอยู่ที่ 20 นาโนวินาที เท่านั้น แต่ข้อเสียก็คือจะต้องสิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์เป็นจำนวนมาก รูปที่ 1 คือวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัลขนาด 2 บิต เท่านั้น ซึ่งต้องใช้ตัวเปรียบเทียบถึง 3 ตัวเขียนเป็นสูตรได้ดังนี้

$$2^n - 1$$

โดย  $n$  คือ จำนวนบิตที่ต้องการ


หมายความว่าถ้าเราต้องการ วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัล ขนาด 8 บิต ก็จะต้องใช้ตัวเปรียบเทียบถึง 255 ตัว จึงทำให้วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัลแบบนี้ไม่ค่อยที่นิยมมากนัก

## 2.2.2 วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัลแบบดูอัลสโกล



รูปที่ 2.16 วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัลแบบดูอัลสโกล


วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัลแบบนี้ จะใช้กับดิจิทัลมิเตอร์เนื่องจากมีราคาถูก ในขณะที่สามารถให้รายละเอียดได้ดี การทำงานเริ่มต้นด้วยการรีเซ็ตตัวนับ ให้มีค่าเป็น 0 และต่อสัญญาณอนาล็อกเข้ากับอินทิเกรเตอร์ (Integrator) เราสมมติว่ามีแรงดันอินพุตที่มีค่าเป็นบวกเอาท์พุทจากขาอินทิเกรเตอร์จะแสดงดังรูปที่ 2.17



รูปที่ 2.17 เอาท์พุทที่ได้จากอินทิเกรเตอร์

เมื่อค่าเอาท์พุทจากอินทิเกรเตอร์มีค่าเป็นลบ จะทำให้คอมพิวเตอร้งทำงานส่งผลให้แอนด์เกตปิด และจะทำให้สัญญาณนาฬิกาสามารถผ่านไปยังระบบนับได้ ค่าเอาท์พุทจากอินทิเกรเตอร์นี้จะถูกกำหนดระยะเวลา(Fixed Time) จากวงจรควบคุมเมื่อถึงจุดนี้จะทำให้รีเซ็ตนับอีกครั้งและต่อจากสัญญาณอินพุทของอินทิเกรเตอร์เข้ากับแรงดันอ้างอิง ( $V_{REF}$ ) ที่เป็นค่าลบซึ่งยังส่งผลให้เอาท์พุทของอินทิเกรเตอร์มีสโลปมากขึ้นเป็นบวก ค่าสโลปตั้งแต่ขึ้นจนกระทั่งถึงค่า 0 นี้เอง ที่จะทำให้ตัวนับ นับความถี่ได้จะสัมพันธ์กับแรงดันอินพุทเริ่มแรกที่วัดได้ วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัลแบบนี้มักจะอยู่ในรูปของ ไอซีสำเร็จรูป และใช้งานด้านดิจิทัลโวลท์มิเตอร์ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาประมาณ 300 วินาที

### 2.2.3 วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัลแบบ Successive Approximate




รูปที่ 2.18 ผังโคะแกรมของวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัลแบบ Successive Approximate

วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัลแบบนี้ประกอบด้วย วงจรเปรียบเทียบแรงดัน วงจรเปลี่ยนสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัล และวงจร Successive Approximate Logic ดังแสดงในรูปที่ 2.18 และแผนภูมิแสดงลำดับการทำงานดังรูปที่ 2.19

การทำงานตามรูปแผนภูมิในรูปที่ 2.19 อธิบายได้ดังนี้

สมมติว่าแรงดันอนาล็อกที่อินพุตเท่ากับ 7 โวลต์ วงจรจะต้องให้บิต MSB เป็นลอจิก “1” ทำให้ได้รหัสไบนารี “1000” ป้อนผ่านวงจรแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นอนาล็อก ไปยังอินพุตของวงจรเปรียบเทียบแรงดัน ซึ่งจะเปรียบเทียบว่าแรงดันที่ป้อนกลับสูงหรือต่ำกว่าแรงดันที่อินพุต ถ้าแรงดันเปรียบเทียบสูงกว่าวงจร Successive Approximate Logic ก็จะทำให้บิต MSB หรือบิต  $2^3$  ให้เป็นลอจิก “1” ผลที่ได้คือรหัส “0100” ซึ่งจะเปลี่ยนแรงดันป้อนกลับ ไปเปรียบเทียบต่ำกว่าแรงดันที่อินพุต วงจรลอจิกก็จะเซตบิตถัดไปคือ บิตที่  $2^2$  ให้เป็นลอจิก “1” ผลที่ได้คือรหัส “0110” แล้วนำไปเปรียบเทียบใหม่ ถ้าแรงดันเปรียบเทียบยังต่ำกว่าแรงดันที่อินพุตอีก วงจรลอจิกก็จะเซตบิตถัดไปคือบิตที่  $2^1$  ให้เป็นลอจิก “1” ผลที่ได้คือรหัส “0111” เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับแรงดันที่อินพุต

ปรากฏว่าเท่ากับวงจรเปรียบเทียบ ก็จะควบคุมให้วงจร Successive Approximate Logic หยุดการทำงาน ข้อมูลรหัสไบนารีที่อยู่ในวงจรลอจิกควบคุมก็คือ “0111” ซึ่งจะเป็นรหัสไบนารีแทนค่าแรงดันอนาล็อกที่อินพุต 7 โวลต์นั่นเอง



รูปที่ 2.19 แผนภูมิแสดงการทำงานของวงจร Successive Approximation

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข้อดีของวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัลแบบนี้คือจะใช้เวลาในการเปลี่ยนสัญญาณแฉะมาก เพราะไม่ต้องใช้วิธีนับเรียงลำดับไปเรื่อย ๆ เหมือนกับวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัลแบบอื่นๆ วงจร Successive Approximation Logic จึงเป็นที่นิยมใช้อย่างมากมากมายและกว้างขวาง

### 2.3 หลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นทรานสดิวเซอร์แรงบิด ซึ่งมีการออกแบบให้มีคุณลักษณะพิเศษคือ แรงบิดของเพลาของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับกระแสอาร์มาเจอร์ แรงบิดของเพลาของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจะได้ผลระหว่างสนามแม่เหล็กและขดลวดตัวนำ หลักการนี้แสดงได้ในรูปที่ 2.1 ในที่นี้กระแสที่ไหลในขดลวดตัวนำจะสร้างฟิลด์ที่ประกอบด้วยเส้นแรงแม่เหล็ก ( $\phi$ ) และขดลวดตัวนำเหล่านั้นอยู่ห่างจากศูนย์กลางการหมุนเท่ากับ  $r$  ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดของเพลาและกระแสเท่ากับ

$$T = k\phi I \quad \text{---(2-1)}$$

เมื่อ

$T$  คือ แรงบิดของเพลา มีหน่วยเป็นนิวตัน-เมตร


$\phi$  คือ เส้นแม่เหล็ก มีหน่วยเป็นเวเบอร์

$I$  คือ กระแสเป็นแอมแปร์

$k$  คือ ค่าคงที่

ดังนั้นแรงบิดของเพลาจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับผลคูณของเส้นแรงแม่เหล็กและกระแส เมื่อขดลวดตัวนำเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กก็จะทำให้เกิดแรงดันตกคร่อมตัวมันเอง แรงดันนี้จะเป็นสัดส่วนกับความเร็วของเพลาของมอเตอร์และค่าการไหลของกระแส ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันย้อนกลับนี้และความเร็วของเพลาของมอเตอร์คือ

$$K = k\phi\omega \quad \text{---(2-2)}$$



รูปที่ 2.20 เกิดแรงบิดในตัวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

เมื่อ  $E$  คือ แรงดันย้อนกลับ (emf) มีหน่วยเป็น โวลต์

$\phi$  คือ เส้นแรงแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเวเบอร์

$\omega$  คือ ความเร็วของมอเตอร์มีหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาที

สมการที่ (2-1) และ (2-2) เป็นสมการที่แสดงถึงหลักการทำงานพื้นฐานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

### 2.3.1 การแยกประเภทของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง


มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับลักษณะวิธีการสร้างสนามแม่เหล็กของตัวมอเตอร์และขึ้นอยู่กับพื้นฐานการออกแบบ โครงสร้างของอาร์มาเจอร์ การแบ่งประเภทตามลักษณะการจ่ายสนามแม่เหล็กแยกออกได้เป็น 2 แบบ คือ

#### 2.3.1.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบปรับเส้นแรงแม่เหล็กได้

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบปรับเส้นแรงแม่เหล็กแบ่งแยกได้เป็น 2 แบบคือ

- แบบขดลวดสนามแม่เหล็กต่ออนุกรมกับขดลวดอาร์มาเจอร์
- แบบขดลวดสนามแม่เหล็กแยกกระตุ้น


ตัวอย่างของมอเตอร์แบบขดลวดสนามแม่เหล็กอนุกรมแสดงดังรูปที่ 2.21



รูปที่ 2.21 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบอาร์มาเจอร์ต่ออนุกรมกับขดลวดสนามแม่เหล็ก

แบบนี้จะมีเส้นแรงแม่เหล็กเป็นสัดส่วนกับกระแส ดังนั้นเส้นแรงของสนามแม่เหล็กจึงสามารถปรับค่าได้ และเราจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและแรงบิดเป็นแบบไม่เชิงเส้น (non linear) ดังแสดงในรูปที่ 2.22

ความเร็วของเพลลา




รูปที่ 2.22 คุณสมบัติระหว่างความเร็วและแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงอนุกรมภายใต้ภาวะแรงดันคงที่

มอเตอร์ดังกล่าวจะใช้งานเฉพาะเมื่อต้องการแรงบิดสูงที่ความเร็วต่ำ และแรงบิดที่ความเร็วสูง เช่น ระบบขับเคลื่อนของรถลาก ตัวอย่างของมอเตอร์แบบขดลวดสนามแม่เหล็กกระตุ้นแสดงดังในรูปที่ 2.23 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบนี้มักนิยมเรียกกันว่า มอเตอร์ชานาน (Shunt motor) มอเตอร์แบบนี้สามารถปรับเส้นแรงแม่เหล็กได้อย่างอิสระต่อกระแสของอาร์มาเจอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ยังผลให้สามารถควบคุมพารามิเตอร์ของมอเตอร์ให้มีค่าคงที่ได้ตลอดช่วงพิสัยที่กว้าง มอเตอร์นี้มักจะใช้งานในกรณีระบบบังคับการเคลื่อนที่ที่ต้องการแรงบิดสูง ในรูปที่ 2.24 แสดงถึงคุณสมบัติระหว่างแรงบิดกับความเร็วของมอเตอร์ชานภายใต้ภาวะการกระตุ้นสนามแม่เหล็กคงที่ และอาร์มาเจอร์แรงดันคงที่




รูปที่ 2.23 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบแยกปรับสนามแม่เหล็กได้



รูปที่ 2.24 คุณสมบัติระหว่างความเร็วและแรงบิดของมอเตอร์ชานภายใต้ภาวะอาร์มาเจอร์แรงดันคงที่และการกระตุ้นสนามแม่เหล็กคงที่

### 2.3.1.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบเส้นแรงแม่เหล็กคงที่

ระบบกระตุ้นฟลักซ์ของมอเตอร์ทั่วไปในปัจจุบัน มักใช้แบบแม่เหล็กถาวรดังแสดงในรูปที่ 2.25 ในระบบนี้เส้นแรงของฟลักซ์มีค่าคงที่ ระบบนี้จะให้ความสัมพันธ์ระหว่าง กระแสอาร์มาเจอร์แรงบิดและความเร็วอยู่ในลักษณะเชิงเส้น



รูปที่ 2.25 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบฟิลด์เป็นแม่เหล็กถาวร

### 2.3.2 ข้อดีของมอเตอร์แบบฟิลด์แม่เหล็กถาวรซึ่งเหนือกว่ามอเตอร์แบบมีโครงสร้างฟิลด์

ด้วยการพันของขดลวดคือ ไม่มีกำลังสูญเสียในฟิลด์ มีประสิทธิภาพสูงกว่าและมีขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับมอเตอร์ที่มีขนาดของกำลังแรงม้าเท่ากัน นอกจากนี้ความสัมพัทธ์เชิงเส้นในสมการที่ 2 ยังให้ค่ากระแสอาร์มาเจอร์สูงกว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบฟิลด์เป็นขดลวดการประยุกต์ใช้งานเหมาะสำหรับระบบที่ต้องการแรงบิดของโหลดสูง

ถ้าพิจารณาแยกประเภทตามลักษณะการออกแบบ โครงสร้างอาร์มาเจอร์สามารถแยกออกได้เป็น 3 แบบคือ

- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบอาร์มาเจอร์เป็นแกนเหล็ก
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบอาร์มาเจอร์ที่มีขดลวดพันอยู่บนพื้นผิว
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบอาร์มาเจอร์เป็นขดลวดหมุน

นอกจากนี้ยังมีมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดพิเศษอีกแบบหนึ่งคือ แบบไม่มีแปรงถ่าน (Brushless dc motor) ซึ่งมีหลักการทางเทคโนโลยีเหมือนกับมีมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดมีมอเตอร์กระแสตรงชนิดมีแปรงถ่าน ยกเว้นการคอมมิวเตชัน (Commutation) กระทำโดยทางเทคนิคทางอิเล็กทรอนิกส์แทนที่จะกระทำโดยวิธีเชิงกล

## บทที่ 3


### การออกแบบและโครงสร้าง

การออกแบบวงจรของชุดควบคุมในส่วนของภาคส่งนี้ แบ่งการออกแบบ 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์วงจรและซอฟต์แวร์ควบคุมวงจร โดยฮาร์ดแวร์จะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นอุปกรณ์สำคัญในการประมวลผลและควบคุมการทำงาน ส่วนไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ในโครงการนี้จะเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ AT89S8252 เนื่องจากเบอร์นี้มีหน่วยความจำโปรแกรม 8 Kbyte ซึ่งเพียงพอกับโครงการนี้ ส่วนทางด้านซอฟต์แวร์ควบคุมวงจรมันใช้ภาษาแอสเซมบลีของ MCS-51 ในการเขียนโปรแกรม

#### 3.1 การออกแบบชุดควบคุม HARD WARE ภาคส่ง

วงจรของชุดควบคุมภาคส่งประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี้

##### 3.1.1 ส่วนประมวลผล



รูปที่ 3.1 การต่อการใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอญูดให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หน้าที่และการต่อขาต่างๆ กับอุปกรณ์ภายนอกของไมโครคอนโทรลเลอร์ ในส่วนของภาคส่งที่ทำหน้าที่ควบคุมจะมีดังนี้

ขา 1 P1.0 บิตนี้ทำหน้าที่เป็นอินพุทเพื่อรับคำสั่งจากสวิตช์ L เพื่อกำหนดให้มอเตอร์มีทิศทางการหมุนไปทางซ้าย

ขา 2 P1.1 บิตนี้ทำหน้าที่เป็นอินพุทเพื่อรับคำสั่งจากสวิตช์ R เพื่อกำหนดให้มอเตอร์มีทิศทางการหมุนไปทางขวา

ขา 3 P1.2 บิตนี้ทำหน้าที่เป็นอินพุทเพื่อรับคำสั่งจากสวิตช์ L1 เพื่อกำหนดการเปิดหรือปิดไฟดวงที่ 1

ขา 4 P1.3 บิตนี้ทำหน้าที่เป็นอินพุทเพื่อรับคำสั่งจากสวิตช์ L2 เพื่อกำหนดการเปิดหรือปิดไฟดวงที่ 2

ขา 5 P1.4 บิตนี้ทำหน้าที่เป็นอินพุทเพื่อรับคำสั่งจากสวิตช์ STOP เพื่อกำหนดให้หยุดการส่งข้อมูลแบบอนุกรม

ขา 6 P1.5 บิตนี้ทำหน้าที่เป็นอินพุทเพื่อรับคำสั่งจากสวิตช์ START เพื่อกำหนดให้ส่งข้อมูลแบบอนุกรม

ขา 7 P1.6 บิตนี้ทำหน้าที่เป็นอินพุทเพื่อรับคำสั่งจากสวิตช์ DECREASE เมื่อกดแล้ว จะทำหน้าที่ในการลดค่าตำแหน่งของภาครับ

ขา 8 P1.7 บิตนี้ทำหน้าที่เป็นอินพุทเพื่อรับคำสั่งจากสวิตช์ INCREASE เมื่อกดแล้ว จะทำหน้าที่ในการเพิ่มค่าตำแหน่งของภาครับ

ขา 9 RESET เป็นขารีเซ็ตของวงจร โดยจะต่อตัวต้านทานลงกราวด์ และต่อตัวเก็บประจุคร่อมสวิตช์ที่ต่อกับไฟ +5V

ขาที่ 11 RTX ใช้ทำหน้าที่เป็นตัวส่งข้อมูลอนุกรม เพื่อส่งไปยังตัวภาครับ

ขาที่ 17 RD เป็นขา READ โดยต่อกับขา 2 ของวงจร A/D

ขาที่ 18 XTAL1 เป็นขาที่ต่อกับชุดออสซิลเลเตอร์ โดยใช้ CRYTAL 12MHz และต่อ C 20 pF ลงกราวด์


ขาที่ 19 XTAL2 เป็นขาที่ต่อกับชุดออสซิลเลเตอร์ โดยใช้ CRYTAL12MHz และต่อ C 20 pF ลงกราวด์

ขาที่ 32-39 PORT 0 เป็น I/P พอร์ตที่รับข้อมูลมาจากวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัลโดยการปรับ VR และต่อตัวต้านทาน PULL Up ไว้

ขาที่ 21-28 PORT 2 ทำหน้าที่เป็น Output เพื่อไปยังส่วนของวงจรแสดงผล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


### 3.1.2 ภาคคีย์สวิตช์ทางด้านอินพุทของภาครับ



รูปที่ 3.2 รูปคีย์สวิตช์เลือก Slave

รูปที่ 3.2 นั้นได้แสดงสวิตช์ชุดควบคุมรับ โดยมีสวิตช์ Increase คอ์ที่ขา P1.4 จะเป็นการเพิ่มค่าตำแหน่งในการเลือกชุดควบคุมภาครับและสวิตช์ Decrease คอ์กับที่ขา P1.6 จะเป็นการลดค่าในการเลือกชุดควบคุมภาครับ

เมื่อทำการเลือกตำแหน่งของภาครับได้แล้วก็ทำการกดสวิตช์ Start อยู่ที่ขา P1.5 เพื่อให้มีการเริ่มส่งข้อมูลผ่านทางพอร์ตอนุกรมเพื่อส่งข้อมูลไปยังชุดควบคุมภาครับ ณ ตำแหน่งที่กำหนดไว้ โดยการส่งข้อมูลอนุกรมจะใช้ในมาตรฐานการรับส่งแบบ UART เมื่อต้องการสั่งให้มีการหยุดการส่งข้อมูลผ่านทางพอร์ตอนุกรม ทำได้โดยการกดสวิตช์ Stop อยู่ที่ P1.4 จะกดเพื่อให้มีการหยุดส่งข้อมูลผ่านทางพอร์ตอนุกรมเพื่อต้องการจะเปลี่ยนตำแหน่งของภาครับ




รูปที่ 3.3 คีย์สวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

สวิตช์อีก 4 ตัวที่เหลือจะเป็นสวิตช์ที่ใช้กำหนดการทำงานของภาครับซึ่งจะประกอบไปด้วยสวิตช์ L,R,L1,L2 จะเป็นสวิตช์เลือกให้มอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวา เปิด-ปิดไฟดวงที่ 1 และ 2 ตามลำดับ


### 3.1.3 ภาคจ่ายไฟ

ในชุดควบคุมส่วนของภาคส่งนี้จะแบ่งออกเป็นชุดเป็นแหล่งจ่ายไฟ 2 ชุด ได้แก่ +5V และ +9V ซึ่งจะใช้ IC Regulate 2 ตัวคือ #7805,#7809 ตามลำดับเพื่อแปลงแรงดัน 9 โวลต์จากหม้อแปลงให้เป็นแรงดัน 5 โวลต์ โดยที่ใช้สำหรับเป็นไฟเลี้ยงให้กับวงจรค่าต่างๆและ +9V ใช้สำหรับมอเตอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 3.4 วงจรภาคจ่ายไฟ +5V



รูปที่ 3.5 วงจรภาคจ่ายไฟ +9V


### 3.1.4 ภาคควบคุมความเร็วมอเตอร์

ในส่วนของภาคนี้จะเป็นส่วนการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ โดยที่มีตัวต้านทานปรับค่าได้เป็นตัวปรับความเร็ว โดยจะเปลี่ยนค่าแรงดันไฟเข้า ไปยังวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัลแล้วส่งผ่านไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์



รูปที่ 3.6 วงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์

### 3.1.5 ส่วนแสดงผลของภาคส่ง



รูปที่ 3.7 ส่วนแสดงผลของชุดควบคุมภาคส่ง


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในส่วนของวงจรนี้จะเป็นการแสดงผลออกทาง 7-Segment เพื่อเป็นตัวบอกตำแหน่งให้กับผู้ใช้ทราบว่าค่าเท่าไร หลังจากที่ทำการกดสวิทช์เพิ่ม – ลดแล้วจะผ่านส่วนของโปรแกรมที่ทำหน้าที่เปลี่ยนจากเลขฐาน 2 เป็นรหัส BCD แล้วส่งออกเอาต์พุต จากนั้นสัญญาณที่ได้จะส่งไปยังวงจรแปลงรหัส BCD เป็น 7-Segment โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์สแกนออกมาแล้วจึงนำออกไปที่ LED 7-Segment 2 หลัก

### 3.2 การออกแบบ HARD WARE ชุดควบคุมภาครับ

วงจรชุดควบคุมภาครับประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

#### 3.2.1 ส่วนประมวลผล



รูปที่ 3.8 ขากรต่อใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ภาครับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขา 1 P1.0 ขานี้จะถูกต้องกับขา 1 ของ 74LS08 เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดทิศทางการหมุนให้กับมอเตอร์ว่าจะต้องไปทางซ้าย ซึ่งกำหนดโดยการ โยคสวิตช์ที่ภาคส่ง

ขา 2 P1.1 ขานี้จะถูกต้องกับขา 5 ของ 74LS08 เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดทิศทางการหมุนให้กับมอเตอร์ว่าจะต้องไปทางขวา ซึ่งกำหนดโดยการ โยคสวิตช์ที่ภาคส่ง

ขา 3 P1.2 ใช้เป็นขา O/P ที่จะนำไปต่อกับไฟต่อกับไฟดวงที่ 1

ขา 4 P1.3 ใช้เป็นขา O/P ที่จะนำไปต่อกับไฟดวงที่ 2

ขา 9 RESET เป็นขารีเซ็ตของวงจร โดยจะต่อตัวต้านทานลงกราวด์ และต่อตัวเก็บประจุคร่อมสวิตช์ที่ต่อกับไฟ +5V

ขา 10 RTX เป็นขาที่ใช้รับข้อมูลอนุกรมที่ส่งมาจากภาครับ

ขา 18 XTAL1 เป็นขาที่ต่อกับชุด OSCILATOR โดยใช้ CRYSTAL 12 MHz และต่อ C 20 pF ลงกราวด์


ขา 19 XTAL2 เป็นขาที่ต่อกับชุด OSCILATOR โดยใช้ CRYSTAL 12 MHz และต่อ C 20 pF ลงกราวด์

ขา 31 EA จะต่อ +5V เพื่อบอกว่า CPU จะติดต่อกับหน่วยความจำภายในเท่านั้น

ขา 21 P2.0 เป็นเอาต์พุตของวงจร AND GATE ใน PORT นี้บิตอื่น ไม่มีการใช้งาน จะถูกต่ออยู่กับขา 2 และ 4 ของ 74LS08

### 3.2.2 ส่วนของวงจร DRIVER

วงจรส่วนนี้จะใช้ IC #L293D ทำหน้าที่เป็นตัวขับกระแสให้กับมอเตอร์ โดยจะนำเอาขา 3 กับ 6 ของ 74LS08 ที่เป็นเอาต์พุตของวงจร AND GATE มาเข้ากับขาอินพุต คือ ขา 2 และ 7 ตามลำดับ ที่ขา 3 และ 6 จะถูกนำไปต่อกับมอเตอร์




รูปที่ 3.9 วงจรขับกำลังมอเตอร์

### 3.3 การออกแบบโปรแกรม

ในส่วนของการออกแบบโปรแกรมนั้น ได้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ โปรแกรมส่วนของภาคส่ง และส่วนของภาครับ


### 3.3.1 การออกแบบโปรแกรมชุดควบคุมภาคส่ง



รูปที่ 3.10 Flow chart การออกแบบโปรแกรมชุดควบคุมภาคส่ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.3.2 การออกแบบโปรแกรมชุดควบคุมภาครับ



รูปที่ 3.11 Flowchart การออกแบบ โปรแกรมชุดควบคุมภาครับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 4

### คุณสมบัติการใช้งานและผลการทดลอง

#### ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

##### 4.1 คุณสมบัติชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์นี้สามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้คือ สามารถควบคุมทิศทางการหมุนและความเร็วในการหมุนของมอเตอร์ และสามารถควบคุมการเปิดไฟในชุดควบคุมตัวรับ การรับส่งข้อมูลผ่านพอร์ตอนุกรม โดยจะสามารถเลือกได้ว่า จะใช้ชุดควบคุมอุปกรณ์ภาครับชุดไหนทำงาน และสามารถที่จะให้การทำงานของแต่ละชุดเป็นอิสระต่อกัน โดยเมื่อเลือกชุดควบคุมภาครับชุดหนึ่งแล้ว ไปเลือกอีกชุดหนึ่ง ชุดที่สั่งให้ทำก่อนนั้นก็ยังคงสภาวะการทำงาน ได้อยู่เหมือนสภาวะสุดท้ายที่ทำงานอยู่ก่อนที่จะเลือกชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภาครับชุดต่อไป


##### 4.2 ขั้นตอนการใช้งานชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

1. เปิดสวิตช์ไฟ POWER ไปที่ ON
2. เลือกกีย์สวิตซ์ว่าจะให้ตำแหน่งของชุดควบคุมภาครับตัวใดทำงาน โดยกาเลือกสวิตซ์ดังนี้
  - INC เพื่อที่จะเพิ่มค่าตำแหน่งชุดควบคุมภาครับให้ทำงาน
  - DEC เพื่อที่จะลดค่าตำแหน่งชุดควบคุมภาครับให้ทำงาน
3. เลือกคีย์สวิตซ์ว่าให้มอเตอร์หมุน ไปทางซ้ายหรือทางขวา
4. ปรับตัวต้านทานปรับค่าได้เพื่อเลือกว่าจะให้มอเตอร์หมุนเร็วเท่าไรหรือชุดนี้จะเป็นชุดที่รับส่งข้อมูลผ่านพอร์ตอนุกรมตลอดเวลาที่ทำการเปลี่ยนแปลงค่าที่ตัวต้านทานปรับค่าได้
5. เลือกเปิดสวิตซ์ไฟว่าให้ไฟดวงไหนติด
6. กดคีย์สวิตซ์ START เพื่อที่จะทำการส่งข้อมูลที่ได้รับมาทางคีย์สวิตซ์ต่างๆที่ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านออกไปยังพอร์ตอนุกรมเพื่อส่งให้ภาครับ
7. เลือกการควบคุมตามที่ต้องการในข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 ว่าจะให้เป็นอย่างไร
8. หากจะทำการหยุดส่งหรือทำการเปลี่ยนชุดควบคุมภาครับก็ให้ทำการกดคีย์สวิตซ์ STOP เพื่อที่จะเริ่มทำขั้นตอนในข้อ 2 ใหม่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


#### 4.3 วงจรชุดควบคุมภาคส่ง

ทำการทดลองปรับค่าตัวต้านทานปรับค่าได้ ว่ามีผลเปลี่ยนแปลงอย่างไร ทางอินพุทของพอร์ท 0 ของไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยการดูที่ LED ที่ต่อไว้ในการทดลองว่าเป็นผลอย่างไร




#### 4.4 วงจรขับกระแสไฟมอเตอร์

ทดลองจ่ายไฟให้กับ วงจรขับกำลังงานไฟของ IC L239D ซึ่งเป็นวงจรขับกระแสไฟได้ประมาณ 1 แอมป์ ดูผลการทดลองว่ามอเตอร์สามารถหมุนได้หรือไม่ หากไม่ได้ก็ให้ทำการต่อทรานซิสเตอร์คาร์ลิงตันแบบบริดจ์เพื่อเพิ่มกระแสไฟก็ได้




รูปที่ 4.2 สัญญาณ PWM ที่ออกมาทางวงจรขับเคลื่อนที่ปรับความเร็วน้อยที่สุด




รูปที่ 4.3 สัญญาณ PWM ที่ออกมาทางวงจรขับเคลื่อนที่ปรับความเร็วปานกลาง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.4 สัญญาณ PWM ที่ออกมาทางวงจรขับเคลื่อนที่ปรับความเร็วมากที่สุด




รูปที่ 4.5 รูปสัญญาณที่ออกมาทางที่วงจรขับเคลื่อนที่ไม่มีสัญญาณ PWM

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 4.5 โปรแกรม

ทำการทดลองรัน โปรแกรมว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่เขียนหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามที่เขียน ให้ทำการทดลองเขียน โปรแกรมแล้วรันใหม่



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 5

### บทสรุป

#### สรุปผลการทดลอง

ผลการทดลองจากการใช้ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ยังมีการผิดพลาดของฮาร์ดแวร์เนื่องจากว่าอุปกรณ์บางตัวนี้มีค่าผิดพลาดเกิดขึ้นรวมไปจนถึงการใช้อุปกรณ์ที่เป็นของเก่าแล้วซึ่งอาจมีการผิดพลาดตรงนี้ได้ แต่อย่างไรก็ดีชุดควบคุมเครื่องแบบนี้สามารถควบคุมทั้งทิศทางและความเร็วในการหมุนของมอเตอร์ 2 ตัวหรือมากกว่านั้นก็ได้ในกรณีที่ต้องการชุดควบคุมภาครับเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ดี ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ชุดนี้มีขีดความสามารถในการควบคุมภาครับได้ 256 ชุด

#### แนวทางการพัฒนาโครงการ

แนวทางการพัฒนาโครงการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมทิศทางและการหมุนของมอเตอร์ในระบบโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาจจะนำไปประยุกต์ใช้กับการขนส่งอาทิเช่น รถรางรถไฟ เพราะโครงการนี้ส่งผ่านพอร์ตอนุกรมทำให้ใช้สายสัญญาณในการควบคุมมีแค่ 2 เส้นและไม่จำเป็นต้องมีคนควบคุมบนตัวรถเพราะสามารถที่จะควบคุมที่สถานีใหญ่ได้เลย

## บรรณานุกรม

- 1.อุคม จีนประดับ. ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 .กรุงเทพฯ: ศูนย์ผลิตตำราสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,พิมพ์ครั้งที่ 1
- 2.สุเจตน์ จันทรัมย์. ไมโครคอนโทรลเลอร์ชิพเดี่ยว 8051.กรุงเทพฯ: โครงการตำราวิชาการวิทยาลัยมหานคร, พิมพ์ครั้งที่ 1
- 3.National Data Acquisition Databook.National Semiconductor
- 4.Texus Instrument:<http://www.ti.com>




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



วงจรควบคุมอุณหภูมิภาคส่ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



วงจรชุดควบคุมภาครับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาคผนวก ข.

โปรแกรมชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภาคส่งและภาครับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## โปรแกรมใช้งานในส่วนของภาคส่ง

```
-----  
org    0000h  
ljmp   Main  
org    000Bh  
ljmp   isrTimer0  
org    0030h  
  
-----  
; initial  
-----  
codeReceive equ 05h ; โคลด์เริ่มต้นการรับข้อมูล  
codeEnd     equ 0Dh  
; Bit Ram  
sKey equ 20h  
SendEnable equ 08h ; เป็น "1" ส่งข้อมูลได้  
dspEnable  equ 09h  
Load equ 22h  
  
; บิตใน Load  
lLed0 equ 0 ; LED0 0 ติด, 1 ดับ  
lLed1 equ 1 ; LED1 0 ติด, 1 ดับ  
lMotorDirect equ 2 ; ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ 0 ซ้าย, 1 ขวา  
lMotorEnable equ 3 ; มอเตอร์ใช้งานได้  
  
; Byte Ram  
DSP equ 30h
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

T0Interval    equ    31h
ADCResult    equ    32h
SlaveAddr    equ    33h
wswDec       equ    34h
wswInc       equ    35h
SpeedMotor   equ    36h
wBlink       equ    37h

```

```

adcEnable    equ    P3.7

```

```

; -----

```

```

iniHardware: ; RAM -----

```

```

    mov    SlaveAddr,#1
    mov    DSP,SlaveAddr
    clr    SendEnable
    setb   dspEnable
    mov    wswDec,#00h
    mov    wswInc,#00h
    mov    wBlink,#00h
    mov    Load,#03h

```

```

; Interrupt -----

```

```

    mov    IE,#10000010b ; Enable Interrupt Timer0

```

```

; Initial Timer0 -----

```

```

    mov    TMOD,#21h ; timer0 ทำงานในโหมด 1 (16 bit), timer1 โหมด 2 (8bitAuto)
    mov    TH0,#0FFh
    mov    TLO,#0FFh ; ทำให้เกิด overflow ครั้งแรก
    mov    T0Interval,#00h
    setb   TR0 ; Enable Timer0

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

; RS-232 & Timer1 -----
mov  A,#0E6h      ; Baudrate 1200
mov  TH1,A
mov  TL1,A
mov  SCON,#0100000b ; 8 bit autoreload
mov  A,PCON
clr  ACC.7
mov  PCON,A      ; กำหนดการหารของ Timer1 (SMOD 0)
setb TR1        ; start timer1

; ADC -----
clr  adcEnable   ; enable ADC
clr  P3.6
setb P3.6
ret

```

```

;-----
;      Main
;-----

```

```

Main: mov  SP,#3Fh
      lcall Delay_1S
      lcall iniHardware

mai1: lcall ScanKey
      lcall ScanLoad
      jnb  SendEnable,mai1
      lcall SendData

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
ljmp mail
```

```
;
```

```
; Master
```

```
;
```

```
SendData:  push  ACC  
            mov   A,#codeReceive  
            lcall SendByte  
            mov   A,SlaveAddr  
            lcall SendByte  
            mov   A,Load  
            lcall SendByte  
            mov   A,SpeedMotor  
            lcall SendByte  
            mov   A,#codeEnd  
            lcall SendByte  
            pop   ACC  
            ret
```

```
; ส่งข้อมูล -----
```

```
; i/p  A
```

```
-----
```

```
SendByte:  mov   SBUF,A  
            jnb  TI,$  
            clr  TI  
            ret
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

;
;
;           Display
DataSegment equ P2
Digit0 equ P3.4
Digit1 equ P3.5
;
;
ScanDisplay: push B
              push ACC
              push DPH
              push DPL

              jnb dspEnable,sdp3

              mov A,DSP
              mov B,#10
              div AB ; หลักสิบอยู่ใน A, หลักหน่วยอยู่ใน B

              mov DPTR,#dspTable
              cjne A,#00h,sdp1
              ljmp sdp2

sdp1: mov A,@A+DPTR
       mov DataSegment,A
       clr Digit1
       lcall Delay_1mS

sdp2: setb Digit1

       mov A,B
       movc A,@A+DPTR
       mov DataSegment,A

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

clr    Digit0
lcall  Delay_1mS
setb   Digit0

sdp3:  mov    DataSegment,#00h

```

```

pop    DPL
pop    DPH
pop    ACC
pop    B
ret

```

```

dspTable:  db    3Fh, 06h, 5Bh, 4Fh, 66h, 6Dh, 7Dh, 07h ; 0-7
           db    7Fh, 6Fh, 77h, 7Ch, 39h, 5Eh, 79h, 71h ; 8-F
           db    40h, 00h ; -, ''

```

```

;
; Scan Key Even Driven

```

```

nKey  equ    P1
swStop equ    4
swStart equ    5
swDec  equ    6
swInc  equ    7

```

```

;
ScanKey: ; เซ็คการกดลง ( Even on key down )

```

```

jb    nKey.swStop,sky1
jnb   sKey.swStop,sky1
lcall swStop_Down

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

sky1: **jb** nKey.swStart,sky2

**jnb** sKey.swStart,sky2

**lcall** swStart\_Down

sky2: **jb** nKey.swDec,sky3

**jnb** sKey.swDec,sky3

**lcall** swDec\_Down

sky3: **jb** nKey.swInc,sky4

**jnb** sKey.swInc,sky4

**lcall** swInc\_Down

sky4: ; เช็คการปล่อยปุ่ม ( Even on key up )

**jnb** nKey.swDec,sky5

**jb** sKey.swDec,sky5

**lcall** swDec\_Up

sky5: **jnb** nKey.swInc,sky6

**jb** sKey.swInc,sky6

**lcall** swInc\_Up

sky6:

**mov** sKey,nKey

**ret**

-----**make even fPress**

**EvenKeyPress: push ACC**

**mov A,#00h**

**cjne A,wsDec,ekp1**

**ljump ekp2**

**ekp1: dec wswDec**

**mov A,#01h**

**cjne A,wsDec,ekp2**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

        lcall    swDec_fPress
ekp2:   mov     A,#00h
        cjne   A, wswInc, ekp3
        ljmp   ekp4
ekp3:   dec     wswInc
        mov    A,#01h
        cjne   A, wswInc, ekp4
        lcall   swInc_fPress
ekp4:   mov     A,#00h
        cjne   A, wBlink, ekp5
        ljmp   ekp6
ekp5:   dec     wBlink
        mov    A,#01h
        cjne   A, wBlink, ekp6
        lcall   dsp_fBlink
ekp6:   pop     ACC
        ret

```

;----- Even Driven

```

swStop_Down: clr     SendEnable
              mov    wBlink,#00h
              setb   dspEnable
              ret

```

```

swStart_Down: setb   SendEnable
              mov    wBlink,#5
              mov    DSP,SlaveAddr

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

ret

swDec_Down: push ACC
             mov  wswDec,#100
             mov  A,#1
             cjne A,SlaveAddr,sdd1
             ljmp sdd2
sdd1: dec    SlaveAddr
             mov  DSP,SlaveAddr
sdd2: pop    ACC
             ret

swInc_Down:  push ACC
             mov  wswInc,#100
             mov  A,#99
             cjne A,SlaveAddr,sid1
             ljmp sid2
sid1: inc    SlaveAddr
             mov  DSP,SlaveAddr
sid2: pop    ACC
             ret

swDec_Up:   mov  wswDec,#00h
             ret

swInc_Up:   mov  wswInc,#00h
             ret

swDec_fPress: lcall swDec_Down

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

mov    wswDec,#10
ret

swInc_fPress: lcall  swInc_Down
mov    wswInc,#10
ret

dsp_fBlink:   cpl    dspEnable
mov    wBlink,#30
ret

;
; Scan Load
;
ScanLoad:     push   ACC
              push   PSW
              mov    C,P1.0
              mov    Load.lMotorDirect,C
              mov    C,P1.2
              mov    Load.lLed0,C
mov    C,P1.3
              mov    Load.lLed1,C
              mov    A,P0
              mov    SpeedMotor,A
              cjne   A,#00h,scl1
              clr    Load.lMotorEnable
              ljmp   scl2
scl1:        setb   Load.lMotorEnable

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

scl2:  pop    PSW
        pop    ACC
        ret

```

```

;=====

```

```

;   Interrupt Service Rutine

```

```

;=====

```

```

;----- isr Timer0

```

```

isrTimer0:  mov    TH0,#0D8h    ; -10000
            mov    TL0,#0F0h    ; Timer0 overflow ทุก 50mS
            ; Interval ทุกๆ 10mS -----

```

```

lcall    ScanDisplay
lcall    EvenKeyPress

```

```

;-----
inc     T0Interval
push    ACC
mov     A,#50
cjne   A,T0Interval,it01
mov     T0Interval,#00h
; Interval ทุกๆ 500mS -----

```

```

;-----

```

```

it01:  pop    ACC
        reti

```

---

---

;

;

**Delay Routine**

---

---

**Delay\_1mS:** push 00h  
push 01h  
mov R0,#3  
**d001m2:** mov R1,#0FFh  
**d001m1:** djnz R1,d001m1  
djnz R0,d001m2  
pop 01h  
pop 00h  
ret

---

**Delay\_100mS:** push 00h

push 01h  
mov R0,#20h  
**d1m1:** mov R1,#0FFh  
**d1m2:** djnz R1,d1m2  
djnz R0,d1m1  
pop 01h  
pop 00h  
ret

---

**Delay\_500mS:** push 00h

mov R0,#5  
**d5m1:** lcall Delay\_100mS  
djnz R0,d5m1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
pop 00h
ret
```

;

```
Delay_1S:  push 00h
           mov  R0,#10
d1s1:     lcall Delay_100mS
           djnz R0,d1s1
           pop 00h
           ret
```

;

```
Delay_2S:  push 00h
           mov  R0,#20
d2s1:     lcall Delay_100mS
           djnz R0,d2s1
           pop 00h
           ret
```

;

```
Delay_3S:  push 00h
           mov  R0,#30
d3s1:     lcall Delay_100mS
           djnz R0,d3s1
           pop 00h
           ret
```

```
end
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## โปรแกรมการใช้งานในส่วนของภาครับ

```
-----  
;   
org 0000h  
ljmp Main  
org 000Bh  
ljmp isrTimer0  
org 0030h  
  
-----  
;   
; initial  
-----  
; Constant  
codeReceive equ 05h ; โกวัดเริ่มต้นการรับข้อมูล  
codeEnd equ 0Dh  
MyAddr equ 2 ; ตำแหน่งของ slave แต่ละตัว (1-99)  
; บิตใน Load  
lLed0 equ 0 ; LED0 0 ทิศ, 1 ดับ  
lLed1 equ 1 ; LED1 0 ทิศ, 1 ดับ  
lMotorDirect equ 2 ; ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ 0 ซ้าย, 1 ขวา  
lMotorEnable equ 3 ; มอเตอร์ใช้งานได้  
  
; Bit Ram  
Load equ 20h ; 00h - 07h  
PWM equ 08h  
  
; Byte Ram  
T0Interval equ 31h
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
SpeedMotor equ 32h ; 0 หยุด, 1-255 ค่าความเร็ว
```

```
; -----
```

```
iniHardware: ; RAM -----
```

```
mov SpeedMotor,#00h
```

```
mov Load,#00000011b
```

```
clr PWM
```

```
; Interrupt -----
```

```
mov IE,#10000010b ; Enable Interrupt Timer0
```

```
; Initial Timer0 -----
```

```
mov TMOD,#21h ; timer0 ทำงานในโหมด 1 (16 bit), timer1 โหมด 2 (8bitAuto)
```

```
mov TH0,#0FFh
```

```
mov TL0,#0FFh ; ทำให้เกิด overflow ครั้งแรก
```

```
mov T0Interval,#00h
```

```
setb TR0 ; Enable Timer0
```

```
; RS-232 & Timer1 -----
```

```
mov A,#0E6h ; Baudrate 1200
```

```
mov TH1,A
```

```
mov TL1,A
```

```
mov SCON,#01010000b ; 8 bit autoreload, receive enable
```

```
mov A,PCON
```

```
clr ACC.7
```

```
mov PCON,A ; กำหนดการหารของ Timer1 (SMOD 0)
```

```
setb TR1 ; start timer1
```

```
ret
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

;

; **Main**

;

```
Main: mov    SP,#3Fh
        lcall Delay_100mS
        lcall iniHardware
```

; รับข้อมูลจาก Master

```
mai1: jnb    RI,mai1 ; ถ้าไม่ใช้การรับข้อมูลก็ไม่ต้องทำอะไร
        mov    A,SBUF
        clr    RI
        cjne   A,#codeReceive,mai1
        jnb    RI,$
        mov    A,SBUF ; PC ส่งข้อมูลมาแล้ว, เอาข้อมูลมา
        clr    RI
        cjne   A,#MyAddr,mai2
        jnb    RI,$
        mov    A,SBUF
        clr    RI
        mov    Load,A ; เก็บเข้าสถานะโหนด

        jnb    RI,$
        mov    A,SBUF
        clr    RI
        mov    SpeedMotor,A ; เก็บเข้าความเร็วมอเตอร์
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

mai2: jnb  RI,$ ; รอจนกว่าจะมีโค้ดจบการส่ง
      mov  A,SBUF
      clr  RI
      cjne A,#codeEnd,mai2
      ljmp mai1

```

```

;
; Interrupt Service Rutine PWM Drive Motor and Load
;
; ----- isr Timer0

```

```

isrTimer0:  push  PSW
            push  ACC
            push  B
            push  00h
            mov   R0,SpeedMotor

            cjne  R0,#00h,it00
            ; ถ้า SpeedMotor เป็น 0 จะหยุดหมุน

            clr   P2.1
            clr   P2.2

            mov   TH0,#0D8h
            mov   TL0,#0F0h
            ljmp  it04

it00:  jnb  PWM,it01
      ; ถ้าเป็น "0" สร้างพัลส์ "1"
      setb  PWM

```

```
mov A,R0
cpl A
mov TH0,A
mov TL0,#0Fh
ljmp it02
```

it01: ; ถ้าเป็น "1" สร้างพัลส์ "0"

```
clr PWM
```

```
mov A,R0
```

```
mov TH0,A
```

```
mov TL0,#0Fh
```

it02: jb Load.IMotorDirect,it03

; ถ้า IMotorDirect เป็น 0 จะหมุนซ้าย

```
clr P2.1
```

```
mov C,PWM
```

```
mov P2.2,C
```

```
ljmp it04
```

it03: ; ถ้าเป็น 1 จะหมุนขวา

```
clr P2.2
```

```
mov C,PWM
```

```
mov P2.1,C
```

it04: ; Load Operation

```
mov C,Load.ILed0
```

```
mov P1.0,C
```

```
mov C,Load.ILed1
```

```
mov P1.1,C
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

mov    C,Load.IMotorEnable
mov    P2.0,C
; Research ส่งข้อมูลไว้ใช้แสดงผล
mov    A,SpeedMotor
cpl    A
mov    P0,A

pop    00h
pop    B
pop    ACC
pop    PSW
reti

;
; Delay Routine
;
Delay_100mS: push    00h
              push    01h
              mov     R0,#20h
d1m1: mov     R1,#0FFh
d1m2: djnz   R1,d1m2
              djnz   R0,d1m1
              pop    01h
              pop    00h
              ret
end


```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




**ภาคผนวก ค.**  
**ตยวงจรและการวางอุปกรณ์ของชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




**การวางอุปกรณ์และสายทองแดงของวงจรถัดควบคุมภาคส่ง**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




### การวางอุปกรณ์ของวงจรชุดควบคุมภาคส่ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




### ลายทองแดงของวงจรชุดควบคุมภาคส่ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




**การวางอุปกรณ์และสายทองแดงของวงจรชุดควบคุมภาครับ**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



### การวางอุปกรณ์ของวงจรชุดควบคุมภาคสรีบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



### ลายทองแดงของวงจรชุดควบคุมภาครีบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาคผนวก ง.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# ADC0802, ADC0803 ADC0804

## 8-Bit, Microprocessor- Compatible, A/D Converters

August 1997

### Features

- 80C48 and 80C80/85 Bus Compatible - No Interfacing Logic Required
- Conversion Time < 100 $\mu$ s
- Easy Interface to Most Microprocessors
- Will Operate in a "Stand Alone" Mode
- Differential Analog Voltage Inputs
- Works with Bandgap Voltage References
- TTL Compatible Inputs and Outputs
- On-Chip Clock Generator
- 0V to 5V Analog Voltage Input Range (Single + 5V Supply)
- No Zero-Adjust Required

### Description

The ADC0802 family are CMOS 8-Bit, successive-approximation A/D converters which use a modified potentiometric ladder and are designed to operate with the 8080A control bus via three-state outputs. These converters appear to the processor as memory locations or I/O ports, and hence no interfacing logic is required.


The differential analog voltage input has good common-mode-rejection and permits offsetting the analog zero-input-voltage value. In addition, the voltage reference input can be adjusted to allow encoding any smaller analog voltage span to the full 8 bits of resolution.

### Ordering Information


PART NUMBER	ERROR	EXTERNAL CONDITIONS	TEMP. RANGE (°C)	PACKAGE	PKG. NO
ADC0802LCN	$\pm 1/2$ LSB	$V_{REF/2} = 2.500V_{DC}$ (No Adjustments)	0 to 70	20 Ld PDIP	E20.3
ADC0802LCD	$\pm 3/4$ LSB		-40 to 85	20 Ld Cerdip	F20.3
ADC0802LD	$\pm 1$ LSB		-55 to 125	20 Ld Cerdip	F20.3
ADC0803LCN	$\pm 1/2$ LSB	$V_{REF/2}$ Adjusted for Correct Full Scale Reading	0 to 70	20 Ld PDIP	E20.3
ADC0803LCD	$\pm 3/4$ LSB		-40 to 85	20 Ld Cerdip	F20.3
ADC0803LCWM	$\pm 1$ LSB		-40 to 85	20 Ld SOIC	M20.3
ADC0803LD	$\pm 1$ LSB		-55 to 125	20 Ld Cerdip	F20.3
ADC0804LCN	$\pm 1$ LSB	$V_{REF/2} = 2.500V_{DC}$ (No Adjustments)	0 to 70	20 Ld PDIP	E20.3
ADC0804LCD	$\pm 1$ LSB		-40 to 85	20 Ld Cerdip	F20.3
ADC0804LCWM	$\pm 1$ LSB		-40 to 85	20 Ld SOIC	M20.3

### Pinout

ADC0802, ADC0803, ADC0804  
(PDIP, Cerdip)  
TOP VIEW



### Typical Application Schematic




CAUTION: These devices are sensitive to electrostatic discharge. Users should follow proper IC Handling Procedures.

Copyright © Harris Corporation 1997

File Number 3094.1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Functional Diagram



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ADC0802, ADC0803, ADC0804

### Absolute Maximum Ratings

Supply Voltage	6.5V
Voltage at Any Input	-0.3V to (V <sup>+</sup> + 0.3V)

### Operating Conditions

Temperature Range	
ADC0802/03LD	-55°C to 125°C
ADC0802/03/04LCD	-40°C to 85°C
ADC0802/03/04LCN	0°C to 70°C
ADC0803/04LCWM	-40°C to 85°C

### Thermal Information

Thermal Resistance (Typical, Note 1)	$\theta_{JA}$ (°C/W)	$\theta_{JC}$ (°C/W)
PDIP Package	125	N/A
CERDIP Package	80	20
SOIC Package	120	N/A
Maximum Junction Temperature		
Hermetic Package	175°C	
Plastic Package	150°C	
Maximum Storage Temperature Range	-65°C to 150°C	
Maximum Lead Temperature (Soldering, 10s)	300°C (SOIC - Lead Tips Only)	

CAUTION: Stresses above those listed in "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. This is a stress only rating and operation of the device at these or any other conditions above those indicated in the operational sections of this specification is not implied.

### NOTE:

- $\theta_{JA}$  is measured with the component mounted on an evaluation PC board in free air.

### Electrical Specifications (Notes 1, 7)

PARAMETER	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
<b>CONVERTER SPECIFICATIONS</b> V <sup>+</sup> = 5V, T <sub>A</sub> = 25°C and f <sub>CLK</sub> = 640kHz, Unless Otherwise Specified					
Total Unadjusted Error					
ADC0802	V <sub>REF/2</sub> = 2.500V	-	-	±1/2	LSB
ADC0803	V <sub>REF/2</sub> Adjusted for Correct Full Scale Reading	-	-	±1/2	LSB
ADC0804	V <sub>REF/2</sub> = 2.500V	-	-	±1	LSB
V <sub>REF/2</sub> Input Resistance	Input Resistance at Pin 9	1.0	1.3	-	kΩ
Analog Input Voltage Range	(Note 2)	GND-0.05	-	(V <sup>+</sup> ) + 0.05	V
DC Common-Mode Rejection	Over Analog Input Voltage Range	-	±1/16	±1/8	LSB
Power Supply Sensitivity	V <sup>+</sup> = 5V ±10% Over Allowed Input Voltage Range	-	±1/16	±1/8	LSB
<b>CONVERTER SPECIFICATIONS</b> V <sup>+</sup> = 5V, 0°C to 70°C and f <sub>CLK</sub> = 640kHz, Unless Otherwise Specified					
Total Unadjusted Error					
ADC0802	V <sub>REF/2</sub> = 2.500V	-	-	±1/2	LSB
ADC0803	V <sub>REF/2</sub> Adjusted for Correct Full Scale Reading	-	-	±1/2	LSB
ADC0804	V <sub>REF/2</sub> = 2.500V	-	-	±1	LSB
V <sub>REF/2</sub> Input Resistance	Input Resistance at Pin 9	1.0	1.3	-	kΩ
Analog Input Voltage Range	(Note 2)	GND-0.05	-	(V <sup>+</sup> ) + 0.05	V
DC Common-Mode Rejection	Over Analog Input Voltage Range	-	±1/8	±1/4	LSB
Power Supply Sensitivity	V <sup>+</sup> = 5V ±10% Over Allowed Input Voltage Range	-	±1/16	±1/8	LSB
<b>CONVERTER SPECIFICATIONS</b> V <sup>+</sup> = 5V, -25°C to 85°C and f <sub>CLK</sub> = 640kHz, Unless Otherwise Specified					
Total Unadjusted Error					
ADC0802	V <sub>REF/2</sub> = 2.500V	-	-	±3/4	LSB
ADC0803	V <sub>REF/2</sub> Adjusted for Correct Full Scale Reading	-	-	±3/4	LSB
ADC0804	V <sub>REF/2</sub> = 2.500V	-	-	±1	LSB
V <sub>REF/2</sub> Input Resistance	Input Resistance at Pin 9	1.0	1.3	-	kΩ
Analog Input Voltage Range	(Note 2)	GND-0.05	-	(V <sup>+</sup> ) + 0.05	V
DC Common-Mode Rejection	Over Analog Input Voltage Range	-	±1/8	±1/4	LSB
Power Supply Sensitivity	V <sup>+</sup> = 5V ±10% Over Allowed Input Voltage Range	-	±1/16	±1/8	LSB

## ADC0802, ADC0803, ADC0804

### Electrical Specifications (Notes 1, 7) (Continued)

PARAMETER	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
<b>CONVERTER SPECIFICATIONS</b> $V_+ = 5V$ , $-55^\circ\text{C}$ to $125^\circ\text{C}$ and $f_{\text{CLK}} = 640\text{kHz}$ , Unless Otherwise Specified					
Total Unadjusted Error					
ADC0802	$V_{\text{REF}}/2 = 2.500V$	-	-	$\pm 1$	LSB
ADC0803	$V_{\text{REF}}/2$ Adjusted for Correct Full Scale Reading	-	-	$\pm 1$	LSB
$V_{\text{REF}}/2$ Input Resistance	Input Resistance at Pin 9	1.0	1.3	-	$k\Omega$
Analog Input Voltage Range	(Note 2)	GND-0.05	-	$(V_+) + 0.05$	V
DC Common-Mode Rejection	Over Analog Input Voltage Range	-	$\pm 1/8$	$\pm 1/4$	LSB
Power Supply Sensitivity	$V_+ = 5V \pm 10\%$ Over Allowed Input Voltage Range	-	$\pm 1/8$	$\pm 1/4$	LSB
<b>AC TIMING SPECIFICATIONS</b> $V_+ = 5V$ , and $T_A = 25^\circ\text{C}$ , Unless Otherwise Specified					
Clock Frequency, $f_{\text{CLK}}$	$V_+ = 6V$ (Note 3)	100	640	1280	kHz
	$V_+ = 5V$	100	640	800	kHz
Clock Periods per Conversion (Note 4), $t_{\text{CONV}}$		62	-	73	Clocks/Conv
Conversion Rate In Free-Running Mode, CR	$\overline{\text{INTR}}$ tied to $\overline{\text{WR}}$ with $\overline{\text{CS}} = 0V$ , $f_{\text{CLK}} = 640\text{kHz}$	-	-	8888	Conv/s
Width of $\overline{\text{WR}}$ Input (Start Pulse Width), $t_{\text{W(WR)}}$	$\overline{\text{CS}} = 0V$ (Note 5)	100	-	-	ns
Access Time (Delay from Falling Edge of $\overline{\text{RD}}$ to Output Data Valid), $t_{\text{ACC}}$	$C_L = 100\text{pF}$ (Use Bus Driver IC for Larger $C_L$ )	-	135	200	ns
Three-State Control (Delay from Rising Edge of $\overline{\text{RD}}$ to Hi-Z State), $t_{1H}$ , $t_{0H}$	$C_L = 10\text{pF}$ , $R_L = 10K$ (See Three-State Test Circuits)	-	125	250	ns
Delay from Falling Edge of $\overline{\text{WR}}$ to Reset of $\overline{\text{INTR}}$ , $t_{\text{WI}}$ , $t_{\text{RI}}$		-	300	450	ns
Input Capacitance of Logic Control Inputs, $C_{\text{IN}}$		-	5	-	pF
Three-State Output Capacitance (Data Buffers), $C_{\text{OUT}}$		-	5	-	pF
<b>DC DIGITAL LEVELS AND DC SPECIFICATIONS</b> $V_+ = 5V$ , and $T_{\text{MIN}}$ to $T_{\text{MAX}}$ , Unless Otherwise Specified					
<b>CONTROL INPUTS</b> (Note 6)					
Logic "1" Input Voltage (Except Pin 4 CLK IN), $V_{\text{INH}}$	$V_+ = 5.25V$	2.0	-	$V_+$	V
Logic "0" Input Voltage (Except Pin 4 CLK IN), $V_{\text{INL}}$	$V_+ = 4.75V$	-	-	0.8	V
CLK IN (Pin 4) Positive Going Threshold Voltage, $V_{\text{+CLK}}$		2.7	3.1	3.5	V
CLK IN (Pin 4) Negative Going Threshold Voltage, $V_{\text{-CLK}}$		1.5	1.8	2.1	V
CLK IN (Pin 4) Hysteresis, $V_{\text{H}}$		0.6	1.3	2.0	V
Logic "1" Input Current (All Inputs), $I_{\text{INH}}$	$V_{\text{IN}} = 5V$	-	0.005	1	$\mu\text{A}$
Logic "0" Input Current (All Inputs), $I_{\text{INLO}}$	$V_{\text{IN}} = 0V$	-1	-0.005	-	$\mu\text{A}$
Supply Current (Includes Ladder Current), $I_+$	$f_{\text{CLK}} = 640\text{kHz}$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$ and $\overline{\text{CS}} = \text{HI}$	-	1.3	2.5	mA
<b>DATA OUTPUTS AND <math>\overline{\text{INTR}}</math></b>					
Logic "0" Output Voltage, $V_{\text{OL}}$	$I_O = 1.6\text{mA}$ , $V_+ = 4.75V$	-	-	0.4	V

## ADC0802, ADC0803, ADC0804

### Electrical Specifications (Notes 1, 7) (Continued)

PARAMETER	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
Logic "1" Output Voltage, $V_{OH}$	$I_O = -360\mu A$ , $V^+ = 4.75V$	2.4	-	-	V
Three-State Disabled Output Leakage (All Data Buffers), $I_{LO}$	$V_{OUT} = 0V$	-3	-	-	$\mu A$
	$V_{OUT} = 5V$	-	-	3	$\mu A$
Output Short Circuit Current, $I_{SOURCE}$	$V_{OUT}$ Short to Gnd $T_A = 25^\circ C$	4.5	6	-	mA
Output Short Circuit Current, $I_{SINK}$	$V_{OUT}$ Short to $V^+$ $T_A = 25^\circ C$	9.0	16	-	mA

- NOTES:
- All voltages are measured with respect to GND, unless otherwise specified. The separate AGND point should always be wired to the DGND, being careful to avoid ground loops.
  - For  $V_{IN(-)} \geq V_{IN(+)}$  the digital output code will be 0000 0000. Two on-chip diodes are tied to each analog input (see Block Diagram) which will forward conduct for analog input voltages one diode drop below ground or one diode drop greater than the  $V^+$  supply. Be careful, during testing at low  $V^+$  levels (4.5V), as high level analog inputs (5V) can cause this input diode to conduct - especially at elevated temperatures, and cause errors for analog inputs near full scale. As long as the analog  $V_{IN}$  does not exceed the supply voltage by more than 50mV, the output code will be correct. To achieve an absolute 0V to 5V input voltage range will therefore require a minimum supply voltage of 4.950V over temperature variations, initial tolerance and loading.
  - With  $V^+ = 6V$ , the digital logic interfaces are no longer TTL compatible.
  - With an asynchronous start pulse, up to 8 clock periods may be required before the internal clock phases are proper to start the conversion process.
  - The  $\overline{CS}$  input is assumed to bracket the  $\overline{WR}$  strobe input so that timing is dependent on the  $\overline{WR}$  pulse width. An arbitrarily wide pulse width will hold the converter in a reset mode and the start of conversion is initiated by the low to high transition of the  $\overline{WR}$  pulse (see Timing Diagrams).
  - CLK IN (pin 4) is the input of a Schmitt trigger circuit and is therefore specified separately.
  - None of these A/Ds requires a zero-adjust. However, if an all zero code is desired for an analog input other than 0V, or if a narrow full scale span exists (for example: 0.5V to 4V full scale) the  $V_{IN(-)}$  input can be adjusted to achieve this. See the Zero Error description in this data sheet.

### Timing Waveforms




FIGURE 1. THREE-STATE CIRCUITS AND WAVEFORMS

Typical Performance Curves




FIGURE 2. LOGIC INPUT THRESHOLD VOLTAGE vs SUPPLY VOLTAGE




FIGURE 3. DELAY FROM FALLING EDGE OF  $\overline{RD}$  TO OUTPUT DATA VALID vs LOAD CAPACITANCE




FIGURE 4. CLK IN SCHMITT TRIP LEVELS vs SUPPLY VOLTAGE




FIGURE 5.  $f_{CLK}$  vs CLOCK CAPACITOR




FIGURE 6. FULL SCALE ERROR vs  $f_{CLK}$




FIGURE 7. EFFECT OF UNADJUSTED OFFSET ERROR

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Typical Performance Curves (Continued)




FIGURE 8. OUTPUT CURRENT vs TEMPERATURE




FIGURE 9. POWER SUPPLY CURRENT vs TEMPERATURE

Timing Diagrams




FIGURE 10A. START CONVERSION




FIGURE 10B. OUTPUT ENABLE AND RESET  $\overline{INTR}$