

เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไอโอดีนในเกลือ

THE QUANTITY OF IODINE IN SALT ANALYZER



นางสาวนงค์เยาว จักรคำ  
นายสมพล บุษบรณ  
นายไพวงศ์ สุวรรณ

ปท.  
ข. 1460  
2545

เลขหมู่.....

เลขทะเบียน 50228

วัน,เดือน,ปี 28 เม.ย. 2547

b.....  
i.....

ปริญญาานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม

ภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับควรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไมอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้  
ปีการศึกษา 2545

211275455

# THE QUANTITY OF IODINE IN SALT ANALYZER



A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT  
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF  
BACHELOR OF ENGINEERING IN INSTRUMENTATION ENGINEERING  
DEPARTMENT OF INSTRUMENTATION ENGINEERING

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2002


ภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ใบรับรองปริญญาานิพนธ์

หัวข้อปริญญาานิพนธ์ เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณ ไอโอดีนในเกลือ  
THE QUANTITY OF IODINE IN SALT ANALYZER  
นักศึกษาผู้จัดทำ นางสาวนงค์เยาว จักรคำ รหัสประจำตัว 43015513  
นายไพวงศ์ สุวรรณ รหัสประจำตัว 43015577  
นายสมพล บุษบรรม รหัสประจำตัว 43015592  
ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา วิศวกรรมการวัดคุม  
ปีการศึกษา 2545

อาจารย์ผู้ควบคุมปริญญาานิพนธ์	ลายมือชื่อ
อาจารย์เชื้อ นกอยู่	

วัน/เดือน/ปี ที่สอบ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2546  
สถานที่สอบ ณ ห้องสอบปริญญาานิพนธ์ ภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม

ภาควิชารับรองแล้ว



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น (ผ.ศ.ประสิทธิ์ จูตเสวีวงศ์) ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างถึงที่มาของเอกสารทุกครั้งเมื่อจะนำไปใช้  
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม

## หนังสือรับรอง

ข้าพเจ้านางดวงใจ นาคะปรีชา ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาค  
วิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมของโครงการเครื่อง  
วิเคราะห์หาปริมาณไอโอดีนในเกลือ ซึ่งมีผู้ร่วมงานดังนี้

1. นางสาวนงศ์เยาว จักรคำ
2. นายสมพล บุษบรณ
3. นายไพวงศ์ สุวรรณ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าโครงการดังกล่าวผ่านการทดสอบแล้ว และพบว่าสามารถทำงานได้  
จริงตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ดังนั้นโครงการชิ้นนี้จึงมีความเหมาะสมนำไปใช้งานได้  
ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๑/๑๑/๒๕๖๓

(ผศ.ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา)

หมายเหตุ โทร. 02-201-5127

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อปริญญานิพนธ์	เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไอโอดีนในเกลือ	
	THE QUANTITY OF IODINE IN SALT ANALYZER	
นักศึกษาผู้จัดทำ	นางสาวนงศ์เยาว	จักรคำ
	นายสมพล	บุษบรรณ
	นายไพวงศ์	สุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์เชื้อ	นกออยู่
	อาจารย์ดวงใจ	นาคะปรีชา
ปีการศึกษา	2545	

### บทคัดย่อ

การวิเคราะห์หาปริมาณไอโอดีนในเกลือไอโอดีนมีความสำคัญในด้านการควบคุมคุณภาพของการผลิต ซึ่งในปัจจุบันในประเทศไทยผลิตเกลือเสริมไอโอดีน โดยการเติมไอโอดีนในรูปของโปแตสเซียมลงในเกลือแกงในการวิเคราะห์หาปริมาณไอโอดีน ได้มีการพัฒนาวิธีการวัดหาปริมาณไอโอดีนด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้สามารถวัดปริมาณไอโอดีนในเกลือที่มีอยู่ทั่วไปในท้องตลาด ต่อมาได้มีการพัฒนาการวัดโดยอาศัยเทคนิคโฟลอรินเจกชัน ซึ่งทำการตรวจวัดด้วยเครื่องสเปกโตรมิเตอร์

ทางผู้จัดทำจึงมีแนวความคิดที่จะสร้างเครื่องตรวจวัดหาปริมาณไอโอดีน โดยอาศัยระบบโฟลอรินเจกชัน ที่สามารถเคลื่อนย้ายเพื่อให้งานภาคสนามในการตรวจวัดหาปริมาณไอโอดีนในเกลือเสริมไอโอดีนที่มีอยู่ในท้องตลาด เพื่อนำไปเป็นข้อมูลคุณภาพในการผลิตของผู้ผลิต และเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

<b>Thesis Title</b>	The Quantity Of Iodine In Salt Analyzer	
<b>Authors</b>	Miss.Nongyaow	Jukkum
	Mr.Sompon	Butsaban
	Mr.Piwong	Suwan
<b>Thesis Advisor</b>	Mr.Shuae	Nokyoo
	Asst.Dr.Duangjai	Nacapricha
<b>Year</b>	2002	

### ABSTRACT

The analysis of the Iodine quantity in salt have and important in controlling the quantity in production. At present, the manufacture of salt which has the mixture Iodine in Thailand if made by filling Iodine in form of Potassium into Sodium Chloride. The measuring the Iodine quantity has developed in various ways in order to measure Iodine quantity in salt distributed in general. Then, there is the development in the measurement by using Flow Injection Process which is checked by an instrument called Spectrometer.

Hence the idea to invent the instrument for measuring the Iodine quantity has been developed by using the Flow Injection Process. More over the instrument must be portable to measure in everywhere. After that, the result of measurement will be applied for controlling the quantity in the production which will be useful for consumers and related organizations.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## กิตติกรรมประกาศ

ปริญญาานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับความเมตตาจากอาจารย์เชื้อ นกอยู่ และอาจารย์ดวงใจ นาคะปรีชา ที่ได้ให้ความกรุณาแนะนำแก่ผู้จัดทำตลอดมา คณะผู้จัดทำรู้สึกซาบซึ้ง และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้และให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการทำปริญญาานิพนธ์ฉบับนี้

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พี่ ๆ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้กรุณาแนะนำให้ความรู้ อีกทั้งยังเอื้อเฟื้ออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆในการทำปริญญาานิพนธ์

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ อันเป็นที่รักยิ่งที่ได้อุปการะคณะผู้จัดทำ รวมทั้งสนับสนุนและให้กำลังใจตลอดมา

ขอบคุณรุ่นพี่และเพื่อนๆ ทุกคนที่ให้คำปรึกษาให้ยืมอุปกรณ์และให้กำลังใจแก่คณะผู้จัดทำมาโดยตลอด

คณะผู้จัดทำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VIII
สารบัญภาพ.....	XI

บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและเหตุจูงใจของการวิจัย.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญานิพนธ์.....	1
1.3 ขอบเขตของปริญญานิพนธ์.....	2
1.4 ขั้นตอนการศึกษาและดำเนินการ.....	2

บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบสร้างเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไอโอดีนในเกลือ.....	3
2.1 กล่าวนำ.....	3
2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับแสง.....	3
2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับมอเตอร์กระแสตรง.....	5
2.3.1 หลักการของมอเตอร์.....	5
2.3.2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมของเครื่องกำเนิดและมอเตอร์ไฟฟ้า.....	6
2.3.3 แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อต้าน.....	6
2.3.4 สมการแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์.....	8
2.3.5 แรงบิดที่เกิดขึ้นในอามเจอร์.....	8
2.3.6 แรงบิดที่ปลายเพลลา.....	9
2.3.7 ความเร็วของมอเตอร์.....	10
2.3.7.1 กรณีซีรี่ส์มอเตอร์.....	11
2.3.7.2 กรณีชั้้นท์มอเตอร์.....	11
2.3.8 สปีดเร็กกูเรชั่น.....	11

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมีเหตุดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
2.3.10 คุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง.....	12
2.3.11 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของมอเตอร์แบบซันท์และแบบซีรี่ส์.....	13
2.3.11.1 มอเตอร์แบบซันท์.....	13
2.3.11.2 มอเตอร์แบบซีรี่ส์.....	13
2.3.12 คุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบคอมปานด์.....	14
2.3.12.1 มอเตอร์แบบควมูเลตีฟ คอมปานด์.....	14
2.3.12.2 มอเตอร์แบบดิฟเฟอเรนเชียล คอมปานด์.....	15
2.3.13 การสูญเสียและประสิทธิภาพ.....	15
2.4 โปรแกรมวิซวลเบสิก.....	16
2.4.1 คุณสมบัติและข้อดีข้อเสียของ Visual Basic.....	19
2.4.2 ส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการทำงาน.....	20
2.4.3 คอนโทรลของ VB/Win (Custom control).....	26
2.4.4 ภาษาโปรแกรมของ Visual Basic.....	28
2.4.4.1 ตัวแปรและค่าคงที่.....	28
2.4.5 ขอบเขตของตัวแปร.....	29
2.4.5.1 Local.....	30
2.4.5.2 Module.....	30
2.4.6 Global.....	30
2.4.7 โอเปอเรเตอร์.....	31
2.4.8 ประโยคคำสั่ง.....	31
2.4.8.1 ประโยคสำหรับกำหนดค่า.....	31
2.4.8.2 ประโยคหมายเหตุ.....	32
2.4.8.3 ประโยคประกาศ.....	32
2.4.9 ประโยคควบคุมลำดับการทำงาน.....	32
2.4.9.1 IF..Then...Else.....	32
2.4.9.2 Select Case.....	33
2.4.9.3 For....Next.....	33

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
2.4.9.4 Do....Loop.....	33
2.4.9.5 หยุดการทำงานของโปรแกรม.....	34
2.5 ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51.....	35
2.5.1 สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ 8051.....	37
2.5.2 ขาใช้งานต่างๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร์.....	38
2.6 ระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม.....	43
2.6.1 ระบบควบคุมแบบ Open-Loop.....	43
2.6.2 ระบบควบคุมแบบ Closed-Loop.....	43
2.6.2.1 การควบคุมแบบ ON-OFF.....	45
2.6.2.2 การควบคุมแบบ Proportional (P).....	45
2.6.2.3 การควบคุมแบบ Integral (I) และการควบคุมแบบ PI.....	47
2.6.2.4 การควบคุมแบบ D การควบคุมแบบ PD และการควบคุมแบบ PID.....	48
2.6.2.5 สมการ PID สำหรับการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์.....	49
<b>บทที่ 3 การออกแบบวงจรและหลักการทำงาน.....</b>	<b>51</b>
3.1 หลักการทำงานของเครื่อง.....	51
3.2 ส่วนประกอบของเครื่อง.....	54
3.3 ส่วนประกอบของชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51.....	55
3.4 การทำงานของชุดควบคุมอัตราการใช้.....	56
3.5 การทำงานของชุดควบคุมอุณหภูมิ.....	57
<b>บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง.....</b>	<b>58</b>
4.1 ผลการทดลองของชุดควบคุมอุณหภูมิ.....	58
4.2 ผลการทดลองของชุดควบคุมอัตราการใช้ของสารละลาย.....	60
4.3 ภาพแสดงหน้าจอของกราฟแสดงอุณหภูมิ.....	62

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญ(ต่อ)

หน้า

บทที่ 5 สรุปหลักการทำงานและการวิจารณ์.....	64
5.1 สรุปหลักการทำงานของการสร้างเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในเกลือ.....	64
บรรณานุกรม.....	67
ภาคผนวก .....	68
ภาคผนวก ก. คู่มืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ .....	69
ภาคผนวก ข. โปรแกรมที่ใช้ในโครงการ.....	94



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 แสดงย่านความถี่แสงที่ความถี่ต่างๆ .....	4
2.2 ตัวแปรและค่าคงที่ในโปรแกรม Visual Basic.....	28
2.3 แสดงกลุ่มของโอเปอร์เรเตอร์.....	31
2.4 Serial Port Control Register.....	40
2.5 แสดงโหมดต่างๆ ของการรับส่งแบบอนุกรม.....	41
2.6 แสดงค่ารีจิสเตอร์ TMOD ค่าต่างๆ สำหรับ Timer 0.....	42
2.7 แสดงค่าในรีจิสเตอร์ TMOD ค่าต่างๆ สำหรับ Counter 0.....	42
2.8 แสดงค่าในรีจิสเตอร์ TMOD ค่าต่างๆ สำหรับ Timer 1.....	43
3.1 แสดงช่วงความยาวคลื่น .....	51



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 แสดงการแยกแสงอาทิตย์ออกเป็นสเปกตรัมของแสงโดยใช้แก้วผลึกปริซึม.....	3
2.2 ขั้นตอนการเปิดโปรแกรม Visual basic.....	17
2.3 เมื่อเริ่มเปิดโปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0 .....	18
2.4 ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Visual Basic 6.0 .....	20
2.5 ส่วนของ .orm.....	22
2.6 ส่วนประกอบต่างๆ ของ Project Container ...indow.....	23
2.7 ส่วนประกอบต่างๆ ของ Project Explore Window.....	23
2.8 ส่วนประกอบต่างๆ ของ Form Layout Windows.....	24
2.9 ส่วนประกอบต่างๆ ของ Pop Up Menu or Shortcut Menu.....	24
2.10 ส่วนประกอบต่างๆ ของ Properties Windows.....	25
2.11 แสดงขอบเขตของการใช้ตัวแปรและค่าคงที่ในระดับต่างๆ .....	30
2.12 แสดงการทำงานจากส่วนของโปรแกรมแบบต่างๆ ด้วยคำสั่ง Exit.....	34
2.13 โครงสร้างพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์.....	36
2.14 แสดงโครงสร้างภายในชิปไมโครคอนโทรลเลอร์.....	37
2.15 การจัดขามาตรฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์.....	38
2.16 แสดงระบบควบคุมแบบ Open- loop.....	43
2.17 แสดงระบบควบคุมแบบ Closed-Loop.....	44
2.18 แสดงกิริยาการควบคุมแบบ ON-OFF.....	45
3.1 แสดงไดอะแกรมการทำงานของเครื่อง.....	51
3.2 ความสัมพันธ์ของการดูคลื่นและปริมาณไอโอดีน.....	52
3.3 แสดงส่วนประกอบของเครื่อง.....	53
3.4 แสดงส่วนประกอบของชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51.....	54
3.5 แสดงส่วนประกอบของชุดควบคุมอัตราการไหล .....	55
3.6 แสดงการทำงานของชุดควบคุมอุณหภูมิ.....	56
4.1 แสดงภาพส่วนประกอบของโครงการ.....	58
4.2 แสดงภาพรูปคลื่นจากไอซี 785 .....	58
4.3 แสดงภาพรูปคลื่นที่ทริก Triac เพื่อควบคุมการทำงานของ Heater ที่ 33.33 % .....	59

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์หรือการสงวนเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4.4 แสดงภาพรูปคลื่นที่ทริก Triac เพื่อควบคุมการทำงานของ Heater ที่ 66.66 % .....	59
4.5 แสดงภาพรูปคลื่นที่ทริก Triac เพื่อควบคุมการทำงานของ Heater ที่ 100 % .....	60
4.6 แสดงภาพรูปคลื่นจากชุดขับมอเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของมอเตอร์กระแสตรงที่ 33.33 %.	60
4.7 แสดงภาพรูปคลื่นจากชุดขับมอเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของมอเตอร์กระแสตรงที่ 66.66%..	61
4.8 แสดง ภาพรูปคลื่นจากชุดขับมอเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของมอเตอร์กระแสตรงที่ 100 % ..	61
4.9 แสดงภาพหน้าจอแสดงกราฟอุณหภูมิที่ทำการปรับตั้งไว้ .....	62
4.10 ภาพหน้าจอชุดแสดงค่าอุณหภูมิที่ทำการปรับตั้งไว้ .....	62
5.1 แสดงไดอะแกรมการทำงานของเครื่อง.....	64



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความเป็นมาและเหตุจูงใจของการวิจัย

การวิเคราะห์หาปริมาณไอโอดีนในเกลือ ไอโอดีนมีความสำคัญในด้านการควบคุมคุณภาพของการผลิต ซึ่งในปัจจุบันในประเทศไทยผลิตเกลือเสริมไอโอดีนโดยการเติมไอโอดีนในรูปของโปแตสเซียมลงในเกลือแกงในการวิเคราะห์หาปริมาณไอโอดีนได้มีการพัฒนาวิธีการวัดหาปริมาณไอโอดีนด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อให้สามารถวัดปริมาณไอโอดีนในเกลือที่มีอยู่ทั่วไปในท้องตลาด ต่อมาได้มีการพัฒนาการวัดโดยอาศัยเทคนิคฟลูออโรเมตริก ซึ่งทำการตรวจวัดด้วยเครื่องสเปกโตรมิเตอร์

ทางผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องตรวจวัดหาปริมาณไอโอดีน โดยอาศัยระบบฟลูออโรเมตริกที่สามารถเคลื่อนย้ายเพื่อให้งานภาคสนามในการตรวจวัดหาปริมาณไอโอดีนในเกลือเสริมไอโอดีนที่มีอยู่ในท้องตลาด เพื่อนำไปเป็นข้อมูลคุณภาพในการผลิตของผู้ผลิต และเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### 1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญาานิพนธ์

ปริญญาานิพนธ์นี้จะเป็นการศึกษาและพัฒนาออกแบบสร้างเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไอโอดีนในเกลือ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณไอโอดีนที่อยู่ในเกลือแกงในท้องตลาด เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมการวัดคุม ไปใช้ในการแพทย์ให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นยำ สะดวกและรวดเร็ว

เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไอโอดีนในเกลือที่มีขนาดเล็กออกแบบการทำงานโดยยึดหลักทางวิศวกรรม เพื่อให้ได้ผลทางเคมีที่ละเอียดและแม่นยำสูง การทำงานพัฒนาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้โดยสามารถควบคุมการทำงาน ประมวลผลและแสดงผลการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 1.3 ขอบเขตของปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์เล่มนี้จะกล่าวถึง การพัฒนาและออกแบบเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไอโอดีนในเกลือ ซึ่งขั้นตอนสำคัญของเครื่องวิเคราะห์ฯ นี้คือกระบวนการหาค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายตัวอย่างที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างสารทำปฏิกิริยาและไอโอดีนในเกลือ แล้วนำค่าที่ตรวจจับได้ไปวิเคราะห์ตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ค่าผลลัพธ์ที่ได้จะมีค่าเป็นปริมาณไอโอดีนมีหน่วยเป็น mg/Kg โดยโครงสร้างโดยรวมของเครื่องจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

1. ชุดรีดสารละลายที่สามารถปรับอัตราการไหลเป็นจำนวนรอบ/นาที
2. ชุดควบคุมอุณหภูมิเพื่อเร่งปฏิกิริยาของสารละลาย สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 3.
3. อุณหภูมิห้อง-60 องศาเซลเซียส
4. ชุดดีเทคเตอร์ที่วัดค่าออกมาเป็นแรงดัน

ชุดแสดงผลการทำงาน โดยแสดงเป็นกราฟของกระบวนการบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยทั้งหมดสามารถควบคุมประมวลผลและแสดงการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์

### 1.4 ขั้นตอนการศึกษาและดำเนินการ

1. ศึกษาทฤษฎีและกระบวนการเปลี่ยนแปลงของไอโอดีนในเกลือ และแนวทางที่จะนำกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ไปวิเคราะห์หาปริมาณของไอโอดีน
2. ศึกษาทฤษฎีการเขียน โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
3. ศึกษาการทำงานของ MCS-51 และทดลองเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
4. ศึกษาการทำงานของ ไอซีตรวจวัดอุณหภูมิ DS1820
5. ศึกษาการทำงานของ ไอซีสร้างฐานเวลาจริง
6. ศึกษาการทำงานและการควบคุมการทำงานของมอเตอร์กระแสตรง
7. ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของการควบคุมอุณหภูมิ ตัวควบคุมแบบ PID
8. ศึกษาการเขียน โปรแกรมแบบ PID ด้วยภาษาแอสเซมบลี
9. ศึกษาการทำงานของแสง ความสัมพันธ์ของการดูดกลืนและการส่งผ่านของแสง
10. ศึกษาการทำงานของ โปรแกรมวิซวลเบสิก และการต่อใช้งานระหว่าง โปรแกรมวิซวลเบสิกและไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
11. ทดลองการทำงานของแต่ละส่วน
12. ทดลองการทำงานทั้งหมดของเครื่องเทียบกับเครื่องตัวอย่างที่มีใช้อยู่
13. สรุปผลการทดลองและปัญหาการทำงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 2


# ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบสร้าง เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไอโอดีนในเกลือ

### 2.1 กล่าวนำ

การทดสอบหาปริมาณของไอโอดีนในเกลือแกงอาจจะใช้วิธีง่ายๆ โดยการสังเกตจากกระดาษหรือน้ำยาทดสอบ ที่เปลี่ยนสีหลังจากทำปฏิกิริยากับไอโอดีนที่มีอยู่ในเกลือ ซึ่งค่าที่อ่านได้จากการสังเกตสีของกระดาษหรือน้ำยาดังกล่าวอาจเกิดการคลาดเคลื่อนได้จากหลายๆสาเหตุด้วยกัน เช่น จากตัวของผู้ทดสอบ หรือ จากสัดส่วนของการเจือจางเกลือตัวอย่าง เป็นต้น ดังนั้นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจที่จะสามารถทราบค่าที่แน่นอนของปริมาณของไอโอดีนที่มีอยู่ในเกลือคือการสร้างเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์หาปริมาณของไอโอดีนโดยการนำเทคโนโลยีทางวิศวกรรมการวัดคุม ไปประยุกต์ใช้

### 2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับแสง

ในปี ค.ศ. 1666 เซอร์ไอแซก นิวตัน (Sir Isaac Newton) ได้ค้นพบว่าเมื่อดำแสงอาทิตย์ส่องผ่านแก้วปริซึม (Glass Prism) แสงที่ทะลุผ่านแท่งแก้วไปยังอีกด้านหนึ่งจะกระจายออกเป็นแสงสีต่าง ๆ ดังนั้นแสงอาทิตย์ที่เรามองเห็นเป็นสีขาวหรือสีใตนั้น ๆ แท้ที่จริงแล้วประกอบด้วยแสงสีต่าง ๆ ดังภาพที่ 2.1



ภาพที่ 2.1 แสดงการแยกแสงอาทิตย์ออกเป็นสเปกตรัมของแสงโดยใช้แก้วผลึกปริซึม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แสงมีช่วงความถี่  $10^{14}$  Hz หรือความยาวคลื่น  $4 \times 10^{-7}$  ถึง  $7 \times 10^{-7}$  เมตรเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ประสาทตาของมนุษย์รับรู้ได้ สเปกตรัมของแสงสามารถแยกได้ดังนี้

ตารางที่ 2.1 แสดงย่านความถี่แสงที่ความถี่ต่าง ๆ

สี	ย่านความยาวคลื่น (nm)
ม่วง	380-450
น้ำเงิน	450-500
เขียว	500-570
เหลือง	570-590
แสด	590-610
แดง	610-760

จะเห็นได้ว่าแสงสีม่วง (Violet) มีความยาวช่วงคลื่นประมาณ 450-500 นาโนเมตร สีแดง (Red) มีความยาวช่วงคลื่นประมาณ 700 นาโนเมตร แสงในย่านความยาวคลื่น 380-760 นาโนเมตร เท่านั้นที่ตามนุษย์มองเห็นได้ แสงที่มีความยาวคลื่นอยู่นอกย่านที่ตามองเห็นนั้น ได้แก่ แสงอัลตราไวโอเล็ต (Ultraviolet) หมายถึง แสงที่มีความถี่สูงเลยแสงสีม่วงขึ้นไป และแสงอินฟราเรด (Infrared) หมายถึงแสงที่มีความถี่ต่ำกว่าแสงสีแดงลงมา

ขอบเขตที่ต่อเชื่อมกันระหว่างสีไม่สามารถที่จะเจาะจงลงไปได้แน่นอนว่าแต่ละสีจะสิ้นสุดลงตรง ณ ที่ใด เพราะต่างก็ค่อย ๆ จางลงแล้วเข้ามาเชื่อมติดต่อกันและกัน

เนื่องจากแสงนั้นมีความถี่ดังนั้นแสงก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นเดียวกับคลื่นวิทยุ ต่างกันตรงที่ความถี่ และความยาวคลื่น ซึ่งคลื่นแสงอยู่ในช่วงความถี่  $4 \times 10^8$  เมกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งสูงกว่าคลื่นวิทยุ โดยสามารถเขียนสมการทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้

$$C = \lambda / f \quad (2.1)$$

เมื่อ  $C$  = ความเร็วของคลื่นแสง (เมตร/วินาที)

$\lambda$  = ความยาวคลื่น (เมตร)

$f$  = ความถี่ (เฮิร์ตซ์)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โดยที่ย่านความถี่แสงย่านต่างๆสามารถถูกดูดกลืนได้ด้วยสารตัวกลางที่มีลักษณะสีต่างกัน เช่น สารตัวกลางสีเหลืองสามารถดูดกลืนแสงที่น้ำเงิน สารตัวกลางสีน้ำเงินสามารถดูดกลืนแสงสีแดงได้ เป็นต้น

ค่าของแสงที่สามารถส่งผ่านตัวกลางออกมาได้เราเรียกว่าค่าของการส่งผ่าน (Transmission) ของแสงจะเป็นค่าที่แสดงว่าวัตถุตัวกลางนั้นยอมให้แสงผ่านได้เท่าใด โดยทั่วไปนิยมวัดเป็นเปอร์เซ็นต์และค่าของการดูดกลืน(Absorbent)เป็นค่าที่แสดงว่าวัตถุตัวกลางนั้นมีความสามารถในการดูดกลืนแสงไว้เท่าใด โดยสามารถหาได้จาก

$$\text{Absorbent} = 2 - \log \% \text{ Transmission} \quad (2.2)$$

## 2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับมอเตอร์กระแสตรง (D.C. motors)

### 2.3.1 หลักการของมอเตอร์ (Motor principle)

มอเตอร์ไฟฟ้า คือ เครื่องกลซึ่งเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกล โดยอาศัยหลักการดังนี้ คือ เมื่อมีกระแสไหลผ่านลวดตัวนำซึ่งวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก จะมีแรงเกิดขึ้นที่ลวดตัวนำซึ่งวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก จะมีแรงเกิดขึ้นที่ลวดตัวนำ ทำให้ลวดตัวนำเกิดการเคลื่อนที่ ขนาดของแรงที่เกิดขึ้นหาได้จากสมการ

$$F = BIl \quad \text{นิวตัน} \quad (2.3)$$

- เมื่อ
- F = แรงที่เกิดขึ้นที่ลวดตัวนำ เป็น นิวตัน
  - B = ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก เป็น เทสลา (เวเบอร์/ตร.เมตร)
  - I = กระแสที่ไหลผ่านลวดตัวนำ เป็น แอมแปร์
  - l = ความยาวของลวดตัวนำในสนามแม่เหล็ก เป็น เมตร

เราสามารถหาทิศทางของแรง F ที่เกิดขึ้นได้โดยใช้กฎมือซ้ายของเฟลมมิ่ง (Fleming's left hand rule) ซึ่งใช้สำหรับหาทิศทางการหมุนของมอเตอร์นั่นเอง

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมีโครงสร้างและส่วนประกอบเหมือนกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กระแสตรงทุกประการ ดังนั้นจึงสามารถนำไปใช้งานแทนกันได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจึงคล้ายกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง คือ อาจแบ่งออกได้ 4 แบบ คือ

1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบแยกวงจรกระแสกระตุ้นสนามแม่เหล็ก (Separately-excited D.C. motor)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปดสิ่งใด และต้องยังส่งถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบชัณฑ์ (D.C. shunt motor)

3. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบซีรี่ส์ (D.C. series motor)

4. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบคอมเปานด์ (D.C. compound motor)

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบแยกวงจรกระแสกระตุ้นสนามแม่เหล็กนั้น ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 2 ชุด เพื่อจ่ายให้แก่ขดลวดฟิลด์ และขดลวดอาเมเจอร์ จึงไม่นิยมใช้กันทั่วไป จะใช้งานในงานเฉพาะอย่างเป็นทางการเป็นพิเศษเท่านั้น แต่มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบซีรี่ส์และคอมเปานด์นั้นเป็นมอเตอร์ที่ต้องการแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเพียงชุดเดียว จึงนิยมใช้กันมากกว่าแบบแรก

การต่อวงจรภายในของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบคอมเปานด์นั้นต่อได้ 2 แบบคือถ้าต่อวงจรให้แอมแปร์เทินส์ของซีรี่ส์ฟิลด์เสริม หรือต่อต้าน (หักล้าง) กับแอมแปร์เทินส์ของซีรี่ส์ฟิลด์ เรียกรวมการต่อวงจรแบบแรกว่า “คิวมูลेटีฟ คอมเปานด์” (cumulative compound) และแบบหลังเรียกว่า “ดิฟเฟอเรนเชียล คอมเปานด์” (differential compound)

### 2.3.2 การเปรียบเทียบพฤติกรรม ของเครื่องกำเนิดและมอเตอร์ไฟฟ้า (Comparison of generator and motor action )

ทั้งเครื่องกำเนิดและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงต่างก็เกิดพฤติกรรมของเครื่องกำเนิดและมอเตอร์ขึ้นในเครื่องเดียวกัน นั่นคือ เมื่อเป็นเครื่องกำเนิดก็เกิดพฤติกรรมของเครื่องกำเนิด (generator action) ขึ้นก่อน ถ้าพิจารณาตามรูปที่ 4 ด้านล่าง ซึ่งเป็นวงจรของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบื้องต้น ซึ่งถูกขับให้หมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาโดยแรงบิดหมุน (driving torque) ของเครื่องต้นกำลัง เมื่อมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นและมีกระแสไหลออกจากอาเมเจอร์จะมีแรงต้านเกิดขึ้นในอาเมเจอร์ทำให้ความเร็วของเครื่องกำเนิดลดลงเรียกแรงต้านที่เกิดขึ้นในอาเมเจอร์ว่า “แรงบิดต้านกลับ” (retarding torque) หรือ พฤติกรรมของมอเตอร์ เครื่องกำเนิดยังจ่ายกระแสออกจากอาเมเจอร์ไปมากเท่าไร แรงต้านยิ่งเกิดมากขึ้น ทำให้ความเร็วลดลงมาก มีผลทำให้แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วลดลง จึงจำเป็นต้องเพิ่มพลังงานกลขึ้นที่เครื่องต้นกำลังเพื่อเร่งรอบให้สูงขึ้น

### 2.3.3 แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อต้าน (back e.m.f. or counter e.m.f.)

เมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้า (V) ให้กับอาเมเจอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เมื่ออาเมเจอร์เริ่มหมุนลวดตัวนำในอาเมเจอร์จะเคลื่อนที่ตัดกับเส้นแรงแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็กเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นลวดตัวนำ ทิศทางของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นนี้หาได้โดยใช้กฎมือขวาของเฟลมมิงดังรูปที่ 2. จะพบว่ามีทิศทางตรงข้ามกับแรงดันป้อน ดังนั้นจึงเรียกแรงเคลื่อนไฟฟ้านี้ว่า “แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อต้าน” (back e.m.f.) ใช้สัญลักษณ์  $E_b$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เนื่องจากแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อต้านเกิดจากการที่ลวดตัวนำหมุนตัดเส้นแรงแม่เหล็กจากขั้วแม่เหล็กเช่นเดียวกับกรณีของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ดังนั้น จึงมีสมการเช่นเดียวกับการหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คือ

$$E_b = \frac{\Phi ZN}{60} \left( \frac{P}{A} \right) \quad \text{โวลต์} \quad (2.4)$$

และเนื่องจาก ZP/60A เป็นค่าคงที่ของมอเตอร์แต่ละตัว ดังนั้นจึงได้

$$E_b = K_1 \Phi N \quad (2.5)$$

เมื่อ  $K_1 =$  ค่าคงที่ของมอเตอร์ = ZP/60A  
 $N =$  ความเร็วรอบของมอเตอร์ รอบต่อนาที  
 $\Phi =$  จำนวนเส้นแรงแม่เหล็กต่อหนึ่งขั้วเวเบอร์

เมื่อกำหนดให้

$V =$  แรงดันป้อน (applied voltage) โวลต์  
 $R_a =$  ความต้านทานในวงจรของอาร์เมเจอร์ โอห์ม  
 $I_a =$  กระแสอาร์เมเจอร์ เป็น แอมแปร์  
 $E_b =$  แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อต้าน โวลต์

เราสามารถเขียนสมการกระแสอาร์เมเจอร์ได้ดังนี้

$$I_a = \frac{V - E_b}{R_a} \quad (2.6)$$

หรือ

$$V = E_b + I_a R_a$$

$$\therefore E_b = V - I_a R_a \quad (2.7)$$

จากสมการ (2.5) และ (2.6) จะสังเกตเห็นว่า แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อต้าน  $E_b$  จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับ  $\Phi$  และ  $N$  ดังนั้นถ้า  $\Phi$  คงที่จะได้  $E_b \propto N$  นั่นคือ

เมื่อ  $N$  มีค่ามาก เช่น มอเตอร์หมุนตัวเปล่า (no-load) จะทำให้  $E_b$  มีค่ามาก และกระแส  $I_a$  จะมีค่าลดลง ในทางตรงข้ามถ้า  $N$  มีค่าน้อย เช่น ขณะมอเตอร์หมุนขับโหลดเต็มพิกัด (full-load) จะทำให้  $E_b$  มีค่าน้อยลง กระแส  $I_a$  จะมีค่าเพิ่มขึ้นเพื่อทำให้เกิดแรงบิด (torque) เหมาะสมกับขนาดของโหลดที่เพิ่มขึ้น และกระแส  $I_a$  จะมีค่ามากที่สุดเมื่อ  $N$  เท่ากับศูนย์ ซึ่งจะได้  $E_b$  เท่ากับศูนย์ด้วย สภาพเช่นนี้จะเกิดขึ้นในขณะเริ่มหมุน (start) หมายถึง สับสวิทช์จ่ายแรงดันป้อนให้มอเตอร์แล้ว มอเตอร์กำลังจะเริ่มหมุน

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.3.4 สมการแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ (Voltage equation of a motor)

จากสมการที่ (2.7) เขียนสมการของแรงดันป้อน (applied voltage)  $V$ . ที่ขั้วอามเจอร์ของมอเตอร์ได้ดังนี้คือ

$$V = E_b + I_a R_a$$

เรียกสมการข้างบนว่าสมการแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ใช้กระแสอามเจอร์  $I_a$  คูณเข้าไปทั้งสองข้างของสมการ

$$VI_a = E_b I_a + I_a^2 R_a \quad (2.8)$$

โดย

$VI_a$  = กำลังอินพุตที่จ่ายให้กับอามเจอร์ (electrical input to the armature) วัตต์

$E_b I_a$  = กำลังไฟฟ้าส่วนที่เปลี่ยนรูปเป็นกำลังกลในอามเจอร์  
(electrical equivalent of mechanical power developed in the armature) วัตต์

$I_a^2 R_a$  = การสูญเสียในขดลวดอามเจอร์ (Cu loss in the armature) เป็น วัตต์

จากสมการที่ (2.7) จะสังเกตเห็นว่า กำลังไฟฟ้าที่อามเจอร์ได้รับ (armature input) ส่วนหนึ่งจะสูญเสียไปในขดลวดอามเจอร์ คือ การสูญเสีย  $I^2 R$  และอีกส่วนหนึ่งจะใช้สำหรับเปลี่ยนรูปเป็นกำลังกล (mechanical power) ภายในอามเจอร์ ดังนั้น การหาประสิทธิภาพของมอเตอร์จึงอาจหาได้จากอัตราส่วนของกำลังกลที่เกิดขึ้นในอามเจอร์ต่อกำลังอินพุตของมัน คือ  $E_b I_a / VI_a = E_b / V$

### 2.3.5 แรงบิดที่เกิดขึ้นในอามเจอร์ (Armature torque of a motor) T

แรงบิด (torque) หมายถึง โมเมนต์ของแรงที่ทำให้เกิดการหมุนหรือการบิดรอบแกนอันหนึ่ง ซึ่งสามารถวัดได้โดยใช้ผลคูณของแรงกับรัศมี ณ จุดที่แรงกระทำ

พิจารณามูเล่ (pulley) อันหนึ่งที่มีรัศมี  $r$  เมตร ดังรูปที่ (9) มีแรง  $F$  นิวตัน มากระทำกับมูเล่ ทำให้มูเล่หมุนไปด้วยความเร็ว  $n$  รอบต่อวินาที

ดังนั้น แรงบิด  $T = F \times r$  นิวตัน-เมตร

งานที่ทำได้ 1 รอบจากแรง

$$F = \text{แรง} \times \text{ระยะทาง}$$

$$= F \times 2\pi r \text{ จูลส์}$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$\begin{aligned}
 \text{งานที่ทำได้อ่อนวินาที หรือ กำลังกลที่เกิดขึ้น} &= F \times 2\pi r \times n \quad \text{จูลส์/วินาที หรือ วัตต์} \\
 &= (F \times r) \times 2\pi n \quad \text{วัตต์} \\
 &= T \times 2\pi n \quad \text{วัตต์} \\
 &= \frac{2\pi TN}{60} \quad \text{วัตต์} \tag{2.9}
 \end{aligned}$$

เมื่อ  $n = N/60$  และ  $N =$  ความเร็วรอบ เป็น รอบต่อนาที

$$\begin{aligned}
 \text{จากสมการที่ (2.8)} \quad VI_a &= E_b I_a + I_a^2 R_a \\
 \text{กำลังกลที่เกิดขึ้นในอามเจอร์} &= E_b I_a \quad \text{วัตต์} \tag{2.10}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore (1) &= (2) \quad \frac{2\pi TN}{60} = E_b I_a \\
 \therefore T &= \frac{60 E_b I_a}{2\pi n} \quad \text{นิวตัน-เมตร} \tag{2.11}
 \end{aligned}$$

$$\text{หรือ} \quad T = \frac{9.55 E_b I_a}{N} \quad \text{นิวตัน-เมตร} \tag{2.12}$$

$$\begin{aligned}
 \text{จากสมการแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อต้าน} \quad E_b &= \frac{\emptyset Z N}{60} \left( \frac{P}{A} \right) \quad \text{โวลต์} \\
 \text{แทนค่า } E_b \text{ จากสมการแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อต้าน ลงในสมการที่ (7) จะได้} \\
 T &= [0.159 Z P / A] \emptyset I_a \quad \text{นิวตัน-เมตร} \tag{2.13}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ค่าที่อยู่ภายในวงเล็บของสมการที่ (1.12) เป็นค่าคงที่ของแรงบิด} \\
 \therefore T &= K_2 \emptyset I_a \tag{2.14}
 \end{aligned}$$

เมื่อ  $K_2 =$  ค่าคงที่ของแรงบิด

**ข้อสังเกต** จากสมการที่ (9) จะได้แรงบิด  $T \propto \emptyset I_a$

- ในกรณีซีรี่ส์มอเตอร์  $\emptyset$  จะแปรผันโดยตรงกับ  $I_a$  (ก่อนแกนเหล็กถึงจุดอิ่มตัว) ดังนั้นจะได้  $T \propto \emptyset I_a^2$
- ในกรณีชั้้นท์มอเตอร์ ถ้า  $V$  คงที่จะได้  $\emptyset$  คงที่ด้วย ดังนั้น  $T \propto \emptyset I_a$

### 2.3.6 แรงบิดที่ปลายเพลลา (shaft torque) ใช้สัญลักษณ์ $T_{sh}$

แรงบิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอามเจอร์ (armature torque) ในสมการที่(6),(7) และ(8) นั้นไม่ใช่แรงบิดที่นำไปใช้งาน ทั้งนี้เพราะว่าแรงบิดบางส่วนจะต้องจ่ายให้กับการสูญเสียในแกนเหล็กและความฝืด (iron and friction losses) ของมอเตอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ดังนั้นแรงบิดที่นำไปใช้งานก็คือ แรงบิดที่ปลายเพลลา (shaft torque) หรือ  $T_{sh}$  สำหรับกำลังกลเอาต์พุทของมอเตอร์นั้นหาได้จาก

$$P_{out} = T_{sh} \times 2\pi N / 60 \quad \text{วัตต์} \quad (2.15)$$

เมื่อ  $T_{sh}$  = แรงบิดที่ปลายเพลลา เป็น นิวตัน-เมตร

$N$  = ความเร็วเป็นรอบต่อนาที

และ  $P_{out}$  = กำลังเอาต์พุทของมอเตอร์ เป็น วัตต์

$$\begin{aligned} \text{หรือ} \quad T_{sh} &= \frac{P_{out}}{2\pi N / 60} \quad \text{นิวตัน-เมตร} \\ &= \frac{60 P_{out}}{2\pi N} \quad \text{นิวตัน-เมตร} \\ \therefore T_{sh} &= \frac{9.55 P_{out}}{N} \quad \text{นิวตัน-เมตร} \end{aligned} \quad (2.16)$$

ความแตกต่างระหว่างแรงบิดทั้งสองแห่ง ( $T - T_{sh}$ ) เรียกว่า “แรงบิดสูญเสีย” (lost torque) เนื่องจากการสูญเสียในแกนเหล็กและความฝืดของมอเตอร์

### 2.3.7 ความเร็วของมอเตอร์ (Speed of D.C. motor)

จากสมการของแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อต้าน

$$E_b = V - I_a R_a \quad \text{หรือ} \quad E_b = \frac{\Phi N Z}{60} \left( \frac{P}{A} \right)$$

$$\text{ดังนั้น} \quad \frac{\Phi N Z}{60} \left( \frac{P}{A} \right) = V - I_a R_a$$

$$\therefore N = \frac{V - I_a R_a}{\Phi} \times \left( \frac{60 A}{Z P} \right) \quad \text{r.p.m.} \quad (2.17)$$

$$\text{หรือ} \quad N = \frac{E_b}{\Phi} \times \left( \frac{60 A}{Z P} \right)$$

$$\therefore N = K_3 \frac{E_b}{\Phi} \quad (2.18)$$

จากสมการที่ (12) จะพบว่าความเร็วของมอเตอร์เป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อต้าน  $E_b$  และเป็นสัดส่วนผกผันกับเส้นแม่เหล็ก  $\Phi$  หรือ  $N \propto E_b / \Phi$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.3.7.1 กรณีชรีร์มอเตอร์

ให้  $N_1$  = ความเร็วของมอเตอร์เมื่อขับโหลดค่าหนึ่ง

$I_{a1}$  = กระแสอานเจอร์

$\mathcal{O}_1$  = เส้นแรงแม่เหล็กต่อขั้ว

และ  $N_2, I_{a2}$  และ  $\mathcal{O}_2$  เป็นค่าที่สอดคล้องกัน แต่โหลดของมอเตอร์เปลี่ยนแปลงเป็นอีกค่าหนึ่ง ดังนั้นเราจะได้

$$N_1 \propto \frac{E_{b1}}{\mathcal{O}_1} \quad \text{เมื่อ} \quad E_{b1} = V - I_{a1}R_a$$

$$N_2 \propto \frac{E_{b2}}{\mathcal{O}_2} \quad \text{เมื่อ} \quad E_{b2} = V - I_{a2}R_a$$

$$\therefore \frac{N_2}{N_1} = \frac{E_{b2}}{E_{b1}} \times \frac{\mathcal{O}_1}{\mathcal{O}_2} \quad (2.19)$$

ก่อนที่ขั้วแม่เหล็กจะถึงจุดอิ่มตัว (saturation);  $\mathcal{O} \propto I_a$

$$\therefore \frac{N_2}{N_1} = \frac{E_{b2}}{E_{b1}} \times \frac{I_{a1}}{I_{a2}} \quad (2.20)$$

### 2.3.7.2 กรณีขั้วมอเตอร์

มีสมการของความเร็วจนเดียวกับมอเตอร์แบบชรีร์ ดังนั้นจากสมการที่ (13) ถ้าจ่ายแรงดันป้อน  $V$  ของขั้วมอเตอร์คงที่ จะได้  $\mathcal{O}$  คงที่ด้วย ดังนั้น  $\mathcal{O}_1 = \mathcal{O}_2$

$$\therefore \frac{N_2}{N_1} = \frac{E_{b2}}{E_{b1}} \quad (2.21)$$

### 2.3.8 สปีดเรกกูเรชัน (Speed regulation)

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบจากสถานะโหลดเต็มพิกัดมาเป็นสถานะไร้โหลด ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด อัตราการเปลี่ยนแปลงนี้จะอยู่ในรูปเปอร์เซ็นต์ของ ความเร็วรอบในสถานะโหลดเต็มพิกัด เขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$\% \text{สปีดเรกกูเรชัน} = \frac{N_0 - N}{N} \times 100 \quad (2.22)$$

เมื่อ  $N_0$  = ความเร็วรอบเมื่อไร้โหลด (no-load)

$N$  = ความเร็วรอบเมื่อโหลดเต็มพิกัด (full-load or rated load)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.3.9 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดกับความเร็ว (Relation between torque and speed)

ในการสตาร์ทมอเตอร์จากสภาวะหยุดนิ่งจนกระทั่งหมุนอยู่ที่ความเร็วค่าใดค่าหนึ่งนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อต้านจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจาก  $E_b = 0$  ในช่วงแรกซึ่งขณะนั้นกระแส  $I_a$  จะสูงมาก เนื่องจาก  $I_a = \frac{V - E_b}{R_a}$  จึงทำให้แรงบิดของมอเตอร์ (motor torque) มีค่าสูงกว่าแรงบิดที่โหลดต้องการ (load torque) มาก จึงทำให้เกิดอัตราเร่งสูงมาก ความเร็วรอบของมอเตอร์จะสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งแรงบิดที่โหลดต้องการเท่ากับแรงบิดของมอเตอร์ ความเร็วรอบจะคงที่ ถ้าโหลดของมอเตอร์เพิ่มขึ้นแรงบิดที่โหลดต้องการ (load torque) จะมีค่าสูงขึ้น แรงเบรกที่กระทำกับเพลลาของมอเตอร์มีค่ามากขึ้น จะทำให้เกิดแรงหน่วงทำให้ความเร็วรอบลดลง ในกรณีของซันท์มอเตอร์ ถ้าแรงดันป้อนคงที่ถือว่า  $\phi$  จะมีค่าคงที่ด้วย(ในทางปฏิบัติ  $\phi$  จะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากผลของอาเมเจอร์รีแอกชัน) ดังนั้น เมื่อความเร็วรอบ  $N$  ลดลง  $E_b$  จึงลดลงด้วย แต่เนื่องจาก  $I_a = \frac{V - E_b}{R_a}$  จึงทำให้  $I_a$  เพิ่มขึ้น และแรงบิดของมอเตอร์  $T = K\phi I_a$  จะมีค่าเพิ่มขึ้นดังนั้นความเร็วรอบลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งแรงบิดของมอเตอร์เท่ากับแรงบิดที่โหลดต้องการ ความเร็วรอบจึงจะคงที่

ในทางตรงข้าม ถ้าโหลดของมอเตอร์ลดลง แรงบิดที่โหลดต้องการจะน้อยกว่าแรงบิดของมอเตอร์ แรงเบรกหรือแรงหน่วงที่เพลลาจะมีค่าลดลง ทำให้เกิดอัตราเร่งและความเร็วรอบเพิ่มขึ้น เมื่อความเร็วรอบ  $N$  เพิ่มขึ้น  $E_b$  จะเพิ่มขึ้นด้วย กระแส  $I_a$  จะลดลง ทำให้แรงบิดของมอเตอร์ลดลง อัตราเร่งจะค่อยๆลดลงจนกระทั่งเป็นศูนย์ จึงทำให้ความเร็วรอบเริ่มคงที่อีกครั้ง ณ ตำแหน่งที่แรงบิดของมอเตอร์เท่ากับแรงบิดที่โหลดต้องการ

### 2.3.10 คุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (D.C. motor characteristic)

เป็นเส้นกราฟที่แสดงคุณลักษณะระหว่างปริมาณต่างๆ ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแต่ละแบบ คือ

1. แรงบิดและกระแสอาเมเจอร์ คือ เส้นกราฟคุณลักษณะของแรงบิดกับกระแสอาเมเจอร์ ( $T/I_a$  characteristic) หรืออาจจะเรียกว่าคุณลักษณะทางไฟฟ้า (electrical characteristic)
2. ความเร็วและกระแสอาเมเจอร์คือเส้นกราฟคุณลักษณะของความเร็วกับกระแสอาเมเจอร์ ( $N/I_a$  characteristic)
3. ความเร็วและแรงบิดคือเส้นกราฟคุณลักษณะของความเร็วกับแรงบิด ( $N/T$  characteristic) หรือ อาจจะเรียกว่า "คุณลักษณะทางกล" (mechanical characteristic) คุณลักษณะข้อนี้สามารถหาได้จากข้อ 1. และ ข้อ 2.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การพิจารณาเกี่ยวกับคุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง จะต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ของปริมาณทั้งสองประการซึ่งจะต้องนำไปพิจารณาอยู่ตลอดเวลา คือ

$$T \propto \Phi I_a \text{ และ } N \propto E_b / \Phi$$

### 2.3.11 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของมอเตอร์แบบขั้วและแบบซีรี่ส์

(Comparison of shunt and series motor)

#### 2.3.11.1 มอเตอร์แบบขั้ว (Shunt motor)

คุณลักษณะต่างๆ ของมอเตอร์แบบนี้ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. เป็นมอเตอร์ที่มีความเร็วรอบเกือบคงที่
  2. เมื่อใช้กระแสอินพุทเท่ากัน จะให้แรงบิดเริ่มหมุนต่ำกว่าซีรี่ส์มอเตอร์
- จากคุณลักษณะในข้อ 1 และ 2 มอเตอร์แบบนี้จึงนิยมใช้กับงานดังนี้
1. งานที่ต้องการรักษาความเร็วรอบให้คงที่จากสภาวะไร้โหลดถึงมีโหลดเต็มพิกัด
  2. ขั้ว โหลด ฅ ความเร็วรอบต่างๆกัน โดยแต่ละความเร็วจะคงที่กับงานหนึ่งๆ เป็นเวลานาน เช่น ใช้ขับเคลื่อนเครื่องกลึง ซึ่งต้องการใช้ความเร็วในการกลึงโลหะแต่ละชนิดแตกต่างกัน สามารถควบคุมความเร็วได้ง่ายและประหยัด

#### 2.3.11.2 มอเตอร์แบบซีรี่ส์ (Series motor)

คุณลักษณะต่างๆ ของมอเตอร์แบบนี้ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. เป็นมอเตอร์ที่มีแรงบิดเริ่มหมุนสูงมาก (huge starting torque)
2. มีอัตราเร่งของแรงบิดดีมาก (good accelerating torque)
3. มีความเร็วรอบต่ำเมื่อโหลดมากและความเร็วจะสูงมากจนอาจเป็นอันตรายกับมอเตอร์เมื่อโหลดลดลงมาก

จากคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น มอเตอร์แบบนี้จึงเหมาะสมกับงานดังนี้

1. งานที่ต้องการแรงบิดเริ่มหมุนสูงมาก เช่น ใช้ขับเคลื่อน (hoists) บันจั้น (cranes) รถราง (trams) เป็นต้น
2. งานที่มอเตอร์สามารถต่อกับโหลดได้โดยตรง เช่น พัดลมซึ่งแรงบิดจะเพิ่มขึ้นตามความเร็วรอบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. งานที่ไม่ต้องการความเร็วรอบคงที่งานที่โหลดเพิ่มขึ้นแล้วความเร็วรอบลดลง ซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของมอเตอร์ คือแรงบิดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่กำลังอินพุทของมอเตอร์จะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่น แรงบิดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแต่กำลังอินพุทที่มอเตอร์ต้องการจะเพิ่มขึ้นประมาณ 50-60% เท่านั้น
4. ไม่ควรนำไปใช้กับงานที่โหลด มีโอกาสลดลงจนกระทั่งเหลือค่าน้อยมาก เช่น งานขับปั๊มหนีศูนย์กลาง (centrifugal pumps) และงานขับโหลดด้วยสายพาน เป็นต้น

### 2.3.12 คุณสมบัติของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบคอมเปานด์ (Characteristics of compound motor)

เป็นมอเตอร์ที่อาศัยการทำงานร่วมกันของขดลวดซีรีส์ฟิลด์ (ให้แรงบิดเริ่มหมุนสูง) และขดลวดชั้นท์ฟิลด์ (ให้ความเร็วรอบเกือบคงที่) ในอัตราส่วนที่เหมาะสม มอเตอร์แบบคอมเปานด์แบ่งออกได้ 2 แบบ คือ

#### 2.3.12.1 มอเตอร์แบบคิวมูลตีฟ คอมเปานด์ (Cumulative compound motor)

วงจรของมอเตอร์แบบนี้ จะต้องต่อขดลวดซีรีส์ฟิลด์ให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กเสริมหรือมีทิศทางเดียวกันกับเส้นแรงแม่เหล็กของชั้นท์ฟิลด์ ขณะหมุนตัวเปล่าหรือไร้โหลดจะมีกระแสจำนวนเล็กน้อยไหลในขดลวดซีรีส์ฟิลด์ ดังนั้น มอเตอร์จึงหมุนโดยอาศัยเส้นแรงแม่เหล็กส่วนมากที่เกิดจากชั้นท์ฟิลด์ ด้วยความเร็วรอบคงที่เช่นเดียวกับชั้นท์มอเตอร์

เมื่อโหลดเพิ่มขึ้น เส้นแรงแม่เหล็กของขดลวดซีรีส์ฟิลด์จะเพิ่มขึ้นเสริมกับเส้นแรงแม่เหล็กของชั้นท์ฟิลด์ ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กต่อจั่วเพิ่มขึ้น จึงทำให้เกิดแรงบิดขับโหลดสูงกว่าชั้นท์มอเตอร์ ในเวลาเดียวกันความเร็วรอบของมอเตอร์จะลดลงอย่างรวดเร็วและลดลงมากกว่าชั้นท์มอเตอร์ และด้วยขนาดของแรงบิดที่เท่ากันมอเตอร์แบบคิวมูลตีฟคอมเปานด์จะกินกระแสน้อยกว่าชั้นท์มอเตอร์

มอเตอร์แบบนี้เหมาะ สมกับงานประเภทที่ต้องการแรงบิดเริ่มหมุนสูงและยังมีความเร็วคงที่อยู่ที่ค่า ๆ หนึ่ง ในขณะที่ไร้โหลดจึงมักนำไปใช้หมุนขับโหลดหนักๆ เช่น เครื่องอัดย้า เครื่องตัดโลหะ เครื่องม้วนเครื่องรีดโลหะ เป็นต้น เครื่องจักรกลดังกล่าวสามารถต่อกับมอเตอร์แบบคิวมูลตีฟคอมเปานด์ด้วยสายพาน ซึ่งไม่สามารถกระทำได้ในซีรีส์มอเตอร์

ในงานบางประเภท เช่น ลิฟต์ที่ต้องการแรงบิดเริ่มหมุนสูง มักนำมอเตอร์แบบคิวมูลตีฟคอมเปานด์ไปใช้ ภายหลังจากมอเตอร์หมุนได้ความเร็วรอบตามต้องการแล้ว จะทำการถัดวงจรขดลวดซีรีส์ฟิลด์โดยอัตโนมัติ มอเตอร์จะหมุนเป็นชั้นท์มอเตอร์ให้ความเร็วรอบคงที่ ในงานหมุนขับโหลดหนักๆ ในทันทีทันใดมักจะใช้ล้อช่วยแรง (fly-wheel) ต่อกับเพลาของมอเตอร์เป็นการเพิ่มพลังงานศักย์สะสมไว้ จะช่วยให้มีเสถียรภาพในการทำงานดีขึ้นมาก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.3.12.2 มอเตอร์แบบดิฟเฟอเรนเชียล คอมพอนด์

#### (Differential compound motor)

วงจรของมอเตอร์แบบนี้ จะต้องต่อขดลวดซีรีส์ฟิลด์ให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กต่อต้าน หรือ สวนทางกับเส้นแรงแม่เหล็กของขั้วฟิลด์ ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กต่อขั้วลดลง เมื่อมอเตอร์ได้รับโหลดเพิ่มขึ้น ความเร็วรอบของมอเตอร์จะคงที่อยู่ชั่วขณะหนึ่ง แล้วจึงเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของโหลด ในงานบางประเภท ต้องการความเร็วรอบคงที่ตลอดเวลาไม่ว่าโหลดจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามนั้น แม้จะเลือกใช้ขั้วมอเตอร์ ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้ ปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้มอเตอร์แบบดิฟเฟอเรนเชียล คอมพอนด์ แต่เนื่องจากมอเตอร์แบบนี้มีข้อเสียอย่างมากตรงที่มีแรงบิดเริ่มหมุนต่ำ แต่ในขณะที่เริ่มหมุนอาจหมุนกลับทิศทางได้ ทั้งนี้เพราะว่าในขณะที่เริ่มหมุนมอเตอร์จะกินกระแสมาก ดังนั้น เส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดจากขดลวดซีรีส์ฟิลด์จะมีค่ามากกว่าเส้นแรงแม่เหล็กของขั้วฟิลด์ อันเป็นสาเหตุทำให้มอเตอร์หมุนกลับทิศทาง การแก้ไขอาจจะทำได้โดยลัดวงจรขดลวดซีรีส์ฟิลด์ในขณะที่เริ่มหมุน ข้อเสียอีกประการหนึ่งก็คือถ้าเพิ่มโหลดมากเกินไป จนกระทั่งโหลดเกินพิกัด (over load) กระแสจะไหลมากในขดลวดซีรีส์ฟิลด์ ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กมากกว่าขั้วฟิลด์ มอเตอร์จะหมุนกลับทิศทางเช่นเดียวกัน

เนื่องจากมีข้อเสียดังกล่าวปัจจุบันจึงไม่นิยมใช้มอเตอร์แบบดิฟเฟอเรนเชียลคอมพอนด์ และกรณีที่ต้องใช้มอเตอร์ซึ่งให้ความเร็วรอบคงที่ จะเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแทน

### 2.3.13 การสูญเสียและประสิทธิภาพ (Losses and efficiency)

การสูญเสียที่เกิดขึ้น ในมอเตอร์ก็เช่นเดียวกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งมีดังนี้ คือ

1. การสูญเสียในขดลวดทองแดง (Copper losses)
2. การสูญเสียทางแม่เหล็ก (Magnetic losses)
3. การสูญเสียทางกล (Mechanical losses)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.4 โปรแกรมวิซวลเบสิก

เป็นที่ยอมรับในวงการกันดีว่าตั้งแต่วินโดวส์ 95 และวินโดวส์ NT เป็นต้นมา วินโดวส์นั้นได้ช่วยให้คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่าดอสคั้งนั้นในคอมพิวเตอร์ที่ใช้วินโดวส์ถ้าเขียนโปรแกรมสำหรับดอสเพื่อรันในดอสของวินโดวส์ก็เท่ากับไม่ได้ใช้วินโดวส์ที่มีอยู่เลย เพราะโปรแกรมจะลดความสามารถของวินโดวส์ให้เหลือเท่ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ดอสเท่านั้นเพราะฉะนั้นสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้วินโดวส์ การเขียนโปรแกรมเพื่อรันในวินโดวส์จึงเป็น ทางเดียวที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2 ประการคือ


1. โปรแกรมสำหรับวินโดวส์จะนำความสามารถของวินโดวส์มาใช้ได้อย่างเต็มที่
2. การเขียนโปรแกรมสำหรับวินโดวส์ทำได้ง่ายกว่าการเขียนโปรแกรมสำหรับดอส


โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันในวินโดวส์นั้นได้มีวิธีการเขียน 2 แบบ คือการเขียนโปรแกรมแบบวิซวลหรือวิซวลโปรแกรมมิ่ง (Visual Programming) และการเขียนโปรแกรมแบบนอนวิซวลหรือนอนวิซวลโปรแกรมมิ่ง (None Visual Programming) “วิซวล หมายถึง มองเห็นการเขียนโปรแกรม หมายความว่า การเขียนแบบนี้เราจะมองเห็นส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรมนั้นทันที ” ส่วนการเขียนโปรแกรมแบบนอนวิซวลเป็นการเขียนโปรแกรมด้วยอักษรและเครื่องหมาย ซึ่งจะยังไม่เห็นส่วนประกอบของโปรแกรมในทันทีแต่สามารถจะมองเห็นส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรมได้ในภายหลังคือตอนรันโปรแกรม ดังนั้นการเขียนโปรแกรมแบบวิซวลจึงช่วยให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถเขียนได้สะดวกและรวดเร็วกว่าในการทำงานด้านโปรแกรมมิ่งนั้นนับตั้งแต่เริ่มต้นในการพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ นั้นจะมีโปรแกรมภาษาต่าง ๆ มากมายที่ใช้ในการพัฒนาหรือสร้างเป็นโปรแกรมประยุกต์ขึ้นมาใช้งานสำหรับการทำงานในองค์กรหรือพัฒนาขึ้นมาใช้งานส่วนตัวแต่โดยส่วนใหญ่แล้ว โปรแกรมเหล่านี้จะเป็นโปรแกรมที่ต้องใช้ ความจำเป็นเลิศเกือบทั้งสิ้น เนื่องจากโปรแกรมเหล่านั้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมประเภทการเขียนโดยการขึ้นคำสั่งเฉพาะต่าง ๆ ในการสร้างหรือควบคุมการทำงานของส่วนต่าง ๆ ที่ต้องการ โดยเรียกการใช้งานโปรแกรมเหล่านี้ว่า “การโค้ดดิ้ง” แต่สำหรับโปรแกรม Visual Basic 6.0 นั้นโปรแกรมพัฒนาที่การผสมผสานกันระหว่างการโค้ดดิ้งและจับวาง (แกรกแอนด์ดรอป) นั่นก็คือ ในการทำงานนั้นสามารถที่จะกำหนดหรือสร้าง Object ต่าง ๆ โดยการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่ตัวโปรแกรมมีมาให้โดย ไม่ต้องเขียนคำสั่งเพื่อสร้าง Object ต่างๆ เหล่านั้นขึ้นมาใช้งานและสามารถ ที่จะเขียนคำสั่งเพื่อใช้ในการสร้างเงื่อนไขพิเศษอื่นๆ ที่ใช้ในการทำงานได้อีกด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การเปิดโปรแกรมขึ้นมาใช้งาน

ในการเปิดโปรแกรมขึ้นมาใช้งานนั้นสามารถที่จะทำได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้


- คลิกปุ่ม 
- เลือกเมนู Programs
- เลือกเมนูย่อย Microsoft Visual Studio 6.0
- คลิกไอคอน Microsoft Visual Basic 6.0



ภาพที่ 2.2 ขั้นตอนเปิด โปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0

เมื่อได้เปิดโปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0 ขึ้นมาแล้วนั้นจะปรากฏดังภาพที่ 2.26 และสำหรับส่วนประกอบในการทำงานต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงานนั้นจะได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 2.3 เมื่อเริ่มเปิดโปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0

จากรูปนั้นจะเห็นว่าปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ New Project ขึ้นมาก่อนที่จะเข้าไปใช้งานโปรแกรมซึ่งในไดอารี่ New Project นี้จะประกอบด้วย 3 ส่วนด้วยกันคือ

#### New

ส่วนนี้เป็นส่วนที่ใช้ในการเลือกสร้างงานใหม่ขึ้นมา ซึ่งจะมรูปแบบของการสร้างงานให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบด้วยกัน

#### Existing

ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ใช้ในการเปิดงานที่ได้สร้างขึ้นมาจากโปรแกรม Visual Basic ในเวอร์ชันต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วซึ่งเก็บไว้ในที่ต่าง ๆ ที่ต้องการขึ้นมาใช้งาน ได้ตามต้องการ

#### Recent

ในส่วนนี้จะเป็นการเลือกเปิดไฟล์ที่ได้เคยเปิดขึ้นมาใช้งานแล้วปิดลงไปแล้ว ซึ่งในส่วนนี้จะปรากฏชื่อไฟล์ต่าง ๆ ที่ได้เคยเปิดขึ้นมาใช้งานแล้ว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.4.1 คุณสมบัติและข้อดีของ Visual Basic

ใน Visual Basic มีคุณสมบัติที่ดีหลายประการกล่าวคือ ในการเขียนโปรแกรมแบบเดิมนั้นจะต้องมานั่งออกแบบหน้าจอรอบตำแหน่งการแสดงผลึกคิดหาขั้นตอนการทำงานและอื่น ๆ จากนั้นจึงทำการเขียนโปรแกรม แต่ใน Visual Basic จะใช้หลักการของภาพและการมองเห็น โดยเริ่มจากออกแบบวินโดวส์ย่อยหรือที่ใน Visual Basic เรียกว่า ฟอรัม ในฟอรัมจะประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ที่จะทำงานด้วยหรือเรียกว่าเป็น Object เช่น ข้อความ, ช่องรับข้อความ, Scroll Bar, หรือปุ่ม (Button) เมื่อกำหนดสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ครบตามต้องการแล้วจึงระบุว่าจะองค์ประกอบแต่ละอย่างทำงานอย่างไร โดยเขียนโปรแกรมย่อยใส่เข้าไปกับ Object เหล่านี้ที่ต้องทำแบบนี้ ก็เพราะว่าการทำงานใน Windows เป็นแบบที่เรียกว่า Event-Driven คือขึ้นกับเหตุการณ์ (Even) การเขียนโปรแกรม แบบเดิมคือ สั่งงานตามลำดับยุ่งยากมาก


Visual Basic นี้ยังคงไว้ด้วยข้อดีต่าง ๆ ของ Microsoft Quick Basic และยังมีเพิ่มเติมคุณสมบัติหลากหลายที่จะสนับสนุนให้ตัวมันเองเป็นโปรแกรมพื้นฐาน ซึ่งใช้สำหรับในการพัฒนาโปรแกรมบน Microsoft Windows อีกด้วย ตัวอย่างเช่น กราฟฟิกเอาต์พุทที่สามารถถูกส่งออกไปยังส่วนต่าง ๆ ของวินโดวส์หรือแม้กระทั่งส่งไปยังเครื่องพิมพ์ สามารถเลือกสีสำหรับงานกราฟฟิกได้มากกว่า 16 ล้านเฉดสี (โดยวินโดวส์จะจัดการแสดงผลกราฟฟิคนั้นตามที่ต้องการ หรือจะลดลงมาได้เท่าที่ฮาร์ดแวร์ของเครื่องนั้น ๆ จะสนับสนุนในการแสดงผลได้) โดยที่ไม่ต้องกังวลในส่วนนี้ว่าจะมีกระบวนการในการจัดการอย่างไรไม่ว่าในตอนนี้อยู่หรือต่อไปในอนาคต

ข้อดีเหนือ Quick Basic อีกอย่างหนึ่งก็คือ การจัดการตัวแปรใน Visual Basic มีกฎเกณฑ์ซึ่งง่ายในการเข้าใจและจดจำ เพราะว่าโปรแกรมตัวนี้ถูกพัฒนาให้ง่ายและมีประสิทธิภาพโดยที่โปรแกรมของ Visual Basic จะประกอบไปด้วยไฟล์ 2 แบบ คือ Form และ Module ยกเว้นเมื่อ Declare globally ที่อื่น ตัวแปรและค่าคงที่ในโปรแกรมย่อยและฟังก์ชันนั้นจะเป็น Local สำหรับกระบวนการที่เกิดขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.4.2 ส่วนประกอบต่างๆ ที่ในการทำงาน

เมื่อทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาใช้งานแล้วนั้นจะปรากฏส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม ควรทราบก่อนที่จะเริ่มใช้งานโปรแกรมในการสร้างงานต่าง ๆ เพราะจะทำให้เลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในส่วนต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น



ภาพที่ 2.4 ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Visual Basic 6.0



### Title Bar

จะเป็นส่วนที่แสดงชื่อของ Application ที่กำลังเปิดใช้งานอยู่ขณะนั้น



### Minimize Button

เป็นปุ่มที่ใช้สำหรับคลิกเพื่อหดหรือซ่อนส่วนของ Window หรือหน้าต่างทำการไว้ โดยจะปรากฏหรือแสดงที่หน้าจอเฉพาะส่วนของ Title Bar ของหน้าต่างดังกล่าวไว้และหากต้องการแสดงหรือ Show หน้าต่างอีกครั้งให้ใช้เมาส์คลิกซ้ำที่ปุ่มเดิม ซึ่งปุ่มดังกล่าวจะอยู่ทางด้านขวาของ Title Bar ของหน้าต่างนั้น ๆ



### Maximize Button or Restore Button

จะเป็นเอกสารที่ส่งงานไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
จะเป็นปุ่มที่ใช้สำหรับคลิกเพื่อขยายขนาดใหญ่ขึ้นจนเต็มหน้าจอ  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมีเหตุดเบสลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



## Close Button

เป็นปุ่มสำหรับคลิกเพื่อปิดหรือจบการทำงานของหน้าต่างนั้น ๆ

File Edit View Project Format Debug Run Query Diagram Tools Add-Ins Window Help


## Menu bar

เป็นแถบของเมนูหลักที่บรรจุคำสั่ง ย่อหลายคำที่ใช้ในการทำงานไว้ สามารถเขียนใช้งานเมนูได้ โดยการใช้เมาส์คลิกที่ชื่อของเมนูที่ต้องการบน Menu Bar หรืออาจเรียกเมื่อดังกล่าวได้ โดยการกดปุ่มที่คีย์บอร์ดคีย์คูปุ่ม Alt ค้างไว้พร้อมกับกดตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ของชื่อเมนู ที่ต้องการเปิดดังตัวอย่างต่อไปนี้ หากต้องการใช้คำสั่งย่อที่อยู่ในเมนู และที่ชื่อของเมนูนับจะมีเส้นขีดไว้ที่ตัวอักษร ดังนั้นในการเรียกใช้คำสั่งย่อในเมื่อดังกล่าวจำเป็นต้องเปิดเมนูก่อน โดยการกดปุ่มที่คีย์บอร์ดคีย์คูปุ่ม Alt+F

4800 x 3600

## Tool Bar

เป็นส่วนที่ปรากฏอยู่ด้านใต้ของเมนูบาร์ ซึ่งเป็นส่วนที่รวบรวมไอคอนเล็ก ๆ มากมายเอาไว้ ซึ่งแต่ไอคอนเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนคำสั่งหนึ่ง ๆ ของเมนู ดังนั้นไอคอนในส่วนนี้จึงถูกออกแบบเพื่อให้การเลือกใช้คำสั่งของเมนुरวดเร็วและมีลักษณะที่สื่อความหมายกับผู้ใช้มากขึ้น




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## Tool Box

เป็นหน้าต่างที่รวบรวมเอาเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับใช้ในขณะออกแบบฟอร์ม ซึ่งการรวมเอาเครื่องมือตัวใดให้กับฟอร์มผู้ใช้สามารถทำได้โดยการคลิกที่คอนโทรลนั้นเพื่อเลือกแล้วนำมาวางลงในฟอร์มโดยวิธีการจากแล้ววาง หรือโดยวิธีการดับเบิลคลิกที่ไอคอนคอนโทรลในทูลบ็อกซ์ก็ได้ ซึ่ง Visual Basic ก็จะทำกรวางคอนโทรลลงในฟอร์มปัจจุบัน โดยอัตโนมัติ

## Form

ในการแสดงหน้าต่างเพื่อที่จะสื่อการทำงานกับผู้ใช้ ทั้งนี้เนื่องจาก Visual Basic ได้รับการออกแบบให้โปรแกรมเมอร์สามารถนำมาใช้ออกแบบแอปพลิเคชันในลักษณะของการสื่อด้วยรูป ดังนั้นการสื่อการทำงานระหว่างแอปพลิเคชันกับผู้ใช้จะต้องกระทำผ่านฟอร์มโดยในโปรเจกต์หนึ่งๆ ซึ่งสามารถมีได้หลายฟอร์มและภายในฟอร์มต่างๆนั้น ก็จะถูกใช้ในการบรรจุคอนโทรลต่างๆ เช่น text box, picture box หรือ image เอาไว้ ดังนั้นฟอร์มจึงทำหน้าที่เป็น ตัวบรรจุ (container) และฟอร์มก็ยังเป็นออบเจกต์ตัวหนึ่งของ Visual Basic ที่อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขคุณสมบัติได้ในขณะออกแบบจากหน้าต่างๆ ซึ่งคุณสมบัติและสามารถควบคุมพฤติกรรมต่างๆ ของฟอร์มได้โดยผ่านทางวิธีเช่นเดียวกับออบเจกต์อื่น ๆ




ภาพที่ 2.5 ส่วนของ Form

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### Project Container Window


คือบริเวณทั้งหมดของฉากด้วยหลังที่เป็นสีขาว ของ Form ซึ่งใช้สำหรับเป็นพื้นที่หรือ หน้าต่างๆ ที่ใช้บรรจุ Form หรือ สร้าง Form



ภาพที่ 2.6 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของProject Container Window

### Project Explore Window

เป็นหน้าต่างที่รวบรวมรายชื่อของฟอร์ม โมดูลไฟล์ Custom Control (Class Module) หรือ ไฟล์ทรัพยากร (resource file) สำหรับการสร้างแอปพลิเคชันหนึ่ง ๆ ซึ่งการรวมเอาไฟล์เหล่านี้เข้ามาด้วยกันเพื่อสร้างแอปพลิเคชันภายใต้ Visual Basic/win เรียกว่าโปรเจก (project)หรือโครงการซึ่งโดยปกติ Visual Basic จะจัดเก็บไฟล์โปรเจกโดยจะมีนามสกุล .MAK โดยจะมีการ จัดเก็บแยกออก จากไฟล์อื่น ๆ โดยเด็ดขาด




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมีเหตุตบแต่งสิ่งเนื้อหาและต้องอ้างอิงแก่เจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.7 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Project Explore Window

## Form Layout Windows


เป็นส่วนที่ใช้กำหนดตำแหน่งของ Form ที่ต้องการแสดงบนหน้าจอและบนหน้าต่างที่ทำงานนอกจากนี้ในการกำหนดตำแหน่งของ Form จะสามารถเลือกกำหนดได้จากการกำหนด ค่าตัวแปรต่างๆ หรือคุณสมบัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดวางตำแหน่งได้ในส่วนของ Properties ได้เช่นกัน



ภาพที่ 2.8 ส่วนประกอบต่างๆ ของ Form Layout Windows

## Pop Up Menu or Shortcut Menu

เป็นส่วนของเมนูคำสั่งต่าง ๆ ที่จะปรากฏหรือแสดงเมื่อมีการกดปุ่มด้านขวาของเมาส์หรือที่เรียกว่า คลิกขวา



ภาพที่ 2.9 ส่วนประกอบต่างๆ ของ Pop Up Menu or Shortcut Menu

## Tool Tips

เป็นส่วนที่ใช้บอกหรือแสดงชื่อของเครื่องมือหรือปุ่มต่าง ๆ ที่ตำแหน่งของ Mouse Pointer


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ชี อยู่ในขณะนี้  
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## Pointer

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเลือกเมนูคำสั่งและเครื่องมือต่าง ๆ

## Properties Windows

จะเป็นหน้าต่างที่รวบรวมคุณสมบัติทั้งหมดของฟอร์มหรือคอนโทรลเอาไว้ ซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดที่ปรากฏในหน้าต่างนี้จะเป็นคุณสมบัติที่ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าได้ในขณะออกแบบ เช่น Caption, Text, Left, Top หรือ Back Color เป็นต้น เมื่อผู้ใช้ทำการแก้ไขค่าคุณสมบัติต่างๆ ในหน้าต่างคุณสมบัตินี้ก็จะส่งผลต่อคอนโทรลตัวนั้นทันที ซึ่งบางคุณสมบัติสามารถแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติได้ทันที เช่น Left, Top หรือ Fore Color เป็นต้น ส่วนคุณสมบัติบางอย่าง จะแสดงผลให้เห็นก็ต่อเมื่อผู้อ่านมีการรับแอปพลิเคชันเท่านั้น เช่น Enabled หรือ Visible เป็นต้น



ภาพที่ 2.10 ส่วนประกอบต่างๆ ของ Properties Windows

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.4.3 คอนโทรลของVB/Win (custom control)

คอนโทรลเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การสร้างแอปพลิเคชันด้วย Visual Basic สามารถกระทำได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งในความเป็นจริงคอนโทรลก็คือไฟล์ไบนารีที่มีนามสกุล .VBX หรือ .OCX ซึ่งเรียกว่า custom control เนื่องจากคอนโทรลเหล่านี้ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับ Visual Basic ได้อย่างไม่มีปัญหาแล้ว ดังนั้นไฟล์เหล่านี้จะถูกย้ายไปจัดเก็บไว้ในไดเรกทอรีย่อย system ของวินโดวส์และไม่คอมแพททิเบิลกับเวอร์ชันที่กำลังติดตั้งใหม่ ไฟล์ custom control ที่มีอยู่ในไดเรกทอรีย่อย system ของวินโดวส์นั้นก็จะถูกย้ายไปจัดเก็บไว้ในไดเรกทอรีของ Visual Basic เวอร์ชันนั้น ๆ แทนผู้ใช้สามารถโหลดไฟล์คอนโทรล มารวมกับโปรเจกต์ได้ด้วยการใช้คำสั่ง Add File ในเมนู File แต่ถ้าหากโปรเจกต์ไม่มีการใช้คอนโทรลใด ๆ ก็ให้ผู้ใช้ลบคอนโทรลตัวนั้น ๆ ออกจากโปรเจกต์ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการใช้คำสั่ง Remove File ในเมนู File ทั้งนี้เพื่อให้การโหลดโปรเจกต์ของ Visual Basic สามารถกระทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เมื่อผู้ใช้นั้นได้มีการสร้างแอปพลิเคชันลงในไดเรกทอรีย่อย system ของวินโดวส์ของเครื่องผู้ใช้งานด้วย (วิธีการสร้างแผ่นดิสก์สำหรับติดตั้งแอปพลิเคชัน สามารถทำได้โดยใช้ Setup Wizard หรือชุดโค้ดที่มีในไดเรกทอรีย่อย System ใน ไดเรกทอรีของ Visual Basic )

คอนโทรลแต่ละตัวในความเป็นจริงก็คือไลบรารี (Library) ที่สามารถทำงานได้เฉพาะด้านตามที่กำหนดและตัวคอนโทรลก็มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ผู้อ่านสามารถแก้ไขได้นอกจากนี้เมื่อมีการกระทำใด ๆ กับคอนโทรล เช่น การคลิก การเปลี่ยนค่า เป็นต้น เหตุการณ์เกี่ยวข้องของคอนโทรลก็จะถูกเรียก (Event-Driven) ซึ่งผู้ใช้สามารถที่จะเขียนโค้ดเพื่อควบคุมการทำงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ได้โดยการเขียนโค้ดลงในส่วนโพรซีเจอร์เหตุการณ์ (Event Procedure) ซึ่งจะมีรายละเอียดคร่าว ๆ ของคอนโทรลแต่ละตัวดังนี้



**Pointer** เป็นเคอร์เซอร์ ที่ใช้สำหรับเลือก เลื่อนตำแหน่ง หรือขยายขนาดของฟอร์ม หรือคอนโทรล ซึ่งคอนโทรลตัวนี้เป็นเครื่องมือของเอนไวรอนเมนต์ ดังนั้นผู้ใช้จึงไม่สามารถนำไปใช้ในแอปพลิเคชัน













**Picture box** ตัวคอนโทรลนี้ใช้สำหรับแสดงบิตแมพ ไอคอน ไฟล์คำตัว วิธีการใช้ในการ แสดงผลกราฟฟิกเช่น Pset หรือ Line เป็นต้น หรือแสดงข้อความใดก็ได้ นอกจากนี้สามารถใส่บรรจุคอนโทรลอื่น ๆ ได้อีกด้วย (container)



**Label** ใช้แสดงข้อความที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยผู้ใช้ ยกเว้นแก้ไขโดยการเขียนโค้ดเท่านั้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์หรือการสงวนเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

-  **Command button** ปุ่มคำสั่งซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกได้โดยการคลิกที่ปุ่ม
-  **Frame** ใช้เป็นตัวบรรจุ (Container) คอนโทรลอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังใช้เป็นตัวรวมกลุ่ม (Group) คอนโทรลอื่น ๆ เช่น Option button เป็นต้น
-  **Text box** กรอบสี่เหลี่ยมสำหรับกรอกข้อความต่าง ๆ ซึ่งจะถูกใช้เป็นกล่องสำหรับตัวอักษรที่ถูกคีย์โดยผู้ใช้
-  **Check box** ปุ่มสำหรับเลือกสถานะถูกหรือผิดหรือสถานะใช่หรือไม่ใช่
-  **Option button** ปุ่มที่ถูกใช้รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อให้ผู้ใช้ได้ใช้เป็นตัวเลือก(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
-  **Combo box** คอนโทรลที่รวมเอาความสามารถของ text box และ list box เอาไว้ด้วยกัน
-  **List box** คอนโทรลที่ใช้ในการแสดงผลรายการของข้อความเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้
-  **Horizontal scroll bar** แถบเลื่อนในแนวนอนซึ่งสามารถกำหนดค่าในช่วงที่ต้องการเลือก
-  **Vertical scroll bar** แถบเลื่อนในแนวตั้งซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดค่าในช่วงที่ต้องการเลือก
-  **Time** นาฬิกาที่นี้ถูกใช้ในการสร้างเหตุการณ์โดยที่อ้างอิงกับช่วงเวลา ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับประโยค In Timer ของ Quick BASIC

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.4.4 ภาษาโปรแกรมของ Visual Basic

### 2.4.4.1 ตัวแปรและค่าคงที่

ตัวแปรใน Visual Basic มีความยาวได้ถึง 40 ตัวอักษร สามารถตั้งชื่อตัวแปร โดยผสมจากตัวอักษร ตัวเลขและ underscore ( \_ ) แต่ตัวแรกต้องเป็นอักษรเท่านั้นและห้ามตั้งชื่อตรงกับคำที่สงวนไว้ (Reserved word) ซึ่งได้แก่ฟังก์ชันและคำสั่งต่าง ๆ ตัวแปรแบ่งออกเป็น 7 ชนิด ดังตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.2 ตัวแปรและค่าคงที่ในโปรแกรม Visual Basic

ชนิด	คำอธิบาย	ตัวอักษร บอกชนิด	ขอบเขต
Integer	2- byte integer	%	-32,768 จนถึง 32,767
Long	4- byte integer	&	-2,147,678จนถึง 2,147,483,647
Single	4- byte floating-point Number	!	-3.402823E38จนถึง-1.401298E-45
Double	8- byte floating-point Number	#	-1.797693134862232222D308จนถึง -4.94065645841247D-324 (ค่าลบ) 4.94065645841247D-324 จนถึง 1.797693134862232222D308
Currency	8- byte Number with Fixed decimal point	@	-922337203668547705808จนถึง 922337203668547705808
String	String of characters	\$	0 จนถึงประมาณ65,000 ตัวอักษร
Variant	Date/time} floating-Pint number, or string		Date valued : วันที่ 1 มกราคม ปี ค.ศ. 0000 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ปี ค.ศ. 9999

#### Integer

ไว้สำหรับเก็บค่าจำนวนเต็มในช่วง  $-32,768$  ถึง  $32,767$  ตัวแปรชนิดนี้สามารถคำนวณได้เร็วมากแต่มีข้อจำกัดด้านค่าที่เก็บได้ซึ่งอยู่ในขอบเขตแคบกว่าแบบอื่นตัวแปรชนิดนี้ระบุด้วย%

#### Long

เป็นค่าจำนวนเต็มเช่นเดียวกับชนิด Integer แต่ขยายช่วงไปเป็น  $-2,147,483,648$  ถึง  $2,147,483,647$  ใช้เนื้อที่ 4 ไบต์และใช้ตัวอักษร & เป็นตัวระบุชนิด เช่น A& เอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**Single**

ใช้เนื้อที่ในการเก็บ 4 ไบต์เก็บค่าตัวเลขที่เป็นทศนิยม ซึ่งไม่ต้องการความละเอียดมากนัก (-3.102823E38 ถึง -1.401298E-45) ใช้! ในการระบุชนิด เช่น A!

**Double**

คล้ายกับชนิด Single แต่สามารถเก็บค่าได้มากกว่า และใช้เนื้อที่เก็บเป็น 2 เท่า ของ Single (8 ไบต์) อย่างไรก็ตามก็ใช้เวลาการคำนวณมากกว่าด้วย ระบุชนิดด้วย # เช่น A#

**Currency**

ใช้เก็บค่าทางการเงิน โดยเฉพาะเป็นแบบทศนิยมคงที่ 4 ตำแหน่ง ใช้เนื้อที่ 8 ไบต์ การระบุถึงชนิดใช้ตัวอักษร @ เช่น A@

**String**

ใช้เก็บข้อความหรือตัวอักษรซึ่งไม่สามารถนำไปคำนวณได้ ความยาวของข้อความคือ 65,5000 ตัวอักษร เนื้อที่ที่ใช้เก็บขึ้นอยู่กับขนาดของข้อความที่เก็บ ระบุชนิดด้วย \$ เช่น a\$

**Variant**

ตัวแปรชนิดนี้เพิ่มเริ่มมีใช้ใน Visual Basic 2.0 ถูกออกแบบมาใช้เก็บค่าต่าง ๆ กัน โดยสามารถเก็บค่าชนิดใดก็ได้ 6 ชนิดข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ตัวอักษรหรือวันที่ ข้อมูลชนิดนี้มีประโยชน์ในกรณีที่ต้องการประกาศตัวแปรซึ่งอาจเก็บค่าได้หลายแบบ โดยที่ไม่สามารถระบุได้แน่นอนว่าเป็นแบบใดปัญหาที่อาจจะทำงานช้ากว่าตัวแปรแบบอื่นเพราะ Visual Basic ต้องมีการตรวจสอบชนิดของตัวแปรประเภทนี้ทุกครั้งก่อนจะใช้งาน


**2.4.5 ขอบเขตของตัวแปร**

ตัวแปรและค่าคงที่ที่ได้กล่าวถึงตอนต้น โดยปกติจะมีขอบเขตการใช้งานหรือใช้งานได้ในแต่ละส่วนของโปรแกรมเท่านั้น ซึ่งขอบเขตของตัวแปร (Scope) นี้แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.4.5.1 Local

ตัวแปรชนิดนี้จะเป็นที่รู้จักกันมาก ซึ่งใช้ได้ในระดับโปรซีเจอร์หรือฟังก์ชันที่ประกาศใช้ตัวแปรนั่นเองส่วนมากมักจะใช้กับการประกาศตัวแปรสำหรับการคำนวณหรือจะใช้เก็บค่าชั่วคราว ตัวแปรในระดับ Local จะถูกยกเลิกไปเมื่อการทำงานของโปรซีเจอร์หรือฟังก์ชันนั้นสิ้นสุดลง



ภาพที่ 2.11 แสดงขอบเขตของการใช้ตัวแปรและค่าคงที่ในระดับต่างๆ

### 2.4.5.2 Module

ตัวแปรในระดับโมดูลสามารถอ้างอิงถึง สามารถใช้ร่วมกันได้หลายฟังก์ชันหรือหลายโปรซีเจอร์ซึ่งอยู่ในโมดูลนั้น ไม่ว่าจะเป็นในโมดูลของโปรแกรมที่ประกอบด้วยรูทีนย่อยๆ หลายๆ รูทีน หรือในโมดูลของฟอร์มซึ่งอยู่ในรูทีนสำหรับทำงานกับ Object ในฟอร์ม

### 2.4.6 Global

ในตัวแปรระดับ Global นี้สามารถจะอ้างอิงได้จากจุดใด ๆ ก็ตามใน Application ทุกรูทีนหรือทุกส่วนจะสามารถนำไปใช้ได้การประกาศใช้จะเหมือนกับระดับโมดูล คือประกาศค่าคงที่ในส่วน Declaration เพียงแต่จะต้องมีคำ “Global” นำหน้าชื่อตัวแปร สำหรับในการประกาศค่าคงที่ในระดับ Global ก็ใช้คำว่า “Global” นำหน้าเช่นกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.4.7 โอเปอร์เรเตอร์

โอเปอเรเตอร์ คือสิ่งที่จะก่อให้เกิดการกระทำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาพบโอเปอร์เรเตอร์ได้ในนิพจน์ทั่ว ๆ ไป ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มโอเปอร์เรเตอร์ทางคณิตศาสตร์ การเปรียบเทียบ และทางตรรกะ ดังตารางที่ 2.4 โดยสัญลักษณ์ในวงเล็บคือ โอเปอร์เรเตอร์ที่ใช้ในนิพจน์

ตารางที่ 2.3 แสดงกลุ่มของโอเปอร์เรเตอร์

ทางคณิตศาสตร์	การเปรียบเทียบ	ทางตรรกะ
ยกกำลัง ( )	เท่ากัน (=)	Not
ค่าลบ (-)	ไม่เท่ากัน ( $\neq$ )	And
คูณ,หาร (*, /)	น้อยกว่า (<)	Or
หารจำนวนเต็ม (\)	มากกว่า (>)	Xor
Module (Mod)	น้อยกว่าหรือเท่ากับ (<= )	Eqv
บวก,ลบ (+, -)	มากกว่าหรือเท่ากับ (>= )	Imp
เชื่อมต่อความ (String)(& หรือ +)	เหมือน (Like)	Is

### 2.4.8 ประโยคคำสั่ง

เป็นประโยคที่สั่งให้เกิดการทำงานตามที่ผู้เขียนโปรแกรมต้องการ ประโยคคำสั่งหลัก ๆ ได้แก่ ประโยคสำหรับกำหนดค่า ประโยคหมายเหตุ ประโยคประกาศ และประโยคเพื่อควบคุมลำดับการทำงานของโปรแกรมออกเหนือจากนี้จะเป็นประโยคเพื่อการทำงานอื่น ๆ เช่น ทำงานทางกราฟฟิก เป็นต้น

#### 2.4.8.1 ประโยคสำหรับกำหนดค่า

ใช้สัญลักษณ์ “ = ” เพื่อเป็นการกำหนดค่าทางขวามือของเครื่องหมายให้กับตัวแปรหรือคุณสมบัติ (Property) ทางซ้ายมือ เช่น

A = 5

Text1.Text = “Hi!”

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.4.8.2 ประโยคหมายเหตุ

สำหรับการใส่หมายเหตุต่อคำอธิบายการทำงานของโปรแกรม ซึ่งการใส่ หมายเหตุในโปรแกรมนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากสิ่งนี้จะช่วยป้องกันการหลงลืมของคน เขียนโปรแกรมเองหรืออธิบายให้ผู้อ่านซึ่งต้องมาใส่การทำงานของโปรแกรมได้ง่ายขึ้น มิฉะนั้นจะพบว่าวันหนึ่งมีผู้ไม่เข้าใจโปรแกรมส่วนนี้ทำงานอย่างไรมีไว้เพื่ออะไร ซึ่งอาจเกิดกับตัวผู้เขียนโปรแกรมเองก็ได้ ประโยคหมายเหตุนี้อาจขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่า “Rem” ที่ย่อมาจาก คำว่า “Remark” หรือใช้สัญลักษณ์

“ ” นำหน้าประโยคก็ได้ ดังตัวอย่าง

Rem This function is use to open database files

‘This function is use to close database files

### 2.4.8.3 ประโยคประกาศ

ใช้ประกาศถึงตัวแปร ค่าคงที่ และฟังก์ชันหรือรoutinesย่อยสำหรับการประกาศตัวแปรและค่าคงที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้างต้นว่าแบ่งออกเป็น Global, Module หรือ Local ส่วนการประกาศฟังก์ชันหรือรoutinesย่อยใช้คำสั่ง “declare” ซึ่งมีรูปแบบดังนี้

Declare Sub globalname Lib “libname” [Alias aliasname”]

[[[ByVal] variable [As type],[ByVal] variable [As type]]...]]

Declare Function globalname Lib “libname” [As type],[ByVal]

variable [As type]]...]] [As type]

### 2.4.9 ประโยคควบคุมลำดับการทำงาน

แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มย่อยมีทั้งประโยคตัดสินใจ ประโยคการทำงานวนรอบ (loop) การกระโดดแบบมีเงื่อนไข รวมถึงคำสั่งจบการทำงานของโปรแกรมทั้งแบบชั่วคราวและถาวร ซึ่งจะขอกล่าวเรียงตามลำดับดังนี้

#### 2.4.9.1 IF...Then...Else

เป็นคำสั่งตัดสินใจว่าจะทำงานหรือไม่ตามเงื่อนไขที่กำหนด สามารถกำหนดเพิ่มได้ว่าหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขให้ทำงานใด ซึ่งอยู่หลังคำว่า “Else” อีกทั้งยังกำหนดให้ตรวจสอบหลายเงื่อนไขได้ด้วย “Else”

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.4.9.2 Select Case

ในบางครั้งการเขียนประโยคตัดสินใจด้วย IF...Then...Else จะทำให้โปรแกรมเยิ่นเย้อ และอ่านยาก ประโยค Select Case จะทำหน้าที่คล้ายกับ IF...Then...Else แต่ให้ความหมายกระชับกว่าโดยใช้กับค่าต่าง ๆ ของนิพจน์เดียวเท่านั้น

```
Select Case testexpression
[Case exp1
  [Statementblock-1]
[Case exp2
  [Statementblock-2]]...
[Case Else
  [Statementblock-n]
End Select
```

### 2.4.9.3 For ...Next

เพื่อกำหนดให้มีการทำงานซ้ำ ๆ กันเป็นจำนวนครั้งที่ต้องการ รูปแบบคำสั่งได้แก่

```
For counter = start to end [Step increment]
[Statements]
Next [counter]
```


ทำการกำหนดค่าเริ่มต้น (Start) ให้กับ Counter เพื่อเป็นตัวนับให้มีการทำงานใน ส่วน Statements ไปเรื่อย ๆ จนกว่าค่า end โดยในการทำงานแต่ละรอบจะเพิ่มค่า Counter ขึ้นตามค่าใน Increment

### 2.4.9.4 Do...Loop

ใช้เมื่อต้องการให้ทำงานวนรอบแบบมีเงื่อนไข ประโยค Do...Loop นี้สามารถกำหนดให้ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนหรือหลังการทำงานในแต่ละรอบก็ได้โดยใส่ค่า “While” หรือ “Until ” ซ้ำหลัง Do หรือ Loop ตามลำดับการใช้ while จะหมายถึงให้ทำงานวนรอบเมื่อนิพจน์ที่ตามมาให้ค่าจริง (True) ค่าทำงานจนกว่านิพจน์จะกลายเป็นเท็จ (False) หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือทำงานไปจนกว่านิพจน์เป็นจริงนั่นเอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.4.9.5 หยุดการทำงานของโปรแกรม



ภาพที่ 2.12 แสดงการทำงานจากส่วนของโปรแกรมแบบต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง Exit

ใน Visual Basic มีทั้งคำสั่งในการหยุดการทำงานแบบชั่วคราวและถาวรรวมทั้งจบการทำงานในวนรอบ (Loop) มีฟังก์ชันหรือโพรซีเจอร์ด้วย การหยุดทำงานชั่วคราวใช้คำสั่ง Stop ซึ่งจะเป็นคำสั่ง โคดไม่ต้องมีพารามิเตอร์ประกอบส่วนการหยุดโปรแกรมอย่างถาวรใช้คำสั่ง End ข้อแตกต่างของ 2 คำสั่งนี้คือ Stop จะไม่ยกเลิกตัวแปรและจะยังไม่ปิดไฟล์ที่เปิดค้างอยู่ให้อีกทั้งยังสามารถสั่งให้ทำงานต่อไปภายหลังได้โดยเลือกหัวข้อ Continue จากเมนู Run หรือหัวข้อ Single Step ในเมนู Debug ส่วน END จะยกเลิกตัวแปรและปิดไฟล์ทั้งหมดที่เปิดค้างอยู่ในโปรแกรมนั้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.5 ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51

MCS-51 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์แบบชิปเดี่ยวที่มีข้อดีเมื่อเทียบกับไมโครโปรเซสเซอร์ขนาด 8 บิตตระกูลอื่น ดังนี้


- มีหน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูลทั่วไป (RAM) บรรจุไว้ภายใน 128 – 256 ไบต์
- มีหน่วยความจำสำหรับเก็บโปรแกรมควบคุมการทำงานอยู่ภายในจำนวน 4 กิโลไบต์
- มีวงจรตั้งเวลาดาวจรนับขนาด 16 บิตอยู่ 2 ตัวภายใน
- มีวงจรรับส่งข้อมูลอนุกรมได้ 2 ทิศทาง
- มีสัญญาณนาฬิกาภายในตัว
- มีพอร์ตที่สามารถรับหรือส่งข้อมูลได้ 2 ทิศทางจำนวน 4 พอร์ต พอร์ตละ 8 บิต

นอกจากนี้ MCS-51 ยังมีคุณสมบัติอย่างอื่น ๆ ที่น่าสนใจคือ

- เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ซีพียูขนาด 8 บิต
- ภายในมีหน่วยความจำโปรแกรมแบบเฟลชสามารถลบและเขียนได้พันครั้ง
- หน่วยความจำข้อมูลพื้นฐานเป็นหน่วยความจำแรม ในบางเบอร์มีหน่วยความจำแบบอีอีพรอม เพิ่มเติม
- มีวงจรสื่อสารอนุกรมแบบฟูลดูเพล็กซ์
- มีวงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกาภายในชิป
- มีวงจรสื่อสารอนุกรมแบบ SPI สำหรับในอนุกรม AT89Sxx
- ต้องการแหล่งจ่ายไฟ 5 โวลต์เพียงชุดเดียว
- มีหน่วยความจำสำหรับเก็บโปรแกรมควบคุมการทำงานอยู่ภายในชิป
- สามารถใช้หน่วยความจำ สำหรับโปรแกรมและข้อมูลที่อยู่ภายในชิปอย่างละ 64 กิโลไบต์
- มีคำสั่งคูณและหารเลขขนาด 8 บิต ในตัวเอง
- จัดลำดับความสำคัญของสัญญาณอินเทอร์รัปต์ได้ 2 ระดับ
- รับส่งข้อมูลแบบอนุกรมได้ในตัว โดยสามารถกำหนดอัตราเร็วในการรับส่ง ข้อมูลได้ตั้งแต่ 300 – 375 กิโลบิตต่อวินาที
- สามารถประมวลผลแบบบวกลบเพื่อใช้งานควบคุมโดยเฉพาะ
- มีรีจิสเตอร์สำหรับใช้งานเป็น ไทม์เมอร์หรือเคาน์เตอร์เพื่อนำจำนวนสัญญาณนาฬิกาภายในชิปหรือ นับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสัญญาณภายนอกขนาด 16 บิต จำนวน 2 ตัว เพื่อใช้สำหรับนับจำนวนพัลส์หรือใช้วัดช่วงเวลา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- หน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูลภายในบางส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้ง ระดับไบต์ และระดับบิตเพื่อให้การออกแบบ โปรแกรมและการควบคุมระบบงานทำได้ง่ายขึ้น




ภาพที่ 2.13 โครงสร้างพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.5.1 สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ 8051


โครงสร้างภายในชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ 8051 ชิปเดี่ยวแสดงดังภาพที่ 2.37 ซึ่งอธิบายถึงส่วนย่อยๆ ภายใน 8051



ภาพที่ 2.14 แสดงโครงสร้างภายในชิปไมโครคอนโทรลเลอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไมออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.5.2 ขาใช้งานต่างๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร์ มีดังนี้



ภาพที่ 2.15 การจัดขามาตรฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์

- $V_{CC}$  ขา 40 เป็นขาที่ต้องป้อนไฟเลี้ยง +5 โวลต์เข้าไปเพื่อให้วงจรสามารถทำงานได้
  - $V_{SS}$  ขา 20 เป็นขาที่ต้องต่อกราวด์ของแหล่งจ่ายไฟ
  - RST ขา 9 ขาที่รีเซ็ตจะรีเซ็ตการทำงานของ 8051 ถ้าป้อนสัญญาณที่มีสภาวะลอจิก 1 ที่ขานี้จะเป็นการรีเซ็ตการทำงาน กลับไปเริ่มการทำงานจากคำสั่งที่อยู่ในหน่วยความจำ ตำแหน่ง 0000
  - ALE ขา 30 ใช้เป็นขาส่งสัญญาณออกไปภายนอก เพื่อควบคุมการเลตซ์คำสั่งตำแหน่งไบต์ต่ำจากพอร์ท 0 ในระหว่างการติดต่อหน่วยความจำสำหรับเก็บโปรแกรมหรือข้อมูลภายนอก
  - PSEN ขา 29 ใช้ส่งสัญญาณเพื่ออ่านคำสั่งจากโปรแกรม ที่เก็บไว้ในหน่วยความจำภายนอกซีพียู
  - XTAL1 ขา 19 ใช้ต่อคริสตัลภายนอก โดยเป็นอินพุตเข้าสู่วงจรออสซิลเลเตอร์
  - XTAL2 ขา 18 ใช้ต่อคริสตัลภายนอก โดยเป็นเอาต์พุตออกจากวงจรออสซิลเลเตอร์
- เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- PORT 0 เป็นพอร์ทขนาน 8 บิต อยู่ที่ขา 39 ถึง 32 เริ่มจากบิต 0 ถึงบิต 7 พอร์ท 0 นี้ ใช้ได้ทั้งการรับส่งตำแหน่งและข้อมูลกับหน่วยความจำหรือใช้รับส่งข้อมูลก็ได้ นอกจากนี้ยังใช้งานได้หลายอย่างดังนี้

1. ใช้สำหรับส่งค่าตำแหน่งหน่วยความจำที่ต้องการติดต่อด้วย โดย 8 บิตล่างจะถูกส่งออกไปทางพอร์ท 0 และ 8 บิตบนถูกส่งออกทาง พอร์ท 2
2. ใช้สำหรับการส่งข้อมูลกับ Data Memory หรือใช้รับข้อมูลจาก Program Memory
3. ใช้รับส่งข้อมูลออกทางพอร์ทโดยตรง

- PORT 1 เป็นพอร์ทขนานขนาด 8 บิต อยู่ที่ขา 1 ถึง 8 เริ่มที่บิต 0 ถึงบิต 7 ตามลำดับใช้หน้าที่เป็นตัวรับส่งข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถส่งตำแหน่งได้

- PORT 2 เป็นพอร์ทขนานขนาด 8 บิตอยู่ที่ขา 21 ถึง 28 เริ่มจาก บิต 0 ถึง บิต 7 ตามลำดับใช้งานเพียง 2 ลักษณะคือ

1. ใช้ส่งค่าตำแหน่งหน่วยความจำภายนอก ที่ต้องการติดต่อทำงานร่วมกับพอร์ท 0
2. ใช้เป็นพอร์ทรับส่งข้อมูลกับภายนอก

- PORT 3 เป็นพอร์ทขนานขนาด 8 บิตอยู่ที่ขา 10 ถึง 17 เริ่มที่บิต 0 ถึง 7 ตามลำดับนอกจากจะใช้งานเหมือนพอร์ทอื่นๆ แล้วยังใช้งานอื่นโดยใช้คำสั่งควบคุมดังนี้

P3.0 (RxD) เป็นขาที่รับข้อมูลแบบอนุกรม

P3.1 (TxD) เป็นขาที่ใช้ส่งข้อมูลแบบอนุกรม

P3.2 (INT0) ใช้รับสัญญาณขัดจังหวะจากภายนอก

P3.3 (INT1) ใช้รับสัญญาณขัดจังหวะภายใน

P3.4 (T0) ใช้เป็นขารับสัญญาณให้เคาน์เตอร์ของไทม์เมอร์ 0

P3.5 (T1) ใช้เป็นขารับสัญญาณให้เคาน์เตอร์ของไทม์เมอร์ 1

P3.6 (WR) ใช้เป็นขาสัญญาณควบคุมการเขียนข้อมูลไปยังหน่วยความจำ สำหรับข้อมูลภายนอก

P3.7 (RD) ใช้เป็นขาสัญญาณควบคุมการอ่านข้อมูลไปยังหน่วยความจำสำหรับข้อมูลภายนอก

พอร์ท 3 ของ MCS – 51 ถูกใช้เป็นพอร์ทอนุกรม จะใช้ขา TxD และ RxD ในการรับ-ส่งข้อมูล โดยทั้งสองจะอยู่ในพอร์ท 3 คือ P3.1 หรือขา 11 เป็น TxD และ P3.0 หรือขา 10 เป็น RxD พอร์ทอนุกรม MCS-51 สามารถทำงานเป็น Full Duplex ได้ คือสามารถรับและส่งข้อมูลในเวลาเดียวกันได้ โดยมีการรับส่งข้อมูลแบบบัสเฟอร์สำหรับเก็บข้อมูลให้ใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รีจิสเตอร์ที่สำคัญในการรับส่งข้อมูลคือ SBUF และ SCON ซึ่งเป็นรีจิสเตอร์ที่อยู่ใน Special Function Register โดยรีจิสเตอร์ Serial Port Buffer (SBUF) จะอยู่ในตำแหน่ง 99H ถ้าเขียนข้อมูลลงในตำแหน่งนี้จะเป็นการส่งข้อมูลออกทางพอร์ตอนุกรมและถ้าอ่านข้อมูลจากตำแหน่งนี้จะเป็นการรับข้อมูลจากพอร์ตอนุกรม โดยใน SBUF จะประกอบด้วย บัฟเฟอร์ 2 ตัว สำหรับส่งและรับข้อมูล

สำหรับ Serial Port Register (SCON) ซึ่งอยู่ที่ตำแหน่ง 98H จะเป็นรีจิสเตอร์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลระดับบิตได้ รีจิสเตอร์นี้จะทำหน้าที่ควบคุมและบอกสถานะต่างๆของการรับส่งข้อมูลแบบอนุกรม

สำหรับความเร็วของการส่งข้อมูล (Baud Rate) สามารถหาได้จากการหาสัญญาณนาฬิกาที่ใช้กับ MCS-51

ตารางที่ 2.4 Serial Port Control Register

บิต	ชื่อ	ตำแหน่ง	ความหมาย
SCON.7	SM0	9FH	บิตเลือกโหมดการทำงานบิต 0
SCON.6	SM1	9EH	บิตเลือกโหมดการทำงานบิต 1
SCON.5	SM2	9DH	บิตเลือกโหมดการทำงานบิต 2
SCON.4	REN	9CH	บิตแฟลคกำหนดยอมให้มีการรับข้อมูล
SCON.3	TB8	9BH	ค่าของบิต 9 สำหรับส่งข้อมูลในโหมด 2 และโหมด 3 สามารถเซตและเคลียร์ได้โดยซอฟต์แวร์
SCON.2	RB8	9AH	ค่าของบิต 9 เมื่อรับข้อมูลเข้ามา
SCON.1	TI	99H	บิตแฟลคแสดงการอินเตอร์รัปต์ภายหลังการส่งข้อมูลออกไป โดยจะเซตเมื่อส่งข้อมูลออกไปหมดแล้ว และสามารถเคลียร์ได้โดยซอฟต์แวร์
SCON.0	RI	98H	แฟลคแสดงการอินเตอร์รัปต์ภายหลังการรับข้อมูลเข้ามาสามารถเคลียร์ได้โดยซอฟต์แวร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ตารางที่ 2.5 แสดงโหมดต่างๆ ของการรับส่งแบบอนุกรม

SM0	SM1	SM3	ความหมาย	Band Rate
0	0	0	Shift Register	เปลี่ยนแปลงไม่ได้ (Oscillator Frequency)
0	1	1	8-Bit UART	สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยกำหนดจากไทม์เมอร์
1	0	2	9-Bit UART	เปลี่ยนแปลงไม่ได้ (Oscillator Frequency/12 หรือ /64)
1	1	3	9-Bit UART	สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยกำหนดจากไทม์เมอร์

### 2.5.3 ไทม์เมอร์/เคาน์เตอร์

ไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูลมีรีจิสเตอร์พิเศษที่สามารถเลือกใช้เป็นไทม์เมอร์หรือเคาน์เตอร์ได้อย่างใดอย่างหนึ่งรีจิสเตอร์ประเภทนี้มี 2 ตัวแต่ละตัวขนาด 16 บิตเรียกไทม์เมอร์ 0 และไทม์เมอร์ 1 ตามลำดับ

ไทม์เมอร์นั้นค่าในรีจิสเตอร์ที่ใช้เป็นไทม์เมอร์ที่ถูกเลือกใช้งานจะถูกเพิ่มเติมขึ้น ในทุกๆ ช่วงของทุกเมกซ์ซินไซเคิลเคาน์เตอร์นั้นค่าในรีจิสเตอร์ที่ใช้เป็นเคาน์เตอร์ที่ถูกเลือกใช้งานจะถูกเพิ่มค่าทีละ 1 เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะ

#### 2.5.3.1 ไทม์เมอร์ 0 และไทม์เมอร์ 1

สามารถเลือกการทำงานให้เป็นไทม์เมอร์ หรือเคาน์เตอร์ก็ได้ โดยการกำหนดค่าบิตในรีจิสเตอร์ใช้งานโดยเฉพาะ โดยหากบิตนี้มีค่าเป็น 0 หมายถึงเลือกใช้งานเป็นไทม์เมอร์ ถ้าบิตนี้เป็น 1 หมายถึงเลือกใช้งานเป็นเคาน์เตอร์

นอกจากจะเลือกการทำงานของรีจิสเตอร์ให้เป็นไทม์เมอร์ หรือเคาน์เตอร์ได้แล้ว ในแต่ละการทำงานยังมีการทำงานย่อยอยู่อีก 4 แบบ ตามความเหมาะสมของการใช้งาน

โหมด 0 จะใช้รีจิสเตอร์ขนาด 8 บิตเป็นคานับโดยมีการเพิ่มค่าครั้งละ 1 ทุกครั้งและนับสัญญาณได้ครบ 32 ครั้ง โดยในโหมดนี้รีจิสเตอร์ที่ใช้รับเพียง 13 บิต (8 บิตในรีจิสเตอร์ TLx รวมกับ 5 บิตใน THx)

โหมด 1 การทำงานเหมือนกับโหมด 0 เว้นแต่ค่าในรีจิสเตอร์ถูกใช้งานครบทั้ง 16 บิตนั่นเอง คือไทม์เมอร์หรือเคาน์เตอร์ในโหมดนี้มีขนาด 16 บิต

โหมด 2 ในโหมดนี้จะกำหนดรีจิสเตอร์ใช้งานในการนับเพียง 8 บิต (จากรีจิสเตอร์ TX) ที่มีการโหลดค่าด้วยค่าในรีจิสเตอร์ THx การใช้งานโหมดนี้มีไว้เพื่อใช้สร้างสัญญาณอินเตอร์รัปต์ ที่มีคาบเวลาคงที่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โหมด 3 ในโหมดนี้ไทม์เมอร์ 1 จะไม่มีการนับแต่ไทม์เมอร์จะบังคับให้รีจิสเตอร์ TL0 ของไทม์เมอร์ 0 ถูกใช้เป็นไทม์เมอร์เพียงอย่างเดียว การทำงานโหมด 3 มีไว้เพื่อใช้งานที่ต้องการไทม์เมอร์หรือเคาน์เตอร์ขนาด 8 บิตเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 2.6 แสดงค่าในรีจิสเตอร์ TMOD ค่าต่างๆสำหรับ Timer 0

โหมด	ฟังก์ชันไทม์เมอร์ 0	ควบคุมจากโปรแกรม	TMOD ควบคุมจากฮาร์ดแวร์ภายนอก
0	13 Bit Timer	00H	08H
1	16 Bit Timer	01H	09H
2	8 Bit Auto Reload	02H	0AH
3	Two 8 Bit Counter	03H	0BH

ตารางที่ 2.7 แสดงค่าในรีจิสเตอร์ TMOD ค่าต่างๆสำหรับ Counter 0

โหมด	ฟังก์ชันไทม์เมอร์ 0	ควบคุมจากโปรแกรม	TMOD ควบคุมจากฮาร์ดแวร์ภายนอก
0	13 Bit Timer	04H	0CH
1	16 Bit Timer	05H	0DH
2	8 Bit Auto Reload	06H	0EH
3	Two 8 Bit Counter	07H	0FH

ตารางที่ 2.8 แสดงค่าในรีจิสเตอร์ TMOD ค่าต่างๆสำหรับ Timer 1

โหมด	ฟังก์ชันไทม์เมอร์ 0	ควบคุมจากโปรแกรม	TMOD ควบคุมจากฮาร์ดแวร์ภายนอก
0	13 Bit Timer	00H	80H
1	16 Bit Timer	10H	90H
2	8 Bit Auto Reload	20H	A0H
3	Two 8 Bit Counter	30H	B0H


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.6 ระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม

ระบบควบคุมอาจจะแบ่งเป็นอย่างง่าย ๆ ออกเป็น 2 แบบ คือ

### 2.6.1 ระบบควบคุมแบบ Open-loop

ระบบควบคุมแบบ Open-loop นั้นเอาที่พุทของระบบจะไม่มีผลต่อการควบคุมเลย นั่นคือในกรณีของระบบควบคุมแบบ Open-loop นั้นเอาที่พุทจะไม่ถูกวัด หรือถูกป้อนกลับเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับอินพุท จากภาพที่ 2.16 เป็น Block Diagram แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอินพุทกับเอาที่พุทของระบบควบคุมแบบ Open-loop



ภาพที่ 2.16 แสดงระบบควบคุมแบบ Open-loop

### 2.6.2 ระบบควบคุมแบบ Closed-loop

ระบบควบคุมแบบ Closed-loop เป็นระบบควบคุมแบบหนึ่งซึ่งสัญญาณเอาที่พุทจะมีผลโดยตรงต่อการควบคุม ดังนั้นระบบควบคุมแบบ Closed-loop ก็คือระบบควบคุมแบบป้อนกลับนั่นเอง ระบบควบคุมแบบป้อนกลับโดยทั่วไปประกอบด้วยอุปกรณ์ 4 ส่วนคือ

1. **ตัวควบคุม (Controller)** เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสัญญาณควบคุมเพื่อทำหน้าที่ควบคุมให้ระบบหรือกระบวนการที่ต้องการควบคุมมีเอาที่พุทหรือผลตอบสนองเป็นไปตามต้องการ ตัวควบคุมจะมีหลายแบบ เช่น


- ตัวควบคุมแบบ ON-OFF
- ตัวควบคุมแบบ Proportional (P)
- ตัวควบคุมแบบ Integral (I)
- ตัวควบคุมแบบ DERIVATIVE (D)
- ตัวควบคุมแบบ PID

2. **อุปกรณ์ควบคุมสุดท้าย (Final Control Element)** คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ปรับสถานะของกระบวนการ ด้วยการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรปรับกระบวนการ ตามคำสั่งหรือสัญญาณควบคุมที่ได้รับจากตัวควบคุม อุปกรณ์ควบคุมสุดท้ายนั้นมียู่อหลายอย่างด้วยกัน เช่น วาล์วควบคุม (Control Valve) อินเวอร์เตอร์ (Inverter) และตัวกระทำ (Actuator) เป็นต้น แต่ที่มักพบเห็นกันมากในกระบวนการทางอุตสาหกรรมได้แก่ วาล์วคอนโทรล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. **กระบวนการ (Plant or Process)** หมายถึงระบบหรือกระบวนการทางฟิสิกส์ที่ต้องการควบคุมให้มีสถานะเป็นไปตามต้องการ เช่นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระดับของของเหลว กระบวนการเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิ เป็นต้น ซึ่งสถานะของกระบวนการแสดงด้วยตัวแปรกระบวนการ (Process Variable :PV)

4. **อุปกรณ์วัด (Measuring Instruments)** หมายถึงอุปกรณ์ซึ่งอาจจะได้แก่ เซนเซอร์ (Sensor), ทรานสดิวเซอร์ (Transducer) หรืออุปกรณ์แปลง (Transmitter) หรือเครื่องวัดสัญญาณอื่นๆ ในกระบวนการเพื่อนำสัญญาณที่ได้ไปใช้เป็นตัวแปรในการควบคุม โดยสัญญาณขาออกของอุปกรณ์วัดทั่วไปจะเป็นสัญญาณมาตรฐานทางอุตสาหกรรมสัญญาณกระแสไฟฟ้า 4-20 มิลลิแอมป์ สัญญาณแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 1-5 โวลต์ หรือสัญญาณลมขนาด 3-15 ปอนด์/ตารางนิ้ว เป็นต้น




ภาพที่ 2.17 แสดงระบบควบคุมแบบ Close-loop

จากภาพที่ 2.17 อุปกรณ์วัดหรือเครื่องวัดจะวัดค่าตัวแปรของกระบวนการ (PV) เช่น อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล และระดับของของเหลว เป็น เพื่อเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงหรือค่าเป้าหมาย (SP) จากนั้นตัวควบคุมจะนำค่าความคลาดเคลื่อน (ERROR :  $r$ ) ในการควบคุมมาใช้ในการคำนวณ เพื่อหาสัญญาณที่เหมาะสมที่จะไปควบคุมกระบวนการให้เข้าสู่เป้าหมายที่ต้องการ โดยตัวควบคุมที่นิยมนำมาใช้ควบคุมกระบวนการมากที่สุดก็คือ ตัวควบคุมแบบ PID ซึ่งจะใช้เฉพาะ P, PI, PD, หรือ PID นั้นขึ้นอยู่กับชนิดและคุณลักษณะของกระบวนการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.6.2.1 การควบคุมแบบ ON-OFF

การควบคุมแบบ ON-OFF เป็นการควบคุมที่ง่ายที่สุดและราคาไม่แพง โดยตัวควบคุมจะทำงานเพียง 2 สถานะคือ ปิดและเปิด สัญญาณเอาต์พุตที่ได้ก็จะมี 2 สถานะเช่นกัน คือ 0% และ 100% กริยาการควบคุม แบบON-OFF แสดงดังภาพที่ 2.18



รูปที่ 2.18 แสดงกริยาการควบคุมแบบON-OFF

การควบคุมแบบON-OFFจะนิยมใช้ในการควบคุมกระบวนการที่ไม่ต้องการความเที่ยงตรงสูงนัก และผลของความคลาดเคลื่อนไม่ส่งผลต่อการควบคุมเช่น การควบคุมอุณหภูมิในตู้เย็นการควบคุมระดับน้ำในถังน้ำทั่วไปตามบ้าน หรือการควบคุมอุณหภูมิในห้อง เป็นต้น

### 2.6.2.2 การควบคุมแบบ Proportional (P)

การควบคุมกระบวนการแบบ P นั้นค่าเอาต์พุตของตัวควบคุมจะแปรผันตามค่าความคลาดเคลื่อนอย่างเป็นสัดส่วน กล่าวคือถ้าค่าความคลาดเคลื่อนมีค่ามากค่าเอาต์พุตของตัวแปรควบคุมก็จะมากขึ้นตาม และถ้าค่าความคลาดเคลื่อนมีค่าน้อยค่าเอาต์พุตที่ได้ก็จะมีค่าน้อยด้วยความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง เรียกว่า อัตราขยายของตัวแปรควบคุมแบบ P (Proportional Gain) สามารถเขียนสมการได้ดังนี้

$$m_p(t) = \bar{p} + K_p e(t) \quad (2.23)$$

เมื่อ  $m_p(t)$  = ค่าเอาต์พุตของตัวควบคุม  
 $\bar{p}$  = ค่า Bias  
 $K_p$  = อัตราขยายของตัวควบคุม โดยปกติจะไม่มีหน่วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## เงื่อนไขของการควบคุมแบบ P

1. อัตราขยายของตัวควบคุม:  $K_p$  สามารถปรับค่าได้ เพื่อให้เอาต์พุตของตัวควบคุมสามารถควบคุมสามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ไปตามความต้องการและทำให้ผลตอบสนองของกระบวนการเข้าสู่ค่าเป้าหมาย

2. การเลือกค่า  $K_p$  สามารถทำให้เอาต์พุตของตัวควบคุมมีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

ค่า  $\bar{p}$  สามารถปรับค่าได้โดยที่เอาต์พุตของตัวควบคุมจะมีค่าเท่ากับ  $\bar{p}$  ก็ต่อเมื่อค่าผิดพลาดเท่ากับศูนย์ ซึ่งในสภาวะนี้อาจกล่าวได้ว่าค่าเอาต์พุตของตัวควบคุมรวมไปถึงผลตอบสนองของกระบวนการอยู่ในสภาวะคงที่ (Steady - state) สำหรับตัวควบคุมที่ใช้งานกันโดยทั่วไปค่า  $p(t)$  จะไม่มีหน่วยเพราะค่า  $p(t)$  และ  $e(t)$  มีหน่วยเดียวกัน เช่นในกรณีของอุปกรณ์ทางไฟฟ้าหรือทาง นิวเมติกส์ หรืออาจอยู่ในรูปของตัวเลข 0 - 100% เพื่อความสะดวกในการทำงานของตัวแสดงกราฟฟีกและซอฟต์แวร์ควบคุมคอมพิวเตอร์ ในอีกกรณีหนึ่งค่าสัญญาณผิดพลาดจะอยู่ในรูปของหน่วยทางวิศวกรรมเช่นหน่วยอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียส ( $^{\circ}\text{C}$ ) หรือหน่วยของความหนาแน่นเป็น mol/L ซึ่งในกรณีนี้  $K_p$  และอัตราขยายที่สภาวะคงที่ (Steady - state gain) ของอุปกรณ์ในวงรอบควบคุมตัวอื่น ๆ เช่นทรานซิสเตอร์หรือวาล์วควบคุมก็จะมีหน่วยด้วยเช่นกัน

ตัวควบคุมแบบดั้งเดิมบางตัวจะใช้ค่า Proportional Band (PB) แทนการใช้ค่า  $K_p$  ซึ่ง PB จะมีหน่วยเป็น % และจะใช้เฉพาะในกรณีที่ค่า  $K_p$  ไม่มีหน่วยเท่านั้น

$$PB = \frac{100\%}{K_p} \quad (2.24)$$

ตัวควบคุมแบบ P ในทางอุดมคติจะไม่พิจารณาถึงข้อจำกัดทางกายภาพของเอาต์พุตตัวควบคุม ซึ่งปกติแล้วตัวควบคุมจะเกิดการอิ่มตัวเมื่อถึงของเขตทางกายภาพคือ  $P_{\max}$  และ  $P_{\min}$

ในการพิจารณาฟังก์ชันถ่ายโอนของตัวควบคุมแบบ P จะกำหนดให้

$$P'(t) = p(t) - \bar{p} \quad (2.25)$$

ดังนั้น

$$p'(t) = K_p e(t) \quad (2.26)$$

สมการลาปลาซซึ่งเป็นฟังก์ชันถ่ายโอนของตัวควบคุมคือ

$$\frac{p'(s)}{E(s)} = K_p \quad (2.27)$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข้อเสียซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการควบคุมแบบ P คือไม่สามารถกำจัด Steady - state error ที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายหรือการได้รับสัญญาณรบกวนจากโหลด ซึ่งจะเกิดขึ้นกับการควบคุมแบบ P ในทุก ๆ ค่า  $K_p$  ในทางทฤษฎีค่าออฟเซตสามารถกำจัดได้ โดยการตั้งค่าเป้าหมายหรือค่า  $\bar{p}$  ขึ้นใหม่หลังจากเกิดออฟเซตแต่อย่างไรก็ตามวิธีการนี้ไม่ได้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดเนื่องจากต้องอาศัยผู้มีความชำนาญเพียงพอและการหาค่าเป้าหมายหรือค่า ใหม่ก็ต้องใช้การลองผิดลองถูกซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ การแก้ไขปัญหานี้ในทางปฏิบัติจะใช้การทำงานของ การควบคุมแบบ Integral (I) เข้ามาช่วยซึ่งจะให้ผลตอบสนองที่ดีขึ้น เนื่องจากการควบคุมแบบ I จะมีการเปลี่ยนแปลงค่าการควบคุมเพื่อลดออฟเซตได้โดยอัตโนมัติ

ในการควบคุมกระบวนการบางอย่างที่ไม่ต้องคำนึงถึงการเกิดค่าออฟเซต การควบคุมแบบ P ก็มีความเหมาะสมในการใช้งานเนื่องจากมีรูปแบบการทำงานที่ง่ายและไม่ซับซ้อนเช่น การควบคุมระดับของเหลวที่ไม่จำเป็นต้องรักษาระดับให้อยู่ในค่าเป้าหมายแต่ต้องการเพียงควบคุมไม่ให้ ของเหลวล้นถังหรือหมดถังเท่านั้น เป็นต้น

### 2.6.2.3 การควบคุมแบบ Integral (I) และการควบคุมแบบ PI

การควบคุมแบบ I หมายถึงการควบคุมแบบรีเซตหรือแบบลอย (Floating) โดยที่ค่าเอาต์พุตของตัวควบคุมจะขึ้นอยู่กับอินทิเกรตสัญญาณผิดพลาด ดังสมการ

$$p(t) = \bar{p} + \int_0^t e(t) dt \quad (2.28)$$

เมื่อ  $T_p$  คือเวลาอินทิเกรตหรือเวลารีเซตซึ่งมีหน่วยเป็นหน่วยของเวลาและสามารถปรับค่าได้ตามความเหมาะสม

การควบคุมแบบ I เป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางเพราะสามารถใช้งานได้ดีและสามารถกำจัดออฟเซตได้อย่างมีประสิทธิภาพจากสมการที่ (2.28) เมื่อกระบวนการเข้าสู่สภาวะคงที่ สัญญาณผิดพลาดและเอาต์พุตของตัวควบคุมจะมีค่าคงที่ หรืออาจกล่าวได้ว่าค่า  $p(t)$  จะเปลี่ยนแปลงตามเวลาจนกระทั่ง  $e(t) = 0$  ดังนั้นเมื่อใช้การควบคุมแบบ I ค่า  $p(t)$  จะให้ค่าในการควบคุมซึ่งจะทำให้สัญญาณผิดพลาดในสภาวะคงที่นั้นจะมีค่าเท่ากับศูนย์ ซึ่งสัญญาณผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายหรือได้รับสัญญาณรบกวนจากโหลดและการกำจัดสัญญาณผิดพลาดให้เท่ากับศูนย์จะกระทำได้อีกต่อเมื่อเอาต์พุตของตัวควบคุมหรืออุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้ายยังไม่ถึงขอบเขตการอิ่มตัวแต่หากเกินช่วงขอบเขตนี้ไปแล้วค่าของกระบวนการจะไม่สามารถกลับสู่ค่าเป้าหมายได้ซึ่งการอิ่มตัวเกิดจากสัญญาณรบกวนหรือการเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายเกินช่วงของ  $p(t)$

วัตถุประสงค์หลักของการควบคุมแบบ I คือการกำจัดค่าออฟเซต (Offset) แต่ตัวควบคุมแบบ I ไม่นิยมใช้งานเพียงตัวเดียวเพราะจะทำให้ผลในการควบคุมน้อยมากจนกว่าจะเกิดสัญญาณผิดพลาดขึ้นอย่างต่อเนื่องในบางเวลาเท่านั้น ดังนั้นจึงมักนำการควบคุมแบบ I มาทำงานร่วมกับการควบคุมแบบ P หรือที่เรียกว่าตัวควบคุมแบบ PI เพราะการควบคุมแบบ P จะให้ผลในการควบคุมแบบทันทีทันใดในขณะที่ตรวจพบสัญญาณผิดพลาด

สมการของตัวควบคุมแบบ PI คือ

$$p(t) = \bar{p} + k_p \left[ e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(t) dt \right] \quad (2.29)$$

ฟังก์ชันถ่ายโอนของตัวควบคุมแบบ PI ในรูปของสมการลาปลาซคือ

$$\frac{P'(s)}{E(s)} = K_p \left( 1 + \frac{1}{T_i s} \right) = \left( \frac{T_i s + 1}{T_i s} \right) \quad (2.30)$$

ผลตอบสนองของตัวควบคุม PI ต่อการเปลี่ยนแปลงแบบขั้นบันไดของ  $e(t)$  ที่เวลา  $t = 0$  เอาท์พุทของตัวควบคุมจะเปลี่ยนแปลงพร้อมกับค่าผิดพลาด โดยเกิดจากการควบคุมแบบ P การควบคุมแบบ I จะทำให้  $p(t)$  เพิ่มขึ้นในลักษณะลาดชัน (Ramp) เมื่อ  $t > 0$  ที่  $t = t_1$  เทอม I จึงให้ค่า ในการควบคุมเท่ากับเทอม P

ข้อเสียของการควบคุมแบบ I คือมีการตอบสนองแบบแกว่งทำให้ระบบขาดเสถียรภาพ แต่บางครั้งก็สามารถยอมรับได้หากการแกว่งเกิดขึ้นพร้อมกับการตอบสนองของกระบวนการที่รวดเร็ว แต่ข้อเสียของการควบคุมแบบ I ก็สามารถใช้ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมหรือเพิ่มการควบคุมแบบ D ซึ่งสามารถลดผลตอบสนองที่ไม่มีเสถียรภาพลงได้

#### 2.6.2.4 การควบคุมแบบ D การควบคุมแบบ PD และการควบคุมแบบ PID

การควบคุมแบบ D หมายถึงการควบคุมแบบอัตราส่วน (Rate action) หรือการทำนายล่วงหน้า (Pre - act) โดยจะทำนายพฤติกรรมของสัญญาณผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าสัญญาณผิดพลาด เช่น ในกรณีที่เตาปฏิกรณ์มีอุณหภูมิเพิ่ม

ขึ้น  $10^\circ\text{C}$  ในเวลา 3 นาที ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าเกิดขึ้นเร็วกว่าในกรณีที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น  $10^\circ\text{C}$  ในเวลา 30 นาที และสามารถประเมินประสิทธิภาพในการแก้ไขสถานะของการเกิดปฏิกิริยาที่ทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นได้ ถ้าการควบคุมเตาปฏิกรณ์ใช้ระบบปรับด้วยมือ (Manual) ผู้ควบคุมที่มีประสบการณ์สามารถประเมินผลตอบสนองที่จะเกิดขึ้นและแก้ไขสถานะการณ์ได้อย่างเหมาะสมในเวลาอันรวดเร็วเพื่อทำการลดอุณหภูมิลง แต่การควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติตัวควบคุมแบบ P จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเท่านั้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แต่ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างของช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ เช่นเดียวกับตัวควบคุมแบบ I ซึ่งโดยปกติแล้วจะสร้างสัญญาณควบคุมที่แปรผันตามระยะเวลาของสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้น ดังนั้นสัญญาณรบกวนขนาดเล็กที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆก็สามารทำให้ตัวควบคุมสร้างสัญญาณควบคุมที่มีค่ามากขึ้นมาได้

การควบคุมแบบ D ทำให้กระบวนการมีเสถียรภาพและลดแนวโน้มความไม่มีเสถียรภาพของการควบคุมแบบ I นอกจากนี้ยังนำมาใช้เพื่อปรับปรุงผลตอบสนองทางพลศาสตร์โดยลดเวลาเข้าสู่สภาวะคงที่ (Settling time) ของกระบวนการลง ซึ่งทำให้กระบวนการเข้าสู่สภาวะคงที่เร็วขึ้นแต่ในกรณีที่เครื่องมือวัดในกระบวนการมีสัญญาณรบกวนความถี่สูงและมีการแกว่งไม่มีแบบแผนการควบคุมแบบ D จะทำให้ผลตอบสนองของกระบวนการเปลี่ยนแปลงในช่วงกว้างและสัญญาณรบกวนจะถูกขยายแต่สามารถป้องกันได้โดยการกรองความถี่โดยปกติแล้วการควบคุมแบบ D จะไม่นิยมใช้กับการควบคุมการไหลเนื่องจากวงจรการควบคุมมีการตอบสนองที่รวดเร็วและเครื่องมือวัดอัตราการไหลมีสัญญาณรบกวนค่อนข้างสูง

ข้อเสียอีกประการหนึ่งของตัวควบคุม PID ทางอุดมคติคือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายอย่างรวดเร็วจะทำให้ค่าจากเทอม D มีค่ามากและทำให้เกิดค่าควบคุม D พุ่ง (Derivative Kick) ในอุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้ายการหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนั้นสามารถทำได้โดยเปลี่ยนแปลงค่าการควบคุมแบบ D โดยใช้ค่า

### 2.6.2.5 สมการ PID สำหรับการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์

จากสมการที่กล่าวมาข้างต้น คอมพิวเตอร์ไม่สามารถนำสมการนี้ไปใช้ในการประมวลผลได้โดยตรงจึงต้องทำการเปลี่ยนแปลงเป็นสมการดิฟเฟอเรนเชียลต่อเนื่องแบบย่อย (Discrete Differential Equation) เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถทำการประมวลผลได้ดังนี้สมการอนุพันธ์อันดับหนึ่งคือ

$$\begin{aligned} \frac{dV_o(t)}{dt} &= K_p \left[ \frac{de(t)}{dt} + \frac{1}{T_i} \frac{d}{dt} \int e(t) dt + T_d \frac{d}{dt} \left[ \frac{de(t)}{dt} \right] \right] \\ &= K_p \left[ \frac{de(t)}{dt} + \frac{1}{T_i} \frac{d}{dt} e(t) + T_d \frac{d^2 e(t)}{dt^2} \right] \end{aligned} \quad (2.31)$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กำหนดให้

$$e(t) = e_n$$

$$\frac{dV_0(t)}{dt} = \frac{\Delta V_0(t)}{\Delta t} = \frac{V_{0_n} - V_{0_{n-1}}}{\Delta t}$$

$$\frac{de(t)}{dt} = \frac{\Delta e}{\Delta t} = \frac{e_n - e_{n-1}}{\Delta t}$$

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \frac{V_{0_n} - V_{0_{n-1}}}{\Delta t} &= K_p \left[ \frac{e_n - e_{n-1}}{\Delta t} + \frac{1}{T_i} e_n + T_d \frac{d}{dt} \left( \frac{e_n - e_{n-1}}{\Delta t} \right) \right] \\ &= K_p \left[ \frac{e_n - e_{n-1}}{\Delta t} + \frac{1}{T_i} e_n + T_d \left( \frac{e_n - e_{n-1} - (e_{n-1} - e_{n-2})}{\Delta t^2} \right) \right] \end{aligned} \quad (2.32)$$



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### บทที่ 3

## การออกแบบวงจรและหลักการทำงาน

### 3.1 หลักการทำงานเครื่อง

อาศัยหลักการทำงานเช่นเดียวกับเครื่องสเปกโตรมิเตอร์ ที่ค่าของเอาต์พุตจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงความเข้มของสีในวัตถุตัวกลางที่แสงผ่าน โดยที่คลื่นแสงที่ย่านความถี่แสงใด ๆ จะมีสีที่แตกต่างกันเช่น ที่ช่วงความถี่แสงที่ 420-460 nm จะให้แสงสีน้ำเงินและสามารถดูคลื่นแสงได้ดีด้วยวัตถุสีเหลืองที่ช่วงความถี่แสงที่ 590-600nm จะให้แสงสีแดงและสามารถดูคลื่นแสงได้ดีด้วยวัตถุสีน้ำเงิน

ตารางที่ 3.1 แสดงช่วงความยาวคลื่น


ความยาวคลื่น (นาโนเมตร)	สีของแสง	สีของสารละลาย ที่เป็นตัวดูดกลืน
180-220	ไม่สามารถมองเห็น	-
220-340	ไม่สามารถมองเห็น	-
340-430	สีม่วง	เหลืองเขียว
430-475	สีน้ำเงิน	เหลือง
475-495	สีเขียวน้ำเงิน	ส้ม
495-505	สีน้ำเงินเขียว	แดง
505-555	สีเขียว	แดงม่วง
555-575	สีเหลืองเขียว	ม่วง
575-600	สีเหลือง	น้ำเงิน
600-620	สีส้ม	เขียวน้ำเงิน
620-700	สีแดง	น้ำเงินเขียว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ค่าของการส่งผ่าน (Transmission) ของแสงจะเป็นค่าที่แสดงว่าวัตถุตัวกลางนั้นยอมให้แสงผ่านได้เท่าใด โดยทั่วไปนิยมวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ และค่าของการดูดกลืน (Absorbent) เป็นค่าที่แสดงว่าวัตถุตัวกลางนั้นมีความสามารถในการดูดกลืนแสงไว้เท่าใด โดยสามารถหาได้จาก

$$\text{Absorbent} = 2 - \log \% \text{Transmission} \quad (3.1)$$


และอาศัยการทำปฏิกิริยาที่มีไอโอดีนเป็นตัวกระตุ้น ทำให้สีของสารละลายเปลี่ยนไป และมีค่าความเข้มข้นของสีเพิ่มหรือลดเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณไอโอดีน



ภาพที่ 3.1 แสดงไดอะแกรมการทำงานของเครื่อง

จากไดอะแกรมการทำงานข้างต้น ในส่วนของ Carrier จะเป็นการ ทำปฏิกิริยาของสาร ไอโอดิโดรส์ ( $I^+$ ) และกรด ( $H^+$ ) และทำการเติมไอโอดีน ( $IO_3^-$ ) ที่ผสมอยู่ในเกลือหลังจากถูกทำให้เจือจางที่ความเข้มข้นต่ำทำให้สามารถแขวนลอยอยู่ในของเหลวได้โดยไม่เกิดการตกตะกอนที่ ตำแหน่ง V1 เมื่อเกิดการผสมกับน้ำแป้งที่มาจาก Starch Stream จะทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของ น้ำแป้งจากสีขาวเป็นสีน้ำเงินและจะมีค่าความเข้มของสีมากหรือน้อยเป็นสัดส่วนโดยตรง กับค่าปริมาณของไอโอดีนที่เติมใน V1 เมื่อสารผสมดังกล่าวถูกทำให้ไหลผ่านแหล่งกำเนิดแสง สีแดง (ความถี่แสงอยู่ในช่วง 590-600 นาโนเมตร) จะทำการดูดกลืนแสงสีแดง ค่าเอาท์พุทที่ทำการ ตรวจวัดได้จะเป็นค่าของการส่งผ่านของแสง (Transmission) ของสารละลายสามารถแสดง โดยกราฟได้ดังนี้ลักษณะของกราฟที่ได้จะเป็นกราฟเส้นตรงที่มีสัดส่วนตามสมการเส้นตรง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 3.2 ความสัมพันธ์ของการดูดกลืนและปริมาณไอโอดีน

$$y = mx + c \tag{3.2}$$

y = ค่าของการดูดกลืนที่ทำการตรวจวัดได้

x = ปริมาณไอโอดีนในเกลือที่ต้องการตรวจวัด

m = ค่าความชันของกราฟ สามารถหาได้จาก

$$m = \frac{\sum_i \{ (x_i - \bar{x}) [y_i - \bar{y}] \}}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \tag{3.3}$$


$$c = \bar{y} - b\bar{x} \tag{3.4}$$

โดยสามารถหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นตัวแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลและแนวโน้มความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยมีค่าที่ 1, 0 และ (-1)

$$r = \frac{\sum_i \{ (x_i - \bar{x}) (y_i - \bar{y}) \}}{\left\{ \left[ \sum_i (x_i - \bar{x})^2 \right] \left[ \sum_i (y_i - \bar{y})^2 \right] \right\}^{1/2}} \tag{3.5}$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.2 ส่วนประกอบของเครื่อง




ภาพที่ 3.3 แสดงส่วนประกอบของเครื่อง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



### 3.4 การทำงานของชุดควบคุมอัตราการไหล (Rate Control)

ใช้การทำงานของมอเตอร์กระแสตรงโดยเขียนโปรแกรมควบคุมให้ทำงานตั้งแต่ 0 ถึง 100% โดยโปรแกรม MCS-51 แล้วป้อนให้อุปกรณ์ทางฮาร์ดแวร์ดังแสดงในภาพที่ 3.4 โดยใช้เทคนิคการควบคุมโดยให้กระแสคงที่ แต่ทำการเปลี่ยนแปลงค่าดูเลชั่นของรูปคลื่นที่ป้อนออกจากไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เพื่อให้ค่าแรงดันเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ความเร็วรอบของมอเตอร์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน แต่ค่าของกระแสยังคงที่ตลอดเวลา




ภาพที่ 3.5 แสดงส่วนประกอบของชุดควบคุมอัตราการไหล (Rate Control)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.5 การทำงานของชุดควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control)

ในการทดสอบตรวจวัดค่าไอโอดีนในสารละลายบางชนิดจะต้องนำสารละลายมาทำการอุ่นเสียก่อนซึ่งสารละลายแต่ละชนิดจะใช้อุณหภูมิในการอุ่นแตกต่างกัน ดังนั้นในกระบวนการอุ่นสารละลายจึงต้องมีการควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ในการอุ่นให้มีความเหมาะสมกับสารละลายแต่ละชนิดที่นำมาทดสอบในกระบวนการอุ่นสารละลายจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิให้สามารถควบคุมแบบ PID ใช้ไอซีเบอร์ DS 1820 เป็นตัวตรวจจับอุณหภูมิ ซึ่งตัวไมโครคอนโทรลเลอร์จะรับค่าจากคอมพิวเตอร์ และรับค่าจากไอซีเบอร์ DS1820 มาทำการเปรียบเทียบกันและส่งค่าเอาท์พุทที่ได้ผ่านD/A converter ให้เป็นแรงดันอ้างอิงให้กับตัว Proportional ซึ่งตัว Proportionalจะทำหน้าที่ส่งสัญญาณแรงดันรูปพัลส์ไปขับชุด Opto drive ไปทริกให้Triacทำงานเพื่อควบคุมแรงดันที่จ่ายให้กับ Heater เพื่อเป็นการแยกระบบกรวดไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรงออกจากกัน ซึ่งเมื่ออุณหภูมิที่ตรวจวัดได้มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าของอุณหภูมิอ้างอิง Heaterหรือแหล่งจ่ายพลังงานความร้อนจะถูกสั่งให้หยุดทำงานโดยตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งส่งงานผ่าน DAConverter, Proportional , Opto drive ให้Triacตัดแหล่งจ่ายแรงดันออกจากHeater และเมื่ออุณหภูมิลดลงต่ำกว่าค่าของอุณหภูมิอ้างอิงHeaterก็จะทำงานอีกครั้ง




ภาพที่ 3.6 แสดงการทำงานของชุดควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 4


### การทดลองและผลการทดลอง



ภาพที่ 4.1 แสดงภาพส่วนประกอบของโครงการ

#### 4.1 ผลการทดลองชุดควบคุมอุณหภูมิ


ภาพรูปคลื่นสามเหลี่ยมจากไอซี 785 ในการสร้างสัญญาณมาตรฐานความถี่ 50 Hz เพื่อใช้ควบคุมการทำงานของ Heater




ภาพที่ 4.2 แสดงภาพรูปคลื่นจากไอซี 785

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพแสดงรูปคลื่นที่ได้หลังจากนำสัญญาณควบคุมจากไมโครคอนโทรล MCS-51 ป้อนให้แก่ Triac เพื่อควบคุมการทำงานของ Heater




ภาพที่ 4.3 แสดงภาพรูปคลื่นที่ทริก Triac เพื่อควบคุมการทำงานของ Heater ที่ 33.33 %



ภาพที่ 4.4 แสดงภาพรูปคลื่นที่ทริก Triac เพื่อควบคุมการทำงานของ Heater ที่ 66.66 %


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 4.5 แสดงภาพรูปคลื่นที่ทริก Triac เพื่อควบคุมการทำงานของ Heater ที่ 100 %


#### 4.2 ผลการทดลองชุดควบคุมอัตราการไหลของสารละลาย

ภาพรูปคลื่นจากชุดขับมอเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของมอเตอร์กระแสตรง




ภาพที่ 4.6 แสดงภาพรูปคลื่นจากชุดขับมอเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของมอเตอร์กระแสตรงที่ 33.33 %

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ภาพที่ 4.7 แสดงภาพรูปคลื่นจากชุดข้อมูลมอเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของมอเตอร์กระแสตรงที่ 66.66 %



ภาพที่ 4.8 แสดง ภาพรูปคลื่นจากชุดข้อมูลมอเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของมอเตอร์กระแสตรงที่ 100 %


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 4.3 ภาพแสดงหน้าจอของกราฟฟลูอิดหนุมิ



ภาพที่ 4.9 แสดงภาพหน้าจอแสดงกราฟฟลูอิดหนุมิที่ทำการปรับตั้งไว้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 4.10 ภาพหน้าจอชุดแสดงค่าอุณหภูมิที่ทำการปรับตั้งไว้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 5


### สรุปหลักการงานและการวิจารณ์

#### 5.1 สรุปหลักการงานการสร้างเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในเกลือ

อาศัยหลักการงานเช่นเดียวกับเครื่องสเปคโตรมิเตอร์ ที่ค่าของเอาต์พุตจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงความเข้มของสีในวัตถุตัวกลางที่แสง ค่าของการส่งผ่าน (Transmission) ของแสงจะเป็นค่าที่แสดงว่าวัตถุตัวกลางนั้นยอมให้แสงผ่านได้เท่าใดโดยทั่วไปนิยมวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ และค่าของการดูดกลืน (Absorbent) เป็นค่าที่แสดงว่าวัตถุตัวกลางนั้นมีความสามารถในการดูดกลืนแสงไว้เท่าใด โดยสามารถหาได้จาก

$$\text{Absorbent} = 2 - \log \% \text{Transmission}$$

และอาศัยการทำปฏิกิริยาที่มีไอโอดีนเป็นตัวกระตุ้น ทำให้สีของสารละลายเปลี่ยนไป และมีความเข้มขึ้นของสีเพิ่มหรือลดเป็นสัดส่วน โดยตรงกับปริมาณไอโอดีน



ภาพที่ 5.1 แสดงไดอะแกรมการทำงานของเครื่อง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เมื่อเกิดการผสมกับน้ำแป้งที่มาจาก Starch Stream จะทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของน้ำแป้งจากสีขาวเป็นสีน้ำเงินและจะมีค่าความเข้มของสีมากหรือน้อยเป็นสัดส่วน โดยตรงกับค่าปริมาณของไอโอดีนที่เติมใน V1 ดังนั้นเมื่อสารผสมดังกล่าวถูกทำให้ไหลผ่านแหล่งกำเนิดแสงสีแดง (ความถี่แสงอยู่ในช่วง 590-600 นาโนเมตร) จะทำการดูดกลืนแสงสีแดง ค่าเอาท์พุทที่ทำการตรวจวัดได้จะเป็นค่าของการส่งผ่านของแสง (Transmission) ของสารละลายสามารถแสดงโดยกราฟได้ดังนี้ ลักษณะของกราฟที่ได้จะเป็นกราฟเส้นตรงที่มีสัดส่วนตามสมการเส้นตรง

$$y = mx + c$$

$y$  = ค่าของการดูดกลืนที่ทำการตรวจวัดได้

$x$  = ปริมาณไอโอดีนในเกล็ดที่ต้องการตรวจวัด

$m$  = ค่าความชันของกราฟ สามารถหาได้จาก

$$m = \frac{\sum_i \{ (x_i - \bar{x}) (y_i - \bar{y}) \}}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}$$

$$c = \bar{y} - b\bar{x}$$

โดยสามารถหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นตัวแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลและแนวโน้มความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยมีค่าที่ 1, 0 และ (-1)

$$r = \frac{\sum_i \{ (x_i - \bar{x}) (y_i - \bar{y}) \}}{\left[ \sum_i (x_i - \bar{x})^2 \sum_i (y_i - \bar{y})^2 \right]^{1/2}}$$

จากการทำโครงการสามารถนำความรู้ทางด้านวิศวกรรมการวัดคุมไปประยุกต์ใช้งานทางด้านวิทยาศาสตร์ ในการตรวจวัดหาค่าปริมาณของไอโอดีนในเกล็ดโดยแสดงค่าเป็น มิลลิกรัม (ไอโอดีน)/กิโลกรัม (เกล็ด) สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การจัดทำโครงการชิ้นนี้ได้รับความร่วมมือจากทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการให้ทุนวิจัยร่วม ทดสอบการใช้งาน และ ทดสอบผลการทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นนอกจากจะได้ประโยชน์จากการสร้างเครื่องแล้ว ยังได้ฝึกตนเองในการทำงาน การประสานงานกับหน่วยงานอื่น นับเป็นประโยชน์ที่หาได้ยากยิ่ง



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บรรณานุกรม

ธีรวัฒน์ ประกอบผล, “การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์” สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2541


รศ.สมยศ จุณณะปิยะ “Microcontroller Applications MCS-51” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วรพจน์ กรแก้ววัฒนกุล, ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล, “เรียนรู้และปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 แบบเฟลช ”, อินโนเวทีฟ เอ็กเพอริเมนต์

ฉัททวุฒิ พิษผล, พิชิต สันติกุลานนท์ “คู่มือเรียน Visual Basic 6” โปรวิชั่น

ชวิชชัย อัครวิบูลย์กุล “มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง” ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ

James N. Miller, Jane c. Miller “Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry “  
Fourth Edition



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




## ภาคผนวก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**BURR - BROWN®**  
**BB**



**INA101**

## High Accuracy INSTRUMENTATION AMPLIFIER

### FEATURES

- **LOW DRIFT:** 0.25 $\mu$ V/ $^{\circ}$ C max
- **LOW OFFSET VOLTAGE:** 25 $\mu$ V max
- **LOW NONLINEARITY:** 0.002%
- **LOW NOISE:** 13nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$
- **HIGH CMR:** 106dB AT 60Hz
- **HIGH INPUT IMPEDANCE:** 10 $^{10}\Omega$
- **14-PIN PLASTIC, CERAMIC DIP, SOL-16, AND TO-100 PACKAGES**


### APPLICATIONS

- **STRAIN GAGES**
- **THERMOCOUPLES**
- **RTDs**
- **REMOTE TRANSDUCERS**
- **LOW-LEVEL SIGNALS**
- **MEDICAL INSTRUMENTATION**

### DESCRIPTION

The INA101 is a high accuracy instrumentation amplifier designed for low-level signal amplification and general purpose data acquisition. Three precision op amps and laser-trimmed metal film resistors are integrated on a single monolithic integrated circuit.

The INA101 is packaged in TO-100 metal, 14-pin plastic and ceramic DIP, and SOL-16 surface-mount packages. Commercial, industrial and military temperature range models are available.



International Airport Industrial Park • Mailing Address: PO Box 11400, Tucson, AZ 85734 • Street Address: 6730 S. Tucson Blvd., Tucson, AZ 85706 • Tel: (520) 746-1111 • Twx: 910-852-1111  
Internet: <http://www.burr-brown.com/> • FAXLine: (800) 548-6133 (US/Canada Only) • Cable: BBRCORP • Telx: 066-6401 • FAX: (520) 898-1510 • Immediate Product Info: (800) 548-6132

# SPECIFICATIONS

## ELECTRICAL


At +25°C with ±15VDC power supply and in circuit of Figure 1, unless otherwise noted.

PARAMETER	INA101AM, AG			INA101SM, SG			INA101CM, CG			INA101HP, KU			UNITS
	MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX	
<b>GAIN</b> Range of Gain Gain Equation Error from Equation, DC <sup>(1)</sup>	1	$G = 1 + (40k/R_G)$ $\pm(0.04 + 0.00016G - 0.02/G)$	1000	*	*	*	*	*	*	*	$\pm(0.1 + 0.00015G - 0.05/G)$	$\pm(0.3 + 0.0002G - 0.10/G)$	V/V V/V %
Gain Temp. Coefficient <sup>(2)</sup> G = 1 G = 10 G = 100 G = 1000		2 20 22 22	5 100 110 110	*	*	*	*	10 11 11	*	*	*	*	ppm/°C ppm/°C ppm/°C ppm/°C
Nonlinearity, DC <sup>(3)</sup>		$\pm(0.002 \times 10^{-5} G)$	$\pm(0.005 \times 2 \times 10^{-5} G)$		$\pm(0.001 + 10^{-5} G)$	$\pm(0.002 + 10^{-5} G)$		$\pm(0.001 + 10^{-5} G)$	$\pm(0.002 + 10^{-5} G)$				% of p-p FS
<b>RATED OUTPUT</b> Voltage Current Output Impedance Capacitive Load	±10 ±5	±12.5 ±10 0.2 1000		*	*	*	*	*	*	*	*	*	V mA Ω pF
<b>INPUT OFFSET VOLTAGE</b> Initial Offset at +25°C vs Temperature vs Supply vs Time		±(25 + 200/G)  ±(1 + 20/G) ±(1 + 20/G)	±(50 + 400/G)  ±(2 + 20/G)		±10+ 100/G  ±(0.75 + 10/G)	±(25 + 200/G)  ±(0.75 + 10/G)		±(10+ 100/G)  ±(0.25 + 10/G)	±(25 + 200/G)  ±(0.25 + 10/G)		±(125 + 450/G)  ±(2 + 20/G)	±(250 + 900/G)	μV μV/°C μV/V μV/mo
<b>INPUT BIAS CURRENT</b> Initial Bias Current (each input) vs Temperature vs Supply Initial Offset Current vs Temperature		±15 ±0.2 ±0.1 ±15 ±0.5	±30		±10  ±10	±10  ±10		±5  ±5	±20  ±20		*	*	nA nA/°C nA/V nA nA/°C
<b>INPUT IMPEDANCE</b> Differential Common-mode		10 <sup>10</sup>    3 10 <sup>10</sup>    3											Ω    pF Ω    pF
<b>INPUT VOLTAGE RANGE</b> Range, Linear Response CMR with 1kΩ Source Imbalance DC to 60Hz, G = 1 DC to 60Hz, G = 10 DC to 60Hz, G = 100 to 1000	±10	±12 80 96 106 110									65 90 100	85 95 105	V dB dB dB
<b>INPUT NOISE</b> Input Voltage Noise $f_b = 0.01\text{Hz to } 10\text{Hz}$ Density, G = 1000 $f_0 = 10\text{Hz}$ $f_0 = 100\text{Hz}$ $f_0 = 1\text{kHz}$ Input Current Noise $f_b = 0.01\text{Hz to } 10\text{Hz}$ Density $f_0 = 10\text{Hz}$ $f_0 = 100\text{Hz}$ $f_0 = 1\text{kHz}$		0.8 18 15 13 50 0.8 0.46 0.35											μV, p-p nV/√Hz nV/√Hz nV/√Hz pA, p-p pA/√Hz pA/√Hz pA/√Hz
<b>DYNAMIC RESPONSE</b> Small Signal, ±3dB Flatness G = 1 G = 10 G = 100 G = 1000 Small Signal, ±1% Flatness G = 1 G = 10 G = 100 G = 1000 Full Power, G = 1 to 100 Slew Rate, G = 1 to 100 Settling Time (0.1%) G = 1 G = 100 G = 1000 Settling Time (0.01%) G = 1 G = 100 G = 1000		300 140 25 2.5 20 10 1 200 6.4 0.4 30 40 350 30 50 500											kHz kHz kHz kHz kHz kHz Hz kHz V/μs μs μs μs μs μs μs
<b>POWER SUPPLY</b> Rated Voltage Voltage Range Current, Quiescent <sup>(2)</sup>	±5	±15  ±6.7	±20 ±8.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	V V mA
<b>TEMPERATURE RANGE<sup>(4)</sup></b> Specification Operation Storage	-25 -55 -65		+85 +125 +150	-55 *		+125 *	*			0 -25 -40		+70 +85 +85	°C °C °C

\* Specifications same as for INA101AM, AG.  
NOTES: (1) Typically the tolerance of  $R_G$  will be the major source of gain error. (2) Nonlinearity is the maximum peak deviation from the best straight-line as a percentage of peak-to-peak full scale output. (3) Not including the TCR of  $R_G$ . (4) Adjustable to zero at any one gain. (5)  $\theta_{JC}$  output stage = 113°C/W,  $\theta_{JC}$  quiescent circuitry = 19°C/W,  $\theta_{CA}$  = 83°C/W.

**BURR-BROWN** เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
**INA101**  
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**PIN CONFIGURATIONS**



**ORDERING INFORMATION**

PRODUCT	PACKAGE	TEMPERATURE RANGE
INA101AM	10-Pin Metal TO-100	-25°C to +85°C
INA101CM	10-Pin Metal TO-100	-25°C to +85°C
INA101AG	14-Pin Ceramic DIP	-25°C to +85°C
INA101CG	14-Pin Ceramic DIP	-25°C to +85°C
INA101HP	14-Pin Plastic DIP	0°C to +70°C
INA101KU	SOL-16 Surface-Mount	0°C to +70°C
INA101SG	14-Pin Ceramic DIP	-55°C to +125°C
INA101SM	10-Pin Metal TO-100	-55°C to +125°C

**ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS**

Supply Voltage .....	±20V
Power Dissipation .....	600mW
Input Voltage Range .....	±V <sub>CC</sub>
Output Short Circuit (to ground) .....	Continuous
Operating Temperature M, G Package .....	-55°C to +125°C
P, U Package .....	-25°C to +85°C
Storage Temperature M, G Package .....	-65°C to +150°C
P, U Package .....	-40°C to +85°C
Lead Temperature (soldering, 10s) M, G, P Package .....	+300°C
Lead Temperature (wave soldering, 3s) U Package .....	+260°C

**PACKAGE INFORMATION**

PRODUCT	PACKAGE	PACKAGE DRAWING NUMBER <sup>(1)</sup>
INA101AM	10-Pin Metal TO-100	007
INA101CM	10-Pin Metal TO-100	007
INA101AG	14-Pin Ceramic DIP	169
INA101CG	14-Pin Ceramic DIP	169
INA101HP	14-Pin Plastic DIP	010
INA101KU	SOL-16 Surface-Mount	211
INA101SG	14-Pin Ceramic DIP	169
INA101SM	10-Pin Metal TO-100	007

NOTE: (1) For detailed drawing and dimension table, please see end of data sheet, or Appendix D of Burr-Brown IC Data Book.

**ELECTROSTATIC DISCHARGE SENSITIVITY**

This integrated circuit can be damaged by ESD. Burr-Brown recommends that all integrated circuits be handled with appropriate precautions. Failure to observe proper handling and installation procedures can cause damage.







ESD damage can range from subtle performance degradation to complete device failure. Precision integrated circuits may be more susceptible to damage because very small parametric changes could cause the device not to meet its published specifications.

The information provided herein is believed to be reliable; however, BURR-BROWN assumes no responsibility for inaccuracies or omissions. BURR-BROWN assumes no responsibility for the use of this information, and all use of such information shall be entirely at the user's own risk. Prices and specifications are subject to change without notice. No patent rights or licenses to any of the circuits described herein are implied or granted to any third party. BURR-BROWN does not authorize or warrant any BURR-BROWN product for use in life support devices and/or systems.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้าน **INA101**   
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# TYPICAL PERFORMANCE CURVES

At +25°C,  $V_{CC} = \pm 15V$  unless otherwise noted.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า




INA101

สังสัน อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## TYPICAL PERFORMANCE CURVES (CONT)

At +25°C,  $V_{CC} = \pm 15V$  unless otherwise noted.



## APPLICATION INFORMATION

Figure 1 shows the basic connections required for operation of the INA101. (Pin numbers shown are for the TO-100 metal package.) Applications with noisy or high impedance power supplies may require decoupling capacitors close to the device pins as shown.

The output is referred to the output Common terminal which is normally grounded. This must be a low-impedance connection to assure good common-mode rejection. A resistance greater than  $0.1\Omega$  in series with the Common pin will cause common-mode rejection to fall below 106dB.

### SETTING THE GAIN

Gain of the INA101 is set by connecting a single external resistor,  $R_G$ :

$$G = 1 + \frac{40k\Omega}{R_G} \quad (1)$$

The  $40k\Omega$  term in equation (1) comes from the sum of the two internal feedback resistors. These are on-chip metal film resistors which are laser trimmed to accurate absolute values. The accuracy and temperature coefficient of these resistors are included in the gain accuracy and drift specifications of the INA101.

The stability and temperature drift of the external gain setting resistor,  $R_G$ , also affects gain.  $R_G$ 's contribution to gain accuracy and drift can be directly inferred from the gain equation (1). Low resistor values required for high gain can make wiring resistance important. Sockets add to the wiring resistance which will contribute additional gain error (possibly an unstable gain error) in gains of approximately 100 or greater. The gain sense connections on the DIP and SOL-16 packages (see Figure 2) reduce the gain error produced by wiring or socket resistance.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้ง **INA101**

BURR-BROWN  
BB

**OFFSET TRIMMING**

The INA101 is laser trimmed for low offset voltage and drift. Most applications require no external offset adjustment. Figure 2 shows connection of an optional potentiometer connected to the Offset Adjust pins for trimming the input offset voltage. (Pin numbers shown are for the DIP package.) Use this adjustment to null the offset voltage in high gain ( $G \geq 100$ ) with both inputs connected to ground. Do not use this adjustment to null offset produced by the source or other system offset since this will increase the offset voltage drift by  $0.3\mu\text{V}/^\circ\text{C}$  per  $100\mu\text{V}$  of adjusted offset.

Offset of the output amplifier usually dominates when the INA101 is used in unity gain ( $G = 1$ ). The output offset

voltage can be adjusted with the optional trim circuit connected to the Common pin as shown in Figure 2. The voltage applied to Common terminal is summed with the output. Low impedance must be maintained at this node to assure good common-mode rejection. The op amp connected as a buffer provides low impedance.

**THERMAL EFFECTS ON OFFSET VOLTAGE**

To achieve lowest offset voltage and drift, prevent air currents from circulating near the INA101. Rapid changes in temperature will produce a thermocouple effect on the package leads that will degrade offset voltage and drift. A shield or cover that prevents air currents from flowing near the INA101 will assure best performance.




FIGURE 1. Basic Connections.




FIGURE 2. Optional Trimming of Input and Output Offset Voltage.



INA101

อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

### IMPORTANT NOTICE

Texas Instruments and its subsidiaries (TI) reserve the right to make changes to their products or to discontinue any product or service without notice, and advise customers to obtain the latest version of relevant information to verify, before placing orders, that information being relied on is current and complete. All products are sold subject to the terms and conditions of sale supplied at the time of order acknowledgment, including those pertaining to warranty, patent infringement, and limitation of liability.

TI warrants performance of its semiconductor products to the specifications applicable at the time of sale in accordance with TI's standard warranty. Testing and other quality control techniques are utilized to the extent TI deems necessary to support this warranty. Specific testing of all parameters of each device is not necessarily performed, except those mandated by government requirements.

Customers are responsible for their applications using TI components.

In order to minimize risks associated with the customer's applications, adequate design and operating safeguards must be provided by the customer to minimize inherent or procedural hazards.

TI assumes no liability for applications assistance or customer product design. TI does not warrant or represent that any license, either express or implied, is granted under any patent right, copyright, mask work right, or other intellectual property right of TI covering or relating to any combination, machine, or process in which such semiconductor products or services might be or are used. TI's publication of information regarding any third party's products or services does not constitute TI's approval, warranty or endorsement thereof.

Copyright © 2000, Texas Instruments Incorporated

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รายละเอียดของ Com Port

**Serial Port, RS-232  
(Com1, Com2)**

Signal Ground..... GND → 5  
 Ring Indicator ..... RI IN → 9  
 Data Terminal Ready DTR OUT ← 4  
 Clear To Send ..... CTS IN → 8  
 Transmit Data ..... TXD OUT ← 3  
 Request To Send..... RTS OUT ← 7  
 Receive Data ..... RXD IN → 2  
 Data Set Ready ..... DSR IN → 6  
 Carrier Detect ..... DCD IN → 1

**9 ขา ตัวเมีย  
ชนิด AT**

**รายละเอียดสัญญาณลักษณะสัญญาณ**

- RI "Ring Indicator" ตัวรับจับสัญญาณของโมเด็มให้พีซีพร้อมพร้อม
- DTR "Data Terminal Ready" สัญญาณจากโมเด็มให้พีซีพร้อมพร้อม
- CTS "Clear To Send" ตัวรับจับสัญญาณโมเด็มว่าพร้อมจะรับข้อมูลจากพีซี
- TXD "Transmit Data" ส่งข้อมูลที่ละ บิต โดยเป็นลำดับไปที่โมเด็ม
- RTS "Request To Send" สัญญาณจากโมเด็มให้พีซีพร้อมที่จะส่งข้อมูล
- RXD "Receive Data" รับข้อมูลที่ละ บิต โดยเป็นลำดับมาจากโมเด็ม
- DSR "Data Set Ready" สัญญาณบอกว่าโมเด็มพร้อมทำงานแล้ว
- DCD เมื่อไรที่ตรวจสัญญาณเจอที่ปลายทางของสายสัญญาณ, จะทำให้สายสัญญาณ & c

**25 ขา  
ตัวผู้ชนิด PC**

Corresponding Serial port pins 25 pin / 9 pin

2	TXD	3
3	RXD	2
4	RTS	7
5	CTS	8
6	DSR	6
7	GND	5
8	DCD	1
20	DTR	4
22	RI	9

พีซีรุ่นเก่าๆใช้ 25 ขา  
พีซีรุ่นปัจจุบันใช้ 9 ขา

**COM 1**  
I/O ADDRESS 3F8H-3FFH  
INTERRUPT IRQ4

**COM 2**  
I/O ADDRESS 2F8H-2FFH  
INTERRUPT IRQ3

**การส่งข้อมูลอนุกรม**

START BIT → DATA BITS (8 MAX.) → PARITY BIT (IF ANY) → STOP BIT

**สายโมเด็ม ต่อกับ คอมพิวเตอร์ "Straight-Through"**

25 PIN MALE FOR MODEM CON-NECTION (DCTE)	2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 7-7 8-8 20-20 22-22	25 PIN FEMALE FOR PC CON-NECTION (DTE)	2-3 3-2 4-7 5-8 6-6 7-5 8-1 20-4 22-9	9 PIN FEMALE FOR PC CON-NECTION (DTE)	2-3 3-2 4-7 5-8 6-6 7-5 8-1 20-4 22-9
--	---	--	---	---------------------------------------	---

**PC ต่อกับ PC 9 ขาตัวผู้**

ALL THESE CABLES WORK WITH \*INTERLINK DATA TRANSFER

7 WIRE (WITH HANDSHAKING)	8 WIRE (WITH LOOP-BACKS)	8 WIRE (MINIMUM LINKS)
DCD 1 → 1 DCD RXD 2 → 2 RXD TXD 3 → 3 TXD DTR 4 → 4 DTR GND 5 → 5 GND DSR 6 → 6 DSR RTS 7 → 7 RTS CTS 8 → 8 CTS RI 9 → 9 RI	DCD 1 → 1 DCD RXD 2 → 2 RXD TXD 3 → 3 TXD DTR 4 → 4 DTR GND 5 → 5 GND DSR 6 → 6 DSR RTS 7 → 7 RTS CTS 8 → 8 CTS GND 9 → 9 GND	DCD 1 → 1 DCD RXD 2 → 2 RXD TXD 3 → 3 TXD GND 4 → 4 GND DSR 5 → 5 DSR RTS 6 → 6 RTS CTS 7 → 7 CTS GND 8 → 8 GND RI 9 → 9 RI

<http://Thaibit.hypermart.net>

**CASINO.TV** - THE BEST GAMBLING PORTAL! - [www.casino.tv](http://www.casino.tv)

Play free games!

Click Here!

ROULETTE CRAPS

0% Intro APR\* with the NEW Discover® Platinum Clear Card!

Copyright© 2001 ThaiIO.com All rights reserved.  
Contact webmaster :thaiio@mail.com

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# SIEMENS


## Phase Control IC

## TCA 785

## Bipolar IC

### Features

- Reliable recognition of zero passage
- Large application scope
- May be used as zero point switch
- LSL compatible
- Three-phase operation possible (3 ICs)
- Output current 250 mA
- Large ramp current range
- Wide temperature range




Type	Ordering Code	Package
TCA 785	Q67000-A2321	P-DIP-16-1

This phase control IC is intended to control thyristors, triacs, and transistors. The trigger pulses can be shifted within a phase angle between  $0^\circ$  and  $180^\circ$ . Typical applications include converter circuits, AC controllers and three-phase current controllers.

This IC replaces the previous types TCA 780 and TCA 780 D.

### Pin Definitions and Functions

Pin	Symbol	Function
1	GND	Ground
2	Q2	Output 2 inverted
3	Q U	Output U
4	Q2	Output 1 inverted
5	$V_{\text{SYNC}}$	Synchronous voltage
6	I	Inhibit
7	Q Z	Output Z
8	$V_{\text{REF}}$	Stabilized voltage
9	$R_9$	Ramp resistance
10	$C_{10}$	Ramp capacitance
11	$V_{11}$	Control voltage
12	$C_{12}$	Pulse extension
13	L	Long pulse
14	Q 1	Output 1



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ควรนำมาใช้  
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาใดๆ ของเอกสารนี้

### Functional Description

The synchronization signal is obtained via a high-ohmic resistance from the line voltage (voltage  $V_s$ ). A zero voltage detector evaluates the zero passages and transfers them to the synchronization register.

This synchronization register controls a ramp generator, the capacitor  $C_{10}$  of which is charged by a constant current (determined by  $R_9$ ). If the ramp voltage  $V_{10}$  exceeds the control voltage  $V_{11}$  (triggering angle  $\varphi$ ), a signal is processed to the logic. Dependent on the magnitude of the control voltage  $V_{11}$ , the triggering angle  $\varphi$  can be shifted within a phase angle of  $0^\circ$  to  $180^\circ$ .

For every half wave, a positive pulse of approx.  $30 \mu\text{s}$  duration appears at the outputs Q 1 and Q 2. The pulse duration can be prolonged up to  $180^\circ$  via a capacitor  $C_{12}$ . If pin 12 is connected to ground, pulses with a duration between  $\varphi$  and  $180^\circ$  will result.


Outputs  $\overline{Q}1$  and  $\overline{Q}2$  supply the inverse signals of Q 1 and Q 2.


A signal of  $\varphi + 180^\circ$  which can be used for controlling an external logic, is available at pin 3.

A signal which corresponds to the NOR link of Q 1 and Q 2 is available at output Q Z (pin 7).

The inhibit input can be used to disable outputs Q1, Q2 and  $\overline{Q}1$ ,  $\overline{Q}2$ .

Pin 13 can be used to extend the outputs  $\overline{Q}1$  and  $\overline{Q}2$  to full pulse length ( $180^\circ - \varphi$ ).





เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำใบ

## Absolute Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Limit Values		Unit
		min.	max.	
Supply voltage	$V_S$	-0.5	18	V
Output current at pin 14, 15	$I_Q$	-10	400	mA
Inhibit voltage	$V_{\bar{S}}$	-0.5	$V_S$	V
Control voltage	$V_{H1}$	-0.5	$V_S$	V
Voltage short-pulse circuit	$V_{H3}$	-0.5	$V_S$	V
Synchronization input current	$I_S$	-200	$\pm 200$	$\mu A$
Output voltage at pin 14, 15	$V_Q$		$V_S$	V
Output current at pin 2, 3, 4, 7	$I_Q$		10	mA
Output voltage at pin 2, 3, 4, 7	$V_Q$		$V_S$	V
Junction temperature	$T_j$		150	$^{\circ}C$
Storage temperature	$T_{stg}$	-55	125	$^{\circ}C$
Thermal resistance system - air	$R_{th,SA}$		80	K/W

## Operating Range

Supply voltage	$V_S$	8	18	V
Operating frequency	$f$	10	500	Hz
Ambient temperature	$T_A$	-25	85	$^{\circ}C$

## Characteristics

$\leq V_S \leq 18 V$ ;  $-25^{\circ}C \leq T_A \leq 85^{\circ}C$ ;  $f = 50 Hz$

Parameter	Symbol	Limit Values			Unit	Test Circuit
		min.	typ.	max.		
Supply current consumption 1 ... S6 open $V_{in} = 0 V$ $C_{in} = 47 nF$ ; $R_g = 100 k\Omega$	$I_S$	4.5	6.5	10	mA	1
Synchronization pin 5 Output current > varied	$I_{Sms}$	30		200	$\mu A$	1
Offset voltage	$\Delta V_S$		50	75	mV	4

## Characteristics (cont'd)

 $8 \leq V_S \leq 18 \text{ V}; -25 \text{ }^\circ\text{C} \leq T_A \leq 85 \text{ }^\circ\text{C}; f = 50 \text{ Hz}$ 

Parameter	Symbol	Limit Values			Unit	Test Circuit
		min.	typ.	max.		
Ramp generator						
Charge current	$I_{10}$	10		1000	$\mu\text{A}$	
Max. ramp voltage	$V_{10}$			$V_2 - 2$	V	1
Saturation voltage at capacitor	$V_{10}$	100	225	350	mV	1.6
Ramp resistance	$R_9$	3		300	k $\Omega$	1
Sawtooth return time	$t_r$		80		$\mu\text{s}$	1
Inhibit pin 6 switch-over of pin 7						
Outputs disabled	$V_{6L}$		3.3	2.5	V	1
Outputs enabled	$V_{6H}$	4	3.3		V	1
Signal transition time	$t_r$	1		5	$\mu\text{s}$	1
Input current $V_8 = 8 \text{ V}$	$I_{6H}$		500	800	$\mu\text{A}$	1
Input current $V_8 = 1.7 \text{ V}$	$-I_{6L}$	60	150	200	$\mu\text{A}$	1
Deviation of $I_{10}$ $R_9 = \text{const.}$ $V_S = 12 \text{ V}; C_{10} = 47 \text{ nF}$	$I_{10}$	-5		5	%	1
Deviation of $I_{10}$ $R_9 = \text{const.}$ $V_S = 8 \text{ V to } 18 \text{ V}$	$I_{10}$	-20		20	%	1
Deviation of the ramp voltage between 2 following half-waves, $V_S = \text{const.}$	$\Delta V_{10 \text{ max}}$		$\pm 1$		%	
Long pulse switch-over pin 13 switch-over of S8						
Short pulse at output	$V_{13H}$	3.5	2.5		V	1
Long pulse at output	$V_{13L}$		2.5	2	V	1
Input current $V_{13} = 8 \text{ V}$	$I_{13H}$			10	$\mu\text{A}$	1
Input current $V_{13} = 1.7 \text{ V}$	$-I_{13L}$	45	65	100	$\mu\text{A}$	1
Outputs pin 2, 3, 4, 7						
Reverse current	$I_{out}$			10	$\mu\text{A}$	2.6
Saturation voltage $I_G = 2 \text{ mA}$	$V_{sat}$		0.1	0.4	V	2.6

ที่สงวนไว้สำหรับใช้งานที่ 0.1 ศึกษาที่ 0.4 ไม่นอนุญาตนำมาใช้ประโยชน์  
ไม่มีกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### Characteristics (cont'd)

$8 \leq V_s \leq 18 \text{ V}$ ;  $-25 \text{ }^\circ\text{C} \leq T_A \leq 85 \text{ }^\circ\text{C}$ ;  $f = 50 \text{ Hz}$


Parameter	Symbol	Limit Values			Unit	Test Circuit
		min.	typ.	max.		
Outputs pin 14, 15 H-output voltage $-I_O = 250 \text{ mA}$	$V_{I4/15H}$	$V_s - 3$	$V_s - 2.5$	$V_s - 1.0$	V	3.6
L-output voltage $I_O = 2 \text{ mA}$	$V_{I4/15L}$	0.3	0.8	2	V	2.6
Pulse width (short pulse) S9 open	$t_p$	20	30	40	$\mu\text{s}$	1
Pulse width (short pulse) with $C_{12}$	$t_p$	530	620	760	$\mu\text{s}/\text{nF}$	1
internal voltage control Reference voltage	$V_{REF}$	2.8	3.1	3.4	V	1
Parallel connection of 10 ICs possible TC of reference voltage	$\alpha_{REF}$		$2 \times 10^{-4}$	$5 \times 10^{-4}$	1/K	1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Application Hints for External Components

		min		max	
Ramp capacitance	$C_{10}$	500 pF		$1 \mu\text{F}^{1)}$	The minimum and maximum values of $I_{10}$ are to be observed
Triggering point	$t_{Tr} =$	$\frac{V_{11} \times R_9 \times C_{10}}{V_{REF} \times K}$		$2)$	
Charge current	$I_{10} =$	$\frac{V_{REF} \times K}{R_9}$		$2)$	Ramp voltage $V_{10 \max} = V_3 - 2 \text{ V}$ $V_{10} = \frac{V_{REF} \times K \times t}{R_9 \times C_{10}}$ $2)$

Pulse Extension versus Temperature




<sup>1)</sup> Attention to flyback times


<sup>2)</sup>  $K = 1.10 \pm 20 \%$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


Output Voltage measured to +  $V_s$



Supply Current versus Supply Voltage




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น กรุณาติดต่อขอสงวนลิขสิทธิ์และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




It is necessary for all measurements to adjust the ramp with the aid of  $C_{10}$  and  $R_9$  in the way that  $3 V \leq V_{ramp\ max} \leq V_S - 2 V$   
 e.g.  $C_{10} = 47\ nF$ ;  $18\ V$ ;  $R_9 = 47\ k\Omega$ ;  $8\ V$ ;  $R_9 = 120\ k\Omega$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



The remaining pins are connected as in test circuit 1



Test Circuit 2



The remaining pins are connected as in test circuit 1



Test Circuit 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




Remaining pins are connected as in test circuit 1.  
The 10 µF capacitor at pin 5 serves only for test purposes


Test Circuit 4




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




Inhibit 6



Long Pulse 13




Pulse Extension 12



Reference Voltage 8


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับดูเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำไปใช้ประโยชน์ด้วยการดัดแปลงแก้ไข หรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทาง Siemens อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและข้อมูลใดๆ ในเอกสารนี้



1E500373

**Application Examples**  
**Triac Control for up to 50 mA Gate Trigger Current**

A phase control with a directly controlled triac is shown in the figure. The triggering angle of the triac can be adjusted continuously between 0° and 180° with the aid of an external potentiometer. During the positive half-wave of the line voltage, the triac receives a positive gate pulse from the IC output pin 15. During the negative half-wave, it also receives a positive trigger pulse from pin 14. The trigger pulse width is approx. 100 μs.




Fully Controlled AC Power Controller  
Circuit for Two High-Power Thyristors

Shown is the possibility to trigger two antiparalleled thyristors with one IC TCA 785. The trigger pulse can be shifted continuously within a phase angle between 0° and 180° by means of a potentiometer. During the negative line half-wave the trigger pulse of pin 14 is fed to the relevant thyristor via a trigger pulse transformer. During the positive line half-wave, the gate of the second thrivistor is tri triggered by a tri trigger pulse transformer at nin 15.



Half-Controlled Single-Phase Bridge Circuit with Two Trigger Pulse Transformers for Low-Power Thyristors





เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ส่วนของโปรแกรม I2C

การสื่อสารของแต่ละส่วนในการทดลองซึ่งได้แก่ PCF8574 (ขยายพอร์ต), PCF8591 (AtoD-DToA), DS1307 (RealTime), MCS-51Slave ทุกส่วนจะสื่อสารกันบนบัส I2Cทั้งหมด รายละเอียดของการติดต่อกับอุปกรณ์ต่างๆจะอธิบายไว้ในตัวโปรแกรม

NAME ModuleI2CBus

PUBLIC Pcf8574Rd,Pcf8574Wr,PCF8591\_RD,PCF8591\_WR,RTC\_RD,RTC\_WR

ProgI2C SEGMENT Code

SDA	BIT	P3.6
SCL	BIT	P3.7
Flag	EQU	02FH
I2C_Ack	BIT	Flag.2
I2C_Addr	EQU	036H
I2CData	EQU	037H
IOData	EQU	038H
OutData	EQU	039H
InData	EQU	03AH
CONTROL	EQU	03BH
DA_DATA	EQU	03CH
AD_DATA	EQU	03EH
SECONDS	EQU	040H
MINUTES	EQU	041H
HOURS	EQU	042H
DAY	EQU	043H
DATE	EQU	044H
MONTH	EQU	045H
YEAR	EQU	046H
CONTROLR	EQU	047H
PCF8574ID	EQU	01110000B
PCF8591ID	EQU	10010000B
RTC_ID	EQU	11010000B

เอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งยังให้ตัดแปลงแก้ไขและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

SlaveR          EQU          00000010B
SlaveW          EQU          00000001B
Rseg            ProgI2C
RTC_RD:         MOV          I2C_Addr,#RTC_ID
                LCALL        I2C_Slave
                MOV          I2CData,#000H
                LCALL        I2CData_Wr
                MOV          I2C_Addr,#RTC_ID+1
                LCALL        I2C_Slave
                LCALL        I2CData_Rd
                MOV          SECONDS,I2CData
                LCALL        I2C_Ack_Bit
                LCALL        I2CData_Rd
                MOV          MINUTES,I2CData
                LCALL        I2C_Ack_Bit
                LCALL        I2CData_Rd
                MOV          HOURS,I2CData
                LCALL        I2C_Ack_Bit
                LCALL        I2CData_Rd
                MOV          DAY,I2CData
                LCALL        I2C_Ack_Bit
                LCALL        I2CData_Rd
                MOV          DATE,I2CData
                LCALL        I2C_Ack_Bit
                LCALL        I2CData_Rd
                MOV          MONTH,I2CData
                LCALL        I2C_Ack_Bit
                LCALL        I2CData_Rd
                MOV          YEAR,I2CData
                LCALL        I2C_Ack_Bit

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้งาน I2CData\_Rd เท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามตัดแปลงแก้ไข CONTROLR,I2CData ของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

                LCALL    I2C_Nack_Bit
                LCALL    I2CStop
                RET
RTC_WR:        MOV      I2C_Addr,#RTC_ID
                LCALL    I2C_Slave
                MOV      I2CData,#000H
                LCALL    I2CData_Wr
                MOV      I2CData,SECONDS
                LCALL    I2CData_Wr
                MOV      I2CData,MINUTES
                LCALL    I2CData_Wr
                MOV      I2CData,HOURS
                LCALL    I2CData_Wr
                MOV      I2CData,DAY
                LCALL    I2CData_Wr
                MOV      I2CData,DATE
                LCALL    I2CData_Wr
                MOV      I2CData,MONTH
                LCALL    I2CData_Wr
                MOV      I2CData,YEAR
                LCALL    I2CData_Wr
                MOV      I2CData,CONTROLR
                LCALL    I2CData_Wr
                LCALL    I2CStop
                RET
PCF8591_RD:   MOV      I2C_Addr,#PCF8591ID+1
                ACALL    I2C_Slave
                ACALL    I2CData_Rd
                MOV      AD_DATA,I2CData
                ACALL    I2C_Nack_Bit

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ภายในสำนักงานหรือใช้ศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งยังให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

PCF8591_WR:      MOV      I2C_Addr,#PCF8591ID
                  ACALL    I2C_Slave
                  MOV      I2CData,CONTROL
                  ACALL    I2CData_Wr
                  MOV      I2CData,DA_DATA
                  ACALL    I2CData_Wr
                  ACALL    I2CStop
                  RET

Pcf8574Rd:      MOV      I2C_Addr,#PCF8574ID+1
                  ACALL    I2C_Slave
                  ACALL    I2CData_Rd
                  MOV      INData,I2CData
                  ACALL    I2C_Nack_Bit
                  ACALL    I2CStop
                  RET

Pcf8574Wr:      MOV      I2C_Addr,#PCF8574ID
                  MOV      I2CData,IOData
                  ACALL    I2CData_Wr
                  ACALL    I2CStop
                  RET

I2CData_Wr:     PUSH    Acc
                  SETB    I2C_Ack
                  MOV      A,I2CData
                  MOV      R5,#008

I2CWrl:        RLC      A
                  MOV      Sda,C
                  ACALL    I2CClk
                  DJNZ    R5,I2CWrl
                  SETB    Sda
                  ACALL    I2CDelay

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้SETBการใช้งานSclการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งACALLัดแปลงให้I2CDelayต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

	JB	Sda,I2CWr2
	CLR	I2C_Ack
I2CWr2:	CLR	Scl
	POP	Acc
	RET	
I2CData_Rd:	PUSH	Acc
	CLR	A
	MOV	R5,#008
I2CRd1:	ACALL	I2CDelay
	SETB	Scl
	ACALL	I2CDelay
	MOV	C,Sda
	RLC	A
	CLR	Scl
	DJNZ	R5,I2CRd1
	MOV	I2CData,A
	POP	Acc
	RET	
I2C_Slave:	PUSH	Acc
	SETB	I2C_Ack
	MOV	A,I2C_Addr
	ACALL	I2CStart
	MOV	R5,#008
I2CSlave1:	RLC	A
	MOV	Sda,C
	ACALL	I2CClk
	DJNZ	R5,I2CSlave1
	SETB	Sda
	ACALL	I2CDelay
	SETB	Scl
	ACALL	I2CDelay
	JB	Sda,I2CSlave2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดต่อ Sda,I2CSlave2 อย่างยิ่งถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

	CLR	I2C_Ack
I2CSlave2:	CLR	Scl
	POP	Acc
	RET	
I2CStart:	JNB	Scl,I2CStart1
	CLR	Scl
I2CStart1:	SETB	Sda
	SETB	Scl
	ACALL	I2CDelay
	CLR	Sda
	ACALL	I2CDelay
	CLR	Scl
	RET	
I2CStop:	JNB	Scl,I2CStop1
	CLR	Scl
I2CStop1:	CLR	Sda
	ACALL	I2CDelay
	SETB	Scl
	ACALL	I2CDelay
	SETB	Sda
	RET	
I2CClk:	ACALL	I2Cdelay
	SETB	Scl
	ACALL	I2CDelay
	CLR	Scl
	RET	
I2C_Ack_Bit:	CLR	Sda,I2C Acknowledge
	ACALL	I2CDelay
	ACALL	I2CClk
	SETB	Sda
	RET	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

I2C_Nack_bit:   SETB     Sda           ;I2C Not AcKnowledge
                ACALL    I2CDelay
                ACALL    I2CClk
                SETB    Scl
                RET
I2CDelay:      MOV     R6,#00CH
I2CDelay1:    NOP
              NOP
              DJNZ    R6,I2CDelay1
              RET
              END

```

### ส่วนของโปรแกรม A To D และ D To A

ติดต่อกับมาสเตอร์บนบัส I2C และนำค่าที่อ่านได้แสดงยังLCDของตัวมาสเตอร์

```

NAME          AtoDAndDtoA
EXTRN         Code(IniLcd,PCF8591_WR,PCF8591_RD,SetAddrLcd,W2LINELCD)
EXTRN         Code(Delay_1S,WrCharLcd,ChEND)
PUBLIC        MainAdTDa
MainPro SEGMENT Code
CONTROL      EQU     03BH
DA_DATA      EQU     03CH
CHANNEL      EQU     03DH
AD_DATA      EQU     03EH
BUFFER       EQU     03FH
LcdAddr      EQU     030H
LcdData      EQU     031H
CheckEnd     EQU     035H
MainAdTDa:   MOV     DA_DATA,#0
MAIN_LOOP:   MOV     CHANNEL,#0

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

CONVERSION_LOOP: MOV     A,CHANNEL
                   ADD     A,#01000000B
                   MOV     CONTROL,A
                   ACALL   PCF8591_WR
                   ACALL   PCF8591_RD
                   ACALL   PCF8591_RD
                   MOV     @R1,AD_DATA
                   INC     R1
                   INC     CHANNEL
                   DJNZ   R4,CONVERSION_LOOP
                   MOV     LcdAddr,#040H
                   ACALL   SetAddrLcd
                   MOV     DPTR,#SCR_DA
                   ACALL   W2LINELCD
                   MOV     LcdAddr,#04CH
                   ACALL   SetAddrLcd
                   MOV     LcdData,DA_DATA
                   ACALL   HEX2LCD
                   INC     DA_DATA
                   ACALL   Delay_1S
                   ACALL   Delay_1S
                   MOV     R1,#BUFFER
                   MOV     LcdAddr,#040H
                   ACALL   SetAddrLcd
                   MOV     DPTR,#SCR_AD01
                   ACALL   W2LINELCD
                   MOV     LcdAddr,#044H
                   ACALL   SetAddrLcd
                   MOV     LcdData,@R1
                   ACALL   HEX2LCD

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีให้ตัดแปลงเนื้อหาและที่อยู่อ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

ACALL    SetAddrLcd
MOV      LcdData,@R1
ACALL    HEX2LCD
ACALL    Delay_1S
ACALL    Delay_1S
INC      R1
MOV      LcdAddr,#040H
ACALL    SetAddrLcd
MOV      DPTR,#SCR_AD23
ACALL    W2LINELCD
MOV      LcdAddr,#044H
ACALL    SetAddrLcd
MOV      LcdData,@R1
ACALL    HEX2LCD
INC      R1
MOV      LcdAddr,#04CH
ACALL    SetAddrLcd
MOV      LcdData,@R1
ACALL    HEX2LCD
ACALL    Delay_1S
ACALL    Delay_1S
ACALL    ChEND
MOV      R2,CheckEnd
CJNE    R2,#01,MAIN_LOOP
RET
HEX2LCD: PUSH    ACC
MOV      A,LcdData
MOV      B,#16
DIV      AB
ADD      A,#030H
MOV      LcdData,A
ACALL    HEX_CHK

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาสาระของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

        ACALL    WrCharLcd
        MOV     A,B
        ADD    A,#030H
        MOV    LcdData,A
        ACALL  HEX_CHK
        ACALL  WrCharLcd
        POP    ACC
        RET
HEX_CHK:  MOV    A,LcdData
        CJNE  A,#03AH,CHK_OTHER
CHK_OTHER: JNC    CONV_2_ALPHA
        RET
CONV_2_ALPHA: ADD  A,#7
        MOV  LcdData,A
        RET
SCR_AD01:  DB    'Ch0: H Ch1: H '
SCR_AD23:  DB    'Ch2: H Ch3: H '
SCR_DA:    DB    'Analog Out : H '
        END

```

### ส่วนของโปรแกรม RealTime

ติดต่อกับมาสเตอร์บนบัสI2Cและนำค่าวันที่และเวลาที่อ่านได้แสดงยังLCDของตัวมาสเตอร์และยังสามารถตั้งค่าวันที่และเวลาได้

```

NAME      RealTime
EXTRN     Code(RTC_RD,SetAddrLcd,WrCharLcd,WR3CHAR_LCD,StartKeypad)
EXTRN     Code(LcdClr,LcdBlink,W2LINELCD,RTC_WR)
PUBLIC    LOOPRT
ProgReal  SEGMENT Code
LcdAddr   EQU      030H
LcdData   EQU      031H

```

เอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานในการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 I2C\_Addr EQU 036H  
 I2C\_Data EQU 037H และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

KeyData      EQU      032H
BUFFERT      EQU      048H
LCD_PTR      EQU      049H
SECONDS      EQU      040H
MINUTES      EQU      041H
HOURS        EQU      042H
DAY          EQU      043H
DATE         EQU      044H
MONTH        EQU      045H
YEAR         EQU      046H
CONTROLR     EQU      047H
RSEG ProgReal
LOOPRT:      ACALL    RTC_RD
             MOV     LcdAddr,#040H
             ACALL  SetAddrLcd
             MOV     LcdData,#' '
             ACALL  WrCharLcd
             MOV     LcdData,DATE
             ACALL  BCD2LCD
             MOV     LcdData,#' '
             ACALL  WrCharLcd
             MOV     A,MONTH
             CJNE   A,#010H,WR_CHK_MONTH_1
             MOV     A,#00AH
             AJMP   WRITE_MONTH_NX
WR_CHK_MONTH_1: CJNE   พอร์ต(Pcf8574)A,#011H,WR_CHK_MONTH_2
             MOV     A,#00BH
             AJMP   WRITE_MONTH_NX
WR_CHK_MONTH_2: CJNE   A,#012H,WRITE_MONTH_NX
             MOV     A,#00CH
WRITE_MONTH_NX: MOV     LCD_PTR,A
             MOV     DPTR,#MONTH_JAN

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์การใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องยกย่องเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

ACALL    WR3CHAR_LCD
MOV      LcdData,#' '
ACALL    WrCharLcd
MOV      LcdData,YEAR
ACALL    BCD2LCD
MOV      LcdData,#' '
ACALL    WrCharLcd
MOV      A,HOURS
ANL      A,#00110000B
JZ       WRITE_TIME_HN
SWAP     A
ADD      A,#030H
AJMP     WRITE_TIME_HH
WRITE_TIME_HN: MOV      A,#' '
WRITE_TIME_HH: MOV      LcdData,A
ACALL    WrCharLcd
MOV      A,HOURS
ANL      A,#00001111B
ADD      A,#030H
MOV      LcdData,A
ACALL    WrCharLcd
MOV      A,SECONDS
ANL      A,#001H
JNZ      WRITE_SPACE
MOV      LcdData,#':'
ACALL    WrCharLcd
JMP      WRITE_MINUTES
WRITE_SPACE: MOV      LcdData,#' '
ACALL    WrCharLcd
WRITE_MINUTES: MOV      LcdData,MINUTES
ACALL    BCD2LCD
ACALL    StartKeypad

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมีเหตุดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MOV      A,KeyData
CJNE     A,#0DH,CheckSetD
ACALL    SET_TIME_1
CheckSetD: CJNE     A,#0EH,ChkEd
          ACALL    SET_DATE
ChkEd:   CJNE     A,#10H,BackLRT
          JMP      TurnToMain
BackLRT: AJMP     LOOPRT
TurnToMain: RET
SET_TIME_1: AJMP    SET_TIME
SET_DATE:  Acall   LcdClr
          MOV     LcdAddr,#040H
          ACALL   SetAddrLcd
          MOV     DPTR,#SCR_SET_DATE
          ACALL   W2LINELCD
          MOV     LcdAddr,#048H
          ACALL   SetAddrLcd
          ACALL   LcdBlink
          ACALL   WAIT_KEYPRESSED
          MOV     BUFFERT,KeyData
          ACALL   KPAD2LCD
          ACALL   LcdBlink
          ACALL   WAIT_KEY
          ACALL   WAIT_KEYPRESSED
          MOV     BUFFERT+1,KeyData
          ACALL   KPAD2LCD
          ACALL   WAIT_KEY
          ACALL   BUFFER2ACC
          MOV     DATE,A
          MOV     LcdAddr,#04BH
          ACALL   SetAddrLcd
          ACALL   LcdBlink

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ในงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

ACALL    WAIT_KEYPRESSED
MOV      BUFFERT,KeyData
ACALL    KPAD2LCD
ACALL    LcdBlink
ACALL    WAIT_KEY
ACALL    WAIT_KEYPRESSED
MOV      BUFFERT+1,KeyData
ACALL    KPAD2LCD
ACALL    WAIT_KEY
ACALL    BUFFER2ACC
MOV      MONTH,A
MOV      LcdAddr,#04EH
ACALL    SetAddrLcd
ACALL    LcdBlink
ACALL    WAIT_KEYPRESSED
MOV      BUFFERT,KeyData
ACALL    KPAD2LCD
ACALL    LcdBlink
ACALL    WAIT_KEY
ACALL    WAIT_KEYPRESSED
MOV      BUFFERT+1,KeyData
ACALL    KPAD2LCD
ACALL    WAIT_KEY
ACALL    BUFFER2ACC
MOV      YEAR,A
ACALL    RTC_WR
ACALL    LcdClr
AJMP     LOOPRT
SET_TIME:
ACALL    LcdClr
MOV      LcdAddr,#040H

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ภายในเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องแจ้งไปยังเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

ACALL    W2LINELCD
MOV      LcdAddr,#048H
ACALL    SetAddrLcd
ACALL    LcdBlink
ACALL    WAIT_KEYPRESSED
MOV      BUFFERT,KeyData
ACALL    KPAD2LCD
ACALL    LcdBlink
ACALL    WAIT_KEY
ACALL    WAIT_KEYPRESSED
MOV      BUFFERT+1,KeyData
ACALL    KPAD2LCD
ACALL    WAIT_KEY
ACALL    BUFFER2ACC
MOV      HOURS,A
MOV      LcdAddr,#04BH
ACALL    SetAddrLcd
ACALL    LcdBlink
ACALL    WAIT_KEYPRESSED
MOV      BUFFERT,KeyData
ACALL    KPAD2LCD
ACALL    LcdBlink
ACALL    WAIT_KEY
ACALL    WAIT_KEYPRESSED
MOV      BUFFERT+1,KeyData
ACALL    KPAD2LCD
ACALL    WAIT_KEY
ACALL    BUFFER2ACC
MOV      MINUTES,A
MOV      LcdAddr,#04EH

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ ACALL ารใช้งาน SetAddrLcd เท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้ง ACALL ัดแปลง LcdBlink ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

ACALL    WAIT_KEYPRESSED
MOV      BUFFERT,KeyData
ACALL    KPAD2LCD
ACALL    LcdBlink
ACALL    WAIT_KEY
ACALL    WAIT_KEYPRESSED
MOV      BUFFERT+1,KeyData
ACALL    KPAD2LCD
ACALL    WAIT_KEY
ACALL    BUFFER2ACC
MOV      SECONDS,A
ACALL    RTC_WR
ACALL    LcdClr
AJMP     LOOPRT
BUFFER2ACC: MOV    A,BUFFERT
          ANL    A,#00FH
          SWAP  A
          MOV   B,A
          MOV   A,BUFFERT+1
          ANL   A,#00FH
          ADD   A,B
          RET
KPAD2LCD: MOV    A,KeyData
          ADD   A,#030H
          MOV   LcdData,A
          ACALL WrCharLcd
          RET
BCD2LCD:  PUSH   ACC
          PUSH   B
          MOV   A,LcdData

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งาน B, A การศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้ง ANL ให้ตัดแปลง A, #11110000B อ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

SWAP      A
ADD       A,#030H
MOV       LcdData,A
ACALL    WrCharLcd
MOV       A,B
ANL      A,#00001111B
ADD       A,#030H
MOV       LcdData,A
ACALL    WrCharLcd
POP       B
POP       ACC
RET
WAIT_KEY: MOV     A,P1
          ANL    A,#00FH
          CJNE  A,#00FH,WAIT_KEY
          RET
WAIT_KEYPRESSED: ACALL StartKeypad
                 MOV  A,KeyData
                 CJNE A,#0,CHK_KEY_NEXT
                 AJMP WAIT_KEYPRESSED
CHK_KEY_NEXT:  CJNE A,#10,CHK_KEY_0
                 JMP  WAIT_KEYPRESSED
CHK_KEY_0:    CJNE A,#11,CHK_VALID_KEY
                 MOV  KeyData,#0
                 RET
CHK_VALID_KEY: JNC   WAIT_KEYPRESSED
                 RET
SCR_SET_DATE:  DB    'Date : dd/mm/yy '
SCR_SET_TIME:  DB    'Time : hh/mm/ss '
MONTH_JAN:    DB    'Jan'
MONTH_FEB:    DB    'Feb'
MONTH_MAR:    DB    'Mar'

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MONTH_APR:      DB      'Apr'
MONTH_MAY:      DB      'May'
MONTH_JUN:      DB      'Jun'
MONTH_JUL:      DB      'Jul'
MONTH_AUG:      DB      'Aug'
MONTH_SEP:      DB      'Sep'
MONTH_OCT:      DB      'Oct'
MONTH_NOV:      DB      'Nov'
MONTH_DEC:      DB      'Dec'

                END

```

### ส่วนของโปรแกรม Temperature

สาเหตุที่เขียนโมดูลนี้ขึ้นมา ก็เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับ โมดูล serial เพื่อส่งค่าอุณหภูมิที่อ่านได้ออกมาแสดงยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งการติดต่อกับตัววัดอุณหภูมิจะเป็นแบบ 1-Wire

```

Name Temperature
Extrn      Code(IniLcd,SetAddrLcd,WRLINE_LCD1L,Delay_1S,WrCharLcd,Delay1_ms)
Public     MainTemp
ProgTemp   Segment Code
ONEWIRE    BIT      P3.3
FLAG       EQU      02FH
BUSY       BIT      FLAG.0
LcdAddr    EQU      030H
LcdData    EQU      031H
ONEWIRE_DATA EQU    032H
TEMP       EQU      033H
Rseg ProgTemp
Start:     SETB      ONEWIRE
MainTemp:  ACALL     IniLcd
           MOV       LcdAddr,#000H
           ACALL     SetAddrLcd

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และส่งไปยังถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

ACALL    Delay_1S
ACALL    Delay_1S
MOV      LcdAddr,#000H
ACALL    SetAddrLcd
MOV      DPTR,#SCR_TEMP
ACALL    WRLINE_LCD1L
LOOP:    ACALL    DS1820_RST
         ACALL    DS1820_PRE
MOV      ONEWIRE_DATA,#0CCH
ACALL    DS1820_WR
MOV      ONEWIRE_DATA,#044H
ACALL    DS1820_WR
SETB     BUSY
PRES_CHK_LOOP: ACALL    DS1820_RST
            ACALL    DS1820_PRE
            JB      BUSY,PRES_CHK_LOOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            ACALL    DS1820_RST
            ACALL    DS1820_PRE
MOV      ONEWIRE_DATA,#0CCH
ACALL    DS1820_WR
MOV      ONEWIRE_DATA,#0BEH
ACALL    DS1820_WR
ACALL    DS1820_RD
MOV      TEMP,ONEWIRE_DATA
ACALL    DS1820_RST
ACALL    DS1820_PRE

MOV      LcdAddr,#040H
ACALL    SetAddrLcd

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MOV      A,TEMP
CLR      C
RRC      A
MOV      LcdData,A
ACALL    HEX2LCD
MOV      LcdAddr,#044H
ACALL    SetAddrLcd
MOV      A,TEMP
JNB      ACC.0,WRITE_0C
MOV      LcdData,#'5'
AJMP     WRITE_NEXT
WRITE_0C: MOV      LcdData,#'0'
WRITE_NEXT: ACALL    WrCharLcd
           ACALL    Delay_1S
           AJMP     LOOP
           Ret
HEX2LCD:  PUSH    ACC
           MOV     A,LcdData
           MOV     B,#100
           DIV    AB
           ADD    A,#030H
           CJNE   A,#030H,HEX2_LCD_NX
           MOV    A,'# '
HEX2_LCD_NX: MOV    LcdData,A
           ACALL  WrCharLcd
           MOV    A,B
           MOV    B,#10
           DIV   AB
           ADD   A,#030H
           MOV   LcdData,A
           ACALL WrCharLcd
           MOV   A,B

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

ADD      A,#030H
MOV      LcdData,A
ACALL   WrCharLcd
POP      ACC
RET
DS1820_RD:  MOV      R4,#8
           CLR      A
DS1820_RD_LOOP: CLR      ONEWIRE
           NOP
           NOP
           SETB     ONEWIRE
           NOP
           NOP
           NOP
           NOP
           MOV      C,ONEWIRE
           ACALL   ONEWIRE_DELAY
           RRC      A
           DJNZ    R4,DS1820_RD_LOOP
           MOV      ONEWIRE_DATA,A
           RET
DS1820_WR:  MOV      R4,#8
           MOV      A,ONEWIRE_DATA
DS1820_WR_LOOP: RRC      A
           JNC     DS1820_WR_L
           CLR      ONEWIRE
           NOP
           NOP
           NOP
           NOP
           SETB     ONEWIRE
           ACALL   ONEWIRE_DELAY

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและข้อมูลไปถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

                AJMP        DS1820_WR_NX
DS1820_WR_L:    CLR          ONEWIRE
                ACALL       ONEWIRE_DELAY
                SETB        ONEWIRE
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
DS1820_WR_NX:   DJNZ        R4,DS1820_WR_LOOP
                RET
DS1820_RST:    CLR          ONEWIRE
                ACALL       Delay1_ms
                SETB        ONEWIRE
                MOV         R4,#8
                DJNZ        R4,$
                RET
DS1820_PRESENT: MOV         R4,#8
DS1820_PRESENT_1: MOV        R3,#0
DS1820_PRESENT_2: JNB        ONEWIRE,DS1820_PRESENT_3
                DJNZ        R3,DS1820_PRESENT_2
                DJNZ        R4,DS1820_PRESENT_1
                RET
DS1820_PRESENT_3: JNB        ONEWIRE,$
                MOV         R4,#8
                DJNZ        R4,$
                CLR         BUSY
                RET
ONEWIRE_DELAY: MOV         R6,#012H
ONEWIRE_DELAY_1: NOP
                NOP
                DJNZ        R6,ONEWIRE_DELAY_1
                RET

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

DELAY_50us:      MOV        R6,#00CH
DELAY_50us_1:   NOP
                NOP
                DJNZ       R6,DELAY_50us_1
                RET
DELAY_100us:    MOV        R6,#017H
DELAY_100us_1:  NOP
                NOP
                DJNZ       R6,DELAY_100us_1
                RET
TITLE_1:        DB          '1-Wire DS1820'
SCR_TEMP:       DB          'Temp : .',0DFH,'C'
                End

```

### ส่วนของโปรแกรมชุด Serial

ใช้เพื่อสื่อสารระหว่างคอนโทรลเลอร์กับคอนโทรลเลอร์และคอนโทรลเลอร์กับคอมพิวเตอร์ซึ่งจะแบ่งเป็นสองส่วนหลักคือรับและส่งข้อมูล

```

NAME            ModuleSerial
PUBLIC          InitialSerial,Recive,Send
ProgSerial      SEGMENT Code
BUFFER          EQU          050H                ; Buffer
DataSend        EQU          05FH
                Rseg         ProgSerial
InitialSerial:  MOV          TMOD,#021H
                MOV          TH1,#0FDH
                MOV          TL1,#0FDH
                SETB         TR1
                MOV          SCON,#040H
                MOV          R0,#BUFFER
                SETB         REN

```

Ret

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 Recive: JNB RI,\$  
 ไม่หวังกำไรใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

        CLR        RI
        MOV        A,SBUF
        MOV        @R0,A
        CJNE      A,#00DH,RX_NEXT

Send:   CLR        TI
        MOV        A,Datasend
        MOV        SBUF,A
        JNB       TI,$
        CLR        TI
        Ret

RX_NEXT: INC      R0          ; Increase pointer
        AJMP      Recive     ; Back to do loop
        End

```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้