

ดีซีเอส

Distributed Control Systems



โดย
นายรัชชัย นันทะ
นายนภดล ทองเขียว

ร.พ.
ส. 3956
2547

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน..... 61427
วัน,เดือน,ปี 17 ก.ค. 2549

b. 11559445
i.

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมระบบควบคุม
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2547

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปริญญาโทปีการศึกษา 2547

ภาควิชา วิศวกรรมระบบควบคุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง คีชีเอส

Distributed Control Systems

ผู้จัดทำ

1. นายรัชชัย นันทะ 45015322
2. นายนภดล ทองเขียว 45015326



.....อาจารย์ที่ปรึกษา
(รศ.สุเชียร เกียรติสุนทร)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ดีซีเอส

Distributed Control Systems

นายวิชาชัย นันทะ

นายณภดล ทองเจียว

รศ.สุเธียร เกียรติสุนทร อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2547

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เป็นการเขียน โปรแกรมเลียนแบบระบบควบคุมดีซีเอส เพื่อเป็นการศึกษาทฤษฎี โครงสร้าง ส่วนประกอบและการทำงานของดีซีเอส โดยเริ่มจากการศึกษา ทฤษฎีโครงสร้าง ส่วนประกอบต่างๆ ของดีซีเอส แล้วใช้โปรแกรม Microsoft Visual C++ 6.0 ในการเขียน โปรแกรมจำลองระบบควบคุมดีซีเอส โดยจะเป็นการจำลองการควบคุมระดับของ ของเหลวเป็นหลัก โดยใช้การควบคุมเป็นแบบพีไอดี

Abstract

The objective of the project is simulation programs of DCS (Distributed Control System) for study about theory, structure, element and action of DCS. Begin the study about theory, structure, element of DCS and simulate programming of DCS by use Microsoft Visual C++ version 6.0. In this simulation programs of DCS is liquid level control and use PID system as a controller.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทลัดย่อ	I
สารบัญ	II
สารบัญรูปภาพ	IV
บทที่1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	2
1.2 วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน	2
1.3 ขั้นตอนการศึกษาและจัดทำโครงการ	2
1.4 เนื้อหาที่จะกล่าวในปฏิญญานิพนธ์	2
บทที่2 ทฤษฎีและหลักการ	3
2.1 โครงสร้างพื้นฐานของระบบคีย์เอส	5
2.1.1 หน่วยเชื่อมต่อกระบวนการ	5
2.1.2 หน่วยควบคุมกระบวนการ	9
2.1.3 หน่วยคิดต่อและปฏิบัติการของพนักงานและหน่วยปฏิบัติการวิศวกร	11
2.1.4 หน่วยเชื่อมต่อเครือข่าย	12
2.1.5 หน่วยเก็บข้อมูลและประวัติกระบวนการ	14
2.1.6 หน่วยเชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์	14
2.1.7 หน่วยเชื่อมต่อกับระบบเครื่องมือย่อย	15
2.1.8 หน่วยจ่ายกำลังไฟฟ้า	16
2.2 ระบบควบคุม	16
2.2.1 ระบบควบคุมแบบวงเปิด	16
2.2.2 ระบบควบคุมแบบวงปิด	17
2.2.3 การควบคุมแบบป้อนกลับ	17
2.2.4 การควบคุมแบบไปข้างหน้า	25
บทที่3 หลักการออกแบบ	26
3.1 หน่วยเครื่องมือภายในของคีย์เอส	26
3.1.1 หน่วยส่งสัญญาณชนิดควบคุมด้วยมือ	26
3.1.2 หน่วยควบคุมชนิดคิดและคีย์	27
3.1.3 หน่วยควบคุมชนิดพีไอดี	29

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.1.4 หน่วยชดเชยชนิดมูมน้ำและมูมตาม	30
3.1.5 หน่วยชดเชยชนิดกระบวนการหน่วงเวลา	32
3.1.6 หน่วยควบคุมชนิดสัดส่วน	33
3.1.7 หน่วยผลรวม	34
3.1.8 หน่วยรับข้อมูลชนิดแอนะล็อก	35
3.1.9 หน่วยส่งข้อมูลชนิดแอนะล็อก	36
3.2 การกำหนดโครงสร้างระบบควบคุมของคิซีเอส	37
3.2.1 หน่วยรับข้อมูลชนิดแอนะล็อก LT-01	38
3.2.2 หน่วยควบคุมชนิดพีไอดี LC-01	38
3.2.3 หน่วยควบคุมชนิดพีไอดี FC-01	38
3.2.4 หน่วยส่งสัญญาณชนิดแอนะล็อก CV-01	38
บทที่ 4 ผลการทดลองการใช้งานโปรแกรมคิซีเอส	40
4.1 การทดลองควบคุม Liquid Tank Level Control	40
4.2 การทดลองควบคุม Two Noninteracting Tank	49
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป	55
5.1 สรุปผลการทดลอง	55
5.2 วิจารณ์การทดลอง	55
5.3 ประโยชน์ที่ได้จากการทำโครงการ	55
5.4 ปัญหาที่พบในการทำโครงการ	55
กิตติกรรมประกาศ	
หนังสืออ้างอิง	

สารบัญรูปภาพ

	หน้า
รูปที่ 2.1 ลักษณะการควบคุมแบบเดิม	4
รูปที่ 2.2 ลักษณะการควบคุมแบบคิซีเอส	4
รูปที่ 2.3 โครงสร้างและส่วนประกอบของหน่วยเชื่อมต่อกระบวนการ	6
รูปที่ 2.4 การติดตั้งเครื่องวัดและส่งสัญญาณกับหน่วยรับสัญญาณของคิซีเอส	7
รูปที่ 2.5 การติดตั้งหน่วยส่งสัญญาณแอนะล็อกของคิซีเอสกับวาล์วควบคุม	8
รูปที่ 2.6 หน่วยรับสัญญาณดิจิทัลชนิดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงของคิซีเอส	8
รูปที่ 2.7 หน่วยส่งสัญญาณดิจิทัลชนิดSCR ของคิซีเอส	9
รูปที่ 2.8 ส่วนประกอบของหน่วยควบคุมกระบวนการ	10
รูปที่ 2.9 อุปกรณ์ภายในของหน่วยติดต่อและปฏิบัติการของผู้ใช้ระดับบนของคิซีเอส	12
รูปที่ 2.10 โครงสร้างและส่วนประกอบของหน่วยเชื่อมต่อเครือข่ายคิซีเอส	13
รูปที่ 2.11 หน่วยเก็บข้อมูลประวัติกระบวนการร่วมกับหน่วยติดต่อและปฏิบัติงานของผู้ใช้	14
รูปที่ 2.12 การเชื่อมต่อเครื่องมือย่อยของคิซีเอส	15
รูปที่ 2.13 โครงสร้างและส่วนประกอบภายในของหน่วยจ่ายกำลังไฟฟ้าของคิซีเอส	16
รูปที่ 2.14 ความสัมพันธ์ระหว่างอินพุตและเอาต์พุตของระบบควบคุมแบบวงเปิด	17
รูปที่ 2.15 ความสัมพันธ์ระหว่างอินพุตและเอาต์พุตของระบบควบคุมแบบวงปิด	17
รูปที่ 2.16 ลักษณะของระบบควบคุมป้อนกลับ	18
รูปที่ 2.17 บล็อกไดอะแกรมของตัวควบคุมแบบ 2 ตำแหน่ง	19
รูปที่ 2.18 ช่วง Difference Gap	19
รูปที่ 2.19 บล็อกไดอะแกรมการควบคุมแบบสัดส่วน	20
รูปที่ 2.20 ผลตอบสนองของการควบคุมแบบสัดส่วน	20
รูปที่ 2.21 บล็อกไดอะแกรมของการควบคุมแบบ Integral	21
รูปที่ 2.22 ผลตอบสนองของการควบคุมแบบอินทิกรัลจากสัญญาณขั้นบันได	22
รูปที่ 2.23 บล็อกไดอะแกรมของตัวควบคุมแบบดี	22
รูปที่ 2.24 การควบคุมแบบพีไอ	23
รูปที่ 2.25 การควบคุมแบบพีดี	24
รูปที่ 2.26 ผลตอบสนองการควบคุมแบบพีไอดีกับสัญญาณเข้าแบบขั้นบันได	25
รูปที่ 2.27 ผลตอบสนองของกระบวนการต่อการควบคุมแบบวงเปิด	25
รูปที่ 2.28 การควบคุมแบบไปข้างหน้า	25

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 3.1 การเชื่อมโยงหน่วยข้อมูลภายในของคัสซีเอส	26
รูปที่ 3.2 หน่วยส่งสัญญาณชนิดควบคุมด้วยมือ	27
รูปที่ 3.3 หน่วยควบคุมชนิดติดและดับ	28
รูปที่ 3.4 หน่วยควบคุมชนิดพีไอดี	29
รูปที่ 3.5 หน่วยชดเชยชนิดมูมนำและมูมตาม	31
รูปที่ 3.6 หน่วยชดเชยชนิดกระบวนการหน่วงเวลา	32
รูปที่ 3.7 หน่วยควบคุมชนิดสัดส่วน	33
รูปที่ 3.8 สัญญาณออกของหน่วยผลรวม	34
รูปที่ 3.9 หน่วยรับข้อมูลชนิดแอนะล็อก	35
รูปที่ 3.10 หน่วยส่งข้อมูลชนิดแอนะล็อก	36
รูปที่ 3.11 ระบบควบคุมแบบวงอันดับ	38
รูปที่ 3.12 โครงสร้างของหน่วยเครื่องมือภายในของคัสซีเอส	39
รูปที่ 4.1 แสดง Plant ที่เราเลือกเพื่อใช้ในการควบคุม	40
รูปที่ 4.2 แสดงการเลือกหน่วยเครื่องมือภายในของคัสซีเอส	41
รูปที่ 4.3 แสดงการเชื่อมต่อหน่วยเครื่องมือภายในของถึงกระบวนการ	41
รูปที่ 4.4 แสดง Block Diagram ของหน่วยเครื่องมือภายในของคัสซีเอส	42
รูปที่ 4.5 แสดงรายละเอียดของพีไอดีของหน่วยเครื่องมือภายในของคัสซีเอส	43
รูปที่ 4.6 แสดง Signal ของหน่วยเครื่องมือภายในของคัสซีเอส	44
รูปที่ 4.7 แสดง Analog Input Block ของหน่วยเครื่องมือภายในของคัสซีเอส	45
รูปที่ 4.8 แสดง Analog Output Block ของหน่วยเครื่องมือภายในของคัสซีเอส	46
รูปที่ 4.9 แสดงการตั้งให้โปรแกรมคัสซีเอสทำงาน	47
รูปที่ 4.10 แสดงการทำงานของ Liquid Tank Level Control	47
รูปที่ 4.11 แสดงกราฟการทำงานของ Liquid Tank Level Control	48
รูปที่ 4.12 แสดงการทำงานของ Liquid Tank Level Control เมื่อระดับเข้าใกล้ค่า Setpoint	48
รูปที่ 4.13 แสดงกราฟการทำงานของ Liquid Tank Level Control เมื่อระดับเข้าใกล้ค่า Setpoint	49
รูปที่ 4.14 แสดงกระบวนการแบบ Two Noninteracting Tank	49
รูปที่ 4.15 แสดงการเชื่อมต่อเครื่องมือภายในกระบวนการแบบ Two Noninteracting Tank	50
รูปที่ 4.16 แสดงการเชื่อมต่อเครื่องมือภายในของคัสซีเอสของบล็อก LIC00	51
รูปที่ 4.17 แสดงการเชื่อมต่อหน่วยเครื่องมือภายในของคัสซีเอสของบล็อก LIC01	52
รูปที่ 4.18 แสดงการเชื่อมต่อเครื่องมือภายในของคัสซีเอสของบล็อก Analog Output Block	52

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 4.19 แสดงกราฟการทำงานของ Two Noninteracting Tank ในส่วนของบล็อกลีอก LIC01	53
รูปที่ 4.20 แสดงกราฟการทำงานของ Two Noninteracting Tank ในส่วนของบล็อกลีอก LIC00	53
รูปที่ 4.21 แสดงกราฟการทำงานของ Two Noninteracting Tank ในส่วนของบล็อกลีอก AOB61	54
รูปที่ 4.22 แสดงการทำงานของ Two Noninteracting Tank	54



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

หลักการของระบบควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่เป็นของใหม่เท่าใดนัก ตามจริงแล้วก็คือ การนำข้อมูลจากอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์วัดค่าต่างๆ ในกระบวนการทำงาน (process) มาประมวลผลและส่งสัญญาณควบคุมออกไป โดยเปลี่ยนการควบคุมโดยใช้มนุษย์มาเป็นการควบคุมแบบอัตโนมัติและเป็นการทำงานแบบแอนะล็อกมาเป็นแบบดิจิทัล ซึ่งในระยะเริ่มต้นของการควบคุม การควบคุมกระบวนการจะเป็นแบบแอนะล็อกทั้งหมดโดยสัญญาณการควบคุมเป็นความดันอากาศ (air pressure) หรือ กระแสไฟฟ้า โดยเรียกระบบควบคุมแบบนี้ว่าระบบควบคุมแบบนิวแมติกส์ (pneumatic process systems) และระบบควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic process control systems) ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ เครื่องโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (programmable logic controller) ซึ่งมีการนำมาใช้งานอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970

ต่อมาเมื่อระบบดิจิทัลเริ่มมีบทบาทเข้ามาแทนที่ระบบแอนะล็อกมากขึ้น ในรูปการควบคุมจึงมีการนำระบบดิจิทัลเข้าช่วยในการควบคุม โดยในระยะเริ่มแรกนั้นได้มีการนำระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบันทึกข้อมูลของระบบ คอมพิวเตอร์เริ่มมีความจำเป็นต่อการใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากระบบควบคุมยุคใหม่มีความซับซ้อนมากขึ้นและต้องการความแม่นยำในการควบคุมมากขึ้นงานแรกที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งาน ได้แก่ งานแสดงผลและดูแลการควบคุม (supervisory control) และหลังจากนั้นได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาควบคุมการปรับจุดเป้าหมาย (set point) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม ซึ่งสัญญาณเหล่านี้จะถูกแปลงแล้วส่งไปยังตัวควบคุมแอนะล็อก

ในที่สุดเมื่อระบบดิจิทัลได้เข้ามาแทนที่ระบบแอนะล็อกเกือบทั้งหมด ทำให้มีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นตัวแทนควบคุมโดยตรง ซึ่งเรารู้จักกันในนามของ Direct Digital Control (DDC) หรือ Computer Process Control ซึ่งระบบ DDC ได้มีการนำมาใช้ครั้งแรกในโรงงานปิโตรเคมีเมื่อปี ค.ศ. 1963 แต่เพื่อความปลอดภัยในช่วงแรกของการใช้งาน ได้มีการนำระบบควบคุมแบบแอนะล็อกมาใช้ร่วมด้วยเพื่อเป็นการสำรองเมื่อระบบคอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องข้อดีของระบบควบคุมที่ใช้คอมพิวเตอร์มีหลายประการ เช่น ในการปรับพารามิเตอร์ต่างๆ จะไม่เกิดการครีฟท์ (drift) ความสามารถในการสร้างการควบคุมที่สลับซับซ้อน และความสามารถในการปรับพารามิเตอร์ตามสถานะที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม (optimum control)

1.1 ความเป็นมาของโครงการ

เมื่อเรานึกถึงการควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีกระบวนการผลิตมากมายและติดตั้งอยู่ในสถานที่ต่างกันในโรงงานผู้ควบคุมที่คอยทำหน้าที่เช็คผล บันทึกข้อมูล และทำการควบคุมกระบวนการผลิต จะต้องเดินไปเพื่อทำหน้าที่ซึ่งเป็นการไม่สะดวก อีกทั้งในกระบวนการผลิตบางอย่างอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่ทำหน้าที่อยู่ใกล้ได้

ระบบควบคุมแบบดิจิตอล จึงเป็นระบบควบคุมที่น่าสนใจระบบหนึ่ง ที่ควรทำการศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของดิจิตอล หน่วยเครื่องมือภายในของดิจิตอล โครงสร้างและการทำงานของดิจิตอล รวมถึงส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอล

1.2 วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบ โครงสร้างพื้นฐาน และหลักการทำงานของดิจิตอล
2. เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมและการใช้งานโปรแกรม Microsoft Visual C++ 6.0
3. เพื่อศึกษาการควบคุมระบบดิจิตอล โดยใช้การควบคุมแบบ PID Controller
4. เพื่อศึกษาการออกแบบโปรแกรมการจำลองการควบคุมระดับน้ำ

1.3 ขั้นตอนการศึกษาและการจัดทำโครงการ

การศึกษาและจัดทำโครงการนี้เริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบ โครงสร้าง และหลักการทำงานของดิจิตอล รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Microsoft Visual C++ version 6.0 ซึ่งโครงการนี้ต้องอาศัยพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างมาก รวมถึงการนำทฤษฎีทางด้านระบบควบคุมมาจำลองการทำงานของระบบการควบคุมระดับน้ำ

โครงการนี้เป็นโครงการที่นำเอาหลักการ โครงสร้าง และการทำงานของระบบดิจิตอล มาเขียนโปรแกรมเลียนแบบ โดยในโครงการนี้จะเน้นการควบคุมระดับน้ำเป็นหลักและใช้การควบคุมแบบพีไอดี โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual C++ 6.0

1.4 เนื้อหาที่จะกล่าวในปฏิญานิพนธ์

เนื้อหาที่กล่าวในปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ ในบทที่2 เป็นการกล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานและหลักการของดิจิตอลและระบบควบคุม บทที่3 กล่าวถึงหลักการออกแบบการเขียนโปรแกรมจำลองการทำงานของดิจิตอล บทที่4 เป็นส่วนของการทดลอง ผลการทดลอง บทที่5 กล่าวถึงส่วนวิจารณ์และสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาโครงการชิ้นนี้ต่อไป

บทที่ 2

ทฤษฎีและหลักการ


ความพยายามของมนุษย์ในการควบคุม ขบวนการทางอุตสาหกรรมเป็นแบบอัตโนมัติได้มีมานานแล้ว ตั้งแต่การสร้างเทอร์โมสแตต สำหรับควบคุมเตาเผาในปี ค.ศ.1620 แต่ระบบควบคุมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างอย่างจริงจังเมื่อประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา

การที่ระบบควบคุมมีการพัฒนาอย่างจริงจังตั้งแต่ปี ค.ศ.1930 มาจนถึงปัจจุบันนี้มีตัวกระตุ้นอยู่ 2 ประการคือ ความต้องการของผู้บริโภคและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้ระบบควบคุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดีซีเอส (Distributed Control System) เป็นเครื่องมือสำหรับควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของระบบควบคุมจากเดิม ที่ผู้ควบคุมอยู่ใกล้กับตัวคอนโทรลเลอร์ (controller) ซึ่งวางอยู่ใกล้กับกระบวนการที่ทำการควบคุม โดยผู้ควบคุมทำหน้าที่คอยเช็ผล บันทึกข้อมูล และทำการควบคุมจากจุดที่กระบวนการดำเนินการอยู่ โดยการแบ่งแยกระบบออกเป็นส่วนใหญ่ปฏิบัติการ (operate) และส่วนควบคุมกระบวนการแยกออกจากกันซึ่งระบบดีซีเอสนี้ ประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์หลายๆ ตัวต่อกันเป็นระบบ ฟังก์ชันการควบคุมจะถูกกระจายให้คอมพิวเตอร์เล็กๆ แต่แต่ละส่วนทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการย่อยๆ โดยข้อมูลของกระบวนการย่อยๆ ทุกกระบวนการจะถูกส่งผ่านส่วนสื่อสารไปเก็บรวบรวมที่คอมพิวเตอร์อีกตัวซึ่งทำหน้าที่ติดต่อกับพนักงานโดยผ่านทางจอภาพและเป็นกกระบบนี้นิยมใช้เป็นระบบควบคุมอัตโนมัติ สำหรับควบคุมกระบวนการผลิตภายในอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่นเตาเผาและหม้อกำเนิดไอน้ำของโรงจักรไฟฟ้า หอกลิ้น (distillation column) ของโรงกลั่นน้ำมัน , ถังปฏิกรณ์ (reactor tank) ของโรงงานอุตสาหกรรมเคมี และระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ


ระบบควบคุมของโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เดิมจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือการควบคุมแบบป้อนกลับ (feedback control) และการควบคุมแบบติดดับ (on-off control) การควบคุมแบบป้อนกลับหรือการควบคุมชนิดสัญญาณต่อเนื่อง (continuous control) ภาะในโรงงานอุตสาหกรรมแบบเดิมมักติดตั้งเครื่องควบคุมชนิดนิวเมติกส์ หรืออิเล็กทรอนิกส์แบบพีไอดีเป็นเครื่องควบคุม ซึ่งเครื่องควบคุมชนิดนิวเมติกส์จะรวมไว้ในห้องควบคุมกลางของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ในขณะที่นั้นอุปกรณ์ควบคุมชนิดนิวเมติกส์ยังไม่มีเครื่องวัดและส่งสัญญาณที่มีการควบคุมให้สัญญาณตามเป็นมาตรฐานได้ ทำให้จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับการผลิตเป็นจุดๆ ทั่วบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้ไม่สะดวกเพราะไม่สามารถมองเห็นระบบรวมและทำการคอนโทรลจากจุดเดียวได้ และกระบวนการทำงานบางอย่างยังเป็นอันตรายสำหรับผู้ที่อยู่ใกล้ได้

ระบบควบคุมแบบดิซีเอสจึงถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จนเป็นที่ยอมรับและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน



รูปที่ 2.1 ลักษณะการควบคุมแบบเดิม

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ส่วนมาก มีความต้องการที่จะขยายกำลังการผลิตของตนเพิ่มขึ้นทำให้ห้องควบคุมกลางของโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีขนาดใหญ่มาก พื้นที่จึงมีไม่เพียงพอสำหรับติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องควบคุมทั้งหมดในโรงงานอุตสาหกรรมได้ ทำให้เป็นอุปสรรคสำหรับการปฏิบัติงานของพนักงาน ที่ต้องเดินตรวจสอบเครื่องควบคุมจำนวนมากบนแผงควบคุมตลอดเวลา ทำให้เกิดความพยายามในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการกระจายหน้าที่ของเครื่องมือสำหรับควบคุมกระบวนการผลิตเป็นส่วนๆ ให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลของกระบวนการผลิตทั้งหมดแสดงให้พนักงานควบคุมทราบและตรวจสอบได้



รูปที่ 2.2 ลักษณะการควบคุมแบบดิซีเอส

ดิซีเอสรุ่นแรกเป็นเครื่องมือสำหรับควบคุมการผลิตแทนเครื่องควบคุมชนิดนิวแมติกส์และอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย อุปกรณ์สำหรับควบคุมกระบวนการผลิตที่ติดตั้งในบริเวณพื้นที่การ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลิตทำหน้าที่รับสัญญาณวัดของกระบวนการผลิตจากเครื่องวัด ส่งสัญญาณควบคุมสำหรับควบคุมกระบวนการผลิตไปยังวาล์วควบคุมและอุปกรณ์สำหรับติดต่อควบคุมของพนักงานติดตั้งในบริเวณห้องควบคุม สำหรับพนักงาน ใช้ตรวจสอบและควบคุมการผลิตระหว่างอุปกรณ์ควบคุมการผลิตกับอุปกรณ์ติดต่อ การปฏิบัติงานของพนักงาน จะเชื่อมโยงติดต่อกันโดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำหรับควบคุมการผลิตจะติดตั้งตามตำแหน่งต่างๆ ในบริเวณกระบวนการผลิตทั่วโรงงานอุตสาหกรรมเป็นการกระจายหน้าที่การควบคุมกระบวนการผลิต ให้กับเครื่องควบคุมกระบวนการและติดตั้งอุปกรณ์ติดต่อปฏิบัติงานของพนักงาน ในบริเวณห้องควบคุมกลางทำให้พนักงานสามารถตรวจสอบข้อมูลจากกระบวนการผลิต และควบคุมกระบวนการของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดจากห้องควบคุมเพียงห้องเดียวได้ กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมแบ่งความรับผิดชอบในการควบคุมกระบวนการผลิตให้กับอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ในห้องควบคุม ทำให้ระบบมีความน่าเชื่อถือสูง กล่าวคือหากเกิดความเสียหายขึ้นของอุปกรณ์ควบคุมหรือเครื่องมือควบคุม จะทำให้กระบวนการผลิตเฉพาะส่วนที่มีสิ่งผิดปกติได้รับความเสียหายเท่านั้น กระบวนการผลิตส่วนอื่นยังสามารถดำเนินการผลิตได้ตามปกติ คีซีเอสสามารถชดเชยจุดบกพร่องของระบบควบคุมแบบเดิม โดยแบ่งหน้าที่การควบคุมกระบวนการผลิตให้กับอุปกรณ์ส่วนต่างๆ ของคีซีเอสรับผิดชอบเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบควบคุม มีการเขียนโปรแกรมเช่นเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อกำหนดคุณสมบัติของระบบควบคุมให้เพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตให้สูงขึ้น


คีซีเอสนอกจากสามารถแก้ไขจุดบกพร่องของอุปกรณ์ควบคุมแบบอื่นๆ ยังสามารถเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการนำเอาจอภาพและแป้นพิมพ์ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป มาเป็นอุปกรณ์ติดต่อปฏิบัติงานของพนักงานในการควบคุมระบบ ร่วมกับการใช้ภาพจากคอมพิวเตอร์กราฟิก ให้แสดงภาพจำลองของแผงหน้าปัดเครื่องมือต่างๆ ภาพจำลองเครื่องจักรอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตบนจอภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงานในการควบคุมการผลิต

2.1 โครงสร้างพื้นฐานของระบบคีซีเอส

2.1.1 หน่วยเชื่อมต่อกระบวนการ (process interface module)

หน่วยเชื่อมต่อกระบวนการเป็นอุปกรณ์สำหรับติดต่อกับกระบวนการผลิตของคีซีเอส โดยรับสัญญาณวัดจากกระบวนการผลิตมายังคีซีเอสแล้วส่งสัญญาณควบคุมจากคีซีเอสกลับไปยังกระบวนการผลิต

หน่วยควบคุมกระบวนการ



รูปที่ 2.3 โครงสร้างและส่วนประกอบของหน่วยเชื่อมต่อกระบวนการ


หน่วยเชื่อมต่อกระบวนการ ประกอบด้วย

- หน่วยประมวลผลของหน่วยเชื่อมต่อกระบวนการ ทำหน้าที่เก็บข้อมูลรับสัญญาณวัดและส่งสัญญาณควบคุมระหว่างคิซีเอสกับกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของอุปกรณ์อื่นทั้งหมดภายในหน่วยเชื่อมต่อกระบวนการของคิซีเอส
- หน่วยความจำของหน่วยเชื่อมต่อกระบวนการ ประกอบด้วยหน่วยความจำนิรนามและแรมทำหน้าที่เก็บ โปรแกรมข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงาน รับสัญญาณวัดและส่งสัญญาณควบคุมของหน่วยเชื่อมต่อกระบวนการ
- หน่วยรับและส่งสัญญาณของหน่วยเชื่อมต่อกระบวนการ ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างหน่วยเชื่อมต่อกระบวนการกับกระบวนการผลิต ภายในหน่วยรับและส่งสัญญาณประกอบด้วยอุปกรณ์ขยายสัญญาณ อุปกรณ์ปรับระดับสัญญาณ อุปกรณ์แปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล และอุปกรณ์แปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณแอนะล็อก ทำหน้าที่รับสัญญาณวัดและส่งสัญญาณควบคุมชนิดสัญญาณแอนะล็อกและสัญญาณดิจิทัล ระหว่างคิซีเอส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กับกระบวนการผลิต ภายในหน่วยเชื่อมต่อกับกระบวนการของคิซีเอสต้องประกอบด้วยหน่วยรับและส่งสัญญาณหลายชนิดเพื่อให้คิซีเอสสามารถเลือกติดตั้งหน่วยรับและส่งสัญญาณให้เหมาะสมกับการเชื่อมต่อกับกระบวนการผลิตของคิซีเอส ประกอบด้วย


ก. หน่วยรับสัญญาณแอนะล็อก แบ่งออกเป็นหน่วยรับสัญญาณวัดชนิดแรงดันไฟฟ้าตรงมาตรฐาน 0 ถึง 10 โวลต์ หน่วยรับสัญญาณกระแสไฟฟ้าตรงมาตรฐาน 4 ถึง 20 มิลลิแอมแปร์ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดเทอร์โมคัปเปิล เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดความต้านทาน หรือ เสดรนเกจ (strain gauge) สำหรับวัดขนาดวัตถุ แรง อัตราเร่งคิซีเอสสามารถเลือกติดตั้งหน่วยรับสัญญาณแอนะล็อก ร่วมกับเครื่องวัดและส่งสัญญาณ 2 วิธี คือการติดตั้งแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าร่วมกับเครื่องวัดและส่งสัญญาณวัดภายนอกหน่วยรับสัญญาณแอนะล็อกของคิซีเอส หรือการติดตั้งเครื่องวัดและส่งสัญญาณ โดยเลือกแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าจากภายในหน่วยรับสัญญาณแอนะล็อกของคิซีเอส



รูปที่ 2.4 การติดตั้งเครื่องวัดและส่งสัญญาณกับหน่วยรับสัญญาณของคิซีเอส

ข. หน่วยส่งสัญญาณแอนะล็อก เป็นอุปกรณ์สำหรับสัญญาณควบคุมชนิดแอนะล็อกจากคิซีเอสไปยังกระบวนการผลิต เช่น วาล์วควบคุม และมอเตอร์ไฟฟ้า คิซีเอสทั่วไปสามารถติดตั้งหน่วยส่งสัญญาณแอนะล็อกร่วมกับอุปกรณ์ภายนอก โดยใช้แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าภายในของคิซีเอส โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าภายนอกคิซีเอส การส่งสัญญาณควบคุมสำหรับติดต่อกับวาล์วควบคุมชนิดรับสัญญาณลมมาตรฐาน 3 ถึง 15 ปอนด์/ตร.นิ้ว คิซีเอสต้องติดตั้งอุปกรณ์แปลงสัญญาณกระแสไฟฟ้าเป็นสัญญาณความดันลม (I/P) ภายนอกคิซีเอสและบางครั้งคิซีเอสยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าเป็นสัญญาณความดันลมไว้ภายในหน่วยส่งสัญญาณของคิซีเอส

หน่วยส่งสัญญาณแอนะล็อก



รูปที่ 2.5 การติดตั้งหน่วยส่งสัญญาณแอนะล็อกของคิซีเอสกับวาล์วควบคุม

ก. หน่วยรับสัญญาณดิจิทัล เป็นอุปกรณ์รับสัญญาณชนิดสถานะตรรกเพื่อแสดงสถานะการปฏิบัติงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการผลิตของคิซีเอส เช่น การเปิดปิดวงจรของสวิตช์ไฟฟ้า อุปกรณ์ตรวจวัดความดัน ระดับของเหลว อุณหภูมิ หน่วยรับสัญญาณดิจิทัลของคิซีเอส ประกอบด้วย สถานะตรรกะระดับ 0 หรือ 5 โวลต์ จากวงจรชนิดดิจิทัล และการเปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้าของหน้าสัมผัสต่างๆ มักใช้แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าจากภายนอกหน่วยรับสัญญาณเพื่อแสดงสถานะการปฏิบัติงานของกระบวนการผลิต




รูปที่ 2.6 หน่วยรับสัญญาณดิจิทัลชนิดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ของคิซีเอส

ง. หน่วยส่งสัญญาณดิจิทัล เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณควบคุมชนิดสถานะตรรกจากคิซีเอสไปยังกระบวนการผลิต เช่น การควบคุมการติดและดับของหลอดไฟสัญญาณ การควบคุมการปิด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เปิดวาล์ว การควบคุมการเริ่มหรือหยุดของมอเตอร์ หน่วยส่งสัญญาณดิจิทัลของดีซีเอส ประกอบด้วย หน่วยส่งสัญญาณชนิดหน้าสัมผัสสำหรับควบคุมวงจรไฟฟ้าทั่วไป หน่วยส่งสัญญาณชนิดทรานซิสเตอร์ หรือ SCR สำหรับควบคุมวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และหน่วยส่งสัญญาณชนิด ไทแรค (triac) สำหรับควบคุมวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (SCR และ triac ใช้เพื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสึกหรอจากการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนหน้าสัมผัสรีเลย์)




รูปที่ 2.7 หน่วยส่งสัญญาณดิจิทัลชนิดSCR ของดีซีเอส

2.1.2 หน่วยควบคุมกระบวนการ (Process control module)

เป็นอุปกรณ์หลักของดีซีเอสสำหรับควบคุมกระบวนการผลิต โดยรับข้อมูลของกระบวนการผลิตจากหน่วยเชื่อมต่อกระบวนการเพื่อคำนวณค่าของสัญญาณควบคุมและส่งกลับไปยังหน่วยเชื่อมต่อกระบวนการเพื่อควบคุมกระบวนการผลิตอีกทีหนึ่ง โครงสร้างและส่วนประกอบของหน่วยควบคุมกระบวนการคล้ายกับเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมกระบวนการผลิตทั่วไป คือ

- หน่วยประมวลผลหลัก ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลสำหรับการควบคุมกระบวนการผลิต โดยนำสัญญาณวัดจากกระบวนการผลิตและคำสั่งจากพนักงานควบคุมมา เป็นข้อมูลสำหรับการประมวลผลคำนวณสัญญาณควบคุมกระบวนการผลิตของดีซีเอส
- หน่วยความจำชนิดแรม ทำหน้าที่เก็บโปรแกรมและข้อมูลสำหรับการประมวลผลส่วนใหญ่ ของหน่วยประมวลผลหลักในการควบคุมกระบวนการผลิตของหน่วยควบคุมกระบวนการของดีซีเอส
- หน่วยความจำชนิดรอม ทำหน้าที่เก็บโปรแกรมมาตรฐานและข้อมูลเริ่มต้นสำหรับการประมวลผลของหน่วยประมวลผลหลักของหน่วยควบคุมกระบวนการสำหรับการควบคุมกระบวนการผลิต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.8 ส่วนประกอบของหน่วยควบคุมกระบวนการ

- หน่วยความจำชนิดนอนวอลตะไทต์ ทำหน้าที่เก็บโปรแกรมและข้อมูลสำรองระหว่างการประมวลผลของหน่วยประมวลผลหลักคล้ายกับหน่วยเก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป หน่วยความจำชนิดนี้สามารถเก็บรักษาข้อมูลไม่ให้สูญหายโดยปราศจากกำลังไฟฟ้าและสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ง่าย
- หน่วยรับสัญญาณ ทำหน้าที่รับสัญญาณวัดชนิดสัญญาณแอนะล็อกและสภาวะตรรกชนิดสัญญาณดิจิทัลจากกระบวนการผลิต โดยติดต่อกับหน่วยรับสัญญาณแอนะล็อกและหน่วยรับสัญญาณดิจิทัลที่เป็นหน่วยเชื่อมต่อกระบวนการสำหรับเชื่อมต่อกับกระบวนการผลิตภายนอก หน่วยควบคุมกระบวนการของดีซีเอส
- หน่วยส่งสัญญาณ ทำหน้าที่ส่งสัญญาณควบคุมชนิดแอนะล็อกและสภาวะควบคุมชนิดสัญญาณดิจิทัลไปยังกระบวนการผลิต โดยเชื่อมต่อกับหน่วยประมวลผลของหน่วยเชื่อมต่อกระบวนการชนิดหน่วยส่งสัญญาณแอนะล็อกและหน่วยส่งสัญญาณดิจิทัล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- หน่วยเชื่อมต่อเครือข่าย ทำหน้าที่ติดต่อกับระบบเครือข่ายของคิซีเอส โดยเชื่อมต่อกับหน่วยประมวลผลหลักของกระบวนการกับอุปกรณ์เชื่อมต่อบริเวณเครือข่ายของคิซีเอส

2.1.3 หน่วยติดต่อและปฏิบัติการของพนักงาน และ หน่วยปฏิบัติการวิศวกร

(Operator interface module and Engineering workstation)


เป็นอุปกรณ์ติดต่อกันระหว่างคิซีเอสกับผู้ใช้ระดับวิศวกรและพนักงานทั่วไป หน่วยติดต่อและปฏิบัติการของพนักงานทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ติดต่อกับพนักงานเพื่อตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิต หน่วยปฏิบัติการของวิศวกรทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ติดต่อกันระหว่างคิซีเอสกับวิศวกรเพื่อกำหนดโครงสร้างของระบบควบคุมและเชื่อมต่อเครื่องมือภายในระบบคิซีเอส กำหนดรายละเอียดและลำดับการแสดงผลกราฟิกของพนักงาน การเก็บบันทึกข้อมูลแสดงแนวโน้ม ประวัติกระบวนการ และข้อมูลเตือนเหตุการณ์ต่างๆของคิซีเอส หน่วยติดต่อและปฏิบัติของผู้ใช้ของ คิซีเอสสามารถแบ่งเป็น 2 ระดับประกอบด้วย

- หน่วยติดต่อและปฏิบัติการของผู้ใช้ระดับบน ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานเฉพาะด้าน ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ใช้เพื่อตรวจสอบและควบคุมกระบวนการการผลิต โดยมีจอภาพและเป็นพิมพ์เป็นอุปกรณ์สำหรับการรับและส่งข้อมูลภายนอกและภายใน ประกอบด้วย ไมโครโปรเซสเซอร์ หน่วยความจำ และวงจรถ่ายโอนข้อมูลอื่นๆ คิซีเอสสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วไปทำหน้าที่เป็นหน่วยติดต่อและปฏิบัติการของผู้ใช้ระดับบนได้ หน่วยติดต่อและปฏิบัติการของผู้ใช้ระดับบนของคิซีเอสแสดงดังรูปที่ 2.9

- หน่วยติดต่อและปฏิบัติการของผู้ใช้ระดับล่าง ได้รับการติดตั้งเพื่อเป็นเครื่องมือตรวจสอบและควบคุมกระบวนการสำรอง เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเครื่องมือหลักของคิซีเอส เมื่อเครื่องมือหลักได้รับความเสียหาย ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ หน่วยติดต่อและปฏิบัติการของผู้ใช้ระดับล่างของคิซีเอส อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสภาพของกระบวนการผลิตและส่งสัญญาณควบคุมกลับไปยังกระบวนการผลิต เป็นสัญญาณชนิดแอนะล็อกและสัญญาณดิจิทัลจากบริเวณกระบวนการผลิตโดยตรง หน่วยติดต่อและปฏิบัติการของผู้ใช้ระดับล่างของคิซีเอส ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ ดังนี้

1. สถานีควบคุมแอนะล็อก (analog panel station)
2. หน่วยส่งสัญญาณควบคุมชนิดแอนะล็อก (analog output bypass unit)
3. หน่วยส่งสัญญาณควบคุมชนิดดิจิทัล (digital output bypass unit)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 2.9 อุปกรณ์ภายในของหน่วยติดต่อและปฏิบัติการของผู้ใช้ระดับบนของคิซีเอส

2.1.4 หน่วยเชื่อมต่อเครือข่าย (Communication module)

ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์สำหรับติดต่อและนับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องมือต่างๆ มีหน้าที่เชื่อมต่อและควบคุมกระบวนการผลิตของคิซีเอสกับเครือข่ายคมนาคมของระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเครือข่ายคมนาคมจะทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลและคำสั่งของอุปกรณ์ย่อยต่างๆ เป็นระบบเดียวกัน เครือข่ายคมนาคมของคิซีเอสอาจเป็นเครือข่ายเส้นทางเดียวหรือเครือข่ายวงแหวน แต่จะต้องประกอบด้วยเครือข่ายหลักหนึ่งเครือข่ายและเครือข่ายสำรองเพิ่มขึ้นจากเครือข่ายปกติอีกหนึ่งเครือข่ายเสมอ ทำให้เครือข่ายคมนาคมของคิซีเอสเป็นโครงสร้างเครือข่ายแบบเส้นทางเดียวสองชั้นหรือเครือข่ายแบบวงแหวนสองชั้น หน่วยเชื่อมต่อเครือข่ายของคิซีเอส ประกอบด้วย

- หน่วยประมวลผล ทำหน้าที่ดูแลการติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยเชื่อมต่อเครือข่ายกับเครือข่ายคมนาคมคิซีเอส และควบคุมการปฏิบัติงานของส่วนประกอบอื่นทั้งหมดภายในหน่วยเชื่อมต่อเครือข่ายของคิซีเอสให้ถูกต้อง
- หน่วยความจำ ประกอบด้วยหน่วยความจำนิตรอมทำหน้าที่เก็บโปรแกรมควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยประมวลผล และหน่วยความจำชนิดแรมสำหรับเก็บข้อมูลชั่วคราวเพื่อรอการติดต่อกับระบบเครือข่ายของหน่วยเชื่อมต่อและควบคุมกระบวนการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.10 โครงสร้างและส่วนประกอบของหน่วยเชื่อมต่อเครือข่ายดีซีเอส

อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย ทำหน้าที่ติดต่อบริการส่งข้อมูลระหว่างระบบเครือข่ายกับ เครื่องมือเชื่อมต่อและควบคุมกระบวนการของดีซีเอส อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย ของระบบควบคุมประกอบด้วย

อุปกรณ์ทวนสัญญาณ ทำหน้าที่ขยายกำลังของสัญญาณสำหรับการสื่อสารข้อมูลภายใน ระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายมักติดตั้งอุปกรณ์ทวนสัญญาณเพื่อเพิ่มจุดการเชื่อมต่อเครื่องมือของ ระบบเครือข่ายหรือเพิ่มระยะทางการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมือภายในระบบเครือข่ายบริดจ์ ทำ หน้าที่เปลี่ยนแปลงวิธีการแปลงข้อมูลรหัสเลขฐานสองเป็นสัญญาณไฟฟ้า บริดจ์ประกอบด้วย หน่วยประมวลผลและโปรแกรมสำหรับควบคุมการเชื่อมต่อข้อมูลของระบบเครือข่าย บริดจ์แบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท คือ บริดจ์พื้นฐาน ทำหน้าที่เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบเครือข่าย โดยไม่ สามารถตรวจสอบตำแหน่งของเครื่องมือส่งข้อมูลต้นทางและเครื่องมือรับข้อมูลปลายทางทำให้ ข้อมูลภายในระบบเครือข่ายทั้งหมดต้องผ่านบริดจ์ตลอดเวลา บริดจ์แบบสมาร์ต จะเพิ่ม ประสิทธิภาพการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบเครือข่ายโดยตรวจสอบตำแหน่งของเครื่องมือส่ง ข้อมูลต้นทางและเครื่องมือรับข้อมูลปลายทางระหว่างการส่งผ่านข้อมูลระหว่างบริดจ์ทุกครั้งทำให้ สามารถกลั่นกรองและเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการติดต่อได้


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เร้าเตอร์ เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อข้อมูลของเครือข่ายระดับชั้นเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับกำหนดเส้นทางการเดินทางของข้อมูลภายในระบบเครือข่ายขนาดใหญ่และซับซ้อนที่ประกอบด้วยเครือข่ายย่อยจำนวนมาก

เกตเวย์ เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบเครือข่ายที่แบบมาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่ายต่างกัน

2.1.5 หน่วยเก็บข้อมูลและประวัติกระบวนการ (Process data and history module)

เป็นอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลสำหรับการควบคุมกระบวนการผลิตของดีซีเอสและข้อมูลประวัติของกระบวนการ หน่วยเก็บข้อมูลและประวัติกระบวนการของดีซีเอสมักติดตั้งร่วมกับหน่วยติดต่อและปฏิบัติการของพนักงานและวิศวกร แต่ดีซีเอสอาจแยกหน่วยเก็บข้อมูลและประวัติกระบวนการอุปกรณ์อิสระ โดยมีอุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของตนเอง อุปกรณ์เก็บข้อมูลเบื้องต้นของดีซีเอสประกอบด้วยอุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดจานแม่เหล็ก เทปแม่เหล็ก ในรูปที่ 2.11 แสดงหน่วยเก็บข้อมูลและประวัติกระบวนการ ติดตั้งร่วมกับหน่วยติดต่อและปฏิบัติงานของผู้ใช้



รูปที่ 2.11 หน่วยเก็บข้อมูลประวัติกระบวนการติดตั้งร่วมกับหน่วยติดต่อและปฏิบัติงานของผู้ใช้

2.1.6 หน่วยเชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer network interface module)

เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายของดีซีเอสกับเครือข่ายของคอมพิวเตอร์อื่นสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลและบริหารระบบควบคุม ดีซีเอสสามารถติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอกระบบดีซีเอส โดยใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อของหน่วยติดต่อและปฏิบัติการของพนักงานและ


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิศวกรหรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคิซีเอส
คอมพิวเตอร์

โดยตรงโดยใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย

2.1.7 หน่วยเชื่อมต่อกับระบบเครื่องมือย่อย (Subsystem interface module)


เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างคิซีเอสกับเครื่องมืออื่นๆ ในระบบควบคุมภายนอกคิซีเอส เช่น พีแอลซี อุปกรณ์รับและส่งข้อมูลระยะไกล และเครื่องมืออื่นๆ ในระบบควบคุมที่มีหน่วยประมวลผลของตนเอง คิซีเอสสามารถติดต่อกับเครื่องมืออื่นในระบบควบคุมโดยผ่านเครือข่ายย่อยของหน่วยเชื่อมต่อกระบวนการหรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคิซีเอสโดยตรง โดยใช้หน่วยเชื่อมต่อระบบเครื่องมือย่อยเช่นเดียวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบอื่นๆ หน่วยเชื่อมต่อกับระบบเครื่องมือย่อยของคิซีเอสประกอบด้วยหน่วยประมวลผลหลักทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคิซีเอสกับระบบควบคุมภายนอกคิซีเอสในโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยประมวลผลรอง ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยประมวลผลหลักเพื่อควบคุมดูแลการรับส่งข้อมูลแบบดิจิทัลของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหน่วยเชื่อมต่อกับระบบเครื่องมือย่อยของคิซีเอสกับระบบควบคุมภายนอก



รูปที่ 2.12 การเชื่อมต่อเครื่องมือย่อยของคิซีเอส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.1.8 หน่วยจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power supply module)



รูปที่ 2.13 โครงสร้างและส่วนประกอบภายในของหน่วยจ่ายกำลังไฟฟ้าของดีซีเอส

หน่วยจ่ายกำลังไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์จ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ทุกส่วนของดีซีเอส อุปกรณ์จ่ายกำลังไฟฟ้าทำหน้าที่กำจัดสัญญาณรบกวนและปรับระดับแรงดันให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ต่างๆของดีซีเอส และเก็บพลังงานสำรองสำหรับระบบดีซีเอส


2.2 ระบบควบคุม

ในระบบควบคุมที่มีอยู่เราสามารถที่จะแบ่งแยกระบบควบคุมนั้นๆ ออกตามลักษณะของการทำงาน ซึ่งเมื่อเราพิจารณาแล้วเราสามารถจะจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือระบบควบคุมแบบวงเปิด (open-loop control systems) และระบบควบคุมแบบวงปิด (closed-loop control systems or feedback control systems)

2.2.1 ระบบควบคุมแบบวงเปิด

ระบบควบคุมแบบวงเปิดเป็นระบบควบคุมที่เอาต์พุตของระบบควบคุมไม่มีผลต่อการควบคุม คือเอาต์พุตของระบบจะไม่ถูกวัดหรือป้อนกลับ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับอินพุต รูปที่ 2.14 เป็นบล็อกไดอะแกรมแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอินพุตและเอาต์พุตของระบบควบคุมแบบวงเปิด


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.14 ความสัมพันธ์ระหว่างอินพุตและเอาต์พุตของระบบควบคุมแบบวงเปิด

2.2.2 ระบบควบคุมแบบวงปิด

เป็นระบบควบคุมที่นำสัญญาณเอาต์พุตที่ได้จากกระบวนการนั้นป้อนกลับมาเปรียบเทียบกับสัญญาณอินพุตที่ต้องการ ซึ่งจะได้อัตราความคลาดเคลื่อน โดยเป็นสัญญาณความแตกต่างระหว่างสัญญาณอินพุตและสัญญาณป้อนกลับ และจะถูกป้อนให้กับตัวควบคุมอีกครั้ง เพื่อที่จะลดค่าความคลาดเคลื่อนให้น้อยลง บล็อกไดอะแกรมระบบควบคุมแบบวงปิดแสดงดังรูปที่ 2.15



รูปที่ 2.15 ความสัมพันธ์ระหว่างอินพุตและเอาต์พุตของระบบควบคุมแบบวงปิด

2.2.3 การควบคุมแบบป้อนกลับ

หลักการของระบบควบคุมป้อนกลับ ได้มีการนำมาใช้เมื่อประมาณ 200 ปีที่แล้ว เจมส์ วัตต์ได้นำเอาหลักการดังกล่าวมาสร้างเครื่องควบคุมความเร็วให้กับเครื่องจักรไอน้ำ จากนั้นอุตสาหกรรมต่างๆ ได้หันมาให้ความสนใจและนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายจนกระทั่งปัจจุบัน ระบบควบคุมทางอุตสาหกรรมแบบป้อนกลับ โดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน ดังนี้

- ตัวควบคุม (controller) เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสัญญาณควบคุมเพื่อทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการที่ต้องการควบคุม โดยมีเอาต์พุตหรือผลตอบสนองเป็นไปตามที่ต้องการ ตัวควบคุมโดยทั่วไปมีอยู่หลายชนิดเช่น ตัวควบคุมแบบอน-ออฟ ตัวควบคุมแบบ พี ตัวควบคุมแบบไอ ตัวควบคุมแบบ ดี หรือการใช้ตัวควบคุมหลายๆ ชนิดร่วมกันเช่น ตัวควบคุมแบบ พีไอ ตัวควบคุมแบบ พีดี ตัวควบคุมแบบ พีไอดี เป็นต้น

- ตัวควบคุมสุดท้าย (final control element) คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ปรับสภาวะของกระบวนการ ด้วยการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรปรับกระบวนการ ตามคำสั่งหรือสัญญาณที่ได้รับจากตัวควบคุม อุปกรณ์ควบคุมสุดท้ายนั้น มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน เช่น วาล์วควบคุม อินเวอเตอร์ หรือ แอคทูเอเตอร์

- กระบวนการ (Plant or Process) หมายถึง ระบบหรือกระบวนการทางฟิสิกส์ ที่ต้องการควบคุมให้เป็นไปตามสถานะที่ต้องการ เช่น การควบคุมระดับของเหลว การควบคุมอุณหภูมิ
- อุปกรณ์วัด (Measuring Instrument) หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้วัดสัญญาณเอาต์พุตของระบบว่าเป็นไปตาม อินพุต ที่เราต้องการหรือยัง โดยป้อนสัญญาณกลับเพื่อไปลบกับค่าอินพุต ที่เรที่ตั้งไว้แล้วให้ตัวควบคุม นำไปคำนวณเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด อุปกรณ์วัดตัวไปมีหลายชนิดเช่น ทาโคมิเตอร์ เอนโคเดอร์ เซนเซอร์ หรือทรานส์ดิวเซอร์ชนิดต่างๆ ระบบควบคุมป้อนกลับต่างๆ ไปจะมีบล็อกไดอะแกรม ดังรูปที่ 2.16



รูปที่ 2.16 ลักษณะของระบบควบคุมป้อนกลับ

การที่จะเข้าใจถึงการทำงานของระบบควบคุมแบบป้อนกลับ เราสามารถดูได้จากข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของมัน ดังนี้

ข้อได้เปรียบ (advantages) ของการควบคุมแบบป้อนกลับ คือ เป็นวิธีการที่ง่ายที่ช่วยลดการรบกวนกระบวนการทุกชนิด การรบกวนกระบวนการต่างๆ ตัว จะมีผลต่อตัวแปรที่ถูกควบคุม และเมื่อค่าตัวแปรเบี่ยงเบนจากค่าที่ตั้งไว้ ตัวควบคุมจะเปลี่ยนแปลงค่าเอาต์พุตให้กลับเข้าสู่ค่าเป้าหมาย

ข้อเสียเปรียบ (disadvantages) ของการควบคุมแบบป้อนกลับ คือ มันสามารถลดเซกการรบกวนได้เพียงหลังจากที่ตัวแปรถูกควบคุม เบี่ยงเบนจากค่าที่ตั้งไว้ไปแล้วเท่านั้น นั่นคือ การรบกวนจะกระจายไปยังกระบวนการทั้งหมด ก่อนที่การควบคุมแบบป้อนกลับจะลดเซกให้มัน

ตัวควบคุมแบบป้อนกลับ ทำหน้าที่ตรวจสอบสภาพของกระบวนการ โดยรับสัญญาณวัดจากเครื่องวัดเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และสร้างสัญญาณควบคุมที่เหมาะสมเพื่อปรับสภาพของกระบวนการให้เข้าสู่เป้าหมายตามที่ต้องการ

ชนิดของตัวควบคุมอัตโนมัติที่ใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรม จำแนกออกได้ตามลักษณะการควบคุม ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

- การควบคุมแบบ 2 ตำแหน่ง ในการควบคุมแบบ 2 ตำแหน่ง การควบคุมจะทำงานในตำแหน่งที่คงที่เพียง 2 ตำแหน่งเท่านั้น ในบางครั้งจึงมีชื่อเรียกว่า การควบคุมแบบเปิดปิด การ


ควบคุม 2 ตำแหน่งนั้นจะเป็นการควบคุมแบบง่าย ๆ และไม่แพง ดังนั้นจึงนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในงานควบคุมอุตสาหกรรม และในกรณีที่เกิดจากการแกว่ง (Oscillate) นั้นเป็นที่ยอมรับได้

กำหนดให้สัญญาณเอาต์พุตของตัวควบคุมเป็น $m(t)$ และสัญญาณค่าความคลาดเคลื่อนเป็น $e(t)$ ดังนั้นในการควบคุมแบบ 2 ตำแหน่ง สัญญาณจะมีเพียงค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดเท่านั้น โดยจะขึ้นอยู่กับว่าค่าสัญญาณความคลาดเคลื่อนมีค่าเป็นบวกหรือลบ นั่นคือ


$$M(t) = M1 \quad \text{สำหรับ } e(t) > 0 : \text{ โดยที่ } M1 \text{ และ } M2$$

$$M(t) = M2 \quad \text{สำหรับ } e(t) < 0$$

รูปที่ 2.17 แสดงถึงบล็อกไดอะแกรมของตัวควบคุมแบบ 2 ตำแหน่ง และสำหรับช่วงซึ่งสัญญาณค่าความคลาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง (Switching) ของการควบคุมนั้นเรียกว่า Difference Gap ดังแสดงดังรูปที่ ช่วง Difference Gap นี้บางครั้งเป็นการทำให้เกิดขึ้นเพื่อป้องกันการเปิด-ปิดบ่อยครั้งเกินไป



รูปที่ 2.17 บล็อกไดอะแกรมของตัวควบคุมแบบ 2 ตำแหน่ง



รูปที่ 2.18 ช่วง Difference Gap

- การควบคุมแบบสัดส่วน (proportional control action) เป็นกริยาการควบคุมซึ่งค่อนข้างจะสม่ำเสมอและเป็นเชิงเส้นระหว่างการเปลี่ยนแปลงของอินพุตและเอาต์พุต ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณควบคุม $m(t)$ กับสัญญาณค่าความคลาดเคลื่อน $e(t)$ คือ

$$m(t) = Kp \cdot e(t)$$


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หรือ

$$\frac{M(s)}{E(s)} = K_p$$


$$PB = \left(\frac{1}{K_p} \right) \cdot 100\%$$

โดยที่ K_p จะอยู่ในเทอมของ Proportional Sensitivity หรือเกน (gain)



รูปที่ 2.19 บล็อกไดอะแกรมการควบคุมแบบสัดส่วน

Proportional Band (PB) เป็นการเปลี่ยนแปลงของอินพุตเพื่อที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเอาต์พุตมากที่สุด ในการควบคุมแบบสัดส่วน



รูปที่ 2.20 ผลตอบสนองของการควบคุมแบบสัดส่วน

การเกิด Offset เป็นคุณลักษณะของระบบควบคุมแบบสัดส่วน ทั้งนี้เนื่องจากการทำงานของระบบควบคุมแบบสัดส่วนนั้นไม่สามารถควบคุมระบบที่มีโหลด เปลี่ยนแปลงได้ดีเท่าที่ควร และในกรณีที่โหลดคงที่แต่เปลี่ยนค่าของระดับค่าเป้าหมาย ที่ควบคุมไปก็จะเกิด Offset ขึ้นเช่นเดียวกัน โดยที่ Offset ก็คือค่าความแตกต่างของอินพุตและเอาต์พุตที่สถานะคงที่เมื่อเป้าหมายคงที่นั่นเอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เราสามารถลดค่า Offset ได้โดย

1. เพิ่มอัตราขยายแบบสัดส่วน
2. เพิ่มค่าสัญญาณจัดการที่สถานะเริ่มต้น (m_0)

$$M_T = (K_p \cdot e) + m_0$$

3. เปลี่ยนค่าเป้าหมาย

- การควบคุมแบบไอ (integral control action) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการควบคุมแบบรีเซท โดยการควบคุมจะพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งการหาค่าความคลาดเคลื่อนในการควบคุมแบบไอนั้นจะต้องหาพื้นที่ทั้งหมดภายใต้กราฟ ของค่าความคลาดเคลื่อนต่อเวลาจากนั้นนำไปคูณกับค่าคงที่ ที่เรียกว่า อัตราการขยายของตัวควบคุมแบบไอ (Integral Gain) โดยจะมีค่าความสัมพันธ์ระหว่างเอาต์พุตของตัวควบคุม $m(t)$ และค่าความคลาดเคลื่อน $e(t)$ ดังนี้

$$m(t) = K_1 \cdot \int_0^t e(t) dt$$

หรือ

$$\frac{dm(t)}{E(s)} = K_1 \cdot e(t)$$


โดยที่ K_1 เป็นค่าคงที่ที่สามารถปรับค่าได้

$e(t)$ = ค่าความผิดพลาดของกระบวนการ

ฟังก์ชันถ่ายโอน (transfer function) ของตัวแปรควบคุมแบบอินทิกรัลคือ

$$\frac{M(s)}{E(s)} = \frac{K_1}{s}$$

โดยสามารถแสดงในรูปของบล็อกไดอะแกรมได้ดังรูปที่ 2.21




รูปที่ 2.21 บล็อกไดอะแกรมของการควบคุมแบบ Integral

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในการควบคุมแบบอินทิกรัลนั้นค่าเอาต์พุตของตัวควบคุม $m(t)$ จะเปลี่ยนแปลงตามค่าความผิดพลาด $e(t)$ ดังนั้นถ้าค่าความผิดพลาดเกิดขึ้น ทำให้ระบบได้ค่าที่ผิดไปจากค่าที่ต้องการ แล้วอุปกรณ์ควบคุมจะจัดการกับค่าความผิดพลาดโดยเร็ว (โดยลดค่าความผิดพลาดนี้หมดไป) เมื่อตัวแปรควบคุมอยู่ที่ค่าเป้าหมายแล้วอุปกรณ์ควบคุมสุดท้ายจะยังไม่ทำงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบอยู่ในสถานะที่เสถียรนั่นเอง

ดังนั้นในการควบคุมแบบอินทิกรัลจะทำให้ไม่เกิดค่า Offset ขึ้นมาดังรูปที่ 2.22



รูปที่ 2.22 ผลตอบสนองของการควบคุมแบบอินทิกรัลจากสัญญาณขั้นบันได

- การควบคุมแบบดี (derivative control action) การควบคุมแบบนี้ค่าสัญญาณเอาต์พุตของตัวควบคุมจะขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าความคลาดเคลื่อนต่อเวลา จะเห็นได้ว่าค่าความคลาดเคลื่อนนี้มีโอกาสเป็นศูนย์ได้ และค่าเอาต์พุตนี้สามารถเปลี่ยนแปลงให้มีค่าที่สูงขึ้นได้ เมื่อความคลาดเคลื่อนเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยมีความสัมพันธ์ดังนี้


$$m(t) = K_D \cdot \frac{de(t)}{dt}$$

หรือ

$$\frac{M(s)}{E(s)} = K_D S$$

โดยที่ K_D เป็นค่าคงที่ที่สามารถปรับค่าได้

$e(t)$ = ค่าความผิดพลาดของกระบวนการ



รูปที่ 2.23 บล็อกไดอะแกรมของตัวควบคุมแบบดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในการควบคุมลักษณะนี้ เหมาะสำหรับกระบวนการที่มีเวลาหน่วงมากๆ เพราะสามารถแก้ความคลาดเคลื่อนด้วยการกระทำล่วงหน้าก่อนที่จะมีการกระทำเกิดขึ้นได้จึงช่วยให้ผลตอบสนองของกระบวนการเร็วขึ้นแต่มีข้อเสียคือ การควบคุมแบบนี้จะมีความไวต่อสัญญาณ ค่าความคลาดเคลื่อนมาก โดยเฉพาะในกรณีทีค่า ทีดี หรือ เคดี มีค่ามากซึ่งจะทำให้ค่าพุ่งขึ้นสูงได้ ดังนั้นการควบคุมแบบนี้จึงไม่เหมาะกับการควบคุมกระบวนการที่มีค่าเวลาหน่วงเวลาน้อยๆ และกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย เช่นระบบควบคุมการไหล หรือระบบควบคุมแรงดัน โดยการควบคุมในลักษณะนี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้อย่างโดดเดี่ยว เพราะถ้าเมื่อค่าความคลาดเคลื่อนเป็นศูนย์ จะทำให้สัญญาณเอาต์พุต ของตัวควบคุมเป็นศูนย์ไปด้วย

- การควบคุมแบบพีไอ (proportional and integral control active) เป็นการควบคุมที่ค่าเอาต์พุต เป็นสัดส่วนแบบเชิงเส้นกับผลรวมของค่าอินพุตและค่าอินทิกรัลเชิงเวลาของอินพุต โดยสามารถแสดงความสัมพันธ์ได้ดังสมการดังต่อไปนี้


$$m(t) = (K_p \cdot e(t)) + \left(\frac{K_p}{T_i} \right) \int_0^t e(t) dt$$

หรือ

$$\frac{M(s)}{E(s)} = K_p \cdot \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right)$$

โดยที่ K_p เป็นค่าของ Proportional Sensitivity หรือเกน (gain)

T_i เป็นค่าของ Integral Time



รูปที่ 2.24 การควบคุมแบบพีไอ

ข้อได้เปรียบของการรวมชดเชยอินทิกรัลและชดเชยควบคุมแบบสัดส่วน คือชดเชยอินทิกรัลจะกำจัด Offset ของชดเชยควบคุมแบบสัดส่วนให้หมดไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- การควบคุมแบบพีดี (proportional and derivative control action) เป็นการควบคุมซึ่งค่าเอาต์พุตของสัดส่วน โดยตรงกับผลรวมของค่าอินพุต กับผลคูณคาบเวลา กับอัตราการเปลี่ยนแปลงอินพุต โดยสามารถแสดงสมการดังต่อไปนี้


$$m(t) = (K_p \cdot e(t)) + \left(K_p \cdot T_D \cdot \frac{de(t)}{dt} \right)$$

หรือ

$$\frac{M(s)}{E(s)} = K_p (1 + T_D S)$$

โดยที่ K_p เป็นค่าของ Proportional Sensitivity หรือ (gain)

T_D เป็นค่าของ Derivative Time



รูปที่ 2.25 การควบคุมแบบพีดี

ข้อได้เปรียบของการควบคุมแบบพีดีนี้คือ เมื่อสัญญาณเข้าเป็นแบบเชิงเส้น (Ramp) จะมีผลตอบสนองทางเวลาได้เร็วกว่าการควบคุมแบบสัดส่วนอย่างเดียว


- การควบคุมแบบพีไอดี (proportional integral and derivative control active) จากที่กล่าวมาแล้วว่าการควบคุมแบบ พีดีทำให้ระบบเข้าสู่เสถียรภาพเร็วแต่ไม่สามารถทำให้ค่า ออฟเซตหมดลงไปได้ ส่วนการควบคุมแบบ พีไอ นั้นทำให้ค่าออฟเซต ณ สถานะคงที่หมดไป แต่จะทำให้ใช้เวลานานในการที่จะเข้าสู่สถานะคงที่ ดังนั้นเพื่อต้องการให้ระบบมีเสถียรภาพพีดีที่สุด เราจึงต้องรวมการควบคุมเป็นแบบ พีไอดี โดยสามารถแสดงได้โดยสมการต่อไปนี้

$$m(t) = (K_p \cdot e(t)) + \left(K_p \cdot T_D \cdot \frac{de(t)}{dt} \right) + \left(\frac{K_p}{T_I} \right) \int_0^t e(t) dt$$


หรือ

$$\frac{M(s)}{E(s)} = K_p \cdot \left(1 + T_D S + \frac{1}{T_I S} \right)$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.26 ผลตอบสนองการควบคุมแบบพีไอดีกับสัญญาณเข้าแบบขั้นบันได




รูปที่ 2.27 ผลตอบสนองของกระบวนการต่อการควบคุมแบบวงเปิด

จากรูป เป็นลักษณะของผลตอบสนองกระบวนการหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายแบบขั้นบันได ของการควบคุมแบบวงปิด ผลตอบสนองของกระบวนการแทนด้วย $C(t)$ แสดงการเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายเริ่มต้น หากไม่มีการควบคุมแบบป้อนกลับกระบวนการจะต้องใช้เวลานานมากในการเข้าสู่สภาวะคงที่

2.2.4 การควบคุมแบบไปข้างหน้า

จุดประสงค์ของการควบคุมแบบไปข้างหน้า คือ การวัดการรบกวนกระบวนการและชดเชยให้กับระบบ ก่อนที่ค่าตัวแปรที่ถูกควบคุมจะเบี่ยงเบนไปจากค่าที่ตั้งไว้ ถ้าเราประยุกต์ใช้ได้ อย่างถูกต้อง ค่าตัวแปรที่ถูกควบคุมจะ ไม่เบี่ยงเบนไปจากค่าเป้าหมาย




รูปที่ 2.28 การควบคุมแบบไปข้างหน้า (feed forward control)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3 หลักการออกแบบ

การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยเครื่องมือภายในของดีซีเอส ประกอบด้วย การเชื่อมโยงข้อมูลสัญญาณวัด ของหน่วยรับสัญญาณแอนะล็อกจากหน่วยรับข้อมูลแอนะล็อก กับหน่วยควบคุมชนิดพีไอดี และการเชื่อมโยงข้อมูลสัญญาณของหน่วยส่งสัญญาณ จากหน่วยควบคุมชนิดพีไอดีกับหน่วยส่งสัญญาณแอนะล็อก



รูปที่ 3.1 การเชื่อมโยงหน่วยข้อมูลภายในของดีซีเอส

3.1 หน่วยเครื่องมือภายในของดีซีเอส


หน่วยเครื่องมือภายในของดีซีเอส เป็นโปรแกรมย่อยภายในหน่วยความจำของหน่วยควบคุมกระบวนการ สำหรับหน่วยประมวลผลของหน่วยควบคุมกระบวนการ นำมาปฏิบัติเพื่อให้หน่วยเชื่อมต่อและควบคุมกระบวนการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิต เช่นเดียวกับเครื่องรีควัดและเครื่องมือควบคุมของระบบควบคุมภายใน โรงงานอุตสาหกรรมแบบเดิม

บริษัทผู้ผลิตดีซีเอส ต่างพยายามจัดทำหน่วยเครื่องมือภายในของดีซีเอสของตนให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตภายในระบบควบคุมแทนเครื่องมือวัดและเครื่องมือควบคุมของโรงงานอุตสาหกรรมแบบเดิมทั้งหมด

3.1.1 หน่วยส่งสัญญาณชนิดควบคุมด้วยมือ (Manual Control)

หน่วยส่งสัญญาณชนิดควบคุมด้วยมือเป็นหน่วยเครื่องมือสำหรับผู้ใช้ สามารถส่งสัญญาณควบคุมโดยตรงจากหน่วยติดต่อและปฏิบัติการของผู้ใช้ไปยังเครื่องมือควบคุมภายในกระบวนการผลิตโดยตรงความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณเข้าและสัญญาณออกของหน่วยควบคุมด้วยมือสามารถแสดงได้โดยสมการ

$$MV = PV$$



รูปที่ 3.2 หน่วยส่งสัญญาณชนิดควบคุมด้วยมือ

หน่วยส่งสัญญาณชนิดควบคุมด้วยมือ ไม่จำเป็นต้องกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติงานของหน่วยเครื่องมือ โดยแบบการควบคุม (MODE) ของหน่วยส่งสัญญาณชนิดควบคุมด้วยมือสามารถกำหนดได้ 2 แบบ คือ

MAN แบบการควบคุมด้วยมือ สัญญาณควบคุม (MV) ของหน่วยส่งสัญญาณชนิดควบคุมด้วยมือ อนุญาตให้ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดโดยตรงจากหน่วยติดต่อและปฏิบัติการของผู้ใช้ของดีซีเอส

AUT แบบการควบคุมอัตโนมัติ หน่วยส่งสัญญาณชนิดควบคุมด้วยมือ ส่งสัญญาณควบคุม (MV) โดยรับข้อมูลจากสัญญาณเข้า (PV) ของหน่วยส่งสัญญาณชนิดควบคุมด้วยมือ

การติดตั้งหน่วยส่งสัญญาณชนิดควบคุมด้วยมือของดีซีเอส เนื่องจากวัตถุประสงค์ดังนี้

- หน่วยส่งสัญญาณชนิดควบคุมด้วยมือ ทำหน้าที่ เป็นเครื่องมือรับข้อมูลจากผู้ใช้เพื่อส่งสัญญาณควบคุมไปยังกระบวนการผลิตหรือหน่วยเครื่องมือภายในของดีซีเอส ภายในระบบควบคุม
- หน่วยส่งสัญญาณชนิดควบคุมด้วยมือ ทำให้มีหน่วยเครื่องมือภายในของดีซีเอสขึ้นภายในหน่วยความจำ ของหน่วยควบคุมกระบวนการ เพื่อเป็นหน่วยเครื่องมือสำหรับอ้างอิงตำแหน่งในการบันทึกข้อมูลแสดงประวัติและแนวโน้มของกระบวนการผลิตแสดงข้อมูลของระบบควบคุมกระบวนการผลิตบนจอภาพ ของหน่วยติดต่อปฏิบัติการของผู้ใช้ระดับบนของดีซีเอส

3.1.2 หน่วยควบคุมชนิดติดและดับ (ON / OFF control)


หน่วยควบคุมชนิดติดและดับ เป็นหน่วยเครื่องมือภายในของดีซีเอส สำหรับควบคุมกระบวนการแทนเครื่องควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือนิวแมติกส์ของระบบควบคุมแบบเดิม ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณเข้าและสัญญาณออกของหน่วยควบคุมชนิดติดและดับสามารถแสดง

ได้โดยสมการ

$$MV = \text{MAX} \quad \text{เมื่อ} \quad SV > PV$$

และ

$$MV = \text{MIN} \quad \text{เมื่อ} \quad SV < PV$$



รูปที่ 3.3 หน่วยควบคุมชนิดติดและดับ

- MV สัญญาณควบคุมของหน่วยควบคุมชนิดติดและดับ
- PV ตัวแปรกระบวนการของหน่วยควบคุมชนิดติดและดับ
- LS เป้าหมายการควบคุม (SV) ของหน่วยควบคุมชนิดติดและดับ เมื่อแบบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยควบคุมชนิดติดและดับเป็นการควบคุมอัตโนมัติ (AUT) เป็นเป้าหมายการควบคุมปกติ (local setpoint) ของหน่วยควบคุมชนิดติดและดับ
- RS เป้าหมายการควบคุม (SV) ของหน่วยควบคุมชนิดติดและดับ เมื่อแบบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยควบคุมชนิดพีไอดี เป็นแบบการควบคุมระยะไกล (REM) หรือแบบการควบคุมแบบวงอันดับ (CAS ย่อมาจาก CAScade mode) เป็นเป้าหมายการควบคุมระยะไกล (remote setpoint) ของหน่วยควบคุมชนิดติดและดับ
- MAX สัญญาณควบคุม (MV) สูงสุดของหน่วยควบคุมชนิดติดและดับ
- MIN สัญญาณควบคุม (MV) ต่ำสุดของหน่วยควบคุมชนิดติดและดับ

แบบการควบคุม (MODE) ของหน่วยควบคุมชนิดติดและดับ แบ่งเป็น 3 แบบ คือ

- MAN แบบการควบคุมด้วยมือ สัญญาณควบคุม (MV) ของหน่วยควบคุมชนิดติดและดับอนุญาตให้ผู้ใช้เป็นผู้กำหนด โดยตรงจากหน่วยติดต่อและปฏิบัติการของผู้ใช้ของคิซีเอส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


AUT แบบการควบคุมอัตโนมัติ สัญญาณควบคุม (MV) ของหน่วยควบคุมชนิดติดและดับ ได้จากการประมวลผลเพื่อกำหนดสัญญาณควบคุมของเครื่องควบคุมชนิดติดและดับภายในหน่วยควบคุมกระบวนการของดีซีเอส โดยหน่วยควบคุมชนิดพีไอได้รับเป้าหมายการควบคุม SV จากเป้าหมายการควบคุมปกติ (LS)

REM แบบการควบคุมระยะไกล (REM) สัญญาณควบคุม (MV) ของหน่วยควบคุมชนิดติดและดับ ได้จากการประมวลผลเช่นเดียวกับแบบการควบคุมอัตโนมัติ (AUT) โดยหน่วยควบคุมชนิดติดและดับรับเป้าหมายการควบคุม SV จากเป้าหมายการควบคุมระยะไกล (RS) แทนเป้าหมายการควบคุมปกติ (LS)

3.1.3 หน่วยควบคุมชนิดพีไอดี

หน่วยควบคุมชนิดพีไอดีเป็นหน่วยเครื่องมือภายในของดีซีเอสสำหรับควบคุมกระบวนการแทนเครื่องควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือนิวเมตริกส์ชนิดพีไอดีของระบบควบคุมแบบเดิม ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณเข้าและสัญญาณออกของหน่วยควบคุมชนิดพีไอดีสามารถแสดงโดยสมการ

$$MV = K_p \left((SV - PV) + \frac{1}{T_i} \int (SV - PV) \cdot dt + T_d \frac{d(SV - PV)}{dt} \right) + K_f \cdot FF$$



รูปที่ 3.4 หน่วยควบคุมชนิดพีไอดี

MV สัญญาณควบคุมของหน่วยควบคุมชนิดพีไอดี

PV ตัวแปรกระบวนการของหน่วยควบคุมชนิดพีไอดี

- LS เป้าหมายการควบคุม (SV) ของหน่วยควบคุมชนิดพีไอดี เมื่อแบบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยควบคุมชนิดพีไอดีเป็นแบบการควบคุมอัตโนมัติ (AUT) เป็นเป้าหมายการควบคุมปกติ (local setpoint) ของหน่วยควบคุมชนิดพีไอดี
- RS เป้าหมายการควบคุม (SV) ของหน่วยควบคุมชนิดพีไอดี เมื่อแบบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยควบคุมชนิดพีไอดีเป็นแบบการควบคุมระยะไกล (REM) หรือแบบการควบคุมแบบวงอันดับ (CAS ย่อมาจาก CAScade mode) เป็นเป้าหมายการควบคุมระยะไกล (remote setpoint) ของหน่วยควบคุมชนิดพีไอดี
- FF สัญญาณเข้าสำหรับการควบคุมแบบป้อนล่วงหน้า (feed forward control)
- Kp อัตราการควบคุมแบบพี ของหน่วยควบคุมชนิดพีไอดี
- Ti ช่วงเวลาอินทิเกรต ของหน่วยควบคุมชนิดพีไอดี
- Td ช่วงเวลาอนุพันธ์ ของหน่วยควบคุมชนิดพีไอดี
- Kf อัตราการควบคุมแบบป้อนล่วงหน้า ของหน่วยควบคุมชนิดพีไอดี

แบบการควบคุม (MODE) ของหน่วยควบคุมชนิดพีไอดี แบ่งเป็น 3 แบบ คือ

- MAN แบบการควบคุมด้วยมือ สัญญาณควบคุม (MV) ของหน่วยควบคุมชนิดพีไอดี อนุญาตให้ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดโดยตรงจากหน่วยติดต่อและปฏิบัติการของผู้ใช้ของคีย์บอร์ด
- AUT แบบการควบคุมอัตโนมัติ สัญญาณควบคุม (MV) ของหน่วยควบคุมชนิดพีไอดีได้จากการประมวลผลเพื่อกำหนดสัญญาณควบคุมตามสมการของเครื่องควบคุมแบบพีไอดีภายในหน่วยควบคุมกระบวนการของคีย์บอร์ด โดยหน่วยควบคุมชนิดพีไอดีรับเป้าหมายการควบคุม SV จากเป้าหมายการควบคุมปกติ (LS)
- REM แบบการควบคุมระยะไกล (REM) หรือแบบการควบคุมแบบวงอันดับ (CAS) สัญญาณควบคุม (MV) ของหน่วยควบคุมชนิดพีไอดีได้จากการประมวลผลเช่นเดียวกับระบบการควบคุมอัตโนมัติ (AUT) โดยหน่วยควบคุมชนิดพีไอดีรับเป้าหมายการควบคุม SV จากเป้าหมายการควบคุมระยะไกล (RS) แทนเป้าหมายการควบคุมปกติ (LS)

3.1.4 หน่วยชดเชยชนิดมูมนำและมูมตาม (Lead / Lag Compensator)

หน่วยชดเชยชนิดมูมนำและมูมตามเป็นหน่วยเครื่องมือภายในของคีย์บอร์ดสำหรับควบคุมกระบวนการ เช่นเดียวกับกับหน่วยควบคุมชนิดพีไอดีของคีย์บอร์ด ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณเข้าและสัญญาณออก ของหน่วยควบคุมชนิดมูมนำและมูมตาม สามารถแสดงได้ด้วยสมการ

$$MV = Ka \left(\frac{sT_1 + 1}{(sT_2 + 1)(sT_3 + 1)} \right) PV + K_b B + K_c C$$

คือ คีชีเอสสามารถประมวลผลสัญญาณเข้าเพื่อประมวลผลสัญญาณออก ของหน่วยขดเชยชนิดม้วนนำ และม้วนตามโดยวิธีการประมาณค่าอนุพันธ์ของสัญญาณ PV และ MV โดยสมการ

$$MV = \frac{Ka ((T_1 + 1) \cdot PV(t) + T_1 \cdot PV(t - T_s))}{\frac{T_2 T_3}{T_s^2} + \frac{T_2 + T_3}{T_s} + 1} + K_b B + K_c C$$

$$+ \frac{\left(2 \frac{T_2 T_3}{T_s} + \frac{T_2 + T_3}{T_s} \right) \cdot MV(t - T_s) - \frac{T_2 T_3}{T_s} MV(t - 2T_s)}{\frac{T_2 T_3}{T_s^2} + \frac{T_2 + T_3}{T_s} + 1}$$



รูปที่ 3.5 หน่วยขดเชยชนิดม้วนนำและม้วนตาม

- MV สัญญาณออกของหน่วยขดเชยชนิดม้วนนำและม้วนตาม
- PV สัญญาณเข้าหลักของหน่วยขดเชยชนิดม้วนนำและม้วนตาม
- B สัญญาณเข้าของหน่วยขดเชยชนิดม้วนนำและม้วนตาม
- C สัญญาณเข้าของหน่วยขดเชยชนิดม้วนนำและม้วนตาม
- Ka อัตราขยายหลักของหน่วยขดเชยชนิดม้วนนำและม้วนตาม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- Kb อัตราขยายของหน่วยชดเชยชนิดมูมนำและมูมตาม
 Kc อัตราขยายของหน่วยชดเชยชนิดมูมนำและมูมตาม
 T1 ค่าคงที่การหน่วงของหน่วยชดเชยชนิดมูมนำ
 T2 ค่าคงที่การหน่วงของหน่วยชดเชยชนิดมูมตาม
 T3 ค่าคงที่การหน่วงของหน่วยชดเชยชนิดมูมตาม


แบบการควบคุม (MODE) ของหน่วยควบคุมชนิดมูมนำและมูมตาม แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

- MAN แบบการควบคุมด้วยมือ สัญญาณออก (MV) อนุญาตให้ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดโดยตรงจากหน่วยติดต่อและปฏิบัติการของผู้ใช้ของคีย์เอส
 AUT แบบการควบคุมอัตโนมัติ สัญญาณควบคุม (MV) ได้จากการประมวลผลภายในหน่วยควบคุมกระบวนการของคีย์เอส

3.1.5 หน่วยชดเชยชนิดกระบวนการหน่วงเวลา (Delay Time Compensator)

หน่วยชดเชยชนิดกระบวนการหน่วงเวลาเป็นหน่วยเครื่องมือภายในของคีย์เอส สำหรับควบคุมกระบวนการแบบป้อนกลับลงหน้า เช่นเดียวกับหน่วยชดเชยชนิดมูมนำและมูมตาม ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณออกและสัญญาณเข้า ของหน่วยชดเชยชนิดกระบวนการหน่วงเวลาสามารถแสดงด้วยสมการ

$$MV(t) = K_a PV(t - T_d) + K_b B$$



รูปที่ 3.6 หน่วยชดเชยชนิดกระบวนการหน่วงเวลา

MV สัญญาณออกของหน่วยชดเชยชนิดกระบวนการหน่วงเวลา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

PV	สัญญาณเข้าหลักของหน่วยควบคุมชนิดกระบวนการหน่วงเวลา
B	สัญญาณเข้าของหน่วยควบคุมชนิดกระบวนการหน่วงเวลา
Td	ช่วงระยะเวลาหน่วงเวลา (delay time) ของหน่วยควบคุมชนิดกระบวนการหน่วงเวลา
Ka	อัตราขยายหลักของหน่วยควบคุมชนิดกระบวนการหน่วงเวลา
Kb	อัตราขยายของหน่วยควบคุมชนิดกระบวนการหน่วงเวลา


แบบการควบคุม (MODE) ของหน่วยควบคุมชนิดกระบวนการหน่วงเวลาแบ่งเป็น 2 แบบ คือ

- MAN แบบการควบคุมด้วยมือ สัญญาณออก (MV) อนุญาตให้ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดโดยตรงจากหน่วยติดต่อและปฏิบัติการของผู้ใช้ของคิซีเอส
- AUT แบบการควบคุมอัตโนมัติ สัญญาณควบคุม (MV) ได้จากการประมวลผลภายในหน่วยควบคุมกระบวนการของคิซีเอส

3.1.6 หน่วยควบคุมชนิดสัดส่วน (Ratio / Bias Controller)

หน่วยควบคุมชนิดสัดส่วนเป็นเครื่องมือภายในของคิซีเอสสำหรับควบคุมแบบป้อนล่วงหน้า ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณเข้าและสัญญาณออก ของหน่วยควบคุมชนิดสัดส่วนสามารถแสดงโดยสมการ

$$MV = K_p RA(PV - P_b) + BI$$



รูปที่ 3.7 หน่วยควบคุมชนิดสัดส่วน

MV สัญญาณออกของหน่วยควบคุมชนิดสัดส่วน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- PV สัญญาณเข้าหลักของหน่วยควบคุมชนิดสัดส่วน
 RA สัญญาณเข้าของหน่วยควบคุมชนิดสัดส่วน
 BI สัญญาณเข้าของหน่วยควบคุมชนิดสัดส่วน
 K อัตราขยายหน่วยควบคุมชนิดสัดส่วน
 Pb อัตราการชดเชยสัญญาณเข้าหลักของหน่วยควบคุมชนิดสัดส่วน

แบบการควบคุม (MODE) ของหน่วยควบคุมสัดส่วน แบ่งเป็น 2 แบบ คือ


- MAN แบบการควบคุมด้วยมือ สัญญาณออก (MV) อนุญาตให้ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดโดยตรงจากหน่วยติดต่อและปฏิบัติการของผู้ใช้ของคิซีเอส
 AUT แบบการควบคุมอัตโนมัติ สัญญาณควบคุม (MV) ได้จากการประมวลผลภายในหน่วยควบคุมกระบวนการของคิซีเอส

3.1.7 หน่วยผลรวม (Totalizer)

หน่วยผลรวมเป็นหน่วยเครื่องมือภายในของคิซีเอสสำหรับคำนวณผลรวมของสัญญาณ โดยการอินทิเกรตความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณเข้าและสัญญาณออกของหน่วยผลรวม แสดงโดยสมการ

$$MV = \frac{K}{Ti} \int PV \cdot dt$$

- MV สัญญาณออกของหน่วยผลรวม
 PV สัญญาณเข้าของหน่วยผลรวม
 K อัตราขยายสำหรับการอินทิเกรตของหน่วยผลรวม
 Ti ช่วงเวลาอินทิเกรตของหน่วยผลรวม



รูปที่ 3.8 สัญญาณออกของหน่วยผลรวม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แบบการควบคุม (MODE) ของหน่วยผลรวม แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

MAN แบบการควบคุมด้วยมือ สัญญาณออก (MV) อนุญาตให้ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดโดยตรงจากหน่วยติดต่อและปฏิบัติการของผู้ใช้ของคีย์เอส

AUT แบบการควบคุมอัตโนมัติ สัญญาณควบคุม (MV) ได้จากการอินทิเกรตสัญญาณเข้าของหน่วยผลรวมของคีย์เอส

3.1.8 หน่วยรับข้อมูลชนิดแอนะล็อก (Analog Input)

หน่วยข้อมูลชนิดแอนะล็อก เป็นหน่วยเครื่องมือภายในของคีย์เอส สำหรับรับสัญญาณวัดชนิดแอนะล็อกจากกระบวนการผลิต โดยติดต่อกับหน่วยเชื่อมต่อกระบวนการของคีย์เอส เพื่อส่งข้อมูลจากกระบวนการผลิตให้กับหน่วยเครื่องมือภายในอื่นของคีย์เอส



รูปที่ 3.9 หน่วยรับข้อมูลชนิดแอนะล็อก

IN สัญญาณเข้าของหน่วยรับข้อมูลชนิดแอนะล็อก

OUT สัญญาณออกของหน่วยรับข้อมูลชนิดแอนะล็อก


แบบการควบคุม (MODE) ของหน่วยรับข้อมูลชนิดแอนะล็อก แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

MAN แบบการควบคุมด้วยมือ สัญญาณออก (OUT) อนุญาตให้ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดโดยตรงจากหน่วยติดต่อและปฏิบัติการของผู้ใช้ของคีย์เอส

AUT แบบการควบคุมอัตโนมัติ สัญญาณออก (OUT) ได้จากการรับข้อมูลจากหน่วยเชื่อมต่อกระบวนการคีย์เอส

3.1.9 หน่วยส่งข้อมูลชนิดแอนะล็อก (Analog Output)

หน่วยส่งข้อมูลชนิดแอนะล็อก เป็นหน่วยเครื่องมือภายในของดีซีเอส สำหรับส่งสัญญาณควบคุมชนิดแอนะล็อก จากหน่วยเครื่องมือภายในอื่นของดีซีเอสไปยังกระบวนการผลิตโดยติดต่อกับหน่วยเชื่อมต่อกระบวนการของดีซีเอส



รูปที่ 3.10 หน่วยส่งข้อมูลชนิดแอนะล็อก

IN สัญญาณเข้าของหน่วยส่งข้อมูลชนิดแอนะล็อก

OUT สัญญาณออกของหน่วยส่งข้อมูลชนิดแอนะล็อก

แบบการควบคุม (MODE) ของหน่วยส่งข้อมูลชนิดแอนะล็อก แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

MAN แบบการควบคุมด้วยมือ สัญญาณออก (OUT) อนุญาตให้ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดโดยตจากหน่วยติดต่อและปฏิบัติการของผู้ใช้ของดีซีเอส

AUT แบบการควบคุมอัตโนมัติ สัญญาณออก (OUT) ได้จากการรับข้อมูลจากหน่วยเครื่องมือภายในอื่นของดีซีเอส

3.2 การกำหนดโครงสร้างระบบควบคุมของคิชีเอส


การกำหนดโครงสร้างระบบควบคุมของคิชีเอส คือ การสร้างหน่วยเครื่องมือภายในของคิชีเอสและการกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติงานตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตของหน่วยเครื่องมือภายในของคิชีเอส บริษัทผู้ผลิตคิชีเอสมักให้ผู้ใช้สามารถกำหนดโครงสร้างของระบบควบคุม โดยการเชื่อมโยงสายข้อมูล(soft wiring) แทนการเชื่อมโยงสายสัญญาณ (hard wiring) ชนิดลวดตัวนำระหว่างเครื่องมือวัดและเครื่องมือควบคุมภายในโรงงานอุตสาหกรรมแบบเดิม โดยผู้ใช้ที่มีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเล็กน้อย และไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาก่อนจะสามารถกำหนดโครงสร้างระบบควบคุมของคิชีเอสได้ โดยการศึกษาด้วยตนเองหรือรับการอบรมการใช้เครื่องมือติดต่อปฏิบัติการ สำหรับผู้ใช้คิชีเอสเพียงเล็กน้อย

การกำหนดโครงสร้างระบบควบคุมของคิชีเอสประกอบด้วยการจัดเตรียมโครงสร้างข้อมูลสำหรับการประมวลผลของโปรแกรมย่อยหน่วยเครื่องมือภายในคิชีเอส และการเชื่อมโยงสายข้อมูลเพื่อกำหนดตำแหน่งการรับข้อมูล สำหรับการประมวลผลของหน่วยเครื่องมือและตำแหน่งการส่งผลลัพธ์จากการประมวลผลของหน่วยเครื่องมือภายใน ให้กับหน่วยเครื่องมือภายในอื่นๆ ของคิชีเอส และเครื่องมืออื่นๆ ภายในระบบควบคุม

ผู้ใช้สามารถสร้างหน่วยเครื่องมือภายในและกำหนดโครงสร้างการเชื่อมโยงสายข้อมูลระหว่างหน่วยเครื่องมือภายในคิชีเอส โดยการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยติดต่อและปฏิบัติการของผู้ใช้ระดับวิศวกรของคิชีเอส

ตัวอย่าง การกำหนดโครงสร้างของหน่วยเครื่องมือภายในของคิชีเอสสำหรับระบบควบคุมระดับของเหลวแบบวงอันดับของระบบควบคุมแบบเดิม ประกอบด้วยเครื่องควบคุมชนิดพีไอดี จำนวน 2 เครื่อง เครื่องควบคุมระดับ LC-01 เป็นเครื่องควบคุมหลัก เครื่องควบคุมอัตราการไหล FC-01 เป็นเครื่องควบคุมรอง รับสัญญาณวัดจากเครื่องวัดและส่งสัญญาณระดับ LT-01 เครื่องวัดและส่งสัญญาณอัตราการไหล FT-01 ตามลำดับ เครื่องควบคุมของวงควบคุมหลัก LC-01 รับเป้าหมายการควบคุม (LS) ของผู้ใช้แล้วส่งสัญญาณควบคุม (MV) เป็นสัญญาณเป้าหมายการควบคุมระยะไกล (RS) ให้กับเครื่องควบคุมของวงควบคุมรอง FC-01 และเครื่องควบคุมอัตราการไหล FC-01 ส่งสัญญาณควบคุมไปยังวาล์วควบคุม CV-01

การกำหนดโครงสร้างของหน่วยเครื่องมือภายในของคิชีเอส สำหรับระบบควบคุมระดับของเหลวแบบวงอันดับ ประกอบด้วยการสร้างหน่วยเครื่องมือภายในเชื่อมโยงสายข้อมูลระหว่างหน่วยเครื่องมือภายในของคิชีเอส ดังนี้




รูปที่ 3.11 ระบบควบคุมแบบวงอันดับ

3.2.1 หน่วยรับข้อมูลชนิดแอนะล็อก LT-01 สำหรับรับสัญญาณระดับของเหลวจากเครื่องวัดและส่งสัญญาณระดับของเหลว และหน่วยรับข้อมูลชนิดแอนะล็อก FT-01 สำหรับรับสัญญาณอัตราการไหลจากเครื่องวัดและส่งสัญญาณอัตราการไหล จากหน่วยเชื่อมต่อกระบวนการชนิดหน่วยรับสัญญาณแอนะล็อกของคิซีเอส

3.2.2 หน่วยควบคุมชนิดพีไอดี LC-01 สำหรับวงควบคุมหลัก รับข้อมูลเป้าหมายการควบคุม (LS) จากหน่วยติดต่อและปฏิบัติการของผู้ใช้ และข้อมูลสัญญาณวัดระดับของเหลว (PV) จากหน่วยรับข้อมูลชนิดแอนะล็อก LT-01 หน่วยควบคุม LC-01 ส่งสัญญาณควบคุม (MV) ให้กับหน่วยควบคุมสำหรับวงควบคุมรอง

3.2.3 หน่วยควบคุมชนิดพีไอดี FC-01 สำหรับวงควบคุมรอง รับข้อมูลเป้าหมายการควบคุมระยะไกล (RS) จากสัญญาณควบคุม (MV) ของหน่วยควบคุม FC-01 และข้อมูลสัญญาณวัดอัตราการไหล (PV) จากหน่วยรับข้อมูลชนิดแอนะล็อก FT-01 หน่วยควบคุม FC-01 จะส่งสัญญาณควบคุม (MV) ให้กับวาล์วควบคุมของกระบวนการผลิตโดยหน่วยส่งข้อมูลชนิดแอนะล็อก

3.2.4 หน่วยส่งสัญญาณชนิดแอนะล็อก CV-01 สำหรับสัญญาณควบคุม (MV) จากหน่วยควบคุม FC-01 ส่งให้กับวาล์วควบคุมภายในกระบวนการผลิตโดยหน่วยเชื่อมต่อกระบวนการชนิดหน่วยส่งสัญญาณแอนะล็อกของคิซีเอส



รูปที่ 3.12 โครงสร้างของหน่วยเครื่องมือภายในของดีซีเอส

การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยเครื่องมือภายในและการกำหนดโครงสร้างของหน่วยเครื่องมือภายในของดีซีเอส แบ่งออกเป็น 3 แนวทาง คือ

1. การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยเครื่องมือภายในของดีซีเอส โดยการระบุตำแหน่งรับข้อมูลและส่งข้อมูลของหน่วยเครื่องมือภายใน โดยเพิ่มข้อมูลในตารางฐานข้อมูลของหน่วยเครื่องมือภายในของดีซีเอส พร้อมกับการกำหนดชนิดและรายละเอียดอื่นๆ ของหน่วยเครื่องมือภายในของดีซีเอส การกำหนดโครงสร้างของหน่วยเครื่องมือภายในของดีซีเอสโดยการเพิ่มข้อมูลในตารางฐานข้อมูลของหน่วยเครื่องมือภายในของดีซีเอส โดยตรงเหมาะสมสำหรับดีซีเอสขนาดเล็ก และโปรแกรมของระบบปฏิบัติการสำหรับหน่วยติดต่อและปฏิบัติการของผู้ใช้ระดับบนไม่มีความซับซ้อนมาก แต่ไม่ให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้ในระหว่างการกำหนด โครงสร้างของระบบควบคุมมากนัก
2. การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยเครื่องมือภายในของดีซีเอส โดยการระบุตำแหน่งรับข้อมูลและส่งข้อมูลของหน่วยเครื่องมือภายใน โดยการสร้างฟังก์ชันบล็อก (function block) ของหน่วยเครื่องมือภายในและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยเครื่องมือภายในโดยการเพิ่มข้อมูลในฟังก์ชันบล็อกของหน่วยเครื่องมือภายในของดีซีเอส
3. การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยเครื่องมือภายในของดีซีเอส โดยการระบุตำแหน่งรับข้อมูลและส่งข้อมูลของหน่วยเครื่องมือภายใน โดยการสร้างฟังก์ชันบล็อกของหน่วยเครื่องมือภายในและเชื่อมโยงหน่วยเครื่องมือภายในของดีซีเอสบนจอภาพของหน่วยติดต่อและปฏิบัติการของผู้ใช้ระดับบนของดีซีเอสโดยตรง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


บทที่ 4

ผลการทดลองใช้งานโปรแกรมดีซีเอส

4.1 การทดลองควบคุม Liquid Tank Level Control มีขั้นตอนการทดลองดังนี้



1. คลิกที่ไอคอน ดีซีเอส จะเข้าสู่จอภาพหลักของ โปรแกรมดีซีเอส
2. ขั้นตอนแรกในการควบคุมเราจะต้องเลือกกระบวนการที่จะทำการควบคุม จากหน้าต่างหลักของโปรแกรมดีซีเอสเลือก Display คลิก Plant ก็จะเข้าสู่หน้าต่างของ Plant Display
3. คลิกเลือกกระบวนการที่จะทำการควบคุม โดยเลือก Plant คลิกเลือกกระบวนการที่จะทำการควบคุมซึ่งมีให้เลือก 3 กระบวนการ (ซึ่งในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการควบคุมระดับของเหลวในถังกระบวนการ คลิก Liquid Tank Level Control)




รูปที่ 4.1 แสดง Plant ที่เราเลือกเพื่อใช้ในการควบคุม

เมื่อเราทำการเลือกกระบวนการแล้วเราจะได้ AIB62 ซึ่งจะเป็นหน่วยรับข้อมูลชนิดแอนะล็อกสำหรับรับสัญญาณวัดชนิดแอนะล็อกจากถังกระบวนการเพื่อส่งข้อมูลจากถังกระบวนการให้กับหน่วยเครื่องมือภายในอื่นของดีซีเอสและ AOB63 ซึ่งจะเป็นหน่วยส่งข้อมูลชนิดแอนะล็อก สำหรับส่งสัญญาณวัดชนิดแอนะล็อกจากหน่วยเครื่องมือภายในอื่นของดีซีเอส ไปยังถังกระบวนการ


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. เมื่อเราได้ถึงกระบวนการที่จะควบคุมแล้ว ให้เราเลือกเครื่องมือภายในของดีซีเอสที่จะทำการควบคุมถึงกระบวนการ โดยคลิกที่ Display เลือก Instruments เมื่อเราคลิกเลือกแล้วก็จะเข้ามาดูหน้าต่างของ Instrument Display แล้ว คลิกขวา ก็จะแสดง Dialog ของหน่วยเครื่องมือภายในของดีซีเอสในการควบคุมถึงกระบวนการนี้เราจะเลือกเครื่องมือภายในของดีซีเอสที่จะใช้ทำการควบคุมถึงกระบวนการชนิด PID Control



รูปที่ 4.2 แสดงการเลือกหน่วยเครื่องมือภายในของดีซีเอส


ในการควบคุมถึงกระบวนการจะมีลักษณะการเชื่อมต่อหน่วยเครื่องมือภายในของดีซีเอส ดังการเชื่อมต่อบล็อก ดังรูป



รูปที่ 4.3 แสดงการเชื่อมต่อหน่วยเครื่องมือภายในของถึงกระบวนการ


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5. เมื่อคลิกขวาที่หน้าต่าง Instrument Display จะได้ Dialog ของหน่วยเครื่องมือภายในของ คีชีเอส เมื่อเราเลือกหน่วยเครื่องมือที่จะควบคุมเป็นชนิด PID Control ทำการเชื่อมต่อบล็อก ปรับแต่งค่าและรายละเอียดต่างๆ ของหน่วยเชื่อมต่อกะบวนการภายในของคีชีเอส ดังต่อไปนี้




รูปที่ 4.4 แสดง Block Diagram ของหน่วยเครื่องมือภายในของคีชีเอส

เมื่อเราทำการกำหนดรายละเอียดในส่วนของ Dialog Block Diagram เสร็จสิ้นแล้ว ให้เราคลิกเลือกไปที่ Dialog ของ Instrument Details เพื่อทำการกำหนดรายละเอียดในส่วนของการปรับแต่งระบบควบคุมแบบพีไอดีตามความต้องการของผู้ควบคุม ดังแสดงในรูปที่ 4.5




รูปที่ 4.5 แสดงรายละเอียดของพีไอดี ของหน่วยเครื่องมือภายในของคิซีเอส

เมื่อเราทำการกำหนดรายละเอียดในส่วนของDialog Details Diagram เสร็จสิ้นแล้ว ให้เราคลิกเลือกไปที่Dialog ของ Instrument Signal เพื่อทำการกำหนดรายละเอียดในส่วนของการแสดงผล ในลักษณะกราฟว่าต้องการให้แสดงเส้นกราฟใดบ้างหรือว่าไม่ต้องการให้แสดงเส้นกราฟเส้นใด และการแสดงผลว่าต้องการดูขนาดของเส้นกราฟที่แสดงสัญญาณต่างๆ นั้นที่ Time/Div เท่าไหร่ ซึ่งแสดงดังรูปที่ 4.6




รูปที่ 4.6 แสดง Signal ของหน่วยเครื่องมือภายในของดีซีเอส

เมื่อเราทำการกำหนดรายละเอียดในส่วนของการแสดงกราฟสัญญาณข้อมูลของระบบควบคุมแบบพีไอดี เสร็จสิ้นแล้ว ให้เราคลิกปุ่ม OK เพื่อทำการยืนยันการปรับแต่งข้อมูลของตัวควบคุมแบบพีไอดีที่เราทำการเลือก หลังจากนั้นคลิกเมาส์ที่ด้านขวามือเพื่อตรวจสอบรายละเอียดในส่วนของอินพุทบล็อก ดังรูปที่ 4.7




รูปที่ 4.7 แสดง Analog Input Block ของหน่วยเครื่องมือภายในของดีซีเอส

เมื่อเราทำการตรวจสอบในส่วนของรายละเอียดของบล็อกอินพุตเสร็จสิ้นแล้ว เราทำการเชื่อมต่อบล็อกพีไอดี ซึ่งเป็นหน่วยเครื่องมือภายในที่เราทำการกำหนดขึ้นเพื่อทำการควบคุมระดับของของเหลวในถังกระบวนการ กับบล็อกเอาต์พุต โดยลักษณะการเชื่อมต้อมีลักษณะคล้ายกันกับบล็อกของพีไอดี โดยรายละเอียดและการเชื่อมต่อบล็อกได้แสดงไว้ดังรูปที่ 4.8




รูปที่ 4.8 แสดง Analog Output Block ของหน่วยเครื่องมือภายในของคัสซีเอส

6. เมื่อเราทำการเชื่อมต่อบล็อกของสัญญาณอินพุตเข้ากับตัวควบคุมการ ซึ่งเราเลือกเป็นพีไอดี และเชื่อมต่อตัวควบคุมการพีไอดีเข้ากับบล็อกของสัญญาณเอาต์พุตของกระบวนการที่เราทำการควบคุมเสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การสั่งให้โปรแกรมทำงานโดยเลือกที่ File คลิก Start ดังรูปที่ 4.9 ซึ่งเมื่อเราทำการเริ่มการทำงานแล้ว เรายังสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดของตัวบล็อกควบคุมกระบวนการพีไอดีได้ด้วยว่า เราต้องการปรับแต่งค่าพี ไอ ดี เท่าไรให้ระบบของเราเข้าสู่เสถียรภาพได้เร็วและดีที่สุด และยังสามารปรับค่าในส่วนของ setpoint ใหม่ที่เราต้องการ ได้ด้วยซึ่งก็ทำการปรับแต่งในส่วนของ Instrument Details



รูปที่ 4.9 แสดงการสั่งให้โปรแกรมทำงาน


7. เมื่อโปรแกรมเริ่มทำงานหากเราต้องการที่จะดูการทำงานของถังกระบวนการ ว่าระดับของเหลวมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ให้เราเลือกที่ Display คลิกที่ Plant เราก็จะได้พบการทำงานของถังกระบวนการ ดังรูปที่ 4.10




รูปที่ 4.10 แสดงการทำงานของ Liquid Tank Level Control

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

และหากเราต้องการดูกราฟการทำงานของระบบให้เราเลือกที่ Display คลิก Instruments ก็
จะพบกับรายละเอียดต่างของระบบ พร้อมการทำงานของระบบ




รูปที่ 4.11 แสดงกราฟการทำงานของ Liquid Tank Level Control



รูปที่ 4.12 แสดงการทำงานของ Liquid Tank Level Control เมื่อระดับเข้าใกล้ค่า Setpoint


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.13 แสดงกราฟการทำงานของ Liquid Tank Level Control เมื่อระดับเข้าใกล้ค่า Setpoint

4.2 การทดลองควบคุม Two Noninteracting Tank มีขั้นตอนการควบคุม ดังนี้


1. เมื่อเข้าโปรแกรมของซีเอสแล้วให้เราเลือก Display คลิก Plant ซึ่งจะเข้าไปในส่วนของ Plant Display เลือกที่ Plant คลิกเลือก Two Noninteracting Tank ดังรูปที่ 4.14



รูปที่ 4.14 แสดงกระบวนการแบบ Two Noninteracting Tank


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. เมื่อเราได้กระบวนการที่จะทำการควบคุมแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็ทำการเชื่อมต่อหน่วยภายในของคิซีเอส ซึ่งบล็อกการเชื่อมต่อแสดงดังรูปที่ 4.15




รูปที่ 4.15 แสดงการเชื่อมต่อหน่วยเครื่องมือภายในกระบวนการแบบ Two Noninteracting Tank

3. เมื่อเรารู้การเชื่อมต่อของแต่ละบล็อกแล้ว แล้วทำการเชื่อมต่อหน่วยเครื่องมือภายในของคิซีเอส โดยการเลือกที่ Display คลิก Instrument ก็จะเข้าสู่ Instrument Display คลิกขวาเพื่อเรียก Dialog Instrument ทำการเชื่อมต่อบล็อกโดยทำการเชื่อมต่อบล็อก LIC00 ก่อน โดยที่ Dialog Instrument Block Diagram ทำการป้อนค่าดังนี้ Tag ป้อน LIC00, Mode เลือก Auto, PV ป้อน AIB60, Max ป้อน 2, Min ป้อน 0, คลิก OK เพื่อยืนยันการป้อนค่า, ที่ Dialog Instrument Details ทำการป้อนค่าดังนี้ ที่ RS ป้อน 3, ที่ Kp ป้อน 1, ที่ Ti ป้อน 10, ที่ Td ป้อน 0,คลิก OK เพื่อยืนยันการป้อนค่า,ที่ Dialog Instrument Signal ทำการป้อนค่าดังนี้ Scale Max ป้อน 5, Scale Min ป้อน 0, Time/Div เลือกตามที่ต้องการ คลิก OK เพื่อยืนยันการป้อนค่าทั้งหมดในส่วนของบล็อก LIC00 ซึ่งแสดงดังรูปที่ 4.16




รูปที่ 4.16 แสดงการเชื่อมต่อเครื่องมือภายในของดีซีเอสของบล็อกล IC00

4. ทำการเชื่อมต่อบล็อกล IC01 ดังต่อไปนี้ คลิกขวาเพื่อเรียก Dialog Instrument ทำการเชื่อมต่อบล็อกล ที่ Dialog Instrument Block Diagram ทำการป้อนค่าดังนี้ ที่ Number เลือก ACB ที่ยังไม่มีการเชื่อมต่อบล็อกล Tag ป้อน LIC01, Mode เลือก Remote, PV ป้อน AIB59, Max ป้อน 2, Min ป้อน 0, คลิก OK เพื่อยืนยันการป้อนค่า, ที่ Dialog Instrument Details ทำการป้อนค่าดังนี้ ที่ RS ป้อน 3, ที่ Kp ป้อน 1, ที่ Ti ป้อน 0.5, ที่ Td ป้อน 0,คลิก OK เพื่อยืนยันการป้อนค่า,ที่ Dialog Instrument Signal ทำการป้อนค่าดังนี้ Scale Max ป้อน 5, Scale Min ป้อน 0, Time/Div เลือกตามที่ต้องการ คลิก OK เพื่อยืนยันการป้อนค่าทั้งหมดในส่วนของบล็อกล IC01 ซึ่งแสดงดังรูปที่ 4.17



รูปที่ 4.17 แสดงการเชื่อมต่อเครื่องมือภายในของดีซีเอสของบลิค LIC01


5. ทำการเชื่อมต่อบลิค Analog Output Block ดังต่อไปนี้ คลิกขวาเพื่อเรียก Dialog Instrument ทำการเชื่อมต่อบลิค ที่ Dialog Instrument Block Diagram ทำการป้อนค่าดังนี้ PV บิอ LIC01, ส่วนที่จะกำหนดโดยการเขียนโปรแกรมแล้วไม่ต้องกำหนดอีก คลิก OK เพื่อยืนยันการป้อนค่าส่วนของบลิค Analog Output Block ซึ่งแสดงดังรูปที่ 4.18




รูปที่ 4.18 แสดงการเชื่อมต่อเครื่องมือภายในของดีซีเอสของบลิค Analog Output Block

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6. เมื่อทำการเชื่อมต่อปลั๊กภายในเสร็จแล้ว ทำการรันโปรแกรม โดยเลือกที่ Flie คลิก Start และเราสามารถดูการทำงานของแต่ละปลั๊กของหน่วยเครื่องมือภายในของคิซีเอสได้ เช่น ดูกราฟการทำงานของหน่วยเครื่องมือภายในของคิซีเอส ในส่วนของปลั๊ก LIC00, LIC01, Analog Output Block และสามารถดูกระบวนการของ Two Noninteracting Tank ดังแสดงในรูปที่ 4.19




รูปที่ 4.19 แสดงกราฟการทำงานของ Two Noninteracting Tank ในส่วนของปลั๊ก LIC01




รูปที่ 4.20 แสดงกราฟการทำงานของ Two Noninteracting Tank ในส่วนของปลั๊ก LIC00

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.21 แสดงกราฟการทำงานของ Two Noninteracting Tank ในส่วนของบล็อก AOB61



รูปที่ 4.22 แสดงการทำงานของ Two Noninteracting Tank

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป

5.1 สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองการใช้โปรแกรมดีซีเอสที่ทำการจำลองขึ้น ในการควบคุมระดับของของเหลวในถังกระบวนการ โดยใช้การควบคุมแบบพีไอดี ค่าที่ได้ ซึ่งแสดงออกทางกราฟแสดงผลของสัญญาณ และ จากถังกระบวนการ ทำให้รู้ว่าโปรแกรมที่ทำการเขียนขึ้นสามารถใช้งานได้จริง เพราะผลที่ได้มีลักษณะเหมือนการทำงานจริงของกระบวนการ ซึ่งทำการเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการคำนวณ และผลของการทดลองยังสามารถแสดงออกได้ทั้งในลักษณะเป็นกราฟแสดงผล และ แสดงในลักษณะถังกระบวนการซึ่งทำให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น

5.2 วิเคราะห์การทดลอง

การทำโครงการนี้จำเป็นต้องทำการศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านระบบควบคุมเพื่อใช้ในการออกแบบหน่วยเครื่องมือภายในของดีซีเอส ศึกษาการทำงานของดีซีเอสเพื่อให้รู้ว่าการเชื่อมต่อในลักษณะใดเป็นการเชื่อมต่อที่เรียกว่าดีซีเอส แล้วนำมาเขียน โปรแกรมจำลองการทำงานของดีซีเอส และยังต้องศึกษาในส่วนของการเขียนโปรแกรมด้วยว่าจะเขียนในลักษณะใดให้โปรแกรมที่เราเขียนขึ้นใช้งานง่าย

5.3 ประโยชน์ที่ได้จากการทำโครงการนี้

ในการทำโครงการนี้ต้องอาศัยความรู้ในหลายๆ ด้าน ทั้งความรู้ในการเขียนโปรแกรม ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุม และความรู้ทางด้านดีซีเอส ทำให้ผู้จัดทำได้รับประสบการณ์มากมาย ได้รับประโยชน์ทางด้านการทำงาน ได้ฝึกการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เกิดประโยชน์ทางด้านการทำงานร่วมกัน ทำให้มีการฝึกวางแผนอย่างมีระบบและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกัน

5.4 ปัญหาที่พบในการทำโครงการนี้

ปัญหาที่พบในการทำโครงการนี้ คือ การขาดความรู้ทางการเขียนโปรแกรมเนื่องจากการขาดประสบการณ์ ทำให้ต้องใช้เวลาในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวพอสมควร และในส่วนของการออกแบบหน่วยเครื่องมือภายในของดีซีเอสเนื่องจากระบบดีซีเอสของแต่ละบริษัทผู้ผลิตมีความแตกต่างกันทำให้เราเลือกออกแบบเฉพาะหน่วยเครื่องมือที่ใช้กันอย่างกว้างขวางเท่านั้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

โครงการและปฏิญานិพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้เนื่องจากได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงจาก รศ.สุเชียร เกียรติสุนทร ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คอยให้คำแนะนำ เสนอแนะแนวทางอันเป็นประโยชน์ในการจัดทำโครงการ ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทความรู้ทั้งหลายแก่ผู้จัดทำ ขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พี่น้อง ครอบครัว ที่ให้กำลังใจ และคอยให้การสนับสนุนเสมอมา ผู้จัดทำขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ด้วย



ผู้จัดทำ

นายรัชชัช นันทะ

นายนภค ทองเขียว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หนังสืออ้างอิง

1. อุตธนา ลีลาศวัฒนกุล, “คู่มือการเขียนโปรแกรมและใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ระดับ 6.0 ฉบับโปรแกรมเมอร์”, อินโฟเพรส, 752 หน้า, 2544
2. รศ.สุเชียร เกียรติสุนทร, “คีย์เอส”, ส.ส.ท., 412 หน้า, 2543
3. C.L. Albert, D.A. Coggan, “Fundamentals of Industrial Control”, Instrument Society of America, 1992
4. Lan G. Warnock, “Programmable Controllers Operation and Application”, New York : Prentice-Hall, 1988
5. Michael P. Lukas, “Distributed Control Systems”, New York : Van Nostrand Reinhold Co., 1986



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้