

ระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก 1

MICRO CIM

(Micro Computer Integrated Manufacturing)



เลขหมู่.....

เลขทะเบียน..... **61813**

วัน,เดือน,ปี **2 1 ก.ค. 2549**

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2547

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

b..... **11603183**
i.....

ระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก 1

MICRO CIM

(Micro Computer Integrated Manufacturing)



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก 1

นาย อนิพล คฤหเดชรัตนา รหัส 44010578

นาย เอกชัย สุทธิวรณา รหัส 44010622



อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เทพจิตร เชยโกคา
ปีการศึกษา 2547

บทคัดย่อ

โครงการนี้เป็นการสร้างและออกแบบ วงจรขับ (Driver) และส่วนควบคุม การทำงานของแขนกลรุ่น Scorbot ER 5 PLUS โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล MCS 51 รุ่น P89V51RD2 ซึ่งเป็นแบบ Flash memory ที่สามารถโปรแกรมและลบใหม่ได้มากครั้ง ด้วยโปรแกรม Flash Magic เขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซมบลี เพื่อให้แขนกลทำงานแบบ Manual และแบบ Auto โหลดการทำงานจากตำแหน่งการเคลื่อนที่ที่เซพไว้ โดยสั่งงานผ่านเมตริกซ์สวิตช์ (Keypad)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Micro Computer Integrated Manufacturing

Mr. Anipon Karuehadetrattana 44010578

Mr. Ekkachai Sutthiwanna 44010622



Advisor Mr. Teppajit Choeypoca

Academic year 2004

Abstract

This Project is design to create Driver and Controller for robot SCORBOT ER V plus by Microcontroller MCS-51 No. P89V51RD2 with Flash memory to program and erase more than 10000 times. With Assembly language for control robot in manual and automation by loading saved position in memory. User can interface robot with Matrix switch (keypad)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมา	1
1.2 หน่วยงานอุตสาหกรรม	1
บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการ	
2.1 แขนกกล	7
2.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	13
2.3 เซนเซอร์ตรวจวัดระยะการขจัดและการเคลื่อนที่	21
บทที่ 3 ไมโครคอนโทรลเลอร์	
3.1 คุณสมบัติของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เบอร์ P89V51RD2	25
3.2 ตำแหน่งขาต่างๆของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51	25
3.3 หน่วยความจำ MCS-51	27
บทที่ 4 โครงสร้างทางฮาร์ดแวร์	
4.1 การต่อเชื่อมอุปกรณ์พื้นฐานภายนอกกับ MCS-51 89V51RD	31
4.2 วงจรขับมอเตอร์	32
4.3 วงจรเบรก	33
4.4 Key-Pad	34
4.5 8-Bit Serial-Input/Serial Or Parallel-Output Shift Register with Latched 3-State Outputs	35
4.6 DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS	37
บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ	
5.1 บทสรุป	39
5.2 ข้อเสนอแนะ	41

ภาคผนวก ก.

ภาคผนวก ข.

ภาคผนวก ค.

ภาคผนวก ง.

ภาคผนวก จ.

หนังสืออ้างอิง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญรูปภาพ

	หน้า
รูปที่ 1.1 End Effector แบบมือจับ	3
รูปที่ 1.2 End Effector แบบมือที่เป็นอุปกรณ์	4
รูปที่ 1.3 โรบอทซีมูลเตอรื	5
รูปที่ 2.1 การทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเทียบกับแขนมนุษย์	7
รูปที่ 2.2 หุ่นยนต์พิกัดคาร์ทีเซียน	8
รูปที่ 2.3 หุ่นยนต์พิกัดทรงกระบอก	9
รูปที่ 2.4 หุ่นยนต์พิกัดทรงกลม	10
รูปที่ 2.5 หุ่นยนต์สการา	11
รูปที่ 2.6 หุ่นยนต์ที่ข้อต่อหมุน	12
รูปที่ 2.7 สเตเตอร์และโรเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบแม่เหล็กถาวร	14
รูปที่ 2.8 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบแม่เหล็กถาวร	14
รูปที่ 2.9 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขดลวดสนาม	14
รูปที่ 2.10 สเตเตอร์และโรเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขดลวดสนาม	14
รูปที่ 2.11 วงจรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	16
รูปที่ 2.12 การทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงทั้ง 4 ย่านการทำงาน	17
รูปที่ 2.13 วงจรขับมอเตอร์แบบบริดจ์เต็มเฟสเดียว	20
รูปที่ 2.14 โพลเทณีโอมิเตอร์แบบโรตารี	21
รูปที่ 2.15 เซลลคอลลโพลเทณีโอมิเตอร์	21
รูปที่ 2.16 อินคริเมนทอลเอ็นโค้ดเดอร์แบบจานหมุน	22
รูปที่ 2.17 แอ็บบโซลูตเอ็นโค้ดเดอร์แบบจานหมุน	23
รูปที่ 2.18 แอ็บบโซลูตเอ็นโค้ดเดอร์	24
รูปที่ 2.19 ออพติคัลเซนเซอร์	24
รูปที่ 3.1 แสดงขาของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51	25
รูปที่ 3.2 วงจรรีเซตการทำงานของMCS-51	26
รูปที่ 3.3 ตำแหน่งหน่วยความจำ MCS-51	28
รูปที่ 3.4 บิตต่างๆ ของรีจิสเตอร์ A	30
รูปที่ 4.1 วงจรแหล่งจ่ายไฟให้ MCS-51	31
รูปที่ 4.2 วงจรติดต่อกอมพิวเตอร์ด้วย RS-232	31
รูปที่ 4.3 วงจรสัญญาณนาฬิกาให้ MCS-51	32
รูปที่ 4.4 การเชื่อมต่อกับสวิตช์	32

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 4.5 ไอซี เบอร์ TA7275P	32
รูปที่ 4.6 การต่อใช้งาน ไอซี เบอร์ TA7275P	33
รูปที่ 4.7 วงจรการเบรกมอเตอร์	33
รูปที่ 4.8 การทำงานของรีเลย์เมื่อมอเตอร์ทำงาน	34
รูปที่ 4.9 การทำงานของรีเลย์เมื่อมอเตอร์ไม่ทำงาน	34
รูปที่ 4.10 คีย์เมตริกซ์สวิตช์	34
รูปที่ 4.11 การเชื่อมต่อเมตริกซ์สวิตช์กับ MCS-51	35
รูปที่ 4.12 ไอซี 74HC595	35
รูปที่ 4.13 การส่งงานผ่านไอซี 74HC595	36
รูปที่ 4.14 การนำไอซี 74HC595 ต่ออนุกรมเพื่อส่งข้อมูลมากกว่า 8 บิต	36
รูปที่ 4.15 ไอซี 74LS151	37
รูปที่ 5.1 Flow Chart แสดงการทำงานโดยรวม	39
รูปที่ 5.2 การทำงานแบบ Manual	40



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 4.1 แสดงอินพุตและเอาต์พุตของไอซี TA7275P	33
ตารางที่ 4.2 แสดงอินพุตและเอาต์พุตของไอซี 74LS151	38



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมา

ในปัจจุบันมีการนำแขนกลมาทำงานแทนมนุษย์กันมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศไทย มีหลายบริษัทได้นำแขนกลเข้ามาช่วยในงานอุตสาหกรรม ซึ่งแขนกลดังกล่าว ส่วนใหญ่ยังต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศทำให้มีราคาสูง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงตามไปด้วย การใช้แขนกลที่ผลิตภายในประเทศจะช่วยให้ต้นทุนการผลิตสินค้าถูกลง ดังนั้นจึงควรที่จะมีการขยายการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับแขนกลให้มากขึ้น เพื่อที่จะสามารถนำแขนกลไปประยุกต์ใช้ประโยชน์กับงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสมและสิ้นเปลืองงบประมาณลงทุนน้อยที่สุด

งานหลายประเภท มีลักษณะการทำงานที่ซ้ำๆกัน โดยเฉพาะงานประกอบชิ้นงาน ซึ่งไม่ได้มีความซับซ้อนมากนัก น่าจะสามารถใช้เครื่องจักรมาทำงานแทนมนุษย์ได้ และเครื่องจักรที่ว่าจะต้องผลิตผลงานได้อย่างสม่ำเสมอและมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงมีความคิดที่จะนำความรู้ที่ได้เรียนมาในด้านวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในงานด้านนี้ จึงเลือกหัวข้อที่เกี่ยวกับการควบคุมแขนกลมาเป็นหัวข้อในการทำโครงงานครั้งนี้

การศึกษาโครงงานในครั้งนี้เพื่อจะศึกษาพื้นฐานหลักการการทำงานและการควบคุมของแขนกล โดยให้แขนกลสามารถประกอบชิ้นงาน เคลื่อนย้ายชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง มีการทำงานแบบอัตโนมัติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะทำให้เกิดแนวคิดที่จะพัฒนาแขนกลให้สามารถทำงานอย่างอื่นได้ตามที่ต้องการ รวมถึงเพิ่มความสามารถในการทำงานที่ซับซ้อนขึ้นต่อไปในอนาคต

1.2 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

“An automatically controlled, reprogrammable, multipurpose, manipulator programmable in three or more axes which may be either fixed in place or mobile for use in industrial automation application”

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม หมายถึง เครื่องจักรกลที่สามารถตั้งโปรแกรมได้หลายครั้ง รวมทั้งสามารถทำงานได้หลายหน้าที่ เช่น การเคลื่อนย้ายวัตถุ อุปกรณ์ เครื่องมือ โดยอาศัยการควบคุมลักษณะการเคลื่อนที่ของมันให้ทำงานได้หลายอย่างตามต้องการ โดยต้องเคลื่อนที่ได้อย่างน้อย 3 แกนหรือมากกว่า จากความหมายดังกล่าวนี้ เราจะเห็นได้ว่าการที่หุ่นยนต์สามารถตั้งโปรแกรมได้หลายครั้งนั้นหมายความว่า มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการทำงานได้ถ้าหากเราเปลี่ยนแปลงโปรแกรมใหม่ โดยลักษณะของโปรแกรมที่เราเปลี่ยนแปลงนั้น จะขึ้นอยู่กับประเภทหรือลักษณะของงานที่เราต้องการให้หุ่นยนต์ทำงาน ส่วนประกอบหลักของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนั้นมี 4 ส่วนคือ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. โครงสร้างของหุ่นยนต์ ซึ่งประกอบด้วยแขน (Link) ที่เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงหลายส่วนมาเชื่อมต่อกันด้วยข้อต่อ (Joint) เป็นรูปทรงต่างๆ
2. ตัวขับ (Actuators) มีหน้าที่ทำให้หุ่นยนต์นี้เคลื่อนที่ได้โดยการนำตัวขับนี้ไปติดตั้งตำแหน่งของข้อต่อ ตัวอย่างของตัวขับมีหลายชนิดเช่น มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิก เป็นต้น
3. อุปกรณ์ตรวจรู้ (Sensor) มีหน้าที่วัดสถานะของหุ่นยนต์ขณะทำงาน เช่นตำแหน่งจุดปลายของแขน หรือบางครั้งก็ใช้วัดสถานะของสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ เป็นต้น
4. ระบบควบคุม (Controller) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการควบคุมตัวขับของหุ่นยนต์ให้สามารถเคลื่อนที่ได้ตามต้องการ

หลักการงานจะคล้ายกับการทำงานของอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยคำสั่งเชิงตัวเลข (Numerical control machine) ในลักษณะของการป้อนกลับ (feedback) แต่จุดที่ต่างกันคือ การสั่งงานหรือการโปรแกรมหุ่นยนต์นี้ทำได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านเทปกระดาษ โดยมีแนวโน้มว่าจะมีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น เพราะสามารถควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ได้ ทำให้มีความยืดหยุ่นสูง

1.2.1 คุณสมบัติเฉพาะของหุ่นยนต์ ในการทำงาน หุ่นยนต์แต่ละตัว มีขีดความสามารถ ความถนัดไม่เหมือนกันขึ้นกับการออกแบบ

- หุ่นยนต์ที่มีความละเอียดสูง ซึ่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้ามาสร้างหุ่นยนต์ ใช้ในการผลิตที่ต้องการความละเอียดสูงและความแม่นยำมากๆ เหมาะกับงานที่ทำซ้ำ มีกำลังไม่สูง เช่น การผลิตไอซี ข้อเสียคือ มีการออกแบบที่ค่อนข้างซับซ้อน
- หุ่นยนต์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมหนัก มีการออกแบบจากไฮดรอลิก กำลังสูง ง่ายต่อการดูแลรักษา ทนทานเคลื่อนที่ได้เร็ว เช่น หุ่นยนต์ยกของ ข้อเสีย คือ มีความคลาดเคลื่อนสูง
- หุ่นยนต์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง มีความสามารถไม่สูงนัก เช่น ระบบกำหนดเป้าหมายต่างๆ มีการออกแบบจากนิวเมติก ข้อเสีย คือ ใช้ในงานละเอียดได้ไม่ดีเท่าที่ควรและใช้รับน้ำหนักมากๆ ได้ไม่ดี


1.2.2 End Effector เป็นส่วนที่หุ่นยนต์ใช้ทำงานจริง (โดยที่ส่วนแขนนั้นใช้เพื่อเลื่อนตำแหน่งมือจับไปยังจุดที่ต้องการเท่านั้น) งานที่ส่วนนี้ทำก็มี เช่น การจับชิ้นส่วน การบัดกรี การพันสี ฯลฯ ดังนั้น ส่วนนี้จึงมีแตกต่างกันไปตามแต่ลักษณะการออกแบบและงานที่ทำ แต่จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ แบบมือจับ (gripper) และแบบมือที่เป็นอุปกรณ์ (tool as end effector)

1.2.2.1 แบบมือจับ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หยิบจับชิ้นส่วนหรือเครื่องมือ โดยการออกแบบ

มีได้หลายลักษณะ เช่น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


- แบบมือคิบบ อาศัยแรงเสียดทานในการจับ ใช้ได้กับงานทุกประเภท แต่หากวัสดุขอบบางต้องมีอุปกรณ์เสริม
- แบบซัคชั่นคัพ (Suction cup) อาศัยคุณสมบัติการทำให้เกิดสภาพสุญญากาศ เป็นตัวดึงชิ้นงาน ใช้ได้กับวัสดุผิวเรียบเท่านั้น
- แบบตะขอ (hook) สำหรับเกี่ยวของ เช่น ของที่อยู่ในสายพาน ฯลฯ
- แบบตัก (scoop) สำหรับลำเลียงของที่เป็นของเหลวหรือฝุ่นผง



รูปที่ 1.1 End Effector แบบมือจับ

1.2.2.2 แบบมือที่เป็นอุปกรณ์ (Tool as End Effector) เนื่องจากแบบมือจับมีข้อจำกัด ใช้ได้เฉพาะงานหยิบจับวัตถุเท่านั้น แต่การใช้งานของหุ่นยนต์มีขอบเขตที่กว้าง จึงมีการออกแบบอุปกรณ์ใช้งาน ที่สามารถติดเข้าไปยังส่วนปลายหรือมือนี้ เพื่อใช้ในการทำงาน โดยอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตาย หรือถอดเปลี่ยนได้ ตัวอย่างของมือที่เป็นอุปกรณ์นี้มีมากมาย เช่น ติดอุปกรณ์เชื่อมเฉพาะจุด ติดอุปกรณ์พันสี ติดสว่าน ฯลฯ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 1.2 End Effector แบบมือที่เป็นอุปกรณ์


1.2.3 การควบคุมการทำงานหุ่นยนต์ โดยปกติหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมักจะทำงานเชื่อมกับระบบอื่นๆ เช่น ระบบสายพาน(ในการเคลื่อนที่ชิ้นงาน) เครื่องมือต่างๆ (ในการประกอบชิ้นงาน) ฯลฯ ซึ่งหมายความว่า การทำงานของหุ่นยนต์จะต้องมีความสอดคล้องกับระบบข้างเคียงด้วย เพื่อให้งานมีลักษณะต่อเนื่อง ส่วนที่ควบคุมหุ่นยนต์ เรียกว่า workstation controller และส่วนที่ควบคุมระบบทั้งหมด (หุ่นยนต์ ระบบสายพาน ระบบเครื่องมือ) นี้เรียกว่า workstation หรือ work cell

1.2.4 การสั่งงานหุ่นยนต์ การสั่งงานให้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมทำงานตามที่กำหนดนี้ อาจทำได้หลายลักษณะ ดังนี้

1) การสั่งงานแบบแมนวล (Manual) เป็นการสั่งงานที่ง่ายที่สุด และใช้กันมากในการสั่งงาน ให้หุ่นยนต์ทำงานแบบจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง โดยวิธีการจะเป็นการเคลื่อนที่ตามแกนต่างๆ ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ โดยการกดปุ่มบังคับ ลักษณะนี้จึงคล้ายกับการเซตอัพ (set up) กล่าวคือ มีการเคลื่อนที่ไปยังจุดเริ่มต้นแล้วกำหนดค่าไว้ จากนั้นเคลื่อนไปยังตำแหน่งต่อไป แล้วกำหนดค่าไว้ โดยที่ค่าที่กำหนดไว้นี้จะเก็บไว้ในหน่วยความจำ แล้วเรียกมาใช้ในภายหลัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2) การสั่งงานแบบลีดทรู (Lead through) การสั่งงานแบบนี้จะคล้ายๆกับการจับมือหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ไปตามแนวที่ต้องการในลักษณะที่เป็นการเคลื่อนที่แบบต่อเนื่อง แล้วจึงเก็บค่าตำแหน่งต่างๆที่เคลื่อนที่ไป แต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถทำได้เนื่องจากข้อจำกัดในแง่เทคนิคต่างๆ (เช่น ระบบเกียร์ เฟือง) ดังนั้น จึงมีการคิดค้นอุปกรณ์ซึ่งเลียนแบบแขนหุ่นยนต์โดยสามารถเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งต่างๆได้ ดังรูปที่ 1.3 ซึ่งเรียกอุปกรณ์นี้ว่า ไรบอทซิมูเลเตอร์ (Robot Simulator)



รูปที่ 1.3 ไรบอทซิมูเลเตอร์

3) การสั่งงานด้วยโปรแกรม จะเป็นการให้ข้อมูลกับหุ่นยนต์เพื่อให้แขนของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการและทำงานตามที่กำหนด โดยปัจจุบันได้มีผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์เพื่อสั่งงานหุ่นยนต์ทำงานมากมายหลายภาษา โดยโปรแกรมจะถูกเขียนบนเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วส่งไปควบคุมหุ่นยนต์ต่ออีกทีหนึ่ง

1.2.5 การประยุกต์ใช้งาน ในปัจจุบันนี้ระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการนำหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาใช้มากขึ้น แต่เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ดังนั้น การตัดสินใจใช้หุ่นยนต์ในกระบวนการผลิตจึงต้องพิจารณาเฉพาะงานที่จำเป็น เช่น

- งานที่อันตราย หรืองานที่คนทำไม่สะดวก เช่น บริเวณที่มีแก๊สมีนตรังสี สารพิษ ฯลฯ
- งานที่ต้องทำซ้ำกันบ่อยๆ ซึ่งใช้คนอาจจะผิดพลาดง่าย
- ใช้งานที่ต้องการความสามารถเฉพาะอย่าง เช่น งานยกของหนัก งานที่ละเอียดสูง
- งานที่ต้องทำงานต่อเนื่อง

ฯลฯ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โดยลักษณะงานที่ใช้มาก ก็มีอาทิเช่น

- งานหยิบจับชิ้นวัตถุ
- งานเชื่อม
- งานพันสี
- งานประกอบชิ้นงาน
- งานตรวจเช็ค (Inspection)
- ใช้ในการวิจัยและพัฒนา

ฯลฯ

ข้อดีของการใช้หุ่นยนต์ ก็มีมากมายอาทิเช่น

- ความปลอดภัย งานที่อันตรายสามารถใช้หุ่นยนต์ทำได้
- ความสม่ำเสมอ ความแน่นอน
- ใช้พลังงานน้อย เพราะไม่สนใจเรื่องสภาพแวดล้อม
- ประสิทธิภาพงานสูง

ฯลฯ




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ทฤษฎีและหลักการ

2.1 แขนกล

การทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมจะเลียนแบบร่างกายของมนุษย์ โดยจะเลียนแบบเฉพาะส่วนของร่างกายที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเท่านั้น นั่นคือ ช่วงแขนของมนุษย์ ดังนั้นบางคนอาจจะได้ยินคำว่า แขนกล ซึ่งก็หมายถึง หุ่นยนต์อุตสาหกรรม การทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับแขนมนุษย์ แสดงได้ดังรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 การทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเทียบกับแขนมนุษย์

ประเภทของแขนกล



ในปัจจุบันนี้มีการนำหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาใช้เป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถแบ่งได้ตามลักษณะของโครงสร้างของหุ่นยนต์ได้ 5 ประเภทคือ

- หุ่นยนต์โครงสร้างคาร์ทีเซียน (Cartesian Robot)
- หุ่นยนต์โครงสร้างไซลินเดอ์ (Cylindrical Robot)
- หุ่นยนต์โครงสร้างทรงกลม (Spherical Robot)
- หุ่นยนต์โครงสร้างแบบสการา (SCARA Robot)
- หุ่นยนต์โครงสร้างที่เชื่อมต่อเป็นแกนหมุน 6 ข้อต่อ (Articulated Robot)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ซึ่งทั้งหมดมีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 หุ่นยนต์โครงสร้างคาร์ทีเซียน (Cartesian Robot Manipulator)



รูปที่ 2.2 หุ่นยนต์พิกัดคาร์ทีเซียน

หุ่นยนต์แบบ หุ่นยนต์โครงสร้างคาร์ทีเซียนนี้ประกอบด้วยข้อต่อแบบเลื่อน (Prismatic Joint) จำนวน 3 อันซึ่งแกนของข้อต่อทั้งสามนี้จะตั้งฉากกันตามแนวแกน x , y , z จึงทำให้หุ่นยนต์ประเภทนี้มีโครงสร้างที่แข็งแรง และสร้างให้มีขนาดใหญ่มากได้ เช่น เครื่องที่ใช้ในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์หรือเครื่องบิน ความถูกต้องแม่นยำของตำแหน่งของจุดปลายของแขนกลนั้นจะคงที่ทุกๆ จุดในพื้นที่การทำงานซึ่งพื้นที่การทำงานนี้มีลักษณะเป็นปริมาตรทรงสี่เหลี่ยม

ข้อดี

- เคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงทั้ง 3 มิติ
- การเคลื่อนที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย
- มีส่วนประกอบที่ง่าย
- โครงสร้างแข็งแรงตลอดการเคลื่อนที่


ข้อเสีย

- ต้องการพื้นที่ติดตั้งมาก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- บริเวณที่หุ่นยนต์เข้าไปทำงาน จะเล็กกว่าขนาดของตัวหุ่นยนต์
- ไม่สามารถเข้าถึงชิ้นงานจากทิศทางข้างใต้ได้
- แกนการเคลื่อนที่เชิงเส้นจะ Seal เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและของเหลวได้ยาก

2.1.2 หุ่นยนต์โครงสร้างไซลินเดอร์ (Cylindrical Robot Manipulator)



รูปที่ 2.3 หุ่นยนต์พิกัดทรงกระบอก

หุ่นยนต์แบบหุ่นยนต์โครงสร้างไซลินเดอร์นี้จะต่างจากหุ่นยนต์โครงสร้างคาร์ทีเซียน ที่ข้อต่อเคลื่อนตัวแรกจะเปลี่ยนเป็นข้อต่อแบบหมุน (Revolute Joint) เหมาะกับงานที่ลักษณะของพื้นที่ที่ทำงานอยู่ในระบบพิกัดทรงกระบอก ความถูกต้องแม่นยำของตำแหน่งของจุดปลายของแขนกลนั้นจะลดลงเมื่อส่วนที่เคลื่อนที่ที่ในแนวระดับมีระยะชักมากขึ้น พื้นที่การทำงานของหุ่นยนต์ประเภทนี้มีรูปร่างเป็นส่วนของทรงกระบอก

ข้อดี

- มีส่วนประกอบไม่ซับซ้อน
- การเคลื่อนที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- สามารถเข้าถึงเครื่องจักรที่มีการเปิด ปิดประตู หรือเข้าไปในบริเวณที่เป็นโพรงหรือช่องได้ง่าย เช่น การโหลดชิ้นงานเข้าเครื่อง CNC

ข้อเสีย

- มีพื้นที่การทำงานจำกัด
- แกนการเคลื่อนที่เชิงมุม Seal เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและของเหลวได้ยาก

2.1.3 หุ่นยนต์โครงสร้างทรงกลม (Spherical Robot Manipulator)



รูปที่ 2.4 หุ่นยนต์พิกัดทรงกลม

หุ่นยนต์แบบหุ่นยนต์โครงสร้างทรงกลมนี้จะต่างจากหุ่นยนต์โครงสร้างไซลินเดอร์ ที่ข้อต่อในตำแหน่งที่สองที่เป็นข้อต่อแบบเลื่อนนั้นเปลี่ยนเป็นข้อต่อแบบหมุน เหมาะกับงานที่ลักษณะของพื้นที่ที่ทำงานอยู่ในระบบพิกัดทรงกลมส่วนประกอบของหุ่นยนต์จะมีโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่าหุ่นยนต์ประเภทหุ่นยนต์โครงสร้างคาร์ทีเซียนและหุ่นยนต์โครงสร้างไซลินเดอร์ ความถูกต้องแม่นยำของตำแหน่งของจุดปลายของแขนกลนั้นจะลดลงเมื่อระยะชักในแนวรัศมีเพิ่มมากขึ้น พื้นที่การทำงานของหุ่นยนต์ประเภทนี้มีรูปร่างเป็นส่วนของทรงกลม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ข้อดี

- มีปริมาตรการทำงานที่มากขึ้น เนื่องจากการหมุนของแกนที่ 2 (ไหล่)
- สามารถที่จะก้มลงมาจับชิ้นงานบนพื้นได้สะดวก

ข้อเสีย

- มีระบบพิกัด (Coordinate) และส่วนประกอบที่ซับซ้อน
- การเคลื่อนที่และการควบคุมมีความซับซ้อนมากขึ้น

2.1.4 หุ่นยนต์โครงสร้างแบบสการา (SCARA Robot Manipulator)



รูปที่ 2.5 หุ่นยนต์สการา

หุ่นยนต์แบบ หุ่นยนต์แบบสการา (SCARA Robot) นี้มีชื่อย่อมาจาก Selectively Compliant Assembly Robot Arm จะประกอบด้วยข้อต่อแบบหมุนจำนวน 2 อันและข้อต่อเลื่อนจำนวน 1 อัน การวางตัวของข้อต่อนั้นมีลักษณะคือ แกนของการเคลื่อนที่ของข้อต่อทั้งสามนั้นจะขนานกัน ทำให้ปลายของแขนกลนี้สามารถเคลื่อนที่ไปได้ในระนาบ และข้อต่อแบบเลื่อนที่ติดอยู่กับปลายของแขนกลนี้จะทำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ให้ปลายของแขนกลนั้นสามารถเคลื่อนที่ในทิศตั้งฉากกับระนาบนี้ได้ ความถูกต้องแม่นยำของตำแหน่งของจุดปลายของแขนกลนั้นจะลดลงเมื่อระยะของจุดปลายของแขนกลกับแกนหมุนของข้อต่อที่ตำแหน่งฐานเพิ่มมากขึ้น



ข้อดี

- สามารถเคลื่อนที่ในแนวระนาบ และขึ้นลง ได้เร็ว
- มีความแม่นยำสูง

ข้อเสีย

- มีพื้นที่การทำงานที่จำกัด
- ไม่สามารถหมุน (rotation) ในลักษณะมุมต่างๆ ได้
- สามารถยกน้ำหนัก (payload) ได้ไม่มากนัก

2.1.5 หุ่นยนต์โครงสร้างที่ข้อต่อเป็นแกนหมุน 6 ข้อต่อ (Articulated Robot Manipulator)



รูปที่ 2.6 หุ่นยนต์ที่มีข้อต่อหมุน

หุ่นยนต์ประเภทนี้จะประกอบด้วยข้อต่อแบบหมุนจำนวน 3 อัน โดยที่แกนของข้อต่อที่ตำแหน่งฐานนั้นจะตั้งฉากกับแกนของข้อต่ออีก 2 อันซึ่งแกนหมุนของข้อต่อทั้งสองอันนี้จะขนานกัน เนื่องจากโครงสร้างของหุ่นยนต์ประเภทนี้คล้ายกับแขนของมนุษย์คือข้อต่อตำแหน่งที่สองนั้นทำหน้าที่เอกซาร์นี้ เป็นเอกซาร์ที่ส่งแรงไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คล้ายกับส่วนที่เปียกไหล และข้อต่อตำแหน่งที่สามนั้นจะทำหน้าที่คล้ายกับส่วนที่เป็นข้อศอก พื้นที่การทำงานของหุ่นยนต์ประเภทนี้มีรูปร่างเป็นส่วนของทรงกลม

ข้อดี

- มีความยืดหยุ่นสูงสามารถเข้าไปถึงยังจุดต่างๆได้ เนื่องจากทุกแกนเคลื่อนที่ในลักษณะของการหมุน
- บริเวณข้อต่อ (Joint) สามารถ seal เพื่อป้องกันฝุ่น ความชื้น หรือน้ำได้ง่าย
- พื้นที่การทำงานมาก
- สามารถเข้าถึงชิ้นงานทั้งจากด้านล่างและด้านบนได้
- เหมาะกับการใช้มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นชุดขับเคลื่อน

ข้อเสีย



- การเคลื่อนที่และการควบคุม มีความซับซ้อนมากขึ้น
- ควบคุมการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง (Linear) ทำได้ยาก
- โครงสร้างไม่มั่นคงตลอดช่วงการเคลื่อนที่ เพราะบริเวณปลายแขนจะมีการสั่น ทำให้ความแม่นยำลดลง

2.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง


มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง โดยพื้นฐานจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ชุดขดลวด (Filed Winding) ซึ่งโดยทั่วไปมักจะพันอยู่บนโครงหรือสเตเตอร์ของมอเตอร์ (Frame or Stator) และชุดขดลวดอาร์เมเจอร์ (Armature Winding) ซึ่งโดยทั่วไปมักจะพันอยู่บนโรเตอร์ (Rotor) โดยที่ขดลวดทั้งสองชุดจะถูกป้อนด้วยไฟฟ้ากระแสตรง ชุดขดลวดอาร์เมเจอร์จะต่ออยู่กับตัวคอมมิวเตเตอร์ (Commutator) ซึ่งติดอยู่ที่ตัวโรเตอร์ หน้าที่ของตัวคอมมิวเตเตอร์จะเหมือนกับวงจรรีเลย์กระแส เพื่อให้กระแสอาร์เมเจอร์ไหลผ่านแปรงถ่าน (Brush) เพียงทิศทางเดียวไม่ว่าตัวโรเตอร์จะหมุนที่ความเร็วเท่าใดก็ตาม

2.2.1 วงจรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

สำหรับวงมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงสเตเตอร์ จะสร้างเส้นแรงแม่เหล็ก (Filed Flux) ไม่ว่าจะเป็นการใช้แม่เหล็กถาวร (Permanent Magnet) ดังรูปที่ 2.7





รูปที่ 2.7 สเตเตอร์และโรเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบแม่เหล็กถาวร



รูปที่ 2.8 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบแม่เหล็กถาวร

รูปที่ 2.9 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขดลวดสนาม

ซึ่งเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดจากแม่เหล็กถาวรจะคงที่สม่ำเสมอ หรือเกิดจากขดลวดสนาม (Filed Winding) ดังรูปที่ 2.9



รูปที่ 2.10 สเตเตอร์และโรเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขดลวดสนาม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โดยที่กระแสสนาม (Filed Current) จะเป็นตัวควบคุมเส้นแรงแม่เหล็ก ถ้ากำหนดให้สเตเตอร์ที่
ทำหน้าที่ในการสร้างเส้นแรงแม่เหล็กไม่เกิดการอิ่มตัวจะได้

$$\phi_r = K_f I_f$$

โดยที่ ϕ_r หมายถึง เส้นแรงแม่เหล็ก
 K_f หมายถึง ค่าคงที่เส้นแรงแม่เหล็ก
 I_f หมายถึง กระแสสนาม

สำหรับโรเตอร์ จะมีขดลวดพันรอบตัวโรเตอร์ดังกล่าวซึ่งจะเรียกขดลวดดังกล่าวว่า ขดลวดอาร์เมเจอร์ ซึ่งจะทำหน้าที่ในการรับพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยผ่านทางขดลวดอาร์เมเจอร์ ในขณะที่มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับนั้น ส่วนที่ทำหน้าที่ในการรับพลังงานไฟฟ้าจะกลายเป็นสเตเตอร์แทนและด้วยความแตกต่างดังกล่าว เป็นผลทำให้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสามารถใช้กับงานที่ต้องการกำลังสูงๆ ได้ แรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจะเกิดจากความสัมพัทธ์ คือ

$$T_{cm} = K_t \phi_r i_a$$

โดยที่ T_{cm} หมายถึง แรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้า
 K_t หมายถึง ค่าคงที่แรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
 ϕ_r หมายถึง เส้นแรงแม่เหล็ก
 i_a หมายถึง กระแสอาร์เมเจอร์

ค่าแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำย้อนกลับ (Back-emf) ในส่วนของอาร์เมเจอร์จะเกิดจากการหมุนตัวนำของอาร์เมเจอร์ด้วยความเร็ว ω_m ตัดผ่านเส้นแรงแม่เหล็กดังสมการ

$$e_a = K_c \cdot \phi_r \omega_m$$

โดยที่ e_a หมายถึง ค่าแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำย้อนกลับ
 K_c หมายถึง ค่าคงที่แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
 ϕ_r หมายถึง เส้นแรงแม่เหล็ก
 ω_m หมายถึง ความเร็วตัวนำของอาร์เมเจอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในทางปฏิบัติจะมีการควบคุมแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าป้อนที่ขั้วของอาร์เมเจอร์ โดยค่ากระแสอาร์เมเจอร์สามารถหาได้จากค่าของแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า ค่าแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำย้อนกลับ ค่าความต้านทานของขดลวดอาร์เมเจอร์ และค่าความเหนี่ยวนำของขดลวดอาร์เมเจอร์ ดังสมการ และรูปที่ 2.11

$$v_t = e_a + R_a i_a + L_a (di_a/dt)$$

โดยที่

- v_t หมายถึง แรงดันไฟฟ้าป้อนที่ขั้วของอาร์เมเจอร์
- e_a หมายถึง ค่าแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำย้อนกลับ
- R_a หมายถึง ค่าความต้านทานของขดลวดอาร์เมเจอร์
- i_a หมายถึง กระแสอาร์เมเจอร์
- L_a หมายถึง ค่าความเหนี่ยวนำของขดลวดอาร์เมเจอร์



รูปที่ 2.11 วงจรสมมูลมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดของมอเตอร์ กับแรงบิดที่โหลดต้องการจะเท่ากับ

$$T_{Em} = J (d\omega_m/dt) + B \cdot \omega_m + T_{wL}(t)$$


โดยที่

- T_{em} หมายถึง แรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้า
- J หมายถึง ผลรวมวงจรมวลของแรงเฉื่อย (Total Equivalent Inertia) ของโหลด
- B หมายถึง ผลรวมวงจรมวลของการแกว่ง (Total Equivalent Damping) ของโหลด
- T_{wL} หมายถึง วงจรมวลของแรงบิดที่โหลดต้องการในการทำงาน
- ω_m หมายถึง ความเร็วตัวนำของอาร์เมเจอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงนั้น สามารถทำงานเป็นมอเตอร์หรือเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงก็ได้ แต่โดยทั่วไปไม่นิยมนำมาใช้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง แต่อย่างไรก็ดีในขณะทำการเบรกมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนั้น จะเกิดภาวะเสมือนเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงในขณะที่มีความเร็วเริ่มลดลง ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณากรณีที่มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงทำตัวเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงขณะเบรก โดยกำหนดให้เส้นแรงแม่เหล็กมีค่าคงที่และมอเตอร์กำลังขับโหลดที่มีความเร็วเท่ากับ ω_m และเพื่อที่จะลดความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้าลงโดยทำให้ค่าแรงดันไฟฟ้า v_t มีค่าต่ำกว่าค่าแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำย้อนกลับ e_b ดังรูปที่ 2.12 จะเป็นผลทำให้กระแสอาร์เมเจอร์ i_a หลกกลับทิศทาง ค่าแรงบิด T_{em} ก็กลับทิศทางเช่นกัน นอกจากนั้นพลังงานจลน์ที่เกิดจากแรงเฉื่อยของโหลดก็จะแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวหมายถึงมอเตอร์ไฟฟ้าได้ทำตัวเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยพลังงานจะถูกส่งผ่านไปยังแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า v_t หรือกระจายให้อยู่ในรูปความร้อนด้วยการใช้ตัวต้านทาน

ขณะที่มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงทำการเบรก ขั้วของแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำย้อนกลับ e_b จะไม่เปลี่ยนแปลง เพราะทิศทางในการหมุนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและเมื่อความเร็วของโรเตอร์ลดลง เป็นผลทำให้แรงเคลื่อนเหนี่ยวนำย้อนกลับ e_b มีค่าลดลง (สมมุติให้เส้นแรงแม่เหล็ก ϕ_f มีค่าคงที่) จนกระทั่งโรเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงหยุดหมุนและขั้วของแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลง ก็จะมีผลทำให้ทิศทางของการหมุนของตัวโรเตอร์เปลี่ยนแปลงเช่นกันดังนั้นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจะสามารถทำงานได้ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และเมื่อทำการเบรก แรงบิดของตัวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงก็สามารถกลับทิศทางได้ดังรูปที่ 2.12



รูปที่ 2.12 การทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงทั้ง 4 ย่านการทำงาน

ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดกับความเร็วรอบสำหรับย่านการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงทั้ง 4 ย่านการทำงาน

2.2.2 ประเภทของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับพื้นฐานการออกแบบโครงสร้างของอาร์เมเจอร์ การแบ่งประเภทตามลักษณะการจ่ายสนามแม่เหล็กแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ

- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบเส้นแรงแม่เหล็กคงที่
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบปรับเส้นแรงแม่เหล็กได้

ถ้าพิจารณาแยกประเภทตามลักษณะการออกแบบโครงสร้างอาร์เมเจอร์สามารถแยกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบอาร์เมเจอร์เป็นแกนเหล็ก
2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบอาร์เมเจอร์ที่มีขดลวดพันอยู่บนพื้นผิว
3. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบอาร์เมเจอร์เป็นขดลวดหมุน

นอกจากนี้ยังมีมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดพิเศษอีกแบบหนึ่งคือ แบบที่ไม่มีแปรงถ่านซึ่งมีหลักการทางเทคโนโลยีเหมือนกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดที่มีแปรงถ่าน ยกเว้นวิธีการคอมมิวเตชัน (Commutation) กระทำโดยเทคนิคทางอิเล็กทรอนิกส์แทนที่จะกระทำโดยวิธีการเชิงกล

2.2.3 พื้นฐานของระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

ส่วนประกอบพื้นฐานของระบบคอนโทรลมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงประกอบด้วยบล็อกที่สำคัญ 4 บล็อก คือ

1. ตัวคอนโทรลเลอร์ เป็นส่วนประกอบของระบบที่ทำให้เกิดสัญญาณคอนโทรลไปบังคับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและโหลดคอนโทรลเลอร์ที่ให้สัญญาณคอนโทรลเป็นสัญญาณอนาลอก เราเรียกว่า อนาลอกคอนโทรลเลอร์ ส่วนคอนโทรลเลอร์ที่ให้สัญญาณคอนโทรลเป็นสัญญาณดิจิทัล เราเรียกว่า ดิจิตอลคอนโทรลเลอร์

2. วงจรไดรเวอร์หรือพาวเวอร์แอมพลิไฟเออร์ เป็นส่วนประกอบของระบบที่อยู่ระหว่างตัวคอนโทรลเลอร์กับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและโหลดมีหน้าที่ปรับรูปแบบและขยายสัญญาณให้เหมาะสมก่อนที่จะป้อนเข้าไปขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและโหลด วงจรไดรเวอร์ส่วนใหญ่ ได้แก่ พาวเวอร์แอมพลิไฟเออร์ซึ่งอาจแบ่งย่อยออกเป็นลิเนียร์พาวเวอร์แอมพลิไฟเออร์และพัลส์วิด โมดูลেশันแอมพลิไฟเออร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. ฟีดแบ็คทรานสดิวเซอร์หรือเอนโค้ดเดอร์ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ตัวรับรู้หรือดีเทคสัญญาณเอาต์พุตที่ต้องการโดยไม่มีผลของการโหลดคั้ง (Loading) สัญญาณที่ดีเทคได้นี้จะป้อนกลับไปเปรียบเทียบกับสัญญาณอ้างอิงทำให้ได้สัญญาณเออร์เรอร์ ฟีดแบ็คทรานสดิวเซอร์แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ

- **อนาลอกทรานสดิวเซอร์** คือ สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนพลังงานรูปแบบหนึ่งให้เป็นสัญญาณอนาลอก ได้แก่ พวงทาโคเจนเนอเรเตอร์ โพเทนทิโอมิเตอร์และซิงโคร เป็นต้น
- **ดิจิตอลทรานสดิวเซอร์** เป็นสิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนพลังงานรูปแบบหนึ่งให้เป็นสัญญาณดิจิตอล ได้แก่ พวงอินคริเมนต์เอนโค้ดเดอร์รีโซลเวอร์ แมกนิติกฟิลาฟ เป็นต้น

4. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและโหลด คือ ระบบที่ถูกคอนโทรลหรือส่วนที่ออกแรงทำงานซึ่งจะเป็นเครื่องจักรกล (มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง) หรืออะไรก็ตามที่ให้ตัวแปร มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงในที่นี้เป็นแบบแม่เหล็กถาวรที่มีคุณสมบัติการทำงานสูง มีอาร์เมเจอร์อินดักเต้นซ์และแรงเฉื่อยของโรเตอร์ต่ำ

2.2.4 ลักษณะการควบคุมของระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

ระบบการคอนโทรลมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงสามารถที่จะจำแนกลักษณะการคอนโทรลออกได้เป็น 2 แบบ คือ ระบบอนาลอกคอนโทรล และ ระบบดิจิตอลคอนโทรล ในโครงการนี้ใช้ลักษณะการควบคุมแบบดิจิตอล จึงขออธิบายแต่ระบบดิจิตอลคอนโทรล

ระบบดิจิตอลคอนโทรล คือ ระบบที่คอนโทรลลูฟีดแบ็คทรานสดิวเซอร์เป็นดิจิตอลทรานสดิวเซอร์ซึ่งสามารถวัดค่าไดนามิกวาริเอเบิลออกเป็นสัญญาณดิจิตอลหรือในรูปของสัญญาณเอนโค้ดคั้งของไบนารี คือ สัญญาณเอาต์พุตของดิจิตอลทรานสดิวเซอร์จะเป็นโค้ดไบนารีป้อนกลับไปยังตัวดิจิตอลคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุมให้คุณสมบัติการทำงานของระบบเป็นไปตามที่ต้องการ


ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมของระบบดิจิตอลคั้งมอเตอร์คอนโทรล มีดังนี้

- เครื่องจักร NC
- หุ่นยนต์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
- อินคริเมนต์เทปเร็คคอร์ดเตอร์
- เครื่องอ่านและปรุเทป
- เครื่องอ่านและปรุการ์ด
- ระบบขับเคลื่อนเทปในเครื่องคอมพิวเตอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตัวอย่าง วงจรขับมอเตอร์และควบคุมทิศทางมอเตอร์เป็นอินเวอร์เตอร์แบบบริดจ์เต็มเฟสเดียว (Single Phase Full-Bridge Inverters) ประกอบด้วย ทรานซิสเตอร์ MJE2955T 2 ตัว เมื่อทรานซิสเตอร์ Q1, Q2 ON ในเวลาเดียวกันด้วยสัญญาณพัลส์และทิศทางจะทำให้เกิดแรงดันอินพุท V_{cc} ต่อกะลอมมอเตอร์ ถ้าทรานซิสเตอร์ Q3, Q4 On ในเวลาเดียวกันแรงดันจะตกคร่อมมอเตอร์จะกลับขั้วเป็น $-V_{cc}$ ทำให้มอเตอร์หมุนกลับทิศตรงกันข้ามกับในกรณีที่ทรานซิสเตอร์ Q1, Q2 ON

สัญญาณควบคุมทิศทางจากคอมพิวเตอร์ จะส่งผ่านมายังแอนด์เกต 74LS08 ทำให้เกิดเป็นสัญญาณควบคุมการสวิตช์โดยการ ON Q1, Q2 ในเวลาเดียวกันหรือ ON Q3, Q4 ในเวลาเดียวกัน โดยส่งลอจิก 0 ออกมาจะทำให้ Q1, Q2 ON ในเวลาเดียวกัน ถ้าส่งลอจิก 1 ออกมาจะทำให้ Q3, Q4 ON ในเวลาเดียวกัน ทำให้มอเตอร์หมุนกลับทิศทางกันส่วนไดโอดป้องกันกลับ 1N4007 นั้น (Feedback Diode) ต่อเพื่อลดการกระชากของกระแส ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ สำหรับความเร็วในการหมุนมอเตอร์จะควบคุมโดยสัญญาณพัลส์ PWM ที่ส่งมาจากคอมพิวเตอร์ ถ้าพัลส์มีช่วง ON มาก (Duty Cycle มาก) มอเตอร์จะหมุนเร็ว ถ้าพัลส์มีช่วง ON น้อย (Duty Cycle น้อย) มอเตอร์จะหมุนช้าลง




รูปที่ 2.13 วงจรขับมอเตอร์แบบบริดจ์เต็มเฟสเดียว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


2.3 เซนเซอร์ตรวจวัดระยะการขจัดและการเคลื่อนที่

2.3.1 โพลเทนท์โอมิเตอร์แบบโรตารี (Rotary Potentiometer) คือ โพลเทนท์โอมิเตอร์แบบที่นำมาใช้วัดระยะขจัดเชิงมุมซึ่งมีโครงสร้างดังรูปที่ 2.14



รูปที่ 2.14 โพลเทนท์โอมิเตอร์แบบโรตารี

โดยโพลเทนท์โอมิเตอร์แบบนี้จะมีลวดความต้านทานขึ้นรูปเป็นวงกลมหนึ่งรอบ และมีหน้าสัมผัส หรือไวเปอร์เลื่อนไปโดยแกนหมุนตามส่วนของลวดความต้านทาน ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ที่ทำให้เกิดระยะขจัดเชิงมุม ดังนั้นแรงดันเอาต์พุต ของวงจรที่ได้จึงแปรผันตรงกับระยะขจัดเชิงมุม และทั่วไปก็จะแสดงผลโดยใช้โวลท์มิเตอร์ปรับแต่งให้อ่านค่าออกมาในหน่วยของระยะขจัดเชิงมุม แต่ด้วยโครงสร้างของโพลเทนท์โอมิเตอร์ชนิดนี้ จึงทำให้การตรวจวัดระยะขจัดเชิงมุมสามารถทำได้ไม่เกินหนึ่งวงรอบ หรือ 2π เรเดียน (360 องศา)



รูปที่ 2.15 เฮลิคอลลโพลเทนท์โอมิเตอร์


รูปที่ 2.15 แสดงโพลเทนท์โอมิเตอร์แบบโรตารีอีกชนิดหนึ่งคือ เฮลิคอลลโพลเทนท์โอมิเตอร์ (Helical Potentiometer) ลักษณะเด่นของเฮลิคอลลโพลเทนท์โอมิเตอร์คือลวดความต้านทานมีการขึ้นรูปลักษณะขดเป็นวงก้นหอย และไวเปอร์สามารถเลื่อนไปตามแกนหมุนได้มากกว่าหนึ่งรอบทำให้สามารถตรวจวัดระยะขจัดเชิงมุมได้มากกว่าหนึ่งรอบเช่นกันโดยทั่วไปสามารถทำการวัดได้ถึง 30 รอบ โดยประมาณ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3.2 ออปติคัลเอ็นโค้ดเดอร์ (Optical Encoder) คือ เซนเซอร์สำหรับตรวจวัดระยะขจัดที่ให้ ระยะขจัดเชิงเส้นหรือระยะขจัดเชิงมุม มีค่าแปรผันไปตามการส่งผ่านแสงจากแหล่งกำเนิดของแสง (Source) จนถึงตัวตรวจจับแสง (Detector) โดยให้เอาต์พุตออกมาในรูปสัญญาณดิจิทัล และเนื่องจาก สัญญาณออกที่ได้จากออปติคัลเอ็นโค้ดเดอร์นี้ เป็นสัญญาณเอาต์พุตแบบดิจิทัล จึงทำให้เซนเซอร์ แบบนี้มีประโยชน์ และมีความเหมาะสมกับการนำไปใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์และระบบดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มากมาย

ออปติคัลเอ็นโค้ดเดอร์ สามารถแบ่งออกเป็นสองชนิดใหญ่ๆ คือ

1) อินคริเมนทอลเอ็นโค้ดเดอร์ (Incremental Encoder) คือ ออปติคัลเอ็นโค้ดเดอร์ที่ให้ สัญญาณเอาต์พุตแสดงถึงระยะขจัดของแกนหมุนที่เกิดขึ้น จากนั้นสัญญาณเอาต์พุตจะถูกตรวจวัด และทำการแปลงให้อยู่ในรูปของระยะขจัดเชิงมุมที่เกิดขึ้นของเพลาหมุน รูปทั่วไปของอินคริเมนทอล เอ็นโค้ดเดอร์แบบจานหมุนแสดงดังรูปที่ 2.16




รูปที่ 2.16 อินคริเมนทอลเอ็นโค้ดเดอร์แบบจาน

ซึ่งประกอบด้วยแผ่นจานหมุนที่ยึดติดอยู่กับเพลาหมุนที่ต้องการจะตรวจวัดระยะขจัด โดยมี หลอด LED (Light Emitting Diode) สองหลอดทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดแสง แผ่นจานหมุนจะถูกเจาะ ให้เป็นร่อง หรือในที่นี้เรียกว่า ช่องหน้าต่าง (Window) เพื่อทำให้ลำแสงจากแหล่งกำเนิดแสงสามารถ ผ่านไปได้ และส่วนที่เหลือก็จะทึบแสง เพื่อกันไม่ให้แสงผ่านไปได้ ตัวตรวจจับแสงเป็นส่วนทำหน้าที่ ตรวจจับลำแสงที่ผ่านมาจากช่องหน้าต่างเพื่อสร้างเป็นสัญญาณเอาต์พุตของวงจรต่อไป

2) แอ็บโซลูตเอ็นโค้ดเดอร์ (Absolute Encoder) จะเป็นออปติคัลเอ็นโค้ดเดอร์ที่ให้สัญญาณ เอาต์พุตแสดงถึงระยะขจัดเชิงมุมทั้งหมดของเพลาหมุนที่เกิดขึ้น โดยการเริ่มนับจากตำแหน่งศูนย์ ซึ่งมี ส่วนประกอบดังรูปที่ 2.17


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.18 ไมโครสวิตช์

ซึ่งมีรูปแบบของหน้าสัมผัสแตกต่างกันไปตามลักษณะของการนำไปประยุกต์ใช้งาน ปกติหน้าสัมผัสของไมโครสวิตช์เป็นไปทั้งหน้าสัมผัสแบบปกติปิด (Normally close) หรือแบบปกติเปิด (normally open) ขึ้นกับจุดประสงค์ของการใช้งานว่าต้องการให้สวิตช์ทำหน้าที่ในการตัดหรือต่อวงจรทำงาน เช่น สวิตช์หยุดการทำงานของเครื่องจักร หรือ แจ้งเตือนด้วยเสียง ทดสอบขนาด และน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ว่าเป็นไปตามคุณสมบัติข้อกำหนดหรือไม่

2.3.4 ออปติคัลเซนเซอร์ (Optical sensor) เป็นเซนเซอร์ทำงานด้วยหลักการของแสง มีส่วนประกอบหลักสำคัญ คือ แหล่งกำเนิดแสง (light source) และตัวตรวจจับแสง (light detector) หลักการพื้นฐานแสดง ดังรูปที่ 2.19



รูปที่ 2.19 ออปติคัลเซนเซอร์

ในที่นี้ LED ทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดแสง และโฟโตทรานซิสเตอร์ (phototransistor) ซึ่งมีคุณสมบัติในการทำงานเปลี่ยนแปลงตามแสงที่ตกกระทบตัวมัน ทำหน้าที่เป็นตัวตรวจจับแสง ลำแสงที่ใช้เป็นตัวกลาง นิยมใช้ลำแสงสีแดง (visible red light) หรือแสงอินฟราเรด (infrared light) โดยแหล่งกำเนิดสีแดงจะทำการติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย ในขณะที่แสงอินฟราเรดมีผลการรบกวนสัญญาณจากแหล่งกำเนิดแสงอื่นน้อยกว่า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

ไมโครคอนโทรลเลอร์

3.1 คุณสมบัติของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เบอร์ P89V51RD2

- เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ซีพียูขนาด 8 บิต
- หน่วยความจำโปรแกรมภายในเป็นแบบแฟลช สามารถลบเขียนใหม่ได้ถึงหมื่นครั้ง มีความจุสูงถึง 64 Kbytes สามารถเขียนหรือโปรแกรมข้อมูลลงในหน่วยความจำโปรแกรมได้โดยไม่ต้องถอดไมโครคอนโทรลเลอร์ออกมาทำการโปรแกรมใหม่หรือที่เรียกว่า การโปรแกรม ในวงจร หรือในระบบ (ISP: In-system programming) ทำให้การพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในหน่วยความจำโปรแกรมทำได้สะดวก มากขึ้น
- เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์แบบชิปเดี่ยว ทำให้ไม่ต้องใช้หน่วยความจำจากภายนอก ส่งผลให้สามารถใช้งานพอร์ตอินพุตเอาต์พุตของไมโครคอนโทรลเลอร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ขาพอร์ต 8 บิต จำนวน 4 พอร์ต เป็นแบบกึ่งสองทิศทาง (quasi-bidirectional) เป็นได้ทั้งอินพุตและเอาต์พุต
- มีวงจรสื่อสารแบบอนุกรมฟูลดูเพล็กซ์ สามารถรับและส่งข้อมูลไปพร้อมๆกัน ได้
- ไทมเมอร์/เคาน์เตอร์ขนาด 16 บิต 3 ตัว (ไทมเมอร์ 0, 1 และ 2)
- มีรีจิสเตอร์ตัวชี้ตำแหน่งข้อมูลหรือ DPTR 2 ตัว
- สามารถรองรับแหล่งกำเนิดอินเทอร์รัปต์ได้ 7 ประเภท
- กำหนดนัยสำคัญของการตอบสนองอินเทอร์รัปต์ได้ 4 ระดับ
- สามารถติดต่อหน่วยความจำภายนอกได้สูงสุด 64 Kbytes
- มีวอตช์ด็อกไทมเมอร์

3.2 ตำแหน่งขาต่างๆของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51

1	P1.0	VCC	40
2	P1.1	P0.0	39
3	P1.2	P0.1	38
4	P1.3	P0.2	37
5	P1.4	P0.3	36
6	P1.5	P0.4	35
7	P1.6	P0.5	34
8	P1.7	P0.6	33
9	RESET	P0.7	32
10	P3.0/RXD	VPP/EA	31
11	P3.1/TXD	PROG/ALE	30
12	P3.2/INT0	PSEN	29
13	P3.3/INT1	P2.7	28
14	P3.4/T0	P2.6	27
15	P3.5/T1	P2.5	26
16	P3.6/WR	P2.4	25
17	P3.7/RD	P2.3	24
18	XTAL2	P2.2	23
19	XTAL1	P2.1	22
20	GND	P2.0	21

รูปที่ 3.1 แสดงขาไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการเรียนการสอนเท่านั้น ไม่อนุญาติให้นำไปใช้ประโยชน์ในการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

V_{cc} ขา 40 ใช้สำหรับไฟเลี้ยง +5V

GND ขา 20 เป็นขาราวด์ สำหรับต่อกับกราวด์ของระบบ

พอร์ต 0 (P0.0-0.7) ขา 39-32 มีทั้งหมด 8 บิต แต่ละขาสามารถกำหนดให้เป็นได้ทั้งอินพุตและเอาต์พุต ถ้าต้องการให้ขาพอร์ต 0 ขาใดขาหนึ่งทำงานเป็นอินพุตสามารถทำได้โดยการเขียนค่าข้อมูล "1" ไปยังแต่ละบิตที่ต้องการติดต่อด้วย ส่งผลให้ขานั้นมีสถานะปล่อยลอย (float) มีอินพุตอิมพีแดนซ์สูง สามารถใช้งานเป็นขาพอร์ตอินพุตได้ นอกจากนี้ขาพอร์ตนี้ยังถูกใช้งานในการติดต่อกับขาแอดเดรสไบต์ต่ำของหน่วยความจำภายนอก (A0-A7) และการทำงานเป็นได้ทั้งขาติดต่อกับแอดเดรสและข้อมูล

พอร์ต 1 (P1.0-1.7) ขา 1-8 ใช้งานเป็นขาพอร์ตอินพุตเอาต์พุต สำหรับการใช้งานทั่วไป และเป็นขาสัญญาณของไทมเมอร์ 2 และขาสัญญาณขอ โมดูล PCA

พอร์ต 2 (P2.0-2.7) ขา 21-28 ใช้งานเป็นขาพอร์ตอินพุตเอาต์พุต สำหรับการใช้งานทั่วไป และใช้ต่อกับขาแอดเดรสไบต์สูงของหน่วยความจำภายนอก (A8-A15) เมื่อติดต่อด้วย

พอร์ต 3 (P3.0-3.7) ขา 10-17 ใช้งานเป็นขาพอร์ตอินพุตเอาต์พุต สำหรับการใช้งานทั่วไป และใช้งานเป็นขาพอร์ตหน้าที่พิเศษ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

RxD (P3.0: ขา10) ใช้เป็นขาอินพุต สำหรับรับข้อมูลจากการสื่อสารแบบอนุกรม

TxD (P3.1: ขา11) ใช้เป็นขาอินพุต สำหรับส่งข้อมูลจากการสื่อสารแบบอนุกรม

INT0 (P3.2: ขา12) ใช้เป็นขาอินพุต สำหรับรับสัญญาณอินเตอร์รัปต์จากภายนอกช่อง 0

INT1 (P3.3: ขา13) ใช้เป็นขาอินพุต สำหรับรับสัญญาณอินเตอร์รัปต์จากภายนอกช่อง 1


T0 (P3.4: ขา14) ใช้เป็นขาอินพุต สำหรับรับสัญญาณ ไทมเมอร์จากภายนอกช่อง 0

T1 (P3.5: ขา15) ใช้เป็นขาอินพุต สำหรับรับสัญญาณ ไทมเมอร์จากภายนอกช่อง 1

WR (P3.6: ขา16) ใช้เป็นขาสัญญาณควบคุมการเขียนข้อมูลในหน่วยความจำภายนอก

RD (P3.7: ขา17) ใช้เป็นขาสัญญาณ ควบคุมการอ่านข้อมูลจากหน่วยความจำภายนอก

RST (reset) ขา 9 ใช้ในการรีเซ็ตการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยการป้อนสัญญาณลอจิก "1" อย่างน้อย 2 แมกซ์ซินไซเคิล โดยที่วงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกายังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง



การรีเซ็ต (Reset) ใช้เพื่อเริ่มต้นการทำงานของระบบโดยจะทำให้โปรแกรมเคาน์เตอร์เป็น 0000H เงื่อนไขการรีเซ็ตคือต้องให้ลอจิก "1" ที่ขา 9 (RST) เป็นอย่างน้อยเป็นเวลา 2 รอบแมกซ์ซินไซเคิล โดยใช้วงจร RC time constant เวลาของสัญญาณพัลส์ที่ใช้ในการรีเซ็ต ขึ้นอยู่กับ R และ C ที่ใช้ โดยทั่วไป R ประมาณ 1K-10K C ประมาณ 1µF-10µF ดังรูป 3.2

รูปที่ 3.2 วงจรรีเซ็ตการทำงานของ MCS-51
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ALE (Address Latch Enable) ขา 30 ใช้เป็นสัญญาณควบคุมการแลตช์ สัญญาณที่ออกมาจากพอร์ต 0 ในกรณีที่ใช้เป็นแอดเดรสไบต์ต่ำ โดยจะแอกทีฟ 2 ครั้งในทุกๆแมชชีนไซเคิล **ในที่นี้ไม่ใช่**

PSEN (Program Store Enable) ขา 29 ใช้ในการส่งสัญญาณเพื่อร้องขอในการติดต่อกับหน่วยความจำโปรแกรมภายนอก เมื่อต้องการอ่านข้อมูลจากหน่วยความจำโปรแกรมภายนอกจะส่งสัญญาณออกมาที่ขา 2 ครั้งทุกๆแมชชีนไซเคิล แต่ถ้าติดต่อกับหน่วยความจำภายใน ขา 29 จะไม่มีการส่งสัญญาณใดๆออกมา

EA/Vpp (External Access enable/Programming voltage input) ขา 31 ใช้ในการเลือกการติดต่อกับหน่วยความจำโปรแกรมจากภายนอกหรือภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์

“0” เลือกให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ติดต่อกับหน่วยความจำโปรแกรมภายนอก

“1” เลือกให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ติดต่อกับหน่วยความจำโปรแกรมภายใน

นอกจากนี้ยังใช้เป็นขาอินพุตรับแรงดัน +5V สำหรับการโปรแกรมหน่วยความจำภายใน **ในที่นี้ใช้ต่อกับแรงดัน +5V**

XTAL1 ขา 19 เป็นอินพุตรับสัญญาณจากคริสตอลภายนอกเข้าสู่วงจรรอสซิชสเลเตอร์ภายใน


XTAL2 ขา 18 เป็นเอาต์พุตสัญญาณวงจรรอสซิชสเลเตอร์ภายใน โดยปกติ ขา 18 และขา *XTAL 1* ต่อเข้ากับคริสตอลและตัวเก็บประจุค่าน้อยๆ **ในที่นี้ใช้ค่า X-TAL 11.0592 MHz และ C 20 pF**

3.3 หน่วยความจำ MCS-51

3.3.1 หน่วยความจำเก็บโปรแกรม (Program memory) MCS-51 สามารถมีได้สูงสุด 64 Kbytes ซึ่งอาจอยู่ภายนอกทั้งหมด 64 Kbytes หรือ ภายในรวมกับภายนอก 64 Kbytes **ในที่นี้ 89V51RD2** ใช้หน่วยความจำโปรแกรมภายในทั้งหมด 64 Kbytes เลย โดยปกติหน่วยความจำโปรแกรมเริ่มต้นที่ 0000H อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะใช้หน่วยความจำโปรแกรมภายในหรือภายนอกจะต้องมีการสงวนพื้นที่บางตำแหน่งเพื่อใช้ในการอินเทอร์รัปต์บางประเภท

พื้นที่สำหรับบริการอินเทอร์รัปต์ 0 จากภายนอก	กำหนดไว้ที่แอดเดรส 0003H
พื้นที่สำหรับบริการอินเทอร์รัปต์จากไทมเมอร์ 0	กำหนดไว้ที่แอดเดรส 000BH
พื้นที่สำหรับบริการอินเทอร์รัปต์ 1 จากภายนอก	กำหนดไว้ที่แอดเดรส 0013H
พื้นที่สำหรับบริการอินเทอร์รัปต์จากไทมเมอร์ 1	กำหนดไว้ที่แอดเดรส 001BH
พื้นที่สำหรับบริการอินเทอร์รัปต์ของการสื่อสารอนุกรม	กำหนดไว้ที่แอดเดรส 0023H
พื้นที่สำหรับบริการอินเทอร์รัปต์จากไทมเมอร์ 2	กำหนดไว้ที่แอดเดรส 002BH

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.3 ตำแหน่งหน่วยความจำของ MCS-51

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3.2 หน่วยความจำข้อมูล (Data memory) แบ่งหน่วยความจำข้อมูลภายในและภายนอก ซึ่งหน่วยความจำข้อมูลภายนอกสามารถติดต่อดีถึง 64 Kbytes ส่วนหน่วยความจำภายในโดยทั่วไปมี 256 Bytes แบ่งเป็นส่วนที่ใช้เก็บข้อมูลทั่วไป 128 bytes และส่วนที่เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้งานในหน้าที่พิเศษ (SFR:special function register) 128 bytes

1) หน่วยความจำแรมภายใน มีค่าตำแหน่ง 00H ถึง FFH รวมเป็น 128 bytes ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทุกเบอร์ในตระกูล MCS-51 มีเหมือนกันแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามรูปที่ 3.3

1. รีจิสเตอร์แบงก์ มีจำนวน 32 bytes ตั้งแต่ตำแหน่ง 00H ถึง 1FH โดยแยกออกเป็น 4 Bank ละ 8 bytes การใช้งานในส่วนนี้ จะเลือกค่าแบงก์ที่ใช้ที่รีจิสเตอร์ PSW โดยจะเลือกใช้ได้แบงก์เดียวเท่านั้น

2. หน่วยความจำที่อ้างอิงตำแหน่งแบบบิต มีจำนวน 16 bytes ตั้งแต่ตำแหน่ง 20H-2FH สามารถอ้างอิงข้อมูลได้ทั้งแบบไบต์และแบบบิต

3. หน่วยความจำแรมที่ใช้งานทั่วไป มีจำนวน 80 ไบต์ ส่วนที่นอกเหนือตั้งแต่ตำแหน่ง 30H-7FH ซึ่งต้องอ้างอิงแบบไบต์เท่านั้น

2) รีจิสเตอร์ใช้งานในหน้าที่พิเศษ (Special Function Register: SFR)

1. รีจิสเตอร์ P1-P3 จะเป็นรีจิสเตอร์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต P1-P3 ถ้ารีจิสเตอร์นี้มีค่าใดพอร์ตก็จะมีค่านั้น อ้างอิงได้ทั้งแบบบิตและแบบไบต์

2. รีจิสเตอร์ ACC เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ลอจิก และใช้ในการโอนถ่ายข้อมูลต่างๆ สามารถอ้างอิงแบบบิตและไบต์ได้

3. รีจิสเตอร์ B เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปและเป็นรีจิสเตอร์ที่ทำการคูณหารร่วมกับรีจิสเตอร์ A

4. รีจิสเตอร์ PSW (Program Status Word) เป็นรีจิสเตอร์ที่แสดงสถานะของรีจิสเตอร์ A ว่าเป็นอย่างไร แบ่งเป็น

CY (Carry Flag) จะถูกเซตเป็น "1" เมื่อมีการบวกรีจิสเตอร์ A กับค่าใดค่าหนึ่งแล้วเกินค่า FFH


AC (Auxiliary Carry Flag) จะเซตเมื่อมีการทดเลขจากบิตที่ 3 ไปยังบิตที่ 4 ของรีจิสเตอร์ A ในการบวกเลขแบบ BCD

RS1, *RS0* ทำหน้าที่เลือกว่า รีจิสเตอร์ R0-R7 จะให้ใช้แบงก์ตัวใด 00,01,10,11 เป็นแบงก์ 0, 1, 2 และ 3

OV (Over Flow Flag) ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ ภายหลังจากการบวกหรือลบเลขแบบคิดเครื่องหมาย เป็นตัวบอกให้ทราบว่าผลลัพธ์ที่ได้ผิดไปจากตัวเลขฐาน 2 ขนาด 8 บิต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

P (Parity Bit) บิตนี้จะเป็น “1” เมื่อจำนวนบิตที่เป็นหนึ่งในรีจิสเตอร์ A มีค่าเป็นคี่ (Odd parity) และจะเป็น “0” เมื่อจำนวนบิตหนึ่งในรีจิสเตอร์ A เป็นคู่ (Even Parity)



รูปที่ 3.4 บิตต่างๆของรีจิสเตอร์ A

5. รีจิสเตอร์ DPTR (Data Pointer) มีขนาด 16 บิต เป็นรีจิสเตอร์ที่ทำหน้าที่ชี้ address ของหน่วยความจำภายนอก ประกอบด้วยรีจิสเตอร์ DPH, DPL ขนาด 8 บิต โดย DPH เป็นรีจิสเตอร์ไบต์สูงอยู่ที่ตำแหน่ง 83H และ DPL เป็นรีจิสเตอร์ไบต์ต่ำอยู่ตำแหน่ง 82H
6. รีจิสเตอร์ SP (Stack Pointer) เป็นรีจิสเตอร์ที่เก็บตำแหน่งของหน่วยความจำภายใน เมื่อมีการกระโดดไปทำโปรแกรมย่อย
7. รีจิสเตอร์บัฟเฟอร์ข้อมูลอนุกรม (Serial Data Buffer: SBUF) ใช้เก็บค่าข้อมูลที่ส่งออกหรือรับเข้ามาจากการสื่อสารแบบอนุกรม
8. รีจิสเตอร์ไทมเมอร์ (Timer register) ใช้ในการเก็บค่าของตัวนับหรือเคาน์เตอร์ (counter) ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อใช้ในการสร้างฐานเวลา, จับเวลาหรือนับพัลส์สัญญาณนาฬิกาภายใน เป็นรีจิสเตอร์ขนาด 16 Bit แบ่งเป็นรีจิสเตอร์ไทมเมอร์ไบต์ต่ำ TL และรีจิสเตอร์ไบต์สูง TH
9. รีจิสเตอร์ PCON เป็นรีจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอัตราการรับส่งข้อมูลของการสื่อสารแบบอนุกรมและกำหนดการทำงานในโหมดประหยัดพลังงาน
10. รีจิสเตอร์ SCON เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของวงจรมอด็มภายในไมโครคอนโทรลเลอร์
11. รีจิสเตอร์ TCON เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของไทม์เมอร์/เคาน์เตอร์
12. รีจิสเตอร์ TMOD เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมลักษณะการทำงานของไทม์เมอร์/เคาน์เตอร์
13. รีจิสเตอร์ IE เป็นรีจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองการอินเทอร์รัปต์โดยเป็นรีจิสเตอร์สำหรับเอ็นเอเบิลหรือใช้สำหรับการกำหนดลักษณะของการตอบสนองการอินเทอร์รัปต์
14. รีจิสเตอร์ IP เป็นรีจิสเตอร์สำหรับกำหนดลำดับความสำคัญของการตอบสนองอินเทอร์รัปต์เพื่อให้ซีพียูตอบสนองการเกิดอินเทอร์รัปต์ใดก่อนหลัง


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

โครงสร้างทางฮาร์ดแวร์


4.1 การต่อเชื่อมอุปกรณ์พื้นฐานภายนอกกับ MCS-51 89V51RD

4.1.1 แหล่งจ่ายไฟ ใช้ IC regulator 7805 ซึ่งให้แรงดันเอาต์พุต 5 Vdc ที่มาจากหม้อแปลง 9-12 Vdc.



รูปที่ 4.1 วงจรแหล่งจ่ายไฟให้ MCS-51


4.1.2 คอมพิวเตอร์ เพื่อทำการดาวน์โหลดโปรแกรมและติดต่อรับส่งข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ จะใช้การเชื่อมต่อแบบ RS-232 โดยใช้ IC MAX232 ต่อเข้ากับขา RxD และ TxD ของ MCS-51 โดยมีรูปแบบการต่อดังนี้



รูปที่ 4.2 วงจรการติดต่อคอมพิวเตอร์ด้วย RS-232

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.1.3 สัญญาณนาฬิกา เป็นตัวกำหนดจังหวะการทำงานของระบบ เนื่องจาก MCS-51 มีวงจรออสซิลเลเตอร์อยู่แล้ว (On-chip oscillator) จึงง่ายต่อการใช้งานเพียงต่อคริสตอลเข้าที่ขา 18 และ 19 ดังรูปที่ 4.3



รูปที่ 4.3 วงจรสัญญาณนาฬิกาให้ MCS-51


4.1.4. การเชื่อมต่อกับสวิตช์ต่างๆ การเช็คค่าการกดของ MCS-51 จะใช้วิธีทำให้บิตที่จะเช็คเป็น "1" ก่อนแล้วจึงเช็คการกดจากสภาวะ "0"




รูปที่ 4.4 การเชื่อมต่อกับสวิตช์

4.2 วงจรขับมอเตอร์

ใช้ IC สำเร็จรูป Full-Bridge Driver (H-Switch) เบอร์ TA7257P ของบริษัท TOSHIBA ซึ่งที่เลือกใช้เบอร์นี้เพราะว่าสั่งงานด้วย Logic "0" และ "1" (5V กับ 0V) ทำให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถสั่งงานให้มอเตอร์หมุนได้ 2 ทิศทางในการเชื่อมต่อสัญญาณเพียง 2 เส้นต่อมอเตอร์ 1 ตัว TA7257P มีโครงสร้างภายในดังรูปที่ 4.5



HSIP7-P-2.54



รูปที่ 4.5 ไอซีเบอร์ TA7257P


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การสั่งงาน ทำได้โดยป้อน Logic จากขาพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์เข้าขา IN 1, 2 ซึ่ง TA7257P 1 ตัว จะใช้ 2 บิตในการสั่งงานมอเตอร์ 1 ตัว ทำงานได้ 4 โหมด ดังตาราง 4.1

IN1	IN2	Out1	Out2	Mode
1	1	L	L	Brake
0	1	L	H	CW/CCW
1	0	H	L	CCW /CW
0	0	High impedance		Stop

ตารางที่ 4.1 แสดงอินพุตและเอาต์พุตของไอซี TA7257P


ส่วนการเชื่อมต่อต่างๆแสดงได้ดังรูปที่ 4.6



รูปที่ 4.6 การต่อใช้งานไอซีเบอร์ TA7257P


4.3 วงจรเบรก

เมื่อมอเตอร์ (Motor 2, 3) หยุดไม่มีการสั่งงาน เนื่องจากระบบเมคคานิคที่ใช้ในการรักษาสถานะหยุดนิ่งของโครงสร้างแกนกลนี้ไม่สมบูรณ์ จึงทำให้แขนท่อน Upper arm และ Forearm จะไหลลงเองอันเนื่องมาจากน้ำหนักของแขนเองและน้ำหนักของชิ้นงานที่จับ จึงต้องออกแบบทางไฟฟ้าเพื่อชดเชยน้ำหนักเหล่านั้น โดยอาศัยการป้อนแรงดันเพื่อให้มอเตอร์หมุนทวนในด้นที่ทำให้แขนท่อนนั้นเคลื่อนที่ขึ้น แต่เนื่องจากการต้องไปต่อร่วมกับ Output1, 2 ของ TA7257P ซึ่งจ่ายไฟ +12Vสลับกัน ทำให้มีปัญหาเรื่องกระแสไฟไหลผ่านแหล่งจ่ายแรงดันย้อนกลับ เกิดการช้อตกันของsupply จึงต้องมีการนำ Relay เข้าช่วยเพื่อให้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษานี้ ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
รูปที่ 4.7 วงจรการเบรกมอเตอร์
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- 1) เมื่อมีการสั่งงานมอเตอร์ทำงาน → ไม่มีการจ่ายไฟย้อนให้มอเตอร์



รูปที่ 4.8 การทำงานของรีเลย์เมื่อมอเตอร์ทำงาน

- 2) เมื่อหยุดสั่งงานมอเตอร์ (ปกติแขนท่อนั้นจะไหลลงจากน้ำหนัก) → มีการจ่ายไฟย้อนให้มอเตอร์ (เพื่อชดเชยน้ำหนัก)




รูปที่ 4.9 การทำงานของรีเลย์เมื่อมอเตอร์ไม่ทำงาน


จากการทดลองพบว่าค่าแรงดันย้อนกลับพอเหมาะที่ทำให้แขนกลในสถานะไม่มีโหลด (ไม่ได้จับหรือยกชิ้นงาน) คือ ประมาณ 2 V และในกรณีที่มีโหลด ค่าแรงดันย้อนกลับจะเพิ่มขึ้นตามน้ำหนักของโหลด

4.4 Key-Pad

เป็นเมตริกซ์สวิตช์ขนาด 3*4 ทำให้ได้ 12 อินพุต โดยอาศัยการสแกนของไมโครคอนโทรลเลอร์ ทำให้ใช้สายสัญญาณเพียง 7 เส้น สามารถนำประยุกต์ใช้ในการควบคุมมอเตอร์ทั้ง 6 ตัวให้เคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกา และ ทวนเข็มนาฬิกาได้พอดี ดังรูปที่ 4.10



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนรูปที่ 4.10 คีย์เมตริกซ์สวิตช์การศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.11 การเชื่อมต่อเมตริกซ์สวิทช์กับ MSC-51

รูปที่ 4.11 (ขวา) มีการเพิ่มปุ่มการทำงานอีก 4 ปุ่มโดยอาศัยหลักการสแกน เพียงเพิ่มสายสัญญาณ 1 เส้น (P1.7) แต่ได้ปุ่มกดเพิ่มมาอีก 4 ปุ่ม

4.5 8-Bit Serial-Input/Serial or Parallel-Output Shift Register with Latched 3-State Outputs

74HC595 เป็นไอซีรับสัญญาณอินพุตแบบอนุกรม แต่สัญญาณเอาต์พุตออกเป็นแบบขนานหรืออนุกรมตามลักษณะที่นำไปใช้งานต่อ ในโปรเจกต์นี้ใช้ไอซีนี้ในการลดจำนวนพอร์ตที่ใช้ในการตั้งงานมอเตอร์ทั้ง 6 ตัวให้ลดจำนวนลง จากเดิมใช้ 12 สายสัญญาณในการตั้งงานให้เหลือสายสัญญาณตั้งงานเพียง 3 เส้น โดยมีรายละเอียดการใช้งานดังนี้



รูปที่ 4.12 ไอซี 74HC595

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากรูปที่ 4.12 74HC595 ประกอบด้วยขาสัญญาณควบคุม 4 ขา

ขา A (Serial Data Input: *Si*) : เป็นขารับสัญญาณข้อมูล

ขา Shift Clock (*CLK*) : เป็นขารับสัญญาณนาฬิกา ที่จะถูกส่งเข้ามาพร้อมกับข้อมูลแต่ละบิต

ขา Latch Clock (*LT*) : เป็นขาควบคุมการนำข้อมูลเอาต์พุตจาก Shift Register เข้าไปยัง


วงจร Latch

ขา Output Enable (*EN*) : เป็นขาควบคุมการนำข้อมูลเอาต์พุตจากวงจร Latch ไปยัง Output

ของ 74HC595 (ต่อลงกราวด์)


หลักการทำงาน

- 1) ทำการ Enable ป้อนลอจิก "0" เข้าที่ขา *EN*
- 2) ส่งข้อมูลอินพุต (*Si*) จากไมโครคอนโทรลเลอร์เข้าขา A ที่ละบิตพร้อมทั้งสัญญาณนาฬิกา *CLK* จนครบจำนวนที่ต้องการ
- 3) ส่งสัญญาณนาฬิกา *LT* ออกไปก็จะได้อเอาต์พุตออกมาที่ 74HC595 ตามไดอะแกรม ดังรูปที่ 4.13



รูปที่ 4.13 การส่งงานผ่านไอซี 74HC595

เนื่องจาก 74HC595 เป็น Shift Register จึงสามารถต่ออนุกรมกันไปเรื่อยๆ ดังรูปที่ 4.14




รูปที่ 4.14 การนำไอซี 74HC595 ต่ออนุกรมเพื่อส่งข้อมูลมากกว่า 8 บิต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากรูปที่ 4.14 จะเห็นได้ว่า ขา CLK , LT , EN ของไอซีทุกตัวจะต่อพ่วงกันทุกตัว แต่ขาสัญญาณ S_i จะไม่ต่อพ่วงกับไอซีตัวอื่น แต่จะต่อจากขา SQH ของตัวก่อนหน้า ทำให้สามารถส่งสัญญาณอนุกรมต่อไปได้เรื่อยๆ เช่น เมื่อต้องการส่งข้อมูล S_i 24 บิตออกมาพร้อมกัน เริ่มแรกให้ส่งสัญญาณข้อมูลพร้อมทั้งสัญญาณนาฬิกา CLK ออกมาที่ละบิตจนครบ 24 บิต แล้วจึงส่งสัญญาณ $Latch$ เพื่อให้ข้อมูลทั้ง 24 บิตออกจาก Register พร้อมกัน

4.6 DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS

74LS151 เป็นไอซีที่ใช้สลับช่องสัญญาณอินพุต โดยในโปรเจกต์นี้นำมาสลับอินพุตจาก เอ็นโค้ดเดอร์และลิมิตสวิตช์ เพื่อลดจำนวนพอร์ตที่ใช้งานลง จากเดิมเอ็นโค้ดเดอร์ 6 ตัวใช้สายสัญญาณอินพุต 6 เส้นให้เหลือใช้สายสัญญาณเพียง 4 เส้น แบ่งเป็น สายสัญญาณอินพุต 1 เส้นและสัญญาณเลือกเอ็นโค้ดเดอร์อีก 3 เส้น ส่วนลิมิตสวิตช์ก็เช่นเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้



รูปที่ 4.15 ไอซี 74LS151

จากรูปที่ 4.15 74LS151 ประกอบด้วยขาสัญญาณ

- | | | |
|----------------|---|--|
| ขา $I_0 - I_7$ | : | เป็นขารับสัญญาณอินพุต |
| ขา $S_0 - S_3$ | : | เป็นขาเลือกช่องสัญญาณอินพุต |
| ขา Z | : | เป็นขาเอาต์พุตที่ได้หลังการเลือกช่องสัญญาณ |
| ขา Z | : | เป็นขาเอาต์พุตเหมือน Z แต่กลับลอจิกกัน |

วิธีการเลือกช่องสัญญาณทำได้โดยการป้อนลอจิกเข้าขา $S_0 - S_3$ จะได้ช่องสัญญาณ $I_0 - I_7$ ดัง

ตาราง 4.2


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 บทสรุป

โครงการนี้เป็นการสร้างส่วนควบคุมให้กับแขนกล Scorbot ER V plus ซึ่งเป็นโครงสร้างแขนกลสำเร็จรูป โดยใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 รุ่น P89V51RD2 เป็นส่วนประมวลผลและสั่งงานมอเตอร์บนแขนกล ให้สามารถทำงานตามที่ต้องการ ทั้งแบบสั่งงานโดยตรง และแบบทำงานแบบอัตโนมัติ




รูปที่ 5.1 Flow Chart แสดงการทำงานโดยรวม

จาก Flow Chart ดังรูปที่ 5.1 การทำงานข้างบน จะเห็นได้ว่า โหมดการทำงานแบ่งเป็น 4 โหมดการทำงาน ดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. *Manual mode* ซึ่งผู้ใช้งานสามารถบังคับให้แขนกลเคลื่อนที่ไปตามตำแหน่งทำงานต่างๆ ได้ผ่านทาง Key pad โดยแต่ละปุ่มจะควบคุมการทำงานต่อ 1 ทิศทางของมอเตอร์แต่ละตัว มอเตอร์ทั้งหมด 6 ตัว เป็น 12 ปุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้



รูปที่ 5.2 การทำงานแบบ Manual

2. *Save Mode* เป็นการ save ค่าการเคลื่อนที่ของมอเตอร์ไปยังตำแหน่งที่เราต้องการ โดยก่อนที่เราจะเข้าสู่โหมด save เราต้องสั่งงานให้มอเตอร์เคลื่อนที่แบบ manual ก่อนทาง Key pad แล้วจึงกด save เช่น กดปุ่ม 1 (มอเตอร์ 1 หมุนตามเข็มนาฬิกา ทำให้ส่วน body หมุนตามเข็มนาฬิกา) ค้างไว้จนถึงตำแหน่งที่ต้องการแล้วจึงปล่อยปุ่ม 1 แล้วจึงกด save ทำเช่นนี้กับการเคลื่อนที่ของตำแหน่งอื่นเรื่อยๆ ไปจนถึงตำแหน่งปลายทางที่ต้องการ โดยตำแหน่งแรกในการ save ต้องเริ่มเคลื่อนที่จาก Home position ทุกครั้ง

หมายเหตุ โครงการนี้สามารถ save ตำแหน่งได้มากที่สุด 25 ตำแหน่ง เมื่อเราทำการ save จนถึงตำแหน่งที่ 25 ไฟแสดงสถานะการทำงานจะกระพริบแจ้งเตือน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. *Load Mode* เป็นการโหลดค่าที่ทำการ save ใน Save Mode ออกมาสั่งงานให้ทำงานแทนการกดตั้งจาก key pad โดยต้องเริ่มการทำงานทุกครั้งจาก Home position ทำให้ในโหมดนี้แขนต้องวิ่งกลับ Home ก่อนทุกครั้งแล้วจึงทำงานตามที่ save ไว้ การทำงานในโหมดนี้แบ่งแยกย่อยออกเป็น แบบโหลดแล้วทำงานเพียงรอบเดียว และทำงานแบบอัตโนมัติที่จะทำงานตามที่ save ไว้ต่อเนื่องหลายรอบไปเรื่อยๆ โดยมีสวิทซ์ในการเลือกการทำงาน

4. *Home* เป็นโหมดที่ไม่ว่าแขนกลจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามเมื่อกดปุ่มนี้จะเข้าสู่ตำแหน่งเดียวกันทุกครั้ง (Home Position) และเป็นตำแหน่งอ้างอิงให้กับการ load และ save

5.2 ข้อเสนอแนะ


1. การแสดงผล ควรมีส่วนแสดงผลที่แสดงให้เห็นค่าต่างๆระหว่างการทำงาน เพื่อสามารถตรวจสอบการทำงานเบื้องต้นได้ ซึ่งโครงการนี้ใช้หลอด LED 8 หลอด ซึ่งไม่สะดวกในการอ่านค่า จึงควรมีส่วนแสดงผลที่อ่านค่าง่าย เช่น ตัวเลขดิจิตอล (7-segment), LCD ฯลฯ
2. ระบบป้องกัน การสั่งงานที่จะทำให้แขนกลทำงานนอกพื้นที่การทำงาน ซึ่งจะทำให้เกิด error
3. ปรับปรุงส่วนอินเตอร์เฟซกับผู้ใช้ให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย สะดวกสบายมากขึ้น เช่น คอมพิวเตอร์, วิทยุ, ไลน์, ฯลฯ
4. ส่วนของการ save ค่าต่างๆ น่าจะมีการ save ไปยังหน่วยความจำภายนอกแบบ EEPROM ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้แม้ไม่มีไฟเลี้ยง ซึ่งจะง่ายต่อการใช้งานและยังสามารถเก็บค่าจำนวนตำแหน่งการ save ได้มากกว่าอีกด้วย



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ข้อมูลแขนกล SCORBOT-ER V plus.

โครงสร้างแขนกลที่ใช้เป็นของบริษัท ESHED ROBOTEC Ltd. รุ่น SCORBOT-ER V plus. มี
โครงสร้าง ดังรูป



ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลัก คือ

- 1) Base
- 2) Body
- 3) Upper arm
- 4) Forearm
- 5) Gripper
- 6) มอเตอร์ 12VDC 6 ตัว
- 7) Encoder 6 ตัว
- 8) Micro switch 5 ตัว
- 9) ส่วนส่งผ่านการเคลื่อนที่ เช่น เฟือง สายพานต่างๆ




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ทิศทางการเคลื่อนที่ของ โครงสร้างแขนกลแต่ละ Links และตำแหน่งมอเตอร์


Axis No.	Joint Name	Motion	Motor No.
1	Base	Rotates the body.	1
2	Shoulder	Raises and lowers the uppers arm.	2
3	Elbow	Raises and lowers the forearm.	3
4	Wrist Pitch	Raises and lowers the end effector (gripper)	4+5
5	Wrist Roll	Rotates the end effector (gripper)	4+5

นอกจากนี้ยังมี Motor No. 6 ใช้ในการหนีบจับวัตถุของ Gripper




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขอบเขตพื้นที่การทำงาน (การเคลื่อนที่ของแขน) สามารถแสดง ได้ดังรูป



Encoder และ สายไฟเชื่อมต่อ



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การเชื่อมต่อสายไฟจากมอเตอร์ออกภายนอก (แสดงสีสายไฟ)

SCORBOT-ER Vplus Wiring								
Axis	Robot Arm Signal				Lead to Molex 12-pin Connector		Lead to D50 Connector	
	Motor	Encoder	Pad #	Microsw.	Color	Pin#	Color	Pin #
1	+						white	50
	-						gray/green	17
2	+						white	49
	-						white/green	16
3	+						white	48
	-						orange/brown	15
4	+						white	47
	-						orange/green	14
5	+						white	46
	-						orange/gray	13
Gripper	+				gray	8	white	45
	-				yellow	7	orange/blue	12

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การเชื่อมต่อสายไฟจากเซ็นโค้ดเดอร์ออกภายนอก (แสดงสีสายไฟ)

SCORBOT-ER Vplus Wiring								
Axis	Robot Arm Signal				Lead to Molex 12-pin Connector		Lead to D50 Connector	
	Motor	Encoder	Pad #	Microsw.	Color	Pin#	Color	Pin #
1		GND	1				white	33*
		P1	3				white/gray	5
		VLED	2				yellow	11
		P0	4				brown	2
2		GND	1				white	32*
		P1	3				white/orange	21
		VLED	2				yellow	27
		P0	4				gray	1
3		GND	1				white	31*
		P1	3				brown/blue	4
		VLED	2				yellow	10
		P0	4				green	36
4		GND	1				white	30*
		P1	3				green/brown	20
		VLED	2				yellow	26
		P0	4				orange	35
5		GND	1				white	29*
		P1	3				green/blue	3
		VLED	2				yellow	9
		P0	4				blue	18
Gripper		GND	1		black	12	white	28*
		P1	3		green	11	gray/blue	19
		VLED	2		yellow	10	white	25
		P0	4		brown	9	white/blue	34

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


การเชื่อมต่อสายไฟจากลิมิตสวิตช์ออกภายนอก (แสดงสีสายไฟ)

SCORBOT-ER Vplus Wiring								
Axis	Robot Arm Signal				Lead to Molex 12-pin Connector		Lead to D50 Connector	
	Motor	Encoder	Pad #	Microsw.	Color	Pin#	Color	Pin #
1				GND			white	33*
				MS			brown	23
2				GND			white	32*
				MS			gray	7
3				GND	white	1	white	31*
				MS	white	2	orange	24
4				GND	blue	3	white	30*
				MS	blue	4	green	8
5				GND	orange	5	white	29*
				MS	orange	6	blue	6
Gripper				no connection			white brown/gray	28* 22

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การเคลื่อนที่ ของ Gripper

- 1) ขึ้นลง (Wrist Pitch) ทำได้โดยขับเคลื่อนมอเตอร์ 4,5 ให้หมุนไปทางเดียวกัน
- 2) หมุน (Wrist Roll) ทำได้โดยขับเคลื่อนมอเตอร์ 4,5 ให้หมุนสวนทางกัน



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โปรแกรม Software ที่ใช้ในการพัฒนา

1. โปรแกรม 8051 IDE เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ทั้ง Editor, Compiler และ Simulator รวมกัน

- Editor ใช้ในการพิมพ์เขียน โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
- Compiler ใช้ในการแปลง Text file ที่เราเขียนขึ้นให้อยู่ในรูป Hex file เพื่อที่จะส่งให้เครื่อง Program
- Simulator ใช้ในการจำลองการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยไม่จำเป็นต้องมี Hardware

The screenshot displays the 8051 IDE interface with the following components:

- Assembly Code:**

```
ORG 0000H
JMP MAIN

ORG 0003H
CALL STOP
CALL DELAY
CALL HOME
CALL DELAY
SETB P3.6
JMP START
RETI

MAIN:
MOV A, #00H
MOV
```
- Registers:**

P0	11111111	00: 00
P1	11111111	01: 00
P2	11111111	02: 00
P3	11111111	03: 00
A	00	04: 0
B	00	05: 00
R0	00	06: 00
R1	00	07: 0
R2	00	08: 00
R3	00	09: 0
R4	00	0A: 00
R5	00	0B: 00
R6	00	0C: 00
R7	0	0D: 00
		0E: 00
		0F: 00
		10: 0
		11: 0
		12: 00
		13: 0
		14: 0
		15: 0
		16: 0
		17: 0
		18: 0
		19: 0
		1A: 0
- Output:**


```
Assembling C:\Documents and Settings\The-x\My Documents\Work\final2.e
Pass 1 complete
Pass 2 complete
Ending address: 1552

Done - 0 error(s), 0 warning(s)

For Help, press F1
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. Flash Magic เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่นำ Hex file ที่ได้จาก compiler โปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ลงไมโครคอนโทรลเลอร์




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


Flow Chart

Main Program




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โปรแกรมย่อย HOME




หมายเหตุ หลังจากชนลิมิตสวิตช์ทุกครั้ง มอเตอร์ตัวนั้นจะหยุดหมุน แต่ถ้ายังไม่ชนลิมิตสวิตช์ (หรือขอบ) จะยังคงหมุนอยู่อย่างนั้น

โปรแกรมย่อย Save



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โปรแกรมย่อย Load



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รีจิสเตอร์ที่ใช้งานในการเก็บค่าต่างๆ

R0	:	เก็บค่าการกด ไว้ใช้ Save
R1	:	ชี้ตำแหน่งหน่วยความจำที่ใช้ในการ Save และ Load ค่าที่มอเตอร์เคลื่อนที่
R2	:	เก็บค่า TH0 ไว้ใช้ในการ Save
R3	:	เก็บค่า TL0 ไว้ใช้ในการ Save
R4, R5, R6	:	ใช้ร่วมเช็ค การกดข้ามมอเตอร์ตัวเดิม
R7	:	ใช้ในการเก็บจำนวนตำแหน่งที่ Save

ตำแหน่งหน่วยความจำที่ใช้

2FH	:	เก็บค่า TH0 ที่ใช้นับ
2EH	:	เก็บค่า TL0 ที่ใช้นับ
30H – 7FH	:	เก็บค่าที่ใช้ในการ save, load ชุดละ 3 ไบต์

Port ที่ใช้

P0.0, P0.1, P0.2	:	ใช้เลือกช่องสัญญาณ ในการติดต่อกับ Limit Switch
P0.0, P0.1, P0.2	:	ใช้เลือกช่องสัญญาณ ในการติดต่อกับ Encoder
P0.6, P0.7, P3.3	:	ส่งสัญญาณควบคุม ไปยังวงจรถับมอเตอร์ TA7257P
P1.0 - P1.7	:	เป็นส่วนสัญญาณอินพุตจาก Key Pad
P2.0 – P2.7	:	เป็นส่วนเอาต์พุตแสดงผลแบบ LED
P3.2	:	สัญญาณอินเทอร์รัปต์
P3.4	:	สัญญาณอินพุตจาก Encoder
P3.5	:	สัญญาณอินพุตจาก Limit Switch

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

FINAL

```

;*****
;-----
;.....
ORG      0000H
JMP     MAIN
;.....
ORG      0003H
CALL    STOP
CALL    DELAY
CALL    HOME
CALL    DELAY
SETB    P3.6
JMP     START
RETI
;.....
MAIN:    MOV     A,#00H
        MOV     B,#00H
        CALL    SERIAL
        MOV     P2,#00H
        MOV     R0,#00H
        MOV     R1,#30H
        MOV     R2,#00H
        MOV     R3,#00H
        MOV     R4,#00H
        MOV     R5,#00H
        MOV     R6,#00H
        MOV     R7,#080
EARSE:   MOV     @R1,#00H
        INC     R1
        DJNZ   R7,EARSE
        MOV     R1,#30H
        MOV     R7,#00H
        MOV     IE,#10000001B
START:   SETB    IT0
        CALL   SCAN_KEY
        CJNE   A,#0FFH,KEY_PRESS
        JMP    START
KEY_PRESS: CALL   CHECK_KEY
        MOV    R0,A
        CALL   SELECT_ENCODER
        CALL   OPEN_COUNTER
        MOV    A,R0
        CALL   DRIVE_MOTOR
        CALL   DELAY
        CALL   KEY_OFF
        CALL   DELAY
        CALL   STOP
        CLR    TR0
        MOV    R2,TH0
        MOV    R3,TL0

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

                                FINAL
                                CALL CHECK_LASTKEY
                                MOV R4,00H
                                MOV R5,02H
                                MOV R6,03H
                                JMP START
;.....
;
SCAN_KEY:    MOV A,#0FFH
              MOV P1,#0FFH
              CLR P1.4
KEY_1:      JB P1.0,KEY_4
              MOV A,#01H
              JMP EXIT_KEY
KEY_4:      JB P1.1,KEY_7
              MOV A,#04H
              JMP EXIT_KEY
KEY_7:      JB P1.2,KEY_A
              MOV A,#07H
              JMP EXIT_KEY
KEY_A:      JB P1.3,KEY_ROW1
              MOV A,#0AH
              JMP EXIT_KEY
KEY_ROW1:   SETB P1.4
              CLR P1.5
KEY_2:      JB P1.0,KEY_5
              MOV A,#02H
              JMP EXIT_KEY
KEY_5:      JB P1.1,KEY_8
              MOV A,#05H
              JMP EXIT_KEY
KEY_8:      JB P1.2,KEY_0
              MOV A,#08H
              JMP EXIT_KEY
KEY_0:      JB P1.3,KEY_ROW2
              MOV A,#10H
              JMP EXIT_KEY
KEY_ROW2:   SETB P1.5
              CLR P1.6
KEY_3:      JB P1.0,KEY_6
              MOV A,#03H
              JMP EXIT_KEY
KEY_6:      JB P1.1,KEY_9
              MOV A,#06H
              JMP EXIT_KEY
KEY_9:      JB P1.2,KEY_B
              MOV A,#09H
              JMP EXIT_KEY
KEY_B:      JB P1.3,KEY_ROW3
              MOV A,#0BH
KEY_ROW3:   SETB P1.6
              CLR P1.7

```

```

                                FINAL
KEY_C:      JB      P1.0,KEY_D
            MOV     A,#0CH
            JMP     EXIT_KEY
KEY_D:      JB      P1.1,KEY_E
            MOV     A,#0DH
            JMP     EXIT_KEY
KEY_E:      JB      P1.2,KEY_F
            MOV     A,#0EH
            JMP     EXIT_KEY
KEY_F:      JB      P1.3,KEY_ROW4
            MOV     A,#0FH
            JMP     EXIT_KEY
KEY_ROW4:   JMP     EXIT_KEY
EXIT_KEY:   RET

;-----
CHECK_KEY:   CJNE   A,#0CH,CHECK_KEY2
            CALL   DELAY
            CALL   KEY_OFF
            CALL   DELAY
            CLR    P3.6
            CALL   HOME
            SETB   P3.6
            MOV    R4,#00H
            JMP    START
CHECK_KEY2:  CJNE   A,#0DH,CHECK_KEY3
            CALL   DELAY
            CALL   KEY_OFF
            CALL   DELAY
            CLR    P3.6
            SETB   P3.7
            CALL   HOME
            CALL   DELAY
            CALL   LOAD_SAVE
            JNB    P3.7,AUTO
            MOV    R4,#00H
            SETB   P3.6
            JMP    START
CHECK_KEY3:  CJNE   A,#0EH,CHECK_KEY4
            CALL   DELAY
            CALL   KEY_OFF
            CALL   DELAY
            CALL   HOME
            MOV    R4,#00H
            JMP    START
CHECK_KEY4:  CJNE   A,#0FH,CHECK_KEY5
            CALL   DELAY
            CALL   KEY_OFF
            CALL   DELAY
            CALL   SAVE
            MOV    R4,#00H
            JMP    START
CHECK_KEY5:  RET

```

FINAL

```

;-----
SELECT_ENCODER: CJNE    A,#01H,MOTOR1_EN
                  CLR     P0.5
                  CLR     P0.4
                  CLR     P0.3
                  JMP     ENCODER_END
MOTOR1_EN:       CJNE    A,#04H,MOTOR2_EN1
                  CLR     P0.5
                  CLR     P0.4
                  CLR     P0.3
                  JMP     ENCODER_END
MOTOR2_EN1:     CJNE    A,#02H,MOTOR2_EN2
                  CLR     P0.5
                  CLR     P0.4
                  SETB    P0.3
                  JMP     ENCODER_END
MOTOR2_EN2:     CJNE    A,#05H,MOTOR3_EN1
                  CLR     P0.5
                  CLR     P0.4
                  SETB    P0.3
                  JMP     ENCODER_END
MOTOR3_EN1:     CJNE    A,#03H,MOTOR3_EN2
                  CLR     P0.5
                  SETB    P0.4
                  CLR     P0.3
                  JMP     ENCODER_END
MOTOR3_EN2:     CJNE    A,#06H,MOTOR4_5_EN1
                  CLR     P0.5
                  SETB    P0.4
                  CLR     P0.3
                  JMP     ENCODER_END
MOTOR4_5_EN1:   CJNE    A,#07H,MOTOR4_5_EN2
                  CLR     P0.5
                  SETB    P0.4
                  SETB    P0.3
                  JMP     ENCODER_END
MOTOR4_5_EN2:   CJNE    A,#0AH,MOTOR4_5_EN3
                  CLR     P0.5
                  SETB    P0.4
                  SETB    P0.3
                  JMP     ENCODER_END
MOTOR4_5_EN3:   CJNE    A,#08H,MOTOR4_5_EN4
                  CLR     P0.5
                  SETB    P0.4
                  SETB    P0.3
                  JMP     ENCODER_END
MOTOR4_5_EN4:   CJNE    A,#10H,MOTOR6_EN1
                  CLR     P0.5
                  SETB    P0.4
                  SETB    P0.3
                  JMP     ENCODER_END

```

```

                                FINAL
MOTOR6_EN1:    CJNE    A,#0BH,MOTOR6_EN2
                SETB    P0.5
                CLR     P0.4
                SETB    P0.3
                JMP     ENCODER_END
MOTOR6_EN2:    CJNE    A,#09H,ENCODER_END
                SETB    P0.5
                CLR     P0.4
                SETB    P0.3
                JMP     ENCODER_END
ENCODER_END:   RET
;
OPEN_COUNTER:  MOV     TMOD,#00000101B
                MOV     TH0,#00H
                MOV     TLO,#00H
                SETB    EA
                SETB    ETO
                CLR     TRO
                SETB    TRO
                RET
;
DRIVE_MOTOR:
MOTOR1_CW:     CJNE    A,#01H,MOTOR1_CCW
                MOV     A,#00000000B
                MOV     B,#00000010B
                CALL    SERIAL
                JMP     DRIVE_END
MOTOR1_CCW:    CJNE    A,#04H,MOTOR2_CW
                MOV     A,#00000000B
                MOV     B,#00000001B
                CALL    SERIAL
                JMP     DRIVE_END
MOTOR2_CW:     CJNE    A,#02H,MOTOR2_CCW
                MOV     A,#00000000B
                MOV     B,#00001000B
                CALL    SERIAL
                JMP     DRIVE_END
MOTOR2_CCW:    CJNE    A,#05H,MOTOR3_CW
                MOV     A,#00000000B
                MOV     B,#00000100B
                CALL    SERIAL
                JMP     DRIVE_END
MOTOR3_CW:     CJNE    A,#03H,MOTOR3_CCW
                MOV     A,#00000000B
                MOV     B,#00100000B
                CALL    SERIAL
                JMP     DRIVE_END
MOTOR3_CCW:    CJNE    A,#06H,MOTOR4_5_UP
                MOV     A,#00000000B
                MOV     B,#00010000B
                CALL    SERIAL

```

```

                                FINAL
MOTOR4_5_UP:    JMP      DRIVE_END
                CJNE     A,#07H,MOTOR4_5_DOWN
                MOV      A,#0000001B
                MOV      B,#01000000B
                CALL     SERIAL
                JMP      DRIVE_END
MOTOR4_5_DOWN:  CJNE     A,#0AH,MOTOR4_5_CW
                MOV      A,#00000010B
                MOV      B,#10000000B
                CALL     SERIAL
                JMP      DRIVE_END
MOTOR4_5_CW:    CJNE     A,#08H,MOTOR4_5_CCW
                MOV      A,#00000001B
                MOV      B,#10000000B
                CALL     SERIAL
                JMP      DRIVE_END
MOTOR4_5_CCW:  CJNE     A,#10H,MOTOR6_CW
                MOV      A,#00000010B
                MOV      B,#01000000B
                CALL     SERIAL
                JMP      DRIVE_END
MOTOR6_CW:      CJNE     A,#0BH,MOTOR6_CCW
                MOV      A,#00001000B
                MOV      B,#00000000B
                CALL     SERIAL
                JMP      DRIVE_END
MOTOR6_CCW:    CJNE     A,#09H,DRIVE_END
                MOV      A,#00000100B
                MOV      B,#00000000B
                CALL     SERIAL
DRIVE_END:     RET
;-----
SERIAL:        CLR      P3.3
                CLR      P0.7
                CLR      P0.6
                CALL     SHIFT_DATA
                SETB     P0.6
                CLR      P0.6
                RET
;-----
SHIFT_DATA:    PUSH     04H
                PUSH     05H
                MOV      R4,#02H
                MOV      R5,#08H
SHIFT_LOOP:    MOV      A
SHIFT_LOOP2:   MOV      P3.3,C
                SETB     P0.7
                NOP
                CLR      P0.7
                DJNZ    R5,SHIFT_LOOP2
                MOV      A,B

```

```

                                FINAL
                                DJNZ   R4,SHIFT_LOOP
                                POP     05H
                                POP     04H
                                RET

;-----
KEY_OFF:      MOV     P1,#00001111B
              JNB    P1.0,KEY_OFF
              JNB    P1.1,KEY_OFF
              JNB    P1.2,KEY_OFF
              JNB    P1.3,KEY_OFF
              RET

;-----
STOP:         MOV     A,#00H
              MOV     B,#00H
              CALL   SERIAL
              RET

;-----
CHECK_LASTKEY: CJNE   R0,#01H,CHECK_R0_4
              CJNE   R4,#01H,CHECK_R4_4
              CALL   ADD_PULSE
              JMP    END_CHECK
CHECK_R4_4:   CJNE   R4,#04H,CHECK_R0_4
              CALL   SUB_PULSE
              JMP    END_CHECK
CHECK_R0_4:   CJNE   R0,#04H,CHECK_R0_2
              CJNE   R4,#04H,CHECK_R4_1
              CALL   ADD_PULSE
              JMP    END_CHECK
CHECK_R4_1:   CJNE   R4,#01H,CHECK_R0_2
              CALL   SUB_PULSE
              JMP    END_CHECK
CHECK_R0_2:   CJNE   R0,#02H,CHECK_R0_5
              CJNE   R4,#02H,CHECK_R4_5
              CALL   ADD_PULSE
              JMP    END_CHECK
CHECK_R4_5:   CJNE   R4,#05H,CHECK_R0_5
              CALL   SUB_PULSE
              JMP    END_CHECK
CHECK_R0_5:   CJNE   R0,#05H,CHECK_R0_3
              CJNE   R4,#05H,CHECK_R4_2
              CALL   ADD_PULSE
              JMP    END_CHECK
CHECK_R4_2:   CJNE   R4,#02H,CHECK_R0_3
              CALL   SUB_PULSE
              JMP    END_CHECK
CHECK_R0_3:   CJNE   R0,#03H,CHECK_R0_6
              CJNE   R4,#03H,CHECK_R4_6
              CALL   ADD_PULSE
              JMP    END_CHECK
CHECK_R4_6:   CJNE   R4,#06H,CHECK_R0_6

```

```

                FINAL
                CALL SUB_PULSE
                JMP END_CHECK
CHECK_R0_6:    CJNE R0,#06H,CHECK_R0_7
                CJNE R4,#06H,CHECK_R4_3
                CALL ADD_PULSE
                JMP END_CHECK
                CHECK_R4_3: CJNE R4,#03H,CHECK_R0_7
                CALL SUB_PULSE
                JMP END_CHECK
CHECK_R0_7:    CJNE R0,#07H,CHECK_R0_A
                CJNE R4,#07H,CHECK_R4_A
                CALL ADD_PULSE
                JMP END_CHECK
                CHECK_R4_A: CJNE R4,#0AH,CHECK_R0_A
                CALL SUB_PULSE
                JMP END_CHECK
CHECK_R0_A:    CJNE R0,#0AH,CHECK_R0_8
                CJNE R4,#0AH,CHECK_R4_7
                CALL ADD_PULSE
                JMP END_CHECK
                CHECK_R4_7: CJNE R4,#07H,CHECK_R0_8
                CALL SUB_PULSE
                JMP END_CHECK
CHECK_R0_8:    CJNE R0,#08H,CHECK_R0_10
                CJNE R4,#08H,CHECK_R4_10
                CALL ADD_PULSE
                JMP END_CHECK
                CHECK_R4_10: CJNE R4,#10H,CHECK_R0_10
                CALL SUB_PULSE
                JMP END_CHECK
CHECK_R0_10:   CJNE R0,#10H,CHECK_R0_9
                CJNE R4,#10H,CHECK_R4_8
                CALL ADD_PULSE
                JMP END_CHECK
                CHECK_R4_8: CJNE R4,#08H,CHECK_R0_9
                CALL SUB_PULSE
                JMP END_CHECK
CHECK_R0_9:    CJNE R0,#09H,CHECK_R0_B
                CJNE R4,#09H,CHECK_R4_B
                CALL ADD_PULSE
                JMP END_CHECK
                CHECK_R4_B: CJNE R4,#0BH,CHECK_R0_B
                CALL SUB_PULSE
                JMP END_CHECK
CHECK_R0_B:    CJNE R0,#0BH,END_CHECK
                CJNE R4,#0BH,CHECK_R4_9
                CALL ADD_PULSE
                JMP END_CHECK
                CHECK_R4_9: CJNE R4,#09H,END_CHECK
                CALL SUB_PULSE
                JMP END_CHECK

```

FINAL

```

END_CHECK:      RET
;-----
ADD_PULSE:      MOV     A,R6
                 ADD     A,R3
                 MOV     R3,A
                 MOV     A,R5
                 ADDC    A,R2
                 MOV     R2,A
                 RET
;-----
SUB_PULSE:      MOV     A,R2
                 CLR     C
                 SUBB    A,R5
                 CJNE   A,#00H,MORE_LESS
                 MOV     A,R3
                 CLR     C
                 SUBB    A,R6
                 JNB    PSW.7,LESS_LB
                 MOV     A,R6
                 CLR     C
                 SUBB    A,R3
                 MOV     R3,A
                 MOV     R2,#00H
                 MOV     R0,04H
                 JMP     END_SUB
LESS_LB:        MOV     R3,A
                 MOV     R2,#00H
                 JMP     END_SUB
MORE_LESS:      MOV     A,R2
                 CLR     C
                 SUBB    A,R5
                 JNB    PSW.7,LESS_HB
                 MOV     A,R6
                 CLR     C
                 SUBB    A,R3
                 MOV     R3,A
                 MOV     A,R5
                 SUBB    A,R2
                 MOV     R2,A
                 MOV     R0,04H
                 JMP     END_SUB
LESS_HB:        MOV     A,R3
                 CLR     C
                 SUBB    A,R6
                 MOV     R3,A
                 MOV     A,R2
                 SUBB    A,R5
                 MOV     R2,A
END_SUB:        RET
;-----
HOME:          PUSH    ACC

```

```

                                FINAL
MOV      A,#00000000B
MOV      B,#00001000B
CALL     SERIAL
CLR      P0.2
CLR      P0.1
SETB     P0.0
JB       P3.5,$
JB       P3.5,$
MOV      A,#00000000B
MOV      B,#00000000B
CALL     SERIAL
CALL     DELAY
MOV      A,#00000000B
MOV      B,#00100000B
CALL     SERIAL
CLR      P0.2
SETB     P0.1
CLR      P0.0
JB       P3.5,$
JB       P3.5,$
MOV      A,#00000000B
MOV      B,#00000000B
CALL     SERIAL
CALL     DELAY
MAIN_M45: MOV      A,#00000001B
          MOV      B,#01000000B
          CALL     SERIAL
          CLR      P0.2
          SETB     P0.1
          SETB     P0.0
          CLR      P0.5
          SETB     P0.4
          SETB     P0.3
RE_HOME_M45: JNB     P3.5,END_HOME_M45
            CALL     GATE_HOME
            MOV      A,TLO
            CJNE    A,#00H,RE_HOME_M45
            MOV      A,#00000010B
            MOV      B,#10000000B
            CALL     SERIAL
RE_HOME_M54: CALL     GATE_HOME
            MOV      A,TLO
            CJNE    A,#00H,RE_HOME_M54
            JMP     MAIN_M45
END_HOME_M45: MOV      A,#00000000B
              MOV      B,#00000000B
              CALL     SERIAL
              CALL     DELAY
              MOV      A,#00000001B
              MOV      B,#10000000B
              CALL     SERIAL

```

```

                                FINAL
                                SETB    P0.2
                                CLR      P0.1
                                CLR      P0.0
                                JB       P3.5,$
                                MOV      A,#00000000B
                                MOV      B,#00000000B
                                CALL     SERIAL
                                CALL     DELAY
MAIN_M1:
                                MOV      A,#00000000B
                                MOV      B,#00000010B
                                CALL     SERIAL
                                CLR      P0.5
                                CLR      P0.4
                                CLR      P0.3
                                CLR      P0.2
                                CLR      P0.1
                                CLR      P0.0
RE_HOME_M1:
                                JNB     P3.5,END_HOME_M1
                                CALL     GATE_HOME
                                MOV      A,TLO
                                CJNE    A,#00H,RE_HOME_M1
                                MOV      A,#00000000B
                                MOV      B,#00000001B
                                CALL     SERIAL
                                JB       P3.5,$
END_HOME_M1:
                                MOV      A,#00000000B
                                MOV      B,#00000000B
                                CALL     SERIAL
                                CALL     DELAY
RE_HOME_M6:
                                MOV      A,#000000100B
                                MOV      B,#00000000B
                                CALL     SERIAL
                                SETB    P0.5
                                CLR      P0.4
                                SETB    P0.3
                                CALL     GATE_HOME
                                MOV      A,TLO
                                CJNE    A,#00H,RE_HOME_M6
                                MOV      A,#00000000B
                                MOV      B,#00000000B
                                CALL     SERIAL
                                CALL     DELAY
                                POP     ACC
                                RET

```

```

;-----
GATE_HOME:    PUSH    06H
              PUSH    05H
              MOV     TMOD,#00000101B
              MOV     TH0,#00H
              MOV     TLO,#00H
              SETB   EA

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

                                FINAL
                                SETB   ETO
                                CLR     TR0
                                SETB   TR0
                                MOV     R5,#10
                                MOV     R6,#0E6H
DELAY1:
DELAY2:
                                NOP
                                DJNZ   R6,DELAY2
                                DJNZ   R5,DELAY1
                                CLR     TR0
                                POP     05H
                                POP     06H
                                RET

```

```

;-----
SAVE:
                                PUSH    05H
                                CLR     P3.6
                                MOV     @R1,00H
                                INC     R1
                                MOV     @R1,02H
                                INC     R1
                                MOV     @R1,03H
                                INC     R1
                                INC     R7
                                CALL    DISPLAY_SAVE
                                SETB   P3.6
                                CJNE   R7,#0FH,LESS_15
                                MOV     R5,#05H
EQU1_15:
                                CLR     P3.6
                                CALL    WAIT
                                SETB   P3.6
                                CALL    WAIT
                                DJNZ   R5,EQU1_15
LESS_15:
                                POP     05H
                                RET

```

```

;-----
LOAD_SAVE:
                                PUSH    ACC
                                PUSH    01H
                                PUSH    04H
                                PUSH    05H
                                MOV     R4,07H
                                MOV     R1,#02FH
RE_LOAD:
                                INC     R1
                                MOV     A,@R1
                                CALL    SELECT_ENCODER
                                CALL    OPEN_COUNTER
                                MOV     A,@R1
                                CALL    DRIVE_MOTOR
                                INC     R1
                                MOV     2EH,@R1
                                INC     R1
                                MOV     2FH,@R1
LOOP:
                                MOV     A,TL0

```

```

                                FINAL
MOV        P2, TL0
CJNE      A, 2FH, LOOP
MOV       A, TH0
CJNE      A, 2EH, LOOP
CALL      STOP
CLR       TR0
CALL      WAIT
CJNE      R4, #01H, LESS_R07
MOV       R5, #02H
EQU_L_R07: SETB        P3.6
CALL      WAIT
CLR       P3.6
CALL      WAIT
LESS_R07: DJNZ        R5, EQU_L_R07
DJNZ      R4, RE_LOAD
POP       05H
POP       04H
POP       01H
POP       ACC
RET

;-----
DISPLAY_SAVE: DEC      R1
DEC      R1
DEC      R1
MOV      P2, R7
CALL     WAIT
MOV      P2, @R1
CALL     WAIT
INC      R1
MOV      P2, @R1
CALL     WAIT
INC      R1
MOV      P2, @R1
INC      R1
CALL     WAIT
RET

;-----
DELAY:      PUSH     05H
MOV        R5, #0FFH
DJNZ      R5, $
POP       05H
RET

;-----
WAIT:      PUSH     04H
PUSH     05H
PUSH     06H
MOV      R4, #03H
WAIT2:    MOV      R5, #0FFH
WAIT3:    MOV      R6, #0FFH
DJNZ      R6, $
DJNZ      R5, WAIT3

```

FINAL
DJNZ R4, WAIT2
POP 06H
POP 05H
POP 04H
RET

;

END

;

.....




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาคผนวก ง.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



KEY PAD

C	3	2	1
D	6	5	4
E	9	8	7
F	B	0	A

MCS-51

P89V51RD2

74LS151

74LS151

74HC595

74HC595

ENCODER6

ENCODER5

ENCODER4

ENCODER3

ENCODER2

ENCODER1

LIMIT SW 5

LIMIT SW 4

LIMIT SW 3

LIMIT SW 2

LIMIT SW 1

TA7257P

MOTOR 6

TA7257P

MOTOR 5

TA7257P

MOTOR 4

TA7257P

MOTOR 3

TA7257P

RELAY

TA7257P



MOTOR 2

TA7257P


RELAY

TA7257P


MOTOR 1




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์การใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ภายนอก
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เปรียบเสมือนหน้าต่างไปเซปรีไซเคิลด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาคผนวก จ.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MC74HC595A


8-Bit Serial-Input/Serial or Parallel-Output Shift Register with Latched 3-State Outputs

High-Performance Silicon-Gate CMOS

The MC74HC595A consists of an 8-bit shift register and an 8-bit D-type latch with three-state parallel outputs. The shift register accepts serial data and provides a serial output. The shift register also provides parallel data to the 8-bit latch. The shift register and latch have independent clock inputs. This device also has an asynchronous reset for the shift register.

The HC595A directly interfaces with the SPI serial data port on CMOS MPUs and MCUs.


- Output Drive Capability: 15 LSTTL Loads
- Outputs Directly Interface to CMOS, NMOS, and TTL
- Operating Voltage Range: 2.0 to 6.0 V
- Low Input Current: 1.0 μ A
- High Noise Immunity Characteristic of CMOS Devices
- In Compliance with the Requirements Defined by JEDEC Standard No. 7A
- Chip Complexity: 328 FETs or 82 Equivalent Gates
- Improvements over HC595
 - Improved Propagation Delays
 - 50% Lower Quiescent Power
 - Improved Input Noise and Latchup Immunity



ON Semiconductor


<http://onsemi.com>

MARKING DIAGRAMS




A = Assembly Location
 WL = Wafer Lot
 YY = Year
 WW = Work Week

LOGIC DIAGRAM



PIN ASSIGNMENT



ORDERING INFORMATION

Device	Package	Shipping
MC74HC595AN	PDIP-16	2000 / Box
MC74HC595AD	SOIC-16	48 / Rail
MC74HC595ADR2	SOIC-16	2500 / Reel
MC74HC595ADT	TSSOP-16	96 / Rail
MC74HC595ADTR2	TSSOP-16	2500 / Reel

MC74HC595A

MAXIMUM RATINGS*

Symbol	Parameter	Value	Unit	
V _{CC}	DC Supply Voltage (Referenced to GND)	- 0.5 to + 7.0	V	
V _{in}	DC Input Voltage (Referenced to GND)	- 0.5 to V _{CC} + 0.5	V	
V _{out}	DC Output Voltage (Referenced to GND)	- 0.5 to V _{CC} + 0.5	V	
I _{in}	DC Input Current, per Pin	± 20	mA	
I _{out}	DC Output Current, per Pin	± 35	mA	
I _{CC}	DC Supply Current, V _{CC} and GND Pins	± 75	mA	
P _D	Power Dissipation in Still Air,	Plastic DIP†	750	mW
		SOIC Package†	500	
		TSSOP Package†	450	
T _{stg}	Storage Temperature	- 65 to + 150	°C	
T _L	Lead Temperature, 1 mm from Case for 10 Seconds (Plastic DIP, SOIC or TSSOP Package)	260	°C	

This device contains protection circuitry to guard against damage due to high static voltages or electric fields. However, precautions must be taken to avoid applications of any voltage higher than maximum rated voltages to this high-impedance circuit. For proper operation, V_{in} and V_{out} should be constrained to the range GND ≤ (V_{in} or V_{out}) ≤ V_{CC}. Unused inputs must always be tied to an appropriate logic voltage level (e.g., either GND or V_{CC}). Unused outputs must be left open.

*Maximum Ratings are those values beyond which damage to the device may occur. Functional operation should be restricted to the Recommended Operating Conditions.

†Derating — Plastic DIP: - 10 mW/°C from 65° to 125°C
SOIC Package: - 7 mW/°C from 65° to 125°C
TSSOP Package: - 6.1 mW/°C from 65° to 125°C

For high frequency or heavy load considerations, see Chapter 2 of the ON Semiconductor High-Speed CMOS Data Book (DL129/D).

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

Symbol	Parameter	Min	Max	Unit	
V _{CC}	DC Supply Voltage (Referenced to GND)	2.0	6.0	V	
V _{in} , V _{out}	DC Input Voltage, Output Voltage (Referenced to GND)	0	V _{CC}	V	
T _A	Operating Temperature, All Package Types	- 55	+ 125	°C	
t _r , t _f	Input Rise and Fall Time (Figure 1)	V _{CC} = 2.0 V	0	1000	ns
		V _{CC} = 4.5 V	0	500	
		V _{CC} = 6.0 V	0	400	

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Voltages Referenced to GND)

Symbol	Parameter	Test Conditions	V _{CC} V	Guaranteed Limit			Unit
				- 55 to 25°C	≤ 85°C	≤ 125°C	
V _{IH}	Minimum High-Level Input Voltage	V _{out} = 0.1 V or V _{CC} - 0.1 V I _{out} ≤ 20 μA	2.0	1.5	1.5	1.5	V
			3.0	2.1	2.1	2.1	
			4.5	3.15	3.15	3.15	
			6.0	4.2	4.2	4.2	
V _{IL}	Maximum Low-Level Input Voltage	V _{out} = 0.1 V or V _{CC} - 0.1 V I _{out} ≤ 20 μA	2.0	0.5	0.5	0.5	V
			3.0	0.9	0.9	0.9	
			4.5	1.35	1.35	1.35	
			6.0	1.8	1.8	1.8	
V _{OH}	Minimum High-Level Output Voltage, Q _A - Q _H	V _{in} = V _{IH} or V _{IL} I _{out} ≤ 20 μA	2.0	1.9	1.9	1.9	V
			4.5	4.4	4.4	4.4	
			6.0	5.9	5.9	5.9	
			V _{in} = V _{IH} or V _{IL} I _{out} ≤ 2.4 mA I _{out} ≤ 6.0 mA I _{out} ≤ 7.8 mA	3.0	2.48	2.34	
V _{OL}	Maximum Low-Level Output Voltage, Q _A - Q _H	V _{in} = V _{IH} or V _{IL} I _{out} ≤ 20 μA	2.0	0.1	0.1	0.1	V
			4.5	0.1	0.1	0.1	
			6.0	0.1	0.1	0.1	
			V _{in} = V _{IH} or V _{IL} I _{out} ≤ 2.4 mA I _{out} ≤ 6.0 mA I _{out} ≤ 7.8 mA	3.0	0.26	0.33	
			4.5	0.26	0.33	0.4	
			6.0	0.26	0.33	0.4	

<http://onsemi.com>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MC74HC595A

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Voltages Referenced to GND)

Symbol	Parameter	Test Conditions	V _{CC} V	Guaranteed Limit			Unit
				- 55 to 25°C	≤ 85°C	≤ 125°C	
V _{OH}	Minimum High-Level Output Voltage, SQ _H	V _{in} = V _{IH} or V _{IL} I _{out} ≤ 20 μA	2.0	1.9	1.9	1.9	V
			4.5	4.4	4.4	4.4	
			6.0	5.9	5.9	5.9	
		V _{in} = V _{IH} or V _{IL} I _{out} ≤ 2.4 mA I _{out} ≤ 4.0 mA I _{out} ≤ 5.2 mA	3.0	2.98	2.34	2.2	V
			4.5	3.98	3.84	3.7	
			6.0	5.48	5.34	5.2	
V _{OL}	Maximum Low-Level Output Voltage, SQ _H	V _{in} = V _{IH} or V _{IL} I _{out} ≤ 20 μA	2.0	0.1	0.1	0.1	V
			4.5	0.1	0.1	0.1	
			6.0	0.1	0.1	0.1	
		V _{in} = V _{IH} or V _{IL} I _{out} ≤ 2.4 mA I _{out} ≤ 4.0 mA I _{out} ≤ 5.2 mA	3.0	0.26	0.33	0.4	V
			4.5	0.26	0.33	0.4	
			6.0	0.26	0.33	0.4	
I _{in}	Maximum Input Leakage Current	V _{in} = V _{CC} or GND	6.0	± 0.1	± 1.0	± 1.0	μA
I _{OZ}	Maximum Three-State Leakage Current, Q _A - Q _H	Output in High-Impedance State V _{in} = V _{IL} or V _{IH} V _{out} = V _{CC} or GND	6.0	± 0.5	± 5.0	± 10	μA
I _{CC}	Maximum Quiescent Supply Current (per Package)	V _{in} = V _{CC} or GND I _{out} = 0 μA	6.0	4.0	40	160	μA

NOTE: Information on typical parametric values can be found in Chapter 2 of the ON Semiconductor High-Speed CMOS Data Book (DL129/D).

AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (C_L = 50 pF, Input t_r = t_f = 6.0 ns)

Symbol	Parameter	V _{CC} V	Guaranteed Limit			Unit
			- 55 to 25°C	≤ 85°C	≤ 125°C	
f _{max}	Maximum Clock Frequency (50% Duty Cycle) (Figures 1 and 7)	2.0	6.0	4.8	4.0	MHz
		3.0	15	10	8.0	
		4.5	30	24	20	
		6.0	35	28	24	
t _{PLH} , t _{PHL}	Maximum Propagation Delay, Shift Clock to SQ _H (Figures 1 and 7)	2.0	140	175	210	ns
		3.0	100	125	150	
		4.5	28	35	42	
		6.0	24	30	36	
t _{PHL}	Maximum Propagation Delay, Reset to SQ _H (Figures 2 and 7)	2.0	145	180	220	ns
		3.0	100	125	150	
		4.5	29	36	44	
		6.0	25	31	38	
t _{PLH} , t _{PHL}	Maximum Propagation Delay, Latch Clock to Q _A - Q _H (Figures 3 and 7)	2.0	140	175	210	ns
		3.0	100	125	150	
		4.5	28	35	42	
		6.0	24	30	36	
t _{PLZ} , t _{PHZ}	Maximum Propagation Delay, Output Enable to Q _A - Q _H (Figures 4 and 8)	2.0	150	190	225	ns
		3.0	100	125	150	
		4.5	30	38	45	
		6.0	26	33	38	
t _{PZL} , t _{PZH}	Maximum Propagation Delay, Output Enable to Q _A - Q _H (Figures 4 and 8)	2.0	135	170	205	ns
		3.0	90	110	130	
		4.5	27	34	41	
		6.0	23	29	35	
t _{TLH} , t _{THL}	Maximum Output Transition Time, Q _A - Q _H (Figures 3 and 7)	2.0	60	75	90	ns
		3.0	23	27	31	
		4.5	12	15	18	
		6.0	10	13	15	

<http://onsemi.com>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MC74HC595A

AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (C_L = 50 pF, Input t_r = t_f = 6.0 ns)

Symbol	Parameter	V _{CC} V	Guaranteed Limit			Unit
			-55 to 25°C	≤ 85°C	≤ 125°C	
t _{TLH} , t _{THL}	Maximum Output Transition Time, S _{QH} (Figures 1 and 7)	2.0	75	95	110	ns
		3.0	27	32	36	
		4.5	15	19	22	
		6.0	13	16	19	
C _{in}	Maximum Input Capacitance	—	10	10	10	pF
C _{out}	Maximum Three-State Output Capacitance (Output in High-Impedance State), Q _A - Q _H	—	15	15	15	pF

NOTE: For propagation delays with loads other than 50 pF, and information on typical parametric values, see Chapter 2 of the ON Semiconductor High-Speed CMOS Data Book (DL129/D).

C _{PD}	Power Dissipation Capacitance (Per Package)*	Typical @ 25°C, V _{CC} = 5.0 V		pF
		300		

* Used to determine the no-load dynamic power consumption: P_D = C_{PD} V_{CC}²f + I_{CC} V_{CC}. For load considerations, see Chapter 2 of the ON Semiconductor High-Speed CMOS Data Book (DL129/D).

TIMING REQUIREMENTS (Input t_r = t_f = 6.0 ns)

Symbol	Parameter	V _{CC} V	Guaranteed Limit			Unit
			25°C to -55°C	≤ 85°C	≤ 125°C	
t _{su}	Minimum Setup Time, Serial Data Input A to Shift Clock (Figure 5)	2.0	50	65	75	ns
		3.0	40	50	60	
		4.5	10	13	15	
		6.0	9.0	11	13	
t _{su}	Minimum Setup Time, Shift Clock to Latch Clock (Figure 6)	2.0	75	95	110	ns
		3.0	60	70	80	
		4.5	15	19	22	
		6.0	13	16	19	
t _h	Minimum Hold Time, Shift Clock to Serial Data Input A (Figure 5)	2.0	5.0	5.0	5.0	ns
		3.0	5.0	5.0	5.0	
		4.5	5.0	5.0	5.0	
		6.0	5.0	5.0	5.0	
t _{rec}	Minimum Recovery Time, Reset Inactive to Shift Clock (Figure 2)	2.0	50	65	75	ns
		3.0	40	50	60	
		4.5	10	13	15	
		6.0	9.0	11	13	
t _w	Minimum Pulse Width, Reset (Figure 2)	2.0	60	75	90	ns
		3.0	45	60	70	
		4.5	12	15	18	
		6.0	10	13	15	
t _w	Minimum Pulse Width, Shift Clock (Figure 1)	2.0	50	65	75	ns
		3.0	40	50	60	
		4.5	10	13	15	
		6.0	9.0	11	13	
t _w	Minimum Pulse Width, Latch Clock (Figure 6)	2.0	50	65	75	ns
		3.0	40	50	60	
		4.5	10	13	15	
		6.0	9.0	11	13	
t _r , t _f	Maximum Input Rise and Fall Times (Figure 1)	2.0	1000	1000	1000	ns
		3.0	800	800	800	
		4.5	500	500	500	
		6.0	400	400	400	

<http://onsemi.com>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MC74HC595A

FUNCTION TABLE

Operation	Inputs					Resulting Function			
	Reset	Serial Input A	Shift Clock	Latch Clock	Output Enable	Shift Register Contents	Latch Register Contents	Serial Output SQH	Parallel Outputs QA-QH
Reset shift register	L	X	X	L, H, ↓	L	L	U	L	U
Shift data into shift register	H	D	↑	L, H, ↓	L	D SR _A ; SR _N SR _{N+1}	U	SR _G SR _H	U
Shift register remains unchanged	H	X	L, H, ↓	L, H, ↓	L	U	U	U	U
Transfer shift register contents to latch register	H	X	L, H, ↓	↑	L	U	SR _N LR _N	U	SR _N
Latch register remains unchanged	X	X	X	L, H, ↓	L	*	U	*	U
Enable parallel outputs	X	X	X	X	L	*	**	*	Enabled
Force outputs into high impedance state	X	X	X	X	H	*	**	*	Z

SR = shift register contents D = data (L, H) logic level ↑ = Low-to-High * = depends on Reset and Shift Clock inputs
 LR = latch register contents U = remains unchanged ↓ = High-to-Low ** = depends on Latch Clock input

PIN DESCRIPTIONS

INPUTS A (Pin 14)

Serial Data Input. The data on this pin is shifted into the 8-bit serial shift register.

CONTROL INPUTS Shift Clock (Pin 11)

Shift Register Clock Input. A low-to-high transition on this input causes the data at the Serial Input pin to be shifted into the 8-bit shift register.

Reset (Pin 10)

Active-low, Asynchronous, Shift Register Reset Input. A low on this pin resets the shift register portion of this device only. The 8-bit latch is not affected.

Latch Clock (Pin 12)

Storage Latch Clock Input. A low-to-high transition on this input latches the shift register data.

Output Enable (Pin 13)

Active-low Output Enable. A low on this input allows the data from the latches to be presented at the outputs. A high on this input forces the outputs (QA-QH) into the high-impedance state. The serial output is not affected by this control unit.

OUTPUTS QA-QH (Pins 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Noninverted, 3-state, latch outputs.

SQH (Pin 9)

Noninverted, Serial Data Output. This is the output of the eighth stage of the 8-bit shift register. This output does not have three-state capability.

MC74HC595A

SWITCHING WAVEFORMS




Figure 1.




Figure 2.




Figure 3.




Figure 4.




Figure 5.






Figure 6.

TEST CIRCUITS



*Includes all probe and jig capacitance

Figure 7.



*Includes all probe and jig capacitance


Figure 8.

<http://onsemi.com>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MC74HC595A

EXPANDED LOGIC DIAGRAM




<http://onsemi.com>


7

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MC74HC595A

TIMING DIAGRAM




NOTE:  implies that the output is in a high-impedance state.

MC74HC595A

PACKAGE DIMENSIONS

PDIP-16
N SUFFIX
CASE 648-08
ISSUE R




NOTES:

1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. DIMENSION L TO CENTER OF LEADS WHEN FORMED PARALLEL.
4. DIMENSION B DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH.
5. ROUNDED CORNERS OPTIONAL.

DIM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.740	0.770	18.80	19.55
B	0.250	0.270	6.35	6.85
C	0.145	0.175	3.69	4.44
D	0.015	0.021	0.39	0.53
F	0.040	0.070	1.02	1.77
G	0.100 BSC		2.54 BSC	
H	0.050 BSC		1.27 BSC	
J	0.008	0.015	0.21	0.38
K	0.110	0.130	2.80	3.30
L	0.295	0.305	7.50	7.74
M	0°	10°	0°	10°
S	0.020	0.040	0.51	1.01

SOIC-16
D SUFFIX
CASE 751B-05
ISSUE J



NOTES:

1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSIONS A AND B DO NOT INCLUDE MOLD PROTRUSION.
4. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 (0.006) PER SIDE.
5. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE DAMBAR PROTRUSION. ALLOWABLE DAMBAR PROTRUSION SHALL BE 0.127 (0.005) TOTAL IN EXCESS OF THE D DIMENSION AT MAXIMUM MATERIAL CONDITION.

DIM	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	9.80	10.00	0.386	0.393
B	3.80	4.00	0.150	0.157
C	1.35	1.75	0.054	0.068
D	0.35	0.49	0.014	0.019
F	0.40	1.25	0.016	0.049
G	1.27 BSC		0.050 BSC	
J	0.19	0.25	0.008	0.009
K	0.10	0.25	0.004	0.009
M	0°	7°	0°	7°
P	5.80	6.20	0.229	0.244
R	0.25	0.50	0.010	0.019


<http://onsemi.com>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MC74HC595A

PACKAGE DIMENSIONS


TSSOP-16
DT SUFFIX
CASE 948F-01
ISSUE O



NOTES:

1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSION A DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH, PROTRUSIONS OR GATE BURRS. MOLD FLASH OR GATE BURRS SHALL NOT EXCEED 0.15 (0.006) PER SIDE.
4. DIMENSION B DOES NOT INCLUDE INTERLEAD FLASH OR PROTRUSION. INTERLEAD FLASH OR PROTRUSION SHALL NOT EXCEED 0.25 (0.010) PER SIDE.
5. DIMENSION K DOES NOT INCLUDE DAMBAR PROTRUSION. ALLOWABLE DAMBAR PROTRUSION SHALL BE 0.08 (0.003) TOTAL IN EXCESS OF THE K DIMENSION AT MAXIMUM MATERIAL CONDITION.
6. TERMINAL NUMBERS ARE SHOWN FOR REFERENCE ONLY.
7. DIMENSION A AND B ARE TO BE DETERMINED AT DATUM PLANE -W-.

DIM	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	4.90	5.10	0.193	0.200
B	4.30	4.50	0.169	0.177
C	—	1.20	—	0.047
D	0.05	0.15	0.002	0.006
F	0.50	0.75	0.020	0.030
G	0.65 BSC		0.026 BSC	
H	0.18	0.28	0.007	0.011
J	0.09	0.20	0.004	0.008
J1	0.09	0.16	0.004	0.006
K	0.19	0.30	0.007	0.012
K1	0.19	0.25	0.007	0.010
L	6.40 BSC		0.252 BSC	
M	0°	8°	0°	8°



<http://onsemi.com>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


Notes



<http://onsemi.com>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MC74HC595A

ON Semiconductor and  are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC (SCILLC). SCILLC reserves the right to make changes without further notice to any products herein. SCILLC makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its products for any particular purpose, nor does SCILLC assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit, and specifically disclaims any and all liability, including without limitation special, consequential or incidental damages. "Typical" parameters which may be provided in SCILLC data sheets and/or specifications can and do vary in different applications and actual performance may vary over time. All operating parameters, including "Typicals" must be validated for each customer application by customer's technical experts. SCILLC does not convey any license under its patent rights nor the rights of others. SCILLC products are not designed, intended, or authorized for use as components in systems intended for surgical implant into the body, or other applications intended to support or sustain life, or for any other application in which the failure of the SCILLC product could create a situation where personal injury or death may occur. Should Buyer purchase or use SCILLC products for any such unintended or unauthorized application, Buyer shall indemnify and hold SCILLC and its officers, employees, subsidiaries, affiliates, and distributors harmless against all claims, costs, damages, and expenses, and reasonable attorney fees arising out of, directly or indirectly, any claim of personal injury or death associated with such unintended or unauthorized use, even if such claim alleges that SCILLC was negligent regarding the design or manufacture of the part. SCILLC is an Equal Opportunity/Affirmative Action Employer.

PUBLICATION ORDERING INFORMATION

NORTH AMERICA Literature Fulfillment:

Literature Distribution Center for ON Semiconductor
P.O. Box 5163, Denver, Colorado 80217 USA
Phone: 303-675-2175 or 800-344-3860 Toll Free USA/Canada
Fax: 303-675-2176 or 800-344-3867 Toll Free USA/Canada
Email: ONlit@hibbertco.com
Fax Response Line: 303-675-2167 or 800-344-3810 Toll Free USA/Canada

N. American Technical Support: 800-282-9855 Toll Free USA/Canada

EUROPE: LDC for ON Semiconductor – European Support

German Phone: (+1) 303-308-7140 (M-F 1:00pm to 5:00pm Munich Time)
Email: ONlit-german@hibbertco.com
French Phone: (+1) 303-308-7141 (M-F 1:00pm to 5:00pm Toulouse Time)
Email: ONlit-french@hibbertco.com
English Phone: (+1) 303-308-7142 (M-F 12:00pm to 5:00pm UK Time)
Email: ONlit@hibbertco.com

EUROPEAN TOLL-FREE ACCESS*: 00-800-4422-3781

*Available from Germany, France, Italy, England, Ireland

CENTRAL/SOUTH AMERICA:

Spanish Phone: 303-308-7143 (Mon-Fri 8:00am to 5:00pm MST)
Email: ONlit-spanish@hibbertco.com

ASIA/PACIFIC: LDC for ON Semiconductor – Asia Support

Phone: 303-675-2121 (Tue-Fri 9:00am to 1:00pm, Hong Kong Time)
Toll Free from Hong Kong & Singapore:
001-800-4422-3781
Email: ONlit-asia@hibbertco.com

JAPAN: ON Semiconductor, Japan Customer Focus Center

4-32-1 Nishi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan 141-8549
Phone: 81-3-5740-2745
Email: r14525@onsemi.com

ON Semiconductor Website: <http://onsemi.com>

For additional information, please contact your local Sales Representative.

<http://onsemi.com>

MC74HC595A/D


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



8-INPUT MULTIPLEXER

The TTL/MSI SN54/74LS151 is a high speed 8-input Digital Multiplexer. It provides, in one package, the ability to select one bit of data from up to eight sources. The LS151 can be used as a universal function generator to generate any logic function of four variables. Both assertion and negation outputs are provided.

- Schottky Process for High Speed
- Multifunction Capability
- On-Chip Select Logic Decoding
- Fully Buffered Complementary Outputs
- Input Clamp Diodes Limit High Speed Termination Effects



PIN NAMES

S ₀ -S ₂	Select Inputs
E	Enable (Active LOW) Input
I ₀ -I ₇	Multiplexer Inputs
Z	Multiplexer Output (Note b)
Z	Complementary Multiplexer Output (Note b)

LOADING (Note a)


	HIGH	LOW
S ₀ -S ₂	0.5 U.L.	0.25 U.L.
E	0.5 U.L.	0.25 U.L.
I ₀ -I ₇	0.5 U.L.	0.25 U.L.
Z	10 U.L.	5 (2.5) U.L.
Z	10 U.L.	5 (2.5) U.L.

NOTES:


- a) 1 TTL Unit Load (U.L.) = 40 μA HIGH/1.6 mA LOW.
 b) The Output LOW drive factor is 2.5 U.L. for Military (54) and 5 U.L. for Commercial (74) Temperature Ranges.

SN54/74LS151

8-INPUT MULTIPLEXER
 LOW POWER SCHOTTKY



J SUFFIX
 CERAMIC
 CASE 620-09



N SUFFIX
 PLASTIC
 CASE 648-08




D SUFFIX
 SOIC
 CASE 751B-03

ORDERING INFORMATION

SN54LSXXXJ	Ceramic
SN74LSXXXN	Plastic
SN74LSXXXD	SOIC

LOGIC SYMBOL




V_{CC} = PIN 16
 GND = PIN 8

FAST AND LS TTL DATA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อ 5-1 ศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

SN54/74LS151

LOGIC DIAGRAM



FUNCTIONAL DESCRIPTION

The LS151 is a logical implementation of a single pole, 8-position switch with the switch position controlled by the state of three Select inputs, S₀, S₁, S₂. Both assertion and negation outputs are provided. The Enable input (E) is active LOW. When it is not activated, the negation output is HIGH and the assertion output is LOW regardless of all other inputs. The logic function provided at the output is:

$$Z = \bar{E} \cdot (I_0 \cdot \bar{S}_0 \cdot \bar{S}_1 \cdot \bar{S}_2 + I_1 \cdot \bar{S}_0 \cdot \bar{S}_1 \cdot \bar{S}_2 + I_2 \cdot \bar{S}_0 \cdot \bar{S}_1 \cdot \bar{S}_2 + I_3 \cdot \bar{S}_0 \cdot \bar{S}_1 \cdot \bar{S}_2 + I_4 \cdot \bar{S}_0 \cdot \bar{S}_1 \cdot \bar{S}_2 + I_5 \cdot \bar{S}_0 \cdot \bar{S}_1 \cdot \bar{S}_2 + I_6 \cdot \bar{S}_0 \cdot \bar{S}_1 \cdot \bar{S}_2 + I_7 \cdot \bar{S}_0 \cdot \bar{S}_1 \cdot \bar{S}_2)$$

The LS151 provides the ability, in one package, to select from eight sources of data or control information. By proper manipulation of the inputs, the LS151 can provide any logic function of four variables and its negation.

TRUTH TABLE

E	S ₂	S ₁	S ₀	I ₀	I ₁	I ₂	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	I ₇	Z	Z̄
H	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	H	L
L	L	L	L	L	X	X	X	X	X	X	X	H	L
L	L	L	L	H	X	X	X	X	X	X	X	L	H
L	L	L	H	X	L	X	X	X	X	X	X	H	L
L	L	L	H	X	H	X	X	X	X	X	X	L	H
L	L	H	L	X	X	L	X	X	X	X	X	H	L
L	L	H	L	X	X	H	X	X	X	X	X	L	H
L	L	H	H	X	X	X	L	X	X	X	X	H	L
L	L	H	H	X	X	X	H	X	X	X	X	L	H
L	H	L	L	X	X	X	X	L	X	X	X	H	L
L	H	L	L	X	X	X	X	H	X	X	X	L	H
L	H	L	H	X	X	X	X	X	L	X	X	H	L
L	H	L	H	X	X	X	X	X	H	X	X	L	H
L	H	H	L	X	X	X	X	X	X	L	X	H	L
L	H	H	L	X	X	X	X	X	X	X	L	L	H
L	H	H	H	X	X	X	X	X	X	X	X	L	H
L	H	H	H	X	X	X	X	X	X	X	H	L	H

H = HIGH Voltage Level
L = LOW Voltage Level
X = Don't Care

FAST AND LS TTL DATA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

SN54/74LS151

GUARANTEED OPERATING RANGES

Symbol	Parameter		Min	Typ	Max	Unit
V _{CC}	Supply Voltage	54 74	4.5 4.75	5.0 5.0	5.5 5.25	V
T _A	Operating Ambient Temperature Range	54 74	-55 0	25 25	125 70	°C
I _{OH}	Output Current — High	54, 74			-0.4	mA
I _{OL}	Output Current — Low	54 74			4.0 8.0	mA

DC CHARACTERISTICS OVER OPERATING TEMPERATURE RANGE (unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	Limits			Unit	Test Conditions	
		Min	Typ	Max			
V _{IH}	Input HIGH Voltage	2.0			V	Guaranteed Input HIGH Voltage for All Inputs	
V _{IL}	Input LOW Voltage	54		0.7	V	Guaranteed Input LOW Voltage for All Inputs	
		74		0.8			
V _{IK}	Input Clamp Diode Voltage		-0.65	-1.5	V	V _{CC} = MIN, I _{IN} = -18 mA	
V _{OH}	Output HIGH Voltage	54	2.5	3.5	V	V _{CC} = MIN, I _{OH} = MAX, V _{IN} = V _{IH} or V _{IL} per Truth Table	
		74	2.7	3.5	V		
V _{OL}	Output LOW Voltage	54, 74		0.25	0.4	V	I _{OL} = 4.0 mA V _{CC} = V _{CC} MIN, V _{IN} = V _{IL} or V _{IH} per Truth Table
		74		0.35	0.5	V	
I _{IH}	Input HIGH Current			20	μA	V _{CC} = MAX, V _{IN} = 2.7 V	
				0.1	mA	V _{CC} = MAX, V _{IN} = 7.0 V	
I _{IL}	Input LOW Current			-0.4	mA	V _{CC} = MAX, V _{IN} = 0.4 V	
I _{OS}	Short Circuit Current (Note 1)	-20		-100	mA	V _{CC} = MAX	
I _{CC}	Power Supply Current			10	mA	V _{CC} = MAX	

Note 1: Not more than one output should be shorted at a time, nor for more than 1 second.

AC CHARACTERISTICS (T_A = 25°C)

Symbol	Parameter	Limits			Unit	Test Conditions
		Min	Typ	Max		
t _{PLH} t _{PHL}	Propagation Delay Select to Output Z		27 18	43 30	ns	V _{CC} = 5.0 V C _L = 15 pF
t _{PLH} t _{PHL}	Propagation Delay Select to Output Z		14 20	23 32	ns	
t _{PLH} t _{PHL}	Propagation Delay Enable to Output Z		26 20	42 32	ns	
t _{PLH} t _{PHL}	Propagation Delay Enable to Output Z		15 18	24 30	ns	
t _{PLH} t _{PHL}	Propagation Delay Data to Output Z		20 16	32 26	ns	
t _{PLH} t _{PHL}	Propagation Delay Data to Output Z		13 12	21 20	ns	

AC WAVEFORMS




Figure 1




Figure 2

FAST AND LS TTL DATA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TOSHIBA BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC

TA7257P


BRIDGE DRIVER

The TA7257P is a Full Bridge Driver for brushed DC Motor Rotation control.

Forward Rotation, Reverse Rotation, Stop and Braking operations are available.

It's designed for Loading and Reel Motor driver for VTR and Tape Deck, and any other consumer and industrial applications.

TA7257P have Operation Supply Voltage terminal and Motor Driving Supply Voltage terminal independently therefore Servo control operation is applicable.




Weight : 1.88 g (Typ.)

FEATURES

- Output Current Up to 1.5 A (AVE.), and 4.5 A (PEAK).
- 4 Function Modes (CW, CCW, STOP and Brake) are Controlled by 2 Logic Signals Fed Into 2 Input Terminals.
- Build in Over Current Protector and Thermal Shut Down Circuit.
- Operating Voltage Range : $V_{CC}(\text{opr.}) = 6\sim 18\text{ V}$, $V_S(\text{opr.}) = 0\sim 18\text{ V}$

BLOCK DIAGRAM



980910EBA1

- TOSHIBA is continually working to improve the quality and the reliability of its products. Nevertheless, semiconductor devices in general can malfunction or fail due to their inherent electrical sensitivity and vulnerability to physical stress. It is the responsibility of the buyer, when utilizing TOSHIBA products, to observe standards of safety, and to avoid situations in which a malfunction or failure of a TOSHIBA product could cause loss of human life, bodily injury or damage to property. In developing your designs, please ensure that TOSHIBA products are used within specified operating ranges as set forth in the most recent products specifications. Also, please keep in mind the precautions and conditions set forth in the TOSHIBA Semiconductor Reliability Handbook.
- The products described in this document are subject to the foreign exchange and foreign trade laws.
- The information contained herein is presented only as a guide for the applications of our products. No responsibility is assumed by TOSHIBA CORPORATION for any infringements of intellectual property or other rights of the third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any intellectual property or other rights of TOSHIBA CORPORATION or others.
- The information contained herein is subject to change without notice.

1999-03-11 1/6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

PIN FUNCTION

PIN No.	SYMBOL	FUNCTIONAL DESCRIPTION
1	IN1	Input terminal
2	IN2	Input terminal
3	OUT1	Output terminal
4	GND	GND terminal
5	OUT2	Output terminal
6	V _S	Supply voltage terminal for Motor drive
7	V _{CC}	Supply voltage terminal for Logic

FUNCTION

IN1	IN2	OUT1	OUT2	MODE
1	1	L	L	Brake
0	1	L	H	CW/CCW
1	0	H	L	CCW/CW
0	0			Stop



MAXIMUM RATINGS (Ta = 25°C)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
Peak Supply Voltage	Peak	V _{CC} (MAX.)	25
	Operate	V _{CC} (opr.)	18
Output Current	PEAK	I _O (PEAK)	4.5
	AVE.	I _O (AVE.)	1.5
Power Dissipation	P _D	12.5 (Note)	W
Operating Temperature	T _{opr}	-30~75	°C
Storage Temperature	T _{stg}	-55~150	°C

(Note) T_c = 75°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25°C)

CHARACTERISTIC		SYMBOL	TEST CIRCUIT	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Supply Current		I _{CC1}	—	V _{CC} = 18 V Output OFF stop mode	—	6.5	13	mA
		I _{CC2}		V _{CC} = 18 V Output OFF CW/CCW mode	—	10	20	
Saturation Voltage		Upper	—	V _{CC} = 18 V, I _O = 0.1 A	—	0.7	1.0	V
		Lower			—	0.6	0.9	
		Upper		V _{CC} = 18 V, I _O = 1.1 A	—	1.0	1.4	
		Lower			—	0.9	1.3	
Output Transistor Leakage Current		I _L U	—	V _S = 18 V	—	—	100	μA
		I _L L			—	—	100	
Input Voltage 1, 2		V _{IN} (H)	—	T _j = 25°C, pin ① and pin ②	3.0	—	—	V
		V _{IN} (L)			—	—	0.8	
Diode Forward Voltage		V _F U	—	I _F = 1.0 A	—	2.0	—	V
		V _F L			—	1.25	—	
Limiting Current		I _{SC}	—	—	—	3.5	—	A
Input Current		I _{IN}	—	—	—	1	10	μA




APPLICATION NOTE


(1) Input circuit

Input circuit is shown in Fig.1. It's a "Low active" type voltage comparator that's one input connect to Input terminal (pin ①, or ②) and the other to built-in temperature compensated voltage reference ($V_{TH} = 1.4V$ Typ.)

If a voltage above $V_{IN(H)}$ fed into the Input Terminal that means "Logic 1" and less than $V_{IN(L)}$ or connect to GND means "Logic 0".






(2) Basic application circuit



- (Note 1) Fig.2 shows the basic application circuit. Optimum values of the C, R depend on the inherent constant of a motor and parasitic C, R values around the circuit. Normally, recommended to use $0.1 \mu F$ and 33Ω .
- (Note 2) Utmost care is necessary in the design of the output line, V_S , V_{CC} and GND line since IC may be destroyed due to short-circuit between outputs, air contamination fault, or fault by improper grounding.
- (Note 3) Be careful when switching the input because rush current may occur. When switching, stop mode should be entered or current limitation resistor R should be inserted.
- (Note 4) The IC functions cannot be guaranteed when turning power on of off. Before using the IC for application, check that there are no problems.


(3) Additional diode

- i) If the braking operation is so loose, connect a additional diode between each output to GND, (See Fig.3)
- ii) If the back electromotive pulse generated in output coil is so strong. Internally connected back electromotive suppression diode may be damaged by this pulse. In such a case connect a additional diode between each output to VCC. (See Fig.4)
- iii) In case of mounted on radiators, do not use silicon rubber.



OUTLINE DRAWING
HSIP7-P-2.54

Unit : mm



Weight : 1.88 g (Typ.)

หนังสืออ้างอิง

1. Eshed Robotics (1982) Ltd.,” Scrobot ER V-plus User,s manual”
2. วรพจน์ กรแก้ววัฒนกุล, “เรียนรู้และปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ MSC-51 Flash Microcontroller”, กรุงเทพฯ : อินโนเวทีฟ เอ็กเพอร์ริเมนต์
3. รศ.ดร. วีระเชษฐ ชันเงิน, “อิเล็กทรอนิกส์กำลัง Power Electronics”. กรุงเทพฯ : วีเจพรีนตริง
4. ผศ.ดร. วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์, “เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์”. กรุงเทพฯ : เอ็ม แอนด์ อี



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ

อาจารย์ เทพจิตร ชาญโยคา ที่รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คำแนะนำและคอยให้ความช่วยเหลือในการทำงานต่างๆ มาโดยตลอด

อาจารย์ทุกท่าน

พี่สไตร์

พี่แป๊ะ SELC

เพื่อนๆทุกคน

ที่ถ่ายทอดความรู้ สั่งสอนและให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ มาจนถึงทุกวันนี้
ที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ให้ความรู้และคำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับ MCS-51
ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในทุกๆด้าน



ส่วนดีของปริญญานิพนธ์เล่มนี้ ขอมอบแด่
ผู้มีพระคุณ มีคุณธรรม ผู้กระทำประโยชน์แก่ส่วนรวม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้