

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

เครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติ 2
AUTOMATIC PAGE TURNING MACHINE 2

นาย ก้องเกียรติ คุ่มคชสีห์
นาย เจษฎา ตีล่อม

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน..... 72887
วัน,เดือน,ปี..... 25 ส.ย. 2550

b..... 1117A031
i.....

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2549

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติ 2
AUTOMATIC PAGE TURNING MACHINE 2

โดย

นาย ก้องเกียรติ คุ้มเกษิ์

นาย เกษฎา คีลอม

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ มนต์ศักดิ์ พิมสาร

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2549

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง เครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติ 2
AUTOMATIC PAGE TURNING MACHINE 2

ผู้จัดทำ

1. นาย ก้องเกียรติ คู่่มกษสิทธิ์ รหัสประจำตัว 47015386
2. นาย เจษฎา คีล้อม รหัสประจำตัว 47015387



(Handwritten signature)

อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผศ.ดร. มนต์ศักดิ์ พิมสาร)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติ 2

นาย ก้องเกียรติ กุ่มคชสีห์ 47015386

นาย เจษฎา คีล่อม 47015387

อาจารย์ มนต์ศักดิ์ พิมสาร อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2549

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างเครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติ ที่สามารถเปิดหน้าหนังสือแบบไป-มาได้ โดยเครื่องดังกล่าวนี้สามารถควบคุมการเปิดหน้าหนังสือได้โดยการใช้สวิตซ์ ซึ่งอาจจะใช้ได้กับเท้า หรือปาก หรือส่วนอื่นที่สามารถเคลื่อนไหวได้ของร่างกาย ดังนั้นผู้จัดทำจึงหวังว่าเครื่องดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อคนพิการ และผู้อื่นที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องนี้ เช่น นักดนตรีที่ไม่สามารถละมือจากเครื่องดนตรีได้ คนพิมพ์งานที่ไม่อยากเสียเวลากับการเปิดหนังสือ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

AUTOMATIC PAGE TURNING MACHINE 2

Mr. Kogkeat Koomkodshasee 47015386

Mr. Jetsada Deelom 47015387

Asst.Proj.Dr. Monsak Pimsarn Advisor

ABSTRACT

The objective of this project is to develop an automatic page turning machine that can turn a page backward and forward. Turning operation of this machine is controlled by a switch which can be activated by a foot or a mouth or any moving part of a body. Therefore, it is expected that this machine will be useful for a handicap or anyone who may need it, for instance, a musician who cannot take hands away from an instrument and a typist who does not want to waste time for turning a page by hands.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่อาจเสร็จได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ และร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่ายด้วยกัน บุคคลแรกที่ต้องกล่าวถึงเพราะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้วิทยานิพนธ์นี้เสร็จลงได้ก็คือ อาจารย์มนต์ศักดิ์ พิมสาร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความเอาใจใส่ แนะนำ และช่วยเหลือเสมอมา ซึ่งต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก และ อาจารย์ในภาคเครื่องกลทุกท่านที่ช่วยให้คำปรึกษา

รวมไปถึงรุ่นพี่ที่ออกแบบเครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติเครื่องต้นแบบ และรุ่นพี่เพื่อนๆ ในภาคเครื่องกล เพื่อนภาคโทรคมนาคม ภาคอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนที่สถาบันพระจอมเกล้าธนบุรีภาคอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้ความรู้ในเรื่องไฟฟ้า ให้ยืมสถานที่และ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ และ ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนโครงการนี้

และต้องขอขอบพระคุณบุคคลสำคัญที่สุดที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ ก็คือ บิดา มารดา อันเป็นที่เคารพรักยิ่ง ซึ่งได้เลี้ยงดูผู้เขียนมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่ และยังให้กำลังใจ เอาใจใส่เสมอมา ในทุก ๆ ด้านอันหาที่เปรียบมิได้ ข้าพเจ้าขอระลึกในพระคุณอันสุดประมาณ และขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

นาย ก้องเกียรติ คุ้มชสิทธิ์

นาย เจษฎา ดีล้อม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



การออกแบบและสร้างเครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติ¹

ก้องเกียรติ คุ่มคชสีห์¹, เจษฎา ดีล้อม², มนต์ศักดิ์ พิมสาร³

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติที่สามารถเปิดหน้าหนังสือแบบไป-มาได้ โดยเครื่องดังกล่าวนี้สามารถควบคุมการเปิดหน้าหนังสือได้โดยการใช้สวิทช์ ซึ่งอาจจะใช้ได้กับเท้า หรือปาก หรือส่วนอื่นที่สามารถเคลื่อนไหวได้ของร่างกาย ดังนั้นผู้จัดทำจึงหวังว่าเครื่องดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อคนพิการ และผู้อื่นที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องนี้ เช่น นักดนตรีที่ไม่สามารถละมือจากเครื่องดนตรีได้ คนพิมพ์งานที่ไม่อยากเสียเวลากับการเปิดหนังสือ

Abstract

The objective of this project is to develop an automatic page turning machine that can turn a page backward and forward. Turning operation of this machine is controlled by a switch which can be activated by a foot or a mouth or any moving part of a human body. Therefore, we truly hope that this machine will be useful for a handicap and anyone who may need it, for instance, a musician who cannot take hands away from an instrument and a typist who does not want to waste time for turning a page.

© 2006 Department of Mechanical Engineering, KMITL. All rights reserved

Keywords: Automatic page turning machine; Switch control; Handicap

1. บทนำ


ในปัจจุบันโลกของเราได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี สังคม การเมืองการปกครอง สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรม ดังสิ่งทีกล่าวมาข้างต้นนี้ทำให้เราต้องพัฒนาตัวของเราเองอยู่ตลอดเวลา การที่เราจะพัฒนาตัวของเราได้นั้น เราจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้มากขึ้นจากแหล่งความรู้ที่มีอยู่หลากหลายในปัจจุบัน เช่น อินเทอร์เน็ต วารสาร หนังสือ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น และเราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าแหล่งให้ความรู้ที่มีมานานตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังคงเป็นแหล่งความรู้ที่ให้ศึกษากันอย่างแพร่หลายต่อไปอีกในอนาคต แหล่งที่ให้ความรู้นั้นก็คือหนังสือ หนังสือเป็นแหล่งความรู้ที่มีอยู่อย่างมากมายและหลากหลายประเภท เช่น ตำราเรียน วารสาร หนังสือเพลง หนังสือการ์ตูน นิตยสารบันเทิง เป็นต้น หนังสือยังเป็นแหล่งความรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าแหล่งความรู้ประเภทอื่น ๆ อีกด้วย ผู้แต่งหนังสือนั้นก็หวังว่าหนังสือที่แต่งออกมาจะช่วยให้ผู้อ่านมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อย ซึ่งผู้แต่งก็ได้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจออกมาเป็นตัวอักษรให้ผู้อ่านได้ศึกษา และการอ่านหนังสือนอกจากจะให้เราได้ศึกษาหาความรู้แล้ว ยังช่วยผ่อนคลายอารมณ์ในขณะที่เราไม่สบายใจได้อีกด้วย จะเห็นได้ว่าประโยชน์ของการอ่านหนังสือนั้นมีอยู่มาก และการอ่านหนังสือมักจะมาควบคู่กับการใช้ชีวิตประจำวันอยู่เสมอ

ปัจจุบันคนพิการนั้นมีจำนวนมาก คนพิการเหล่านี้ก็ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเช่นกัน ดังนั้นเราจึงเกิดแนวความคิดที่จะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยให้คนพิการทางแขนสามารถศึกษาหาความรู้โดยการอ่านหนังสือได้ด้วยตัวของเขาเอง จากที่เราได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะอำนวยความสะดวกในการอ่านหนังสือ


¹ชื่ออังกฤษ "Automatic page turning machine".....

²นักศึกษามหาวิทยาลัยวิศวกรรมเครื่องกล สจล. ห้อง 3Q/2 รหัส 47015386 และ 47015387 ตามลำดับ

³ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สจล., โทร. 0 2326 4197, อีเมล kpmmonsak@kmitl.ac.th



รูปที่ 1.1 ลักษณะเครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติเครื่องต้นแบบ



รูปที่ 1.2 ลักษณะเครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติที่ออกแบบใหม่

ในปี พ.ศ. 2547 ยศพนธ์ และคณะ [1] ได้ออกแบบและสร้างเครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติต้นแบบ โดยใช้คุณสมบัติของความเสียดทาน ซึ่งสามารถเปิดกลับไป-มาได้ จากผลการทำงานของเครื่องเปิดหนังสือยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง โดยบางครั้งเกลี่ยกระดาษไม่ได้หรือเกลี่ยกระดาษแล้วกระดาษติดกันออกมาครั้งละ 2-3 แผ่น ประสิทธิภาพการเปิดหนังสือของเครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติโดยเฉลี่ยคือ 69.5% ขนาดของเครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัตินั้นมีขนาดปานกลาง ลักษณะรูปทรงของเครื่องไม่ทำให้หาที่ควรการเกลี่ยกระดาษทำให้กระดาษยับเป็นรอย และเปิดหนังสือช้ามีลักษณะตามรูปที่ 1.1

โดยในปีเดียวกัน คงศักดิ์ และคณะ [2] ได้ออกแบบและสร้างเครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติต้นแบบ โดยใช้คุณสมบัติของความดันแตกต่าง จากผลการทำงานของเครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัตินั้นไม่มีเสียงดังจากเครื่องดูดฝุ่นซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ และขนาดของเครื่องนั้นมีขนาดใหญ่ทำให้การเคลื่อนย้ายเครื่องเปิดหนังสือนั้นค่อนข้างลำบาก

จากที่ได้ศึกษาเครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติต้นแบบแล้ว จึงได้เลือกใช้คุณสมบัติของความเสียดทานมาพัฒนาและออกแบบสร้างเครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติที่มีความแม่นยำในการเปิดหนังสือ ลดขนาดเครื่องให้เล็กลง ลดเวลาที่ใช้เปิดหนังสือต่อหน้าลง โดยออกแบบชุดแยกกระดาษและกวาดกระดาษใหม่มีลักษณะตามรูปที่ 1.2

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาและออกแบบเครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติให้มีขนาดเล็กลง

2.2 เพื่อพัฒนาและออกแบบเครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติให้ใช้เวลาในหนึ่งวัฏจักรน้อยลงเพื่อเปิดหนังสือได้เร็วขึ้น

2.3 เพื่อพัฒนาและออกแบบเครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพและความแม่นยำมากขึ้น

2.4 เพื่อเป็นเครื่องต้นแบบและนำมาพัฒนาต่อไปได้

3. หลักการทำงานของเครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติ

หลักการทำงานของเครื่องจะมีอยู่ 2 จังหวะ การทำงานคือ

3.1 การแยกกระดาษออกมา 1 แผ่น

3.2 กวาดกระดาษให้ไปอยู่อีกฝั่งเพื่อให้กระดาษพลิกเปลี่ยนหน้า

4. ขอบเขตของเครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติ

ขอบเขตของเครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัตินั้นมีดังนี้

4.1 เปิดหน้าหนังสือไปหน้าถัดไปและเปิดย้อนกลับไปหน้าที่ผ่านมาได้

4.2 เปิดหนังสือขนาดกว้าง 20-30 (ซม.) ยาว 22-42 (ซม.) ได้


4.3 ปรบองค่างารวางหนังสือของเครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติได้

5. กรรมวิธีที่ใช้ในการออกแบบ

การออกแบบเราควรต้องรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นรู้ว่าวัตถุประสงค์เป็นอย่างไร จะเริ่มต้นอย่างไรต่อไป จะเกิดอะไรขึ้น มีอะไรบ้างเป็นตัวควบคุมและสุดท้ายงานออกแบบจะสิ้นสุดลงที่ใดโดยเปรียบเทียบกับเครื่องเปิดหนังสือด้วยมือคน แล้วออกแบบกลไกให้คล้ายกับการเปิดหนังสือด้วยมือคนโดยใช้หลักการออกแบบด้วยวิชา Machinery ใช้หลักการออกแบบการทดกำลังและโครงสร้างต่าง ๆ จากวิชา Machine Design และหลักการออกแบบวงจรไฟฟ้าควบคุม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 5.1 กรรมาวิธีที่ใช้ในการออกแบบ



ในการออกแบบเครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติเรากำหนดลักษณะการทำงาน เป็นการใช้คุณสมบัติของความเสียดทานของวัสดุ นั่นก็คือ การใช้ค่าความเสียดทานระหว่างผิวกระดาษกับผิวของวัสดุที่มีค่าความเสียดทานมากกว่าค่าความเสียดทานระหว่างผิวกระดาษเอง ซึ่งจะช่วยให้หลักการนี้ในการเกลี่ยกระดาษให้กระดาษแยกออกจากกัน

ข้อดีของการใช้คุณสมบัติของความเสียดทาน


- ก. หลักการทำงานง่าย
- ข. วัสดุที่สามารถนำมาใช้งานได้นั้นมีหลากหลาย
- ค. อายุการใช้งานยาวนาน

ข้อเสียของการใช้คุณสมบัติของความเสียดทาน


- ก. ค่าความผิดพลาดสูงประสิทธิภาพต่ำ
- ข. ใช้เวลาในการทำงานช้า
- ค. มีขั้นตอนในการทำงานมาก

6. ทฤษฎีที่ใช้ในการออกแบบ

ชุดแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power Supply) ซึ่งประกอบด้วยหม้อแปลงขนาด 12 โวลต์ซึ่งทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าจาก 220 volt-AC เป็น 12 volt-AC วงจรแปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นกระแสตรงขนาด 12 volt-DC เพื่อจ่ายให้กับมอเตอร์แต่ละตัวและ 5 volt-DC เพื่อจ่ายให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์




รูปที่ 6.1 วงจรแปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นกระแสตรงขนาด 5 v.




รูปที่ 6.2 วงจรแปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นกระแสตรงขนาด 12 v.

ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) เป็นชื่อของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบหนึ่งซึ่งรวมเอาหน่วยประมวลผล หน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์และลอจิก วงจรรับสัญญาณอินพุต วงจรขับสัญญาณเอาต์พุต หน่วยความจำ วงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกาไว้ด้วยกัน ทำให้สามารถนำไปใช้งานแทนวงจรรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนได้เป็นอย่างดี ช่วยลดจำนวนอุปกรณ์และขนาดของระบบ ในขณะที่มีขีดความสามารถสูงขึ้น ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม


ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เลือกใช้ในครั้งนี้เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล MCS - 51 ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายเบอร์ขึ้นกับโครงสร้างภายในของมันโดยใช้เป็นส่วนควบคุมการทำงานของชุดควบคุมมอเตอร์ ซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์มีหน้าที่รับคำสั่งควบคุมจากคอมพิวเตอร์มาประมวลผลเพื่อกำหนดตำแหน่งให้กับมอเตอร์รวมทั้งส่งค่าตำแหน่งปัจจุบันของมอเตอร์ให้กับคอมพิวเตอร์



รูปที่ 6.3 โครงสร้างภายในของ MCS - 51



รูปที่ 6.4 หน้าขาของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS - 51



รูปที่ 6.5 วงจรการขับสเต็ปมอเตอร์ของ MCS-51

หน้าที่การใช้งานของแต่ละขาของ MCS - 51

- ขา Vss (ขา 20) สำหรับต่อลง Ground
- ขา Vcc (ขา 40) สำหรับต่อแหล่งจ่ายไฟตรง +5 V
- ขาพอร์ต 0 (ขา 32 - 39) มี 8 ขา ใช้เป็นพอร์ต 0 (P0.0 - P0.7) เป็นได้ทั้งเอาต์พุตและอินพุตพอร์ตและใช้ในการติดต่อ หน่วยความจำเป็นไบต์ต่ำ (A0 - A7)
- ขาพอร์ต 1 (ขา 1 - 8) มี 8 ขา ใช้เป็นพอร์ต 1 (P1.0 - P0.7) เป็นได้ทั้งเอาต์พุตและอินพุตพอร์ต โดยทั่วไปมีวงจรพูลอัพภายใน
- ขาพอร์ต 2 (ขา 21 - 28) มี 8 ขา ใช้เป็นพอร์ต 2 (P2.0 - P2.7) เป็นได้ทั้งเอาต์พุตและอินพุตพอร์ตและใช้ในการติดต่อหน่วยความจำเป็นไบต์สูง
- ขาพอร์ต 3 (ขา 10 - 17) มี 8 ขา ใช้เป็นพอร์ต 3 (P3.0 - P3.7) เป็นได้ทั้งเอาต์พุตและอินพุตพอร์ตโดยมีวงจรพูลอัพภายในและยังใช้ในหน้าที่พิเศษต่าง ๆ ดังนี้
- ขา P3.0 ใ้รับข้อมูลภายนอกแบบอนุกรม
- ขา P3.1 ใ้ส่งข้อมูลออกภายนอกแบบอนุกรม
- ขา RST (ขา 9) ใช้ในการรีเซ็ตค่าภายในทั้งหมด
- ขา XTAL (ขา 18) ใช้ต่อคริสตัลภายนอก โดยเป็นขาเอาต์พุตขา XTAL (ขา 19) ใช้ต่อคริสตัลภายนอก โดยเป็นขาอินพุต

สเต็ปมอเตอร์แบบยูนิโพลาร์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

และในปัจจุบันเป็นที่นิยมที่ใช้น้อยกว่าแพร่หลายมากที่สุด และหาได้ง่าย สเต็ปมอเตอร์แบบนี้มีการพันขดลวด 2 ขดบน

แต่ละขั้วแม่เหล็กของสเตเตอร์ แต่ละขดแบ่งเป็น 2 เฟส รวมมอเตอร์ทั้งตัวจะมี 4 เฟส คือ เฟส 1,2,3 และ 4 มีการต่อสายแต่ละขดเพื่อจ่ายไฟเลี้ยงทำให้สเต็ปมอเตอร์แบบนี้มีทั้งแบบ 5 สายและ 6 สาย ถ้าเป็นแบบ 5 สายจะเป็นการนำสายไฟเลี้ยงของขดลวดทั้งสองมาต่อรวมกันเป็นสายเดียว

หลักการทำงานของมอเตอร์กระแสตรงเมื่อมีการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังขดลวดในสนามแม่เหล็กจะทำให้เกิดแรงสนามแม่เหล็กโดยแรงจะเกิดขึ้นเป็นมุมฉากกับกระแสและสนามแม่เหล็ก ขณะที่ทิศทางของแรงกลับตรงกันข้ามกัน ถ้าหากกระแสของสนามแม่เหล็กไหลย้อนกลับจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแส และ สนามแม่เหล็กเป็นผลทำให้เกิดทิศทางของแรงเปลี่ยนไป ด้วยคุณสมบัตินี้ทำให้มอเตอร์กระแสตรงกลับทิศทางหมุนได้ สนามแม่เหล็กของมอเตอร์ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากแม่เหล็กถาวรซึ่งจะถูกยึดติดกับแผ่นเหล็กหรือ เหล็กกล้า โดยปกติส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ยึดอยู่กับที่ และขดลวดเหนี่ยวนำจะพันอยู่กับส่วนที่เป็นแกนหมุนของมอเตอร์ การควบคุมทิศทางหมุนทำได้โดยการใช้รีเลย์หรือทรานซิสเตอร์ในการสร้างวงจรเพื่อสลับทิศทางของไหลของกระแสไฟฟ้า

มอเตอร์กระแสตรงมีผลการทำงานที่ไม่มีตำแหน่งหยุดที่แน่นอน ดังนั้นระบบคอนโทรลมอเตอร์กระแสตรงจึงเป็นแบบวงรอบปิด ตำแหน่งเอาต์พุตหรือความเร็วเอาต์พุตจะถูกป้อนกลับไปเปรียบเทียบกับอินพุตอ้างอิงเพื่อให้ได้ผลการทำงานตามที่ต้องการ เช่นการบังคับตำแหน่งหุ่นยนต์ เมื่อจับวัตถุขึ้นมาชิ้นหนึ่งเราจะควบคุมให้แขนหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปอีกจุดหนึ่งแล้ววางวัตถุลงหรือใช้ในการส่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เป็นต้น


เอกสารนี้เป็นที่นิยมที่ใช้น้อยกว่าแพร่หลายมากที่สุด และหาได้ง่าย สเต็ปมอเตอร์แบบนี้มีการพันขดลวด 2 ขดบนไม่ว่าใครจะเห็นก็ตาม ยี่ห้อไหนก็ได้แต่ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

7. ส่วนประกอบของเครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติ

เครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติโดยใช้ความแตกต่างของความดันมีส่วนประกอบหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

7.1 โครงฐาน


โครงฐาน เป็นส่วนโครงของเครื่องซึ่งเป็นที่วางหนังสือและจับยึดหนังสือ เป็นโครงเพื่อยึดองค์ประกอบอื่น ๆ ได้แก่ ชุดแกนกลไกแยกกระดาษและชุดกวาดกระดาษ ตามรูปที่ 7.1



รูปที่ 7.1 โครงฐาน

7.2 ชุดแกนกลไกแยกกระดาษ


ชุดแกนกลไกแยกกระดาษ เป็นส่วนที่ใช้เปิดเส้นแยกหน้ากระดาษชั้นส่วน ที่ปลายแกนกลไกจะติดอยู่กับวัสดุที่มีความเสียดทานอยู่ตามรูปที่ 7.2



รูปที่ 7.2 ชุดแกนกลไกแยกกระดาษ

7.3 ชุดกวาดกระดาษ


ชุดกวาดกระดาษ เป็นกลไกที่กวาดกระดาษให้ไปอยู่อีกฝั่งของหนังสือทำให้กระดาษพลิกเปลี่ยนหน้าตามรูปที่ 7.3



รูปที่ 7.3 ชุดกวาดกระดาษ

7.4 ชุดควบคุมการทำงาน


ชุดควบคุมการทำงาน ทำหน้าที่ที่ควบคุมการทำงานของเครื่องเปิดหนังสือให้ทำงานอย่างอัตโนมัติ ได้แก่ สวิตช์อินพุตตามรูปที่ 7.4



รูปที่ 7.4 ชุดควบคุมการทำงาน

7.5 ชุดแผงวงจรไฟฟ้า

ชุดแผงวงจรไฟฟ้า เป็นตัวรับสัญญาณมาจากชุดควบคุมการทำงาน แล้วส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ทำงานตามรูปที่ 7.5



รูปที่ 7.5 ชุดแผงวงจรไฟฟ้า

8 วิจัยผลไมลการทดสอบ

การทำงานของเครื่องเปิดหนังสือในการเปิดหน้าหนังสือแต่ละหน้า จะต้องมีการป้อนอินพุตโดยการกดสวิตช์ซึ่งจะมีสวิตช์เพื่อเปิดหน้ากระดาษไปข้างหน้า และย้อนกลับตัว Microcontroller จะเป็นเหมือนสมองสั่งงาน เพื่อให้เครื่องทำงานได้ตามลำดับ ซึ่งมันจะจ่ายไฟให้แก่เครื่อง และให้เครื่องทำงานได้ตามลำดับจนครบ 1 ฐป แล้วตัวมันจะหยุดจ่ายไฟให้กับเครื่อง จนกระทั่งมีการป้อนอินพุตเข้าไปใหม่อีกครั้ง ตัว Microcontroller ก็จ่ายไฟให้แก่เครื่องทำงานตามที่ได้โปรแกรมเอาไว้จนครบ 1 ฐป

การเปิดหน้ากระดาษบางครั้งเกิดการผิดพลาดขึ้น เช่นแกนกลไกเคลื่อนกระดาษมากกว่า 1 แผ่น การโค้งงอของหน้ากระดาษไม่เหมาะสมกับตัวกวาดหน้ากระดาษไม่คงที่ซึ่งมีผลต่อแรงเสียดทานที่กระทำต่อกระดาษ ความหนาบางและน้ำหนักของกระดาษ รวมไปถึงการเก็บหนังสือเช่น การเก็บ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ซึ่งเรื่องเสียดทานที่กระทำต่อกระดาษ ความหนาบางและน้ำหนักของกระดาษ รวมไปถึงการเก็บหนังสือเช่น การเก็บ

หนังสือโดยการวางทับกันเป็นเวลานานจะทำให้โอกาสที่กระดาษติดกันมีมากขึ้นด้วย

เมื่อใช้งานต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน สเต็ปป์มอเตอร์และ ULN ร้อนส่งผลให้กลไกไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ตามต้องการ

สำหรับชุดควบคุมการทำงาน (Joystick) เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน ซึ่งตรงส่วนนี้สามารถออกแบบได้มากมายขึ้นกับลักษณะการใช้งาน

9 แผนการพัฒนาเครื่องและข้อเสนอแนะ

1. ควรเปลี่ยนตัวขับเคลื่อนให้สามารถจ่ายกระแสได้มากขึ้น เพราะเมื่อวงจรร้อนแล้วจะทำให้เครื่องรวนได้ ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องทำการปรับปรุงแผงวงจรใหม่สำหรับตัวขับเคลื่อน
2. ควรต่อวงจรโดยแผ่นวงจรกัดทองแดงซึ่งจะทำให้ตัดปัญหาการช็อตและการเกิดคลื่นรบกวนรวมถึงความร้อนของแผงวงจร ทำให้วงจรมีประสิทธิภาพ
3. ควรเปลี่ยนรีเลย์ในวงจรสลับทิศทางการไหลของกระแสไฟไปที่ควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์กระแสตรงเป็นทรานซิสเตอร์แทน
4. แรงที่กดเพื่อเปลี่ยนหน้ากระดาษแต่ละหน้าไม่คงที่ ทำให้การเปลี่ยนและการโค้งงอของหน้ากระดาษมีลักษณะที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ จึงควรเปลี่ยนกลไกที่ใช้กดหน้ากระดาษของแขนเปลี่ยนจากการใช้แรงของสปริงมาใช้หลักแรงโน้มถ่วงในลักษณะของตุ้มหวนแทน
5. ชุดแขนกลไกที่ทำงานเหมือนนิ้วชี้ ควรปรับแก้ให้มี Linkage ที่ทำหน้าที่เหมือนนิ้วโป้งเพื่อเก็บและหนีบหน้ากระดาษหลังจากการเปิดหน้าหนังสือแล้ว ให้เรียบและพร้อมก่อนที่จะมีการเปิดครั้งต่อไป

10 กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ อาจารย์มนต์ศักดิ์ พิมสาร และอาจารย์ในภาคเครื่องกลทุกท่านที่ช่วยให้คำปรึกษา และรวมไปถึงเพื่อนๆ และรุ่นพี่ต่อเนื่องในภาคเครื่องกล เพื่อนภาคโทรคมนาคม ภาคอิเล็กทรอนิกส์ ภาคคอมพิวเตอร์ที่ให้ความรู้ในเรื่องไฟฟ้า เพื่อนที่สถาบันพระจอมเกล้าธนบุรีภาคอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยืมสถานที่และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ และขอบคุณทุกคนที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนโครงการนี้

เอกสารอ้างอิง

- [1] ยศพนธ์ ตั้งเพิ่มพูน, วรพันธ์ พงษ์นงาณต์ และวัชร สุขธำรงค์ตระกูล; “เครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติ” ปรินุฎยานิพนธ์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2547
- [2] คงศักดิ์ สมตณ, ชาริตี สันโดษ; “เครื่องเปิดหนังสือสำหรับผู้พิการทางมือ” ปรินุฎยานิพนธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, พ.ศ. 2547.
- [3] ดร.วิรัช อิงการณ, ชาญ ถนัดงาน; “การออกแบบเครื่องจักรกล”, พิมพ์ครั้งที่ 10
- [4] ชัยวัฒน์ ลิ้มจิตวิไล, วรพจน์ กรแก้ววัฒนกุล; “MCS-51 Microcontroller Theory & Practical Approach”: Atmel AT89c5X, Innovetive Experiment Co.,Ltd
- [5] ประภากร สุวรรณะ, “เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่องการออกแบบ Power Supply”, ชุดที่ 1-5
- [6] ชีรบูลย์ หล่อวิเชียรรุ่ง, นครศักดิ์ชาติ และชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตวิไล, ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์MCS-51 ด้วยโปรแกรมภาษา C, อินโนเวตีฟ อีเกอเพอริเมนท, พิมพ์ครั้งที่ 1
- [7] Barry Daris, Understanding DC Power Supplies & Oscillator, Prentice Hall

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้าที่
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญภาพ	VI
สารบัญตาราง	VII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 หลักการทำงานและขอบเขตการทำงาน	1
1.4 กรรณวิธีที่ใช้ในการออกแบบ	2
บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี	3
2.1 ปรัชญาของการออกแบบ	3
2.2 พื้นฐานของผู้ออกแบบเครื่องกล	4
2.3 ขั้นตอนของการออกแบบ	5
2.4 สปริง	8
2.5 เฟืองตรง	10
2.6 พื้นฐานไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS - 51 และสเต็ปมอเตอร์	14
2.7 มอเตอร์กระแสตรง	19
2.8 สเต็ปมอเตอร์	21
บทที่ 3 การออกแบบและการคำนวณ	26
3.1 แนวคิดการออกแบบเครื่อง	26
3.2 การออกแบบโครงฐาน	26
3.3 การออกแบบชุดแขนกลไก	28
3.4 การออกแบบชุดกวาดหน้ากระดาษ	29
3.5 การออกแบบวงจรควบคุม	30
3.6 การเขียนโปรแกรมควบคุม	32
บทที่ 4 ส่วนประกอบและขั้นตอนการทำงาน	38
4.1 ส่วนประกอบต่างๆ	38
4.2 ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง	40

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ (ต่อ)

	หน้าที่
บทที่ 5 วิธีและผลการทดลอง	41
5.1 วิธีการทดลอง	41
5.2 ผลการทดลอง	41
บทที่ 6 วิจัยและสรุปผล	47
6.1 วิจัยผลการทดลอง	47
6.2 สรุปผลการทดลอง	47
6.3 แผนการพัฒนาเครื่องและข้อเสนอแนะ	48
บรรณานุกรม	49



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญญภาพ

	หน้าที่	
รูป 1.1	แสดงแผนภาพวิธีการที่ใช้ในการออกแบบ	2
รูป 2.1	แผนภาพของการออกแบบที่มีวงป้อนกลับ	5
รูป 2.2	การเรียกชื่อส่วนของฟันเฟือง	10
รูป 2.3	ผลของค่าโคเอมีทริลพิทช์ต่อขนาดของฟันเฟือง สำหรับค่าวงกลมพิทช์ที่กำหนด เมื่อโคเอมีทริลพิทช์เล็กลง ขนาดของฟันเฟืองจะ โตขึ้น	12
รูป 2.4	การทำงานของฟันเฟืองที่ขบกัน	13
รูป 2.5	โครงสร้างภายในของ MCS – 51	14
รูป 2.6	แสดงตำแหน่งขาของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS – 51	15
รูป 2.7	วงจรภายในของมอเตอร์กระแสตรง	20
รูป 2.8	โครงสร้างอย่างง่ายของสเต็ปมอเตอร์แบบยูนิโพล่า	22
รูป 2.9	แสดงการกระตุ้นแบบเฟสเดียว	22
รูป 2.10	แสดงการกระตุ้นแบบ 2 เฟส	23
รูป 2.11	แสดงการกระตุ้นแบบครึ่งสเต็ป	23
รูป 2.12	แสดงวงจรการเชื่อมต่อของ MCS-51 และวงจรการขับมอเตอร์	24
รูป 2.13	แสดงการต่อคริสตัลให้กับ AT89C51	24
รูป 2.14	วงจรแปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นกระแสตรงขนาด 5 v	25
รูป 2.15	วงจรแปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นกระแสตรงขนาด 12	25
รูป 3.1	โครงฐานทำจากอลูมิเนียม	26
รูป 3.2	ขนาดและมิติต่างๆ ของโครงฐาน (หน่วย mm)	27
รูป 3.3	ชุดแกนกลไกจำลองโปรแกรมเขียนแบบ (solid work)	28
รูป 3.4	(ก) ชุดแกนกลไกเครื่องต้นแบบ (ข) ชุดแกนกลไกที่ออกแบบใหม่	28
รูป 3.5	การหาค่าแรงในการดึงแกนกลไกเพื่อให้ได้ค่า Torque ที่ใช้	26
รูป 3.6	การหาค่าแรงในการดึงแกนกลไกที่ออกแบบใหม่	29
รูป 3.7	(ก) ชุดกวาดหน้ากระดาษเครื่องต้นแบบ (ข) ชุดกวาดหน้ากระดาษที่ออกแบบ	30
รูป 3.8	การหาค่าแรงในการขับเคลื่อนเมตรเพื่อให้ได้ค่า Torque ที่ใช้	30
รูป 3.9	วงจรควบคุมการทำงานของมอเตอร์กระแสตรงและสเต็ปปิงมอเตอร์	31
รูป 3.10	แผงวงจรควบคุม	31
รูป 4.1	โครงฐานด้านหน้า	38
รูป 4.2	ชุดแกนกลไก	38
รูป 4.3	ชุดกวาดหน้ากระดาษที่ออกแบบใหม่	39
รูป 4.4	(ก) ชุดควบคุมการเปิดหน้ากระดาษ (ข) ชุดควบคุมการปรับองศาของโต๊ะ	39
รูป 4.5	(ก) Power Supply (ข) MCS-51	40

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

	หน้าที่	
ตาราง 2.1	ขนาดเฟืองมาตรฐาน	12
ตาราง 2.2	สรุปบางส่วนของ MCS-51	17
ตาราง 2.3	แสดงหน้าที่พิเศษของพอร์ต 3 นี้ด้วยคือ P3.0 และ P3.1	25
ตาราง 5.1	แสดงผลการทดลองครั้งที่ 1	41
ตาราง 5.2	แสดงผลการทดลองครั้งที่ 2	42
ตาราง 5.3	แสดงผลการทดลองครั้งที่ 3	42
ตาราง 5.4	แสดงผลการทดลองครั้งที่ 4	43
ตาราง 5.5	แสดงผลการทดลองครั้งที่ 5	43
ตาราง 5.6	แสดงผลการทดลองครั้งที่ 6	44
ตาราง 5.7	แสดงผลการทดลองครั้งที่ 7	44
ตาราง 5.8	แสดงผลการทดลองครั้งที่ 8	45
ตาราง 5.9	แสดงผลการทดลองครั้งที่ 9	45
ตาราง 5.10	แสดงผลการทดลองครั้งที่ 10	46

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

การอ่านหนังสือเป็นการผ่อนคลาย และการเรียนรู้อย่างหนึ่งในชีวิต การอ่านหนังสือมักจะมาควบคู่ไปในชีวิตประจำวันเสมอ แต่ถ้าคนพิการทางแขนซึ่งต้องการที่จะอ่านหนังสือแต่ไม่สามารถอ่านได้ด้วยตัวเองหรือสามารถทำได้อย่างลำบากเนื่องจากไม่มีแขนที่จะใช้เปิดหนังสือ ดังนั้นเราจึงเกิดแนวความคิดที่จะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยให้คนพิการทางแขนสามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการอ่านหนังสือ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างเครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติ ที่สามารถเปิดหน้าหนังสือแบบไป-มาได้ โดยเครื่องดังกล่าวนี้สามารถควบคุมการเปิดหน้าหนังสือได้โดยการใช้สวิตช์ ซึ่งอาจจะใช้ได้กับเท้า หรือปาก หรือส่วนอื่นที่สามารถเคลื่อนไหวได้ของร่างกาย ดังนั้นผู้จัดทำจึงหวังว่าเครื่องดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อคนพิการ และผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องนี้ เช่น นักดนตรีที่ไม่สามารถละมือจากเครื่องดนตรีได้ คนพิมพ์งานที่ไม่อยากเสียเวลากับการเปิดหนังสือ

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 เพื่อพัฒนาและออกแบบเครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติให้มีขนาดเล็กลง
- 1.2.2 เพื่อพัฒนาและออกแบบเครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติให้ใช้เวลาในหนึ่งวัฏจักรน้อยลงเพื่อเปิดหนังสือได้เร็วขึ้น
- 1.2.3 เพื่อพัฒนาและออกแบบเครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพและความแม่นยำมากขึ้น
- 1.2.4 เพื่อเป็นเครื่องต้นแบบและนำมาพัฒนาต่อไปได้

1.3 หลักการทำงานและขอบเขตการทำงาน

การทำงานของเครื่อง จะมีอยู่ 2 จังหวะ การทำงาน คือ

- 1.3.1 เป็นการเปิดเลื่อนเพื่อแยกหน้ากระดาษให้ได้เพียง 1 แผ่น
- 1.3.2 การกวาดหน้ากระดาษให้อยู่อีกฝั่งหนึ่ง

ขอบเขตของเครื่องเปิดหนังสือ


เครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติที่ทำการออกแบบนี้ ต้องการให้การเปิดหนังสือเสมือนเปิดด้วยมือคน ซึ่งสามารถเปิดกลับไป-กลับมาได้ และสามารถเปิดหนังสือได้หลายขนาดโดยมีการออกแบบโครงงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ให้มีสล็อตเลื่อนเพื่อให้สามารถวางหนังสือได้ในขนาดที่แตกต่างกัน และชุดแกนกลไกก็สามารถปรับเลื่อนได้ถ้าหน้าหนังสือมีขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน นอกจากนี้ตัวโครงฐานยังสามารถปรับองศาการวางหนังสือเพื่อการอ่านที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้แต่ละคนด้วย

1.4 กรรมวิธีที่ใช้ในการออกแบบ

การออกแบบเราควรต้องรู้ว่าวัตถุประสงค์เป็นอย่างไร จะเริ่มต้นอย่างไร ต้องทำอะไรต่อบ้างต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น มีอะไรบ้างเป็นควมคลุมและสุดท้ายงานออกแบบจะสิ้นสุดลงที่ใด



รูป 1.1 แสดงแผนภาพวิธีการที่ใช้ในการออกแบบ

- 1.4.1 เปรียบเทียบกับการเปิดหนังสือด้วยมือคน
- 1.4.2 ออกแบบกลไกให้คล้ายกับการเปิดหนังสือด้วยมือคน
- 1.4.3 ใช้หลักการออกแบบด้วยวิชา Machinery
- 1.4.4 ใช้หลักการออกแบบการทดกำลังและ โครงสร้างต่าง ๆ จากวิชา Machine Design
- 1.4.5 ใช้หลักการออกแบบวงจรไฟฟ้าควบคุม
- 1.4.6 ทำการทดลองวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดสามารถอ่านได้ใน

วิทยานิพนธ์เล่มนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

หลักการและทฤษฎี

เครื่องจักรกลเป็นส่วนประกอบของชิ้นส่วนต่างๆที่ต่ออยู่ด้วยกัน เคลื่อนที่สัมพันธ์กัน และส่งแรงจากแหล่งต้นกำลังเพื่อเอาชนะความต้านทานต่างๆของเครื่องจักรกลและใช้ทำงานได้ ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลโดยทั่วไปจะเป็นชิ้นส่วนเกร็ง (Rigid) ข้อต่อที่ใช้จะต้องเลือกและจัดให้ทำงานสัมพันธ์กัน โดยอาจเปลี่ยนพลังรูปอื่นให้อยู่ในรูปพลังงานกลหรืออาจรับพลังงานกลจากแหล่งภายนอกส่งเข้ามา และเปลี่ยนแปลงให้ทำงานได้ในลักษณะที่ต้องการ

การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกี่ยวข้องกับการออกแบบรูปร่าง พื้นฐานทางด้านการคำนวณ และหลักการเลือกใช้วัสดุสำหรับทำชิ้นส่วนตามความเหมาะสม กับการใช้เครื่องจักรกลกับงานลักษณะต่างกัน

การออกแบบเครื่องจักรกลเป็นศิลปะของการพัฒนาทางความคิดใหม่ๆ ทางด้านเครื่องจักรกลแล้วแสดงความคิดนั้นลงบนกระดาษในรูปของแบบ เครื่องจักรกลใหม่ๆเกิดขึ้นได้ก็เพราะความต้องการในการใช้งาน และเกิดจากมโนภาพที่ได้จากบุคคลหลายฝ่าย เช่น ผู้ใช้เครื่องจักรกล ผู้ผลิตเครื่องจักรกล ดังนั้นด้วยผลความคิดเห็นต่างๆทำให้เกิดการคิดแปลงปรับปรุงเครื่องจักรกลอยู่ตลอดเวลา ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาต่างๆอย่างมากจนกระทั่งพบวิธีที่ดีที่สุด

สิ่งหนึ่งที่จะขาดเสียมิได้ก็คือศิลปะในการออกแบบ ผู้ออกแบบที่ดีควรมีศิลปะในการออกแบบด้วย ศิลปะการออกแบบอาจอธิบายได้ดังนี้คือ "ผู้ออกแบบใช้ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สร้างแบบที่สามารถผลิตได้โดยวิธีการทางวิศวกรรมซึ่งไม่เพียงแต่จะทำงานได้เท่านั้น แต่จะต้องผลิตได้โดยวิธีที่ประหยัดที่สุด และทำงานได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด"

2.1 ปรัชญาของการออกแบบ

ผู้ออกแบบจะเริ่มต้นด้วยการขีดเขียนและสร้างสรรค์แบบใหม่ๆขึ้นมา แม้ว่าการสร้างเครื่องจักรกลชนิดใหม่ที่ไม่เคยมีใช้มาก่อน จะต้องใช้ความคิดโดยอาศัยพื้นฐานความรู้ต่างๆ อาศัยประสบการณ์และใช้เวลามากหรือน้อยก็ตาม ผู้ออกแบบจะได้ผลกำไรจากความชำนาญทางด้านวิศวกรรมและด้านอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นหลายประการ

การออกแบบส่วนมากจะทำตามแบบอย่างที่มีใช้อยู่ในอุตสาหกรรม เช่น เครื่องกลึงรุ่นใหม่ๆก็มีลักษณะคล้ายกับเครื่องกลึงรุ่นเก่า รถยนต์รุ่นใหม่ก็คล้ายกับรถยนต์รุ่นเก่า เพียงแต่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ดีขึ้น เพราะมีความรู้มากขึ้น มีประสบการณ์มากขึ้น ในบางครั้งการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงจะทำได้ต้องการประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อเพิ่มหรือรักษาระดับราคาหรือเพิ่มผลการแข่งขันทางการตลาด

ปรัชญาของการออกแบบงานเฉพาะอย่างขึ้นอยู่กับลักษณะของอุตสาหกรรมหรือชนิดของเครื่องจักรกล การออกแบบในบางครั้งจะมีแบบต่างๆหลายแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าผู้ออกแบบจะประสงค์จะเอกสารนี้เป็นเอกสารที่ส่งงานไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เอาไปใช้ประโยชน์ในการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ให้งานออกมาในรูปใด งานออกแบบบางชนิดผู้ออกแบบจะต้องค่อยๆเปลี่ยนแปลงปรัชญาให้เหมาะสมกับธรรมชาติของงานนั้น เช่น เมื่อออกแบบเครื่องบินจะต้องทำด้วยความแม่นยำสูง ระวังทางด้านความต้านแรงและน้ำหนัก ซึ่งเป็นการออกแบบที่เสียดค่าใช้จ่ายสูง เมื่อเปรียบเทียบกับการออกแบบถึงความดันขนาดใหญ่ ผู้ออกแบบไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงความแม่นยำสูงเหมือนกับเครื่องบินหรือไม่ก็ไม่ต้องคำนึงถึงน้ำหนัก เป็นต้น

ที่กล่าวมาทั้งหมดมิได้ตั้งใจจะกล่าวถึงปรัชญาของการออกแบบทั้งหมดในอุตสาหกรรม แต่ประสงค์จะชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างบางอย่างบางประการ ซึ่งในการออกแบบจริงๆแล้ว ควรจะต้องพิจารณาถึงปรัชญาที่เหมาะสมกับงานนั้นๆเป็นหลักสำคัญ

2.2 พื้นฐานของผู้ออกแบบเครื่องกล

ผู้ออกแบบเครื่องจักรกลที่ดีควรจะต้องมีพื้นฐานความรู้ดังต่อไปนี้เป็นอย่างดี

1. มีพื้นฐานความรู้ทางด้านความแข็งแรงของวัสดุเป็นอย่างดี เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความเค้น ส่วนของเครื่องจักรกลจะต้องแข็งแรง และแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรับแรงต่างๆที่เกิดขึ้นได้

2. มีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุวิศวกรรมที่ใช้กับเครื่องจักรกลเป็นอย่างดี ทั้งทางด้านโลหะวิทยา กรรมวิธีทางความร้อนต่างๆ และติดตามการพัฒนาทางด้านวัสดุอยู่ตลอดเวลา เพื่อจะได้นำวัสดุที่เหมาะสมที่สุดมาใช้

3. มีความรู้ทางด้านกรรมวิธีการผลิตต่างๆ หลักเศรษฐศาสตร์ของวิธีการผลิต เพราะชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่ผลิตขึ้นมาจะต้องแข่งขันกันทางด้านราคา บางครั้งการออกแบบชิ้นส่วนขึ้นหนึ่งอาจเหมาะกับ โรงงานผลิตแห่งหนึ่ง แต่ไม่เหมาะกับ โรงงานผลิตอีกแห่งหนึ่งก็ได้ เช่น โรงงานผลิตที่มีแผนกเชื่อมที่ดี แต่ไม่มีแผนกหล่อ จะพบว่าการผลิตโดยวิธีเชื่อมจะประหยัดที่สุด แต่ในขณะเดียวกันโรงงานอีกแห่งหนึ่งอาจตัดสินใจใช้วิธีหล่อเพราะมีแผนกหล่อที่ดีอยู่ (และอาจมีแผนกเชื่อมหรือไม่ก็ได้)

4. มีความรู้เป็นพิเศษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่จะมีผลต่อคุณสมบัติของวัสดุ เช่น บรรยากาศที่ทำให้เกิดการกัดกร่อน อุณหภูมิต่ำมากๆ หรือสูงมากๆ เป็นต้น

5. เตรียมพร้อมสำหรับการตัดสินใจอย่างฉลาดได้ว่า

(ก) ควรเลือกใช้ชิ้นส่วนที่มีจำหน่ายอยู่แล้วหรือต้องการออกแบบใหม่

(ข) ควรใช้สูตรสำเร็จที่ได้จากประสบการณ์ในการออกแบบชิ้นส่วนหรือไม่

(ค) ควรทดสอบชิ้นงานก่อนการผลิตหรือไม่

(ง) ต้องออกแบบเป็นพิเศษเพื่อควบคุมการสั่นสะเทือน ระดับเสียงดัง และอื่นๆหรือไม่

6. มีความเข้าใจถึงความสวยงามบางประการ ซึ่งจะช่วยให้ผลิตผลดูใจและดึงดูดใจผู้ใช้


7. มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการแข่งขันทางด้านราคาเพราะเหตุว่าวิศวกรมีหน้าที่ในการประหยัดเงินของผู้ว่าจ้าง การจะเพิ่มราคาสินค้าได้จะต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เช่น เพิ่มสมรรถนะเพิ่มสิ่งดึงดูดใจ หรือเพิ่มความทนทานให้มากขึ้น

8. มีสัญชาตญาณในการเป็นนักประดิษฐ์และสร้างสรรค์ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะต้องทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ความคิดสร้างสรรค์อาจเกิดขึ้นเพราะมีความขยันขันแข็งที่จะแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกใจและเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

มีความเต็มใจที่จะทำตามปกติแล้วยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ควรพิจารณาโดยละเอียดอีก เช่น เครื่องจักรกลจะใช้งานได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ มีอะไรป้องกันการเผาไหม้ของเครื่องยนต์หรือผู้ใช้เครื่องจักรหรือไม่ มีการสัมผัสเพื่อนจนอาจเกิดอันตรายหรือไม่ การประกอบชิ้นส่วนหรือการซ่อมบำรุง ทำได้ยากหรือง่าย เป็นต้น เป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดว่า ไม่มีวิศวกรคนใดที่จะมีความรู้เป็นพิเศษเกี่ยวกับสิ่งที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด และตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างดีที่สุด องค์กรขนาดใหญ่ขึ้นย่อมจะมีผู้ชำนาญพิเศษในด้านต่างๆ มากขึ้นซึ่งจะช่วยในการเป็นที่ปรึกษาได้อย่างดี วิศวกรส่วนมากจะรู้ขั้นตอนการออกแบบแล้วเป็นอย่างดี และจะดียิ่งขึ้นถ้าได้ใช้บุคคลหลายฝ่ายที่มีความชำนาญพิเศษต่างกันมาร่วมมือกันออกแบบ การออกแบบเป็นงานอาชีพอย่างหนึ่งซึ่งมีเสน่ห์ดึงดูดใจผู้ออกแบบ เพราะต้องใช้พินความรู้อย่างกว้างขวางทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ งานวิศวกรรมก็คืองานออกแบบ

2.3 ขั้นตอนของการออกแบบ

การออกแบบเป็นกระบวนการที่น่าสนใจมากกว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไร ควรจะเริ่มต้นจากกระดาษเปล่าแผ่นหนึ่ง แล้วเริ่มลงมือแสดงความคิดเห็นลงไป ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น มีอะไรบ้างที่เป็นตัวควบคุมหรือมีผลต่อการตัดสินใจ และสุดท้ายงานออกแบบจะสิ้นสุดลงที่ใด ดังนั้นจึงกล่าวถึงขั้นตอนในการออกแบบทั่วไปซึ่งงานบางประเภทไม่เป็นไปตามขั้นตอนดังกล่าวนี้ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและกรรมวิธีในการออกแบบ ดังจะเขียนเป็นแผนภาพได้ดังรูป 2.1



รูป 2.1 แผนภาพของการออกแบบที่มีวงป้อนกลับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. ได้รับความต้องการ การออกแบบอาจเริ่มต้นขึ้นจากการที่วิศวกรได้รับความต้องการและตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างบางอย่างขึ้น หรืออาจได้รับข้อมูลจากลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในด้านการใช้งาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาจเป็นแรงผลักดันให้มีการออกแบบขึ้นได้ การแข่งขันกันทางด้านการธุรกิจและอุตสาหกรรม ทำให้เกิดความต้องการในการออกแบบอุปกรณ์ กระบวนการ และเครื่องจักรกลใหม่ๆ สิ่งสำคัญก็คือ ต้องยอมรับรู้ว่าเกิดความต้องการขึ้นแล้ว ใช้ประสบการณ์พื้นฐานที่มีอยู่ทำความเข้าใจกับความต้องการนั้นให้ถ่องแท้

2. ลักษณะจำเพาะ รวบรวมรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการออกแบบให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งอาจประกอบไปด้วย คุณลักษณะ ขนาด ราคา จำนวนที่ต้องการผลิต อายุการใช้งาน อุณหภูมิใช้งาน ความเชื่อถือได้ และสิ่งที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้าง เช่น น้ำหนัก ขนาดต่างๆ พร้อมทั้งบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการออกแบบ เช่น กรรมวิธีการผลิต ความชำนาญของช่าง และการแข่งขันทางด้านการตลาด เป็นต้น การออกแบบงานบางประเภทต้องทำตามเกณฑ์ (Code) เช่น หม้อไอน้ำภาชนะความดันก็จำเป็นจะต้องศึกษาเกณฑ์ให้ทราบถึงสิ่งที่สำคัญต่างๆที่เป็นข้อควรระมัดระวังและปฏิบัติตาม

3. ศึกษารายละเอียด เมื่อได้ลักษณะจำเพาะต่างๆ แล้วขั้นต่อไปก็คือศึกษารายละเอียด ทั้งนี้เพื่อแยกแยะถึงสิ่งที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือความล้มเหลว ทั้งทางด้านเทคนิคและด้านเศรษฐศาสตร์ โดยปกติแล้วผู้ที่รับผิดชอบในการศึกษารายละเอียด มักจะเป็นวิศวกรที่ผ่านงานออกแบบมาแล้วอย่างมาก มีพื้นความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ต่างๆ เป็นอย่างดี รู้วิธีการเลือกใช้วัสดุ รู้วิธีการผลิต และความต้องการของแผนกขาย ผู้ที่ทำการศึกษารายละเอียดมักจะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการทั้งหมด มีบ่อยครั้งที่ผลจากการศึกษารายละเอียดจะทำให้ลักษณะจำเพาะต้องเปลี่ยนไปเพื่อความสำเร็จของโครงการ จึงทำให้มีวงป้อนกลับไปยังลักษณะจำเพาะดังรูป 2.1

4. สังเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ เมื่อศึกษารายละเอียดแล้ว ต่อไปก็จะถึงขั้นการสังเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ทำให้ท้อและน่าสนใจที่สุดในการออกแบบ เพราะถ้าไม่มีสิ่งขัดจำกัดอันใดแล้ว ผู้ออกแบบจะทำหน้าที่เป็นวิศวกร นักประดิษฐ์ และจิตรกรในเวลาเดียวกัน ซึ่งในขณะนี้เขาจะเป็นนักสร้างสรรค์

การสังเคราะห์คือการวิเคราะห์และทำให้อ่านวยประโยชน์มากที่สุด ในขั้นนี้จะต้องสังเคราะห์ความคิดใหม่กับความคิดเก่าเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ขึ้น ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สั่งสอนกันไม่ได้ แม้ว่าจะใช้วิธีกระตุ้นก็ตาม แต่ก็เชื่อได้ว่าการศึกษาที่เหมาะสมทำให้มนุษย์มีกระบวนการคิดสร้างสรรค์กว้างขวางขึ้น

5. ออกแบบเบื้องต้นและปรับปรุง หลังจากผ่านกระบวนการสังเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบแล้ว อาจจะมีวิธีการออกแบบที่เหมาะสมกับลักษณะจำเพาะและความต้องการหลายวิธี จึงจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจเลือกเอาวิธีใดวิธีหนึ่งเป็นแบบเบื้องต้นและปรับปรุงต่อไป

ในขั้นนี้จำเป็นจะต้องมีแบบแสดงเครื่องจักรกล หรือระบบที่มีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อหาความสัมพันธ์ต่างๆ ของระบบทั้งหมด แบบควรมีขนาดสำคัญพร้อมทั้งรูปประกอบ รูปด้านข้างอย่างสมบูรณ์ นอกจากนั้นยังต้องพิจารณาทางด้านคินematic (kinematic) ของระบบด้วยเพื่อความมั่นใจว่าจะทำงานได้

โดยปกติแล้วในขั้นนี้จะไม่ได้ออกแบบรูป 2.1 เพื่อให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน พร้อมกันนั้นก็จะมี การปรับปรุง เพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงแนวความคิด เพื่อหาวัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อประเมินผลของอุปกรณ์ หรือค้นหาสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดจากข้อมูลทาง เทคนิคและประสบการณ์ที่ผ่านมา ดังนั้นช่วงการออกแบบเบื้องต้นอาจจะซ้ำหรือเปลี่ยนแปลงไปตาม ข้อมูลที่ได้ อันที่จริงแล้วการปรับปรุงจะเกิดขึ้นในขั้นตอนต่อไปของแผนภาพในรูป 2.1

6. ออกแบบรายละเอียด การออกแบบรายละเอียดเกี่ยวข้องกับขนาดจริงและขนาดของ ส่วนประกอบ อื่นๆทั้งหมดทั้งที่จะผลิตขึ้นเอง หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จที่จะซื้อมาใช้ ซึ่งจะประกอบเข้า ด้วยกันทั้ง หมดเป็นระบบ ดังนั้นจึงต้องมีแบบรายละเอียดของชิ้นส่วนทุกชิ้น แสดงรูปด้านต่างๆเท่าที่ จำเป็น โดยต้องกำหนดทั้งขนาด พิกัดความเผื่อไว้ให้ครบถ้วน วัสดุที่ใช้ กรรมวิธีทางความร้อน (ถ้ามี) จำนวนชิ้นส่วน ชื่อชิ้นส่วน และบางครั้งอาจจะต้องใช้แบบประกอบของชิ้นงานสำเร็จด้วย

โดยปกติช่างเขียนแบบจะทำงานไปพร้อมกับวิศวกร เพื่อเขียนแบบที่วิศวกรกำหนดขึ้น วิศวกร จะต้องให้ข้อมูลต่างๆที่จำเป็น เช่น รูปแบบเบื้องต้นที่วิศวกรควรจะร่างขึ้นมาก่อน จะต้องให้ขนาด ชนิด ของวัสดุโดยใช้เทคนิคในการวิเคราะห์และประสบการณ์ที่ผ่านมา ซึ่งหมายความว่า วิศวกรต้องใช้ พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ กลศาสตร์ ความแข็งแรงของวัสดุ กลศาสตร์ของไหล การสัมผัสเทียม โลหะ วิทยา กระบวนการผลิต โดยที่วิศวกรอาจจะหาผู้ช่วยที่มีความชำนาญพิเศษเฉพาะสาขามาช่วยได้

7. สร้างต้นแบบและทดสอบ หลังจากที่มีรายละเอียดต่างๆสมบูรณ์ มีแบบแยกชิ้น แบบประกอบ รวมทั้งวัสดุและรายการชิ้นส่วนต่างๆแล้ว จึงส่งแบบที่สมบูรณ์ทั้งหมด ไปยังโรงงานเพื่อสร้างต้นแบบ

เมื่อสร้างต้นแบบเสร็จเรียบร้อยก็เตรียมประเมินผลและทดสอบ ผลจากการทดสอบอาจทำให้ ต้องเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงการออกแบบเบื้องต้น หรือแบบรายละเอียดบางประการ ซึ่งแสดงไว้เป็น วงป้อนกลับดังรูป 2.1 หลังการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงชิ้นส่วนบางชิ้นแล้วจะทดสอบและประเมินผลใหม่ อีกครั้ง หรืออาจต้องทำอีกหลายครั้ง จนกระทั่งวิศวกรผู้ออกแบบพึงพอใจที่งานของเขามีสมรรถนะตาม ต้องการ เมื่อถึงขั้นนี้แล้วจะส่งแบบชิ้นส่วนและรายการวัสดุ ไปยังแผนกวิศวกรรมการผลิตเพื่อปรับปรุงให้ เหมาะสมกับการผลิตต่อไป

8. ออกแบบสำหรับผลิต ในขั้นนี้จะพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อความเหมาะสม (โดยมากจะพิจารณาจากหลักเศรษฐศาสตร์) ของวิธีการผลิตที่ดีที่สุด เนื่องจากการผลิตชิ้นงานน้อยชิ้นกับ ชิ้นงานมากชิ้นอาจต้องใช้วิธีการผลิตต่างกัน จึงต้องหาวิธีการผลิตที่ประหยัดที่สุด

บางครั้งอาจรวมชิ้นงานหลายชิ้นเข้าเป็นชิ้นเดียวกัน หรือเปลี่ยนใช้ชิ้นส่วนที่มีในท้องตลาดแทน อีกประการหนึ่งวิศวกรการผลิตอาจเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพใกล้เคียงกว่าแต่ราคาถูกกว่าก็ได้ จากนั้นจึง เขียนแบบแก้ไขใหม่ให้เรียบร้อยแล้วจึงส่งฝ่ายผลิต เพื่อผลิตและส่งผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย

9. ส่งผลิตภัณฑ์ออก โดยปกติมักจะผลิตชิ้นงานต้นแบบแล้วทดสอบอีกครั้งหนึ่ง ถ้ามีปัญหาที่ แก้ไขไม่ได้ก็จะส่งกลับไปยังแผนกออกแบบเบื้องต้นและปรับปรุง หรืออาจเสนอแนะข้อคิดเห็นไปได้ดัง ที่ได้แสดงโดยวงป้อนกลับในรูป 2.1

สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อาจไม่สมบูรณ์ทางด้านรายละเอียดต่างๆ หรืออาจจะใช้ได้กับกระบวนการผลิตบางอย่าง บางระบบเท่านั้น เพราะการที่จะรู้รายละเอียดถึงกรรมวิธีการออกแบบในงานต่างๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาและเข้าไปมีส่วนร่วมในงานนั้นๆ

2.4 สปริง

สปริงเป็นชิ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นซึ่งมีโซ่อยู่ในเครื่องจักรกลทั่วไป ถึงแม้ว่าชิ้นส่วนอื่นๆ ของเครื่องจักรกลจะมีคุณสมบัติในการยืดหยุ่นเหมือนกัน แต่สปริงจะมีการยืดหยุ่นมากกว่า สปริงอาจจะมีรูปร่างต่างกันและทำจากวัสดุหลายชนิด แม้แต่ของไหล เช่น อากาศ ก๊าซ และของเหลว ก็สามารถนำมาใช้ทำหน้าที่เป็นสปริงได้ สปริงที่จะกล่าวถึงในบทนี้ส่วนมากทำจากโลหะและโลหะผสม แต่พวกอโลหะบางชนิดก็กำลังเริ่มเข้ามาสู่ความสนใจของนักออกแบบที่จะนำมาใช้ทำสปริง สปริงอาจจะทำหน้าที่ได้หลายประเภทดังนี้

- ใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับกลไกต่างๆ งานประเภทนี้ได้ใช้มาตั้งแต่ดั้งเดิมและก็ยังคงจะมีใช้กันมากต่อไปอีก เช่น ลานนาฬิกา กล้องถ่ายภาพ และของเล่น เป็นต้น
- ใช้วัดแรง เช่น คาชังสปริง ไคนาโมมิเตอร์ และอุปกรณ์ปรับต่างๆ เป็นต้น
- ใช้ทำหน้าที่เป็นชิ้นส่วนเครื่องจักรกลกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิม เช่น ตัวตามลูกเบี้ยว (cam followers) ก้านวาล์ว เป็นต้น
- ใช้ส่งแรงจากชิ้นส่วนหนึ่งไปยังอีกชิ้นส่วนหนึ่ง เช่น สปริงแผ่นคลัตช์ คัปปลิง เป็นต้น

2.4.1 วัสดุสำหรับลวดสปริง

จุดประสงค์ของการใช้สปริง ส่วนมากจะเป็นไปในรูปของการเก็บพลังงานเอาไว้ในตัวสปริง ความเค้นที่เกิดขึ้นในสปริงขณะรับแรงจะมีค่าสูงมาก ดังนั้นจึงต้องนำวัสดุที่มีความแข็งแรงสูงมาใช้ทำสปริง โดยทั่วไปเหล็กสำหรับใช้ทำสปริงจะเป็นเหล็กที่มีคาร์บอนสูงกว่า 0.5% แล้วผ่านกรรมวิธีทางความร้อนเพื่อให้มีความยืดหยุ่นสูง เนื่องจากความสามารถในการยืดหยุ่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของสปริง ทั้งนี้เพื่อให้สปริงมีการยืดหดได้มากนั่นเอง นอกจากนี้แล้วยังมีวัสดุประเภทโลหะผสม เหล็กกล้าไร้สนิม และอื่นๆ ที่ต้องใช้งบงานเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนหรือทนทานต่ออุณหภูมิสูงๆ

สปริงชนิด (Helical spring) ที่มีขนาดของลวดสปริงไม่เกิน 12 mm จะใช้วิธีขดเย็น (wound cold) แต่ถ้าขนาดของลวดสปริงโตขึ้นก็มักจะใช้วิธีขดขณะร้อน (wound hot) ในกรณีของลวดสปริงขนาดเล็กอาจจะนำไปผ่านกรรมวิธีทางความร้อนก่อนจะนำมาขดหรือหลังจากขดแล้วก็ได้ สปริงที่ขดขณะเย็นควรที่จะนำมาอบเพื่อคลายความเค้น (stress relieved) ที่อุณหภูมิประมาณ 260 °C นานประมาณ 15 ถึง 60 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของสปริง ขนาดของลวดสปริง สำหรับวัสดุบางชนิดดังที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นขนาดที่หาซื้อได้ทั่วไป

1. Hard-drawn wire (ASTM A227) เป็นวัสดุที่มีราคาถูกที่สุด มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0.05 mm จนถึง 16 mm ขดขณะเย็นได้ มีคาร์บอนผสมอยู่ระหว่าง 0.45% ถึง 0.75% คุณภาพดีกว่าวัสดุ

ชิ้นอื่น ดังนั้นไม่ควรใช้กับชิ้นงานที่ต้องการอายุการทำงานยาวนานมาก และในชิ้นงานที่ต้องการความแม่นยำในการทำงานมาก อุณหภูมิขณะใช้งานไม่ควรสูงกว่า 120°C หรือต่ำกว่า 0°C

2. Music Wire (ASTM A228) ทำโดยวิธี hard-drawn แต่ใช้เหล็กกล้าที่มีคุณภาพสูง คุณภาพผิวดีเป็นพิเศษ มีคาร์บอนผสมอยู่ระหว่าง 0.70% ถึง 1.00% ขดขณะเย็นได้ ลวดชนิดนี้เป็นลวดที่มีการใช้กันมากที่สุดในงานสปริงขนาดเล็ก มีความแข็งแรงสูง และสามารถทนแรงที่กระทำซ้ำกันได้ดีมาก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0.10 mm จนถึง 6.35 mm แต่มีให้นำไปใช้งานในที่ซึ่งอุณหภูมิสูงกว่า 120°C หรือต่ำกว่า 0°C

3. Oil-tempered wire (ASTM A229) ผลิตโดยวิธีรีดเย็น แล้วจึงชุบแข็งและอบเหนียว (tempered) มีคาร์บอนผสมอยู่ระหว่าง 0.55% ถึง 0.75% มักใช้วิธีขดขณะเย็นแล้วอบคลายความเค้นที่อุณหภูมิประมาณ 230°C ผิวไม่สู้จะดีนักแต่ก็ดีกว่า hard-drawn wire ลวดสปริงชนิดนี้ก็มีใช้กันแพร่หลายทั่วไป เพราะราคาถูกกว่า music wire มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0.50 mm จนถึง 16 mm แต่ก็สามารถหาขนาดซึ่งใหญ่ หรือเล็กกว่านี้ได้ อุณหภูมิที่ใช้งานอยู่ระหว่าง 0°C ถึง 180°C

4. Valve spring quality carbon steel (ASTM 230) เป็น oil-tempered wire ที่มีคุณภาพสูงสุด มีคาร์บอนผสมอยู่ระหว่าง 0.60% ถึง 0.75% มีผิวดีเป็นพิเศษเทียบเท่า music wire จึงเหมาะสำหรับใช้กับงานที่อาจจะเสียหายเนื่องมาจากความล้า มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1.50 mm ถึง 6.25 mm

5. Chrome vanadium steel (ASTM 231) เป็นโลหะผสมที่นิยมใช้กันมากเมื่อโลหะอื่นๆ ไม่สามารถที่จะทนความเค้นสูงๆ ได้ เหมาะสำหรับรับแรงที่กระทำซ้ำกันเป็นอย่างยิ่ง รับแรงกระแทกได้ดี มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0.50 mm - 12.50 mm มักใช้ทำสปริงสำหรับวาล์วเครื่องยนต์ของเครื่องบิน ใช้ได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 230°C

6. Chrome silicon steel (ASTM A401) เป็นโลหะผสมที่สามารถรับแรงได้สูง และมีคุณสมบัติในการรับแรงกระแทกได้ดี ใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงประมาณ 250°C มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0.80 mm - 12 mm

7. Stainless steel (chrome nickel ASTM A313 หรือ AISI 302) เป็นโลหะที่มีราคาแพง รับแรงได้สูง และสามารถทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเหมาะสำหรับรับแรงกระแทก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0.20 mm - 12.50 mm ในการผลิตจะใช้วิธีรีดเย็นแล้วคลายความเค้นที่อุณหภูมิสูง

2.4.2 ความแข็งตึงของสปริง

ความแข็งตึงของสปริง (spring stiffness) หมายถึงปริมาณของแรงที่ใช้ในการทำสปริง ยึดคดหนึ่ง ความยาวในแนวแกนของสปริง ซึ่งยังมีชื่อเรียกอีกหลายอย่างต่างกันไป เช่น ค่าคงที่ของสปริง (spring constant) อัตราสปริง (spring rate) โมดูลัสของสปริง และเกรเดียนของสปริง (spring gradient) เป็นต้น ถ้าให้ δ เป็นระยะขยับตัวของสปริงภายใต้แรงกด F ค่าความแข็งตึงของสปริงคือ

$$K = F / \delta \quad (2.1)$$


ค่าความแข็งตึงนี้ก็เป็นค่าที่สำคัญ ซึ่งผู้ใช้ต้องเลือกให้ถูกต้องกับชิ้นงานจึงจะทำให้เครื่องจักรกลทำงานได้ตามความมุ่งหมาย

2.5 เฟืองตรง

เฟืองตรง (spur gear) เป็นชิ้นส่วนเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่พบอยู่ในเครื่องจักรกลทั่วไป โดยใช้ทำหน้าที่ส่งกำลังและกำลังหมุนจากเพลานึง ไปยังอีกเพลานึงที่ขนานกัน ส่วนมากเฟืองขับ (driving gears) จะมีขนาดเล็กกว่าเฟืองตาม (driven gears) และมีชื่อเรียกเป็นพิเศษว่า พินเนียน (pinion) ส่วนเฟืองใหญ่เรียกว่าเฟือง แต่การใช้งานบางโอกาสก็อาจใช้เฟืองใหญ่เป็นเฟืองขับก็ได้ เนื่องจากว่าเฟืองที่ยังผลิตและบ่งใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ยังคงใช้ระบบหน่วยอังกฤษอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งก็จำเป็นต่อการเปลี่ยนเฟืองของเครื่องจักรกลที่ชำรุดเสียหาย ฉะนั้นเฟืองในระบบหน่วยอังกฤษก็ยังคงต้องผลิตออกมาอีกเป็นเวลานาน ดังนั้น ในบทนี้จึงจะกล่าวถึงการออกแบบหรือการเลือกขนาดของเฟือง ทั้งในระบบหน่วยอังกฤษ และในระบบหน่วยเอสไอ (SI) ควบคู่กันไป

2.5.1 คำจำกัดความ

ในการให้คำจำกัดความเรียกชื่อส่วนต่างๆ ของเฟือง ให้พิจารณารูป 2.1 ดังต่อไปนี้



รูป 2.2 การเรียกชื่อส่วนของฟันเฟือง

วงกลมพิตช์ (pitch circle) เป็นมิติหลักในการเรียกขานของเฟือง โดยบอกขนาดของเฟืองด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางพิตช์ (pitch diameter) ในทางทฤษฎีแล้ว เฟืองคู่ที่ขบกันจะต้องมีเส้นสัมผัสกัน ณ วงกลมพิตช์

เซอคิวลาพิตช์ (circular pitch) p เป็นระยะที่วัดบนวงกลมพิตช์ จากจุดหนึ่งบนฟันเฟืองไปยังอีกจุดหนึ่ง ณ ตำแหน่งเดียวกันบนฟันถัดไป จากรูป 2.2 จะเห็นได้ว่าระยะนี้มีค่าเท่ากับผลรวมของความกว้างฟันและความกว้างช่องว่างระหว่างฟัน

โมดูล (module) m เป็นอัตราส่วนระหว่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพิตช์กับจำนวนฟันบนเฟือง หน่วยที่ใช้วัดโมดูลคือมิลลิเมตร โมดูลนี้เป็นดัชนีสำหรับบอกขนาดของฟันเฟืองในระบบหน่วยเอสไอ

ไดอะมิทริคพิตช์ (diametral pitch) P เป็นอัตราส่วนระหว่างจำนวนฟันบนเฟืองกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพิตช์ ฉะนั้นจึงเป็นส่วนกลับของโมดูล ไดอะมิทริคพิตช์นี้เป็นดัชนีสำหรับบอกขนาดของเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ฟันเฟืองในระบบหน่วยอังกฤษ ซึ่งกำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นระบบเอสไออยู่ ดังนั้นความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางพิตซ์จึงใช้บอกเป็นนิ้ว

แอดเดนดัม (Addendum) a หรือช่วงสูงบน เป็นระยะที่วัดในแนวรัศมีระหว่างยอดฟัน (top land) ถึงวงกลมพิตซ์

ดีเดนดัม (addendum) d หรือช่วงสูงล่าง เป็นระยะที่วัดในแนวรัศมีระหว่างโคนฟัน (bottom land) ถึงวงกลมพิตซ์ ฉะนั้นความสูงของฟันเฟืองคือ ผลรวมระหว่าง a กับ d

เคลียร์รันซ์ (Clearance) c ในการที่เฟืองสองอันขบกัน ดีเดนดัมของเฟืองหนึ่งต้องมีค่ามากกว่าแอดเดนดัมของอีกเฟืองหนึ่ง เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการขัดกันขึ้น ผลต่างระหว่างค่าดีเดนดัมและแอดเดนดัมนี้เรียกว่าเคลียร์รันซ์ c (ดูรูป 2.2 ประกอบ)

แบ็คแลช (Backlash) คือผลต่างระหว่างความกว้างช่องว่างระหว่างฟันเฟืองหนึ่งกับความกว้างของฟันเฟืองอีกอันหนึ่งที่ขบกัน โดยวัดตามแนวเส้นวงกลมพิตซ์ ฉะนั้นในการขับด้วยเฟืองที่มีแบ็คแลชของเฟืองขับจะสามารถหมุนไปได้เป็นมุมเล็กน้อยก่อนที่เฟืองตามจะหมุนไป แบ็คแลชนี้จำเป็นจะต้องมีอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อให้มีช่องว่างสำหรับน้ำมันหล่อลื่น และเพื่อให้เฟืองสามารถขยายตัวได้เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ตลอดจนมีเพื่อไว้สำหรับความผิดพลาดในการตัดรูปร่างของฟันเฟือง

ความหนาของฟัน (Face width) b คือความหนาของฟันเฟืองวัดในทิศทางเดียวกับแนวแกนของเฟือง ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่าความหนาเฟือง แฟล็งก์ (Flank) คือผิวทางด้านหน้าของฟันเฟือง ซึ่งอยู่ระหว่างวงกลมพิตซ์กับวงกลมดีเดนดัมอัตราทด (velocity ratio) m_{ω} คือ อัตราส่วนระหว่างความเร็วเชิงมุมของเฟืองขับต่อความเร็วเชิงมุมของเฟืองตาม ถ้าให้ "1" และ "2" แทนเฟืองขับและเฟืองตามตามลำดับ จากความรู้ทางด้านกลศาสตร์จะได้ว่า

$$m_{\omega} = \omega_1 / \omega_2 = n_1 / n_2 = d_1 / d_2 = N_1 / N_2 \quad (2.2)$$

โดยที่ w = ความเร็วเชิงมุม, rad/s

n = ความเร็วรอบ, rpm

d = เส้นผ่านศูนย์กลาง, mm หรือ in

N = จำนวนฟัน

อัตราส่วนเฟือง (gear ratio) m_g คือ อัตราส่วนระหว่างจำนวนฟันของเฟืองต่อจำนวนฟันของเฟืองขับ ถ้าเฟืองเป็นตัวขับแล้ว

2.5.2 มาตรฐานการบอกขนาดของฟัน

ตามที่ได้อธิบายมาแล้ว ดัชนีสำหรับบอกขนาดของฟันเฟือง อาจจะบอกเป็นพิตซ์ในระบบหน่วยอังกฤษ หรือบอกเป็นโมดูลในระบบหน่วยเอสไอจากคำจำกัดความที่ผ่านมาจะได้ว่า

$$\text{ไดอะมิทรีลพิตซ์} \quad P = N / d \quad \text{โดยที่ } d \text{ มีหน่วยเป็น in} \quad (2.3)$$

$$\text{โมดูล} \quad m = d / N \quad \text{โดยที่ } d \text{ มีหน่วยเป็น mm} \quad (2.4)$$


$$\text{และเซอคิวลาพิตซ์} \quad P = \pi d / N = \pi m \quad (2.5)$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คังนั้น

$$Pp = \pi$$

(2.6)



รูป 2.3 ผลของค่าโคะมิทริลพิคซ์ต่อขนาดของฟันเฟือง สำหรับค่าวงกลมพิคซ์ที่กำหนด เมื่อโคะมิทริลพิคซ์เล็กลง ขนาดของฟันเฟืองจะโตขึ้น

โมดูล m,mm	โมดูล m,mm	โมดูล m,mm	โคะมิ ทริลพิคซ์ P, in^{-1}	โคะมิ ทริลพิคซ์ P, in^{-1}	โคะมิ ทริลพิคซ์ P, in^{-1}
1	4	16	20	5	1.25
1.25	5	20	16	4	1
1.5	6	25	12	3	0.75
2	8	32	10	2.5	0.623
2.5	10	40	8	2	0.50
3	12	50	6	1.5	


ตาราง 2.1 ขนาดเฟืองมาตรฐาน

สำหรับเฟืองที่ผลิตโดยวิธีการหล่อ ควรจะได้ค่าเซอกิวลาพิคซ์ ทั้งนี้เพราะจะทำให้สามารถทำแบบหล่อได้สะดวก ส่วนเฟืองที่ผลิตโดยวิธีการตัดกลึง (machined) มักจะเรียกเป็นโคะมิทริลพิคซ์หรือโมดูล เพราะมีอุปกรณ์ในการตัดฟันเฟืองเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว ในการเลือกใช้เฟือง ควรจะเลือกให้ตรงกับอุปกรณ์ตัดฟันมาตรฐานที่มีอยู่แล้ว ดังในตาราง 2.1 โปรดสังเกตด้วยว่า เมื่อขนาดโมดูลโตขึ้น ความหนาฟันเฟืองก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ส่วนขนาดของโคะมิทริลพิคซ์โตขึ้น ความหนาฟันเฟืองจะลดลงดังรูป 2.3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.5.3 กฎการขับของเฟืองและการทำงานของฟันเฟือง

เฟืองสองอันที่ขบกันจะทำให้อัตราทดคงที่ก็คือเมื่อเฟืองคู่หนึ่งเป็นไปตามกฎการขับเฟือง ซึ่งกล่าวได้ว่า รูปร่างของฟันเฟืองจะต้องทำให้เส้นตั้งฉากร่วม (common normal) ที่ลาก ณ จุดสัมผัสระหว่างฟันทั้งสองผ่านจุดคงที่จุดหนึ่ง ซึ่งอยู่บนเส้นที่โยงระหว่างจุดศูนย์กลางของเฟืองทั้งสองและจุดนี้เรียกว่า จุดพิทช์ (pitch point)



รูป 2.4 การทำงานของฟันเฟืองที่ขบกัน

ในการทำความเข้าใจกับข้อความนี้ให้พิจารณารูป 2.4 จุดคงที่ดังกล่าวนี้คือจุด P ซึ่งอยู่บนเส้นที่โยงระหว่างจุดศูนย์กลาง O_1 และ O_2 ของเฟืองทั้งสอง รูปร่างของฟันเฟืองที่เป็นไปตามกฎของการขับนี้เรียกว่า คอนจูเกตเคอฟ (conjugate curves) และที่นิยมใช้กันมากก็คืออินโวลูตเคอฟ (involute curves) โดยเริ่มต้นจากวงกลมที่เรียกว่าวงกลมฐาน (base circle) เส้นตั้งฉากกับอินโวลูตเคอฟ DE ในรูป 2.4 เป็นแนวเส้นที่แรงปฏิบัติการที่ฟันเฟืองกระทำเรียกว่า แนวของการกระทำเรียกว่า แนวของการกระทำ (line of action) หรือ แนวแรงกด (pressure line) และมุม ϕ ในรูปเรียกว่ามุมกด (pressure angle) เฟืองที่ผลิตขึ้นใช้กับเครื่องจักรกลในปัจจุบันนี้มีมุมกด 20 และ 25 องศา เป็นส่วนมาก สำหรับเฟืองที่มีมุมกดเท่ากับ 14.5 องศา ก็ยังคงมีผลผลิตออกมาใช้บ้าง ทั้งนี้ก็เพื่อใช้สำหรับการเปลี่ยนเฟืองของเครื่องจักรกลเก่าที่ยังคงมีใช้อยู่ ตาราง 2.2 แสดงมาตรฐานของฟันเฟืองที่เป็นอินโวลูตเคอฟ สำหรับมุมกด 14.5 องศา 20 องศา และ 25 องศา เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

องศา ซึ่งบอกทั้งในเทอมของโคเอมิทริลพิทซ์และ โมดูล ในกรณีที่จะป้องกันมิให้เกิดการขัดกันขึ้น ผู้ผลิตก็อาจจะไม่ใช้ความยาวของฟันทั้งหมดตามมาตรฐาน full depth (FD) แต่จะตัดความสูงของฟันออกเล็กน้อยและเรียกมาตรฐานนี้ว่า stub teeth


2.6 พื้นฐานไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS - 51

2.6.1 ความหมายของไมโครคอนโทรลเลอร์

ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) เป็นชื่อของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบหนึ่งซึ่งรวมเอาหน่วยประมวลผล หน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์และลอจิก วงจรรับสัญญาณอินพุต วงจรจับสัญญาณเอาต์พุต หน่วยความจำ วงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกาไว้ด้วยกัน ทำให้สามารถนำไปใช้งานแทนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนได้เป็นอย่างดี ช่วยลดจำนวนอุปกรณ์และขนาดของระบบ

2.6.2 โครงสร้างของ MCS - 51

ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เลือกใช้ในครั้งนี้เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล MCS - 51 ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายเบอร์ขึ้นกับโครงสร้างภายในของมัน โดยใช้เป็นส่วนควบคุมการทำงานของชุดควบคุมมอเตอร์ ซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์มีหน้าที่รับคำสั่งควบคุมจากคอมพิวเตอร์มาประมวลผลเพื่อกำหนดตำแหน่งให้กับมอเตอร์รวมทั้งส่งค่าตำแหน่งปัจจุบันของมอเตอร์ให้กับคอมพิวเตอร์



รูป 2.5 โครงสร้างภายในของ MCS - 51

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.6.3 คุณสมบัติที่สำคัญของ MCS – 51 มีดังนี้

- มีหน่วยความจำ ROM 4 k byte
- มีหน่วยความจำ RAM 128 byte
- มี Port I/O ขนาด 8 บิต 4 Port
- มี Timer 16 บิต 2 ตัว
- สามารถ Interrupt ได้ 5 แหล่ง
- มีวงจรรอสัญญาณและวงจรรักษาพลังงาน
- มี Port อนุกรมที่สามารถรับส่งข้อมูลแบบ Full Duplex ความเร็วสูง
- ใช้งานหน่วยความจำโปรแกรมภายนอกได้ 64 k
- ใช้งานหน่วยความจำข้อมูลภายนอกได้ 64 k
- สามารถประมวลผลทีละบิตได้
- สามารถใช้งานหน่วยความจำแต่ละบิตได้ 210 ตำแหน่ง
- หนึ่งวัฏจักรคำสั่งกินเวลาประมาณ 1 ไมโครวินาที ขณะทำงานด้วย Clock 12 MHz

เบอร์พื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS – 51 ประกอบด้วย 8051, 8031, 8751 ซึ่งแตกต่างกันที่ชนิดและหน่วยความจำภายใน

P1.0	1	40	VCC
P1.1	2	39	P0.0 (AD0)
P1.2	3	38	P0.1 (AD1)
P1.3	4	37	P0.2 (AD2)
P1.4	5	36	P0.3 (AD3)
P1.5	6	35	P0.4 (AD4)
P1.6	7	34	P0.5 (AD5)
P1.7	8	33	P0.6 (AD6)
RST	9	32	P0.7 (AD7)
(RXD) P3.0	10	31	EA/VPP
(TXD) P3.1	11	30	ALE/PROG
(INT0) P3.2	12	29	PSEN
(INT1) P3.3	13	28	P2.7 (A15)
(T0) P3.4	14	27	P2.6 (A14)
(T1) P3.5	15	26	P2.5 (A13)
(WR) P3.6	16	25	P2.4 (A12)
(RD) P3.7	17	24	P2.3 (A11)
XTAL2	18	23	P2.2 (A10)
XTAL1	19	22	P2.1 (A9)
GND	20	21	P2.0 (A8)

รูป 2.6 แสดงตำแหน่งขาของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS - 51

2.6.4 หน้าที่การใช้งานของแต่ละขาของ MCS - 51

- ขา Vss (ขา 20) สำหรับต่อลง Ground
- ขา Vcc (ขา 40) สำหรับต่อแหล่งจ่ายไฟตรง +5 V

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ขาพอร์ต 0 (ขา 32 – 39) มี 8 ขา ใช้เป็นพอร์ต 0 (P0.0 – P0.7) เป็นได้ทั้งเอาต์พุตและอินพุตพอร์ตและใช้ในการติดต่อหน่วยความจำเป็นไบต์ต่ำ (A0 – A7)
- ขาพอร์ต 1 (ขา 1 – 8) มี 8 ขา ใช้เป็นพอร์ต 1 (P1.0 – P1.7) เป็นได้ทั้งเอาต์พุตและอินพุตพอร์ต โดยทั่วไปมีวงจรถูกอภัยภายใน
- ขาพอร์ต 2 (ขา 21 – 28) มี 8 ขา ใช้เป็นพอร์ต 2 (P2.0 – P2.7) เป็นได้ทั้งเอาต์พุตและอินพุตพอร์ตและใช้ในการติดต่อหน่วยความจำเป็นไบต์สูง
- ขาพอร์ต 3 (ขา 10 – 17) มี 8 ขา ใช้เป็นพอร์ต 3 (P3.0 – P3.7) เป็นได้ทั้งเอาต์พุตและอินพุตพอร์ตโดยมีวงจรถูกอภัยภายในและยังใช้ในหน้าที่พิเศษต่าง ๆ ดังนี้
 - ขา P3.0 ใช้รับข้อมูลภายนอกแบบอนุกรม
 - ขา P3.1 ใช้ส่งข้อมูลออกภายนอกแบบอนุกรม
 - ขา P3.2 ใช้เป็นอินพุตอินเตอร์รัปต์ชนิดที่ 0
 - ขา P3.3 ใช้เป็นอินพุตอินเตอร์รัปต์ชนิดที่ 1
 - ขา P3.4 สัญญาณอินพุตให้เคาน์เตอร์ของไทมเมอร์ 0
 - ขา P3.5 สัญญาณอินพุตให้เคาน์เตอร์ของไทมเมอร์ 1
 - ขา P3.6 ใช้เป็นสัญญาณการเขียนข้อมูลไปยังหน่วยความจำข้อมูลภายนอก
 - ขา P3.7 ใช้เป็นสัญญาณการอ่านข้อมูลไปยังหน่วยความจำข้อมูลภายนอก

ครั้ง

- ขา RST (ขา 9) ใช้ในการรีเซ็ตค่าภายในทั้งหมด
- ขา ALE/PROG (ขา 30) เป็นขาที่ใช้ในการส่งสัญญาณควบคุมการแลตซ์ค่าแอดเดรสไบต์ต่ำ จาก P0 ในการติดต่อกับหน่วยความจำภายนอก
- ขา PSEN (ขา 29) ใช้ส่งสัญญาณสโครบเพื่ออ่านคำสั่งจากโปรแกรม
- ขา EA/Vpp (ขา 31) เป็นขาสำหรับใช้เลือกให้ MCS – 51 ทำงานจากโปรแกรมภายในหรือภายนอก
- ขา XTAL (ขา 19) ใช้ต่อคริสตัลภายนอก โดยเป็นขาอินพุต
- ขา XTAL (ขา 18) ใช้ต่อคริสตัลภายนอก โดยเป็นขาเอาต์พุต

2.6.5 โครงสร้างหน่วยความจำใน MCS – 51

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. หน่วยความจำโปรแกรม
2. หน่วยความจำข้อมูล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MCS – 51 ทุกเบอร์จะมีหน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูลภายในอย่างน้อย 128 ไบต์ไปจนถึง 256 ไบต์ หน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูลภายในบริเวณ 128 ไบต์แรกเรียกว่า Lower 128 และในบริเวณ 128 ไบต์หลังที่มีเพิ่มในบางเบอร์มีชื่อเรียกว่า Upper 128

หน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูลภายในบริเวณ 128 ไบต์แรกและหลังจะมีวิธีการเข้าถึงข้อมูลในหน่วยความจำทั้งสองส่วนไม่เหมือนกัน

เบอร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์	หน่วยความจำโปรแกรม	หน่วยความจำข้อมูล	จำนวนไทมเมอร์/คาน์เตอร์
AT89C1051	แบบแฟลชขนาด 1 กิโลไบต์	แรม 64 ไบต์	-
AT89C2051	แบบแฟลชขนาด 2 กิโลไบต์	แรม 128 ไบต์	2
AT89C51	แบบแฟลชขนาด 5 กิโลไบต์	แรม 128 ไบต์	2
AT89C52	แบบแฟลชขนาด 8 กิโลไบต์	แรม 256 ไบต์	2
AT89C55	แบบแฟลชขนาด 20 กิโลไบต์	แรม 256 ไบต์	3
AT89SB252	แบบแฟลชขนาด 8 กิโลไบต์	แรม 64 ไบต์ อีอีพร้อม 2 กิโลไบต์	3
AT86S53	แบบแฟลชขนาด 12 กิโลไบต์	แรม 256 ไบต์	3

ตาราง 2.2 สรุปบางส่วนของ MCS-51

2.6.6 รีจิสเตอร์ฟังก์ชันพิเศษ (Special Function Register: SFR)

ใน MCS – 51 รีจิสเตอร์จะใช้หน่วยความจำ RAM ภายในชิพ โดยส่วนหนึ่งรีจิสเตอร์พิเศษต่าง ๆ จะเริ่มที่หน่วยความจำตั้งแต่ 80 H ถึง FFH ซึ่งหน่วยความจำมีทั้งหมด 128 ตำแหน่ง แต่จะเป็นรีจิสเตอร์ฟังก์ชันพิเศษเพียง 2 ตำแหน่ง แต่ถ้าเป็น 8032/8051 จะใช้ 26 ตำแหน่งหรือมี SFR 26 ตัว

สำหรับรายละเอียดเบื้องต้นของ SFR มีดังนี้

2.6.6.1 รีจิสเตอร์แสดงสถานะของโปรแกรม (Program Status Word) รีจิสเตอร์นี้เรียกย่อ ๆ ว่า PSW จะอยู่ที่ตำแหน่ง D0H ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลระดับบิตได้ โดยรีจิสเตอร์ตัวนี้จะเป็นตัวบอกสถานะต่าง ๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS – 51 แยกเป็นบิต คือ

1. แฟล็กตัวทวด (Carry Flag) เป็นบิตที่ 7 ของ PSW บิตนี้จะมีความสำคัญหากมีการกระทำทางคณิตศาสตร์ โดยบิตนี้จะเซตเมื่อเกิดการทอดของบิตที่ 7 ขณะทำการบวกเลขหรือเซตเมื่อเกิดการยืมของบิตที่ 7 เมื่อเกิดการลบเลข
2. แฟล็กตัวทวดช่วย (Auxiliary Carry Flag) เป็นบิตที่ 6 เมื่อมีการบวกแบบ Binary Code Decimal (BCD) บิต AC หรือบิตตัวทวดช่วยจะถูกเซตเมื่อมีการทอดจากบิตที่ 3 ไปบิตที่ 4 หรือถ้าใน Low Nibble มีค่าระหว่าง 0AH – 0FH BCD BCD DAA BCD

3. แฟลทศูนย์ เป็นบิตที่ 5 ของ PSW เป็นแฟลทใช้งานทั่วไป เมื่อผู้เขียนโปรแกรมกำหนดค่าที่บิตนี้แล้ว ไม่ว่าจะกระทำคำสั่งใดๆ ที่ บิตนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
4. บิตเลือกรีจิสเตอร์แวงค์ (Register Select 1) เป็นบิตที่ 4 และ 3 ทำให้เลือกรีจิสเตอร์ R0-R7 ได้ 4 ชุด
5. แฟลทโอเวอร์โฟลว บิตที่ 2 จะถูกเซตเมื่อกระทำทางคณิตศาสตร์แล้วเกิดโอเวอร์โฟลว คือ จำนวนที่ได้จากการกระทำมีค่าเกินกว่าจำนวนไบต์ที่จะเป็นไปได้ คือ มากกว่า 128 หรือน้อยกว่า -128
6. บิตพาริตี (Parity Bit) เป็นบิตที่บอกค่าพาริตีของรีจิสเตอร์ A โดยเป็นบิตที่ 0 ของ PSW

2.6.6.2 แอ็กคิวเมเตอร์ (Accumulator: ACC) มีขนาด 8 บิต มีแอดเดรสอยู่ที่ตำแหน่ง E0H เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ รีจิสเตอร์นี้สามารถเข้าถึงได้ในระดับบิต

2.6.6.3 รีจิสเตอร์ B อยู่ที่ตำแหน่ง F0H เป็นรีจิสเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ทั่วไป แต่ส่วนใหญ่จะใช้รีจิสเตอร์นี้คูณหรือหารกับรีจิสเตอร์ A

2.6.6.4 สแต็กพอยน์เตอร์ (Stack Pointer : SP) เป็นรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิต อยู่ที่ตำแหน่ง 81H รีจิสเตอร์นี้ชี้ข้อมูลหรือค่าตัวพอยน์เตอร์ (Data Pointer : DPTR) เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้สำหรับชี้ตำแหน่งรหัสโปรแกรมหรือข้อมูลในหน่วยความจำ โดยเป็นรีจิสเตอร์ขนาด 16 บิต ซึ่งประกอบด้วยรีจิสเตอร์ 2 ตัว คือ DPL อยู่ที่ตำแหน่งที่ 82H โดยจะเก็บเป็น 8 บิตต่ำและ DPH ตำแหน่งที่ 83H โดยจะเก็บค่า 8 บิตสูง

2.6.6.5 รีจิสเตอร์พอร์ต (Port Register) มีขนาด 8 บิตที่ใช้เก็บข้อมูลของแต่ละพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 มี 4 ตัว คือ รีจิสเตอร์พอร์ต 0 หรือ P0 มีแอดเดรสอยู่ที่ 80H, รีจิสเตอร์พอร์ต 1 หรือ P1 มีแอดเดรสอยู่ที่ 90H รีจิสเตอร์พอร์ต 2 หรือ P2 มีแอดเดรสอยู่ที่ A0H และรีจิสเตอร์พอร์ต 3 หรือ P3 มีแอดเดรสอยู่ที่ B0H รีจิสเตอร์ทุกตัวสามารถเข้าถึงได้ในระดับบิต เมื่อต้องการอ่านหรือเขียนข้อมูลออกไปยังพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์ จะต้องกระทำผ่านรีจิสเตอร์นี้ทุกครั้ง

2.6.6.6 รีจิสเตอร์บัฟเฟอร์ข้อมูลอนุกรม (Serial Data Buffer : SBUF) รายละเอียดของรีจิสเตอร์นี้จะได้กล่าวในบทต่อไป

2.6.6.7 รีจิสเตอร์ไทมเมอร์ (Timer Register) ใน MCS-51 เบอร์ 8051 จะมีรีจิสเตอร์ที่ใช้นับเวลาขนาด 16 บิตอยู่ 2 ตัว คือ Timer 0 อยู่ที่ตำแหน่ง 8AH และ 8CH โดยหมายถึง TL0 และ TH0 ตามลำดับ รีจิสเตอร์อีกตัวคือ Timer 1 อยู่ที่ตำแหน่ง 8BH เป็น TL1 และ 8DH เป็น TH1 การใช้งาน Timer จะต้องกำหนดการทำงานในรีจิสเตอร์ TMOD ซึ่งอยู่ตำแหน่งที่ 88H ก่อน

2.6.6.8 รีจิสเตอร์ควบคุม (Control Register) แบ่งเป็น

1. รีจิสเตอร์ PCON เป็นรีจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอัตราการรับส่งข้อมูลของวงจรสื่อสารอนุกรมและกำหนดการทำงานในโหมดประหยัดพลังงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
2. รีจิสเตอร์ SCON เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของวงจรสื่อสารอนุกรมภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
3. รีจิสเตอร์ TCON เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของไทเมอร์/คานต์เคอร์ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
4. รีจิสเตอร์ TMOD เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้กำหนดโหมดหรือลักษณะในการทำงานของไทเมอร์/คานต์เคอร์ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
5. รีจิสเตอร์ IE หรือ IP เป็นรีจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการสนองการอินเตอร์รัปต์ โดย IE เป็นรีจิสเตอร์สำหรับเอ็นเอเบิลหรือใช้ในการกำหนดลักษณะของการตอบสนองการอินเตอร์รัปต์ ในขณะที่ IP เป็นรีจิสเตอร์สำหรับกำหนดลำดับความสำคัญของการตอบสนองการอินเตอร์รัปต์ว่า จะให้ซีพียูตอบสนองการเกิด อินเตอร์รัปต์ในลักษณะใดก่อนหลัง

2.7 มอเตอร์กระแสตรง

การคอนโทรลมอเตอร์กระแสตรงหรือดีซีมอเตอร์ (DC Motor) จะพบได้โดยทั่วไป โดยเฉพาะในงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ส่วนมาก ด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronic) และ ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) ทำให้การออกแบบระบบคอนโทรลมอเตอร์กระแสตรงและการวิเคราะห์ปัญหาเป็นสิ่งที่น่าสนใจและมีความสำคัญมาก ระบบการคอนโทรลแบบดั้งเดิมมีพลังจักรกลที่สำคัญ คือ พวกรมอเตอร์ไฟฟ้าต่างๆ Hydraulic และ พวง เบรกและ clutch เป็นต้น แต่ด้วยความเจริญของเทคโนโลยีการสร้างแม่เหล็กถาวรที่มีคุณภาพสูง ทำให้มอเตอร์กระแสตรงกลายเป็นพลังจักรกลที่สำคัญในระบบคอนโทรลเกือบทุกชนิดในปัจจุบันซึ่งพบเห็นได้ตั้งแต่การใช้มอเตอร์กระแสตรงในเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านโดยปกติ การใช้ในรถยนต์ การใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้ในหุ่นยนต์ตลอดถึงเครื่องจักรกลที่ทำงานแบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ ฯลฯ บทความกับความก้าวหน้าของไมโครโปรเซสเซอร์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการคอนโทรลมอเตอร์กระแสตรงได้ จึงทำให้ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน

มอเตอร์กระแสตรงมีผลการทำงานที่ไม่มีตำแหน่งหยุดที่แน่นอน ดังนั้นระบบคอนโทรลมอเตอร์กระแสตรงจึงเป็นแบบวงรอบปิด ตำแหน่งเอาท์พุทหรือความเร็วเอาท์พุทจะถูกป้อนกลับไปเปรียบเทียบกับอินพุทอ้างอิงเพื่อให้ได้ผลการทำงานตามที่ต้องการ เช่นการบังคับแขนหุ่นยนต์ เมื่อจับวัตถุขึ้นมาชิ้นหนึ่งเราจะควบคุมให้แขนหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปอีกจุดหนึ่งแล้ววางวัตถุลงหรือใช้ในการส่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เป็นต้น


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.7.1 หลักการทำงานของมอเตอร์กระแสตรง

เมื่อมีการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังขดลวดในสนามแม่เหล็กจะทำให้เกิดแรงแม่เหล็กซึ่งมีสัดส่วนของแรงขึ้นกับกระแสแรงของสนามแม่เหล็ก โดยแรงจะเกิดขึ้นเป็นมุมฉากกับกระแสและสนามแม่เหล็ก ขณะที่ทิศทางของแรงกลับตรงกันข้ามกัน ถ้าหากกระแสของสนามแม่เหล็กไหลย้อนกลับจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแส และ สนามแม่เหล็กเป็นผลทำให้ทิศทางของแรงเปลี่ยนไป ด้วยคุณสมบัตินี้ทำให้ออเตอร์กระแสตรงกลับทิศทางหมุนได้ สนามแม่เหล็กของมอเตอร์ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากแม่เหล็กถาวรซึ่งจะถูกยึดติดกับแผ่นเหล็ก หรือ เหล็กกล้า โดยปกติส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ยึดอยู่กับที่และ ขดลวดเหนี่ยวนำจะพันอยู่กับส่วนที่เป็นแกนหมุนของมอเตอร์

2.7.2 คุณสมบัติของมอเตอร์กระแสตรง

ในการอธิบายคุณสมบัติของมอเตอร์กระแสตรงให้ละเอียดนั้นต้องพิจารณาแรงดันที่ป้อนและความต้านทานของโรเตอร์ด้วย วงจรภายในของมอเตอร์เขียนได้ดังรูปที่ 2.7



รูปที่ 2.7 วงจรภายในของมอเตอร์กระแสตรง

โดยสมมติให้หุ่นโรเตอร์ไม่มีความต้านทานอยู่เลย อนุกรมกับความต้านทานซึ่งในที่นี้ก็คือความต้านทานของขดลวดนั่นเอง แรงดันที่ขั้วต่อสายของมอเตอร์ก็คือผลบวกระหว่างแรงดันที่หุ่นโรเตอร์ (V_A) และ แรงดันตกคร่อมความต้านทานขดลวด (V_R)

แรงดัน V_A ถูกเรียกว่า แรงเคลื่อนเหนี่ยวนำป้อนกลับ (BACK EMF) ซึ่งเกิดขึ้นในโรเตอร์ขณะที่หมุนแรงดันที่เกิดขึ้นนี้เป็นไปตามกฎของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าจากการเคลื่อนที่ของตัวนำในสนามแม่เหล็ก สัมพันธ์กับแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำแม่เหล็ก และ ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวนำ แรงดันที่เกิดขึ้นจะมีขั้วตรงกันข้ามกับแรงดันที่ป้อนให้กับมอเตอร์ และ แปรผันตรงกับความเร็วในการหมุนผลบวกของแรงดันที่หุ่นโรเตอร์ (V_A) และแรงดันตกคร่อมขดลวด (V_R) ต้องเท่ากับแรงดันที่ป้อนให้กับมอเตอร์ (V)

$$V = V_A + V_R \quad (V)$$

เมื่อพิจารณาตั้งแต่มอเตอร์หยุดนิ่ง ความเร็วมีค่าเป็นศูนย์ ดังนั้น $V_A = 0$, $V_R = V$ กระแสที่ไหลในมอเตอร์หาได้จาก


$$I = V_R / R \quad (A)$$

เมื่อมอเตอร์เริ่มหมุนจะมีความเร็ว และ V_A เพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงตามความเร็ว V_R ซึ่งมีค่าเท่ากับ ความแตกต่างระหว่าง V_A และ V จะเริ่มลดลงกระแส I ก็จะเริ่มลดลงเช่นกันขณะที่มอเตอร์ยังมีความเร็ว อยู่ ความเร็วจะเพิ่มขึ้น แรงบิดจะลดลงจนกว่าจะถึงจุดซึ่งแรงบิดของมอเตอร์รับภาระโหลดได้สมดุลพอดี ขณะที่มอเตอร์ไม่มีโหลด และ หมุนอย่างอิสระจะมีเพียงค่าความฝืดของแบร์ริง และ แรงต้านอากาศทำให้ V_A เกือบเท่ากับค่า V

2.8 สเต็ปป์มอเตอร์

สเต็ปป์มอเตอร์มีความแตกต่างจากมอเตอร์ทั่ว ๆ ไป โดยเมื่อป้อนกำลังไฟฟ้าให้กับมัน มันจะ หมุนเพียงเล็กน้อยตามเส้นรอบวงและหยุด ซึ่งแตกต่างจากมอเตอร์ทั่ว ๆ ไป ซึ่งมันจะหมุนทันทีและ ตลอดเวลา สเต็ปป์มอเตอร์สามารถกำหนดตำแหน่งของการหมุนด้วยตัวเลขได้อย่างละเอียด โดยการใช้ คอมพิวเตอร์เป็นตัวกำหนดและจัดเก็บตัวเลขเหล่านั้นไว้สเต็ปป์มอเตอร์ สามารถใช้งานในระบบเปิด (Open loop system) นั่นก็คือ มันทำงานได้โดยไม่ต้องมีการป้อนกลับ (Feedback) แต่ทุกวิธีต้องการ กำหนดตำแหน่งได้อย่างถูกต้องจำเป็นที่ต้องการการป้อนกลับไปยังระบบให้รับรูเช่นเดียวกับมอเตอร์ ทั่วไป การที่จะทำให้เกิดการหมุนของโรเตอร์ (Rotor) ได้ต้องมีการกระทำของสนามแม่เหล็ก การหมุน ทำได้ทั้งแบบต่อเนื่องและแบบกลับทิศทางไปมา โดยการจัดวางของแปร่งถ่านและการจัดวางคอมมิวเต เตอร์และทำการสวิตซ์กำลังไฟฟ้าให้เกิดแรงดึงดูดของแม่เหล็ก(Magnetic attraction)ที่ขั้วแม่เหล็ก ผลก็คือเกิดสนามแม่เหล็กหมุนสเตเตอร์โดยการจ่ายกำลังไฟฟ้าที่ละคู่ขั้วแม่เหล็กในทิศทางตรงข้ามตลอดเวลา และเมื่อต้องการหยุดหมุนทำได้โดยการหยุดการเกิดขั้วแม่เหล็กที่จุดหนึ่งโดยทำการสวิตซ์ในลำดับต่อไป เสีย การหมุนสลับทิศทางก็ทำได้เช่นเดียวกับที่กล่าวมา เพียงแต่การทำการสวิตซ์กำลังไฟฟ้าให้เกิด สนามแม่เหล็กหมุนในทิศทางกลับกันโดยกลับลำดับการสวิตซ์ของมันสเต็ปป์มอเตอร์แบบยูนิโพลาร์ มี การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันเป็นที่นิยมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด และหาได้ง่าย สเต็ปป์ มอเตอร์แบบนี้มีการพันขดลวด 2 ขดบนแต่ละขั้วแม่เหล็กของสเตเตอร์ แต่ละขดแบ่งเป็น 2 เฟส รวม มอเตอร์ทั้งตัวจะมี 4 เฟส คือ เฟส 1,2,3 และ 4 มีการต่อสายแต่ละขดเพื่อจ่ายไฟเลี้ยง ทำให้สเต็ปป์ มอเตอร์แบบนี้มีทั้งแบบ 5 สายและ 6 สาย ถ้าเป็นแบบ 5 สาย จะเป็นการนำสายไฟเลี้ยงของขดลวดทั้ง สองมาต่อรวมกันเป็นสายเดียว

สเต็ปป์มอเตอร์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนในปัจจุบันสเต็ปป์มอเตอร์ที่นิยมใช้อย่าง แพร่หลายมากที่สุด คือ สเต็ปป์มอเตอร์แบบยูนิโพลาร์ (uni-polar stepping motor) มีลักษณะการพัน ขดลวดของมอเตอร์แสดงในรูป 2.8



แบบ 5 สาย 4 เฟส แบบ 6 สาย 4 เฟส

รูป 2.8 โครงสร้างอย่างง่ายของสเต็ปมอเตอร์แบบยูนิโพล่า

2.6.8 ชนิดของสเต็ปมอเตอร์

สเต็ปมอเตอร์แบ่งตามพื้นฐานได้เป็น 3 ชนิด คือ

1. ชนิดวาริเบิลรีลักแตนซ์ (Variable Reluctance : VR) สเต็ปมอเตอร์ชนิดนี้มีจุดด้อยในเรื่องของความถูกต้องของตำแหน่งและทำงานได้ไม่คล่องเมื่อมีสเต็ปในการหมุนสูง
2. ชนิดเพอร์มาเนนต์แมกเน็ต (Permanent Magnet : PM) มีข้อดีในเรื่องของความถูกต้องของตำแหน่งและความเร็วมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับชนิดอื่น
3. ชนิดไฮบริด (Hybrid) เป็นชนิดที่นิยมใช้กันมากที่สุด โดยเฉพาะนำมาใช้กับอุปกรณ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

2.6.9 การกระตุ้นและควบคุมการหมุนของสเต็ปมอเตอร์

การกระตุ้นและควบคุมการหมุนของมอเตอร์ให้เคลื่อนที่ไปแต่ละสเต็ป ทำได้โดยจ่ายกำลังไฟฟ้าไปยังขดลวดแต่ละขดบนสเตเตอร์ ซึ่งต้องป้อนแบบซีแควนเชียลในรูปแบบที่ถูกต้องด้วยการกระตุ้นเฟสของขดลวดสเต็ปมอเตอร์ มีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ คือ

1. การกระตุ้นเฟสเดียว (Single Phase Excitation) เป็นการป้อนสัญญาณให้กับสเต็ปมอเตอร์ทีละขด ดังแสดงในรูป 2.9

Step No.	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4
1	ON			
2		ON		
3			ON	
4				ON
5	ON			
6		ON		

รูป 2.9 แสดงการกระตุ้นแบบเฟสเดียว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. การกระตุ้น 2 เฟส (Two Phase Excitation) เป็นการป้อนสัญญาณให้กับขดลวดของสเต็ปมอเตอร์ทีละ 2 ขด ที่อยู่ใกล้กันในเวลาเดียวกัน และเรียงถัดกันไปดังรูป 2.10

Step No.	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4
1	ON	ON		
2		ON	ON	
3			ON	ON
4	ON			ON
5	ON	ON		
6		ON	ON	

รูป 2.10 แสดงการกระตุ้นแบบ 2 เฟส


การเพิ่มจำนวนของขดลวดที่ถูกกระตุ้นนี้ทำให้เพิ่มแรงบิดได้มากกว่าแบบเฟสเดียว โรเตอร์จะเคลื่อนที่ด้วยแรงดึงอย่างเต็มแรงจาก 2 ขดลวดที่ถูกกระตุ้นพร้อมกัน และต่อไปด้วยแรงดึงจาก 2 ขดลวดถัดไป สำหรับข้อเสียก็คือ การกระตุ้นแบบนี้ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ามากขึ้น

3. การกระตุ้นแบบครึ่งสเต็ป (Half Step) เป็นรูปแบบที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการกระตุ้นแบบเฟสเดียวและ 2 เฟสเพื่อเพิ่มจำนวนของสเต็ปต่อรอบอีกเท่าตัวหนึ่ง แรงบิดที่ได้จากการกระตุ้นจะเพิ่มมากขึ้นอีก เพราะช่วงสเต็ปมีระยะสั้นลงและแต่ละสเต็ปที่เกิดแรงดึงจากขดลวด 2 ขดที่ถูกกระตุ้นพร้อมกัน ความถูกต้องของตำแหน่งมีเพิ่มมากขึ้น กระตุ้นแบบนี้ต้องทำการหมุนถึง 2 สเต็ปจึงจะได้เท่ากับ 1 สเต็ปเต็มเหมือนกับการกระตุ้น 2 แบบแรก สำหรับแหล่งจ่ายไฟใช้เท่ากับแบบ 2 เฟส

Step No.	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4
1	ON			
2	ON	ON		
3		ON		
4		ON	ON	
5			ON	
6			ON	ON
7				ON
8	ON			ON
9	ON			
10	ON	ON		


รูป 2.11 แสดงการกระตุ้นแบบครึ่งสเต็ป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูป 2.12 แสดงวงจรการเชื่อมต่อของ MCS-51 และวงจรการขับมอเตอร์

ส่วนของการต่อ XTAL ให้กับ AT89C51 เราจะใช้ XTAL ค่า 11.059 MHz เป็นตัวกำหนดสัญญาณนาฬิกาให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์



รูป 2.13 แสดงการต่อคริสตัลให้กับ AT89C51

C1 และ C2 ในรูป 2.12 ใช้ค่าในช่วง 20 pF – 40 pF สำหรับการใส่คริสตัล และ 30 pF – 50 pF สำหรับการใส่ Ceramic Resonators

ส่วนพอร์ต 3 นอกจากจะเป็น I/O พอร์ตแล้วยังทำงานในหน้าที่อื่นด้วยดังตาราง 2.3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Port Pin	Alternate Functions
P3.0	RXD (serial input port)
P3.1	TXD (serial output port)
P3.2	$\overline{\text{INT0}}$ (external interrupt 0)
P3.3	$\overline{\text{INT1}}$ (external interrupt 1)
P3.4	T0 (timer 0 external input)
P3.5	T1 (timer 1 external input)


ตาราง 2.3 แสดงหน้าที่พิเศษของพอร์ต 3 นี้ก็คือ P3.0 และ P3.1

ซึ่งในโครงงานนี้จะใช้หน้าที่พิเศษของพอร์ต 3 นี้ก็คือ P3.0 และ P3.1 โดยจะนำมาเป็นส่วนของการส่งข้อมูลระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์กับคอมพิวเตอร์ในลักษณะการสื่อสารแบบอนุกรมตามแบบ RS-232 ข้อมูลที่ส่งคือ (ทิศทางแกน X) + (จำนวนที่หมุน) + (ทิศทางแกน Y) + (จำนวนที่หมุน) + (FFH)


ส่วนที่ 2 คือ ส่วนของวงจรขับเคลื่อนมอเตอร์ เนื่องจากวงจรที่ใช้เป็นแบบสเต็ปมอเตอร์สามารถควบคุมได้โดยการป้อนพัลส์ (Pulse) ให้แต่ละเฟสของมอเตอร์ แต่เอาท์พุทของพอร์ตไม่สามารถที่จะไปขับเคลื่อนมอเตอร์ได้โดยตรงและเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์จึงจำเป็นต้องมีชุดขับกระแสต่อระหว่างพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์กับมอเตอร์ในโครงงานนี้ได้ใช้ IC ULN2803A เป็นตัวขับกระแสและแรงดันให้กับมอเตอร์

2.7 ชุดแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power Supply)

ชุดแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยหม้อแปลงขนาด 12 โวลต์ซึ่งทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าจาก 220 Volt-AC เป็น 12 Volt-AC, วงจรแปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นกระแสตรงขนาด 12 Volt-DC เพื่อจ่ายให้กับมอเตอร์แต่ละตัวและ 5 Volt-DC เพื่อจ่ายให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์



รูป 2.14 วงจรแปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นกระแสตรงขนาด 5 v.



รูป 2.15 วงจรแปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นกระแสตรงขนาด 12 v.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

การออกแบบและการคำนวณ

3.1 แนวคิดการออกแบบเครื่อง

จากการทำงานของเครื่องเปิดต้นแบบนั้นสามารถทำงานให้มีการเปิดไปข้างหน้าและย้อนกลับแต่ข้อเสียนั้นก็คือการทำงานที่ช้าเนื่องจากกลไกการทำงานมีมากทำให้จังหวะการทำงานมีมากไปด้วย กลไกการทำงานมีสองส่วนด้วยกันซึ่งส่วนแรกคือต้องสามารถเคลื่อนกระดาษให้ขึ้นมาหน้าเคียวให้ได้ก่อนมาจึงเป็นการกวาดกระดาษจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง ซึ่งใน 2 ส่วนนั้นเป็นหัวใจหลักของการทำงานของเครื่อง เพราะจะต้องทำการออกแบบกลไกที่ต้องการให้สามารถทำงานได้ และส่วนสำคัญส่วนสุดท้ายซึ่งขาดไม่ได้คือวงจรไฟฟ้าที่ใช้ในการควบคุม จ่ายไฟให้มอเตอร์ ทุกตัวสามารถทำงานได้สัมพันธ์และต่อเนื่องกันเพื่อความเข้าใจในแต่ละส่วนของเครื่องโดยมีการออกแบบอุปกรณ์ใหม่คร้ละเอียดที่จะกล่าวต่อไปนี้

3.2 การออกแบบโครงฐาน


โครงฐานนั้นเราได้ขนาดมาจากเครื่องต้นแบบซึ่งข้อมูลได้มาจากการสำรวจในห้องสมุดต่างๆ แล้วพบว่า หนังสือจำนวนมากมีขนาดดังนี้ 171x240 mm., 187x262 mm., 236x300 mm. เป็นต้น ซึ่งหนังสือดังกล่าวเป็นหนังสือนิตยสารทั่วไป, หนังสือเรียนที่เป็นภาษาไทย, หนังสือ text book ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานของหนังสือเหล่านั้นอยู่แล้ว จึงนำข้อมูลนี้มาเป็นขอบเขตในการสร้างโครงฐานของเครื่องให้ทราบว่าควรมีขนาดและมิติต่างๆ อย่างไร เพื่อที่จะสามารถทำงานได้ครอบคลุมถึงหนังสือแต่ละประเภทและยังออกแบบให้มีระยะสำหรับวางกลไกหรืออุปกรณ์ของเครื่อง โดยได้ทำการทดลองทำโครงฐานจำลองที่ใช้ไม้เป็นวัสดุ แล้วทดลองวางกลไกและได้ทำการทดลองเปิดหนังสือบนโครงฐานนั้นจริงๆ ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับเครื่องต้นแบบ ดังรูป 3.1



รูป 3.1 โครงฐานทำจากอลูมิเนียม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้ถูกนำมาใช้กำหนดขนาดและมิติของโครงงานจริง โครงงานที่สร้างขึ้นนี้ทำจาก อลูมิเนียมมีความหนา 2 mm. โครงงานจริงมีรายละเอียดดังรูป 3.1 ซึ่งมีความแข็งแรงมากเพียงพอต่อการทำงาน มีน้ำหนักเบา และไม่เป็นสนิม หลังจากทำการสร้างโครงงานจริงแล้วจะมีลักษณะดังรูป 3.2




รูป 3.2 ขนาดและมิติต่างๆ ของโครงงาน (หน่วย mm)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3 การออกแบบชุดแขนกลไก ซึ่งมี 3 ส่วน ประกอบด้วย


3.3.1 ชุดแขนกลยึดหน้ากระดาษ

การออกแบบกลไกของชุดนี้เครื่องต้นแบบได้มีแนวทางจากการเปิดหนังสือของคนในการอ่านหนังสือ โดยการใช้นิ้วชี้เคลื่อนที่มุมบนของหน้ากระดาษ ซึ่งส่วนใหญ่การกระทำเช่นนี้จะเคลื่อนได้หน้ากระดาษมาเพียงหน้าหนึ่งแล้วจึงทำการกวาดหน้ากระดาษไปยังอีกด้านหนึ่ง ผู้จัดทำจึงได้ออกแบบกลไกและได้จัดทำกลไกจำลองในโปรแกรมเขียนแบบ(Solid work) ก่อน หลักการออกแบบแขนกลไกคือ ต้องกำหนดระยะเวลาเคลื่อนที่ของกลไกคือความยาวของแขนกลไก มุมที่ทำการกวาดนั้นสามารถกำหนดได้โดยการติดลิเมตรสวิตซ์ ซึ่งชุดแขนกลไกจำลองมีลักษณะดังรูป 3.3




รูป 3.3 ชุดแขนกลไกจำลองโปรแกรมเขียนแบบ (solid work)

แล้วทำการสร้างชุดส่วนโครงของกลไกใช้เหล็กกล้าไร้สนิม หนา 1 mm. นำมาตัดพับ เจาะรูยึดกลไกต่างๆสาเหตุที่ใช้ก็เพราะว่าเมื่อพับแล้วมีความแข็งแรงจึงไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดใหญ่ การเคลื่อนที่ของกลไกมีต้นกำลังคือมอเตอร์ไฟฟ้าทดกำลัง การออกแบบชุดขกลไกให้ยกด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าทดกำลังเช่นเดียวกันเนื่องจากมีขนาดเล็กและให้แรงบิดที่สูงพอที่จะยกชุดแขนเคลื่อน



(ก)



(ข)

รูป 3.4 (ก) ชุดแขนกลไกเครื่องต้นแบบ (ข) ชุดแขนกลไกที่ออกแบบใหม่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3.2 ชุดมอเตอร์และระบบส่งกำลัง โครงการนี้ได้ใช้ต้นกำลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าทดกำลังและสตีปิงมอเตอร์ร่วมกันซึ่งสามารถควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 สาเหตุที่ใช้มอเตอร์ทดกำลังเนื่องจากมีขนาดเล็กและให้แรงบิดมากจึงนำไปขับเคลื่อนเกียร์หน้ากระดาดการควบคุมมอเตอร์นั้นทำได้โดยใช้ลิมิตสวิทช์เป็นตัวกำหนดตำแหน่งการทำงานส่วนสตีปิงมอเตอร์นั้นใช้ในการขับเคลื่อนกระดาดเพราะสามารถควบคุมตำแหน่งการทำงานได้ดีและชุดกวาดกระดาดไม่ต้องการแรงบิดที่มาก และสามารถควบคุมจำนวนรอบ,ความเร็วรอบ, และองศาการหมุนได้ ซึ่งจะต้องเขียนโปรแกรมควบคุมลงในตัวไมโคร-คอนโทรลเลอร์ โดยการเขียนโปรแกรมภาษา C ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อของชุดวงจรควบคุมต่อไป โครงการชิ้นนี้จึงถูกออกแบบให้มีทั้งมอเตอร์กระแสตรงและสตีปิงมอเตอร์

วิธีการหาค่า Torque ที่แกนกลไกต้องการในการเคลื่อนที่ กระทำได้โดยนำชุดแกนกลไกติดตั้งบนโครงฐาน แล้วทำการดึงแกนกลไกเพื่อให้เกียร์หน้ากระดาดด้วยตราซังสปริง ดังรูป 3.5



รูป 3.5 การหาค่าแรงในการดึงแกนกลไกเพื่อให้ได้ค่า Torque ที่ใช้

ก็จะสามารถทราบแรงที่กระทำ เพื่อที่จะนำมาหาค่า Torque ได้ จากการทดลองเปิดหนังสือในห้องสมุด สามารถแสดงค่าแรง F ที่ใช้เกิดได้ดังนี้

$$T = FX \text{ N.m จากแรงที่ใช้มากที่สุดของการเคลื่อนที่กระดาดคือ 6 N.}$$

$$T = FX = 6 \times 4.2 \times 10^{-2} = 25.2 \times 10^{-2} = 0.252 \text{ N.m. แล้วจึงนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการเลือกใช้ Motor}$$

จากนั้นจึงทำการตรวจสอบว่ามอเตอร์ทดกำลังที่ใช้นั้นมีแรงบิดเพียงพอหรือไม่โดยการใช้อัตราซังสปริงดึงที่ปลายแกนกลไก ดังรูป 3.6




รูป 3.6 การหาค่าแรงในการดึงแกนกลไกที่ออกแบบใหม่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3.4 ชุดกวาดหน้ากระดาษ

หลังจากการเปลี่ยนหน้ากระดาษมาได้ 1 แผ่นแล้ว ก็จะมีกลไกที่ทำหน้าที่กวาดกระดาษจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง ซึ่งจากการออกแบบใหม่โดยการเพิ่มลูกปืนไว้ในตัวคลัมเมตรเพื่อความคร่งตัวในการเคลื่อนที่ แรงบิดที่ใช้จึงน้อยจึงไม่จำเป็นต้องมีเฟืองทดกำลังมากเหมือนเครื่องต้นแบบมีลักษณะดังรูป 3.6



รูป 3.7 (ก) ชุดกวาดหน้ากระดาษเครื่องต้นแบบ (ข) ชุดกวาดหน้ากระดาษที่ออกแบบใหม่

ในส่วนชุดกวาดหน้ากระดาษนี้ ผู้จัดทำได้นำเอามอเตอร์มาใช้ในการขับเคลื่อน ซึ่งวิธีการหาค่า Torque ที่มอเตอร์ใช้ในการขับเคลื่อนออกมานั้น กระทำได้โดยนำคลัมเมตรมาทำการดึงด้วยตราชั่งสปริง ดังรูป 3.7



รูป 3.8 การหาค่าแรงในการขับเคลื่อนเพื่อให้ได้ค่า Torque ที่ใช้

โดยมีการเคลื่อนที่ไปบนรางไปทางซ้ายและขวา โดยมีสายพานที่ต่อกับมอเตอร์เป็นตัวขับ ซึ่งตัวกวาดที่ทำจากคลัมเมตรจะยึดเข้า-ออก โดยใช้มอเตอร์เป็นตัวขับด้วยเช่นกัน เหตุผลที่ใช้คลัมเมตรเป็นวัสดุ เพราะวัสดุที่ยึดออกเป็นเส้นตรง มีความยืดหยุ่นพอสมควร และมันเก็บได้ โดยมีขนาดเล็ก ซึ่งคลัมเมตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาก ที่จะนำมาใช้ในส่วนนี้


3.5 การออกวงจรควบคุม ประกอบด้วย

3.5.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ซึ่งเป็นตัวควบคุมระบบทั้งหมด ถูกป้อนคำสั่งด้วยภาษา C

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


3.5.2 ตัว ULN ทำหน้าที่เหมือนสะพานไฟ รับคำสั่งจากไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วขับกระแสให้แก่ Motor ซึ่งการออกแบบวงจรนี้ต้องการทราบความต้องการของระบบและการทำงานจึงจะสามารถออกแบบได้ กล่าวคือ ระบบมี Motor 6 ตัว มีการทำงานสัมพันธ์เป็นลำดับกัน ซึ่งต้องใช้ ULN 3 ตัว จึงจะสามารถขับมอเตอร์ 6 ตัวได้ เนื่องจาก ULN 1 ตัว สามารถขับมอเตอร์ได้ 2 ตัว และใช้ MCS-51 เพียง 1 ตัวก็สามารถควบคุม ULN ได้ทั้งหมด

3.5.3 รีเลย์ ทำหน้าที่สลับทิศทางการไหลของกระแสไฟเพื่อให้มอเตอร์กระแสตรงหมุนได้ทั้งสองทิศทาง ซึ่งจะมีลักษณะวงจรดังรูปที่ 3.8



รูป 3.9 วงจรควบคุมการทำงานของมอเตอร์กระแสตรงและสเต็ปมอเตอร์

หลังจากทำการสร้างเสร็จแล้วจะได้วงจรควบคุมซึ่งมีลักษณะดังรูป 3.9



รูป 3.10 แผงวงจรควบคุม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.6 การเขียนโปรแกรมควบคุม

ได้เลือกใช้ภาษา C มาใช้เขียนคำสั่งควบคุมและป้อนคำสั่งให้กับ Microcontroller โดยมีการเขียนดังนี้

```
// Program: Automatic page turning machine
//*****
#include <reg51.h>
unsigned int x,y;
sbit sw_left = P1^0;
sbit sw_right = P1^1;
sbit limit_sw_A = P3^0;
sbit limit_sw_B = P3^1;
sbit limit_sw_C = P3^2;
sbit limit_sw_D = P3^3;
sbit limit_sw_E = P3^4;
sbit limit_sw_F = P3^5;
sbit limit_sw_G = P3^6;
sbit limit_sw_H = P3^7;
//***** Delay program *****
void delay(int noise)
{
    do
    {
        noise--;
    }
    while(noise>0);
}
//***** Open to left *****
void step_scan_left(unsigned int pos)
{
    P0 = 0x00;
    for(y=0;y<pos;y++)
    {
        P0 = (0x10);
        delay(0x300);
        P0 = (0x20);
        delay(0x300);
        P0 = (0x40);
        delay(0x300);
        P0 = (0x80);
        delay(0x300);
    }
}
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

    }
    P0 = 0x00;
}
//***** Open to righ *****
void step_scan_righ(unsigned int pos)
{
    P0 = 0x00;
    for(y=0;y<pos;y++)
    {
        P0 = (0x80);
        delay(0x300);
        P0 = (0x40);
        delay(0x300);
        P0 = (0x20);
        delay(0x300);
        P0 = (0x10);
        delay(0x300);
    }
    P0 = 0x00;
}
//***** Motor in *****
void step_in(unsigned int pos)
{
    P0 = 0x00;
    for(y=0;y<pos;y++)
    {
        P0 = (0x01);
        delay(0x180);
        P0 = (0x02);
        delay(0x180);
        P0 = (0x04);
        delay(0x180);
        P0 = (0x08);
        delay(0x180);
    }
    P0 = 0x00;
}
//***** Motor Out *****
void step_out(unsigned int pos)
{
    P0 = 0x00;
    for(y=0;y<pos;y++)
    {

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

P0 = (0x08);
delay(0x180);
P0 = (0x04);
delay(0x180);
P0 = (0x02);
delay(0x180);
P0 = (0x01);
delay(0x180);
}
P0 = 0x00;
}
/***** Main Program *****/
void main(void)
{
loop7:
loop4:
while(1)
{
P2 = 00;
sw_righ = 1;
sw_left = 1;
limit_sw_A = 1;
limit_sw_B = 1;
limit_sw_C = 1;
limit_sw_D = 1;
limit_sw_E = 1;
limit_sw_F = 1;
limit_sw_G = 1;
limit_sw_H = 1;
/*****//
// Press key righ for open page righ to left
/*****//
if(sw_righ == 0)
{
step_scan_righ(25);
P2 = 0x01; //Open page left
while(1)
{
if(limit_sw_A == 0)
{
P2 = 0x00;
goto loop1;
}
}
}
}
}

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

    }
loop1:  step_out(50);
        P2 = 0x04;           //Motor left up to higt

        while(1)
        {
            if(limit_sw_C == 0)
            {
                P2 = 0x00;
                goto loop2;
            }
        }
loop2:  P2 = 0x40;           // Motor righ up to hight.
        while(1)
        {
            if(limit_sw_G == 0)
            {
                P2 = 0x00;
                goto loop9;
            }
        }
loop9:  step_scan_left(50);
        step_in(55);
        P2 = 0x80;           //Motor righ go to
initial
        while(1)
        {
            if(limit_sw_H == 0)
            {
                P2 = 0x00;
                goto loop10;
            }
        }
loop10: step_scan_righ(25);
        P2 = 0x02;           //Open page go to
initial
        while(1)
        {
            if(limit_sw_B == 0)
            {
                P2 = 0x00;
                goto loop3;
            }
        }

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

    }
loop3:    P2 = 0x08;           //Motor left go to initial
          while(1)
          {
              if(limit_sw_D == 0)
              {
                  P2 = 0x00;
                  goto loop4;
              }
          }
          }
          //*****//
          // Press key left for open page left to right
          //*****//
          if(sw_left == 0)
          {
              step_scan_left(25);
              P2 = 0x10;      //Open page right
              while(1)
              {
                  if(limit_sw_E == 0)
                  {
                      P2 = 0x00;
                      goto loop5;
                  }
              }
loop5:    step_out(50);
          P2 = 0x40;      // Motor righ up to hight.
          while(1)
          {
              if(limit_sw_G == 0)
              {
                  P2 = 0x00;
                  goto loop6;
              }
          }
loop6:    P2 = 0x04;      //Motor left up to higt
          while(1)
          {
              if(limit_sw_C == 0)
              {
                  P2 = 0x00;
                  goto loop12;

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

    }
}
loop12:    step_scan_righ(50);
           step_in(55);
           P2 = 0x08;           //Mortor left go to initial
           while(1)
           {
               if(limit_sw_D == 0)
               {
                   P2 = 0x00;
                   goto loop11;
               }
           }
loop11:    step_scan_left(25);
           P2 = 0x20;           //Open righ go to initial
           while(1)
           {
               if(limit_sw_F == 0)
               {
                   P2 = 0x00;
                   goto loop8;
               }
           }
loop8:    P2 = 0x80;           //Motor righ go to initial
           while(1)
           {
               if(limit_sw_H == 0)
               {
                   P2 = 0x00;
                   goto loop7;
               }
           }
}
}
}

```

บทที่ 4

ส่วนประกอบและขั้นตอนการทำงาน


4.1 ส่วนประกอบต่างๆ

4.1.1 โครงฐาน เป็นส่วนโครงของเครื่องซึ่งเป็นที่วางหนังสือ จับยึดหนังสือ และเป็นโครงเพื่อยึดส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ แขนกลไก และตัวกวาดหน้าหนังสือ นอกจากนี้โครงฐานยังสามารถปรับองศาการอ่านหนังสือได้ด้วยซึ่งโครงฐานนี้ทำจากอลูมิเนียมแผ่นพับ และสำหรับขอบเขตของหนังสือที่จะสามารถนำมาเปิดกับเครื่องเปิดหนังสือเครื่องนี้ได้ คือ กว้าง 30 cm และยาว 40 cm (ขนาดของหนังสือเมื่อได้เปิดกางออกมาแล้ว)



รูป 4.1 โครงฐานค้ำหน้า


4.1.2 ชุดแขนกลไก เป็นส่วนที่ใช้เปิดเลื่อนแยกหน้ากระดาษ ซึ่งมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อใช้ในการเปิดไปข้างหน้าและย้อนกลับได้ ตัวโครงทำจากสแตนเลสมีมอเตอร์ยึดติดอยู่สองตัว ตัวแรกทำหน้าที่ขับเคลื่อนกลไกกระดาษตัวที่สองทำหน้าที่ยกชุดแขนขึ้นลง



รูป 4.2 ชุดแขนกลไก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.1.3 ชุดกวาดหน้ากระดาษ ชุดกวาดตัวต้นแบบนั้นอาศัยล้ออย่างเป็นตัวขับเคลื่อนจึงต้องมีกลไกมาก ชุดกวาดตัวที่ออกแบบใหม่จึงออกแบบให้ขับเคลื่อนโดยตรงโดยขั้วที่แกนกลางตัวเมตรและออกแบบให้ภายในฝาครอบมีลูกปืนทำให้การขับเคลื่อนนั้นใช้แรงบิดน้อยลงการทำงานนั้นมันมีหน้าที่กวาดหน้ากระดาษจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง หลังจากการเปลี่ยนหน้ากระดาษมาได้แล้ว 1 แผ่น ตัวกวาดสามารถเลื่อนไปมาได้ซ้ายและขวา ซึ่งการเลื่อนของมันจะใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนให้สายพานเลื่อนไปมาได้พร้อมกับตัวกวาดที่ยึดติดกับอยู่กับสายพาน




รูป 4.3 ชุดกวาดหน้ากระดาษที่ออกแบบใหม่

4.1.4 ชุดควบคุมการทำงาน ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องนี้ โดยการกดสวิทช์ของชุดควบคุม หรือคันทันโยกเป็นเสมือนการป้อนอินพุทให้แก่เครื่อง ชุดควบคุมการทำงานมีอยู่ 2 ชุด คือ ชุดควบคุมการเปิดหน้ากระดาษ และชุดควบคุมการปรับองศาของโต๊ะ




(ก)




(ข)

รูป 4.4 (ก) ชุดควบคุมการเปิดหน้ากระดาษ (ข) ชุดควบคุมการปรับองศาของโต๊ะ

4.1.5 ชุดแผงวงจรควบคุม เป็นตัวรับสัญญาณมาจากชุดควบคุม แล้วส่งผ่านไปยังเครื่อง ซึ่งประกอบไปด้วย Power Supply และ MCS-51 เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



(ก)



(ข)

รูป 4.5 (ก) Power Supply (ข) MCS-51

4.2 ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง

เครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติเครื่องนี้ ได้ถูกออกแบบกลไกให้คล้ายกับการเปิดหนังสือด้วยมือคน โดยใช้ Stepping Motors 6 ตัวในการขับเคลื่อนกลไก กลไกจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีการป้อนไฟฟ้าเข้าไป ซึ่งชุดแผงวงจรจะเป็นตัวรับสัญญาณมาจากชุดควบคุมแล้วส่งผ่านไปยังเครื่อง ดังนั้นขั้นตอนการทำงานของเครื่องเปิดหนังสือเครื่องนี้ จึงไม่มีอะไรซับซ้อนมากนัก ซึ่งมีด้วยกัน 7 ขั้นตอนดังนี้

- ขั้นตอนที่ 1 ป้อน Input ผ่านชุดควบคุม ซึ่งสามารถเปิดไปข้างหน้า หรือย้อนกลับได้
- ขั้นตอนที่ 2 ชุดแขนกลไกจะเคลื่อนตัวเพื่อกลับหน้ากระดาษให้แยกออกมา 1 แผ่น
- ขั้นตอนที่ 3 ชุดกวาดหน้ากระดาษจะเคลื่อนตัวจากตำแหน่งตรงกลางโต๊ะ ไปยังด้านที่หน้ากระดาษได้ถูกกลับ ขึ้นมาแล้ว
- ขั้นตอนที่ 4 ชุดกวาดหน้ากระดาษจะทำการขีดแผ่นเหล็กที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกระดาษออกมา เพื่อเตรียมกวาดหน้ากระดาษ
- ขั้นตอนที่ 5 ชุดแขนกลไกจะทำการยกตัวขึ้น และชุดกวาดหน้ากระดาษก็จะเคลื่อนตัวเพื่อกวาดหน้ากระดาษไปยังอีกด้านหนึ่งของหนังสือ
- ขั้นตอนที่ 6 เมื่อชุดกวาดหน้ากระดาษเคลื่อนตัวมาถึงด้านจนสามารถเปิดหน้ากระดาษได้ และสุดท้ายของมัน มันจะดึงแผ่นเหล็กกลับเข้ามา
- ขั้นตอนที่ 7 ชุดแขนกลไกจะเคลื่อนตัวลงมาทับหน้ากระดาษที่ตำแหน่งเดิม และชุดกวาดหน้ากระดาษก็จะเคลื่อนตัวมาที่ตำแหน่งตรงกลางโต๊ะดังเดิม เครื่องจะหยุดการทำงานทั้งหมด ซึ่งถือว่าการทำงานใน 1 วัฏจักร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

วิธีและผลการทดลอง

5.1 วิธีการทดลอง

สำหรับวิธีการทดลองเครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติ นั้น ผู้จัดทำได้ทำการสุ่มทดสอบจากหนังสือจำนวน 10 เล่ม ที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของขนาด และคุณลักษณะของเนื้อกระดาษ ซึ่ง 2 เล่มแรก (การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1 และ Thermodynamic vol.2) เป็นหนังสือตัวอย่างที่ทางผู้จัดทำได้นำมาทดลองใช้ออกแบบเครื่องตั้งแต่เริ่มโครงการ ส่วนอีก 8 เล่มได้ทำการสุ่มหยิบมาจากห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยวิธีการทดลองนั้น ได้นำเอาหนังสือแต่ละเล่มมาเปิด ด้วยเครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติ ซึ่งจะเปิดแบบไปข้างหน้าและแบบย้อนกลับอย่างละ 10 ครั้ง

5.2 ผลการทดลอง

ผลการทดลองเครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติ ได้ผลดังนี้

O – เปิดได้, X – เปิดไม่ได้

ผลการทดลองครั้งที่ 1: คร. วริทธิ์ อึ้งภากรณ์, ชาญ ถนัดงาน, “การออกแบบเครื่องจักรกล” เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 10. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2541 (กระดาษบาง ไม้มัน)

การเปิดหน้าหนังสือ ครั้งที่	เปิดไปข้างหน้า	เปิดย้อนกลับ
1	O	O
2	O	O
3	O	O
4	O	O
5	O	O
6	X	O
7	O	O
8	O	O
9	X	O
10	O	X

ประสิทธิภาพการเปิดหนังสือมีค่า 85 %

ตาราง 5.1 แสดงผลการทดลองครั้งที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลการทดลองครั้งที่ 2: Yunus A.Cengel, Michael A.Boles, “Thermodynamic”, vol.2, Prentice Hall,
1989 (กระดาษบาง มัน)

การเปิดหน้าหนังสือ ครั้งที่	เปิดไปข้างหน้า	เปิดย้อนกลับ
1	O	O
2	O	O
3	O	O
4	O	O
5	O	X
6	O	O
7	X	X
8	X	O
9	O	O
10	X	O

ประสิทธิภาพการเปิดหนังสือมีค่า 75%

ตาราง 5.2 แสดงผลการทดลองครั้งที่ 2

ผลการทดลองครั้งที่ 3: William E.Pinney, “Management Science”, Second Edition, Harpar International
Edition รหัส HD 30.25 255 (กระดาษบาง ไม่มัน ค่อนข้างเก่า)

การเปิดหน้าหนังสือ ครั้งที่	เปิดไปข้างหน้า	เปิดย้อนกลับ
1	O	O
2	O	O
3	O	O
4	X	O
5	O	X
6	O	O
7	O	O
8	X	O
9	O	X
10	O	O

ประสิทธิภาพการเปิดหนังสือมีค่า 80 %

ตาราง 5.3 แสดงผลการทดลองครั้งที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลการทดลองครั้งที่ 4: “The lotus guide to 1-2-3 Advanced Macro Command”, Addison Wesley รหัส HF 5548.4.L67 (กระดาษหนา ไม่มัน เก่า)

ครั้งที่	การเปิดหน้าหนังสือ	เปิดไปข้างหน้า	เปิดย้อนกลับ
1		O	O
2		O	O
3		O	X
4		X	O
5		O	X
6		O	O
7		X	O
8		X	X
9		O	X
10		X	O

ประสิทธิภาพการเปิดหนังสือมีค่า 60 %

ตาราง 5.4 แสดงผลการทดลองครั้งที่ 4

ผลการทดลองครั้งที่ 5: “Functional Analysis Optimization”, Oxford รหัส HB 135 F872 (กระดาษหนา ไม่มัน ใหม่)

ครั้งที่	การเปิดหน้าหนังสือ	เปิดไปข้างหน้า	เปิดย้อนกลับ
1		O	O
2		O	O
3		O	O
4		X	O
5		O	X
6		O	O
7		X	X
8		X	X
9		X	O
10		X	X

ประสิทธิภาพการเปิดหนังสือมีค่า 55 %

ตาราง 5.5 แสดงผลการทดลองครั้งที่ 5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลการทดลองครั้งที่ 6: “Probability Theory and Statical Inference”, Cambridge รหัส HB 139 S65p
(กระดาษค่อนข้างหนา มัน ใหม่)

การเปิดหน้าหนังสือ ครั้งที่	เปิดไปข้างหน้า	เปิดย้อนกลับ
1	X	O
2	O	O
3	O	X
4	O	O
5	O	O
6	O	X
7	O	O
8	X	O
9	X	X
10	O	O

ประสิทธิภาพการเปิดหนังสือมีค่า 70 %

ตาราง 5.6 แสดงผลการทดลองครั้งที่ 6

ผลการทดลองครั้งที่ 7: “Autometod office System”, HRW รหัส HF 5547.5 G5
(กระดาษบาง ไม่มัน เก่า)

การเปิดหน้าหนังสือ ครั้งที่	เปิดไปข้างหน้า	เปิดย้อนกลับ
1	O	O
2	O	O
3	O	O
4	O	O
5	O	O
6	O	O
7	O	O
8	X	O
9	O	X
10	X	O

ประสิทธิภาพการเปิดหนังสือมีค่า 85 %

ตาราง 5.7 แสดงผลการทดลองครั้งที่ 7

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลการทดลองครั้งที่ 8: “The Electronic Office”, South Western รหัส HF 5547 T55t
(กระจายค่อนข้างบาง ค่อนข้างมัน)

การเปิดหน้าหนังสือ ครั้งที่	เปิดไปข้างหน้า	เปิดย้อนกลับ
1	O	O
2	O	O
3	O	O
4	O	X
5	O	O
6	O	O
7	O	O
8	O	X
9	X	O
10	O	X

ประสิทธิภาพการเปิดหนังสือมีค่า 80 %

ตาราง 5.8 แสดงผลการทดลองครั้งที่ 8

ผลการทดลองครั้งที่ 9: “Developing MS-office”, Ms Press รหัส HF 5548.2 562d
(กระจายหนา ไมมัน)

การเปิดหน้าหนังสือ ครั้งที่	เปิดไปข้างหน้า	เปิดย้อนกลับ
1	X	O
2	O	O
3	O	X
4	O	O
5	O	X
6	X	O
7	X	O
8	O	O
9	O	X
10	O	X

ประสิทธิภาพการเปิดหนังสือมีค่า 65 %

ตาราง 5.9 แสดงผลการทดลองครั้งที่ 9

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลการทดลองครั้งที่ 10: “World wide telecommunications”, Wiley Interscience รหัส HF 5541.T4
V55 (กระดาษบาง มัน)

การเปิดหน้าหนังสือ ครั้งที่	เปิดไปข้างหน้า	เปิดย้อนกลับ
1	O	O
2	O	O
3	O	O
4	O	O
5	O	O
6	O	O
7	O	X
8	O	O
9	X	O
10	O	O

ประสิทธิภาพการเปิดหนังสือมีค่า 90 %

ตาราง 5.10 แสดงผลการทดลองครั้งที่ 10

จากผลการทดสอบเครื่อง ประสิทธิภาพโดยรวมของการเปิดหนังสือมีค่า 74.5% สิ่งที่เกิดขึ้นที่มีผลทำให้เปิดหน้ากระดาษไม่ได้ เนื่องจาก

- ชูดแซนกลไก
 - การเปลี่ยนหน้ากระดาษไม่สามารถแยกหน้ากระดาษที่ติดกันออกมาได้จึงทำให้เปลี่ยนขึ้นมาได้มากกว่า 1 แผ่น
- ชูดแผงวงจร
 - เกิดความร้อนขึ้นสูงมากบนชูดแผงวงจร โดยเฉพาะตัวขับกระแส (ULN) และ MCS-51 ทำให้เมื่อป้อน Input เข้าไปแล้วไม่มีการตอบสนองใดๆ
- คุณลักษณะของเนื้อกระดาษ
 - เนื้อกระดาษที่มีความหนาและไม่มันทำให้ยากแก่การเปิดหนังสือ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 6

วิจารณ์และสรุปผล

6.1 วิจารณ์ผลการทดลอง

1. การทำงานของเครื่องเปิดหนังสือในการเปิดหน้าหนังสือแต่ละหน้า จะต้องมีการป้อนอินพุท โดยการกดสวิตช์ ซึ่งจะมีสวิตช์เพื่อเปิดหน้ากระดาษไปข้างหน้า และย้อนกลับ ตัว Microcontroller จะเป็นเหมือนสมองสั่งงาน เพื่อให้เครื่องทำงานได้ตามลำดับ ซึ่งมันจะจ่ายไฟให้แก่เครื่อง และให้เครื่องทำงานได้ตามลำดับจนครบ 1 วัฏจักร แล้วตัวมันจะหยุดจ่ายไฟให้กับเครื่อง จนกระทั่งมีการป้อนอินพุท เข้าไปใหม่อีกครั้ง ตัว Microcontroller ก็จะจ่ายไฟให้แก่เครื่องทำงานตามที่ได้โปรแกรมเอาไว้จนครบ 1 วัฏจักร

2. การเปิดหน้ากระดาษบางครั้งเกิดการผิดพลาดขึ้นเช่น แขนกลไกลก่ยกกระดาษมากกว่า 1 แผ่น การโค้งงอของหน้ากระดาษไม่เหมาะสมกับตัวกวาดหน้ากระดาษ ไม่คงที่ซึ่งมีผลต่อแรงเสียดทานที่กระทำต่อกระดาษ ความหนาบางและน้ำหนักของกระดาษ รวมไปถึงการเก็บหนังสือเช่น การเก็บหนังสือโดยการวางทับกันเป็นเวลานานจะทำให้โอกาสที่กระดาษติดกันมีมากขึ้นด้วย

3. เมื่อใช้งานต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน สเต็ปปีงมอเตอร์และ ULN ร้อนส่งผลให้กลไกไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ตามต้องการ

4. สำหรับชุดควบคุมการทำงาน (Joystick) เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน ซึ่งตรงส่วนนี้สามารถออกแบบได้มากมายขึ้นกับลักษณะการใช้งาน

6.2 สรุปผลการทดลอง

1. เวลาในการทำงานในหนึ่งวัฏจักรการทำงานลดลงจาก 17 วินาทีเหลือ 9 วินาที
2. ขนาดของชุดแขนกลไกลมีขนาดลดลง
3. ประสิทธิภาพการเปิดหน้ากระดาษของเครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติเพิ่มจาก 69.5 % เป็น 74.5%
4. สามารถเปิดหนังสือได้หลายขนาด
5. เครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการเปิดหน้ากระดาษแต่ไม่สามารถละมือจากกิจกรรมนั้นได้ รวมไปถึงผู้พิการทางแขนด้วย
6. คุณลักษณะของเนื้อกระดาษมีผลต่อการเปิดหน้าหนังสือของเครื่อง
7. คุณสมบัติของวัสดุที่สัมผัสกับกระดาษ ซึ่งติดอยู่ที่ปลายชุดแขนกลไก เพื่อที่จะเกลี่ยกระดาษแยกหน้านั้นต้องมีความยืดหยุ่น และเกาะกระดาษได้ดี
8. ความร้อนที่เกิดขึ้นบนชุดแผงวงจรทำให้เครื่องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6.3 แผนการพัฒนาเครื่องและข้อเสนอแนะ

1. ควรเปลี่ยนตัวขับกระแสให้สามารถจ่ายกระแสได้มากขึ้น เพราะเมื่อวงจรร้อนร้อนแล้วจะทำให้เครื่องรวนได้ ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องทำการปรับปรุงแผงวงจรใหม่สำหรับตัวขับกระแส
2. ควรต่อวงจร โดยแผ่นวงจรกัดทองแดงซึ่งจะทำให้ตัดปัญหาการช้อตและการเกิดคลื่นรบกวน รวมถึงความร้อนของแผงวงจร ทำให้วงจรมีประสิทธิภาพ
3. ควรเปลี่ยนรีเลย์ในวงจรสลับทิศทางการไหลของกระแสไฟที่ไปควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์กระแสตรงเป็นทรานซิสเตอร์แทน
4. แรงที่กดเพื่อเกลี่ยหน้ากระดาษแต่ละหน้าไม่คงที่ ทำให้การเกลี่ยและการโค้งงอของหน้ากระดาษ มีลักษณะที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ จึงควรเปลี่ยนกลไกที่ใช้กดหน้ากระดาษของแขนเกลี่ยจากการใช้แรงของสปริงมาใช้หลักแรงโน้มถ่วงในลักษณะของคัมท่วงแทน
5. ชุดแขนกลไกที่ทำงานเสมือนนิ้วชี้ ควรปรับแก้ให้มี Linkage ที่ทำหน้าที่เสมือนนิ้วโป้งเพื่อเก็บและหนีบหน้ากระดาษหลังจากการเปิดหน้าหนังสือแล้ว ให้เรียบและพร้อมก่อนที่จะมีการเปิดครั้งต่อไป

บรรณานุกรม

1. บศพนธ์ คั้งเพิ่มพูน, วรพันธ์ พงษ์นภางค์ และวัชระ สุขธำรง ตระกูล; “เครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติ” ปรินญาณิพนธ์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2547.
2. กงศักดิ์ สมตน, ชาริตี สันโคษ; “เครื่องเปิดหนังสือสำหรับผู้พิการทางมือ” ปรินญาณิพนธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, พ.ศ. 2547.
3. ดร.วริทธิ์ อึ้งภากรณ์, ชาญ ถนัดงาน; “การออกแบบเครื่องจักรกล”, พิมพ์ครั้งที่ 10
4. ชัยวัฒน์ ลิ้มพจรวิไล, วรพจน์ กรแก้ววัฒนกุล; “MCS-51 Microcontroller Theory & Practical Approach”: Atmel AT89c5X , Innovetive Experiment Co.,Ltd
5. ประภากร สุวรรณะ, “เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่องการออกแบบ Power Supply ”, ชุดที่ 1-5
6. ธีรบูลย์ หล่อวิเชียรรุ่ง, นครภักดีชาติ และชัยวัฒน์ ลิ้มพจรวิไลม,ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ด้วยโปรแกรมภาษา C,อินโนเวติฟ เอ็กเพอริเมนท์,พิมพ์ครั้งที่ 1
7. Barry Daris, Understanding DC Power Supplies&Oscilator, Prentice Hall

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้