

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

การจำลองกระบวนการการจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติโดยใช้ PLC

Warehouse Process Simulation by Using PLC



ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา วิศวกรรมระบบควบคุม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2550

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปริญญาานิพนธ์ปีการศึกษา 2550

ภาควิชา วิศวกรรมระบบควบคุม คณะ วิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การจำลองกระบวนการการจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติโดยใช้ PLC

Warehouse Process Simulation by Using PLC

ผู้จัดทำ	นาย นพดล	คำเกลี้ยง	รหัส	48015291
	นาย บุญส่ง	दानล้ำมะจาก	รหัส	48015295
	นาย วิษณุโยธิน	รินทะรักษ์	รหัส	48015309



.....อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผศ.ดร. คงศักดิ์ อนันตพิริุทธ์)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การจำลองกระบวนการการจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติโดยใช้ PLC

โดย

นาย นพดล คำเกลี้ยง รหัส 48015291

นาย บุญส่ง คำน้อมจาก รหัส 48015295

นาย วิษณุโยธิน รินทะรักษ์ รหัส 48015309

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. คงศักดิ์ อนันตหิรัญรัตน์

ปีการศึกษา 2550

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในประเทศไทยได้นำเอาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller) หรือเรียกว่า “ PLC ” มาใช้งานในระบบควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูงและใช้งานได้ง่าย โดยนำเอา PLC มาใช้ควบคุมการลำเลียงสินค้า เพื่อให้การจัดเก็บสินค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นปริญญาานิพนธ์ฉบับนี้ จึงนำเสนอโดยการจำลองกระบวนการจัดเก็บสินค้าขึ้นด้วยระบบ PLC โดยมีการควบคุมการทำงานผ่านทางโปรแกรมบนหน้าจอกอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ตอนุกรม RS-232C ซึ่งแสดงผลกระบวนการการทำงานโดยจำลองภาพ มีการบันทึกรายการสินค้าที่อยู่ในกระบวนการและสามารถตรวจสอบสินค้าได้อย่างถูกต้อง โดยกระบวนการทั้งหมดจำลองด้วยโปรแกรมวิซวลเบสิก 6 (Visual Basic 6)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Warehouse Process Simulation by Using PLC

By

Mr. Nophadol Kumkleang

Mr. Boonsong Danlammajak

Mr. Witsanuyothin Rintarak

Advisor

Asst.Prof.Dr. Kongsak Anuntahirunrat

Academic Year 2007

ABSTRACT

Another present time industrial use of PLC machines in automatic control systems is prevalent due to their reliability and their easy to use property. This reason comes from the need of industrial sector for an efficient transportation system, which leads to the most effective storage and mass product transportation. This thesis proposes the theory of transportation control systems design, with PLC systems controlled by application on computer connected through serial port RS-232. This application shows simulation process of model with control button to power. The precise records process of model with Visual Basic 6 (VB 6)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติประกาศ

การจัดทำปฏิญานិพนธ์ฉบับนี้สามารถลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากท่านอาจารย์ ผศ.ดร.คงศักดิ์ อนันตหิรัญรัตน์ ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการนี้ และท่านอาจารย์ รศ.สุเชียร เกียรติสุนทร ท่านอาจารย์ทั้งสองได้ให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี คำแนะนำต่างๆ โดยเฉพาะความรู้ใน PLC และเทคนิคอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในโครงการ

ขอบคุณพี่ๆ ห้องเครื่องมือภาควิชาควบคุม ที่คอยสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานและให้คำแนะนำต่างๆในการใช้เครื่องมือกลและเพื่อนๆห้อง 3/O ที่คอยเป็นกำลังใจเสมอมา

สุดท้ายนี้ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดาและครอบครัวที่คอยเป็นกำลังใจที่ดีตลอดมา รวมถึงการสนับสนุนการศึกษาเล่าเรียนตลอดจนคอยเป็นแรงบันดาลใจที่ดี จนทำให้โครงการนี้สำเร็จสมบูรณ์

ผู้จัดทำ

นาย นพดล

คำเกลี้ยง

นาย บุญส่ง

คำนลำมะจาก

นาย วิษณุ โยธิน

รินทะรักษ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VII
สารบัญภาพ	VIII
บทที่ 1 บทนำ	I
1.1 ความเป็นมา	I
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.5 เนื้อหาโดยสังเขป	2
บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี	3
2.1 ทฤษฎีเบื้องต้น โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC)	3
2.1.1 ประวัติความเป็นมาของ PLC	3
2.1.2 โครงสร้างโดยทั่วไปและคุณสมบัติของ PLC รุ่น CQM 1	3
2.1.3 หลักการทำงาน	8
2.1.4 การทำงานของหน่วยต่างๆ ภายใน PLC	8
2.2 โปรแกรมวิซวลเบสิก6 (Visual Basic 6.0)	10
2.2.1 ที่มาและลักษณะของโปรแกรมวิซวล เบสิก6 Visual Basic 6	10
2.2.2 จุดเด่นของ Visual Basic	10
2.2.3 รูปแบบการพัฒนาแอปพลิเคชันกับ Visual Basic	11
2.2.4 รายละเอียดของส่วนประกอบต่างๆของหน้าจอ	12
2.2.5 เริ่มสร้างแอปพลิเคชันด้วย Visual Basic	13
2.2.6 การสื่อสารกับ Communication Port	14
2.2.7 คุณสมบัติของ MSComm	15

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ(ต่อ)

เรื่อง	หน้า
2.3 การติดต่อสื่อสารและการส่งผ่านข้อมูล	17
2.3.1 กล่าวนำ	17
2.3.2 การสื่อสารข้อมูลทั่วไป	18
2.3.3 การส่งข้อมูลแบบซิมเพล็กซ์ และแบบคูเพล็กซ์	18
2.3.4 การส่งข้อมูลแบบอนุกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์	19
2.3.5 การส่งข้อมูลระหว่างโปรแกรมวิซวล เบสิกกับ PLC	21
2.3.5.1 รูปแบบชุดคำสั่ง (Command Format)	21
2.3.5.2 รูปแบบชุดผลตอบสนอง (Response Block)	22
2.3.5.3 การคำนวณ FCS	23
2.4 หลักการทำงานของวงจร	24
2.4.1 วงจรเซนเซอร์	24
2.4.2 วงจรรีเลย์และวงจรมอเตอร์	25
บทที่ 3 การออกแบบ สร้างและการทดลอง	27
3.1 การออกแบบ โปรแกรมเสกเตอร์ควบคุมการทำงานของ Warehouse	27
3.1.1 ส่วนเก็บข้อมูลที่ใช้เลือกช่องที่ต้องการ	27
3.1.2 ส่วนป้องกันการทับซ้อนกัน	28
3.1.3 ส่วนเรียกข้อมูลที่เลือกไว้มาใช้งาน	28
3.1.4 ส่วนลำดับการเคลื่อนที่	28
3.1.5 ส่วน Emergency Stop	29
3.2 การออกแบบส่วนควบคุมการทำงาน	29
3.2.1 ส่วน Manual Operation	29
3.2.2 ส่วน Auto Operation	30
3.3 ออกแบบแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรมวิซวลเบสิก 6 และผลการทดลอง	30
3.4 ออกแบบและสร้างส่วนของ Hardware	31

สารบัญ(ต่อ)

เรื่อง	หน้า
บทที่ 4 ผลการทดลอง	32
4.1 เปิดโปรแกรมจัดเก็บสินค้า	32
4.2 การจัดเก็บสินค้าเข้า	32
4.3 การขนถ่ายสินค้าขาออก	34
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป	36
5.1 สรุปผลการปฏิบัติงาน	36
5.2 ปัญหาด้านการออกแบบโครงสร้างแบบจำลอง	36
5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการค้นคว้าและพัฒนา	36
ภาคผนวก ก. โปรแกรมวิซวลเบสิกและภาษาแลดเดอร์	39
ภาคผนวก ข. Host Link Commands	64
ภาคผนวก ค. Memory Areas CPM1/CPM1A and CQM1 Memory Area	67
ภาคผนวก ง. Extended ASCII	68
ภาคผนวก จ. วงจรและแหล่งจ่ายไฟ	69
เอกสารอ้างอิง	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ

รูปที่	หน้า
รูปที่ 2.1 PLC ชนิด โมดูล	3
รูปที่ 2.2 แสดงส่วนประกอบภายใน	4
รูปที่ 2.3 แสดงหน่วยประมวลผล (CPU) และ หน่วยความจำ (Memory)	5
รูปที่ 2.4 แสดงหน่วยอินพุต/เอาต์พุต (Input / Output Unit)	6
รูปที่ 2.5 แสดงตัวป้อนโปรแกรมแบบมือถือ (Hand Held Programmer)	7
รูปที่ 2.6 แสดงการต่อใช้งานร่วมกับ PLC	7
รูปที่ 2.7 แสดงหน่วยจ่ายพลังงาน (Power Supply)	8
รูปที่ 2.8 แสดงองค์ประกอบต่างๆของ โปรแกรมมิชวล เมสิก 6	13
รูปที่ 2.9 แสดงการเปิดใช้งาน Microsoft Comm Control 6.0	14
รูปที่ 2.10 แสดงส่วนประกอบหลักในการสื่อสารข้อมูล	18
รูปที่ 2.11 แสดงการส่งข้อมูลแบบทิศทางเดียว (Simplex)	19
รูปที่ 2.12 แสดงการส่งข้อมูลแบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ (Half Duplex)	19
รูปที่ 2.13 แสดงการส่งข้อมูลแบบฟูลดูเพล็กซ์ (Full Duplex)	19
รูปที่ 2.14 แสดงการเชื่อมต่อ PLC กับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ตสื่อสารอนุกรมขนาด 9 ขา	21
รูปที่ 2.15 แสดงรูปแบบของชุดข้อมูล (Block)	21
รูปที่ 2.16 แสดงรูปแบบของชุดคำสั่ง	21
รูปที่ 2.17 แสดงรูปแบบของชุดผลตอบสนอง	22
รูปที่ 2.18 แสดงตัวอย่างรูปแบบของชุดคำสั่ง	23
รูปที่ 2.19 แสดงตัวอย่างรูปแบบของชุดผลตอบสนอง	23
รูปที่ 2.20 แสดงการคำนวณหา FCS	23
รูปที่ 2.21 วงจรเซนเซอร์	24
รูปที่ 2.22 แสดงวงจรควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์	25
รูปที่ 3.1 Manual Hand	29
รูปที่ 3.2 แสดงการออกแบบแอฟพลิเคชันเพื่อจับเก็บสินค้า	30
รูปที่ 3.3 แบบจำลองกระบวนการจับเก็บสินค้าอัตโนมัติ	31
รูปที่ 4.1 เลือกระเบิดการจับเก็บสินค้าเข้าหรือสินค้าออก	32
รูปที่ 4.2 แสดงผลการทดลองการนำสินค้าเข้า	32
รูปที่ 4.3 แสดงสถานะภายในคลังสินค้าเมื่อจับเก็บสินค้าที่ช่อง 2	33

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ(ต่อ)

รูปที่	หน้า
รูปที่ 4.4 การเลือกช่องสินค้าที่ต้องการขนถ่ายสินค้าออก	33
รูปที่ 4.5 แสดงสถานะภายในคลังสินค้า	34
รูปที่ 4.6 การขนถ่ายสินค้าช่องที่ 2 ออก	35
รูปที่ 4.7 ตัวควบคุมการทำงาน PLC	35



สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 2.1 แสดงขาคอนเน็คเตอร์แบบ D-Type	20
ตารางที่ 2.2 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าแรงดัน	24
ตารางที่ 2.4 แสดงทิศทางการหมุนของมอเตอร์	25
ตารางที่ 2.3 แสดงสถานะหลอด LED	26



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมา

เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในประเทศไทยได้นำเอาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller) หรือเรียกว่า “ PLC ” มาใช้งานในระบบควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูงและใช้งานได้ง่าย โดยนำเอา PLC มาใช้ควบคุมการลำเลียงสินค้า เพื่อให้การจัดเก็บสินค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นปริญญาโทฉบับนี้ จึงนำเสนอโดยการจำลองกระบวนการจัดเก็บสินค้าขึ้นด้วยระบบ PLC โดยมีการควบคุมการทำงานผ่านทางโปรแกรมบนหน้าจอกอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ตอนุกรม RS-232C ซึ่งแสดงผลกระบวนการการทำงานโดยจำลองภาพ มีการบันทึกรายการสินค้าที่อยู่ในกระบวนการและสามารถตรวจสอบสินค้าได้อย่างถูกต้อง โดยกระบวนการทั้งหมดจำลองด้วยโปรแกรมวิซวลเบสิก 6 (Visual Basic 6)

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อศึกษาการทำงานของ PLC และ โครงสร้างภายใน PLC
- เพื่อศึกษาการรับส่งข้อมูลกับอุปกรณ์ภายนอกของ PLC
- เพื่อเพิ่มทักษะการเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรม (Ladder Diagram)
- เพื่อฝึกฝนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้มอบหมาย
- ศึกษาการเขียน โปรแกรมวิซวลเบสิก 6 (Visual Basic 6) ติดต่อกับ PLC

1.3 ขอบเขตของโครงการ

- สร้างแบบจำลองกระบวนการการจัดเก็บสินค้า
- ศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ PLC
- ศึกษาการรับส่งข้อมูลกับอุปกรณ์ภายนอกของ PLC
- สร้างหน้าต่างแสดงผลข้อมูลและติดต่อกับ PLC ด้วยการเขียน โปรแกรมวิซวลเบสิก 6 (Visual Basic 6) ผ่านทางพอร์ตอนุกรม RS-232C

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- หลักการทำงานโครงสร้างภายใน PLC รวมถึงหลักการการเขียนโปรแกรมควบคุม PLC
- ความรู้ในการติดต่อเพื่อรับ-ส่งข้อมูลระหว่าง PLC กับโปรแกรมวิซวลเบสิก6 (Visual Basic 6) ผ่านทางพอร์ตอนุกรม RS-232C
- ความรู้และทักษะในการออกแบบวงจรรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆให้เหมาะสมกับวงจร

1.5 เนื้อหาโดยสังเขป

เนื้อหาภายในปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้แบ่งออกด้วยเนื้อหาเป็นบทต่างๆเพื่อความสะดวกและง่ายต่อการศึกษาและทำความเข้าใจในแต่ละบทจะประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญดังนี้

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี ประกอบด้วยเนื้อหาในทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องซึ่งทำให้ผู้อ่านเข้าใจที่เป็นพื้นฐานเสียก่อน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจเนื้อหาปฏิญานิพนธ์ต่อไป

บทที่ 3 การออกแบบ การสร้างและผลการทดลอง โดยจะกล่าวถึงการสร้าง และการออกแบบวงจรต่างๆ รวมถึงการเขียนวิซวลเบสิก 6 ซึ่งทำให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในการทำงานโดยรวมของโครงการนี้ และขั้นตอนการทดลองและการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่าโครงการนี้จะสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่

บทที่ 4 ผลการทดลอง โดยจะกล่าวถึงขั้นตอนการทดลองและการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่าโครงการนี้จะสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่

บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานและได้เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา และแนวทางในการพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพและประยุกต์การใช้งานมากขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

หลักการและทฤษฎี

2.1 ทฤษฎีเบื้องต้นโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC)


2.1.1 ประวัติความเป็นมาของ PLC

เมื่อปี พ.ศ. 2511 ในฝ่าย Hydromantic ของบริษัท General Motors ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้คิดค้นอุปกรณ์ควบคุมแบบใหม่เพื่อใช้ทดแทนวงจรไฟฟ้าแบบเดิมที่ใช้กันอยู่ภายในโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัท และในปี พ.ศ. 2512 PLC ได้ถูกผลิตขึ้นจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นแห่งแรก ส่วนในประเทศญี่ปุ่น PLC ได้ถูกพัฒนาขึ้นภายหลังจากที่บริษัท ออมรอน (OMRON Co.,Ltd) ประเทศญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการผลิต โซลิด-สเตทรีเลย์ (Solid State Relay) ในปี พ.ศ.2508 หลังจากนั้น 5 ปี PLC ก็ถูกนำออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดจนเป็นที่แพร่หลายในเวลาต่อมา ชื่อเรียกที่แตกต่างกันของ PLC ซึ่ง PLC ของแต่ละบริษัทจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ดังนี้

- ในประเทศอังกฤษ เรียกว่า PC หรือ Programmable Controller (โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์)
- ในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวียเรียกว่า PBS หรือ Programmable Binary System (โปรแกรมเมเบิลไบนารีซิสเต็ม)
- ในประเทศสหรัฐอเมริกา เรียกว่า PLC หรือ Programmable Logic Controller (โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์)

2.1.2 โครงสร้างโดยทั่วไปและคุณสมบัติของ PLC รุ่น CQM 1

โรงงานนี้ใช้โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC) รุ่น CQM 1 บริษัท ออมรอน จำกัด (OMRON Co.,Ltd) ซึ่งเป็น PLC ชนิด โมดูล (Modular Type PLCs) PLC ชนิดนี้ส่วนประกอบแต่ละส่วนสามารถแยกออกจากกันเป็น โมดูล โดยใช้คอนเน็คเตอร์ในการเชื่อมต่อแต่ละโมดูลเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้



รูปที่ 2.1 PLC ชนิดโมดูล


2.1.2.1 คุณสมบัติของ PLC รุ่น CQM 1

- มีจำนวนอินพุต / เอาต์พุต สามารถขยายได้สูงสุด 512 จุด
- มีหน่วยความจำในการโปรแกรม เท่ากับ 15 kWords
- มีตัวหน่วงเวลา (Timer) และตัวนับ (Counter) รวมกันเท่ากับ 512 ตัว
- ความเร็วในการประมวลผล 0.375 μ s ต่อคำสั่ง
- ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับตั้งแต่ 100-240 VAC พร้อมทั้งมีไฟฟ้ากระแสตรง

24 VDC

2.1.2.2 ส่วนประกอบที่สำคัญ แบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ

- หน่วยประมวลผล (CPU)
- หน่วยความจำ (Memory)
- หน่วยอินพุต / เอาต์พุต (Input / Output Unit)
- อุปกรณ์ต่อร่วม (Peripheral Devices)
- แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า (Power Supply)



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับรูปที่ 2.2 แสดงส่วนประกอบภายใน อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. หน่วยประมวลผล (CPU)

ทำหน้าที่ คำนวณและควบคุมเปรียบเสมือนสมองของ PLC ภายใน ประกอบด้วยวงจรถลอจิกหลายชนิด มีไมโครโปรเซสเซอร์เบสใช้แทนอุปกรณ์จำพวกรีเลย์ (Relay) เคาน์เตอร์ (Counter) ไทม์เมอร์ (Timer) และซีควเอนเซอร์ (Sequencer) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถออกแบบวงจรโดยใช้เลดเดอร์ไดอะแกรม (Ladder Diagram) ได้ CPU จะยอมรับข้อมูลจากอุปกรณ์อินพุตต่างๆ จากนั้นจะทำการประมวลผลและเก็บข้อมูล โดยใช้โปรแกรมจากหน่วยความจำ หลังจากนั้นจะส่งข้อมูลที่เหมาะสมและถูกต้องออกไปยังอุปกรณ์เอาต์พุต

2. หน่วยความจำ (Memory)

ทำหน้าที่ เก็บรักษาโปรแกรมและข้อมูลที่ใช้ในการทำงาน โดยขนาดของหน่วยความจำจะถูกแบบออกเป็นบิตข้อมูล (Data Bit) ภายในหน่วยความจำ 1 บิต ก็จะมีค่าสถานะทางลอจิก 0 หรือ 1 แตกต่างกันไป ซึ่ง PLC ประกอบด้วยหน่วยความจำสองชนิดคือ ROM และ RAM

- **ROM (Read Only Memory)** เป็นหน่วยความจำที่ไม่ยอมให้ผู้ใช้เปลี่ยนข้อมูล และสามารถเก็บรักษาข้อมูลได้แม้ว่าจะไม่มีกระแสไฟฟ้า เหมาะสำหรับเก็บโปรแกรมบริหารระบบหรือโปรแกรมมอนิเตอร์ ราคาถูก มีความเร็วและความน่าเชื่อถือสูง

- **RAM (Random Access Memory)** เป็นหน่วยความจำที่ยอมให้ผู้ใช้เปลี่ยนข้อมูลได้ เหมาะสำหรับเก็บโปรแกรมผู้ใช้ที่อยู่ในช่วงกำลังพัฒนา หรือต้องการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง โดยมีหน่วยจ่ายกำลังสำรอง (Battery backup) เพื่อรักษาข้อมูล เป็นหน่วยความจำที่มีความเร็วสูง



รูปที่ 2.3 แสดงหน่วยประมวลผล (CPU) และหน่วยความจำ (Memory)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. หน่วยอินพุต / เอาต์พุต (Input / Output Unit)

- หน่วยอินพุต ทำหน้าที่รับข้อมูลเข้ามา จากนั้นจะทำการส่งข้อมูลต่อไปยัง CPU เพื่อนำไปประมวลผลต่อไปโดยข้อมูลที่รับเข้ามาเป็นสัญญาณอินพุต เช่น เซนเซอร์ ลิมิทสวิตช์ เป็นต้น
- หน่วยเอาต์พุต ทำหน้าที่ รับข้อมูลจากหน่วยประมวลผลแล้วส่งต่อข้อมูลต่อไปควบคุมอุปกรณ์ภายนอก เช่น มอเตอร์ หลอดไฟ เป็นต้น



รูปที่ 2.4 แสดงหน่วยอินพุต/เอาต์พุต (Input / Output Unit)

4. อุปกรณ์ต่อร่วม (Peripheral Devices)

ทำหน้าที่ ควบคุมโปรแกรมของผู้ใช้ในหน่วยความจำของ PLC นอกจากนั้นแล้วยังทำหน้าที่ติดต่อระหว่างผู้ใช้กับ PLC เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจการปฏิบัติงานของ PLC และผลการควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการตามโปรแกรมควบคุมที่ผู้ใช้เขียนขึ้นได้อีกด้วย ซึ่งสามารถแบ่งอุปกรณ์ที่ใช้ต่อร่วมออกได้ เป็น 2 ประเภท

- เครื่องป้อนโปรแกรมแบบมือถือ (Hand Held Programmer)

ซึ่งการเขียนโปรแกรมให้กับ PLC โดยการใช้ Hand Held Programmer ภาษาที่ใช้จะเป็นภาษา Statement List เช่นคำสั่ง LD, AND, OR ซึ่งเป็นคำสั่งพื้นฐานสามารถเรียกใช้งานโดยการกดปุ่มที่อยู่ในตัว Hand Held Programmer นั้น แต่เมื่อต้องการใช้งานฟังก์ชันอื่น ๆ ที่มีอยู่ใน PLC สามารถเรียกใช้งานได้โดยการกดปุ่มเรียกใช้คำสั่งพิเศษ ซึ่งวิธีการใช้งานต้องศึกษาจากคู่มือของยี่ห้อนั้นๆต่อไป

ข้อดี มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย พกพาได้สะดวก มีขนาดเล็ก

ข้อเสีย ในการใช้งานผู้ใช้ต้องศึกษาวิธีการใช้งานว่ามีวิธีการกดอย่างไร ถึงจะใช้งานได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 2.5 แสดงตัวป้อนโปรแกรมแบบมือถือ (Hand Held Programmer)

- คอมพิวเตอร์ (Computer)

คอมพิวเตอร์สามารถใช้ในการเขียนโปรแกรมให้กับ PLC ได้โดยใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ (Software) เฉพาะของ PLC ยี่ห้อนั้น เช่น PLC ของ OMRON จะใช้ซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปสามารถยกตัวอย่างได้เช่น Syswin Support Software และ CX-Programmer ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการตั้งแต่ Window 95 ขึ้นไป

ข้อดี ใช้งานง่ายเป็นการนำสัญลักษณ์ต่างๆมาใช้แทนการเขียนคำสั่ง

ข้อเสีย มีขนาดใหญ่



รูปที่ 2.6 แสดงการต่อใช้งานร่วมกับ PLC

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5. หน่วยจ่ายพลังงาน (Power Supply)

ทำหน้าที่จ่ายพลังงานและรักษาระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยประมวลผล หน่วยความจำและหน่วยอินพุต/เอาต์พุต



รูปที่ 2.7 แสดงหน่วยจ่ายพลังงาน (Power Supply)

2.1.3 หลักการทำงาน

PLC เป็นอุปกรณ์ชนิด โซลิด-สเตท (Solid State) ที่ทำงานแบบลอจิก (Logic Functions) การออกแบบการทำงานของ PLC คล้ายกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ทั่วไป ซึ่งจากหลักการพื้นฐานแล้ว PLC จะประกอบด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า Solid-State Digital Logic Elements เพื่อให้ทำงานและตัดสินใจแบบลอจิก PLC ใช้สำหรับควบคุมกระบวนการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมการใช้ PLC ควบคุมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีข้อได้เปรียบกว่าการใช้ระบบรีเลย์ (Relay) ซึ่งจำเป็นจะต้องเดินสายไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า Hard-Wired ฉะนั้นเมื่อมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนกระบวนการผลิตหรือลำดับการทำงานใหม่ ก็ต้องทำการเดินสายไฟฟ้าใหม่ ซึ่งเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายสูง แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้ PLC แล้วการเปลี่ยนกระบวนการผลิตหรือลำดับการทำงานใหม่นั้น ทำได้โดยการเปลี่ยนโปรแกรมใหม่เท่านั้นนอกจากนี้แล้ว PLC ยังใช้ระบบ โซลิด-สเตท ซึ่งน่าเชื่อถือกว่าระบบเดิม การกินกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า และสะดวกกว่าเมื่อต้องขยายขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักร

2.1.4 การทำงานของหน่วยต่างๆ ภายใน PLC

ส่วนของการประมวลผลกลางหรือ CPU (Control Processing Unit) ทำได้โดยรับข้อมูลมาจากหน่วยอินพุต-เอาต์พุต และส่งข้อมูลสุดท้ายที่ได้จากการประมวลผลไปยังหน่วยเอาต์พุต เรียกว่า การสแกน (Scan) ซึ่งใช้เวลาจำนวนหนึ่งเรียกว่า เวลาสแกน (Scan Time) เวลาในการสแกนแต่ละรอบใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 100 msec. (10 msec. = 100 ครั้งต่อวินาที) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลและความยาวของโปรแกรมหรือจำนวนอินพุตและเอาต์พุตหรือจำนวนอุปกรณ์ที่ต่อจาก PLC เช่น จอภาพ ไมโครกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีเหตุดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เครื่องพิมพ์ เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้จะทำให้เวลาในการสแกนยาวนานขึ้น การเริ่มต้นการสแกนเริ่มจากรับค่าของสถานะของอุปกรณ์จากหน่วยความจำ (Memory) เสร็จแล้วจะทำการปฏิบัติ การตามโปรแกรมที่เขียนไว้ทีละคำสั่งจากหน่วยความจำนั้นจนสิ้นสุดแล้วส่งไปที่หน่วยเอาต์พุต

ส่วนของอินพุตและเอาต์พุต (I/O Unit) จะต่อร่วมกับชุดควบคุมเพื่อรับสถานะและสัญญาณต่างๆ เช่น หน่วยอินพุตรับสัญญาณหรือสถานะแล้วส่งไปยัง CPU เพื่อประมวลผล เมื่อ CPU ประมวลผลแล้วจะส่งให้ส่วนของเอาต์พุต เพื่อให้อุปกรณ์ทำงานตามโปรแกรม ที่กำหนดไว้ สัญญาณอินพุตจากภายนอกที่เป็นสวิทช์และตัวตรวจจับชนิดต่างๆ จะถูกแปลงให้เป็นสัญญาณที่เหมาะสมถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น AC หรือ DC เพื่อส่งให้ CPU ดังนั้น สัญญาณเหล่านี้จึงต้องมีความถูกต้องไม่เช่นนั้นแล้ว CPU จะเสียหายได้ สัญญาณอินพุตที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ดังนี้

1. ทำให้สัญญาณเข้า ได้ระดับที่เหมาะสมกับ PLC
2. การส่งสัญญาณระหว่างอินพุตกับ CPU จะติดต่อกันด้วยลำแสง ซึ่งอาศัยอุปกรณ์ประเภท โฟโตทรานซิสเตอร์เพื่อต้องการแยกสัญญาณ (Isolate) ทางไฟฟ้าให้ออกจากกัน เป็นการป้องกันไม่ให้ CPU เสียหายเมื่ออินพุตเกิดลัดวงจร
3. หน้าสัมผัสจะต้องไม่สั่นสะเทือน (Contact Chattering) ในส่วนของเอาต์พุต จะทำหน้าที่รับค่าสถานะที่ได้จากการประมวลผลของ CPU แล้วนำค่าเหล่านี้ไปควบคุมอุปกรณ์ทำงาน เช่น รีเลย์ โซลินอยด์ หรือหลอดไฟ เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วยังทำหน้าที่แยกสัญญาณของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ออกจากอุปกรณ์เอาต์พุต โดยปกติเอาต์พุตนี้จะมี khả năngขับโหลดด้วยกระแสไฟฟ้าประมาณ 1-2 แอมแปร์ แต่ถ้าโหลดต้องการกระแสไฟฟ้ามากกว่านี้ จะต้องต่อเข้ากับอุปกรณ์ขับอื่นเพื่อขยายให้รับกระแสไฟฟ้ามากขึ้นเช่น รีเลย์ หรือคอนแทคเตอร์ เป็นต้น

2.2 โปรแกรมวิชวลเบสิก6 (Visual Basic 6.0)

2.2.1 ที่มาและลักษณะของโปรแกรมวิชวลเบสิก6 Visual Basic 6

Visual Basic เป็นเครื่องมือที่ใช้พัฒนาโปรแกรมแบบ Visual Programming ซึ่ง Visual Programming เป็นวิธีการเขียนโปรแกรมที่มีเครื่องมือช่วยพัฒนาโปรแกรมได้ง่าย โดยโปรแกรมที่สร้างจะมีคุณสมบัติและโค้ดกำกับซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาโปรแกรมสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว สำหรับการใส่โปรแกรม Visual Basic นั้นไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่เพียงแค่บน PC ที่ใช้ Windows เท่านั้น แต่ยังขยายความสามารถไปยังการใช้งาน Internet รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีไร้สาย

2.2.2 จุดเด่นของ Visual Basic

1. สร้างแอปพลิเคชันได้ง่ายและรวดเร็ว Visual Basic ได้รับการวางตัวให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สร้างแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพื่อลดเวลาในการสร้างแอปพลิเคชันให้สั้นลง ซึ่งเรียกรูปแบบนี้ว่า Rapid Application Development หรือ RAC ทั้งนี้เพราะมีการจัดงานที่โปรแกรมเมอร์ต้องทำซ้ำๆ ซากๆ ออกไปเหลือเฉพาะที่ต้องโฟกัสเกี่ยวกับปัญหาของงานจริงๆ แล้วเขียนโปรแกรมจัดการปัญหานั้นๆ ส่วนเรื่องอื่นๆ เหลือให้ Visual Basic จัดการ

2. ถ้ามีโอกาสเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic แล้วจะเห็นว่าภาษา Basic ที่ใช้ใน Visual Basic นั้นเข้าใจง่ายคือใกล้เคียงกับภาษาที่เราใช้งานปกติคือความหมายและเข้าใจง่ายกว่าภาษาของโปรแกรมอื่นๆ ทำให้ผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมทำความเข้าใจกับการเขียนโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว

3. รวมเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรมนอกจากจะง่ายต่อการเรียนรู้แล้ว Visual Basic ยังมีเครื่องมือที่ช่วยในการเขียนโปรแกรมเป็นสิ่งที่ไม่ยุ่งยาก เพราะจะมีเครื่องมือที่ช่วยให้ไม่ต้องจดจำไวยากรณ์ภาษาที่ยุ่งยาก มีการตรวจสอบอัตโนมัติว่าโปรแกรมที่เขียนนั้นถูกต้องตามหลักภาษาหรือไม่มีการแยกแยะส่วนของโปรแกรมอย่างเป็นระเบียบทำให้งานของโปรแกรมเมอร์นั้นลดลงได้มาก นอกจากนี้จะมีเครื่องมือช่วยในการเขียนโปรแกรมแล้วยังมีเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบแก้ไขโปรแกรม (Debugger) ที่เขียนขึ้นมาว่าทำงานได้ถูกต้องมีระบบขอความช่วยเหลือ (Online Help) ไว้อ้างอิงและขอความช่วยเหลือในจุดที่เราสงสัยข้อใจได้ เครื่องมือทั้งหมดที่กล่าวมาถูกจัดรวมไว้ในสภาพแวดล้อมการทำงานเดียวกัน (เรียกย่อๆว่า IDE ซึ่งย่อมาจาก Integral Development Environment) ทำให้เรียกใช้งานได้สะดวกตั้งแต่เขียนโปรแกรม ทดสอบแก้ไข สร้างชุดติดตั้ง รวมทั้งระบบขอความช่วยเหลือ ซึ่งเราสามารถเพิ่มเติมเครื่องมือชนิดใหม่ๆ เข้าไปได้เรื่อยๆ หรือถอดเครื่องมือที่ไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อประหยัดพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ก็ได้เช่นกัน

2.2.3 รูปแบบการพัฒนาแอปพลิเคชันกับ Visual Basic

เมื่อเรามองเห็นว่า Visual Basic จะช่วยให้เราสร้างแอปพลิเคชันบน Windows ได้ง่ายและรวดเร็วแล้วยังมีรูปแบบที่ Visual basic สามารถสร้างขึ้นมาได้อีกคือ

1. พัฒนาแอปพลิเคชันกับ Active X Control เทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Active X เป็นตัวอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ Visual Basic ซึ่งช่วยลดงานที่ซ้ำซ้อนของการเขียนโปรแกรมลงอย่างมาก ตัวอย่างเช่น การเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าข้อมูลของผู้ใช้แต่ก่อนเราต้องเขียนโปรแกรมเพื่อวาดหน้าจอเขียนโปรแกรมวาดรูปและช่องรับข้อความรวมทั้งการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับข้อมูลที่ใช้บ่อยเข้ามาแต่ Active X จะทำให้เราสนใจเฉพาะการจัดการกับข้อมูลที่ใช้บ่อยเข้ามาเท่านั้นส่วนที่เหลือจะจัดการให้เองโดยช่องรับข้อความและปุ่มต่างๆจะใช้ Active X control จัดการนอกจากจะลดความซับซ้อนลงแล้วการใช้ Active X Control ในการเขียนโปรแกรมยังช่วยให้โปรแกรมที่เราเขียนกับโปรแกรมที่คนอื่นเขียนนั้นตั้งอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน ทำให้การบำรุงรักษาง่ายเพราะใครๆก็เข้าใจมาตรฐานของ Active X Control นี้ ทำให้ไม่ต้องกังวลใจว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นจะมีเฉพาะคนเขียนเท่านั้นที่เข้าใจ

2. สร้างแอปพลิเคชันที่ใช้งานกับฐานข้อมูล เป็นแอปพลิเคชันที่มีการใช้งานมากที่สุดเพราะระบบต่างๆเช่น ร้านค้า คลังสินค้า ระบบบัญชี ระบบบริหารงานบุคคลหรือแม้แต่ E-Commerce ทั้งหมดต่างก็ต้องมีส่วนที่ติดต่อกับฐานข้อมูล Visual Basic ได้ช่วยในการสร้างแอปพลิเคชันกับฐานข้อมูลเป็นเรื่องที่ทำได้โดยง่าย เพราะมีเครื่องมือต่างๆที่คอยให้ความสะดวกในการเขียนโปรแกรม เพื่อใช้งานข้อมูลจากฐานข้อมูลซึ่งไม่จำกัดด้วยว่าจะเห็นข้อมูลแบบใดทั้งฐานข้อมูลส่วนบุคคลฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายหรือฐานข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต จากความสามารถที่หลากหลายนี้ Visual Basic จึงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของการสร้างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับงานบนข้อมูลในตลาดธุรกิจ


3. สร้างแอปพลิเคชันแบบใหม่กับอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตนับว่ามีความสำคัญกับชีวิตของคนที่ใช้ไอทีมากขึ้นทุกวัน ซึ่ง Visual Basic เปิดโอกาสให้เราสามารถสร้างแอปพลิเคชันเพื่อรองรับการทำงานร่วมกับอินเทอร์เน็ตได้ด้วยการใช้ความรู้เดิมที่เรามีอยู่แล้วจากการสร้างแอปพลิเคชันปกติ รวมทั้งเครื่องมือเสริมการทำงานต่างๆมากมายจุดเด่นของ Visual Basic อีกข้อหนึ่งคือเปิดโอกาสให้เรานำแอปพลิเคชันปกติที่เดิมทำงานกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสามารถดัดแปลงใช้งานกับอินเทอร์เน็ต ได้อย่างไม่ยากเย็นนัก ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานเดิม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2.4 รายละเอียดของส่วนประกอบต่างๆของหน้าจอ

เมื่อเราเปิดใช้งานวิซวลเบสิก 6.0 ก็จะพบกับลักษณะการทำงานที่เรียกว่า IDE (Integrated Development Environment) คือรวบรวมเครื่องมือ ข้อมูลที่ใช้งานต่างๆไว้ในหน้าจอเดียว ทำให้เรียกใช้งานได้ง่าย

1. Menu Bar เก็บคำสั่งที่สามารถใช้งานได้ทั้งหมดใน Visual Basic 6 ประกอบด้วยเมนูทำงาน File, View, Windows
2. Toolbar ประกอบด้วยปุ่มคำสั่งต่างๆที่ช่วยให้งานคำสั่งของ Visual Basic 6.0 ได้อย่างรวดเร็ว
3. Toolbox เป็นกล่องเก็บ ActiveX Control ซึ่งเราจะนำมาประกอบเป็นส่วนต่างๆของแอปพลิเคชัน
4. Project Explorer เป็นเครื่องมือที่ใช้ควบคุมการทำงานของโปรเจกต์
5. Properties windows เป็นส่วนกำหนดหรือเพอร์ดีให้กับออบเจกต์ต่างๆในแอปพลิเคชัน
6. From Layout เป็นรูปภาพต่างๆของฟอร์มที่ได้จากการรันแอปพลิเคชัน ทำให้เราทราบตำแหน่งที่ปรากฏบนจอภาพเมื่อแอปพลิเคชันทำงาน
7. From Designer ซึ่งเป็นส่วนที่เรามองเห็นในขณะที่ออกแบบแอปพลิเคชันของ Visual Basic 6.0 ซึ่งเราออกแบบหน้าต่างของแอปพลิเคชันผ่านฟอร์มดีไซน์เนอร์
8. Code Window เป็นส่วนที่เราทำการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของแอปพลิเคชัน



รูปที่ 2.8 แสดงองค์ประกอบต่างๆของโปรแกรมวิชวล เบสิก 6

2.2.5 เริ่มสร้างแอปพลิเคชันด้วย Visual Basic

1. ออกแบบแอปพลิเคชันต้องทราบให้แน่ชัดก่อนว่าแอปพลิเคชันที่เราจะทำการสร้างนั้นจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรต้องมีความสำคัญอะไรบ้าง และจะต้องมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคิดให้รอบคอบและเขียนออกมาให้ชัดเจน โดยอาจจะร่างง่ายๆในกระดาษ

2. ตกแต่งหน้าตาแอปพลิเคชันเป็นการตกแต่งรูปร่างของแอปพลิเคชันที่ได้ออกแบบไว้แล้ว พร้อมๆกับการคำนวณค่าหรือพอร์ตต่างๆให้กับคอนโทรลแต่ละตัวในแอปพลิเคชัน

3. เขียนโค้ดกำกับแอปพลิเคชันหลังจากตกแต่งหน้าตาเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเขียนโค้ดหรือการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานต่างๆ โดยเรามักจะใช้การเขียนโปรแกรมแบบ Event Driven programming ซึ่งจะเป็นการเขียนโค้ดเพื่อรองรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับคอนโทรลในแอปพลิเคชันของเรา

4. ทดสอบการทำงานของแอปพลิเคชัน เมื่อเขียนโค้ดเสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่ทดสอบการทำงานของแอปพลิเคชันที่เราสร้างขึ้นซึ่งประกอบไปด้วยคอนโทรลต่างๆ


5. บันทึกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ หลังจากทดสอบจนแน่ใจแล้วว่าแอปพลิเคชันที่สร้างนั้นทำงานได้ถูกต้องเราจึงบันทึกเก็บไว้ ซึ่งสามารถแก้ไขและเพิ่มเติมความสามารถอื่นๆได้ภายหลัง

6. สร้างไฟล์ .EXE (make) เมื่อสร้างแอปพลิเคชันเสร็จแล้ว หากต้องการนำแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นให้เรียกใช้งานได้เอง โดยไม่ต้องเปิดผ่านโปรแกรม Visual Basic หรือต้องการนำไปใช้งานไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

นำไปใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ เราสามารถทำได้โดยสร้างไฟล์เอ็กซ์คิวต์ (ไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .EXE)

2.2.6 การสื่อสารกับ Communication Port

Visual Basic ไม่สามารถจัดการกับ Hardware ได้โดยตรงเหมือนภาษา C หรือภาษาอื่นๆ อย่างไรก็ตาม Visual Basic ได้เตรียม Tool และ Control ต่างๆ สำหรับจัดการกับ Hardware โดยเฉพาะไว้ให้ผู้เขียนโปรแกรมเท่าที่จำเป็น ในการทำงานกับพอร์ตสื่อสารบนเครื่อง PC ซึ่ง Visual Basic มี Control ชื่อ Microsoft Comm Control 6.0 สำหรับการรับส่งข้อมูลทางพอร์ตอนุกรมซึ่งสำคัญมากในโครงการนี้ โดยสามารถเพิ่มเติมเข้ามาไว้ใน Toolbox โดยเลือกเมนู Project >Component... จะปรากฏหน้าต่างดังรูปที่ 2.9



รูปที่ 2.9 แสดงการเปิดใช้งาน Microsoft Comm Control 6.0

การใช้ MsComm Control ซึ่ง MsComm จัดเตรียมทางเลือกเอาไว้ 2 ทาง เพื่อความสะดวกในการสื่อสารข้อมูล

- ทางเลือกแรกคือ การสื่อสารข้อมูลที่กระตุ้นด้วยเหตุการณ์ (event-drive communication) เป็นรูปแบบการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับตอบสนองแบบทันทีทันใด เช่น เมื่อตัวอักษรเอกสารนี้เป็นเอกสารที่ส่งวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ถูกส่งมาที่พอร์ตอนุกรมหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ขา Data Carrier (DCD) หรือขา Request To Send เหตุการณ์ OnComm ของ MSComm จะสามารถตรวจจับสัญญาณนั้นได้ทันที

-ทางเลือกที่สองเป็นการคอยตรวจสอบค่าเหตุการณ์และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วยค่าที่เปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติ CommEvent หลังจากให้โปรแกรมทำงานฟังก์ชันต่างๆ ไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งวิธีนี้ใช้งานได้ดีในกรณีที่โปรแกรมขนาดเล็ก

2.2.7 คุณสมบัติ (Property) ของMSComm

1. CommPort ใช้ในการกำหนดและอ่านค่าพอร์ตอนุกรมที่ติดต่อกันอยู่ (Com 1, Com 2, Com3, Com4)

โดยมีรูปแบบการใช้งาน คือ

Object.CommPort [=value]

โดย Value เป็นค่าของพอร์ตอนุกรม ชนิดของข้อมูลเป็น Integer ค่า Value สามารถกำหนดได้ในช่วง 1-16 (ค่าเริ่มต้นกำหนดไว้ที่ 1) เมื่อมีการกำหนดค่าแล้วทำการเปิดพอร์ตโดยใช้คุณสมบัติ Port Open แต่ว่าพอร์ตนั้นไม่มีอยู่ในระบบ MSComm จะสร้างสัญญาณแสดงข้อผิดพลาด error 68 ขึ้นมา ซึ่งหมายถึง อุปกรณ์ตัวนี้ไม่มีอยู่ในระบบ ดังนั้นการเขียนโปรแกรมจึงจำเป็นต้องกำหนดตำแหน่งของพอร์ตอนุกรม ก่อนที่ใช้คำสั่ง Open Port

2. Setting ใช้ในการกำหนดและอ่านค่าอัตราบอด, พาริตี, จำนวนของบิตข้อมูล, จำนวนของบิตปิดท้ายรูปแบบการใช้งาน

Object. Setting [=value]

ค่า Value มีชนิดของข้อมูลเป็นแบบ String มีรูปแบบเป็น "BBBB, P, D, S" โดย BBBB เป็นค่าอัตราบอด, P เป็นค่าพาริตีบิต, D เป็นจำนวนของบิตข้อมูลและ S เป็นจำนวนของบิตปิดท้ายปกติแล้วค่านี้ถูกกำหนดไว้เป็น "9,600, N, 8, 1"

ค่าบอดเรตมาตรฐานที่ใช้กับ MSComm มีดังนี้

110	บิตต่อวินาที
300	บิตต่อวินาที
600	บิตต่อวินาที
1,200	บิตต่อวินาที
2,400	บิตต่อวินาที
9,600	บิตต่อวินาที (ค่าปกติ)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

14,400	บิตต่อวินาที	
19,200	บิตต่อวินาที	
28,800	บิตต่อวินาที	
38,400	บิตต่อวินาที	(สงวน)
56,000	บิตต่อวินาที	(สงวน)
128,000	บิตต่อวินาที	(สงวน)
256,000	บิตต่อวินาที	(สงวน)

สำหรับค่ามาตรฐาน ในการกำหนดค่าพาริตีมีดังนี้

สัญลักษณ์	รายละเอียด
E	พาริตีคู่ (Even)
M	ลอจิก "1 (Mark)
N	ไม่ใช้ (ค่าปกติ)
O	พาริตีคี่ (Odd)
S	ลอจิก "0 (Space)

ค่าที่ใช้ในการทำกำหนดจำนวนบิตมี 5 ค่า คือ 4,5,6,7 และ 8 (เป็นค่าปกติ)

ค่าที่ระบุจำนวนบิตปิดท้ายมี 3 ค่า คือ 1 (เป็นค่าปกติ), 1.5 และ 2

3. Port Open ใช้ในการกำหนดและอ่านค่าสถานะของพอร์ตอนุกรม เพื่อเปิดและปิดพอร์ตอนุกรมรูปแบบการในงาน

Object.PortOpen [=Value]

ค่า Value มีชนิดข้อมูลเป็นแบบบูลีนคือ True กับ False โคน True หมายถึงการเปิดพอร์ตอนุกรมและ false หมายถึงการปิดพอร์ตอนุกรม สำหรับการปิดพอร์ตอนุกรม สำหรับการปิดพอร์ตนั้นจะมีการเคลียร์บัฟเฟอร์รับข้อมูลและบัฟเฟอร์ส่งข้อมูลด้วย คอนโทรล MSComm จะปิดพอร์ตอนุกรมโดยอัตโนมัติเมื่อออกจาก โปรแกรม ก่อนที่ใช้คุณสมบัติ Port Open ต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าคุณสมบัติ CommPort นั้นได้ทำการกำหนดตำแหน่งของพอร์ตอนุกรมไว้ถูกต้องหรือไม่ มิเช่นนั้น MSComm จะแสดงผิดพลาด error 68 แจ้งแก่ผู้ใช้งาน หรือพอร์ตอนุกรมนั้นถูกเปิดเอาไว้แล้ว โปรแกรมก็จะแจ้งข้อผิดพลาดออกเช่นกัน ถ้าคุณสมบัติ DTREnable หรือ RTSEnable ถูกกำหนดให้เป็น True ก่อนที่จะทำการเปิดพอร์ตค่าคุณสมบัติของ DTREnable หรือ RTSEnable จะถูกเซตเป็น false หลังจากปิดพอร์ต แต่ถ้าเซตเป็น false หลังจากปิดโปรแกรมแล้ว ค่าที่กำหนดไว้จะเป็นเท่าเดิม การเปิด Serial Port การเปิดพอร์ตสื่อสารด้วย MSComm Control สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการกำหนด Properties ดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MSComm 1. CommPort = 4

MSComm 1.Settings = "19, 200, N, 8, 1"

MSComm 1. PortOpen = True

5. Input เป็นการอ่านข้อมูลจากบัฟเฟอร์ พร้อมทั้งลบข้อมูลในบัฟเฟอร์ด้านรับทิ้ง ซึ่งสามารถอ่านค่าได้เฉพาะในขณะที่ทำงานเท่านั้น รูปแบบการใช้งานคือ

Object.Input

ทุกครั้งที่มีการใช้คุณสมบัติ Input ในการอ่านข้อมูลจากบัฟเฟอร์ด้านรับเข้านั้น จำนวนของตัวอักษรที่อ่านได้จะถูกกำหนดลงในคุณสมบัติ InputLen ทั้งนี้ซึ่งถ้าหากกำหนดให้คุณสมบัติ InputLen มีค่าเท่ากับ 0 ก็ะหมายถึงการกำหนดให้คุณสมบัติของ input อ่านข้อมูลทั้งหมดจากบัฟเฟอร์ด้านรับเข้านั่นเองซึ่งชนิดของข้อมูลที่อ่านโดยคุณสมบัติ input จะเป็นข้อมูลแบบข้อความหรือไบนารีก็ขึ้นกับการกำหนดค่าของคุณสมบัติ InputMode

Object.Output [=Value]

สำหรับชนิดของข้อมูลที่ถูกส่งโดยคุณสมบัติ Output จะเป็นข้อมูลแบบข้อความหรือไบนารี ก็ขึ้นกับการกำหนดค่าของคุณสมบัติ InputMode ดังที่กล่าวมาข้างต้น

2.3 การติดต่อสื่อสารและการส่งผ่านข้อมูล


2.3.1 กล่าวนำ

การสื่อสารแบบ Host link เป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง PLC กับคอมพิวเตอร์ทั่วไป โดยผ่านทางพอร์ตของคอมพิวเตอร์(COM1:หรือCOM2:) ส่วนมากจะนิยมใช้มาตรฐานการสื่อสารแบบอนุกรม เพื่อให้สามารถควบคุม PLC จากคอมพิวเตอร์ได้ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องสามารถต่อเข้ากับ PLC ได้จำนวนมาก โดยใช้การเชื่อมต่อหลายๆตัวเข้าด้วยกันเรียกว่า PC LINK ในการติดต่อแบบ Host link จะต้องผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า Host link Unit ซึ่งจะต้องตั้งค่าต่างๆที่จำเป็นใช้ในการติดต่อแบบ Host link Unit SLK 23 ผ่านสวิทช์ของเครื่อง PLC

2.3.2 การสื่อสารข้อมูลทั่วไป

ส่วนประกอบเบื้องต้นในการสื่อสารข้อมูลแบ่งได้ออกเป็น 3 ส่วนคือ

1. ฝ่ายส่งข้อมูล (Transmitter)
2. ตัวกลางในการส่งผ่านข้อมูล (Medium)
3. ฝ่ายรับข้อมูล (Receiver)



รูปที่ 2.10 แสดงส่วนประกอบหลักในการสื่อสารข้อมูล


2.3.3 การส่งข้อมูลแบบซิมเพล็กซ์ และแบบดูเพล็กซ์

ในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารข้อมูลหรือการสื่อสารทั่วไปนั้นย่อมจะต้องประกอบด้วย ผู้รับและผู้ส่ง ผู้รับในขณะนี้อาจจะเป็นผู้ส่งในอนาคตก็ได้ แต่มีบางกรณีที่เป็นผู้รับและผู้ส่งแน่นอนตายตัวอยู่ตลอดเวลา เช่น การสื่อสารข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์ เป็นต้น การสื่อสารข้อมูลของอุปกรณ์ที่มี ผู้รับ และ ผู้ส่ง ตายตัวนั้น เราเรียกว่าการสื่อสารแบบซิมเพล็กซ์ กล่าวคือการสื่อสารเป็นลักษณะทิศทางเดียวตลอดเวลาซึ่งจะมีที่ใช้ไม่มากนัก การสื่อสารโดยทั่วไปนั้นจะเป็นแบบดูเพล็กซ์ คือ มีทิศทางในการสื่อสาร 2 ทิศทางทั้งไปและกลับในการสื่อสารในลักษณะดูเพล็กซ์นี้ยังแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ แบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ (Half Duplex) นิยมเขียนย่อกันว่า HDX ซึ่งจะมีทิศทางในการสื่อสารในลักษณะที่ผัดกันเป็นผู้ส่งและผู้รับพร้อมกันไปและแบบฟูลดูเพล็กซ์ (Full Duplex) นิยมเขียนย่อว่า FDX จะมีทิศทางในการสื่อสารในลักษณะสัญญาณรับทิศทางหนึ่งสัญญาณส่งอีกทิศทางหนึ่งสัญญาณส่งอีกทางหนึ่งหรือกล่าวได้อีกนัยว่า สัญญาณรับและส่งจะมีสายตัวนำแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด




รูปที่ 2.11 แสดงการส่งข้อมูลแบบทิศทางเดียว (Simplex)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.12 แสดงการส่งข้อมูลแบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ (Half Duplex)



รูปที่ 2.13 แสดงการส่งข้อมูลแบบฟูลดูเพล็กซ์ (Full Duplex)

2.3.4 การส่งข้อมูลแบบอนุกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะใช้มาตรฐาน RS - 232C

มาตรฐาน RS - 232C เป็นมาตรฐานที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้อุปกรณ์จากผู้ผลิตต่างกันสามารถทำงานร่วมกันได้ มาตรฐานหลายชนิดได้รับการออกแบบขึ้นมา แต่มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับและใช้กันกว้างขวางมากที่สุดคือ มาตรฐาน RS - 232C ซึ่งถูกประกาศใช้ในปี 1969 โดยสมาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Industries Association: EIA) มาตรฐาน RS - 232C ได้แบ่งอุปกรณ์ออกเป็น 2 ประเภท ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการส่งข้อมูลบนสายเส้นเดียวกัน ซึ่งอุปกรณ์ทั้งสองประเภทนี้ก็คือ

- อุปกรณ์ DTE (Data Terminal Equipment) เป็นอุปกรณ์สำหรับส่งข้อมูล (เอาต์พุต)
- อุปกรณ์ DCE (Data Communication Equipment) เป็นอุปกรณ์สำหรับรับข้อมูล (อินพุต)


ตามมาตรฐาน RS - 232C คอนเน็คเตอร์ของ DTE จะเป็นตัวผู้ ส่วนคอนเน็คเตอร์ของ DCE จะเป็นตัวเมีย ซึ่งคอนเน็คเตอร์ที่นิยมใช้กันอยู่จะเป็นชนิด D-Type แบบ 9 ขา และ แบบ 25 ขา โดยจะติดตั้งอยู่หลังเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับแรงดันจะมีค่าระหว่าง -3 V ถึง -15 V สำหรับลอจิก High และลอจิก Low จะมีระดับแรงดันระหว่าง +3 V ถึง +15 V สามารถรับส่งข้อมูลได้ด้วยความยาวของสายสัญญาณสูงสุด 50 ฟุต หรือ 150 เมตรแต่ถ้าเราต้องการสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นที่อยู่ห่างกันมากๆ เราจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆ เข้าช่วย เช่นการใช้โมเด็ม เป็นต้น

ลักษณะของคอนเน็คเตอร์แบบ D-Type

หัวต่อแบบ D-Type ที่ใช้ในการสื่อสารแบบอนุกรมของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น จะมีอยู่ 2 ลักษณะคือ แบบ 9 ขา และแบบ 25 ขา บางครั้งเราจะเรียกว่า DB9 และ DB25 ซึ่งหัวต่อทั้งสองชนิด จะมีลักษณะการทำงานของสัญญาณเหมือนกัน แต่การจัดเรียงไม่เหมือนกัน และในโครงการนี้ได้มีการเชื่อมต่อดังรูป 2.14

ตารางที่ 2.1 แสดงขาของคอนเน็คเตอร์แบบ D-Type

D-Type 25 Pin	D-Type 9 Pin	สัญลักษณ์	ชื่อสัญญาณ
Pin 2	Pin 3	TD	Transmit Data
Pin 3	Pin 2	RD	Receive Data
Pin 4	Pin 7	RTS	Request To Send
Pin 5	Pin 8	CTS	Clear To Send
Pin 6	Pin 6	DSG	Data Set Ready
Pin 7	Pin 5	SG	Signal Ground
Pin 8	Pin 1	CD	Carrier Defect
Pin 20	Pin 4	DTR	Data Terminal Ready
Pin 22	Pin 9	RI	Ring Indicator



รูปที่ 2.14 แสดงการเชื่อมต่อ PLC กับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ตสื่อสารอนุกรมขนาด 9 ขา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


2.3.5 การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับ PLC ผ่านทาง RS-232C ด้วยโปรแกรมวิชวลเบสิก 6 (Visual Basic 6)

2.3.5.1 รูปแบบชุดคำสั่ง (Command Format)

ในการสื่อสารข้อมูลจะต้องมีกฎหรือข้อกำหนดในการสื่อสารข้อมูล เรียกว่า โพรโตคอล (Protocol) ซึ่งจะเป็นส่วนที่กำหนดมาตรฐานในการควบคุมและจัดการระบบการสื่อสารข้อมูล ลักษณะของบล็อกรหัสของเครื่องควบคุม PLC/PC แต่ละผู้ผลิตจะแตกต่างกันออกไปแต่จะมีพื้นฐานเดียวกัน

@	หมายเลขเครื่อง	HEADER	TEXT	FCS	*
---	----------------	--------	------	-----	---

รูปที่ 2.15 แสดงรูปแบบของชุดข้อมูล (Block)




รูปที่ 2.16 แสดงรูปแบบของชุดคำสั่ง

จากรูปแบบของชุดคำสั่งที่ส่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยัง PLC สามารถอธิบายส่วนต่างๆ ได้ดังนี้

1. หมายเลขเครื่อง (Node No.) ในการเชื่อมต่อที่เป็นเครือข่ายแบบหลายๆจุดนั้นเครื่องควบคุมที่เชื่อมต่ออยู่ในระบบมากกว่า 1 เครื่อง ดังนั้นจะต้องกำหนดหมายเลขเครื่องให้เครื่องควบคุม เช่น @03 คือเครื่องควบคุมหมายเลขที่ 03
2. ส่วน HEADER CODE เป็นส่วนของคำสั่งหลักที่จะกำหนดว่าต้องกระทำกับข้อมูลส่วนใด ซึ่งจะเป็นตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษ เช่น ต้องการอ่านข้อมูลอินพุตจากเครื่องควบคุมจะต้องใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ว่า "RR" หรือถ้าต้องการเขียนข้อมูลให้กับเครื่องควบคุมใช้ "WR" เป็นต้น ซึ่งสามารถดูรายละเอียดในภาคผนวก
3. ส่วน TEXT เป็นส่วนของข้อมูล เช่น คำที่อ่านได้จากอินพุต หรือคำที่ต้องการเขียนลงในพื้นที่ต่างๆ
4. ส่วนของ FCS เป็นส่วนของการควบคุมความผิดพลาดของข้อมูล ซึ่งได้จากการคำนวณ

5. ส่วนของ TERMINAL เป็นส่วนที่ปิดท้ายบอกให้ทราบว่าจบบล็อกและมักจะติดตามด้วยรหัส Carrier Return (CR)

2.3.5.2 รูปแบบชุดผลตอบสนอง (Response Block)



รูปที่ 2.17 แสดงรูปแบบของชุดผลตอบสนอง

รูปแบบชุดผลตอบสนอง (Response Block) ซึ่งส่วนประกอบจะเหมือนกับ Command Block แต่จะแตกต่างกันตรงที่บล็อกผลตอบสนอนั้น จะมีส่วนของ End code ซึ่งใช้แสดงสถานะในการสื่อสารและบอกความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการสื่อสาร ในกรณีที่ไม่มีควมผิดพลาดเกิดขึ้น End code จะเท่ากับ 00 แต่ถ้า End code ไม่เท่ากับ 00 แสดงว่าการสื่อสารมีความผิดพลาด ซึ่งสามารถตรวจสอบสาเหตุของความผิดพลาดได้จากตารางแสดงค่า End code กับสาเหตุของความผิดพลาดในภาคผนวก เช่น End code แสดงตัวเลข 18 แสดงว่าเกิดความผิดพลาดในเรื่องขนาดความยาวของข้อมูลเกิน เป็นต้น

ตัวอย่างของรูปแบบชุดคำสั่งและชุดตอบสนอง

@	10	RR	00040003	46	*CR
---	----	----	----------	----	-----

รูปที่ 2.18 แสดงตัวอย่างรูปแบบของชุดคำสั่ง

@	10	RR	00	AB59 6324 7831	47	*CR
---	----	----	----	----------------	----	-----


รูปที่ 2.19 แสดงตัวอย่างรูปแบบของชุดผลตอบสนอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3.5.3 การคำนวณ FCS

FCS หรือ Frame Check Sequence เป็นสิ่งที่ใช้ในการตรวจสอบความผิดพลาดของการสื่อสาร ซึ่งจะทำหน้าที่คล้ายกับพาริตีบิตในการสื่อสารแบบอนุกรม ในการรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับ PLC ทุกครั้ง จะต้องมีการคำนวณ FCS เพื่อใส่ให้กับชุดข้อมูลที่จะส่งออกไป หรือนำ FCS ที่คำนวณได้จากชุดข้อมูลรับเข้ามามาเปรียบเทียบกับค่า FCS ในชุดข้อมูลรับที่เข้ามาว่าตรงกันหรือไม่


หลักการนำข้อมูลในชุดข้อมูล โดยเริ่มจาก @ จนถึงตัวอักษรตัวสุดท้ายของ TEXT ข้อมูล 8 บิต เป็น 2 ตัวอักษร เป็นรหัสข้อมูล ASCII แล้วจึงนำมาทำการ EXCLUSIVE-OR (XOR) กันจะได้ค่า FCS



รูปที่ 2.20 แสดงการคำนวณหา FCS

2.4 หลักการทำงานของวงจร

2.4.1 วงจรเซนเซอร์



รูปที่ 2.21 วงจรเซนเซอร์

จากรูปที่ 2.21 วงจรเซนเซอร์อินฟราเรดมีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ

- ส่วนภาคส่งสัญญาณอินฟราเรด ซึ่งในส่วนนี้จะทำการส่งสัญญาณอินฟราเรดไปให้กับภาครับสัญญาณอินฟราเรด
- ส่วนภาครับสัญญาณอินฟราเรด ซึ่งในส่วนนี้เมื่อได้รับสัญญาณอินฟราเรดแล้วจะทำการส่งผลให้เกิดค่าความต้านทานของภาครับ และจะส่งสัญญาณในส่วนนี้ไปเปรียบเทียบค่าแรงดัน
- ส่วนเปรียบเทียบค่าแรงดัน (LM324) ส่วนนี้จะเปรียบเทียบค่าแรงดันตกคร่อมของภาครับสัญญาณอินฟราเรดกับค่าแรงดันคงที่ที่ตั้งค่าไว้และเมื่อทำการเปรียบเทียบแล้วจะได้ผลเป็นไปตามตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าแรงดัน

แรงดันขาบวก	แรงดันขาลบ	แรงดันที่ส่งออก
มาก	น้อย	12 V
น้อย	มาก	0 V

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ส่วนแสดงค่าการเปรียบเทียบ ในส่วนนี้มีไว้แสดงผลของส่วนเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้า เพื่อง่ายต่อการปรับตั้งค่าความต้านทานอ้างอิงโดยแสดงผลในตารางที่ 2.3


ตารางที่ 2.3 แสดงสถานะหลอด LED

แรงดันเอาต์พุตจากส่วนเปรียบเทียบแรงดัน	สถานะหลอด LED
12 V	ติด
0 V	ดับ

การที่สัญญาณเอาต์พุตออกมามีค่า 12 โวลต์ แล้วทำให้ LED ติดนั้นเป็นเพราะแรงดันที่ขาบวกของ LED ต่อเข้ากับแรงดันบวก 12 โวลต์ ดังนั้นเมื่อแรงดันที่ขาบวกของ LED มีค่าบวก 12 โวลต์ จึงทำให้ค่าความต่างศักย์ตกคร่อมหลอด LED นั้นมีค่าเป็นศูนย์หลอด LED จึงติดในทางตรงกันข้ามถ้าแรงดันที่ขาบวกของ LED มีค่าแรงดันเป็นศูนย์ จึงทำให้ค่าแรงดันต่างศักย์ตกคร่อม LED มีค่าบวก 12 โวลต์ LED จึงดับ

2.4.2 วงจรรีเลย์และวงจรขับมอเตอร์

การควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์จะใช้รีเลย์ควบคุมซึ่งวงจรเป็นไปตามรูป



รูปที่ 2.22 แสดงวงจรควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2.4 แสดงทิศทางการหมุนของมอเตอร์

รีเลย์ตัวที่ 1	รีเลย์ตัวที่ 2	ทิศทางการหมุนของมอเตอร์
ทำงาน	ไม่ทำงาน	หมุนไปทางขวา
ไม่ทำงาน	ทำงาน	หมุนไปทางซ้าย

สัญญาณเอาต์พุตของ PLC ที่ออกมามีค่า 12 โวลต์ จะทำให้เป็นสัญญาณอินพุตของคอยล์รีเลย์ ซึ่งเมื่อมีสัญญาณเข้ามาหน้าสัมผัสก็จะต่อให้เป็นปกติปิด (Normally Close) ซึ่งได้ทำการต่อแรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์เอาไว้ ซึ่งเป็นสัญญาณที่จะนำไปใช้ในการควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์ สัญญาณที่จะควบคุมคอยล์รีเลย์ไม่สามารถทำงานพร้อมกันได้ จะสลับกันทำงาน โดยจะแสดงผลการทำงานดังตารางที่ 2.4



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

การออกแบบ

การวางแผนการทำงานจะกำหนดส่วนที่ต้องศึกษาและส่วนที่ปฏิบัติงานออกเป็น 3 ส่วนคือ

- ออกแบบระบบจัดเก็บสินค้าและทำการเขียนโปรแกรมแลตเตอร์ไดอะแกรม โดยใช้ Software ชื่อว่า CX-Programmer เพื่อไปควบคุมส่วน Hardware (Warehouse)

- ออกแบบและสร้างส่วนของ Hardware โดยสร้างแบบจำลองกระบวนการการจัดเก็บสินค้าเพื่อนำไปประกอบการศึกษาในส่วนอื่นๆ

- ออกแบบแอปพลิเคชันต่างๆ โดยใช้โปรแกรมวิซวลเบสิก 6 และทำการส่งข้อมูลระหว่างโปรแกรมวิซวลเบสิก 6 และ PLC หรือเรียกอีกอย่างว่า การเขียนโปรโตคอล เพื่อให้สามารถส่งงานหน้าจอ PC ได้

3.1 การออกแบบโปรแกรมแลตเตอร์ควบคุมการทำงานของ Warehouse

จากรูปร่างลักษณะโครงสร้างต่างๆของ Warehouse จะถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบโปรแกรมแลตเตอร์การควบคุมทั้งหมด โปรแกรมแลตเตอร์จะควบคุมให้ชุดเคลื่อนที่ของโครงสร้าง Warehouse เคลื่อนที่ไปยังจุดที่ผู้ใช้งานต้องการ เพื่อทำการเก็บวัสดุเข้าไปในช่องจัดเก็บเพื่อนำออกไปใช้งาน โปรแกรมแลตเตอร์ที่ใช้ควบคุม Warehouse จะแบ่งออกได้ 5 ส่วนใหญ่ๆ คือ

3.1.1 ส่วนเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้เลือกช่องที่ต้องการ

จากหลักการการทำงานของ Warehouse ที่มีจุดประสงค์ในการจัดการวัสดุเข้าไปเก็บหรือนำออกมาจากช่องจัดเก็บจะมีความทำงานอยู่ 2 ลักษณะ คือ

1. การนำวัสดุเข้าไปเก็บในช่อง (IN) การทำงานในลักษณะของการเก็บวัสดุต้องการข้อมูลว่าจะต้องนำวัสดุไปเก็บไว้ในช่องที่ต้องการ และยังมีตำแหน่งที่รับวัสดุจากภายนอกที่จะนำเข้ามาเก็บร่วมพิจารณาด้วย ดังนั้นข้อมูลที่จำเป็นจะต้องใช้ในการทำงานจะต้องทำการเลือกตำแหน่งที่ต้องการ 1 ช่อง และใช้ช่องรับเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย การเลือกช่องที่ต้องการสามารถเลือกได้จากแผงควบคุม

2. การนำวัสดุออกไปใช้ภายนอก (OUT) การทำงานในลักษณะนี้จะคล้ายกับการนำวัสดุเข้าไปเก็บ จะต้องทำการเลือกตำแหน่งที่ต้องการ 1 ช่อง และพิจารณาช่องที่จะนำของออกไปวางเพื่อตัดสินใจในการทำงานด้วย การเลือกตำแหน่งที่ต้องการสามารถเลือกได้จากแผงควบคุมเช่นกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับภาระงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.1.2 ส่วนป้องกันการทับซ้อนกัน

ในการเลือกช่องเพื่อจะให้ทำงานตามต้องการตำแหน่งที่ทำการเลือกของแต่ละแบบจะ ต้องมีคุณสมบัติในขณะที่ทำการเลือกนั้นตรงกับวัตถุประสงค์ในการทำงาน คุณสมบัติของตำแหน่งที่สำคัญในการทำงานคือ

- ส่วนป้องกันวัสดุทับซ้อน ช่องที่ผู้ใช้ทำการเลือกใช้งานจะมีสถานะของตัวเองอยู่ ถ้าทำการเลือกช่องที่ต้องที่ต้องการแล้ว สถานะไปขัดกับการทำงานจะทำให้เกิดความเสียหายได้ คือ ถ้าหากนำวัสดุออกจากช่องที่ยังไม่มีวัสดุจัดเก็บก็จะทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน เนื่องจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงจำเป็นที่จะต้องทำการเขียน โปรแกรมป้องกันการทำงานที่นำเข้าช่องที่มีของ และ เขาของออกในช่องที่ไม่มีของ โดยเขียนให้ PLC ไม่รับคำสั่งที่สั่งให้ทำงานเช่นนั้น ทำให้ไม่สามารถสั่งให้ทำคำสั่งนั้นได้จนกว่าจะสั่งได้ถูกต้อง ไม่ขัดแย้งกับเงื่อนไขดังกล่าว

- ส่วนป้องกันการเลือกช่องทับซ้อน ส่วนนี้จะมีผลมากเมื่อมีการกดคำสั่งแรกให้ทำตามคำสั่งตามกระบวนการทำงานไปแล้ว และเมื่อมีการกดคำสั่งต่อไปหรือมีการเลือกคำสั่งอื่นเข้าไปซ้อนทับคำสั่งที่กระทำตามกระบวนการอยู่ อาจจะทำให้สิ้นเปลืองเกิดความเสียหาย เสียเวลา และจะทำให้กระบวนการที่ทำตามคำสั่งเกิดการผิดพลาดไปจากเดิมดังนั้นจึงต้องออกแบบให้มีส่วนป้องกันเมื่อกดคำสั่งแรกให้กระบวนการทำงานตามที่ต้องการจนเสร็จสิ้นคำสั่งนั้น โดยจะไม่มีผลต่อกระบวนการทำงานถ้าหากกดคำสั่งบอกตำแหน่งอื่นๆทับซ้อนกระบวนการทำงานแรกทำงานอยู่และคำสั่งที่อยู่ในส่วนคำสั่งทับซ้อนจะมีผลคือเมื่อกระบวนการนั้นเสร็จสิ้น และคำสั่งส่วนทับซ้อนจะทำงานตามลำดับก่อน-หลัง ที่มีการป้อนคำสั่ง

- ส่วนป้องกันมอเตอร์ มอเตอร์ตัวเดียวกันไม่สามารถสั่งให้ไปหน้า (Forward) และกลับทางหมุน (Reverse) พร้อมได้ ดังนั้นเมื่อกดพร้อมกันมอเตอร์จะ ไม่ทำงาน และเมื่อมอเตอร์ทำงานอยู่ไม่สามารถสั่งให้มอเตอร์กลับทางหมุนได้ทันทีทันใด จึงต้องมีการหน่วงเวลาเพื่อให้มอเตอร์หยุดนิ่งเสียก่อน ก่อนที่จะสั่งให้มอเตอร์กลับทางหมุนเพื่อป้องกันมอเตอร์เกิดการเสียหาย

3.1.3 ส่วนเรียกข้อมูลที่เลือกไว้มาใช้งาน

หลังจากกดคำสั่งให้ทำงานแล้ว โปรแกรมจะเรียกโปรแกรมย่อยที่ทำงานตามคำสั่งนั้นออกมาทำงาน ให้ทำการสั่ง Warehouse เคลื่อนที่ไปทำงานตามคำสั่งที่กดไว้

3.1.4 ส่วนลำดับการเคลื่อนที่

โปรแกรมย่อยซึ่งในโปรแกรมจะลำดับการทำงานของ Warehouse แต่ละส่วนเอาไว้ โดยเริ่มการทำงานเมื่อทำการกดคำสั่งเสร็จ และหยุดเมื่อจบสิ้นกระบวนการทำงาน หรือ กด Emergency Stop

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


3.1.5 ส่วน Emergency Stop

เป็นโปรแกรมการทำงานส่วนพิเศษที่ไว้หยุดการทำงานของ Warehouse เนื่องจากเกิดความผิดปกติของระบบ หลังจากแก้ไขข้อผิดพลาดเสร็จแล้ว ให้กด Reset และกด Emergency Stop อีกครั้ง Warehouse จะกลับสู่สภาวะเริ่มต้น

3.2 การออกแบบส่วนควบคุมการทำงาน

การสั่งให้ Warehouse ทำงานสามารถสั่งได้ 2 ลักษณะคือ

1. Manual operation คือ การสั่งผ่านการกดปุ่มควบคุมในส่วนของ Manual จะใช้ก็ต่อเมื่อระบบ Automatic เกิดความผิดปกติจนไม่สามารถทำงานได้ เพื่อเป็นการสั่งให้มอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ตามที่เราสั่งให้เคลื่อนที่ไปยังจุดๆนั้น การควบคุม Manual นี้ต้องทำการเปิด Selector Switch Auto /Manual มาอยู่ที่ตำแหน่ง Manual เสียก่อน จึงจะทำการควบคุมได้ ซึ่งการควบคุมแบบนี้จะใช้ผู้ควบคุมเป็นผู้ควบคุมด้วยตัวเอง ดังแสดงในรูป



รูปที่ 3.1 Manual Hand


- M1 ใช้สำหรับให้เคลื่อนที่ออกไปรับของในแนวแกน X
- ← M1 ใช้สำหรับให้เคลื่อนที่เข้าหลังจากรับของในแนวแกน X
- M2 ใช้สำหรับให้เคลื่อนที่ไปทางขวาในแนวแกน Y
- ← M2 ใช้สำหรับให้เคลื่อนที่ไปทางซ้ายในแนวแกน Y
- M3 ใช้สำหรับให้เคลื่อนที่ขึ้นในแนวแกน Z
- ← M3 ใช้สำหรับให้เคลื่อนที่ลงในแนวแกน Z

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. Automatic Operation การสั่งงานให้ระบบทำงานอัตโนมัติตามคำสั่งที่ป้อนให้กับระบบ ซึ่งเป็นการสั่งงานลักษณะปกติของ Warehouse โดยจะทำงานเมื่อเลือก Selector Switch Manual ไปด้วยที่ตำแหน่ง Auto คำสั่งจากปุ่มกดในส่วน Automatic จะถูกส่งไปยัง PLC เพื่อที่ PLC ได้รับคำสั่งและทำงานต่อไป โดยเคลื่อนที่ให้ทำงานตามที่โปรแกรมเอาไว้ โดยหลักการสั่งจากคอมพิวเตอร์จะกล่าวในหัวข้อการทดลอง

3.3 ออกแบบแอปพลิเคชันต่างๆ โดยโปรแกรมวิซวลเบสิก 6 และผลการทดลอง

หลังจากสร้างแบบจำลองเสร็จแล้วและกำหนดแอดเดรสที่จะต้องส่งข้อมูลไปให้ PLC แล้วเราก็ทำการออกแบบแอปพลิเคชัน ดังรูปที่ 3.1 โดยใช้ Microsoft Comm Control 6.0 เป็นตัวติดต่อกับ PLC โดยมีการกำหนดค่าต่างๆดังภาคผนวก ก. แล้วสร้างไฟล์ .EXE (make) เมื่อเราสร้างแอปพลิเคชันเสร็จแล้ว หากเราต้องการนำแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นให้เรียกใช้งานได้เอง โดยไม่ต้องเปิดผ่านโปรแกรม Visual Basic หรือต้องการนำไปใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ เราสามารถทำได้โดยสร้างไฟล์เอ็กซ์คิวทีฟ (ไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .EXE) แล้วจึงเปิดใช้งานโปรแกรม จัดเก็บสินค้าได้



รูปที่ 3.2 แสดงการออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อจัดเก็บสินค้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


หลักการทำงาน ผู้ใช้งานเลือกประเภทที่ต้องการจัดเก็บ โดยมีอยู่ 2 ประเภท คือ

- 1.สินค้าเข้า
- 2.สินค้าออก

จากนั้นจะเห็นตัวเลือกให้กรอกข้อมูลหากเป็นสินค้าเข้าก็เลือกประเภทของสินค้าซึ่งในโปรแกรมมีสินค้าอยู่ 6 ชนิดและใส่ค่าของจำนวนสินค้าและใส่ช่องที่จะต้องทำการจัดเก็บช่อง 1-9 แล้วจึงกดตกลง ผู้ใช้งานควรตรวจสอบด้วยว่าที่ช่องสินค้าที่จะจัดเก็บนั้นมีสินค้าอยู่หรือเปล่า หากมีจะปรากฏสีแดงที่สถานะภายในคลังสินค้า และหากผู้ใช้ต้องการนำสินค้าออกก็เลือกประเภทการจัดเก็บเป็นสินค้าออกและจึงทำการเลือกช่องที่ต้องการนำสินค้าออก แล้วจึงกดตกลง

สถานะภายในคลังสินค้าจะบอกถึง ประเภทสินค้าว่าเป็นชนิดใด จำนวนเท่าไรและวัน เวลาที่จัดเก็บโดยจะมีสถานะที่หน้าช่องโชว์ หากมีสินค้าจะเป็นสีแดงและหากไม่มีเป็นสีเขียว ปุ่มควบคุม PLC หากเกิดการผิดพลาดจากการจัดเก็บสินค้าให้ผู้ใช้กดปุ่ม Stop เพื่อหยุดกระบวนการแล้วจึงกดปุ่ม Reset เพื่อให้กระบวนการรอรับคำสั่งงานใหม่

3.4 ออกแบบและสร้างส่วนของ Hardware



รูปที่ 3.3 แบบจำลองกระบวนการจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการเรียนเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

ผลการทดลอง

4.1 เปิดโปรแกรมจัดเก็บสินค้า

โดยเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์กับ PLC เข้าด้วยกันด้วยพอร์ตอนุกรม RS-232C จากนั้นผู้ใช้เลือกประเภทการจัดเก็บสินค้าที่ต้องการ

- 1.สินค้าเข้า ข้อมูลที่ส่งไป PLC = @00WR0017040047*CR
- 2.สินค้าออก ข้อมูลที่ส่งไป PLC = @00WR0017100042*CR

โปรแกรมจะส่งข้อมูลออกไปให้ PLC เพื่อให้ทำตามภาษาแลดเดอร์โคอะแกรมดังรูปที่ 3.2

เลือกประเภทจัดเก็บ

สินค้าเข้า

สินค้าออก

รูปที่ 4.1 เลือกประเภทการจัดเก็บสินค้าเข้าหรือสินค้าออก


4.2 การจัดเก็บสินค้าเข้า

ปุ่มเลือกเพิ่มช่องสินค้า			เพิ่มสินค้า	
1	2	3	ประเภทสินค้า	สินค้าชนิดที่ 2
4	5	6	จำนวน	100
7	8	9	เพิ่มสินค้าไปที่ช่อง	2
			<input type="button" value="ตกลง"/>	<input type="button" value="ลบข้อมูล"/>

รูปที่ 4.2 แสดงผลการทดลองการนำสินค้าเข้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 4.2 แสดงผลการทดลองให้เห็นว่าหากเลือกประเภทสินค้าเข้า เช่น จะนำสินค้าในช่องที่ 2 เข้าให้เลือกประเภทเป็นสินค้าออกซึ่งมีประเภทของสินค้าอยู่ 6 ชนิด แล้วกดปุ่มเลือกช่อง 2 แล้วตกลงจากนั้น โปรแกรมจะทำการส่งข้อมูล “@00WR0018000448*CR” ซึ่งคำสั่งจะถูกส่งออกไปทางพอร์ตอนุกรม RS-232C เพื่อควบคุมการทำงานของ PLC และรูปที่ 4.3 แสดงสถานะภายในคลังสินค้าที่ช่องที่ 2 ซึ่งเกิดจากผู้ใช้งาน โดยจะเปลี่ยนเป็นสีแดงซึ่งแสดงว่ามีสินค้าภายในช่องเก็บสินค้าแล้ว อีกทั้งมีจำนวนของสินค้าและวันเวลาที่จัดเก็บ




รูปที่ 4.3 แสดงสถานะภายในคลังสินค้าเมื่อจัดเก็บสินค้าที่ช่อง 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3 การขนถ่ายสินค้าขาออก

ผู้ใช้เลือกประเภทการจัดเก็บสินค้าขาออกแล้วจึงทำการเลือกช่องที่ต้องการที่จะขนถ่ายสินค้าออกแล้วจึงกดตกลงดังรูปที่ 4.4












รูปที่ 4.4 การเลือกช่องสินค้าที่ต้องการขนถ่ายสินค้าออก

จากรูปที่ 4.5 แสดงสถานะภายในคลังสินค้าทั้ง 9 ช่องมีสินค้าเต็มแล้ว ผู้ใช้ต้องการจะทำการขนถ่ายสินค้าออกโดยนำสินค้าที่ต้องการในช่องที่ 2 ออกก็ทำตามขั้นตอนคือ เลือกประเภทสินค้าออก และช่องสินค้าที่ 2 แล้วกดปุ่มตกลง จากนั้นโปรแกรมจะทำการส่งข้อมูล "@00WR0018000448*CR" ไปที่PLC ผลที่ได้จะเป็นดังรูปที่ 4.6 จะเห็นได้ว่าสถานะภายในคลังสินค้าจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีขาวซึ่งแสดงว่าไม่มีสินค้าแล้ว

สถานะภายในคลังสินค้า		
ช่องที่1		สินค้าชนิดที่2 จำนวน 100 วันที่จัดเก็บ 02-04-2008 เวลา 19:15:42
ช่องที่2		สินค้าชนิดที่2 จำนวน 10 วันที่จัดเก็บ 02-04-2008 เวลา 19:15:48
ช่องที่3		สินค้าชนิดที่6 จำนวน 500 วันที่จัดเก็บ 02-04-2008 เวลา 19:16:28
ช่องที่4		สินค้าชนิดที่2 จำนวน 100 วันที่จัดเก็บ 02-04-2008 เวลา 19:15:38
ช่องที่5		สินค้าชนิดที่3 จำนวน 500 วันที่จัดเก็บ 02-04-2008 เวลา 19:16:15
ช่องที่6		สินค้าชนิดที่2 จำนวน 20 วันที่จัดเก็บ 02-04-2008 เวลา 19:15:54
ช่องที่7		สินค้าชนิดที่2 จำนวน 100 วันที่จัดเก็บ 02-04-2008 เวลา 19:15:40
ช่องที่8		สินค้าชนิดที่2 จำนวน 30 วันที่จัดเก็บ 02-04-2008 เวลา 19:16:02
ช่องที่9		สินค้าชนิดที่2 จำนวน 40 วันที่จัดเก็บ 02-04-2008 เวลา 19:16:07


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้รูปที่ 4.5 แสดงสถานะภายในคลังสินค้าอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สถานะภายในคลังสินค้า

ช่องที่1		สินค้าชนิดที่2 จำนวน 100 วันที่จัดเก็บ 02-04-2008 เวลา 19:15:42
ช่องที่2		
ช่องที่3		สินค้าชนิดที่6 จำนวน 500 วันที่จัดเก็บ 02-04-2008 เวลา 19:16:28
ช่องที่4		สินค้าชนิดที่2 จำนวน 100 วันที่จัดเก็บ 02-04-2008 เวลา 19:15:38
ช่องที่5		สินค้าชนิดที่3 จำนวน 500 วันที่จัดเก็บ 02-04-2008 เวลา 19:16:15
ช่องที่6		สินค้าชนิดที่2 จำนวน 20 วันที่จัดเก็บ 02-04-2008 เวลา 19:15:54
ช่องที่7		สินค้าชนิดที่2 จำนวน 100 วันที่จัดเก็บ 02-04-2008 เวลา 19:15:40
ช่องที่8		สินค้าชนิดที่2 จำนวน 30 วันที่จัดเก็บ 02-04-2008 เวลา 19:16:02
ช่องที่9		สินค้าชนิดที่2 จำนวน 40 วันที่จัดเก็บ 02-04-2008 เวลา 19:16:07

รูปที่ 4.6 การขนถ่ายสินค้าช่องที่ 2 ออก

จากรูปที่ 4.7 ตัวควบคุมการทำงาน PLC ซึ่งมีไว้ควบคุมเมื่อเกิดข้อผิดพลาดจากการจัดเก็บ เช่น จัดเก็บช่องสินค้าผิดหรือส่งขนถ่ายสินค้าออกผิด ให้ผู้ใช้กดปุ่ม Stop เพื่อหยุดการทำงานทั้งหมดของกระบวนการ แล้วให้ผู้ใช้กดปุ่ม Reset จะทำให้สินค้ามายังจุดรับสินค้า แล้วผู้ใช้จึงส่งคำสั่งใหม่ต่อไป



รูปที่ 4.7 ตัวควบคุมการทำงาน PLC

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

บทวิจารณ์และสรุป

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงาน

จากบทที่ 1 ได้กล่าวถึงขอบเขตของโครงการ ซึ่งแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ได้ดังนี้

1. สร้างแบบจำลองกระบวนการการจับเก็บสินค้าและออกแบบภาควงจรไฟฟ้าทั้งสองส่วนนี้มาประกอบเข้าด้วยกัน
2. เขียนแลดเดอร์ไดอะแกรม (Ladder Diagram) เพื่อให้สามารถควบคุมการทำงานของกระบวนการ
3. สร้างหน้าต่างแสดงผลข้อมูลและติดต่อ PLC ซึ่งเป็นไปตามผู้จัดทำโครงการได้ตั้งใจไว้ และผลการทดลองทำให้รู้ถึงข้อผิดพลาดจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวโครงการเช่น โปรแกรมแลดเดอร์ไดอะแกรมมีจุดผิดพลาดเล็กน้อยซึ่งอาจนำไปพัฒนาต่อได้ การเขียนโปรแกรมวิซวลเบสิก6 ต้องอาศัยประสบการณ์การเขียนโปรแกรมบ่อยๆเพื่อให้มีแอปพลิเคชันในการใช้งานที่หลากหลาย เป็นต้น

5.2 ปัญหาด้านการออกแบบโครงสร้างแบบจำลอง

1. ขณะที่ทำงานจุดเคลื่อนที่ซ้าย-ขวา (แกน X) จะทำให้จุดเคลื่อนที่ยกของขึ้น-ลง (แกน Z) จะมีการส่ายเล็กน้อย แต่จะมีผลกระทบต่อการทำงานน้อยมาก
2. ขณะจุดเคลื่อนที่ยกของขึ้น-ลง (แกน Z) และจุดเคลื่อนที่รับ-ส่งของ ทำงานจะเกิดการสั่นอยู่ข้างเพียงเล็กน้อย
3. มีเสียงดังอยู่บ้างในขณะที่มอเตอร์ขูดยกของขึ้น-ลง ทำงาน
4. เมื่อใช้งานไปนานๆ จะมีการคลายตัวของน็อต ในบ้างชิ้นส่วนเป็นผลทำให้ชิ้นส่วนของแกนเคลื่อนที่หลวมซึ่งเป็นผลทำให้การทำงานของระบบผิดพลาดขึ้นหรือบางครั้งถ้าไม่รีบแก้ไขจะทำให้ชิ้นส่วนทางเครื่องกลเกิดความเสียหายขึ้นมาได้

5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการค้นคว้าและพัฒนา

ในการศึกษาโครงการนี้เป็นการศึกษากระบวนการการจับเก็บสินค้าอัตโนมัติโดยได้สร้างแบบจำลองกระบวนการขึ้น ซึ่งในการใช้งานในโรงงานจริงๆอาจมีกระบวนการที่ต่างไป ดังนั้นสิ่งที่จะได้ในโครงการนี้คือความเข้าใจใน PLC และ โปรแกรมวิซวลเบสิก 6 ซึ่งสามารถพัฒนาในงานที่ทำได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับคำสั่ง Host Link Commands ที่มีในคู่มือของ PLC รุ่นนั้นๆนำมาใช้ติดต่อกับโปรแกรมวิซวลเบสิก 6 โดยคำสั่ง Host Link Commands ยังมีคำสั่งที่ผู้ศึกษาสามารถนำมาใช้ได้ และอีกสิ่งหนึ่ง คือ พัฒนาโปรแกรมภาษาแลคเตอร์ ซึ่งขึ้นอยู่กับความชำนาญของตัวผู้ศึกษาเอง



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารอ้างอิง

- 1) กิตติ ภัคดีวัฒนะกุล, จำลอง ทรูสุดสาหัส. Visual Basic 6 ฉบับโปรแกรมเมอร์:
บริษัท ดวงกมลสมัย, 2544
- 2) ชติพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร , จูติตะพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร. สอนเขียน Visual Basic 6.0 ให้เป็น
Project: บริษัท แอ็ดวานซ์ มีเดีย ซัพพลายส์, 2543
- 3) รศ.ธีรศิลป์ ทุมวิภาต , สุภาพร จำปาทอง. เรียนรู้ PLC ชั้นกลาง ด้วยตนเอง. กรุงเทพฯ:
ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


```

Private Sub Command1_Click()
Text2.Text = "1"
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Text2.Text = "2"
End Sub

Private Sub Command3_Click()
Text2.Text = "3"
End Sub

Private Sub Command4_Click()
Text2.Text = "4"
End Sub

Private Sub Command5_Click()
Text2.Text = "5"
End Sub

Private Sub Command6_Click()
Text2.Text = "6"
End Sub

Private Sub Command7_Click()
Text2.Text = "7"
End Sub

Private Sub Command8_Click()
Text2.Text = "8"
End Sub

Private Sub Command9_Click()
Text2.Text = "9"
End Sub

Private Sub Command10_Click()
If MSComm1.PortOpen = True Then
MSComm1.PortOpen = False
End If
End

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Unload Me
End Sub
Private Sub Command11_Click()
A = Text2.Text
If A = 1 Then
Text1(0).Text = Combol.Text + " จำนวน " + Text4.Text + " วันที่จัดเก็บ " +
Label2(2).Caption + " เวลา " + Label2(1).Caption
MSComm1.Output = "@00SC0252*" & vbCrLf
MSComm1.Output = "@00WR001800024E*" & vbCrLf
shpLED0.BackColor = vbRed
ElseIf A = 2 Then
Text1(1).Text = Combol.Text + " จำนวน " + Text4.Text + " วันที่จัดเก็บ " +
Label2(2).Caption + " เวลา " + Label2(1).Caption
MSComm1.Output = "@00SC0252*" & vbCrLf
MSComm1.Output = "@00WR0018000448*" & vbCrLf
shpLED1.BackColor = vbRed
ElseIf A = 3 Then
Text1(2).Text = Combol.Text + " จำนวน " + Text4.Text + " วันที่จัดเก็บ " +
Label2(2).Caption + " เวลา " + Label2(1).Caption
MSComm1.Output = "@00SC0252*" & vbCrLf
MSComm1.Output = "@00WR0018000844*" & vbCrLf
shpLED2.BackColor = vbRed
ElseIf A = 4 Then
Text1(3).Text = Combol.Text + " จำนวน " + Text4.Text + " วันที่จัดเก็บ " +
Label2(2).Caption + " เวลา " + Label2(1).Caption
MSComm1.Output = "@00SC0252*" & vbCrLf
MSComm1.Output = "@00WR001800104D*" & vbCrLf
shpLED3.BackColor = vbRed
ElseIf A = 5 Then
Combol.Text + " จำนวน " + Text4.Text + " วันที่จัดเก็บ " + Label2(2).Caption + " เวลา "
+ Label2(1).Caption
MSComm1.Output = "@00SC0252*" & vbCrLf

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MSComm1.Output = "@00WR001800204E*" & vbCrLf
shpLED4.BackColor = vbRed
ElseIf A = 6 Then
Combo1.Text + " จำนวน " + Text4.Text + " วันที่จัดเก็บ " + Label2(2).Caption + " เวลา "
+ Label2(1).Caption
MSComm1.Output = "@00SC0252*" & vbCrLf
MSComm1.Output = "@00WR0018004048*" & vbCrLf
shpLED5.BackColor = vbRed
ElseIf A = 7 Then
Combo1.Text + " จำนวน " + Text4.Text + " วันที่จัดเก็บ " + Label2(2).Caption + " เวลา "
+ Label2(1).Caption
MSComm1.Output = "@00SC0252*" & vbCrLf
MSComm1.Output = "@00WR0018008044*" & vbCrLf
shpLED6.BackColor = vbRed
ElseIf A = 8 Then
Combo1.Text + " จำนวน " + Text4.Text + " วันที่จัดเก็บ " + Label2(2).Caption + " เวลา "
+ Label2(1).Caption
MSComm1.Output = "@00SC0252*" & vbCrLf
MSComm1.Output = "@00WR001801004D*" & vbCrLf
shpLED7.BackColor = vbRed
ElseIf A = 9 Then
Combo1.Text + " จำนวน " + Text4.Text + " วันที่จัดเก็บ " + Label2(2).Caption + " เวลา "
+ Label2(1).Caption
MSComm1.Output = "@00SC0252*" & vbCrLf
MSComm1.Output = "@00WR001802004E*" & vbCrLf
shpLED8(1).BackColor = vbRed
End If
End Sub
Private Sub Command15_Click()
B = Combo2.Text
If B = 0 Then
Label7.Caption = "คุณไม่ได้ใส่หมายเลขสินค้าออก"

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

ElseIf B = 1 Then
MSComm1.Output = "@00SC0252*" & vbCr
MSComm1.Output = "@00WR001800024E*" & vbCr
Text1(0).Text = ""
shpLED0.BackColor = vbWhite

ElseIf B = 2 Then
MSComm1.Output = "@00SC0252*" & vbCr
MSComm1.Output = "@00WR0018000448*" & vbCr
Text1(1).Text = ""
shpLED1.BackColor = vbWhite

ElseIf B = 3 Then
MSComm1.Output = "@00SC0252*" & vbCr
MSComm1.Output = "@00WR0018000844*" & vbCr
Text1(2).Text = ""
shpLED2.BackColor = vbWhite

ElseIf B = 4 Then
MSComm1.Output = "@00SC0252*" & vbCr
MSComm1.Output = "@00WR001800104D*" & vbCr
Text1(3).Text = ""
shpLED3.BackColor = vbWhite

ElseIf B = 5 Then
MSComm1.Output = "@00SC0252*" & vbCr
MSComm1.Output = "@00WR001800204E*" & vbCr
Text1(4).Text = ""
shpLED4.BackColor = vbWhite

ElseIf B = 6 Then
MSComm1.Output = "@00SC0252*" & vbCr
MSComm1.Output = "@00WR0018004048*" & vbCr
Text1(5).Text = ""
shpLED5.BackColor = vbWhite

ElseIf B = 7 Then
MSComm1.Output = "@00SC0252*" & vbCr

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MSComm1.Output = "@00WR0018008044*" & vbCr
Text1(6).Text = ""
shpLED6.BackColor = vbWhite
Elseif B = 8 Then
MSComm1.Output = "@00SC0252*" & vbCr
MSComm1.Output = "@00WR001801004D*" & vbCr
Text1(7).Text = ""
shpLED7.BackColor = vbWhite
Elseif B = 9 Then
MSComm1.Output = "@00SC0252*" & vbCr
MSComm1.Output = "@00WR001802004E*" & vbCr"
Text1(8).Text = ""
shpLED8(1).BackColor = vbWhite
End If
End Sub
Private Sub Command12_Click()
MSComm1.Output = "@00SC0252*" & vbCr
MSComm1.Output = "@00WR0018400048*" & vbCr 'stop
End Sub
Private Sub Command13_Click()
Text2.Text = ""
Text4.Text = ""
End Sub
Private Sub Command14_Click()
MSComm1.Output = "@00SC0252*" & vbCr
MSComm1.Output = "@00WR0018800044*" & vbCr 'reset
End Sub
Private Sub Option1_Click()
MSComm1.Output = "@00SC0252*" & vbCr
MSComm1.Output = "@00WR0017040047*" & vbCr 'input
End Sub
Private Sub Option2_Click()

```


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
MSComm1.Output = "@00SC0252*" & vbCr  
MSComm1.Output = "@00WR0017100042*" & vbCr 'output  
End Sub  
Private Sub Timer1_Timer()  
N = Time$  
Label2(1).Caption = N  
M = Date$  
Label2(2).Caption = M  
End Sub
```




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ภาษาแลตเตอร์ไออะแกรม




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

18.05	กค5	
		a081 a112
กค5		
18.06	กค6	
		a091 a113
กค6		
18.07	กค7	
		a072 a122
กค7		
18.08	กค8	
		a082 a123
กค8		
18.09	กค9	
		a092 a124
กค9		
18.15	Reset	
		a138 b229 a239 b270 b299 a327 a336 a375 a401 a488 a499 a509 a521 b531
Reset		
17.10	กค Input	
		a001 b011
กค Input		
17.12	กค Output	
		b004 a008
กค Output		
18.14	stop	
		b078 b088 b098 b109 b120 b130 b136 b144 b176 b193 b208 b217 b231 a238 a248 b258 b269 b287 b298 b317 a326 a335 a345 b365 a374 b391 a400 b417 b430 b445 b461 b469 b479 a487 a498 a508 a520
stop		


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

000000
(000161)

[Program Name : NewProgram1]

[Section Name : Input]

ไพบรุษ




I/M1 ไพบรุษ

a017 a166 b225 a265

000001
(000178)

ขั้วบน ถอยหลัง




I/M3 ชั้ว


a053 a183 b230

a197


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


000000
(000349)



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Host Link Commands

IR/SR AREA WRITE — WR

Writes data to the IR and SR areas, starting from the specified word. Writing is done word by word.


Command Format



Note 1. Beginning word: 0000 to 0252 in CQM1 PCs, 0000 to 0019 and 0200 to 0252 in CPM1/CPM1A/SRM1 PCs.

2. Divide the command when writing more than 30 words of data.

Response Format An end code of 00 indicates normal completion.



Note Words 0020 to 0199 in CPM1/CPM1A/SRM1 PCs cannot be specified. If an attempt to write to any of these words is made, the writing operations will not be executed and normal completion occurs.

Parameters Write Data (Command)

Specify in order the contents of the number of words to be written to the IR or SR area in hexadecimal, starting with the specified beginning word.

Note If data is specified for writing which exceeds the allowable range, an error will be generated and the writing operation will not be executed. If, for example, 252 is specified as the


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

beginning word for writing, and two words of data are specified, then 253 will become the last word for writing data, and the command will not be executed because SR 253 is beyond the writable range.


STATUS WRITE — SC

Changes the PC operating mode.

Command Format



Response Format An end code of 00 indicates normal completion.




Parameters

Mode Data (Command)

“Mode data” consists of two digits (one byte) hexadecimal.

With the leftmost two bits, specify the PC operating mode. Set all of the remaining bits to “0.”



Bit		Operation mode
1	0	
0	0	PROGRAM mode
1	0	MONITOR mode
1	1	RUN mode


} This area is different from that of STATUS READ.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


PROGRAM WRITE — WP

Writes to the PC user's program area the machine language (object code) program transmitted from the host computer. The contents are written as a block, from the beginning.

Command Format



Response Format An end code of 00 indicates normal completion.



Parameters Program (Command)

Program data up to the maximum memory size.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ค.

Memory Areas

CPM1/CPM1A and CQM1 Memory Area

Comparison

This table shows the differences between the CPM1/CPM1A and CQM1 memory areas.

Data area		CPM1/CPM1A	CQM1
IR area	Input area	IR 000 to IR 009	IR 000 to IR 015
	Output area	IR 010 to IR 019	IR 100 to IR 115
	Work areas and special areas	IR 200 to IR 231 (IR 020 to IR 199 cannot be used.)	IR 016 to IR 099 IR 116 to IR 144
SR area		SR 232 to SR 255	SR 244 to SR 255
HR area		HR 00 to HR 19 (HR 20 to HR 99 cannot be used.)	HR 00 to HR 99
AR area		AR 00 to AR 15 (AR 16 to AR 27 cannot be used.)	AR 00 to AR 27
LR area		LR 00 to LR 15 (LR 16 to LR 63 cannot be used.)	LR 00 to LR 63
Timer/Counter area		TC 000 to TC 127 (TC 128 to TC 511 cannot be used.)	TC 000 to TC 511
DM area	Read/write	DM 0000 to DM 0999 DM 1022 to DM 1023 (DM 1024 to DM 6143 cannot be used.)	DM 0000 to DM 1023 DM 1024 to DM 6143
	Error history	DM 1000 to DM 1021	DM 6569 to DM 6599
	Read-only	DM 6144 to DM 6599	DM 6144 to DM 6568
	PC Setup	DM 6600 to DM 6655	DM 6600 to DM 6655

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ง.


Extended ASCII

Right digit	Left digit												
	0, 1, 8, 9	2	3	4	5	6	7	A	B	C	D	E	F
0			0	๐	P	`	Ɔ		-	๑	P	`	Ɔ
1		!	1	๑	Q	a	๑	!	1	๑	Q	a	๑
2		"	2	๒	R	b	๒	"	2	๒	R	b	๒
3		#	3	๓	S	c	๓	#	3	๓	S	c	๓
4		\$	4	๔	T	d	๔	\$	4	๔	T	d	๔
5		%	5	๕	U	e	๕	%	5	๕	U	e	๕
6		&	6	๖	V	f	๖	&	6	๖	V	f	๖
7		'	7	๗	W	g	๗	'	7	๗	W	g	๗
8		<	8	๘	X	h	๘	<	8	๘	X	h	๘
9		>	9	๙	Y	i	๙	>	9	๙	Y	i	๙
A		*	:	J	Z	j	Z	*	:	J	Z	j	Z
B		+	:	K	[k	<	+	:	K	[k	<
C		,	<	L	¥	l	l	,	<	L	¥	l	l
D		-	=	M]	m	>	-	=	M]	m	>
E		.	>	N	^	n	→	.	>	N	^	n	
F		/	?	O	_	o	←	/	?	O	_	o	→

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก จ.

วงจรและแหล่งจ่ายไฟ



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้