

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

เครื่องบรรจุไส้กรอกอัตโนมัติ

AUTOMATIC SAUSAGE TABLE TOP STUFFER



เลขามู.....
เลขทะเบียน..... **72264**
วัน,เดือน,ปี..... **12 ส.ย. 2550**

b..... **๗๒๒๖๔๔**
i.....

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2549

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปริญญาานิพนธ์ ปีการศึกษา 2549

ภาควิชาระบบควบคุมคณะวิศวกรรมศาสตร์


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


เรื่อง เครื่องบรรจุไส้กรอกอัตโนมัติ
AUTOMATIC SAUSAGE TABLE TOP STUFFER

ผู้จัดทำ นายจรินทร์ แก้วมาลัย 46010095
นายณัฐพงษ์ ใจณวรรณ์ 46010202
นายศุภพล แสงใสแก้ว 46010233
นายพีรพงศ์ วิริยางกูร 46010536


.....อาจารย์ที่ปรึกษา
(ผศ.เกียรติวรรณ ทองสตัย)


.....อาจารย์ที่ปรึกษา
(รศ.ดร.โยธิน เปรมปราณีรัชต์)


.....อาจารย์ที่ปรึกษา
(รศ.ดร.ปานมนัส ศิริสมบุรณ์)


.....อาจารย์ที่ปรึกษา
(ผศ.พรสุข รติโรจนอนันต์)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เครื่องบรรจุไส้กรอกอัตโนมัติ

โดย

นายจรินทร์ แก้วมาลัย 46010095
นายณัฐพงษ์ ใจฉนวนรณ 46010202
นายคนุพล แสงใสแก้ว 46010233
นายพีรพงศ์ วิริยางกูร 46010536

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.เกียรติวรรณ ทรงสัจย์
รศ.ดร.โยธิน เปรมปราณีรัชต์
รศ.ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์
ผศ.พรสุข รติโรจน์อนันต์

ปีการศึกษา 2549

บทคัดย่อ

ปฏิญานาพนธ์นี้ได้ศึกษาขั้นตอนการสร้างและออกแบบเครื่องบรรจุไส้กรอกอัตโนมัติ เพื่อนำไปใช้สำหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตของผู้ประกอบการได้ โครงสร้างของเครื่องประกอบด้วยถังบรรจุไส้กรอกและฝาอัดที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์กระแสตรง สำหรับอัดไส้กรอกเข้าไปบรรจุในไส้เทียม ความเร็วของมอเตอร์มีความสำคัญต่อการบรรจุมากต้องควบคุมให้เหมาะสม ในที่นี้จะให้มอเตอร์หมุนเร็วขณะยังไม่แตงเนื้อไส้กรอกเพื่อย่นระยะเวลาการผลิต แต่ในขณะที่แตงเนื้อไส้กรอกจะให้มอเตอร์หมุนช้าเพื่อรักษาคุณภาพของการบรรจุ

โครงการนี้ ใช้ชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์ที่ประกอบด้วย วงจรขับมอเตอร์แบบอนาล็อก (Analog Driver) เอ็นโค้ดเดอร์(Encoder) และไมโครคอนโทรลเลอร์(Microcontroller) ปริมาตรหรือน้ำหนักของไส้กรอกที่ทำได้ขึ้นกับความสัมพันธ์ของระยะการเคลื่อนที่ถึงต่อหน่วยเวลาของฝาอัด ขนาดไส้กรอก และปริมาตรของถังบรรจุไส้กรอก จากการทดลองพบว่า เครื่องบรรจุไส้กรอกอัตโนมัติ ที่ได้สร้างขึ้นสามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย

AUTOMATIC SAUSAGE TABLE TOP STUFFER

By

Mr. Jarin Kaewmalai 46010095

Mr. Nattapong Jainawan 46010202

Mr. Danupon Sangsaikaew 46010233

Mr. Peerapong Viriyangkoon 46010536

Advisor

Asst.Prof. Kiettiwan Songsataya

Assoc.Prof. Dr. Yothin Prempraneerach

Assoc.Prof. Panmanas Sirisomboon

Asst.Prof Pornsuk Ratiroch-anun

Academic year 2006

ABSTRACT

This project presents the design method and constructs an automatic sausage table top stuffer for the SME industrial level which the entrepreneurs can reduce the production cost and increase products in the same time. The automatic sausage table top stuffer composes of a sausage material tank and the press plate that drove by the DC motor to produce the sausages. The pressing speed of the press plate is very important. It needs to be controlled appropriately. Namely, the DC motor needs to be rotated quite fast when the press plate operates without touching the sausage material. On the other hands, the press plate has to keep the slow speed during the period of pressing the sausage material to maintain the sausages' quality.

Analog driver module, encoder module and micro-controller module are introduced for controlling such desired speed. The volume or weight of the produced sausages depends on the volume of the sausage material tank. The experiment results show the automatic sausage table top stuffer can reaches the project target.

II

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์นี้สำเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากการสนับสนุนจากบุคคลหลายท่าน โดยผู้จัดทำขอขอบพระคุณ ผศ.เกียรติวรรณ ทรงสัทย์ ผศ.พรสุข รติโรจน์อนันต์ รศ.ดร. โยธิน เปรมปราณีรัชต์ และรศ.ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ ที่กรุณาให้คำแนะนำความรู้ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนความเอาใจใส่ดูแลสอบถามความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ด้านต่างๆ ผู้จัดทำขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม ที่อนุเคราะห์ให้ยืมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการทำงานอย่างครบครัน ขอขอบคุณพี่ๆบุคลากรที่อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ

ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยให้กำลังใจ และให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีประโยชน์ ตลอดจนการทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้

สุดท้ายนี้ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาของผู้จัดทำ ที่ได้ให้การอุปการะมาอย่างดีเยี่ยม และส่งเสริมให้เล่าเรียนมาจนได้มีวันนี้ อีกทั้งยังคอยให้กำลังใจแก่ผู้จัดทำตลอดเวลา

คณะผู้จัดทำ

นาย จรินทร์ แก้วมาลัย

นาย ณัฐพงษ์ ใจนวรรณ

นาย ดนุพล แสงใสแก้ว

นายพีรพงศ์ วิริยางกูร

III

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญรูปภาพ	VII
สารบัญตาราง	VIII
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการ	3
2.1 ทฤษฎีเฟืองส่งกำลัง	3
2.1.1 คำจำกัดความ	3
2.1.2 มาตรฐานการบอกขนาดของฟัน	5
2.1.3 ชนิดของเฟืองส่งกำลัง และการขบของฟันเฟือง	6
2.1.4 การขบกันของเฟือง	8
2.2 ทฤษฎีมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Motor)	11
2.2.1 วงจรสมมูลย์และค่าแรงบิด (Equivalent Circuit and Electromagnetic Toqu)	13
2.3 วงจรพัลส์วิดท์โมดูเลชั่น (Pulse Width Modulation)	16
2.3.1 วงจรกำเนิดกำเนิดลูกคลื่นสามเหลี่ยม	16
2.3.2 วงสร้างสัญญาณพัลส์	16
2.4 เซ็นเซอร์และเอ็นโค้ดเดอร์ (Sensor and Encoder)	17
2.4.1 ทาโคเจเนอเรเตอร์ (Tacho generator)	17
2.4.2 เอ็นโค้ดเดอร์ (Encoder)	19
2.5 พื้นฐานภาษาซี	21
2.5.1 โครงสร้างภาษา C	21
2.5.1.1 พรีโพรเซสเซอร์ไดเรคทีฟ (Preprocessor directives)	21
2.5.1.2 การประกาศ (Declarations)	21
2.5.1.3 การกำหนดค่า (Definitions)	21
2.5.1.4 นิพจน์ (Expressions)	21

IV

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.5.1.5	สเตตเมนต์ (Statements)	21
2.5.1.6	ฟังก์ชัน (Functions)	21
2.5.1.7	ฟังก์ชันหลัก (Main function)	21
2.6	คำสั่งควบคุมโปรแกรม (Program Control Statement)	22
2.6.1	ชุดคำสั่งกำหนดเงื่อนไข	22
2.6.1.1	คำสั่ง if...else...	22
2.6.1.2	คำสั่ง switch	23
2.6.2	ชุดคำสั่งการวนลูป	23
2.6.2.1	คำสั่งลูป while()	23
2.6.2.2	คำสั่งลูป do ... while()	23
2.6.2.3	คำสั่งลูป for	24
บทที่ 3	การออกแบบโครงสร้างเครื่องบรรจุใส่กรอกอัตโนมัติ	25
3.1	การออกแบบส่วนประกอบต่างๆ	25
3.1.1	การออกแบบโครงสร้างของเครื่อง	25
3.1.2	การออกแบบชุดถังบรรจุ	26
3.1.3	การออกแบบชุดเฟืองส่งกำลัง	29
3.1.4	การคำนวณชุดเฟืองส่งกำลัง	30
3.1.5	การคำนวณชุดส่งกำลังมอเตอร์	31
3.1.6	การคำนวณค่าทอร์กของมอเตอร์	32
3.1.7	การเลือกมอเตอร์และเอ็นโค้ดเดอร์	33
3.1.7.1	การเลือกมอเตอร์	33
3.1.7.2	การเลือกเอ็นโค้ดเดอร์	34
3.2	การออกแบบการควบคุมการทำงานของเครื่องบรรจุใส่กรอกอัตโนมัติ	35
3.3	กำหนด Speed Profile ของมอเตอร์ในการทำงานของเครื่องบรรจุใส่กรอก 1 รอบการทำงาน	36
3.4	การออกแบบวงจรควบคุมอัตโนมัติ	37
3.4.1	อธิบายการทำงาน	39

บทที่ 4 การทดลอง	43
4.1 การทดลองที่ 1	46
4.1.1 การทดลองความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและความเร็วรอบของมอเตอร์	46
4.2 การทดลองที่ 2	48
4.2.1 การทดลองวัดค่ากระแสที่ไหลผ่านมอเตอร์ขณะไม่ใส่กรอก	48
4.3 การทดลองที่ 3	49
4.3.1 การทดลองวัดค่ากระแสที่ไหลผ่านมอเตอร์ขณะมีใส่กรอก	49
4.4 การทดลองที่ 4	50
4.4.1 การทดลองหาค่ากำลังไฟฟ้า	50
4.5 การทดลองที่ 5	52
4.5.1 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องบรรจุใส่กรอก	52
4.6 การทดลองที่ 6	54
4.5.1 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องบรรจุใส่กรอก	54
บทที่ 5 สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง	58
5.1 สรุปผลการทดลอง	58
5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข	58
ภาคผนวก	60

สารบัญรูปภาพ

รูปที่	หน้า
รูปที่ 2.1 เฟืองส่งกำลัง	4
รูปที่ 2.2 ชนิดของเฟืองส่งกำลัง	7
รูปที่ 2.3 การขบเฟือง	8
รูปที่ 2.4 ลักษณะรูปร่างของฟันเฟือง	10
รูปที่ 2.5 มอเตอร์กระแสตรง	11
รูปที่ 2.6 แรงที่เกิดขึ้นจากสนามแม่เหล็กในขดลวด	11
รูปที่ 2.7 แสดงวงจรสมมูลย์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	12
รูปที่ 2.8 บล็อกไดอะแกรมของดีซีมอเตอร์	15
รูปที่ 2.9 แสดงสัญญาณเอาพุตของวงจรPWMในส่วนของวงจรสร้างลูกคลื่นสามเหลี่ยม	16
รูปที่ 2.10 แสดงเอาท์พุทของวงพัลส์วิดโมดูเลชันในส่วนของวงจรสร้างพัลส์	17
รูปที่ 2.11 ตัวอย่างทาโคเจเนอเรเตอร์	18
รูปที่ 2.12 โครงสร้างภายในของทาโคเจเนอเรเตอร์	18
รูปที่ 2.13 ตัวอย่างเอ็นโค้ดเดอร์	19
รูปที่ 2.14 แสดงตัวอย่างกลไกของเอ็นโค้ดเดอร์	19
รูปที่ 2.15 แสดงสัญญาณเอ็นโค้ดเดอร์ 2 ช่อง มีมุมต่างเฟส 90 องศา	21
รูปที่ 3.1 โครงสร้างของเครื่องบรรจุไส้กรอก	25
รูปที่ 3.2 ถังบรรจุไส้กรอก	26
รูปที่ 3.3 ฝาอัดบรรจุไส้กรอก	27
รูปที่ 3.4 กรวยป้อนทั้ง 3 ขนาด	28
รูปที่ 3.5 ชุดเฟืองส่งกำลัง	29
รูปที่ 3.6 แสดงการคำนวณเฟือง	30
รูปที่ 3.7 แสดงการต่อชุดเฟืองทดความเร็วกับมอเตอร์	33
รูปที่ 3.8 การทำงานโดยรวมของเครื่องบรรจุไส้กรอกอัตโนมัติ	35
รูปที่ 3.9 ความสัมพันธ์ของความเร็วเชิงมุมกับการกระจัด	36
รูปที่ 3.10 โพลซาร์ตแสดงการทำงานของโปรแกรมทำงาน	37
รูปที่ 3.11 บล็อกไดอะแกรมที่ใช้ในการออกแบบระบบควบคุม	38
รูปที่ 3.12 วงจรแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณอนาล็อก	39
รูปที่ 3.13 แสดงการควบคุมมอเตอร์แบบ H-Bridge	40

VII

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่	หน้า
รูปที่ 3.14 ชุดวงจรขับมอเตอร์	42
รูปที่ 4.1 ชุดขับมอเตอร์	43
รูปที่ 4.2 ชุดวงจรควบคุมและวงจรแปลงสัญญาณแรงดันดิจิทัลเป็นอนาล็อก	44
รูปที่ 4.3 เ็นโค้ดเดอร์และมอเตอร์ขับเพลาส่งกำลัง	44
รูปที่ 4.4 รูปเครื่องอัดใส่กรอกที่เสร็จสมบูรณ์ พร้อมนำไปใช้งานได้	45
รูปที่ 4.1 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและความเร็วรอบของมอเตอร์	47
รูปที่ 4.2 แสดงสัญญาณเอาต์พุตที่ได้จากการทำงานโดยรวม	52
รูปที่ 4.3 เปรียบเทียบการทำงานของารรูปแบบการควบคุมและสัญญาณเอาต์พุตจากการทดลอง53	



VIII

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 ขนาดเฟืองมาตรฐาน	6
2.2 มาตรฐานของฟันเฟืองในทอมโมดูล	9
2.3 มาตรฐานของฟันเฟืองในทอมไดอะมีทรัลพิตช์	9
4.1 แสดงค่าแรงดันและความเร็วรอบของมอเตอร์	44
4.2 แสดงค่ากระแสที่ไหลผ่านมอเตอร์	46
4.3 แสดงค่ากระแสไฟฟ้าของการทำงานแบบอัตโนมัติ	47
4.5 บันทึกผลการทดลอง	51



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมา

ในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมไปอย่างรวดเร็ว อาทิ ทางด้านวิศวกรรมอาหารได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่มีเพิ่มมากขึ้น แต่ในอีกมุมหนึ่งคืออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือนยังมีการผลิตขั้นพื้นฐานและยุ่งยากเพราะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตน้อยมาก หากสามารถเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมขนาดย่อมให้มากขึ้น โดยลดเวลาและต้นทุนการผลิต

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ตามท้องตลาดพบว่าไส้กรอกนั้นเป็นอาหารที่นิยม และแพร่หลายกันเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้นทุนการผลิตต่ำ เช่น ไส้กรอกหมู ไก่ เนื้อ ไส้กรอกอีสาน กุนเชียง เป็นต้น แต่กำลังผลิตต่อวันนั้นมีจำนวนจำกัด เนื่องจากยังต้องอาศัยแรงงานคนในการผลิต หากมีการเพิ่มจำนวนไส้กรอกอาจต้องเพิ่มจำนวนแรงงาน และเพิ่มค่าใช้จ่ายจึงเป็นสาเหตุให้เกิดความคิดที่จะทำเครื่องบรรจุไส้กรอกแบบอัตโนมัติขึ้นมาเพื่อลดต้นทุนจากการนำเข้าและลดระยะเวลาในการผลิต อีกทั้งยังครอบคลุมการผลิตไส้กรอกประเภทอื่นๆ ได้อีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์

1. ศึกษาขนาดเครื่องบรรจุไส้กรอกที่ผู้ประกอบการขนาดย่อมต้องการ
2. ออกแบบและสร้างเครื่องบรรจุไส้กรอกอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อม

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. ศึกษาการทำงานของเครื่องอัดไส้กรอกอัตโนมัติ
2. สำนวณปริมาณและขนาดของไส้กรอกชนิดต่างๆและขนาดของถังอัดไส้กรอกที่เหมาะสมในการผลิตระดับอุตสาหกรรมขนาดย่อม
3. ออกแบบโครงสร้างหลักของเครื่องบรรจุไส้กรอกอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์การควบคุมต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยมอเตอร์กระแสตรง เอนโค้ดเดอร์ และวงจรพัลส์วิดท์มอดูเลต(PWM)
4. ศึกษาหลักการทำงานของชุดเฟืองส่งกำลัง การเลือกเฟือง
5. ออกแบบและติดตั้งชุดเฟืองทดให้เหมาะสมกับขนาดของถังและกำลังอัดต่อไส้กรอก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6. ศึกษาหลักการทำงานของมอเตอร์กระแสตรง คำนวณหาความเร็วของมอเตอร์กระแสตรง ที่เหมาะสมกับเครื่องบรรจุไส้กรอก และการเลือกมอเตอร์
7. ออกแบบการติดตั้งชุดต้นกำลังส่งมอเตอร์กระแสตรง และศึกษาการทำงานของเอนโค้ดเดอร์ ศึกษาการทำงานของวงจรพัลส์วิดท์มอดูเลต
8. ทดสอบความสัมพันธ์ของการทำงานระหว่างมอเตอร์กับ เอนโค้ดเดอร์
9. ทดสอบการทำงานของวงจรพัลส์วิดท์มอดูเลตในการควบคุมการหมุนของมอเตอร์
10. เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาซี เขียนลงในไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) ในการควบคุมขับเคลื่อนเพื่อขับเคลื่อนกำลัง
11. ทดสอบการทำงานจริงของโครงการที่ออกแบบไว้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ทฤษฎีและหลักการ

เครื่องบรรจุใส่กรอกเป็นการออกแบบเพื่อช่วยลดเวลาการทำงาน และเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ การทำงานโดยรวมคือ มีต้นส่งกำลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อขับเคลื่อนเฟืองส่งกำลังไปยังเฟืองสะพานที่ติดตั้งในแนวตั้ง เพื่ออัดใส่กรอกจากด้านบนของถังให้ลงมาด้านล่างของถัง ใส่กรอกที่ถูกอัดจะออกมาตามรูที่อยู่ด้านล่างของถังที่ต่อกับกรวย ซึ่งสามารถกำหนดขนาดของใส่กรอกได้โดยการเปลี่ยนขนาดของกรวยที่ต่ออยู่กับถัง การบรรจุใส่กรอกนั้นจะบรรจุลงในใส่เทียมหรือใส่หมู ในขั้นตอนการบรรจุใส่กรอกในขณะที่ฝาอัดยังไม่สัมผัสใส่กรอกความเร็วของมอเตอร์จะมีความสูง แต่เมื่อฝาอัดสัมผัสใส่กรอกความเร็วจะมีความที่ลดลง เพราะถ้าความเร็วมอเตอร์มีความสูงจะทำให้ใส่กรอกแตกได้และเมื่อฝาอัดใส่กรอกหมดถัง มอเตอร์จะทำงานโดยการเปลี่ยนทิศทางการหมุนจะทำให้ฝาอัดเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร็วที่สูงขึ้น การทดลองนี้ใช้พัลส์วิดท์มอดูเลท(PWM)เป็นตัวควบคุมมอเตอร์และมีเอ็นโค้ดเดอร์(Encoder)ในการควบคุมความเร็ว และทิศทางการหมุน โดยการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมควบคุมการทำงาน

2.1 ทฤษฎีเฟืองส่งกำลัง

โครงงานนี้เราใช้เฟืองในการส่งถ่ายกำลังจากเฟืองขับ หรือ เรียกว่า พินเนียน (Pinion) จากต้นกำลังคือมอเตอร์ โดยเฟืองขับจะขับเคลื่อนเฟืองตาม(Driven Gear) ไปยังเฟืองสะพาน(Rack Gear) ในการขับเคลื่อนให้ฝาอัดเคลื่อนที่ขึ้นลง เฟืองจึงเป็นอุปกรณ์จำเป็นอย่างยิ่งในการส่งถ่ายกำลังและยังให้ความแม่นยำอีกด้วย


2.1.1 คำจำกัดความ

ก่อนที่จะกล่าวถึงชนิดของเฟืองสำหรับส่งกำลัง จำเป็นที่จะต้องเข้าใจกับคำจำกัดความในการเรียกชื่อส่วนต่างๆของเฟืองที่จะต้องใช้อยู่เสมอ โดยพิจารณาจากรูปที่ 2.1 ดังต่อไปนี้

วงกลมพิทช์(Pitch Circle) เป็นมิติหลักในการเรียกขนาดของเฟือง โดยการบอกขนาดของเฟืองด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ (Pitch Diameter)

เซอกิวลาร์พิทช์ (Circular pitch : p)หรือระยะพิทช์ เป็นระยะทางที่วัดจากจุดหนึ่งบนฟันเฟืองไปยังอีกจุดหนึ่งบนฟันเฟืองถัดไปบนวงกลมพิทช์

โมดูล (Module :m) เป็นอัตราส่วนระหว่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์กับจำนวนฟันของเฟือง โดยโมดูลนี้เป็นดัชนีบอกขนาดฟันเฟืองในระบบ เอสไอ (SI) มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร



รูปที่ 2.1 เฟืองส่งกำลัง

ไดอะมิทรีลพิทช์ (Diametral pitch : P) เป็นอัตราส่วนระหว่างจำนวนฟันเฟืองกับขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง ดังนั้นจึงเป็นส่วนกลับของโมดูล ไดอะมิทรีลพิทช์ เป็นดัชนีบอกขนาดฟันในระบบอังกฤษ มีหน่วยเป็น นิ้ว

แอดเดนดัม(Addendum : A) คือ ช่วงสูงบน (Top Land) เป็นระยะที่วัดในแนวรัศมีระหว่างยอดฟันถึงวงกลมพิทช์

ดีเดนดัม (Dedendum : B) คือ ช่วงสูงล่าง (Bottom) เป็นระยะที่วัดในแนวรัศมีระหว่างโคนฟันถึงวงกลมพิทช์ ดังนั้นความสูงของฟันเฟือง คือ ผลรวมระหว่าง A กับ B

เคลียร์เรนซ์ (Clearance : C) ในการขบกันของเฟือง ดีเดนดัมของเฟืองหนึ่งต้องมีค่ามากกว่าแอดเดนดัมของอีกเฟืองหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการขัดกันขึ้นผลต่างระหว่างค่าสองค่านี้เรียกว่า เคลียร์เรนซ์

ความหนาของฟัน (Face Width) คือ ขนาดของฟันเฟืองที่วัดในทิศทางเดียวกับแนวแกนของเฟือง

อัตราทด (Velocity ratio : m_ω) คือ อัตราส่วนระหว่างความเร็วเชิงมุมของเฟืองต่อความเร็วเชิงมุมของเฟืองตาม

$$m_\omega = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_1}{d_2} = \frac{N_2}{N_1} \quad (2.1)$$

โดยที่

ω = ความเร็วเชิงมุม ,rad/s

n = ความเร็วรอบ , rpm

d = เส้นผ่านศูนย์กลางพิตช์ , mm หรือ in.

N = จำนวนฟัน

2.1.2 มาตรฐานการบอกขนาดของฟัน

ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว คำนี้นี้สำหรับการบอกขนาดของฟันเพื่ออาจจะบอกเป็นพิตช์ในระบบอังกฤษ หรือบอกเป็น โมดูลในระบบเอสไอ จากคำจำกัดความที่ผ่านมาจะได้ว่า

$$\text{ไพอะมิทลพิตช์} \quad p = \frac{N}{d} \quad (2.2)$$

โดย d มีหน่วยเป็น in.

$$\text{โมดูล} \quad m = \frac{d}{N} \quad (2.3)$$

โดยที่ d มีหน่วยเป็น mm

$$\text{และเซอร์คิวลาพิตช์} \quad p = \frac{\pi d}{N} = \pi m \quad (2.4)$$

สำหรับเฟืองที่ผลิตโดยการหล่อ ควรจะใช้ค่าเซอร์คิวลาพิตช์เพราะจะทำให้สามารถหล่อได้สะดวก ส่วนเฟืองที่ผลิตโดยวิธีการตัดกลึง(Machined) มักจะเรียกเป็นไพอะมิทลพิตช์ หรือโมดูลเพราะเป็นอุปกรณ์ในการตัดเฟืองมาตรฐาน การเลือกใช้เฟืองควรจะเลือกให้ตรงกับอุปกรณ์ตัดฟันมาตรฐานที่มีอยู่แล้ว ดังในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 ขนาดเฟืองมาตรฐาน

Module m , mm	Module m , mm	Module m , mm	Diametral Pitch Dp , in ⁻¹	Diametral Pitch Dp , in ⁻¹	Diametral Pitch Dp , in ⁻¹
1	4	16	20	5	1.25
1.25	5	20	16	4	1
1.5	6	25	12	3	0.75
2	8	32	10	2.5	0.625
2.5	10	40	8	2	0.50
3	12	50	6	1.5	

2.1.3 ชนิดของเฟืองส่งกำลัง และการขบของฟันเฟือง

เฟืองเป็นชิ้นส่วนในเครื่องจักรกลประเภทหนึ่งที่ใช้ทำหน้าที่ในการส่งกำลัง หรือถ่ายทอดการหมุนจากเพลานึงไปยังอีกเพลานึงได้อย่างแม่นยำ ส่วนมากเฟืองขับ (Driving Gears) หรือเรียกว่า ฟินเนียน (Pinion) จะมีขนาดเล็กกว่า เฟืองตาม (Rack gears) แต่การใช้งานบางโอกาสอาจใช้เฟืองใหญ่เป็นเฟืองขับก็ได้ โดยทั่วไปเฟืองแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่

เฟืองตรง (Spur Gear) เป็นเฟืองที่มีลักษณะเป็นล้อทรงกระบอก มีฟันขนานกับแกนของตัวเฟือง มีหน้าตัดของฟันเฟืองขนานเท่ากันและเหมือนกันตลอดทั้งเฟือง

เฟืองหนอน (Worm Gear) เป็นเฟืองที่มักใช้ประกอบกับเกสลิยหนอน โดยเกสลิยหนอนจะส่งกำลังหมุนไปขับให้เฟืองหนอนหมุนตาม เฟืองชนิดนี้นิยมใช้ทดรอบความเร็วสูงๆ ให้เป็นความเร็วต่ำมากๆ เช่น ในการทดรอบจากมอเตอร์ความเร็วสูง เป็นต้น

เฟืองคอกจอก (Bevel Gear) เป็นเฟืองที่มีลักษณะรูปร่างเป็นทรงกรวย (Cone) ฟันของเฟืองจะอยู่โดยรอบผิวของกรวยและจะขนานกับแกนของเฟือง เฟืองคอกจอกใช้สำหรับเปลี่ยนทิศทางการส่งกำลังระหว่างเพลานที่ตั้งฉากกัน เช่น การส่งกำลังไปยังเพลลาของล้อรถ เป็นต้น



เฟืองตรง


เฟืองหนอน



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.1.4 การขบกันของเฟือง

การที่เฟืองจะสามารถขบกันได้นั้น ก็ต่อเมื่อเฟืองคู่หนึ่งเป็นไปตามกฎการขบของเฟือง ซึ่งกล่าวว่า “รูปร่างของฟันเฟืองจะต้องทำให้เส้นตั้งฉากกรวมที่ลาก ณ จุดสัมผัสระหว่างฟันทั้งสองผ่านจุดสัมผัสคงที่จุดหนึ่งซึ่งอยู่บนเส้น โยงระหว่างจุดศูนย์กลางของเฟืองทั้งสอง จุดนี้เรียกว่าจุดพิตช์(Pitch point)”



รูปที่ 2.3 การขบเฟือง

เมื่อพิจารณา รูปที่ 2.3 จุดคงที่ดังกล่าวนี้คือ จุด P เส้น DE เรียกว่า เส้นอินโวลูตเคอฟ เป็นเส้นที่ลากจากจุดสัมผัสวงกลมฐานของเฟืองผ่านจุดคงที่ P เส้นตั้งฉากกับอินโวลูตเคอฟ จากจุดศูนย์กลางของเฟืองทั้งสองเป็นแนวเส้นแรงปฏิกิริยาที่ฟันเฟืองกระทำเรียกว่า แนวการกระทำ (Line of action) หรือแนว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กด(Pressure line)และมุม ϕ ในรูปเรียกว่า มุมกด (Pressure angle) เฟืองที่ผลิตใช้กับเครื่องจักรกลในปัจจุบันนี้มีมุมกดเท่ากับ $14\frac{1}{2}$, 20 และ 25 องศา จากตารางที่ 1.3 และตารางที่ 1.4 แสดงมาตรฐานของฟันเฟืองที่เป็นอินโวลูตเคอฟสำหรับมุมกด $14\frac{1}{2}$, 20 และ 25 องศา ซึ่งบอกในเทอมโมดูลและไดอะมิทริลพิทช์ตามลำดับในกรณีที่จะไม่ให้เกิดการขัดกันอาจจะไม่ใช้ความยาวของฟันทั้งหมดตามมาตรฐาน Full Depth(FD) แต่จะตัดความสูงของฟันออกเล็กน้อยและเรียกมาตรฐานนี้ว่า Stub teeth

ตารางที่ 2.2 มาตรฐานของฟันเฟืองในเทอมโมดูล

รายละเอียด	$14\frac{1}{2}^{\circ}$ FD	20° FD พิทช์หยาบ *	20° FD พิทช์ละเอียด *	20° FD Stub	25° FD
แอดเดนดัม	m	m	m	0.8 m	m
ดีเดนดัม	1.157m	1.25m	1.2m + 0.05	m	1.25m
เคลียร์เรนซ์	0.157m	0.25m	0.2m + 0.05	0.2m	0.25m
ความสูงที่ใช้งาน	2m	2m	2m	1.6m	2m
ความสูงทั้งหมด	2.157m	2.25m	2.2m + 0.05	1.8m	2.25m

ตารางที่ 2.3 มาตรฐานของฟันเฟืองในเทอมไดอะมิทริลพิทช์

รายละเอียด	$14\frac{1}{2}^{\circ}$ FD	20° FD พิทช์หยาบ *	20° FD พิทช์ละเอียด *	20° FD Stub	25° FD
แอดเดนดัม	$\frac{1}{P}$	$\frac{1}{P}$	$\frac{1}{P}$	$\frac{0.8}{P}$	$\frac{1}{P}$
ดีเดนดัม	$\frac{1.157}{P}$	$\frac{1.25}{P}$	$\frac{1.2}{P} + 0.002$	$\frac{1}{P}$	$\frac{1.25}{P}$
เคลียร์เรนซ์	$\frac{0.157}{P}$	$\frac{0.25}{P}$	$\frac{0.2}{P} + 0.002$	$\frac{0.20}{P}$	$\frac{0.25}{P}$
ความสูงที่ใช้งาน	$\frac{2}{P}$	$\frac{2}{P}$	$\frac{2}{P}$	$\frac{1.6}{P}$	$\frac{2}{P}$
ความสูงทั้งหมด	$\frac{2.157}{P}$	$\frac{2.25}{P}$	$\frac{2.2}{P} + 0.002$	$\frac{1.8}{P}$	$\frac{2.25}{P}$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

* พิตช์ละเอียด (Fine Pitch) ให้นับตั้งแต่ขนาด 20P (โมดูล 1.25 ลงมา)ขึ้นไป นอกนั้นให้ถือว่าเป็น พิตช์หยาบ (Coarse Pitch)

ส่วนรูปร่าง และขนาดของฟันเฟืองนั้นมีหลายขนาด ดังรูปที่ 2.4 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของฟันเฟือง เช่น เฟืองที่มีจำนวน 12 – 13 ฟัน จะมีลักษณะเป็นฐานคอคด และฐานเฟืองจะตรงมากขึ้น เมื่อจำนวนฟันมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจนมากที่สุดคือ เฟืองสะพาน(Rack Gear) ซึ่งเป็นเฟืองที่มีฟันเรียงเป็นแนวเส้นตรง




รูปที่ 2.4 ลักษณะรูปร่างของฟันเฟือง


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2 ทฤษฎีมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง(DC Motor)

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง(Direct Current, DC Motor) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าพลังงานกล หรือจะกล่าวว่าเป็นระบบที่มีสัญญาณไฟฟ้าเป็นอินพุต และมีเอาต์พุตเป็นพลังงานกลก็ได้ โดยทั่วไปมอเตอร์จะประกอบด้วยขดลวดที่อาร์มาเจอร์(Armature Coil) ซึ่งสามารถที่จะหมุนไปได้อย่างอิสระ ขดลวดนี้จะวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก ซึ่งอาจจะเป็นแม่เหล็กถาวร หรือ ส่วนมากจะเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สร้างจากกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดฟิลด์(Field Coils) เมื่อมีกระแสไฟฟ้า i_a ไหลผ่านขดลวดอาร์มาเจอร์(Armature Coil) ซึ่งวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก ก็จะทำให้เกิดแรงผลักดันทำให้ขดลวดอาร์มาเจอร์(Armature Coil) เกิดการหมุน ตามที่แสดงในรูปที่ 2.5 และรูปที่ 2.6



รูปที่ 2.5 มอเตอร์กระแสตรง



รูปที่ 2.6 แรงที่เกิดขึ้นจากสนามแม่เหล็กในขดลวด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แรงกระทำ F ที่กระทำบนขดลวดความยาว L ที่มีกระแส i_a ไหลผ่าน และวางอยู่ในสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสนามแม่เหล็ก B และ F ที่กระทำเป็นมุมฉากกับ B จะมีค่าเป็น

$$F = Bi_a L$$

ถ้ามีขดลวดจำนวน N เส้นจะได้

$$F = NBi_a L$$

แรงกระทำ F นี้จะยังผลให้เกิดแรงบิด $T = Fb$ โดย b คือความกว้างของขดลวด ดังนั้น


$$T = NBi_a Lb$$

จะเห็นว่า แรงบิด T นี้จะเป็นสัดส่วนกับ Bi_a ส่วนพารามิเตอร์อื่นๆ จะคงที่สำหรับมอเตอร์หนึ่ง ๆ ดังนั้นสามารถเขียนสมการได้เป็น

$$T = k_1 Bi_a$$

โดยที่ $k_1 = NLb$

2.2.1 วงจรสมมูลย์ และค่าแรงบิด (Equivalent Circuit and Electromagnetic Torque)



รูปที่ 2.7 แสดงวงจรสมมูลย์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ถ้าให้แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมดีซีมอเตอร์ V จะมีกระแสไหลเท่ากับ I_a โดยสามารถเขียนสมการความสัมพันธ์ได้เป็น

$$V = e + R_a i_a + L_a di_a / dt$$

จะได้พลังงานทางกล กับแรงบิดที่เกิดจากอากาศ T_e ที่ความเร็วในการหมุน ω_m ของมอเตอร์ไฟฟ้า กระแสตรง ในสภาวะคงตัวกระแสไฟฟ้า i_a จะมีค่าคงที่ทำให้

$$V = e + R_a i_a$$

กำลังไฟฟ้าจะได้เป็น

$$Vi_a = ei_a + R_a i_a^2$$

จากสมการจะพบว่า $R_a i_a^2$ จะเป็นค่า กำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดอาร์มาเจอร์และ Vi_a เป็นค่ากำลังไฟฟ้าที่จ่ายเข้ามอเตอร์ ดังนั้น ei_a เป็นกำลังไฟฟ้าที่ส่งผ่านทางกล เรียกว่า P_a

$$P = \omega_m T_e$$

ดังนั้น $T_e = ei_a / \omega_m$

จากสมการ $e = K_b \omega_m$ จากการเกิดอีเอ็มเอฟจะได้ค่าแรงบิด T_e

$$T_e = ei_a K_b$$

เมื่อ K_b เป็นค่าคงที่อีเอ็มเอฟ (rad / sec)

ให้โมเมนต์ของไหลเป็นค่าแรงเฉื่อย J , $kg - m^2 / sec^2$ กับ ค่าประสิทธิ์ความหนืด B , $N.m / (rad / sec)$ เมื่อ ค่าแรงบิดความเร่ง, T_a , $N.m$ จะได้สมการความสัมพันธ์เป็น

$$J \frac{d\omega_m}{dt} + B \omega_m = T_e - T_1 = T_a$$

กำหนดให้ T_1 เป็นแรงบิดโหลด

จากสมการที่กำหนด เป็นสมการที่เกิดขึ้นในช่วงขณะ (dynamic) ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงกับ โหลด และสามารถสร้างบล็อกไดอะแกรม และฟังก์ชันได้จากสมการ

$$V = e + R_a i_a + L_a di_a / dt$$

$$J \frac{d\omega_m}{dt} + B \omega_m = T_e - T_1 = T_a$$

โดยรูปแบบการแปลงลาปลาซ และจัดรูปแบบใหม่ได้เป็น


$$I_a(s) = \frac{V(s) - K_b \omega_m(s)}{R_a + sL_a}$$

$$\omega_m(s) = \frac{K_b I_a(s) - T_l(s)}{(B_i + sJ)}$$

จากสมการสามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์ ได้เป็นบล็อกไดอะแกรมดังรูปที่ 2.8



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 2.8 บล็อกไดอะแกรมของคีมอเตอร์

2.3 วงจรพัลส์วิดท์โมดูเลชัน(Pulse Width Modulation : PWM)

วงจรพัลส์วิดท์โมดูเลชัน(วงจร PWM) เป็นวงจรสร้างพัลส์ที่สามารถปรับความกว้างของพัลส์(duty cycle)ให้ได้ตามระดับโวลต์เตจอินพุตของวงจร เพื่อใช้ในการควบคุมวงจรขับเคลื่อนมอเตอร์ โดยวงจรพัลส์วิดท์โมดูเลชันจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ วงจรกำเนิดลูกคลื่นสามเหลี่ยม และ วงจรสร้างสัญญาณพัลส์

2.3.1 วงจรกำเนิดกำเนิดลูกคลื่นสามเหลี่ยม

ในส่วนของวงจรนี้จะทำการสร้างลูกคลื่นสามเหลี่ยมขึ้น ลูกคลื่นสามเหลี่ยมที่สร้างขึ้นจะเป็นสัญญาณคาบ มีทั้งส่วนของซีกบวกและซีกลบ ดังรูปที่ 2.9




รูปที่ 2.9 แสดงสัญญาณเอาพุตของวงจรPWMในส่วนของวงจรสร้างลูกคลื่นสามเหลี่ยม

2.3.2 วงจรสร้างสัญญาณพัลส์

การสร้างสัญญาณพัลส์ วงจรนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวเปรียบเทียบ(Comparator) ระหว่างค่าโวลต์เตจอินพุตและระดับโวลต์เตจของลูกคลื่นสามเหลี่ยม ในวงจรสร้างลูกคลื่นสามเหลี่ยม ถ้าโวลต์เตจอินพุตมีค่ามากกว่าจะให้ค่าเอาพุต ด้วยแรงดันค่าบวกคงที่ค่าหนึ่งและถ้าโวลต์เตจมีค่าน้อยกว่าจะให้ค่าแรงดันเป็นค่าลบคงที่ในขนาดที่เท่ากับแรงดันบวก

ในรูปที่ 2.10 รูปบน เส้นประ หมายถึง ลูกคลื่นสามเหลี่ยมที่สร้างมาจากวงจรพัลส์วิดท์โมดูเลชัน เส้นทึบ หมายถึง โวลต์เตจอินพุตของวงจรพัลส์วิดท์โมดูเลชัน

ในรูปที่ 2.10 รูปล่าง เส้นหนา หมายถึง โวลต์เตจเอาพุตของวงจรพัลส์วิดท์โมดูเลชันที่ได้จากการเปรียบเทียบ



รูปที่ 2.10 แสดงเอาต์พุตของวงพัลส์วิด โมดูเลชั่นในส่วนของวงจรสร้างพัลส์

จะเห็นได้ว่าจากรูปที่ 2 ในส่วนที่แรงจางจะเป็นส่วนเป็นส่วนที่โวลตเตจอินพุตมีค่าน้อยกว่าลูกคลื่นสามเหลี่ยม เอาต์พุตจึงมีค่าเป็นลบ และส่วนที่ไม่ได้แรงจางโวลตเตจอินพุตมีค่ามากกว่าลูกคลื่นสามเหลี่ยม โวลตเตจเอาต์พุตจึงมีค่าเป็นบวก

2.4 เซ็นเซอร์และเอ็นโค้ดเดอร์ (Sensor and Encoder)


เซ็นเซอร์และเอ็นโค้ดเดอร์ เป็นส่วนประกอบสำคัญในระบบควบคุมที่มีการป้อนกลับในระบบควบคุมแบบลูปปิด (Close loop) ใช้สำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติการทำงานจากระบบ เซ็นเซอร์และเอ็นโค้ดเดอร์ใช้เป็นตัวป้อนสัญญาณกลับเพื่อการควบคุม เซ็นเซอร์แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ แบบอนาล็อก เซ็นเซอร์และแบบดิจิตอลเซ็นเซอร์ แบบอนาล็อกได้แก่ ทาโคเจเนอเรเตอร์ และซิงโครซ์ ส่วนเซ็นเซอร์แบบดิจิตอลได้แก่ เอ็นโค้ดเดอร์

2.4.1 ทาโคเจเนอเรเตอร์ (Tacho generator)

ทาโคเจเนอเรเตอร์ เป็นเครื่องมือที่สามารถเปลี่ยนพลังงานกลไปเป็นพลังงานไฟฟ้าและให้กำเนิดเอาต์พุตโวลท์เตจ เป็นสัดส่วนโดยตรงกับแมกนิจูดของความเร็วเชิงมุม ในระบบการบังคับมอเตอร์ โดยทั่วไปจะใช้ทาโคเจเนอเรเตอร์เป็นตัวแสดงความเร็วของเพลลาของมอเตอร์หรือป้อนความเร็วกลับสำหรับการบังคับความเร็ว หรือสำหรับทำให้เสถียรภาพของระบบดีขึ้น

ในการใช้งานทาโคเจนเนอเรเตอร์มักจะต่อเข้ากับเพลาหมุนที่ต้องการตรวจวัดระยะขจัดเชิงมุม ที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถทำได้หลายลักษณะ เช่น การเชื่อมโดยตรงกับเพลาหมุนโดยใช้สายพาน เกียร์ หรือเฟืองทดที่มีอัตราทดก็ได้เช่นกัน

ทาโคเจนเนอเรเตอร์แบ่งได้ 2 ประเภทได้แก่ ดีซีทาโคเจนเนอเรเตอร์(DC Tachogenerator) และ (AC Tachogenerator) รูปที่ 2.11 แสดงตัวอย่างและลักษณะโครงสร้างของดีซีทาโคเจนเนอเรเตอร์ ในความเป็นจริงแล้วดีซีทาโคเจนเนอเรเตอร์ ก็คือ ดีซีเจเนอเรเตอร์(DC Generator) ขนาดเล็กที่เปลี่ยนพลังงานทางกลให้กลายเป็นแรงดันเอาท์พุท แต่ข้อแตกต่างระหว่างดีซีทาโคเจนเนอเรเตอร์กับดีซีเจเนอเรเตอร์ อยู่ที่จุดประสงค์หลักในการออกแบบเพื่อการนำไปใช้งาน กล่าวคือ ดีซีทาโคเจนเนอเรเตอร์ถูกออกแบบให้มีความเที่ยงตรงสูงกว่า เพื่อนำไปใช้งานหลักเป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดความเร็ว นั่นเอง



รูปที่ 2.11 ตัวอย่างทาโคเจนเนอเรเตอร์


รูปที่ 2.12 โครงสร้างภายในของทาโคเจนเนอเรเตอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.4.2 เอ็นโค้ดเดอร์ (Encoder)

การควบคุมตำแหน่งเพลลาของมอเตอร์ ต้องใช้เอ็นโค้ดเดอร์สำหรับรักษาตำแหน่ง และสร้างสัญญาณป้อนกลับ โดยที่ตัวเอ็นโค้ดเดอร์จะสร้างสัญญาณพัลส์ที่แปรผันตรงกับการหมุนของเพลลา ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการรับรู้ความเร็ว และตำแหน่งเพลลาของมอเตอร์ในรูปของอัตราจำนวนพัลส์ได้

เอ็นโค้ดเดอร์ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญคือ ตัวกำเนิดแสง(Light Source) จานหมุน(Rotary Disk) บนแผ่นจานหมุนทำเป็นช่องโดยรอบดังแสดงในรูปที่ 2.14




รูปที่ 2.13 ตัวอย่างเอ็นโค้ดเดอร์

รูปที่ 2.14 แสดงตัวอย่างกลไกของเอ็นโค้ดเดอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความละเอียดของเอ็นโค้ดเดอร์ คือ จำนวนคาบเวลาของสัญญาณเอาต์พุตต่อการหมุนของเพลลา 1 รอบ ซึ่งบอกเป็นจำนวนพัลส์ต่อรอบ หรือจำนวนไซเคิลต่อองศา เอ็นโค้ดเดอร์ที่ใช้กันทั่วไปจะมีความละเอียดตั้งแต่ 15 ถึง 10,000 พัลส์ต่อรอบ จำนวนพัลส์ต่อ 1 รอบ ของสัญญาณที่เอ็นโค้ดเดอร์สร้างออกมาจะเท่ากับจำนวนช่องว่างบนแผ่นจานหมุน

สัญญาณเอาต์พุตที่ออกจากเอ็นโค้ดเดอร์จะเป็นสัญญาณ 2 ชุด ได้จากเอ็นโค้ดเดอร์ชนิด 2 ช่อง เฟสของสัญญาณ 2 ช่องนี้จะต่างกัน 90 องศา เราเรียกสัญญาณ 2 ช่องนี้ว่าควอดราเจอร์ (Quadrature) ซึ่งเหมาะที่ใช้ในการรับรู้ทิศทางของการหมุนของเพลลามอเตอร์



รูปที่ 2.15 แสดงสัญญาณเอ็นโค้ดเดอร์ 2 ช่อง มีมุมต่างเฟส 90 องศา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.5 พื้นฐานภาษาซี

ภาษา C เป็นตัวเลือกที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม สำหรับใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นตระกูล MCS-51, 86HC11, S8 และไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC จากไมโครชิพ(Microchip)

2.5.1 โครงสร้างภาษา C

โครงสร้างของ ภาษา C ในรูปแบบมาตรฐาน (ANSI Standard C) จะประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้

2.5.1.1 프리프로เซสเซอร์ไดเรกทีฟ (Preprocessor Directives)

เป็นชุดคำสั่งในการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประมวลผล โดยก่อนที่จะมีการคอมไพล์(Compile) หรือแปลตัวโค้ดโปรแกรมให้เป็นภาษาเครื่องนั้น จะมาทำงานในส่วนนี้ก่อน จึงเรียกว่า 프리โปรเซสเซอร์

2.5.1.2 การประกาศ (Declarations)

ก่อนใช้งานตัวแปรหรือฟังก์ชัน ต้องมีการประกาศและสร้างตัวแปรหรือฟังก์ชันขึ้นมาก่อน

2.5.1.3 การกำหนดค่า (Definitions)

การประกาศและจองหน่วยความจำ หรือกำหนดค่าให้กับตัวแปรหรือฟังก์ชัน

2.5.1.4 นิพจน์ (Expressions)

นิพจน์ คือ การกระทำระหว่าง ตัวดำเนินการ (Operators) กับตัวถูกดำเนินการ(Operands) เพื่อให้เกิดค่าใดค่าหนึ่ง

2.5.1.5 สตัตเมนต์ (Statements)

คำสั่งการทำงาน หรือคำสั่งที่ใช้ในการทำงานตามความต้องการของผู้เขียน โปรแกรม

2.5.1.6 ฟังก์ชัน (Functions)

ฟังก์ชัน คือ ส่วนประกอบของโปรแกรมที่กำหนดให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง จนเสร็จสิ้นโดยที่ฟังก์ชันจะประกอบไปด้วย การประกาศใช้งานตัวแปร การกำหนดค่าให้ตัวแปร นิพจน์และคำสั่งการทำงาน

2.5.1.7 ฟังก์ชันหลัก (Main Function)

เป็นฟังก์ชันที่ต้องมีการประกาศทุกครั้งเมื่อมีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี เพราะการทำงานของโปรแกรมจะเริ่มต้นที่ฟังก์ชันนี้ เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการเรียกฟังก์ชันอื่นๆในการทำงาน

2.6 คำสั่งควบคุมโปรแกรม (Program Control Statement)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จุดมุ่งหมายของการเขียนโปรแกรมคือ ต้องการให้โปรแกรมทำงานตามเงื่อนไขที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นการทำงานในส่วนที่กำหนด การวนลูปชุดคำสั่งที่ต้องการ การทำงานในลักษณะนี้จะต้องมีชุดคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมการทำงาน นั่นคือ ชุดคำสั่งควบคุมที่มาพร้อมกับตัวภาษา และทุกๆ ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมก็จะมีชุดคำสั่งเหล่านี้ โดยจะแตกต่างกันไปในรายละเอียดเล็กน้อยขึ้นอยู่กับภาษานั้น สำหรับ ANSIC จะประกอบไปด้วยชุดคำสั่งควบคุมดังนี้

1. ชุดคำสั่งกำหนดเงื่อนไข (Conditional Statements)

2. ชุดคำสั่งการวนลูป (Loop Statement)

2.6.1 ชุดคำสั่งกำหนดเงื่อนไข

คำสั่งกำหนดเงื่อนไขในลักษณะนี้ จะเป็นไปในรูปแบบที่มีทางเลือก อย่างใดอย่างหนึ่งในการทำงาน โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ รายละเอียดของแต่ละคำสั่งมีดังนี้

2.6.1.1 คำสั่ง if...else...

คำสั่งการทำงานกำหนดเงื่อนไข จะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ

1. condition then Statement จะตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเป็นจริง ก็จะเข้าไปทำงานในส่วนของ Statement ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะข้ามการทำงานในส่วนของ Statement ไปทำงานในลำดับถัดไปของโปรแกรม

รูปแบบการใช้งาน

```
If (expr) stmt;
```

2. if condition then Statement Statement2 จะตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเป็นจริง ก็จะเข้าไปทำงานในส่วนของ Statement ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะข้ามการทำงานในส่วนของ Statement2

รูปแบบการใช้งาน

```
If (expr) stmt; else stmt;
```

3. if condition then Statement1 elseif condition2 else Statement2 ในรูปแบบนี้จะตรวจสอบเงื่อนไขที่ 1 ก่อน ถ้าเป็นจริง ก็จะเข้าไปทำงานในส่วนของ Statement2 แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะข้ามการทำงานในส่วนของ Statement2 ไปทำงานในลำดับถัดไปของโปรแกรม

รูปแบบการใช้งาน

```
If (expr) stmt; elseif (expr) stmt;
```

2.6.1.2 คำสั่ง switch

คำสั่งการทำงานที่ประกอบไปด้วยหลายๆ เงื่อนไข ถ้าใช้ชุดคำสั่งกำหนดเงื่อนไขด้วย if...else... อาจจะไม่สะดวกเท่ากับการใช้คำสั่ง switch แทน

รูปแบบการใช้งาน

```
switch (expr) {
    Case (expr) stmt;           //one or more case
    [default:stmt]
```

2.6.2 ชุดคำสั่งการวนลูป

คำสั่งการวนลูป เป็นคำสั่งเงื่อนไขที่มีการทำงานซ้ำๆ อยู่ในลูปของเงื่อนไข จนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จ จึงออกจากการทำงานของลูป รายละเอียดของแต่ละคำสั่งมีดังนี้

2.6.2.1 คำสั่งลูป while()

การทำงานของคำสั่ง จะเริ่มต้นตรวจสอบเงื่อนไขในคำสั่ง while ว่าเป็นจริงหรือไม่ ถ้าเป็นจริงจะทำคำสั่งที่อยู่ในลูปwhile()และจะทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นเท็จ จากนั้นจึงจะหลุดจากคำสั่งลูป while

รูปแบบการใช้งาน

```
While (expr) stmt;
หรือ
While (expr) {
    Stmt1;
    Stmt2;
    ...
}
```

2.6.2.2 คำสั่งลูป do ... while()

คำสั่งการวนลูปด้วย do ... while() จะแตกต่างกับคำสั่ง while() ตรงที่คำสั่งลูปนี้จะมีการทำงานในลูปอย่างน้อย 1 ครั้งก่อนที่จะตรวจสอบเงื่อนไขในการวนลูป

รูปแบบการใช้งาน

```
Do { stmts; } While (expr);
```

2.6.2.3 คำสั่งรูป for

เป็นคำสั่งการวนลูปที่มีจำนวนแน่นอน และได้กำหนดไว้แล้วในส่วนของการวนลูป การกำหนดเงื่อนไขจะกำหนดใน expr ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น expr2 เป็นส่วนเปรียบเทียบเงื่อนไขและ expr3 เป็นส่วนเพิ่มเติมหรือลดค่าข้อมูล

รูปแบบการใช้งาน

```
For ( expr1; expr2; expr3 ) stmt;
```

หรือ

```
For ( expr1; expr2; expr3 ) {
```

```
    Stmt1;
```

```
    Stmt2;
```

```
}
```



บทที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การออกแบบโครงสร้างเครื่องบรรจุไส้กรอกอัตโนมัติ

3.1 การออกแบบส่วนประกอบต่างๆ

การออกแบบเครื่องบรรจุไส้กรอกอัตโนมัติ ได้มีการกำหนดให้ใช้ได้กับไส้กรอกหลากหลายประเภท เช่น ไส้กรอก แหนม กุนเชียง ไส้กรอกอีสาน โดยใช้หลักการของแรงดันในการดันอาหาร ออกมาให้บรรจุเข้าไปในไส้เทียม

3.1.1 การออกแบบโครงสร้างของเครื่อง

การออกแบบโครงสร้างของเครื่อง ออกแบบโดยใช้เหล็กเป็นฐานมีขนาดกว้าง 300 มิลลิเมตร ยาว 400 มิลลิเมตร หนา 24 มิลลิเมตร หุ้มด้วยสแตนเลส เพื่อป้องกันการเกิดสนิม เชื่อมด้วยเสาสนแตนเลสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 38 มิลลิเมตร สูง 500 มิลลิเมตร ในการยึดฐานกับชุดส่งกำลัง เพื่อรองรับน้ำหนักของชุดส่งกำลัง มอเตอร์ต้นกำลังและแรงกดจากการอัดอาหารขณะเครื่องทำงาน



รูปที่ 3.1 โครงสร้างของเครื่องบรรจุไส้กรอก

3.1.2 การออกแบบชุดถังบรรจุ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากการสำรวจตามท้องตลาดพบว่า ปริมาณไส้กรอกในการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดย่อมมีปริมาณประมาณ 12 ลิตร การออกแบบถังบรรจุไส้กรอกจึงใช้สแตนเลสขนาดหนา 2 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด 219 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขนาด 213 มิลลิเมตร และสูงจากก้นถึง 400 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถบรรจุไส้กรอกได้สูงสุดประมาณ 12 ลิตร โดยตัวถังมีการต่อท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 50 มิลลิเมตร ความหนา 3 มิลลิเมตร ยื่นออกมาจากถัง 52 มิลลิเมตร เพื่อเป็นทางออกของไส้กรอกจากแรงกด


ฝาอัดบรรจุไส้กรอกใช้พลาสติกหนาเกรดอาหารมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 209 มิลลิเมตร มีความหนาขนาด 25 มิลลิเมตร โดยการเจาะรูเพื่อใส่โอริง (O-ring) ฝาอัดบรรจุนี้จะยึดติดกับเพลาคู่กับเฟืองสะพานในการขับให้ฝาอัดเคลื่อนที่ขึ้นลงได้

กรวยป้อนทำจากสแตนเลสโดยมี 3 ขนาดคือ ขนาดใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 17 มิลลิเมตร ขนาดกลางมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร และขนาดเล็กมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร โดยก้านกรวยขนาดใหญ่และกลางมีความยาว 22.5 มิลลิเมตร ส่วนก้านขนาดเล็กมีความยาว 20.5 มิลลิเมตร




รูปที่ 3.2 ถังบรรจุไส้กรอก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.3 ฟา้อัดบรรจุไส้กรอก


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.4 กรวยป้อนทั้ง 3 ขนาด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


3.1.3 การออกแบบชุดเฟืองส่งกำลัง



รูปที่ 3.5 ชุดเฟืองส่งกำลัง

การออกแบบชุดเฟืองส่งกำลัง โดยใช้เฟืองตรง 4 ตัว คือ เฟืองขนาด 5 , 6 , 26 ฟัน และเฟืองสะพาน 30 ฟัน จากรูปที่ 3.4 เฟือง 6 ฟัน จะต่อเข้ากับมอเตอร์ส่งกำลังและขบกับเฟือง 26 ฟัน โดยเฟือง 26 ฟันจะขบกับเฟือง 5 ฟัน ซึ่งจะขับให้เฟืองสะพานเคลื่อนที่ซึ่งลงได้

3.1.4 การคำนวณชุดเฟืองส่งกำลัง



รูปที่ 3.6 แสดงการคำนวณเฟือง

จากสมการ(2.1)

$$m_{\omega} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{N_2}{N_1}$$

$$n_1 N_1 = n_2 N_2 \quad (3.1)$$

ดังนั้น ความเร็วของเฟืองตัวขับเคลื่อนด้วยจำนวนฟันของเฟืองตัวขับเท่ากับความเร็วของเฟืองตัวตามคูณด้วยจำนวนฟันของเฟือง

จากรูป ที่ 3.6 ให้ n_1, n_2, n_3 และ n_4 แทนความเร็วรอบของเฟือง N_1, N_2, N_3 และ N_4 ตามลำดับจะได้

$$n_1 N_1 = n_2 N_2 \quad (3.2)$$

$$n_2 = n_1 N_1 / N_2 \quad (3.3)$$

แต่เฟือง N_2 อยู่บนแกนเดียวกัน N_3 เฟืองทั้งสองจึงหมุนด้วยความเร็วเท่ากัน

$$n_2 = n_3$$

และ เฟือง N_3 ขบกับเฟืองสะพาน

$$n_3 N_3 = n_4 N_4 \quad (3.4)$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แทนค่า n_3 ด้วย n_2 ด้วยสมการ(3.3) ในสมการ (3.4) จะได้

$$\begin{aligned}(n_1 N_1 / N_2) N_3 &= n_4 N_4 \\ n_4 &= n_1 N_1 N_3 / N_2 N_4\end{aligned}\quad (3.5)$$

ดังนั้น หากทราบความเร็วจากต้นส่งกำลังคือ ความเร็วของมอเตอร์ ก็จะสามารถคำนวณหาความเร็วของเฟืองสะพานที่ใช้ในการอัดไส้กรอกได้

3.1.5 การคำนวณชุดส่งกำลังมอเตอร์

จากการทดลอง โดยใช้ถังบรรจุไส้กรอกนำมาบรรจุข้าวที่บดละเอียดซึ่งใช้แทนไส้กรอกจริงนำมาวางบนเครื่องชั่ง แล้วทดสอบแรงกดพบว่า ค่าที่อ่านได้จากเครื่องชั่งมีค่าเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มออกแรงกดคือ 0 ถึง 40 กิโลกรัม ในเวลา 1 นาที และพบว่าปริมาณข้าวบดละเอียดที่ไหลออกมาจากรวมีปริมาตรเท่ากับ 1033.35 ลูกบาศก์เซนติเมตร จึงสามารถคำนวณหาความเร็วของต้นส่งกำลังได้จากปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

ปริมาตรของไส้กรอกที่เปลี่ยนแปลงไป ในเวลา 1 นาที เท่ากับ	1,033,350	ลูกบาศก์มิลลิเมตร
จากสูตรการคำนวณหาปริมาตร	$(\pi)(106.5)^2 h = 1,033,350$	ลูกบาศก์เซนติเมตร
ดังนั้น	$h = 29$	มิลลิเมตร

ค่าความสูง h คือ ค่าที่เฟืองสะพานเคลื่อนที่ได้ใน 1 นาที

เนื่องจากเฟืองสะพานมีระยะพิตซ์ (p) เท่ากับ	20	มิลลิเมตร
ดังนั้นเฟืองสะพานเคลื่อนที่ได้จำนวนพิตซ์เท่ากับ	$29/20 = 1.45$	พิตซ์

เนื่องจากเฟืองสะพานขั้วอยู่กับเฟือง N_3 จึงทำให้เฟือง N_3 หมุนไปด้วยระยะ 1.45 พิตซ์

ในเวลา 1 นาที เฟือง N_3 จึงหมุนไปได้	$1.45/5 = 0.29$	รอบ
ดังนั้น เฟือง N_3 มีความเร็วรอบเท่ากับ	0.29	รอบต่อนาที

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

และเฟือง N_3 อยู่บนแกนเดียวกันกับเฟือง N_2 จึงทำให้เฟือง N_2 มีความเร็วรอบ 0.29 rpm

$$\begin{aligned} \text{จากสมการ(3.3)} \quad n_1 &= n_2 N_2 / N_1 \\ \text{แทนค่า} \quad n_1 &= (26)(0.29) / (6) \\ n_1 &= 1.257 \text{ rpm} \end{aligned}$$

เนื่องจากความเร็วของเฟือง N_1 เป็นความเร็วที่เกิดจากการหมุนของมอเตอร์ ดังนั้นความเร็วรอบในการอัดไส้กรอกของมอเตอร์มีขนาดเท่ากับ 1.257 rpm

3.1.6 การคำนวณค่าทอร์กของมอเตอร์

จากการทดลองค่าแรงอัดมีค่าเท่ากับ 400 N แต่ในการคำนวณจะใช้ค่าแรงกดเท่ากับ 1000 N เนื่องจากการทดลองใช้ขั้วบดละเอียด ซึ่งไม่ใช่ไส้กรอกจริงและเพื่อให้ครอบคลุมถึงการอัดไส้กรอกอีสานซึ่งมีเนื้อไส้กรอกไม่ละเอียด อาจทำให้ได้แรงกดที่มีค่ามากกว่า

ในการคำนวณหาค่าทอร์ก จำเป็นต้องพิจารณาถึงผลกระทบของชุดเฟืองส่งกำลังที่มีผลโมเมนต์ออฟอินเนอร์เซียของมอเตอร์ด้วย จากรูปที่ 3.5 เราจะสามารถหาโมเมนต์อินเนอร์เซียจากผลสะท้อนของชุดเฟืองส่งกำลังจะได้สมการ

$$J_{REF} = \frac{WT[N]}{980.44(\text{cm}/\text{sec}^2)} \left(\frac{L[\text{cm}/\text{rev}]}{N} \times \left(\frac{\text{rev}}{2\pi} \right) \right) \quad (3.6)$$

แทนค่าในสมการ 3.6 จะได้ แรงกด $WT = 1000\text{N}$ ค่าอัตราการทด $N = \frac{N_2}{N_1} = \frac{26}{6}$

เมื่อ N_3 หมุนรอบสะพานเลื่อนที่ได้ระยะ $L = 10\text{cm}/\text{rev}$

$$\begin{aligned} J_{REF} &= \frac{1000 \text{ N}}{980.44 \text{ cm}/\text{sec}^2} \left(\frac{10 \times 6 \text{ cm rev}}{26 \text{ rev } 2\pi} \right)^2 \\ &= \frac{1000}{980.44} \cdot \frac{100 \times 36}{26^2} \cdot \frac{1}{4\pi^2} \left(\text{N} \frac{\text{sec}^2}{\text{cm}} \text{cm}^2 \right) \\ &= 0.137550 \text{ N.cm.sec}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น} \quad J_{REF} &= 0.137550 \text{ N.cm.sec}^2 \\ &= 0.137550 \left(\frac{\text{kg.m}}{\text{sec}^2} \right) (0.01\text{m})\text{sec}^2 \\ &= 0.0013755 \text{ kg.m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{จะได้ } J \text{ รวม} \quad J_{EQ} &= J_m + J_{REF} \\ &= 0.0012 + 0.0013755 \text{ kg.m}^2 \\ &= 0.0026 \text{ kg.m}^2 \end{aligned}$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สามารถคำนวณค่าทอร์กของมอเตอร์ได้จาก

$$\begin{aligned}
 T_m &= T_a + T_L \\
 T_m &= J_{EQ} \frac{d\omega_1}{dt} + \frac{\omega_2}{\omega_1} r_2 mg \\
 &= \frac{0.0026 \times 1.3}{60 \times 0.05} + \frac{6}{26} (0.02 \times 10 \times 100) \\
 &= 4.616 \text{ N.m}
 \end{aligned}$$

ดังนั้น จะได้ค่า ทอร์กของมอเตอร์ เท่ากับ 4.616 N.m


3.1.7 การเลือกมอเตอร์และเอ็นโคเดอร์

3.1.7.1 การเลือกมอเตอร์

เนื่องจากคำนวณหาค่าความเร็วรอบของมอเตอร์ได้ 4.616 rpm และทอร์กของมอเตอร์ได้ 1.257 N.m เราควรเลือกมอเตอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน มอเตอร์ที่ใช้เป็นมอเตอร์กระแสตรงซึ่งจะมีความเร็วรอบที่สูงและทอร์กมีค่าต่ำ ดังนั้นจึงได้ออกแบบชุดเฟืองทดมอเตอร์(gear box) มาขับปลั๊กกับมอเตอร์เพื่อให้ความเร็วรอบลดลงและมีค่าทอร์กที่เพิ่มขึ้น

มอเตอร์ที่เลือกจึงมีความเร็วรอบ 2500 rpm เมื่อต่อชุดเฟืองทที่มีอัตราทดเท่ากับ 1:60 ความเร็วรอบที่ได้จึงมีค่าประมาณ 42 rpm และทอร์กมีค่าเท่ากับ 9 N.m มอเตอร์มีแรงดันสูงสุดเท่ากับ 90 v และทนกระแสสูงสุดเท่ากับ 1.4A

ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามอเตอร์ที่นำมาใช้ต้องมีย่านการใช้งานครอบคลุมและเหมาะสมกับการใช้งานจริง



รูปที่ 3.7 แสดงการต่อชุดเฟืองทดความเร็วกับมอเตอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.7.1.2 การเลือกเอนโคตเตอร์

ในการเลือกเอนโคตเตอร์ควรเลือกเอนโคตเตอร์ที่มีค่าความละเอียดสูง เพราะจะทำให้ค่าที่วัดได้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ปกติเอนโคตเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปจะมีค่าตั้งแต่ 15 ถึง 10,000 พัลซ์ต่อรอบ

ในโครงการนี้เราเลือกเอนโคตเตอร์ที่มีความละเอียด 1,000 พัลซ์ต่อรอบ

การคำนวณความละเอียดของเอนโคตเตอร์

เอนโคตเตอร์ 1 พัลซ์ จะเคลื่อนที่ได้ $1/1,000$ รอบ

และชุดเกียร์บ็อกซ์ หมุน 1 รอบจะทำให้สะพานเฟืองเคลื่อนที่ 2.3 cm

เนื่องจากเอนโคตเตอร์คัปปลิงกับชุดเกียร์บ็อกซ์


ดังนั้น เอนโคตเตอร์ 1 พัลซ์ จะทำให้สะพานเฟืองเคลื่อนที่ได้ $(1/1,000)(2.3) = 0.0023$ cm

ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ละเอียดที่สุดที่เอนโคตเตอร์สามารถวัดได้



3.2 การออกแบบการควบคุมการทำงานของเครื่องบรรจุใส่กรอกอัตโนมัติ


จากการศึกษาการทำงานของเครื่องบรรจุใส่กรอกอัตโนมัติ สามารถนำมาออกแบบการควบคุมการทำงานของเครื่องบรรจุใส่กรอกได้คือ การควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมการทำงานของเครื่อง เราสามารถนำข้อมูลต่างๆมาเขียนเป็นแบบจำลอง(Model) ดังรูป



รูปที่ 3.8 การทำงานโดยรวมของเครื่องบรรจุใส่กรอกอัตโนมัติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


3.3 กำหนดรูปแบบความเร็ว(Speed Profile)มอเตอร์ในการทำงานของเครื่องบรรจุไส้กรอก 1 รอบการทำงาน



รูปที่ 3.9 ความสัมพันธ์ของความเร็วเชิงมุมกับการกระจัด

เมื่อทำการ Start มอเตอร์จะหมุนด้วยความเร็วคงที่ค่าหนึ่ง ω_1 จนฟลายด์เคลื่อนที่ถึงตำแหน่งของไส้กรอกที่บรรจุอยู่ภายในถัง ความเร็วของมอเตอร์จะเปลี่ยนแปลงลดลงมาอยู่ที่ความเร็ว ω_2 ฟลายด์จะอัดไส้กรอกจนลงมาถึงก้นถังด้วยความเร็วคงที่ เมื่ออัดไส้กรอกจนหมดและฟลายด์สัมผัสกับก้นถังมอเตอร์จะกลับทิศทางการหมุนและหมุนด้วยความเร็ว $-\omega_1$ กลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น(Home Position) และหยุดหมุน การกำหนดรูปแบบ (Speed Profile) ความเร็วมอเตอร์ในการทำงานของเครื่องบรรจุไส้กรอกอัตโนมัติ 1 รอบการทำงาน สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3.9


3.4 การออกแบบวงจรควบคุมอัตโนมัติ



รูปที่ 3.10 โฟลวชาร์ตแสดงการทำงานของโปรแกรมทำงาน

จากรูปเป็นการทำงานโดยรวมของเครื่องบรรจุใส่กรอกอัตโนมัติ สามารถเขียนบล็อกไดอะแกรมที่ใช้ในการออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ ดังรูปที่ 3.11

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 3.11 บล็อกไดอะแกรมที่ใช้ในการออกแบบระบบควบคุม

3.4.1 อธิบายการทำงาน

ในการออกแบบขบวนการบรรจุกู้สักรอก มีจุดประสงค์ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของฟาสต์ ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานในขั้นตอนต่างๆ การทำงานของเครื่องบรรจุกู้สักรอกอัตโนมัติ แสดงด้วยบล็อกไดอะแกรม ในรูปที่ 3.11

ชุดควบคุม (Control Unit)

ในการควบคุมกระบวนการทำงาน จะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 เบอร์ AT 89S8252 เป็นตัวควบคุม โดยชุดควบคุมจะรับค่าปรับตั้ง(Set Point) ค่าปรับตั้งจะเป็นค่าความเร็วของฟาสต์ในกระบวนการ ค่าปรับตั้งที่ป้อนเข้ามาจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้าคงที่ เพื่อนำค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับค่าที่ป้อนกลับมาจากเอ็นโคเดอร์ ซึ่งถูกแปลงมาจากสัญญาณความถี่เป็นระดับแรงดันคงที่เช่นกัน ค่าแรงดันที่นำมาเปรียบเทียบแล้วจะส่งไปยังตัวควบคุม(Controller) เพื่อใช้ในการประมวลผล ไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่งสัญญาณควบคุมที่เป็นสัญญาณดิจิทัลไปยังวงจรแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณอนาล็อก(Digital to Analog Converter) ดังรูปที่ 3.12 สัญญาณอนาล็อกที่ได้จะถูกส่งไปยังตัวขับมอเตอร์(Driver)เพื่อควบคุมความเร็วและทิศทางของชุดต้นกำลังต่อไป




รูปที่ 3.12 วงจรแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณอนาล็อก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตัวขับเคลื่อนมอเตอร์ (Driver)

เป็นตัวขับเคลื่อนมอเตอร์ โดยรับคำสั่งจากสัญญาณควบคุมที่มาจากชุดควบคุม ตัว Driver มีส่วนประกอบ ดังนี้

- ตัวควบคุมชนิด P.I.
- วงจร PWM
- วงจรขับเคลื่อนมอเตอร์ H-bridge
- ตัวตรวจจับแรงดันตกคร่อมมอเตอร์



รูปที่ 3.13 แสดงการควบคุมมอเตอร์แบบ H-Bridge

การควบคุมแบบ H-Bridge เป็นการควบคุมความเร็วและทิศทางการหมุนของมอเตอร์ โดยสัญญาณที่ได้จาก พัลส์วิดท์มอดูเลชัน (PWM) มาควบคุมการเปิดปิดสวิตช์ทั้ง 4 ตัว

มอเตอร์

เป็นส่วนที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานในเชิงกล โดยมีอินพุตเป็นระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง และเอาต์พุตเป็นการเคลื่อนที่เชิงมุม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอ็นโค้ดเดอร์ (Encoder)

เป็นตัวตรวจจับสถานการณ์ทำงานของมอเตอร์ไปยังตัวควบคุม เอ็นโคดเดอร์มีอินพุตเป็นการเคลื่อนเชิงมุม และมีเอาต์พุตเป็นสัญญาณความถี่หรือสัญญาณพัลส์ (Pulse)

ขบวนการ (Process)


ประกอบไปด้วยชุดเฟืองส่งกำลัง และสะพานเฟืองในการขับเคลื่อนฟลายด์ไส้กรอกให้เคลื่อนที่และเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่เชิงมุมของมอเตอร์ ให้เป็นการเคลื่อนเชิงเส้น ทำให้ฟลายด์เคลื่อนที่ขึ้นลง ใช้ในการบรรจุไส้กรอกต่อไป

ในกระบวนการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ในการขับเคลื่อนฟลายด์ ซึ่งจะมี 3 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 มอเตอร์จะหมุนเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็วสูง เมื่อฟลายด์เคลื่อนที่ลงไปจนสัมผัสกับโหลดหรือไส้กรอกไมโครคอนโทรลเลอร์จะตั้งค่าปรับตั้ง(Set Point) ควบคุมให้มอเตอร์ลดความเร็วลงให้เหมาะสมกับการอัดไส้กรอก

ระยะที่ 2 มอเตอร์หมุนด้วยความเร็วคงที่ในการอัดไส้กรอก จนกว่าจะสุดถึงก้นถังและเมื่อถึงก้นถังไมโครคอนโทรลเลอร์จะตั้งค่าปรับตั้ง ให้เปลี่ยนทิศทางการหมุนและหมุนกลับด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้น ในส่วนนี้จะมีเอ็นโค้ดเดอร์เป็นเซ็นเซอร์(Sensor) ในการรับรู้ว่ามีมอเตอร์หมุนไปเป็นจำนวนพัลส์เท่าใดและทำให้สะพานเฟืองหมุนไปได้ระยะเท่าใด เอ็นโค้ดเดอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้อนกลับของระบบนี้

ระยะที่ 3 เมื่อมอเตอร์สัมผัสก้นถังและหมุนกลับด้วยความเร็วสูง และเคลื่อนที่ไปจนถึงตำแหน่งเริ่มต้น(Home Position) ก็เป็นการจบการทำงานครบ 1 รอบการทำงาน




รูปที่ 3.14 ชุดวงจรขับมอเตอร์

บทที่ 4

การทดลอง

จากการออกแบบและสร้างเครื่องบรรจุไส้กรอก ได้เครื่องบรรจุไส้กรอกที่สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งประกอบด้วยชุดควบคุมมอเตอร์ ชุดเฟืองส่งกำลัง และถังบรรจุไส้กรอก


ในส่วนของชุดควบคุมมอเตอร์ประกอบด้วยชุดขับเคลื่อนมอเตอร์(Driver) และวงจรควบคุมดังรูปที่ 4.1 เป็นชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ซึ่งใช้ไฟเลี้ยง 90 V




รูปที่ 4.1 ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชุดวงจรควบคุมประกอบด้วยชุดวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ในการสั่งงานและวงจรแปลงสัญญาณแรงดันดิจิทัลเป็นอนาล็อก(D to A Converter) ดังรูปที่ 4.2 และรูปที่ 4.3




รูปที่ 4.2 ชุดวงจรควบคุมและวงจรแปลงสัญญาณแรงดันดิจิทัลเป็นอนาล็อก



รูปที่ 4.3 เอ็นโค้ดเดอร์และมอเตอร์ขับเคลื่อนกำลัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.4 รูปเครื่องอัดใส่กรอกที่เสร็จสมบูรณ์ พร้อมนำไปใช้งานได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.1 การทดลองที่ 1

4.1.1 การทดลองความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและความเร็วรอบของมอเตอร์

จุดประสงค์

เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและความเร็วรอบของมอเตอร์

วัสดุและอุปกรณ์

1. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
2. เพาเวอร์ซัพพลาย
3. ดิจิตอลทาโคมิเตอร์


วิธีการทดลอง

1. ต่อแหล่งจ่ายไฟให้กับมอเตอร์
2. ค่อยๆป้อนแรงดันระดับต่างๆให้กับมอเตอร์ อ่านค่าแรงดันและวัดความเร็วรอบ
3. บันทึกค่าที่อ่านได้จากดิจิตอลมัลติมิเตอร์

ตารางที่ 4.1 แสดงค่าแรงดันและความเร็วรอบของมอเตอร์

แรงดันที่ป้อน มอเตอร์ (Volt)	ความเร็วรอบ จากคำนวณ (rpm)	ความเร็วรอบ การทดลอง (rpm)	แรงดันที่ป้อน มอเตอร์ (volt)	ทฤษฎี ความเร็วรอบ (rpm)	การทดลอง ความเร็วรอบ (rpm)
0	0	0	35	16.33	15.84
5	2.33	1.90	40	18.67	17.95
10	4.67	4.23	45	21.0	20.59
15	7.0	6.64	50	23.33	22.84
20	9.33	8.96	55	25.67	25.13
25	11.67	11.22	60	28.0	27.41
30	14.0	13.68	-	-	-

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.1 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและความเร็วรอบของมอเตอร์

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่า เมื่อเพิ่มแรงดันให้มอเตอร์จะทำให้ความเร็วรอบของมอเตอร์มีค่าเพิ่มขึ้นในลักษณะเชิงเส้น (Linear) ตามทฤษฎีระหว่างแรงดันกับความเร็วรอบของมอเตอร์

4.2 การทดลองที่ 2

4.2.1 การทดลองวัดค่ากระแสที่ไหลผ่านมอเตอร์ขณะไม่บรรจุไส้กรอก(No Load)

จุดประสงค์

เพื่อทดสอบว่าการไหลของกระแสเกินพิกัดของมอเตอร์หรือไม่

วัสดุและอุปกรณ์

1. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
2. เพาเวอร์ซัพพลาย
3. ชุดมอเตอร์กระแสตรง

วิธีการทดลอง

1. ต่อเพาเวอร์ซัพพลายเข้ากับชุดมอเตอร์ ด้วยแรงดันค่าต่างๆ
2. นำดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปต่ออนุกรมกับมอเตอร์
3. อ่านค่ากระแสจากดิจิตอลมัลติมิเตอร์ บันทึกและสรุปผลการทดลอง

ตารางที่ 4.2 แสดงค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านมอเตอร์

แรงดันที่ป้อน(V)	กระแสขณะไม่มีโหลดขาลง(A)	กระแสขณะไม่มีโหลดขาขึ้น(A)
0	0	0
10	0.5	0.5
20	0.5	0.5
30	0.5	0.5
40	0.5	0.5
50	0.7	0.6
60	0.7	0.6

สรุปผลการทดลอง

กระแสที่ใช้ในการทดลองมีค่าไม่เกินพิกัดที่มอเตอร์สามารถทนได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3 การทดลองที่ 3

4.3.1 การทดลองวัดค่ากระแสที่ไหลผ่านมอเตอร์ขณะมีไส้กรอก(มี Load)

จุดประสงค์

เพื่อทดสอบและหาค่ากระแสที่ไหลผ่านมอเตอร์ขณะมีโหลด

วัสดุและอุปกรณ์

1. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
2. สายไฟ
3. ไส้กรอก

วิธีการทดลอง

1. ต่อสายวงจรกับดิจิตอลมัลติมิเตอร์อนุกรมกับมอเตอร์
2. จ่ายไฟให้กับชุดวงจร
3. บันทึกค่ากระแสที่อ่านค่าได้จากดิจิตอลมัลติมิเตอร์ และสรุปผลการทดลอง

ตารางที่ 4.3 แสดงค่ากระแสไฟฟ้าของการทำงานแบบอัตโนมัติ

แรงดันที่ป้อนให้มอเตอร์(V)	ลักษณะการทำงาน	กระแสที่ไหลผ่านมอเตอร์(A)
75.4	ฝาอัดเคลื่อนที่ลง	0.58
38.5	ฝาอัดสัมผัสเนื้อไส้กรอก	4.1
73.2	ฝาอัดเคลื่อนที่ขึ้น	0.63

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองจะเห็นได้ว่าเมื่อฝาอัดเคลื่อนที่มาสัมผัสโหลดหรือไส้กรอก ค่ากระแสไฟฟ้าที่ได้จะมีค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากมอเตอร์ที่ได้รับแรงต้านจากโหลดจะมีค่าทอร์กเพิ่มมากขึ้น ซึ่งค่าทอร์กมีค่าแปรผันตรงกับกระแส นั่นคือ ถ้ากระแสมีค่าเพิ่มขึ้นค่าทอร์กจะเพิ่มขึ้นด้วย

4.4 การทดลองที่ 4

4.4.1 การทดลองหาค่ากำลังไฟฟ้า

จุดประสงค์

เพื่อทดสอบว่าเครื่องบรรจุไส้กรอกใช้กำลังไฟฟ้าเท่าไร ในการบรรจุแต่ละครั้ง

วัสดุและอุปกรณ์

1. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
2. สายไฟ
3. ไส้กรอก

วิธีการทดลอง

1. ต่อดิจิตอลมัลติมิเตอร์อนุกรมเพื่อวัดกระแสไฟฟ้า และต่อขนานเพื่อวัดค่าแรงดันกับ แหล่งจ่ายเพื่อวัดหาค่ากำลังไฟฟ้าอินพุท
2. ต่อดิจิตอลมัลติมิเตอร์อนุกรมเพื่อวัดกระแสไฟฟ้า และต่อขนานเพื่อวัดค่าแรงดันกับ มอเตอร์เพื่อวัดหาค่ากำลังไฟฟ้าเอาต์พุท
3. จ่ายไฟให้กับชุดวงจร
4. บันทึกผลที่ได้ในตาราง 4.4 และ 4.5

ตารางที่ 4.4 แสดงค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าอินพุท

แรงดันที่ป้อนให้มอเตอร์(V)	ลักษณะการทำงาน	กระแสที่ไหลผ่านมอเตอร์(A)
79.7	ฝาอัดเคลื่อนที่ลง	0.61
45.3	ฝาอัดสัมผัสเนื้อไส้กรอก	4.0
78.5	ฝาอัดเคลื่อนที่ขึ้น	0.68

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.5 แสดงค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าเอาต์พุต

แรงดันที่ป้อนให้มอเตอร์(V)	ลักษณะการทำงาน	กระแสที่ไหลผ่านมอเตอร์(A)
75.4	ฝาอัดเคลื่อนที่ลง	0.58
38.5	ฝาอัดสัมผัสเนื้อไส้กรอก	4.1
73.2	ฝาอัดเคลื่อนที่ขึ้น	0.63

สูตรที่ใช้ในการคำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้า

กำลังไฟฟ้า

$$P = IV$$

$$\text{ประสิทธิภาพ(Efficiency)} = \frac{P_{\text{output}}}{P_{\text{input}}} \times 100$$

เมื่อ

P คือ ค่ากำลังไฟฟ้า(วัตต์)

V คือ แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ป้อน(โวลต์)

I คือ กระแสไฟฟ้าที่ได้จากการทดลอง(แอมแปร์)

กำลังไฟฟ้าอินพุต

$$P_{\text{input}} = 45.3 \times 4.0$$

$$= 181.2$$

วัตต์

วัตต์

กำลังไฟฟ้าเอาต์พุต

$$P_{\text{output}} = 38.5 \times 4.1$$

$$= 146.78$$

วัตต์

วัตต์

ประสิทธิภาพ(Efficiency)

$$= \frac{146.78}{181.2} \times 100$$

$$= 81.0 \%$$

%

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่าเครื่องบรรจุไส้กรอกอัตโนมัติมีกำลังไฟฟ้าเท่ากับ 146.78 วัตต์ และมีประสิทธิภาพ(Efficiency) เท่ากับ 81 เปอร์เซ็นต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.5 การทดลองที่ 5

4.5.1 การทดลองวัดสัญญาณของระบบควบคุมการทำงานของเครื่องบรรจุไส้กรอก

วัตถุประสงค์

เพื่อวัดสัญญาณเอาต์พุตโดยรวมของการทำงานของเครื่องอัดไส้กรอกอัตโนมัติว่าเป็นไปตามรูปแบบการทำงานที่ออกแบบไว้หรือไม่

วัสดุและอุปกรณ์

1. ออสซิลโลสโคป
2. เพาเวอร์ซัพพลาย
3. ชุดวงจร


วิธีการทดลอง

1. จ่ายไฟให้กับวงจร
2. ใช้ออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณเอาต์พุตตั้งแต่การทำงานเริ่มต้น จนเสร็จสิ้นการทำงาน
3. บันทึกสัญญาณที่ได้



รูปที่ 4.2 แสดงสัญญาณเอาต์พุตที่ได้จากการทำงานโดยรวม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



การออกแบบรูปแบบ(Profile)ควบคุมการทำงาน



สัญลักษณ์เอาต์พุตที่ได้จากการทดลอง

รูปที่ 4.3 เปรียบเทียบการทำงานของารรูปแบบการควบคุมและสัญลักษณ์เอาต์พุตจากการทดลอง

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลอง จะเห็นได้ว่าสัญลักษณ์เอาต์พุตที่ได้นั้นเป็นไปตาม Profile ที่ได้ออกแบบไว้ของการทำงานควบคุมการทำงานของเครื่องบรรจุไส้กรอกอัตโนมัติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.6 การทดลองที่ 6

4.5.1 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องบรรจุไส้กรอก

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทดสอบอัตราในการบรรจุไส้กรอก
2. หาประสิทธิภาพในการบรรจุไส้กรอกในแต่ละครั้ง

วัสดุอุปกรณ์

- | | | |
|--|---|----------|
| 2. เครื่องบรรจุไส้กรอก | 1 | เครื่อง |
| 3. วัสดุอาหารสำหรับทำไส้กรอกรมควัน | 6 | กิโลกรัม |
| 4. นาฬิกาจับเวลา | 1 | เรือน |
| 5. ไส้เทียมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร | 1 | ม้วน |
| 6. เครื่องชั่งน้ำหนัก ขนาดชั่งสูงสุด 60 กิโลกรัม ความละเอียด 0.01 กิโลกรัม | | |

วิธีการทดลอง

1. เตรียมเครื่องบรรจุไส้กรอกให้พร้อมทำงาน
2. ชั่งน้ำหนักถังบรรจุเปล่า
3. เตรียมวัสดุสำหรับใช้ทำไส้กรอกรมควัน
4. นำวัสดุสำหรับทำไส้กรอกรมควัน 2 กิโลกรัม มาบรรจุลงในถัง แล้วชั่งน้ำหนักรวมกับน้ำหนักของถัง
5. สวมไส้เทียมที่กรวยป้อน
6. เดินเครื่องพร้อมจับเวลา โดยเริ่มจับเวลาที่ส่วนผสมออกจากปากกรวยป้อน และหยุดจับเวลาเมื่อฝาดไส้กรอกอัดลงไปสุดก้นถัง
7. นำวัสดุที่ใช้ทำไส้กรอกที่เหลือในก้นถังมาชั่งน้ำหนัก
8. บันทึกเวลาที่ได้ และน้ำหนักของวัสดุอาหารที่ค้างอยู่ในถังบรรจุ ในตารางบันทึกผล
9. คำนวณหาอัตราในการบรรจุไส้กรอก และประสิทธิภาพในการบรรจุไส้กรอก ตามสูตรดังต่อไปนี้
10. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้ว่ามีคุณภาพเรียบร้อย สวยงามอย่างไร แล้วบันทึกผล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อัตราในการบรรจุ(kg/min) = $\frac{\text{นน.ของไส้กรอกที่บรรจุ(kg)}}{\text{เวลาที่ใช้ในการบรรจุ(min)}}$

เวลาที่ใช้ในการบรรจุ(min)

ประสิทธิภาพในการบรรจุ = $\frac{\text{นน.ไส้กรอกก่อนบรรจุ(kg)} - \text{นน.ไส้กรอกที่เหลือค้างในถัง(kg)}}{\text{นน.ไส้กรอกก่อนบรรจุ(kg)}} \times 100$

นน.ไส้กรอกก่อนบรรจุ(kg)

11. บันทึกผลการทดลองลงในตารางที่ 4.5



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.5 บันทึกผลการทดลอง

นน.ถึงเปล่า(kg)	นน. ใ้กรอก กรวมถึง (kg)	นน. ใ้กรอก (kg)	เวลาที่ใช้ใน การบรรจุ (s)	นน. ใ้กรอก ที่ติดอยู่ในถัง รวม นน.ของ ถังบรรจุ (kg)	นน. ใ้กรอก ที่เหลือค้างอยู่ ในถัง (kg)	นน. ใ้กรอก ที่เหลือค้าง อยู่ในถัง เฉลี่ย (kg)	การตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์
5.90	7.95	2.05	90.38	6.15	0.25	0.30	ใช้ได้ มีฟองอากาศเล็กน้อย ใ้กรอกไม่และ ไม่แน่นมาก
	7.91	2.07	84.54	6.21	0.31		
	7.92	2.02	87.87	6.24	0.34		

$$\begin{aligned} \text{น้ำหนักไส้กรอกเฉลี่ย} &= \frac{(2.05 + 2.07 + 2.02)}{3} && \text{กิโลกรัม} \\ &= 2.05 && \text{กิโลกรัม} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{เวลาที่ใช้ในการบรรจุเฉลี่ย} &= \frac{(90.38 + 84.54 + 87.87)}{3} && \text{วินาที} \\ &= 87.60 && \text{วินาที} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{อัตราในการบรรจุ(kg/min)} &= \frac{2.05}{87.6} \times 60 && \text{กิโลกรัม ต่อ นาที} \\ &= 1.40 && \text{กิโลกรัม ต่อ นาที} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ประสิทธิภาพในการบรรจุ (\%)} &= \frac{2.05 - 0.30}{2.05} \times 100 && \% \\ &= 85.37 && \% \end{aligned}$$

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองเครื่องบรรจุไส้กรอกอัตโนมัติ สามารถบรรจุไส้กรอกได้ 1.40 กิโลกรัม ต่อ นาที ไส้กรอกที่บรรจุออกมาได้คุณภาพดี มีฟองอากาศน้อย และไม่แน่นมากนัก เครื่องบรรจุไส้กรอกมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.37%

บทที่ 5

สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง

5.1 สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองเครื่องบรรจุไส้กรอกอัตโนมัติ(Automatic Sausage Table Top Stuffer) สรุปได้ว่าเครื่องบรรจุไส้กรอกอัตโนมัติสามารถทำงานได้ดี โดยเครื่องบรรจุไส้กรอกจะใช้มอเตอร์ไฟกระแสตรงแรงดันสูงสุด 90 V ต่อกับชุดเฟืองทด มีความเร็วรอบ 2500 รอบต่อนาที ที่อัตราทดเท่ากับ 1 : 60 ซึ่งทอดความเร็วลดลงเหลือประมาณ 42 รอบต่อนาที จากการทดลองบรรจุไส้กรอกจริงพบว่ามอเตอร์จะใช้กำลังไฟฟ้าในการทำงานเพียง 146.78 วัตต์ และมีประสิทธิภาพในการบรรจุเท่ากับ 85.37 เปอร์เซ็นต์

จากการออกแบบ การสร้างและการทดลองเครื่องบรรจุไส้กรอกอัตโนมัติ พบว่าผลที่ได้จากโครงการนี้สามารถสร้างเครื่องบรรจุไส้กรอกแบบโดยอัตโนมัติ ที่สามารถใช้งานได้จริงตามที่ได้ออกแบบไว้ มีประสิทธิภาพดีเหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือผู้ประกอบการรายย่อย อีกทั้งยังสามารถพัฒนาต่อไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ด้วย ถึงแม้ว่าเครื่องบรรจุไส้กรอกอัตโนมัติจะมีประสิทธิภาพมากเพียงใด แต่ก็ยังมีอยู่หลายจุดที่ควรจะต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการลงมือทำโครงการนี้มีหลายส่วน ได้แก่

1. เนื่องจากวัสดุที่ใช้ทำเป็นฐานและเคส(case) ของชุดเฟืองส่งกำลัง มีโครงสร้างเป็นเหล็ก ทำให้น้ำหนักมาก เคลื่อนย้ายลำบาก ยิ่งไปกว่านั้นเคส(case) ของชุดเฟืองส่งกำลังเป็นเหล็กที่ไม่ได้เคลือบสแตนเลสทำให้เกิดสนิมได้ง่าย

แนวทางการแก้ไข

ใช้วัสดุที่เป็นสแตนเลส เนื่องจากมีน้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน และไม่เกิดสนิม

2. จากการทดลองนำฝาคัดมาเคลื่อนที่ขึ้นและลงในถังบรรจุ พบว่าเคลื่อนที่ได้ยากซึ่งเกิดจาก แรงเสียดทานระหว่างถังบรรจุ กับ โอริง(O-ring) มีมาก เนื่องจากโอริง(O-ring) มีความหนามาก เกินไป

แนวทางการแก้ไข

เปลี่ยนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ โอริง(O-ring) ให้เล็กลง หรือ เฆาะร่องฝาคัดให้ลึกขึ้น

3. ชุดเฟืองส่งกำลังทำจากวัสดุที่เป็นเหล็ก ทำให้เกิดสึกได้ถ้าไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

แนวทางการแก้ไข

ดูแลไม่ให้จาระบีแห้ง

4. ค่าจากการทดสอบแรงกดคือ 0 ถึง 40 กิโลกรัมต่อนาที เป็นค่าที่ยังไม่ได้เผื่อ เพื่อรองรับต่อได้กรอกอีธานซึ่งมีเนื้อที่หยาบกว่าได้กรอกชนิดอื่น ทำให้เกิดแรงเสียดทานมากกว่า และต้องใช้แรงกดมากขึ้น

แนวทางการแก้ไข

ในการออกแบบจึงใช้ค่าแรงกด คือ 0 ถึง 100 กิโลกรัมต่อนาที

5. เนื่องจากการทดลองจริง ในขณะที่ทำการทดลองอยู่เมื่อมอเตอร์เริ่มทำงานแล้ว ฝาอัดจะเคลื่อนที่ลงเนื่องจากเครื่องบรรจุได้กรอกเป็นแบบอัตโนมัติที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง หากเกิดความผิดพลาดในการทดลองที่ต้องการให้ฝาอัดเคลื่อนที่ขึ้น หรืออุบัติเหตุที่ต้องการหยุดเครื่องกะทันหันอาจจะไม่สามารถทำได้

แนวทางการแก้ไข

ผู้จัดทำจึงทำการใส่สวิทช์สั่งงานให้ฝาอัดหยุด(Stop) และสวิทช์กดให้ฝาอัดเคลื่อนที่ขึ้น(Up) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง

- [1] วรวิทย์ อึ้งภากรณ์ และ ชาญ ถนัดงาน ,การออกแบบเครื่องจักรกล(Machine design) เล่ม1 , ครั้งที่ 10.กรุงเทพฯ : บริษัท เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด.2537
- [2] นคร ภักดีชาติ ,ธีรบุญย์ ห่อ่ววิเชียรรุ่ง และ ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล,ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ด้วยโปรแกรมภาษาซี :บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด.2521
- [3] ดอน สันดาป ,ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 2 :สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.(สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น).2537



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ภาคผนวก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก

ภาพประมวลการทดลองและโปรแกรมควบคุมการทำงาน



รูปที่ 1 วัสดุอาหารที่นำไปบรรจุใส่กรอกนมควีน



รูปที่ 2 แสดงรูปขณะบรรจุใส่กรอก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 3 ใ้กรอกที่เหลือภายในถึงหลังจากการบรรจุ



รูปที่ 4 ฝ้าัดหลังจากการบรรจุใ้กรอกเสร็จ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 5 ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกกรรมควันเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โปรแกรมควบคุมการทำงาน

```
#include<reg51rx.h>
```

```
sbit input = P2^0;
```

```
sbit start = P2^4;
```

```
sbit home = P2^5;
```

```
sbit stop = P2^6;
```

```
sbit up = P2^7;
```

```
unsigned int state;
```

```
unsigned int out_put;
```

```
unsigned int pulse = 0;
```

```
unsigned int m_sec = 0;
```

```
unsigned int count = 0;
```

```
void sevice_timer1(void)interrupt 3
```

```
{
```

```
    TF1 = 0;
```

```
    TH1 = 0xFD;
```

```
    TL1 = 0x1D;
```

```
    m_sec++;
```

```
}
```

```
void main(void)
```

```
{
```

```
    out_put = 191;
```

```
    P1 = out_put;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

TMOD = 0x10;
EA = 1;
ET1 = 1;
pulse = 0;
m_sec = 0;
while(start){
    while(~up){ P1 = 152; }
    while(~home){
        TR1 = 1;
        P1 = 80;
        while(m_sec<=5000);
        m_sec = 0;
        while(m_sec<1000){
            TF1 = 0;
            TH1 = 0xFD;
            TL1 = 0x1D;
            m_sec = 0;
            while(input && m_sec<1000);
            while(~input && m_sec<1000);
        }
        m_sec = 0;
        P1 = 191;
        while(m_sec<=200);
        P1 = 152;
        out_put = 152;
        while(pulse<=15800){
            while(~input);
            while(input);
        }
    }
}

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

        pulse++;
        if(pulse==1000){out_put = 130;}
        if(pulse==14000){out_put = 152;}
        P1 = out_put;
    }

}

P1 = 191;
state = 1;
TR1 = 0;
}

while(1){
    while(~stop);
    while(start && state<1);
    pulse = 0;
    state = 1;
    TR1 =1;
    out_put = 120;
    P1 = out_put;
    while(m_sec<8000){
        while(input);
        while(~input);
        pulse++;
    }

    m_sec = 0;
    count = 0;
    while( pulse<15600 && state<=2 ){
        P1 = out_put;

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

    TF1 = 0;
    TH1 = 0xFD;
    TL1 = 0x1D;
    m_sec = 0;
    while(input);
    while(~input);
    pulse++;
    if(m_sec>=6){ count++; }
    if(m_sec<6){count = 0;}
    if(count==20){
        out_put = 80;
        state = 2;
    }
    while(~stop && state<=2){
        P1 =191;
        while(~home){ state = 3;}
    }
    m_sec = 0;
}

P1 = 191;
while(m_sec<=1000);
out_put = 130;
TR1 = 0;
while(pulse>0){
    P1 = out_put;
    while(~input);
    while(input);
    if(pulse==1000){ out_put = 165; }
}

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

        if(pulse==500){ out_put = 157; }
        pulse--;
        while(~start);
    }

    PI = 191;
    state = 0;
}
}

```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้