

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

การศึกษาคุณภาพน้ำผิวดินของจังหวัดนครนายก  
A STUDY OF SURFACE WATER QUALITY IN NAKORNNAYOK PROVINCE



นางสาววิรัช

นางสาวภิตินันต์

นายสุเมธ

โดย

จิระพินทุ

ชาติไชติ

สันต์วัฒน์

เลขหมู่.....  
เลขทะเบียน **62764**  
วัน,เดือน,ปี **22 ส.ค. 2549**

b. **116 30413**  
i. ....

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ปีการศึกษา 2548

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การศึกษาคุณภาพน้ำผิวดินของจังหวัดนครนายก  
A STUDY OF SURFACE WATER QUALITY IN NAKORNNAYOK PROVINCE



ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ปีการศึกษา 2548

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**A STUDY OF SURFACE WATER QUALITY IN NAKORNNAYOK PROVINCE**



**A SPECIAL PROJECT SUBMITTED IN FULFILLMENT  
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF  
BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING  
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, FACULTY OF ENGINEERING  
KING MONGKUT 'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG  
2005**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ใบรับรองโครงการพิเศษ

หัวข้อโครงการพิเศษ	การศึกษาคุณภาพน้ำผิวดินในจังหวัดนครนายก		
นักศึกษา	นางสาวกิตินันต์ ชาศะโชติ	รหัสประจำตัว	45010845
	นายสุเมธ สันต์ควัฒนา	รหัสประจำตัว	45010867
	นางสาววิรัช จิระพินทุ	รหัสประจำตัว	45010678
หลักสูตร	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชา	วิศวกรรมโยธา
ภาควิชา	วิศวกรรมโยธา		
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร. อูมา สีนุญเรือง		

คณะกรรมการสอบ โครงการพิเศษ	ลายมือชื่อ
ผศ.ดร.สกุล ห่อวโนทยาน อ.อุบะ สิริแก้ว ดร.อูมา สีนุญเรือง	

ภาควิชาวิศวกรรมโยธารับรองแล้ว

( ผศ. สุพจน์ ศรีนิล )

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2549

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อโครงการพิเศษ	การศึกษาคุณภาพน้ำผิวดินในจังหวัดนครนายก A STUDY OF WATER SURFACE QUALITY IN NAKHONNAYOK
นักศึกษา	นางสาวภิตินันต์ ชატะโชติ นายสุเมธ สันต์วัฒนมา นางสาววริษา จิระพินทุ
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.อุมา สีบุญเรือง
ระดับการศึกษา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
ภาควิชา	วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2548

## บทคัดย่อ

จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกจังหวัดหนึ่งที่มีการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว และมีศักยภาพมากพอที่จะสามารถพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจได้ในอนาคต ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาถึงปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญเพื่อเป็นข้อมูลรองรับการขยายตัวที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาคุณภาพน้ำผิวดินของจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นการศึกษาถึงคุณภาพน้ำของแม่น้ำนครนายก และสาขาตลอดลำน้ำที่อยู่ในจังหวัดนครนายกในปัจจุบัน และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาการรุกกล้าของน้ำเค็มในช่วงฤดูแล้ง โดยมีจุดเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อการตรวจสอบอยู่ทั้งสิ้น 23 จุดทั่วจังหวัด ระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2548 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2549 เพื่อศึกษาคุณภาพของแหล่งน้ำในปัจจุบัน การศึกษาจะเน้นตัวแปรต้น คือ ชุมชนที่อยู่อาศัย เขตอุตสาหกรรม และ เขตเกษตรกรรม จากการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี พบว่าน้ำทิ้งในย่านเกษตรกรรมมีปริมาณของสารปนเปื้อนทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์อยู่ในปริมาณที่สูงที่สุด เนื่องจากว่ามีการทำเกษตรกรรมกันอย่างหนาแน่นอีกทั้งยังไม่มีมาตรฐานการควบคุมการบำบัดน้ำเสียที่ดี ส่วนในย่านที่อยู่อาศัยนั้นพบว่าน้ำทิ้งมีปริมาณของสิ่งเจือปนส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสารอินทรีย์อยู่ในปริมาณที่เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ เนื่องจากยังไม่มี การบำบัดก่อนการทิ้งลงแหล่งน้ำ และในย่านอุตสาหกรรมนั้นพบว่า น้ำทิ้งในย่านนี้มีสิ่งเจือปนอยู่ในปริมาณที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับย่านอื่น ๆ เนื่องจากมีการใช้น้ำในระบบปิด และจากมาตรฐานน้ำผิวดินสามารถสรุปโดยรวมได้ว่าในช่วงฤดูฝนประเภทของแหล่งน้ำผิวดินส่วนใหญ่จะจัดอยู่ในประเภทที่ 3 และจะอยู่ในประเภทที่ 4 ในฤดูหนาว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Title : A STUDY OF WATER SURFACE QUALITY IN  
NAKHONNAYOK  
Name : MISS. PITINUN CHATACHOTE  
MR. SUMETE SANTADWATTANA  
MISS. VARICHA JIRAPINTU  
Field : CIVIL ENGINEERING  
Department : CIVIL ENGINEERING  
Faculty : ENGINEERING  
Advisor : PH.D.UMA SEEBOONRUANG

## ABSTRACT

Nakhonnayok Province is an Eastern province of Thailand which has growth incredibly and also has enough potential to be developed as a center industrial and economic province in the future. Therefore it is vital to study about various fundamental factors influencing the development. Particularly a study of water surface quality in Nakhonnayok province is the study of quality of Nakhonnayok River and its tributaries in the province in the current situation and to study anticipated effects from various land uses, including the effect from the sea water intrusion in the summer. For the sampling process, there are 23 locations distributed over the important spots in the province and the sampling period starts from July 2005 to February 2006. The study emphasizes on the initial variables, which in this case are the land uses, e.g. community area, industrial area and agricultural area. The study finds waste water from agricultural uses is the most contaminated from both of organic and inorganic pollutants because in agricultural area there is no good quality treatment system or sufficient regulation. The water quality in industrial area has the least of contaminants because waste water treatment is provided in their close system. Mostly surface water quality can be classified in 3<sup>rd</sup> class in the rainy season and 4<sup>th</sup> class in the winter season.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# กิตติกรรมประกาศ

โครงการฉบับนี้จะไม่สามารถสำเร็จลงไปได้เลย ถ้าหากไม่ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.อุมา สีนุญเรือง ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษนี้ ตลอดระยะเวลาของการศึกษาโครงการนี้ท่านได้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและการส่งสอนสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่มีค่ามากมายทั้งในด้านความรู้ทางด้านวิศวกรรมและความรู้ในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ท่านจะคอยแนะนำและแนะแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ได้ประสบในหน้างาน และคอยแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับภาษาในการนำเสนองาน ซึ่งถือเป็นสิ่งอันมีค่าที่ผู้ประพันธ์ได้จากการศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นอกเหนือจากปริญญา ขอกล่าวคำขอบคุณอย่างซาบซึ้งและนับถือแด่ อาจารย์ ดร.อุมา สีนุญเรือง

ถือเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้ประพันธ์ที่ได้รับจากอาจารย์ ผศ.ดร. สกุต ห่อวโนทยาน และอาจารย์อุษะ สิริแก้วในฐานะกรรมการสอบโครงการพิเศษ ด้วยคำแนะนำและข้อคิดเห็นของท่าน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับความสำเร็จในงานนี้ ผู้ประพันธ์ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อีกมากมายจากท่าน และพึงระลึกถึงท่านเสมอในฐานะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ขอขอบคุณอย่างซาบซึ้งสำหรับความร่วมมือ และความช่วยเหลือจากภาควิชาเคมี สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ท้ายที่สุดนี้ ต้องขอขอบคุณความรักความอบอุ่น ความห่วงใย และความดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง ที่ได้รับจากสมาชิกในครอบครัวทุกท่าน

น.ส. กิตินันต์ ชาคะโชติ

นาย สุเมธ สันทัตวัฒนา

น.ส. วริชา จิระพินทุ

ผู้ประพันธ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญ

บทที่	เรื่อง	หน้า
	ปกใน (ภาษาไทย)	ก
	ปกใน (ภาษาอังกฤษ)	ข
	หน้าอำนวยการ	ค
	บทคัดย่อภาษาไทย	ง
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
	กิตติกรรมประกาศ	ฉ
	สารบัญ	ช
	สารบัญตาราง	ฎ
	สารบัญรูป	ฏ
1	บทนำ	
	1.1 กล่าวนำ	1
	1.2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
	1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา	2
	1.4 ขอบเขตของการศึกษา	3
	1.5 วิธีการศึกษา	4
	1.5.1 หลักการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ	5
	1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	10
2	วรรณกรรมปริทัศน์	
	2.1 นิยามและความหมาย	11
	2.2 ผลของการศึกษาที่ผ่านมา	11
	2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	13
	2.3.1 ลำธารและแม่น้ำ	13
	2.3.2 คุณภาพของน้ำ	15
	2.3.3 การฟอกตัวเองของน้ำธรรมชาติ	23
	2.3.3.1 ส่วนของน้ำที่มีคุณภาพเลวลง	23

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3.3.2	ส่วนของการเนาสลายตัว	23
2.3.3.3	ส่วนกินตัว	24
2.3.3.4	ส่วนใสสะอาด	24
2.3.4	จำนวนประชากรและคุณภาพน้ำ	25
2.3.5	มลพิษทางน้ำที่มาจากการประโยชน์ที่ดินในรูปแบบต่างๆ	26
2.3.5.1	น้ำทิ้งที่มาจากย่านที่อยู่อาศัย	26
2.3.5.2	น้ำทิ้งที่มาจากย่านอุตสาหกรรม	27
2.3.5.3	น้ำทิ้งที่มาจากย่านเกษตรกรรม	29
<b>3</b>	<b>แผนงานและขั้นตอนการดำเนินงาน</b>	
3.1	แผนงานการดำเนินการ	31
3.1.1	การศึกษาข้อมูลที่เป็นในโครงการ	31
3.1.2	การติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูล	31
3.1.3	วางแผนการเก็บตัวอย่างน้ำ	31
3.1.4	การเก็บตัวอย่างน้ำ	31
3.1.5	การทดสอบทางเคมี	31
3.1.6	การวิเคราะห์ข้อมูล	31
3.1.7	การจัดทำรูปเล่มรายงาน	31
3.2	ขั้นตอนการดำเนินงาน	33
3.2.1	การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการเลือกตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ	33
3.2.2	การสำรวจพื้นที่และการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ	33
3.2.2.1	ตำแหน่ง A1	37
3.2.2.2	ตำแหน่ง A2	37
3.2.2.3	ตำแหน่ง A3	38
3.2.2.4	ตำแหน่ง A4	39
3.2.2.5	ตำแหน่ง A5	40
3.2.2.6	ตำแหน่ง A6	41
3.2.2.7	ตำแหน่ง A7	42
3.2.2.8	ตำแหน่ง A8	43
3.2.2.9	ตำแหน่ง A9	43

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2.2.10	ตำแหน่ง B1	44
3.2.2.11	ตำแหน่ง B2	45
3.2.2.12	ตำแหน่ง B3	47
3.2.2.13	ตำแหน่ง B4	48
3.2.2.14	ตำแหน่ง B5	49
3.2.2.15	ตำแหน่ง B6	50
3.2.2.16	ตำแหน่ง C1	50
3.2.2.17	ตำแหน่ง C2	52
3.2.2.18	ตำแหน่ง C3	53
3.2.2.19	ตำแหน่ง C4	53
3.2.2.20	ตำแหน่ง D1	55
3.2.2.21	ตำแหน่ง D2	56
3.2.2.22	ตำแหน่ง D3	56
3.2.2.23	ตำแหน่ง D4	57
3.2.3	การเก็บตัวอย่างน้ำ	58
3.2.4	การดำเนินการทดสอบ	59
3.2.4.1	การทดสอบหาค่า Coliform Bateria	59
3.2.4.2	การทดสอบหาค่า Dissolved Oxygen (DO), pH และค่าความต่างศักย์	59
3.2.4.3	การหาค่า TDS, ค่าการนำไฟฟ้า, ค่าความต้านทาน และ ค่าความเค็ม	60
3.2.4.4	การหาค่า BOD	61
3.2.4.5	การทดสอบหาค่าพารามิเตอร์ตัวอื่นๆ	63
3.2.5	การคำนวณค่า BOD ของตัวอย่างน้ำที่ไม่ได้ทำการทดสอบ	65
3.2.6	การเก็บบันทึกผลการทดสอบและการวิเคราะห์ผล	66

#### 4 ผลการทดสอบและการวิเคราะห์

4.1	ผลการทดสอบสารปนเปื้อนในน้ำ	67
4.1.1	อุณหภูมิ	74
4.1.2	pH	74
4.1.3	TDS	74

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.1.4	DO	75
4.1.5	BOD	75
4.1.6	COD	76
4.1.7	Coliform Bacteria	76
4.1.8	ค่าความต่างศักย์	77
4.1.9	ค่าความเค็ม	77
4.1.10	แอมโมเนีย	78
4.1.11	ค่าความต้านทาน (Resistance)	78
4.1.12	ค่าการนำไฟฟ้า(Conductivity)	78
4.1.13	คลอไรด์ (Chloride)	79
4.1.14	อะลูมิเนียม (Aluminum)	79
4.1.15	ไนเตรท (Nitrate)	79
4.1.16	ฟอสเฟต (Phosphate)	80
4.1.17	ทองแดง (Copper)	80
4.1.18	ซัลเฟต (Sulfate)	81
4.1.19	เหล็ก (Iron)	81
4.1.20	สังกะสี (Zinc)	81
4.2	การวิเคราะห์ผลการทดสอบ	82
4.2.1	แนวโน้มความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์	82
4.2.1.1	แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่าง DO และ BOD	82
4.2.1.2	แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างอุณหภูมิ และค่า DO	83
4.2.1.3	แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่าง TDS และค่าความเค็ม	83
4.2.1.4	แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคลอไรด์และ TDS	84
4.2.1.5	แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างซัลเฟต และค่าความเค็ม	85
4.2.2	การวิเคราะห์ผลการทดสอบ โดยเปรียบเทียบ ผลการทดสอบทั้งหมด	86
4.2.2.1	แอมโมเนีย	86
4.2.2.2	คลอไรด์	89

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.2.3	ฟอสเฟต	91
4.2.2.4	คอปเปอร์	93
4.2.2.5	ซัลเฟต	96
4.2.2.6	ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำ (TDS)	99
4.2.2.7	ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO)	101
4.2.2.8	ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการ ย่อยสลายอินทรีย์ (BOD)	102
4.2.2.9	ซีโอดี (COD)	105
4.2.2.10	ค่าความเค็ม	106
4.2.2.11	โคลิฟอร์ม	108
<b>5</b>	<b>สรุปผลการทดสอบ</b>	
5.1	คุณภาพน้ำผิวดินโดยแบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน	110
5.1.1	คุณภาพน้ำบริเวณเข่านอุตสาหกรรมโดยรวม	110
5.1.2	คุณภาพน้ำย่านเกษตรกรรมโดยรวม	110
5.1.3	คุณภาพน้ำย่านที่อยู่อาศัยโดยรวม	110
5.2	คุณภาพของน้ำบริเวณเขื่อนคลองท่าด่าน	111
5.3	ปัญหาการรุกรานของน้ำเค็ม	111
5.4	การจำแนกประเภทของแหล่งน้ำ	111
<b>6</b>	<b>ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา</b>	
6.1	ปัญหาจากการขอข้อมูล	113
6.2	ปัญหาจากการเลือกตำแหน่งและการเก็บตัวอย่างน้ำ	113
6.3	ปัญหาจากการทดสอบน้ำตัวอย่าง	114
	<b>บรรณานุกรม</b>	<b>115</b>
	<b>ภาคผนวก</b>	<b>ผ-1</b>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญตาราง

ตารางที่	ชื่อตาราง	หน้า
1.1	การเก็บตัวอย่างแบบผสมรวมที่เป็นสัดส่วนกับอัตราการไหล	6
1.2	ปริมาตรตัวอย่างน้ำและการเก็บรักษาตัวอย่างน้ำ	8
1.3	พารามิเตอร์ที่ควรตรวจวิเคราะห์ตามประเภทของน้ำ	9
2.1	ข้อมูลการศึกษาค่า DO, BOD, FCB จากหน่วยงานต่างๆ	13
3.1	ตารางเวลาการดำเนินการ	32
3.2	ตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ	34
3.3	เหตุผลที่เลือกตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ	35
4.1	ผลการทดสอบตัวอย่างน้ำในการเก็บครั้งที่ 1	68
4.1	ผลการทดสอบตัวอย่างน้ำในการเก็บครั้งที่ 1 (ต่อ)	69
4.2	ผลการทดสอบตัวอย่างน้ำในการเก็บครั้งที่ 2	70
4.2	ผลการทดสอบน้ำตัวอย่างในการเก็บครั้งที่ 2 (ต่อ)	71
4.3	ผลการทดสอบน้ำตัวอย่างในการเก็บครั้งที่ 3	72
4.3	ผลการทดสอบน้ำตัวอย่างในการเก็บครั้งที่ 3 (ต่อ)	73
5.1	การจำแนกประเภทของแหล่งน้ำตามพารามิเตอร์	112
ผ.1	ส่วนประกอบของน้ำเสียจากโรงงานประเภทต่างๆ	ผ-25
ผ.2	ส่วนประกอบของน้ำเสียจากโรงงานประเภทต่างๆ (ต่อ)	ผ-26
ผ.2	ส่วนประกอบของน้ำเสียจากโรงงานประเภทต่างๆ (ต่อ)	ผ-27
ผ.2	ส่วนประกอบของน้ำเสียจากโรงงานประเภทต่างๆ (ต่อ)	ผ-28

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญรูป

รูปที่	ชื่อรูป	หน้า
3.1	แผนที่แสดงตำแหน่งเก็บตัวอย่างเก็บน้ำ	36
3.2	ตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ A1 หน้าเขื่อนคลองท่าด่าน	37
3.3	ตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ A2	38
3.4	ตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ A3 วัดโพธิ์ไทร	38
3.5	ตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ A4 คลองพรหมมณี	39
3.6	โรงรับซื้อของเก่าที่ตั้งอยู่ริมคลองพรหมมณี ตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ A4	40
3.7	ตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ A5 สวนหลวง ร. 9	40
3.8	สภาพแวดล้อมบริเวณตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ A5	41
3.9	ตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ A6	41
3.10	ตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ A7 ประตูนํ้าคลองเหมือง	42
3.11	ตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ A8 คลองเหมือง วัดหนองทราย	43
3.12	ตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ A9	44
3.13	ตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ B1 คลองบ้านนา บ้านพิกุลแก้ว	44
3.14	สภาพแวดล้อมบริเวณตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ B1	45
3.15	ตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ B2 คลองทองกลาง บ้านทองกลาง	46
3.16	สภาพแวดล้อมบริเวณตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ B2	46
3.17	ตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ B3 คลองอาษา	47
3.18	สภาพฟาร์มเลี้ยงไก่บริเวณคลองอาษา	47
3.19	สภาพฟาร์มเลี้ยงไก่บริเวณคลองอาษา	48
3.20	ตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ B4 คลองบ้านนา บ้านป่าชะ	48
3.21	ตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ B5 คลองบ้านพริก บ้านพริก	49
3.22	ตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ B6 คลองบ้านนา สะพานวังแก่ง	50
3.23	ตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ C1 คลองท่าแดง	51
3.24	สภาพชุมชนบริเวณคลองท่าแดง	51
3.25	ตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ C2 คลองยาง	52
3.26	สภาพแวดล้อมบริเวณตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ C2	52
3.27	สภาพแวดล้อมบริเวณตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ C3	53

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.28	ตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ C4 คลองกรวด	54
3.29	โรงงานบริเวณคลองกรวด	54
3.30	ตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ D1 ประตูนํ้าบางสมบูรณ	55
3.31	สภาพแวดล้อมบริเวณตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ D1	55
3.32	ตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ D2 ประตูระบายน้ำบึงพระอาจารย์	56
3.33	ภาพการไหลมาบรรจบกันของแม่น้ำนครนายกทั้งสองทิศทางที่ตำแหน่ง D3	57
3.34	ตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ D4 แม่นํ้านครนายก บ้านทรายมูล	57
3.35	อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำในแนวคิ่ง	58
3.36	การห่ออุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำในแนวคิ่ง	59
3.37	การวัดค่า DO, pH และค่าความต่างศักย์	60
3.38	เครื่อง SensoDirect Con200	60
3.39	การปรับค่า pH ด้วย Sodium Hydroxide	61
3.40	การใช้ Micro Pipette	62
3.41	ตัวอย่างน้ำที่อยู่ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ	62
3.42	เครื่อง Photometer	63
3.43	การทำปฏิกิริยาสารเคมีตั้งต้นที่เป็นหลอคนํ้ากับนํ้าตัวอย่าง	64
3.44	การให้ความร้อนกับตัวอย่างน้ำที่ทำการทดสอบโดย Incubator	64
3.45	ทำการทดสอบโดย Photometer	65
3.46	กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง COD และ BOD	66
4.1	ความสัมพันธ์ระหว่าง DO และ BOD	82
4.2	ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับค่า DO	83
4.3	ความสัมพันธ์ระหว่างค่า TDS กับค่าความเค็ม	83
4.4	ความสัมพันธ์ระหว่างคลอไรด์กับ TDS	84
4.5	ความสัมพันธ์ระหว่างซัลเฟตกับ TDS	85
4.6	ความสัมพันธ์ระหว่างซัลเฟตกับค่าความเค็ม	85
4.7	ค่าของแอมโมเนียจากการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง	86
4.8	ค่าของคลอไรด์จากการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง	89
4.9	ค่าของฟอสเฟตจากการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง	91
4.10	ค่าของคอปเปอร์จากการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง	94
4.11	ค่าของซัลเฟตจากการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง	96
4.12	ค่า TDS จากการตรวจทั้ง 3 ครั้ง	99

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.13	ค่า DO จากการตรวจวัดทั้ง 3 ครั้ง	101
4.14	ค่า BOD จากการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง	103
4.15	ค่า COD จากการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง	105
4.16	ค่าความเค็มจากการตรวจวัดทั้ง 3 ครั้ง	107
4.17	ค่าโคลิฟอร์มจากการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง	109
ผ. 1	ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง A1	ผ-2
ผ.2	ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง A2	ผ-3
ผ.3	ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง A3	ผ-4
ผ.4	ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง A4	ผ-5
ผ.5	ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง A5	ผ-6
ผ.6	ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง A6	ผ-7
ผ.7	ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง A7	ผ-8
ผ.8	ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง A8	ผ-9
ผ.9	ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง A9	ผ-10
ผ.10	ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง B1	ผ-11
ผ.11	ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง B2	ผ-12
ผ.12	ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง B3	ผ-13
ผ.13	ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง B4	ผ-14
ผ.14	ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง B5	ผ-15
ผ.15	ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง B6	ผ-16
ผ.16	ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง C1	ผ-17
ผ.17	ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง C2	ผ-18
ผ.18	ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง C3	ผ-19
ผ.19	ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง C4	ผ-20
ผ.20	ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง D1	ผ-21
ผ.21	ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง D2	ผ-22
ผ.22	ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง D3	ผ-23
ผ.23	ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง D4	ผ-24

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 กล่าวนำ

ตามที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร) มีนโยบายให้ก่อสร้างเมืองใหม่ บริเวณตอนเหนือของอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมีเป้าหมายประชากรจำนวน 2-2.5 แสนคน และมีพื้นที่โครงการในเบื้องต้นประมาณ 1.5-1.65 แสนไร่ เป็นเมืองที่ทันสมัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกิจกรรมเมืองด้านต่าง ๆ อาทิ ธุรกิจและพาณิชยกรรม การศึกษา สุขอนามัย อุตสาหกรรมสะอาด การคมนาคมและขนส่งขนาดใหญ่ที่มีความเร็วสูงเป็นต้น อีกทั้งบริเวณที่ตั้งโครงการเมืองใหม่ นครนายก มีศักยภาพพร้อมในด้านต่าง ๆ พื้นที่โครงการมีระยะทางประมาณ 93 กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในรัศมีการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงมีถนนทางเข้าหลัก 2 เส้นทาง คือ ถนนสายรังสิต-นครนายก และถนนพหลโยธินเลี้ยวขวาเข้าถนนสุวรรณศร และมีทางรถไฟ 2 สาย คือ สายท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง ไปชุมทางแก่งคอย สระบุรี และสายกรุงเทพ-คลอง 19-อรัญประเทศ-สระแก้ว แล้วระยะต่อไปจะก่อสร้างเชื่อมกับแก่งคอยและนครราชสีมา รถไฟรางคู่เชื่อมโยงสนามบินสุวรรณภูมิกับเมืองใหม่ และรถไฟความเร็วสูง เชื่อม กรุงเทพฯ-นครนายก และเชื่อมโยงกับสนามบินสุวรรณภูมิ ดังนั้นหากจะมีการก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นจึงจำเป็นต้องทำการสำรวจคุณภาพของน้ำ เพื่อเป็นการรองรับกับความต้องการในการอุปโภค บริโภคของประชาชน ที่จะขยายไปในทิศทางที่มากขึ้น และในการศึกษาครั้งนี้จะเน้น ศึกษาในเขตอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม เพื่อพิจารณาคุณภาพของน้ำ ในบริเวณดังกล่าวมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ หากคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวจะต้องมีมาตรการในการปรับปรุง คุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน และเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลเริ่มต้นก่อนการพัฒนาเป็นนครนายกเมืองใหม่ รวมทั้งการศึกษาอย่างต่อเนื่องถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีเมืองใหม่

### 1.2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เนื่องจากแนวความคิดหลักในการพัฒนาเมืองใหม่นครนายก คือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นเมืองที่ทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก สวนสาธารณะและสาธารณูปการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการเป็นอย่างดี มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีที่อยู่อาศัยใกล้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แหล่งงาน มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย ไม่ว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่ จะเห็นได้ว่าจังหวัด นครนายกนั้นมีศักยภาพเพียงพอในการเจริญเติบโตดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้น

ดังนั้นน้ำจึงเป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุนแนวความคิดดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในปัจจุบันกรมควบคุมมลพิษได้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่แม่น้ำนครนายกตั้งแต่ ปี 2538 จนถึงปี 2547 จำนวน 5 สถานี โดยมีความถี่ในการตรวจสอบ 4 ครั้งต่อปี (ยกเว้นในปี 2547 ซึ่งมีการตรวจวัด 5 ครั้ง) และคณะผู้จัดทำก็ตระหนักถึงปัจจัยดังกล่าว จึงได้ทำการศึกษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณแม่น้ำนครนายกและสาขาตลอดทั้งสาย เพื่อพิจารณาคุณภาพของน้ำนครนายกว่าเหมาะสมต่อการขยายระบบประปาเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคหรือไม่ โดยจะคำนึงถึงบริเวณที่เป็นอุตสาหกรรม และเขตเกษตรกรรมเป็นพิเศษ เพราะบริเวณดังกล่าวจะเป็นจุดที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารเคมีเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังพบว่าแม่น้ำนครนายกยังประสบปัญหาการรุกรานของน้ำเค็มในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพของแม่น้ำหลวง และปัญหาคุณภาพแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนคลองท่าด่าน และถ้าหากมีปัญหาดังกล่าว ก็จะได้ทำการปรับปรุงแก้ไขเสียก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชน

### 1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

- 1.3.1 ศึกษาคุณภาพน้ำผิวดินทั่วไปโดยแบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินดังนี้
  - 1.3.1.1 บริเวณย่านอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาคุณภาพน้ำที่อาจมีการปนเปื้อนของสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม อุณหภูมิ
  - 1.3.1.2 ย่านเกษตรกรรม เพื่อศึกษาคุณภาพน้ำที่อาจมีสารเคมีที่เกิดขึ้นจากการเกษตร และตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อความเหมาะสมในการเกษตร
  - 1.3.1.3 และย่านที่พักอาศัย เพื่อศึกษาคุณภาพน้ำที่อาจมีสิ่งปฏิกูลปนเปื้อนมาจากครัวเรือน และเพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมแก่การอุปโภค บริโภค
- 1.3.2 ศึกษาคุณภาพของน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเขื่อนคลองท่าด่าน จากปัญหาคุณภาพของแหล่งน้ำอาจจะมีเสื่อมโทรมลงหลังจากการย้ายเขื่อนมาตั้งถิ่นฐานของประชากรในบริเวณเขื่อนคลองท่าด่าน
- 1.3.3 ศึกษาปัญหาการรุกรานของน้ำเค็ม ซึ่งมักพบในช่วงเดือนมีนาคมเกิดจากการรุกรานของน้ำทะเลเข้าสู่ลำน้ำ จนถึงบริเวณอำเภอบ้านนา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 1.4 ขอบเขตของการศึกษา

### 1.4.1 ศึกษาคุณภาพของแหล่งน้ำตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน

1.4.1.1 บริเวณที่มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินในการอุตสาหกรรม

1.4.1.2 บริเวณที่มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินในการเกษตรกรรม

1.4.1.3 บริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการอยู่อาศัย

1.4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานสถิติจังหวัดนครนายกสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก  
สำนักงานชลประทานจังหวัดนครนายก

1.4.3 ศึกษาพารามิเตอร์ที่ต้องการศึกษาทางกายภาพ, เคมี และชีวภาพ

1.4.4 ศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลพารามิเตอร์ เช่น DO, BOD, pH, ค่าเบคทีเรีย  
กลุ่มโคลิฟอร์ม และอุณหภูมิจากตัวอย่างน้ำที่เก็บ



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 1.5 วิธีการศึกษา



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 1.5.1 หลักการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ

#### หลักการเก็บตัวอย่าง

ในการเก็บตัวอย่างน้ำเสียนั้นจะเก็บที่จุดใด เก็บอย่างไร และปริมาณมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับว่าต้องการนำไปวิเคราะห์หาพารามิเตอร์ใดบ้างและผลการวิเคราะห์ต้องการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์อะไร ดังนั้นผู้ที่ทำการเก็บตัวอย่างต้องมีความรู้ในขั้นตอนการผลิตและระบบบำบัดเป็นอย่างดีสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงในการเก็บตัวอย่างคือ

1. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำ
2. จุดเก็บตัวอย่าง
3. วิธีการเก็บตัวอย่าง
4. การเก็บรักษาตัวอย่างน้ำ

#### อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำ

- ขวดเก็บตัวอย่าง จะมีทั้งแบบขวดแก้วและขวด โพลีเอทิลีน(polyethylene) ที่มีฝาปิดมิดชิด ในกรณีที่ต้องนำมาใหม่ ๆ ต้องนำไปล้างด้วยกรดโครมิก(chromic acid)และล้างด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง ก่อนใช้เก็บตัวอย่างให้ล้างด้วยน้ำกลั่นอีกครั้งหนึ่ง ขวดโพลีเอทิลีนนิยมใช้拿去เก็บตัวอย่างน้ำเสียเพราะน้ำหนักเบา ไม่แตกง่าย โดยเฉพาะถ้าต้องการวิเคราะห์โลหะหนักจะใช้ขวดแก้วไม่ได้ (ดูดซับโลหะหนักได้ดี) ในกรณีที่ต้องการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์จุลินทรีย์ให้ห่อด้วยกระดาษฟรอยด์และนำไปอบฆ่าเชื้อโรคก่อน(sterilization)

- อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำอัตโนมัติ (automatic-samplers) ใช้สำหรับเก็บน้ำเสีย ณ. จุดหรือตำแหน่งความลึกที่ต้องการได้โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะปิดฝาได้น้ำในระดับที่ต้องการเก็บ

นอกจากนี้อาจต้องเตรียมสารเคมีที่ใช้สำหรับรักษาคุณภาพน้ำเสีย กระดิกน้ำแข็ง สำหรับแช่น้ำเสีย เทอร์โมมิเตอร์ และเครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำเสีย ฯลฯ

#### จุดเก็บตัวอย่าง

- น้ำเสียชุมชน(domestic waste) ให้เก็บที่บ่อสูบล (sump) หรือบ่อตรวจการระบาย (manhole) บางครั้งอาจเก็บจากปลายท่อเข้าสู่รางดักตะกอน

- น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม(industrial waste) เก็บที่จุดรวมของน้ำทิ้งในโรงงานทั้งหมด

- ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดให้เก็บตามจุดต่างๆ ตามขั้นตอนของระบบบำบัดและบริเวณที่เก็บตัวอย่าง ต้องเป็นบริเวณที่ไม่มีการตกตะกอนและเป็นบริเวณที่น้ำทิ้งรวมตัวกันได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



## การเก็บรักษาตัวอย่างน้ำ

ในกรณีที่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ทันทีต้องทำการเก็บรักษาตัวอย่างน้ำให้ถูกวิธีดังตารางที่ 1.2 เพื่อลดอัตราการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำให้น้อยที่สุด ซึ่งเกิดจากบทบาทของจุลินทรีย์ในตัวอย่างน้ำ ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น เช่น ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ออกซิเดชัน การตกตะกอนรวมทั้งสารประกอบต่าง ๆ ที่ระเหยได้ง่าย

## วิธีการวิเคราะห์

พารามิเตอร์ที่ใช้แสดงคุณภาพของน้ำมี 3 ประเภท คือ

1. ทางกายภาพ(Physical characteristics) ได้แก่ อุณหภูมิ ความขุ่น สี กลิ่น เป็นต้น
2. ทางเคมี(chemical characteristics) ได้แก่ พีเอช ซีโอดี บีโอดี เป็นต้น
3. ทางชีวภาพ(Biological characteristics) ได้แก่ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เป็นต้น

การวิเคราะห์ในแต่ละพารามิเตอร์จะมีหลายวิธีแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งลักษณะของตัวอย่างน้ำ เช่น ปริมาณสารเจือปน สารรบกวน(interference)

พารามิเตอร์ที่จำเป็นต้องทำการตรวจวิเคราะห์จะแตกต่างกันออกไปตามประเภทของน้ำดังตารางที่ 1.2

ตารางที่ 1.2 แสดงปริมาณตัวอย่างน้ำและการเก็บรักษาตัวอย่างน้ำ

พารามิเตอร์	ภาชนะที่ใช้บรรจุ	ปริมาณน้ำ (มล.)	การเก็บรักษา	ระยะเวลาที่เก็บ
สภาพกรด	P,G(B)	100	ตู้เย็น	24ชม./14วัน
สภาพด่าง	P,G	200	ตู้เย็น	24ชม./14วัน
บีโอบี	P,G	1000	ตู้เย็น	6ชม./48วัน
คาร์บอนไดออกไซด์	P,G	100	วิเคราะห์ทันที	-
ซีโอบี	P,G	100	วิเคราะห์ทันทีหรือเติมกรดซัลฟูริกปรับพีเอชต่ำกว่า 2 แช่ตู้เย็น	7 วัน./28วัน
สี	P,G	500	ตู้เย็น	48 ชม.
สภาพนำไฟฟ้า	P,G	500	ตู้เย็น	28 วัน
โลหะหนัก	P(A),G(A)	-	รูปละลายน้ำต้องกรองทันทีและปรับพีเอชด้วยกรดไนตริกให้ต่ำกว่า 2	6 เดือน
$Cr^{+6}$	P(A),G(A)	300	ตู้เย็น	24 ชม.
ไนโตรเจนแอมโมเนีย	P,G	500	วิเคราะห์ทันทีหรือเติมกรดซัลฟูริกให้พีเอชต่ำกว่า 2 แช่ตู้เย็น	7วัน/28วัน
ไนเตรด	P,G	100	วิเคราะห์ทันทีหรือแช่ตู้เย็น	28วัน
ไนไตรต์	P,G	100	วิเคราะห์ทันทีหรือแช่ตู้เย็น	48 ชม.
ไนเตรด+ไนไตรต์	P,G	200	เติมกรดซัลฟูริกให้พีเอชต่ำกว่า 2 แช่ตู้เย็น	28วัน
ทีเคเอ็น	P,G	500-1000	แช่เย็นและเติมกรดซัลฟูริกให้พีเอชต่ำกว่า 2	7วัน/28 วัน

หมายเหตุ P = พลาสติก G = แก้ว

G(A) หรือ P(A) ต้องล้างภาชนะด้วยกรดไนตริก 1+1 ก่อนนำไปเก็บตัวอย่าง

G(B) แก้วบอโรซิลิเกต

\*ต้องเติมสารเคมีตามที่แนะนำจึงจะเก็บไว้ตามระยะเวลาดังกล่าว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 1.3 แสดงพารามิเตอร์ที่ควรตรวจวิเคราะห์ตามประเภทของน้ำ

พารามิเตอร์	น้ำดื่ม	น้ำในแม่น้ำ	น้ำเสีย	น้ำผ่านการบำบัด
พีเอช	x	x	x	
อุณหภูมิ	x	x	x	
สี	x	x	-	
ความขุ่น	x	x	-	
รส	x	-	-	
กลิ่น	x	x	-	
ของแข็งทั้งหมด	x	x	-	
ของแข็งจมน้ำ	-	-	x	
ของแข็งแขวนลอย	-	-	x	
สถาพน้ำไฟฟ้า	x	x	-	
สภาพค่า	x	x	x	
สภาพกรด	x	x	x	
ความกระด้าง	x	x	-	
ปริมาณออกซิเจนละลาย	x	x	-	
บีโอดี	-	x	x	x
ซีโอดี หรือ ทีโอดี	-	x	x	x
อินทรีย์ไนโตรเจน	-	x	x	x
แอมโมเนียไนโตรเจน	-	x	x	x
ไนไตรต์ไนโตรเจน	-	x	x	x
ไนเตรตไนโตรเจน	x	x	x	x
คลอไรด์	x	x	-	-
ฟอสเฟต	-	x	x	x
สารซัลฟอก	-	x	x	x
สารกัมมันตภาพรังสี	x	x	-	-
ปริมาณแบคทีเรีย	x	x	-	-

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 1.6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.6.1. เพื่อทราบคุณภาพของแม่น้ำนครนายกและสาขาลอดทั้งสาย และเพื่อทราบแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ ในพื้นที่อุตสาหกรรม เกษตรกรรม บริเวณที่อยู่อาศัย และปัญหาการรुक้ำของน้ำดื่ม
- 1.6.2. ผลของจำนวนประชากร จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นตัวแปรต้นต่อคุณภาพของน้ำผิวดิน
- 1.6.3. เพื่อทราบถึงแนวโน้มความเหมาะสมของคุณภาพน้ำในการขยายระบบประปาในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดนครนายก
- 1.6.4. เป็นการศึกษาเบื้องต้นก่อนที่จะมีการพัฒนาจังหวัดนครนายกให้เป็นเมืองใหม่
- 1.6.5. เป็นการศึกษาเบื้องต้นต่อผลกระทบคุณภาพน้ำจากการสร้างเขื่อนคลองท่าด่าน



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และก๊อปปี้หรืออ้างถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 2

### วรรณกรรมปริทัศน์

#### 2.1 นิยามและความหมาย

“คุณภาพน้ำ” หมายถึง ความเหมาะสมของน้ำเพื่อใช้ในกิจกรรมเฉพาะของมนุษย์คุณภาพของน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ จะเปลี่ยนแปลงไป มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยของสภาพแวดล้อมเป็นสำคัญ ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ลักษณะของธรณีวิทยา พืชพรรณธรรมชาติ รวมถึงกิจกรรมของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ

“แหล่งน้ำผิวดิน” หมายถึง น้ำที่ขังตัวตามธรรมชาติอยู่บนผิวโลก น้ำในแหล่งน้ำดังกล่าวมีที่มาจากแหล่งน้ำที่ตกลงสู่พื้นที่ลุ่มน้ำ แล้วระบายลงสู่แหล่งน้ำรองรับธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ลำธาร ห้วยหนอง คลอง บึง เป็นต้น

“ดีไอ” หมายถึง ปริมาณของออกซิเจนที่ละลายในน้ำ มีหน่วยมิลลิกรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ซึ่งจะบ่งบอกถึงความสะอาดของน้ำได้ โดยถ้ามีปริมาณมากแสดงให้เห็นว่าน้ำมีความสะอาดมาก

“บีไอดี” หมายถึง ปริมาณของออกซิเจนที่แบคทีเรียในน้ำนั้นต้องการเพื่อใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยค่าบีไอดีจะผกผันกับค่า ดีไอ

“โคลิฟอร์มแบคทีเรีย” หมายถึง แบคทีเรียชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในน้ำ เป็นแบคทีเรียชี้แนะ (Bacteriological indicator) ซึ่งถ้าตรวจพบในน้ำ แสดงว่าน้ำนั้นน่าจะไม่ปลอดภัย โดยอาจมีเชื้อโรคอยู่ในน้ำ

#### 2.2 ผลของการศึกษาที่ผ่านมา

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหาคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน และคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินของจังหวัดนครนายกที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

ข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของกลุ่มน้ำในประเทศไทย พ.ศ. 2538 – 2539 พบว่าคุณภาพน้ำของแม่น้ำนครนายกมีปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำเฉลี่ย 4.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ความสกปรกในรูป บีไอดีเฉลี่ย 1.4 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มเฉลี่ย 828,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม รายงานเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ แม่น้ำนครนายก ปี 2544 พบว่าแม่น้ำนครนายกเป็นแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ จัดเป็นแหล่งน้ำในประเภทที่ 4 โดยมีค่าปริมาณออกซิเจนมากกว่าหรือเท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และ มีค่าความสกปรกในรูปของ บีโอดี ไม่เกิน 4 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยจากการดำเนินการตรวจสอบพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ของแม่น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยส่วนใหญ่เกิดจากการรุกรานของน้ำทะเลเข้าสู่แม่น้ำ ในช่วงฤดูแล้ง ทำให้แหล่งน้ำต่างๆ ไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการเพาะปลูก และการอุปโภคบริโภค ปัญหาในลำดับถัดมา คือ การปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มที่พบมากในบริเวณที่ผ่านชุมชนใหญ่ต่างๆ เช่น เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองนครนายก เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองระยอง เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียยังไม่แล้วเสร็จ โดยมีปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำของแม่น้ำนครนายกอยู่ที่ 4.7 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกในรูปบีโอดีเท่ากับ 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม 3,700 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร

กองน้ำจืด กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพแม่น้ำนครนายก โดยกำหนดระยะจุดสถานีเก็บน้ำเริ่มต้นจากปากแม่น้ำที่ อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ไปสิ้นสุดที่บริเวณวัดท่าค่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีสถานีทั้งสิ้น 5 สถานี โดยมีระยะห่างระหว่างสถานีตั้งแต่ 10 ถึง 50 กิโลเมตร โดยทำการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2538 จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 29 องศาเซลเซียสและมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี มีค่าพีเอชเฉลี่ย 6.6 ในฤดูแล้งมีค่าพีเอชเฉลี่ยอยู่ที่ 7.3 เนื่องจากมีปัญหาการรุกรานของน้ำเค็ม นอกจากนี้ยังมีการพบสารตะกั่ว นิกเกิล แคดเมียม โครเมียม แมงกานีส ตกค้างในแม่น้ำ และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี

สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรแห่งชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษทางน้ำ ปี 2546 ว่าแหล่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ส่วนปัญหาที่สำคัญ การรุกรานของน้ำทะเลในช่วงฤดูแล้ง และการปนเปื้อนของแบคทีเรีย กลุ่มโคลิฟอร์มสูงใน แม่น้ำบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา แม่น้ำระยอง อำเภอเมือง แม่น้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และแม่น้ำจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีค่าคุณภาพน้ำดังนี้ ค่าออกซิเจนละลายส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานแหล่งน้ำประเภทที่ 4 (มากกว่าหรือเท่ากับ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานแหล่งน้ำประเภทที่ 2 (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร) และการปนเปื้อนของแบคทีเรีย กลุ่มโคลิฟอร์ม ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามแหล่งน้ำประเภทที่ 3 ยกเว้นในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 5,000 – 170,000 หน่วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2.1 ข้อมูลการศึกษาค่า DO, BOD, FCB จากหน่วยงานต่างๆ

ข้อมูลจาก	ปี	DO (mg/l)	BOD (mg/l)	FCB (MPN/100ml)	
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.2544	4.7	2.5	3,700	
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	พ.ศ.2538-2539	4.2	1.4	828,000	
โรงงานจัด กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บที่ 1	4.2	1.5	480	
	จุดเก็บที่ 2	2.6	1.4	1,443	
	จุดเก็บที่ 3	พ.ศ.2538-2547	2.9	1.3	1,787
	จุดเก็บที่ 4	5.4	2.2	49,589	
	จุดเก็บที่ 5	7.4	1	9,626	
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.2546	$\geq 2$	$\leq 1.5$	5,000-170,000	

## 2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

### 2.3.1 ลำธารและแม่น้ำ

น้ำที่ไหลอยู่ในแม่น้ำคือ ขบวนการ ไหลกลับคืนสู่ทะเลหรือแหล่งน้ำของฝนที่ตกลงมาบนพื้นดิน ขบวนการไหลกลับดังกล่าวมีศัพท์เทคนิคเรียกว่า "RUN OFF" (เป็ยมศักดิ์ เมนะเสวด. 2535: 13)

RUN OFF แบ่งออกเป็นหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น overland runoff หมายถึง น้ำที่ไหลอยู่ผิวดินก่อนที่มันถึงลำธารหรือแม่น้ำ surface runoff หมายถึงน้ำที่ไหลอยู่ลำธาร ground water runoff หมายถึงน้ำที่ไหลซึมลงสู่ดิน เพื่อลงสู่ลำธารและแม่น้ำ เราอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า seepage ฝนที่ตกลงมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

บางส่วนระเหยกลับสู่บรรยากาศ

บางส่วนไหลกลับลงสู่ทะเล โดย Surface runoff

บางส่วนไหลลงดิน

บางส่วนถูกพืชใช้ไปและถ่ายสู่บรรยากาศ

บางส่วนพืชดูดซับไว้ไว้ก่อนที่จะกลับสู่บรรยากาศอีกครั้งตอนที่พืชตายและมีการนำเป็ย

การหมุนเวียนของน้ำ (Runoff circle) ในรอบหนึ่งปีอาจแบ่งได้ 4 ช่วงคือ

ช่วงแล้งน้ำ (Rainless period) เป็นช่วงที่ไม่มีฝนหรือเป็นช่วงฤดูแล้ง น้ำในลำธารจะถูกหล่อเลี้ยงโดยน้ำที่อยู่ใต้ดิน และเมื่อน้ำใต้ดินมีน้อยลงน้ำในลำธารก็จะเริ่มน้อยตามไปด้วย

ช่วงฤดูฝน (Initial of rain) เป็นช่วงที่ฝนเริ่มตก พื้นดินก็จะมีความสามารถในการซับน้ำในช่วงนี้ไว้ได้ จึงยังไม่มี overland runoff การระเหยจะมีน้อยเนื่องจากในบรรยากาศยังมีความชื้นอยู่มาก และเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การคายน้ำโดยใบพืชก็จะลดลงด้วย ถ้าธารจะได้รับน้ำจากฝนโดยตรงและจากน้ำที่อยู่ใต้ดิน ระดับน้ำในลำธารอาจจะเพิ่มขึ้นด้วย

ช่วงฝนตกชุกเป็นช่วงที่ต่อมาจากฝนตกมากขึ้น ดินจะซับน้ำไว้จนอิ่มตัวจนไม่สามารถจะซับน้ำไว้ได้อีก ก็จะเกิด Overland runoff ถ้าธารจะได้รับน้ำหลายทางด้วยกัน จากน้ำที่ไหลซึมใต้ดิน บนดิน และจากฝนโดยตรง ทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ ในบางครั้งระดับน้ำในลำธารอาจจะอยู่สูงกว่าระดับน้ำใต้ดิน (Water Table) การระเหยและการคายน้ำเกิดขึ้นได้น้อย

ช่วงฝนหยุดเป็นช่วงต่อมาจากฝนหยุดตกแล้ว ในประเทศไทยจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม เมื่อไม่มีฝนและความชื้นในบรรยากาศลดลงก็จะทำให้มีการระเหยและการคายน้ำโดยใบพืชเพิ่มขึ้น น้ำในดินจะซึมลงสู่ชั้นของลำน้ำใต้ดินลำธาร ได้รับน้ำใต้ดินเพียงพออย่างเดียวและยังคงระดับสูงอยู่เหมือนเดิม ระดับของน้ำใต้ดิน (Water table) จะเท่ากับระดับของน้ำในลำธาร ถ้าในช่วงมีการไหลของน้ำในลำธารมารวมกันในที่ที่ต่ำกว่าก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขึ้นได้ในบางกรณีที่มีระดับต่ำ เช่น ในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย

ดังที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าลำธารที่เกิดขึ้นจากวัฏจักรของน้ำนั่นเอง ลำธารมีหลายประเภท เช่น

- ลำธารถาวร (Permanent stream) คือลำธารที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ในฤดูแล้งลำธารประเภทนี้จะได้รับน้ำจากน้ำใต้ดิน
  - ลำธารลักปิดลักเปิด (Intermittent stream) คือลำธารที่มีน้ำในช่วงฤดูฝนเท่านั้น ในฤดูแล้งจะไม่มีน้ำ จะเป็นลำธารที่อยู่ในเขตดินทราย และเขตป่าละเมาะ
  - ลำธารที่ขาดหายบางครั้ง (Interrupted stream) เป็นลำธารที่มีน้ำบางช่วงไหลลงสู่ใต้ดินแล้วก็จะมาเปิดออกบนพื้นดินอีก เช่น บริเวณ Rio Grand เป็นลำธารที่อยู่ในทะเลทราย
- ลักษณะที่ใช้ในการประเมินเป็นตัวเลขของลำน้ำได้ เช่น ความเร็วของกระแส น้ำ (Velocity) อัตราการไหล (Discharge)
- ความเร็วของกระแส น้ำ (Velocity) เป็นความเร็วของการเปลี่ยนตำแหน่งจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง ความเร็วของกระแส น้ำขึ้นอยู่กับปริมาณสารละลายที่มีอยู่ในน้ำหรือแขวนลอยอยู่ในน้ำและยังขึ้นอยู่กับผิวสัมผัสของร่องน้ำที่ไหลผ่าน ถ้าเป็นผิวขรุขระก็จะเกิดการเสียดสีมากทำให้น้ำไหลช้าลง เราสามารถวัดความเร็วของน้ำโดยใช้เครื่องมือวัดการไหลของน้ำ (Flow meter)
  - อัตราการไหล (Discharge) คือปริมาตรน้ำที่ไหลผ่านจุดหนึ่งในร่องน้ำต่อหนึ่งหน่วยเวลา หน่วยที่นิยมใช้เป็นหน่วยลูกบาศก์เมตรต่อวินาที การคำนวณปริมาตรใช้สมการ

$$Q = VA$$

โดยที่

$Q$  = ปริมาตรการไหล

$V$  = ความเร็วของการไหล

$A$  = พื้นที่หน้าตัดของร่องน้ำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลักษณะการไหลของน้ำในลำธารและแม่น้ำมีสองแบบคือ การไหลแบบปั่นป่วน (Turbulence) เป็นการไหลแบบปั่นป่วนทำให้เส้นทางการไหลไม่ราบเรียบ การไหลแบบนี้เกิดจากสาเหตุสองประการ 1) พื้นของร่องน้ำไม่ราบทำให้บางส่วนของน้ำที่ไหลเกิดการเปลี่ยนทิศทาง 2) ความเร็วของการไหลมีค่าสูง การไหลแบบที่สองคือ การไหลแบบราบเรียบ (Laminar) เป็นการไหลของมวลน้ำที่ไหลทิศทางเดียวกันหรือในทิศทางที่ขนานกัน ฉะนั้น ผิวบนของน้ำจะราบเรียบสม่ำเสมอการไหลประเภทนี้จะทำให้สารมลพิษไม่ผสมกลมกลืนกัน ถ้าจุดปล่อยสารพิษอยู่ใต้น้ำก็จะทำให้บริเวณใต้น้ำมีความเข้มข้นสูงกว่าบริเวณผิวน้ำ

### 2.3.2 คุณภาพของน้ำ

แหล่งน้ำนอกจากจะเป็นประโยชน์ทั้งโดยตรง และทางอ้อมแล้วยังเป็นที่ระบายน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่างของมนุษย์ ทำให้แหล่งน้ำต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพไป ดังนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำจึงมีความจำเป็น เพื่อหาว่าการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำนั้นส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ แหล่งน้ำนั้นอย่างไร

ดังนั้นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจึงได้กำหนดมาตรฐานของคุณภาพไว้เพื่อเป็นกรณีชี้วัดการเปลี่ยนแปลง คุณภาพน้ำแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ

- คุณภาพน้ำทางกายภาพ (Physical Quality) เป็นลักษณะที่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสต่างๆ เช่น สี, อุณหภูมิ, สารแขวนลอย, ความขุ่น, กลิ่น เป็นต้น
- คุณภาพน้ำทางเคมี (Chemical Quality) ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำปริมาณออกซิเจนที่ถูกย่อยสลายโดยสารอินทรีย์ ค่าพีเอช ความกระด้าง คลอรีนอิสระ เป็นต้น
- คุณภาพน้ำทางชีวภาพ (Biological Quality) เกิดจากแบคทีเรียที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ บางอย่างเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคในมนุษย์ ได้แก่ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เป็นต้น

#### 2.3.2.1 คุณภาพน้ำที่สำคัญ

##### - คุณภาพน้ำทางกายภาพ

ค่าพีเอช (pH) ความเป็นกรด-ด่างของน้ำ เกิดจากประจุบวกของ  $Ca^{+2}$ ,  $Mg^{+2}$  และ  $K^{+2}$  จะเข้าไปสะเทินกับ  $H^+$  ในสารละลายในดิน ทำให้ค่า pH ของดินเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งจะมีผลให้ค่า pH ของน้ำที่ไหลผ่านมีค่าเพิ่มขึ้นด้วย

ค่า pH ในช่วงที่เป็นกลางประมาณ 6-9 เป็นช่วงที่ปลาและสิ่งมีชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้อย่างสบาย ค่า pH สูงหรือต่ำเกินไปทำให้ปลาและสิ่งมีชีวิตในน้ำทั้งหลายเกิดความเครียด บางครั้งอาจถึงขั้นทำให้ปลาตายได้ทันที ถึงแม้การเปลี่ยนแปลงไม่มากนักก็อาจมีผลต่อสิ่งมีชีวิตได้ สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เป็นอาหารของปลาที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงนี้มากกว่าปลา ยกตัวอย่างเช่น *Daphnia magna* เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา

และ Gammarus ไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ในสภาพน้ำที่มีค่า pH ต่ำกว่า 6 น้ำที่มีค่า pH มากกว่า 8.5 อาจทำให้ปลาวางไข่น้อยลงได้ ในทางตรงกันข้ามถ้าค่า pH ลดลง 1.5 ก็อาจทำให้สารประกอบไซยาไนด์เพิ่มขึ้นเป็นพันเท่า (มันสิน ตันจุลเวศม์. 2536 : 18) นอกจากนั้นค่า pH ที่ต่ำเกินไปยังส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา

โดยปกติแล้วค่า pH ของแหล่งน้ำธรรมชาติจะอยู่ในช่วง 5.0-9.0 และแหล่งน้ำส่วนใหญ่มีค่ามากกว่า 7.0 (วราพร สุรวดี. 2530 : 58)

**อุณหภูมิของน้ำ** โดยทั่วไปแล้วอุณหภูมิของน้ำขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศที่อยู่เหนือน้ำ การถ่ายเทความร้อนจากแสงแดด, ฤดูกาล, ระดับความสูง, ลมและการระเหย ในแม่น้ำที่มีร่มเงาของต้นไม้มากน้ำจะมีอุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิของน้ำมีผลต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำมาก เช่น เป็นตัวควบคุมการแพร่พันธุ์ การเจริญเติบโตของสัตว์และพืช (เปี่ยมศักดิ์ มานะเสวก. 2534 : 39) อุณหภูมิของน้ำจะผันแปรอยู่ในช่วง 28-32 องศาเซลเซียส (ไมตรี ดวงสวัสดิ์. 2528 : 18)

อุณหภูมิของน้ำ ในแม่น้ำปกติแล้วไม่ใช่อุปสรรคกับสิ่งมีชีวิต อุณหภูมิของน้ำที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงมาจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่นน้ำจากการหล่อเย็น ทำให้อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นเกินปกติและจะทำให้สิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วย เนื่องจากการที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจะทำให้ค่าการอิ่มตัวของออกซิเจนลดลง ปฏิกริยาของพหุจลินทรีย์ก็จะมีมากขึ้นด้วยทำให้ออกซิเจนเพิ่มขึ้น(เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์. 2536 : 85) นอกจากนั้นอาจจะทำให้สารพิษเพิ่มขึ้นเนื่องจากสารพิษเหล่านั้นละลายได้มากขึ้น

**สีของน้ำ** สีของน้ำมีสองประเภทคือ

- สีที่แท้จริง (true color) ซึ่งเป็นสีของน้ำที่เกิดจากการย่อยสลายของพืชหรืออนุภาคคอลลอยด์ต่างๆ
- สีที่ปรากฏ (apparent color) เกิดจากการสะท้อนของสิ่งที่แขวนลอยอยู่ในน้ำหรือไม่ก็อาจเกิดจากการสะท้อนของท้องฟ้า

สีของน้ำธรรมชาติมักเป็นสีเหลืองน้ำตาล เกิดจากการเน่าของพืช ซึ่งมีสารลิกนิน (Lignin) เป็นส่วนประกอบ เมื่อสลายตัวจะให้สารแมนนิน (Manin) กรดฮิวมิก (Humic Acid) และสารฮิวเมต (Humates) ซึ่งให้สีเหลือง นอกจากนั้นสีของน้ำยังเกิดจากไอออนของโลหะ เช่น เหล็ก แมงกานีสและเกิดจากการปนเปื้อนจากน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม (มันสิน ตันจุลเวศม์. 2540 : 2) หรืออาจจะเกิดจาก algae มากๆในบ่อ หรือลำคลองก็จะเป็นสาเหตุให้น้ำมีสีเขียวได้

กลิ่น (Odour) เกิดจากการละลายของสารบางชนิดในน้ำ หรืออาจเกิดจากก๊าซบางชนิดเช่นเกิดจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ( $H_2S$ ) ซึ่งเกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์แบบไร้อากาศหรือ กลิ่นอื่นจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานทำปลาป่น โรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น (ฮาวิระ ภัคมาตร์). 2540 : 7)

## คณาจารย์หอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

**สารแขวนลอย (suspended)** สารแขวนลอยหมายถึงสารที่ไม่ละลายน้ำ อยู่ในรูปของแข็งมักทำให้น้ำมีสีเบะมีความขุ่น น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมมีสารแขวนลอยอยู่มาก

**ความขุ่น (turbidity)** น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติโดยทั่วไปแล้วมักจะมีสารแขวนลอยเนื่องจากสารแขวนลอยที่ถูกพัดพามาจากบริเวณต้นน้ำหรือจากกิจกรรมของมนุษย์ ความขุ่นของน้ำทำให้การละลายของออกซิเจนลดลง เนื่องจากน้ำด้านบนจะดูดซับความร้อนได้มากทำให้ออกซิเจนละลายได้น้อยลง น้ำที่ใสจะมีค่าความขุ่นไม่เกิน 25 เอ็นทียู น้ำขุ่นปานกลางจะมีค่าความขุ่น 25-100 เอ็นทียู ส่วนน้ำที่ขุ่นมากจะมีค่าความขุ่นเกิน 100 เอ็นทียู (Willayghby. 1976 : 109)

### - คุณภาพน้ำทางเคมี

**ความกระด้าง (Hardness)** ความกระด้างขงน้ำเกิดจากผลรวมของอิออนประจุบวกที่มีวาเลนซ์เท่ากับ 2 ทั้งหมด เช่น  $Ca^{+2}$ ,  $Mg^{+2}$ ,  $Fe^{+2}$  เป็นต้น หน่วยความเข้มข้นนิยมนวัดเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ล) ในเทอมของหินปูน (แคลเซียมคาร์บอเนต  $CaCO_3$ ) ความกระด้างแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ความกระด้างชั่วคราว เกิดจากเกลือไบคาร์บอเนตของธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมแก้ไขได้ด้วยการต้ม ความกระด้างถาวรเกิดจากเกลือคลอไรด์ ซัลเฟตแมกนีเซียมและซัลเฟตของแคลเซียมไม่สามารถปรับปรุงได้ด้วยวิธีการต้ม ต้องปรับปรุงดวยวิธีการที่ซับซ้อนเราสามารถจัดลำดับความกระด้างดังนี้ (ณรงค์ วุทธเสถียร.2540)

ความกระด้าง พีพีเอ็ม  $CaCO_3$

0-50

50-100

100-150

150-250

250-350

มากกว่า 350

สภาพน้ำ

น้ำอ่อน

ค่อนข้างอ่อน

กระด้างเล็กน้อย

ค่อนข้างกระด้าง

กระด้าง

กระด้างมาก

**ออกซิเจนที่ละลายน้ำ (Dissolved Oxygen, DO)** ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำเป็นองค์ประกอบของน้ำที่เป็นปัจจัยจำกัดของสิ่งมีชีวิต ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำซึ่งได้สรุปผลการศึกษาไว้ดังนี้ (บุญยืน จิราพงษ์. 2536 : 72-73)

- Oxygen ละลายในน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำได้ดีกว่าในน้ำอุ่นหรือน้ำร้อน ปลาชอบอาศัยอยู่ในน้ำอุ่นมากกว่าน้ำเย็น เพราะกลไกในการทำหน้าที่ของร่างกายจะ Active ดีกว่า ในสภาพที่มีปริมาณ Oxygen ไม่เพียงพอ

- สิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อาศัยอยู่ในน้ำต้องการออกซิเจน Oxygen มากขึ้นเมื่ออุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับปลา

- การย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุที่กักตุนน้ำที่เนื่องมาจาก Bacteria และจุลินทรีย์อื่นๆทำให้ปริมาณ Carbon dioxide เพิ่มขึ้น pH ของน้ำจึงลดลงอย่างรวดเร็ว

- Oxygen จะสามารถละลายเพิ่มลงไปได้น้ำได้มากขึ้นถ้ามีลมและคลื่น เพราะทำให้มีการเคลื่อนที่หมุนเวียนจากอากาศลงสู่น้ำ นอกจาก Phytoplankton ที่สังเคราะห์อาหารจะช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจน

- Oxygen ที่ละลายปนอยู่ในแม่น้ำลำธารส่วนใหญ่ได้มาจากอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่เป็นเกาะแก่งหรือน้ำตกตามหน้าผา อากาศจะสามารถเติมลงไปได้น้ำได้มากขึ้น

- ปริมาณ Oxygen ที่ละลายปนอยู่ในแม่น้ำลำธารและทะเลสาบที่ยังไม่มีผลผลิตอื่นๆเจือปนลงอันเนื่องมาจากมนุษย์ โดยทั่วไปในปริมาณ 8-10 ppm จะเป็นการเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตของปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (2530 : 18) ได้รายงานปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณออกซิเจนมีดังนี้คือ

1) ความเข้มข้นของออกซิเจน ออกซิเจนจะมีความเข้มข้นมากบริเวณผิวน้ำ ยิ่งลึกความเข้มข้นของออกซิเจนก็ยิ่งลดลง เนื่องจากออกซิเจนละลายในน้ำได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

2) อุณหภูมิของน้ำมีผลกระทบต่อค่าการละลายของออกซิเจน ในน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำจะมีออกซิเจนมากกว่าน้ำที่มีอุณหภูมิสูง ในน้ำที่มีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส จะมีออกซิเจนประมาณ 8 มิลลิกรัม/ลิตร

3) การไหลของน้ำ น้ำที่ไหลเร็วจะมีการหมุนตัวของน้ำอยู่ตลอดเวลา เป็นผลทำให้การแพร่กระจายออกซิเจนในน้ำมีอย่างทั่วถึง นั่นคือออกซิเจนจะละลายอยู่ในน้ำที่มีการเคลื่อนไหวได้รวดเร็วมากกว่าน้ำที่นิ่งหรือไหลได้ช้ากว่า

4) ปริมาณของพืชน้ำ พืชน้ำที่สำคัญคือสาหร่าย เนื่องจากสาหร่ายสามารถเจริญเติบโตได้รวดเร็วและมีวงจรชีวิตสั้น สาหร่ายจะช่วยเพิ่มออกซิเจนโดยการสังเคราะห์แสง ถ้ามีสาหร่ายมากทำให้ปริมาณออกซิเจนที่ได้เพียงพอกับความต้องการใช้ออกซิเจนในการย่อยอินทรีย์สารเคมีของแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังมีอีกหลายสาเหตุที่มีผลต่อปริมาณออกซิเจน เช่น คลอไรด์ คลอไรด์ที่เพิ่มขึ้นทำให้ออกซิเจนละลายในน้ำได้ลดลง ความสามารถในการละลายน้ำของออกซิเจนจะลดลง 5 % ต่อทุกๆ 5,000 มิลลิกรัมของคลอไรด์ที่เพิ่มขึ้น (มันสัน ตันจุลเวศม์. 2536 : 44)

**BOD (Biochemical Oxygen Demand)** ความต้องการออกซิเจนเชิงชีวเคมีเป็นการวัดการแบกรับภาระสารอินทรีย์ของแหล่งน้ำนั้น โดยจะถูกคำนวณเป็นผลต่างระหว่างระดับออกซิเจนของน้ำที่ทดสอบโดยตรง ภายหลังการต้มตัวอย่างและภายหลังการบริโภคโดยอินทรีย์ที่มีชีวิตขนาดเล็กในน้ำเป็นเวลา 5 วัน ที่ 20°C ค่าที่วัดได้นี้เรียกว่า ความต้องการออกซิเจนเชิงชีวเคมี หรือ Biochemical Oxygen Demand หรือย่อว่า BOD เนื่องจากมีการเก็บสารตัวอย่างไว้ 2 วันและ 5 วัน ดังนั้นจึงเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เขียนตัวเลขกำกับท้ายไว้เป็น BOD<sub>2</sub> หรือ BOD<sub>5</sub> เพื่อบอกให้ทราบว่าได้เก็บตัวอย่างไว้ 2 วันและ 5 วัน ตามลำดับ ด้วยเหตุนี้ BOD จึงน่าจะมีสูตร

$$BOD_5 = D_t - D_f$$

- เมื่อ BOD<sub>5</sub> เป็นปริมาณการบริโภคออกซิเจนซึ่งมีชีวิตเป็นเวลา 5 วัน  
D<sub>t</sub> เป็นออกซิเจนที่ละลายในน้ำก่อนการอบภายหลังผสมตัวอย่าง (mg O/l)  
D<sub>f</sub> เป็นออกซิเจนที่ละลายหลังการอบเป็นเวลา 5 วัน (mg O/l)


ซึ่งหมายความว่าค่าการหาค่า BOD คือการดำเนินการหาค่า DO ในบริเวณที่เก็บตัวอย่างน้ำทันที แล้วนำตัวอย่างน้ำที่เหลือไปแช่ไว้ที่อุณหภูมิ 20±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน ที่ 20 จากนั้นจึงนำออกมาวัดค่า DO ได้เท่าไรจึงนำไปแทนค่าในสูตรข้างต้นก็จะได้ค่า BOD ออกมา

แต่การทดลอง BOD นั้นมีความยุ่งยากกว่าที่คิด ถ้าค่า BOD น้อยกว่า 0.2 mg/l ทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ จึงได้มีการเติมของเหลวเพิ่มขึ้น ซึ่งมีอยู่ 2 ชนิด ชนิดแรกเรียกว่าน้ำเจือจาง (Dilution water, DW) และชนิดที่สองเรียกว่า ของเหลวต้นกำเนิด (Seed liquid, SL) ด้วยเหตุนี้สูตรของ BOD จึงแตกต่างจากสมการข้างบน โดยน้ำเจือจางนั้น ถือเป็นของเหลวเชิงสังเคราะห์เพื่อให้มีส่วนประกอบคล้ายสารตัวอย่าง เพื่อให้จุลินทรีย์สามารถใช้สารอาหารในการดำรงชีวิต น้ำเจือจางจะต้องมีออกซิเจนอิ่มตัวด้วยการพ่นอากาศที่ถูกทำให้บริสุทธิ์ และพร้อมกับไม่ให้จุลินทรีย์ใดๆ จนกว่าจะมีการเติมของเหลวต้นกำเนิดหรือสารตัวอย่างลงไป ส่วนของเหลวต้นกำเนิดนั้น นำมาใช้เพราะสารตัวอย่างบางแห่งอาจจะไม่มีจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนหรือจำนวนประชากรจุลินทรีย์มีน้อย แต่อาจจะมีการแบกไวรัสอินทรีย์ไว้มากก็อาจทำให้การทดลองผิดพลาดได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีของเหลวที่ 3 ที่เรียกว่า น้ำเจือจางเติมด้วยของเหลวต้นกำเนิด (seeded dilution water, SDW) เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีกิจกรรมตามปกติของจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน ดังนั้นเมื่อเติมสารตัวอย่างลงไปก็จะสามารถหาค่า BOD ได้ทั้งๆที่ลำพังสารตัวอย่างเพียงอย่างเดียวจะไม่มีกิจกรรมของจุลินทรีย์ตามปกติก็ได้

**ไนโตรเจนและสารประกอบไนโตรเจน (Nitrogen)** ไนโตรเจนมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาของแหล่งน้ำมากเพราะเป็นส่วนประกอบของอินทรีย์ สารหลายชนิดที่มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของพืชและสัตว์ เช่น เป็นส่วนประกอบของโปรตีน และไขมันบางชนิดฉะนั้นสารประกอบไนโตรเจนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ ไนโตรเจนอาจดำรงอยู่ในน้ำได้ 4 แบบคือ

1. ไนโตรเจนอินทรีย์ (Organic Nitrogen) เป็นไนโตรเจนที่อยู่ในรูปของโปรตีน กรดอะมิโน และยูเรีย

2. แอมโมเนียไนโตรเจน ( ammonia Nitrogen ) เป็นไนโตรเจนที่อยู่ในรูปของเกลือแอมโมเนีย เช่น  $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ ,  $(\text{NH}_4)\text{SO}_4$  หรือแอมโมเนียอิสระ ( $\text{NH}_3$ )
3. ไนไตรต์ไนโตรเจน (Nitrite Nitrogen) เป็นไนโตรเจนที่อยู่ในรูปของ  $\text{NO}^-$  ซึ่งไม่ค่อยเสถียร
4. ไนเตรทไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen,  $\text{NO}_3^-$ ) เป็นผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาออกซิเดชันขั้นสุดท้ายของไนโตรเจนออกซิเดชัน โดยแบคทีเรียเปลี่ยนไนโตรเจนอินทรีย์เป็นแอมโมเนียไนโตรเจนต่อไปเป็นไนไตรต์ไนโตรเจน ที่สุดเป็นไนเตรทไนโตรเจน



น้ำเป็นธรรมชาติที่มีปริมาณไนโตรเจนอินทรีย์ และแอมโมเนียไนโตรเจนที่สูงมากแต่มีไนโตรเจนและไนเตรทไนโตรเจนในปริมาณน้อย จัดเป็นน้ำที่มีคุณภาพไม่ดี และไม่ปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภค เพราะน้ำนั้นได้เกิดมลพิษมาก่อนแล้ว แต่ถ้าน้ำนั้นมีไนเตรทไนโตรเจนเพียงเล็กน้อย และไม่มีไนโตรเจนกับแอมโมเนียไนโตรเจนเลย จัดเป็นน้ำที่มีคุณภาพดี (พินิต เรียนวัฒนาและชัยวัฒน์ เจนวณิชช์.: 2539)

**คลอไรด์ (Chlorides)** ในน้ำธรรมชาติมีสารคลอไรด์ผสมอยู่ด้วยเสมอ เนื่องจากสารคลอไรด์มาจากดิน หรือหินต่างๆซึ่งน้ำได้ไหลผ่าน หรือจากบริเวณชายฝั่งทะเลต่างๆไป เนื่องจากน้ำทะเลได้ซึมเข้าสู่แผ่นดิน หรือจากน้ำเสียที่มาจากบ้านเรือนต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรม และจากการเกษตรทั่วไป

ค่าความเข้มข้นของคลอไรด์สามารถบ่งบอกได้ถึงความสกปรกของน้ำได้ว่ามีมากน้อยเพียงใด แต่สารคลอไรด์จริงแล้วถ้ามีไม่มากจนเกินไปแล้ว ก็ไม่มีอันตรายเพียงแต่ทำให้น้ำมีรสชาติเค็มเท่านั้น อย่างเช่นในน้ำประปาไม่ควรมียอดคลอไรด์เกินกว่า 250 มิลลิกรัมต่อลิตร (เกรียงไกร อุคมสินโรจน์. 2536: 97)

**โลหะหนัก (Heavy Metals)** สารเหล่านี้ได้แก่ นิกเกิล (Ni), แมงกานีส (Mn), โครเมียม (Cr), สังกะสี (Zn), ปรอท (Hg), ทองแดง (Cu), เหล็ก (Fe), ตะกั่ว (Pb) ฯลฯ จะพบได้ทั่วไปในน้ำที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม ธาตุบางชนิดก็เป็นธาตุจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต ซึ่งถ้าขาดธาตุเหล่านี้ก็อาจทำให้แบคทีเรียบางชนิดไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร น้ำทิ้งที่มาจากครัวเรือนก็อาจมีสารเหล่านี้ปนมาด้วยก็ได้ เช่น ร้านซ่อมรถ ร้านชุบโลหะ หรือกระทั่งน้ำเสียจากสถานพยาบาล แต่ถ้ามีธาตุเหล่านี้มากเกินไปในน้ำก็เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตทั้งได้ เช่น

**ตะกั่ว (Lead)** ตะกั่วมีพิษร้ายแรงต่อมนุษย์และสัตว์ สามารถเข้าไปสู่ร่างกายมนุษย์ได้หลายทาง เช่น การหายใจ และทางผิวหนัง พิษจากตะกั่วทำให้ร่างกายมีการผิดปกติต่างๆ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน มีอาการทางประสาทและกล้ามเนื้อ นอนไม่หลับ ถ้ามีมากเกินไปอาจทำให้ถึงชั้ตายได้ ร่างกายสามารถขับตะกั่วออกมาได้เล็กน้อย ในส่วนที่เหลือจะสะสมอยู่ในร่างกาย

สารตะกั่วส่วนใหญ่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานหล่อโลหะ โรงงานทำแบตเตอรี่ (มันติน ดัชนีเลขที่ 2540 : 274)

**โครเมียม (Chromium)** โครเมียมในน้ำมีสองรูป  $Cr^{+6}$  และ  $Cr^{+3}$  โดยที่  $Cr^{+6}$  มีพิษมากกว่า และพบได้มากกว่า ส่วน  $Cr^{+3}$  จะพบได้น้อยมาก อุตสาหกรรมหลายอย่างมีการใช้โครเมียมในรูปโลหะและสารประกอบ เช่น ใช้ในอุตสาหกรรมชุบโลหะ

**ทองแดงและสังกะสี (Copper and Zinc)** เป็นโลหะหนักที่ไม่มีพิษต่อร่างกาย ถ้ามีปริมาณมากเกินไป ร่างกายจะขับออกมาเองโดยไม่มีการสะสมเหมือนตะกั่ว

**แคดเมียม (Cadmium)** มีพิษร้ายแรง การบริโภคแคดเมียมเข้าไปจะทำให้ร่างกายเกิดอาการผิดปกติต่าง เช่น คลื่นเหียน อาเจียน ท้องร่วงและอาจถึงแก่ชีวิตได้ แคดเมียมอาจเข้าไปสะสมอยู่ในอวัยวะต่างๆของร่างกายได้ เช่น ตับ ไต และตับอ่อน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีปริมาณแคดเมียมเพียง 200 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรสามารถก่อให้เกิดมลพิษกับปลา แคดเมียมสามารถพบได้ในน้ำทั้งจากอุตสาหกรรมประเภทโลหะผสม ชุบโลหะ เซรามิก และอุตสาหกรรมการถลุงรูป

**แมงกานีส (Manganese)** แมงกานีสส่วนใหญ่พบได้ในน้ำบาดาลมากกว่าน้ำผิวดิน ในผิวดินจะพบอยู่ในรูปของ  $MnO_2$  ทั้งนี้เนื่องจากน้ำผิวดินมีปริมาณออกซิเจนอยู่มากทำให้เกิดการตกผลึกของแมงกานีสลงไปในอนที่ก้นคลอง หากมีการเกิดการหมักแบบไร้ออกซิเจน แมงกานีสก็จะสามารถละลายใหม่ได้ ในน้ำที่มีแมงกานีสอยู่มากจะเกิดการออกซิไดส์ให้อยู่ในรูปของสารไม่ละลายน้ำ ทำให้น้ำขุ่นไม่น่าใช้ ทำให้เกิดความกระด้าง และทำให้เครื่องสุขภัณฑ์สกปรก

**เหล็ก (Iron)** ในน้ำธรรมชาติมักจะพบเหล็กอยู่ด้วยเสมอ เหล็กถือว่าเป็นธาตุที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับผู้ใช้น้ำประปา เช่น ทำให้น้ำขุ่น เป็นสนิม มีกลิ่น โดยทั่วไปแล้วจะพบเหล็กน้ำได้ดินมากกว่าน้ำผิวดิน โดยเหล็กที่อยู่ในน้ำผิวดินอยู่ในรูปของสารละลายเหล็กฟอรัส เช่น ฟอรัสไบคาร์บอเนต ( $Fe(HCO_3)_2$ ) ฟอรัสซัลเฟต ( $FeSO_4$ ) ถ้านำน้ำเหล่านี้ขึ้นมาจะพบว่าน้ำมีสีใน ช่วงแรกแต่เมื่อถูกอากาศออกซิไดส์แล้วจะกลายเป็นเหล็กฟอริก ( $Fe^{+3}$ ) ซึ่งไม่ละลายน้ำ เช่น ฟอริกไฮดรอกไซด์ ( $Fe(OH)_3$ ) เป็นต้น

น้ำดื่มควรมีเหล็กไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ถึงแม้ว่าจะไม่มีพิษต่อร่างกายแต่ถ้ามีปริมาณมากเกินไป ร่างกายจะขับออกมาไม่หมดทำให้เหลือสะสมไว้ในตับ ทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับตับได้

## - คุณภาพน้ำทางชีวภาพ

โรคที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อ (water-born diseases) (อาวีระ ภัคมาตร์.2539)

โรคที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อแพร่ระบาดโดยอาศัยน้ำเป็นตัวกลางสำคัญนั้นอาจทำให้ประชาชนเกิดอาการป่วยอย่างรุนแรงจนกระทั่งถึงความตายได้ โรคบางชนิดนี้บางที่หมายถึงโรคทางเดินอาหารด้วย ซึ่งมีอาการป่วยโดยทั่วไปคือ ท้องเดิน มีไข้ อาเจียน และโรคดังกล่าวนี้ยังสามารถแบ่งสาเหตุบางตัวที่ทำให้เกิดโรคได้ดังต่อไปนี้

### 1. สาเหตุจากแบคทีเรีย(Bacteria Infection) ได้แก่

- โรคไข้รากสาด (Typhoid Fever)
- โรคไข้รากสาดเทียม (Paratyphoid fever)
- โรคบิดชนิดแบซิลลารี (Bacillary Dysentery)
- โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบมีเชื้อ (Gastroenteritis)
- โรคอหิวาตกโรค (Cholera)

### 2. สาเหตุเนื่องจากโปรโตซัว (Protozoa Infection)

- โรคบิดชนิดอมีบีส

### 3. สาเหตุเนื่องจากไวรัส (Virus Infection)

- โรคตับอักเสบเกิดจากเชื้อไวรัส (Infection Hepatitis)

### 4. สาเหตุเกิดจากสารเคมีเป็นพิษ (Chemical Poison)

- สารอาร์เซนิก (Arsenic Poisoning)
- สารตะกั่ว (Lead Poisoning)
- สารฟลูออไรด์(Fluoride Poisoning)
- สารสังกะสี (Zinc Poisoning)
- สารซีลีเนียม (Selenium Poisoning)
- สารปรอท (Mercury Poisoning)

### 5. สาเหตุเกิดจากพวกรพยาธิ (Helminthes Infection)

- โรคพยาธิไส้เดือนกลม (Ascariasis)
- โรคพยาธิใบไม้ในตับ (Opisthorchiasis)
- โรคพยาธิใบไม้ในลำไส้ (Fasciolipsiasis)
- โรคพยาธิแส้ม้า (Trichuriasis)
- โรคที่เกิดจากไฮดาติคของไส้เดือน (Hydatidosis)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.3.3 การฟอกตัวเองของน้ำธรรมชาติ (Zone of Degradation)

น้ำที่มีการไหลและการกักน้ำนั้นจะมีการฟอกตัวเองซึ่งทำให้พวกสิ่งเจือปนในน้ำผิวดินลดลง ในกรณีเช่นนี้ เกิดขึ้นได้โดยแบคทีเรีย และสาหร่าย (Algae) ต้องการพวกสารอินทรีย์ในการดำรงชีพ พวกจุลินทรีย์ขนาดเล็กจะกินพวกแบคทีเรียและสาหร่าย พวกจุลินทรีย์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาก็จะกินพวกที่มีขนาดเล็กกว่าและพวกจุลินทรีย์ที่มีขนาดใหญ่จะถูกปลากินอีกทอดหนึ่ง พวกสารแขวนลอย (Suspended Matter) จะตกตะกอนเองโดยธรรมชาติ พวกสารอินทรีย์จะถูกออกซิไดส์ (Oxidized) จนถึงขั้นสุดท้าย นอกจากนั้นแสงอุลตราไวโอเลต (Ultra Violet Ray) ในแสงอาทิตย์จะช่วยในการฆ่าเชื้อโรคด้วย เนื่องจากในลำน้ำมีการฟอกตัวเองโดยธรรมชาตินี้ ทำให้เราแบ่งน้ำในลำน้ำออกเป็น ส่วน (Zone) ได้ 4 ส่วนดังนี้

#### 2.3.3.1 ส่วนของน้ำที่มีคุณภาพเลวลง (Zone of Degradation)

ลำน้ำตอนนี้เป็นตอนที่เพิ่งได้รับมลพิษ ซึ่งมีลักษณะที่สังเกตได้คือ

- น้ำมีความขุ่นสูง และมีสีเทา
- แสงแดดสามารถส่องผ่านในน้ำได้น้อย ดังนั้นจึงทำให้พวกสาหร่ายสีเขียวมีน้อย
- กิจกรรมของพวกแบคทีเรีย (Bacteria Activities) จะเพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้เกิดการเน่าเปื่อยของพวกสารอินทรีย์ของน้ำนั้น พวกปลาอาจจะยังมีอยู่บ้างซึ่งพวกปลาเหล่านี้จะอาศัยพวกสารอินทรีย์ที่ยังไม่เน่าเปื่อยเพื่อยังชีพ พวกจุลินทรีย์จะเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว และเร็วกว่ากระบวนการการเติมออกซิเจนจากอากาศ (Aeration) ของน้ำนั้นจะเกิดขึ้นได้ทัน ดังนั้นจึงทำให้ออกซิเจนในน้ำลดลงเหลือ 40 เปอร์เซ็นต์ส่งผลให้ปลาและสัตว์น้ำตายได้ เนื่องจากโดยปกติแล้วปลาและสัตว์น้ำนั้นต้องการปริมาณออกซิเจนในการดำรงชีวิตอย่างน้อย 4 มิลลิกรัมต่อลิตร
- พวกตะกอนแขวนลอย (Suspended Matter) จะเริ่มต้นตกลงสู่ท้องน้ำของลำน้ำนั้นทำให้เกิดตะกอน (Sludge) อย่างน้อย 4 มิลลิกรัมต่อลิตร

#### 2.3.3.2 ส่วนของการเน่าสลายตัว (Zone of Actives of Decomposing)

ส่วนนี้อยู่ถัดลงมาจากส่วนของคุณภาพน้ำเลวลง (Zone of Degradation) เราสามารถสังเกตลักษณะได้จาก

- น้ำมีสีเทา มีกลิ่นเหม็น มีฟองอากาศผุดขึ้น และบนพื้นน้ำของลำน้ำมีสีดำ น้ำในส่วนนี้จะไม่มีปลาและสัตว์น้ำอาศัยอยู่
- การเน่าเปื่อยของสารอินทรีย์ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวิธีรีดิวซิง (Reducing) และสปริตติง (Splitting) ซึ่งทำให้เกิดสารประกอบขึ้น บางพวกก็จะละลายน้ำ บางพวกก็จะสลายตัวกลายเป็นก๊าซไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ถ้าปริมาณของออกซิเจนที่ละลายน้ำ (Dissolved Oxygen) มีอยู่มากพอก็จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านการรบกวน (Nuisance) แต่ถ้ามีต่ำกว่าแล้ว พวกแบคทีเรียที่ต้องการออกซิเจน (Aerobic Bacteria) ในน้ำนั้นก็หมดไป และจะมีแบคทีเรียพวกที่ไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Bacteria) แทน ซึ่งเมื่อแบคทีเรียจำพวกนี้เจริญเติบโตมากขึ้นจะทำให้หน้าน้ำอยู่ในสภาพที่เน่าเหม็น (Septic) จะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง และเกิดความไม่น่าดู (Unightly) อีกด้วย จะมีพวกก๊าซต่างๆ เกิดขึ้น เช่น มีเทน, ไฮโดรเจน เป็นต้น และก๊าซที่ก่อให้เกิดกลิ่นต่างๆอีก ในสภาพเช่นนี้ออกซิเจนในน้ำจะลดลงจาก 40 เปอร์เซ็นต์จนกระทั่งเป็นศูนย์ และในช่วงท้ายๆปริมาณออกซิเจนจะกลับเพิ่มขึ้นอีก จนกระทั่งอยู่ที่ราวๆ 40 เปอร์เซ็นต์ การเติมอากาศในช่วงนี้จะทำให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำเพิ่มขึ้น ทำให้พวกสัตว์น้ำสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และทำให้จุลินทรีย์มีปริมาณลดลง

### 2.3.3.3 ส่วนคืนตัว (Zone of Recovery)

ส่วนนี้เป็นส่วนที่ต่อจากส่วนเน่าสลายตัว (Zone of Actives Decomposing) มีข้อสังเกตดังนี้

- พื้นที่ของลำน้ำที่เป็นตะกอนเหนียว หายไปกลายเป็นพวกรวมตัวเป็นก้อน
- พวกฟองก๊าซที่ทำให้เกิดกลิ่นจะหมดไป
- ออกซิเจน โคจรอบ (Free Oxygen) จะเพิ่มขึ้น 40 เปอร์เซ็นต์
- จะมีผลผลิตสุดท้ายของไนโตรเจน ไนไตรต์ กลายเป็นไนเตรท ซัลเฟอร์จะกลายเป็นซัลเฟต และคาร์บอนจะกลายเป็นคาร์บอนเนต
- สาหร่ายสีเขียวจะเกิดขึ้นเนื่องจากแสงอาทิตย์สามารถส่องผ่านไปในน้ำได้มากขึ้น
- พบว่ามีสัตว์น้ำอาศัยในช่วงนี้

### 2.3.3.4 ส่วนใสสะอาด (Zone of Cleaner)

เป็นส่วนที่น้ำมีคุณภาพทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ดีกว่าส่วนอื่นทั้งหมด (เปี่ยมศักดิ์

เมนะเสวต, 2533)

### 2.3.4 จำนวนประชากรและคุณภาพน้ำ

เมืองใหญ่ส่วนมากจะตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำที่สำคัญ เช่น กรุงเทพฯ อยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยา กรุงนิวยอร์กเจริญอยู่รอบๆ แม่น้ำฮัดสัน นครชิคาโกอยู่ปลายทะเลสาบมิชิแกน และกรุงลอนดอนมีแม่น้ำเทมส์เป็นต้น และยากที่จะหาเมืองใหญ่ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำ การคมนาคมและการขนส่งทางน้ำมีต้นทุนต่ำกว่าการขนส่งทางบกและทางอากาศ เมืองจะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาโดยอาศัยน้ำเป็นฐานในการคมนาคม และหลายๆกรณี เมืองหลวงเหล่านั้นได้ขยายตัวเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมในภายหลัง การที่เมืองใหญ่ๆอยู่ติดแหล่งน้ำมีเหตุผลสำคัญอยู่ 5 ประการ ประการแรกเป็นแหล่งพลังงาน ประการที่สองเป็นแหล่งน้ำเพื่อบริโภค ประการที่สามเป็นแหล่งทิ้งขยะของเสีย ประการที่สี่เป็นแหล่งของปัจจัยการผลิตและประการสุดท้ายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ

ปัจจุบันแหล่งน้ำที่อยู่ติดกับเมืองเหล่านี้ประสบปัญหาการเน่าเสียอย่างรุนแรง การแหล่งใช้น้ำเป็นที่ทิ้งและระบายของเสียก่อให้เกิดความขัดแย้งกับความต้องการแหล่งน้ำเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ แต่อย่างไรก็ดีบางแห่งก็ยังใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งที่ยังมีระดับมลพิษค่อนข้างสูง เช่น แม่น้ำฮัดสัน เป็นต้น มลพิษที่เกิดขึ้นค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากขาดการตัดสินใจจากสังคมอย่างมีประสิทธิภาพที่จะหยุดมลพิษเหล่านั้น การที่ไม่มีนโยบายหรือกฎหมายที่เด่นชัดเกี่ยวกับการปล่อยของเสียหรือสารพิษลงในแหล่งน้ำทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และมีผลต่อแหล่งน้ำทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นและมีผลต่อแหล่งน้ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ประเด็นแรกที่ต้องคำนึงถึง ผลกระทบโดยตรงที่สำคัญของความเป็นเมืองที่มีสังคมเป็นแบบอุตสาหกรรมก็คือจะมีมลพิษทางน้ำเกิดขึ้น เนื่องจากสารพิษที่ความเข้มข้นโดยเปรียบเทียบกับพื้นที่จำนวนจำกัดนั้นคือโรงงาน 100 โรงงานในเมืองย่อมก่อมลพิษรุนแรงกว่าโรงงาน 100 โรง ที่อยู่ในชนบทและแต่ละโรงงานก็อยู่ห่างกัน แต่ประเด็นนี้ก็ยังมีการไม่เห็นด้วย โดยผู้ไม่เห็นด้วยให้ความเห็นว่ามลพิษที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากความเป็นเมืองเพียงอย่างเดียว แต่มีสาเหตุอื่นที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำได้ และไม่ว่าชนบทหรือที่ไหนก็สามารถเกิดมลพิษทางน้ำได้เช่นกัน ถ้าไม่มีการจัดการที่ดีพอ เมื่อมองภาพรวมแล้วมลพิษทางน้ำซึ่งเป็นปัญหาของสังคมอาจไม่ได้เป็นผลมาจากความเป็นเมืองแต่ก็ไม่ได้ยอมรับว่าแหล่งน้ำในเมืองมีความสะอาดเพียงพอ นโยบายที่สำคัญต้องนึกถึงการกระจายประชากรและอุตสาหกรรมต่างกันไป อาจมีผลน้อยมากต่อต้นทุนสังคมอันเกิดจากมลพิษทางน้ำ

### 2.3.5 มลพิษทางน้ำที่มาจากประโยชน์ที่ดินในรูปแบบต่างๆ

จากขอบเขตการศึกษาซึ่งจะมีจุดประสงค์ที่จะศึกษาคุณภาพของน้ำผิวดินตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนั้นแหล่งกำเนิดของมลพิษทางน้ำจะมี 3 แหล่งด้วยกันคือ

#### 2.3.5.1 น้ำทิ้งที่มาจากย่านที่อยู่อาศัย

##### 1) ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดน้ำเสียที่มาจากย่านที่อยู่อาศัย

ลักษณะของน้ำเสียชุมชนจะสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ เช่น

- ลักษณะของชุมชน โดยที่ชุมชนที่มีอัตราการใช้น้ำต่อคนที่สูงจะทำให้ น้ำเสียจะมีการเจือจางของสิ่งปฏิกูลมากกว่าชุมชนที่อัตราการใช้น้ำต่อคนน้อยกว่า
- ระบบท่อระบายน้ำ ควรจะแยกจากผิวน้ำล้นถนนหรือน้ำล้นผิวดิน และไม่ควรมีน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมมาปะปนเพื่อความเข้มข้น และส่วนประกอบของน้ำเสียคงที่ อีกทั้งยังไม่ควรมีการรั่วไหลออกไปหรือเข้ามาของน้ำที่จะทำให้เกิดความเข้มข้นของสิ่งโสโครกเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ระบบท่อที่ยาวเกินไปก็จะทำให้เกิดปัญหาการเน่าเสียขึ้นภายในท่อและจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเน่าได้
- อัตราการไหลภายในท่อ โดยความเข้มข้นของน้ำเสียจะมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลในแต่ละวันด้วย
- ฤดูกาล ในแต่ละฤดูกาลจะมีปริมาณน้ำไม่เท่ากัน ในฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำมากจะทำให้การเจือจางมีสูง แต่ในกรณีของช่วงต้นฤดูฝนนั้นจะมีความเข้มข้นสูงเนื่องจากฝนจะชะล้างสารเคมี สิ่งปฏิกูลที่หลงเหลือค้างอยู่และสะสมในส่วนต่างๆลงมาสูงแหล่งน้ำทำให้มีความเข้มข้นสูงในช่วงต้น ในฤดูแล้งมีน้ำน้อยจะทำให้การเจือจางของสิ่งปฏิกูลมีน้อย
- ช่วงเวลา ปริมาณการใช้น้ำในช่วงเวลาต่างๆ จะต่างกันไป จะทำให้มีปริมาณน้ำทิ้ง และความเข้มข้นต่างกัน
- ระดับค่าครองชีพ โดยในชุมชนที่มีค่าครองชีพสูงมีแนวโน้มที่จะมีการใช้น้ำมากกว่าชุมชนที่มีระดับค่าครองชีพต่ำกว่า
- พฤติกรรมการใช้น้ำของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยของแต่ละคน ซึ่งมีผลต่อปริมาณของเสียที่ปล่อยลงแหล่งน้ำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2) ส่วนประกอบของน้ำเสียจากย่านที่อยู่อาศัย

เป็นน้ำที่ไม่ต้องการหรือน้ำที่ถูกใช้โดยชุมชน จะประกอบด้วยน้ำทิ้งจากครัวเรือน ห้องน้ำ ห้องส้วม สารปนเปื้อนที่มากับน้ำทิ้งประเภทนี้จะมีสารอินทรีย์เป็นส่วนประกอบเป็นส่วนมาก อีกทั้งยังมีเชื้อโรคที่มาพร้อมกับสิ่งที่ขับถ่ายออกมา และอาจจะมีสารเคมีบางชนิดปะปนออกมาบ้างเล็กน้อย เช่น ผงซักฟอก ยาฉีดุง เป็นต้น ซึ่งสารปนเปื้อนเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำโดยตรงดังนี้

- สารอินทรีย์ จะทำให้ค่าความสกปรกในรูปของ BOD เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ความต้องการใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์เหล่านี้ของจุลชีพมีมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) มีปริมาณลดลง
- น้ำมัน จะมาจากน้ำทิ้งจากครัวเรือน และตามภัตตาคารที่ไม่มีการดักไขมัน ซึ่งไขมันจะลอยปกคลุมอยู่เหนือผิวน้ำ ซึ่งจะขัดขวางกระบวนการเติมออกซิเจนในน้ำ ทำให้น้ำไม่ได้รับจากเติมออกซิเจนจากอากาศ ทำให้ออกซิเจนในน้ำมีน้อยลง และยังมีผลต่อการดำรงชีพของสัตว์น้ำอีกด้วย
- สารแขวนลอยต่างๆ ซึ่งมาจากเศษขยะ ผุ่น ขี้ผง ซึ่งจะทำให้ค่า ปริมาณของแข็งรวมทั้งที่ละลายในน้ำ (TDS) เพิ่มสูงขึ้น สื่อให้เห็นว่าน้ำมีความบริสุทธิ์น้อยลง
- สารอนินทรีย์บางชนิด อาทิ เช่น แอมโมเนีย, ยูเรีย ที่มากับปัสสาวะ ซึ่งจะทำให้ค่าความเป็นกรด-ด่างในน้ำเปลี่ยนแปลงไป สารประกอบจำพวกฟอสเฟต ที่มาจากการซักล้าง

### 2.3.5.2 น้ำทิ้งที่มาจากย่านอุตสาหกรรม

#### 1) ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดน้ำเสียที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม

ปัจจัยที่มีผลต่อน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น

- ปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยเจือจางสารพิษจะช่วยให้ผลกระทบลดลง เช่น ปริมาณน้ำฝน ความถี่ของฝน ปริมาณและการไหลของน้ำในแหล่งน้ำที่รองรับตลอดจนทิศทางและกระแสลมซึ่งจะมีผลต่อการไหลของน้ำด้วย
- ของเสียจากโรงงานที่มีสารอาหารอยู่ด้วยเมื่อถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำและได้รับปัจจัยเสริมคือ คือ แสงแดดก็จะช่วยให้กระบวนการยูโทรฟิเคชัน ซึ่งเป็นกระบวนการธรรมชาติที่ทำให้แหล่งน้ำคืบเงินเกิดได้เร็วขึ้น
- ความเป็นพิษของสารพิษบางชนิดก็อาจเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- การนำน้ำหรือวัสดุบางอย่างกลับมาใช้อีก หรือการนำกลับมาใช้ใหม่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อปริมาณและลักษณะของน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งการนำกลับมาใช้ใหม่ต้องคำนึงถึงความเข้มข้นของของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำได้ (TDS) และหรือพวก COD ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีววิทยา ที่อยู่ในน้ำจะนำกลับมาใช้อีก
- ประสิทธิภาพและลักษณะของการบำบัดของเสียขั้นต้นก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำ นับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่ง ถ้าหากระบบบำบัดไม่มีประสิทธิภาพหรือบำบัดอย่างไม่เหมาะสม ก็จะทำให้ของเสียที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำนั้นมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- มาตรการในการควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการบำบัดของเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ

## 2) ส่วนประกอบของน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

น้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในกระบวนการอุตสาหกรรมเกือบทุกชนิด น้ำทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการผลิต ส่วนใหญ่จะกลายเป็นน้ำทิ้งที่ไม่อาจนำกลับมาใช้ได้อีกโดยตรง น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมอาจแบ่งออกได้ดังนี้

- น้ำหล่อเย็น (Cooling Water) โรงงานอุตสาหกรรมหลายชนิดต้องใช้น้ำเป็นจำนวนมากในกระบวนการระบายความร้อน บางโรงงานระบายน้ำที่หล่อเย็นที่ใช้แล้ว (Spent Cooling Water) ลงสู่แหล่งน้ำ หรือนำกลับไปใช้อีกโดยผ่านหอทำความเย็น (Cooling Tower) เสียก่อน นอกจากน้ำหล่อเย็นที่เกิดจากการควบแน่นของไอน้ำและน้ำที่ระเหยออกจากหม้อน้ำก็จัดว่าเป็นน้ำทิ้งด้วยเช่นกัน โดยทั่วไปแล้วน้ำทิ้งพวกนี้ไม่มีสารเจือปนมากนัก แต่มีอุณหภูมิสูง ควรที่จะแยกระบายออกต่างหากจากน้ำโสโครกพวกอื่นๆ หรือนำกลับไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
- น้ำล้าง (Wash Water) เช่นน้ำล้างพื้นโรงงาน น้ำจากห้องน้ำห้องส้วม น้ำล้างเครื่องจักร น้ำล้างวัตถุดิบ เป็นต้น น้ำทิ้งพวกนี้มีสารเจือปนอยู่มาก จำเป็นต้องกำจัดก่อนที่จะระบายทิ้ง
- น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต (Process Waste Water) น้ำทิ้งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตอาจแบ่งได้ออกเป็นสองชนิดตามลักษณะของอุตสาหกรรมอนินทรีย์ (Inorganic Process Industry) และอุตสาหกรรมอินทรีย์ (Organic Process Industry) น้ำทิ้งที่เกิดจากกระบวนการอนินทรีย์ อุตสาหกรรมนั้นมักไม่มีปริมาณสารอินทรีย์ปนอยู่ หรือ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อยู่น้อย แต่มีสารพิษที่เป็นพวกโลหะต่างๆ และอาจจะมีความเป็นกรด่างสูงมาก เช่น น้ำ  
ทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ส่วนน้ำทิ้งที่เกิดจากระบวนการอินทรีย์อุตสาหกรรม  
นั้นจะมีสารอินทรีย์เป็นจำนวนมาก เมื่อทิ้งลงแม่น้ำลำคลองก็จะเกิดการเน่าเสีย  
เนื่องจากออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำถูกนำไปใช้ในการย่อยสลายจนหมด เช่น น้ำทิ้งจาก  
โรงงานทอผ้า โรงงานทำแป้งมันสำปะหลังฯลฯ

### 2.3.5.3 น้ำทิ้งที่มาจากย่านเกษตรกรรม

#### 1) ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดน้ำเสียที่มาจากเกษตรกรรม

การเกษตรกรรมในที่นี้จะรวมถึงฟาร์มปศุสัตว์และการประมงด้วย ซึ่งปัจจัยที่มี  
ความสัมพันธ์กับน้ำทิ้งที่มากับการเกษตรกรรม มีดังนี้

- ฤดูกาล จะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในฤดูการเพาะปลูกจะมีสารเคมีที่ใช้ในการ  
เพาะปลูกปะปนมากับแหล่งน้ำ เช่น ปุ๋ย ส่วนในฤดูการเก็บเกี่ยวจะมีสารเคมีจำพวกยา  
ฆ่าแมลง สารป้องกันรา และสารเคมีอื่นๆที่ใช้ประโยชน์ในการเก็บเกี่ยวพืชผล อีกทั้งยัง  
มีเศษพืชต่างๆที่ตกลงสู่แหล่งน้ำ ทำให้สารปนเปื้อนในน้ำมีมากขึ้น และส่งผลให้ค่า DO  
ลดลงได้
- ความหนาแน่นของพื้นที่เพาะปลูก ยังมีการเพาะปลูกในพื้นที่ดังกล่าวอย่างหนาแน่นจะ  
ทำให้สิ่งเจือปนในน้ำที่มาจากเกษตรกรรมสูงขึ้นจนเห็นได้ชัด
- มาตรการการควบคุมและระบบการจัดการ โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นฟาร์มปศุสัตว์และ  
การเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำ ถ้ามีการควบคุมและระบบการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นใน  
ฟาร์ม เช่น มูลสุกร เป็นอย่างดีจะเป็นการป้องกันของเสียจากฟาร์ม ในการกำจัดลงสู่  
แหล่งน้ำได้ และในกรณีของฟาร์มสัตว์น้ำกร่อย ถ้ามีการจัดการไม่ให้น้ำเค็มที่ใช้เกิด  
การรั่วซึมไปยังแหล่งน้ำจืดผิวดินในบริเวณใกล้เคียงได้ ก็จะลดปัญหาในเรื่องการ  
ปนเปื้อนของน้ำเค็มได้

#### 2) ส่วนประกอบของน้ำเสียจากการเกษตรกรรม

น้ำเสียที่มาจากเกษตรกรรมนั้นมักมีสิ่งปนเปื้อนของสารเคมีที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต  
และการเพาะปลูกในการเกษตร เช่นยาปราบศัตรูพืช ยาป้องกันเชื้อราในการเก็บรักษาผลผลิตทางการ  
เกษตร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสารปนเปื้อนที่มากับการเลี้ยงสัตว์ เช่น มูลสัตว์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- สารอินทรีย์ต่างๆ ซึ่งอาจจะมาจากเศษพืชหรือเศษใบไม้ต่างๆที่ร่วงหล่นไปในแหล่งน้ำ ซึ่งจะทำให้จุลินทรีย์ต้องการใช้ปริมาณออกซิเจนในการย่อยสลายสารเหล่านี้ ทำให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำลดลง
- ไนเตรท-ไนโตรเจน โดยส่วนใหญ่จะมาจากปุ๋ยเคมี ซากพืชสัตว์ที่เน่าเปื่อย โดยจะเกิดแอมโมเนียขึ้นก่อนจากนั้น จึงถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นไนไตรท์และไนเตรทตามลำดับ ไนเตรท เป็นสารที่สะสมอยู่ในลำต้นและใบของพืชหลายชนิด ซึ่งบางชนิดอาจจะมีปริมาณสูงมากพอที่จะทำให้เกิดการเป็นพิษขึ้นได้ ในธรรมชาติไนเตรทในน้ำจะเป็นธาตุอาหารที่พืชน้ำใช้ในการเจริญเติบโต กระบวนการบำบัดไนเตรทด้วยพืชน้ำนี้ถือเป็นกระบวนการธรรมชาติบำบัด
- คอปเปอร์ (Copper Total) มีแหล่งกำเนิดหลายที่ แต่ในส่วนของกรมการเกษตรกรรมจะมีการปะปนมากับมูลสุกร และขี้ม้าแอมलग โดยของเสียจากสัตว์จะมีปริมาณกว่าคน ถ้ามีปริมาณมากจะเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 3

### แผนงานและขั้นตอนการดำเนินงาน

#### 3.1 แผนงาน

ในการทำการศึกษาคณาภพน้ำผิวดินในจังหวัดนครนายก จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 ใช้เวลาทั้งสิ้น 36 สัปดาห์ โดยจะแบ่งการทำงานออกเป็นขั้นตอนต่างๆดังนี้

3.1.1 ศึกษาข้อมูลที่เป็นไปในโครงการ ในการหาข้อมูลของการศึกษาในโครงการอื่นๆ ศึกษาวิธีการเก็บ และวิธีการทดสอบที่ได้มาตรฐาน ใช้เวลา 2 สัปดาห์

3.1.2 ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูล เช่นข้อมูลทางการเกษตร อุตสาหกรรม การขอแผนที่จังหวัดนครนายก ใช้เวลา 6 สัปดาห์

3.1.3 วางแผนการเก็บตัวอย่างน้ำ กำหนดจุดที่จะทำการเก็บตัวอย่าง โดยวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้มา ใช้เวลา 4 สัปดาห์

3.1.4 การเก็บตัวอย่างน้ำ มีจุดเก็บทั้งหมด 23 จุด จะทำการเก็บรอบละ 2 ครั้ง ครั้งแรก 13 จุด ครั้งสอง 10 จุด ใช้เวลาครั้งละ 1 สัปดาห์และทำการเก็บ 3 รอบ ในเดือน กันยายน พฤศจิกายน และมกราคม

3.1.5 การทดสอบทางเคมี ใช้เวลา 2 อาทิตย์ในการเก็บ 1 ครั้ง เพราะฉะนั้น 1 รอบใช้เวลา 4 สัปดาห์

3.1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้ผลการทดสอบแล้วก็จะนำมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ต่างๆ ใช้เวลา 4 สัปดาห์

3.1.7 การจัดทำรูปเล่มรายงาน นำผลการศึกษาที่ทำมาทั้งหมดมารวมเล่มเพื่อทำเป็นรายงาน ใช้เวลา 8 สัปดาห์



## 3.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน

### 3.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการเลือกตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ

การเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการดำเนินการโครงการจะเป็นการดำเนินการขั้นแรกที่จะต้องทำ เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เลือกจุดเก็บตัวอย่างน้ำได้ตรงกับขอบเขตที่ต้องการศึกษาได้ โดยข้อมูลที่ต้องทำการศึกษารวบรวมในขั้นตอนนี้จะประกอบด้วย

- 1) ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก
- 2) ข้อมูลทางการเกษตรกรรม จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
- 3) ข้อมูลทางอุตสาหกรรม จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
- 4) ข้อมูลทางด้านประชากรของจังหวัดนครนายกจากสำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก
- 5) ข้อมูลทางด้านแผนที่ภูมิศาสตร์ จากกรมแผนที่ทหาร

จากข้อมูลที่ได้จะต้องนำมาวิเคราะห์เลือกตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำมาทดสอบ โดยจะต้องเลือกบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเด่นชัด ทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริเวณที่อยู่อาศัยโดยใช้ข้อมูลที่ได้มา การเลือกตำแหน่งเก็บน้ำจะเป็นการวางแผนในขั้นต้นอย่างคร่าวๆ ซึ่งจะต้องทำการสำรวจพื้นที่จริงก่อนเพื่อให้รู้ตำแหน่งที่แน่นอนและเพื่อความปลอดภัยของผู้ทำโครงการเอง

### 3.2.2 การสำรวจพื้นที่และการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ

หลังจากการเตรียมงานด้านข้อมูลเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือทำการสำรวจพื้นที่จริง เพื่อที่จะได้รู้ตำแหน่งจริง สถานที่จริง ว่าตรงกับที่ได้วางแผนในขั้นต้นแรกหรือไม่ ถ้าจุดเก็บน้ำนั้นไม่ตรงกับพิกัดที่วางไว้ ดังนั้นต้องแก้ไขให้ถูกต้อง ถ้าจุดเก็บน้ำในสถานที่จริงนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม จะต้องทำการปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ให้เหมาะสม

ตำแหน่งเก็บน้ำที่ได้ทำการสรุปแน่นอนแล้ว แสดงอยู่ในตารางข้างล่าง


ตารางที่ 3.2 ตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ

อำเภอ	สัญลักษณ์	จุดเก็บน้ำ	พิกัด	
			x	y
เมือง	A1	1. แม่น้ำนครนายก วัดท่าदान ตำบลสาริกา	83.18	50.09
	A2*	2. สะพานเขานางบวบ-ศรีวัน	75.78	45.73
	A3	3. วัดโพธิ์ไทร ตำบลบ้านใหญ่	71.77	41.55
	A4*	4. คลองพรหมณี ตำบลเขาพระ	72.25	37.82
	A5*	5. แม่น้ำนครนายก สวนหลวง ร.9	70.87	39.24
	A6	6. แม่น้ำนครนายก บริเวณสะพานทางเข้าตัวเมือง	70.39	37.09
	A7	7. ประตูน้ำคลองเหมือง คลองเหมือง บ้านปากเหมือง	69.54	37.43
	A8*	8. คลองเหมือง วัดหนองทราย ตำบลดงละคร	64.70	35.90
	A9	9. คลองเหมือง วัดศรีจุฬา ตำบลศรีจุฬา	58.92	34.79
บ้านนา	B1	1. คลองบ้านนา บ้านพิภลแก้ว ตำบลบ้านนา	70.80	22.20
	B2	2. คลองทองหลาง ตำบลทองหลาง	71.70	23.30
	B3*	3. คลองอาษา บ้านชุมแสง ตำบลอาษา	75.00	23.60
	B4*	4. คลองบ้านนา วัดป่าชะ ตำบลบ้านนา	80.30	23.30
	B5*	5. คลองบ้านนา วัดศรีรัตนาราม ตำบลบ้านนา	82.50	18.60
	B6*	6. คลองบ้านนา ตำบลเขาเพิ่ม	89.30	25.50
ปากพลี	C1*	1. คลองท่าแดง ตำบลเกาะหวาย	67.04	44.64
	C2*	2. คลองยาง บ้านหนองเข้ ตำบลปากพลี	64.99	47.45
	C3	3. คลองยาง วัดท่าศาลา ตำบลนาหินลาด	70.06	53.44
	C4	4. คลองกรวด บ้านโคกกระชาย ตำบลหนองแสง	71.56	47.78
องครักษ์	D1*	1. คลองทกวา บ้านประตูน้ำบางสมบูรณ์ ตำบลบางสมบูรณ์	45.18	31.00
	D2	2. ประตูระฆังน้ำบึงพระอาจารย์ ตำบลพระอาจารย์	47.04	24.51
	D3*	3. แม่น้ำนครนายก โรงเรียนองค์รักษ์ ตำบลองค์รักษ์	62.19	17.39
	D4	4. แม่น้ำนครนายก ตำบลบ้านทรายมูล	67.03	22.00

หมายเหตุ เครื่องหมาย \* หมายถึงจุดที่เลือกไปทดสอบค่า BOD

ตารางที่ 3.3 เหตุผลที่เลือกตำแหน่งเก็บน้ำ

อำเภอ	สัญลักษณ์	สาเหตุที่เลือก
เมือง	A1	เป็นชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานริมแม่น้ำนครนายก อยู่บริเวณเขื่อนคลองท่าด่าน และเพื่อศึกษาคูณภาพน้ำที่เกิดขึ้นหลังจากสร้างเขื่อนเสร็จ
	A2*	
	A3	เป็นบริเวณก่อนที่แม่น้ำนครนายกไหลเข้าตัวเมือง เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ำก่อนและหลังเข้าตัวเมือง
	A4*	เป็นบริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรมและมีบ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่น
	A5*	เป็นบริเวณใจกลางเมือง และเป็นบริเวณที่มีการปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำนครนายก
	A6	เป็นบริเวณหลังจากที่แม่น้ำนครนายกไหลเข้าตัวเมือง เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ำก่อนและหลังเข้าตัวเมือง
	A7	เป็นบริเวณที่มีการเกษตรกรรมและย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่น อีกทั้งคลองเหมืองเป็นคลองขนาดใหญ่
	A8*	เป็นบริเวณที่มีการเกษตรกรรมและย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่น อีกทั้งคลองเหมืองเป็นคลองขนาดใหญ่
	A9	เป็นบริเวณที่มีการเกษตรกรรมหนาแน่น มีการปลูกมะม่วงทองดำมาก และ คลองเหมืองเป็นขนาดใหญ่
บ้านนา	B1	คลองบ้านนาเป็นต้นน้ำจากเขาใหญ่ที่ไหลผ่านชุมชนขนาดใหญ่
	B2	เป็นบริเวณที่ตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยตลอดความยาวของคลองในชุมชนก่อนไหลลงสู่คลอง29 และมีการเลี้ยงหมูมาก
	B3*	คลองอาษาเป็นคลองที่อยู่อาศัยตลอดความยาวของหมู่บ้านนครนายก
	B4*	เป็นบริเวณก่อนที่คลองบ้านนาไหลเข้าสู่ชุมชนในอำเภอบ้านนา คลองบ้านนาเป็นคลองที่มีความยาวมาก และเพื่อศึกษาปัญหาการลุดกสาของบ้านนา
B5*	เป็นบริเวณที่มีการทำเกษตรกรรมมากที่สุดในอำเภอบ้านนา	
B6*	เป็นบริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดของคลองบ้านนาที่เข้าใหญ่ และมีการทำเกษตรกรรมมาก	
ปากพลี	C1*	เป็นบริเวณที่ลำน้ำสาขาของแม่น้ำนครนายกไหลผ่านบริเวณเกษตรกรรมการปลูกหน่อไม้แดงเขี้ยวก่อนลงสู่แม่น้ำนครนายก
	C2*	เป็นบริเวณที่มีการเกษตรกรรมหนาแน่น โดยมีการทำสวนปลูกมะม่วงเป็นหลัก อีกทั้งคลองที่ไหลผ่านเป็นคลองหลักของตำบล
	C3	เป็นบริเวณที่ลำน้ำสาขาของแม่น้ำนครนายกไหลผ่านบริเวณการปลูกหน่อไม้แดงเขี้ยวก่อนลงสู่แม่น้ำนครนายก อีกทั้งยังมีโรงงานอุตสาหกรรมมาก
	C4	เขตที่อยู่ค่อนข้างหนาแน่น และมีการอุตสาหกรรมมาตั้งอยู่มากที่สุดในอำเภอปากพลี
องครักษ์	D1*	เป็นบริเวณที่มีการเลี้ยงกุ้งมากที่สุดในจังหวัด และเป็นสามแยกก่อนที่คลองทวกจะไหลลงร่วมกับแม่น้ำนครนายกที่ประตูน้ำบางสมบูรณ์
	D2	เป็นบริเวณที่โรงงานอุตสาหกรรมมาก มีการเลี้ยงกุ้งและที่พักอาศัยอย่างหนาแน่น
	D3*	เป็นบริเวณที่แม่น้ำนครนายกจะไหลลงร่วมกับคลองทวก เพื่อใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนที่จะไหลรวมกัน
	D4	มีแหล่งอุตสาหกรรมมากที่สุดในอำเภอองครักษ์




รูปที่ 3.1 แผนที่แสดงตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โดยในแต่ละจุดเก็บน้ำนั้นมีความสัมพันธ์กันกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและสาเหตุที่เลือกดังนี้

### 3.2.2.1 ตำแหน่ง A1



รูปที่ 3.2 ตำแหน่งเก็บน้ำตัวอย่าง A1 หน้าเขื่อนคลองท่าด่าน

เป็นจุดที่มีการก่อสร้างเขื่อนคลองท่าด่าน ในบริเวณดังกล่าวไม่มีที่อยู่อาศัย หรือโรงงานอุตสาหกรรมในขณะนี้ แม่น้ำนครนายกที่ถูกปล่อยออกมาจากเขื่อนนั้นจะไม่ผ่านเขตชุมชน เขตเกษตรกรรมและเขตอุตสาหกรรม คุณภาพของแม่น้ำนครนายกที่เพิ่งปล่อยออกมาจากเขื่อนจึงมีความเป็นธรรมชาติมาก จึงเป็นจุดที่ควรตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเมื่อแม่น้ำไหลผ่านเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินต่างๆ อีกสาเหตุหนึ่งมาจากสมมติฐานที่ว่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนที่ใด มักจะมีการเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพื่อใช้ประโยชน์จากเขื่อนในด้านต่างๆมากขึ้น เช่น ในการท่องเที่ยวซึ่งมีการก่อสร้างที่พักตากอากาศ และรีสอร์ต รวมถึงการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่เข้ามาประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่นั่น หรือแม้แต่การตั้งถิ่นฐานของโรงงานอุตสาหกรรมเอง การกำหนดจุดเก็บน้ำที่บริเวณดังกล่าวก็เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนสมมติฐานดังกล่าวด้วย

### 3.2.2.2 ตำแหน่ง A2

ตำแหน่งนี้เป็นจุดที่ต่อเนื่องมาจากแม่น้ำนครนายกที่ออกมาจากเขื่อนคลองท่าด่าน โดยผ่านจุดเก็บน้ำ A1 มาแล้ว โดยแม่น้ำนครนายกจะไหลผ่านชุมชนที่อยู่อาศัยที่ตั้งอยู่สองข้างของแม่น้ำนครนายก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โดยจุด A2 นั้นยังไม่มีเขตของโรงงานอุตสาหกรรมใดๆตั้งอยู่ จะมีเพียงเขตชุมชนที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ประชากร 7,287 คน (รวมทั้งตำบลสาริกา)

การเกษตรกรรม มีพื้นที่พื้นที่ทำนาปี 912 ไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชสวน 218 ไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นมะม่วงทองดีและพันธุ์อื่นๆ (67 ไร่) และกล้วยน้ำว้า (56 ไร่)

อุตสาหกรรม ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่



รูปที่ 3.3 แสดงบริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ A2

### 3.2.2.3 ตำแหน่ง A3



รูปที่ 3.4 จุดเก็บตัวอย่างน้ำ A3 วัดโพธิ์ไทร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เริ่มมีการอยู่อาศัยเริ่มหนาแน่น มีการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยเป็นช่วงๆ ตามสายของแม่น้ำนครนายก มีศาสนสถานสองฝั่งของแม่น้ำ มีเขตย่านพาณิชย์กรรมและการค้าขาย มีพื้นที่ทางเกษตรกรรมน้อยกว่าบริเวณจุดเก็บน้ำ A2

ประชากร 2,831 คน (รวมทั้งตำบลบ้านใหญ่)

เกษตรกรรม ในบริเวณตำบลบ้านใหญ่ หมู่บ้านโพธิ์ไทรมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี 60 ไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชสวนรวม 17 ไร่ ส่วนใหญ่เป็น มะปราง (5 ไร่) และ ส้มโอทองดี (4 ไร่)


อุตสาหกรรม ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่

#### 3.2.2.4 ตำแหน่ง A4



รูปที่ 3.5 แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำ A4 บริเวณคลองพรหมณี

ตำแหน่งเก็บน้ำ A4 เป็นตำแหน่งที่อยู่ในตัวเมือง ซึ่งมีทั้งเขตที่อยู่อาศัยอย่างหนาแน่น มีย่านธุรกิจการค้า เป็นศูนย์กลางทางด้านการธุรกิจของจังหวัด มีการทำเกษตรกรรมมากโดยส่วนใหญ่จะเป็นข้าวนาปี ในบริเวณจุดเก็บน้ำ A4 มีโรงซื้อของเก่าที่ตั้งอยู่ริมคลองพรหมณีและโรงงานอยู่ประปรายโดยไม่ได้ตั้งอยู่ริมคลองพรหมณี



รูปที่ 3.6 โรงซื้อของเก่าที่ตั้งอยู่ริมคลองพรหมมณี ตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ A4

ประชากร 10,086 คน (รวมทั้งตำบลเขาพระ)

เกษตรกรรม มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี 1,240 ไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชสวน 18 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นมะม่วงแก้ว (7 ไร่) และกล้วยน้ำว้า (5 ไร่)

อุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่บริเวณดังกล่าว มีโรงงานผลิตภัณฑ์หินอ่อน 1 โรง และโรงงานเกี่ยวกับชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมทั้งอู่ซ่อมรถ ทั้งหมด 6 โรงงาน

### 3.2.2.5 ตำแหน่ง A5



รูปที่ 3.7 ตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ A5 บริเวณสวนหลวง ร.9

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.8 สภาพแวดล้อมบริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้ำ A5

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ A5 อยู่ในบริเวณสวนหลวง ร.9 ในอำเภอเมืองเป็นจุดที่มีเขตชุมชนอยู่อย่างหนาแน่น อีกทั้งบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่ท่อระบายน้ำทั้งจากบ้านเรือนมารวมกันและปล่อยลงสู่แม่น้ำนครนายก จึงเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ได้รับผลกระทบมาจากน้ำทั้งจากครัวเรือนได้อย่างชัดเจน


#### 3.2.2.6 ตำแหน่ง A6



รูปที่ 3.9 จุดเก็บตัวอย่างน้ำ A6

ตำแหน่ง A6 เป็นตำแหน่งก่อนที่แม่น้ำนครนายกไหลผ่านก่อนเข้าตัวเมือง จุดดังกล่าวสามารถนำข้อมูลคุณภาพน้ำเพื่อไปเปรียบเทียบกับก่อนเข้าและอยู่ในตัวเมืองมีความแตกต่างกันได้ จึงเลือกจุดดังกล่าวเป็นจุดเปรียบเทียบคุณภาพน้ำก่อนและหลังจากผ่านตัวเมือง

### 3.2.2.7 ตำแหน่ง A7



รูปที่ 3.10 จุดเก็บตัวอย่างน้ำ A7 ประตูนํ้าคลองเหมือง

เป็นบริเวณประตูนํ้าคลองเหมือง ซึ่งเป็นคลองที่แยกออกมาจากแม่น้ำนครนายก เป็นดินคลองที่แยกออกมาจากแม่น้ำ โดยบริเวณนี้จะเป็นบริเวณก่อนปล่อยน้ำตามคลองเมืองไปยังเขตเกษตรกรรม จึงเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้ในย่านเกษตรกรรมได้ มีประชากรอยู่อาศัยกันอย่างประปราย


ประชากร 2,666 คน (รวมทั้งตำบลวังกระโจม)

เกษตรกรรม มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี 47 ไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชสวน 50 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นมะปราง (15 ไร่) กระท้อนห่อ (10 ไร่) และมะม่วงน้ำดอกไม้ (7 ไร่)

อุตสาหกรรม มีโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต 1 โรงงาน โรงงานซ่อมพ่นสีรถยนต์ 1 โรงงาน และโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา 1 โรงงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.2.2.8 ตำแหน่ง A8



รูปที่ 3.11 จุดเก็บตัวอย่างน้ำ A8 คลองเหมือง วัดหนองทราย

ตำแหน่ง A8 เป็นตำแหน่งของคลองเหมืองซึ่งเป็นคลองที่มีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับแม่น้ำนครนายกได้ และนับว่าเป็นคลองที่มีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเกษตรกรรม การอยู่อาศัยของประชากรจะไม่แน่นอนหา โดยจะอยู่อาศัยแบบกระจายตัว โดยจะกระจายไปตามเขตเกษตรกรรมของตนเอง มีการรวมตัวของเขตชุมชนขนาดย่อมเป็นระยะๆสองข้างของคลองเหมือง


ประชากร 8,179 คน (รวมทั้งตำบลคงละคร)

เกษตรกรรม มีพื้นที่เพาะปลูกนาปี 561 ไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชสวน 182 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นมะปราง (93 ไร่) และมะม่วงพันธุ์ต่างๆ (34 ไร่)

อุตสาหกรรม ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่

### 3.2.2.9 ตำแหน่ง A9

ยังคงเป็นบริเวณคลองเหมือง ซึ่งมีการทำเกษตรกรรมมากขึ้นตามสองฝั่งคลองเหมือง มีการอยู่อาศัยอย่างประปราย โดยจะเป็นชุมชนเล็กๆกระจายตามสองฝั่งคลอง



รูปที่ 3.12 จุดเก็บตัวอย่างน้ำ A9

ประชากร 5,586 คน (รวมทั้งตำบลศรีจุฬา)

เกษตรกรรม มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี 993 ไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชสวน 64 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นมะม่วงพันธุ์ต่างๆ (33 ไร่) และกล้วยน้ำว้า (10 ไร่)

อุตสาหกรรม ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่


#### 3.2.2.10 ตำแหน่ง B1



รูปที่ 3.13 จุดเก็บตัวอย่างน้ำ B1 คลองบ้านนา บ้านพิบูลแก้ว

ตำแหน่ง B1 เป็นตำแหน่งที่ปลายสายของคลองบ้านนาที่ไหลผ่านเขตเกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย และเขตอุตสาหกรรมมาแล้ว คลองบ้านนาเป็นคลองที่กำเนิดมาจากเขาใหญ่เป็นคลองสายยาวที่ไหลผ่านเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อำเภอบ้านนา โดยเป็นคลองสายหลักของอำเภอบ้านนา และมีการแตกแขนงออกเป็นคลองสายเล็กๆเข้าสู่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่อยู่อาศัยจะรวมตัวกันตามสองฝั่งของคลองโดยตลอด



รูปที่ 3.14 สภาพแวดล้อมบริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้ำ B1


ประชากร 5,175 คน (รวมทั้งตำบลพิบูลย์นอก)

เกษตรกรรม มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี 908 ไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชสวน 12 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นมะม่วงพันธุ์ต่างๆ (5 ไร่) และกระท้อนห่อ (3 ไร่)

อุตสาหกรรม มีโรงงานทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต 1 โรงงาน

#### 3.2.2.11 ตำแหน่ง B2

ตำแหน่งนี้เป็นจุดเก็บตัวอย่างน้ำของคลองทองกลางซึ่งเป็นคลองย่อยที่แยกออกมาจากคลองส่งน้ำ ไหลเข้าสู่ชุมชนทองกลาง ประชากรอาศัยอยู่เป็นชุมชนตลอดริมคลองทองกลาง



รูปที่ 3.15 จุดเก็บตัวอย่างน้ำ B2 คลองทองกลาง บ้านทองกลาง



รูปที่ 3.16 สภาพแวดล้อมบริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้ำ B2


ประชากร 5,267 คน (รวมทั้งตำบลทองกลาง)

เกษตรกรรม มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี 627 ไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชสวน 49 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นมะม่วงพันธุ์ต่างๆ (16 ไร่) กัญชาน้ำร่ำ (10 ไร่) และมะนาว (9 ไร่)

อุตสาหกรรม มีโรงงานผลิตตุ๊กตาเซรามิก ของชำร่วย ดอกไม้แห้ง 1 โรงงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


### 3.2.2.12 ตำแหน่ง B3



รูปที่ 3.17 จุดเก็บตัวอย่างน้ำ B3 คลองอาษา

อยู่ในบริเวณคลองอาษาซึ่งเป็นคลองที่ไหลผ่านบริเวณเกษตรกรรมค่อนข้างหนาแน่น อีกทั้งบริเวณดังกล่าวยังมีการตั้งฟาร์มปศุสัตว์ และมีการเลี้ยงโค สุกรของชาวบ้านโดยทั่วไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำโดยตรง ประชากรมีการตั้งถิ่นฐานอยู่กันอย่างประปราย เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม





รูปที่ 3.18 – 3.19 แสดงสภาพของฟาร์มเลี้ยงไก่บริเวณคลองอาษา

ประชากร 5,175 คน (รวมทั้งตำบลพิบูลออก)

เกษตรกรรม มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี 698 ไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชสวน 7 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นมะม่วง (3 ไร่) และส้มโอ (2 ไร่) มีการทำฟาร์มสุกร และไก่ขนาดใหญ่ 1 ฟาร์ม

อุตสาหกรรม โรงงานผลิตเครื่องปรุงรสอาหาร(น้ำปลา ซีอิ๊ว ซอส) 1 โรงงาน

#### 3.2.2.13 ตำแหน่ง B4



รูปที่ 3.20 จุดเก็บตัวอย่างน้ำ B4 คลองบ้านนา บ้านป่าชะ


เป็นตำแหน่งของคลองบ้านนาที่ไหลผ่านผ่านนา มีประชากรอาศัยอยู่ตลอด 2 ฝั่งของคลองบ้านนา มีศาสนาสถานกระจายอยู่ตามริมคลองเป็นระยะ

ประชากร 5,084 คน (รวมทั้งตำบลป่าชะ)

เกษตรกรรม มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี 506 ไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชสวน 117 ไร่ ส่วนมากเป็นส้มโศ (68 ไร่) มะม่วงพันธุ์ต่างๆ (25 ไร่) และ กระท้อนห่อ (20 ไร่)

อุตสาหกรรม มีโรงงานปั่นด้าย 1 โรงงาน

### 3.2.2.14 ตำแหน่ง B5



รูปที่ 3.21 จุดเก็บตัวอย่างน้ำ B5 คลองบ้านพริก บ้านพริก

อยู่ในบริเวณคลองบ้านพริก เป็นบริเวณที่มีการเกษตรกรรมหนาแน่นมาก อีกทั้งยังมีประชาชนอาศัยอยู่ค่อนข้างมาก มีโรงงานอยู่น้อย เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวในส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม คลองบ้านพริกเป็นคลองที่ไหลผ่านย่านเกษตรกรรม ดังนั้นจึงมีน้ำทิ้งที่มาจากกิจกรรมอยู่มาก

ประชากร 6,507 คน (รวมทั้งตำบลบ้านพริก)

เกษตรกรรม มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี 1,650 ไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชสวน 75 ไร่ สวนใหญ่เป็นมะม่วง (44 ไร่)

อุตสาหกรรม มีโรงสีข้าว 1 โรงงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.2.2.15 ตำแหน่ง B6



รูปที่ 3.22 จุดเก็บตัวอย่างน้ำ B6 คลองบ้านนา บริเวณสะพานวังแก่ง

เป็นบริเวณที่คลองบ้านนาเพิ่งไหลมาจากต้นน้ำในเขาใหญ่ ดังนั้นจึงเป็นจุดที่สามารถนำคุณภาพของน้ำไปเปรียบเทียบกับตำแหน่งที่ผ่านย่านที่อยู่อาศัย ย่านเกษตรกรรม และย่านอุตสาหกรรมได้ บริเวณจุดเก็บน้ำมีโรงเรียนตั้งอยู่ 1 โรงเรียน ประชากรที่อยู่อาศัยอยู่อย่างประปราย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม


ประชากร 4,818 คน (รวมทั้งตำบลเขาเพิ่ม)

เกษตรกรรม มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี 287 ไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชสวน 81 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นเป็นมะม่วง (39 ไร่) ส้มโอทองดี (15 ไร่) และกระท้อนห่อ (15 ไร่)

อุตสาหกรรม มีโรงงานไน้ด้ายจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 1 โรง โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป 1 โรง โรงงานตัดทราย 1 โรงงาน

### 3.2.2.16 ตำแหน่ง C1

อยู่ในบริเวณคลองท่าแดง ในอำเภอปากพลี เป็นคลองที่ไหลผ่านบริเวณเกษตรกรรม ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก ความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและศาสนสถาน



รูปที่ 3.23 จุดเก็บตัวอย่างน้ำ C1 คลองท่าแดง

ประชากร 2,755 คน (รวมทั้งตำบลเกาะหวาย)

เกษตรกรรม มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี 2,218 ไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชสวน 232 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นมะม่วงพันธุ์ต่างๆ (121 ไร่) และ หน่อไม้ไผ่ (75 ไร่)

อุตสาหกรรม ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่



รูปที่ 3.24 สภาพชุมชนบริเวณคลองท่าแดง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.2.2.17 ตำแหน่ง C2



รูปที่ 3.25 จุดเก็บตัวอย่างน้ำ C2 คลองยาง



รูปที่ 3.26 สภาพแวดล้อมบริเวณจุดเก็บน้ำ C2

อยู่ในบริเวณคลองยาง ซึ่งเป็นคลองที่มีความสำคัญต่อเกษตรกรรมมากเช่นเดียวกับคลองท่าแดง ประชากรอาศัยอยู่ริมฝั่งคลองเป็นชุมชนแต่มีความหนาแน่นน้อย

ประชากร 3,750 คน (รวมทั้งตำบลปากพลี)


เกษตรกรรม มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี 2,127 ไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชสวน 178 ไร่ ส่วนใหญ่เป็น มะม่วงพันธุ์ต่างๆ (131 ไร่)

อุตสาหกรรม มีโรงงานบดพลาสติก 1 โรงงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.2.2.18 ตำแหน่ง C3

มีประชากรอาศัยอยู่น้อยมาก มีพื้นที่เกษตรกรรมมากแต่มีการทำน่าน้อยลง และอุตสาหกรรมมีอยู่ประปราย



รูปที่ 3.27 สภาพแวดล้อมบริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้ำ C3

ประชากร 3,685 คน (รวมทั้งตำบลนาหินลาด)

เกษตรกรรม มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี 619 ไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชสวน 1,029 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นส้มโอ (404 ไร่) หน่อไม้ฝรั่งเงี้ยว (318 ไร่) และมะม่วง (110 ไร่)

อุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมจุดดิน 1 โรงงาน

### 3.2.2.19 ตำแหน่ง C4


เป็นบริเวณที่มีการทำเกษตรกรรมมากรวมทั้งมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่เช่นกัน ประชากรที่อยู่อาศัยมีความหนาแน่นต่ำ กระจายตัวไปทั่วบริเวณตามที่ดินทำการเกษตรของตน



รูปที่ 3.28 จุดเก็บตัวอย่างน้ำ C4 คลองกรวด

ประชากร 3,402 คน (รวมทั้งตำบลหนองแสง)

เกษตรกรรม มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี 920 ไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชสวน 266 ไร่ สวนใหญ่เป็นมะม่วง (144 ไร่)



รูปที่ 3.29 โรงงานในบริเวณคลองกรวด

อุตสาหกรรม มีโรงงานผลิตและผสมอาหารสัตว์สำเร็จรูป 1 โรงงาน โรงงานผลิตชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ 1 โรงงาน และ โรงงานผลิตถ่านอัดแท่ง 1 โรงงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.2.2.20 ตำแหน่ง D1



รูปที่ 3.30 จุดเก็บตัวอย่างน้ำ D1 ประตุน้ำบางสมบุรณ์

ตำแหน่ง D1 อยู่ในบริเวณที่แม่น้ำนครนายกไหลมาบรรจบกับคลองหกวาซึ่งเป็นคลองที่มีขนาดใหญ่ เมื่อแหล่งน้ำสองสาขามารวมกันคุณภาพของน้ำจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากเป็นการผสมกันของแหล่งน้ำทั้งสองที่ ดังนั้นจุดนี้จึงเป็นจุดที่เลือกเพื่อที่จะศึกษาคุณภาพน้ำเนื่องจากเป็นจุดที่คุณภาพน้ำมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง อีกทั้งบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของวัด และมีประชากรอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น อีกทั้งมีการทำนาอยู่มาก



รูปที่ 3.31 สภาพแวดล้อมบริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้ำ D1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประชากร 3,613 คน (รวมทั้งตำบลบางสมบุรณ์)

เกษตรกรรม มีการทำนาทุ่งอยู่หนาแน่น และมีการทำข้าวนาป้อมู่มาก

อุตสาหกรรม ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่


### 3.2.2.21 ตำแหน่ง D2

ตำแหน่งเก็บน้ำ D2 เป็นจุดที่เป็นประตูระบายน้ำ ซึ่งเป็นประตูระบายน้ำเพื่อการเกษตร มีการทำนาเป็นบริเวณกว้าง มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่น้อย

ประชากร 6,040 คน (รวมทั้งตำบลพระอาจารย์)

เกษตรกรรม ส่วนใหญ่เป็นการทำข้าวนาปีมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาคือ การเลี้ยงกุ้ง และปลา

อุตสาหกรรม มีโรงงานผลิตสุราจากผลไม้ 1 โรงงาน




รูปที่ 3.32 จุดเก็บตัวอย่างน้ำ D2 ประตูระบายน้ำบึงพระอาจารย์

### 3.2.2.22 ตำแหน่ง D3

จุดเก็บตัวอย่างน้ำจุดเป็นจุดที่แม่น้ำนครนายกที่แยกเป็นสองสาขามาบรรจบกัน จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำอย่างฉับพลัน ดังนั้นจึงเป็นจุดที่ใช้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำหลังจากที่มาบรรจบกัน เนื่องจากแม่น้ำทั้งสองสาขารวมกันจึงทำให้แม่น้ำนครนายกมีขนาดกว้าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กว่าเดิม ส่งผลให้ประชากรมาตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างหนาแน่นมากตลอดสองฝั่งของแม่น้ำ ในบริเวณนี้แม่น้ำไม่ได้ไหลผ่านพื้นที่ทางเกษตรกรรม ดังนั้นจึงจัดได้ว่าไหลผ่านชุมชนที่อยู่อาศัยเป็นหลัก



รูปที่ 3.33 ภาพการไหลมาบรรจบกับของแม่น้ำนครนายกทั้งสองทิศทาง

ประชากร 54,591 คน (รวมทั้งตำบลอรัญ)

เกษตรกรรม ไม่ผ่านย่านเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม มีโรงงานชำแหละเนื้อไก่ 1 โรงงาน และห้องเย็น 1 โรงงาน

#### 3.2.2.23 ตำแหน่ง D4



รูปที่ 3.34 จุดเก็บตัวอย่างน้ำ D4 แม่น้ำนครนายก บ้านทรายมูล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เป็นจุดที่อยู่ในตำบลที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดในอำเภอองครักษ์ จึงเป็นจุดที่ศึกษาถึงผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่มีต่อคุณภาพน้ำในบริเวณนั้น บริเวณดังกล่าวมีการอยู่อาศัยของประชากรค่อนข้างหนาแน่น มีการปลูกข้าวนาปีอยู่บ้าง มีการเลี้ยงกุ้งในบางส่วน

ประชากร 4,581 คน (รวมทั้งตำบลทรายมูล)

อุตสาหกรรม มีโรงงานผสมและแบ่งสารป้องกัน ปรอบศัตรูพืช 1 โรงงาน และโรงงานซ่อมรถยนต์ 1 โรงงาน

### 3.2.3 การเก็บตัวอย่างน้ำ

การเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำในจังหวัดนครนายกจะเก็บด้วยอุปกรณ์เก็บน้ำแนวตั้ง โดยจะหย่อนอุปกรณ์เก็บน้ำไปที่ความลึกของกึ่งกลางลำน้ำ จากนั้นจึงปล่อยคัมกระแทกอุปกรณ์เก็บน้ำเพื่อปิดฝาได้น้ำเพื่อป้องกันการสัมผัสอากาศ ตัวอย่างน้ำที่เก็บได้จะเทใส่ขวด Poly Ethylene สีขาวุ่น จุดละ 2 ขวด สำหรับทดสอบเอง และเพื่อส่งทดสอบ เชื้อไว้ในน้ำแข็งที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อเก็บรักษา จุลชีพให้หยุดการเจริญเติบโตชั่วคราว การเก็บตัวอย่างที่จะนำไปทดสอบค่าโคลิฟอร์มจะต้องไม่จับตัวเป็นก้อนน้ำแข็ง และไม่สัมผัสอากาศ ดังนั้นขวดเก็บน้ำจึงเป็นสีขาวุ่นที่ปิดสนิท



รูปที่ 3.35 อุปกรณ์เก็บน้ำในแนวตั้ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.36 การบันทึกอุณหภูมิกับน้ำประปา


### 3.2.4 การดำเนินการทดสอบ

#### 3.2.4.1 การทดสอบหาค่า Coliform Bacteria

การทดสอบหาค่า Coliform Bacteria นั้นได้ทำการส่งไปทดสอบที่ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยทำการนำส่งทดสอบภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่เก็บตัวอย่างแรก ขึ้นมาจากแหล่งน้ำและป้องกันการสัมผัสแสงแดดและอากาศโดยตรง

#### 3.2.4.2 การทดสอบหาค่า Dissolved Oxygen (DO), pH และค่าความต่างศักย์

ในการทดสอบค่าเหล่านี้จะใช้เครื่องวัด pH Meter ซึ่งสามารถเปลี่ยนหัวเพื่อทำการวัดค่า DO และค่าความต่างศักย์ไปได้ในตัว การทดสอบนั้นจะทำการทดสอบทันทีที่จุดเก็บตัวอย่าง ทั้งนี้เพื่อต้องการค่าที่ถูกต้องและคงความเป็นธรรมชาติเดิมของน้ำมากที่สุด โดยจะจุ่มหัวอ่านไปในน้ำตัวอย่างที่เก็บได้ จากนั้นก็บันทึกค่าที่ได้



รูปที่ 3.37 การวัดค่า DO, pH, ค่าความต่างศักย์

### 3.2.4.3 การหาค่า TDS, ค่าการนำไฟฟ้า, ค่าความต้านทาน และ ค่าความเค็ม

การหาค่า Parameter ดังกล่าวจะทำการทดสอบที่หน้างานเช่นเดียวกันกับการหาค่า DO และค่า pH แต่จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า SensoDirect Con200 ทำการตรวจวัดน้ำที่เก็บได้จากแหล่งน้ำทันทีที่หน้างานเช่นเดียวกับการหาค่า DO และ pH โดยจะนำหัวสำหรับอ่านค่าจุ่มลงไปในตัวอย่างไม่ที่เก็บได้ จากนั้นทำการอ่านค่าที่ได้โดยกดเลือกค่าฟังก์ชันที่ต้องการ แล้วบันทึกผล



รูปที่ 3.38 SensoDirect Con200

#### 3.2.4.4 การหาค่า BOD


ในการหาค่า BOD นั้นจะทำการทดสอบภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนการทดสอบจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง 5-20 องศาเซลเซียส และค่า pH ต้องอยู่ในช่วง 6.5-7.5 ถ้าเป็นมีความเป็นกรดมากเกินไปต้องทำการปรับค่า pH โดยหยดสารละลาย Sodium Hydroxide 1 mol/l ด้วย Micro Pipette จนค่า pH อยู่ในช่วงดังกล่าว ถ้ามีความเป็นด่างมากเกินไปต้องปรับแก้ด้วยสารละลาย Hydrochloric 1 mol/l ด้วย Micro Pipette เช่นกัน จากนั้นจะหยดสารอาหารลงในขวดทดสอบน้ำตัวอย่างใส่แท่งแม่เหล็กลงไปเพื่อทำการคนตัวอย่างน้ำตลอดเวลา ปิดฝาด้วย Sensor ซึ่งใช้อ่านค่าความดันที่ได้ จากนั้นจึงนำไปเข้าสู่ควบคุมอุณหภูมิที่ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน วิธีการทำการทดสอบจะใช้วิธีการอ่านค่าจากความดันที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงจุลชีพไว้ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน จากนั้นจะจดบันทึกค่า BOD<sub>5</sub> ที่ได้



รูปที่ 3.39 การปรับค่า pH ด้วย Sodium Hydroxide



รูปที่ 3.40 แสดงการใช้ Micro Pipette



รูปที่ 3.41 ตัวอย่างน้ำที่อยู่ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา 62 ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


### 3.2.4.5 การทดสอบหาค่าดัชนีอื่นๆ

นอกจากการทดสอบหาค่าพารามิเตอร์ที่ได้กล่าวมาข้างในหัวข้อที่ 3.2.4.1 – 3.2.4.4 แล้วในข้างต้น การหาค่าพารามิเตอร์อื่นๆซึ่งจะช่วยบ่งชี้ถึงสารปนเปื้อนในน้ำชนิดต่างๆ อาทิเช่น สารประกอบไนโตรเจนที่ละลายในน้ำ ซึ่งแบ่งออกเป็น แอมโมเนีย ไนไตรท์ และไนเตรท ที่จะบ่งบอกถึงสารปนเปื้อนที่มาจากกิจกรรม-ปศุสัตว์ น้ำทิ้งจากครัวเรือน เป็นต้น ในการทดสอบพารามิเตอร์เหล่านี้สามารถทดสอบเองได้โดยใช้สารเคมีตั้งต้นในการทำปฏิกิริยาใส่ลงในน้ำตัวอย่างเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนสี ตกตะกอน สารเคมีบางตัวจะต้องใช้ความร้อนสูงเพื่อช่วยให้เกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์ โดยจะนำหลอดตัวอย่างน้ำที่ผสมสารเคมีตั้งต้นแล้วไปตั้งบน Incubator แล้วตั้งเวลา เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทำปฏิกิริยาทางเคมีแล้วจะต้องตั้งตัวอย่างทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเพื่อให้มีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิของเครื่อง Photometer ในขณะนั้น เพื่อให้การอ่านค่าเป็นไปอย่างถูกต้อง เมื่อตัวอย่างที่มีความร้อนมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องแล้ว จึงนำหลอดตัวอย่างน้ำนั้นมาใส่ลงในเครื่อง Photometer เพื่อทำการอ่านค่าพารามิเตอร์ที่ทำการทดลองได้อย่างถูกต้อง โดยเครื่อง Photometer จะใช้หลักการกระเจิงของแสง โดยจะยิงแสงสีซึ่งจะเป็นสีของพารามิเตอร์แต่ละตัวผ่านหลอดตัวอย่างน้ำไปยังจูดรับแสง จากนั้นเครื่องจะแปลงค่าแสงที่อ่านได้จากจูดรับแสงเป็นค่าของพารามิเตอร์เหล่านั้นที่ต้องการหา


ในการทำการทดสอบหาค่าพารามิเตอร์เหล่านี้ จะมีวิธีการคล้ายๆกัน จะแตกต่างกันตรงสารเคมีตั้งต้นจะต่างกัน โดยอาจจะมีลักษณะเป็นผง เป็นเม็ด หรือเป็นหลอดน้ำ แต่จะใช้เครื่อง Photometer ในการทดสอบเหมือนกัน



รูปที่ 3.42 เครื่อง Photometer




รูปที่ 3.43 การทำปฏิกิริยาสารเคมีตั้งต้นที่เป็นหลอดน้ำกับน้ำตัวอย่าง



รูปที่ 3.44 การให้ความร้อนกับตัวอย่างน้ำที่ทำการทดสอบโดย Incubator


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.45 ทำการทดสอบโดย Photometer

### 3.2.5 การคำนวณค่า BOD ของตัวอย่างน้ำที่ไม่ได้ทำการทดสอบ

ในการทดสอบหาค่า BOD นั้น เราสามารถทำการทดสอบเองได้ แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านอุปกรณ์ซึ่งสามารถทำการทดสอบได้ครั้งละ 6 ตัวอย่าง ซึ่งทำให้การทดสอบทำได้ 12 ตัวอย่างจากทั้งหมด 23 ตัวอย่าง ดังนั้นจึงเหลือตัวอย่าง 11 ตัวอย่างที่ไม่ได้ทำการทดสอบหาค่า BOD จึงต้องทำการทำนายผลค่า BOD จากการคำนวณจากสมการ โดยใช้ความสัมพันธ์ของค่า COD และ BOD ที่ได้ผลการทดสอบมาแล้ว ตัดค่าผลการทดสอบที่มีการเบี่ยงเบนมากออก จากนั้นนำค่าที่เหลือมาพล็อตกราฟ โดยให้แกน X เป็นค่า COD และให้แกน Y เป็นค่า BOD จากนั้นใช้โปรแกรม Excel คำนวณสมการออกมา จะต้องสมการดังรูปข้างล่าง



รูปที่ 3.46 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า COD และ BOD

จากสมการที่ได้จะสามารถคำนวณหาค่า BOD ได้ โดยแทนค่า COD ที่ทดสอบได้ในตัวแปร X ในสมการ  $Y = 0.2257x + 1.601$  จะได้ออกมาซึ่งค่า Y ที่ได้ออกมาซึ่งค่า BOD นั้นเอง

### 3.2.6. การเก็บบันทึกผลการทดสอบและการวิเคราะห์ผล

ผลการทดสอบทั้งจากการทดสอบเอง และส่งทดสอบที่ได้มานั้นจะทำการเก็บบันทึกผลไว้ในคอมพิวเตอร์ การประมวลผลการทดสอบจะแสดงผลในรูปแบบของ GIS เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ผลการทดสอบ จากนั้นจะทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์แต่ละตัวที่กับการใช้ประโยชน์ที่ดินว่าเป็นไปทิศทางใด

## บทที่ 4

### ผลการทดสอบและการวิเคราะห์ผลการทดสอบ

#### 4.1 ผลการทดสอบสารปนเปื้อนในน้ำ

ผลการทดสอบที่ได้จะทำการเป็นตาราง โดยจะแยกเป็นอำเภอ โดยตัวอักษรตัวแรกหมายถึงอำเภอ หมายเลขถัดมาเป็นหมายเลขตำแหน่งเก็บน้ำที่อำเภอนั้นๆ

- A หมายถึงอำเภอเมือง
- B หมายถึงอำเภอบ้านนา
- C หมายถึงอำเภอปากพลี
- D หมายถึงอำเภอองครักษ์

การตีความหมายของสัญลักษณ์ เช่น A9 หมายถึงตำแหน่งเก็บน้ำในอำเภอเมืองจุดที่ 9 การดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยแต่ละอยู่ในช่วงเวลา และฤดูกาลที่ต่างกัน ซึ่งช่วงเวลาทำการเก็บตัวอย่างน้ำทั้ง 3 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่ 1 ทำการเก็บตัวอย่างน้ำในวันที่ 18 และ 25 กันยายน 2548 ช่วงฤดูฝน

ครั้งที่ 2 ทำการเก็บตัวอย่างน้ำในวันที่ 13 และ 20 พฤศจิกายน 2548 ช่วงปลายฤดูหนาว

ครั้งที่ 3 ทำการเก็บตัวอย่างน้ำในวันที่ 9 และ 15 มกราคม 2549 ช่วงต้นฤดูแล้ง

โดยผลการทดสอบที่ได้ทั้ง 3 ครั้งมีดังนี้

ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบตัวอย่างน้ำในการเก็บครั้งที่ 1

วันที่	เวลา	ตำแหน่ง	อุณหภูมิ °C	pH	TDS (mg/l)	DO (mg/l)	BOD <sub>5</sub> (mg/l)	COD (mg/l)	Coliform (MPN/100ml)	ค่าความต่างศักย์ (mV)	ค่าความเค็ม (g/Kg)	NH <sub>3</sub> mg/l
18/9/2005	17.10	A1	30.5	9.45	261	4.61	3	6.20	>240000	-160	0.2	0.05
	16.37	A2*	28.0	6.69	35	5.06	2	3.80	>240000	6	0	0.12
	13.31	A3	29.9	6.65	33	5.16	3	7.90	>240000	14	0	0.08
	17.57	A4*	29.7	6.23	38	2.50	5	14.50	>240000	34	0	0.15
	13.06	A5*	29.5	6.63	34	4.89	2	8.70	>240000	8	0	0.11
	10.50	A6	30.7	6.99	52	4.22	2	2.80	>240000	-10	0	0.09
	11.10	A7	29.5	6.44	31	3.65	3	5.10	>240000	22	0	0.08
	11.30	A8*	28.7	6.60	33	4.45	2	2.20	>240000	12	0	<0.02
	11.45	A9	29.0	6.42	45	4.00	3	7.80	>240000	23	0.1	0.11
25/9/2005	8.50	B1	30.9	6.40	55	1.13	7	23.5	≥240000	25	0.1	0.14
	11.55	B2	30.6	6.46	54	3.70	3	8.2	≥240000	22	0.1	0.12
	9.25	B3*	30.6	6.57	71	3.07	7	12.3	≥240000	14	0.1	0.54
	10.39	B4*	29.2	6.56	51	2.99	7	10.9	≥240000	18	0.1	0.04
	10.00	B5*	30.3	6.39	77	1.53	10	463	≥240000	27	0.1	1.22
	10.20	B6*	29.4	6.62	49	5.22	3	7.2	≥240000	11	0.1	0.12
18/9/2005	15.50	C1*	30.8	6.25	30	2.83	4	14.90	>240000	35	0.0	0.10
	15.30	C2	30.0	6.65	34	4.28	3	7.50	>240000	9	0.0	0.09
	14.38	C3	28.9	6.70	37	4.86	3	7.60	>240000	6	0.0	0.11
	14.00	C4*	31.5	6.15	23	3.77	2	10.10	>240000	39	0.0	0.12
25/9/2548	15.32	D1*	32.3	4.46	313	2.87	7	26.9	≥240000	22	0.3	0.15
	15.06	D2	32.1	7.00	140	1.65	10	35.5	≥240000	-13	0.1	0.20
	14.28	D3*	32.5	6.18	88	2.23	5	14.3	>240000	38	0.1	0.14
	13.37	D4	31.4	6.03	70	2.02	10	35.5	>240000	47	0.1	0.16

หมายเหตุ จุดที่มี \* หมายถึงตำแหน่งที่เลือกมาทำการทดสอบหาค่า BOD โดยการทดลอง

ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบตัวอย่างน้ำในการเก็บครั้งที่ 1 (ต่อ)

ตำแหน่ง	Resistant (Ohm)	Conductivity (µs)	chloride (Cl) (mg/l)	Aluminium (Al) (mg/l)	Nitrate (NO <sub>3</sub> ) (mg/l)	Phosphate (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) (Mg/l)	copper total (Cu) (mg/l)	Sulfate (SO <sub>4</sub> ) (mg/l)	Iron (Fe) (Mg/l)
A1	2.68	373.00	<0.50	0.13	1.20	0.32	0.24	40.00	0.11
A2	20.20	49.70	0.90	<0.01	<1.00	0.31	0.12	<2.00	<0.02
A3	20.90	48.10	1.30	<0.01	<1.00	0.13	0.10	5.20	<0.02
A4	18.21	58.80	<0.50	<0.01	<1.00	0.31	0.88	<2.00	0.15
A5	20.40	51.00	1.10	<0.01	1.00	0.50	0.14	6.20	<0.02
A6	13.21	75.90	1.60	<0.01	<1.00	0.15	0.15	5.70	0.02
A7	22.60	45.80	1.60	<0.01	<1.00	0.26	0.21	<2.00	<0.02
A8	20.90	47.70	0.50	<0.01	<1.00	0.16	0.15	<2.00	<0.02
A9	15.48	64.80	3.00	0.01	<1.00	0.14	0.29	13.00	<0.02
B1	12.56	79.70	5.90	<0.01	<1.00	1.40	0.28	9.90	0.02
B2	12.94	77.40	4.50	<0.01	<1.00	0.15	0.20	7.60	<0.02
B3	9.75	103.10	5.40	<0.01	<1.00	1.19	0.24	11.40	0.03
B4	13.50	74.30	2.10	<0.01	<1.00	0.49	0.13	9.10	<0.02
B5	9.06	110.40	2.90	<0.01	<1.00	2.56	0.30	<2.00	0.07
B6	14.27	70.10	2.60	<0.01	<1.00	0.99	0.64	7.10	<0.02
C1	23.30	43.20	0.60	<0.01	<1.00	0.13	1.02	<2.00	<0.02
C2	20.80	48.20	1.40	<0.01	<1.00	0.28	0.19	<2.00	<0.02
C3	18.98	55.30	<0.50	<0.01	<1.00	0.09	0.13	<2.00	<0.02
C4	30.50	32.90	<0.50	<0.01	<1.00	0.29	0.14	<2.00	<0.02
D1	2.24	448	14.60	<0.01	<1.00	0.20	0.32	60.80	0.07
D2	5.00	201	24.20	<0.01	<1.00	1.11	0.39	28.70	0.02
D3	7.85	130	10.90	<0.01	<1.00	0.47	0.36	25.60	0.04
D4	9.93	101.1	5.90	<0.01	<1.00	0.21	0.41	25.00	0.03

ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบตัวอย่างน้ำในการเก็บครั้งที่ 2

วันที่	เวลา	ตำแหน่ง	อุณหภูมิ °C	pH	TDS mg/l	DO mg/l	BOD mg/l	COD mg/l	Coliform MPN/100ml	ค่าความต่าง ศักย์ MV	ค่าความ เเค็ม g/km	NH <sub>3</sub> mg/l	Manganese mg/l	Zinc (Zn) (mg/l)
13/11/2548	13.46	A1	27.00	7.28	25	7.76	3.36	7.80	>240,000	-29	0.00	0.21	0.21	<0.02
13/11/2548	13.12	A2	28.90	6.11	28	0.46	3.56	8.70	>240,000	36	0.00	<0.02	<0.20	<0.02
13/11/2548	10.57	A3	29.30	6.55	30	4.54	2.28	3.00	>240,000	15	0.00	0.13	<0.20	<0.02
13/11/2548	10.15	A4	30.70	6.15	38	3.47	4.69	13.70	>240,000	40	0.00	<0.02	0.24	<0.02
13/11/2548	10.34	A5	28.60	6.41	29	6.07	1.96	1.60	>240,000	22	0.00	0.13	<0.20	<0.02
13/11/2548	8.51	A6	29.10	6.46	32	2.31	3.18	7.00	>240,000	19	0.00	<0.02	<0.20	<0.02
13/11/2548	9.15	A7	28.30	6.56	31	2.85	2.21	2.70	>240,000	14	0.00	0.19	<0.20	<0.02
13/11/2548	9.33	A8	28.80	6.50	34	4.02	2.00	1.78	>240,000	18	0.00	0.16	<0.20	<0.02
13/11/2548	9.49	A9	28.90	6.42	31	4.59	2.32	3.20	>240,000	22	0.00	0.13	<0.20	<0.02
20/11/2548	9.16	B1	28.60	6.13	57	1.31	13.99	54.90	92,000	41	0.10	0.06	<0.20	<0.02
20/11/2548	11.20	B2	28.00	6.59	54	0.18	8.62	31.10	92,000	25	0.10	<0.02	<0.20	<0.02
20/11/2548	11.00	B3	28.00	6.78	89	0.13	10.47	39.30	92,000	13	0.10	0.07	<0.20	<0.02
20/11/2548	9.40	B4	28.10	6.43	44	8.90	5.69	18.10	92,000	22	0.10	0.08	<0.20	<0.02
20/11/2548	10.30	B5	28.20	6.51	92	0.20	15.96	63.60	92,000	28	0.10	0.06	0.86	<0.02
20/11/2548	10.00	B6	27.50	6.70	59	5.20	10.27	38.40	92,000	6	0.10	0.08	<0.20	<0.02
13/11/2548	12.40	C1	30.90	6.07	35	4.40	4.65	13.50	>240,000	44	0.00	0.17	<0.20	<0.02
13/11/2548	12.23	C2	30.30	6.34	31	1.52	3.43	8.10	>240,000	28	0.00	0.15	<0.20	<0.02
13/11/2548	11.51	C3	30.00	6.47	33	1.40	3.68	9.20	>240,000	20	0.00	0.13	<0.20	<0.02
13/11/2548	11.25	C4	31.00	5.95	26	0.93	3.90	10.20	>240,000	52	0.00	0.13	<0.20	<0.02
20/11/2548	12.55	D1	29.60	6.46	172	1.43	7.56	26.40	160,000	32	0.10	0.07	<0.20	<0.02
20/11/2548	12.25	D2	29.80	7.08	611	0.47	14.89	58.90	160,000	-5	0.50	0.09	<0.20	<0.02
20/11/2548	12.00	D3	29.50	6.39	89	0.20	9.37	34.40	160,000	38	0.10	0.08	<0.20	<0.02
20/11/2548	11.30	D4	29.30	6.36	49	0.15	12.10	46.50	160,000	38	0.10	0.08	<0.20	<0.02

ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบตัวอย่างน้ำในการเก็บครั้งที่ 2 (ต่อ)

ตำแหน่ง	Resistance (Ohm)	Conductivity (µs)	chloride (Cl) (mg/l)	Aluminium (Al) (mg/l)	Nitrate (NO <sub>3</sub> ) (mg/l)	Phosphate (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) (mg/l)	copper total (Cu) (mg/l)	Sulfate (SO <sub>4</sub> ) (mg/l)
A1	27.70	36.90	<0.5	<0.01	<1.0	0.22	0.11	<5
A2	24.40	41.10	<0.5	<0.01	<1.0	0.35	0.39	<5
A3	23.10	43.70	<0.5	<0.01	<1.0	0.16	0.44	<5
A4	18.28	54.70	3.00	<0.01	<1.0	0.33	0.52	<5
A5	23.80	42.20	0.80	<0.01	<1.0	0.19	0.74	<5
A6	21.60	46.70	0.50	<0.01	<1.0	0.07	2.07	<5
A7	22.30	45.00	<0.5	<0.01	<1.0	0.38	0.4	<5
A8	20.20	50.10	0.60	<0.01	<1.0	0.38	0.76	<5
A9	22.40	44.60	<0.5	<0.01	<1.0	0.33	0.92	<5
B1	12.32	81.70	1.30	<0.01	<1.0	0.69	0.25	<5
B2	12.92	77.50	0.70	<0.01	<1.0	0.81	0.48	7.6
B3	7.82	128.20	7.40	<0.01	1.9	1.84	0.30	10.1
B4	15.90	62.40	0.80	<0.01	<1.0	0.55	0.43	6.5
B5	7.56	132.90	2.70	<0.01	4.3	3.11	0.28	<5
B6	11.76	84.90	0.60	<0.01	<1.0	0.62	0.25	5
C1	19.65	50.79	2.30	<0.01	<1.0	0.05	1.65	<5
C2	21.90	45.07	1.80	<0.01	<1.0	0.11	0.54	<5
C3	21.10	47.93	<0.5	<0.01	<1.0	0.31	0.44	<5
C4	26.60	37.93	<0.5	<0.01	<1.0	0.18	0.34	<5
D1	4.05	248.00	5.0	<0.01	<1.0	0.41	0.14	28.9
D2	11.47	873.00	5.0	<0.01	<1.0	0.46	0.22	64.9
D3	7.87	127.50	8.40	<0.01	<1.0	0.22	0.20	19.7
D4	14.22	70.50	2.70	<0.01	<1.0	0.23	0.24	8.5

ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบตัวอย่างน้ำในการเก็บครั้งที่ 3 (ต่อ)

ตำแหน่ง	Resistance (Ohm)	Conductivity (ms)	chloride (Cl) (mg/l)	Aluminium (Al) (mg/l)	Nitrate (NO <sub>3</sub> ) (mg/l)	Phosphate (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) (mg/l)	copper total (Cu) (mg/l)	Sulfate (SO <sub>4</sub> ) (mg/l)
A1	6.54	152.50	<0.50	<0.01	<1.00	0.29	0.13	17.20
A2	15.34	60.40	0.50	<0.01	<1.00	0.93	0.23	6.10
A3	17.24	58.50	1.80	<0.01	<1.00	0.47	0.26	5.00
A4	4.70	234.00	15.50	<0.01	<1.00	1.61	0.24	18.90
A5	17.61	57.00	<0.50	<0.01	<1.00	0.72	0.28	7.00
A6	15.92	62.80	0.60	<0.01	<1.00	0.75	0.23	5.50
A7	14.62	67.80	0.90	<0.01	<1.00	0.50	0.31	5.30
A8	11.95	83.60	3.80	<0.01	<1.00	0.77	0.25	8.50
A9	10.36	96.00	6.20	<0.01	<1.00	0.49	0.25	19.10
B1	9.38	106.70	5.20	<0.01	<1.00	0.37	0.21	20.70
B2	9.14	110.40	4.10	<0.01	<1.00	1.28	0.47	14.20
B3	4.29	235.00	12.40	<0.01	1.00	4.88	0.37	14.30
B4	14.33	70.30	2.10	<0.01	<1.00	0.62	0.08	10.70
B5	4.20	239.00	4.70	<0.01	<1.00	6.36	0.3	5.40
B6	15.58	64.10	1.50	<0.01	<1.00	0.52	0.21	6.60
C1	6.43	15.79	17.70	<0.01	<1.00	1.02	0.22	8.20
C2	6.72	148.90	11.40	<0.01	<1.00	0.37	0.43	9.40
C3	11.89	84.70	<0.50	<0.01	<1.00	0.65	0.35	<5.00
C4	14.77	68.00	8.00	<0.01	<1.00	1.00	0.28	<5.00
D1	1.82	551.00	10.20	<0.01	<1.00	0.53	0.28	46.20
D2	0.78	1283.00	76.80	<0.01	<1.00	0.45	0.32	97.50
D3	2.34	429.00	221.40	<0.01	<1.00	0.35	0.36	60.00
D4	8.01	125.50	8.70	<0.01	<1.00	0.44	0.31	22.30

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบตัวอย่างน้ำในการเก็บครั้งที่ 3

วันที่	เวลา	ตำแหน่ง	อุณหภูมิ °C	pH	TDS mg/l	DO mg/l	BOD mg/l	COD mg/l	Coliform MPN/100ml	ค่าความต่าง ศักย์ MV	ค่าความ เติม g/km	NH <sub>3</sub> mg/l	Zinc mg/l
9/1/2549	14.48	A1	28.90	9.44	106	1.06	3.34	7.70	92000	-147	0.10	0.09	<0.02
9/1/2549	14.16	A2	29.00	7.18	43	0.70	11.35	43.20	92000	-11	0.00	0.05	<0.02
9/1/2549	12.19	A3	29.30	6.95	41	0.28	8.67	31.30	92000	3	0.00	0.05	<0.02
9/1/2549	9.55	A4	27.00	6.69	16	0.26	12.91	50.10	92000	19	0.10	2.24	<0.02
9/1/2549	11.30	A5	29.10	6.82	40	0.27	12.32	47.50	92000	-12	0.00	0.07	<0.02
9/1/2549	10.15	A6	27.10	6.73	44	0.25	12.89	50.00	92000	15	0.10	0.05	<0.02
9/1/2549	10.30	A7	26.30	6.86	46	0.29	18.19	73.50	92000	8	0.10	0.07	<0.02
9/1/2549	10.47	A8	27.40	6.92	59	0.30	8.48	30.50	92000	4	0.10	0.08	<0.02
9/1/2549	11.00	A9	28.30	6.90	67	0.29	11.42	43.50	92000	6	0.10	0.12	<0.02
15/1/2549	10.20	B1	26.50	6.57	74	0.29	13.07	50.80	17000	24	0.10	0.15	<0.02
15/1/2549	12.26	B2	28.40	6.57	76	0.22	9.97	37.10	17000	25	0.10	0.09	<0.02
15/1/2549	12.09	B3	28.20	7.14	162	0.22	10.63	40.00	17000	-9	0.10	3.00	<0.02
15/1/2549	10.47	B4	27.60	6.54	49	0.11	8.03	28.50	17000	28	0.10	0.23	<0.02
15/1/2549	11.40	B5	28.30	6.98	165	0.18	15.46	61.40	17000	1	0.10	10.26	<0.02
15/1/2549	11.18	B6	28.40	7.06	45	0.13	6.09	19.90	17000	-5	0.10	0.08	<0.02
9/1/2549	13.48	C1	29.40	6.80	108	0.72	21.80	89.50	160000	12	0.10	0.20	<0.02
9/1/2549	13.30	C2	27.70	7.17	104	0.84	8.64	31.20	160000	-10	0.10	0.10	<0.02
9/1/2549	13.05	C3	28.10	6.86	58	0.76	9.43	34.70	160000	10	0.10	0.07	<0.02
9/1/2549	12.44	C4	29.40	6.42	47	0.73	13.07	50.80	160000	34	0.10	0.09	<0.02
15/1/2549	13.54	D1	34.00	7.00	383	0.19	13.43	52.40	28000	0	0.30	<0.02	<0.02
15/1/2549	13.35	D2	30.60	7.01	888	0.17	10.90	41.20	28000	-1	0.70	0.10	<0.02
15/1/2549	13.10	D3	30.70	6.33	299	0.24	11.60	44.30	28000	41	0.20	0.14	<0.02
15/1/2549	12.46	D4	31.50	6.66	87	0.18	9.88	36.70	28000	20	0.10	0.12	<0.02

#### 4.1.1 อุณหภูมิ

มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินกำหนดค่าอุณหภูมิของแหล่งน้ำให้เป็นตามธรรมชาติ โดยทำการวัดจากแหล่งเก็บน้ำโดยเทอร์โมมิเตอร์

ครั้งที่ 1 ค่าที่ได้จากการตรวจวัดมีค่าอยู่ระหว่าง 28.0 – 32.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดที่ตำแหน่งเก็บน้ำ A2 (แม่น้ำนครนายก วัดเขานางบวช อำเภอเมือง) และจุดที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดคือ D3 (แม่น้ำนครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์)

ครั้งที่ 2 ค่าที่ได้จากการตรวจวัดมีค่าอยู่ระหว่าง 27.0 – 31.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดที่ตำแหน่งเก็บน้ำ A1 (แม่น้ำนครนายก หน้าเขื่อนท่าด่าน) และจุดที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดคือ C4 (คลองกรวด บ้านโคกกระชาย ตำบลหนองแสง)

ครั้งที่ 3 ค่าที่ได้จากการตรวจวัดมีค่าอยู่ระหว่าง 26.3 – 34.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดที่ตำแหน่งเก็บน้ำ A7 (ประตูน้ำคลองเหมือง อำเภอเมือง) และจุดที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดคือ D1 (คลองหกวา บ้านประตูน้ำบางสมบูรณ ตำบลบางสมบูรณ อำเภอองครักษ์)

#### 4.1.2 pH

มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินกำหนดค่า pH ให้อยู่ในช่วง 6-9

ครั้งที่ 1 ค่า pH ที่ได้มีค่าอยู่ในช่วง 4.46 – 9.45 โดยตำแหน่งที่มีค่าความเป็นกรดมากที่สุดคือ D1 (คลองหกวา ตำบลบางสมบูรณ อำเภอองครักษ์) และตำแหน่งที่มีค่าความเป็นด่างมากที่สุดคือ A1 ซึ่งทั้งสองจุดนี้เป็นจุดที่มีค่า pH มากกว่าและน้อยกว่ามาตรฐานตามลำดับ

ครั้งที่ 2 ค่า pH ที่ได้มีค่าอยู่ในช่วง 5.95 – 7.28 โดยตำแหน่งที่มีค่าความเป็นกรดมากที่สุดคือ C4 (คลองกรวด บ้านโคกกระชาย ตำบลหนองแสง) และตำแหน่งที่มีค่าความเป็นด่างมากที่สุดคือ A1 (แม่น้ำนครนายก บริเวณเขื่อนคลองท่าด่าน)

ครั้งที่ 3 จากการทดสอบพบว่าค่า pH ที่ได้มีค่าอยู่ในช่วง 6.33 – 9.44 โดยตำแหน่งที่มีค่าความเป็นกรดมากที่สุดคือ D3 (แม่น้ำนครนายก โรงเรียนองครักษ์ อำเภอองครักษ์) และตำแหน่งที่มีค่าความเป็นด่างมากที่สุดคือ A1 (แม่น้ำนครนายก บริเวณเขื่อนคลองท่าด่าน)

#### 4.1.3 TDS

ค่า TDS ไม่มีการกำหนดไว้ในมาตรฐานว่าต้องมีปริมาณเท่าใด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ครั้งที่ 1 จากการทดสอบพบว่าค่าจะอยู่ในช่วง 23-313 mg/l โดยตำแหน่งที่มีค่ามากที่สุดคือ D1 (คลองหกวา ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์) และตำแหน่งที่มีค่า TDS น้อยที่สุดคือ C4 (คลองกรวด บ้านโคกกระชาย ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี)

ครั้งที่ 2 จากการทดสอบพบว่าค่าจะอยู่ในช่วง 25-611 mg/l โดยตำแหน่งที่มีค่ามากที่สุดคือ D2 (ประตูระบายน้ำบึงพระอาจารย์ ตำบลพระอาจารย์) และตำแหน่งที่มีค่า TDS น้อยที่สุดคือ A1 (แม่น้ำนครนายก บริเวณเขื่อนคลองท่าด่าน)

ครั้งที่ 3 จากการทดสอบพบว่าค่าจะอยู่ในช่วง 16-888 mg/l โดยตำแหน่งที่มีค่ามากที่สุดคือ D2 (ประตูระบายน้ำบึงพระอาจารย์ ตำบลพระอาจารย์) และตำแหน่งที่มีค่า TDS น้อยที่สุดคือ A4 (คลองพรหมณี อำเภอเมือง)

#### 4.1.4 DO

โดยปกติแล้วปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำตามธรรมชาติจะมีค่าไม่เกิน 9 mg/l และมาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินกำหนดให้ค่า DO มีค่าไม่น้อยกว่า 2.0 mg/l ตามแหล่งน้ำประเภทที่ 5

ครั้งที่ 1 ค่า DO มีค่าอยู่ระหว่าง 1.13 – 5.16 mg/l โดยตำแหน่งที่มีปริมาณ DO มากที่สุดคือ ตำแหน่ง A3 (แม่น้ำนครนายก วัดโพธิ์ไทร ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง) และจุดที่มีค่า DO ต่ำที่สุดคือ B1 (คลองบ้านนา บ้านพิบูลแก้ว ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา)

ครั้งที่ 2 ผลการทดสอบค่า DO มีค่าอยู่ระหว่าง 0.13 – 5.20 mg/l โดยตำแหน่งที่มีปริมาณ DO มากที่สุดคือตำแหน่ง B6 (คลองบ้านนา ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา) และจุดที่มีค่า DO ต่ำที่สุดคือ B3 (คลองอาษา บ้านชุมแสง ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา)

ครั้งที่ 3 ผลการทดสอบค่า DO มีค่าอยู่ระหว่าง 0.11 – 1.06 mg/l โดยตำแหน่งที่มีปริมาณ DO มากที่สุดคือตำแหน่ง A1 (แม่น้ำนครนายก บริเวณเขื่อนคลองท่าด่าน) และจุดที่มีค่า DO ต่ำที่สุดคือ B4 (คลองบ้านนา วัดป่าชะ ตำบลบ้านนา)

#### 4.1.5 BOD

มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินยอมให้ค่า BOD ในน้ำไม่เกิน 4.0 ตามแหล่งน้ำประเภทที่ 5

ครั้งที่ 1 ผลการทดสอบค่า BOD อยู่ระหว่าง 2-10 mg/l โดยจุดที่มีค่า BOD มากที่สุดคือ B5 (คลองบ้านพรึก ตำบลบ้านพรึก อำเภอบ้านนา) D2 (ประตูระบายน้ำบึงพระอาจารย์ ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์) และ D4 (แม่น้ำนครนายก ตำบลบ้านทรายมูล) ส่วนตำแหน่งที่มีค่า BOD น้อยที่สุดมีอยู่ 5 ตำแหน่งคือ A2 (แม่น้ำนครนายก วัดเจ้านางบัว อำเภอเมือง) A5 (แม่น้ำนครนายก สวนหลวง เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อำเภอเมือง) A6 (แม่น้ำนครนายก อำเภอเมือง) A8 (คลองเหมือง วัดหนองทราย ตำบลดงละคร อำเภอเมือง) และ C4 (คลองกรวด บ้านโคกกระชาย ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี)

ครั้งที่ 2 ค่าที่ได้จากการใช้สมการความสัมพันธ์ระหว่าง BOD กับค่า COD จากผลการทดสอบในครั้งที่ 1 พบว่าค่า BOD มีค่าอยู่ในช่วง 1.96 – 15.96 mg/l โดยตำแหน่งที่มีค่า BOD ต่ำที่สุดคือ A5 (แม่น้ำนครนายก สวนหลวง ร.9) ตำแหน่งที่มีค่า BOD สูงที่สุดคือ B5 (คลองบ้านพริก บ้านพริก อำเภอบ้านนา)

ครั้งที่ 3 ค่าที่ได้จากการใช้สมการความสัมพันธ์ระหว่าง BOD กับค่า COD จากผลการทดสอบในครั้งที่ 1 พบว่าค่า BOD มีค่าอยู่ในช่วง 3.34 – 21.80 mg/l โดยตำแหน่งที่มีค่า BOD ต่ำที่สุดคือ A5 (แม่น้ำนครนายก สวนหลวง ร.9) ตำแหน่งที่มีค่า BOD สูงที่สุดคือ B5 (คลองบ้านพริก บ้านพริก อำเภอบ้านนา)

#### 4.1.6 COD

มาตรฐานไม่ได้มีการกำหนดค่า COD ไว้

ครั้งที่ 1 จากการทดสอบค่า COD ที่ได้อยู่ในช่วง 2.2 – 463 mg/l ตำแหน่งที่มีค่า COD สูงที่สุดคือ B5 (คลองบ้านพริก ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา) และตำแหน่งที่มีค่า COD ต่ำที่สุดคือ A8 (คลองเหมือง วัดหนองทราย ตำบลดงละคร อำเภอเมือง)

ครั้งที่ 2 จากการทดสอบค่า COD ที่ได้อยู่ในช่วง 1.60 – 63.6 mg/l ตำแหน่งที่มีค่า COD สูงที่สุดคือ B5 (คลองบ้านพริก ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา) และตำแหน่งที่มีค่า COD ต่ำที่สุดคือ A5 (แม่น้ำนครนายก สวนหลวง ร.9 อำเภอเมือง)

ครั้งที่ 3 ผลการทดสอบค่า COD ที่ได้อยู่ในช่วง 7.7 – 89.5 mg/l ตำแหน่งที่มีค่า COD สูงที่สุดคือ C2 (คลองยาง บ้านหนองเข้ ตำบลปากพลี) และตำแหน่งที่มีค่า COD ต่ำที่สุดคือ A1

#### 4.1.7 Coliform Bateria

ค่ามาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินยอมให้ปริมาณ Coliform Bateria ที่อยู่ในน้ำมีค่าไม่เกิน 20,000 MPN/100 ml

ครั้งที่ 1 ค่าที่ได้จากการทดสอบนั้นพบว่าทุกตำแหน่งที่ทำการทดสอบมีค่าเกินมาตรฐานทุกจุด โดยค่าที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง  $\geq 240,000$  -  $> 240,000$  MPN/100ml

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**ครั้งที่ 2** ค่าที่ได้จากการทดสอบอยู่ในช่วง 92,000 - >240,000 MPN/100ml โดยในอำเภอเมือง และอำเภอปากพลีทุกตำแหน่งมีค่า >240,000 MPN/100ml อำเภอบ้านนา มีค่า 92,000 MPN/100ml และที่อำเภอองครักษ์มีค่า 160,000 MPN/100ml พบว่ามีค่าเกินมาตรฐานทั้งหมด

**ครั้งที่ 3** ค่าที่ได้จากการทดสอบอยู่ในช่วง 17,000 – 160,000 MPN/100 ml โดยอำเภอบ้านนา เป็นอำเภอเดียวที่มีค่าอยู่ในมาตรฐานซึ่งมีค่าเท่ากับ 17,000 MPN/100 ml อำเภอปากพลีมีค่าโคลิฟอร์มมากที่สุดซึ่งมีค่าเท่ากับ 160,000 MPN/100 ml

#### 4.1.8 ค่าความต่างศักย์

ไม่มีการกำหนดค่าความต่างศักย์ในน้ำในมาตรฐานแหล่งน้ำผิวดิน

**ครั้งที่ 1** ค่าจากการทดสอบมีค่าอยู่ระหว่าง -160 – 6 mV โดยตำแหน่ง A1 เป็นจุดที่มีค่าความต่างศักย์ -160 mV และ A2, C3 เป็นจุดที่มีค่าความต่างศักย์อยู่ที่ 6 mV

**ครั้งที่ 2** ค่าจากการทดสอบมีค่าอยู่ระหว่าง -29 – 52 mV โดยตำแหน่ง A1 เป็นจุดที่มีค่าความต่างศักย์ -160 mV และ C4 เป็นจุดที่มีค่าความต่างศักย์อยู่ที่ 52 mV

**ครั้งที่ 3** ค่าจากการทดสอบมีค่าอยู่ระหว่าง -141 – 34 mV โดยตำแหน่ง A1 เป็นจุดที่มีค่าความต่างศักย์ -141 mV และ C4 เป็นจุดที่มีค่าความต่างศักย์อยู่ที่ 34 mV

#### 4.1.9 ค่าความเค็ม

ค่าความเค็มไม่มีการกำหนดค่าที่ยอมรับในมาตรฐาน

**ครั้งที่ 1** ค่าที่วัดได้มีค่า 0.0-0.3 g/Kg ตำแหน่ง D1 เป็นตำแหน่งที่มีค่าความเค็มสูงสุด ส่วนตำแหน่งที่ไม่มีค่าความเค็มจะอยู่อำเภอปากพลีทั้งอำเภอ และอำเภอเมืองทั้งอำเภอ

**ครั้งที่ 2** ค่าที่วัดได้มีค่า 0.0-0.5 g/Kg ตำแหน่ง D2 เป็นตำแหน่งที่มีค่าความเค็มสูงสุด โดยตำแหน่งที่มีค่าความเค็มที่ตรวจวัดได้ 0.10 g/Kg คืออำเภอบ้านนาทั้งอำเภอ และตำแหน่ง D1 D3 และ D4 ส่วนตำแหน่งที่ไม่มีค่าความเค็มจะอยู่อำเภอปากพลีทั้งอำเภอ และอำเภอเมืองทั้งอำเภอ

**ครั้งที่ 3** ค่าที่วัดได้มีค่า 0.0-0.7 g/Kg ตำแหน่ง D2 เป็นตำแหน่งที่มีค่าความเค็มสูงสุด โดยในอำเภอบ้านนา ปากพลี องครักษ์ ตรวจพบค่าความเค็มทุกตำแหน่ง ส่วนในอำเภอเมืองตรวจพบค่าความเค็มได้เกือบทุกตำแหน่งยกเว้นตำแหน่ง A2 (สะพานเขานางบวช-คีรีวัน) A3 (วัดโพธิ์ไทร ตำบลบ้านใหญ่) และ A5 (แม่น้ำนครนายก สวนหลวง ร.9)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

#### 4.1.10 แอมโมเนีย

มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินกำหนดค่าแอมโมเนียที่ยอมรับให้มีค่าไม่เกิน 0.5 mg/l

ครั้งที่ 1 ค่าที่ได้อยู่ระหว่าง <math><0.02 - 1.22 \text{ mg/l}</math> ซึ่งตำแหน่ง A8 เป็นตำแหน่งที่มีค่าแอมโมเนีย น้อยที่สุดเท่ากับ <math><0.02 \text{ mg/l}</math> และที่ B5 เป็นจุดที่มีค่าแอมโมเนียสูงที่สุดมีค่าเท่ากับ <math>1.22 \text{ mg/l}</math> ค่าที่ ทดสอบได้พบว่ามี 2 จุดที่มีค่าแอมโมเนียเกินมาตรฐานคือจุด B3 และ B5

ครั้งที่ 2 ค่าที่ได้อยู่ระหว่าง <math><0.02 - 0.19 \text{ mg/l}</math> ซึ่งตำแหน่ง A2 A6 และ B2 เป็นตำแหน่งที่มีค่า แอมโมเนียน้อยที่สุดเท่ากับ <math><0.02 \text{ mg/l}</math> และที่ A1 เป็นจุดที่มีค่าแอมโมเนียสูงที่สุดมีค่าเท่ากับ <math>0.19 \text{ mg/l}</math> ไม่พบจุดที่มีค่าแอมโมเนียเกินค่ามาตรฐาน

ครั้งที่ 3 ตำแหน่ง D1 เป็นตำแหน่งที่มีค่าแอมโมเนียน้อยที่สุดเท่ากับ <math><0.02 \text{ mg/l}</math> และที่ B5 เป็น จุดที่มีค่าแอมโมเนียสูงที่สุดมีค่าเท่ากับ <math>10.26 \text{ mg/l}</math> พบว่าจุดที่มีค่าแอมโมเนียอยู่ในค่ามาตรฐานคือ ตำแหน่ง A2 A3 และ A6 (แม่น้ำนครนายก บริเวณสะพานทางเข้าตัวเมือง) ส่วนตำแหน่งอื่นๆ นอกจากนี้มีค่าแอมโมเนียที่เกินมาตรฐานที่กำหนดให้ ที่ <math>0.5 \text{ mg/l}</math> ทั้งหมด

#### 4.1.11 ค่าความต้านทาน (Resistivity)

ค่าความต้านทานไม่มีการกำหนดมาตรฐานไว้

ครั้งที่ 1 จากการทดสอบพบว่าค่าความต้านทานอยู่ในช่วง 2.25-30.5 Ohm ตำแหน่ง C4 มีค่า ความต้านทานมากที่สุด และที่ตำแหน่ง D1 มีค่าความต้านทานน้อยที่สุด

ครั้งที่ 2 จากการทดสอบพบว่าค่าความต้านทานอยู่ในช่วง 4.05-27.7 Ohm ตำแหน่ง A1 มีค่า ความต้านทานมากที่สุด และที่ตำแหน่ง D1 มีค่าความต้านทานน้อยที่สุด

ครั้งที่ 3 จากการทดสอบพบว่าค่าความต้านทานอยู่ในช่วง 0.61-17.61 Ohm ตำแหน่ง B5 มีค่า ความต้านทานมากที่สุด และที่ตำแหน่ง D2 มีค่าความต้านทานน้อยที่สุด

#### 4.1.12 ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity)

ค่าการนำไฟฟ้าไม่ได้มีการกำหนดค่ามาตรฐานไว้ แต่จะบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ของน้ำได้ยังมี ค่ามากแสดงว่ายังมีสารปนเปื้อนที่สามารถแตกตัวเป็นไอออนได้อยู่มาก โดยค่าการนำไฟฟ้าจะแปรผัน ตามค่าของ TDS

ครั้งที่ 1 ค่าที่ได้จากการทดสอบมีค่าอยู่ระหว่าง 32.90 – 448.00 ( $\mu\text{s}$ ) ตำแหน่งที่ C4 เป็น ตำแหน่งที่มีค่าการนำไฟฟ้าค่าที่สุด และที่ D1 มีค่าการนำไฟฟ้ามากที่สุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ครั้งที่ 2 ค่าที่ได้จากการทดสอบมีค่าอยู่ระหว่าง 36.9 – 873.0 ( $\mu$ s) ตำแหน่งที่ A1 เป็นตำแหน่งที่มีค่าการนำไฟฟ้าต่ำที่สุด และที่ D2 มีค่าการนำไฟฟ้ามากที่สุด

ครั้งที่ 3 ค่าที่ได้จากการทดสอบมีค่าอยู่ระหว่าง 15.79 – 1283.00 ( $\mu$ s) ตำแหน่งที่ A1 เป็นตำแหน่งที่มีค่าการนำไฟฟ้าต่ำที่สุด และที่ D2 มีค่าการนำไฟฟ้ามากที่สุด

#### 4.1.13 คลอไรด์ (Chloride)

มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินไม่ได้มีการกำหนดค่าของคลอไรด์ไว้

ครั้งที่ 1 ค่าคลอไรด์ที่ตรวจพบมีค่าอยู่ระหว่าง <0.50 – 24.20 mg/l โดยตำแหน่งที่มีค่าคลอไรด์น้อยที่สุดอยู่ที่ตำแหน่ง A1, A4, C3 และ C4 ตำแหน่งที่มีค่าคลอไรด์มากที่สุดคือ D2 (ประตูระบายน้ำบึงพระอาจารย์ ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์)

ครั้งที่ 2 ค่าคลอไรด์ที่ตรวจพบมีค่าอยู่ระหว่าง <0.50 – 24.20 mg/l โดยตำแหน่งที่มีค่าคลอไรด์น้อยที่สุดอยู่ที่ตำแหน่ง A1 A2 A3 A7 A9 C3 และ C4 ตำแหน่งที่มีค่าคลอไรด์มากที่สุดคือ D3 (แม่น้ำนครนายก โรงเรียนองครักษ์ อำเภอองครักษ์)

ครั้งที่ 3 ค่าคลอไรด์ที่ตรวจพบมีค่าอยู่ระหว่าง <0.50 – 221.4 mg/l โดยตำแหน่งที่มีค่าคลอไรด์น้อยที่สุดต่ำกว่า 0.5 mg/l อยู่ที่ตำแหน่ง A1 A5 และ C3 (คลองยาง วัดท่าศาลา ตำบลนาหินลาด) ส่วนตำแหน่งที่มีค่าคลอไรด์มากที่สุดคือ D3 (แม่น้ำนครนายก โรงเรียนองครักษ์ อำเภอองครักษ์)

#### 4.1.14 อลูมิเนียม (Aluminum)

ค่ามาตรฐานไม่ได้กำหนดค่าของอลูมิเนียมที่ยอมให้เอาไว้

ครั้งที่ 1 จากการทดสอบค่าที่ได้จะอยู่ระหว่าง <0.01 – 0.13 mg/l โดยตำแหน่งที่มีค่า <0.01 mg/l นั้นมีเกือบทุกตำแหน่ง ส่วนที่มีค่าสูงที่สุดคือตำแหน่ง A1

ครั้งที่ 2 จากการทดสอบค่าที่ได้พบว่ามีค่าต่ำกว่า 0.01 mg/l ทุกตำแหน่ง

ครั้งที่ 3 จากการทดสอบค่าที่ได้พบว่ามีค่าต่ำกว่า 0.01 mg/l ทุกตำแหน่ง

#### 4.1.15 ไนเตรท (Nitrate)

ค่ามาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินกำหนดให้ปริมาณของไนเตรทที่ยอมให้มีค่าไม่เกิน 5.0 mg/l

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ครั้งที่ 1 ค่าที่ได้จากการทดสอบมีค่าอยู่ระหว่าง  $<0.01 - 0.12 \text{ mg/l}$  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานแล้วถือว่าไม่มีเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยตำแหน่งที่มีค่าในเขตที่สูงที่สุดคือ A1 และตำแหน่งที่มีค่า  $<0.01 \text{ mg/l}$  นั้นมีถึง 20 ตำแหน่งดังที่ได้แสดงในตาราง

ครั้งที่ 2 ค่าที่ได้จากการทดสอบมีค่าอยู่ระหว่าง  $<0.01 - 4.3 \text{ mg/l}$  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานแล้วถือว่าไม่มีเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยตำแหน่งที่มีค่าในเขตที่สูงที่สุดคือ B5 และตำแหน่งที่มีค่า  $<0.01 \text{ mg/l}$  นั้นมีถึง 21 ตำแหน่งดังที่ได้แสดงในตาราง

ครั้งที่ 3 ค่าที่ได้จากการทดสอบอยู่ในช่วง  $<0.01 - 1.00 \text{ mg/l}$  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานแล้วถือว่าไม่มีเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยตำแหน่งที่มีค่าในเขตที่สูงที่สุดคือ B3 นอกจากนั้นเป็นจุดที่มีค่าต่ำกว่า  $0.01$  ทั้งหมด

#### 4.1.16 ฟอสเฟต (Phosphate)

ค่าฟอสเฟตไม่มีมาตรฐานกำหนดปริมาณที่ยอมให้มีในแหล่งน้ำ

ครั้งที่ 1 จากการทดสอบพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง  $0.13-2.56 \text{ mg/l}$  โดยตำแหน่งที่มีค่าฟอสเฟตสูงที่สุดคือตำแหน่ง B5 และตำแหน่งที่มีค่าฟอสเฟตต่ำที่สุดคือตำแหน่ง A3 (แม่น้ำนครนายก วัดโพธิ์ไทร อำเภอเมือง) และตำแหน่ง C1 (คลองท่าแดง ตำบลเกาะหวาย อำเภอองครักษ์)

ครั้งที่ 2 จากการทดสอบพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง  $0.11-3.11 \text{ mg/l}$  โดยตำแหน่งที่มีค่าฟอสเฟตสูงที่สุดคือตำแหน่ง B5 และตำแหน่งที่มีค่าฟอสเฟตต่ำที่สุดคือตำแหน่ง D2 (ประตูระบายน้ำบึงพระอาจารย์ ตำบลพระอาจารย์)

ครั้งที่ 3 จากการทดสอบพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง  $0.29-6.36 \text{ mg/l}$  โดยตำแหน่งที่มีค่าฟอสเฟตสูงที่สุดคือตำแหน่ง B5 และตำแหน่งที่มีค่าฟอสเฟตต่ำที่สุด คือ ตำแหน่ง A1

#### 4.1.17 ทองแดง (Copper)

มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินกำหนดค่าของทองแดงยอมให้มีไม่เกิน  $0.1 \text{ mg/l}$

ครั้งที่ 1 จากการทดสอบมีค่าอยู่ระหว่าง  $0.10-1.02 \text{ mg/l}$  ซึ่งหมายความว่าทุกตำแหน่งที่ทำการตรวจสอบมีค่าทองแดงเกินมาตรฐานทุกตำแหน่ง โดยตำแหน่งที่มีค่าต่ำที่สุดคือ A3 และตำแหน่งที่มีค่ามากที่สุดคือ C1

ครั้งที่ 2 จากการทดสอบมีค่าอยู่ระหว่าง  $0.11-2.07 \text{ mg/l}$  ซึ่งหมายความว่าทุกตำแหน่งที่ทำการตรวจสอบมีค่าทองแดงเกินมาตรฐานทุกตำแหน่ง โดยตำแหน่งที่มีค่าต่ำที่สุดคือ A1 และตำแหน่งที่มีค่ามากที่สุดคือ A6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ครั้งที่ 3 จากการทดสอบมีค่าอยู่ระหว่าง 0.08-0.47 mg/l ตำแหน่งที่มีค่าต่ำที่สุดคือ B4 และ ตำแหน่งที่มีค่ามากที่สุดคือ B2 โดยตำแหน่ง B4 เป็นตำแหน่งเดียวที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

#### 4.1.18 ซัลเฟต (Sulfate)

ค่ามาตรฐาน ไม่ได้กำหนดค่าซัลเฟตที่ยอมให้มีในน้ำ

ครั้งที่ 1 จากการทดสอบพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง <math><0.02 - 60.80 \text{ mg/l}</math> โดยค่าที่ได้มีความแตกต่างกันค่อนข้างสูง โดยตำแหน่งที่มีค่ามากที่สุดคือ D1 และตำแหน่งที่มีค่าต่ำที่สุดมีอยู่ 9 ตำแหน่งดังที่ได้แสดงในตาราง

ครั้งที่ 2 จากการทดสอบพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง <math><5 - 64.9 \text{ mg/l}</math> โดยค่าที่ได้มีความแตกต่างกันค่อนข้างสูง โดยตำแหน่งที่มีค่ามากที่สุดคือ D2 และตำแหน่งที่มีค่าต่ำกว่า 5 mg/l นั้นคือทุกตำแหน่งในอำเภอเมืองและอำเภอปากพลี

ครั้งที่ 3 จากการทดสอบพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง <math><5 - 97.5 \text{ mg/l}</math> โดยค่าที่ได้มีความแตกต่างกันค่อนข้างสูง โดยตำแหน่งที่มีค่ามากที่สุดคือ D2 และตำแหน่งที่มีค่าต่ำกว่า 5 mg/l นั้นคือ ตำแหน่ง ที่ C2 และ C3 ซึ่งมีค่าต่ำที่สุด

#### 4.1.19 เหล็ก (Iron)

ค่ามาตรฐานไม่ได้ระบุถึงค่าของเหล็กที่ยอมให้ การทดสอบหาปริมาณเหล็กที่ปนเปื้อนในน้ำนั้นได้ทำการทดสอบในครั้งที่ 1 เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น และจากการทดสอบพบว่าค่าของเหล็กที่ปะปนในน้ำมีค่าอยู่ในช่วง <math><0.02 - 0.11 \text{ mg/l}</math> ตำแหน่งที่มีค่าเหล็กสูงที่สุดคือ A4 ส่วนตำแหน่งที่มีค่าต่ำสุดมีอยู่ 13 ตำแหน่งดังที่ได้แสดงในตาราง

#### 3.2.20 สังกะสี (Zinc)

มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินกำหนดค่าของสังกะสียอมให้มีไม่เกิน 1 mg/l การทดสอบหาปริมาณของสังกะสีที่ปนเปื้อนในน้ำนั้น ได้เริ่มทำการทดสอบตั้งแต่ครั้งที่ 2 ดังนั้นจึงไม่มีค่าของสังกะสีในการทดสอบน้ำครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2 จากการทดสอบพบว่าทุกตำแหน่งในจังหวัดนครนายกนั้น มีค่าต่ำกว่า 0.02 mg/l ทุกตำแหน่ง ดังนั้นจึงอยู่ในมาตรฐานทั้งหมด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ครั้งที่ 3 จากการทดสอบพบว่าทุกตำแหน่งในจังหวัดนครนายกนั้น มีค่าต่ำกว่า 0.02 mg/l ทุกตำแหน่ง ดังนั้นจึงอยู่ในมาตรฐานทั้งหมด

## 4.2 การวิเคราะห์ผลการทดสอบ

### 4.2.1 แนวโน้มความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์

จากผลการทดสอบที่ได้สามารถนำมาวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกันดังนี้


#### 4.2.1.1 แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่าง DO และ BOD



รูปที่ 4.1 แสดงแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่าง DO และ BOD

รูปที่ 4.1 นั้นแสดงให้เห็นว่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำจะแปรผกผันกับค่า BOD ยิ่งความสกปรกในน้ำมีมากค่า BOD จะมีค่ามากส่งผลให้ค่า DO ในน้ำน้อยลงเนื่องจากจุลชีพจะใช้ออกซิเจนที่มีอยู่ในน้ำในการย่อยสลายสารอินทรีย์นั้น


#### 4.2.1.2 แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างอุณหภูมิและค่า DO



รูปที่ 4.2 แสดงแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับค่า DO

รูปที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่าเมื่ออุณหภูมิในน้ำมากขึ้นจะส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำลดลง ค่า DO จึงลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ดังนั้นเมื่อในแหล่งน้ำมีอุณหภูมิสูงจะทำให้ออกซิเจนน้อยลง ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและคุณภาพน้ำแลวลง

#### 4.2.1.3 แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่าง TDS และค่าความเค็ม




รูปที่ 4.3 แสดงแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างค่า TDS กับค่าความเค็ม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 4.3 ค่าที่ได้จากการทดสอบทั้งสามครั้งมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน โดยแสดงให้เห็นว่าค่าของแข็งที่ละลายในน้ำยิ่งมีมากก็มีแนวโน้มทำให้ค่าความเค็มในน้ำมีมากขึ้นด้วย เนื่องจากค่าของแข็งที่ละลายในน้ำนั้นจะมีสารประกอบต่างๆที่ผสมอยู่ ซึ่งจะมีสารประกอบที่อยู่ในความเค็มที่ละลายอยู่ในน้ำด้วย


#### 4.2.1.4 แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคลอไรด์และ TDS



รูปที่ 4.4 แสดงแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคลอไรด์กับ TDS


จากรูปที่ 4.4 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของค่าของแข็งที่ละลายในน้ำว่าจะมีค่ามากขึ้นเมื่อคลอไรด์ที่อยู่ในน้ำมีปริมาณมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากผลการทดสอบทั้ง 3 ครั้งมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน คลอไรด์เป็นสารประกอบหลักที่อยู่ในน้ำทะเลซึ่งทำให้มีความเค็ม และจากรูปที่ 4.3. จะสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค่าคลอไรด์กับค่าความเค็มได้ว่า เมื่อมีค่าคลอไรด์ในปริมาณมากก็จะส่งผลให้ค่าความเค็มในน้ำนั้นมีแนวโน้มมากขึ้นด้วย

#### 4.2.1.5 แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างซัลเฟตและค่าความเค็ม



รูปที่ 4.5 แสดงแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างซัลเฟตกับ TDS

จากรูปที่ 4.4 ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากผลการทดสอบทั้ง 3 ครั้งมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน โดยแนวโน้มของค่าของแข็งที่ละลายในน้ำว่าจะมีค่ามากขึ้น เมื่อซัลเฟตที่อยู่ในน้ำมีปริมาณมากขึ้น นอกจากคลอไรด์ที่เป็นสารประกอบหลักที่อยู่ในความเค็มแล้ว ซัลเฟตก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้เกิดความเค็มได้ และจากรูปที่ 4.3 จะเห็นว่ากราฟมีความคล้ายคลึงและมีทิศทางไปในทางเดียวกัน จึงสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค่าซัลเฟตกับค่าความเค็มได้ว่า เมื่อมีค่าซัลเฟตในปริมาณมากก็จะส่งผลให้ค่าความเค็มในน้ำนั้นมีแนวโน้มมากขึ้นด้วย ซึ่งแสดงไว้ใน รูปที่ 4.5 นี้



รูปที่ 4.6 แสดงแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างซัลเฟตกับค่าความเค็ม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

#### 4.2.2 การวิเคราะห์ผลการทดสอบโดยการเปรียบเทียบผลการทดสอบทั้งหมด

การวิเคราะห์จะทำการวิเคราะห์ตามประโยชน์การใช้ที่ดิน ซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้


ย่านที่อยู่อาศัย ได้แก่ ตำแหน่ง A1 – A6, B1 – B2, B4 และ D3

ย่านที่เกษตรกรรม ได้แก่ A7 – A9, B3, B5 – B6, C1 – C2, และ D1 – D2

ย่านอุตสาหกรรม ได้แก่ C3 – C4 และ D4

##### 4.2.2.1 แอมโมเนีย

สามารถทำการวิเคราะห์สารประกอบแอมโมเนียได้ว่า แอมโมเนียเป็นสารที่เกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ในโตรเจนด้วยแบคทีเรียจนกลายเป็นแอมโมเนีย



รูปที่ 4.7 แสดงค่าของแอมโมเนียจากการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง

จากรูปที่ 4.4 จะสามารถวิเคราะห์โดยแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดังนี้

- ย่านที่อยู่อาศัย แอมโมเนียจะเป็นตัวบ่งชี้ว่ามีสิ่งปนเปื้อนในน้ำที่มาจากห้องน้ำ โดยกราฟจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน แต่จะมีตำแหน่งเก็บน้ำที่ A1 และ B4 ที่มีปริมาณที่น้อยสืบเนื่องมาจาก ตำแหน่งเก็บน้ำที่ A1 เป็นบริเวณที่น้ำถูกปล่อยออกมาจากเขื่อนคลองท่าด่าน ซึ่งไม่ผ่านชุมชน และจุด B4 เป็นต้นสายของคลองบ้านนาก่อนที่จะไหลผ่านสู่ชุมชน ดังนั้นจึงทำให้จุด A1 และ B4 มีปริมาณแอมโมเนียในปริมาณน้อย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ย่านเกษตรกรรม แอมโมเนียจะมาจากการใช้ปุ๋ยและมูลของสัตว์เลี้ยง โคนกราฟจะมีลักษณะแตกต่างกันมากซึ่งจะขึ้นอยู่กับปริมาณความหนาแน่นของการเกษตรกรรมในบริเวณนั้น จากกราฟจะเห็นว่าที่จุด A8 มีปริมาณน้อยเนื่องจากจากเป็นคลองขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำมากจึงทำให้มีการเจือจางสูง จุด B5 เป็นบริเวณที่ค่าแอมโมเนียมากที่สุด ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการทำเกษตรกรรมมากที่สุดอำเภอบ้านนา รองลงมาคือจุด B3 เป็นบริเวณที่มีการทำเกษตรกรรมปลูกข้าวกันอย่างหนาแน่น จุด D2 และ D1 มีค่าของแอมโมเนียรองลงมา ซึ่งบริเวณนั้นมีการทำฟาร์มกึ่งอยู่มาก
- ย่านอุตสาหกรรม มีค่าปริมาณของแอมโมเนียน้อยมากซึ่งอาจเป็นผลมาจากโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณนั้นมีการปล่อยสารประกอบแอมโมเนียลงแหล่งน้ำน้อยมาก อีกทั้งในบริเวณอุตสาหกรรมจะมีแหล่งชุมชนปะปนอยู่ด้วยจึงทำให้ค่าแอมโมเนียที่ออกมาในยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ชัดเจนได้ในครั้งเดียว

#### ครั้งที่ 2

- ย่านที่อยู่อาศัย จากกราฟจะเห็นได้ชัดว่าปริมาณของแอมโมเนียที่อยู่ในน้ำที่มาจากย่านที่อยู่อาศัย นั้นมีปริมาณแอมโมเนียที่ใกล้เคียงกับปริมาณแอมโมเนียในครั้งที่ 1 โดยจะมีค่ามากขึ้นเพียงเล็กน้อย และมีค่าอยู่ภายในมาตรฐานกำหนดทุกตำแหน่ง แสดงให้เห็นว่าปริมาณแอมโมเนียที่มาจากย่านที่อยู่อาศัยนั้นมีปริมาณที่น้อย ไม่ว่าจะเป็ย่านที่มีการอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่นเช่นในจุด A4 และ A5 ก็มีค่าแอมโมเนียใกล้เคียงกับย่านที่อยู่อาศัยในตำแหน่งอื่นๆ ตีความหมายได้ว่าน้ำทิ้งที่มาจากย่านที่อยู่อาศัยในช่วงต้นฤดูหนาว ในเดือนพฤศจิกายนมีปริมาณแอมโมเนียปะปนอยู่น้อยและยังอยู่ในมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้
- ย่านเกษตรกรรม ค่าแอมโมเนียโดยรวมมีปริมาณใกล้เคียงกันและอยู่ในมาตรฐาน มีเพียงสองตำแหน่งในอำเภอบ้านนา คือ B3 และ B5 ที่มีค่าแอมโมเนียสูงมากจนเห็นได้ชัด และมีค่าเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยทั้งสองตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่มีการทำการเกษตรกรรมกันอย่างหนาแน่น และมีการปล่อยน้ำทิ้งจากการเกษตรกรรมมาตลอดเวลาโดยที่ไม่มีการบำบัด ยิ่งในหน้าหนาวปริมาณน้ำที่มีในลำน้ำจะน้อยลงทำให้แอมโมเนียที่มีในน้ำมีปริมาณที่เข้มข้นขึ้น ทำให้มีค่าสูงดังในรูปที่แสดง
- ย่านอุตสาหกรรม มีค่าปริมาณของแอมโมเนียน้อยมาก โดยเฉพาะในตำแหน่ง D4 ซึ่งมีค่าน้อยมากจนไม่สามารถวัดค่าออกมาเป็นตัวเลขได้ ไม่ว่าจะฤดูกาลใดค่าของแอมโมเนียก็มีปริมาณที่ใกล้เคียงกันตลอด แสดงให้เห็นว่าในย่านอุตสาหกรรมมีการควบคุมและบำบัดอย่างพอเพียง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### ครั้งที่ 3


- ย่านที่อยู่อาศัย ที่ตำแหน่ง A4 เป็นตำแหน่งเดียวที่มีค่าแอมโมเนียเพิ่มขึ้นสูงและมีค่าเกินมาตรฐานอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นไปได้ว่ามีการปล่อยน้ำทิ้งลงมาในลำน้ำ และในช่วงที่ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเป็นช่วงที่ปริมาณน้ำในลำน้ำในปริมาณที่น้อยลงกว่าทุกครั้ง จึงทำให้มีปริมาณสารที่เข้มข้นขึ้น
- ย่านเกษตรกรรม ค่าแอมโมเนียมีลักษณะคล้ายกับในครั้งที่ 2 คือ ตำแหน่งที่มีค่าแอมโมเนียในปริมาณที่สูงยังคงเป็นตำแหน่งเดิม คือ B3 และ B5 โดยเฉพาะในฤดูกาลที่มีน้ำน้อยจะมีปริมาณแอมโมเนียที่เข้มข้นมาก แสดงให้เห็นว่าบริเวณตำแหน่งทั้งสองมีการปล่อยน้ำทิ้งที่มีแอมโมเนียปนเปื้อนอย่างต่อเนื่องและไม่มีการบำบัด
- ย่านอุตสาหกรรม ปริมาณแอมโมเนียยังคงอยู่ในมาตรฐานทุกตำแหน่ง และยังคงมีปริมาณที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงว่ามีการบำบัดอย่างต่อเนื่อง

### การวิเคราะห์รวมทั้ง 3 ครั้ง

- ย่านที่อยู่อาศัย เกือบทุกตำแหน่งมีค่าแอมโมเนียอยู่ในมาตรฐาน และมีค่าที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดก็ตาม ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่าน้ำทิ้งที่มาจากห้องน้ำในย่านที่อยู่อาศัยนั้นมีปริมาณน้อย เนื่องจากมีปริมาณประชาชนอยู่น้อย และในบางตำแหน่ง เช่น ในตัวเมืองที่มีการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นมีการบำบัดไปบางส่วนก่อนที่จะปล่อยลงสู่ลำน้ำ ยกเว้นแต่เพียงตำแหน่ง A4 คือบริเวณคลองพรหมณีที่อยู่ในตัวเมือง มีการอยู่อาศัยบริเวณสองข้างคลองอย่างต่อเนื่อง และยังมีโรงเก็บของเก่าที่ตั้งอยู่ริมคลอง โดยโรงเก็บของเก่าในด้านในมีการเลี้ยงไก่โดยปล่อยให้มูลไก่ และอาหารไก่ตกลงมาในคลอง ซึ่งคลองพรหมณีเป็นคลองที่มีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำนครนายกจึงไม่มีการจัดทำระบบบำบัดไว้ ทำให้มีค่าแอมโมเนียปะปนค่อนข้างสูง ยิ่งในฤดูกาลที่มีน้ำน้อยจะยิ่งทำให้ค่าแอมโมเนียเข้มข้นขึ้น
- ย่านเกษตรกรรม ค่าแอมโมเนียที่มีในย่านเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามฤดูกาลที่มีปริมาณน้ำที่น้อยลง แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยกเว้นตำแหน่ง B3 (คลองอาษา อำเภอบ้านนา) และ B5 (คลองบ้านพริก อำเภอบ้านนา) ที่มีปริมาณที่สูงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเก็บน้ำครั้งที่สามซึ่งมีปริมาณน้ำน้อยกว่าการเก็บน้ำทั้งสองครั้งที่ผ่านมามีค่าแอมโมเนียที่สูงมาก แสดงให้เห็นว่ามีการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องและไม่มีการบำบัดที่ดีพอ ซึ่งอาจเป็นเพราะคลองทั้งสองเป็นคลองที่มีขนาดเล็กจึงไม่มีการจัดทำระบบบำบัด
- ย่านอุตสาหกรรม ปริมาณแอมโมเนียยังคงอยู่ในมาตรฐานทุกตำแหน่ง ไม่ว่าจะอยู่ในฤดูกาลใด และยังคงมีปริมาณที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงว่ามีการบำบัดอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ปริมาณแอมโมเนียที่มีอยู่ในมาตรฐานและไม่แปรผันตามปริมาณของน้ำในแหล่งน้ำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

#### 4.2.2.2 สารประกอบคลอไรด์



รูปที่ 4.8 แสดงค่าของคลอไรด์จากการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง

ในน้ำธรรมชาติจะมีสารประกอบคลอไรด์ประกอบอยู่ด้วยเสมอ เนื่องจากคลอไรด์เป็นธาตุที่มีอยู่ในหินและในดินต่างๆ เมื่อน้ำไหลผ่าน คลอไรด์ก็จะปะปนมากับน้ำด้วย หรือในกรณีที่เป็นชายฝั่งติดทะเล คลอไรด์จะมาจากน้ำทะเลที่ได้ซึมเข้าสู่ดิน หรือจากน้ำทิ้งที่มาจากบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม

##### ครั้งที่ 1

- ย่านที่อยู่อาศัย จุดที่ D3 เป็นจุดที่มีคลอไรด์สูงที่สุดเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่แม่น้ำนครนายกทั้งสองสายไหลมาบรรจบกัน ซึ่งได้ไหลผ่านบริเวณชุมชนที่อยู่อาศัย
- ย่านเกษตรกรรมจะพบว่าจุด D1 และ D2 จะมีปริมาณของคลอไรด์อยู่ในบริเวณสูงสืบเนื่องมาจากที่ D2 เป็นแหล่งที่มีการทำนาเกลือมาก
- ย่านอุตสาหกรรม จะพบว่าคลอไรด์สูงอยู่ที่จุด D4 ซึ่งเป็นแหล่งที่มีที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง

##### ครั้งที่ 2

- ย่านที่อยู่อาศัย ค่าของคลอไรด์ที่ตรวจพบในตำแหน่งเก็บน้ำที่อยู่ในอำเภอเมืองมีเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้นคือที่ตำแหน่ง A4 (คลองพรหมณี) ซึ่งสามารถตีความได้ว่าค่าคลอไรด์ที่ตรวจพบนั้นอาจไม่ได้มาจากการรุกคืบของน้ำเค็ม แต่จะมาจากน้ำทิ้งจากที่อยู่อาศัยที่สารประกอบคลอไรด์ปนเปื้อนอยู่ ส่วนอำเภออื่นๆนั้นตรวจพบค่าคลอไรด์ทุกตำแหน่ง โดยตำแหน่ง D3 ในอำเภอองครักษ์จะมีปริมาณมากที่สุดเมื่อเทียบกับตำแหน่งอื่นๆ ซึ่ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา ๘๙ ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สาเหตุอาจจะมาจากสองกรณีคือ การรुक้าของน้ำเค็มซึ่งจะมีค่ามากขึ้นถ้าปริมาณน้ำในแหล่งน้ำมีน้อยลงและอยู่ในช่วงฤดูแล้ง หรือมาจากน้ำทิ้งตามที่อยู่อาศัย ซึ่งจะต้องพิจารณาประกอบกับผลการทดสอบน้ำในครั้งที่ 3 ด้วย

- ย่านเกษตรกรรมจะพบค่าคลอไรด์ได้ในปริมาณที่น้อยมาก มีเพียงตำแหน่ง B3 และ B5 เท่านั้นที่ตรวจพบค่าคลอไรด์อยู่ ซึ่งมีค่ามากกว่าผลการทดสอบน้ำในครั้งที่หนึ่งซึ่งอยู่หน้าฝน ต้องทำการพิจารณาผลการทดสอบน้ำในครั้งที่ 3 ประกอบด้วย เพื่อให้แน่ใจได้ว่าค่าคลอไรด์ที่ตรวจพบนั้นมาจากน้ำทิ้งทางเกษตรกรรม ไม่ได้มาจากการรुक้าของน้ำเค็มในหน้าแล้ง
- ย่านอุตสาหกรรม พบค่าคลอไรด์ในตำแหน่ง D3 ในอำเภอองครักษ์เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 2.70 mg/l ซึ่งเป็นไปได้ว่าเป็นผลมาจากการรुक้าของน้ำเค็ม เนื่องจากอำเภอองครักษ์อยู่ใกล้กับอ่าวไทยมากกว่าอำเภออื่นๆ จึงต้องพิจารณาประกอบกับผลการทดสอบน้ำครั้งที่สามด้วยเพื่อให้ชัดเจนขึ้น

### ครั้งที่ 3

- ย่านที่อยู่อาศัย เห็นได้ชัดว่าย่านที่อยู่อาศัยมีปริมาณคลอไรด์ปะปนอยู่ในปริมาณน้อย ยกเว้นในตำแหน่ง D4 ซึ่งอยู่ในอำเภอองครักษ์เท่านั้นซึ่งมีค่าคลอไรด์ที่สูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูกาลที่น้ำน้อยค่าที่ตรวจพบมีค่าที่เห็นได้ชัดเจน แสดงให้เห็นว่ามีการแปรผันตามฤดูกาล ดังนั้นค่าคลอไรด์ที่ตรวจพบใน D3 และทุกตำแหน่งในอำเภอบ้านนาเป็นผลมาจากการรुक้าของน้ำเค็ม
- ย่านเกษตรกรรมจะพบมีค่าคลอไรด์เพิ่มมากขึ้นมากกว่าทั้งสองครั้งที่ผ่านมา ยกเว้นตำแหน่ง A7 A8 และ A9 ที่อยู่ในอำเภอเมือง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าย่านเกษตรกรรมนั้นมีผลต่อค่าคลอไรด์น้อยมาก ซึ่งค่าคลอไรด์ที่ตรวจพบนั้นจะอยู่ในเส้นทางของการรुक้าของน้ำเค็ม โดยจะเริ่มมาจากอำเภอองครักษ์แล้วจึงเข้าสู่อำเภอบ้านนา
- ย่านอุตสาหกรรม ค่าคลอไรด์ที่ตรวจพบและเห็นได้ชัดเจนคือตำแหน่ง D4 ซึ่งอยู่ในอำเภอองครักษ์ และมีปริมาณที่มากกว่าค่าคลอไรด์ในครั้งที่ 2 เล็กน้อย ซึ่งเห็นได้ชัดว่าค่าของคลอไรด์จะเด่นชัดขึ้นในฤดูกาลที่มีน้ำน้อย และอยู่ในอำเภอองครักษ์ซึ่งเป็นทางผ่านในการรुक้าของน้ำเค็ม

### การวิเคราะห์รวมทั้ง 3 ครั้ง

- ย่านที่อยู่อาศัย ค่าคลอไรด์ในตำแหน่งที่อยู่ในอำเภอเมืองที่มีความเด่นชัดมีเพียงตำแหน่งเดียวคือ A4 แต่เนื่องจากคลองพรหมณีที่ตำแหน่ง A4 ไม่มีการต่อเนื่องกับแหล่งน้ำอื่นที่มีการรुक้าของน้ำเค็มเข้ามา จึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเป็นผลเนื่องมาจากน้ำทิ้งที่มาจากบ้านเรือน โดยจะมีความเข้มข้นขึ้นในฤดูกาลที่มีปริมาณน้ำในแหล่งน้ำน้อย ส่วนตำแหน่ง


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อื่นๆในอำเภอบ้านนาและอำเภอองครักษ์นั้นมีเส้นทางของแหล่งน้ำที่เชื่อมต่อกับ จะเห็นว่าค่าของคลอไรด์มีแนวโน้มที่จะน้อยลงมีมีระยะทางที่ไกลขึ้น และมีค่าที่เห็นได้ชัดในฤดูกาลที่มีน้ำน้อยจึงวิเคราะห์ได้ว่าค่าของคลอไรด์ที่พบในย่านที่อยู่อาศัยในอำเภอบ้านนาและองครักษ์นั้นเป็นผลมาจากการรุกรานของน้ำเค็มเป็นส่วนมาก

- ย่านเกษตรกรรม ค่าของคลอไรด์จะเด่นชัดในอำเภอบ้านนา ปากพลี และองครักษ์ ซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ในเส้นทางารรุกรานของน้ำเค็ม และค่าของคลอไรด์มีแนวโน้มว่าจะมีค่ามากขึ้นเมื่ออยู่ในฤดูกาลที่มีน้ำน้อย จึงตีความหมายได้ว่าค่าคลอไรด์ที่พบในย่านเกษตรกรรมนั้นโดยหลักๆจะมาจากการรุกรานของน้ำเค็ม
- ย่านอุตสาหกรรม ตำแหน่งในย่านอุตสาหกรรมที่ตรวจพบค่าคลอไรด์เด่นชัดคือตำแหน่ง D4 ซึ่งอยู่ในอำเภอองครักษ์ และมีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณน้ำในแหล่งน้ำน้อยลง ตำแหน่งในอำเภอปากพลีมีค่าคลอไรด์ที่ไม่เด่นชัด ดังนั้นจึงตีความได้ว่าค่าคลอไรด์ในย่านอุตสาหกรรมมีปริมาณน้อย แต่ค่าคลอไรด์ที่เด่นชัดในอำเภอองครักษ์นั้นเป็นผลมาจากการรุกรานของน้ำเค็ม

หมายเหตุ การวิเคราะห์ค่าความเค็มจะสามารถเห็นได้ชัดเจนขึ้นถ้าทำการวิเคราะห์โดยแยกตามอำเภอ

#### 4.2.2.3 ฟอสเฟต



รูปที่ 4.9 แสดงค่าของฟอสเฟตจากการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง

### ครั้งที่ 1

- ย่านชุมชน สารฟอสเฟตมาจากครัวเรือนเนื่องจากฟอสเฟตเป็นสารที่อยู่ในสารซักล้างจากกราฟพบว่า B1 จะมีสารฟอสเฟตอยู่ในปริมาณมากเนื่องจากน้ำได้ผ่านชุมชนขนาดใหญ่
- ย่านเกษตรกรรม ฟอสเฟตจะมาจากปุ๋ย เนื่องจากฟอสเฟตเป็นสารประกอบที่อยู่ในปุ๋ย จากรูปที่ 4.6. พบว่า จุด B5 ซึ่งเป็นเขตที่มีการเกษตรกรรมมากที่สุดในอำเภอบ้านนา จึงมีค่าของฟอสเฟตอยู่มาก
- ย่านอุตสาหกรรม ฟอสเฟต โดยส่วนใหญ่จะเป็นผลมาจากย่านที่อยู่อาศัยในบริเวณเดียวกันกับเขตอุตสาหกรรม โดยฟอสเฟตที่ได้จะมาจากบ่อเกรอะ ผงซักฟอกที่เขตชุมชนนั้น

### ครั้งที่ 2

- ย่านชุมชน ปริมาณฟอสเฟตที่พบมีแนวโน้มมากขึ้นเมื่ออยู่ในฤดูหนาวเกือบทุกตำแหน่ง ยกเว้นตำแหน่ง B1 ที่มีแนวโน้มว่าจะมีค่าลดลงเรื่อยๆเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง ซึ่งอาจเกิดจากน้ำทิ้งที่มาจากบ้านเรือน ในบริเวณดังกล่าวที่มีฟอสเฟตเจือปนอยู่น้อยลง ส่วนตำแหน่งอื่นๆสามารถวิเคราะห์ได้ว่ามีการปล่อยน้ำทิ้งที่มีสารซักล้างลงสู่แหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องประกอบกับน้ำในแหล่งน้ำมีปริมาณน้อยลงเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวจึงทำให้ค่าฟอสเฟตเข้มข้นขึ้น
- ย่านเกษตรกรรม ส่วนใหญ่มีแนวโน้มบ่งชี้ว่ามีปริมาณฟอสเฟตมากขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำน้อยลง ยกเว้นตำแหน่ง B6 C1 C2 และ D2 ที่มีแนวโน้มว่าจะมีค่าฟอสเฟตที่ลดลง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการใช้ปุ๋ยในย่านเกษตรกรรมดังกล่าวและปริมาณน้ำในแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้อยลง
- ย่านอุตสาหกรรม ค่าฟอสเฟตที่พบไม่มีแนวโน้มที่แน่นอน โดยตำแหน่ง C3 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ในตำแหน่ง C4 และ D4 มีค่าที่น้อยลงกว่าครั้งที่ 1 แต่ปริมาณค่าฟอสเฟตที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งสามตำแหน่งนั้นมีค่าไม่มาก จึงเป็นไปได้ที่จะเป็นผลมาจากบริเวณที่เก็บน้ำนั้นไม่เป็นตัวแทนคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำนั้น จึงต้องพิจารณาผลการทดสอบในครั้งที่ 3 ประกอบด้วย

### ครั้งที่ 3

- ย่านชุมชน ค่าของฟอสเฟตที่ตรวจพบเกือบทุกตำแหน่งมีค่าที่เพิ่มสูงขึ้นจากครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 อย่างเห็นได้ชัด เนื่องมาจากปริมาณน้ำในแหล่งน้ำมีปริมาณน้อยลงเนื่องจากอยู่ในฤดูหนาว ยกเว้นตำแหน่ง B 1 ที่มีค่าฟอสเฟตลดลงจากครั้งที่ 2 เนื่องจาก B1 มีปริมาณน้ำทิ้งที่มาจากย่านที่อยู่อาศัยในปริมาณที่น้อยมากในการเก็บตัวอย่างน้ำครั้งที่ 3
- ย่านเกษตรกรรม เกือบทุกตำแหน่งมีแนวโน้มของฟอสเฟตเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว ยกเว้น B6 ซึ่งเป็นต้นน้ำของคลองบ้านนาซึ่งทำให้มีปริมาณสารปนเปื้อนในปริมาณที่ไม่มาก และ

D2 ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นประจวบเหมาะน้ำและมีการปิดประตูน้ำซึ่งทำให้ไม่มีน้ำทิ้งที่มีฟอสเฟตเพิ่มลงมาจึงทำให้ค่าที่ได้ไม่เป็นไปตามที่ได้ตั้งสมมติฐานไว้


- ย่านอุตสาหกรรม ค่าฟอสเฟตที่ตรวจพบมีแนวโน้มเหมือนกันคือมีค่าสูงขึ้นเมื่อเข้าสู่คูหนาวซึ่งมีปริมาณน้ำในแหล่งน้ำที่น้อยลง แต่ปริมาณฟอสเฟตที่เพิ่มขึ้นยังมีปริมาณที่ไม่แตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนเมื่อเทียบกับจุดอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นผลมากระบบบำบัดที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าว

#### การวิเคราะห์รวมทั้ง 3 ครั้ง

- ย่านชุมชน จากผลการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง โดยรวมแล้วค่าฟอสเฟตมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเข้าสู่คูหนาว แต่ค่าที่เพิ่มขึ้นมีปริมาณที่ไม่มากนัก ซึ่งคิดความได้ว่าน้ำทิ้งที่มาจากบ้านเรือนมีปริมาณเท่าเดิม แต่ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำนั้นมีน้อยลงจึงทำให้ปริมาณฟอสเฟตในแหล่งน้ำเข้มข้นขึ้น
- ย่านเกษตรกรรม ปริมาณฟอสเฟตที่ทำการตรวจพบมีทั้งที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเข้าสู่หน้าแล้ง และก็มีทั้งมีแนวโน้มที่จะลดลงเมื่ออยู่ในหน้าแล้ง แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือปริมาณฟอสเฟตในส่วนที่เพิ่มขึ้นนั้นจะมีปริมาณที่มากขึ้นจนเห็นได้ชัด แสดงให้เห็นถึงการปล่อยน้ำทิ้งที่มีสารประกอบจำพวกฟอสเฟตเจือปนอย่างต่อเนื่องและไม่มีการบำบัดควบคุมที่ดีพอ
- ย่านอุตสาหกรรม ปริมาณฟอสเฟตโดยภาพรวมมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น แต่ปริมาณที่เปลี่ยนไปมีปริมาณที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับย่านการประโชยชนที่กินประเภทอื่นๆ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่าการปล่อยฟอสเฟตลงในแหล่งน้ำในปริมาณที่ค่อนข้างคงที่แต่เนื่องจากปริมาณน้ำในแหล่งน้ำมีปริมาณที่ลดลง ดังนั้นจึงทำให้ปริมาณฟอสเฟตที่อยู่ในน้ำเข้มข้นขึ้น

#### 4.2.2.4 คอปเปอร์

โดยปกติแล้วคอปเปอร์จะไม่พบในแหล่งน้ำธรรมชาติมากนัก แต่อาจเกิดขึ้นได้จากท่อที่เป็นทองแดงหรือจากการใช้ซัลเฟต ( $\text{CuSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ) ในการกำจัดสาหร่ายและตะไคร่น้ำ นอกจากนี้ยังพบมากในบริเวณที่มีการเลี้ยงสุกรมากซึ่งจะปะปนมากับอุจจาระของสุกร ทองแดงมีพิษร้ายแรงต่อปลา และร่างกายมนุษย์ โดยจะสะสมในร่างกายจนเป็นพิษได้



รูปที่ 4.10 แสดงค่าของคอปเปอร์จากการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1

- ย่านที่พักอาศัยพบว่า A4 มีปริมาณคอปเปอร์สูงกว่าจุดอื่น เนื่องจากบริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้ำมีโรงเก็บของเก่าตั้งอยู่ ซึ่งโรงเก็บของเก่าดังกล่าวไม่มีการจัดการที่ดีพอทำให้เศษโลหะวัสดุทิ้งบางประเภทตกลงอยู่ในน้ำ เช่น เศษเหล็ก แบตเตอรี่เก่า เป็นต้น
- ย่านเขตกรรมในบริเวณที่มีการทำฟาร์มสุกรในอำเภอบ้านนา พบว่ามีปริมาณทองแดงปะปนมากเกินไปกว่าที่มาตรฐานกำหนด และที่จุด C1 มีปริมาณของคอปเปอร์สูงที่สุดจากการเปรียบเทียบจากจุดเก็บน้ำในบริเวณเขตกรรมเหมือนกัน แต่เนื่องจากในบริเวณจุด C1 นั้น ไม่มีอุตสาหกรรมใดที่ใช้สารประกอบคอปเปอร์ในกระบวนการผลิต ดังนั้นจึงยังไม่อาจสรุปได้ในขั้นต้นว่า ปริมาณคอปเปอร์ที่พบในจุด C1 นั้นมาจากสาเหตุใด ซึ่งจะต้องใช้ผลการทดสอบเพิ่มเติมเพื่อที่จะวิเคราะห์ให้ได้อีกไป
- ย่านอุตสาหกรรม พบว่าจุด D4 มีโรงงานเกี่ยวกับรถยนต์อยู่หลายแห่ง รวมถึงอุตสาหกรรมผลิตแผ่นซีดี โดยเฉพาะ โรงซ่อมรถ ที่มีการพ่นสีรถยนต์ซึ่งจะมีคอปเปอร์ผสมอยู่ในสีของรถยนต์ และ โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตแฉกกันที่ใช้คอปเปอร์ในกระบวนการผลิตด้วย

ครั้งที่ 2

- ย่านที่พักอาศัย ค่าคอปเปอร์ที่ตรวจพบนั้นพบว่าที่ตำแหน่ง A4 มีปริมาณมากที่สุดที่ย่านที่อยู่อาศัยด้วยกัน โดยรวมแล้วมีแนวโน้มว่าปริมาณคอปเปอร์ที่พบจะมีค่าสูงขึ้นกว่าในครั้งที่ 1 เนื่องจากปริมาณน้ำในแหล่งน้ำน้อยลงทำให้สารละลายเข้มข้นขึ้น อย่างไรก็ตามค่าคอปเปอร์ถือว่าเป็นโลหะหนักและไม่ควรมีค่าเกิน 0.1 mg/l ในแหล่งน้ำผิวดินตามที่มาตรฐานกำหนด จากค่าที่ได้พบว่าทุกตำแหน่งมีค่าเกินมาตรฐานทุกจุด

- ย่านเกษตรกรรม ปริมาณคอปเปอร์ในย่านเกษตรกรรมมีแนวโน้มสูงขึ้นมากกว่าครั้งที่ 1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่ง C1 ซึ่งมีค่าคอปเปอร์สูงขึ้นจนเด่นชัดมาก แต่ในบางตำแหน่งก็มีค่าที่ลดลง เนื่องจากเกษตรกรรมในบริเวณนั้นมีการใช้สารเคมีที่มีคอปเปอร์เป็นส่วนประกอบที่น้อยลง แต่ถึงอย่างก็ตามปริมาณคอปเปอร์ที่ตรวจพบก็ยังสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้
- ย่านอุตสาหกรรม ภาพรวมแล้วมีปริมาณที่ค่อนข้างคงที่ มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในทางอื่นๆ เป็นผลมาจากการควบคุมก่อนการปล่อยน้ำทิ้งลงแหล่งน้ำ แต่ก็จะเห็นได้ว่าปริมาณคอปเปอร์ก็ยังคงมีค่าเกินมาตรฐานอยู่

### ครั้งที่ 3

- ย่านที่พักอาศัย โดยรวมมีแนวโน้มว่าค่าคอปเปอร์มีปริมาณที่ลดลง ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าการปล่อยน้ำทิ้งที่มีโลหะหนักอย่างคอปเปอร์ในปริมาณที่น้อยลง หรือมีการเจือจางจากแหล่งกำเนิดไปบางส่วนทำให้การตรวจสอบพบว่ามีค่าน้อยลง
- ย่านเกษตรกรรม ค่าที่ทดสอบได้พบว่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่คงที่และลดลง โดยเฉพาะตำแหน่ง B6 ที่มีค่าคอปเปอร์ที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด และถ้าเปรียบเทียบกับพารามิเตอร์ตัวอื่นจะพบว่าที่ตำแหน่ง B6 เป็นตำแหน่งที่มีสารปนเปื้อนที่ลดลงในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นต้นน้ำของคลองบ้านนาซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจมีการเจือจางไปบางส่วนแล้ว
- ย่านอุตสาหกรรม ปริมาณคอปเปอร์มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ มีเพียงแต่ตำแหน่ง D4 ที่มีปริมาณคอปเปอร์สูงขึ้นกว่าครั้งที่ 2 อย่างเห็นได้ชัด โดยบริเวณ D4 มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้คอปเปอร์เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมแจกันดินเผา เป็นต้น

### การวิเคราะห์รวมทั้ง 3 ครั้ง


- ย่านที่พักอาศัย คอปเปอร์ที่ตรวจพบทั้ง 3 ครั้งจะเห็นได้ว่ามีปริมาณที่ไม่คงที่ แสดงให้เห็นถึงจากปล่อยสารปนเปื้อนจากแหล่งกำเนิดที่ไม่มีความต่อเนื่อง และไม่แปรผันไปตามฤดูกาล จึงวิเคราะห์ได้ว่าค่าของคอปเปอร์ที่มีแนวโน้มไม่คงที่มีสาเหตุมาจากเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำในแต่ละช่วง ซึ่งอาจจะไปอยู่ในช่วงที่แหล่งกำเนิดมีการปล่อยสารปนเปื้อนพอดี และช่วงที่มีค่าน้อยลงก็เป็นไปได้ว่าทำการเก็บตัวอย่างน้ำในช่วงที่หยุดปล่อย หรือปล่อยสารปนเปื้อนที่น้อยลง ซึ่งมีการเจือจางไปบางส่วนแล้ว
- ย่านเกษตรกรรม ทุกตำแหน่งมีปริมาณคอปเปอร์มากกว่ามาตรฐานที่ยอมให้มีทั้งสิ้น ตำแหน่งที่มีค่าคอปเปอร์ที่มีแนวโน้มไปตามฤดูกาลคือ B3 ซึ่งมีการเลี้ยงสุกร และไก่ แสดงให้เห็นว่ามีการปล่อยสิ่งปนเปื้อนที่มีคอปเปอร์อยู่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ตำแหน่งอื่นๆก็มีแนวโน้มว่าจะแปรผันไปตามฤดูกาล ค่าการทดสอบในครั้งที่ 3 ส่วนใหญ่จะมีค่าคอปเปอร์ที่ลดลงจึงเป็นไปได้ว่ามีการปล่อยสารปนเปื้อนที่มีคอปเปอร์เป็นส่วนประกอบน้อยลง

หรือไม่ต่อเนื่องในช่วงที่ไปทำการเก็บตัวอย่างน้ำในครั้งที่ 3 จึงทำให้ค่าที่ได้มีค่าลดลงเป็นส่วนใหญ่

- ย่านอุตสาหกรรม ปริมาณคอปเปอร์มีปริมาณที่ค่อนข้างคงที่ มีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก ยกเว้นที่ตำแหน่ง D4 ซึ่งมีอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่เกี่ยวกับการผลิตแจกันจึงเป็นไปได้ที่โรงงานขนาดเล็กนั้นมีการบำบัดคอปเปอร์ที่ไม่ดีพอ หรือไม่มีเลย ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าคอปเปอร์มีปริมาณที่สูงกว่ามาตรฐานค่อนข้างมาก

#### 4.2.2.5 ซัลเฟต

เป็นรูปหนึ่งของกำมะถันที่พบได้ทั่วไป เจือปนในน้ำได้สองทางคือ จากก๊าซ  $SO_2$  แล้วถูกฝนตกชะลงมา หรือจากการละลายจากหินที่มีซัลเฟต ในน้ำจืดจะมีซัลเฟตละลายอยู่มาเป็นอันดับสองรองจากแคลเซียม นอกจากนี้แล้วซัลเฟตยังเป็นส่วนประกอบอีกตัวที่อยู่ในความเค็ม น้ำที่มีซัลเฟตมากก็จะทำให้มีความเค็มได้



รูปที่ 4.11 แสดงค่าของซัลเฟตจากการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง

#### ครั้งที่ 1

- ย่านที่อยู่อาศัย จากรูปที่ 4.8 พบว่าที่ A1 และ D3 มีปริมาณซัลเฟตอยู่สูงกว่าจุดอื่น เนื่องจากจุด A1 เป็นจุดที่ปริมาณน้ำน้อยมากทำให้ความเข้มข้นของซัลเฟตมากกว่าที่ควรจะเป็น ในกรณีของจุด D3 เป็นจุดที่แม่น้ำนครนายกทั้งสองสายมาบรรจบกัน ซึ่งอาจมีส่วนส่งผลให้ค่าซัลเฟตมีค่าสูงมากขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ย่านเกษตรกรรม ที่จุด D1 และ D2 มีปริมาณซัลเฟตอยู่สูงเนื่องจากทั้งสองจุดเป็นบริเวณที่มีการเลี้ยงกุ้ง ประกอบกับดินในบริเวณนั้นมีสภาพเป็น โคลนซึ่งจะมีแคลเซียมซัลเฟตเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย
- ย่านอุตสาหกรรม จุด D4 มีปริมาณสูงกว่าย่านอุตสาหกรรมบริเวณอื่น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีโรงงานที่ใช้น้ำมันในกระบวนการผลิต หรือถ่านหินคุณภาพต่ำที่มีกำมะถันเจือปนอยู่ ซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เกิดฝนกรดได้

### ครั้งที่ 2

- ย่านที่อยู่อาศัย โดยรวมปริมาณซัลเฟตมีค่าเพิ่มขึ้นในอำเภอเมือง และลดลงจากครั้งที่ 1 ในบางตำแหน่งในอำเภอบ้านนาและองครักษ์ แต่ถ้าเปรียบเทียบปริมาณซัลเฟตที่มีในย่านที่อยู่อาศัยด้วยกันจะพบว่าในอำเภอเมืองมีค่าซัลเฟตที่น้อยในอำเภออื่นๆ ค่าซัลเฟตในอำเภอองครักษ์มีปริมาณที่มากที่สุด รองลงมาคืออำเภอบ้านนา และปากพลีตามลำดับ ซึ่งการวิเคราะห์หว่านเป็นผลมาจากการรुक้าของน้ำเค็มหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาผลการทดสอบในครั้งที่สามด้วย
- ย่านเกษตรกรรม ปริมาณของซัลเฟตในย่านเกษตรกรรมจะเห็นได้ว่ามีค่าค่อนข้างคงที่โดยปริมาณซัลเฟตที่ตรวจพบในครั้งที่ 2 และที่อำเภอองครักษ์มีค่าซัลเฟตมากที่สุด รองลงมาคือบ้านนาและปากพลี ส่วนอำเภอเมืองมีปริมาณซัลเฟตที่ต่ำ ถ้าเปรียบเทียบตำแหน่งต่างๆ ในครั้งที่ 2 นี้จะเห็นว่าปริมาณซัลเฟตที่มีเป็นไปได้ที่จะมีจากสาเหตุของการรुक้าของน้ำเค็มเป็นหลัก แต่ถ้าพิจารณาโดยรวมแล้วยังไม่สามารถที่จะชี้ชัดได้ว่ามาจากการรुक้าของน้ำเค็ม ต้องพิจารณาผลการทดสอบในครั้งที่สามด้วย
- ย่านอุตสาหกรรม ปริมาณซัลเฟตในตำแหน่ง D4 ซึ่งอยู่ในอำเภอองครักษ์มีปริมาณที่สูงกว่าสองตำแหน่งที่อยู่ในอำเภอปากพลีอย่างเห็นได้ชัด จึงวิเคราะห์ได้คร่าวๆว่า เป็นไปได้ที่จะมีผลมาจากการรुक้าของน้ำเค็มเป็นส่วนใหญ่

### ครั้งที่ 3

- ย่านที่อยู่อาศัย ปริมาณซัลเฟตที่ตรวจพบในครั้งที่ 3 มีปริมาณมากกว่าครั้งที่ 2 ในปริมาณที่ไม่มากนัก ในบางตำแหน่งมีค่าค่อนข้างคงที่ แต่ในตำแหน่ง A4 มีการเปลี่ยนแปลงของค่าสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แสดงว่า ไม่ได้เป็นผลมาจากการรुक้าของน้ำเค็ม แต่เป็นผลมาจากน้ำที่ทิ้งจากบ้านเรือนซึ่งมีซัลเฟตเป็นสารที่อยู่ในสารซักล้างที่ช่วยทำให้เกิดฟอง ส่วนจุดอื่นๆมีแนวโน้มว่าจะแปรผันไปตามฤดูกาล โดยเฉพาะในอำเภอองครักษ์และบ้านนา จึงเป็นไปได้ที่จะเป็นผลมาจากสารซักล้าง และการรुक้าของน้ำเค็มรวมกันทั้งสองปัจจัยจึงทำให้มีค่าซัลเฟตในครั้งที่ 3 เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ย่านเกษตรกรรม ปริมาณซัลเฟตที่ตรวจพบในย่านเกษตรกรรมมีการแนวโน้มมากขึ้นเมื่อเข้าหน้าแล้ง แต่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก เนื่องจากมีการรुक้าของน้ำเค็มไปตามเส้นทางลำน้ำเหล่านี้ โดยจะเห็นได้ชัดในตำแหน่งที่อยู่ในอำเภองครักษ์จะมีค่าค่อนข้างสูงและลดลงเมื่อเข้าสู่อำเภอบ้านนา
- ย่านอุตสาหกรรม ค่าที่ได้มีค่าสูงขึ้นจากครั้งที่สอง เป็นไปได้ว่ามีสาเหตุมาจากการรुक้าของน้ำเค็ม โดยที่ตำแหน่ง D4 มีค่าสูงขึ้นจนเห็นได้ชัด

### การวิเคราะห์ทั้ง 3 ครั้ง

- ย่านที่อยู่อาศัย บริเวณที่อยู่อาศัยที่อยู่ในอำเภอมืองปริมาณซัลเฟตที่ตรวจพบมาจากสารซักล้างที่มีซัลเฟตเป็นส่วนประกอบที่ทำให้เกิดฟอง โดยเฉพาะที่คลองพรหมณีที่ตำแหน่ง A4 ที่มีการอยู่อาศัยค่อนข้างหนาแน่นจะมีค่าซัลเฟตค่อนข้างมาก ส่วนในอำเภออื่นซัลเฟตจะมาจากทั้งน้ำทิ้งจากครัวเรือนและการรुक้าของน้ำเค็มที่รวมกันทำให้ค่าของซัลเฟตมีค่ามากกว่าที่ควรจะเป็น
- ย่านเกษตรกรรม จากผลที่ได้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ซัลเฟตที่ตรวจพบนั้นมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการรुक้าของน้ำเค็ม ยกเว้นในตัวเมืองที่มีสาเหตุมาจากน้ำทิ้งจากการเกษตรกรรมซึ่งมีปริมาณที่ใกล้เคียงกับย่านที่อยู่อาศัย
- ย่านอุตสาหกรรม ปริมาณซัลเฟตที่ตรวจพบในตำแหน่ง C3 และ C4 มีแนวโน้มว่ามาจากการรुक้าของน้ำเค็มมากกว่าที่จะเป็นน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรม แต่ในส่วนของ D4 นั้นปริมาณของซัลเฟตจะมาจากโรงงานอุตสาหกรรมและการรुक้าของน้ำเค็ม จึงมีค่าที่มากกว่าตำแหน่ง C3 และ C4 อย่างเห็นได้ชัด

#### 4.2.2.6 ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำ (TDS)



รูปที่ 4.12 แสดงค่าของ TDS จากการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง

##### ครั้งที่ 1

- ย่านที่อยู่อาศัย ค่า TDS ในย่านที่อยู่อาศัยมีค่า TDS ในปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับย่านเกษตรกรรม แต่ค่าที่ตำแหน่ง A1 จะมีค่า TDS ในปริมาณที่สูงเนื่องจากในวันที่ทำการเก็บตัวอย่างน้ำนั้นเขื่อนไม่มีการปล่อยน้ำออกเนื่องจากอยู่ในช่วงกักเก็บน้ำ ทำให้น้ำมีปริมาณน้อยมีความเข้มข้นของสารละลายค่อนข้างสูงจึงทำให้มีค่า TDS ค่อนข้างสูง
- ย่านเกษตรกรรม ค่า TDS ที่อยู่ในย่านเกษตรกรรมมีค่าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับย่านอื่นๆ โดยเฉพาะในอำเภอองครักษ์ แสดงให้เห็นว่าสารปนเปื้อนในน้ำในย่านเกษตรกรรมมีปริมาณมากกว่าย่านอื่นๆ
- ย่านอุตสาหกรรม ปริมาณ TDS มีค่าค่อนข้างสูงรองจากย่านเกษตรกรรม ซึ่งหมายความว่าปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำในปริมาณที่สูง นอกจากนี้ค่า TDS สามารถบ่งบอกถึงค่าของความเค็มได้ด้วย ถ้าค่า TDS มีค่ามากแสดงว่าค่าความเค็มมีแนวโน้มที่จะสูงตาม

##### ครั้งที่ 2

- ย่านที่อยู่อาศัย โดยรวมแล้วค่า TDS ส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ซึ่งหมายความว่าปริมาณสิ่งปนเปื้อนในแหล่งน้ำมีปริมาณที่ค่อนข้างคงที่เปลี่ยนแปลงไม่มาก และค่าความเค็มก็มีแนวโน้มว่าจะไม่มีเนื่องจากมีปริมาณ TDS ในปริมาณที่น้อย
- ย่านเกษตรกรรม เมื่อเทียบกับย่านอื่นๆแล้วพบว่าค่า TDS ในแหล่งน้ำที่มาจากย่านเกษตรกรรมมีค่ามากที่สุด และค่า TDS ในย่านเกษตรกรรมที่อยู่ในอำเภอองครักษ์จะมีค่า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สูงอย่างเห็นได้ชัด ตีความได้ว่าปริมาณสารปนเปื้อนที่เป็นของแข็งที่ละลายในน้ำที่มาจาก  
ย่านเกษตรกรรมมีปริมาณที่มากที่สุด และที่อำเภอองครักษ์นอกจากจะมีค่าการปนเปื้อนที่  
มากแล้วยังมีความเป็นไปได้ว่ามีการรुक้ำของน้ำเค็มร่วมด้วย

- ย่านอุตสาหกรรม ค่า TDS ที่มาจากย่านอุตสาหกรรมมีค่าค่อนข้างที่จะคงที่ และมีการ  
เพิ่มขึ้นเมื่ออยู่ในหน้าแล้งเล็กน้อย ตีความได้ว่าสารปนเปื้อนที่เป็นของแข็งที่ละลายในน้ำที่มาจาก  
ย่านอุตสาหกรรมมีปริมาณคงที่ เนื่องจากมีระบบบำบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ

### ครั้งที่ 3


- ย่านที่อยู่อาศัย ค่า TDS มีค่าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเพียงให้เห็นว่าปริมาณของแข็งที่ละลายใน  
น้ำที่มาจากย่านที่อยู่อาศัยมีปริมาณค่อนข้างคงที่ แต่มีแนวโน้มที่มากขึ้นเนื่องจากปริมาณ  
น้ำในแหล่งน้ำมีน้อยทำให้ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำค่าเข้มข้นขึ้น
- ย่านเกษตรกรรม ค่า TDS มีค่ามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในอำเภอองครักษ์ ซึ่งเป็นผลมาจาก  
การรुक้ำของน้ำเค็มและการทำนาสูบน้ำกร่อย ซึ่งทำให้ค่า TDS ที่มีอยู่แล้วมีค่ามากขึ้น  
กว่าเดิมเด่นชัด
- ย่านอุตสาหกรรม ค่า TDS มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อย แต่มีค่ามากขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง  
ตีความได้ว่า สารปนเปื้อนที่เป็นของแข็งที่ละลายในน้ำที่มาจากย่านอุตสาหกรรมมีปริมาณคงที่  
เนื่องจากมีระบบบำบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ และตำแหน่งที่อยู่อำเภอองครักษ์จะมีค่า  
TDS ที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าตำแหน่งอื่นๆ เนื่องมาจากการรुक้ำของน้ำเค็ม

### การวิเคราะห์รวมทั้ง 3 ครั้ง

- ย่านที่อยู่อาศัย ค่าที่ได้จากย่านที่อยู่อาศัยมีค่าค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับย่านอื่นๆ  
ตีความหมายได้ว่ามีการปนเปื้อนของของแข็งที่ละลายในน้ำค่อนข้างน้อยและมีค่าคงที่
- ย่านเกษตรกรรม มีค่าสูงกว่าย่านอื่นๆ แสดงว่ามีการปนเปื้อนของของแข็งที่ละลายในน้ำอยู่  
มาก นอกจากนี้ในอำเภอองครักษ์ยังมีการรुक้ำในน้ำเค็มในช่วงฤดูแล้งทำให้ค่า TDS เพิ่มขึ้น  
จนเห็นได้ชัด
- ย่านอุตสาหกรรม มีการปนเปื้อนของของแข็งที่ละลายในน้ำอยู่น้อยเนื่องจากมีระบบบำบัด  
จัดการที่ดีพอ แต่ในฤดูแล้งที่มีการรुक้ำของน้ำเค็มจะมีค่า TDS สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอำเภอองครักษ์

**หมายเหตุ** การวิเคราะห์ค่าความเค็มจะสามารถเห็นได้ชัดเพิ่มขึ้นถ้าทำการวิเคราะห์โดยแยกตาม  
อำเภอ

#### 4.2.2.7 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO)



รูปที่ 4.13 แสดงค่าของ DO จากการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง

##### ครั้งที่ 1

- ย่านฟือยอาศัย ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำส่วนใหญ่จะเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ยกเว้นที่ตำแหน่ง A4 B1 B2 B4 และ D3 ที่มีปริมาณออกซิเจนที่ต่ำกว่าที่มาตรฐานกำหนด แสดงว่าที่ตำแหน่งดังกล่าวมีปริมาณสารอินทรีย์เจือปนอยู่มาก
- ย่านเกษตรกรรม มีปริมาณออกซิเจนที่ต่ำ แสดงให้เห็นว่าแหล่งน้ำที่อยู่ย่านเกษตรกรรมมีปริมาณสารอินทรีย์ค่อนข้างมาก
- ย่านอุตสาหกรรม มีปริมาณออกซิเจนที่ต่ำกว่าย่านอื่นๆ โดยเฉพาะในอำเภอองครักษ์ แสดงว่ามีปริมาณสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำค่อนข้างมาก

##### ครั้งที่ 2

- ย่านฟือยอาศัย ค่าออกซิเจนที่วัดได้มีปริมาณที่มากกว่าครั้งแรก มีค่าสูงกว่ามาตรฐาน และปริมาณมากกว่าย่านอื่นๆ และมากขึ้นกว่าครั้งที่ 1 มีความเป็นไปได้ว่ามีปริมาณสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำน้อยลง หรือออกซิเจนมีโอกาสที่จะละลายในน้ำได้มากขึ้น
- ย่านเกษตรกรรม มีปริมาณออกซิเจนที่ต่ำลงกว่าครั้งที่ 1 ลงอย่างเห็นได้ชัดแสดงให้เห็นว่าในน้ำยังคงมีปริมาณสารอินทรีย์เจือปนอยู่ อีกทั้งช่วงการเก็บครั้งที่ 2 เป็นช่วงต้นฤดูหนาวที่ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำมีปริมาณที่น้อยกว่าในครั้งที่ 1

- บ่อกุดสาหรณรม ค่าออกซิเจนมีปริมาณที่ต่ำกว่ามาตรฐานและมีปริมาณที่น้อยลงกว่าครั้งที่ 1 แสดงว่ามีปริมาณสารอินทรีย์ที่เจือปนในน้ำค่อนข้างสูงกว่าครั้งที่ 1 ซึ่งมีสาเหตุมาจาก อุณหภูมิ และปริมาณน้ำในช่วงหน้าหนาวที่มีน้อยลง

### ครั้งที่ 3


- บ่านที่อยู่อาศัย ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำลดลงจากสองครั้งแรกอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากปริมาณน้ำในการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 3 มีปริมาณที่น้อยลงกว่าทุกครั้ง จึงทำให้ สารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำมีความเข้มข้นขึ้น ค่าออกซิเจนในน้ำจึงมีค่าลดลงอย่างเห็นได้ชัด
- บ่านเกษตรกรรม ปริมาณออกซิเจนลดลงจากสองครั้งแรกอย่างเห็นได้ชัดเจน สาเหตุ เนื่องจากปริมาณน้ำในแหล่งน้ำมีปริมาณที่น้อยลงทำให้ปริมาณสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำมี ความเข้มข้นมากขึ้น
- บ่านอุตสาหกรรม ปริมาณออกซิเจนมีค่าลดลงอย่างมาก ซึ่งมีสาเหตุเดียวกับบ่านที่อยู่อาศัย และบ่านเกษตรกรรม

### การวิเคราะห์รวมทั้ง 3 ครั้ง

- บ่านที่อยู่อาศัย ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำในบ่านที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มลดลงเมื่ออยู่ในหน้า หนาว เนื่องจากปริมาณน้ำในแหล่งน้ำมีปริมาณน้อยทำให้สารอินทรีย์มีความเข้มข้นมาก ขึ้น ส่งผลให้ค่าออกซิเจนในน้ำมีปริมาณน้อยลง
- บ่านเกษตรกรรม ค่าออกซิเจนที่วัดได้ในบ่านเกษตรกรรมก็มีแนวโน้มที่คล้ายกับบ่านที่อยู่ อาศัย โดยจะมีค่าลดลงเมื่ออยู่ในฤดูกาลที่มีน้ำน้อย
- บ่านอุตสาหกรรม ค่าออกซิเจนในน้ำมีแนวโน้มคล้ายกับบ่านที่อยู่อาศัย และบ่าน เกษตรกรรม

#### 4.2.2.8 ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์ (BOD)

ค่า BOD เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความสกปรกของน้ำใน โดยเป็นค่าที่บ่งบอกถึงปริมาณออกซิเจนที่ จุลชีพต้องการในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ โดยทั่วไปจะวัดค่าในวันที่ 5



รูปที่ 4.14 แสดงค่าของ BOD จากการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง

#### ครั้งที่ 1

- บ้านที่อยู่อาศัย ค่า BOD ส่วนใหญ่มีค่ามากกว่ามาตรฐานที่ยอมให้ โดยเฉพาะในตำแหน่ง D3 ซึ่งมีค่า BOD สูงกว่าตำแหน่งอื่นในบ้านที่อยู่อาศัยเหมือนกัน ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวเป็นตำแหน่งที่แม่น้ำนครนายกทั้งสองสายไหลมาบรรจบกันทำให้ค่าความสกปรกมีมากขึ้น
- บ้านเกษตรกรรม ค่า BOD ที่ทดสอบได้พบว่ามีค่ามากกว่าบ้านอื่นๆ แสดงให้เห็นน้ำที่มาจากบ้านเกษตรกรรมมีความสกปรกในรูปของ BOD มากกว่าบ้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่ง B5 มีค่าที่สูงที่สุด วิเคราะห์ได้ว่าน้ำทิ้งที่มากจากบ้านเกษตรกรรมมีความสกปรกมาก
- บ้านอุตสาหกรรม ค่า BOD มีปริมาณที่ไม่สูงนัก ยกเว้นตำแหน่ง D4 ที่มีปริมาณ BOD ที่เกินมาตรฐานในปริมาณมาก เมื่อเปรียบเทียบกับบ้านที่อยู่อาศัยและบ้านเกษตรกรรมพบว่ามีความน้อยกว่า แสดงให้เห็นว่าความสกปรกที่มาจากบ้านอุตสาหกรรมมีค่าน้อยกว่าบ้านอื่นๆ

#### ครั้งที่ 2

- บ้านที่อยู่อาศัย ค่า BOD มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับครั้งที่ 1 โดยมีค่าที่สูงขึ้นเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำในแหล่งน้ำที่มีค่าน้อยลงจึงทำให้มีความเข้มข้นสูงมากขึ้นด้วย
- บ้านเกษตรกรรม ค่า BOD มีค่าสูงกว่าบ้านอื่น ๆ และมีค่าสูงกว่าในการเก็บในครั้งแรกด้วยเนื่องจากมีปริมาณน้ำน้อยกว่าในครั้งแรก จึงทำให้มีความเข้มข้นสูงกว่า
- บ้านอุตสาหกรรม ค่า BOD ในย่านนี้จะมีย่านนี้จะมีปริมาณน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับในย่านอื่น ๆ โดยเฉพาะในจุดเก็บน้ำ D4 จะพบว่าค่า BOD มีค่าน้อยที่สุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### ครั้งที่ 3


- ย่านที่อยู่อาศัย พบว่า ส่วนใหญ่ค่า BOD มีค่าสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกว่า 2 ครั้งแรก ทั้งนี้เนื่องจากความเข้มข้นที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง
- ย่านเกษตรกรรม พบว่า ค่า BOD ที่ทดสอบได้พบว่ามีค่ามากกว่าย่านอื่นๆ ทำให้ทราบว่าน้ำทิ้งที่มาจากย่านนี้มีความสกปรกสูงกว่าในย่านอื่น ๆ และในการเก็บในครั้งที่ 3 มีค่าสูงกว่าใน 2 ครั้งแรก เนื่องจากปริมาณน้ำที่น้อยลงนั่นเอง
- ย่านอุตสาหกรรม พบว่ามีค่าสูงกว่าใน 2 ครั้งแรก เนื่องจากมีความเข้มข้นมากกว่า

### การวิเคราะห์ทั้ง 3 ครั้ง

- ย่านที่อยู่อาศัย ค่า BOD มีปริมาณมากขึ้นในหน้าหนาวเนื่องจากมีปริมาณน้ำในแหล่งน้ำน้อยลงทำให้มีความเข้มข้นของ BOD สูงขึ้นและมีค่ามากกว่ามาตรฐานที่กำหนดทุกจุด แสดงว่าน้ำทิ้งจากย่านที่อยู่อาศัยมีปริมาณจุลชีพอยู่ในปริมาณสูง
- ย่านเกษตรกรรม พบว่ามีค่า BOD สูงกว่าในหน้าฝนเนื่องจากมีปริมาณน้ำในแหล่งน้ำน้อย ทำให้มีความเข้มข้นมากขึ้น และในย่านนี้มีค่า BOD สูงที่สุดแสดงว่าน้ำทิ้งจากย่านเกษตรกรรมมีความสกปรกของสารเจือปนที่เป็นสารอินทรีย์ในปริมาณสูงที่สุด
- ย่านอุตสาหกรรม ค่า BOD มีปริมาณมากขึ้นในหน้าหนาวเนื่องจากน้ำในแหล่งน้ำในปริมาณน้อยทำให้มีความเข้มข้นมากขึ้น และมีค่าเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดทุกจุดแสดงว่าน้ำทิ้งจากย่านที่อยู่อาศัยมีปริมาณจุลชีพอยู่ในปริมาณสูง

#### 4.2.2.9 ซีโอดี (COD)

ค่า COD เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความสกปรกของน้ำใน โดยมีทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์



รูปที่ 4.15 แสดงค่าของ COD จากการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง

##### ครั้งที่ 1

- ย่านที่อยู่อาศัย พบว่าค่า COD มีค่ามากที่สุดที่จุด B1 เนื่องจากสภาพน้ำมีความสกปรกมาก โดยพบซากสิ่งมีชีวิตลอยอยู่บนผิวน้ำ
- ย่านเกษตรกรรม พบว่า COD มีค่ามากที่สุดที่จุด B5 ซึ่งเป็นแหล่งรวมของน้ำทิ้งในย่านเกษตรกรรมทั้งหมด จึงทำให้มีความสกปรกสูงกว่าในจุดอื่น
- ย่านอุตสาหกรรม พบว่า COD มีค่ามากที่สุดที่จุด D4 เนื่องจากเป็นแหล่งที่มีโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์และ โรงงานผลิตเครื่องเซรามิกอยู่ จึงทำให้มีความสกปรกสูงกว่าในจุดอื่น

##### ครั้งที่ 2

- ย่านที่อยู่อาศัย พบว่าค่า COD มีค่ามากที่สุดที่จุด B1 และสูงกว่าในครั้งที่ 1 เพราะมีความเข้มข้นสูงกว่า และสภาพน้ำมีความสกปรกมากโดยพบซากสิ่งมีชีวิตลอยอยู่บนผิวน้ำ
- ย่านเกษตรกรรม พบว่าค่า COD มีค่ามากที่สุดที่จุด B5 เพราะเป็นแหล่งรวมของน้ำทิ้งในย่านเกษตรกรรมทั้งหมด จึงทำให้มีความสกปรกสูงกว่าในจุดอื่น และมีค่ามากกว่าในการเก็บครั้งแรกเนื่องจากมีปริมาณน้ำน้อยลงทำให้มีความเข้มข้นสูงขึ้น
- ย่านอุตสาหกรรม พบว่าค่า COD มีค่ามากที่สุดที่จุด C4 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการเก็บตัวอย่างน้ำ เพราะจุดที่เก็บอาจไม่ใช่ตัวแทนของแหล่งน้ำทั้งหมด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


### ครั้งที่ 3

- ย่านที่อยู่อาศัย พบว่าค่า COD มีค่าเฉลี่ยเท่า ๆ กัน แต่มีค่าความเข้มข้นมากกว่าครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
- ย่านเกษตรกรรม พบว่าค่า COD มีค่ามากที่สุดที่จุด A7 มีการใช้สารเคมีในการทำเกษตรกรรม เช่น การใส่ปุ๋ย การฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืช
- ย่านอุตสาหกรรม พบว่าค่า COD มีค่ามากที่สุดที่จุด C4

### การวิเคราะห์รวมทั้ง 3 ครั้ง

- ย่านที่อยู่อาศัย พบว่าค่า COD มีค่ามากที่สุดที่จุด B1 เนื่องจากสภาพน้ำมีความสกปรกมาก โดยพบซากสิ่งมีชีวิตลอยอยู่บนผิวน้ำ และจะมีค่าเพิ่มขึ้นในฤดูหนาวเพราะมีปริมาณน้ำน้อยลงทำให้ค่า COD เข้มข้นขึ้น
- ย่านเกษตรกรรม พบว่า COD มีค่ามากที่สุดที่จุด B5 ซึ่งเป็นแหล่งรวมของน้ำทิ้งในย่านเกษตรกรรมทั้งหมด จึงทำให้มีความสกปรกสูงกว่าในจุดอื่น และจะมีค่าเพิ่มขึ้นในฤดูหนาวเพราะมีปริมาณน้ำในแหล่งน้ำน้อยลงทำให้มีค่าความเข้มข้นของ COD มากขึ้น
- ย่านอุตสาหกรรม พบว่าค่า COD จะมีค่าแปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ในการใช้สารเคมีในเกษตรกรรม และจะมีค่าเพิ่มขึ้นในฤดูหนาวเพราะมีความเข้มข้นมาก

#### 4.2.2.10 ค่าความเค็ม



รูปที่ 4.16 แสดงค่าความเค็มจากการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ครั้งที่ 1

- ย่านที่อยู่อาศัย พบค่าความเค็มที่จุด A1 เนื่องจากในการไปเก็บน้ำในครั้งแรกยังไม่มีการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนจึงทำให้ปริมาณน้ำในจุด A1 มีน้อยมากส่งผลให้มีความเข้มข้นสูง
- ย่านเกษตรกรรม พบค่าความเค็มที่จุด A9 เนื่องมาจากปริมาณของสารปนเปื้อนมีค่าสูงมากจึงทำให้เครื่องทดสอบแปลงค่าสารปนเปื้อนเป็นค่าความเค็ม ส่วนที่จุด B3 B5 B6 เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบ้านนา และจุด D1 D2 เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอองครักษ์ซึ่งจะพบปัญหาการรุกคืบของน้ำเค็มอยู่แล้ว
- ย่านอุตสาหกรรม พบค่าความเค็มที่จุด D4 เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอองครักษ์ซึ่งจะพบปัญหาการรุกคืบของน้ำเค็ม

ครั้งที่ 2

- ย่านที่อยู่อาศัย พบค่าความเค็มที่จุด B1 B2 B4 ซึ่งอยู่ในอำเภอบ้านนา D3 เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอองครักษ์ซึ่งจะพบปัญหาการรุกคืบของน้ำเค็มอยู่แล้ว
- ย่านเกษตรกรรม พบค่าความเค็มที่จุด B3 B5 B6 เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบ้านนา และจุด D1 D2 เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอองครักษ์ซึ่งจะพบปัญหาการรุกคืบของน้ำเค็มอยู่แล้ว
- ย่านอุตสาหกรรม ยังไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้เนื่องจากไม่พบค่าความเค็ม จำเป็นจะต้องใช้ผลการทดสอบในครั้งที่ 3 มาร่วมพิจารณาด้วย

ครั้งที่ 3

- ย่านที่อยู่อาศัย พบค่าความเค็มที่จุด A1 A4 A6 สืบเนื่องมาจากปริมาณของสารปนเปื้อนมีค่าสูงมากจึงทำให้เครื่องทดสอบแปลงค่าสารปนเปื้อนเป็นค่าความเค็ม ที่จุด B1 B2 B4 เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบ้านนา D3 เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอองครักษ์ซึ่งจะพบปัญหาการรุกคืบของน้ำเค็มอยู่แล้ว
- ย่านเกษตรกรรม พบค่าความเค็มที่จุด A7 A8 A9 เนื่องมาจากปริมาณของสารปนเปื้อนมีค่าสูงมากจึงทำให้เครื่องทดสอบแปลงค่าสารปนเปื้อนเป็นค่าความเค็ม อีกทั้งตำแหน่งดังกล่าวยังอยู่ในบริเวณเส้นทางการรุกคืบของน้ำเค็ม จึงทำให้มีน้ำเค็มเข้ามาได้ B3 B5 B6 เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบ้านนา C1 C2 เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอปากพลี และจุด D1 D2 เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอองครักษ์ซึ่งจะพบปัญหาการรุกคืบของน้ำเค็มอยู่แล้ว
- ย่านอุตสาหกรรม พบค่าความเค็มที่จุด C3 C4 เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอปากพลี D4 เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอองครักษ์ซึ่งจะพบปัญหาการรุกคืบของน้ำเค็มอยู่แล้ว


### การวิเคราะห์รวมทั้ง 3 ครั้ง

- ย่านที่อยู่อาศัย จุดที่พบปัญหาการรุกรานของน้ำเค็มคือจุด ของอำเภอบ้านนา และ อำเภอองครักษ์
- ย่านเกษตรกรรม จุดที่พบปัญหาการรุกรานของน้ำเค็มคือจุด ของอำเภอบ้านนา อำเภอปากพลี และอำเภอองครักษ์
- ย่านอุตสาหกรรม จุดที่พบปัญหาการรุกรานของน้ำเค็มคือจุด ของอำเภอบ้านนา และ อำเภอปากพลี

หมายเหตุ การวิเคราะห์ค่าความเค็มจะสามารถเห็น ได้ชัดเจนขึ้นถ้าทำการวิเคราะห์ โดยแยกตามอำเภอ

#### 4.2.2.11 โคลิฟอร์ม

บ่งบอกถึงปริมาณของแบคทีเรียที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ ยิ่งมีมากก็จะไม่สามารถนำมาบริโภคได้ เนื่องจากจะทำให้ท้องเสียได้



รูปที่ 4.17 แสดงค่าโคลิฟอร์มจากการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง

#### ครั้งที่ 1

- ย่านที่อยู่อาศัย มีค่าปริมาณ โคลิฟอร์มเท่ากับ 240000 สูงกว่าค่ามาตรฐาน
- ย่านเกษตรกรรม มีค่าปริมาณ โคลิฟอร์มเท่ากับ 240000 สูงกว่าค่ามาตรฐาน
- ย่านอุตสาหกรรม มีค่าปริมาณ โคลิฟอร์มเท่ากับ 240000 สูงกว่าค่ามาตรฐาน

### ครั้งที่ 2

- ย่านที่อยู่อาศัย A1 ถึง A6 มีค่าปริมาณโคลิฟอร์มเท่ากับ 240000 ซึ่งมีค่าสูงกว่าในอำเภออื่น ๆ เนื่องจากในอำเภอเมืองมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น
- ย่านเกษตรกรรม A7 ถึง A9 และ C1 C2 มีค่าปริมาณโคลิฟอร์มเท่ากับ 240000 ซึ่งมีค่าสูงกว่าในอำเภออื่น ๆ เนื่องจากมีการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์และมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น
- ย่านอุตสาหกรรม ที่จุด C3 C4 มีค่าปริมาณโคลิฟอร์มเท่ากับ 240000 สูงกว่าค่ามาตรฐาน เนื่องจากมีการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์หนาแน่น

### ครั้งที่ 3

- ย่านที่อยู่อาศัย มีปริมาณโคลิฟอร์มลดลงเนื่องจากการอุปโภค บริโภค น้ำน้อยลง ในฤดูหนาว
- ย่านเกษตรกรรม มีปริมาณโคลิฟอร์มลดลงเนื่องจากการอุปโภค บริโภค น้ำน้อยลง ในฤดูหนาว
- ย่านอุตสาหกรรม มีปริมาณโคลิฟอร์มลดลงเนื่องจากการอุปโภค บริโภค น้ำน้อยลง ในฤดูหนาว

### การวิเคราะห์รวมทั้ง 3 ครั้ง

- ย่านที่อยู่อาศัย มีปริมาณโคลิฟอร์มมากเนื่องจากมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และจะมีปริมาณลดลงในฤดูหนาวเนื่องจากการใช้น้ำน้อยลง
- ย่านเกษตรกรรม มีปริมาณโคลิฟอร์มสูงเนื่องจากมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและมีการทำการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์มาก
- ย่านอุตสาหกรรม มีปริมาณโคลิฟอร์มมากเนื่องจากมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น

## บทที่ 5

### สรุปผลการทดสอบ

จากการผลการทดสอบทั้งสามครั้ง สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

#### 5.1 คุณภาพน้ำผิวดินทั่วไปโดยแบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินดังนี้

- 5.1.1 คุณภาพน้ำบริเวณย่านอุตสาหกรรมโดยรวม มีการปนเปื้อนของสารเคมีและสารอินทรีย์ในปริมาณที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับย่านการใช้ประโยชน์ที่ดินในกรณีอื่นๆ จึงสรุปได้ว่าน้ำทิ้งที่มาจากย่านอุตสาหกรรมมีความสกปรกในรูปของสารปนเปื้อน ทั้งสารอินทรีย์และอนินทรีย์มีปริมาณน้อยที่สุด ข้อมูลที่ได้มาจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายกมีว่า โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครนายกที่ต้องมีการปล่อยน้ำทิ้งจากโรงงานลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะจะต้องมีการบำบัดที่ดี และเป็นระบบปิด ซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพของน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ดังนั้นจึงทำให้ปริมาณสารปนเปื้อนในน้ำในบริเวณดังกล่าวมีปริมาณที่น้อยกว่าย่านอื่นๆ
- 5.1.2 คุณภาพน้ำย่านเกษตรกรรมโดยรวม มีปริมาณของสารที่ปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำทั้งในรูปของสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ในปริมาณที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับย่านอื่นๆ แล้วพบว่าปริมาณสารที่ปนเปื้อนสูงที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอำเภอบ้านนาที่พบว่าแหล่งน้ำมีสารปนเปื้อนมากที่สุด ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าน้ำในย่านเกษตรกรรมมีการบำบัดที่ไม่ดีพอ หรือไม่มีมาตรการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งที่มาจากย่านเกษตรกรรมคุณภาพของน้ำในย่านเกษตรกรรมอยู่ในสถานะเสื่อมโทรมและต้องการการดูแลอย่างเร่งด่วน
- 5.1.3 คุณภาพน้ำย่านที่อยู่อาศัย มีปริมาณสารปนเปื้อนในรูปของสารอินทรีย์และอนินทรีย์ส่วนใหญ่มีค่าเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ เช่นปริมาณโคลิฟอร์ม ซึ่งบ่งบอกว่าน้ำในบริเวณนั้นไม่สมควรนำมาบริโภคเนื่องจากมีแบคทีเรียที่เรียกว่า และจะทำให้ท้องเสียได้ ตำแหน่งที่มีการปนเปื้อนของสารไรน้ำที่มากที่สุดคือ A4 บริเวณคลองพรหมมณีในอำเภอมืองเนื่องจากมีโรงเก็บของเก่าตั้งอยู่ริมคลองซึ่งไม่มีการจัดระบบที่ดีพอทำให้เศษวัสดุที่เป็นอันตรายตกลงไปในแหล่งน้ำ คุณภาพน้ำในย่านที่อยู่อาศัยจัดอยู่ในภาวะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เสื่อมโทรมเป็นส่วนใหญ่ไม่เหมาะสมในการนำมาอุปโภคบริโภค จำเป็นต้องมีระบบบำบัดที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งน้ำที่ใช้เป็นระบบชลประทาน

## 5.2 คุณภาพของน้ำบริเวณเขื่อนคลองท่าด่าน

เนื่องจากเขื่อนท่าด่านอยู่ในช่วงทำการกักเก็บน้ำ ทำให้ปริมาณน้ำที่ปล่อยออกมามีปริมาณน้อย ส่งผลให้ความเข้มข้นของสารปนเปื้อนที่อยู่แม่น้ำบริเวณหน้าเขื่อนมีความเข้มข้นสูง ผลที่ได้จากการทดสอบจะมีค่าสูงกว่า ค่าแห่งของแม่น้ำที่อยู่ห่างออกไป ดังนั้นจึงยังไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบค่าที่ถูกต้องได้ จำเป็นต้องทำการศึกษาต่อไปในช่วงที่มีการปล่อยน้ำออกมาจากเขื่อนอย่างเป็นทางการ

## 5.3 ปัญหาการรุกค้ำของน้ำเค็ม

จากผลการทดสอบที่เด่นชัด สามารถสรุปได้ว่าเส้นทางการรุกค้ำของน้ำเค็มจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูในช่วงของหน้าหนาว เป็นฤดูที่มีปริมาณน้ำในแหล่งน้ำค่อนข้างน้อยทำให้มีระดับน้ำต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเป็นผลให้เกิดการหนุนของน้ำทะเลเข้ามาแทนที่ โดยเส้นทางการรุกค้ำของน้ำเค็มจะเริ่มเข้าสู่จังหวัดนครนายกโดยผ่านอำเภองครักษ์เป็นที่แรก เนื่องจากอำเภองครักษ์เป็นอำเภอที่อยู่ใกล้กับอ่าวไทยมากที่สุดจึงมีค่าความเค็ม มากที่สุด จากนั้นเส้นทางการรุกค้ำจะขึ้นไปยังอำเภอบ้านนาและระหว่างที่ขึ้นไปยังอำเภอบ้านนานั้นจะแยกเข้าไปยังอำเภอปากพลีด้วย จากการตรวจสอบค่าของความเค็มพบว่า นอกจากแม่น้ำนครนายกแล้วความเค็มยังพบในสาขาต่างๆของแม่น้ำนครนายก เช่น คลองบ้านนา คลองอาษา คลองท่าแดง เป็นต้น ส่วนในอำเภอเมืองนั้นพบว่าไม่มีการรุกค้ำของน้ำเค็มขึ้น เนื่องจากตัวอำเภอเมืองเองตั้งอยู่ในระดับที่สูง และยังมีเขื่อนท่าด่านที่มีระดับน้ำในเขื่อนที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลจึงช่วยดันน้ำทะเลที่รุกค้ำเข้าได้

## 5.4 การจำแนกประเภทของแหล่งน้ำ

นอกจากจะสรุปตามวัตถุประสงค์แล้วยังสามารถทำการจำแนกประเภทของแหล่งน้ำโดยใช้พารามิเตอร์ที่ตรวจวัดได้ทั้ง 3 ครั้งมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน โดยสามารถจำแนกได้ดังนี้

ตาราง 5.1 การจำแนกประเภทของแหล่งน้ำตามพารามิเตอร์

การเก็บครั้งที่ 1				การเก็บครั้งที่ 2				การเก็บครั้งที่ 3			
วันที่ 18 และ 25 กันยายน 2548 ช่วงฤดูฝน				วันที่ 13 และ 20 พฤศจิกายน 2548 ช่วงปลายฤดูฝน				วันที่ 9 และ 15 มกราคม 2549 ช่วงต้นฤดูหนาว			
ตำแหน่ง	DO	BOD	Total coliform	ตำแหน่ง	DO	BOD	Total coliform	ตำแหน่ง	DO	BOD	Total coliform
A1	2	3	4	A1	2	3	4	A1	4	3	4
A2	2	3	4	A2	4	3	4	A2	4	4	4
A3	2	3	4	A3	3	3	4	A3	4	4	4
A4	3	4	4	A4	3	4	4	A4	4	4	4
A5	2	3	4	A5	2	2	4	A5	4	4	4
A6	2	3	4	A6	3	3	4	A6	4	4	4
A7	3	3	4	A7	3	3	4	A7	4	4	4
A8	2	3	4	A8	3	3	4	A8	4	4	4
A9	3	3	4	A9	3	3	4	A9	4	4	4
B1	4	4	4	B1	4	4	4	B1	4	4	4
B2	3	4	4	B2	4	4	4	B2	4	4	4
B3	3	4	4	B3	4	4	4	B3	4	4	4
B4	4	4	4	B4	2	4	4	B4	4	4	4
B5	4	4	4	B5	4	4	4	B5	4	4	4
B6	2	3	4	B6	2	4	4	B6	4	4	4
C1	3	4	4	C1	3	4	4	C1	4	4	4
C2	2	3	4	C2	4	3	4	C2	4	4	4
C3	2	3	4	C3	4	3	4	C3	4	4	4
C4	3	3	4	C4	4	3	4	C4	4	4	4
D1	3	4	4	D1	4	4	4	D1	4	4	4
D2	4	4	4	D2	4	4	4	D2	4	4	4
D3	3	4	4	D3	4	4	4	D3	4	4	4
D4	3	4	4	D4	4	4	4	D4	4	4	4

## บทที่ 6

# ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหา

### 6.1 ปัญหาจากการขอข้อมูล

การขอข้อมูลจากศูนย์ราชการของ จ.นครนายก ถ้าซ้ำ เช่น การขอแผนที่ land use ของเขตอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่า แผนที่ดังกล่าวยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นจะส่งกลับไปให้ในภายหลัง แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปนานแล้ว ก็ยังไม่ได้จัดส่งมาให้ จึงส่งผลทำให้แผนงานเกิดความล่าช้ามากขึ้น

การแก้ปัญหา ทำการค้นหาข้อมูลดังกล่าวจากที่อยู่ของแหล่งอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมของ จังหวัดนครนายกเอง และนำที่อยู่ทั้งหมด มาระบุลงแผนที่ จากนั้นเราจึงทำการระบุจุดเก็บน้ำได้

### 6.2 ปัญหาจากการเลือกตำแหน่งและการเก็บตัวอย่างน้ำ

- 1) ในการเลือกตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำนั้น ถูกจำกัดในเรื่องของสะพานข้ามแหล่งน้ำ เนื่องจากการเก็บตัวอย่างน้ำในสถานที่จริงจะต้องเก็บที่กึ่งกลางลำน้ำ ดังนั้นจึงต้องมีสะพานถึงจะทำให้การเก็บตัวอย่างน้ำเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ซึ่งส่งผลให้การเลือกจุดเก็บตัวอย่างถูกจำกัด ทำให้เข้าถึงพื้นที่ได้ไม่ทั่วถึง  
การแก้ปัญหา เปลี่ยนตำแหน่งเก็บน้ำใหม่ โดยให้อยู่บริเวณใกล้เคียงกับบริเวณเดิม
- 2) อุปสรรค จากแหล่งน้ำมีความตื้นเขิน จนไม่สามารถจะใช้อุปกรณ์เก็บน้ำได้  
การแก้ปัญหา ทำการเดินลงไปกึ่งกลางลำน้ำเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำด้วยตนเอง
- 3) ความล่าช้าจากการหาจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ได้ระบุไว้ในแผนการ ซึ่งเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากการสำรวจพื้นที่ในเบื้องต้นเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง จึงก่อให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการทำงาน  
การแก้ปัญหา การใช้เครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม (GPS) เพื่อทราบพิกัดตำแหน่งในขณะนั้นและใช้แผนที่เพื่อนำทางไปยังจุดเก็บตัวอย่างได้
- 4) ปัญหาจากอุปกรณ์เก็บน้ำไม่พร้อม อาทิ เช่น เชือกเส้นใหญ่เกินไปทำให้ไม่สามารถโยนตุ้มกระแทกเพื่อปิดฝาอุปกรณ์เก็บน้ำได้ อีกทั้งวาล์วเปิด-ปิดน้ำเกิดชำรุดไม่สามารถใช้ได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การแก้ปัญหา ใช้การแยกเส้นเชือกออกเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องเส้นเชือก และใช้สายยางดูดน้ำออกจากอุปกรณ์เก็บน้ำในการแก้ปัญหาเรื่องวาล์วปิด-เปิดน้ำชำรุด

- 5) ในการเก็บรักษาตัวอย่างน้ำ จะต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ไม่สัมผัสกับอากาศ แสงแดด และจะต้องทำเวลาให้ทันการทดสอบ Coliform ภายใน 24 ชั่วโมง
- การแก้ปัญหา ทำการเก็บตัวอย่างน้ำโดยใช้การปล่อยให้น้ำตัวอย่างล้นขวดลึกลงไปเพื่อไล่อากาศและปิดฝาให้สนิท และแช่ในน้ำแข็งเพื่อรักษาอุณหภูมิไว้ที่ 4 องศาเซลเซียส และทำการนำส่งทดสอบทันทีเพื่อให้ทัน 24 ชั่วโมง
- 6) ในการเก็บตัวอย่างน้ำในครั้งแรกนั้น การเก็บตัวอย่างน้ำที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสนั้น เป็น จึงใช้น้ำแข็งแห้งในการเก็บตัวอย่างน้ำ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำตัวอย่างตายหมดเนื่องจากน้ำตัวอย่างถูกทำให้เย็นจนเป็นน้ำแข็งโดยน้ำแข็งแห้ง ทำให้ไม่สามารถทดสอบ BOD และ Coliform ได้ ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการใหม่
- การแก้ปัญหา ทำการเก็บตัวอย่างใหม่ โดยวางแผนการเดินทางและการเก็บครั้งใหม่ พร้อมกับการเก็บตัวอย่างน้ำจากอำเภออื่นที่ใกล้เคียง เพื่อประหยัดเวลาในการดำเนินการ

### 6.3 ปัญหาจากการทดสอบน้ำตัวอย่าง

- 1) อุปกรณ์ทดสอบค่า BOD ที่มีอยู่สามารถทดสอบตัวอย่างน้ำได้ครั้งละ 6 ตัวอย่าง ตัวอย่างน้ำที่เก็บมาทั้งหมดมี 23 ตัวอย่างทำให้ไม่สามารถทดสอบตัวอย่างน้ำได้ทั้งหมดได้
- การแก้ปัญหา ทำการเลือกตัวอย่างน้ำเพื่อนำมาทดสอบก่อนครั้งละ 6 ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากค่า DO และ TDS ในการเลือกทดสอบ และหาความสัมพันธ์ของผลการทดสอบทางคณิตศาสตร์ที่ได้ระหว่าง COD และ BOD เพื่อใช้ในการคำนวณผลที่ได้ของตัวอย่างน้ำตัวอื่นๆ
- 2) ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบค่า BOD หมกคาวบูจึงส่งผลทำให้ค่าที่ทดสอบผิดพลาด
- การแก้ปัญหา ใช้สมการการทำนายผลค่า BOD มาใช้ในการหาค่า BOD แทนการทดสอบใหม่
- 3) ผลการทดสอบมีค่าสูงกว่ามาตรฐานที่เครื่องทดสอบสามารถอ่านได้(Over range)
- การแก้ปัญหา ทำการเจือจางกับน้ำ deionised ในอัตราส่วนต่าง ๆ ที่ให้เครื่องทดสอบสามารถอ่านค่าได้

## บรรณานุกรม

- กัณธรีย์ ศรีพงศ์พันธุ์, 2547. มลพิษทางน้ำ. พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1). นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.
- เกียรติศักดิ์ อุดมสิน โรจน์, 2536. วิศวกรรมกรรมการกำจัดน้ำเสีย. เล่มที่ 1. กรุงเทพฯ : มิตรนราการพิมพ์.
- กองน้ำจืด กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม., 2547. คุณภาพแม่น้ำนครนายก.
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2533. การกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คุณภาพน้ำของลุ่มน้ำ. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
<URI:<http://www.dnp.go.th/Research/watershade/qullity.html>>
- ฉัฐวดี อินทวงศ์, ประทีป อ่อนกล และ ประเสริฐ จันทร์เอี่ยม, 2542. การศึกษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมในเขตภาคเหนือตอนล่าง. ปรียญานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรศวร.
- ณรงค์ ณ เชียงใหม่, 2530. สุขภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน. โอ เอส พรินติ้ง เฮาส์.
- ทรัพยากรน้ำ. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- บุญยืน จิราพงษ์, 2530. ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
- เปี่ยมศักดิ์ เมนะเสวต, 2533. แหล่งน้ำกับปัญหามลพิษ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาฯ.
- มั่นสิน ดัฒนกุลเวศม์ และ ไพพรรณ พรประภา, 2536. การจัดการคุณภาพน้ำและบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ. เล่มที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาฯ.
- สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก, 2547. ข้อมูลทางการเกษตรกรรม. รายงานสรุปทางการเกษตรประจำปี 2547.
- สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก, 2546. สถิติจำนวนประชากร ปี 2546. สมุดรายงานสถิติจังหวัดปี พ.ศ. 2546
- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก, 2547. ข้อมูลอุตสาหกรรม. รายงานข้อมูลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดนครนายก ปี 2547.
- สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม., 2547. รายงานสถานการณ์มลพิษทางน้ำปี 2546. กรุงเทพมหานคร : บริษัทวีริณาเพรส จำกัด

URL:<http://www.environet.in.th/evdb/info/water/index.html>

- อาวีระ ภัคมาตร์ และ จำลอง เปรมรักษ์, 2541. คุณภาพแม่น้ำน่าน. พิษณุโลก.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



## ภาคผนวก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300  
 โทรศัพท์ : 0-2241-8373, 0-2244-5475 โทรสาร : 0-2241-8373

**ใบรายงานผลการทดสอบ**

ชื่อผู้รับ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายงานผลการทดสอบเลขที่ : 0905/2549  
 ที่อยู่ : 3 หมู่ 2 ถนนสองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 หมายเลขปฏิบัติการ : SDW/49-0004  
 แหล่งเก็บตัวอย่าง : แม่น้ำคลองหก (A1) ชนิดตัวอย่าง : น้ำผิวดิน  
 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 10 มกราคม 2549 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 10 มกราคม 2549  
 วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 10 - 14 มกราคม 2549 วิธีเก็บตัวอย่าง : GSR48  
 ผู้เก็บตัวอย่าง : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 หน้า 1/16

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	ลักษณะตัวอย่าง	ค่าที่ทดสอบได้	ค่ามาตรฐาน
1. Coliform Bacteria	MPN/100 ml	AWWA, 1995 (9221C)	ตัวอย่างผิวดิน รักษาภาหตัวอย่าง มีลักษณะละเอียดสูง และร่วนซุย	92,000	ไม่เกิน 20,000

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานน้ำดื่มสะอาด พ.ศ. 2537) ของกรมควบคุมมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2538 ซึ่งกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งผิวดิน มีปริมาณรวมไม่เกิน 111 โดยที่ 16-24 หน่วย/ลิตร 24 กุมภาพันธ์ 2537

นางสาวประวดี ไชยรินทร์  
 รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ฝ่ายปฏิบัติการ  
 ( 10 / 10 / 2549 )



นางสาวพรชดา เทพประสิทธิ์  
 รับผิดชอบ  
 ( 10 / 10 / 2549 )

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษร  
 รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าว ในความนี้ หดขยเท่านั้น  
 ไม่มีของวัตถุหรือสินค้าที่ขายตามเงื่อนไขการโฆษณาหรืออ้างถึง

เอกสารหมายเลข : F-510-01 มีใช้ครั้งที่ 7 จำนวนที่ 4 กรกฎาคม 2549

**รูปที่ ผ.1 ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง A1**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้





หน่วยปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท์: 0-2241-8373, 0-2244-5475 โทรสาร: 0-2241-8373

ใบรายงานผลการทดสอบ

ชื่อผู้เข้า : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	รายงานผลทดสอบเลขที่ : 0005/2549
ที่อยู่ : 3 หมู่ 2 ต.คลองจั่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520	หมายเลขปฏิบัติการ : SDW49 0006
หนังสือเป็นตัวอย่าง : เมมโมรันดรมหาวิทยาลัย (ค. 3)	ชนิดตัวอย่าง : ป้ายฉลาก
วันเดือนปีที่รับตัวอย่าง : 10 มกราคม 2549	วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 10 มกราคม 2549
วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 10 - 14 มกราคม 2549	วิธีเก็บตัวอย่าง : GRAB
สถานที่เก็บตัวอย่าง : -	ผู้เก็บตัวอย่าง : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
	หน้า 3/13

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	ลักษณะตัวอย่าง	ค่าที่ทดสอบได้	ค่ามาตรฐาน
1. Confined Bearing	MPN100 มม.	AWA, 1998 (S221C)	ตัวอย่างมีการ กักน้ำมาพร้อมยาง มีลักษณะเนื้ออ่อน และมีตะกอน	92.000	ไม่เกิน 20,000

หมายเหตุ : ผลการตรวจวิเคราะห์จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ วันที่ 8 (พ.ศ.2537) จากตามความในพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน คีพีพีในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

นางสาวประจวบ ไชยรักษ์  
ผู้อำนวยการศูนย์ฝ่ายปฏิบัติการ  
(10 มกราคม 2549)

นางสาวพารดา เทพประสิทธิ์  
หัวหน้างาน  
(10 มกราคม 2549)

กำหนดค่าใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ใบอนุญาตจากผู้ชำนาญการศูนย์สิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษร  
รายงานมีรับรองเฉพาะวัตถุประสงค์ที่ได้ตรวจวิเคราะห์ทดสอบเท่านั้น  
ไม่รับรองคุณค่าอื่นใดที่มิใช่รายงานเป็นการโฆษณาหรืออ้างถึง

เอกสารหมายเลข : 0005/2549 เลขที่ : 2 ออกเมื่อ 4 กรกฎาคม 2548

รูปที่ ผ.3 ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง A3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

295 ถนนราชมังคลา เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท์ : 0-2241-8373, 0-2244-5475 โทรสาร : 0-2241-8373

ใบรายงานผลการทดสอบ

ชื่อลูกค้า : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายงานผลทดสอบเลขที่ : 00032649

ที่อยู่ : 3 หมู่ 2 ซอยถลุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

หมายเลขปฏิบัติการ : SDW45-0007

แหล่งรับตัวอย่าง : เมมโมรันดรมานัก (S.A.)

ชนิดตัวอย่าง : น้ำจืด

วันเดือนปีที่รับตัวอย่าง : 10 มกราคม 2549

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 10 มกราคม 2549

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 10 - 14 มกราคม 2549

วิธีการตัวอย่าง : GRAB

สถานที่รับตัวอย่าง :

ผู้เก็บตัวอย่าง : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน้า : 4/13

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	ลักษณะตัวอย่าง	ค่าที่ทดสอบได้	ค่ามาตรฐาน
1. Coliform Bacteria	MPN/100 ml. AWWA, 1998 (9221 C)		ตัวอย่างน้ำจืด วิทยาศาสตร์ตัวอย่าง มีลักษณะใสขุ่น และมีตะกอน	92,000	ไม่เกิน 20,000

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำจืดดื่มที่พื้นพิภพในทางบกตามประกาศ เลข 111 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

นางสาวประวรา ไขว้เงินทวี  
ผู้อำนวยการศูนย์ฝ่ายปฏิบัติการ  
(0-2241-8373)

นางสาวพรชดา เทพโรจน์สิทธิ์  
ช่างงาน  
(0-2241-8373)


ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษร  
รายงานนี้รับรองเฉพาะข้อมูลตัวอย่างที่ได้ตรวจวิเคราะห์ ผลการทดสอบเท่านั้น  
ไม่รับรองข้อมูลหรือสินค้าที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างถึง

เอกสารหมายเลข : F-019-01-2549 หน้า 4 จาก 4 หน้า 2549

รูปที่ ผ.4 ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง A4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้





ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 295 ถนนราชมัยมา เขตดุสิต กทม. 10300  
 โทรศัพท์ : 0-2241-8373, 0-2244-5475 โทรสาร : 0-2241-8373

**ใบรายงานผลการทดสอบ**

ชื่อลูกค้า : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายงานผลทดสอบเลขที่ : 00032549  
 ที่อยู่ : 3 หมู่ 2 อ.คลองขลุง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10520 หมายเลขปฏิบัติการ : SDW749-0009  
 แหล่งเก็บตัวอย่าง : แม่น้ำนครนายก (A 6) ชนิดตัวอย่าง : น้ำผิวดิน  
 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 10 มกราคม 2549 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 10 มกราคม 2549  
 วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 10 - 14 มกราคม 2549 วิธีเก็บตัวอย่าง : GRAB  
 ผู้เก็บตัวอย่าง : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 หน้า 04/3

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	ลักษณะตัวอย่าง	ค่าที่ทดสอบได้	ค่ามาตรฐาน
1. Coliform Bacteria	MPN/100 ml (AWWA, 1998 (32210))		ตัวอย่างน้ำผิวดิน จากสภาพแวดล้อม มีลักษณะใส ชุ่น และมีตะกอน	92,000	ไม่เกิน 20,000

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดมาตรฐานน้ำดื่ม ปีที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2523 ซึ่งกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน สืบค้นในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 11 ตอนที่ 184 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

นางสาวประวราดา โกลนจันทร์  
 รองผู้อำนวยการศูนย์ฝ่ายห้องปฏิบัติการ  
 ( 11 มกราคม 2549 )



นางสาวพรชิตา เทพรุ่งเรือง  
 พนักงาน  
 ( 11 มกราคม 2549 )

ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลการทดสอบบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษร  
 รายงานนี้เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่วิเคราะห์ และกรณี ผิดกรมเท่านั้น  
 ใบรับรองคุณภาพสินค้าที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างถึง

เอกสารหมายเลข : 00032549-01 วันที่ออก : 10 มกราคม 2549

**รูปที่ ผ.6 ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง A6**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300  
 โทรศัพท์: 0-2241-8373, 0-2244-5475 โทรสาร: 0-2241-8373

**ใบรายงานผลการทดสอบ**

ชื่อลูกค้า: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายงานผลการทดสอบเลขที่: 0003/2549  
 ที่อยู่: 3 หมู่ 2 ต.คลองจั่น เขตคลองจั่น กรุงเทพฯ 10520 หมายเลขปฏิบัติการ: 60PW19-0019  
 แหล่งเก็บ ตัวอย่าง: เมมโมอันครมายด์ (A7) ชนิดตัวอย่าง: น้ำผิวดิน  
 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง: 10 มกราคม 2549 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง: 10 มกราคม 2549  
 วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ: 10 - 14 มกราคม 2549 วิธีเก็บตัวอย่าง: GRAB  
 ผู้เก็บตัวอย่าง: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 หน้า 7/13

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	ลักษณะตัวอย่าง	ค่าที่ทดสอบได้	ค่ามาตรฐาน
1. Coliform Bacteria	MPN/100 ml (AWWA, 1998 (9221C))		ตัวอย่างมีการ รักษาสภาพตัวอย่าง มีลักษณะเนื้อฟุ้ง และมีตะกอน	92,000	ไม่เกิน 20,000

หมายเหตุ: ค่ามาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

นางสาวประวราภ โภชนาใจ  
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ ฝ่ายห้องปฏิบัติการ



นางสาวพรธิดา เทพประเสริฐ  
 หัวหน้างาน

ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลการทดสอบบางส่วน โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้จัดการศูนย์สิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษร  
 รายงานนี้รับส่งเฉพาะวัตถุประสงค์ที่ได้อ้างไว้โดยทาง วัตถุประสงค์อื่น  
 ไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รายงานเป็นการโฆษณาหรืออ้างถึง

เอกสารหมายเลข: ES10-01 แก้ไขครั้งที่ 7 ออกเมื่อ 4 มกราคม 2548

**รูปที่ ผ.7 ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง A7**  
 เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับบริการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท์ : 0-2241-8373, 0-2244-5475 โทรสาร : 0-2241-8373

ใบรายงานผลการทดสอบ

ชื่อลูกค้า : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายงานผลทดสอบเลขที่ : 0009/2549  
 ที่อยู่ : 3 หมู่ 2 ม.คลองกุ่ม เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 หมายเลขปฏิบัติการ : SDW/43-0011  
 แหล่งเก็บตัวอย่าง : แม่น้ำนครนายก (A8) ชนิดตัวอย่าง : น้ำผิวดิน  
 วันเดือนปีที่รับตัวอย่าง : 10 มกราคม 2549 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 10 มกราคม 2549  
 วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 10 - 14 มกราคม 2549 วิธีเก็บตัวอย่าง : GRAB  
 ผู้เก็บตัวอย่าง : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 หน้า 8/13

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	ลักษณะตัวอย่าง	ค่าที่ทดสอบได้	ค่ามาตรฐาน
1. Coliform Bacteria	MPN/100 ml	AWWA, 1998 (9221C)	ตัวอย่างมีสาร รักษาความสะอาด มีลักษณะใส ชุ่ม และมีตะกอน	32,000	ไม่เกิน 20,000

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินดื่มเพื่อสุขภาพจากประกาศ เล่ม 111 ตอนที่ 18 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

นางสาวประวรา โชนจันทร์  
 รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ฝ่ายห้องปฏิบัติการ  
 ( น.ร. ๖๖๖ / ๒๕๔๙ )



นางสาวพรชญา ไพบ่ประสิทธิ์  
 หัวหน้างาน  
 ( น.ร. ๖๖๖ / ๒๕๔๙ )

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ชำนาญการศูนย์สิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษร  
 รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุประสงค์ที่มิได้ตรง ในกรณี ทดสอบเท่านั้น  
 ไม่รับรองวัตถุหรือสินค้าที่ใช้รายงานนี้เป็นการโฆษณาหรืออ้างถึง

เอกสารหมายเลข : F-510-01 แก้ไขครั้งที่ 7 ออกเมื่อ 4 กรกฎาคม 2548

รูปที่ ผ.8 ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง A8

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300  
 โทรศัพท์ : 0-2241-8373, 0-2244-5475 โทรสาร : 0-2241-8373

**ใบรายงานผลการทดสอบ**

ชื่อลูกค้า : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายงานผลทดสอบเลขที่ : 0603/2549  
 ที่อยู่ : 3 หมู่ 2 ต.คลองจอก เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 หมายเลขปฏิบัติการ : SDW49-0312  
 แหล่งเก็บตัวอย่าง : แม่น้ำนครนายก (A9) ชนิดตัวอย่าง : น้ำดื่ม  
 วันเดือนปีที่รับตัวอย่าง : 10 มกราคม 2549 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 10 มกราคม 2549  
 วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 10 - 14 มกราคม 2549 วิธีเก็บตัวอย่าง : GRAB  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : - ผู้เก็บตัวอย่าง : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 หน้า 0/13

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	ลักษณะตัวอย่าง	ค่าที่ทดสอบได้	ค่ามาตรฐาน
1. Coliform Bacteria	MPN/100 ml	AWWA, 1998 (9221C)	ผ่องใสมีกลิ่น รักษาสภาพตัวอย่าง มีลักษณะเหลืองขุ่น และมีตะกอน	92,000	ไม่เกิน 20,000

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เพื่อกำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน บริเวณพื้นที่ไม่มีพืชน้ำบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร มาตรา 111 ตอนที่ 16 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

นางสาวปวีรดา ไทชนนทร์  
 รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ฝ่ายห้องปฏิบัติการ  
 (.....)



นางสาวปวีรดา ไทชนนทร์  
 หัวหน้างาน  
 (.....)

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดำเนินการศูนย์สิ่งแวดล้อมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 รายงานนี้รับรองเฉพาะวิธีตัวอย่างที่ได้ทาง วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น  
 ไม่รับรองวัตถุประสงค์ค่าที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างถึง

เอกสารหมายเลข : F-510-01 วันที่พิมพ์ : ๑๐๓ เล่ม 4 กรกฎาคม 2548

**รูปที่ ผ.9 ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง A9**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300  
 โทรศัพท์ : 0-2241-8373, 0-2244-5475 โทรสาร : 0-2241-8373

**ใบรายงานผลการทดสอบ**

ชื่อลูกค้า : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายงานผลทดสอบเลขที่ : 0004/2549  
 ที่อยู่ : 3 หมู่ 2 อ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 หมายเลขปฏิบัติการ : SDW/49-0017  
 แหล่งเก็บตัวอย่าง : เขื่อนน้ำคั่นขวาง อ. 1 ชนิดตัวอย่าง : น้ำดื่ม  
 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2549 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2549  
 วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 18 - 20 มกราคม 2549 วิธีเก็บตัวอย่าง : GFA5  
 เวลาที่เป็นตัวอย่าง : ผู้เก็บตัวอย่าง : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 หน้า : 1/10

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	ลักษณะตัวอย่าง	ค่าที่ทดสอบได้	ค่ามาตรฐาน
1. Coliform Bacteria	MPN/100 ml	AWWA, 1998 (9221C)	ตัวอย่างน้ำดื่ม รักษาสภาพตัวอย่าง มีลักษณะสีขุ่น และมีตะกอน	17,000	ไม่เกิน 20,000

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานจากวิธีมาตรฐานการสังเคราะห์น้ำดื่มฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามลงในพระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพ  
 สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2515 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำจืดฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16, 25 ธันวาคม  
 14 กุมภาพันธ์ 2537

นางสาวประจวดี ไชยเนนพร  
 ผู้จัดการศูนย์ฯ ฝ่ายห้องปฏิบัติการ  
 (นางสาวประจวดี ไชยเนนพร)

นางสาวประจวดี ไชยเนนพร  
 หัวหน้างาน  
 (นางสาวประจวดี ไชยเนนพร)

เป็นสำเนาใบของห้องรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้ทำสำเนาจากผู้ดำเนินการศูนย์สิ่งแวดล้อมในสังกัดกระทรวง  
 ราชการมีใบของห้องปฏิบัติการที่ได้ตรวจวิเคราะห์ทดสอบเท่านั้น  
 ใบรับรองคุณภาพสินค้าใช้รายงานผลการวิเคราะห์ข้างต้น

เอกสารหมายเลข : F-519-01-1-1 ออกเมื่อ 4 มกราคม 2549

**รูปที่ ผ.10 ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง B1**  
 เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับบริการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 295 ถนนราชสิริมา เขตดุสิต กทม. 10300  
 โทรศัพท์ : 0-2241-8373, 0-2244-5475 โทรสาร : 0-2241-8373

**ใบรายงานผลการทดสอบ**


ชื่อลูกค้า : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | รายงานผลทดสอบเลขที่ : 00442545  
 ที่อยู่ : 3 หมู่ 2 ต.จตุรภุช เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 | หมายเลขปฏิบัติการ : SDW/49-0010  
 แหล่งเก็บตัวอย่าง : แม่น้ำนครนายก (S-2) | ชนิดตัวอย่าง : น้ำผิวดิน  
 วันเดือนปีที่รับตัวอย่าง : 18 มกราคม 2549 | วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2549  
 วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 18 - 20 มกราคม 2549 | วิธีเก็บตัวอย่าง : CRAB  
 เวลาที่เก็บตัวอย่าง : - | ผู้เก็บตัวอย่าง : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 หน้า 2/6

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	ลักษณะตัวอย่าง	ค่าที่ทดสอบได้	ค่ามาตรฐาน
1. Coliform Bacteria	MPN/100 ml	AWWA, 1005 (22°C)	ตัวอย่างมีการรักษาสภาพตัวอย่าง มีลักษณะเหนียวข้น และมีตะกอน	17,000	ไม่เกิน 20,000

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินเพื่อการอุปโภคบริโภค พ.ศ. 2537 ซึ่งกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินเพื่อการอุปโภคบริโภคตามภาค 11 ตอนที่ 16 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

  
 นางสาวประวราภา ไชยชนนท์  
 รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ฝ่ายห้องปฏิบัติการ  
 (ลงนามและประทับตรา)




  
 นางสาวบรรณิศา ไทเพ็ญสิทธิ์  
 เจ้าหน้าที่งาน  
 (ลงนามและประทับตรา)

ห้ามคัดลอกใบรับรองรายงานผลการทดสอบบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดำเนินการศูนย์สิ่งแวดล้อมเป็นองค์การศึกษาระดับปริญญาตรี  
 รายงานนี้รับรองเฉพาะข้อมูลตัวอย่างที่ได้รับ ตรวจวิเคราะห์ และแปลผลเท่านั้น  
 ไม่รับรองข้อมูลอื่นใดที่มิใช่รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างถึง

เอกสารหมายเลข : F-510-01 มีใช้บังคับ 7 พฤศจิกายน 2548

**รูปที่ ผ.11 ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง B2**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท์: 0-2241-8373, 0-2244-5475 โทรสาร: 0-2241-8373

ใบรายงานผลการทดสอบ

ชื่อลูกค้า: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายงานผลทดสอบเลขที่ 00042549  
 ที่อยู่: 3 หมู่ 2 ต.จตุรภุช เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 หมายเลขปฏิบัติการ: SDW49-0019  
 เหนือระดับน้ำทะเล: แม่น้ำนครนายก (B-3) ชนิดตัวอย่าง: น้ำผิวดิน  
 วันเดือนปีที่รับตัวอย่าง: 15 มกราคม 2549 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง: 15 มกราคม 2549  
 วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ: 15 - 20 มกราคม 2549 วิธีเก็บตัวอย่าง: GRAB  
 เวลาที่เก็บตัวอย่าง: ผู้เก็บตัวอย่าง: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 หน้า 3/10

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	ลักษณะตัวอย่าง	ค่าที่ทดสอบได้	ค่ามาตรฐาน
1. Coliform Bacteria	MPN/100 ml	AWWA, 1996 (9221C)	ตัวอย่างมีการ รักษาสภาพตัวอย่าง มีลักษณะเหลืองขุ่น และมีตะกอน	17,000	ไม่เกิน 20,000

หมายเหตุ: ค่ามาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกสามครั้งในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2526 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินในสาขาสิ่งแวดล้อมฯ เล่ม 11 ตอนที่ 160 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

นางสาวปองวรรณ ภัทรวรินทร์  
 รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ฝ่ายห้องปฏิบัติการ  
 ( ๒๕๔๙, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑ )

นางสาวปองวรรณ ภัทรวรินทร์  
 หัวหน้างาน  
 ( ๒๕๔๙, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑ )

ถ้ามีข้อสงสัยใบรายงานผลการทดสอบเพียงบางส่วน โดยไม่ได้ระบุสาเหตุ กรุณาแจ้งมายังศูนย์สิ่งแวดล้อมเป็นสายลับกับฝ่าย  
 ภายนอกที่มีรองอำนวยการฝ่ายที่ได้ตรวจวิเคราะห์ทดสอบเท่านั้น  
 ไม่รับขอคัดค้านค่าที่ได้รายงานไว้ในกรณีของงานวิเคราะห์ข้างต้น

เอกสารหมายเลข: 0513-01 วันที่พิมพ์: ๗ กุมภาพันธ์ 2548

รูปที่ ผ.12 ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง B3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 295 ถนนราชสีห์ เขตดุสิต กทม. 10300  
 โทรศัพท์ : 0-2241-8373, 0-2244-6475 โทรสาร : 0-2241-8373

**ใบรายงานผลการทดสอบ**

ชื่อลูกค้า : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายงานผลทดสอบเลขที่ : 0904/2549  
 ที่อยู่ : 3 หมู่ 2 ถนนลาดพร้าว เขตคลองจั่น กรุงเทพฯ 10520 หมายเลขปฏิบัติการ : SDW49-0020  
 นกถ่ายเก็บตัวอย่าง : เมื่อน้ำฝนตามปกติ (B) ชนิดตัวอย่าง : น้ำผิวดิน  
 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2549 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2549  
 วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 16-20 มกราคม 2549 วิธีการตัวอย่าง : GRAB  
 เวลาที่เก็บตัวอย่าง : ผู้เก็บตัวอย่าง : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 หน้า 4/10

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	ลักษณะตัวอย่าง	ค่าที่ทดสอบได้	ค่ามาตรฐาน
1. Coliform Bacteria	MPN/100 ml (AWWA, 1998 (92210))		ตัวอย่างมีการ รักษาภาหตัวอย่าง มีลักษณะแข็งขุ่น และมีตะกอน	17,000	ไม่เกิน 20,000

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานจากประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง น้ำดื่ม พ.ศ. 2537 ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการ  
 สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน พ.ศ. 2537 ในสาขาคุณภาพน้ำ ดัชนี 111 ค่าที่ 16.000  
 24 กุมภาพันธ์ 2537

นางสาวประวีรดา โภชนาพร  
 รองผู้อำนวยการศูนย์ฝ่ายห้องปฏิบัติการ  
 (Signature)

นายสุวิทย์ เกตุรัตน์  
 16 มกราคม 2549 (Signature)  
 หัวหน้างาน  
 (Signature)

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดำเนินการศูนย์สิ่งแวดล้อมเมืองและจังหวัดหรือ  
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้สังกัดโดยตรง มิฉะนั้น ผลทดสอบค่านี้  
 ไม่สามารถเชื่อถือได้ทั้งนี้ทั้งการดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น

เอกสารแนบเล่ม : 0904/2549 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

**รูปที่ ผ.13 ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง B4**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

295 ถนนราชสีมา เขตอุบลราชธานี 43000

โทรศัพท์ : 0-2241-8373, 0-2244-5475 โทรสาร : 0-2241-8373

ใบรายงานผลการทดสอบ

ชื่อผู้ส่งตรวจ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	รายงานผลทดสอบเลขที่ : 0004.2549
ที่อยู่ : 3 หมู่ 2 ต.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520	หมายเลขปฏิบัติการ : SDW/49-0021
แหล่งเก็บตัวอย่าง : แม่น้ำน่านชาย (B-C)	ชนิดตัวอย่าง : น้ำผิวดิน
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2549	วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2549
วันเดือนปีที่นำผลทดสอบ : 16 - 27 มกราคม 2549	วิธีเก็บตัวอย่าง : CRAB
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : -	ผู้เก็บตัวอย่าง : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
	หน้า 3 จาก 6

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	ลักษณะตัวอย่าง	ค่าที่ทดสอบได้	ความพหุฐาน
1. Chlorophyll-a	MPN/100 ml	AWWA 1998 (9211C)	ตัวอย่างมีสาร วิทยาศาสตร์คือยูเรีย มีลักษณะเหลืองขุ่น และมีตะกอน	17.000	ไม่เกิน 20.000

หมายเหตุ : สามารถดูภาพจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ข้อ 4 ข้อ 4 ของกฎกระทรวงกำหนดค่าในเกณฑ์น้ำผิวดิน สุ่มพื้นที่ในแหล่งน้ำประเภท เล่ม 111 ตอนที่ 1 ลงงพ.ร.บ.ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

ผู้รับตรวจ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ฝ่ายห้องปฏิบัติการ  
( 0-2241-8373 )

นางสาวพรวิภา เทพประทีพ  
งานช่าง  
( 0-2241-8373 )

เป็นคำรับรองในรายงานผลการทดสอบเพียงเท่านั้น โดยไม่ได้มีผลผูกพันจากผู้ดำเนินการศูนย์สิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษร  
รายงานนี้รับของเฉพาะวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุ มิฉะนั้น ไม่สามารถยืนยัน  
ไม่มีใบขอ วัสดุหรือคืนค่าที่ใช้รายงานเป็นการโฆษณาหรืออ้างชื่อ

รายงานฉบับเลขที่ 0004.2549 เลขที่ 4 ลงวันที่ 16 มกราคม 2549

รูปที่ ผ.14 ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง B5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท์ : 0-2241-8373, 0-2244-5475 โทรสาร : 0-2241-8373

**ใบรายงานผลการทดสอบ**

ชื่อลูกค้า: ภาควิชาสัตวกรรมวิทยา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	รายงานผลทดสอบเลขที่: 0004/2549
ที่อยู่: 3 หมู่ 2 ถ. ชลประทาน เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520	หมายเลขปฏิบัติการ: SDW149-0022
เลขแจ้งใบสั่งอย่าง: เมโทรนครนายก 08-51	ชนิดตัวอย่าง: น้ำดื่ม
วันเดือนปีที่รับตัวอย่าง: 16 มกราคม 2549	วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง: 16 มกราคม 2549
วันเดือนปีที่ทำผลทดสอบ: 16 - 20 มกราคม 2549	วิธีเก็บตัวอย่าง: CRAB
เวลาที่เก็บตัวอย่าง:	ผู้เก็บตัวอย่าง: ภาควิชาสัตวกรรมวิทยา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
	หน้า: 01/0

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	ลักษณะตัวอย่าง	ค่าที่ทดสอบได้	ค่ามาตรฐาน
1. Coliform Bacteria	MPN/100 ml	AWWA, 1998 (0221C)	ตัวอย่างมีการ พักสภาพตัวอย่าง มีลักษณะเหมือน นมมีตะกอน	17,000	ไม่เกิน 20,000

หมายเหตุ: ค่ามาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่ในราชอาณาจักรตามเกณฑ์ เล่ม 111 ตอนที่ 16 ลงวันที่ 31 มกราคม 2537

นางสาวประจักษ์ ไกรจันทร์  
 หนึ่งผู้อำนวยการศูนย์ฝ่ายห้องปฏิบัติการ  
 0-2244-5473

นางสาวพัชรา เทพปรีชา  
 หัวหน้างาน  
 0-2244-5473

ท่านสามารถใบรับรองหรือรายงานผลการทดสอบบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต จากผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมและสัตวกรรมวิทยา  
 รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุประสงค์อย่างที่ได้ระบุไว้เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์  
 ไม่รับรองวัตถุประสงค์อื่นใดที่มิใช่ของหน่วยงานที่ระบุข้างต้น

เอกสารแนบแบบ: 0-2244-5473 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2548

**รูปที่ ผ.15 ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง B6**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 295 ถนนราชสิริมา เขตดุสิต กทม. 10300  
 โทรศัพท์: 0-2241-8373, 0-2244-5475 โทรสาร: 0-2241-8373

**ใบรายงานผลการทดสอบ**

ชื่อลูกค้า: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายงานผลการทดสอบเลขที่: ๒๐๒3/2649  
 ที่อยู่: 3 หมู่ 2 ต.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 หมายเลขปฏิบัติการ: SDW/49-0013  
 ประเภทสินค้าตัวอย่าง: เม็มน้ำดื่มบรรจุขวด (C1) ชนิดตัวอย่าง: น้ำดื่มดื่ม  
 วันเดือนปีที่รับตัวอย่าง: 10 มกราคม 2549 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง: 10 มกราคม 2549  
 วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ: 10 - 14 มกราคม 2549 วิธีเก็บตัวอย่าง: GRAB  
 ผู้เก็บตัวอย่าง: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 วันที่: 16/12

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	ลักษณะตัวอย่าง	ค่าที่ทดสอบได้	ค่ามาตรฐาน
1. Coliform Bacteria	MPN/100 ml	AWWA, 1998 (3221C)	ตัวอย่างมีกลิ่น รักษาสภาพตัวอย่าง มีลักษณะเนื้อหยาบ และมีตะกอน	100,000	ไม่เกิน 20,000

หมายเหตุ: ค่ามาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกจนควบคุมในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ดื่มเพื่อสุขภาพจากแหล่งน้ำดื่ม (11 ตอน) ที่ 16 งดรับน้ำดื่ม 24 กุมภาพันธ์ 2537

นางสาวประวดี ไชยจันทร์  
 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ฝ่ายห้องปฏิบัติการ  
 (นางสาวประวดี ไชยจันทร์)


นางสาวพรวิภา เทพปราชญ์  
 หัวหน้างาน  
 (นางสาวพรวิภา เทพปราชญ์)

ห้ามคัดลอกในบริบทเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จำหน่ายการศูนย์สิ่งแวดล้อมเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร  
 รายงานนี้เป็นของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 ไม่รับของคืนหากมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์เอกสารฉบับนี้

เอกสารหมายเลข: SDW/01-16/101/17 / 01/16/17 / 01/16/17 / 01/16/17

**รูปที่ ผ.16 ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง C1**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

295 ถนนราชลิมา เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท์ : 0-2241-8373, 0-2244-5475 โทรสาร : 0-2241-8373

ใบรายงานผลการทดสอบ

ชื่อลูกค้า : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายงานผลทดสอบเลขที่ : 0503/2548  
 ที่อยู่ : 3 หมู่ 2 ต.คลองทราย เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 หมายเลขปฏิบัติการ : SDW19-0014  
 แหล่งเก็บตัวอย่าง : เขื่อนดินทราย (C2) ชนิดตัวอย่าง : น้ำผิวดิน  
 วันเก็บตัวอย่าง : 10 มกราคม 2548 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 10 มกราคม 2548  
 วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 10 - 11 มกราคม 2548 วิธีเก็บตัวอย่าง : GRAB  
 ผู้เก็บตัวอย่าง : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 หน้า 11/12

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	ลักษณะตัวอย่าง	ค่าที่ทดสอบได้	ค่ามาตรฐาน
Calcium (Ca <sup>++</sup> )	MPN/100 ml : AWWA, 1996 (9221C)		ตัวอย่างผิวดิน วิทยาศาสตร์ตัวอย่าง มีลักษณะแข็งก้อน และมีตะกอน	100.000	ไม่เกิน 20.000

หมายเหตุ : ผลการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2537) ของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2538 ถึง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน สิบพื้นที่ในราชอาณาจักรตาม มาตรา 111 ตอนที่ 16 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2537

นางสาวพัชราภา ไชยชนะ

รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปฏิบัติการ

19 มกราคม 2548



นางสาวพัชราภา ไชยชนะ

นางสาวพัชราภา ไชยชนะ

หัวหน้างาน

10 มกราคม 2548

สำนักงานให้รับทราบถึงรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ตรวจการศูนย์สิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษร  
 รายงานนี้ขอเฉพาะวัตถุประสงค์ที่ได้อ้างไว้เท่านั้น วัตถุประสงค์อื่น  
 ไม่มีผลหรือสิ่งอื่นใดที่ปรากฏในใบรายงานนี้โดยนัยหรือโดยชัดแจ้ง

เอกสารหมายเลข : F-510-001 วันที่ 7 ตุลาคม 2548

รูปที่ ผ.17 ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง C2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้





ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

295 ถนนราชสิริมา เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท์ : 0-2241-8373, 0-2244-5475 โทรสาร : 0-2241-8373

ใบรายงานผลการทดสอบ

ชื่อลูกค้า: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายงานผลการทดสอบเลขที่: 0003/2549

พิกัด: 2 หมู่ 2 อ.จตุรพักตรพิมาน จ.สุรินทร์ 10520

แหล่งเก็บตัวอย่าง: แม่น้ำในคลอง (C-4)

วันเก็บตัวอย่าง: 10 มกราคม 2549

วันเดินทางมาทำการทดสอบ: 10-11 มกราคม 2549

เวลาที่เก็บตัวอย่าง:

หมายเลขปฏิบัติการ: 9DW49-0016

ชนิดตัวอย่าง: น้ำผิวน้ำ

วันเตรียมตัวอย่าง: 10 มกราคม 2549

วิธีเก็บตัวอย่าง: SP4B

ผู้เก็บตัวอย่าง: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน้า: 13/13

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	ลักษณะตัวอย่าง	ค่าที่ทดสอบได้	ค่ามาตรฐาน
1 Coliform Bacteria	MPN/100 ml (AWWA, 1998 (9221C))		ตัวอย่างมีการรักษาสภาพตัวอย่างมีน้ำขุ่นเล็กน้อยและมีตะกอน	160,000	ไม่เกิน 20,000

หมายเหตุ: ผลการตรวจนับจากประเทศไทยกรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคำนวณค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวน้ำผิวดินตามที่กำหนดในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

นางสาวปรอภา โทษะรินทร์  
รองผู้อำนวยการศูนย์ฝ่ายห้องปฏิบัติการ  
(โทร. 0-2241-8373)



นางสาวพรศุภา เทพประสิทธิ์  
พนักงาน  
(โทร. 0-2241-8373)

ท่านลูกค้าขอใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ใบอนุญาตจากผู้ชำนาญการศูนย์สิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษร  
รายงานนี้รับเฉพาะวัตถุประสงค์ที่ได้อ้างไว้ กรุณาตรวจสอบก่อน  
ใบรับรองทุกฉบับมีค่าไปรายงานเป็นการโฆษณาหรืออ้างถึง

เอกสารหมายเลข: 0-510-01-1 ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2548

รูปที่ ผ.19 ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง C4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
 295 ถนนราชสีห์มา เขตสุสีต กทม. 10300  
 โทรศัพท์ : 0-2241-8373, 0 2244-5475 โทรสาร : 0-2241-8373

**ใบรายงานผลการทดสอบ**

ชื่อลูกค้า: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายงานผลทดสอบเลขที่: 0004/2549  
 ที่อยู่: 3 หมู่ 2 ถ.ชลอกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10620 หมายเลขปฏิบัติการ: SDW/49-0023  
 แหล่งเก็บตัวอย่าง: แม่น้ำนันทนาก (ก.) ชนิดตัวอย่าง: น้ำผิวดิน  
 วันเก็บตัวอย่าง: 16 มกราคม 2549 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง: 16 มกราคม 2549  
 วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ: 18 - 20 มกราคม 2549 วิธีเก็บตัวอย่าง: GRAB  
 เวลาที่เก็บตัวอย่าง: ผู้เก็บตัวอย่าง: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 หน้า 7/10

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	ลักษณะตัวอย่าง	ค่าที่ทดสอบได้	ค่ามาตรฐาน
1 Coliform Bacteria	MPN/100 ml AWWA, 1998 (9221 C)		ตัวอย่างมีการ รักษาสภาพตัวอย่าง นึ่งกึ่งขณะเก็บตัวอย่าง และมีตะกอน	28,000	ไม่เกิน 20,000

หมายเหตุ: ค่ามาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ของคณะมนตรีประมุขราชการจังหวัดสกลนครและรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน พิจารณาในภาคกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

นางสาวปวีระภา เกษเกษมกิจ  
 รองผู้อำนวยการศูนย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการ  
 (ชื่อ, นาม, น.ร.)




นางสาวปวีระภา เกษเกษมกิจ  
 (นางสาวปวีระภา เกษเกษมกิจ)  
 หัวหน้างาน  
 (ชื่อ, นาม, น.ร.)

ถ้ามีข้อสงสัยใบรับหรือใบรายงานผลการทดสอบเพียงบางส่วน โดยไม่ได้ระบุจากคู่มือวิธีการศูนย์สิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษร  
 รายงานนี้รับของเฉพาะวัตถุประสงค์ที่ได้ตรวจวิเคราะห์ ผลทดสอบเท่านั้น  
 ไม่รับรองให้ดูหรือใช้ทั่วไปภายนอกงานนี้เป็นการโฆษณาหรืออ้างถึง

เอกสารหมายเลข สบ-510-01 สดไปรษณีย์ 7 ออกเมื่อ 4 กรกฎาคม 2548

**รูปที่ ผ.20 ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง D1**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท์ : 0-2241-8373, 0-2241-5475 โทรสาร : 0-2241-8373

ใบรายงานผลการทดสอบ

ชื่อลูกค้า : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายงานผลทดสอบเลขที่ : 00042949

ที่อยู่ : 3 หมู่ 2 ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

หมายเลขปฏิบัติการ : SDW/49-0024

แหล่งเก็บตัวอย่าง : เขื่อนน้ำคั่นน้ำ (D 2)

ชนิดตัวอย่าง : น้ำผิวดิน

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2549

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2549

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 18 - 20 มกราคม 2549

วิธีเก็บตัวอย่าง : GRAB

เวลาที่เก็บตัวอย่าง : -

ผู้เก็บตัวอย่าง : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน้า 9/10

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	ลักษณะตัวอย่าง	ค่าที่ทดสอบได้	ค่ามาตรฐาน
1. Coliform Bacteria	MPN/100 ml : AWWA 1906 (9221C)		ตัวอย่างมีการ รักษาสภาพตัวอย่าง มีลักษณะเบ็ดสีขุ่น และมีตะกอน	28,000	ไม่เกิน 20,000

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (ข้อ 4) กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่เมืองซึ่งมีประชากรตั้งแต่ 100,000 คนที่ 16 ง.ล.บ.ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

นางสาวประจักษ์ โภชนนเทว

รองผู้อำนวยการศูนย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการ  
(.....)

นางสาวพรอภี เทพประสพ

หัวหน้างาน  
(.....)

ส่วนคัดถ่ายใบรับชมใบรายงานผลคดีเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ชำนาญการศูนย์สิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษร  
รายงานนี้รับรองเฉพาะคดีดังกล่าวที่ได้ตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น  
ไม่รับรองคดีอื่นคดีที่รายงานนี้ในกรณีขอตรวจหรืออ้างถึง

เอกสารหมายเลข F-510-01 แก้ไขวันที่ 7 ออกเมื่อ 4 กรกฎาคม 2549

รูปที่ ผ.21 ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง D2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับกรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300  
 โทรศัพท์ : 0-2241-8373, 0-2244-5475 โทรสาร : 0-2241-8373

**ใบรายงานผลการทดสอบ**


ชื่อลูกค้า : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายงานผลทดสอบเลขที่ : 0004/2549  
 ที่อยู่ : 3 หมู่ 2 อ.คลองหลวง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 หมายเลขใบปฏิบัติการ : SDW49-0025  
 นายกับตัวอย่าง : เมื่อน้ำดื่มขวด (D-3) ชนิดตัวอย่าง น้ำดื่มวัน  
 วันเดือนปีที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2549 วันเดือนปีที่เกิดตัวอย่าง : 16 มกราคม 2549  
 วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 16-20 มกราคม 2549 วิธีเก็บตัวอย่าง : GRAB  
 ผู้เก็บตัวอย่าง : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 หน้า 3/10

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	ลักษณะตัวอย่าง	ค่าที่ทดสอบได้	ค่ามาตรฐาน
1. Coliform Bacteria	MPN/100 ml - AWWA, 1998 (9221C)		ตัวอย่างมีการ ที่เขาสกภาพตัวอย่าง มีลักษณะเขลิกขุ่น และมีตะกอน	28,000	ไม่เกิน 20,000

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำจืดฉบับที่ 11 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 24 กุมภาพันธ์ 2537

  
 นางสาวประวศกา ไชยจันทร์  
 รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ฝ่ายห้องปฏิบัติการ  
 (นางสาวประวศกา ไชยจันทร์)



  
 นางสาวพรณี เทพประสพ  
 หัวหน้างาน  
 (นางสาวพรณี เทพประสพ)

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบนี้ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมและเป็นลายลักษณ์อักษร  
 รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุประสงค์ที่วิเคราะห์วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น  
 ไม่รับรองวัตถุประสงค์อื่นค่าที่ใช้รายงานเป็นการโฆษณาหรืออ้างถึง

เอกสารหมายเลข : F-510-01 ฉบับที่ 7 / ออกเมื่อ 4 กรกฎาคม 2546

**รูปที่ ผ.22 ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง D3**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300  
 โทรศัพท์ : 0-2241-8373, 0-2244-5475 โทรสาร : 0-2241-8373

**ใบรายงานผลการทดสอบ**

ชื่อลูกค้า: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายงานผลทดสอบเลขที่: 0994/2549  
 ที่อยู่: 3 หมู่ 2 ด.คลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 หมายเลขปฏิบัติการ: SDW/49-0026  
 แหล่งเก็บตัวอย่าง: แม่น้ำนครนายก (D-4) ชนิดตัวอย่าง: น้ำผิวดิน  
 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง: 16 มกราคม 2549 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง: 16 มกราคม 2549  
 วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ: 16 - 20 มกราคม 2549 วิธีเก็บตัวอย่าง: GRAB  
 เวลาที่เก็บตัวอย่าง: - ผู้เก็บตัวอย่าง: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 หน้า 10/10

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	ลักษณะตัวอย่าง	ค่าที่ทดสอบได้	ค่ามาตรฐาน
1. Coliform Bacteria	MPN/100 ml	AWWA, 1998 (9221C)	ตัวอย่างที่วางรักษาสภาพตัวอย่างมีลักษณะที่ขุ่นและมีตะกอน	28,000	ไม่เกิน 20,000

หมายเหตุ : สามารถทราบผลการประกาศผลการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินดื่มกินในอาชีพการประมงฯ ลง 111 ตอนที่ 16 ง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

นางสาวประเวศ โกศลจันทร์  
 รองผู้อำนวยการศูนย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการ  
 (ลง. 28.1.49)



นางสาวประเวศ โกศลจันทร์  
 หัวหน้างาน  
 (ลง. 28.1.49)

ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ขออนุญาตจากผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษร  
 รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจวิเคราะห์ทดสอบเท่านั้น  
 ไม่รับรองคุณสมบัติอื่นใดที่ปรากฏบนใบผลการวิเคราะห์ข้างต้น

เอกสารหมายเลข: S-519-01 แก้ไขครั้งที่ 7 ออกเมื่อ 2 กรกฎาคม 2548

**รูปที่ ผ.23 ใบรายงานผลการทดสอบค่าโคลิฟอร์มที่ตำแหน่ง D4**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.1 ส่วนประกอบของน้ำเสียจากโรงงานประเภทต่างๆ

สมบัติกลุ่มที่ 1	สมบัติกลุ่มที่ 2
<p>โรงงานเคมีอินทรีย์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BOD<sub>5</sub></li> <li>- COD</li> <li>- pH</li> <li>- TS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TOC</li> <li>- อินทรีย์คลอไรด์</li> <li>- ฟอสฟอรัสทั้งหมด</li> <li>- โลหะหนัก</li> <li>- ฟีนอล</li> <li>- ไฮยาไนต์</li> <li>- ไนโตรเจนทั้งหมด</li> <li>- มลพิษอื่นๆ</li> </ul>
<p>โรงงานเคมีอนินทรีย์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pH</li> <li>- TS</li> <li>- TDS และ TSS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BOD<sub>5</sub></li> <li>- COD</li> <li>- TOD</li> <li>- Chlorinated benzenoids และ Polynuclear aromatic</li> <li>- ฟีนอล</li> <li>- ฟลูออไรด์</li> <li>- ซิลิเกต</li> <li>- ฟอสฟอรัสทั้งหมด</li> <li>- ไฮยาไนต์</li> <li>- พรอท</li> <li>- ตะกั่ว</li> <li>- โครเมียม</li> <li>- ดิคาเนียม</li> <li>- เหล็ก</li> <li>- อะลูมิเนียม</li> </ul>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.1 ส่วนประกอบของน้ำเสียจากโรงงานประเภทต่างๆ (ต่อ)

สมบัติกลุ่มที่ 1	สมบัติกลุ่มที่ 2
โรงงานเคมีอินทรีย์ (ต่อ)	- โบรอน - สารหนู - อุณหภูมิ
โรงงานพลาสติก	- TS - ซัลเฟต - ฟอสฟอรัส - ไนเตรท - สารอินทรีย์ใน โครเจน - แอมโมเนียม - ไชยาไนต์ - สารพิษ - Chlorinated benzenoids และ Polynuclear aromatics - สังกะสี - mercaptans
โรงงานผลิตอาหารจากเมล็ดพืช	- COD - pH - TOC - TS
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (คอกสัตว์)	- Fecal coliform - ไนโตรเจน - ฟอสเฟต - TOC

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.1 ส่วนประกอบของน้ำเสียจากโรงงานประเภทต่างๆ (ต่อ)

สมบัติกลุ่มที่ 1	สมบัติกลุ่มที่ 2
<p>โรงงานฆ่าสัตว์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BOD<sub>5</sub></li> <li>- pH</li> <li>- TSS</li> <li>- ของแข็งจมตัว</li> <li>- น้ำมันและไขมัน</li> <li>- Total coliform</li> <li>- สารพิษ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แอมโมเนีย</li> <li>- ความขุ่น</li> <li>- TS</li> <li>- ฟอสเฟต</li> <li>- สี</li> </ul>
<p>โรงงานซีเมนต์คอนกรีต ปูน และยิปซัม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- COD</li> <li>- pH</li> <li>- TSS</li> <li>- อุณหภูมิ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเป็นด่าง</li> <li>- โครเมต</li> <li>- ฟอสเฟต</li> <li>- สังกะสี</li> <li>- ซัลไฟด์</li> <li>- TDS</li> </ul>
<p>โรงงานผลิตรถยนต์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TSS</li> <li>- น้ำมันและไขมัน</li> <li>- BOD<sub>5</sub></li> <li>- โครเมียม</li> <li>- ฟอสฟอรัส</li> <li>- ไซยาไนต์</li> <li>- ทองแดง</li> <li>- นิกเกิล</li> <li>- เหล็ก</li> <li>- สังกะสี</li> <li>- ฟีนอล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- COD</li> <li>- คลอไรด์</li> <li>- ไนเตรท</li> <li>- แอมโมเนีย</li> <li>- ซัลเฟต</li> <li>- คีบูก</li> <li>- ตะกั่ว</li> <li>- แคดเมียม</li> <li>- TDS</li> </ul>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ ผ.1 ส่วนประกอบของน้ำเสียจากโรงงานประเภทต่างๆ (ต่อ)

สมบัติกลุ่มที่ 1	สมบัติกลุ่มที่ 2
โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ - BOD <sub>5</sub> - COD - pH - TSS - โครเมียม - ฟีนอล - ซัลไฟด์ - ความเป็นด่าง	- โลหะหนัก - สี - น้ำมันและไขมัน - TDS - ซัลไฟด์ - อุณหภูมิ - สารพิษ

หมายเหตุ : สมบัติกลุ่มที่ 1 เป็นปัจจัยที่สำคัญมากซึ่งน้ำที่จะทิ้งออกไปก็ต้องควบคุมให้ได้ภายในมาตรฐานที่กำหนดไว้

สมบัติกลุ่มที่ 2 เป็นปัจจัยเสริมบางอย่างซึ่งน้ำที่จะทิ้งออกไปสามารถถูกกำหนดเพิ่มเติมสำหรับแต่ละโรงงาน

(ที่มา : เสริมพล และ ไชยยุทธ 2524)